No.

天草道路四号橋の地震時等における応力解析

昭和40年3月

土木資料
13

建設省土木研究所

目　次

第一章　基礎の変位

§1　P_1, P_4 橋脚　2

§2　P_2 橋脚　5

§3　P_3 橋脚　7

第二章　水平荷重についての影響線

§4　弾性荷重による撓みの計算　10

§5　不静定力による変位の總括　15

§6　δ_{ic} の値　17

§7　撓みの計算　18

第三章　地震時の変位の解析

§8　仮定　25

§9　計算式　25

第四章　計算の諸数値

§10　計算　29

§11　地震　34

まえがき

天草道路四号橋は主径間長146m，3連のデビダーク方式PC橋で、本橋は施工過程における局部応力や地震時における各部応力および橋脚基礎の安定性などに尚検討すべき点がある。本解析は地震時における状態を特に取り上げ、その応力状態に対する解析を行いたものである。

地震荷重を合理的に出すには架橋地点における地震記録が必要であるが、現在その記録がないので、本解析では現地における地盤に比較的近いと思はれる地盤の地震記録として

1952年7月21日、米国 Calif. Taft

（卓越周期 T = 0.1～0.2 s）附録1.

を用うる事にした。

地震力の方向としては先づ水平橋軸直角方向に作用した場合を取扱う事にした。

第一章　基礎の変位

§1　P_1, P_4 橋脚

仮定　1. 基礎部分は剛体とする。

2. 上部と基礎部分の間は質量は無視し、中空断面を有する梁とする。

3. 上部構の橋脚部の変形による変位は上部構の中央即ち上面から 4.28m の点を対象として考える。

4. 基盤の回転によって基礎部分は回転するものとする。　k 値は既知とする。

5. 橋脚の内 捩み及び撓みを考慮するのは中空断面の部分のみとする。

基礎部分の回転ー曲げモーメント M がかゝったとき基礎底面の回転角 θ は次式で表わされる

$$\theta = \frac{4M}{\pi k r^4}$$

この回転により上部構の変位 δ は

$$\delta = \theta l = \frac{4l}{k\pi r^4} M$$

$r = 5.5^{m}$　　$l = 4.0 + 4.0 + 4.28 = 12.28^{m}$

$k = 2\times10^4\ ton/m^3,\ 4\times10^4\ ton/m^3,\ 6\times10^4\ ton/m^3$ とする。

	θ/M	δ/M
$k = 20\ kg/cm^3$	6.957×10^{-8}	8.543×10^{-7}
40 〃	3.479×10^{-8}	4.272×10^{-7}
60 〃	2.319×10^{-8}	2.848×10^{-7}


510
40
14.6
14.6
14.6
32
池島側
前島側
8.28
12.227
12.227
8.28
4.00
14.00
8.00
4.00
P1
P2
P3
P4
P1, P4
8.56
4.28
4.00
4.00
C
C
0.60
4.80
0.60
11.00
0.6
4.80
0.6
6.00
5.40
8.56
4.28
7.947
4.00
4.00
6.00
C
C
0.60
4.80
0.60
11.00
12.50
14.00
B 24.947
P2 30.507
0.6
4.80
0.6
6.00
5.40

中空断面部分の曲げモーメントによる撓み —

規準断面二次モーメント $J_c = 30^{m^4}$ とする

$J = 49.097$ $\quad \frac{J_c}{J} = 0.611$

弾性荷重による撓み



$$EJ_c\delta = 0.611\left\{4.28\times\frac{4^2}{2} + 4\times\frac{4^2}{3}\right\}$$

$$+ 0.611\times 4.28\left\{4.28\times 4 + 4\times\frac{4}{2}\right\}$$

$$= 33.955 + 65.691 = 99.646$$

中空部分の捩りモーメントによる回転 —

$$\theta = \frac{M_T h}{G_T J_T} = \frac{h}{0.43EJ_T} M_t$$

$J_T = 110.501$ (m^4)

$h = 4.0$ (m)

$$\theta = 9.302\frac{M_t}{EJ_T}$$

基礎部分の重心の位置に単位荷重が作用したとき —

基礎重心の変位

$$EJ_c\delta = 2.1\times10^6\times30\times6.957\times10^{-8}\times 2.0\times2 = 17.532$$

$$3.479 \qquad = 8.766$$

$$2.319 \qquad = 5.844$$

上部構の変位

$$EJ_c\delta = 2.1\times10^{6}\times30\times8.543\times10^{-7}\times2 = 107.642$$
$$\times4.272\times10^{-7}\times2 = 53.821$$
$$\times2.848\times10^{-7}\times2 = 35.881$$

上部構の重心に単位荷重が作用したとき ———

上部構の変位

$$107.642\times\frac{12.28}{2}+99.646 = 760.568$$
$$53.821\times \qquad = 430.107$$
$$35.881\times \qquad = 319.953$$

基礎重心の変位

107.642

53.821

35.881

§2 P_2 橋脚

基礎部分の回転 ——

$$\theta/M = \frac{4}{\pi\times7^4\times k}$$

$$\delta/M = \frac{4\times26.227}{\pi\times7^4\times k}$$

	θ/M	
$k=20$ kg/cm³	2.651×10^{-8}	6.9540×10^{-7}
40	1.3257×10^{-8}	3.4770×10^{-7}
60	8.8382×10^{-9}	2.3180×10^{-7}

基礎の重心の位置



$$\frac{11^2\times12+12.5^2\times8+14^2\times3\times1.5}{11^2+12.5^2+14^2\times1.5}$$

$$=\frac{1452+1250+882}{121+156.25+294.0}$$

$$=6.2740\ (m)$$

重量 $(121+156.25+294)\times\frac{\pi}{4}\times4\times2.3=4127.7$ (ton)

中空部分の曲げモーメントによる撓み ——

規準断面二次モーメント $J_c=30^{m^4}$ とする

$J=49.097$ $\quad J_c/J=0.611$

弾性荷重による撓み

$$EJ_c\delta=0.611\left\{4.28\times\frac{7.947^2}{2}+7.947\times\frac{7.947^2}{3}\right\}$$

$$+0.611\times4.28\left\{4.28\times7.947+7.947\times\frac{7.947}{2}\right\}$$

$$=184.795+144.00=328.795$$

中空部分の捩りモーメントによる回転 ——

$$\theta=\frac{h}{0.43EJ_T}M_t$$

$$h=7.947$$

$$\theta=18.481\frac{M_t}{EJ_T}$$

基礎部分の重心の位置に単位荷重が作用したとき ——

基礎の重心の変位

$$EJ_c\delta = 2.1\times10^{6}\times30\times2.651\times10^{-8}\times6.274^{2} = 65.741$$

$$1.3257\times10^{-7} = 32.871$$

$$8.8382\times10^{-9} = 21.914$$

上部構の変位

$$EJ_c\delta = 2.1\times10^{6}\times30\times6.9540\times10^{-7}\times6.274 = 274.865$$

$$\times3.4770\times10^{-7}\times = 137.433$$

$$\times2.3180\times10^{-7}\times = 91.613$$

上部横の重心に単位荷重が作用したとき ——

上部構変位

$$274.865\times\frac{26.227}{6.274}+328.795 = 1477.804$$

$$137.433\times = 903.300$$

$$91.613\times = 711.798$$

基礎重心の変位

274.865
137.433
91.613

§3 P3 橋脚

基礎部分の回転 ——

$$\theta/M = \frac{4}{\pi\times6.25^{4}\times k}$$

$$\delta/M = \frac{4\times20.227}{\pi\times6.25^{4}\times k}$$

k (kg/cm³)	θ/M	δ/M
20	4.1721×10^{-8}	8.4390×10^{-7}
40	2.0861×10^{-8}	4.2195×10^{-7}
60	1.3907×10^{-8}	2.8130×10^{-7}

基礎の重心の位置



$$\frac{11^2\times 6+12.5^2\times 2}{11^2\times 12.5^2}=\frac{1038.5}{277.25}$$

$$=3.7457^{(m)}$$

重量　$277.25\times 4\times\frac{\pi}{4}\times 2.3=2003.3^{(tn)}$

中空部分の曲げモーメントによる撓み ——

$EJ_c\delta = 328.795$

中空部分の捩りモーメントによる回転 ——

$\theta = 18.481\ \frac{M_t}{EJ_T}$

基礎の重心に単位荷重が作用したとき ——

基礎重心の変位

$EJ_c\delta = 2.1\times10^6\times30\times4.1721\times10^{-8}\times3.7457^2 = 36.877$

$2.0861\times10^{-8} = 18.439$

$1.3907\times10^{-8} = 12.292$

上部構の変位

$EJ_c\delta = 2.1\times10^6\times30\times8.4390\times10^{-7}\times3.7457 = 199.143$

$= 99.571$

$= 66.381$

上部構の重心に単位荷重が作用したとき ——

上部構の変位

$$199.143 \times \frac{20.227}{3.7457} + 328.795 = 1404.179$$

$$99.571 = 866.487$$

$$66.381 = 687.256$$

基礎重心の変位

199.143

99.571

66.381

第二章　水平荷重についての影響線



仮定　1. 各スパンの中央ヒンヂは剪断力のみ伝える。
　　2. 橋脚基礎部分はロッキングを考える。
　　3. 橋脚中空部分は曲げ及び捩れを考慮する。

§4　弾性荷重による撓みの計算

不静定力 $X_i = 1$ による撓みを計算する。

弾性荷重　（J_0/J 倍のモーメント）

中央径間

	M_0	J_0/J	$M_0 \cdot J_0/J$
0	0	1.605	0
1	18.25	1.487	27.133
2	36.50	1.082	39.482
3	54.75	0.830	45.431
4	73.00	0.587	42.816

池島方側径間

	M_0	J_c/J	$M_0 \cdot J_c/J$
0	0	0.415	0
1	20	0.460	9.200
2	40	0.415	16.585

前島方側径間

	M_0	J_c/J	$M_0 \cdot J_c/J$
0	0	0.415	0
1	16	0.460	7.360
2	32	0.415	13.268

静定系における $X_i = 1$ による撓み

撓みは弾性格点荷重により計算する。

格点荷重の計算は次式による。

中間 $w = \frac{\Delta S}{12}(g_{n-1} + 10g_n + g_{n+1})$

端 $w = \frac{\Delta S}{12}(3.5g_0 + 3.0g_1 - 0.5g_2)$

中央径間

$\Delta S = 18.25 \quad \frac{\Delta S}{12} = 1.521$

	$M_0 J_c/J$	$\frac{12}{\Delta S} w$	w	Q_w	$Q_w \Delta S$	M_w
0	0	61.66	93.78			108840
				240.5	43891	
1	27.133	310.81	472.7			64949
				1932.3	35264	
2	39.482	467.38	710.9			29685
				1221.4	22290	
3	45.431	536.61	816.2			7395
				405.2	7395	
4	42.816	266.41	405.2			0

橋脚の捩れによる撓み

$$EJ_c\delta = \frac{R}{0.43} \cdot \frac{M_T J_c}{J_T} l$$

P_1, P_4 $\quad EJ_c\delta = 9.302 \times 0.271 \times 73 \times 73 = 13433$

P_2, P_3 $\quad = 18.481 \times \qquad = 26690$

橋脚の撓みによる変位（基礎の回転を含む）

P_1, P_4 $\quad EJ_c\delta = 760.$ (K = 20kg/cm³)
430 (40)
320 (60)

P_2 $\quad EJ_c\delta = 1478$ (K = 20kg/cm³)
903 (40)
712 (60)

P_3 $\quad EJ_c\delta = 1404$ (K = 20kg/cm³)
866 (40)
687 (60)

P1, P4
760 or 430 or 320
P2
1478 or 903 or 712
P3
1404 or 866 or 687

P_1, P_4

$-760 + 13433 \text{ or } 10075 \text{ or } 6717 \text{ or } 3358 = 12673,\ 9315,\ 5957,\ 2626$

$-430 + \qquad = 13003,\ 9645,\ 6287,\ 2956$

$-320 + \qquad = 13113,\ 9755,\ 6397,\ 3066$

P_2

$-1478 + 26690 \text{ or } 20018 \text{ or } 13345 \text{ or } 6673 = 25212,\ 18740,\ 11867,\ 5195$

$-903 + \qquad = 25787,\ 19115,\ 12442,\ 5770$

$-712 + \qquad = 25978,\ 19306,\ 12633,\ 5961$

P_3

$-1404 + 26690 \text{ or } 20018 \text{ or } 13345 \text{ or } 6673 = 25286,\ 18614,\ 11941,\ 5269$

$-866 + \qquad = 25824,\ 19152,\ 12479,\ 5807$

$-687 + \qquad = 26003,\ 19331,\ 12658,\ 5986$

池島方側壁面

$\Delta S = 20 \qquad \frac{\Delta S}{12} = 1.733$

	$M_0 J_c / J$	$\frac{12}{\Delta S} w$	w	Q_w	$Q_w \Delta S$	M_w
0	0	19.308	33.5			
				336.0	6720	9684
1	9.200	108.585	188.2			
				148.2	2964	2964
2	16.585	85.648	148.5			
						0



$13433 \times \left(\frac{40}{73}\right)^2 = 4033.2$

$-760 + 4033.2 \times \frac{73}{40} = -760 + 7361 = 6601$

$-430 + \qquad = -430 \qquad = 6931$

$-320 + \qquad = -320 \qquad = 7041$

前島方側径間

$\Delta S = 16.0$ $\quad \frac{\Delta S}{12} = 1.387$

	MJ_c/J	$\frac{12}{\Delta S} w$	w	Q_w	$Q_w \Delta S$	M_w
0	0	15.446	33.850			5132
				220.6	3530	
1	7.360	86.868	120.49			1602
				100.1	1602	
2	13.268	72.198	100.14			0



$134.33 \times \left(\frac{32}{73}\right)^2 = 2581.2$

$-760 + 2581.2 \times \frac{73}{32} = -760 + 5888 = 5128$

$-430 + \qquad = 5458$

$-320 + \qquad = 5568$

§5 不静定力による変位の總括

$EJ_c\,\delta_{11} = 137008 + 136934 = 273942$

$136433 + 136396 = 272829$

$136242 + 136217 = 272459$

$EJ_c\,\delta_{12} = 25212,\ 25787,\ 25978 \quad = EJ_c\,\delta_{21}$

$EJ_c\,\delta_{13} = 25286,\ 25824,\ 26003 \quad = EJ_c\,\delta_{31}$

$EJ_c\,\delta_{22} = 123033 + 137008 = 260041$

$122703 + 136433 = 259136$

$122593 + 136242 = 258835$

$EJ_c\,\delta_{33} = 123033 + 136934 = 259967$

$122703 + 136396 = 259099$

$122593 + 136217 = 258810$

$EJ_c\delta_{44} = 14477,\ 13147,\ 13037$

$EJ_c\delta_{55} = 8473,\ 8143,\ 8033$

$EJ_c\delta_{24} = 6601,\ 6931,\ 7041 = EJ_c\delta_{42}$

$EJ_c\delta_{35} = 5128,\ 5458,\ 5568 = EJ_c\delta_{53}$

$\delta_{14}=\delta_{41}=\delta_{15}=\delta_{51}=\delta_{34}=\delta_{43}=\delta_{25}=\delta_{52}=\delta_{45}=\delta_{54}=\delta_{23}=\delta_{32}=0$

弹性方程式

$$X_1\delta_{11}+X_2\delta_{12}+X_3\delta_{13}+X_4\delta_{14}+X_5\delta_{15}=-\delta_{10}$$

$$X_1\delta_{21}+X_2\delta_{22}+X_3\delta_{23}+X_4\delta_{24}+X_5\delta_{25}=-\delta_{20}$$

$$X_1\delta_{31}+X_2\delta_{32}+X_3\delta_{33}+X_4\delta_{34}+X_5\delta_{35}=-\delta_{30}$$

$$X_1\delta_{41}+X_2\delta_{42}+X_3\delta_{43}+X_4\delta_{44}+X_5\delta_{45}=-\delta_{40}$$

$$X_1\delta_{51}+X_2\delta_{52}+X_3\delta_{53}+X_4\delta_{54}+X_5\delta_{55}=-\delta_{50}$$

§6 δ_{i0} の値

36の格点に対し単位荷重を加えたときの不静定力を算出し、これにより各格点の変位を求める。

P_1

i	0.1	1	2	3	4	5	6	7
1								
	-107.6	6601	2921	-760	-115/3	-37162	-25774	-123033
2	-53.8	6931	3251	-430	-11183	-36732	-25454	-122703
	-35.9	7041	3361	-320	-11073	-36722	-25344	-122593
3								
	107.6	14477	5741	760	-1080	-2921	-4760	-6601
4	53.8	13147	5411	430	-1410	-3251	-5090	-6931
	35.9	13037	5301	320	-1520	-3361	-5200	-7041
5								

P_2

	0.2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-275	137008	86445	44508	15546	-1478	-5195	-11867	-18740	-25212
2	-137	136435	85870	43933	14971	-903	-5770	-12442	-19115	-25787
	-91.6	136241	85679	43742	14780	-712	-5961	-12633	-19306	-25978
	275	25212	18740	11867	5195	1478	-15546	-44508	-86445	-137008
1	137	25787	19115	12442	5770	903	-14971	-43933	-85870	-136433
	91.6	25978	19306	12633	5961	712	-14780	-43742	-85679	-136241
3										
4										
5										

P_3

	03	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	199 99.6 66.4	136934 136396 136217	86371 85833 85654	44434 43896 43717	15472 14934 14755	1404 866 687	-5269 -5807 -5986	-11941 -12479 -12658	-18614 -19152 -19331	-25286 -25824 -26003
2										
3	-199 -99.6 -66.4	25286 25824 26003	18614 19125 19331	11941 12479 12658	5269 5807 5986	-1404 -866 -687	-15472 -14934 -14755	-44434 -43896 -43717	-86371 -85833 -85654	-136934 -136396 -136217
4										
5										

P_4

	04	1	2	3	4	5	6	7
1								
2								
3	107.6 53.8 35.9	123033 122903 122853	75784 75454 75344	37162 36832 36722	11513 11183 11073	760 430 320	-2184 -2514 -2624	-5128 -5458 -5568
4								
5	-107.6 -53.8 -35.9	5128 5458 5568	3656 3986 4096	2184 2514 2624	712 1042 1152	-760 -430 -320	-3653 -3323 -3213	-8473 -8143 -8033

§7 撓みの計算

不静定力による撓み

P_1 （地点方）




X_1
137008
86445
44508
15546
1478
-5195
-11267
-18740
-25212
P_1
X_2
136934
86371
44434
15472
1404
-5269
-11941
-18614
-25286
P_2
X_3
123033
75784
37162
11513
760
-2184
-5128
P_3
X_4
25212
18740
11267
5195
-1478
-15546
-44508
-86445
-137008
X_1
25286
18614
11941
5269
-1404
-15472
-44434
-86371
-136934
X_2
5128
3656
2184
712
-760
-3653
-8473
X_5

中間点の荷重による中間点の撓み

中間至間

	M_0	J_0/J	$M_0 J_0/J$	$\frac{12}{\Delta S} w$	w	Q_w	$Q_w \Delta S$	M_w
0	0	1.605	0	0				(64910) 64949
						1247.7	22771	
1	0	1.487	0	44.10	67.08			42139
						1180.6	21546	
2	18.25	1.082	19.75	227.80	346.48			20593
						834.1	15222	
3	36.50	0.830	30.30	354.89	539.79			5371
						294.3	5371	
4	54.75	0.587	32.14	193.52	294.34			0

0	0							(28375) 29685
						474.8	8665	
1	0							19710
						474.8	8665	
2	0		0	31.74	48.3			11045
						426.5	7784	
3	18.25	0.830	14.15	162.93	247.8			3261
						178.7	3261	
4	36.50	0.587	21.43	117.46	178.7			0

0	0							(7136) 7395
						97.73	1784	
1	0				$\frac{10.71 \times 18.25}{2}$	〃	〃	5352
2	0					〃	〃	3568
3	0		0					1784
						97.73	1784	
4	18.25	0.587	10.71	〃	97.73			0

$\frac{10.71 \times 18.25}{2}$

池島方径間

0	0							(3320)
								2964
1	0				$\frac{8.3\times20}{2}$		1660	(1660)
						83.00		1482
2	20.0	0.415	8.300		83.00		1660	
								0

前島方径間

0	0							(1700)
					$\frac{6.64\times16}{2}$			1602
1	0						850	(850)
						53.12		801
2	16	0.415	6.64		53.12		850	
								0

P1




15472
11770
8154
4856
1404
-264
-1932
-3600
-5269
86371
58556
31565
11770
1404
-3600
-8605
-13609
-18614
15546
11844
8228
4930
1478
-190
-1858
-3526
-5195
86445
58630
31639
11844
1478
-3526
-8531
-13535
-18540
44434
31565
19121
8154
1404
-1932
-5268
-8605
-11941
44508
31639
19195
8228
1478
-1858
-5194
-8531
-11867


37162
25949
15163
5854
760
-712
-2184
-2184
-1448
-712
24
760
2206
3653
P4
75784
50455
25949
8641
760
-1448
-3656
11513
8641
5854
3384
760
24
-712


P1
P2
P3
P4
01
02
03
04

第三章　地震時の変位の解析

§8　仮定

1. 振動系は質量のない弾性系に質量が集中して載荷されているものとする。

2. 質点は上部構32個下部構4個計36個である。（P23参照）

3. 中間径間の中央のヒンヂでは相対変位はなく剪断力のみ伝達する。

4 橋脚の中空部分は曲げ及び捩れを考慮する。

5 変位の計算は Nathan M. Newmark の方法による。

§9　計算式

時間 t_n, t_{n+1} に於ける質点 m_i について次式が成立する。

$$m_i\left[\frac{d^2y_i}{dt^2}\right]_{n+1} = -m_i\alpha_{i,n+1} - X_{i,n+1} - R_{i,n+1} \quad \cdots\cdots (9\text{-}1)$$

$$m_i\left[\frac{d^2y_i}{dt^2}\right]_{n} = -m_i\alpha_{i,n} - X_{i,n} - R_{i,n} \quad \cdots\cdots (9\text{-}2)$$

α: 地盤の加速度，X: 弾性系より与へられる力

R: 運動により生ずる減衰力 $2\beta C\left(v_i - \frac{v_{i+1}+v_{i-1}}{2}\right)$

しかるに $\beta = 1/4$ と置けば Newmark により

$$v_{i,n+1} = v_{i,n} + \frac{\left(\frac{d^2y_i}{dt^2}\right)_n + \left(\frac{d^2y_i}{dt^2}\right)_{n+1}}{2}\Delta t \qquad \cdots\cdots (9\text{-}3)$$

$$\left.\begin{aligned} y_{i,n+1} &= y_{i,n} + v_{i,n}\Delta t + \frac{\left(\frac{d^2y_i}{dt^2}\right)_n + \left(\frac{d^2y_i}{dt^2}\right)_{n+1}}{4}\cdot\Delta t^2 \\ &= y_{i,n} + \frac{\Delta t}{2}\left(v_{i,n} + v_{i,n+1}\right) \end{aligned}\right\} \cdots\cdots (9\text{-}4)$$

v_i ： i 質点の速度

Δt ： $t_{n+1} - t_n$

である。

両式を代入すれば

$$\sum_j \delta_{ij} X_{j,n+1} = y_{i,n} + v_{i,n}\Delta t + \frac{\Delta t^2}{4}\left[-(\alpha_{i,n+1} + \alpha_{i,n}) - \frac{1}{m_i}(X_{i,n+1} + X_{i,n})\right.$$

$$\left. - \frac{\beta_i G_i}{m_i}\left\{2(v_{i,n+1} + v_{i,n}) - (v_{i+1,n+1} + v_{i+1,n}) - (v_{i-1,n+1} + v_{i-1,n})\right\}\right]$$

$$= y_{i,n} + v_{i,n}\Delta t + \frac{\Delta t^2}{4}\left\{-(\alpha_{i,n+1} + \alpha_{i,n}) - \frac{1}{m_i}(X_{i,n+1} + X_{i,n})\right\}$$

$$- \frac{\beta_i G_i \Delta t^2}{4 m_i}\left\{\frac{4}{\Delta t}(y_{i,n+1} - y_{i,n}) - \frac{2}{\Delta t}(y_{i+1,n+1} - y_{i+1,n}) - \frac{2}{\Delta t}(y_{i-1,n+1} - y_{i-1,n})\right\}$$

$$\sum_j \delta_{ij} X_{j,n+1} + \frac{\Delta t^2}{4 m_i} X_{i,n+1} + \frac{\beta_i G_i \Delta t}{2 m_i}\sum_j\left\{(2\delta_{ij} - \delta_{i+1,j} - \delta_{i-1,j}) X_{j,n+1}\right\}$$

$$= -\frac{(\alpha_{i,n+1} + \alpha_{i,n})}{4}\Delta t^2 - \frac{\Delta t^2}{4 m_i} X_{i,n} + \left(\frac{\beta_i G_i \Delta t}{m_i} + 1\right) y_{i,n} - \frac{\beta_i G_i \Delta t}{2 m_i}(y_{i+1,n} + y_{i-1,n})$$

$$+ v_{i,n}\Delta t \qquad \cdots\cdots (9\text{-}5)$$

中間至間の hinge に於いては 次の様に考える。



左側 i 点

$$\sum_j \delta_{ij} X_{j,n+1} + \frac{\Delta t^2}{4m_i} X_{i,n+1} + \frac{\beta_i C_i \Delta t}{2m_i} \sum_j \left\{ (\delta_{ij} - \delta_{i-1,j}) X_{j,n+1} \right\}$$

$$= -\frac{(\alpha_{i,n+1} + \alpha_{i,n})}{4} \Delta t^2 - \frac{\Delta t^2}{4m_i} X_{i,n} + \left(\frac{\beta_i C_i \Delta t}{2m_i} + 1 \right) y_{i,n}$$

$$- \frac{\beta_i C_i \Delta t}{2m_i} y_{i-1,n} + v_{i,n} \Delta t \qquad \text{------} (9\text{-}6)$$

右側 $i+1$ 点

$$\sum_j \delta_{i+1,j} X_{j,n+1} + \frac{\Delta t^2}{4m_i} X_{i+1,n+1} + \frac{\beta_{i+1} C_{i+1} \Delta t}{2m_{i+1}} \sum_j \left\{ (\delta_{i+1,j} - \delta_{i+2,j}) X_{j,n+1} \right\}$$

$$= -\frac{(\alpha_{i+1,n+1} + \alpha_{i+1,n})}{4} \Delta t^2 - \frac{\Delta t^2}{4m_{i+1}} X_{i+1,n} + \left(\frac{\beta_{i+1} C_{i+1} \Delta t}{2m_{i+1}} + 1 \right) y_{i+1,n}$$

$$- \frac{\beta_{i+1} C_{i+1} \Delta t}{2m_{i+1}} y_{i+2,n} + v_{i,n} \Delta t \qquad \text{------} (9\text{-}7)$$

従って (9-5), (9-6), (9-7) によって 次の様に表される

$$\begin{bmatrix} & & \\ & A & \\ & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{n+1} \\ \vdots \end{bmatrix} = -\frac{\Delta t^2}{4} \begin{bmatrix} \alpha_{n+1} + \alpha_{n+1} \\ \vdots \end{bmatrix} - \frac{\Delta t^2}{4m_i} \begin{bmatrix} X_n \\ \vdots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} & & \\ & B & \\ & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_n \\ \vdots \end{bmatrix} + \Delta t \begin{bmatrix} v_n \\ \vdots \end{bmatrix}$$

但し

$$y_n = \begin{bmatrix} C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_n \end{bmatrix}$$

$$v_n = \frac{2(y_n - y_{n-1})}{\Delta t} - v_{n-1}$$

第四章　計算の諸数値

§10 計算

振動に関与する質点は下図の如く付番する。



質量

i	m_i	$m_i \times 9.8$
1	82.3	16.802×2.4×20
2	65.2	(17.377×10+10.114×9.125)×2.4
3	39.2	8.776×18.25×2.4
4	38.8	$11^2\pi \times 4/4$
5	29.0	6.490×18.25×2.4
6	19.4	4.350×18.25×2.4
7	9.00	4.029×9.125×2.4
8	9.00	
9	19.4	
10	29.0	
11	39.2	
12	55.9	12.542×18.25×2.4
13	39.2	
14	183.1	⑭ $11^2\pi+12.5^2\pi+14^2\pi\times1.5$
15	29.0	
16	19.4	
17	9.0	
18	9.0	
19	19.4	
20	29.0	
21	39.2	
22	55.9	
23	39.2	
24	88.9	㉔ $11^2\pi+12.5^2\pi$
25	29.0	
26	19.4	
27	9.0	
28	9.0	
29	19.4	
30	29.0	
31	39.2	
32	56.8	(10.114×9.125+17.434×8)×2.4
33	65.8	16.802×16×2.4
34	38.8	

C_i の計算



$$I = J_c = 30^{(m^4)}$$

$$\delta_1 = \frac{P_1(2\Delta x)^3}{48EI}$$

$$\delta_1 = 1,\ P_1 = K_1 = \frac{48EI}{(2\Delta x)^3}$$



$$\delta_2 = \frac{P(2\Delta x)^3}{192EI}$$

$\delta_2 = 1$ として

$$P_2 = K_2 = \frac{192EI}{(2\Delta x)^3}$$

一般に一質点系の振動は

$$m\ddot{y} + 2\beta C\dot{y} + Ky = f \qquad C = \sqrt{mK}$$

表はる。

$$\ddot{y} + 2\beta\sqrt{\frac{K}{m}}\,\dot{y} + \frac{K}{m}y = \frac{f}{m}$$

故に $\frac{K_1}{m_1} = \frac{K_2}{m_2}$ の如く 質量を分割すれば 同一の方程式を解く事となる。

$K_1 : K_2 = 1 : 4$ であるから

$m_1 : m_2 = 1 : 4$ として

C を計算する

K_1 の方を採用しているから!て

$$C_i = \sqrt{\frac{m_i}{5}\cdot\frac{48EI}{(2\Delta x)^3}}$$



$$\delta_2 = \frac{P_2 a^3 b^3}{3EIl^3}$$

$$P_2 = K_2 = \frac{3EIl^3}{a^3 b^3}$$



$$\delta_1 = \frac{P_1 a^2 b^2}{3EIl}$$

$$P_1 = K_1 = \frac{3EIl}{a^2 b^2}$$

$$K_1 : K_2 = 1 : \frac{l^2}{ab}$$

$$C = \sqrt{\left(\frac{m}{1+\frac{l^2}{ab}}\right) \times \frac{3EIl}{a^2 b^2}} = \sqrt{\frac{3EIlm}{(ab+l^2)ab}}$$



$$\delta = \frac{Pl^3}{3EI}$$

$$P = K = \frac{3EI}{l^3}$$

$$C = \sqrt{m\,\frac{3EI}{l^3}}$$

i	m_i	C_i	摘要
1	82.3	3.94×10^3	$\Delta x=20$
2	65.2	3.67 〃	$\Delta x=\frac{20+18.25}{2}=19.125$
3	39.2	2.98 〃	18.25
4	38.8	5.06	$l=12.28$ $a=2.0$ $b=10.28$
5	29.0	2.57×10^3	18.25
6	19.4	2.10 〃	18.25
7	9.0	0.529 〃	$l=18.25$
8	9.0	0.529 〃	$l=18.25$
9	19.4	2.10×10^3	18.25
10	29.0	2.57 〃	18.25
11	39.2	2.98 〃	18.25
12	55.9	3.56 〃	18.25
13	39.2	2.98 〃	18.25
14	183.1	2.99 〃	$l=26.227$, $a=6.274$, $b=19.953$
15	29.0	2.57×10^3	18.25
16	19.4	2.10 〃	18.25
17	9.0	0.529× 〃	$l=18.25$
18	9.0	0.529× 〃	$l=18.25$
19	19.4	2.10×10^3	18.25
20	29.0	2.57 〃	18.25
21	39.2	2.98 〃	18.25
22	55.9	3.56 〃	18.25
23	39.2	2.98 〃	18.25
24	88.9	3.42 〃	$l=20.227$, $a=3.746$, $b=16.481$
25	29.0	2.57×10^3	18.25
26	19.4	2.10 〃	18.25
27	9.0	0.529 〃	$l=18.25$
28	9.0	0.529 〃	$l=18.25$
29	19.4	2.10×10^3	18.25
30	29.0	2.57 〃	18.25
31	39.2	2.98 〃	18.25
32	56.8	3.83 〃	$\frac{18.25+16}{2}=17.125$
33	65.8	4.41 〃	16
34	38.8	5.06	$l=12.28$, $a=2.0$, $b=10.28$

Δt

$\Delta t = 0.01$ (sec) とする。

§ 11　地震

計算対象の地震は 1952年7月21日 米国カリフォルニヤ州タフトに於ける地震記録を使用する。記録を拡大 これを細分して 20分ノ一秒づつの数値を拾った。

×g

時間	加速度	時間	加速度	時間	加速度	時間	加速度	時間	加速度
0'00	0.0	1"45	0.070	2"90	0.055	4'35	0	5'80	0.115
05	0.020	50	0.060	95	0.040	40	-0.060	85	0
10	-0.025	55	0.080	3"00	-0.020	45	0	90	0.020
15	-0.015	60	0.015	05	-0.100	50	0.015	95	0.035
20	-0.015	65	0	10	-0.070	55	-0.035	6"00	-0.045
25	0.010	70	0.050	15	0	60	0.050	05	0
30	0.020	75	0	20	0.065	65	-0.040	10	0.110
35	0.025	80	-0.080	25	0.050	70	0.065	15	0.060
40	0.030	85	0	30	0.090	75	0	20	-0.030
45	0.013	90	-0.020	35	0.120	80	-0.030	25	-0.060
50	0.015	95	-0.070	40	-0.025	85	-0.100	30	-0.020
55	0.020	2"00	-0.050	45	0.040	90	0	35	0
60	0.009	05	0.060	50	-0.035	95	0.030	40	-0.040
65	0.030	10	0.055	55	-0.090	5"00	0.040	45	-0.030
70	0.052	15	-0.135	60	0.050	05	0.080	50	0.055
75	0.032	20	-0.050	65	-0.010	10	0.060	55	0
80	0.060	25	0.055	70	-0.030	15	0.020	60	-0.050
85	0.075	30	0.070	75	-0.030	20	-0.050	65	-0.115
90	0.062	35	0	80	0.030	25	-0.105	70	-0.040
95	0.070	40	-0.055	85	-0.020	30	-0.090	75	0.060
1"00	0.040	45	0	90	0	35	-0.095	80	0.140
05	0.025	50	0.050	95	0	40	0.040	85	0.050
10	0.060	55	0.090	4"00	-0.093	45	0.135	90	-0.010
15	0.020	60	0.025	05	-0.040	50	0.050	95	-0.100
20	-0.026	65	-0.030	10	0.150	55	0.090	7"00	-0.005
25	-0.095	70	0.012	15	0.170	60	0.040	05	0.020
30	-0.130	75	0.040	20	0.150	65	0.050	10	0.070
35	-0.168	80	0.055	25	0.150	70	-0.080	15	0.040
40	0.075	85	0.030	30	0.080	75	0.080	20	0.035

×9

時間	加速度	時間	加速度	時間	加速度	時間	加速度	時間	加速度
7"25	0	9"15	0.020	10"65	0	15	0.040	13"65	0.0
30	-0.070	20	0.010	70	-0.025	20	0.045	70	0.005
35	-0.020	25	0	75	-0.025	25	0	75	0.050
40	0.040	30	-0.035	80	-0.020	30	-0.030	80	0.080
45	0.090	35	0.075	85	-0.040	35	-0.035	85	0.020
50	0.045	40	0.060	90	0.050	40	-0.022	90	0.010
55	0.030	45	0.065	95	0.120	45	-0.045	95	0.0
8"00	0.010	50	0.030	11"00	0.090	50	0	14"00	-0.015
05	0	55	-0.025	05	0	55	0.090	05	-0.010
10	0.020	60	-0.020	10	-0.050	60	0.080	10	-0.005
15	-0.045	65	0	15	0	65	0.040	15	0.020
20	-0.005	70	0	20	0.045	70	0	20	0.045
25	0	75	-0.045	25	-0.020	75	-0.050	25	0.030
30	-0.015	80	0.010	30	0	80	-0.030	30	0.020
35	-0.010	85	0.065	35	0.015	85	0.010	35	-0.010
40	0.010	90	0.045	40	0.010	90	0.015	40	0.0
45	0	95	0.020	45	0	95	0.040	45	0.030
50	-0.010	10"00	0.030	50	-0.030	13"00	0.035	50	0.045
55	0	05	0.030	55	0	05	0.030	55	0.015
60	0.020	10	-0.055	60	0.035	10	0.070	60	0.030
65	0.090	15	0	65	0.015	15	0	65	0.020
70	0.110	20	0.065	70	0	20	-0.025	70	0.015
75	0	25	0.020	75	-0.025	25	0.025	75	0.005
80	-0.075	30	-0.015	80	0.040	30	0.035	80	0.0
85	0.090	35	-0.020	85	0.100	35	0	85	0.0
90	0.080	40	-0.035	90	0.050	40	-0.065	90	0.020
95	-0.030	45	0	95	0	45	-0.040	95	-0.058
9"00	-0.045	50	0.040	12"00	0.025	50	0	15"00	-0.060
05	-0.050	55	0.040	05	0	55	0.035		
10	0	60	0.055	10	0.015	60	-0.010		

7"60	0.090
65	0.0
70	0.050
75	0.040
80	-0.060
85	-0.020
90	0.020
95	0.0



1 - ACCELEROGRAM FOR TAFT, CALIFORNIA; EARTHQUAKE OF JULY 21, 1952

B

$\frac{\beta_i C \Delta t}{2m} = L_i$ $1-2L_i = M_i$ $1-\delta_i = N_i$

	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}	y_{11}	y_{12}	y_{13}	y_{14}	y_{15}	y_{16}	y_{17}	y_{18}
1	M_1	L_1																
2	L_2	M_2	L_2															
3		L_3	M_3		L_3													
4		L_4		M_4														
5			L_5		M_5	L_5												
6					L_6	M_6	L_6											
7						L_7	N_7											
8								N_8	L_8									
9								L_9	M_9	L_9								
10									L_{10}	M_{10}	L_{10}							
11										L_{11}	M_{11}	L_{11}						
12											L_{12}	M_{12}	L_{12}					
13												L_{13}	M_{13}		L_{13}			
14												L_{14}		M_{14}				
15													L_{15}		M_{15}	L_{15}		
16															L_{16}	M_{16}	L_{16}	
17																L_{17}	N_{17}	
18																		N_{18}
19																		L_{18}
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		

TM- 3 F T- 1 F- 40

y_{21}	y_{22}	y_{23}	y_{24}	y_{25}	y_{26}	y_{27}	y_{28}	y_{29}	y_{30}	y_{31}	y_{32}	y_{33}	y_{34}				
L_{18}																	
M_{19}	L_{19}																
L_{20}	M_{20}	L_{20}															
	L_{21}	M_{21}	L_{21}														
		L_{22}	M_{22}	L_{22}													
			L_{23}	M_{23}		L_{23}											
			L_{22}		N_{24}												
				L_{25}		M_{25}	L_{25}										
						L_{26}	M_{26}	L_{26}									
							L_{27}	N_{27}									
									N_{28}	L_{29}							
									L_{29}	M_{29}	L_{29}						
										L_{30}	M_{30}	L_{30}					
											L_{31}	M_{31}	L_{31}				
												L_{32}	M_{32}	L_{32}			
													L_{33}	M_{33}			
													L_{34}		M_{34}		

TM- 3ET- 1E- 41

$$\delta_{ij} - \frac{\beta_i C_i \Delta t}{2 m_i}(\delta_{i+1,j} - 2\delta_{ij} + \delta_{i-1,j}) = G_{ij} \qquad G_{ii} + \frac{1}{4 m_i}\Delta t^2 = H_{ii} \qquad \delta_{ij} - \frac{\beta_i C_i \Delta t}{2 m_i}$$

$$\delta_{ij} - \frac{\beta_i C_i \Delta t}{2 m_i}(\delta_{i+1,j} - 2\delta_{ij} + \delta_{i-1,j}) = G_{ij} \qquad G_{ij} + \frac{\Delta t^2}{4 m_i} = H_{ij}$$

$$\delta_{ij} - \frac{\beta_i C_i \Delta t}{2 m_i}(-\delta_{ij} + \delta_{i-1,j}) = G_{ij} \qquad G_{ij} + \frac{\Delta t^2}{4 m_i} = H_{ij}$$

$$\delta_{ij} - \frac{\beta_i C_i \Delta t}{2 m_i}(\delta_{i+1,j} - \delta_{ij}) = \overline{G_{ij}} \qquad \overline{G_{ij}} + \frac{1}{4 m_i}\Delta t^2 = \overline{H_{ii}} \qquad \delta_{ij} - \frac{\beta_i C_i \Delta}{2 m_i}$$

$$\delta_{ij} - \frac{\beta_i C_i \Delta}{2 m_i}$$

$$\left[A_{ij} \right]$$

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}	X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{14}	X_{15}	X_{16}	X_{17}
1	$\overline{J_{11}}$	$\overline{F_{12}}$	$\overline{F_{13}}$	$\overline{F_{14}}$													
2	$G_{2.1}$	H_{22}	$G_{2.3}$	$G_{2.4}$	$G_{2.5}$	$G_{2.6}$	$G_{2.7}$	$G_{2.8}$	$G_{2.9}$	$G_{2.10}$	$G_{2.11}$	$G_{2.12}$	$G_{2.13}$	$G_{2.14}$	$G_{2.15}$	$G_{2.16}$	$G_{2.17}$
3	$\lvert G_{3.1}$	$\lvert G_{3.2}$	$\lvert H_{33}$	$\lvert G_{3.4}$	$\lvert G_{3.5}$	$G_{3.6}$	$\lvert G_{3.7}$	$G_{3.8}$	$\lvert G_{3.9}$	$\lvert G_{3.10}$	$\lvert G_{3.11}$	$\lvert G_{3.12}$	$\lvert G_{3.13}$	$\lvert G_{3.14}$	$\lvert G_{3.15}$	$\lvert G_{3.16}$	$\lvert G_{3.17}$
4	$(G_{4.1})$	$(G_{4.2})$	$(G_{4.3})$	(H_{44})	$(G_{4.5})$	$G_{4.6})$	$(G_{4.7})$	$(G_{4.8})$	$(G_{4.9})$	$(G_{4.10})$	$(G_{4.11})$	$(G_{4.12})$	$(G_{4.13})$	$(G_{4.14})$	$(G_{4.15})$	$(G_{4.16})$	$(G_{4.17})$
5	$G_{5.1}\rvert$	$G_{5.2}\rvert$	$G_{5.3}\rvert$	$G_{5.4}\rvert$	$H_{55}\rvert$	$G_{5.6}\rvert$	$G_{5.7}\rvert$	$G_{5.8}\rvert$	$G_{5.9}\rvert$	$G_{5.10}\rvert$	$G_{5.11}\rvert$	$G_{5.12}\rvert$	$G_{5.13}\rvert$	$G_{5.14}\rvert$	$G_{5.15}\rvert$	$G_{5.16}\rvert$	$G_{5.17}\rvert$
6	$G_{6.1}$				$G_{6.5}$	H_{66}	$G_{6.7}$	$G_{6.8}$	$G_{6.9}$	$G_{6.10}$	$G_{6.11}$	$G_{6.12}$					
7	$\underline{G_{7.1}}$					$\underline{G_{7.6}}$	$\underline{H_{77}}$	$\underline{G_{7.8}}$									
8	$\overline{G_{8.1}}$						$\overline{G_{8.7}}$	$\overline{H_{88}}$	$\overline{G_{8.9}}$								
9	$G_{9.1}$	$G_{9.2}$	$G_{9.3}$	$G_{9.4}$	$G_{9.5}$	$G_{9.6}$	$G_{9.7}$	$G_{9.8}$	H_{99}	$G_{9.10}$	$G_{9.11}$	$G_{9.12}$	$G_{9.13}$	$G_{9.14}$			
10	$G_{10.1}$	$G_{10.2}$	$G_{10.3}$	$G_{10.4}$	$G_{10.5}$	$G_{10.6}$	$G_{10.7}$	$G_{10.8}$	$G_{10.9}$	$H_{10.10}$	$G_{10.11}$	$G_{10.12}$	$G_{10.13}$	$G_{10.14}$			
11	$G_{11.1}$	$G_{11.2}$	$G_{11.3}$	$G_{11.4}$	$G_{11.5}$	$G_{11.6}$	$G_{11.7}$	$G_{11.8}$	$G_{11.9}$	$G_{11.10}$	$H_{11.11}$	$G_{11.12}$	$G_{11.13}$	$G_{11.14}$	$G_{11.15}$		
12	$G_{12.1}$										$G_{12.11}$	$H_{12.12}$	$G_{12.13}$				
13	$\lvert G_{13.1}$											$\lvert G_{13.12}$	$\lvert H_{13.13}$	$\lvert G_{13.14}$			
14	$(G_{14.1})$												$(G_{14.13})$	$(H_{14.14})$	$(G_{14.15})$		
15	$G_{15.1}\rvert$													$G_{15.14}\rvert$	$H_{15.15}\rvert$	$G_{15.16}\rvert$	
16	$G_{16.1}$														$G_{16.15}$	$H_{16.16}$	$G_{16.17}$
17	$\underline{G_{17.1}}$															$\underline{G_{17.16}}$	$\underline{H_{17.17}}$
18	$\overline{G_{18.1}}$																$\overline{G_{18.17}}$
19	$G_{19.1}$																
20	$G_{20.1}$																
21	$G_{21.1}$																
22	$G_{22.1}$																
23	$\lvert G_{23.1}$																
24	$(G_{24.1})$																
25	$G_{25.1}\rvert$																
26	$G_{26.1}$																
27	$\underline{G_{27.1}}$																
28	$\overline{G_{28.1}}$																
29	$G_{29.1}$																
30	$G_{30.1}$																
31	$G_{31.1}$																
32	$G_{32.1}$																
33	$\overline{F_{33.1}}$																
34	$(G_{34.1})$																

TM- 3FT- 1F- 42

$(\delta_{i,j} - 2\delta_{i,j}) = \overline{F_{i,j}}$ $\quad \overline{F_{i,j}} + \frac{\Delta t^2}{4 m_i} = \overline{J_{i,j}}$

$(\delta_{i,j} + \delta_{i-1,j}) = \underline{F_{i,j}}$ $\quad \underline{F_{i,j}} + \frac{\Delta t^2}{4 m_i} = \underline{J_{i,j}}$

$(\delta_{i-2,j} - 2\delta_{i,j}) = (G_{i,j})$ $\quad (G_{i,j}) + \frac{\Delta t^2}{4 m_i} (H_{i,j})$

X_{18}	X_{19}	X_{20}	X_{21}	X_{22}	X_{23}	X_{24}	X_{25}	X_{26}	X_{27}	X_{28}	X_{29}	X_{30}	X_{31}	X_{32}	X_{33}	X_{34}			
																$\overline{F_{1,34}}$			
$G_{2,18}$	$G_{2,19}$	$G_{2,20}$	$G_{2,21}$	$G_{2,22}$	$G_{2,23}$	$G_{2,24}$	$G_{2,25}$									$G_{2,34}$			
$\lvert G_{3,18}$	$\lvert G_{3,19}$	$\lvert G_{3,20}$	$\lvert G_{3,21}$	$\lvert G_{3,22}$	$\lvert G_{3,23}$	$\lvert G_{3,24}$	$\lvert G_{3,25}$									$\lvert G_{3,34}$			
$(G_{4,18})$	$(G_{4,19})$	$(G_{4,20})$	$(G_{4,21})$	$(G_{4,22})$	$(G_{4,23})$	$(G_{4,24})$										$(G_{4,34})$			
$G_{5,18}\rvert$																$G_{5,34}\rvert$			
																$G_{6,34}$			
																$\underline{G_{7,34}}$			
																$\overline{G_{8,34}}$			
																$G_{9,34}$			
																$G_{10,34}$			
																$G_{11,34}$			
																$G_{12,34}$			
																$\lvert G_{13,34}$			
																$(G_{14,34})$			
																$G_{15,34}\rvert$			
																$G_{16,34}$			
$G_{17,18}$																$\underline{G_{17,34}}$			
$H_{18,18}$	$G_{18,19}$															$\overline{G_{18,34}}$			
$G_{19,18}$	$H_{19,19}$	$G_{19,20}$														$G_{19,34}$			
	$G_{20,19}$	$H_{20,20}$	$G_{20,21}$													$G_{20,34}$			
		$G_{21,20}$	$H_{21,21}$	$G_{21,22}$												$G_{21,34}$			
			$G_{22,21}$	$H_{22,22}$	$G_{22,23}$											$G_{22,34}$			
				$\lvert G_{23,22}$	$\lvert H_{23,23}$	$\lvert G_{23,24}$										$\lvert G_{23,34}$			
					$(G_{24,23})$	$(H_{24,24})$	$(G_{24,25})$									$(G_{24,34})$			
						$G_{25,24}\rvert$	$H_{25,25}\rvert$	$G_{25,26}\rvert$								$G_{25,34}\rvert$			
							$G_{26,25}$	$H_{26,26}$	$G_{26,27}$							$G_{26,34}$			
								$\underline{G_{27,26}}$	$\underline{H_{27,27}}$	$\underline{G_{27,28}}$						$\underline{G_{27,34}}$			
									$\overline{G_{28,27}}$	$\overline{H_{28,28}}$	$\overline{G_{28,29}}$					$\overline{G_{28,34}}$			
										$G_{29,28}$	$H_{29,29}$	$G_{29,30}$				$G_{29,34}$			
											$G_{30,29}$	$H_{30,30}$	$G_{30,31}$			$G_{30,34}$			
												$G_{31,30}$	$H_{31,31}$	$G_{31,32}$		$G_{31,34}$			
													$G_{32,31}$	$H_{32,32}$	$G_{32,33}$	$G_{32,34}$			
														$\overline{F_{33,32}}$	$\underline{J_{33,33}}$	$\underline{F_{33,34}}$			
															$(G_{34,33})$	$(H_{34,34})$			
																$\overline{F_{34}}$			

TM- 3FT- 1F- 43

i \ j	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}	X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{14}	X_{15}	X_{16}	X_{17}
1	δ_{11}	δ_{12}	δ_{13}	$\delta_{1.4}$	$\delta_{1.5}$	$\delta_{1.6}$	$\delta_{1.7}$	$\delta_{1.8}$	$\delta_{1.9}$	$\delta_{1.10}$	$\delta_{1.11}$	$\delta_{1.12}$	$\delta_{1.13}$	$\delta_{1.14}$	$\delta_{1.15}$	$\delta_{1.16}$	$\delta_{1.17}$
2	δ_{21}	δ_{22}	δ_{23}	$\delta_{2.4}$	$\delta_{2.5}$	$\delta_{2.6}$	$\delta_{2.7}$	$\delta_{2.8}$	$\delta_{2.9}$	$\delta_{2.10}$	$\delta_{2.11}$	$\delta_{2.12}$	$\delta_{2.13}$	$\delta_{2.14}$	$\delta_{2.15}$	$\delta_{2.16}$	$\delta_{2.17}$
3	δ_{31}	δ_{32}	δ_{33}	$\delta_{3.4}$	$\delta_{3.5}$	$\delta_{3.6}$	$\delta_{3.7}$	$\delta_{3.8}$	$\delta_{3.9}$	$\delta_{3.10}$	$\delta_{3.11}$	$\delta_{3.12}$	$\delta_{3.13}$	$\delta_{3.14}$	$\delta_{3.15}$	$\delta_{3.16}$	$\delta_{3.17}$
4	δ_{41}	δ_{42}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	δ_{51}	δ_{52}	δ_{53}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	δ_{61}	δ_{62}	δ_{63}	$\delta_{6.4}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	δ_{71}	—	δ_{73}	$\delta_{7.4}$	$\delta_{7.5}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	δ_{81}	—	—	$\delta_{8.4}$	$\delta_{8.5}$	$\delta_{8.6}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	δ_{91}	—	—	—	$\delta_{9.5}$	$\delta_{9.6}$	$\delta_{9.7}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	$\delta_{10.1}$	—	—	—	—	$\delta_{10.6}$	$\delta_{10.7}$	$\delta_{10.8}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	$\delta_{11.1}$	—	—	—	—	—	$\delta_{11.7}$	$\delta_{11.8}$	$\delta_{11.9}$	—	—	—	—	—	—	—	—
12	$\delta_{12.1}$	—	—	—	—	—	—	$\delta_{12.8}$	$\delta_{12.9}$	$\delta_{12.10}$	—	—	—	—	—	—	—
13	$\delta_{13.1}$	$\delta_{13.2}$	$\delta_{13.3}$	$\delta_{13.4}$	$\delta_{13.5}$	$\delta_{13.6}$	$\delta_{13.7}$	$\delta_{13.8}$	$\delta_{13.9}$	$\delta_{13.10}$	$\delta_{13.11}$	$\delta_{13.12}$	$\delta_{13.13}$	$\delta_{13.14}$	$\delta_{13.15}$	$\delta_{13.16}$	$\delta_{13.17}$
14	$\delta_{14.1}$	$\delta_{14.2}$	$\delta_{14.3}$	$\delta_{14.4}$	$\delta_{14.5}$	$\delta_{14.6}$	$\delta_{14.7}$	$\delta_{14.8}$	$\delta_{14.9}$	$\delta_{14.10}$	$\delta_{14.11}$	$\delta_{14.12}$	$\delta_{14.13}$	$\delta_{14.14}$	$\delta_{14.15}$	$\delta_{14.16}$	$\delta_{14.17}$
15	$\delta_{15.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$\delta_{15.11}$	$\delta_{15.12}$	$\delta_{15.13}$	—	—	—	—
16	$\delta_{16.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$\delta_{16.12}$	$\delta_{16.13}$	$\delta_{16.14}$	—	—	—
17	$\delta_{17.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$\delta_{17.13}$	$\delta_{17.14}$	$\delta_{17.15}$	—	—
18	$\delta_{18.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$\delta_{18.14}$	$\delta_{18.15}$	$\delta_{18.16}$	—
19	$\delta_{19.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$\delta_{19.15}$	$\delta_{19.16}$	$\delta_{19.17}$
20	$\delta_{20.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$\delta_{20.16}$	$\delta_{20.17}$
21	$\delta_{21.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$\delta_{21.17}$
22	$\delta_{22.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	$\delta_{23.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	$\delta_{24.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	$\delta_{25.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	$\delta_{26.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	$\delta_{27.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	$\delta_{28.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	$\delta_{29.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	$\delta_{30.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	$\delta_{31.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	$\delta_{32.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	$\delta_{33.1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	$\delta_{34.1}$	$\delta_{34.2}$	$\delta_{34.3}$	$\delta_{34.4}$	$\delta_{34.5}$	$\delta_{34.6}$	$\delta_{34.7}$	$\delta_{34.8}$	$\delta_{34.9}$	$\delta_{34.10}$	$\delta_{34.11}$	$\delta_{34.12}$	$\delta_{34.13}$	$\delta_{34.14}$	$\delta_{34.15}$	$\delta_{34.16}$	$\delta_{34.17}$

TM 3ET 1E AA

	X_{19}	X_{20}	X_{21}	X_{22}	X_{23}		X_{25}	X_{26}	X_{27}	X_{28}	X_{29}	X_{30}	X_{31}	X_{32}	X_{33}	X_{34}
1	$\delta_{1,19}$	$\delta_{1,20}$	$\delta_{1,21}$	$\delta_{1,22}$	$\delta_{1,23}$	δ	$\delta_{1,25}$	$\delta_{1,26}$	$\delta_{1,27}$	$\delta_{1,28}$	$\delta_{1,29}$	$\delta_{1,30}$	$\delta_{1,31}$	$\delta_{1,32}$	$\delta_{1,33}$	$\delta_{1,34}$
2	$\delta_{2,19}$	$\delta_{2,20}$	$\delta_{2,21}$	$\delta_{2,22}$	$\delta_{2,23}$	δ	$\delta_{2,25}$	$\delta_{2,26}$	$\delta_{2,27}$	$\delta_{2,28}$	$\delta_{2,29}$	$\delta_{2,30}$	$\delta_{2,31}$	$\delta_{2,32}$	$\delta_{2,33}$	$\delta_{2,34}$
3	$\delta_{3,19}$	$\delta_{3,20}$	$\delta_{3,21}$	$\delta_{3,22}$	$\delta_{3,23}$	δ	$\delta_{3,25}$	$\delta_{3,26}$	$\delta_{3,27}$	$\delta_{3,28}$	$\delta_{3,29}$	$\delta_{3,30}$	$\delta_{3,31}$	$\delta_{3,32}$	$\delta_{3,33}$	$\delta_{3,34}$
4																$\delta_{4,34}$
5																$\delta_{5,34}$
6																$\delta_{6,34}$
7																$\delta_{7,34}$
8																$\delta_{8,34}$
9																$\delta_{9,34}$
10																$\delta_{10,34}$
11																$\delta_{11,34}$
12																$\delta_{12,34}$
13	$\delta_{13,19}$	$\delta_{13,20}$	$\delta_{13,21}$	$\delta_{13,22}$	$\delta_{13,23}$	$\delta_{13,24}$	$\delta_{13,25}$	$\delta_{13,26}$	$\delta_{13,27}$	$\delta_{13,28}$	$\delta_{13,29}$	$\delta_{13,30}$	$\delta_{13,31}$	$\delta_{13,32}$	$\delta_{13,33}$	$\delta_{13,34}$
14	$\delta_{14,19}$	$\delta_{14,20}$	$\delta_{14,21}$	$\delta_{14,22}$	$\delta_{14,23}$	$\delta_{14,24}$	$\delta_{14,25}$	$\delta_{14,26}$	$\delta_{14,27}$	$\delta_{14,28}$	$\delta_{14,29}$	$\delta_{14,30}$	$\delta_{14,31}$	$\delta_{14,32}$	$\delta_{14,33}$	$\delta_{14,34}$
15																$\delta_{15,34}$
16																$\delta_{16,34}$
17																$\delta_{17,34}$
18																$\delta_{18,34}$
19																$\delta_{19,34}$
20																$\delta_{20,34}$
21	$\delta_{21,19}$															$\delta_{21,34}$
22	$\delta_{22,19}$	$\delta_{22,20}$														$\delta_{22,34}$
23	$\delta_{23,19}$	$\delta_{23,20}$	$\delta_{23,21}$													$\delta_{23,34}$
24		$\delta_{24,20}$	$\delta_{24,21}$	$\delta_{24,22}$												$\delta_{24,34}$
25			$\delta_{25,21}$	$\delta_{25,22}$	$\delta_{25,23}$											$\delta_{25,34}$
26				$\delta_{26,22}$	$\delta_{26,23}$	$\delta_{26,24}$										$\delta_{26,34}$
27					$\delta_{27,23}$	$\delta_{27,24}$	$\delta_{27,25}$									$\delta_{27,34}$
28						$\delta_{28,24}$	$\delta_{28,25}$	$\delta_{28,26}$								$\delta_{28,34}$
29							$\delta_{29,25}$	$\delta_{29,26}$	$\delta_{29,27}$							$\delta_{29,34}$
30								$\delta_{30,26}$	$\delta_{30,27}$	$\delta_{30,28}$						$\delta_{30,34}$
31									$\delta_{31,27}$	$\delta_{31,28}$	$\delta_{31,29}$					$\delta_{31,34}$
32										$\delta_{32,28}$	$\delta_{32,29}$	$\delta_{32,30}$				$\delta_{32,34}$
33											$\delta_{33,29}$	$\delta_{33,30}$	$\delta_{33,31}$			$\delta_{33,34}$
34	$\delta_{34,19}$	$\delta_{34,20}$	$\delta_{34,21}$	$\delta_{34,22}$	$\delta_{34,23}$	$\delta_{34,24}$	$\delta_{34,25}$	$\delta_{34,26}$	$\delta_{34,27}$	$\delta_{34,28}$	$\delta_{34,29}$	$\delta_{34,30}$	$\delta_{34,31}$	$\delta_{34,32}$	$\delta_{34,33}$	$\delta_{34,34}$

TM 2 E T 1 E A5

昭和39年度
日本道路公団委託
報告書

天草道路四号橋の地震時等における応力解析

付属資料

電算解析資料

昭和40年3月

建設省土木研究所

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.5535E 02	-0.6257E 02	-0.6822E 02	-0.7186E 02	-0.7295E 02	-0.7140E 02	-0.6800E 02	-0.6417E 02	-0.6135E 02	-0.6052E 02
	-0.3486E-03	-0.6589E-03	-0.9305E-03	-0.1154E-02	-0.1323E-02	-0.1438E-02	-0.1507E-02	-0.1549E-02	-0.1577E-02	-0.1608E-02
2	-0.3609E 02	-0.4659E 02	-0.5280E 02	-0.5766E 02	-0.6012E 02	-0.6106E 02	-0.6199E 02	-0.6124E 02	-0.6028E 02	-0.5683E 02
	0.1902E-02	0.1450E-02	0.1029E-02	0.6527E-03	0.3297E-03	0.6291E-04	-0.1541E-03	-0.3328E-03	-0.4858E-03	-0.6278E-03
3	0.1200E 02	0.5347E 01	-0.2204E 01	-0.1015E 02	-0.1754E 02	-0.2341E 02	-0.2731E 02	-0.2952E 02	-0.3067E 02	-0.3131E 02
	0.1325E-01	0.1267E-01	0.1205E-01	0.1140E-01	0.1074E-01	0.1009E-01	0.9452E-02	0.8830E-02	0.8215E-02	0.7595E-02
4	-0.2751E 02	-0.2194E 02	-0.2556E 02	-0.2072E 02	-0.2020E 02	-0.2397E 02	-0.2465E 02	-0.3142E 02	-0.3101E 02	-0.3776E 02
	0.2872E-03	0.2189E-03	0.1550E-03	0.9809E-04	0.4917E-04	0.8604E-05	-0.2430E-04	-0.5164E-04	-0.7481E-04	-0.9658E-04
5	0.4554E 02	0.4206E 02	0.3736E 02	0.3196E 02	0.2613E 02	0.1999E 02	0.1373E 02	0.7667E 01	0.2099E 01	-0.2919E 01
	0.3777E-01	0.3723E-01	0.3651E-01	0.3563E-01	0.3462E-01	0.3349E-01	0.3226E-01	0.3094E-01	0.2952E-01	0.2803E-01
6	0.4581E 02	0.4729E 02	0.4857E 02	0.4908E 02	0.4842E 02	0.4639E 02	0.4300E 02	0.3839E 02	0.3294E 02	0.2724E 02
	0.7056E-01	0.7035E-01	0.6987E-01	0.6912E-01	0.6809E-01	0.6678E-01	0.6521E-01	0.6337E-01	0.6128E-01	0.5895E-01
7	0.2646E 02	0.2547E 02	0.3029E 02	0.2930E 02	0.3376E 02	0.3191E 02	0.3528E 02	0.3226E 02	0.3475E 02	0.3111E 02
	0.1065E-00	0.1068E-00	0.1068E-00	0.1064E-00	0.1056E-00	0.1045E-00	0.1029E-00	0.1009E-00	0.9851E-01	0.9565E-01
8	0.2363E 02	0.2838E 02	0.2755E 02	0.3239E 02	0.3117E 02	0.3522E 02	0.3282E 02	0.3570E 02	0.3228E 02	0.3445E 02
	0.1065E-00	0.1068E-00	0.1068E-00	0.1064E-00	0.1056E-00	0.1045E-00	0.1029E-00	0.1009E-00	0.9851E-01	0.9565E-01
9	0.4123E 02	0.3801E 02	0.3421E 02	0.3058E 02	0.2820E 02	0.2812E 02	0.3063E 02	0.3504E 02	0.3989E 02	0.4386E 02
	0.7228E-01	0.7211E-01	0.7172E-01	0.7111E-01	0.7033E-01	0.6936E-01	0.6820E-01	0.6682E-01	0.6519E-01	0.6327E-01
10	0.3285E 02	0.2880E 02	0.2539E 02	0.2353E 02	0.2313E 02	0.2343E 02	0.2386E 02	0.2473E 02	0.2717E 02	0.3241E 02
	0.4230E-01	0.4190E-01	0.4136E-01	0.4070E-01	0.3992E-01	0.3903E-01	0.3801E-01	0.3686E-01	0.3554E-01	0.3405E-01
11	0.2139E 02	0.2552E 02	0.3033E 02	0.3344E 02	0.3403E 02	0.3264E 02	0.3034E 02	0.2803E 02	0.2561E 02	0.2154E 02
	0.2182E-01	0.2130E-01	0.2067E-01	0.1993E-01	0.1907E-01	0.1808E-01	0.1698E-01	0.1573E-01	0.1435E-01	0.1283E-01
12	0.4613E 02	0.4706E 02	0.4562E 02	0.4400E 02	0.4198E 02	0.3914E 02	0.3579E 02	0.2847E 02	0.1184E 02	-0.1307E 02
	0.1518E-01	0.1439E-01	0.1348E-01	0.1245E-01	0.1130E-01	0.1004E-01	0.8664E-02	0.7167E-02	0.5555E-02	0.3846E-02
13	0.6569E 02	0.5837E 02	0.4943E 02	0.3749E 02	0.2429E 02	0.1084E 02	-0.3742E 01	-0.1887E 02	-0.3186E 02	-0.4191E 02
	0.2586E-01	0.2442E-01	0.2281E-01	0.2104E-01	0.1915E-01	0.1716E-01	0.1512E-01	0.1303E-01	0.1093E-01	0.8837E-02
14	-0.3330E 02	-0.3027E 02	-0.2536E 02	-0.2158E 02	-0.2115E 02	-0.2945E 02	-0.5517E 02	-0.9197E 02	-0.1227E 03	-0.1457E 03
	0.3167E-02	0.3004E-02	0.2815E-02	0.2600E-02	0.2360E-02	0.2094E-02	0.1799E-02	0.1476E-02	0.1130E-02	0.7667E-03
15	0.7942E 02	0.6267E 02	0.4644E 02	0.3157E 02	0.1617E 02	0.2635E-00	-0.1300E 02	-0.2177E 02	-0.2735E 02	-0.3075E 02
	0.4927E-01	0.4743E-01	0.4535E-01	0.4310E-01	0.4073E-01	0.3828E-01	0.3581E-01	0.3335E-01	0.3090E-01	0.2847E-01
16	0.5229E 02	0.4573E 02	0.3766E 02	0.2935E 02	0.2342E 02	0.2069E 02	0.1946E 02	0.1835E 02	0.1780E 02	0.1829E 02
	0.7939E-01	0.7814E-01	0.7667E-01	0.7500E-01	0.7318E-01	0.7122E-01	0.6913E-01	0.6691E-01	0.6454E-01	0.6201E-01
17	0.4487E 01	0.9292E 01	0.1698E 02	0.2248E 02	0.2938E 02	0.3314E 02	0.3808E 02	0.4040E 02	0.4404E 02	0.4502E 02
	0.1103E-00	0.1109E-00	0.1113E-00	0.1116E-00	0.1115E-00	0.1110E-00	0.1101E-00	0.1088E-00	0.1069E-00	0.1044E-00
18	0.4606E 01	0.1167E 02	0.1712E 02	0.2469E 02	0.2933E 02	0.3496E 02	0.3767E 02	0.4173E 02	0.4319E 02	0.4582E 02
	0.1103E-00	0.1109E-00	0.1113E-00	0.1116E-00	0.1115E-00	0.1110E-00	0.1101E-00	0.1088E-00	0.1069E-00	0.1044E-00
19	0.4035E 02	0.4216E 02	0.4427E 02	0.4715E 02	0.5099E 02	0.5533E 02	0.5922E 02	0.6182E 02	0.6276E 02	0.6215E 02
	0.7931E-01	0.7927E-01	0.7898E-01	0.7843E-01	0.7761E-01	0.7650E-01	0.7507E-01	0.7329E-01	0.7114E-01	0.6860E-01
20	0.7841E 02	0.7435E 02	0.6986E 02	0.6483E 02	0.5899E 02	0.5278E 02	0.4698E 02	0.4196E 02	0.3771E 02	0.3387E 02
	0.4988E-01	0.4933E-01	0.4849E-01	0.4738E-01	0.4603E-01	0.4446E-01	0.4266E-01	0.4066E-01	0.3846E-01	0.3606E-01
21	0.8708E 02	0.8234E 02	0.7422E 02	0.6320E 02	0.5060E 02	0.3695E 02	0.2259E 02	0.8491E 01	-0.4849E 01	-0.1755E 02
	0.2635E-01	0.2557E-01	0.2455E-01	0.2331E-01	0.2188E-01	0.2030E-01	0.1858E-01	0.1676E-01	0.1485E-01	0.1288E-01
22	0.7146E 02	0.6180E 02	0.5323E 02	0.4676E 02	0.3229E 02	0.1552E 02	0.3663E 01	-0.1434E 02	-0.3915E 02	-0.5780E 02
	0.1549E-01	0.1462E-01	0.1360E-01	0.1244E-01	0.1117E-01	0.9806E-02	0.8368E-02	0.6869E-02	0.5330E-02	0.3777E-02
23	0.2367E 02	0.1821E 02	0.1262E 02	0.7025E 01	0.2056E 01	-0.2637E 01	-0.7634E 01	-0.1268E 02	-0.1769E 02	-0.2272E 02
	0.2199E-01	0.2083E-01	0.1959E-01	0.1828E-01	0.1691E-01	0.1551E-01	0.1407E-01	0.1259E-01	0.1108E-01	0.9526E-02
24	-0.3552E 02	-0.1654E 02	-0.1502E 02	-0.3859E 02	-0.3049E 02	-0.2486E 02	-0.6372E 02	-0.8092E 02	-0.6841E 02	-0.9571E 02
	0.2482E-02	0.2345E-02	0.2181E-02	0.1992E-02	0.1789E-02	0.1571E-02	0.1334E-02	0.1091E-02	0.8454E-03	0.5918E-03
25	0.1456E 02	0.8675E 01	0.4646E 01	0.2222E 01	0.9654E 00	0.1105E 01	0.3195E 01	0.7364E 01	0.1337E 02	0.2046E 02
	0.4297E-01	0.4156E-01	0.4007E-01	0.3854E-01	0.3697E-01	0.3535E-01	0.3369E-01	0.3195E-01	0.3011E-01	0.2813E-01

X,Y. /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2998E 02	0.2877E 02	0.2798E 02	0.2821E 02	0.2995E 02	0.3309E 02	0.3697E 02	0.4079E 02	0.4386E 02	0.4579E 02
	0.7518E-01	0.7387E-01	0.7238E-01	0.7071E-01	0.6886E-01	0.6682E-01	0.6456E-01	0.6204E-01	0.5924E-01	0.5612E-01
27	0.2923E 02	0.3488E 02	0.3691E 02	0.4236E 02	0.4324E 02	0.4666E 02	0.4477E 02	0.4509E 02	0.4001E 02	0.3747E 02
	0.1134E-00	0.1125E-00	0.1112E-00	0.1095E-00	0.1073E-00	0.1045E-00	0.1012E-00	0.9743E-01	0.9308E-01	0.8822E-01
28	0.3145E 02	0.3319E 02	0.3879E 02	0.4036E 02	0.4493E 02	0.4455E 02	0.4654E 02	0.4314E 02	0.4207E 02	0.3586E 02
	0.1134E-00	0.1125E-00	0.1112E-00	0.1095E-00	0.1073E-00	0.1045E-00	0.1012E-00	0.9743E-01	0.9308E-01	0.8822E-01
29	0.6650E 02	0.6360E 02	0.5820E 02	0.5050E 02	0.4123E 02	0.3156E 02	0.2272E 02	0.1585E 02	0.1171E 02	0.1050E 02
	0.7489E-01	0.7383E-01	0.7242E-01	0.7070E-01	0.6870E-01	0.6646E-01	0.6403E-01	0.6143E-01	0.5868E-01	0.5579E-01
30	0.5004E 02	0.3979E 02	0.2813E 02	0.1638E 02	0.5754E 01	-0.2806E 01	-0.8593E 01	-0.1124E 02	-0.1072E 02	-0.7183E 01
	0.3911E-01	0.3835E-01	0.3742E-01	0.3636E-01	0.3522E-01	0.3402E-01	0.3279E-01	0.3153E-01	0.3023E-01	0.2888E-01
31	-0.1841E 02	-0.2166E 02	-0.2162E 02	-0.1826E 02	-0.1230E 02	-0.4909E 01	0.2534E 01	0.8812E 01	0.1318E 02	0.1521E 02
	0.1270E-01	0.1255E-01	0.1241E-01	0.1229E-01	0.1217E-01	0.1205E-01	0.1188E-01	0.1165E-01	0.1132E-01	0.1087E-01
32	-0.8268E 02	-0.6576E 02	-0.4441E 02	-0.2310E 02	-0.1640E 01	0.1795E 02	0.3325E 02	0.4413E 02	0.4768E 02	0.4553E 02
	0.8839E-03	0.1181E-02	0.1546E-02	0.1947E-02	0.2349E-02	0.2713E-02	0.2999E-02	0.3169E-02	0.3195E-02	0.3060E-02
33	-0.7887E 02	-0.5854E 02	-0.3769E 02	-0.1828E 02	-0.1436E 01	0.1221E 02	0.2190E 02	0.2699E 02	0.2728E 02	0.2262E 02
	-0.5760E-03	-0.3028E-03	0.1738E-04	0.3564E-03	0.6882E-03	0.9871E-03	0.1225E-02	0.1376E-02	0.1422E-02	0.1352E-02
34	-0.1963E 02	-0.1045E 02	-0.1105E 02	-0.3966E 01	-0.2687E 01	-0.5991E 01	-0.7989E 01	-0.1642E 02	-0.1901E 02	-0.2949E 02
	0.1332E-03	0.1785E-03	0.2339E-03	0.2949E-03	0.3557E-03	0.4108E-03	0.4541E-03	0.4796E-03	0.4834E-03	0.4624E-03

SF,BM /T

1	0.2555E 01	-0.3520E 01	-0.7651E 01	-0.1391E 02	-0.1746E 02	-0.2220E 02	-0.2394E 02	-0.2671E 02	-0.2641E 02	-0.2686E 02
2	0.6398E 01	0.4173E 01	0.7427E 01	0.4391E 01	0.6272E 01	0.1312E 01	0.1144E 01	-0.5649E 01	-0.6923E 01	-0.1398E 02
3	-0.1722E 02	-0.1464E 02	-0.1459E 02	-0.9686E 01	-0.7699E 01	-0.1528E 01	0.6879E 00	0.6028E 01	0.6410E 01	0.9302E 01
4	0.5653E 02	0.6077E 02	0.6393E 02	0.6581E 02	0.6626E 02	0.6531E 02	0.6334E 02	0.6096E 02	0.5874E 02	0.5713E 02
5	-0.9135E 02	-0.7797E 02	-0.6343E 02	-0.4902E 02	-0.3569E 02	-0.2414E 02	-0.1514E 02	-0.9289E 01	-0.6945E 01	-0.8293E 01
6	0.1154E 04	0.1180E 04	0.1193E 04	0.1195E 04	0.1191E 04	0.1184E 04	0.1174E 04	0.1155E 04	0.1123E 04	0.1075E 04
7	0.6039E 04	0.5974E 04	0.5906E 04	0.5828E 04	0.5743E 04	0.5657E 04	0.5582E 04	0.5526E 04	0.5494E 04	0.5472E 04
8	0.7183E 04	0.7120E 04	0.7020E 04	0.6888E 04	0.6734E 04	0.6562E 04	0.6372E 04	0.6168E 04	0.5949E 04	0.5703E 04
9	0.6170E 04	0.5893E 04	0.5585E 04	0.5268E 04	0.4961E 04	0.4677E 04	0.4424E 04	0.4208E 04	0.4029E 04	0.3887E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.6154E 02	-0.6294E 02	-0.6282E 02	-0.5971E 02	-0.5298E 02	-0.4320E 02	-0.3221E 02	-0.2232E 02	-0.1535E 02	-0.1222E 02
	-0.1646E-02	-0.1680E-02	-0.1692E-02	-0.1664E-02	-0.1585E-02	-0.1450E-02	-0.1276E-02	-0.1084E-02	-0.8955E-03	-0.7283E-03
2	-0.5463E 02	-0.5231E 02	-0.4978E 02	-0.4935E 02	-0.4773E 02	-0.4612E 02	-0.4219E 02	-0.3786E 02	-0.3162E 02	-0.2367E 02
	-0.7671E-03	-0.8976E-03	-0.1005E-02	-0.1076E-02	-0.1093E-02	-0.1048E-02	-0.9472E-03	-0.8062E-03	-0.6419E-03	-0.4735E-03
3	-0.3164E 02	-0.3177E 02	-0.3190E 02	-0.3229E 02	-0.3307E 02	-0.3391E 02	-0.3413E 02	-0.3308E 02	-0.3058E 02	-0.2697E 02
	0.6968E-02	0.6345E-02	0.5741E-02	0.5177E-02	0.4668E-02	0.4229E-02	0.3856E-02	0.3541E-02	0.3269E-02	0.3024E-02
4	-0.3033E 02	-0.2274E 02	-0.1983E 02	-0.8013E 01	-0.6528E 01	-0.3280E 01	-0.9485E 01	-0.9508E 01	-0.1171E 02	-0.1691E 02
	-0.1174E-03	-0.1369E-03	-0.1531E-03	-0.1633E-03	-0.1658E-03	-0.1589E-03	-0.1439E-03	-0.1225E-03	-0.9771E-04	-0.7240E-04
5	-0.7525E 01	-0.1174E 02	-0.1530E 02	-0.1775E 02	-0.1878E 02	-0.1863E 02	-0.1795E 02	-0.1744E 02	-0.1718E 02	-0.1666E 02
	0.2646E-01	0.2485E-01	0.2322E-01	0.2161E-01	0.2003E-01	0.1850E-01	0.1702E-01	0.1557E-01	0.1413E-01	0.1271E-01
6	0.2195E 02	0.1759E 02	0.1423E 02	0.1167E 02	0.9639E 01	0.8099E 01	0.7302E 01	0.7558E 01	0.8917E 01	0.1104E 02
	0.5641E-01	0.5369E-01	0.5083E-01	0.4786E-01	0.4481E-01	0.4170E-01	0.3853E-01	0.3530E-01	0.3198E-01	0.2857E-01
7	0.3312E 02	0.2884E 02	0.3005E 02	0.2505E 02	0.2614E 02	0.2190E 02	0.2464E 02	0.2239E 02	0.2681E 02	0.2532E 02
	0.9237E-01	0.8867E-01	0.8460E-01	0.8020E-01	0.7551E-01	0.7055E-01	0.6535E-01	0.5989E-01	0.5417E-01	0.4816E-01
8	0.3042E 02	0.3159E 02	0.2697E 02	0.2768E 02	0.2254E 02	0.2399E 02	0.2044E 02	0.2394E 02	0.2216E 02	0.2658E 02
	0.9237E-01	0.8867E-01	0.8460E-01	0.8020E-01	0.7551E-01	0.7055E-01	0.6535E-01	0.5989E-01	0.5417E-01	0.4816E-01
9	0.4665E 02	0.4915E 02	0.5257E 02	0.5722E 02	0.6184E 02	0.6413E 02	0.6187E 02	0.5425E 02	0.4231E 02	0.2845E 02
	0.6103E-01	0.5848E-01	0.5561E-01	0.5242E-01	0.4891E-01	0.4508E-01	0.4092E-01	0.3643E-01	0.3166E-01	0.2664E-01
10	0.4032E 02	0.4381E 02	0.5480E 02	0.5608E 02	0.5232E 02	0.4482E 02	0.3545E 02	0.2548E 02	0.1506E 02	0.3559E 01
	0.3236E-01	0.3045E-01	0.2831E-01	0.2594E-01	0.2337E-01	0.2061E-01	0.1769E-01	0.1462E-01	0.1145E-01	0.8185E-02
11	0.1417E 02	0.3391E 01	-0.9413E 01	-0.2254E 02	-0.3450E 02	-0.4411E 02	-0.5060E 02	-0.5381E 02	-0.5444E 02	-0.5404E 02
	0.1117E-01	0.9408E-02	0.7581E-02	0.5740E-02	0.3934E-02	0.2202E-02	0.5642E-03	-0.9758E-03	-0.2420E-02	-0.3779E-02
12	-0.4169E 02	-0.7274E 02	-0.1029E 03	-0.1247E 03	-0.1357E 03	-0.1390E 03	-0.1373E 03	-0.1332E 03	-0.1289E 03	-0.1229E 03
	0.2079E-02	0.3144E-03	-0.1377E-02	-0.2928E-02	-0.4286E-02	-0.5421E-02	-0.6330E-02	-0.7027E-02	-0.7528E-02	-0.7855E-02
13	-0.5129E 02	-0.6184E 02	-0.7314E 02	-0.8392E 02	-0.9326E 02	-0.9981E 02	-0.1015E 03	-0.9698E 02	-0.8741E 02	-0.7581E 02
	0.6768E-02	0.4760E-02	0.2855E-02	0.1098E-02	-0.4694E-03	-0.1815E-02	-0.2929E-02	-0.3820E-02	-0.4513E-02	-0.5041E-02
14	-0.1618E 03	-0.1553E 03	-0.1279E 03	-0.1066E 03	-0.1025E 03	-0.1071E 03	-0.1200E 03	-0.1385E 03	-0.1502E 03	-0.1514E 03
	0.3927E-03	0.2521E-04	-0.3215E-03	-0.6406E-03	-0.9237E-03	-0.1162E-02	-0.1356E-02	-0.1507E-02	-0.1615E-02	-0.1683E-02
15	-0.3115E 02	-0.2862E 02	-0.2539E 02	-0.2343E 02	-0.2269E 02	-0.2224E 02	-0.2187E 02	-0.2188E 02	-0.2185E 02	-0.2103E 02
	0.2607E-01	0.2371E-01	0.2138E-01	0.1911E-01	0.1689E-01	0.1474E-01	0.1264E-01	0.1058E-01	0.8554E-02	0.6546E-02
16	0.1942E 02	0.2124E 02	0.2475E 02	0.3029E 02	0.3643E 02	0.4095E 02	0.4243E 02	0.4057E 02	0.3569E 02	0.2879E 02
	0.5932E-01	0.5644E-01	0.5340E-01	0.5019E-01	0.4679E-01	0.4319E-01	0.3936E-01	0.3529E-01	0.3097E-01	0.2643E-01
17	0.4711E 02	0.4659E 02	0.4697E 02	0.4493E 02	0.4426E 02	0.4230E 02	0.4250E 02	0.4184E 02	0.4279E 02	0.4200E 02
	0.1014E-00	0.9784E-01	0.9369E-01	0.8900E-01	0.8382E-01	0.7817E-01	0.7206E-01	0.6549E-01	0.5845E-01	0.5094E-01
18	0.4584E 02	0.4690E 02	0.4538E 02	0.4489E 02	0.4253E 02	0.4210E 02	0.4084E 02	0.4167E 02	0.4137E 02	0.4199E 02
	0.1014E-00	0.9784E-01	0.9369E-01	0.8900E-01	0.8382E-01	0.7817E-01	0.7206E-01	0.6549E-01	0.5845E-01	0.5094E-01
19	0.6054E 02	0.5841E 02	0.5589E 02	0.5287E 02	0.4905E 02	0.4378E 02	0.3660E 02	0.2756E 02	0.1731E 02	0.7017E 01
	0.6567E-01	0.6236E-01	0.5871E-01	0.5474E-01	0.5049E-01	0.4599E-01	0.4127E-01	0.3635E-01	0.3126E-01	0.2606E-01
20	0.2958E 02	0.2424E 02	0.1785E 02	0.1016E 02	0.7826E 00	-0.9812E 01	-0.2073E 02	-0.3126E 02	-0.4034E 02	-0.4700E 02
	0.3347E-01	0.3071E-01	0.2782E-01	0.2484E-01	0.2181E-01	0.1877E-01	0.1576E-01	0.1280E-01	0.9908E-02	0.7107E-02
21	-0.2935E 02	-0.4053E 02	-0.5218E 02	-0.6364E 02	-0.7269E 02	-0.7822E 02	-0.7971E 02	-0.7661E 02	-0.7031E 02	-0.6330E 02
	0.1087E-01	0.8861E-02	0.6902E-02	0.5034E-02	0.3302E-02	0.1736E-02	0.3454E-03	-0.8790E-03	-0.1956E-02	-0.2911E-02
22	-0.7679E 02	-0.1023E 03	-0.1157E 03	-0.1150E 03	-0.1177E 03	-0.1146E 03	-0.9580E 02	-0.8286E 02	-0.7753E 02	-0.5907E 02
	0.2241E-02	0.7679E-03	-0.5904E-03	-0.1795E-02	-0.2823E-02	-0.3666E-02	-0.4337E-02	-0.4871E-02	-0.5302E-02	-0.5658E-02
23	-0.2712E 02	-0.3067E 02	-0.3416E 02	-0.3718E 02	-0.3829E 02	-0.3749E 02	-0.3541E 02	-0.3223E 02	-0.2945E 02	-0.2910E 02
	0.7943E-02	0.6350E-02	0.4772E-02	0.3234E-02	0.1760E-02	0.3615E-03	-0.9672E-03	-0.2242E-02	-0.3479E-02	-0.4695E-02
24	-0.1136E 03	-0.6847E 02	-0.5328E 02	-0.7649E 02	-0.4122E 02	-0.1218E 02	-0.5975E 02	-0.6615E 02	-0.2235E 02	-0.5026E 02
	0.3423E-03	0.1127E-03	-0.1031E-03	-0.3001E-03	-0.4598E-03	-0.5906E-03	-0.7058E-03	-0.7926E-03	-0.8550E-03	-0.9165E-03
25	0.2719E 02	0.3220E 02	0.3483E 02	0.3433E 02	0.3010E 02	0.2264E 02	0.1299E 02	0.1928E 01	-0.9501E 01	-0.2041E 02
	0.2599E-01	0.2367E-01	0.2118E-01	0.1852E-01	0.1572E-01	0.1281E-01	0.9807E-02	0.6737E-02	0.3627E-02	0.5081E-03

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.4657E 02	0.4621E 02	0.4457E 02	0.4154E 02	0.3698E 02	0.3063E 02	0.2241E 02	0.1278E 02	0.2624E 01	-0.6812E 01
	0.5268E-01	0.4891E-01	0.4485E-01	0.4051E-01	0.3594E-01	0.3118E-01	0.2625E-01	0.2120E-01	0.1606E-01	0.1088E-01
27	0.3011E 02	0.2618E 02	0.1842E 02	0.1526E 02	0.9246E 01	0.8626E 01	0.5582E 01	0.8029E 01	0.7592E 01	0.1183E 02
	0.8290E-01	0.7718E-01	0.7116E-01	0.6490E-01	0.5849E-01	0.5197E-01	0.4538E-01	0.3871E-01	0.3194E-01	0.2506E-01
28	0.3258E 02	0.2491E 02	0.2122E 02	0.1421E 02	0.1220E 02	0.7592E 01	0.8486E 01	0.6792E 01	0.1022E 02	0.1020E 02
	0.8290E-01	0.7718E-01	0.7116E-01	0.6490E-01	0.5849E-01	0.5197E-01	0.4538E-01	0.3871E-01	0.3194E-01	0.2506E-01
29	0.1193E 02	0.1541E 02	0.2009E 02	0.2501E 02	0.2956E 02	0.3333E 02	0.3584E 02	0.3664E 02	0.3552E 02	0.3247E 02
	0.5274E-01	0.4955E-01	0.4620E-01	0.4269E-01	0.3901E-01	0.3516E-01	0.3112E-01	0.2686E-01	0.2237E-01	0.1767E-01
30	-0.1029E 01	0.6967E 01	0.1606E 02	0.2528E 02	0.3329E 02	0.3867E 02	0.4068E 02	0.3928E 02	0.3484E 02	0.2821E 02
	0.2746E-01	0.2596E-01	0.2436E-01	0.2265E-01	0.2083E-01	0.1887E-01	0.1675E-01	0.1447E-01	0.1201E-01	0.9393E-02
31	0.1496E 02	0.1279E 02	0.8993E 01	0.3919E 01	-0.1558E 01	-0.6253E 01	-0.9465E 01	-0.1097E 02	-0.1096E 02	-0.1009E 02
	0.1029E-01	0.9604E-02	0.8820E-02	0.7972E-02	0.7087E-02	0.6189E-02	0.5287E-02	0.4377E-02	0.3453E-02	0.2504E-02
32	0.3448E 02	0.1775E 02	-0.1949E 01	-0.2339E 02	-0.4117E 02	-0.5514E 02	-0.6235E 02	-0.6508E 02	-0.6280E 02	-0.5704E 02
	0.2764E-02	0.2338E-02	0.1828E-02	0.1285E-02	0.7620E-03	0.3004E-03	-0.8095E-04	-0.3797E-03	-0.6026E-03	-0.7641E-03
33	0.1360E 02	0.1993E 01	-0.1059E 02	-0.2324E 02	-0.3488E 02	-0.4465E 02	-0.5267E 02	-0.5895E 02	-0.6258E 02	-0.6252E 02
	0.1168E-02	0.8955E-03	0.5692E-03	0.2256E-03	-0.9884E-04	-0.3764E-03	-0.5955E-03	-0.7544E-03	-0.8541E-03	-0.8999E-03
34	-0.2593E 02	-0.2290E 02	-0.2343E 02	-0.1508E 02	-0.1559E 02	-0.1364E 02	-0.2039E 02	-0.1982E 02	-0.2168E 02	-0.2551E 02
	0.4178E-03	0.3533E-03	0.2760E-03	0.1941E-03	0.1148E-03	0.4499E-04	-0.1305E-04	-0.5830E-04	-0.9214E-04	-0.1168E-03

SF,BF /T

1	-0.2444E 02	-0.2294E 02	-0.1879E 02	-0.1555E 02	-0.1019E 02	-0.6354E 01	-0.1263E 01	0.1880E 01	0.5760E 01	0.7549E 01
2	-0.1470E 02	-0.2077E 02	-0.2029E 02	-0.2503E 02	-0.2277E 02	-0.2502E 02	-0.1943E 02	-0.1793E 02	-0.8810E 01	-0.4754E 01
3	0.6946E 01	0.7224E 01	0.2521E 01	0.9517E 00	-0.5122E 01	-0.7526E 01	-0.1393E 02	-0.1599E 02	-0.2136E 02	-0.2165E 02
4	0.5613E 02	0.5522E 02	0.5366E 02	0.5088E 02	0.4656E 02	0.4089E 02	0.3457E 02	0.2852E 02	0.2351E 02	0.1996E 02
5	-0.1301E 02	-0.2006E 02	-0.2823E 02	-0.3650E 02	-0.4382E 02	-0.4936E 02	-0.5292E 02	-0.5445E 02	-0.5368E 02	-0.5040E 02
6	0.1015E 04	0.9500E 03	0.8902E 03	0.8409E 03	0.8028E 03	0.7715E 03	0.7384E 03	0.6945E 03	0.6334E 03	0.5542E 03
7	0.5432E 04	0.5347E 04	0.5194E 04	0.4962E 04	0.4649E 04	0.4267E 04	0.3832E 04	0.3357E 04	0.2847E 04	0.2294E 04
8	0.5421E 04	0.5092E 04	0.4700E 04	0.4246E 04	0.3748E 04	0.3221E 04	0.2681E 04	0.2149E 04	0.1633E 04	0.1130E 04
9	0.3773E 04	0.3678E 04	0.3583E 04	0.3470E 04	0.3322E 04	0.3127E 04	0.2877E 04	0.2568E 04	0.2204E 04	0.1788E 04

X,Y \ /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1267E 02	-0.1536E 02	-0.1862E 02	-0.2127E 02	-0.2299E 02	-0.2402E 02	-0.2441E 02	-0.2379E 02	-0.2131E 02	-0.1583E 02
	-0.5926E-03	-0.4887E-03	-0.4118E-03	-0.3560E-03	-0.3163E-03	-0.2842E-03	-0.2433E-03	-0.1739E-03	-0.5786E-04	0.1206E-03
2	-0.1707E 02	-0.1042E 02	-0.7758E 01	-0.7491E 01	-0.1043E 02	-0.1540E 02	-0.1867E 02	-0.1999E 02	-0.1711E 02	-0.1210E 02
	-0.3190E-03	-0.1899E-03	-0.9255E-04	-0.2949E-04	0.1321E-05	0.1033E-04	0.1867E-04	0.5036E-04	0.1255E-03	0.2594E-03
3	-0.2267E 02	-0.1796E 02	-0.1275E 02	-0.7032E 01	-0.1117E 01	0.4275E 01	0.8418E 01	0.1113E 02	0.1296E 02	0.1487E 02
	0.2789E-02	0.2553E-02	0.2304E-02	0.2030E-02	0.1720E-02	0.1364E-02	0.9632E-03	0.5277E-03	0.6901E-04	-0.3987E-03
4	-0.1192E 02	-0.1576E 02	-0.1154E 02	-0.1397E 02	-0.1366E 02	-0.6599E 01	-0.2643E 01	0.7385E 01	0.1210E 02	0.2242E 02
	-0.4880E-04	-0.2938E-04	-0.1447E-04	-0.5010E-05	-0.3288E-06	0.1310E-05	0.2726E-05	0.7916E-05	0.1948E-04	0.4016E-04
5	-0.1499E 02	-0.1150E 02	-0.6099E 01	0.8205E 00	0.8583E 01	0.1651E 02	0.2400E 02	0.3043E 02	0.3524E 02	0.3811E 02
	0.1128E-01	0.9838E-02	0.8370E-02	0.6858E-02	0.5280E-02	0.3615E-02	0.1851E-02	-0.1637E-04	-0.1989E-02	-0.4061E-02
6	0.1336E 02	0.1534E 02	0.1676E 02	0.1774E 02	0.1858E 02	0.1955E 02	0.2080E 02	0.2221E 02	0.2336E 02	0.2354E 02
	0.2504E-01	0.2139E-01	0.1759E-01	0.1364E-01	0.9544E-02	0.5296E-02	0.9069E-03	-0.3609E-02	-0.8239E-02	-0.1297E-01
7	0.2934E 02	0.2641E 02	0.2841E 02	0.2335E 02	0.2350E 02	0.1701E 02	0.1607E 02	0.8600E 01	0.6639E 01	-0.1849E 01
	0.4183E-01	0.3519E-01	0.2824E-01	0.2098E-01	0.1345E-01	0.5680E-02	-0.2270E-02	-0.1034E-01	-0.1846E-01	-0.2656E-01
8	0.2456E 02	0.2771E 02	0.2379E 02	0.2491E 02	0.1922E 02	0.1899E 02	0.1226E 02	0.1114E 02	0.3490E 01	0.1418E 01
	0.4183E-01	0.3519E-01	0.2824E-01	0.2098E-01	0.1345E-01	0.5680E-02	-0.2270E-02	-0.1034E-01	-0.1846E-01	-0.2656E-01
9	0.1536E 02	0.4875E 01	-0.2714E 01	-0.8421E 01	-0.1381E 02	-0.2014E 02	-0.2777E 02	-0.3595E 02	-0.4304E 02	-0.4726E 02
	0.2145E-01	0.1614E-01	0.1078E-01	0.5389E-02	0.7828E-05	-0.5333E-02	-0.1059E-01	-0.1570E-01	-0.2062E-01	-0.2529E-01
10	-0.9686E 01	-0.2465E 02	-0.4026E 02	-0.5478E 02	-0.6654E 02	-0.7440E 02	-0.7785E 02	-0.7710E 02	-0.7358E 02	-0.6963E 02
	0.4868E-02	0.1542E-02	-0.1741E-02	-0.4929E-02	-0.7973E-02	-0.1083E-01	-0.1347E-01	-0.1585E-01	-0.1796E-01	-0.1981E-01
11	-0.5431E 02	-0.5635E 02	-0.6033E 02	-0.6533E 02	-0.6938E 02	-0.7059E 02	-0.6880E 02	-0.6573E 02	-0.6286E 02	-0.5978E 02
	-0.5058E-02	-0.6259E-02	-0.7375E-02	-0.8394E-02	-0.9304E-02	-0.1009E-01	-0.1073E-01	-0.1122E-01	-0.1154E-01	-0.1167E-01
12	-0.1123E 03	-0.9701E 02	-0.7824E 02	-0.5738E 02	-0.3804E 02	-0.2657E 02	-0.2662E 02	-0.3183E 02	-0.3188E 02	-0.2471E 02
	-0.8025E-02	-0.8062E-02	-0.7990E-02	-0.7841E-02	-0.7649E-02	-0.7437E-02	-0.7209E-02	-0.6946E-02	-0.6623E-02	-0.6221E-02
13	-0.6461E 02	-0.5461E 02	-0.4598E 02	-0.3845E 02	-0.3028E 02	-0.1946E 02	-0.6560E 01	0.5429E 01	0.1469E 02	0.2162E 02
	-0.5441E-02	-0.5744E-02	-0.5974E-02	-0.6152E-02	-0.6295E-02	-0.6422E-02	-0.6544E-02	-0.6671E-02	-0.6815E-02	-0.6976E-02
14	-0.1452E 03	-0.1298E 03	-0.1064E 03	-0.8477E 02	-0.7121E 02	-0.5515E 02	-0.1913E 02	0.2729E 02	0.5707E 02	0.6960E 02
	-0.1717E-02	-0.1721E-02	-0.1700E-02	-0.1663E-02	-0.1619E-02	-0.1571E-02	-0.1514E-02	-0.1446E-02	-0.1371E-02	-0.1284E-02
15	-0.1978E 02	-0.1919E 02	-0.1906E 02	-0.1788E 02	-0.1487E 02	-0.1034E 02	-0.4194E 01	0.3603E 01	0.1097E 02	0.1490E 02
	0.4545E-02	0.2545E-02	0.5449E-03	-0.1457E-02	-0.3465E-02	-0.5483E-02	-0.7514E-02	-0.9559E-02	-0.1162E-01	-0.1371E-01
16	0.2176E 02	0.1652E 02	0.1335E 02	0.1091E 02	0.7780E 01	0.3291E 01	-0.2805E 01	-0.1001E 02	-0.1632E 02	-0.1965E 02
	0.2168E-01	0.1676E-01	0.1169E-01	0.6493E-02	0.1182E-02	-0.4220E-02	-0.9676E-02	-0.1514E-01	-0.2054E-01	-0.2585E-01
17	0.4123E 02	0.3738E 02	0.3269E 02	0.2534E 02	0.1804E 02	0.9348E 01	0.1547E 01	-0.6922E 01	-0.1444E 02	-0.2246E 02
	0.4296E-01	0.3452E-01	0.2566E-01	0.1646E-01	0.6978E-02	-0.2684E-02	-0.1242E-01	-0.2213E-01	-0.3169E-01	-0.4100E-01
18	0.4012E 02	0.3758E 02	0.3192E 02	0.2575E 02	0.1757E 02	0.9912E 01	0.1302E 01	-0.6324E 01	-0.1461E 02	-0.2197E 02
	0.4296E-01	0.3452E-01	0.2566E-01	0.1646E-01	0.6978E-02	-0.2684E-02	-0.1242E-01	-0.2213E-01	-0.3169E-01	-0.4100E-01
19	-0.1769E 01	-0.7920E 01	-0.1137E 02	-0.1281E 02	-0.1314E 02	-0.1320E 02	-0.1328E 02	-0.1307E 02	-0.1230E 02	-0.1123E 02
	0.2077E-01	0.1543E-01	0.1008E-01	0.4722E-02	-0.6297E-03	-0.5972E-02	-0.1129E-01	-0.1657E-01	-0.2179E-01	-0.2693E-01
20	-0.5137E 02	-0.5369E 02	-0.5324E 02	-0.4945E 02	-0.4243E 02	-0.3234E 02	-0.2007E 02	-0.7667E 01	0.3055E 01	0.1120E 02
	0.4410E-02	0.1826E-02	-0.6378E-03	-0.2986E-02	-0.5233E-02	-0.7398E-02	-0.9503E-02	-0.1157E-01	-0.1362E-01	-0.1566E-01
21	-0.5614E 02	-0.4883E 02	-0.4256E 02	-0.3743E 02	-0.3228E 02	-0.2738E 02	-0.2334E 02	-0.1946E 02	-0.1571E 02	-0.1293E 02
	-0.3771E-02	-0.4553E-02	-0.5276E-02	-0.5952E-02	-0.6593E-02	-0.7206E-02	-0.7788E-02	-0.8328E-02	-0.8818E-02	-0.9247E-02
22	-0.4055E 02	-0.3734E 02	-0.2939E 02	-0.1654E 02	-0.2198E 02	-0.3490E 02	-0.3949E 02	-0.5064E 02	-0.6707E 02	-0.6794E 02
	-0.5972E-02	-0.6272E-02	-0.6569E-02	-0.6875E-02	-0.7198E-02	-0.7526E-02	-0.7827E-02	-0.8065E-02	-0.8200E-02	-0.8195E-02
23	-0.3088E 02	-0.3379E 02	-0.3816E 02	-0.4340E 02	-0.4789E 02	-0.5155E 02	-0.5476E 02	-0.5659E 02	-0.5687E 02	-0.5640E 02
	-0.5898E-02	-0.7082E-02	-0.8240E-02	-0.9356E-02	-0.1042E-01	-0.1141E-01	-0.1230E-01	-0.1306E-01	-0.1368E-01	-0.1413E-01
24	-0.7895E 02	-0.2664E 02	-0.1929E 02	-0.6665E 02	-0.3932E 02	0.1225E 01	-0.2592E 02	-0.1728E 02	0.3727E 02	0.3132E 02
	-0.9714E-03	-0.1011E-02	-0.1058E-02	-0.1114E-02	-0.1162E-02	-0.1209E-02	-0.1261E-02	-0.1298E-02	-0.1311E-02	-0.1311E-02
25	-0.3092E 02	-0.4104E 02	-0.4959E 02	-0.5541E 02	-0.5794E 02	-0.5674E 02	-0.5227E 02	-0.4626E 02	-0.4035E 02	-0.3527E 02
	-0.2590E-02	-0.5634E-02	-0.8588E-02	-0.1142E-01	-0.1412E-01	-0.1667E-01	-0.1907E-01	-0.2130E-01	-0.2338E-01	-0.2529E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.1413E 02	-0.1851E 02	-0.2029E 02	-0.2043E 02	-0.2004E 02	-0.1993E 02	-0.2027E 02	-0.2046E 02	-0.1994E 02	-0.1868E 02
	0.5687E-02	0.5220E-03	-0.4596E-02	-0.9659E-02	-0.1467E-01	-0.1962E-01	-0.2449E-01	-0.2928E-01	-0.3397E-01	-0.3852E-01
27	0.1203E 02	0.1581E 02	0.1464E 02	0.1661E 02	0.1349E 02	0.1368E 02	0.8976E 01	0.7797E 01	0.1857E 01	-0.3330E-00
	0.1803E-01	0.1084E-01	0.3463E-02	-0.4101E-02	-0.1184E-01	-0.1975E-01	-0.2778E-01	-0.3587E-01	-0.4399E-01	-0.5205E-01
28	0.1425E 02	0.1371E 02	0.1645E 02	0.1412E 02	0.1502E 02	0.1095E 02	0.1035E 02	0.4937E 01	0.3182E 01	-0.3204E 01
	0.1803E-01	0.1084E-01	0.3463E-02	-0.4101E-02	-0.1184E-01	-0.1975E-01	-0.2778E-01	-0.3587E-01	-0.4399E-01	-0.5205E-01
29	0.2772E 02	0.2176E 02	0.1529E 02	0.8946E 01	0.3145E 01	-0.2043E 01	-0.6876E 01	-0.1183E 02	-0.1725E 02	-0.2297E 02
	0.1275E-01	0.7644E-02	0.2386E-02	-0.2992E-02	-0.8455E-02	-0.1397E-01	-0.1949E-01	-0.2498E-01	-0.3039E-01	-0.3568E-01
30	0.2041E 02	0.1728E 02	0.4274E 01	-0.3507E 01	-0.1110E 02	-0.1843E 02	-0.2512E 02	-0.3042E 02	-0.3369E 02	-0.3502E 02
	0.6623E-02	0.3730E-02	0.7434E-03	-0.2308E-02	-0.5394E-02	-0.8485E-02	-0.1154E-01	-0.1452E-01	-0.1739E-01	-0.2011E-01
31	-0.9421E 01	-0.9911E 01	-0.1194E 02	-0.1520E 02	-0.1879E 02	-0.2164E 02	-0.2306E 02	-0.2307E 02	-0.2211E 02	-0.2035E 02
	0.1521E-02	0.5013E-03	-0.5514E-03	-0.1630E-02	-0.2726E-02	-0.3824E-02	-0.4903E-02	-0.5939E-02	-0.6913E-02	-0.7808E-02
32	-0.5077E 02	-0.4202E 02	-0.3370E 02	-0.2386E 02	-0.1459E 02	-0.7068E 01	-0.6915E 00	0.3244E 01	0.6687E 01	0.8278E 01
	-0.8810E-03	-0.9672E-03	-0.1036E-02	-0.1100E-02	-0.1175E-02	-0.1270E-02	-0.1394E-02	-0.1505E-02	-0.1623E-02	-0.1723E-02
33	-0.5813E 02	-0.4943E 02	-0.3732E 02	-0.2367E 02	-0.1065E 02	0.2526E-00	0.8759E 01	0.1519E 02	0.2005E 02	0.2431E 02
	-0.8997E-03	-0.8616E-03	-0.7973E-03	-0.7226E-03	-0.6558E-03	-0.6094E-03	-0.5845E-03	-0.5741E-03	-0.5684E-03	-0.5555E-03
34	-0.1968E 02	-0.2206E 02	-0.1632E 02	-0.1742E 02	-0.1531E 02	-0.7614E 01	-0.2863E 01	0.6715E 01	0.1076E 02	0.2017E 02
	-0.1343E-03	-0.1474E-03	-0.1575E-03	-0.1673E-03	-0.1786E-03	-0.1928E-03	-0.2097E-03	-0.2278E-03	-0.2455E-03	-0.2602E-03

SF,BM /T

1	0.9854E 01	0.1030E 02	0.1126E 02	0.1046E 02	0.9963E 01	0.7900E 01	0.6269E 01	0.3526E 01	0.1706E 01	-0.2574E-00
2	0.5540E 01	0.9429E 01	0.1868E 02	0.2124E 02	0.2932E 02	0.3095E 02	0.3817E 02	0.3861E 02	0.4391E 02	0.4153E 02
3	-0.2471E 02	-0.2237E 02	-0.2300E 02	-0.1872E 02	-0.1812E 02	-0.1317E 02	-0.1227E 02	-0.7065E 01	-0.5928E 01	-0.6063E 00
4	0.1790E 02	0.1689E 02	0.1638E 02	0.1593E 02	0.1532E 02	0.1447E 02	0.1319E 02	0.1113E 02	0.7861E 01	0.2895E 01
5	-0.4458E 02	-0.3644E 02	-0.2651E 02	-0.1576E 02	-0.5313E 01	0.4019E 01	0.1200E 02	0.1875E 02	0.2454E 02	0.2986E 02
6	0.4625E 03	0.3685E 03	0.2830E 03	0.2117E 03	0.1528E 03	0.9856E 02	0.3950E 02	-0.3040E 02	-0.1118E 03	-0.2009E 03
7	0.1694E 04	0.1050E 04	0.3810E 03	-0.2839E 03	-0.9080E 03	-0.1461E 04	-0.1936E 04	-0.2351E 04	-0.2729E 04	-0.3085E 04
8	0.6518E 03	0.2112E 03	-0.1903E 03	-0.5463E 03	-0.8470E 03	-0.1102E 04	-0.1333E 04	-0.1555E 04	-0.1791E 04	-0.2065E 04
9	0.1327E 04	0.8266E 03	0.2966E 03	-0.2515E 03	-0.8027E 03	-0.1341E 04	-0.1854E 04	-0.2334E 04	-0.2778E 04	-0.3186E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.6648E 01	0.5774E 01	0.2013E 02	0.3490E 02	0.4874E 02	0.6076E 02	0.7070E 02	0.7871E 02	0.8501E 02	0.8945E 02
	0.3666E-03	0.6675E-03	0.1000E-02	0.1340E-02	0.1661E-02	0.1939E-02	0.2152E-02	0.2281E-02	0.2308E-02	0.2219E-02
2	-0.3159E 01	0.7516E 01	0.1857E 02	0.3218E 02	0.4553E 02	0.6073E 02	0.7448E 02	0.8598E 02	0.9356E 02	0.9405E 02
	0.4556E-03	0.6997E-03	0.9674E-03	0.1233E-02	0.1468E-02	0.1643E-02	0.1728E-02	0.1695E-02	0.1519E-02	0.1183E-02
3	0.1768E 02	0.2176E 02	0.2690E 02	0.3249E 02	0.3774E 02	0.4180E 02	0.4386E 02	0.4328E 02	0.3993E 02	0.3426E 02
	-0.8686E-03	-0.1349E-02	-0.1860E-02	-0.2420E-02	-0.3053E-02	-0.3777E-02	-0.4610E-02	-0.5563E-02	-0.6641E-02	-0.7842E-02
4	0.2130E 02	0.1846E 02	0.2087E 02	0.1446E 02	0.1706E 02	0.1089E 02	0.9430E 01	0.6087E 01	-0.1256E 01	-0.2568E 01
	0.6985E-04	0.1067E-03	0.1474E-03	0.1873E-03	0.2230E-03	0.2493E-03	0.2621E-03	0.2570E-03	0.2301E-03	0.1792E-03
5	0.3908E 02	0.3839E 02	0.3619E 02	0.3240E 02	0.2673E 02	0.1909E 02	0.9928E 01	0.2487E-00	-0.8803E 01	-0.1652E 02
	-0.6230E-02	-0.8497E-02	-0.1087E-01	-0.1333E-01	-0.1589E-01	-0.1853E-01	-0.2123E-01	-0.2396E-01	-0.2670E-01	-0.2942E-01
6	0.2187E 02	0.1765E 02	0.1075E 02	0.1768E 01	-0.8120E 01	-0.1767E 02	-0.2612E 02	-0.3338E 02	-0.3989E 02	-0.4610E 02
	-0.1777E-01	-0.2265E-01	-0.2758E-01	-0.3253E-01	-0.3746E-01	-0.4232E-01	-0.4708E-01	-0.5169E-01	-0.5614E-01	-0.6038E-01
7	-0.4527E 01	-0.1300E 02	-0.1469E 02	-0.2142E 02	-0.2125E 02	-0.2871E 02	-0.2633E 02	-0.3248E 02	-0.3311E 02	-0.3983E 02
	-0.3456E-01	-0.4241E-01	-0.5006E-01	-0.5746E-01	-0.6460E-01	-0.7144E-01	-0.7797E-01	-0.8417E-01	-0.9001E-01	-0.9546E-01
8	-0.6920E 01	-0.9003E 01	-0.1643E 02	-0.1687E 02	-0.2253E 02	-0.2181E 02	-0.2733E 02	-0.2740E 02	-0.3401E 02	-0.3478E 02
	-0.3456E-01	-0.4241E-01	-0.5006E-01	-0.5746E-01	-0.6460E-01	-0.7144E-01	-0.7797E-01	-0.8417E-01	-0.9001E-01	-0.9546E-01
9	-0.4796E 02	-0.4614E 02	-0.4403E 02	-0.4361E 02	-0.4548E 02	-0.4841E 02	-0.5016E 02	-0.4888E 02	-0.4442E 02	-0.3833E 02
	-0.2969E-01	-0.3381E-01	-0.3767E-01	-0.4129E-01	-0.4467E-01	-0.4783E-01	-0.5075E-01	-0.5343E-01	-0.5590E-01	-0.5818E-01
10	-0.6693E 02	-0.6527E 02	-0.6281E 02	-0.5759E 02	-0.4877E 02	-0.3728E 02	-0.2539E 02	-0.1531E 02	-0.7403E 01	-0.1564E-00
	-0.2138E-01	-0.2269E-01	-0.2375E-01	-0.2459E-01	-0.2524E-01	-0.2573E-01	-0.2611E-01	-0.2642E-01	-0.2671E-01	-0.2701E-01
11	-0.5501E 02	-0.4767E 02	-0.3764E 02	-0.2526E 02	-0.1165E 02	0.1790E 01	0.1447E 02	0.2662E 02	0.3779E 02	0.4649E 02
	-0.1162E-01	-0.1140E-01	-0.1103E-01	-0.1055E-01	-0.1000E-01	-0.9425E-02	-0.8855E-02	-0.8334E-02	-0.7901E-02	-0.7588E-02
12	-0.1364E 02	0.1144E 01	0.1805E 02	0.3115E 02	0.3780E 02	0.4208E 02	0.4844E 02	0.5608E 02	0.6196E 02	0.6584E 02
	-0.5739E-02	-0.5197E-02	-0.4629E-02	-0.4069E-02	-0.3545E-02	-0.3080E-02	-0.2689E-02	-0.2390E-02	-0.2204E-02	-0.2148E-02
13	0.2612E 02	0.2735E 02	0.2698E 02	0.2848E 02	0.3214E 02	0.3464E 02	0.3423E 02	0.3219E 02	0.2870E 02	0.2190E 02
	-0.7159E-02	-0.7375E-02	-0.7633E-02	-0.7942E-02	-0.8312E-02	-0.8759E-02	-0.9292E-02	-0.9919E-02	-0.1064E-01	-0.1145E-01
14	0.8000E 02	0.8322E 02	0.7319E 02	0.6238E 02	0.6090E 02	0.6126E 02	0.5131E 02	0.3370E 02	0.2200E 02	0.2033E 02
	-0.1180E-02	-0.1066E-02	-0.9495E-03	-0.8351E-03	-0.7260E-03	-0.6284E-03	-0.5492E-03	-0.4914E-03	-0.4555E-03	-0.4442E-03
15	0.1530E 02	0.1472E 02	0.1371E 02	0.1054E 02	0.5390E 01	0.7051E 00	-0.3362E 01	-0.9238E 01	-0.1696E 02	-0.2336E 02
	-0.1581E-01	-0.1793E-01	-0.2008E-01	-0.2225E-01	-0.2444E-01	-0.2665E-01	-0.2885E-01	-0.3104E-01	-0.3321E-01	-0.3533E-01
16	-0.2040E 02	-0.2106E 02	-0.2305E 02	-0.2599E 02	-0.2989E 02	-0.3525E 02	-0.4094E 02	-0.4442E 02	-0.4515E 02	-0.4508E 02
	-0.3102E-01	-0.3606E-01	-0.4095E-01	-0.4570E-01	-0.5029E-01	-0.5471E-01	-0.5893E-01	-0.6295E-01	-0.6674E-01	-0.7032E-01
17	-0.2911E 02	-0.3491E 02	-0.3818E 02	-0.3993E 02	-0.3949E 02	-0.3807E 02	-0.3577E 02	-0.3400E 02	-0.3278E 02	-0.3224E 02
	-0.4998E-01	-0.5854E-01	-0.6663E-01	-0.7424E-01	-0.8136E-01	-0.8800E-01	-0.9418E-01	-0.9994E-01	-0.1053E-00	-0.1103E-00
18	-0.2932E 02	-0.3459E 02	-0.3843E 02	-0.3977E 02	-0.3974E 02	-0.3799E 02	-0.3594E 02	-0.3394E 02	-0.3281E 02	-0.3215E 02
	-0.4998E-01	-0.5854E-01	-0.6663E-01	-0.7424E-01	-0.8136E-01	-0.8800E-01	-0.9418E-01	-0.9994E-01	-0.1053E-00	-0.1103E-00
19	-0.1058E 02	-0.1131E 02	-0.1433E 02	-0.1993E 02	-0.2752E 02	-0.3595E 02	-0.4382E 02	-0.4999E 02	-0.5411E 02	-0.5667E 02
	-0.3198E-01	-0.3695E-01	-0.4182E-01	-0.4660E-01	-0.5124E-01	-0.5572E-01	-0.6000E-01	-0.6405E-01	-0.6785E-01	-0.7139E-01
20	0.1609E 02	0.1747E 02	0.1585E 02	0.1179E 02	0.5600E 01	-0.2239E 01	-0.1127E 02	-0.2123E 02	-0.3125E 02	-0.3993E 02
	-0.1772E-01	-0.1979E-01	-0.2191E-01	-0.2405E-01	-0.2622E-01	-0.2839E-01	-0.3055E-01	-0.3268E-01	-0.3473E-01	-0.3670E-01
21	-0.1048E 02	-0.7019E 01	-0.2310E 01	0.3530E 01	0.1024E 02	0.1635E 02	0.2045E 02	0.2248E 02	0.2248E 02	0.2045E 02
	-0.9608E-02	-0.9910E-02	-0.1017E-01	-0.1041E-01	-0.1064E-01	-0.1090E-01	-0.1121E-01	-0.1157E-01	-0.1201E-01	-0.1253E-01
22	-0.5963E 02	-0.5440E 02	-0.4185E 02	-0.2164E 02	-0.7153E 01	0.7879E 01	0.3200E 02	0.5266E 02	0.6674E 02	0.8455E 02
	-0.8032E-02	-0.7723E-02	-0.7290E-02	-0.6764E-02	-0.6184E-02	-0.5586E-02	-0.5008E-02	-0.4497E-02	-0.4094E-02	-0.3836E-02
23	-0.5462E 02	-0.5031E 02	-0.4334E 02	-0.3376E 02	-0.2161E 02	-0.8049E 01	0.5594E 01	0.1889E 02	0.3103E 02	0.4077E 02
	-0.1440E-01	-0.1449E-01	-0.1444E-01	-0.1426E-01	-0.1398E-01	-0.1365E-01	-0.1331E-01	-0.1300E-01	-0.1275E-01	-0.1261E-01
24	0.8369E 01	0.3377E 02	0.3627E 02	0.6495E 01	0.1946E 02	0.3803E 02	0.1079E 02	0.5418E 01	0.3053E 02	0.1316E 02
	-0.1289E-02	-0.1235E-02	-0.1165E-02	-0.1085E-02	-0.9901E-03	-0.8912E-03	-0.8027E-03	-0.7214E-03	-0.6528E-03	-0.6140E-03
25	-0.3155E 02	-0.2925E 02	-0.2768E 02	-0.2625E 02	-0.2495E 02	-0.2337E 02	-0.2326E 02	-0.2346E 02	-0.2405E 02	-0.2388E 02
	-0.2705E-01	-0.2868E-01	-0.3017E-01	-0.3156E-01	-0.3285E-01	-0.3405E-01	-0.3517E-01	-0.3623E-01	-0.3723E-01	-0.3817E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.1724E 02	-0.1657E 02	-0.1784E 02	-0.2170E 02	-0.2792E 02	-0.3555E 02	-0.4324E 02	-0.4972E 02	-0.5441E 02	-0.5744E 02
	-0.4296E-01	-0.4726E-01	-0.5146E-01	-0.5553E-01	-0.5948E-01	-0.6327E-01	-0.6687E-01	-0.7025E-01	-0.7340E-01	-0.7628E-01
27	-0.7035E 01	-0.9551E 01	-0.1611E 02	-0.1805E 02	-0.2385E 02	-0.2503E 02	-0.3035E 02	-0.3138E 02	-0.3687E 02	-0.3813E 02
	-0.6001E-01	-0.6780E-01	-0.7540E-01	-0.8275E-01	-0.8983E-01	-0.9660E-01	-0.1030E-00	-0.1091E-00	-0.1148E-00	-0.1201E-00
28	-0.5621E 01	-0.1229E 02	-0.1450E 02	-0.2059E 02	-0.2203E 02	-0.2746E 02	-0.2845E 02	-0.3382E 02	-0.3503E 02	-0.4070E 02
	-0.6001E-01	-0.6780E-01	-0.7540E-01	-0.8275E-01	-0.8983E-01	-0.9660E-01	-0.1030E-00	-0.1091E-00	-0.1148E-00	-0.1201E-00
29	-0.2851E 02	-0.3339E 02	-0.3723E 02	-0.3980E 02	-0.4123E 02	-0.4201E 02	-0.4264E 02	-0.4325E 02	-0.4372E 02	-0.4399E 02
	-0.4080E-01	-0.4573E-01	-0.5046E-01	-0.5497E-01	-0.5925E-01	-0.6332E-01	-0.6718E-01	-0.7082E-01	-0.7425E-01	-0.7748E-01
30	-0.3495E 02	-0.3400E 02	-0.3271E 02	-0.3152E 02	-0.3041E 02	-0.2879E 02	-0.2617E 02	-0.2269E 02	-0.1909E 02	-0.1609E 02
	-0.2268E-01	-0.2509E-01	-0.2736E-01	-0.2949E-01	-0.3151E-01	-0.3341E-01	-0.3522E-01	-0.3695E-01	-0.3861E-01	-0.4024E-01
31	-0.1786E 02	-0.1481E 02	-0.1128E 02	-0.7196E 01	-0.2811E 01	0.1017E 01	0.3490E 01	0.4443E 01	0.4269E 01	0.3331E 01
	-0.8615E-02	-0.9342E-02	-0.1000E-01	-0.1061E-01	-0.1119E-01	-0.1176E-01	-0.1233E-01	-0.1292E-01	-0.1352E-01	-0.1417E-01
32	0.1116E 02	0.1440E 02	0.1740E 02	0.2139E 02	0.2289E 02	0.2412E 02	0.2283E 02	0.1997E 02	0.1562E 02	0.9107E 01
	-0.1794E-02	-0.1842E-02	-0.1881E-02	-0.1922E-02	-0.1979E-02	-0.2063E-02	-0.2182E-02	-0.2341E-02	-0.2543E-02	-0.2787E-02
33	0.2831E 02	0.3102E 02	0.3144E 02	0.2975E 02	0.2676E 02	0.2309E 02	0.1922E 02	0.1549E 02	0.1192E 02	0.7877E 01
	-0.5292E-03	-0.4960E-03	-0.4674E-03	-0.4516E-03	-0.4540E-03	-0.4777E-03	-0.5251E-03	-0.5981E-03	-0.6987E-03	-0.8289E-03
34	0.1762E 02	0.1415E 02	0.1528E 02	0.8427E 01	0.1018E 02	0.3449E 01	0.1981E 01	-0.1483E 01	-0.7579E 01	-0.7734E 01
	-0.2711E-03	-0.2786E-03	-0.2844E-03	-0.2909E-03	-0.2995E-03	-0.3125E-03	-0.3305E-03	-0.3548E-03	-0.3856E-03	-0.4226E-03

SF,BM /T

1	-0.8393E 00	-0.1472E 01	-0.1092E 01	-0.7206E 00	0.3956E-00	0.1182E 01	0.2187E 01	0.2984E 01	0.3925E 01	0.4489E 01
2	0.4333E 02	0.3732E 02	0.3597E 02	0.2774E 02	0.2509E 02	0.1612E 02	0.1278E 02	0.2961E 01	-0.1258E 01	-0.1157E 02
3	0.1938E-00	0.4610E 01	0.3877E 01	0.6384E 01	0.3706E 01	0.4740E 01	0.1307E 01	0.2392E 01	-0.4247E-00	0.1629E 01
4	-0.4001E 01	-0.1255E 02	-0.2215E 02	-0.3211E 02	-0.4180E 02	-0.5072E 02	-0.5858E 02	-0.6519E 02	-0.7042E 02	-0.7402E 02
5	0.3493E 02	0.3937E 02	0.4271E 02	0.4491E 02	0.4618E 02	0.4670E 02	0.4663E 02	0.4610E 02	0.4513E 02	0.4356E 02
6	-0.2930E 03	-0.3867E 03	-0.4835E 03	-0.5866E 03	-0.6973E 03	-0.8137E 03	-0.9291E 03	-0.1033E 04	-0.1117E 04	-0.1172E 04
7	-0.3415E 04	-0.3712E 04	-0.3963E 04	-0.4157E 04	-0.4295E 04	-0.4394E 04	-0.4471E 04	-0.4533E 04	-0.4587E 04	-0.4639E 04
8	-0.2384E 04	-0.2742E 04	-0.3134E 04	-0.3552E 04	-0.3987E 04	-0.4438E 04	-0.4902E 04	-0.5362E 04	-0.5802E 04	-0.6206E 04
9	-0.3558E 04	-0.3900E 04	-0.4213E 04	-0.4498E 04	-0.4756E 04	-0.4991E 04	-0.5207E 04	-0.5410E 04	-0.5601E 04	-0.5788E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.9134E 02	0.8956E 02	0.8277E 02	0.6997E 02	0.5116E 02	0.2768E 02	0.1978E 01	-0.2313E 02	-0.4527E 02	-0.6315E 02
	0.2004E-02	0.1664E-02	0.1205E-02	0.6413E-03	-0.6759E-05	-0.7125E-03	-0.1445E-02	-0.2172E-02	-0.2862E-02	-0.3486E-02
2	0.8864E 02	0.7579E 02	0.6030E 02	0.4242E 02	0.2485E 02	0.8575E 01	-0.8852E 01	-0.2598E 02	-0.4592E 02	-0.6536E 02
	0.6826E-03	0.2760E-04	-0.7590E-03	-0.1649E-02	-0.2611E-02	-0.3614E-02	-0.4631E-02	-0.5632E-02	-0.6586E-02	-0.7464E-02
3	0.2709E 02	0.1915E 02	0.1068E 02	0.1512E 01	-0.8568E 01	-0.1938E 02	-0.3031E 02	-0.4065E 02	-0.5013E 02	-0.5903E 02
	-0.9156E-02	-0.1056E-01	-0.1204E-01	-0.1355E-01	-0.1507E-01	-0.1658E-01	-0.1804E-01	-0.1941E-01	-0.2068E-01	-0.2181E-01
4	-0.9751E 01	-0.7323E 01	-0.1326E 02	-0.1351E 02	-0.1411E 02	-0.1833E 02	-0.1490E 02	-0.2015E 02	-0.1600E 02	-0.1820E 02
	0.1031E-03	0.3899E-05	-0.1155E-03	-0.2503E-03	-0.3961E-03	-0.5483E-03	-0.7022E-03	-0.8541E-03	-0.9986E-03	-0.1132E-02
5	-0.2288E 02	-0.2845E 02	-0.3386E 02	-0.3952E 02	-0.4547E 02	-0.5152E 02	-0.5748E 02	-0.6311E 02	-0.6823E 02	-0.7268E 02
	-0.3210E-01	-0.3472E-01	-0.3726E-01	-0.3968E-01	-0.4197E-01	-0.4409E-01	-0.4604E-01	-0.4778E-01	-0.4928E-01	-0.5055E-01
6	-0.5216E 02	-0.5776E 02	-0.6241E 02	-0.6576E 02	-0.6778E 02	-0.6875E 02	-0.6913E 02	-0.6929E 02	-0.6946E 02	-0.6954E 02
	-0.6440E-01	-0.6816E-01	-0.7163E-01	-0.7479E-01	-0.7761E-01	-0.8007E-01	-0.8218E-01	-0.8392E-01	-0.8530E-01	-0.8631E-01
7	-0.4019E 02	-0.4590E 02	-0.4487E 02	-0.4924E 02	-0.4700E 02	-0.5018E 02	-0.4659E 02	-0.4815E 02	-0.4282E 02	-0.4270E 02
	-0.1005E-00	-0.1051E-00	-0.1092E-00	-0.1128E-00	-0.1158E-00	-0.1184E-00	-0.1204E-00	-0.1218E-00	-0.1228E-00	-0.1232E-00
8	-0.4125E 02	-0.4110E 02	-0.4631E 02	-0.4487E 02	-0.4892E 02	-0.4633E 02	-0.4904E 02	-0.4487E 02	-0.4582E 02	-0.3998E 02
	-0.1005E-00	-0.1051E-00	-0.1092E-00	-0.1128E-00	-0.1158E-00	-0.1184E-00	-0.1204E-00	-0.1218E-00	-0.1228E-00	-0.1232E-00
9	-0.3269E 02	-0.2873E 02	-0.2640E 02	-0.2485E 02	-0.2330E 02	-0.2150E 02	-0.1978E 02	-0.1856E 02	-0.1800E 02	-0.1805E 02
	-0.6031E-01	-0.6231E-01	-0.6419E-01	-0.6595E-01	-0.6761E-01	-0.6917E-01	-0.7061E-01	-0.7195E-01	-0.7319E-01	-0.7433E-01
10	0.8176E 01	0.1784E 02	0.2748E 02	0.3528E 02	0.4002E 02	0.4157E 02	0.4060E 02	0.3769E 02	0.3262E 02	0.2476E 02
	-0.2736E-01	-0.2777E-01	-0.2827E-01	-0.2889E-01	-0.2965E-01	-0.3056E-01	-0.3161E-01	-0.3280E-01	-0.3410E-01	-0.3550E-01
11	0.5190E 02	0.5493E 02	0.5720E 02	0.5941E 02	0.6110E 02	0.6106E 02	0.5779E 02	0.5057E 02	0.4067E 02	0.3077E 02
	-0.7421E-02	-0.7412E-02	-0.7565E-02	-0.7879E-02	-0.8355E-02	-0.8992E-02	-0.9784E-02	-0.1072E-01	-0.1178E-01	-0.1293E-01
12	0.6305E 02	0.6611E 02	0.5896E 02	0.4939E 02	0.3983E 02	0.3057E 02	0.2266E 02	0.1847E 02	0.1799E 02	0.1763E 02
	-0.2234E-02	-0.2461E-02	-0.2823E-02	-0.3301E-02	-0.3877E-02	-0.4528E-02	-0.5237E-02	-0.5989E-02	-0.6775E-02	-0.7590E-02
13	0.1243E 02	0.4349E 01	-0.2741E-00	-0.3635E 01	-0.7564E 01	-0.1082E 02	-0.1270E 02	-0.1516E 02	-0.1909E 02	-0.2199E 02
	-0.1234E-01	-0.1329E-01	-0.1426E-01	-0.1525E-01	-0.1624E-01	-0.1721E-01	-0.1816E-01	-0.1908E-01	-0.1995E-01	-0.2077E-01
14	0.2291E 02	0.2748E 02	0.3133E 02	0.2898E 02	0.2150E 02	0.1591E 02	0.1548E 02	0.1732E 02	0.1850E 02	0.1963E 02
	-0.4614E-03	-0.5072E-03	-0.5825E-03	-0.6832E-03	-0.8056E-03	-0.9434E-03	-0.1092E-02	-0.1249E-02	-0.1413E-02	-0.1583E-02
15	-0.2727E 02	-0.3102E 02	-0.3547E 02	-0.3815E 02	-0.3811E 02	-0.3823E 02	-0.4057E 02	-0.4342E 02	-0.4502E 02	-0.4662E 02
	-0.3740E-01	-0.3939E-01	-0.4129E-01	-0.4308E-01	-0.4475E-01	-0.4629E-01	-0.4770E-01	-0.4897E-01	-0.5009E-01	-0.5104E-01
16	-0.4545E 02	-0.4556E 02	-0.4546E 02	-0.4681E 02	-0.4998E 02	-0.5292E 02	-0.5414E 02	-0.5469E 02	-0.5592E 02	-0.5751E 02
	-0.7368E-01	-0.7683E-01	-0.7976E-01	-0.8246E-01	-0.8492E-01	-0.8713E-01	-0.8907E-01	-0.9073E-01	-0.9210E-01	-0.9318E-01
17	-0.3205E 02	-0.3220E 02	-0.3280E 02	-0.3338E 02	-0.3437E 02	-0.3549E 02	-0.3754E 02	-0.3931E 02	-0.4131E 02	-0.4211E 02
	-0.1150E-00	-0.1193E-00	-0.1232E-00	-0.1268E-00	-0.1300E-00	-0.1328E-00	-0.1352E-00	-0.1372E-00	-0.1388E-00	-0.1399E-00
18	-0.3188E 02	-0.3204E 02	-0.3242E 02	-0.3313E 02	-0.3378E 02	-0.3521E 02	-0.3682E 02	-0.3911E 02	-0.4058E 02	-0.4211E 02
	-0.1150E-00	-0.1193E-00	-0.1232E-00	-0.1268E-00	-0.1300E-00	-0.1328E-00	-0.1352E-00	-0.1372E-00	-0.1388E-00	-0.1399E-00
19	-0.5840E 02	-0.5983E 02	-0.6113E 02	-0.6190E 02	-0.6147E 02	-0.5945E 02	-0.5589E 02	-0.5127E 02	-0.4643E 02	-0.4233E 02
	-0.7465E-01	-0.7763E-01	-0.8031E-01	-0.8270E-01	-0.8478E-01	-0.8656E-01	-0.8805E-01	-0.8925E-01	-0.9020E-01	-0.9091E-01
20	-0.4628E 02	-0.4982E 02	-0.5032E 02	-0.4834E 02	-0.4495E 02	-0.4075E 02	-0.3611E 02	-0.3167E 02	-0.2783E 02	-0.2464E 02
	-0.3855E-01	-0.4026E-01	-0.4183E-01	-0.4323E-01	-0.4449E-01	-0.4559E-01	-0.4657E-01	-0.4742E-01	-0.4817E-01	-0.4881E-01
21	0.1752E 02	0.1481E 02	0.1227E 02	0.9888E 01	0.7774E 01	0.4845E 01	0.1957E-00	-0.5389E 01	-0.1096E 02	-0.1608E 02
	-0.1313E-01	-0.1379E-01	-0.1452E-01	-0.1529E-01	-0.1609E-01	-0.1691E-01	-0.1775E-01	-0.1859E-01	-0.1941E-01	-0.2019E-01
22	0.9698E 02	0.9385E 02	0.8822E 02	0.8255E 02	0.6479E 02	0.4458E 02	0.3355E 02	0.1951E 02	0.7932E 00	-0.9113E 01
	-0.3754E-02	-0.3863E-02	-0.4157E-02	-0.4621E-02	-0.5235E-02	-0.5965E-02	-0.6778E-02	-0.7647E-02	-0.8542E-02	-0.9436E-02
23	0.4793E 02	0.5269E 02	0.5454E 02	0.5361E 02	0.5052E 02	0.4486E 02	0.3636E 02	0.2631E 02	0.1594E 02	0.5799E 01
	-0.1260E-01	-0.1274E-01	-0.1304E-01	-0.1348E-01	-0.1407E-01	-0.1479E-01	-0.1562E-01	-0.1653E-01	-0.1751E-01	-0.1851E-01
24	-0.6202E 01	0.2421E 02	0.2711E 02	-0.6327E 01	0.6431E 01	0.2419E 02	-0.8460E 01	-0.1493E 02	0.1396E 02	-0.2914E 01
	-0.6039E-03	-0.6166E-03	-0.6634E-03	-0.7432E-03	-0.8397E-03	-0.9542E-03	-0.1090E-02	-0.1230E-02	-0.1370E-02	-0.1516E-02
25	-0.2211E 02	-0.1844E 02	-0.1299E 02	-0.6703E 01	-0.9381E 00	0.3628E 01	0.6720E 01	0.7876E 01	0.6955E 01	0.4216E 01
	-0.3906E-01	-0.3991E-01	-0.4072E-01	-0.4150E-01	-0.4228E-01	-0.4306E-01	-0.4385E-01	-0.4467E-01	-0.4550E-01	-0.4634E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5921E 02	-0.6002E 02	-0.5987E 02	-0.5841E 02	-0.5525E 02	-0.5049E 02	-0.4468E 02	-0.3863E 02	-0.3328E 02	-0.2947E 02
	-0.7890E-01	-0.8124E-01	-0.8329E-01	-0.8506E-01	-0.8654E-01	-0.8775E-01	-0.8871E-01	-0.8944E-01	-0.8997E-01	-0.9031E-01
27	-0.4368E 02	-0.4463E 02	-0.4956E 02	-0.4958E 02	-0.5337E 02	-0.5206E 02	-0.5432E 02	-0.5130E 02	-0.5168E 02	-0.4672E 02
	-0.1249E-00	-0.1292E-00	-0.1330E-00	-0.1363E-00	-0.1390E-00	-0.1411E-00	-0.1426E-00	-0.1436E-00	-0.1439E-00	-0.1437E-00
28	-0.4197E 02	-0.4737E 02	-0.4799E 02	-0.5246E 02	-0.5189E 02	-0.5496E 02	-0.5278E 02	-0.5401E 02	-0.4986E 02	-0.4905E 02
	-0.1249E-00	-0.1292E-00	-0.1330E-00	-0.1363E-00	-0.1390E-00	-0.1411E-00	-0.1426E-00	-0.1436E-00	-0.1439E-00	-0.1437E-00
29	-0.4420E 02	-0.4455E 02	-0.4535E 02	-0.4693E 02	-0.4952E 02	-0.5309E 02	-0.5733E 02	-0.6173E 02	-0.6583E 02	-0.6933E 02
	-0.8050E-01	-0.8333E-01	-0.8593E-01	-0.8832E-01	-0.9046E-01	-0.9234E-01	-0.9393E-01	-0.9522E-01	-0.9617E-01	-0.9676E-01
30	-0.1415E 02	-0.1361E 02	-0.1461E 02	-0.1710E 02	-0.2083E 02	-0.2571E 02	-0.3182E 02	-0.3928E 02	-0.4795E 02	-0.5735E 02
	-0.4183E-01	-0.4340E-01	-0.4494E-01	-0.4643E-01	-0.4787E-01	-0.4924E-01	-0.5051E-01	-0.5166E-01	-0.5266E-01	-0.5348E-01
31	0.1747E 01	-0.3256E-00	-0.2770E 01	-0.5602E 01	-0.8996E 01	-0.1303E 02	-0.1751E 02	-0.2217E 02	-0.2675E 02	-0.3124E 02
	-0.1484E-01	-0.1554E-01	-0.1626E-01	-0.1699E-01	-0.1771E-01	-0.1841E-01	-0.1907E-01	-0.1970E-01	-0.2026E-01	-0.2074E-01
32	0.3081E 01	-0.4014E 01	-0.9104E 01	-0.1423E 02	-0.1798E 02	-0.1975E 02	-0.2084E 02	-0.1892E 02	-0.1677E 02	-0.1224E 02
	-0.3068E-02	-0.3373E-02	-0.3687E-02	-0.3997E-02	-0.4291E-02	-0.4557E-02	-0.4792E-02	-0.4992E-02	-0.5156E-02	-0.5288E-02
33	0.2689E 01	-0.3299E 01	-0.9044E 01	-0.1345E 02	-0.1580E 02	-0.1588E 02	-0.1387E 02	-0.1034E 02	-0.5964E 01	-0.1463E 01
	-0.9869E-03	-0.1164E-02	-0.1347E-02	-0.1524E-02	-0.1685E-02	-0.1823E-02	-0.1935E-02	-0.2024E-02	-0.2091E-02	-0.2142E-02
34	-0.1242E 02	-0.7312E 01	-0.1040E 02	-0.7478E 01	-0.5850E 01	-0.7326E 01	-0.2150E 01	-0.5358E 01	0.3778E-00	-0.9232E 00
	-0.4653E-03	-0.5114E-03	-0.5591E-03	-0.6059E-03	-0.6503E-03	-0.6908E-03	-0.7261E-03	-0.7565E-03	-0.7812E-03	-0.8013E-03

SF,BM /T

1	0.4676E 01	0.4598E 01	0.4064E 01	0.3102E 01	0.1187E 01	-0.8415E 00	-0.3390E 01	-0.5555E 01	-0.8271E 01	-0.1010E 02
2	-0.1554E 02	-0.2480E 02	-0.2712E 02	-0.3453E 02	-0.3500E 02	-0.4068E 02	-0.3951E 02	-0.4354E 02	-0.4075E 02	-0.4312E 02
3	-0.8912E-01	0.3186E 01	0.2764E 01	0.7465E 01	0.8517E 01	0.1454E 02	0.1645E 02	0.2263E 02	0.2391E 02	0.2868E 02
4	-0.7563E 02	-0.7487E 02	-0.7137E 02	-0.6496E 02	-0.5581E 02	-0.4456E 02	-0.3220E 02	-0.1985E 02	-0.8501E 01	0.1188E 01
5	0.4124E 02	0.3846E 02	0.3580E 02	0.3379E 02	0.3293E 02	0.3306E 02	0.3443E 02	0.3668E 02	0.3945E 02	0.4234E 02
6	-0.1199E 04	-0.1204E 04	-0.1200E 04	-0.1199E 04	-0.1209E 04	-0.1229E 04	-0.1248E 04	-0.1256E 04	-0.1245E 04	-0.1216E 04
7	-0.4689E 04	-0.4730E 04	-0.4758E 04	-0.4785E 04	-0.4826E 04	-0.4897E 04	-0.5010E 04	-0.5171E 04	-0.5372E 04	-0.5589E 04
8	-0.6553E 04	-0.6827E 04	-0.7029E 04	-0.7165E 04	-0.7243E 04	-0.7285E 04	-0.7310E 04	-0.7322E 04	-0.7324E 04	-0.7321E 04
9	-0.5975E 04	-0.6167E 04	-0.6369E 04	-0.6580E 04	-0.6802E 04	-0.7034E 04	-0.7272E 04	-0.7509E 04	-0.7737E 04	-0.7946E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.7658E 02	-0.8616E 02	-0.9261E 02	-0.9636E 02	-0.9745E 02	-0.9575E 02	-0.9133E 02	-0.8458E 02	-0.7624E 02	-0.6723E 02
	-0.4023E-02	-0.4458E-02	-0.4781E-02	-0.4987E-02	-0.5075E-02	-0.5045E-02	-0.4904E-02	-0.4661E-02	-0.4329E-02	-0.3921E-02
2	-0.8379E 02	-0.9899E 02	-0.1088E 03	-0.1148E 03	-0.1152E 03	-0.1134E 03	-0.1085E 03	-0.1021E 03	-0.9439E 02	-0.8377E 02
	-0.8232E-02	-0.8865E-02	-0.9341E-02	-0.9648E-02	-0.9778E-02	-0.9733E-02	-0.9517E-02	-0.9142E-02	-0.8621E-02	-0.7969E-02
3	-0.6789E 02	-0.7697E 02	-0.8592E 02	-0.9384E 02	-0.9970E 02	-0.1027E 03	-0.1024E 03	-0.9862E 02	-0.9154E 02	-0.8161E 02
	-0.2278E-01	-0.2356E-01	-0.2414E-01	-0.2449E-01	-0.2460E-01	-0.2446E-01	-0.2405E-01	-0.2340E-01	-0.2250E-01	-0.2138E-01
4	-0.1769E 02	-0.1565E 02	-0.1752E 02	-0.1133E 02	-0.1325E 02	-0.7803E 01	-0.7668E 01	-0.5806E 01	-0.1893E 01	-0.3682E 01
	-0.1248E-02	-0.1344E-02	-0.1416E-02	-0.1462E-02	-0.1482E-02	-0.1475E-02	-0.1442E-02	-0.1385E-02	-0.1306E-02	-0.1208E-02
5	-0.7648E 02	-0.7992E 02	-0.8337E 02	-0.8695E 02	-0.9028E 02	-0.9254E 02	-0.9284E 02	-0.9076E 02	-0.8649E 02	-0.8064E 02
	-0.5154E-01	-0.5226E-01	-0.5269E-01	-0.5283E-01	-0.5266E-01	-0.5217E-01	-0.5138E-01	-0.5027E-01	-0.4886E-01	-0.4718E-01
6	-0.6916E 02	-0.6782E 02	-0.6515E 02	-0.6121E 02	-0.5663E 02	-0.5238E 02	-0.4936E 02	-0.4790E 02	-0.4759E 02	-0.4752E 02
	-0.8694E-01	-0.8721E-01	-0.8712E-01	-0.8670E-01	-0.8596E-01	-0.8493E-01	-0.8363E-01	-0.8209E-01	-0.8032E-01	-0.7832E-01
7	-0.3594E 02	-0.3472E 02	-0.2730E 02	-0.2593E 02	-0.1894E 02	-0.1845E 02	-0.1264E 02	-0.1336E 02	-0.8724E 01	-0.1062E 02
	-0.1232E-00	-0.1228E-00	-0.1221E-00	-0.1210E-00	-0.1196E-00	-0.1181E-00	-0.1163E-00	-0.1144E-00	-0.1124E-00	-0.1104E-00
8	-0.3948E 02	-0.3253E 02	-0.3131E 02	-0.2415E 02	-0.2324E 02	-0.1689E 02	-0.1706E 02	-0.1188E 02	-0.1321E 02	-0.9232E 01
	-0.1232E-00	-0.1228E-00	-0.1221E-00	-0.1210E-00	-0.1196E-00	-0.1181E-00	-0.1163E-00	-0.1144E-00	-0.1124E-00	-0.1104E-00
9	-0.1892E 02	-0.2110E 02	-0.2489E 02	-0.2975E 02	-0.3448E 02	-0.3780E 02	-0.3912E 02	-0.3884E 02	-0.3801E 02	-0.3765E 02
	-0.7535E-01	-0.7625E-01	-0.7703E-01	-0.7765E-01	-0.7810E-01	-0.7836E-01	-0.7841E-01	-0.7826E-01	-0.7792E-01	-0.7738E-01
10	0.1425E 02	0.2548E 01	-0.8629E 01	-0.1856E 02	-0.2768E 02	-0.3673E 02	-0.4594E 02	-0.5465E 02	-0.6147E 02	-0.6507E 02
	-0.3697E-01	-0.3846E-01	-0.3995E-01	-0.4139E-01	-0.4274E-01	-0.4399E-01	-0.4509E-01	-0.4603E-01	-0.4678E-01	-0.4733E-01
11	0.2259E 02	0.1553E 02	0.7987E 01	-0.7901E 00	-0.1051E 02	-0.2059E 02	-0.3041E 02	-0.3938E 02	-0.4752E 02	-0.5560E 02
	-0.1416E-01	-0.1543E-01	-0.1673E-01	-0.1804E-01	-0.1935E-01	-0.2062E-01	-0.2184E-01	-0.2298E-01	-0.2403E-01	-0.2496E-01
12	0.1481E 02	0.1096E 02	0.7589E 01	0.3371E 01	-0.2800E 01	-0.9084E 01	-0.1387E 02	-0.1955E 02	-0.2949E 02	-0.4302E 02
	-0.8430E-02	-0.9293E-02	-0.1017E-01	-0.1106E-01	-0.1196E-01	-0.1285E-01	-0.1373E-01	-0.1459E-01	-0.1543E-01	-0.1621E-01
13	-0.2183E 02	-0.2022E 02	-0.1939E 02	-0.1909E 02	-0.1873E 02	-0.1990E 02	-0.2379E 02	-0.2853E 02	-0.3184E 02	-0.3433E 02
	-0.2153E-01	-0.2223E-01	-0.2288E-01	-0.2347E-01	-0.2401E-01	-0.2450E-01	-0.2493E-01	-0.2531E-01	-0.2563E-01	-0.2587E-01
14	0.1963E 02	0.1366E 02	0.2189E 01	-0.6979E 01	-0.9971E 01	-0.1344E 02	-0.2535E 02	-0.4255E 02	-0.5572E 02	-0.6409E 02
	-0.1759E-02	-0.1941E-02	-0.2128E-02	-0.2317E-02	-0.2505E-02	-0.2693E-02	-0.2880E-02	-0.3065E-02	-0.3242E-02	-0.3410E-02
15	-0.4940E 02	-0.5170E 02	-0.5202E 02	-0.5179E 02	-0.5253E 02	-0.5289E 02	-0.5123E 02	-0.4852E 02	-0.4621E 02	-0.4328E 02
	-0.5183E-01	-0.5244E-01	-0.5287E-01	-0.5311E-01	-0.5317E-01	-0.5306E-01	-0.5276E-01	-0.5230E-01	-0.5168E-01	-0.5091E-01
16	-0.5891E 02	-0.6085E 02	-0.6357E 02	-0.6544E 02	-0.6493E 02	-0.6249E 02	-0.5924E 02	-0.5509E 02	-0.4988E 02	-0.4477E 02
	-0.9395E-01	-0.9442E-01	-0.9456E-01	-0.9437E-01	-0.9385E-01	-0.9299E-01	-0.9183E-01	-0.9037E-01	-0.8865E-01	-0.8669E-01
17	-0.4287E 02	-0.4198E 02	-0.4115E 02	-0.3900E 02	-0.3794E 02	-0.3594E 02	-0.3526E 02	-0.3340E 02	-0.3303E 02	-0.3113E 02
	-0.1405E-00	-0.1407E-00	-0.1404E-00	-0.1396E-00	-0.1384E-00	-0.1369E-00	-0.1349E-00	-0.1326E-00	-0.1299E-00	-0.1269E-00
18	-0.4224E 02	-0.4229E 02	-0.4068E 02	-0.3965E 02	-0.3764E 02	-0.3692E 02	-0.3508E 02	-0.3460E 02	-0.3282E 02	-0.3243E 02
	-0.1405E-00	-0.1407E-00	-0.1404E-00	-0.1396E-00	-0.1384E-00	-0.1369E-00	-0.1349E-00	-0.1326E-00	-0.1299E-00	-0.1269E-00
19	-0.3961E 02	-0.3849E 02	-0.3885E 02	-0.4011E 02	-0.4160E 02	-0.4299E 02	-0.4429E 02	-0.4568E 02	-0.4731E 02	-0.4913E 02
	-0.9140E-01	-0.9169E-01	-0.9177E-01	-0.9165E-01	-0.9131E-01	-0.9076E-01	-0.8999E-01	-0.8899E-01	-0.8776E-01	-0.8629E-01
20	-0.2241E 02	-0.2144E 02	-0.2162E 02	-0.2308E 02	-0.2612E 02	-0.3043E 02	-0.3528E 02	-0.4008E 02	-0.4414E 02	-0.4687E 02
	-0.4937E-01	-0.4984E-01	-0.5024E-01	-0.5055E-01	-0.5078E-01	-0.5091E-01	-0.5093E-01	-0.5084E-01	-0.5061E-01	-0.5024E-01
21	-0.1979E 02	-0.2166E 02	-0.2272E 02	-0.2367E 02	-0.2436E 02	-0.2517E 02	-0.2646E 02	-0.2770E 02	-0.2892E 02	-0.3078E 02
	-0.2093E-01	-0.2160E-01	-0.2222E-01	-0.2277E-01	-0.2326E-01	-0.2369E-01	-0.2405E-01	-0.2436E-01	-0.2460E-01	-0.2477E-01
22	-0.1687E 02	-0.3122E 02	-0.3920E 02	-0.3839E 02	-0.4147E 02	-0.4292E 02	-0.3544E 02	-0.3238E 02	-0.3650E 02	-0.3577E 02
	-0.1030E-01	-0.1113E-01	-0.1190E-01	-0.1260E-01	-0.1323E-01	-0.1379E-01	-0.1428E-01	-0.1471E-01	-0.1509E-01	-0.1542E-01
23	-0.3252E 01	-0.1092E 02	-0.1828E 02	-0.2590E 02	-0.3328E 02	-0.4034E 02	-0.4691E 02	-0.5206E 02	-0.5557E 02	-0.5800E 02
	-0.1951E-01	-0.2050E-01	-0.2144E-01	-0.2233E-01	-0.2315E-01	-0.2388E-01	-0.2450E-01	-0.2500E-01	-0.2538E-01	-0.2562E-01
24	-0.2704E 02	-0.3963E 01	-0.2871E 01	-0.3283E 02	-0.1986E 02	-0.1402E 01	-0.2909E 02	-0.3455E 02	-0.8796E 01	-0.2533E 02
	-0.1659E-02	-0.1789E-02	-0.1912E-02	-0.2029E-02	-0.2128E-02	-0.2215E-02	-0.2297E-02	-0.2367E-02	-0.2424E-02	-0.2480E-02
25	-0.2972E-00	-0.6475E 01	-0.1384E 02	-0.2219E 02	-0.3161E 02	-0.4164E 02	-0.5143E 02	-0.6018E 02	-0.6700E 02	-0.7120E 02
	-0.4718E-01	-0.4800E-01	-0.4877E-01	-0.4948E-01	-0.5010E-01	-0.5058E-01	-0.5092E-01	-0.5107E-01	-0.5100E-01	-0.5072E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2762E 02	-0.2769E 02	-0.2929E 02	-0.3172E 02	-0.3424E 02	-0.3649E 02	-0.3862E 02	-0.4097E 02	-0.4390E 02	-0.4744E 02
	-0.9049E-01	-0.9051E-01	-0.9037E-01	-0.9006E-01	-0.8956E-01	-0.8887E-01	-0.8799E-01	-0.8689E-01	-0.8558E-01	-0.8404E-01
27	-0.4524E 02	-0.3879E 02	-0.3636E 02	-0.2969E 02	-0.2778E 02	-0.2230E 02	-0.2189E 02	-0.1809E 02	-0.1921E 02	-0.1678E 02
	-0.1429E-00	-0.1416E-00	-0.1400E-00	-0.1379E-00	-0.1355E-00	-0.1329E-00	-0.1300E-00	-0.1269E-00	-0.1236E-00	-0.1202E-00
28	-0.4299E 02	-0.4062E 02	-0.3363E 02	-0.3103E 02	-0.2463E 02	-0.2323E 02	-0.1845E 02	-0.1876E 02	-0.1565E 02	-0.1739E 02
	-0.1429E-00	-0.1416E-00	-0.1400E-00	-0.1379E-00	-0.1355E-00	-0.1329E-00	-0.1300E-00	-0.1269E-00	-0.1236E-00	-0.1202E-00
29	-0.7205E 02	-0.7386E 02	-0.7463E 02	-0.7421E 02	-0.7251E 02	-0.6945E 02	-0.6502E 02	-0.5931E 02	-0.5261E 02	-0.4539E 02
	-0.9698E-01	-0.9680E-01	-0.9623E-01	-0.9526E-01	-0.9391E-01	-0.9218E-01	-0.9009E-01	-0.8769E-01	-0.8501E-01	-0.8207E-01
30	-0.6671E 02	-0.7523E 02	-0.8219E 02	-0.8698E 02	-0.8914E 02	-0.8850E 02	-0.8518E 02	-0.7954E 02	-0.7191E 02	-0.6255E 02
	-0.5408E-01	-0.5443E-01	-0.5451E-01	-0.5430E-01	-0.5377E-01	-0.5294E-01	-0.5181E-01	-0.5039E-01	-0.4870E-01	-0.4680E-01
31	-0.3562E 02	-0.3982E 02	-0.4368E 02	-0.4708E 02	-0.5002E 02	-0.5240E 02	-0.5394E 02	-0.5427E 02	-0.5325E 02	-0.5099E 02
	-0.2114E-01	-0.2143E-01	-0.2161E-01	-0.2168E-01	-0.2162E-01	-0.2143E-01	-0.2110E-01	-0.2064E-01	-0.2004E-01	-0.1932E-01
32	-0.7487E 01	-0.3138E 01	0.3011E-00	0.4746E-00	-0.4893E-00	-0.4764E 01	-0.1015E 02	-0.1768E 02	-0.2669E 02	-0.3549E 02
	-0.5394E-02	-0.5480E-02	-0.5556E-02	-0.5629E-02	-0.5697E-02	-0.5762E-02	-0.5817E-02	-0.5856E-02	-0.5868E-02	-0.5841E-02
33	0.2662E 01	0.6048E 01	0.8426E 01	0.9442E 01	0.8514E 01	0.5148E 01	-0.8703E 00	-0.9262E 01	-0.1943E 02	-0.3058E 02
	-0.2182E-02	-0.2219E-02	-0.2258E-02	-0.2306E-02	-0.2365E-02	-0.2435E-02	-0.2515E-02	-0.2599E-02	-0.2678E-02	-0.2741E-02
34	0.3062E-00	0.1341E 01	-0.1763E 01	0.1588E 01	-0.3473E 01	-0.1566E 01	-0.5485E 01	-0.6963E 01	-0.7017E 01	-0.1169E 02
	-0.8172E-03	-0.8303E-03	-0.8419E-03	-0.8527E-03	-0.8633E-03	-0.8730E-03	-0.8816E-03	-0.8875E-03	-0.8894E-03	-0.8855E-03

SF,BM /T

1	-0.1209E 02	-0.1274E 02	-0.1366E 02	-0.1289E 02	-0.1228E 02	-0.9850E 01	-0.8157E 01	-0.4770E 01	-0.2497E 01	0.1229E 01
2	-0.3861E 02	-0.3911E 02	-0.3271E 02	-0.3157E 02	-0.2419E 02	-0.2295E 02	-0.1625E 02	-0.1599E 02	-0.1011E 02	-0.1014E 02
3	0.2800E 02	0.3046E 02	0.2742E 02	0.2760E 02	0.2256E 02	0.2099E 02	0.1445E 02	0.1153E 02	0.3965E 01	0.3706E-00
4	0.3951E 01	0.1482E 02	0.1897E 02	0.2151E 02	0.2249E 02	0.2196E 02	0.2002E 02	0.1691E 02	0.1296E 02	0.8517E 01
5	0.4497E 02	0.4700E 02	0.4810E 02	0.4798E 02	0.4634E 02	0.4300E 02	0.3791E 02	0.3129E 02	0.2354E 02	0.1520E 02
6	-0.1174E 04	-0.1130E 04	-0.1093E 04	-0.1067E 04	-0.1049E 04	-0.1037E 04	-0.1026E 04	-0.1015E 04	-0.1007E 04	-0.1004E 04
7	-0.5804E 04	-0.6009E 04	-0.6205E 04	-0.6388E 04	-0.6552E 04	-0.6694E 04	-0.6805E 04	-0.6874E 04	-0.6894E 04	-0.6865E 04
8	-0.7314E 04	-0.7302E 04	-0.7298E 04	-0.7305E 04	-0.7320E 04	-0.7337E 04	-0.7350E 04	-0.7344E 04	-0.7307E 04	-0.7240E 04
9	-0.8124E 04	-0.8258E 04	-0.8336E 04	-0.8347E 04	-0.8287E 04	-0.8153E 04	-0.7945E 04	-0.7668E 04	-0.7330E 04	-0.6941E 04

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.5812E 02	-0.4862E 02	-0.3780E 02	-0.2449E 02	-0.7757E 01	0.1229E 02	0.3407E 02	0.5506E 02	0.7280E 02	0.8562E 02
	-0.3450E-02	-0.2916E-02	-0.2320E-02	-0.1662E-02	-0.9466E-03	-0.1873E-03	0.5895E-03	0.1350E-02	0.2062E-02	0.2698E-02
2	-0.7261E 02	-0.5760E 02	-0.4088E 02	-0.2261E 02	-0.4047E 01	0.1365E 02	0.3139E 02	0.4696E 02	0.6411E 02	0.8081E 02
	-0.7202E-02	-0.6329E-02	-0.5360E-02	-0.4307E-02	-0.3184E-02	-0.2011E-02	-0.8188E-03	0.3592E-03	0.1490E-02	0.2540E-02
3	-0.6967E 02	-0.5683E 02	-0.4397E 02	-0.3138E 02	-0.1875E 02	-0.5513E 01	0.8634E 01	0.2345E 02	0.3819E 02	0.5211E 02
	-0.2008E-01	-0.1860E-01	-0.1697E-01	-0.1520E-01	-0.1333E-01	-0.1136E-01	-0.9342E-02	-0.7316E-02	-0.5325E-02	-0.3415E-02
4	0.7366E 01	-0.1157E 02	0.2050E 02	0.2790E 02	0.3284E 02	0.3623E 02	0.3030E 02	0.3366E 02	0.2743E 02	0.2679E 02
	-0.1091E-02	-0.9585E-03	-0.8113E-03	-0.6514E-03	-0.4811E-03	-0.3033E-03	-0.1229E-03	0.5573E-04	0.2268E-03	0.3860E-03
5	-0.7379E 02	-0.6606E 02	-0.5726E 02	-0.4716E 02	-0.3579E 02	-0.2356E 02	-0.1105E 02	0.1143E 01	0.1264E 02	0.2318E 02
	-0.4524E-01	-0.4306E-01	-0.4066E-01	-0.3806E-01	-0.3527E-01	-0.3234E-01	-0.2930E-01	-0.2620E-01	-0.2310E-01	-0.2003E-01
6	-0.4672E 02	-0.4464E 02	-0.4128E 02	-0.3708E 02	-0.3258E 02	-0.2820E 02	-0.2410E 02	-0.2021E 02	-0.1636E 02	-0.1238E 02
	-0.7611E-01	-0.7367E-01	-0.7101E-01	-0.6813E-01	-0.6505E-01	-0.6177E-01	-0.5833E-01	-0.5476E-01	-0.5107E-01	-0.4730E-01
7	-0.7360E 01	-0.1088E 02	-0.9440E 01	-0.1460E 02	-0.1428E 02	-0.1973E 02	-0.1891E 02	-0.2329E 02	-0.2133E 02	-0.2482E 02
	-0.1082E-00	-0.1059E-00	-0.1035E-00	-0.1010E-00	-0.9830E-01	-0.9538E-01	-0.9222E-01	-0.8881E-01	-0.8514E-01	-0.8121E-01
8	-0.1190E 02	-0.9560E 01	-0.1400E 02	-0.1330E 02	-0.1879E 02	-0.1836E 02	-0.2330E 02	-0.2178E 02	-0.2546E 02	-0.2301E 02
	-0.1082E-00	-0.1059E-00	-0.1035E-00	-0.1010E-00	-0.9830E-01	-0.9538E-01	-0.9222E-01	-0.8881E-01	-0.8514E-01	-0.8121E-01
9	-0.3801E 02	-0.3847E 02	-0.3817E 02	-0.3683E 02	-0.3503E 02	-0.3388E 02	-0.3447E 02	-0.3731E 02	-0.4200E 02	-0.4743E 02
	-0.7665E-01	-0.7573E-01	-0.7460E-01	-0.7326E-01	-0.7169E-01	-0.6990E-01	-0.6789E-01	-0.6567E-01	-0.6323E-01	-0.6055E-01
10	-0.6529E 02	-0.6345E 02	-0.6136E 02	-0.6017E 02	-0.6006E 02	-0.6059E 02	-0.6115E 02	-0.6122E 02	-0.6065E 02	-0.5954E 02
	-0.4766E-01	-0.4776E-01	-0.4764E-01	-0.4727E-01	-0.4666E-01	-0.4580E-01	-0.4468E-01	-0.4333E-01	-0.4173E-01	-0.3991E-01
11	-0.6404E 02	-0.7216E 02	-0.7901E 02	-0.8424E 02	-0.8761E 02	-0.8843E 02	-0.8594E 02	-0.7993E 02	-0.7106E 02	-0.6079E 02
	-0.2576E-01	-0.2640E-01	-0.2684E-01	-0.2705E-01	-0.2701E-01	-0.2670E-01	-0.2613E-01	-0.2531E-01	-0.2426E-01	-0.2301E-01
12	-0.5810E 02	-0.7512E 02	-0.9218E 02	-0.1037E 03	-0.1073E 03	-0.1050E 03	-0.9831E 02	-0.8915E 02	-0.8042E 02	-0.7239E 02
	-0.1694E-01	-0.1756E-01	-0.1803E-01	-0.1831E-01	-0.1837E-01	-0.1820E-01	-0.1780E-01	-0.1719E-01	-0.1640E-01	-0.1544E-01
13	-0.3751E 02	-0.4102E 02	-0.4408E 02	-0.4764E 02	-0.5247E 02	-0.5696E 02	-0.5881E 02	-0.5765E 02	-0.5467E 02	-0.5073E 02
	-0.2604E-01	-0.2611E-01	-0.2606E-01	-0.2587E-01	-0.2551E-01	-0.2498E-01	-0.2426E-01	-0.2335E-01	-0.2226E-01	-0.2102E-01
14	-0.6790E 02	-0.5868E 02	-0.3820E 02	-0.2208E 02	-0.1479E 02	-0.1217E 02	-0.1846E 02	-0.3210E 02	-0.3981E 02	-0.3661E 02
	-0.3562E-02	-0.3689E-02	-0.3782E-02	-0.3837E-02	-0.3848E-02	-0.3812E-02	-0.3730E-02	-0.3606E-02	-0.3442E-02	-0.3240E-02
15	-0.3851E 02	-0.3327E 02	-0.2969E 02	-0.2774E 02	-0.2660E 02	-0.2684E 02	-0.2920E 02	-0.3264E 02	-0.3539E 02	-0.3728E 02
	-0.5002E-01	-0.4899E-01	-0.4784E-01	-0.4656E-01	-0.4515E-01	-0.4360E-01	-0.4191E-01	-0.4008E-01	-0.3810E-01	-0.3599E-01
16	-0.4087E 02	-0.3751E 02	-0.3352E 02	-0.2906E 02	-0.2506E 02	-0.2180E 02	-0.1945E 02	-0.1886E 02	-0.2071E 02	-0.2415E 02
	-0.8452E-01	-0.8216E-01	-0.7959E-01	-0.7684E-01	-0.7391E-01	-0.7081E-01	-0.6756E-01	-0.6417E-01	-0.6065E-01	-0.5700E-01
17	-0.3068E 02	-0.2860E 02	-0.2848E 02	-0.2568E 02	-0.2665E 02	-0.2425E 02	-0.2332E 02	-0.1952E 02	-0.1724E 02	-0.1238E 02
	-0.1235E-00	-0.1199E-00	-0.1159E-00	-0.1117E-00	-0.1071E-00	-0.1023E-00	-0.9710E-01	-0.9170E-01	-0.8608E-01	-0.8029E-01
18	-0.3031E 02	-0.2985E 02	-0.2786E 02	-0.2782E 02	-0.2574E 02	-0.2525E 02	-0.2213E 02	-0.2041E 02	-0.1580E 02	-0.1323E 02
	-0.1235E-00	-0.1199E-00	-0.1159E-00	-0.1117E-00	-0.1071E-00	-0.1023E-00	-0.9710E-01	-0.9170E-01	-0.8608E-01	-0.8029E-01
19	-0.5063E 02	-0.5116E 02	-0.5032E 02	-0.4804E 02	-0.4466E 02	-0.4097E 02	-0.3776E 02	-0.3538E 02	-0.3375E 02	-0.3237E 02
	-0.8458E-01	-0.8261E-01	-0.8037E-01	-0.7785E-01	-0.7505E-01	-0.7197E-01	-0.6865E-01	-0.6510E-01	-0.6134E-01	-0.5739E-01
20	-0.4850E 02	-0.4951E 02	-0.5008E 02	-0.5053E 02	-0.5119E 02	-0.5173E 02	-0.5168E 02	-0.5106E 02	-0.4964E 02	-0.4720E 02
	-0.4971E-01	-0.4902E-01	-0.4814E-01	-0.4706E-01	-0.4577E-01	-0.4425E-01	-0.4251E-01	-0.4056E-01	-0.3840E-01	-0.3605E-01
21	-0.3318E 02	-0.3609E 02	-0.4026E 02	-0.4538E 02	-0.5004E 02	-0.5364E 02	-0.5571E 02	-0.5522E 02	-0.5272E 02	-0.4991E 02
	-0.2488E-01	-0.2490E-01	-0.2481E-01	-0.2460E-01	-0.2422E-01	-0.2367E-01	-0.2294E-01	-0.2203E-01	-0.2095E-01	-0.1971E-01
22	-0.3736E 02	-0.4918E 02	-0.5551E 02	-0.5397E 02	-0.5955E 02	-0.6364E 02	-0.5649E 02	-0.5598E 02	-0.6316E 02	-0.5864E 02
	-0.1569E-01	-0.1590E-01	-0.1601E-01	-0.1600E-01	-0.1585E-01	-0.1554E-01	-0.1509E-01	-0.1448E-01	-0.1375E-01	-0.1288E-01
23	-0.5930E 02	-0.5960E 02	-0.5999E 02	-0.6061E 02	-0.6057E 02	-0.5977E 02	-0.5806E 02	-0.5451E 02	-0.4948E 02	-0.4446E 02
	-0.2573E-01	-0.2568E-01	-0.2547E-01	-0.2508E-01	-0.2450E-01	-0.2371E-01	-0.2272E-01	-0.2155E-01	-0.2022E-01	-0.1873E-01
24	-0.4042E 02	-0.5522E-01	0.1294E 02	-0.1083E 02	0.1641E 02	0.4052E 02	-0.2149E 01	-0.1062E 02	0.2531E 02	0.3015E-00
	-0.2527E-02	-0.2554E-02	-0.2569E-02	-0.2571E-02	-0.2543E-02	-0.2490E-02	-0.2423E-02	-0.2328E-02	-0.2204E-02	-0.2068E-02
25	-0.7304E 02	-0.7315E 02	-0.7191E 02	-0.6983E 02	-0.6738E 02	-0.6433E 02	-0.6035E 02	-0.5560E 02	-0.5014E 02	-0.4402E 02
	-0.5019E-01	-0.4941E-01	-0.4836E-01	-0.4704E-01	-0.4544E-01	-0.4356E-01	-0.4142E-01	-0.3904E-01	-0.3645E-01	-0.3366E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5104E 02	-0.5386E 02	-0.5524E 02	-0.5482E 02	-0.5274E 02	-0.4968E 02	-0.4647E 02	-0.4357E 02	-0.4111E 02	-0.3881E 02
	-0.8226E-01	-0.8021E-01	-0.7787E-01	-0.7522E-01	-0.7226E-01	-0.6899E-01	-0.6543E-01	-0.6159E-01	-0.5751E-01	-0.5321E-01
27	-0.1906E 02	-0.1776E 02	-0.2101E 02	-0.2046E 02	-0.2398E 02	-0.2319E 02	-0.2581E 02	-0.2372E 02	-0.2481E 02	-0.2146E 02
	-0.1166E-00	-0.1128E-00	-0.1089E-00	-0.1047E-00	-0.1002E-00	-0.9551E-01	-0.9050E-01	-0.8521E-01	-0.7964E-01	-0.7382E-01
28	-0.1550E 02	-0.1853E 02	-0.1786E 02	-0.2157E 02	-0.2128E 02	-0.2471E 02	-0.2357E 02	-0.2562E 02	-0.2298E 02	-0.2366E 02
	-0.1166E-00	-0.1128E-00	-0.1089E-00	-0.1047E-00	-0.1002E-00	-0.9551E-01	-0.9050E-01	-0.8521E-01	-0.7964E-01	-0.7382E-01
29	-0.3805E 02	-0.3085E 02	-0.2413E 02	-0.1828E 02	-0.1357E 02	-0.1019E 02	-0.8354E 01	-0.8222E 01	-0.9706E 01	-0.1244E 02
	-0.7894E-01	-0.7562E-01	-0.7215E-01	-0.6855E-01	-0.6483E-01	-0.6101E-01	-0.5710E-01	-0.5311E-01	-0.4906E-01	-0.4494E-01
30	-0.5192E 02	-0.4073E 02	-0.2957E 02	-0.1896E 02	-0.9543E 01	-0.2063E 01	0.3158E 01	0.6222E 01	0.7590E 01	0.7986E 01
	-0.4469E-01	-0.4242E-01	-0.4000E-01	-0.3747E-01	-0.3485E-01	-0.3215E-01	-0.2941E-01	-0.2665E-01	-0.2389E-01	-0.2114E-01
31	-0.4766E 02	-0.4340E 02	-0.3852E 02	-0.3338E 02	-0.2780E 02	-0.2105E 02	-0.1249E 02	-0.1777E 01	0.1087E 02	0.2458E 02
	-0.1847E-01	-0.1751E-01	-0.1642E-01	-0.1520E-01	-0.1386E-01	-0.1241E-01	-0.1085E-01	-0.9238E-02	-0.7591E-02	-0.5953E-02
32	-0.4591E 02	-0.5415E 02	-0.6054E 02	-0.6221E 02	-0.5805E 02	-0.4771E 02	-0.3077E 02	-0.1116E 02	0.1208E 02	0.3455E 02
	-0.5758E-02	-0.5594E-02	-0.5320E-02	-0.4914E-02	-0.4362E-02	-0.3665E-02	-0.2844E-02	-0.1937E-02	-0.9865E-03	-0.3967E-04
33	-0.4123E 02	-0.4977E 02	-0.5302E 02	-0.5189E 02	-0.4573E 02	-0.3498E 02	-0.2120E 02	-0.6036E 01	0.9423E 01	0.2455E 02
	-0.2771E-02	-0.2745E-02	-0.2638E-02	-0.2433E-02	-0.2121E-02	-0.1704E-02	-0.1200E-02	-0.6389E-03	-0.5110E-04	0.5322E-03
34	-0.3683E 01	-0.1770E 01	0.5766E 01	0.1218E 02	0.1795E 02	0.2229E 02	0.1872E 02	0.2436E 02	0.2040E 02	0.2208E 02
	-0.8726E-03	-0.8476E-03	-0.8058E-03	-0.7440E-03	-0.6602E-03	-0.5544E-03	-0.4302E-03	-0.2925E-03	-0.1487E-03	-0.5156E-05

SF,BM /T

1	0.3027E 01	0.6015E 01	0.6813E 01	0.8909E 01	0.8494E 01	0.9507E 01	0.7995E 01	0.8132E 01	0.5521E 01	0.4800E 01
2	-0.4033E 01	-0.3553E 01	0.2994E 01	0.3783E 01	0.1053E 02	0.1164E 02	0.1886E 02	0.2054E 02	0.2817E 02	0.2988E 02
3	-0.7243E 01	-0.1027E 02	-0.1660E 02	-0.1788E 02	-0.2212E 02	-0.2132E 02	-0.2357E 02	-0.2107E 02	-0.2182E 02	-0.1813E 02
4	0.3809E 01	-0.1287E 01	-0.7118E 01	-0.1406E 02	-0.2238E 02	-0.3195E 02	-0.4207E 02	-0.5174E 02	-0.5997E 02	-0.6608E 02
5	0.7126E 01	0.5257E 00	-0.3541E 01	-0.4475E 01	-0.1972E 01	0.3827E 01	0.1212E 02	0.2190E 02	0.3229E 02	0.4254E 02
6	-0.1010E,04	-0.1024E 04	-0.1041E 04	-0.1052E 04	-0.1050E 04	-0.1032E 04	-0.1002E 04	-0.9683E 03	-0.9429E 03	-0.9307E 03
7	-0.6796E 04	-0.6696E 04	-0.6575E 04	-0.6445E 04	-0.6312E 04	-0.6171E 04	-0.6012E 04	-0.5826E 04	-0.5613E 04	-0.5378E 04
8	-0.7139E 04	-0.7007E 04	-0.6854E 04	-0.6683E 04	-0.6485E 04	-0.6259E 04	-0.6002E 04	-0.5705E 04	-0.5372E 04	-0.5021E 04
9	-0.6516E 04	-0.6070E 04	-0.5620E 04	-0.5182E 04	-0.4767E 04	-0.4377E 04	-0.4012E 04	-0.3664E 04	-0.3326E 04	-0.2991E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.9321E 02	0.9654E 02	0.9724E 02	0.9667E 02	0.9545E 02	0.9334E 02	0.8964E 02	0.8363E 02	0.7498E 02	0.6400E 02
	0.3236E-02	0.3665E-02	0.3980E-02	0.4180E-02	0.4264E-02	0.4235E-02	0.4097E-02	0.3859E-02	0.3532E-02	0.3129E-02
2	0.9712E 02	0.1116E 03	0.1211E 03	0.1262E 03	0.1243E 03	0.1186E 03	0.1090E 03	0.9807E 02	0.8714E 02	0.7513E 02
	0.3479E-02	0.4278E-02	0.4916E-02	0.5377E-02	0.5655E-02	0.5750E-02	0.5675E-02	0.5444E-02	0.5078E-02	0.4596E-02
3	0.6475E 02	0.7592E 02	0.8548E 02	0.9304E 02	0.9805E 02	0.9996E 02	0.9852E 02	0.9386E 02	0.8640E 02	0.7676E 02
	-0.1625E-02	0.9448E-05	0.1461E-02	0.2704E-02	0.3722E-02	0.4502E-02	0.5043E-02	0.5353E-02	0.5448E-02	0.5349E-02
4	0.2579E 02	0.2190E 02	0.2319E 02	0.1558E 02	0.1604E 02	0.1023E 02	0.8795E 01	0.6928E 01	0.2132E 01	0.4034E 01
	0.5281E-03	0.6490E-03	0.7457E-03	0.8153E-03	0.8574E-03	0.8717E-03	0.8601E-03	0.8252E-03	0.7695E-03	0.6965E-03
5	0.3266E 02	0.4112E 02	0.4878E 02	0.5591E 02	0.6253E 02	0.6825E 02	0.7228E 02	0.7378E 02	0.7229E 02	0.6799E 02
	-0.1705E-01	-0.1418E-01	-0.1145E-01	-0.8894E-02	-0.6525E-02	-0.4367E-02	-0.2433E-02	-0.7313E-03	0.7410E-03	0.1995E-02
6	-0.8220E 01	-0.4039E 01	-0.1749E-00	0.3027E 01	0.5455E 01	0.7361E 01	0.9259E 01	0.1160E 02	0.1440E 02	0.1713E 02
	-0.4348E-01	-0.3961E-01	-0.3574E-01	-0.3186E-01	-0.2801E-01	-0.2418E-01	-0.2038E-01	-0.1662E-01	-0.1291E-01	-0.9245E-02
7	-0.2254E 02	-0.2615E 02	-0.2428E 02	-0.2813E 02	-0.2617E 02	-0.2940E 02	-0.2653E 02	-0.2869E 02	-0.2494E 02	-0.2626E 02
	-0.7702E-01	-0.7256E-01	-0.6784E-01	-0.6284E-01	-0.5756E-01	-0.5200E-01	-0.4614E-01	-0.4000E-01	-0.3358E-01	-0.2689E-01
8	-0.2623E 02	-0.2386E 02	-0.2736E 02	-0.2526E 02	-0.2861E 02	-0.2596E 02	-0.2836E 02	-0.2473E 02	-0.2619E 02	-0.2179E 02
	-0.7702E-01	-0.7256E-01	-0.6784E-01	-0.6284E-01	-0.5756E-01	-0.5200E-01	-0.4614E-01	-0.4000E-01	-0.3358E-01	-0.2689E-01
9	-0.5214E 02	-0.5490E 02	-0.5508E 02	-0.5296E 02	-0.4953E 02	-0.4600E 02	-0.4311E 02	-0.4071E 02	-0.3787E 02	-0.3351E 02
	-0.5762E-01	-0.5441E-01	-0.5091E-01	-0.4713E-01	-0.4307E-01	-0.3876E-01	-0.3422E-01	-0.2944E-01	-0.2445E-01	-0.1926E-01
10	-0.5812E 02	-0.5667E 02	-0.5537E 02	-0.5400E 02	-0.5188E 02	-0.4805E 02	-0.4188E 02	-0.3365E 02	-0.2454E 02	-0.1599E 02
	-0.3788E-01	-0.3563E-01	-0.3319E-01	-0.3054E-01	-0.2771E-01	-0.2469E-01	-0.2151E-01	-0.1817E-01	-0.1471E-01	-0.1115E-01
11	-0.5089E 02	-0.4265E 02	-0.3628E 02	-0.3094E 02	-0.2554E 02	-0.1955E 02	-0.1320E 02	-0.7015E 01	-0.1356E 01	0.3640E 01
	-0.2160E-01	-0.2005E-01	-0.1838E-01	-0.1660E-01	-0.1474E-01	-0.1281E-01	-0.1081E-01	-0.8763E-02	-0.6678E-02	-0.4565E-02
12	-0.6259E 02	-0.4937E 02	-0.3355E 02	-0.1766E 02	-0.4314E 01	0.4942E 01	0.9686E 01	0.1095E 02	0.1084E 02	0.1142E 02
	-0.1434E-01	-0.1311E-01	-0.1179E-01	-0.1040E-01	-0.8964E-02	-0.7506E-02	-0.6039E-02	-0.4568E-02	-0.3092E-02	-0.1608E-02
13	-0.4606E 02	-0.4140E 02	-0.3779E 02	-0.3500E 02	-0.3130E 02	-0.2540E 02	-0.1778E 02	-0.9700E 01	-0.1814E 01	0.5517E 01
	-0.1963E-01	-0.1811E-01	-0.1648E-01	-0.1473E-01	-0.1289E-01	-0.1096E-01	-0.8947E-02	-0.6878E-02	-0.4764E-02	-0.2624E-02
14	-0.2938E 02	-0.2240E 02	-0.1387E 02	-0.2542E 01	0.8523E 01	0.1600E 02	0.2155E 02	0.2744E 02	0.3259E 02	0.3589E 02
	-0.3008E-02	-0.2750E-02	-0.2471E-02	-0.2177E-02	-0.1874E-02	-0.1566E-02	-0.1258E-02	-0.9488E-03	-0.6385E-03	-0.3270E-03
15	-0.3953E 02	-0.4235E 02	-0.4443E 02	-0.4465E 02	-0.4309E 02	-0.3993E 02	-0.3456E 02	-0.2677E 02	-0.1766E 02	-0.8634E 01
	-0.3372E-01	-0.3131E-01	-0.2873E-01	-0.2600E-01	-0.2310E-01	-0.2005E-01	-0.1685E-01	-0.1353E-01	-0.1011E-01	-0.6605E-02
16	-0.2720E 02	-0.2862E 02	-0.2861E 02	-0.2779E 02	-0.2640E 02	-0.2467E 02	-0.2307E 02	-0.2156E 02	-0.1924E 02	-0.1520E 02
	-0.5321E-01	-0.4926E-01	-0.4516E-01	-0.4090E-01	-0.3649E-01	-0.3195E-01	-0.2728E-01	-0.2248E-01	-0.1756E-01	-0.1254E-01
17	-0.1024E 02	-0.6456E 01	-0.6080E 01	-0.3856E 01	-0.4813E 01	-0.3363E 01	-0.4857E 01	-0.3681E 01	-0.5800E 01	-0.5441E 01
	-0.7438E-01	-0.6838E-01	-0.6232E-01	-0.5623E-01	-0.5010E-01	-0.4395E-01	-0.3777E-01	-0.3155E-01	-0.2530E-01	-0.1899E-01
18	-0.8656E 01	-0.7359E 01	-0.4460E 01	-0.4907E 01	-0.3248E 01	-0.4632E 01	-0.3389E 01	-0.5184E 01	-0.4423E 01	-0.7144E 01
	-0.7438E-01	-0.6838E-01	-0.6232E-01	-0.5623E-01	-0.5010E-01	-0.4395E-01	-0.3777E-01	-0.3155E-01	-0.2530E-01	-0.1899E-01
19	-0.3035E 02	-0.2705E 02	-0.2258E 02	-0.1760E 02	-0.1299E 02	-0.9544E 01	-0.7551E 01	-0.6519E 01	-0.5692E 01	-0.4504E 01
	-0.5327E-01	-0.4898E-01	-0.4456E-01	-0.4002E-01	-0.3538E-01	-0.3068E-01	-0.2593E-01	-0.2113E-01	-0.1629E-01	-0.1141E-01
20	-0.4428E 02	-0.4145E 02	-0.3845E 02	-0.3489E 02	-0.3060E 02	-0.2506E 02	-0.1811E 02	-0.1057E 02	-0.3212E 01	0.3703E 01
	-0.3352E-01	-0.3083E-01	-0.2799E-01	-0.2501E-01	-0.2190E-01	-0.1868E-01	-0.1537E-01	-0.1200E-01	-0.8569E-02	-0.5117E-02
21	-0.4710E 02	-0.4405E 02	-0.4132E 02	-0.3839E 02	-0.3383E 02	-0.2762E 02	-0.2025E 02	-0.1131E 02	-0.1339E 01	0.8157E 01
	-0.1832E-01	-0.1680E-01	-0.1516E-01	-0.1339E-01	-0.1152E-01	-0.9546E-02	-0.7491E-02	-0.5370E-02	-0.3202E-02	-0.1008E-02
22	-0.5132E 02	-0.5303E 02	-0.4624E 02	-0.3030E 02	-0.2521E 02	-0.2247E 02	-0.9796E 01	-0.3062E 01	-0.2907E 01	0.9133E 01
	-0.1188E-01	-0.1078E-01	-0.9565E-02	-0.8258E-02	-0.6877E-02	-0.5434E-02	-0.3938E-02	-0.2401E-02	-0.8318E-03	0.7645E-03
23	-0.3950E 02	-0.3429E 02	-0.2948E 02	-0.2487E 02	-0.1934E 02	-0.1316E 02	-0.6903E 01	-0.5729E-01	0.7076E 01	0.1326E 02
	-0.1711E-01	-0.1538E-01	-0.1354E-01	-0.1162E-01	-0.9617E-02	-0.7555E-02	-0.5444E-02	-0.3298E-02	-0.1131E-02	0.1044E-02
24	-0.2737E 02	0.1424E 02	0.2074E 02	-0.1844E 02	0.5250E 01	0.3688E 02	0.4482E 01	0.4461E 01	0.4738E 02	0.3245E 02
	-0.1913E-02	-0.1729E-02	-0.1533E-02	-0.1329E-02	-0.1104E-02	-0.8671E-03	-0.6318E-03	-0.3850E-03	-0.1262E-03	0.1278E-03
25	-0.3799E 02	-0.3279E 02	-0.2821E 02	-0.2383E 02	-0.1939E 02	-0.1426E 02	-0.8293E 01	-0.2350E 01	0.2750E 01	0.6759E 01
	-0.3071E-01	-0.2763E-01	-0.2442E-01	-0.2110E-01	-0.1770E-01	-0.1423E-01	-0.1069E-01	-0.7120E-02	-0.3522E-02	0.8839E-04

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.3600E 02	-0.3217E 02	-0.2747E 02	-0.2252E 02	-0.1810E 02	-0.1491E 02	-0.1311E 02	-0.1210E 02	-0.1105E 02	-0.9313E 01
	-0.4869E-01	-0.4400E-01	-0.3913E-01	-0.3412E-01	-0.2900E-01	-0.2377E-01	-0.1847E-01	-0.1309E-01	-0.7629E-02	-0.2099E-02
27	-0.2177E 02	-0.1837E 02	-0.1915E 02	-0.1656E 02	-0.1805E 02	-0.1591E 02	-0.1739E 02	-0.1496E 02	-0.1585E 02	-0.1277E 02
	-0.6775E-01	-0.6147E-01	-0.5499E-01	-0.4833E-01	-0.4149E-01	-0.3447E-01	-0.2729E-01	-0.1994E-01	-0.1244E-01	-0.4775E-02
28	-0.2023E 02	-0.2074E 02	-0.1777E 02	-0.1897E 02	-0.1671E 02	-0.1829E 02	-0.1609E 02	-0.1735E 02	-0.1467E 02	-0.1528E 02
	-0.6775E-01	-0.6147E-01	-0.5499E-01	-0.4833E-01	-0.4149E-01	-0.3447E-01	-0.2729E-01	-0.1994E-01	-0.1244E-01	-0.4775E-02
29	-0.1577E 02	-0.1883E 02	-0.2071E 02	-0.2077E 02	-0.1872E 02	-0.1474E 02	-0.9371E 01	-0.3409E 01	0.2412E 01	0.7655E 01
	-0.4073E-01	-0.3644E-01	-0.3203E-01	-0.2752E-01	-0.2289E-01	-0.1816E-01	-0.1336E-01	-0.8493E-02	-0.3602E-02	0.1292E-02
30	0.8232E 01	0.8948E 01	0.1047E 02	0.1287E 02	0.1602E 02	0.1969E 02	0.2368E 02	0.2792E 02	0.3229E 02	0.3645E 02
	-0.1840E-01	-0.1568E-01	-0.1298E-01	-0.1031E-01	-0.7679E-02	-0.5091E-02	-0.2559E-02	-0.9258E-04	0.2298E-02	0.4601E-02
31	0.3796E 02	0.4955E 02	0.5819E 02	0.6330E 02	0.6503E 02	0.6406E 02	0.6130E 02	0.5748E 02	0.5304E 02	0.4821E 02
	-0.4364E-02	-0.2859E-02	-0.1467E-02	-0.2100E-03	0.9004E-03	0.1860E-02	0.2675E-02	0.3355E-02	0.3913E-02	0.4364E-02
32	0.5550E 02	0.7368E 02	0.8711E 02	0.9721E 02	0.1012E 03	0.1009E 03	0.9486E 02	0.8428E 02	0.7020E 02	0.5241E 02
	0.8581E-03	0.1668E-02	0.2359E-02	0.2906E-02	0.3293E-02	0.3511E-02	0.3567E-02	0.3473E-02	0.3250E-02	0.2928E-02
33	0.3895E 02	0.5240E 02	0.6444E 02	0.7411E 02	0.8027E 02	0.8196E 02	0.7872E 02	0.7058E 02	0.5810E 02	0.4252E 02
	0.1082E-02	0.1575E-02	0.1989E-02	0.2307E-02	0.2514E-02	0.2601E-02	0.2570E-02	0.2429E-02	0.2194E-02	0.1888E-02
34	0.2237E 02	0.2028E 02	0.2237E 02	0.1602E 02	0.1733E 02	0.1198E 02	0.1115E 02	0.8780E 01	0.4068E 01	0.5249E 01
	0.1309E-03	0.2535E-03	0.3583E-03	0.4409E-03	0.4995E-03	0.5325E-03	0.5409E-03	0.5265E-03	0.4926E-03	0.4439E-03

SF,BM /T

1	0.1551E 01	0.7819E 00	-0.2375E 01	-0.2718E 01	-0.5332E 01	-0.4723E 01	-0.6399E 01	-0.4773E 01	-0.5626E 01	-0.3063E 01
2	0.3683E 02	0.3724E 02	0.4226E 02	0.4051E 02	0.4339E 02	0.3990E 02	0.4139E 02	0.3680E 02	0.3702E 02	0.3085E 02
3	-0.1792E 02	-0.1369E 02	-0.1341E 02	-0.9769E 01	-0.1055E 02	-0.8320E 01	-0.1042E 02	-0.9162E 01	-0.1154E 02	-0.9994E 01
4	-0.6982E 02	-0.7144E 02	-0.7141E 02	-0.7018E 02	-0.6798E 02	-0.6482E 02	-0.6057E 02	-0.5511E 02	-0.4844E 02	-0.4075E 02
5	0.5207E 02	0.6043E 02	0.6713E 02	0.7157E 02	0.7317E 02	0.7144E 02	0.6624E 02	0.5773E 02	0.4635E 02	0.3294E 02
6	-0.9288E 03	-0.9268E 03	-0.9117E 03	-0.8738E 03	-0.8104E 03	-0.7261E 03	-0.6301E 03	-0.5320E 03	-0.4382E 03	-0.3501E 03
7	-0.5131E 04	-0.4876E 04	-0.4611E 04	-0.4322E 04	-0.3993E 04	-0.3612E 04	-0.3179E 04	-0.2704E 04	-0.2203E 04	-0.1690E 04
8	-0.4656E 04	-0.4278E 04	-0.3892E 04	-0.3494E 04	-0.3072E 04	-0.2624E 04	-0.2158E 04	-0.1676E 04	-0.1187E 04	-0.7077E 03
9	-0.2655E 04	-0.2314E 04	-0.1966E 04	-0.1610E 04	-0.1243E 04	-0.8615E 03	-0.4647E 03	-0.5380E 02	0.3655E 03	0.7843E 03

7,80

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.5152E 02	0.3857E 02	0.2597E 02	0.1412E 02	0.2994E 01	-0.7743E 01	-0.1830E 02	-0.2853E 02	-0.3784E 02	-0.4562E 02
	0.2666E-02	0.2157E-02	0.1618E-02	0.1062E-02	0.5027E-03	-0.4808E-04	-0.5805E-03	-0.1086E-02	-0.1556E-02	-0.1984E-02
2	0.6406E 02	0.5072E 02	0.3671E 02	0.2110E 02	0.4996E 01	-0.9159E 01	-0.2239E 02	-0.3243E 02	-0.4228E 02	-0.5166E 02
	0.4017E-02	0.3359E-02	0.2640E-02	0.1882E-02	0.1107E-02	0.3357E-03	-0.4120E-03	-0.1121E-02	-0.1779E-02	-0.2375E-02
3	0.6562E 02	0.5371E 02	0.4166E 02	0.2977E 02	0.1789E 02	0.5510E 01	-0.7829E 01	-0.2210E 02	-0.3659E 02	-0.5017E 02
	0.5084E-02	0.4682E-02	0.4171E-02	0.3581E-02	0.2942E-02	0.2283E-02	0.1632E-02	0.1020E-02	0.4791E-03	0.4083E-04
4	-0.3011E 01	-0.2231E 01	-0.6778E 01	-0.8832E 01	-0.8947E 01	-0.1445E 02	-0.1247E 02	-0.1757E 02	-0.1605E 02	-0.1810E 02
	0.6085E-03	0.5088E-03	0.3998E-03	0.2848E-03	0.1673E-03	0.5030E-04	-0.6291E-04	-0.1706E-03	-0.2702E-03	-0.3605E-03
5	-0.6149E 02	0.5347E 02	0.4433E 02	0.3411E 02	0.2276E 02	0.1037E 02	-0.2622E 01	-0.1552E 02	-0.2754E 02	-0.3799E 02
	0.3050E-02	0.3931E-02	0.4667E-02	0.5290E-02	0.5836E-02	0.6344E-02	0.6853E-02	0.7404E-02	0.8035E-02	0.8782E-02
6	0.1892E 02	0.1898E 02	0.1709E 02	0.1367E 02	0.9616E 01	0.5913E 01	0.3236E 01	0.1774E 01	0.1266E 01	0.1202E 01
	-0.5640E-02	-0.2098E-02	0.1384E-02	0.4817E-02	0.8220E-02	0.1161E-01	0.1501E-01	0.1841E-01	0.2184E-01	0.2527E-01
7	-0.2165E 02	-0.2174E 02	-0.1557E 02	-0.1383E 02	-0.6035E 01	-0.3141E 01	0.4988E 01	0.7560E 01	0.1481E 02	0.1638E 02
	-0.1995E-01	-0.1279E-01	-0.5428E-02	0.2081E-02	0.9688E-02	0.1734E-01	0.2496E-01	0.3250E-01	0.3989E-01	0.4709E-01
8	-0.2236E 02	-0.1685E 02	-0.1590E 02	-0.8741E 01	-0.6226E 01	0.1903E 01	0.4717E 01	0.1237E 02	0.1430E 02	0.2082E 02
	-0.1995E-01	-0.1279E-01	-0.5428E-02	0.2081E-02	0.9688E-02	0.1734E-01	0.2496E-01	0.3250E-01	0.3989E-01	0.4709E-01
9	-0.2710E 02	-0.1903E 02	-0.1035E 02	-0.2157E 01	0.4885E 01	0.1083E 02	0.1624E 02	0.2168E 02	0.2735E 02	0.3305E 02
	-0.1389E-01	-0.8368E-02	-0.2743E-02	0.2944E-02	0.8653E-02	0.1435E-01	0.1999E-01	0.2555E-01	0.3100E-01	0.3630E-01
10	-0.8903E 01	-0.3267E 01	0.1603E 01	0.6512E 01	0.1188E 02	0.1753E 02	0.2287E 02	0.2745E 02	0.3144E 02	0.3542E 02
	-0.7509E-02	-0.3823E-02	-0.1071E-03	0.3621E-02	0.7344E-02	0.1104E-01	0.1469E-01	0.1827E-01	0.2177E-01	0.2515E-01
11	0.7854E 01	0.1125E 02	0.1406E 02	0.1670E 02	0.1954E 02	0.2287E 02	0.2697E 02	0.3182E 02	0.3683E 02	0.4124E 02
	-0.2435E-02	-0.2966E-03	0.1840E-02	0.3967E-02	0.6076E-02	0.8158E-02	0.1020E-01	0.1219E-01	0.1411E-01	0.1595E-01
12	0.1412E 02	0.1929E 02	0.2552E 02	0.3095E 02	0.3533E 02	0.3983E 02	0.4509E 02	0.5037E 02	0.5530E 02	0.6093E 02
	-0.1146E-03	0.1382E-02	0.2873E-02	0.4347E-02	0.5793E-02	0.7202E-02	0.8560E-02	0.9855E-02	0.1107E-01	0.1220E-01
13	0.1159E 02	0.1616E 02	0.2037E 02	0.2577E 02	0.3262E 02	0.4013E 02	0.4767E 02	0.5466E 02	0.5980E 02	0.6188E 02
	-0.4727E-03	0.1675E-02	0.3807E-02	0.5909E-02	0.7968E-02	0.9964E-02	0.1187E-01	0.1368E-01	0.1536E-01	0.1689E-01
14	0.3753E 02	0.3795E 02	0.3918E 02	0.4289E 02	0.4684E 02	0.4630E 02	0.3971E 02	0.3266E 02	0.3132E 02	0.3388E 02
	-0.1417E-04	0.2992E-03	0.6115E-03	0.9209E-03	0.1225E-02	0.1519E-02	0.1802E-02	0.2071E-02	0.2325E-02	0.2562E-02
15	0.5111E-01	0.8692E 01	0.1690E 02	0.2400E 02	0.3014E 02	0.3579E 02	0.4058E 02	0.4380E 02	0.4567E 02	0.4688E 02
	-0.3057E-02	0.5073E-03	0.4058E-02	0.7568E-02	0.1101E-01	0.1437E-01	0.1761E-01	0.2073E-01	0.2371E-01	0.2654E-01
16	-0.9611E 01	-0.3406E 01	0.2624E 01	0.7911E 01	0.1178E 02	0.1387E 02	0.1482E 02	0.1567E 02	0.1697E 02	0.1874E 02
	-0.7441E-02	-0.2282E-02	0.2902E-02	0.8080E-02	0.1323E-01	0.1833E-01	0.2336E-01	0.2833E-01	0.3323E-01	0.3803E-01
17	-0.8535E 01	-0.8588E 01	-0.1151E 02	-0.1056E 02	-0.1207E 02	-0.9352E 01	-0.9417E 01	-0.5710E 01	-0.5481E 01	-0.1667E 01
	-0.1261E-01	-0.6151E-02	0.4106E-03	0.7085E-02	0.1388E-01	0.2078E-01	0.2778E-01	0.3485E-01	0.4197E-01	0.4911E-01
18	-0.7196E 01	-0.1042E 02	-0.1013E 02	-0.1242E 02	-0.1057E 02	-0.1119E 02	-0.7760E 01	-0.7514E 01	-0.3686E 01	-0.3463E 01
	-0.1261E-01	-0.6151E-02	0.4106E-03	0.7085E-02	0.1388E-01	0.2078E-01	0.2778E-01	0.3485E-01	0.4197E-01	0.4911E-01
19	-0.2684E 01	-0.4084E-00	0.1766E 01	0.3397E 01	0.4424E 01	0.5078E 01	0.5902E 01	0.7638E 01	0.1072E 02	0.1507E 02
	-0.6500E-02	-0.1557E-02	0.3401E-02	0.8364E-02	0.1332E-01	0.1828E-01	0.2321E-01	0.2813E-01	0.3300E-01	0.3782E-01
20	0.9803E 01	0.1497E 02	0.1970E 02	0.2427E 02	0.2855E 02	0.3270E 02	0.3682E 02	0.4041E 02	0.4332E 02	0.4578E 02
	-0.1660E-02	0.1781E-02	0.5189E-02	0.8546E-02	0.1184E-01	0.1504E-01	0.1815E-01	0.2115E-01	0.2401E-01	0.2673E-01
21	0.1701E 02	0.2565E 02	0.3377E 02	0.4168E 02	0.5014E 02	0.5829E 02	0.6484E 02	0.6961E 02	0.7214E 02	0.7180E 02
	0.1189E-02	0.3366E-02	0.5502E-02	0.7574E-02	0.9562E-02	0.1144E-01	0.1319E-01	0.1479E-01	0.1623E-01	0.1750E-01
22	0.2495E 02	0.3240E 02	0.4522E 02	0.6353E 02	0.7017E 02	0.7320E 02	0.8403E 02	0.8826E 02	0.8455E 02	0.8874E 02
	0.2371E-02	0.3965E-02	0.5526E-02	0.7030E-02	0.8451E-02	0.9772E-02	0.1098E-01	0.1206E-01	0.1299E-01	0.1379E-01
23	0.1851E 02	0.2336E 02	0.2756E 02	0.3155E 02	0.3633E 02	0.4144E 02	0.4599E 02	0.5007E 02	0.5337E 02	0.5512E 02
	0.3212E-02	0.5361E-02	0.7477E-02	0.9549E-02	0.1156E-01	0.1351E-01	0.1537E-01	0.1713E-01	0.1878E-01	0.2030E-01
24	0.9621E 01	0.4585E 02	0.5221E 02	0.1802E 02	0.3648E 02	0.5918E 02	0.2247E 02	0.1470E 02	0.4636E 02	0.2432E 02
	0.3823E-03	0.6440E-03	0.8957E-03	0.1132E-02	0.1363E-02	0.1579E-02	0.1767E-02	0.1939E-02	0.2094E-02	0.2218E-02
25	0.9444E 01	0.1096E 02	0.1218E 02	0.1370E 02	0.1565E 02	0.1831E 02	0.2178E 02	0.2559E 02	0.2959E 02	0.3409E 02
	0.3699E-02	0.7302E-02	0.1089E-01	0.1446E-01	0.1800E-01	0.2151E-01	0.2497E-01	0.2837E-01	0.3169E-01	0.3490E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.6592E 01	-0.3063E 01	0.6636E 00	0.4068E 01	0.7012E 01	0.9662E 01	0.1251E 02	0.1626E 02	0.2137E 02	0.2780E 02
	0.3495E-02	0.9142E-02	0.1482E-01	0.2052E-01	0.2621E-01	0.3187E-01	0.3751E-01	0.4308E-01	0.4856E-01	0.5393E-01
27	-0.1290E 02	-0.9026E 01	-0.8184E 01	-0.3285E 01	-0.1336E 01	0.4504E 01	0.7220E 01	0.1341E 02	0.1612E 02	0.2187E 02
	0.3024E-02	0.1094E-01	0.1896E-01	0.2703E-01	0.3514E-01	0.4323E-01	0.5125E-01	0.5916E-01	0.6690E-01	0.7443E-01
28	-0.1193E 02	-0.1171E 02	-0.7441E 01	-0.6131E 01	-0.8124E 00	0.1506E 01	0.7545E 01	0.1030E 02	0.1632E 02	0.1876E 02
	0.3024E-02	0.1094E-01	0.1896E-01	0.2703E-01	0.3514E-01	0.4323E-01	0.5125E-01	0.5916E-01	0.6690E-01	0.7443E-01
29	0.1221E 02	0.1616E 02	0.1967E 02	0.2286E 02	0.2569E 02	0.2793E 02	0.2923E 02	0.2927E 02	0.2797E 02	0.2543E 02
	0.6166E-02	0.1100E-01	0.1577E-01	0.2046E-01	0.2506E-01	0.2956E-01	0.3393E-01	0.3818E-01	0.4229E-01	0.4628E-01
30	0.3987E 02	0.4108E 02	0.4238E 02	0.4075E 02	0.3701E 02	0.3136E 02	0.2426E 02	0.1621E 02	0.7642E 01	-0.9565E 00
	0.6807E-02	0.8905E-02	0.1069E-01	0.1276E-01	0.1453E-01	0.1620E-01	0.1779E-01	0.1932E-01	0.2082E-01	0.2232E-01
31	0.4299E 02	0.3715E 02	0.3033E 02	0.2237E 02	0.1339E 02	0.3765E 01	-0.5920E 01	-0.1488E 02	-0.2225E 02	-0.2744E 02
	0.4723E-02	0.5003E-02	0.5218E-02	0.5386E-02	0.5525E-02	0.5657E-02	0.5801E-02	0.5978E-02	0.6206E-02	0.6497E-02
32	0.3439E 02	0.1513E 02	-0.1811E 01	-0.1663E 02	-0.2834E 02	-0.3575E 02	-0.4062E 02	-0.4122E 02	-0.4031E 02	-0.3694E 02
	0.2539E-02	0.2113E-02	0.1682E-02	0.1274E-02	0.9137E-03	0.6170E-03	0.3940E-03	0.2477E-03	0.1757E-03	0.1717E-03
33	0.2538E 02	0.8223E 01	-0.7602E 01	-0.2078E 02	-0.3030E 02	-0.3577E 02	-0.3750E 02	-0.3633E 02	-0.3324E 02	-0.2931E 02
	0.1535E-02	0.1161E-02	0.7919E-03	0.4487E-03	0.1499E-03	-0.9250E-04	-0.2739E-03	-0.3958E-03	-0.4641E-03	-0.4874E-03
34	-0.1897E 01	-0.9467E 00	-0.5133E 01	-0.5729E 01	-0.4870E 01	-0.8449E 01	-0.5179E 01	-0.8796E 01	-0.5841E 01	-0.7054E 01
	0.3845E-03	0.3201E-03	0.2547E-03	0.1929E-03	0.1382E-03	0.9315E-04	0.5949E-04	0.3719E-04	0.2640E-04	0.2574E-04

SF,BM /T

1	-0.3252E 01	-0.2127E-00	-0.3715E-00	0.2575E 01	0.1933E 01	0.4236E 01	0.2687E 01	0.4240E 01	0.1932E 01	0.2957E 01
2	0.2904E 02	0.2076E 02	0.1702E 02	0.7473E 01	0.3180E 01	-0.6166E 01	-0.9876E 01	-0.1837E 02	-0.2123E 02	-0.2879E 02
3	-0.1159E 02	-0.9152E 01	-0.9824E 01	-0.6624E 01	-0.6520E 01	-0.2499E 01	-0.1289E 01	0.4049E 01	0.6784E 01	0.1348E 02
4	-0.3238E 02	-0.2372E 02	-0.1509E 02	-0.6699E 01	0.1376E 01	0.9158E 01	0.1666E 02	0.2383E 02	0.3050E 02	0.3651E 02
5	0.1848E 02	0.3975E 01	-0.9650E 01	-0.2156E 02	-0.3114E 02	-0.3809E 02	-0.4255E 02	-0.4492E 02	-0.4575E 02	-0.4564E 02
6	-0.2647E 03	-0.1772E 03	-0.8415E 02	0.1453E 02	0.1149E 03	0.2115E 03	0.3005E 03	0.3827E 03	0.4631E 03	0.5480E 03
7	-0.1178E 04	-0.6714E 03	-0.1697E 03	0.3319E 03	0.8355E 03	0.1339E 04	0.1840E 04	0.2332E 04	0.2811E 04	0.3272E 04
8	-0.2414E 03	0.2162E 03	0.6658E 03	0.1114E 04	0.1569E 04	0.2028E 04	0.2480E 04	0.2925E 04	0.3357E 04	0.3770E 04
9	0.1191E 04	0.1573E 04	0.1917E 04	0.2216E 04	0.2466E 04	0.2670E 04	0.2834E 04	0.2970E 04	0.3091E 04	0.3211E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.5163E 02	-0.5615E 02	-0.6001E 02	-0.6420E 02	-0.6926E 02	-0.7488E 02	-0.7993E 02	-0.8278E 02	-0.8191E 02	-0.7642E 02
	-0.2363E-02	-0.2685E-02	-0.2943E-02	-0.3131E-02	-0.3240E-02	-0.3263E-02	-0.3192E-02	-0.3020E-02	-0.2742E-02	-0.2359E-02
2	-0.6227E 02	-0.7405E 02	-0.8414E 02	-0.9303E 02	-0.9692E 02	-0.9744E 02	-0.9384E 02	-0.8740E 02	-0.8013E 02	-0.7076E 02
	-0.2895E-02	-0.3323E-02	-0.3640E-02	-0.3827E-02	-0.3870E-02	-0.3761E-02	-0.3497E-02	-0.3082E-02	-0.2522E-02	-0.1827E-02
3	-0.6171E 02	-0.7055E 02	-0.7658E 02	-0.7995E 02	-0.8085E 02	-0.7930E 02	-0.7530E 02	-0.6892E 02	-0.6044E 02	-0.5028E 02
	-0.2636E-03	-0.4056E-03	-0.3616E-03	-0.1151E-03	0.3433E-03	0.1017E-02	0.1902E-02	0.2990E-02	0.4266E-02	0.5709E-02
4	-0.1785E 02	-0.1378E 02	-0.1586E 02	-0.9314E 01	-0.1004E 02	-0.4475E 01	-0.1091E 01	0.1100E 01	0.8120E 01	0.7793E 01
	-0.4394E-03	-0.5041E-03	-0.5521E-03	-0.5802E-03	-0.5867E-03	-0.5700E-03	-0.5299E-03	-0.4668E-03	-0.3817E-03	-0.2765E-03
5	-0.4631E 02	-0.5219E 02	-0.5560E 02	-0.5679E 02	-0.5620E 02	-0.5417E 02	-0.5077E 02	-0.4580E 02	-0.3894E 02	-0.3017E 02
	0.9676E-02	0.1074E-01	0.1200E-01	0.1346E-01	0.1513E-01	0.1699E-01	0.1906E-01	0.2130E-01	0.2371E-01	0.2625E-01
6	0.1085E 01	0.8574E 00	0.1355E-01	-0.4506E-00	-0.2537E-00	0.9025E 00	0.2952E 01	0.5501E 01	0.8078E 01	0.1044E 02
	0.2872E-01	0.3217E-01	0.3563E-01	0.3910E-01	0.4258E-01	0.4607E-01	0.4955E-01	0.5303E-01	0.5649E-01	0.5990E-01
7	0.2256E 02	0.2317E 02	0.2827E 02	0.2776E 02	0.3150E 02	0.2957E 02	0.3186E 02	0.2873E 02	0.3008E 02	0.2646E 02
	0.5404E-01	0.6071E-01	0.6707E-01	0.7309E-01	0.7877E-01	0.8409E-01	0.8906E-01	0.9368E-01	0.9797E-01	0.1019E-00
8	0.2169E 02	0.2712E 02	0.2694E 02	0.3112E 02	0.2961E 02	0.3229E 02	0.2938E 02	0.3079E 02	0.2700E 02	0.2788E 02
	0.5404E-01	0.6071E-01	0.6707E-01	0.7309E-01	0.7877E-01	0.8409E-01	0.8906E-01	0.9368E-01	0.9797E-01	0.1019E-00
9	0.3847E 02	0.4343E 02	0.4789E 02	0.5179E 02	0.5518E 02	0.5812E 02	0.6076E 02	0.6327E 02	0.6572E 02	0.6797E 02
	0.4142E-01	0.4634E-01	0.5103E-01	0.5547E-01	0.5964E-01	0.6353E-01	0.6712E-01	0.7040E-01	0.7336E-01	0.7600E-01
10	0.3985E 02	0.4475E 02	0.4998E 02	0.5550E 02	0.6139E 02	0.6761E 02	0.7389E 02	0.7975E 02	0.8449E 02	0.8755E 02
	0.2841E-01	0.3153E-01	0.3450E-01	0.3729E-01	0.3990E-01	0.4230E-01	0.4447E-01	0.4639E-01	0.4805E-01	0.4943E-01
11	0.4496E 02	0.4868E 02	0.5303E 02	0.5794E 02	0.6287E 02	0.6715E 02	0.7015E 02	0.7154E 02	0.7165E 02	0.7129E 02
	0.1768E-01	0.1931E-01	0.2081E-01	0.2219E-01	0.2343E-01	0.2452E-01	0.2545E-01	0.2621E-01	0.2681E-01	0.2724E-01
12	0.6731E 02	0.7218E 02	0.7402E 02	0.7372E 02	0.7225E 02	0.6929E 02	0.6475E 02	0.5997E 02	0.5629E 02	0.5338E 02
	0.1323E-01	0.1414E-01	0.1493E-01	0.1559E-01	0.1614E-01	0.1657E-01	0.1689E-01	0.1711E-01	0.1724E-01	0.1729E-01
13	0.6131E 02	0.5957E 02	0.5731E 02	0.5434E 02	0.5113E 02	0.4845E 02	0.4581E 02	0.4189E 02	0.3668E 02	0.3157E 02
	0.1827E-01	0.1951E-01	0.2060E-01	0.2156E-01	0.2239E-01	0.2311E-01	0.2372E-01	0.2423E-01	0.2466E-01	0.2501E-01
14	0.3639E 02	0.4080E 02	0.4792E 02	0.5249E 02	0.5081E 02	0.4644E 02	0.4539E 02	0.4811E 02	0.4985E 02	0.4803E 02
	0.2777E-02	0.2969E-02	0.3136E-02	0.3277E-02	0.3391E-02	0.3480E-02	0.3547E-02	0.3594E-02	0.3621E-02	0.3630E-02
15	0.4730E 02	0.4648E 02	0.4502E 02	0.4401E 02	0.4326E 02	0.4176E 02	0.3966E 02	0.3801E 02	0.3683E 02	0.3512E 02
	0.2921E-01	0.3173E-01	0.3410E-01	0.3632E-01	0.3840E-01	0.4036E-01	0.4219E-01	0.4390E-01	0.4550E-01	0.4700E-01
16	0.2114E 02	0.2423E 02	0.2732E 02	0.2954E 02	0.3105E 02	0.3264E 02	0.3459E 02	0.3658E 02	0.3878E 02	0.4176E 02
	0.4275E-01	0.4735E-01	0.5183E-01	0.5619E-01	0.6040E-01	0.6446E-01	0.6838E-01	0.7213E-01	0.7571E-01	0.7912E-01
17	-0.1463E 01	0.2583E 01	0.3279E 01	0.8310E 01	0.1000E 02	0.1582E 02	0.1780E 02	0.2371E 02	0.2554E 02	0.3119E 02
	0.5625E-01	0.6335E-01	0.7041E-01	0.7738E-01	0.8424E-01	0.9095E-01	0.9747E-01	0.1038E-00	0.1098E-00	0.1155E-00
18	0.4136E-00	0.7426E 00	0.5180E 01	0.6384E 01	0.1189E 02	0.1378E 02	0.1964E 02	0.2154E 02	0.2730E 02	0.2888E 02
	0.5625E-01	0.6335E-01	0.7041E-01	0.7738E-01	0.8424E-01	0.9095E-01	0.9747E-01	0.1038E-00	0.1098E-00	0.1155E-00
19	0.2028E 02	0.2567E 02	0.3051E 02	0.3447E 02	0.3773E 02	0.4060E 02	0.4340E 02	0.4634E 02	0.4930E 02	0.5182E 02
	0.4256E-01	0.4719E-01	0.5169E-01	0.5605E-01	0.6023E-01	0.6423E-01	0.6804E-01	0.7164E-01	0.7502E-01	0.7817E-01
20	0.4779E 02	0.4940E 02	0.5106E 02	0.5270E 02	0.5368E 02	0.5374E 02	0.5280E 02	0.5049E 02	0.4690E 02	0.4258E 02
	0.2930E-01	0.3171E-01	0.3396E-01	0.3604E-01	0.3795E-01	0.3970E-01	0.4128E-01	0.4270E-01	0.4398E-01	0.4511E-01
21	0.6944E 02	0.6519E 02	0.6198E 02	0.5716E 02	0.5256E 02	0.4760E 02	0.4148E 02	0.3469E 02	0.2762E 02	0.2023E 02
	0.1858E-01	0.1951E-01	0.2027E-01	0.2089E-01	0.2137E-01	0.2174E-01	0.2201E-01	0.2219E-01	0.2230E-01	0.2237E-01
22	0.9173E 02	0.8190E 02	0.7455E 02	0.7171E 02	0.5780E 02	0.4252E 02	0.3848E 02	0.3178E 02	0.2088E 02	0.2122E 02
	0.1443E-01	0.1491E-01	0.1527E-01	0.1549E-01	0.1561E-01	0.1563E-01	0.1559E-01	0.1550E-01	0.1537E-01	0.1521E-01
23	0.5590E 02	0.5646E 02	0.5648E 02	0.5615E 02	0.5634E 02	0.5662E 02	0.5632E 02	0.5604E 02	0.5595E 02	0.5558E 02
	0.2168E-01	0.2293E-01	0.2405E-01	0.2503E-01	0.2588E-01	0.2659E-01	0.2718E-01	0.2764E-01	0.2797E-01	0.2817E-01
24	-0.2077E 01	0.3132E 02	0.3378E 02	-0.5100E 01	0.1078E 02	0.3355E 02	-0.1263E 01	-0.6217E 01	0.2924E 02	0.1252E 02
	0.2316E-02	0.2400E-02	0.2457E-02	0.2487E-02	0.2508E-02	0.2516E-02	0.2504E-02	0.2489E-02	0.2473E-02	0.2445E-02
25	0.3915E 02	0.4489E 02	0.5171E 02	0.5945E 02	0.6728E 02	0.7466E 02	0.8112E 02	0.8589E 02	0.8863E 02	0.8956E 02
	0.3800E-01	0.4096E-01	0.4377E-01	0.4640E-01	0.4882E-01	0.5102E-01	0.5296E-01	0.5464E-01	0.5603E-01	0.5713E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.3522E 02	0.4302E 02	0.5046E 02	0.5711E 02	0.6289E 02	0.6779E 02	0.7182E 02	0.7500E 02	0.7714E 02	0.7789E 02
	0.5915E-01	0.6417E-01	0.6896E-01	0.7349E-01	0.7772E-01	0.8162E-01	0.8517E-01	0.8836E-01	0.9117E-01	0.9360E-01
27	0.2388E 02	0.2862E 02	0.2952E 02	0.3295E 02	0.3248E 02	0.3441E 02	0.3261E 02	0.3342E 02	0.3098E 02	0.3157E 02
	0.8168E-01	0.8864E-01	0.9525E-01	0.1015E-00	0.1074E-00	0.1129E-00	0.1180E-00	0.1227E-00	0.1271E-00	0.1310E-00
28	0.2413E 02	0.2575E 02	0.3006E 02	0.3054E 02	0.3350E 02	0.3263E 02	0.3424E 02	0.3232E 02	0.3321E 02	0.3112E 02
	0.8168E-01	0.8864E-01	0.9525E-01	0.1015E-00	0.1074E-00	0.1129E-00	0.1180E-00	0.1227E-00	0.1271E-00	0.1310E-00
29	0.2198E 02	0.1814E 02	0.1452E 02	0.1173E 02	0.1024E 02	0.1030E 02	0.1190E 02	0.1480E 02	0.1864E 02	0.2306E 02
	0.5016E-01	0.5393E-01	0.5763E-01	0.6126E-01	0.6484E-01	0.6837E-01	0.7186E-01	0.7529E-01	0.7865E-01	0.8191E-01
30	-0.9077E 01	-0.1621E 02	-0.2187E 02	-0.2567E 02	-0.2734E 02	-0.2678E 02	-0.2400E 02	-0.1914E 02	-0.1250E 02	-0.4453E 01
	0.2382E-01	0.2538E-01	0.2700E-01	0.2870E-01	0.3051E-01	0.3241E-01	0.3442E-01	0.3651E-01	0.3868E-01	0.4090E-01
31	-0.3030E 02	-0.3112E 02	-0.3051E 02	-0.2912E 02	-0.2748E 02	-0.2577E 02	-0.2392E 02	-0.2158E 02	-0.1830E 02	-0.1365E 02
	0.6862E-02	0.7307E-02	0.7835E-02	0.8448E-02	0.9144E-02	0.9918E-02	0.1077E-01	0.1170E-01	0.1269E-01	0.1374E-01
32	-0.3280E 02	-0.2839E 02	-0.2286E 02	-0.1864E 02	-0.1372E 02	-0.1050E 02	-0.7679E 01	-0.5626E 01	-0.4898E 01	-0.3661E 01
	0.2277E-03	0.3370E-03	0.4938E-03	0.6915E-03	0.9242E-03	0.1187E-02	0.1475E-02	0.1788E-02	0.2123E-02	0.2481E-02
33	-0.2537E 02	-0.2175E 02	-0.1838E 02	-0.1507E 02	-0.1168E 02	-0.8182E 01	-0.4856E 01	-0.2137E 01	-0.4401E-00	0.1581E-01
	-0.4741E-03	-0.4295E-03	-0.3574E-03	-0.2612E-03	-0.1441E-03	-0.9304E-05	0.1398E-03	0.3004E-03	0.4704E-03	0.6493E-03
34	-0.5434E 01	-0.1157E 01	-0.2789E 01	0.3055E 01	0.1044E 01	0.4946E 01	0.5592E 01	0.5601E 01	0.9552E 01	0.6886E 01
	0.3428E-04	0.5102E-04	0.7471E-04	0.1049E-03	0.1401E-03	0.1800E-03	0.2238E-03	0.2711E-03	0.3220E-03	0.3762E-03

SF,BM /T

1	0.2285E-00	0.1226E 01	-0.1418E 01	-0.2096E-00	-0.2713E 01	-0.1146E 01	-0.3256E 01	-0.1229E 01	-0.2919E 01	-0.2107E-00
2	-0.3078E 02	-0.3734E 02	-0.3827E 02	-0.4351E 02	-0.4300E 02	-0.4657E 02	-0.4442E 02	-0.4637E 02	-0.4279E 02	-0.4333E 02
3	0.1724E 02	0.2428E 02	0.2767E 02	0.3352E 02	0.3518E 02	0.3881E 02	0.3808E 02	0.3917E 02	0.3602E 02	0.3471E 02
4	0.4193E 02	0.4652E 02	0.5080E 02	0.5491E 02	0.5893E 02	0.6269E 02	0.6574E 02	0.6750E 02	0.6744E 02	0.6524E 02
5	-0.4511E 02	-0.4443E 02	-0.4363E 02	-0.4290E 02	-0.4210E 02	-0.4135E 02	-0.4079E 02	-0.4060E 02	-0.4093E 02	-0.4180E 02
6	0.6405E 03	0.7378E 03	0.8318E 03	0.9124E 03	0.9721E 03	0.1010E 04	0.1031E 04	0.1044E 04	0.1059E 04	0.1081E 04
7	0.3718E 04	0.4154E 04	0.4587E 04	0.5014E 04	0.5432E 04	0.5833E 04	0.6206E 04	0.6542E 04	0.6837E 04	0.7090E 04
8	0.4169E 04	0.4560E 04	0.4940E 04	0.5305E 04	0.5654E 04	0.5975E 04	0.6256E 04	0.6496E 04	0.6695E 04	0.6854E 04
9	0.3339E 04	0.3485E 04	0.3655E 04	0.3850E 04	0.4075E 04	0.4331E 04	0.4618E 04	0.4937E 04	0.5284E 04	0.5657E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.6637E 02	-0.5269E 02	-0.3683E 02	-0.2018E 02	-0.3677E 01	0.1225E 02	0.2749E 02	0.4196E 02	0.5523E 02	0.6652E 02
	-0.1876E-02	-0.1307E-02	-0.6719E-03	0.9279E-05	0.7141E-03	0.1420E-02	0.2105E-02	0.2746E-02	0.3322E-02	0.3813E-02
2	-0.6136E 02	-0.4916E 02	-0.3531E 02	-0.1849E 02	0.1039E 01	0.2095E 02	0.4141E 02	0.5839E 02	0.7310E 02	0.8387E 02
	-0.1009E-02	-0.8656E-04	0.9216E-03	0.1991E-02	0.3094E-02	0.4197E-02	0.5268E-02	0.6272E-02	0.7179E-02	0.7962E-02
3	-0.3887E 02	-0.2664E 02	-0.1398E 02	-0.1244E 01	0.1135E 02	0.2378E 02	0.3617E 02	0.4864E 02	0.6096E 02	0.7254E 02
	0.7293E-02	0.8988E-02	0.1076E-01	0.1258E-01	0.1440E-01	0.1620E-01	0.1793E-01	0.1957E-01	0.2107E-01	0.2240E-01
4	0.1414E 02	0.1304E 02	0.1668E 02	0.1865E 02	0.1802E 02	0.2179E 02	0.1728E 02	0.1997E 02	0.1528E 02	0.1359E 02
	-0.1524E-03	-0.1261E-04	0.1403E-03	0.3024E-03	0.4694E-03	0.6368E-03	0.7989E-03	0.9511E-03	0.1088E-02	0.1207E-02
5	-0.1988E 02	-0.8842E 01	0.2134E 01	0.1256E 02	0.2236E 02	0.3179E 02	0.4115E 02	0.5057E 02	0.5998E 02	0.6912E 02
	0.2891E-01	0.3163E-01	0.3438E-01	0.3712E-01	0.3981E-01	0.4241E-01	0.4489E-01	0.4721E-01	0.4934E-01	0.5123E-01
6	0.1274E 02	0.1544E 02	0.1902E 02	0.2365E 02	0.2908E 02	0.3474E 02	0.4000E 02	0.4449E 02	0.4817E 02	0.5139E 02
	0.6327E-01	0.6657E-01	0.6979E-01	0.7289E-01	0.7587E-01	0.7868E-01	0.8130E-01	0.8369E-01	0.8583E-01	0.8769E-01
7	0.2767E 02	0.2427E 02	0.2586E 02	0.2297E 02	0.2501E 02	0.2259E 02	0.2505E 02	0.2317E 02	0.2615E 02	0.2485E 02
	0.1056E-00	0.1090E-00	0.1121E-00	0.1149E-00	0.1175E-00	0.1198E-00	0.1219E-00	0.1237E-00	0.1252E-00	0.1265E-00
8	0.2400E 02	0.2508E 02	0.2167E 02	0.2327E 02	0.2045E 02	0.2257E 02	0.2034E 02	0.2303E 02	0.2147E 02	0.2475E 02
	0.1056E-00	0.1090E-00	0.1121E-00	0.1149E-00	0.1175E-00	0.1198E-00	0.1219E-00	0.1237E-00	0.1252E-00	0.1265E-00
9	0.6955E 02	0.6984E 02	0.6847E 02	0.6554E 02	0.6165E 02	0.5757E 02	0.5388E 02	0.5073E 02	0.4778E 02	0.4455E 02
	0.7830E-01	0.8026E-01	0.8187E-01	0.8315E-01	0.8411E-01	0.8477E-01	0.8514E-01	0.8524E-01	0.8510E-01	0.8471E-01
10	0.8885E 02	0.8877E 02	0.8776E 02	0.8586E 02	0.8275E 02	0.7796E 02	0.7121E 02	0.6264E 02	0.5297E 02	0.4311E 02
	0.5053E-01	0.5134E-01	0.5186E-01	0.5210E-01	0.5205E-01	0.5173E-01	0.5116E-01	0.5035E-01	0.4933E-01	0.4812E-01
11	0.7095E 02	0.7052E 02	0.6957E 02	0.6777E 02	0.6484E 02	0.6045E 02	0.5461E 02	0.4754E 02	0.3936E 02	0.2998E 02
	0.2751E-01	0.2762E-01	0.2756E-01	0.2733E-01	0.2694E-01	0.2639E-01	0.2569E-01	0.2486E-01	0.2389E-01	0.2282E-01
12	0.5035E 02	0.4711E 02	0.4352E 02	0.3906E 02	0.3418E 02	0.3037E 02	0.2825E 02	0.2653E 02	0.2384E 02	0.2049E 02
	0.1726E-01	0.1715E-01	0.1697E-01	0.1673E-01	0.1642E-01	0.1606E-01	0.1564E-01	0.1516E-01	0.1462E-01	0.1403E-01
13	0.2725E 02	0.2325E 02	0.1964E 02	0.1749E 02	0.1699E 02	0.1697E 02	0.1690E 02	0.1766E 02	0.1978E 02	0.2255E 02
	0.2531E-01	0.2555E-01	0.2575E-01	0.2592E-01	0.2605E-01	0.2614E-01	0.2619E-01	0.2620E-01	0.2615E-01	0.2603E-01
14	0.4368E 02	0.3752E 02	0.3062E 02	0.2468E 02	0.1955E 02	0.1297E 02	0.3582E 01	-0.5930E 01	-0.1247E 02	-0.1760E 02
	0.3623E-02	0.3599E-02	0.3560E-02	0.3507E-02	0.3441E-02	0.3363E-02	0.3273E-02	0.3170E-02	0.3057E-02	0.2932E-02
15	0.3296E 02	0.3169E 02	0.3176E 02	0.3215E 02	0.3243E 02	0.3349E 02	0.3573E 02	0.3829E 02	0.4074E 02	0.4388E 02
	0.4841E-01	0.4972E-01	0.5093E-01	0.5206E-01	0.5308E-01	0.5399E-01	0.5479E-01	0.5547E-01	0.5600E-01	0.5637E-01
16	0.4530E 02	0.4838E 02	0.5063E 02	0.5266E 02	0.5484E 02	0.5680E 02	0.5833E 02	0.5985E 02	0.6140E 02	0.6232E 02
	0.8232E-01	0.8531E-01	0.8807E-01	0.9058E-01	0.9283E-01	0.9480E-01	0.9648E-01	0.9785E-01	0.9890E-01	0.9963E-01
17	0.3267E 02	0.3816E 02	0.3953E 02	0.4467E 02	0.4516E 02	0.4903E 02	0.4794E 02	0.5008E 02	0.4719E 02	0.4780E 02
	0.1209E-00	0.1258E-00	0.1304E-00	0.1345E-00	0.1381E-00	0.1412E-00	0.1437E-00	0.1457E-00	0.1471E-00	0.1480E-00
18	0.3436E 02	0.3576E 02	0.4118E 02	0.4225E 02	0.4686E 02	0.4666E 02	0.4978E 02	0.4783E 02	0.4918E 02	0.4573E 02
	0.1209E-00	0.1258E-00	0.1304E-00	0.1345E-00	0.1381E-00	0.1412E-00	0.1437E-00	0.1457E-00	0.1471E-00	0.1480E-00
19	0.5340E 02	0.5399E 02	0.5322E 02	0.5146E 02	0.4935E 02	0.4748E 02	0.4625E 02	0.4587E 02	0.4620E 02	0.4687E 02
	0.8107E-01	0.8373E-01	0.8613E-01	0.8828E-01	0.9018E-01	0.9184E-01	0.9326E-01	0.9444E-01	0.9537E-01	0.9605E-01
20	0.3770E 02	0.3275E 02	0.2809E 02	0.2414E 02	0.2080E 02	0.1827E 02	0.1683E 02	0.1647E 02	0.1750E 02	0.2039E 02
	0.4613E-01	0.4704E-01	0.4787E-01	0.4861E-01	0.4928E-01	0.4990E-01	0.5045E-01	0.5094E-01	0.5136E-01	0.5171E-01
21	0.1371E 02	0.9206E 01	0.6349E 01	0.4841E 01	0.4865E 01	0.5674E 01	0.6551E 01	0.7883E 01	0.9558E 01	0.1081E 02
	0.2240E-01	0.2242E-01	0.2243E-01	0.2243E-01	0.2244E-01	0.2243E-01	0.2241E-01	0.2236E-01	0.2229E-01	0.2218E-01
22	0.2434E 02	0.1879E 02	0.1791E 02	0.2359E 02	0.2141E 02	0.1861E 02	0.2474E 02	0.2548E 02	0.1829E 02	0.1710E 02
	0.1503E-01	0.1482E-01	0.1459E-01	0.1433E-01	0.1403E-01	0.1370E-01	0.1333E-01	0.1291E-01	0.1243E-01	0.1191E-01
23	0.5544E 02	0.5587E 02	0.5581E 02	0.5450E 02	0.5201E 02	0.4786E 02	0.4182E 02	0.3489E 02	0.2757E 02	0.1954E 02
	0.2825E-01	0.2820E-01	0.2802E-01	0.2771E-01	0.2726E-01	0.2669E-01	0.2600E-01	0.2520E-01	0.2430E-01	0.2332E-01
24	-0.1236E 02	0.1642E 02	0.1893E 02	-0.1530E 02	-0.1117E 01	0.1884E 02	-0.1430E 02	-0.2194E 02	0.6293E 01	-0.1374E 02
	0.2412E-02	0.2383E-02	0.2346E-02	0.2299E-02	0.2254E-02	0.2203E-02	0.2139E-02	0.2070E-02	0.1998E-02	0.1910E-02
25	0.8867E 02	0.8601E 02	0.8211E 02	0.7722E 02	0.7115E 02	0.6406E 02	0.5627E 02	0.4791E 02	0.3955E 02	0.3198E 02
	0.5795E-01	0.5847E-01	0.5872E-01	0.5870E-01	0.5843E-01	0.5793E-01	0.5721E-01	0.5631E-01	0.5525E-01	0.5404E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.7706E 02	0.7469E 02	0.7094E 02	0.6634E 02	0.6161E 02	0.5732E 02	0.5371E 02	0.5080E 02	0.4822E 02	0.4557E 02
	0.9564E-01	0.9730E-01	0.9860E-01	0.9955E-01	0.1002E-00	0.1005E-00	0.1005E-00	0.1003E-00	0.9981E-01	0.9907E-01
27	0.2945E 02	0.3060E 02	0.2924E 02	0.3099E 02	0.3009E 02	0.3199E 02	0.3118E 02	0.3310E 02	0.3250E 02	0.3474E 02
	0.1347E-00	0.1380E-00	0.1409E-00	0.1435E-00	0.1457E-00	0.1476E-00	0.1491E-00	0.1502E-00	0.1510E-00	0.1513E-00
28	0.3221E 02	0.3069E 02	0.3236E 02	0.3142E 02	0.3338E 02	0.3255E 02	0.3442E 02	0.3360E 02	0.3552E 02	0.3502E 02
	0.1347E-00	0.1380E-00	0.1409E-00	0.1435E-00	0.1457E-00	0.1476E-00	0.1491E-00	0.1502E-00	0.1510E-00	0.1513E-00
29	0.2778E 02	0.3262E 02	0.3754E 02	0.4260E 02	0.4783E 02	0.5311E 02	0.5828E 02	0.6310E 02	0.6736E 02	0.7083E 02
	0.8505E-01	0.8805E-01	0.9037E-01	0.9349E-01	0.9588E-01	0.9802E-01	0.9986E-01	0.1014E-00	0.1026E-00	0.1034E-00
30	0.4560E 01	0.1417E 02	0.2398E 02	0.3366E 02	0.4297E 02	0.5177E 02	0.5995E 02	0.6726E 02	0.7340E 02	0.7820E 02
	0.4314E-01	0.4536E-01	0.4753E-01	0.4962E-01	0.5159E-01	0.5340E-01	0.5502E-01	0.5642E-01	0.5757E-01	0.5844E-01
31	-0.7453E 01	0.7746E-01	0.8501E 01	0.1720E 02	0.2549E 02	0.3276E 02	0.3868E 02	0.4346E 02	0.4749E 02	0.5117E 02
	0.1485E-01	0.1598E-01	0.1713E-01	0.1826E-01	0.1935E-01	0.2039E-01	0.2134E-01	0.2218E-01	0.2290E-01	0.2349E-01
32	-0.3608E 01	-0.2240E 01	-0.1233E 01	0.6723E 00	0.3449E 01	0.6352E 01	0.1110E 02	0.1515E 02	0.2037E 02	0.2481E 02
	0.2862E-02	0.3264E-02	0.3683E-02	0.4114E-02	0.4552E-02	0.4989E-02	0.5415E-02	0.5818E-02	0.6186E-02	0.6505E-02
33	-0.7353E 00	-0.2516E 01	-0.4745E 01	-0.6554E 01	-0.7105E 01	-0.5934E 01	-0.3085E 01	0.1107E 01	0.5984E 01	0.1068E 02
	0.8375E-03	0.1035E-02	0.1243E-02	0.1461E-02	0.1691E-02	0.1930E-02	0.2173E-02	0.2411E-02	0.2635E-02	0.2832E-02
34	0.1067E 02	0.7108E 01	0.8863E 01	0.8427E 01	0.6504E 01	0.8637E 01	0.3598E 01	0.6188E 01	0.1767E 01	0.1390E 01
	0.4341E-03	0.4948E-03	0.5583E-03	0.6236E-03	0.6899E-03	0.7562E-03	0.8206E-03	0.8818E-03	0.9373E-03	0.9856E-03

SF,BM /T

1	-0.1124E 01	0.2295E 01	0.1850E 01	0.5631E 01	0.5363E 01	0.9036E 01	0.8251E 01	0.1126E 02	0.9751E 01	0.1198E 02
2	-0.3826E 02	-0.3704E 02	-0.3004E 02	-0.2682E 02	-0.1818E 02	-0.1382E 02	-0.4717E 01	-0.3041E-00	0.8548E 01	0.1277E 02
3	0.2939E 02	0.2607E 02	0.1913E 02	0.1451E 02	0.6826E 01	0.1909E 01	-0.5534E 01	-0.9919E 01	-0.1650E 02	-0.1994E 02
4	0.6090E 02	0.5478E 02	0.4742E 02	0.3937E 02	0.3109E 02	0.2288E 02	0.1496E 02	0.7545E 01	0.9154E 00	-0.4563E 01
5	-0.4313E 02	-0.4477E 02	-0.4639E 02	-0.4760E 02	-0.4800E 02	-0.4736E 02	-0.4572E 02	-0.4327E 02	-0.4035E 02	-0.3741E 02
6	0.1109E 04	0.1137E 04	0.1160E 04	0.1171E 04	0.1170E 04	0.1160E 04	0.1148E 04	0.1141E 04	0.1141E 04	0.1148E 04
7	0.7304E 04	0.7478E 04	0.7611E 04	0.7700E 04	0.7745E 04	0.7740E 04	0.7686E 04	0.7590E 04	0.7459E 04	0.7298E 04
8	0.6984E 04	0.7098E 04	0.7196E 04	0.7282E 04	0.7362E 04	0.7435E 04	0.7502E 04	0.7570E 04	0.7644E 04	0.7720E 04
9	0.6048E 04	0.6447E 04	0.6844E 04	0.7228E 04	0.7587E 04	0.7911E 04	0.8194E 04	0.8431E 04	0.8622E 04	0.8767E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.7466E 02	0.7646E 02	0.7720E 02	0.7085E 02	0.5996E 02	0.4538E 02	0.2799E 02	0.8392E 01	-0.1316E 02	-0.3646E 02
	0.4201E-02	0.4466E-02	0.4589E-02	0.4560E-02	0.4374E-02	0.4032E-02	0.3547E-02	0.2936E-02	0.2220E-02	0.1420E-02
2	0.9218E 02	0.9861E 02	0.1012E 03	0.1018E 03	0.9641E 02	0.8613E 02	0.6989E 02	0.4897E 02	0.2573E 02	0.2137E-00
	0.8599E-02	0.9064E-02	0.9335E-02	0.9392E-02	0.9223E-02	0.8824E-02	0.8204E-02	0.7384E-02	0.6389E-02	0.5252E-02
3	0.8251E 02	0.9009E 02	0.9487E 02	0.9683E 02	0.9623E 02	0.9336E 02	0.8833E 02	0.8113E 02	0.7167E 02	0.5998E 02
	0.2352E-01	0.2441E-01	0.2501E-01	0.2532E-01	0.2531E-01	0.2497E-01	0.2431E-01	0.2332E-01	0.2203E-01	0.2045E-01
4	0.8190E 01	-0.2174E 01	-0.5528E 01	-0.1871E 02	-0.2372E 02	-0.3254E 02	-0.3832E 02	-0.4347E 02	-0.5265E 02	-0.5437E 02
	0.1303E-02	0.1373E-02	0.1414E-02	0.1422E-02	0.1397E-02	0.1336E-02	0.1242E-02	0.1117E-02	0.9660E-03	0.7936E-03
5	0.7764E 02	0.8519E 02	0.9156E 02	0.9670E 02	0.1007E 03	0.1038E 03	0.1059E 03	0.1069E 03	0.1063E 03	0.1033E 03
	0.5285E-01	0.5417E-01	0.5514E-01	0.5572E-01	0.5590E-01	0.5564E-01	0.5493E-01	0.5375E-01	0.5212E-01	0.5001E-01
6	0.5467E 02	0.5849E 02	0.6304E 02	0.6810E 02	0.7316E 02	0.7758E 02	0.8088E 02	0.8289E 02	0.8377E 02	0.8380E 02
	0.8926E-01	0.9050E-01	0.9139E-01	0.9187E-01	0.9193E-01	0.9152E-01	0.9061E-01	0.8919E-01	0.8724E-01	0.8477E-01
7	0.2922E 02	0.2713E 02	0.3035E 02	0.2902E 02	0.3195E 02	0.3049E 02	0.3332E 02	0.3180E 02	0.3450E 02	0.3295E 02
	0.1274E-00	0.1280E-00	0.1283E-00	0.1282E-00	0.1277E-00	0.1268E-00	0.1254E-00	0.1236E-00	0.1214E-00	0.1187E-00
8	0.2372E 02	0.2720E 02	0.2619E 02	0.2946E 02	0.2830E 02	0.3148E 02	0.3034E 02	0.3348E 02	0.3230E 02	0.3535E 02
	0.1274E-00	0.1280E-00	0.1283E-00	0.1282E-00	0.1277E-00	0.1268E-00	0.1254E-00	0.1236E-00	0.1214E-00	0.1187E-00
9	0.4078E 02	0.3661E 02	0.3235E 02	0.2820E 02	0.2415E 02	0.2035E 02	0.1724E 02	0.1533E 02	0.1474E 02	0.1504E 02
	0.8408E-01	0.8324E-01	0.8218E-01	0.8091E-01	0.7944E-01	0.7778E-01	0.7593E-01	0.7390E-01	0.7170E-01	0.6933E-01
10	0.3358E 02	0.2429E 02	0.1492E 02	0.5700E 01	-0.2616E 01	-0.9502E 01	-0.1522E 02	-0.2047E 02	-0.2567E 02	-0.3049E 02
	0.4677E-01	0.4528E-01	0.4368E-01	0.4199E-01	0.4021E-01	0.3836E-01	0.3647E-01	0.3453E-01	0.3258E-01	0.3061E-01
11	0.1972E 02	0.9712E 01	0.1056E 01	-0.6302E 01	-0.1358E 02	-0.2179E 02	-0.3076E 02	-0.3952E 02	-0.4715E 02	-0.5312E 02
	0.2165E-01	0.2040E-01	0.1909E-01	0.1772E-01	0.1629E-01	0.1481E-01	0.1329E-01	0.1176E-01	0.1023E-01	0.8711E-02
12	0.1801E 02	0.1673E 02	0.1384E 02	0.6781E 01	-0.2520E 01	-0.1084E 02	-0.1827E 02	-0.2605E 02	-0.3387E 02	-0.4139E 02
	0.1338E-01	0.1266E-01	0.1187E-01	0.1099E-01	0.1002E-01	0.8966E-02	0.7835E-02	0.6636E-02	0.5378E-02	0.4069E-02
13	0.2549E 02	0.2939E 02	0.3447E 02	0.3891E 02	0.4067E 02	0.3990E 02	0.3772E 02	0.3368E 02	0.2684E 02	0.1847E 02
	0.2584E-01	0.2554E-01	0.2513E-01	0.2456E-01	0.2381E-01	0.2288E-01	0.2175E-01	0.2042E-01	0.1891E-01	0.1722E-01
14	-0.3001E 02	-0.5764E 02	-0.9215E 02	-0.1175E 03	-0.1331E 03	-0.1487E 03	-0.1638E 03	-0.1731E 03	-0.1793E 03	-0.1891E 03
	0.2792E-02	0.2635E-02	0.2459E-02	0.2269E-02	0.2062E-02	0.1837E-02	0.1597E-02	0.1343E-02	0.1078E-02	0.8021E-03
15	0.4800E 02	0.5200E 02	0.5519E 02	0.5854E 02	0.6266E 02	0.6581E 02	0.6607E 02	0.6421E 02	0.6204E 02	0.5912E 02
	0.5657E-01	0.5657E-01	0.5634E-01	0.5585E-01	0.5509E-01	0.5401E-01	0.5263E-01	0.5091E-01	0.4888E-01	0.4653E-01
16	0.6226E 02	0.6177E 02	0.6124E 02	0.6018E 02	0.5846E 02	0.5728E 02	0.5765E 02	0.5873E 02	0.5887E 02	0.5788E 02
	0.1000E-00	0.1000E-00	0.9969E-01	0.9897E-01	0.9787E-01	0.9638E-01	0.9450E-01	0.9222E-01	0.8955E-01	0.8647E-01
17	0.4380E 02	0.4354E 02	0.3885E 02	0.3819E 02	0.3350E 02	0.3302E 02	0.2864E 02	0.2881E 02	0.2583E 02	0.2785E 02
	0.1483E-00	0.1482E-00	0.1475E-00	0.1463E-00	0.1446E-00	0.1425E-00	0.1400E-00	0.1370E-00	0.1337E-00	0.1299E-00
18	0.4595E 02	0.4163E 02	0.4113E 02	0.3640E 02	0.3585E 02	0.3129E 02	0.3098E 02	0.2711E 02	0.2815E 02	0.2619E 02
	0.1483E-00	0.1482E-00	0.1475E-00	0.1463E-00	0.1446E-00	0.1425E-00	0.1400E-00	0.1370E-00	0.1337E-00	0.1299E-00
19	0.4776E 02	0.4888E 02	0.5024E 02	0.5181E 02	0.5353E 02	0.5520E 02	0.5654E 02	0.5730E 02	0.5722E 02	0.5610E 02
	0.9647E-01	0.9661E-01	0.9644E-01	0.9595E-01	0.9511E-01	0.9390E-01	0.9232E-01	0.9034E-01	0.8797E-01	0.8520E-01
20	0.2491E 02	0.3035E 02	0.3631E 02	0.4230E 02	0.4767E 02	0.5206E 02	0.5519E 02	0.5654E 02	0.5587E 02	0.5339E 02
	0.5196E-01	0.5209E-01	0.5207E-01	0.5185E-01	0.5140E-01	0.5070E-01	0.4972E-01	0.4846E-01	0.4689E-01	0.4503E-01
21	0.1195E 02	0.1352E 02	0.1495E 02	0.1568E 02	0.1575E 02	0.1472E 02	0.1237E 02	0.9481E 01	0.6490E 01	0.2970E 01
	0.2202E-01	0.2180E-01	0.2150E-01	0.2109E-01	0.2057E-01	0.1992E-01	0.1914E-01	0.1823E-01	0.1719E-01	0.1603E-01
22	0.1532E 02	0.3274E 01	-0.7234E 01	-0.1325E 02	-0.2576E 02	-0.3899E 02	-0.4446E 02	-0.5150E 02	-0.6227E 02	-0.6678E 02
	0.1133E-01	0.1069E-01	1.0000E-02	0.9258E-02	0.8467E-02	0.7633E-02	0.6770E-02	0.5885E-02	0.4988E-02	0.4087E-02
23	0.1145E 02	0.4020E 01	-0.3292E 01	-0.1100E 02	-0.1899E 02	-0.2750E 02	-0.3641E 02	-0.4441E 02	-0.5053E 02	-0.5481E 02
	0.2228E-01	0.2117E-01	0.2000E-01	0.1879E-01	0.1753E-01	0.1623E-01	0.1491E-01	0.1358E-01	0.1225E-01	0.1095E-01
24	-0.4560E 02	-0.3342E 02	-0.4268E 02	-0.8337E 02	-0.8409E 02	-0.7334E 02	-0.9888E 02	-0.1077E 03	-0.8996E 02	-0.1041E 03
	0.1812E-02	0.1712E-02	0.1599E-02	0.1474E-02	0.1347E-02	0.1215E-02	0.1072E-02	0.9284E-03	0.7871E-03	0.6403E-03
25	0.2535E 02	0.1939E 02	-0.1412E 02	0.9498E 01	0.5307E 01	0.1607E 01	-0.1576E 01	-0.4579E 01	-0.7528E 01	-0.1015E 02
	0.5272E-01	0.5128E-01	0.4973E-01	0.4809E-01	0.4634E-01	0.4449E-01	0.4254E-01	0.4050E-01	0.3838E-01	0.3617E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.4277E 02	0.4005E 02	0.3774E 02	0.3612E 02	0.3537E 02	0.3538E 02	0.3582E 02	0.3635E 02	0.3652E 02	0.3586E 02
	0.9808E-01	0.9695E-01	0.9538E-01	0.9366E-01	0.9168E-01	0.8944E-01	0.8693E-01	0.8413E-01	0.8105E-01	0.7767E-01
27	0.3464E 02	0.3724E 02	0.3736E 02	0.3981E 02	0.3957E 02	0.4138E 02	0.4057E 02	0.4176E 02	0.4061E 02	0.4166E 02
	0.1512E-00	0.1507E-00	0.1498E-00	0.1483E-00	0.1463E-00	0.1438E-00	0.1408E-00	0.1372E-00	0.1331E-00	0.1284E-00
28	0.3730E 02	0.3719E 02	0.3959E 02	0.3937E 02	0.4131E 02	0.4057E 02	0.4183E 02	0.4059E 02	0.4144E 02	0.4017E 02
	0.1512E-00	0.1507E-00	0.1498E-00	0.1483E-00	0.1463E-00	0.1438E-00	0.1408E-00	0.1372E-00	0.1331E-00	0.1284E-00
29	0.7329E 02	0.7465E 02	0.7509E 02	0.7488E 02	0.7425E 02	0.7336E 02	0.7247E 02	0.7181E 02	0.7139E 02	0.7098E 02
	0.1038E-00	0.1038E-00	0.1033E-00	0.1024E-00	0.1011E-00	0.9927E-01	0.9697E-01	0.9421E-01	0.9098E-01	0.8728E-01
30	0.8171E 02	0.8402E 02	0.8514E 02	0.8510E 02	0.8420E 02	0.8280E 02	0.8091E 02	0.7824E 02	0.7448E 02	0.6941E 02
	0.5902E-01	0.5928E-01	0.5920E-01	0.5876E-01	0.5795E-01	0.5677E-01	0.5520E-01	0.5327E-01	0.5096E-01	0.4829E-01
31	0.5459E 02	0.5768E 02	0.6039E 02	0.6243E 02	0.6300E 02	0.6113E 02	0.5628E 02	0.4847E 02	0.3802E 02	0.2556E 02
	0.2393E-01	0.2419E-01	0.2425E-01	0.2410E-01	0.2371E-01	0.2308E-01	0.2219E-01	0.2106E-01	0.1971E-01	0.1815E-01
32	0.2955E 02	0.3418E 02	0.3616E 02	0.3689E 02	0.3315E 02	0.2685E 02	0.1695E 02	0.4450E 01	-0.9363E 01	-0.2498E 02
	0.6759E-02	0.6929E-02	0.6993E-02	0.6932E-02	0.6733E-02	0.6388E-02	0.5903E-02	0.5290E-02	0.4566E-02	0.3750E-02
33	0.1406E 02	0.1503E 02	0.1326E 02	0.8993E 01	0.2603E 01	-0.5510E 01	-0.1450E 02	-0.2368E 02	-0.3304E 02	-0.4301E 02
	0.2991E-02	0.3096E-02	0.3131E-02	0.3087E-02	0.2956E-02	0.2737E-02	0.2435E-02	0.2062E-02	0.1627E-02	0.1140E-02
34	-0.3165E 01	-0.1164E 02	-0.1372E 02	-0.2520E 02	-0.2846E 02	-0.3579E 02	-0.3934E 02	-0.4313E 02	-0.5026E 02	-0.5070E 02
	0.1024E-02	0.1049E-02	0.1059E-02	0.1049E-02	0.1019E-02	0.9665E-03	0.8929E-03	0.7999E-03	0.6899E-03	0.5662E-03

SF,BM /T

1	0.9619E 01	0.1108E 02	0.8164E 01	0.9149E 01	0.5866E 01	0.6772E 01	0.3907E 01	0.5342E 01	0.2814E 01	0.4334E 01
2	0.2145E 02	0.2559E 02	0.3397E 02	0.3759E 02	0.4498E 02	0.4719E 02	0.5264E 02	0.5252E 02	0.5538E 02	0.5277E 02
3	-0.2534E 02	-0.2749E 02	-0.3139E 02	-0.3207E 02	-0.3442E 02	-0.3377E 02	-0.3492E 02	-0.3341E 02	-0.3381E 02	-0.3177E 02
4	-0.8433E 01	-0.1021E 02	-0.9570E 01	-0.6432E 01	-0.9371E 00	0.6620E 01	0.1584E 02	0.2634E 02	0.3784E 02	0.5005E 02
5	-0.3499E 02	-0.3370E 02	-0.3386E 02	-0.3555E 02	-0.3872E 02	-0.4322E 02	-0.4866E 02	-0.5462E 02	-0.6093E 02	-0.6759E 02
6	0.1156E 04	0.1161E 04	0.1161E 04	0.1160E 04	0.1162E 04	0.1172E 04	0.1193E 04	0.1222E 04	0.1251E 04	0.1273E 04
7	0.7116E 04	0.6922E 04	0.6727E 04	0.6531E 04	0.6328E 04	0.6113E 04	0.5885E 04	0.5649E 04	0.5410E 04	0.5174E 04
8	0.7799E 04	0.7879E 04	0.7947E 04	0.7991E 04	0.8003E 04	0.7970E 04	0.7883E 04	0.7743E 04	0.7551E 04	0.7303E 04
9	0.8864E 04	0.8914E 04	0.8919E 04	0.8879E 04	0.8791E 04	0.8650E 04	0.8453E 04	0.8196E 04	0.7878E 04	0.7499E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.6074E 02	-0.8413E 02	-0.1042E 03	-0.1188E 03	-0.1263E 03	-0.1261E 03	-0.1186E 03	-0.1052E 03	-0.8721E 02	-0.6596E 02
	0.5684E-03	-0.2918E-03	-0.1112E-02	-0.1847E-02	-0.2460E-02	-0.2923E-02	-0.3221E-02	-0.3351E-02	-0.3313E-02	-0.3116E-02
2	-0.2487E 02	-0.4971E 02	-0.7087E 02	-0.8997E 02	-0.1056E 03	-0.1165E 03	-0.1234E 03	-0.1233E 03	-0.1181E 03	-0.1055E 03
	0.4010E-02	0.2718E-02	0.1432E-02	0.2054E-03	-0.9131E-03	-0.1881E-02	-0.2666E-02	-0.3246E-02	-0.3605E-02	-0.3739E-02
3	0.4620E 02	0.3063E 02	0.1370E 02	-0.3899E 01	-0.2140E 02	-0.3802E 02	-0.5307E 02	-0.6599E 02	-0.7628E 02	-0.8359E 02
	0.1861E-01	0.1658E-01	0.1439E-01	0.1213E-01	0.9846E-02	0.7610E-02	0.5476E-02	0.3496E-02	0.1715E-02	0.1717E-03
4	-0.5556E 02	-0.4634E 02	-0.4411E 02	-0.3537E 02	-0.2684E 02	-0.2236E 02	-0.1089E 02	-0.6390E 01	0.6659E 01	0.1422E 02
	0.6055E-03	0.4101E-03	0.2153E-03	0.2974E-04	-0.1394E-03	-0.2859E-03	-0.4044E-03	-0.4920E-03	-0.5459E-03	-0.5659E-03
5	0.9761E 02	0.9902E 02	0.7779E 02	0.6434E 02	0.4912E 02	0.3257E 02	0.1501E 02	-0.3242E 01	-0.2177E 02	-0.3992E 02
	0.4746E-01	0.4449E-01	0.4116E-01	0.3753E-01	0.3367E-01	0.2966E-01	0.2556E-01	0.2145E-01	0.1740E-01	0.1350E-01
6	0.8317E 02	0.8180E 02	0.7941E 02	0.7558E 02	0.7003E 02	0.6265E 02	0.5364E 02	0.4341E 02	0.3251E 02	0.2141E 02
	0.8176E-01	0.7826E-01	0.7427E-01	0.6986E-01	0.6505E-01	0.5990E-01	0.5446E-01	0.4881E-01	0.4299E-01	0.3709E-01
7	0.3570E 02	0.3447E 02	0.3757E 02	0.3665E 02	0.3975E 02	0.3877E 02	0.4174E 02	0.4082E 02	0.4365E 02	0.4211E 02
	0.1155E-00	0.1118E-00	0.1077E-00	0.1031E-00	0.9811E-01	0.9269E-01	0.8684E-01	0.8058E-01	0.7391E-01	0.6684E-01
8	0.3428E 02	0.3755E 02	0.3687E 02	0.4035E 02	0.3969E 02	0.4291E 02	0.4210E 02	0.4516E 02	0.4415E 02	0.4636E 02
	0.1155E-00	0.1118E-00	0.1077E-00	0.1031E-00	0.9811E-01	0.9269E-01	0.8684E-01	0.8058E-01	0.7391E-01	0.6684E-01
9	0.1546E 02	0.1544E 02	0.1510E 02	0.1539E 02	0.1734E 02	0.2101E 02	0.2504E 02	0.2768E 02	0.2828E 02	0.2785E 02
	0.6677E-01	0.6406E-01	0.6119E-01	0.5820E-01	0.5510E-01	0.5189E-01	0.4858E-01	0.4515E-01	0.4161E-01	0.3796E-01
10	-0.3402E 02	-0.3529E 02	-0.3413E 02	-0.3185E 02	-0.3056E 02	-0.3112E 02	-0.3191E 02	-0.3016E 02	-0.2460E 02	-0.1655E 02
	0.2865E-01	0.2671E-01	0.2482E-01	0.2299E-01	0.2125E-01	0.1960E-01	0.1806E-01	0.1663E-01	0.1533E-01	0.1415E-01
11	-0.5759E 02	-0.6178E 02	-0.6701E 02	-0.7280E 02	-0.7647E 02	-0.7584E 02	-0.7168E 02	-0.6660E 02	-0.6201E 02	-0.5705E 02
	0.7221E-02	0.5766E-02	0.4438E-02	0.3210E-02	0.2137E-02	0.1243E-02	0.5427E-03	0.4013E-04	-0.2633E-03	-0.3662E-03
12	-0.5158E 02	-0.6766E 02	-0.8427E 02	-0.9237E 02	-0.9243E 02	-0.9255E 02	-0.9602E 02	-0.9856E 02	-0.9635E 02	-0.9110E 02
	0.2727E-02	0.1385E-02	0.8999E-04	-0.1111E-02	-0.2184E-02	-0.3106E-02	-0.3858E-02	-0.4423E-02	-0.4783E-02	-0.4927E-02
13	0.1068E 02	0.2723E 01	-0.8039E 01	-0.2120E 02	-0.3323E 02	-0.4309E 02	-0.5328E 02	-0.6395E 02	-0.7119E 02	-0.7330E 02
	0.1538E-01	0.1342E-01	0.1139E-01	0.9332E-02	0.7298E-02	0.5340E-02	0.3498E-02	0.1813E-02	0.3227E-03	-0.9429E-03
14	-0.1921E 03	-0.1643E 03	-0.1145E 03	-0.8020E 02	-0.7133E 02	-0.6034E 02	-0.2852E 02	0.9537E 01	0.3184E 02	0.4140E 02
	0.5204E-03	0.2468E-03	-0.1107E-04	-0.2535E-03	-0.4757E-03	-0.6656E-03	-0.8148E-03	-0.9231E-03	-0.9926E-03	-0.1020E-02
15	0.5374E 02	0.4852E 02	0.3943E 02	0.3157E 02	0.2029E 02	0.6821E 01	-0.4229E 01	-0.1197E 02	-0.2050E 02	-0.3120E 02
	0.4387E-01	0.4095E-01	0.3780E-01	0.3448E-01	0.3104E-01	0.2753E-01	0.2401E-01	0.2053E-01	0.1714E-01	0.1387E-01
16	0.5654E 02	0.5467E 02	0.5157E 02	0.4826E 02	0.4642E 02	0.4514E 02	0.4158E 02	0.3551E 02	0.2986E 02	0.2594E 02
	0.8300E-01	0.7915E-01	0.7498E-01	0.7050E-01	0.6576E-01	0.6079E-01	0.5562E-01	0.5027E-01	0.4479E-01	0.3922E-01
17	0.2677E 02	0.3041E 02	0.3075E 02	0.3525E 02	0.3573E 02	0.3993E 02	0.4046E 02	0.4478E 02	0.4466E 02	0.4708E 02
	0.1258E-00	0.1213E-00	0.1164E-00	0.1111E-00	0.1054E-00	0.9933E-01	0.9286E-01	0.8598E-01	0.7868E-01	0.7096E-01
18	0.2909E 02	0.2880E 02	0.3307E 02	0.3369E 02	0.3804E 02	0.3842E 02	0.4278E 02	0.4334E 02	0.4696E 02	0.4568E 02
	0.1258E-00	0.1213E-00	0.1164E-00	0.1111E-00	0.1054E-00	0.9933E-01	0.9286E-01	0.8598E-01	0.7868E-01	0.7096E-01
19	0.5403E 02	0.5130E 02	0.4835E 02	0.4564E 02	0.4330E 02	0.4080E 02	0.3746E 02	0.3308E 02	0.2807E 02	0.2317E 02
	0.8204E-01	0.7853E-01	0.7469E-01	0.7056E-01	0.6618E-01	0.6159E-01	0.5681E-01	0.5186E-01	0.4680E-01	0.4165E-01
20	0.4921E 02	0.4343E 02	0.3622E 02	0.2737E 02	0.1680E 02	0.5606E 01	-0.4694E 01	-0.1332E 02	-0.1997E 02	-0.2460E 02
	0.4288E-01	0.4048E-01	0.3786E-01	0.3508E-01	0.3219E-01	0.2924E-01	0.2628E-01	0.2336E-01	0.2053E-01	0.1782E-01
21	-0.1331E 01	-0.6797E 01	-0.1402E 02	-0.2212E 02	-0.2932E 02	-0.3527E 02	-0.4023E 02	-0.4358E 02	-0.4509E 02	-0.4527E 02
	0.1475E-01	0.1338E-01	0.1195E-01	0.1051E-01	0.9101E-02	0.7749E-02	0.6490E-02	0.5349E-02	0.4348E-02	0.3506E-02
22	-0.7068E 02	-0.8048E 02	-0.8211E 02	-0.7434E 02	-0.7252E 02	-0.7025E 02	-0.5831E 02	-0.5117E 02	-0.5108E 02	-0.4341E 02
	0.3196E-02	0.2336E-02	0.1541E-02	0.8320E-03	0.2229E-03	-0.2732E-03	-0.6484E-03	-0.9032E-03	-0.1034E-02	-0.1033E-02
23	-0.5725E 02	-0.5926E 02	-0.5868E 02	-0.5811E 02	-0.5548E 02	-0.5127E 02	-0.4653E 02	-0.4122E 02	-0.3530E 02	-0.2910E 02
	0.9671E-02	0.8443E-02	0.7286E-02	0.6222E-02	0.5268E-02	0.4436E-02	0.3732E-02	0.3158E-02	0.2712E-02	0.2396E-02
24	-0.1122E 03	-0.6710E 02	-0.4596E 02	-0.5949E 02	-0.2569E 02	0.1183E 02	-0.5055E 01	0.4751E 01	0.5172E 02	0.4934E 02
	0.4958E-03	0.3648E-03	0.2403E-03	0.1244E-03	0.3181E-04	-0.4204E-04	-0.1049E-03	-0.1443E-03	-0.1581E-03	-0.1583E-03
25	-0.1231E 02	-0.1402E 02	-0.1536E 02	-0.1686E 02	-0.1895E 02	-0.2084E 02	-0.2123E 02	-0.1951E 02	-0.1566E 02	-0.1009E 02
	0.3389E-01	0.3156E-01	0.2921E-01	0.2685E-01	0.2451E-01	0.2222E-01	0.2000E-01	0.1786E-01	0.1581E-01	0.1384E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.3420E 02	0.3177E 02	0.2907E 02	0.2682E 02	0.2548E 02	0.2483E 02	0.2426E 02	0.2346E 02	0.2249E 02	0.2176E 02
	0.7401E-01	0.7007E-01	0.6591E-01	0.6155E-01	0.5701E-01	0.5233E-01	0.4752E-01	0.4261E-01	0.3759E-01	0.3250E-01
27	0.4075E 02	0.4207E 02	0.4152E 02	0.4296E 02	0.4239E 02	0.4342E 02	0.4230E 02	0.4247E 02	0.4032E 02	0.3896E 02
	0.1232E-00	0.1175E-00	0.1112E-00	0.1045E-00	0.9728E-01	0.8964E-01	0.8158E-01	0.7311E-01	0.6427E-01	0.5507E-01
28	0.4115E 02	0.4025E 02	0.4149E 02	0.4082E 02	0.4196E 02	0.4104E 02	0.4161E 02	0.4001E 02	0.3952E 02	0.3662E 02
	0.1232E-00	0.1175E-00	0.1112E-00	0.1045E-00	0.9728E-01	0.8964E-01	0.8158E-01	0.7311E-01	0.6427E-01	0.5507E-01
29	0.7026E 02	0.6892E 02	0.6649E 02	0.6244E 02	0.5667E 02	0.4953E 02	0.4137E 02	0.3233E 02	0.2250E 02	0.1214E 02
	0.8311E-01	0.7850E-01	0.7347E-01	0.6807E-01	0.6233E-01	0.5631E-01	0.5006E-01	0.4364E-01	0.3711E-01	0.3052E-01
30	0.6275E 02	0.5423E 02	0.4418E 02	0.3323E 02	0.2164E 02	0.9180E 01	-0.4169E 01	-0.1774E 02	-0.3060E 02	-0.4199E 02
	0.4529E-01	0.4199E-01	0.3844E-01	0.3470E-01	0.3082E-01	0.2687E-01	0.2290E-01	0.1898E-01	0.1516E-01	0.1150E-01
31	0.1207E 02	-0.1417E 01	-0.1452E 02	-0.2732E 02	-0.3937E 02	-0.4960E 02	-0.5710E 02	-0.6170E 02	-0.6351E 02	-0.6244E 02
	0.1642E-01	0.1456E-01	0.1264E-01	0.1070E-01	0.8794E-02	0.6975E-02	0.5282E-02	0.3747E-02	0.2394E-02	0.1241E-02
32	-0.4073E 02	-0.5753E 02	-0.7130E 02	-0.8248E 02	-0.8863E 02	-0.8928E 02	-0.8599E 02	-0.7654E 02	-0.6357E 02	-0.4600E 02
	0.2871E-02	0.1970E-02	0.1096E-02	0.2938E-03	-0.3981E-03	-0.9505E-03	-0.1346E-02	-0.1578E-02	-0.1647E-02	-0.1563E-02
33	-0.5329E 02	-0.6228E 02	-0.6859E 02	-0.7167E 02	-0.7098E 02	-0.6594E 02	-0.5673E 02	-0.4439E 02	-0.2984E 02	-0.1341E 02
	0.6193E-03	0.9497E-04	-0.3986E-03	-0.8311E-03	-0.1177E-02	-0.1419E-02	-0.1550E-02	-0.1568E-02	-0.1478E-02	-0.1288E-02
34	-0.5064E 02	-0.4029E 02	-0.3764E 02	-0.2777E 02	-0.1895E 02	-0.1355E 02	-0.1866E 01	0.2640E 01	0.1564E 02	0.2207E 02
	0.4330E-03	0.2969E-03	0.1646E-03	0.4344E-04	-0.6106E-04	-0.1445E-03	-0.2040E-03	-0.2390E-03	-0.2490E-03	-0.2360E-03

SF,BM /T

1	0.1974E 01	0.3569E 01	0.1099E 01	0.2442E 01	0.7096E-02	0.1434E 01	-0.1233E 01	-0.3986E-00	-0.3301E 01	-0.2410E 01
2	0.5328E 02	0.4858E 02	0.4694E 02	0.3998E 02	0.3577E 02	0.2637E 02	0.2013E 02	0.9642E 01	0.3036E 01	-0.7270E 01
3	-0.3152E 02	-0.2875E 02	-0.2736E 02	-0.2318E 02	-0.2004E 02	-0.1428E 02	-0.9764E 01	-0.3144E 01	0.2014E 01	0.8869E 01
4	0.6243E 02	0.7404E 02	0.8376E 02	0.9057E 02	0.9373E 02	0.9293E 02	0.8827E 02	0.8023E 02	0.6937E 02	0.5628E 02
5	-0.7427E 02	-0.8002E 02	-0.8392E 02	-0.8539E 02	-0.8395E 02	-0.7926E 02	-0.7139E 02	-0.6082E 02	-0.4807E 02	-0.3355E 02
6	0.1282E 04	0.1279E 04	0.1266E 04	0.1246E 04	0.1223E 04	0.1196E 04	0.1159E 04	0.1106E 04	0.1031E 04	0.9320E 03
7	0.4945E 04	0.4717E 04	0.4476E 04	0.4215E 04	0.3947E 04	0.3688E 04	0.3441E 04	0.3200E 04	0.2963E 04	0.2733E 04
8	0.6997E 04	0.6633E 04	0.6208E 04	0.5732E 04	0.5226E 04	0.4705E 04	0.4178E 04	0.3664E 04	0.3172E 04	0.2704E 04
9	0.7060E 04	0.6567E 04	0.6019E 04	0.5420E 04	0.4775E 04	0.4095E 04	0.3395E 04	0.2688E 04	0.1988E 04	0.1313E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.4289E 02	-0.2019E 02	-0.1603E-00	0.1531E 02	0.2468E 02	0.2712E 02	0.2305E 02	0.1362E 02	0.2235E-00	-0.1562E 02
	-0.2783E-02	-0.2363E-02	-0.1914E-02	-0.1492E-02	-0.1146E-02	-0.9116E-03	-0.7955E-03	-0.7905E-03	-0.8825E-03	-0.1053E-02
2	-0.8590E 02	-0.6278E 02	-0.3960E 02	-0.1872E 02	-0.1945E 01	0.7446E 01	0.1149E 02	0.1090E 02	0.5712E 01	-0.2443E 01
	-0.3664E-02	-0.3430E-02	-0.3103E-02	-0.2749E-02	-0.2430E-02	-0.2194E-02	-0.2061E-02	-0.2033E-02	-0.2108E-02	-0.2275E-02
3	-0.8755E 02	-0.8783E 02	-0.8430E 02	-0.7725E 02	-0.6741E 02	-0.5590E 02	-0.4416E 02	-0.3352E 02	-0.2482E 02	-0.1823E 02
	-0.1114E-02	-0.2153E-02	-0.2981E-02	-0.3638E-02	-0.4175E-02	-0.4642E-02	-0.5073E-02	-0.5494E-02	-0.5931E-02	-0.6401E-02
4	0.1077E 02	0.2824E 01	-0.4305E 01	-0.1288E 02	-0.2429E 02	-0.2384E 02	-0.2459E 02	-0.2706E 02	-0.2687E 02	-0.3058E 02
	-0.5548E-03	-0.5196E-03	-0.4703E-03	-0.4170E-03	-0.3691E-03	-0.3333E-03	-0.3132E-03	-0.3091E-03	-0.3204E-03	-0.3458E-03
5	-0.5677E 02	-0.7126E 02	-0.8230E 02	-0.8904E 02	-0.9107E 02	-0.8851E 02	-0.8182E 02	-0.7164E 02	-0.5877E 02	-0.4415E 02
	0.9798E-02	0.6335E-02	0.3120E-02	0.1552E-03	-0.2576E-02	-0.5095E-02	-0.7421E-02	-0.9579E-02	-0.1160E-01	-0.1354E-01
6	0.1036E 02	-0.5725E 00	-0.1139E 02	-0.2193E 02	-0.3168E 02	-0.3981E 02	-0.4546E 02	-0.4808E 02	-0.4768E 02	-0.4478E 02
	0.3115E-01	0.2522E-01	0.1931E-01	0.1344E-01	0.7620E-02	0.1880E-02	-0.3757E-02	-0.9267E-02	-0.1464E-01	-0.1988E-01
7	0.4336E 02	0.3960E 02	0.3829E 02	0.3231E 02	0.2903E 02	0.2125E 02	0.1571E 02	0.5440E 01	-0.2375E 01	-0.1353E 02
	0.5938E-01	0.5151E-01	0.4323E-01	0.3454E-01	0.2547E-01	0.1605E-01	0.6349E-02	-0.3550E-02	-0.1354E-01	-0.2353E-01
8	0.4375E 02	0.4354E 02	0.3832E 02	0.3564E 02	0.2844E 02	0.2377E 02	0.1437E 02	0.7083E 01	-0.4483E 01	-0.1274E 02
	0.5938E-01	0.5151E-01	0.4323E-01	0.3454E-01	0.2547E-01	0.1605E-01	0.6349E-02	-0.3550E-02	-0.1354E-01	-0.2353E-01
9	0.2813E 02	0.3019E 02	0.3328E 02	0.3549E 02	0.3511E 02	0.3230E 02	0.2916E 02	0.2781E 02	0.2823E 02	0.2801E 02
	0.3421E-01	0.3033E-01	0.2628E-01	0.2201E-01	0.1748E-01	0.1266E-01	0.7565E-02	0.2209E-02	-0.3397E-02	-0.9248E-02
10	-0.8595E 01	-0.2444E 01	0.2359E 01	0.8388E 01	0.1840E 02	0.3233E 02	0.4638E 02	0.5590E 02	0.5912E 02	0.5781E 02
	0.1307E-01	0.1203E-01	0.1098E-01	0.9866E-02	0.8635E-02	0.7227E-02	0.5588E-02	0.3680E-02	0.1474E-02	-0.1037E-02
11	-0.4995E 02	-0.3927E 02	-0.2474E 02	-0.8667E 01	0.4446E 01	0.1190E 02	0.1559E 02	0.1931E 02	0.2455E 02	0.3027E 02
	-0.2805E-03	-0.4711E-04	0.2732E-03	0.6117E-03	0.8973E-03	0.1075E-02	0.1117E-02	0.1015E-02	0.7594E-03	0.3389E-03
12	-0.8268E 02	-0.6692E 02	-0.4906E 02	-0.4051E 02	-0.4042E 02	-0.3982E 02	-0.3746E 02	-0.3538E 02	-0.3061E 02	-0.2074E 02
	-0.4861E-02	-0.4623E-02	-0.4271E-02	-0.3863E-02	-0.3446E-02	-0.3050E-02	-0.2683E-02	-0.2347E-02	-0.2046E-02	-0.1790E-02
13	-0.7365E 02	-0.7403E 02	-0.7072E 02	-0.6186E 02	-0.5263E 02	-0.4736E 02	-0.4311E 02	-0.3673E 02	-0.3127E 02	-0.2922E 02
	-0.1975E-02	-0.2793E-02	-0.3432E-02	-0.3936E-02	-0.4358E-02	-0.4744E-02	-0.5116E-02	-0.5485E-02	-0.5865E-02	-0.6265E-02
14	0.3860E 02	-0.2244E 01	-0.7384E 02	-0.1272E 03	-0.1452E 03	-0.1485E 03	-0.1449E 03	-0.1337E 03	-0.1236E 03	-0.1193E 03
	-0.1007E-02	-0.9680E-03	-0.9130E-03	-0.8415E-03	-0.7591E-03	-0.6771E-03	-0.5993E-03	-0.5261E-03	-0.4605E-03	-0.4058E-03
15	-0.3964E 02	-0.4303E 02	-0.4462E 02	-0.4655E 02	-0.4506E 02	-0.3825E 02	-0.3131E 02	-0.2830E 02	-0.2566E 02	-0.1990E 02
	0.1077E-01	0.7830E-02	0.5034E-02	0.2352E-02	-0.2458E-03	-0.2794E-02	-0.5321E-02	-0.7847E-02	-0.1038E-01	-0.1294E-01
16	0.2146E 02	0.1498E 02	0.8515E 01	0.3512E 01	-0.1844E 01	-0.8228E 01	-0.1248E 02	-0.1273E 02	-0.1212E 02	-0.1397E 02
	0.3358E-01	0.2788E-01	0.2211E-01	0.1626E-01	0.1032E-01	0.4306E-02	-0.1773E-02	-0.7898E-02	-0.1406E-01	-0.2026E-01
17	0.4463E 02	0.4468E 02	0.3973E 02	0.3686E 02	0.2942E 02	0.2463E 02	0.1544E 02	0.8749E 01	-0.1302E 01	-0.7217E 01
	0.6283E-01	0.5427E-01	0.4527E-01	0.3584E-01	0.2600E-01	0.1580E-01	0.5296E-02	-0.5413E-02	-0.1624E-01	-0.2709E-01
18	0.4690E 02	0.4332E 02	0.4192E 02	0.3548E 02	0.3145E 02	0.2312E 02	0.1722E 02	0.7064E 01	0.2165E-00	-0.9045E 01
	0.6283E-01	0.5427E-01	0.4527E-01	0.3584E-01	0.2600E-01	0.1580E-01	0.5296E-02	-0.5413E-02	-0.1624E-01	-0.2709E-01
19	0.1914E 02	0.1636E 02	0.1456E 02	0.1314E 02	0.1169E 02	0.1014E 02	0.8638E 01	0.7100E 01	0.5082E 01	0.1958E 01
	0.3644E-01	0.3116E-01	0.2579E-01	0.2031E-01	0.1469E-01	0.8911E-02	0.2970E-02	-0.3122E-02	-0.9355E-02	-0.1571E-01
20	-0.2757E 02	-0.2914E 02	-0.2873E 02	-0.2564E 02	-0.1994E 02	-0.1260E 02	-0.4926E 01	0.1914E 01	0.7257E 01	0.1093E 02
	0.1524E-01	0.1278E-01	0.1041E-01	0.8094E-02	0.5786E-02	0.3440E-02	0.1023E-02	-0.1488E-02	-0.4116E-02	-0.6874E-02
21	-0.4386E 02	-0.4045E 02	-0.3595E 02	-0.3166E 02	-0.2788E 02	-0.2419E 02	-0.2021E 02	-0.1558E 02	-0.1011E 02	-0.3920E 01
	0.2824E-02	0.2277E-02	0.1824E-02	0.1420E-02	0.1022E-02	0.5964E-03	0.1249E-03	-0.4014E-03	-0.9934E-03	-0.1664E-02
22	-0.3209E 02	-0.2668E 02	-0.2221E 02	-0.1611E 02	-0.1383E 02	-0.1574E 02	-0.1743E 02	-0.1671E 02	-0.1415E 02	-0.9299E 01
	-0.9094E-03	-0.6982E-03	-0.4439E-03	-0.1876E-03	0.2976E-04	0.1804E-03	0.2584E-03	0.2671E-03	0.2060E-03	0.7103E-04
23	-0.2190E 02	-0.1296E 02	-0.3195E 01	0.5847E 01	0.1346E 02	0.1964E 02	0.2452E 02	0.2824E 02	0.3086E 02	0.3219E 02
	0.2194E-02	0.2067E-02	0.1959E-02	0.1815E-02	0.1579E-02	0.1208E-02	0.6799E-03	-0.1643E-04	-0.8880E-03	-0.1939E-02
24	0.1803E 02	0.7834E 01	-0.1107E 02	-0.4802E 02	-0.6742E 02	-0.6529E 02	-0.6240E 02	-0.6494E 02	-0.6385E 02	-0.5812E 02
	-0.1432E-03	-0.1109E-03	-0.7301E-04	-0.3759E-04	-0.5687E-05	0.1883E-04	0.3182E-04	0.3281E-04	0.2317E-04	0.2384E-05
25	-0.3794E 01	0.2533E 01	0.9289E 01	0.1722E 02	0.2626E 02	0.3534E 02	0.4297E 02	0.4782E 02	0.4919E 02	0.4717E 02
	0.1194E-01	0.1007E-01	0.8170E-02	0.6181E-02	0.4045E-02	0.1709E-02	-0.8632E-03	-0.3692E-02	-0.6788E-02	-0.1015E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2176E 02	0.2252E 02	0.2341E 02	0.2351E 02	0.2232E 02	0.1998E 02	0.1693E 02	0.1348E 02	0.9454E 01	0.4252E 01
	0.2734E-01	0.2208E-01	0.1669E-01	0.1112E-01	0.5362E-02	-0.6185E-03	-0.6809E-02	-0.1319E-01	-0.1974E-01	-0.2643E-01
27	0.3500E 02	0.3143E 02	0.2537E 02	0.1969E 02	0.1186E 02	0.4520E 01	-0.4540E 01	-0.1281E 02	-0.2193E 02	-0.2932E 02
	0.4557E-01	0.3577E-01	0.2569E-01	0.1535E-01	0.4809E-02	-0.5893E-02	-0.1667E-01	-0.2743E-01	-0.3808E-01	-0.4853E-01
28	0.3430E 02	0.2944E 02	0.2500E 02	0.1828E 02	0.1201E 02	0.3810E 01	-0.3814E 01	-0.1283E 02	-0.2071E 02	-0.2879E 02
	0.4557E-01	0.3577E-01	0.2569E-01	0.1535E-01	0.4809E-02	-0.5893E-02	-0.1667E-01	-0.2743E-01	-0.3808E-01	-0.4853E-01
29	0.1546E 01	-0.9104E 01	-0.1933E 02	-0.2829E 02	-0.3535E 02	-0.4011E 02	-0.4223E 02	-0.4147E 02	-0.3798E 02	-0.3236E 02
	0.2395E-01	0.1740E-01	0.1091E-01	0.4493E-02	-0.1852E-02	-0.8114E-02	-0.1428E-01	-0.2034E-01	-0.2631E-01	-0.3219E-01
30	-0.5119E 02	-0.5730E 02	-0.6000E 02	-0.5957E 02	-0.5605E 02	-0.4920E 02	-0.3922E 02	-0.2700E 02	-0.1389E 02	-0.1474E 01
	0.8028E-02	0.4762E-02	0.1684E-02	-0.1233E-02	-0.4025E-02	-0.6733E-02	-0.9387E-02	-0.1202E-01	-0.1468E-01	-0.1739E-01
31	-0.5848E 02	-0.5191E 02	-0.4275E 02	-0.3098E 02	-0.1770E 02	-0.5150E 01	0.4399E 01	0.9442E 01	0.9487E 01	0.5172E 01
	0.2873E-03	-0.4986E-03	-0.1167E-02	-0.1773E-02	-0.2381E-02	-0.3044E-02	-0.3800E-02	-0.4668E-02	-0.5657E-02	-0.6766E-02
32	-0.2477E 02	-0.2536E 01	0.1737E 02	0.3224E 02	0.4021E 02	0.3854E 02	0.3000E 02	0.1574E 02	-0.2619E 01	-0.2183E 02
	-0.1353E-02	-0.1073E-02	-0.7927E-03	-0.5759E-03	-0.4789E-03	-0.5366E-03	-0.7521E-03	-0.1108E-02	-0.1576E-02	-0.2125E-02
33	0.3772E 01	0.1851E 02	0.2796E 02	0.3108E 02	0.2748E 02	0.1774E 02	0.4228E 01	-0.1022E 02	-0.2393E 02	-0.3643E 02
	-0.1021E-02	-0.7217E-03	-0.4436E-03	-0.2325E-03	-0.1240E-03	-0.1357E-03	-0.2591E-03	-0.4722E-03	-0.7513E-03	-0.1074E-02
34	0.1743E 02	0.8149E 01	-0.4345E-00	-0.1102E 02	-0.2470E 02	-0.2610E 02	-0.2933E 02	-0.3318E 02	-0.3470E 02	-0.3903E 02
	-0.2044E-03	-0.1623E-03	-0.1201E-03	-0.8768E-04	-0.7352E-04	-0.8231E-04	-0.1151E-03	-0.1691E-03	-0.2402E-03	-0.3234E-03

SF,BM /T

1	-0.5511E 01	-0.5487E 01	-0.9233E 01	-0.9272E 01	-0.1272E 02	-0.1258E 02	-0.1526E 02	-0.1371E 02	-0.1498E 02	-0.1284E 02
2	-0.1366E 02	-0.2357E 02	-0.2927E 02	-0.3759E 02	-0.4085E 02	-0.4593E 02	-0.4588E 02	-0.4773E 02	-0.4464E 02	-0.4311E 02
3	0.1407E 02	0.2045E 02	0.2472E 02	0.2926E 02	0.3109E 02	0.3258E 02	0.3132E 02	0.2959E 02	0.2541E 02	0.2094E 02
4	0.4173E 02	0.2696E 02	0.1327E 02	0.1807E 01	-0.6512E 01	-0.1118E 02	-0.1233E 02	-0.1049E 02	-0.6328E 01	-0.5744E 00
5	-0.1811E 02	-0.3610E 01	0.8067E 01	0.1588E 02	0.1918E 02	0.1805E 02	0.1360E 02	0.7329E 01	0.3959E-00	-0.6495E 01
6	0.8116E 03	0.6745E 03	0.5277E 03	0.3785E 03	0.2330E 03	0.9514E 02	-0.3227E 02	-0.1473E 03	-0.2487E 03	-0.3354E 03
7	0.2513E 04	0.2304E 04	0.2118E 04	0.1949E 04	0.1769E 04	0.1547E 04	0.1274E 04	0.9482E 03	0.5651E 03	0.1185E 03
8	0.2263E 04	0.1856E 04	0.1478E 04	0.1119E 04	0.7702E 03	0.4234E 03	0.6691E 02	-0.3110E 03	-0.7189E 03	-0.1163E 04
9	0.6803E 03	0.1050E 03	-0.3982E 03	-0.8188E 03	-0.1158E 04	-0.1429E 04	-0.1655E 04	-0.1860E 04	-0.2070E 04	-0.2305E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	-0.3219E 02	-0.4759E 02	-0.6019E 02	-0.6889E 02	-0.7291E 02	-0.7172E 02	-0.6517E 02	-0.5323E 02	-0.3608E 02	-0.1428E 02
	-0.1276E-02	-0.1515E-02	-0.1731E-02	-0.1887E-02	-0.1953E-02	-0.1908E-02	-0.1746E-02	-0.1474E-02	-0.1105E-02	-0.6569E-03
2	-0.1496E 02	-0.2884E 02	-0.4238E 02	-0.5393E 02	-0.6020E 02	-0.6050E 02	-0.5392E 02	-0.4310E 02	-0.2811E 02	-0.1086E 02
	-0.2513E-02	-0.2787E-02	-0.3055E-02	-0.3276E-02	-0.3412E-02	-0.3438E-02	-0.3347E-02	-0.3147E-02	-0.2852E-02	-0.2482E-02
3	-0.1336E 02	-0.9672E 01	-0.6781E 01	-0.4611E 01	-0.3276E 01	-0.2738E 01	-0.2608E 01	-0.2288E 01	-0.1372E 01	0.9239E-01
	-0.6914E-02	-0.7466E-02	-0.8044E-02	-0.8633E-02	-0.9217E-02	-0.9782E-02	-0.1032E-01	-0.1083E-01	-0.1131E-01	-0.1176E-01
4	-0.2416E 02	-0.1883E 02	-0.1350E 02	-0.4135E 01	0.1594E 01	0.7685E 01	0.8352E 01	0.1449E 02	0.1725E 02	0.2061E 02
	-0.3816E-03	-0.4230E-03	-0.4634E-03	-0.4965E-03	-0.5169E-03	-0.5206E-03	-0.5069E-03	-0.4763E-03	-0.4315E-03	-0.3752E-03
5	-0.2890E 02	-0.1424E 02	-0.1329E 01	0.8918E 01	0.1592E 02	0.1943E 02	0.1937E 02	0.1592E 02	0.9544E 01	0.1036E 01
	-0.1543E-01	-0.1731E-01	-0.1921E-01	-0.2114E-01	-0.2312E-01	-0.2515E-01	-0.2723E-01	-0.2935E-01	-0.3149E-01	-0.3363E-01
6	-0.4020E 02	-0.3477E 02	-0.2917E 02	-0.2395E 02	-0.1956E 02	-0.1643E 02	-0.1492E 02	-0.1524E 02	-0.1737E 02	-0.2113E 02
	-0.2500E-01	-0.3000E-01	-0.3490E-01	-0.3968E-01	-0.4436E-01	-0.4894E-01	-0.5341E-01	-0.5778E-01	-0.6204E-01	-0.6617E-01
7	-0.2043E 02	-0.2881E 02	-0.3212E 02	-0.3685E 02	-0.3726E 02	-0.3955E 02	-0.3772E 02	-0.3752E 02	-0.3350E 02	-0.3179E 02
	-0.3340E-01	-0.4303E-01	-0.5235E-01	-0.6127E-01	-0.6974E-01	-0.7772E-01	-0.8521E-01	-0.9221E-01	-0.9874E-01	-0.1048E-00
8	-0.2323E 02	-0.2870E 02	-0.3532E 02	-0.3706E 02	-0.4045E 02	-0.3968E 02	-0.4060E 02	-0.3735E 02	-0.3587E 02	-0.3119E 02
	-0.3340E-01	-0.4303E-01	-0.5235E-01	-0.6127E-01	-0.6974E-01	-0.7772E-01	-0.8521E-01	-0.9221E-01	-0.9874E-01	-0.1048E-00
9	0.2405E 02	0.1475E 02	0.1170E 01	-0.1354E 02	-0.2620E 02	-0.3572E 02	-0.4354E 02	-0.5171E 02	-0.6074E 02	-0.6910E 02
	-0.1533E-01	-0.2159E-01	-0.2796E-01	-0.3434E-01	-0.4064E-01	-0.4677E-01	-0.5268E-01	-0.5831E-01	-0.6363E-01	-0.6859E-01
10	0.5505E 02	0.5261E 02	0.4969E 02	0.4325E 02	0.3025E 02	0.1087E 02	-0.1068E 02	-0.2934E 02	-0.4311E 02	-0.5340E 02
	-0.3840E-02	-0.6907E-02	-0.1020E-01	-0.1370E-01	-0.1733E-01	-0.2104E-01	-0.2475E-01	-0.2839E-01	-0.3189E-01	-0.3520E-01
11	0.3510E 02	0.3810E 02	0.3869E 02	0.3791E 02	0.3830E 02	0.4057E 02	0.4159E 02	0.3784E 02	0.2985E 02	0.2128E 02
	-0.2533E-03	-0.1012E-02	-0.1924E-02	-0.2967E-02	-0.4120E-02	-0.5367E-02	-0.6702E-02	-0.8122E-02	-0.9611E-02	-0.1115E-01
12	-0.1095E 02	-0.7055E 01	-0.3362E 01	0.9833E 01	0.3033E 02	0.4961E 02	0.6749E 02	0.8743E 02	0.1053E 03	0.1132E 03
	-0.1588E-02	-0.1439E-02	-0.1332E-02	-0.1258E-02	-0.1219E-02	-0.1230E-02	-0.1319E-02	-0.1516E-02	-0.1849E-02	-0.2342E-02
13	-0.2624E 02	-0.1830E 02	-0.8887E 01	-0.2285E 01	0.4138E 01	0.1384E 02	0.2360E 02	0.2964E 02	0.3532E 02	0.4485E 02
	-0.6689E-02	-0.7129E-02	-0.7584E-02	-0.8053E-02	-0.8532E-02	-0.9024E-02	-0.9542E-02	-0.1011E-01	-0.1073E-01	-0.1142E-01
14	-0.1050E 03	-0.5965E 02	0.2006E 01	0.4408E 02	0.6383E 02	0.8481E 02	0.1105E 03	0.1276E 03	0.1341E 03	0.1391E 03
	-0.3597E-03	-0.3167E-03	-0.2782E-03	-0.2517E-03	-0.2383E-03	-0.2353E-03	-0.2472E-03	-0.2838E-03	-0.3519E-03	-0.4538E-03
15	-0.1472E 02	-0.1418E 02	-0.1532E 02	-0.1462E 02	-0.1516E 02	-0.2016E 02	-0.2564E 02	-0.2694E 02	-0.2653E 02	-0.2792E 02
	-0.1553E-01	-0.1814E-01	-0.2077E-01	-0.2338E-01	-0.2596E-01	-0.2848E-01	-0.3092E-01	-0.3325E-01	-0.3548E-01	-0.3760E-01
16	-0.1718E 02	-0.1998E 02	-0.2400E 02	-0.3081E 02	-0.3791E 02	-0.4279E 02	-0.4721E 02	-0.5339E 02	-0.5942E 02	-0.6285E 02
	-0.2649E-01	-0.3270E-01	-0.3886E-01	-0.4492E-01	-0.5083E-01	-0.5654E-01	-0.6200E-01	-0.6720E-01	-0.7209E-01	-0.7665E-01
17	-0.1529E 02	-0.1914E 02	-0.2494E 02	-0.2642E 02	-0.3030E 02	-0.3106E 02	-0.3468E 02	-0.3517E 02	-0.3873E 02	-0.4011E 02
	-0.3787E-01	-0.4850E-01	-0.5890E-01	-0.6901E-01	-0.7876E-01	-0.8811E-01	-0.9705E-01	-0.1055E-00	-0.1135E-00	-0.1211E-00
18	-0.1398E 02	-0.2107E 02	-0.2379E 02	-0.2839E 02	-0.2926E 02	-0.3305E 02	-0.3374E 02	-0.3715E 02	-0.3788E 02	-0.4208E 02
	-0.3787E-01	-0.4850E-01	-0.5890E-01	-0.6901E-01	-0.7876E-01	-0.8811E-01	-0.9705E-01	-0.1055E-00	-0.1135E-00	-0.1211E-00
19	-0.2677E 01	-0.8781E 01	-0.1590E 02	-0.2337E 02	-0.3060E 02	-0.3733E 02	-0.4355E 02	-0.4923E 02	-0.5421E 02	-0.5828E 02
	-0.2217E-01	-0.2869E-01	-0.3521E-01	-0.4167E-01	-0.4801E-01	-0.5417E-01	-0.6013E-01	-0.6582E-01	-0.7124E-01	-0.7634E-01
20	0.1290E 02	0.1306E 02	0.1124E 02	0.7338E 01	0.1697E 01	-0.4757E 01	-0.1093E 02	-0.1608E 02	-0.1974E 02	-0.2156E 02
	-0.9769E-02	-0.1279E-01	-0.1591E-01	-0.1910E-01	-0.2233E-01	-0.2556E-01	-0.2875E-01	-0.3189E-01	-0.3495E-01	-0.3791E-01
21	0.2750E 01	0.9707E 01	0.1679E 02	0.2389E 02	0.3075E 02	0.3662E 02	0.4099E 02	0.4411E 02	0.4614E 02	0.4667E 02
	-0.2422E-02	-0.3269E-02	-0.4200E-02	-0.5213E-02	-0.6303E-02	-0.7470E-02	-0.8719E-02	-0.1006E-01	-0.1149E-01	-0.1301E-01
22	-0.1818E 01	0.6878E 01	0.1857E 02	0.3368E 02	0.4793E 02	0.6229E 02	0.7855E 02	0.8910E 02	0.9055E 02	0.8824E 02
	-0.1412E-03	-0.4281E-03	-0.7855E-03	-0.1214E-02	-0.1717E-02	-0.2304E-02	-0.2993E-02	-0.3804E-02	-0.4752E-02	-0.5834E-02
23	0.3206E 02	0.3068E 02	0.2857E 02	0.2637E 02	0.2428E 02	0.2158E 02	0.1748E 02	0.1193E 02	0.5136E 01	-0.2763E 01
	-0.3166E-02	-0.4551E-02	-0.6070E-02	-0.7695E-02	-0.9397E-02	-0.1115E-01	-0.1295E-01	-0.1477E-01	-0.1659E-01	-0.1840E-01
24	-0.4788E 02	-0.2470E 02	-0.2683E 01	0.8903E 01	0.2886E 02	0.4533E 02	0.3736E 02	0.3684E 02	0.5240E 02	0.4654E 02
	-0.3011E-04	-0.7259E-04	-0.1266E-03	-0.1936E-03	-0.2713E-03	-0.3630E-03	-0.4748E-03	-0.6053E-03	-0.7550E-03	-0.9298E-03
25	0.4213E 02	0.3426E 02	0.2339E 02	0.9382E 01	-0.7324E 01	-0.2532E 02	-0.4273E 02	-0.5799E 02	-0.6994E 02	-0.7787E 02
	-0.1376E-01	-0.1759E-01	-0.2157E-01	-0.2565E-01	-0.2976E-01	-0.3381E-01	-0.3774E-01	-0.4148E-01	-0.4500E-01	-0.4823E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2730E 01	-0.1162E 02	-0.2189E 02	-0.3258E 02	-0.4274E 02	-0.5180E 02	-0.5948E 02	-0.6555E 02	-0.6978E 02	-0.7194E 02
	-0.3321E-01	-0.4004E-01	-0.4684E-01	-0.5353E-01	-0.6004E-01	-0.6629E-01	-0.7223E-01	-0.7782E-01	-0.8303E-01	-0.8784E-01
27	-0.3615E 02	-0.4024E 02	-0.4279E 02	-0.4242E 02	-0.4058E 02	-0.3671E 02	-0.3235E 02	-0.2745E 02	-0.2331E 02	-0.2010E 02
	-0.5868E-01	-0.6846E-01	-0.7780E-01	-0.8666E-01	-0.9501E-01	-0.1029E-00	-0.1103E-00	-0.1173E-00	-0.1239E-00	-0.1303E-00
28	-0.3466E 02	-0.3945E 02	-0.4136E 02	-0.4169E 02	-0.3948E 02	-0.3625E 02	-0.3172E 02	-0.2732E 02	-0.2313E 02	-0.2020E 02
	-0.5868E-01	-0.6846E-01	-0.7780E-01	-0.8666E-01	-0.9501E-01	-0.1029E-00	-0.1103E-00	-0.1173E-00	-0.1239E-00	-0.1303E-00
29	-0.2557E 02	-0.1885E 02	-0.1365E 02	-0.1123E 02	-0.1216E 02	-0.1622E 02	-0.2273E 02	-0.3083E 02	-0.3958E 02	-0.4819E 02
	-0.3800E-01	-0.4377E-01	-0.4950E-01	-0.5519E-01	-0.6081E-01	-0.6635E-01	-0.7176E-01	-0.7701E-01	-0.8205E-01	-0.8684E-01
30	0.8550E 01	0.1482E 02	0.1683E 02	0.1480E 02	0.8993E 01	-0.3257E-00	-0.1252E 02	-0.2659E 02	-0.4138E 02	-0.5563E 02
	-0.2020E-01	-0.2311E-01	-0.2612E-01	-0.2922E-01	-0.3238E-01	-0.3554E-01	-0.3867E-01	-0.4172E-01	-0.4465E-01	-0.4739E-01
31	-0.1849E 01	-0.9633E 01	-0.1683E 02	-0.2284E 02	-0.2724E 02	-0.2974E 02	-0.3059E 02	-0.3037E 02	-0.2956E 02	-0.2842E 02
	-0.7974E-02	-0.9249E-02	-0.1055E-01	-0.1183E-01	-0.1307E-01	-0.1423E-01	-0.1529E-01	-0.1626E-01	-0.1713E-01	-0.1789E-01
32	-0.4179E 02	-0.5892E 02	-0.7158E 02	-0.7843E 02	-0.7782E 02	-0.7042E 02	-0.5613E 02	-0.3760E 02	-0.1514E 02	0.8159E 01
	-0.2713E-02	-0.3291E-02	-0.3809E-02	-0.4225E-02	-0.4508E-02	-0.4644E-02	-0.4639E-02	-0.4514E-02	-0.4301E-02	-0.4034E-02
33	-0.4737E 02	-0.5587E 02	-0.6112E 02	-0.6256E 02	-0.5921E 02	-0.5028E 02	-0.3632E 02	-0.1862E 02	0.1504E 01	0.2279E 02
	-0.1413E-02	-0.1738E-02	-0.2013E-02	-0.2211E-02	-0.2308E-02	-0.2294E-02	-0.2176E-02	-0.1973E-02	-0.1708E-02	-0.1408E-02
34	-0.3274E 02	-0.2718E 02	-0.2051E 02	-0.1026E 02	-0.2688E 01	0.4497E 01	0.6431E 01	0.1365E 02	0.1679E 02	0.2086E 02
	-0.4123E-03	-0.4996E-03	-0.5779E-03	-0.6406E-03	-0.6832E-03	-0.7034E-03	-0.7026E-03	-0.6834E-03	-0.6510E-03	-0.6104E-03

SF,BM /T

1	-0.1370E 02	-0.1097E 02	-0.1133E 02	-0.8814E 01	-0.9392E 01	-0.6724E 01	-0.7034E 01	-0.4705E 01	-0.5302E 01	-0.2839E 01
2	-0.3639E 02	-0.3110E 02	-0.2142E 02	-0.1447E 02	-0.4969E 01	0.5501E 00	0.7868E 01	0.1123E 02	0.1625E 02	0.1714E 02
3	0.1469E 02	0.8808E 01	0.2380E 01	-0.2631E 01	-0.6981E 01	-0.9401E 01	-0.1077E 02	-0.1044E 02	-0.9206E 01	-0.6832E 01
4	0.5913E 01	0.1214E 02	0.1716E 02	0.2025E 02	0.2081E 02	0.1848E 02	0.1316E 02	0.4949E 01	-0.5935E 01	-0.1908E 02
5	-0.1270E 02	-0.1733E 02	-0.1958E 02	-0.1881E 02	-0.1442E 02	-0.6068E 01	0.5842E 01	0.2044E 02	0.3674E 02	0.5368E 02
6	-0.4073E 03	-0.4662E 03	-0.5173E 03	-0.5680E 03	-0.6258E 03	-0.6954E 03	-0.7769E 03	-0.8667E 03	-0.9589E 03	-0.1049E 04
7	-0.3858E 03	-0.9425E 03	-0.1558E 04	-0.2233E 04	-0.2947E 04	-0.3675E 04	-0.4404E 04	-0.5119E 04	-0.5787E 04	-0.6369E 04
8	-0.1646E 04	-0.2166E 04	-0.2718E 04	-0.3291E 04	-0.3874E 04	-0.4453E 04	-0.5012E 04	-0.5532E 04	-0.5998E 04	-0.6405E 04
9	-0.2580E 04	-0.2904E 04	-0.3285E 04	-0.3727E 04	-0.4226E 04	-0.4775E 04	-0.5362E 04	-0.5969E 04	-0.6577E 04	-0.7161E 04

7.00

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1101E 02	0.3812E 02	0.6518E 02	0.9032E 02	0.1119E 03	0.1283E 03	0.1382E 03	0.1404E 03	0.1345E 03	0.1212E 03
	-0.1542E-03	0.3740E-03	0.8961E-03	0.1381E-02	0.1800E-02	0.2127E-02	0.2337E-02	0.2408E-02	0.2331E-02	0.2103E-02
2	0.7605E 01	0.2739E 02	0.4606E 02	0.6432E 02	0.7943E 02	0.9203E 02	0.1008E 03	0.1044E 03	0.1043E 03	0.9829E 02
	-0.2060E-02	-0.1614E-02	-0.1172E-02	-0.7614E-03	-0.4075E-03	-0.1343E-03	0.3311E-04	0.7345E-04	-0.2790E-04	-0.2785E-03
3	0.1654E 01	0.2821E 01	0.3471E 01	0.3928E 01	0.4746E 01	0.6310E 01	0.8656E 01	0.1152E 02	0.1450E 02	0.1727E 02
	-0.1219E-01	-0.1258E-01	-0.1294E-01	-0.1328E-01	-0.1359E-01	-0.1388E-01	-0.1416E-01	-0.1443E-01	-0.1472E-01	-0.1505E-01
4	0.2498E 02	0.2453E 02	0.2934E 02	0.2762E 02	0.2997E 02	0.2581E 02	0.1976E 02	0.1731E 02	0.7663E 01	0.4867E 01
	-0.3112E-03	-0.2436E-03	-0.1764E-03	-0.1143E-03	-0.6057E-04	-0.1936E-04	0.5782E-05	0.1180E-04	-0.3930E-05	-0.4200E-04
5	-0.8577E 01	-0.1830E 02	-0.2741E 02	-0.3550E 02	-0.4231E 02	-0.4754E 02	-0.5078E 02	-0.5169E 02	-0.5028E 02	-0.4694E 02
	-0.3574E-01	-0.3777E-01	-0.3970E-01	-0.4149E-01	-0.4312E-01	-0.4455E-01	-0.4579E-01	-0.4684E-01	-0.4769E-01	-0.4837E-01
6	-0.2620E 02	-0.3214E 02	-0.3844E 02	-0.4459E 02	-0.5022E 02	-0.5518E 02	-0.5952E 02	-0.6326E 02	-0.6630E 02	-0.6826E 02
	-0.7015E-01	-0.7394E-01	-0.7752E-01	-0.8084E-01	-0.8389E-01	-0.8663E-01	-0.8905E-01	-0.9113E-01	-0.9288E-01	-0.9428E-01
7	-0.2765E 02	-0.2695E 02	-0.2474E 02	-0.2612E 02	-0.2602E 02	-0.2916E 02	-0.3064E 02	-0.3482E 02	-0.3683E 02	-0.4079E 02
	-0.1105E-00	-0.1158E-00	-0.1208E-00	-0.1254E-00	-0.1296E-00	-0.1335E-00	-0.1370E-00	-0.1402E-00	-0.1429E-00	-0.1452E-00
8	-0.2944E 02	-0.2589E 02	-0.2601E 02	-0.2475E 02	-0.2697E 02	-0.2770E 02	-0.3150E 02	-0.3348E 02	-0.3779E 02	-0.3972E 02
	-0.1105E-00	-0.1158E-00	-0.1208E-00	-0.1254E-00	-0.1296E-00	-0.1335E-00	-0.1370E-00	-0.1402E-00	-0.1429E-00	-0.1452E-00
9	-0.7469E 02	-0.7647E 02	-0.7489E 02	-0.7130E 02	-0.6687E 02	-0.6198E 02	-0.5653E 02	-0.5085E 02	-0.4623E 02	-0.4411E 02
	-0.7314E-01	-0.7726E-01	-0.8095E-01	-0.8421E-01	-0.8707E-01	-0.8956E-01	-0.9170E-01	-0.9354E-01	-0.9511E-01	-0.9644E-01
10	-0.6221E 02	-0.6988E 02	-0.7503E 02	-0.7595E 02	-0.7207E 02	-0.6482E 02	-0.5697E 02	-0.5057E 02	-0.4514E 02	-0.3876E 02
	-0.3828E-01	-0.4111E-01	-0.4365E-01	-0.4590E-01	-0.4785E-01	-0.4951E-01	-0.5093E-01	-0.5212E-01	-0.5314E-01	-0.5400E-01
11	0.1455E 02	0.9108E 01	0.3089E 01	-0.4993E 01	-0.1558E 02	-0.2710E 02	-0.3578E 02	-0.3855E 02	-0.3649E 02	-0.3394E 02
	-0.1271E-01	-0.1427E-01	-0.1581E-01	-0.1732E-01	-0.1878E-01	-0.2015E-01	-0.2141E-01	-0.2257E-01	-0.2361E-01	-0.2455E-01
12	0.1102E 03	0.1019E 03	0.9095E 02	0.7565E 02	0.5656E 02	0.3796E 02	0.2163E 02	0.3541E 01	-0.1873E 02	-0.4009E 02
	-0.3005E-02	-0.3828E-02	-0.4796E-02	-0.5885E-02	-0.7065E-02	-0.8303E-02	-0.9574E-02	-0.1085E-01	-0.1212E-01	-0.1334E-01
13	0.5469E 02	0.5894E 02	0.5865E 02	0.5803E 02	0.5537E 02	0.4651E 02	0.3419E 02	0.2494E 02	0.1820E 02	0.7627E 01
	-0.1220E-01	-0.1309E-01	-0.1410E-01	-0.1521E-01	-0.1644E-01	-0.1776E-01	-0.1916E-01	-0.2062E-01	-0.2212E-01	-0.2366E-01
14	0.1443E 03	0.1407E 03	0.1249E 03	0.1072E 03	0.9720E 02	0.8664E 02	0.5768E 02	0.1367E 02	-0.2234E 02	-0.4002E 02
	-0.5910E-03	-0.7643E-03	-0.9710E-03	-0.1203E-02	-0.1453E-02	-0.1715E-02	-0.1988E-02	-0.2268E-02	-0.2542E-02	-0.2803E-02
15	-0.2755E 02	-0.2091E 02	-0.1165E 02	-0.6094E 01	-0.3065E 01	0.2425E 01	0.8637E 01	0.9621E 01	0.5822E 01	0.2519E 01
	-0.3959E-01	-0.4148E-01	-0.4326E-01	-0.4497E-01	-0.4662E-01	-0.4823E-01	-0.4982E-01	-0.5141E-01	-0.5301E-01	-0.5462E-01
16	-0.6525E 02	-0.6870E 02	-0.7063E 02	-0.6747E 02	-0.6083E 02	-0.5509E 02	-0.5084E 02	-0.4592E 02	-0.4132E 02	-0.4012E 02
	-0.8087E-01	-0.8471E-01	-0.8818E-01	-0.9126E-01	-0.9396E-01	-0.9633E-01	-0.9838E-01	-0.1002E-00	-0.1017E-00	-0.1030E-00
17	-0.4479E 02	-0.4703E 02	-0.5239E 02	-0.5584E 02	-0.6185E 02	-0.6439E 02	-0.6765E 02	-0.6686E 02	-0.6624E 02	-0.6110E 02
	-0.1281E-00	-0.1345E-00	-0.1403E-00	-0.1455E-00	-0.1500E-00	-0.1537E-00	-0.1567E-00	-0.1589E-00	-0.1604E-00	-0.1611E-00
18	-0.4403E 02	-0.4897E 02	-0.5175E 02	-0.5778E 02	-0.6132E 02	-0.6624E 02	-0.6713E 02	-0.6855E 02	-0.6566E 02	-0.6253E 02
	-0.1281E-00	-0.1345E-00	-0.1403E-00	-0.1455E-00	-0.1500E-00	-0.1537E-00	-0.1567E-00	-0.1589E-00	-0.1604E-00	-0.1611E-00
19	-0.6121E 02	-0.6281E 02	-0.6301E 02	-0.6190E 02	-0.5993E 02	-0.5779E 02	-0.5626E 02	-0.5590E 02	-0.5706E 02	-0.5969E 02
	-0.8111E-01	-0.8554E-01	-0.8960E-01	-0.9331E-01	-0.9666E-01	-0.9966E-01	-0.1023E-00	-0.1047E-00	-0.1067E-00	-0.1084E-00
20	-0.2155E 02	-0.2001E 02	-0.1739E 02	-0.1455E 02	-0.1252E 02	-0.1218E 02	-0.1422E 02	-0.1921E 02	-0.2723E 02	-0.3804E 02
	-0.4077E-01	-0.4353E-01	-0.4619E-01	-0.4875E-01	-0.5121E-01	-0.5359E-01	-0.5589E-01	-0.5811E-01	-0.6023E-01	-0.6223E-01
21	0.4534E 02	0.4167E 02	0.3497E 02	0.2520E 02	0.1317E 02	-0.2101E-00	-0.1403E 02	-0.2726E 02	-0.3962E 02	-0.5139E 02
	-0.1462E-01	-0.1632E-01	-0.1808E-01	-0.1989E-01	-0.2172E-01	-0.2353E-01	-0.2531E-01	-0.2703E-01	-0.2866E-01	-0.3017E-01
22	0.7993E 02	0.6188E 02	0.4078E 02	0.2001E 02	-0.4550E 01	-0.2857E 02	-0.4607E 02	-0.6241E 02	-0.7748E 02	-0.8256E 02
	-0.7042E-02	-0.8355E-02	-0.9740E-02	-0.1116E-01	-0.1257E-01	-0.1393E-01	-0.1520E-01	-0.1637E-01	-0.1741E-01	-0.1832E-01
23	-0.1120E 02	-0.1960E 02	-0.2788E 02	-0.3565E 02	-0.4200E 02	-0.4630E 02	-0.4822E 02	-0.4755E 02	-0.4494E 02	-0.4155E 02
	-0.2016E-01	-0.2186E-01	-0.2347E-01	-0.2497E-01	-0.2634E-01	-0.2756E-01	-0.2863E-01	-0.2956E-01	-0.3035E-01	-0.3103E-01
24	0.3256E 02	0.3878E 02	0.3671E 02	0.1814E 02	0.1756E 02	0.1809E 02	-0.8147E 01	-0.2187E 02	-0.1395E 02	-0.2797E 02
	-0.1126E-02	-0.1336E-02	-0.1559E-02	-0.1789E-02	-0.2016E-02	-0.2234E-02	-0.2443E-02	-0.2633E-02	-0.2799E-02	-0.2946E-02
25	-0.8172E 02	-0.8173E 02	-0.7820E 02	-0.7173E 02	-0.6336E 02	-0.5416E 02	-0.4514E 02	-0.3727E 02	-0.3112E 02	-0.2706E 02
	-0.5116E-01	-0.5377E-01	-0.5607E-01	-0.5806E-01	-0.5977E-01	-0.6124E-01	-0.6249E-01	-0.6357E-01	-0.6452E-01	-0.6535E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.7190E 02	-0.6978E 02	-0.6605E 02	-0.6141E 02	-0.5659E 02	-0.5233E 02	-0.4930E 02	-0.4795E 02	-0.4852E 02	-0.5096E 02
	-0.9223E-01	-0.9622E-01	-0.9982E-01	-0.1030E-00	-0.1059E-00	-0.1085E-00	-0.1107E-00	-0.1127E-00	-0.1145E-00	-0.1159E-00
27	-0.1852E 02	-0.1846E 02	-0.2046E 02	-0.2396E 02	-0.2849E 02	-0.3422E 02	-0.3996E 02	-0.4621E 02	-0.5144E 02	-0.5661E 02
	-0.1363E-00	-0.1420E-00	-0.1475E-00	-0.1527E-00	-0.1575E-00	-0.1620E-00	-0.1660E-00	-0.1695E-00	-0.1724E-00	-0.1748E-00
28	-0.1865E 02	-0.1981E 02	-0.2071E 02	-0.2395E 02	-0.2866E 02	-0.3386E 02	-0.3990E 02	-0.4541E 02	-0.5115E 02	-0.5544E 02
	-0.1363E-00	-0.1420E-00	-0.1475E-00	-0.1527E-00	-0.1575E-00	-0.1620E-00	-0.1660E-00	-0.1695E-00	-0.1724E-00	-0.1748E-00
29	-0.5623E 02	-0.6353E 02	-0.6995E 02	-0.7526E 02	-0.7913E 02	-0.8134E 02	-0.8175E 02	-0.8029E 02	-0.7696E 02	-0.7207E 02
	-0.9132E-01	-0.9546E-01	-0.9923E-01	-0.1026E-00	-0.1055E-00	-0.1080E-00	-0.1100E-00	-0.1116E-00	-0.1128E-00	-0.1136E-00
30	-0.6799E 02	-0.7721E 02	-0.8250E 02	-0.8375E 02	-0.8133E 02	-0.7571E 02	-0.6745E 02	-0.5738E 02	-0.4647E 02	-0.3544E 02
	-0.4990E-01	-0.5214E-01	-0.5408E-01	-0.5569E-01	-0.5698E-01	-0.5796E-01	-0.5865E-01	-0.5910E-01	-0.5934E-01	-0.5943E-01
31	-0.2706E 02	-0.2544E 02	-0.2327E 02	-0.2009E 02	-0.1561E 02	-0.1011E 02	-0.4293E 01	0.1210E 01	0.5797E 01	0.8654E 01
	-0.1856E-01	-0.1912E-01	-0.1953E-01	-0.1995E-01	-0.2024E-01	-0.2044E-01	-0.2059E-01	-0.2071E-01	-0.2081E-01	-0.2093E-01
32	0.3015E 02	0.4956E 02	0.6349E 02	0.7260E 02	0.7492E 02	0.7275E 02	0.6608E 02	0.5494E 02	0.4115E 02	0.2369E 02
	-0.3750E-02	-0.3485E-02	-0.3269E-02	-0.3123E-02	-0.3059E-02	-0.3083E-02	-0.3194E-02	-0.3390E-02	-0.3660E-02	-0.3988E-02
33	0.4369E 02	0.6230E 02	0.7675E 02	0.8560E 02	0.8798E 02	0.8344E 02	0.7212E 02	0.5542E 02	0.3580E 02	0.1569E 02
	-0.1105E-02	-0.8252E-03	-0.5964E-03	-0.4379E-03	-0.3608E-03	-0.3691E-03	-0.4620E-03	-0.6316E-03	-0.8624E-03	-0.1135E-02
34	0.2463E 02	0.2385E 02	0.2735E 02	0.2422E 02	0.2527E 02	0.1941E 02	0.1281E 02	0.9439E 01	0.8010E-01	-0.2245E 01
	-0.5673E-03	-0.5271E-03	-0.4942E-03	-0.4722E-03	-0.4625E-03	-0.4663E-03	-0.4835E-03	-0.5133E-03	-0.5546E-03	-0.6043E-03

SF,BM /T

1	-0.3095E 01	-0.8195E 00	-0.1005E 01	0.2063E 01	0.3128E 01	0.6644E 01	0.7759E 01	0.1140E 02	0.1287E 02	0.1611E 02
2	0.1911E 02	0.1602E 02	0.1574E 02	0.1122E 02	0.8677E 01	0.3577E 01	0.9197E 00	-0.3643E 01	-0.5213E 01	-0.7858E 01
3	-0.3837E 01	-0.3617E-00	0.3327E 01	0.6642E 01	0.9610E 01	0.1133E 02	0.1231E 02	0.1148E 02	0.9958E 01	0.6575E 01
4	-0.3385E 02	-0.4940E 02	-0.6479E 02	-0.7908E 02	-0.9143E 02	-0.1011E 03	-0.1072E 03	-0.1095E 03	-0.1076E 03	-0.1017E 03
5	0.7007E 02	0.8464E 02	0.9620E 02	0.1039E 03	0.1072E 03	0.1061E 03	0.1007E 03	0.9170E 02	0.8041E 02	0.6812E 02
6	-0.1134E 04	-0.1213E 04	-0.1288E 04	-0.1357E 04	-0.1420E 04	-0.1476E 04	-0.1527E 04	-0.1572E 04	-0.1612E 04	-0.1643E 04
7	-0.6849E 04	-0.7233E 04	-0.7533E 04	-0.7754E 04	-0.7912E 04	-0.8015E 04	-0.8060E 04	-0.8043E 04	-0.7984E 04	-0.7922E 04
8	-0.6751E 04	-0.7043E 04	-0.7297E 04	-0.7527E 04	-0.7745E 04	-0.7963E 04	-0.8190E 04	-0.8432E 04	-0.8694E 04	-0.8983E 04
9	-0.7696E 04	-0.8160E 04	-0.8535E 04	-0.8808E 04	-0.8976E 04	-0.9046E 04	-0.9030E 04	-0.8945E 04	-0.8811E 04	-0.8649E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1013E 03	0.7666E 02	0.4920E 02	0.2078E 02	-0.6915E 01	-0.3254E 02	-0.5508E 02	-0.7401E 02	-0.8915E 02	-0.1004E 03
	0.1735E-02	0.1244E-02	0.6582E-03	0.6195E-05	-0.6816E-03	-0.1374E-02	-0.2041E-02	-0.2653E-02	-0.3186E-02	-0.3621E-02
2	0.8815E 02	0.7289E 02	0.5418E 02	0.3295E 02	0.9210E 01	-0.1467E 02	-0.3929E 02	-0.6101E 02	-0.7982E 02	-0.9353E 02
	-0.6768E-03	-0.1211E-02	-0.1862E-02	-0.2603E-02	-0.3407E-02	-0.4239E-02	-0.5062E-02	-0.5838E-02	-0.6532E-02	-0.7115E-02
3	0.1937E 02	0.2020E 02	0.1901E 02	0.1526E 02	0.8956E 01	0.7059E 00	-0.8601E 01	-0.1825E 02	-0.2788E 02	-0.3736E 02
	-0.1542E-01	-0.1584E-01	-0.1633E-01	-0.1687E-01	-0.1746E-01	-0.1809E-01	-0.1873E-01	-0.1936E-01	-0.1995E-01	-0.2047E-01
4	-0.2932E 01	-0.6230E 01	-0.1112E 02	-0.1736E 02	-0.1872E 02	-0.2407E 02	-0.2147E 02	-0.2447E 02	-0.2233E 02	-0.2037E 02
	-0.1027E-03	-0.1337E-03	-0.2825E-03	-0.3951E-03	-0.5169E-03	-0.6432E-03	-0.7678E-03	-0.8855E-03	-0.9906E-03	-0.1079E-02
5	-0.4229E 02	-0.3689E 02	-0.3103E 02	-0.2495E 02	-0.1905E 02	-0.1402E 02	-0.1073E 02	-0.9833E 01	-0.1150E 02	-0.1548E 02
	-0.4889E-01	-0.4929E-01	-0.4957E-01	-0.4976E-01	-0.4988E-01	-0.4997E-01	-0.5001E-01	-0.5004E-01	-0.5003E-01	-0.4999E-01
6	-0.6870E 02	-0.6732E 02	-0.6417E 02	-0.5966E 02	-0.5435E 02	-0.4874E 02	-0.4320E 02	-0.3805E 02	-0.3370E 02	-0.3064E 02
	-0.9533E-01	-0.9605E-01	-0.9644E-01	-0.9653E-01	-0.9633E-01	-0.9589E-01	-0.9521E-01	-0.9434E-01	-0.9328E-01	-0.9206E-01
7	-0.4227E 02	-0.4562E 02	-0.4682E 02	-0.4976E 02	-0.5014E 02	-0.5135E 02	-0.4945E 02	-0.4824E 02	-0.4451E 02	-0.4220E 02
	-0.1471E-00	-0.1485E-00	-0.1494E-00	-0.1497E-00	-0.1496E-00	-0.1489E-00	-0.1476E-00	-0.1459E-00	-0.1436E-00	-0.1409E-00
8	-0.4344E 02	-0.4485E 02	-0.4815E 02	-0.4920E 02	-0.5153E 02	-0.5087E 02	-0.5076E 02	-0.4764E 02	-0.4553E 02	-0.4128E 02
	-0.1471E-00	-0.1485E-00	-0.1494E-00	-0.1497E-00	-0.1496E-00	-0.1489E-00	-0.1476E-00	-0.1459E-00	-0.1436E-00	-0.1409E-00
9	-0.4472E 02	-0.4664E 02	-0.4800E 02	-0.4818E 02	-0.4828E 02	-0.5010E 02	-0.5455E 02	-0.6054E 02	-0.6547E 02	-0.6693E 02
	-0.9756E-01	-0.9845E-01	-0.9913E-01	-0.9957E-01	-0.9978E-01	-0.9975E-01	-0.9948E-01	-0.9893E-01	-0.9807E-01	-0.9689E-01
10	-0.3097E 02	-0.2404E 02	-0.2108E 02	-0.2327E 02	-0.2891E 02	-0.3484E 02	-0.3862E 02	-0.4022E 02	-0.4200E 02	-0.4637E 02
	-0.5474E-01	-0.5539E-01	-0.5596E-01	-0.5647E-01	-0.5692E-01	-0.5728E-01	-0.5753E-01	-0.5767E-01	-0.5767E-01	-0.5753E-01
11	-0.3383E 02	-0.3511E 02	-0.3512E 02	-0.3266E 02	-0.2849E 02	-0.2439E 02	-0.2239E 02	-0.2358E 02	-0.2679E 02	-0.2994E 02
	-0.2541E-01	-0.2618E-01	-0.2688E-01	-0.2750E-01	-0.2806E-01	-0.2857E-01	-0.2903E-01	-0.2945E-01	-0.2982E-01	-0.3012E-01
12	-0.5432E 02	-0.6112E 02	-0.6302E 02	-0.6132E 02	-0.5758E 02	-0.5475E 02	-0.5405E 02	-0.5355E 02	-0.5274E 02	-0.5444E 02
	-0.1450E-01	-0.1557E-01	-0.1654E-01	-0.1741E-01	-0.1820E-01	-0.1890E-01	-0.1953E-01	-0.2007E-01	-0.2054E-01	-0.2092E-01
13	-0.7566E 01	-0.2182E 02	-0.3377E 02	-0.4798E 02	-0.6473E 02	-0.7751E 02	-0.8333E 02	-0.8701E 02	-0.9184E 02	-0.9422E 02
	-0.2521E-01	-0.2674E-01	-0.2822E-01	-0.2962E-01	-0.3090E-01	-0.3203E-01	-0.3298E-01	-0.3373E-01	-0.3426E-01	-0.3457E-01
14	-0.4951E 02	-0.6044E 02	-0.7103E 02	-0.7518E 02	-0.7259E 02	-0.6802E 02	-0.6382E 02	-0.6032E 02	-0.5751E 02	-0.5499E 02
	-0.3047E-02	-0.3273E-02	-0.3479E-02	-0.3663E-02	-0.3827E-02	-0.3973E-02	-0.4103E-02	-0.4216E-02	-0.4313E-02	-0.4392E-02
15	-0.1151E 01	-0.1146E 02	-0.2329E 02	-0.4401E 02	-0.5559E 02	-0.6787E 02	-0.8272E 02	-0.9428E 02	-0.9868E 02	-0.9998E 02
	-0.5623E-01	-0.5782E-01	-0.5936E-01	-0.6080E-01	-0.6210E-01	-0.6320E-01	-0.6407E-01	-0.6466E-01	-0.6493E-01	-0.6487E-01
16	-0.4126E 02	-0.4045E 02	-0.3746E 02	-0.3666E 02	-0.3964E 02	-0.4303E 02	-0.4496E 02	-0.4800E 02	-0.5355E 02	-0.5843E 02
	-0.1041E-00	-0.1049E-00	-0.1056E-00	-0.1061E-00	-0.1063E-00	-0.1064E-00	-0.1062E-00	-0.1058E-00	-0.1052E-00	-0.1043E-00
17	-0.5610E 02	-0.4815E 02	-0.4169E 02	-0.3283E 02	-0.2552E 02	-0.1719E 02	-0.1192E 02	-0.6687E 01	-0.4579E 01	-0.3373E 01
	-0.1612E-00	-0.1607E-00	-0.1596E-00	-0.1582E-00	-0.1564E-00	-0.1544E-00	-0.1523E-00	-0.1500E-00	-0.1477E-00	-0.1454E-00
18	-0.5536E 02	-0.4925E 02	-0.4071E 02	-0.3349E 02	-0.2422E 02	-0.1736E 02	-0.1033E 02	-0.6397E 01	-0.2777E 01	-0.2767E 01
	-0.1612E-00	-0.1607E-00	-0.1596E-00	-0.1582E-00	-0.1564E-00	-0.1544E-00	-0.1523E-00	-0.1500E-00	-0.1477E-00	-0.1454E-00
19	-0.6329E 02	-0.6719E 02	-0.7100E 02	-0.7456E 02	-0.7767E 02	-0.8003E 02	-0.8118E 02	-0.8064E 02	-0.7804E 02	-0.7332E 02
	-0.1098E-00	-0.1109E-00	-0.1116E-00	-0.1119E-00	-0.1119E-00	-0.1114E-00	-0.1106E-00	-0.1093E-00	-0.1077E-00	-0.1056E-00
20	-0.5153E 02	-0.6729E 02	-0.8414E 02	-0.1006E 03	-0.1151E 03	-0.1264E 03	-0.1334E 03	-0.1357E 03	-0.1332E 03	-0.1259E 03
	-0.6409E-01	-0.6575E-01	-0.6717E-01	-0.6830E-01	-0.6908E-01	-0.6948E-01	-0.6945E-01	-0.6897E-01	-0.6804E-01	-0.6667E-01
21	-0.6226E 02	-0.7173E 02	-0.7991E 02	-0.8675E 02	-0.9182E 02	-0.9518E 02	-0.9707E 02	-0.9728E 02	-0.9588E 02	-0.9340E 02
	-0.3155E-01	-0.3278E-01	-0.3383E-01	-0.3469E-01	-0.3534E-01	-0.3577E-01	-0.3598E-01	-0.3595E-01	-0.3569E-01	-0.3519E-01
22	-0.8094E 02	-0.7893E 02	-0.7051E 02	-0.5611E 02	-0.4616E 02	-0.3947E 02	-0.3172E 02	-0.2995E 02	-0.3594E 02	-0.4244E 02
	-0.1908E-01	-0.1971E-01	-0.2021E-01	-0.2061E-01	-0.2092E-01	-0.2118E-01	-0.2138E-01	-0.2154E-01	-0.2165E-01	-0.2170E-01
23	-0.3776E 02	-0.3360E 02	-0.2956E 02	-0.2605E 02	-0.2320E 02	-0.2178E 02	-0.2255E 02	-0.2552E 02	-0.3067E 02	-0.3825E 02
	-0.3160E-01	-0.3209E-01	-0.3250E-01	-0.3285E-01	-0.3315E-01	-0.3341E-01	-0.3363E-01	-0.3380E-01	-0.3391E-01	-0.3394E-01
24	-0.4313E 02	-0.2662E 02	-0.2240E 02	-0.3984E 02	-0.3130E 02	-0.1535E 02	-0.2592E 02	-0.2735E 02	-0.1106E 02	-0.1734E 02
	-0.3071E-02	-0.3169E-02	-0.3250E-02	-0.3316E-02	-0.3365E-02	-0.3404E-02	-0.3438E-02	-0.3463E-02	-0.3478E-02	-0.3488E-02
25	-0.2567E 02	-0.2742E 02	-0.3206E 02	-0.3836E 02	-0.4685E 02	-0.5480E 02	-0.6174E 02	-0.6739E 02	-0.7168E 02	-0.7438E 02
	-0.6609E-01	-0.6675E-01	-0.6733E-01	-0.6779E-01	-0.6813E-01	-0.6832E-01	-0.6833E-01	-0.6813E-01	-0.6770E-01	-0.6702E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5478E 02	-0.5937E 02	-0.6426E 02	-0.6916E 02	-0.7385E 02	-0.7808E 02	-0.8131E 02	-0.8274E 02	-0.8168E 02	-0.7783E 02
	-0.1171E-00	-0.1181E-00	-0.1187E-00	-0.1190E-00	-0.1190E-00	-0.1185E-00	-0.1177E-00	-0.1165E-00	-0.1148E-00	-0.1127E-00
27	-0.5992E 02	-0.6298E 02	-0.6347E 02	-0.6371E 02	-0.6129E 02	-0.5880E 02	-0.5379E 02	-0.4954E 02	-0.4341E 02	-0.3913E 02
	-0.1765E-00	-0.1776E-00	-0.1780E-00	-0.1777E-00	-0.1767E-00	-0.1751E-00	-0.1729E-00	-0.1700E-00	-0.1667E-00	-0.1629E-00
28	-0.5952E 02	-0.6153E 02	-0.6321E 02	-0.6242E 02	-0.6140E 02	-0.5777E 02	-0.5443E 02	-0.4888E 02	-0.4463E 02	-0.3877E 02
	-0.1765E-00	-0.1776E-00	-0.1780E-00	-0.1777E-00	-0.1767E-00	-0.1751E-00	-0.1729E-00	-0.1700E-00	-0.1667E-00	-0.1629E-00
29	-0.6617E 02	-0.5978E 02	-0.5334E 02	-0.4731E 02	-0.4230E 02	-0.3892E 02	-0.3757E 02	-0.3835E 02	-0.4109E 02	-0.4531E 02
	-0.1141E-00	-0.1142E-00	-0.1141E-00	-0.1137E-00	-0.1130E-00	-0.1122E-00	-0.1112E-00	-0.1099E-00	-0.1085E-00	-0.1069E-00
30	-0.2481E 02	-0.1534E 02	-0.8048E 01	-0.3858E 01	-0.3187E 01	-0.5946E 01	-0.1176E 02	-0.1997E 02	-0.2965E 02	-0.3983E 02
	-0.5941E-01	-0.5931E-01	-0.5918E-01	-0.5903E-01	-0.5887E-01	-0.5872E-01	-0.5855E-01	-0.5835E-01	-0.5807E-01	-0.5769E-01
31	0.8890E 01	0.6243E 01	0.1268E 01	-0.5025E 01	-0.1168E 02	-0.1794E 02	-0.2317E 02	-0.2711E 02	-0.2998E 02	-0.3230E 02
	-0.2106E-01	-0.2122E-01	-0.2140E-01	-0.2159E-01	-0.2178E-01	-0.2195E-01	-0.2209E-01	-0.2219E-01	-0.2222E-01	-0.2218E-01
32	0.5935E 01	-0.1194E 02	-0.2747E 02	-0.3978E 02	-0.4858E 02	-0.5219E 02	-0.5262E 02	-0.4859E 02	-0.4261E 02	-0.3433E 02
	-0.4352E-02	-0.4726E-02	-0.5084E-02	-0.5404E-02	-0.5669E-02	-0.5866E-02	-0.5990E-02	-0.6039E-02	-0.6018E-02	-0.5935E-02
33	-0.5104E 01	-0.1911E 02	-0.3138E 02	-0.3977E 02	-0.4484E 02	-0.4723E 02	-0.4698E 02	-0.4386E 02	-0.3793E 02	-0.2968E 02
	-0.1427E-02	-0.1717E-02	-0.1985E-02	-0.2216E-02	-0.2401E-02	-0.2537E-02	-0.2619E-02	-0.2645E-02	-0.2620E-02	-0.2551E-02
34	-0.8887E 01	-0.9992E 01	-0.1277E 02	-0.1564E 02	-0.1414E 02	-0.1599E 02	-0.1036E 02	-0.1100E 02	-0.6776E 01	-0.4393E 01
	-0.6597E-03	-0.7165E-03	-0.7709E-03	-0.8194E-03	-0.8594E-03	-0.8894E-03	-0.9080E-03	-0.9155E-03	-0.9121E-03	-0.8994E-03

SF,BM /T

1	0.1687E 02	0.1962E 02	0.2025E 02	0.2191E 02	0.2060E 02	0.2016E 02	0.1744E 02	0.1522E 02	0.1046E 02	0.6450E 01
2	-0.7136E 01	-0.7419E 01	-0.4902E 01	-0.3837E 01	-0.3787E-00	0.1628E 01	0.5771E 01	0.7935E 01	0.1112E 02	0.1123E 02
3	0.3150E 01	-0.1635E 01	-0.5516E 01	-0.1020E 02	-0.1305E 02	-0.1621E 02	-0.1672E 02	-0.1727E 02	-0.1473E 02	-0.1256E 02
4	-0.9225E 02	-0.8010E 02	-0.6613E 02	-0.5125E 02	-0.3631E 02	-0.2204E 02	-0.9060E 01	0.2193E 01	0.1144E 02	0.1850E 02
5	0.5596E 02	0.4493E 02	0.3579E 02	0.2887E 02	0.2414E 02	0.2145E 02	0.2076E 02	0.2206E 02	0.2516E 02	0.2967E 02
6	-0.1664E 04	-0.1671E 04	-0.1661E 04	-0.1634E 04	-0.1591E 04	-0.1532E 04	-0.1464E 04	-0.1392E 04	-0.1325E 04	-0.1269E 04
7	-0.7888E 04	-0.7887E 04	-0.7911E 04	-0.7955E 04	-0.8008E 04	-0.8055E 04	-0.8089E 04	-0.8111E 04	-0.8118E 04	-0.8097E 04
8	-0.9292E 04	-0.9606E 04	-0.9910E 04	-0.1018E 05	-0.1039E 05	-0.1053E 05	-0.1057E 05	-0.1050E 05	-0.1032E 05	-0.1005E 05
9	-0.8482E 04	-0.8330E 04	-0.8208E 04	-0.8124E 04	-0.8080E 04	-0.8076E 04	-0.8103E 04	-0.8152E 04	-0.8212E 04	-0.8272E 04

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1076E 03	-0.1103E 03	-0.1080E 03	-0.1005E 03	-0.8835E 02	-0.7239E 02	-0.5362E 02	-0.3305E 02	-0.1161E 02	0.9693E 01
	-0.3942E-02	-0.4140E-02	-0.4211E-02	-0.4158E-02	-0.3986E-02	-0.3710E-02	-0.3342E-02	-0.2899E-02	-0.2399E-02	-0.1861E-02
2	-0.1014E 03	-0.1049E 03	-0.1031E 03	-0.9893E 02	-0.9093E 02	-0.8072E 02	-0.6788E 02	-0.5234E 02	-0.3680E 02	-0.2031E 02
	-0.7565E-02	-0.7867E-02	-0.8016E-02	-0.8010E-02	-0.7857E-02	-0.7563E-02	-0.7139E-02	-0.6599E-02	-0.5956E-02	-0.5228E-02
3	-0.4641E 02	-0.5440E 02	-0.6065E 02	-0.6479E 02	-0.6710E 02	-0.6827E 02	-0.6887E 02	-0.6891E 02	-0.6777E 02	-0.6472E 02
	-0.2090E-01	-0.2121E-01	-0.2138E-01	-0.2140E-01	-0.2125E-01	-0.2092E-01	-0.2040E-01	-0.1969E-01	-0.1878E-01	-0.1766E-01
4	-0.1986E 02	-0.1363E 02	-0.1372E 02	-0.6671E 01	-0.5009E 01	0.1141E 01	0.8014E 01	0.1074E 02	0.1978E 02	0.2099E 02
	-0.1147E-02	-0.1192E-02	-0.1215E-02	-0.1214E-02	-0.1191E-02	-0.1146E-02	-0.1081E-02	-0.9994E-03	-0.9016E-03	-0.7912E-03
5	-0.2135E 02	-0.2878E 02	-0.3755E 02	-0.4732E 02	-0.5745E 02	-0.6710E 02	-0.7542E 02	-0.8188E 02	-0.8618E 02	-0.8808E 02
	-0.4989E-01	-0.4971E-01	-0.4942E-01	-0.4899E-01	-0.4838E-01	-0.4756E-01	-0.4648E-01	-0.4512E-01	-0.4344E-01	-0.4143E-01
6	-0.2928E 02	-0.2978E 02	-0.3195E 02	-0.3534E 02	-0.3936E 02	-0.4343E 02	-0.4701E 02	-0.4959E 02	-0.5085E 02	-0.5073E 02
	-0.9068E-01	-0.8914E-01	-0.8744E-01	-0.8557E-01	-0.8349E-01	-0.8119E-01	-0.7865E-01	-0.7584E-01	-0.7274E-01	-0.6935E-01
7	-0.3793E 02	-0.3502E 02	-0.3000E 02	-0.2621E 02	-0.2069E 02	-0.1695E 02	-0.1214E 02	-0.9466E 01	-0.6052E 01	-0.4851E 01
	-0.1378E-00	-0.1342E-00	-0.1304E-00	-0.1262E-00	-0.1217E-00	-0.1171E-00	-0.1123E-00	-0.1073E-00	-0.1023E-00	-0.9718E-01
8	-0.3853E 02	-0.3377E 02	-0.3027E 02	-0.2478E 02	-0.2081E 02	-0.1553E 02	-0.1230E 02	-0.8250E 01	-0.6401E 01	-0.3961E 01
	-0.1378E-00	-0.1342E-00	-0.1304E-00	-0.1262E-00	-0.1217E-00	-0.1171E-00	-0.1123E-00	-0.1073E-00	-0.1023E-00	-0.9718E-01
9	-0.6444E 02	-0.5947E 02	-0.5403E 02	-0.4904E 02	-0.4429E 02	-0.3927E 02	-0.3409E 02	-0.2942E 02	-0.2593E 02	-0.2377E 02
	-0.9536E-01	-0.9351E-01	-0.9136E-01	-0.8893E-01	-0.8624E-01	-0.8332E-01	-0.8019E-01	-0.7687E-01	-0.7338E-01	-0.6972E-01
10	-0.5321E 02	-0.5979E 02	-0.6345E 02	-0.6400E 02	-0.6326E 02	-0.6290E 02	-0.6312E 02	-0.6297E 02	-0.6140E 02	-0.5830E 02
	-0.5723E-01	-0.5674E-01	-0.5604E-01	-0.5512E-01	-0.5397E-01	-0.5259E-01	-0.5098E-01	-0.4913E-01	-0.4703E-01	-0.4469E-01
11	-0.3309E 02	-0.3889E 02	-0.4900E 02	-0.6138E 02	-0.7219E 02	-0.7921E 02	-0.8271E 02	-0.8406E 02	-0.8455E 02	-0.8457E 02
	-0.3036E-01	-0.3051E-01	-0.3065E-01	-0.3046E-01	-0.3020E-01	-0.2975E-01	-0.2908E-01	-0.2818E-01	-0.2703E-01	-0.2563E-01
12	-0.5937E 02	-0.6392E 02	-0.6620E 02	-0.6955E 02	-0.7684E 02	-0.8598E 02	-0.9370E 02	-0.9899E 02	-0.1007E 03	-0.9615E 02
	-0.2121E-01	-0.2140E-01	-0.2147E-01	-0.2142E-01	-0.2124E-01	-0.2092E-01	-0.2042E-01	-0.1973E-01	-0.1884E-01	-0.1772E-01
13	-0.9152E 02	-0.8771E 02	-0.8612E 02	-0.8324E 02	-0.7535E 02	-0.6547E 02	-0.5825E 02	-0.5269E 02	-0.4586E 02	-0.3950E 02
	-0.3465E-01	-0.3451E-01	-0.3413E-01	-0.3355E-01	-0.3275E-01	-0.3175E-01	-0.3058E-01	-0.2923E-01	-0.2773E-01	-0.2608E-01
14	-0.5382E 02	-0.5511E 02	-0.5644E 02	-0.5436E 02	-0.5090E 02	-0.4986E 02	-0.4788E 02	-0.3922E 02	-0.2458E 02	-0.8813E 01
	-0.4452E-02	-0.4492E-02	-0.4507E-02	-0.4497E-02	-0.4459E-02	-0.4390E-02	-0.4285E-02	-0.4139E-02	-0.3948E-02	-0.3711E-02
15	-0.1017E 03	-0.1006E 03	-0.9354E 02	-0.8414E 02	-0.7636E 02	-0.6787E 02	-0.5566E 02	-0.4331E 02	-0.3600E 02	-0.3266E 02
	-0.6447E-01	-0.6372E-01	-0.6264E-01	-0.6125E-01	-0.5957E-01	-0.5763E-01	-0.5546E-01	-0.5309E-01	-0.5054E-01	-0.4784E-01
16	-0.6000E 02	-0.6008E 02	-0.6086E 02	-0.6095E 02	-0.5883E 02	-0.5657E 02	-0.5626E 02	-0.5593E 02	-0.5262E 02	-0.4733E 02
	-0.1031E-00	-0.1016E-00	-0.9975E-01	-0.9764E-01	-0.9523E-01	-0.9253E-01	-0.8953E-01	-0.8624E-01	-0.8266E-01	-0.7879E-01
17	-0.5891E 01	-0.9224E 01	-0.1483E 02	-0.2029E 02	-0.2710E 02	-0.3270E 02	-0.3800E 02	-0.4142E 02	-0.4444E 02	-0.4552E 02
	-0.1431E-00	-0.1407E-00	-0.1383E-00	-0.1357E-00	-0.1329E-00	-0.1298E-00	-0.1263E-00	-0.1224E-00	-0.1181E-00	-0.1132E-00
18	-0.4057E 01	-0.8501E 01	-0.1314E 02	-0.1964E 02	-0.2571E 02	-0.3228E 02	-0.3702E 02	-0.4131E 02	-0.4392E 02	-0.4575E 02
	-0.1431E-00	-0.1407E-00	-0.1383E-00	-0.1357E-00	-0.1329E-00	-0.1298E-00	-0.1263E-00	-0.1224E-00	-0.1181E-00	-0.1132E-00
19	-0.6674E 02	-0.5888E 02	-0.5049E 02	-0.4219E 02	-0.3448E 02	-0.2779E 02	-0.2240E 02	-0.1834E 02	-0.1561E 02	-0.1435E 02
	-0.1032E-00	-0.1006E-00	-0.9758E-01	-0.9438E-01	-0.9099E-01	-0.8745E-01	-0.8377E-01	-0.7998E-01	-0.7609E-01	-0.7209E-01
20	-0.1141E 03	-0.9855E 02	-0.8007E 02	-0.6002E 02	-0.3998E 02	-0.2122E 02	-0.4815E 01	0.8093E 01	0.1665E 02	0.2067E 02
	-0.6488E-01	-0.6273E-01	-0.6026E-01	-0.5754E-01	-0.5462E-01	-0.5159E-01	-0.4848E-01	-0.4536E-01	-0.4224E-01	-0.3915E-01
21	-0.8994E 02	-0.8534E 02	-0.7966E 02	-0.7269E 02	-0.6410E 02	-0.5445E 02	-0.4463E 02	-0.3490E 02	-0.2516E 02	-0.1533E 02
	-0.3445E-01	-0.3349E-01	-0.3232E-01	-0.3094E-01	-0.2938E-01	-0.2764E-01	-0.2576E-01	-0.2374E-01	-0.2161E-01	-0.1938E-01
22	-0.5148E 02	-0.6720E 02	-0.8267E 02	-0.9524E 02	-0.1100E 03	-0.1225E 03	-0.1254E 03	-0.1219E 03	-0.1127E 03	-0.9290E 02
	-0.2167E-01	-0.2155E-01	-0.2131E-01	-0.2090E-01	-0.2031E-01	-0.1951E-01	-0.1848E-01	-0.1719E-01	-0.1566E-01	-0.1390E-01
23	-0.4795E 02	-0.5900E 02	-0.7064E 02	-0.8157E 02	-0.9022E 02	-0.9590E 02	-0.9856E 02	-0.9791E 02	-0.9372E 02	-0.8606E 02
	-0.3387E-01	-0.3368E-01	-0.3332E-01	-0.3277E-01	-0.3200E-01	-0.3099E-01	-0.2972E-01	-0.2816E-01	-0.2633E-01	-0.2423E-01
24	-0.2953E 02	-0.1741E 02	-0.1506E 02	-0.3057E 02	-0.2454E 02	-0.9726E 01	-0.1357E 02	-0.7774E 01	0.1579E 02	0.2413E 02
	-0.3486E-02	-0.3464E-02	-0.3424E-02	-0.3362E-02	-0.3266E-02	-0.3135E-02	-0.2970E-02	-0.2763E-02	-0.2513E-02	-0.2228E-02
25	-0.7532E 02	-0.7440E 02	-0.7164E 02	-0.6752E 02	-0.6292E 02	-0.5858E 02	-0.5502E 02	-0.5277E 02	-0.5212E 02	-0.5293E 02
	-0.6609E-01	-0.6489E-01	-0.6343E-01	-0.6173E-01	-0.5978E-01	-0.5760E-01	-0.5521E-01	-0.5260E-01	-0.4978E-01	-0.4674E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.7147E 02	-0.6335E 02	-0.5448E 02	-0.4584E 02	-0.3816E 02	-0.3201E 02	-0.2774E 02	-0.2544E 02	-0.2504E 02	-0.2641E 02
	-0.1103E-00	-0.1075E-00	-0.1043E-00	-0.1009E-00	-0.9724E-01	-0.9338E-01	-0.8935E-01	-0.8515E-01	-0.8079E-01	-0.7627E-01
27	-0.3351E 02	-0.3052E 02	-0.2623E 02	-0.2481E 02	-0.2167E 02	-0.2137E 02	-0.1886E 02	-0.1921E 02	-0.1699E 02	-0.1779E 02
	-0.1583E-00	-0.1542E-00	-0.1494E-00	-0.1443E-00	-0.1389E-00	-0.1333E-00	-0.1275E-00	-0.1215E-00	-0.1153E-00	-0.1088E-00
28	-0.3516E 02	-0.3023E 02	-0.2805E 02	-0.2432E 02	-0.2341E 02	-0.2048E 02	-0.2037E 02	-0.1785E 02	-0.1827E 02	-0.1604E 02
	-0.1588E-00	-0.1542E-00	-0.1494E-00	-0.1443E-00	-0.1389E-00	-0.1333E-00	-0.1275E-00	-0.1215E-00	-0.1153E-00	-0.1088E-00
29	-0.5026E 02	-0.5507E 02	-0.5900E 02	-0.6166E 02	-0.6295E 02	-0.6286E 02	-0.6138E 02	-0.5856E 02	-0.5445E 02	-0.4904E 02
	-0.1050E-00	-0.1028E-00	-0.1004E-00	-0.9763E-01	-0.9454E-01	-0.9111E-01	-0.8734E-01	-0.8325E-01	-0.7883E-01	-0.7410E-01
30	-0.4979E 02	-0.5906E 02	-0.6720E 02	-0.7367E 02	-0.7790E 02	-0.7954E 02	-0.7851E 02	-0.7481E 02	-0.6857E 02	-0.6024E 02
	-0.5717E-01	-0.5646E-01	-0.5554E-01	-0.5438E-01	-0.5296E-01	-0.5125E-01	-0.4926E-01	-0.4697E-01	-0.4441E-01	-0.4158E-01
31	-0.3444E 02	-0.3644E 02	-0.3821E 02	-0.3965E 02	-0.4064E 02	-0.4084E 02	-0.3999E 02	-0.3813E 02	-0.3560E 02	-0.3260E 02
	-0.2207E-01	-0.2187E-01	-0.2157E-01	-0.2117E-01	-0.2067E-01	-0.2005E-01	-0.1931E-01	-0.1844E-01	-0.1745E-01	-0.1632E-01
32	-0.2458E 02	-0.1519E 02	-0.5398E 01	0.2092E 01	0.8587E 01	0.1170E 02	0.1175E 02	0.9478E 01	0.4413E 01	-0.3720E-00
	-0.5803E-02	-0.5635E-02	-0.5447E-02	-0.5251E-02	-0.5057E-02	-0.4872E-02	-0.4695E-02	-0.4516E-02	-0.4324E-02	-0.4103E-02
33	-0.1984E 02	-0.9275E 01	0.8940E 00	0.9480E 01	0.1547E 02	0.1855E 02	0.1900E 02	0.1722E 02	0.1354E 02	0.8555E 01
	-0.2447E-02	-0.2323E-02	-0.2192E-02	-0.2066E-02	-0.1955E-02	-0.1867E-02	-0.1798E-02	-0.1743E-02	-0.1691E-02	-0.1631E-02
34	-0.3369E 01	0.1376E 01	-0.3061E-00	0.4477E 01	0.3067E 01	0.6362E 01	0.9304E 01	0.8878E 01	0.1443E 02	0.1300E 02
	-0.8794E-03	-0.8538E-03	-0.8253E-03	-0.7954E-03	-0.7661E-03	-0.7380E-03	-0.7109E-03	-0.6839E-03	-0.6545E-03	-0.6211E-03

SF,BM /T

1	0.1152E 01	-0.3017E 01	-0.8265E 01	-0.1214E 02	-0.1614E 02	-0.1862E 02	-0.2133E 02	-0.2244E 02	-0.2294E 02	-0.2173E 02
2	0.1156E 02	0.8877E 01	0.6941E 01	0.2828E 01	0.4496E-01	-0.4332E 01	-0.6903E 01	-0.1038E 02	-0.1156E 02	-0.1319E 02
3	-0.7583E 01	-0.4047E 01	0.1519E 01	0.4399E 01	0.8703E 01	0.9455E 01	0.1143E 02	0.9427E 01	0.8873E 01	0.4302E 01
4	0.2319E 02	0.2535E 02	0.2486E 02	0.2178E 02	0.1636E 02	0.9036E 01	0.2988E-00	-0.9334E 01	-0.1933E 02	-0.2914E 02
5	0.3507E 02	0.4075E 02	0.4600E 02	0.5013E 02	0.5254E 02	0.5297E 02	0.5148E 02	0.4832E 02	0.4381E 02	0.3842E 02
6	-0.1225E 04	-0.1192E 04	-0.1165E 04	-0.1139E 04	-0.1113E 04	-0.1086E 04	-0.1060E 04	-0.1034E 04	-0.1005E 04	-0.9717E 03
7	-0.8043E 04	-0.7966E 04	-0.7871E 04	-0.7744E 04	-0.7567E 04	-0.7341E 04	-0.7082E 04	-0.6803E 04	-0.6515E 04	-0.6225E 04
8	-0.9673E 04	-0.9219E 04	-0.8703E 04	-0.8147E 04	-0.7572E 04	-0.7006E 04	-0.6476E 04	-0.6000E 04	-0.5587E 04	-0.5237E 04
9	-0.8318E 04	-0.8338E 04	-0.8317E 04	-0.8243E 04	-0.8105E 04	-0.7895E 04	-0.7609E 04	-0.7248E 04	-0.6820E 04	-0.6335E 04

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.2938E 02	0.4522E 02	0.5495E 02	0.5707E 02	0.5107E 02	0.3778E 02	0.1938E 02	-0.1354E 01	-0.2179E 02	-0.3983E 02
	-0.1310E-02	-0.7838E-03	-0.3210E-03	0.4633E-04	0.2955E-03	0.4196E-03	0.4319E-03	0.3577E-03	0.2248E-03	0.6016E-04
2	-0.4629E 01	0.1031E 02	0.2225E 02	0.3178E 02	0.3819E 02	0.3895E 02	0.3643E 02	0.2969E 02	0.2024E 02	0.8491E 01
	-0.4438E-02	-0.3624E-02	-0.2830E-02	-0.2092E-02	-0.1447E-02	-0.9178E-03	-0.5085E-03	-0.2114E-03	-0.1335E-04	0.1029E-03
3	-0.5925E 02	-0.5129E 02	-0.4106E 02	-0.2891E 02	-0.1529E 02	-0.9078E 00	0.1305E 02	0.2525E 02	0.3466E 02	0.4098E 02
	-0.1634E-01	-0.1485E-01	-0.1323E-01	-0.1153E-01	-0.9806E-02	-0.8102E-02	-0.6457E-02	-0.4903E-02	-0.3467E-02	-0.2167E-02
4	0.1968E 02	0.1062E 02	0.5894E 01	-0.1966E 01	-0.1192E 02	-0.1080E 02	-0.1438E 02	-0.1430E 02	-0.1650E 02	-0.1824E 02
	-0.6716E-03	-0.5487E-03	-0.4285E-03	-0.3171E-03	-0.2197E-03	-0.1395E-03	-0.7760E-04	-0.3258E-04	-0.2661E-05	0.1489E-04
5	-0.8716E 02	-0.8297E 02	-0.7527E 02	-0.6429E 02	-0.5065E 02	-0.3515E 02	-0.1835E 02	-0.6447E 00	0.1743E 02	0.3491E 02
	-0.3909E-01	-0.3643E-01	-0.3350E-01	-0.3035E-01	-0.2703E-01	-0.2362E-01	-0.2017E-01	-0.1673E-01	-0.1336E-01	-0.1013E-01
6	-0.4945E 02	-0.4741E 02	-0.4490E 02	-0.4193E 02	-0.3821E 02	-0.3340E 02	-0.2740E 02	-0.2046E 02	-0.1307E 02	-0.5710E 01
	-0.6567E-01	-0.6172E-01	-0.5754E-01	-0.5317E-01	-0.4865E-01	-0.4401E-01	-0.3928E-01	-0.3451E-01	-0.2970E-01	-0.2492E-01
7	-0.3170E 01	-0.3690E 01	-0.3742E 01	-0.5642E 01	-0.6951E 01	-0.1010E 02	-0.1314E 02	-0.1824E 02	-0.2300E 02	-0.2853E 02
	-0.9201E-01	-0.8681E-01	-0.8159E-01	-0.7636E-01	-0.7115E-01	-0.6592E-01	-0.6066E-01	-0.5533E-01	-0.4987E-01	-0.4422E-01
8	-0.3762E 01	-0.3138E 01	-0.4558E 01	-0.5381E 01	-0.7909E 01	-0.9993E 01	-0.1407E 02	-0.1810E 02	-0.2373E 02	-0.2827E 02
	-0.9201E-01	-0.8681E-01	-0.8159E-01	-0.7636E-01	-0.7115E-01	-0.6592E-01	-0.6066E-01	-0.5533E-01	-0.4987E-01	-0.4422E-01
9	-0.2241E 02	-0.2131E 02	-0.2069E 02	-0.2159E 02	-0.2478E 02	-0.2929E 02	-0.3254E 02	-0.3209E 02	-0.2763E 02	-0.2124E 02
	-0.6591E-01	-0.6197E-01	-0.5792E-01	-0.5380E-01	-0.4962E-01	-0.4537E-01	-0.4105E-01	-0.3663E-01	-0.3213E-01	-0.2755E-01
10	-0.5485E 02	-0.5259E 02	-0.5159E 02	-0.4949E 02	-0.4331E 02	-0.3257E 02	-0.2021E 02	-0.9936E 01	-0.3177E 01	0.1546E 01
	-0.4211E-01	-0.3933E-01	-0.3637E-01	-0.3327E-01	-0.3004E-01	-0.2674E-01	-0.2341E-01	-0.2007E-01	-0.1676E-01	-0.1350E-01
11	-0.8263E 02	-0.7560E 02	-0.6160E 02	-0.4307E 02	-0.2546E 02	-0.1223E 02	-0.2547E 01	0.6034E 01	0.1457E 02	0.2284E 02
	-0.2397E-01	-0.2209E-01	-0.2003E-01	-0.1783E-01	-0.1557E-01	-0.1330E-01	-0.1107E-01	-0.8886E-02	-0.6776E-02	-0.4755E-02
12	-0.8222E 02	-0.6030E 02	-0.3958E 02	-0.2741E 02	-0.1941E 02	-0.9191E 01	0.1096E 01	0.8788E 01	0.1689E 02	0.2656E 02
	-0.1641E-01	-0.1493E-01	-0.1333E-01	-0.1168E-01	-0.1002E-01	-0.8387E-02	-0.6790E-02	-0.5248E-02	-0.3773E-02	-0.2378E-02
13	-0.3655E 02	-0.3432E 02	-0.2781E 02	-0.1838E 02	-0.1181E 02	-0.8915E 01	-0.5833E 01	-0.2919E 01	-0.4272E 01	-0.8346E 01
	-0.2429E-01	-0.2238E-01	-0.2039E-01	-0.1835E-01	-0.1630E-01	-0.1428E-01	-0.1229E-01	-0.1034E-01	-0.8438E-02	-0.6565E-02
14	-0.6298E 01	-0.3394E 02	-0.7649E 02	-0.1000E 03	-0.1028E 03	-0.1031E 03	-0.9828E 02	-0.8084E 02	-0.6190E 02	-0.5472E 02
	-0.3435E-02	-0.3132E-02	-0.2810E-02	-0.2471E-02	-0.2125E-02	-0.1782E-02	-0.1446E-02	-0.1119E-02	-0.8057E-03	-0.5119E-03
15	-0.2917E 02	-0.2618E 02	-0.2672E 02	-0.2864E 02	-0.2723E 02	-0.2384E 02	-0.2371E 02	-0.2596E 02	-0.2463E 02	-0.1933E 02
	-0.4500E-01	-0.4204E-01	-0.3899E-01	-0.3587E-01	-0.3270E-01	-0.2950E-01	-0.2626E-01	-0.2301E-01	-0.1971E-01	-0.1639E-01
16	-0.4312E 02	-0.4031E 02	-0.3748E 02	-0.3557E 02	-0.3627E 02	-0.3736E 02	-0.3472E 02	-0.2866E 02	-0.2318E 02	-0.1937E 02
	-0.7465E-01	-0.7027E-01	-0.6570E-01	-0.6096E-01	-0.5608E-01	-0.5107E-01	-0.4595E-01	-0.4070E-01	-0.3538E-01	-0.2999E-01
17	-0.4528E 02	-0.4271E 02	-0.3908E 02	-0.3394E 02	-0.2838E 02	-0.2273E 02	-0.1860E 02	-0.1573E 02	-0.1398E 02	-0.1263E 02
	-0.1078E-00	-0.1020E-00	-0.9569E-01	-0.8902E-01	-0.8205E-01	-0.7486E-01	-0.6752E-01	-0.6006E-01	-0.5251E-01	-0.4490E-01
18	-0.4517E 02	-0.4317E 02	-0.3925E 02	-0.3452E 02	-0.2868E 02	-0.2331E 02	-0.1894E 02	-0.1625E 02	-0.1430E 02	-0.1305E 02
	-0.1078E-00	-0.1020E-00	-0.9569E-01	-0.8902E-01	-0.8205E-01	-0.7486E-01	-0.6752E-01	-0.6006E-01	-0.5251E-01	-0.4490E-01
19	-0.1479E 02	-0.1704E 02	-0.2093E 02	-0.2588E 02	-0.3081E 02	-0.3432E 02	-0.3534E 02	-0.3353E 02	-0.2933E 02	-0.2365E 02
	-0.6800E-01	-0.6380E-01	-0.5952E-01	-0.5514E-01	-0.5066E-01	-0.4608E-01	-0.4138E-01	-0.3656E-01	-0.3162E-01	-0.2659E-01
20	0.2046E 02	0.1677E 02	0.1087E 02	0.4239E 01	-0.2029E 01	-0.7407E 01	-0.1151E 02	-0.1387E 02	-0.1407E 02	-0.1189E 02
	-0.3611E-01	-0.3311E-01	-0.3016E-01	-0.2728E-01	-0.2444E-01	-0.2165E-01	-0.1889E-01	-0.1614E-01	-0.1339E-01	-0.1065E-01
21	-0.4946E 01	0.6481E 01	0.1853E 02	0.2986E 02	0.3918E 02	0.4565E 02	0.4876E 02	0.4843E 02	0.4551E 02	0.4120E 02
	-0.1708E-01	-0.1475E-01	-0.1243E-01	-0.1019E-01	-0.8067E-02	-0.6098E-02	-0.4302E-02	-0.2681E-02	-0.1232E-02	0.5778E-04
22	-0.6421E 02	-0.3292E 02	-0.2022E 01	0.2815E 02	0.5594E 02	0.7728E 02	0.9169E 02	0.1030E 03	0.1089E 03	0.1049E 03
	-0.1193E-01	-0.9829E-02	-0.7669E-02	-0.5525E-02	-0.3474E-02	-0.1575E-02	0.1301E-03	0.1619E-02	0.2878E-02	0.3902E-02
23	-0.7476E 02	-0.5974E 02	-0.4185E 02	-0.2282E 02	-0.4226E 01	0.1287E 02	0.2772E 02	0.3984E 02	0.4942E 02	0.5677E 02
	-0.2187E-01	-0.1930E-01	-0.1659E-01	-0.1379E-01	-0.1098E-01	-0.8224E-02	-0.5558E-02	-0.3018E-02	-0.6311E-03	0.1582E-02
24	0.1515E 02	0.7406E 01	0.2427E 01	-0.7630E 01	-0.2058E 02	-0.1927E 02	-0.5121E 01	-0.5524E 01	-0.1387E 02	-0.7498E 01
	-0.1914E-02	-0.1577E-02	-0.1231E-02	-0.8886E-03	-0.5611E-03	-0.2560E-03	0.2010E-04	0.2592E-03	0.4601E-03	0.6255E-03
25	-0.5478E 02	-0.5700E 02	-0.5843E 02	-0.5789E 02	-0.5471E 02	-0.4895E 02	-0.4096E 02	-0.3099E 02	-0.1922E 02	-0.5647E 01
	-0.4348E-01	-0.4000E-01	-0.3634E-01	-0.3249E-01	-0.2850E-01	-0.2438E-01	-0.2017E-01	-0.1588E-01	-0.1155E-01	-0.7225E-02

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2937E 02	-0.3366E 02	-0.3895E 02	-0.4463E 02	-0.4966E 02	-0.5278E 02	-0.5287E 02	-0.4949E 02	-0.4293E 02	-0.3411E 02
	-0.7157E-01	-0.6669E-01	-0.6164E-01	-0.5640E-01	-0.5098E-01	-0.4537E-01	-0.3956E-01	-0.3355E-01	-0.2736E-01	-0.2103E-01
27	-0.1578E 02	-0.1700E 02	-0.1518E 02	-0.1685E 02	-0.1542E 02	-0.1792E 02	-0.1732E 02	-0.2097E 02	-0.2104E 02	-0.2501E 02
	-0.1022E-00	-0.9543E-01	-0.8848E-01	-0.8141E-01	-0.7423E-01	-0.6696E-01	-0.5959E-01	-0.5210E-01	-0.4446E-01	-0.3666E-01
28	-0.1697E 02	-0.1503E 02	-0.1651E 02	-0.1495E 02	-0.1717E 02	-0.1634E 02	-0.1971E 02	-0.1983E 02	-0.2409E 02	-0.2425E 02
	-0.1022E-00	-0.9543E-01	-0.8848E-01	-0.8141E-01	-0.7423E-01	-0.6696E-01	-0.5959E-01	-0.5210E-01	-0.4446E-01	-0.3666E-01
29	-0.4242E 02	-0.3490E 02	-0.2693E 02	-0.1900E 02	-0.1171E 02	-0.5543E 01	-0.6012E 00	0.3261E 01	0.6159E 01	0.8138E 01
	-0.6910E-01	-0.6388E-01	-0.5850E-01	-0.5302E-01	-0.4750E-01	-0.4200E-01	-0.3654E-01	-0.3115E-01	-0.2584E-01	-0.2062E-01
30	-0.5041E 02	-0.3957E 02	-0.2826E 02	-0.1694E 02	-0.5704E 01	0.5451E 01	0.1613E 02	0.2561E 02	0.3318E 02	0.3805E 02
	-0.3851E-01	-0.3525E-01	-0.3187E-01	-0.2842E-01	-0.2496E-01	-0.2155E-01	-0.1822E-01	-0.1501E-01	-0.1195E-01	-0.9057E-02
31	-0.2914E 02	-0.2510E 02	-0.2009E 02	-0.1383E 02	-0.6708E 01	0.3567E-00	0.6463E 01	0.1093E 02	0.1335E 02	0.1392E 02
	-0.1507E-01	-0.1373E-01	-0.1231E-01	-0.1086E-01	-0.9421E-02	-0.8014E-02	-0.6665E-02	-0.5385E-02	-0.4183E-02	-0.3061E-02
32	-0.4807E 01	-0.7534E 01	-0.1083E 02	-0.1426E 02	-0.1862E 02	-0.2553E 02	-0.3210E 02	-0.3854E 02	-0.4225E 02	-0.4266E 02
	-0.3843E-02	-0.3552E-02	-0.3245E-02	-0.2937E-02	-0.2643E-02	-0.2369E-02	-0.2110E-02	-0.1850E-02	-0.1577E-02	-0.1283E-02
33	0.2584E 01	-0.4967E 01	-0.1435E 02	-0.2495E 02	-0.3611E 02	-0.4677E 02	-0.5513E 02	-0.5971E 02	-0.6031E 02	-0.5747E 02
	-0.1555E-02	-0.1468E-02	-0.1380E-02	-0.1299E-02	-0.1229E-02	-0.1169E-02	-0.1108E-02	-0.1031E-02	-0.9281E-03	-0.7958E-03
34	0.9874E 01	-0.5158E 00	-0.5556E 01	-0.1378E 02	-0.2283E 02	-0.2080E 02	-0.2285E 02	-0.2050E 02	-0.2060E 02	-0.1914E 02
	-0.5819E-03	-0.5382E-03	-0.4919E-03	-0.4455E-03	-0.4013E-03	-0.3598E-03	-0.3205E-03	-0.2811E-03	-0.2397E-03	-0.1952E-03

SF,BF /T

1	-0.2039E 02	-0.1809E 02	-0.1573E 02	-0.1289E 02	-0.1072E 02	-0.8607E 01	-0.6791E 01	-0.4958E 01	-0.3976E 01	-0.3564E 01
2	-0.1256E 02	-0.1246E 02	-0.1036E 02	-0.8676E 01	-0.5052E 01	-0.2031E 01	0.2077E 01	0.4691E 01	0.7613E 01	0.9095E 01
3	0.1752E 01	-0.4491E 01	-0.7763E 01	-0.1408E 02	-0.1620E 02	-0.2058E 02	-0.1970E 02	-0.2081E 02	-0.1637E 02	-0.1442E 02
4	-0.3803E 02	-0.4497E 02	-0.4893E 02	-0.4922E 02	-0.4556E 02	-0.3827E 02	-0.2825E 02	-0.1675E 02	-0.4958E 01	0.6111E 01
5	0.3248E 02	0.2582E 02	0.1830E 02	0.1010E 02	0.1483E 01	-0.7056E 01	-0.1457E 02	-0.2018E 02	-0.2355E 02	-0.2470E 02
6	-0.9336E 03	-0.8943E 03	-0.8581E 03	-0.8274E 03	-0.8012E 03	-0.7751E 03	-0.7426E 03	-0.6971E 03	-0.6341E 03	-0.5521E 03
7	-0.5929E 04	-0.5605E 04	-0.5229E 04	-0.4801E 04	-0.4348E 04	-0.3894E 04	-0.3441E 04	-0.2989E 04	-0.2539E 04	-0.2089E 04
8	-0.4939E 04	-0.4675E 04	-0.4425E 04	-0.4178E 04	-0.3922E 04	-0.3647E 04	-0.3344E 04	-0.3006E 04	-0.2623E 04	-0.2190E 04
9	-0.5805E 04	-0.5238E 04	-0.4644E 04	-0.4030E 04	-0.3408E 04	-0.2793E 04	-0.2203E 04	-0.1654E 04	-0.1162E 04	-0.7345E 03

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.5423E 02	-0.6472E 02	-0.7170E 02	-0.7582E 02	-0.7751E 02	-0.7658E 02	-0.7232E 02	-0.6407E 02	-0.5187E 02	-0.3662E 02
	-0.1129E-03	-0.2775E-03	-0.4223E-03	-0.5403E-03	-0.6281E-03	-0.6831E-03	-0.7026E-03	-0.6857E-03	-0.6362E-03	-0.5623E-03
2	-0.4524E 01	-0.1673E 02	-0.2768E 02	-0.3436E 02	-0.3730E 02	-0.3641E 02	-0.3299E 02	-0.2885E 02	-0.2435E 02	-0.2067E 02
	0.1568E-03	0.1670E-03	0.1500E-03	0.1196E-03	0.8383E-04	0.4695E-04	0.1185E-04	-0.2009E-04	-0.4888E-04	-0.7453E-04
3	0.4454E 02	0.4592E 02	0.4544E 02	0.4306E 02	0.3866E 02	0.3251E 02	0.2523E 02	0.1756E 02	0.9795E 01	0.1667E 01
	-0.1019E-02	-0.3049E-04	0.7946E-03	0.1457E-02	0.1962E-02	0.2321E-02	0.2556E-02	0.2690E-02	0.2751E-02	0.2765E-02
4	-0.1918E 02	-0.2343E 02	-0.2245E 02	-0.2572E 02	-0.2478E 02	-0.2290E 02	-0.2062E 02	-0.1666E 02	-0.1571E 02	-0.1110E 02
	0.2302E-04	0.2439E-04	0.2186E-04	0.1712E-04	0.1174E-04	0.6227E-05	0.9969E-06	-0.3689E-05	-0.8014E-05	-0.1172E-04
5	0.5035E 02	0.6226E 02	0.6957E 02	0.7198E 02	0.6982E 02	0.6371E 02	0.5425E 02	0.4206E 02	0.2782E 02	0.1245E 02
	-0.7078E-02	-0.4259E-02	-0.1709E-02	0.5511E-03	0.2517E-02	0.4200E-02	0.5632E-02	0.6854E-02	0.7918E-02	0.8881E-02
6	0.1334E 01	0.7905E 01	0.1382E 02	0.1871E 02	0.2209E 02	0.2353E 02	0.2288E 02	0.2038E 02	0.1662E 02	0.1236E 02
	-0.2017E-01	-0.1550E-01	-0.1094E-01	-0.6508E-02	-0.2228E-02	0.1892E-02	0.5854E-02	0.9674E-02	0.1338E-01	0.1699E-01
7	-0.3211E 02	-0.3480E 02	-0.3475E 02	-0.3368E 02	-0.3046E 02	-0.2663E 02	-0.2096E 02	-0.1461E 02	-0.6703E 01	0.1368E 01
	-0.3833E-01	-0.3217E-01	-0.2570E-01	-0.1895E-01	-0.1191E-01	-0.4638E-02	0.2830E-02	0.1044E-01	0.1811E-01	0.2578E-01
8	-0.3261E 02	-0.3437E 02	-0.3494E 02	-0.3298E 02	-0.3024E 02	-0.2560E 02	-0.2035E 02	-0.1336E 02	-0.5904E 01	0.2618E 01
	-0.3833E-01	-0.3217E-01	-0.2570E-01	-0.1895E-01	-0.1191E-01	-0.4638E-02	0.2830E-02	0.1044E-01	0.1811E-01	0.2578E-01
9	-0.1599E 02	-0.1387E 02	-0.1458E 02	-0.1575E 02	-0.1477E 02	-0.1057E 02	-0.4079E 01	0.2897E 01	0.9124E 01	0.1436E 02
	-0.2292E-01	-0.1827E-01	-0.1361E-01	-0.8928E-02	-0.4225E-02	0.4967E-03	0.5221E-02	0.9926E-02	0.1458E-01	0.1917E-01
10	0.6921E 01	0.1465E 02	0.2399E 02	0.3190E 02	0.3531E 02	0.3361E 02	0.2898E 02	0.2413E 02	0.2011E 02	0.1631E 02
	-0.1030E-01	-0.7184E-02	-0.4178E-02	-0.1308E-02	0.1401E-02	0.3944E-02	0.6333E-02	0.8590E-02	0.1074E-01	0.1280E-01
11	0.3033E 02	0.3626E 02	0.4013E 02	0.4275E 02	0.4528E 02	0.4689E 02	0.4481E 02	0.3759E 02	0.2735E 02	0.1815E 02
	-0.2843E-02	-0.1056E-02	0.5902E-03	0.2086E-02	0.3424E-02	0.4599E-02	0.5616E-02	0.6488E-02	0.7241E-02	0.7904E-02
12	0.3363E 02	0.3515E 02	0.3325E 02	0.3092E 02	0.2897E 02	0.2780E 02	0.2884E 02	0.3311E 02	0.3882E 02	0.4223E 02
	-0.1074E-02	0.1269E-03	0.1221E-02	0.2210E-02	0.3097E-02	0.3884E-02	0.4578E-02	0.5183E-02	0.5698E-02	0.6120E-02
13	-0.8171E 01	-0.1977E 01	0.4817E 01	0.9397E 01	0.1490E 02	0.2197E 02	0.2553E 02	0.2338E 02	0.2110E 02	0.2363E 02
	-0.4720E-02	-0.2903E-02	-0.1128E-02	0.5867E-03	0.2228E-02	0.3782E-02	0.5238E-02	0.6598E-02	0.7869E-02	0.9062E-02
14	-0.5832E 02	-0.6323E 02	-0.6426E 02	-0.6443E 02	-0.6859E 02	-0.7175E 02	-0.6141E 02	-0.3770E 02	-0.1677E 02	-0.1018E 02
	-0.2400E-03	0.1003E-04	0.2388E-03	0.4457E-03	0.6301E-03	0.7940E-03	0.9420E-03	0.1075E-02	0.1188E-02	0.1278E-02
15	-0.1560E 02	-0.1432E 02	-0.1006E 02	-0.1620E 01	0.5218E 01	0.7558E 01	0.9805E 01	0.1481E 02	0.1862E 02	0.1848E 02
	-0.1305E-01	-0.9705E-02	-0.6363E-02	-0.3043E-02	0.2306E-03	0.3438E-02	0.6572E-02	0.9631E-02	0.1261E-01	0.1550E-01
16	-0.1495E 02	-0.1009E 02	-0.8059E 01	-0.9106E 01	-0.8992E 01	-0.5324E 01	-0.4778E-00	0.3551E 01	0.8409E 01	0.1497E 02
	-0.2455E-01	-0.1910E-01	-0.1365E-01	-0.8218E-02	-0.2794E-02	0.2614E-02	0.7994E-02	0.1333E-01	0.1861E-01	0.2381E-01
17	-0.1190E 02	-0.1131E 02	-0.1035E 02	-0.8931E 01	-0.7486E 01	-0.6454E 01	-0.5118E 01	-0.3365E 01	-0.7801E 00	0.2084E 01
	-0.3723E-01	-0.2952E-01	-0.2178E-01	-0.1400E-01	-0.6225E-02	0.1549E-02	0.9310E-02	0.1705E-01	0.2475E-01	0.3240E-01
18	-0.1221E 02	-0.1165E 02	-0.1070E 02	-0.9265E 01	-0.7980E 01	-0.6897E 01	-0.5829E 01	-0.3949E 01	-0.1707E 01	0.1398E 01
	-0.3723E-01	-0.2952E-01	-0.2178E-01	-0.1400E-01	-0.6225E-02	0.1549E-02	0.9310E-02	0.1705E-01	0.2475E-01	0.3240E-01
19	-0.1746E 02	-0.1140E 02	-0.5646E 01	-0.5299E-02	0.5790E 01	0.1173E 02	0.1732E 02	0.2180E 02	0.2454E 02	0.2520E 02
	-0.2150E-01	-0.1637E-01	-0.1123E-01	-0.6132E-02	-0.1089E-02	0.3866E-02	0.8711E-02	0.1343E-01	0.1800E-01	0.2243E-01
20	-0.7278E 01	-0.6740E 00	0.6935E 01	0.1442E 02	0.2078E 02	0.2522E 02	0.2748E 02	0.2771E 02	0.2603E 02	0.2268E 02
	-0.7909E-02	-0.5195E-02	-0.2528E-02	0.6459E-04	0.2559E-02	0.4935E-02	0.7183E-02	0.9305E-02	0.1131E-01	0.1320E-01
21	0.3634E 02	0.3148E 02	0.2705E 02	0.2276E 02	0.1803E 02	0.1280E 02	0.7286E 01	0.1952E 01	-0.2084E 01	-0.3873E 01
	0.1201E-02	0.2211E-02	0.3100E-02	0.3877E-02	0.4553E-02	0.5141E-02	0.5659E-02	0.6126E-02	0.6561E-02	0.6980E-02
22	0.9474E 02	0.8147E 02	0.6194E 02	0.4001E 02	0.2295E 02	0.8525E 01	-0.4460E 01	-0.9950E 01	-0.1036E 02	-0.1284E 02
	0.4701E-02	0.5292E-02	0.5701E-02	0.5960E-02	0.6103E-02	0.6162E-02	0.6166E-02	0.6140E-02	0.6102E-02	0.6059E-02
23	0.6182E 02	0.6460E 02	0.6543E 02	0.6432E 02	0.6110E 02	0.5600E 02	0.4942E 02	0.4188E 02	0.3460E 02	0.2879E 02
	0.3608E-02	0.5433E-02	0.7052E-02	0.8463E-02	0.9668E-02	0.1068E-01	0.1151E-01	0.1218E-01	0.1273E-01	0.1316E-01
24	-0.8606E 01	-0.2729E 02	-0.3261E 02	-0.3012E 02	-0.4505E 02	-0.5112E 02	-0.3465E 02	-0.3308E 02	-0.4108E 02	-0.2605E 02
	0.7536E-03	0.8457E-03	0.9105E-03	0.9525E-03	0.9732E-03	0.9817E-03	0.9848E-03	0.9810E-03	0.9736E-03	0.9691E-03
25	0.9697E 01	0.2619E 02	0.4243E 02	0.5684E 02	0.6812E 02	0.7544E 02	0.7875E 02	0.7860E 02	0.7551E 02	0.6998E 02
	-0.2941E-02	0.1248E-02	0.5286E-02	0.9119E-02	0.1270E-01	0.1600E-01	0.1899E-01	0.2168E-01	0.2408E-01	0.2621E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2413E 02	-0.1378E 02	-0.3251E 01	0.7566E 01	0.1874E 02	0.2997E 02	0.4049E 02	0.4922E 02	0.5526E 02	0.5817E 02
	-0.1459E-01	-0.8102E-02	-0.1617E-02	0.4812E-02	0.1113E-01	0.1729E-01	0.2323E-01	0.2892E-01	0.3433E-01	0.3943E-01
27	-0.2436E 02	-0.2698E 02	-0.2410E 02	-0.2435E 02	-0.1883E 02	-0.1688E 02	-0.9311E 01	-0.5951E 01	0.2849E 01	0.6807E 01
	-0.2868E-01	-0.2049E-01	-0.1210E-01	-0.3520E-02	0.5226E-02	0.1410E-01	0.2305E-01	0.3204E-01	0.4099E-01	0.4984E-01
28	-0.2793E 02	-0.2643E 02	-0.2797E 02	-0.2372E 02	-0.2260E 02	-0.1584E 02	-0.1281E 02	-0.4174E 01	-0.1342E-01	0.9495E 01
	-0.2868E-01	-0.2049E-01	-0.1210E-01	-0.3520E-02	0.5226E-02	0.1410E-01	0.2305E-01	0.3204E-01	0.4099E-01	0.4984E-01
29	0.9114E 01	0.8819E 01	0.6894E 01	0.3161E 01	-0.2082E 01	-0.7977E 01	-0.1333E 02	-0.1702E 02	-0.1827E 02	-0.1666E 02
	-0.1549E-01	-0.1045E-01	-0.5500E-02	-0.6256E-03	0.4196E-02	0.8995E-02	0.1380E-01	0.1866E-01	0.2358E-01	0.2857E-01
30	0.3957E 02	0.3752E 02	0.3233E 02	0.2486E 02	0.1598E 02	0.6309E 01	-0.3656E 01	-0.1333E 02	-0.2207E 02	-0.2938E 02
	-0.6338E-02	-0.3797E-02	-0.1427E-02	0.7935E-03	0.2889E-02	0.4894E-02	0.6845E-02	0.8785E-02	0.1075E-01	0.1278E-01
31	0.1347E 02	0.1295E 02	0.1288E 02	0.1324E 02	0.1365E 02	0.1355E 02	0.1224E 02	0.8874E 01	0.2934E 01	-0.5261E 01
	-0.2019E-02	-0.1057E-02	-0.1743E-03	0.6274E-03	0.1347E-02	0.1984E-02	0.2546E-02	0.3043E-02	0.3493E-02	0.3917E-02
32	-0.3927E 02	-0.3215E 02	-0.2337E 02	-0.1261E 02	-0.2501E 01	0.6387E 01	0.1307E 02	0.1744E 02	0.2013E 02	0.1991E 02
	-0.9676E-03	-0.6372E-03	-0.3058E-03	0.9301E-05	0.2886E-03	0.5153E-03	0.6791E-03	0.7754E-03	0.8035E-03	0.7667E-03
33	-0.5192E 02	-0.4455E 02	-0.3623E 02	-0.2768E 02	-0.1933E 02	-0.1127E 02	-0.3501E 01	0.3530E 01	0.9000E 01	0.1230E 02
	-0.6369E-03	-0.4596E-03	-0.2762E-03	-0.1001E-03	0.5506E-04	0.1776E-03	0.2604E-03	0.2989E-03	0.2900E-03	0.2328E-03
34	-0.1760E 02	-0.1895E 02	-0.1596E 02	-0.1799E 02	-0.1626E 02	-0.1508E 02	-0.1329E 02	-0.1092E 02	-0.1122E 02	-0.8177E 01
	-0.1473E-03	-0.9728E-04	-0.4694E-04	0.7127E-06	0.4310E-04	0.7749E-04	0.1024E-03	0.1171E-03	0.1213E-03	0.1158E-03

SF,PM /T

1	-0.3525E 01	-0.3589E 01	-0.4109E 01	-0.5014E 01	-0.5553E 01	-0.5477E 01	-0.4650E 01	-0.3533E 01	-0.1421E 01	0.1239E 01
2	0.1126E 02	0.1256E 02	0.1444E 02	0.1490E 02	0.1488E 02	0.1280E 02	0.1007E 02	0.5917E 01	0.1875E 01	-0.2693E 01
3	-0.7164E 01	-0.3152E 01	0.5912E 01	0.1105E 02	0.2088E 02	0.2570E 02	0.3430E 02	0.3648E 02	0.4161E 02	0.3944E 02
4	0.1576E 02	0.2367E 02	0.2979E 02	0.3422E 02	0.3705E 02	0.3824E 02	0.3762E 02	0.3508E 02	0.3077E 02	0.2513E 02
5	-0.2390E 02	-0.2161E 02	-0.1841E 02	-0.1483E 02	-0.1135E 02	-0.8275E 01	-0.5805E 01	-0.4239E 01	-0.3990E 01	-0.5389E 01
6	-0.4543E 03	-0.3477E 03	-0.2424E 03	-0.1478E 03	-0.6831E 02	-0.2125E 01	0.5836E 02	0.1219E 03	0.1935E 03	0.2729E 03
7	-0.1628E 04	-0.1155E 04	-0.6872E 03	-0.2379E 03	0.1848E 03	0.5695E 03	0.9013E 03	0.1182E 04	0.1439E 04	0.1707E 04
8	-0.1707E 04	-0.1187E 04	-0.6433E 03	-0.1008E 03	0.4168E 03	0.8930E 03	0.1319E 04	0.1694E 04	0.2027E 04	0.2329E 04
9	-0.3729E 03	-0.7051E 02	0.1825E 03	0.3975E 03	0.5863E 03	0.7604E 03	0.9293E 03	0.1101E 04	0.1285E 04	0.1491E 04

X,Y /I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1990E 02	-0.3336E 01	0.1171E 02	0.2433E 02	0.3396E 02	0.4004E 02	0.4177E 02	0.3851E 02	0.3010E 02	0.1719E 02
	-0.4746E-03	-0.3831E-03	-0.2967E-03	-0.2223E-03	-0.1639E-03	-0.1245E-03	-0.1088E-03	-0.1188E-03	-0.1507E-03	-0.1948E-03
2	-0.1646E 02	-0.1215E 02	-0.7295E 01	-0.3044E 01	-0.6061E 00	0.3759E-00	-0.1207E 01	-0.4166E 01	-0.8007E 01	-0.1189E 02
	-0.9559E-04	-0.1086E-03	-0.1095E-03	-0.9402E-04	-0.5691E-04	0.6642E-05	0.9834E-04	0.2200E-03	0.3758E-03	0.5708E-03
3	-0.7350E 01	-0.1741E 02	-0.2790E 02	-0.3758E 02	-0.4511E 02	-0.4954E 02	-0.5049E 02	-0.4798E 02	-0.4228E 02	-0.3387E 02
	0.2760E-02	0.2770E-02	0.2831E-02	0.2979E-02	0.3249E-02	0.3666E-02	0.4241E-02	0.4976E-02	0.5862E-02	0.6883E-02
4	-0.9810E 01	-0.3479E 01	0.3108E-00	0.4078E 01	0.9461E 01	0.8186E 01	0.9384E 01	0.8628E 01	0.8557E 01	0.9292E 01
	-0.1482E-04	-0.1659E-04	-0.1659E-04	-0.1409E-04	-0.8256E-05	0.1323E-05	0.1526E-04	0.3367E-04	0.5726E-04	0.8684E-04
5	-0.2988E 01	-0.1757E 02	-0.3058E 02	-0.4141E 02	-0.4939E 02	-0.5374E 02	-0.5388E 02	-0.4977E 02	-0.4203E 02	-0.3174E 02
	0.9802E-02	0.1074E-01	0.1177E-01	0.1292E-01	0.1425E-01	0.1579E-01	0.1755E-01	0.1952E-01	0.2169E-01	0.2401E-01
6	0.8384E 01	0.5393E 01	0.3821E 01	0.3718E 01	0.4706E 01	0.6132E 01	0.7413E 01	0.8391E 01	0.9466E 01	0.1139E 02
	0.2053E-01	0.2405E-01	0.2756E-01	0.3107E-01	0.3459E-01	0.3813E-01	0.4167E-01	0.4520E-01	0.4871E-01	0.5219E-01
7	0.9982E 01	0.1779E 02	0.2509E 02	0.3088E 02	0.3545E 02	0.3824E 02	0.3975E 02	0.4000E 02	0.3958E 02	0.3853E 02
	0.3336E-01	0.4076E-01	0.4792E-01	0.5476E-01	0.6125E-01	0.6733E-01	0.7300E-01	0.7822E-01	0.8301E-01	0.8738E-01
8	0.1077E 02	0.1885E 02	0.2571E 02	0.3163E 02	0.3582E 02	0.3864E 02	0.3982E 02	0.3997E 02	0.3926E 02	0.3801E 02
	0.3336E-01	0.4076E-01	0.4792E-01	0.5476E-01	0.6125E-01	0.6733E-01	0.7300E-01	0.7822E-01	0.8301E-01	0.8738E-01
9	0.1883E 02	0.2262E 02	0.2571E 02	0.2839E 02	0.3149E 02	0.3597E 02	0.4193E 02	0.4804E 02	0.5212E 02	0.5278E 02
	0.2367E-01	0.2807E-01	0.3236E-01	0.3652E-01	0.4057E-01	0.4448E-01	0.4823E-01	0.5179E-01	0.5513E-01	0.5823E-01
10	0.1214E 02	0.8186E 01	0.5899E 01	0.6273E 01	0.8786E 01	0.1157E 02	0.1306E 02	0.1376E 02	0.1612E 02	0.2211E 02
	0.1480E-01	0.1676E-01	0.1870E-01	0.2063E-01	0.2257E-01	0.2452E-01	0.2646E-01	0.2839E-01	0.3029E-01	0.3217E-01
11	0.1246E 02	0.9797E 01	0.7802E 01	0.4071E 01	-0.2048E 01	-0.8535E 01	-0.1202E 02	-0.1093E 02	-0.7066E 01	-0.3449E 01
	0.8508E-02	0.9077E-02	0.9628E-02	0.1018E-01	0.1075E-01	0.1137E-01	0.1204E-01	0.1277E-01	0.1356E-01	0.1441E-01
12	0.4036E 02	0.3220E 02	0.2007E 02	0.9417E 01	0.4260E 01	0.3465E 01	0.2526E 01	-0.1940E 01	-0.8771E 01	-0.1446E 02
	0.6455E-02	0.6715E-02	0.6925E-02	0.7116E-02	0.7315E-02	0.7539E-02	0.7793E-02	0.8078E-02	0.8402E-02	0.8773E-02
13	0.2820E 02	0.3020E 02	0.3058E 02	0.3187E 02	0.3180E 02	0.2687E 02	0.1951E 02	0.1537E 02	0.1524E 02	0.1551E 02
	0.1018E-01	0.1122E-01	0.1219E-01	0.1310E-01	0.1396E-01	0.1478E-01	0.1557E-01	0.1634E-01	0.1711E-01	0.1787E-01
14	-0.1004E 02	-0.3137E-00	0.1893E 02	0.3217E 02	0.3383E 02	0.3271E 02	0.3303E 02	0.3126E 02	0.2454E 02	0.1535E 02
	0.1348E-02	0.1405E-02	0.1454E-02	0.1497E-02	0.1539E-02	0.1586E-02	0.1639E-02	0.1699E-02	0.1764E-02	0.1840E-02
15	0.1903E 02	0.2474E 02	0.3217E 02	0.3567E 02	0.3638E 02	0.3911E 02	0.4376E 02	0.4653E 02	0.4736E 02	0.4954E 02
	0.1831E-01	0.2104E-01	0.2368E-01	0.2624E-01	0.2869E-01	0.3106E-01	0.3332E-01	0.3546E-01	0.3748E-01	0.3937E-01
16	0.2013E 02	0.2159E 02	0.2236E 02	0.2675E 02	0.3442E 02	0.4193E 02	0.4811E 02	0.5398E 02	0.5876E 02	0.6030E 02
	0.2891E-01	0.3390E-01	0.3877E-01	0.4353E-01	0.4817E-01	0.5266E-01	0.5695E-01	0.6103E-01	0.6485E-01	0.6841E-01
17	0.6130E 01	0.1068E 02	0.1569E 02	0.1933E 02	0.2232E 02	0.2406E 02	0.2597E 02	0.2692E 02	0.2842E 02	0.2937E 02
	0.3996E-01	0.4741E-01	0.5471E-01	0.6181E-01	0.6869E-01	0.7532E-01	0.8169E-01	0.8777E-01	0.9355E-01	0.9902E-01
18	0.5078E 01	0.1002E 02	0.1463E 02	0.1880E 02	0.2138E 02	0.2381E 02	0.2528E 02	0.2707E 02	0.2809E 02	0.2998E 02
	0.3996E-01	0.4741E-01	0.5471E-01	0.6181E-01	0.6869E-01	0.7532E-01	0.8169E-01	0.8777E-01	0.9355E-01	0.9902E-01
19	0.2385E 02	0.2109E 02	0.1804E 02	0.1581E 02	0.1497E 02	0.1544E 02	0.1668E 02	0.1808E 02	0.1940E 02	0.2098E 02
	0.2672E-01	0.3088E-01	0.3496E-01	0.3896E-01	0.4290E-01	0.4681E-01	0.5068E-01	0.5449E-01	0.5824E-01	0.6191E-01
20	0.1826E 02	0.1339E 02	0.8261E 01	0.3019E 01	-0.1956E 01	-0.6103E 01	-0.8673E 01	-0.8893E 01	-0.6452E 01	-0.1700E 01
	0.1501E-01	0.1676E-01	0.1848E-01	0.2019E-01	0.2192E-01	0.2369E-01	0.2553E-01	0.2742E-01	0.2938E-01	0.3139E-01
21	-0.3798E 01	-0.2953E 01	-0.2171E 01	-0.2072E 01	-0.2838E 01	-0.3852E 01	-0.4365E 01	-0.4135E 01	-0.3213E 01	-0.1862E 01
	0.7395E-02	0.7814E-02	0.8247E-02	0.8701E-02	0.9187E-02	0.9715E-02	0.1029E-01	0.1091E-01	0.1157E-01	0.1227E-01
22	-0.1385E 02	-0.1030E 02	-0.7120E 01	-0.3434E 01	0.4578E 01	0.1225E 02	0.1557E 02	0.1636E 02	0.1350E 02	0.5198E 01
	0.6022E-02	0.5999E-02	0.5996E-02	0.6017E-02	0.6064E-02	0.6132E-02	0.6211E-02	0.6295E-02	0.6382E-02	0.6479E-02
23	0.2450E 02	0.2107E 02	0.1798E 02	0.1475E 02	0.1115E 02	0.7600E 01	0.4508E 01	0.1755E 01	-0.8657E 00	-0.3427E 01
	0.1352E-01	0.1380E-01	0.1405E-01	0.1426E-01	0.1447E-01	0.1468E-01	0.1491E-01	0.1516E-01	0.1544E-01	0.1576E-01
24	-0.1232E 02	-0.1572E 02	-0.4325E 01	0.1625E 02	0.1777E 02	0.1680E 02	0.2434E 02	0.2158E 02	0.1401E 02	0.1694E 02
	0.9653E-03	0.9611E-03	0.9623E-03	0.9689E-03	0.9766E-03	0.9874E-03	0.1001E-02	0.1014E-02	0.1027E-02	0.1043E-02
25	0.6269E 02	0.5426E 02	0.4504E 02	0.3530E 02	0.2551E 02	0.1629E 02	0.8568E 01	0.3460E 01	0.1574E 01	0.2674E 01
	0.2309E-01	0.2977E-01	0.3127E-01	0.3265E-01	0.3395E-01	0.3520E-01	0.3644E-01	0.3770E-01	0.3897E-01	0.4028E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.5799E 02	0.5535E 02	0.5133E 02	0.4709E 02	0.4349E 02	0.4088E 02	0.3907E 02	0.3759E 02	0.3619E 02	0.3508E 02
	0.4423E-01	0.4874E-01	0.5298E-01	0.5699E-01	0.6079E-01	0.6441E-01	0.6787E-01	0.7116E-01	0.7430E-01	0.7728E-01
27	0.1598E 02	0.1961E 02	0.2820E 02	0.3055E 02	0.3763E 02	0.3792E 02	0.4305E 02	0.4125E 02	0.4471E 02	0.4121E 02
	0.5853E-01	0.6699E-01	0.7517E-01	0.8301E-01	0.9046E-01	0.9750E-01	0.1041E-00	0.1102E-00	0.1158E-00	0.1210E-00
28	0.1380E 02	0.2314E 02	0.2653E 02	0.3460E 02	0.3620E 02	0.4238E 02	0.4161E 02	0.4583E 02	0.4307E 02	0.4573E 02
	0.5853E-01	0.6699E-01	0.7517E-01	0.8301E-01	0.9046E-01	0.9750E-01	0.1041E-00	0.1102E-00	0.1158E-00	0.1210E-00
29	-0.1227E 02	-0.5681E 01	0.2152E 01	0.1036E 02	0.1847E 02	0.2635E 02	0.3391E 02	0.4107E 02	0.4781E 02	0.5404E 02
	0.3364E-01	0.3876E-01	0.4391E-01	0.4905E-01	0.5416E-01	0.5919E-01	0.6410E-01	0.6885E-01	0.7340E-01	0.7771E-01
30	-0.3491E 02	-0.3815E 02	-0.3846E 02	-0.3550E 02	-0.2964E 02	-0.2160E 02	-0.1202E 02	-0.1413E 01	0.9660E 01	0.2071E 02
	0.1491E-01	0.1716E-01	0.1954E-01	0.2207E-01	0.2475E-01	0.2756E-01	0.3046E-01	0.3344E-01	0.3643E-01	0.3941E-01
31	-0.1466E 02	-0.2404E 02	-0.3251E 02	-0.3925E 02	-0.4334E 02	-0.4416E 02	-0.4177E 02	-0.3672E 02	-0.2958E 02	-0.2091E 02
	0.4345E-02	0.4809E-02	0.5344E-02	0.5981E-02	0.6747E-02	0.7659E-02	0.8718E-02	0.9918E-02	0.1124E-01	0.1267E-01
32	0.1700E 02	0.1010E 02	0.5814E 00	-0.1110E 02	-0.2402E 02	-0.3596E 02	-0.4672E 02	-0.5417E 02	-0.5820E 02	-0.5844E 02
	0.6740E-03	0.5420E-03	0.3940E-03	0.2584E-03	0.1670E-03	0.1501E-03	0.2309E-03	0.4262E-03	0.7479E-03	0.1201E-02
33	0.1322E 02	0.1164E 02	0.7276E 01	0.3851E-01	-0.9412E 01	-0.2012E 02	-0.3136E 02	-0.4214E 02	-0.5071E 02	-0.5515E 02
	0.1307E-03	-0.7510E-05	-0.1680E-03	-0.3332E-03	-0.4811E-03	-0.5900E-03	-0.6419E-03	-0.6216E-03	-0.5148E-03	-0.3109E-03
34	-0.7810E 01	-0.3990E 01	-0.2386E 01	0.3243E-00	0.4513E 01	0.3109E 01	0.4869E 01	0.5008E 01	0.6987E 01	0.9309E 01
	0.1018E-03	0.8197E-04	0.5961E-04	0.3917E-04	0.2548E-04	0.2287E-04	0.3517E-04	0.6477E-04	0.1136E-03	0.1824E-03

SF,BM /T

1	0.4552E 01	0.7362E 01	0.1058E 02	0.1364E 02	0.1724E 02	0.1979E 02	0.2216E 02	0.2322E 02	0.2409E 02	0.2306E 02
2	-0.6593E 01	-0.1042E 02	-0.1329E 02	-0.1584E 02	-0.1765E 02	-0.1934E 02	-0.2054E 02	-0.2130E 02	-0.2100E 02	-0.1948E 02
3	0.4029E 02	0.3398E 02	0.3176E 02	0.2321E 02	0.1997E 02	0.1095E 02	0.7977E 01	-0.6873E 00	-0.2850E 01	-0.1066E 02
4	0.1883E 02	0.1257E 02	0.6964E 01	0.2486E 01	-0.5286E 00	-0.1786E 01	-0.9645E 00	0.2156E 01	0.7533E 01	0.1480E 02
5	-0.8596E 01	-0.1364E 02	-0.2050E 02	-0.2897E 02	-0.3849E 02	-0.4834E 02	-0.5787E 02	-0.6637E 02	-0.7290E 02	-0.7652E 02
6	0.3555E 03	0.4362E 03	0.5128E 03	0.5861E 03	0.6581E 03	0.7293E 03	0.7969E 03	0.8564E 03	0.9034E 03	0.9360E 03
7	0.2006E 04	0.2332E 04	0.2672E 04	0.3010E 04	0.3334E 04	0.3645E 04	0.3961E 04	0.4296E 04	0.4646E 04	0.4987E 04
8	0.2606E 04	0.2859E 04	0.3090E 04	0.3306E 04	0.3516E 04	0.3735E 04	0.3980E 04	0.4260E 04	0.4577E 04	0.4925E 04
9	0.1735E 04	0.2028E 04	0.2376E 04	0.2781E 04	0.3239E 04	0.3742E 04	0.4275E 04	0.4822E 04	0.5367E 04	0.5894E 04

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1171E 01	-0.1595E 02	-0.3186E 02	-0.4432E 02	-0.5170E 02	-0.5337E 02	-0.4978E 02	-0.4223E 02	-0.3228E 02	-0.2112E 02
	-0.2370E-03	-0.2616E-03	-0.2523E-03	-0.1947E-03	-0.7889E-04	0.1003E-03	0.3432E-03	0.6450E-03	0.9963E-03	0.1385E-02
2	-0.1467E 02	-0.1689E 02	-0.1797E 02	-0.1901E 02	-0.2001E 02	-0.2120E 02	-0.2175E 02	-0.1942E 02	-0.1349E 02	-0.2475E 01
	0.8093E-03	0.1093E-02	0.1421E-02	0.1791E-02	0.2200E-02	0.2648E-02	0.3134E-02	0.3656E-02	0.4210E-02	0.4786E-02
3	-0.2360E 02	-0.1258E 02	-0.1969E 01	0.7554E 01	0.1597E 02	0.2373E 02	0.3117E 02	0.3820E 02	0.4438E 02	0.4937E 02
	0.8015E-02	0.9229E-02	0.1049E-01	0.1178E-01	0.1305E-01	0.1429E-01	0.1547E-01	0.1658E-01	0.1759E-01	0.1849E-01
4	0.7379E 01	0.7985E 01	0.6208E 01	0.6331E 01	0.5452E 01	0.5557E 01	0.7353E 01	0.6754E 01	0.9411E 01	0.9482E 01
	0.1229E-03	0.1659E-03	0.2155E-03	0.2715E-03	0.3336E-03	0.4014E-03	0.4751E-03	0.5542E-03	0.6383E-03	0.7255E-03
5	-0.1984E 02	-0.6835E 01	0.7193E 01	0.2216E 02	0.3752E 02	0.5223E 02	0.6504E 02	0.7502E 02	0.8180E 02	0.8546E 02
	0.2647E-01	0.2899E-01	0.3155E-01	0.3407E-01	0.3652E-01	0.3882E-01	0.4094E-01	0.4282E-01	0.4444E-01	0.4578E-01
6	0.1482E 02	0.1992E 02	0.2625E 02	0.3306E 02	0.3966E 02	0.4569E 02	0.5108E 02	0.5585E 02	0.5989E 02	0.6291E 02
	0.5562E-01	0.5898E-01	0.6223E-01	0.6534E-01	0.6827E-01	0.7098E-01	0.7343E-01	0.7562E-01	0.7751E-01	0.7908E-01
7	0.3684E 02	0.3438E 02	0.3101E 02	0.2725E 02	0.2338E 02	0.2038E 02	0.1810E 02	0.1712E 02	0.1656E 02	0.1697E 02
	0.9133E-01	0.9488E-01	0.9807E-01	0.1009E-00	0.1035E-00	0.1058E-00	0.1079E-00	0.1098E-00	0.1115E-00	0.1130E-00
8	0.3615E 02	0.3347E 02	0.3009E 02	0.2610E 02	0.2240E 02	0.1915E 02	0.1720E 02	0.1598E 02	0.1596E 02	0.1611E 02
	0.9133E-01	0.9488E-01	0.9807E-01	0.1009E-00	0.1035E-00	0.1058E-00	0.1079E-00	0.1098E-00	0.1115E-00	0.1130E-00
9	0.5066E 02	0.4794E 02	0.4660E 02	0.4691E 02	0.4743E 02	0.4629E 02	0.4258E 02	0.3702E 02	0.3136E 02	0.2720E 02
	0.6197E-01	0.6368E-01	0.6606E-01	0.6820E-01	0.7011E-01	0.7178E-01	0.7322E-01	0.7445E-01	0.7550E-01	0.7640E-01
10	0.3090E 02	0.3926E 02	0.4420E 02	0.4520E 02	0.4405E 02	0.4304E 02	0.4330E 02	0.4413E 02	0.4376E 02	0.4111E 02
	0.3399E-01	0.3572E-01	0.3733E-01	0.3880E-01	0.4012E-01	0.4130E-01	0.4233E-01	0.4322E-01	0.4396E-01	0.4455E-01
11	-0.9163E 00	0.2147E 01	0.7155E 01	0.1363E 02	0.2012E 02	0.2568E 02	0.3022E 02	0.3446E 02	0.3959E 02	0.4600E 02
	0.1528E-01	0.1619E-01	0.1710E-01	0.1801E-01	0.1888E-01	0.1972E-01	0.2049E-01	0.2118E-01	0.2179E-01	0.2229E-01
12	-0.1786E 02	-0.1947E 02	-0.1817E 02	-0.1189E 02	-0.1320E 01	0.1008E 02	0.2027E 02	0.3033E 02	0.4036E 02	0.4778E 02
	0.9198E-02	0.9679E-02	0.1021E-01	0.1079E-01	0.1140E-01	0.1202E-01	0.1262E-01	0.1318E-01	0.1369E-01	0.1414E-01
13	0.1521E 02	0.1658E 02	0.1914E 02	0.1933E 02	0.1671E 02	0.1507E 02	0.1633E 02	0.1833E 02	0.1978E 02	0.2258E 02
	0.1862E-01	0.1936E-01	0.2007E-01	0.2076E-01	0.2140E-01	0.2202E-01	0.2260E-01	0.2314E-01	0.2364E-01	0.2409E-01
14	0.8869E 01	0.5590E 01	0.2338E 01	-0.1097E 01	-0.8013E 00	0.6977E 01	0.2029E 02	0.3076E 02	0.3328E 02	0.3266E 02
	0.1927E-02	0.2027E-02	0.2138E-02	0.2258E-02	0.2386E-02	0.2516E-02	0.2645E-02	0.2766E-02	0.2874E-02	0.2967E-02
15	0.5274E 02	0.5317E 02	0.5023E 02	0.4730E 02	0.4529E 02	0.4134E 02	0.3484E 02	0.2932E 02	0.2569E 02	0.2465E 02
	0.4111E-01	0.4270E-01	0.4414E-01	0.4542E-01	0.4655E-01	0.4754E-01	0.4840E-01	0.4915E-01	0.4981E-01	0.5038E-01
16	0.5906E 02	0.5783E 02	0.5749E 02	0.5636E 02	0.5399E 02	0.5197E 02	0.5059E 02	0.4792E 02	0.4333E 02	0.3896E 02
	0.7168E-01	0.7468E-01	0.7740E-01	0.7984E-01	0.8202E-01	0.8393E-01	0.8558E-01	0.8700E-01	0.8818E-01	0.8915E-01
17	0.3109E 02	0.3156E 02	0.3233E 02	0.3202E 02	0.3276E 02	0.3269E 02	0.3394E 02	0.3471E 02	0.3715E 02	0.3848E 02
	0.1042E-00	0.1090E-00	0.1134E-00	0.1175E-00	0.1212E-00	0.1245E-00	0.1275E-00	0.1301E-00	0.1322E-00	0.1340E-00
18	0.3112E 02	0.3258E 02	0.3262E 02	0.3330E 02	0.3313E 02	0.3405E 02	0.3421E 02	0.3599E 02	0.3719E 02	0.3957E 02
	0.1042E-00	0.1090E-00	0.1134E-00	0.1175E-00	0.1212E-00	0.1245E-00	0.1275E-00	0.1301E-00	0.1322E-00	0.1340E-00
19	0.2352E 02	0.2769E 02	0.3362E 02	0.4070E 02	0.4794E 02	0.5434E 02	0.5921E 02	0.6221E 02	0.6347E 02	0.6342E 02
	0.6550E-01	0.6898E-01	0.7233E-01	0.7551E-01	0.7848E-01	0.8119E-01	0.8363E-01	0.8577E-01	0.8758E-01	0.8908E-01
20	0.4554E 01	0.1137E 02	0.1809E 02	0.2459E 02	0.3089E 02	0.3677E 02	0.4185E 02	0.4591E 02	0.4872E 02	0.5020E 02
	0.3343E-01	0.3547E-01	0.3749E-01	0.3946E-01	0.4135E-01	0.4314E-01	0.4480E-01	0.4632E-01	0.4768E-01	0.4888E-01
21	-0.6459E 00	-0.4702E-01	-0.2956E-00	-0.1535E 01	-0.3398E 01	-0.4718E 01	-0.4364E 01	-0.1990E 01	0.2187E 01	0.7515E 01
	0.1301E-01	0.1377E-01	0.1456E-01	0.1536E-01	0.1619E-01	0.1703E-01	0.1789E-01	0.1877E-01	0.1965E-01	0.2053E-01
22	-0.4428E 01	-0.1270E 02	-0.2171E 02	-0.2950E 02	-0.3277E 02	-0.3491E 02	-0.3780E 02	-0.3724E 02	-0.3336E 02	-0.2874E 02
	0.6596E-02	0.6747E-02	0.6944E-02	0.7198E-02	0.7516E-02	0.7902E-02	0.8358E-02	0.8887E-02	0.9486E-02	0.1015E-01
23	-0.5973E 01	-0.8342E 01	-0.1027E 02	-0.1180E 02	-0.1292E 02	-0.1310E 02	-0.1187E 02	-0.9273E 01	-0.5671E 01	-0.1602E 01
	0.1612E-01	0.1651E-01	0.1695E-01	0.1744E-01	0.1796E-01	0.1852E-01	0.1913E-01	0.1976E-01	0.2042E-01	0.2110E-01
24	0.1494E 02	0.1997E 01	-0.6062E 00	0.2292E 01	-0.6765E 01	-0.1044E 02	-0.5441E 00	-0.1252E 01	-0.7663E 01	0.1324E 01
	-0.1062E-02	0.1084E-02	0.1115E-02	0.1156E-02	0.1206E-02	0.1267E-02	0.1342E-02	0.1427E-02	0.1522E-02	0.1630E-02
25	0.5850E 01	0.9915E 01	0.1396E 02	0.1775E 02	0.2145E 02	0.2506E 02	0.2836E 02	0.3106E 02	0.3279E 02	0.3338E 02
	0.4150E-01	0.4292E-01	0.4423E-01	0.4550E-01	0.4672E-01	0.4787E-01	0.4894E-01	0.4990E-01	0.5077E-01	0.5152E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.3481E 02	0.3592E 02	0.3849E 02	0.4197E 02	0.4544E 02	0.4809E 02	0.4949E 02	0.4968E 02	0.4903E 02	0.4800E 02
	0.8011E-01	0.8277E-01	0.8527E-01	0.8757E-01	0.8966E-01	0.9152E-01	0.9313E-01	0.9448E-01	0.9558E-01	0.9643E-01
27	0.4338E 02	0.3861E 02	0.4008E 02	0.3486E 02	0.3665E 02	0.3206E 02	0.3501E 02	0.3138E 02	0.3525E 02	0.3188E 02
	0.1256E-00	0.1299E-00	0.1336E-00	0.1369E-00	0.1398E-00	0.1423E-00	0.1445E-00	0.1462E-00	0.1476E-00	0.1486E-00
28	0.4139E 02	0.4294E 02	0.3765E 02	0.3898E 02	0.3382E 02	0.3603E 02	0.3185E 02	0.3527E 02	0.3181E 02	0.3573E 02
	0.1256E-00	0.1299E-00	0.1336E-00	0.1369E-00	0.1398E-00	0.1423E-00	0.1445E-00	0.1462E-00	0.1476E-00	0.1486E-00
29	0.5949E 02	0.6381E 02	0.6678E 02	0.6845E 02	0.6892E 02	0.6832E 02	0.6682E 02	0.6477E 02	0.6266E 02	0.6094E 02
	0.8176E-01	0.8550E-01	0.8893E-01	0.9200E-01	0.9473E-01	0.9709E-01	0.9911E-01	0.1008E-00	0.1021E-00	0.1031E-00
30	0.3152E 02	0.4199E 02	0.5177E 02	0.6025E 02	0.6695E 02	0.7186E 02	0.7529E 02	0.7763E 02	0.7927E 02	0.8061E 02
	0.4234E-01	0.4516E-01	0.4785E-01	0.5036E-01	0.5266E-01	0.5473E-01	0.5655E-01	0.5810E-01	0.5938E-01	0.6038E-01
31	-0.1139E 02	-0.1586E 01	0.8444E 01	0.1917E 02	0.3096E 02	0.4366E 02	0.5661E 02	0.6902E 02	0.8007E 02	0.8891E 02
	0.1418E-01	0.1574E-01	0.1732E-01	0.1889E-01	0.2042E-01	0.2187E-01	0.2321E-01	0.2441E-01	0.2543E-01	0.2625E-01
32	-0.5442E 02	-0.4647E 02	-0.3412E 02	-0.1871E 02	-0.5915E 00	0.1898E 02	0.3920E 02	0.5911E 02	0.7648E 02	0.9085E 02
	0.1784E-02	0.2484E-02	0.3283E-02	0.4154E-02	0.5065E-02	0.5981E-02	0.6865E-02	0.7682E-02	0.8397E-02	0.8980E-02
33	-0.5431E 02	-0.4816E 02	-0.3745E 02	-0.2327E 02	-0.7101E 01	0.9442E 01	0.2520E 02	0.3970E 02	0.5287E 02	0.6451E 02
	-0.6142E-05	0.3939E-03	0.8755E-03	0.1418E-02	0.1996E-02	0.2582E-02	0.3151E-02	0.3678E-02	0.4143E-02	0.4525E-02
34	0.9921E 01	0.1256E 02	0.1302E 02	0.1535E 02	0.1588E 02	0.1765E 02	0.1965E 02	0.1904E 02	0.2018E 02	0.1779E 02
	0.2706E-03	0.3768E-03	0.4979E-03	0.6299E-03	0.7680E-03	0.9068E-03	0.1041E-02	0.1165E-02	0.1273E-02	0.1361E-02

SF,BM /T

1	0.2159E 02	0.1847E 02	0.1557E 02	0.1121E 02	0.7450E 01	0.2909E 01	-0.1433E-00	-0.3851E 01	-0.6011E 01	-0.8604E 01
2	-0.1672E 02	-0.1305E 02	-0.9009E 01	-0.4668E 01	-0.3790E-00	0.4319E 01	0.8877E 01	0.1362E 02	0.1743E 02	0.2071E 02
3	-0.1138E 02	-0.1762E 02	-0.1636E 02	-0.2093E 02	-0.1814E 02	-0.2185E 02	-0.1843E 02	-0.2207E 02	-0.1860E 02	-0.2256E 02
4	0.2330E 02	0.3216E 02	0.4038E 02	0.4706E 02	0.5152E 02	0.5343E 02	0.5284E 02	0.5014E 02	0.4583E 02	0.4034E 02
5	-0.7667E 02	-0.7332E 02	-0.6685E 02	-0.5790E 02	-0.4732E 02	-0.3604E 02	-0.2485E 02	-0.1427E 02	-0.4675E 01	0.3561E 01
6	0.9556E 03	0.9672E 03	0.9781E 03	0.9962E 03	0.1027E 04	0.1070E 04	0.1118E 04	0.1161E 04	0.1188E 04	0.1191E 04
7	0.5303E 04	0.5587E 04	0.5834E 04	0.6031E 04	0.6179E 04	0.6287E 04	0.6367E 04	0.6427E 04	0.6475E 04	0.6517E 04
8	0.5290E 04	0.5657E 04	0.6013E 04	0.6347E 04	0.6653E 04	0.6929E 04	0.7177E 04	0.7392E 04	0.7569E 04	0.7702E 04
9	0.6390E 04	0.6846E 04	0.7254E 04	0.7614E 04	0.7927E 04	0.8195E 04	0.8419E 04	0.8603E 04	0.8750E 04	0.8863E 04

X,Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.8983E 01	0.4746E 01	0.2087E 02	0.3958E 02	0.6016E 02	0.8090E 02	0.9934E 02	0.1132E 03	0.1209E 03	0.1219E 03
	0.1799E-02	0.2229E-02	0.2668E-02	0.3104E-02	0.3523E-02	0.3904E-02	0.4217E-02	0.4431E-02	0.4518E-02	0.4461E-02
2	0.1170E 02	0.2782E 02	0.4404E 02	0.5813E 02	0.7092E 02	0.8256E 02	0.9362E 02	0.1025E 03	0.1091E 03	0.1116E 03
	0.5367E-02	0.5939E-02	0.6484E-02	0.6987E-02	0.7435E-02	0.7812E-02	0.8093E-02	0.8251E-02	0.8262E-02	0.8105E-02
3	0.5333E 02	0.5679E 02	0.6026E 02	0.6369E 02	0.6643E 02	0.6769E 02	0.6708E 02	0.6488E 02	0.6167E 02	0.5797E 02
	0.1928E-01	0.1993E-01	0.2046E-01	0.2086E-01	0.2114E-01	0.2128E-01	0.2128E-01	0.2114E-01	0.2084E-01	0.2039E-01
4	0.1419E 02	0.1880E 02	0.2120E 02	0.2650E 02	0.2740E 02	0.2561E 02	0.1910E 02	0.1544E 02	0.9069E 01	0.2212E 01
	0.8137E-03	0.9005E-03	0.9832E-03	0.1060E-02	0.1128E-02	0.1185E-02	0.1227E-02	0.1251E-02	0.1252E-02	0.1228E-02
5	0.8629E 02	0.8469E 02	0.8111E 02	0.7613E 02	0.7041E 02	0.6439E 02	0.5821E 02	0.5183E 02	0.4535E 02	0.3933E 02
	0.4683E-01	0.4759E-01	0.4808E-01	0.4833E-01	0.4836E-01	0.4818E-01	0.4783E-01	0.4731E-01	0.4662E-01	0.4579E-01
6	0.6453E 02	0.6449E 02	0.6268E 02	0.5928E 02	0.5475E 02	0.4976E 02	0.4513E 02	0.4155E 02	0.3928E 02	0.3807E 02
	0.8033E-01	0.8127E-01	0.8189E-01	0.8223E-01	0.8231E-01	0.8216E-01	0.8180E-01	0.8123E-01	0.8048E-01	0.7953E-01
7	0.1735E 02	0.1869E 02	0.1984E 02	0.2185E 02	0.2321E 02	0.2520E 02	0.2626E 02	0.2804E 02	0.2867E 02	0.2992E 02
	0.1144E-00	0.1155E-00	0.1165E-00	0.1173E-00	0.1178E-00	0.1182E-00	0.1183E-00	0.1181E-00	0.1176E-00	0.1168E-00
8	0.1721E 02	0.1821E 02	0.2018E 02	0.2172E 02	0.2393E 02	0.2526E 02	0.2719E 02	0.2809E 02	0.2967E 02	0.2986E 02
	0.1144E-00	0.1155E-00	0.1165E-00	0.1173E-00	0.1178E-00	0.1182E-00	0.1183E-00	0.1181E-00	0.1176E-00	0.1168E-00
9	0.2501E 02	0.2431E 02	0.2470E 02	0.2637E 02	0.2963E 02	0.3403E 02	0.3821E 02	0.4077E 02	0.4135E 02	0.4089E 02
	0.7716E-01	0.7781E-01	0.7835E-01	0.7880E-01	0.7915E-01	0.7938E-01	0.7947E-01	0.7939E-01	0.7911E-01	0.7862E-01
10	0.3703E 02	0.3367E 02	0.3234E 02	0.3224E 02	0.3164E 02	0.2998E 02	0.2859E 02	0.2925E 02	0.3264E 02	0.3769E 02
	0.4501E-01	0.4536E-01	0.4561E-01	0.4577E-01	0.4587E-01	0.4590E-01	0.4587E-01	0.4575E-01	0.4555E-01	0.4523E-01
11	0.5182E 02	0.5370E 02	0.5006E 02	0.4307E 02	0.3668E 02	0.3312E 02	0.3188E 02	0.3132E 02	0.2999E 02	0.2696E 02
	0.2268E-01	0.2296E-01	0.2311E-01	0.2318E-01	0.2317E-01	0.2310E-01	0.2299E-01	0.2282E-01	0.2259E-01	0.2228E-01
12	0.5098E 02	0.5216E 02	0.5505E 02	0.5958E 02	0.6123E 02	0.5823E 02	0.5375E 02	0.4802E 02	0.3807E 02	0.2569E 02
	0.1450E-01	0.1478E-01	0.1499E-01	0.1512E-01	0.1519E-01	0.1518E-01	0.1511E-01	0.1497E-01	0.1476E-01	0.1449E-01
13	0.2703E 02	0.2975E 02	0.2894E 02	0.2774E 02	0.2931E 02	0.3235E 02	0.3485E 02	0.3848E 02	0.4456E 02	0.4953E 02
	0.2448E-01	0.2482E-01	0.2511E-01	0.2534E-01	0.2554E-01	0.2571E-01	0.2582E-01	0.2586E-01	0.2582E-01	0.2566E-01
14	0.3987E 02	0.6070E 02	0.8516E 02	0.9910E 02	0.1033E 03	0.9993E 02	0.7893E 02	0.4270E 02	0.1268E 02	-0.9528E 00
	0.3044E-02	0.3109E-02	0.3158E-02	0.3190E-02	0.3205E-02	0.3204E-02	0.3183E-02	0.3144E-02	0.3092E-02	0.3031E-02
15	0.2182E 02	0.2054E 02	0.2227E 02	0.2458E 02	0.2598E 02	0.2938E 02	0.3697E 02	0.4568E 02	0.5206E 02	0.5760E 02
	0.5088E-01	0.5131E-01	0.5169E-01	0.5201E-01	0.5229E-01	0.5251E-01	0.5266E-01	0.5269E-01	0.5257E-01	0.5227E-01
16	0.3658E 02	0.3558E 02	0.3545E 02	0.3731E 02	0.4124E 02	0.4467E 02	0.4574E 02	0.4607E 02	0.4776E 02	0.5001E 02
	0.8993E-01	0.9053E-01	0.9097E-01	0.9126E-01	0.9138E-01	0.9132E-01	0.9107E-01	0.9059E-01	0.8989E-01	0.8892E-01
17	0.4057E 02	0.4079E 02	0.4164E 02	0.4030E 02	0.3964E 02	0.3719E 02	0.3628E 02	0.3352E 02	0.3188E 02	0.2810E 02
	0.1353E-00	0.1362E-00	0.1367E-00	0.1367E-00	0.1364E-00	0.1356E-00	0.1345E-00	0.1330E-00	0.1312E-00	0.1290E-00
18	0.4029E 02	0.4165E 02	0.4102E 02	0.4096E 02	0.3875E 02	0.3777E 02	0.3525E 02	0.3414E 02	0.3084E 02	0.2884E 02
	0.1353E-00	0.1362E-00	0.1367E-00	0.1367E-00	0.1364E-00	0.1356E-00	0.1345E-00	0.1330E-00	0.1312E-00	0.1290E-00
19	0.6259E 02	0.6138E 02	0.5996E 02	0.5826E 02	0.5600E 02	0.5296E 02	0.4929E 02	0.4554E 02	0.4235E 02	0.4019E 02
	0.9025E-01	0.9111E-01	0.9168E-01	0.9197E-01	0.9200E-01	0.9178E-01	0.9133E-01	0.9065E-01	0.8975E-01	0.8863E-01
20	0.5049E 02	0.4984E 02	0.4848E 02	0.4679E 02	0.4540E 02	0.4483E 02	0.4527E 02	0.4653E 02	0.4829E 02	0.5029E 02
	0.4991E-01	0.5078E-01	0.5149E-01	0.5206E-01	0.5251E-01	0.5284E-01	0.5304E-01	0.5311E-01	0.5302E-01	0.5277E-01
21	0.1300E 02	0.1808E 02	0.2296E 02	0.2812E 02	0.3376E 02	0.3989E 02	0.4633E 02	0.5270E 02	0.5827E 02	0.6233E 02
	0.2140E-01	0.2224E-01	0.2305E-01	0.2383E-01	0.2457E-01	0.2526E-01	0.2588E-01	0.2640E-01	0.2679E-01	0.2703E-01
22	-0.2046E 02	-0.7266E 01	0.7101E 01	0.2145E 02	0.3599E 02	0.4921E 02	0.6038E 02	0.6844E 02	0.7329E 02	0.7723E 02
	0.1086E-01	0.1163E-01	0.1242E-01	0.1322E-01	0.1402E-01	0.1479E-01	0.1550E-01	0.1613E-01	0.1665E-01	0.1704E-01
23	0.2220E 01	0.5594E 01	0.9131E 01	0.1360E 02	0.1936E 02	0.2632E 02	0.3399E 02	0.4154E 02	0.4793E 02	0.5235E 02
	0.2178E-01	0.2247E-01	0.2316E-01	0.2385E-01	0.2453E-01	0.2520E-01	0.2583E-01	0.2639E-01	0.2685E-01	0.2718E-01
24	0.1249E 02	0.1747E 02	0.3002E 02	0.4493E 02	0.5059E 02	0.4902E 02	0.4042E 02	0.3132E 02	0.2674E 02	0.1772E 02
	0.1747E-02	0.1870E-02	0.1999E-02	0.2130E-02	0.2259E-02	0.2383E-02	0.2496E-02	0.2596E-02	0.2678E-02	0.2739E-02
25	0.3293E 02	0.3171E 02	0.2994E 02	0.2798E 02	0.2637E 02	0.2566E 02	0.2612E 02	0.2777E 02	0.3039E 02	0.3371E 02
	0.5216E-01	0.5269E-01	0.5313E-01	0.5350E-01	0.5380E-01	0.5405E-01	0.5423E-01	0.5434E-01	0.5436E-01	0.5426E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.4689E 02	0.4580E 02	0.4461E 02	0.4307E 02	0.4090E 02	0.3803E 02	0.3479E 02	0.3183E 02	0.2998E 02	0.2986E 02
	0.9704E-01	0.9741E-01	0.9757E-01	0.9752E-01	0.9729E-01	0.9689E-01	0.9632E-01	0.9559E-01	0.9471E-01	0.9366E-01
27	0.3580E 02	0.3195E 02	0.3547E 02	0.3106E 02	0.3446E 02	0.2996E 02	0.3367E 02	0.2923E 02	0.3304E 02	0.2825E 02
	0.1492E-00	0.1495E-00	0.1494E-00	0.1489E-00	0.1482E-00	0.1471E-00	0.1457E-00	0.1440E-00	0.1420E-00	0.1396E-00
28	0.3210E 02	0.3575E 02	0.3149E 02	0.3478E 02	0.3014E 02	0.3353E 02	0.2891E 02	0.3254E 02	0.2779E 02	0.3127E 02
	0.1492E-00	0.1495E-00	0.1494E-00	0.1489E-00	0.1482E-00	0.1471E-00	0.1457E-00	0.1440E-00	0.1420E-00	0.1396E-00
29	0.5998E 02	0.6000E 02	0.6105E 02	0.6293E 02	0.6524E 02	0.6743E 02	0.6892E 02	0.6940E 02	0.6880E 02	0.6715E 02
	0.1038E-00	0.1042E-00	0.1043E-00	0.1041E-00	0.1036E-00	0.1028E-00	0.1017E-00	0.1003E-00	0.9853E-01	0.9640E-01
30	0.8202E 02	0.8360E 02	0.8525E 02	0.8676E 02	0.8786E 02	0.8837E 02	0.8820E 02	0.8713E 02	0.8488E 02	0.8150E 02
	0.6111E-01	0.6156E-01	0.6173E-01	0.6164E-01	0.6128E-01	0.6066E-01	0.5977E-01	0.5859E-01	0.5714E-01	0.5539E-01
31	0.9479E 02	0.9742E 02	0.9695E 02	0.9394E 02	0.8920E 02	0.8349E 02	0.7740E 02	0.7146E 02	0.6581E 02	0.5982E 02
	0.2684E-01	0.2720E-01	0.2734E-01	0.2725E-01	0.2696E-01	0.2649E-01	0.2583E-01	0.2500E-01	0.2399E-01	0.2282E-01
32	0.1003E 03	0.1055E 03	0.1064E 03	0.1030E 03	0.9674E 02	0.8812E 02	0.7798E 02	0.6509E 02	0.5031E 02	0.3351E 02
	0.9407E-02	0.9668E-02	0.9764E-02	0.9701E-02	0.9493E-02	0.9155E-02	0.8695E-02	0.8122E-02	0.7445E-02	0.6679E-02
33	0.7423E 02	0.8172E 02	0.8656E 02	0.8823E 02	0.8637E 02	0.8057E 02	0.7032E 02	0.5594E 02	0.3879E 02	0.2041E 02
	0.4810E-02	0.4990E-02	0.5064E-02	0.5033E-02	0.4906E-02	0.4688E-02	0.4385E-02	0.4001E-02	0.3548E-02	0.3041E-02
34	0.1952E 02	0.2015E 02	0.1927E 02	0.2072E 02	0.1873E 02	0.1420E 02	0.5350E 01	0.3319E-00	-0.7408E 01	-0.1409E 02
	0.1426E-02	0.1466E-02	0.1480E-02	0.1471E-02	0.1439E-02	0.1388E-02	0.1318E-02	0.1231E-02	0.1128E-02	0.1011E-02

SF,BM /T

1	-0.9051E 01	-0.9921E 01	-0.8760E 01	-0.8181E 01	-0.5453E 01	-0.3960E 01	-0.1027E 01	0.1871E-00	0.3034E 01	0.3899E 01
2	0.2229E 02	0.2314E 02	0.2221E 02	0.2081E 02	0.1784E 02	0.1508E 02	0.1148E 02	0.9140E 01	0.6439E 01	0.5195E 01
3	-0.1928E 02	-0.2371E 02	-0.2066E 02	-0.2548E 02	-0.2242E 02	-0.2712E 02	-0.2327E 02	-0.2688E 02	-0.2124E 02	-0.2295E 02
4	0.3387E 02	0.2635E 02	0.1766E 02	0.7906E 01	-0.2545E 01	-0.1295E 02	-0.2226E 02	-0.2942E 02	-0.3369E 02	-0.3461E 02
5	0.1007E 02	0.1463E 02	0.1707E 02	0.1723E 02	0.1510E 02	0.1065E 02	0.3764E 01	-0.5348E 01	-0.1604E 02	-0.2753E 02
6	0.1175E 04	0.1149E 04	0.1124E 04	0.1108E 04	0.1101E 04	0.1100E 04	0.1097E 04	0.1087E 04	0.1071E 04	0.1054E 04
7	0.6549E 04	0.6559E 04	0.6541E 04	0.6511E 04	0.6496E 04	0.6507E 04	0.6541E 04	0.6589E 04	0.6638E 04	0.6666E 04
8	0.7787E 04	0.7826E 04	0.7827E 04	0.7804E 04	0.7770E 04	0.7732E 04	0.7695E 04	0.7659E 04	0.7617E 04	0.7563E 04
9	0.8943E 04	0.8993E 04	0.9014E 04	0.9006E 04	0.8971E 04	0.8908E 04	0.8817E 04	0.8697E 04	0.8544E 04	0.8351E 04

X,Y /I

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1161E 03	0.1038E 03	0.8542E 02	0.6160E 02	0.3290E 02	0.3723E-00	-0.3419E 02	-0.6839E 02	-0.9963E 02	-0.1256E 03
	0.4248E-02	0.3977E-02	0.3353E-02	0.2689E-02	0.1903E-02	0.1024E-02	0.9120E-04	-0.8498E-03	-0.1755E-02	-0.2583E-02
2	0.1085E 03	0.9980E 02	0.8437E 02	0.6408E 02	0.3920E 02	0.1142E 02	-0.1699E 02	-0.4466E 02	-0.7062E 02	-0.9520E 02
	0.7768E-02	0.7245E-02	0.6539E-02	0.5663E-02	0.4638E-02	0.3494E-02	0.2274E-02	0.1023E-02	-0.2134E-03	-0.1391E-02
3	0.5398E 02	0.4960E 02	0.4473E 02	0.3929E 02	0.3314E 02	0.2587E 02	0.1685E 02	0.5703E 01	-0.7289E 01	-0.2114E 02
	0.1978E-01	0.1901E-01	0.1807E-01	0.1699E-01	0.1575E-01	0.1436E-01	0.1285E-01	0.1123E-01	0.9553E-02	0.7842E-02
4	-0.3611E 01	-0.1320E 02	-0.1922E 02	-0.2928E 02	-0.3639E 02	-0.3984E 02	-0.4206E 02	-0.4284E 02	-0.4407E 02	-0.4250E 02
	0.1177E-02	0.1097E-02	0.9900E-03	0.8569E-03	0.7013E-03	0.5279E-03	0.3428E-03	0.1533E-03	-0.3404E-04	-0.2124E-03
5	0.3464E 02	0.3202E 02	0.3161E 02	0.3279E 02	0.3451E 02	0.3582E 02	0.3627E 02	0.3582E 02	0.3456E 02	0.3238E 02
	0.4481E-01	0.4370E-01	0.4245E-01	0.4104E-01	0.3947E-01	0.3771E-01	0.3578E-01	0.3366E-01	0.3136E-01	0.2890E-01
6	0.3731E 02	0.3639E 02	0.3514E 02	0.3394E 02	0.3346E 02	0.3429E 02	0.3654E 02	0.3976E 02	0.4311E 02	0.4569E 02
	0.7838E-01	0.7703E-01	0.7546E-01	0.7367E-01	0.7165E-01	0.6939E-01	0.6690E-01	0.6416E-01	0.6116E-01	0.5789E-01
7	0.2955E 02	0.2975E 02	0.2830E 02	0.2807E 02	0.2662E 02	0.2693E 02	0.2578E 02	0.2623E 02	0.2481E 02	0.2523E 02
	0.1157E-00	0.1142E-00	0.1124E-00	0.1102E-00	0.1077E-00	0.1048E-00	0.1016E-00	0.9802E-01	0.9414E-01	0.8994E-01
8	0.3058E 02	0.2955E 02	0.2932E 02	0.2765E 02	0.2756E 02	0.2625E 02	0.2668E 02	0.2542E 02	0.2583E 02	0.2445E 02
	0.1157E-00	0.1142E-00	0.1124E-00	0.1102E-00	0.1077E-00	0.1048E-00	0.1016E-00	0.9802E-01	0.9414E-01	0.8994E-01
9	0.4109E 02	0.4314E 02	0.4664E 02	0.4970E 02	0.5015E 02	0.4723E 02	0.4208E 02	0.3672E 02	0.3270E 02	0.3029E 02
	0.7791E-01	0.7696E-01	0.7575E-01	0.7426E-01	0.7246E-01	0.7035E-01	0.6794E-01	0.6526E-01	0.6234E-01	0.5920E-01
10	0.4206E 02	0.4347E 02	0.4147E 02	0.3796E 02	0.3559E 02	0.3532E 02	0.3572E 02	0.3453E 02	0.3056E 02	0.2424E 02
	0.4477E-01	0.4415E-01	0.4334E-01	0.4235E-01	0.4118E-01	0.3981E-01	0.3826E-01	0.3653E-01	0.3463E-01	0.3257E-01
11	0.2255E 02	0.1859E 02	0.1659E 02	0.1591E 02	0.1471E 02	0.1250E 02	0.1052E 02	0.9759E 01	0.9879E 01	0.1010E 02
	0.2189E-01	0.2142E-01	0.2088E-01	0.2024E-01	0.1951E-01	0.1868E-01	0.1775E-01	0.1673E-01	0.1562E-01	0.1443E-01
12	0.1708E 02	0.1446E 02	0.1394E 02	0.1202E 02	0.9677E 01	0.7646E 01	0.3850E 01	-0.7299E 00	-0.1765E 01	0.1274E 01
	0.1416E-01	0.1377E-01	0.1332E-01	0.1280E-01	0.1221E-01	0.1153E-01	0.1077E-01	0.9935E-02	0.9041E-02	0.8088E-02
13	0.4957E 02	0.4673E 02	0.4510E 02	0.4402E 02	0.4065E 02	0.3646E 02	0.3478E 02	0.3380E 02	0.2872E 02	0.1971E 02
	0.2536E-01	0.2491E-01	0.2431E-01	0.2355E-01	0.2262E-01	0.2152E-01	0.2026E-01	0.1885E-01	0.1730E-01	0.1562E-01
14	-0.1139E 02	-0.3321E 02	-0.6107E 02	-0.7951E 02	-0.8649E 02	-0.8895E 02	-0.8579E 02	-0.7720E 02	-0.7062E 02	-0.6817E 02
	0.2959E-02	0.2872E-02	0.2772E-02	0.2659E-02	0.2532E-02	0.2389E-02	0.2231E-02	0.2059E-02	0.1873E-02	0.1675E-02
15	0.6454E 02	0.7013E 02	0.7078E 02	0.6853E 02	0.6731E 02	0.6570E 02	0.5971E 02	0.5041E 02	0.4206E 02	0.3435E 02
	0.5175E-01	0.5098E-01	0.4994E-01	0.4861E-01	0.4699E-01	0.4507E-01	0.4287E-01	0.4042E-01	0.3774E-01	0.3486E-01
16	0.5138E 02	0.5296E 02	0.5595E 02	0.5817E 02	0.5669E 02	0.5229E 02	0.4782E 02	0.4355E 02	0.3793E 02	0.3197E 02
	0.8768E-01	0.8615E-01	0.8431E-01	0.8214E-01	0.7961E-01	0.7675E-01	0.7355E-01	0.7007E-01	0.6632E-01	0.6234E-01
17	0.2594E 02	0.2191E 02	0.1984E 02	0.1651E 02	0.1638E 02	0.1537E 02	0.1713E 02	0.1722E 02	0.1999E 02	0.2079E 02
	0.1266E-00	0.1238E-00	0.1208E-00	0.1176E-00	0.1141E-00	0.1104E-00	0.1065E-00	0.1023E-00	0.9792E-01	0.9327E-01
18	0.2495E 02	0.2284E 02	0.1897E 02	0.1767E 02	0.1564E 02	0.1676E 02	0.1646E 02	0.1873E 02	0.1928E 02	0.2229E 02
	0.1266E-00	0.1238E-00	0.1208E-00	0.1176E-00	0.1141E-00	0.1104E-00	0.1065E-00	0.1023E-00	0.9792E-01	0.9327E-01
19	0.3918E 02	0.3912E 02	0.3952E 02	0.3986E 02	0.3982E 02	0.3954E 02	0.3939E 02	0.3976E 02	0.4076E 02	0.4205E 02
	0.8729E-01	0.8573E-01	0.8393E-01	0.8187E-01	0.7956E-01	0.7699E-01	0.7415E-01	0.7104E-01	0.6769E-01	0.6407E-01
20	0.5230E 02	0.5414E 02	0.5577E 02	0.5720E 02	0.5830E 02	0.5873E 02	0.5806E 02	0.5583E 02	0.5171E 02	0.4571E 02
	0.5232E-01	0.5167E-01	0.5080E-01	0.4969E-01	0.4832E-01	0.4669E-01	0.4479E-01	0.4264E-01	0.4024E-01	0.3762E-01
21	0.6459E 02	0.6531E 02	0.6482E 02	0.6334E 02	0.6096E 02	0.5737E 02	0.5200E 02	0.4454E 02	0.3543E 02	0.2552E 02
	0.2709E-01	0.2697E-01	0.2665E-01	0.2611E-01	0.2536E-01	0.2438E-01	0.2320E-01	0.2182E-01	0.2028E-01	0.1859E-01
22	0.8025E 02	0.8040E 02	0.7800E 02	0.7339E 02	0.6518E 02	0.5340E 02	0.4074E 02	0.3031E 02	0.2203E 02	0.1454E 02
	0.1727E-01	0.1734E-01	0.1723E-01	0.1694E-01	0.1646E-01	0.1581E-01	0.1499E-01	0.1403E-01	0.1296E-01	0.1179E-01
23	0.5463E 02	0.5525E 02	0.5480E 02	0.5379E 02	0.5257E 02	0.5115E 02	0.4918E 02	0.4637E 02	0.4286E 02	0.3883E 02
	0.2737E-01	0.2739E-01	0.2723E-01	0.2689E-01	0.2635E-01	0.2561E-01	0.2467E-01	0.2355E-01	0.2224E-01	0.2077E-01
24	0.5276E 01	-0.2224E 01	-0.1107E 02	-0.2594E 02	-0.3786E 02	-0.4049E 02	-0.3873E 02	-0.4139E 02	-0.4416E 02	-0.4072E 02
	0.2775E-02	0.2785E-02	0.2766E-02	0.2717E-02	0.2638E-02	0.2532E-02	0.2401E-02	0.2247E-02	0.2075E-02	0.1888E-02
25	0.3739E 02	0.4122E 02	0.4527E 02	0.4968E 02	0.5441E 02	0.5909E 02	0.6306E 02	0.6553E 02	0.6585E 02	0.6399E 02
	0.5403E-01	0.5363E-01	0.5306E-01	0.5227E-01	0.5124E-01	0.4996E-01	0.4840E-01	0.4656E-01	0.4443E-01	0.4201E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.3173E 02	0.3528E 02	0.3973E 02	0.4412E 02	0.4775E 02	0.5037E 02	0.5226E 02	0.5395E 02	0.5584E 02	0.5790E 02
	0.9244E-01	0.9102E-01	0.8937E-01	0.8746E-01	0.8526E-01	0.8274E-01	0.7989E-01	0.7670E-01	0.7317E-01	0.6929E-01
27	0.3177E 02	0.2650E 02	0.2995E 02	0.2473E 02	0.2886E 02	0.2447E 02	0.2977E 02	0.2625E 02	0.3236E 02	0.2917E 02
	0.1369E-00	0.1339E-00	0.1305E-00	0.1268E-00	0.1228E-00	0.1185E-00	0.1138E-00	0.1088E-00	0.1034E-00	0.9763E-01
28	0.2604E 02	0.2932E 02	0.2387E 02	0.2751E 02	0.2263E 02	0.2738E 02	0.2355E 02	0.2944E 02	0.2631E 02	0.3281E 02
	0.1369E-00	0.1339E-00	0.1305E-00	0.1268E-00	0.1228E-00	0.1185E-00	0.1138E-00	0.1088E-00	0.1034E-00	0.9763E-01
29	0.6452E 02	0.6117E 02	0.5750E 02	0.5379E 02	0.4992E 02	0.4557E 02	0.4050E 02	0.3457E 02	0.2770E 02	0.2003E 02
	0.9392E-01	0.9109E-01	0.8793E-01	0.8443E-01	0.8062E-01	0.7650E-01	0.7211E-01	0.6746E-01	0.6260E-01	0.5756E-01
30	0.7721E 02	0.7195E 02	0.6523E 02	0.5657E 02	0.4597E 02	0.3371E 02	0.2006E 02	0.5438E 01	-0.9459E 01	-0.2394E 02
	-0.5336E-01	0.5104E-01	0.4846E-01	0.4561E-01	0.4253E-01	0.3924E-01	0.3579E-01	0.3221E-01	0.2858E-01	0.2494E-01
31	0.5236E 02	0.4267E 02	0.3082E 02	0.1733E 02	0.2728E 01	-0.1238E 02	-0.2709E 02	-0.4066E 02	-0.5282E 02	-0.6352E 02
	0.2148E-01	0.1999E-01	0.1835E-01	0.1659E-01	0.1473E-01	0.1280E-01	0.1084E-01	0.8877E-02	0.6960E-02	0.5120E-02
32	0.1580E 02	-0.1288E 01	-0.1827E 02	-0.3352E 02	-0.4751E 02	-0.5957E 02	-0.6959E 02	-0.7757E 02	-0.8316E 02	-0.8653E 02
	0.5843E-02	0.4954E-02	0.4033E-02	0.3095E-02	0.2155E-02	0.1231E-02	0.3425E-03	-0.4903E-03	-0.1250E-02	-0.1923E-02
33	0.2087E 01	-0.1499E 02	-0.2972E 02	-0.4170E 02	-0.5144E 02	-0.5954E 02	-0.6579E 02	-0.6976E 02	-0.7161E 02	-0.7176E 02
	0.2496E-02	0.1931E-02	0.1358E-02	0.7912E-03	0.2360E-03	-0.2996E-03	-0.8033E-03	-0.1262E-02	-0.1667E-02	-0.2012E-02
34	-0.1949E 02	-0.2727E 02	-0.3081E 02	-0.3802E 02	-0.4140E 02	-0.4174E 02	-0.4027E 02	-0.3834E 02	-0.3698E 02	-0.3323E 02
	0.8845E-03	0.7496E-03	0.6098E-03	0.4674E-03	0.3250E-03	0.1849E-03	0.5033E-04	-0.7577E-04	-0.1908E-03	-0.2927E-03

SF,BM /T

1	0.5997E 01	0.5855E 01	0.7314E 01	0.6340E 01	0.6481E 01	0.3877E 01	0.3010E 01	-0.2222E-00	-0.1556E 01	-0.5088E 01
2	0.3060E 01	0.2074E 01	-0.6658E-01	-0.4364E-00	-0.1368E 01	0.1773E-00	0.8924E 00	0.3521E 01	0.4142E 01	0.5989E 01
3	-0.1507E 02	-0.1493E 02	-0.5412E 01	-0.4409E 01	0.5682E 01	0.6751E 01	0.1698E 02	0.1794E 02	0.2818E 02	0.2873E 02
4	-0.3205E 02	-0.2606E 02	-0.1684E 02	-0.4706E 01	0.9931E 01	0.2643E 02	0.4381E 02	0.6088E 02	0.7642E 02	0.8938E 02
5	-0.3904E 02	-0.4988E 02	-0.5943E 02	-0.6739E 02	-0.7386E 02	-0.7900E 02	-0.8267E 02	-0.8468E 02	-0.8505E 02	-0.8394E 02
6	0.1039E 04	0.1033E 04	0.1035E 04	0.1044E 04	0.1055E 04	0.1065E 04	0.1068E 04	0.1067E 04	0.1064E 04	0.1064E 04
7	0.6652E 04	0.6596E 04	0.6506E 04	0.6383E 04	0.6225E 04	0.6032E 04	0.5812E 04	0.5562E 04	0.5273E 04	0.4949E 04
8	0.7492E 04	0.7405E 04	0.7301E 04	0.7179E 04	0.7035E 04	0.6862E 04	0.6646E 04	0.6379E 04	0.6059E 04	0.5692E 04
9	0.8107E 04	0.7804E 04	0.7439E 04	0.7012E 04	0.6527E 04	0.5991E 04	0.5414E 04	0.4808E 04	0.4185E 04	0.3556E 04

CD, OD

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1447E 03	-0.1564E 03	-0.1614E 03	-0.1606E 03	-0.1552E 03	-0.1454E 03	-0.1316E 03	-0.1135E 03	-0.9138E 02	-0.6625E 02
	-0.3301E-02	-0.3882E-02	-0.4307E-02	-0.4568E-02	-0.4660E-02	-0.4589E-02	-0.4368E-02	-0.4015E-02	-0.3557E-02	-0.3021E-02
2	-0.1175E 03	-0.1369E 03	-0.1511E 03	-0.1585E 03	-0.1579E 03	-0.1488E 03	-0.1338E 03	-0.1148E 03	-0.9431E 02	-0.7389E 02
	-0.2470E-02	-0.3413E-02	-0.4186E-02	-0.4766E-02	-0.5137E-02	-0.5299E-02	-0.5266E-02	-0.5063E-02	-0.4720E-02	-0.4270E-02
3	-0.3459E 02	-0.4663E 02	-0.5688E 02	-0.6541E 02	-0.7237E 02	-0.7757E 02	-0.8057E 02	-0.8099E 02	-0.7884E 02	-0.7457E 02
	0.6137E-02	0.4475E-02	0.2891E-02	0.1413E-02	0.6787E-04	-0.1126E-02	-0.2158E-02	-0.3023E-02	-0.3723E-02	-0.4268E-02
4	-0.4176E 02	-0.3836E 02	-0.3505E 02	-0.3059E 02	-0.2447E 02	-0.2140E 02	-0.1671E 02	-0.1329E 02	-0.9857E 01	-0.6778E 01
	-0.3759E-03	-0.5186E-03	-0.6356E-03	-0.7233E-03	-0.7793E-03	-0.8037E-03	-0.7985E-03	-0.7676E-03	-0.7155E-03	-0.6473E-03
5	0.2893E 02	0.2381E 02	0.1679E 02	0.7830E 01	-0.2874E 01	-0.1493E 02	-0.2769E 02	-0.4024E 02	-0.5146E 02	-0.6037E 02
	0.2629E-01	0.2353E-01	0.2067E-01	0.1772E-01	0.1472E-01	0.1172E-01	0.8743E-02	0.5842E-02	0.3052E-02	0.4047E-03
6	0.4679E 02	0.4603E 02	0.4337E 02	0.3905E 02	0.3340E 02	0.2677E 02	0.1932E 02	0.1113E 02	0.2246E 01	-0.7048E 01
	0.5434E-01	0.5052E-01	0.4643E-01	0.4210E-01	0.3755E-01	0.3282E-01	0.2795E-01	0.2296E-01	0.1789E-01	0.1280E-01
7	0.2403E 02	0.2533E 02	0.2511E 02	0.2736E 02	0.2738E 02	0.2940E 02	0.2862E 02	0.2977E 02	0.2786E 02	0.2792E 02
	0.8543E-01	0.8062E-01	0.7552E-01	0.7011E-01	0.6440E-01	0.5837E-01	0.5202E-01	0.4535E-01	0.3834E-01	0.3102E-01
8	0.2529E 02	0.2467E 02	0.2665E 02	0.2681E 02	0.2916E 02	0.2889E 02	0.3051E 02	0.2913E 02	0.2966E 02	0.2693E 02
	0.8543E-01	0.8062E-01	0.7552E-01	0.7011E-01	0.6440E-01	0.5837E-01	0.5202E-01	0.4535E-01	0.3834E-01	0.3102E-01
9	0.2864E 02	0.2666E 02	0.2395E 02	0.2115E 02	0.1936E 02	0.1912E 02	0.2018E 02	0.2200E 02	0.2426E 02	0.2682E 02
	0.5587E-01	0.5235E-01	0.4866E-01	0.4481E-01	0.4083E-01	0.3672E-01	0.3247E-01	0.2809E-01	0.2356E-01	0.1887E-01
10	0.1728E 02	0.1165E 02	0.8240E 01	0.6338E 01	0.4613E 01	0.2792E 01	0.1880E 01	0.2747E 01	0.5046E 01	0.7643E 01
	0.3039E-01	0.2810E-01	0.2573E-01	0.2329E-01	0.2080E-01	0.1826E-01	0.1569E-01	0.1306E-01	0.1039E-01	0.7664E-02
11	0.9713E 01	0.7922E 01	0.4506E 01	0.8161E 00	-0.1408E 01	-0.2463E 01	-0.4674E 01	-0.9621E 01	-0.1656E 02	-0.2371E 02
	0.1316E-01	0.1182E-01	0.1042E-01	0.8962E-02	0.7469E-02	0.5946E-02	0.4398E-02	0.2829E-02	0.1250E-02	-0.3260E-03
12	0.4344E 01	0.5079E 01	0.4692E 01	0.3034E 01	-0.2968E 01	-0.1361E 02	-0.2458E 02	-0.3374E 02	-0.4357E 02	-0.5532E 02
	0.7077E-02	0.6007E-02	0.4881E-02	0.3705E-02	0.2487E-02	0.1244E-02	-0.7637E-05	-0.1251E-02	-0.2472E-02	-0.3652E-02
13	0.1107E 02	0.3631E 01	-0.5316E 01	-0.1512E 02	-0.2173E 02	-0.2496E 02	-0.2918E 02	-0.3582E 02	-0.4146E 02	-0.4463E 02
	0.1384E-01	0.1199E-01	0.1009E-01	0.8159E-02	0.6235E-02	0.4333E-02	0.2464E-02	0.6357E-03	-0.1138E-02	-0.2848E-02
14	-0.6320E 02	-0.5139E 02	-0.3885E 02	-0.3415E 02	-0.3698E 02	-0.4349E 02	-0.5463E 02	-0.6887E 02	-0.7958E 02	-0.8511E 02
	0.1464E-02	0.1244E-02	0.1011E-02	0.7663E-03	0.5108E-03	0.2490E-03	-0.1587E-04	-0.2799E-03	-0.5380E-03	-0.7864E-03
15	0.2362E 02	0.1072E 02	0.5022E 00	-0.6044E 01	-0.1240E 02	-0.1903E 02	-0.2237E 02	-0.2193E 02	-0.2164E 02	-0.2280E 02
	0.3183E-01	0.2869E-01	0.2547E-01	0.2222E-01	0.1897E-01	0.1573E-01	0.1253E-01	0.9366E-02	0.6246E-02	0.3162E-02
16	0.2825E 02	0.2640E 02	0.2350E 02	0.1906E 02	0.1537E 02	0.1319E 02	0.1089E 02	0.8428E 01	0.7964E 01	0.9676E 01
	0.5816E-01	0.5381E-01	0.4929E-01	0.4463E-01	0.3986E-01	0.3499E-01	0.3002E-01	0.2498E-01	0.1986E-01	0.1465E-01
17	0.2379E 02	0.2443E 02	0.2772E 02	0.2874E 02	0.3180E 02	0.3149E 02	0.3283E 02	0.3056E 02	0.2972E 02	0.2512E 02
	0.8835E-01	0.8315E-01	0.7765E-01	0.7183E-01	0.6568E-01	0.5919E-01	0.5234E-01	0.4514E-01	0.3760E-01	0.2974E-01
18	0.2291E 02	0.2751E 02	0.2660E 02	0.2998E 02	0.3046E 02	0.3261E 02	0.3131E 02	0.3161E 02	0.2805E 02	0.2615E 02
	0.8835E-01	0.8315E-01	0.7765E-01	0.7183E-01	0.6568E-01	0.5919E-01	0.5234E-01	0.4514E-01	0.3760E-01	0.2974E-01
19	0.4288E 02	0.4240E 02	0.4009E 02	0.3611E 02	0.3118E 02	0.2620E 02	0.2183E 02	0.1830E 02	0.1544E 02	0.1277E 02
	0.6019E-01	0.5607E-01	0.5169E-01	0.4708E-01	0.4227E-01	0.3729E-01	0.3214E-01	0.2686E-01	0.2146E-01	0.1595E-01
20	0.3839E 02	0.3057E 02	0.2291E 02	0.1567E 02	0.8755E 01	0.2054E 01	-0.4348E 01	-0.1016E 02	-0.1510E 02	-0.1898E 02
	0.3480E-01	0.3180E-01	0.2867E-01	0.2543E-01	0.2211E-01	0.1873E-01	0.1532E-01	0.1190E-01	0.8474E-02	0.5066E-02
21	0.1562E 02	0.6423E 01	-0.1519E 01	-0.8012E 01	-0.1328E 02	-0.1787E 02	-0.2254E 02	-0.2778E 02	-0.3351E 02	-0.3908E 02
	0.1679E-01	0.1490E-01	0.1295E-01	0.1096E-01	0.8962E-02	0.6962E-02	0.4973E-02	0.3006E-02	0.1070E-02	-0.8220E-03
22	0.8496E 01	0.3279E 01	-0.3168E 01	-0.1054E 02	-0.1775E 02	-0.2480E 02	-0.3039E 02	-0.3552E 02	-0.3957E 02	-0.4349E 02
	0.1055E-01	0.9230E-02	0.7861E-02	0.6454E-02	0.5026E-02	0.3594E-02	0.2167E-02	0.7539E-03	-0.6389E-03	-0.2007E-02
23	0.3424E 02	0.2907E 02	0.2352E 02	0.1789E 02	0.1242E 02	0.7181E 01	0.2001E 01	-0.3321E 01	-0.8730E 01	-0.1391E 02
	0.1915E-01	0.1739E-01	0.1550E-01	0.1352E-01	0.1146E-01	0.9323E-02	0.7136E-02	0.4904E-02	0.2639E-02	0.3526E-03
24	-0.3894E 02	-0.4027E 02	-0.3706E 02	-0.3342E 02	-0.3455E 02	-0.3624E 02	-0.3884E 02	-0.4278E 02	-0.4415E 02	-0.4511E 02
	0.1688E-02	0.1476E-02	0.1257E-02	0.1031E-02	0.8019E-03	0.5715E-03	0.3420E-03	0.1144E-03	-0.1095E-03	-0.3293E-03
25	0.6058E 02	0.5654E 02	0.5244E 02	0.4839E 02	0.4407E 02	0.3913E 02	0.3349E 02	0.2736E 02	0.2105E 02	0.1476E 02
	0.3933E-01	0.3639E-01	0.3321E-01	0.2981E-01	0.2622E-01	0.2244E-01	0.1850E-01	0.1441E-01	0.1019E-01	0.5869E-02

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.5957E 02	0.6016E 02	0.5923E 02	0.5682E 02	0.5333E 02	0.4926E 02	0.4489E 02	0.4016E 02	0.3481E 02	0.2860E 02
	0.6507E-01	0.6049E-01	0.5557E-01	0.5031E-01	0.4473E-01	0.3885E-01	0.3270E-01	0.2629E-01	0.1964E-01	0.1279E-01
27	0.3549E 02	0.3200E 02	0.3787E 02	0.3336E 02	0.3802E 02	0.3178E 02	0.3468E 02	0.2650E 02	0.2783E 02	0.1821E 02
	0.9152E-01	0.8503E-01	0.7814E-01	0.7086E-01	0.6317E-01	0.5510E-01	0.4666E-01	0.3787E-01	0.2875E-01	0.1936E-01
28	0.2981E 02	0.3629E 02	0.3272E 02	0.3843E 02	0.3348E 02	0.3764E 02	0.3074E 02	0.3310E 02	0.2441E 02	0.2542E 02
	0.9152E-01	0.8503E-01	0.7814E-01	0.7086E-01	0.6317E-01	0.5510E-01	0.4666E-01	0.3787E-01	0.2875E-01	0.1936E-01
29	0.1208E 02	0.4514E 01	-0.2146E 01	-0.7670E 01	-0.1201E 02	-0.1517E 02	-0.1727E 02	-0.1847E 02	-0.1894E 02	-0.1870E 02
	0.5240E-01	0.4714E-01	0.4183E-01	0.3651E-01	0.3121E-01	0.2594E-01	0.2072E-01	0.1554E-01	0.1042E-01	0.5350E-02
30	-0.3764E 02	-0.5035E 02	-0.6166E 02	-0.7087E 02	-0.7732E 02	-0.8070E 02	-0.8089E 02	-0.7791E 02	-0.7192E 02	-0.6336E 02
	0.2135E-01	0.1785E-01	0.1448E-01	0.1130E-01	0.8329E-02	0.5590E-02	0.3090E-02	0.8243E-03	-0.1223E-02	-0.3078E-02
31	-0.7255E 02	-0.7961E 02	-0.8470E 02	-0.8812E 02	-0.9001E 02	-0.9010E 02	-0.8795E 02	-0.8333E 02	-0.7625E 02	-0.6695E 02
	0.3386E-02	0.1786E-02	0.3412E-03	-0.9314E-03	-0.2019E-02	-0.2914E-02	-0.3618E-02	-0.4140E-02	-0.4493E-02	-0.4699E-02
32	-0.8719E 02	-0.8627E 02	-0.8343E 02	-0.7914E 02	-0.7365E 02	-0.6714E 02	-0.6113E 02	-0.5553E 02	-0.5073E 02	-0.4636E 02
	-0.2501E-02	-0.2976E-02	-0.3347E-02	-0.3611E-02	-0.3773E-02	-0.3836E-02	-0.3812E-02	-0.3712E-02	-0.3548E-02	-0.3327E-02
33	-0.7041E 02	-0.6757E 02	-0.6347E 02	-0.5860E 02	-0.5331E 02	-0.4780E 02	-0.4251E 02	-0.3816E 02	-0.3533E 02	-0.3419E 02
	-0.2292E-02	-0.2504E-02	-0.2650E-02	-0.2731E-02	-0.2748E-02	-0.2708E-02	-0.2618E-02	-0.2490E-02	-0.2330E-02	-0.2145E-02
34	-0.3119E 02	-0.2653E 02	-0.2348E 02	-0.1944E 02	-0.1507E 02	-0.1422E 02	-0.1202E 02	-0.1162E 02	-0.1033E 02	-0.9722E 01
	-0.3801E-03	-0.4520E-03	-0.5080E-03	-0.5479E-03	-0.5722E-03	-0.5818E-03	-0.5781E-03	-0.5629E-03	-0.5379E-03	-0.5045E-03

SF,BM /T

1	-0.5757E 01	-0.8035E 01	-0.7473E 01	-0.8964E 01	-0.7437E 01	-0.7964E 01	-0.5776E 01	-0.6133E 01	-0.3525E 01	-0.3288E 01
2	0.5190E 01	0.5636E 01	0.3272E 01	0.2246E 01	-0.1844E 01	-0.4438E 01	-0.1001E 02	-0.1350E 02	-0.1956E 02	-0.2279E 02
3	0.3826E 02	0.3728E 02	0.4487E 02	0.4138E 02	0.4653E 02	0.4046E 02	0.4336E 02	0.3500E 02	0.3589E 02	0.2547E 02
4	0.9399E 02	0.1049E 03	0.1071E 03	0.1059E 03	0.1016E 03	0.9448E 02	0.8473E 02	0.7262E 02	0.5855E 02	0.4313E 02
5	-0.8149E 02	-0.7778E 02	-0.7301E 02	-0.6743E 02	-0.6131E 02	-0.5488E 02	-0.4846E 02	-0.4245E 02	-0.3715E 02	-0.3263E 02
6	0.1066E 04	0.1067E 04	0.1057E 04	0.1024E 04	0.9615E 03	0.8702E 03	0.7577E 03	0.6355E 03	0.5144E 03	0.4000E 03
7	0.4601E 04	0.4242E 04	0.3878E 04	0.3525E 04	0.3196E 04	0.2889E 04	0.2585E 04	0.2271E 04	0.1947E 04	0.1617E 04
8	0.5286E 04	0.4852E 04	0.4400E 04	0.3937E 04	0.3465E 04	0.2982E 04	0.2489E 04	0.1984E 04	0.1473E 04	0.9621E 03
9	0.2933E 04	0.2327E 04	0.1750E 04	0.1211E 04	0.7184E 03	0.2812E 03	-0.9375E 02	-0.4038E 03	-0.6514E 03	-0.8434E 03

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.3978E 02	-0.1407E 02	0.8809E 01	0.2723E 02	0.4031E 02	0.4813E 02	0.5177E 02	0.5270E 02	0.5216E 02	0.5103E 02
	-0.2441E-02	-0.1847E-02	-0.1271E-02	-0.7380E-03	-0.2704E-03	0.1213E-03	0.4405E-03	0.6999E-03	0.9151E-03	0.1104E-02
2	-0.5410E 02	-0.3531E 02	-0.1706E 02	-0.1471E-00	0.1516E 02	0.2698E 02	0.3516E 02	0.4016E 02	0.4129E 02	0.4095E 02
	-0.3746E-02	-0.3177E-02	-0.2592E-02	-0.2018E-02	-0.1480E-02	-0.9952E-03	-0.5687E-03	-0.1956E-03	0.1342E-03	0.4354E-03
3	-0.6879E 02	-0.6203E 02	-0.5453E 02	-0.4633E 02	-0.3746E 02	-0.2798E 02	-0.1802E 02	-0.7665E 01	0.2975E 01	0.1363E 02
	-0.4669E-02	-0.4943E-02	-0.5106E-02	-0.5178E-02	-0.5179E-02	-0.5129E-02	-0.5037E-02	-0.4914E-02	-0.4767E-02	-0.4607E-02
4	-0.4623E 01	-0.1580E 01	-0.8209E 00	0.9479E 00	0.1050E 01	0.6135E 01	0.1259E 02	0.1566E 02	0.2270E 02	0.2591E 02
	-0.5677E-03	-0.4814E-03	-0.3928E-03	-0.3057E-03	-0.2242E-03	-0.1505E-03	-0.8568E-04	-0.2903E-04	0.2122E-04	0.6697E-04
5	-0.6643E 02	-0.6962E 02	-0.7026E 02	-0.6863E 02	-0.6475E 02	-0.5837E 02	-0.4927E 02	-0.3766E 02	-0.2426E 02	-0.1015E 02
	-0.2073E-02	-0.4364E-02	-0.6461E-02	-0.8365E-02	-0.1009E-01	-0.1163E-01	-0.1302E-01	-0.1427E-01	-0.1539E-01	-0.1643E-01
6	-0.1613E 02	-0.2410E 02	-0.3010E 02	-0.3364E 02	-0.3481E 02	-0.3416E 02	-0.3243E 02	-0.3017E 02	-0.2754E 02	-0.2445E 02
	0.7715E-02	0.2683E-02	-0.2262E-02	-0.7094E-02	-0.1180E-01	-0.1638E-01	-0.2081E-01	-0.2511E-01	-0.2925E-01	-0.3325E-01
7	0.2465E 02	0.2342E 02	0.1877E 02	0.1644E 02	0.1075E 02	0.7731E 01	0.1401E 01	-0.1925E 01	-0.8424E 01	-0.1149E 02
	0.2340E-01	0.1551E-01	0.7367E-02	-0.9791E-03	-0.9485E-02	-0.1810E-01	-0.2675E-01	-0.3538E-01	-0.4390E-01	-0.5225E-01
8	0.2812E 02	0.2185E 02	0.1969E 02	0.1413E 02	0.1109E 02	0.4758E 01	0.1297E 01	-0.5363E 01	-0.8737E 01	-0.1514E 02
	0.2340E-01	0.1551E-01	0.7367E-02	-0.9791E-03	-0.9485E-02	-0.1810E-01	-0.2675E-01	-0.3538E-01	-0.4390E-01	-0.5225E-01
9	0.2935E 02	0.3113E 02	0.3122E 02	0.2885E 02	0.2390E 02	0.1701E 02	0.9192E 01	0.1052E 01	-0.7466E 01	-0.1673E 02
	0.1399E-01	0.8919E-02	0.3648E-02	-0.1822E-02	-0.7474E-02	-0.1328E-01	-0.1918E-01	-0.2514E-01	-0.3107E-01	-0.3693E-01
10	0.9606E 01	0.1661E 02	0.1086E 02	0.1081E 02	0.1052E 02	0.9091E 01	0.5226E 01	-0.1541E 01	-0.1048E 02	-0.2053E 02
	0.4865E-02	0.1991E-02	-0.9644E-03	-0.4001E-02	-0.7118E-02	-0.1031E-01	-0.1356E-01	-0.1683E-01	-0.2008E-01	-0.2326E-01
11	-0.2987E 02	-0.3435E 02	-0.3688E 02	-0.3812E 02	-0.3916E 02	-0.4013E 02	-0.4016E 02	-0.3906E 02	-0.3769E 02	-0.3618E 02
	-0.1883E-02	-0.3406E-02	-0.4887E-02	-0.6318E-02	-0.7698E-02	-0.9020E-02	-0.1027E-01	-0.1144E-01	-0.1250E-01	-0.1345E-01
12	-0.6656E 02	-0.7578E 02	-0.8433E 02	-0.9214E 02	-0.9597E 02	-0.9513E 02	-0.9308E 02	-0.8885E 02	-0.7655E 02	-0.5613E 02
	-0.4775E-02	-0.5821E-02	-0.6774E-02	-0.7619E-02	-0.8346E-02	-0.8945E-02	-0.9404E-02	-0.9713E-02	-0.9865E-02	-0.9868E-02
13	-0.4808E 02	-0.5275E 02	-0.5532E 02	-0.5429E 02	-0.5286E 02	-0.5331E 02	-0.5356E 02	-0.5182E 02	-0.4962E 02	-0.4765E 02
	-0.4485E-02	-0.6043E-02	-0.7512E-02	-0.8887E-02	-0.1017E-01	-0.1136E-01	-0.1245E-01	-0.1341E-01	-0.1425E-01	-0.1494E-01
14	-0.9060E 02	-0.9868E 02	-0.1059E 03	-0.1088E 03	-0.1081E 03	-0.9786E 02	-0.6519E 02	-0.1749E 02	0.2061E 02	0.4387E 02
	-0.1023E-02	-0.1244E-02	-0.1445E-02	-0.1623E-02	-0.1775E-02	-0.1897E-02	-0.1985E-02	-0.2037E-02	-0.2059E-02	-0.2053E-02
15	-0.2205E 02	-0.1827E 02	-0.1526E 02	-0.1539E 02	-0.1613E 02	-0.1569E 02	-0.1660E 02	-0.2089E 02	-0.2662E 02	-0.3174E 02
	0.1133E-03	-0.2907E-02	-0.5910E-02	-0.8903E-02	-0.1189E-01	-0.1486E-01	-0.1781E-01	-0.2071E-01	-0.2354E-01	-0.2625E-01
16	0.1078E 02	0.9833E 01	0.8461E 01	0.7686E 01	0.5846E 01	0.1819E 01	-0.2871E 01	-0.6904E 01	-0.1134E 02	-0.1737E 02
	0.9358E-02	0.3969E-03	-0.1513E-02	-0.7081E-02	-0.1273E-01	-0.1844E-01	-0.2419E-01	-0.2992E-01	-0.3561E-01	-0.4120E-01
17	0.2282E 02	0.1774E 02	0.1546E 02	0.1025E 02	0.8124E 01	0.3380E 01	0.1747E 01	-0.2922E 01	-0.4384E 01	-0.8588E 01
	0.2160E-01	0.1323E-01	0.4649E-02	-0.4085E-02	-0.1293E-01	-0.2185E-01	-0.3079E-01	-0.3971E-01	-0.4854E-01	-0.5725E-01
18	0.2110E 02	0.1884E 02	0.1375E 02	0.1147E 02	0.6493E 01	0.4784E 01	0.2236E-00	-0.1344E 01	-0.5820E 01	-0.6880E 01
	0.2160E-01	0.1323E-01	0.4649E-02	-0.4085E-02	-0.1293E-01	-0.2185E-01	-0.3079E-01	-0.3971E-01	-0.4854E-01	-0.5725E-01
19	0.9769E 01	0.6117E 01	0.1797E 01	-0.2938E 01	-0.7689E 01	-0.1206E 02	-0.1581E 02	-0.1897E 02	-0.2178E 02	-0.2456E 02
	0.1034E-01	0.4642E-02	-0.1122E-02	-0.6933E-02	-0.1277E-01	-0.1860E-01	-0.2439E-01	-0.3011E-01	-0.3572E-01	-0.4119E-01
20	-0.2180E 02	-0.2374E 02	-0.2507E 02	-0.2608E 02	-0.2710E 02	-0.2842E 02	-0.3010E 02	-0.3202E 02	-0.3399E 02	-0.3577E 02
	0.1682E-02	-0.1670E-02	-0.4983E-02	-0.8256E-02	-0.1148E-01	-0.1466E-01	-0.1777E-01	-0.2079E-01	-0.2369E-01	-0.2646E-01
21	-0.4362E 02	-0.4649E 02	-0.4765E 02	-0.4757E 02	-0.4675E 02	-0.4561E 02	-0.4451E 02	-0.4352E 02	-0.4223E 02	-0.4009E 02
	-0.2660E-02	-0.4432E-02	-0.6135E-02	-0.7763E-02	-0.9319E-02	-0.1080E-01	-0.1220E-01	-0.1350E-01	-0.1469E-01	-0.1575E-01
22	-0.4777E 02	-0.5327E 02	-0.5908E 02	-0.6338E 02	-0.6581E 02	-0.6731E 02	-0.6731E 02	-0.6347E 02	-0.5738E 02	-0.5240E 02
	-0.3344E-02	-0.4643E-02	-0.5895E-02	-0.7090E-02	-0.8222E-02	-0.9281E-02	-0.1025E-01	-0.1112E-01	-0.1188E-01	-0.1252E-01
23	-0.1849E 02	-0.2245E 02	-0.2624E 02	-0.3046E 02	-0.3542E 02	-0.4100E 02	-0.4686E 02	-0.5251E 02	-0.5714E 02	-0.6013E 02
	-0.1945E-02	-0.4243E-02	-0.6532E-02	-0.8801E-02	-0.1104E-01	-0.1323E-01	-0.1535E-01	-0.1736E-01	-0.1924E-01	-0.2095E-01
24	-0.4772E 02	-0.4807E 02	-0.4742E 02	-0.4933E 02	-0.4974E 02	-0.3927E 02	-0.1943E 02	-0.6063E 01	0.3935E 01	0.2359E 02
	-0.5444E-03	-0.7532E-03	-0.9541E-03	-0.1146E-02	-0.1328E-02	-0.1497E-02	-0.1650E-02	-0.1787E-02	-0.1907E-02	-0.2006E-02
25	0.8509E 01	0.2245E 01	-0.4106E 01	-0.1069E 02	-0.1779E 02	-0.2573E 02	-0.3458E 02	-0.4413E 02	-0.5407E 02	-0.6389E 02
	0.1456E-02	-0.3025E-02	-0.7551E-02	-0.1210E-01	-0.1665E-01	-0.2117E-01	-0.2563E-01	-0.2996E-01	-0.3413E-01	-0.3808E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2141E 02	0.1333E 02	0.4634E 01	-0.4302E 01	-0.1305E 02	-0.2129E 02	-0.2898E 02	-0.3631E 02	-0.4357E 02	-0.5098E 02
	0.5769E-02	-0.1394E-02	-0.8652E-02	-0.1596E-01	-0.2328E-01	-0.3055E-01	-0.3772E-01	-0.4473E-01	-0.5154E-01	-0.5808E-01
27	0.1854E 02	0.8047E 01	0.7922E 01	-0.2903E 01	-0.2926E 01	-0.1347E 02	-0.1271E 02	-0.2220E 02	-0.1984E 02	-0.2762E 02
	0.9746E-02	-0.4678E-04	-0.9956E-02	-0.1992E-01	-0.2988E-01	-0.3978E-01	-0.4954E-01	-0.5909E-01	-0.6838E-01	-0.7736E-01
28	0.1550E 02	0.1570E 02	0.5061E 01	0.4942E 01	-0.5864E 01	-0.5692E 01	-0.1598E 02	-0.1471E 02	-0.2362E 02	-0.2060E 02
	0.9746E-02	-0.4678E-04	-0.9956E-02	-0.1992E-01	-0.2988E-01	-0.3978E-01	-0.4954E-01	-0.5909E-01	-0.6838E-01	-0.7736E-01
29	-0.1771E 02	-0.1592E 02	-0.1342E 02	-0.1044E 02	-0.7286E 01	-0.4198E 01	-0.1475E 01	0.4426E-00	0.1152E 01	0.5575E 00
	0.3181E-03	-0.4681E-02	-0.9660E-02	-0.1463E-01	-0.1961E-01	-0.2461E-01	-0.2963E-01	-0.3466E-01	-0.3970E-01	-0.4472E-01
30	-0.5283E 02	-0.4099E 02	-0.2831E 02	-0.1529E 02	-0.2495E 01	0.9321E 01	0.1946E 02	0.2762E 02	0.3368E 02	0.3728E 02
	-0.4775E-02	-0.6351E-02	-0.7850E-02	-0.9315E-02	-0.1079E-01	-0.1232E-01	-0.1392E-01	-0.1561E-01	-0.1740E-01	-0.1930E-01
31	-0.5580E 02	-0.4344E 02	-0.3073E 02	-0.1852E 02	-0.7260E 01	0.3080E 01	0.1261E 02	0.2118E 02	0.2867E 02	0.3550E 02
	-0.4784E-02	-0.4775E-02	-0.4705E-02	-0.4605E-02	-0.4507E-02	-0.4434E-02	-0.4400E-02	-0.4413E-02	-0.4478E-02	-0.4596E-02
32	-0.4242E 02	-0.3881E 02	-0.3470E 02	-0.3015E 02	-0.2443E 02	-0.1878E 02	-0.1224E 02	-0.3407E 01	0.7631E 01	0.2209E 02
	-0.3060E-02	-0.2753E-02	-0.2411E-02	-0.2044E-02	-0.1658E-02	-0.1260E-02	-0.8477E-03	-0.4178E-03	0.3027E-04	0.4922E-03
33	-0.3431E 02	-0.3482E 02	-0.3483E 02	-0.3360E 02	-0.3052E 02	-0.2491E 02	-0.1606E 02	-0.4085E 01	0.1022E 02	0.2626E 02
	-0.1939E-02	-0.1712E-02	-0.1463E-02	-0.1194E-02	-0.9063E-03	-0.6010E-03	-0.2748E-03	0.7515E-04	0.4472E-03	0.8361E-03
34	-0.8962E 01	-0.7210E 01	-0.7203E 01	-0.5383E 01	-0.5252E 01	0.1057E 01	0.8530E 01	0.1358E 02	0.2267E 02	0.2788E 02
	-0.4640E-03	-0.4173E-03	-0.3656E-03	-0.3099E-03	-0.2514E-03	-0.1908E-03	-0.1281E-03	-0.6277E-04	0.5464E-05	0.7566E-04

SF,BM /T

1	-0.3362E-00	-0.4003E-00	0.7249E 01	0.1953E 01	0.4154E 01	0.2787E 01	0.3920E 01	0.1739E 01	0.2249E 01	-0.7431E 00
2	-0.2800E 02	-0.2936E 02	-0.3193E 02	-0.2980E 02	-0.2874E 02	-0.2305E 02	-0.1917E 02	-0.1123E 02	-0.5781E 01	0.3480E 01
3	0.2458E 02	0.1244E 02	0.1034E 02	-0.2692E 01	-0.5008E 01	-0.1785E 02	-0.1936E 02	-0.3115E 02	-0.3116E 02	-0.4134E 02
4	0.2720E 02	0.1173E 02	-0.2363E 01	-0.1433E 02	-0.2371E 02	-0.3043E 02	-0.3490E 02	-0.3772E 02	-0.3947E 02	-0.4067E 02
5	-0.2868E 02	-0.2488E 02	-0.2077E 02	-0.1597E 02	-0.1016E 02	-0.3017E 01	0.5831E 01	0.1647E 02	0.2867E 02	0.4214E 02
6	0.2923E 03	0.1878E 03	0.8164E 02	-0.2857E 02	-0.1421E 03	-0.2549E 03	-0.3607E 03	-0.4547E 03	-0.5355E 03	-0.6061E 03
7	0.1275E 04	0.9164E 03	0.5390E 03	0.1347E 03	-0.3106E 03	-0.8046E 03	-0.1344E 04	-0.1923E 04	-0.2539E 04	-0.3177E 04
8	0.4586E 03	-0.3423E 02	-0.5187E 03	-0.1001E 04	-0.1486E 04	-0.1977E 04	-0.2474E 04	-0.2973E 04	-0.3465E 04	-0.3938E 04
9	-0.9993E 03	-0.1106E 04	-0.1205E 04	-0.1304E 04	-0.1416E 04	-0.1552E 04	-0.1720E 04	-0.1929E 04	-0.2183E 04	-0.2483E 04

(0, 20

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.4949E 02	0.4705E 02	0.4331E 02	0.3854E 02	0.3350E 02	0.2905E 02	0.2560E 02	0.2291E 02	0.2023E 02	0.1658E 02
	0.1276E-02	0.1432E-02	0.1563E-02	0.1662E-02	0.1726E-02	0.1748E-02	0.1721E-02	0.1637E-02	0.1487E-02	0.1262E-02
2	0.4097E 02	0.4238E 02	0.4476E 02	0.4842E 02	0.5193E 02	0.5393E 02	0.5412E 02	0.5150E 02	0.4773E 02	0.4257E 02
	0.7179E-03	0.9774E-03	0.1201E-02	0.1374E-02	0.1480E-02	0.1503E-02	0.1427E-02	0.1240E-02	0.9316E-03	0.4947E-03
3	0.2383E 02	0.3307E 02	0.4097E 02	0.4745E 02	0.5267E 02	0.5681E 02	0.5981E 02	0.6122E 02	0.6045E 02	0.5701E 02
	-0.4451E-02	-0.4327E-02	-0.4269E-02	-0.4307E-02	-0.4468E-02	-0.4775E-02	-0.5252E-02	-0.5917E-02	-0.6785E-02	-0.7866E-02
4	0.2378E 02	0.1820E 02	0.1535E 02	0.1060E 02	0.5765E 01	0.1237E 01	-0.6446E 01	-0.1108E 02	-0.1943E 02	-0.2534E 02
	0.1097E-03	0.1488E-03	0.1826E-03	0.2086E-03	0.2245E-03	0.2278E-03	0.2160E-03	0.1875E-03	0.1404E-03	0.7397E-04
5	0.3592E 01	0.1610E 02	0.2686E 02	0.3569E 02	0.4252E 02	0.4736E 02	0.5019E 02	0.5093E 02	0.4939E 02	0.4525E 02
	-0.1742E-01	-0.1841E-01	-0.1945E-01	-0.2058E-01	-0.2184E-01	-0.2328E-01	-0.2490E-01	-0.2674E-01	-0.2879E-01	-0.3107E-01
6	-0.2071E 02	-0.1636E 02	-0.1177E 02	-0.7535E 01	-0.4361E 01	-0.2823E 01	-0.3229E 01	-0.5552E 01	-0.9440E 01	-0.1432E 02
	-0.3711E-01	-0.4085E-01	-0.4450E-01	-0.4810E-01	-0.5167E-01	-0.5524E-01	-0.5882E-01	-0.6241E-01	-0.6602E-01	-0.6964E-01
7	-0.1760E 02	-0.1999E 02	-0.2547E 02	-0.2710E 02	-0.3205E 02	-0.3321E 02	-0.3802E 02	-0.3899E 02	-0.4359E 02	-0.4377E 02
	-0.6037E-01	-0.6822E-01	-0.7575E-01	-0.8295E-01	-0.8980E-01	-0.9626E-01	-0.1023E-00	-0.1080E-00	-0.1132E-00	-0.1180E-00
8	-0.1786E 02	-0.2356E 02	-0.2535E 02	-0.3025E 02	-0.3123E 02	-0.3565E 02	-0.3628E 02	-0.4064E 02	-0.4094E 02	-0.4475E 02
	-0.6037E-01	-0.6822E-01	-0.7575E-01	-0.8295E-01	-0.8980E-01	-0.9626E-01	-0.1023E-00	-0.1080E-00	-0.1132E-00	-0.1180E-00
9	-0.2698E 02	-0.3815E 02	-0.4990E 02	-0.6150E 02	-0.7184E 02	-0.7966E 02	-0.8382E 02	-0.8395E 02	-0.8078E 02	-0.7606E 02
	-0.4265E-01	-0.4818E-01	-0.5347E-01	-0.5849E-01	-0.6317E-01	-0.6749E-01	-0.7141E-01	-0.7495E-01	-0.7811E-01	-0.8091E-01
10	-0.3099E 02	-0.4127E 02	-0.5056E 02	-0.5800E 02	-0.6309E 02	-0.6586E 02	-0.6703E 02	-0.6750E 02	-0.6745E 02	-0.6580E 02
	-0.2634E-01	-0.2927E-01	-0.3204E-01	-0.3462E-01	-0.3700E-01	-0.3917E-01	-0.4115E-01	-0.4293E-01	-0.4452E-01	-0.4595E-01
11	-0.3335E 02	-0.2812E 02	-0.2082E 02	-0.1295E 02	-0.6442E 01	-0.2940E 01	-0.2766E 01	-0.4558E 01	-0.6562E 01	-0.8474E 01
	-0.1428E-01	-0.1500E-01	-0.1565E-01	-0.1623E-01	-0.1679E-01	-0.1735E-01	-0.1792E-01	-0.1852E-01	-0.1916E-01	-0.1984E-01
12	-0.3340E 02	-0.1109E 02	0.9568E 01	0.2519E 02	0.3439E 02	0.4090E 02	0.4891E 02	0.5611E 02	0.5596E 02	0.4663E 02
	-0.9745E-02	-0.9540E-02	-0.9300E-02	-0.9072E-02	-0.8891E-02	-0.8785E-02	-0.8777E-02	-0.8893E-02	-0.9153E-02	-0.9567E-02
13	-0.4324E 02	-0.3439E 02	-0.2204E 02	-0.1171E 02	-0.1601E 01	0.7200E 01	0.1353E 02	0.1673E 02	0.1800E 02	0.1894E 02
	-0.1548E-01	-0.1589E-01	-0.1621E-01	-0.1647E-01	-0.1671E-01	-0.1696E-01	-0.1726E-01	-0.1763E-01	-0.1810E-01	-0.1867E-01
14	0.5954E 02	0.6015E 02	0.4438E 02	0.3048E 02	0.2912E 02	0.2756E 02	0.8857E 01	-0.2175E 02	-0.4491E 02	-0.5764E 02
	-0.2024E-02	-0.1980E-02	-0.1935E-02	-0.1890E-02	-0.1853E-02	-0.1831E-02	-0.1834E-02	-0.1867E-02	-0.1927E-02	-0.2017E-02
15	-0.3719E 02	-0.4348E 02	-0.4821E 02	-0.4924E 02	-0.4766E 02	-0.4560E 02	-0.4301E 02	-0.3863E 02	-0.3226E 02	-0.2476E 02
	-0.2882E-01	-0.3124E-01	-0.3349E-01	-0.3557E-01	-0.3750E-01	-0.3928E-01	-0.4094E-01	-0.4249E-01	-0.4398E-01	-0.4542E-01
16	-0.2440E 02	-0.3176E 02	-0.4010E 02	-0.4947E 02	-0.5784E 02	-0.6282E 02	-0.6405E 02	-0.6284E 02	-0.6053E 02	-0.5786E 02
	-0.4667E-01	-0.5197E-01	-0.5708E-01	-0.6196E-01	-0.6659E-01	-0.7094E-01	-0.7500E-01	-0.7877E-01	-0.8228E-01	-0.8556E-01
17	-0.9407E 01	-0.1328E 02	-0.1396E 02	-0.1804E 02	-0.1952E 02	-0.2533E 02	-0.2886E 02	-0.3631E 02	-0.4044E 02	-0.4748E 02
	-0.6578E-01	-0.7413E-01	-0.8228E-01	-0.9020E-01	-0.9789E-01	-0.1053E-00	-0.1125E-00	-0.1193E-00	-0.1257E-00	-0.1316E-00
18	-0.1081E 02	-0.1152E 02	-0.1543E 02	-0.1634E 02	-0.2116E 02	-0.2379E 02	-0.3075E 02	-0.3496E 02	-0.4253E 02	-0.4627E 02
	-0.6578E-01	-0.7413E-01	-0.8228E-01	-0.9020E-01	-0.9789E-01	-0.1053E-00	-0.1125E-00	-0.1193E-00	-0.1257E-00	-0.1316E-00
19	-0.2757E 02	-0.3083E 02	-0.3416E 02	-0.3733E 02	-0.4003E 02	-0.4200E 02	-0.4324E 02	-0.4421E 02	-0.4549E 02	-0.4749E 02
	-0.4651E-01	-0.5165E-01	-0.5661E-01	-0.6139E-01	-0.6599E-01	-0.7039E-01	-0.7460E-01	-0.7864E-01	-0.8250E-01	-0.8619E-01
20	-0.3701E 02	-0.3756E 02	-0.3741E 02	-0.3631E 02	-0.3416E 02	-0.3131E 02	-0.2824E 02	-0.2505E 02	-0.2181E 02	-0.1876E 02
	-0.2908E-01	-0.3155E-01	-0.3387E-01	-0.3607E-01	-0.3815E-01	-0.4013E-01	-0.4203E-01	-0.4389E-01	-0.4571E-01	-0.4752E-01
21	-0.3693E 02	-0.3260E 02	-0.2713E 02	-0.2152E 02	-0.1697E 02	-0.1355E 02	-0.1080E 02	-0.8683E 01	-0.7163E 01	-0.6270E 01
	-0.1668E-01	-0.1750E-01	-0.1822E-01	-0.1887E-01	-0.1947E-01	-0.2004E-01	-0.2061E-01	-0.2119E-01	-0.2180E-01	-0.2245E-01
22	-0.4536E 02	-0.3542E 02	-0.3035E 02	-0.2907E 02	-0.2391E 02	-0.1953E 02	-0.2064E 02	-0.2125E 02	-0.2196E 02	-0.2862E 02
	-0.1303E-01	-0.1344E-01	-0.1377E-01	-0.1403E-01	-0.1425E-01	-0.1444E-01	-0.1462E-01	-0.1479E-01	-0.1497E-01	-0.1517E-01
23	-0.6147E 02	-0.6132E 02	-0.5999E 02	-0.5864E 02	-0.5842E 02	-0.5917E 02	-0.6003E 02	-0.6046E 02	-0.6000E 02	-0.5835E 02
	-0.2248E-01	-0.2383E-01	-0.2500E-01	-0.2602E-01	-0.2689E-01	-0.2763E-01	-0.2824E-01	-0.2874E-01	-0.2913E-01	-0.2943E-01
24	0.2328E 02	0.6451E 01	0.1299E 01	0.1033E 02	-0.7121E 01	-0.2427E 02	-0.1837E 02	-0.2918E 02	-0.5420E 02	-0.5573E 02
	-0.2088E-02	-0.2157E-02	-0.2211E-02	-0.2252E-02	-0.2290E-02	-0.2323E-02	-0.2350E-02	-0.2380E-02	-0.2413E-02	-0.2445E-02
25	-0.7299E 02	-0.8093E 02	-0.8743E 02	-0.9209E 02	-0.9458E 02	-0.9513E 02	-0.9409E 02	-0.9143E 02	-0.8703E 02	-0.8094E 02
	-0.4177E-01	-0.4517E-01	-0.4827E-01	-0.5106E-01	-0.5354E-01	-0.5570E-01	-0.5756E-01	-0.5914E-01	-0.6045E-01	-0.6154E-01

516

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5854E 02	-0.6592E 02	-0.7252E 02	-0.7775E 02	-0.8113E 02	-0.8233E 02	-0.8147E 02	-0.7921E 02	-0.7650E 02	-0.7415E 02
	-0.6431E-01	-0.7019E-01	-0.7569E-01	-0.8081E-01	-0.8552E-01	-0.8982E-01	-0.9373E-01	-0.9725E-01	-0.1004E-00	-0.1033E-00
27	-0.2344E 02	-0.2980E 02	-0.2454E 02	-0.3058E 02	-0.2559E 02	-0.3259E 02	-0.2883E 02	-0.3723E 02	-0.3452E 02	-0.4357E 02
	-0.8598E-01	-0.9425E-01	-0.1022E-00	-0.1097E-00	-0.1169E-00	-0.1238E-00	-0.1303E-00	-0.1364E-00	-0.1422E-00	-0.1476E-00
28	-0.2789E 02	-0.2336E 02	-0.2973E 02	-0.2479E 02	-0.3152E 02	-0.2740E 02	-0.3540E 02	-0.3251E 02	-0.4159E 02	-0.3919E 02
	-0.8598E-01	-0.9425E-01	-0.1022E-00	-0.1097E-00	-0.1169E-00	-0.1238E-00	-0.1303E-00	-0.1364E-00	-0.1422E-00	-0.1476E-00
29	-0.1270E 01	-0.4365E 01	-0.8687E 01	-0.1394E 02	-0.1971E 02	-0.2557E 02	-0.3103E 02	-0.3550E 02	-0.3848E 02	-0.3991E 02
	-0.4971E-01	-0.5467E-01	-0.5958E-01	-0.6442E-01	-0.6919E-01	-0.7385E-01	-0.7840E-01	-0.8281E-01	-0.8709E-01	-0.9121E-01
30	0.3816E 02	0.3669E 02	0.3351E 02	0.2928E 02	0.2468E 02	0.2053E 02	0.1733E 02	0.1489E 02	0.1248E 02	0.9493E 01
	-0.2130E-01	-0.2340E-01	-0.2561E-01	-0.2793E-01	-0.3036E-01	-0.3287E-01	-0.3548E-01	-0.3819E-01	-0.4098E-01	-0.4387E-01
31	0.4228E 02	0.4916E 02	0.5600E 02	0.6249E 02	0.6793E 02	0.7106E 02	0.7069E 02	0.6639E 02	0.5847E 02	0.4745E 02
	-0.4776E-02	-0.5039E-02	-0.5411E-02	-0.5922E-02	-0.6597E-02	-0.7458E-02	-0.8525E-02	-0.9806E-02	-0.1130E-01	-0.1300E-01
32	0.3938E 02	0.5838E 02	0.7633E 02	0.9185E 02	0.1024E 03	0.1069E 03	0.1055E 03	0.9732E 02	0.8346E 02	0.6350E 02
	0.9519E-03	0.1375E-02	0.1718E-02	0.1939E-02	0.2002E-02	0.1877E-02	0.1547E-02	0.1000E-02	0.2408E-03	-0.7194E-03
33	0.4307E 02	0.5858E 02	0.7093E 02	0.7949E 02	0.8429E 02	0.8516E 02	0.8170E 02	0.7371E 02	0.6123E 02	0.4424E 02
	0.1228E-02	0.1593E-02	0.1899E-02	0.2117E-02	0.2224E-02	0.2203E-02	0.2040E-02	0.1730E-02	0.1272E-02	0.6755E-03
34	0.2790E 02	0.2330E 02	0.2139E 02	0.1614E 02	0.1039E 02	0.4208E 01	-0.5790E 01	-0.1257E 02	-0.2393E 02	-0.3224E 02
	0.1453E-03	0.2092E-03	0.2611E-03	0.2944E-03	0.3037E-03	0.2846E-03	0.2341E-03	0.1511E-03	0.3556E-04	-0.1102E-03

SF,BM /T

1	-0.8600E 00	-0.4200E 01	-0.4413E 01	-0.7802E 01	-0.7549E 01	-0.9788E 01	-0.7832E 01	-0.8418E 01	-0.5032E 01	-0.4517E 01
2	0.9773E 01	0.1954E 02	0.2553E 02	0.3422E 02	0.3797E 02	0.4353E 02	0.4320E 02	0.4444E 02	0.3986E 02	0.3773E 02
3	-0.3944E 02	-0.4766E 02	-0.4344E 02	-0.4929E 02	-0.4261E 02	-0.4626E 02	-0.3760E 02	-0.3990E 02	-0.3040E 02	-0.3247E 02
4	-0.4157E 02	-0.4212E 02	-0.4221E 02	-0.4192E 02	-0.4149E 02	-0.4115E 02	-0.4100E 02	-0.4093E 02	-0.4066E 02	-0.3982E 02
5	0.5632E 02	0.7000E 02	0.8200E 02	0.9156E 02	0.9828E 02	0.1018E 03	0.1018E 03	0.9814E 02	0.9087E 02	0.8012E 02
6	-0.6732E 03	-0.7440E 03	-0.8222E 03	-0.9061E 03	-0.9895E 03	-0.1065E 04	-0.1128E 04	-0.1179E 04	-0.1222E 04	-0.1261E 04
7	-0.3807E 04	-0.4402E 04	-0.4944E 04	-0.5430E 04	-0.5861E 04	-0.6244E 04	-0.6581E 04	-0.6865E 04	-0.7084E 04	-0.7233E 04
8	-0.4386E 04	-0.4801E 04	-0.5179E 04	-0.5524E 04	-0.5844E 04	-0.6141E 04	-0.6412E 04	-0.6660E 04	-0.6890E 04	-0.7107E 04
9	-0.2820E 04	-0.3187E 04	-0.3572E 04	-0.3962E 04	-0.4350E 04	-0.4731E 04	-0.5105E 04	-0.5475E 04	-0.5840E 04	-0.6204E 04

(0,30

X,Y /T.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1149E 02	0.5416E 01	-0.6453E 00	-0.5747E 01	-0.9310E 01	-0.1134E 02	-0.1246E 02	-0.1364E 02	-0.1586E 02	-0.1968E 02
	0.9593E-03	0.5883E-03	0.1652E-03	-0.2939E-03	-0.7743E-03	-0.1264E-02	-0.1752E-02	-0.2230E-02	-0.2690E-02	-0.3121E-02
2	0.3604E 02	0.2883E 02	0.2095E 02	0.1183E 02	0.1176E 01	-0.1056E 02	-0.2323E 02	-0.3558E 02	-0.4687E 02	-0.5619E 02
	-0.7038E-04	-0.7508E-03	-0.1527E-02	-0.2378E-02	-0.3280E-02	-0.4210E-02	-0.5141E-02	-0.6048E-02	-0.6904E-02	-0.7685E-02
3	0.5073E 02	0.4168E 02	0.3014E 02	0.1648E 02	0.1189E 01	-0.1510E 02	-0.3163E 02	-0.4764E 02	-0.6257E 02	-0.7613E 02
	-0.9157E-02	-0.1064E-01	-0.1228E-01	-0.1403E-01	-0.1586E-01	-0.1771E-01	-0.1954E-01	-0.2129E-01	-0.2292E-01	-0.2439E-01
4	-0.2588E 02	-0.2497E 02	-0.2451E 02	-0.2365E 02	-0.2203E 02	-0.2167E 02	-0.1979E 02	-0.1847E 02	-0.1590E 02	-0.1296E 02
	-0.1167E-04	-0.1147E-03	-0.2323E-03	-0.3612E-03	-0.4979E-03	-0.6387E-03	-0.7797E-03	-0.9170E-03	-0.1047E-02	-0.1165E-02
5	0.3822E 02	0.2827E 02	0.1575E 02	0.1395E 01	-0.1396E 02	-0.2967E 02	-0.4542E 02	-0.6113E 02	-0.7663E 02	-0.9145E 02
	-0.3356E-01	-0.3624E-01	-0.3905E-01	-0.4194E-01	-0.4485E-01	-0.4771E-01	-0.5047E-01	-0.5307E-01	-0.5543E-01	-0.5751E-01
6	-0.1958E 02	-0.2482E 02	-0.2994E 02	-0.3513E 02	-0.4069E 02	-0.4674E 02	-0.5305E 02	-0.5914E 02	-0.6444E 02	-0.6860E 02
	-0.7323E-01	-0.7677E-01	-0.8022E-01	-0.8353E-01	-0.8668E-01	-0.8962E-01	-0.9231E-01	-0.9472E-01	-0.9680E-01	-0.9852E-01
7	-0.4722E 02	-0.4576E 02	-0.4770E 02	-0.4480E 02	-0.4565E 02	-0.4142E 02	-0.4084E 02	-0.3484E 02	-0.3291E 02	-0.2618E 02
	-0.1224E-00	-0.1263E-00	-0.1297E-00	-0.1326E-00	-0.1351E-00	-0.1372E-00	-0.1387E-00	-0.1399E-00	-0.1407E-00	-0.1411E-00
8	-0.4387E 02	-0.4629E 02	-0.4385E 02	-0.4511E 02	-0.4152E 02	-0.4174E 02	-0.3669E 02	-0.3543E 02	-0.2898E 02	-0.2718E 02
	-0.1224E-00	-0.1263E-00	-0.1297E-00	-0.1326E-00	-0.1351E-00	-0.1372E-00	-0.1387E-00	-0.1399E-00	-0.1407E-00	-0.1411E-00
9	-0.7156E 02	-0.6795E 02	-0.6451E 02	-0.5992E 02	-0.5358E 02	-0.4635E 02	-0.4018E 02	-0.3678E 02	-0.3645E 02	-0.3794E 02
	-0.8340E-01	-0.8559E-01	-0.8749E-01	-0.8911E-01	-0.9047E-01	-0.9159E-01	-0.9250E-01	-0.9320E-01	-0.9372E-01	-0.9405E-01
10	-0.6115E 02	-0.5346E 02	-0.4470E 02	-0.3775E 02	-0.3461E 02	-0.3508E 02	-0.3713E 02	-0.3853E 02	-0.3859E 02	-0.3835E 02
	-0.4723E-01	-0.4836E-01	-0.4937E-01	-0.5027E-01	-0.5108E-01	-0.5179E-01	-0.5240E-01	-0.5290E-01	-0.5326E-01	-0.5349E-01
11	-0.1147E 02	-0.1652E 02	-0.2315E 02	-0.2979E 02	-0.3489E 02	-0.3793E 02	-0.3961E 02	-0.4083E 02	-0.4155E 02	-0.4064E 02
	-0.2057E-01	-0.2132E-01	-0.2208E-01	-0.2283E-01	-0.2353E-01	-0.2416E-01	-0.2472E-01	-0.2518E-01	-0.2554E-01	-0.2580E-01
12	0.3138E 02	0.1251E 02	-0.7394E 01	-0.2383E 02	-0.3439E 02	-0.4044E 02	-0.4423E 02	-0.4610E 02	-0.4535E 02	-0.4273E 02
	-0.1012E-01	-0.1080E-01	-0.1154E-01	-0.1231E-01	-0.1307E-01	-0.1379E-01	-0.1447E-01	-0.1507E-01	-0.1559E-01	-0.1604E-01
13	0.1974E 02	0.1751E 02	0.1739E 02	0.1297E 02	0.6320E 01	-0.2106E 01	-0.1156E 02	-0.2098E 02	-0.2922E 02	-0.3573E 02
	-0.1937E-01	-0.2017E-01	-0.2108E-01	-0.2207E-01	-0.2313E-01	-0.2423E-01	-0.2534E-01	-0.2642E-01	-0.2745E-01	-0.2839E-01
14	-0.6788E 02	-0.7086E 02	-0.6367E 02	-0.5704E 02	-0.5735E 02	-0.5730E 02	-0.4780E 02	-0.3108E 02	-0.1713E 02	-0.1001E 02
	-0.2136E-02	-0.2278E-02	-0.2431E-02	-0.2590E-02	-0.2750E-02	-0.2901E-02	-0.3039E-02	-0.3161E-02	-0.3268E-02	-0.3358E-02
15	-0.1694E 02	-0.9500E 01	-0.3564E 01	-0.3109E-00	-0.4100E-00	-0.3665E 01	-0.9468E 01	-0.1737E 02	-0.2717E 02	-0.3825E 02
	-0.4685E-01	-0.4830E-01	-0.4977E-01	-0.5128E-01	-0.5281E-01	-0.5437E-01	-0.5593E-01	-0.5745E-01	-0.5891E-01	-0.6026E-01
16	-0.5535E 02	-0.5313E 02	-0.5087E 02	-0.4815E 02	-0.4500E 02	-0.4209E 02	-0.4031E 02	-0.4019E 02	-0.4167E 02	-0.4449E 02
	-0.8861E-01	-0.9146E-01	-0.9409E-01	-0.9652E-01	-0.9874E-01	-0.1007E-00	-0.1026E-00	-0.1042E-00	-0.1055E-00	-0.1067E-00
17	-0.5034E 02	-0.5557E 02	-0.5636E 02	-0.5946E 02	-0.5799E 02	-0.5850E 02	-0.5412E 02	-0.5166E 02	-0.4478E 02	-0.4073E 02
	-0.1371E-00	-0.1421E-00	-0.1465E-00	-0.1503E-00	-0.1534E-00	-0.1559E-00	-0.1578E-00	-0.1591E-00	-0.1599E-00	-0.1601E-00
18	-0.5253E 02	-0.5438E 02	-0.5852E 02	-0.5819E 02	-0.6001E 02	-0.5706E 02	-0.5591E 02	-0.4995E 02	-0.4625E 02	-0.3869E 02
	-0.1371E-00	-0.1421E-00	-0.1465E-00	-0.1503E-00	-0.1534E-00	-0.1559E-00	-0.1578E-00	-0.1591E-00	-0.1599E-00	-0.1601E-00
19	-0.5021E 02	-0.5325E 02	-0.5599E 02	-0.5811E 02	-0.5981E 02	-0.6173E 02	-0.6450E 02	-0.6827E 02	-0.7254E 02	-0.7637E 02
	-0.8970E-01	-0.9302E-01	-0.9611E-01	-0.9895E-01	-0.1015E-00	-0.1038E-00	-0.1058E-00	-0.1074E-00	-0.1087E-00	-0.1096E-00
20	-0.1634E 02	-0.1929E 02	-0.1664E 02	-0.2107E 02	-0.2846E 02	-0.3799E 02	-0.4854E 02	-0.5918E 02	-0.6937E 02	-0.7874E 02
	-0.4934E-01	-0.5116E-01	-0.5299E-01	-0.5479E-01	-0.5655E-01	-0.5823E-01	-0.5979E-01	-0.6117E-01	-0.6235E-01	-0.6327E-01
21	-0.6601E 01	-0.8726E 01	-0.1249E 02	-0.1738E 02	-0.2290E 02	-0.2853E 02	-0.3375E 02	-0.3816E 02	-0.4137E 02	-0.4344E 02
	-0.2315E-01	-0.2390E-01	-0.2468E-01	-0.2548E-01	-0.2626E-01	-0.2701E-01	-0.2770E-01	-0.2832E-01	-0.2884E-01	-0.2925E-01
22	-0.3719E 02	-0.4273E 02	-0.4643E 02	-0.4730E 02	-0.4305E 02	-0.3609E 02	-0.2870E 02	-0.2009E 02	-0.1210E 02	-0.7506E 01
	-0.1538E-01	-0.1559E-01	-0.1578E-01	-0.1593E-01	-0.1603E-01	-0.1603E-01	-0.1608E-01	-0.1605E-01	-0.1598E-01	-0.1588E-01
23	-0.5584E 02	-0.5290E 02	-0.4940E 02	-0.4510E 02	-0.4012E 02	-0.3478E 02	-0.2946E 02	-0.2436E 02	-0.1932E 02	-0.1422E 02
	-0.2965E-01	-0.2980E-01	-0.2986E-01	-0.2984E-01	-0.2975E-01	-0.2958E-01	-0.2935E-01	-0.2905E-01	-0.2869E-01	-0.2828E-01
24	-0.4866E 02	-0.4976E 02	-0.4273E 02	-0.3015E 02	-0.2634E 02	-0.2120E 02	-0.8379E 01	-0.1694E 01	0.9851E 00	0.1117E 02
	-0.2478E-02	-0.2512E-02	-0.2541E-02	-0.2562E-02	-0.2578E-02	-0.2585E-02	-0.2584E-02	-0.2577E-02	-0.2566E-02	-0.2549E-02
25	-0.7352E 02	-0.6562E 02	-0.5860E 02	-0.5352E 02	-0.5058E 02	-0.4913E 02	-0.4815E 02	-0.4685E 02	-0.4504E 02	-0.4287E 02
	-0.6242E-01	-0.6313E-01	-0.6367E-01	-0.6405E-01	-0.6430E-01	-0.6440E-01	-0.6435E-01	-0.6415E-01	-0.6380E-01	-0.6329E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.7257E 02	-0.7154E 02	-0.7042E 02	-0.6866E 02	-0.6622E 02	-0.6354E 02	-0.6120E 02	-0.5945E 02	-0.5799E 02	-0.5614E 02
	-0.1058E-00	-0.1080E-00	-0.1100E-00	-0.1116E-00	-0.1129E-00	-0.1139E-00	-0.1146E-00	-0.1149E-00	-0.1150E-00	-0.1148E-00
27	-0.4076E 02	-0.4917E 02	-0.4512E 02	-0.5201E 02	-0.4606E 02	-0.5092E 02	-0.4281E 02	-0.4575E 02	-0.3607E 02	-0.3821E 02
	-0.1525E-00	-0.1570E-00	-0.1611E-00	-0.1645E-00	-0.1675E-00	-0.1699E-00	-0.1718E-00	-0.1732E-00	-0.1741E-00	-0.1745E-00
28	-0.4823E 02	-0.4506E 02	-0.5294E 02	-0.4813E 02	-0.5416E 02	-0.4720E 02	-0.5107E 02	-0.4203E 02	-0.4432E 02	-0.3432E 02
	-0.1525E-00	-0.1570E-00	-0.1611E-00	-0.1645E-00	-0.1675E-00	-0.1699E-00	-0.1718E-00	-0.1732E-00	-0.1741E-00	-0.1745E-00
29	-0.4023E 02	-0.4007E 02	-0.4018E 02	-0.4118E 02	-0.4341E 02	-0.4688E 02	-0.5147E 02	-0.5706E 02	-0.6359E 02	-0.7094E 02
	-0.9520E-01	-0.9902E-01	-0.1027E-00	-0.1062E-00	-0.1095E-00	-0.1125E-00	-0.1154E-00	-0.1179E-00	-0.1201E-00	-0.1220E-00
30	0.5596E 01	0.5407E 00	-0.5859E 01	-0.1377E 02	-0.2355E 02	-0.3564E 02	-0.5024E 02	-0.6708E 02	-0.8536E 02	-0.1040E 03
	-0.4685E-01	-0.4990E-01	-0.5299E-01	-0.5609E-01	-0.5916E-01	-0.6215E-01	-0.6501E-01	-0.6769E-01	-0.7011E-01	-0.7221E-01
31	0.3374E 02	0.1782E 02	0.1665E-00	-0.1872E 02	-0.3813E 02	-0.5713E 02	-0.7483E 02	-0.9063E 02	-0.1041E 03	-0.1151E 03
	-0.1489E-01	-0.1692E-01	-0.1904E-01	-0.2120E-01	-0.2335E-01	-0.2541E-01	-0.2735E-01	-0.2910E-01	-0.3062E-01	-0.3187E-01
32	0.3839E 02	0.1003E 02	-0.1953E 02	-0.4831E 02	-0.7448E 02	-0.9583E 02	-0.1116E 03	-0.1205E 03	-0.1228E 03	-0.1189E 03
	-0.1852E-02	-0.3111E-02	-0.4436E-02	-0.5770E-02	-0.7052E-02	-0.8232E-02	-0.9263E-02	-0.1011E-01	-0.1076E-01	-0.1120E-01
33	0.2326E 02	0.7102E-01	-0.2307E 02	-0.4437E 02	-0.6246E 02	-0.7640E 02	-0.8571E 02	-0.9029E 02	-0.9009E 02	-0.8510E 02
	-0.4185E-04	-0.8442E-03	-0.1688E-02	-0.2530E-02	-0.3330E-02	-0.4052E-02	-0.4670E-02	-0.5163E-02	-0.5518E-02	-0.5730E-02
34	-0.3557E 02	-0.3675E 02	-0.3770E 02	-0.3769E 02	-0.3534E 02	-0.3391E 02	-0.2944E 02	-0.2525E 02	-0.1924E 02	-0.1259E 02
	-0.2820E-03	-0.4727E-03	-0.6736E-03	-0.8756E-03	-0.1070E-02	-0.1249E-02	-0.1405E-02	-0.1533E-02	-0.1632E-02	-0.1697E-02

SF,BM /T

1	-0.3184E-00	0.6444E 00	0.4984E 01	0.5875E 01	0.9980E 01	0.1046E 02	0.1391E 02	0.1346E 02	0.1568E 02	0.1371E 02
2	0.3062E 02	0.2697E 02	0.1864E 02	0.1402E 02	0.4639E 01	-0.4557E-00	-0.9687E 01	-0.1353E 02	-0.2097E 02	-0.2273E 02
3	-0.2287E 02	-0.2482E 02	-0.1466E 02	-0.1575E 02	-0.4373E 01	-0.4344E 01	0.8019E 01	0.8717E 01	0.2166E 02	0.2276E 02
4	-0.3826E 02	-0.3615E 02	-0.3390E 02	-0.3184E 02	-0.3020E 02	-0.2899E 02	-0.2799E 02	-0.2689E 02	-0.2537E 02	-0.2325E 02
5	0.6639E 02	0.5085E 02	0.3491E 02	0.1986E 02	0.6744E 01	-0.3612E 01	-0.1071E 02	-0.1431E 02	-0.1437E 02	-0.1101E 02
6	-0.1300E 04	-0.1338E 04	-0.1369E 04	-0.1389E 04	-0.1394E 04	-0.1386E 04	-0.1369E 04	-0.1348E 04	-0.1332E 04	-0.1324E 04
7	-0.7326E 04	-0.7384E 04	-0.7427E 04	-0.7472E 04	-0.7526E 04	-0.7590E 04	-0.7663E 04	-0.7739E 04	-0.7809E 04	-0.7862E 04
8	-0.7324E 04	-0.7555E 04	-0.7809E 04	-0.8087E 04	-0.8384E 04	-0.8688E 04	-0.8985E 04	-0.9258E 04	-0.9491E 04	-0.9672E 04
9	-0.6572E 04	-0.6950E 04	-0.7345E 04	-0.7762E 04	-0.8205E 04	-0.8673E 04	-0.9160E 04	-0.9658E 04	-0.1015E 05	-0.1062E 05

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2141E 02	0.1333E 02	0.4634E 01	-0.4302E 01	-0.1305E 02	-0.2129E 02	-0.2898E 02	-0.3631E 02	-0.4357E 02	-0.5098E 02
	0.5769E-02	-0.1394E-02	-0.8652E-02	-0.1596E-01	-0.2328E-01	-0.3055E-01	-0.3772E-01	-0.4473E-01	-0.5154E-01	-0.5808E-01
27	0.1854E 02	0.8047E 01	0.7922E 01	-0.2903E 01	-0.2926E 01	-0.1347E 02	-0.1271E 02	-0.2220E 02	-0.1984E 02	-0.2762E 02
	0.9746E-02	-0.4678E-04	-0.9956E-02	-0.1992E-01	-0.2988E-01	-0.3978E-01	-0.4954E-01	-0.5909E-01	-0.6838E-01	-0.7736E-01
28	0.1550E 02	0.1570E 02	0.5061E 01	0.4942E 01	-0.5864E 01	-0.5692E 01	-0.1598E 02	-0.1471E 02	-0.2362E 02	-0.2060E 02
	0.9746E-02	-0.4678E-04	-0.9956E-02	-0.1992E-01	-0.2988E-01	-0.3978E-01	-0.4954E-01	-0.5909E-01	-0.6838E-01	-0.7736E-01
29	-0.1771E 02	-0.1592E 02	-0.1342E 02	-0.1044E 02	-0.7286E 01	-0.4198E 01	-0.1475E 01	0.4426E-00	0.1152E 01	0.5575E 00
	0.3181E-03	-0.4681E-02	-0.9660E-02	-0.1463E-01	-0.1961E-01	-0.2461E-01	-0.2963E-01	-0.3466E-01	-0.3970E-01	-0.4472E-01
30	-0.5283E 02	-0.4098E 02	-0.2831E 02	-0.1529E 02	-0.2495E 01	0.9321E 01	0.1946E 02	0.2762E 02	0.3368E 02	0.3728E 02
	-0.4775E-02	-0.6351E-02	-0.7850E-02	-0.9315E-02	-0.1079E-01	-0.1232E-01	-0.1392E-01	-0.1561E-01	-0.1740E-01	-0.1930E-01
31	-0.5580E 02	-0.4344E 02	-0.3073E 02	-0.1852E 02	-0.7260E 01	0.3080E 01	0.1261E 02	0.2118E 02	0.2867E 02	0.3550E 02
	-0.4784E-02	-0.4775E-02	-0.4705E-02	-0.4605E-02	-0.4507E-02	-0.4434E-02	-0.4400E-02	-0.4413E-02	-0.4478E-02	-0.4596E-02
32	-0.4242E 02	-0.3881E 02	-0.3470E 02	-0.3015E 02	-0.2443E 02	-0.1878E 02	-0.1224E 02	-0.3407E 01	0.7631E 01	0.2209E 02
	-0.3060E-02	-0.2753E-02	-0.2411E-02	-0.2044E-02	-0.1658E-02	-0.1260E-02	-0.8477E-03	-0.4178E-03	0.3027E-04	0.4922E-03
33	-0.3431E 02	-0.3482E 02	-0.3483E 02	-0.3360E 02	-0.3052E 02	-0.2491E 02	-0.1606E 02	-0.4085E 01	0.1022E 02	0.2626E 02
	-0.1939E-02	-0.1712E-02	-0.1463E-02	-0.1194E-02	-0.9063E-03	-0.6010E-03	-0.2748E-03	0.7515E-04	0.4472E-03	0.8361E-03
34	-0.8962E 01	-0.7210E 01	-0.7203E 01	-0.5383E 01	-0.5252E 01	0.1057E 01	0.8530E 01	0.1358E 02	0.2267E 02	0.2788E 02
	-0.4640E-03	-0.4173E-03	-0.3656E-03	-0.3099E-03	-0.2514E-03	-0.1908E-03	-0.1281E-03	-0.6277E-04	0.5464E-05	0.7566E-04

SF,BM /T

1	-0.3362E-00	-0.4003E-00	0.2249E 01	0.1953E 01	0.4154E 01	0.2787E 01	0.3920E 01	0.1739E 01	0.2249E 01	-0.7431E 00
2	-0.2800E 02	-0.2936E 02	-0.3193E 02	-0.2980E 02	-0.2874E 02	-0.2305E 02	-0.1917E 02	-0.1123E 02	-0.5781E 01	0.3480E 01
3	0.2458E 02	0.1244E 02	0.1034E 02	-0.2692E 01	-0.5008E 01	-0.1785E 02	-0.1936E 02	-0.3115E 02	-0.3116E 02	-0.4134E 02
4	0.2720E 02	0.1173E 02	-0.2363E 01	-0.1433E 02	-0.2371E 02	-0.3043E 02	-0.3490E 02	-0.3772E 02	-0.3947E 02	-0.4067E 02
5	-0.2868E 02	-0.2488E 02	-0.2077E 02	-0.1597E 02	-0.1016E 02	-0.3017E 01	0.5831E 01	0.1647E 02	0.2867E 02	0.4214E 02
6	0.2923E 03	0.1878E 03	0.8164E 02	-0.2857E 02	-0.1421E 03	-0.2549E 03	-0.3607E 03	-0.4547E 03	-0.5355E 03	-0.6061E 03
7	0.1275E 04	0.9164E 03	0.5390E 03	0.1347E 03	-0.3106E 03	-0.8046E 03	-0.1344E 04	-0.1923E 04	-0.2539E 04	-0.3177E 04
8	0.4586E 03	-0.3423E 02	-0.5187E 03	-0.1001E 04	-0.1486E 04	-0.1977E 04	-0.2474E 04	-0.2973E 04	-0.3465E 04	-0.3938E 04
9	-0.9903E 03	-0.1106E 04	-0.1205E 04	-0.1304E 04	-0.1416E 04	-0.1552E 04	-0.1720E 04	-0.1929E 04	-0.2183E 04	-0.2483E 04

(0, 20)

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.4949E 02	0.4705E 02	0.4331E 02	0.3854E 02	0.3350E 02	0.2905E 02	0.2560E 02	0.2291E 02	0.2023E 02	0.1658E 02
	0.1276E-02	0.1432E-02	0.1563E-02	0.1662E-02	0.1726E-02	0.1748E-02	0.1721E-02	0.1637E-02	0.1487E-02	0.1262E-02
2	0.4097E 02	0.4238E 02	0.4476E 02	0.4842E 02	0.5193E 02	0.5393E 02	0.5412E 02	0.5150E 02	0.4773E 02	0.4257E 02
	0.7179E-03	0.9774E-03	0.1201E-02	0.1374E-02	0.1480E-02	0.1503E-02	0.1427E-02	0.1240E-02	0.9316E-03	0.4947E-03
3	0.2383E 02	0.3307E 02	0.4097E 02	0.4745E 02	0.5267E 02	0.5681E 02	0.5981E 02	0.6122E 02	0.6045E 02	0.5701E 02
	-0.4451E-02	-0.4327E-02	-0.4269E-02	-0.4307E-02	-0.4468E-02	-0.4775E-02	-0.5252E-02	-0.5917E-02	-0.6785E-02	-0.7866E-02
4	0.2378E 02	0.1820E 02	0.1535E 02	0.1060E 02	0.5765E 01	0.1237E 01	-0.6446E 01	-0.1108E 02	-0.1943E 02	-0.2534E 02
	0.1097E-03	0.1488E-03	0.1826E-03	0.2086E-03	0.2245E-03	0.2278E-03	0.2160E-03	0.1875E-03	0.1404E-03	0.7397E-04
5	0.3592E 01	0.1610E 02	0.2686E 02	0.3569E 02	0.4252E 02	0.4736E 02	0.5019E 02	0.5093E 02	0.4939E 02	0.4525E 02
	-0.1742E-01	-0.1841E-01	-0.1945E-01	-0.2058E-01	-0.2184E-01	-0.2328E-01	-0.2490E-01	-0.2674E-01	-0.2879E-01	-0.3107E-01
6	-0.2071E 02	-0.1636E 02	-0.1177E 02	-0.7535E 01	-0.4361E 01	-0.2823E 01	-0.3229E 01	-0.5552E 01	-0.9440E 01	-0.1432E 02
	-0.3711E-01	-0.4085E-01	-0.4450E-01	-0.4810E-01	-0.5167E-01	-0.5524E-01	-0.5882E-01	-0.6241E-01	-0.6602E-01	-0.6964E-01
7	-0.1760E 02	-0.1999E 02	-0.2547E 02	-0.2710E 02	-0.3205E 02	-0.3321E 02	-0.3802E 02	-0.3899E 02	-0.4359E 02	-0.4377E 02
	-0.6037E-01	-0.6822E-01	-0.7575E-01	-0.8295E-01	-0.8980E-01	-0.9626E-01	-0.1023E-00	-0.1080E-00	-0.1132E-00	-0.1180E-00
8	-0.1786E 02	-0.2356E 02	-0.2535E 02	-0.3025E 02	-0.3123E 02	-0.3565E 02	-0.3628E 02	-0.4064E 02	-0.4094E 02	-0.4475E 02
	-0.6037E-01	-0.6822E-01	-0.7575E-01	-0.8295E-01	-0.8980E-01	-0.9626E-01	-0.1023E-00	-0.1080E-00	-0.1132E-00	-0.1180E-00
9	-0.2698E 02	-0.3815E 02	-0.4990E 02	-0.6150E 02	-0.7184E 02	-0.7966E 02	-0.8382E 02	-0.8395E 02	-0.8078E 02	-0.7606E 02
	-0.4265E-01	-0.4818E-01	-0.5347E-01	-0.5849E-01	-0.6317E-01	-0.6749E-01	-0.7141E-01	-0.7495E-01	-0.7811E-01	-0.8091E-01
10	-0.3099E 02	-0.4127E 02	-0.5056E 02	-0.5800E 02	-0.6309E 02	-0.6586E 02	-0.6703E 02	-0.6750E 02	-0.6745E 02	-0.6580E 02
	-0.2634E-01	-0.2927E-01	-0.3204E-01	-0.3462E-01	-0.3700E-01	-0.3917E-01	-0.4115E-01	-0.4293E-01	-0.4452E-01	-0.4595E-01
11	-0.3335E 02	-0.2812E 02	-0.2082E 02	-0.1295E 02	-0.6442E 01	-0.2940E 01	-0.2766E 01	-0.4558E 01	-0.6562E 01	-0.8474E 01
	-0.1428E-01	-0.1500E-01	-0.1565E-01	-0.1623E-01	-0.1679E-01	-0.1735E-01	-0.1792E-01	-0.1852E-01	-0.1916E-01	-0.1984E-01
12	-0.3340E 02	-0.1109E 02	0.9568E 01	0.2519E 02	0.3439E 02	0.4090E 02	0.4891E 02	0.5611E 02	0.5596E 02	0.4663E 02
	-0.9745E-02	-0.9540E-02	-0.9300E-02	-0.9072E-02	-0.8891E-02	-0.8785E-02	-0.8777E-02	-0.8893E-02	-0.9153E-02	-0.9567E-02
13	-0.4324E 02	-0.3439E 02	-0.2294E 02	-0.1171E 02	-0.1601E 01	0.7200E 01	0.1353E 02	0.1673E 02	0.1800E 02	0.1894E 02
	-0.1548E-01	-0.1589E-01	-0.1621E-01	-0.1647E-01	-0.1671E-01	-0.1696E-01	-0.1726E-01	-0.1763E-01	-0.1810E-01	-0.1867E-01
14	0.5954E 02	0.6015E 02	0.4438E 02	0.3048E 02	0.2912E 02	0.2756E 02	0.8857E 01	-0.2175E 02	-0.4491E 02	-0.5764E 02
	-0.2024E-02	-0.1980E-02	-0.1935E-02	-0.1890E-02	-0.1853E-02	-0.1831E-02	-0.1834E-02	-0.1867E-02	-0.1927E-02	-0.2017E-02
15	-0.3719E 02	-0.4348E 02	-0.4821E 02	-0.4924E 02	-0.4766E 02	-0.4560E 02	-0.4301E 02	-0.3863E 02	-0.3226E 02	-0.2476E 02
	-0.2882E-01	-0.3124E-01	-0.3349E-01	-0.3557E-01	-0.3750E-01	-0.3928E-01	-0.4094E-01	-0.4249E-01	-0.4398E-01	-0.4542E-01
16	-0.2440E 02	-0.3176E 02	-0.4010E 02	-0.4947E 02	-0.5784E 02	-0.6282E 02	-0.6405E 02	-0.6284E 02	-0.6053E 02	-0.5786E 02
	-0.4667E-01	-0.5197E-01	-0.5708E-01	-0.6196E-01	-0.6659E-01	-0.7094E-01	-0.7500E-01	-0.7877E-01	-0.8228E-01	-0.8556E-01
17	-0.9407E 01	-0.1328E 02	-0.1396E 02	-0.1804E 02	-0.1952E 02	-0.2533E 02	-0.2886E 02	-0.3631E 02	-0.4044E 02	-0.4748E 02
	-0.6578E-01	-0.7413E-01	-0.8228E-01	-0.9020E-01	-0.9789E-01	-0.1053E-00	-0.1125E-00	-0.1193E-00	-0.1257E-00	-0.1316E-00
18	-0.1081E 02	-0.1152E 02	-0.1543E 02	-0.1634E 02	-0.2116E 02	-0.2379E 02	-0.3075E 02	-0.3496E 02	-0.4253E 02	-0.4627E 02
	-0.6578E-01	-0.7413E-01	-0.8228E-01	-0.9020E-01	-0.9789E-01	-0.1053E-00	-0.1125E-00	-0.1193E-00	-0.1257E-00	-0.1316E-00
19	-0.2757E 02	-0.3083E 02	-0.3416E 02	-0.3733E 02	-0.4003E 02	-0.4200E 02	-0.4324E 02	-0.4421E 02	-0.4549E 02	-0.4749E 02
	-0.4651E-01	-0.5165E-01	-0.5661E-01	-0.6139E-01	-0.6599E-01	-0.7039E-01	-0.7460E-01	-0.7864E-01	-0.8250E-01	-0.8619E-01
20	-0.3701E 02	-0.3756E 02	-0.3741E 02	-0.3631E 02	-0.3416E 02	-0.3131E 02	-0.2824E 02	-0.2505E 02	-0.2181E 02	-0.1876E 02
	-0.2908E-01	-0.3155E-01	-0.3387E-01	-0.3607E-01	-0.3815E-01	-0.4013E-01	-0.4203E-01	-0.4389E-01	-0.4571E-01	-0.4752E-01
21	-0.3693E 02	-0.3260E 02	-0.2713E 02	-0.2152E 02	-0.1697E 02	-0.1355E 02	-0.1080E 02	-0.8683E 01	-0.7163E 01	-0.6270E 01
	-0.1668E-01	-0.1750E-01	-0.1822E-01	-0.1887E-01	-0.1947E-01	-0.2004E-01	-0.2061E-01	-0.2119E-01	-0.2180E-01	-0.2245E-01
22	-0.4536E 02	-0.3542E 02	-0.3035E 02	-0.2907E 02	-0.2391E 02	-0.1953E 02	-0.2064E 02	-0.2125E 02	-0.2196E 02	-0.2862E 02
	-0.1303E-01	-0.1344E-01	-0.1377E-01	-0.1403E-01	-0.1425E-01	-0.1444E-01	-0.1462E-01	-0.1479E-01	-0.1497E-01	-0.1517E-01
23	-0.6147E 02	-0.6132E 02	-0.5999E 02	-0.5864E 02	-0.5842E 02	-0.5917E 02	-0.6003E 02	-0.6046E 02	-0.6000E 02	-0.5835E 02
	-0.2248E-01	-0.2383E-01	-0.2500E-01	-0.2602E-01	-0.2689E-01	-0.2763E-01	-0.2824E-01	-0.2874E-01	-0.2913E-01	-0.2943E-01
24	0.2828E 02	0.6451E 01	0.1299E 01	0.1033E 02	-0.7121E 01	-0.2427E 02	-0.1837E 02	-0.2918E 02	-0.5420E 02	-0.5573E 02
	-0.2088E-02	-0.2157E-02	-0.2211E-02	-0.2252E-02	-0.2290E-02	-0.2323E-02	-0.2350E-02	-0.2380E-02	-0.2413E-02	-0.2445E-02
25	-0.7279E 02	-0.8093E 02	-0.8743E 02	-0.9209E 02	-0.9458E 02	-0.9513E 02	-0.9409E 02	-0.9143E 02	-0.8703E 02	-0.8094E 02
	-0.4177E-01	-0.4517E-01	-0.4827E-01	-0.5106E-01	-0.5354E-01	-0.5570E-01	-0.5756E-01	-0.5914E-01	-0.6045E-01	-0.6154E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5854E 02	-0.6592E 02	-0.7252E 02	-0.7775E 02	-0.8113E 02	-0.8233E 02	-0.8147E 02	-0.7921E 02	-0.7650E 02	-0.7415E 02
	-0.6431E-01	-0.7019E-01	-0.7569E-01	-0.8081E-01	-0.8552E-01	-0.8982E-01	-0.9373E-01	-0.9725E-01	-0.1004E-00	-0.1033E-00
27	-0.2344E 02	-0.2980E 02	-0.2454E 02	-0.3058E 02	-0.2559E 02	-0.3259E 02	-0.2883E 02	-0.3723E 02	-0.3452E 02	-0.4357E 02
	-0.8598E-01	-0.9425E-01	-0.1022E-00	-0.1097E-00	-0.1169E-00	-0.1238E-00	-0.1303E-00	-0.1364E-00	-0.1422E-00	-0.1476E-00
28	-0.2789E 02	-0.2336E 02	-0.2973E 02	-0.2479E 02	-0.3152E 02	-0.2740E 02	-0.3540E 02	-0.3251E 02	-0.4159E 02	-0.3919E 02
	-0.8598E-01	-0.9425E-01	-0.1022E-00	-0.1097E-00	-0.1169E-00	-0.1238E-00	-0.1303E-00	-0.1364E-00	-0.1422E-00	-0.1476E-00
29	-0.1270E 01	-0.4365E 01	-0.8687E 01	-0.1394E 02	-0.1971E 02	-0.2557E 02	-0.3103E 02	-0.3550E 02	-0.3848E 02	-0.3991E 02
	-0.4971E-01	-0.5467E-01	-0.5958E-01	-0.6442E-01	-0.6919E-01	-0.7385E-01	-0.7840E-01	-0.8281E-01	-0.8709E-01	-0.9121E-01
30	0.3816E 02	0.3669E 02	0.3351E 02	0.2928E 02	0.2468E 02	0.2053E 02	0.1733E 02	0.1489E 02	0.1248E 02	0.9493E 01
	-0.2130E-01	-0.2340E-01	-0.2561E-01	-0.2793E-01	-0.3036E-01	-0.3287E-01	-0.3548E-01	-0.3819E-01	-0.4098E-01	-0.4387E-01
31	0.4228E 02	0.4916E 02	0.5600E 02	0.6249E 02	0.6793E 02	0.7106E 02	0.7069E 02	0.6639E 02	0.5847E 02	0.4745E 02
	-0.4776E-02	-0.5039E-02	-0.5411E-02	-0.5922E-02	-0.6597E-02	-0.7458E-02	-0.8525E-02	-0.9806E-02	-0.1130E-01	-0.1300E-01
32	0.3938E 02	0.5838E 02	0.7633E 02	0.9185E 02	0.1024E 03	0.1069E 03	0.1055E 03	0.9732E 02	0.8346E 02	0.6350E 02
	0.9519E-03	0.1375E-02	0.1718E-02	0.1939E-02	0.2002E-02	0.1877E-02	0.1547E-02	0.1000E-02	0.2408E-03	-0.7194E-03
33	0.4307E 02	0.5858E 02	0.7093E 02	0.7949E 02	0.8429E 02	0.8516E 02	0.8170E 02	0.7371E 02	0.6123E 02	0.4424E 02
	0.1228E-02	0.1593E-02	0.1899E-02	0.2117E-02	0.2224E-02	0.2203E-02	0.2040E-02	0.1730E-02	0.1272E-02	0.6755E-03
34	0.2790E 02	0.2330E 02	0.2139E 02	0.1614E 02	0.1039E 02	0.4208E 01	-0.5790E 01	-0.1257E 02	-0.2393E 02	-0.3224E 02
	0.1453E-03	0.2092E-03	0.2611E-03	0.2944E-03	0.3037E-03	0.2846E-03	0.2341E-03	0.1511E-03	0.3556E-04	-0.1102E-03

SF,BM /T

1	-0.8600E 00	-0.4200E 01	-0.4413E 01	-0.7802E 01	-0.7549E 01	-0.9788E 01	-0.7832E 01	-0.8418E 01	-0.5032E 01	-0.4517E 01
2	0.9773E 01	0.1954E 02	0.2553E 02	0.3422E 02	0.3797E 02	0.4353E 02	0.4320E 02	0.4444E 02	0.3986E 02	0.3773E 02
3	-0.3944E 02	-0.4756E 02	-0.4344E 02	-0.4929E 02	-0.4261E 02	-0.4626E 02	-0.3760E 02	-0.3990E 02	-0.3040E 02	-0.3247E 02
4	-0.4157E 02	-0.4212E 02	-0.4221E 02	-0.4192E 02	-0.4149E 02	-0.4115E 02	-0.4100E 02	-0.4093E 02	-0.4066E 02	-0.3982E 02
5	0.5632E 02	0.7000E 02	0.8200E 02	0.9156E 02	0.9828E 02	0.1018E 03	0.1018E 03	0.9814E 02	0.9087E 02	0.8012E 02
6	-0.6732E 03	-0.7440E 03	-0.8222E 03	-0.9061E 03	-0.9895E 03	-0.1065E 04	-0.1128E 04	-0.1179E 04	-0.1222E 04	-0.1261E 04
7	-0.3807E 04	-0.4402E 04	-0.4944E 04	-0.5430E 04	-0.5861E 04	-0.6244E 04	-0.6581E 04	-0.6865E 04	-0.7084E 04	-0.7233E 04
8	-0.4386E 04	-0.4801E 04	-0.5179E 04	-0.5524E 04	-0.5844E 04	-0.6141E 04	-0.6412E 04	-0.6660E 04	-0.6890E 04	-0.7107E 04
9	-0.2820E 04	-0.3187E 04	-0.3572E 04	-0.3962E 04	-0.4350E 04	-0.4731E 04	-0.5105E 04	-0.5475E 04	-0.5840E 04	-0.6204E 04

(0, 30

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1149E 02	0.5416E 01	-0.6453E 00	-0.5747E 01	-0.9310E 01	-0.1134E 02	-0.1246E 02	-0.1364E 02	-0.1586E 02	-0.1968E 02
	0.9593E-03	0.5883E-03	0.1652E-03	-0.2939E-03	-0.7743E-03	-0.1264E-02	-0.1752E-02	-0.2230E-02	-0.2690E-02	-0.3121E-02
2	0.3604E 02	0.2383E 02	0.2005E 02	0.1183E 02	0.1178E 01	-0.1056E 02	-0.2323E 02	-0.3558E 02	-0.4687E 02	-0.5619E 02
	-0.7038E-04	-0.7508E-03	-0.1527E-02	-0.2378E-02	-0.3280E-02	-0.4210E-02	-0.5141E-02	-0.6048E-02	-0.6904E-02	-0.7685E-02
3	0.5073E 02	0.4168E 02	0.3014E 02	0.1648E 02	0.1189E 01	-0.1510E 02	-0.3163E 02	-0.4764E 02	-0.6257E 02	-0.7613E 02
	-0.9157E-02	-0.1064E-01	-0.1228E-01	-0.1403E-01	-0.1586E-01	-0.1771E-01	-0.1954E-01	-0.2129E-01	-0.2292E-01	-0.2439E-01
4	-0.2588E 02	-0.2497E 02	-0.2451E 02	-0.2365E 02	-0.2203E 02	-0.2167E 02	-0.1979E 02	-0.1847E 02	-0.1590E 02	-0.1296E 02
	-0.1167E-04	-0.1147E-03	-0.2323E-03	-0.3612E-03	-0.4979E-03	-0.6387E-03	-0.7797E-03	-0.9170E-03	-0.1047E-02	-0.1165E-02
5	0.3822E 02	0.2827E 02	0.1575E 02	0.1395E 01	-0.1396E 02	-0.2967E 02	-0.4542E 02	-0.6113E 02	-0.7663E 02	-0.9145E 02
	-0.3356E-01	-0.3624E-01	-0.3905E-01	-0.4194E-01	-0.4485E-01	-0.4771E-01	-0.5047E-01	-0.5307E-01	-0.5543E-01	-0.5751E-01
6	-0.1958E 02	-0.2482E 02	-0.2994E 02	-0.3513E 02	-0.4069E 02	-0.4674E 02	-0.5305E 02	-0.5914E 02	-0.6444E 02	-0.6860E 02
	-0.7323E-01	-0.7677E-01	-0.8022E-01	-0.8353E-01	-0.8668E-01	-0.8962E-01	-0.9231E-01	-0.9472E-01	-0.9680E-01	-0.9852E-01
7	-0.4722E 02	-0.4576E 02	-0.4770E 02	-0.4480E 02	-0.4565E 02	-0.4142E 02	-0.4084E 02	-0.3484E 02	-0.3291E 02	-0.2618E 02
	-0.1224E-00	-0.1263E-00	-0.1297E-00	-0.1326E-00	-0.1351E-00	-0.1372E-00	-0.1387E-00	-0.1399E-00	-0.1407E-00	-0.1411E-00
8	-0.4387E 02	-0.4629E 02	-0.4385E 02	-0.4511E 02	-0.4152E 02	-0.4174E 02	-0.3669E 02	-0.3543E 02	-0.2898E 02	-0.2718E 02
	-0.1224E-00	-0.1263E-00	-0.1297E-00	-0.1326E-00	-0.1351E-00	-0.1372E-00	-0.1387E-00	-0.1399E-00	-0.1407E-00	-0.1411E-00
9	-0.7156E 02	-0.6795E 02	-0.6451E 02	-0.5992E 02	-0.5358E 02	-0.4635E 02	-0.4018E 02	-0.3678E 02	-0.3645E 02	-0.3794E 02
	-0.8340E-01	-0.8559E-01	-0.8749E-01	-0.8911E-01	-0.9047E-01	-0.9159E-01	-0.9250E-01	-0.9320E-01	-0.9372E-01	-0.9405E-01
10	-0.6115E 02	-0.5346E 02	-0.4470E 02	-0.3775E 02	-0.3461E 02	-0.3508E 02	-0.3713E 02	-0.3853E 02	-0.3859E 02	-0.3835E 02
	-0.4723E-01	-0.4836E-01	-0.4937E-01	-0.5027E-01	-0.5108E-01	-0.5179E-01	-0.5240E-01	-0.5290E-01	-0.5326E-01	-0.5349E-01
11	-0.1147E 02	-0.1652E 02	-0.2315E 02	-0.2979E 02	-0.3489E 02	-0.3793E 02	-0.3961E 02	-0.4083E 02	-0.4155E 02	-0.4064E 02
	-0.2057E-01	-0.2132E-01	-0.2208E-01	-0.2283E-01	-0.2353E-01	-0.2416E-01	-0.2472E-01	-0.2518E-01	-0.2554E-01	-0.2580E-01
12	0.3138E 02	0.1251E 02	-0.7394E 01	-0.2383E 02	-0.3439E 02	-0.4044E 02	-0.4423E 02	-0.4610E 02	-0.4535E 02	-0.4273E 02
	-0.1012E-01	-0.1080E-01	-0.1154E-01	-0.1231E-01	-0.1307E-01	-0.1379E-01	-0.1447E-01	-0.1507E-01	-0.1559E-01	-0.1604E-01
13	0.1974E 02	0.1751E 02	0.1739E 02	0.1297E 02	0.6320E 01	-0.2106E 01	-0.1156E 02	-0.2098E 02	-0.2922E 02	-0.3573E 02
	-0.1937E-01	-0.2017E-01	-0.2108E-01	-0.2207E-01	-0.2313E-01	-0.2423E-01	-0.2534E-01	-0.2642E-01	-0.2745E-01	-0.2839E-01
14	-0.6780E 02	-0.7086E 02	-0.6367E 02	-0.5704E 02	-0.5735E 02	-0.5730E 02	-0.4780E 02	-0.3108E 02	-0.1713E 02	-0.1001E 02
	-0.2136E-02	-0.2278E-02	-0.2431E-02	-0.2590E-02	-0.2750E-02	-0.2901E-02	-0.3039E-02	-0.3161E-02	-0.3268E-02	-0.3358E-02
15	-0.1694E 02	-0.9500E 01	-0.3564E 01	-0.3199E-00	-0.4100E-00	-0.3665E 01	-0.9468E 01	-0.1737E 02	-0.2717E 02	-0.3825E 02
	-0.4685E-01	-0.4830E-01	-0.4977E-01	-0.5128E-01	-0.5281E-01	-0.5437E-01	-0.5593E-01	-0.5745E-01	-0.5891E-01	-0.6026E-01
16	-0.5535E 02	-0.5313E 02	-0.5087E 02	-0.4815E 02	-0.4500E 02	-0.4209E 02	-0.4031E 02	-0.4019E 02	-0.4167E 02	-0.4449E 02
	-0.8861E-01	-0.9146E-01	-0.9409E-01	-0.9652E-01	-0.9874E-01	-0.1007E-00	-0.1026E-00	-0.1042E-00	-0.1055E-00	-0.1067E-00
17	-0.5034E 02	-0.5557E 02	-0.5636E 02	-0.5946E 02	-0.5799E 02	-0.5850E 02	-0.5412E 02	-0.5166E 02	-0.4478E 02	-0.4073E 02
	-0.1371E-00	-0.1421E-00	-0.1465E-00	-0.1503E-00	-0.1534E-00	-0.1559E-00	-0.1578E-00	-0.1591E-00	-0.1599E-00	-0.1601E-00
18	-0.5253E 02	-0.5438E 02	-0.5852E 02	-0.5819E 02	-0.6001E 02	-0.5706E 02	-0.5591E 02	-0.4995E 02	-0.4625E 02	-0.3869E 02
	-0.1371E-00	-0.1421E-00	-0.1465E-00	-0.1503E-00	-0.1534E-00	-0.1559E-00	-0.1578E-00	-0.1591E-00	-0.1599E-00	-0.1601E-00
19	-0.5021E 02	-0.5325E 02	-0.5599E 02	-0.5811E 02	-0.5981E 02	-0.6173E 02	-0.6450E 02	-0.6827E 02	-0.7254E 02	-0.7637E 02
	-0.8970E-01	-0.9302E-01	-0.9611E-01	-0.9895E-01	-0.1015E-00	-0.1038E-00	-0.1058E-00	-0.1074E-00	-0.1087E-00	-0.1096E-00
20	-0.1634E 02	-0.1529E 02	-0.1664E 02	-0.2107E 02	-0.2846E 02	-0.3799E 02	-0.4854E 02	-0.5918E 02	-0.6937E 02	-0.7874E 02
	-0.4934E-01	-0.5116E-01	-0.5299E-01	-0.5479E-01	-0.5655E-01	-0.5823E-01	-0.5979E-01	-0.6117E-01	-0.6235E-01	-0.6327E-01
21	-0.6601E 01	-0.8726E 01	-0.1249E 02	-0.1738E 02	-0.2290E 02	-0.2853E 02	-0.3375E 02	-0.3816E 02	-0.4137E 02	-0.4344E 02
	-0.2315E-01	-0.2390E-01	-0.2468E-01	-0.2548E-01	-0.2626E-01	-0.2701E-01	-0.2770E-01	-0.2832E-01	-0.2884E-01	-0.2925E-01
22	-0.3719E 02	-0.4273E 02	-0.4643E 02	-0.4730E 02	-0.4305E 02	-0.3609E 02	-0.2870E 02	-0.2009E 02	-0.1210E 02	-0.7506E 01
	-0.1538E-01	-0.1559E-01	-0.1578E-01	-0.1593E-01	-0.1603E-01	-0.1608E-01	-0.1608E-01	-0.1605E-01	-0.1598E-01	-0.1588E-01
23	-0.5584E 02	-0.5290E 02	-0.4940E 02	-0.4510E 02	-0.4012E 02	-0.3478E 02	-0.2946E 02	-0.2436E 02	-0.1932E 02	-0.1422E 02
	-0.2965E-01	-0.2980E-01	-0.2986E-01	-0.2984E-01	-0.2975E-01	-0.2958E-01	-0.2935E-01	-0.2905E-01	-0.2869E-01	-0.2828E-01
24	-0.4866E 02	-0.4976E 02	-0.4273E 02	-0.3015E 02	-0.2634E 02	-0.2120E 02	-0.8379E 01	-0.1694E 01	0.9851E 00	0.1117E 02
	-0.2478E-02	-0.2512E-02	-0.2541E-02	-0.2562E-02	-0.2578E-02	-0.2585E-02	-0.2584E-02	-0.2577E-02	-0.2566E-02	-0.2549E-02
25	-0.7352E 02	-0.6562E 02	-0.5860E 02	-0.5352E 02	-0.5058E 02	-0.4913E 02	-0.4815E 02	-0.4685E 02	-0.4504E 02	-0.4287E 02
	-0.6242E-01	-0.6313E-01	-0.6367E-01	-0.6405E-01	-0.6430E-01	-0.6440E-01	-0.6435E-01	-0.6415E-01	-0.6380E-01	-0.6329E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.7257E 02	-0.7154E 02	-0.7042E 02	-0.6866E 02	-0.6622E 02	-0.6354E 02	-0.6120E 02	-0.5945E 02	-0.5799E 02	-0.5614E 02
	-0.1058E-00	-0.1080E-00	-0.1100E-00	-0.1116E-00	-0.1129E-00	-0.1139E-00	-0.1146E-00	-0.1149E-00	-0.1150E-00	-0.1148E-00
27	-0.4076E 02	-0.4917E 02	-0.4512E 02	-0.5201E 02	-0.4606E 02	-0.5092E 02	-0.4281E 02	-0.4575E 02	-0.3607E 02	-0.3821E 02
	-0.1525E-00	-0.1570E-00	-0.1611E-00	-0.1645E-00	-0.1675E-00	-0.1699E-00	-0.1718E-00	-0.1732E-00	-0.1741E-00	-0.1745E-00
28	-0.4823E 02	-0.4506E 02	-0.5294E 02	-0.4813E 02	-0.5416E 02	-0.4720E 02	-0.5107E 02	-0.4203E 02	-0.4432E 02	-0.3432E 02
	-0.1525E-00	-0.1570E-00	-0.1611E-00	-0.1645E-00	-0.1675E-00	-0.1699E-00	-0.1718E-00	-0.1732E-00	-0.1741E-00	-0.1745E-00
29	-0.4023E 02	-0.4007E 02	-0.4018E 02	-0.4118E 02	-0.4341E 02	-0.4688E 02	-0.5147E 02	-0.5706E 02	-0.6359E 02	-0.7094E 02
	-0.9520E-01	-0.9902E-01	-0.1027E-00	-0.1062E-00	-0.1095E-00	-0.1125E-00	-0.1154E-00	-0.1179E-00	-0.1201E-00	-0.1220E-00
30	0.5596E 01	0.5407E 00	-0.5859E 01	-0.1377E 02	-0.2355E 02	-0.3564E 02	-0.5024E 02	-0.6708E 02	-0.8536E 02	-0.1040E 03
	-0.4685E-01	-0.4990E-01	-0.5299E-01	-0.5609E-01	-0.5916E-01	-0.6215E-01	-0.6501E-01	-0.6769E-01	-0.7011E-01	-0.7221E-01
31	0.3374E 02	0.1782E 02	0.1665E-00	-0.1872E 02	-0.3813E 02	-0.5713E 02	-0.7483E 02	-0.9063E 02	-0.1041E 03	-0.1151E 03
	-0.1489E-01	-0.1692E-01	-0.1904E-01	-0.2120E-01	-0.2335E-01	-0.2541E-01	-0.2735E-01	-0.2910E-01	-0.3062E-01	-0.3187E-01
32	0.3839E 02	0.1003E 02	-0.1953E 02	-0.4831E 02	-0.7448E 02	-0.9583E 02	-0.1116E 03	-0.1205E 03	-0.1228E 03	-0.1189E 03
	-0.1852E-02	-0.3111E-02	-0.4436E-02	-0.5770E-02	-0.7052E-02	-0.8232E-02	-0.9263E-02	-0.1011E-01	-0.1076E-01	-0.1120E-01
33	0.2326E 02	0.7102E-01	-0.2307E 02	-0.4437E 02	-0.6246E 02	-0.7640E 02	-0.8571E 02	-0.9029E 02	-0.9009E 02	-0.8510E 02
	-0.4185E-04	-0.8442E-03	-0.1688E-02	-0.2530E-02	-0.3330E-02	-0.4052E-02	-0.4670E-02	-0.5163E-02	-0.5518E-02	-0.5730E-02
34	-0.3557E 02	-0.3675E 02	-0.3770E 02	-0.3769E 02	-0.3534E 02	-0.3391E 02	-0.2944E 02	-0.2525E 02	-0.1924E 02	-0.1259E 02
	-0.2820E-03	-0.4727E-03	-0.6736E-03	-0.8756E-03	-0.1070E-02	-0.1249E-02	-0.1405E-02	-0.1533E-02	-0.1632E-02	-0.1697E-02

SF,BM /T

1	-0.3184E-00	0.6444E 00	0.4984E 01	0.5875E 01	0.9980E 01	0.1046E 02	0.1391E 02	0.1346E 02	0.1568E 02	0.1371E 02
2	0.3062E 02	0.2697E 02	0.1864E 02	0.1402E 02	0.4639E 01	-0.4557E-00	-0.9687E 01	-0.1353E 02	-0.2097E 02	-0.2273E 02
3	-0.2287E 02	-0.2482E 02	-0.1466E 02	-0.1575E 02	-0.4373E 01	-0.4344E 01	0.8019E 01	0.8717E 01	0.2166E 02	0.2276E 02
4	-0.3826E 02	-0.3615E 02	-0.3390E 02	-0.3184E 02	-0.3020E 02	-0.2899E 02	-0.2799E 02	-0.2689E 02	-0.2537E 02	-0.2325E 02
5	0.6639E 02	0.5085E 02	0.3491E 02	0.1986E 02	0.6744E 01	-0.3612E 01	-0.1071E 02	-0.1431E 02	-0.1437E 02	-0.1101E 02
6	-0.1300E 04	-0.1338E 04	-0.1369E 04	-0.1389E 04	-0.1394E 04	-0.1386E 04	-0.1369E 04	-0.1348E 04	-0.1332E 04	-0.1324E 04
7	-0.7326E 04	-0.7384E 04	-0.7427E 04	-0.7472E 04	-0.7526E 04	-0.7590E 04	-0.7663E 04	-0.7739E 04	-0.7809E 04	-0.7862E 04
8	-0.7324E 04	-0.7555E 04	-0.7809E 04	-0.8087E 04	-0.8384E 04	-0.8688E 04	-0.8985E 04	-0.9258E 04	-0.9491E 04	-0.9672E 04
9	-0.6572E 04	-0.6950E 04	-0.7345E 04	-0.7762E 04	-0.8205E 04	-0.8673E 04	-0.9160E 04	-0.9658E 04	-0.1015E 05	-0.1062E 05

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.2511E 02	-0.3162E 02	-0.3837E 02	-0.4450E 02	-0.4952E 02	-0.5344E 02	-0.5653E 02	-0.5893E 02	-0.6036E 02	-0.6000E 02
	-0.3514E-02	-0.3860E-02	-0.4149E-02	-0.4373E-02	-0.4524E-02	-0.4594E-02	-0.4576E-02	-0.4462E-02	-0.4249E-02	-0.3932E-02
2	-0.6308E 02	-0.6844E 02	-0.7316E 02	-0.7813E 02	-0.8340E 02	-0.8824E 02	-0.9122E 02	-0.9083E 02	-0.8660E 02	-0.7854E 02
	-0.8371E-02	-0.8948E-02	-0.9406E-02	-0.9735E-02	-0.9925E-02	-0.9966E-02	-0.9848E-02	-0.9563E-02	-0.9108E-02	-0.8487E-02
3	-0.8811E 02	-0.9817E 02	-0.1058E 03	-0.1104E 03	-0.1117E 03	-0.1098E 03	-0.1054E 03	-0.9894E 02	-0.9073E 02	-0.8071E 02
	-0.2564E-01	-0.2666E-01	-0.2741E-01	-0.2788E-01	-0.2804E-01	-0.2790E-01	-0.2746E-01	-0.2672E-01	-0.2570E-01	-0.2442E-01
4	-0.1165E 02	-0.9659E 01	-0.7780E 01	-0.5528E 01	-0.3210E 01	-0.1386E-00	0.3664E 01	0.7302E 01	0.1194E 02	0.1625E 02
	-0.1269E-02	-0.1356E-02	-0.1425E-02	-0.1475E-02	-0.1504E-02	-0.1510E-02	-0.1492E-02	-0.1449E-02	-0.1380E-02	-0.1285E-02
5	-0.1047E 03	-0.1156E 03	-0.1232E 03	-0.1272E 03	-0.1277E 03	-0.1249E 03	-0.1194E 03	-0.1115E 03	-0.1020E 03	-0.9131E 02
	-0.5924E-01	-0.6059E-01	-0.6152E-01	-0.6199E-01	-0.6202E-01	-0.6158E-01	-0.6069E-01	-0.5938E-01	-0.5766E-01	-0.5558E-01
6	-0.7163E 02	-0.7382E 02	-0.7551E 02	-0.7691E 02	-0.7795E 02	-0.7839E 02	-0.7794E 02	-0.7638E 02	-0.7370E 02	-0.7008E 02
	-0.9986E-01	-0.1008E-00	-0.1013E-00	-0.1015E-00	-0.1012E-00	-0.1005E-00	-0.9933E-01	-0.9778E-01	-0.9582E-01	-0.9347E-01
7	-0.2470E 02	-0.1920E 02	-0.1962E 02	-0.1806E 02	-0.1854E 02	-0.1687E 02	-0.2133E 02	-0.2131E 02	-0.2711E 02	-0.2764E 02
	-0.1413E-00	-0.1412E-00	-0.1408E-00	-0.1402E-00	-0.1395E-00	-0.1385E-00	-0.1373E-00	-0.1359E-00	-0.1342E-00	-0.1321E-00
8	-0.2107E 02	-0.2066E 02	-0.1633E 02	-0.1801E 02	-0.1562E 02	-0.1935E 02	-0.1882E 02	-0.2435E 02	-0.2502E 02	-0.3123E 02
	-0.1413E-00	-0.1412E-00	-0.1408E-00	-0.1402E-00	-0.1395E-00	-0.1385E-00	-0.1373E-00	-0.1359E-00	-0.1342E-00	-0.1321E-00
9	-0.3945E 02	-0.3983E 02	-0.3906E 02	-0.3777E 02	-0.3638E 02	-0.3482E 02	-0.3281E 02	-0.3048E 02	-0.2846E 02	-0.2743E 02
	-0.9417E-01	-0.9407E-01	-0.9376E-01	-0.9323E-01	-0.9250E-01	-0.9157E-01	-0.9044E-01	-0.8912E-01	-0.8762E-01	-0.8596E-01
10	-0.3920E 02	-0.4131E 02	-0.4326E 02	-0.4326E 02	-0.4056E 02	-0.3593E 02	-0.3075E 02	-0.2580E 02	-0.2079E 02	-0.1520E 02
	-0.5358E-01	-0.5351E-01	-0.5329E-01	-0.5291E-01	-0.5236E-01	-0.5166E-01	-0.5082E-01	-0.4985E-01	-0.4877E-01	-0.4758E-01
11	-0.3723E 02	-0.3198E 02	-0.2695E 02	-0.2407E 02	-0.2365E 02	-0.2420E 02	-0.2372E 02	-0.2136E 02	-0.1810E 02	-0.1557E 02
	-0.2594E-01	-0.2597E-01	-0.2591E-01	-0.2576E-01	-0.2553E-01	-0.2522E-01	-0.2482E-01	-0.2434E-01	-0.2377E-01	-0.2312E-01
12	-0.3996E 02	-0.3737E 02	-0.3438E 02	-0.3102E 02	-0.2814E 02	-0.2721E 02	-0.2960E 02	-0.3512E 02	-0.4175E 02	-0.4718E 02
	-0.1639E-01	-0.1667E-01	-0.1686E-01	-0.1697E-01	-0.1701E-01	-0.1698E-01	-0.1687E-01	-0.1668E-01	-0.1640E-01	-0.1600E-01
13	-0.4108E 02	-0.4624E 02	-0.5150E 02	-0.5648E 02	-0.6088E 02	-0.6450E 02	-0.6677E 02	-0.6709E 02	-0.6563E 02	-0.6333E 02
	-0.2924E-01	-0.2996E-01	-0.3054E-01	-0.3097E-01	-0.3124E-01	-0.3133E-01	-0.3123E-01	-0.3093E-01	-0.3043E-01	-0.2972E-01
14	-0.5889E 01	-0.2349E 01	0.8116E 00	0.4435E 01	0.8744E 01	0.1326E 02	0.1728E 02	0.1908E 02	0.1771E 02	0.1596E 02
	-0.3432E-02	-0.3488E-02	-0.3527E-02	-0.3550E-02	-0.3558E-02	-0.3550E-02	-0.3526E-02	-0.3486E-02	-0.3426E-02	-0.3343E-02
15	-0.4933E 02	-0.5925E 02	-0.6790E 02	-0.7555E 02	-0.8169E 02	-0.8525E 02	-0.8580E 02	-0.8393E 02	-0.8039E 02	-0.7567E 02
	-0.6145E-01	-0.6245E-01	-0.6321E-01	-0.6372E-01	-0.6395E-01	-0.6386E-01	-0.6346E-01	-0.6274E-01	-0.6170E-01	-0.6035E-01
16	-0.4847E 02	-0.5313E 02	-0.5740E 02	-0.6032E 02	-0.6188E 02	-0.6282E 02	-0.6366E 02	-0.6430E 02	-0.6441E 02	-0.6376E 02
	-0.1076E-00	-0.1082E-00	-0.1085E-00	-0.1085E-00	-0.1082E-00	-0.1075E-00	-0.1064E-00	-0.1050E-00	-0.1033E-00	-0.1012E-00
17	-0.3342E 02	-0.3009E 02	-0.2461E 02	-0.2390E 02	-0.2135E 02	-0.2322E 02	-0.2274E 02	-0.2604E 02	-0.2662E 02	-0.3056E 02
	-0.1600E-00	-0.1594E-00	-0.1585E-00	-0.1573E-00	-0.1559E-00	-0.1542E-00	-0.1523E-00	-0.1501E-00	-0.1476E-00	-0.1447E-00
18	-0.3455E 02	-0.2776E 02	-0.2547E 02	-0.2139E 02	-0.2207E 02	-0.2071E 02	-0.2346E 02	-0.2366E 02	-0.2746E 02	-0.2843E 02
	-0.1600E-00	-0.1594E-00	-0.1585E-00	-0.1573E-00	-0.1559E-00	-0.1542E-00	-0.1523E-00	-0.1501E-00	-0.1476E-00	-0.1447E-00
19	-0.7884E 02	-0.7929E 02	-0.7751E 02	-0.7372E 02	-0.6852E 02	-0.6265E 02	-0.5685E 02	-0.5162E 02	-0.4709E 02	-0.4312E 02
	-0.1100E-00	-0.1101E-00	-0.1097E-00	-0.1089E-00	-0.1077E-00	-0.1062E-00	-0.1043E-00	-0.1021E-00	-0.9967E-01	-0.9694E-01
20	-0.8671E 02	-0.9257E 02	-0.9574E 02	-0.9586E 02	-0.9286E 02	-0.8701E 02	-0.7875E 02	-0.6862E 02	-0.5756E 02	-0.4674E 02
	-0.6389E-01	-0.6420E-01	-0.6418E-01	-0.6380E-01	-0.6308E-01	-0.6202E-01	-0.6065E-01	-0.5898E-01	-0.5706E-01	-0.5492E-01
21	-0.4523E 02	-0.4765E 02	-0.5104E 02	-0.5508E 02	-0.5892E 02	-0.6138E 02	-0.6180E 02	-0.6029E 02	-0.5709E 02	-0.5221E 02
	-0.2953E-01	-0.2969E-01	-0.2970E-01	-0.2956E-01	-0.2926E-01	-0.2878E-01	-0.2812E-01	-0.2728E-01	-0.2625E-01	-0.2504E-01
22	-0.4190E 01	-0.7261E 00	-0.3230E-00	-0.3062E 01	-0.6737E 01	-0.1401E 02	-0.2571E 02	-0.3647E 02	-0.4430E 02	-0.5037E 02
	-0.1576E-01	-0.1562E-01	-0.1545E-01	-0.1527E-01	-0.1505E-01	-0.1479E-01	-0.1448E-01	-0.1408E-01	-0.1359E-01	-0.1297E-01
23	-0.9506E 01	-0.5802E 01	-0.3375E 01	-0.2148E 01	-0.1677E 01	-0.1260E 01	-0.6530E 00	-0.2741E-00	-0.4412E-00	-0.1030E 01
	-0.2782E-01	-0.2732E-01	-0.2679E-01	-0.2623E-01	-0.2564E-01	-0.2503E-01	-0.2438E-01	-0.2371E-01	-0.2299E-01	-0.2224E-01
24	0.1859E 02	0.1067E 02	0.1237E 02	0.1939E 02	0.1428E 02	0.1070E 02	0.1852E 02	0.1808E 02	0.1204E 02	0.1952E 02
	-0.2529E-02	-0.2507E-02	-0.2480E-02	-0.2449E-02	-0.2415E-02	-0.2374E-02	-0.2322E-02	-0.2259E-02	-0.2180E-02	-0.2081E-02
25	-0.4031E 02	-0.3710E 02	-0.3287E 02	-0.2735E 02	-0.2052E 02	-0.1275E 02	-0.4539E 01	0.3557E 01	0.1069E 02	0.1577E 02
	-0.6263E-01	-0.6182E-01	-0.6087E-01	-0.5980E-01	-0.5862E-01	-0.5736E-01	-0.5603E-01	-0.5466E-01	-0.5328E-01	-0.5190E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5332E 02	-0.4925E 02	-0.4409E 02	-0.3830E 02	-0.3246E 02	-0.2712E 02	-0.2274E 02	-0.1961E 02	-0.1782E 02	-0.1728E 02
	-0.1143E-00	-0.1135E-00	-0.1125E-00	-0.1112E-00	-0.1097E-00	-0.1081E-00	-0.1063E-00	-0.1043E-00	-0.1022E-00	-0.1000E-00
27	-0.2850E 02	-0.3148E 02	-0.2322E 02	-0.2824E 02	-0.2227E 02	-0.2970E 02	-0.2601E 02	-0.3544E 02	-0.3328E 02	-0.4371E 02
	-0.1745E-00	-0.1742E-00	-0.1735E-00	-0.1725E-00	-0.1712E-00	-0.1696E-00	-0.1676E-00	-0.1654E-00	-0.1627E-00	-0.1596E-00
28	-0.3655E 02	-0.2720E 02	-0.3082E 02	-0.2331E 02	-0.2913E 02	-0.2389E 02	-0.3193E 02	-0.2862E 02	-0.3821E 02	-0.3591E 02
	-0.1745E-00	-0.1742E-00	-0.1735E-00	-0.1725E-00	-0.1712E-00	-0.1696E-00	-0.1676E-00	-0.1654E-00	-0.1627E-00	-0.1596E-00
29	-0.7896E 02	-0.8736E 02	-0.9567E 02	-0.1032E 03	-0.1093E 03	-0.1133E 03	-0.1150E 03	-0.1142E 03	-0.1108E 03	-0.1052E 03
	-0.1234E-00	-0.1244E-00	-0.1250E-00	-0.1250E-00	-0.1244E-00	-0.1232E-00	-0.1215E-00	-0.1191E-00	-0.1161E-00	-0.1125E-00
30	-0.1218E 03	-0.1375E 03	-0.1501E 03	-0.1590E 03	-0.1639E 03	-0.1644E 03	-0.1604E 03	-0.1518E 03	-0.1389E 03	-0.1222E 03
	-0.7392E-01	-0.7518E-01	-0.7594E-01	-0.7616E-01	-0.7580E-01	-0.7486E-01	-0.7334E-01	-0.7125E-01	-0.6862E-01	-0.6549E-01
31	-0.1231E 03	-0.1281E 03	-0.1299E 03	-0.1283E 03	-0.1234E 03	-0.1152E 03	-0.1045E 03	-0.9176E 02	-0.7761E 02	-0.6258E 02
	-0.3282E-01	-0.3344E-01	-0.3372E-01	-0.3365E-01	-0.3324E-01	-0.3249E-01	-0.3144E-01	-0.3008E-01	-0.2847E-01	-0.2662E-01
32	-0.1097E 03	-0.9712E 02	-0.8210E 02	-0.6622E 02	-0.5037E 02	-0.3555E 02	-0.2244E 02	-0.1133E 02	-0.2920E 01	0.3249E 01
	-0.1142E-01	-0.1144E-01	-0.1129E-01	-0.1097E-01	-0.1053E-01	-0.9971E-02	-0.9329E-02	-0.8618E-02	-0.7852E-02	-0.7040E-02
33	-0.7562E 02	-0.6269E 02	-0.4786E 02	-0.3274E 02	-0.1884E 02	-0.7291E 01	0.1413E 01	0.7435E 01	0.1134E 02	0.1379E 02
	-0.5802E-02	-0.5746E-02	-0.5580E-02	-0.5327E-02	-0.5008E-02	-0.4641E-02	-0.4242E-02	-0.3821E-02	-0.3383E-02	-0.2932E-02
34	-0.8112E 01	-0.2642E 01	0.1662E 01	0.6394E 01	0.1024E 02	0.1413E 02	0.1814E 02	0.2058E 02	0.2381E 02	0.2550E 02
	-0.1731E-02	-0.1734E-02	-0.1710E-02	-0.1662E-02	-0.1594E-02	-0.1510E-02	-0.1413E-02	-0.1305E-02	-0.1189E-02	-0.1066E-02

SF,BM /T

1	0.1416E 02	0.1035E 02	0.9149E 01	0.4216E 01	0.2342E 01	-0.2838E 01	-0.4706E 01	-0.9453E 01	-0.1059E 02	-0.1428E 02
2	-0.2854E 02	-0.2898E 02	-0.3390E 02	-0.3336E 02	-0.3732E 02	-0.3555E 02	-0.3831E 02	-0.3507E 02	-0.3633E 02	-0.3130E 02
3	0.3605E 02	0.3716E 02	0.5004E 02	0.4997E 02	0.6090E 02	0.5805E 02	0.6556E 02	0.5879E 02	0.6219E 02	0.5128E 02
4	-0.2055E 02	-0.1742E 02	-0.1412E 02	-0.1094E 02	-0.8098E 01	-0.5663E 01	-0.3672E 01	-0.2202E 01	-0.1451E 01	-0.1755E 01
5	-0.4582E 01	0.4147E 01	0.1419E 02	0.2453E 02	0.3422E 02	0.4253E 02	0.4906E 02	0.5375E 02	0.5678E 02	0.5846E 02
6	-0.1324E 04	-0.1329E 04	-0.1332E 04	-0.1328E 04	-0.1314E 04	-0.1295E 04	-0.1277E 04	-0.1267E 04	-0.1265E 04	-0.1270E 04
7	-0.7892E 04	-0.7895E 04	-0.7876E 04	-0.7836E 04	-0.7769E 04	-0.7667E 04	-0.7523E 04	-0.7338E 04	-0.7125E 04	-0.6905E 04
8	-0.9796E 04	-0.9860E 04	-0.9861E 04	-0.9794E 04	-0.9656E 04	-0.9446E 04	-0.9171E 04	-0.8849E 04	-0.8498E 04	-0.8138E 04
9	-0.1105E 05	-0.1141E 05	-0.1168E 05	-0.1185E 05	-0.1190E 05	-0.1182E 05	-0.1160E 05	-0.1126E 05	-0.1080E 05	-0.1024E 05

X,Y \ /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.5692E 02	-0.5054E 02	-0.4083E 02	-0.2826E 02	-0.1370E 02	0.1817E 01	0.1731E 02	0.3195E 02	0.4512E 02	0.5631E 02
	-0.3511E-02	-0.2995E-02	-0.2400E-02	-0.1745E-02	-0.1051E-02	-0.3427E-03	0.3525E-03	0.1009E-02	0.1602E-02	0.2107E-02
2	-0.6714E 02	-0.5364E 02	-0.3895E 02	-0.2299E 02	-0.6063E 01	0.1187E 02	0.3024E 02	0.4803E 02	0.6439E 02	0.7777E 02
	-0.7711E-02	-0.6801E-02	-0.5783E-02	-0.4688E-02	-0.3545E-02	-0.2388E-02	-0.1252E-02	-0.1724E-03	0.8168E-03	0.1683E-02
3	-0.6874E 02	-0.5492E 02	-0.3975E 02	-0.2399E 02	-0.8406E 01	0.6446E 01	0.2020E 02	0.3253E 02	0.4315E 02	0.5186E 02
	-0.2290E-01	-0.2118E-01	-0.1929E-01	-0.1729E-01	-0.1521E-01	-0.1311E-01	-0.1103E-01	-0.9002E-02	-0.7077E-02	-0.5283E-02
4	0.1791E 02	0.1851E 02	0.1973E 02	0.1955E 02	0.1965E 02	0.1859E 02	0.1675E 02	0.1492E 02	0.1133E 02	0.8068E 01
	-0.1168E-02	-0.1030E-02	-0.8755E-03	-0.7095E-03	-0.5364E-03	-0.3612E-03	-0.1891E-03	-0.2554E-04	0.1242E-03	0.2553E-03
5	-0.7989E 02	-0.6795E 02	-0.5558E 02	-0.4297E 02	-0.3050E 02	-0.1876E 02	-0.8242E 01	0.9558E 00	0.9151E 01	0.1683E 02
	-0.5315E-01	-0.5044E-01	-0.4748E-01	-0.4433E-01	-0.4104E-01	-0.3765E-01	-0.3421E-01	-0.3076E-01	-0.2735E-01	-0.2400E-01
6	-0.6591E 02	-0.6162E 02	-0.5755E 02	-0.5380E 02	-0.5010E 02	-0.4600E 02	-0.4110E 02	-0.3533E 02	-0.2903E 02	-0.2276E 02
	-0.9073E-01	-0.8765E-01	-0.8425E-01	-0.8055E-01	-0.7658E-01	-0.7238E-01	-0.6795E-01	-0.6335E-01	-0.5860E-01	-0.5374E-01
7	-0.3350E 02	-0.3342E 02	-0.3848E 02	-0.3717E 02	-0.4089E 02	-0.3795E 02	-0.4027E 02	-0.3615E 02	-0.3783E 02	-0.3320E 02
	-0.1298E-00	-0.1270E-00	-0.1238E-00	-0.1202E-00	-0.1162E-00	-0.1117E-00	-0.1069E-00	-0.1016E-00	-0.9591E-01	-0.8988E-01
8	-0.3176E 02	-0.3748E 02	-0.3700E 02	-0.4157E 02	-0.3955E 02	-0.4257E 02	-0.3895E 02	-0.4082E 02	-0.3632E 02	-0.3771E 02
	-0.1298E-00	-0.1270E-00	-0.1238E-00	-0.1202E-00	-0.1162E-00	-0.1117E-00	-0.1069E-00	-0.1016E-00	-0.9591E-01	-0.8988E-01
9	-0.2750E 02	-0.2813E 02	-0.2872E 02	-0.2927E 02	-0.3049E 02	-0.3309E 02	-0.3700E 02	-0.4125E 02	-0.4469E 02	-0.4679E 02
	-0.8412E-01	-0.8211E-01	-0.7994E-01	-0.7760E-01	-0.7509E-01	-0.7242E-01	-0.6957E-01	-0.6654E-01	-0.6330E-01	-0.5984E-01
10	-0.9382E 01	-0.4795E 01	-0.3029E 01	-0.4447E 01	-0.7826E 01	-0.1147E 02	-0.1473E 02	-0.1834E 02	-0.2331E 02	-0.2955E 02
	-0.4632E-01	-0.4499E-01	-0.4362E-01	-0.4222E-01	-0.4078E-01	-0.3931E-01	-0.3780E-01	-0.3624E-01	-0.3462E-01	-0.3293E-01
11	-0.1447E 02	-0.1300E 02	-0.1224E 02	-0.8890E 01	-0.4980E 01	-0.2291E 01	-0.1442E 01	-0.1439E 01	-0.9588E 00	0.1787E-00
	-0.2239E-01	-0.2159E-01	-0.2074E-01	-0.1983E-01	-0.1889E-01	-0.1792E-01	-0.1695E-01	-0.1598E-01	-0.1503E-01	-0.1409E-01
12	-0.4933E 02	-0.4678E 02	-0.4098E 02	-0.3489E 02	-0.2885E 02	-0.2045E 02	-0.8550E 01	0.4352E 01	0.1488E 02	0.2256E 02
	-0.1547E-01	-0.1483E-01	-0.1408E-01	-0.1323E-01	-0.1231E-01	-0.1133E-01	-0.1031E-01	-0.9283E-02	-0.8279E-02	-0.7321E-02
13	-0.6073E 02	-0.5748E 02	-0.5296E 02	-0.4724E 02	-0.4074E 02	-0.3332E 02	-0.2450E 02	-0.1471E 02	-0.5330E 01	-0.2786E 01
	-0.2882E-01	-0.2773E-01	-0.2647E-01	-0.2506E-01	-0.2351E-01	-0.2186E-01	-0.2012E-01	-0.1833E-01	-0.1652E-01	-0.1472E-01
14	0.1367E 02	0.4873E 01	-0.8583E 01	-0.1597E 02	-0.1428E 02	-0.1304E 02	-0.2037E 02	-0.3104E 02	-0.3504E 02	-0.3353E 02
	-0.3234E-02	-0.3102E-02	-0.2948E-02	-0.2773E-02	-0.2579E-02	-0.2373E-02	-0.2162E-02	-0.1951E-02	-0.1741E-02	-0.1541E-02
15	-0.7036E 02	-0.6527E 02	-0.6065E 02	-0.5595E 02	-0.5074E 02	-0.4570E 02	-0.4179E 02	-0.3857E 02	-0.3442E 02	-0.2872E 02
	-0.5871E-01	-0.5679E-01	-0.5464E-01	-0.5226E-01	-0.4968E-01	-0.4693E-01	-0.4402E-01	-0.4098E-01	-0.3784E-01	-0.3460E-01
16	-0.6223E 02	-0.5979E 02	-0.5689E 02	-0.5442E 02	-0.5290E 02	-0.5187E 02	-0.5050E 02	-0.4878E 02	-0.4736E 02	-0.4625E 02
	-0.9872E-01	-0.9592E-01	-0.9279E-01	-0.8937E-01	-0.8566E-01	-0.8168E-01	-0.7744E-01	-0.7297E-01	-0.6827E-01	-0.6336E-01
17	-0.3151E 02	-0.3535E 02	-0.3576E 02	-0.3837E 02	-0.3722E 02	-0.3821E 02	-0.3603E 02	-0.3642E 02	-0.3412E 02	-0.3454E 02
	-0.1415E-00	-0.1380E-00	-0.1341E-00	-0.1297E-00	-0.1250E-00	-0.1198E-00	-0.1143E-00	-0.1084E-00	-0.1021E-00	-0.9551E-01
18	-0.3255E 02	-0.3351E 02	-0.3701E 02	-0.3682E 02	-0.3865E 02	-0.3692E 02	-0.3756E 02	-0.3531E 02	-0.3569E 02	-0.3357E 02
	-0.1415E-00	-0.1380E-00	-0.1341E-00	-0.1297E-00	-0.1250E-00	-0.1198E-00	-0.1143E-00	-0.1084E-00	-0.1021E-00	-0.9551E-01
19	-0.3961E 02	-0.3663E 02	-0.3455E 02	-0.3377E 02	-0.3442E 02	-0.3607E 02	-0.3797E 02	-0.3941E 02	-0.3994E 02	-0.3936E 02
	-0.9398E-01	-0.9079E-01	-0.8740E-01	-0.8383E-01	-0.8008E-01	-0.7615E-01	-0.7204E-01	-0.6775E-01	-0.6328E-01	-0.5864E-01
20	-0.3719E 02	-0.2948E 02	-0.2369E 02	-0.1929E 02	-0.1573E 02	-0.1290E 02	-0.1088E 02	-0.9371E 01	-0.7822E 01	-0.5585E 01
	-0.5260E-01	-0.5012E-01	-0.4752E-01	-0.4483E-01	-0.4207E-01	-0.3926E-01	-0.3640E-01	-0.3352E-01	-0.3063E-01	-0.2774E-01
21	-0.4575E 02	-0.3765E 02	-0.2785E 02	-0.1685E 02	-0.5360E 01	0.6501E 01	0.1864E 02	0.3035E 02	0.4079E 02	0.4931E 02
	-0.2366E-01	-0.2213E-01	-0.2048E-01	-0.1875E-01	-0.1696E-01	-0.1516E-01	-0.1338E-01	-0.1165E-01	-0.1002E-01	-0.8511E-02
22	-0.5050E 02	-0.4258E 02	-0.3220E 02	-0.1975E 02	-0.1383E 01	0.1836E 02	0.3521E 02	0.5254E 02	0.6913E 02	0.7954E 02
	-0.1223E-01	-0.1136E-01	-0.1040E-01	-0.9349E-02	-0.8257E-02	-0.7157E-02	-0.6089E-02	-0.5093E-02	-0.4206E-02	-0.3462E-02
23	-0.1716E 01	-0.1909E 01	-0.1011E 01	0.8442E 00	0.3109E 01	0.5638E 01	0.8263E 01	0.1025E 02	0.1078E 02	0.9336E 01
	-0.2144E-01	-0.2060E-01	-0.1974E-01	-0.1884E-01	-0.1793E-01	-0.1703E-01	-0.1613E-01	-0.1526E-01	-0.1442E-01	-0.1363E-01
24	0.2267E 02	0.9289E 01	0.8628E 01	0.1873E 02	0.1125E 02	0.4124E 01	0.1284E 02	0.9694E 01	-0.3974E 01	-0.2272E 01
	-0.1961E-02	-0.1824E-02	-0.1668E-02	-0.1499E-02	-0.1324E-02	-0.1149E-02	-0.9760E-03	-0.8165E-03	-0.6762E-03	-0.5564E-03
25	0.1788E 02	0.1648E 02	0.1162E 02	0.4015E 01	-0.5409E 01	-0.1615E 02	-0.2788E 02	-0.4004E 02	-0.5177E 02	-0.6206E 02
	-0.5054E-01	-0.4919E-01	-0.4787E-01	-0.4655E-01	-0.4522E-01	-0.4385E-01	-0.4240E-01	-0.4085E-01	-0.3916E-01	-0.3729E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.1799E 02	-0.2010E 02	-0.2396E 02	-0.2994E 02	-0.3799E 02	-0.4745E 02	-0.5715E 02	-0.6585E 02	-0.7259E 02	-0.7682E 02
	-0.9769E-01	-0.9522E-01	-0.9262E-01	-0.8986E-01	-0.8691E-01	-0.8374E-01	-0.8030E-01	-0.7655E-01	-0.7246E-01	-0.6800E-01
27	-0.4186E 02	-0.5189E 02	-0.4882E 02	-0.5697E 02	-0.5147E 02	-0.5703E 02	-0.4904E 02	-0.5258E 02	-0.4309E 02	-0.4568E 02
	-0.1560E-00	-0.1519E-00	-0.1473E-00	-0.1422E-00	-0.1364E-00	-0.1301E-00	-0.1232E-00	-0.1159E-00	-0.1080E-00	-0.9969E-01
28	-0.4591E 02	-0.4328E 02	-0.5224E 02	-0.4787E 02	-0.5464E 02	-0.4785E 02	-0.5242E 02	-0.4379E 02	-0.4710E 02	-0.3765E 02
	-0.1560E-00	-0.1519E-00	-0.1473E-00	-0.1422E-00	-0.1364E-00	-0.1301E-00	-0.1232E-00	-0.1159E-00	-0.1080E-00	-0.9969E-01
29	-0.9745E 02	-0.8804E 02	-0.7724E 02	-0.6539E 02	-0.5298E 02	-0.4063E 02	-0.2883E 02	-0.1786E 02	-0.7902E 01	0.8415E 00
	-0.1084E-00	-0.1038E-00	-0.9875E-01	-0.9331E-01	-0.8755E-01	-0.8155E-01	-0.7537E-01	-0.6907E-01	-0.6272E-01	-0.5637E-01
30	-0.1024E 03	-0.8055E 02	-0.5786E 02	-0.3556E 02	-0.1445E 02	0.5085E 01	0.2278E 02	0.3821E 02	0.5100E 02	0.6100E 02
	-0.6193E-01	-0.5801E-01	-0.5382E-01	-0.4942E-01	-0.4491E-01	-0.4037E-01	-0.3586E-01	-0.3145E-01	-0.2720E-01	-0.2315E-01
31	-0.4715E 02	-0.3160E 02	-0.1591E 02	-0.5093E-01	0.1561E 02	0.3030E 02	0.4330E 02	0.5426E 02	0.6305E 02	0.6947E 02
	-0.2458E-01	-0.2238E-01	-0.2008E-01	-0.1772E-01	-0.1533E-01	-0.1298E-01	-0.1070E-01	-0.8536E-02	-0.6516E-02	-0.4673E-02
32	0.7900E 01	0.1163E 02	0.1464E 02	0.1743E 02	0.2023E 02	0.2349E 02	0.2747E 02	0.3155E 02	0.3568E 02	0.3952E 02
	-0.6191E-02	-0.5317E-02	-0.4429E-02	-0.3540E-02	-0.2660E-02	-0.1802E-02	-0.9793E-03	-0.2067E-03	0.5002E-03	0.1126E-02
33	0.1507E 02	0.1501E 02	0.1364E 02	0.1140E 02	0.8859E 01	0.6563E 01	0.5136E 01	0.5238E 01	0.7092E 01	0.1016E 02
	-0.2471E-02	-0.2005E-02	-0.1542E-02	-0.1086E-02	-0.6406E-03	-0.2090E-03	0.2043E-03	0.5936E-03	0.9505E-03	0.1265E-02
34	0.2469E 02	0.2257E 02	0.2111E 02	0.1882E 02	0.1655E 02	0.1410E 02	0.1073E 02	0.8157E 01	0.4205E 01	0.8858E 00
	-0.9371E-03	-0.8047E-03	-0.6703E-03	-0.5356E-03	-0.4024E-03	-0.2725E-03	-0.1480E-03	-0.3100E-04	0.7594E-04	0.1706E-03

SF,BM /T

1	-0.1429E 02	-0.1670E 02	-0.1554E 02	-0.1683E 02	-0.1486E 02	-0.1543E 02	-0.1299E 02	-0.1322E 02	-0.1093E 02	-0.1146E 02
2	-0.3098E 02	-0.2447E 02	-0.2318E 02	-0.1578E 02	-0.1375E 02	-0.5347E 01	-0.2442E 01	0.6637E 01	0.9494E 01	0.1802E 02
3	0.5075E 02	0.3620E 02	0.3245E 02	0.1515E 02	0.9395E 01	-0.8986E 01	-0.1461E 02	-0.3170E 02	-0.3491E 02	-0.4875E 02
4	-0.3449E 01	-0.6688E 01	-0.1142E 02	-0.1739E 02	-0.2423E 02	-0.3147E 02	-0.3863E 02	-0.4526E 02	-0.5096E 02	-0.5540E 02
5	0.5902E 02	0.5851E 02	0.5704E 02	0.5491E 02	0.5245E 02	0.5000E 02	0.4786E 02	0.4630E 02	0.4537E 02	0.4482E 02
6	-0.1276E 04	-0.1278E 04	-0.1273E 04	-0.1261E 04	-0.1243E 04	-0.1223E 04	-0.1199E 04	-0.1171E 04	-0.1136E 04	-0.1090E 04
7	-0.6692E 04	-0.6491E 04	-0.6299E 04	-0.6114E 04	-0.5937E 04	-0.5770E 04	-0.5612E 04	-0.5450E 04	-0.5273E 04	-0.5074E 04
8	-0.7781E 04	-0.7435E 04	-0.7101E 04	-0.6777E 04	-0.6463E 04	-0.6149E 04	-0.5826E 04	-0.5489E 04	-0.5131E 04	-0.4746E 04
9	-0.9580E 04	-0.8854E 04	-0.8076E 04	-0.7267E 04	-0.6447E 04	-0.5635E 04	-0.4850E 04	-0.4104E 04	-0.3407E 04	-0.2767E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.6507E 02	0.7103E 02	0.7370E 02	0.7249E 02	0.6697E 02	0.5714E 02	0.4361E 02	0.2746E 02	0.9980E 01	-0.7718E 01
	0.2506E-02	0.2787E-02	0.2945E-02	0.2975E-02	0.2882E-02	0.2671E-02	0.2353E-02	0.1941E-02	0.1453E-02	0.9064E-03
2	0.8706E 02	0.9168E 02	0.9206E 02	0.8858E 02	0.8238E 02	0.7438E 02	0.6451E 02	0.5264E 02	0.3813E 02	0.2121E 02
	0.2401E-02	0.2955E-02	0.3338E-02	0.3550E-02	0.3595E-02	0.3482E-02	0.3221E-02	0.2825E-02	0.2308E-02	0.1690E-02
3	0.5872E 02	0.6392E 02	0.6762E 02	0.6972E 02	0.6990E 02	0.6783E 02	0.6354E 02	0.5741E 02	0.4995E 02	0.4143E 02
	-0.3647E-02	-0.2188E-02	-0.9191E-03	0.1524E-03	0.1022E-02	0.1689E-02	0.2159E-02	0.2438E-02	0.2541E-02	0.2483E-02
4	0.5493E 01	0.3512E 01	-0.1098E-01	-0.3066E 01	-0.6481E 01	-0.1110E 02	-0.1512E 02	-0.1981E 02	-0.2371E 02	-0.2801E 02
	0.3640E-03	0.4479E-03	0.5058E-03	0.5377E-03	0.5444E-03	0.5271E-03	0.4875E-03	0.4272E-03	0.3488E-03	0.2550E-03
5	0.2429E 02	0.3144E 02	0.3786E 02	0.4314E 02	0.4705E 02	0.4959E 02	0.5080E 02	0.5066E 02	0.4912E 02	0.4615E 02
	-0.2075E-01	-0.1761E-01	-0.1462E-01	-0.1180E-01	-0.9150E-02	-0.6694E-02	-0.4437E-02	-0.2384E-02	-0.5347E-03	0.1115E-02
6	-0.1696E 02	-0.1177E 02	-0.7051E 01	-0.2507E 01	0.2017E 01	0.6462E 01	0.1062E 02	0.1424E 02	0.1716E 02	0.1931E 02
	-0.4881E-01	-0.4383E-01	-0.3884E-01	-0.3385E-01	-0.2888E-01	-0.2397E-01	-0.1912E-01	-0.1436E-01	-0.9714E-02	-0.5192E-02
7	-0.3452E 02	-0.2937E 02	-0.3029E 02	-0.2484E 02	-0.2583E 02	-0.2045E 02	-0.2148E 02	-0.1570E 02	-0.1612E 02	-0.9534E 01
	-0.8353E-01	-0.7687E-01	-0.6994E-01	-0.6274E-01	-0.5533E-01	-0.4771E-01	-0.3993E-01	-0.3201E-01	-0.2398E-01	-0.1589E-01
8	-0.3265E 02	-0.3355E 02	-0.2794E 02	-0.2859E 02	-0.2291E 02	-0.2372E 02	-0.1797E 02	-0.1850E 02	-0.1206E 02	-0.1192E 02
	-0.8353E-01	-0.7687E-01	-0.6994E-01	-0.6274E-01	-0.5533E-01	-0.4771E-01	-0.3993E-01	-0.3201E-01	-0.2398E-01	-0.1589E-01
9	-0.4785E 02	-0.4844E 02	-0.4868E 02	-0.4807E 02	-0.4597E 02	-0.4223E 02	-0.3746E 02	-0.3250E 02	-0.2775E 02	-0.2290E 02
	-0.5617E-01	-0.5228E-01	-0.4816E-01	-0.4382E-01	-0.3926E-01	-0.3450E-01	-0.2955E-01	-0.2445E-01	-0.1922E-01	-0.1390E-01
10	-0.3571E 02	-0.4017E 02	-0.4228E 02	-0.4269E 02	-0.4258E 02	-0.4247E 02	-0.4174E 02	-0.3936E 02	-0.3501E 02	-0.2959E 02
	-0.3116E-01	-0.2929E-01	-0.2731E-01	-0.2520E-01	-0.2297E-01	-0.2062E-01	-0.1814E-01	-0.1556E-01	-0.1288E-01	-0.1011E-01
11	0.8652E 00	-0.2221E-00	-0.3448E 01	-0.7807E 01	-0.1164E 02	-0.1402E 02	-0.1551E 02	-0.1734E 02	-0.2007E 02	-0.2308E 02
	-0.1317E-01	-0.1229E-01	-0.1142E-01	-0.1057E-01	-0.9728E-02	-0.8877E-02	-0.8016E-02	-0.7142E-02	-0.6255E-02	-0.5348E-02
12	0.2867E 02	0.3310E 02	0.3520E 02	0.3508E 02	0.3274E 02	0.2808E 02	0.2156E 02	0.1385E 02	0.5512E 01	-0.2513E 01
	-0.6430E-02	-0.5616E-02	-0.4888E-02	-0.4246E-02	-0.3691E-02	-0.3218E-02	-0.2820E-02	-0.2487E-02	-0.2210E-02	-0.1976E-02
13	0.1008E 02	0.1685E 02	0.2227E 02	0.2570E 02	0.2804E 02	0.3036E 02	0.3211E 02	0.3205E 02	0.3013E 02	0.2706E 02
	-0.1295E-01	-0.1124E-01	-0.9595E-02	-0.8034E-02	-0.6564E-02	-0.5189E-02	-0.3918E-02	-0.2756E-02	-0.1703E-02	-0.7585E-03
14	-0.3391E 02	-0.3516E 02	-0.3303E 02	-0.3002E 02	-0.3191E 02	-0.4124E 02	-0.5516E 02	-0.6752E 02	-0.7523E 02	-0.8184E 02
	-0.1354E-02	-0.1184E-02	-0.1031E-02	-0.8964E-03	-0.7807E-03	-0.6841E-03	-0.6044E-03	-0.5381E-03	-0.4821E-03	-0.4349E-03
15	-0.2265E 02	-0.1714E 02	-0.1147E 02	-0.4787E 01	0.2166E 01	0.8195E 01	0.1342E 02	0.1840E 02	0.2243E 02	0.2425E 02
	-0.3130E-01	-0.2796E-01	-0.2459E-01	-0.2121E-01	-0.1786E-01	-0.1453E-01	-0.1127E-01	-0.8090E-02	-0.5004E-02	-0.2027E-02
16	-0.4440E 02	-0.4109E 02	-0.3683E 02	-0.3246E 02	-0.2797E 02	-0.2307E 02	-0.1812E 02	-0.1360E 02	-0.9154E 01	-0.4040E 01
	-0.5825E-01	-0.5295E-01	-0.4749E-01	-0.4188E-01	-0.3614E-01	-0.3030E-01	-0.2438E-01	-0.1841E-01	-0.1241E-01	-0.6409E-02
17	-0.3273E 02	-0.3381E 02	-0.3274E 02	-0.3402E 02	-0.3283E 02	-0.3345E 02	-0.3134E 02	-0.3035E 02	-0.2642E 02	-0.2328E 02
	-0.8859E-01	-0.8138E-01	-0.7385E-01	-0.6603E-01	-0.5790E-01	-0.4947E-01	-0.4075E-01	-0.3177E-01	-0.2254E-01	-0.1310E-01
18	-0.3430E 02	-0.3297E 02	-0.3430E 02	-0.3331E 02	-0.3438E 02	-0.3290E 02	-0.3289E 02	-0.2998E 02	-0.2801E 02	-0.2314E 02
	-0.8859E-01	-0.8138E-01	-0.7385E-01	-0.6603E-01	-0.5790E-01	-0.4947E-01	-0.4075E-01	-0.3177E-01	-0.2254E-01	-0.1310E-01
19	-0.3767E 02	-0.3489E 02	-0.3105E 02	-0.2627E 02	-0.2071E 02	-0.1458E 02	-0.8031E 01	-0.1264E 01	0.5419E 01	0.1152E 02
	-0.5383E-01	-0.4686E-01	-0.4376E-01	-0.3853E-01	-0.3321E-01	-0.2782E-01	-0.2239E-01	-0.1696E-01	-0.1156E-01	-0.6225E-02
20	-0.2089E 01	0.2840E 01	0.8910E 01	0.1571E 02	0.2282E 02	0.2969E 02	0.3553E 02	0.3947E 02	0.4073E 02	0.3890E 02
	-0.2486E-01	-0.2201E-01	-0.1920E-01	-0.1646E-01	-0.1379E-01	-0.1124E-01	-0.8808E-02	-0.6529E-02	-0.4411E-02	-0.2457E-02
21	0.5537E 02	0.5890E 02	0.6034E 02	0.5984E 02	0.5705E 02	0.5167E 02	0.4365E 02	0.3330E 02	0.2139E 02	0.8770E 01
	-0.7156E-02	-0.5968E-02	-0.4954E-02	-0.4117E-02	-0.3451E-02	-0.2950E-02	-0.2600E-02	-0.2382E-02	-0.2272E-02	-0.2242E-02
22	0.8501E 02	0.8672E 02	0.8069E 02	0.6716E 02	0.5022E 02	0.3004E 02	0.7158E 01	-0.1426E 02	-0.3326E 02	-0.5132E 02
	-0.2884E-02	-0.2483E-02	-0.2257E-02	-0.2195E-02	-0.2272E-02	-0.2457E-02	-0.2716E-02	-0.3012E-02	-0.3311E-02	-0.3580E-02
23	0.5580E 01	-0.1771E-00	-0.6940E 01	-0.1390E 02	-0.2078E 02	-0.2748E 02	-0.3385E 02	-0.3963E 02	-0.4426E 02	-0.4718E 02
	-0.1288E-01	-0.1216E-01	-0.1146E-01	-0.1076E-01	-0.1005E-01	-0.9296E-02	-0.8492E-02	-0.7624E-02	-0.6680E-02	-0.5653E-02
24	0.8298E 00	-0.8370E 01	-0.1165E 02	-0.1036E 02	-0.2117E 02	-0.3287E 02	-0.3583E 02	-0.4426E 02	-0.5651E 02	-0.5887E 02
	-0.4631E-03	-0.4001E-03	-0.3644E-03	-0.3542E-03	-0.3682E-03	-0.3998E-03	-0.4418E-03	-0.4907E-03	-0.5405E-03	-0.5842E-03
25	-0.6986E 02	-0.7455E 02	-0.7606E 02	-0.7456E 02	-0.7026E 02	-0.6355E 02	-0.5503E 02	-0.4544E 02	-0.3562E 02	-0.2617E 02
	-0.3522E-01	-0.3293E-01	-0.3040E-01	-0.2763E-01	-0.2462E-01	-0.2140E-01	-0.1799E-01	-0.1442E-01	-0.1073E-01	-0.6966E-02

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.7839E 02	-0.7734E 02	-0.7380E 02	-0.6800E 02	-0.6030E 02	-0.5107E 02	-0.4068E 02	-0.2950E 02	-0.1792E 02	-0.6476E 01
	-0.6316E-01	-0.5794E-01	-0.5234E-01	-0.4639E-01	-0.4013E-01	-0.3359E-01	-0.2683E-01	-0.1991E-01	-0.1289E-01	-0.5833E-02
27	-0.3558E 02	-0.3784E 02	-0.2754E 02	-0.2971E 02	-0.1930E 02	-0.2138E 02	-0.1087E 02	-0.1292E 02	-0.2393E 01	-0.4402E 01
	-0.9100E-01	-0.8196E-01	-0.7263E-01	-0.6303E-01	-0.5322E-01	-0.4325E-01	-0.3315E-01	-0.2298E-01	-0.1279E-01	-0.2623E-02
28	-0.4050E 02	-0.3078E 02	-0.3349E 02	-0.2363E 02	-0.2621E 02	-0.1614E 02	-0.1854E 02	-0.8288E 01	-0.1053E 02	-0.6858E-01
	-0.9100E-01	-0.8196E-01	-0.7263E-01	-0.6303E-01	-0.5322E-01	-0.4325E-01	-0.3315E-01	-0.2298E-01	-0.1279E-01	-0.2623E-02
29	0.8164E 01	0.1398E 02	0.1825E 02	0.2092E 02	0.2200E 02	0.2169E 02	0.2036E 02	0.1846E 02	0.1638E 02	0.1442E 02
	-0.5006E-01	-0.4383E-01	-0.3771E-01	-0.3170E-01	-0.2583E-01	-0.2009E-01	-0.1448E-01	-0.8994E-02	-0.3624E-02	0.1639E-02
30	0.6819E 02	0.7249E 02	0.7390E 02	0.7266E 02	0.6921E 02	0.6388E 02	0.5690E 02	0.4852E 02	0.3915E 02	0.2925E 02
	-0.1934E-01	-0.1580E-01	-0.1253E-01	-0.9539E-02	-0.6815E-02	-0.4344E-02	-0.2108E-02	-0.8351E-04	0.1757E-02	0.3444E-02
31	0.7347E 02	0.7532E 02	0.7536E 02	0.7374E 02	0.7044E 02	0.6550E 02	0.5905E 02	0.5115E 02	0.4170E 02	0.3060E 02
	-0.3027E-02	-0.1590E-02	-0.3662E-03	0.6448E-03	0.1448E-02	0.2050E-02	0.2464E-02	0.2702E-02	0.2783E-02	0.2727E-02
32	0.4292E 02	0.4578E 02	0.4782E 02	0.4871E 02	0.4836E 02	0.4671E 02	0.4314E 02	0.3746E 02	0.2963E 02	0.1985E 02
	0.1656E-02	0.2083E-02	0.2401E-02	0.2605E-02	0.2694E-02	0.2666E-02	0.2523E-02	0.2266E-02	0.1904E-02	0.1446E-02
33	0.1362E 02	0.1702E 02	0.2006E 02	0.2226E 02	0.2315E 02	0.2243E 02	0.2002E 02	0.1588E 02	0.9964E 01	0.2270E 01
	0.1526E-02	0.1728E-02	0.1866E-02	0.1934E-02	0.1932E-02	0.1856E-02	0.1706E-02	0.1484E-02	0.1193E-02	0.8404E-03
34	-0.7930E 00	-0.2037E 01	-0.3959E 01	-0.5778E 01	-0.7761E 01	-0.1106E 02	-0.1428E 02	-0.1786E 02	-0.2139E 02	-0.2491E 02
	0.2509E-03	0.3156E-03	0.3636E-03	0.3945E-03	0.4079E-03	0.4035E-03	0.3817E-03	0.3427E-03	0.2876E-03	0.2181E-03

SF,BM /T

1	-0.9537E 01	-0.1010E 02	-0.8303E 01	-0.8979E 01	-0.7477E 01	-0.8153E 01	-0.6677E 01	-0.7140E 01	-0.5414E 01	-0.5060E 01
2	0.1975E 02	0.2703E 02	0.2731E 02	0.3311E 02	0.3163E 02	0.3564E 02	0.3229E 02	0.3468E 02	0.2973E 02	0.3069E 02
3	-0.4805E 02	-0.5766E 02	-0.5258E 02	-0.5792E 02	-0.4879E 02	-0.5056E 02	-0.3845E 02	-0.3795E 02	-0.2431E 02	-0.2306E 02
4	-0.5829E 02	-0.5942E 02	-0.5859E 02	-0.5564E 02	-0.5050E 02	-0.4326E 02	-0.3420E 02	-0.2379E 02	-0.1255E 02	-0.9953E 00
5	0.4427E 02	0.4348E 02	0.4227E 02	0.4037E 02	0.3755E 02	0.3362E 02	0.2848E 02	0.2207E 02	0.1436E 02	0.5376E 01
6	-0.1030E 04	-0.9560E 03	-0.8696E 03	-0.7759E 03	-0.6807E 03	-0.5875E 03	-0.4959E 03	-0.4024E 03	-0.3025E 03	-0.1942E 03
7	-0.4850E 04	-0.4598E 04	-0.4317E 04	-0.4002E 04	-0.3647E 04	-0.3248E 04	-0.2813E 04	-0.2351E 04	-0.1874E 04	-0.1385E 04
8	-0.4328E 04	-0.3875E 04	-0.3384E 04	-0.2860E 04	-0.2315E 04	-0.1768E 04	-0.1235E 04	-0.7306E 03	-0.2664E 03	0.1521E 03
9	-0.2188E 04	-0.1670E 04	-0.1212E 04	-0.8092E 03	-0.4589E 03	-0.1551E 03	0.1090E 03	0.3402E 03	0.5444E 03	0.7274E 03

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.2479E 02	-0.4047E 02	-0.5408E 02	-0.6506E 02	-0.7288E 02	-0.7720E 02	-0.7801E 02	-0.7558E 02	-0.7036E 02	-0.6286E 02
	0.3229E-03	-0.2696E-03	-0.8418E-03	-0.1367E-02	-0.1822E-02	-0.2188E-02	-0.2455E-02	-0.2617E-02	-0.2674E-02	-0.2626E-02
2	0.1920E 01	-0.1783E 02	-0.3603E 02	-0.5231E 02	-0.6529E 02	-0.7517E 02	-0.8166E 02	-0.8501E 02	-0.8530E 02	-0.8232E 02
	0.9967E-03	0.2642E-03	-0.4678E-03	-0.1161E-02	-0.1781E-02	-0.2300E-02	-0.2695E-02	-0.2953E-02	-0.3065E-02	-0.3024E-02
3	0.3176E 02	0.2064E 02	0.8031E 01	-0.5567E 01	-0.1929E 02	-0.3222E 02	-0.4369E 02	-0.5325E 02	-0.6059E 02	-0.6538E 02
	0.2288E-02	0.1987E-02	0.1619E-02	0.1228E-02	0.8581E-03	0.5521E-03	0.3485E-03	0.2802E-03	0.3752E-03	0.6557E-03
4	-0.2746E 02	-0.2516E 02	-0.2414E 02	-0.1960E 02	-0.1684E 02	-0.1318E 02	-0.1027E 02	-0.6485E 01	-0.1639E 01	0.1988E 01
	0.1499E-03	0.3905E-04	-0.7181E-04	-0.1767E-03	-0.2706E-03	-0.3489E-03	-0.4088E-03	-0.4477E-03	-0.4644E-03	-0.4581E-03
5	0.4189E 02	0.3648E 02	0.2994E 02	0.2213E 02	0.1295E 02	0.2652E 01	-0.8129E 01	-0.1856E 02	-0.2795E 02	-0.3591E 02
	0.2577E-02	0.3876E-02	0.5042E-02	0.6111E-02	0.7121E-02	0.8114E-02	0.9130E-02	0.1021E-01	0.1139E-01	0.1271E-01
6	0.2069E 02	0.2143E 02	0.2175E 02	0.2190E 02	0.2200E 02	0.2192E 02	0.2135E 02	0.1994E 02	0.1761E 02	0.1462E 02
	-0.8033E-03	0.3455E-02	0.7592E-02	0.1162E-01	0.1554E-01	0.1938E-01	0.2313E-01	0.2680E-01	0.3042E-01	0.3398E-01
7	-0.9367E 01	-0.2255E 01	-0.1752E 01	0.5809E 01	0.6686E 01	0.1467E 02	0.1572E 02	0.2375E 02	0.2446E 02	0.3187E 02
	-0.7763E-02	0.3567E-03	0.8442E-02	0.1646E-01	0.2437E-01	0.3215E-01	0.3974E-01	0.4710E-01	0.5419E-01	0.6098E-01
8	-0.4830E 01	-0.4315E 01	0.3145E 01	0.3932E 01	0.1179E 02	0.1283E 02	0.2089E 02	0.2182E 02	0.2957E 02	0.2970E 02
	-0.7763E-02	0.3567E-03	0.8442E-02	0.1646E-01	0.2437E-01	0.3215E-01	0.3974E-01	0.4710E-01	0.5419E-01	0.6098E-01
9	-0.1731E 02	-0.1072E 02	-0.3530E 01	0.3490E 01	0.9806E 01	0.1540E 02	0.2057E 02	0.2555E 02	0.3044E 02	0.3536E 02
	-0.8508E-02	-0.3067E-02	0.2398E-02	0.7862E-02	0.1330E-01	0.1869E-01	0.2401E-01	0.2923E-01	0.3433E-01	0.3930E-01
10	-0.2446E 02	-0.2038E 02	-0.1696E 02	-0.1328E 02	-0.8863E 01	-0.4059E 01	0.6203E 00	0.5178E 01	0.1014E 02	0.1596E 02
	-0.7282E-02	-0.4399E-02	-0.1466E-02	0.1514E-02	0.4538E-02	0.7601E-02	0.1069E-01	0.1380E-01	0.1691E-01	0.2001E-01
11	-0.2524E 02	-0.2605E 02	-0.2608E 02	-0.2612E 02	-0.2607E 02	-0.2487E 02	-0.2167E 02	-0.1677E 02	-0.1152E 02	-0.7310E 01
	-0.4416E-02	-0.3446E-02	-0.2425E-02	-0.1343E-02	-0.1886E-03	0.1046E-02	0.2362E-02	0.3756E-02	0.5222E-02	0.6750E-02
12	-0.1042E 02	-0.1970E 02	-0.2890E 02	-0.3409E 02	-0.3480E 02	-0.3466E 02	-0.3641E 02	-0.3942E 02	-0.4145E 02	-0.4135E 02
	-0.1771E-02	-0.1572E-02	-0.1353E-02	-0.1090E-02	-0.7629E-03	-0.3598E-03	0.1264E-03	0.7033E-03	0.1380E-02	0.2164E-02
13	0.2268E 02	0.1600E 02	0.6966E 01	-0.2851E 01	-0.1176E 02	-0.1952E 02	-0.2647E 02	-0.3199E 02	-0.3501E 02	-0.3588E 02
	0.8826E-04	0.8567E-03	0.1575E-02	0.2277E-02	0.2998E-02	0.3767E-02	0.4612E-02	0.5554E-02	0.6608E-02	0.7788E-02
14	-0.8529E 02	-0.7419E 02	-0.5058E 02	-0.3257E 02	-0.2720E 02	-0.2375E 02	-0.1377E 02	-0.1681E 01	0.4589E 01	0.5974E 01
	-0.3928E-03	-0.3483E-03	-0.2964E-03	-0.2366E-03	-0.1667E-03	-0.8149E-04	0.2285E-04	0.1467E-03	0.2900E-03	0.4545E-03
15	0.2399E 02	0.2289E 02	0.2125E 02	0.1791E 02	0.1246E 02	0.6646E 01	0.2621E 01	0.4220E-00	-0.1279E 01	-0.2536E 01
	0.8354E-03	0.3593E-02	0.6262E-02	0.8861E-02	0.1141E-01	0.1395E-01	0.1648E-01	0.1904E-01	0.2163E-01	0.2426E-01
16	0.1653E 01	0.7195E 01	0.1250E 02	0.1831E 02	0.2483E 02	0.3088E 02	0.3521E 02	0.3812E 02	0.4096E 02	0.4429E 02
	-0.4278E-03	0.5513E-02	0.1140E-01	0.1721E-01	0.2294E-01	0.2855E-01	0.3402E-01	0.3934E-01	0.4450E-01	0.4948E-01
17	-0.1721E 02	-0.1156E 02	-0.3220E 01	0.4364E 01	0.1370E 02	0.2183E 02	0.3106E 02	0.3857E 02	0.4597E 02	0.5084E 02
	-0.3509E-02	0.6190E-02	0.1593E-01	0.2565E-01	0.3526E-01	0.4467E-01	0.5380E-01	0.6256E-01	0.7087E-01	0.7866E-01
18	-0.1886E 02	-0.1165E 02	-0.4890E 01	0.4132E 01	0.1213E 02	0.2160E 02	0.2974E 02	0.3847E 02	0.4503E 02	0.5097E 02
	-0.3509E-02	0.6190E-02	0.1593E-01	0.2565E-01	0.3526E-01	0.4467E-01	0.5380E-01	0.6256E-01	0.7087E-01	0.7866E-01
19	0.1641E 02	0.1956E 02	0.2091E 02	0.2081E 02	0.1979E 02	0.1827E 02	0.1651E 02	0.1479E 02	0.1345E 02	0.1289E 02
	-0.9813E-03	0.4158E-02	0.9192E-02	0.1413E-01	0.1898E-01	0.2376E-01	0.2848E-01	0.3316E-01	0.3780E-01	0.4241E-01
20	0.3415E 02	0.2696E 02	0.1766E 02	0.6379E 01	-0.6588E 01	-0.2040E 02	-0.3378E 02	-0.4546E 02	-0.5449E 02	-0.6032E 02
	-0.6588E-03	0.1011E-02	0.2590E-02	0.4122E-02	0.5659E-02	0.7252E-02	0.8955E-02	0.1081E-01	0.1287E-01	0.1516E-01
21	-0.4150E 01	-0.1721E 02	-0.2997E 02	-0.4161E 02	-0.5143E 02	-0.5928E 02	-0.6543E 02	-0.7015E 02	-0.7336E 02	-0.7469E 02
	-0.2261E-02	-0.2287E-02	-0.2278E-02	-0.2192E-02	-0.1988E-02	-0.1635E-02	-0.1106E-02	-0.3825E-03	0.5516E-03	0.1708E-02
22	-0.6695E 02	-0.7828E 02	-0.8483E 02	-0.8674E 02	-0.8488E 02	-0.7959E 02	-0.7102E 02	-0.6096E 02	-0.5080E 02	-0.4066E 02
	-0.3790E-02	-0.3906E-02	-0.3900E-02	-0.3748E-02	-0.3439E-02	-0.2968E-02	-0.2337E-02	-0.1557E-02	-0.6401E-03	0.3997E-03
23	-0.4834E 02	-0.4801E 02	-0.4623E 02	-0.4270E 02	-0.3720E 02	-0.3000E 02	-0.2180E 02	-0.1331E 02	-0.4939E 01	0.3156E 01
	-0.4536E-02	-0.3319E-02	-0.1994E-02	-0.5566E-03	0.9946E-03	0.2653E-02	0.4407E-02	0.6238E-02	0.8131E-02	0.1007E-01
24	-0.5444E 02	-0.4784E 02	-0.3906E 02	-0.2988E 02	-0.1969E 02	-0.1052E 02	-0.5167E 01	0.2136E 01	0.1268E 02	0.1923E 02
	-0.6172E-03	-0.6348E-03	-0.6323E-03	-0.6066E-03	-0.5555E-03	-0.4782E-03	-0.3761E-03	-0.2497E-03	-0.1008E-03	0.6717E-04
25	-0.1730E 02	-0.8982E 01	-0.1374E 01	0.5163E 01	0.1037E 02	0.1441E 02	0.1789E 02	0.2145E 02	0.2552E 02	0.3022E 02
	-0.3146E-02	0.6986E-03	0.4552E-02	0.8398E-02	0.1222E-01	0.1602E-01	0.1979E-01	0.2351E-01	0.2717E-01	0.3078E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.4209E 01	0.1359E 02	0.2142E 02	0.2785E 02	0.3315E 02	0.3756E 02	0.4118E 02	0.4415E 02	0.4671E 02	0.4924E 02
	0.1207E-02	0.8180E-02	0.1505E-01	0.2179E-01	0.2838E-01	0.3480E-01	0.4103E-01	0.4706E-01	0.5289E-01	0.5849E-01
27	0.6251E 01	0.4419E 01	0.1527E 02	0.1357E 02	0.2440E 02	0.2248E 02	0.3288E 02	0.3033E 02	0.3987E 02	0.3618E 02
	0.7470E-02	0.1745E-01	0.2728E-01	0.3691E-01	0.4632E-01	0.5546E-01	0.6429E-01	0.7276E-01	0.8086E-01	0.8854E-01
28	-0.2047E 01	0.8721E 01	0.7042E 01	0.1803E 02	0.1640E 02	0.2720E 02	0.2517E 02	0.3536E 02	0.3250E 02	0.4156E 02
	0.7470E-02	0.1745E-01	0.2728E-01	0.3691E-01	0.4632E+01	0.5546E-01	0.6429E-01	0.7276E-01	0.8086E-01	0.8854E-01
29	0.1287E 02	0.1200E 02	0.1183E 02	0.1221E 02	0.1299E 02	0.1411E 02	0.1537E 02	0.1643E 02	0.1703E 02	0.1718E 02
	0.6805E-02	0.1189E-01	0.1691E-01	0.2187E-01	0.2678E-01	0.3165E-01	0.3646E-01	0.4123E-01	0.4595E-01	0.5061E-01
30	0.1910E 02	0.8871E 01	-0.1087E 01	-0.1033E 02	-0.1870E 02	-0.2634E 02	-0.3322E 02	-0.3893E 02	-0.4297E 02	-0.4504E 02
	0.5013E-02	0.6506E-02	0.7968E-02	0.9445E-02	0.1098E-01	0.1260E-01	0.1434E-01	0.1624E-01	0.1830E-01	0.2054E-01
31	0.1805E 02	0.4436E 01	-0.9968E 01	-0.2489E 02	-0.3954E 02	-0.5264E 02	-0.6306E 02	-0.7025E 02	-0.7407E 02	-0.7452E 02
	0.2565E-02	0.2334E-02	0.2081E-02	0.1854E-02	0.1699E-02	0.1662E-02	0.1782E-02	0.2088E-02	0.2601E-02	0.3336E-02
32	0.7522E 01	-0.6732E 01	-0.2157E 02	-0.3623E 02	-0.4900E 02	-0.5968E 02	-0.6787E 02	-0.7326E 02	-0.7565E 02	-0.7487E 02
	0.9108E-03	0.3268E-03	-0.2706E-03	-0.8449E-03	-0.1360E-02	-0.1785E-02	-0.2094E-02	-0.2269E-02	-0.2295E-02	-0.2162E-02
33	-0.6631E 01	-0.1558E 02	-0.2382E 02	-0.3125E 02	-0.3780E 02	-0.4324E 02	-0.4758E 02	-0.5100E 02	-0.5334E 02	-0.5395E 02
	0.4373E-03	0.4896E-05	-0.4327E-03	-0.8523E-03	-0.1232E-02	-0.1553E-02	-0.1802E-02	-0.1966E-02	-0.2036E-02	-0.2006E-02
34	-0.2416E 02	-0.2181E 02	-0.2084E 02	-0.1692E 02	-0.1428E 02	-0.1130E 02	-0.8577E 01	-0.5141E 01	-0.5316E 00	0.3230E 01
	0.1371E-03	0.4867E-04	-0.4180E-04	-0.1287E-03	-0.2066E-03	-0.2709E-03	-0.3177E-03	-0.3440E-03	-0.3477E-03	-0.3275E-03

SF,BM /T

1	-0.2351E 01	-0.7456E 00	0.2974E 01	0.5689E 01	0.1013E 02	0.1321E 02	0.1714E 02	0.1944E 02	0.2231E 02	0.2370E 02
2	0.2418E 02	0.2372E 02	0.1594E 02	0.1470E 02	0.6440E 01	0.5069E 01	-0.3364E 01	-0.4816E 01	-0.1338E 02	-0.1470E 02
3	-0.9396E 01	-0.8799E 01	0.3729E 01	0.2761E 01	0.1408E 02	0.1197E 02	0.2184E 02	0.1863E 02	0.2759E 02	0.2364E 02
4	0.1043E 02	0.2124E 02	0.3099E 02	0.3929E 02	0.4585E 02	0.5046E 02	0.5313E 02	0.5395E 02	0.5313E 02	0.5092E 02
5	-0.4575E 01	-0.1488E 02	-0.2499E 02	-0.3460E 02	-0.4343E 02	-0.5120E 02	-0.5781E 02	-0.6320E 02	-0.6724E 02	-0.6965E 02
6	-0.7855E 02	0.4038E 02	0.1579E 03	0.2705E 03	0.3762E 03	0.4745E 03	0.5648E 03	0.6463E 03	0.7181E 03	0.7795E 03
7	-0.8882E 03	-0.3893E 03	0.1048E 03	0.5898E 03	0.1068E 04	0.1548E 04	0.2033E 04	0.2523E 04	0.3009E 04	0.3480E 04
8	0.5204E 03	0.8362E 03	0.1103E 04	0.1330E 04	0.1529E 04	0.1715E 04	0.1900E 04	0.2098E 04	0.2324E 04	0.2593E 04
9	0.8958E 03	0.1056E 04	0.1213E 04	0.1369E 04	0.1532E 04	0.1709E 04	0.1909E 04	0.2138E 04	0.2399E 04	0.2696E 04

10,870

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.5369E 02	-0.4352E 02	-0.3298E 02	-0.2244E 02	-0.1206E 02	-0.1909E 01	0.7923E 01	0.1715E 02	0.2533E 02	0.3204E 02
	-0.2480E-02	-0.2245E-02	-0.1935E-02	-0.1561E-02	-0.1137E-02	-0.6762E-03	-0.1907E-03	0.3065E-03	0.8035E-03	0.1290E-02
2	-0.7662E 02	-0.6802E 02	-0.5764E 02	-0.4536E 02	-0.3229E 02	-0.1923E 02	-0.6635E 01	0.4551E 01	0.1522E 02	0.2499E 02
	-0.2832E-02	-0.2496E-02	-0.2029E-02	-0.1447E-02	-0.7672E-03	-0.1001E-04	0.8047E-03	0.1658E-02	0.2530E-02	0.3406E-02
3	-0.6734E 02	-0.6645E 02	-0.6301E 02	-0.5746E 02	-0.5013E 02	-0.4112E 02	-0.3046E 02	-0.1835E 02	-0.5309E 01	0.8056E 01
	0.1136E-02	0.1022E-02	0.2709E-02	0.3789E-02	0.5046E-02	0.6460E-02	0.8008E-02	0.9660E-02	0.1138E-01	0.1315E-01
4	0.6360E 01	0.8274E 01	0.1245E 02	0.1482E 02	0.1754E 02	0.2015E 02	0.2069E 02	0.2319E 02	0.2273E 02	0.2413E 02
	-0.4288E-03	-0.3778E-03	-0.3069E-03	-0.2186E-03	-0.1156E-03	-0.7361E-06	0.1227E-03	0.2520E-03	0.3843E-03	0.5170E-03
5	-0.4231E 02	-0.4698E 02	-0.4957E 02	-0.4961E 02	-0.4679E 02	-0.4112E 02	-0.3293E 02	-0.2259E 02	-0.1042E 02	0.3294E 01
	0.1420E-01	0.1588E-01	0.1775E-01	0.1982E-01	0.2210E-01	0.2456E-01	0.2719E-01	0.2994E-01	0.3278E-01	0.3567E-01
6	0.1151E 02	0.8807E 01	0.6827E 01	0.5689E 01	0.5431E 01	0.6144E 01	0.7975E 01	0.1102E 02	0.1520E 02	0.2031E 02
	0.3752E-01	0.4104E-01	0.4455E-01	0.4806E-01	0.5157E-01	0.5508E-01	0.5858E-01	0.6205E-01	0.6547E-01	0.6882E-01
7	0.3139E 02	0.3727E 02	0.3491E 02	0.3904E 02	0.3512E 02	0.3811E 02	0.3318E 02	0.3529E 02	0.2941E 02	0.3074E 02
	0.6742E-01	0.7349E-01	0.7917E-01	0.8444E-01	0.8931E-01	0.9379E-01	0.9788E-01	0.1016E-00	0.1050E-00	0.1080E-00
8	0.3628E 02	0.3469E 02	0.3941E 02	0.3589E 02	0.3907E 02	0.3431E 02	0.3655E 02	0.3086E 02	0.3227E 02	0.2582E 02
	0.6742E-01	0.7349E-01	0.7917E-01	0.8444E-01	0.8931E-01	0.9379E-01	0.9788E-01	0.1016E-00	0.1050E-00	0.1080E-00
9	0.4057E 02	0.4627E 02	0.5231E 02	0.5797E 02	0.6275E 02	0.6446E 02	0.6463E 02	0.6339E 02	0.6148E 02	0.5920E 02
	0.4411E-01	0.4874E-01	0.5314E-01	0.5730E-01	0.6119E-01	0.6477E-01	0.6806E-01	0.7104E-01	0.7371E-01	0.7610E-01
10	0.2245E 02	0.2891E 02	0.3474E 02	0.3999E 02	0.4526E 02	0.5097E 02	0.5671E 02	0.6140E 02	0.6403E 02	0.6432E 02
	0.2308E-01	0.2611E-01	0.2906E-01	0.3192E-01	0.3468E-01	0.3730E-01	0.3977E-01	0.4208E-01	0.4419E-01	0.4612E-01
11	-0.4597E 01	-0.2608E 01	-0.1123E-00	0.3529E 01	0.8046E 01	0.1291E 02	0.1804E 02	0.2376E 02	0.3029E 02	0.3747E 02
	0.8333E-02	0.9965E-02	0.1164E-01	0.1335E-01	0.1508E-01	0.1683E-01	0.1857E-01	0.2030E-01	0.2199E-01	0.2363E-01
12	-0.3954E 02	-0.3658E 02	-0.3298E 02	-0.2918E 02	-0.2522E 02	-0.2065E 02	-0.1463E 02	-0.6136E 01	0.5430E 01	0.1980E 02
	0.3060E-02	0.4064E-02	0.5171E-02	0.6375E-02	0.7667E-02	0.9041E-02	0.1048E-01	0.1199E-01	0.1353E-01	0.1508E-01
13	-0.3595E 02	-0.3538E 02	-0.3277E 02	-0.2732E 02	-0.1988E 02	-0.1131E 02	-0.1368E 01	0.1004E 02	0.2174E 02	0.3262E 02
	0.9097E-02	0.1054E-01	0.1210E-01	0.1378E-01	0.1557E-01	0.1743E-01	0.1936E-01	0.2131E-01	0.2326E-01	0.2517E-01
14	0.9407E 01	0.1571E 02	0.2042E 02	0.2183E 02	0.2301E 02	0.2709E 02	0.3289E 02	0.3781E 02	0.4258E 02	0.5063E 02
	0.6427E-03	0.8545E-03	0.1087E-02	0.1340E-02	0.1610E-02	0.1899E-02	0.2203E-02	0.2518E-02	0.2841E-02	0.3169E-02
15	-0.1957E 01	0.9811E 00	0.5274E 01	0.1034E 02	0.1688E 02	0.2505E 02	0.3341E 02	0.4062E 02	0.4688E 02	0.5273E 02
	0.2694E-01	0.2966E-01	0.3241E-01	0.3517E-01	0.3793E-01	0.4065E-01	0.4331E-01	0.4587E-01	0.4832E-01	0.5063E-01
16	0.4755E 02	0.5038E 02	0.5309E 02	0.5562E 02	0.5713E 02	0.5724E 02	0.5662E 02	0.5593E 02	0.5492E 02	0.5313E 02
	0.5426E-01	0.5883E-01	0.6317E-01	0.6727E-01	0.7111E-01	0.7467E-01	0.7797E-01	0.8100E-01	0.8375E-01	0.8625E-01
17	0.5483E 02	0.5626E 02	0.5663E 02	0.5478E 02	0.5221E 02	0.4820E 02	0.4386E 02	0.3869E 02	0.3370E 02	0.2882E 02
	0.8589E-01	0.9252E-01	0.9853E-01	0.1039E-00	0.1087E-00	0.1130E-00	0.1167E-00	0.1200E-00	0.1229E-00	0.1254E-00
18	0.5432E 02	0.5669E 02	0.5659E 02	0.5551E 02	0.5260E 02	0.4919E 02	0.4459E 02	0.3982E 02	0.3465E 02	0.2993E 02
	0.8589E-01	0.9252E-01	0.9853E-01	0.1039E-00	0.1087E-00	0.1130E-00	0.1167E-00	0.1200E-00	0.1229E-00	0.1254E-00
19	0.1340E 02	0.1502E 02	0.1759E 02	0.2091E 02	0.2488E 02	0.2949E 02	0.3465E 02	0.4006E 02	0.4525E 02	0.4975E 02
	0.4700E-01	0.5156E-01	0.5606E-01	0.6050E-01	0.6485E-01	0.6908E-01	0.7318E-01	0.7710E-01	0.8082E-01	0.8431E-01
20	-0.6264E 02	-0.6122E 02	-0.5585E 02	-0.4659E 02	-0.3402E 02	-0.1916E 02	-0.3096E 01	0.1338E 02	0.2974E 02	0.4554E 02
	0.1769E-01	0.2048E-01	0.2351E-01	0.2675E-01	0.3018E-01	0.3374E-01	0.3737E-01	0.4103E-01	0.4465E-01	0.4818E-01
21	-0.7368E 02	-0.7013E 02	-0.6433E 02	-0.5668E 02	-0.4732E 02	-0.3615E 02	-0.2313E 02	-0.8579E 01	0.6895E 01	0.2275E 02
	0.3091E-02	0.4699E-02	0.6521E-02	0.8541E-02	0.1074E-01	0.1309E-01	0.1556E-01	0.1811E-01	0.2071E-01	0.2331E-01
22	-0.3172E 02	-0.2523E 02	-0.2080E 02	-0.1740E 02	-0.1460E 02	-0.1183E 02	-0.8177E 01	-0.3048E 01	0.4333E 01	0.1511E 02
	0.1549E-02	0.2795E-02	0.4125E-02	0.5532E-02	0.7010E-02	0.8552E-02	0.1015E-01	0.1180E-01	0.1349E-01	0.1520E-01
23	0.1097E 02	0.1829E 02	0.2460E 02	0.2943E 02	0.3287E 02	0.3547E 02	0.3792E 02	0.4059E 02	0.4349E 02	0.4652E 02
	0.1203E-01	0.1400E-01	0.1597E-01	0.1790E-01	0.1980E-01	0.2164E-01	0.2343E-01	0.2516E-01	0.2681E-01	0.2838E-01
24	0.2187E 02	0.2476E 02	0.2732E 02	0.2834E 02	0.2967E 02	0.3144E 02	0.3168E 02	0.3232E 02	0.3505E 02	0.3741E 02
	0.2522E-03	0.4527E-03	0.6668E-03	0.8929E-03	0.1130E-02	0.1378E-02	0.1635E-02	0.1901E-02	0.2172E-02	0.2447E-02
25	0.3550E 02	0.4137E 02	0.4799E 02	0.5536E 02	0.6306E 02	0.7030E 02	0.7625E 02	0.8037E 02	0.8254E 02	0.8275E 02
	0.3430E-01	0.3774E-01	0.4106E-01	0.4424E-01	0.4725E-01	0.5008E-01	0.5269E-01	0.5507E-01	0.5719E-01	0.5907E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.5208E 02	0.5538E 02	0.5898E 02	0.6264E 02	0.6613E 02	0.6927E 02	0.7185E 02	0.7350E 02	0.7380E 02	0.7244E 02
	0.6387E-01	0.6900E-01	0.7387E-01	0.7845E-01	0.8274E-01	0.8671E-01	0.9034E-01	0.9363E-01	0.9656E-01	0.9914E-01
27	0.4423E 02	0.3877E 02	0.4492E 02	0.3761E 02	0.4209E 02	0.3348E 02	0.3715E 02	0.2828E 02	0.3222E 02	0.2407E 02
	0.9579E-01	0.1026E-00	0.1089E-00	0.1148E-00	0.1203E-00	0.1253E-00	0.1299E-00	0.1342E-00	0.1381E-00	0.1417E-00
28	0.3724E 02	0.4455E 02	0.3836E 02	0.4384E 02	0.3602E 02	0.4020E 02	0.3156E 02	0.3547E 02	0.2710E 02	0.3165E 02
	0.9579E-01	0.1026E-00	0.1089E-00	0.1148E-00	0.1203E-00	0.1253E-00	0.1299E-00	0.1342E-00	0.1381E-00	0.1417E-00
29	0.1711E 02	0.1710E 02	0.1746E 02	0.1842E 02	0.2017E 02	0.2266E 02	0.2566E 02	0.2896E 02	0.3250E 02	0.3640E 02
	0.5522E-01	0.5978E-01	0.6427E-01	0.6870E-01	0.7306E-01	0.7733E-01	0.8150E-01	0.8554E-01	0.8945E-01	0.9320E-01
30	-0.4505E 02	-0.4290E 02	-0.3857E 02	-0.3223E 02	-0.2418E 02	-0.1465E 02	-0.3732E 01	0.8430E 01	0.2147E 02	0.3489E 02
	0.2298E-01	0.2560E-01	0.2840E-01	0.3136E-01	0.3446E-01	0.3765E-01	0.4092E-01	0.4421E-01	0.4748E-01	0.5068E-01
31	-0.7176E 02	-0.6625E 02	-0.5857E 02	-0.4903E 02	-0.3787E 02	-0.2507E 02	-0.1096E 02	0.4151E 01	0.1999E 02	0.3618E 02
	0.4294E-02	0.5471E-02	0.6849E-02	0.8410E-02	0.1013E-01	0.1197E-01	0.1391E-01	0.1590E-01	0.1791E-01	0.1989E-01
32	-0.7141E 02	-0.6503E 02	-0.5623E 02	-0.4479E 02	-0.3155E 02	-0.1709E 02	-0.1705E 01	0.1359E 02	0.2870E 02	0.4246E 02
	-0.1869E-02	-0.1420E-02	-0.8263E-03	-0.1030E-03	0.7302E-03	0.1650E-02	0.2631E-02	0.3644E-02	0.4663E-02	0.5661E-02
33	-0.5215E 02	-0.4779E 02	-0.4117E 02	-0.3265E 02	-0.2254E 02	-0.1131E 02	0.3105E-00	0.1167E 02	0.2238E 02	0.3222E 02
	-0.1870E-02	-0.1632E-02	-0.1298E-02	-0.8790E-03	-0.3882E-03	0.1585E-03	0.7433E-03	0.1348E-02	0.1954E-02	0.2544E-02
34	0.7359E 01	0.9683E 01	0.1386E 02	0.1669E 02	0.1982E 02	0.2276E 02	0.2400E 02	0.2665E 02	0.2673E 02	0.2796E 02
	-0.2829E-03	-0.2148E-03	-0.1247E-03	-0.1495E-04	0.1114E-03	0.2509E-03	0.3995E-03	0.5532E-03	0.7076E-03	0.8588E-03

SF,BM /T

1	0.2527E 02	0.2528E 02	0.2524E 02	0.2383E 02	0.2218E 02	0.1929E 02	0.1621E 02	0.1245E 02	0.8770E 01	0.4834E 01
2	-0.2294E 02	-0.2348E 02	-0.3062E 02	-0.2948E 02	-0.3451E 02	-0.3075E 02	-0.3305E 02	-0.2656E 02	-0.2650E 02	-0.1796E 02
3	0.3190E 02	0.2718E 02	0.3451E 02	0.2865E 02	0.3458E 02	0.2714E 02	0.3139E 02	0.2220E 02	0.2461E 02	0.1356E 02
4	0.4760E 02	0.4352E 02	0.3900E 02	0.3428E 02	0.2954E 02	0.2488E 02	0.2043E 02	0.1635E 02	0.1282E 02	0.9971E 01
5	-0.7014E 02	-0.6870E 02	-0.6549E 02	-0.6075E 02	-0.5475E 02	-0.4783E 02	-0.4046E 02	-0.3306E 02	-0.2595E 02	-0.1938E 02
6	0.8302E 03	0.8703E 03	0.9004E 03	0.9226E 03	0.9401E 03	0.9569E 03	0.9757E 03	0.9971E 03	0.1019E 04	0.1040E 04
7	0.3931E 04	0.4360E 04	0.4771E 04	0.5166E 04	0.5540E 04	0.5885E 04	0.6193E 04	0.6459E 04	0.6677E 04	0.6846E 04
8	0.2913E 04	0.3291E 04	0.3724E 04	0.4202E 04	0.4716E 04	0.5254E 04	0.5800E 04	0.6341E 04	0.6858E 04	0.7339E 04
9	0.3029E 04	0.3398E 04	0.3798E 04	0.4228E 04	0.4684E 04	0.5164E 04	0.5664E 04	0.6179E 04	0.6703E 04	0.7227E 04

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.3713E 02	0.4089E 02	0.4391E 02	0.4682E 02	0.5012E 02	0.5384E 02	0.5734E 02	0.5979E 02	0.6051E 02	0.5901E 02
	0.1759E-02	0.2204E-02	0.2627E-02	0.3028E-02	0.3408E-02	0.3759E-02	0.4067E-02	0.4308E-02	0.4463E-02	0.4515E-02
2	0.3439E 02	0.4333E 02	0.5157E 02	0.5922E 02	0.6591E 02	0.7345E 02	0.8050E 02	0.8637E 02	0.9115E 02	0.9305E 02
	0.4271E-02	0.5112E-02	0.5919E-02	0.6685E-02	0.7401E-02	0.8054E-02	0.8620E-02	0.9070E-02	0.9378E-02	0.9517E-02
3	0.2131E 02	0.3432E 02	0.4713E 02	0.5962E 02	0.7138E 02	0.8180E 02	0.9048E 02	0.9725E 02	0.1021E 03	0.1050E 03
	0.1491E-01	0.1665E-01	0.1834E-01	0.1993E-01	0.2142E-01	0.2276E-01	0.2391E-01	0.2484E-01	0.2552E-01	0.2590E-01
4	0.2545E 02	0.2708E 02	0.2890E 02	0.2927E 02	0.3124E 02	0.2435E 02	0.1701E 02	0.1075E 02	0.8370E 00	-0.5959E 01
	0.6480E-03	0.7755E-03	0.8980E-03	0.1014E-02	0.1123E-02	0.1221E-02	0.1307E-02	0.1375E-02	0.1421E-02	0.1442E-02
5	0.1813E 02	0.3344E 02	0.4850E 02	0.6269E 02	0.7565E 02	0.8717E 02	0.9701E 02	0.1048E 03	0.1103E 03	0.1132E 03
	0.3856E-01	0.4140E-01	0.4413E-01	0.4671E-01	0.4911E-01	0.5126E-01	0.5313E-01	0.5466E-01	0.5582E-01	0.5656E-01
6	0.2607E 02	0.3225E 02	0.3863E 02	0.4498E 02	0.5098E 02	0.5634E 02	0.6084E 02	0.6442E 02	0.6708E 02	0.6880E 02
	0.7207E-01	0.7519E-01	0.7816E-01	0.8094E-01	0.8351E-01	0.8583E-01	0.8788E-01	0.8960E-01	0.9098E-01	0.9198E-01
7	0.2434E 02	0.2564E 02	0.1953E 02	0.2141E 02	0.1591E 02	0.1840E 02	0.1349E 02	0.1659E 02	0.1222E 02	0.1584E 02
	0.1108E-00	0.1133E-00	0.1156E-00	0.1177E-00	0.1196E-00	0.1213E-00	0.1229E-00	0.1244E-00	0.1257E-00	0.1268E-00
8	0.2686E 02	0.2042E 02	0.2192E 02	0.1614E 02	0.1841E 02	0.1335E 02	0.1633E 02	0.1194E 02	0.1559E 02	0.1169E 02
	0.1108E-00	0.1133E-00	0.1156E-00	0.1177E-00	0.1196E-00	0.1213E-00	0.1229E-00	0.1244E-00	0.1257E-00	0.1268E-00
9	0.5631E 02	0.5239E 02	0.4727E 02	0.4134E 02	0.3538E 02	0.3001E 02	0.2549E 02	0.2178E 02	0.1896E 02	0.1730E 02
	0.7821E-01	0.8007E-01	0.8169E-01	0.8311E-01	0.8437E-01	0.8549E-01	0.8648E-01	0.8736E-01	0.8812E-01	0.8875E-01
10	0.6282E 02	0.6052E 02	0.5809E 02	0.5548E 02	0.5222E 02	0.4822E 02	0.4418E 02	0.4113E 02	0.3989E 02	0.4084E 02
	0.4785E-01	0.4939E-01	0.5075E-01	0.5195E-01	0.5301E-01	0.5392E-01	0.5470E-01	0.5533E-01	0.5581E-01	0.5612E-01
11	0.4481E 02	0.5165E 02	0.5767E 02	0.6329E 02	0.6942E 02	0.7639E 02	0.8353E 02	0.8988E 02	0.9456E 02	0.9649E 02
	0.2520E-01	0.2667E-01	0.2805E-01	0.2931E-01	0.3045E-01	0.3144E-01	0.3226E-01	0.3287E-01	0.3324E-01	0.3335E-01
12	0.3582E 02	0.5252E 02	0.7043E 02	0.8965E 02	0.1078E 03	0.1241E 03	0.1406E 03	0.1552E 03	0.1615E 03	0.1583E 03
	0.1663E-01	0.1814E-01	0.1958E-01	0.2094E-01	0.2216E-01	0.2323E-01	0.2411E-01	0.2473E-01	0.2507E-01	0.2510E-01
13	0.4291E 02	0.5332E 02	0.6355E 02	0.7300E 02	0.8189E 02	0.9055E 02	0.9855E 02	0.1053E 03	0.1103E 03	0.1127E 03
	0.2703E-01	0.2880E-01	0.3046E-01	0.3199E-01	0.3337E-01	0.3457E-01	0.3557E-01	0.3631E-01	0.3678E-01	0.3694E-01
14	0.6540E 02	0.8718E 02	0.1097E 03	0.1262E 03	0.1385E 03	0.1421E 03	0.1216E 03	0.8243E 02	0.5222E 02	0.3895E 02
	0.3497E-02	0.3818E-02	0.4127E-02	0.4414E-02	0.4674E-02	0.4899E-02	0.5076E-02	0.5197E-02	0.5260E-02	0.5262E-02
15	0.5753E 02	0.6041E 02	0.6178E 02	0.6259E 02	0.6300E 02	0.6280E 02	0.6241E 02	0.6246E 02	0.6341E 02	0.6561E 02
	0.5277E-01	0.5474E-01	0.5653E-01	0.5814E-01	0.5957E-01	0.6081E-01	0.6186E-01	0.6270E-01	0.6332E-01	0.6368E-01
16	0.5083E 02	0.4850E 02	0.4597E 02	0.4285E 02	0.3939E 02	0.3616E 02	0.3350E 02	0.3150E 02	0.3030E 02	0.3003E 02
	0.8849E-01	0.9050E-01	0.9228E-01	0.9387E-01	0.9527E-01	0.9651E-01	0.9759E-01	0.9851E-01	0.9926E-01	0.9981E-01
17	0.2459E 02	0.2098E 02	0.1808E 02	0.1617E 02	0.1479E 02	0.1432E 02	0.1378E 02	0.1394E 02	0.1348E 02	0.1361E 02
	0.1276E-00	0.1296E-00	0.1314E-00	0.1330E-00	0.1344E-00	0.1358E-00	0.1370E-00	0.1380E-00	0.1389E-00	0.1396E-00
18	0.2562E 02	0.2195E 02	0.1908E 02	0.1690E 02	0.1569E 02	0.1472E 02	0.1452E 02	0.1397E 02	0.1404E 02	0.1326E 02
	0.1276E-00	0.1296E-00	0.1314E-00	0.1330E-00	0.1344E-00	0.1358E-00	0.1370E-00	0.1380E-00	0.1389E-00	0.1396E-00
19	0.5333E 02	0.5599E 02	0.5777E 02	0.5871E 02	0.5885E 02	0.5830E 02	0.5735E 02	0.5633E 02	0.5547E 02	0.5498E 02
	0.8755E-01	0.9052E-01	0.9322E-01	0.9564E-01	0.9780E-01	0.9967E-01	0.1013E-00	0.1026E-00	0.1036E-00	0.1043E-00
20	0.6013E 02	0.7281E 02	0.8315E 02	0.9115E 02	0.9717E 02	0.1017E 03	0.1050E 03	0.1073E 03	0.1091E 03	0.1109E 03
	0.5155E-01	0.5473E-01	0.5767E-01	0.6034E-01	0.6273E-01	0.6481E-01	0.6656E-01	0.6795E-01	0.6895E-01	0.6954E-01
21	0.3886E 02	0.5531E 02	0.7199E 02	0.8849E 02	0.1041E 03	0.1183E 03	0.1306E 03	0.1412E 03	0.1491E 03	0.1533E 03
	0.2588E-01	0.2837E-01	0.3075E-01	0.3297E-01	0.3500E-01	0.3679E-01	0.3830E-01	0.3949E-01	0.4030E-01	0.4070E-01
22	0.2894E 02	0.4483E 02	0.6324E 02	0.8370E 02	0.1041E 03	0.1255E 03	0.1471E 03	0.1621E 03	0.1693E 03	0.1735E 03
	0.1691E-01	0.1860E-01	0.2024E-01	0.2180E-01	0.2325E-01	0.2455E-01	0.2565E-01	0.2649E-01	0.2704E-01	0.2725E-01
23	0.4976E 02	0.5342E 02	0.5754E 02	0.6193E 02	0.6625E 02	0.7024E 02	0.7405E 02	0.7793E 02	0.8129E 02	0.8302E 02
	0.2986E-01	0.3123E-01	0.3251E-01	0.3367E-01	0.3471E-01	0.3561E-01	0.3636E-01	0.3693E-01	0.3729E-01	0.3741E-01
24	0.4176E 02	0.5127E 02	0.5903E 02	0.6330E 02	0.7136E 02	0.6968E 02	0.4812E 02	0.3474E 02	0.3134E 02	0.8857E 01
	0.2723E-02	0.2995E-02	0.3260E-02	0.3512E-02	0.3746E-02	0.3954E-02	0.4127E-02	0.4261E-02	0.4347E-02	0.4378E-02
25	0.8097E 02	0.7711E 02	0.7133E 02	0.6408E 02	0.5606E 02	0.4804E 02	0.4061E 02	0.3425E 02	0.2966E 02	0.2751E 02
	0.6068E-01	0.6206E-01	0.6320E-01	0.6414E-01	0.6491E-01	0.6553E-01	0.6602E-01	0.6638E-01	0.6661E-01	0.6671E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.6939E 02	0.6492E 02	0.5941E 02	0.5325E 02	0.4676E 02	0.4028E 02	0.3423E 02	0.2903E 02	0.2500E 02	0.2245E 02
	0.1014E-00	0.1033E-00	0.1049E-00	0.1063E-00	0.1074E-00	0.1084E-00	0.1092E-00	0.1098E-00	0.1103E-00	0.1106E-00
27	0.2893E 02	0.2180E 02	0.2757E 02	0.2126E 02	0.2767E 02	0.2196E 02	0.2884E 02	0.2351E 02	0.3054E 02	0.2520E 02
	0.1450E-00	0.1481E-00	0.1508E-00	0.1533E-00	0.1556E-00	0.1576E-00	0.1594E-00	0.1608E-00	0.1620E-00	0.1628E-00
28	0.2416E 02	0.2961E 02	0.2296E 02	0.2906E 02	0.2297E 02	0.2948E 02	0.2377E 02	0.3050E 02	0.2490E 02	0.3149E 02
	0.1450E-00	0.1481E-00	0.1508E-00	0.1533E-00	0.1556E-00	0.1576E-00	0.1594E-00	0.1608E-00	0.1620E-00	0.1628E-00
29	0.4082E 02	0.4589E 02	0.5162E 02	0.5791E 02	0.6451E 02	0.7095E 02	0.7664E 02	0.8123E 02	0.8462E 02	0.8673E 02
	0.9676E-01	0.1001E-00	0.1033E-00	0.1061E-00	0.1087E-00	0.1110E-00	0.1130E-00	0.1145E-00	0.1156E-00	0.1162E-00
30	0.4828E 02	0.6133E 02	0.7379E 02	0.8540E 02	0.9587E 02	0.1051E 03	0.1131E 03	0.1196E 03	0.1240E 03	0.1264E 03
	0.5378E-01	0.5671E-01	0.5946E-01	0.6196E-01	0.6420E-01	0.6614E-01	0.6772E-01	0.6892E-01	0.6969E-01	0.7000E-01
31	0.5207E 02	0.6679E 02	0.7959E 02	0.9002E 02	0.9806E 02	0.1038E 03	0.1075E 03	0.1100E 03	0.1117E 03	0.1125E 03
	0.2180E-01	0.2361E-01	0.2528E-01	0.2678E-01	0.2809E-01	0.2919E-01	0.3005E-01	0.3065E-01	0.3095E-01	0.3094E-01
32	0.5478E 02	0.6566E 02	0.7514E 02	0.8326E 02	0.8942E 02	0.9498E 02	0.9868E 02	0.9941E 02	0.9679E 02	0.8937E 02
	0.6613E-02	0.7500E-02	0.8307E-02	0.9021E-02	0.9630E-02	0.1012E-01	0.1047E-01	0.1066E-01	0.1067E-01	0.1047E-01
33	0.4104E 02	0.4889E 02	0.5593E 02	0.6238E 02	0.6838E 02	0.7321E 02	0.7517E 02	0.7300E 02	0.6649E 02	0.5580E 02
	0.3104E-02	0.3623E-02	0.4095E-02	0.4510E-02	0.4866E-02	0.5150E-02	0.5345E-02	0.5431E-02	0.5394E-02	0.5228E-02
34	0.2913E 02	0.3035E 02	0.3138E 02	0.3122E 02	0.3200E 02	0.2428E 02	0.1564E 02	0.8141E 01	-0.2996E 01	-0.1132E 02
	0.1003E-02	0.1138E-02	0.1260E-02	0.1368E-02	0.1460E-02	0.1535E-02	0.1588E-02	0.1616E-02	0.1616E-02	0.1587E-02

SF,BM /T

1	0.1105E 01	-0.2391E 01	-0.5632E 01	-0.8413E 01	-0.1104E 02	-0.1285E 02	-0.1457E 02	-0.1526E 02	-0.1611E 02	-0.1577E 02
2	-0.1626E 02	-0.6343E 01	-0.3679E 01	0.6737E 01	0.9206E 01	0.1876E 02	0.1976E 02	0.2744E 02	0.2622E 02	0.3148E 02
3	0.1413E 02	0.1461E 01	0.7418E 00	-0.1268E 02	-0.1360E 02	-0.2651E 02	-0.2623E 02	-0.3718E 02	-0.3444E 02	-0.4246E 02
4	0.7847E 01	0.6308E 01	0.5105E 01	0.3966E 01	0.2657E 01	0.1139E 01	-0.3135E-00	-0.1304E 01	-0.1484E 01	-0.5698E 00
5	-0.1349E 02	-0.8304E 01	-0.3779E 01	0.1509E-00	0.3511E 01	0.5963E 01	0.6704E 01	0.5036E 01	0.7064E 00	-0.6284E 01
6	0.1056E 04	0.1070E 04	0.1082E 04	0.1095E 04	0.1109E 04	0.1122E 04	0.1134E 04	0.1144E 04	0.1151E 04	0.1157E 04
7	0.6968E 04	0.7047E 04	0.7092E 04	0.7114E 04	0.7126E 04	0.7141E 04	0.7167E 04	0.7209E 04	0.7272E 04	0.7350E 04
8	0.7775E 04	0.8160E 04	0.8494E 04	0.8776E 04	0.9009E 04	0.9198E 04	0.9352E 04	0.9482E 04	0.9590E 04	0.9672E 04
9	0.7743E 04	0.8238E 04	0.8702E 04	0.9126E 04	0.9505E 04	0.9833E 04	0.1011E 05	0.1033E 05	0.1050E 05	0.1061E 05

11,00

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.5496E 02	0.4823E 02	0.3879E 02	0.2663E 02	0.1174E 02	-0.5664E 01	-0.2489E 02	-0.4501E 02	-0.6512E 02	-0.8440E 02
	0.4448E-02	0.4253E-02	0.3926E-02	0.3465E-02	0.2871E-02	0.2153E-02	0.1335E-02	0.4460E-03	-0.4846E-03	-0.1427E-02
2	0.9243E 02	0.8807E 02	0.8039E 02	0.6898E 02	0.5356E 02	0.3422E 02	0.1143E 02	-0.1217E 02	-0.3738E 02	-0.6218E 02
	0.9469E-02	0.9218E-02	0.8757E-02	0.8084E-02	0.7202E-02	0.6126E-02	0.4885E-02	0.3518E-02	0.2068E-02	0.5780E-03
3	0.1057E 03	0.1037E 03	0.9870E 02	0.9079E 02	0.8009E 02	0.6679E 02	0.5093E 02	0.3254E 02	0.1198E 02	-0.1002E 02
	0.2597E-01	0.2572E-01	0.2512E-01	0.2419E-01	0.2293E-01	0.2136E-01	0.1950E-01	0.1742E-01	0.1516E-01	0.1277E-01
4	-0.1572E 02	-0.2304E 02	-0.3237E 02	-0.4211E 02	-0.5036E 02	-0.5551E 02	-0.5530E 02	-0.6027E 02	-0.5929E 02	-0.6116E 02
	0.1434E-02	0.1396E-02	0.1326E-02	0.1223E-02	0.1089E-02	0.9260E-03	0.7380E-03	0.5308E-03	0.3111E-03	0.8520E-04
5	0.1137E 03	0.1121E 03	0.1087E 03	0.1033E 03	0.9592E 02	0.8634E 02	0.7475E 02	0.6149E 02	0.4696E 02	0.3150E 02
	0.5687E-01	0.5673E-01	0.5613E-01	0.5508E-01	0.5358E-01	0.5165E-01	0.4934E-01	0.4667E-01	0.4372E-01	0.4053E-01
6	0.6949E 02	0.6906E 02	0.6751E 02	0.6505E 02	0.6203E 02	0.5879E 02	0.5557E 02	0.5248E 02	0.4950E 02	0.4656E 02
	0.9257E-01	0.9275E-01	0.9251E-01	0.9184E-01	0.9075E-01	0.8924E-01	0.8734E-01	0.8506E-01	0.8243E-01	0.7948E-01
7	0.1180E 02	0.1569E 02	0.1187E 02	0.1626E 02	0.1325E 02	0.1894E 02	0.1739E 02	0.2457E 02	0.2421E 02	0.3244E 02
	0.1276E-00	0.1283E-00	0.1287E-00	0.1289E-00	0.1288E-00	0.1285E-00	0.1278E-00	0.1268E-00	0.1254E-00	0.1236E-00
8	0.1575E 02	0.1207E 02	0.1637E 02	0.1302E 02	0.1811E 02	0.1588E 02	0.2239E 02	0.2149E 02	0.2919E 02	0.2920E 02
	0.1276E-00	0.1283E-00	0.1287E-00	0.1289E-00	0.1288E-00	0.1285E-00	0.1278E-00	0.1268E-00	0.1254E-00	0.1236E-00
9	0.1739E 02	0.1984E 02	0.2481E 02	0.3157E 02	0.3870E 02	0.4496E 02	0.4997E 02	0.5417E 02	0.5823E 02	0.6226E 02
	0.8925E-01	0.8959E-01	0.8975E-01	0.8969E-01	0.8936E-01	0.8871E-01	0.8772E-01	0.8637E-01	0.8463E-01	0.8251E-01
10	0.4363E 02	0.4718E 02	0.5029E 02	0.5270E 02	0.5516E 02	0.5833E 02	0.6167E 02	0.6362E 02	0.6249E 02	0.5750E 02
	0.5624E-01	0.5616E-01	0.5583E-01	0.5524E-01	0.5437E-01	0.5320E-01	0.5172E-01	0.4992E-01	0.4781E-01	0.4540E-01
11	0.9491E 02	0.9029E 02	0.8404E 02	0.7689E 02	0.6825E 02	0.5734E 02	0.4435E 02	0.3020E 02	0.1604E 02	0.3058E 01
	0.3316E-01	0.3267E-01	0.3189E-01	0.3080E-01	0.2942E-01	0.2776E-01	0.2585E-01	0.2373E-01	0.2143E-01	0.1900E-01
12	0.1509E 03	0.1428E 03	0.1310E 03	0.1118E 03	0.8706E 02	0.6042E 02	0.3195E 02	0.2896E 01	-0.2213E 02	-0.4115E 02
	0.2480E-01	0.2417E-01	0.2322E-01	0.2195E-01	0.2038E-01	0.1854E-01	0.1649E-01	0.1427E-01	0.1195E-01	0.9560E-02
13	0.1118E 03	0.1082E 03	0.1030E 03	0.9568E 02	0.8553E 02	0.7352E 02	0.6091E 02	0.4676E 02	0.2957E 02	0.1063E 02
	0.3676E-01	0.3624E-01	0.3538E-01	0.3417E-01	0.3262E-01	0.3074E-01	0.2857E-01	0.2615E-01	0.2351E-01	0.2071E-01
14	0.2177E 02	-0.1504E 02	-0.6033E 02	-0.9502E 02	-0.1200E 03	-0.1440E 03	-0.1595E 03	-0.1615E 03	-0.1626E 03	-0.1724E 03
	0.5195E-02	0.5054E-02	0.4843E-02	0.4568E-02	0.4232E-02	0.3842E-02	0.3408E-02	0.2944E-02	0.2457E-02	0.1955E-02
15	0.6878E 02	0.7165E 02	0.7351E 02	0.7535E 02	0.7784E 02	0.7924E 02	0.7738E 02	0.7270E 02	0.6663E 02	0.5844E 02
	0.6377E-01	0.6357E-01	0.6304E-01	0.6217E-01	0.6095E-01	0.5934E-01	0.5737E-01	0.5503E-01	0.5235E-01	0.4937E-01
16	0.3106E 02	0.3395E 02	0.3847E 02	0.4318E 02	0.4690E 02	0.5013E 02	0.5377E 02	0.5734E 02	0.5983E 02	0.6152E 02
	0.1002E-00	0.1003E-00	0.1002E-00	0.9977E-01	0.9903E-01	0.9795E-01	0.9650E-01	0.9467E-01	0.9246E-01	0.8985E-01
17	0.1268E 02	0.1242E 02	0.1105E 02	0.1116E 02	0.1083E 02	0.1279E 02	0.1431E 02	0.1849E 02	0.2216E 02	0.2862E 02
	0.1402E-00	0.1405E-00	0.1406E-00	0.1405E-00	0.1402E-00	0.1396E-00	0.1388E-00	0.1377E-00	0.1363E-00	0.1345E-00
18	0.1308E 02	0.1172E 02	0.1131E 02	0.1016E 02	0.1102E 02	0.1153E 02	0.1449E 02	0.1701E 02	0.2237E 02	0.2701E 02
	0.1402E-00	0.1405E-00	0.1406E-00	0.1405E-00	0.1402E-00	0.1396E-00	0.1388E-00	0.1377E-00	0.1363E-00	0.1345E-00
19	0.5510E 02	0.5605E 02	0.5783E 02	0.6011E 02	0.6239E 02	0.6414E 02	0.6503E 02	0.6514E 02	0.6469E 02	0.6377E 02
	0.1046E-00	0.1046E-00	0.1043E-00	0.1035E-00	0.1024E-00	0.1008E-00	0.9883E-01	0.9641E-01	0.9358E-01	0.9034E-01
20	0.1127E 03	0.1141E 03	0.1145E 03	0.1135E 03	0.1107E 03	0.1063E 03	0.1000E 03	0.9133E 02	0.7959E 02	0.6461E 02
	0.6970E-01	0.6942E-01	0.6867E-01	0.6744E-01	0.6573E-01	0.6354E-01	0.6088E-01	0.5779E-01	0.5431E-01	0.5048E-01
21	0.1532E 03	0.1490E 03	0.1412E 03	0.1301E 03	0.1164E 03	0.1001E 03	0.8085E 02	0.5941E 02	0.3684E 02	0.1403E 02
	0.4067E-01	0.4018E-01	0.3925E-01	0.3788E-01	0.3607E-01	0.3387E-01	0.3130E-01	0.2843E-01	0.2532E-01	0.2202E-01
22	0.1720E 03	0.1613E 03	0.1469E 03	0.1296E 03	0.1047E 03	0.7532E 02	0.4656E 02	0.1828E 02	-0.9020E 01	-0.3289E 02
	0.2711E-01	0.2660E-01	0.2573E-01	0.2451E-01	0.2296E-01	0.2111E-01	0.1902E-01	0.1673E-01	0.1431E-01	0.1180E-01
23	0.8263E 02	0.8022E 02	0.7590E 02	0.7002E 02	0.6296E 02	0.5457E 02	0.4474E 02	0.3414E 02	0.2379E 02	0.1422E 02
	0.3727E-01	0.3686E-01	0.3617E-01	0.3520E-01	0.3396E-01	0.3244E-01	0.3067E-01	0.2868E-01	0.2650E-01	0.2417E-01
24	-0.1467E 02	-0.1938E 02	-0.3657E 02	-0.6806E 02	-0.8130E 02	-0.8433E 02	-0.9369E 02	-0.9888E 02	-0.9805E 02	-0.1022E 03
	0.4351E-02	0.4269E-02	0.4127E-02	0.3926E-02	0.3675E-02	0.3378E-02	0.3040E-02	0.2672E-02	0.2282E-02	0.1879E-02
25	0.2787E 02	0.3030E 02	0.3430E 02	0.3938E 02	0.4519E 02	0.5152E 02	0.5790E 02	0.6326E 02	0.6633E 02	0.6649E 02
	0.6667E-01	0.6647E-01	0.6608E-01	0.6549E-01	0.6464E-01	0.6353E-01	0.6211E-01	0.6039E-01	0.5834E-01	0.5596E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2174E 02	0.2323E 02	0.2697E 02	0.3261E 02	0.3943E 02	0.4656E 02	0.5336E 02	0.5965E 02	0.6547E 02	0.7075E 02
	0.1107E-00	0.1107E-00	0.1105E-00	0.1100E-00	0.1092E-00	0.1082E-00	0.1067E-00	0.1049E-00	0.1026E-00	0.9991E-01
27	0.3194E 02	0.2619E 02	0.3233E 02	0.2614E 02	0.3207E 02	0.2633E 02	0.3322E 02	0.2899E 02	0.3758E 02	0.3521E 02
	0.1632E-00	0.1632E-00	0.1629E-00	0.1621E-00	0.1609E-00	0.1593E-00	0.1572E-00	0.1547E-00	0.1518E-00	0.1484E-00
28	0.2563E 02	0.2174E 02	0.2539E 02	0.3103E 02	0.2467E 02	0.3077E 02	0.2556E 02	0.3319E 02	0.2990E 02	0.3942E 02
	0.1632E-00	0.1632E-00	0.1629E-00	0.1621E-00	0.1609E-00	0.1593E-00	0.1572E-00	0.1547E-00	0.1518E-00	0.1484E-00
29	0.8747E 02	0.8701E 02	0.8579E 02	0.8421E 02	0.8232E 02	0.7995E 02	0.7687E 02	0.7282E 02	0.6744E 02	0.6054E 02
	0.1163E-00	0.1160E-00	0.1151E-00	0.1136E-00	0.1117E-00	0.1092E-00	0.1062E-00	0.1028E-00	0.9886E-01	0.9453E-01
30	0.1270E 03	0.1262E 03	0.1235E 03	0.1184E 03	0.1107E 03	0.1004E 03	0.8709E 02	0.7096E 02	0.5241E 02	0.3206E 02
	0.6983E-01	0.6916E-01	0.6799E-01	0.6632E-01	0.6414E-01	0.6149E-01	0.5840E-01	0.5492E-01	0.5112E-01	0.4707E-01
31	0.1113E 03	0.1068E 03	0.9858E 02	0.8657E 02	0.7083E 02	0.5178E 02	0.3042E 02	0.7893E 01	-0.1496E 02	-0.3739E 02
	0.3060E-01	0.2992E-01	0.2889E-01	0.2753E-01	0.2584E-01	0.2386E-01	0.2165E-01	0.1925E-01	0.1672E-01	0.1415E-01
32	0.7836E 02	0.6360E 02	0.4585E 02	0.2537E 02	0.2919E 01	-0.2051E 02	-0.4427E 02	-0.6599E 02	-0.8602E 02	-0.1021E 03
	0.1008E-01	0.9490E-02	0.8713E-02	0.7765E-02	0.6668E-02	0.5450E-02	0.4151E-02	0.2818E-02	0.1491E-02	0.2110E-03
33	0.4131E 02	0.2411E 02	0.5823E 01	-0.1231E 02	-0.3003E 02	-0.4724E 02	-0.6308E 02	-0.7671E 02	-0.8801E 02	-0.9713E 02
	0.4933E-02	0.4517E-02	0.3991E-02	0.3370E-02	0.2668E-02	0.1903E-02	0.1101E-02	0.2928E-03	-0.4964E-03	-0.1244E-02
34	-0.2197E 02	-0.3041E 02	-0.4008E 02	-0.5005E 02	-0.5803E 02	-0.6224E 02	-0.6105E 02	-0.6419E 02	-0.6160E 02	-0.6125E 02
	0.1527E-02	0.1437E-02	0.1319E-02	0.1175E-02	0.1008E-02	0.8233E-03	0.6266E-03	0.4244E-03	0.2236E-03	0.2959E-04

SF,BM /T

1	-0.1581E 02	-0.1447E 02	-0.1377E 02	-0.1175E 02	-0.1089E 02	-0.8511E 01	-0.7272E 01	-0.4272E 01	-0.2920E 01	0.1965E-00
2	0.2752E 02	0.2994E 02	0.2311E 02	0.2311E 02	0.1452E 02	0.1365E 02	0.4798E 01	0.4133E 01	-0.4413E 01	-0.4553E 01
3	-0.3655E 02	-0.4120E 02	-0.3210E 02	-0.3382E 02	-0.2237E 02	-0.2213E 02	-0.9299E 01	-0.7978E 01	0.5549E 01	0.7342E 01
4	0.1642E 01	0.5259E 01	0.1033E 02	0.1686E 02	0.2488E 02	0.3424E 02	0.4456E 02	0.5536E 02	0.6613E 02	0.7644E 02
5	-0.1573E 02	-0.2706E 02	-0.3950E 02	-0.5236E 02	-0.6531E 02	-0.7807E 02	-0.8999E 02	-0.1005E 03	-0.1091E 03	-0.1159E 03
6	0.1165E 04	0.1175E 04	0.1189E 04	0.1207E 04	0.1230E 04	0.1256E 04	0.1285E 04	0.1314E 04	0.1343E 04	0.1369E 04
7	0.7436E 04	0.7523E 04	0.7610E 04	0.7693E 04	0.7759E 04	0.7793E 04	0.7781E 04	0.7710E 04	0.7570E 04	0.7362E 04
8	0.9727E 04	0.9752E 04	0.9741E 04	0.9690E 04	0.9592E 04	0.9437E 04	0.9213E 04	0.8914E 04	0.8539E 04	0.8092E 04
9	0.1066E 05	0.1063E 05	0.1051E 05	0.1031E 05	0.1001E 05	0.9616E 04	0.9130E 04	0.8562E 04	0.7920E 04	0.7216E 04

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1020E 03	-0.1171E 03	-0.1289E 03	-0.1371E 03	-0.1415E 03	-0.1420E 03	-0.1386E 03	-0.1312E 03	-0.1201E 03	-0.1053E 03
	-0.2348E-02	-0.3214E-02	-0.3989E-02	-0.4642E-02	-0.5146E-02	-0.5481E-02	-0.5636E-02	-0.5605E-02	-0.5390E-02	-0.4995E-02
2	-0.8722E 02	-0.1113E 03	-0.1322E 03	-0.1505E 03	-0.1629E 03	-0.1703E 03	-0.1715E 03	-0.1674E 03	-0.1588E 03	-0.1449E 03
	-0.9064E-03	-0.2333E-02	-0.3647E-02	-0.4801E-02	-0.5751E-02	-0.6461E-02	-0.6910E-02	-0.7086E-02	-0.6985E-02	-0.6611E-02
3	-0.3244E 02	-0.5430E 02	-0.7477E 02	-0.9323E 02	-0.1092E 03	-0.1219E 03	-0.1309E 03	-0.1355E 03	-0.1352E 03	-0.1302E 03
	0.1033E-01	0.7897E-02	0.5550E-02	0.3355E-02	0.1375E-02	-0.3371E-03	-0.1738E-02	-0.2799E-02	-0.3500E-02	-0.3835E-02
4	-0.5738E 02	-0.5015E 02	-0.4709E 02	-0.3584E 02	-0.3061E 02	-0.2106E 02	-0.1428E 02	-0.6309E 01	0.4581E 01	0.1076E 02
	-0.1396E-03	-0.3554E-03	-0.5544E-03	-0.7289E-03	-0.8725E-03	-0.9797E-03	-0.1047E-02	-0.1074E-02	-0.1058E-02	-0.1001E-02
5	0.1540E 02	-0.9935E 00	-0.1725E 02	-0.3286E 02	-0.4731E 02	-0.6011E 02	-0.7080E 02	-0.7893E 02	-0.8409E 02	-0.8594E 02
	0.3716E-01	0.3369E-01	0.3019E-01	0.2673E-01	0.2338E-01	0.2019E-01	0.1722E-01	0.1452E-01	0.1211E-01	0.1002E-01
6	0.4360E 02	0.4052E 02	0.3730E 02	0.3394E 02	0.3050E 02	0.2703E 02	0.2349E 02	0.1983E 02	0.1598E 02	0.1196E 02
	0.7623E-01	0.7270E-01	0.6893E-01	0.6495E-01	0.6080E-01	0.5650E-01	0.5208E-01	0.4757E-01	0.4299E-01	0.3836E-01
7	0.3299E 02	0.4216E 02	0.4350E 02	0.5297E 02	0.5375E 02	0.6174E 02	0.6032E 02	0.6581E 02	0.6178E 02	0.6455E 02
	0.1214E-00	0.1187E-00	0.1155E-00	0.1118E-00	0.1074E-00	0.1025E-00	0.9696E-01	0.9075E-01	0.8389E-01	0.7639E-01
8	0.3778E 02	0.3865E 02	0.4799E 02	0.4913E 02	0.5792E 02	0.5756E 02	0.6417E 02	0.6130E 02	0.6532E 02	0.5970E 02
	0.1214E-00	0.1187E-00	0.1155E-00	0.1118E-00	0.1074E-00	0.1025E-00	0.9696E-01	0.9075E-01	0.8389E-01	0.7639E-01
9	0.6553E 02	0.6688E 02	0.6565E 02	0.6238E 02	0.5857E 02	0.5543E 02	0.5298E 02	0.5028E 02	0.4662E 02	0.4218E 02
	0.7998E-01	0.7705E-01	0.7374E-01	0.7007E-01	0.6607E-01	0.6177E-01	0.5720E-01	0.5239E-01	0.4735E-01	0.4210E-01
10	0.4934E 02	0.3992E 02	0.3103E 02	0.2284E 02	0.1399E 02	0.3492E 01	-0.7610E 01	-0.1688E 02	-0.2253E 02	-0.2480E 02
	0.4272E-01	0.3980E-01	0.3669E-01	0.3345E-01	0.3012E-01	0.2675E-01	0.2337E-01	0.2004E-01	0.1679E-01	0.1365E-01
11	-0.8285E 01	-0.1896E 02	-0.3051E 02	-0.4280E 02	-0.5365E 02	-0.6119E 02	-0.6609E 02	-0.7060E 02	-0.7603E 02	-0.8178E 02
	0.1647E-01	0.1390E-01	0.1132E-01	0.8772E-02	0.6314E-02	0.3980E-02	0.1802E-02	-0.1984E-03	-0.2001E-02	-0.3583E-02
12	-0.5807E 02	-0.7685E 02	-0.9424E 02	-0.1046E 03	-0.1093E 03	-0.1143E 03	-0.1213E 03	-0.1273E 03	-0.1303E 03	-0.1315E 03
	0.7153E-02	0.4773E-02	0.2466E-02	0.2766E-03	-0.1759E-02	-0.3616E-02	-0.5272E-02	-0.6708E-02	-0.7904E-02	-0.8844E-02
13	-0.7421E 01	-0.2465E 02	-0.4268E 02	-0.6023E 02	-0.7388E 02	-0.8352E 02	-0.9236E 02	-0.1009E 03	-0.1059E 03	-0.1062E 03
	0.1780E-01	0.1484E-01	0.1189E-01	0.9016E-02	0.6271E-02	0.3705E-02	0.1353E-02	-0.7523E-03	-0.2585E-02	-0.4126E-02
14	-0.1781E 03	-0.1586E 03	-0.1211E 03	-0.9512E 02	-0.8882E 02	-0.8291E 02	-0.6475E 02	-0.4307E 02	-0.3046E 02	-0.2479E 02
	0.1450E-02	0.9573E-03	0.4843E-03	0.3304E-04	-0.3913E-03	-0.7783E-03	-0.1120E-02	-0.1415E-02	-0.1662E-02	-0.1857E-02
15	0.4669E 02	0.3289E 02	0.1980E 02	0.7002E 01	-0.7616E 01	-0.2240E 02	-0.3291E 02	-0.3865E 02	-0.4340E 02	-0.4819E 02
	0.4611E-01	0.4263E-01	0.3900E-01	0.3528E-01	0.3152E-01	0.2780E-01	0.2417E-01	0.2066E-01	0.1731E-01	0.1414E-01
16	0.6311E 02	0.6375E 02	0.6217E 02	0.5924E 02	0.5682E 02	0.5450E 02	0.5035E 02	0.4483E 02	0.4081E 02	0.3907E 02
	0.8687E-01	0.8350E-01	0.7977E-01	0.7571E-01	0.7133E-01	0.6668E-01	0.6178E-01	0.5664E-01	0.5130E-01	0.4579E-01
17	0.3402E 02	0.4207E 02	0.4861E 02	0.5732E 02	0.6304E 02	0.7001E 02	0.7322E 02	0.7732E 02	0.7642E 02	0.7576E 02
	0.1323E-00	0.1297E-00	0.1266E-00	0.1229E-00	0.1185E-00	0.1134E-00	0.1076E-00	0.1010E-00	0.9364E-01	0.8548E-01
18	0.3433E 02	0.4039E 02	0.4908E 02	0.5562E 02	0.6373E 02	0.6834E 02	0.7417E 02	0.7572E 02	0.7765E 02	0.7425E 02
	0.1323E-00	0.1297E-00	0.1266E-00	0.1229E-00	0.1185E-00	0.1134E-00	0.1076E-00	0.1010E-00	0.9364E-01	0.8548E-01
19	0.6215E 02	0.5947E 02	0.5556E 02	0.5073E 02	0.4548E 02	0.4012E 02	0.3476E 02	0.2957E 02	0.2485E 02	0.2093E 02
	0.8671E-01	0.8272E-01	0.7840E-01	0.7378E-01	0.6890E-01	0.6381E-01	0.5855E-01	0.5313E-01	0.4760E-01	0.4197E-01
20	0.4699E 02	0.2787E 02	0.8339E 01	-0.1108E 02	-0.3000E 02	-0.4754E 02	-0.6239E 02	-0.7352E 02	-0.8052E 02	-0.8354E 02
	0.4637E-01	0.4205E-01	0.3761E-01	0.3312E-01	0.2867E-01	0.2433E-01	0.2018E-01	0.1626E-01	0.1262E-01	0.9288E-02
21	-0.8600E 01	-0.3100E 02	-0.5287E 02	-0.7302E 02	-0.9005E 02	-0.1037E 03	-0.1144E 03	-0.1229E 03	-0.1291E 03	-0.1330E 03
	0.1861E-01	0.1515E-01	0.1171E-01	0.8375E-02	0.5202E-02	0.2249E-02	-0.4399E-03	-0.2829E-02	-0.4889E-02	-0.6596E-02
22	-0.5426E 02	-0.7384E 02	-0.8781E 02	-0.9703E 02	-0.1070E 03	-0.1158E 03	-0.1207E 03	-0.1263E 03	-0.1327E 03	-0.1351E 03
	0.9248E-02	0.6715E-02	0.4247E-02	0.1883E-02	-0.3406E-03	-0.2392E-02	-0.4246E-02	-0.5882E-02	-0.7280E-02	-0.8421E-02
23	0.5246E 01	-0.3842E 01	-0.1346E 02	-0.2295E 02	-0.3116E 02	-0.3789E 02	-0.4371E 02	-0.4912E 02	-0.5434E 02	-0.5906E 02
	0.2171E-01	0.1916E-01	0.1656E-01	0.1395E-01	0.1137E-01	0.8854E-02	0.6432E-02	0.4126E-02	0.1958E-02	-0.4866E-04
24	-0.1006E 03	-0.8296E 02	-0.7123E 02	-0.6776E 02	-0.5041E 02	-0.3504E 02	-0.3811E 02	-0.3046E 02	-0.9948E 01	-0.6557E 01
	0.1470E-02	0.1066E-02	0.6710E-03	0.2919E-03	-0.6253E-04	-0.3896E-03	-0.6878E-03	-0.9493E-03	-0.1171E-02	-0.1354E-02
25	0.6398E 02	0.5963E 02	0.5421E 02	0.4782E 02	0.4036E 02	0.3223E 02	0.2438E 02	0.1767E 02	0.1246E 02	0.8489E 01
	0.5327E-01	0.5029E-01	0.4704E-01	0.4357E-01	0.3992E-01	0.3612E-01	0.3221E-01	0.2823E-01	0.2421E-01	0.2017E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.7511E 02	0.7808E 02	0.7943E 02	0.7938E 02	0.7834E 02	0.7653E 02	0.7384E 02	0.7012E 02	0.6541E 02	0.5999E 02
	0.9676E-01	0.9315E-01	0.8908E-01	0.8456E-01	0.7962E-01	0.7427E-01	0.6854E-01	0.6244E-01	0.5601E-01	0.4929E-01
27	0.4542E 02	0.4441E 02	0.5527E 02	0.5426E 02	0.6413E 02	0.6137E 02	0.6868E 02	0.6303E 02	0.6707E 02	0.5811E 02
	0.1444E-00	0.1400E-00	0.1350E-00	0.1293E-00	0.1231E-00	0.1162E-00	0.1086E-00	0.1003E-00	0.9131E-01	0.8172E-01
28	0.3798E 02	0.4887E 02	0.4831E 02	0.5921E 02	0.5786E 02	0.6696E 02	0.6323E 02	0.6934E 02	0.6247E 02	0.6512E 02
	0.1444E-00	0.1400E-00	0.1350E-00	0.1293E-00	0.1231E-00	0.1162E-00	0.1086E-00	0.1003E-00	0.9131E-01	0.8172E-01
29	0.5239E 02	0.4352E 02	0.3441E 02	0.2539E 02	0.1687E 02	0.9308E 01	0.2920E 01	-0.2405E 01	-0.6839E 01	-0.1036E 02
	0.8983E-01	0.8482E-01	0.7956E-01	0.7411E-01	0.6853E-01	0.6288E-01	0.5720E-01	0.5153E-01	0.4589E-01	0.4031E-01
30	0.1030E 02	-0.1243E 02	-0.3517E 02	-0.5659E 02	-0.7562E 02	-0.9166E 02	-0.1041E 03	-0.1121E 03	-0.1149E 03	-0.1125E 03
	0.4285E-01	0.3854E-01	0.3423E-01	0.3003E-01	0.2602E-01	0.2227E-01	0.1884E-01	0.1578E-01	0.1312E-01	0.1087E-01
31	-0.5843E 02	-0.7727E 02	-0.9381E 02	-0.1084E 03	-0.1207E 03	-0.1300E 03	-0.1353E 03	-0.1359E 03	-0.1317E 03	-0.1225E 03
	0.1157E-01	0.9072E-02	0.6707E-02	0.4536E-02	0.2613E-02	0.9820E-03	-0.3237E-03	-0.1283E-02	-0.1887E-02	-0.2138E-02
32	-0.1152E 03	-0.1251E 03	-0.1301E 03	-0.1315E 03	-0.1271E 03	-0.1196E 03	-0.1089E 03	-0.9630E 02	-0.8253E 02	-0.6730E 02
	-0.9871E-03	-0.2066E-02	-0.2994E-02	-0.3742E-02	-0.4294E-02	-0.4639E-02	-0.4779E-02	-0.4721E-02	-0.4477E-02	-0.4059E-02
33	-0.1036E 03	-0.1066E 03	-0.1055E 03	-0.1006E 03	-0.9230E 02	-0.8082E 02	-0.6714E 02	-0.5284E 02	-0.3931E 02	-0.2712E 02
	-0.1927E-02	-0.2523E-02	-0.3010E-02	-0.3374E-02	-0.3604E-02	-0.3699E-02	-0.3664E-02	-0.3511E-02	-0.3252E-02	-0.2897E-02
34	-0.5533E 02	-0.4610E 02	-0.4095E 02	-0.2835E 02	-0.2169E 02	-0.1173E 02	-0.4895E 01	0.2494E 01	0.1211E 02	0.1694E 02
	-0.1517E-03	-0.3149E-03	-0.4551E-03	-0.5681E-03	-0.6514E-03	-0.7033E-03	-0.7242E-03	-0.7152E-03	-0.6778E-03	-0.6143E-03

SF,BM /T

1	0.1505E 01	0.4734E 01	0.5671E 01	0.8598E 01	0.9188E 01	0.1198E 02	0.1181E 02	0.1379E 02	0.1296E 02	0.1482E 02
2	-0.1235E 02	-0.1132E 02	-0.1767E 02	-0.1516E 02	-0.2032E 02	-0.1699E 02	-0.2155E 02	-0.1753E 02	-0.2124E 02	-0.1626E 02
3	0.2078E 02	0.2198E 02	0.3410E 02	0.3362E 02	0.4361E 02	0.4082E 02	0.4812E 02	0.4260E 02	0.4701E 02	0.3877E 02
4	0.8585E 02	0.9386E 02	0.1001E 03	0.1042E 03	0.1059E 03	0.1053E 03	0.1022E 03	0.9667E 02	0.8884E 02	0.7881E 02
5	-0.1205E 03	-0.1223E 03	-0.1212E 03	-0.1172E 03	-0.1104E 03	-0.1011E 03	-0.9000E 02	-0.7791E 02	-0.6558E 02	-0.5343E 02
6	0.1394E 04	0.1413E 04	0.1425E 04	0.1424E 04	0.1408E 04	0.1372E 04	0.1316E 04	0.1242E 04	0.1152E 04	0.1047E 04
7	0.7094E 04	0.6767E 04	0.6383E 04	0.5948E 04	0.5483E 04	0.5008E 04	0.4528E 04	0.4044E 04	0.3560E 04	0.3083E 04
8	0.7576E 04	0.7001E 04	0.6379E 04	0.5728E 04	0.5074E 04	0.4433E 04	0.3815E 04	0.3228E 04	0.2679E 04	0.2171E 04
9	0.6467E 04	0.5691E 04	0.4905E 04	0.4124E 04	0.3367E 04	0.2659E 04	0.2021E 04	0.1469E 04	0.1018E 04	0.6729E 03

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.8729E 02	-0.6734E 02	-0.4672E 02	-0.2646E 02	-0.7243E 01	0.1055E 02	0.2672E 02	0.4112E 02	0.5351E 02	0.6360E 02
	-0.4432E-02	-0.3730E-02	-0.2922E-02	-0.2044E-02	-0.1129E-02	-0.2093E-03	0.6838E-03	0.1523E-02	0.2281E-02	0.2936E-02
2	-0.1270E 03	-0.1042E 03	-0.7967E 02	-0.5240E 02	-0.2465E 02	0.2369E 01	0.2854E 02	0.5118E 02	0.7179E 02	0.8791E 02
	-0.5980E-02	-0.5124E-02	-0.4087E-02	-0.2916E-02	-0.1662E-02	-0.3762E-03	0.8917E-03	0.2094E-02	0.3187E-02	0.4131E-02
3	-0.1206E 03	-0.1068E 03	-0.8948E 02	-0.6924E 02	-0.4681E 02	-0.2302E 02	0.1195E 01	0.2486E 02	0.4705E 02	0.6701E 02
	-0.3813E-02	-0.3466E-02	-0.2840E-02	-0.1990E-02	-0.9774E-03	0.1300E-03	0.1263E-02	0.2351E-02	0.3326E-02	0.4124E-02
4	0.1726E 02	0.1567E 02	0.2076E 02	0.1998E 02	0.2034E 02	0.2170E 02	0.1725E 02	0.1863E 02	0.1162E 02	0.9894E 01
	-0.9053E-03	-0.7757E-03	-0.6184E-03	-0.4411E-03	-0.2511E-03	-0.5616E-04	0.1358E-03	0.3180E-03	0.4833E-03	0.6263E-03
5	-0.8434E 02	-0.7934E 02	-0.7115E 02	-0.6012E 02	-0.4663E 02	-0.3113E 02	-0.1410E 02	0.3906E 01	0.2226E 02	0.4018E 02
	0.8246E-02	0.6780E-02	0.5588E-02	0.4626E-02	0.3844E-02	0.3183E-02	0.2577E-02	0.1958E-02	0.1256E-02	0.3998E-03
6	0.7944E 01	0.4164E 01	0.8755E 00	-0.1726E 01	-0.3522E 01	-0.4466E 01	-0.4587E 01	-0.3988E 01	-0.2822E 01	-0.1233E 01
	0.3370E-01	0.2903E-01	0.2435E-01	0.1966E-01	0.1495E-01	0.1023E-01	0.5495E-02	0.7223E-03	-0.4096E-02	-0.8973E-02
7	0.5749E 02	0.5705E 02	0.4685E 02	0.4375E 02	0.3154E 02	0.2705E 02	0.1374E 02	0.8395E 01	-0.5336E 01	-0.1027E 02
	0.6829E-01	0.5962E-01	0.5042E-01	0.4075E-01	0.3070E-01	0.2034E-01	0.9763E-02	-0.9366E-03	-0.1166E-01	-0.2232E-01
8	0.6073E 02	0.5188E 02	0.4979E 02	0.3826E 02	0.3421E 02	0.2131E 02	0.1627E 02	0.2582E 01	-0.2769E 01	-0.1597E 02
	0.6829E-01	0.5962E-01	0.5042E-01	0.4075E-01	0.3070E-01	0.2034E-01	0.9763E-02	-0.9366E-03	-0.1166E-01	-0.2232E-01
9	0.3791E 02	0.3448E 02	0.3155E 02	0.2784E 02	0.2214E 02	0.1447E 02	0.6181E 01	-0.1345E 01	-0.8088E 01	-0.1545E 02
	0.3668E-01	0.3110E-01	0.2536E-01	0.1946E-01	0.1342E-01	0.7257E-02	0.9988E-03	-0.5323E-02	-0.1168E-01	-0.1804E-01
10	-0.2543E 02	-0.2612E 02	-0.2719E 02	-0.2724E 02	-0.2462E 02	-0.1957E 02	-0.1478E 02	-0.1325E 02	-0.1562E 02	-0.1985E 02
	0.1062E-01	0.7709E-02	0.4900E-02	0.2185E-02	-0.4495E-03	-0.3024E-02	-0.5562E-02	-0.8089E-02	-0.1062E-01	-0.1315E-01
11	-0.8595E 02	-0.8659E 02	-0.8291E 02	-0.7652E 02	-0.7050E 02	-0.6633E 02	-0.6210E 02	-0.5480E 02	-0.4382E 02	-0.3129E 02
	-0.4929E-02	-0.6033E-02	-0.6909E-02	-0.7574E-02	-0.8054E-02	-0.8375E-02	-0.8559E-02	-0.8627E-02	-0.8609E-02	-0.8542E-02
12	-0.1315E 03	-0.1287E 03	-0.1249E 03	-0.1233E 03	-0.1216E 03	-0.1144E 03	-0.1004E 03	-0.8287E 02	-0.6418E 02	-0.4351E 02
	-0.9521E-02	-0.9940E-02	-0.1012E-01	-0.1006E-01	-0.9794E-02	-0.9327E-02	-0.8685E-02	-0.7900E-02	-0.7014E-02	-0.6070E-02
13	-0.1049E 03	-0.1031E 03	-0.9756E 02	-0.8685E 02	-0.7480E 02	-0.6456E 02	-0.5378E 02	-0.3985E 02	-0.2540E 02	-0.1366E 02
	-0.5369E-02	-0.6323E-02	-0.7009E-02	-0.7452E-02	-0.7688E-02	-0.7759E-02	-0.7701E-02	-0.7553E-02	-0.7359E-02	-0.7163E-02
14	-0.2228E 02	-0.3261E 02	-0.5582E 02	-0.7389E 02	-0.7676E 02	-0.7387E 02	-0.7734E 02	-0.8503E 02	-0.8604E 02	-0.7743E 02
	-0.1998E-02	-0.2089E-02	-0.2131E-02	-0.2125E-02	-0.2069E-02	-0.1971E-02	-0.1837E-02	-0.1675E-02	-0.1490E-02	-0.1290E-02
15	-0.4921E 02	-0.4471E 02	-0.3831E 02	-0.3276E 02	-0.2592E 02	-0.1653E 02	-0.8369E 01	-0.4462E 01	-0.1947E 01	0.2354E 01
	0.1116E-01	0.8369E-02	0.5736E-02	0.3239E-02	0.8172E-03	-0.1539E-02	-0.3878E-02	-0.6234E-02	-0.8632E-02	-0.1109E-01
16	0.3708E 02	0.3332E 02	0.2934E 02	0.2630E 02	0.2263E 02	0.1732E 02	0.1220E 02	0.8490E 01	0.3941E 01	-0.3603E 01
	0.4011E-01	0.3427E-01	0.2627E-01	0.2212E-01	0.1583E-01	0.9392E-02	0.2836E-02	-0.3827E-02	-0.1058E-01	-0.1741E-01
17	0.7005E 02	0.6559E 02	0.5646E 02	0.4920E 02	0.3791E 02	0.2970E 02	0.1780E 02	0.9418E 01	-0.2065E 01	-0.8679E 01
	0.7657E-01	0.6696E-01	0.5672E-01	0.4592E-01	0.3465E-01	0.2301E-01	0.1110E-01	-0.9675E-03	-0.1309E-01	-0.2519E-01
18	0.7158E 02	0.6418E 02	0.5827E 02	0.4786E 02	0.3997E 02	0.2841E 02	0.2009E 02	0.8139E 01	0.4182E-00	-0.9964E 01
	0.7657E-01	0.6696E-01	0.5672E-01	0.4592E-01	0.3465E-01	0.2301E-01	0.1110E-01	-0.9675E-03	-0.1309E-01	-0.2519E-01
19	0.1796E 02	0.1573E 02	0.1369E 02	0.1123E 02	0.8116E 01	0.4573E 01	0.9736E 00	-0.2594E 01	-0.6445E 01	-0.1094E 02
	0.3628E-01	0.3051E-01	0.2468E-01	0.1877E-01	0.1279E-01	0.6746E-02	0.6343E-03	-0.5531E-02	-0.1174E-01	-0.1798E-01
20	-0.8321E 02	-0.8003E 02	-0.7405E 02	-0.6529E 02	-0.5436E 02	-0.4256E 02	-0.3130E 02	-0.2137E 02	-0.1272E 02	-0.4973E 01
	0.6269E-02	0.3554E-02	0.1117E-02	-0.1078E-02	-0.3073E-02	-0.4920E-02	-0.6667E-02	-0.8363E-02	-0.1005E-01	-0.1177E-01
21	-0.1335E 03	-0.1301E 03	-0.1231E 03	-0.1134E 03	-0.1018E 03	-0.8799E 02	-0.7191E 02	-0.5385E 02	-0.3491E 02	-0.1633E 02
	-0.7939E-02	-0.8924E-02	-0.9572E-02	-0.9911E-02	-0.9978E-02	-0.9813E-02	-0.9463E-02	-0.8979E-02	-0.8415E-02	-0.7829E-02
22	-0.1353E 03	-0.1363E 03	-0.1363E 03	-0.1332E 03	-0.1275E 03	-0.1182E 03	-0.1048E 03	-0.8830E 02	-0.6891E 02	-0.4541E 02
	-0.9296E-02	-0.9908E-02	-0.1026E-01	-0.1038E-01	-0.1026E-01	-0.9938E-02	-0.9433E-02	-0.8781E-02	-0.8020E-02	-0.7195E-02
23	-0.6233E 02	-0.6351E 02	-0.6314E 02	-0.6227E 02	-0.6134E 02	-0.5990E 02	-0.5713E 02	-0.5269E 02	-0.4712E 02	-0.4133E 02
	-0.1880E-02	-0.3534E-02	-0.5019E-02	-0.6345E-02	-0.7526E-02	-0.8573E-02	-0.9502E-02	-0.1033E-01	-0.1108E-01	-0.1176E-01
24	-0.1346E 02	-0.1499E 02	-0.1871E 02	-0.2598E 02	-0.2775E 02	-0.2723E 02	-0.3091E 02	-0.3240E 02	-0.2993E 02	-0.3105E 02
	-0.1495E-02	-0.1594E-02	-0.1651E-02	-0.1671E-02	-0.1652E-02	-0.1600E-02	-0.1520E-02	-0.1415E-02	-0.1293E-02	-0.1160E-02
25	0.5031E 01	0.1615E 01	-0.1528E 01	-0.3988E 01	-0.5972E 01	-0.8458E 01	-0.1261E 02	-0.1899E 02	-0.2718E 02	-0.3630E 02
	0.1614E-01	0.1211E-01	0.8090E-02	0.4078E-02	0.7193E-04	-0.3930E-02	-0.7928E-02	-0.1191E-01	-0.1588E-01	-0.1979E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.5418E 02	0.4801E 02	0.4106E 02	0.3283E 02	0.2316E 02	0.1241E 02	0.1095E 01	-0.1053E 02	-0.2261E 02	-0.3534E 02
	0.4229E-01	0.3505E-01	0.2758E-01	0.1992E-01	0.1210E-01	0.4152E-02	-0.3871E-02	-0.1192E-01	-0.1994E-01	-0.2787E-01
27	0.5863E 02	0.4641E 02	0.4391E 02	0.2937E 02	0.2508E 02	0.9565E 01	0.4869E 01	-0.1014E 02	-0.1366E 02	-0.2654E 02
	0.7153E-01	0.6080E-01	0.4960E-01	0.3802E-01	0.2613E-01	0.1405E-01	0.1870E-02	-0.1030E-01	-0.2238E-01	-0.3426E-01
28	0.5483E 02	0.5404E 02	0.4079E 02	0.3746E 02	0.2243E 02	0.1784E 02	0.2385E 01	-0.2025E 01	-0.1635E 02	-0.1898E 02
	0.7153E-01	0.6080E-01	0.4960E-01	0.3802E-01	0.2613E-01	0.1405E-01	0.1870E-02	-0.1030E-01	-0.2238E-01	-0.3426E-01
29	-0.1283E 02	-0.1416E 02	-0.1419E 02	-0.1273E 02	-0.9686E 01	-0.5269E 01	0.1174E-00	0.6050E 01	0.1209E 02	0.1767E 02
	0.3482E-01	0.2940E-01	0.2405E-01	0.1875E-01	0.1348E-01	0.8206E-02	0.2904E-02	-0.2468E-02	-0.7946E-02	-0.1357E-01
30	-0.1051E 03	-0.9275E 02	-0.7613E 02	-0.5614E 02	-0.3376E 02	-0.9836E 01	0.1474E 02	0.3874E 02	0.6076E 02	0.7961E 02
	0.9023E-02	0.7538E-02	0.6359E-02	0.5415E-02	0.4624E-02	0.3898E-02	0.3144E-02	0.2271E-02	0.1189E-02	-0.1813E-03
31	-0.1084E 03	-0.9006E 02	-0.6851E 02	-0.4474E 02	-0.1997E 02	0.4302E 01	0.2673E 02	0.4667E 02	0.6408E 02	0.7904E 02
	-0.2057E-02	-0.1685E-02	-0.1080E-02	-0.3070E-03	0.5640E-03	0.1461E-02	0.2314E-02	0.3058E-02	0.3634E-02	0.3989E-02
32	-0.5200E 02	-0.3587E 02	-0.2146E 02	-0.7599E 01	0.4178E 01	0.1410E 02	0.2358E 02	0.3122E 02	0.3907E 02	0.4527E 02
	-0.3488E-02	-0.2794E-02	-0.2013E-02	-0.1180E-02	-0.3268E-03	0.5168E-03	0.1324E-02	0.2069E-02	0.2730E-02	0.3282E-02
33	-0.1655E 02	-0.8368E 01	-0.2890E 01	0.5420E 00	0.2981E 01	0.5203E 01	0.7669E 01	0.1075E 02	0.1457E 02	0.1876E 02
	-0.2460E-02	-0.1962E-02	-0.1425E-02	-0.8668E-03	-0.3030E-03	0.2529E-03	0.7885E-03	0.1291E-02	0.1747E-02	0.2142E-02
34	0.2123E 02	0.1765E 02	0.2026E 02	0.1715E 02	0.1536E 02	0.1459E 02	0.8909E 01	0.9107E 01	0.1882E 01	0.1814E-00
	-0.5276E-03	-0.4227E-03	-0.3043E-03	-0.1781E-03	-0.4891E-04	0.7887E-04	0.2009E-03	0.3139E-03	0.4137E-03	0.4973E-03

SF,BM /T

1	0.1337E 02	0.1432E 02	0.1188E 02	0.1256E 02	0.9772E 01	0.1004E 02	0.6720E 01	0.6991E 01	0.3379E 01	0.3101E 01
2	-0.1911E 02	-0.1332E 02	-0.1526E 02	-0.8180E 01	-0.8480E 01	0.3902E-00	0.1564E 01	0.1141E 02	0.1312E 02	0.2341E 02
3	0.4039E 02	0.2957E 02	0.2848E 02	0.1507E 02	0.1141E 02	-0.4056E 01	-0.9295E 01	-0.2546E 02	-0.3082E 02	-0.4622E 02
4	0.6687E 02	0.5362E 02	0.3971E 02	0.2571E 02	0.1205E 02	-0.9325E 00	-0.1302E 02	-0.2404E 02	-0.3381E 02	-0.4213E 02
5	-0.4177E 02	-0.3105E 02	-0.2158E 02	-0.1322E 02	-0.5602E 01	0.1585E 01	0.8585E 01	0.1559E 02	0.2265E 02	0.2965E 02
6	0.9292E 03	0.7980E 03	0.6539E 03	0.4990E 03	0.3373E 03	0.1737E 03	0.1344E 02	-0.1393E 03	-0.2820E 03	-0.4134E 03
7	0.2617E 04	0.2169E 04	0.1742E 04	0.1329E 04	0.9053E 03	0.4515E 03	-0.3240E 02	-0.5361E 03	-0.1057E 04	-0.1599E 04
8	0.1710E 04	0.1296E 04	0.9217E 03	0.5721E 03	0.2343E 03	-0.1021E 03	-0.4446E 03	-0.8004E 03	-0.1177E 04	-0.1579E 04
9	0.4357E 03	0.2991E 03	0.2503E 03	0.2723E 03	0.3432E 03	0.4373E 03	0.5277E 03	0.5906E 03	0.6057E 03	0.5559E 03

11.30

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.7127E 02	0.7697E 02	0.8133E 02	0.8493E 02	0.8821E 02	0.9130E 02	0.9377E 02	0.9490E 02	0.9395E 02	0.9035E 02
	0.3473E-02	0.3890E-02	0.4193E-02	0.4389E-02	0.4487E-02	0.4492E-02	0.4401E-02	0.4207E-02	0.3905E-02	0.3494E-02
2	0.9993E 02	0.1082E 03	0.1136E 03	0.1169E 03	0.1177E 03	0.1182E 03	0.1164E 03	0.1126E 03	0.1071E 03	0.9923E 02
	0.4899E-02	0.5478E-02	0.5868E-02	0.6074E-02	0.6103E-02	0.5960E-02	0.5645E-02	0.5157E-02	0.4497E-02	0.3670E-02
3	0.8416E 02	0.9806E 02	0.1083E 03	0.1146E 03	0.1169E 03	0.1157E 03	0.1114E 03	0.1046E 03	0.9586E 02	0.8500E 02
	0.4692E-02	0.4994E-02	0.5009E-02	0.4726E-02	0.4143E-02	0.3264E-02	0.2092E-02	0.6360E-03	-0.1090E-02	-0.3066E-02
4	0.1034E 02	0.1238E 02	0.1453E 02	0.1406E 02	0.1771E 02	0.1136E 02	0.7996E 01	0.3467E 01	-0.2661E 01	-0.5296E 01
	0.7426E-03	0.8304E-03	0.8897E-03	0.9209E-03	0.9253E-03	0.9034E-03	0.8556E-03	0.7815E-03	0.6813E-03	0.5558E-03
5	0.5675E 02	0.7110E 02	0.8251E 02	0.9052E 02	0.9494E 02	0.9569E 02	0.9268E 02	0.8588E 02	0.7540E 02	0.6166E 02
	-0.6738E-03	-0.2011E-02	-0.3643E-02	-0.5594E-02	-0.7871E-02	-0.1048E-01	-0.1341E-01	-0.1665E-01	-0.2018E-01	-0.2396E-01
6	0.6762E 00	0.2817E 01	0.5022E 01	0.6960E 01	0.8131E 01	0.7995E 01	0.6157E 01	0.2484E 01	-0.2900E 01	-0.9725E 01
	-0.1392E-01	-0.1894E-01	-0.2402E-01	-0.2917E-01	-0.3436E-01	-0.3960E-01	-0.4487E-01	-0.5016E-01	-0.5546E-01	-0.6072E-01
7	-0.2266E 02	-0.2558E 02	-0.3585E 02	-0.3690E 02	-0.4560E 02	-0.4500E 02	-0.5166E 02	-0.4863E 02	-0.5294E 02	-0.4819E 02
	-0.3282E-01	-0.4306E-01	-0.5296E-01	-0.6243E-01	-0.7143E-01	-0.7989E-01	-0.8778E-01	-0.9508E-01	-0.1018E-00	-0.1079E-00
8	-0.1987E 02	-0.3095E 02	-0.3256E 02	-0.4164E 02	-0.4154E 02	-0.4891E 02	-0.4672E 02	-0.5165E 02	-0.4712E 02	-0.5038E 02
	-0.3282E-01	-0.4306E-01	-0.5296E-01	-0.6243E-01	-0.7143E-01	-0.7989E-01	-0.8778E-01	-0.9508E-01	-0.1018E-00	-0.1079E-00
9	-0.2494E 02	-0.3670E 02	-0.4919E 02	-0.6013E 02	-0.6798E 02	-0.7302E 02	-0.7688E 02	-0.8084E 02	-0.8452E 02	-0.8613E 02
	-0.2436E-01	-0.3059E-01	-0.3666E-01	-0.4249E-01	-0.4801E-01	-0.5317E-01	-0.5795E-01	-0.6234E-01	-0.6631E-01	-0.6985E-01
10	-0.2335E 02	-0.2512E 02	-0.2633E 02	-0.2927E 02	-0.3538E 02	-0.4349E 02	-0.5022E 02	-0.5262E 02	-0.5060E 02	-0.4641E 02
	-0.1567E-01	-0.1816E-01	-0.2061E-01	-0.2299E-01	-0.2528E-01	-0.2745E-01	-0.2947E-01	-0.3132E-01	-0.3301E-01	-0.3453E-01
11	-0.1965E 02	-0.1002E 02	-0.2214E 01	0.5189E 01	0.1407E 02	0.2457E 02	0.3412E 02	0.4011E 02	0.4277E 02	0.4425E 02
	-0.8459E-02	-0.8383E-02	-0.8324E-02	-0.8290E-02	-0.8287E-02	-0.8329E-02	-0.8438E-02	-0.8640E-02	-0.8952E-02	-0.9382E-02
12	-0.2178E 02	-0.2049E 01	0.1773E 02	0.4209E 02	0.6835E 02	0.9057E 02	0.1087E 03	0.1245E 03	0.1345E 03	0.1346E 03
	-0.5108E-02	-0.4159E-02	-0.3247E-02	-0.2397E-02	-0.1638E-02	-0.1005E-02	-0.5357E-03	-0.2654E-03	-0.2227E-03	-0.4252E-03
13	-0.2749E 01	0.1018E 02	0.2276E 02	0.3138E 02	0.3787E 02	0.4595E 02	0.5441E 02	0.5988E 02	0.6323E 02	0.6707E 02
	-0.6999E-02	-0.6890E-02	-0.6854E-02	-0.6907E-02	-0.7058E-02	-0.7316E-02	-0.7699E-02	-0.8229E-02	-0.8922E-02	-0.9789E-02
14	-0.5786E 02	-0.1971E 02	0.2874E 02	0.6541E 02	0.8659E 02	0.1019E 03	0.1092E 03	0.1052E 03	0.9797E 02	0.9399E 02
	-0.1084E-02	-0.8755E-03	-0.6720E-03	-0.4846E-03	-0.3202E-03	-0.1837E-03	-0.8357E-04	-0.2806E-04	-0.2102E-04	-0.6441E-04
15	0.5754E 01	0.4514E 01	0.7114E 00	-0.1699E 01	-0.3853E 01	-0.8726E 01	-0.1438E 02	-0.1692E 02	-0.1714E 02	-0.1815E 02
	-0.1363E-01	-0.1624E-01	-0.1891E-01	-0.2161E-01	-0.2433E-01	-0.2703E-01	-0.2971E-01	-0.3235E-01	-0.3494E-01	-0.3748E-01
16	-0.1247E 02	-0.2011E 02	-0.2722E 02	-0.3567E 02	-0.4438E 02	-0.5128E 02	-0.5714E 02	-0.6382E 02	-0.7042E 02	-0.7465E 02
	-0.2428E-01	-0.3113E-01	-0.3791E-01	-0.4457E-01	-0.5104E-01	-0.5729E-01	-0.6327E-01	-0.6894E-01	-0.7430E-01	-0.7929E-01
17	-0.1812E 02	-0.2291E 02	-0.3102E 02	-0.3415E 02	-0.4084E 02	-0.4287E 02	-0.4893E 02	-0.4999E 02	-0.5533E 02	-0.5603E 02
	-0.3715E-01	-0.4890E-01	-0.6036E-01	-0.7143E-01	-0.8207E-01	-0.9220E-01	-0.1018E-00	-0.1108E-00	-0.1192E-00	-0.1270E-00
18	-0.1548E 02	-0.2426E 02	-0.2831E 02	-0.3563E 02	-0.3810E 02	-0.4456E 02	-0.4626E 02	-0.5195E 02	-0.5278E 02	-0.5832E 02
	-0.3715E-01	-0.4890E-01	-0.6036E-01	-0.7143E-01	-0.8207E-01	-0.9220E-01	-0.1018E-00	-0.1108E-00	-0.1192E-00	-0.1270E-00
19	-0.1605E 02	-0.2141E 02	-0.2656E 02	-0.3121E 02	-0.3536E 02	-0.3916E 02	-0.4268E 02	-0.4575E 02	-0.4808E 02	-0.4952E 02
	-0.2423E-01	-0.3046E-01	-0.3661E-01	-0.4267E-01	-0.4858E-01	-0.5431E-01	-0.5984E-01	-0.6516E-01	-0.7025E-01	-0.7511E-01
20	0.1865E 01	0.7443E 01	0.1148E 02	0.1399E 02	0.1545E 02	0.1667E 02	0.1815E 02	0.1977E 02	0.2133E 02	0.2281E 02
	-0.1355E-01	-0.1540E-01	-0.1733E-01	-0.1934E-01	-0.2142E-01	-0.2357E-01	-0.2578E-01	-0.2807E-01	-0.3044E-01	-0.3290E-01
21	0.1356E 01	0.1809E 02	0.3382E 02	0.4848E 02	0.6172E 02	0.7265E 02	0.8087E 02	0.8679E 02	0.9033E 02	0.9063E 02
	-0.7270E-02	-0.6777E-02	-0.6379E-02	-0.6101E-02	-0.5966E-02	-0.5999E-02	-0.6222E-02	-0.6661E-02	-0.7330E-02	-0.8239E-02
22	-0.2076E 02	0.2159E 01	0.2666E 02	0.5158E 02	0.7094E 02	0.8796E 02	0.1051E 03	0.1134E 03	0.1116E 03	0.1083E 03
	-0.6351E-02	-0.5522E-02	-0.4739E-02	-0.4032E-02	-0.3429E-02	-0.2955E-02	-0.2642E-02	-0.2516E-02	-0.2594E-02	-0.2879E-02
23	-0.3570E 02	-0.3018E 02	-0.2463E 02	-0.1895E 02	-0.1340E 02	-0.8831E 01	-0.5570E 01	-0.2942E 01	-0.5736E 00	0.1248E 01
	-0.1241E-01	-0.1302E-01	-0.1360E-01	-0.1415E-01	-0.1466E-01	-0.1515E-01	-0.1561E-01	-0.1607E-01	-0.1653E-01	-0.1700E-01
24	-0.2310E 02	0.3234E 01	0.1917E 02	0.2220E 02	0.4136E 02	0.5297E 02	0.3449E 02	0.2997E 02	0.4189E 02	0.2538E 02
	-0.1024E-02	-0.8864E-03	-0.7582E-03	-0.6441E-03	-0.5443E-03	-0.4664E-03	-0.4189E-03	-0.3994E-03	-0.4101E-03	-0.4584E-03
25	-0.4574E 02	-0.5534E 02	-0.6507E 02	-0.7473E 02	-0.8354E 02	-0.9023E 02	-0.9381E 02	-0.9406E 02	-0.9105E 02	-0.8489E 02
	-0.2364E-01	-0.2737E-01	-0.3094E-01	-0.3430E-01	-0.3742E-01	-0.4024E-01	-0.4276E-01	-0.4496E-01	-0.4685E-01	-0.4845E-01

538

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.4857E 02	-0.6162E 02	-0.7356E 02	-0.8352E 02	-0.9109E 02	-0.9628E 02	-0.9920E 02	-0.9981E 02	-0.9807E 02	-0.9403E 02
	-0.3566E-01	-0.4323E-01	-0.5050E-01	-0.5740E-01	-0.6386E-01	-0.6985E-01	-0.7533E-01	-0.8031E-01	-0.8478E-01	-0.8877E-01
27	-0.2747E 02	-0.3730E 02	-0.3538E 02	-0.4251E 02	-0.3844E 02	-0.4374E 02	-0.3846E 02	-0.4287E 02	-0.3735E 02	-0.4183E 02
	-0.4587E-01	-0.5714E-01	-0.6801E-01	-0.7842E-01	-0.8834E-01	-0.9776E-01	-0.1067E-00	-0.1150E-00	-0.1229E-00	-0.1304E-00
28	-0.3075E 02	-0.3067E 02	-0.3959E 02	-0.3707E 02	-0.4378E 02	-0.3960E 02	-0.4493E 02	-0.3994E 02	-0.4476E 02	-0.3986E 02
	-0.4587E-01	-0.5714E-01	-0.6801E-01	-0.7842E-01	-0.8834E-01	-0.9776E-01	-0.1067E-00	-0.1150E-00	-0.1229E-00	-0.1304E-00
29	0.2220E 02	0.2520E 02	0.2629E 02	0.2524E 02	0.2203E 02	0.1684E 02	0.9811E 01	0.1131E 01	-0.8940E 01	-0.2010E 02
	-0.1936E-01	-0.2532E-01	-0.3147E-01	-0.3777E-01	-0.4420E-01	-0.5073E-01	-0.5733E-01	-0.6396E-01	-0.7057E-01	-0.7710E-01
30	0.9446E 02	0.1047E 03	0.1102E 03	0.1111E 03	0.1074E 03	0.9930E 02	0.8726E 02	0.7191E 02	0.5404E 02	0.3464E 02
	-0.1904E-02	-0.4016E-02	-0.6536E-02	-0.9462E-02	-0.1278E-01	-0.1646E-01	-0.2047E-01	-0.2477E-01	-0.2930E-01	-0.3401E-01
31	0.9147E 02	0.1012E 03	0.1078E 03	0.1107E 03	0.1101E 03	0.1061E 03	0.9951E 02	0.9076E 02	0.8047E 02	0.6880E 02
	0.4083E-02	0.3891E-02	0.3403E-02	0.2617E-02	0.1538E-02	0.1782E-03	-0.1452E-02	-0.3339E-02	-0.5464E-02	-0.7802E-02
32	0.5059E 02	0.5537E 02	0.6034E 02	0.6627E 02	0.7230E 02	0.8006E 02	0.8698E 02	0.9260E 02	0.9550E 02	0.9375E 02
	0.3712E-02	0.4014E-02	0.4193E-02	0.4249E-02	0.4184E-02	0.3994E-02	0.3665E-02	0.3181E-02	0.2528E-02	0.1698E-02
33	0.2308E 02	0.2818E 02	0.3476E 02	0.4301E 02	0.5286E 02	0.6358E 02	0.7349E 02	0.8079E 02	0.8438E 02	0.8373E 02
	0.2467E-02	0.2722E-02	0.2913E-02	0.3041E-02	0.3108E-02	0.3106E-02	0.3022E-02	0.2837E-02	0.2538E-02	0.2115E-02
34	0.1166E 01	0.4298E 01	0.7482E 01	0.8699E 01	0.1366E 02	0.8958E 01	0.6930E 01	0.3415E 01	-0.1824E 01	-0.4465E 01
	0.5624E-03	0.6084E-03	0.6355E-03	0.6441E-03	0.6344E-03	0.6055E-03	0.5556E-03	0.4821E-03	0.3829E-03	0.2571E-03

SF,BM /T

1	-0.1217E 01	-0.1464E 01	-0.5728E 01	-0.6054E 01	-0.1061E 02	-0.1054E 02	-0.1460E 02	-0.1407E 02	-0.1789E 02	-0.1648E 02
2	0.2556E 02	0.3607E 02	0.3772E 02	0.4667E 02	0.4565E 02	0.5125E 02	0.4670E 02	0.4888E 02	0.4093E 02	0.3953E 02
3	-0.5016E 02	-0.6309E 02	-0.6380E 02	-0.7256E 02	-0.6869E 02	-0.7248E 02	-0.6380E 02	-0.6282E 02	-0.4985E 02	-0.4491E 02
4	-0.4897E 02	-0.5454E 02	-0.5918E 02	-0.6318E 02	-0.6678E 02	-0.7009E 02	-0.7290E 02	-0.7491E 02	-0.7580E 02	-0.7530E 02
5	0.3651E 02	0.4358E 02	0.5126E 02	0.5967E 02	0.6877E 02	0.7815E 02	0.8688E 02	0.9392E 02	0.9849E 02	0.1001E 03
6	-0.5335E 03	-0.6424E 03	-0.7404E 03	-0.8285E 03	-0.9072E 03	-0.9776E 03	-0.1041E 04	-0.1098E 04	-0.1153E 04	-0.1205E 04
7	-0.2161E 04	-0.2735E 04	-0.3318E 04	-0.3899E 04	-0.4456E 04	-0.4966E 04	-0.5421E 04	-0.5817E 04	-0.6145E 04	-0.6394E 04
8	-0.2005E 04	-0.2449E 04	-0.2902E 04	-0.3356E 04	-0.3802E 04	-0.4232E 04	-0.4641E 04	-0.5019E 04	-0.5364E 04	-0.5685E 04
9	0.4261E 03	0.2044E 03	-0.1181E 03	-0.5456E 03	-0.1075E 04	-0.1698E 04	-0.2399E 04	-0.3158E 04	-0.3955E 04	-0.4768E 04

11.00

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.8380E 02	0.7444E 02	0.6275E 02	0.4928E 02	0.3445E 02	0.1837E 02	0.9871E 00	-0.1776E 02	-0.3772E 02	-0.5840E 02
	0.2974E-02	0.2351E-02	0.1633E-02	0.8332E-03	-0.3590E-04	-0.9575E-03	-0.1912E-02	-0.2876E-02	-0.3826E-02	-0.4738E-02
2	0.9026E 02	0.7856E 02	0.6506E 02	0.4822E 02	0.2820E 02	0.5616E 01	-0.1933E 02	-0.4387E 02	-0.6861E 02	-0.9150E 02
	0.2682E-02	0.1545E-02	0.2751E-03	-0.1111E-02	-0.2589E-02	-0.4129E-02	-0.5698E-02	-0.7255E-02	-0.8761E-02	-0.1018E-01
3	0.7184E 02	0.5628E 02	0.3855E 02	0.1920E 02	-0.1178E 01	-0.2217E 02	-0.4354E 02	-0.6505E 02	-0.8612E 02	-0.1059E 03
	-0.5267E-02	-0.7661E-02	-0.1021E-01	-0.1287E-01	-0.1560E-01	-0.1833E-01	-0.2103E-01	-0.2363E-01	-0.2608E-01	-0.2831E-01
4	-0.1248E 02	-0.1451E 02	-0.2072E 02	-0.2442E 02	-0.2804E 02	-0.3240E 02	-0.3189E 02	-0.3618E 02	-0.3438E 02	-0.3581E 02
	0.4059E-03	0.2336E-03	0.4087E-04	-0.1692E-03	-0.3933E-03	-0.6269E-03	-0.8645E-03	-0.1101E-02	-0.1329E-02	-0.1543E-02
5	0.4534E 02	0.2721E 02	0.7968E 01	-0.1189E 02	-0.3194E 02	-0.5174E 02	-0.7082E 02	-0.8872E 02	-0.1051E 03	-0.1199E 03
	-0.2795E-01	-0.3208E-01	-0.3630E-01	-0.4054E-01	-0.4472E-01	-0.4879E-01	-0.5268E-01	-0.5632E-01	-0.5964E-01	-0.6260E-01
6	-0.1769E 02	-0.2650E 02	-0.3585E 02	-0.4538E 02	-0.5469E 02	-0.6342E 02	-0.7127E 02	-0.7799E 02	-0.8344E 02	-0.8754E 02
	-0.6592E-01	-0.7101E-01	-0.7595E-01	-0.8069E-01	-0.8518E-01	-0.8938E-01	-0.9324E-01	-0.9673E-01	-0.9980E-01	-0.1024E-00
7	-0.5165E 02	-0.4670E 02	-0.5013E 02	-0.4493E 02	-0.4781E 02	-0.4186E 02	-0.4401E 02	-0.3743E 02	-0.3905E 02	-0.3193E 02
	-0.1135E-00	-0.1186E-00	-0.1231E-00	-0.1271E-00	-0.1306E-00	-0.1336E-00	-0.1361E-00	-0.1383E-00	-0.1400E-00	-0.1413E-00
8	-0.4507E 02	-0.4826E 02	-0.4308E 02	-0.4624E 02	-0.4071E 02	-0.4333E 02	-0.3725E 02	-0.3942E 02	-0.3293E 02	-0.3471E 02
	-0.1135E-00	-0.1186E-00	-0.1231E-00	-0.1271E-00	-0.1306E-00	-0.1336E-00	-0.1361E-00	-0.1383E-00	-0.1400E-00	-0.1413E-00
9	-0.8401E 02	-0.7791E 02	-0.6899E 02	-0.5899E 02	-0.4931E 02	-0.4049E 02	-0.3243E 02	-0.2507E 02	-0.1883E 02	-0.1430E 02
	-0.7298E-01	-0.7569E-01	-0.7804E-01	-0.8007E-01	-0.8182E-01	-0.8336E-01	-0.8472E-01	-0.8595E-01	-0.8707E-01	-0.8811E-01
10	-0.4210E 02	-0.3800E 02	-0.3307E 02	-0.2627E 02	-0.1749E 02	-0.7947E 01	0.3913E-00	0.6199E 01	0.9675E 01	0.1179E 02
	-0.3592E-01	-0.3717E-01	-0.3832E-01	-0.3938E-01	-0.4038E-01	-0.4135E-01	-0.4232E-01	-0.4331E-01	-0.4434E-01	-0.4542E-01
11	0.4546E 02	0.4535E 02	0.4267E 02	0.3716E 02	0.2948E 02	0.2110E 02	0.1414E 02	0.9700E 01	0.6504E 01	0.2125E 01
	-0.9938E-02	-0.1062E-01	-0.1143E-01	-0.1237E-01	-0.1341E-01	-0.1454E-01	-0.1575E-01	-0.1701E-01	-0.1830E-01	-0.1963E-01
12	0.1270E 03	0.1168E 03	0.1051E 03	0.8924E 02	0.6919E 02	0.4792E 02	0.2608E 02	0.2676E 01	-0.2027E 02	-0.3837E 02
	-0.8751E-03	-0.1562E-02	-0.2470E-02	-0.3578E-02	-0.4859E-02	-0.6279E-02	-0.7801E-02	-0.9383E-02	-0.1098E-01	-0.1256E-01
13	0.6957E 02	0.6682E 02	0.5939E 02	0.5084E 02	0.4148E 02	0.2912E 02	0.1471E 02	0.1562E 01	-0.1057E 02	-0.2495E 02
	-0.1084E-01	-0.1208E-01	-0.1351E-01	-0.1510E-01	-0.1683E-01	-0.1869E-01	-0.2063E-01	-0.2262E-01	-0.2463E-01	-0.2662E-01
14	0.8779E 02	0.7164E 02	0.4897E 02	0.3012E 02	0.1722E 02	0.3469E 01	-0.1390E 02	-0.3104E 02	-0.4451E 02	-0.5423E 02
	-0.1602E-03	-0.3082E-03	-0.5041E-03	-0.7408E-03	-0.1012E-02	-0.1313E-02	-0.1636E-02	-0.1972E-02	-0.2310E-02	-0.2643E-02
15	-0.1906E 02	-0.1713E 02	-0.1391E 02	-0.1325E 02	-0.1482E 02	-0.1544E 02	-0.1555E 02	-0.1875E 02	-0.2543E 02	-0.3276E 02
	-0.3998E-01	-0.4243E-01	-0.4484E-01	-0.4721E-01	-0.4956E-01	-0.5187E-01	-0.5415E-01	-0.5638E-01	-0.5855E-01	-0.6064E-01
16	-0.7661E 02	-0.7772E 02	-0.7729E 02	-0.7374E 02	-0.6827E 02	-0.6383E 02	-0.6095E 02	-0.5788E 02	-0.5436E 02	-0.5183E 02
	-0.8392E-01	-0.8816E-01	-0.9203E-01	-0.9552E-01	-0.9866E-01	-0.1015E-00	-0.1040E-00	-0.1062E-00	-0.1081E-00	-0.1097E-00
17	-0.6148E 02	-0.6183E 02	-0.6668E 02	-0.6610E 02	-0.6963E 02	-0.6648E 02	-0.6671E 02	-0.6014E 02	-0.5763E 02	-0.4859E 02
	-0.1341E-00	-0.1405E-00	-0.1462E-00	-0.1512E-00	-0.1554E-00	-0.1589E-00	-0.1616E-00	-0.1637E-00	-0.1651E-00	-0.1659E-00
18	-0.5913E 02	-0.6449E 02	-0.6455E 02	-0.6912E 02	-0.6769E 02	-0.6977E 02	-0.6484E 02	-0.6360E 02	-0.5572E 02	-0.5207E 02
	-0.1341E-00	-0.1405E-00	-0.1462E-00	-0.1512E-00	-0.1554E-00	-0.1589E-00	-0.1616E-00	-0.1637E-00	-0.1651E-00	-0.1659E-00
19	-0.5003E 02	-0.4975E 02	-0.4892E 02	-0.4791E 02	-0.4723E 02	-0.4753E 02	-0.4922E 02	-0.5222E 02	-0.5611E 02	-0.6036E 02
	-0.7973E-01	-0.8410E-01	-0.8823E-01	-0.9213E-01	-0.9579E-01	-0.9922E-01	-0.1024E-00	-0.1053E-00	-0.1080E-00	-0.1104E-00
20	0.2401E 02	0.2452E 02	0.2382E 02	0.2117E 02	0.1592E 02	0.8049E 01	-0.2207E 01	-0.1485E 02	-0.2985E 02	-0.4687E 02
	-0.3545E-01	-0.3810E-01	-0.4084E-01	-0.4368E-01	-0.4660E-01	-0.4958E-01	-0.5260E-01	-0.5560E-01	-0.5855E-01	-0.6139E-01
21	0.8719E 02	0.7993E 02	0.6898E 02	0.5538E 02	0.4055E 02	0.2498E 02	0.8697E 01	-0.7827E 01	-0.2417E 02	-0.4011E 02
	-0.9390E-02	-0.1078E-01	-0.1237E-01	-0.1416E-01	-0.1611E-01	-0.1817E-01	-0.2031E-01	-0.2248E-01	-0.2465E-01	-0.2676E-01
22	0.1001E 03	0.8373E 02	0.6779E 02	0.5348E 02	0.3385E 02	0.1393E 02	-0.1246E-01	-0.1323E 02	-0.2558E 02	-0.3037E 02
	-0.3365E-02	-0.4036E-02	-0.4871E-02	-0.5841E-02	-0.6922E-02	-0.8082E-02	-0.9288E-02	-0.1051E-01	-0.1173E-01	-0.1292E-01
23	0.2486E 01	0.3196E 01	0.3264E 01	0.3202E 01	0.3833E 01	0.5101E 01	0.6565E 01	0.8261E 01	0.1015E 02	0.1191E 02
	-0.1749E-01	-0.1799E-01	-0.1852E-01	-0.1908E-01	-0.1967E-01	-0.2029E-01	-0.2094E-01	-0.2163E-01	-0.2236E-01	-0.2314E-01
24	0.6583E 01	0.1531E 02	0.8289E 01	-0.1691E 02	-0.1552E 02	-0.1013E 02	-0.2842E 02	-0.3219E 02	-0.1874E 02	-0.2718E 02
	-0.5393E-03	-0.6459E-03	-0.7809E-03	-0.9407E-03	-0.1114E-02	-0.1300E-02	-0.1496E-02	-0.1693E-02	-0.1887E-02	-0.2080E-02
25	-0.7601E 02	-0.6496E 02	-0.5233E 02	-0.3893E 02	-0.2569E 02	-0.1317E 02	-0.1814E 01	0.7608E 01	0.1436E 02	0.1804E 02
	-0.4978E-01	-0.5088E-01	-0.5178E-01	-0.5254E-01	-0.5320E-01	-0.5382E-01	-0.5442E-01	-0.5504E-01	-0.5572E-01	-0.5646E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.8786E 02	-0.7992E 02	-0.7079E 02	-0.6112E 02	-0.5164E 02	-0.4311E 02	-0.3610E 02	-0.3079E 02	-0.2702E 02	-0.2453E 02
	-0.9229E-01	-0.9540E-01	-0.9813E-01	-0.1005E-00	-0.1027E-00	-0.1046E-00	-0.1063E-00	-0.1079E-00	-0.1093E-00	-0.1107E-00
27	-0.3691E 02	-0.4208E 02	-0.3817E 02	-0.4414E 02	-0.4098E 02	-0.4708E 02	-0.4371E 02	-0.4890E 02	-0.4439E 02	-0.4807E 02
	-0.1373E-00	-0.1437E-00	-0.1497E-00	-0.1552E-00	-0.1602E-00	-0.1648E-00	-0.1688E-00	-0.1722E-00	-0.1752E-00	-0.1776E-00
28	-0.4493E 02	-0.4070E 02	-0.4638E 02	-0.4290E 02	-0.4893E 02	-0.4559E 02	-0.5107E 02	-0.4686E 02	-0.5095E 02	-0.4532E 02
	-0.1373E-00	-0.1437E-00	-0.1497E-00	-0.1552E-00	-0.1602E-00	-0.1648E-00	-0.1688E-00	-0.1722E-00	-0.1752E-00	-0.1776E-00
29	-0.3199E 02	-0.4407E 02	-0.5561E 02	-0.6591E 02	-0.7451E 02	-0.8131E 02	-0.8652E 02	-0.9054E 02	-0.9385E 02	-0.9686E 02
	-0.8352E-01	-0.8974E-01	-0.9572E-01	-0.1014E-00	-0.1067E-00	-0.1117E-00	-0.1162E-00	-0.1202E-00	-0.1238E-00	-0.1270E-00
30	0.1481E 02	-0.4618E 01	-0.2322E 02	-0.4094E 02	-0.5780E 02	-0.7378E 02	-0.8890E 02	-0.1031E 03	-0.1164E 03	-0.1286E 03
	-0.3882E-01	-0.4368E-01	-0.4851E-01	-0.5325E-01	-0.5785E-01	-0.6225E-01	-0.6639E-01	-0.7022E-01	-0.7368E-01	-0.7675E-01
31	0.5548E 02	0.4013E 02	0.2259E 02	0.2962E 01	-0.1844E 02	-0.4112E 02	-0.6428E 02	-0.8695E 02	-0.1082E 03	-0.1272E 03
	-0.1033E-01	-0.1301E-01	-0.1580E-01	-0.1867E-01	-0.2156E-01	-0.2443E-01	-0.2720E-01	-0.2983E-01	-0.3225E-01	-0.3440E-01
32	0.8768E 02	0.7570E 02	0.5926E 02	0.3793E 02	0.1318E 02	-0.1361E 02	-0.4189E 02	-0.6916E 02	-0.9573E 02	-0.1189E 03
	0.6902E-03	-0.4860E-03	-0.1812E-02	-0.3261E-02	-0.4798E-02	-0.6380E-02	-0.7960E-02	-0.9487E-02	-0.1091E-01	-0.1218E-01
33	0.7860E 02	0.6922E 02	0.5606E 02	0.3972E 02	0.2070E 02	-0.4373E-00	-0.2271E 02	-0.4490E 02	-0.6584E 02	-0.8458E 02
	0.1568E-02	0.9017E-03	0.1282E-03	-0.7347E-03	-0.1665E-02	-0.2634E-02	-0.3612E-02	-0.4563E-02	-0.5453E-02	-0.6249E-02
34	-0.1164E 02	-0.1443E 02	-0.2131E 02	-0.2575E 02	-0.3010E 02	-0.3459E 02	-0.3437E 02	-0.3822E 02	-0.3608E 02	-0.3668E 02
	0.1041E-03	-0.7419E-04	-0.2754E-03	-0.4951E-03	-0.7281E-03	-0.9680E-03	-0.1207E-02	-0.1439E-02	-0.1655E-02	-0.1847E-02

SF,BM /T

1	-0.1919E 02	-0.1658E 02	-0.1821E 02	-0.1398E 02	-0.1405E 02	-0.8609E 01	-0.8080E 01	-0.1918E 01	-0.8562E 00	0.5474E 01
2	0.2780E 02	0.2279E 02	0.8120E 01	0.1253E 01	-0.1408E 02	-0.2055E 02	-0.3469E 02	-0.3932E 02	-0.5110E 02	-0.5284E 02
3	-0.2881E 02	-0.2142E 02	-0.4059E 01	0.3709E 01	0.2023E 02	0.2647E 02	0.4065E 02	0.4439E 02	0.5580E 02	0.5698E 02
4	-0.7329E 02	-0.6978E 02	-0.6489E 02	-0.5879E 02	-0.5164E 02	-0.4351E 02	-0.3449E 02	-0.2467E 02	-0.1423E 02	-0.3459E 01
5	0.9847E 02	0.9361E 02	0.8575E 02	0.7527E 02	0.6259E 02	0.4825E 02	0.3300E 02	0.1767E 02	0.3097E 01	-0.9970E 01
6	-0.1256E 04	-0.1302E 04	-0.1341E 04	-0.1366E 04	-0.1377E 04	-0.1373E 04	-0.1360E 04	-0.1342E 04	-0.1324E 04	-0.1306E 04
7	-0.6567E 04	-0.6684E 04	-0.6758E 04	-0.6794E 04	-0.6800E 04	-0.6785E 04	-0.6755E 04	-0.6717E 04	-0.6693E 04	-0.6705E 04
8	-0.5990E 04	-0.6288E 04	-0.6592E 04	-0.6906E 04	-0.7232E 04	-0.7574E 04	-0.7940E 04	-0.8327E 04	-0.8733E 04	-0.9149E 04
9	-0.5582E 04	-0.6384E 04	-0.7162E 04	-0.7910E 04	-0.8621E 04	-0.9291E 04	-0.9915E 04	-0.1049E 05	-0.1101E 05	-0.1147E 05

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.7897E 02	-0.9845E 02	-0.1159E 03	-0.1305E 03	-0.1417E 03	-0.1488E 03	-0.1514E 03	-0.1491E 03	-0.1416E 03	-0.1289E 03
	-0.5584E-02	-0.6339E-02	-0.6977E-02	-0.7476E-02	-0.7817E-02	-0.7984E-02	-0.7965E-02	-0.7752E-02	-0.7342E-02	-0.6741E-02
2	-0.1132E 03	-0.1330E 03	-0.1500E 03	-0.1645E 03	-0.1744E 03	-0.1807E 03	-0.1815E 03	-0.1771E 03	-0.1677E 03	-0.1523E 03
	-0.1147E-01	-0.1259E-01	-0.1353E-01	-0.1423E-01	-0.1469E-01	-0.1488E-01	-0.1479E-01	-0.1441E-01	-0.1374E-01	-0.1279E-01
3	-0.1235E 03	-0.1382E 03	-0.1498E 03	-0.1582E 03	-0.1633E 03	-0.1651E 03	-0.1633E 03	-0.1580E 03	-0.1495E 03	-0.1377E 03
	-0.3029E-01	-0.3196E-01	-0.3328E-01	-0.3423E-01	-0.3477E-01	-0.3490E-01	-0.3460E-01	-0.3388E-01	-0.3274E-01	-0.3119E-01
4	-0.3435E 02	-0.3126E 02	-0.3069E 02	-0.2438E 02	-0.2289E 02	-0.1462E 02	-0.8530E 01	-0.1684E 01	0.8035E 01	0.1344E 02
	-0.1739E-02	-0.1909E-02	-0.2051E-02	-0.2157E-02	-0.2227E-02	-0.2255E-02	-0.2241E-02	-0.2183E-02	-0.2081E-02	-0.1937E-02
5	-0.1328E 03	-0.1435E 03	-0.1515E 03	-0.1565E 03	-0.1585E 03	-0.1577E 03	-0.1544E 03	-0.1488E 03	-0.1409E 03	-0.1306E 03
	-0.6514E-01	-0.6722E-01	-0.6879E-01	-0.6985E-01	-0.7036E-01	-0.7033E-01	-0.6976E-01	-0.6865E-01	-0.6702E-01	-0.6489E-01
6	-0.9034E 02	-0.9205E 02	-0.9290E 02	-0.9304E 02	-0.9241E 02	-0.9080E 02	-0.8801E 02	-0.8405E 02	-0.7921E 02	-0.7398E 02
	-0.1046E-00	-0.1063E-00	-0.1076E-00	-0.1083E-00	-0.1086E-00	-0.1084E-00	-0.1077E-00	-0.1066E-00	-0.1050E-00	-0.1031E-00
7	-0.3312E 02	-0.2572E 02	-0.2692E 02	-0.1974E 02	-0.2133E 02	-0.1470E 02	-0.1712E 02	-0.1172E 02	-0.1575E 02	-0.1212E 02
	-0.1423E-00	-0.1430E-00	-0.1434E-00	-0.1435E-00	-0.1434E-00	-0.1431E-00	-0.1426E-00	-0.1419E-00	-0.1411E-00	-0.1400E-00
8	-0.2782E 02	-0.2939E 02	-0.2252E 02	-0.2434E 02	-0.1782E 02	-0.2016E 02	-0.1441E 02	-0.1789E 02	-0.1365E 02	-0.1879E 02
	-0.1423E-00	-0.1430E-00	-0.1434E-00	-0.1435E-00	-0.1434E-00	-0.1431E-00	-0.1426E-00	-0.1419E-00	-0.1411E-00	-0.1400E-00
9	-0.1157E 02	-0.1011E 02	-0.9381E 01	-0.9414E 01	-0.1071E 02	-0.1369E 02	-0.1816E 02	-0.2321E 02	-0.2763E 02	-0.3072E 02
	-0.8910E-01	-0.9004E-01	-0.9093E-01	-0.9177E-01	-0.9256E-01	-0.9328E-01	-0.9391E-01	-0.9443E-01	-0.9480E-01	-0.9499E-01
10	0.1274E 02	0.1160E 02	0.7526E 01	0.8510E 00	-0.7019E 01	-0.1457E 02	-0.2099E 02	-0.2654E 02	-0.3233E 02	-0.3932E 02
	-0.4655E-01	-0.4774E-01	-0.4896E-01	-0.5021E-01	-0.5146E-01	-0.5267E-01	-0.5382E-01	-0.5488E-01	-0.5581E-01	-0.5660E-01
11	-0.4262E 01	-0.1122E 02	-0.1705E 02	-0.2146E 02	-0.2523E 02	-0.2926E 02	-0.3442E 02	-0.4112E 02	-0.4858E 02	-0.5523E 02
	-0.2096E-01	-0.2230E-01	-0.2361E-01	-0.2488E-01	-0.2610E-01	-0.2726E-01	-0.2833E-01	-0.2930E-01	-0.3014E-01	-0.3083E-01
12	-0.5026E 02	-0.5861E 02	-0.6551E 02	-0.7051E 02	-0.7382E 02	-0.7781E 02	-0.8351E 02	-0.8837E 02	-0.9021E 02	-0.9080E 02
	-0.1409E-01	-0.1554E-01	-0.1689E-01	-0.1813E-01	-0.1926E-01	-0.2026E-01	-0.2111E-01	-0.2180E-01	-0.2232E-01	-0.2266E-01
13	-0.4168E 02	-0.5709E 02	-0.6962E 02	-0.8108E 02	-0.9160E 02	-0.9838E 02	-0.1008E 03	-0.1019E 03	-0.1033E 03	-0.1026E 03
	-0.2854E-01	-0.3037E-01	-0.3205E-01	-0.3355E-01	-0.3485E-01	-0.3591E-01	-0.3671E-01	-0.3725E-01	-0.3750E-01	-0.3747E-01
14	-0.6035E 02	-0.6178E 02	-0.5977E 02	-0.5830E 02	-0.5894E 02	-0.5737E 02	-0.4873E 02	-0.3659E 02	-0.2838E 02	-0.2410E 02
	-0.2984E-02	-0.3267E-02	-0.3550E-02	-0.3810E-02	-0.4046E-02	-0.4253E-02	-0.4430E-02	-0.4572E-02	-0.4679E-02	-0.4748E-02
15	-0.4035E 02	-0.5065E 02	-0.6320E 02	-0.7406E 02	-0.8170E 02	-0.8846E 02	-0.9510E 02	-0.9876E 02	-0.9811E 02	-0.9569E 02
	-0.6262E-01	-0.6445E-01	-0.6610E-01	-0.6752E-01	-0.6869E-01	-0.6957E-01	-0.7012E-01	-0.7034E-01	-0.7020E-01	-0.6970E-01
16	-0.5026E 02	-0.4814E 02	-0.4570E 02	-0.4514E 02	-0.4698E 02	-0.4922E 02	-0.5066E 02	-0.5230E 02	-0.5448E 02	-0.5563E 02
	-0.1111E-00	-0.1122E-00	-0.1131E-00	-0.1137E-00	-0.1141E-00	-0.1142E-00	-0.1140E-00	-0.1136E-00	-0.1129E-00	-0.1119E-00
17	-0.4428E 02	-0.3426E 02	-0.3000E 02	-0.2032E 02	-0.1697E 02	-0.9068E 01	-0.8734E 01	-0.4284E 01	-0.7585E 01	-0.6721E 01
	-0.1661E-00	-0.1660E-00	-0.1654E-00	-0.1646E-00	-0.1635E-00	-0.1623E-00	-0.1610E-00	-0.1596E-00	-0.1581E-00	-0.1566E-00
18	-0.4218E 02	-0.3762E 02	-0.2758E 02	-0.2345E 02	-0.1416E 02	-0.1191E 02	-0.5538E 01	-0.6876E 01	-0.4059E 01	-0.9155E 01
	-0.1661E-00	-0.1660E-00	-0.1654E-00	-0.1646E-00	-0.1635E-00	-0.1623E-00	-0.1610E-00	-0.1596E-00	-0.1581E-00	-0.1566E-00
19	-0.6454E 02	-0.6847E 02	-0.7218E 02	-0.7559E 02	-0.7836E 02	-0.8008E 02	-0.8039E 02	-0.7911E 02	-0.7627E 02	-0.7205E 02
	-0.1124E-00	-0.1141E-00	-0.1154E-00	-0.1164E-00	-0.1169E-00	-0.1171E-00	-0.1168E-00	-0.1160E-00	-0.1149E-00	-0.1134E-00
20	-0.6527E 02	-0.8396E 02	-0.1014E 03	-0.1163E 03	-0.1281E 03	-0.1362E 03	-0.1401E 03	-0.1397E 03	-0.1348E 03	-0.1261E 03
	-0.6405E-01	-0.6648E-01	-0.6860E-01	-0.7036E-01	-0.7171E-01	-0.7261E-01	-0.7303E-01	-0.7296E-01	-0.7239E-01	-0.7134E-01
21	-0.5513E 02	-0.6887E 02	-0.8147E 02	-0.9254E 02	-0.1012E 03	-0.1074E 03	-0.1113E 03	-0.1133E 03	-0.1137E 03	-0.1125E 03
	-0.2878E-01	-0.3066E-01	-0.3237E-01	-0.3388E-01	-0.3515E-01	-0.3616E-01	-0.3689E-01	-0.3732E-01	-0.3744E-01	-0.3725E-01
22	-0.3177E 02	-0.3492E 02	-0.3445E 02	-0.3136E 02	-0.3380E 02	-0.3946E 02	-0.4414E 02	-0.5268E 02	-0.6477E 02	-0.7413E 02
	-0.1408E-01	-0.1519E-01	-0.1626E-01	-0.1727E-01	-0.1824E-01	-0.1914E-01	-0.1997E-01	-0.2071E-01	-0.2133E-01	-0.2181E-01
23	0.1348E 02	0.1454E 02	0.1430E 02	0.1252E 02	0.9488E 01	0.5070E 01	-0.1164E 01	-0.9240E 01	-0.1905E 02	-0.3025E 02
	-0.2395E-01	-0.2482E-01	-0.2573E-01	-0.2668E-01	-0.2767E-01	-0.2868E-01	-0.2969E-01	-0.3068E-01	-0.3162E-01	-0.3249E-01
24	-0.3601E 02	-0.1987E 02	-0.1656E 02	-0.2924E 02	-0.1966E 02	-0.7109E 01	-0.1601E 02	-0.1405E 02	0.1779E 01	-0.1629E 01
	-0.2267E-02	-0.2443E-02	-0.2614E-02	-0.2779E-02	-0.2932E-02	-0.3075E-02	-0.3210E-02	-0.3328E-02	-0.3425E-02	-0.3503E-02
25	0.1855E 02	0.1636E 02	0.1240E 02	0.7424E 01	0.1802E 01	-0.4067E 01	-0.9796E 01	-0.1524E 02	-0.2036E 02	-0.2525E 02
	-0.5729E-01	-0.5819E-01	-0.5915E-01	-0.6015E-01	-0.6118E-01	-0.6220E-01	-0.6320E-01	-0.6414E-01	-0.6499E-01	-0.6574E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2310E 02	-0.2264E 02	-0.2318E 02	-0.2459E 02	-0.2651E 02	-0.2857E 02	-0.3043E 02	-0.3187E 02	-0.3284E 02	-0.3352E 02
	-0.1119E-00	-0.1130E-00	-0.1140E-00	-0.1149E-00	-0.1156E-00	-0.1162E-00	-0.1166E-00	-0.1169E-00	-0.1170E-00	-0.1168E-00
27	-0.4217E 02	-0.4445E 02	-0.3760E 02	-0.3921E 02	-0.3233E 02	-0.3428E 02	-0.2840E 02	-0.3155E 02	-0.2726E 02	-0.3188E 02
	-0.1796E-00	-0.1810E-00	-0.1820E-00	-0.1825E-00	-0.1826E-00	-0.1824E-00	-0.1818E-00	-0.1808E-00	-0.1796E-00	-0.1780E-00
28	-0.4781E 02	-0.4090E 02	-0.4228E 02	-0.3483E 02	-0.3603E 02	-0.2911E 02	-0.3117E 02	-0.2565E 02	-0.2916E 02	-0.2532E 02
	-0.1796E-00	-0.1810E-00	-0.1820E-00	-0.1825E-00	-0.1826E-00	-0.1824E-00	-0.1818E-00	-0.1808E-00	-0.1796E-00	-0.1780E-00
29	-0.9975E 02	-0.1025E 03	-0.1048E 03	-0.1067E 03	-0.1079E 03	-0.1084E 03	-0.1082E 03	-0.1073E 03	-0.1058E 03	-0.1036E 03
	-0.1296E-00	-0.1316E-00	-0.1332E-00	-0.1342E-00	-0.1346E-00	-0.1345E-00	-0.1338E-00	-0.1326E-00	-0.1308E-00	-0.1284E-00
30	-0.1398E 03	-0.1498E 03	-0.1587E 03	-0.1662E 03	-0.1718E 03	-0.1751E 03	-0.1757E 03	-0.1730E 03	-0.1668E 03	-0.1570E 03
	-0.7936E-01	-0.8149E-01	-0.8310E-01	-0.8416E-01	-0.8464E-01	-0.8452E-01	-0.8380E-01	-0.8247E-01	-0.8053E-01	-0.7802E-01
31	-0.1435E 03	-0.1564E 03	-0.1658E 03	-0.1716E 03	-0.1738E 03	-0.1724E 03	-0.1673E 03	-0.1584E 03	-0.1458E 03	-0.1295E 03
	-0.3624E-01	-0.3773E-01	-0.3882E-01	-0.3950E-01	-0.3975E-01	-0.3955E-01	-0.3891E-01	-0.3784E-01	-0.3635E-01	-0.3446E-01
32	-0.1385E 03	-0.1532E 03	-0.1616E 03	-0.1646E 03	-0.1607E 03	-0.1520E 03	-0.1381E 03	-0.1204E 03	-0.9968E 02	-0.7587E 02
	-0.1326E-01	-0.1412E-01	-0.1471E-01	-0.1503E-01	-0.1506E-01	-0.1482E-01	-0.1431E-01	-0.1354E-01	-0.1255E-01	-0.1135E-01
33	-0.1003E 03	-0.1121E 03	-0.1195E 03	-0.1220E 03	-0.1196E 03	-0.1122E 03	-0.1002E 03	-0.8415E 02	-0.6538E 02	-0.4524E 02
	-0.6925E-02	-0.7453E-02	-0.7817E-02	-0.8004E-02	-0.8009E-02	-0.7834E-02	-0.7486E-02	-0.6979E-02	-0.6331E-02	-0.5564E-02
34	-0.3401E 02	-0.2964E 02	-0.2716E 02	-0.1930E 02	-0.1592E 02	-0.6279E 01	0.8388E 00	0.8344E 01	0.1784E 02	0.2290E 02
	-0.2011E-02	-0.2140E-02	-0.2230E-02	-0.2278E-02	-0.2283E-02	-0.2246E-02	-0.2168E-02	-0.2051E-02	-0.1900E-02	-0.1719E-02

SF,BM /T

1	0.6012E 01	0.1181E 02	0.1155E 02	0.1614E 02	0.1400E 02	0.1685E 02	0.1316E 02	0.1460E 02	0.9343E 01	0.9710E 01
2	-0.6145E 02	-0.5998E 02	-0.6552E 02	-0.6108E 02	-0.6370E 02	-0.5630E 02	-0.5610E 02	-0.4626E 02	-0.4424E 02	-0.3323E 02
3	0.6577E 02	0.6453E 02	0.7076E 02	0.6711E 02	0.7086E 02	0.6502E 02	0.6656E 02	0.5881E 02	0.5834E 02	0.4871E 02
4	0.7229E 01	0.1737E 02	0.2649E 02	0.3417E 02	0.4006E 02	0.4384E 02	0.4524E 02	0.4404E 02	0.4011E 02	0.3345E 02
5	-0.2086E 02	-0.2900E 02	-0.3394E 02	-0.3543E 02	-0.3343E 02	-0.2804E 02	-0.1951E 02	-0.8362E 01	0.4687E 01	0.1883E 02
6	-0.1290E 04	-0.1274E 04	-0.1258E 04	-0.1243E 04	-0.1231E 04	-0.1222E 04	-0.1219E 04	-0.1221E 04	-0.1228E 04	-0.1240E 04
7	-0.6763E 04	-0.6859E 04	-0.6977E 04	-0.7112E 04	-0.7254E 04	-0.7397E 04	-0.7536E 04	-0.7673E 04	-0.7806E 04	-0.7922E 04
8	-0.9563E 04	-0.9955E 04	-0.1031E 05	-0.1061E 05	-0.1083E 05	-0.1096E 05	-0.1099E 05	-0.1093E 05	-0.1079E 05	-0.1056E 05
9	-0.1187E 05	-0.1221E 05	-0.1248E 05	-0.1268E 05	-0.1281E 05	-0.1285E 05	-0.1280E 05	-0.1266E 05	-0.1241E 05	-0.1206E 05

X,Y / I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1113E 03	-0.8960E 02	-0.6511E 02	-0.3916E 02	-0.1303E 02	0.1229E 02	0.3621E 02	0.5845E 02	0.7875E 02	0.9667E 02
	-0.5960E-02	-0.5026E-02	-0.3971E-02	-0.2830E-02	-0.1640E-02	-0.4399E-03	0.7341E-03	0.1847E-02	0.2864E-02	0.3755E-02
2	-0.1325E 03	-0.1078E 03	-0.8069E 02	-0.5058E 02	-0.1865E 02	0.1407E 02	0.4725E 02	0.7749E 02	0.1049E 03	0.1264E 03
	-0.1158E-01	-0.1018E-01	-0.8508E-02	-0.6744E-02	-0.4892E-02	-0.3008E-02	-0.1148E-02	0.6327E-03	0.2281E-02	0.3748E-02
3	-0.1228E 03	-0.1045E 03	-0.8301E 02	-0.5882E 02	-0.3297E 02	-0.6719E 01	0.1890E 02	0.4321E 02	0.6576E 02	0.8613E 02
	-0.2927E-01	-0.2702E-01	-0.2448E-01	-0.2173E-01	-0.1882E-01	-0.1583E-01	-0.1284E-01	-0.9898E-02	-0.7090E-02	-0.4474E-02
4	0.2086E 02	0.2165E 02	0.2741E 02	0.2906E 02	0.3064E 02	0.3326E 02	0.3017E 02	0.3198E 02	0.2647E 02	0.2448E 02
	-0.1753E-02	-0.1535E-02	-0.1288E-02	-0.1021E-02	-0.7400E-03	-0.4545E-03	-0.1727E-03	0.9710E-04	0.3466E-03	0.5689E-03
5	-0.1179E 03	-0.1033E 03	-0.8737E 02	-0.7053E 02	-0.5309E 02	-0.3516E 02	-0.1686E 02	0.1559E 01	0.1974E 02	0.3728E 02
	-0.6231E-01	-0.5932E-01	-0.5597E-01	-0.5233E-01	-0.4847E-01	-0.4445E-01	-0.4033E-01	-0.3620E-01	-0.3211E-01	-0.2813E-01
6	-0.6879E 02	-0.6384E 02	-0.5910E 02	-0.5438E 02	-0.4949E 02	-0.4429E 02	-0.3873E 02	-0.3281E 02	-0.2658E 02	-0.2015E 02
	-0.1007E-00	-0.9798E-01	-0.9495E-01	-0.9162E-01	-0.8803E-01	-0.8422E-01	-0.8021E-01	-0.7605E-01	-0.7176E-01	-0.6740E-01
7	-0.1772E 02	-0.1519E 02	-0.2133E 02	-0.1905E 02	-0.2540E 02	-0.2356E 02	-0.3045E 02	-0.2918E 02	-0.3632E 02	-0.3488E 02
	-0.1388E-00	-0.1373E-00	-0.1357E-00	-0.1338E-00	-0.1316E-00	-0.1292E-00	-0.1265E-00	-0.1234E-00	-0.1201E-00	-0.1163E-00
8	-0.1604E 02	-0.2217E 02	-0.1989E 02	-0.2615E 02	-0.2402E 02	-0.3056E 02	-0.2892E 02	-0.3586E 02	-0.3440E 02	-0.4106E 02
	-0.1388E-00	-0.1373E-00	-0.1357E-00	-0.1338E-00	-0.1316E-00	-0.1292E-00	-0.1265E-00	-0.1234E-00	-0.1201E-00	-0.1163E-00
9	-0.3285E 02	-0.3518E 02	-0.3874E 02	-0.4367E 02	-0.4927E 02	-0.5455E 02	-0.5886E 02	-0.6210E 02	-0.6483E 02	-0.6776E 02
	-0.9499E-01	-0.9479E-01	-0.9437E-01	-0.9373E-01	-0.9284E-01	-0.9169E-01	-0.9026E-01	-0.8852E-01	-0.8648E-01	-0.8413E-01
10	-0.4716E 02	-0.5436E 02	-0.5968E 02	-0.6314E 02	-0.6567E 02	-0.6822E 02	-0.7131E 02	-0.7495E 02	-0.7850E 02	-0.8092E 02
	-0.5722E-01	-0.5764E-01	-0.5784E-01	-0.5782E-01	-0.5757E-01	-0.5708E-01	-0.5635E-01	-0.5538E-01	-0.5416E-01	-0.5270E-01
11	-0.6043E 02	-0.6488E 02	-0.6907E 02	-0.7232E 02	-0.7396E 02	-0.7424E 02	-0.7361E 02	-0.7193E 02	-0.6914E 02	-0.6570E 02
	-0.3136E-01	-0.3170E-01	-0.3185E-01	-0.3182E-01	-0.3158E-01	-0.3116E-01	-0.3055E-01	-0.2976E-01	-0.2880E-01	-0.2769E-01
12	-0.9148E 02	-0.9010E 02	-0.8654E 02	-0.8453E 02	-0.8495E 02	-0.8321E 02	-0.7564E 02	-0.6463E 02	-0.5405E 02	-0.4342E 02
	-0.2281E-01	-0.2277E-01	-0.2255E-01	-0.2216E-01	-0.2161E-01	-0.2090E-01	-0.2005E-01	-0.1907E-01	-0.1799E-01	-0.1683E-01
13	-0.9824E 02	-0.9215E 02	-0.8556E 02	-0.7668E 02	-0.6487E 02	-0.5299E 02	-0.4326E 02	-0.3439E 02	-0.2514E 02	-0.1713E 02
	-0.3715E-01	-0.3656E-01	-0.3572E-01	-0.3465E-01	-0.3338E-01	-0.3194E-01	-0.3037E-01	-0.2871E-01	-0.2697E-01	-0.2520E-01
14	-0.2287E 02	-0.3058E 02	-0.4526E 02	-0.5439E 02	-0.5403E 02	-0.5469E 02	-0.6452E 02	-0.7560E 02	-0.7579E 02	-0.6772E 02
	-0.4779E-02	-0.4773E-02	-0.4731E-02	-0.4651E-02	-0.4536E-02	-0.4388E-02	-0.4212E-02	-0.4010E-02	-0.3783E-02	-0.3539E-02
15	-0.9312E 02	-0.8835E 02	-0.8022E 02	-0.7111E 02	-0.6302E 02	-0.5479E 02	-0.4580E 02	-0.3832E 02	-0.3371E 02	-0.2997E 02
	-0.6885E-01	-0.6765E-01	-0.6615E-01	-0.6436E-01	-0.6233E-01	-0.6009E-01	-0.5767E-01	-0.5512E-01	-0.5245E-01	-0.4970E-01
16	-0.5506E 02	-0.5445E 02	-0.5508E 02	-0.5598E 02	-0.5617E 02	-0.5629E 02	-0.5665E 02	-0.5602E 02	-0.5386E 02	-0.5165E 02
	-0.1106E-00	-0.1090E-00	-0.1071E-00	-0.1049E-00	-0.1024E-00	-0.9963E-01	-0.9661E-01	-0.9331E-01	-0.8976E-01	-0.8597E-01
17	-0.1360E 02	-0.1540E 02	-0.2381E 02	-0.2609E 02	-0.3451E 02	-0.3613E 02	-0.4341E 02	-0.4350E 02	-0.4925E 02	-0.4730E 02
	-0.1549E-00	-0.1531E-00	-0.1511E-00	-0.1488E-00	-0.1463E-00	-0.1433E-00	-0.1400E-00	-0.1362E-00	-0.1320E-00	-0.1273E-00
18	-0.9866E 01	-0.1779E 02	-0.1998E 02	-0.2854E 02	-0.3072E 02	-0.3877E 02	-0.3972E 02	-0.4638E 02	-0.4571E 02	-0.5042E 02
	-0.1549E-00	-0.1531E-00	-0.1511E-00	-0.1488E-00	-0.1463E-00	-0.1433E-00	-0.1400E-00	-0.1362E-00	-0.1320E-00	-0.1273E-00
19	-0.6679E 02	-0.6101E 02	-0.5536E 02	-0.5039E 02	-0.4628E 02	-0.4296E 02	-0.4022E 02	-0.3794E 02	-0.3631E 02	-0.3561E 02
	-0.1114E-00	-0.1092E-00	-0.1066E-00	-0.1038E-00	-0.1007E-00	-0.9734E-01	-0.9383E-01	-0.9015E-01	-0.8630E-01	-0.8229E-01
20	-0.1142E 03	-0.1003E 03	-0.8486E 02	-0.6868E 02	-0.5262E 02	-0.3770E 02	-0.2494E 02	-0.1496E 02	-0.7673E 01	-0.2485E 01
	-0.6985E-01	-0.6795E-01	-0.6570E-01	-0.6317E-01	-0.6042E-01	-0.5750E-01	-0.5446E-01	-0.5137E-01	-0.4825E-01	-0.4514E-01
21	-0.1092E 03	-0.1031E 03	-0.9436E 02	-0.8374E 02	-0.7177E 02	-0.5895E 02	-0.4553E 02	-0.3158E 02	-0.1758E 02	-0.4285E 01
	-0.3675E-01	-0.3594E-01	-0.3486E-01	-0.3352E-01	-0.3196E-01	-0.3022E-01	-0.2833E-01	-0.2635E-01	-0.2430E-01	-0.2223E-01
22	-0.8258E 02	-0.9328E 02	-0.1021E 03	-0.1071E 03	-0.1101E 03	-0.1084E 03	-0.9966E 02	-0.8737E 02	-0.7266E 02	-0.5304E 02
	-0.2213E-01	-0.2227E-01	-0.2222E-01	-0.2197E-01	-0.2152E-01	-0.2087E-01	-0.2002E-01	-0.1901E-01	-0.1785E-01	-0.1659E-01
23	-0.4177E 02	-0.5249E 02	-0.6209E 02	-0.7059E 02	-0.7785E 02	-0.8363E 02	-0.8750E 02	-0.8901E 02	-0.8833E 02	-0.8599E 02
	-0.3324E-01	-0.3385E-01	-0.3431E-01	-0.3458E-01	-0.3466E-01	-0.3453E-01	-0.3419E-01	-0.3363E-01	-0.3285E-01	-0.3187E-01
24	-0.1207E 02	-0.9753E 01	-0.1321E 02	-0.2462E 02	-0.2356E 02	-0.2010E 02	-0.2837E 02	-0.2954E 02	-0.2129E 02	-0.2428E 02
	-0.3556E-02	-0.3578E-02	-0.3571E-02	-0.3533E-02	-0.3460E-02	-0.3355E-02	-0.3220E-02	-0.3057E-02	-0.2871E-02	-0.2668E-02
25	-0.3024E 02	-0.3562E 02	-0.4133E 02	-0.4730E 02	-0.5374E 02	-0.6112E 02	-0.6985E 02	-0.7995E 02	-0.9076E 02	-0.1012E 03
	-0.6637E-01	-0.6684E-01	-0.6716E-01	-0.6731E-01	-0.6727E-01	-0.6703E-01	-0.6655E-01	-0.6583E-01	-0.6483E-01	-0.6352E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.3421E 02	-0.3540E 02	-0.3765E 02	-0.4140E 02	-0.4667E 02	-0.5314E 02	-0.6034E 02	-0.6797E 02	-0.7595E 02	-0.8428E 02
	-0.1165E-00	-0.1159E-00	-0.1151E-00	-0.1141E-00	-0.1129E-00	-0.1113E-00	-0.1095E-00	-0.1074E-00	-0.1049E-00	-0.1020E-00
27	-0.2914E 02	-0.3494E 02	-0.3320E 02	-0.3948E 02	-0.3807E 02	-0.4428E 02	-0.4278E 02	-0.4851E 02	-0.4643E 02	-0.5104E 02
	-0.1760E-00	-0.1737E-00	-0.1710E-00	-0.1680E-00	-0.1646E-00	-0.1607E-00	-0.1564E-00	-0.1516E-00	-0.1464E-00	-0.1407E-00
28	-0.3026E 02	-0.2781E 02	-0.3367E 02	-0.3195E 02	-0.3811E 02	-0.3665E 02	-0.4272E 02	-0.4118E 02	-0.4671E 02	-0.4444E 02
	-0.1760E-00	-0.1737E-00	-0.1710E-00	-0.1680E-00	-0.1646E-00	-0.1607E-00	-0.1564E-00	-0.1516E-00	-0.1464E-00	-0.1407E-00
29	-0.1004E 03	-0.9614E 02	-0.9058E 02	-0.8360E 02	-0.7513E 02	-0.6520E 02	-0.5390E 02	-0.4134E 02	-0.2779E 02	-0.1383E 02
	-0.1255E-00	-0.1221E-00	-0.1182E-00	-0.1138E-00	-0.1090E-00	-0.1039E-00	-0.9847E-01	-0.9282E-01	-0.8701E-01	-0.8113E-01
30	-0.1440E 03	-0.1279E 03	-0.1091E 03	-0.8780E 02	-0.6443E 02	-0.3931E 02	-0.1307E 02	0.1331E 02	0.3869E 02	0.6206E 02
	-0.7495E-01	-0.7138E-01	-0.6738E-01	-0.6302E-01	-0.5837E-01	-0.5353E-01	-0.4859E-01	-0.4365E-01	-0.3879E-01	-0.3411E-01
31	-0.1095E 03	-0.8641E 02	-0.6069E 02	-0.3335E 02	-0.5708E 01	0.2074E 02	0.4475E 02	0.6567E 02	0.8325E 02	0.9750E 02
	-0.3222E-01	-0.2968E-01	-0.2691E-01	-0.2397E-01	-0.2093E-01	-0.1788E-01	-0.1489E-01	-0.1201E-01	-0.9313E-02	-0.6843E-02
32	-0.5072E 02	-0.2405E 02	0.1157E 01	0.2491E 02	0.4548E 02	0.6224E 02	0.7586E 02	0.8474E 02	0.9076E 02	0.9275E 02
	-0.9989E-02	-0.8511E-02	-0.6965E-02	-0.5399E-02	-0.3859E-02	-0.2385E-02	-0.1013E-02	0.2282E-03	0.1316E-02	0.2232E-02
33	-0.2515E 02	-0.8652E 01	0.9285E 01	0.2247E 02	0.3316E 02	0.4164E 02	0.4809E 02	0.5264E 02	0.5519E 02	0.5543E 02
	-0.4707E-02	-0.3793E-02	-0.2854E-02	-0.1921E-02	-0.1019E-02	-0.1699E-03	0.6070E-03	0.1296E-02	0.1883E-02	0.2359E-02
34	0.2899E 02	0.2835E 02	0.3205E 02	0.3122E 02	0.3025E 02	0.2978E 02	0.2414E 02	0.2332E 02	0.1596E 02	0.1273E 02
	-0.1512E-02	-0.1288E-02	-0.1054E-02	-0.8168E-03	-0.5835E-03	-0.3602E-03	-0.1525E-03	0.3548E-04	0.1999E-03	0.3387E-03

SF,BM /T

1	0.3631E 01	0.3889E 01	-0.2386E 01	-0.2287E 01	-0.8068E 01	-0.7126E 01	-0.1217E 02	-0.1021E 02	-0.1409E 02	-0.1095E 02
2	-0.3041E 02	-0.1872E 02	-0.1514E 02	-0.2687E 01	0.1481E 01	0.1408E 02	0.1803E 02	0.3005E 02	0.3331E 02	0.4452E 02
3	0.4605E 02	0.3423E 02	0.2904E 02	0.1475E 02	0.7050E 01	-0.9255E 01	-0.1862E 02	-0.3575E 02	-0.4538E 02	-0.6173E 02
4	0.2424E 02	0.1292E 02	0.1035E-00	-0.1355E 02	-0.2742E 02	-0.4095E 02	-0.5374E 02	-0.6545E 02	-0.7581E 02	-0.8447E 02
5	0.3321E 02	0.4688E 02	0.5910E 02	0.6951E 02	0.7797E 02	0.8445E 02	0.8895E 02	0.9150E 02	0.9210E 02	0.9069E 02
6	-0.1256E 04	-0.1275E 04	-0.1298E 04	-0.1325E 04	-0.1357E 04	-0.1392E 04	-0.1425E 04	-0.1449E 04	-0.1457E 04	-0.1445E 04
7	-0.8014E 04	-0.8079E 04	-0.8117E 04	-0.8120E 04	-0.8090E 04	-0.8034E 04	-0.7963E 04	-0.7873E 04	-0.7756E 04	-0.7610E 04
8	-0.1026E 05	-0.9895E 04	-0.9484E 04	-0.9044E 04	-0.8596E 04	-0.8154E 04	-0.7731E 04	-0.7331E 04	-0.6954E 04	-0.6599E 04
9	-0.1160E 05	-0.1104E 05	-0.1039E 05	-0.9646E 04	-0.8837E 04	-0.7977E 04	-0.7090E 04	-0.6195E 04	-0.5313E 04	-0.4463E 04

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1115E 03	0.1225E 03	0.1290E 03	0.1309E 03	0.1281E 03	0.1211E 03	0.1107E 03	0.9770E 02	0.8291E 02	0.6703E 02
	0.4496E-02	0.5071E-02	0.5470E-02	0.5692E-02	0.5739E-02	0.5618E-02	0.5342E-02	0.4926E-02	0.4391E-02	0.3756E-02
2	0.1423E 03	0.1528E 03	0.1584E 03	0.1604E 03	0.1579E 03	0.1522E 03	0.1422E 03	0.1290E 03	0.1128E 03	0.9386E 02
	0.5000E-02	0.6011E-02	0.6771E-02	0.7274E-02	0.7521E-02	0.7519E-02	0.7280E-02	0.6822E-02	0.6167E-02	0.5343E-02
3	0.1037E 03	0.1178E 03	0.1280E 03	0.1342E 03	0.1366E 03	0.1357E 03	0.1318E 03	0.1248E 03	0.1150E 03	0.1023E 03
	-0.2103E-02	-0.1998E-04	0.1745E-02	0.3173E-02	0.4252E-02	0.4981E-02	0.5368E-02	0.5426E-02	0.5177E-02	0.4650E-02
4	0.2238E 02	0.1979E 02	0.1858E 02	0.1328E 02	0.1232E 02	0.6390E 01	0.3686E 01	-0.3607E-00	-0.5057E 01	-0.6606E 01
	0.7584E-03	0.9115E-03	0.1027E-02	0.1103E-02	0.1140E-02	0.1139E-02	0.1103E-02	0.1034E-02	0.9342E-03	0.8093E-03
5	0.5382E 02	0.6897E 02	0.8220E 02	0.9292E 02	0.1006E 03	0.1050E 03	0.1060E 03	0.1040E 03	0.9903E 02	0.9105E 02
	-0.2433E-01	-0.2076E-01	-0.1746E-01	-0.1448E-01	-0.1183E-01	-0.9530E-02	-0.7596E-02	-0.6020E-02	-0.4786E-02	-0.3870E-02
6	-0.1365E 02	-0.7189E 01	-0.8330E 00	0.5323E 01	0.1107E 02	0.1600E 02	0.1966E 02	0.2165E 02	0.2190E 02	0.2066E 02
	-0.6298E-01	-0.5854E-01	-0.5411E-01	-0.4971E-01	-0.4536E-01	-0.4109E-01	-0.3691E-01	-0.3283E-01	-0.2885E-01	-0.2496E-01
7	-0.4142E 02	-0.3917E 02	-0.4479E 02	-0.4169E 02	-0.4639E 02	-0.4225E 02	-0.4564E 02	-0.3996E 02	-0.4161E 02	-0.3424E 02
	-0.1122E-00	-0.1077E-00	-0.1028E-00	-0.9740E-01	-0.9157E-01	-0.8530E-01	-0.7857E-01	-0.7140E-01	-0.6382E-01	-0.5585E-01
8	-0.3893E 02	-0.4464E 02	-0.4153E 02	-0.4626E 02	-0.4220E 02	-0.4580E 02	-0.4044E 02	-0.4248E 02	-0.3547E 02	-0.3585E 02
	-0.1122E-00	-0.1077E-00	-0.1028E-00	-0.9740E-01	-0.9157E-01	-0.8530E-01	-0.7857E-01	-0.7140E-01	-0.6382E-01	-0.5585E-01
9	-0.7123E 02	-0.7488E 02	-0.7797E 02	-0.7985E 02	-0.8015E 02	-0.7870E 02	-0.7553E 02	-0.7081E 02	-0.6473E 02	-0.5736E 02
	-0.8145E-01	-0.7842E-01	-0.7502E-01	-0.7125E-01	-0.6707E-01	-0.6250E-01	-0.5754E-01	-0.5220E-01	-0.4650E-01	-0.4048E-01
10	-0.8170E 02	-0.8119E 02	-0.8004E 02	-0.7836E 02	-0.7590E 02	-0.7249E 02	-0.6801E 02	-0.6233E 02	-0.5540E 02	-0.4749E 02
	-0.5097E-01	-0.4899E-01	-0.4676E-01	-0.4426E-01	-0.4150E-01	-0.3849E-01	-0.3524E-01	-0.3176E-01	-0.2807E-01	-0.2419E-01
11	-0.6173E 02	-0.5649E 02	-0.4956E 02	-0.4182E 02	-0.3447E 02	-0.2790E 02	-0.2193E 02	-0.1664E 02	-0.1210E 02	-0.7833E 01
	-0.2644E-01	-0.2506E-01	-0.2355E-01	-0.2193E-01	-0.2022E-01	-0.1842E-01	-0.1655E-01	-0.1462E-01	-0.1264E-01	-0.1062E-01
12	-0.3135E 02	-0.2042E 02	-0.1263E 02	-0.5391E 01	0.3873E 01	0.1343E 02	0.2022E 02	0.2432E 02	0.2749E 02	0.2937E 02
	-0.1562E-01	-0.1438E-01	-0.1311E-01	-0.1184E-01	-0.1056E-01	-0.9294E-02	-0.8049E-02	-0.6833E-02	-0.5650E-02	-0.4502E-02
13	-0.1146E 02	-0.6207E 01	-0.3837E-01	0.5049E 01	0.7333E 01	0.8481E 01	0.1038E 02	0.1191E 02	0.1174E 02	0.1147E 02
	-0.2340E-01	-0.2160E-01	-0.1980E-01	-0.1801E-01	-0.1625E-01	-0.1450E-01	-0.1277E-01	-0.1107E-01	-0.9379E-02	-0.7708E-02
14	-0.6001E 02	-0.4997E 02	-0.3400E 02	-0.1865E 02	-0.1019E 02	-0.5147E 01	0.3397E 01	0.1499E 02	0.2280E 02	0.2387E 02
	-0.3284E-02	-0.3021E-02	-0.2753E-02	-0.2482E-02	-0.2212E-02	-0.1946E-02	-0.1683E-02	-0.1426E-02	-0.1176E-02	-0.9358E-03
15	-0.2550E 02	-0.2196E 02	-0.2068E 02	-0.1985E 02	-0.1790E 02	-0.1637E 02	-0.1654E 02	-0.1647E 02	-0.1421E 02	-0.1120E 02
	-0.4687E-01	-0.4398E-01	-0.4104E-01	-0.3805E-01	-0.3499E-01	-0.3188E-01	-0.2871E-01	-0.2548E-01	-0.2219E-01	-0.1883E-01
16	-0.5053E 02	-0.4954E 02	-0.4770E 02	-0.4573E 02	-0.4420E 02	-0.4200E 02	-0.3836E 02	-0.3448E 02	-0.3159E 02	-0.2881E 02
	-0.8194E-01	-0.7769E-01	-0.7320E-01	-0.6850E-01	-0.6357E-01	-0.5843E-01	-0.5307E-01	-0.4753E-01	-0.4180E-01	-0.3591E-01
17	-0.5062E 02	-0.4624E 02	-0.4778E 02	-0.4205E 02	-0.4264E 02	-0.3633E 02	-0.3691E 02	-0.3061E 02	-0.3101E 02	-0.2442E 02
	-0.1221E-00	-0.1164E-00	-0.1102E-00	-0.1035E-00	-0.9645E-01	-0.8896E-01	-0.8109E-01	-0.7286E-01	-0.6433E-01	-0.5550E-01
18	-0.4722E 02	-0.4956E 02	-0.4447E 02	-0.4551E 02	-0.3937E 02	-0.3989E 02	-0.3367E 02	-0.3426E 02	-0.2780E 02	-0.2817E 02
	-0.1221E-00	-0.1164E-00	-0.1102E-00	-0.1035E-00	-0.9645E-01	-0.8896E-01	-0.8109E-01	-0.7286E-01	-0.6433E-01	-0.5550E-01
19	-0.3588E 02	-0.3678E 02	-0.3770E 02	-0.3803E 02	-0.3736E 02	-0.3561E 02	-0.3286E 02	-0.2922E 02	-0.2479E 02	-0.1973E 02
	-0.7814E-01	-0.7384E-01	-0.6937E-01	-0.6472E-01	-0.5989E-01	-0.5488E-01	-0.4969E-01	-0.4434E-01	-0.3883E-01	-0.3319E-01
20	0.1096E 01	0.3318E 01	0.4370E 01	0.4452E 01	0.3953E 01	0.3580E 01	0.3915E 01	0.5041E 01	0.6808E 01	0.9056E 01
	-0.4205E-01	-0.3899E-01	-0.3597E-01	-0.3297E-01	-0.3001E-01	-0.2705E-01	-0.2412E-01	-0.2118E-01	-0.1826E-01	-0.1535E-01
21	0.7950E 01	0.1900E 02	0.2856E 02	0.3641E 02	0.4234E 02	0.4573E 02	0.4633E 02	0.4473E 02	0.4158E 02	0.3707E 02
	-0.2017E-01	-0.1816E-01	-0.1622E-01	-0.1437E-01	-0.1261E-01	-0.1097E-01	-0.9431E-02	-0.8005E-02	-0.6680E-02	-0.5443E-02
22	-0.3236E 02	-0.1479E 02	0.3330E 01	0.2133E 02	0.3327E 02	0.4161E 02	0.4938E 02	0.5090E 02	0.4528E 02	0.3812E 02
	-0.1526E-01	-0.1389E-01	-0.1251E-01	-0.1116E-01	-0.9839E-02	-0.8583E-02	-0.7396E-02	-0.6287E-02	-0.5251E-02	-0.4277E-02
23	-0.8225E 02	-0.7715E 02	-0.7103E 02	-0.6415E 02	-0.5689E 02	-0.5009E 02	-0.4425E 02	-0.3892E 02	-0.3354E 02	-0.2797E 02
	-0.3069E-01	-0.2932E-01	-0.2778E-01	-0.2606E-01	-0.2419E-01	-0.2217E-01	-0.2003E-01	-0.1776E-01	-0.1538E-01	-0.1290E-01
24	-0.2397E 02	-0.4699E 01	0.3801E 01	-0.1503E 01	0.9925E 01	0.2164E 02	0.1303E 02	0.1323E 02	0.2508E 02	0.1824E 02
	-0.2454E-02	-0.2232E-02	-0.2009E-02	-0.1792E-02	-0.1579E-02	-0.1375E-02	-0.1186E-02	-0.1008E-02	-0.8395E-03	-0.6841E-03
25	-0.1104E 03	-0.1179E 03	-0.1235E 03	-0.1269E 03	-0.1277E 03	-0.1253E 03	-0.1191E 03	-0.1092E 03	-0.9598E 02	-0.7987E 02
	-0.6188E-01	-0.5986E-01	-0.5745E-01	-0.5462E-01	-0.5135E-01	-0.4766E-01	-0.4353E-01	-0.3901E-01	-0.3411E-01	-0.2889E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.9269E 02	-0.1005E 03	-0.1067E 03	-0.1105E 03	-0.1112E 03	-0.1086E 03	-0.1028E 03	-0.9413E 02	-0.8277E 02	-0.6918E 02
	-0.9872E-01	-0.9494E-01	-0.9064E-01	-0.8581E-01	-0.8041E-01	-0.7445E-01	-0.6795E-01	-0.6093E-01	-0.5344E-01	-0.4555E-01
27	-0.4766E 02	-0.5056E 02	-0.4564E 02	-0.4692E 02	-0.4080E 02	-0.4091E 02	-0.3407E 02	-0.3342E 02	-0.2621E 02	-0.2505E 02
	-0.1346E-00	-0.1279E-00	-0.1208E-00	-0.1132E-00	-0.1051E-00	-0.9667E-01	-0.8780E-01	-0.7857E-01	-0.6902E-01	-0.5919E-01
28	-0.4873E 02	-0.4517E 02	-0.4791E 02	-0.4309E 02	-0.4453E 02	-0.3880E 02	-0.3926E 02	-0.3293E 02	-0.3263E 02	-0.2584E 02
	-0.1346E-00	-0.1279E-00	-0.1208E-00	-0.1132E-00	-0.1051E-00	-0.9667E-01	-0.8780E-01	-0.7857E-01	-0.6902E-01	-0.5919E-01
29	-0.1832E-00	0.1237E 02	0.2311E 02	0.3146E 02	0.3710E 02	0.4004E 02	0.4046E 02	0.3857E 02	0.3454E 02	0.2861E 02
	-0.7523E-01	-0.6938E-01	-0.6364E-01	-0.5804E-01	-0.5263E-01	-0.4741E-01	-0.4239E-01	-0.3756E-01	-0.3291E-01	-0.2839E-01
30	0.8263E 02	0.9968E 02	0.1128E 03	0.1216E 03	0.1261E 03	0.1258E 03	0.1208E 03	0.1112E 03	0.9768E 02	0.8090E 02
	-0.2969E-01	-0.2560E-01	-0.2187E-01	-0.1855E-01	-0.1566E-01	-0.1320E-01	-0.1116E-01	-0.9517E-02	-0.8228E-02	-0.7239E-02
31	0.1085E 03	0.1164E 03	0.1214E 03	0.1233E 03	0.1220E 03	0.1177E 03	0.1108E 03	0.1014E 03	0.8968E 02	0.7597E 02
	-0.4642E-02	-0.2733E-02	-0.1132E-02	0.1523E-03	0.1121E-02	0.1783E-02	0.2151E-02	0.2246E-02	0.2098E-02	0.1737E-02
32	0.9183E 02	0.8844E 02	0.8304E 02	0.7716E 02	0.7043E 02	0.6469E 02	0.5902E 02	0.5440E 02	0.5066E 02	0.4699E 02
	0.2971E-02	0.3532E-02	0.3926E-02	0.4163E-02	0.4257E-02	0.4222E-02	0.4069E-02	0.3809E-02	0.3451E-02	0.3005E-02
33	0.5332E 02	0.4955E 02	0.4508E 02	0.4057E 02	0.3660E 02	0.3360E 02	0.3178E 02	0.3097E 02	0.3083E 02	0.3107E 02
	0.2720E-02	0.2971E-02	0.3121E-02	0.3182E-02	0.3164E-02	0.3076E-02	0.2928E-02	0.2723E-02	0.2468E-02	0.2165E-02
34	0.9934E 01	0.7614E 01	0.6830E 01	0.2927E 01	0.3511E 01	-0.2489E-00	-0.4243E-00	-0.1954E 01	-0.3696E 01	-0.2877E 01
	0.4505E-03	0.5354E-03	0.5950E-03	0.6309E-03	0.6452E-03	0.6397E-03	0.6164E-03	0.5770E-03	0.5228E-03	0.4552E-03

SF,BM /T

1	-0.1414E 02	-0.1041E 02	-0.1310E 02	-0.9054E 01	-0.1190E 02	-0.8029E 01	-0.1094E 02	-0.7132E 01	-0.1043E 02	-0.6881E 01
2	0.4687E 02	0.5683E 02	0.5750E 02	0.6523E 02	0.6322E 02	0.6783E 02	0.6243E 02	0.6347E 02	0.5457E 02	0.5227E 02
3	-0.6977E 02	-0.8322E 02	-0.8738E 02	-0.9568E 02	-0.9408E 02	-0.9596E 02	-0.8812E 02	-0.8378E 02	-0.7042E 02	-0.6102E 02
4	-0.9107E 02	-0.9536E 02	-0.9714E 02	-0.9635E 02	-0.9308E 02	-0.8757E 02	-0.8015E 02	-0.7123E 02	-0.6121E 02	-0.5049E 02
5	0.8739E 02	0.8266E 02	0.7710E 02	0.7119E 02	0.6535E 02	0.5991E 02	0.5505E 02	0.5072E 02	0.4677E 02	0.4300E 02
6	-0.1414E 04	-0.1365E 04	-0.1305E 04	-0.1236E 04	-0.1161E 04	-0.1080E 04	-0.9918E 03	-0.8951E 03	-0.7904E 03	-0.6789E 03
7	-0.7429E 04	-0.7204E 04	-0.6929E 04	-0.6610E 04	-0.6253E 04	-0.5855E 04	-0.5412E 04	-0.4924E 04	-0.4393E 04	-0.3818E 04
8	-0.6258E 04	-0.5923E 04	-0.5586E 04	-0.5238E 04	-0.4872E 04	-0.4483E 04	-0.4068E 04	-0.3621E 04	-0.3141E 04	-0.2632E 04
9	-0.3664E 04	-0.2932E 04	-0.2279E 04	-0.1719E 04	-0.1259E 04	-0.9043E 03	-0.6521E 03	-0.4974E 03	-0.4300E 03	-0.4351E 03

11,850

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.5070E 02	0.3453E 02	0.1908E 02	0.4894E 01	-0.7583E 01	-0.1833E 02	-0.2802E 02	-0.3777E 02	-0.4861E 02	-0.6128E 02
	0.3044E-02	0.2281E-02	0.1489E-02	0.6927E-03	-0.8661E-04	-0.8334E-03	-0.1543E-02	-0.2216E-02	-0.2854E-02	-0.3455E-02
2	0.7398E 02	0.5275E 02	0.3225E 02	0.1187E 02	-0.7652E 01	-0.2538E 02	-0.4273E 02	-0.5898E 02	-0.7442E 02	-0.8824E 02
	0.4382E-02	0.3317E-02	0.2165E-02	0.1022E-02	-0.1369E-03	-0.1261E-02	-0.2331E-02	-0.3333E-02	-0.4256E-02	-0.5087E-02
3	0.8704E 02	0.6936E 02	0.4954E 02	0.2806E 02	0.5670E 01	-0.1662E 02	-0.3774E 02	-0.5687E 02	-0.7360E 02	-0.8784E 02
	0.3882E-02	0.2918E-02	0.1807E-02	0.6049E-03	-0.6276E-03	-0.1834E-02	-0.2966E-02	-0.3984E-02	-0.4853E-02	-0.5543E-02
4	-0.1130E 02	-0.1067E 02	-0.1363E 02	-0.1312E 02	-0.1266E 02	-0.1857E 02	-0.2209E 02	-0.2760E 02	-0.3083E 02	-0.3498E 02
	0.6635E-03	0.5021E-03	0.3305E-03	0.1543E-03	-0.2123E-04	-0.1918E-03	-0.3540E-03	-0.5061E-03	-0.6460E-03	-0.7721E-03
5	0.8003E 02	0.6613E 02	0.4980E 02	0.3174E 02	0.1272E 02	-0.6538E 01	-0.2545E 02	-0.4345E 02	-0.5991E 02	-0.7419E 02
	-0.3235E-02	-0.2837E-02	-0.2618E-02	-0.2516E-02	-0.2461E-02	-0.2388E-02	-0.2239E-02	-0.1962E-02	-0.1512E-02	-0.8463E-03
6	0.1841E 02	0.1560E 02	0.1247E 02	0.9085E 01	0.5356E 01	0.1243E 01	-0.3183E 01	-0.7721E 01	-0.1208E 02	-0.1591E 02
	-0.2115E-01	-0.1740E-01	-0.1369E-01	-0.9991E-02	-0.6279E-02	-0.2533E-02	0.1260E-02	0.5108E-02	0.9020E-02	0.1300E-01
7	-0.3431E 02	-0.2565E 02	-0.2461E 02	-0.1512E 02	-0.1337E 02	-0.3361E 01	-0.1185E 01	0.9035E 01	0.1120E 02	0.2093E 02
	-0.4753E-01	-0.3890E-01	-0.3002E-01	-0.2094E-01	-0.1171E-01	-0.2404E-02	0.6910E-02	0.1615E-01	0.2524E-01	0.3409E-01
8	-0.2741E 02	-0.2658E 02	-0.1724E 02	-0.1567E 02	-0.5827E 01	-0.3863E 01	0.6190E 01	0.8253E 01	0.1809E 02	0.1958E 02
	-0.4753E-01	-0.3890E-01	-0.3002E-01	-0.2094E-01	-0.1171E-01	-0.2404E-02	0.6910E-02	0.1615E-01	0.2524E-01	0.3409E-01
9	-0.4881E 02	-0.3928E 02	-0.2900E 02	-0.1811E 02	-0.6696E 01	0.4940E 01	0.1624E 02	0.2658E 02	0.3553E 02	0.4305E 02
	-0.3417E-01	-0.2762E-01	-0.2085E-01	-0.1394E-01	-0.6916E-02	0.1517E-03	0.7199E-02	0.1416E-01	0.2096E-01	0.2755E-01
10	-0.3888E 02	-0.2958E 02	-0.1955E 02	-0.9181E 01	0.8422E 00	0.1010E 02	0.1868E 02	0.2694E 02	0.3539E 02	0.4449E 02
	-0.2014E-01	-0.1594E-01	-0.1163E-01	-0.7235E-02	-0.2783E-02	0.1692E-02	0.6150E-02	0.1055E-01	0.1485E-01	0.1900E-01
11	-0.3440E 01	0.5996E 00	0.3526E 01	0.5511E 01	0.7580E 01	0.1053E 02	0.1469E 02	0.2029E 02	0.2696E 02	0.3313E 02
	-0.8564E-02	-0.6478E-02	-0.4365E-02	-0.2228E-02	-0.6693E-04	0.2113E-02	0.4295E-02	0.6455E-02	0.8568E-02	0.1060E-01
12	0.2804E 02	0.2372E 02	0.1928E 02	0.1654E 02	0.1467E 02	0.1396E 02	0.1641E 02	0.1948E 02	0.1805E 02	0.1312E 02
	-0.3386E-02	-0.2295E-02	-0.1216E-02	-0.1380E-03	0.9509E-03	0.2054E-02	0.3164E-02	0.4263E-02	0.5338E-02	0.6376E-02
13	0.1287E 02	0.1431E 02	0.1334E 02	0.1090E 02	0.9458E 01	0.8732E 01	0.7165E 01	0.5893E 01	0.6975E 01	0.9057E 01
	-0.6050E-02	-0.4400E-02	-0.2757E-02	-0.1112E-02	0.5446E-03	0.2218E-02	0.3902E-02	0.5587E-02	0.7263E-02	0.8914E-02
14	0.2388E 02	0.2950E 02	0.3869E 02	0.4452E 02	0.4592E 02	0.4038E 02	0.1898E 02	-0.1241E 02	-0.3450E 02	-0.4378E 02
	-0.7023E-03	-0.4725E-03	-0.2444E-03	-0.1724E-04	0.2110E-03	0.4404E-03	0.6669E-03	0.8889E-03	0.1108E-02	0.1323E-02
15	-0.9403E 01	-0.7566E 01	-0.3810E 01	0.3756E-00	0.2476E 01	0.3419E 01	0.5757E 01	0.9088E 01	0.1141E 02	0.1338E 02
	-0.1543E-01	-0.1197E-01	-0.8457E-02	-0.4903E-02	-0.1312E-02	0.2309E-02	0.5947E-02	0.9581E-02	0.1319E-01	0.1675E-01
16	-0.2494E 02	-0.2056E 02	-0.1665E 02	-0.1229E 02	-0.6167E 01	0.8229E 00	0.6783E 01	0.1169E 02	0.1673E 02	0.2187E 02
	-0.2986E-01	-0.2368E-01	-0.1736E-01	-0.1094E-01	-0.4437E-02	0.2128E-02	0.8711E-02	0.1527E-01	0.2176E-01	0.2815E-01
17	-0.2481E 02	-0.1817E 02	-0.1828E 02	-0.1116E 02	-0.1098E 02	-0.3401E 01	-0.2293E 01	0.6544E 01	0.8539E 01	0.1772E 02
	-0.4642E-01	-0.3712E-01	-0.2762E-01	-0.1797E-01	-0.8189E-02	0.1673E-02	0.1156E-01	0.2142E-01	0.3117E-01	0.4074E-01
18	-0.2167E 02	-0.2207E 02	-0.1523E 02	-0.1523E 02	-0.8056E 01	-0.7631E 01	0.5392E 00	0.2215E 01	0.1135E 02	0.1339E 02
	-0.4642E-01	-0.3712E-01	-0.2762E-01	-0.1797E-01	-0.8189E-02	0.1673E-02	0.1156E-01	0.2142E-01	0.3117E-01	0.4074E-01
19	-0.1418E 02	-0.8385E 01	-0.2549E 01	0.3166E 01	0.8531E 01	0.1309E 02	0.1635E 02	0.1802E 02	0.1817E 02	0.1728E 02
	-0.2744E-01	-0.2161E-01	-0.1570E-01	-0.9763E-02	-0.3803E-02	0.2149E-02	0.8066E-02	0.1392E-01	0.1969E-01	0.2537E-01
20	0.1153E 02	0.1395E 02	0.1599E 02	0.1703E 02	0.1643E 02	0.1413E 02	0.1042E 02	0.5692E 01	0.4850E-00	-0.4732E 01
	-0.1245E-01	-0.9559E-02	-0.6689E-02	-0.3836E-02	-0.9973E-03	0.1832E-02	0.4651E-02	0.7462E-02	0.1027E-01	0.1307E-01
21	0.3131E 02	0.2429E 02	0.1593E 02	0.6876E 01	-0.1697E 01	-0.9109E 01	-0.1495E 02	-0.1881E 02	-0.2099E 02	-0.2219E 02
	-0.4277E-02	-0.3162E-02	-0.2074E-02	-0.9871E-03	0.1263E-03	0.1288E-02	0.2508E-02	0.3786E-02	0.5120E-02	0.6500E-02
22	0.2790E 02	0.1302E 02	0.4955E-00	-0.7968E 01	-0.1708E 02	-0.2237E 02	-0.1983E 02	-0.1757E 02	-0.1596E 02	-0.6755E 01
	-0.3346E-02	-0.2434E-02	-0.1512E-02	-0.5524E-03	0.4658E-03	0.1557E-02	0.2719E-02	0.3938E-02	0.5195E-02	0.6470E-02
23	-0.2214E 02	-0.1614E 02	-0.1026E 02	-0.4146E 01	0.2955E 01	0.1127E 02	0.2076E 02	0.3139E 02	0.4249E 02	0.5306E 02
	-0.1033E-01	-0.7679E-02	-0.4956E-02	-0.2172E-02	0.6611E-03	0.3526E-02	0.6391E-02	0.9220E-02	0.1197E-01	0.1461E-01
24	0.9975E 01	0.2162E 02	0.2354E 02	0.1308E 02	0.2179E 02	0.2503E 02	-0.1642E 01	-0.1124E 02	-0.4922E-00	-0.1780E 02
	-0.5359E-03	-0.3676E-03	-0.2391E-03	-0.8668E-04	0.7819E-04	0.2539E-03	0.4364E-03	0.6307E-03	0.8343E-03	0.1036E-02
25	-0.6147E 02	-0.4146E 02	-0.2056E 02	0.2027E-00	0.1980E 02	0.3768E 02	0.5369E 02	0.6774E 02	0.7991E 02	0.9018E 02
	-0.2339E-01	-0.1768E-01	-0.1183E-01	-0.5898E-02	0.5010E-04	0.5947E-02	0.1172E-01	0.1732E-01	0.2266E-01	0.2771E-01

548

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5386E 02	-0.3740E 02	-0.2034E 02	-0.3192E 01	0.1351E 02	0.2907E 02	0.4276E 02	0.5402E 02	0.6264E 02	0.6883E 02
	-0.3732E-01	-0.2683E-01	-0.2015E-01	-0.1139E-01	-0.2606E-02	0.6106E-02	0.1466E-01	0.2299E-01	0.3101E-01	0.3869E-01
27	-0.1766E 02	-0.1618E 02	-0.8803E 01	-0.7228E 01	-0.1142E-00	0.1332E 01	0.8061E 01	0.9352E 01	0.1563E 02	0.1653E 02
	-0.4912E-01	-0.3885E-01	-0.2843E-01	-0.1790E-01	-0.7307E-02	0.3301E-02	0.1387E-01	0.2434E-01	0.3465E-01	0.4474E-01
28	-0.2490E 02	-0.1776E 02	-0.1632E 02	-0.9025E 01	-0.7343E 01	-0.1407E-00	0.1625E 01	0.8636E 01	0.1033E 02	0.1682E 02
	-0.4912E-01	-0.3885E-01	-0.2843E-01	-0.1790E-01	-0.7307E-02	0.3301E-02	0.1387E-01	0.2434E-01	0.3465E-01	0.4474E-01
29	0.2113E 02	0.1254E 02	0.3338E 01	-0.5907E 01	-0.1454E 02	-0.2198E 02	-0.2790E 02	-0.3205E 02	-0.3425E 02	-0.3444E 02
	-0.2399E-01	-0.1963E-01	-0.1529E-01	-0.1090E-01	-0.6412E-02	-0.1785E-02	0.3009E-02	0.7981E-02	0.1314E-01	0.1847E-01
30	0.6167E 02	0.4083E 02	0.1932E 02	-0.1984E 01	-0.2243E 02	-0.4139E 02	-0.5817E 02	-0.7221E 02	-0.8313E 02	-0.9053E 02
	-0.6487E-02	-0.5898E-02	-0.5394E-02	-0.4896E-02	-0.4326E-02	-0.3615E-02	-0.2708E-02	-0.1564E-02	-0.1495E-03	0.1555E-02
31	0.6077E 02	0.4453E 02	0.2754E 02	0.1006E 02	-0.7479E 01	-0.2460E 02	-0.4087E 02	-0.5579E 02	-0.6886E 02	-0.8002E 02
	0.1204E-02	0.5411E-03	-0.2048E-03	-0.9853E-03	-0.1751E-02	-0.2456E-02	-0.3067E-02	-0.3553E-02	-0.3891E-02	-0.4059E-02
32	0.4352E 02	0.3846E 02	0.3291E 02	0.2574E 02	0.1747E 02	0.8833E 01	-0.1500E 01	-0.1341E 02	-0.2809E 02	-0.4517E 02
	0.2480E-02	0.1885E-02	0.1235E-02	0.5440E-03	-0.1700E-03	-0.8915E-03	-0.1612E-02	-0.2326E-02	-0.3021E-02	-0.3685E-02
33	0.3148E 02	0.3178E 02	0.3139E 02	0.2965E 02	0.2615E 02	0.2038E 02	0.1142E 02	-0.1199E 01	-0.1700E 02	-0.3521E 02
	0.1817E-02	0.1428E-02	0.1004E-02	0.5504E-03	0.7489E-04	-0.4161E-03	-0.9214E-03	-0.1440E-02	-0.1964E-02	-0.2483E-02
34	-0.5130E 01	-0.2818E 01	-0.4542E 01	-0.3211E 01	-0.2719E 01	-0.8610E 01	-0.1292E 02	-0.1922E 02	-0.2381E 02	-0.2958E 02
	0.3755E-03	0.2855E-03	0.1869E-03	0.8230E-04	-0.2586E-04	-0.1354E-03	-0.2448E-03	-0.3531E-03	-0.4587E-03	-0.5595E-03

SF,BM /T

1	-0.1011E 02	-0.6184E 01	-0.9101E 01	-0.4641E 01	-0.6656E 01	-0.1070E 01	-0.2257E 01	0.3979E 01	0.3440E 01	0.1027E 02
2	0.4047E 02	0.3571E 02	0.2201E 02	0.1581E 02	0.1182E 01	-0.5509E 01	-0.1998E 02	-0.2594E 02	-0.3899E 02	-0.4307E 02
3	-0.4374E 02	-0.3124E 02	-0.1224E 02	0.1004E 01	0.1929E 02	0.3087E 02	0.4620E 02	0.5420E 02	0.6512E 02	0.6864E 02
4	-0.3942E 02	-0.2835E 02	-0.1759E 02	-0.7443E 01	0.1891E 01	0.1039E 02	0.1834E 02	0.2621E 02	0.3441E 02	0.4323E 02
5	0.3921E 02	0.3514E 02	0.3049E 02	0.2493E 02	0.1825E 02	0.1020E 02	0.3266E-00	-0.1164E 02	-0.2554E 02	-0.4101E 02
6	-0.5626E 03	-0.4432E 03	-0.3221E 03	-0.1998E 03	-0.7601E 02	0.4901E 02	0.1733E 03	0.2931E 03	0.4041E 03	0.5035E 03
7	-0.3201E 04	-0.2553E 04	-0.1889E 04	-0.1216E 04	-0.5367E 03	0.1473E 03	0.8322E 03	0.1518E 04	0.2203E 04	0.2871E 04
8	-0.2104E 04	-0.1569E 04	-0.1041E 04	-0.5300E 03	-0.3814E 02	0.4311E 03	0.8770E 03	0.1303E 04	0.1710E 04	0.2095E 04
9	-0.4941E 03	-0.5870E 03	-0.6945E 03	-0.7978E 03	-0.8786E 03	-0.9195E 03	-0.9051E 03	-0.8216E 03	-0.6586E 03	-0.4120E 03

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.7597E 02	-0.9224E 02	-0.1092E 03	-0.1260E 03	-0.1417E 03	-0.1557E 03	-0.1672E 03	-0.1751E 03	-0.1789E 03	-0.1780E 03
	-0.4016E-02	-0.4531E-02	-0.4993E-02	-0.5392E-02	-0.5722E-02	-0.5968E-02	-0.6111E-02	-0.6128E-02	-0.6000E-02	-0.5714E-02
2	-0.1007E 03	-0.1121E 03	-0.1226E 03	-0.1335E 03	-0.1439E 03	-0.1550E 03	-0.1645E 03	-0.1705E 03	-0.1729E 03	-0.1693E 03
	-0.5818E-02	-0.6441E-02	-0.6950E-02	-0.7338E-02	-0.7602E-02	-0.7730E-02	-0.7701E-02	-0.7492E-02	-0.7084E-02	-0.6465E-02
3	-0.9962E 02	-0.1089E 03	-0.1156E 03	-0.1198E 03	-0.1214E 03	-0.1208E 03	-0.1183E 03	-0.1139E 03	-0.1076E 03	-0.9943E 02
	-0.6031E-02	-0.6300E-02	-0.6340E-02	-0.6145E-02	-0.5718E-02	-0.5061E-02	-0.4174E-02	-0.3053E-02	-0.1702E-02	-0.1269E-03
4	-0.3836E 02	-0.4058E 02	-0.4449E 02	-0.4598E 02	-0.4965E 02	-0.4467E 02	-0.3834E 02	-0.3426E 02	-0.2503E 02	-0.2018E 02
	-0.8830E-03	-0.9775E-03	-0.1055E-02	-0.1114E-02	-0.1154E-02	-0.1173E-02	-0.1168E-02	-0.1137E-02	-0.1074E-02	-0.9802E-03
5	-0.8573E 02	-0.9411E 02	-0.9902E 02	-0.1003E 03	-0.9790E 02	-0.9212E 02	-0.8348E 02	-0.7273E 02	-0.6068E 02	-0.4795E 02
	0.6666E-04	0.1251E-02	0.2719E-02	0.4470E-02	0.6492E-02	0.8766E-02	0.1127E-01	0.1399E-01	0.1688E-01	0.1992E-01
6	-0.1886E 02	-0.2062E 02	-0.2106E 02	-0.2016E 02	-0.1801E 02	-0.1468E 02	-0.1014E 02	-0.4378E 01	0.2508E 01	0.1014E 02
	0.1706E-01	0.2119E-01	0.2539E-01	0.2963E-01	0.3390E-01	0.3817E-01	0.4243E-01	0.4666E-01	0.5083E-01	0.5492E-01
7	0.2209E 02	0.3013E 02	0.2920E 02	0.3502E 02	0.3228E 02	0.3678E 02	0.3321E 02	0.3699E 02	0.3275E 02	0.3590E 02
	0.4265E-01	0.5084E-01	0.5861E-01	0.6593E-01	0.7277E-01	0.7911E-01	0.8495E-01	0.9032E-01	0.9522E-01	0.9967E-01
8	0.2823E 02	0.2800E 02	0.3443E 02	0.3197E 02	0.3648E 02	0.3273E 02	0.3637E 02	0.3201E 02	0.3502E 02	0.3017E 02
	0.4265E-01	0.5084E-01	0.5861E-01	0.6593E-01	0.7277E-01	0.7911E-01	0.8495E-01	0.9032E-01	0.9522E-01	0.9967E-01
9	0.4965E 02	0.5824E 02	0.6336E 02	0.7055E 02	0.7648E 02	0.7996E 02	0.8076E 02	0.7969E 02	0.7793E 02	0.7628E 02
	0.3388E-01	0.3990E-01	0.4557E-01	0.5083E-01	0.5565E-01	0.5999E-01	0.6383E-01	0.6719E-01	0.7009E-01	0.7254E-01
10	0.5407E 02	0.6291E 02	0.6966E 02	0.7423E 02	0.7793E 02	0.8197E 02	0.8628E 02	0.8959E 02	0.9025E 02	0.8706E 02
	0.2297E-01	0.2671E-01	0.3017E-01	0.3333E-01	0.3616E-01	0.3864E-01	0.4075E-01	0.4250E-01	0.4389E-01	0.4492E-01
11	0.3730E 02	0.3979E 02	0.4221E 02	0.4515E 02	0.4758E 02	0.4851E 02	0.4792E 02	0.4610E 02	0.4342E 02	0.4088E 02
	0.1253E-01	0.1433E-01	0.1599E-01	0.1747E-01	0.1877E-01	0.1987E-01	0.2078E-01	0.2149E-01	0.2203E-01	0.2242E-01
12	0.1079E 02	0.1300E 02	0.1533E 02	0.1436E 02	0.1212E 02	0.9623E 01	0.3723E 01	-0.4169E 01	-0.7058E 01	-0.3029E 01
	0.7370E-02	0.8312E-02	0.9186E-02	0.9977E-02	0.1067E-01	0.1127E-01	0.1178E-01	0.1221E-01	0.1260E-01	0.1294E-01
13	0.9253E 01	0.8052E 01	0.7981E 01	0.8705E 01	0.8114E 01	0.7155E 01	0.8496E 01	0.1123E 02	0.1230E 02	0.1234E 02
	0.1052E-01	0.1208E-01	0.1357E-01	0.1498E-01	0.1630E-01	0.1753E-01	0.1866E-01	0.1970E-01	0.2066E-01	0.2153E-01
14	-0.5577E 02	-0.7966E 02	-0.1051E 03	-0.1196E 03	-0.1276E 03	-0.1333E 03	-0.1237E 03	-0.9800E 02	-0.7769E 02	-0.7282E 02
	0.1528E-02	0.1718E-02	0.1895E-02	0.2056E-02	0.2200E-02	0.2323E-02	0.2432E-02	0.2530E-02	0.2615E-02	0.2688E-02
15	0.1687E 02	0.2084E 02	0.2311E 02	0.2498E 02	0.2927E 02	0.3502E 02	0.3904E 02	0.4150E 02	0.4485E 02	0.4820E 02
	0.2024E-01	0.2363E-01	0.2691E-01	0.3005E-01	0.3302E-01	0.3582E-01	0.3841E-01	0.4081E-01	0.4300E-01	0.4499E-01
16	0.2647E 02	0.3140E 02	0.3777E 02	0.4441E 02	0.4917E 02	0.5229E 02	0.5543E 02	0.5841E 02	0.5973E 02	0.5977E 02
	0.3439E-01	0.4046E-01	0.4630E-01	0.5188E-01	0.5716E-01	0.6209E-01	0.6667E-01	0.7090E-01	0.7476E-01	0.7827E-01
17	0.1948E 02	0.2779E 02	0.2791E 02	0.3435E 02	0.3293E 02	0.3812E 02	0.3524E 02	0.3883E 02	0.3465E 02	0.3729E 02
	0.5007E-01	0.5907E-01	0.6769E-01	0.7589E-01	0.8361E-01	0.9083E-01	0.9753E-01	0.1037E-00	0.1094E-00	0.1147E-00
18	0.2239E 02	0.2358E 02	0.3103E 02	0.3040E 02	0.3639E 02	0.3452E 02	0.3908E 02	0.3561E 02	0.3885E 02	0.3440E 02
	0.5007E-01	0.5907E-01	0.6769E-01	0.7589E-01	0.8361E-01	0.9083E-01	0.9753E-01	0.1037E-00	0.1094E-00	0.1147E-00
19	0.1612E 02	0.1539E 02	0.1534E 02	0.1591E 02	0.1691E 02	0.1830E 02	0.2021E 02	0.2297E 02	0.2682E 02	0.3172E 02
	0.3094E-01	0.3640E-01	0.4173E-01	0.4693E-01	0.5197E-01	0.5684E-01	0.6154E-01	0.6606E-01	0.7038E-01	0.7451E-01
20	-0.9914E 01	-0.1494E 02	-0.1910E 02	-0.2156E 02	-0.2178E 02	-0.1938E 02	-0.1438E 02	-0.7318E 01	0.1167E 01	0.1063E 02
	0.1588E-01	0.1869E-01	0.2151E-01	0.2435E-01	0.2718E-01	0.3001E-01	0.3283E-01	0.3562E-01	0.3837E-01	0.4105E-01
21	-0.2233E 02	-0.2121E 02	-0.1935E 02	-0.1698E 02	-0.1382E 02	-0.9958E 01	-0.5721E 01	-0.1024E 01	0.4147E 01	0.9507E 01
	0.7918E-02	0.9359E-02	0.1081E-01	0.1225E-01	0.1366E-01	0.1503E-01	0.1635E-01	0.1761E-01	0.1882E-01	0.1997E-01
22	0.4917E 01	0.1274E 02	0.2365E 02	0.3719E 02	0.4401E 02	0.4602E 02	0.4791E 02	0.4627E 02	0.4104E 02	0.3693E 02
	0.7736E-02	0.8960E-02	0.1011E-01	0.1116E-01	0.1208E-01	0.1284E-01	0.1344E-01	0.1389E-01	0.1420E-01	0.1440E-01
23	0.6299E 02	0.7224E 02	0.8003E 02	0.8581E 02	0.8950E 02	0.9075E 02	0.8920E 02	0.8513E 02	0.7893E 02	0.7075E 02
	0.1708E-01	0.1936E-01	0.2141E-01	0.2319E-01	0.2469E-01	0.2588E-01	0.2677E-01	0.2737E-01	0.2770E-01	0.2779E-01
24	-0.3656E 02	-0.2538E 02	-0.3077E 02	-0.5636E 02	-0.5480E 02	-0.4198E 02	-0.4484E 02	-0.4083E 02	-0.2673E 02	-0.2629E 02
	0.1237E-02	0.1435E-02	0.1610E-02	0.1784E-02	0.1931E-02	0.2055E-02	0.2151E-02	0.2224E-02	0.2277E-02	0.2308E-02
25	0.9808E 02	0.1033E 03	0.1061E 03	0.1071E 03	0.1070E 03	0.1060E 03	0.1044E 03	0.1017E 03	0.9742E 02	0.9142E 02
	0.3242E-01	0.3674E-01	0.4066E-01	0.4415E-01	0.4720E-01	0.4981E-01	0.5198E-01	0.5373E-01	0.5508E-01	0.5607E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.7322E 02	0.7641E 02	0.7867E 02	0.7998E 02	0.8026E 02	0.7953E 02	0.7809E 02	0.7648E 02	0.7521E 02	0.7444E 02
	0.4597E-01	0.5282E-01	0.5922E-01	0.6516E-01	0.7060E-01	0.7555E-01	0.8002E-01	0.8403E-01	0.8759E-01	0.9072E-01
27	0.2195E 02	0.2199E 02	0.2619E 02	0.2527E 02	0.2852E 02	0.2720E 02	0.3018E 02	0.2909E 02	0.3225E 02	0.3175E 02
	0.5458E-01	0.6410E-01	0.7327E-01	0.8206E-01	0.9043E-01	0.9837E-01	0.1059E-00	0.1129E-00	0.1196E-00	0.1258E-00
28	0.1793E 02	0.2335E 02	0.2344E 02	0.2762E 02	0.2690E 02	0.3037E 02	0.2949E 02	0.3284E 02	0.3227E 02	0.3585E 02
	0.5458E-01	0.6410E-01	0.7327E-01	0.8206E-01	0.9043E-01	0.9837E-01	0.1059E-00	0.1129E-00	0.1196E-00	0.1258E-00
29	-0.3274E 02	-0.2923E 02	-0.2391E 02	-0.1689E 02	-0.8597E 01	0.3951E-00	0.9496E 01	0.1810E 02	0.2565E 02	0.3189E 02
	0.2395E-01	0.2957E-01	0.3529E-01	0.4105E-01	0.4682E-01	0.5253E-01	0.5814E-01	0.6362E-01	0.6892E-01	0.7403E-01
30	-0.9404E 02	-0.9365E 02	-0.8989E 02	-0.8356E 02	-0.7532E 02	-0.6577E 02	-0.5551E 02	-0.4495E 02	-0.3432E 02	-0.2399E 02
	0.3558E-02	0.5855E-02	0.8430E-02	0.1125E-01	0.1429E-01	0.1750E-01	0.2085E-01	0.2431E-01	0.2786E-01	0.3147E-01
31	-0.8961E 02	-0.9793E 02	-0.1048E 03	-0.1099E 03	-0.1129E 03	-0.1136E 03	-0.1117E 03	-0.1072E 03	-0.1003E 03	-0.9098E 02
	-0.4043E-02	-0.3829E-02	-0.3410E-02	-0.2779E-02	-0.1937E-02	-0.8837E-03	0.3853E-03	0.1873E-02	0.3577E-02	0.5487E-02
32	-0.6426E 02	-0.8430E 02	-0.1040E 03	-0.1230E 03	-0.1392E 03	-0.1532E 03	-0.1627E 03	-0.1662E 03	-0.1636E 03	-0.1527E 03
	-0.4298E-02	-0.4838E-02	-0.5281E-02	-0.5603E-02	-0.5782E-02	-0.5798E-02	-0.5621E-02	-0.5227E-02	-0.4600E-02	-0.3738E-02
33	-0.5507E 02	-0.7569E 02	-0.9595E 02	-0.1148E 03	-0.1316E 03	-0.1454E 03	-0.1544E 03	-0.1571E 03	-0.1531E 03	-0.1423E 03
	-0.2982E-02	-0.3443E-02	-0.3846E-02	-0.4174E-02	-0.4410E-02	-0.4537E-02	-0.4530E-02	-0.4368E-02	-0.4037E-02	-0.3537E-02
34	-0.3448E 02	-0.3845E 02	-0.4338E 02	-0.4586E 02	-0.4972E 02	-0.4454E 02	-0.3773E 02	-0.3261E 02	-0.2253E 02	-0.1630E 02
	-0.6526E-03	-0.7345E-03	-0.8018E-03	-0.8506E-03	-0.8780E-03	-0.8802E-03	-0.8531E-03	-0.7932E-03	-0.6978E-03	-0.5670E-03

SF,BM /T

1	0.9841E 01	0.1643E 02	0.1562E 02	0.2154E 02	0.1941E 02	0.2366E 02	0.1992E 02	0.2262E 02	0.1708E 02	0.1789E 02
2	-0.5387E 02	-0.5558E 02	-0.6385E 02	-0.6286E 02	-0.6800E 02	-0.6356E 02	-0.6502E 02	-0.5718E 02	-0.5570E 02	-0.4558E 02
3	0.7489E 02	0.7420E 02	0.7631E 02	0.7204E 02	0.7076E 02	0.6385E 02	0.6036E 02	0.5216E 02	0.4782E 02	0.3953E 02
4	0.5275E 02	0.6284E 02	0.7318E 02	0.8340E 02	0.9317E 02	0.1021E 03	0.1097E 03	0.1154E 03	0.1188E 03	0.1196E 03
5	-0.5757E 02	-0.7459E 02	-0.9133E 02	-0.1071E 03	-0.1212E 03	-0.1330E 03	-0.1415E 03	-0.1456E 03	-0.1450E 03	-0.1395E 03
6	0.5907E 03	0.6688E 03	0.7425E 03	0.8163E 03	0.8923E 03	0.9698E 03	0.1046E 04	0.1116E 04	0.1176E 04	0.1222E 04
7	0.3502E 04	0.4088E 04	0.4634E 04	0.5140E 04	0.5599E 04	0.6005E 04	0.6354E 04	0.6637E 04	0.6843E 04	0.6975E 04
8	0.2466E 04	0.2831E 04	0.3195E 04	0.3566E 04	0.3953E 04	0.4360E 04	0.4784E 04	0.5223E 04	0.5670E 04	0.6116E 04
9	-0.8477E 02	0.3154E 03	0.7788E 03	0.1294E 04	0.1848E 04	0.2426E 04	0.3014E 04	0.3599E 04	0.4168E 04	0.4713E 04

X,Y / I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1719E 03	-0.1602E 03	-0.1427E 03	-0.1196E 03	-0.9155E 02	-0.5953E 02	-0.2518E 02	0.9762E 01	0.4375E 02	0.7538E 02
	-0.5262E-02	-0.4643E-02	-0.3864E-02	-0.2936E-02	-0.1878E-02	-0.7197E-03	0.4992E-03	0.1732E-02	0.2932E-02	0.4054E-02
2	-0.1610E 03	-0.1469E 03	-0.1278E 03	-0.1045E 03	-0.7654E 02	-0.4504E 02	-0.1001E 02	0.2538E 02	0.6074E 02	0.9318E 02
	-0.5629E-02	-0.4583E-02	-0.3337E-02	-0.1911E-02	-0.3332E-03	0.1360E-02	0.3118E-02	0.4884E-02	0.6597E-02	0.8199E-02
3	-0.8915E 02	-0.7664E 02	-0.6183E 02	-0.4486E 02	-0.2618E 02	-0.6473E 01	0.1351E 02	0.3319E 02	0.5225E 02	0.7058E 02
	0.1658E-02	0.3636E-02	0.5783E-02	0.8069E-02	0.1046E-01	0.1291E-01	0.1538E-01	0.1780E-01	0.2011E-01	0.2227E-01
4	-0.1040E 02	-0.3139E 01	0.4953E 01	0.1470E 02	0.2069E 02	0.2645E 02	0.2562E 02	0.2942E 02	0.2802E 02	0.2705E 02
	-0.8533E-03	-0.6944E-03	-0.5053E-03	-0.2890E-03	-0.4969E-04	0.2071E-03	0.4735E-03	0.7411E-03	0.1001E-02	0.1243E-02
5	-0.3493E 02	-0.2184E 02	-0.8934E 01	0.3513E 01	0.1527E 02	0.2627E 02	0.3666E 02	0.4670E 02	0.5665E 02	0.6664E 02
	0.2307E-01	0.2629E-01	0.2954E-01	0.3279E-01	0.3601E-01	0.3917E-01	0.4221E-01	0.4510E-01	0.4780E-01	0.5027E-01
6	0.1789E 02	0.2512E 02	0.3140E 02	0.3665E 02	0.4107E 02	0.4494E 02	0.4849E 02	0.5180E 02	0.5484E 02	0.5756E 02
	0.5890E-01	0.6272E-01	0.6637E-01	0.6983E-01	0.7308E-01	0.7609E-01	0.7885E-01	0.8134E-01	0.8354E-01	0.8541E-01
7	0.3143E 02	0.3492E 02	0.3144E 02	0.3604E 02	0.3336E 02	0.3801E 02	0.3477E 02	0.3847E 02	0.3425E 02	0.3687E 02
	0.1037E-00	0.1073E-00	0.1105E-00	0.1134E-00	0.1159E-00	0.1179E-00	0.1196E-00	0.1209E-00	0.1218E-00	0.1223E-00
8	0.3301E 02	0.2868E 02	0.3257E 02	0.2953E 02	0.3430E 02	0.3149E 02	0.3577E 02	0.3216E 02	0.3548E 02	0.3093E 02
	0.1037E-00	0.1073E-00	0.1105E-00	0.1134E-00	0.1159E-00	0.1179E-00	0.1196E-00	0.1209E-00	0.1218E-00	0.1223E-00
9	0.7451E 02	0.7152E 02	0.6634E 02	0.5912E 02	0.5124E 02	0.4416E 02	0.3842E 02	0.3355E 02	0.2886E 02	0.2417E 02
	0.7456E-01	0.7617E-01	0.7742E-01	0.7832E-01	0.7894E-01	0.7930E-01	0.7946E-01	0.7943E-01	0.7923E-01	0.7887E-01
10	0.8015E 02	0.7127E 02	0.6257E 02	0.5463E 02	0.4625E 02	0.3625E 02	0.2513E 02	0.1483E 02	0.7276E 01	0.3264E 01
	0.4562E-01	0.4603E-01	0.4618E-01	0.4611E-01	0.4585E-01	0.4546E-01	0.4495E-01	0.4436E-01	0.4371E-01	0.4303E-01
11	0.3936E 02	0.3806E 02	0.3522E 02	0.3071E 02	0.2657E 02	0.2451E 02	0.2408E 02	0.2364E 02	0.2203E 02	0.1880E 02
	0.2265E-01	0.2276E-01	0.2274E-01	0.2263E-01	0.2243E-01	0.2216E-01	0.2183E-01	0.2143E-01	0.2096E-01	0.2042E-01
12	0.2346E 01	0.5367E 01	0.9319E 01	0.1772E 02	0.2786E 02	0.3609E 02	0.4356E 02	0.5092E 02	0.5506E 02	0.5439E 02
	0.1324E-01	0.1351E-01	0.1374E-01	0.1393E-01	0.1409E-01	0.1419E-01	0.1422E-01	0.1416E-01	0.1400E-01	0.1373E-01
13	0.1461E 02	0.1884E 02	0.2192E 02	0.2423E 02	0.2914E 02	0.3624E 02	0.4125E 02	0.4316E 02	0.4517E 02	0.4782E 02
	0.2234E-01	0.2307E-01	0.2374E-01	0.2433E-01	0.2485E-01	0.2530E-01	0.2565E-01	0.2590E-01	0.2602E-01	0.2601E-01
14	-0.6748E 02	-0.4498E 02	-0.1286E 02	0.9089E 01	0.1772E 02	0.2194E 02	0.2107E 02	0.1294E 02	0.4030E 01	-0.1120E 01
	0.2753E-02	0.2815E-02	0.2872E-02	0.2918E-02	0.2952E-02	0.2975E-02	0.2981E-02	0.2967E-02	0.2931E-02	0.2872E-02
15	0.4861E 02	0.4693E 02	0.4651E 02	0.4683E 02	0.4444E 02	0.3997E 02	0.3782E 02	0.3853E 02	0.3824E 02	0.3621E 02
	0.4677E-01	0.4836E-01	0.4976E-01	0.5100E-01	0.5207E-01	0.5299E-01	0.5377E-01	0.5442E-01	0.5492E-01	0.5528E-01
16	0.5998E 02	0.5964E 02	0.5687E 02	0.5230E 02	0.4847E 02	0.4555E 02	0.4165E 02	0.3714E 02	0.3487E 02	0.3560E 02
	0.8142E-01	0.8424E-01	0.8674E-01	0.8893E-01	0.9086E-01	0.9254E-01	0.9400E-01	0.9524E-01	0.9629E-01	0.9713E-01
17	0.3229E 02	0.3446E 02	0.2977E 02	0.3274E 02	0.2863E 02	0.3190E 02	0.2827E 02	0.3218E 02	0.2867E 02	0.3217E 02
	0.1194E-00	0.1238E-00	0.1277E-00	0.1312E-00	0.1344E-00	0.1373E-00	0.1397E-00	0.1419E-00	0.1437E-00	0.1451E-00
18	0.3677E 02	0.3179E 02	0.3438E 02	0.3011E 02	0.3318E 02	0.2911E 02	0.3261E 02	0.2908E 02	0.3265E 02	0.2868E 02
	0.1194E-00	0.1238E-00	0.1277E-00	0.1312E-00	0.1344E-00	0.1373E-00	0.1397E-00	0.1419E-00	0.1437E-00	0.1451E-00
19	0.3737E 02	0.4327E 02	0.4894E 02	0.5413E 02	0.5878E 02	0.6283E 02	0.6618E 02	0.6881E 02	0.7072E 02	0.7184E 02
	0.7842E-01	0.8209E-01	0.8549E-01	0.8862E-01	0.9145E-01	0.9397E-01	0.9616E-01	0.9799E-01	0.9946E-01	0.1005E-00
20	0.2074E 02	0.3124E 02	0.4187E 02	0.5211E 02	0.6136E 02	0.6932E 02	0.7589E 02	0.8093E 02	0.8443E 02	0.8647E 02
	0.4365E-01	0.4614E-01	0.4849E-01	0.5066E-01	0.5265E-01	0.5441E-01	0.5593E-01	0.5718E-01	0.5813E-01	0.5878E-01
21	0.1491E 02	0.2031E 02	0.2562E 02	0.3103E 02	0.3675E 02	0.4239E 02	0.4739E 02	0.5156E 02	0.5452E 02	0.5592E 02
	0.2106E-01	0.2207E-01	0.2302E-01	0.2388E-01	0.2466E-01	0.2535E-01	0.2593E-01	0.2638E-01	0.2668E-01	0.2684E-01
22	0.3264E 02	0.2582E 02	0.2032E 02	0.1660E 02	0.1079E 02	0.6272E 01	0.6472E 01	0.5448E 01	0.2740E 01	0.4479E 01
	0.1448E-01	0.1448E-01	0.1442E-01	0.1430E-01	0.1415E-01	0.1399E-01	0.1381E-01	0.1361E-01	0.1339E-01	0.1315E-01
23	0.6089E 02	0.4976E 02	0.3784E 02	0.2599E 02	0.1518E 02	0.5740E 01	-0.2317E 01	-0.8896E 01	-0.1423E 02	-0.1862E 02
	0.2766E-01	0.2736E-01	0.2691E-01	0.2636E-01	0.2575E-01	0.2510E-01	0.2444E-01	0.2378E-01	0.2314E-01	0.2251E-01
24	-0.2768E 02	-0.1430E 02	-0.7639E 01	-0.1081E 02	-0.7229E 00	0.4734E 01	-0.1313E 02	-0.1852E 02	-0.8090E 01	-0.1919E 02
	0.2322E-02	0.2324E-02	0.2314E-02	0.2295E-02	0.2273E-02	0.2247E-02	0.2216E-02	0.2183E-02	0.2150E-02	0.2109E-02
25	0.8398E 02	0.7556E 02	0.6662E 02	0.5730E 02	0.4753E 02	0.3747E 02	0.2751E 02	0.1803E 02	0.9582E 01	0.2563E 01
	0.5671E-01	0.5704E-01	0.5711E-01	0.5696E-01	0.5662E-01	0.5614E-01	0.5554E-01	0.5485E-01	0.5411E-01	0.5332E-01

X,Y /I

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.7392E 02	0.7321E 02	0.7185E 02	0.6967E 02	0.6670E 02	0.6309E 02	0.5891E 02	0.5424E 02	0.4911E 02	0.4361E 02
	0.9344E-01	0.9576E-01	0.9769E-01	0.9926E-01	0.1005E-00	0.1014E-00	0.1020E-00	0.1023E-00	0.1023E-00	0.1021E-00
27	0.3534E 02	0.3559E 02	0.3964E 02	0.4047E 02	0.4452E 02	0.4514E 02	0.4818E 02	0.4760E 02	0.4878E 02	0.4637E 02
	0.1315E-00	0.1368E-00	0.1416E-00	0.1459E-00	0.1497E-00	0.1530E-00	0.1558E-00	0.1580E-00	0.1596E-00	0.1607E-00
28	0.3590E 02	0.3990E 02	0.4083E 02	0.4489E 02	0.4583E 02	0.4956E 02	0.4971E 02	0.5189E 02	0.5037E 02	0.5034E 02
	0.1315E-00	0.1368E-00	0.1416E-00	0.1459E-00	0.1497E-00	0.1530E-00	0.1558E-00	0.1580E-00	0.1596E-00	0.1607E-00
29	0.3697E 02	0.4080E 02	0.4379E 02	0.4595E 02	0.4758E 02	0.4910E 02	0.5094E 02	0.5349E 02	0.5715E 02	0.6216E 02
	0.7892E-01	0.8357E-01	0.8798E-01	0.9213E-01	0.9603E-01	0.9967E-01	0.1030E-00	0.1061E-00	0.1089E-00	0.1113E-00
30	-0.1451E 02	-0.6187E 01	0.1246E 01	0.8446E 01	0.1604E 02	0.2454E 02	0.3449E 02	0.4622E 02	0.5977E 02	0.7496E 02
	0.3511E-01	0.3876E-01	0.4239E-01	0.4598E-01	0.4953E-01	0.5301E-01	0.5638E-01	0.5960E-01	0.6263E-01	0.6542E-01
31	-0.7882E 02	-0.6360E 02	-0.4564E 02	-0.2565E 02	-0.4289E 01	0.1788E 02	0.4015E 02	0.6184E 02	0.8242E 02	0.1013E 03
	0.7588E-02	0.9855E-02	0.1226E-01	0.1476E-01	0.1732E-01	0.1989E-01	0.2241E-01	0.2481E-01	0.2704E-01	0.2904E-01
32	-0.1353E 03	-0.1109E 03	-0.8093E 02	-0.4688E 02	-0.9963E 01	0.2701E 02	0.6269E 02	0.9347E 02	0.1189E 03	0.1368E 03
	-0.2650E-02	-0.1359E-02	0.1010E-03	0.1687E-02	0.3350E-02	0.5030E-02	0.6662E-02	0.8181E-02	0.9528E-02	0.1065E-01
33	-0.1252E 03	-0.1027E 03	-0.7592E 02	-0.4651E 02	-0.1560E 02	0.1549E 02	0.4464E 02	0.6963E 02	0.8882E 02	0.1013E 03
	-0.2674E-02	-0.2066E-02	-0.1137E-02	-0.1200E-03	0.9516E-03	0.2037E-02	0.3087E-02	0.4056E-02	0.4902E-02	0.5591E-02
34	-0.5543E 01	0.2729E 01	0.1154E 02	0.2142E 02	0.2733E 02	0.3194E 02	0.2967E 02	0.3115E 02	0.2707E 02	0.2327E 02
	-0.4018E-03	-0.2059E-03	0.1574E-04	0.2565E-03	0.5086E-03	0.7634E-03	0.1011E-02	0.1241E-02	0.1445E-02	0.1615E-02

SF,BM /I

1	0.1087E 02	0.1060E 02	0.2562E 01	0.1531E 01	-0.6470E 01	-0.6760E 01	-0.1391E 02	-0.1319E 02	-0.1870E 02	-0.1573E 02
2	-0.4232E 02	-0.3082E 02	-0.2635E 02	-0.1403E 02	-0.9227E 01	0.2744E 01	0.6759E 01	0.1766E 02	0.2062E 02	0.3033E 02
3	0.3506E 02	0.2690E 02	0.2216E 02	0.1388E 02	0.8629E 01	-0.1260E-01	-0.5992E 01	-0.1515E 02	-0.2193E 02	-0.3151E 02
4	0.1173E 03	0.1120E 03	0.1034E 03	0.9180E 02	0.7744E 02	0.6086E 02	0.4288E 02	0.2442E 02	0.6368E 01	-0.1046E 02
5	-0.1293E 03	-0.1150E 03	-0.9739E 02	-0.7744E 02	-0.5615E 02	-0.3460E 02	-0.1427E 02	0.3389E 01	0.1723E 02	0.2649E 02
6	0.1255E 04	0.1275E 04	0.1262E 04	0.1279E 04	0.1266E 04	0.1244E 04	0.1212E 04	0.1172E 04	0.1130E 04	0.1089E 04
7	0.7044E 04	0.7056E 04	0.7013E 04	0.6923E 04	0.6808E 04	0.6687E 04	0.6565E 04	0.6447E 04	0.6343E 04	0.6258E 04
8	0.6553E 04	0.6974E 04	0.7372E 04	0.7742E 04	0.8079E 04	0.8375E 04	0.8624E 04	0.8822E 04	0.8967E 04	0.9055E 04
9	0.5231E 04	0.5724E 04	0.6194E 04	0.6646E 04	0.7088E 04	0.7527E 04	0.7972E 04	0.8426E 04	0.8891E 04	0.9364E 04

(2,10)

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1034E 03	0.1268E 03	0.1447E 03	0.1564E 03	0.1615E 03	0.1601E 03	0.1526E 03	0.1397E 03	0.1225E 03	0.1021E 03
	0.5057E-02	0.5912E-02	0.6595E-02	0.7092E-02	0.7394E-02	0.7500E-02	0.7410E-02	0.7133E-02	0.6681E-02	0.6073E-02
2	0.1206E 03	0.1432E 03	0.1596E 03	0.1711E 03	0.1769E 03	0.1783E 03	0.1747E 03	0.1657E 03	0.1527E 03	0.1346E 03
	0.9640E-02	0.1088E-01	0.1189E-01	0.1264E-01	0.1313E-01	0.1336E-01	0.1330E-01	0.1298E-01	0.1240E-01	0.1157E-01
3	0.8799E 02	0.1041E 03	0.1182E 03	0.1298E 03	0.1386E 03	0.1444E 03	0.1472E 03	0.1468E 03	0.1431E 03	0.1357E 03
	0.2423E-01	0.2594E-01	0.2736E-01	0.2848E-01	0.2925E-01	0.2967E-01	0.2972E-01	0.2938E-01	0.2867E-01	0.2757E-01
4	0.2892E 02	0.2686E 02	0.2789E 02	0.2384E 02	0.2278E 02	0.1668E 02	0.9717E 01	0.5194E 01	-0.4031E 01	-0.8031E 01
	0.1462E-02	0.1649E-02	0.1802E-02	0.1916E-02	0.1991E-02	0.2024E-02	0.2016E-02	0.1967E-02	0.1878E-02	0.1752E-02
5	0.7676E 02	0.8702E 02	0.9731E 02	0.1073E 03	0.1166E 03	0.1243E 03	0.1300E 03	0.1334E 03	0.1345E 03	0.1333E 03
	0.5248E-01	0.5438E-01	0.5596E-01	0.5717E-01	0.5800E-01	0.5842E-01	0.5840E-01	0.5792E-01	0.5697E-01	0.5554E-01
6	0.5995E 02	0.6200E 02	0.6376E 02	0.6533E 02	0.6687E 02	0.6850E 02	0.7024E 02	0.7188E 02	0.7311E 02	0.7368E 02
	0.8696E-01	0.8816E-01	0.8901E-01	0.8951E-01	0.8966E-01	0.8945E-01	0.8887E-01	0.8793E-01	0.8660E-01	0.8488E-01
7	0.3153E 02	0.3279E 02	0.2614E 02	0.2633E 02	0.1920E 02	0.1954E 02	0.1318E 02	0.1464E 02	0.9736E 01	0.1290E 02
	0.1224E-00	0.1222E-00	0.1216E-00	0.1207E-00	0.1195E-00	0.1181E-00	0.1166E-00	0.1149E-00	0.1130E-00	0.1110E-00
8	0.3314E 02	0.2737E 02	0.2824E 02	0.2146E 02	0.2182E 02	0.1523E 02	0.1632E 02	0.1090E 02	0.1344E 02	0.9736E 01
	0.1224E-00	0.1222E-00	0.1216E-00	0.1207E-00	0.1195E-00	0.1181E-00	0.1166E-00	0.1149E-00	0.1130E-00	0.1110E-00
9	0.2013E 02	0.1768E 02	0.1725E 02	0.1830E 02	0.1966E 02	0.2047E 02	0.2059E 02	0.2038E 02	0.2012E 02	0.1974E 02
	0.7838E-01	0.7777E-01	0.7706E-01	0.7625E-01	0.7534E-01	0.7432E-01	0.7320E-01	0.7197E-01	0.7062E-01	0.6916E-01
10	0.2127E 01	0.2289E 01	0.2561E 01	0.3082E 01	0.4781E 01	0.7924E 01	0.1147E 02	0.1391E 02	0.1449E 02	0.1344E 02
	0.4232E-01	0.4159E-01	0.4083E-01	0.4006E-01	0.3928E-01	0.3847E-01	0.3763E-01	0.3675E-01	0.3581E-01	0.3480E-01
11	0.1430E 02	0.9787E 01	0.6409E 01	0.3791E 01	0.4942E-00	-0.3927E 01	-0.8144E 01	-0.1063E 02	-0.1131E 02	-0.1136E 02
	0.1981E-01	0.1914E-01	0.1844E-01	0.1771E-01	0.1697E-01	0.1622E-01	0.1548E-01	0.1476E-01	0.1405E-01	0.1335E-01
12	0.5014E 02	0.4245E 02	0.3104E 02	0.1810E 02	0.6446E 01	-0.3455E 01	-0.1275E 02	-0.2190E 02	-0.2972E 02	-0.3493E 02
	0.1333E-01	0.1283E-01	0.1224E-01	0.1159E-01	0.1090E-01	0.1020E-01	0.9499E-02	0.8815E-02	0.8158E-02	0.7539E-02
13	0.4750E 02	0.4306E 02	0.3792E 02	0.3403E 02	0.2909E 02	0.2183E 02	0.1515E 02	0.1146E 02	0.8766E 01	0.4545E 01
	0.2586E-01	0.2557E-01	0.2516E-01	0.2465E-01	0.2405E-01	0.2337E-01	0.2264E-01	0.2187E-01	0.2105E-01	0.2020E-01
14	-0.2265E 01	0.1506E 01	0.6125E 01	0.3852E 01	-0.4394E 01	-0.1232E 02	-0.2031E 02	-0.3155E 02	-0.4402E 02	-0.5255E 02
	0.2789E-02	0.2686E-02	0.2564E-02	0.2427E-02	0.2280E-02	0.2131E-02	0.1982E-02	0.1836E-02	0.1696E-02	0.1564E-02
15	0.3638E 02	0.4011E 02	0.4368E 02	0.4479E 02	0.4584E 02	0.4854E 02	0.5034E 02	0.4906E 02	0.4678E 02	0.4572E 02
	0.5550E-01	0.5557E-01	0.5548E-01	0.5525E-01	0.5485E-01	0.5429E-01	0.5357E-01	0.5266E-01	0.5159E-01	0.5033E-01
16	0.3699E 02	0.3804E 02	0.4055E 02	0.4537E 02	0.5044E 02	0.5401E 02	0.5690E 02	0.5996E 02	0.6179E 02	0.6123E 02
	0.9778E-01	0.9622E-01	0.9844E-01	0.9844E-01	0.9821E-01	0.9771E-01	0.9693E-01	0.9585E-01	0.9445E-01	0.9273E-01
17	0.2845E 02	0.3222E 02	0.2874E 02	0.3251E 02	0.2927E 02	0.3381E 02	0.3150E 02	0.3665E 02	0.3492E 02	0.4067E 02
	0.1461E-00	0.1468E-00	0.1472E-00	0.1472E-00	0.1469E-00	0.1462E-00	0.1452E-00	0.1438E-00	0.1420E-00	0.1398E-00
18	0.3204E 02	0.2835E 02	0.3199E 02	0.2834E 02	0.3228E 02	0.2952E 02	0.3443E 02	0.3239E 02	0.3789E 02	0.3658E 02
	0.1461E-00	0.1468E-00	0.1472E-00	0.1472E-00	0.1469E-00	0.1462E-00	0.1452E-00	0.1438E-00	0.1420E-00	0.1398E-00
19	0.7214E 02	0.7162E 02	0.7028E 02	0.6819E 02	0.6550E 02	0.6233E 02	0.5887E 02	0.5535E 02	0.5188E 02	0.4854E 02
	0.1012E-00	0.1015E-00	0.1015E-00	0.1010E-00	0.1003E-00	0.9915E-01	0.9774E-01	0.9603E-01	0.9404E-01	0.9178E-01
20	0.8697E 02	0.8587E 02	0.8334E 02	0.7946E 02	0.7419E 02	0.6772E 02	0.6027E 02	0.5198E 02	0.4332E 02	0.3493E 02
	0.5910E-01	0.5911E-01	0.5882E-01	0.5824E-01	0.5738E-01	0.5628E-01	0.5495E-01	0.5342E-01	0.5171E-01	0.4984E-01
21	0.5605E 02	0.5520E 02	0.5311E 02	0.4984E 02	0.4587E 02	0.4118E 02	0.3582E 02	0.3027E 02	0.2444E 02	0.1784E 02
	0.2683E-01	0.2666E-01	0.2634E-01	0.2587E-01	0.2527E-01	0.2456E-01	0.2373E-01	0.2281E-01	0.2180E-01	0.2072E-01
22	0.6092E 01	0.2813E 01	0.2290E 01	0.5195E 01	0.3707E 01	0.2584E 01	0.6935E 01	0.7791E 01	0.4493E 01	0.6019E 01
	0.1287E-01	0.1257E-01	0.1224E-01	0.1190E-01	0.1154E-01	0.1116E-01	0.1077E-01	0.1036E-01	0.9929E-02	0.9466E-02
23	-0.2170E 02	-0.2315E 02	-0.2338E 02	-0.2255E 02	-0.2054E 02	-0.1770E 02	-0.1438E 02	-0.1045E 02	-0.6371E 01	-0.3056E 01
	0.2192E-01	0.2135E-01	0.2084E-01	0.2036E-01	0.1994E-01	0.1956E-01	0.1922E-01	0.1891E-01	0.1860E-01	0.1830E-01
24	-0.2786E 02	-0.7544E 01	-0.2637E 01	-0.1668E 02	-0.3731E 01	0.7927E 01	-0.1350E 02	-0.1733E 02	0.2509E-00	-0.1305E 02
	0.2063E-02	0.2017E-02	0.1966E-02	0.1908E-02	0.1852E-02	0.1794E-02	0.1728E-02	0.1662E-02	0.1595E-02	0.1518E-02
25	-0.3063E 01	-0.7438E 01	-0.1049E 02	-0.1227E 02	-0.1303E 02	-0.1287E 02	-0.1194E 02	-0.1056E 02	-0.8756E 01	-0.6328E 01
	0.5252E-01	0.5171E-01	0.5092E-01	0.5015E-01	0.4942E-01	0.4873E-01	0.4808E-01	0.4746E-01	0.4685E-01	0.4626E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.3796E 02	0.3238E 02	0.2700E 02	0.2195E 02	0.1736E 02	0.1339E 02	0.1022E 02	0.8104E 01	0.7239E 01	0.7741E 01
	0.1016E-00	0.1009E-00	0.1001E-00	0.9911E-01	0.9802E-01	0.9683E-01	0.9557E-01	0.9425E-01	0.9287E-01	0.9143E-01
27	0.4537E 02	0.4124E 02	0.3859E 02	0.3365E 02	0.3056E 02	0.2619E 02	0.2404E 02	0.2152E 02	0.2136E 02	0.2138E 02
	0.1612E-00	0.1612E-00	0.1607E-00	0.1598E-00	0.1585E-00	0.1568E-00	0.1549E-00	0.1527E-00	0.1502E-00	0.1476E-00
28	0.4683E 02	0.4464E 02	0.3964E 02	0.3622E 02	0.3093E 02	0.2764E 02	0.2350E 02	0.2168E 02	0.1981E 02	0.2019E 02
	0.1612E-00	0.1612E-00	0.1607E-00	0.1598E-00	0.1585E-00	0.1568E-00	0.1549E-00	0.1527E-00	0.1502E-00	0.1476E-00
29	0.6854E 02	0.7603E 02	0.8426E 02	0.9273E 02	0.1009E 03	0.1083E 03	0.1141E 03	0.1176E 03	0.1184E 03	0.1162E 03
	0.1134E-00	0.1151E-00	0.1163E-00	0.1171E-00	0.1173E-00	0.1170E-00	0.1162E-00	0.1147E-00	0.1126E-00	0.1099E-00
30	0.9154E 02	0.1091E 03	0.1269E 03	0.1441E 03	0.1593E 03	0.1714E 03	0.1792E 03	0.1819E 03	0.1793E 03	0.1711E 03
	0.6790E-01	0.7003E-01	0.7174E-01	0.7299E-01	0.7372E-01	0.7388E-01	0.7345E-01	0.7239E-01	0.7070E-01	0.6839E-01
31	0.1179E 03	0.1313E 03	0.1409E 03	0.1464E 03	0.1480E 03	0.1461E 03	0.1412E 03	0.1337E 03	0.1243E 03	0.1131E 03
	0.3076E-01	0.3216E-01	0.3321E-01	0.3390E-01	0.3421E-01	0.3414E-01	0.3370E-01	0.3289E-01	0.3173E-01	0.3024E-01
32	0.1459E 03	0.1474E 03	0.1411E 03	0.1294E 03	0.1130E 03	0.9479E 02	0.7604E 02	0.5773E 02	0.4162E 02	0.2683E 02
	0.1153E-01	0.1214E-01	0.1248E-01	0.1257E-01	0.1244E-01	0.1212E-01	0.1163E-01	0.1100E-01	0.1026E-01	0.9427E-02
33	0.1067E 03	0.1058E 03	0.9974E 02	0.8964E 02	0.7685E 02	0.6241E 02	0.4702E 02	0.3148E 02	0.1701E 02	0.4810E 01
	0.6104E-02	0.6437E-02	0.6596E-02	0.6595E-02	0.6457E-02	0.6202E-02	0.5852E-02	0.5429E-02	0.4951E-02	0.4437E-02
34	0.2200E 02	0.1738E 02	0.1581E 02	0.1006E 02	0.7814E 01	0.1381E 01	-0.4808E 01	-0.7976E 01	-0.1463E 02	-0.1584E 02
	0.1747E-02	0.1839E-02	0.1891E-02	0.1905E-02	0.1886E-02	0.1836E-02	0.1762E-02	0.1666E-02	0.1554E-02	0.1428E-02

SF,BM /T

1	-0.1911E 02	-0.1445E 02	-0.1617E 02	-0.9735E 01	-0.1012E 02	-0.3191E 01	-0.3537E 01	0.3245E 01	0.2436E 01	0.8151E 01
2	0.3195E 02	0.3997E 02	0.3978E 02	0.4601E 02	0.4441E 02	0.4957E 02	0.4715E 02	0.5145E 02	0.4803E 02	0.5117E 02
3	-0.3874E 02	-0.4808E 02	-0.5485E 02	-0.6282E 02	-0.6787E 02	-0.7315E 02	-0.7515E 02	-0.7643E 02	-0.7425E 02	-0.7075E 02
4	-0.2535E 02	-0.3774E 02	-0.4720E 02	-0.5343E 02	-0.5630E 02	-0.5588E 02	-0.5235E 02	-0.4604E 02	-0.3742E 02	-0.2704E 02
5	0.3093E 02	0.3082E 02	0.2684E 02	0.1981E 02	0.1070E 02	0.3777E-00	-0.1045E 02	-0.2109E 02	-0.3078E 02	-0.3885E 02
6	0.1054E 04	0.1027E 04	0.1007E 04	0.9906E 03	0.9773E 03	0.9659E 03	0.9570E 03	0.9519E 03	0.9524E 03	0.9597E 03
7	0.6192E 04	0.6146E 04	0.6121E 04	0.6109E 04	0.6095E 04	0.6069E 04	0.6030E 04	0.5981E 04	0.5911E 04	0.5810E 04
8	0.9091E 04	0.9077E 04	0.9013E 04	0.8902E 04	0.8749E 04	0.8558E 04	0.8332E 04	0.8082E 04	0.7812E 04	0.7524E 04
9	0.9835E 04	0.1029E 05	0.1071E 05	0.1107E 05	0.1135E 05	0.1153E 05	0.1159E 05	0.1152E 05	0.1132E 05	0.1098E 05

335

/2.20

X,Y \ /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.7960E 02	0.5601E 02	0.3195E 02	0.7886E 01	-0.1580E 02	-0.3872E 02	-0.6028E 02	-0.7995E 02	-0.9732E 02	-0.1122E 03
	0.5331E-02	0.4476E-02	0.3534E-02	0.2528E-02	0.1483E-02	0.4229E-03	-0.6268E-03	-0.1641E-02	-0.2598E-02	-0.3478E-02
2	0.1135E 03	0.8890E 02	0.6219E 02	0.3458E 02	0.6270E 01	-0.2081E 02	-0.4758E 02	-0.7222E 02	-0.9549E 02	-0.1164E 03
	0.1052E-01	0.9274E-02	0.7868E-02	0.6335E-02	0.4711E-02	0.3034E-02	0.1344E-02	-0.3222E-03	-0.1927E-02	-0.3437E-02
3	0.1248E 03	0.1106E 03	0.9341E 02	0.7370E 02	0.5183E 02	0.2838E 02	0.4198E 01	-0.1972E 02	-0.4251E 02	-0.6361E 02
	0.2612E-01	0.2434E-01	0.2224E-01	0.1988E-01	0.1731E-01	0.1456E-01	0.1170E-01	0.8779E-02	0.5868E-02	0.3017E-02
4	-0.1732E 02	-0.2321E 02	-0.2951E 02	-0.3696E 02	-0.3998E 02	-0.4610E 02	-0.4600E 02	-0.4970E 02	-0.4989E 02	-0.4960E 02
	0.1593E-02	0.1404E-02	0.1191E-02	0.9584E-03	0.7123E-03	0.4580E-03	0.2018E-03	-0.5074E-04	-0.2939E-03	-0.5227E-03
5	0.1296E 03	0.1231E 03	0.1137E 03	0.1014E 03	0.8661E 02	0.6981E 02	0.5149E 02	0.3208E 02	0.1203E 02	-0.8110E 01
	0.5365E-01	0.5130E-01	0.4851E-01	0.4532E-01	0.4176E-01	0.3789E-01	0.3375E-01	0.2941E-01	0.2495E-01	0.2042E-01
6	0.7351E 02	0.7268E 02	0.7134E 02	0.6947E 02	0.6691E 02	0.6340E 02	0.5877E 02	0.5295E 02	0.4603E 02	0.3816E 02
	0.8277E-01	0.8028E-01	0.7740E-01	0.7413E-01	0.7049E-01	0.6649E-01	0.6215E-01	0.5749E-01	0.5255E-01	0.4735E-01
7	0.9869E 01	0.1490E 02	0.1352E 02	0.1988E 02	0.1951E 02	0.2660E 02	0.2675E 02	0.3401E 02	0.3385E 02	0.4021E 02
	0.1089E-00	0.1066E-00	0.1041E-00	0.1015E-00	0.9858E-01	0.9540E-01	0.9189E-01	0.8802E-01	0.8374E-01	0.7903E-01
8	0.1415E 02	0.1231E 02	0.1838E 02	0.1786E 02	0.2490E 02	0.2509E 02	0.3257E 02	0.3288E 02	0.3995E 02	0.3928E 02
	0.1089E-00	0.1066E-00	0.1041E-00	0.1015E-00	0.9858E-01	0.9540E-01	0.9189E-01	0.8802E-01	0.8374E-01	0.7903E-01
9	0.1905E 02	0.1809E 02	0.1716E 02	0.1670E 02	0.1689E 02	0.1753E 02	0.1829E 02	0.1919E 02	0.2080E 02	0.2380E 02
	0.6758E-01	0.6588E-01	0.6407E-01	0.6214E-01	0.6009E-01	0.5792E-01	0.5561E-01	0.5316E-01	0.5056E-01	0.4780E-01
10	0.1142E 02	0.8849E 01	0.5699E 01	0.1730E 01	-0.2974E 01	-0.7539E 01	-0.1062E 02	-0.1149E 02	-0.1066E 02	-0.9234E 01
	0.3373E-01	0.3261E-01	0.3143E-01	0.3019E-01	0.2892E-01	0.2762E-01	0.2629E-01	0.2496E-01	0.2361E-01	0.2224E-01
11	-0.1189E 02	-0.1335E 02	-0.1552E 02	-0.1762E 02	-0.1874E 02	-0.1897E 02	-0.1961E 02	-0.2175E 02	-0.2483E 02	-0.2737E 02
	0.1267E-01	0.1199E-01	0.1132E-01	0.1065E-01	0.9990E-02	0.9330E-02	0.8671E-02	0.8015E-02	0.7365E-02	0.6727E-02
12	-0.3738E 02	-0.3689E 02	-0.3321E 02	-0.2789E 02	-0.2403E 02	-0.2324E 02	-0.2406E 02	-0.2437E 02	-0.2471E 02	-0.2720E 02
	0.6962E-02	0.6425E-02	0.5921E-02	0.5439E-02	0.4965E-02	0.4488E-02	0.4005E-02	0.3514E-02	0.3015E-02	0.2509E-02
13	0.6289E-01	-0.2436E 01	-0.3903E 01	-0.6314E 01	-0.8641E 01	-0.8660E 01	-0.7147E 01	-0.6708E 01	-0.7550E 01	-0.7927E 01
	0.1932E-01	0.1842E-01	0.1749E-01	0.1654E-01	0.1556E-01	0.1456E-01	0.1353E-01	0.1247E-01	0.1137E-01	0.1023E-01
14	-0.5602E 02	-0.5957E 02	-0.6847E 02	-0.7305E 02	-0.7526E 02	-0.7442E 02	-0.7446E 02	-0.7751E 02	-0.8172E 02	-0.8410E 02
	0.1442E-02	0.1329E-02	0.1222E-02	0.1119E-02	0.1019E-02	0.9197E-03	0.8185E-03	0.7150E-03	0.6095E-03	0.5029E-03
15	0.4401E 02	0.3916E 02	0.3276E 02	0.2804E 02	0.2489E 02	0.2120E 02	0.1733E 02	0.1537E 02	0.1509E 02	0.1447E 02
	0.4891E-01	0.4732E-01	0.4557E-01	0.4367E-01	0.4165E-01	0.3949E-01	0.3722E-01	0.3483E-01	0.3234E-01	0.2975E-01
16	0.5969E 02	0.5897E 02	0.5932E 02	0.5594E 02	0.5207E 02	0.4830E 02	0.4490E 02	0.4111E 02	0.3733E 02	0.3482E 02
	0.9069E-01	0.8832E-01	0.8562E-01	0.8261E-01	0.7927E-01	0.7564E-01	0.7171E-01	0.6752E-01	0.6307E-01	0.5837E-01
17	0.3928E 02	0.4453E 02	0.4229E 02	0.4674E 02	0.4383E 02	0.4717E 02	0.4288E 02	0.4479E 02	0.3919E 02	0.3972E 02
	0.1372E-00	0.1341E-00	0.1305E-00	0.1265E-00	0.1219E-00	0.1168E-00	0.1111E-00	0.1050E-00	0.9836E-01	0.9127E-01
18	0.4236E 02	0.4065E 02	0.4552E 02	0.4309E 02	0.4719E 02	0.4370E 02	0.4633E 02	0.4141E 02	0.4265E 02	0.3638E 02
	0.1372E-00	0.1341E-00	0.1305E-00	0.1265E-00	0.1219E-00	0.1168E-00	0.1111E-00	0.1050E-00	0.9836E-01	0.9127E-01
19	0.4557E 02	0.4314E 02	0.4125E 02	0.3976E 02	0.3856E 02	0.3758E 02	0.3682E 02	0.3633E 02	0.3603E 02	0.3563E 02
	0.8927E-01	0.8652E-01	0.8353E-01	0.8030E-01	0.7684E-01	0.7314E-01	0.6921E-01	0.6504E-01	0.6064E-01	0.5600E-01
20	0.2702E 02	0.1965E 02	0.1321E 02	0.8042E 01	0.4269E 01	0.2005E 01	0.1124E 01	0.1092E 01	0.1461E 01	0.2038E 01
	0.4785E-01	0.4575E-01	0.4357E-01	0.4131E-01	0.3899E-01	0.3661E-01	0.3418E-01	0.3170E-01	0.2916E-01	0.2657E-01
21	0.1084E 02	0.4063E 01	-0.2507E 01	-0.8803E 01	-0.1453E 02	-0.1996E 02	-0.2531E 02	-0.3016E 02	-0.3431E 02	-0.3800E 02
	0.1958E-01	0.1838E-01	0.1714E-01	0.1588E-01	0.1460E-01	0.1332E-01	0.1204E-01	0.1077E-01	0.9527E-02	0.8319E-02
22	0.7406E 01	0.2309E 01	-0.1720E 01	-0.4191E 01	-0.1327E 02	-0.2441E 02	-0.3170E 02	-0.4154E 02	-0.5391E 02	-0.6071E 02
	0.8970E-02	0.8439E-02	0.7873E-02	0.7274E-02	0.6644E-02	0.5996E-02	0.5342E-02	0.4698E-02	0.4080E-02	0.3503E-02
23	-0.6104E 00	0.1172E 01	0.1985E 01	0.1789E 01	0.9215E 00	-0.6988E 00	-0.3012E 01	-0.5248E 01	-0.6923E 01	-0.8097E 01
	0.1798E-01	0.1763E-01	0.1726E-01	0.1684E-01	0.1637E-01	0.1586E-01	0.1530E-01	0.1470E-01	0.1406E-01	0.1338E-01
24	-0.2993E 02	-0.1665E 02	-0.2012E 02	-0.4414E 02	-0.4019E 02	-0.3213E 02	-0.5096E 02	-0.5554E 02	-0.4186E 02	-0.5246E 02
	0.1436E-02	0.1353E-02	0.1261E-02	0.1161E-02	0.1061E-02	0.9579E-03	0.8500E-03	0.7459E-03	0.6487E-03	0.5545E-03
25	-0.3353E 01	0.2397E-01	0.3966E 01	0.8623E 01	0.1400E 02	0.2017E 02	0.2697E 02	0.3382E 02	0.4022E 02	0.4596E 02
	0.4566E-01	0.4504E-01	0.4438E-01	0.4366E-01	0.4287E-01	0.4197E-01	0.4094E-01	0.3976E-01	0.3840E-01	0.3684E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.9774E 01	0.1344E 02	0.1863E 02	0.2505E 02	0.3233E 02	0.4002E 02	0.4772E 02	0.5514E 02	0.6195E 02	0.6771E 02
	0.8993E-01	0.8834E-01	0.8664E-01	0.8480E-01	0.8277E-01	0.8052E-01	0.7799E-01	0.7516E-01	0.7198E-01	0.6842E-01
27	0.2341E 02	0.2567E 02	0.2915E 02	0.3261E 02	0.3635E 02	0.3984E 02	0.4284E 02	0.4549E 02	0.4699E 02	0.4819E 02
	0.1446E-00	0.1415E-00	0.1380E-00	0.1342E-00	0.1300E-00	0.1254E-00	0.1203E-00	0.1148E-00	0.1088E-00	0.1022E-00
28	0.2089E 02	0.2330E 02	0.2592E 02	0.2939E 02	0.3280E 02	0.3621E 02	0.3942E 02	0.4190E 02	0.4413E 02	0.4506E 02
	0.1446E-00	0.1415E-00	0.1380E-00	0.1342E-00	0.1300E-00	0.1254E-00	0.1203E-00	0.1148E-00	0.1088E-00	0.1022E-00
29	0.1108E 03	0.1026E 03	0.9203E 02	0.7998E 02	0.6711E 02	0.5387E 02	0.4064E 02	0.2775E 02	0.1555E 02	0.4382E 01
	0.1066E-00	0.1028E-00	0.9839E-01	0.9354E-01	0.8828E-01	0.8267E-01	0.7678E-01	0.7067E-01	0.6441E-01	0.5805E-01
30	0.1579E 03	0.1402E 03	0.1186E 03	0.9386E 02	0.6680E 02	0.3874E 02	0.1095E 02	-0.1539E 02	-0.3928E 02	-0.5992E 02
	0.6549E-01	0.6205E-01	0.5811E-01	0.5377E-01	0.4909E-01	.0.4417E-01	0.3911E-01	0.3398E-01	0.2888E-01	0.2390E-01
31	0.9995E 02	0.8471E 02	0.6744E 02	0.4854E 02	0.2843E 02	0.7543E 01	-0.1353E 02	-0.3405E 02	-0.5338E 02	-0.7108E 02
	0.2845E-01	0.2638E-01	0.2407E-01	0.2155E-01	0.1887E-01	0.1607E-01	0.1320E-01	0.1032E-01	0.7478E-02	0.4716E-02
32	0.1529E 02	0.5998E 01	-0.7207E 00	-0.5425E 01	-0.9580E 01	-0.1290E 02	-0.1766E 02	-0.2346E 02	-0.3215E 02	-0.4343E 02
	0.8526E-02	0.7570E-02	0.6567E-02	0.5523E-02	0.4440E-02	0.3319E-02	0.2166E-02	0.9882E-03	-0.2049E-03	-0.1398E-02
33	-0.4378E 01	-0.1035E 02	-0.1328E 02	-0.1377E 02	-0.1289E 02	-0.1202E 02	-0.1222E 02	-0.1424E 02	-0.1866E 02	-0.2597E 02
	0.3902E-02	0.3355E-02	0.2800E-02	0.2235E-02	0.1658E-02	0.1064E-02	0.4483E-03	-0.1877E-03	-0.8419E-03	-0.1508E-02
34	-0.2161E 02	-0.2388E 02	-0.2669E 02	-0.3070E 02	-0.3120E 02	-0.3506E 02	-0.3386E 02	-0.3708E 02	-0.3766E 02	-0.3867E 02
	0.1291E-02	0.1146E-02	0.9940E-03	0.8356E-03	0.6714E-03	0.5015E-03	0.3269E-03	0.1483E-03	-0.3251E-04	-0.2133E-03

SF,BM /T

1	0.6228E 01	0.1104E 02	0.8379E 01	0.1208E 02	0.8299E 01	0.1116E 02	0.6991E 01	0.9532E 01	0.5236E 01	0.8018E 01
2	0.4651E 02	0.4835E 02	0.4231E 02	0.4262E 02	0.3492E 02	0.3348E 02	0.2408E 02	0.2100E 02	0.1002E 02	0.5423E 01
3	-0.6404E 02	-0.5590E 02	-0.4536E 02	-0.3382E 02	-0.2113E 02	-0.8059E 01	0.4890E 01	0.1761E 02	0.2903E 02	0.3969E 02
4	-0.1544E 02	-0.3126E 01	0.9516E 01	0.2216E 02	0.3452E 02	0.4633E 02	0.5728E 02	0.6709E 02	0.7555E 02	0.8251E 02
5	-0.4487E 02	-0.4871E 02	-0.5055E 02	-0.5076E 02	-0.5001E 02	-0.4909E 02	-0.4868E 02	-0.4931E 02	-0.5138E 02	-0.5515E 02
6	0.9743E 03	0.9951E 03	0.1020E 04	0.1044E 04	0.1065E 04	0.1079E 04	0.1086E 04	0.1085E 04	0.1075E 04	0.1056E 04
7	0.5672E 04	0.5498E 04	0.5294E 04	0.5070E 04	0.4840E 04	0.4614E 04	0.4391E 04	0.4167E 04	0.3945E 04	0.3730E 04
8	0.7226E 04	0.6927E 04	0.6630E 04	0.6337E 04	0.6052E 04	0.5771E 04	0.5487E 04	0.5197E 04	0.4896E 04	0.4573E 04
9	0.1050E 05	0.9899E 04	0.9180E 04	0.8367E 04	0.7484E 04	0.6556E 04	0.5613E 04	0.4681E 04	0.3784E 04	0.2942E 04

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1245E 03	-0.1340E 03	-0.1400E 03	-0.1423E 03	-0.1405E 03	-0.1345E 03	-0.1247E 03	-0.1115E 03	-0.9564E 02	-0.7757E 02
	-0.4262E-02	-0.4929E-02	-0.5460E-02	-0.5840E-02	-0.6058E-02	-0.6109E-02	-0.5995E-02	-0.5722E-02	-0.5300E-02	-0.4744E-02
2	-0.1344E 03	-0.1493E 03	-0.1591E 03	-0.1657E 03	-0.1672E 03	-0.1648E 03	-0.1584E 03	-0.1474E 03	-0.1335E 03	-0.1153E 03
	-0.4820E-02	-0.6041E-02	-0.7071E-02	-0.7886E-02	-0.8466E-02	-0.8801E-02	-0.8889E-02	-0.8733E-02	-0.8344E-02	-0.7736E-02
3	-0.8278E 02	-0.9986E 02	-0.1145E 03	-0.1263E 03	-0.1347E 03	-0.1395E 03	-0.1408E 03	-0.1386E 03	-0.1329E 03	-0.1236E 03
	0.2798E-03	-0.2290E-02	-0.4642E-02	-0.6732E-02	-0.8522E-02	-0.9985E-02	-0.1110E-01	-0.1187E-01	-0.1229E-01	-0.1236E-01
4	-0.4766E 02	-0.3991E 02	-0.3773E 02	-0.2828E 02	-0.2336E 02	-0.1618E 02	-0.8444E 01	-0.3488E 01	0.6701E 01	0.1078E 02
	-0.7321E-03	-0.9169E-03	-0.1073E-02	-0.1196E-02	-0.1284E-02	-0.1334E-02	-0.1347E-02	-0.1323E-02	-0.1264E-02	-0.1172E-02
5	-0.2765E 02	-0.4599E 02	-0.6271E 02	-0.7759E 02	-0.9042E 02	-0.1008E 03	-0.1084E 03	-0.1127E 03	-0.1138E 03	-0.1118E 03
	0.1589E-01	0.1143E-01	0.7122E-02	0.3018E-02	-0.8243E-03	-0.4357E-02	-0.7542E-02	-0.1035E-01	-0.1277E-01	-0.1480E-01
6	0.2950E 02	0.2030E 02	0.1091E 02	0.1734E 01	-0.6896E 01	-0.1483E 02	-0.2206E 02	-0.2862E 02	-0.3441E 02	-0.3925E 02
	0.4194E-01	0.3636E-01	0.3068E-01	0.2494E-01	0.1920E-01	0.1350E-01	0.7895E-02	0.2410E-02	-0.2914E-02	-0.8049E-02
7	0.3871E 02	0.4350E 02	0.4043E 02	0.4364E 02	0.3899E 02	0.4052E 02	0.3423E 02	0.3422E 02	0.2659E 02	0.2532E 02
	0.7384E-01	0.6817E-01	0.6202E-01	0.5539E-01	0.4831E-01	0.4079E-01	0.3288E-01	0.2461E-01	0.1604E-01	0.7220E-02
8	0.4487E 02	0.4251E 02	0.4635E 02	0.4229E 02	0.4440E 02	0.3857E 02	0.3891E 02	0.3150E 02	0.3042E 02	0.2177E 02
	0.7384E-01	0.6817E-01	0.6202E-01	0.5539E-01	0.4831E-01	0.4079E-01	0.3288E-01	0.2461E-01	0.1604E-01	0.7220E-02
9	0.2820E 02	0.3326E 02	0.3794E 02	0.4160E 02	0.4417E 02	0.4581E 02	0.4647E 02	0.4576E 02	0.4332E 02	0.3918E 02
	0.4487E-01	0.4173E-01	0.3838E-01	0.3481E-01	0.3098E-01	0.2692E-01	0.2260E-01	0.1804E-01	0.1324E-01	0.8232E-02
10	-0.7618E 01	-0.5144E 01	-0.9565E 00	0.4913E 01	0.1143E 02	0.1736E 02	0.2216E 02	0.2614E 02	0.2989E 02	0.3349E 02
	0.2086E-01	0.1945E-01	0.1801E-01	0.1654E-01	0.1502E-01	0.1344E-01	0.1178E-01	0.1004E-01	0.8196E-02	0.6252E-02
11	-0.2369E 02	-0.2949E 02	-0.3057E 02	-0.3154E 02	-0.3106E 02	-0.2800E 02	-0.2221E 02	-0.1457E 02	-0.6424E 01	0.1322E 01
	0.6106E-02	0.5514E-02	0.4959E-02	0.4451E-02	0.4001E-02	0.3613E-02	0.3283E-02	0.3002E-02	0.2756E-02	0.2529E-02
12	-0.3258E 02	-0.3964E 02	-0.4595E 02	-0.4982E 02	-0.5176E 02	-0.5287E 02	-0.5297E 02	-0.5079E 02	-0.4504E 02	-0.3540E 02
	0.2001E-02	0.1507E-02	0.1048E-02	0.6402E-03	0.3006E-03	0.3995E-04	-0.1341E-03	-0.2171E-03	-0.2087E-03	-0.1146E-03
13	-0.8035E 01	-0.9934E 01	-0.1369E 02	-0.1691E 02	-0.1853E 02	-0.2018E 02	-0.2274E 02	-0.2453E 02	-0.2437E 02	-0.2367E 02
	0.9061E-02	0.7865E-02	0.6655E-02	0.5449E-02	0.4261E-02	0.3105E-02	0.1991E-02	0.9285E-03	-0.7205E-04	-0.1006E-02
14	-0.8098E 02	-0.6864E 02	-0.5211E 02	-0.4125E 02	-0.3603E 02	-0.2833E 02	-0.1516E 02	-0.1175E 01	0.1013E 02	0.2205E 02
	0.3976E-03	0.2975E-03	0.2056E-03	0.1232E-03	0.5349E-04	0.9612E-06	-0.3202E-04	-0.4574E-04	-0.4103E-04	-0.1821E-04
15	0.1352E 02	0.1405E 02	0.1567E 02	0.1568E 02	0.1337E 02	0.1101E 02	0.9676E 01	0.7254E 01	0.2071E 01	-0.4263E 01
	0.2706E-01	0.2427E-01	0.2139E-01	0.1843E-01	0.1539E-01	0.1229E-01	0.9150E-02	0.5972E-02	0.2776E-02	-0.4161E-03
16	0.3343E 02	0.3182E 02	0.2989E 02	0.2876E 02	0.2833E 02	0.2673E 02	0.2309E 02	0.1868E 02	0.1469E 02	0.1037E 02
	0.5345E-01	0.4832E-01	0.4299E-01	0.3748E-01	0.3180E-01	0.2596E-01	0.1999E-01	0.1391E-01	0.7743E-02	0.1519E-02
17	0.3297E 02	0.3287E 02	0.2612E 02	0.2614E 02	0.1968E 02	0.2033E 02	0.1492E 02	0.1635E 02	0.1119E 02	0.1237E 02
	0.8374E-01	0.7583E-01	0.6758E-01	0.5904E-01	0.5026E-01	0.4128E-01	0.3213E-01	0.2285E-01	0.1346E-01	0.3994E-02
18	0.3640E 02	0.2955E 02	0.2951E 02	0.2285E 02	0.2307E 02	0.1714E 02	0.1838E 02	0.1334E 02	0.1478E 02	0.9567E 01
	0.8374E-01	0.7583E-01	0.6758E-01	0.5904E-01	0.5026E-01	0.4128E-01	0.3213E-01	0.2285E-01	0.1346E-01	0.3994E-02
19	0.3477E 02	0.3309E 02	0.3040E 02	0.2671E 02	0.2215E 02	0.1673E 02	0.1056E 02	0.3993E 01	-0.2505E 01	-0.8527E 01
	0.5113E-01	0.4604E-01	0.4075E-01	0.3528E-01	0.2965E-01	0.2391E-01	0.1808E-01	0.1220E-01	0.6310E-02	0.4496E-03
20	0.2554E 01	0.2726E 01	0.2330E 01	0.9082E 00	-0.1907E 01	-0.5805E 01	-0.1020E 02	-0.1476E 02	-0.1916E 02	-0.2297E 02
	0.2392E-01	0.2121E-01	0.1845E-01	0.1565E-01	0.1283E-01	0.1000E-01	0.7183E-02	0.4394E-02	0.1658E-02	-0.1008E-02
21	-0.4101E 02	-0.4308E 02	-0.4425E 02	-0.4399E 02	-0.4161E 02	-0.3752E 02	-0.3250E 02	-0.2666E 02	-0.2022E 02	-0.1361E 02
	0.7154E-02	0.6044E-02	0.5003E-02	0.4040E-02	0.3161E-02	0.2367E-02	0.1654E-02	0.1013E-02	0.4359E-03	-0.8941E-04
22	-0.6561E 02	-0.7283E 02	-0.7337E 02	-0.6661E 02	-0.6161E 02	-0.5361E 02	-0.3693E 02	-0.2077E 02	-0.6824E 01	0.1264E 02
	0.2983E-02	0.2535E-02	0.2175E-02	0.1910E-02	0.1741E-02	0.1662E-02	0.1661E-02	0.1719E-02	0.1812E-02	0.1917E-02
23	-0.8580E 01	-0.8273E 01	-0.7426E 01	-0.5678E 01	-0.2370E 01	0.2174E 01	0.7283E 01	0.1289E 02	0.1875E 02	0.2434E 02
	0.1267E-01	0.1193E-01	0.1116E-01	0.1039E-01	0.9595E-02	0.8787E-02	0.7958E-02	0.7099E-02	0.6202E-02	0.5256E-02
24	-0.6021E 02	-0.3462E 02	-0.2510E 02	-0.3587E 02	-0.1589E 02	0.6064E 01	-0.4432E 01	0.2998E 01	0.3227E 02	0.3062E 02
	0.4698E-03	0.4018E-03	0.3454E-03	0.3012E-03	0.2771E-03	0.2678E-03	0.2661E-03	0.2766E-03	0.2960E-03	0.3126E-03
25	0.5080E 02	0.5457E 02	0.5716E 02	0.5817E 02	0.5717E 02	0.5431E 02	0.5004E 02	0.4459E 02	0.3824E 02	0.3134E 02
	0.3506E-01	0.3305E-01	0.3081E-01	0.2834E-01	0.2564E-01	0.2272E-01	0.1961E-01	0.1633E-01	0.1289E-01	0.9328E-02

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.7197E 02	0.7437E 02	0.7467E 02	0.7287E 02	0.6912E 02	0.6349E 02	0.5606E 02	0.4714E 02	0.3717E 02	0.2670E 02
	0.5445E-01	0.6005E-01	0.5523E-01	0.5000E-01	0.4437E-01	0.3837E-01	0.3205E-01	0.2546E-01	0.1863E-01	0.1163E-01
27	0.4779E 02	0.4728E 02	0.4488E 02	0.4275E 02	0.3863E 02	0.3536E 02	0.3018E 02	0.2649E 02	0.2085E 02	0.1709E 02
	0.9506E-01	0.8742E-01	0.7927E-01	0.7065E-01	0.6158E-01	0.5213E-01	0.4233E-01	0.3225E-01	0.2193E-01	0.1145E-01
28	0.4505E 02	0.4492E 02	0.4408E 02	0.4128E 02	0.3901E 02	0.3476E 02	0.3164E 02	0.2657E 02	0.2316E 02	0.1761E 02
	0.9506E-01	0.8742E-01	0.7927E-01	0.7065E-01	0.6158E-01	0.5213E-01	0.4233E-01	0.3225E-01	0.2193E-01	0.1145E-01
29	-0.5328E 01	-0.1312E 02	-0.1873E 02	-0.2219E 02	-0.2375E 02	-0.2383E 02	-0.2299E 02	-0.2186E 02	-0.2100E 02	-0.2072E 02
	0.5165E-01	0.4525E-01	0.3890E-01	0.3263E-01	0.2646E-01	0.2039E-01	0.1444E-01	0.8599E-02	0.2866E-02	-0.2760E-02
30	-0.7684E 02	-0.8994E 02	-0.9924E 02	-0.1048E 03	-0.1069E 03	-0.1059E 03	-0.1024E 03	-0.9690E 02	-0.8973E 02	-0.8135E 02
	0.1908E-01	0.1450E-01	0.1021E-01	0.6228E-02	0.2592E-02	-0.6922E-03	-0.3626E-02	-0.6218E-02	-0.8487E-02	-0.1045E-01
31	-0.8689E 02	-0.1006E 03	-0.1122E 03	-0.1218E 03	-0.1292E 03	-0.1339E 03	-0.1351E 03	-0.1325E 03	-0.1257E 03	-0.1147E 03
	0.2082E-02	-0.3787E-03	-0.2622E-02	-0.4612E-02	-0.6315E-02	-0.7706E-02	-0.8768E-02	-0.9494E-02	-0.9886E-02	-0.9957E-02
32	-0.5726E 02	-0.7356E 02	-0.8958E 02	-0.1057E 03	-0.1189E 03	-0.1291E 03	-0.1353E 03	-0.1363E 03	-0.1323E 03	-0.1217E 03
	-0.2568E-02	-0.3685E-02	-0.4709E-02	-0.5604E-02	-0.6332E-02	-0.6861E-02	-0.7167E-02	-0.7233E-02	-0.7051E-02	-0.6624E-02
33	-0.3612E 02	-0.4819E 02	-0.6102E 02	-0.7344E 02	-0.8429E 02	-0.9235E 02	-0.9681E 02	-0.9733E 02	-0.9381E 02	-0.8614E 02
	-0.2173E-02	-0.2816E-02	-0.3409E-02	-0.3926E-02	-0.4338E-02	-0.4624E-02	-0.4764E-02	-0.4748E-02	-0.4570E-02	-0.4230E-02
34	-0.3836E 02	-0.3311E 02	-0.3326E 02	-0.2643E 02	-0.2376E 02	-0.1842E 02	-0.1232E 02	-0.8129E 01	0.1420E 01	0.5739E 01
	-0.3906E-03	-0.5596E-03	-0.7148E-03	-0.8501E-03	-0.9602E-03	-0.1040E-02	-0.1086E-02	-0.1096E-02	-0.1068E-02	-0.1003E-02

SF,BM /T

1	0.4352E 01	0.7688E 01	0.4538E 01	0.8431E 01	0.5881E 01	0.9882E 01	0.6955E 01	0.1032E 02	0.6879E 01	0.9468E 01
2	-0.6783E 01	-0.1209E 02	-0.2423E 02	-0.2872E 02	-0.3939E 02	-0.4198E 02	-0.5039E 02	-0.5043E 02	-0.5599E 02	-0.5306E 02
3	0.4798E 02	0.5513E 02	0.5916E 02	0.6213E 02	0.6176E 02	0.6092E 02	0.5693E 02	0.5337E 02	0.4710E 02	0.4226E 02
4	0.8788E 02	0.9146E 02	0.9303E 02	0.9240E 02	0.8946E 02	0.8423E 02	0.7685E 02	0.6758E 02	0.5672E 02	0.4458E 02
5	-0.6055E 02	-0.6702E 02	-0.7382E 02	-0.8012E 02	-0.8512E 02	-0.8802E 02	-0.8824E 02	-0.8544E 02	-0.7944E 02	-0.7014E 02
6	0.1025E 04	0.9795E 03	0.9208E 03	0.8502E 03	0.7692E 03	0.6792E 03	0.5803E 03	0.4725E 03	0.3560E 03	0.2316E 03
7	0.3523E 04	0.3316E 04	0.3100E 04	0.2872E 04	0.2634E 04	0.2382E 04	0.2110E 04	0.1811E 04	0.1479E 04	0.1107E 04
8	0.4223E 04	0.3843E 04	0.3427E 04	0.2976E 04	0.2497E 04	0.1992E 04	0.1463E 04	0.9205E 03	0.3753E 03	-0.1641E 03
9	0.2168E 04	0.1467E 04	0.8402E 03	0.2853E 03	-0.2028E 03	-0.6288E 03	-0.9976E 03	-0.1316E 04	-0.1589E 04	-0.1826E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.5795E 02	-0.3749E 02	-0.1685E 02	0.3511E 01	0.2331E 02	0.4234E 02	0.6029E 02	0.7673E 02	0.9121E 02	0.1033E 03
	-0.4071E-02	-0.3303E-02	-0.2464E-02	-0.1577E-02	-0.6657E-03	0.2452E-03	0.1132E-02	0.1970E-02	0.2738E-02	0.3417E-02
2	-0.9498E 02	-0.7175E 02	-0.4717E 02	-0.2169E 02	0.4441E 01	0.2922E 02	0.5338E 02	0.7468E 02	0.9430E 02	0.1112E 03
	-0.6932E-02	-0.5960E-02	-0.4855E-02	-0.3651E-02	-0.2386E-02	-0.1100E-02	0.1696E-03	0.1384E-02	0.2507E-02	0.3509E-02
3	-0.1109E 03	-0.9501E 02	-0.7663E 02	-0.5650E 02	-0.3520E 02	-0.1322E 02	0.8925E 01	0.3051E 02	0.5069E 02	0.6874E 02
	-0.1211E-01	-0.1157E-01	-0.1078E-01	-0.9787E-02	-0.8636E-02	-0.7384E-02	-0.6087E-02	-0.4804E-02	-0.3589E-02	-0.2496E-02
4	0.1884E 02	0.2217E 02	0.2710E 02	0.3215E 02	0.3329E 02	0.3767E 02	0.3522E 02	0.3752E 02	0.3511E 02	0.3334E 02
	-0.1050E-02	-0.9022E-03	-0.7345E-03	-0.5519E-03	-0.3603E-03	-0.1652E-03	0.2706E-04	0.2111E-03	0.3812E-03	0.5329E-03
5	-0.1070E 03	-0.9949E 02	-0.8943E 02	-0.7691E 02	-0.6230E 02	-0.4622E 02	-0.2937E 02	-0.1229E 02	0.4604E 01	0.2089E 02
	-0.1643E-01	-0.1770E-01	-0.1863E-01	-0.1925E-01	-0.1961E-01	-0.1976E-01	-0.1976E-01	-0.1966E-01	-0.1954E-01	-0.1945E-01
6	-0.4298E 02	-0.4555E 02	-0.4708E 02	-0.4773E 02	-0.4754E 02	-0.4649E 02	-0.4452E 02	-0.4174E 02	-0.3838E 02	-0.3476E 02
	-0.1297E-01	-0.1766E-01	-0.2211E-01	-0.2631E-01	-0.3027E-01	-0.3398E-01	-0.3746E-01	-0.4072E-01	-0.4378E-01	-0.4665E-01
7	0.1648E 02	0.1394E 02	0.3977E 01	0.5927E 00	-0.9812E 01	-0.1337E 02	-0.2376E 02	-0.2725E 02	-0.3734E 02	-0.4017E 02
	-0.1787E-02	-0.1092E-01	-0.2009E-01	-0.2924E-01	-0.3829E-01	-0.4716E-01	-0.5576E-01	-0.6404E-01	-0.7191E-01	-0.7931E-01
8	0.1944E 02	0.9580E 01	0.6155E 01	-0.4462E 01	-0.8277E 01	-0.1892E 02	-0.2265E 02	-0.3306E 02	-0.3640E 02	-0.4597E 02
	-0.1787E-02	-0.1092E-01	-0.2009E-01	-0.2924E-01	-0.3829E-01	-0.4716E-01	-0.5576E-01	-0.6404E-01	-0.7191E-01	-0.7931E-01
9	0.3386E 02	0.2794E 02	0.2160E 02	0.1447E 02	0.6167E 01	-0.3185E 01	-0.1281E 02	-0.2178E 02	-0.2965E 02	-0.3667E 02
	0.3035E-02	-0.2320E-02	-0.7800E-02	-0.1337E-01	-0.1898E-01	-0.2460E-01	-0.3018E-01	-0.3566E-01	-0.4101E-01	-0.4619E-01
10	0.3624E 02	0.3722E 02	0.3624E 02	0.3418E 02	0.3219E 02	0.3063E 02	0.2880E 02	0.2565E 02	0.2073E 02	0.1460E 02
	0.4198E-02	0.2029E-02	-0.2583E-03	-0.2657E-02	-0.5160E-02	-0.7758E-02	-0.1045E-01	-0.1322E-01	-0.1606E-01	-0.1896E-01
11	0.8892E 01	0.1727E 02	0.2685E 02	0.3667E 02	0.4513E 02	0.5143E 02	0.5592E 02	0.5931E 02	0.6183E 02	0.6294E 02
	0.2306E-02	0.2067E-02	0.1793E-02	0.1459E-02	0.1044E-02	0.5263E-03	-0.1101E-03	-0.8789E-03	-0.1790E-02	-0.2850E-02
12	-0.2269E 02	-0.8175E 01	0.6834E 01	0.2139E 02	0.3506E 02	0.4781E 02	0.6001E 02	0.7128E 02	0.8009E 02	0.8528E 02
	0.5208E-04	0.2705E-03	0.5157E-03	0.7623E-03	0.9853E-03	0.1161E-02	0.1264E-02	0.1272E-02	0.1164E-02	0.9222E-03
13	-0.2374E 02	-0.2310E 02	-0.1979E 02	-0.1450E 02	-0.9170E 01	-0.3732E 01	0.3125E 01	0.1094E 02	0.1775E 02	0.2299E 02
	-0.1869E-02	-0.2662E-02	-0.3386E-02	-0.4050E-02	-0.4665E-02	-0.5245E-02	-0.5806E-02	-0.6368E-02	-0.6950E-02	-0.7573E-02
14	0.3780E 02	0.5292E 02	0.6269E 02	0.6983E 02	0.7990E 02	0.9154E 02	0.9660E 02	0.9321E 02	0.8956E 02	0.9159E 02
	0.2077E-04	0.7042E-04	0.1243E-03	0.1777E-03	0.2270E-03	0.2668E-03	0.2898E-03	0.2906E-03	0.2670E-03	0.2169E-03
15	-0.9671E 01	-0.1475E 02	-0.2078E 02	-0.2656E 02	-0.3010E 02	-0.3182E 02	-0.3356E 02	-0.3508E 02	-0.3447E 02	-0.3154E 02
	-0.3580E-02	-0.6695E-02	-0.9742E-02	-0.1270E-01	-0.1555E-01	-0.1829E-01	-0.2090E-01	-0.2339E-01	-0.2575E-01	-0.2798E-01
16	0.4607E 01	-0.2101E 01	-0.8795E 01	-0.1584E 02	-0.2396E 02	-0.3239E 02	-0.3957E 02	-0.4535E 02	-0.5077E 02	-0.5593E 02
	-0.4733E-02	-0.1098E-01	-0.1719E-01	-0.2333E-01	-0.2935E-01	-0.3523E-01	-0.4091E-01	-0.4638E-01	-0.5159E-01	-0.5654E-01
17	0.6909E 01	0.7526E 01	0.1190E 01	0.6724E 00	-0.6657E 01	-0.8265E 01	-0.1681E 02	-0.1970E 02	-0.2894E 02	-0.3195E 02
	-0.5527E-02	-0.1507E-01	-0.2461E-01	-0.3411E-01	-0.4353E-01	-0.5282E-01	-0.6193E-01	-0.7079E-01	-0.7936E-01	-0.8757E-01
18	0.1065E 02	0.4934E 01	0.5049E 01	-0.1776E 01	-0.2784E 01	-0.1069E 02	-0.1307E 02	-0.2225E 02	-0.2547E 02	-0.3475E 02
	-0.5527E-02	-0.1507E-01	-0.2461E-01	-0.3411E-01	-0.4353E-01	-0.5282E-01	-0.6193E-01	-0.7079E-01	-0.7936E-01	-0.8757E-01
19	-0.1375E 02	-0.1802E 02	-0.2144E 02	-0.2406E 02	-0.2585E 02	-0.2677E 02	-0.2685E 02	-0.2630E 02	-0.2553E 02	-0.2495E 02
	-0.5350E-02	-0.1106E-01	-0.1666E-01	-0.2214E-01	-0.2749E-01	-0.3268E-01	-0.3774E-01	-0.4265E-01	-0.4742E-01	-0.5207E-01
20	-0.2590E 02	-0.2758E 02	-0.2738E 02	-0.2497E 02	-0.2059E 02	-0.1461E 02	-0.7496E 01	0.1603E-00	0.7972E 01	0.1555E 02
	-0.3586E-02	-0.6067E-02	-0.8445E-02	-0.1072E-01	-0.1291E-01	-0.1502E-01	-0.1707E-01	-0.1910E-01	-0.2113E-01	-0.2319E-01
21	-0.6654E 01	0.7547E 00	0.7976E 01	0.1467E 02	0.2108E 02	0.2706E 02	0.3241E 02	0.3720E 02	0.4104E 02	0.4335E 02
	-0.5751E-03	-0.1037E-02	-0.1492E-02	-0.1957E-02	-0.2448E-02	-0.2981E-02	-0.3571E-02	-0.4234E-02	-0.4984E-02	-0.5830E-02
22	0.3189E 02	0.4401E 02	0.5575E 02	0.6742E 02	0.7092E 02	0.7046E 02	0.7156E 02	0.6710E 02	0.5747E 02	0.5194E 02
	0.2006E-02	0.2051E-02	0.2028E-02	0.1918E-02	0.1707E-02	0.1386E-02	0.9546E-03	0.4116E-03	-0.2370E-03	-0.9799E-03
23	0.2965E 02	0.3454E 02	0.3811E 02	0.3985E 02	0.3997E 02	0.3855E 02	0.3574E 02	0.3209E 02	0.2765E 02	0.2215E 02
	0.4253E-02	0.3182E-02	0.2031E-02	0.7954E-03	-0.5290E-03	-0.1941E-02	-0.3437E-02	-0.5012E-02	-0.6657E-02	-0.8364E-02
24	0.2333E 02	0.4377E 02	0.4823E 02	0.3249E 02	0.4210E 02	0.5173E 02	0.3049E 02	0.2419E 02	0.3752E 02	0.2329E 02
	0.3258E-03	0.3361E-03	0.3332E-03	0.3131E-03	0.2806E-03	0.2307E-03	0.1581E-03	0.6985E-04	-0.3223E-04	-0.1538E-03
25	0.2410E 02	0.1691E 02	0.1049E 02	0.5306E 01	0.1303E 01	-0.1729E 01	-0.4127E 01	-0.6353E 01	-0.8610E 01	-0.1099E 02
	0.5674E-02	0.1953E-02	-0.1810E-02	-0.5592E-02	-0.9374E-02	-0.1314E-01	-0.1689E-01	-0.2060E-01	-0.2428E-01	-0.2791E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1631E 02	0.6396E 01	-0.2861E 01	-0.1135E 02	-0.1889E 02	-0.2539E 02	-0.3089E 02	-0.3555E 02	-0.3978E 02	-0.4402E 02
	0.4526E-02	-0.2635E-02	-0.9801E-02	-0.1692E-01	-0.2396E-01	-0.3087E-01	-0.3762E-01	-0.4419E-01	-0.5056E-01	-0.5670E-01
27	0.1106E 02	0.7094E 01	0.4488E-00	-0.3928E 01	-0.1133E 02	-0.1615E 02	-0.2416E 02	-0.2904E 02	-0.3703E 02	-0.4116E 02
	0.8454E-03	-0.9813E-02	-0.2047E-01	-0.3106E-01	-0.4153E-01	-0.5181E-01	-0.6183E-01	-0.7152E-01	-0.8082E-01	-0.8966E-01
28	0.1398E 02	0.7820E 01	0.3773E 01	-0.3173E 01	-0.7754E 01	-0.1550E 02	-0.2044E 02	-0.2858E 02	-0.3325E 02	-0.4095E 02
	0.8454E-03	-0.9813E-02	-0.2047E-01	-0.3106E-01	-0.4153E-01	-0.5181E-01	-0.6183E-01	-0.7152E-01	-0.8082E-01	-0.8966E-01
29	-0.2112E 02	-0.2218E 02	-0.2379E 02	-0.2573E 02	-0.2780E 02	-0.2980E 02	-0.3158E 02	-0.3300E 02	-0.3388E 02	-0.3415E 02
	-0.8277E-02	-0.1368E-01	-0.1897E-01	-0.2413E-01	-0.2915E-01	-0.3403E-01	-0.3874E-01	-0.4330E-01	-0.4769E-01	-0.5191E-01
30	-0.7216E 02	-0.6240E 02	-0.5215E 02	-0.4145E 02	-0.3032E 02	-0.1878E 02	-0.6857E 01	0.5210E 01	0.1709E 02	0.2846E 02
	-0.1214E-01	-0.1359E-01	-0.1483E-01	-0.1589E-01	-0.1682E-01	-0.1765E-01	-0.1842E-01	-0.1917E-01	-0.1996E-01	-0.2081E-01
31	-0.9978E 02	-0.8154E 02	-0.6078E 02	-0.3840E 02	-0.1528E 02	0.7755E 01	0.2999E 02	0.5098E 02	0.7039E 02	0.8778E 02
	-0.9731E-02	-0.9246E-02	-0.8547E-02	-0.7687E-02	-0.6720E-02	-0.5705E-02	-0.4702E-02	-0.3768E-02	-0.2959E-02	-0.2324E-02
32	-0.1059E 03	-0.8411E 02	-0.5831E 02	-0.2942E 02	0.1597E 01	0.3230E 02	0.6274E 02	0.8977E 02	0.1135E 03	0.1319E 03
	-0.5965E-02	-0.5100E-02	-0.4065E-02	-0.2905E-02	-0.1670E-02	-0.4120E-03	0.8130E-03	0.1951E-02	0.2952E-02	0.3773E-02
33	-0.7430E 02	-0.5857E 02	-0.3941E 02	-0.1736E 02	0.6848E 01	0.3203E 02	0.5657E 02	0.7888E 02	0.9760E 02	0.1117E 03
	-0.3736E-02	-0.3106E-02	-0.2362E-02	-0.1533E-02	-0.6527E-03	0.2435E-03	0.1116E-02	0.1926E-02	0.2638E-02	0.3222E-02
34	0.1426E 02	0.1844E 02	0.2457E 02	0.3054E 02	0.3292E 02	0.3795E 02	0.3617E 02	0.3862E 02	0.3587E 02	0.3353E 02
	-0.9032E-03	-0.7719E-03	-0.6150E-03	-0.4390E-03	-0.2517E-03	-0.6095E-04	0.1246E-03	0.2971E-03	0.4486E-03	0.5730E-03

SF,BM /T

1	0.4894E 01	0.6110E 01	0.4319E-00	0.6632E 00	-0.5881E 01	-0.6353E 01	-0.1294E 02	-0.1301E 02	-0.1884E 02	-0.1799E 02
2	-0.5561E 02	-0.4988E 02	-0.4983E 02	-0.4169E 02	-0.3935E 02	-0.2923E 02	-0.2530E 02	-0.1421E 02	-0.9835E 01	0.1206E 01
3	0.3505E 02	0.3009E 02	0.2282E 02	0.1832E 02	0.1134E 02	0.7475E 01	0.8243E 00	-0.2520E 01	-0.9093E 01	-0.1225E 02
4	0.3149E 02	0.1706E 02	0.4028E 01	-0.9695E 01	-0.2309E 02	-0.3595E 02	-0.4807E 02	-0.5918E 02	-0.6907E 02	-0.7754E 02
5	-0.5757E 02	-0.4200E 02	-0.2389E 02	-0.3768E 01	0.1766E 02	0.3950E 02	0.6068E 02	0.8012E 02	0.9689E 02	0.1103E 03
6	0.1007E 03	-0.3563E 02	-0.1759E 03	-0.3176E 03	-0.4573E 03	-0.5913E 03	-0.7169E 03	-0.8328E 03	-0.9388E 03	-0.1035E 04
7	0.6981E 03	0.2612E 03	-0.1927E 03	-0.6599E 03	-0.1141E 04	-0.1633E 04	-0.2130E 04	-0.2625E 04	-0.3113E 04	-0.3594E 04
8	-0.6844E 03	-0.1174E 04	-0.1627E 04	-0.2042E 04	-0.2415E 04	-0.2749E 04	-0.3051E 04	-0.3329E 04	-0.3593E 04	-0.3858E 04
9	-0.2032E 04	-0.2213E 04	-0.2373E 04	-0.2517E 04	-0.2645E 04	-0.2761E 04	-0.2864E 04	-0.2956E 04	-0.3037E 04	-0.3112E 04

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1130E 03	0.1203E 03	0.1256E 03	0.1291E 03	0.1308E 03	0.1307E 03	0.1284E 03	0.1235E 03	0.1158E 03	0.1050E 03
	0.3991E-02	0.4452E-02	0.4795E-02	0.5021E-02	0.5128E-02	0.5118E-02	0.4985E-02	0.4723E-02	0.4331E-02	0.3810E-02
2	0.1248E 03	0.1357E 03	0.1426E 03	0.1471E 03	0.1481E 03	0.1474E 03	0.1443E 03	0.1377E 03	0.1287E 03	0.1153E 03
	0.4361E-02	0.5048E-02	0.5556E-02	0.5879E-02	0.6016E-02	0.5965E-02	0.5722E-02	0.5283E-02	0.4649E-02	0.3827E-02
3	0.8426E 02	0.9713E 02	0.1072E 03	0.1143E 03	0.1181E 03	0.1181E 03	0.1147E 03	0.1082E 03	0.9903E 02	0.8740E 02
	-0.1569E-02	-0.8438E-03	-0.3469E-03	-0.9763E-04	-0.1075E-03	-0.3827E-03	-0.9272E-03	-0.1740E-02	-0.2811E-02	-0.4124E-02
4	0.3452E 02	0.3176E 02	0.3317E 02	0.2942E 02	0.2934E 02	0.2276E 02	0.1482E 02	0.1048E 02	0.1613E-01	-0.4061E 01
	0.6621E-03	0.7660E-03	0.8431E-03	0.8919E-03	0.9126E-03	0.9046E-03	0.8675E-03	0.8009E-03	0.7044E-03	0.5796E-03
5	0.3597E 02	0.4915E 02	0.5979E 02	0.6753E 02	0.7229E 02	0.7412E 02	0.7298E 02	0.6884E 02	0.6181E 02	0.5231E 02
	-0.1943E-01	-0.1955E-01	-0.1983E-01	-0.2029E-01	-0.2097E-01	-0.2187E-01	-0.2299E-01	-0.2433E-01	-0.2589E-01	-0.2765E-01
6	-0.3110E 02	-0.2752E 02	-0.2410E 02	-0.2098E 02	-0.1834E 02	-0.1639E 02	-0.1517E 02	-0.1461E 02	-0.1465E 02	-0.1524E 02
	-0.4935E-01	-0.5190E-01	-0.5430E-01	-0.5656E-01	-0.5870E-01	-0.6071E-01	-0.6261E-01	-0.6441E-01	-0.6611E-01	-0.6772E-01
7	-0.4898E 02	-0.5008E 02	-0.5680E 02	-0.5576E 02	-0.6027E 02	-0.5703E 02	-0.5917E 02	-0.5362E 02	-0.5363E 02	-0.4648E 02
	-0.8618E-01	-0.9245E-01	-0.9808E-01	-0.1030E-00	-0.1073E-00	-0.1108E-00	-0.1137E-00	-0.1159E-00	-0.1174E-00	-0.1184E-00
8	-0.4797E 02	-0.5566E 02	-0.5551E 02	-0.6090E 02	-0.5851E 02	-0.6156E 02	-0.5683E 02	-0.5748E 02	-0.5066E 02	-0.4964E 02
	-0.8618E-01	-0.9245E-01	-0.9808E-01	-0.1030E-00	-0.1073E-00	-0.1108E-00	-0.1137E-00	-0.1159E-00	-0.1174E-00	-0.1184E-00
9	-0.4343E 02	-0.5026E 02	-0.5684E 02	-0.6245E 02	-0.6662E 02	-0.6954E 02	-0.7191E 02	-0.7417E 02	-0.7619E 02	-0.7736E 02
	-0.5115E-01	-0.5586E-01	-0.6028E-01	-0.6437E-01	-0.6809E-01	-0.7142E-01	-0.7435E-01	-0.7688E-01	-0.7899E-01	-0.8070E-01
10	0.8323E 01	0.2528E 01	-0.3182E 01	-0.9938E 01	-0.1852E 02	-0.2845E 02	-0.3837E 02	-0.4720E 02	-0.5476E 02	-0.6135E 02
	-0.2190E-01	-0.2484E-01	-0.2776E-01	-0.3064E-01	-0.3344E-01	-0.3613E-01	-0.3868E-01	-0.4107E-01	-0.4327E-01	-0.4526E-01
11	0.6169E 02	0.5746E 02	0.5060E 02	0.4250E 02	0.3450E 02	0.2672E 02	0.1825E 02	0.8725E 01	-0.1332E 01	-0.1150E 02
	-0.4061E-02	-0.5415E-02	-0.6893E-02	-0.8474E-02	-0.1013E-01	-0.1184E-01	-0.1359E-01	-0.1536E-01	-0.1713E-01	-0.1889E-01
12	0.8706E 02	0.8655E 02	0.8511E 02	0.8279E 02	0.7812E 02	0.7189E 02	0.6715E 02	0.6278E 02	0.5375E 02	0.3929E 02
	0.5376E-03	0.1046E-04	-0.6534E-03	-0.1446E-02	-0.2357E-02	-0.3376E-02	-0.4497E-02	-0.5719E-02	-0.7040E-02	-0.8451E-02
13	0.2794E 02	0.3290E 02	0.3651E 02	0.3821E 02	0.3917E 02	0.4005E 02	0.3997E 02	0.3844E 02	0.3602E 02	0.3248E 02
	-0.8249E-02	-0.8988E-02	-0.9796E-02	-0.1067E-01	-0.1162E-01	-0.1264E-01	-0.1374E-01	-0.1492E-01	-0.1618E-01	-0.1753E-01
14	0.9766E 02	0.1046E 03	0.1094E 03	0.1111E 03	0.1117E 03	0.1066E 03	0.8498E 02	0.5258E 02	0.2916E 02	0.1871E 02
	0.1380E-03	0.2950E-04	-0.1082E-03	-0.2736E-03	-0.4640E-03	-0.6785E-03	-0.9188E-03	-0.1183E-02	-0.1466E-02	-0.1763E-02
15	-0.2830E 02	-0.2581E 02	-0.2299E 02	-0.1929E 02	-0.1598E 02	-0.1398E 02	-0.1263E 02	-0.1138E 02	-0.1066E 02	-0.1046E 02
	-0.3011E-01	-0.3214E-01	-0.3406E-01	-0.3589E-01	-0.3762E-01	-0.3928E-01	-0.4086E-01	-0.4238E-01	-0.4386E-01	-0.4529E-01
16	-0.5968E 02	-0.6156E 02	-0.6247E 02	-0.6309E 02	-0.6300E 02	-0.6188E 02	-0.6027E 02	-0.5857E 02	-0.5661E 02	-0.5427E 02
	-0.6118E-01	-0.6552E-01	-0.6952E-01	-0.7318E-01	-0.7650E-01	-0.7946E-01	-0.8209E-01	-0.8439E-01	-0.8638E-01	-0.8808E-01
17	-0.4083E 02	-0.4324E 02	-0.5092E 02	-0.5155E 02	-0.5702E 02	-0.5545E 02	-0.5865E 02	-0.5496E 02	-0.5630E 02	-0.5130E 02
	-0.9534E-01	-0.1026E-00	-0.1093E-00	-0.1155E-00	-0.1209E-00	-0.1257E-00	-0.1299E-00	-0.1333E-00	-0.1361E-00	-0.1383E-00
18	-0.3775E 02	-0.4640E 02	-0.4826E 02	-0.5505E 02	-0.5475E 02	-0.5922E 02	-0.5665E 02	-0.5886E 02	-0.5440E 02	-0.5515E 02
	-0.9534E-01	-0.1026E-00	-0.1093E-00	-0.1155E-00	-0.1209E-00	-0.1257E-00	-0.1299E-00	-0.1333E-00	-0.1361E-00	-0.1383E-00
19	-0.2482E 02	-0.2528E 02	-0.2657E 02	-0.2888E 02	-0.3230E 02	-0.3683E 02	-0.4227E 02	-0.4819E 02	-0.5417E 02	-0.5980E 02
	-0.5658E-01	-0.6095E-01	-0.6518E-01	-0.6925E-01	-0.7314E-01	-0.7682E-01	-0.8027E-01	-0.8347E-01	-0.8640E-01	-0.8903E-01
20	0.2205E 02	0.2656E 02	0.2865E 02	0.2807E 02	0.2471E 02	0.1888E 02	0.1097E 02	0.1228E 01	-0.9645E 01	-0.2067E 02
	-0.2531E-01	-0.2749E-01	-0.2975E-01	-0.3209E-01	-0.3449E-01	-0.3694E-01	-0.3942E-01	-0.4192E-01	-0.4439E-01	-0.4681E-01
21	0.4448E 02	0.4497E 02	0.4471E 02	0.4373E 02	0.4234E 02	0.4025E 02	0.3730E 02	0.3391E 02	0.2964E 02	0.2338E 02
	-0.6780E-02	-0.7833E-02	-0.8984E-02	-0.1023E-01	-0.1156E-01	-0.1296E-01	-0.1444E-01	-0.1600E-01	-0.1764E-01	-0.1934E-01
22	0.4653E 02	0.3629E 02	0.3055E 02	0.3048E 02	0.2718E 02	0.2614E 02	0.3271E 02	0.3486E 02	0.3096E 02	0.3159E 02
	-0.1806E-02	-0.2701E-02	-0.3645E-02	-0.4625E-02	-0.5632E-02	-0.6662E-02	-0.7720E-02	-0.8820E-02	-0.9974E-02	-0.1119E-01
23	0.1612E 02	0.1020E 02	0.4336E 01	-0.1340E 01	-0.6477E 01	-0.1132E 02	-0.1595E 02	-0.1983E 02	-0.2324E 02	-0.2718E 02
	-0.1012E-01	-0.1190E-01	-0.1369E-01	-0.1547E-01	-0.1721E-01	-0.1891E-01	-0.2055E-01	-0.2214E-01	-0.2366E-01	-0.2512E-01
24	0.9790E 01	0.3016E 02	0.3348E 02	0.1530E 02	0.2864E 02	0.3914E 02	0.8811E 01	0.3435E-01	0.1748E 02	-0.3677E 01
	-0.2885E-03	-0.4291E-03	-0.5802E-03	-0.7404E-03	-0.9001E-03	-0.1064E-02	-0.1238E-02	-0.1416E-02	-0.1599E-02	-0.1797E-02
25	-0.1399E 02	-0.1818E 02	-0.2377E 02	-0.3083E 02	-0.3930E 02	-0.4868E 02	-0.5844E 02	-0.6825E 02	-0.7745E 02	-0.8515E 02
	-0.3149E-01	-0.3501E-01	-0.3843E-01	-0.4174E-01	-0.4491E-01	-0.4790E-01	-0.5068E-01	-0.5323E-01	-0.5552E-01	-0.5754E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.4848E 02	-0.5322E 02	-0.5828E 02	-0.6360E 02	-0.6911E 02	-0.7474E 02	-0.8028E 02	-0.8536E 02	-0.8960E 02	-0.9260E 02
	-0.6260E-01	-0.6822E-01	-0.7353E-01	-0.7851E-01	-0.8311E-01	-0.8731E-01	-0.9108E-01	-0.9441E-01	-0.9726E-01	-0.9964E-01
27	-0.4823E 02	-0.5077E 02	-0.5624E 02	-0.5668E 02	-0.6013E 02	-0.5817E 02	-0.5949E 02	-0.5520E 02	-0.5464E 02	-0.4855E 02
	-0.9798E-01	-0.1057E-00	-0.1128E-00	-0.1193E-00	-0.1251E-00	-0.1301E-00	-0.1345E-00	-0.1381E-00	-0.1412E-00	-0.1436E-00
28	-0.4446E 02	-0.5091E 02	-0.5260E 02	-0.5729E 02	-0.5679E 02	-0.5946E 02	-0.5662E 02	-0.5731E 02	-0.5242E 02	-0.5160E 02
	-0.9798E-01	-0.1057E-00	-0.1128E-00	-0.1193E-00	-0.1251E-00	-0.1301E-00	-0.1345E-00	-0.1381E-00	-0.1412E-00	-0.1436E-00
29	-0.3376E 02	-0.3269E 02	-0.3091E 02	-0.2846E 02	-0.2545E 02	-0.2214E 02	-0.1895E 02	-0.1633E 02	-0.1469E 02	-0.1444E 02
	-0.5596E-01	-0.5983E-01	-0.6353E-01	-0.6705E-01	-0.7040E-01	-0.7360E-01	-0.7665E-01	-0.7959E-01	-0.8242E-01	-0.8515E-01
30	0.3909E 02	0.4870E 02	0.5693E 02	0.6344E 02	0.6776E 02	0.6951E 02	0.6842E 02	0.6427E 02	0.5700E 02	0.4694E 02
	-0.2177E-01	-0.2287E-01	-0.2412E-01	-0.2556E-01	-0.2719E-01	-0.2902E-01	-0.3106E-01	-0.3331E-01	-0.3575E-01	-0.3837E-01
31	0.1025E 03	0.1138E 03	0.1211E 03	0.1239E 03	0.1220E 03	0.1156E 03	0.1054E 03	0.9240E 02	0.7745E 02	0.6110E 02
	-0.1908E-02	-0.1741E-02	-0.1846E-02	-0.2235E-02	-0.2908E-02	-0.3856E-02	-0.5067E-02	-0.6523E-02	-0.8198E-02	-0.1006E-01
32	0.1441E 03	0.1508E 03	0.1510E 03	0.1466E 03	0.1371E 03	0.1250E 03	0.1102E 03	0.9264E 02	0.7373E 02	0.5204E 02
	0.4383E-02	0.4764E-02	0.4908E-02	0.4820E-02	0.4512E-02	0.4002E-02	0.3304E-02	0.2438E-02	0.1422E-02	0.2826E-03
33	0.1206E 03	0.1247E 03	0.1246E 03	0.1210E 03	0.1146E 03	0.1056E 03	0.9380E 02	0.7914E 02	0.6208E 02	0.4328E 02
	0.3658E-02	0.3935E-02	0.4053E-02	0.4018E-02	0.3839E-02	0.3530E-02	0.3097E-02	0.2553E-02	0.1910E-02	0.1186E-02
34	0.3337E 02	0.2941E 02	0.2908E 02	0.2380E 02	0.2223E 02	0.1423E 02	0.5521E 01	0.4006E-00	-0.1001E 02	-0.1391E 02
	0.6654E-03	0.7229E-03	0.7447E-03	0.7312E-03	0.6845E-03	0.6069E-03	0.5009E-03	0.3693E-03	0.2151E-03	0.4228E-04

SF,BK /T

1	-0.2238E 02	-0.1973E 02	-0.2216E 02	-0.1774E 02	-0.1839E 02	-0.1228E 02	-0.1146E 02	-0.4406E 01	-0.3005E 01	0.4158E 01
2	0.5283E 01	0.1574E 02	0.1895E 02	0.2807E 02	0.2958E 02	0.3668E 02	0.3618E 02	0.4125E 02	0.3879E 02	0.4171E 02
3	-0.1903E 02	-0.2213E 02	-0.2906E 02	-0.3188E 02	-0.3855E 02	-0.4046E 02	-0.4604E 02	-0.4603E 02	-0.4938E 02	-0.4639E 02
4	-0.8449E 02	-0.8998E 02	-0.9412E 02	-0.9701E 02	-0.9872E 02	-0.9926E 02	-0.9846E 02	-0.9613E 02	-0.9213E 02	-0.8637E 02
5	0.1198E 03	0.1256E 03	0.1279E 03	0.1272E 03	0.1239E 03	0.1184E 03	0.1106E 03	0.1008E 03	0.8921E 02	0.7631E 02
6	-0.1120E 04	-0.1193E 04	-0.1253E 04	-0.1299E 04	-0.1333E 04	-0.1357E 04	-0.1370E 04	-0.1375E 04	-0.1369E 04	-0.1355E 04
7	-0.4065E 04	-0.4525E 04	-0.4973E 04	-0.5403E 04	-0.5805E 04	-0.6175E 04	-0.6511E 04	-0.6809E 04	-0.7061E 04	-0.7264E 04
8	-0.4132E 04	-0.4421E 04	-0.4734E 04	-0.5072E 04	-0.5433E 04	-0.5813E 04	-0.6205E 04	-0.6593E 04	-0.6968E 04	-0.7324E 04
9	-0.3186E 04	-0.3267E 04	-0.3365E 04	-0.3492E 04	-0.3654E 04	-0.3859E 04	-0.4110E 04	-0.4405E 04	-0.4741E 04	-0.5115E 04

12.60

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.9096E 02	0.7336E 02	0.5199E 02	0.2692E 02	-0.1634E 01	-0.3305E 02	-0.6608E 02	-0.9920E 02	-0.1309E 03	-0.1597E 03
	0.3162E-02	0.2391E-02	0.1500E-02	0.4985E-03	-0.5996E-03	-0.1772E-02	-0.2984E-02	-0.4193E-02	-0.5358E-02	-0.6439E-02
2	0.9998E 02	0.8091E 02	0.5853E 02	0.3341E 02	0.4294E 01	-0.2716E 02	-0.6126E 02	-0.9442E 02	-0.1272E 03	-0.1576E 03
	0.2823E-02	0.1648E-02	0.3137E-03	-0.1164E-02	-0.2763E-02	-0.4452E-02	-0.6185E-02	-0.7908E-02	-0.9569E-02	-0.1112E-01
3	0.7336E 02	0.5704E 02	0.3880E 02	0.1921E 02	-0.1156E 01	-0.2199E 02	-0.4319E 02	-0.6462E 02	-0.8583E 02	-0.1061E 03
	-0.5660E-02	-0.7398E-02	-0.9310E-02	-0.1137E-01	-0.1354E-01	-0.1579E-01	-0.1806E-01	-0.2029E-01	-0.2244E-01	-0.2444E-01
4	-0.1671E 02	-0.2647E 02	-0.3597E 02	-0.4898E 02	-0.5586E 02	-0.6336E 02	-0.6211E 02	-0.6691E 02	-0.6619E 02	-0.6539E 02
	0.4271E-03	0.2487E-03	0.4614E-04	-0.1783E-03	-0.4208E-03	-0.6770E-03	-0.9394E-03	-0.1201E-02	-0.1452E-02	-0.1687E-02
5	0.4099E 02	0.2850E 02	0.1530E 02	0.1642E 01	-0.1229E 02	-0.2622E 02	-0.3975E 02	-0.5259E 02	-0.6462E 02	-0.7597E 02
	-0.2957E-01	-0.3164E-01	-0.3382E-01	-0.3609E-01	-0.3842E-01	-0.4076E-01	-0.4308E-01	-0.4533E-01	-0.4746E-01	-0.4942E-01
6	-0.1643E 02	-0.1824E 02	-0.2056E 02	-0.2319E 02	-0.2591E 02	-0.2856E 02	-0.3110E 02	-0.3352E 02	-0.3580E 02	-0.3792E 02
	-0.6925E-01	-0.7069E-01	-0.7206E-01	-0.7335E-01	-0.7458E-01	-0.7573E-01	-0.7681E-01	-0.7778E-01	-0.7865E-01	-0.7939E-01
7	-0.4540E 02	-0.3776E 02	-0.3653E 02	-0.2906E 02	-0.2803E 02	-0.2096E 02	-0.2043E 02	-0.1416E 02	-0.1446E 02	-0.8960E 01
	-0.1189E-00	-0.1189E-00	-0.1185E-00	-0.1179E-00	-0.1169E-00	-0.1158E-00	-0.1146E-00	-0.1133E-00	-0.1119E-00	-0.1104E-00
8	-0.4180E 02	-0.4025E 02	-0.3238E 02	-0.3100E 02	-0.2350E 02	-0.2253E 02	-0.1570E 02	-0.1554E 02	-0.9716E 01	-0.1034E 02
	-0.1189E-00	-0.1189E-00	-0.1185E-00	-0.1179E-00	-0.1169E-00	-0.1158E-00	-0.1146E-00	-0.1133E-00	-0.1119E-00	-0.1104E-00
9	-0.7703E 02	-0.7486E 02	-0.7096E 02	-0.6601E 02	-0.6083E 02	-0.5576E 02	-0.5044E 02	-0.4429E 02	-0.3720E 02	-0.2987E 02
	-0.8201E-01	-0.8294E-01	-0.8351E-01	-0.8377E-01	-0.8377E-01	-0.8353E-01	-0.8310E-01	-0.8251E-01	-0.8177E-01	-0.8093E-01
10	-0.6720E 02	-0.7244E 02	-0.7695E 02	-0.8004E 02	-0.8062E 02	-0.7838E 02	-0.7438E 02	-0.7029E 02	-0.6711E 02	-0.6483E 02
	-0.4704E-01	-0.4859E-01	-0.4993E-01	-0.5104E-01	-0.5195E-01	-0.5267E-01	-0.5319E-01	-0.5355E-01	-0.5374E-01	-0.5379E-01
11	-0.2192E 02	-0.3238E 02	-0.4210E 02	-0.5098E 02	-0.6007E 02	-0.7017E 02	-0.8058E 02	-0.9000E 02	-0.9781E 02	-0.1038E 03
	-0.2062E-01	-0.2231E-01	-0.2395E-01	-0.2553E-01	-0.2704E-01	-0.2848E-01	-0.2982E-01	-0.3103E-01	-0.3209E-01	-0.3298E-01
12	0.2499E 02	0.1474E 02	0.3791E 01	-0.1435E 02	-0.3768E 02	-0.6047E 02	-0.8269E 02	-0.1057E 03	-0.1266E 03	-0.1420E 03
	-0.9937E-02	-0.1149E-01	-0.1310E-01	-0.1478E-01	-0.1649E-01	-0.1822E-01	-0.1992E-01	-0.2155E-01	-0.2308E-01	-0.2446E-01
13	0.2676E 02	0.1921E 02	0.1129E 02	0.2787E 01	-0.7966E 01	-0.2070E 02	-0.3336E 02	-0.4607E 02	-0.6102E 02	-0.7771E 02
	-0.1896E-01	-0.2048E-01	-0.2209E-01	-0.2377E-01	-0.2552E-01	-0.2733E-01	-0.2916E-01	-0.3099E-01	-0.3277E-01	-0.3447E-01
14	-0.3163E-00	-0.4630E 02	-0.1031E 03	-0.1410E 03	-0.1610E 03	-0.1824E 03	-0.2033E 03	-0.2119E 03	-0.2126E 03	-0.2176E 03
	-0.2079E-02	-0.2416E-02	-0.2769E-02	-0.3129E-02	-0.3492E-02	-0.3859E-02	-0.4221E-02	-0.4566E-02	-0.4885E-02	-0.5176E-02
15	-0.1031E 02	-0.1073E 02	-0.1263E 02	-0.1502E 02	-0.1619E 02	-0.1714E 02	-0.2064E 02	-0.2663E 02	-0.3261E 02	-0.3857E 02
	-0.4670E-01	-0.4809E-01	-0.4947E-01	-0.5086E-01	-0.5227E-01	-0.5370E-01	-0.5514E-01	-0.5659E-01	-0.5802E-01	-0.5940E-01
16	-0.5168E 02	-0.4852E 02	-0.4452E 02	-0.4066E 02	-0.3816E 02	-0.3646E 02	-0.3398E 02	-0.3090E 02	-0.2894E 02	-0.2834E 02
	-0.8951E-01	-0.9070E-01	-0.9168E-01	-0.9248E-01	-0.9315E-01	-0.9369E-01	-0.9414E-01	-0.9449E-01	-0.9475E-01	-0.9493E-01
17	-0.5174E 02	-0.4641E 02	-0.4683E 02	-0.4164E 02	-0.4184E 02	-0.3643E 02	-0.3648E 02	-0.3110E 02	-0.3071E 02	-0.2455E 02
	-0.1399E-00	-0.1409E-00	-0.1415E-00	-0.1416E-00	-0.1414E-00	-0.1408E-00	-0.1399E-00	-0.1387E-00	-0.1372E-00	-0.1355E-00
18	-0.4979E 02	-0.5004E 02	-0.4468E 02	-0.4491E 02	-0.3942E 02	-0.3930E 02	-0.3377E 02	-0.3359E 02	-0.2774E 02	-0.2670E 02
	-0.1399E-00	-0.1409E-00	-0.1415E-00	-0.1416E-00	-0.1414E-00	-0.1408E-00	-0.1399E-00	-0.1387E-00	-0.1372E-00	-0.1355E-00
19	-0.6457E 02	-0.6798E 02	-0.6987E 02	-0.7028E 02	-0.6941E 02	-0.6748E 02	-0.6463E 02	-0.6089E 02	-0.5640E 02	-0.5158E 02
	-0.9135E-01	-0.9333E-01	-0.9500E-01	-0.9635E-01	-0.9740E-01	-0.9818E-01	-0.9868E-01	-0.9894E-01	-0.9896E-01	-0.9876E-01
20	-0.3134E 02	-0.4146E 02	-0.5060E 02	-0.5837E 02	-0.6463E 02	-0.6926E 02	-0.7247E 02	-0.7505E 02	-0.7782E 02	-0.8117E 02
	-0.4916E-01	-0.5141E-01	-0.5354E-01	-0.5554E-01	-0.5740E-01	-0.5911E-01	-0.6065E-01	-0.6202E-01	-0.6320E-01	-0.6419E-01
21	0.1502E 02	0.5057E 01	-0.6567E 01	-0.1973E 02	-0.3402E 02	-0.4958E 02	-0.6649E 02	-0.8391E 02	-0.1008E 03	-0.1165E 03
	-0.2111E-01	-0.2294E-01	-0.2481E-01	-0.2671E-01	-0.2863E-01	-0.3054E-01	-0.3240E-01	-0.3416E-01	-0.3578E-01	-0.3722E-01
22	0.3079E 02	0.2050E 02	0.8635E 01	-0.4172E 01	-0.2663E 02	-0.5435E 02	-0.8011E 02	-0.1073E 03	-0.1356E 03	-0.1582E 03
	-0.1247E-01	-0.1382E-01	-0.1525E-01	-0.1675E-01	-0.1831E-01	-0.1991E-01	-0.2149E-01	-0.2300E-01	-0.2441E-01	-0.2565E-01
23	-0.3171E 02	-0.3648E 02	-0.4179E 02	-0.4782E 02	-0.5441E 02	-0.6186E 02	-0.7027E 02	-0.7876E 02	-0.8632E 02	-0.9251E 02
	-0.2652E-01	-0.2785E-01	-0.2913E-01	-0.3036E-01	-0.3153E-01	-0.3264E-01	-0.3367E-01	-0.3460E-01	-0.3541E-01	-0.3608E-01
24	-0.3281E 02	-0.2935E 02	-0.4472E 02	-0.8361E 02	-0.9233E 02	-0.8931E 02	-0.1058E 03	-0.1123E 03	-0.1038E 03	-0.1119E 03
	-0.2007E-02	-0.2224E-02	-0.2456E-02	-0.2704E-02	-0.2956E-02	-0.3211E-02	-0.3467E-02	-0.3712E-02	-0.3936E-02	-0.4136E-02
25	-0.9096E 02	-0.9476E 02	-0.9619E 02	-0.9493E 02	-0.9092E 02	-0.8425E 02	-0.7544E 02	-0.6572E 02	-0.5631E 02	-0.4794E 02
	-0.5926E-01	-0.6069E-01	-0.6182E-01	-0.6268E-01	-0.6329E-01	-0.6368E-01	-0.6386E-01	-0.6388E-01	-0.6376E-01	-0.6354E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.9386E 02	-0.9294E 02	-0.8972E 02	-0.8435E 02	-0.7719E 02	-0.6871E 02	-0.5928E 02	-0.4917E 02	-0.3872E 02	-0.2862E 02
	-0.1015E-00	-0.1030E-00	-0.1040E-00	-0.1046E-00	-0.1048E-00	-0.1047E-00	-0.1044E-00	-0.1039E-00	-0.1032E-00	-0.1025E-00
27	-0.4688E 02	-0.3997E 02	-0.3830E 02	-0.3169E 02	-0.3089E 02	-0.2510E 02	-0.2535E 02	-0.2031E 02	-0.2135E 02	-0.1660E 02
	-0.1455E-00	-0.1469E-00	-0.1479E-00	-0.1485E-00	-0.1488E-00	-0.1489E-00	-0.1487E-00	-0.1484E-00	-0.1479E-00	-0.1473E-00
28	-0.4536E 02	-0.4394E 02	-0.3743E 02	-0.3643E 02	-0.3044E 02	-0.3033E 02	-0.2501E 02	-0.2570E 02	-0.2078E 02	-0.2179E 02
	-0.1455E-00	-0.1469E-00	-0.1479E-00	-0.1485E-00	-0.1488E-00	-0.1489E-00	-0.1487E-00	-0.1484E-00	-0.1479E-00	-0.1473E-00
29	-0.1589E 02	-0.1902E 02	-0.2345E 02	-0.2862E 02	-0.3422E 02	-0.4009E 02	-0.4607E 02	-0.5205E 02	-0.5805E 02	-0.6411E 02
	-0.8780E-01	-0.9037E-01	-0.9285E-01	-0.9525E-01	-0.9753E-01	-0.9970E-01	-0.1017E-00	-0.1036E-00	-0.1052E-00	-0.1066E-00
30	0.3471E 02	0.2083E 02	0.5439E 01	-0.1140E 02	-0.2924E 02	-0.4743E 02	-0.6555E 02	-0.8326E 02	-0.1001E 03	-0.1157E 03
	-0.4114E-01	-0.4403E-01	-0.4700E-01	-0.5002E-01	-0.5305E-01	-0.5603E-01	-0.5891E-01	-0.6163E-01	-0.6411E-01	-0.6630E-01
31	0.4337E 02	0.2429E 02	0.4235E 01	-0.1636E 02	-0.3741E 02	-0.5894E 02	-0.8054E 02	-0.1016E 03	-0.1216E 03	-0.1398E 03
	-0.1208E-01	-0.1423E-01	-0.1647E-01	-0.1878E-01	-0.2110E-01	-0.2342E-01	-0.2566E-01	-0.2778E-01	-0.2972E-01	-0.3143E-01
32	0.3058E 02	0.8225E 01	-0.1446E 02	-0.3697E 02	-0.6013E 02	-0.8231E 02	-0.1044E 03	-0.1237E 03	-0.1410E 03	-0.1543E 03
	-0.9550E-03	-0.2268E-02	-0.3636E-02	-0.5037E-02	-0.6448E-02	-0.7842E-02	-0.9183E-02	-0.1043E-01	-0.1155E-01	-0.1251E-01
33	0.2317E 02	0.2094E 01	-0.1930E 02	-0.4028E 02	-0.6063E 02	-0.8000E 02	-0.9713E 02	-0.1109E 03	-0.1212E 03	-0.1286E 03
	0.3990E-03	-0.4359E-03	-0.1304E-02	-0.2191E-02	-0.3083E-02	-0.3962E-02	-0.4801E-02	-0.5574E-02	-0.6258E-02	-0.6836E-02
34	-0.2577E 02	-0.3421E 02	-0.4226E 02	-0.5311E 02	-0.5801E 02	-0.6297E 02	-0.5938E 02	-0.6188E 02	-0.5885E 02	-0.5625E 02
	-0.1457E-03	-0.3450E-03	-0.5526E-03	-0.7652E-03	-0.9792E-03	-0.1191E-02	-0.1394E-02	-0.1583E-02	-0.1752E-02	-0.1897E-02

SF,BM /T

1	0.5310E 01	0.1176E 02	0.1202E 02	0.1715E 02	0.1583E 02	0.1919E 02	0.1654E 02	0.1872E 02	0.1488E 02	0.1573E 02
2	0.3700E 02	0.3753E 02	0.3062E 02	0.2922E 02	0.2094E 02	0.1854E 02	0.9641E 01	0.6696E 01	-0.2476E 01	-0.5403E 01
3	-0.4658E 02	-0.3996E 02	-0.3681E 02	-0.2696E 02	-0.2130E 02	-0.9331E 01	-0.2420E 01	0.1036E 02	0.1719E 02	0.2940E 02
4	-0.7876E 02	-0.6918E 02	-0.5755E 02	-0.4390E 02	-0.2837E 02	-0.1129E 02	0.6682E 01	0.2474E 02	0.4208E 02	0.5798E 02
5	0.6244E 02	0.4790E 02	0.3304E 02	0.1824E 02	0.3702E 01	-0.1028E 02	-0.2300E 02	-0.3382E 02	-0.4246E 02	-0.4896E 02
6	-0.1331E 04	-0.1300E 04	-0.1262E 04	-0.1218E 04	-0.1167E 04	-0.1113E 04	-0.1054E 04	-0.9946E 03	-0.9344E 03	-0.8755E 03
7	-0.7421E 04	-0.7532E 04	-0.7591E 04	-0.7596E 04	-0.7556E 04	-0.7485E 04	-0.7390E 04	-0.7278E 04	-0.7161E 04	-0.7045E 04
8	-0.7652E 04	-0.7938E 04	-0.8176E 04	-0.8365E 04	-0.8502E 04	-0.8595E 04	-0.8655E 04	-0.8690E 04	-0.8707E 04	-0.8715E 04
9	-0.5523E 04	-0.5963E 04	-0.6427E 04	-0.6909E 04	-0.7401E 04	-0.7897E 04	-0.8387E 04	-0.8863E 04	-0.9314E 04	-0.9731E 04

(2.70

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1845E 03	-0.2043E 03	-0.2182E 03	-0.2259E 03	-0.2270E 03	-0.2214E 03	-0.2091E 03	-0.1904E 03	-0.1660E 03	-0.1369E 03
	-0.7398E-02	-0.8201E-02	-0.8816E-02	-0.9220E-02	-0.9399E-02	-0.9343E-02	-0.9052E-02	-0.8537E-02	-0.7811E-02	-0.6899E-02
2	-0.1848E 03	-0.2084E 03	-0.2252E 03	-0.2367E 03	-0.2400E 03	-0.2367E 03	-0.2266E 03	-0.2097E 03	-0.1883E 03	-0.1608E 03
	-0.1250E-01	-0.1367E-01	-0.1459E-01	-0.1522E-01	-0.1554E-01	-0.1553E-01	-0.1520E-01	-0.1454E-01	-0.1358E-01	-0.1235E-01
3	-0.1246E 03	-0.1408E 03	-0.1541E 03	-0.1645E 03	-0.1715E 03	-0.1748E 03	-0.1740E 03	-0.1690E 03	-0.1598E 03	-0.1469E 03
	-0.2624E-01	-0.2779E-01	-0.2904E-01	-0.2995E-01	-0.3049E-01	-0.3062E-01	-0.3035E-01	-0.2966E-01	-0.2855E-01	-0.2705E-01
4	-0.6431E 02	-0.5585E 02	-0.5442E 02	-0.4345E 02	-0.3826E 02	-0.2869E 02	-0.1821E 02	-0.1159E 02	0.2189E 01	0.7556E 01
	-0.1896E-02	-0.2074E-02	-0.2213E-02	-0.2308E-02	-0.2356E-02	-0.2354E-02	-0.2303E-02	-0.2204E-02	-0.2058E-02	-0.1870E-02
5	-0.8677E 02	-0.9703E 02	-0.1066E 03	-0.1151E 03	-0.1224E 03	-0.1283E 03	-0.1325E 03	-0.1347E 03	-0.1344E 03	-0.1314E 03
	-0.5118E-01	-0.5269E-01	-0.5392E-01	-0.5482E-01	-0.5536E-01	-0.5551E-01	-0.5525E-01	-0.5455E-01	-0.5340E-01	-0.5181E-01
6	-0.3990E 02	-0.4182E 02	-0.4380E 02	-0.4591E 02	-0.4814E 02	-0.5044E 02	-0.5276E 02	-0.5507E 02	-0.5731E 02	-0.5933E 02
	-0.8000E-01	-0.8046E-01	-0.8075E-01	-0.8085E-01	-0.8075E-01	-0.8044E-01	-0.7988E-01	-0.7908E-01	-0.7801E-01	-0.7665E-01
7	-0.9606E 01	-0.4155E 01	-0.4581E 01	0.8805E 00	0.1596E-00	0.4742E 01	0.2915E 01	0.6147E 01	0.3017E 01	0.4740E 01
	-0.1090E-00	-0.1076E-00	-0.1062E-00	-0.1048E-00	-0.1035E-00	-0.1023E-00	-0.1011E-00	-0.1000E-00	-0.9900E-01	-0.9805E-01
8	-0.5040E 01	-0.5720E 01	-0.3463E-00	-0.9712E 00	0.3976E 01	0.2558E 01	0.6261E 01	0.3565E 01	0.5844E 01	0.1722E 01
	-0.1090E-00	-0.1076E-00	-0.1062E-00	-0.1048E-00	-0.1035E-00	-0.1023E-00	-0.1011E-00	-0.1000E-00	-0.9900E-01	-0.9805E-01
9	-0.2344E 02	-0.1887E 02	-0.1645E 02	-0.1556E 02	-0.1512E 02	-0.1436E 02	-0.1336E 02	-0.1268E 02	-0.1274E 02	-0.1338E 02
	-0.8002E-01	-0.7907E-01	-0.7809E-01	-0.7708E-01	-0.7603E-01	-0.7496E-01	-0.7385E-01	-0.7269E-01	-0.7150E-01	-0.7024E-01
10	-0.6280E 02	-0.6030E 02	-0.5705E 02	-0.5364E 02	-0.5122E 02	-0.5034E 02	-0.5021E 02	-0.4935E 02	-0.4692E 02	-0.4322E 02
	-0.5368E-01	-0.5343E-01	-0.5304E-01	-0.5251E-01	-0.5185E-01	-0.5104E-01	-0.5010E-01	-0.4902E-01	-0.4778E-01	-0.4640E-01
11	-0.1077E 03	-0.1096E 03	-0.1101E 03	-0.1093E 03	-0.1064E 03	-0.1011E 03	-0.9452E 02	-0.8832E 02	-0.8292E 02	-0.7733E 02
	-0.3367E-01	-0.3416E-01	-0.3443E-01	-0.3448E-01	-0.3429E-01	-0.3387E-01	-0.3323E-01	-0.3237E-01	-0.3130E-01	-0.3003E-01
12	-0.1534E 03	-0.1643E 03	-0.1738E 03	-0.1779E 03	-0.1762E 03	-0.1715E 03	-0.1657E 03	-0.1580E 03	-0.1470E 03	-0.1340E 03
	-0.2567E-01	-0.2667E-01	-0.2744E-01	-0.2795E-01	-0.2820E-01	-0.2817E-01	-0.2786E-01	-0.2728E-01	-0.2644E-01	-0.2534E-01
13	-0.9266E 02	-0.1047E 03	-0.1163E 03	-0.1280E 03	-0.1368E 03	-0.1413E 03	-0.1445E 03	-0.1480E 03	-0.1488E 03	-0.1442E 03
	-0.3604E-01	-0.3743E-01	-0.3862E-01	-0.3955E-01	-0.4020E-01	-0.4054E-01	-0.4054E-01	-0.4020E-01	-0.3949E-01	-0.3842E-01
14	-0.2260E 03	-0.2226E 03	-0.2039E 03	-0.1849E 03	-0.1765E 03	-0.1703E 03	-0.1520E 03	-0.1225E 03	-0.9615E 02	-0.8068E 02
	-0.5430E-02	-0.5638E-02	-0.5794E-02	-0.5897E-02	-0.5946E-02	-0.5938E-02	-0.5870E-02	-0.5741E-02	-0.5558E-02	-0.5324E-02
15	-0.4722E 02	-0.5859E 02	-0.6928E 02	-0.7819E 02	-0.8803E 02	-0.9950E 02	-0.1088E 03	-0.1134E 03	-0.1159E 03	-0.1185E 03
	-0.6070E-01	-0.6190E-01	-0.6294E-01	-0.6379E-01	-0.6440E-01	-0.6473E-01	-0.6473E-01	-0.6438E-01	-0.6366E-01	-0.6253E-01
16	-0.2775E 02	-0.2727E 02	-0.2871E 02	-0.3221E 02	-0.3547E 02	-0.3741E 02	-0.3966E 02	-0.4314E 02	-0.4593E 02	-0.4657E 02
	-0.9503E-01	-0.9505E-01	-0.9497E-01	-0.9478E-01	-0.9445E-01	-0.9396E-01	-0.9330E-01	-0.9245E-01	-0.9139E-01	-0.9009E-01
17	-0.2319E 02	-0.1621E 02	-0.1365E 02	-0.5699E 01	-0.2763E 01	0.4281E 01	0.5962E 01	0.1127E 02	0.1074E 02	0.1277E 02
	-0.1337E-00	-0.1317E-00	-0.1296E-00	-0.1274E-00	-0.1253E-00	-0.1231E-00	-0.1211E-00	-0.1192E-00	-0.1175E-00	-0.1158E-00
18	-0.2004E 02	-0.1808E 02	-0.1045E 02	-0.7363E 01	0.3833E-00	0.2744E 01	0.8998E 01	0.9812E 01	0.1364E 02	0.1135E 02
	-0.1337E-00	-0.1317E-00	-0.1296E-00	-0.1274E-00	-0.1253E-00	-0.1231E-00	-0.1211E-00	-0.1192E-00	-0.1175E-00	-0.1158E-00
19	-0.4702E 02	-0.4331E 02	-0.4082E 02	-0.3947E 02	-0.3892E 02	-0.3899E 02	-0.3964E 02	-0.4079E 02	-0.4214E 02	-0.4332E 02
	-0.9838E-01	-0.9781E-01	-0.9709E-01	-0.9620E-01	-0.9514E-01	-0.9392E-01	-0.9253E-01	-0.9096E-01	-0.8919E-01	-0.8722E-01
20	-0.8517E 02	-0.8960E 02	-0.9422E 02	-0.9913E 02	-0.1045E 03	-0.1097E 03	-0.1138E 03	-0.1159E 03	-0.1154E 03	-0.1122E 03
	-0.6496E-01	-0.6549E-01	-0.6577E-01	-0.6577E-01	-0.6546E-01	-0.6483E-01	-0.6384E-01	-0.6249E-01	-0.6076E-01	-0.5865E-01
21	-0.1306E 03	-0.1426E 03	-0.1524E 03	-0.1592E 03	-0.1621E 03	-0.1611E 03	-0.1571E 03	-0.1502E 03	-0.1405E 03	-0.1280E 03
	-0.3843E-01	-0.3937E-01	-0.4000E-01	-0.4030E-01	-0.4023E-01	-0.3979E-01	-0.3897E-01	-0.3777E-01	-0.3621E-01	-0.3431E-01
22	-0.1767E 03	-0.1935E 03	-0.2021E 03	-0.2018E 03	-0.1994E 03	-0.1923E 03	-0.1766E 03	-0.1584E 03	-0.1400E 03	-0.1170E 03
	-0.2667E-01	-0.2746E-01	-0.2795E-01	-0.2815E-01	-0.2802E-01	-0.2759E-01	-0.2684E-01	-0.2580E-01	-0.2449E-01	-0.2294E-01
23	-0.9713E 02	-0.1003E 03	-0.1021E 03	-0.1022E 03	-0.1000E 03	-0.9578E 02	-0.9046E 02	-0.8450E 02	-0.7800E 02	-0.7088E 02
	-0.3659E-01	-0.3691E-01	-0.3704E-01	-0.3696E-01	-0.3667E-01	-0.3616E-01	-0.3544E-01	-0.3451E-01	-0.3338E-01	-0.3207E-01
24	-0.1184E 03	-0.1001E 03	-0.9097E 02	-0.9580E 02	-0.7850E 02	-0.5709E 02	-0.5671E 02	-0.4480E 02	-0.1724E 02	-0.9685E 01
	-0.4303E-02	-0.4425E-02	-0.4504E-02	-0.4535E-02	-0.4513E-02	-0.4439E-02	-0.4319E-02	-0.4150E-02	-0.3936E-02	-0.3686E-02
25	-0.4090E 02	-0.3521E 02	-0.3097E 02	-0.2864E 02	-0.2870E 02	-0.3089E 02	-0.3433E 02	-0.3821E 02	-0.4195E 02	-0.4525E 02
	-0.6322E-01	-0.6285E-01	-0.6241E-01	-0.6192E-01	-0.6138E-01	-0.6078E-01	-0.6009E-01	-0.5931E-01	-0.5841E-01	-0.5737E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.1970E 02	-0.1273E 02	-0.8091E 01	-0.5668E 01	-0.5075E 01	-0.6058E 01	-0.8551E 01	-0.1246E 02	-0.1755E 02	-0.2343E 02
	-0.1016E-00	-0.1008E-00	-0.9990E-01	-0.9906E-01	-0.9823E-01	-0.9742E-01	-0.9660E-01	-0.9575E-01	-0.9484E-01	-0.9384E-01
27	-0.1781E 02	-0.1280E 02	-0.1387E 02	-0.8635E 01	-0.9998E 01	-0.5343E 01	-0.7904E 01	-0.4671E 01	-0.9078E 01	-0.7732E 01
	-0.1465E-00	-0.1456E-00	-0.1447E-00	-0.1436E-00	-0.1425E-00	-0.1414E-00	-0.1402E-00	-0.1389E-00	-0.1376E-00	-0.1362E-00
28	-0.1667E 02	-0.1747E 02	-0.1189E 02	-0.1258E 02	-0.7060E 01	-0.8459E 01	-0.3988E 01	-0.6995E 01	-0.4293E 01	-0.9434E 01
	-0.1465E-00	-0.1456E-00	-0.1447E-00	-0.1436E-00	-0.1425E-00	-0.1414E-00	-0.1402E-00	-0.1389E-00	-0.1376E-00	-0.1362E-00
29	-0.7001E 02	-0.7547E 02	-0.8032E 02	-0.8450E 02	-0.8784E 02	-0.8997E 02	-0.9055E 02	-0.8949E 02	-0.8682E 02	-0.8262E 02
	-0.1077E-00	-0.1084E-00	-0.1089E-00	-0.1090E-00	-0.1086E-00	-0.1079E-00	-0.1067E-00	-0.1051E-00	-0.1030E-00	-0.1006E-00
30	-0.1301E 03	-0.1433E 03	-0.1548E 03	-0.1638E 03	-0.1697E 03	-0.1720E 03	-0.1707E 03	-0.1654E 03	-0.1560E 03	-0.1428E 03
	-0.6815E-01	-0.6961E-01	-0.7062E-01	-0.7114E-01	-0.7113E-01	-0.7058E-01	-0.6947E-01	-0.6781E-01	-0.6560E-01	-0.6288E-01
31	-0.1551E 03	-0.1664E 03	-0.1735E 03	-0.1765E 03	-0.1759E 03	-0.1717E 03	-0.1640E 03	-0.1531E 03	-0.1393E 03	-0.1227E 03
	-0.3285E-01	-0.3395E-01	-0.3469E-01	-0.3504E-01	-0.3499E-01	-0.3453E-01	-0.3366E-01	-0.3241E-01	-0.3078E-01	-0.2881E-01
32	-0.1634E 03	-0.1692E 03	-0.1694E 03	-0.1662E 03	-0.1577E 03	-0.1462E 03	-0.1323E 03	-0.1154E 03	-0.9747E 02	-0.7657E 02
	-0.1328E-01	-0.1384E-01	-0.1417E-01	-0.1426E-01	-0.1411E-01	-0.1372E-01	-0.1311E-01	-0.1229E-01	-0.1128E-01	-0.1010E-01
33	-0.1333E 03	-0.1351E 03	-0.1343E 03	-0.1308E 03	-0.1246E 03	-0.1152E 03	-0.1025E 03	-0.8734E 02	-0.7084E 02	-0.5391E 02
	-0.7295E-02	-0.7621E-02	-0.7805E-02	-0.7840E-02	-0.7726E-02	-0.7463E-02	-0.7061E-02	-0.6530E-02	-0.5887E-02	-0.5147E-02
34	-0.5325E 02	-0.4372E 02	-0.4139E 02	-0.3022E 02	-0.2543E 02	-0.1661E 02	-0.7818E 01	-0.2838E 01	0.8637E 01	0.1178E 02
	-0.2014E-02	-0.2098E-02	-0.2148E-02	-0.2161E-02	-0.2138E-02	-0.2079E-02	-0.1987E-02	-0.1862E-02	-0.1709E-02	-0.1530E-02

SF,BM /T

1	0.1109E 02	0.1147E 02	0.6575E 01	0.6469E 01	0.1670E 01	0.1920E 01	-0.2338E 01	-0.2059E 01	-0.6002E 01	-0.5304E 01
2	-0.1397E 02	-0.1589E 02	-0.2306E 02	-0.2364E 02	-0.2956E 02	-0.2919E 02	-0.3411E 02	-0.3270E 02	-0.3627E 02	-0.3346E 02
3	0.3467E 02	0.4475E 02	0.4704E 02	0.5393E 02	0.5266E 02	0.5604E 02	0.5103E 02	0.5088E 02	0.4243E 02	0.3938E 02
4	0.7177E 02	0.8289E 02	0.9085E 02	0.9536E 02	0.9624E 02	0.9341E 02	0.8694E 02	0.7705E 02	0.6410E 02	0.4863E 02
5	-0.5333E 02	-0.5547E 02	-0.5535E 02	-0.5302E 02	-0.4851E 02	-0.4178E 02	-0.3297E 02	-0.2251E 02	-0.1101E 02	0.9947E 00
6	-0.8199E 03	-0.7705E 03	-0.7307E 03	-0.7034E 03	-0.6904E 03	-0.6910E 03	-0.7035E 03	-0.7258E 03	-0.7560E 03	-0.7930E 03
7	-0.6929E 04	-0.6812E 04	-0.6702E 04	-0.6601E 04	-0.6507E 04	-0.6413E 04	-0.6322E 04	-0.6235E 04	-0.6144E 04	-0.6038E 04
8	-0.8720E 04	-0.8727E 04	-0.8738E 04	-0.8750E 04	-0.8752E 04	-0.8739E 04	-0.8704E 04	-0.8637E 04	-0.8526E 04	-0.8363E 04
9	-0.1010E 05	-0.1041E 05	-0.1065E 05	-0.1081E 05	-0.1088E 05	-0.1087E 05	-0.1075E 05	-0.1053E 05	-0.1021E 05	-0.9789E 04

/3,80

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1042E 03	-0.6920E 02	-0.3298E 02	0.3363E 01	0.3886E 02	0.7253E 02	0.1032E 03	0.1297E 03	0.1512E 03	0.1671E 03
	-0.5826E-02	-0.4625E-02	-0.3327E-02	-0.1967E-02	-0.5783E-03	0.8025E-03	0.2135E-02	0.3379E-02	0.4499E-02	0.5468E-02
2	-0.1305E 03	-0.9614E 02	-0.5975E 02	-0.2249E 02	0.1577E 02	0.5253E 02	0.8859E 02	0.1202E 03	0.1487E 03	0.1722E 03
	-0.1086E-01	-0.9174E-02	-0.7317E-02	-0.5338E-02	-0.3283E-02	-0.1204E-02	0.8441E-03	0.2804E-02	0.4623E-02	0.6256E-02
3	-0.1304E 03	-0.1107E 03	-0.8833E 02	-0.6368E 02	-0.3732E 02	-0.9851E 01	0.1812E 02	0.4593E 02	0.7283E 02	0.9795E 02
	-0.2518E-01	-0.2298E-01	-0.2047E-01	-0.1772E-01	-0.1478E-01	-0.1169E-01	-0.8544E-02	-0.5403E-02	-0.2342E-02	0.5673E-03
4	0.2100E 02	0.2876E 02	0.3762E 02	0.4805E 02	0.5196E 02	0.5847E 02	0.5460E 02	0.5787E 02	0.5414E 02	0.5112E 02
	-0.1645E-02	-0.1389E-02	-0.1107E-02	-0.8069E-03	-0.4955E-03	-0.1801E-03	0.1300E-03	0.4270E-03	0.7026E-03	0.9499E-03
5	-0.1256E 03	-0.1169E 03	-0.1056E 03	-0.9163E 02	-0.7532E 02	-0.5686E 02	-0.3667E 02	-0.1526E 02	0.6748E 01	0.2872E 02
	-0.4977E-01	-0.4731E-01	-0.4444E-01	-0.4120E-01	-0.3763E-01	-0.3377E-01	-0.2971E-01	-0.2550E-01	-0.2124E-01	-0.1698E-01
6	-0.6087E 02	-0.6166E 02	-0.6146E 02	-0.6018E 02	-0.5783E 02	-0.5449E 02	-0.5024E 02	-0.4513E 02	-0.3920E 02	-0.3246E 02
	-0.7500E-01	-0.7304E-01	-0.7075E-01	-0.6814E-01	-0.6521E-01	-0.6195E-01	-0.5840E-01	-0.5459E-01	-0.5053E-01	-0.4627E-01
7	0.1714E-01	-0.9872E-01	-0.6548E 01	-0.8277E 01	-0.1591E 02	-0.1858E 02	-0.2669E 02	-0.2949E 02	-0.3713E 02	-0.3904E 02
	-0.9713E-01	-0.9620E-01	-0.9522E-01	-0.9414E-01	-0.9290E-01	-0.9143E-01	-0.8967E-01	-0.8757E-01	-0.8508E-01	-0.8215E-01
8	0.2298E 01	-0.3565E 01	-0.4801E 01	-0.1216E 02	-0.1465E 02	-0.2278E 02	-0.2577E 02	-0.3386E 02	-0.3637E 02	-0.4338E 02
	-0.9713E-01	-0.9620E-01	-0.9522E-01	-0.9414E-01	-0.9290E-01	-0.9143E-01	-0.8967E-01	-0.8757E-01	-0.8508E-01	-0.8215E-01
9	-0.1418E 02	-0.1491E 02	-0.1578E 02	-0.1718E 02	-0.1927E 02	-0.2186E 02	-0.2465E 02	-0.2777E 02	-0.3184E 02	-0.3738E 02
	-0.6893E-01	-0.6753E-01	-0.6605E-01	-0.6446E-01	-0.6275E-01	-0.6089E-01	-0.5888E-01	-0.5670E-01	-0.5434E-01	-0.5177E-01
10	-0.3913E 02	-0.3515E 02	-0.3106E 02	-0.2633E 02	-0.2099E 02	-0.1595E 02	-0.1250E 02	-0.1111E 02	-0.1086E 02	-0.1035E 02
	-0.4487E-01	-0.4320E-01	-0.4140E-01	-0.3947E-01	-0.3741E-01	-0.3524E-01	-0.3298E-01	-0.3063E-01	-0.2820E-01	-0.2570E-01
11	-0.7044E 02	-0.6202E 02	-0.5276E 02	-0.4381E 02	-0.3585E 02	-0.2826E 02	-0.1927E 02	-0.7717E 01	0.5510E 01	0.1821E 02
	-0.2856E-01	-0.2691E-01	-0.2508E-01	-0.2309E-01	-0.2094E-01	-0.1866E-01	-0.1627E-01	-0.1378E-01	-0.1124E-01	-0.8680E-02
12	-0.1215E 03	-0.1112E 03	-0.1021E 03	-0.9058E 02	-0.7446E 02	-0.5421E 02	-0.3158E 02	-0.8837E 01	0.1327E 02	0.3632E 02
	-0.2400E-01	-0.2243E-01	-0.2063E-01	-0.1862E-01	-0.1641E-01	-0.1401E-01	-0.1146E-01	-0.8812E-02	-0.6102E-02	-0.3375E-02
13	-0.1358E 03	-0.1268E 03	-0.1161E 03	-0.1014E 03	-0.8361E 02	-0.6593E 02	-0.4807E 02	-0.2725E 02	-0.3682E 01	0.1908E 02
	-0.3698E-01	-0.3518E-01	-0.3304E-01	-0.3059E-01	-0.2784E-01	-0.2484E-01	-0.2163E-01	-0.1826E-01	-0.1480E-01	-0.1129E-01
14	-0.6657E 02	-0.4106E 02	-0.7641E 01	0.1892E 02	0.3531E 02	0.4893E 02	0.6056E 02	0.6850E 02	0.7604E 02	0.8644E 02
	-0.5040E-02	-0.4704E-02	-0.4320E-02	-0.3892E-02	-0.3424E-02	-0.2918E-02	-0.2383E-02	-0.1826E-02	-0.1257E-02	-0.6836E-03
15	-0.1183E 03	-0.1120E 03	-0.1016E 03	-0.9141E 02	-0.8150E 02	-0.6906E 02	-0.5438E 02	-0.4071E 02	-0.2883E 02	-0.1653E 02
	-0.6101E-01	-0.5907E-01	-0.5674E-01	-0.5405E-01	-0.5101E-01	-0.4766E-01	-0.4405E-01	-0.4022E-01	-0.3623E-01	-0.3213E-01
16	-0.4682E 02	-0.4873E 02	-0.5110E 02	-0.5143E 02	-0.4998E 02	-0.4906E 02	-0.4929E 02	-0.4940E 02	-0.4927E 02	-0.5019E 02
	-0.8856E-01	-0.8678E-01	-0.8474E-01	-0.8243E-01	-0.7982E-01	-0.7694E-01	-0.7377E-01	-0.7033E-01	-0.6662E-01	-0.6264E-01
17	0.8897E 01	0.7780E 01	0.1199E 01	-0.2997E 01	-0.1229E 02	-0.1841E 02	-0.2824E 02	-0.3427E 02	-0.4318E 02	-0.4765E 02
	-0.1143E-00	-0.1130E-00	-0.1116E-00	-0.1103E-00	-0.1088E-00	-0.1072E-00	-0.1053E-00	-0.1030E-00	-0.1003E-00	-0.9713E-01
18	0.1164E 02	0.6413E 01	0.3780E 01	-0.4366E 01	-0.9914E 01	-0.1980E 02	-0.2609E 02	-0.3574E 02	-0.4132E 02	-0.4925E 02
	-0.1143E-00	-0.1130E-00	-0.1116E-00	-0.1103E-00	-0.1088E-00	-0.1072E-00	-0.1053E-00	-0.1030E-00	-0.1003E-00	-0.9713E-01
19	-0.4403E 02	-0.4412E 02	-0.4359E 02	-0.4240E 02	-0.4049E 02	-0.3795E 02	-0.3503E 02	-0.3208E 02	-0.2952E 02	-0.2753E 02
	-0.8504E-01	-0.8263E-01	-0.8000E-01	-0.7713E-01	-0.7403E-01	-0.7070E-01	-0.6716E-01	-0.6342E-01	-0.5950E-01	-0.5542E-01
20	-0.1062E 03	-0.9722E 02	-0.8514E 02	-0.7024E 02	-0.5335E 02	-0.3539E 02	-0.1719E 02	0.6083E 00	0.1776E 02	0.3403E 02
	-0.5616E-01	-0.5332E-01	-0.5013E-01	-0.4665E-01	-0.4291E-01	-0.3896E-01	-0.3487E-01	-0.3070E-01	-0.2652E-01	-0.2239E-01
21	-0.1127E 03	-0.9489E 02	-0.7573E 02	-0.5593E 02	-0.3542E 02	-0.1413E 02	0.7885E 01	0.3049E 02	0.5263E 02	0.7294E 02
	-0.3208E-01	-0.2956E-01	-0.2678E-01	-0.2379E-01	-0.2062E-01	-0.1731E-01	-0.1394E-01	-0.1054E-01	-0.7184E-02	-0.3930E-02
22	-0.9413E 02	-0.7592E 02	-0.5638E 02	-0.3437E 02	-0.1604E 02	0.2262E 01	0.2462E 02	0.4314E 02	0.5773E 02	0.7735E 02
	-0.2118E-01	-0.1924E-01	-0.1713E-01	-0.1489E-01	-0.1255E-01	-0.1012E-01	-0.7639E-02	-0.5153E-02	-0.2694E-02	-0.2959E-03
23	-0.6275E 02	-0.5373E 02	-0.4474E 02	-0.3631E 02	-0.2813E 02	-0.1987E 02	-0.1124E 02	-0.1990E 01	0.7269E 01	0.1572E 02
	-0.3057E-01	-0.2891E-01	-0.2708E-01	-0.2511E-01	-0.2301E-01	-0.2079E-01	-0.1847E-01	-0.1608E-01	-0.1363E-01	-0.1117E-01
24	-0.4609E 01	0.2250E 02	0.3821E 02	0.3807E 02	0.5794E 02	0.7385E 02	0.5838E 02	0.5787E 02	0.7744E 02	0.6868E 02
	-0.3402E-02	-0.3086E-02	-0.2746E-02	-0.2386E-02	-0.2006E-02	-0.1613E-02	-0.1218E-02	-0.8186E-03	-0.4206E-03	-0.3687E-04
25	-0.4806E 02	-0.5016E 02	-0.5107E 02	-0.5063E 02	-0.4924E 02	-0.4740E 02	-0.4544E 02	-0.4347E 02	-0.4117E 02	-0.3831E 02
	-0.5617E-01	-0.5478E-01	-0.5321E-01	-0.5142E-01	-0.4942E-01	-0.4720E-01	-0.4477E-01	-0.4214E-01	-0.3932E-01	-0.3632E-01

568

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2963E 02	-0.3586E 02	-0.4196E 02	-0.4777E 02	-0.5299E 02	-0.5740E 02	-0.6098E 02	-0.6395E 02	-0.6663E 02	-0.6917E 02
	-0.9271E-01	-0.9141E-01	-0.8989E-01	-0.8812E-01	-0.8606E-01	-0.8368E-01	-0.8095E-01	-0.7786E-01	-0.7440E-01	-0.7055E-01
27	-0.1426E 02	-0.1480E 02	-0.2307E 02	-0.2480E 02	-0.3397E 02	-0.3603E 02	-0.4518E 02	-0.4650E 02	-0.5447E 02	-0.5394E 02
	-0.1348E-00	-0.1331E-00	-0.1313E-00	-0.1292E-00	-0.1268E-00	-0.1240E-00	-0.1207E-00	-0.1169E-00	-0.1126E-00	-0.1076E-00
28	-0.8824E 01	-0.1614E 02	-0.1727E 02	-0.2606E 02	-0.2810E 02	-0.3750E 02	-0.3950E 02	-0.4842E 02	-0.4920E 02	-0.5652E 02
	-0.1348E-00	-0.1331E-00	-0.1313E-00	-0.1292E-00	-0.1268E-00	-0.1240E-00	-0.1207E-00	-0.1169E-00	-0.1126E-00	-0.1076E-00
29	-0.7699E 02	-0.7027E 02	-0.6295E 02	-0.5547E 02	-0.4795E 02	-0.4037E 02	-0.3282E 02	-0.2544E 02	-0.1832E 02	-0.1155E 02
	-0.9767E-01	-0.9441E-01	-0.9081E-01	-0.8687E-01	-0.8265E-01	-0.7817E-01	-0.7346E-01	-0.6858E-01	-0.6355E-01	-0.5842E-01
30	-0.1262E 03	-0.1068E 03	-0.8478E 02	-0.6063E 02	-0.3523E 02	-0.9666E 01	0.1521E 02	0.3864E 02	0.5983E 02	0.7815E 02
	-0.5969E-01	-0.5608E-01	-0.5212E-01	-0.4786E-01	-0.4338E-01	-0.3876E-01	-0.3410E-01	-0.2947E-01	-0.2496E-01	-0.2063E-01
31	-0.1030E 03	-0.8019E 02	-0.5500E 02	-0.2831E 02	-0.8048E 00	0.2690E 02	0.5387E 02	0.7922E 02	0.1024E 03	0.1228E 03
	-0.2652E-01	-0.2397E-01	-0.2119E-01	-0.1825E-01	-0.1519E-01	-0.1209E-01	-0.9010E-02	-0.6023E-02	-0.3196E-02	-0.5899E-03
32	-0.5617E 02	-0.3480E 02	-0.1367E 02	0.7294E 01	0.2890E 02	0.4957E 02	0.7122E 02	0.9101E 02	0.1104E 03	0.1270E 03
	-0.8784E-02	-0.7351E-02	-0.5829E-02	-0.4244E-02	-0.2622E-02	-0.9948E-03	0.6012E-03	0.2125E-02	0.3538E-02	0.4802E-02
33	-0.3694E 02	-0.2021E 02	-0.4071E 01	0.1141E 02	0.2669E 02	0.4204E 02	0.5684E 02	0.7036E 02	0.8245E 02	0.9327E 02
	-0.4329E-02	-0.3450E-02	-0.2524E-02	-0.1567E-02	-0.5925E-03	0.3828E-03	0.1335E-02	0.2239E-02	0.3070E-02	0.3806E-02
34	0.2282E 02	0.2798E 02	0.3473E 02	0.4285E 02	0.4527E 02	0.5033E 02	0.4568E 02	0.4871E 02	0.4489E 02	0.4251E 02
	-0.1330E-02	-0.1113E-02	-0.8818E-03	-0.6413E-03	-0.3956E-03	-0.1488E-03	0.9286E-04	0.3239E-03	0.5378E-03	0.7291E-03

SF,BM /T

1	-0.8817E 01	-0.8465E 01	-0.1227E 02	-0.1194E 02	-0.1529E 02	-0.1497E 02	-0.1842E 02	-0.1818E 02	-0.2115E 02	-0.2059E 02
2	-0.3546E 02	-0.3112E 02	-0.3137E 02	-0.2524E 02	-0.2352E 02	-0.1562E 02	-0.1222E 02	-0.2904E 01	0.1853E 01	0.1227E 02
3	0.2838E 02	0.2351E 02	0.1116E 02	0.5704E 01	-0.6809E 01	-0.1182E 02	-0.2363E 02	-0.2748E 02	-0.3802E 02	-0.4019E 02
4	0.3122E 02	0.1253E 02	-0.6838E 01	-0.2627E 02	-0.4522E 02	-0.6313E 02	-0.7937E 02	-0.9330E 02	-0.1045E 03	-0.1126E 03
5	0.1318E 02	0.2528E 02	0.3711E 02	0.4858E 02	0.5982E 02	0.7089E 02	0.8144E 02	0.9104E 02	0.9946E 02	0.1066E 03
6	-0.8357E 03	-0.8830E 03	-0.9330E 03	-0.9835E 03	-0.1032E 04	-0.1075E 04	-0.1111E 04	-0.1139E 04	-0.1156E 04	-0.1162E 04
7	-0.5911E 04	-0.5764E 04	-0.5601E 04	-0.5431E 04	-0.5262E 04	-0.5098E 04	-0.4931E 04	-0.4751E 04	-0.4558E 04	-0.4363E 04
8	-0.8137E 04	-0.7846E 04	-0.7496E 04	-0.7096E 04	-0.6650E 04	-0.6165E 04	-0.5650E 04	-0.5114E 04	-0.4569E 04	-0.4032E 04
9	-0.9273E 04	-0.8670E 04	-0.7991E 04	-0.7253E 04	-0.6474E 04	-0.5672E 04	-0.4867E 04	-0.4078E 04	-0.3317E 04	-0.2599E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1774E 03	0.1820E 03	0.1811E 03	0.1753E 03	0.1650E 03	0.1509E 03	0.1335E 03	0.1136E 03	0.9166E 02	0.6843E 02
	0.6261E-02	0.6861E-02	0.7255E-02	0.7437E-02	0.7409E-02	0.7176E-02	0.6754E-02	0.6164E-02	0.5429E-02	0.4575E-02
2	0.1903E 03	0.2038E 03	0.2100E 03	0.2114E 03	0.2054E 03	0.1939E 03	0.1771E 03	0.1557E 03	0.1323E 03	0.1059E 03
	0.7663E-02	0.8809E-02	0.9666E-02	0.1022E-01	0.1046E-01	0.1038E-01	0.1001E-01	0.9364E-02	0.8476E-02	0.7379E-02
3	0.1204E 03	0.1394E 03	0.1543E 03	0.1647E 03	0.1703E 03	0.1711E 03	0.1673E 03	0.1589E 03	0.1463E 03	0.1297E 03
	0.3259E-02	0.5670E-02	0.7748E-02	0.9448E-02	0.1074E-01	0.1160E-01	0.1204E-01	0.1205E-01	0.1167E-01	0.1091E-01
4	0.4819E 02	0.3780E 02	0.3541E 02	0.2279E 02	0.1741E 02	0.9219E 01	0.1642E 01	-0.2529E 01	-0.1287E 02	-0.1449E 02
	0.1163E-02	0.1336E-02	0.1466E-02	0.1549E-02	0.1585E-02	0.1573E-02	0.1517E-02	0.1419E-02	0.1284E-02	0.1117E-02
5	0.5001E 02	0.7001E 02	0.8817E 02	0.1040E 03	0.1170E 03	0.1267E 03	0.1325E 03	0.1341E 03	0.1312E 03	0.1238E 03
	-0.1282E-01	-0.8832E-02	-0.5084E-02	-0.1646E-02	0.1428E-02	0.4091E-02	0.6315E-02	0.8084E-02	0.9400E-02	0.1028E-01
6	-0.2497E 02	-0.1682E 02	-0.8283E 01	0.2926E-00	0.8481E 01	0.1590E 02	0.2228E 02	0.2744E 02	0.3125E 02	0.3353E 02
	-0.4184E-01	-0.3730E-01	-0.3267E-01	-0.2802E-01	-0.2339E-01	-0.1883E-01	-0.1435E-01	-0.1000E-01	-0.5793E-02	-0.1740E-02
7	-0.4541E 02	-0.4608E 02	-0.5124E 02	-0.5071E 02	-0.5436E 02	-0.5195E 02	-0.5333E 02	-0.4869E 02	-0.4796E 02	-0.4154E 02
	-0.7872E-01	-0.7478E-01	-0.7030E-01	-0.6527E-01	-0.5967E-01	-0.5350E-01	-0.4679E-01	-0.3954E-01	-0.3179E-01	-0.2358E-01
8	-0.4454E 02	-0.5010E 02	-0.4995E 02	-0.5413E 02	-0.5240E 02	-0.5454E 02	-0.5053E 02	-0.5030E 02	-0.4424E 02	-0.4216E 02
	-0.7872E-01	-0.7478E-01	-0.7030E-01	-0.6527E-01	-0.5967E-01	-0.5350E-01	-0.4679E-01	-0.3954E-01	-0.3179E-01	-0.2358E-01
9	-0.4409E 02	-0.5076E 02	-0.5607E 02	-0.5950E 02	-0.6145E 02	-0.6261E 02	-0.6316E 02	-0.6239E 02	-0.5918E 02	-0.5278E 02
	-0.4898E-01	-0.4593E-01	-0.4259E-01	-0.3896E-01	-0.3501E-01	-0.3074E-01	-0.2616E-01	-0.2125E-01	-0.1604E-01	-0.1053E-01
10	-0.9199E 01	-0.8450E 01	-0.9347E 01	-0.1190E 02	-0.1469E 02	-0.1592E 02	-0.1464E 02	-0.1130E 02	-0.7261E 01	-0.3608E 01
	-0.2314E-01	-0.2052E-01	-0.1785E-01	-0.1513E-01	-0.1236E-01	-0.9543E-02	-0.6673E-02	-0.3755E-02	-0.8003E-03	0.2178E-02
11	0.2918E 02	0.3918E 02	0.4944E 02	0.6001E 02	0.6976E 02	0.7738E 02	0.8216E 02	0.8417E 02	0.8437E 02	0.8387E 02
	-0.6133E-02	-0.3636E-02	-0.1221E-02	0.1079E-02	0.3231E-02	0.5208E-02	0.6988E-02	0.8562E-02	0.9924E-02	0.1108E-01
12	0.6162E 02	0.8834E 02	0.1143E 03	0.1377E 03	0.1576E 03	0.1726E 03	0.1818E 03	0.1861E 03	0.1862E 03	0.1808E 03
	-0.6777E-03	0.1938E-02	0.4419E-02	0.6712E-02	0.8768E-02	0.1055E-01	0.1203E-01	0.1318E-01	0.1401E-01	0.1451E-01
13	0.3947E 02	0.5924E 02	0.7870E 02	0.9510E 02	0.1070E 03	0.1164E 03	0.1249E 03	0.1304E 03	0.1311E 03	0.1287E 03
	-0.7803E-02	-0.4397E-02	-0.1127E-02	0.1952E-02	0.4794E-02	0.7365E-02	0.9639E-02	0.1160E-01	0.1323E-01	0.1453E-01
14	0.9743E 02	0.1031E 03	0.1031E 03	0.1037E 03	0.1071E 03	0.1111E 03	0.1147E 03	0.1153E 03	0.1097E 03	0.9893E 02
	-0.1164E-03	0.4325E-03	0.9516E-03	0.1432E-02	0.1863E-02	0.2236E-02	0.2546E-02	0.2788E-02	0.2961E-02	0.3063E-02
15	-0.3798E 01	0.6425E 01	0.1339E 02	0.2007E 02	0.2802E 02	0.3489E 02	0.3902E 02	0.4260E 02	0.4771E 02	0.5272E 02
	-0.2795E-01	-0.2375E-01	-0.1956E-01	-0.1541E-01	-0.1134E-01	-0.7373E-02	-0.3530E-02	0.1748E-03	0.3728E-02	0.7116E-02
16	-0.5192E 02	-0.5244E 02	-0.5111E 02	-0.4953E 02	-0.4849E 02	-0.4638E 02	-0.4204E 02	-0.3661E 02	-0.3129E 02	-0.2515E 02
	-0.5838E-01	-0.5385E-01	-0.4905E-01	-0.4399E-01	-0.3869E-01	-0.3314E-01	-0.2738E-01	-0.2141E-01	-0.1526E-01	-0.8968E-02
17	-0.5423E 02	-0.5662E 02	-0.6109E 02	-0.6130E 02	-0.6295E 02	-0.6062E 02	-0.5998E 02	-0.5580E 02	-0.5307E 02	-0.4720E 02
	-0.9336E-01	-0.8898E-01	-0.8396E-01	-0.7827E-01	-0.7191E-01	-0.6489E-01	-0.5722E-01	-0.4893E-01	-0.4007E-01	-0.3067E-01
18	-0.5273E 02	-0.5840E 02	-0.5999E 02	-0.6329E 02	-0.6227E 02	-0.6281E 02	-0.5970E 02	-0.5814E 02	-0.5310E 02	-0.4960E 02
	-0.9336E-01	-0.8898E-01	-0.8396E-01	-0.7827E-01	-0.7191E-01	-0.6489E-01	-0.5722E-01	-0.4893E-01	-0.4007E-01	-0.3067E-01
19	-0.2584E 02	-0.2404E 02	-0.2201E 02	-0.1999E 02	-0.1828E 02	-0.1700E 02	-0.1597E 02	-0.1484E 02	-0.1338E 02	-0.1158E 02
	-0.5119E-01	-0.4681E-01	-0.4231E-01	-0.3770E-01	-0.3299E-01	-0.2818E-01	-0.2329E-01	-0.1832E-01	-0.1327E-01	-0.8143E-02
20	0.4853E 02	0.6026E 02	0.6894E 02	0.7491E 02	0.7862E 02	0.8046E 02	0.8046E 02	0.7835E 02	0.7421E 02	0.6860E 02
	-0.1836E-01	-0.1448E-01	-0.1080E-01	-0.7358E-02	-0.4168E-02	-0.1248E-02	0.1398E-02	0.3774E-02	0.5890E-02	0.7765E-02
21	0.9121E 02	0.1077E 03	0.1220E 03	0.1332E 03	0.1410E 03	0.1451E 03	0.1455E 03	0.1431E 03	0.1379E 03	0.1295E 03
	-0.8318E-03	0.2059E-02	0.4695E-02	0.7034E-02	0.9042E-02	0.1070E-01	0.1199E-01	0.1291E-01	0.1348E-01	0.1371E-01
22	0.9787E 02	0.1130E 03	0.1290E 03	0.1462E 03	0.1572E 03	0.1644E 03	0.1716E 03	0.1724E 03	0.1657E 03	0.1578E 03
	0.2004E-02	0.4164E-02	0.6149E-02	0.7922E-02	0.9448E-02	0.1070E-01	0.1167E-01	0.1233E-01	0.1269E-01	0.1277E-01
23	0.2372E 02	0.3206E 02	0.4060E 02	0.4877E 02	0.5607E 02	0.6188E 02	0.6610E 02	0.6936E 02	0.7181E 02	0.7281E 02
	-0.8709E-02	-0.6278E-02	-0.3906E-02	-0.1620E-02	0.5533E-03	0.2590E-02	0.4475E-02	0.6197E-02	0.7748E-02	0.9123E-02
24	0.5464E 02	0.6692E 02	0.6481E 02	0.4349E 02	0.4583E 02	0.5343E 02	0.3831E 02	0.3221E 02	0.3985E 02	0.2715E 02
	0.3303E-03	0.6792E-03	0.9977E-03	0.1279E-02	0.1525E-02	0.1727E-02	0.1879E-02	0.1985E-02	0.2045E-02	0.2055E-02
25	-0.3538E 02	-0.3309E 02	-0.3150E 02	-0.3007E 02	-0.2809E 02	-0.2493E 02	-0.2048E 02	-0.1516E 02	-0.9187E 01	-0.2294E 01
	-0.3315E-01	-0.2983E-01	-0.2637E-01	-0.2279E-01	-0.1910E-01	-0.1531E-01	-0.1143E-01	-0.7491E-02	-0.3499E-02	0.5205E-03

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.7125E 02	-0.7237E 02	-0.7229E 02	-0.7105E 02	-0.6881E 02	-0.6565E 02	-0.6132E 02	-0.5540E 02	-0.4763E 02	-0.3813E 02
	-0.6632E-01	-0.6169E-01	-0.5667E-01	-0.5126E-01	-0.4549E-01	-0.3937E-01	-0.3291E-01	-0.2615E-01	-0.1912E-01	-0.1186E-01
27	-0.5984E 02	-0.5693E 02	-0.6053E 02	-0.5523E 02	-0.5667E 02	-0.4923E 02	-0.4889E 02	-0.3985E 02	-0.3837E 02	-0.2832E 02
	-0.1020E-00	-0.9578E-01	-0.8890E-01	-0.8139E-01	-0.7328E-01	-0.6460E-01	-0.5539E-01	-0.4571E-01	-0.3561E-01	-0.2517E-01
28	-0.5518E 02	-0.6033E 02	-0.5662E 02	-0.5954E 02	-0.5356E 02	-0.5446E 02	-0.4654E 02	-0.4594E 02	-0.3669E 02	-0.3510E 02
	-0.1020E-00	-0.9578E-01	-0.8890E-01	-0.8139E-01	-0.7328E-01	-0.6460E-01	-0.5539E-01	-0.4571E-01	-0.3561E-01	-0.2517E-01
29	-0.5403E 01	-0.1293E-00	0.4236E 01	0.7878E 01	0.1097E 02	0.1350E 02	0.1542E 02	0.1667E 02	0.1725E 02	0.1707E 02
	-0.5322E-01	-0.4799E-01	-0.4274E-01	-0.3751E-01	-0.3232E-01	-0.2718E-01	-0.2210E-01	-0.1709E-01	-0.1216E-01	-0.7291E-02
30	0.9338E 02	0.1055E 03	0.1144E 03	0.1197E 03	0.1210E 03	0.1187E 03	0.1130E 03	0.1043E 03	0.9285E 02	0.7895E 02
	-0.1656E-01	-0.1279E-01	-0.9377E-02	-0.6342E-02	-0.3708E-02	-0.1479E-02	0.3564E-03	0.1821E-02	0.2950E-02	0.3785E-02
31	0.1398E 03	0.1524E 03	0.1604E 03	0.1637E 03	0.1626E 03	0.1569E 03	0.1465E 03	0.1316E 03	0.1129E 03	0.9103E 02
	0.1740E-02	0.3746E-02	0.5391E-02	0.6647E-02	0.7501E-02	0.7952E-02	0.8013E-02	0.7712E-02	0.7086E-02	0.6183E-02
32	0.1406E 03	0.1516E 03	0.1575E 03	0.1603E 03	0.1568E 03	0.1489E 03	0.1363E 03	0.1192E 03	0.9899E 02	0.7432E 02
	0.5882E-02	0.6749E-02	0.7374E-02	0.7739E-02	0.7832E-02	0.7651E-02	0.7207E-02	0.6522E-02	0.5623E-02	0.4544E-02
33	0.1026E 03	0.1097E 03	0.1140E 03	0.1153E 03	0.1132E 03	0.1072E 03	0.9740E 02	0.8448E 02	0.6913E 02	0.5196E 02
	0.4428E-02	0.4913E-02	0.5246E-02	0.5413E-02	0.5405E-02	0.5220E-02	0.4866E-02	0.4357E-02	0.3713E-02	0.2957E-02
34	0.3995E 02	0.3058E 02	0.2902E 02	0.1735E 02	0.1302E 02	0.5498E 01	-0.1018E 01	-0.4756E 01	-0.1443E 02	-0.1576E 02
	0.8928E-03	0.1024E-02	0.1113E-02	0.1173E-02	0.1187E-02	0.1159E-02	0.1092E-02	0.9880E-03	0.8513E-03	0.6879E-03

SF,BM /T

1	-0.2306E 02	-0.2184E 02	-0.2309E 02	-0.2088E 02	-0.2111E 02	-0.1790E 02	-0.1660E 02	-0.1221E 02	-0.9965E 01	-0.5045E 01
2	0.1781E 02	0.2827E 02	0.3303E 02	0.4184E 02	0.4441E 02	0.5057E 02	0.5019E 02	0.5290E 02	0.4867E 02	0.4709E 02
3	-0.4888E 02	-0.4867E 02	-0.5477E 02	-0.5168E 02	-0.5501E 02	-0.4901E 02	-0.4950E 02	-0.4048E 02	-0.3807E 02	-0.2617E 02
4	-0.1176E 03	-0.1193E 03	-0.1179E 03	-0.1135E 03	-0.1064E 03	-0.9699E 02	-0.8556E 02	-0.7255E 02	-0.5838E 02	-0.4345E 02
5	0.1121E 03	0.1156E 03	0.1167E 03	0.1152E 03	0.1108E 03	0.1033E 03	0.9293E 02	0.7998E 02	0.6492E 02	0.4821E 02
6	-0.1154E 04	-0.1132E 04	-0.1092E 04	-0.1034E 04	-0.9573E 03	-0.8625E 03	-0.7524E 03	-0.6307E 03	-0.5018E 03	-0.3694E 03
7	-0.4169E 04	-0.3966E 04	-0.3744E 04	-0.3494E 04	-0.3210E 04	-0.2887E 04	-0.2518E 04	-0.2103E 04	-0.1641E 04	-0.1131E 04
8	-0.3511E 04	-0.3008E 04	-0.2528E 04	-0.2074E 04	-0.1645E 04	-0.1238E 04	-0.8518E 03	-0.4770E 03	-0.1106E 03	0.2453E 03
9	-0.1933E 04	-0.1330E 04	-0.7954E 03	-0.3315E 03	0.6120E 02	0.3820E 03	0.6319E 03	0.8148E 03	0.9369E 03	0.1005E 04

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.4455E 02	0.2075E 02	-0.2369E 01	-0.2430E 02	-0.4477E 02	-0.6363E 02	-0.8073E 02	-0.9592E 02	-0.1091E 03	-0.1204E 03
	0.3629E-02	0.2614E-02	0.1556E-02	0.4763E-03	-0.6030E-03	-0.1661E-02	-0.2675E-02	-0.3625E-02	-0.4491E-02	-0.5256E-02
2	0.7986E 02	0.5234E 02	0.2490E 02	-0.2282E 01	-0.2981E 02	-0.5545E 02	-0.8087E 02	-0.1032E 03	-0.1241E 03	-0.1427E 03
	0.6110E-02	0.4705E-02	0.3199E-02	0.1630E-02	0.3366E-04	-0.1553E-02	-0.3090E-02	-0.4539E-02	-0.5865E-02	-0.7034E-02
3	0.1097E 03	0.8701E 02	0.6230E 02	0.3630E 02	0.9511E 01	-0.1768E 02	-0.4486E 02	-0.7139E 02	-0.9644E 02	-0.1191E 03
	0.9840E-02	0.8488E-02	0.6913E-02	0.5172E-02	0.3326E-02	0.1441E-02	-0.4147E-03	-0.2173E-02	-0.3765E-02	-0.5128E-02
4	-0.2489E 02	-0.2878E 02	-0.3451E 02	-0.4116E 02	-0.4194E 02	-0.4781E 02	-0.4406E 02	-0.4742E 02	-0.4467E 02	-0.4273E 02
	0.9247E-03	0.7117E-03	0.4834E-03	0.2454E-03	0.3476E-05	-0.2371E-03	-0.4699E-03	-0.6896E-03	-0.8903E-03	-0.1067E-02
5	0.1122E 03	0.9668E 02	0.7778E 02	0.5608E 02	0.3236E 02	0.7490E 01	-0.1758E 02	-0.4197E 02	-0.6489E 02	-0.8557E 02
	0.1075E-01	0.1085E-01	0.1064E-01	0.1017E-01	0.9532E-02	0.8793E-02	0.8039E-02	0.7358E-02	0.6831E-02	0.6536E-02
6	0.3414E 02	0.3299E 02	0.3014E 02	0.2585E 02	0.2050E 02	0.1454E 02	0.8432E 01	0.2636E 01	-0.2472E 01	-0.6627E 01
	0.2150E-02	0.5878E-02	0.9452E-02	0.1288E-01	0.1620E-01	0.1942E-01	0.2258E-01	0.2570E-01	0.2882E-01	0.3197E-01
7	-0.3902E 02	-0.3078E 02	-0.2624E 02	-0.1615E 02	-0.1005E 02	0.9632E 00	0.7549E 01	0.1856E 02	0.2489E 02	0.3521E 02
	-0.1497E-01	-0.6022E-02	0.3191E-02	0.1258E-01	0.2206E-01	0.3153E-01	0.4089E-01	0.5004E-01	0.5890E-01	0.6737E-01
8	-0.3446E 02	-0.3059E 02	-0.2109E 02	-0.1545E 02	-0.4674E 01	0.1763E 01	0.1273E 02	0.1904E 02	0.2947E 02	0.3499E 02
	-0.1497E-01	-0.6022E-02	0.3191E-02	0.1258E-01	0.2206E-01	0.3153E-01	0.4089E-01	0.5004E-01	0.5890E-01	0.6737E-01
9	-0.4353E 02	-0.3251E 02	-0.2076E 02	-0.8581E 01	0.4288E 01	0.1795E 02	0.3196E 02	0.4548E 02	0.5774E 02	0.6836E 02
	-0.4768E-02	0.1198E-02	0.7305E-02	0.1349E-01	0.1969E-01	0.2581E-01	0.3180E-01	0.3760E-01	0.4312E-01	0.4832E-01
10	-0.9188E-01	0.4606E 01	0.1138E 02	0.1962E 02	0.2784E 02	0.3492E 02	0.4083E 02	0.4610E 02	0.5106E 02	0.5541E 02
	0.5166E-02	0.8147E-02	0.1110E-01	0.1399E-01	0.1680E-01	0.1949E-01	0.2203E-01	0.2441E-01	0.2661E-01	0.2862E-01
11	0.8253E 02	0.7888E 02	0.7205E 02	0.6303E 02	0.5368E 02	0.4483E 02	0.3601E 02	0.2650E 02	0.1620E 02	0.5761E 01
	0.1202E-01	0.1275E-01	0.1328E-01	0.1362E-01	0.1379E-01	0.1381E-01	0.1371E-01	0.1349E-01	0.1320E-01	0.1286E-01
12	0.1694E 03	0.1542E 03	0.1371E 03	0.1165E 03	0.9145E 02	0.6366E 02	0.3575E 02	0.9131E 01	-0.1532E 02	-0.3670E 02
	0.1470E-01	0.1458E-01	0.1419E-01	0.1354E-01	0.1268E-01	0.1164E-01	0.1046E-01	0.9210E-02	0.7923E-02	0.6644E-02
13	0.1250E 03	0.1189E 03	0.1087E 03	0.9625E 02	0.8353E 02	0.6984E 02	0.5349E 02	0.3537E 02	0.1771E 02	0.6986E 00
	0.1551E-01	0.1618E-01	0.1654E-01	0.1663E-01	0.1647E-01	0.1608E-01	0.1551E-01	0.1479E-01	0.1398E-01	0.1312E-01
14	0.8405E 02	0.6327E 02	0.3768E 02	0.1277E 02	-0.9595E 01	-0.3108E 02	-0.5033E 02	-0.6573E 02	-0.7909E 02	-0.9230E 02
	0.3098E-02	0.3068E-02	0.2979E-02	0.2837E-02	0.2651E-02	0.2427E-02	0.2176E-02	0.1910E-02	0.1637E-02	0.1366E-02
15	0.5556E 02	0.5737E 02	0.5988E 02	0.6189E 02	0.6157E 02	0.5986E 02	0.5835E 02	0.5591E 02	0.5041E 02	0.4256E 02
	0.1032E-01	0.1334E-01	0.1616E-01	0.1876E-01	0.2114E-01	0.2330E-01	0.2525E-01	0.2699E-01	0.2853E-01	0.2990E-01
16	-0.1708E 02	-0.7940E 01	0.8993E 00	0.9715E 01	0.1915E 02	0.2836E 02	0.3623E 02	0.4334E 02	0.5081E 02	0.5806E 02
	-0.2557E-02	0.3927E-02	0.1044E-01	0.1692E-01	0.2333E-01	0.2963E-01	0.3575E-01	0.4167E-01	0.4736E-01	0.5277E-01
17	-0.4303E 02	-0.3612E 02	-0.3059E 02	-0.2253E 02	-0.1587E 02	-0.6978E 01	0.8202E 00	0.1051E 02	0.1881E 02	0.2842E 02
	-0.2080E-01	-0.1051E-01	0.1005E-03	0.1097E-01	0.2201E-01	0.3312E-01	0.4422E-01	0.5522E-01	0.6600E-01	0.7648E-01
18	-0.4326E 02	-0.3846E 02	-0.3089E 02	-0.2467E 02	-0.1612E 02	-0.8803E 01	0.7411E 00	0.9104E 01	0.1897E 02	0.2749E 02
	-0.2080E-01	-0.1051E-01	0.1005E-03	0.1097E-01	0.2201E-01	0.3312E-01	0.4422E-01	0.5522E-01	0.6600E-01	0.7648E-01
19	-0.9480E 01	-0.7065E 01	-0.4274E 01	-0.1038E 01	0.2595E 01	0.6393E 01	0.1016E 02	0.1393E 02	0.1781E 02	0.2180E 02
	-0.2950E-02	0.2297E-02	0.7584E-02	0.1289E-01	0.1820E-01	0.2349E-01	0.2874E-01	0.3394E-01	0.3905E-01	0.4408E-01
20	0.6203E 02	0.5471E 02	0.4665E 02	0.3773E 02	0.2799E 02	0.1786E 02	0.7764E 01	-0.2328E 01	-0.1263E 02	-0.2307E 02
	0.9418E-02	0.1087E-01	0.1215E-01	0.1327E-01	0.1427E-01	0.1518E-01	0.1603E-01	0.1686E-01	0.1770E-01	0.1859E-01
21	0.1177E 03	0.1027E 03	0.8523E 02	0.6604E 02	0.4590E 02	0.2482E 02	0.2735E 01	-0.1958E 02	-0.4097E 02	-0.6058E 02
	0.1362E-01	0.1323E-01	0.1259E-01	0.1173E-01	0.1070E-01	0.9540E-02	0.8314E-02	0.7075E-02	0.5879E-02	0.4780E-02
22	0.1469E 03	0.1295E 03	0.1101E 03	0.8948E 02	0.6345E 02	0.3520E 02	0.9700E 01	-0.1537E 02	-0.4044E 02	-0.6163E 02
	0.1256E-01	0.1210E-01	0.1140E-01	0.1049E-01	0.9412E-02	0.8206E-02	0.6917E-02	0.5592E-02	0.4278E-02	0.3016E-02
23	0.7199E 02	0.6952E 02	0.6571E 02	0.6112E 02	0.5617E 02	0.5051E 02	0.4361E 02	0.3573E 02	0.2751E 02	0.1942E 02
	0.1032E-01	0.1133E-01	0.1217E-01	0.1284E-01	0.1334E-01	0.1368E-01	0.1388E-01	0.1396E-01	0.1393E-01	0.1382E-01
24	0.8966E 01	0.8517E 01	-0.8431E 00	-0.2364E 02	-0.3052E 02	-0.3157E 02	-0.4576E 02	-0.5325E 02	-0.4958E 02	-0.5685E 02
	0.2019E-02	0.1944E-02	0.1830E-02	0.1681E-02	0.1507E-02	0.1313E-02	0.1104E-02	0.8899E-03	0.6793E-03	0.4755E-03
25	-0.5754E 01	0.1488E 02	0.2473E 02	0.3476E 02	0.4447E 02	0.5374E 02	0.6249E 02	0.7024E 02	0.7635E 02	0.8044E 02
	0.4542E-02	0.8534E-02	0.1246E-01	0.1628E-01	0.1996E-01	0.2346E-01	0.2675E-01	0.2980E-01	0.3258E-01	0.3509E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2722E 02	-0.1524E 02	-0.2465E 01	0.1087E 02	0.2446E 02	0.3786E 02	0.5065E 02	0.6261E 02	0.7360E 02	0.8337E 02
	-0.4427E-02	0.3126E-02	0.1073E-01	0.1831E-01	0.2579E-01	0.3311E-01	0.4019E-01	0.4697E-01	0.5340E-01	0.5941E-01
27	-0.2609E 02	-0.1528E 02	-0.1252E 02	-0.1234E 01	0.1721E 01	0.1318E 02	0.1603E 02	0.2726E 02	0.2951E 02	0.4000E 02
	-0.1444E-01	-0.3497E-02	0.7568E-02	0.1868E-01	0.2975E-01	0.4070E-01	0.5144E-01	0.6191E-01	0.7201E-01	0.8169E-01
28	-0.2487E 02	-0.2249E 02	-0.1146E 02	-0.8551E 01	0.2967E 01	0.6119E 01	0.1782E 02	0.2081E 02	0.3217E 02	0.3445E 02
	-0.1444E-01	-0.3497E-02	0.7568E-02	0.1868E-01	0.2975E-01	0.4070E-01	0.5144E-01	0.6191E-01	0.7201E-01	0.8169E-01
29	0.1605E 02	0.1420E 02	0.1165E 02	0.8620E 01	0.5224E 01	0.1574E 01	-0.2084E 01	-0.5410E 01	-0.8090E 01	-0.9915E 01
	-0.2491E-02	0.2246E-02	0.6927E-02	0.1156E-01	0.1617E-01	0.2075E-01	0.2533E-01	0.2992E-01	0.3454E-01	0.3921E-01
30	0.6306E 02	0.4553E 02	0.2661E 02	0.6589E 01	-0.1392E 02	-0.3411E 02	-0.5333E 02	-0.7106E 02	-0.8685E 02	-0.1002E 03
	0.4377E-02	0.4778E-02	0.5047E-02	0.5245E-02	0.5437E-02	0.5687E-02	0.6065E-02	0.6633E-02	0.7450E-02	0.8568E-02
31	0.6660E 02	0.4048E 02	0.1372E 02	-0.1273E 02	-0.3829E 02	-0.6272E 02	-0.8568E 02	-0.1067E 03	-0.1254E 03	-0.1412E 03
	0.5059E-02	0.3771E-02	0.2381E-02	0.9519E-03	-0.4544E-03	-0.1777E-02	-0.2954E-02	-0.3928E-02	-0.4645E-02	-0.5059E-02
32	0.4887E 02	0.2133E 02	-0.6152E 01	-0.3324E 02	-0.6005E 02	-0.8416E 02	-0.1071E 03	-0.1259E 03	-0.1418E 03	-0.1531E 03
	0.3326E-02	0.2010E-02	0.6366E-03	-0.7497E-03	-0.2107E-02	-0.3392E-02	-0.4563E-02	-0.5580E-02	-0.6407E-02	-0.7018E-02
33	0.3312E 02	0.1274E 02	-0.8773E 01	-0.3070E 02	-0.5229E 02	-0.7269E 02	-0.9070E 02	-0.1053E 03	-0.1159E 03	-0.1228E 03
	0.2112E-02	0.1205E-02	0.2605E-03	-0.6925E-03	-0.1626E-02	-0.2512E-02	-0.3321E-02	-0.4024E-02	-0.4601E-02	-0.5034E-02
34	-0.2594E 02	-0.2933E 02	-0.3487E 02	-0.4068E 02	-0.4094E 02	-0.4576E 02	-0.4093E 02	-0.4319E 02	-0.3885E 02	-0.3565E 02
	0.5030E-03	0.3033E-03	0.9511E-04	-0.1152E-03	-0.3208E-03	-0.5157E-03	-0.6929E-03	-0.8471E-03	-0.9723E-03	-0.1065E-02

SF,BM /T

1	-0.1980E 01	0.3413E 01	0.6665E 01	0.1170E 02	0.1470E 02	0.1912E 02	0.2137E 02	0.2465E 02	0.2606E 02	0.2825E 02
2	0.3864E 02	0.3313E 02	0.2145E 02	0.1334E 02	-0.1843E-00	-0.9527E 01	-0.2334E 02	-0.3211E 02	-0.4429E 02	-0.5067E 02
3	-0.2128E 02	-0.7181E 01	-0.7139E 00	0.1450E 02	0.2134E 02	0.3636E 02	0.4220E 02	0.5563E 02	0.5913E 02	0.6975E 02
4	-0.2817E 02	-0.1292E 02	0.2003E 01	0.1634E 02	0.2992E 02	0.4265E 02	0.5440E 02	0.6508E 02	0.7464E 02	0.8307E 02
5	0.3015E 02	0.1108E 02	-0.8631E 01	-0.2844E 02	-0.4782E 02	-0.6618E 02	-0.8280E 02	-0.9705E 02	-0.1086E 03	-0.1173E 03
6	-0.2358E 03	-0.1017E 03	0.3272E 02	0.1675E 03	0.3015E 03	0.4333E 03	0.5615E 03	0.6849E 03	0.8031E 03	0.9156E 03
7	-0.5753E 03	0.1257E 02	0.6199E 03	0.1242E 04	0.1876E 04	0.2509E 04	0.3123E 04	0.3703E 04	0.4239E 04	0.4726E 04
8	0.5904E 03	0.9267E 03	0.1256E 04	0.1579E 04	0.1898E 04	0.2208E 04	0.2503E 04	0.2784E 04	0.3054E 04	0.3315E 04
9	0.1027E 04	0.1012E 04	0.9706E 03	0.9142E 03	0.8533E 03	0.7976E 03	0.7572E 03	0.7424E 03	0.7634E 03	0.8299E 03

X,Y · /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1298E 03	-0.1377E 03	-0.1443E 03	-0.1498E 03	-0.1541E 03	-0.1572E 03	-0.1587E 03	-0.1587E 03	-0.1566E 03	-0.1522E 03
	-0.5907E-02	-0.6431E-02	-0.6818E-02	-0.7059E-02	-0.7147E-02	-0.7079E-02	-0.6857E-02	-0.6487E-02	-0.5978E-02	-0.5341E-02
2	-0.1585E 03	-0.1725E 03	-0.1822E 03	-0.1897E 03	-0.1923E 03	-0.1913E 03	-0.1864E 03	-0.1775E 03	-0.1662E 03	-0.1509E 03
	-0.8017E-02	-0.8788E-02	-0.9325E-02	-0.9611E-02	-0.9634E-02	-0.9390E-02	-0.8886E-02	-0.8137E-02	-0.7164E-02	-0.5992E-02
3	-0.1385E 03	-0.1540E 03	-0.1653E 03	-0.1719E 03	-0.1735E 03	-0.1701E 03	-0.1617E 03	-0.1490E 03	-0.1323E 03	-0.1124E 03
	-0.6205E-02	-0.6947E-02	-0.7316E-02	-0.7283E-02	-0.6834E-02	-0.5967E-02	-0.4699E-02	-0.3061E-02	-0.1094E-02	0.1148E-02
4	-0.4264E 02	-0.3584E 02	-0.3658E 02	-0.2830E 02	-0.2636E 02	-0.2306E 02	-0.2006E 02	-0.2001E 02	-0.1440E 02	-0.1611E 02
	-0.1216E-02	-0.1333E-02	-0.1414E-02	-0.1457E-02	-0.1461E-02	-0.1424E-02	-0.1347E-02	-0.1234E-02	-0.1086E-02	-0.9084E-03
5	-0.1033E 03	-0.1172E 03	-0.1268E 03	-0.1318E 03	-0.1322E 03	-0.1280E 03	-0.1195E 03	-0.1068E 03	-0.9012E 02	-0.7011E 02
	0.6539E-02	0.6897E-02	0.7651E-02	0.8830E-02	0.1044E-01	0.1249E-01	0.1493E-01	0.1773E-01	0.2083E-01	0.2416E-01
6	-0.9704E 01	-0.1168E 02	-0.1254E 02	-0.1223E 02	-0.1060E 02	-0.7590E 01	-0.3221E 01	0.2304E 01	0.8710E 01	0.1576E 02
	0.3515E-01	0.3838E-01	0.4166E-01	0.4500E-01	0.4838E-01	0.5178E-01	0.5519E-01	0.5855E-01	0.6183E-01	0.6498E-01
7	0.4053E 02	0.4940E 02	0.5305E 02	0.5992E 02	0.6143E 02	0.6581E 02	0.6461E 02	0.6611E 02	0.6226E 02	0.6143E 02
	0.7537E-01	0.8282E-01	0.8967E-01	0.9585E-01	0.1013E-00	0.1061E-00	0.1100E-00	0.1132E-00	0.1157E-00	0.1174E-00
8	0.4419E 02	0.4822E 02	0.5558E 02	0.5765E 02	0.6278E 02	0.6245E 02	0.6488E 02	0.6182E 02	0.6164E 02	0.5644E 02
	0.7537E-01	0.8282E-01	0.8967E-01	0.9585E-01	0.1013E-00	0.1061E-00	0.1100E-00	0.1132E-00	0.1157E-00	0.1174E-00
9	0.7733E 02	0.8464E 02	0.9004E 02	0.9317E 02	0.9393E 02	0.9280E 02	0.9056E 02	0.8765E 02	0.8390E 02	0.7879E 02
	0.5313E-01	0.5753E-01	0.6146E-01	0.6491E-01	0.6786E-01	0.7032E-01	0.7227E-01	0.7373E-01	0.7470E-01	0.7519E-01
10	0.5841E 02	0.5950E 02	0.5891E 02	0.5756E 02	0.5622E 02	0.5468E 02	0.5209E 02	0.4798E 02	0.4296E 02	0.3823E 02
	0.3041E-01	0.3199E-01	0.3335E-01	0.3449E-01	0.3542E-01	0.3614E-01	0.3664E-01	0.3694E-01	0.3703E-01	0.3692E-01
11	-0.3604E 01	-0.1074E 02	-0.1549E 02	-0.1902E 02	-0.2261E 02	-0.2630E 02	-0.2896E 02	-0.2977E 02	-0.2921E 02	-0.2859E 02
	0.1248E-01	0.1210E-01	0.1173E-01	0.1138E-01	0.1107E-01	0.1079E-01	0.1055E-01	0.1035E-01	0.1017E-01	0.1001E-01
12	-0.5493E 02	-0.7127E 02	-0.8636E 02	-0.9869E 02	-0.1066E 03	-0.1099E 03	-0.1097E 03	-0.1080E 03	-0.1062E 03	-0.1044E 03
	0.5411E-02	0.4258E-02	0.3213E-02	0.2301E-02	0.1542E-02	0.9496E-03	0.5211E-03	0.2482E-03	0.1196E-03	0.1230E-03
13	-0.1665E 02	-0.3343E 02	-0.4752E 02	-0.5876E 02	-0.6870E 02	-0.7742E 02	-0.8320E 02	-0.8534E 02	-0.8516E 02	-0.8349E 02
	0.1224E-01	0.1140E-01	0.1064E-01	0.9987E-02	0.9473E-02	0.9118E-02	0.8937E-02	0.8931E-02	0.9099E-02	0.9428E-02
14	-0.1042E 03	-0.1124E 03	-0.1172E 03	-0.1217E 03	-0.1263E 03	-0.1317E 03	-0.1422E 03	-0.1566E 03	-0.1670E 03	-0.1708E 03
	0.1105E-02	0.8617E-03	0.6416E-03	0.4496E-03	0.2898E-03	0.1643E-03	0.7188E-04	0.1103E-04	-0.1859E-04	-0.1887E-04
15	0.3478E 02	0.2746E 02	0.1917E 02	0.1003E 02	0.1892E 01	-0.4672E 01	-0.1068E 02	-0.1594E 02	-0.1856E 02	-0.1783E 02
	0.3112E-01	0.3222E-01	0.3323E-01	0.3417E-01	0.3507E-01	0.3595E-01	0.3684E-01	0.3773E-01	0.3864E-01	0.3956E-01
16	0.6344E 02	0.6668E 02	0.6887E 02	0.7039E 02	0.7070E 02	0.6997E 02	0.6911E 02	0.6822E 02	0.6637E 02	0.6336E 02
	0.5787E-01	0.6264E-01	0.6707E-01	0.7114E-01	0.7484E-01	0.7817E-01	0.8112E-01	0.8370E-01	0.8588E-01	0.8768E-01
17	0.3684E 02	0.4628E 02	0.5425E 02	0.6235E 02	0.6860E 02	0.7428E 02	0.7778E 02	0.8017E 02	0.8060E 02	0.7991E 02
	0.8656E-01	0.9614E-01	0.1051E-00	0.1134E-00	0.1210E-00	0.1277E-00	0.1335E-00	0.1384E-00	0.1423E-00	0.1453E-00
18	0.3729E 02	0.4587E 02	0.5501E 02	0.6242E 02	0.6963E 02	0.7479E 02	0.7900E 02	0.8102E 02	0.8192E 02	0.8099E 02
	0.8656E-01	0.9614E-01	0.1051E-00	0.1134E-00	0.1210E-00	0.1277E-00	0.1335E-00	0.1384E-00	0.1423E-00	0.1453E-00
19	0.2565E 02	0.2911E 02	0.3208E 02	0.3477E 02	0.3752E 02	0.4058E 02	0.4390E 02	0.4724E 02	0.5035E 02	0.5315E 02
	0.4898E-01	0.5375E-01	0.5836E-01	0.6280E-01	0.6704E-01	0.7108E-01	0.7488E-01	0.7841E-01	0.8165E-01	0.8456E-01
20	-0.3319E 02	-0.4226E 02	-0.4962E 02	-0.5502E 02	-0.5857E 02	-0.6018E 02	-0.5950E 02	-0.5611E 02	-0.4971E 02	-0.4041E 02
	0.1956E-01	0.2065E-01	0.2188E-01	0.2328E-01	0.2486E-01	0.2662E-01	0.2857E-01	0.3068E-01	0.3293E-01	0.3529E-01
21	-0.7783E 02	-0.9258E 02	-0.1050E 03	-0.1147E 03	-0.1211E 03	-0.1239E 03	-0.1234E 03	-0.1196E 03	-0.1129E 03	-0.1037E 03
	0.3826E-02	0.3062E-02	0.2523E-02	0.2240E-02	0.2235E-02	0.2521E-02	0.3096E-02	0.3948E-02	0.5058E-02	0.6397E-02
22	-0.8013E 02	-0.9806E 02	-0.1117E 03	-0.1203E 03	-0.1279E 03	-0.1327E 03	-0.1320E 03	-0.1305E 03	-0.1291E 03	-0.1232E 03
	0.1845E-02	0.7983E-03	-0.9322E-04	-0.8063E-03	-0.1324E-02	-0.1636E-02	-0.1742E-02	-0.1650E-02	-0.1372E-02	-0.9196E-03
23	0.1173E 02	0.4393E 01	-0.2903E 01	-0.1000E 02	-0.1635E 02	-0.2181E 02	-0.2662E 02	-0.3101E 02	-0.3534E 02	-0.3976E 02
	0.1365E-01	0.1344E-01	0.1320E-01	0.1295E-01	0.1272E-01	0.1250E-01	0.1232E-01	0.1218E-01	0.1206E-01	0.1199E-01
24	-0.6590E 02	-0.6044E 02	-0.5925E 02	-0.6680E 02	-0.6203E 02	-0.5790E 02	-0.7186E 02	-0.7678E 02	-0.6824E 02	-0.7587E 02
	0.2860E-03	0.1188E-03	-0.2417E-04	-0.1399E-03	-0.2223E-03	-0.2718E-03	-0.2910E-03	-0.2770E-03	-0.2309E-03	-0.1595E-03
25	0.8248E 02	0.8277E 02	0.8164E 02	0.7911E 02	0.7488E 02	0.6894E 02	0.6166E 02	0.5361E 02	0.4536E 02	0.3720E 02
	0.3730E-01	0.3921E-01	0.4082E-01	0.4215E-01	0.4319E-01	0.4396E-01	0.4448E-01	0.4476E-01	0.4482E-01	0.4469E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.9156E 02	0.9771E 02	0.1016E 03	0.1032E 03	0.1030E 03	0.1012E 03	0.9804E 02	0.9348E 02	0.8751E 02	0.8029E 02
	0.6496E-01	0.7002E-01	0.7456E-01	0.7856E-01	0.8202E-01	0.8493E-01	0.8730E-01	0.8915E-01	0.9049E-01	0.9134E-01
27	0.4124E 02	0.5073E 02	0.5078E 02	0.5900E 02	0.5749E 02	0.6397E 02	0.6038E 02	0.6475E 02	0.5892E 02	0.6123E 02
	0.9087E-01	0.9949E-01	0.1075E-00	0.1149E-00	0.1215E-00	0.1274E-00	0.1326E-00	0.1370E-00	0.1407E-00	0.1435E-00
28	0.4502E 02	0.4628E 02	0.5578E 02	0.5571E 02	0.6371E 02	0.6174E 02	0.6768E 02	0.6340E 02	0.6705E 02	0.6047E 02
	0.9087E-01	0.9949E-01	0.1075E-00	0.1149E-00	0.1215E-00	0.1274E-00	0.1326E-00	0.1370E-00	0.1407E-00	0.1435E-00
29	-0.1075E 02	-0.1052E 02	-0.9249E 01	-0.7047E 01	-0.3983E 01	0.1097E-02	0.5081E 01	0.1148E 02	0.1931E 02	0.2847E 02
	0.4391E-01	0.4866E-01	0.5345E-01	0.5827E-01	0.6309E-01	0.6790E-01	0.7267E-01	0.7734E-01	0.8187E-01	0.8621E-01
30	-0.1108E 03	-0.1183E 03	-0.1223E 03	-0.1225E 03	-0.1185E 03	-0.1100E 03	-0.9718E 02	-0.8045E 02	-0.6032E 02	-0.3723E 02
	0.1003E-01	0.1186E-01	0.1409E-01	0.1672E-01	0.1974E-01	0.2314E-01	0.2687E-01	0.3088E-01	0.3509E-01	0.3942E-01
31	-0.1534E 03	-0.1612E 03	-0.1640E 03	-0.1616E 03	-0.1542E 03	-0.1423E 03	-0.1262E 03	-0.1066E 03	-0.8391E 02	-0.5922E 02
	-0.5129E-02	-0.4827E-02	-0.4133E-02	-0.3042E-02	-0.1560E-02	0.2900E-03	0.2471E-02	0.4932E-02	0.7613E-02	0.1045E-01
32	-0.1593E 03	-0.1618E 03	-0.1587E 03	-0.1531E 03	-0.1428E 03	-0.1297E 03	-0.1141E 03	-0.9648E 02	-0.7880E 02	-0.5971E 02
	-0.7390E-02	-0.7511E-02	-0.7376E-02	-0.6988E-02	-0.6355E-02	-0.5495E-02	-0.4437E-02	-0.3214E-02	-0.1864E-02	-0.4266E-03
33	-0.1264E 03	-0.1271E 03	-0.1252E 03	-0.1209E 03	-0.1146E 03	-0.1066E 03	-0.9739E 02	-0.8743E 02	-0.7706E 02	-0.6666E 02
	-0.5313E-02	-0.5432E-02	-0.5390E-02	-0.5190E-02	-0.4838E-02	-0.4346E-02	-0.3731E-02	-0.3016E-02	-0.2224E-02	-0.1379E-02
34	-0.3370E 02	-0.2552E 02	-0.2479E 02	-0.1532E 02	-0.1280E 02	-0.8893E 01	-0.6276E 01	-0.6572E 01	-0.2162E 01	-0.5336E 01
	-0.1121E-02	-0.1139E-02	-0.1119E-02	-0.1059E-02	-0.9633E-03	-0.8329E-03	-0.6725E-03	-0.4872E-03	-0.2826E-03	-0.6484E-04

SF,BM /T

1	0.2844E 02	0.2898E 02	0.2786E 02	0.2707E 02	0.2481E 02	0.2265E 02	0.1944E 02	0.1643E 02	0.1266E 02	0.8970E 01
2	-0.5978E 02	-0.6274E 02	-0.6802E 02	-0.6697E 02	-0.6803E 02	-0.6291E 02	-0.6014E 02	-0.5167E 02	-0.4589E 02	-0.3478E 02
3	0.6981E 02	0.7667E 02	0.7259E 02	0.7528E 02	0.6702E 02	0.6579E 02	0.5370E 02	0.4894E 02	0.3351E 02	0.2591E 02
4	0.9041E 02	0.9675E 02	0.1022E 03	0.1066E 03	0.1102E 03	0.1126E 03	0.1140E 03	0.1141E 03	0.1130E 03	0.1104E 03
5	-0.1233E 03	-0.1267E 03	-0.1278E 03	-0.1267E 03	-0.1236E 03	-0.1188E 03	-0.1127E 03	-0.1056E 03	-0.9789E 02	-0.8987E 02
6	0.1021E 04	0.1117E 04	0.1201E 04	0.1270E 04	0.1324E 04	0.1362E 04	0.1384E 04	0.1392E 04	0.1387E 04	0.1372E 04
7	0.5162E 04	0.5549E 04	0.5889E 04	0.6175E 04	0.6399E 04	0.6564E 04	0.6677E 04	0.6747E 04	0.6779E 04	0.6768E 04
8	0.3571E 04	0.3826E 04	0.4079E 04	0.4335E 04	0.4600E 04	0.4877E 04	0.5167E 04	0.5470E 04	0.5786E 04	0.6109E 04
9	0.9523E 03	0.1142E 04	0.1407E 04	0.1754E 04	0.2185E 04	0.2698E 04	0.3289E 04	0.3948E 04	0.4665E 04	0.5424E 04

X,Y / I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1448E 03	-0.1335E 03	-0.1175E 03	-0.9661E 02	-0.7077E 02	-0.4057E 02	-0.7001E 01	0.2865E 02	0.6503E 02	0.1008E 03
	-0.4584E-02	-0.3710E-02	-0.2718E-02	-0.1617E-02	-0.4176E-03	0.8585E-03	0.2181E-02	0.3515E-02	0.4821E-02	0.6061E-02
2	-0.1351E 03	-0.1162E 03	-0.9439E 02	-0.7009E 02	-0.4142E 02	-0.1054E 02	0.2402E 02	0.5898E 02	0.9478E 02	0.1299E 03
	-0.4645E-02	-0.3142E-02	-0.1498E-02	0.2679E-03	0.2130E-02	0.4055E-02	0.6003E-02	0.7923E-02	0.9768E-02	0.1149E-01
3	-0.8980E 02	-0.6524E 02	-0.3951E 02	-0.1339E 02	0.1250E 02	0.3783E 02	0.6252E 02	0.8647E 02	0.1093E 03	0.1303E 03
	0.3612E-02	0.6247E-02	0.9004E-02	0.1183E-01	0.1467E-01	0.1747E-01	0.2017E-01	0.2271E-01	0.2503E-01	0.2709E-01
4	-0.4443E 01	0.3547E 01	0.1120E 02	0.2292E 02	0.2737E 02	0.3717E 02	0.3789E 02	0.4448E 02	0.4691E 02	0.4764E 02
	-0.7040E-03	-0.4760E-03	-0.2265E-03	0.4148E-04	0.3238E-03	0.6159E-03	0.9109E-03	0.1202E-02	0.1482E-02	0.1742E-02
5	-0.4753E 02	-0.2332E 02	0.1577E 01	0.2631E 02	0.5011E 02	0.7223E 02	0.9201E 02	0.1089E 03	0.1227E 03	0.1335E 03
	0.2764E-01	0.3120E-01	0.3477E-01	0.3828E-01	0.4164E-01	0.4481E-01	0.4769E-01	0.5025E-01	0.5241E-01	0.5416E-01
6	0.2333E 02	0.3133E 02	0.3963E 02	0.4798E 02	0.5602E 02	0.6333E 02	0.6958E 02	0.7456E 02	0.7816E 02	0.8034E 02
	0.6796E-01	0.7073E-01	0.7327E-01	0.7553E-01	0.7750E-01	0.7914E-01	0.8043E-01	0.8134E-01	0.8186E-01	0.8197E-01
7	0.5577E 02	0.5343E 02	0.4656E 02	0.4322E 02	0.3590E 02	0.3278E 02	0.2653E 02	0.2504E 02	0.2056E 02	0.2040E 02
	0.1184E-00	0.1187E-00	0.1184E-00	0.1177E-00	0.1165E-00	0.1149E-00	0.1130E-00	0.1108E-00	0.1085E-00	0.1059E-00
8	0.5453E 02	0.4804E 02	0.4503E 02	0.3779E 02	0.3444E 02	0.2762E 02	0.2545E 02	0.2043E 02	0.2015E 02	0.1663E 02
	0.1184E-00	0.1187E-00	0.1184E-00	0.1177E-00	0.1165E-00	0.1149E-00	0.1130E-00	0.1108E-00	0.1085E-00	0.1059E-00
9	0.7211E 02	0.6435E 02	0.5646E 02	0.4927E 02	0.4288E 02	0.3647E 02	0.2882E 02	0.1933E 02	0.8787E 01	-0.1097E 01
	0.7523E-01	0.7486E-01	0.7414E-01	0.7311E-01	0.7182E-01	0.7032E-01	0.6866E-01	0.6688E-01	0.6503E-01	0.6316E-01
10	0.3455E 02	0.3159E 02	0.2821E 02	0.2310E 02	0.1558E 02	0.6369E 01	-0.2657E 01	-0.9977E 01	-0.1568E 02	-0.2107E 02
	0.3663E-01	0.3617E-01	0.3557E-01	0.3485E-01	0.3405E-01	0.3321E-01	0.3235E-01	0.3151E-01	0.3073E-01	0.3002E-01
11	-0.2900E 02	-0.3079E 02	-0.3370E 02	-0.3666E 02	-0.3800E 02	-0.3691E 02	-0.3427E 02	-0.3141E 02	-0.2836E 02	-0.2428E 02
	0.9871E-02	0.9749E-02	0.9666E-02	0.9640E-02	0.9691E-02	0.9833E-02	0.1007E-01	0.1039E-01	0.1081E-01	0.1131E-01
12	-0.1030E 03	-0.1035E 03	-0.1024E 03	-0.9444E 02	-0.8079E 02	-0.6674E 02	-0.5335E 02	-0.3812E 02	-0.2063E 02	-0.2921E 01
	0.2521E-03	0.5120E-03	0.9148E-03	0.1468E-02	0.2171E-02	0.3013E-02	0.3973E-02	0.5033E-02	0.6169E-02	0.7354E-02
13	-0.7950E 02	-0.7313E 02	-0.6622E 02	-0.5948E 02	-0.5080E 02	-0.3874E 02	-0.2491E 02	-0.1082E 02	0.4591E 01	0.2170E 02
	0.9908E-02	0.1054E-01	0.1131E-01	0.1222E-01	0.1326E-01	0.1441E-01	0.1567E-01	0.1698E-01	0.1832E-01	0.1966E-01
14	-0.1641E 03	-0.1367E 03	-0.9638E 02	-0.6661E 02	-0.5114E 02	-0.3439E 02	-0.1037E 02	0.1247E 02	0.2829E 02	0.4207E 02
	0.9871E-05	0.7145E-04	0.1662E-03	0.2899E-03	0.4410E-03	0.6214E-03	0.8287E-03	0.1056E-02	0.1298E-02	0.1550E-02
15	-0.1540E 02	-0.1237E 02	-0.7835E 01	-0.1591E 01	0.4426E 01	0.9382E 01	0.1516E 02	0.2263E 02	0.2941E 02	0.3385E 02
	0.4047E-01	0.4139E-01	0.4231E-01	0.4321E-01	0.4410E-01	0.4497E-01	0.4579E-01	0.4656E-01	0.4724E-01	0.4783E-01
16	0.6039E 02	0.5828E 02	0.5647E 02	0.5451E 02	0.5294E 02	0.5151E 02	0.4861E 02	0.4368E 02	0.3840E 02	0.3427E 02
	0.8909E-01	0.9014E-01	0.9085E-01	0.9124E-01	0.9132E-01	0.9113E-01	0.9066E-01	0.8996E-01	0.8903E-01	0.8791E-01
17	0.7742E 02	0.7353E 02	0.6835E 02	0.6219E 02	0.5558E 02	0.4846E 02	0.4203E 02	0.3567E 02	0.3040E 02	0.2473E 02
	0.1473E-00	0.1484E-00	0.1487E-00	0.1482E-00	0.1470E-00	0.1452E-00	0.1429E-00	0.1402E-00	0.1371E-00	0.1337E-00
18	0.7872E 02	0.7473E 02	0.6951E 02	0.6341E 02	0.5651E 02	0.4964E 02	0.4265E 02	0.3673E 02	0.3065E 02	0.2560E 02
	0.1473E-00	0.1484E-00	0.1487E-00	0.1482E-00	0.1470E-00	0.1452E-00	0.1429E-00	0.1402E-00	0.1371E-00	0.1337E-00
19	0.5580E 02	0.5843E 02	0.6098E 02	0.6331E 02	0.6525E 02	0.6650E 02	0.6680E 02	0.6611E 02	0.6454E 02	0.6234E 02
	0.8712E-01	0.8933E-01	0.9118E-01	0.9266E-01	0.9379E-01	0.9456E-01	0.9497E-01	0.9503E-01	0.9475E-01	0.9414E-01
20	-0.2884E 02	-0.1567E 02	-0.1295E 01	0.1372E 02	0.2860E 02	0.4289E 02	0.5631E 02	0.6845E 02	0.7920E 02	0.8859E 02
	0.3771E-01	0.4016E-01	0.4260E-01	0.4500E-01	0.4732E-01	0.4952E-01	0.5154E-01	0.5336E-01	0.5494E-01	0.5624E-01
21	-0.9188E 02	-0.7761E 02	-0.6187E 02	-0.4503E 02	-0.2682E 02	-0.7439E 01	0.1270E 02	0.3345E 02	0.5393E 02	0.7276E 02
	0.7937E-02	0.9653E-02	0.1152E-01	0.1352E-01	0.1560E-01	0.1774E-01	0.1990E-01	0.2202E-01	0.2405E-01	0.2596E-01
22	-0.1170E 03	-0.1142E 03	-0.1058E 03	-0.9060E 02	-0.7754E 02	-0.6202E 02	-0.3874E 02	-0.1770E 02	0.8701E-01	0.2433E 02
	-0.3062E-03	0.4663E-03	0.1401E-02	0.2496E-02	0.3741E-02	0.5119E-02	0.6607E-02	0.8173E-02	0.9783E-02	0.1141E-01
23	-0.4383E 02	-0.4731E 02	-0.5049E 02	-0.5308E 02	-0.5423E 02	-0.5366E 02	-0.5135E 02	-0.4697E 02	-0.4091E 02	-0.3401E 02
	0.1196E-01	0.1199E-01	0.1210E-01	0.1232E-01	0.1265E-01	0.1312E-01	0.1373E-01	0.1448E-01	0.1535E-01	0.1634E-01
24	-0.7609E 02	-0.4395E 02	-0.2747E 02	-0.3151E 02	-0.5767E 01	0.1933E 02	0.8110E 01	0.1580E 02	0.4744E 02	0.4532E 02
	-0.6099E-04	0.6806E-04	0.2208E-03	0.3960E-03	0.5998E-03	0.8251E-03	0.1062E-02	0.1315E-02	0.1579E-02	0.1839E-02
25	0.2896E 02	0.2043E 02	0.1168E 02	0.2679E 01	-0.6666E 01	-0.1603E 02	-0.2494E 02	-0.3305E 02	-0.3992E 02	-0.4509E 02
	0.4438E-01	0.4393E-01	0.4339E-01	0.4280E-01	0.4219E-01	0.4162E-01	0.4111E-01	0.4071E-01	0.4044E-01	0.4032E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.7218E 02	0.6355E 02	0.5465E 02	0.4563E 02	0.3657E 02	0.2743E 02	0.1819E 02	0.9058E 01	0.4005E-00	-0.7235E 01
	0.9173E-01	0.9172E-01	0.9136E-01	0.9072E-01	0.8984E-01	0.8880E-01	0.8763E-01	0.8640E-01	0.8514E-01	0.8391E-01
27	0.5346E 02	0.5423E 02	0.4523E 02	0.4545E 02	0.3635E 02	0.3717E 02	0.2901E 02	0.3124E 02	0.2447E 02	0.2809E 02
	0.1457E-00	0.1471E-00	0.1479E-00	0.1481E-00	0.1479E-00	0.1472E-00	0.1461E-00	0.1447E-00	0.1429E-00	0.1409E-00
28	0.6208E 02	0.5364E 02	0.5394E 02	0.4459E 02	0.4471E 02	0.3561E 02	0.3662E 02	0.2862E 02	0.3101E 02	0.2415E 02
	0.1457E-00	0.1471E-00	0.1479E-00	0.1481E-00	0.1479E-00	0.1472E-00	0.1461E-00	0.1447E-00	0.1429E-00	0.1409E-00
29	0.3872E 02	0.4979E 02	0.6122E 02	0.7241E 02	0.8291E 02	0.9240E 02	0.1005E 03	0.1067E 03	0.1107E 03	0.1123E 03
	0.9031E-01	0.9411E-01	0.9758E-01	0.1007E-00	0.1033E-00	0.1055E-00	0.1072E-00	0.1083E-00	0.1089E-00	0.1089E-00
30	-0.1178E 02	0.1519E 02	0.4287E 02	0.7049E 02	0.9695E 02	0.1209E 03	0.1413E 03	0.1579E 03	0.1708E 03	0.1800E 03
	0.4379E-01	0.4810E-01	0.5229E-01	0.5627E-01	0.5996E-01	0.6328E-01	0.6615E-01	0.6853E-01	0.7035E-01	0.7158E-01
31	-0.3334E 02	-0.7023E 01	0.1889E 02	0.4359E 02	0.6688E 02	0.8919E 02	0.1108E 03	0.1315E 03	0.1505E 03	0.1672E 03
	0.1337E-01	0.1633E-01	0.1926E-01	0.2211E-01	0.2483E-01	0.2738E-01	0.2970E-01	0.3174E-01	0.3346E-01	0.3480E-01
32	-0.4287E 02	-0.2600E 02	-0.9371E 01	0.7465E 01	0.2673E 02	0.4653E 02	0.6862E 02	0.9017E 02	0.1120E 03	0.1322E 03
	0.1065E-02	0.2588E-02	0.4127E-02	0.5665E-02	0.7183E-02	0.8660E-02	0.1007E-01	0.1136E-01	0.1252E-01	0.1350E-01
33	-0.5595E 02	-0.4379E 02	-0.2938E 02	-0.1294E 02	0.5038E 01	0.2401E 02	0.4304E 02	0.6116E 02	0.7784E 02	0.9323E 02
	-0.4999E-03	0.4054E-03	0.1331E-02	0.2269E-02	0.3208E-02	0.4131E-02	0.5018E-02	0.5845E-02	0.6589E-02	0.7231E-02
34	0.4567E 01	0.1013E 02	0.1561E 02	0.2452E 02	0.2665E 02	0.3389E 02	0.3223E 02	0.3682E 02	0.3705E 02	0.3633E 02
	0.1615E-03	0.3926E-03	0.6259E-03	0.8592E-03	0.1089E-02	0.1313E-02	0.1526E-02	0.1723E-02	0.1899E-02	0.2047E-02

SF,BM /T

1	0.5005E 01	0.1322E 01	-0.2263E 01	-0.5742E 01	-0.8762E 01	-0.1174E 02	-0.1414E 02	-0.1687E 02	-0.1857E 02	-0.2038E 02
2	-0.2665E 02	-0.1379E 02	-0.4505E 01	0.8708E 01	0.1776E 02	0.3028E 02	0.3845E 02	0.4981E 02	0.5638E 02	0.6538E 02
3	0.8133E 01	-0.1008E 01	-0.1967E 02	-0.2875E 02	-0.4670E 02	-0.5421E 02	-0.7005E 02	-0.7463E 02	-0.8702E 02	-0.8745E 02
4	0.1061E 03	0.9983E 02	0.9107E 02	0.7969E 02	0.6571E 02	0.4937E 02	0.3117E 02	0.1176E 02	-0.8151E 01	-0.2784E 02
5	-0.8154E 02	-0.7242E 02	-0.6211E 02	-0.5057E 02	-0.3792E 02	-0.2440E 02	-0.1052E 02	0.3166E 01	0.1622E 02	0.2845E 02
6	0.1350E 04	0.1323E 04	0.1292E 04	0.1255E 04	0.1213E 04	0.1163E 04	0.1107E 04	0.1043E 04	0.9745E 03	0.9016E 03
7	0.6715E 04	0.6615E 04	0.6465E 04	0.6266E 04	0.6033E 04	0.5782E 04	0.5520E 04	0.5249E 04	0.4978E 04	0.4714E 04
8	0.6437E 04	0.6762E 04	0.7071E 04	0.7355E 04	0.7612E 04	0.7837E 04	0.8025E 04	0.8178E 04	0.8290E 04	0.8356E 04
9	0.6207E 04	0.6994E 04	0.7763E 04	0.8489E 04	0.9153E 04	0.9741E 04	0.1024E 05	0.1065E 05	0.1095E 05	0.1115E 05

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1344E 03	0.1644E 03	0.1891E 03	0.2073E 03	0.2179E 03	0.2202E 03	0.2138E 03	0.1989E 03	0.1761E 03	0.1463E 03
	0.7192E-02	0.8169E-02	0.8948E-02	0.9489E-02	0.9763E-02	0.9750E-02	0.9446E-02	0.8858E-02	0.8004E-02	0.6910E-02
2	0.1631E 03	0.1940E 03	0.2180E 03	0.2365E 03	0.2459E 03	0.2466E 03	0.2388E 03	0.2221E 03	0.1989E 03	0.1676E 03
	0.1303E-01	0.1433E-01	0.1534E-01	0.1600E-01	0.1629E-01	0.1618E-01	0.1567E-01	0.1476E-01	0.1348E-01	0.1186E-01
3	0.1488E 03	0.1642E 03	0.1761E 03	0.1843E 03	0.1886E 03	0.1886E 03	0.1840E 03	0.1746E 03	0.1607E 03	0.1427E 03
	0.2883E-01	0.3020E-01	0.3115E-01	0.3163E-01	0.3163E-01	0.3112E-01	0.3010E-01	0.2858E-01	0.2658E-01	0.2414E-01
4	0.4729E 02	0.3716E 02	0.3590E 02	0.2338E 02	0.1682E 02	0.8580E 01	-0.1636E 01	-0.7023E 01	-0.2066E 02	-0.2514E 02
	0.1975E-02	0.2172E-02	0.2325E-02	0.2426E-02	0.2469E-02	0.2453E-02	0.2374E-02	0.2236E-02	0.2042E-02	0.1797E-02
5	0.1416E 03	0.1472E 03	0.1507E 03	0.1521E 03	0.1517E 03	0.1494E 03	0.1457E 03	0.1403E 03	0.1333E 03	0.1244E 03
	0.5544E-01	0.5624E-01	0.5652E-01	0.5627E-01	0.5548E-01	0.5413E-01	0.5224E-01	0.4983E-01	0.4691E-01	0.4351E-01
6	0.8116E 02	0.8073E 02	0.7929E 02	0.7709E 02	0.7437E 02	0.7132E 02	0.6806E 02	0.6463E 02	0.6102E 02	0.5712E 02
	0.8168E-01	0.8096E-01	0.7983E-01	0.7828E-01	0.7631E-01	0.7394E-01	0.7117E-01	0.6804E-01	0.6455E-01	0.6073E-01
7	0.1663E 02	0.1662E 02	0.1276E 02	0.1265E 02	0.8796E 01	0.8635E 01	0.4544E 01	0.3973E 01	-0.4548E-00	-0.9501E 00
	0.1032E-00	0.1003E-00	0.9731E-01	0.9416E-01	0.9089E-01	0.8751E-01	0.8402E-01	0.8046E-01	0.7684E-01	0.7318E-01
8	0.1715E 02	0.1387E 02	0.1432E 02	0.1097E 02	0.1138E 02	0.7965E 01	0.8100E 01	0.4221E 01	0.3938E 01	0.3399E-01
	0.1032E-00	0.1003E-00	0.9731E-01	0.9416E-01	0.9089E-01	0.8751E-01	0.8402E-01	0.8046E-01	0.7684E-01	0.7318E-01
9	-0.8766E 01	-0.1371E 02	-0.1654E 02	-0.1833E 02	-0.1985E 02	-0.2093E 02	-0.2065E 02	-0.1813E 02	-0.1332E 02	-0.7025E 01
	0.6133E-01	0.5956E-01	0.5786E-01	0.5625E-01	0.5471E-01	0.5324E-01	0.5185E-01	0.5051E-01	0.4921E-01	0.4793E-01
10	-0.2710E 02	-0.3341E 02	-0.3853E 02	-0.4072E 02	-0.3877E 02	-0.3289E 02	-0.2464E 02	-0.1570E 02	-0.6647E 01	0.2943E 01
	0.2941E-01	0.2891E-01	0.2852E-01	0.2825E-01	0.2810E-01	0.2804E-01	0.2806E-01	0.2811E-01	0.2817E-01	0.2820E-01
11	-0.1888E 02	-0.1263E 02	-0.6007E 01	0.6159E 00	0.6619E 01	0.1183E 02	0.1711E 02	0.2325E 02	0.2956E 02	0.3453E 02
	0.1188E-01	0.1251E-01	0.1316E-01	0.1382E-01	0.1445E-01	0.1504E-01	0.1556E-01	0.1600E-01	0.1634E-01	0.1657E-01
12	0.1531E 02	0.3656E 02	0.5855E 02	0.7513E 02	0.8455E 02	0.8956E 02	0.9120E 02	0.8867E 02	0.8310E 02	0.7698E 02
	0.8559E-02	0.9743E-02	0.1086E-01	0.1186E-01	0.1272E-01	0.1339E-01	0.1388E-01	0.1418E-01	0.1428E-01	0.1420E-01
13	0.3767E 02	0.5019E 02	0.6092E 02	0.7182E 02	0.8114E 02	0.8655E 02	0.8930E 02	0.9130E 02	0.9081E 02	0.8530E 02
	0.2095E-01	0.2215E-01	0.2321E-01	0.2411E-01	0.2479E-01	0.2524E-01	0.2544E-01	0.2537E-01	0.2503E-01	0.2443E-01
14	0.5461E 02	0.5434E 02	0.4112E 02	0.3155E 02	0.3241E 02	0.3397E 02	0.2868E 02	0.1872E 02	0.9296E 01	0.2547E 01
	0.1805E-02	0.2053E-02	0.2283E-02	0.2491E-02	0.2669E-02	0.2811E-02	0.2912E-02	0.2971E-02	0.2991E-02	0.2973E-02
15	0.3784E 02	0.4313E 02	0.4795E 02	0.5068E 02	0.5345E 02	0.5843E 02	0.6351E 02	0.6580E 02	0.6640E 02	0.6763E 02
	0.4832E-01	0.4867E-01	0.4886E-01	0.4887E-01	0.4867E-01	0.4826E-01	0.4761E-01	0.4670E-01	0.4553E-01	0.4410E-01
16	0.3064E 02	0.2687E 02	0.2410E 02	0.2319E 02	0.2272E 02	0.2139E 02	0.2048E 02	0.2169E 02	0.2421E 02	0.2634E 02
	0.8663E-01	0.8520E-01	0.8362E-01	0.8190E-01	0.8004E-01	0.7803E-01	0.7588E-01	0.7358E-01	0.7113E-01	0.6852E-01
17	0.2025E 02	0.1529E 02	0.1170E 02	0.7252E 01	0.4636E 01	0.1403E 01	0.2698E-00	-0.2105E 01	-0.2222E 01	-0.3348E 01
	0.1301E-00	0.1264E-00	0.1225E-00	0.1185E-00	0.1144E-00	0.1103E-00	0.1061E-00	0.1020E-00	0.9785E-01	0.9374E-01
18	0.2008E 02	0.1594E 02	0.1108E 02	0.7682E 01	0.3588E 01	0.1653E 01	-0.1170E 01	-0.1985E 01	-0.3992E 01	-0.3280E 01
	0.1301E-00	0.1264E-00	0.1225E-00	0.1185E-00	0.1144E-00	0.1103E-00	0.1061E-00	0.1020E-00	0.9785E-01	0.9374E-01
19	0.5993E 02	0.5763E 02	0.5547E 02	0.5326E 02	0.5082E 02	0.4818E 02	0.4563E 02	0.4355E 02	0.4200E 02	0.4067E 02
	0.9321E-01	0.9198E-01	0.9045E-01	0.8861E-01	0.8649E-01	0.8407E-01	0.8139E-01	0.7844E-01	0.7524E-01	0.7180E-01
20	0.9632E 02	0.1020E 03	0.1059E 03	0.1085E 03	0.1100E 03	0.1107E 03	0.1100E 03	0.1075E 03	0.1027E 03	0.9592E 02
	0.5724E-01	0.5790E-01	0.5820E-01	0.5812E-01	0.5764E-01	0.5676E-01	0.5546E-01	0.5375E-01	0.5165E-01	0.4916E-01
21	0.8960E 02	0.1046E 03	0.1172E 03	0.1269E 03	0.1333E 03	0.1359E 03	0.1348E 03	0.1304E 03	0.1228E 03	0.1121E 03
	0.2769E-01	0.2919E-01	0.3043E-01	0.3135E-01	0.3192E-01	0.3213E-01	0.3196E-01	0.3141E-01	0.3050E-01	0.2925E-01
22	0.5022E 02	0.7012E 02	0.8917E 02	0.1074E 03	0.1175E 03	0.1221E 03	0.1257E 03	0.1239E 03	0.1166E 03	0.1102E 03
	0.1300E-01	0.1452E-01	0.1591E-01	0.1713E-01	0.1815E-01	0.1894E-01	0.1947E-01	0.1975E-01	0.1978E-01	0.1957E-01
23	-0.2619E 02	-0.1701E 02	-0.6875E 01	0.3613E 01	0.1418E 02	0.2450E 02	0.3449E 02	0.4448E 02	0.5432E 02	0.6322E 02
	0.1742E-01	0.1858E-01	0.1978E-01	0.2098E-01	0.2215E-01	0.2325E-01	0.2425E-01	0.2513E-01	0.2585E-01	0.2639E-01
24	0.3264E 02	0.4447E 02	0.4229E 02	0.2117E 02	0.2171E 02	0.2759E 02	0.1266E 02	0.5803E 01	0.1201E 02	0.4895E-00
	0.2093E-02	0.2338E-02	0.2562E-02	0.2755E-02	0.2919E-02	0.3045E-02	0.3129E-02	0.3174E-02	0.3179E-02	0.3143E-02
25	-0.4853E 02	-0.5022E 02	-0.4957E 02	-0.4578E 02	-0.3849E 02	-0.2779E 02	-0.1443E 02	0.4430E-00	0.1597E 02	0.3178E 02
	0.4038E-01	0.4061E-01	0.4101E-01	0.4156E-01	0.4224E-01	0.4300E-01	0.4381E-01	0.4461E-01	0.4534E-01	0.4597E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.1318E 02	-0.1696E 02	-0.1859E 02	-0.1840E 02	-0.1672E 02	-0.1366E 02	-0.9102E 01	-0.2844E 01	0.5024E 01	0.1403E 02
	0.8274E-01	0.8165E-01	0.8065E-01	0.7972E-01	0.7886E-01	0.7804E-01	0.7724E-01	0.7643E-01	0.7556E-01	0.7461E-01
27	0.2220E 02	0.2631E 02	0.2036E 02	0.2420E 02	0.1772E 02	0.2114E 02	0.1424E 02	0.1753E 02	0.1065E 02	0.1444E 02
	0.1387E-00	0.1362E-00	0.1334E-00	0.1305E-00	0.1273E-00	0.1238E-00	0.1202E-00	0.1164E-00	0.1124E-00	0.1083E-00
28	0.2746E 02	0.2095E 02	0.2431E 02	0.1746E 02	0.2047E 02	0.1318E 02	0.1597E 02	0.8574E 01	0.1166E 02	0.4827E 01
	0.1387E-00	0.1362E-00	0.1334E-00	0.1305E-00	0.1273E-00	0.1238E-00	0.1202E-00	0.1164E-00	0.1124E-00	0.1083E-00
29	0.1117E 03	0.1094E 03	0.1058E 03	0.1015E 03	0.9682E 02	0.9172E 02	0.8602E 02	0.7954E 02	0.7217E 02	0.6397E 02
	0.1084E-00	0.1072E-00	0.1056E-00	0.1033E-00	0.1006E-00	0.9729E-01	0.9353E-01	0.8931E-01	0.8468E-01	0.7967E-01
30	0.1858E 03	0.1885E 03	0.1882E 03	0.1848E 03	0.1784E 03	0.1692E 03	0.1578E 03	0.1442E 03	0.1287E 03	0.1109E 03
	0.7220E-01	0.7218E-01	0.7151E-01	0.7019E-01	0.6822E-01	0.6562E-01	0.6242E-01	0.5866E-01	0.5439E-01	0.4967E-01
31	0.1806E 03	0.1898E 03	0.1942E 03	0.1937E 03	0.1885E 03	0.1784E 03	0.1637E 03	0.1447E 03	0.1218E 03	0.9584E 02
	0.3574E-01	0.3623E-01	0.3623E-01	0.3573E-01	0.3471E-01	0.3319E-01	0.3119E-01	0.2874E-01	0.2590E-01	0.2270E-01
32	0.1497E 03	0.1647E 03	0.1734E 03	0.1778E 03	0.1746E 03	0.1648E 03	0.1483E 03	0.1249E 03	0.9728E 02	0.6426E 02
	0.1427E-01	0.1480E-01	0.1503E-01	0.1495E-01	0.1455E-01	0.1381E-01	0.1275E-01	0.1139E-01	0.9783E-02	0.7963E-02
33	0.1073E 03	0.1189E 03	0.1270E 03	0.1305E 03	0.1288E 03	0.1214E 03	0.1085E 03	0.9103E 02	0.6976E 02	0.4562E 02
	0.7749E-02	0.8116E-02	0.8306E-02	0.8299E-02	0.8080E-02	0.7647E-02	0.7007E-02	0.6178E-02	0.5187E-02	0.4065E-02
34	0.3418E 02	0.2297E 02	0.2078E 02	0.7664E 01	0.1214E 01	-0.7012E 01	-0.1626E 02	-0.2083E 02	-0.3294E 02	-0.3561E 02
	0.2164E-02	0.2243E-02	0.2278E-02	0.2266E-02	0.2204E-02	0.2092E-02	0.1931E-02	0.1725E-02	0.1481E-02	0.1205E-02

SF,BM /T

1	-0.2086E 02	-0.2185E 02	-0.2124E 02	-0.2113E 02	-0.1925E 02	-0.1847E 02	-0.1580E 02	-0.1424E 02	-0.1058E 02	-0.8646E 01
2	0.6886E 02	0.7427E 02	0.7413E 02	0.7618E 02	0.7305E 02	0.7230E 02	0.6640E 02	0.6282E 02	0.5414E 02	0.4807E 02
3	-0.9540E 02	-0.9107E 02	-0.9441E 02	-0.8561E 02	-0.8496E 02	-0.7236E 02	-0.6822E 02	-0.5225E 02	-0.4515E 02	-0.2660E 02
4	-0.4653E 02	-0.6331E 02	-0.7734E 02	-0.8786E 02	-0.9427E 02	-0.9617E 02	-0.9342E 02	-0.8613E 02	-0.7461E 02	-0.5938E 02
5	0.3951E 02	0.4872E 02	0.5524E 02	0.5844E 02	0.5781E 02	0.5311E 02	0.4449E 02	0.3242E 02	0.1750E 02	0.4407E-00
6	0.8272E 03	0.7546E 03	0.6880E 03	0.6312E 03	0.5872E 03	0.5566E 03	0.5391E 03	0.5333E 03	0.5376E 03	0.5509E 03
7	0.4465E 04	0.4234E 04	0.4035E 04	0.3883E 04	0.3782E 04	0.3729E 04	0.3721E 04	0.3752E 04	0.3807E 04	0.3865E 04
8	0.8375E 04	0.8356E 04	0.8301E 04	0.8210E 04	0.8088E 04	0.7931E 04	0.7736E 04	0.7503E 04	0.7227E 04	0.6903E 04
9	0.1124E 05	0.1122E 05	0.1109E 05	0.1086E 05	0.1054E 05	0.1013E 05	0.9642E 04	0.9071E 04	0.8426E 04	0.7711E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1109E 03	0.7170E 02	0.3066E 02	-0.1023E 02	-0.4919E 02	-0.8422E 02	-0.1136E 03	-0.1360E 03	-0.1504E 03	-0.1565E 03
	0.5514E-02	0.4164E-02	0.2615E-02	0.1022E-02	-0.5587E-03	-0.2072E-02	-0.3467E-02	-0.4695E-02	-0.5719E-02	-0.6510E-02
2	0.1314E 03	0.9011E 02	0.4674E 02	0.3175E 01	-0.3987E 02	-0.7916E 02	-0.1156E 03	-0.1457E 03	-0.1705E 03	-0.1883E 03
	0.9956E-02	0.7817E-02	0.5515E-02	0.3124E-02	0.7154E-03	-0.1638E-02	-0.3865E-02	-0.5900E-02	-0.7683E-02	-0.9166E-02
3	0.1214E 03	0.9728E 02	0.7065E 02	0.4197E 02	0.1177E 02	-0.1922E 02	-0.5018E 02	-0.8026E 02	-0.1086E 03	-0.1341E 03
	0.2130E-01	0.1813E-01	0.1470E-01	0.1106E-01	0.7320E-02	0.3548E-02	-0.1630E-03	-0.3722E-02	-0.7040E-02	-0.1004E-01
4	-0.3451E 02	-0.3727E 02	-0.4128E 02	-0.4573E 02	-0.4350E 02	-0.4561E 02	-0.3737E 02	-0.3539E 02	-0.2671E 02	-0.1806E 02
	0.1507E-02	0.1183E-02	0.8340E-03	0.4715E-03	0.1067E-03	-0.2499E-03	-0.5871E-03	-0.8953E-03	-0.1165E-02	-0.1389E-02
5	0.1132E 03	0.9569E 02	0.8373E 02	0.6536E 02	0.4465E 02	0.2176E 02	-0.2926E 01	-0.2877E 02	-0.5495E 02	-0.8054E 02
	0.3966E-01	0.3541E-01	0.3081E-01	0.2594E-01	0.2086E-01	0.1565E-01	0.1042E-01	0.5244E-02	0.2370E-03	-0.4504E-02
6	0.5260E 02	0.4788E 02	0.4225E 02	0.3590E 02	0.2895E 02	0.2155E 02	0.1379E 02	0.5728E 01	-0.2665E 01	-0.1138E 02
	0.5659E-01	0.5218E-01	0.4752E-01	0.4266E-01	0.3764E-01	0.3250E-01	0.2729E-01	0.2208E-01	0.1691E-01	0.1184E-01
7	-0.4654E 01	-0.3781E 01	-0.5630E 01	-0.2677E 01	-0.2407E 01	0.2573E 01	0.4691E 01	0.1120E 02	0.1435E 02	0.2122E 02
	0.6951E-01	0.6584E-01	0.6220E-01	0.5858E-01	0.5498E-01	0.5137E-01	0.4774E-01	0.4406E-01	0.4028E-01	0.3637E-01
8	0.3525E-00	-0.2301E 01	-0.2709E-00	-0.9707E 00	0.3037E 01	0.4226E 01	0.9943E 01	0.1253E 02	0.1915E 02	0.2198E 02
	0.6951E-01	0.6584E-01	0.6220E-01	0.5858E-01	0.5498E-01	0.5137E-01	0.4774E-01	0.4406E-01	0.4028E-01	0.3637E-01
9	-0.2561E-00	0.6327E 01	0.1256E 02	0.1856E 02	0.2439E 02	0.2981E 02	0.3443E 02	0.3810E 02	0.4129E 02	0.4468E 02
	0.4663E-01	0.4528E-01	0.4385E-01	0.4233E-01	0.4069E-01	0.3890E-01	0.3696E-01	0.3486E-01	0.3259E-01	0.3014E-01
10	0.1339E 02	0.2421E 02	0.3439E 02	0.4283E 02	0.4880E 02	0.5246E 02	0.5477E 02	0.5655E 02	0.5745E 02	0.5640E 02
	0.2817E-01	0.2805E-01	0.2780E-01	0.2740E-01	0.2684E-01	0.2609E-01	0.2517E-01	0.2407E-01	0.2280E-01	0.2138E-01
11	0.3758E 02	0.3934E 02	0.4062E 02	0.4200E 02	0.4402E 02	0.4644E 02	0.4770E 02	0.4617E 02	0.4230E 02	0.3837E 02
	0.1667E-01	0.1665E-01	0.1649E-01	0.1621E-01	0.1581E-01	0.1529E-01	0.1466E-01	0.1393E-01	0.1311E-01	0.1222E-01
12	0.7033E 02	0.6129E 02	0.5117E 02	0.4326E 02	0.3726E 02	0.2983E 02	0.2075E 02	0.1455E 02	0.1375E 02	0.1460E 02
	0.1395E-01	0.1355E-01	0.1301E-01	0.1236E-01	0.1162E-01	0.1080E-01	0.9946E-02	0.9065E-02	0.8184E-02	0.7319E-02
13	0.7636E 02	0.6740E 02	0.5842E 02	0.4756E 02	0.3594E 02	0.2618E 02	0.1751E 02	0.7146E 01	-0.4089E 01	-0.1261E 02
	0.2358E-01	0.2250E-01	0.2123E-01	0.1979E-01	0.1822E-01	0.1656E-01	0.1484E-01	0.1310E-01	0.1137E-01	0.9697E-02
14	0.4641E-00	0.3699E 01	0.1667E 02	0.2055E 02	0.1844E 02	0.2288E 02	0.4280E 02	0.6871E 02	0.8551E 02	0.9440E 02
	0.2920E-02	0.2837E-02	0.2726E-02	0.2591E-02	0.2436E-02	0.2267E-02	0.2092E-02	0.1915E-02	0.1735E-02	0.1556E-02
15	0.6739E 02	0.6465E 02	0.5855E 02	0.5260E 02	0.4636E 02	0.3749E 02	0.2689E 02	0.1750E 02	0.9126E 01	-0.4492E-00
	0.4239E-01	0.4043E-01	0.3822E-01	0.3580E-01	0.3320E-01	0.3044E-01	0.2757E-01	0.2464E-01	0.2168E-01	0.1875E-01
16	0.2841E 02	0.3152E 02	0.3456E 02	0.3554E 02	0.3473E 02	0.3381E 02	0.3285E 02	0.3077E 02	0.2820E 02	0.2669E 02
	0.6574E-01	0.6278E-01	0.5964E-01	0.5632E-01	0.5281E-01	0.4913E-01	0.4530E-01	0.4133E-01	0.3726E-01	0.3310E-01
17	-0.1581E 01	-0.1032E 01	0.2734E 01	0.5330E 01	0.1130E 02	0.1510E 02	0.2167E 02	0.2520E 02	0.3109E 02	0.3277E 02
	0.8965E-01	0.8556E-01	0.8148E-01	0.7737E-01	0.7319E-01	0.6891E-01	0.6447E-01	0.5983E-01	0.5496E-01	0.4982E-01
18	-0.3595E 01	-0.9285E 00	0.5703E 00	0.5587E 01	0.9083E 01	0.1560E 02	0.1946E 02	0.2601E 02	0.2895E 02	0.3393E 02
	0.8965E-01	0.8556E-01	0.8148E-01	0.7737E-01	0.7319E-01	0.6891E-01	0.6447E-01	0.5983E-01	0.5496E-01	0.4982E-01
19	0.3918E 02	0.3711E 02	0.3435E 02	0.3090E 02	0.2693E 02	0.2259E 02	0.1804E 02	0.1357E 02	0.9539E 01	0.6087E 01
	0.6813E-01	0.6424E-01	0.6015E-01	0.5589E-01	0.5149E-01	0.4697E-01	0.4236E-01	0.3771E-01	0.3304E-01	0.2838E-01
20	0.8722E 02	0.7671E 02	0.6450E 02	0.5058E 02	0.3515E 02	0.1896E 02	0.2997E 01	-0.1218E 02	-0.2625E 02	-0.3876E 02
	0.4633E-01	0.4317E-01	0.3975E-01	0.3610E-01	0.3229E-01	0.2837E-01	0.2442E-01	0.2049E-01	0.1666E-01	0.1297E-01
21	0.9866E 02	0.8329E 02	0.6678E 02	0.5017E 02	0.3429E 02	0.1890E 02	0.3486E 01	-0.1159E 02	-0.2550E 02	-0.3756E 02
	0.2767E-01	0.2582E-01	0.2373E-01	0.2145E-01	0.1904E-01	0.1654E-01	0.1401E-01	0.1148E-01	0.9018E-02	0.6664E-02
22	0.1027E 03	0.9053E 02	0.8026E 02	0.7256E 02	0.6095E 02	0.4903E 02	0.4203E 02	0.3509E 02	0.2656E 02	0.2083E 02
	0.1912E-01	0.1846E-01	0.1761E-01	0.1660E-01	0.1544E-01	0.1416E-01	0.1280E-01	0.1138E-01	0.9920E-02	0.8450E-02
23	0.7075E 02	0.7687E 02	0.8159E 02	0.8535E 02	0.8850E 02	0.9040E 02	0.9020E 02	0.8798E 02	0.8431E 02	0.7958E 02
	0.2672E-01	0.2684E-01	0.2674E-01	0.2640E-01	0.2583E-01	0.2502E-01	0.2399E-01	0.2274E-01	0.2130E-01	0.1968E-01
24	-0.9936E 01	0.4467E 01	0.7084E 01	-0.6992E 01	0.1331E 01	0.1591E 02	0.1133E 02	0.1673E 02	0.3657E 02	0.3890E 02
	0.3070E-02	0.2966E-02	0.2830E-02	0.2664E-02	0.2480E-02	0.2277E-02	0.2058E-02	0.1830E-02	0.1599E-02	0.1363E-02
25	0.4752E 02	0.6268E 02	0.7659E 02	0.8844E 02	0.9764E 02	0.1043E 03	0.1087E 03	0.1109E 03	0.1108E 03	0.1086E 03
	0.4642E-01	0.4665E-01	0.4661E-01	0.4628E-01	0.4561E-01	0.4458E-01	0.4320E-01	0.4144E-01	0.3934E-01	0.3689E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2355E 02	0.3306E 02	0.4219E 02	0.5080E 02	0.5875E 02	0.6578E 02	0.7166E 02	0.7638E 02	0.8003E 02	0.8267E 02
	0.7351E-01	0.7224E-01	0.7073E-01	0.6897E-01	0.6691E-01	0.6452E-01	0.6179E-01	0.5870E-01	0.5524E-01	0.5141E-01
27	0.8364E 01	0.1342E 02	0.8794E 01	0.1554E 02	0.1254E 02	0.2088E 02	0.1912E 02	0.2838E 02	0.2687E 02	0.3578E 02
	0.1041E-00	0.9972E-01	0.9526E-01	0.9069E-01	0.8600E-01	0.8117E-01	0.7618E-01	0.7099E-01	0.6559E-01	0.5992E-01
28	0.9008E 01	0.3554E 01	0.9488E 01	0.5840E 01	0.1369E 02	0.1174E 02	0.2111E 02	0.2017E 02	0.3003E 02	0.2881E 02
	0.1041E-00	0.9972E-01	0.9526E-01	0.9069E-01	0.8600E-01	0.8117E-01	0.7618E-01	0.7099E-01	0.6559E-01	0.5992E-01
29	0.5509E 02	0.4571E 02	0.3593E 02	0.2573E 02	0.1510E 02	0.4090E 01	-0.7189E 01	-0.1861E 02	-0.2991E 02	-0.4065E 02
	0.7433E-01	0.6870E-01	0.6285E-01	0.5684E-01	0.5073E-01	0.4458E-01	0.3846E-01	0.3244E-01	0.2658E-01	0.2096E-01
30	0.9079E 02	0.6810E 02	0.4305E 02	0.1610E 02	-0.1218E 02	-0.4113E 02	-0.7000E 02	-0.9775E 02	-0.1234E 03	-0.1460E 03
	0.4456E-01	0.3914E-01	0.3349E-01	0.2772E-01	0.2191E-01	0.1617E-01	0.1062E-01	0.5368E-02	0.5070E-03	-0.3862E-02
31	0.6744E 02	0.3729E 02	0.5942E 01	-0.2600E 02	-0.5785E 02	-0.8791E 02	-0.1158E 03	-0.1401E 03	-0.1604E 03	-0.1758E 03
	0.1924E-01	0.1557E-01	0.1178E-01	0.7960E-02	0.4198E-02	0.5803E-03	-0.2807E-02	-0.5882E-02	-0.8572E-02	-0.1081E-01
32	0.2976E 02	-0.6178E 01	-0.4024E 02	-0.7101E 02	-0.9831E 02	-0.1199E 03	-0.1376E 03	-0.1481E 03	-0.1530E 03	-0.1515E 03
	0.5988E-02	0.3924E-02	0.1838E-02	-0.2050E-03	-0.2145E-02	-0.3927E-02	-0.5502E-02	-0.6828E-02	-0.7873E-02	-0.8615E-02
33	0.1966E 02	-0.6584E 01	-0.3157E 02	-0.5392E 02	-0.7239E 02	-0.8594E 02	-0.9393E 02	-0.9654E 02	-0.9448E 02	-0.8844E 02
	0.2847E-02	0.1578E-02	0.3047E-03	-0.9296E-03	-0.2085E-02	-0.3126E-02	-0.4023E-02	-0.4751E-02	-0.5294E-02	-0.5645E-02
34	-0.4293E 02	-0.4288E 02	-0.4435E 02	-0.4550E 02	-0.4040E 02	-0.3952E 02	-0.2853E 02	-0.2441E 02	-0.1349E 02	-0.3676E 01
	0.9056E-03	0.5929E-03	0.2768E-03	-0.3282E-04	-0.3265E-03	-0.5965E-03	-0.8347E-03	-0.1035E-02	-0.1193E-02	-0.1306E-02

SF,BM /T

1	-0.4578E 01	-0.2333E 01	0.2188E 01	0.4117E 01	0.8188E 01	0.9491E 01	0.1327E 02	0.1376E 02	0.1681E 02	0.1646E 02
2	0.3738E 02	0.2976E 02	0.1792E 02	0.9467E 01	-0.2903E 01	-0.1153E 02	-0.2368E 02	-0.3174E 02	-0.4309E 02	-0.5021E 02
3	-0.1765E 02	0.2145E 01	0.1156E 02	0.3132E 02	0.4005E 02	0.5866E 02	0.6559E 02	0.8195E 02	0.8605E 02	0.9914E 02
4	-0.4117E 02	-0.2092E 02	0.3011E-00	0.2145E 02	0.4150E 02	0.5948E 02	0.7450E 02	0.8582E 02	0.9298E 02	0.9580E 02
5	-0.1790E 02	-0.3643E 02	-0.5404E 02	-0.6975E 02	-0.8272E 02	-0.9229E 02	-0.9803E 02	-0.9989E 02	-0.9810E 02	-0.9303E 02
6	0.5714E 03	0.5971E 03	0.6252E 03	0.6524E 03	0.6761E 03	0.6948E 03	0.7075E 03	0.7137E 03	0.7122E 03	0.7012E 03
7	0.3914E 04	0.3953E 04	0.3973E 04	0.3966E 04	0.3930E 04	0.3861E 04	0.3752E 04	0.3591E 04	0.3382E 04	0.3145E 04
8	0.6531E 04	0.6114E 04	0.5655E 04	0.5162E 04	0.4644E 04	0.4105E 04	0.3550E 04	0.2990E 04	0.2439E 04	0.1911E 04
9	0.6930E 04	0.6085E 04	0.5183E 04	0.4235E 04	0.3253E 04	0.2258E 04	0.1270E 04	0.3119E 03	-0.5937E 03	-0.1422E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1550E 03	-0.1472E 03	-0.1349E 03	-0.1197E 03	-0.1031E 03	-0.8613E 02	-0.6936E 02	-0.5323E 02	-0.3799E 02	-0.2395E 02
	-0.7054E-02	-0.7353E-02	-0.7424E-02	-0.7286E-02	-0.6963E-02	-0.6481E-02	-0.5867E-02	-0.5149E-02	-0.4355E-02	-0.3511E-02
2	-0.1977E 03	-0.2007E 03	-0.1961E 03	-0.1862E 03	-0.1705E 03	-0.1508E 03	-0.1287E 03	-0.1048E 03	-0.8181E 02	-0.5881E 02
	-0.1031E-01	-0.1111E-01	-0.1156E-01	-0.1167E-01	-0.1146E-01	-0.1096E-01	-0.1020E-01	-0.9233E-02	-0.8091E-02	-0.6818E-02
3	-0.1559E 03	-0.1730E 03	-0.1845E 03	-0.1899E 03	-0.1893E 03	-0.1830E 03	-0.1714E 03	-0.1551E 03	-0.1348E 03	-0.1113E 03
	-0.1264E-01	-0.1479E-01	-0.1646E-01	-0.1762E-01	-0.1827E-01	-0.1841E-01	-0.1807E-01	-0.1729E-01	-0.1612E-01	-0.1461E-01
4	-0.1638E 02	-0.9142E 01	-0.7414E 01	0.3786E-00	0.3890E 01	0.8161E 01	0.1272E 02	0.1345E 02	0.1834E 02	0.1689E 02
	-0.1563E-02	-0.1684E-02	-0.1751E-02	-0.1768E-02	-0.1736E-02	-0.1660E-02	-0.1545E-02	-0.1398E-02	-0.1225E-02	-0.1032E-02
5	-0.1047E 03	-0.1265E 03	-0.1454E 03	-0.1604E 03	-0.1708E 03	-0.1758E 03	-0.1751E 03	-0.1683E 03	-0.1557E 03	-0.1378E 03
	-0.8885E-02	-0.1283E-01	-0.1627E-01	-0.1915E-01	-0.2144E-01	-0.2311E-01	-0.2415E-01	-0.2460E-01	-0.2448E-01	-0.2385E-01
6	-0.2034E 02	-0.2936E 02	-0.3815E 02	-0.4640E 02	-0.5376E 02	-0.5989E 02	-0.6450E 02	-0.6732E 02	-0.6813E 02	-0.6674E 02
	0.6915E-02	0.2185E-02	-0.2316E-02	-0.6553E-02	-0.1050E-01	-0.1412E-01	-0.1741E-01	-0.2036E-01	-0.2297E-01	-0.2526E-01
7	0.2409E 02	0.3019E 02	0.3191E 02	0.3640E 02	0.3594E 02	0.3752E 02	0.3356E 02	0.3141E 02	0.2407E 02	0.1930E 02
	0.3228E-01	0.2797E-01	0.2338E-01	0.1849E-01	0.1327E-01	0.7695E-02	0.1779E-02	-0.4457E-02	-0.1097E-01	-0.1770E-01
8	0.2819E 02	0.3013E 02	0.3505E 02	0.3531E 02	0.3795E 02	0.3527E 02	0.3436E 02	0.2795E 02	0.2365E 02	0.1465E 02
	0.3228E-01	0.2797E-01	0.2338E-01	0.1849E-01	0.1327E-01	0.7695E-02	0.1779E-02	-0.4457E-02	-0.1097E-01	-0.1770E-01
9	0.4838E 02	0.5162E 02	0.5342E 02	0.5334E 02	0.5187E 02	0.5006E 02	0.4885E 02	0.4825E 02	0.4699E 02	0.4328E 02
	0.2752E-01	0.2470E-01	0.2166E-01	0.1839E-01	0.1489E-01	0.1115E-01	0.7175E-02	0.2968E-02	-0.1477E-02	-0.6157E-02
10	0.5316E 02	0.4904E 02	0.4585E 02	0.4465E 02	0.4525E 02	0.4647E 02	0.4667E 02	0.4485E 02	0.4164E 02	0.3867E 02
	0.1982E-01	0.1813E-01	0.1631E-01	0.1438E-01	0.1232E-01	0.1014E-01	0.7825E-02	0.5362E-02	0.2753E-02	-0.8461E-06
11	0.3592E 02	0.3453E 02	0.3314E 02	0.3110E 02	0.2791E 02	0.2332E 02	0.1828E 02	0.1444E 02	0.1207E 02	0.9872E 01
	0.1129E-01	0.1032E-01	0.9301E-02	0.8241E-02	0.7137E-02	0.5991E-02	0.4809E-02	0.3591E-02	0.2341E-02	0.1056E-02
12	0.1387E 02	0.1353E 02	0.1349E 02	0.9415E 01	0.6775E 00	-0.7172E 01	-0.1025E 02	-0.1165E 02	-0.1547E 02	-0.2007E 02
	0.6478E-02	0.5659E-02	0.4860E-02	0.4077E-02	0.3314E-02	0.2578E-02	0.1873E-02	0.1199E-02	0.5507E-03	-0.7330E-04
13	-0.1788E 02	-0.2225E 02	-0.2544E 02	-0.2488E 02	-0.2157E 02	-0.1954E 02	-0.1941E 02	-0.1788E 02	-0.1430E 02	-0.1176E 02
	0.8105E-02	0.6609E-02	0.5213E-02	0.3918E-02	0.2716E-02	0.1596E-02	0.5442E-03	-0.4496E-03	-0.1398E-02	-0.2318E-02
14	0.1002E 03	0.9418E 02	0.7477E 02	0.5798E 02	0.5316E 02	0.4903E 02	0.3123E 02	0.5711E 01	-0.9764E 01	-0.1225E 02
	0.1382E-02	0.1209E-02	0.1037E-02	0.8684E-03	0.7074E-03	0.5522E-03	0.4001E-03	0.2523E-03	0.1127E-03	-0.1854E-04
15	-0.9966E 01	-0.1570E 02	-0.1759E 02	-0.1876E 02	-0.1941E 02	-0.1686E 02	-0.1166E 02	-0.7628E 01	-0.5280E 01	-0.1435E 01
	0.1588E-01	0.1310E-01	0.1042E-01	0.7837E-02	0.5354E-02	0.2960E-02	0.6377E-03	-0.1636E-02	-0.3884E-02	-0.6126E-02
16	0.2554E 02	0.2265E 02	0.1820E 02	0.1439E 02	0.1172E 02	0.8885E 01	0.6122E 01	0.5109E 01	0.5277E 01	0.3874E 01
	0.2886E-01	0.2456E-01	0.2019E-01	0.1578E-01	0.1134E-01	0.6860E-02	0.2358E-02	-0.2168E-02	-0.6722E-02	-0.1131E-01
17	0.3652E 02	0.3586E 02	0.3760E 02	0.3422E 02	0.3305E 02	0.2662E 02	0.2304E 02	0.1423E 02	0.9170E 01	-0.8233E-01
	0.4438E-01	0.3863E-01	0.3254E-01	0.2612E-01	0.1939E-01	0.1237E-01	0.5107E-02	-0.2339E-02	-0.9902E-02	-0.1751E-01
18	0.3448E 02	0.3740E 02	0.3567E 02	0.3612E 02	0.3120E 02	0.2884E 02	0.2123E 02	0.1673E 02	0.7379E 01	0.2688E 01
	0.4438E-01	0.3863E-01	0.3254E-01	0.2612E-01	0.1939E-01	0.1237E-01	0.5107E-02	-0.2339E-02	-0.9902E-02	-0.1751E-01
19	0.3108E 01	0.3376E-00	-0.2406E 01	-0.5019E 01	-0.7154E 01	-0.8490E 01	-0.8977E 01	-0.8935E 01	-0.8953E 01	-0.9565E 01
	0.2377E-01	0.1919E-01	0.1468E-01	0.1022E-01	0.5821E-02	0.1486E-02	-0.2790E-02	-0.7016E-02	-0.1120E-01	-0.1535E-01
20	-0.4913E 02	-0.5670E 02	-0.6089E 02	-0.6159E 02	-0.5932E 02	-0.5486E 02	-0.4890E 02	-0.4192E 02	-0.3419E 02	-0.2606E 02
	0.9479E-02	0.6216E-02	0.3196E-02	0.4236E-03	-0.2107E-02	-0.4412E-02	-0.6518E-02	-0.8455E-02	-0.1026E-01	-0.1196E-01
21	-0.4717E 02	-0.5404E 02	-0.5852E 02	-0.6107E 02	-0.6181E 02	-0.6082E 02	-0.5823E 02	-0.5422E 02	-0.4911E 02	-0.4311E 02
	0.4456E-02	0.2417E-02	0.5587E-03	-0.1115E-02	-0.2602E-02	-0.3908E-02	-0.5044E-02	-0.6025E-02	-0.6870E-02	-0.7600E-02
22	0.1592E 02	0.8069E 01	-0.9206E 00	-0.9708E 01	-0.1979E 02	-0.2984E 02	-0.3747E 02	-0.4418E 02	-0.5003E 02	-0.5212E 02
	0.6989E-02	0.5547E-02	0.4130E-02	0.2751E-02	0.1420E-02	0.1484E-03	-0.1053E-02	-0.2180E-02	-0.3227E-02	-0.4195E-02
23	0.7416E 02	0.6813E 02	0.6104E 02	0.5257E 02	0.4294E 02	0.3268E 02	0.2225E 02	0.1198E 02	0.1956E 01	-0.7740E 01
	0.1791E-01	0.1600E-01	0.1396E-01	0.1180E-01	0.9543E-02	0.7204E-02	0.4801E-02	0.2353E-02	-0.1225E-03	-0.2609E-02
24	0.2996E 02	0.2850E 02	0.2464E 02	0.1423E 02	0.9956E 01	0.7219E 01	-0.4699E 01	-0.1305E 02	-0.1337E 02	-0.2067E 02
	0.1127E-02	0.8952E-03	0.6671E-03	0.4440E-03	0.2295E-03	0.2496E-04	-0.1699E-03	-0.3521E-03	-0.5203E-03	-0.6769E-03
25	0.1045E 03	0.9919E 02	0.9348E 02	0.8765E 02	0.8139E 02	0.7407E 02	0.6527E 02	0.5496E 02	0.4342E 02	0.3090E 02
	0.3412E-01	0.3104E-01	0.2767E-01	0.2402E-01	0.2012E-01	0.1596E-01	0.1159E-01	0.7016E-02	0.2271E-02	-0.2611E-02

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.8412E 02	0.8409E 02	0.8229E 02	0.7873E 02	0.7371E 02	0.6758E 02	0.6043E 02	0.5198E 02	0.4172E 02	0.2927E 02
	0.4720E-01	0.4262E-01	0.3765E-01	0.3232E-01	0.2662E-01	0.2060E-01	0.1426E-01	0.7643E-02	0.7907E-03	-0.6251E-02
27	0.3316E 02	0.4044E 02	0.3561E 02	0.4032E 02	0.3247E 02	0.3400E 02	0.2290E 02	0.2161E 02	0.8261E 01	0.5658E 01
	0.5397E-01	0.4771E-01	0.4110E-01	0.3414E-01	0.2683E-01	0.1919E-01	0.1126E-01	0.3088E-02	-0.5257E-02	-0.1370E-01
28	0.3777E 02	0.3493E 02	0.4183E 02	0.3637E 02	0.4031E 02	0.3154E 02	0.3223E 02	0.2042E 02	0.1875E 02	0.5335E 01
	0.5397E-01	0.4771E-01	0.4110E-01	0.3414E-01	0.2683E-01	0.1919E-01	0.1126E-01	0.3088E-02	-0.5257E-02	-0.1370E-01
29	-0.5038E 02	-0.5877E 02	-0.6554E 02	-0.7030E 02	-0.7272E 02	-0.7260E 02	-0.6977E 02	-0.6408E 02	-0.5555E 02	-0.4460E 02
	0.1562E-01	0.1063E-01	0.5989E-02	0.1735E-02	-0.2126E-02	-0.5598E-02	-0.8699E-02	-0.1146E-01	-0.1393E-01	-0.1616E-01
30	-0.1648E 03	-0.1799E 03	-0.1873E 03	-0.1894E 03	-0.1849E 03	-0.1734E 03	-0.1554E 03	-0.1317E 03	-0.1038E 03	-0.7306E 02
	-0.7659E-02	-0.1083E-01	-0.1333E-01	-0.1516E-01	-0.1631E-01	-0.1682E-01	-0.1674E-01	-0.1615E-01	-0.1513E-01	-0.1381E-01
31	-0.1854E 03	-0.1890E 03	-0.1864E 03	-0.1778E 03	-0.1638E 03	-0.1456E 03	-0.1244E 03	-0.1011E 03	-0.7588E 02	-0.4948E 02
	-0.1256E-01	-0.1379E-01	-0.1451E-01	-0.1471E-01	-0.1444E-01	-0.1374E-01	-0.1264E-01	-0.1123E-01	-0.9568E-02	-0.7720E-02
32	-0.1434E 03	-0.1313E 03	-0.1153E 03	-0.9889E 02	-0.8198E 02	-0.6619E 02	-0.5149E 02	-0.3765E 02	-0.2597E 02	-0.1462E 02
	-0.9049E-02	-0.9187E-02	-0.9053E-02	-0.8678E-02	-0.8091E-02	-0.7327E-02	-0.6417E-02	-0.5394E-02	-0.4287E-02	-0.3123E-02
33	-0.7942E 02	-0.6905E 02	-0.5870E 02	-0.4886E 02	-0.3966E 02	-0.3136E 02	-0.2430E 02	-0.1852E 02	-0.1375E 02	-0.9886E 01
	-0.5804E-02	-0.5786E-02	-0.5612E-02	-0.5302E-02	-0.4878E-02	-0.4357E-02	-0.3762E-02	-0.3108E-02	-0.2415E-02	-0.1696E-02
34	-0.8422E 00	0.6506E 01	0.7811E 01	0.1462E 02	0.1613E 02	0.1851E 02	0.2037E 02	0.1888E 02	0.2137E 02	0.1779E 02
	-0.1371E-02	-0.1392E-02	-0.1371E-02	-0.1314E-02	-0.1225E-02	-0.1109E-02	-0.9715E-03	-0.8165E-03	-0.6486E-03	-0.4725E-03

SF,BM /T

1	0.1898E 02	0.1751E 02	0.1904E 02	0.1666E 02	0.1789E 02	0.1486E 02	0.1560E 02	0.1218E 02	0.1306E 02	0.9258E 01
2	-0.6038E 02	-0.6587E 02	-0.7379E 02	-0.7648E 02	-0.8122E 02	-0.8062E 02	-0.8202E 02	-0.7794E 02	-0.7543E 02	-0.6694E 02
3	0.9934E 02	0.1081E 03	0.1034E 03	0.1071E 03	0.9704E 02	0.9540E 02	0.8011E 02	0.7345E 02	0.5334E 02	0.4242E 02
4	0.9446E 02	0.8957E 02	0.8197E 02	0.7247E 02	0.6180E 02	0.5054E 02	0.3917E 02	0.2805E 02	0.1743E 02	0.7560E 01
5	-0.8525E 02	-0.7573E 02	-0.6542E 02	-0.5489E 02	-0.4451E 02	-0.3461E 02	-0.2547E 02	-0.1716E 02	-0.9623E 01	-0.2757E 01
6	0.6780E 03	0.6391E 03	0.5817E 03	0.5047E 03	0.4093E 03	0.2991E 03	0.1797E 03	0.5734E 02	-0.6249E 02	-0.1765E 03
7	0.2895E 04	0.2637E 04	0.2375E 04	0.2113E 04	0.1843E 04	0.1551E 04	0.1233E 04	0.8930E 03	0.5330E 03	0.1442E 03
8	0.1419E 04	0.9715E 03	0.5713E 03	0.2151E 03	-0.1020E 03	-0.3874E 03	-0.6500E 03	-0.8985E 03	-0.1142E 04	-0.1390E 04
9	-0.2150E 04	-0.2756E 04	-0.3222E 04	-0.3535E 04	-0.3692E 04	-0.3696E 04	-0.3563E 04	-0.3308E 04	-0.2954E 04	-0.2526E 04

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1145E 02	-0.8368E 00	0.7695E 01	0.1420E 02	0.1900E 02	0.2284E 02	0.2682E 02	0.3201E 02	0.3906E 02	0.4819E 02
	-0.2641E-02	-0.1767E-02	-0.9073E-03	-0.7998E-04	0.7010E-03	0.1427E-02	0.2098E-02	0.2717E-02	0.3288E-02	0.3809E-02
2	-0.3783E 02	-0.1758E 02	0.1472E 01	0.1916E 02	0.3617E 02	0.5004E 02	0.6285E 02	0.7386E 02	0.8391E 02	0.9408E 02
	-0.5456E-02	-0.4043E-02	-0.2616E-02	-0.1209E-02	0.1423E-03	0.1411E-02	0.2580E-02	0.3638E-02	0.4577E-02	0.5388E-02
3	-0.8556E 02	-0.5047E 02	-0.3099E 02	-0.3903E 01	0.2219E 02	0.4685E 02	0.6962E 02	0.8998E 02	0.1073E 03	0.1211E 03
	-0.1284E-01	-0.1087E-01	-0.3738E-02	-0.6662E-02	-0.4568E-02	-0.2576E-02	-0.7410E-03	0.8875E-03	0.2268E-02	0.3368E-02
4	0.1983E 02	0.1890E 02	0.1791E 02	0.1816E 02	0.1365E 02	0.1868E 02	0.1916E 02	0.2159E 02	0.2402E 02	0.2371E 02
	-0.9259E-03	-0.6118E-03	-0.3956E-03	-0.1825E-03	0.2208E-04	0.2145E-03	0.3917E-03	0.5521E-03	0.6944E-03	0.8173E-03
5	-0.1155E 03	-0.8984E 02	-0.6187E 02	-0.3270E 02	-0.3385E 01	0.2505E 02	0.5158E 02	0.7524E 02	0.9510E 02	0.1104E 03
	-0.2279E-01	-0.2138E-01	-0.1973E-01	-0.1794E-01	-0.1610E-01	-0.1434E-01	-0.1273E-01	-0.1136E-01	-0.1028E-01	-0.9567E-02
6	-0.6304E 02	-0.5703E 02	-0.4894E 02	-0.3924E 02	-0.2864E 02	-0.1790E 02	-0.7715E 01	0.1449E 01	0.9324E 01	0.1579E 02
	-0.2724E-01	-0.2895E-01	-0.3043E-01	-0.3173E-01	-0.3291E-01	-0.3403E-01	-0.3514E-01	-0.3626E-01	-0.3745E-01	-0.3871E-01
7	0.1021E 02	0.4309E 01	-0.5486E 01	-0.1175E 02	-0.2137E 02	-0.2676E 02	-0.3476E 02	-0.3806E 02	-0.4371E 02	-0.4469E 02
	-0.2458E-01	-0.3153E-01	-0.3847E-01	-0.4531E-01	-0.5198E-01	-0.5839E-01	-0.6446E-01	-0.7012E-01	-0.7532E-01	-0.8000E-01
8	0.8665E 01	-0.1295E 01	-0.7812E 01	-0.1789E 02	-0.2400E 02	-0.3293E 02	-0.3719E 02	-0.4375E 02	-0.4547E 02	-0.4946E 02
	-0.2458E-01	-0.3153E-01	-0.3847E-01	-0.4531E-01	-0.5198E-01	-0.5839E-01	-0.6446E-01	-0.7012E-01	-0.7532E-01	-0.8000E-01
9	0.3604E 02	0.2569E 02	0.1357E 02	0.8831E 00	-0.1196E 02	-0.2506E 02	-0.3845E 02	-0.5162E 02	-0.6362E 02	-0.7369E 02
	-0.1106E-01	-0.1614E-01	-0.2137E-01	-0.2668E-01	-0.3201E-01	-0.3729E-01	-0.4246E-01	-0.4742E-01	-0.5212E-01	-0.5647E-01
10	0.3673E 02	0.3463E 02	0.3025E 02	0.2246E 02	0.1179E 02	-0.3437E-00	-0.1277E 02	-0.2521E 02	-0.3822E 02	-0.5236E 02
	-0.2897E-02	-0.5933E-02	-0.9107E-02	-0.1241E-01	-0.1581E-01	-0.1929E-01	-0.2278E-01	-0.2625E-01	-0.2963E-01	-0.3287E-01
11	0.7081E 01	0.4933E 01	0.5028E 01	0.7168E 01	0.9528E 01	0.1027E 02	0.8383E 01	0.3810E 01	-0.2085E 01	-0.7119E 01
	-0.2670E-03	-0.1628E-02	-0.3032E-02	-0.4484E-02	-0.5998E-02	-0.7581E-02	-0.9227E-02	-0.1092E-01	-0.1265E-01	-0.1438E-01
12	-0.2132E 02	-0.1909E 02	-0.1611E 02	-0.1286E 02	-0.7100E 01	0.1300E 01	0.9700E 01	0.1821E 02	0.2836E 02	0.3734E 02
	-0.6753E-03	-0.1261E-02	-0.1841E-02	-0.2428E-02	-0.3037E-02	-0.3682E-02	-0.4372E-02	-0.5114E-02	-0.5915E-02	-0.6781E-02
13	-0.1068E 02	-0.7444E 01	-0.1146E 01	0.3971E 01	0.5326E 01	0.5807E 01	0.7724E 01	0.8439E 01	0.6051E 01	0.4122E 01
	-0.3222E-02	-0.4123E-02	-0.5038E-02	-0.5986E-02	-0.6986E-02	-0.8046E-02	-0.9162E-02	-0.1033E-01	-0.1154E-01	-0.1277E-01
14	-0.1618E 02	-0.3069E 02	-0.4738E 02	-0.5388E 02	-0.5113E 02	-0.4330E 02	-0.2439E 02	0.4488E 01	0.2873E 02	0.4034E 02
	-0.1455E-03	-0.2719E-03	-0.3976E-03	-0.5222E-03	-0.6489E-03	-0.7818E-03	-0.9213E-03	-0.1069E-02	-0.1230E-02	-0.1408E-02
15	0.3894E 01	0.6370E 01	0.4650E 01	0.2631E 01	0.2104E 01	-0.7281E 00	-0.8190E 01	-0.1642E 02	-0.2177E 02	-0.2642E 02
	-0.8381E-02	-0.1067E-01	-0.1301E-01	-0.1540E-01	-0.1785E-01	-0.2034E-01	-0.2286E-01	-0.2538E-01	-0.2787E-01	-0.3028E-01
16	0.2543E-00	-0.3429E 01	-0.6550E 01	-0.1127E 02	-0.1822E 02	-0.2463E 02	-0.2872E 02	-0.3256E 02	-0.3817E 02	-0.4411E 02
	-0.1592E-01	-0.2056E-01	-0.2521E-01	-0.2985E-01	-0.3446E-01	-0.3902E-01	-0.4347E-01	-0.4780E-01	-0.5197E-01	-0.5594E-01
17	-0.4112E 01	-0.1220E 02	-0.1480E 02	-0.2133E 02	-0.2176E 02	-0.2674E 02	-0.2615E 02	-0.3052E 02	-0.2874E 02	-0.3229E 02
	-0.2510E-01	-0.3261E-01	-0.3998E-01	-0.4716E-01	-0.5413E-01	-0.6084E-01	-0.6728E-01	-0.7341E-01	-0.7921E-01	-0.8466E-01
18	-0.5900E 01	-0.9196E 01	-0.1662E 02	-0.1814E 02	-0.2366E 02	-0.2342E 02	-0.2820E 02	-0.2712E 02	-0.3098E 02	-0.2888E 02
	-0.2510E-01	-0.3261E-01	-0.3998E-01	-0.4716E-01	-0.5413E-01	-0.6084E-01	-0.6728E-01	-0.7341E-01	-0.7921E-01	-0.8466E-01
19	-0.1094E 02	-0.1293E 02	-0.1534E 02	-0.1803E 02	-0.2086E 02	-0.2367E 02	-0.2631E 02	-0.2872E 02	-0.3088E 02	-0.3275E 02
	-0.1948E-01	-0.2357E-01	-0.2763E-01	-0.3166E-01	-0.3563E-01	-0.3954E-01	-0.4337E-01	-0.4709E-01	-0.5068E-01	-0.5413E-01
20	-0.1826E 02	-0.1164E 02	-0.6638E 01	-0.3261E 01	-0.1330E 01	-0.5972E 00	-0.7781E 00	-0.1602E 01	-0.2773E 01	-0.3887E 01
	-0.1360E-01	-0.1521E-01	-0.1681E-01	-0.1844E-01	-0.2010E-01	-0.2181E-01	-0.2356E-01	-0.2535E-01	-0.2715E-01	-0.2895E-01
21	-0.3602E 02	-0.2764E 02	-0.1846E 02	-0.9330E 01	-0.9493E 00	0.6225E 01	0.1202E 02	0.1666E 02	0.2041E 02	0.2320E 02
	-0.8240E-02	-0.8814E-02	-0.9353E-02	-0.9884E-02	-0.1044E-01	-0.1104E-01	-0.1170E-01	-0.1242E-01	-0.1321E-01	-0.1406E-01
22	-0.5147E 02	-0.5028E 02	-0.4621E 02	-0.3826E 02	-0.2918E 02	-0.2003E 02	-0.1042E 02	-0.1399E 01	0.4684E 01	0.6618E 01
	-0.5087E-02	-0.5911E-02	-0.6678E-02	-0.7404E-02	-0.8108E-02	-0.8809E-02	-0.9518E-02	-0.1024E-01	-0.1099E-01	-0.1175E-01
23	-0.1661E 02	-0.2418E 02	-0.3059E 02	-0.3645E 02	-0.4236E 02	-0.4877E 02	-0.5578E 02	-0.6301E 02	-0.6979E 02	-0.7583E 02
	-0.5089E-02	-0.7548E-02	-0.9975E-02	-0.1236E-01	-0.1469E-01	-0.1696E-01	-0.1915E-01	-0.2122E-01	-0.2315E-01	-0.2491E-01
24	-0.2965E 02	-0.2844E 02	-0.3015E 02	-0.3899E 02	-0.3953E 02	-0.2998E 02	-0.1973E 02	-0.1271E 02	-0.5475E 01	0.2870E 01
	-0.8215E-03	-0.9537E-03	-0.1077E-02	-0.1195E-02	-0.1308E-02	-0.1419E-02	-0.1532E-02	-0.1647E-02	-0.1766E-02	-0.1887E-02
25	0.1721E 02	0.1950E 01	-0.1501E 02	-0.3338E 02	-0.5254E 02	-0.7169E 02	-0.9002E 02	-0.1069E 03	-0.1217E 03	-0.1338E 03
	-0.7594E-02	-0.1264E-01	-0.1769E-01	-0.2270E-01	-0.2761E-01	-0.3236E-01	-0.3689E-01	-0.4111E-01	-0.4496E-01	-0.4839E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1474E 02	-0.1337E 01	-0.1822E 02	-0.3519E 02	-0.5158E 02	-0.6686E 02	-0.8057E 02	-0.9228E 02	-0.1017E 03	-0.1086E 03
	-0.1342E-01	-0.2066E-01	-0.2787E-01	-0.3499E-01	-0.4192E-01	-0.4860E-01	-0.5494E-01	-0.6086E-01	-0.6629E-01	-0.7119E-01
27	-0.8106E 01	-0.1015E 02	-0.2269E 02	-0.2291E 02	-0.3332E 02	-0.3117E 02	-0.3925E 02	-0.3487E 02	-0.4100E 02	-0.3487E 02
	-0.2216E-01	-0.3055E-01	-0.3880E-01	-0.4684E-01	-0.5462E-01	-0.6208E-01	-0.6918E-01	-0.7589E-01	-0.8218E-01	-0.8804E-01
28	0.3044E 01	-0.1018E 02	-0.1150E 02	-0.2328E 02	-0.2273E 02	-0.3247E 02	-0.2979E 02	-0.3756E 02	-0.3303E 02	-0.3920E 02
	-0.2216E-01	-0.3055E-01	-0.3880E-01	-0.4684E-01	-0.5462E-01	-0.6208E-01	-0.6918E-01	-0.7589E-01	-0.8218E-01	-0.8804E-01
29	-0.3203E 02	-0.1877E 02	-0.5631E 01	0.6727E 01	0.1771E 02	0.2693E 02	0.3427E 02	0.3966E 02	0.4293E 02	0.4390E 02
	-0.1822E-01	-0.2019E-01	-0.2213E-01	-0.2412E-01	-0.2623E-01	-0.2851E-01	-0.3099E-01	-0.3370E-01	-0.3664E-01	-0.3982E-01
30	-0.4060E 02	-0.7638E 01	0.2444E 02	0.5432E 02	0.8099E 02	0.1036E 03	0.1214E 03	0.1337E 03	0.1406E 03	0.1423E 03
	-0.1229E-01	-0.1070E-01	-0.9142E-02	-0.7745E-02	-0.6610E-02	-0.5826E-02	-0.5464E-02	-0.5564E-02	-0.6156E-02	-0.7247E-02
31	-0.2260E 02	0.4101E 01	0.3024E 02	0.5538E 02	0.7871E 02	0.9937E 02	0.1167E 03	0.1300E 03	0.1390E 03	0.1436E 03
	-0.5765E-02	-0.3777E-02	-0.1830E-02	0.2487E-05	0.1650E-02	0.3052E-02	0.4162E-02	0.4945E-02	0.5377E-02	0.5447E-02
32	-0.4607E 01	0.5949E 01	0.1633E 02	0.2652E 02	0.3762E 02	0.4791E 02	0.5964E 02	0.7178E 02	0.8485E 02	0.9881E 02
	-0.1929E-02	-0.7296E-03	0.4496E-03	0.1584E-02	0.2646E-02	0.3614E-02	0.4472E-02	0.5206E-02	0.5802E-02	0.6245E-02
33	-0.6882E 01	-0.4375E 01	-0.1535E 01	0.2420E 01	0.7755E 01	0.1474E 02	0.2412E 02	0.3634E 02	0.5096E 02	0.6698E 02
	-0.9651E-03	-0.2340E-03	0.4864E-03	0.1185E-02	0.1848E-02	0.2464E-02	0.3029E-02	0.3535E-02	0.3974E-02	0.4331E-02
34	0.1920E 02	0.1660E 02	0.1483E 02	0.1400E 02	0.9114E 01	0.1385E 02	0.1417E 02	0.1693E 02	0.1918E 02	0.1920E 02
	-0.2915E-03	-0.1099E-03	0.6370E-04	0.2405E-03	0.4012E-03	0.5481E-03	0.6781E-03	0.7894E-03	0.8799E-03	0.9469E-03

SF,BM /T

1	0.9702E 01	0.5422E 01	0.5962E 01	0.1334E 01	0.1457E 01	-0.3519E 01	-0.2891E 01	-0.7603E 01	-0.6938E 01	-0.1186E 02
2	-0.5966E 02	-0.4656E 02	-0.3536E 02	-0.1938E 02	-0.6393E 01	0.1030E 02	0.2302E 02	0.3841E 02	0.4886E 02	0.6105E 02
3	0.1880E 02	0.5599E 01	-0.1902E 02	-0.3179E 02	-0.5471E 02	-0.6454E 02	-0.8358E 02	-0.8867E 02	-0.1024E 03	-0.1017E 03
4	-0.1373E 01	-0.9221E 01	-0.1592E 02	-0.2151E 02	-0.2613E 02	-0.3009E 02	-0.3389E 02	-0.3804E 02	-0.4287E 02	-0.4858E 02
5	0.3549E 01	0.9547E 01	0.1565E 02	0.2222E 02	0.2942E 02	0.3743E 02	0.4657E 02	0.5706E 02	0.6865E 02	0.8082E 02
6	-0.2839E 03	-0.3856E 03	-0.4829E 03	-0.5763E 03	-0.6651E 03	-0.7468E 03	-0.8193E 03	-0.8812E 03	-0.9338E 03	-0.9793E 03
7	-0.2794E 03	-0.7332E 03	-0.1212E 04	-0.1722E 04	-0.2269E 04	-0.2850E 04	-0.3453E 04	-0.4066E 04	-0.4668E 04	-0.5229E 04
8	-0.1645E 04	-0.1913E 04	-0.2197E 04	-0.2503E 04	-0.2829E 04	-0.3171E 04	-0.3519E 04	-0.3862E 04	-0.4187E 04	-0.4486E 04
9	-0.2053E 04	-0.1566E 04	-0.1092E 04	-0.6582E 03	-0.2904E 03	-0.1194E 02	0.1590E 03	0.2102E 03	0.1354E 03	-0.6334E 02

585

13.70

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.5923E 02	0.7157E 02	0.8446E 02	0.9712E 02	0.1087E 03	0.1184E 03	0.1251E 03	0.1277E 03	0.1255E 03	0.1178E 03
	0.4276E-02	0.4676E-02	0.4991E-02	0.5206E-02	0.5302E-02	0.5265E-02	0.5082E-02	0.4746E-02	0.4253E-02	0.3607E-02
2	0.1042E 03	0.1154E 03	0.1250E 03	0.1338E 03	0.1397E 03	0.1420E 03	0.1409E 03	0.1348E 03	0.1254E 03	0.1111E 03
	0.6061E-02	0.6581E-02	0.5927E-02	0.7083E-02	0.7032E-02	0.6764E-02	0.6273E-02	0.5561E-02	0.4636E-02	0.3511E-02
3	0.1309E 03	0.1366E 03	0.1384E 03	0.1366E 03	0.1316E 03	0.1235E 03	0.1126E 03	0.9918E 02	0.8344E 02	0.6577E 02
	0.4158E-02	0.4616E-02	0.4727E-02	0.4485E-02	0.3894E-02	0.2966E-02	0.1722E-02	0.1892E-03	-0.1598E-02	-0.3599E-02
4	0.2428E 02	0.1857E 02	0.1660E 02	0.1324E 02	0.1006E 02	0.6893E 01	0.4161E-00	-0.1407E 01	-0.9323E 01	-0.1180E 02
	0.9193E-03	0.9978E-03	0.1050E-02	0.1074E-02	0.1066E-02	0.1025E-02	0.9505E-03	0.8426E-03	0.7020E-03	0.5316E-03
5	0.1207E 03	0.1258E 03	0.1257E 03	0.1208E 03	0.1118E 03	0.9949E 02	0.8467E 02	0.6796E 02	0.4984E 02	0.3075E 02
	-0.9245E-02	-0.9346E-02	-0.9882E-02	-0.1085E-01	-0.1222E-01	-0.1398E-01	-0.1606E-01	-0.1841E-01	-0.2099E-01	-0.2371E-01
6	0.2075E 02	0.2411E 02	0.2572E 02	0.2542E 02	0.2312E 02	0.1883E 02	0.1277E 02	0.5398E 01	-0.2627E 01	-0.1063E 02
	-0.4008E-01	-0.4156E-01	-0.4317E-01	-0.4492E-01	-0.4678E-01	-0.4876E-01	-0.5081E-01	-0.5291E-01	-0.5502E-01	-0.5708E-01
7	-0.4800E 02	-0.4662E 02	-0.4759E 02	-0.4416E 02	-0.4359E 02	-0.3925E 02	-0.3819E 02	-0.3350E 02	-0.3202E 02	-0.2691E 02
	-0.8413E-01	-0.8771E-01	-0.9074E-01	-0.9324E-01	-0.9524E-01	-0.9676E-01	-0.9786E-01	-0.9856E-01	-0.9890E-01	-0.9892E-01
8	-0.4871E 02	-0.5020E 02	-0.4704E 02	-0.4640E 02	-0.4171E 02	-0.4019E 02	-0.3511E 02	-0.3339E 02	-0.2809E 02	-0.2612E 02
	-0.8413E-01	-0.8771E-01	-0.9074E-01	-0.9324E-01	-0.9524E-01	-0.9676E-01	-0.9786E-01	-0.9856E-01	-0.9890E-01	-0.9892E-01
9	-0.8177E 02	-0.8845E 02	-0.9407E 02	-0.9800E 02	-0.9902E 02	-0.9621E 02	-0.8979E 02	-0.8108E 02	-0.7179E 02	-0.6322E 02
	-0.6043E-01	-0.6394E-01	-0.6698E-01	-0.6953E-01	-0.7157E-01	-0.7310E-01	-0.7414E-01	-0.7474E-01	-0.7493E-01	-0.7477E-01
10	-0.6687E 02	-0.7962E 02	-0.8873E 02	-0.9412E 02	-0.9720E 02	-0.9928E 02	-0.1006E 03	-0.1004E 03	-0.9766E 02	-0.9179E 02
	-0.3592E-01	-0.3872E-01	-0.4125E-01	-0.4345E-01	-0.4534E-01	-0.4688E-01	-0.4808E-01	-0.4894E-01	-0.4946E-01	-0.4966E-01
11	-0.1056E 02	-0.1421E 02	-0.2025E 02	-0.2888E 02	-0.3875E 02	-0.4882E 02	-0.5871E 02	-0.6809E 02	-0.7674E 02	-0.8475E 02
	-0.1609E-01	-0.1778E-01	-0.1943E-01	-0.2103E-01	-0.2255E-01	-0.2398E-01	-0.2528E-01	-0.2643E-01	-0.2740E-01	-0.2819E-01
12	0.4126E 02	0.4080E 02	0.3788E 02	0.3069E 02	0.1833E 02	0.3471E 01	-0.1149E 02	-0.2806E 02	-0.4801E 02	-0.6892E 02
	-0.7720E-02	-0.8736E-02	-0.9829E-02	-0.1099E-01	-0.1221E-01	-0.1347E-01	-0.1474E-01	-0.1599E-01	-0.1719E-01	-0.1830E-01
13	0.5935E 01	0.8722E 01	0.8545E 01	0.6478E 01	0.4968E 01	0.2127E 01	-0.4981E 01	-0.1454E 02	-0.2278E 02	-0.3003E 02
	-0.1403E-01	-0.1530E-01	-0.1660E-01	-0.1792E-01	-0.1927E-01	-0.2063E-01	-0.2200E-01	-0.2335E-01	-0.2468E-01	-0.2595E-01
14	0.4158E 02	0.3427E 02	0.2264E 02	0.1356E 02	0.6695E 01	-0.4567E 01	-0.2182E 02	-0.3855E 02	-0.5016E 02	-0.6073E 02
	-0.1605E-02	-0.1819E-02	-0.2051E-02	-0.2297E-02	-0.2554E-02	-0.2820E-02	-0.3090E-02	-0.3355E-02	-0.3609E-02	-0.3846E-02
15	-0.3287E 02	-0.3823E 02	-0.3918E 02	-0.3793E 02	-0.3805E 02	-0.3816E 02	-0.3525E 02	-0.3097E 02	-0.2904E 02	-0.2902E 02
	-0.3260E-01	-0.3481E-01	-0.3690E-01	-0.3885E-01	-0.4068E-01	-0.4238E-01	-0.4396E-01	-0.4542E-01	-0.4678E-01	-0.4805E-01
16	-0.4852E 02	-0.5252E 02	-0.5736E 02	-0.6111E 02	-0.6129E 02	-0.5883E 02	-0.5600E 02	-0.5268E 02	-0.4761E 02	-0.4186E 02
	-0.5968E-01	-0.6316E-01	-0.6637E-01	-0.6928E-01	-0.7189E-01	-0.7419E-01	-0.7620E-01	-0.7793E-01	-0.7940E-01	-0.8064E-01
17	-0.3010E 02	-0.3384E 02	-0.3153E 02	-0.3567E 02	-0.3408E 02	-0.3914E 02	-0.3737E 02	-0.4167E 02	-0.3849E 02	-0.4128E 02
	-0.8974E-01	-0.9446E-01	-0.9880E-01	-0.1028E-00	-0.1063E-00	-0.1095E-00	-0.1122E-00	-0.1145E-00	-0.1164E-00	-0.1178E-00
18	-0.3260E 02	-0.3047E 02	-0.3436E 02	-0.3242E 02	-0.3731E 02	-0.3606E 02	-0.4101E 02	-0.3870E 02	-0.4249E 02	-0.3833E 02
	-0.8974E-01	-0.9446E-01	-0.9880E-01	-0.1028E-00	-0.1063E-00	-0.1095E-00	-0.1122E-00	-0.1145E-00	-0.1164E-00	-0.1178E-00
19	-0.3429E 02	-0.3534E 02	-0.3571E 02	-0.3521E 02	-0.3395E 02	-0.3230E 02	-0.3086E 02	-0.3018E 02	-0.3055E 02	-0.3204E 02
	-0.5741E-01	-0.6051E-01	-0.6343E-01	-0.6618E-01	-0.6875E-01	-0.7115E-01	-0.7339E-01	-0.7547E-01	-0.7739E-01	-0.7916E-01
20	-0.4515E 01	-0.4486E 01	-0.3997E 01	-0.3417E 01	-0.3118E 01	-0.3439E 01	-0.4648E 01	-0.7048E 01	-0.1108E 02	-0.1713E 02
	-0.3075E-01	-0.3253E-01	-0.3430E-01	-0.3607E-01	-0.3782E-01	-0.3957E-01	-0.4131E-01	-0.4303E-01	-0.4472E-01	-0.4637E-01
21	0.2447E 02	0.2380E 02	0.2103E 02	0.1610E 02	0.9060E 01	0.2841E-00	-0.9723E 01	-0.2043E 02	-0.3113E 02	-0.4124E 02
	-0.1498E-01	-0.1596E-01	-0.1700E-01	-0.1810E-01	-0.1924E-01	-0.2041E-01	-0.2158E-01	-0.2273E-01	-0.2382E-01	-0.2484E-01
22	0.5756E 01	0.2241E 01	-0.6036E 01	-0.1780E 02	-0.3014E 02	-0.4401E 02	-0.5937E 02	-0.7275E 02	-0.8391E 02	-0.9415E 02
	-0.1254E-01	-0.1333E-01	-0.1413E-01	-0.1492E-01	-0.1568E-01	-0.1639E-01	-0.1702E-01	-0.1755E-01	-0.1795E-01	-0.1821E-01
23	-0.8127E 02	-0.8618E 02	-0.9044E 02	-0.9396E 02	-0.9664E 02	-0.9821E 02	-0.9844E 02	-0.9716E 02	-0.9402E 02	-0.8863E 02
	-0.2648E-01	-0.2785E-01	-0.2899E-01	-0.2991E-01	-0.3060E-01	-0.3104E-01	-0.3124E-01	-0.3120E-01	-0.3091E-01	-0.3040E-01
24	0.2885E 01	-0.5672E 01	-0.8188E 01	-0.7919E 01	-0.1664E 02	-0.2278E 02	-0.2062E 02	-0.2485E 02	-0.3198E 02	-0.2919E 02
	-0.2013E-02	-0.2142E-02	-0.2270E-02	-0.2397E-02	-0.2520E-02	-0.2635E-02	-0.2736E-02	-0.2822E-02	-0.2888E-02	-0.2929E-02
25	-0.1424E 03	-0.1472E 03	-0.1481E 03	-0.1454E 03	-0.1395E 03	-0.1309E 03	-0.1199E 03	-0.1070E 03	-0.9266E 02	-0.7778E 02
	-0.5136E-01	-0.5383E-01	-0.5579E-01	-0.5725E-01	-0.5822E-01	-0.5873E-01	-0.5881E-01	-0.5849E-01	-0.5784E-01	-0.5689E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.1131E 03	-0.1151E 03	-0.1144E 03	-0.1110E 03	-0.1051E 03	-0.9693E 02	-0.8731E 02	-0.7702E 02	-0.6682E 02	-0.5727E 02
	-0.7552E-01	-0.7926E-01	-0.8241E-01	-0.8497E-01	-0.8698E-01	-0.8846E-01	-0.8947E-01	-0.9007E-01	-0.9029E-01	-0.9021E-01
27	-0.3055E 02	-0.3227E 02	-0.3623E 02	-0.2864E 02	-0.3276E 02	-0.2567E 02	-0.3057E 02	-0.2432E 02	-0.3003E 02	-0.2435E 02
	-0.9346E-01	-0.9846E-01	-0.1030E-00	-0.1072E-00	-0.1110E-00	-0.1145E-00	-0.1176E-00	-0.1204E-00	-0.1229E-00	-0.1250E-00
28	-0.3325E 02	-0.3830E 02	-0.3156E 02	-0.3623E 02	-0.2946E 02	-0.3448E 02	-0.2824E 02	-0.3390E 02	-0.2822E 02	-0.3426E 02
	-0.9346E-01	-0.9846E-01	-0.1030E-00	-0.1072E-00	-0.1110E-00	-0.1145E-00	-0.1176E-00	-0.1204E-00	-0.1229E-00	-0.1250E-00
29	0.4246E 02	0.3860E 02	0.3240E 02	0.2412E 02	0.1421E 02	0.3365E 01	-0.7585E 01	-0.1785E 02	-0.2689E 02	-0.3447E 02
	-0.4322E-01	-0.4683E-01	-0.5063E-01	-0.5457E-01	-0.5861E-01	-0.6269E-01	-0.6677E-01	-0.7079E-01	-0.7469E-01	-0.7842E-01
30	0.1390E 03	0.1311E 03	0.1194E 03	0.1046E 03	0.8771E 02	0.6961E 02	0.5087E 02	0.3191E 02	0.1303E 02	-0.5603E 01
	-0.8830E-02	-0.1089E-01	-0.1339E-01	-0.1629E-01	-0.1953E-01	-0.2306E-01	-0.2682E-01	-0.3073E-01	-0.3473E-01	-0.3875E-01
31	0.1443E 03	0.1419E 03	0.1371E 03	0.1300E 03	0.1206E 03	0.1084E 03	0.9301E 02	0.7411E 02	0.5166E 02	0.2611E 02
	0.5148E-02	0.4480E-02	0.3448E-02	0.2063E-02	0.3433E-03	-0.1689E-02	-0.4001E-02	-0.6553E-02	-0.9297E-02	-0.1217E-01
32	0.1123E 03	0.1250E 03	0.1337E 03	0.1387E 03	0.1378E 03	0.1309E 03	0.1180E 03	0.9845E 02	0.7457E 02	0.4580E 02
	0.6514E-02	0.6584E-02	0.6433E-02	0.6042E-02	0.5401E-02	0.4510E-02	0.3380E-02	0.2034E-02	0.5051E-03	-0.1165E-02
33	0.8304E 02	0.9733E 02	0.1081E 03	0.1139E 03	0.1141E 03	0.1087E 03	0.9831E 02	0.8361E 02	0.6533E 02	0.4415E 02
	0.4591E-02	0.4730E-02	0.4726E-02	0.4562E-02	0.4228E-02	0.3725E-02	0.3059E-02	0.2247E-02	0.1311E-02	0.2769E-03
34	0.1934E 02	0.1321E 02	0.1242E 02	0.5715E 01	0.1465E 01	-0.3443E 01	-0.1103E 02	-0.1424E 02	-0.2300E 02	-0.2579E 02
	0.9876E-03	0.9981E-03	0.9752E-03	0.9157E-03	0.8184E-03	0.6832E-03	0.5117E-03	0.3076E-03	0.7563E-04	-0.1775E-03

SF,BY /T

1	-0.1069E 02	-0.1516E 02	-0.1346E 02	-0.1745E 02	-0.1432E 02	-0.1675E 02	-0.1204E 02	-0.1332E 02	-0.7030E 01	-0.7139E 01
2	0.6768E 02	0.7563E 02	0.7783E 02	0.8104E 02	0.7818E 02	0.7619E 02	0.6840E 02	0.6226E 02	0.5152E 02	0.4364E 02
3	-0.1093E 03	-0.1025E 03	-0.1041E 03	-0.9158E 02	-0.8820E 02	-0.7142E 02	-0.6493E 02	-0.4617E 02	-0.3887E 02	-0.2019E 02
4	-0.5512E 02	-0.6224E 02	-0.6953E 02	-0.7658E 02	-0.8291E 02	-0.8802E 02	-0.9139E 02	-0.9255E 02	-0.9110E 02	-0.8679E 02
5	0.9275E 02	0.1034E 03	0.1116E 03	0.1165E 03	0.1176E 03	0.1147E 03	0.1079E 03	0.9781E 02	0.8474E 02	0.6927E 02
6	-0.1020E 04	-0.1058E 04	-0.1092E 04	-0.1121E 04	-0.1142E 04	-0.1153E 04	-0.1155E 04	-0.1148E 04	-0.1134E 04	-0.1115E 04
7	-0.5726E 04	-0.6151E 04	-0.6511E 04	-0.6800E 04	-0.7013E 04	-0.7154E 04	-0.7229E 04	-0.7239E 04	-0.7186E 04	-0.7079E 04
8	-0.4755E 04	-0.4996E 04	-0.5208E 04	-0.5399E 04	-0.5576E 04	-0.5744E 04	-0.5910E 04	-0.6080E 04	-0.6260E 04	-0.6452E 04
9	-0.3757E 03	-0.7853E 03	-0.1273E 04	-0.1820E 04	-0.2409E 04	-0.3027E 04	-0.3662E 04	-0.4306E 04	-0.4951E 04	-0.5590E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1045E 03	0.8551E 02	0.6123E 02	0.3244E 02	0.1118E-00	-0.3473E 02	-0.7104E 02	-0.1078E 03	-0.1438E 03	-0.1778E 03
	0.2815E-02	0.1886E-02	0.8373E-03	-0.3108E-03	-0.1531E-02	-0.2793E-02	-0.4060E-02	-0.5293E-02	-0.6456E-02	-0.7510E-02
2	0.9370E 02	0.7231E 02	0.4672E 02	0.1815E 02	-0.1480E 02	-0.4949E 02	-0.8625E 02	-0.1221E 03	-0.1557E 03	-0.1860E 03
	0.2207E-02	0.7422E-03	-0.8572E-03	-0.2561E-02	-0.4332E-02	-0.6129E-02	-0.7903E-02	-0.9606E-02	-0.1119E-01	-0.1260E-01
3	0.4644E 02	0.2573E 02	0.3984E 01	-0.1831E 02	-0.4052E 02	-0.6201E 02	-0.8231E 02	-0.1012E 03	-0.1184E 03	-0.1339E 03
	-0.5771E-02	-0.8071E-02	-0.1045E-01	-0.1287E-01	-0.1528E-01	-0.1762E-01	-0.1986E-01	-0.2194E-01	-0.2382E-01	-0.2547E-01
4	-0.2058E 02	-0.2847E 02	-0.3391E 02	-0.4404E 02	-0.4734E 02	-0.5568E 02	-0.5792E 02	-0.6219E 02	-0.6544E 02	-0.6456E 02
	0.3335E-03	0.1113E-03	-0.1312E-03	-0.3897E-03	-0.6582E-03	-0.9307E-03	-0.1200E-02	-0.1458E-02	-0.1698E-02	-0.1912E-02
5	0.1124E 02	-0.7993E 01	-0.2619E 02	-0.4271E 02	-0.5720E 02	-0.6964E 02	-0.8017E 02	-0.8895E 02	-0.9617E 02	-0.1020E 03
	-0.2653E-01	-0.2937E-01	-0.3218E-01	-0.3491E-01	-0.3751E-01	-0.3994E-01	-0.4216E-01	-0.4416E-01	-0.4590E-01	-0.4736E-01
6	-0.1806E 02	-0.2464E 02	-0.3031E 02	-0.3518E 02	-0.3930E 02	-0.4266E 02	-0.4518E 02	-0.4681E 02	-0.4765E 02	-0.4790E 02
	-0.5907E-01	-0.6096E-01	-0.6271E-01	-0.6431E-01	-0.6575E-01	-0.6701E-01	-0.6809E-01	-0.6898E-01	-0.6968E-01	-0.7020E-01
7	-0.2516E 02	-0.2017E 02	-0.1887E 02	-0.1453E 02	-0.1382E 02	-0.1001E 02	-0.9839E 01	-0.6752E 01	-0.7354E 01	-0.5002E 01
	-0.9867E-01	-0.9820E-01	-0.9754E-01	-0.9674E-01	-0.9584E-01	-0.9488E-01	-0.9388E-01	-0.9286E-01	-0.9185E-01	-0.9086E-01
8	-0.2076E 02	-0.1904E 02	-0.1431E 02	-0.1336E 02	-0.9372E 01	-0.9021E 01	-0.5689E 01	-0.6083E 01	-0.3613E 01	-0.4736E 01
	-0.9867E-01	-0.9820E-01	-0.9754E-01	-0.9674E-01	-0.9584E-01	-0.9488E-01	-0.9388E-01	-0.9286E-01	-0.9185E-01	-0.9086E-01
9	-0.5559E 02	-0.4835E 02	-0.4098E 02	-0.3376E 02	-0.2751E 02	-0.2269E 02	-0.1901E 02	-0.1583E 02	-0.1292E 02	-0.1061E 02
	-0.7430E-01	-0.7357E-01	-0.7263E-01	-0.7153E-01	-0.7030E-01	-0.6900E-01	-0.6764E-01	-0.6626E-01	-0.6487E-01	-0.6350E-01
10	-0.8366E 02	-0.7524E 02	-0.6817E 02	-0.6229E 02	-0.5624E 02	-0.4931E 02	-0.4231E 02	-0.3652E 02	-0.3230E 02	-0.2877E 02
	-0.4955E-01	-0.4918E-01	-0.4857E-01	-0.4777E-01	-0.4680E-01	-0.4570E-01	-0.4449E-01	-0.4320E-01	-0.4186E-01	-0.4049E-01
11	-0.9160E 02	-0.9554E 02	-0.9521E 02	-0.9167E 02	-0.8766E 02	-0.8449E 02	-0.8095E 02	-0.7528E 02	-0.6727E 02	-0.5805E 02
	-0.2876E-01	-0.2911E-01	-0.2923E-01	-0.2915E-01	-0.2887E-01	-0.2842E-01	-0.2780E-01	-0.2705E-01	-0.2617E-01	-0.2519E-01
12	-0.8640E 02	-0.9975E 02	-0.1123E 03	-0.1245E 03	-0.1321E 03	-0.1320E 03	-0.1276E 03	-0.1228E 03	-0.1179E 03	-0.1113E 03
	-0.1930E-01	-0.2016E-01	-0.2056E-01	-0.2138E-01	-0.2172E-01	-0.2188E-01	-0.2186E-01	-0.2166E-01	-0.2132E-01	-0.2083E-01
13	-0.3892E 02	-0.4863E 02	-0.5637E 02	-0.6309E 02	-0.7214E 02	-0.8281E 02	-0.9039E 02	-0.9580E 02	-0.9994E 02	-0.1035E 03
	-0.2714E-01	-0.2825E-01	-0.2926E-01	-0.3014E-01	-0.3091E-01	-0.3153E-01	-0.3199E-01	-0.3228E-01	-0.3238E-01	-0.3231E-01
14	-0.7945E 02	-0.1091E 03	-0.1382E 03	-0.1542E 03	-0.1610E 03	-0.1693E 03	-0.1790E 03	-0.1830E 03	-0.1811E 03	-0.1809E 03
	-0.4059E-02	-0.4247E-02	-0.4400E-02	-0.4514E-02	-0.4588E-02	-0.4623E-02	-0.4620E-02	-0.4581E-02	-0.4508E-02	-0.4406E-02
15	-0.2820E 02	-0.2749E 02	-0.2999E 02	-0.3510E 02	-0.3978E 02	-0.4454E 02	-0.5231E 02	-0.6195E 02	-0.6887E 02	-0.7234E 02
	-0.4923E-01	-0.5032E-01	-0.5133E-01	-0.5226E-01	-0.5311E-01	-0.5386E-01	-0.5450E-01	-0.5501E-01	-0.5537E-01	-0.5557E-01
16	-0.3767E 02	-0.3489E 02	-0.3182E 02	-0.2869E 02	-0.2702E 02	-0.2630E 02	-0.2481E 02	-0.2333E 02	-0.2450E 02	-0.2837E 02
	-0.8168E-01	-0.8254E-01	-0.8324E-01	-0.8381E-01	-0.8427E-01	-0.8463E-01	-0.8491E-01	-0.8511E-01	-0.8524E-01	-0.8531E-01
17	-0.3571E 02	-0.3614E 02	-0.2844E 02	-0.2762E 02	-0.1874E 02	-0.1746E 02	-0.8752E 01	-0.8529E 01	-0.7619E 00	-0.1892E 01
	-0.1189E-00	-0.1195E-00	-0.1197E-00	-0.1197E-00	-0.1194E-00	-0.1190E-00	-0.1185E-00	-0.1179E-00	-0.1173E-00	-0.1168E-00
18	-0.3091E 02	-0.3306E 02	-0.3271E 02	-0.2428E 02	-0.2293E 02	-0.1374E 02	-0.1274E 02	-0.4363E 01	-0.4497E 01	0.2753E 01
	-0.1189E-00	-0.1195E-00	-0.1197E-00	-0.1197E-00	-0.1194E-00	-0.1190E-00	-0.1185E-00	-0.1179E-00	-0.1173E-00	-0.1168E-00
19	-0.3457E 02	-0.3784E 02	-0.4152E 02	-0.4532E 02	-0.4903E 02	-0.5245E 02	-0.5543E 02	-0.5793E 02	-0.5984E 02	-0.6089E 02
	-0.8076E-01	-0.8218E-01	-0.8342E-01	-0.8445E-01	-0.8528E-01	-0.8589E-01	-0.8627E-01	-0.8641E-01	-0.8632E-01	-0.8599E-01
20	-0.2531E 02	-0.3551E 02	-0.4740E 02	-0.6033E 02	-0.7346E 02	-0.8609E 02	-0.9741E 02	-0.1065E 03	-0.1125E 03	-0.1151E 03
	-0.4796E-01	-0.4947E-01	-0.5065E-01	-0.5210E-01	-0.5315E-01	-0.5399E-01	-0.5458E-01	-0.5488E-01	-0.5488E-01	-0.5456E-01
21	-0.5069E 02	-0.5952E 02	-0.6773E 02	-0.7542E 02	-0.8255E 02	-0.8850E 02	-0.9263E 02	-0.9477E 02	-0.9485E 02	-0.9285E 02
	-0.2576E-01	-0.2657E-01	-0.2724E-01	-0.2777E-01	-0.2814E-01	-0.2836E-01	-0.2840E-01	-0.2826E-01	-0.2795E-01	-0.2748E-01
22	-0.1001E 03	-0.9998E 02	-0.9731E 02	-0.9170E 02	-0.8040E 02	-0.6760E 02	-0.5672E 02	-0.4494E 02	-0.3378E 02	-0.2773E 02
	-0.1831E-01	-0.1824E-01	-0.1802E-01	-0.1766E-01	-0.1719E-01	-0.1661E-01	-0.1597E-01	-0.1529E-01	-0.1460E-01	-0.1392E-01
23	-0.8096E 02	-0.7115E 02	-0.5943E 02	-0.4650E 02	-0.3322E 02	-0.2007E 02	-0.7566E 01	0.3528E 01	0.1266E 02	0.1955E 02
	-0.2968E-01	-0.2877E-01	-0.2770E-01	-0.2653E-01	-0.2528E-01	-0.2400E-01	-0.2273E-01	-0.2151E-01	-0.2036E-01	-0.1932E-01
24	-0.3100E 02	-0.4456E 02	-0.4753E 02	-0.4298E 02	-0.5143E 02	-0.5661E 02	-0.4785E 02	-0.5003E 02	-0.6067E 02	-0.5735E 02
	-0.2945E-02	-0.2937E-02	-0.2902E-02	-0.2844E-02	-0.2768E-02	-0.2677E-02	-0.2573E-02	-0.2464E-02	-0.2354E-02	-0.2244E-02
25	-0.6310E 02	-0.4933E 02	-0.3702E 02	-0.2629E 02	-0.1703E 02	-0.9113E 01	-0.2318E 01	0.3747E 01	0.9389E 01	0.1476E 02
	-0.5570E-01	-0.5433E-01	-0.5283E-01	-0.5126E-01	-0.4965E-01	-0.4805E-01	-0.4648E-01	-0.4498E-01	-0.4357E-01	-0.4228E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.4870E 02	-0.4128E 02	-0.3498E 02	-0.2977E 02	-0.2552E 02	-0.2198E 02	-0.1885E 02	-0.1589E 02	-0.1290E 02	-0.9736E 01
	-0.8986E-01	-0.8930E-01	-0.8858E-01	-0.8773E-01	-0.8678E-01	-0.8577E-01	-0.8472E-01	-0.8365E-01	-0.8257E-01	-0.8151E-01
27	-0.3032E 02	-0.2449E 02	-0.2998E 02	-0.2336E 02	-0.2795E 02	-0.2051E 02	-0.2457E 02	-0.1700E 02	-0.2136E 02	-0.1446E 02
	-0.1268E-00	-0.1283E-00	-0.1295E-00	-0.1304E-00	-0.1311E-00	-0.1314E-00	-0.1316E-00	-0.1316E-00	-0.1314E-00	-0.1311E-00
28	-0.2862E 02	-0.3439E 02	-0.2812E 02	-0.3300E 02	-0.2571E 02	-0.2968E 02	-0.2176E 02	-0.2552E 02	-0.1782E 02	-0.2217E 02
	-0.1268E-00	-0.1283E-00	-0.1295E-00	-0.1304E-00	-0.1311E-00	-0.1314E-00	-0.1316E-00	-0.1316E-00	-0.1314E-00	-0.1311E-00
29	-0.4068E 02	-0.4590E 02	-0.5065E 02	-0.5537E 02	-0.6039E 02	-0.6577E 02	-0.7130E 02	-0.7660E 02	-0.8134E 02	-0.8539E 02
	-0.8196E-01	-0.8528E-01	-0.8836E-01	-0.9118E-01	-0.9373E-01	-0.9599E-01	-0.9794E-01	-0.9957E-01	-0.1008E-00	-0.1018E-00
30	-0.2391E 02	-0.4185E 02	-0.5939E 02	-0.7648E 02	-0.9294E 02	-0.1085E 03	-0.1231E 03	-0.1365E 03	-0.1486E 03	-0.1591E 03
	-0.4274E-01	-0.4663E-01	-0.5037E-01	-0.5392E-01	-0.5721E-01	-0.6021E-01	-0.6287E-01	-0.6514E-01	-0.6699E-01	-0.6839E-01
31	-0.1629E 01	-0.3023E 02	-0.5824E 02	-0.8443E 02	-0.1080E 03	-0.1289E 03	-0.1470E 03	-0.1625E 03	-0.1754E 03	-0.1857E 03
	-0.1512E-01	-0.1807E-01	-0.2097E-01	-0.2375E-01	-0.2635E-01	-0.2872E-01	-0.3081E-01	-0.3259E-01	-0.3402E-01	-0.3507E-01
32	0.1525E 02	-0.1711E 02	-0.5029E 02	-0.8235E 02	-0.1137E 03	-0.1412E 03	-0.1654E 03	-0.1840E 03	-0.1969E 03	-0.2040E 03
	-0.2929E-02	-0.4740E-02	-0.6549E-02	-0.8306E-02	-0.9964E-02	-0.1148E-01	-0.1280E-01	-0.1390E-01	-0.1475E-01	-0.1533E-01
33	0.2055E 02	-0.5136E 01	-0.3239E 02	-0.6033E 02	-0.8784E 02	-0.1136E 03	-0.1360E 03	-0.1537E 03	-0.1657E 03	-0.1718E 03
	-0.8243E-03	-0.1963E-02	-0.3110E-02	-0.4233E-02	-0.5297E-02	-0.6271E-02	-0.7123E-02	-0.7826E-02	-0.8361E-02	-0.8717E-02
34	-0.3465E 02	-0.4142E 02	-0.4569E 02	-0.5343E 02	-0.5406E 02	-0.5912E 02	-0.5751E 02	-0.5821E 02	-0.5738E 02	-0.5328E 02
	-0.4452E-03	-0.7198E-03	-0.9940E-03	-0.1261E-02	-0.1512E-02	-0.1741E-02	-0.1942E-02	-0.2108E-02	-0.2237E-02	-0.2325E-02

SF,BF /T

1	-0.6075E-01	-0.2359E-00	0.6909E 01	0.6368E 01	0.1287E 02	0.1105E 02	0.1651E 02	0.1332E 02	0.1704E 02	0.1144E 02
2	0.3220E 02	0.2426E 02	0.1319E 02	0.5973E 01	-0.3921E 01	-0.9621E 01	-0.1776E 02	-0.2176E 02	-0.2826E 02	-0.3071E 02
3	-0.1366E 02	0.3867E 01	0.9066E 01	0.2524E 02	0.2908E 02	0.4391E 02	0.4636E 02	0.5970E 02	0.6050E 02	0.7205E 02
4	-0.7951E 02	-0.6927E 02	-0.5623E 02	-0.4074E 02	-0.2327E 02	-0.4352E 01	0.1539E 02	0.3531E 02	0.5472E 02	0.7287E 02
5	0.5191E 02	0.3312E 02	0.1340E 02	-0.6551E 01	-0.2593E 02	-0.4386E 02	-0.5937E 02	-0.7162E 02	-0.8005E 02	-0.8446E 02
6	-0.1090E 04	-0.1061E 04	-0.1025E 04	-0.9808E 03	-0.9284E 03	-0.8687E 03	-0.8052E 03	-0.7430E 03	-0.6874E 03	-0.6414E 03
7	-0.6934E 04	-0.6756E 04	-0.6551E 04	-0.6334E 04	-0.6129E 04	-0.5945E 04	-0.5774E 04	-0.5607E 04	-0.5440E 04	-0.5278E 04
8	-0.6660E 04	-0.6885E 04	-0.7123E 04	-0.7367E 04	-0.7607E 04	-0.7825E 04	-0.8006E 04	-0.8134E 04	-0.8199E 04	-0.8193E 04
9	-0.6217E 04	-0.6821E 04	-0.7394E 04	-0.7930E 04	-0.8424E 04	-0.8875E 04	-0.9283E 04	-0.9646E 04	-0.9963E 04	-0.1023E 05

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.2081E 03	-0.2323E 03	-0.2486E 03	-0.2553E 03	-0.2521E 03	-0.2392E 03	-0.2178E 03	-0.1892E 03	-0.1551E 03	-0.1170E 03
	-0.8416E-02	-0.9133E-02	-0.9622E-02	-0.9852E-02	-0.9805E-02	-0.9479E-02	-0.8885E-02	-0.8050E-02	-0.7005E-02	-0.5793E-02
2	-0.2117E 03	-0.2332E 03	-0.2472E 03	-0.2555E 03	-0.2553E 03	-0.2463E 03	-0.2292E 03	-0.2034E 03	-0.1716E 03	-0.1335E 03
	-0.1381E-01	-0.1476E-01	-0.1540E-01	-0.1571E-01	-0.1567E-01	-0.1525E-01	-0.1449E-01	-0.1339E-01	-0.1199E-01	-0.1035E-01
3	-0.1471E 03	-0.1575E 03	-0.1649E 03	-0.1690E 03	-0.1698E 03	-0.1672E 03	-0.1612E 03	-0.1515E 03	-0.1380E 03	-0.1210E 03
	-0.2685E-01	-0.2791E-01	-0.2863E-01	-0.2896E-01	-0.2890E-01	-0.2843E-01	-0.2755E-01	-0.2628E-01	-0.2465E-01	-0.2267E-01
4	-0.6238E 02	-0.5120E 02	-0.4700E 02	-0.3473E 02	-0.2557E 02	-0.1823E 02	-0.7793E 01	-0.2349E 01	0.9439E 01	0.1443E 02
	-0.2095E-02	-0.2238E-02	-0.2335E-02	-0.2382E-02	-0.2375E-02	-0.2312E-02	-0.2195E-02	-0.2028E-02	-0.1816E-02	-0.1567E-02
5	-0.1066E 03	-0.1101E 03	-0.1128E 03	-0.1147E 03	-0.1159E 03	-0.1162E 03	-0.1160E 03	-0.1151E 03	-0.1136E 03	-0.1108E 03
	-0.4854E-01	-0.4941E-01	-0.4995E-01	-0.5014E-01	-0.4996E-01	-0.4940E-01	-0.4846E-01	-0.4714E-01	-0.4544E-01	-0.4337E-01
6	-0.4783E 02	-0.4771E 02	-0.4778E 02	-0.4825E 02	-0.4923E 02	-0.5072E 02	-0.5256E 02	-0.5453E 02	-0.5636E 02	-0.5792E 02
	-0.7054E-01	-0.7069E-01	-0.7064E-01	-0.7038E-01	-0.6990E-01	-0.6919E-01	-0.6824E-01	-0.6703E-01	-0.6556E-01	-0.6381E-01
7	-0.6096E 01	-0.4109E 01	-0.5525E 01	-0.4031E 01	-0.6005E 01	-0.4972E 01	-0.6992E 01	-0.5657E 01	-0.7299E 01	-0.6047E 01
	-0.8989E-01	-0.8895E-01	-0.8803E-01	-0.8710E-01	-0.8616E-01	-0.8519E-01	-0.8419E-01	-0.8312E-01	-0.8201E-01	-0.8082E-01
8	-0.2817E 01	-0.4274E 01	-0.2714E 01	-0.4629E 01	-0.3674E 01	-0.6048E 01	-0.5215E 01	-0.7285E 01	-0.6119E 01	-0.8232E 01
	-0.8989E-01	-0.8895E-01	-0.8803E-01	-0.8710E-01	-0.8616E-01	-0.8519E-01	-0.8419E-01	-0.8312E-01	-0.8201E-01	-0.8082E-01
9	-0.9323E 01	-0.9035E 01	-0.9018E 01	-0.8164E 01	-0.5837E 01	-0.2663E 01	-0.3542E-00	-0.4266E-00	-0.2946E 01	-0.6486E 01
	-0.6215E-01	-0.6083E-01	-0.5953E-01	-0.5823E-01	-0.5693E-01	-0.5563E-01	-0.5434E-01	-0.5307E-01	-0.5180E-01	-0.5053E-01
10	-0.2476E 02	-0.1960E 02	-0.1377E 02	-0.8858E 01	-0.6492E 01	-0.6649E 01	-0.7270E 01	-0.8092E 01	-0.2755E 01	0.1086E 01
	-0.3910E-01	-0.3770E-01	-0.3629E-01	-0.3489E-01	-0.3349E-01	-0.3209E-01	-0.3069E-01	-0.2929E-01	-0.2788E-01	-0.2648E-01
11	-0.4911E 02	-0.4202E 02	-0.3776E 02	-0.3535E 02	-0.3216E 02	-0.2657E 02	-0.1966E 02	-0.1343E 02	-0.8227E 01	-0.3045E 01
	-0.2414E-01	-0.2303E-01	-0.2187E-01	-0.2065E-01	-0.1938E-01	-0.1805E-01	-0.1667E-01	-0.1526E-01	-0.1383E-01	-0.1239E-01
12	-0.1051E 03	-0.1019E 03	-0.9825E 02	-0.8848E 02	-0.7408E 02	-0.6068E 02	-0.4939E 02	-0.3805E 02	-0.2639E 02	-0.1516E 02
	-0.2022E-01	-0.1949E-01	-0.1862E-01	-0.1763E-01	-0.1651E-01	-0.1528E-01	-0.1395E-01	-0.1255E-01	-0.1110E-01	-0.9602E-02
13	-0.1033E 03	-0.9936E 02	-0.9588E 02	-0.9408E 02	-0.8967E 02	-0.8036E 02	-0.6957E 02	-0.5962E 02	-0.4764E 02	-0.3203E 02
	-0.3204E-01	-0.3159E-01	-0.3093E-01	-0.3007E-01	-0.2901E-01	-0.2775E-01	-0.2630E-01	-0.2470E-01	-0.2296E-01	-0.2112E-01
14	-0.1782E 03	-0.1557E 03	-0.1157E 03	-0.8347E 02	-0.6941E 02	-0.6068E 02	-0.4719E 02	-0.3174E 02	-0.2040E 02	-0.1368E 02
	-0.4278E-02	-0.4118E-02	-0.3927E-02	-0.3711E-02	-0.3473E-02	-0.3213E-02	-0.2932E-02	-0.2635E-02	-0.2327E-02	-0.2013E-02
15	-0.7598E 02	-0.8047E 02	-0.8209E 02	-0.7991E 02	-0.7790E 02	-0.7738E 02	-0.7416E 02	-0.6632E 02	-0.5830E 02	-0.5333E 02
	-0.5558E-01	-0.5539E-01	-0.5499E-01	-0.5434E-01	-0.5346E-01	-0.5233E-01	-0.5096E-01	-0.4937E-01	-0.4757E-01	-0.4558E-01
16	-0.3217E 02	-0.3480E 02	-0.3787E 02	-0.4169E 02	-0.4410E 02	-0.4484E 02	-0.4683E 02	-0.5132E 02	-0.5548E 02	-0.5703E 02
	-0.8531E-01	-0.8520E-01	-0.8496E-01	-0.8457E-01	-0.8400E-01	-0.8323E-01	-0.8226E-01	-0.8106E-01	-0.7962E-01	-0.7791E-01
17	0.3882E 01	-0.3745E-00	0.2340E 01	-0.4866E 01	-0.4725E 01	-0.1433E 02	-0.1523E 02	-0.2474E 02	-0.2495E 02	-0.3419E 02
	-0.1164E-00	-0.1160E-00	-0.1158E-00	-0.1155E-00	-0.1153E-00	-0.1150E-00	-0.1146E-00	-0.1140E-00	-0.1132E-00	-0.1121E-00
18	0.3722E-00	0.4664E 01	-0.1049E 01	0.4300E-00	-0.8150E 01	-0.8959E 01	-0.1885E 02	-0.1946E 02	-0.2892E 02	-0.2917E 02
	-0.1164E-00	-0.1160E-00	-0.1158E-00	-0.1155E-00	-0.1153E-00	-0.1150E-00	-0.1146E-00	-0.1140E-00	-0.1132E-00	-0.1121E-00
19	-0.6072E 02	-0.5906E 02	-0.5581E 02	-0.5111E 02	-0.4541E 02	-0.3946E 02	-0.3404E 02	-0.2967E 02	-0.2647E 02	-0.2429E 02
	-0.8542E-01	-0.8462E-01	-0.8353E-01	-0.8231E-01	-0.8083E-01	-0.7917E-01	-0.7734E-01	-0.7538E-01	-0.7330E-01	-0.7112E-01
20	-0.1139E 03	-0.1090E 03	-0.1006E 03	-0.8954E 02	-0.7642E 02	-0.6187E 02	-0.4648E 02	-0.3094E 02	-0.1613E 02	-0.2863E 01
	-0.5392E-01	-0.5297E-01	-0.5170E-01	-0.5015E-01	-0.4834E-01	-0.4630E-01	-0.4409E-01	-0.4175E-01	-0.3934E-01	-0.3691E-01
21	-0.8929E 02	-0.8480E 02	-0.7962E 02	-0.7351E 02	-0.6604E 02	-0.5692E 02	-0.4606E 02	-0.3358E 02	-0.1979E 02	-0.5217E 01
	-0.2684E-01	-0.2604E-01	-0.2508E-01	-0.2396E-01	-0.2268E-01	-0.2127E-01	-0.1973E-01	-0.1809E-01	-0.1638E-01	-0.1464E-01
22	-0.2536E 02	-0.2444E 02	-0.2522E 02	-0.2694E 02	-0.2867E 02	-0.2999E 02	-0.2999E 02	-0.2859E 02	-0.2538E 02	-0.1861E 02
	-0.1325E-01	-0.1260E-01	-0.1196E-01	-0.1132E-01	-0.1065E-01	-0.9942E-02	-0.9197E-02	-0.8409E-02	-0.7580E-02	-0.6714E-02
23	0.2379E 02	0.2518E 02	0.2414E 02	0.2157E 02	0.1831E 02	0.1489E 02	0.1146E 02	0.8035E 01	0.4619E 01	0.1345E 01
	-0.1840E-01	-0.1761E-01	-0.1693E-01	-0.1635E-01	-0.1586E-01	-0.1542E-01	-0.1504E-01	-0.1470E-01	-0.1439E-01	-0.1410E-01
24	-0.4817E 02	-0.4167E 02	-0.3207E 02	-0.2213E 02	-0.1554E 02	-0.1165E 02	-0.1156E 02	-0.1037E 02	-0.5009E 01	-0.1745E 01
	-0.2136E-02	-0.2031E-02	-0.1926E-02	-0.1821E-02	-0.1712E-02	-0.1599E-02	-0.1479E-02	-0.1352E-02	-0.1218E-02	-0.1079E-02
25	0.1995E 02	0.2486E 02	0.2905E 02	0.3196E 02	0.3319E 02	0.3270E 02	0.3067E 02	0.2720E 02	0.2217E 02	0.1533E 02
	-0.4112E-01	-0.4010E-01	-0.3922E-01	-0.3848E-01	-0.3789E-01	-0.3742E-01	-0.3708E-01	-0.3685E-01	-0.3671E-01	-0.3665E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.6365E 01	-0.2848E 01	0.7047E 00	0.4060E 01	0.6782E 01	0.8277E 01	0.7990E 01	0.5645E 01	0.1346E 01	-0.4513E 01
	-0.8048E-01	-0.7950E-01	-0.7856E-01	-0.7768E-01	-0.7684E-01	-0.7607E-01	-0.7534E-01	-0.7466E-01	-0.7401E-01	-0.7336E-01
27	-0.1970E 02	-0.1378E 02	-0.1992E 02	-0.1475E 02	-0.2142E 02	-0.1663E 02	-0.2355E 02	-0.1902E 02	-0.2625E 02	-0.2226E 02
	-0.1306E-00	-0.1300E-00	-0.1293E-00	-0.1284E-00	-0.1274E-00	-0.1262E-00	-0.1247E-00	-0.1231E-00	-0.1213E-00	-0.1192E-00
28	-0.1530E 02	-0.2654E 02	-0.1453E 02	-0.2045E 02	-0.1494E 02	-0.2119E 02	-0.1596E 02	-0.2245E 02	-0.1762E 02	-0.2469E 02
	-0.1306E-00	-0.1300E-00	-0.1293E-00	-0.1284E-00	-0.1274E-00	-0.1262E-00	-0.1247E-00	-0.1231E-00	-0.1213E-00	-0.1192E-00
29	-0.8872E 02	-0.9142E 02	-0.9372E 02	-0.9585E 02	-0.9775E 02	-0.9900E 02	-0.9918E 02	-0.9798E 02	-0.9510E 02	-0.9024E 02
	-0.1023E-00	-0.1024E-00	-0.1021E-00	-0.1014E-00	-0.1002E-00	-0.9851E-01	-0.9635E-01	-0.9370E-01	-0.9059E-01	-0.8702E-01
30	-0.1676E 03	-0.1741E 03	-0.1779E 03	-0.1788E 03	-0.1765E 03	-0.1713E 03	-0.1633E 03	-0.1523E 03	-0.1378E 03	-0.1198E 03
	-0.6930E-01	-0.6969E-01	-0.6953E-01	-0.6880E-01	-0.6750E-01	-0.6561E-01	-0.6317E-01	-0.6020E-01	-0.5674E-01	-0.5284E-01
31	-0.1929E 03	-0.1964E 03	-0.1958E 03	-0.1909E 03	-0.1813E 03	-0.1667E 03	-0.1471E 03	-0.1236E 03	-0.9744E 02	-0.6985E 02
	-0.3573E-01	-0.3596E-01	-0.3575E-01	-0.3508E-01	-0.3396E-01	-0.3241E-01	-0.3045E-01	-0.2814E-01	-0.2553E-01	-0.2268E-01
32	-0.2051E 03	-0.2017E 03	-0.1916E 03	-0.1768E 03	-0.1561E 03	-0.1308E 03	-0.1028E 03	-0.7217E 02	-0.4211E 02	-0.1227E 02
	-0.1563E-01	-0.1564E-01	-0.1536E-01	-0.1479E-01	-0.1394E-01	-0.1283E-01	-0.1152E-01	-0.1004E-01	-0.8437E-02	-0.6767E-02
33	-0.1719E 03	-0.1657E 03	-0.1536E 03	-0.1371E 03	-0.1174E 03	-0.9580E 02	-0.7351E 02	-0.5179E 02	-0.3114E 02	-0.1149E 02
	-0.8886E-02	-0.8864E-02	-0.8648E-02	-0.8246E-02	-0.7671E-02	-0.6946E-02	-0.6097E-02	-0.5158E-02	-0.4159E-02	-0.3128E-02
34	-0.4783E 02	-0.3424E 02	-0.2831E 02	-0.1472E 02	-0.5562E 01	0.1493E 01	0.1017E 02	0.1344E 02	0.2219E 02	0.2347E 02
	-0.2370E-02	-0.2372E-02	-0.2328E-02	-0.2241E-02	-0.2112E-02	-0.1945E-02	-0.1745E-02	-0.1520E-02	-0.1277E-02	-0.1024E-02

SF,BM /T

1	0.1328E 02	0.6111E 01	0.6690E 01	-0.1908E 01	-0.1949E 01	-0.1062E 02	-0.1037E 02	-0.1897E 02	-0.1789E 02	-0.2493E 02
2	-0.3568E 02	-0.3681E 02	-0.4072E 02	-0.4122E 02	-0.4474E 02	-0.4483E 02	-0.4746E 02	-0.4612E 02	-0.4694E 02	-0.4390E 02
3	0.7094E 02	0.8042E 02	0.7710E 02	0.8417E 02	0.7817E 02	0.8210E 02	0.7256E 02	0.7258E 02	0.5905E 02	0.5513E 02
4	0.8890E 02	0.1017E 03	0.1104E 03	0.1142E 03	0.1128E 03	0.1064E 03	0.9524E 02	0.8018E 02	0.6199E 02	0.4152E 02
5	-0.8482E 02	-0.8103E 02	-0.7333E 02	-0.6234E 02	-0.4879E 02	-0.3341E 02	-0.1708E 02	-0.6738E 00	0.1524E 02	0.3031E 02
6	-0.6055E 03	-0.5774E 03	-0.5550E 03	-0.5382E 03	-0.5288E 03	-0.5304E 03	-0.5460E 03	-0.5773E 03	-0.6231E 03	-0.6800E 03
7	-0.5121E 04	-0.4976E 04	-0.4856E 04	-0.4762E 04	-0.4678E 04	-0.4587E 04	-0.4489E 04	-0.4389E 04	-0.4286E 04	-0.4177E 04
8	-0.8115E 04	-0.7972E 04	-0.7770E 04	-0.7516E 04	-0.7218E 04	-0.6887E 04	-0.6534E 04	-0.6172E 04	-0.5816E 04	-0.5478E 04
9	-0.1043E 05	-0.1057E 05	-0.1063E 05	-0.1061E 05	-0.1049E 05	-0.1027E 05	-0.9945E 04	-0.9518E 04	-0.8990E 04	-0.8368E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.7641E 02	-0.3465E 02	0.6759E 01	0.4630E 02	0.8235E 02	0.1133E 03	0.1380E 03	0.1555E 03	0.1659E 03	0.1697E 03
	-0.4456E-02	-0.3043E-02	-0.1602E-02	-0.1802E-03	0.1177E-02	0.2430E-02	0.3545E-02	0.4496E-02	0.5267E-02	0.5849E-02
2	-0.9283E 02	-0.4992E 02	-0.7578E 01	0.3196E 02	0.6885E 02	0.1005E 03	0.1284E 03	0.1508E 03	0.1681E 03	0.1798E 03
	-0.8512E-02	-0.6543E-02	-0.4503E-02	-0.2453E-02	-0.4512E-03	0.1451E-02	0.3208E-02	0.4782E-02	0.6142E-02	0.7265E-02
3	-0.1012E 03	-0.7904E 02	-0.5525E 02	-0.3028E 02	-0.4633E 01	0.2096E 02	0.4561E 02	0.6849E 02	0.8909E 02	0.1072E 03
	-0.2041E-01	-0.1790E-01	-0.1520E-01	-0.1237E-01	-0.9464E-02	-0.6551E-02	-0.3689E-02	-0.9376E-03	0.1651E-02	0.4029E-02
4	0.2351E 02	0.2941E 02	0.3329E 02	0.3962E 02	0.3893E 02	0.4373E 02	0.4174E 02	0.4231E 02	0.4117E 02	0.3696E 02
	-0.1289E-02	-0.9902E-03	-0.6810E-03	-0.3702E-03	-0.6686E-04	0.2215E-03	0.4877E-03	0.7261E-03	0.9322E-03	0.1102E-02
5	-0.1062E 03	-0.9890E 02	-0.8868E 02	-0.7556E 02	-0.5993E 02	-0.4225E 02	-0.2290E 02	-0.2283E 01	0.1913E 02	0.4065E 02
	-0.4093E-01	-0.3816E-01	-0.3506E-01	-0.3169E-01	-0.2808E-01	-0.2428E-01	-0.2036E-01	-0.1638E-01	-0.1241E-01	-0.8513E-02
6	-0.5915E 02	-0.6000E 02	-0.6028E 02	-0.5963E 02	-0.5762E 02	-0.5389E 02	-0.4835E 02	-0.4117E 02	-0.3278E 02	-0.2365E 02
	-0.6179E-01	-0.5947E-01	-0.5687E-01	-0.5398E-01	-0.5081E-01	-0.4737E-01	-0.4367E-01	-0.3975E-01	-0.3564E-01	-0.3138E-01
7	-0.8443E 01	-0.8544E 01	-0.1247E 02	-0.1393E 02	-0.1884E 02	-0.2105E 02	-0.2661E 02	-0.2940E 02	-0.3527E 02	-0.3795E 02
	-0.7957E-01	-0.7822E-01	-0.7677E-01	-0.7518E-01	-0.7341E-01	-0.7142E-01	-0.6917E-01	-0.6662E-01	-0.6370E-01	-0.6038E-01
8	-0.7818E 01	-0.1125E 02	-0.1237E 02	-0.1712E 02	-0.1923E 02	-0.2466E 02	-0.2733E 02	-0.3322E 02	-0.3610E 02	-0.4170E 02
	-0.7957E-01	-0.7822E-01	-0.7677E-01	-0.7518E-01	-0.7341E-01	-0.7142E-01	-0.6917E-01	-0.6662E-01	-0.6370E-01	-0.6038E-01
9	-0.9263E 01	-0.1041E 02	-0.1046E 02	-0.1083E 02	-0.1276E 02	-0.1643E 02	-0.2104E 02	-0.2569E 02	-0.2997E 02	-0.3388E 02
	-0.4924E-01	-0.4791E-01	-0.4654E-01	-0.4511E-01	-0.4363E-01	-0.4208E-01	-0.4043E-01	-0.3866E-01	-0.3675E-01	-0.3466E-01
10	0.3412E 01	0.3434E 01	0.2041E 01	0.1083E 01	0.1949E 01	0.4416E 01	0.6968E 01	0.8396E 01	0.8847E 01	0.9132E 01
	-0.2509E-01	-0.2372E-01	-0.2237E-01	-0.2103E-01	-0.1969E-01	-0.1836E-01	-0.1704E-01	-0.1574E-01	-0.1445E-01	-0.1317E-01
11	0.2847E 01	0.9321E 01	0.1580E 02	0.2148E 02	0.2582E 02	0.2961E 02	0.3471E 02	0.4180E 02	0.4909E 02	0.5401E 02
	-0.1095E-01	-0.9523E-02	-0.8127E-02	-0.6775E-02	-0.5477E-02	-0.4242E-02	-0.3078E-02	-0.1995E-02	-0.1005E-02	-0.1227E-03
12	-0.3635E 01	0.9196E 01	0.2273E 02	0.3620E 02	0.4977E 02	0.6216E 02	0.7026E 02	0.7353E 02	0.7595E 02	0.8078E 02
	-0.8085E-02	-0.6566E-02	-0.5066E-02	-0.3606E-02	-0.2207E-02	-0.8917E-03	0.3240E-03	0.1429E-02	0.2420E-02	0.3295E-02
13	-0.1713E 02	-0.6902E 01	0.9958E 00	0.1031E 02	0.1977E 02	0.2654E 02	0.3219E 02	0.3975E 02	0.4758E 02	0.5182E 02
	-0.1921E-01	-0.1726E-01	-0.1530E-01	-0.1335E-01	-0.1142E-01	-0.9545E-02	-0.7726E-02	-0.5981E-02	-0.4322E-02	-0.2763E-02
14	-0.5992E 01	0.7048E 01	0.2310E 02	0.3606E 02	0.4394E 02	0.5161E 02	0.6330E 02	0.7456E 02	0.7811E 02	0.7640E 02
	-0.1693E-02	-0.1372E-02	-0.1054E-02	-0.7451E-03	-0.4504E-03	-0.1731E-03	0.8433E-04	0.3186E-03	0.5269E-03	0.7094E-03
15	-0.4819E 02	-0.3971E 02	-0.3106E 02	-0.2617E 02	-0.2287E 02	-0.1700E 02	-0.9586E 01	-0.4347E 01	-0.9452E 00	0.3479E 01
	-0.4343E-01	-0.4113E-01	-0.3871E-01	-0.3619E-01	-0.3359E-01	-0.3091E-01	-0.2818E-01	-0.2541E-01	-0.2261E-01	-0.1979E-01
16	-0.5758E 02	-0.5852E 02	-0.5893E 02	-0.5590E 02	-0.5156E 02	-0.4893E 02	-0.4771E 02	-0.4557E 02	-0.4234E 02	-0.3935E 02
	-0.7594E-01	-0.7368E-01	-0.7114E-01	-0.6831E-01	-0.6521E-01	-0.6185E-01	-0.5824E-01	-0.5439E-01	-0.5030E-01	-0.4598E-01
17	-0.3379E 02	-0.4196E 02	-0.4014E 02	-0.4736E 02	-0.4430E 02	-0.4977E 02	-0.4451E 02	-0.4849E 02	-0.4222E 02	-0.4549E 02
	-0.1106E-00	-0.1088E-00	-0.1065E-00	-0.1037E-00	-0.1005E-00	-0.9675E-01	-0.9248E-01	-0.8770E-01	-0.8241E-01	-0.7664E-01
18	-0.3822E 02	-0.3724E 02	-0.4504E 02	-0.4294E 02	-0.4963E 02	-0.4555E 02	-0.5015E 02	-0.4438E 02	-0.4809E 02	-0.4140E 02
	-0.1106E-00	-0.1088E-00	-0.1065E-00	-0.1037E-00	-0.1005E-00	-0.9675E-01	-0.9248E-01	-0.8770E-01	-0.8241E-01	-0.7664E-01
19	-0.2295E 02	-0.2233E 02	-0.2240E 02	-0.2316E 02	-0.2457E 02	-0.2645E 02	-0.2840E 02	-0.2992E 02	-0.3062E 02	-0.3030E 02
	-0.6883E-01	-0.6646E-01	-0.6398E-01	-0.6140E-01	-0.5871E-01	-0.5589E-01	-0.5293E-01	-0.4982E-01	-0.4653E-01	-0.4307E-01
20	0.8267E 01	0.1701E 02	0.2345E 02	0.2787E 02	0.3057E 02	0.3185E 02	0.3194E 02	0.3103E 02	0.2939E 02	0.2731E 02
	-0.3449E-01	-0.3212E-01	-0.2982E-01	-0.2761E-01	-0.2551E-01	-0.2351E-01	-0.2161E-01	-0.1982E-01	-0.1811E-01	-0.1648E-01
21	0.9583E 01	0.2402E 02	0.3751E 02	0.4963E 02	0.6023E 02	0.6913E 02	0.7607E 02	0.8065E 02	0.8252E 02	0.8146E 02
	-0.1290E-01	-0.1119E-01	-0.9553E-02	-0.8015E-02	-0.6605E-02	-0.5345E-02	-0.4255E-02	-0.3347E-02	-0.2626E-02	-0.2093E-02
22	-0.8206E 01	0.4616E 01	0.1990E 02	0.3694E 02	0.5322E 02	0.6744E 02	0.7957E 02	0.8862E 02	0.9404E 02	0.9655E 02
	-0.5824E-02	-0.4925E-02	-0.4039E-02	-0.3191E-02	-0.2410E-02	-0.1720E-02	-0.1143E-02	-0.6973E-03	-0.3942E-03	-0.2392E-03
23	-0.1486E 01	-0.3591E 01	-0.4866E 01	-0.5237E 01	-0.4558E 01	-0.2826E 01	-0.3615E-00	0.2228E 01	0.4153E 01	0.4721E 01
	-0.1381E-01	-0.1353E-01	-0.1324E-01	-0.1293E-01	-0.1261E-01	-0.1227E-01	-0.1191E-01	-0.1154E-01	-0.1116E-01	-0.1077E-01
24	0.4557E-00	0.7078E 01	0.1338E 02	0.1619E 02	0.2127E 02	0.2772E 02	0.3012E 02	0.3174E 02	0.3535E 02	0.3611E 02
	-0.9353E-03	-0.7899E-03	-0.6466E-03	-0.5100E-03	-0.3837E-03	-0.2719E-03	-0.1789E-03	-0.1071E-03	-0.5782E-04	-0.3281E-04
25	0.6497E 01	-0.4128E 01	-0.1588E 02	-0.2788E 02	-0.3940E 02	-0.4992E 02	-0.5913E 02	-0.6681E 02	-0.7272E 02	-0.7657E 02
	-0.3663E-01	-0.3663E-01	-0.3659E-01	-0.3649E-01	-0.3627E-01	-0.3589E-01	-0.3532E-01	-0.3452E-01	-0.3347E-01	-0.3214E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.1150E 02	-0.1939E 02	-0.2820E 02	-0.3799E 02	-0.4861E 02	-0.5958E 02	-0.7009E 02	-0.7918E 02	-0.8602E 02	-0.9000E 02
	-0.7267E-01	-0.7191E-01	-0.7103E-01	-0.6998E-01	-0.6871E-01	-0.6716E-01	-0.6527E-01	-0.6299E-01	-0.6027E-01	-0.5709E-01
27	-0.3016E 02	-0.2697E 02	-0.3548E 02	-0.3269E 02	-0.4115E 02	-0.3801E 02	-0.4572E 02	-0.4167E 02	-0.4824E 02	-0.4305E 02
	-0.1169E-00	-0.1143E-00	-0.1114E-00	-0.1082E-00	-0.1046E-00	-0.1006E-00	-0.9615E-01	-0.9128E-01	-0.8593E-01	-0.8010E-01
28	-0.2074E 02	-0.2872E 02	-0.2564E 02	-0.3417E 02	-0.3136E 02	-0.3974E 02	-0.3653E 02	-0.4417E 02	-0.4013E 02	-0.4672E 02
	-0.1169E-00	-0.1143E-00	-0.1114E-00	-0.1082E-00	-0.1046E-00	-0.1006E-00	-0.9615E-01	-0.9128E-01	-0.8593E-01	-0.8010E-01
29	-0.8321E 02	-0.7396E 02	-0.6269E 02	-0.4972E 02	-0.3550E 02	-0.2074E 02	-0.6307E 01	0.6937E 01	0.1838E 02	0.2772E 02
	-0.8303E-01	-0.7865E-01	-0.7393E-01	-0.6894E-01	-0.6373E-01	-0.5838E-01	-0.5296E-01	-0.4753E-01	-0.4215E-01	-0.3688E-01
30	-0.9852E 02	-0.7418E 02	-0.4745E 02	-0.1930E 02	0.9057E 01	0.3650E 02	0.6223E 02	0.8565E 02	0.1061E 03	0.1228E 03
	-0.4857E-01	-0.4399E-01	-0.3920E-01	-0.3428E-01	-0.2933E-01	-0.2443E-01	-0.1968E-01	-0.1516E-01	-0.1095E-01	-0.7091E-02
31	-0.4205E 02	-0.1509E 02	0.1029E 02	0.3385E 02	0.5579E 02	0.7630E 02	0.9520E 02	0.1120E 03	0.1263E 03	0.1376E 03
	-0.1967E-01	-0.1656E-01	-0.1342E-01	-0.1030E-01	-0.7269E-02	-0.4370E-02	-0.1657E-02	0.8287E-03	0.3047E-02	0.4967E-02
32	0.1409E 02	0.3741E 02	0.5713E 02	0.7275E 02	0.8562E 02	0.9402E 02	0.1003E 03	0.1035E 03	0.1048E 03	0.1046E 03
	-0.5077E-02	-0.3407E-02	-0.1797E-02	-0.2771E-03	0.1128E-02	0.2398E-02	0.3521E-02	0.4490E-02	0.5299E-02	0.5950E-02
33	0.7306E 01	0.2493E 02	0.4057E 02	0.5337E 02	0.6275E 02	0.6852E 02	0.7090E 02	0.7063E 02	0.6889E 02	0.6701E 02
	-0.2095E-02	-0.1086E-02	-0.1234E-03	0.7704E-03	0.1579E-02	0.2292E-02	0.2903E-02	0.3412E-02	0.3823E-02	0.4141E-02
34	0.2886E 02	0.3042E 02	0.3075E 02	0.3344E 02	0.2996E 02	0.3258E 02	0.2884E 02	0.2884E 02	0.2726E 02	0.2390E 02
	-0.7680E-03	-0.5151E-03	-0.2711E-03	-0.4070E-04	0.1720E-03	0.3646E-03	0.5346E-03	0.6813E-03	0.8040E-03	0.9024E-03

SF,BM /T

1	-0.2189E 02	-0.2746E 02	-0.2277E 02	-0.2647E 02	-0.1988E 02	-0.2270E 02	-0.1572E 02	-0.1830E 02	-0.1086E 02	-0.1347E 02
2	-0.4338E 02	-0.3931E 02	-0.3770E 02	-0.3217E 02	-0.2859E 02	-0.2083E 02	-0.1513E 02	-0.5760E 01	0.9701E 00	0.1075E 02
3	0.3797E 02	0.3078E 02	0.1097E 02	0.1746E 01	-0.1916E 02	-0.2847E 02	-0.4812E 02	-0.5492E 02	-0.7076E 02	-0.7288E 02
4	0.1964E 02	-0.2786E 01	-0.2489E 02	-0.4580E 02	-0.6466E 02	-0.8070E 02	-0.9333E 02	-0.1022E 03	-0.1072E 03	-0.1085E 03
5	0.4430E 02	0.5685E 02	0.6751E 02	0.7539E 02	0.8173E 02	0.8502E 02	0.8595E 02	0.8499E 02	0.8276E 02	0.7999E 02
6	-0.7424E 03	-0.8045E 03	-0.8604E 03	-0.9060E 03	-0.9395E 03	-0.9615E 03	-0.9736E 03	-0.9765E 03	-0.9688E 03	-0.9475E 03
7	-0.4068E 04	-0.3965E 04	-0.3865E 04	-0.3760E 04	-0.3647E 04	-0.3519E 04	-0.3365E 04	-0.3183E 04	-0.2987E 04	-0.2795E 04
8	-0.5167E 04	-0.4886E 04	-0.4636E 04	-0.4412E 04	-0.4205E 04	-0.4006E 04	-0.3809E 04	-0.3609E 04	-0.3401E 04	-0.3181E 04
9	-0.7661E 04	-0.6882E 04	-0.6048E 04	-0.5176E 04	-0.4284E 04	-0.3390E 04	-0.2516E 04	-0.1683E 04	-0.9109E 03	-0.2189E 03

X,Y . /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1676E 03	0.1606E 03	0.1493E 03	0.1345E 03	0.1171E 03	0.9810E 02	0.7876E 02	0.6029E 02	0.4363E 02	0.2924E 02
	0.6241E-02	0.6446E-02	0.6471E-02	0.6332E-02	0.6045E-02	0.5630E-02	0.5109E-02	0.4505E-02	0.3838E-02	0.3128E-02
2	0.1848E 03	0.1845E 03	0.1779E 03	0.1679E 03	0.1546E 03	0.1391E 03	0.1226E 03	0.1038E 03	0.8477E 02	0.6399E 02
	0.8138E-02	0.8751E-02	0.9106E-02	0.9211E-02	0.9079E-02	0.8729E-02	0.8182E-02	0.7463E-02	0.6598E-02	0.5615E-02
3	0.1228E 03	0.1357E 03	0.1453E 03	0.1510E 03	0.1524E 03	0.1491E 03	0.1416E 03	0.1301E 03	0.1151E 03	0.9684E 02
	0.6154E-02	0.7986E-02	0.9496E-02	0.1066E-01	0.1146E-01	0.1190E-01	0.1199E-01	0.1174E-01	0.1118E-01	0.1036E-01
4	0.3550E 02	0.2705E 02	0.2481E 02	0.1707E 02	0.1229E 02	0.7836E 01	0.4985E-00	-0.1083E 01	-0.8785E 01	-0.9965E 01
	0.1234E-02	0.1327E-02	0.1381E-02	0.1396E-02	0.1376E-02	0.1323E-02	0.1240E-02	0.1131E-02	0.9994E-03	0.8504E-03
5	0.6145E 02	0.8067E 02	0.9756E 02	0.1114E 03	0.1216E 03	0.1274E 03	0.1284E 03	0.1247E 03	0.1167E 03	0.1051E 03
	-0.4762E-02	-0.1224E-02	0.2037E-02	0.4969E-02	0.7528E-02	0.9685E-02	0.1143E-01	0.1275E-01	0.1368E-01	0.1424E-01
6	-0.1426E 02	-0.5035E 01	0.3714E 01	0.1179E 02	0.1914E 02	0.2578E 02	0.3166E 02	0.3657E 02	0.4014E 02	0.4202E 02
	-0.2702E-01	-0.2259E-01	-0.1814E-01	-0.1372E-01	-0.9356E-02	-0.5086E-02	-0.9382E-03	0.3064E-02	0.6902E-02	0.1056E-01
7	-0.4310E 02	-0.4456E 02	-0.4794E 02	-0.4722E 02	-0.4795E 02	-0.4438E 02	-0.4217E 02	-0.3590E 02	-0.3134E 02	-0.2315E 02
	-0.5661E-01	-0.5236E-01	-0.4760E-01	-0.4231E-01	-0.3649E-01	-0.3017E-01	-0.2337E-01	-0.1613E-01	-0.8534E-02	-0.6367E-03
8	-0.4377E 02	-0.4796E 02	-0.4819E 02	-0.5004E 02	-0.4759E 02	-0.4646E 02	-0.4105E 02	-0.3714E 02	-0.2940E 02	-0.2354E 02
	-0.5661E-01	-0.5236E-01	-0.4760E-01	-0.4231E-01	-0.3649E-01	-0.3017E-01	-0.2337E-01	-0.1613E-01	-0.8534E-02	-0.6367E-03
9	-0.3731E 02	-0.3994E 02	-0.4155E 02	-0.4228E 02	-0.4258E 02	-0.4277E 02	-0.4275E 02	-0.4178E 02	-0.3883E 02	-0.3336E 02
	-0.3238E-01	-0.2988E-01	-0.2716E-01	-0.2419E-01	-0.2099E-01	-0.1754E-01	-0.1385E-01	-0.9909E-02	-0.5738E-02	-0.1349E-02
10	0.9413E 01	0.8992E 01	0.7181E 01	0.3988E 01	0.7750E-01	-0.3652E 01	-0.6598E 01	-0.9004E 01	-0.1191E 02	-0.1608E 02
	-0.1190E-01	-0.1064E-01	-0.9387E-02	-0.8131E-02	-0.6861E-02	-0.5564E-02	-0.4228E-02	-0.2841E-02	-0.1395E-02	0.1213E-03
11	0.5575E 02	0.5544E 02	0.5436E 02	0.5300E 02	0.5125E 02	0.4850E 02	0.4364E 02	0.3608E 02	0.2675E 02	0.1729E 02
	0.6441E-03	0.1292E-02	0.1821E-02	0.2234E-02	0.2535E-02	0.2729E-02	0.2825E-02	0.2836E-02	0.2781E-02	0.2683E-02
12	0.8662E 02	0.9083E 02	0.9344E 02	0.9518E 02	0.9428E 02	0.8867E 02	0.8009E 02	0.7224E 02	0.6530E 02	0.5607E 02
	0.4047E-02	0.4667E-02	0.5149E-02	0.5485E-02	0.5675E-02	0.5720E-02	0.5629E-02	0.5416E-02	0.5094E-02	0.4677E-02
13	0.5274E 02	0.5366E 02	0.5524E 02	0.5549E 02	0.5466E 02	0.5504E 02	0.5626E 02	0.5531E 02	0.5144E 02	0.4682E 02
	-0.1311E-02	0.3027E-04	0.1259E-02	0.2372E-02	0.3368E-02	0.4249E-02	0.5014E-02	0.5660E-02	0.6192E-02	0.6617E-02
14	0.7831E 02	0.8436E 02	0.8637E 02	0.8028E 02	0.7163E 02	0.6682E 02	0.6352E 02	0.5526E 02	0.4250E 02	0.3206E 02
	0.8672E-03	0.9987E-03	0.1100E-02	0.1169E-02	0.1206E-02	0.1214E-02	0.1194E-02	0.1148E-02	0.1077E-02	0.9871E-03
15	0.8342E 01	0.1077E 02	0.1129E 02	0.1317E 02	0.1674E 02	0.1930E 02	0.2031E 02	0.2197E 02	0.2473E 02	0.2655E 02
	-0.1697E-01	-0.1415E-01	-0.1135E-01	-0.8570E-02	-0.5814E-02	-0.3094E-02	-0.4174E-03	0.2211E-02	0.4784E-02	0.7295E-02
16	-0.3615E 02	-0.3129E 02	-0.2546E 02	-0.2095E 02	-0.1808E 02	-0.1503E 02	-0.1102E 02	-0.6863E 01	-0.2551E 01	0.3120E 01
	-0.4145E-01	-0.3672E-01	-0.3182E-01	-0.2678E-01	-0.2160E-01	-0.1633E-01	-0.1095E-01	-0.5513E-02	-0.2175E-04	0.5494E-02
17	-0.3841E 02	-0.4133E 02	-0.3376E 02	-0.3597E 02	-0.2694E 02	-0.2812E 02	-0.1862E 02	-0.1955E 02	-0.9618E 01	-0.1037E 02
	-0.7040E-01	-0.6371E-01	-0.5661E-01	-0.4912E-01	-0.4128E-01	-0.3315E-01	-0.2475E-01	-0.1615E-01	-0.7396E-02	0.1464E-02
18	-0.4443E 02	-0.3720E 02	-0.3989E 02	-0.3166E 02	-0.3314E 02	-0.2381E 02	-0.2487E 02	-0.1514E 02	-0.1593E 02	-0.5876E 01
	-0.7040E-01	-0.6371E-01	-0.5661E-01	-0.4912E-01	-0.4128E-01	-0.3315E-01	-0.2475E-01	-0.1615E-01	-0.7396E-02	0.1464E-02
19	-0.2896E 02	-0.2678E 02	-0.2406E 02	-0.2113E 02	-0.1806E 02	-0.1471E 02	-0.1087E 02	-0.6470E 01	-0.1773E 01	0.2706E 01
	-0.3944E-01	-0.3563E-01	-0.3166E-01	-0.2754E-01	-0.2328E-01	-0.1891E-01	-0.1444E-01	-0.9894E-02	-0.5285E-02	-0.6421E-03
20	0.2502E 02	0.2265E 02	0.2040E 02	0.1845E 02	0.1678E 02	0.1508E 02	0.1288E 02	0.9766E 01	0.5574E 01	0.4103E-00
	-0.1492E-01	-0.1341E-01	-0.1196E-01	-0.1054E-01	-0.9154E-02	-0.7794E-02	-0.6452E-02	-0.5121E-02	-0.3788E-02	-0.2439E-02
21	0.7773E 02	0.7195E 02	0.6463E 02	0.5596E 02	0.4589E 02	0.3438E 02	0.2151E 02	0.7585E 01	-0.6901E 01	-0.2135E 02
	-0.1741E-02	-0.1558E-02	-0.1529E-02	-0.1635E-02	-0.1852E-02	-0.2155E-02	-0.2514E-02	-0.2896E-02	-0.3267E-02	-0.3590E-02
22	0.9596E 02	0.9089E 02	0.8076E 02	0.6628E 02	0.4833E 02	0.2798E 02	0.7040E 01	-0.1304E 02	-0.3167E 02	-0.4808E 02
	-0.2332E-03	-0.3728E-03	-0.6478E-03	-0.1040E-02	-0.1522E-02	-0.2064E-02	-0.2629E-02	-0.3180E-02	-0.3684E-02	-0.4108E-02
23	0.3714E 01	0.1417E 01	-0.1760E 01	-0.5554E 01	-0.9813E 01	-0.1437E 02	-0.1897E 02	-0.2330E 02	-0.2711E 02	-0.3024E 02
	-0.1036E-01	-0.9935E-02	-0.9484E-02	-0.9001E-02	-0.8474E-02	-0.7894E-02	-0.7248E-02	-0.6526E-02	-0.5718E-02	-0.4814E-02
24	0.3247E 02	0.2819E 02	0.2412E 02	0.1791E 02	0.1063E 02	0.4819E 01	-0.1105E 01	-0.7644E 01	-0.1212E 02	-0.1510E 02
	-0.3241E-04	-0.5549E-04	-0.1003E-03	-0.1642E-03	-0.2428E-03	-0.3307E-03	-0.4223E-03	-0.5120E-03	-0.5936E-03	-0.6621E-03
25	-0.7819E 02	-0.7750E 02	-0.7449E 02	-0.6920E 02	-0.6187E 02	-0.5303E 02	-0.4342E 02	-0.3378E 02	-0.2458E 02	-0.1593E 02
	-0.3052E-01	-0.2860E-01	-0.2639E-01	-0.2390E-01	-0.2116E-01	-0.1818E-01	-0.1501E-01	-0.1167E-01	-0.8200E-02	-0.4630E-02

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.9088E 02	-0.8872E 02	-0.8388E 02	-0.7687E 02	-0.6814E 02	-0.5800E 02	-0.4661E 02	-0.3416E 02	-0.2101E 02	-0.7737E 01
	-0.5341E-01	-0.4925E-01	-0.4461E-01	-0.3953E-01	-0.3404E-01	-0.2820E-01	-0.2206E-01	-0.1567E-01	-0.9113E-02	-0.2445E-02
27	-0.4832E 02	-0.4179E 02	-0.4549E 02	-0.3729E 02	-0.3908E 02	-0.2901E 02	-0.2889E 02	-0.1723E 02	-0.1579E 02	-0.3304E 01
	-0.7378E-01	-0.6697E-01	-0.5969E-01	-0.5195E-01	-0.4380E-01	-0.3526E-01	-0.2640E-01	-0.1727E-01	-0.7950E-02	0.1490E-02
28	-0.4158E 02	-0.4681E 02	-0.4019E 02	-0.4363E 02	-0.3511E 02	-0.3645E 02	-0.2596E 02	-0.2542E 02	-0.1349E 02	-0.1183E 02
	-0.7378E-01	-0.6697E-01	-0.5969E-01	-0.5195E-01	-0.4380E-01	-0.3526E-01	-0.2640E-01	-0.1727E-01	-0.7950E-02	0.1490E-02
29	0.3490E 02	0.3992E 02	0.4289E 02	0.4397E 02	0.4322E 02	0.4060E 02	0.3617E 02	0.3026E 02	0.2347E 02	0.1649E 02
	-0.3175E-01	-0.2678E-01	-0.2201E-01	-0.1743E-01	-0.1305E-01	-0.8859E-02	-0.4830E-02	-0.9399E-03	0.2843E-02	0.6556E-02
30	0.1352E 03	0.1427E 03	0.1450E 03	0.1420E 03	0.1339E 03	0.1214E 03	0.1054E 03	0.8690E 02	0.6652E 02	0.4508E 02
	-0.3647E-02	-0.6510E-03	0.1878E-02	0.3937E-02	0.5543E-02	0.6728E-02	0.7540E-02	0.8035E-02	0.8281E-02	0.8347E-02
31	0.1453E 03	0.1490E 03	0.1485E 03	0.1443E 03	0.1366E 03	0.1258E 03	0.1122E 03	0.9622E 02	0.7830E 02	0.5884E 02
	0.6562E-02	0.7815E-02	0.8716E-02	0.9267E-02	0.9478E-02	0.9369E-02	0.8967E-02	0.8305E-02	0.7426E-02	0.6372E-02
32	0.1030E 03	0.1021E 03	0.1004E 03	0.9971E 02	0.9810E 02	0.9570E 02	0.9231E 02	0.8611E 02	0.7820E 02	0.6636E 02
	0.6443E-02	0.6778E-02	0.6956E-02	0.6976E-02	0.6837E-02	0.6540E-02	0.6087E-02	0.5482E-02	0.4736E-02	0.3861E-02
33	0.6586E 02	0.6554E 02	0.6592E 02	0.6684E 02	0.6802E 02	0.6889E 02	0.6872E 02	0.6696E 02	0.6316E 02	0.5687E 02
	0.4370E-02	0.4514E-02	0.4571E-02	0.4541E-02	0.4421E-02	0.4209E-02	0.3904E-02	0.3504E-02	0.3014E-02	0.2438E-02
34	0.2352E 02	0.1698E 02	0.1712E 02	0.1156E 02	0.9419E 01	0.6702E 01	0.1293E 01	0.8433E 00	-0.6118E 01	-0.6806E 01
	0.9771E-03	0.1028E-02	0.1055E-02	0.1057E-02	0.1036E-02	0.9911E-03	0.9223E-03	0.8307E-03	0.7173E-03	0.5848E-03

SF,BM /T

1	-0.6120E 01	-0.8797E 01	-0.1249E 01	-0.4242E 01	0.2875E 01	-0.4947E-00	0.6763E 01	0.3456E 01	0.1097E 02	0.8106E 01
2	0.1733E 02	0.2631E 02	0.3160E 02	0.3883E 02	0.4218E 02	0.4724E 02	0.4822E 02	0.5052E 02	0.4833E 02	0.4709E 02
3	-0.8333E 02	-0.7988E 02	-0.8470E 02	-0.7597E 02	-0.7585E 02	-0.6279E 02	-0.5885E 02	-0.4276E 02	-0.3657E 02	-0.1936E 02
4	-0.1066E 03	-0.1017E 03	-0.9430E 02	-0.8490E 02	-0.7398E 02	-0.6212E 02	-0.4994E 02	-0.3801E 02	-0.2675E 02	-0.1644E 02
5	0.7718E 02	0.7454E 02	0.7207E 02	0.6968E 02	0.6719E 02	0.6424E 02	0.6041E 02	0.5533E 02	0.4869E 02	0.4024E 02
6	-0.9098E 03	-0.8551E 03	-0.7855E 03	-0.7049E 03	-0.6168E 03	-0.5229E 03	-0.4226E 03	-0.3145E 03	-0.1977E 03	-0.7280E 02
7	-0.2612E 04	-0.2427E 04	-0.2232E 04	-0.2020E 04	-0.1788E 04	-0.1534E 04	-0.1262E 04	-0.9811E 03	-0.6901E 03	-0.3794E 03
8	-0.2944E 04	-0.2684E 04	-0.2396E 04	-0.2082E 04	-0.1748E 04	-0.1402E 04	-0.1054E 04	-0.7124E 03	-0.3815E 03	-0.6378E 02
9	0.3767E 03	0.8633E 03	0.1235E 04	0.1493E 04	0.1646E 04	0.1706E 04	0.1687E 04	0.1608E 04	0.1488E 04	0.1345E 04

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1705E 02	0.6442E 01	-0.3478E 01	-0.1362E 02	-0.2464E 02	-0.3680E 02	-0.4989E 02	-0.6343E 02	-0.7695E 02	-0.9016E 02
	0.2390E-02	0.1635E-02	0.8696E-03	0.1025E-03	-0.6593E-03	-0.1407E-02	-0.2131E-02	-0.2820E-02	-0.3463E-02	-0.4048E-02
2	0.4364E 02	0.2318E 02	0.3014E 01	-0.1537E 02	-0.3335E 02	-0.4896E 02	-0.6448E 02	-0.7928E 02	-0.9430E 02	-0.1100E 03
	0.4542E-02	0.3406E-02	0.2233E-02	0.1047E-02	-0.1290E-03	-0.1272E-02	-0.2363E-02	-0.3383E-02	-0.4314E-02	-0.5136E-02
3	0.7615E 02	0.5388E 02	0.3097E 02	0.8196E 01	-0.1395E 02	-0.3516E 02	-0.5500E 02	-0.7293E 02	-0.8831E 02	-0.1008E 03
	0.9317E-02	0.8098E-02	0.6757E-02	0.5346E-02	0.3917E-02	0.2522E-02	0.1208E-02	0.1979E-04	-0.1003E-02	-0.1828E-02
4	-0.1623E 02	-0.2069E 02	-0.2275E 02	-0.2899E 02	-0.2829E 02	-0.3383E 02	-0.3346E 02	-0.3583E 02	-0.3793E 02	-0.3661E 02
	0.6876E-03	0.5153E-03	0.3374E-03	0.1574E-03	-0.2064E-04	-0.1941E-03	-0.3593E-03	-0.5140E-03	-0.6550E-03	-0.7796E-03
5	0.9039E 02	0.7315E 02	0.5372E 02	0.3267E 02	0.1091E 02	-0.1040E 02	-0.3010E 02	-0.4731E 02	-0.6147E 02	-0.7231E 02
	0.1448E-01	0.1445E-01	0.1420E-01	0.1380E-01	0.1331E-01	0.1281E-01	0.1236E-01	0.1202E-01	0.1183E-01	0.1185E-01
6	0.4206E 02	0.4041E 02	0.3751E 02	0.3382E 02	0.2970E 02	0.2533E 02	0.2082E 02	0.1634E 02	0.1216E 02	0.8640E 01
	0.1404E-01	0.1733E-01	0.2046E-01	0.2341E-01	0.2623E-01	0.2891E-01	0.3147E-01	0.3394E-01	0.3632E-01	0.3863E-01
7	-0.1692E 02	-0.7290E 01	0.1650E-00	0.1048E 02	0.1792E 02	0.2736E 02	0.3329E 02	0.4071E 02	0.4442E 02	0.4951E 02
	0.7475E-02	0.1571E-01	0.2397E-01	0.3215E-01	0.4014E-01	0.4785E-01	0.5519E-01	0.6207E-01	0.6843E-01	0.7421E-01
8	-0.1422E 02	-0.6972E 01	0.3418E 01	0.1126E 02	0.2146E 02	0.2834E 02	0.3683E 02	0.4158E 02	0.4767E 02	0.4999E 02
	0.7475E-02	0.1571E-01	0.2397E-01	0.3215E-01	0.4014E-01	0.4785E-01	0.5519E-01	0.6207E-01	0.6843E-01	0.7421E-01
9	-0.2584E 02	-0.1745E 02	-0.9214E 01	-0.1330E 01	0.6655E 01	0.1528E 02	0.2471E 02	0.3463E 02	0.4431E 02	0.5296E 02
	0.3225E-02	0.7944E-02	0.1276E-01	0.1762E-01	0.2248E-01	0.2729E-01	0.3200E-01	0.3655E-01	0.4089E-01	0.4496E-01
10	-0.2091E 02	-0.2467E 02	-0.2608E 02	-0.2513E 02	-0.2263E 02	-0.1930E 02	-0.1543E 02	-0.1097E 02	-0.5666E 01	0.7071E 00
	0.1720E-02	0.3411E-02	0.5202E-02	0.7091E-02	0.9067E-02	0.1112E-01	0.1322E-01	0.1536E-01	0.1751E-01	0.1965E-01
11	0.8132E 01	-0.1475E 01	-0.1177E 02	-0.2171E 02	-0.3025E 02	-0.3740E 02	-0.4354E 02	-0.4871E 02	-0.5284E 02	-0.5590E 02
	0.2565E-02	0.2447E-02	0.2349E-02	0.2292E-02	0.2295E-02	0.2376E-02	0.2545E-02	0.2814E-02	0.3188E-02	0.3672E-02
12	0.4381E 02	0.3140E 02	0.1942E 02	0.4573E 01	-0.1447E 02	-0.3414E 02	-0.5076E 02	-0.6477E 02	-0.7804E 02	-0.8990E 02
	0.4180E-02	0.3621E-02	0.3016E-02	0.2384E-02	0.1748E-02	0.1136E-02	0.5759E-03	0.9183E-04	-0.2960E-03	-0.5701E-03
13	0.4222E 02	0.3614E 02	0.2864E 02	0.2195E 02	0.1637E 02	0.9472E 01	0.4167E-00	-0.8685E 01	-0.1674E 02	-0.2522E 02
	0.6946E-02	0.7169E-02	0.7355E-02	0.7459E-02	0.7511E-02	0.7524E-02	0.7510E-02	0.7484E-02	0.7465E-02	0.7468E-02
14	0.2416E 02	0.9891E 01	-0.1325E 02	-0.3588E 02	-0.5135E 02	-0.6519E 02	-0.8514E 02	-0.1081E 03	-0.1245E 03	-0.1320E 03
	0.8810E-03	0.7602E-03	0.6276E-03	0.4895E-03	0.3524E-03	0.2207E-03	0.9828E-04	-0.9027E-05	-0.9444E-04	-0.1538E-03
15	0.2708E 02	0.2839E 02	0.3090E 02	0.3269E 02	0.3342E 02	0.3500E 02	0.3750E 02	0.3838E 02	0.3685E 02	0.3525E 02
	0.9736E-02	0.1210E-01	0.1438E-01	0.1656E-01	0.1863E-01	0.2059E-01	0.2241E-01	0.2410E-01	0.2565E-01	0.2704E-01
16	0.1017E 02	0.1711E 02	0.2340E 02	0.2993E 02	0.3678E 02	0.4289E 02	0.4822E 02	0.5411E 02	0.6057E 02	0.6565E 02
	0.1100E-01	0.1647E-01	0.2185E-01	0.2711E-01	0.3221E-01	0.3710E-01	0.4177E-01	0.4616E-01	0.5026E-01	0.5401E-01
17	-0.1569E-00	-0.4698E-00	0.1058E 02	0.1075E 02	0.2194E 02	0.2180E 02	0.3247E 02	0.3115E 02	0.4038E 02	0.3768E 02
	0.1037E-01	0.1927E-01	0.2810E-01	0.3680E-01	0.4529E-01	0.5351E-01	0.6140E-01	0.6889E-01	0.7595E-01	0.8252E-01
18	-0.6497E 01	0.4172E 01	0.4299E 01	0.1564E 02	0.1585E 02	0.2708E 02	0.2672E 02	0.3696E 02	0.3508E 02	0.4410E 02
	0.1037E-01	0.1927E-01	0.2810E-01	0.3680E-01	0.4529E-01	0.5351E-01	0.6140E-01	0.6889E-01	0.7595E-01	0.8252E-01
19	0.6363E 01	0.8758E 01	0.9794E 01	0.9719E 01	0.9006E 01	0.8222E 01	0.7882E 01	0.8315E 01	0.9571E 01	0.1147E 02
	0.4013E-02	0.8659E-02	0.1328E-01	0.1787E-01	0.2242E-01	0.2692E-01	0.3138E-01	0.3579E-01	0.4014E-01	0.4441E-01
20	-0.5473E 01	-0.1187E 02	-0.1863E 02	-0.2558E 02	-0.3245E 02	-0.3890E 02	-0.4461E 02	-0.4921E 02	-0.5233E 02	-0.5351E 02
	-0.1058E-02	0.3714E-03	0.1867E-02	0.3446E-02	0.5127E-02	0.6926E-02	0.8860E-02	0.1094E-01	0.1317E-01	0.1556E-01
21	-0.3504E 02	-0.4714E 02	-0.5705E 02	-0.6468E 02	-0.7041E 02	-0.7476E 02	-0.7805E 02	-0.8030E 02	-0.8122E 02	-0.8043E 02
	-0.3832E-02	-0.3962E-02	-0.3956E-02	-0.3794E-02	-0.3463E-02	-0.2953E-02	-0.2261E-02	-0.1382E-02	-0.3194E-03	0.9244E-03
22	-0.6139E 02	-0.7195E 02	-0.8076E 02	-0.8727E 02	-0.9050E 02	-0.9080E 02	-0.8836E 02	-0.8301E 02	-0.7614E 02	-0.6931E 02
	-0.4425E-02	-0.4617E-02	-0.4668E-02	-0.4569E-02	-0.4314E-02	-0.3904E-02	-0.3342E-02	-0.2640E-02	-0.1811E-02	-0.8728E-03
23	-0.3255E 02	-0.3381E 02	-0.3376E 02	-0.3243E 02	-0.3006E 02	-0.2689E 02	-0.2307E 02	-0.1864E 02	-0.1356E 02	-0.7883E 01
	-0.3810E-02	-0.2704E-02	-0.1499E-02	-0.1997E-03	0.1183E-02	0.2639E-02	0.4153E-02	0.5709E-02	0.7291E-02	0.8880E-02
24	-0.2042E 02	-0.2706E 02	-0.3028E 02	-0.3238E 02	-0.3666E 02	-0.3875E 02	-0.3808E 02	-0.3954E 02	-0.4126E 02	-0.4028E 02
	-0.7139E-03	-0.7457E-03	-0.7544E-03	-0.7388E-03	-0.6986E-03	-0.6330E-03	-0.5427E-03	-0.4301E-03	-0.2973E-03	-0.1464E-03
25	-0.7718E 01	0.1273E-00	0.7564E 01	0.1448E 02	0.2076E 02	0.2627E 02	0.3099E 02	0.3498E 02	0.3846E 02	0.4173E 02
	-0.9941E-03	0.2677E-02	0.6350E-02	0.9996E-02	0.1359E-01	0.1709E-01	0.2049E-01	0.2376E-01	0.2689E-01	0.2985E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.4991E 01	0.1662E 02	0.2685E 02	0.3563E 02	0.4310E 02	0.4947E 02	0.5492E 02	0.5949E 02	0.6313E 02	0.6574E 02
	0.4260E-02	0.1093E-01	0.1752E-01	0.2395E-01	0.3018E-01	0.3617E-01	0.4188E-01	0.4728E-01	0.5235E-01	0.5705E-01
27	-0.1380E 01	0.1108E 02	0.1267E 02	0.2429E 02	0.2477E 02	0.3495E 02	0.3392E 02	0.4242E 02	0.3983E 02	0.4677E 02
	0.1097E-01	0.2040E-01	0.2970E-01	0.3879E-01	0.4760E-01	0.5605E-01	0.6410E-01	0.7168E-01	0.7877E-01	0.8532E-01
28	0.7175E 00	0.2647E 01	0.1494E 02	0.1627E 02	0.2749E 02	0.2755E 02	0.3721E 02	0.3572E 02	0.4374E 02	0.4080E 02
	0.1097E-01	0.2040E-01	0.2970E-01	0.3879E-01	0.4760E-01	0.5605E-01	0.6410E-01	0.7168E-01	0.7877E-01	0.8532E-01
29	0.9972E 01	0.4422E 01	0.2561E-00	-0.2318E 01	-0.3385E 01	-0.3221E 01	-0.2058E 01	-0.1165E-01	0.2794E 01	0.6107E 01
	0.1023E-01	0.1390E-01	0.1758E-01	0.2129E-01	0.2502E-01	0.2879E-01	0.3257E-01	0.3635E-01	0.4011E-01	0.4383E-01
30	0.2348E 02	0.2590E 01	-0.1690E 02	-0.3441E 02	-0.4932E 02	-0.6107E 02	-0.6951E 02	-0.7496E 02	-0.7787E 02	-0.7855E 02
	0.8308E-02	0.8232E-02	0.8186E-02	0.8231E-02	0.8417E-02	0.8788E-02	0.9375E-02	0.1020E-01	0.1127E-01	0.1258E-01
31	0.3798E 02	0.1597E 02	-0.6634E 01	-0.2910E 02	-0.5083E 02	-0.7142E 02	-0.9019E 02	-0.1063E 03	-0.1189E 03	-0.1279E 03
	0.5194E-02	0.3940E-02	0.2661E-02	0.1410E-02	0.2393E-03	-0.8020E-03	-0.1667E-02	-0.2315E-02	-0.2710E-02	-0.2828E-02
32	0.5262E 02	0.3596E 02	0.1637E 02	-0.5371E 01	-0.3041E 02	-0.5573E 02	-0.8211E 02	-0.1070E 03	-0.1298E 03	-0.1493E 03
	0.2876E-02	0.1802E-02	0.6629E-03	-0.5100E-03	-0.1682E-02	-0.2815E-02	-0.3868E-02	-0.4799E-02	-0.5569E-02	-0.6144E-02
33	0.4752E 02	0.3477E 02	0.1885E 02	0.4418E-00	-0.1978E 02	-0.4132E 02	-0.6345E 02	-0.8519E 02	-0.1055E 03	-0.1236E 03
	0.1784E-02	0.1065E-02	0.2934E-03	-0.5097E-03	-0.1322E-02	-0.2116E-02	-0.2866E-02	-0.3544E-02	-0.4121E-02	-0.4574E-02
34	-0.1345E 02	-0.1802E 02	-0.2112E 02	-0.2816E 02	-0.2860E 02	-0.3523E 02	-0.3529E 02	-0.3815E 02	-0.3949E 02	-0.3736E 02
	0.4352E-03	0.2723E-03	0.9962E-04	-0.7836E-04	-0.2560E-03	-0.4279E-03	-0.5874E-03	-0.7285E-03	-0.8453E-03	-0.9324E-03

SF,BM /T

1	0.1653E 02	0.1434E 02	0.2328E 02	0.2131E 02	0.3036E 02	0.2785E 02	0.3592E 02	0.3208E 02	0.3881E 02	0.3305E 02
2	0.4142E 02	0.3710E 02	0.2907E 02	0.2300E 02	0.1376E 02	0.6808E 01	-0.2877E 01	-0.9802E 01	-0.1874E 02	-0.2422E 02
3	-0.1302E 02	0.3273E 01	0.7970E 01	0.2197E 02	0.2415E 02	0.3544E 02	0.3506E 02	0.4378E 02	0.4102E 02	0.4743E 02
4	-0.7091E 01	0.1484E 01	0.9608E 01	0.1761E 02	0.2576E 02	0.3416E 02	0.4280E 02	0.5153E 02	0.6021E 02	0.6872E 02
5	0.2972E 02	0.1702E 02	0.2267E 01	-0.1417E 02	-0.3186E 02	-0.5031E 02	-0.6892E 02	-0.8695E 02	-0.1036E 03	-0.1183E 03
6	0.5730E 02	0.1882E 03	0.3147E 03	0.4321E 03	0.5374E 03	0.6305E 03	0.7142E 03	0.7927E 03	0.8696E 03	0.9454E 03
7	-0.4340E 02	0.3163E 03	0.7008E 03	0.1115E 04	0.1557E 04	0.2015E 04	0.2474E 04	0.2926E 04	0.3367E 04	0.3786E 04
8	0.2415E 03	0.5377E 03	0.8285E 03	0.1115E 04	0.1397E 04	0.1676E 04	0.1952E 04	0.2233E 04	0.2526E 04	0.2839E 04
9	0.1198E 04	0.1060E 04	0.9488E 03	0.8774E 03	0.8560E 03	0.8895E 03	0.9802E 03	0.1128E 04	0.1328E 04	0.1573E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1030E 03	-0.1154E 03	-0.1269E 03	-0.1370E 03	-0.1448E 03	-0.1493E 03	-0.1498E 03	-0.1457E 03	-0.1371E 03	-0.1240E 03
	-0.4563E-02	-0.4990E-02	-0.5313E-02	-0.5515E-02	-0.5582E-02	-0.5502E-02	-0.5269E-02	-0.4881E-02	-0.4342E-02	-0.3662E-02
2	-0.1247E 03	-0.1388E 03	-0.1489E 03	-0.1563E 03	-0.1594E 03	-0.1586E 03	-0.1547E 03	-0.1460E 03	-0.1342E 03	-0.1171E 03
	-0.5829E-02	-0.6369E-02	-0.6733E-02	-0.6901E-02	-0.6859E-02	-0.6600E-02	-0.6123E-02	-0.5432E-02	-0.4539E-02	-0.3461E-02
3	-0.1103E 03	-0.1171E 03	-0.1212E 03	-0.1227E 03	-0.1209E 03	-0.1158E 03	-0.1072E 03	-0.9557E 02	-0.8132E 02	-0.6504E 02
	-0.2428E-02	-0.2778E-02	-0.2860E-02	-0.2662E-02	-0.2179E-02	-0.1414E-02	-0.3816E-03	0.8982E-03	0.2396E-02	0.4076E-02
4	-0.3790E 02	-0.3145E 02	-0.3154E 02	-0.2537E 02	-0.2150E 02	-0.1808E 02	-0.1059E 02	-0.8968E 01	-0.1721E-00	0.2236E 01
	-0.8847E-03	-0.9663E-03	-0.1021E-02	-0.1047E-02	-0.1040E-02	-0.1001E-02	-0.9281E-03	-0.8234E-03	-0.6877E-03	-0.5243E-03
5	-0.7966E 02	-0.8349E 02	-0.8393E 02	-0.8131E 02	-0.7605E 02	-0.6851E 02	-0.5895E 02	-0.4764E 02	-0.3496E 02	-0.2152E 02
	0.1209E-01	0.1259E-01	0.1334E-01	0.1435E-01	0.1561E-01	0.1710E-01	0.1879E-01	0.2065E-01	0.2263E-01	0.2469E-01
6	0.6114E 01	0.4828E 01	0.4897E 01	0.6284E 01	0.8764E 01	0.1194E 02	0.1532E 02	0.1852E 02	0.2137E 02	0.2397E 02
	0.4087E-01	0.4306E-01	0.4519E-01	0.4727E-01	0.4929E-01	0.5122E-01	0.5306E-01	0.5478E-01	0.5637E-01	0.5781E-01
7	0.5093E 02	0.5372E 02	0.5294E 02	0.5362E 02	0.5103E 02	0.5016E 02	0.4644E 02	0.4474E 02	0.4054E 02	0.3846E 02
	0.7937E-01	0.8389E-01	0.8777E-01	0.9101E-01	0.9361E-01	0.9562E-01	0.9705E-01	0.9795E-01	0.9834E-01	0.9828E-01
8	0.5363E 02	0.5360E 02	0.5493E 02	0.5281E 02	0.5228E 02	0.4871E 02	0.4705E 02	0.4278E 02	0.4065E 02	0.3614E 02
	0.7937E-01	0.8389E-01	0.8777E-01	0.9101E-01	0.9361E-01	0.9562E-01	0.9705E-01	0.9795E-01	0.9834E-01	0.9828E-01
9	0.6005E 02	0.6540E 02	0.6905E 02	0.7103E 02	0.7142E 02	0.7039E 02	0.6814E 02	0.6479E 02	0.6045E 02	0.5534E 02
	0.4871E-01	0.5211E-01	0.5513E-01	0.5776E-01	0.5999E-01	0.6183E-01	0.6327E-01	0.6434E-01	0.6506E-01	0.6545E-01
10	0.7912E 01	0.1524E 02	0.2204E 02	0.2808E 02	0.3322E 02	0.3721E 02	0.3985E 02	0.4129E 02	0.4182E 02	0.4170E 02
	0.2175E-01	0.2378E-01	0.2572E-01	0.2755E-01	0.2925E-01	0.3080E-01	0.3220E-01	0.3343E-01	0.3450E-01	0.3540E-01
11	-0.5746E 02	-0.5660E 02	-0.5305E 02	-0.4754E 02	-0.4086E 02	-0.3310E 02	-0.2417E 02	-0.1444E 02	-0.4322E 01	0.6092E 01
	0.4268E-02	0.4979E-02	0.5803E-02	0.6732E-02	0.7753E-02	0.8850E-02	0.1000E-01	0.1119E-01	0.1239E-01	0.1357E-01
12	-0.9909E 02	-0.1065E 03	-0.1121E 03	-0.1132E 03	-0.1084E 03	-0.9925E 02	-0.8727E 02	-0.7217E 02	-0.5394E 02	-0.3483E 02
	-0.7140E-03	-0.7114E-03	-0.5477E-03	-0.2128E-03	0.2957E-03	0.9707E-03	0.1797E-02	0.2753E-02	0.3813E-02	0.4945E-02
13	-0.3436E 02	-0.4165E 02	-0.4576E 02	-0.4866E 02	-0.5182E 02	-0.5358E 02	-0.5250E 02	-0.4983E 02	-0.4680E 02	-0.4201E 02
	0.7510E-02	0.7613E-02	0.7794E-02	0.8068E-02	0.8444E-02	0.8928E-02	0.9525E-02	0.1023E-01	0.1105E-01	0.1196E-01
14	-0.1351E 03	-0.1340E 03	-0.1287E 03	-0.1224E 03	-0.1156E 03	-0.1051E 03	-0.8984E 02	-0.7312E 02	-0.5766E 02	-0.4257E 02
	-0.1847E-03	-0.1838E-03	-0.1482E-03	-0.7650E-04	0.3168E-04	0.1757E-03	0.3525E-03	0.5570E-03	0.7827E-03	0.1024E-02
15	0.3460E 02	0.3273E 02	0.2832E 02	0.2324E 02	0.1883E 02	0.1350E 02	0.6165E 01	-0.1153E 01	-0.6468E 01	-0.1070E 02
	0.2829E-01	0.2940E-01	0.3037E-01	0.3123E-01	0.3199E-01	0.3267E-01	0.3329E-01	0.3388E-01	0.3445E-01	0.3503E-01
16	0.6821E 02	0.6920E 02	0.6934E 02	0.6769E 02	0.6379E 02	0.5894E 02	0.5411E 02	0.4848E 02	0.4129E 02	0.3359E 02
	0.5740E-01	0.6041E-01	0.6305E-01	0.6531E-01	0.6721E-01	0.6877E-01	0.7002E-01	0.7098E-01	0.7169E-01	0.7218E-01
17	0.4610E 02	0.4256E 02	0.5002E 02	0.4536E 02	0.5188E 02	0.4605E 02	0.5128E 02	0.4419E 02	0.4864E 02	0.4077E 02
	0.8856E-01	0.9406E-01	0.9900E-01	0.1034E-00	0.1071E-00	0.1103E-00	0.1129E-00	0.1149E-00	0.1164E-00	0.1173E-00
18	0.4132E 02	0.4961E 02	0.4573E 02	0.5294E 02	0.4796E 02	0.5401E 02	0.4752E 02	0.5228E 02	0.4477E 02	0.4872E 02
	0.8856E-01	0.9406E-01	0.9900E-01	0.1034E-00	0.1071E-00	0.1103E-00	0.1129E-00	0.1149E-00	0.1164E-00	0.1173E-00
19	0.1379E 02	0.1646E 02	0.1963E 02	0.2352E 02	0.2832E 02	0.3393E 02	0.4000E 02	0.4610E 02	0.5184E 02	0.5706E 02
	0.4858E-01	0.5265E-01	0.5660E-01	0.6041E-01	0.6406E-01	0.6752E-01	0.7076E-01	0.7376E-01	0.7647E-01	0.7888E-01
20	-0.5236E 02	-0.4871E 02	-0.4271E 02	-0.3478E 02	-0.2535E 02	-0.1468E 02	-0.2794E 01	0.1023E 02	0.2413E 02	0.3840E 02
	0.1810E-01	0.2078E-01	0.2360E-01	0.2653E-01	0.2954E-01	0.3260E-01	0.3568E-01	0.3872E-01	0.4169E-01	0.4454E-01
21	-0.7778E 02	-0.7331E 02	-0.6713E 02	-0.5927E 02	-0.4975E 02	-0.3884E 02	-0.2687E 02	-0.1407E 02	-0.4861E-00	0.1384E 02
	0.2342E-02	0.3927E-02	0.5669E-02	0.7554E-02	0.9563E-02	0.1167E-01	0.1386E-01	0.1608E-01	0.1832E-01	0.2054E-01
22	-0.6305E 02	-0.5745E 02	-0.5162E 02	-0.4493E 02	-0.3803E 02	-0.3054E 02	-0.2161E 02	-0.1214E 02	-0.2819E 01	0.7079E 01
	0.1597E-03	0.1276E-02	0.2468E-02	0.3728E-02	0.5045E-02	0.6411E-02	0.7812E-02	0.9234E-02	0.1066E-01	0.1208E-01
23	-0.1974E 01	0.3641E 01	0.8533E 01	0.1258E 02	0.1586E 02	0.1845E 02	0.2044E 02	0.2210E 02	0.2386E 02	0.2606E 02
	0.1046E-01	0.1201E-01	0.1352E-01	0.1498E-01	0.1639E-01	0.1773E-01	0.1901E-01	0.2021E-01	0.2134E-01	0.2239E-01
24	-0.3722E 02	-0.3123E 02	-0.2575E 02	-0.2297E 02	-0.1800E 02	-0.1204E 02	-0.9587E 01	-0.6288E 01	-0.5128E-01	0.3357E 01
	0.1987E-04	0.2001E-03	0.3924E-03	0.5951E-03	0.8075E-03	0.1028E-02	0.1253E-02	0.1482E-02	0.1712E-02	0.1940E-02
25	0.4508E 02	0.4862E 02	0.5215E 02	0.5525E 02	0.5752E 02	0.5885E 02	0.5942E 02	0.5943E 02	0.5892E 02	0.5780E 02
	0.3263E-01	0.3522E-01	0.3760E-01	0.3978E-01	0.4174E-01	0.4348E-01	0.4499E-01	0.4628E-01	0.4735E-01	0.4819E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.6732E 02	0.6804E 02	0.6828E 02	0.6849E 02	0.6893E 02	0.6949E 02	0.6979E 02	0.6934E 02	0.6783E 02	0.6517E 02
	0.6138E-01	0.6532E-01	0.6887E-01	0.7205E-01	0.7484E-01	0.7724E-01	0.7927E-01	0.8091E-01	0.8218E-01	0.8309E-01
27	0.4290E 02	0.4861E 02	0.4369E 02	0.4832E 02	0.4250E 02	0.4628E 02	0.3989E 02	0.4323E 02	0.3664E 02	0.3974E 02
	0.9132E-01	0.9676E-01	0.1016E-00	0.1060E-00	0.1097E-00	0.1129E-00	0.1156E-00	0.1178E-00	0.1195E-00	0.1208E-00
28	0.4742E 02	0.4331E 02	0.4876E 02	0.4362E 02	0.4805E 02	0.4213E 02	0.4588E 02	0.3959E 02	0.4303E 02	0.3657E 02
	0.9132E-01	0.9676E-01	0.1016E-00	0.1060E-00	0.1097E-00	0.1129E-00	0.1156E-00	0.1178E-00	0.1195E-00	0.1208E-00
29	0.9623E 01	0.1312E 02	0.1639E 02	0.1922E 02	0.2141E 02	0.2298E 02	0.2403E 02	0.2472E 02	0.2514E 02	0.2550E 02
	0.4748E-01	0.5105E-01	0.5451E-01	0.5785E-01	0.6105E-01	0.6411E-01	0.6702E-01	0.6977E-01	0.7235E-01	0.7477E-01
30	-0.7721E 02	-0.7419E 02	-0.6975E 02	-0.6403E 02	-0.5713E 02	-0.4929E 02	-0.4082E 02	-0.3180E 02	-0.2203E 02	-0.1117E 02
	0.1414E-01	0.1593E-01	0.1795E-01	0.2017E-01	0.2258E-01	0.2514E-01	0.2785E-01	0.3065E-01	0.3353E-01	0.3644E-01
31	-0.1331E 03	-0.1346E 03	-0.1323E 03	-0.1265E 03	-0.1176E 03	-0.1053E 03	-0.8958E 02	-0.7056E 02	-0.4876E 02	-0.2502E 02
	-0.2651E-02	-0.2165E-02	-0.1367E-02	-0.2602E-03	0.1140E-02	0.2813E-02	0.4727E-02	0.6842E-02	0.9110E-02	0.1148E-01
32	-0.1634E 03	-0.1728E 03	-0.1747E 03	-0.1707E 03	-0.1591E 03	-0.1407E 03	-0.1169E 03	-0.8758E 02	-0.5604E 02	-0.2175E 02
	-0.6493E-02	-0.6590E-02	-0.6417E-02	-0.5968E-02	-0.5249E-02	-0.4277E-02	-0.3083E-02	-0.1707E-02	-0.1987E-03	0.1389E-02
33	-0.1383E 03	-0.1482E 03	-0.1517E 03	-0.1483E 03	-0.1383E 03	-0.1224E 03	-0.1017E 03	-0.7749E 02	-0.5143E 02	-0.2488E 02
	-0.4878E-02	-0.5011E-02	-0.4959E-02	-0.4714E-02	-0.4280E-02	-0.3670E-02	-0.2907E-02	-0.2021E-02	-0.1047E-02	-0.2342E-04
34	-0.3685E 02	-0.2831E 02	-0.2625E 02	-0.1739E 02	-0.1145E 02	-0.5468E 01	0.3705E 01	0.6769E 01	0.1628E 02	0.1825E 02
	-0.9852E-03	-0.9996E-03	-0.9733E-03	-0.9049E-03	-0.7957E-03	-0.6482E-03	-0.4669E-03	-0.2584E-03	-0.2948E-04	0.2111E-03

SF,BM /T

1	0.3746E 02	0.2918E 02	0.3136E 02	0.2075E 02	0.2065E 02	0.8010E 01	0.6652E 01	-0.6846E 01	-0.8625E 01	-0.2210E 02
2	-0.3099E 02	-0.3385E 02	-0.3766E 02	-0.3752E 02	-0.3838E 02	-0.3559E 02	-0.3411E 02	-0.2946E 02	-0.2646E 02	-0.2068E 02
3	0.4267E 02	0.4725E 02	0.4109E 02	0.4451E 02	0.3753E 02	0.4017E 02	0.3245E 02	0.3406E 02	0.2521E 02	0.2547E 02
4	0.7694E 02	0.8470E 02	0.9174E 02	0.9769E 02	0.1022E 03	0.1047E 03	0.1050E 03	0.1028E 03	0.9800E 02	0.9072E 02
5	-0.1301E 03	-0.1381E 03	-0.1416E 03	-0.1403E 03	-0.1341E 03	-0.1236E 03	-0.1094E 03	-0.9236E 02	-0.7359E 02	-0.5408E 02
6	0.1017E 04	0.1081E 04	0.1132E 04	0.1168E 04	0.1191E 04	0.1202E 04	0.1204E 04	0.1196E 04	0.1178E 04	0.1149E 04
7	0.4180E 04	0.4546E 04	0.4877E 04	0.5163E 04	0.5392E 04	0.5566E 04	0.5689E 04	0.5763E 04	0.5794E 04	0.5792E 04
8	0.3176E 04	0.3537E 04	0.3918E 04	0.4317E 04	0.4726E 04	0.5140E 04	0.5553E 04	0.5957E 04	0.6349E 04	0.6721E 04
9	0.1856E 04	0.2166E 04	0.2496E 04	0.2839E 04	0.3190E 04	0.3546E 04	0.3909E 04	0.4281E 04	0.4665E 04	0.5061E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1066E 03	-0.8535E 02	-0.6036E 02	-0.3213E 02	-0.1326E 01	0.3098E 02	0.6319E 02	0.9343E 02	0.1199E 03	0.1411E 03
	-0.2854E-02	-0.1936E-02	-0.9274E-03	0.1460E-03	0.1255E-02	0.2368E-02	0.3443E-02	0.4443E-02	0.5328E-02	0.6066E-02
2	-0.9650E 02	-0.7190E 02	-0.4378E 02	-0.1432E 02	0.1718E 02	0.4772E 02	0.7788E 02	0.1053E 03	0.1300E 03	0.1518E 03
	-0.2222E-02	-0.8479E-03	0.6277E-03	0.2168E-02	0.3734E-02	0.5280E-02	0.6760E-02	0.8126E-02	0.9335E-02	0.1034E-01
3	-0.4722E 02	-0.2836E 02	-0.9004E 01	0.1036E 02	0.2935E 02	0.4781E 02	0.6560E 02	0.8249E 02	0.9797E 02	0.1114E 03
	0.5899E-02	0.7823E-02	0.9805E-02	0.1180E-01	0.1377E-01	0.1566E-01	0.1743E-01	0.1903E-01	0.2042E-01	0.2156E-01
4	0.1015E 02	0.1681E 02	0.2073E 02	0.2948E 02	0.3054E 02	0.3555E 02	0.3330E 02	0.3397E 02	0.3291E 02	0.2828E 02
	-0.3362E-03	-0.1278E-03	0.9591E-04	0.3297E-03	0.5669E-03	0.8014E-03	0.1026E-02	0.1233E-02	0.1416E-02	0.1568E-02
5	-0.8004E 01	0.5090E 01	0.1755E 02	0.2942E 02	0.4075E 02	0.5148E 02	0.6135E 02	0.7009E 02	0.7754E 02	0.8372E 02
	0.2680E-01	0.2890E-01	0.3095E-01	0.3292E-01	0.3477E-01	0.3647E-01	0.3799E-01	0.3928E-01	0.4032E-01	0.4107E-01
6	0.2653E 02	0.2918E 02	0.3184E 02	0.3423E 02	0.3605E 02	0.3713E 02	0.3754E 02	0.3747E 02	0.3718E 02	0.3688E 02
	0.5909E-01	0.6020E-01	0.6113E-01	0.6188E-01	0.6244E-01	0.6280E-01	0.6296E-01	0.6292E-01	0.6267E-01	0.6223E-01
7	0.3397E 02	0.3152E 02	0.2673E 02	0.2398E 02	0.1906E 02	0.1637E 02	0.1183E 02	0.9687E 01	0.5907E 01	0.4484E 01
	0.9780E-01	0.9695E-01	0.9577E-01	0.9432E-01	0.9264E-01	0.9078E-01	0.8877E-01	0.8666E-01	0.8448E-01	0.8225E-01
8	0.3375E 02	0.2902E 02	0.2637E 02	0.2148E 02	0.1873E 02	0.1400E 02	0.1162E 02	0.7534E 01	0.5870E 01	0.2591E 01
	0.9780E-01	0.9695E-01	0.9577E-01	0.9432E-01	0.9264E-01	0.9078E-01	0.8877E-01	0.8666E-01	0.8448E-01	0.8225E-01
9	0.4973E 02	0.4392E 02	0.3833E 02	0.3341E 02	0.2949E 02	0.2646E 02	0.2393E 02	0.2147E 02	0.1891E 02	0.1641E 02
	0.6554E-01	0.6536E-01	0.6495E-01	0.6434E-01	0.6357E-01	0.6265E-01	0.6160E-01	0.6043E-01	0.5916E-01	0.5780E-01
10	0.4122E 02	0.4080E 02	0.4065E 02	0.4052E 02	0.4002E 02	0.3920E 02	0.3848E 02	0.3824E 02	0.3851E 02	0.3910E 02
	0.3613E-01	0.3670E-01	0.3712E-01	0.3740E-01	0.3753E-01	0.3753E-01	0.3740E-01	0.3715E-01	0.3675E-01	0.3623E-01
11	0.1653E 02	0.2607E 02	0.3387E 02	0.4005E 02	0.4533E 02	0.4997E 02	0.5374E 02	0.5663E 02	0.5876E 02	0.5974E 02
	0.1471E-01	0.1579E-01	0.1680E-01	0.1771E-01	0.1851E-01	0.1921E-01	0.1978E-01	0.2021E-01	0.2050E-01	0.2064E-01
12	-0.1732E 02	-0.1520E 01	0.1425E 02	0.3015E 02	0.4419E 02	0.5571E 02	0.6598E 02	0.7431E 02	0.7825E 02	0.7823E 02
	0.6120E-02	0.7311E-02	0.8493E-02	0.9645E-02	0.1075E-01	0.1177E-01	0.1271E-01	0.1353E-01	0.1422E-01	0.1478E-01
13	-0.3420E 02	-0.2501E 02	-0.1661E 02	-0.8313E 01	0.1443E 01	0.1175E 02	0.2084E 02	0.2946E 02	0.3928E 02	0.4920E 02
	0.1295E-01	0.1401E-01	0.1513E-01	0.1628E-01	0.1745E-01	0.1862E-01	0.1976E-01	0.2085E-01	0.2185E-01	0.2275E-01
14	-0.2432E 02	-0.1254E 01	0.2203E 02	0.3995E 02	0.5358E 02	0.6419E 02	0.6720E 02	0.6270E 02	0.5859E 02	0.5865E 02
	0.1274E-02	0.1529E-02	0.1783E-02	0.2029E-02	0.2262E-02	0.2480E-02	0.2676E-02	0.2847E-02	0.2991E-02	0.3108E-02
15	-0.1503E 02	-0.1793E 02	-0.1766E 02	-0.1536E 02	-0.1284E 02	-0.9080E 01	-0.2266E 01	0.6586E 01	0.1518E 02	0.2373E 02
	0.3564E-01	0.3628E-01	0.3698E-01	0.3772E-01	0.3852E-01	0.3936E-01	0.4023E-01	0.4110E-01	0.4193E-01	0.4271E-01
16	0.2666E 02	0.2026E 02	0.1399E 02	0.8947E 01	0.6355E 01	0.5517E 01	0.5071E 01	0.5257E 01	0.7064E 01	0.1004E 02
	0.7249E-01	0.7267E-01	0.7273E-01	0.7272E-01	0.7267E-01	0.7259E-01	0.7247E-01	0.7233E-01	0.7214E-01	0.7191E-01
17	0.4434E 02	0.3541E 02	0.3821E 02	0.2848E 02	0.3047E 02	0.2009E 02	0.2208E 02	0.1210E 02	0.1460E 02	0.5158E 01
	0.1178E-00	0.1178E-00	0.1173E-00	0.1165E-00	0.1153E-00	0.1139E-00	0.1122E-00	0.1104E-00	0.1084E-00	0.1063E-00
18	0.4009E 02	0.4298E 02	0.3338E 02	0.3545E 02	0.2490E 02	0.2635E 02	0.1575E 02	0.1767E 02	0.7596E 01	0.1015E 02
	0.1173E-00	0.1178E-00	0.1173E-00	0.1165E-00	0.1153E-00	0.1139E-00	0.1122E-00	0.1104E-00	0.1084E-00	0.1063E-00
19	0.6170E 02	0.6568E 02	0.6891E 02	0.7127E 02	0.7261E 02	0.7275E 02	0.7147E 02	0.6877E 02	0.6482E 02	0.6006E 02
	0.8096E-01	0.8269E-01	0.8405E-01	0.8504E-01	0.8565E-01	0.8589E-01	0.8576E-01	0.8524E-01	0.8439E-01	0.8320E-01
20	0.5247E 02	0.6590E 02	0.7836E 02	0.8949E 02	0.9894E 02	0.1065E 03	0.1122E 03	0.1160E 03	0.1181E 03	0.1186E 03
	0.4722E-01	0.4968E-01	0.5190E-01	0.5382E-01	0.5543E-01	0.5668E-01	0.5757E-01	0.5807E-01	0.5816E-01	0.5784E-01
21	0.2873E 02	0.4373E 02	0.5822E 02	0.7192E 02	0.8492E 02	0.9730E 02	0.1090E 03	0.1196E 03	0.1285E 03	0.1347E 03
	0.2270E-01	0.2477E-01	0.2671E-01	0.2850E-01	0.3011E-01	0.3150E-01	0.3264E-01	0.3350E-01	0.3406E-01	0.3428E-01
22	0.1714E 02	0.2697E 02	0.3857E 02	0.5236E 02	0.6619E 02	0.8033E 02	0.9522E 02	0.1075E 03	0.1168E 03	0.1260E 03
	0.1347E-01	0.1482E-01	0.1611E-01	0.1734E-01	0.1848E-01	0.1950E-01	0.2038E-01	0.2110E-01	0.2163E-01	0.2195E-01
23	0.2881E 02	0.3185E 02	0.3471E 02	0.3725E 02	0.3973E 02	0.4251E 02	0.4581E 02	0.4964E 02	0.5356E 02	0.5699E 02
	0.2335E-01	0.2423E-01	0.2502E-01	0.2572E-01	0.2632E-01	0.2683E-01	0.2723E-01	0.2752E-01	0.2768E-01	0.2770E-01
24	0.7113E 01	0.1691E 02	0.2464E 02	0.2806E 02	0.3646E 02	0.4228E 02	0.3663E 02	0.3536E 02	0.4084E 02	0.3601E 02
	0.2164E-02	0.2383E-02	0.2592E-02	0.2789E-02	0.2973E-02	0.3138E-02	0.3279E-02	0.3395E-02	0.3480E-02	0.3530E-02
25	0.5593E 02	0.5330E 02	0.5003E 02	0.4620E 02	0.4186E 02	0.3715E 02	0.3235E 02	0.2780E 02	0.2383E 02	0.2055E 02
	0.4883E-01	0.4926E-01	0.4950E-01	0.4958E-01	0.4950E-01	0.4929E-01	0.4897E-01	0.4854E-01	0.4802E-01	0.4742E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.6149E 02	0.5700E 02	0.5195E 02	0.4650E 02	0.4077E 02	0.3477E 02	0.2844E 02	0.2178E 02	0.1498E 02	0.8469E 01
	0.8365E-01	0.8389E-01	0.8383E-01	0.8352E-01	0.8298E-01	0.8224E-01	0.8134E-01	0.8031E-01	0.7918E-01	0.7799E-01
27	0.3290E 02	0.3548E 02	0.2798E 02	0.2972E 02	0.2147E 02	0.2257E 02	0.1410E 02	0.1534E 02	0.7542E 01	0.9698E 01
	0.1216E-00	0.1220E-00	0.1221E-00	0.1218E-00	0.1212E-00	0.1203E-00	0.1192E-00	0.1180E-00	0.1166E-00	0.1151E-00
28	0.3964E 02	0.3267E 02	0.3495E 02	0.2711E 02	0.2847E 02	0.1995E 02	0.2087E 02	0.1244E 02	0.1380E 02	0.6232E 01
	0.1216E-00	0.1220E-00	0.1221E-00	0.1218E-00	0.1212E-00	0.1203E-00	0.1192E-00	0.1180E-00	0.1166E-00	0.1151E-00
29	0.2614E 02	0.2748E 02	0.2986E 02	0.3344E 02	0.3830E 02	0.4435E 02	0.5123E 02	0.5839E 02	0.6525E 02	0.7136E 02
	0.7703E-01	0.7912E-01	0.8103E-01	0.8277E-01	0.8431E-01	0.8563E-01	0.8671E-01	0.8750E-01	0.8797E-01	0.8808E-01
30	0.9423E 00	0.1438E 02	0.2918E 02	0.4529E 02	0.6234E 02	0.7968E 02	0.9664E 02	0.1126E 03	0.1272E 03	0.1396E 03
	0.3935E-01	0.4222E-01	0.4501E-01	0.4767E-01	0.5015E-01	0.5241E-01	0.5437E-01	0.5598E-01	0.5719E-01	0.5794E-01
31	-0.1938E-00	0.2477E 02	0.4876E 02	0.7074E 02	0.9013E 02	0.1069E 03	0.1211E 03	0.1327E 03	0.1417E 03	0.1479E 03
	0.1388E-01	0.1627E-01	0.1859E-01	0.2077E-01	0.2277E-01	0.2455E-01	0.2607E-01	0.2727E-01	0.2815E-01	0.2866E-01
32	0.1138E 02	0.4274E 02	0.7107E 02	0.9466E 02	0.1147E 03	0.1289E 03	0.1387E 03	0.1422E 03	0.1406E 03	0.1344E 03
	0.2999E-02	0.4580E-02	0.6082E-02	0.7463E-02	0.8688E-02	0.9725E-02	0.1055E-01	0.1114E-01	0.1150E-01	0.1162E-01
33	0.1277E 01	0.2644E 02	0.4982E 02	0.7040E 02	0.8727E 02	0.9975E 02	0.1071E 03	0.1089E 03	0.1053E 03	0.9728E 02
	0.1014E-02	0.2030E-02	0.2992E-02	0.3873E-02	0.4647E-02	0.5294E-02	0.5796E-02	0.6142E-02	0.6328E-02	0.6357E-02
34	0.2531E 02	0.2952E 02	0.3078E 02	0.3581E 02	0.3294E 02	0.3397E 02	0.2737E 02	0.2451E 02	0.1963E 02	0.1232E 02
	0.4554E-03	0.6950E-03	0.9227E-03	0.1132E-02	0.1318E-02	0.1475E-02	0.1600E-02	0.1689E-02	0.1743E-02	0.1760E-02

SF,BM /T

1	-0.2299E 02	-0.3511E 02	-0.3420E 02	-0.4418E 02	-0.4049E 02	-0.4750E 02	-0.4097E 02	-0.4537E 02	-0.3624E 02	-0.3833E 02
2	-0.1681E 02	-0.1055E 02	-0.6525E 01	-0.5903E 00	0.2781E 01	0.7776E 01	0.1023E 02	0.1435E 02	0.1614E 02	0.1961E 02
3	0.1527E 02	0.1405E 02	0.2490E 01	-0.9869E-02	-0.1256E 02	-0.1580E 02	-0.2860E 02	-0.3160E 02	-0.4342E 02	-0.4482E 02
4	0.8104E 02	0.6912E 02	0.5519E 02	0.3954E 02	0.2261E 02	0.4986E 01	-0.1250E 02	-0.2896E 02	-0.4352E 02	-0.5547E 02
5	-0.3468E 02	-0.1605E 02	0.1133E 01	0.1617E 02	0.2851E 02	0.3771E 02	0.4336E 02	0.4527E 02	0.4360E 02	0.3883E 02
6	0.1109E 04	0.1058E 04	0.1000E 04	0.9389E 03	0.8777E 03	0.8191E 03	0.7637E 03	0.7103E 03	0.6573E 03	0.6038E 03
7	0.5766E 04	0.5718E 04	0.5649E 04	0.5564E 04	0.5473E 04	0.5381E 04	0.5290E 04	0.5202E 04	0.5120E 04	0.5036E 04
8	0.7066E 04	0.7374E 04	0.7635E 04	0.7844E 04	0.7999E 04	0.8102E 04	0.8155E 04	0.8160E 04	0.8114E 04	0.8017E 04
9	0.5470E 04	0.5892E 04	0.6322E 04	0.6754E 04	0.7179E 04	0.7590E 04	0.7977E 04	0.8331E 04	0.8638E 04	0.8883E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1562E 03	0.1648E 03	0.1670E 03	0.1630E 03	0.1532E 03	0.1379E 03	0.1174E 03	0.9223E 02	0.6309E 02	0.3112E 02
	0.6630E-02	0.6997E-02	0.7153E-02	0.7089E-02	0.6807E-02	0.6315E-02	0.5627E-02	0.4767E-02	0.3763E-02	0.2648E-02
2	0.1689E 03	0.1818E 03	0.1871E 03	0.1861E 03	0.1772E 03	0.1612E 03	0.1398E 03	0.1130E 03	0.8390E 02	0.5143E 02
	0.1112E-01	0.1163E-01	0.1186E-01	0.1178E-01	0.1139E-01	0.1070E-01	0.9739E-02	0.8527E-02	0.7103E-02	0.5510E-02
3	0.1222E 03	0.1299E 03	0.1345E 03	0.1359E 03	0.1338E 03	0.1280E 03	0.1184E 03	0.1051E 03	0.8864E 02	0.6959E 02
	0.2240E-01	0.2292E-01	0.2310E-01	0.2291E-01	0.2235E-01	0.2142E-01	0.2014E-01	0.1852E-01	0.1659E-01	0.1440E-01
4	0.2681E 02	0.1723E 02	0.1403E 02	0.4144E 01	-0.3248E 01	-0.9808E 01	-0.1984E 02	-0.2392E 02	-0.3440E 02	-0.3799E 02
	0.1686E-02	0.1763E-02	0.1797E-02	0.1784E-02	0.1725E-02	0.1621E-02	0.1475E-02	0.1291E-02	0.1075E-02	0.8334E-03
5	0.8874E 02	0.9269E 02	0.9562E 02	0.9753E 02	0.9839E 02	0.9808E 02	0.9637E 02	0.9291E 02	0.8743E 02	0.7980E 02
	0.4153E-01	0.4167E-01	0.4146E-01	0.4090E-01	0.3998E-01	0.3869E-01	0.3703E-01	0.3501E-01	0.3264E-01	0.2994E-01
6	0.3671E 02	0.3673E 02	0.3696E 02	0.3738E 02	0.3798E 02	0.3878E 02	0.3985E 02	0.4121E 02	0.4276E 02	0.4416E 02
	0.6158E-01	0.6073E-01	0.5967E-01	0.5840E-01	0.5691E-01	0.5519E-01	0.5324E-01	0.5105E-01	0.4862E-01	0.4593E-01
7	0.1426E 01	0.5781E 00	-0.1829E 01	-0.1962E 01	-0.3328E 01	-0.2290E 01	-0.2347E 01	-0.2137E-00	0.7340E 00	0.3676E 01
	0.8000E-01	0.7774E-01	0.7548E-01	0.7324E-01	0.7101E-01	0.6879E-01	0.6657E-01	0.6434E-01	0.6208E-01	0.5976E-01
8	0.1600E 01	-0.1013E 01	-0.1419E 01	-0.3232E 01	-0.2674E 01	-0.3221E 01	-0.1425E 01	-0.7605E 00	0.1980E 01	0.3567E 01
	0.8000E-01	0.7774E-01	0.7548E-01	0.7324E-01	0.7101E-01	0.6879E-01	0.6657E-01	0.6434E-01	0.6208E-01	0.5976E-01
9	0.1429E 02	0.1295E 02	0.1246E 02	0.1240E 02	0.1205E 02	0.1096E 02	0.9247E 01	0.7453E 01	0.6043E 01	0.5179E 01
	0.5635E-01	0.5482E-01	0.5321E-01	0.5152E-01	0.4975E-01	0.4789E-01	0.4594E-01	0.4392E-01	0.4183E-01	0.3967E-01
10	0.3958E 02	0.3924E 02	0.3753E 02	0.3462E 02	0.3133E 02	0.2822E 02	0.2500E 02	0.2105E 02	0.1610E 02	0.1046E 02
	0.3557E-01	0.3476E-01	0.3381E-01	0.3272E-01	0.3148E-01	0.3010E-01	0.2860E-01	0.2699E-01	0.2526E-01	0.2344E-01
11	0.5907E 02	0.5704E 02	0.5452E 02	0.5175E 02	0.4807E 02	0.4319E 02	0.3777E 02	0.3261E 02	0.2774E 02	0.2276E 02
	0.2062E-01	0.2045E-01	0.2011E-01	0.1962E-01	0.1897E-01	0.1817E-01	0.1722E-01	0.1614E-01	0.1494E-01	0.1362E-01
12	0.7788E 02	0.7920E 02	0.7999E 02	0.7787E 02	0.7408E 02	0.7076E 02	0.6744E 02	0.6271E 02	0.5683E 02	0.5078E 02
	0.1519E-01	0.1546E-01	0.1557E-01	0.1553E-01	0.1531E-01	0.1494E-01	0.1440E-01	0.1370E-01	0.1285E-01	0.1185E-01
13	0.5676E 02	0.6226E 02	0.6778E 02	0.7300E 02	0.7567E 02	0.7596E 02	0.7629E 02	0.7667E 02	0.7438E 02	0.6866E 02
	0.2353E-01	0.2414E-01	0.2458E-01	0.2482E-01	0.2485E-01	0.2466E-01	0.2423E-01	0.2358E-01	0.2268E-01	0.2156E-01
14	0.5607E 02	0.4322E 02	0.2523E 02	0.1361E 02	0.9154E 01	0.3010E 01	-0.8508E 01	-0.2044E 02	-0.2820E 02	-0.3378E 02
	0.3194E-02	0.3246E-02	0.3265E-02	0.3252E-02	0.3207E-02	0.3127E-02	0.3011E-02	0.2862E-02	0.2682E-02	0.2472E-02
15	0.3366E 02	0.4379E 02	0.5158E 02	0.5735E 02	0.6331E 02	0.6894E 02	0.7143E 02	0.7067E 02	0.6951E 02	0.6866E 02
	0.4338E-01	0.4392E-01	0.4428E-01	0.4444E-01	0.4437E-01	0.4404E-01	0.4343E-01	0.4254E-01	0.4137E-01	0.3991E-01
16	0.1302E 02	0.1630E 02	0.2084E 02	0.2582E 02	0.2948E 02	0.3185E 02	0.3448E 02	0.3743E 02	0.3913E 02	0.3943E 02
	0.7160E-01	0.7121E-01	0.7070E-01	0.7006E-01	0.6924E-01	0.6823E-01	0.6702E-01	0.6559E-01	0.6393E-01	0.6203E-01
17	0.8467E 01	-0.7161E-01	0.4088E 01	-0.3460E 01	0.2233E 01	-0.3440E 01	0.3921E 01	-0.4421E-00	0.8184E 01	0.5054E 01
	0.1041E-00	0.1019E-00	0.9971E-01	0.9748E-01	0.9525E-01	0.9302E-01	0.9077E-01	0.8850E-01	0.8616E-01	0.8374E-01
18	0.9425E 00	0.4522E 01	-0.3761E 01	0.9184E 00	-0.5749E 01	0.8951E 00	-0.4037E 01	0.3982E 01	0.3747E-00	0.9674E 01
	0.1041E-00	0.1019E-00	0.9971E-01	0.9748E-01	0.9525E-01	0.9302E-01	0.9077E-01	0.8850E-01	0.8616E-01	0.8374E-01
19	0.5506E 02	0.5036E 02	0.4614E 02	0.4224E 02	0.3839E 02	0.3450E 02	0.3073E 02	0.2736E 02	0.2462E 02	0.2258E 02
	0.8170E-01	0.7992E-01	0.7788E-01	0.7559E-01	0.7307E-01	0.7034E-01	0.6742E-01	0.6432E-01	0.6106E-01	0.5765E-01
20	0.1171E 03	0.1135E 03	0.1077E 03	0.1004E 03	0.9209E 02	0.8304E 02	0.7332E 02	0.6280E 02	0.5151E 02	0.3965E 02
	0.5711E-01	0.5598E-01	0.5445E-01	0.5253E-01	0.5025E-01	0.4764E-01	0.4472E-01	0.4153E-01	0.3810E-01	0.3447E-01
21	0.1379E 03	0.1384E 03	0.1358E 03	0.1303E 03	0.1219E 03	0.1108E 03	0.9741E 02	0.8207E 02	0.6491E 02	0.4584E 02
	0.3416E-01	0.3368E-01	0.3282E-01	0.3161E-01	0.3004E-01	0.2813E-01	0.2590E-01	0.2340E-01	0.2065E-01	0.1769E-01
22	0.1339E 03	0.1380E 03	0.1397E 03	0.1389E 03	0.1331E 03	0.1228E 03	0.1092E 03	0.9122E 02	0.6939E 02	0.4640E 02
	0.2203E-01	0.2187E-01	0.2144E-01	0.2074E-01	0.1976E-01	0.1852E-01	0.1702E-01	0.1528E-01	0.1334E-01	0.1123E-01
23	0.5976E 02	0.6191E 02	0.6318E 02	0.6320E 02	0.6172E 02	0.5872E 02	0.5440E 02	0.4907E 02	0.4278E 02	0.3531E 02
	0.2757E-01	0.2728E-01	0.2682E-01	0.2617E-01	0.2533E-01	0.2431E-01	0.2310E-01	0.2171E-01	0.2016E-01	0.1846E-01
24	0.2721E 02	0.2545E 02	0.1929E 02	0.6496E 01	-0.4145E-00	-0.5529E 01	-0.1724E 02	-0.2751E 02	-0.3389E 02	-0.4508E 02
	0.3542E-02	0.3516E-02	0.3446E-02	0.3332E-02	0.3174E-02	0.2973E-02	0.2730E-02	0.2450E-02	0.2137E-02	0.1796E-02
25	0.1775E 02	0.1518E 02	0.1298E 02	0.1162E 02	0.1151E 02	0.1285E 02	0.1538E 02	0.1864E 02	0.2221E 02	0.2597E 02
	0.4674E-01	0.4600E-01	0.4520E-01	0.4432E-01	0.4338E-01	0.4237E-01	0.4127E-01	0.4007E-01	0.3877E-01	0.3734E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2919E 01	-0.1080E 01	-0.3279E 01	-0.3781E 01	-0.2836E 01	-0.6225E 00	0.2869E 01	0.7756E 01	0.1405E 02	0.2155E 02
	0.7675E-01	0.7549E-01	0.7423E-01	0.7296E-01	0.7168E-01	0.7039E-01	0.6905E-01	0.6765E-01	0.6616E-01	0.6455E-01
27	0.3079E 01	0.6398E 01	0.1070E 01	0.5674E 01	0.1842E 01	0.7970E 01	0.5794E 01	0.1340E 02	0.1260E 02	0.2120E 02
	0.1135E-00	0.1119E-00	0.1102E-00	0.1085E-00	0.1067E-00	0.1048E-00	0.1028E-00	0.1008E-00	0.9852E-01	0.9609E-01
28	0.8566E 01	0.2142E 01	0.5613E 01	0.5270E 00	0.5406E 01	0.1966E 01	0.8470E 01	0.6699E 01	0.1461E 02	0.1410E 02
	0.1135E-00	0.1119E-00	0.1102E-00	0.1085E-00	0.1067E-00	0.1048E-00	0.1028E-00	0.1008E-00	0.9852E-01	0.9609E-01
29	0.7641E 02	0.8021E 02	0.8271E 02	0.8388E 02	0.8363E 02	0.8176E 02	0.7803E 02	0.7232E 02	0.6465E 02	0.5526E 02
	0.8780E-01	0.8712E-01	0.8600E-01	0.8443E-01	0.8242E-01	0.7996E-01	0.7706E-01	0.7375E-01	0.7005E-01	0.6602E-01
30	0.1493E 03	0.1558E 03	0.1586E 03	0.1571E 03	0.1510E 03	0.1405E 03	0.1259E 03	0.1075E 03	0.8600E 02	0.6209E 02
	0.5820E-01	0.5794E-01	0.5712E-01	0.5574E-01	0.5381E-01	0.5134E-01	0.4838E-01	0.4496E-01	0.4117E-01	0.3706E-01
31	0.1508E 03	0.1500E 03	0.1450E 03	0.1360E 03	0.1232E 03	0.1069E 03	0.8777E 02	0.6659E 02	0.4418E 02	0.2129E 02
	0.2879E-01	0.2853E-01	0.2788E-01	0.2685E-01	0.2545E-01	0.2370E-01	0.2165E-01	0.1935E-01	0.1684E-01	0.1417E-01
32	0.1234E 03	0.1102E 03	0.9365E 02	0.7682E 02	0.5890E 02	0.4107E 02	0.2434E 02	0.7700E 01	-0.6875E 01	-0.2146E 02
	0.1150E-01	0.1116E-01	0.1063E-01	0.9905E-02	0.9025E-02	0.8008E-02	0.6881E-02	0.5668E-02	0.4394E-02	0.3080E-02
33	0.8599E 02	0.7249E 02	0.5789E 02	0.4318E 02	0.2915E 02	0.1622E 02	0.4596E 01	-0.5687E 01	-0.1487E 02	-0.2331E 02
	0.6240E-02	0.5990E-02	0.5620E-02	0.5147E-02	0.4589E-02	0.3960E-02	0.3276E-02	0.2553E-02	0.1804E-02	0.1038E-02
34	0.8536E 01	-0.2363E 01	-0.5586E 01	-0.1491E 02	-0.2011E 02	-0.2430E 02	-0.3089E 02	-0.3145E 02	-0.3836E 02	-0.3814E 02
	0.1743E-02	0.1691E-02	0.1610E-02	0.1500E-02	0.1367E-02	0.1212E-02	0.1041E-02	0.8576E-03	0.6643E-03	0.4652E-03

SF,BM /T

1	-0.2748E 02	-0.2845E 02	-0.1671E 02	-0.1713E 02	-0.5392E 01	-0.6229E 01	0.5080E 01	0.3789E 01	0.1427E 02	0.1182E 02
2	0.2080E 02	0.2357E 02	0.2413E 02	0.2625E 02	0.2640E 02	0.2819E 02	0.2808E 02	0.2934E 02	0.2850E 02	0.2863E 02
3	-0.5424E 02	-0.5269E 02	-0.5861E 02	-0.5340E 02	-0.5550E 02	-0.4658E 02	-0.4494E 02	-0.3252E 02	-0.2760E 02	-0.1252E 02
4	-0.6432E 02	-0.6978E 02	-0.7174E 02	-0.7026E 02	-0.6546E 02	-0.5750E 02	-0.4666E 02	-0.3329E 02	-0.1790E 02	-0.1089E 01
5	0.3167E 02	0.2279E 02	0.1291E 02	0.2679E 01	-0.7366E 01	-0.1687E 02	-0.2560E 02	-0.3347E 02	-0.4052E 02	-0.4690E 02
6	0.5516E 03	0.5049E 03	0.4693E 03	0.4492E 03	0.4462E 03	0.4587E 03	0.4825E 03	0.5129E 03	0.5458E 03	0.5789E 03
7	0.4941E 04	0.4829E 04	0.4705E 04	0.4568E 04	0.4413E 04	0.4240E 04	0.4054E 04	0.3858E 04	0.3650E 04	0.3431E 04
8	0.7870E 04	0.7677E 04	0.7443E 04	0.7173E 04	0.6875E 04	0.6553E 04	0.6212E 04	0.5855E 04	0.5482E 04	0.5089E 04
9	0.9051E 04	0.9126E 04	0.9095E 04	0.8948E 04	0.8683E 04	0.8300E 04	0.7806E 04	0.7214E 04	0.6537E 04	0.5796E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.2231E 01	-0.3522E 02	-0.6616E 02	-0.9366E 02	-0.1167E 03	-0.1348E 03	-0.1479E 03	-0.1559E 03	-0.1590E 03	-0.1575E 03
	0.1460E-02	0.2431E-03	-0.9583E-03	-0.2101E-02	-0.3148E-02	-0.4067E-02	-0.4839E-02	-0.5451E-02	-0.5899E-02	-0.6182E-02
2	0.1775E 02	-0.1676E 02	-0.5067E 02	-0.8213E 02	-0.1110E 03	-0.1340E 03	-0.1522E 03	-0.1643E 03	-0.1708E 03	-0.1730E 03
	0.3796E-02	0.2013E-02	0.2216E-03	-0.1524E-02	-0.3169E-02	-0.4668E-02	-0.5987E-02	-0.7103E-02	-0.8000E-02	-0.8672E-02
3	0.4870E 02	0.2664E 02	0.4046E 01	-0.1850E 02	-0.4046E 02	-0.6137E 02	-0.8076E 02	-0.9815E 02	-0.1130E 03	-0.1249E 03
	0.1199E-01	0.9429E-02	0.6764E-02	0.4062E-02	0.1387E-02	-0.1205E-02	-0.3660E-02	-0.5936E-02	-0.7991E-02	-0.9794E-02
4	-0.4254E 02	-0.4392E 02	-0.4367E 02	-0.4540E 02	-0.4091E 02	-0.4374E 02	-0.4101E 02	-0.3984E 02	-0.3826E 02	-0.3333E 02
	0.5734E-03	0.3034E-03	0.3188E-04	-0.2326E-03	-0.4817E-03	-0.7089E-03	-0.9087E-03	-0.1078E-02	-0.1214E-02	-0.1315E-02
5	0.7012E 02	0.5862E 02	0.4553E 02	0.3097E 02	0.1503E 02	-0.2103E 01	-0.2007E 02	-0.3829E 02	-0.5604E 02	-0.7257E 02
	0.2693E-01	0.2366E-01	0.2016E-01	0.1651E-01	0.1274E-01	0.8926E-02	0.5119E-02	0.1376E-02	-0.2242E-02	-0.5683E-02
6	0.4493E 02	0.4459E 02	0.4282E 02	0.3959E 02	0.3510E 02	0.2962E 02	0.2338E 02	0.1652E 02	0.9101E 01	0.1192E 01
	0.4298E-01	0.3978E-01	0.3634E-01	0.3266E-01	0.2879E-01	0.2473E-01	0.2054E-01	0.1622E-01	0.1182E-01	0.7369E-02
7	0.5519E 01	0.9301E 01	0.1200E 02	0.1633E 02	0.1930E 02	0.2345E 02	0.2604E 02	0.2957E 02	0.3138E 02	0.3378E 02
	0.5736E-01	0.5485E-01	0.5220E-01	0.4937E-01	0.4634E-01	0.4307E-01	0.3952E-01	0.3564E-01	0.3142E-01	0.2682E-01
8	0.7134E 01	0.9647E 01	0.1398E 02	0.1708E 02	0.2155E 02	0.2447E 02	0.2840E 02	0.3065E 02	0.3362E 02	0.3468E 02
	0.5736E-01	0.5485E-01	0.5220E-01	0.4937E-01	0.4634E-01	0.4307E-01	0.3952E-01	0.3564E-01	0.3142E-01	0.2682E-01
9	0.4773E 01	0.4709E 01	0.5076E 01	0.6207E 01	0.8418E 01	0.1160E 02	0.1519E 02	0.1857E 02	0.2156E 02	0.2442E 02
	0.3744E-01	0.3516E-01	0.3282E-01	0.3043E-01	0.2798E-01	0.2547E-01	0.2287E-01	0.2017E-01	0.1735E-01	0.1437E-01
10	0.4807E 01	-0.1647E-00	-0.4114E 01	-0.7303E 01	-0.1027E 02	-0.1300E 02	-0.1470E 02	-0.1453E 02	-0.1241E 02	-0.9046E 01
	0.2155E-01	0.1960E-01	0.1763E-01	0.1564E-01	0.1365E-01	0.1168E-01	0.9735E-02	0.7812E-02	0.5905E-02	0.4004E-02
11	0.1729E 02	0.1091E 02	0.3319E 01	-0.4938E 01	-0.1249E 02	-0.1856E 02	-0.2372E 02	-0.2879E 02	-0.3381E 02	-0.3837E 02
	0.1220E-01	0.1069E-01	0.9128E-02	0.7523E-02	0.5906E-02	0.4300E-02	0.2718E-02	0.1171E-02	-0.3326E-03	-0.1783E-02
12	0.4388E 02	0.3475E 02	0.2458E 02	0.1528E 02	0.5741E 01	-0.5668E 01	-0.1781E 02	-0.2995E 02	-0.4356E 02	-0.5866E 02
	0.1072E-01	0.9457E-02	0.8097E-02	0.6658E-02	0.5165E-02	0.3637E-02	0.2095E-02	0.5564E-03	-0.9594E-03	-0.2431E-02
13	0.6190E 02	0.5512E 02	0.4630E 02	0.3481E 02	0.2346E 02	0.1410E 02	0.4882E 01	-0.5832E 01	-0.1645E 02	-0.2553E 02
	0.2021E-01	0.1867E-01	0.1695E-01	0.1509E-01	0.1312E-01	0.1107E-01	0.8956E-02	0.6811E-02	0.4653E-02	0.2505E-02
14	-0.3824E 02	-0.3629E 02	-0.2837E 02	-0.2368E 02	-0.2658E 02	-0.3555E 02	-0.5042E 02	-0.6785E 02	-0.8130E 02	-0.9047E 02
	0.2232E-02	0.1969E-02	0.1687E-02	0.1387E-02	0.1074E-02	0.7518E-03	0.4252E-03	0.9870E-04	-0.2220E-03	-0.5323E-03
15	0.6555E 02	0.5941E 02	0.5297E 02	0.4771E 02	0.4162E 02	0.3355E 02	0.2597E 02	0.2072E 02	0.1596E 02	0.9913E 01
	0.3818E-01	0.3619E-01	0.3396E-01	0.3152E-01	0.2891E-01	0.2614E-01	0.2323E-01	0.2022E-01	0.1712E-01	0.1393E-01
16	0.4006E 02	0.4169E 02	0.4284E 02	0.4267E 02	0.4244E 02	0.4290E 02	0.4275E 02	0.4118E 02	0.3953E 02	0.3907E 02
	0.5988E-01	0.5749E-01	0.5485E-01	0.5198E-01	0.4887E-01	0.4554E-01	0.4197E-01	0.3816E-01	0.3413E-01	0.2987E-01
17	0.1448E 02	0.1164E 02	0.2132E 02	0.1889E 02	0.2879E 02	0.2616E 02	0.3570E 02	0.3267E 02	0.4134E 02	0.3675E 02
	0.8119E-01	0.7849E-01	0.7559E-01	0.7247E-01	0.6909E-01	0.6542E-01	0.6141E-01	0.5703E-01	0.5223E-01	0.4700E-01
18	0.6889E 01	0.1651E 02	0.1398E 02	0.2403E 02	0.2174E 02	0.3161E 02	0.2898E 02	0.3844E 02	0.3498E 02	0.4289E 02
	0.8119E-01	0.7849E-01	0.7559E-01	0.7247E-01	0.6909E-01	0.6542E-01	0.6141E-01	0.5703E-01	0.5223E-01	0.4700E-01
19	0.2116E 02	0.2018E 02	0.1937E 02	0.1846E 02	0.1718E 02	0.1530E 02	0.1271E 02	0.9575E 01	0.6225E 01	0.2932E 01
	0.5409E-01	0.5041E-01	0.4661E-01	0.4270E-01	0.3870E-01	0.3460E-01	0.3042E-01	0.2617E-01	0.2186E-01	0.1750E-01
20	0.2746E 02	0.1508E 02	0.2621E 01	-0.9924E 01	-0.2246E 02	-0.3459E 02	-0.4594E 02	-0.5638E 02	-0.6588E 02	-0.7433E 02
	0.3068E-01	0.2677E-01	0.2280E-01	0.1880E-01	0.1484E-01	0.1095E-01	0.7173E-02	0.3542E-02	0.8820E-04	-0.3163E-02
21	0.2501E 02	0.2947E 01	-0.1951E 02	-0.4121E 02	-0.6119E 02	-0.7917E 02	-0.9515E 02	-0.1089E 03	-0.1201E 03	-0.1290E 03
	0.1459E-01	0.1138E-01	0.8141E-02	0.4924E-02	0.1792E-02	-0.1202E-02	-0.4015E-02	-0.6610E-02	-0.8958E-02	-0.1103E-01
22	0.2210E 02	-0.4046E 01	-0.2883E 02	-0.5178E 02	-0.7558E 02	-0.9727E 02	-0.1136E 03	-0.1282E 03	-0.1410E 03	-0.1474E 03
	0.8989E-02	0.6665E-02	0.4309E-02	0.1970E-02	-0.3045E-03	-0.2471E-02	-0.4493E-02	-0.6344E-02	-0.8001E-02	-0.9449E-02
23	0.2655E 02	0.1674E 02	0.6402E 01	-0.3625E 01	-0.1265E 02	-0.2068E 02	-0.2791E 02	-0.3425E 02	-0.3969E 02	-0.4437E 02
	0.1662E-01	0.1468E-01	0.1266E-01	0.1059E-01	0.8509E-02	0.6435E-02	0.4389E-02	0.2385E-02	0.4345E-03	-0.1452E-02
24	-0.5319E 02	-0.4946E 02	-0.5045E 02	-0.5843E 02	-0.5562E 02	-0.5454E 02	-0.6889E 02	-0.7356E 02	-0.6608E 02	-0.7262E 02
	0.1435E-02	0.1063E-02	0.6842E-03	0.3073E-03	-0.5755E-04	-0.4053E-03	-0.7322E-03	-0.1030E-02	-0.1295E-02	-0.1529E-02
25	0.2983E 02	0.3368E 02	0.3725E 02	0.4017E 02	0.4218E 02	0.4333E 02	0.4365E 02	0.4297E 02	0.4102E 02	0.3764E 02
	0.3577E-01	0.3405E-01	0.3217E-01	0.3013E-01	0.2792E-01	0.2554E-01	0.2299E-01	0.2026E-01	0.1735E-01	0.1426E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2983E 02	0.3843E 02	0.4663E 02	0.5456E 02	0.6115E 02	0.6613E 02	0.6917E 02	0.7025E 02	0.6951E 02	0.6714E 02
	0.6276E-01	0.6077E-01	0.5853E-01	0.5601E-01	0.5318E-01	0.5000E-01	0.4646E-01	0.4254E-01	0.3822E-01	0.3352E-01
27	0.2114E 02	0.2999E 02	0.2987E 02	0.3814E 02	0.3717E 02	0.4418E 02	0.4183E 02	0.4716E 02	0.4307E 02	0.4644E 02
	0.9342E-01	0.9045E-01	0.8716E-01	0.8350E-01	0.7943E-01	0.7493E-01	0.6996E-01	0.6450E-01	0.5854E-01	0.5208E-01
28	0.2285E 02	0.2289E 02	0.3169E 02	0.3147E 02	0.3950E 02	0.3830E 02	0.4498E 02	0.4229E 02	0.4718E 02	0.4266E 02
	0.9342E-01	0.9045E-01	0.8716E-01	0.8350E-01	0.7943E-01	0.7493E-01	0.6996E-01	0.6450E-01	0.5854E-01	0.5208E-01
29	0.4457E 02	0.3319E 02	0.2170E 02	0.1065E 02	0.5532E 00	-0.8210E 01	-0.1546E 02	-0.2118E 02	-0.2539E 02	-0.2817E 02
	0.6170E-01	0.5714E-01	0.5242E-01	0.4759E-01	0.4271E-01	0.3785E-01	0.3302E-01	0.2827E-01	0.2362E-01	0.1906E-01
30	0.3655E 02	0.1021E 02	-0.1591E 02	-0.4079E 02	-0.6357E 02	-0.8360E 02	-0.1003E 03	-0.1130E 03	-0.1216E 03	-0.1257E 03
	0.3273E-01	0.2826E-01	0.2375E-01	0.1929E-01	0.1498E-01	0.1088E-01	0.7070E-02	0.3588E-02	0.4722E-03	-0.2257E-02
31	-0.1485E 01	-0.2374E 02	-0.4533E 02	-0.6617E 02	-0.8586E 02	-0.1037E 03	-0.1190E 03	-0.1310E 03	-0.1391E 03	-0.1430E 03
	0.1140E-01	0.8600E-02	0.5822E-02	0.3129E-02	0.5782E-03	-0.1777E-02	-0.3894E-02	-0.5737E-02	-0.7281E-02	-0.8510E-02
32	-0.3475E 02	-0.4762E 02	-0.5949E 02	-0.6973E 02	-0.7953E 02	-0.8699E 02	-0.9434E 02	-0.1005E 03	-0.1061E 03	-0.1116E 03
	0.1751E-02	0.4318E-03	-0.8487E-03	-0.2064E-02	-0.3191E-02	-0.4207E-02	-0.5100E-02	-0.5858E-02	-0.6473E-02	-0.6935E-02
33	-0.3122E 02	-0.3840E 02	-0.4466E 02	-0.5002E 02	-0.5445E 02	-0.5820E 02	-0.6195E 02	-0.6647E 02	-0.7203E 02	-0.7845E 02
	0.2685E-03	-0.4894E-03	-0.1219E-02	-0.1905E-02	-0.2535E-02	-0.3097E-02	-0.3587E-02	-0.4002E-02	-0.4338E-02	-0.4590E-02
34	-0.3972E 02	-0.3786E 02	-0.3551E 02	-0.3532E 02	-0.2973E 02	-0.3237E 02	-0.2970E 02	-0.2984E 02	-0.2936E 02	-0.2640E 02
	0.2637E-03	0.6396E-04	-0.1300E-03	-0.3142E-03	-0.4846E-03	-0.6387E-03	-0.7739E-03	-0.8887E-03	-0.9818E-03	-0.1052E-02

SF,BM /T

1	0.2133E 02	0.1825E 02	0.2711E 02	0.2321E 02	0.3142E 02	0.2720E 02	0.3506E 02	0.3020E 02	0.3738E 02	0.3205E 02
2	0.2646E 02	0.2491E 02	0.2095E 02	0.1743E 02	0.1158E 02	0.6312E 01	-0.8115E 00	-0.6938E 01	-0.1440E 02	-0.2056E 02
3	-0.5578E 01	0.1050E 02	0.1754E 02	0.3260E 02	0.3777E 02	0.5003E 02	0.5186E 02	0.6024E 02	0.5810E 02	0.6238E 02
4	0.1639E 02	0.3365E 02	0.4982E 02	0.6416E 02	0.7608E 02	0.8520E 02	0.9140E 02	0.9469E 02	0.9517E 02	0.9298E 02
5	-0.5270E 02	-0.5785E 02	-0.6222E 02	-0.6582E 02	-0.6862E 02	-0.7075E 02	-0.7256E 02	-0.7438E 02	-0.7637E 02	-0.7843E 02
6	0.6110E 03	0.6417E 03	0.6699E 03	0.6932E 03	0.7083E 03	0.7113E 03	0.6990E 03	0.6702E 03	0.6261E 03	0.5695E 03
7	0.3204E 04	0.2974E 04	0.2738E 04	0.2502E 04	0.2277E 04	0.2069E 04	0.1876E 04	0.1692E 04	0.1514E 04	0.1337E 04
8	0.4677E 04	0.4246E 04	0.3800E 04	0.3345E 04	0.2885E 04	0.2423E 04	0.1957E 04	0.1491E 04	0.1026E 04	0.5644E 03
9	0.5008E 04	0.4194E 04	0.3373E 04	0.2563E 04	0.1784E 04	0.1054E 04	0.3916E 03	-0.1901E 03	-0.6801E 03	-0.1073E 04

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1516E 03	-0.1418E 03	-0.1289E 03	-0.1138E 03	-0.9754E 02	-0.8094E 02	-0.6461E 02	-0.4891E 02	-0.3402E 02	-0.2003E 02
	-0.6305E-02	-0.6274E-02	-0.6100E-02	-0.5798E-02	-0.5383E-02	-0.4874E-02	-0.4289E-02	-0.3648E-02	-0.2968E-02	-0.2266E-02
2	-0.1705E 03	-0.1654E 03	-0.1561E 03	-0.1446E 03	-0.1300E 03	-0.1129E 03	-0.9457E 02	-0.7457E 02	-0.5540E 02	-0.3605E 02
	-0.9117E-02	-0.9337E-02	-0.9338E-02	-0.9133E-02	-0.8737E-02	-0.8169E-02	-0.7453E-02	-0.6616E-02	-0.5687E-02	-0.4692E-02
3	-0.1333E 03	-0.1382E 03	-0.1394E 03	-0.1372E 03	-0.1319E 03	-0.1235E 03	-0.1124E 03	-0.9872E 02	-0.8292E 02	-0.6541E 02
	-0.1132E-01	-0.1254E-01	-0.1345E-01	-0.1404E-01	-0.1432E-01	-0.1430E-01	-0.1400E-01	-0.1345E-01	-0.1268E-01	-0.1174E-01
4	-0.3137E 02	-0.2316E 02	-0.2068E 02	-0.1379E 02	-0.8919E 01	-0.5425E 01	0.1217E 01	0.2220E 01	0.8555E 01	0.9226E 01
	-0.1382E-02	-0.1416E-02	-0.1416E-02	-0.1384E-02	-0.1324E-02	-0.1238E-02	-0.1129E-02	-0.1002E-02	-0.8613E-03	-0.7106E-03
5	-0.8719E 02	-0.9929E 02	-0.1084E 03	-0.1143E 03	-0.1169E 03	-0.1162E 03	-0.1122E 03	-0.1050E 03	-0.9477E 02	-0.8159E 02
	-0.8893E-02	-0.1183E-01	-0.1445E-01	-0.1672E-01	-0.1863E-01	-0.2018E-01	-0.2136E-01	-0.2220E-01	-0.2272E-01	-0.2297E-01
6	-0.7048E 01	-0.1536E 02	-0.2337E 02	-0.3064E 02	-0.3674E 02	-0.4132E 02	-0.4422E 02	-0.4553E 02	-0.4543E 02	-0.4419E 02
	0.2899E-02	-0.1547E-02	-0.5929E-02	-0.1021E-01	-0.1436E-01	-0.1834E-01	-0.2215E-01	-0.2576E-01	-0.2918E-01	-0.3241E-01
7	0.3417E 02	0.3478E 02	0.3330E 02	0.3200E 02	0.2882E 02	0.2590E 02	0.2127E 02	0.1696E 02	0.1118E 02	0.5894E 01
	0.2183E-01	0.1644E-01	0.1065E-01	0.4496E-02	-0.2009E-02	-0.8825E-02	-0.1591E-01	-0.2320E-01	-0.3066E-01	-0.3820E-01
8	0.3606E 02	0.3528E 02	0.3460E 02	0.3187E 02	0.2933E 02	0.2498E 02	0.2092E 02	0.1527E 02	0.1004E 02	0.3555E 01
	0.2183E-01	0.1644E-01	0.1065E-01	0.4496E-02	-0.2009E-02	-0.8825E-02	-0.1591E-01	-0.2320E-01	-0.3066E-01	-0.3820E-01
9	0.2751E 02	0.3090E 02	0.3420E 02	0.3661E 02	0.3733E 02	0.3597E 02	0.3263E 02	0.2766E 02	0.2129E 02	0.1363E 02
	0.1123E-01	0.7902E-02	0.4377E-02	0.6385E-03	-0.3323E-02	-0.7507E-02	-0.1190E-01	-0.1649E-01	-0.2125E-01	-0.2613E-01
10	-0.5299E 01	-0.1827E 01	0.1139E 01	0.3835E 01	0.6595E 01	0.9248E 01	0.1101E 02	0.1114E 02	0.9525E 01	0.6495E 01
	0.2093E-02	0.1610E-03	-0.1804E-02	-0.3812E-02	-0.5870E-02	-0.7987E-02	-0.1017E-01	-0.1242E-01	-0.1475E-01	-0.1713E-01
11	-0.4233E 02	-0.4559E 02	-0.4789E 02	-0.4919E 02	-0.4979E 02	-0.4961E 02	-0.4791E 02	-0.4422E 02	-0.3922E 02	-0.3407E 02
	-0.3171E-02	-0.4488E-02	-0.5725E-02	-0.6875E-02	-0.7934E-02	-0.8899E-02	-0.9773E-02	-0.1056E-01	-0.1127E-01	-0.1191E-01
12	-0.7281E 02	-0.8466E 02	-0.9498E 02	-0.1038E 03	-0.1095E 03	-0.1112E 03	-0.1103E 03	-0.1079E 03	-0.1025E 03	-0.9192E 02
	-0.3835E-02	-0.5146E-02	-0.6342E-02	-0.7404E-02	-0.8314E-02	-0.9063E-02	-0.9648E-02	-0.1007E-01	-0.1033E-01	-0.1044E-01
13	-0.3468E 02	-0.4538E 02	-0.5587E 02	-0.6375E 02	-0.6933E 02	-0.7384E 02	-0.7634E 02	-0.7546E 02	-0.7231E 02	-0.6896E 02
	0.3888E-03	-0.1673E-02	-0.3651E-02	-0.5522E-02	-0.7264E-02	-0.8862E-02	-0.1031E-01	-0.1159E-01	-0.1272E-01	-0.1370E-01
14	-0.9895E 02	-0.1054E 03	-0.1067E 03	-0.1050E 03	-0.1045E 03	-0.1051E 03	-0.1030E 03	-0.9613E 02	-0.8686E 02	-0.7800E 02
	-0.8283E-03	-0.1104E-02	-0.1355E-02	-0.1577E-02	-0.1767E-02	-0.1924E-02	-0.2046E-02	-0.2132E-02	-0.2184E-02	-0.2206E-02
15	0.4130E 01	0.3176E-00	-0.2984E 01	-0.7772E 01	-0.1313E 02	-0.1724E 02	-0.2081E 02	-0.2552E 02	-0.3090E 02	-0.3542E 02
	0.1069E-01	0.7392E-02	0.4068E-02	0.7269E-03	-0.2615E-02	-0.5940E-02	-0.9234E-02	-0.1248E-01	-0.1567E-01	-0.1878E-01
16	0.3893E 02	0.3788E 02	0.3639E 02	0.3515E 02	0.3312E 02	0.2884E 02	0.2258E 02	0.1548E 02	0.7635E 01	-0.1385E 01
	0.2539E-01	0.2067E-01	0.1574E-01	0.1060E-01	0.5247E-02	-0.2898E-03	-0.5993E-02	-0.1183E-01	-0.1776E-01	-0.2375E-01
17	0.4352E 02	0.3721E 02	0.4232E 02	0.3432E 02	0.3785E 02	0.2869E 02	0.3123E 02	0.2096E 02	0.2220E 02	0.1075E 02
	0.4132E-01	0.3518E-01	0.2859E-01	0.2156E-01	0.1412E-01	0.6302E-02	-0.1858E-02	-0.1032E-01	-0.1903E-01	-0.2793E-01
18	0.3758E 02	0.4375E 02	0.3684E 02	0.4130E 02	0.3285E 02	0.3612E 02	0.2669E 02	0.2877E 02	0.1801E 02	0.1880E 02
	0.4132E-01	0.3518E-01	0.2859E-01	0.2156E-01	0.1412E-01	0.6302E-02	-0.1858E-02	-0.1032E-01	-0.1903E-01	-0.2793E-01
19	-0.1958E-00	-0.3240E 01	-0.6348E 01	-0.9547E 01	-0.1272E 02	-0.1568E 02	-0.1823E 02	-0.2010E 02	-0.2115E 02	-0.2136E 02
	0.1309E-01	0.8666E-02	0.4228E-02	-0.2068E-03	-0.4624E-02	-0.9010E-02	-0.1335E-01	-0.1764E-01	-0.2187E-01	-0.2603E-01
20	-0.8153E 02	-0.8713E 02	-0.9070E 02	-0.9209E 02	-0.9144E 02	-0.8877E 02	-0.8407E 02	-0.7748E 02	-0.6915E 02	-0.5924E 02
	-0.6187E-02	-0.8962E-02	-0.1147E-01	-0.1371E-01	-0.1567E-01	-0.1735E-01	-0.1877E-01	-0.1995E-01	-0.2091E-01	-0.2169E-01
21	-0.1351E 03	-0.1385E 03	-0.1392E 03	-0.1369E 03	-0.1314E 03	-0.1228E 03	-0.1118E 03	-0.9900E 02	-0.8492E 02	-0.7014E 02
	-0.1282E-01	-0.1430E-01	-0.1547E-01	-0.1633E-01	-0.1687E-01	-0.1713E-01	-0.1710E-01	-0.1684E-01	-0.1636E-01	-0.1571E-01
22	-0.1502E 03	-0.1525E 03	-0.1498E 03	-0.1423E 03	-0.1359E 03	-0.1282E 03	-0.1158E 03	-0.1035E 03	-0.9193E 02	-0.7625E 02
	-0.1068E-01	-0.1168E-01	-0.1245E-01	-0.1300E-01	-0.1333E-01	-0.1345E-01	-0.1339E-01	-0.1315E-01	-0.1275E-01	-0.1223E-01
23	-0.4818E 02	-0.5116E 02	-0.5366E 02	-0.5562E 02	-0.5669E 02	-0.5697E 02	-0.5682E 02	-0.5634E 02	-0.5575E 02	-0.5524E 02
	-0.3267E-02	-0.5000E-02	-0.6643E-02	-0.8189E-02	-0.9632E-02	-0.1097E-01	-0.1220E-01	-0.1331E-01	-0.1433E-01	-0.1523E-01
24	-0.7740E 02	-0.6218E 02	-0.5617E 02	-0.6217E 02	-0.5025E 02	-0.3695E 02	-0.4246E 02	-0.3783E 02	-0.2049E 02	-0.2067E 02
	-0.1727E-02	-0.1885E-02	-0.2009E-02	-0.2097E-02	-0.2148E-02	-0.2166E-02	-0.2156E-02	-0.2117E-02	-0.2051E-02	-0.1968E-02
25	0.3277E 02	0.2661E 02	0.1960E 02	0.1201E 02	0.3861E 01	-0.4722E 01	-0.1357E 02	-0.2261E 02	-0.3170E 02	-0.4064E 02
	0.1101E-01	0.7617E-02	0.4099E-02	0.4844E-03	-0.3199E-02	-0.6922E-02	-0.1065E-01	-0.1436E-01	-0.1801E-01	-0.2158E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.6329E 02	0.5797E 02	0.5112E 02	0.4278E 02	0.3317E 02	0.2261E 02	0.1145E 02	0.1057E-00	-0.1106E 02	-0.2176E 02
	0.2845E-01	0.2302E-01	0.1727E-01	0.1124E-01	0.4969E-02	-0.1482E-02	-0.8062E-02	-0.1471E-01	-0.2137E-01	-0.2799E-01
27	0.4043E 02	0.4182E 02	0.3406E 02	0.3377E 02	0.2469E 02	0.2324E 02	0.1347E 02	0.1159E 02	0.1861E 01	0.1960E-00
	0.4512E-01	0.3768E-01	0.2980E-01	0.2153E-01	0.1291E-01	0.4001E-02	-0.5130E-02	-0.1442E-01	-0.2380E-01	-0.3321E-01
28	0.4552E 02	0.3907E 02	0.4000E 02	0.3189E 02	0.3123E 02	0.2193E 02	0.2029E 02	0.1050E 02	0.8615E 01	-0.1006E 01
	0.4512E-01	0.3768E-01	0.2980E-01	0.2153E-01	0.1291E-01	0.4001E-02	-0.5130E-02	-0.1442E-01	-0.2380E-01	-0.3321E-01
29	-0.2956E 02	-0.2960E 02	-0.2828E 02	-0.2563E 02	-0.2179E 02	-0.1708E 02	-0.1203E 02	-0.7257E 01	-0.3320E 01	-0.5875E 00
	0.1462E-01	0.1029E-01	0.6059E-02	0.1929E-02	-0.2122E-02	-0.6114E-02	-0.1007E-01	-0.1403E-01	-0.1800E-01	-0.2200E-01
30	-0.1255E 03	-0.1210E 03	-0.1127E 03	-0.1012E 03	-0.8728E 02	-0.7178E 02	-0.5537E 02	-0.3861E 02	-0.2200E 02	-0.5981E 01
	-0.4594E-02	-0.6545E-02	-0.8127E-02	-0.9373E-02	-0.1033E-01	-0.1103E-01	-0.1155E-01	-0.1193E-01	-0.1224E-01	-0.1252E-01
31	-0.1428E 03	-0.1389E 03	-0.1320E 03	-0.1225E 03	-0.1108E 03	-0.9694E 02	-0.8107E 02	-0.6320E 02	-0.4337E 02	-0.2190E 02
	-0.9417E-02	-0.1000E-01	-0.1028E-01	-0.1025E-01	-0.9957E-02	-0.9418E-02	-0.8669E-02	-0.7752E-02	-0.6712E-02	-0.5599E-02
32	-0.1159E 03	-0.1201E 03	-0.1213E 03	-0.1206E 03	-0.1161E 03	-0.1077E 03	-0.9563E 02	-0.7892E 02	-0.5974E 02	-0.3704E 02
	-0.7236E-02	-0.7367E-02	-0.7318E-02	-0.7083E-02	-0.6663E-02	-0.6064E-02	-0.5298E-02	-0.4388E-02	-0.3360E-02	-0.2248E-02
33	-0.8514E 02	-0.9107E 02	-0.9521E 02	-0.9662E 02	-0.9471E 02	-0.8921E 02	-0.8021E 02	-0.6808E 02	-0.5323E 02	-0.3617E 02
	-0.4751E-02	-0.4810E-02	-0.4757E-02	-0.4585E-02	-0.4291E-02	-0.3877E-02	-0.3351E-02	-0.2726E-02	-0.2020E-02	-0.1255E-02
34	-0.2618E 02	-0.1964E 02	-0.1892E 02	-0.1290E 02	-0.9189E 01	-0.5778E 01	0.7371E 00	0.2200E 01	0.9421E 01	0.1074E 02
	-0.1097E-02	-0.1117E-02	-0.1109E-02	-0.1074E-02	-0.1010E-02	-0.9189E-03	-0.8027E-03	-0.6647E-03	-0.5087E-03	-0.3402E-03

SF,BM /T

1	0.3864E 02	0.3239E 02	0.3783E 02	0.3050E 02	0.3464E 02	0.2558E 02	0.2772E 02	0.1686E 02	0.1740E 02	0.5119E 01
2	-0.2766E 02	-0.3311E 02	-0.3887E 02	-0.4235E 02	-0.4538E 02	-0.4564E 02	-0.4509E 02	-0.4184E 02	-0.3792E 02	-0.3168E 02
3	0.5631E 02	0.5670E 02	0.4705E 02	0.4404E 02	0.3157E 02	0.2622E 02	0.1226E 02	0.6126E 01	-0.7700E 01	-0.1312E 02
4	0.8837E 02	0.8163E 02	0.7316E 02	0.6341E 02	0.5286E 02	0.4194E 02	0.3100E 02	0.2030E 02	0.1002E 02	0.2618E-00
5	-0.8024E 02	-0.8127E 02	-0.8088E 02	-0.7854E 02	-0.7383E 02	-0.6656E 02	-0.5675E 02	-0.4458E 02	-0.3037E 02	-0.1449E 02
6	0.5032E 03	0.4295E 03	0.3487E 03	0.2603E 03	0.1636E 03	0.5883E 02	-0.5208E 02	-0.1661E 03	-0.2798E 03	-0.3901E 03
7	0.1153E 04	0.9515E 03	0.7283E 03	0.4811E 03	0.2042E 03	-0.1066E 03	-0.4503E 03	-0.8260E 03	-0.1238E 04	-0.1692E 04
8	0.1115E 03	-0.3268E 03	-0.7467E 03	-0.1142E 04	-0.1506E 04	-0.1836E 04	-0.2135E 04	-0.2405E 04	-0.2647E 04	-0.2866E 04
9	-0.1372E 04	-0.1582E 04	-0.1717E 04	-0.1789E 04	-0.1816E 04	-0.1809E 04	-0.1782E 04	-0.1746E 04	-0.1710E 04	-0.1681E 04

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.7024E 01	0.4876E 01	0.1555E 02	0.2495E 02	0.3315E 02	0.4043E 02	0.4713E 02	0.5361E 02	0.6006E 02	0.6642E 02
	-0.1557E-02	-0.8561E-03	-0.1747E-03	0.4764E-03	0.1088E-02	0.1652E-02	0.2160E-02	0.2607E-02	0.2984E-02	0.3286E-02
2	-0.1828E 02	-0.1567E 01	0.1440E 02	0.2884E 02	0.4337E 02	0.5622E 02	0.6857E 02	0.7902E 02	0.8757E 02	0.9468E 02
	-0.3660E-02	-0.2615E-02	-0.1580E-02	-0.5771E-03	0.3728E-03	0.1250E-02	0.2036E-02	0.2712E-02	0.3265E-02	0.3680E-02
3	-0.4666E 02	-0.2720E 02	-0.7597E 01	0.1152E 02	0.2957E 02	0.4610E 02	0.6078E 02	0.7342E 02	0.8379E 02	0.9166E 02
	-0.1066E-01	-0.9493E-02	-0.8285E-02	-0.7082E-02	-0.5931E-02	-0.4875E-02	-0.3954E-02	-0.3203E-02	-0.2651E-02	-0.2324E-02
4	0.1292E 02	0.1545E 02	0.1539E 02	0.1926E 02	0.1707E 02	0.1982E 02	0.1767E 02	0.1739E 02	0.1708E 02	0.1346E 02
	-0.5540E-03	-0.3955E-03	-0.2388E-03	-0.8669E-04	0.5714E-04	0.1902E-03	0.3091E-03	0.4116E-03	0.4953E-03	0.5581E-03
5	-0.6599E 02	-0.4866E 02	-0.3039E 02	-0.1198E 02	0.5884E 01	0.2260E 02	0.3765E 02	0.5057E 02	0.6096E 02	0.6849E 02
	-0.2298E-01	-0.2282E-01	-0.2254E-01	-0.2220E-01	-0.2186E-01	-0.2158E-01	-0.2142E-01	-0.2141E-01	-0.2161E-01	-0.2204E-01
6	-0.4196E 02	-0.3885E 02	-0.3492E 02	-0.3029E 02	-0.2522E 02	-0.2009E 02	-0.1530E 02	-0.1122E 02	-0.8168E 01	-0.6308E 01
	-0.3546E-01	-0.3834E-01	-0.4107E-01	-0.4367E-01	-0.4615E-01	-0.4855E-01	-0.5088E-01	-0.5317E-01	-0.5543E-01	-0.5766E-01
7	-0.5261E 00	-0.6270E 01	-0.1285E 02	-0.1858E 02	-0.2480E 02	-0.2998E 02	-0.3532E 02	-0.3949E 02	-0.4363E 02	-0.4658E 02
	-0.4577E-01	-0.5330E-01	-0.6072E-01	-0.6795E-01	-0.7493E-01	-0.8159E-01	-0.8787E-01	-0.9373E-01	-0.9912E-01	-0.1040E-00
8	-0.2270E 01	-0.9009E 01	-0.1492E 02	-0.2141E 02	-0.2688E 02	-0.3257E 02	-0.3707E 02	-0.4153E 02	-0.4477E 02	-0.4785E 02
	-0.4577E-01	-0.5330E-01	-0.6072E-01	-0.6795E-01	-0.7493E-01	-0.8159E-01	-0.8787E-01	-0.9373E-01	-0.9912E-01	-0.1040E-00
9	0.4846E 01	-0.4770E 01	-0.1493E 02	-0.2542E 02	-0.3602E 02	-0.4644E 02	-0.5629E 02	-0.6506E 02	-0.7217E 02	-0.7720E 02
	-0.3110E-01	-0.3611E-01	-0.4111E-01	-0.4603E-01	-0.5083E-01	-0.5544E-01	-0.5982E-01	-0.6391E-01	-0.6766E-01	-0.7105E-01
10	0.2279E 01	-0.3121E 01	-0.9584E 01	-0.1673E 02	-0.2409E 02	-0.3123E 02	-0.3772E 02	-0.4331E 02	-0.4817E 02	-0.5261E 02
	-0.1956E-01	-0.2203E-01	-0.2450E-01	-0.2696E-01	-0.2938E-01	-0.3173E-01	-0.3398E-01	-0.3611E-01	-0.3811E-01	-0.3994E-01
11	-0.2920E 02	-0.2428E 02	-0.1913E 02	-0.1392E 02	-0.8782E 01	-0.3907E 01	0.9194E-01	0.2484E 01	0.3203E 01	0.2790E 01
	-0.1250E-01	-0.1305E-01	-0.1356E-01	-0.1405E-01	-0.1454E-01	-0.1502E-01	-0.1551E-01	-0.1602E-01	-0.1656E-01	-0.1711E-01
12	-0.7719E 02	-0.6105E 02	-0.4443E 02	-0.2671E 02	-0.8866E 01	0.6666E 01	0.1916E 02	0.2989E 02	0.3931E 02	0.4609E 02
	-0.1043E-01	-0.1030E-01	-0.1010E-01	-0.9852E-02	-0.9577E-02	-0.9309E-02	-0.9072E-02	-0.8887E-02	-0.8771E-02	-0.8737E-02
13	-0.6524E 02	-0.5968E 02	-0.5255E 02	-0.4525E 02	-0.3747E 02	-0.2801E 02	-0.1766E 02	-0.8643E 01	-0.1405E 01	0.5282E 01
	-0.1453E-01	-0.1524E-01	-0.1583E-01	-0.1631E-01	-0.1670E-01	-0.1703E-01	-0.1732E-01	-0.1758E-01	-0.1784E-01	-0.1811E-01
14	-0.6743E 02	-0.5133E 02	-0.3174E 02	-0.1515E 02	-0.3770E 01	0.6103E 01	0.1697E 02	0.2673E 02	0.3268E 02	0.3544E 02
	-0.2199E-02	-0.2170E-02	-0.2123E-02	-0.2065E-02	-0.2005E-02	-0.1946E-02	-0.1894E-02	-0.1853E-02	-0.1827E-02	-0.1819E-02
15	-0.3954E 02	-0.4455E 02	-0.4966E 02	-0.5300E 02	-0.5471E 02	-0.5620E 02	-0.5718E 02	-0.5610E 02	-0.5324E 02	-0.5038E 02
	-0.2180E-01	-0.2471E-01	-0.2750E-01	-0.3013E-01	-0.3262E-01	-0.3493E-01	-0.3708E-01	-0.3906E-01	-0.4086E-01	-0.4250E-01
16	-0.1092E 02	-0.1992E 02	-0.2866E 02	-0.3801E 02	-0.4762E 02	-0.5626E 02	-0.6368E 02	-0.7036E 02	-0.7586E 02	-0.7905E 02
	-0.2975E-01	-0.3571E-01	-0.4158E-01	-0.4731E-01	-0.5286E-01	-0.5818E-01	-0.6323E-01	-0.6796E-01	-0.7234E-01	-0.7635E-01
17	0.1090E 02	-0.1563E 01	-0.2246E 01	-0.1497E 02	-0.1557E 02	-0.2809E 02	-0.2853E 02	-0.4057E 02	-0.4038E 02	-0.5161E 02
	-0.3697E-01	-0.4607E-01	-0.5516E-01	-0.6417E-01	-0.7301E-01	-0.8162E-01	-0.8992E-01	-0.9783E-01	-0.1053E-00	-0.1123E-00
18	0.6884E 01	0.6501E 01	-0.6303E 01	-0.7109E 01	-0.1988E 02	-0.2064E 02	-0.3326E 02	-0.3371E 02	-0.4567E 02	-0.4544E 02
	-0.3697E-01	-0.4607E-01	-0.5516E-01	-0.6417E-01	-0.7301E-01	-0.8162E-01	-0.8992E-01	-0.9783E-01	-0.1053E-00	-0.1123E-00
19	-0.2083E 02	-0.1981E 02	-0.1872E 02	-0.1787E 02	-0.1739E 02	-0.1725E 02	-0.1736E 02	-0.1769E 02	-0.1833E 02	-0.1951E 02
	-0.3013E-01	-0.3417E-01	-0.3815E-01	-0.4208E-01	-0.4596E-01	-0.4978E-01	-0.5356E-01	-0.5727E-01	-0.6092E-01	-0.6450E-01
20	-0.4812E 02	-0.3616E 02	-0.2347E 02	-0.1033E 02	0.2723E 01	0.1512E 02	0.2631E 02	0.3576E 02	0.4320E 02	0.4856E 02
	-0.2231E-01	-0.2282E-01	-0.2325E-01	-0.2365E-01	-0.2406E-01	-0.2452E-01	-0.2507E-01	-0.2574E-01	-0.2657E-01	-0.2757E-01
21	-0.5463E 02	-0.3832E 02	-0.2165E 02	-0.5010E 01	0.1142E 02	0.2712E 02	0.4150E 02	0.5430E 02	0.6504E 02	0.7321E 02
	-0.1491E-01	-0.1402E-01	-0.1306E-01	-0.1208E-01	-0.1111E-01	-0.1021E-01	-0.9395E-02	-0.8712E-02	-0.8187E-02	-0.7845E-02
22	-0.5997E 02	-0.4721E 02	-0.3344E 02	-0.1835E 02	-0.7115E 01	0.3129E 01	0.1594E 02	0.2656E 02	0.3465E 02	0.4535E 02
	-0.1160E-01	-0.1090E-01	-0.1013E-01	-0.9328E-02	-0.8512E-02	-0.7701E-02	-0.6913E-02	-0.6167E-02	-0.5481E-02	-0.4869E-02
23	-0.5454E 02	-0.5337E 02	-0.5198E 02	-0.5046E 02	-0.4859E 02	-0.4636E 02	-0.4370E 02	-0.4026E 02	-0.3598E 02	-0.3109E 02
	-0.1602E-01	-0.1671E-01	-0.1729E-01	-0.1777E-01	-0.1814E-01	-0.1841E-01	-0.1858E-01	-0.1866E-01	-0.1865E-01	-0.1857E-01
24	-0.2229E 02	-0.5375E 01	0.1175E 01	-0.5328E 01	0.5178E 01	0.1653E 02	0.8623E 01	0.1023E 02	0.2414E 02	0.2038E 02
	-0.1867E-02	-0.1751E-02	-0.1627E-02	-0.1499E-02	-0.1366E-02	-0.1234E-02	-0.1109E-02	-0.9889E-03	-0.8765E-03	-0.7788E-03
25	-0.4930E 02	-0.5746E 02	-0.6466E 02	-0.7057E 02	-0.7514E 02	-0.7842E 02	-0.8054E 02	-0.8172E 02	-0.8194E 02	-0.8105E 02
	-0.2502E-01	-0.2832E-01	-0.3144E-01	-0.3436E-01	-0.3705E-01	-0.3950E-01	-0.4170E-01	-0.4363E-01	-0.4530E-01	-0.4671E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.3177E 02	-0.4100E 02	-0.4950E 02	-0.5729E 02	-0.6428E 02	-0.7035E 02	-0.7539E 02	-0.7936E 02	-0.8236E 02	-0.8458E 02
	-0.3450E-01	-0.4086E-01	-0.4701E-01	-0.5292E-01	-0.5855E-01	-0.6385E-01	-0.6879E-01	-0.7336E-01	-0.7754E-01	-0.8130E-01
27	-0.9008E 01	-0.1019E 02	-0.1879E 02	-0.1955E 02	-0.2770E 02	-0.2821E 02	-0.3595E 02	-0.3611E 02	-0.4320E 02	-0.4263E 02
	-0.4258E-01	-0.5185E-01	-0.6097E-01	-0.6987E-01	-0.7850E-01	-0.8682E-01	-0.9477E-01	-0.1023E-00	-0.1094E-00	-0.1160E-00
28	-0.2624E 01	-0.1176E 02	-0.1299E 02	-0.2166E 02	-0.2264E 02	-0.3097E 02	-0.3172E 02	-0.3959E 02	-0.3985E 02	-0.4686E 02
	-0.4258E-01	-0.5185E-01	-0.6097E-01	-0.6987E-01	-0.7850E-01	-0.8682E-01	-0.9477E-01	-0.1023E-00	-0.1094E-00	-0.1160E-00
29	0.8325E 00	0.1080E 01	0.4794E-00	-0.5785E 00	-0.1782E 01	-0.2984E 01	-0.4227E 01	-0.5637E 01	-0.7345E 01	-0.9437E 01
	-0.2605E-01	-0.3015E-01	-0.3429E-01	-0.3847E-01	-0.4268E-01	-0.4691E-01	-0.5115E-01	-0.5539E-01	-0.5961E-01	-0.6380E-01
30	0.9084E 01	0.2289E 02	0.3518E 02	0.4577E 02	0.5457E 02	0.6160E 02	0.6697E 02	0.7071E 02	0.7276E 02	0.7298E 02
	-0.1284E-01	-0.1325E-01	-0.1377E-01	-0.1447E-01	-0.1536E-01	-0.1647E-01	-0.1782E-01	-0.1943E-01	-0.2130E-01	-0.2343E-01
31	0.6384E 00	0.2337E 02	0.4527E 02	0.6536E 02	0.8277E 02	0.9691E 02	0.1074E 03	0.1142E 03	0.1176E 03	0.1176E 03
	-0.4467E-02	-0.3371E-02	-0.2367E-02	-0.1507E-02	-0.8386E-03	-0.4041E-03	-0.2363E-03	-0.3594E-03	-0.7883E-03	-0.1529E-02
32	-0.1310E 02	0.1214E 02	0.3784E 02	0.6216E 02	0.8547E 02	0.1050E 03	0.1212E 03	0.1321E 03	0.1376E 03	0.1378E 03
	-0.1092E-02	0.6922E-04	0.1192E-02	0.2234E-02	0.3153E-02	0.3911E-02	0.4475E-02	0.4817E-02	0.4921E-02	0.4777E-02
33	-0.1749E 02	0.2194E 01	0.2222E 02	0.4197E 02	0.6075E 02	0.7782E 02	0.9222E 02	0.1031E 03	0.1095E 03	0.1111E 03
	-0.4559E-03	0.3507E-03	0.1137E-02	0.1875E-02	0.2537E-02	0.3097E-02	0.3531E-02	0.3821E-02	0.3950E-02	0.3912E-02
34	0.1575E 02	0.1879E 02	0.1959E 02	0.2354E 02	0.2102E 02	0.2313E 02	0.1931E 02	0.1753E 02	0.1465E 02	0.8686E 01
	-0.1648E-03	0.1122E-04	0.1814E-03	0.3393E-03	0.4785E-03	0.5934E-03	0.6787E-03	0.7306E-03	0.7462E-03	0.7241E-03

SF,BM /T

1	0.4523E 01	-0.8276E 01	-0.8915E 01	-0.2141E 02	-0.2146E 02	-0.3277E 02	-0.3123E 02	-0.4063E 02	-0.3706E 02	-0.4395E 02
2	-0.2510E 02	-0.1673E 02	-0.8467E 01	0.9262E 00	0.9656E 01	0.1875E 02	0.2652E 02	0.3385E 02	0.3926E 02	0.4363E 02
3	-0.2556E 02	-0.2936E 02	-0.3989E 02	-0.4184E 02	-0.5034E 02	-0.5034E 02	-0.5668E 02	-0.5454E 02	-0.5854E 02	-0.5418E 02
4	-0.8871E 01	-0.1732E 02	-0.2504E 02	-0.3204E 02	-0.3836E 02	-0.4411E 02	-0.4943E 02	-0.5443E 02	-0.5917E 02	-0.6363E 02
5	0.2575E 01	0.2033E 02	0.3823E 02	0.5572E 02	0.7222E 02	0.8710E 02	0.9972E 02	0.1095E 03	0.1158E 03	0.1185E 03
6	-0.4953E 03	-0.5952E 03	-0.6906E 03	-0.7825E 03	-0.8713E 03	-0.9560E 03	-0.1035E 04	-0.1105E 04	-0.1166E 04	-0.1217E 04
7	-0.2182E 04	-0.2697E 04	-0.3224E 04	-0.3752E 04	-0.4269E 04	-0.4763E 04	-0.5227E 04	-0.5659E 04	-0.6054E 04	-0.6404E 04
8	-0.3061E 04	-0.3233E 04	-0.3387E 04	-0.3529E 04	-0.3662E 04	-0.3796E 04	-0.3940E 04	-0.4099E 04	-0.4279E 04	-0.4485E 04
9	-0.1669E 04	-0.1681E 04	-0.1724E 04	-0.1804E 04	-0.1923E 04	-0.2082E 04	-0.2280E 04	-0.2515E 04	-0.2783E 04	-0.3082E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.7243E 02	0.7767E 02	0.8173E 02	0.8430E 02	0.8519E 02	0.8425E 02	0.8120E 02	0.7573E 02	0.6750E 02	0.5621E 02
	0.3505E-02	0.3634E-02	0.3668E-02	0.3603E-02	0.3435E-02	0.3163E-02	0.2786E-02	0.2303E-02	0.1719E-02	0.1041E-02
2	0.9935E 02	0.1033E 03	0.1048E 03	0.1051E 03	0.1030E 03	0.9843E 02	0.9156E 02	0.8070E 02	0.6760E 02	0.5075E 02
	0.3948E-02	0.4061E-02	0.4014E-02	0.3803E-02	0.3428E-02	0.2891E-02	0.2196E-02	0.1350E-02	0.3665E-03	-0.7381E-03
3	0.9676E 02	0.9887E 02	0.9794E 02	0.9406E 02	0.8737E 02	0.7809E 02	0.6642E 02	0.5267E 02	0.3719E 02	0.2041E 02
	-0.2239E-02	-0.2408E-02	-0.2834E-02	-0.3513E-02	-0.4435E-02	-0.5581E-02	-0.6931E-02	-0.8456E-02	-0.1012E-01	-0.1190E-01
4	0.1405E 02	0.8690E 01	0.8380E 01	0.4182E 01	0.1098E 01	-0.1985E 01	-0.9252E 01	-0.1094E 02	-0.1876E 02	-0.2136E 02
	0.5987E-03	0.6157E-03	0.6085E-03	0.5764E-03	0.5194E-03	0.4379E-03	0.3323E-03	0.2041E-03	0.5480E-04	-0.1127E-03
5	0.7293E 02	0.7413E 02	0.7199E 02	0.6659E 02	0.5822E 02	0.4735E 02	0.3458E 02	0.2052E 02	0.5673E 01	-0.9538E 01
	-0.2271E-01	-0.2365E-01	-0.2485E-01	-0.2630E-01	-0.2797E-01	-0.2983E-01	-0.3185E-01	-0.3398E-01	-0.3617E-01	-0.3838E-01
6	-0.5698E 01	-0.6271E 01	-0.7881E 01	-0.1036E 02	-0.1359E 02	-0.1747E 02	-0.2193E 02	-0.2685E 02	-0.3200E 02	-0.3709E 02
	-0.5988E-01	-0.6208E-01	-0.6426E-01	-0.6639E-01	-0.6846E-01	-0.7045E-01	-0.7234E-01	-0.7411E-01	-0.7574E-01	-0.7719E-01
7	-0.4930E 02	-0.5077E 02	-0.5178E 02	-0.5154E 02	-0.5083E 02	-0.4911E 02	-0.4706E 02	-0.4432E 02	-0.4138E 02	-0.3804E 02
	-0.1083E-00	-0.1121E-00	-0.1153E-00	-0.1179E-00	-0.1199E-00	-0.1214E-00	-0.1224E-00	-0.1229E-00	-0.1229E-00	-0.1225E-00
8	-0.4969E 02	-0.5118E 02	-0.5138E 02	-0.5112E 02	-0.4974E 02	-0.4798E 02	-0.4542E 02	-0.4266E 02	-0.3941E 02	-0.3607E 02
	-0.1083E-00	-0.1121E-00	-0.1153E-00	-0.1179E-00	-0.1199E-00	-0.1214E-00	-0.1224E-00	-0.1229E-00	-0.1229E-00	-0.1225E-00
9	-0.8013E 02	-0.8136E 02	-0.8139E 02	-0.8050E 02	-0.7871E 02	-0.7592E 02	-0.7203E 02	-0.6715E 02	-0.6163E 02	-0.5592E 02
	-0.7404E-01	-0.7662E-01	-0.7879E-01	-0.8055E-01	-0.8190E-01	-0.8285E-01	-0.8343E-01	-0.8365E-01	-0.8355E-01	-0.8315E-01
10	-0.5656E 02	-0.5958E 02	-0.6121E 02	-0.6144E 02	-0.6058E 02	-0.5905E 02	-0.5724E 02	-0.5538E 02	-0.5335E 02	-0.5079E 02
	-0.4160E-01	-0.4307E-01	-0.4434E-01	-0.4541E-01	-0.4627E-01	-0.4692E-01	-0.4738E-01	-0.4766E-01	-0.4776E-01	-0.4769E-01
11	0.1569E 01	-0.6052E 00	-0.3737E 01	-0.7403E 01	-0.1121E 02	-0.1510E 02	-0.1898E 02	-0.2255E 02	-0.2585E 02	-0.2926E 02
	-0.1768E-01	-0.1826E-01	-0.1884E-01	-0.1942E-01	-0.1999E-01	-0.2053E-01	-0.2103E-01	-0.2150E-01	-0.2191E-01	-0.2228E-01
12	0.4941E 02	0.4995E 02	0.4813E 02	0.4330E 02	0.3548E 02	0.2641E 02	0.1771E 02	0.8825E 01	-0.1263E 01	-0.1157E 02
	-0.8795E-02	-0.8950E-02	-0.9200E-02	-0.9540E-02	-0.9960E-02	-0.1045E-01	-0.1099E-01	-0.1156E-01	-0.1217E-01	-0.1279E-01
13	0.1136E 02	0.1532E 02	0.1706E 02	0.1818E 02	0.1903E 02	0.1804E 02	0.1463E 02	0.1023E 02	0.5603E 01	-0.4377E-00
	-0.1841E-01	-0.1876E-01	-0.1915E-01	-0.1960E-01	-0.2010E-01	-0.2065E-01	-0.2126E-01	-0.2191E-01	-0.2260E-01	-0.2332E-01
14	0.3696E 02	0.3689E 02	0.3389E 02	0.2823E 02	0.2130E 02	0.1211E 02	-0.2037E 01	-0.1887E 02	-0.3253E 02	-0.4194E 02
	-0.1831E-02	-0.1863E-02	-0.1916E-02	-0.1989E-02	-0.2079E-02	-0.2183E-02	-0.2299E-02	-0.2425E-02	-0.2555E-02	-0.2687E-02
15	-0.4766E 02	-0.4361E 02	-0.3825E 02	-0.3349E 02	-0.3001E 02	-0.2656E 02	-0.2290E 02	-0.2073E 02	-0.2077E 02	-0.2158E 02
	-0.4399E-01	-0.4533E-01	-0.4654E-01	-0.4763E-01	-0.4862E-01	-0.4952E-01	-0.5034E-01	-0.5109E-01	-0.5178E-01	-0.5242E-01
16	-0.8002E 02	-0.7996E 02	-0.7927E 02	-0.7724E 02	-0.7385E 02	-0.7015E 02	-0.6658E 02	-0.6239E 02	-0.5745E 02	-0.5284E 02
	-0.7998E-01	-0.8321E-01	-0.8604E-01	-0.8849E-01	-0.9055E-01	-0.9225E-01	-0.9361E-01	-0.9464E-01	-0.9538E-01	-0.9584E-01
17	-0.5051E 02	-0.6026E 02	-0.5731E 02	-0.6497E 02	-0.6008E 02	-0.6561E 02	-0.5865E 02	-0.6227E 02	-0.5389E 02	-0.5611E 02
	-0.1187E-00	-0.1244E-00	-0.1295E-00	-0.1340E-00	-0.1377E-00	-0.1407E-00	-0.1430E-00	-0.1447E-00	-0.1457E-00	-0.1461E-00
18	-0.5639E 02	-0.5476E 02	-0.6373E 02	-0.6005E 02	-0.6689E 02	-0.6110E 02	-0.6568E 02	-0.5799E 02	-0.6092E 02	-0.5186E 02
	-0.1187E-00	-0.1244E-00	-0.1295E-00	-0.1340E-00	-0.1377E-00	-0.1407E-00	-0.1430E-00	-0.1447E-00	-0.1457E-00	-0.1461E-00
19	-0.2140E 02	-0.2410E 02	-0.2762E 02	-0.3186E 02	-0.3661E 02	-0.4162E 02	-0.4661E 02	-0.5124E 02	-0.5534E 02	-0.5883E 02
	-0.6800E-01	-0.7139E-01	-0.7467E-01	-0.7782E-01	-0.8079E-01	-0.8357E-01	-0.8613E-01	-0.8845E-01	-0.9050E-01	-0.9227E-01
20	0.5165E 02	0.5224E 02	0.5030E 02	0.4587E 02	0.3908E 02	0.3026E 02	0.1976E 02	0.7864E 01	-0.4937E 01	-0.1794E 02
	-0.2876E-01	-0.3014E-01	-0.3171E-01	-0.3346E-01	-0.3537E-01	-0.3741E-01	-0.3955E-01	-0.4175E-01	-0.4398E-01	-0.4619E-01
21	0.7891E 02	0.8250E 02	0.8395E 02	0.8326E 02	0.8044E 02	0.7525E 02	0.6763E 02	0.5802E 02	0.4659E 02	0.3324E 02
	-0.7704E-02	-0.7778E-02	-0.8073E-02	-0.8590E-02	-0.9327E-02	-0.1027E-01	-0.1142E-01	-0.1274E-01	-0.1423E-01	-0.1584E-01
22	0.5574E 02	0.6202E 02	0.6840E 02	0.7530E 02	0.7803E 02	0.7936E 02	0.8222E 02	0.8101E 02	0.7483E 02	0.6885E 02
	-0.4349E-02	-0.3935E-02	-0.3642E-02	-0.3479E-02	-0.3456E-02	-0.3580E-02	-0.3856E-02	-0.4290E-02	-0.4882E-02	-0.5626E-02
23	-0.2544E 02	-0.1885E 02	-0.1165E 02	-0.4258E 01	0.3056E 01	0.9805E 01	0.1575E 02	0.2112E 02	0.2587E 02	0.2954E 02
	-0.1843E-01	-0.1823E-01	-0.1800E-01	-0.1775E-01	-0.1750E-01	-0.1727E-01	-0.1708E-01	-0.1694E-01	-0.1687E-01	-0.1688E-01
24	0.1407E 02	0.2486E 02	0.2608E 02	0.1500E 02	0.1960E 02	0.2371E 02	0.7802E 01	0.1380E 01	0.7244E 01	-0.5485E 01
	-0.6962E-03	-0.6282E-03	-0.5809E-03	-0.5564E-03	-0.5521E-03	-0.5713E-03	-0.6181E-03	-0.6888E-03	-0.7829E-03	-0.9044E-03
25	-0.7908E 02	-0.7615E 02	-0.7226E 02	-0.6744E 02	-0.6180E 02	-0.5539E 02	-0.4832E 02	-0.4083E 02	-0.3297E 02	-0.2461E 02
	-0.4785E-01	-0.4874E-01	-0.4938E-01	-0.4979E-01	-0.4998E-01	-0.4999E-01	-0.4982E-01	-0.4950E-01	-0.4908E-01	-0.4857E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.8614E 02	-0.8702E 02	-0.8716E 02	-0.8643E 02	-0.8468E 02	-0.8179E 02	-0.7771E 02	-0.7247E 02	-0.6625E 02	-0.5933E 02
	-0.8463E-01	-0.8754E-01	-0.9001E-01	-0.9205E-01	-0.9366E-01	-0.9485E-01	-0.9564E-01	-0.9606E-01	-0.9614E-01	-0.9591E-01
27	-0.4869E 02	-0.4714E 02	-0.5202E 02	-0.4947E 02	-0.5326E 02	-0.4979E 02	-0.5251E 02	-0.4812E 02	-0.4976E 02	-0.4444E 02
	-0.1221E-00	-0.1276E-00	-0.1326E-00	-0.1369E-00	-0.1407E-00	-0.1439E-00	-0.1465E-00	-0.1485E-00	-0.1499E-00	-0.1508E-00
28	-0.4622E 02	-0.5207E 02	-0.5038E 02	-0.5504E 02	-0.5234E 02	-0.5587E 02	-0.5216E 02	-0.5451E 02	-0.4976E 02	-0.5089E 02
	-0.1221E-00	-0.1276E-00	-0.1326E-00	-0.1369E-00	-0.1407E-00	-0.1439E-00	-0.1465E-00	-0.1485E-00	-0.1499E-00	-0.1508E-00
29	-0.1194E 02	-0.1482E 02	-0.1798E 02	-0.2138E 02	-0.2503E 02	-0.2905E 02	-0.3361E 02	-0.3879E 02	-0.4466E 02	-0.5128E 02
	-0.6795E-01	-0.7204E-01	-0.7605E-01	-0.7996E-01	-0.8375E-01	-0.8740E-01	-0.9088E-01	-0.9417E-01	-0.9726E-01	-0.1001E-00
30	0.7123E 02	0.6738E 02	0.6130E 02	0.5294E 02	0.4236E 02	0.2973E 02	0.1520E 02	-0.1157E 01	-0.1926E 02	-0.3881E 02
	-0.2582E-01	-0.2846E-01	-0.3134E-01	-0.3442E-01	-0.3767E-01	-0.4105E-01	-0.4452E-01	-0.4803E-01	-0.5152E-01	-0.5494E-01
31	0.1145E 03	0.1082E 03	0.9873E 02	0.8598E 02	0.7003E 02	0.5104E 02	0.2951E 02	0.6338E 01	-0.1742E 02	-0.4085E 02
	-0.2579E-02	-0.3929E-02	-0.5561E-02	-0.7449E-02	-0.9558E-02	-0.1185E-01	-0.1427E-01	-0.1678E-01	-0.1931E-01	-0.2181E-01
32	0.1317E 03	0.1215E 03	0.1060E 03	0.8735E 02	0.6557E 02	0.4203E 02	0.1824E 02	-0.6353E 01	-0.2922E 02	-0.5140E 02
	0.4386E-02	0.3760E-02	0.2915E-02	0.1879E-02	0.6847E-03	-0.6317E-03	-0.2032E-02	-0.3479E-02	-0.4934E-02	-0.6361E-02
33	0.1075E 03	0.9879E 02	0.8587E 02	0.6986E 02	0.5208E 02	0.3358E 02	0.1508E 02	-0.2915E 01	-0.2007E 02	-0.3623E 02
	0.3707E-02	0.3342E-02	0.2830E-02	0.2191E-02	0.1450E-02	0.6340E-03	-0.2330E-03	-0.1127E-02	-0.2023E-02	-0.2901E-02
34	0.6526E 01	-0.1646E 01	-0.4229E 01	-0.1094E 02	-0.1535E 02	-0.1972E 02	-0.2707E 02	-0.2819E 02	-0.3486E 02	-0.3512E 02
	0.6649E-03	0.5696E-03	0.4415E-03	0.2843E-03	0.1031E-03	-0.9647E-04	-0.3090E-03	-0.5282E-03	-0.7490E-03	-0.9652E-03

SF,BM /T

1	-0.3772E 02	-0.4201E 02	-0.3358E 02	-0.3575E 02	-0.2551E 02	-0.2625E 02	-0.1529E 02	-0.1559E 02	-0.4586E 01	-0.5196E 01
2	0.4585E 02	0.4692E 02	0.4607E 02	0.4425E 02	0.4084E 02	0.3661E 02	0.3114E 02	0.2510E 02	0.1836E 02	0.1149E 02
3	-0.5583E 02	-0.4931E 02	-0.4667E 02	-0.4005E 02	-0.3719E 02	-0.2653E 02	-0.2154E 02	-0.9039E 01	-0.2305E 01	0.1146E 02
4	-0.6771E 02	-0.7122E 02	-0.7400E 02	-0.7588E 02	-0.7675E 02	-0.7647E 02	-0.7488E 02	-0.7182E 02	-0.6713E 02	-0.6069E 02
5	0.1174E 03	0.1128E 03	0.1049E 03	0.9469E 02	0.8279E 02	0.6995E 02	0.5672E 02	0.4355E 02	0.3079E 02	0.1870E 02
6	-0.1260E 04	-0.1295E 04	-0.1325E 04	-0.1349E 04	-0.1366E 04	-0.1374E 04	-0.1371E 04	-0.1358E 04	-0.1335E 04	-0.1303E 04
7	-0.6703E 04	-0.6951E 04	-0.7146E 04	-0.7287E 04	-0.7375E 04	-0.7418E 04	-0.7422E 04	-0.7391E 04	-0.7330E 04	-0.7244E 04
8	-0.4717E 04	-0.4971E 04	-0.5248E 04	-0.5544E 04	-0.5855E 04	-0.6178E 04	-0.6507E 04	-0.6831E 04	-0.7142E 04	-0.7434E 04
9	-0.3413E 04	-0.3778E 04	-0.4176E 04	-0.4611E 04	-0.5082E 04	-0.5589E 04	-0.6127E 04	-0.6690E 04	-0.7267E 04	-0.7848E 04

1500

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.4192E 02	0.2536E 02	0.7662E 01	-0.9993E 01	-0.2645E 02	-0.4087E 02	-0.5300E 02	-0.6284E 02	-0.7037E 02	-0.7539E 02
	0.2828E-03	-0.5265E-03	-0.1352E-02	-0.2156E-02	-0.2904E-02	-0.3563E-02	-0.4113E-02	-0.4539E-02	-0.4829E-02	-0.4975E-02
2	0.3096E 02	0.9174E 01	-0.1340E 02	-0.3550E 02	-0.5700E 02	-0.7523E 02	-0.9105E 02	-0.1032E 03	-0.1111E 03	-0.1148E 03
	-0.1937E-02	-0.3189E-02	-0.4445E-02	-0.5655E-02	-0.6770E-02	-0.7746E-02	-0.8549E-02	-0.9155E-02	-0.9546E-02	-0.9707E-02
3	0.2731E 01	-0.1548E 02	-0.3384E 02	-0.5180E 02	-0.6867E 02	-0.8370E 02	-0.9618E 02	-0.1056E 03	-0.1117E 03	-0.1144E 03
	-0.1374E-01	-0.1558E-01	-0.1737E-01	-0.1904E-01	-0.2053E-01	-0.2179E-01	-0.2277E-01	-0.2344E-01	-0.2378E-01	-0.2377E-01
4	-0.2079E 02	-0.1786E 02	-0.1398E 02	-0.1112E 02	-0.4033E 01	-0.4472E 01	-0.1663E 01	0.1174E 01	0.3387E 01	0.9135E 01
	-0.2943E-03	-0.4838E-03	-0.6740E-03	-0.8572E-03	-0.1026E-02	-0.1174E-02	-0.1295E-02	-0.1387E-02	-0.1446E-02	-0.1470E-02
5	-0.2474E 02	-0.3951E 02	-0.5346E 02	-0.6626E 02	-0.7767E 02	-0.8754E 02	-0.9578E 02	-0.1023E 03	-0.1069E 03	-0.1095E 03
	-0.4055E-01	-0.4262E-01	-0.4452E-01	-0.4619E-01	-0.4757E-01	-0.4862E-01	-0.4929E-01	-0.4955E-01	-0.4940E-01	-0.4881E-01
6	-0.4183E 02	-0.4599E 02	-0.4947E 02	-0.5226E 02	-0.5440E 02	-0.5602E 02	-0.5722E 02	-0.5810E 02	-0.5871E 02	-0.5904E 02
	-0.7845E-01	-0.7947E-01	-0.8022E-01	-0.8068E-01	-0.8080E-01	-0.8057E-01	-0.7999E-01	-0.7904E-01	-0.7772E-01	-0.7603E-01
7	-0.3463E 02	-0.3118E 02	-0.2782E 02	-0.2472E 02	-0.2177E 02	-0.1916E 02	-0.1654E 02	-0.1430E 02	-0.1202E 02	-0.1054E 02
	-0.1217E-00	-0.1205E-00	-0.1191E-00	-0.1173E-00	-0.1152E-00	-0.1129E-00	-0.1103E-00	-0.1075E-00	-0.1045E-00	-0.1014E-00
8	-0.3257E 02	-0.2914E 02	-0.2587E 02	-0.2280E 02	-0.2010E 02	-0.1752E 02	-0.1530E 02	-0.1302E 02	-0.1129E 02	-0.9656E 01
	-0.1217E-00	-0.1205E-00	-0.1191E-00	-0.1173E-00	-0.1152E-00	-0.1129E-00	-0.1103E-00	-0.1075E-00	-0.1045E-00	-0.1014E-00
9	-0.5036E 02	-0.4500E 02	-0.3977E 02	-0.3459E 02	-0.2952E 02	-0.2490E 02	-0.2133E 02	-0.1931E 02	-0.1874E 02	-0.1878E 02
	-0.8249E-01	-0.8158E-01	-0.8044E-01	-0.7907E-01	-0.7749E-01	-0.7571E-01	-0.7375E-01	-0.7162E-01	-0.6934E-01	-0.6691E-01
10	-0.4758E 02	-0.4398E 02	-0.4038E 02	-0.3717E 02	-0.3479E 02	-0.3333E 02	-0.3215E 02	-0.3017E 02	-0.2693E 02	-0.2285E 02
	-0.4747E-01	-0.4709E-01	-0.4655E-01	-0.4585E-01	-0.4497E-01	-0.4393E-01	-0.4271E-01	-0.4132E-01	-0.3977E-01	-0.3808E-01
11	-0.3293E 02	-0.3661E 02	-0.4013E 02	-0.4332E 02	-0.4526E 02	-0.4475E 02	-0.4169E 02	-0.3714E 02	-0.3213E 02	-0.2704E 02
	-0.2258E-01	-0.2280E-01	-0.2291E-01	-0.2290E-01	-0.2272E-01	-0.2237E-01	-0.2186E-01	-0.2117E-01	-0.2033E-01	-0.1934E-01
12	-0.2216E 02	-0.3516E 02	-0.4826E 02	-0.5555E 02	-0.5671E 02	-0.5642E 02	-0.5624E 02	-0.5451E 02	-0.5116E 02	-0.4765E 02
	-0.1340E-01	-0.1397E-01	-0.1446E-01	-0.1484E-01	-0.1509E-01	-0.1517E-01	-0.1509E-01	-0.1485E-01	-0.1445E-01	-0.1390E-01
13	-0.8443E 01	-0.1715E 02	-0.2575E 02	-0.3471E 02	-0.4357E 02	-0.5065E 02	-0.5523E 02	-0.5803E 02	-0.5934E 02	-0.5888E 02
	-0.2405E-01	-0.2476E-01	-0.2541E-01	-0.2596E-01	-0.2638E-01	-0.2662E-01	-0.2667E-01	-0.2652E-01	-0.2616E-01	-0.2558E-01
14	-0.4254E 02	-0.2320E 02	0.8588E 01	0.2970E 02	0.3634E 02	0.4194E 02	0.4856E 02	0.5011E 02	0.4852E 02	0.5111E 02
	-0.2814E-02	-0.2929E-02	-0.3024E-02	-0.3098E-02	-0.3147E-02	-0.3163E-02	-0.3145E-02	-0.3095E-02	-0.3012E-02	-0.2895E-02
15	-0.2229E 02	-0.2405E 02	-0.2769E 02	-0.3240E 02	-0.3756E 02	-0.4336E 02	-0.4926E 02	-0.5404E 02	-0.5750E 02	-0.6035E 02
	-0.5300E-01	-0.5351E-01	-0.5391E-01	-0.5418E-01	-0.5429E-01	-0.5421E-01	-0.5391E-01	-0.5338E-01	-0.5260E-01	-0.5155E-01
16	-0.4925E 02	-0.4605E 02	-0.4271E 02	-0.3966E 02	-0.3735E 02	-0.3581E 02	-0.3529E 02	-0.3610E 02	-0.3773E 02	-0.3903E 02
	-0.9605E-01	-0.9601E-01	-0.9572E-01	-0.9518E-01	-0.9439E-01	-0.9335E-01	-0.9206E-01	-0.9052E-01	-0.8872E-01	-0.8667E-01
17	-0.4650E 02	-0.4767E 02	-0.3764E 02	-0.3854E 02	-0.2856E 02	-0.2940E 02	-0.1965E 02	-0.2063E 02	-0.1156E 02	-0.1362E 02
	-0.1459E-00	-0.1452E-00	-0.1440E-00	-0.1423E-00	-0.1402E-00	-0.1378E-00	-0.1350E-00	-0.1319E-00	-0.1286E-00	-0.1251E-00
18	-0.5336E 02	-0.4333E 02	-0.4419E 02	-0.3403E 02	-0.3473E 02	-0.2470E 02	-0.2543E 02	-0.1576E 02	-0.1699E 02	-0.8645E 01
	-0.1459E-00	-0.1452E-00	-0.1440E-00	-0.1423E-00	-0.1402E-00	-0.1378E-00	-0.1350E-00	-0.1319E-00	-0.1286E-00	-0.1251E-00
19	-0.6162E 02	-0.6358E 02	-0.6455E 02	-0.6444E 02	-0.6337E 02	-0.6174E 02	-0.6006E 02	-0.5853E 02	-0.5712E 02	-0.5559E 02
	-0.9373E-01	-0.9486E-01	-0.9564E-01	-0.9604E-01	-0.9606E-01	-0.9569E-01	-0.9493E-01	-0.9379E-01	-0.9229E-01	-0.9043E-01
20	-0.3063E 02	-0.4268E 02	-0.5387E 02	-0.6431E 02	-0.7409E 02	-0.8272E 02	-0.8961E 02	-0.9457E 02	-0.9751E 02	-0.9841E 02
	-0.4834E-01	-0.5037E-01	-0.5222E-01	-0.5384E-01	-0.5518E-01	-0.5620E-01	-0.5686E-01	-0.5714E-01	-0.5702E-01	-0.5650E-01
21	0.1824E 02	0.1905E 01	-0.1551E 02	-0.3295E 02	-0.4901E 02	-0.6328E 02	-0.7558E 02	-0.8529E 02	-0.9238E 02	-0.9731E 02
	-0.1755E-01	-0.1930E-01	-0.2104E-01	-0.2271E-01	-0.2424E-01	-0.2558E-01	-0.2670E-01	-0.2756E-01	-0.2813E-01	-0.2841E-01
22	0.5911E 02	0.4235E 02	0.2758E 02	0.1559E 02	-0.1879E 01	-0.1861E 02	-0.2829E 02	-0.4105E 02	-0.5683E 02	-0.6414E 02
	-0.6507E-02	-0.7496E-02	-0.8550E-02	-0.9626E-02	-0.1068E-01	-0.1168E-01	-0.1259E-01	-0.1338E-01	-0.1404E-01	-0.1453E-01
23	0.3194E 02	0.3284E 02	0.3187E 02	0.2949E 02	0.2651E 02	0.2293E 02	0.1860E 02	0.1408E 02	0.9464E 01	0.4478E 01
	-0.1699E-01	-0.1718E-01	-0.1745E-01	-0.1776E-01	-0.1811E-01	-0.1846E-01	-0.1881E-01	-0.1914E-01	-0.1944E-01	-0.1970E-01
24	-0.1156E 02	0.1356E 02	0.2195E 02	0.1040E 02	0.2839E 02	0.4202E 02	0.1641E 02	0.1324E 02	0.3629E 02	0.2283E 02
	-0.1047E-02	-0.1202E-02	-0.1370E-02	-0.1544E-02	-0.1712E-02	-0.1870E-02	-0.2019E-02	-0.2147E-02	-0.2249E-02	-0.2330E-02
25	-0.1583E 02	-0.6867E 01	0.1933E 01	0.9925E 01	0.1654E 02	0.2185E 02	0.2613E 02	0.2932E 02	0.3124E 02	0.3170E 02
	-0.4801E-01	-0.4741E-01	-0.4678E-01	-0.4614E-01	-0.4550E-01	-0.4487E-01	-0.4426E-01	-0.4367E-01	-0.4313E-01	-0.4262E-01

612

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5190E 02	-0.4404E 02	-0.3579E 02	-0.2715E 02	-0.1834E 02	-0.9962E 01	-0.2729E 01	0.2872E 01	0.6642E 01	0.8656E 01
	-0.9541E-01	-0.9466E-01	-0.9370E-01	-0.9254E-01	-0.9121E-01	-0.8975E-01	-0.8818E-01	-0.8655E-01	-0.8487E-01	-0.8317E-01
27	-0.4505E 02	-0.3903E 02	-0.3904E 02	-0.3288E 02	-0.3288E 02	-0.2707E 02	-0.2735E 02	-0.2207E 02	-0.2283E 02	-0.1841E 02
	-0.1513E-00	-0.1512E-00	-0.1506E-00	-0.1497E-00	-0.1482E-00	-0.1464E-00	-0.1443E-00	-0.1417E-00	-0.1389E-00	-0.1358E-00
28	-0.4511E 02	-0.4522E 02	-0.3883E 02	-0.3847E 02	-0.3205E 02	-0.3170E 02	-0.2559E 02	-0.2548E 02	-0.1992E 02	-0.2045E 02
	-0.1513E-00	-0.1512E-00	-0.1506E-00	-0.1497E-00	-0.1482E-00	-0.1464E-00	-0.1443E-00	-0.1417E-00	-0.1389E-00	-0.1358E-00
29	-0.5861E 02	-0.6642E 02	-0.7448E 02	-0.8255E 02	-0.9024E 02	-0.9715E 02	-0.1030E 03	-0.1077E 03	-0.1111E 03	-0.1131E 03
	-0.1027E-00	-0.1049E-00	-0.1067E-00	-0.1081E-00	-0.1090E-00	-0.1094E-00	-0.1092E-00	-0.1083E-00	-0.1069E-00	-0.1048E-00
30	-0.5935E 02	-0.8040E 02	-0.1012E 03	-0.1210E 03	-0.1390E 03	-0.1551E 03	-0.1685E 03	-0.1788E 03	-0.1852E 03	-0.1871E 03
	-0.5821E-01	-0.6125E-01	-0.6397E-01	-0.6629E-01	-0.6813E-01	-0.6942E-01	-0.7009E-01	-0.7011E-01	-0.6945E-01	-0.6809E-01
31	-0.6326E 02	-0.8413E 02	-0.1033E 03	-0.1208E 03	-0.1360E 03	-0.1482E 03	-0.1563E 03	-0.1595E 03	-0.1575E 03	-0.1503E 03
	-0.2422E-01	-0.2647E-01	-0.2849E-01	-0.3022E-01	-0.3160E-01	-0.3257E-01	-0.3311E-01	-0.3319E-01	-0.3281E-01	-0.3196E-01
32	-0.7170E 02	-0.8958E 02	-0.1038E 03	-0.1130E 03	-0.1175E 03	-0.1154E 03	-0.1091E 03	-0.9861E 02	-0.8536E 02	-0.7115E 02
	-0.7720E-02	-0.8965E-02	-0.1005E-01	-0.1093E-01	-0.1159E-01	-0.1199E-01	-0.1214E-01	-0.1204E-01	-0.1171E-01	-0.1118E-01
33	-0.5087E 02	-0.6258E 02	-0.7013E 02	-0.7308E 02	-0.7135E 02	-0.6548E 02	-0.5690E 02	-0.4724E 02	-0.3754E 02	-0.2825E 02
	-0.3734E-02	-0.4492E-02	-0.5143E-02	-0.5659E-02	-0.6024E-02	-0.6227E-02	-0.6276E-02	-0.6181E-02	-0.5958E-02	-0.5622E-02
34	-0.3226E 02	-0.2591E 02	-0.1883E 02	-0.1224E 02	-0.1369E 01	0.1521E 01	0.7852E 01	0.1298E 02	0.1740E 02	0.2403E 02
	-0.1171E-02	-0.1359E-02	-0.1523E-02	-0.1657E-02	-0.1756E-02	-0.1816E-02	-0.1838E-02	-0.1823E-02	-0.1774E-02	-0.1692E-02

SF,BM /T

1	0.4849E 01	0.3157E 01	0.1191E 02	0.8970E 01	0.1614E 02	0.1183E 02	0.1755E 02	0.1213E 02	0.1675E 02	0.1077E 02
2	0.4548E 01	-0.2164E 01	-0.8528E 01	-0.1448E 02	-0.1980E 02	-0.2457E 02	-0.2838E 02	-0.3158E 02	-0.3367E 02	-0.3542E 02
3	0.1920E 02	0.3333E 02	0.4105E 02	0.5442E 02	0.6087E 02	0.7203E 02	0.7568E 02	0.8320E 02	0.8285E 02	0.8587E 02
4	-0.5258E 02	-0.4320E 02	-0.3313E 02	-0.2298E 02	-0.1338E 02	-0.4776E 01	0.2611E 01	0.8698E 01	0.1340E 02	0.1659E 02
5	0.7682E 01	-0.1454E 01	-0.7965E 01	-0.1147E 02	-0.1182E 02	-0.9252E 01	-0.4510E 01	0.1495E 01	0.8054E 01	0.1470E 02
6	-0.1265E 04	-0.1221E 04	-0.1172E 04	-0.1119E 04	-0.1064E 04	-0.1009E 04	-0.9556E 03	-0.9089E 03	-0.8715E 03	-0.8443E 03
7	-0.7140E 04	-0.7022E 04	-0.6894E 04	-0.6763E 04	-0.6625E 04	-0.6469E 04	-0.6291E 04	-0.6092E 04	-0.5877E 04	-0.5647E 04
8	-0.7700E 04	-0.7936E 04	-0.8140E 04	-0.8306E 04	-0.8425E 04	-0.8494E 04	-0.8513E 04	-0.8478E 04	-0.8390E 04	-0.8256E 04
9	-0.8421E 04	-0.8974E 04	-0.9496E 04	-0.9974E 04	-0.1039E 05	-0.1074E 05	-0.1099E 05	-0.1112E 05	-0.1112E 05	-0.1098E 05

X,Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.2020E 03	-0.1817E 03	-0.1550E 03	-0.1240E 03	-0.9085E 02	-0.5736E 02	-0.2824E 02	-0.4534E 01	0.1089E 02	0.1668E 02
	-0.4857E-02	-0.4823E-02	-0.4613E-02	-0.4258E-02	-0.3792E-02	-0.3254E-02	-0.2691E-02	-0.2150E-02	-0.1668E-02	-0.1275E-02
2	-0.2124E 03	-0.2068E 03	-0.1921E 03	-0.1714E 03	-0.1469E 03	-0.1199E 03	-0.9374E 02	-0.6971E 02	-0.4929E 02	-0.3309E 02
	-0.6763E-02	-0.7217E-02	-0.7409E-02	-0.7355E-02	-0.7081E-02	-0.6624E-02	-0.6028E-02	-0.5343E-02	-0.4613E-02	-0.3881E-02
3	-0.1707E 03	-0.1930E 03	-0.2086E 03	-0.2167E 03	-0.2170E 03	-0.2098E 03	-0.1960E 03	-0.1767E 03	-0.1531E 03	-0.1262E 03
	-0.1020E-01	-0.1232E-01	-0.1398E-01	-0.1517E-01	-0.1584E-01	-0.1601E-01	-0.1569E-01	-0.1495E-01	-0.1383E-01	-0.1242E-01
4	-0.4238E 02	-0.3443E 02	-0.2913E 02	-0.2122E 02	-0.1490E 02	-0.1387E 02	-0.1233E 02	-0.1465E 02	-0.1607E 02	-0.1945E 02
	-0.9583E-03	-0.1022E-02	-0.1049E-02	-0.1041E-02	-0.1002E-02	-0.9375E-03	-0.8532E-03	-0.7563E-03	-0.6532E-03	-0.5497E-03
5	-0.1158E 03	-0.1314E 03	-0.1821E 03	-0.2066E 03	-0.2237E 03	-0.2324E 03	-0.2318E 03	-0.2220E 03	-0.2035E 03	-0.1776E 03
	-0.9406E-02	-0.1339E-01	-0.1685E-01	-0.1971E-01	-0.2197E-01	-0.2330E-01	-0.2397E-01	-0.2393E-01	-0.2322E-01	-0.2193E-01
6	-0.1780E 02	-0.3377E 02	-0.4910E 02	-0.6302E 02	-0.7488E 02	-0.8418E 02	-0.9052E 02	-0.9344E 02	-0.9235E 02	-0.8674E 02
	0.2332E-02	-0.1432E-02	-0.5014E-02	-0.8341E-02	-0.1135E-01	-0.1392E-01	-0.1624E-01	-0.1810E-01	-0.1956E-01	-0.2066E-01
7	0.3024E 02	0.3783E 02	0.4324E 02	0.4780E 02	0.4914E 02	0.4925E 02	0.4623E 02	0.4283E 02	0.3700E 02	0.3143E 02
	0.2291E-01	0.2167E-01	0.1994E-01	0.1769E-01	0.1488E-01	0.1149E-01	0.7541E-02	0.3049E-02	-0.1940E-02	-0.7372E-02
8	0.3411E 02	0.4032E 02	0.4616E 02	0.4906E 02	0.5065E 02	0.4879E 02	0.4598E 02	0.4040E 02	0.3488E 02	0.2712E 02
	0.2291E-01	0.2167E-01	0.1994E-01	0.1769E-01	0.1488E-01	0.1149E-01	0.7541E-02	0.3049E-02	-0.1940E-02	-0.7372E-02
9	0.3621E 02	0.4686E 02	0.5562E 02	0.6350E 02	0.7168E 02	0.8003E 02	0.8668E 02	0.8906E 02	0.8552E 02	0.7626E 02
	0.166[illegible]E-01	0.1595E-01	0.1495E-01	0.1361E-01	0.1189E-01	0.9754E-02	0.7154E-02	0.4050E-02	0.4258E-03	-0.3705E-02
10	0.15[illegible]	0.205[illegible] 02	0.28[illegible]6E 02	0.34[illegible]	0.4635E 02	0.5019E 02	0.5096E 02	0.5057E 02	0.4982E 02	0.4738E 02
	0.94[illegible]E-0[illegible]	[illegible].857[illegible] -02	0.74[illegible]E-02	0.62[illegible]	[illegible].4855E-02	0.3274E-02	0.1474E-02	-0.5607E-03	-0.2840E-02	-0.5369E-02
[illegible]	[illegible]9682E 01	-0.1555E 01	-0.1581E 02	-0.3171E [illegible]2	-0.4650E 02	-0.5835E 02	-0.6764E 02	-0.7582E 02	-0.8331E 02	-0.8866E 02
[illegible]	[illegible]-02	0.1555E-02	-0.1085E-03	-0.1766E-02	-0.3377E-02	-0.4906E-02	-0.6333E-02	-0.7647E-02	-0.8839E-02	-0.9905E-02
[illegible]	[illegible] 01	-0.5125E 02	-0.9589E 02	-0.1386E 03	-0.1764E 03	-0.2086E 03	-0.2338E 03	-0.2509E 03	-0.2598E 03	-0.2600E 03
[illegible]	[illegible]03	-0.2222E-02	-0.4508E-02	-0.6664E-02	-0.8612E-02	-0.1028E-01	-0.1163E-01	-0.1263E-01	-0.1325E-01	-0.1350E-01
[illegible]	[illegible]E 02	-0.7050E 02	-0.1101E 03	-0.1477E 03	-0.1798E 03	-0.2040E 03	-0.2201E 03	-0.2293E 03	-0.2322E 03	-0.2275E 03
[illegible]	[illegible]E-02	-0.2159E-02	-0.5453E-02	-0.8491E-02	-0.1118E-01	-0.1344E-01	-0.1522E-01	-0.1650E-01	-0.1727E-01	-0.1755E-01
[illegible]	[illegible]E 02	-0.1180E 03	-0.1302E 03	-0.1418E 03	-0.1646E 03	-0.1967E 03	-0.2326E 03	-0.2623E 03	-0.2776E 03	-0.2839E 03
	-0.4451E-08	-0.4407E-03	-0.8688E-03	-0.1273E-02	-0.1640E-02	-0.1959E-02	-0.2218E-02	-0.2410E-02	-0.2530E-02	-0.2577E-02
	-0.2757E 02	-0.5360E 02	-0.7327E 02	-0.8784E 02	-0.9962E 02	-0.1097E 03	-0.1169E 03	-0.1191E 03	-0.1155E 03	-0.1075E 03
	0.7702E-02	0.4101E-02	0.6771E-03	-0.2503E-02	-0.5391E-02	-0.7954E-02	-0.1017E-01	-0.1205E-01	-0.1359E-01	-0.1482E-01
	0.1603E 02	0.2091E 02	0.2442E 02	0.2783E 02	0.3260E 02	0.3885E 02	0.4496E 02	0.4863E 02	0.4846E 02	0.4481E 02
	0.1980E-01	0.1825E-01	0.1659E-01	0.1479E-01	0.1283E-01	0.1067E-01	0.8283E-02	0.5609E-02	0.2616E-02	-0.7105E-03
17	0.2811E 02	0.4925E 02	0.6583E 02	0.8166E 02	0.9119E 02	0.9934E 02	0.1013E 03	0.1030E 03	0.9932E 02	0.9610E 02
	0.3520E-01	0.3717E-01	0.3852E-01	0.3908E-01	0.3870E-01	0.3726E-01	0.3468E-01	0.3094E-01	0.2603E-01	0.1996E-01
18	0.2679E 02	0.4570E 02	0.6481E 02	0.7839E 02	0.9069E 02	0.9653E 02	0.1015E 03	0.1008E 03	0.1003E 03	0.9456E 02
	0.3520E-01	0.3717E-01	0.3852E-01	0.3908E-01	0.3870E-01	0.3726E-01	0.3468E-01	0.3094E-01	0.2603E-01	0.1996E-01
19	0.1470E 02	0.5942E 01	-0.1630E 01	-0.7178E 01	-0.1054E 02	-0.1235E 02	-0.1374E 02	-0.1577E 02	-0.1880E 02	-0.2247E 02
	0.1891E-01	0.1507E-01	0.1123E-01	0.7423E-02	0.3661E-02	-0.4412E-04	-0.3702E-02	-0.7327E-02	-0.1093E-01	-0.1452E-01
20	-0.3078E 02	-0.7774E 02	-0.1190E 03	-0.1547E 03	-0.1875E 03	-0.2116E 03	-0.2283E 03	-0.2370E 03	-0.2383E 03	-0.2333E 03
	0.6293E-02	-0.1696E-03	-0.6344E-02	-0.1209E-01	-0.1728E-01	-0.2183E-01	-0.2568E-01	-0.2878E-01	-0.3114E-01	-0.3277E-01
21	-0.4778E 02	-0.1034E 03	-0.1574E 03	-0.2078E 03	-0.2527E 03	-0.2903E 03	-0.3189E 03	-0.3377E 03	-0.3457E 03	-0.3424E 03
	-0.1747E-03	-0.5560E-02	-0.1071E-01	-0.1548E-01	-0.1974E-01	-0.2339E-01	-0.2635E-01	-0.2855E-01	-0.2997E-01	-0.3060E-01
22	-0.4522E 02	-0.8726E 02	-0.1332E 03	-0.1817E 03	-0.2226E 03	-0.2592E 03	-0.2938E 03	-0.3186E 03	-0.3343E 03	-0.3445E 03
	-0.1257E-02	-0.4585E-02	-0.7811E-02	-0.1085E-01	-0.1362E-01	-0.1603E-01	-0.1804E-01	-0.1960E-01	-0.2066E-01	-0.2122E-01
23	-0.6863E 01	-0.2476E 02	-0.4232E 02	-0.6097E 02	-0.7783E 02	-0.9406E 02	-0.1088E 03	-0.1219E 03	-0.1327E 03	-0.1406E 03
	0.1340E-02	-0.1356E-02	-0.4032E-02	-0.6639E-02	-0.9130E-02	-0.1146E-01	-0.1360E-01	-0.1553E-01	-0.1722E-01	-0.1865E-01
24	-0.6665E 02	-0.9511E 02	-0.1014E 03	-0.8604E 02	-0.1043E 03	-0.1240E 03	-0.1192E 03	-0.1333E 03	-0.1522E 03	-0.1431E 03
	-0.1374E-03	-0.6632E-03	-0.1121E-02	-0.1550E-02	-0.1945E-02	-0.2290E-02	-0.2575E-02	-0.2797E-02	-0.2951E-02	-0.3029E-02
25	0.1700E 02	0.1303E 02	0.1061E 02	0.2000E 01	0.7634E 01	0.6094E 01	0.4227E 01	0.1981E 01	-0.1172E 01	-0.6182E 01
	0.6788E-02	0.4471E-02	0.1948E-02	-0.5600E-03	-0.3155E-02	-0.5812E-02	-0.8536E-02	-0.1133E-01	-0.1420E-01	-0.1714E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.4053E 02	0.4357E 02	0.4603E 02	0.4848E 02	0.5078E 02	0.5254E 02	0.5286E 02	0.5077E 02	0.4563E 02	0.3735E 02
	0.1284E-01	0.1077E-01	0.8437E-02	0.5324E-02	0.2025E-02	-0.2719E-03	-0.3783E-02	-0.7618E-02	-0.1177E-01	-0.1623E-01
27	0.3444E 02	0.4119E 02	0.4333E 02	0.4632E 02	0.4424E 02	0.4302E 02	0.3684E 02	0.3221E 02	0.2332E 02	0.1708E 02
	0.1753E-01	0.1564E-01	0.1327E-01	0.1039E-01	0.6973E-02	0.3039E-02	-0.1391E-02	-0.6275E-02	-0.1156E-01	-0.1717E-01
28	0.3454E 02	0.3896E 02	0.4447E 02	0.4512E 02	0.4659E 02	0.4298E 02	0.4050E 02	0.3333E 02	0.2817E 02	0.1915E 02
	0.1753E-01	0.1564E-01	0.1327E-01	0.1039E-01	0.6973E-02	0.3039E-02	-0.1391E-02	-0.6275E-02	-0.1156E-01	-0.1717E-01
29	-0.3337E 02	-0.4154E 02	-0.4909E 02	-0.5536E 02	-0.6138E 02	-0.6487E 02	-0.6545E 02	-0.6250E 02	-0.5585E 02	-0.4596E 02
	-0.1407E-02	-0.4469E-02	-0.7331E-02	-0.9961E-02	-0.1233E-01	-0.1442E-01	-0.1624E-01	-0.1780E-01	-0.1914E-01	-0.2031E-01
30	-0.1322E 03	-0.1557E 03	-0.1730E 03	-0.1831E 03	-0.1854E 03	-0.1800E 03	-0.1676E 03	-0.1492E 03	-0.1259E 03	-0.9885E 02
	-0.1074E-01	-0.1365E-01	-0.1605E-01	-0.1788E-01	-0.1912E-01	-0.1976E-01	-0.1986E-01	-0.1945E-01	-0.1864E-01	-0.1751E-01
31	-0.1476E 03	-0.1641E 03	-0.1733E 03	-0.1751E 03	-0.1702E 03	-0.1598E 03	-0.1452E 03	-0.1278E 03	-0.1086E 03	-0.8871E 02
	-0.9146E-02	-0.1067E-01	-0.1182E-01	-0.1257E-01	-0.1292E-01	-0.1288E-01	-0.1249E-01	-0.1179E-01	-0.1085E-01	-0.9709E-02
32	-0.1032E 03	-0.9296E 02	-0.8532E 02	-0.9098E 02	-0.8685E 02	-0.8261E 02	-0.7913E 02	-0.7605E 02	-0.7351E 02	-0.7094E 02
	-0.4462E-02	-0.4826E-02	-0.5065E-02	-0.5179E-02	-0.5171E-02	-0.5046E-02	-0.4817E-02	-0.4501E-02	-0.4111E-02	-0.3663E-02
33	-0.6508E 02	-0.5563E 02	-0.4919E 02	-0.4645E 02	-0.4697E 02	-0.4983E 02	-0.5437E 02	-0.6001E 02	-0.6602E 02	-0.7167E 02
	-0.2499E-02	-0.2590E-02	-0.2635E-02	-0.2640E-02	-0.2608E-02	-0.2536E-02	-0.2430E-02	-0.2292E-02	-0.2128E-02	-0.1939E-02
34	-0.3169E 02	-0.2634E 02	-0.2440E 02	-0.1985E 02	-0.1669E 02	-0.1859E 02	-0.2002E 02	-0.2297E 02	-0.2486E 02	-0.2820E 02
	-0.6323E-03	-0.6837E-03	-0.7174E-03	-0.7333E-03	-0.7321E-03	-0.7145E-03	-0.6822E-03	-0.6375E-03	-0.5824E-03	-0.5192E-03

SF,BM /T

1	0.2377E 01	0.1177E 02	0.1813E 02	0.2612E 02	0.3085E 02	0.3735E 02	0.4030E 02	0.4476E 02	0.4510E 02	0.4691E 02
2	-0.4768E 02	-0.6207E 02	-0.7576E 02	-0.8645E 02	-0.9574E 02	-0.1010E 03	-0.1039E 03	-0.1014E 03	-0.9552E 02	-0.8383E 02
3	0.5214E 02	0.6027E 02	0.6406E 02	0.6902E 02	0.6908E 02	0.6980E 02	0.6478E 02	0.5991E 02	0.4888E 02	0.3832E 02
4	0.8666E 02	0.7380E 02	0.5832E 02	0.4131E 02	0.2389E 02	0.7273E 01	-0.7217E 01	-0.1832E 02	-0.2510E 02	-0.2704E 02
5	-0.2976E 02	-0.2165E 02	-0.1531E 02	-0.1120E 02	-0.9236E 01	-0.9047E 01	-0.1033E 02	-0.1275E 02	-0.1589E 02	-0.1929E 02
6	-0.5737E 03	-0.6809E 03	-0.7665E 03	-0.8274E 03	-0.8611E 03	-0.8683E 03	-0.8534E 03	-0.8236E 03	-0.7864E 03	-0.7481E 03
7	0.1745E 04	0.1705E 04	0.1654E 04	0.1579E 04	0.1475E 04	0.1334E 04	0.1143E 04	0.8855E 03	0.5535E 03	0.1474E 03
8	0.9385E 03	-0.2038E 03	-0.1283E 04	-0.2274E 04	-0.3160E 04	-0.3924E 04	-0.4556E 04	-0.5055E 04	-0.5423E 04	-0.5669E 04
9	-0.3019E 04	-0.3708E 04	-0.4242E 04	-0.4604E 04	-0.4790E 04	-0.4806E 04	-0.4666E 04	-0.4392E 04	-0.4010E 04	-0.3548E 04

X,Y /T.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1295E 02	0.1691E 01	-0.1338E 02	-0.3011E 02	-0.4369E 02	-0.5157E 02	-0.5368E 02	-0.5044E 02	-0.4295E 02	-0.3237E 02
	-0.9789E-03	-0.7655E-03	-0.6028E-03	-0.4551E-03	-0.2859E-03	-0.6967E-04	0.1995E-03	0.5136E-03	0.8583E-03	0.1214E-02
2	-0.2285E 02	-0.1665E 02	-0.1159E 02	-0.1061E 02	-0.8543E 01	-0.5338E 01	-0.4952E-01	0.7226E 01	0.1801E 02	0.3196E 02
	-0.3171E-02	-0.2489E-02	-0.1825E-02	-0.1163E-02	-0.5031E-03	0.1764E-03	0.8617E-03	0.1534E-02	0.2169E-02	0.2739E-02
3	-0.9731E 02	-0.6779E 02	-0.3873E 02	-0.1061E 02	0.1655E 02	0.4289E 02	0.6816E 02	0.9155E 02	0.1119E 03	0.1282E 03
	-0.1077E-01	-0.8964E-02	-0.7046E-02	-0.5076E-02	-0.3107E-02	-0.1196E-02	0.5850E-03	0.2164E-02	0.3471E-02	0.4447E-02
4	-0.1367E 02	-0.6343E 01	-0.2671E 01	0.5953E 01	0.2897E 01	0.9399E 01	0.4617E 01	0.2970E 01	-0.5958E 00	-0.4586E 01
	-0.4491E-03	-0.3523E-03	-0.2583E-03	-0.1650E-03	-0.7031E-04	0.2530E-04	0.1221E-03	0.2171E-03	0.3068E-03	0.3873E-03
5	-0.1456E 03	-0.1089E 03	-0.6870E 02	-0.2651E 02	0.1570E 02	0.5584E 02	0.9208E 02	0.1231E 03	0.1479E 03	0.1660E 03
	-0.2015E-01	-0.1800E-01	-0.1558E-01	-0.1302E-01	-0.1045E-01	-0.7997E-02	-0.5796E-02	-0.3979E-02	-0.2653E-02	-0.1907E-02
6	-0.7653E 02	-0.6224E 02	-0.4403E 02	-0.2589E 02	-0.6386E 01	0.1250E 02	0.2582E 02	0.4475E 02	0.5665E 02	0.6512E 02
	-0.2145E-01	-0.2198E-01	-0.2231E-01	-0.2252E-01	-0.2269E-01	-0.2290E-01	-0.2324E-01	-0.2382E-01	-0.2471E-01	-0.2597E-01
7	0.2356E 02	0.1626E 02	0.7119E 01	-0.5298E 00	-0.9169E 01	-0.1542E 02	-0.2211E 02	-0.2594E 02	-0.3026E 02	-0.3206E 02
	-0.1317E-01	-0.1925E-01	-0.2548E-01	-0.3176E-01	-0.3799E-01	-0.4405E-01	-0.4989E-01	-0.5544E-01	-0.6069E-01	-0.6560E-01
8	0.1985E 02	0.1057E 02	0.2457E 01	-0.6849E 01	-0.1394E 02	-0.2142E 02	-0.2612E 02	-0.3092E 02	-0.3271E 02	-0.3524E 02
	-0.1317E-01	-0.1925E-01	-0.2548E-01	-0.3176E-01	-0.3799E-01	-0.4405E-01	-0.4989E-01	-0.5544E-01	-0.6069E-01	-0.6560E-01
9	0.6278E 02	0.4655E 02	0.2832E 02	0.8325E 01	-0.1299E 02	-0.3495E 02	-0.5709E 02	-0.7919E 02	-0.1005E 03	-0.1191E 03
	-0.8295E-02	-0.1326E-01	-0.1849E-01	-0.2388E-01	-0.2930E-01	-0.3462E-01	-0.3974E-01	-0.4456E-01	-0.4897E-01	-0.5288E-01
10	0.4084E 02	0.2892E 02	0.1241E 02	-0.7017E 01	-0.2863E 02	-0.5230E 02	-0.7684E 02	-0.9941E 02	-0.1170E 03	-0.1284E 03
	-0.8140E-02	-0.1112E-01	-0.1424E-01	-0.1742E-01	-0.2059E-01	-0.2366E-01	-0.2654E-01	-0.2917E-01	-0.3148E-01	-0.3343E-01
11	-0.8993E 02	-0.8718E 02	-0.8300E 02	-0.7978E 02	-0.7651E 02	-0.6982E 02	-0.5796E 02	-0.4284E 02	-0.2851E 02	-0.1828E 02
	-0.1084E-01	-0.1163E-01	-0.1227E-01	-0.1274E-01	-0.1305E-01	-0.1319E-01	-0.1318E-01	-0.1306E-01	-0.1287E-01	-0.1267E-01
12	-0.2534E 03	-0.2427E 03	-0.2221E 03	-0.1826E 03	-0.1272E 03	-0.6859E 02	-0.1366E 02	0.3634E 02	0.7921E 02	0.1128E 03
	-0.1338E-01	-0.1289E-01	-0.1204E-01	-0.1086E-01	-0.9387E-02	-0.7718E-02	-0.5953E-02	-0.4198E-02	-0.2550E-02	-0.1092E-02
13	-0.2141E 03	-0.1925E 03	-0.1662E 03	-0.1380E 03	-0.1072E 03	-0.7102E 02	-0.2832E 02	0.1832E 02	0.6372E 02	0.1033E 03
	-0.1734E-01	-0.1669E-01	-0.1563E-01	-0.1420E-01	-0.1248E-01	-0.1053E-01	-0.8443E-02	-0.6344E-02	-0.4355E-02	-0.2598E-02
14	-0.2763E 03	-0.2323E 03	-0.1614E 03	-0.1033E 03	-0.6494E 02	-0.2836E 02	-0.1110E 01	0.4117E 01	0.9275E 00	0.7484E 01
	-0.2553E-02	-0.2452E-02	-0.2278E-02	-0.2044E-02	-0.1761E-02	-0.1442E-02	-0.1108E-02	-0.7800E-03	-0.4741E-03	-0.2014E-03
15	-0.9776E 02	-0.8735E 02	-0.7753E 02	-0.6597E 02	-0.5345E 02	-0.4109E 02	-0.2894E 02	-0.1544E 02	0.1193E 01	0.2098E 02
	-0.1580E-01	-0.1653E-01	-0.1705E-01	-0.1738E-01	-0.1754E-01	-0.1757E-01	-0.1752E-01	-0.1743E-01	-0.1737E-01	-0.1741E-01
16	0.3913E 02	0.3275E 02	0.2601E 02	0.1861E 02	0.1035E 02	0.1170E 01	-0.9229E 01	-0.2132E 02	-0.3491E 02	-0.4846E 02
	-0.4362E-02	-0.8305E-02	-0.1249E-01	-0.1698E-01	-0.2140E-01	-0.2602E-01	-0.3068E-01	-0.3534E-01	-0.3995E-01	-0.4445E-01
17	0.8749E 02	0.7937E 02	0.6522E 02	0.5372E 02	0.3696E 02	0.2264E 02	0.4620E 01	-0.9952E 01	-0.2791E 02	-0.4233E 02
	0.1279E-01	0.4625E-02	-0.4408E-02	-0.1415E-01	-0.2443E-01	-0.3507E-01	-0.4589E-01	-0.5671E-01	-0.6738E-01	-0.7771E-01
18	0.8925E 02	0.7846E 02	0.6840E 02	0.5333E 02	0.4005E 02	0.2263E 02	0.8168E 01	-0.9744E 01	-0.2408E 02	-0.4210E 02
	0.1279E-01	0.4625E-02	-0.4408E-02	-0.1415E-01	-0.2443E-01	-0.3507E-01	-0.4589E-01	-0.5671E-01	-0.6738E-01	-0.7771E-01
19	-0.2617E 02	-0.2939E 02	-0.3197E 02	-0.3406E 02	-0.3605E 02	-0.3845E 02	-0.4170E 02	-0.4577E 02	-0.4994E 02	-0.5293E 02
	-0.1809E-01	-0.2162E-01	-0.2508E-01	-0.2846E-01	-0.3173E-01	-0.3487E-01	-0.3788E-01	-0.4075E-01	-0.4347E-01	-0.4604E-01
20	-0.2233E 03	-0.2088E 03	-0.1905E 03	-0.1690E 03	-0.1448E 03	-0.1183E 03	-0.8945E 02	-0.5801E 02	-0.2421E 02	0.1105E 02
	-0.3370E-01	-0.3396E-01	-0.3361E-01	-0.3269E-01	-0.3126E-01	-0.2940E-01	-0.2721E-01	-0.2481E-01	-0.2230E-01	-0.1983E-01
21	-0.3287E 03	-0.3063E 03	-0.2767E 03	-0.2404E 03	-0.1973E 03	-0.1473E 03	-0.9165E 02	-0.3284E 02	0.2562E 02	0.8014E 02
	-0.3046E-01	-0.2958E-01	-0.2800E-01	-0.2579E-01	-0.2301E-01	-0.1978E-01	-0.1622E-01	-0.1249E-01	-0.8740E-02	-0.5126E-02
22	-0.3438E 03	-0.3294E 03	-0.3016E 03	-0.2589E 03	-0.2058E 03	-0.1474E 03	-0.8513E 02	-0.2634E 02	0.2504E 02	0.7332E 02
	-0.2127E-01	-0.2078E-01	-0.1978E-01	-0.1829E-01	-0.1637E-01	-0.1411E-01	-0.1161E-01	-0.8977E-02	-0.6333E-02	-0.3775E-02
23	-0.1455E 03	-0.1476E 03	-0.1470E 03	-0.1431E 03	-0.1351E 03	-0.1231E 03	-0.1077E 03	-0.9068E 02	-0.7381E 02	-0.5867E 02
	-0.1982E-01	-0.2071E-01	-0.2128E-01	-0.2153E-01	-0.2144E-01	-0.2104E-01	-0.2035E-01	-0.1942E-01	-0.1830E-01	-0.1704E-01
24	-0.1283E 03	-0.1084E 03	-0.7489E 02	-0.4802E 02	-0.2360E 02	-0.1233E 01	-0.2494E 01	-0.1907E 01	0.1534E 02	0.1266E 02
	-0.3033E-02	-0.2961E-02	-0.2815E-02	-0.2600E-02	-0.2325E-02	-0.2001E-02	-0.1646E-02	-0.1273E-02	-0.8958E-03	-0.5335E-03
25	-0.1380E 02	-0.2447E 02	-0.3733E 02	-0.5702E 02	-0.7705E 02	-0.9771E 02	-0.1169E 03	-0.1325E 03	-0.1435E 03	-0.1493E 03
	-0.2013E-01	-0.2314E-01	-0.2612E-01	-0.2898E-01	-0.3165E-01	-0.3405E-01	-0.3612E-01	-0.3780E-01	-0.3906E-01	-0.3986E-01

616

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2624E 02	0.1283E 02	-0.2295E 01	-0.1861E 02	-0.3577E 02	-0.5355E 02	-0.7156E 02	-0.8888E 02	-0.1040E 03	-0.1153E 03
	-0.2095E-01	-0.2585E-01	-0.3086E-01	-0.3596E-01	-0.4076E-01	-0.4545E-01	-0.4986E-01	-0.5389E-01	-0.5747E-01	-0.6055E-01
27	0.7566E 01	0.1853E 01	-0.6313E 01	-0.9851E 01	-0.1546E 02	-0.1614E 02	-0.1911E 02	-0.1760E 02	-0.1942E 02	-0.1791E 02
	-0.2303E-01	-0.2904E-01	-0.3511E-01	-0.4114E-01	-0.4707E-01	-0.5283E-01	-0.5840E-01	-0.6377E-01	-0.6896E-01	-0.7395E-01
28	0.1324E 02	0.4367E 01	-0.3889E-00	-0.7503E 01	-0.7722E 01	-0.1458E 02	-0.1455E 02	-0.1736E 02	-0.1630E 02	-0.1935E 02
	-0.2303E-01	-0.2904E-01	-0.3511E-01	-0.4114E-01	-0.4707E-01	-0.5283E-01	-0.5840E-01	-0.6377E-01	-0.6896E-01	-0.7395E-01
29	-0.3370E 02	-0.2018E 02	-0.6465E 01	0.6597E 01	0.1832E 02	0.2811E 02	0.3545E 02	0.3995E 02	0.4151E 02	0.4045E 02
	-0.2139E-01	-0.2241E-01	-0.2344E-01	-0.2452E-01	-0.2570E-01	-0.2703E-01	-0.2855E-01	-0.3030E-01	-0.3231E-01	-0.3458E-01
30	-0.6926E 02	-0.3841E 02	-0.7769E 01	0.2104E 02	0.4658E 02	0.6787E 02	0.8462E 02	0.9721E 02	0.1064E 03	0.1131E 03
	-0.1616E-01	-0.1470E-01	-0.1319E-01	-0.1174E-01	-0.1043E-01	-0.9313E-02	-0.8475E-02	-0.7978E-02	-0.7869E-02	-0.8187E-02
31	-0.6852E 02	-0.4829E 02	-0.2791E 02	-0.7049E 01	0.1463E 02	0.3728E 02	0.6063E 02	0.8375E 02	0.1051E 03	0.1227E 03
	-0.8437E-02	-0.7072E-02	-0.5647E-02	-0.4198E-02	-0.2760E-02	-0.1380E-02	-0.1172E-03	0.9581E-03	0.1778E-02	0.2281E-02
32	-0.6949E 02	-0.6691E 02	-0.6072E 02	-0.5050E 02	-0.3355E 02	-0.1006E 02	0.1811E 02	0.4665E 02	0.7271E 02	0.9310E 02
	-0.3164E-02	-0.2607E-02	-0.1980E-02	-0.1277E-02	-0.5008E-03	0.3290E-03	0.1167E-02	0.1955E-02	0.2631E-02	0.3142E-02
33	-0.7571E 02	-0.7603E 02	-0.7095E 02	-0.6007E 02	-0.4384E 02	-0.2361E 02	-0.1671E 01	0.1974E 02	0.3901E 02	0.5467E 02
	-0.1721E-02	-0.1460E-02	-0.1138E-02	-0.7468E-03	-0.2851E-03	0.2324E-03	0.7724E-03	0.1292E-02	0.1750E-02	0.2108E-02
34	-0.2159E 02	-0.1276E 02	-0.7315E 01	0.3801E 01	0.1009E 02	0.1219E 02	0.9317E 01	0.8750E 01	0.5194E 01	-0.2551E-00
	-0.4484E-03	-0.3693E-03	-0.2804E-03	-0.1805E-03	-0.7046E-04	0.4699E-04	0.1654E-03	0.2768E-03	0.3724E-03	0.4444E-03

SF,BM /T

1	0.4459E 02	0.4416E 02	0.3973E 02	0.3755E 02	0.3142E 02	0.2795E 02	0.2065E 02	0.1633E 02	0.8150E 01	0.3375E 01
2	-0.6938E 02	-0.5020E 02	-0.2991E 02	-0.6546E 01	0.1598E 02	0.3972E 02	0.6062E 02	0.8099E 02	0.9670E 02	0.1102E 03
3	0.2223E 02	0.7833E 01	-0.1083E 02	-0.2626E 02	-0.4465E 02	-0.5841E 02	-0.7397E 02	-0.8356E 02	-0.9385E 02	-0.9709E 02
4	-0.2428E 02	-0.1779E 02	-0.9094E 01	0.1383E-00	0.8268E 01	0.1409E 02	0.1711E 02	0.1738E 02	0.1518E 02	0.1089E 02
5	-0.2221E 02	-0.2348E 02	-0.2205E 02	-0.1741E 02	-0.9537E 01	0.1077E 01	0.1327E 02	0.2575E 02	0.3742E 02	0.4729E 02
6	-0.7122E 03	-0.6780E 03	-0.6414E 03	-0.5967E 03	-0.5390E 03	-0.4679E 03	-0.3892E 03	-0.3134E 03	-0.2518E 03	-0.2119E 03
7	-0.3202E 03	-0.8796E 03	-0.1515E 04	-0.2234E 04	-0.3003E 04	-0.3766E 04	-0.4470E 04	-0.5090E 04	-0.5622E 04	-0.6069E 04
8	-0.5811E 04	-0.5870E 04	-0.5861E 04	-0.5788E 04	-0.5643E 04	-0.5421E 04	-0.5117E 04	-0.4742E 04	-0.4313E 04	-0.3858E 04
9	-0.3034E 04	-0.2498E 04	-0.1966E 04	-0.1464E 04	-0.1014E 04	-0.6315E 03	-0.3259E 03	-0.1027E 03	0.3421E 02	0.7982E 02

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1939E 02	-0.4260E 01	0.1274E 02	0.3077E 02	0.4840E 02	0.6386E 02	0.7586E 02	0.8371E 02	0.8733E 02	0.8737E 02
	0.1561E-02	0.1861E-02	0.2157E-02	0.2372E-02	0.2504E-02	0.2539E-02	0.2475E-02	0.2317E-02	0.2075E-02	0.1766E-02
2	0.4696E 02	0.6239E 02	0.7525E 02	0.8407E 02	0.9016E 02	0.9033E 02	0.8713E 02	0.8156E 02	0.7410E 02	0.6469E 02
	0.3215E-02	0.3571E-02	0.3783E-02	0.3833E-02	0.3706E-02	0.3399E-02	0.2925E-02	0.2307E-02	0.1572E-02	0.7517E-03
3	0.1401E 03	0.1473E 03	0.1498E 03	0.1475E 03	0.1400E 03	0.1273E 03	0.1097E 03	0.8778E 02	0.6231E 02	0.3436E 02
	0.5042E-02	0.5227E-02	0.4986E-02	0.4314E-02	0.3221E-02	0.1733E-02	-0.1015E-03	-0.2217E-02	-0.4537E-02	-0.6978E-02
4	-0.3300E 01	-0.5040E 01	-0.4678E 01	-0.7137E 01	-0.8925E 01	-0.5569E 01	-0.2074E 01	0.1662E 01	0.5687E 01	0.1021E 02
	0.4547E-03	0.5050E-03	0.5350E-03	0.5420E-03	0.5239E-03	0.4806E-03	0.4137E-03	0.3264E-03	0.2227E-03	0.1067E-03
5	0.1769E 03	0.1806E 03	0.1773E 03	0.1678E 03	0.1527E 03	0.1325E 03	0.1075E 03	0.7802E 02	0.4509E 02	0.1026E 02
	-0.1800E-02	-0.2363E-02	-0.3598E-02	-0.5402E-02	-0.7775E-02	-0.1101E-01	-0.1449E-01	-0.1832E-01	-0.2235E-01	-0.2647E-01
6	0.6997E 02	0.7106E 02	0.6824E 02	0.6145E 02	0.5101E 02	0.3776E 02	0.2288E 02	0.7571E 01	-0.7462E 01	-0.2210E 02
	-0.2763E-01	-0.2972E-01	-0.3222E-01	-0.3510E-01	-0.3833E-01	-0.4182E-01	-0.4549E-01	-0.4925E-01	-0.5297E-01	-0.5657E-01
7	-0.3528E 02	-0.3678E 02	-0.4017E 02	-0.4142E 02	-0.4376E 02	-0.4302E 02	-0.4307E 02	-0.4029E 02	-0.3902E 02	-0.3543E 02
	-0.7016E-01	-0.7435E-01	-0.7815E-01	-0.8154E-01	-0.8452E-01	-0.8706E-01	-0.8915E-01	-0.9080E-01	-0.9201E-01	-0.9278E-01
8	-0.3561E 02	-0.3778E 02	-0.3822E 02	-0.4031E 02	-0.3984E 02	-0.4027E 02	-0.3776E 02	-0.3652E 02	-0.3295E 02	-0.3126E 02
	-0.7016E-01	-0.7435E-01	-0.7815E-01	-0.8154E-01	-0.8452E-01	-0.8706E-01	-0.8915E-01	-0.9080E-01	-0.9201E-01	-0.9278E-01
9	-0.1322E 03	-0.1374E 03	-0.1345E 03	-0.1252E 03	-0.1127E 03	-0.9995E 02	-0.8792E 02	-0.7604E 02	-0.6304E 02	-0.4840E 02
	-0.5621E-01	-0.5892E-01	-0.6097E-01	-0.6240E-01	-0.6325E-01	-0.6359E-01	-0.6346E-01	-0.6291E-01	-0.6199E-01	-0.6075E-01
10	-0.1346E 03	-0.1375E 03	-0.1381E 03	-0.1354E 03	-0.1276E 03	-0.1137E 03	-0.9459E 02	-0.7314E 02	-0.5267E 02	-0.3530E 02
	-0.3498E-01	-0.3612E-01	-0.3685E-01	-0.3715E-01	-0.3705E-01	-0.3656E-01	-0.3573E-01	-0.3460E-01	-0.3323E-01	-0.3166E-01
11	-0.1312E 02	-0.1201E 02	-0.1333E 02	-0.1528E 02	-0.1937E 02	-0.2295E 02	-0.2588E 02	-0.2710E 02	-0.2560E 02	-0.2095E 02
	-0.1247E-01	-0.1230E-01	-0.1214E-01	-0.1200E-01	-0.1187E-01	-0.1172E-01	-0.1154E-01	-0.1130E-01	-0.1097E-01	-0.1054E-01
12	0.1371E 03	0.1532E 03	0.1620E 03	0.1626E 03	0.1530E 03	0.1314E 03	0.9978E 02	0.6602E 02	0.3810E 02	0.1669E 02
	0.1114E-03	0.1017E-02	0.1600E-02	0.1848E-02	0.1766E-02	0.1380E-02	0.7434E-03	-0.6980E-04	-0.9834E-03	-0.1929E-02
13	0.1347E 03	0.1576E 03	0.1727E 03	0.1800E 03	0.1795E 03	0.1714E 03	0.1563E 03	0.1353E 03	0.1096E 03	0.8033E 02
	-0.1175E-02	-0.1636E-03	0.3846E-03	0.4376E-03	-0.1609E-04	-0.9643E-03	-0.2367E-02	-0.4162E-02	-0.6274E-02	-0.8614E-02
14	0.2497E 02	0.4253E 02	0.4791E 02	0.3972E 02	0.2899E 02	0.3127E 02	0.5299E 02	0.7508E 02	0.7759E 02	0.7457E 02
	0.2650E-04	0.1990E-03	0.3087E-03	0.3530E-03	0.3352E-03	0.2639E-03	0.1506E-03	0.4420E-05	-0.1650E-03	-0.3415E-03
15	0.4177E 02	0.6051E 02	0.7522E 02	0.8585E 02	0.9351E 02	0.9883E 02	0.1008E 03	0.9691E 02	0.8467E 02	0.6308E 02
	-0.1761E-01	-0.1804E-01	-0.1876E-01	-0.1981E-01	-0.2122E-01	-0.2299E-01	-0.2513E-01	-0.2760E-01	-0.3036E-01	-0.3335E-01
16	-0.5940E 02	-0.6548E 02	-0.6622E 02	-0.6335E 02	-0.5974E 02	-0.5778E 02	-0.5804E 02	-0.5937E 02	-0.5993E 02	-0.5872E 02
	-0.4879E-01	-0.5290E-01	-0.5675E-01	-0.6034E-01	-0.6366E-01	-0.6673E-01	-0.6952E-01	-0.7201E-01	-0.7415E-01	-0.7593E-01
17	-0.6069E 02	-0.7556E 02	-0.9381E 02	-0.1066E 03	-0.1202E 03	-0.1256E 03	-0.1303E 03	-0.1261E 03	-0.1216E 03	-0.1090E 03
	-0.8755E-01	-0.9670E-01	-0.1050E-00	-0.1123E-00	-0.1184E-00	-0.1231E-00	-0.1265E-00	-0.1285E-00	-0.1291E-00	-0.1283E-00
18	-0.5631E 02	-0.7552E 02	-0.9007E 02	-0.1069E 03	-0.1167E 03	-0.1264E 03	-0.1272E 03	-0.1273E 03	-0.1189E 03	-0.1108E 03
	-0.8755E-01	-0.9670E-01	-0.1050E-00	-0.1123E-00	-0.1184E-00	-0.1231E-00	-0.1265E-00	-0.1285E-00	-0.1291E-00	-0.1283E-00
19	-0.5330E 02	-0.5033E 02	-0.4442E 02	-0.3718E 02	-0.3001E 02	-0.2413E 02	-0.1978E 02	-0.1654E 02	-0.1391E 02	-0.1184E 02
	-0.4844E-01	-0.5068E-01	-0.5276E-01	-0.5471E-01	-0.5655E-01	-0.5830E-01	-0.5997E-01	-0.6154E-01	-0.6301E-01	-0.6434E-01
20	0.4605E 02	0.7904E 02	0.1090E 03	0.1352E 03	0.1569E 03	0.1729E 03	0.1816E 03	0.1814E 03	0.1712E 03	0.1513E 03
	-0.1750E-01	-0.1545E-01	-0.1376E-01	-0.1254E-01	-0.1187E-01	-0.1179E-01	-0.1235E-01	-0.1352E-01	-0.1528E-01	-0.1757E-01
21	0.1283E 03	0.1686E 03	0.1990E 03	0.2216E 03	0.2344E 03	0.2386E 03	0.2347E 03	0.2233E 03	0.2049E 03	0.1803E 03
	-0.1790E-02	0.1148E-02	0.3594E-02	0.5474E-02	0.6740E-02	0.7371E-02	0.7374E-02	0.6784E-02	0.5653E-02	0.4050E-02
22	0.1147E 03	0.1436E 03	0.1657E 03	0.1809E 03	0.1822E 03	0.1739E 03	0.1624E 03	0.1477E 03	0.1342E 03	0.1276E 03
	-0.1394E-02	0.7412E-03	0.2579E-02	0.4084E-02	0.5235E-02	0.6035E-02	0.6511E-02	0.6703E-02	0.6654E-02	0.6402E-02
23	-0.4556E 02	-0.3407E 02	-0.2394E 02	-0.1445E 02	-0.4433E 01	0.6693E 01	0.1892E 02	0.3201E 02	0.4530E 02	0.5803E 02
	-0.1569E-01	-0.1428E-01	-0.1283E-01	-0.1137E-01	-0.9925E-02	-0.8509E-02	-0.7136E-02	-0.5819E-02	-0.4571E-02	-0.3405E-02
24	0.6949E 01	0.2797E 02	0.3197E 02	0.1403E 02	0.2307E 02	0.3696E 02	0.3527E 02	0.4600E 02	0.6393E 02	0.6709E 02
	-0.1967E-03	0.1089E-03	0.3701E-03	0.5811E-03	0.7454E-03	0.8608E-03	0.9281E-03	0.9568E-03	0.9522E-03	0.9170E-03
25	-0.1503E 03	-0.1468E 03	-0.1384E 03	-0.1247E 03	-0.1060E 03	-0.8339E 02	-0.5852E 02	-0.3369E 02	-0.1082E 02	0.9057E 01
	-0.4021E-01	-0.4010E-01	-0.3955E-01	-0.3859E-01	-0.3728E-01	-0.3567E-01	-0.3382E-01	-0.3181E-01	-0.2969E-01	-0.2752E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.1211E 03	-0.1210E 03	-0.1161E 03	-0.1089E 03	-0.9852E 02	-0.8868E 02	-0.7875E 02	-0.6827E 02	-0.5672E 02	-0.4407E 02
	-0.6309E-01	-0.6507E-01	-0.6648E-01	-0.6738E-01	-0.6779E-01	-0.6776E-01	-0.6734E-01	-0.6655E-01	-0.6543E-01	-0.6402E-01
27	-0.2111E 02	-0.2185E 02	-0.2763E 02	-0.3037E 02	-0.3719E 02	-0.3957E 02	-0.4499E 02	-0.4509E 02	-0.4797E 02	-0.4535E 02
	-0.7876E-01	-0.8335E-01	-0.8771E-01	-0.9177E-01	-0.9548E-01	-0.9879E-01	-0.1016E-00	-0.1040E-00	-0.1057E-00	-0.1069E-00
28	-0.1967E 02	-0.2504E 02	-0.2779E 02	-0.3513E 02	-0.3967E 02	-0.4552E 02	-0.4744E 02	-0.5198E 02	-0.5095E 02	-0.5261E 02
	-0.7876E-01	-0.8335E-01	-0.8771E-01	-0.9177E-01	-0.9548E-01	-0.9879E-01	-0.1016E-00	-0.1040E-00	-0.1057E-00	-0.1069E-00
29	0.3753E 02	0.3369E 02	0.2969E 02	0.2579E 02	0.2164E 02	0.1650E 02	0.9550E 01	0.3486E-00	-0.1107E 02	-0.2429E 02
	-0.3713E-01	-0.3992E-01	-0.4293E-01	-0.4614E-01	-0.4951E-01	-0.5302E-01	-0.5661E-01	-0.6022E-01	-0.6378E-01	-0.6720E-01
30	0.1174E 03	0.1104E 03	0.1185E 03	0.1141E 03	0.1060E 03	0.9409E 02	0.7838E 02	0.5911E 02	0.3608E 02	0.9227E 01
	-0.8956E-02	-0.1019E-01	-0.1198E-01	-0.1403E-01	-0.1660E-01	-0.1957E-01	-0.2286E-01	-0.2639E-01	-0.3008E-01	-0.3383E-01
31	0.1347E 03	0.1398E 03	0.1376E 03	0.1283E 03	0.1130E 03	0.9273E 02	0.6886E 02	0.4268E 02	0.1559E 02	-0.1105E 02
	0.2416E-02	0.2155E-02	0.1489E-02	0.4237E-03	-0.1011E-02	-0.2769E-02	-0.4784E-02	-0.6975E-02	-0.9257E-02	-0.1154E-01
32	0.1050E 03	0.1090E 03	0.1045E 03	0.9295E 02	0.7480E 02	0.5081E 02	0.2402E 02	-0.2745E 01	-0.2624E 02	-0.4377E 02
	0.3443E-02	0.3512E-02	0.3344E-02	0.2945E-02	0.2337E-02	0.1558E-02	0.6610E-03	-0.2806E-03	-0.1227E-02	-0.2095E-02
33	0.6539E 02	0.7025E 02	0.6881E 02	0.6103E 02	0.4752E 02	0.2996E 02	0.1109E 02	-0.6219E 01	-0.1973E 02	-0.2782E 02
	0.2336E-02	0.2418E-02	0.2350E-02	0.2137E-02	0.1793E-02	0.1344E-02	0.8327E-03	0.3053E-03	-0.1933E-03	-0.6245E-03
34	-0.1089E 01	-0.5910E 01	-0.8508E 01	-0.1392E 02	-0.1820E 02	-0.1656E 02	-0.1426E 02	-0.1043E 02	-0.5545E 01	0.1280E 01
	0.4870E-03	0.4966E-03	0.4726E-03	0.4160E-03	0.3299E-03	0.2197E-03	0.9293E-04	-0.4125E-04	-0.1738E-03	-0.2963E-03

SF,BM /T

1	-0.4912E 01	-0.9001E 01	-0.1618E 02	-0.1870E 02	-0.2472E 02	-0.2622E 02	-0.3130E 02	-0.3170E 02	-0.3547E 02	-0.3408E 02
2	0.1173E 03	0.1209E 03	0.1174E 03	0.1109E 03	0.9867E 02	0.8541E 02	0.6813E 02	0.5137E 02	0.3162E 02	0.1334E 02
3	-0.1005E 03	-0.9666E 02	-0.9348E 02	-0.8379E 02	-0.7574E 02	-0.6176E 02	-0.4997E 02	-0.3246E 02	-0.1764E 02	0.2371E 01
4	0.4812E 01	-0.2840E 01	-0.1182E 02	-0.2166E 02	-0.3167E 02	-0.4108E 02	-0.4934E 02	-0.5612E 02	-0.6130E 02	-0.6499E 02
5	0.5456E 02	0.5875E 02	0.5969E 02	0.5743E 02	0.5235E 02	0.4531E 02	0.3775E 02	0.3119E 02	0.2688E 02	0.2577E 02
6	-0.1952E 03	-0.1988E 03	-0.2180E 03	-0.2508E 03	-0.2987E 03	-0.3659E 03	-0.4563E 03	-0.5706E 03	-0.7054E 03	-0.8523E 03
7	-0.6429E 04	-0.6698E 04	-0.6867E 04	-0.6931E 04	-0.6888E 04	-0.6746E 04	-0.6522E 04	-0.6243E 04	-0.5938E 04	-0.5629E 04
8	-0.3401E 04	-0.2963E 04	-0.2566E 04	-0.2228E 04	-0.1964E 04	-0.1792E 04	-0.1737E 04	-0.1816E 04	-0.2042E 04	-0.2411E 04
9	0.2792E 02	-0.1278E 03	-0.3911E 03	-0.7624E 03	-0.1238E 04	-0.1810E 04	-0.2470E 04	-0.3209E 04	-0.4012E 04	-0.4862E 04

790

X,Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.8451E 02	0.7879E 02	0.6967E 02	0.5630E 02	0.3788E 02	0.1420E 02	-0.1389E 02	-0.4437E 02	-0.7449E 02	-0.1015E 03
	0.1401E-02	0.9845E-03	0.5159E-03	-0.5245E-06	-0.5951E-03	-0.1132E-02	-0.1711E-02	-0.2264E-02	-0.2763E-02	-0.3180E-02
2	0.5391E 02	0.3964E 02	0.2836E 02	-0.1502E 01	-0.2576E 02	-0.4912E 02	-0.7075E 02	-0.9023E 02	-0.1077E 03	-0.1242E 03
	-0.1281E-03	-0.1050E-02	-0.1999E-02	-0.2952E-02	-0.3883E-02	-0.4761E-02	-0.5557E-02	-0.6245E-02	-0.6800E-02	-0.7202E-02
3	0.5168E 01	-0.2380E 02	-0.5122E 02	-0.7626E 02	-0.9867E 02	-0.1185E 03	-0.1357E 03	-0.1496E 03	-0.1595E 03	-0.1644E 03
	-0.9453E-02	-0.1189E-01	-0.1422E-01	-0.1639E-01	-0.1834E-01	-0.2001E-01	-0.2136E-01	-0.2237E-01	-0.2299E-01	-0.2322E-01
4	0.6251E 01	0.4002E-00	-0.2306E 01	-0.5785E 01	-0.1106E 02	-0.1565E 02	-0.1819E 02	-0.1965E 02	-0.2270E 02	-0.2190E 02
	-0.1790E-04	-0.1485E-03	-0.2828E-03	-0.4179E-03	-0.5497E-03	-0.6741E-03	-0.7868E-03	-0.8842E-03	-0.9629E-03	-0.1020E-02
5	-0.2462E 02	-0.5705E 02	-0.8862E 02	-0.1160E 03	-0.1396E 03	-0.1589E 03	-0.1737E 03	-0.1833E 03	-0.1875E 03	-0.1861E 03
	-0.3053E-01	-0.3441E-01	-0.3802E-01	-0.4125E-01	-0.4403E-01	-0.4628E-01	-0.4795E-01	-0.4900E-01	-0.4942E-01	-0.4921E-01
6	-0.3659E 02	-0.5111E 02	-0.6538E 02	-0.7865E 02	-0.8998E 02	-0.9855E 02	-0.1040E 03	-0.1066E 03	-0.1070E 03	-0.1059E 03
	-0.5995E-01	-0.6305E-01	-0.6579E-01	-0.6812E-01	-0.6997E-01	-0.7131E-01	-0.7210E-01	-0.7234E-01	-0.7203E-01	-0.7118E-01
7	-0.3354E 02	-0.2008E 02	-0.2620E 02	-0.2095E 02	-0.1807E 02	-0.1384E 02	-0.1304E 02	-0.1157E 02	-0.1365E 02	-0.1450E 02
	-0.9314E-01	-0.9312E-01	-0.9277E-01	-0.9213E-01	-0.9126E-01	-0.9021E-01	-0.8901E-01	-0.8769E-01	-0.8625E-01	-0.8468E-01
8	-0.2734E 02	-0.2515E 02	-0.2049E 02	-0.1782E 02	-0.1334E 02	-0.1188E 02	-0.9573E 01	-0.1096E 02	-0.1159E 02	-0.1535E 02
	-0.9314E-01	-0.9312E-01	-0.9277E-01	-0.9213E-01	-0.9126E-01	-0.9021E-01	-0.8901E-01	-0.8769E-01	-0.8625E-01	-0.8468E-01
9	-0.3304E 02	-0.1885E 02	-0.7446E 01	0.6338E 00	0.5920E 01	0.9557E 01	0.1298E 02	0.1754E 02	0.2379E 02	0.3102E 02
	-0.5924E-01	-0.5754E-01	-0.5573E-01	-0.5388E-01	-0.5202E-01	-0.5019E-01	-0.4842E-01	-0.4673E-01	-0.4516E-01	-0.4373E-01
10	-0.2092E 02	-0.7048E 01	0.4908E 01	0.1783E 02	0.3063E 02	0.4339E 02	0.5596E 02	0.6731E 02	0.7629E 02	0.8266E 02
	-0.2994E-01	-0.2912E-01	-0.2625E-01	-0.2438E-01	-0.2257E-01	-0.2087E-01	-0.1932E-01	-0.1797E-01	-0.1687E-01	-0.1604E-01
11	-0.1390E 02	-0.5579E 01	0.4148E 01	0.1649E 02	0.3121E 02	0.4547E 02	0.5596E 02	0.6144E 02	0.6248E 02	0.5952E 02
	-0.1001E-01	-0.9405E-02	-0.8744E-02	-0.8066E-02	-0.7407E-02	-0.6813E-02	-0.6322E-02	-0.5968E-02	-0.5770E-02	-0.5737E-02
12	0.1359E 01	-0.4099E 01	-0.1749E 01	-0.2553E 01	-0.1267E 02	-0.2610E 02	-0.3492E 02	-0.4105E 02	-0.5172E 02	-0.6723E 02
	-0.2856E-02	-0.3740E-02	-0.4580E-02	-0.5382E-02	-0.6148E-02	-0.6870E-02	-0.7534E-02	-0.8131E-02	-0.8651E-02	-0.9084E-02
13	0.4780E 02	0.1247E 02	-0.2338E 02	-0.5699E 02	-0.8585E 02	-0.1111E 03	-0.1342E 03	-0.1552E 03	-0.1724E 03	-0.1845E 03
	-0.1109E-01	-0.1363E-01	-0.1613E-01	-0.1852E-01	-0.2073E-01	-0.2268E-01	-0.2433E-01	-0.2561E-01	-0.2649E-01	-0.2693E-01
14	0.7956E 02	0.7088E 02	0.3960E 02	0.1509E 02	0.1396E 02	0.1269E 02	-0.1429E 02	-0.5222E 02	-0.6899E 02	-0.6647E 02
	-0.5128E-03	-0.6793E-03	-0.8428E-03	-0.9976E-03	-0.1140E-02	-0.1275E-02	-0.1405E-02	-0.1525E-02	-0.1625E-02	-0.1705E-02
15	0.3368E 02	-0.3545E-00	-0.3605E 02	-0.7144E 02	-0.1048E 03	-0.1342E 03	-0.1580E 03	-0.1756E 03	-0.1869E 03	-0.1915E 03
	-0.3645E-01	-0.3957E-01	-0.4260E-01	-0.4542E-01	-0.4791E-01	-0.4998E-01	-0.5153E-01	-0.5251E-01	-0.5286E-01	-0.5257E-01
16	-0.5624E 02	-0.5407E 02	-0.5359E 02	-0.5517E 02	-0.5820E 02	-0.6155E 02	-0.6378E 02	-0.6357E 02	-0.6030E 02	-0.5454E 02
	-0.7732E-01	-0.7834E-01	-0.7898E-01	-0.7927E-01	-0.7919E-01	-0.7875E-01	-0.7794E-01	-0.7677E-01	-0.7526E-01	-0.7343E-01
17	-0.9706E 02	-0.7754E 02	-0.5975E 02	-0.3587E 02	-0.1621E 02	0.6662E 01	0.2213E 02	0.3826E 02	0.4525E 02	0.5257E 02
	-0.1263E-00	-0.1233E-00	-0.1194E-00	-0.1148E-00	-0.1099E-00	-0.1049E-00	-0.9991E-01	-0.9525E-01	-0.9103E-01	-0.8735E-01
18	-0.9480E 02	-0.7988E 02	-0.5789E 02	-0.3867E 02	-0.1467E 02	0.3497E 01	0.2342E 02	0.3478E 02	0.4632E 02	0.4880E 02
	-0.1263E-00	-0.1233E-00	-0.1194E-00	-0.1148E-00	-0.1099E-00	-0.1049E-00	-0.9991E-01	-0.9525E-01	-0.9103E-01	-0.8735E-01
19	-0.1085E 02	-0.1178E 02	-0.1497E 02	-0.2041E 02	-0.2698E 02	-0.3299E 02	-0.3674E 02	-0.3730E 02	-0.3494E 02	-0.3093E 02
	-0.6553E-01	-0.6657E-01	-0.6746E-01	-0.6818E-01	-0.6871E-01	-0.6902E-01	-0.6911E-01	-0.6896E-01	-0.6859E-01	-0.6803E-01
20	0.1230E 03	0.8846E 02	0.5030E 02	0.1124E 02	-0.2639E 02	-0.6098E 02	-0.9153E 02	-0.1172E 03	-0.1370E 03	-0.1501E 03
	-0.2028E-01	-0.2332E-01	-0.2656E-01	-0.2989E-01	-0.3318E-01	-0.3630E-01	-0.3915E-01	-0.4164E-01	-0.4369E-01	-0.4526E-01
21	0.1509E 03	0.1189E 03	0.8597E 02	0.5296E 02	0.1963E 02	-0.1422E 02	-0.4862E 02	-0.8288E 02	-0.1157E 03	-0.1453E 03
	0.2054E-02	-0.2602E-03	-0.2819E-02	-0.5545E-02	-0.8362E-02	-0.1119E-01	-0.1395E-01	-0.1657E-01	-0.1896E-01	-0.2105E-01
22	0.1261E 03	0.1264E 03	0.1242E 03	0.1157E 03	0.1018E 03	0.8333E 02	0.5948E 02	0.3194E 02	0.2088E 01	-0.3129E 02
	0.5972E-02	0.5364E-02	0.4573E-02	0.3594E-02	0.2435E-02	0.1114E-02	-0.3432E-03	-0.1902E-02	-0.3522E-02	-0.5154E-02
23	0.7010E 02	0.8190E 02	0.9355E 02	0.1043E 03	0.1127E 03	0.1173E 03	0.1172E 03	0.1120E 03	0.1018E 03	0.8711E 02
	-0.2342E-02	-0.1411E-02	-0.6518E-03	-0.9938E-04	0.2116E-03	0.2658E-03	0.1591E-04	-0.5133E-03	-0.1324E-02	-0.2397E-02
24	0.6332E 02	0.5408E 02	0.4207E 02	0.3555E 02	0.2485E 02	0.8623E 01	-0.2056E 01	-0.1296E 02	-0.3023E 02	-0.4326E 02
	0.8554E-03	0.7680E-03	0.6541E-03	0.5145E-03	0.3487E-03	0.1592E-03	-0.4895E-04	-0.2715E-03	-0.5035E-03	-0.7367E-03
25	0.2571E 02	0.3962E 02	0.5174E 02	0.6308E 02	0.7419E 02	0.8478E 02	0.9395E 02	0.1009E 03	0.1055E 03	0.1078E 03
	-0.2537E-01	-0.2327E-01	-0.2123E-01	-0.1947E-01	-0.1786E-01	-0.1651E-01	-0.1544E-01	-0.1470E-01	-0.1431E-01	-0.1429E-01

620

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.3091E 02	-0.1829E 02	-0.7264E 01	0.1565E 01	0.8452E 01	0.1444E 02	0.2078E 02	0.2817E 02	0.3628E 02	0.4383E 02
	-0.6237E-01	-0.6055E-01	-0.5862E-01	-0.5664E-01	-0.5466E-01	-0.5273E-01	-0.5087E-01	-0.4914E-01	-0.4756E-01	-0.4619E-01
27	-0.4664E 02	-0.4045E 02	-0.3842E 02	-0.3144E 02	-0.2862E 02	-0.2191E 02	-0.2095E 02	-0.1715E 02	-0.1969E 02	-0.1895E 02
	-0.1075E-00	-0.1075E-00	-0.1070E-00	-0.1060E-00	-0.1046E-00	-0.1029E-00	-0.1010E-00	-0.9877E-01	-0.9638E-01	-0.9380E-01
28	-0.4861E 02	-0.4749E 02	-0.4085E 02	-0.3769E 02	-0.2984E 02	-0.2689E 02	-0.2061E 02	-0.2052E 02	-0.1751E 02	-0.2049E 02
	-0.1075E-00	-0.1075E-00	-0.1070E-00	-0.1060E-00	-0.1046E-00	-0.1029E-00	-0.1010E-00	-0.9877E-01	-0.9638E-01	-0.9380E-01
29	-0.3878E 02	-0.5409E 02	-0.6988E 02	-0.8573E 02	-0.1009E 03	-0.1145E 03	-0.1252E 03	-0.1320E 03	-0.1346E 03	-0.1330E 03
	-0.7040E-01	-0.7330E-01	-0.7582E-01	-0.7791E-01	-0.7947E-01	-0.8046E-01	-0.8081E-01	-0.8050E-01	-0.7950E-01	-0.7781E-01
30	-0.2108E 02	-0.5381E 02	-0.8729E 02	-0.1194E 03	-0.1482E 03	-0.1721E 03	-0.1901E 03	-0.2016E 03	-0.2063E 03	-0.2042E 03
	-0.3752E-01	-0.4105E-01	-0.4431E-01	-0.4719E-01	-0.4961E-01	-0.5147E-01	-0.5271E-01	-0.5327E-01	-0.5313E-01	-0.5229E-01
31	-0.3597E 02	-0.5821E 02	-0.7718E 02	-0.9283E 02	-0.1054E 03	-0.1154E 03	-0.1231E 03	-0.1288E 03	-0.1323E 03	-0.1336E 03
	-0.1374E-01	-0.1541E-01	-0.1768E-01	-0.1933E-01	-0.2071E-01	-0.2181E-01	-0.2260E-01	-0.2307E-01	-0.2321E-01	-0.2302E-01
32	-0.5239E 02	-0.5326E 02	-0.4888E 02	-0.4069E 02	-0.3245E 02	-0.2503E 02	-0.2039E 02	-0.1912E 02	-0.2144E 02	-0.2850E 02
	-0.2851E-02	-0.3482E-02	-0.3993E-02	-0.4376E-02	-0.4713E-02	-0.4962E-02	-0.5162E-02	-0.5324E-02	-0.5457E-02	-0.5559E-02
33	-0.2992E 02	-0.2688E 02	-0.2006E 02	-0.1073E 02	-0.3958E-00	0.8995E 01	0.1523E 02	0.1648E 02	0.1183E 02	0.1499E 01
	-0.9643E-03	-0.1211E-02	-0.1377E-02	-0.1481E-02	-0.1545E-02	-0.1590E-02	-0.1637E-02	-0.1703E-02	-0.1795E-02	-0.1914E-02
34	0.5720E 00	-0.1208E 01	0.6793E 00	-0.1679E 01	-0.2339E-00	-0.2524E 01	-0.3734E 01	-0.5160E 01	-0.9189E 01	-0.1002E 02
	-0.4034E-03	-0.4927E-03	-0.5648E-03	-0.6221E-03	-0.6668E-03	-0.7022E-03	-0.7304E-03	-0.7535E-03	-0.7724E-03	-0.7869E-03

SF,BM /T

1	-0.3606E 02	-0.3293E 02	-0.3364E 02	-0.2951E 02	-0.2964E 02	-0.2513E 02	-0.2514E 02	-0.2042E 02	-0.2009E 02	-0.1471E 02
2	-0.6948E 01	-0.2445E 02	-0.4266E 02	-0.5685E 02	-0.7097E 02	-0.8063E 02	-0.9019E 02	-0.9549E 02	-0.1010E 03	-0.1023E 03
3	0.1865E 02	0.3902E 02	0.5432E 02	0.7264E 02	0.8480E 02	0.9931E 02	0.1069E 03	0.1164E 03	0.1182E 03	0.1214E 03
4	-0.6728E 02	-0.6798E 02	-0.6671E 02	-0.6309E 02	-0.5684E 02	-0.4796E 02	-0.3683E 02	-0.2426E 02	-0.1129E 02	0.9965E 00
5	0.2818E 02	0.3357E 02	0.4100E 02	0.4950E 02	0.5795E 02	0.6515E 02	0.6989E 02	0.7120E 02	0.6858E 02	0.6209E 02
6	-0.1001E 04	-0.1143E 04	-0.1275E 04	-0.1398E 04	-0.1516E 04	-0.1634E 04	-0.1751E 04	-0.1858E 04	-0.1941E 04	-0.1991E 04
7	-0.5329E 04	-0.5044E 04	-0.4763E 04	-0.4465E 04	-0.4144E 04	-0.3816E 04	-0.3508E 04	-0.3232E 04	-0.2990E 04	-0.2784E 04
8	-0.2903E 04	-0.3479E 04	-0.4096E 04	-0.4718E 04	-0.5316E 04	-0.5871E 04	-0.6365E 04	-0.6783E 04	-0.7111E 04	-0.7335E 04
9	-0.5737E 04	-0.6606E 04	-0.7437E 04	-0.8195E 04	-0.8847E 04	-0.9368E 04	-0.9735E 04	-0.9937E 04	-0.9963E 04	-0.9813E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1233E 03	-0.1229E 03	-0.1443E 03	-0.1465E 03	-0.1388E 03	-0.1229E 03	-0.9852E 02	-0.6620E 02	-0.2744E 02	0.1501E 02
	-0.3488E-02	-0.3660E-02	-0.3676E-02	-0.3522E-02	-0.3197E-02	-0.2706E-02	-0.2068E-02	-0.1311E-02	-0.4739E-03	0.3992E-03
2	-0.1388E 03	-0.1498E 03	-0.1534E 03	-0.1484E 03	-0.1334E 03	-0.1094E 03	-0.7930E 02	-0.4513E 02	-0.1063E 02	0.2344E 02
	-0.7427E-02	-0.7455E-02	-0.7258E-02	-0.6831E-02	-0.6177E-02	-0.5315E-02	-0.4276E-02	-0.3104E-02	-0.1847E-02	-0.5552E-03
3	-0.1640E 03	-0.1585E 03	-0.1486E 03	-0.1348E 03	-0.1177E 03	-0.9780E 02	-0.7546E 02	-0.5125E 02	-0.2573E 02	0.4233E-00
	-0.2305E-01	-0.2247E-01	-0.2150E-01	-0.2016E-01	-0.1847E-01	-0.1649E-01	-0.1425E-01	-0.1181E-01	-0.9230E-02	-0.6574E-02
4	-0.2073E 02	-0.1436E 02	-0.1100E 02	-0.4185E 01	0.2501E 01	0.7621E 01	0.1540E 02	0.1882E 02	0.2538E 02	0.2765E 02
	-0.1052E-02	-0.1055E-02	-0.1027E-02	-0.9665E-03	-0.8738E-03	-0.7516E-03	-0.6043E-03	-0.4384E-03	-0.2603E-03	-0.7752E-04
5	-0.1796E 03	-0.1682E 03	-0.1545E 03	-0.1384E 03	-0.1214E 03	-0.1040E 03	-0.8584E 02	-0.6650E 02	-0.4569E 02	-0.2364E 02
	-0.4837E-01	-0.4694E-01	-0.4495E-01	-0.4245E-01	-0.3949E-01	-0.3613E-01	-0.3244E-01	-0.2846E-01	-0.2427E-01	-0.1994E-01
6	-0.1038E 03	-0.1009E 03	-0.9679E 02	-0.9280E 02	-0.8263E 02	-0.7250E 02	-0.6111E 02	-0.4933E 02	-0.3772E 02	-0.2631E 02
	-0.6979E-01	-0.6790E-01	-0.6552E-01	-0.6266E-01	-0.5937E-01	-0.5568E-01	-0.5164E-01	-0.4732E-01	-0.4277E-01	-0.3804E-01
7	-0.1785E 02	-0.1881E 02	-0.2136E 02	-0.2102E 02	-0.2211E 02	-0.2026E 02	-0.1981E 02	-0.1637E 02	-0.1442E 02	-0.9845E 01
	-0.8297E-01	-0.8109E-01	-0.7901E-01	-0.7670E-01	-0.7415E-01	-0.7136E-01	-0.6832E-01	-0.6506E-01	-0.6160E-01	-0.5796E-01
8	-0.1729E 02	-0.2118E 02	-0.2231E 02	-0.2485E 02	-0.2440E 02	-0.2527E 02	-0.2308E 02	-0.2214E 02	-0.1818E 02	-0.1585E 02
	-0.8297E-01	-0.8109E-01	-0.7901E-01	-0.7670E-01	-0.7415E-01	-0.7136E-01	-0.6832E-01	-0.6506E-01	-0.6160E-01	-0.5796E-01
9	0.3761E 02	0.4196E 02	0.4326E 02	0.4146E 02	0.3697E 02	0.3023E 02	0.2158E 02	0.1110E 02	-0.1277E 01	-0.1543E 02
	-0.4248E-01	-0.4145E-01	-0.4063E-01	-0.4004E-01	-0.3963E-01	-0.3940E-01	-0.3927E-01	-0.3922E-01	-0.3917E-01	-0.3906E-01
10	0.8701E 02	0.8957E 02	0.8954E 02	0.8565E 02	0.7698E 02	0.6316E 02	0.4428E 02	0.2122E 02	-0.4502E 01	-0.3111E 02
	-0.1552E-01	-0.1531E-01	-0.1540E-01	-0.1580E-01	-0.1647E-01	-0.1738E-01	-0.1848E-01	-0.1968E-01	-0.2091E-01	-0.2208E-01
11	0.5256E 02	0.4232E 02	0.3052E 02	0.1855E 02	0.6707E 01	-0.5148E 01	-0.1663E 02	-0.2705E 02	-0.3597E 02	-0.4312E 02
	-0.5864E-02	-0.6132E-02	-0.6509E-02	-0.6961E-02	-0.7455E-02	-0.7956E-02	-0.8431E-02	-0.8850E-02	-0.9186E-02	-0.9414E-02
12	-0.8184E 02	-0.9422E 02	-0.1074E 03	-0.1207E 03	-0.1275E 03	-0.1228E 03	-0.1078E 03	-0.8671E 02	-0.6051E 02	-0.2800E 02
	-0.9407E-02	-0.9504E-02	-0.9615E-02	-0.9444E-02	-0.9056E-02	-0.8439E-02	-0.7599E-02	-0.6560E-02	-0.5360E-02	-0.4044E-02
13	-0.1912E 03	-0.1919E 03	-0.1854E 03	-0.1715E 03	-0.1512E 03	-0.1263E 03	-0.9784E 02	-0.6649E 02	-0.3312E 02	0.1371E 01
	-0.2691E-01	-0.2642E-01	-0.2545E-01	-0.2401E-01	-0.2215E-01	-0.1991E-01	-0.1736E-01	-0.1456E-01	-0.1161E-01	-0.8564E-02
14	-0.7119E 02	-0.8554E 02	-0.8968E 02	-0.7834E 02	-0.6726E 02	-0.6669E 02	-0.6427E 02	-0.4318E 02	-0.8636E 01	0.1869E 02
	-0.1766E-02	-0.1804E-02	-0.1809E-02	-0.1775E-02	-0.1700E-02	-0.1585E-02	-0.1428E-02	-0.1230E-02	-0.9990E-03	-0.7479E-03
15	-0.1884E 03	-0.1776E 03	-0.1603E 03	-0.1384E 03	-0.1138E 03	-0.8788E 02	-0.6212E 02	-0.3730E 02	-0.1367E 02	0.8786E 01
	-0.5163E-01	-0.5007E-01	-0.4792E-01	-0.4525E-01	-0.4213E-01	-0.3865E-01	-0.3491E-01	-0.3098E-01	-0.2695E-01	-0.2291E-01
16	-0.4771E 02	-0.4115E 02	-0.3549E 02	-0.3063E 02	-0.2614E 02	-0.2167E 02	-0.1715E 02	-0.1289E 02	-0.9522E 01	-0.7601E 01
	-0.7135E-01	-0.6904E-01	-0.6655E-01	-0.6390E-01	-0.6113E-01	-0.5826E-01	-0.5532E-01	-0.5232E-01	-0.4928E-01	-0.4622E-01
17	0.5134E 02	0.5180E 02	0.4496E 02	0.4093E 02	0.3035E 02	0.2338E 02	0.1063E 02	0.2555E 01	-0.1028E 02	-0.1745E 02
	-0.8427E-01	-0.8178E-01	-0.7987E-01	-0.7846E-01	-0.7747E-01	-0.7681E-01	-0.7637E-01	-0.7602E-01	-0.7565E-01	-0.7515E-01
18	0.5223E 02	0.4781E 02	0.4574E 02	0.3692E 02	0.3114E 02	0.1928E 02	0.1157E 02	-0.1371E 01	-0.9035E 01	-0.2104E 02
	-0.8427E-01	-0.8178E-01	-0.7987E-01	-0.7846E-01	-0.7747E-01	-0.7681E-01	-0.7637E-01	-0.7602E-01	-0.7565E-01	-0.7515E-01
19	-0.2692E 02	-0.2425E 02	-0.2340E 02	-0.2413E 02	-0.2587E 02	-0.2821E 02	-0.3107E 02	-0.3464E 02	-0.3916E 02	-0.4465E 02
	-0.6732E-01	-0.6647E-01	-0.6550E-01	-0.6442E-01	-0.6323E-01	-0.6191E-01	-0.6046E-01	-0.5887E-01	-0.5710E-01	-0.5514E-01
20	-0.1561E 03	-0.1553E 03	-0.1490E 03	-0.1391E 03	-0.1275E 03	-0.1153E 03	-0.1030E 03	-0.9085E 02	-0.7874E 02	-0.6638E 02
	-0.4631E-01	-0.4682E-01	-0.4682E-01	-0.4631E-01	-0.4534E-01	-0.4394E-01	-0.4216E-01	-0.4004E-01	-0.3762E-01	-0.3495E-01
21	-0.1696E 03	-0.1670E 03	-0.1965E 03	-0.1974E 03	-0.1905E 03	-0.1771E 03	-0.1583E 03	-0.1348E 03	-0.1070E 03	-0.7551E 02
	-0.2279E-01	-0.2409E-01	-0.2493E-01	-0.2520E-01	-0.2514E-01	-0.2451E-01	-0.2344E-01	-0.2198E-01	-0.2017E-01	-0.1810E-01
22	-0.6804E 02	-0.1051E 03	-0.1289E 03	-0.1666E 03	-0.1847E 03	-0.1893E 03	-0.1800E 03	-0.1594E 03	-0.1302E 03	-0.9640E 02
	-0.6744E-02	-0.8225E-02	-0.9530E-02	-0.1060E-01	-0.1137E-01	-0.1182E-01	-0.1194E-01	-0.1174E-01	-0.1125E-01	-0.1053E-01
23	0.6872E 02	0.4767E 02	0.2522E 02	0.2572E 01	-0.1952E 02	-0.4076E 02	-0.6062E 02	-0.7809E 02	-0.9200E 02	-0.1015E 03
	-0.3697E-02	-0.5175E-02	-0.6775E-02	-0.8434E-02	-0.1009E-01	-0.1169E-01	-0.1316E-01	-0.1447E-01	-0.1557E-01	-0.1641E-01
24	-0.4713E 02	-0.4920E 02	-0.5307E 02	-0.5344E 02	-0.4837E 02	-0.4433E 02	-0.3863E 02	-0.2630E 02	-0.1433E 02	-0.5274E 01
	-0.9627E-03	-0.1173E-02	-0.1352E-02	-0.1510E-02	-0.1619E-02	-0.1682E-02	-0.1698E-02	-0.1668E-02	-0.1598E-02	-0.1494E-02
25	0.1081E 03	0.1061E 03	0.1006E 03	0.9003E 02	0.7332E 02	0.5036E 02	0.2197E 02	-0.1039E 02	-0.4488E 02	-0.7949E 02
	-0.1465E-01	-0.1539E-01	-0.1648E-01	-0.1790E-01	-0.1959E-01	-0.2150E-01	-0.2353E-01	-0.2559E-01	-0.2755E-01	-0.2930E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.4924E 02	0.5134E 02	0.4961E 02	0.4503E 02	0.3750E 02	0.2783E 02	0.1578E 02	0.1343E 01	-0.1539E 02	-0.3391E 02
	-0.4506E-01	-0.4418E-01	-0.4356E-01	-0.4318E-01	-0.4300E-01	-0.4297E-01	-0.4303E-01	-0.4312E-01	-0.4314E-01	-0.4301E-01
27	-0.2368E 02	-0.2370E 02	-0.2830E 02	-0.2727E 02	-0.3013E 02	-0.2692E 02	-0.2730E 02	-0.2127E 02	-0.1894E 02	-0.1060E 02
	-0.9103E-01	-0.8805E-01	-0.8483E-01	-0.8135E-01	-0.7761E-01	-0.7359E-01	-0.6931E-01	-0.6479E-01	-0.6008E-01	-0.5522E-01
28	-0.1955E 02	-0.2350E 02	-0.2236E 02	-0.2541E 02	-0.2276E 02	-0.2338E 02	-0.1908E 02	-0.1789E 02	-0.1054E 02	-0.7474E 01
	-0.9103E-01	-0.8805E-01	-0.8483E-01	-0.8135E-01	-0.7761E-01	-0.7359E-01	-0.6931E-01	-0.6479E-01	-0.6008E-01	-0.5522E-01
29	-0.1279E 03	-0.1137E 03	-0.1087E 03	-0.9535E 02	-0.8078E 02	-0.6420E 02	-0.4693E 02	-0.2988E 02	-0.1380E 02	0.9791E 00
	-0.7546E-01	-0.7249E-01	-0.6894E-01	-0.6486E-01	-0.6033E-01	-0.5542E-01	-0.5021E-01	-0.4480E-01	-0.3927E-01	-0.3368E-01
30	-0.1953E 03	-0.1803E 03	-0.1604E 03	-0.1371E 03	-0.1121E 03	-0.8683E 02	-0.6198E 02	-0.3784E 02	-0.1450E 02	0.7894E 01
	-0.5077E-01	-0.4860E-01	-0.4584E-01	-0.4255E-01	-0.3882E-01	-0.3472E-01	-0.3034E-01	-0.2576E-01	-0.2108E-01	-0.1635E-01
31	-0.1325E 03	-0.1288E 03	-0.1223E 03	-0.1139E 03	-0.1008E 03	-0.8561E 02	-0.6738E 02	-0.4675E 02	-0.2409E 02	0.6691E-01
	-0.2251E-01	-0.2166E-01	-0.2050E-01	-0.1902E-01	-0.1726E-01	-0.1522E-01	-0.1297E-01	-0.1053E-01	-0.7957E-02	-0.5310E-02
32	-0.3946E 02	-0.5372E 02	-0.6759E 02	-0.7921E 02	-0.8544E 02	-0.8445E 02	-0.7645E 02	-0.6089E 02	-0.4001E 02	-0.1397E 02
	-0.5621E-02	-0.5620E-02	-0.5525E-02	-0.5307E-02	-0.4941E-02	-0.4414E-02	-0.3723E-02	-0.2882E-02	-0.1914E-02	-0.8546E-03
33	-0.1319E 02	-0.2938E 02	-0.4656E 02	-0.6028E 02	-0.7145E 02	-0.7628E 02	-0.7407E 02	-0.6408E 02	-0.4666E 02	-0.2345E 02
	-0.2048E-02	-0.2173E-02	-0.2261E-02	-0.2284E-02	-0.2216E-02	-0.2039E-02	-0.1745E-02	-0.1337E-02	-0.8288E-03	-0.2448E-03
34	-0.1144E 02	-0.7857E 01	-0.7921E 01	-0.4343E 01	-0.7133E 00	0.1885E 01	0.8115E 01	0.1061E 02	0.1743E 02	0.2039E 02
	-0.7957E-03	-0.7953E-03	-0.7819E-03	-0.7509E-03	-0.6991E-03	-0.6243E-03	-0.5264E-03	-0.4073E-03	-0.2701E-03	-0.1202E-03

SE,BM /T

1	-0.1363E 02	-0.7367E 01	-0.5539E 01	0.1441E 01	0.3751E 01	0.1110E 02	0.1352E 02	0.2078E 02	0.2275E 02	0.2923E 02
2	-0.1035E 03	-0.1000E 03	-0.9602E 02	-0.8712E 02	-0.7777E 02	-0.6394E 02	-0.5037E 02	-0.3316E 02	-0.1711E 02	0.1761E 01
3	0.1162E 03	0.1122E 03	0.9906E 02	0.8915E 02	0.7079E 02	0.5507E 02	0.3270E 02	0.1422E 02	-0.9741E 01	-0.2845E 02
4	0.1166E 02	0.1995E 02	0.2535E 02	0.2756E 02	0.2636E 02	0.2160E 02	0.1333E 02	-0.1871E 01	-0.1203E 02	-0.2720E 02
5	0.5238E 02	0.4065E 02	0.2827E 02	0.1655E 02	0.6663E 01	-0.3336E-00	-0.3655E 01	-0.2938E 01	0.1633E 01	0.9275E 01
6	-0.2000E 04	-0.1971E 04	-0.1911E 04	-0.1827E 04	-0.1722E 04	-0.1593E 04	-0.1437E 04	-0.1249E 04	-0.1030E 04	-0.7879E 03
7	-0.2622E 04	-0.2508E 04	-0.2445E 04	-0.2438E 04	-0.2502E 04	-0.2646E 04	-0.2867E 04	-0.3148E 04	-0.3467E 04	-0.3795E 04
8	-0.7450E 04	-0.7457E 04	-0.7370E 04	-0.7210E 04	-0.7001E 04	-0.6766E 04	-0.6518E 04	-0.6256E 04	-0.5970E 04	-0.5648E 04
9	-0.9490E 04	-0.9009E 04	-0.8390E 04	-0.7661E 04	-0.6848E 04	-0.5976E 04	-0.5067E 04	-0.4138E 04	-0.3205E 04	-0.2279E 04

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.5741E 02	0.9568E 02	0.1263E 03	0.1468E 03	0.1565E 03	0.1557E 03	0.1454E 03	0.1268E 03	0.1012E 03	0.6998E 02
	0.1259E-02	0.2053E-02	0.2737E-02	0.3272E-02	0.3634E-02	0.3809E-02	0.3796E-02	0.3606E-02	0.3256E-02	0.2774E-02
2	0.5559E 02	0.8545E 02	0.1124E 03	0.1347E 03	0.1511E 03	0.1588E 03	0.1572E 03	0.1459E 03	0.1270E 03	0.1034E 03
	0.7209E-03	0.1931E-02	0.3029E-02	0.3971E-02	0.4721E-02	0.5253E-02	0.5551E-02	0.5613E-02	0.5452E-02	0.5089E-02
3	0.2645E 02	0.5149E 02	0.7468E 02	0.9538E 02	0.1133E 03	0.1283E 03	0.1404E 03	0.1492E 03	0.1539E 03	0.1535E 03
	-0.3905E-02	-0.1291E-02	0.1206E-02	0.3523E-02	0.5608E-02	0.7412E-02	0.8895E-02	0.1002E-01	0.1077E-01	0.1112E-01
4	0.2959E 02	0.3001E 02	0.2820E 02	0.2779E 02	0.2299E 02	0.1987E 02	0.1289E 02	0.7007E 01	0.5106E 00	-0.7094E 01
	0.1031E-03	0.2743E-03	0.4295E-03	0.5628E-03	0.6687E-03	0.7439E-03	0.7853E-03	0.7944E-03	0.7713E-03	0.7196E-03
5	-0.9690E 00	0.2162E 02	0.4366E 02	0.6505E 02	0.8581E 02	0.1058E 03	0.1247E 03	0.1415E 03	0.1551E 03	0.1645E 03
	-0.1555E-01	-0.1116E-01	-0.6871E-02	-0.2745E-02	0.1139E-02	0.4710E-02	0.7898E-02	0.1064E-01	0.1288E-01	0.1456E-01
6	-0.1470E 02	-0.2430E 01	0.1059E 02	0.2391E 02	0.3667E 02	0.4790E 02	0.5688E 02	0.6333E 02	0.6739E 02	0.6951E 02
	-0.3321E-01	-0.2833E-01	-0.2346E-01	-0.1867E-01	-0.1404E-01	-0.9627E-02	-0.5483E-02	-0.1657E-02	0.1821E-02	0.4932E-02
7	-0.7496E 01	-0.3480E 01	-0.2678E 01	-0.9325E 00	-0.2817E 01	-0.3791E 01	-0.8158E 01	-0.1103E 02	-0.1650E 02	-0.1956E 02
	-0.5419E-01	-0.5032E-01	-0.4639E-01	-0.4241E-01	-0.3841E-01	-0.3437E-01	-0.3028E-01	-0.2612E-01	-0.2184E-01	-0.1742E-01
8	-0.1119E 02	-0.9140E 01	-0.5720E 01	-0.5671E 01	-0.4651E 01	-0.7122E 01	-0.8397E 01	-0.1269E 02	-0.1503E 02	-0.1956E 02
	-0.5419E-01	-0.5032E-01	-0.4639E-01	-0.4241E-01	-0.3841E-01	-0.3437E-01	-0.3028E-01	-0.2612E-01	-0.2184E-01	-0.1742E-01
9	-0.3079E 02	-0.4641E 02	-0.6125E 02	-0.7434E 02	-0.8468E 02	-0.9133E 02	-0.9374E 02	-0.9217E 02	-0.8762E 02	-0.8105E 02
	-0.3881E-01	-0.3834E-01	-0.3759E-01	-0.3648E-01	-0.3496E-01	-0.3298E-01	-0.3053E-01	-0.2760E-01	-0.2422E-01	-0.2041E-01
10	-0.5711E 02	-0.8131E 02	-0.1023E 03	-0.1186E 03	-0.1291E 03	-0.1341E 03	-0.1342E 03	-0.1297E 03	-0.1202E 03	-0.1054E 03
	-0.2309E-01	-0.2387E-01	-0.2432E-01	-0.2440E-01	-0.2404E-01	-0.2322E-01	-0.2194E-01	-0.2020E-01	-0.1803E-01	-0.1547E-01
11	-0.4781E 02	-0.4939E 02	-0.4836E 02	-0.4644E 02	-0.4506E 02	-0.4391E 02	-0.4171E 02	-0.3782E 02	-0.3303E 02	-0.2833E 02
	-0.9516E-02	-0.9481E-02	-0.9309E-02	-0.9002E-02	-0.8567E-02	-0.8009E-02	-0.7336E-02	-0.6556E-02	-0.5684E-02	-0.4734E-02
12	0.8543E 01	0.4288E 02	0.7050E 02	0.9261E 02	0.1123E 03	0.1283E 03	0.1360E 03	0.1332E 03	0.1231E 03	0.1092E 03
	-0.2668E-02	-0.1297E-02	0.1072E-04	0.1203E-02	0.2230E-02	0.3081E-02	0.3702E-02	0.4088E-02	0.4239E-02	0.4168E-02
13	0.3650E 02	0.7171E 02	0.1053E 03	0.1344E 03	0.1564E 03	0.1710E 03	0.1789E 03	0.1808E 03	0.1764E 03	0.1650E 03
	-0.5530E-02	-0.2591E-02	0.1629E-03	0.2648E-02	0.4793E-02	0.6543E-02	0.7861E-02	0.8726E-02	0.9134E-02	0.9095E-02
14	0.3078E 02	0.3946E 02	0.5662E 02	0.7593E 02	0.8247E 02	0.7578E 02	0.6795E 02	0.6439E 02	0.5591E 02	0.3441E 02
	-0.4892E-03	-0.2320E-03	0.1512E-04	0.2413E-03	0.4354E-03	0.5906E-03	0.7045E-03	0.7754E-03	0.8014E-03	0.7833E-03
15	0.2982E 02	0.4905E 02	0.6646E 02	0.8242E 02	0.9700E 02	0.1094E 03	0.1184E 03	0.1237E 03	0.1257E 03	0.1245E 03
	-0.1891E-01	-0.1505E-01	-0.1137E-01	-0.7944E-02	-0.4817E-02	-0.2037E-02	0.3574E-03	0.2339E-02	0.3892E-02	0.5014E-02
16	-0.7237E 01	-0.8084E 01	-0.9585E 01	-0.1114E 02	-0.1207E 02	-0.1167E 02	-0.9608E 01	-0.6269E 01	-0.2635E 01	0.4207E-00
	-0.4315E-01	-0.4005E-01	-0.3694E-01	-0.3379E-01	-0.3060E-01	-0.2737E-01	-0.2409E-01	-0.2078E-01	-0.1744E-01	-0.1409E-01
17	-0.2883E 02	-0.3434E 02	-0.4429E 02	-0.4872E 02	-0.5788E 02	-0.6150E 02	-0.6941E 02	-0.7084E 02	-0.7536E 02	-0.7227E 02
	-0.7441E-01	-0.7333E-01	-0.7183E-01	-0.6983E-01	-0.6727E-01	-0.6409E-01	-0.6021E-01	-0.5560E-01	-0.5023E-01	-0.4408E-01
18	-0.2713E 02	-0.3744E 02	-0.4203E 02	-0.5126E 02	-0.5506E 02	-0.6351E 02	-0.6610E 02	-0.7244E 02	-0.7170E 02	-0.7357E 02
	-0.7441E-01	-0.7333E-01	-0.7183E-01	-0.6983E-01	-0.6727E-01	-0.6409E-01	-0.6021E-01	-0.5560E-01	-0.5023E-01	-0.4408E-01
19	-0.5077E 02	-0.5671E 02	-0.6133E 02	-0.6345E 02	-0.6228E 02	-0.5777E 02	-0.5059E 02	-0.4186E 02	-0.3263E 02	-0.2347E 02
	-0.5296E-01	-0.5053E-01	-0.4781E-01	-0.4480E-01	-0.4148E-01	-0.3787E-01	-0.3398E-01	-0.2986E-01	-0.2554E-01	-0.2108E-01
20	-0.5337E 02	-0.3940E 02	-0.2442E 02	-0.8804E 01	0.6956E 01	0.2243E 02	0.3735E 02	0.5152E 02	0.6436E 02	0.7473E 02
	-0.3206E-01	-0.2901E-01	-0.2584E-01	-0.2260E-01	-0.1935E-01	-0.1614E-01	-0.1303E-01	-0.1006E-01	-0.7278E-02	-0.4730E-02
21	-0.4169E 02	-0.7695E 01	0.2411E 02	0.5178E 02	0.7408E 02	0.9047E 02	0.1009E 03	0.1055E 03	0.1046E 03	0.9890E 02
	-0.1585E-01	-0.1349E-01	-0.1111E-01	-0.8789E-02	-0.6601E-02	-0.4598E-02	-0.2821E-02	-0.1297E-02	-0.3738E-04	0.9588E-03
22	-0.6218E 02	-0.2928E 02	0.8102E 00	0.2594E 02	0.4535E 02	0.5815E 02	0.6250E 02	0.5838E 02	0.4784E 02	0.3270E 02
	-0.9636E-02	-0.8617E-02	-0.7539E-02	-0.6450E-02	-0.5306E-02	-0.4412E-02	-0.3518E-02	-0.2724E-02	-0.2026E-02	-0.1406E-02
23	-0.1068E 03	-0.1090E 03	-0.1094E 03	-0.1089E 03	-0.1079E 03	-0.1060E 03	-0.1025E 03	-0.9688E 02	-0.8902E 02	-0.7876E 02
	-0.1698E-01	-0.1727E-01	-0.1726E-01	-0.1696E-01	-0.1637E-01	-0.1549E-01	-0.1434E-01	-0.1293E-01	-0.1127E-01	-0.9391E-02
24	0.4904E 01	0.1169E 02	0.1482E 02	0.2008E 02	0.2305E 02	0.1970E 02	0.1588E 02	0.1235E 02	0.4368E 01	-0.4213E 01
	-0.1365E-02	-0.1220E-02	-0.1067E-02	-0.9117E-03	-0.7620E-03	-0.6228E-03	-0.4966E-03	-0.3846E-03	-0.2866E-03	-0.2000E-03
25	-0.1121E 03	-0.1407E 03	-0.1637E 03	-0.1800E 03	-0.1892E 03	-0.1911E 03	-0.1855E 03	-0.1725E 03	-0.1528E 03	-0.1277E 03
	-0.3072E-01	-0.3170E-01	-0.3216E-01	-0.3202E-01	-0.3125E-01	-0.2980E-01	-0.2770E-01	-0.2498E-01	-0.2168E-01	-0.1790E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5320E 02	-0.7180E 02	-0.8804E 02	-0.1003E 03	-0.1076E 03	-0.1097E 03	-0.1070E 03	-0.1007E 03	-0.9206E 02	-0.8174E 02
	-0.4264E-01	-0.4192E-01	-0.4078E-01	-0.3915E-01	-0.3698E-01	-0.3423E-01	-0.3093E-01	-0.2709E-01	-0.2276E-01	-0.1800E-01
27	-0.7005E 01	0.1311E 01	0.3352E 01	0.5859E 01	0.7115E 01	0.8543E 01	0.2874E 01	0.1141E 01	-0.6707E 01	-0.9366E 01
	-0.5027E-01	-0.4531E-01	-0.4038E-01	-0.3554E-01	-0.3080E-01	-0.2618E-01	-0.2166E-01	-0.1720E-01	-0.1276E-01	-0.8264E-02
28	0.8439E 02	0.3485E 01	0.9924E 01	0.9488E 01	0.1206E 02	0.7271E 01	0.5913E 01	-0.2097E 01	-0.5523E 01	-0.1442E 02
	-0.5027E-01	-0.4531E-01	-0.4038E-01	-0.3554E-01	-0.3080E-01	-0.2618E-01	-0.2166E-01	-0.1720E-01	-0.1276E-01	-0.8264E-02
29	0.1452E 02	0.2702E 02	0.3857E 02	0.4698E 02	0.5701E 02	0.6509E 02	0.7050E 02	0.7434E 02	0.7683E 02	0.7799E 02
	-0.2813E-01	-0.2267E-01	-0.1738E-01	-0.1230E-01	-0.7495E-02	-0.3008E-02	0.1124E-02	0.4875E-02	0.8225E-02	0.1116E-01
30	0.2907E 02	0.4987E 02	0.6744E 02	0.8521E 02	0.1027E 03	0.1199E 03	0.1362E 03	0.1506E 03	0.1616E 03	0.1680E 03
	-0.1167E-01	-0.7093E-02	-0.2698E-02	0.1452E-02	0.5295E-02	0.8770E-02	0.1182E-01	0.1438E-01	0.1642E-01	0.1789E-01
31	0.2518E 02	0.5056E 02	0.7533E 02	0.9839E 02	0.1186E 03	0.1349E 03	0.1467E 03	0.1538E 03	0.1559E 03	0.1531E 03
	-0.2647E-02	-0.3422E-04	0.2463E-02	0.4779E-02	0.6856E-02	0.8639E-02	0.1008E-01	0.1116E-01	0.1184E-01	0.1213E-01
32	0.1500E 02	0.4510E 02	0.7395E 02	0.9830E 02	0.1166E 03	0.1263E 03	0.1278E 03	0.1210E 03	0.1075E 03	0.8922E 02
	0.2513E-03	0.1353E-02	0.2394E-02	0.3325E-02	0.4101E-02	0.4686E-02	0.5060E-02	0.5216E-02	0.5160E-02	0.4908E-02
33	0.2916E 01	0.2934E 02	0.5308E 02	0.7222E 02	0.8560E 02	0.9250E 02	0.9232E 02	0.8484E 02	0.7052E 02	0.5084E 02
	0.3866E-03	0.1008E-02	0.1595E-02	0.2106E-02	0.2510E-02	0.2786E-02	0.2921E-02	0.2913E-02	0.2770E-02	0.2509E-02
34	0.2369E 02	0.2559E 02	0.2514E 02	0.2608E 02	0.2210E 02	0.1990E 02	0.1345E 02	0.8201E 01	0.2192E 01	-0.5185E 01
	0.3660E-04	0.1922E-03	0.3396E-03	0.4713E-03	0.5808E-03	0.6636E-03	0.7163E-03	0.7382E-03	0.7300E-03	0.6941E-03

SF,BF /E

1	0.2297E 02	0.3489E 02	0.3371E 02	0.3648E 02	0.3305E 02	0.3373E 02	0.2857E 02	0.2796E 02	0.2182E 02	0.2044E 02
2	0.1860E 02	0.3733E 02	0.5290E 02	0.6911E 02	0.8083E 02	0.9194E 02	0.9751E 02	0.1020E 03	0.1009E 03	0.9908E 02
3	-0.5135E 02	-0.6755E 02	-0.8659E 02	-0.9751E 02	-0.1102E 03	-0.1140E 03	-0.1193E 03	-0.1160E 03	-0.1148E 03	-0.1053E 03
4	-0.4215E 02	-0.5527E 02	-0.6514E 02	-0.7082E 02	-0.7189E 02	-0.6844E 02	-0.6086E 02	-0.4973E 02	-0.3575E 02	-0.1975E 02
5	0.1672E 02	0.2845E 02	0.3703E 02	0.4336E 02	0.4673E 02	0.4666E 02	0.4293E 02	0.3557E 02	0.2502E 02	0.1216E 02
6	-0.5378E 03	-0.2971E 03	-0.8042E 02	0.1037E 03	0.2545E 03	0.3761E 03	0.4729E 03	0.5462E 03	0.5933E 03	0.6098E 03
7	-0.4102E 04	-0.4353E 04	-0.4526E 04	-0.4613E 04	-0.4609E 04	-0.4505E 04	-0.4287E 04	-0.3955E 04	-0.3519E 04	-0.2997E 04
8	-0.5261E 04	-0.4870E 04	-0.4417E 04	-0.3928E 04	-0.3410E 04	-0.2867E 04	-0.2305E 04	-0.1734E 04	-0.1170E 04	-0.6315E 03
9	-0.1372E 04	-0.4905E 03	0.3562E 03	0.1161E 04	0.1917E 04	0.2610E 04	0.3229E 04	0.3754E 04	0.4168E 04	0.4455E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.3533E 02	0.4643E-00	-0.3071E 02	-0.5442E 02	-0.6781E 02	-0.6982E 02	-0.6164E 02	-0.4611E 02	-0.2673E 02	-0.6880E 01
	0.2200E-02	0.1581E-02	0.9712E-03	0.4195E-03	-0.3531E-04	-0.3713E-03	-0.5901E-03	-0.7100E-03	-0.7576E-03	-0.7637E-03
2	0.7664E 02	0.5078E 02	0.2690E 02	0.5856E 01	-0.1198E 02	-0.2535E 02	-0.3426E 02	-0.3935E 02	-0.3898E 02	-0.3493E 02
	0.4559E-02	0.3900E-02	0.3186E-02	0.2441E-02	0.1716E-02	0.1043E-02	0.4383E-03	-0.9200E-04	-0.5495E-03	-0.9424E-03
3	0.1476E 03	0.1359E 03	0.1192E 03	0.9850E 02	0.7336E 02	0.5071E 02	0.2564E 02	0.9061E 00	-0.2298E 02	-0.4558E 02
	0.1107E-01	0.1066E-01	0.9921E-02	0.8910E-02	0.7693E-02	0.6336E-02	0.4898E-02	0.3436E-02	0.2003E-02	0.6520E-03
4	-0.6463E 01	-0.6900E 01	-0.5012E 01	-0.2272E 01	0.5063E 00	-0.4401E-00	-0.4694E 01	-0.3770E 01	-0.7366E 01	-0.7002E 01
	0.6447E-03	0.5926E-03	0.4506E-03	0.3453E-03	0.2428E-03	0.1475E-03	0.6183E-04	-0.1315E-04	-0.7801E-04	-0.1336E-03
5	0.1683E 03	0.1657E 03	0.1565E 03	0.1402E 03	0.1196E 03	0.9356E 02	0.6367E 02	0.3087E 02	-0.3752E 01	-0.3874E 02
	0.1568E-01	0.1622E-01	0.1623E-01	0.1575E-01	0.1485E-01	0.1362E-01	0.1215E-01	0.1054E-01	0.8896E-02	0.7331E-02
6	0.7015E 02	0.6949E 02	0.6734E 02	0.6316E 02	0.5637E 02	0.4672E 02	0.3450E 02	0.2062E 02	0.6221E 01	-0.7612E 01
	0.7673E-02	0.1006E-01	0.1211E-01	0.1386E-01	0.1535E-01	0.1664E-01	0.1778E-01	0.1883E-01	0.1985E-01	0.2091E-01
7	-0.2443E 02	-0.2617E 02	-0.2907E 02	-0.2811E 02	-0.2761E 02	-0.2267E 02	-0.1800E 02	-0.9239E 01	-0.1690E 01	0.8510E 01
	-0.1281E-01	-0.7970E-02	-0.2861E-02	0.2539E-02	0.8238E-02	0.1422E-01	0.2043E-01	0.2680E-01	0.3323E-01	0.3963E-01
8	-0.2135E 02	-0.2469E 02	-0.2464E 02	-0.2547E 02	-0.2221E 02	-0.1932E 02	-0.1216E 02	-0.5728E 01	0.4029E 01	0.1163E 02
	-0.1281E-01	-0.7970E-02	-0.2861E-02	0.2539E-02	0.8238E-02	0.1422E-01	0.2043E-01	0.2680E-01	0.3323E-01	0.3963E-01
9	-0.7289E 02	-0.6302E 02	-0.5127E 02	-0.3782E 02	-0.2325E 02	-0.8529E 01	0.5215E 01	0.1718E 02	0.2745E 02	0.3695E 02
	-0.1622E-01	-0.1168E-01	-0.6837E-02	-0.1741E-02	0.3554E-02	0.8981E-02	0.1447E-01	0.1993E-01	0.2532E-01	0.3056E-01
10	-0.8656E 02	-0.6564E 02	-0.4452E 02	-0.2459E 02	-0.6841E 01	0.3361E 01	0.2164E 02	0.3412E 02	0.4641E 02	0.5827E 02
	-0.1257E-01	-0.9391E-02	-0.5996E-02	-0.2442E-02	0.1216E-02	0.4926E-02	0.8634E-02	0.1229E-01	0.1584E-01	0.1923E-01
11	-0.2369E 02	-0.1861E 02	-0.1320E 02	-0.7800E 01	-0.1735E 01	0.6172E 01	0.1601E 02	0.2657E 02	0.3650E 02	0.4485E 02
	-0.3719E-02	-0.2641E-02	-0.1500E-02	-0.2993E-03	0.9635E-03	0.2276E-02	0.3617E-02	0.4954E-02	0.6253E-02	0.7482E-02
12	0.9056E 02	0.6452E 02	0.3695E 02	0.1778E 02	0.7638E 01	-0.1856E-00	-0.7570E 01	-0.1249E 02	-0.1631E 02	-0.2265E 02
	0.3902E-02	0.3485E-02	0.2972E-02	0.2422E-02	0.1879E-02	0.1372E-02	0.9122E-03	0.5043E-03	0.1498E-03	-0.1504E-03
13	0.1477E 03	0.1255E 03	0.9915E 02	0.6931E 02	0.3783E 02	0.7294E 01	-0.2065E 02	-0.4568E 02	-0.6779E 02	-0.8675E 02
	0.8643E-02	0.7832E-02	0.6733E-02	0.5429E-02	0.4007E-02	0.2556E-02	0.1148E-02	-0.1536E-03	-0.1294E-02	-0.2226E-02
14	0.1633E 02	0.2725E 02	0.5506E 02	0.6343E 02	0.5138E 02	0.4366E 02	0.3905E 02	0.2165E 02	-0.4016E 01	-0.2090E 02
	0.7296E-03	0.6545E-03	0.5656E-03	0.4652E-03	0.3614E-03	0.2653E-03	0.1787E-03	0.9883E-04	0.2694E-04	-0.3282E-04
15	0.1199E 03	0.1107E 03	0.9633E 02	0.7686E 02	0.5277E 02	0.2516E 02	-0.3949E 01	-0.3203E 02	-0.5709E 02	-0.7813E 02
	0.5717E-02	0.6032E-02	0.6014E-02	0.5730E-02	0.5266E-02	0.4714E-02	0.4169E-02	0.3720E-02	0.3453E-02	0.3440E-02
16	0.2692E 01	0.4561E 01	0.6493E 01	0.8671E 01	0.1092E 02	0.1268E 02	0.1319E 02	0.1194E 02	0.9192E 01	0.6057E 01
	-0.1075E-01	-0.7405E-02	-0.4047E-02	-0.6677E-03	0.2739E-02	0.6175E-02	0.9631E-02	0.1310E-01	0.1658E-01	0.2007E-01
17	-0.7151E 02	-0.6290E 02	-0.5672E 02	-0.4302E 02	-0.3216E 02	-0.1435E 02	-0.2163E-00	0.1958E 02	0.3387E 02	0.5150E 02
	-0.3718E-01	-0.2956E-01	-0.2128E-01	-0.1244E-01	-0.3145E-02	0.6455E-02	0.1619E-01	0.2586E-01	0.3529E-01	0.4427E-01
18	-0.6763E 02	-0.6405E 02	-0.5278E 02	-0.4416E 02	-0.2827E 02	-0.1557E 02	0.3559E 01	0.1824E 02	0.3750E 02	0.5002E 02
	-0.3718E-01	-0.2956E-01	-0.2128E-01	-0.1244E-01	-0.3145E-02	0.6455E-02	0.1619E-01	0.2586E-01	0.3529E-01	0.4427E-01
19	-0.1[illegible]E 02	-0.5756E 01	0.2686E 01	0.1036E 02	0.1658E 02	0.2064E 02	0.2222E 02	0.2163E 02	0.1978E 02	0.1807E 02
	-0.1[illegible]E-01	-0.1189E-01	-0.7206E-02	-0.2501E-02	0.2209E-02	0.6905E-02	0.1157E-01	0.1618E-01	0.2075E-01	0.2526E-01
20	0.8[illegible]	0.[illegible]37E 02	0.7781E 02	0.6752E 02	0.5231E 02	0.3364E 02	0.1327E 02	-0.6962E 01	-0.2511E 02	-0.3966E 02
	-0.2[illegible]	-0.4[illegible]E-03	0.1351E-02	0.2908E-02	0.4303E-02	0.5599E-02	0.6859E-02	0.8143E-02	0.9511E-02	0.1101E-01
21	0.[illegible]	.761[illegible] 02	0.6026E 02	0.4291E 02	0.2571E 02	0.1023E 02	-0.2180E 01	-0.1103E 02	-0.1727E 02	-0.2240E 02
	0.170[illegible]	0.1[illegible]-02	0.2625E-02	0.2892E-02	0.3106E-02	0.3318E-02	0.3563E-02	0.3862E-02	0.4232E-02	0.4678E-02
22	[illegible]	[illegible] 01	-0.1147E 02	-0.1275E 02	-0.8144E 01	0.4149E 01	0.2158E 02	0.3567E 02	0.4705E 02	0.5949E 02
	-0.[illegible]	[illegible]-03	0.3004E-03	0.9387E-03	0.1647E-02	0.2422E-02	0.3240E-02	0.4065E-02	0.4863E-02	0.5604E-02
23	-0.[illegible]	0.31[illegible] 02	-0.3567E 02	-0.1842E 02	0.2743E-00	0.2032E 02	0.4151E 02	0.6314E 02	0.8346E 02	0.1005E 03
	-0.[illegible]	0.30[illegible]-02	-0.2692E-02	-0.1892E-03	0.2399E-02	0.5031E-02	0.7653E-02	0.1020E-01	0.1262E-01	0.1485E-01
24	-0.[illegible]	2.11[illegible] 02	0.1704E 02	0.2282E 02	0.4054E 02	0.4392E 02	0.2777E 02	0.2972E 02	0.3669E 02	0.2010E 02
	-0.[illegible]	-0.[illegible]-04	0.4493E-04	0.1362E-03	0.2391E-03	0.3495E-03	0.4632E-03	0.5804E-03	0.6945E-03	0.7973E-03
	-0.[illegible]	[illegible] 02	-0.4170E 02	-0.1573E 02	0.7106E 01	0.2713E 02	0.4483E 02	0.6085E 02	0.7582E 02	0.8998E 02
	-0.1[illegible]	0.[illegible]E-02	-0.4471E-02	0.3939E-03	0.5335E-02	0.1027E-01	0.1512E-01	0.1984E-01	0.2436E-01	0.2861E-01

X,Y /Y

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.7004E 02	-0.5605E 02	-0.4256E 02	-0.2727E 02	-0.1184E 02	0.2748E 01	0.1575E 02	0.2696E 02	0.3684E 02	0.4635E 02
	-0.1287E-01	-0.7413E-02	-0.1097E-02	0.4219E-02	0.1027E-01	0.1629E-01	0.2250E-01	0.2854E-01	0.3444E-01	0.4014E-01
27	-0.1698E 02	-0.1820E 02	-0.2342E 02	-0.2135E 02	-0.2274E 02	-0.1646E 02	-0.1371E 02	-0.3736E 01	0.1650E 01	0.1286E 02
	-0.3664E-02	0.1108E-02	0.6107E-02	0.1137E-01	0.1692E-01	0.2275E-01	0.2881E-01	0.3502E-01	0.4131E-01	0.4757E-01
28	-0.1743E 02	-0.2479E 02	-0.2515E 02	-0.2305E 02	-0.2526E 02	-0.2471E 02	-0.1645E 02	-0.1198E 02	-0.7444E 00	0.5174E 01
	-0.3664E-02	0.1108E-02	0.6107E-02	0.1137E-01	0.1692E-01	0.2275E-01	0.2881E-01	0.3502E-01	0.4131E-01	0.4757E-01
29	0.7756E 02	0.7509E 02	0.7024E 02	0.6204E 02	0.5338E 02	0.4190E 02	0.2876E 02	0.1415E 02	-0.1627E 01	-0.1791E 02
	0.1369E-01	0.1583E-01	0.1761E-01	0.1909E-01	0.2031E-01	0.2134E-01	0.2225E-01	0.2310E-01	0.2397E-01	0.2491E-01
30	0.1692E 03	0.1648E 03	0.1546E 03	0.1383E 03	0.1159E 03	0.8742E 02	0.5400E 02	0.1749E 02	-0.1961E 02	-0.5470E 02
	0.1877E-01	0.1902E-01	0.1887E-01	0.1817E-01	0.1706E-01	0.1564E-01	0.1401E-01	0.1227E-01	0.1055E-01	0.8949E-02
31	0.1452E 03	0.1322E 03	0.1146E 03	0.9286E 02	0.6894E 02	0.4437E 02	0.2070E 02	-0.1048E 01	-0.2064E 02	-0.3844E 02
	0.1202E-01	0.1154E-01	0.1075E-01	0.9792E-02	0.8460E-02	0.7093E-02	0.5660E-02	0.4212E-02	0.2796E-02	0.1455E-02
32	0.6667E 02	0.4327E 02	0.2111E 02	0.2588E 01	-0.1002E 02	-0.1503E 02	-0.1309E 02	-0.7628E 01	-0.2134E-00	0.4868E 01
	0.4492E-02	0.3956E-02	0.3351E-02	0.2724E-02	0.2118E-02	0.1560E-02	0.1054E-02	0.5890E-03	0.1481E-03	-0.2875E-03
33	0.2860E 02	0.7689E 01	-0.8320E 01	-0.1738E 02	-0.1903E 02	-0.1444E 02	-0.6051E 01	0.3737E 01	0.1322E 02	0.2107E 02
	0.2160E-02	0.1763E-02	0.1362E-02	0.9921E-03	0.6777E-03	0.4286E-03	0.2351E-03	0.7683E-04	-0.6840E-04	-0.2222E-03
34	-0.4307E 01	-0.4951E 01	-0.2985E 01	-0.2053E-00	0.2909E 01	0.2448E 01	-0.1388E 01	-0.1228E-00	-0.4246E 01	-0.4777E 01
	0.6354E-03	0.5505E-03	0.4740E-03	0.3854E-03	0.2998E-03	0.2208E-03	0.1491E-03	0.8334E-04	0.2081E-04	-0.4084E-04

SF,BM /T

1	0.1373E 02	0.1202E 02	0.5353E 01	0.4034E 01	-0.1946E 01	-0.2421E 01	-0.7589E 01	-0.7474E 01	-0.1231E 02	-0.1209E 02
2	0.9222E 02	0.8509E 02	0.7325E 02	0.6154E 02	0.4564E 02	0.3066E 02	0.1253E 02	-0.3462E 01	-0.2144E 02	-0.3634E 02
3	-0.9861E 02	-0.8399E 02	-0.7256E 02	-0.5378E 02	-0.3910E 02	-0.1804E 02	-0.2198E 01	0.1914E 02	0.3442E 02	0.5456E 02
4	-0.2808E 01	0.1356E 02	0.2770E 02	0.3809E 02	0.4363E 02	0.4393E 02	0.3957E 02	0.3175E 02	0.2200E 02	0.1183E 02
5	-0.1515E 01	-0.1407E 02	-0.2368E 02	-0.2922E 02	-0.3031E 02	-0.2743E 02	-0.2104E 02	-0.1496E 02	-0.8068E 01	-0.2240E 01
6	0.5943E 03	0.5519E 03	0.4940E 03	0.4353E 03	0.3888E 03	0.3609E 03	0.3499E 03	0.3479E 03	0.3453E 03	0.3357E 03
7	-0.2410E 04	-0.1776E 04	-0.1124E 04	-0.4769E 03	0.1560E 03	0.7785E 03	0.1394E 04	0.2000E 04	0.2592E 04	0.3165E 04
8	-0.1405E 03	0.2829E 03	0.6248E 03	0.8859E 03	0.1080E 04	0.1231E 04	0.1367E 04	0.1514E 04	0.1690E 04	0.1902E 04
9	0.4601E 04	0.4597E 04	0.4443E 04	0.4142E 04	0.3711E 04	0.3174E 04	0.2562E 04	0.1916E 04	0.1277E 04	0.6822E 03

B30

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.[illegible]	0.2505E 02	0.3[illegible]E 02	0.3[illegible]E 02	0.3971E 02	0.3346E 02	0.2097E 02	0.2849E 01	-0.1927E 02	-0.4262E 02
	-0.[illegible]	-0.7629E-03	-0.7967E-03	-0.8709E-03	-0.9913E-03	-0.1156E-02	-0.1355E-02	-0.1568E-02	-0.1771E-02	-0.1934E-02
2	-0.[illegible]	-0.2145E 02	-0.1719E 02	-0.1684E 02	-0.2196E 02	-0.3066E 02	-0.4168E 02	-0.5194E 02	-0.6020E 02	-0.6601E 02
	0.[illegible]	0.[illegible]89E-02	-0.1846E-02	-0.2094E-02	-0.2294E-02	-0.2466E-02	-0.2584E-02	-0.2626E-02	-0.2574E-02	-0.2409E-02
	[illegible]	[illegible]E 02	-0.1001E 03	-0.1115E 03	-0.1188E 03	-0.1219E 03	-0.1211E 03	-0.1169E 03	-0.1095E 03	-0.9871E 02
	[illegible]	[illegible]2	-0.2409E-02	-0.2952E-02	-0.3203E-02	-0.3143E-02	-0.2764E-02	-0.2064E-02	-0.1053E-02	0.2542E-03
4	[illegible]	[illegible]	-0.4404E 01	-0.6162E 01	-0.4437E 01	-0.5418E 01	-0.2860E 01	-0.1948E 01	-0.9545E-01	0.3595E 01
	[illegible]	[illegible]	[illegible]613E-03	-0.2950E-03	-0.3247E-03	-0.3491E-03	-0.3656E-03	-0.3716E-03	-0.3641E-03	-0.3407E-03
	[illegible]	[illegible]	[illegible]1767E 03	-0.1444E 03	-0.1545E 03	-0.1573E 03	-0.1532E 03	-0.1430E 03	-0.1277E 03	-0.1079E 03
	[illegible]	[illegible]	0.4183E-02	0.3960E-02	0.4256E-02	0.5096E-02	0.6486E-02	0.8405E-02	0.1081E-01	0.1366E-01
6	[illegible]	[illegible]	-0.4069E 02	-0.4845E 02	-0.5411E 02	-0.5702E 02	-0.5647E 02	-0.5204E 02	-0.4379E 02	-0.3242E 02
	[illegible]	[illegible]	0.2493E-01	0.2671E-01	0.2876E-01	0.3112E-01	0.3377E-01	0.3672E-01	0.3992E-01	0.4333E-01
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]2943E 02	0.3519E 02	0.3719E 02	0.4027E 02	0.3984E 02	0.4070E 02	0.3826E 02	0.3743E 02
	[illegible]	[illegible]	0.5762E-01	0.6205E-01	0.6788E-01	0.7236E-01	0.7639E-01	0.7996E-01	0.8310E-01	0.8583E-01
8	[illegible]	[illegible]2	0.3342E 02	0.3613E 02	0.3969E 02	0.3956E 02	0.4061E 02	0.3826E 02	0.3737E 02	0.3346E 02
	[illegible]	[illegible]00E-01	0.5762E-01	0.6205E-01	0.6788E-01	0.7236E-01	0.7639E-01	0.7996E-01	0.8310E-01	0.8583E-01
9	[illegible]	0.[illegible]796E 02	0.7010E 02	0.8239E 02	0.9342E 02	0.1017E 03	0.1062E 03	0.1068E 03	0.1040E 03	0.9870E 02
	0.[illegible]	0.4039E-01	0.4487E-01	0.4898E-01	0.5267E-01	0.5587E-01	0.5855E-01	0.6070E-01	0.6232E-01	0.6344E-01
10	0.6212	0.7865E 02	0.8600E 02	0.9302E 02	0.9985E 02	0.1049E 03	0.1091E 03	0.1116E 03	0.1112E 03	0.1064E 03
	0.2243[illegible]-01	0.2539E-01	0.2808E-01	0.3048E-01	0.3256E-01	0.3430E-01	0.3569E-01	0.3672E-01	0.3739E-01	0.3771E-01
11	0.5070E 02	0.5305E 02	0.5157E 02	0.4727E 02	0.4183E 02	0.3644E 02	0.3136E 02	0.2671E 02	0.2315E 02	0.2132E 02
	0.8615E-02	0.9636E-02	0.1054E-01	0.1133E-01	0.1201E-01	0.1260E-01	0.1311E-01	0.1356E-01	0.1396E-01	0.1432E-01
12	-0.3229E 02	-0.4209E 02	-0.4898E 02	-0.5417E 02	-0.6155E 02	-0.7211E 02	-0.8210E 02	-0.8684E 02	-0.8489E 02	-0.7712E 02
	-0.3903E-03	-0.5564E-03	-0.6333E-03	-0.6088E-03	-0.4726E-03	-0.2109E-03	0.1953E-03	0.7640E-03	0.1505E-02	0.2416E-02
13	-0.1026E 03	-0.1157E 03	-0.1260E 03	-0.1325E 03	-0.1337E 03	-0.1291E 03	-0.1192E 03	-0.1050E 03	-0.8724E 02	-0.6625E 02
	-0.2910E-02	-0.3308E-02	-0.3392E-02	-0.3138E-02	-0.2536E-02	-0.1584E-02	-0.2957E-03	0.1304E-02	0.3180E-02	0.5288E-02
14	-0.2292E 02	-0.2039E 02	-0.2638E 02	-0.3938E 02	-0.4649E 02	-0.4257E 02	-0.3591E 02	-0.3535E 02	-0.3619E 02	-0.2594E 02
	-0.7791E-04	-0.1082E-03	-0.1239E-03	-0.1224E-03	-0.9869E-04	-0.4910E-04	0.2800E-04	0.1339E-03	0.2715E-03	0.4434E-03
15	-0.9466E 02	-0.1062E 03	-0.1123E 03	-0.1127E 03	-0.1074E 03	-0.9673E 02	-0.8112E 02	-0.6199E 02	-0.4147E 02	-0.2161E 02
	0.3742E-02	0.4405E-02	0.5462E-02	0.6922E-02	0.8777E-02	0.1160E-01	0.1555E-01	0.1638E-01	0.1941E-01	0.2257E-01
16	0.3905E 01	0.3694E 01	0.5599E 01	0.9054E 01	0.1303E 02	0.1646E 02	0.1875E 02	0.2009E 02	0.2128E 02	0.2307E 02
	0.2357E-01	0.2709E-01	0.3062E-01	0.3412E-01	0.3759E-01	0.4099E-01	0.4430E-01	0.4751E-01	0.5061E-01	0.5359E-01
17	0.6122E 02	0.7227E 02	0.7439E 02	0.7757E 02	0.7273E 02	0.7049E 02	0.6160E 02	0.5652E 02	0.4572E 02	0.3950E 02
	0.5265E-01	0.6030E-01	0.6713E-01	0.7310E-01	0.7821E-01	0.8249E-01	0.8600E-01	0.8883E-01	0.9107E-01	0.9280E-01
18	0.6469E 02	0.7062E 02	0.7756E 02	0.7570E 02	0.7569E 02	0.6829E 02	0.6419E 02	0.5394E 02	0.4787E 02	0.3648E 02
	0.5265E-01	0.6030E-01	0.6713E-01	0.7310E-01	0.7821E-01	0.8249E-01	0.8600E-01	0.8883E-01	0.9107E-01	0.9280E-01
19	0.1804E 02	0.2067E 02	0.2605E 02	0.3333E 02	0.4119E 02	0.4837E 02	0.5425E 02	0.5888E 02	0.6261E 02	0.6562E 02
	0.2971E-01	0.3409E-01	0.3937E-01	0.4253E-01	0.4650E-01	0.5026E-01	0.5376E-01	0.5696E-01	0.5986E-01	0.6242E-01
20	-0.4984E 02	-0.5519E 02	-0.5530E 02	-0.4295E 02	-0.3912E 02	-0.2327E 02	-0.3790E 01	0.1716E 02	0.3740E 02	0.5517E 02
	0.1268E-01	0.1455E-01	0.1663E-01	0.1891E-01	0.2136E-01	0.2394E-01	0.2659E-01	0.2925E-01	0.3184E-01	0.3430E-01
21	-0.2716E 02	-0.3172E 02	-0.3582E 02	-0.3845E 02	-0.3859E 02	-0.3587E 02	-0.3007E 02	-0.2113E 02	-0.9650E 01	0.3676E 01
	0.5208E-02	0.5830E-02	0.6553E-02	0.7335E-02	0.8327E-02	0.9379E-02	0.1063E-01	0.1177E-01	0.1308E-01	0.1442E-01
22	0.6705E 02	0.6817E 02	0.6840E 02	0.6351E 02	0.4927E 02	0.3269E 02	0.1585E 02	-0.2059E 01	-0.1566E 02	-0.1734E 02
	0.6263E-02	0.6924E-02	0.7[illegible]82E-02	0.7638E-02	0.7901E-02	0.8094E-02	0.8246E-02	0.8390E-02	0.8557E-02	0.8766E-02
23	0.1133E 03	0.1213E 03	0.1245E 03	0.1235E 03	0.1194E 03	0.1128E 03	0.1045E 03	0.9545E 02	0.8586E 02	0.7578E 02
	0.1684E-01	0.1856E-01	0.1999E-01	0.2111E-01	0.2194E-01	0.2248E-01	0.2275E-01	0.2277E-01	0.2257E-01	0.2217E-01
24	0.1638E 02	0.3113E 02	0.2089E 02	0.7404E 01	0.1795E 02	0.1396E 02	-0.9550E 00	0.8463E 01	0.1360E 02	0.1905E 01
	0.8903E-03	0.9718E-03	0.1035E-02	0.1084E-02	0.1123E-02	0.1150E-02	0.1169E-02	0.1191E-02	0.1215E-02	0.1243E-02
25	0.1031E 03	0.1148E 03	0.1255E 03	0.1353E 03	0.1446E 03	0.1520E 03	0.1596E 03	0.1625E 03	0.1602E 03	0.1520E 03
	0.3256E-01	0.3614E-01	0.3933E-01	0.4202E-01	0.4439E-01	0.4618E-01	0.4747E-01	0.4822E-01	0.4844E-01	0.4814E-01

628

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.5664E 02	0.6830E 02	0.8100E 02	0.9352E 02	0.1045E 03	0.1125E 03	0.1170E 03	0.1183E 03	0.1169E 03	0.1132E 03
	0.4559E-01	0.5073E-01	0.5550E-01	0.5985E-01	0.6370E-01	0.6702E-01	0.6975E-01	0.7191E-01	0.7347E-01	0.7446E-01
27	0.1[illegible]E 02	0.2663E 02	0.2786E 02	0.3280E 02	0.3020E 02	0.3221E 02	0.2775E 02	0.2897E 02	0.2450E 02	0.2631E 02
	0.5[illegible]E-01	0.5963E-01	0.6528E-01	0.7050E-01	0.7555E-01	0.8015E-01	0.8439E-01	0.8830E-01	0.9189E-01	0.9518E-01
28	0.1[illegible]E 02	0.2004E 02	0.2777E 02	0.2777E 02	0.3189E 02	0.2901E 02	0.3133E 02	0.2759E 02	0.2982E 02	0.2650E 02
	0.5[illegible]	0.5963E-01	0.6528E-01	0.7050E-01	0.7555E-01	0.8015E-01	0.8439E-01	0.8830E-01	0.9189E-01	0.9518E-01
29	-0.[illegible]	-0.4[illegible]4E 02	-0.5674E 02	-0.6203E 02	-0.6277E 02	-0.5965E 02	-0.5375E 02	-0.4607E 02	-0.3719E 02	-0.2737E 02
	0.2[illegible]	0.2736E-01	0.2895E-01	0.3088E-01	0.3315E-01	0.3576E-01	0.3867E-01	0.4186E-01	0.4527E-01	0.4887E-01
30	-0.[illegible]	-0.1113E 03	-0.1309E 03	-0.1443E 03	-0.1515E 03	-0.1522E 03	-0.1467E 03	-0.1355E 03	-0.1198E 03	-0.1011E 03
	[illegible]	0.5971E-02	0.5971E-02	0.5849E-02	0.6244E-02	0.7175E-02	0.8632E-02	0.1060E-01	0.1303E-01	0.1588E-01
31	-0.[illegible]	-0.7116E 02	-0.8671E 02	-0.1014E 03	-0.1143E 03	-0.1245E 03	-0.1309E 03	-0.1328E 03	-0.1293E 03	-0.1202E 03
	0.2[illegible]	0.4399E-03	-0.1725E-02	-0.2370E-02	-0.2746E-02	-0.2820E-02	-0.2565E-02	-0.1963E-02	-0.1008E-02	0.2937E-03
32	0.6[illegible]	0.2739E 01	-0.5381E 01	-0.1694E 02	-0.3221E 02	-0.4926E 02	-0.6762E 02	-0.8437E 02	-0.9739E 02	-0.1044E 03
	-0.7[illegible]	-0.1198E-02	-0.1644E-02	-0.2091E-02	-0.2504E-02	-0.2856E-02	-0.3112E-02	-0.3236E-02	-0.3194E-02	-0.2961E-02
33	0.2[illegible]	0.3[illegible]E 02	0.2295E 02	0.1364E 02	-0.4174E-00	-0.1774E 02	-0.3621E 02	-0.5370E 02	-0.6840E 02	-0.7875E 02
	-0.4[illegible]	-0.5162E-03	-0.8666E-03	-0.1147E-02	-0.1443E-02	-0.1734E-02	-0.1991E-02	-0.2184E-02	-0.2284E-02	-0.2267E-02
34	-0.6029E 01	-0.7266E 01	-0.7233E 01	-0.1037E 02	-0.9283E 01	-0.1075E 02	-0.8020E 01	-0.6792E 01	-0.4096E 01	0.9885E 00
	-0.1[illegible]	-0.1680E-03	-0.2328E-03	-0.2961E-03	-0.3546E-03	-0.4044E-03	-0.4405E-03	-0.4580E-03	-0.4520E-03	-0.4188E-03

SF,BM /T

1	-0.1694E 02	-0.1677E 02	-0.2161E 02	-0.2133E 02	-0.2586E 02	-0.2508E 02	-0.2890E 02	-0.2725E 02	-0.2995E 02	-0.2694E 02
2	-0.5255E 02	-0.6510E 02	-0.7829E 02	-0.8695E 02	-0.9520E 02	-0.9781E 02	-0.9907E 02	-0.9421E 02	-0.8814E 02	-0.7658E 02
3	0.6785E 02	0.8513E 02	0.9435E 02	0.1064E 03	0.1093E 03	0.1145E 03	0.1102E 03	0.1086E 03	0.9812E 02	0.9087E 02
4	0.2531E 01	-0.5016E 01	-0.1023E 02	-0.1269E 02	-0.1208E 02	-0.8179E 01	-0.1044E 01	0.8917E 01	0.2087E 02	0.3360E 02
5	0.1567E 01	0.2625E 01	0.4466E-00	-0.5124E 01	-0.1379E 02	-0.2479E 02	-0.3701E 02	-0.4920E 02	-0.6023E 02	-0.6903E 02
6	0.3187E 03	0.3003E 03	0.2891E 03	0.2921E 03	0.3111E 03	0.3420E 03	0.3780E 03	0.4136E 03	0.4493E 03	0.4914E 03
7	0.3710E 04	0.4216E 04	0.4675E 04	0.5091E 04	0.5470E 04	0.5810E 04	0.6099E 04	0.6323E 04	0.6468E 04	0.6528E 04
8	0.2159E 04	0.2469E 04	0.2838E 04	0.3269E 04	0.3761E 04	0.4299E 04	0.4859E 04	0.5412E 04	0.5925E 04	0.6370E 04
9	0.1637E 03	-0.2540E 03	-0.5524E 03	-0.7180E 03	-0.7416E 03	-0.6189E 03	-0.3521E 03	0.4930E 02	0.5691E 03	0.1186E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.6392E 02	-0.8012E 02	-0.4235E 02	-0.2054E 02	-0.8399E 02	-0.7063E 02	-0.5166E 02	-0.2825E 02	-0.1507E 01	0.2722E 02
	-0.2027E-02	-0.2026E-02	-0.1914E-02	-0.1681E-02	-0.1328E-02	-0.8664E-03	-0.3154E-03	0.2972E-03	0.9385E-03	0.1572E-02
2	-0.6876E 02	-0.6982E 02	-0.6721E 02	-0.6230E 02	-0.5253E 02	-0.3605E 02	-0.1392E 02	0.1294E 02	0.4125E 02	0.6891E 02
	-0.2122E-02	-0.1705E-02	-0.1156E-02	-0.4853E-03	0.3039E-03	0.1191E-02	0.2147E-02	0.3132E-02	0.4102E-02	0.5009E-02
3	-0.8460E 02	-0.6715E 02	-0.4677E 02	-0.2422E 02	-0.4717E-00	0.2350E 02	0.4692E 02	0.6925E 02	0.9012E 02	0.1092E 03
	0.1830E-02	0.3639E-02	0.5634E-02	0.7761E-02	0.9963E-02	0.1218E-01	0.1434E-01	0.1638E-01	0.1824E-01	0.1987E-01
4	0.3668E 01	0.7350E 01	0.9904E 01	0.1129E 02	0.1368E 02	0.1482E 02	0.1751E 02	0.1724E 02	0.1916E 02	0.1750E 02
	-0.3000E-03	-0.2409E-03	-0.1636E-03	-0.6825E-04	0.4342E-04	0.1690E-03	0.3043E-03	0.4437E-03	0.5811E-03	0.7093E-03
5	-0.8430E 02	-0.5753E 02	-0.2854E 02	0.1414E 01	0.3987E 02	0.5846E 02	0.8317E 02	0.1046E 03	0.1228E 03	0.1379E 03
	0.1687E-01	0.2035E-01	0.2402E-01	0.2777E-01	0.3149E-01	0.3508E-01	0.3845E-01	0.4151E-01	0.4418E-01	0.4641E-01
6	-0.1991E 02	-0.4732E 01	0.9531E 01	0.2338E 02	0.3681E 02	0.4991E 02	0.6252E 02	0.7405E 02	0.8365E 02	0.9045E 02
	0.4690E-01	0.5054E-01	0.5417E-01	0.5773E-01	0.6114E-01	0.6433E-01	0.6722E-01	0.6977E-01	0.7189E-01	0.7356E-01
7	0.3382E 02	0.3254E 02	0.2917E 02	0.2858E 02	0.2593E 02	0.2579E 02	0.2315E 02	0.2262E 02	0.1941E 02	0.1836E 02
	0.8818E-01	0.9017E-01	0.9185E-01	0.9324E-01	0.9435E-01	0.9520E-01	0.9581E-01	0.9619E-01	0.9634E-01	0.9630E-01
8	0.3161E 02	0.2750E 02	0.2618E 02	0.2304E 02	0.2277E 02	0.2038E 02	0.2043E 02	0.1795E 02	0.1765E 02	0.1484E 02
	0.8818E-01	0.9017E-01	0.9185E-01	0.9324E-01	0.9435E-01	0.9520E-01	0.9581E-01	0.9619E-01	0.9634E-01	0.9630E-01
9	0.9123E 02	0.8154E 02	0.6950E 02	0.5532E 02	0.3067E 02	0.2357E 02	0.8336E 01	-0.4679E 01	-0.1444E 02	-0.2054E 02
	0.6409E-01	0.6431E-01	0.6415E-01	0.6369E-01	0.6299E-01	0.6212E-01	0.6118E-01	0.6022E-01	0.5931E-01	0.5848E-01
10	0.9706E 02	0.8406E 02	0.6855E 02	0.5158E 02	0.3417E 02	0.1746E 02	0.2391E 01	-0.1057E 02	-0.2112E 02	-0.2874E 02
	0.3760E-01	0.3737E-01	0.3681E-01	0.3604E-01	0.3512E-01	0.3412E-01	0.3309E-01	0.3207E-01	0.3109E-01	0.3020E-01
11	0.2112E 02	0.2194E 02	0.2368E 02	0.2687E 02	0.3157E 02	0.3674E 02	0.4099E 02	0.4357E 02	0.4421E 02	0.4243E 02
	0.1464E-01	0.1493E-01	0.1518E-01	0.1538E-01	0.1553E-01	0.1560E-01	0.1559E-01	0.1547E-01	0.1525E-01	0.1491E-01
12	-0.6240E 02	-0.3814E 02	-0.5889E 01	0.2794E 02	0.5853E 02	0.8650E 02	0.1135E 03	0.1364E 03	0.1502E 03	0.1545E 03
	0.3483E-02	0.4676E-02	0.5949E-02	0.7246E-02	0.8505E-02	0.9669E-02	0.1068E-01	0.1150E-01	0.1207E-01	0.1238E-01
13	-0.4307E 02	-0.1891E 02	0.5853E 01	0.3161E 02	0.5829E 02	0.8454E 02	0.1085E 03	0.1287E 03	0.1443E 03	0.1543E 03
	0.7573E-02	0.9977E-02	0.1244E-01	0.1488E-01	0.1725E-01	0.1947E-01	0.2148E-01	0.2320E-01	0.2460E-01	0.2562E-01
14	-0.5004E 01	0.1246E 02	0.2247E 02	0.3725E 02	0.6254E 02	0.8417E 02	0.8720E 02	0.7984E 02	0.8068E 02	0.8826E 02
	0.6467E-03	0.8727E-03	0.1112E-02	0.1356E-02	0.1597E-02	0.1818E-02	0.2008E-02	0.2158E-02	0.2265E-02	0.2323E-02
15	-0.3435E 01	0.1300E 02	0.2791E 02	0.4134E 02	0.5339E 02	0.6448E 02	0.7495E 02	0.8487E 02	0.9414E 02	0.1029E 03
	0.2580E-01	0.2904E-01	0.3222E-01	0.3529E-01	0.3821E-01	0.4094E-01	0.4343E-01	0.4565E-01	0.4755E-01	0.4912E-01
16	0.2558E 02	0.2824E 02	0.3027E 02	0.3120E 02	0.3097E 02	0.2999E 02	0.2898E 02	0.2886E 02	0.3035E 02	0.3359E 02
	0.5643E-01	0.5914E-01	0.6169E-01	0.6403E-01	0.6630E-01	0.6835E-01	0.7024E-01	0.7197E-01	0.7352E-01	0.7490E-01
17	0.2848E 02	0.2314E 02	0.1413E 02	0.1161E 02	0.5694E 01	0.5892E 01	0.1858E 01	0.2858E 01	-0.1256E 01	-0.7828E 00
	0.9415E-01	0.9519E-01	0.9603E-01	0.9672E-01	0.9733E-01	0.9788E-01	0.9841E-01	0.9892E-01	0.9942E-01	0.9994E-01
18	0.3018E 02	0.1968E 02	0.1542E 02	0.7810E 01	0.6621E 01	0.1893E 01	0.2719E 01	-0.1179E 01	-0.3793E-00	-0.4731E 01
	0.9415E-01	0.9519E-01	0.9603E-01	0.9672E-01	0.9733E-01	0.9788E-01	0.9841E-01	0.9892E-01	0.9942E-01	0.9994E-01
19	0.6762E 02	0.6792E 02	0.6582E 02	0.6103E 02	0.5393E 02	0.4556E 02	0.3735E 02	0.3066E 02	0.2634E 02	0.2450E 02
	0.6464E-01	0.6652E-01	0.6805E-01	0.6925E-01	0.7014E-01	0.7077E-01	0.7118E-01	0.7140E-01	0.7147E-01	0.7139E-01
20	0.6943E 02	0.7998E 02	0.8715E 02	0.9137E 02	0.9322E 02	0.9327E 02	0.9185E 02	0.8927E 02	0.8593E 02	0.8220E 02
	0.3656E-01	0.3859E-01	0.4035E-01	0.4181E-01	0.4295E-01	0.4378E-01	0.4429E-01	0.4449E-01	0.4438E-01	0.4396E-01
21	0.1853E 02	0.3462E 02	0.5181E 02	0.7005E 02	0.8942E 02	0.1052E 03	0.1185E 03	0.1268E 03	0.1289E 03	0.1249E 03
	0.1576E-01	0.1707E-01	0.1829E-01	0.1939E-01	0.2031E-01	0.2101E-01	0.2144E-01	0.2157E-01	0.2138E-01	0.2085E-01
22	-0.1226E 02	0.8640E 00	0.2279E 02	0.4511E 02	0.6499E 02	0.8556E 02	0.1021E 03	0.1108E 03	0.1158E 03	0.1146E 03
	0.9023E-02	0.9313E-02	0.9609E-02	0.9873E-02	0.1006E-01	0.1014E-01	0.1006E-01	0.9799E-02	0.9332E-02	0.8648E-02
23	0.6559E 02	0.5574E 02	0.4686E 02	0.3976E 02	0.3445E 02	0.3002E 02	0.2551E 02	0.2000E 02	0.1274E 02	0.3861E 01
	0.2161E-01	0.2090E-01	0.2006E-01	0.1913E-01	0.1810E-01	0.1700E-01	0.1583E-01	0.1459E-01	0.1331E-01	0.1199E-01
24	0.9721E 01	0.2160E 02	0.1344E 02	0.1761E 02	0.3269E 02	0.2454E 02	0.1626E 02	0.2590E 02	0.1889E 02	0.1685E 01
	0.1281E-02	0.1323E-02	0.1364E-02	0.1402E-02	0.1431E-02	0.1441E-02	0.1429E-02	0.1393E-02	0.1326E-02	0.1226E-02
25	0.1378E 03	0.1196E 03	0.9572E 02	0.7070E 02	0.4502E 02	0.2012E 02	-0.2940E 01	-0.2331E 02	-0.4018E 02	-0.5298E 02
	0.4736E-01	0.4615E-01	0.4458E-01	0.4273E-01	0.4067E-01	0.3850E-01	0.3630E-01	0.3414E-01	0.3207E-01	0.3016E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1071E 03	0.2837E 02	0.8662E 02	0.7103E 02	0.5496E 02	0.3493E 02	0.1946E 02	0.4084E 01	-0.8101E 01	-0.1665E 02
	0.7492E-01	0.7487E-01	0.7437E-01	0.7347E-01	0.7227E-01	0.7084E-01	0.6927E-01	0.6764E-01	0.6602E-01	0.6445E-01
27	0.2284E 02	0.2602E 02	0.2412E 02	0.2848E 02	0.2809E 02	0.3323E 02	0.3189E 02	0.3547E 02	0.3183E 02	0.3284E 02
	0.9817E-01	0.1009E-00	0.1033E-00	0.1054E-00	0.1072E-00	0.1086E-00	0.1096E-00	0.1103E-00	0.1105E-00	0.1104E-00
28	0.2958E 02	0.2742E 02	0.3184E 02	0.3094E 02	0.3623E 02	0.3541E 02	0.3981E 02	0.3712E 02	0.3896E 02	0.3346E 02
	0.9817E-01	0.1009E-00	0.1033E-00	0.1054E-00	0.1072E-00	0.1086E-00	0.1096E-00	0.1103E-00	0.1105E-00	0.1104E-00
29	-0.1669E 02	-0.5283E 01	0.6527E 01	0.1842E 02	0.3019E 02	0.4176E 02	0.5314E 02	0.6422E 02	0.7466E 02	0.8398E 02
	0.5260E-01	0.5640E-01	0.6021E-01	0.6376E-01	0.6759E-01	0.7103E-01	0.7424E-01	0.7713E-01	0.7965E-01	0.8175E-01
30	-0.8058E 02	-0.5923E 02	-0.3740E 02	-0.1514E 02	0.7539E 01	0.3044E 02	0.5327E 02	0.7575E 02	0.9781E 02	0.1194E 03
	0.1907E-01	0.2253E-01	0.2618E-01	0.2995E-01	0.3376E-01	0.3752E-01	0.4115E-01	0.4457E-01	0.4771E-01	0.5046E-01
31	-0.1057E 03	-0.8619E 02	-0.6289E 02	-0.3696E 02	-0.9549E 01	0.1846E 02	0.4638E 02	0.7361E 02	0.9944E 02	0.1229E 03
	0.1918E-02	0.3828E-02	0.5972E-02	0.8282E-02	0.1071E-01	0.1317E-01	0.1558E-01	0.1788E-01	0.1998E-01	0.2183E-01
32	-0.1027E 03	-0.9295E 02	-0.7468E 02	-0.5077E 02	-0.2109E 02	0.1087E 02	0.4284E 02	0.7310E 02	0.9834E 02	0.1171E 03
	-0.2523E-02	-0.1881E-02	-0.1055E-02	-0.7515E-04	0.1013E-02	0.2158E-02	0.3301E-02	0.4382E-02	0.5344E-02	0.6140E-02
33	-0.8335E 02	-0.8102E 02	-0.7095E 02	-0.5312E 02	-0.2875E 02	-0.3658E-00	0.2853E 02	0.5441E 02	0.7450E 02	0.8717E 02
	-0.2117E-02	-0.1828E-02	-0.1405E-02	-0.8670E-03	-0.2413E-03	0.4332E-03	0.1111E-02	0.1746E-02	0.2296E-02	0.2729E-02
34	0.2834E 01	0.8952E 01	0.1186E 02	0.1741E 02	0.2121E 02	0.2298E 02	0.2540E 02	0.2380E 02	0.2396E 02	0.1977E 02
	-0.3567E-03	-0.2657E-03	-0.1487E-03	-0.9902E-05	0.1442E-03	0.3062E-03	0.4680E-03	0.6208E-03	0.7569E-03	0.8694E-03

SF,BM /T

1	-0.2803E 02	-0.2333E 02	-0.2276E 02	-0.1655E 02	-0.1473E 02	-0.7659E 01	-0.5375E 01	0.1757E 01	0.3841E 01	0.1059E 02
2	-0.6481E 02	-0.4869E 02	-0.3351E 02	-0.1511E 02	0.1136E 01	0.1934E 02	0.3402E 02	0.4922E 02	0.5957E 02	0.6937E 02
3	0.7537E 02	0.6366E 02	0.4431E 02	0.2958E 02	0.8222E 01	-0.7283E 01	-0.2808E 02	-0.4164E 02	-0.5926E 02	-0.6863E 02
4	0.4571E 02	0.5593E 02	0.6329E 02	0.6728E 02	0.6775E 02	0.6492E 02	0.5917E 02	0.5100E 02	0.4097E 02	0.2974E 02
5	-0.7470E 02	-0.7657E 02	-0.7428E 02	-0.6791E 02	-0.5814E 02	-0.4626E 02	-0.3397E 02	-0.2302E 02	-0.1483E 02	-0.1029E 02
6	0.5499E 03	0.6334E 03	0.7448E 03	0.8802E 03	0.1030E 04	0.1184E 04	0.1334E 04	0.1475E 04	0.1608E 04	0.1734E 04
7	0.6499E 04	0.6386E 04	0.6205E 04	0.5981E 04	0.5740E 04	0.5498E 04	0.5266E 04	0.5057E 04	0.4882E 04	0.4748E 04
8	0.6731E 04	0.7003E 04	0.7194E 04	0.7317E 04	0.7382E 04	0.7397E 04	0.7365E 04	0.7293E 04	0.7184E 04	0.7049E 04
9	0.1879E 04	0.2624E 04	0.3404E 04	0.4200E 04	0.4999E 04	0.5788E 04	0.6557E 04	0.7295E 04	0.7991E 04	0.8634E 04

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.5618E 02	0.8323E 02	0.1069E 03	0.1223E 03	0.1308E 03	0.1312E 03	0.1241E 03	0.1111E 03	0.9348E 02	0.7248E 02
	0.2160E-02	0.2670E-02	0.3070E-02	0.3337E-02	0.3453E-02	0.3412E-02	0.3216E-02	0.2875E-02	0.2408E-02	0.1838E-02
2	0.9273E 02	0.1120E 03	0.1268E 03	0.1366E 03	0.1423E 03	0.1426E 03	0.1372E 03	0.1245E 03	0.1045E 03	0.7841E 02
	0.5808E-02	0.6462E-02	0.6941E-02	0.7225E-02	0.7297E-02	0.7150E-02	0.6785E-02	0.6212E-02	0.5450E-02	0.4531E-02
3	0.1261E 03	0.1403E 03	0.1509E 03	0.1563E 03	0.1579E 03	0.1533E 03	0.1435E 03	0.1288E 03	0.1099E 03	0.8758E 02
	0.2121E-01	0.2222E-01	0.2287E-01	0.2313E-01	0.2299E-01	0.2244E-01	0.2151E-01	0.2022E-01	0.1861E-01	0.1673E-01
4	0.1841E 02	0.1817E 02	0.1563E 02	0.1512E 02	0.1057E 02	0.8935E 01	0.4199E 01	0.4784E-00	-0.3154E 01	-0.8433E 01
	0.8224E-03	0.9148E-03	0.9826E-03	0.1023E-02	0.1033E-02	0.1012E-02	0.9600E-03	0.8788E-03	0.7709E-03	0.6407E-03
5	0.1501E 03	0.1591E 03	0.1644E 03	0.1656E 03	0.1624E 03	0.1550E 03	0.1441E 03	0.1302E 03	0.1142E 03	0.9629E 02
	0.4814E-01	0.4933E-01	0.4996E-01	0.5002E-01	0.4951E-01	0.4844E-01	0.4686E-01	0.4480E-01	0.4232E-01	0.3947E-01
6	0.9404E 02	0.9460E 02	0.9283E 02	0.8966E 02	0.8584E 02	0.8172E 02	0.7727E 02	0.7224E 02	0.6645E 02	0.5999E 02
	0.7474E-01	0.7541E-01	0.7559E-01	0.7528E-01	0.7452E-01	0.7332E-01	0.7172E-01	0.6974E-01	0.6741E-01	0.6478E-01
7	0.1490E 02	0.1386E 02	0.1068E 02	0.1006E 02	0.7555E 01	0.7797E 01	0.6543E 01	0.8294E 01	0.8894E 01	0.1254E 02
	0.9606E-01	0.9567E-01	0.9513E-01	0.9447E-01	0.9371E-01	0.9285E-01	0.9191E-01	0.9089E-01	0.8977E-01	0.8853E-01
8	0.1438E 02	0.1167E 02	0.1143E 02	0.9119E 01	0.9381E 01	0.7878E 01	0.9192E 01	0.9137E 01	0.1209E 02	0.1388E 02
	0.9606E-01	0.9567E-01	0.9513E-01	0.9447E-01	0.9371E-01	0.9285E-01	0.9191E-01	0.9089E-01	0.8977E-01	0.8853E-01
9	-0.2317E 02	-0.2276E 02	-0.1983E 02	-0.1501E 02	-0.8962E 01	-0.2272E 01	0.4691E 01	0.1163E 02	0.1817E 02	0.2383E 02
	0.5776E-01	0.5715E-01	0.5665E-01	0.5624E-01	0.5590E-01	0.5560E-01	0.5529E-01	0.5495E-01	0.5455E-01	0.5405E-01
10	-0.3285E 02	-0.3339E 02	-0.3090E 02	-0.2604E 02	-0.1938E 02	-0.1165E 02	-0.3955E 01	0.2630E 01	0.7531E 01	0.1074E 02
	0.2940E-01	0.2871E-01	0.2812E-01	0.2764E-01	0.2725E-01	0.2691E-01	0.2661E-01	0.2632E-01	0.2602E-01	0.2569E-01
11	0.3784E 02	0.3097E 02	0.2305E 02	0.1499E 02	0.6869E 01	-0.1313E 01	-0.8991E 01	-0.1536E 02	-0.2005E 02	-0.2311E 02
	0.1445E-01	0.1390E-01	0.1326E-01	0.1257E-01	0.1184E-01	0.1109E-01	0.1035E-01	0.9630E-02	0.8958E-02	0.8342E-02
12	0.1524E 03	0.1442E 03	0.1273E 03	0.1022E 03	0.7356E 02	0.4588E 02	0.2000E 02	-0.4528E 01	-0.2572E 02	-0.4049E 02
	0.1240E-01	0.1215E-01	0.1164E-01	0.1091E-01	0.9991E-02	0.8946E-02	0.7820E-02	0.6661E-02	0.5512E-02	0.4411E-02
13	0.1582E 03	0.1563E 03	0.1500E 03	0.1402E 03	0.1270E 03	0.1103E 03	0.9084E 02	0.6949E 02	0.4705E 02	0.2417E 02
	0.2624E-01	0.2645E-01	0.2627E-01	0.2570E-01	0.2478E-01	0.2355E-01	0.2205E-01	0.2033E-01	0.1845E-01	0.1646E-01
14	0.8637E 02	0.7298E 02	0.6034E 02	0.5285E 02	0.4154E 02	0.2089E 02	0.1704E-00	-0.9155E 01	-0.1005E 02	-0.1402E 02
	0.2327E-02	0.2277E-02	0.2180E-02	0.2041E-02	0.1868E-02	0.1669E-02	0.1455E-02	0.1237E-02	0.1023E-02	0.8172E-03
15	0.1113E 03	0.1191E 03	0.1254E 03	0.1293E 03	0.1306E 03	0.1286E 03	0.1228E 03	0.1127E 03	0.9836E 02	0.8051E 02
	0.5031E-01	0.5110E-01	0.5147E-01	0.5141E-01	0.5090E-01	0.4995E-01	0.4858E-01	0.4681E-01	0.4468E-01	0.4224E-01
16	0.3820E 02	0.4393E 02	0.4929E 02	0.5596E 02	0.6134E 02	0.6582E 02	0.6933E 02	0.7192E 02	0.7346E 02	0.7370E 02
	0.7609E-01	0.7705E-01	0.7778E-01	0.7823E-01	0.7839E-01	0.7825E-01	0.7777E-01	0.7695E-01	0.7579E-01	0.7428E-01
17	-0.5269E 01	-0.4556E 01	-0.7949E 01	-0.5329E 01	-0.6139E 01	-0.5468E 00	0.1808E 01	0.1050E 02	0.1583E 02	0.2713E 02
	0.1005E-00	0.1011E-00	0.1017E-00	0.1024E-00	0.1032E-00	0.1040E-00	0.1048E-00	0.1056E-00	0.1063E-00	0.1067E-00
18	-0.4255E 01	-0.8310E 01	-0.6706E 01	-0.8791E 01	-0.4578E 01	-0.3623E 01	0.3758E 01	0.7875E 01	0.1820E 02	0.2498E 02
	0.1005E-00	0.1011E-00	0.1017E-00	0.1024E-00	0.1032E-00	0.1040E-00	0.1048E-00	0.1056E-00	0.1063E-00	0.1067E-00
19	0.2463E 02	0.2580E 02	0.2719E 02	0.2840E 02	0.2939E 02	0.3028E 02	0.3116E 02	0.3186E 02	0.3196E 02	0.3105E 02
	0.7119E-01	0.7086E-01	0.7040E-01	0.6980E-01	0.6907E-01	0.6820E-01	0.6719E-01	0.6605E-01	0.6477E-01	0.6337E-01
20	0.7841E 02	0.7485E 02	0.7137E 02	0.6719E 02	0.6132E 02	0.5290E 02	0.4134E 02	0.2667E 02	0.9487E 01	-0.9331E 01
	0.4327E-01	0.4230E-01	0.4108E-01	0.3962E-01	0.3794E-01	0.3608E-01	0.3405E-01	0.3191E-01	0.2971E-01	0.2751E-01
21	0.1155E 03	0.1013E 03	0.8354E 02	0.6328E 02	0.4137E 02	0.1831E 02	-0.5208E 01	-0.2847E 02	-0.5068E 02	-0.7052E 02
	0.2000E-01	0.1895E-01	0.1745E-01	0.1584E-01	0.1407E-01	0.1220E-01	0.1030E-01	0.8422E-02	0.6630E-02	0.4980E-02
22	0.1012E 03	0.7966E 02	0.5346E 02	0.1977E 02	-0.1679E 02	-0.4844E 02	-0.7621E 02	-0.9899E 02	-0.1111E 03	-0.1158E 03
	0.7750E-02	0.6663E-02	0.5426E-02	0.4091E-02	0.2717E-02	0.1370E-02	0.1065E-03	-0.1022E-02	-0.1978E-02	-0.2736E-02
23	-0.6049E 01	-0.1665E 02	-0.2756E 02	-0.3807E 02	-0.4777E 02	-0.5645E 02	-0.6357E 02	-0.6872E 02	-0.7159E 02	-0.7164E 02
	0.1065E-01	0.9318E-02	0.8026E-02	0.6800E-02	0.5669E-02	0.4659E-02	0.3792E-02	0.3087E-02	0.2559E-02	0.2215E-02
24	0.6393E 01	0.6743E 01	-0.1251E 02	-0.1626E 02	-0.1267E 02	-0.2845E 02	-0.3444E 02	-0.2345E 02	-0.2852E 02	-0.3329E 02
	0.1100E-02	0.9457E-03	0.7677E-03	0.5778E-03	0.3836E-03	0.1903E-03	0.1037E-04	-0.1482E-03	-0.2844E-03	-0.3924E-03
25	-0.6126E 02	-0.6466E 02	-0.6340E 02	-0.5845E 02	-0.5124E 02	-0.4328E 02	-0.3599E 02	-0.3022E 02	-0.2620E 02	-0.2381E 02
	0.2842E-01	0.2690E-01	0.2559E-01	0.2450E-01	0.2359E-01	0.2286E-01	0.2227E-01	0.2180E-01	0.2143E-01	0.2115E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2178E 02	-0.2414E 02	-0.2443E 02	-0.2307E 02	-0.2025E 02	-0.1609E 02	-0.1082E 02	-0.4928E 01	0.9293E 00	0.6166E 01
	0.6298E-01	0.6162E-01	0.6038E-01	0.5926E-01	0.5824E-01	0.5732E-01	0.5647E-01	0.5567E-01	0.5488E-01	0.5409E-01
27	0.2678E 02	0.2588E 02	0.1859E 02	0.1722E 02	0.1020E 02	0.0979E 01	0.4980E 01	0.7707E 01	0.6379E 01	0.1316E 02
	0.1099E-00	0.1090E-00	0.1079E-00	0.1066E-00	0.1050E-00	0.1034E-00	0.1017E-00	0.9988E-01	0.9803E-01	0.9611E-01
28	0.3272E 02	0.2518E 02	0.2316E 02	0.1509E 02	0.1336E 02	0.6421E 01	0.6784E 01	0.2847E 01	0.7007E 01	0.7232E 01
	0.1099E-00	0.1090E-00	0.1079E-00	0.1066E-00	0.1050E-00	0.1034E-00	0.1017E-00	0.9988E-01	0.9803E-01	0.9611E-01
29	0.9180E 02	0.9802E 02	0.1029E 03	0.1068E 03	0.1099E 03	0.1120E 03	0.1126E 03	0.1107E 03	0.1059E 03	0.9790E 02
	0.8338E-01	0.8450E-01	0.8508E-01	0.8511E-01	0.8458E-01	0.8347E-01	0.8179E-01	0.7955E-01	0.7676E-01	0.7346E-01
30	0.1404E 03	0.1602E 03	0.1775E 03	0.1911E 03	0.1995E 03	0.2018E 03	0.1977E 03	0.1872E 03	0.1706E 03	0.1483E 03
	0.5278E-01	0.5457E-01	0.5579E-01	0.5638E-01	0.5631E-01	0.5554E-01	0.5408E-01	0.5197E-01	0.4923E-01	0.4594E-01
31	0.1431E 03	0.1587E 03	0.1690E 03	0.1732E 03	0.1712E 03	0.1632E 03	0.1496E 03	0.1314E 03	0.1099E 03	0.8645E 02
	0.2336E-01	0.2451E-01	0.2525E-01	0.2556E-01	0.2543E-01	0.2487E-01	0.2389E-01	0.2254E-01	0.2087E-01	0.1891E-01
32	0.1269E 03	0.1279E 03	0.1212E 03	0.1030E 03	0.9130E 02	0.7215E 02	0.5301E 02	0.3443E 02	0.1769E 02	0.4071E 01
	0.6734E-02	0.7109E-02	0.7263E-02	0.7207E-02	0.6964E-02	0.6562E-02	0.6032E-02	0.5409E-02	0.4722E-02	0.4000E-02
33	0.9202E 02	0.8962E 02	0.8109E 02	0.6779E 02	0.5142E 02	0.3408E 02	0.1706E 02	0.4886E 01	-0.4160E 01	-0.9170E 01
	0.3023E-02	0.3173E-02	0.3185E-02	0.3073E-02	0.2860E-02	0.2571E-02	0.2235E-02	0.1875E-02	0.1513E-02	0.1164E-02
34	0.1815E 02	0.1518E 02	0.1018E 02	0.7759E 01	0.1303E 01	-0.7329E-01	-0.4343E 01	-0.6348E 01	-0.7549E 01	-0.9749E 01
	0.9533E-03	0.1006E-02	0.1028E-02	0.1020E-02	0.9853E-03	0.9283E-03	0.8523E-03	0.7650E-03	0.6678E-03	0.5656E-03

SF,BM /T

1	0.1222E 02	0.1850E 02	0.1966E 02	0.2539E 02	0.2585E 02	0.3065E 02	0.3004E 02	0.3367E 02	0.3195E 02	0.3444E 02
2	0.7376E 02	0.7751E 02	0.7630E 02	0.7511E 02	0.6986E 02	0.6542E 02	0.5768E 02	0.5124E 02	0.4211E 02	0.3472E 02
3	-0.8143E 02	-0.8571E 02	-0.9351E 02	-0.9299E 02	-0.9622E 02	-0.9126E 02	-0.9018E 02	-0.8101E 02	-0.7599E 02	-0.6326E 02
4	0.1815E 02	0.7103E 01	-0.2452E 01	-0.9670E 01	-0.1399E 02	-0.1523E 02	-0.1359E 02	-0.9498E 01	-0.3494E 01	0.3955E 01
5	-0.9693E 01	-0.1274E 02	-0.1878E 02	-0.2692E 02	-0.3611E 02	-0.4517E 02	-0.5293E 02	-0.5846E 02	-0.6125E 02	-0.6122E 02
6	0.1850E 04	0.1949E 04	0.2022E 04	0.2060E 04	0.2057E 04	0.2015E 04	0.1940E 04	0.1842E 04	0.1730E 04	0.1608E 04
7	0.4657E 04	0.4611E 04	0.4611E 04	0.4650E 04	0.4712E 04	0.4777E 04	0.4830E 04	0.4860E 04	0.4860E 04	0.4823E 04
8	0.6899E 04	0.6738E 04	0.6564E 04	0.6374E 04	0.6155E 04	0.5896E 04	0.5588E 04	0.5231E 04	0.4832E 04	0.4410E 04
9	0.9207E 04	0.9690E 04	0.1006E 05	0.1030E 05	0.1037E 05	0.1028E 05	0.1002E 05	0.9587E 04	0.8995E 04	0.8261E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.4879E 02	0.2282E 02	-0.4845E 01	-0.3307E 02	-0.6014E 02	-0.8410E 02	-0.1032E 03	-0.1164E 03	-0.1235E 03	-0.1248E 03
	0.1192E-02	0.4974E-03	-0.2156E-03	-0.9158E-03	-0.1572E-02	-0.2154E-02	-0.2637E-02	-0.3004E-02	-0.3243E-02	-0.3350E-02
2	0.4772E 02	0.1584E 02	-0.1582E 02	-0.4457E 02	-0.7020E 02	-0.9228E 02	-0.1106E 03	-0.1257E 03	-0.1356E 03	-0.1406E 03
	0.3496E-02	0.2388E-02	0.1253E-02	0.1361E-03	-0.9207E-03	-0.1881E-02	-0.2715E-02	-0.3396E-02	-0.3908E-02	-0.4237E-02
3	0.6246E 02	0.3532E 02	0.7073E 01	-0.2116E 02	-0.4808E 02	-0.7240E 02	-0.9305E 02	-0.1093E 03	-0.1209E 03	-0.1279E 03
	0.1463E-01	0.1230E-01	0.1006E-01	0.7719E-02	0.5431E-02	0.3260E-02	0.1265E-02	-0.5084E-03	-0.2024E-02	-0.3258E-02
4	-0.1160E 02	-0.1779E 02	-0.1940E 02	-0.2280E 02	-0.2391E 02	-0.2443E 02	-0.2618E 02	-0.2388E 02	-0.2487E 02	-0.2151E 02
	0.4941E-03	0.3372E-03	0.1765E-03	0.1842E-04	-0.1511E-03	-0.2670E-03	-0.3850E-03	-0.4814E-03	-0.5537E-03	-0.6001E-03
5	0.7680E 02	0.5584E 02	0.3363E 02	0.1069E 02	-0.1218E 02	-0.3307E 02	-0.5373E 02	-0.7070E 02	-0.8452E 02	-0.9514E 02
	0.3632E-01	0.3294E-01	0.2940E-01	0.2578E-01	0.2214E-01	0.1857E-01	0.1513E-01	0.1188E-01	0.8869E-02	0.6141E-02
6	0.5317E 02	0.4644E 02	0.4013E 02	0.3424E 02	0.2846E 02	0.2231E 02	0.1538E 02	0.7570E 01	-0.7943E 00	-0.9070E 01
	0.6188E-01	0.5874E-01	0.5539E-01	0.5187E-01	0.4821E-01	0.4443E-01	0.4055E-01	0.3662E-01	0.3265E-01	0.2869E-01
7	0.1505E 02	0.2017E 02	0.2372E 02	0.2920E 02	0.3258E 02	0.3721E 02	0.3933E 02	0.4223E 02	0.4241E 02	0.4313E 02
	0.8716E-01	0.8560E-01	0.8381E-01	0.8174E-01	0.7934E-01	0.7656E-01	0.7336E-01	0.6971E-01	0.6558E-01	0.6098E-01
8	0.1851E 02	0.2175E 02	0.2723E 02	0.3092E 02	0.3596E 02	0.3873E 02	0.4244E 02	0.4346E 02	0.4504E 02	0.4383E 02
	0.8716E-01	0.8560E-01	0.8381E-01	0.8174E-01	0.7934E-01	0.7656E-01	0.7336E-01	0.6971E-01	0.6558E-01	0.6098E-01
9	0.2827E 02	0.3139E 02	0.3330E 02	0.3434E 02	0.3506E 02	0.3616E 02	0.3822E 02	0.4135E 02	0.4515E 02	0.4898E 02
	0.5343E-01	0.5266E-01	0.5173E-01	0.5063E-01	0.4934E-01	0.4787E-01	0.4619E-01	0.4430E-01	0.4216E-01	0.3977E-01
10	0.1246E 02	0.1298E 02	0.1276E 02	0.1248E 02	0.1271E 02	0.1355E 02	0.1483E 02	0.1663E 02	0.1937E 02	0.2343E 02
	0.2533E-01	0.2493E-01	0.2448E-01	0.2399E-01	0.2344E-01	0.2284E-01	0.2218E-01	0.2145E-01	0.2063E-01	0.1972E-01
11	-0.2447E 02	-0.2325E 02	-0.2144E 02	-0.1822E 02	-0.1532E 02	-0.1324E 02	-0.1180E 02	-0.1090E 02	-0.1086E 02	-0.1192E 02
	0.7789E-02	0.7300E-02	0.6871E-02	0.6473E-02	0.6156E-02	0.5850E-02	0.5566E-02	0.5296E-02	0.5034E-02	0.4776E-02
12	-0.4860E 02	-0.5303E 02	-0.5669E 02	-0.5955E 02	-0.6006E 02	-0.5865E 02	-0.5794E 02	-0.5976E 02	-0.6314E 02	-0.6625E 02
	0.3381E-02	0.2438E-02	0.1586E-02	0.8306E-03	0.1728E-03	-0.3886E-03	-0.8582E-03	-0.1240E-02	-0.1535E-02	-0.1741E-02
13	0.1841E 01	-0.1866E 02	-0.3650E 02	-0.5172E 02	-0.6472E 02	-0.7541E 02	-0.8322E 02	-0.8784E 02	-0.8959E 02	-0.8894E 02
	0.1443E-01	0.1240E-01	0.1042E-01	0.8549E-02	0.6806E-02	0.5223E-02	0.3822E-02	0.2617E-02	0.1615E-02	0.8128E-03
14	-0.2456E 02	-0.3433E 02	-0.3610E 02	-0.3327E 02	-0.3504E 02	-0.4328E 02	-0.5138E 02	-0.5473E 02	-0.5748E 02	-0.6581E 02
	0.6233E-03	0.4455E-03	0.2867E-03	0.1468E-03	0.2402E-04	-0.8232E-04	-0.1716E-03	-0.2434E-03	-0.2989E-03	-0.3391E-03
15	0.6009E 02	0.3813E 02	0.1590E 02	-0.5131E 01	-0.2363E 02	-0.3887E 02	-0.5055E 02	-0.5838E 02	-0.6190E 02	-0.6096E 02
	0.3957E-01	0.3672E-01	0.3377E-01	0.3080E-01	0.2786E-01	0.2502E-01	0.2232E-01	0.1979E-01	0.1744E-01	0.1528E-01
16	0.7239E 02	0.6944E 02	0.6494E 02	0.5915E 02	0.5255E 02	0.4580E 02	0.3951E 02	0.3393E 02	0.2888E 02	0.2403E 02
	0.7243E-01	0.7024E-01	0.6773E-01	0.6492E-01	0.6183E-01	0.5850E-01	0.5494E-01	0.5118E-01	0.4724E-01	0.4314E-01
17	0.3456E 02	0.4706E 02	0.5458E 02	0.6570E 02	0.7036E 02	0.7716E 02	0.7646E 02	0.7730E 02	0.7077E 02	0.6632E 02
	0.1069E-00	0.1066E-00	0.1058E-00	0.1044E-00	0.1023E-00	0.9938E-01	0.9561E-01	0.9099E-01	0.8554E-01	0.7930E-01
18	0.3737E 02	0.4541E 02	0.5783E 02	0.6452E 02	0.7400E 02	0.7633E 02	0.8039E 02	0.7678E 02	0.7482E 02	0.6588E 02
	0.1069E-00	0.1066E-00	0.1058E-00	0.1044E-00	0.1023E-00	0.9938E-01	0.9561E-01	0.9099E-01	0.8554E-01	0.7930E-01
19	0.2890E 02	0.2556E 02	0.2150E 02	0.1748E 02	0.1436E 02	0.1286E 02	0.1335E 02	0.1564E 02	0.1918E 02	0.2330E 02
	0.6183E-01	0.6018E-01	0.5843E-01	0.5659E-01	0.5467E-01	0.5269E-01	0.5062E-01	0.4847E-01	0.4621E-01	0.4380E-01
20	-0.2870E 02	-0.4730E 02	-0.6385E 02	-0.7725E 02	-0.8652E 02	-0.9102E 02	-0.9044E 02	-0.8454E 02	-0.7327E 02	-0.5719E 02
	0.2538E-01	0.2337E-01	0.2155E-01	0.1996E-01	0.1865E-01	0.1764E-01	0.1693E-01	0.1650E-01	0.1633E-01	0.1636E-01
21	-0.8673E 02	-0.9881E 02	-0.1067E 03	-0.1107E 03	-0.1116E 03	-0.1100E 03	-0.1058E 03	-0.9915E 02	-0.9027E 02	-0.7914E 02
	0.3521E-02	0.2291E-02	0.1318E-02	0.6166E-03	0.1951E-03	0.5174E-04	0.1771E-03	0.5550E-03	0.1163E-02	0.1973E-02
22	-0.1172E 03	-0.1124E 03	-0.1035E 03	-0.9577E 02	-0.8608E 02	-0.7391E 02	-0.6553E 02	-0.6020E 02	-0.5481E 02	-0.5309E 02
	-0.3285E-02	-0.3627E-02	-0.3770E-02	-0.3729E-02	-0.3522E-02	-0.3168E-02	-0.2687E-02	-0.2098E-02	-0.1414E-02	-0.6472E-03
23	-0.6861E 02	-0.6302E 02	-0.5571E 02	-0.4766E 02	-0.3997E 02	-0.3310E 02	-0.2672E 02	-0.2056E 02	-0.1438E 02	-0.7758E 01
	0.2055E-02	0.2069E-02	0.2240E-02	0.2549E-02	0.2973E-02	0.3490E-02	0.4079E-02	0.4718E-02	0.5389E-02	0.6071E-02
24	-0.1959E 02	-0.1973E 02	-0.2704E 02	-0.1550E 02	-0.9263E 01	-0.2004E 02	-0.1531E 02	-0.7271E 01	-0.1877E 02	-0.2150E 02
	-0.4685E-03	-0.5169E-03	-0.5383E-03	-0.5309E-03	-0.5007E-03	-0.4519E-03	-0.3830E-03	-0.2984E-03	-0.2031E-03	-0.9472E-04
25	-0.2262E 02	-0.2185E 02	-0.2076E 02	-0.1872E 02	-0.1520E 02	-0.9891E 01	-0.2695E 01	0.6586E 01	0.1807E 02	0.3139E 02
	0.2095E-01	0.2083E-01	0.2077E-01	0.2078E-01	0.2084E-01	0.2093E-01	0.2103E-01	0.2111E-01	0.2114E-01	0.2105E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1047E 02	0.1388E 02	0.1686E 02	0.2011E 02	0.2431E 02	0.2991E 02	0.3687E 02	0.4460E 02	0.5216E 02	0.5865E 02
	0.5326E-01	0.5237E-01	0.5141E-01	0.5035E-01	0.4917E-01	0.4785E-01	0.4634E-01	0.4461E-01	0.4262E-01	0.4031E-01
27	0.1569E 02	0.2561E 02	0.3008E 02	0.4048E 02	0.4386E 02	0.5179E 02	0.5160E 02	0.5533E 02	0.5077E 02	0.5043E 02
	0.9408E-01	0.9188E-01	0.8943E-01	0.8666E-01	0.8348E-01	0.7982E-01	0.7563E-01	0.7089E-01	0.6558E-01	0.5972E-01
28	0.1543E 02	0.1895E 02	0.2929E 02	0.3347E 02	0.4294E 02	0.4485E 02	0.5098E 02	0.4888E 02	0.5087E 02	0.4486E 02
	0.9408E-01	0.9188E-01	0.8943E-01	0.8666E-01	0.8348E-01	0.7982E-01	0.7563E-01	0.7089E-01	0.6558E-01	0.5972E-01
29	0.8715E 02	0.7427E 02	0.5999E 02	0.4496E 02	0.2975E 02	0.1495E 02	0.1209E 01	-0.1086E 02	-0.2086E 02	-0.2869E 02
	0.6971E-01	0.6555E-01	0.6187E-01	0.5633E-01	0.5140E-01	0.4637E-01	0.4128E-01	0.3622E-01	0.3122E-01	0.2633E-01
30	0.1208E 03	0.8902E 02	0.5442E 02	0.1896E 02	-0.1527E 02	-0.4640E 02	-0.7318E 02	-0.9494E 02	-0.1114E 03	-0.1225E 03
	0.4217E-01	0.3803E-01	0.3363E-01	0.2998E-01	0.2449E-01	0.1999E-01	0.1566E-01	0.1159E-01	0.7854E-02	0.4486E-02
31	0.6213E 02	0.3789E 02	0.1422E 02	-0.8781E 01	-0.3111E 02	-0.5264E 02	-0.7289E 02	-0.9103E 02	-0.1061E 03	-0.1174E 03
	0.1675E-01	0.1443E-01	0.1202E-01	0.9568E-02	0.7135E-02	0.4774E-02	0.2535E-02	0.4644E-03	-0.1396E-02	-0.3014E-02
32	-0.6188E 01	-0.1218E 02	-0.1576E 02	-0.1734E 02	-0.1924E 02	-0.2250E 02	-0.2764E 02	-0.3558E 02	-0.4494E 02	-0.5641E 02
	0.3266E-02	0.2534E-02	0.1812E-02	0.1103E-02	0.4093E-03	-0.2677E-03	-0.9247E-03	-0.1555E-02	-0.2147E-02	-0.2687E-02
33	-0.1092E 02	-0.1055E 02	-0.8942E 01	-0.6576E 01	-0.3329E 01	-0.1448E 01	-0.7381E 00	-0.3196E 01	-0.9905E 01	-0.2098E 02
	0.8358E-03	0.5298E-03	0.2435E-03	-0.2776E-04	-0.2894E-03	-0.5479E-03	-0.8094E-03	-0.1078E-02	-0.1353E-02	-0.1627E-02
34	-0.9478E 01	-0.1259E 02	-0.1140E 02	-0.1323E 02	-0.1336E 02	-0.1415E 02	-0.1708E 02	-0.1663E 02	-0.2033E 02	-0.1988E 02
	0.4617E-03	0.3580E-03	0.2559E-03	0.1556E-03	0.5746E-04	-0.3835E-04	-0.1314E-03	-0.2205E-03	-0.3045E-03	-0.3808E-03

SF,BM /T

1	0.3160E 02	0.3285E 02	0.2871E 02	0.2845E 02	0.2274E 02	0.2087E 02	0.1375E 02	0.1070E 02	0.2798E 01	-0.7198E 00
2	0.2527E 02	0.1795E 02	0.8975E 01	0.2171E 01	-0.6284E 01	-0.1288E 02	-0.2122E 02	-0.2778E 02	-0.3566E 02	-0.4121E 02
3	-0.5525E 02	-0.4012E 02	-0.3032E 02	-0.1392E 02	-0.3300E 01	0.1318E 02	0.2313E 02	0.3826E 02	0.4583E 02	0.5774E 02
4	0.1249E 02	0.2182E 02	0.3161E 02	0.4137E 02	0.5040E 02	0.5800E 02	0.6354E 02	0.6663E 02	0.6716E 02	0.6527E 02
5	-0.5874E 02	-0.5439E 02	-0.4880E 02	-0.4249E 02	-0.3597E 02	-0.2987E 02	-0.2497E 02	-0.2204E 02	-0.2160E 02	-0.2367E 02
6	0.1475E 04	0.1329E 04	0.1168E 04	0.0932E 03	0.8133E 03	0.6380E 03	0.4770E 03	0.3362E 03	0.2165E 03	0.1150E 03
7	0.4752E 04	0.4655E 04	0.4540E 04	0.4412E 04	0.4270E 04	0.4120E 04	0.3968E 04	0.3817E 04	0.3666E 04	0.3510E 04
8	0.3987E 04	0.3583E 04	0.3217E 04	0.2904E 04	0.2654E 04	0.2473E 04	0.2371E 04	0.2347E 04	0.2394E 04	0.2501E 04
9	0.7408E 04	0.6462E 04	0.5455E 04	0.4420E 04	0.3391E 04	0.2400E 04	0.1475E 04	0.6404E 03	-0.8692E 02	-0.6954E 03

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1213E 03	-0.1142E 03	-0.1046E 03	-0.9349E 02	-0.8175E 02	-0.7031E 02	-0.6006E 02	-0.5195E 02	-0.4682E 02	-0.4516E 02
	-0.3331E-02	-0.3200E-02	-0.2981E-02	-0.2699E-02	-0.2380E-02	-0.2051E-02	-0.1730E-02	-0.1433E-02	-0.1173E-02	-0.9604E-03
2	-0.1384E 03	-0.1305E 03	-0.1182E 03	-0.1027E 03	-0.8736E 02	-0.7290E 02	-0.6098E 02	-0.5051E 02	-0.4186E 02	-0.3481E 02
	-0.4382E-02	-0.4357E-02	-0.4187E-02	-0.3903E-02	-0.3541E-02	-0.3133E-02	-0.2708E-02	-0.2286E-02	-0.1888E-02	-0.1530E-02
3	-0.1304E 03	-0.1283E 03	-0.1233E 03	-0.1143E 03	-0.1024E 03	-0.8831E 02	-0.7275E 02	-0.5659E 02	-0.4062E 02	-0.2555E 02
	-0.4200E-02	-0.4857E-02	-0.5246E-02	-0.5398E-02	-0.5348E-02	-0.5139E-02	-0.4813E-02	-0.4414E-02	-0.3986E-02	-0.3573E-02
4	-0.2350E 02	-0.2491E 02	-0.2461E 02	-0.2846E 02	-0.2909E 02	-0.3024E 02	-0.2836E 02	-0.3029E 02	-0.3139E 02	-0.3191E 02
	-0.6207E-03	-0.6173E-03	-0.5933E-03	-0.5532E-03	-0.5020E-03	-0.4444E-03	-0.3841E-03	-0.3246E-03	-0.2682E-03	-0.2176E-03
5	-0.1027E 03	-0.1072E 03	-0.1085E 03	-0.1063E 03	-0.1004E 03	-0.9089E 02	-0.7818E 02	-0.6311E 02	-0.4663E 02	-0.2961E 02
	0.3719E-02	0.1612E-02	-0.1826E-03	-0.1680E-02	-0.2907E-02	-0.3899E-02	-0.4699E-02	-0.5358E-02	-0.5932E-02	-0.6485E-02
6	-0.1653E 02	-0.2263E 02	-0.2720E 02	-0.3037E 02	-0.3239E 02	-0.3336E 02	-0.3316E 02	-0.3149E 02	-0.2817E 02	-0.2323E 02
	0.2476E-01	0.2089E-01	0.1708E-01	0.1335E-01	0.9679E-02	0.6074E-02	0.2524E-02	-0.9799E-03	-0.4455E-02	-0.7924E-02
7	0.4112E 02	0.3955E 02	0.3551E 02	0.3215E 02	0.2682E 02	0.2250E 02	0.1657E 02	0.1171E 02	0.5495E 01	0.5710E 00
	0.5589E-01	0.5033E-01	0.4431E-01	0.3787E-01	0.3103E-01	0.2385E-01	0.1638E-01	0.8669E-02	0.7837E-03	-0.7218E-02
8	0.4302E 02	0.3952E 02	0.3650E 02	0.3124E 02	0.2685E 02	0.2073E 02	0.1570E 02	0.9208E 01	0.3928E 01	-0.2406E 01
	0.5589E-01	0.5033E-01	0.4431E-01	0.3787E-01	0.3103E-01	0.2385E-01	0.1638E-01	0.8669E-02	0.7837E-03	-0.7218E-02
9	0.5227E 02	0.5469E 02	0.5592E 02	0.5556E 02	0.5323E 02	0.4891E 02	0.4292E 02	0.3566E 02	0.2719E 02	0.1729E 02
	0.3709E-01	0.3409E-01	0.3074E-01	0.2704E-01	0.2297E-01	0.1853E-01	0.1374E-01	0.8632E-02	0.3244E-02	-0.2384E-02
10	0.2854E 02	0.3385E 02	0.3848E 02	0.4206E 02	0.4457E 02	0.4570E 02	0.4464E 02	0.4068E 02	0.3385E 02	0.2496E 02
	0.1869E-01	0.1751E-01	0.1616E-01	0.1459E-01	0.1279E-01	0.1074E-01	0.8425E-02	0.5853E-02	0.3033E-02	-0.1389E-04
11	-0.1354E 02	-0.1450E 02	-0.1387E 02	-0.1187E 02	-0.9582E 01	-0.7728E 01	-0.5953E 01	-0.3521E 01	-0.2406E-00	0.3500E 01
	0.4517E-02	0.4249E-02	0.3960E-02	0.3632E-02	0.3247E-02	0.2787E-02	0.2239E-02	0.1594E-02	0.8407E-03	-0.3455E-04
12	-0.6827E 02	-0.6952E 02	-0.7136E 02	-0.7381E 02	-0.7368E 02	-0.6855E 02	-0.5988E 02	-0.4916E 02	-0.3530E 02	-0.1833E 02
	-0.1859E-02	-0.1897E-02	-0.1865E-02	-0.1775E-02	-0.1638E-02	-0.1468E-02	-0.1282E-02	-0.1100E-02	-0.9478E-03	-0.8546E-03
13	-0.8581E 02	-0.7971E 02	-0.7057E 02	-0.5950E 02	-0.4834E 02	-0.3831E 02	-0.2931E 02	-0.2063E 02	-0.1198E 02	-0.3593E 01
	0.2019E-03	-0.2396E-03	-0.5427E-03	-0.7452E-03	-0.8892E-03	-0.1015E-02	-0.1154E-02	-0.1335E-02	-0.1585E-02	-0.1929E-02
14	-0.8290E 02	-0.1090E 03	-0.1360E 03	-0.1548E 03	-0.1681E 03	-0.1793E 03	-0.1804E 03	-0.1701E 03	-0.1619E 03	-0.1640E 03
	-0.3651E-03	-0.3781E-03	-0.3785E-03	-0.3661E-03	-0.3437E-03	-0.3147E-03	-0.2804E-03	-0.2441E-03	-0.2138E-03	-0.1970E-03
15	-0.5612E 02	-0.4862E 02	-0.3970E 02	-0.3013E 02	-0.2032E 02	-0.1101E 02	-0.3458E 01	0.1215E 01	0.2753E 01	0.1799E 01
	0.1329E-01	0.1144E-01	0.9688E-02	0.7988E-02	0.6290E-02	0.4551E-02	0.2731E-02	0.8047E-03	-0.1247E-02	-0.3433E-02
16	0.1926E 02	0.1464E 02	0.1027E 02	0.6056E 01	0.1838E 01	-0.2347E 01	-0.6219E 01	-0.9589E 01	-0.1268E 02	-0.1607E 02
	0.3889E-01	0.3449E-01	0.2995E-01	0.2528E-01	0.2049E-01	0.1559E-01	0.1058E-01	0.5492E-02	0.3351E-03	-0.4874E-02
17	0.5546E 02	0.4763E 02	0.3453E 02	0.2556E 02	0.1257E 02	0.4736E 01	-0.6204E 01	-0.1144E 02	-0.1933E 02	-0.2140E 02
	0.7235E-01	0.6477E-01	0.5668E-01	0.4817E-01	0.3937E-01	0.3037E-01	0.2129E-01	0.1221E-01	0.3211E-02	-0.5648E-02
18	0.5943E 02	0.4707E 02	0.3824E 02	0.2473E 02	0.1587E 02	0.3498E 01	-0.3403E 01	-0.1313E 02	-0.1703E 02	-0.2348E 02
	0.7235E-01	0.6477E-01	0.5668E-01	0.4817E-01	0.3937E-01	0.3037E-01	0.2129E-01	0.1221E-01	0.3211E-02	-0.5648E-02
19	0.2751E 02	0.3146E 02	0.3494E 02	0.3763E 02	0.3910E 02	0.3895E 02	0.3694E 02	0.3298E 02	0.2722E 02	0.2005E 02
	0.4122E-01	0.3843E-01	0.3540E-01	0.3208E-01	0.2846E-01	0.2452E-01	0.2026E-01	0.1570E-01	0.1084E-01	0.5726E-02
20	-0.3743E 02	-0.1561E 02	0.6436E 01	0.2710E 02	0.4560E 02	0.6082E 02	0.7218E 02	0.7948E 02	0.8280E 02	0.8252E 02
	0.1654E-01	0.1678E-01	0.1698E-01	0.1706E-01	0.1693E-01	0.1653E-01	0.1578E-01	0.1467E-01	0.1315E-01	0.1123E-01
21	-0.6578E 02	-0.5031E 02	-0.3280E 02	-0.1385E 02	0.9551E 01	0.2490E 02	0.4401E 02	0.6239E 02	0.7954E 02	0.9468E 02
	0.2948E-02	0.4041E-02	0.5198E-02	0.6358E-02	0.7459E-02	0.8438E-02	0.9239E-02	0.9808E-02	0.1010E-01	0.1005E-01
22	-0.5358E 02	-0.5027E 02	-0.4582E 02	-0.4050E 02	-0.2705E 02	-0.8005E 01	0.1109E 02	0.3505E 02	0.6198E 02	0.8276E 02
	0.1930E-03	0.1093E-02	0.2034E-02	0.2993E-02	0.3940E-02	0.4840E-02	0.5651E-02	0.6330E-02	0.6829E-02	0.7099E-02
23	-0.4128E-00	0.7730E 01	0.1671E 02	0.2603E 02	0.3474E 02	0.4257E 02	0.4967E 02	0.5608E 02	0.6194E 02	0.6709E 02
	0.6740E-02	0.7363E-02	0.7907E-02	0.8333E-02	0.8604E-02	0.8684E-02	0.8547E-02	0.8169E-02	0.7530E-02	0.6611E-02
24	-0.1755E 02	-0.3764E 02	-0.5221E 02	-0.4625E 02	-0.5876E 02	-0.7143E 02	-0.5407E 02	-0.5187E 02	-0.6862E 02	-0.5848E 02
	0.2495E-04	0.1498E-03	0.2813E-03	0.4180E-03	0.5506E-03	0.6764E-03	0.7938E-03	0.8904E-03	0.9589E-03	0.9985E-03
25	0.4567E 02	0.5960E 02	0.7172E 02	0.8091E 02	0.8662E 02	0.8850E 02	0.8637E 02	0.8042E 02	0.7104E 02	0.5883E 02
	0.2081E-01	0.2035E-01	0.1962E-01	0.1855E-01	0.1712E-01	0.1529E-01	0.1303E-01	0.1038E-01	0.7346E-02	0.3959E-02

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.6349E 02	0.6667E 02	0.6764E 02	0.6701E 02	0.6443E 02	0.5974E 02	0.5290E 02	0.4360E 02	0.3231E 02	0.1940E 02
	0.3765E-01	0.3460E-01	0.3115E-01	0.2726E-01	0.2294E-01	0.1819E-01	0.1304E-01	0.7515E-02	0.1676E-02	-0.4425E-02
27	0.4236E 02	0.3924E 02	0.2915E 02	0.2474E 02	0.1407E 02	0.9777E 01	-0.1325E-00	-0.3048E 01	-0.1109E 02	-0.1185E 02
	0.5335E-01	0.4649E-01	0.3922E-01	0.3160E-01	0.2368E-01	0.1555E-01	0.7267E-02	-0.1092E-02	-0.9473E-02	-0.1783E-01
28	0.4348E 02	0.3979E 02	0.3145E 02	0.2149E 02	0.1756E 02	0.7655E 01	0.4406E 01	-0.4250E 01	-0.5791E 01	-0.1247E 02
	0.5335E-01	0.4649E-01	0.3922E-01	0.3160E-01	0.2368E-01	0.1555E-01	0.7267E-02	-0.1092E-02	-0.9473E-02	-0.1783E-01
29	-0.3455E 02	-0.3878E 02	-0.4161E 02	-0.4307E 02	-0.4303E 02	-0.4137E 02	-0.3818E 02	-0.3382E 02	-0.2886E 02	-0.2396E 02
	0.2157E-01	0.1695E-01	0.1247E-01	0.8136E-02	0.3923E-02	-0.1801E-03	-0.4193E-02	-0.8137E-02	-0.1204E-01	-0.1593E-01
30	-0.1281E 03	-0.1286E 03	-0.1237E 03	-0.1148E 03	-0.1028E 03	-0.8911E 02	-0.7465E 02	-0.6026E 02	-0.4653E 02	-0.3383E 02
	0.1513E-02	-0.1062E-02	-0.3259E-02	-0.5112E-02	-0.6670E-02	-0.7989E-02	-0.9122E-02	-0.1013E-01	-0.1105E-01	-0.1195E-01
31	-0.1246E 03	-0.1275E 03	-0.1265E 03	-0.1232E 03	-0.1151E 03	-0.1060E 03	-0.9548E 02	-0.8401E 02	-0.7181E 02	-0.5889E 02
	-0.4367E-02	-0.5451E-02	-0.6271E-02	-0.6845E-02	-0.7198E-02	-0.7360E-02	-0.7359E-02	-0.7227E-02	-0.6997E-02	-0.6704E-02
32	-0.6806E 02	-0.8035E 02	-0.9280E 02	-0.1036E 03	-0.1130E 03	-0.1185E 03	-0.1202E 03	-0.1163E 03	-0.1075E 03	-0.9457E 02
	-0.3160E-02	-0.3554E-02	-0.3859E-02	-0.4068E-02	-0.4173E-02	-0.4170E-02	-0.4054E-02	-0.3828E-02	-0.3502E-02	-0.3095E-02
33	-0.3567E 02	-0.5279E 02	-0.7080E 02	-0.8802E 02	-0.1030E 03	-0.1143E 03	-0.1206E 03	-0.1211E 03	-0.1155E 03	-0.1046E 03
	-0.1889E-02	-0.2128E-02	-0.2333E-02	-0.2490E-02	-0.2587E-02	-0.2614E-02	-0.2561E-02	-0.2423E-02	-0.2204E-02	-0.1917E-02
34	-0.2531E 02	-0.2994E 02	-0.3264E 02	-0.3883E 02	-0.3971E 02	-0.4225E 02	-0.3940E 02	-0.3971E 02	-0.3831E 02	-0.3604E 02
	-0.4479E-03	-0.5038E-03	-0.5471E-03	-0.5769E-03	-0.5918E-03	-0.5914E-03	-0.5749E-03	-0.5429E-03	-0.4967E-03	-0.4391E-03

SF,BM /T

1	-0.8640E 01	-0.1184E 02	-0.1900E 02	-0.2118E 02	-0.2696E 02	-0.2755E 02	-0.3147E 02	-0.3016E 02	-0.3222E 02	-0.2947E 02
2	-0.4728E 02	-0.5041E 02	-0.5343E 02	-0.5324E 02	-0.5267E 02	-0.4893E 02	-0.4482E 02	-0.3785E 02	-0.3070E 02	-0.2114E 02
3	0.6146E 02	0.6917E 02	0.6854E 02	0.7188E 02	0.6687E 02	0.6592E 02	0.5687E 02	0.5232E 02	0.4035E 02	0.3375E 02
4	0.6133E 02	0.5585E 02	0.4940E 02	0.4246E 02	0.3554E 02	0.2908E 02	0.2346E 02	0.1899E 02	0.1595E 02	0.1445E 02
5	-0.2791E 02	-0.3372E 02	-0.4033E 02	-0.4686E 02	-0.5245E 02	-0.5631E 02	-0.5765E 02	-0.5593E 02	-0.5105E 02	-0.4336E 02
6	0.2748E 02	-0.4933E 02	-0.1160E 03	-0.1713E 03	-0.2134E 03	-0.2430E 03	-0.2631E 03	-0.2794E 03	-0.2984E 03	-0.3253E 03
7	0.3346E 04	0.3170E 04	0.2977E 04	0.2754E 04	0.2482E 04	0.2146E 04	0.1745E 04	0.1282E 04	0.7650E 03	0.2023E 03
8	0.2647E 04	0.2807E 04	0.2954E 04	0.3059E 04	0.3097E 04	0.3051E 04	0.2915E 04	0.2686E 04	0.2369E 04	0.1972E 04
9	-0.1181E 04	-0.1546E 04	-0.1800E 04	-0.1961E 04	-0.2047E 04	-0.2081E 04	-0.2084E 04	-0.2075E 04	-0.2067E 04	-0.2069E 04

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.4654E 02	-0.4936E 02	-0.5140E 02	-0.5060E 02	-0.4341E 02	-0.3515E 02	-0.1999E 02	-0.6710E 00	0.2193E 02	0.4692E 02
	-0.7938E-03	-0.6566E-03	-0.5244E-03	-0.3742E-03	-0.1864E-03	0.5162E-04	0.3430E-03	0.6834E-03	0.1064E-02	0.1471E-02
2	-0.2974E 02	-0.2634E 02	-0.2206E 02	-0.1872E 02	-0.1362E 02	-0.6913E 01	0.2489E 01	0.1556E 02	0.3105E 02	0.5002E 02
	-0.1220E-02	-0.9514E-03	-0.7087E-03	-0.4767E-03	-0.2407E-03	0.1090E-04	0.2829E-03	0.5743E-03	0.8794E-03	0.1188E-02
3	-0.1191E 02	0.5740E-01	0.1040E 02	0.1944E 02	0.2748E 02	0.3465E 02	0.4089E 02	0.4612E 02	0.5033E 02	0.5360E 02
	-0.3211E-02	-0.2919E-02	-0.2705E-02	-0.2575E-02	-0.2529E-02	-0.2569E-02	-0.2695E-02	-0.2909E-02	-0.3209E-02	-0.3591E-02
4	-0.2765E 02	-0.1703E 02	-0.1402E 02	-0.2785E 01	0.2492E 01	0.7298E 01	0.1618E 02	0.2025E 02	0.3001E 02	0.3283E 02
	-0.1736E-03	-0.1352E-03	-0.1008E-03	-0.6754E-04	-0.3395E-04	0.1882E-05	0.4061E-04	0.8198E-04	0.1255E-03	0.1693E-03
5	-0.1273E 02	0.3471E 01	0.1845E 02	0.3161E 02	0.4236E 02	0.5027E 02	0.5507E 02	0.5659E 02	0.5481E 02	0.4995E 02
	-0.7072E-02	-0.7734E-02	-0.8505E-02	-0.9413E-02	-0.1049E-01	-0.1171E-01	-0.1313E-01	-0.1471E-01	-0.1646E-01	-0.1835E-01
6	-0.1710E 02	-0.1049E 02	-0.3053E 01	0.1901E 01	0.6362E 01	0.9174E 01	0.1016E 02	0.9352E 01	0.6952E 01	0.3222E 01
	-0.1141E-01	-0.1494E-01	-0.1850E-01	-0.2213E-01	-0.2581E-01	-0.2955E-01	-0.3335E-01	-0.3718E-01	-0.4102E-01	-0.4484E-01
7	-0.5233E 01	-0.9466E 01	-0.1427E 02	-0.1757E 02	-0.2142E 02	-0.2380E 02	-0.2639E 02	-0.2731E 02	-0.2835E 02	-0.2820E 02
	-0.1527E-01	-0.2330E-01	-0.3124E-01	-0.3902E-01	-0.4658E-01	-0.5386E-01	-0.6083E-01	-0.6744E-01	-0.7367E-01	-0.7952E-01
8	-0.7192E 01	-0.1255E 02	-0.1622E 02	-0.2035E 02	-0.2296E 02	-0.2595E 02	-0.2730E 02	-0.2868E 02	-0.2851E 02	-0.2874E 02
	-0.1527E-01	-0.2330E-01	-0.3124E-01	-0.3902E-01	-0.4650E-01	-0.5286E-01	-0.6083E-01	-0.6744E-01	-0.7367E-01	-0.7952E-01
9	0.5815E 01	-0.6944E 01	-0.2008E 02	-0.3216E 02	-0.4191E 02	-0.4911E 02	-0.5479E 02	-0.6018E 02	-0.6527E 02	-0.6877E 02
	-0.8194E-02	-0.1411E-01	-0.2005E-01	-0.2592E-01	-0.3163E-01	-0.3713E-01	-0.4236E-01	-0.4727E-01	-0.5183E-01	-0.5600E-01
10	0.1507E 02	0.5119E 01	-0.4525E 01	-0.1447E 02	-0.2586E 02	-0.3866E 02	-0.5065E 02	-0.5904E 02	-0.6330E 02	-0.6562E 02
	-0.3254E-02	-0.6638E-02	-0.1011E-01	-0.1361E-01	-0.1709E-01	-0.2048E-01	-0.2372E-01	-0.2677E-01	-0.2957E-01	-0.3211E-01
11	0.7023E 01	0.9193E 01	0.8697E 01	0.5618E 01	0.2115E 01	-0.1308E-01	-0.2038E 01	-0.6905E 01	-0.1505E 02	-0.2334E 02
	-0.1038E-02	-0.2164E-02	-0.3395E-02	-0.4707E-02	-0.6072E-02	-0.7460E-02	-0.8849E-02	-0.1022E-01	-0.1153E-01	-0.1276E-01
12	-0.3700E 01	0.3090E 01	0.7609E 01	0.1934E 02	0.3480E 02	0.4183E 02	0.3839E 02	0.3415E 02	0.3457E 02	0.3192E 02
	-0.8473E-03	-0.9353E-03	-0.1112E-02	-0.1369E-02	-0.1703E-02	-0.2117E-02	-0.2604E-02	-0.3146E-02	-0.3722E-02	-0.4313E-02
13	0.3963E 01	0.9664E 01	0.1232E 02	0.1216E 02	0.1155E 02	0.1248E 02	0.1381E 02	0.1260E 02	0.8250E 01	0.3586E 01
	-0.2386E-02	-0.2959E-02	-0.3640E-02	-0.4413E-02	-0.5256E-02	-0.6149E-02	-0.7076E-02	-0.8022E-02	-0.8967E-02	-0.9887E-02
14	-0.1542E 03	-0.1027E 03	-0.3213E 02	0.5797E 01	0.1146E 02	0.3017E 02	0.7444E 02	0.1085E 03	0.1105E 03	0.1077E 03
	-0.1934E-03	-0.1978E-03	-0.2143E-03	-0.2533E-03	-0.3142E-03	-0.3868E-03	-0.4671E-03	-0.5601E-03	-0.6668E-03	-0.7774E-03
15	-0.6006E 00	-0.3464E 01	-0.6333E 01	-0.9761E 01	-0.1489E 02	-0.2176E 02	-0.2826E 02	-0.3173E 02	-0.3177E 02	-0.3063E 02
	-0.5745E-02	-0.8158E-02	-0.1064E-01	-0.1316E-01	-0.1568E-01	-0.1816E-01	-0.2056E-01	-0.2285E-01	-0.2500E-01	-0.2700E-01
16	-0.2032E 02	-0.2555E 02	-0.3120E 02	-0.3620E 02	-0.3956E 02	-0.4127E 02	-0.4250E 02	-0.4449E 02	-0.4718E 02	-0.4913E 02
	-0.1011E-01	-0.1534E-01	-0.2051E-01	-0.2557E-01	-0.3048E-01	-0.3519E-01	-0.3968E-01	-0.4393E-01	-0.4791E-01	-0.5160E-01
17	-0.2613E 02	-0.2553E 02	-0.2826E 02	-0.2466E 02	-0.2908E 02	-0.2754E 02	-0.2976E 02	-0.2769E 02	-0.2921E 02	-0.2688E 02
	-0.1432E-01	-0.2277E-01	-0.3095E-01	-0.3884E-01	-0.4641E-01	-0.5364E-01	-0.6052E-01	-0.6702E-01	-0.7313E-01	-0.7884E-01
18	-0.2425E 02	-0.2792E 02	-0.2674E 02	-0.2931E 02	-0.2738E 02	-0.3044E 02	-0.2886E 02	-0.3081E 02	-0.2858E 02	-0.3021E 02
	-0.1432E-01	-0.2277E-01	-0.3095E-01	-0.3884E-01	-0.4641E-01	-0.5364E-01	-0.6052E-01	-0.6702E-01	-0.7313E-01	-0.7884E-01
19	0.1205E 02	0.4071E 01	-0.2945E 01	-0.8301E 01	-0.1197E 02	-0.1461E 02	-0.1717E 02	-0.2022E 02	-0.2360E 02	-0.2673E 02
	0.3990E-03	-0.5082E-02	-0.1065E-01	-0.1626E-01	-0.2184E-01	-0.2736E-01	-0.3280E-01	-0.3811E-01	-0.4326E-01	-0.4824E-01
20	0.7942E 02	0.7424E 02	0.6720E 02	0.5832E 02	0.4802E 02	0.3724E 02	0.2711E 02	0.1820E 02	0.1005E 02	0.1598E 01
	0.8898E-02	0.6191E-02	0.3152E-02	-0.1698E-03	-0.3720E-02	-0.7442E-02	-0.1128E-01	-0.1518E-01	-0.1911E-01	-0.2300E-01
21	0.1062E 03	0.1124E 03	0.1130E 03	0.1086E 03	0.1001E 03	0.8827E 02	0.7351E 02	0.5614E 02	0.3694E 02	0.1688E 02
	0.9647E-02	0.8864E-02	0.7712E-02	0.6214E-02	0.4403E-02	0.2321E-02	0.1821E-04	-0.2453E-02	-0.5031E-02	-0.7653E-02
22	0.9386E 02	0.1133E 03	0.1225E 03	0.1257E 03	0.1234E 03	0.1127E 03	0.9368E 02	0.6917E 02	0.3964E 02	0.6867E 01
	0.7100E-02	0.6819E-02	0.6250E-02	0.5309E-02	0.4282E-02	0.2924E-02	0.1363E-02	-0.3541E-03	-0.2166E-02	-0.4006E-02
23	0.7032E 02	0.7021E 02	0.6631E 02	0.5909E 02	0.4923E 02	0.3723E 02	0.2313E 02	0.7092E 01	-0.1012E 02	-0.2736E 02
	0.5400E-02	0.3907E-02	0.2155E-02	0.1750E-03	-0.1991E-02	-0.4298E-02	-0.6697E-02	-0.9136E-02	-0.1156E-01	-0.1391E-01
24	-0.3870E 02	-0.2969E 02	-0.1232E 02	0.7033E 01	0.1357E 02	0.2008E 02	0.2863E 02	0.2902E 02	0.3104E 02	0.3930E 02
	0.1001E-02	0.9628E-03	0.8845E-03	0.7665E-03	0.6099E-03	0.4174E-03	0.1971E-03	-0.4622E-04	-0.3029E-03	-0.5627E-03
25	0.4486E 02	0.3012E 02	0.1510E 02	-0.2854E-01	-0.1480E 02	-0.2827E 02	-0.3929E 02	-0.4724E 02	-0.5253E 02	-0.5635E 02
	0.2669E-03	-0.3667E-02	-0.7769E-02	-0.1195E-01	-0.1618E-01	-0.2035E-01	-0.2440E-01	-0.2830E-01	-0.3199E-01	-0.3544E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.5509E 01	-0.8431E 01	-0.2125E 02	-0.3196E 02	-0.4014E 02	-0.4610E 02	-0.5055E 02	-0.5411E 02	-0.5687E 02	-0.5858E 02
	-0.1071E-01	-0.1710E-01	-0.2330E-01	-0.2962E-01	-0.3590E-01	-0.4195E-01	-0.4765E-01	-0.5305E-01	-0.5813E-01	-0.6286E-01
27	-0.1779E 02	-0.1652E 02	-0.2096E 02	-0.1901E 02	-0.2326E 02	-0.2149E 02	-0.2600E 02	-0.2447E 02	-0.2920E 02	-0.2792E 02
	-0.2611E-01	-0.3428E-01	-0.4230E-01	-0.5012E-01	-0.5773E-01	-0.6507E-01	-0.7213E-01	-0.7887E-01	-0.8527E-01	-0.9128E-01
28	-0.1202E 02	-0.1696E 02	-0.1527E 02	-0.1960E 02	-0.1785E 02	-0.2242E 02	-0.2099E 02	-0.2583E 02	-0.2464E 02	-0.2973E 02
	-0.2611E-01	-0.3428E-01	-0.4230E-01	-0.5012E-01	-0.5773E-01	-0.6507E-01	-0.7213E-01	-0.7887E-01	-0.8527E-01	-0.9128E-01
29	-0.1969E 02	-0.1640E 02	-0.1424E 02	-0.1314E 02	-0.1293E 02	-0.1343E 02	-0.1453E 02	-0.1611E 02	-0.1803E 02	-0.2004E 02
	-0.1983E-01	-0.2374E-01	-0.2766E-01	-0.3157E-01	-0.3545E-01	-0.3929E-01	-0.4306E-01	-0.4674E-01	-0.5031E-01	-0.5374E-01
30	-0.2241E 02	-0.1239E 02	-0.3820E 01	0.3298E 01	0.9005E 01	0.1344E 02	0.1607E 02	0.1966E 02	0.2218E 02	0.2461E 02
	-0.1287E-01	-0.1383E-01	-0.1483E-01	-0.1589E-01	-0.1701E-01	-0.1818E-01	-0.1940E-01	-0.2068E-01	-0.2199E-01	-0.2334E-01
31	-0.4522E 02	-0.3090E 02	-0.1625E 02	-0.1587E 01	0.1276E 02	0.2456E 02	0.3957E 02	0.5141E 02	0.6154E 02	0.6937E 02
	-0.6380E-02	-0.6043E-02	-0.5710E-02	-0.5396E-02	-0.5115E-02	-0.4885E-02	-0.4724E-02	-0.4649E-02	-0.4675E-02	-0.4811E-02
32	-0.7884E 02	-0.6113E 02	-0.3969E 02	-0.1727E 02	0.7500E 01	0.3223E 02	0.5549E 02	0.7605E 02	0.9149E 02	0.1031E 03
	-0.2627E-02	-0.2112E-02	-0.1560E-02	-0.9868E-03	-0.4110E-03	0.1441E-03	0.6519E-03	0.1087E-02	0.1428E-02	0.1663E-02
33	-0.8036E 02	-0.7018E 02	-0.4757E 02	-0.2265E 02	0.3220E 01	0.2868E 02	0.5234E 02	0.7299E 02	0.8972E 02	0.1019E 03
	-0.1578E-02	-0.1193E-02	-0.7714E-03	-0.3255E-03	0.1286E-03	0.5717E-03	0.9823E-03	0.1340E-02	0.1629E-02	0.1839E-02
34	-0.2889E 02	-0.1531E 02	-0.9849E 01	0.3706E 01	0.1946E 02	0.1817E 02	0.2497E 02	0.2794E 02	0.3592E 02	0.3611E 02
	-0.3727E-03	-0.2993E-03	-0.2211E-03	-0.1395E-03	-0.5780E-04	0.2099E-04	0.9306E-04	0.1546E-03	0.2032E-03	0.2365E-03

SF,BM /T

1	-0.3050E 02	-0.2727E 02	-0.2808E 02	-0.2476E 02	-0.2527E 02	-0.2150E 02	-0.2141E 02	-0.1715E 02	-0.1651E 02	-0.1162E 02
2	-0.1187E 02	-0.1063E 01	0.8488E 01	0.1828E 02	0.2578E 02	0.3262E 02	0.3692E 02	0.4052E 02	0.4173E 02	0.4206E 02
3	0.2071E 02	0.1407E 02	0.1961E 01	-0.2953E 01	-0.1283E 02	-0.1534E 02	-0.2292E 02	-0.2340E 02	-0.2919E 02	-0.2811E 02
4	0.1424E 02	0.1458E 02	0.1451E 02	0.1313E 02	0.9735E 01	0.3970E 01	-0.4166E 01	-0.1441E 02	-0.2640E 02	-0.3969E 02
5	-0.3361E 02	-0.2112E 02	-0.7048E 01	0.8363E 01	0.2442E 02	0.4038E 02	0.5541E 02	0.6877E 02	0.7992E 02	0.8851E 02
6	-0.3654E 03	-0.4039E 03	-0.4475E 03	-0.4868E 03	-0.5188E 03	-0.5442E 03	-0.5665E 03	-0.5899E 03	-0.6174E 03	-0.6491E 03
7	-0.7246E 03	-0.1019E 04	-0.1670E 04	-0.2337E 04	-0.2994E 04	-0.3613E 04	-0.4183E 04	-0.4711E 04	-0.5194E 04	-0.5614E 04
8	0.1[illegible]08E 04	0.9559E 03	0.3526E 03	-0.2915E 03	-0.9559E 03	-0.1622E 04	-0.2279E 04	-0.2920E 04	-0.3543E 04	-0.4151E 04
9	-0.[illegible]	-0.2125E 04	-0.2187E 04	-0.2275E 04	-0.2386E 04	-0.2517E 04	-0.2664E 04	-0.2820E 04	-0.2984E 04	-0.3154E 04

639

X,Y	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[illegible]	0.1154E 03	0.1252E 03	0.1330E 03	0.1072E 03	0.7830E 02	0.3865E 02	-0.8252E 01	-0.5823E 02
	[illegible]	0.2476E-02	0.2555E-02	0.2428E-02	0.2077E-02	0.1515E-02	0.7817E-03	-0.7367E-04	-0.9923E-03
2	[illegible]	0.1020E 03	0.1065E 03	0.1010E 03	0.8436E 02	0.5976E 02	0.2024E 02	-0.7719E 01	-0.4745E 02
	[illegible]	0.1765E-02	0.1659E-02	0.1331E-02	0.7667E-03	-0.1635E-04	-0.9783E-03	-0.2069E-02	-0.3233E-02
3	[illegible]	0.5744E 02	0.5515E 02	0.4971E 02	0.4049E 02	0.2725E 02	0.1028E 02	-0.9627E 01	-0.3131E 02
	[illegible]	-0.5371E-02	-0.6279E-02	-0.7390E-02	-0.8713E-02	-0.1023E-01	-0.1190E-01	-0.1368E-01	-0.1552E-01
4	[illegible]	0.2786E 01	-0.1378E 02	-0.2886E 02	-0.3305E 02	-0.3962E 02	-0.4272E 02	-0.4864E 02	-0.5088E 02
	[illegible]	0.2498E-03	0.2342E-03	0.1873E-03	0.1073E-03	-0.3764E-05	-0.1400E-03	-0.2945E-03	-0.4592E-03
5	[illegible]	0.2364E 02	0.1407E 02	0.5139E 01	-0.3235E 01	-0.1122E 02	-0.1938E 02	-0.2749E 02	-0.3563E 02
	-0.2[illegible]E-01	-0.2247E-01	-0.2468E-01	-0.2709E-01	-0.2943E-01	-0.3195E-01	-0.3454E-01	-0.3717E-01	-0.3980E-01	-0.4242E-01
6	-0.1[illegible]E 01	-0.7588E 01	-0.1447E 02	-0.2194E 02	-0.2929E 02	-0.3558E 02	-0.4007E 02	-0.4253E 02	-0.4338E 02	-0.4345E 02
	-0.4[illegible]E-01	-0.5233E-01	-0.5600E-01	-0.5961E-01	-0.6315E-01	-0.6661E-01	-0.6997E-01	-0.7320E-01	-0.7629E-01	-0.7923E-01
7	-0.2[illegible]E 02	-0.2848E 02	-0.2887E 02	-0.2951E 02	-0.2974E 02	-0.2869E 02	-0.2973E 02	-0.3086E 02	-0.3262E 02	-0.3347E 02
	-0.9496E-01	-0.9903E-01	-0.9476E-01	-0.9919E-01	-0.1033E-00	-0.1073E-00	-0.1109E-00	-0.1144E-00	-0.1175E-00	-0.1204E-00
8	-0.2813E 02	-0.2827E 02	-0.2773E 02	-0.2776E 02	-0.2725E 02	-0.2764E 02	-0.2810E 02	-0.2968E 02	-0.3103E 02	-0.3232E 02
	-0.8496E-01	-0.9003E-01	-0.9476E-01	-0.9919E-01	-0.1033E-00	-0.1073E-00	-0.1109E-00	-0.1144E-00	-0.1175E-00	-0.1204E-00
9	-0.6944E 02	-0.6744E 02	-0.6413E 02	-0.6103E 02	-0.5871E 02	-0.5646E 02	-0.5286E 02	-0.4703E 02	-0.3982E 02	-0.3355E 02
	-0.5975E-01	-0.6312E-01	-0.6614E-01	-0.6887E-01	-0.7135E-01	-0.7362E-01	-0.7570E-01	-0.7761E-01	-0.7938E-01	-0.8104E-01
10	-0.6826E 02	-0.7122E 02	-0.7268E 02	-0.7084E 02	-0.6512E 02	-0.5674E 02	-0.4850E 02	-0.4322E 02	-0.4157E 02	-0.4183E 02
	-0.3437E-01	-0.3635E-01	-0.3809E-01	-0.3962E-01	-0.4097E-01	-0.4220E-01	-0.4332E-01	-0.4437E-01	-0.4537E-01	-0.4630E-01
11	-0.2870E 02	-0.3108E 02	-0.3229E 02	-0.3404E 02	-0.3782E 02	-0.4446E 02	-0.5293E 02	-0.6071E 02	-0.6631E 02	-0.7044E 02
	-0.1388E-01	-0.1490E-01	-0.1583E-01	-0.1672E-01	-0.1758E-01	-0.1842E-01	-0.1925E-01	-0.2002E-01	-0.2073E-01	-0.2136E-01
12	0.2244E 02	0.1564E 02	0.1330E 02	0.2514E 01	-0.2122E 02	-0.4726E 02	-0.6763E 02	-0.8406E 02	-0.9959E 02	-0.1121E 03
	-0.4908E-02	-0.5512E-02	-0.6145E-02	-0.6828E-02	-0.7570E-02	-0.8357E-02	-0.9151E-02	-0.9915E-02	-0.1061E-01	-0.1122E-01
13	0.1285E 01	0.1041E 01	0.8080E 00	-0.1194E 01	-0.6386E 01	-0.1552E 02	-0.2746E 02	-0.3962E 02	-0.5036E 02	-0.6013E 02
	-0.1077E-01	-0.1162E-01	-0.1248E-01	-0.1336E-01	-0.1431E-01	-0.1532E-01	-0.1637E-01	-0.1745E-01	-0.1851E-01	-0.1952E-01
14	0.1064E 03	0.5578E 02	-0.4693E 02	-0.1271E 03	-0.1500E 03	-0.1547E 03	-0.1711E 03	-0.1890E 03	-0.1922E 03	-0.1839E 03
	-0.8883E-03	-0.1012E-02	-0.1154E-02	-0.1300E-02	-0.1443E-02	-0.1590E-02	-0.1742E-02	-0.1888E-02	-0.2019E-02	-0.2131E-02
15	-0.3060E 02	-0.3171E 02	-0.3223E 02	-0.3047E 02	-0.2509E 02	-0.2004E 02	-0.1531E 02	-0.1432E 02	-0.1742E 02	-0.2259E 02
	-0.2883E-01	-0.3053E-01	-0.3212E-01	-0.3364E-01	-0.3512E-01	-0.3660E-01	-0.3811E-01	-0.3965E-01	-0.4122E-01	-0.4282E-01
16	-0.4896E 02	-0.4664E 02	-0.4338E 02	-0.4052E 02	-0.3843E 02	-0.3629E 02	-0.3263E 02	-0.2663E 02	-0.1923E 02	-0.1286E 02
	-0.5498E-01	-0.5809E-01	-0.6095E-01	-0.6363E-01	-0.6617E-01	-0.6859E-01	-0.7093E-01	-0.7320E-01	-0.7543E-01	-0.7764E-01
17	-0.2865E 02	-0.2885E 02	-0.2874E 02	-0.2649E 02	-0.2739E 02	-0.2431E 02	-0.2482E 02	-0.2193E 02	-0.2259E 02	-0.1945E 02
	-0.8417E-01	-0.8912E-01	-0.9374E-01	-0.9805E-01	-0.1021E-00	-0.1059E-00	-0.1095E-00	-0.1130E-00	-0.1162E-00	-0.1193E-00
18	-0.2826E 02	-0.3032E 02	-0.2851E 02	-0.2999E 02	-0.2720E 02	-0.2768E 02	-0.2450E 02	-0.2499E 02	-0.2194E 02	-0.2194E 02
	-0.8417E-01	-0.8912E-01	-0.9374E-01	-0.9805E-01	-0.1021E-00	-0.1059E-00	-0.1095E-00	-0.1130E-00	-0.1162E-00	-0.1193E-00
19	-0.2917E 02	-0.3106E 02	-0.3313E 02	-0.3629E 02	-0.4088E 02	-0.4641E 02	-0.5213E 02	-0.5755E 02	-0.6262E 02	-0.6760E 02
	-0.5300E-01	-0.5757E-01	-0.6196E-01	-0.6619E-01	-0.7028E-01	-0.7422E-01	-0.7799E-01	-0.8157E-01	-0.8492E-01	-0.8801E-01
20	-0.8034E 01	-0.1913E 02	-0.3117E 02	-0.4310E 02	-0.5448E 02	-0.6597E 02	-0.7829E 02	-0.9143E 02	-0.1049E 03	-0.1180E 03
	-0.2684E-01	-0.3060E-01	-0.3427E-01	-0.3786E-01	-0.4134E-01	-0.4471E-01	-0.4792E-01	-0.5094E-01	-0.5372E-01	-0.5621E-01
21	-0.3298E 01	-0.2288E 02	-0.4157E 02	-0.6002E 02	-0.7842E 02	-0.9560E 02	-0.1107E 03	-0.1240E 03	-0.1350E 03	-0.1432E 03
	-0.1026E-01	-0.1283E-01	-0.1534E-01	-0.1776E-01	-0.2010E-01	-0.2232E-01	-0.2439E-01	-0.2627E-01	-0.2792E-01	-0.2931E-01
22	-0.2187E 02	-0.4547E 02	-0.7214E 02	-0.9798E 02	-0.1192E 03	-0.1335E 03	-0.1544E 03	-0.1627E 03	-0.1633E 03	-0.1670E 03
	-0.5815E-02	-0.7560E-02	-0.9229E-02	-0.1081E-01	-0.1228E-01	-0.1364E-01	-0.1486E-01	-0.1591E-01	-0.1676E-01	-0.1741E-01
23	-0.4353E 02	-0.5769E 02	-0.6922E 02	-0.7740E 02	-0.8808E 02	-0.9749E 02	-0.1046E 03	-0.1109E 03	-0.1160E 03	-0.1196E 03
	-0.1613E-01	-0.1822E-01	-0.2015E-01	-0.2195E-01	-0.2360E-01	-0.2512E-01	-0.2649E-01	-0.2766E-01	-0.2865E-01	-0.2944E-01
24	0.1974E 02	-0.3318E 02	-0.5670E 02	-0.6818E 02	-0.1144E 03	-0.1283E 03	-0.9385E 02	-0.1049E 03	-0.1272E 03	-0.9279E 02
	-0.8219E-03	-0.1077E-02	-0.1316E-02	-0.1542E-02	-0.1757E-02	-0.1952E-02	-0.2120E-02	-0.2270E-02	-0.2394E-02	-0.2482E-02
25	-0.5901E 02	-0.6205E 02	-0.6833E 02	-0.7216E 02	-0.7501E 02	-0.7763E 02	-0.8107E 02	-0.8581E 02	-0.9186E 02	-0.9856E 02
	-0.3864E-01	-0.4160E-01	-0.4433E-01	-0.4686E-01	-0.4919E-01	-0.5135E-01	-0.5333E-01	-0.5511E-01	-0.5668E-01	-0.5802E-01

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	-0.5907E 02	-0.5963E 02	-0.5812E 02	-0.5850E 02	-0.6048E 02	-0.6335E 02	-0.6625E 02	-0.6839E 02	-0.6951E 02	-0.6991E 02
[illegible]	-0.6723E-01	-0.7126E-01	-0.7497E-01	-0.7842E-01	-0.8161E-01	-0.8457E-01	-0.8729E-01	-0.8976E-01	-0.9195E-01	-0.9386E-01
2[illegible]	-0.3294E 02	-0.3186E 02	-0.3672E 02	-0.3500E 02	-0.3876E 02	-0.3575E 02	-0.3829E 02	-0.3430E 02	-0.3590E 02	-0.3079E 02
[illegible]	-0.9689E-01	-0.1021E-00	-0.1069E-00	-0.1113E-00	-0.1154E-00	-0.1191E-00	-0.1225E-00	-0.1256E-00	-0.1284E-00	-0.1308E-00
[illegible]	-0.2882E 02	-0.3408E 02	-0.3291E 02	-0.3761E 02	-0.3546E 02	-0.3877E 02	-0.3547E 02	-0.3781E 02	-0.3364E 02	-0.3488E 02
[illegible]	-0.9689E-01	-0.1021E-00	-0.1069E-00	-0.1113E-00	-0.1154E-00	-0.1191E-00	-0.1225E-00	-0.1256E-00	-0.1284E-00	-0.1308E-00
2[illegible]	-0.2177E 02	-0.2231E 02	-0.2331E 02	-0.2308E 02	-0.2240E 02	-0.2132E 02	-0.1971E 02	-0.1732E 02	-0.1424E 02	-0.1113E 02
[illegible]	-0.5701	-0.6014E-01	-0.6315E-01	-0.6608E-01	-0.6894E-01	-0.7177E-01	-0.7459E-01	-0.7738E-01	-0.8016E-01	-0.8295E-01
[illegible]	[illegible]	0.2865E 02	0.2973E 02	0.3016E 02	0.3011E 02	0.2956E 02	0.2798E 02	0.2428E 02	0.1713E 02	0.5620E 01
[illegible]	[illegible]	-0.2617E-01	-0.2772E-01	-0.2941E-01	-0.3125E-01	-0.3320E-01	-0.3551E-01	-0.3791E-01	-0.4046E-01	-0.4314E-01
2[illegible]	[illegible]	0.7698E 02	0.7657E 02	0.7287E 02	0.6504E 02	0.5208E 02	0.3335E 02	0.9204E 01	-0.1881E 02	-0.4821E 02
[illegible]	[illegible]	[illegible]01E-02	-0.6106E-02	-0.6944E-02	-0.8023E-02	-0.9358E-02	-0.1091E-01	-0.1262E-01	-0.1444E-01	-0.1629E-01
3[illegible]	[illegible]	[illegible] 03	0.1054E 03	0.8980E 02	0.6388E 02	0.2749E 02	-0.1413E 02	-0.5730E 02	-0.9641E 02	-0.1286E 03
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.1500E-02	0.1058E-02	0.4028E-03	-0.4427E-03	-0.1424E-02	-0.2468E-02	-0.3500E-02	-0.4453E-02
3[illegible]	[illegible]	[illegible] 02	0.9357E 02	0.7029E 02	0.3725E 02	-0.3311E-00	-0.4005E 02	-0.7691E 02	-0.1080E 03	-0.1314E 03
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible].1792E-02	0.1497E-02	0.1018E-02	0.4189E-03	-0.2608E-03	-0.9601E-03	-0.1623E-02	-0.2201E-02
4[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible].1805E 01	-0.2042E 02	-0.3711E 02	-0.4210E 02	-0.4888E 02	-0.5090E 02	-0.5486E 02	-0.5393E 02
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.2120E-03	0.1488E-03	0.5554E-04	-0.6424E-04	-0.2033E-03	-0.3510E-03	-0.4972E-03	-0.6318E-03

1	[illegible]	[illegible]	[illegible].1457E 01	-0.5274E 01	0.8596E 01	0.1581E 02	0.1958E 02	0.2694E 02	0.3044E 02	0.3654E 02
2	[illegible]	[illegible]	0.3237E 02	0.2766E 02	0.2209E 02	0.1704E 02	0.1152E 02	0.6617E 01	0.1586E 01	-0.2437E 01
3	[illegible]	[illegible] 02	-0.3437E 02	-0.3210E 02	-0.3599E 02	-0.3369E 02	-0.3720E 02	-0.3416E 02	-0.3651E 02	-0.3192E 02
4	[illegible]	[illegible] 02	-0.7698E 02	-0.8339E 02	-0.8439E 02	-0.7931E 02	-0.6842E 02	-0.5277E 02	-0.3386E 02	-0.1346E 02
5	0.[illegible]	0.[illegible]82E 02	0.9019E 02	0.7989E 02	0.6457E 02	0.4576E 02	0.2583E 02	0.7203E 01	-0.8286E 01	-0.1939E 02
6	-0.[illegible]	-0.[illegible]35E 03	-0.7707E 03	-0.8332E 03	-0.9161E 03	-0.1029E 04	-0.1171E 04	-0.1338E 04	-0.1519E 04	-0.1703E 04
7	-0.[illegible]	-0.[illegible]218E 04	-0.6415E 04	-0.6556E 04	-0.6658E 04	-0.6747E 04	-0.6841E 04	-0.6944E 04	-0.7057E 04	-0.7187E 04
8	-0.[illegible]	-0.5329E 04	-0.5898E 04	-0.6459E 04	-0.7015E 04	-0.7561E 04	-0.8091E 04	-0.8608E 04	-0.9101E 04	-0.9554E 04
9	-0.[illegible]	-0.3517E 04	-0.3712E 04	-0.3922E 04	-0.4156E 04	-0.4428E 04	-0.4754E 04	-0.5149E 04	-0.5619E 04	-0.6161E 04

X,Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1069E 03	-0.1428E 03	-0.1832E 03	-0.2044E 03	-0.2113E 03	-0.2028E 03	-0.1793E 03	-0.1421E 03	-0.9386E 02	-0.3844E 02
	-0.1908E-02	-0.2746E-02	-0.3435E-02	-0.3916E-02	-0.4144E-02	-0.4096E-02	-0.3776E-02	-0.3213E-02	-0.2450E-02	-0.1541E-02
2	-0.8894E 02	-0.1284E 03	-0.1613E 03	-0.1842E 03	-0.1942E 03	-0.1893E 03	-0.1717E 03	-0.1439E 03	-0.1084E 03	-0.6813E 02
	-0.4401E-02	-0.5495E-02	-0.6434E-02	-0.7149E-02	-0.7582E-02	-0.7705E-02	-0.7514E-02	-0.7034E-02	-0.6301E-02	-0.5366E-02
3	-0.5350E 02	-0.7492E 02	-0.9476E 02	-0.1119E 03	-0.1255E 03	-0.1349E 03	-0.1391E 03	-0.1374E 03	-0.1297E 03	-0.1162E 03
	-0.1736E-01	-0.1911E-01	-0.2071E-01	-0.2209E-01	-0.2318E-01	-0.2392E-01	-0.2430E-01	-0.2429E-01	-0.2390E-01	-0.2315E-01
4	-0.4753E 02	-0.4086E 02	-0.3331E 02	-0.2594E 02	-0.1111E 02	-0.4325E 01	0.3646E 01	0.1236E 02	0.1966E 02	0.2809E 02
	-0.6243E-03	-0.7798E-03	-0.9114E-03	-0.1012E-02	-0.1073E-02	-0.1090E-02	-0.1063E-02	-0.9946E-03	-0.8907E-03	-0.7581E-03
5	-0.4387E 02	-0.5251E 02	-0.6203E 02	-0.7283E 02	-0.8490E 02	-0.9766E 02	-0.1101E 03	-0.1211E 03	-0.1294E 03	-0.1342E 03
	-0.4498E-01	-0.4744E-01	-0.4974E-01	-0.5193E-01	-0.5369E-01	-0.5514E-01	-0.5626E-01	-0.5695E-01	-0.5718E-01	-0.5693E-01
6	-0.4359E 02	-0.4428E 02	-0.4556E 02	-0.4726E 02	-0.4931E 02	-0.5191E 02	-0.5546E 02	-0.6027E 02	-0.6635E 02	-0.7319E 02
	-0.8201E-01	-0.8462E-01	-0.8702E-01	-0.8919E-01	-0.9110E-01	-0.9272E-01	-0.9403E-01	-0.9500E-01	-0.9561E-01	-0.9583E-01
7	-0.3356E 02	-0.3197E 02	-0.2944E 02	-0.2602E 02	-0.2246E 02	-0.1886E 02	-0.1549E 02	-0.1253E 02	-0.1017E 02	-0.9095E 01
	-0.1230E-00	-0.1253E-00	-0.1273E-00	-0.1290E-00	-0.1304E-00	-0.1315E-00	-0.1324E-00	-0.1331E-00	-0.1336E-00	-0.1340E-00
8	-0.3216E 02	-0.3003E 02	-0.2826E 02	-0.2506E 02	-0.2146E 02	-0.1796E 02	-0.1466E 02	-0.1171E 02	-0.9583E 01	-0.8448E 01
	-0.1230E-00	-0.1253E-00	-0.1273E-00	-0.1290E-00	-0.1304E-00	-0.1315E-00	-0.1324E-00	-0.1331E-00	-0.1336E-00	-0.1340E-00
9	-0.3049E 02	-0.3126E 02	-0.3461E 02	-0.3851E 02	-0.4153E 02	-0.4345E 02	-0.4489E 02	-0.4642E 02	-0.4799E 02	-0.4909E 02
	-0.8260E-01	-0.8407E-01	-0.8541E-01	-0.8658E-01	-0.8755E-01	-0.8828E-01	-0.8876E-01	-0.8896E-01	-0.8890E-01	-0.8854E-01
10	-0.4184E 02	-0.4127E 02	-0.4171E 02	-0.4499E 02	-0.5140E 02	-0.5934E 02	-0.6637E 02	-0.7069E 02	-0.7176E 02	-0.6972E 02
	-0.4718E-01	-0.4797E-01	-0.4866E-01	-0.4922E-01	-0.4962E-01	-0.4982E-01	-0.4978E-01	-0.4948E-01	-0.4891E-01	-0.4805E-01
11	-0.7432E 02	-0.7756E 02	-0.7846E 02	-0.7585E 02	-0.7023E 02	-0.6334E 02	-0.5669E 02	-0.5032E 02	-0.4298E 02	-0.3361E 02
	-0.2188E-01	-0.2228E-01	-0.2253E-01	-0.2259E-01	-0.2246E-01	-0.2214E-01	-0.2163E-01	-0.2094E-01	-0.2009E-01	-0.1910E-01
12	-0.1189E 03	-0.1220E 03	-0.1228E 03	-0.1176E 03	-0.1040E 03	-0.8309E 02	-0.5689E 02	-0.2934E 02	-0.5805E 01	0.1118E 02
	-0.1171E-01	-0.1206E-01	-0.1223E-01	-0.1220E-01	-0.1196E-01	-0.1153E-01	-0.1092E-01	-0.1019E-01	-0.9361E-02	-0.8484E-02
13	-0.6973E 02	-0.7831E 02	-0.8370E 02	-0.8441E 02	-0.8073E 02	-0.7433E 02	-0.6679E 02	-0.5835E 02	-0.4814E 02	-0.3564E 02
	-0.2046E-01	-0.2128E-01	-0.2195E-01	-0.2242E-01	-0.2263E-01	-0.2272E-01	-0.2254E-01	-0.2217E-01	-0.2161E-01	-0.2091E-01
14	-0.1702E 03	-0.1391E 03	-0.8982E 02	-0.4501E 02	-0.1521E 02	0.7707E 01	0.2737E 02	0.4549E 02	0.6600E 02	0.8550E 02
	-0.2219E-02	-0.2275E-02	-0.2205E-02	-0.2279E-02	-0.2229E-02	-0.2143E-02	-0.2025E-02	-0.1884E-02	-0.1726E-02	-0.1558E-02
15	-0.2746E 02	-0.3150E 02	-0.3616E 02	-0.4305E 02	-0.5234E 02	-0.6237E 02	-0.7082E 02	-0.7611E 02	-0.7795E 02	-0.7674E 02
	-0.4441E-01	-0.4596E-01	-0.4744E-01	-0.4881E-01	-0.5001E-01	-0.5101E-01	-0.5176E-01	-0.5223E-01	-0.5241E-01	-0.5229E-01
16	-0.9919E 01	-0.1118E 02	-0.1559E 02	-0.2133E 02	-0.2718E 02	-0.3303E 02	-0.3943E 02	-0.4674E 02	-0.5462E 02	-0.6220E 02
	-0.7987E-01	-0.8209E-01	-0.8428E-01	-0.8640E-01	-0.8840E-01	-0.9022E-01	-0.9183E-01	-0.9320E-01	-0.9428E-01	-0.9504E-01
17	-0.1905E 02	-0.1468E 02	-0.1348E 02	-0.9472E 01	-0.9681E 01	-0.7977E 01	-0.1066E 02	-0.1152E 02	-0.1656E 02	-0.1983E 02
	-0.1222E-00	-0.1249E-00	-0.1276E-00	-0.1301E-00	-0.1324E-00	-0.1347E-00	-0.1368E-00	-0.1387E-00	-0.1405E-00	-0.1420E-00
18	-0.1782E 02	-0.1644E 02	-0.1157E 02	-0.1046E 02	-0.7159E 01	-0.8306E 01	-0.7670E 01	-0.1138E 02	-0.1336E 02	-0.1948E 02
	-0.1222E-00	-0.1249E-00	-0.1276E-00	-0.1301E-00	-0.1324E-00	-0.1347E-00	-0.1368E-00	-0.1387E-00	-0.1405E-00	-0.1420E-00
19	-0.7275E 02	-0.7785E 02	-0.8220E 02	-0.8506E 02	-0.8599E 02	-0.8495E 02	-0.8223E 02	-0.7827E 02	-0.7342E 02	-0.6805E 02
	-0.9082E-01	-0.9330E-01	-0.9540E-01	-0.9710E-01	-0.9836E-01	-0.9916E-01	-0.9951E-01	-0.9942E-01	-0.9891E-01	-0.9800E-01
20	-0.1293E 03	-0.1384E 03	-0.1450E 03	-0.1490E 03	-0.1498E 03	-0.1470E 03	-0.1402E 03	-0.1293E 03	-0.1148E 03	-0.9724E 02
	-0.5835E-01	-0.6011E-01	-0.6143E-01	-0.6226E-01	-0.6258E-01	-0.6236E-01	-0.6163E-01	-0.6040E-01	-0.5870E-01	-0.5660E-01
21	-0.1489E 03	-0.1518E 03	-0.1514E 03	-0.1477E 03	-0.1416E 03	-0.1331E 03	-0.1227E 03	-0.1102E 03	-0.9485E 02	-0.7684E 02
	-0.3042E-01	-0.3122E-01	-0.3167E-01	-0.3175E-01	-0.3146E-01	-0.3079E-01	-0.2976E-01	-0.2838E-01	-0.2669E-01	-0.2473E-01
22	-0.1639E 03	-0.1541E 03	-0.1485E 03	-0.1400E 03	-0.1242E 03	-0.1107E 03	-0.9623E 02	-0.7705E 02	-0.6283E 02	-0.5250E 02
	-0.1786E-01	-0.1807E-01	-0.1805E-01	-0.1779E-01	-0.1727E-01	-0.1651E-01	-0.1552E-01	-0.1432E-01	-0.1293E-01	-0.1138E-01
23	-0.1237E 03	-0.1237E 03	-0.1229E 03	-0.1195E 03	-0.1139E 03	-0.1061E 03	-0.9676E 02	-0.8629E 02	-0.7417E 02	-0.6011E 02
	-0.3000E-01	-0.3031E-01	-0.3035E-01	-0.3009E-01	-0.2953E-01	-0.2866E-01	-0.2749E-01	-0.2604E-01	-0.2434E-01	-0.2240E-01
24	-0.7[illegible]E 02	-0.7855E 02	-0.3867E 02	-0.6460E 01	-0.1075E 02	0.1024E 02	0.3121E 02	0.1777E 02	0.2791E 02	0.5388E 02
	-0.2[illegible]E-02	-0.2573E-02	-0.2565E-02	-0.2523E-02	-0.2451E-02	-0.2340E-02	-0.2196E-02	-0.2028E-02	-0.1829E-02	-0.1606E-02
25	-0.[illegible]E 03	-0.1091E 03	-0.1121E 03	-0.1135E 03	-0.1133E 03	-0.1111E 03	-0.1059E 03	-0.9677E 02	-0.8377E 02	-0.6730E 02
	-0.[illegible]E-01	-0.5981E-01	-0.6028E-01	-0.6035E-01	-0.6002E-01	-0.5928E-01	-0.5815E-01	-0.5663E-01	-0.5476E-01	-0.5258E-01

142

X,Y

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	[illegible]	-0.7011E 02	-0.7013E 02	-0.6781E 02	-0.6355E 02	-0.5777E 02	-0.5116E 02	-0.4443E 02	-0.3815E 02
	[illegible]	-0.9781E-01	-0.9845E-01	-0.9874E-01	-0.9866E-01	-0.9824E-01	-0.9750E-01	-0.9649E-01	-0.9523E-01
27	[illegible]	-0.2143E 02	-0.1272E 02	-0.1006E 02	-0.2298E 01	-0.2120E 01	0.1929E 01	-0.2425E 01	-0.3319E 01
	[illegible]	-0.1365E-00	-0.1379E-00	-0.1391E-00	-0.1402E-00	-0.1412E-00	-0.1422E-00	-0.1431E-00	-0.1439E-00
28	[illegible]	-0.2043E 02	-0.1793E 02	-0.9435E 01	-0.7716E 01	-0.1491E 01	-0.3253E 01	-0.1348E 01	-0.7854E 01
	[illegible]	-0.1365E-00	-0.1379E-00	-0.1391E-00	-0.1402E-00	-0.1412E-00	-0.1422E-00	-0.1431E-00	-0.1439E-00
29	[illegible]	-0.1598E 02	-0.2591E 02	-0.3742E 02	-0.5511E 02	-0.7096E 02	-0.8554E 02	-0.9781E 02	-0.1071E 03
	[illegible]	-0.9123E-01	-0.9336E-01	-0.9631E-01	-0.9850E-01	-0.1003E-00	-0.1018E-00	-0.1027E-00	-0.1031E-00
30	[illegible]	-0.5136E 02	-0.7390E 02	-0.9639E 02	-0.1178E 03	-0.1369E 03	-0.1519E 03	-0.1609E 03	-0.1622E 03
	[illegible]	-0.5131E-01	-0.5379E-01	-0.5599E-01	-0.5781E-01	-0.5919E-01	-0.6004E-01	-0.6034E-01	-0.6004E-01
31	[illegible]	-0.1185E 03	-0.1296E 03	-0.1330E 03	-0.1290E 03	-0.1185E 03	-0.1032E 03	-0.8516E 02	-0.6620E 02
	[illegible]	-0.2120E-01	-0.2237E-01	-0.2321E-01	-0.2370E-01	-0.2383E-01	-0.2365E-01	-0.2317E-01	-0.2244E-01
32	[illegible]	-0.1635E 03	-0.1513E 03	-0.1279E 03	-0.9350E 02	-0.5252E 02	-0.9324E 01	0.3148E 02	0.6510E 02
	[illegible]	-0.6257E-02	-0.6377E-02	-0.6239E-02	-0.5867E-02	-0.5312E-02	-0.4639E-02	-0.3916E-02	-0.3209E-02
33	-0.1456E 03	-0.1480E 03	-0.1401E 03	-0.1102E 03	-0.9013E 02	-0.5293E 02	-0.1470E 02	0.2354E 02	0.5857E 02	0.8812E 02
	-0.2655E-02	-0.2948E-02	-0.3054E-02	-0.2972E-02	-0.2706E-02	-0.2287E-02	-0.1761E-02	-0.1184E-02	-0.6086E-03	-0.8456E-04
34	-0.4670E 02	-0.3524E 02	-0.2437E 02	-0.1142E 02	0.3210E 01	0.1086E 02	0.1851E 02	0.2553E 02	0.2971E 02	0.3402E 02
	-0.7463E-03	-0.8329E-03	-0.8860E-03	-0.9025E-03	-0.8825E-03	-0.8297E-03	-0.7509E-03	-0.6554E-03	-0.5531E-03	-0.4529E-03

SF,BM /T

1	0.3789E 02	0.4999E 02	0.3913E 02	0.3905E 02	0.3443E 02	0.3179E 02	0.2499E 02	0.2042E 02	0.1235E 02	0.7115E 01
2	-0.5998E 01	-0.8436E 01	-0.1055E 02	-0.1226E 02	-0.1416E 02	-0.1621E 02	-0.1851E 02	-0.2104E 02	-0.2361E 02	-0.2637E 02
3	-0.3224E 02	-0.2511E 02	-0.2234E 02	-0.1187E 02	-0.5931E 01	0.6960E 01	0.1413E 02	0.2682E 02	0.3238E 02	0.4223E 02
4	0.6522E 01	0.2611E 02	0.3755E 02	0.4550E 02	0.4701E 02	0.4165E 02	0.2965E 02	0.1183E 02	-0.1049E 02	-0.3558E 02
5	-0.2513E 02	-0.2463E 02	-0.1743E 02	-0.3875E 01	0.1501E 02	0.3755E 02	0.6160E 02	0.8500E 02	0.1059E 03	0.1229E 03
6	-0.1876E 04	-0.2031E 04	-0.2162E 04	-0.2260E 04	-0.2345E 04	-0.2391E 04	-0.2400E 04	-0.2368E 04	-0.2297E 04	-0.2192E 04
7	-0.7338E 04	-0.7507E 04	-0.7683E 04	-0.7859E 04	-0.8032E 04	-0.8195E 04	-0.8336E 04	-0.8431E 04	-0.8454E 04	-0.8388E 04
8	-0.9956E 04	-0.1029E 05	-0.1054E 05	-0.1070E 05	-0.1077E 05	-0.1073E 05	-0.1060E 05	-0.1036E 05	-0.1001E 05	-0.9581E 04
9	-0.6760E 04	-0.7394E 04	-0.8036E 04	-0.8657E 04	-0.9230E 04	-0.9727E 04	-0.1012E 05	-0.1039E 05	-0.1052E 05	-0.1048E 05

643

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1956E 02	0.7534E 02	0.1246E 03	0.1642E 03	0.1922E 03	0.2077E 03	0.2103E 03	0.2001E 03	0.1779E 03	0.1449E 03
	-0.5518E-02	0.4514E-03	0.1404E-02	0.2248E-02	0.2941E-02	0.3447E-02	0.3745E-02	0.3822E-02	0.3683E-02	0.3347E-02
2	-0.2457E 02	0.1972E 02	0.6279E 02	0.1019E 03	0.1341E 03	0.1576E 03	0.1699E 03	0.1708E 03	0.1612E 03	0.1429E 03
	-0.4286E-02	-0.3124E-02	-0.1944E-02	-0.6082E-03	0.2264E-03	0.1112E-02	0.1807E-02	0.2285E-02	0.2536E-02	0.2565E-02
3	-0.9709E 02	-0.7611E 02	-0.5179E 02	-0.2611E 02	0.2531E-01	0.2574E 02	0.5009E 02	0.7196E 02	0.9009E 02	0.1033E 03
	-0.2207E-01	-0.2070E-01	-0.1909E-01	-0.1731E-01	-0.1542E-01	-0.1349E-01	-0.1158E-01	-0.9765E-02	-0.8109E-02	-0.6664E-02
4	0.3322E 02	0.3867E 02	0.4211E 02	0.4409E 02	0.4530E 02	0.4611E 02	0.3443E 02	0.2704E 02	0.1842E 02	0.1033E 02
	-0.6051E-03	-0.4405E-03	-0.2734E-03	-0.1127E-03	0.3369E-04	0.1587E-03	0.2569E-03	0.3243E-03	0.3595E-03	0.3632E-03
5	-0.1348E 03	-0.1310E 03	-0.1226E 03	-0.1098E 03	-0.9248E 02	-0.7114E 02	-0.4645E 02	-0.1958E 02	0.7935E 01	0.3434E 02
	-0.5618E-01	-0.5492E-01	-0.5319E-01	-0.5100E-01	-0.4842E-01	-0.4549E-01	-0.4231E-01	-0.3896E-01	-0.3556E-01	-0.3219E-01
6	-0.7993E 02	-0.8556E 02	-0.8922E 02	-0.9048E 02	-0.8930E 02	-0.8596E 02	-0.8075E 02	-0.7386E 02	-0.6527E 02	-0.5493E 02
	-0.9563E-01	-0.9497E-01	-0.9384E-01	-0.9221E-01	-0.9010E-01	-0.8750E-01	-0.8445E-01	-0.8099E-01	-0.7717E-01	-0.7304E-01
7	-0.9369E 01	-0.1181E 02	-0.1594E 02	-0.2237E 02	-0.2987E 02	-0.3882E 02	-0.4745E 02	-0.5625E 02	-0.6334E 02	-0.6979E 02
	-0.1342E-00	-0.1342E-00	-0.1341E-00	-0.1337E-00	-0.1331E-00	-0.1320E-00	-0.1304E-00	-0.1283E-00	-0.1255E-00	-0.1220E-00
8	-0.9122E 01	-0.1146E 02	-0.1618E 02	-0.2244E 02	-0.3069E 02	-0.3937E 02	-0.4885E 02	-0.5723E 02	-0.6522E 02	-0.7101E 02
	-0.1342E-00	-0.1342E-00	-0.1341E-00	-0.1337E-00	-0.1331E-00	-0.1320E-00	-0.1304E-00	-0.1283E-00	-0.1255E-00	-0.1220E-00
9	-0.4920E 02	-0.4806E 02	-0.4567E 02	-0.4224E 02	-0.3819E 02	-0.3420E 02	-0.3121E 02	-0.3018E 02	-0.3171E 02	-0.3560E 02
	-0.8791E-01	-0.8698E-01	-0.8578E-01	-0.8432E-01	-0.8269E-01	-0.8067E-01	-0.7853E-01	-0.7622E-01	-0.7373E-01	-0.7107E-01
10	-0.6466E 02	-0.5645E 02	-0.4520E 02	-0.3141E 02	-0.1691E 02	-0.2432E 01	0.1080E 02	0.2234E 02	0.3220E 02	0.4025E 02
	-0.4693E-01	-0.4555E-01	-0.4394E-01	-0.4215E-01	-0.4021E-01	-0.3819E-01	-0.3613E-01	-0.3408E-01	-0.3210E-01	-0.3023E-01
11	-0.2260E 02	-0.1139E 02	-0.1313E 01	0.7348E 01	0.1532E 02	0.2388E 02	0.3416E 02	0.4629E 02	0.5881E 02	0.6940E 02
	-0.1798E-01	-0.1677E-01	-0.1548E-01	-0.1414E-01	-0.1276E-01	-0.1138E-01	-0.1003E-01	-0.8725E-02	-0.7520E-02	-0.6448E-02
12	0.2298E 02	0.3182E 02	0.3812E 02	0.4182E 02	0.4437E 02	0.4829E 02	0.5396E 02	0.5778E 02	0.5766E 02	0.5806E 02
	-0.7580E-02	-0.6669E-02	-0.5762E-02	-0.4868E-02	-0.3992E-02	-0.3142E-02	-0.2329E-02	-0.1572E-02	-0.8860E-03	-0.2834E-03
13	-0.2183E 02	-0.8774E 01	0.1771E 01	0.9228E 01	0.1424E 02	0.1817E 02	0.2243E 02	0.2760E 02	0.3286E 02	0.3658E 02
	-0.2007E-01	-0.1914E-01	-0.1814E-01	-0.1710E-01	-0.1603E-01	-0.1495E-01	-0.1387E-01	-0.1281E-01	-0.1180E-01	-0.1086E-01
14	0.9548E 02	0.9468E 02	0.9355E 02	0.1006E 03	0.1102E 03	0.1065E 03	0.8219E 02	0.5520E 02	0.4578E 02	0.4602E 02
	-0.1388E-02	-0.1219E-02	-0.1050E-02	-0.8922E-03	-0.7171E-03	-0.5597E-03	-0.4141E-03	-0.2796E-03	-0.1542E-03	-0.4205E-04
15	-0.7176E 02	-0.6608E 02	-0.5709E 02	-0.4637E 02	-0.3544E 02	-0.2541E 02	-0.1705E 02	-0.1047E 02	-0.5271E 01	-0.1245E 01
	-0.5187E-01	-0.5116E-01	-0.5019E-01	-0.4899E-01	-0.4760E-01	-0.4604E-01	-0.4436E-01	-0.4259E-01	-0.4077E-01	-0.3891E-01
16	-0.6858E 02	-0.7310E 02	-0.7537E 02	-0.7524E 02	-0.7292E 02	-0.6903E 02	-0.6461E 02	-0.6083E 02	-0.5856E 02	-0.5785E 02
	-0.9544E-01	-0.9545E-01	-0.9504E-01	-0.9422E-01	-0.9297E-01	-0.9131E-01	-0.8927E-01	-0.8687E-01	-0.8415E-01	-0.8111E-01
17	-0.2705E 02	-0.3238E 02	-0.4113E 02	-0.4745E 02	-0.5618E 02	-0.6152E 02	-0.6793E 02	-0.6999E 02	-0.7230E 02	-0.7036E 02
	-0.1433E-00	-0.1442E-00	-0.1447E-00	-0.1447E-00	-0.1441E-00	-0.1428E-00	-0.1408E-00	-0.1381E-00	-0.1345E-00	-0.1302E-00
18	-0.2290E 02	-0.3210E 02	-0.3826E 02	-0.4740E 02	-0.5071E 02	-0.6176E 02	-0.6587E 02	-0.7048E 02	-0.7060E 02	-0.7103E 02
	-0.1433E-00	-0.1442E-00	-0.1447E-00	-0.1447E-00	-0.1441E-00	-0.1428E-00	-0.1408E-00	-0.1381E-00	-0.1345E-00	-0.1302E-00
19	-0.6252E 02	-0.5700E 02	-0.5161E 02	-0.4651E 02	-0.4193E 02	-0.3827E 02	-0.3608E 02	-0.3571E 02	-0.3701E 02	-0.3927E 02
	-0.9674E-01	-0.9514E-01	-0.9323E-01	-0.9103E-01	-0.8858E-01	-0.8589E-01	-0.8298E-01	-0.7986E-01	-0.7655E-01	-0.7304E-01
20	-0.7724E 02	-0.5574E 02	-0.3392E 02	-0.1297E 02	0.5808E 01	0.2147E 02	0.3385E 02	0.4315E 02	0.4965E 02	0.5372E 02
	-0.5414E-01	-0.5141E-01	-0.4846E-01	-0.4537E-01	-0.4221E-01	-0.3904E-01	-0.3593E-01	-0.3291E-01	-0.3002E-01	-0.2730E-01
21	-0.5714E 02	-0.3642E 02	-0.1532E 02	0.5514E 01	0.2634E 02	0.4767E 02	0.6922E 02	0.9048E 02	0.1107E 03	0.1283E 03
	-0.2253E-01	-0.2014E-01	-0.1762E-01	-0.1502E-01	-0.1238E-01	-0.9766E-02	-0.7235E-02	-0.4851E-02	-0.2675E-02	-0.7680E-03
22	-0.3720E 02	-0.2209E 02	-0.8772E 01	0.1269E 02	0.3958E 02	0.6553E 02	0.9688E 02	0.1312E 03	0.1591E 03	0.1857E 03
	-0.9698E-02	-0.7858E-02	-0.5937E-02	-0.3943E-02	-0.1913E-02	0.1063E-03	0.2057E-02	0.3873E-02	0.5488E-02	0.6839E-02
23	-0.4416E 02	-0.2604E 02	-0.5906E 01	0.1549E 02	0.3776E 02	0.6076E 02	0.8365E 02	0.1055E 03	0.1250E 03	0.1403E 03
	-0.2028E-01	-0.1800E-01	-0.1561E-01	-0.1316E-01	-0.1071E-01	-0.8307E-02	-0.6020E-02	-0.3916E-02	-0.2058E-02	-0.5013E-03
24	0.4308E 02	0.4018E 02	0.6705E 02	0.6578E 02	0.5649E 02	0.7642E 02	0.7302E 02	0.5116E 02	0.6350E 02	0.6683E 02
	-0.1367E-02	-0.1109E-02	-0.8326E-03	-0.5590E-03	-0.2634E-03	0.2556E-04	0.3017E-03	0.5562E-03	0.7869E-03	0.9788E-03
25	-0.4220E 02	-0.2812E 02	-0.8346E 01	0.1028E 02	0.2672E 02	0.4011E 02	0.4995E 02	0.5598E 02	0.5825E 02	0.5725E 02
	-0.5015E-01	-0.4753E-01	-0.4472E-01	-0.4188E-01	-0.3920E-01	-0.3647E-01	-0.3385E-01	-0.3137E-01	-0.2906E-01	-0.2693E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.3267E 02	-0.2823E 02	-0.2508E 02	-0.2364E 02	-0.2423E 02	-0.2695E 02	-0.3165E 02	-0.3782E 02	-0.4468E 02	-0.5131E 02
	-0.9375E-01	-0.9208E-01	-0.9025E-01	-0.8806E-01	-0.8611E-01	-0.8391E-01	-0.8134E-01	-0.7867E-01	-0.7578E-01	-0.7264E-01
27	-0.1262E 02	-0.1814E 02	-0.3122E 02	-0.3969E 02	-0.5371E 02	-0.6124E 02	-0.7306E 02	-0.7686E 02	-0.8401E 02	-0.8278E 02
	-0.1446E-00	-0.1450E-00	-0.1452E-00	-0.1450E-00	-0.1443E-00	-0.1429E-00	-0.1408E-00	-0.1379E-00	-0.1340E-00	-0.1293E-00
28	-0.1076E 02	-0.2177E 02	-0.2851E 02	-0.4212E 02	-0.5912E 02	-0.6324E 02	-0.6892E 02	-0.7853E 02	-0.7985E 02	-0.8453E 02
	-0.1446E-00	-0.1450E-00	-0.1452E-00	-0.1450E-00	-0.1443E-00	-0.1429E-00	-0.1408E-00	-0.1379E-00	-0.1340E-00	-0.1293E-00
29	-0.1127E 03	-0.1140E 03	-0.1102E 03	-0.1035E 03	-0.9276E 02	-0.8007E 02	-0.6677E 02	-0.5390E 02	-0.4200E 02	-0.3131E 02
	-0.1028E-00	-0.1020E-00	-0.1006E-00	-0.9865E-01	-0.9599E-01	-0.9294E-01	-0.8948E-01	-0.8568E-01	-0.8161E-01	-0.7733E-01
30	-0.1552E 03	-0.1406E 03	-0.1197E 03	-0.9439E 02	-0.6628E 02	-0.3687E 02	-0.7628E 01	0.1947E 02	0.4270E 02	0.6021E 02
	-0.5916E-01	-0.5772E-01	-0.5577E-01	-0.5340E-01	-0.5067E-01	-0.4770E-01	-0.4459E-01	-0.4145E-01	-0.3836E-01	-0.3542E-01
31	-0.4775E 02	-0.3049E 02	-0.1457E 02	0.2404E-01	0.1348E 02	0.2539E 02	0.3554E 02	0.4365E 02	0.4958E 02	0.5326E 02
	-0.2150E-01	-0.2040E-01	-0.1918E-01	-0.1787E-01	-0.1651E-01	-0.1514E-01	-0.1378E-01	-0.1248E-01	-0.1126E-01	-0.1014E-01
32	0.8229E 02	0.1023E 03	0.1048E 03	0.9812E 02	0.8385E 02	0.6488E 02	0.4252E 02	0.1967E 02	-0.8598E 00	-0.1651E 02
	-0.2569E-02	-0.2033E-02	-0.1620E-02	-0.1332E-02	-0.1153E-02	-0.1061E-02	-0.1027E-02	-0.1024E-02	-0.1023E-02	-0.9989E-03
33	0.1099E 03	0.1216E 02	0.1215E 03	0.1097E 03	0.8814E 02	0.6042E 02	0.3046E 02	0.1841E 01	-0.2253E 02	-0.4065E 02
	0.3483E-03	0.6610E-03	0.8392E-03	0.8859E-03	0.8211E-03	0.6795E-03	0.4835E-03	0.2797E-03	0.9634E-04	-0.4094E-04
34	0.3385E 02	0.3370E 02	0.3163E 02	0.2873E 02	0.2547E 02	0.1921E 02	0.1346E 02	0.7566E 01	0.2360E 01	-0.1153E 01
	-0.3623E-03	-0.2865E-03	-0.2282E-03	-0.1875E-03	-0.1623E-03	-0.1495E-03	-0.1449E-03	-0.1447E-03	-0.1446E-03	-0.1414E-03

SF,BM /T

1	-0.6771E 00	-0.5027E 01	-0.1126E 02	-0.1380E 02	-0.1793E 02	-0.1853E 02	-0.2081E 02	-0.2008E 02	-0.2139E 02	-0.2032E 02
2	-0.2878E 02	-0.3105E 02	-0.3232E 02	-0.3306E 02	-0.3224E 02	-0.3064E 02	-0.2708E 02	-0.2266E 02	-0.1614E 02	-0.9185E 01
3	0.4299E 02	0.4929E 02	0.4611E 02	0.4637E 02	0.3852E 02	0.3485E 02	0.2415E 02	0.1881E 02	0.7743E 01	0.3200E 01
4	-0.6140E 02	-0.8585E 02	-0.1071E 03	-0.1236E 03	-0.1345E 03	-0.1394E 03	-0.1380E 03	-0.1304E 03	-0.1171E 03	-0.9900E 02
5	0.1345E 03	0.1396E 03	0.1375E 03	0.1287E 03	0.1142E 03	0.9599E 02	0.7624E 02	0.5694E 02	0.3986E 02	0.2627E 02
6	-0.2065E 04	-0.1927E 04	-0.1790E 04	-0.1669E 04	-0.1537E 04	-0.1421E 04	-0.1312E 04	-0.1213E 04	-0.1128E 04	-0.1061E 04
7	-0.8233E 04	-0.8003E 04	-0.7715E 04	-0.7384E 04	-0.7022E 04	-0.6636E 04	-0.6234E 04	-0.5824E 04	-0.5427E 04	-0.5068E 04
8	-0.9079E 04	-0.8530E 04	-0.7958E 04	-0.7387E 04	-0.6833E 04	-0.6303E 04	-0.5804E 04	-0.5340E 04	-0.4910E 04	-0.4515E 04
9	-0.1028E 05	-0.9921E 04	-0.9422E 04	-0.8804E 04	-0.8099E 04	-0.7339E 04	-0.6562E 04	-0.5803E 04	-0.5100E 04	-0.4481E 04

125

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1036E 03	0.5737E 02	0.1015E 03	-0.3393E 02	-0.7140E 02	-0.9287E 02	-0.1181E 03	-0.1260E 03	-0.1242E 03	-0.1137E 03
	0.2846E-02	0.2225E-02	0.1536E-02	0.8298E-03	0.1546E-03	-0.4684E-03	-0.9461E-03	-0.1316E-02	-0.1549E-02	-0.1645E-02
2	0.1184E 03	0.8968E 02	0.5909E 02	0.2741E 02	-0.3573E 01	-0.3254E 02	-0.5713E 02	-0.7460E 02	-0.8426E 02	-0.8516E 02
	0.2390E-02	0.2042E-02	0.1561E-02	0.9871E-03	0.3641E-03	-0.2652E-03	-0.8583E-03	-0.1378E-02	-0.1798E-02	-0.2102E-02
3	0.1109E 03	0.1123E 03	0.1080E 03	0.9350E 02	0.8407E 02	0.6310E 02	0.4909E 02	0.2856E 02	0.7324E 01	-0.1375E 02
	-0.5469E-02	-0.4545E-02	-0.3899E-02	-0.3521E-02	-0.3390E-02	-0.3474E-02	-0.3728E-02	-0.4102E-02	-0.4542E-02	-0.4992E-02
4	0.2596E 01	-0.2799E 01	-0.9714E 01	-0.1416E 02	-0.1882E 02	-0.2059E 02	-0.1991E 02	-0.2039E 02	-0.1695E 02	-0.1547E 02
	0.3381E-03	0.2888E-03	0.2204E-03	0.1391E-03	0.5031E-04	-0.3027E-04	-0.1221E-03	-0.1957E-03	-0.2549E-03	-0.2979E-03
5	0.5793E 02	0.7733E 02	0.9161E 02	0.1002E 03	0.1022E 03	0.9942E 02	0.8980E 02	0.7425E 02	0.5347E 02	0.2866E 02
	-0.2396E-01	-0.2594E-01	-0.2319E-01	-0.2077E-01	-0.1870E-01	-0.1698E-01	-0.1558E-01	-0.1448E-01	-0.1360E-01	-0.1288E-01
6	-0.4295E 02	-0.2936E 02	-0.1663E 02	-0.4461E 01	0.5615E 01	0.1287E 02	0.1720E 02	0.1885E 02	0.1823E 02	0.1568E 02
	-0.6865E-01	-0.6407E-01	-0.5937E-01	-0.5469E-01	-0.4993E-01	-0.4510E-01	-0.4043E-01	-0.3584E-01	-0.3133E-01	-0.2687E-01
7	-0.7383E 02	-0.7699E 02	-0.7724E 02	-0.7614E 02	-0.7141E 02	-0.6507E 02	-0.5527E 02	-0.4484E 02	-0.3211E 02	-0.2018E 02
	-0.1177E-00	-0.1126E-00	-0.1067E-00	-0.9992E-01	-0.9239E-01	-0.8412E-01	-0.7521E-01	-0.6576E-01	-0.5588E-01	-0.4573E-01
8	-0.7590E 02	-0.7809E 02	-0.7912E 02	-0.7680E 02	-0.7279E 02	-0.6502E 02	-0.5597E 02	-0.4397E 02	-0.3211E 02	-0.1856E 02
	-0.1177E-00	-0.1126E-00	-0.1067E-00	-0.9992E-01	-0.9239E-01	-0.8412E-01	-0.7521E-01	-0.6576E-01	-0.5588E-01	-0.4573E-01
9	-0.4067E 02	-0.4531E 02	-0.4849E 02	-0.5034E 02	-0.5167E 02	-0.5296E 02	-0.5372E 02	-0.5284E 02	-0.4934E 02	-0.4280E 02
	-0.6822E-01	-0.6516E-01	-0.6186E-01	-0.5831E-01	-0.5449E-01	-0.5040E-01	-0.4603E-01	-0.4138E-01	-0.3644E-01	-0.3123E-01
10	0.4541E 02	0.4598E 02	0.4107E 02	0.3176E 02	0.2039E 02	0.8774E 01	-0.2627E 01	-0.1400E 02	-0.2514E 02	-0.3533E 02
	-0.2848E-01	-0.2689E-01	-0.2544E-01	-0.2413E-01	-0.2291E-01	-0.2176E-01	-0.2063E-01	-0.1947E-01	-0.1824E-01	-0.1690E-01
11	0.7670E 02	0.8115E 02	0.8356E 02	0.8334E 02	0.7906E 02	0.7034E 02	0.5839E 02	0.4436E 02	0.2812E 02	0.9089E 01
	-0.5545E-02	-0.4832E-02	-0.4323E-02	-0.4026E-02	-0.3941E-02	-0.4057E-02	-0.4349E-02	-0.4784E-02	-0.5321E-02	-0.5915E-02
12	0.6416E 02	0.7410E 02	0.8249E 02	0.8827E 02	0.9402E 02	0.9834E 02	0.9485E 02	0.8099E 02	0.6177E 02	0.4213E 02
	0.2241E-03	0.6204E-03	0.8855E-03	0.1091E-02	0.9506E-03	0.7236E-03	0.3163E-03	-0.2606E-03	-0.9810E-03	-0.1810E-02
13	0.3808E 02	0.3837E 02	0.3869E 02	0.3878E 02	0.3744E 02	0.3445E 02	0.3096E 02	0.2776E 02	0.2407E 02	0.1832E 02
	-0.9991E-02	-0.9216E-02	-0.8536E-02	-0.7954E-02	-0.7473E-02	-0.7089E-02	-0.6794E-02	-0.6578E-02	-0.6427E-02	-0.6329E-02
14	0.3774E 02	0.2640E 02	0.2498E 02	0.3386E 02	0.3380E 02	0.2184E 02	0.1632E 02	0.2280E 02	0.2166E 02	0.3336E-00
	0.5044E-04	0.1213E-03	0.1705E-03	0.1940E-03	0.1847E-03	0.1397E-03	0.6263E-04	-0.4318E-04	-0.1775E-03	-0.3365E-03
15	0.9255E 00	-0.4760E-01	-0.4635E 01	-0.1143E 02	-0.1804E 02	-0.2281E 02	-0.2569E 02	-0.2737E 02	-0.2819E 02	-0.2797E 02
	-0.3704E-01	-0.3517E-01	-0.3329E-01	-0.3139E-01	-0.2944E-01	-0.2744E-01	-0.2535E-01	-0.2318E-01	-0.2090E-01	-0.1852E-01
16	-0.5783E 02	-0.5728E 02	-0.5558E 02	-0.5328E 02	-0.5153E 02	-0.5102E 02	-0.5130E 02	-0.5122E 02	-0.4963E 02	-0.4581E 02
	-0.7777E-01	-0.7413E-01	-0.7020E-01	-0.6598E-01	-0.6149E-01	-0.5673E-01	-0.5171E-01	-0.4643E-01	-0.4088E-01	-0.3508E-01
17	-0.6914E 02	-0.6482E 02	-0.6207E 02	-0.5691E 02	-0.5333E 02	-0.4747E 02	-0.4318E 02	-0.3715E 02	-0.3291E 02	-0.2726E 02
	-0.1251E-00	-0.1193E-00	-0.1128E-00	-0.1056E-00	-0.9787E-01	-0.8961E-01	-0.8087E-01	-0.7173E-01	-0.6223E-01	-0.5242E-01
18	-0.6771E 02	-0.6561E 02	-0.6088E 02	-0.5780E 02	-0.5239E 02	-0.4850E 02	-0.4259E 02	-0.3844E 02	-0.3283E 02	-0.2895E 02
	-0.1251E-00	-0.1193E-00	-0.1128E-00	-0.1056E-00	-0.9787E-01	-0.8961E-01	-0.8087E-01	-0.7173E-01	-0.6223E-01	-0.5242E-01
19	-0.4134E 02	-0.4213E 02	-0.4105E 02	-0.3811E 02	-0.3357E 02	-0.2776E 02	-0.2082E 02	-0.1281E 02	-0.3974E 01	0.5035E 01
	-0.6932E-01	-0.6540E-01	-0.6126E-01	-0.5691E-01	-0.5238E-01	-0.4768E-01	-0.4285E-01	-0.3792E-01	-0.3293E-01	-0.2791E-01
20	0.5552E 02	0.5518E 02	0.5347E 02	0.5149E 02	0.5001E 02	0.4942E 02	0.4955E 02	0.4953E 02	0.4843E 02	0.4577E 02
	-0.2476E-01	-0.2240E-01	-0.2024E-01	-0.1826E-01	-0.1645E-01	-0.1482E-01	-0.1336E-01	-0.1206E-01	-0.1092E-01	-0.9929E-02
21	0.1423E 03	0.1522E 03	0.1569E 03	0.1558E 03	0.1490E 03	0.1366E 03	0.1190E 03	0.9730E 02	0.7256E 02	0.4539E 02
	0.8203E-03	0.2051E-02	0.2899E-02	0.3350E-02	0.3407E-02	0.3088E-02	0.2427E-02	0.1472E-02	0.2829E-03	-0.1075E-02
22	0.2120E 03	0.2271E 03	0.2381E 03	0.2344E 03	0.2212E 03	0.1927E 03	0.1586E 03	0.1160E 03	0.6374E 02	0.1296E 02
	0.7868E-02	0.3529E-02	0.8789E-02	0.8633E-02	0.3066E-02	0.7092E-02	0.5778E-02	0.4182E-02	0.2385E-02	0.4762E-03
23	0.1499E 03	0.1536E 03	0.1510E 03	0.1424E 03	0.1285E 03	0.1099E 03	0.8684E 02	0.6024E 02	0.3143E 02	0.1471E 01
	0.7004E-03	0.1547E-02	0.2003E-02	0.2081E-02	0.1804E-02	0.1206E-02	0.3370E-03	-0.7397E-03	-0.1954E-02	-0.3231E-02
24	0.4212E 02	0.4769E 02	0.5705E 02	0.2787E 02	0.1592E 02	0.2619E 02	0.3781E 01	-0.1861E 02	-0.1111E 02	-0.2510E 02
	0.1121E-02	0.1214E-02	0.1254E-02	0.1228E-02	0.1145E-02	0.1009E-02	0.8198E-03	0.5905E-03	0.3366E-03	0.6408E-04
25	0.5354E 02	0.4751E 02	0.3985E 02	0.3145E 02	0.2310E 02	0.1564E 02	0.9716E 01	0.5239E 01	0.1639E 01	-0.1638E 01
	-0.2499E-01	-0.2322E-01	-0.2160E-01	-0.2011E-01	-0.1871E-01	-0.1738E-01	-0.1609E-01	-0.1483E-01	-0.1356E-01	-0.1229E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5662E 02	-0.5992E 02	-0.6046E 02	-0.5821E 02	-0.5337E 02	-0.4637E 02	-0.3769E 02	-0.2760E 02	-0.1634E 02	-0.4398E 01
	-0.6922E-01	-0.6551E-01	-0.6147E-01	-0.5712E-01	-0.5247E-01	-0.4755E-01	-0.4239E-01	-0.3703E-01	-0.3153E-01	-0.2595E-01
27	-0.8485E 02	-0.7881E 02	-0.7639E 02	-0.6631E 02	-0.6037E 02	-0.4761E 02	-0.3987E 02	-0.2646E 02	-0.1909E 02	-0.6990E 01
	-0.1237E-00	-0.1172E-00	-0.1099E-00	-0.1017E-00	-0.9293E-01	-0.8354E-01	-0.7368E-01	-0.6346E-01	-0.5300E-01	-0.4242E-01
28	-0.8099E 02	-0.8095E 02	-0.7305E 02	-0.6897E 02	-0.5759E 02	-0.5069E 02	-0.3744E 02	-0.2967E 02	-0.1668E 02	-0.9976E 01
	-0.1237E-00	-0.1172E-00	-0.1099E-00	-0.1017E-00	-0.9293E-01	-0.8354E-01	-0.7368E-01	-0.6346E-01	-0.5300E-01	-0.4242E-01
29	-0.2209E 02	-0.1480E 02	-0.1001E 02	-0.9197E 01	-0.9395E 01	-0.1311E 02	-0.1841E 02	-0.2418E 02	-0.2939E 02	-0.3322E 02
	-0.7291E-01	-0.6838E-01	-0.6377E-01	-0.5911E-01	-0.5440E-01	-0.4963E-01	-0.4477E-01	-0.3979E-01	-0.3466E-01	-0.2936E-01
30	0.7086E 02	0.7438E 02	0.7128E 02	0.6260E 02	0.4947E 02	0.3305E 02	0.1447E 02	-0.4977E 01	-0.2383E 02	-0.4059E 02
	-0.3269E-01	-0.3020E-01	-0.2735E-01	-0.2394E-01	-0.2413E-01	-0.2248E-01	-0.2092E-01	-0.1939E-01	-0.1782E-01	-0.1614E-01
31	0.5469E 02	0.5395E 02	0.5124E 02	0.4674E 02	0.4155E 02	0.3550E 02	0.2900E 02	0.2191E 02	0.1383E 02	0.4261E 01
	-0.9148E-02	-0.8282E-02	-0.7547E-02	-0.6939E-02	-0.6450E-02	-0.6070E-02	-0.5791E-02	-0.5564E-02	-0.5398E-02	-0.5259E-02
32	-0.2538E 02	-0.2703E 02	-0.2151E 02	-0.1100E 02	0.2946E 01	0.1781E 02	0.3186E 02	0.4376E 02	0.5094E 02	0.5261E 02
	-0.9360E-03	-0.8257E-03	-0.6712E-03	-0.4370E-03	-0.2963E-03	-0.1262E-03	-0.2286E-05	0.5323E-04	0.2285E-04	-0.1029E-03
33	-0.5121E 02	-0.5335E 02	-0.4697E 02	-0.3316E 02	-0.1435E 02	0.6224E 01	0.2531E 02	0.4026E 02	0.4946E 02	0.5232E 02
	-0.1144E-03	-0.1151E-03	-0.4436E-04	0.8177E-04	0.2399E-03	0.3992E-03	0.5301E-03	0.6068E-03	0.6099E-03	0.5285E-03
34	-0.3287E 01	-0.2606E 01	-0.3677E 01	-0.2639E 01	-0.3099E 01	-0.1792E 01	0.5886E-01	-0.9673E 00	0.2228E-00	-0.2248E 01
	-0.1326E-03	-0.1169E-03	-0.9511E-04	-0.6901E-04	-0.4207E-04	-0.1797E-04	-0.3780E-06	0.7430E-05	0.3172E-05	-0.1471E-04

SF,BM /T

1	-0.2154E 02	-0.2073E 02	-0.2221E 02	-0.2196E 02	-0.2402E 02	-0.2452E 02	-0.2692E 02	-0.2732E 02	-0.2870E 02	-0.2747E 02
2	-0.7333E 00	0.6943E 01	0.1497E 02	0.2101E 02	0.2667E 02	0.2964E 02	0.3181E 02	0.3077E 02	0.2879E 02	0.2352E 02
3	-0.5894E 01	-0.7504E 01	-0.1282E 02	-0.1024E 02	-0.1129E 02	-0.4917E 01	-0.2918E 01	0.5405E 01	0.8286E 01	0.1626E 02
4	-0.7721E 02	-0.5338E 02	-0.2933E 02	-0.6853E 01	0.1250E 02	0.2765E 02	0.3797E 02	0.4328E 02	0.4382E 02	0.4009E 02
5	0.1706E 02	0.1273E 02	0.1325E 02	0.1794E 02	0.2547E 02	0.3409E 02	0.4209E 02	0.4800E 02	0.5078E 02	0.4991E 02
6	-0.1016E 04	-0.9879E 03	-0.9703E 03	-0.9531E 03	-0.9281E 03	-0.8913E 03	-0.8435E 03	-0.7888E 03	-0.7308E 03	-0.6706E 03
7	-0.4763E 04	-0.4516E 04	-0.4314E 04	-0.4148E 04	-0.4009E 04	-0.3879E 04	-0.3734E 04	-0.3558E 04	-0.3348E 04	-0.3105E 04
8	-0.4154E 04	-0.3818E 04	-0.3497E 04	-0.3195E 04	-0.2872E 04	-0.2553E 04	-0.2234E 04	-0.1919E 04	-0.1617E 04	-0.1344E 04
9	-0.3967E 04	-0.3568E 04	-0.3280E 04	-0.3090E 04	-0.2979E 04	-0.2923E 04	-0.2897E 04	-0.2877E 04	-0.2840E 04	-0.2764E 04

X,Y	T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.9581E 02	-0.7195E 02	-0.4402E 02	-0.1451E 02	0.1359E 02	0.3768E 02	0.5524E 02	0.6521E 02	0.6758E 02	0.6338E 02
	-0.1617E-02	-0.1484E-02	-0.1275E-02	-0.1021E-02	-0.7543E-03	-0.5049E-03	-0.2946E-03	-0.1365E-03	-0.3439E-04	0.1654E-04
2	-0.7726E 02	-0.6883E 02	-0.5490E 02	-0.4120E 02	-0.2784E 02	-0.1623E 02	-0.5507E 01	0.3536E 01	0.1043E 02	0.1458E 02
	-0.2287E-02	-0.2361E-02	-0.2337E-02	-0.2233E-02	-0.2064E-02	-0.1882E-02	-0.1603E-02	-0.1326E-02	-0.1025E-02	-0.7033E-03
3	-0.3363E 02	-0.5124E 02	-0.6571E 02	-0.7653E 02	-0.8363E 02	-0.8721E 02	-0.8759E 02	-0.8493E 02	-0.7921E 02	-0.7031E 02
	-0.5398E-02	-0.5709E-02	-0.5878E-02	-0.5868E-02	-0.5650E-02	-0.5204E-02	-0.4516E-02	-0.3578E-02	-0.2391E-02	-0.9636E-03
4	-0.1129E 02	-0.8013E 01	-0.5095E 01	-0.2944E 00	0.2850E-00	0.5568E 01	0.8280E 01	0.1204E 02	0.1552E 02	0.1752E 02
	-0.3240E-03	-0.3343E-03	-0.3309E-03	-0.3160E-03	-0.2923E-03	-0.2619E-03	-0.2265E-03	-0.1871E-03	-0.1444E-03	-0.9885E-04
5	0.1491E 01	-0.2610E 02	-0.5222E 02	-0.7520E 02	-0.9382E 02	-0.1072E 03	-0.1149E 03	-0.1165E 03	-0.1119E 03	-0.1011E 03
	-0.1221E-01	-0.1151E-01	-0.1068E-01	-0.9630E-02	-0.8290E-02	-0.6595E-02	-0.4502E-02	-0.1984E-02	0.9633E-03	0.4323E-02
6	0.1137E 02	0.5443E 01	-0.1794E 01	-0.9701E 01	-0.1730E 02	-0.2347E 02	-0.2719E 02	-0.2786E 02	-0.2540E 02	-0.2024E 02
	-0.2247E-01	-0.1808E-01	-0.1367E-01	-0.9216E-02	-0.4669E-02	0.2259E-05	0.4926E-02	0.9819E-02	0.1498E-01	0.2030E-01
7	-0.6976E 01	0.4407E 01	0.1645E 02	0.2501E 02	0.3548E 02	0.4165E 02	0.4742E 02	0.4925E 02	0.5060E 02	0.4804E 02
	-0.3544E-01	-0.2514E-01	-0.1497E-01	-0.5041E-02	0.4534E-02	0.1367E-01	0.2230E-01	0.3039E-01	0.3793E-01	0.4491E-01
8	-0.6455E 01	0.6495E 01	0.1714E 02	0.2806E 02	0.3589E 02	0.4344E 02	0.4721E 02	0.5041E 02	0.4959E 02	0.4851E 02
	-0.3544E-01	-0.2514E-01	-0.1497E-01	-0.5041E-02	0.4534E-02	0.1367E-01	0.2230E-01	0.3039E-01	0.3793E-01	0.4491E-01
9	-0.3341E 02	-0.2188E 02	-0.9258E 01	0.3382E 01	0.1517E 02	0.2546E 02	0.3376E 02	0.3987E 02	0.4404E 02	0.4678E 02
	-0.2580E-01	-0.2020E-01	-0.1447E-01	-0.8685E-02	-0.2913E-02	0.2790E-02	0.8374E-02	0.1380E-01	0.1905E-01	0.2410E-01
10	-0.4387E 02	-0.5018E 02	-0.5386E 02	-0.5475E 02	-0.5314E 02	-0.4942E 02	-0.4366E 02	-0.3590E 02	-0.2696E 02	-0.1843E 02
	-0.1542E-01	-0.1376E-01	-0.1192E-01	-0.9861E-02	-0.7598E-02	-0.5133E-02	-0.2478E-02	0.3526E-03	0.3335E-02	0.6445E-02
11	-0.1241E 02	-0.3504E 02	-0.5716E 02	-0.7706E 02	-0.9286E 02	-0.1033E 03	-0.1087E 03	-0.1105E 03	-0.1091E 03	-0.1030E 03
	-0.6515E-02	-0.7062E-02	-0.7498E-02	-0.7767E-02	-0.7817E-02	-0.7609E-02	-0.7111E-02	-0.6304E-02	-0.5180E-02	-0.3738E-02
12	0.2068E 02	-0.5826E 01	-0.3555E 02	-0.6349E 02	-0.8270E 02	-0.1145E 03	-0.1406E 03	-0.1593E 03	-0.1637E 03	-0.1569E 03
	-0.2707E-02	-0.3630E-02	-0.4530E-02	-0.5352E-02	-0.6044E-02	-0.6555E-02	-0.6835E-02	-0.6832E-02	-0.6512E-02	-0.5858E-02
13	0.9760E 01	-0.1351E 01	-0.1433E 02	-0.2819E 02	-0.4154E 02	-0.5331E 02	-0.6369E 02	-0.7361E 02	-0.8269E 02	-0.8853E 02
	-0.6264E-02	-0.6207E-02	-0.6128E-02	-0.5990E-02	-0.5757E-02	-0.5593E-02	-0.4861E-02	-0.4129E-02	-0.3166E-02	-0.1945E-02
14	-0.2505E 02	-0.3399E 02	-0.3316E 02	-0.4497E 02	-0.7142E 02	-0.8786E 02	-0.7811E 02	-0.5971E 02	-0.5544E 02	-0.5594E 02
	-0.5094E-03	-0.6832E-03	-0.8503E-03	-0.1006E-02	-0.1141E-02	-0.1240E-02	-0.1290E-02	-0.1285E-02	-0.1224E-02	-0.1103E-02
15	-0.2659E 02	-0.2413E 02	-0.2078E 02	-0.1689E 02	-0.1304E 02	-0.9702E 01	-0.6795E 01	-0.4088E 01	-0.2011E 01	-0.1612E 01
	-0.1603E-01	-0.1344E-01	-0.1076E-01	-0.7983E-02	-0.5141E-02	-0.2228E-02	0.7449E-03	0.3774E-02	0.6857E-02	0.9995E-02
16	-0.3957E 02	-0.3111E 02	-0.2094E 02	-0.9681E 01	0.2093E 01	0.1382E 02	0.2495E 02	0.3509E 02	0.4425E 02	0.5258E 02
	-0.2905E-01	-0.2232E-01	-0.1642E-01	-0.9918E-02	-0.3364E-02	0.3186E-02	0.9676E-02	0.1606E-01	0.2229E-01	0.2833E-01
17	-0.2305E 02	-0.1714E 02	-0.1195E 02	-0.4767E 01	0.2149E 01	0.1084E 02	0.1916E 02	0.2848E 02	0.3681E 02	0.4502E 02
	-0.4237E-01	-0.3212E-01	-0.2173E-01	-0.1127E-01	-0.8003E-03	0.9595E-02	0.1983E-01	0.2983E-01	0.3949E-01	0.4873E-01
18	-0.2358E 02	-0.1929E 02	-0.1304E 02	-0.7244E 01	0.6113E 00	0.8297E 01	0.1753E 02	0.2622E 02	0.3543E 02	0.4336E 02
	-0.4237E-01	-0.3212E-01	-0.2173E-01	-0.1127E-01	-0.8003E-03	0.9595E-02	0.1983E-01	0.2983E-01	0.3949E-01	0.4873E-01
19	0.1329E 02	0.1983E 02	0.2307E 02	0.2539E 02	0.2420E 02	0.2072E 02	0.1548E 02	0.9246E 01	0.2869E 01	-0.2924E 01
	-0.2291E-01	-0.1796E-01	-0.1309E-01	-0.8314E-02	-0.3634E-02	0.9645E-03	0.5506E-02	0.1003E-01	0.1456E-01	0.1914E-01
20	0.4121E 02	0.3438E 02	0.2500E 02	0.1276E 02	-0.2456E 01	-0.2012E 02	-0.3918E 02	-0.5864E 02	-0.7739E 02	-0.9419E 02
	-0.9074E-02	-0.8332E-02	-0.7677E-02	-0.7070E-02	-0.6466E-02	-0.5809E-02	-0.5031E-02	-0.4062E-02	-0.2831E-02	-0.1271E-02
21	0.1674E 02	-0.1191E 02	-0.3932E 02	-0.6412E 02	-0.8506E 02	-0.1020E 03	-0.1155E 03	-0.1256E 03	-0.1320E 03	-0.1346E 03
	-0.2530E-02	-0.4008E-02	-0.5435E-02	-0.6740E-02	-0.7861E-02	-0.8742E-02	-0.9335E-02	-0.9602E-02	-0.9511E-02	-0.9041E-02
22	-0.3429E 02	-0.9205E 02	-0.1221E 03	-0.1504E 03	-0.1738E 03	-0.1884E 03	-0.1882E 03	-0.1798E 03	-0.1654E 03	-0.1413E 03
	-0.1452E-02	-0.3513E-02	-0.5023E-02	-0.6512E-02	-0.7726E-02	-0.8622E-02	-0.9172E-02	-0.9368E-02	-0.9217E-02	-0.8739E-02
23	-0.2810E 02	-0.5550E 02	-0.7951E 02	-0.9804E 02	-0.1127E 03	-0.1205E 03	-0.1230E 03	-0.1204E 03	-0.1135E 03	-0.1032E 03
	-0.4492E-02	-0.5663E-02	-0.6673E-02	-0.7462E-02	-0.7982E-02	-0.8197E-02	-0.8084E-02	-0.7631E-02	-0.6841E-02	-0.5725E-02
24	-0.5126E 02	-0.4362E 02	-0.4263E 02	-0.6389E 02	-0.5588E 02	-0.3727E 02	-0.4307E 02	-0.3269E 02	-0.3800E 01	0.3179E-00
	-0.2130E-03	-0.4753E-03	-0.7181E-03	-0.9332E-03	-0.1103E-02	-0.1228E-02	-0.1306E-02	-0.1333E-02	-0.1307E-02	-0.1239E-02
25	-0.5147E 01	-0.9244E 01	-0.1397E 02	-0.1935E 02	-0.2528E 02	-0.3206E 02	-0.3940E 02	-0.4709E 02	-0.5451E 02	-0.6059E 02
	-0.1098E-01	-0.9637E-02	-0.8235E-02	-0.6758E-02	-0.5188E-02	-0.3501E-02	-0.1670E-02	0.3350E-03	0.2545E-02	0.4987E-02

648

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.7461E 01	0.1818E 02	0.2660E 02	0.3185E 02	0.3363E 02	0.3215E 02	0.2813E 02	0.2254E 02	0.1637E 02	0.1038E 02
	-0.2034E-01	-0.1475E-01	-0.9249E-02	-0.3864E-02	0.4380E-02	0.6479E-02	0.1145E-01	0.1631E-01	0.2110E-01	0.2586E-01
27	-0.1419E 01	0.3897E 01	0.1221E 02	0.2044E 02	0.2265E 02	0.2967E 02	0.3090E 02	0.3689E 02	0.3707E 02	0.4173E 02
	-0.3181E-01	-0.2126E-01	-0.1085E-01	-0.6519E-03	0.9278E-02	0.1889E-01	0.2814E-01	0.3701E-01	0.4545E-01	0.5346E-01
28	0.1300E 01	0.6118E 01	0.1547E 02	0.1862E 02	0.2646E 02	0.2838E 02	0.3503E 02	0.3583E 02	0.4119E 02	0.4055E 02
	-0.3181E-01	-0.2126E-01	-0.1085E-01	-0.6519E-03	0.9278E-02	0.1889E-01	0.2814E-01	0.3701E-01	0.4545E-01	0.5346E-01
29	-0.3507E 02	-0.3449E 02	-0.3122E 02	-0.2520E 02	-0.1674E 02	-0.6507E 01	0.4530E 01	0.1538E 02	0.2527E 02	0.3376E 02
	-0.2386E-01	-0.1817E-01	-0.1228E-01	-0.6229E-02	-0.3827E-04	0.6243E-02	0.1256E-01	0.1887E-01	0.2511E-01	0.3125E-01
30	-0.5403E 02	-0.6342E 02	-0.6862E 02	-0.7001E 02	-0.6813E 02	-0.6347E 02	-0.5635E 02	-0.4705E 02	-0.3595E 02	-0.2364E 02
	-0.1430E-01	-0.1225E-01	-0.9965E-02	-0.7423E-02	-0.4623E-02	-0.1573E-02	0.1714E-02	0.5216E-02	0.8905E-02	0.1275E-01
31	-0.7072E 01	-0.2006E 02	-0.3410E 02	-0.4817E 02	-0.6192E 02	-0.7145E 02	-0.7846E 02	-0.8133E 02	-0.7956E 02	-0.7284E 02
	-0.5120E-02	-0.4948E-02	-0.4710E-02	-0.4365E-02	-0.3879E-02	-0.3215E-02	-0.2342E-02	-0.1239E-02	0.1077E-03	0.1698E-02
32	0.4700E 02	0.3462E 02	0.1642E 02	-0.5897E 01	-0.2914E 02	-0.5217E 02	-0.7173E 02	-0.8637E 02	-0.9401E 02	-0.9306E 02
	-0.3231E-03	-0.6245E-03	-0.9822E-03	-0.1362E-02	-0.1721E-02	-0.2017E-02	-0.2202E-02	-0.2236E-02	-0.2087E-02	-0.1735E-02
33	0.4205E 02	0.4014E 02	0.2618E 02	0.7953E 01	-0.1326E 02	-0.3536E 02	-0.5549E 02	-0.7072E 02	-0.7882E 02	-0.7858E 02
	0.3611E-03	0.1155E-03	-0.1921E-03	-0.5379E-03	-0.8923E-03	-0.1220E-02	-0.1483E-02	-0.1646E-02	-0.1680E-02	-0.1568E-02
34	-0.2873E 01	-0.5159E 01	-0.7471E 01	-0.9082E 01	-0.1043E 02	-0.7386E 01	-0.5698E 01	-0.1268E 01	0.4045E 01	0.9394E 01
	-0.4587E-04	-0.8858E-04	-0.1373E-03	-0.1929E-03	-0.2439E-03	-0.2855E-03	-0.3117E-03	-0.3163E-03	-0.2950E-03	-0.2450E-03

$F,BM /T

1	-0.2635E 02	-0.2231E 02	-0.1802E 02	-0.1113E 02	-0.4232E 01	0.4407E 01	0.1241E 02	0.2104E 02	0.2831E 02	0.3516E 02
2	0.1781E 02	0.9412E 01	0.1709E 01	-0.7544E 01	-0.1462E 02	-0.2203E 02	-0.2600E 02	-0.2958E 02	-0.2921E 02	-0.2858E 02
3	0.1771E 02	0.2311E 02	0.2114E 02	0.2244E 02	0.1630E 02	0.1373E 02	0.4580E 01	0.4127E-01	-0.9791E 01	-0.1398E 02
4	0.3277E 02	0.2273E 02	0.1102E 02	-0.1145E 01	-0.1240E 02	-0.2149E 02	-0.2745E 02	-0.2977E 02	-0.2839E 02	-0.2369E 02
5	0.4528E 02	0.3705E 02	0.2559E 02	0.1147E 02	-0.4426E 01	-0.2088E 02	-0.3633E 02	-0.4921E 02	-0.5829E 02	-0.6280E 02
6	-0.6052E 03	-0.5296E 03	-0.4398E 03	-0.3359E 03	-0.2223E 03	-0.1060E 03	0.6762E 01	0.1134E 03	0.2160E 03	0.3200E 03
7	-0.2828E 04	-0.2508E 04	-0.2140E 04	-0.1722E 04	-0.1251E 04	-0.7321E 03	-0.1815E 03	0.3762E 03	0.9244E 03	0.1464E 04
8	-0.1108E 04	-0.9134E 03	-0.7634E 03	-0.6554E 03	-0.5812E 03	-0.5342E 03	-0.5052E 03	-0.4760E 03	-0.4233E 03	-0.3213E 03
9	-0.2634E 04	-0.2436E 04	-0.2164E 04	-0.1817E 04	-0.1395E 04	-0.9035E 03	-0.3492E 03	0.2592E 03	0.9111E 03	0.1595E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.5385E 02	0.3965E 02	0.2077E 02	-0.1974E 01	-0.2065E 02	-0.5757E 02	-0.8585E 02	-0.1098E 03	-0.1262E 03	-0.1326E 03
	0.2189E-04	-0.2044E-04	-0.1139E-03	-0.2568E-03	-0.4422E-03	-0.6533E-03	-0.6591E-03	-0.1024E-02	-0.1118E-02	-0.1120E-02
2	0.1598E 02	0.1376E 02	0.6550E 01	-0.2593E 01	-0.1351E 02	-0.2451E 02	-0.3371E 02	-0.4022E 02	-0.4393E 02	-0.4561E 02
	-0.3656E-03	-0.2661E-04	0.2972E-03	0.5949E-03	0.8593E-03	0.1091E-02	0.1301E-02	0.1506E-02	0.1718E-02	0.1943E-02
3	-0.5818E 02	-0.4303E 02	-0.2552E 02	-0.6821E 01	0.1173E 02	0.2887E 02	0.4376E 02	0.5596E 02	0.6557E 02	0.7283E 02
	0.6804E-03	0.2495E-02	0.4420E-02	0.6389E-02	0.8334E-02	0.1019E-01	0.1191E-01	0.1347E-01	0.1482E-01	0.1596E-01
4	0.1246E 02	0.1982E 01	-0.2983E 01	-0.1445E 02	-0.2112E 02	-0.2276E 02	-0.2231E 02	-0.2136E 02	-0.2153E 02	-0.1870E 02
	-0.5126E-04	-0.3672E-05	0.4194E-04	0.9363E-04	0.1298E-03	0.1534E-03	0.1832E-03	0.2123E-03	0.2422E-03	0.2741E-03
5	-0.8425E 02	-0.6216E 02	-0.3597E 02	-0.7215E 01	0.2235E 02	0.5103E 02	0.7739E 02	0.1003E 03	0.1190E 03	0.1327E 03
	0.8050E-02	0.1207E-01	0.1627E-01	0.2055E-01	0.2477E-01	0.2883E-01	0.3263E-01	0.3608E-01	0.3910E-01	0.4165E-01
6	-0.1308E 02	-0.4567E 01	0.4863E 01	0.1507E 02	0.2697E 02	0.3772E 02	0.4957E 02	0.6076E 02	0.7025E 02	0.7712E 02
	0.2573E-01	0.3123E-01	0.3671E-01	0.4211E-01	0.4735E-01	0.5235E-01	0.5706E-01	0.6142E-01	0.6537E-01	0.6889E-01
7	0.4560E 02	0.4000E 02	0.3560E 02	0.3877E 02	0.2374E 02	0.1638E 02	0.1110E 02	0.3891E 01	-0.2059E-00	-0.5054E 01
	0.5138E-01	0.5735E-01	0.6286E-01	0.6796E-01	0.7269E-01	0.7710E-01	0.8126E-01	0.8524E-01	0.8911E-01	0.9292E-01
8	0.4384E 02	0.3990E 02	0.3329E 02	0.2837E 02	0.2121E 02	0.1605E 02	0.8756E 01	0.4021E 01	-0.2050E 01	-0.4250E 01
	0.5138E-01	0.5735E-01	0.6286E-01	0.6796E-01	0.7269E-01	0.7710E-01	0.8126E-01	0.8524E-01	0.8911E-01	0.9292E-01
9	0.4815E 02	0.4757E 02	0.4426E 02	0.3816E 02	0.3032E 02	0.2263E 02	0.1701E 02	0.1455E 02	0.1500E 02	0.1703E 02
	0.2894E-01	0.3355E-01	0.3790E-01	0.4201E-01	0.4587E-01	0.4952E-01	0.5297E-01	0.5627E-01	0.5943E-01	0.6245E-01
10	-0.1134E 02	-0.5188E 01	0.1406E 01	0.9379E 01	0.1867E 02	0.2816E 02	0.3643E 02	0.4237E 02	0.4585E 02	0.4770E 02
	0.9650E-02	0.1291E-01	0.1618E-01	0.1941E-01	0.2256E-01	0.2557E-01	0.2842E-01	0.3107E-01	0.3352E-01	0.3575E-01
11	-0.9078E 02	-0.7279E 02	-0.5090E 02	-0.2721E 02	-0.3762E 01	0.1747E 02	0.3515E 02	0.4896E 02	0.5936E 02	0.6708E 02
	-0.1998E-02	-0.8126E-05	0.2164E-02	0.4439E-02	0.6737E-02	0.8983E-02	0.1112E-01	0.1311E-01	0.1491E-01	0.1651E-01
12	-0.1437E 03	-0.1226E 03	-0.9377E 02	-0.6501E 02	-0.4064E 02	-0.1803E 02	0.5521E 01	0.3049E 02	0.5580E 02	0.7841E 02
	-0.4882E-02	-0.3625E-02	-0.2145E-02	-0.5125E-03	0.1200E-02	0.2932E-02	0.4638E-02	0.6278E-02	0.7810E-02	0.9191E-02
13	-0.8869E 02	-0.8262E 02	-0.7131E 02	-0.5609E 02	-0.3841E 02	-0.1986E 02	-0.1622E 01	0.1585E 02	0.3268E 02	0.4919E 02
	-0.4551E-03	0.1286E-02	0.3241E-02	0.5355E-02	0.7568E-02	0.9818E-02	0.1205E-01	0.1423E-01	0.1631E-01	0.1824E-01
14	-0.5086E 02	-0.6271E 02	-0.9843E 02	-0.1255E 03	-0.1247E 03	-0.1080E 03	-0.8585E 02	-0.6345E 02	-0.4588E 02	-0.3191E 02
	-0.9200E-03	-0.6888E-03	-0.4217E-03	-0.1244E-03	0.1943E-03	0.5204E-03	0.8429E-03	0.1153E-02	0.1442E-02	0.1702E-02
15	-0.3247E 01	-0.5667E 01	-0.6745E 01	-0.4917E 01	0.1340E-00	0.7647E 01	0.1635E 02	0.2519E 02	0.3393E 02	0.4304E 02
	0.1318E-01	0.1641E-01	0.1966E-01	0.2292E-01	0.2614E-01	0.2929E-01	0.3234E-01	0.3527E-01	0.3804E-01	0.4063E-01
16	0.5977E 02	0.6479E 02	0.6650E 02	0.6454E 02	0.5982E 02	0.5418E 02	0.4949E 02	0.4683E 02	0.4595E 02	0.4565E 02
	0.3413E-01	0.3965E-01	0.4483E-01	0.4966E-01	0.5411E-01	0.5820E-01	0.6194E-01	0.6535E-01	0.6845E-01	0.7125E-01
17	0.5159E 02	0.5720E 02	0.6117E 02	0.6357E 02	0.6368E 02	0.6132E 02	0.5632E 02	0.4878E 02	0.3989E 02	0.3016E 02
	0.5747E-01	0.6561E-01	0.7309E-01	0.7984E-01	0.8582E-01	0.9102E-01	0.9546E-01	0.9922E-01	0.1024E-00	0.1050E-00
18	0.5078E 02	0.5640E 02	0.6110E 02	0.6372E 02	0.6433E 02	0.6229E 02	0.5746E 02	0.5029E 02	0.4120E 02	0.3188E 02
	0.5747E-01	0.6561E-01	0.7309E-01	0.7984E-01	0.8582E-01	0.9102E-01	0.9546E-01	0.9922E-01	0.1024E-00	0.1050E-00
19	-0.7625E 01	-0.1097E 02	-0.1281E 02	-0.1281E 02	-0.1033E 02	-0.4638E 01	0.4536E 01	0.1658E 02	0.2997E 02	0.4276E 02
	0.2380E-01	0.2853E-01	0.3333E-01	0.3817E-01	0.4303E-01	0.4785E-01	0.5261E-01	0.5724E-01	0.6170E-01	0.6590E-01
20	-0.1077E 03	-0.1166E 03	-0.1193E 03	-0.1148E 03	-0.1031E 03	-0.8525E 02	-0.6284E 02	-0.3745E 02	-0.1046E 02	0.1694E 02
	0.6706E-03	0.3018E-02	0.5772E-02	0.8912E-02	0.1239E-01	0.1615E-01	0.2012E-01	0.2422E-01	0.2836E-01	0.3245E-01
21	-0.1327E 03	-0.1263E 03	-0.1161E 03	-0.1037E 03	-0.9040E 02	-0.7724E 02	-0.6447E 02	-0.5182E 02	-0.3843E 02	-0.2322E 02
	-0.8187E-02	-0.6970E-02	-0.5428E-02	-0.3611E-02	-0.1569E-02	0.6458E-03	0.2998E-02	0.5456E-02	0.7989E-02	0.1056E-01
22	-0.1130E 03	-0.8735E 02	-0.6563E 02	-0.4959E 02	-0.4031E 02	-0.3690E 02	-0.3781E 02	-0.3885E 02	-0.3816E 02	-0.3750E 02
	-0.7975E-02	-0.6983E-02	-0.5831E-02	-0.4573E-02	-0.3254E-02	-0.1916E-02	-0.5552E-03	0.8271E-03	0.2235E-02	0.3671E-02
23	-0.9016E 02	-0.7494E 02	-0.5872E 02	-0.4302E 02	-0.2909E 02	-0.1763E 02	-0.8761E 01	-0.1986E 01	0.3772E 01	0.9724E 01
	-0.4319E-02	-0.2645E-02	-0.7882E-03	0.1197E-02	0.3251E-02	0.5324E-02	0.7384E-02	0.9411E-02	0.1139E-01	0.1331E-01
24	-0.8129E 01	-0.1204E 02	-0.2412E 02	-0.3959E 02	-0.4967E 02	-0.5253E 02	-0.4456E 02	-0.4070E 02	-0.4480E 02	-0.3858E 02
	-0.1132E-02	-0.9918E-03	-0.8300E-03	-0.6538E-03	-0.4687E-03	-0.2788E-03	-0.8484E-04	0.1117E-03	0.3108E-03	0.5152E-03
25	-0.6424E 02	-0.6446E 02	-0.6033E 02	-0.5143E 02	-0.3811E 02	-0.2148E 02	-0.3013E 01	0.1584E 02	0.3384E 02	0.5007E 02
	0.7680E-02	0.1062E-01	0.1377E-01	0.1710E-01	0.2055E-01	0.2405E-01	0.2756E-01	0.3099E-01	0.3430E-01	0.3742E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.5134E 01	0.3071E 01	-0.1473E 01	-0.2103E 01	-0.3451E-00	0.4239E 01	0.1162E 02	0.2119E 02	0.3162E 02	0.4128E 02
	0.3061E-01	0.3536E-01	0.4010E-01	0.4481E-01	0.4948E-01	0.5407E-01	0.5855E-01	0.6289E-01	0.6703E-01	0.7092E-01
27	0.4035E 02	0.4300E 02	0.3962E 02	0.4004E 02	0.3424E 02	0.3228E 02	0.2434E 02	0.2064E 02	0.1192E 02	0.8631E 01
	0.6101E-01	0.6808E-01	0.7466E-01	0.8074E-01	0.8633E-01	0.9145E-01	0.9616E-01	0.1005E-00	0.1046E-00	0.1085E-00
28	0.4412E 02	0.4151E 02	0.4294E 02	0.3791E 02	0.3683E 02	0.2961E 02	0.2638E 02	0.1759E 02	0.1360E 02	0.5410E 01
	0.6101E-01	0.6808E-01	0.7466E-01	0.8074E-01	0.8633E-01	0.9145E-01	0.9616E-01	0.1005E-00	0.1046E-00	0.1085E-00
29	0.4074E 02	0.4621E 02	0.5014E 02	0.5244E 02	0.5317E 02	0.5272E 02	0.5191E 02	0.5174E 02	0.5301E 02	0.5595E 02
	0.3723E-01	0.4300E-01	0.4852E-01	0.5374E-01	0.5864E-01	0.6318E-01	0.6737E-01	0.7122E-01	0.7472E-01	0.7788E-01
30	-0.1081E 02	0.2005E 01	0.1472E 02	0.2771E 02	0.4152E 02	0.5641E 02	0.7200E 02	0.8723E 02	0.1007E 03	0.1112E 03
	0.1670E-01	0.2069E-01	0.2467E-01	0.2856E-01	0.3229E-01	0.3580E-01	0.3904E-01	0.4195E-01	0.4449E-01	0.4662E-01
31	-0.6100E 02	-0.4414E 02	-0.2236E 02	0.1532E 01	0.2711E 02	0.5163E 02	0.7295E 02	0.8950E 02	0.1005E 03	0.1059E 03
	0.3513E-02	0.5504E-02	0.7607E-02	0.9745E-02	0.1183E-01	0.1379E-01	0.1555E-01	0.1707E-01	0.1831E-01	0.1923E-01
32	-0.8209E 02	-0.6231E 02	-0.3780E 02	-0.1028E 02	0.1493E 02	0.3500E 02	0.4902E 02	0.5732E 02	0.6078E 02	0.5951E 02
	-0.1183E-02	-0.4654E-03	0.3636E-03	0.1039E-02	0.2094E-02	0.2868E-02	0.3524E-02	0.4039E-02	0.4399E-02	0.4602E-02
33	-0.7049E 02	-0.5696E 02	-0.4083E 02	-0.2429E 02	-0.9057E 01	0.3723E 01	0.1373E 02	0.2067E 02	0.2395E 02	0.2324E 02
	-0.1311E-02	-0.9363E-03	-0.4854E-03	-0.4017E-05	0.4617E-03	0.8739E-03	0.1210E-02	0.1460E-02	0.1615E-02	0.1674E-02
34	0.8614E 01	0.3037E 01	0.3067E 01	-0.4273E 01	-0.7850E 01	-0.8070E 01	-0.7621E 01	-0.8138E 01	-0.1079E 02	-0.1106E 02
	-0.1670E-03	-0.6565E-04	0.5163E-04	0.1753E-03	0.2960E-03	0.4055E-03	0.4983E-03	0.5711E-03	0.6220E-03	0.6506E-03

SF,BM /T

1	0.4007E 02	0.4360E 02	0.4469E 02	0.4384E 02	0.4077E 02	0.3605E 02	0.3015E 02	0.2345E 02	0.1681E 02	0.1006E 02
2	-0.2418E 02	-0.1999E 02	-0.1231E 02	-0.5469E 01	0.4104E 01	0.1456E 02	0.2046E 02	0.2586E 02	0.3185E 02	0.3380E 02
3	-0.2250E 02	-0.2477E 02	-0.3078E 02	-0.3025E 02	-0.3323E 02	-0.2980E 02	-0.3020E 02	-0.2501E 02	-0.2455E 02	-0.1955E 02
4	-0.1617E 02	-0.6134E 01	0.6237E 01	0.2061E 02	0.3654E 02	0.5317E 02	0.6911E 02	0.8278E 02	0.9272E 02	0.9795E 02
5	-0.6284E 02	-0.5952E 02	-0.5431E 02	-0.4853E 02	-0.4332E 02	-0.3946E 02	-0.3721E 02	-0.3666E 02	-0.3794E 02	-0.4105E 02
6	0.4304E-03	0.5491E 03	0.6689E 03	0.7851E 03	0.8886E 03	0.9752E 03	0.1048E 04	0.1114E 04	0.1185E 04	0.1267E 04
7	0.2001E 04	0.2540E 04	0.3077E 04	0.3607E 04	0.4120E 04	0.4601E 04	0.5035E 04	0.5418E 04	0.5753E 04	0.6055E 04
8	-0.1405E 03	0.1451E 03	0.5485E 03	0.1069E 04	0.1694E 04	0.2404E 04	0.3174E 04	0.3978E 04	0.4793E 04	0.5598E 04
9	0.2301E 04	0.3020E 04	0.3745E 04	0.4470E 04	0.5184E 04	0.5874E 04	0.6522E 04	0.7108E 04	0.7613E 04	0.8024E 04

651

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1282E 03	-0.1141E 03	-0.9247E 02	-0.6622E 02	-0.3804E 02	-0.1003E 02	0.1627E 02	0.3956E 02	0.5831E 02	0.7077E 02
	-0.1023E-02	-0.8338E-03	-0.5706E-03	-0.2613E-03	0.6114E-04	0.3637E-03	0.6176E-03	0.7985E-03	0.8858E-03	0.8652E-03
2	-0.4396E 02	-0.3926E 02	-0.3099E 02	-0.1669E 02	0.2767E-01	0.1756E 02	0.3267E 02	0.4380E 02	0.4816E 02	0.4637E 02
	0.2180E-02	0.2435E-02	0.2687E-02	0.2923E-02	0.3119E-02	0.3251E-02	0.3295E-02	0.3236E-02	0.3065E-02	0.2781E-02
3	0.7781E 02	0.8032E 02	0.8035E 02	0.7711E 02	0.7029E 02	0.6221E 02	0.5132E 02	0.3901E 02	0.2586E 02	0.1228E 02
	0.1686E-01	0.1751E-01	0.1790E-01	0.1804E-01	0.1792E-01	0.1757E-01	0.1701E-01	0.1628E-01	0.1540E-01	0.1443E-01
4	-0.2016E 02	-0.1855E 02	-0.1877E 02	-0.1843E 02	-0.1738E 02	-0.1649E 02	-0.1260E 02	-0.1347E 02	-0.1119E 02	-0.1205E 02
	0.3081E-03	0.3438E-03	0.3795E-03	0.4129E-03	0.4406E-03	0.4593E-03	0.4657E-03	0.4573E-03	0.4332E-03	0.3930E-03
5	0.1409E 03	0.1431E 03	0.1390E 03	0.1289E 03	0.1135E 03	0.9424E 02	0.7275E 02	0.5079E 02	0.2974E 02	0.1047E 02
	0.4368E-01	0.4517E-01	0.4612E-01	0.4655E-01	0.4649E-01	0.4601E-01	0.4518E-01	0.4408E-01	0.4278E-01	0.4137E-01
6	0.8092E 02	0.8176E 02	0.8017E 02	0.7691E 02	0.7243E 02	0.6694E 02	0.6038E 02	0.5277E 02	0.4444E 02	0.3614E 02
	0.7195E-01	0.7453E-01	0.7664E-01	0.7832E-01	0.7952E-01	0.8033E-01	0.8077E-01	0.8089E-01	0.8073E-01	0.8033E-01
7	-0.5464E 01	-0.5943E 01	-0.1860E 01	0.1405E 01	0.8265E 01	0.1320E 02	0.2099E 02	0.2628E 02	0.3409E 02	0.3896E 02
	0.9671E-01	0.1035E-00	0.1043E-00	0.1080E-00	0.1116E-00	0.1150E-00	0.1181E-00	0.1210E-00	0.1235E-00	0.1256E-00
8	-0.6681E 01	-0.4415E 01	-0.2459E 01	0.3522E 01	0.8201E 01	0.1590E 02	0.2126E 02	0.2921E 02	0.3439E 02	0.4177E 02
	0.9671E-01	0.1003E-00	0.1043E-00	0.1080E-00	0.1116E-00	0.1150E-00	0.1181E-00	0.1210E-00	0.1235E-00	0.1256E-00
9	0.1902E 02	0.2005E 02	0.2032E 02	0.2097E 02	0.2326E 02	0.2786E 02	0.3457E 02	0.4254E 02	0.5062E 02	0.5772E 02
	0.6532E-01	0.6804E-01	0.7060E-01	0.7300E-01	0.7523E-01	0.7729E-01	0.7914E-01	0.8077E-01	0.8213E-01	0.8321E-01
10	0.4013E 02	0.5087E 02	0.5272E 02	0.5378E 02	0.5332E 02	0.5129E 02	0.4828E 02	0.4499E 02	0.4192E 02	0.3949E 02
	0.3776E-01	0.3954E-01	0.4110E-01	0.4241E-01	0.4350E-01	0.4434E-01	0.4496E-01	0.4538E-01	0.4561E-01	0.4566E-01
11	0.7271E 02	0.7661E 02	0.7896E 02	0.7962E 02	0.7790E 02	0.7285E 02	0.6408E 02	0.5251E 02	0.4022E 02	0.2937E 02
	0.1789E-01	0.1903E-01	0.1992E-01	0.2056E-01	0.2094E-01	0.2107E-01	0.2097E-01	0.2067E-01	0.2020E-01	0.1960E-01
12	0.9556E 02	0.1067E 03	0.1122E 03	0.1121E 03	0.1079E 03	0.1016E 03	0.9438E 02	0.8637E 02	0.7655E 02	0.6237E 02
	0.1038E-01	0.1136E-01	0.1209E-01	0.1253E-01	0.1280E-01	0.1279E-01	0.1253E-01	0.1207E-01	0.1141E-01	0.1057E-01
13	0.6542E 02	0.8111E 02	0.9563E 02	0.1079E 03	0.1163E 03	0.1191E 03	0.1156E 03	0.1064E 03	0.9397E 02	0.8055E 02
	0.1999E-01	0.2151E-01	0.2277E-01	0.2372E-01	0.2434E-01	0.2461E-01	0.2453E-01	0.2411E-01	0.2338E-01	0.2238E-01
14	-0.2019E 02	-0.1533E 02	-0.1950E 02	-0.2678E 02	-0.3135E 02	-0.3052E 02	-0.2280E 02	-0.1343E 02	-0.1081E 02	-0.1511E 02
	0.1927E-02	0.2109E-02	0.2245E-02	0.2338E-02	0.2375E-02	0.2371E-02	0.2326E-02	0.2242E-02	0.2119E-02	0.1964E-02
15	0.5315E 02	0.6429E 02	0.7554E 02	0.8546E 02	0.9288E 02	0.9736E 02	0.9905E 02	0.9824E 02	0.9505E 02	0.8968E 02
	0.4300E-01	0.4511E-01	0.4694E-01	0.4844E-01	0.4958E-01	0.5033E-01	0.5070E-01	0.5068E-01	0.5029E-01	0.4955E-01
16	0.4453E 02	0.4198E 02	0.3850E 02	0.3548E 02	0.3427E 02	0.3557E 02	0.3915E 02	0.4410E 02	0.4918E 02	0.5317E 02
	0.7374E-01	0.7594E-01	0.7786E-01	0.7952E-01	0.8092E-01	0.8209E-01	0.8300E-01	0.8367E-01	0.8406E-01	0.8418E-01
17	0.2148E 02	0.1360E 02	0.8068E 01	0.3347E 01	0.8573E 00	-0.1487E 01	-0.1628E 01	-0.1835E 01	0.5267E 00	0.2690E 01
	0.1073E-00	0.1092E-00	0.1110E-00	0.1126E-00	0.1141E-00	0.1155E-00	0.1169E-00	0.1182E-00	0.1195E-00	0.1208E-00
18	0.2265E 02	0.1529E 02	0.8921E 01	0.4847E 01	0.1244E 01	-0.2025E-00	-0.1640E 01	-0.6559E 00	0.2836E-00	0.3946E 01
	0.1073E-00	0.1092E-00	0.1110E-00	0.1126E-00	0.1141E-00	0.1155E-00	0.1169E-00	0.1182E-00	0.1195E-00	0.1208E-00
19	0.5315E 02	0.6018E 02	0.6387E 02	0.6402E 02	0.6418E 02	0.6230E 02	0.5960E 02	0.5620E 02	0.5228E 02	0.4829E 02
	0.6979E-01	0.7332E-01	0.7646E-01	0.7919E-01	0.8152E-01	0.8344E-01	0.8498E-01	0.8617E-01	0.8704E-01	0.8761E-01
20	0.4363E 02	0.6623E 02	0.8916E 02	0.1052E 03	0.1157E 03	0.1210E 03	0.1219E 03	0.1196E 03	0.1152E 03	0.1097E 03
	0.3640E-01	0.4012E-01	0.4352E-01	0.4653E-01	0.4912E-01	0.5123E-01	0.5287E-01	0.5404E-01	0.5475E-01	0.5504E-01
21	-0.5584E 01	0.1463E 02	0.3707E 02	0.6056E 02	0.8338E 02	0.1040E 03	0.1214E 03	0.1350E 03	0.1450E 03	0.1512E 03
	0.1314E-01	0.1568E-01	0.1811E-01	0.2039E-01	0.2245E-01	0.2424E-01	0.2570E-01	0.2680E-01	0.2752E-01	0.2783E-01
22	-0.3418E 02	-0.2517E 02	-0.1231E 02	0.5088E 01	0.3210E 02	0.6288E 02	0.9387E 02	0.1255E 03	0.1521E 03	0.1663E 03
	0.5133E-02	0.6612E-02	0.8089E-02	0.9536E-02	0.1092E-01	0.1218E-01	0.1328E-01	0.1417E-01	0.1479E-01	0.1510E-01
23	0.1656E 02	0.2452E 02	0.3354E 02	0.4304E 02	0.5214E 02	0.6018E 02	0.6671E 02	0.7152E 02	0.7496E 02	0.7736E 02
	0.1516E-01	0.1691E-01	0.1854E-01	0.2004E-01	0.2137E-01	0.2251E-01	0.2344E-01	0.2416E-01	0.2465E-01	0.2492E-01
24	-0.3268E 02	-0.3906E 02	-0.3631E 02	-0.2550E 02	-0.2679E 02	-0.2122E 02	-0.4933E-00	0.7338E 01	0.5995E 01	0.1995E 02
	0.7233E-03	0.9321E-03	0.1142E-02	0.1349E-02	0.1544E-02	0.1725E-02	0.1884E-02	0.2010E-02	0.2097E-02	0.2144E-02
25	0.6391E 02	0.7469E 02	0.8151E 02	0.8362E 02	0.8085E 02	0.7372E 02	0.6367E 02	0.5268E 02	0.4265E 02	0.3506E 02
	0.4031E-01	0.4291E-01	0.4520E-01	0.4715E-01	0.4876E-01	0.5005E-01	0.5103E-01	0.5176E-01	0.5227E-01	0.5261E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.4865E 02	0.5293E 02	0.5424E 02	0.5349E 02	0.5167E 02	0.4972E 02	0.4819E 02	0.4680E 02	0.4552E 02	0.4447E 02
	0.7454E-01	0.7783E-01	0.8079E-01	0.8342E-01	0.8571E-01	0.8768E-01	0.8936E-01	0.9074E-01	0.9186E-01	0.9271E-01
27	0.1941E 01	0.2048E 01	-0.1394E-00	0.4742E 01	0.7098E 01	0.1562E 02	0.2065E 02	0.3071E 02	0.3637E 02	0.4603E 02
	0.1122E-00	0.1158E-00	0.1193E-00	0.1228E-00	0.1261E-00	0.1293E-00	0.1322E-00	0.1348E-00	0.1370E-00	0.1388E-00
28	0.3431E 01	-0.1242E 01	0.1193E 01	0.1364E 01	0.8235E 01	0.1212E 02	0.2158E 02	0.2709E 02	0.3710E 02	0.4232E 02
	0.1122E-00	0.1158E-00	0.1193E-00	0.1228E-00	0.1261E-00	0.1293E-00	0.1322E-00	0.1348E-00	0.1370E-00	0.1388E-00
29	0.6001E 02	0.6417E 02	0.6736E 02	0.6895E 02	0.6892E 02	0.6767E 02	0.6570E 02	0.6333E 02	0.6055E 02	0.5717E 02
	0.8069E-01	0.8312E-01	0.8517E-01	0.8681E-01	0.8806E-01	0.8890E-01	0.8936E-01	0.8946E-01	0.8922E-01	0.8866E-01
30	0.1181E 03	0.1211E 03	0.1205E 03	0.1163E 03	0.1084E 03	0.9680E 02	0.8167E 02	0.6369E 02	0.4395E 02	0.2367E 02
	0.4831E-01	0.4954E-01	0.5030E-01	0.5060E-01	0.5046E-01	0.4989E-01	0.4897E-01	0.4774E-01	0.4627E-01	0.4465E-01
31	0.1062E 03	0.1019E 03	0.9302E 02	0.8276E 02	0.6903E 02	0.5318E 02	0.3553E 02	0.1642E 02	-0.3632E 01	-0.2376E 02
	0.1984E-01	0.2013E-01	0.2011E-01	0.1980E-01	0.1922E-01	0.1842E-01	0.1743E-01	0.1631E-01	0.1512E-01	0.1390E-01
32	0.5426E 02	0.4615E 02	0.3410E 02	0.1916E 02	0.2613E 01	-0.1391E 02	-0.2949E 02	-0.4200E 02	-0.5220E 02	-0.5901E 02
	0.4648E-02	0.4546E-02	0.4307E-02	0.3951E-02	0.3500E-02	0.2982E-02	0.2429E-02	0.1874E-02	0.1343E-02	0.8602E-03
33	0.1878E 02	0.1122E 02	0.1436E 01	-0.9798E 01	-0.2185E 02	-0.3401E 02	-0.4495E 02	-0.5318E 02	-0.5744E 02	-0.5727E 02
	0.1641E-02	0.1522E-02	0.1327E-02	0.1074E-02	0.7732E-03	0.4462E-03	0.1151E-03	-0.1974E-03	-0.4731E-03	-0.6996E-03
34	-0.1631E 02	-0.1859E 02	-0.2311E 02	-0.2677E 02	-0.2927E 02	-0.3102E 02	-0.2834E 02	-0.2921E 02	-0.2531E 02	-0.2367E 02
	0.6570E-03	0.6425E-03	0.6085E-03	0.5580E-03	0.4941E-03	0.4208E-03	0.3427E-03	0.2641E-03	0.1892E-03	0.1209E-03

SF,BM /T

1	0.4320E 01	-0.1160E 01	-0.4931E 01	-0.8256E 01	-0.9400E 01	-0.1032E 02	-0.9129E 01	-0.8529E 01	-0.6418E 01	-0.6047E 01
2	0.3643E 02	0.3513E 02	0.3480E 02	0.3056E 02	0.2738E 02	0.2033E 02	0.1474E 02	0.5871E 01	-0.5698E 00	-0.9229E 01
3	-0.1987E 02	-0.1509E 02	-0.1715E 02	-0.1369E 02	-0.1463E 02	-0.1059E 02	-0.1062E 02	-0.5648E 01	-0.4587E 01	0.1502E 01
4	0.9810E 02	0.9349E 02	0.8479E 02	0.7375E 02	0.6099E 02	0.4780E 02	0.3508E 02	0.2363E 02	0.1427E 02	0.7820E 01
5	-0.4580E 02	-0.5183E 02	-0.5873E 02	-0.6603E 02	-0.7335E 02	-0.8019E 02	-0.8587E 02	-0.8969E 02	-0.9113E 02	-0.9004E 02
6	0.1360E 04	0.1458E 04	0.1550E 04	0.1625E 04	0.1679E 04	0.1711E 04	0.1729E 04	0.1736E 04	0.1737E 04	0.1728E 04
7	0.6333E 04	0.6595E 04	0.6839E 04	0.7053E 04	0.7239E 04	0.7372E 04	0.7452E 04	0.7490E 04	0.7504E 04	0.7513E 04
8	0.6370E 04	0.7084E 04	0.7718E 04	0.8249E 04	0.8664E 04	0.8958E 04	0.9143E 04	0.9238E 04	0.9266E 04	0.9253E 04
9	0.8332E 04	0.8536E 04	0.8635E 04	0.8639E 04	0.8523E 04	0.8320E 04	0.8027E 04	0.7657E 04	0.7227E 04	0.6760E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.7529E 02	0.7092E 02	0.5793E 02	0.3792E 02	0.1362E 02	-0.1190E 02	-0.3605E 02	-0.5707E 02	-0.7387E 02	-0.8581E 02
	0.7308E-03	0.4885E-03	0.1556E-03	-0.2407E-03	-0.6653E-03	-0.1081E-02	-0.1456E-02	-0.1763E-02	-0.1977E-02	-0.2080E-02
2	0.3873E 02	0.2706E 02	0.1355E 02	-0.2037E 01	-0.1891E 02	-0.3491E 02	-0.5169E 02	-0.6763E 02	-0.8017E 02	-0.8665E 02
	0.2395E-02	0.1920E-02	0.1410E-02	0.8713E-03	0.3472E-03	-0.1289E-03	-0.5290E-03	-0.8279E-03	-0.1003E-02	-0.1036E-02
3	-0.1540E 01	-0.1545E 02	-0.2903E 02	-0.4164E 02	-0.5231E 02	-0.6005E 02	-0.6416E 02	-0.6447E 02	-0.6130E 02	-0.5533E 02
	0.1341E-01	0.1237E-01	0.1136E-01	0.1044E-01	0.9634E-02	0.8981E-02	0.8503E-02	0.8205E-02	0.8087E-02	0.8139E-02
4	-0.1087E 02	-0.8402E 01	-0.8602E 01	-0.4058E 01	-0.3831E 01	-0.2260E 01	-0.3781E 01	-0.2903E 01	-0.1421E 01	-0.8722E 00
	0.3384E-03	0.2725E-03	0.1992E-03	0.1231E-03	0.4899E-04	-0.1832E-04	-0.7498E-04	-0.1172E-03	-0.1419E-03	-0.1466E-03
5	-0.6535E 01	-0.2093E 02	-0.3262E 02	-0.4105E 02	-0.4587E 02	-0.4685E 02	-0.4410E 02	-0.3816E 02	-0.2995E 02	-0.2055E 02
	0.3992E-01	0.3850E-01	0.3715E-01	0.3593E-01	0.3487E-01	0.3400E-01	0.3330E-01	0.3277E-01	0.3238E-01	0.3210E-01
6	0.2886E 02	0.2345E 02	0.2039E 02	0.1951E 02	0.2017E 02	0.2151E 02	0.2284E 02	0.2388E 02	0.2488E 02	0.2631E 02
	0.7975E-01	0.7903E-01	0.7820E-01	0.7728E-01	0.7628E-01	0.7520E-01	0.7403E-01	0.7276E-01	0.7138E-01	0.6988E-01
7	0.4584E 02	0.4910E 02	0.5377E 02	0.5425E 02	0.5596E 02	0.5365E 02	0.5328E 02	0.4968E 02	0.4871E 02	0.4466E 02
	0.1271E-00	0.1282E-00	0.1286E-00	0.1285E-00	0.1278E-00	0.1265E-00	0.1246E-00	0.1222E-00	0.1192E-00	0.1158E-00
8	0.4582E 02	0.5152E 02	0.5323E 02	0.5415E 02	0.5483E 02	0.5502E 02	0.5158E 02	0.5054E 02	0.4648E 02	0.4511E 02
	0.1271E-00	0.1282E-00	0.1286E-00	0.1285E-00	0.1278E-00	0.1265E-00	0.1246E-00	0.1222E-00	0.1192E-00	0.1158E-00
9	0.6302E 02	0.6627E 02	0.6701E 02	0.6805E 02	0.7033E 02	0.7212E 02	0.7329E 02	0.7243E 02	0.6867E 02	0.6233E 02
	0.8395E-01	0.8436E-01	0.8443E-01	0.8414E-01	0.8352E-01	0.8255E-01	0.8123E-01	0.7956E-01	0.7753E-01	0.7518E-01
10	0.3820E 02	0.3855E 02	0.4042E 02	0.4270E 02	0.4377E 02	0.4283E 02	0.4052E 02	0.3834E 02	0.3732E 02	0.3746E 02
	0.4585E-01	0.4530E-01	0.4491E-01	0.4438E-01	0.4372E-01	0.4293E-01	0.4201E-01	0.4097E-01	0.3982E-01	0.3855E-01
11	0.2081E 02	0.1371E 02	0.6616E 01	-0.8109E 00	-0.7445E 01	-0.1193E 02	-0.1386E 02	-0.1359E 02	-0.1151E 02	-0.7948E 01
	0.1890E-01	0.1813E-01	0.1732E-01	0.1659E-01	0.1569E-01	0.1492E-01	0.1420E-01	0.1353E-01	0.1291E-01	0.1233E-01
12	0.4187E 02	0.1677E 02	-0.7421E 01	-0.2613E 02	-0.3961E 02	-0.4934E 02	-0.5439E 02	-0.5524E 02	-0.5570E 02	-0.5783E 02
	0.9607E-02	0.8547E-02	0.7448E-02	0.6360E-02	0.5326E-02	0.4377E-02	0.3531E-02	0.2794E-02	0.2170E-02	0.1657E-02
13	0.6726E 02	0.5340E 02	0.3763E 02	0.1976E 02	0.1172E 01	-0.1642E 02	-0.3214E 02	-0.4576E 02	-0.5703E 02	-0.6565E 02
	0.2116E-01	0.1975E-01	0.1821E-01	0.1658E-01	0.1492E-01	0.1328E-01	0.1171E-01	0.1025E-01	0.8921E-02	0.7757E-02
14	-0.1762E 02	-0.1234E 02	-0.5141E 01	-0.3176E 01	-0.1236E 01	0.4315E 01	0.2964E 01	-0.8064E 01	-0.1432E 02	-0.7909E 01
	0.1783E-02	0.1557E-02	0.1384E-02	0.1192E-02	0.9904E-03	0.8152E-03	0.6574E-03	0.5179E-03	0.4003E-03	0.3064E-03
15	0.8267E 02	0.7475E 02	0.6614E 02	0.5614E 02	0.4360E 02	0.2822E 02	0.1120E 02	-0.5409E 01	-0.1998E 02	-0.3199E 02
	0.4848E-01	0.4713E-01	0.4553E-01	0.4372E-01	0.4175E-01	0.3968E-01	0.3755E-01	0.3543E-01	0.3336E-01	0.3139E-01
16	0.5514E 02	0.5477E 02	0.5257E 02	0.4975E 02	0.4749E 02	0.4609E 02	0.4474E 02	0.4215E 02	0.3762E 02	0.3161E 02
	0.8409E-01	0.8354E-01	0.8281E-01	0.8192E-01	0.8092E-01	0.7921E-01	0.7761E-01	0.7583E-01	0.7387E-01	0.7175E-01
17	0.7491E 01	0.1143E 02	0.1744E 02	0.2148E 02	0.2709E 02	0.3035E 02	0.3580E 02	0.3950E 02	0.4618E 02	0.5084E 02
	0.1219E-00	0.1230E-00	0.1239E-00	0.1246E-00	0.1250E-00	0.1252E-00	0.1250E-00	0.1245E-00	0.1235E-00	0.1220E-00
18	0.7197E 01	0.1288E 02	0.1715E 02	0.2310E 02	0.2670E 02	0.3197E 02	0.3512E 02	0.4092E 02	0.4501E 02	0.5189E 02
	0.1219E-00	0.1230E-00	0.1239E-00	0.1246E-00	0.1250E-00	0.1252E-00	0.1250E-00	0.1245E-00	0.1235E-00	0.1220E-00
19	0.4489E 02	0.4297E 02	0.4345E 02	0.4692E 02	0.5320E 02	0.6127E 02	0.6945E 02	0.7599E 02	0.7978E 02	0.8066E 02
	0.8791E-01	0.8797E-01	0.8781E-01	0.8743E-01	0.8683E-01	0.8598E-01	0.8485E-01	0.8339E-01	0.8157E-01	0.7937E-01
20	0.1039E 03	0.9844E 02	0.9336E 02	0.8830E 02	0.8276E 02	0.7646E 02	0.6950E 02	0.6218E 02	0.5444E 02	0.4578E 02
	0.5493E-01	0.5445E-01	0.5364E-01	0.5252E-01	0.5112E-01	0.4947E-01	0.4759E-01	0.4552E-01	0.4326E-01	0.4085E-01
21	0.1528E 03	0.1485E 03	0.1375E 03	0.1201E 03	0.9729E 02	0.7127E 02	0.4420E 02	0.1782E 02	-0.6560E 01	-0.2810E 02
	0.2773E-01	0.2723E-01	0.2635E-01	0.2513E-01	0.2364E-01	0.2192E-01	0.2006E-01	0.1811E-01	0.1614E-01	0.1422E-01
22	0.1698E 03	0.1642E 03	0.1476E 03	0.1240E 03	0.9721E 02	0.6576E 02	0.3145E 02	-0.2659E 01	-0.3641E 02	-0.6622E 02
	0.1510E-01	0.1477E-01	0.1415E-01	0.1327E-01	0.1218E-01	0.1095E-01	0.9614E-02	0.8247E-02	0.6902E-02	0.5635E-02
23	0.7829E 02	0.7702E 02	0.7313E 02	0.6659E 02	0.5796E 02	0.4843E 02	0.3908E 02	0.3062E 02	0.2349E 02	0.1782E 02
	0.2497E-01	0.2480E-01	0.2443E-01	0.2388E-01	0.2317E-01	0.2234E-01	0.2141E-01	0.2039E-01	0.1932E-01	0.1820E-01
24	0.2632E 02	0.1998E 02	0.2620E 02	0.3167E 02	0.2256E 02	0.1729E 02	0.1142E 02	-0.3362E 01	-0.9738E 01	-0.1029E 02
	0.2144E-02	0.2097E-02	0.2010E-02	0.1886E-02	0.1730E-02	0.1554E-02	0.1365E-02	0.1169E-02	0.9772E-03	0.7976E-03
25	0.3098E 02	0.3074E 02	0.3397E 02	0.3995E 02	0.4788E 02	0.5709E 02	0.6711E 02	0.7748E 02	0.8735E 02	0.9540E 02
	0.5280E-01	0.5286E-01	0.5291E-01	0.5293E-01	0.5233E-01	0.5186E-01	0.5122E-01	0.5034E-01	0.4921E-01	0.4779E-01

654

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.4410E 02	0.4518E 02	0.4854E 02	0.5459E 02	0.6305E 02	0.7283E 02	0.8235E 02	0.8929E 02	0.9467E 02	0.9605E 02
	0.9331E-01	0.9366E-01	0.9377E-01	0.9363E-01	0.9319E-01	0.9244E-01	0.9131E-01	0.8976E-01	0.8776E-01	0.8527E-01
27	0.5044E 02	0.5734E 02	0.5923E 02	0.6293E 02	0.6051E 02	0.6051E 02	0.5507E 02	0.5267E 02	0.4563E 02	0.4208E 02
	0.1400E-00	0.1407E-00	0.1407E-00	0.1401E-00	0.1387E-00	0.1368E-00	0.1342E-00	0.1311E-00	0.1274E-00	0.1232E-00
28	0.5105E 02	0.5413E 02	0.5983E 02	0.5941E 02	0.6134E 02	0.5751E 02	0.5649E 02	0.5054E 02	0.4795E 02	0.4103E 02
	0.1400E-00	0.1407E-00	0.1407E-00	0.1401E-00	0.1387E-00	0.1368E-00	0.1342E-00	0.1311E-00	0.1274E-00	0.1232E-00
29	0.5298E 02	0.4785E 02	0.4180E 02	0.3489E 02	0.2729E 02	0.1929E 02	0.1143E 02	0.4475E 01	-0.6758E 00	-0.3243E 01
	0.8780E-01	0.8668E-01	0.8533E-01	0.8379E-01	0.8210E-01	0.8031E-01	0.7845E-01	0.7655E-01	0.7464E-01	0.7275E-01
30	0.3933E 01	-0.1443E 02	-0.3075E 02	-0.4443E 02	-0.5483E 02	-0.6141E 02	-0.6395E 02	-0.6217E 02	-0.5669E 02	-0.4791E 02
	0.4294E-01	0.4121E-01	0.3955E-01	0.3801E-01	0.3665E-01	0.3550E-01	0.3458E-01	0.3390E-01	0.3344E-01	0.3317E-01
31	-0.4272E 02	-0.5904E 02	-0.7137E 02	-0.7872E 02	-0.8071E 02	-0.7754E 02	-0.6992E 02	-0.5893E 02	-0.4587E 02	-0.3203E 02
	0.1271E-01	0.1162E-01	0.1067E-01	0.9904E-02	0.9343E-02	0.9002E-02	0.8872E-02	0.8933E-02	0.9155E-02	0.9505E-02
32	-0.6320E 02	-0.6448E 02	-0.6213E 02	-0.5728E 02	-0.4902E 02	-0.3880E 02	-0.2734E 02	-0.1619E 02	-0.5769E 01	0.3818E 01
	0.4452E-03	0.1143E-03	-0.1196E-03	-0.2494E-03	-0.2725E-03	-0.1743E-03	-0.2938E-04	0.2027E-03	0.4827E-03	0.7924E-03
33	-0.5305E 02	-0.4984E 02	-0.3707E 02	-0.2801E 02	-0.1928E 02	-0.1107E 02	-0.3562E 01	0.3105E 01	0.8911E 01	0.1384E 02
	-0.8696E-03	-0.9801E-03	-0.1031E-02	-0.1024E-02	-0.9634E-03	-0.8533E-03	-0.7044E-03	-0.5289E-03	-0.3378E-03	-0.1405E-03
34	-0.1905E 02	-0.1280E 02	-0.9151E 01	-0.7393E 00	0.3163E 01	0.7553E 01	0.8226E 01	0.1052E 02	0.1228E 02	0.1186E 02
	0.6240E-04	0.1582E-04	-0.1716E-04	-0.3522E-04	-0.3835E-04	-0.2713E-04	-0.3787E-05	0.2913E-04	0.6879E-04	0.1126E-03

SE,BM /T

1	-0.4865E 01	-0.6347E 01	-0.7199E 01	-0.1085E 02	-0.1322E 02	-0.1789E 02	-0.2034E 02	-0.2466E 02	-0.2598E 02	-0.2878E 02
2	-0.1434E 02	-0.2084E 02	-0.2327E 02	-0.2713E 02	-0.2717E 02	-0.2903E 02	-0.2713E 02	-0.2699E 02	-0.2288E 02	-0.2062E 02
3	0.3952E 01	0.1155E 02	0.1568E 02	0.2473E 02	0.2994E 02	0.3908E 02	0.4326E 02	0.4989E 02	0.5039E 02	0.5229E 02
4	0.4953E 01	0.5992E 01	0.1078E 02	0.1866E 02	0.2853E 02	0.3916E 02	0.4947E 02	0.5861E 02	0.6596E 02	0.7105E 02
5	-0.8669E 02	-0.8160E 02	-0.7546E 02	-0.6890E 02	-0.6230E 02	-0.5590E 02	-0.4994E 02	-0.4462E 02	-0.4002E 02	-0.3618E 02
6	0.1704E 04	0.1658E 04	0.1590E 04	0.1505E 04	0.1414E 04	0.1329E 04	0.1258E 04	0.1203E 04	0.1161E 04	0.1126E 04
7	0.7523E 04	0.7526E 04	0.7502E 04	0.7438E 04	0.7332E 04	0.7192E 04	0.7024E 04	0.6836E 04	0.6634E 04	0.6423E 04
8	0.9207E 04	0.9132E 04	0.9023E 04	0.8877E 04	0.8693E 04	0.8474E 04	0.8224E 04	0.7943E 04	0.7624E 04	0.7261E 04
9	0.6279E 04	0.5810E 04	0.5376E 04	0.4975E 04	0.4683E 04	0.4450E 04	0.4301E 04	0.4232E 04	0.4236E 04	0.4302E 04

X,Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.9231E 02	-0.9264E 02	-0.8604E 02	-0.7210E 02	-0.5128E 02	-0.2518E 02	0.3631E 01	0.3214E 02	0.5753E 02	0.7786E 02
	-0.2061E-02	-0.1915E-02	-0.1648E-02	-0.1275E-02	-0.9113E-03	-0.2918E-03	0.2531E-03	0.7890E-03	0.1282E-02	0.1703E-02
2	-0.8608E 02	-0.7723E 02	-0.6358E 02	-0.4539E 02	-0.2577E 02	-0.6034E 01	0.1394E 02	0.3371E 02	0.5413E 02	0.7330E 02
	-0.9205E-03	-0.6604E-03	-0.2723E-03	0.2183E-03	0.7805E-03	0.1381E-02	0.1989E-02	0.2573E-02	0.3102E-02	0.3545E-02
3	-0.4723E 02	-0.3746E 02	-0.2626E 02	-0.1377E 02	-0.1260E-00	0.1431E 02	0.2891E 02	0.4286E 02	0.5529E 02	0.6553E 02
	0.8343E-02	0.8673E-02	0.9102E-02	0.9534E-02	0.1011E-01	0.1062E-01	0.1108E-01	0.1145E-01	0.1170E-01	0.1180E-01
4	0.2519E 01	0.2308E 01	0.6300E 01	0.6791E 01	0.8614E 01	0.1116E 02	0.1151E 02	0.1418E 02	0.1284E 02	0.1419E 02
	-0.1301E-03	-0.9333E-04	-0.3830E-04	0.3113E-04	0.1107E-03	0.1958E-03	0.2818E-03	0.3646E-03	0.4393E-03	0.5020E-03
5	-0.1088E 02	-0.1448E 01	0.7728E 01	0.1698E 02	0.2615E 02	0.3537E 02	0.4397E 02	0.5127E 02	0.5676E 02	0.6038E 02
	0.3189E-01	0.3172E-01	0.3154E-01	0.3133E-01	0.3104E-01	0.3063E-01	0.3009E-01	0.2938E-01	0.2847E-01	0.2734E-01
6	0.2855E 02	0.3152E 02	0.3464E 02	0.3797E 02	0.3815E 02	0.3770E 02	0.3615E 02	0.3424E 02	0.3268E 02	0.3175E 02
	0.6824E-01	0.6646E-01	0.6450E-01	0.6236E-01	0.6001E-01	0.5745E-01	0.5468E-01	0.5170E-01	0.4854E-01	0.4519E-01
7	0.4312E 02	0.3810E 02	0.3553E 02	0.2269E 02	0.2692E 02	0.2145E 02	0.1944E 02	0.1474E 02	0.1340E 02	0.9243E 01
	0.1119E-00	0.1076E-00	0.1029E-00	0.9781E-01	0.9247E-01	0.8687E-01	0.8106E-01	0.7508E-01	0.6897E-01	0.6274E-01
8	0.4050E 02	0.3834E 02	0.3275E 02	0.2931E 02	0.2415E 02	0.2176E 02	0.1676E 02	0.1520E 02	0.1085E 02	0.9878E 01
	0.1119E-00	0.1076E-00	0.1029E-00	0.9781E-01	0.9247E-01	0.8687E-01	0.8106E-01	0.7508E-01	0.6897E-01	0.6274E-01
9	0.5475E 02	0.4755E 02	0.4181E 02	0.3760E 02	0.3420E 02	0.3085E 02	0.2729E 02	0.2365E 02	0.2002E 02	0.1633E 02
	0.7253E-01	0.6962E-01	0.6647E-01	0.6312E-01	0.5956E-01	0.5583E-01	0.5194E-01	0.4791E-01	0.4376E-01	0.3951E-01
10	0.3783E 02	0.3731E 02	0.3528E 02	0.3218E 02	0.2913E 02	0.2690E 02	0.2519E 02	0.2309E 02	0.2020E 02	0.1689E 02
	0.3716E-01	0.3566E-01	0.3403E-01	0.3228E-01	0.3042E-01	0.2845E-01	0.2638E-01	0.2422E-01	0.2197E-01	0.1965E-01
11	-0.3449E 01	0.1348E 01	0.5809E 01	0.9051E 01	0.1004E 02	0.8566E 01	0.5936E 01	0.3848E 01	0.2517E 01	0.4319E-00
	0.1178E-01	0.1124E-01	0.1070E-01	0.1014E-01	0.9556E-02	0.8936E-02	0.8285E-02	0.7608E-02	0.6911E-02	0.6197E-02
12	-0.5889E 02	-0.5541E 02	-0.4952E 02	-0.4443E 02	-0.4037E 02	-0.3492E 02	-0.2922E 02	-0.2747E 02	-0.3042E 02	-0.3314E 02
	0.1257E-02	0.9667E-03	0.7769E-03	0.6744E-03	0.6464E-03	0.6816E-03	0.7703E-03	0.9044E-03	0.1082E-02	0.1305E-02
13	-0.7169E 02	-0.7507E 02	-0.7635E 02	-0.7600E 02	-0.7471E 02	-0.7235E 02	-0.6736E 02	-0.5803E 02	-0.4445E 02	-0.2876E 02
	0.6775E-02	0.5994E-02	0.5390E-02	0.4989E-02	0.4776E-02	0.4742E-02	0.4879E-02	0.5171E-02	0.5591E-02	0.6105E-02
14	-0.1826E 01	-0.1063E 02	-0.2567E 02	-0.2738E 02	-0.1634E 02	-0.1038E 02	-0.1511E 02	-0.1880E 02	-0.1420E 02	-0.9118E 01
	0.2334E-03	0.1774E-03	0.1386E-03	0.1191E-03	0.1165E-03	0.1244E-03	0.1398E-03	0.1639E-03	0.1979E-03	0.2407E-03
15	-0.4180E 02	-0.4995E 02	-0.5646E 02	-0.6044E 02	-0.6040E 02	-0.5581E 02	-0.4696E 02	-0.3519E 02	-0.2130E 02	-0.5397E 01
	0.2956E-01	0.2790E-01	0.2642E-01	0.2514E-01	0.2405E-01	0.2316E-01	0.2244E-01	0.2185E-01	0.2135E-01	0.2089E-01
16	0.2558E 02	0.2118E 02	0.1938E 02	0.2097E 02	0.2231E 02	0.2510E 02	0.2791E 02	0.3067E 02	0.3321E 02	0.3520E 02
	0.6952E-01	0.6717E-01	0.6473E-01	0.6219E-01	0.5955E-01	0.5678E-01	0.5386E-01	0.5077E-01	0.4749E-01	0.4402E-01
17	0.5788E 02	0.6148E 02	0.6647E 02	0.6711E 02	0.6915E 02	0.6669E 02	0.6586E 02	0.6016E 02	0.5610E 02	0.4687E 02
	0.1200E-00	0.1173E-00	0.1140E-00	0.1100E-00	0.1052E-00	0.9976E-01	0.9359E-01	0.8673E-01	0.7925E-01	0.7122E-01
18	0.5607E 02	0.6205E 02	0.6400E 02	0.6726E 02	0.6613E 02	0.6661E 02	0.6254E 02	0.6017E 02	0.5281E 02	0.4725E 02
	0.1200E-00	0.1173E-00	0.1140E-00	0.1100E-00	0.1052E-00	0.9976E-01	0.9359E-01	0.8673E-01	0.7925E-01	0.7122E-01
19	0.7918E 02	0.7609E 02	0.7170E 02	0.6570E 02	0.5795E 02	0.4806E 02	0.3649E 02	0.2415E 02	0.1219E 02	0.1683E 01
	0.7680E-01	0.7385E-01	0.7053E-01	0.6687E-01	0.6289E-01	0.5863E-01	0.5414E-01	0.4946E-01	0.4466E-01	0.3979E-01
20	0.3543E 02	0.2290E 02	0.8547E 01	-0.6406E 01	-0.2051E 02	-0.3262E 02	-0.4196E 02	-0.4812E 02	-0.5089E 02	-0.5006E 02
	0.3832E-01	0.3569E-01	0.3301E-01	0.3031E-01	0.2765E-01	0.2506E-01	0.2257E-01	0.2022E-01	0.1802E-01	0.1597E-01
21	-0.4627E 02	-0.6069E 02	-0.7131E 02	-0.7828E 02	-0.8140E 02	-0.8012E 02	-0.7425E 02	-0.6427E 02	-0.5134E 02	-0.3726E 02
	0.1238E-01	0.1068E-01	0.9129E-02	0.7763E-02	0.6587E-02	0.5604E-02	0.4806E-02	0.4176E-02	0.3688E-02	0.3308E-02
22	-0.8690E 02	-0.9848E 02	-0.1014E 03	-0.9390E 02	-0.7888E 02	-0.6181E 02	-0.4375E 02	-0.2565E 02	-0.1099E 02	0.5738E 00
	0.4494E-02	0.3510E-02	0.2697E-02	0.2052E-02	0.1559E-02	0.1188E-02	0.9062E-03	0.6829E-03	0.4872E-03	0.2934E-03
23	0.1361E 02	0.1093E 02	0.9611E 01	0.9189E 01	0.9401E 01	0.1012E 02	0.1086E 02	0.1081E 02	0.8994E 01	0.4415E 01
	0.1704E-01	0.1586E-01	0.1464E-01	0.1340E-01	0.1212E-01	0.1081E-01	0.9450E-02	0.8050E-02	0.6609E-02	0.5133E-02
24	-0.2018E 02	-0.2633E 02	-0.2112E 02	-0.2167E 02	-0.2440E 02	-0.1480E 02	-0.6802E 01	-0.8532E 01	-0.3583E 01	0.3860E 01
	0.6245E-03	0.4941E-03	0.3795E-03	0.2880E-03	0.2177E-03	0.1664E-03	0.1276E-03	0.9566E-04	0.6858E-04	0.4213E-04
25	0.1001E 03	0.1001E 03	0.9496E 02	0.8519E 02	0.7179E 02	0.5590E 02	0.3859E 02	0.2077E 02	0.3160E 01	-0.1355E 02
	0.4504E-01	0.4207E-01	0.4155E-01	0.3882E-01	0.3590E-01	0.3254E-01	0.2909E-01	0.2552E-01	0.2188E-01	0.1824E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.0439E 02	0.9017E 02	0.8362E 02	0.7467E 02	0.6320E 02	0.4942E 02	0.3405E 02	0.1826E 02	0.3463E 01	-0.9089E 01
	0.8231E-01	0.7887E-01	0.7498E-01	0.7065E-01	0.6602E-01	0.6104E-01	0.5583E-01	0.5047E-01	0.4504E-01	0.3961E-01
27	0.3442E 02	0.3057E 02	0.2322E 02	0.2037E 02	0.1481E 02	0.1397E 02	0.1070E 02	0.1174E 02	0.9902E 01	0.1157E 02
	0.1187E-00	0.1137E-00	0.1085E-00	0.1030E-00	0.9733E-01	0.9149E-01	0.8550E-01	0.7939E-01	0.7317E-01	0.6684E-01
28	0.3774E 02	0.3059E 02	0.2745E 02	0.2121E 02	0.1948E 02	0.1520E 02	0.1540E 02	0.1288E 02	0.1414E 02	0.1218E 02
	0.1187E-00	0.1137E-00	0.1085E-00	0.1030E-00	0.9733E-01	0.9149E-01	0.8550E-01	0.7939E-01	0.7317E-01	0.6684E-01
29	-0.2799E 01	0.5940E 00	0.6409E 01	0.1383E 02	0.2198E 02	0.3017E 02	0.3793E 02	0.4498E 02	0.5113E 02	0.5619E 02
	0.7087E-01	0.6900E-01	0.6711E-01	0.6515E-01	0.6310E-01	0.6090E-01	0.5851E-01	0.5590E-01	0.5303E-01	0.4987E-01
30	-0.3642E 02	-0.2276E 02	-0.7490E 01	0.8806E 01	0.2544E 02	0.4165E 02	0.5663E 02	0.6969E 02	0.8034E 02	0.8831E 02
	0.3307E-01	0.3309E-01	0.3316E-01	0.3324E-01	0.3327E-01	0.3318E-01	0.3292E-01	0.3244E-01	0.3170E-01	0.3065E-01
31	-0.1851E 02	-0.5970E 01	0.5388E 01	0.1572E 02	0.2534E 02	0.3445E 02	0.4301E 02	0.5075E 02	0.5720E 02	0.6191E 02
	0.9946E-02	0.1044E-01	0.1095E-01	0.1145E-01	0.1190E-01	0.1228E-01	0.1256E-01	0.1272E-01	0.1274E-01	0.1261E-01
32	0.1178E 02	0.1878E 02	0.2320E 02	0.2534E 02	0.2598E 02	0.2417E 02	0.2166E 02	0.1864E 02	0.1669E 02	0.1509E 02
	0.1114E-02	0.1432E-02	0.1730E-02	0.1997E-02	0.2225E-02	0.2411E-02	0.2555E-02	0.2661E-02	0.2734E-02	0.2775E-02
33	0.1780E 02	0.2061E 02	0.2210E 02	0.2209E 02	0.2041E 02	0.1697E 02	0.1210E 02	0.6593E 01	0.1539E 01	-0.1864E 01
	0.5394E-04	0.2367E-03	0.3999E-03	0.5374E-03	0.6464E-03	0.7260E-03	0.7808E-03	0.8179E-03	0.8452E-03	0.8695E-03
34	0.1337E 02	0.1018E 02	0.1090E 02	0.7737E 01	0.6185E 01	0.5719E 01	0.3521E 01	0.4436E 01	0.1782E 01	0.2824E 01
	0.1582E-03	0.2030E-03	0.2452E-03	0.2829E-03	0.3151E-03	0.3413E-03	0.3616E-03	0.3767E-03	0.3869E-03	0.3927E-03

SE,BM /T

1	-0.2783E 02	-0.2807E 02	-0.2402E 02	-0.2127E 02	-0.1431E 02	-0.9398E 01	-0.7863E 00	0.4710E 01	0.1319E 02	0.1740E 02
2	-0.1472E 02	-0.1145E 02	-0.5296E 01	-0.2489E 01	0.2879E 01	0.4802E 01	0.9461E 01	0.1085E 02	0.1522E 02	0.1644E 02
3	0.4769E 02	0.4436E 02	0.3501E 02	0.2745E 02	0.1479E 02	0.4752E 01	-0.9136E 01	-0.1928E 02	-0.3188E 02	-0.3967E 02
4	0.7350E 02	0.7298E 02	0.6925E 02	0.6224E 02	0.5227E 02	0.4003E 02	0.2656E 02	0.1303E 02	0.5822E 00	-0.1004E 02
5	-0.3314E 02	-0.3097E 02	-0.2972E 02	-0.2941E 02	-0.3006E 02	-0.3154E 02	-0.3356E 02	-0.3559E 02	-0.3705E 02	-0.3731E 02
6	0.1094E 04	0.1066E 04	0.1049E 04	0.1048E 04	0.1065E 04	0.1098E 04	0.1135E 04	0.1164E 04	0.1173E 04	0.1156E 04
7	0.6197E 04	0.5953E 04	0.5687E 04	0.5400E 04	0.5092E 04	0.4767E 04	0.4436E 04	0.4109E 04	0.3782E 04	0.3440E 04
8	0.6846E 04	0.6375E 04	0.5855E 04	0.5297E 04	0.4722E 04	0.4165E 04	0.3619E 04	0.3129E 04	0.2691E 04	0.2305E 04
9	0.4416E 04	0.4565E 04	0.4736E 04	0.4917E 04	0.5096E 04	0.5257E 04	0.5386E 04	0.5465E 04	0.5481E 04	0.5423E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.9241E 02	0.1016E 03	0.1063E 03	0.1071E 03	0.1044E 03	0.9780E 02	0.8650E 02	0.7009E 02	0.4897E 02	0.2444E 02
	0.2030E-02	0.2258E-02	0.2365E-02	0.2380E-02	0.2229E-02	0.2130E-02	0.1878E-02	0.1546E-02	0.1143E-02	0.6850E-03
2	0.8084E 02	0.1015E 03	0.1069E 03	0.1055E 03	0.9790E 02	0.8715E 02	0.7343E 02	0.5796E 02	0.4134E 02	0.2285E 02
	0.3873E-02	0.4070E-02	0.4327E-02	0.4043E-02	0.3830E-02	0.3501E-02	0.3068E-02	0.2538E-02	0.1925E-02	0.1243E-02
3	0.7321E 02	0.7823E 02	0.8064E 02	0.8056E 02	0.7794E 02	0.7274E 02	0.6501E 02	0.5500E 02	0.4312E 02	0.2998E 02
	0.1173E-01	0.1146E-01	0.1100E-01	0.1035E-01	0.9520E-02	0.8622E-02	0.7363E-02	0.6053E-02	0.4605E-02	0.3039E-02
4	0.1514E 02	0.1718E 02	0.1801E 02	0.1770E 02	0.1803E 02	0.1146E 02	0.5256E 01	-0.8733E 00	-0.8254E 01	-0.1305E 02
	0.5485E-03	0.5765E-03	0.5845E-03	0.5726E-03	0.5425E-03	0.4958E-03	0.4342E-03	0.3591E-03	0.2721E-03	0.1754E-03
5	0.6244E 02	0.6349E 02	0.6329E 02	0.6405E 02	0.6348E 02	0.6181E 02	0.5860E 02	0.5363E 02	0.4709E 02	0.3945E 02
	0.2600E-01	0.2444E-01	0.2266E-01	0.2067E-01	0.1849E-01	0.1613E-01	0.1357E-01	0.1084E-01	0.7923E-02	0.4846E-02
6	0.3133E 02	0.3099E 02	0.3039E 02	0.2914E 02	0.2770E 02	0.2639E 02	0.2558E 02	0.2532E 02	0.2525E 02	0.2466E 02
	0.4167E-01	0.3798E-01	0.3414E-01	0.3017E-01	0.2607E-01	0.2185E-01	0.1755E-01	0.1312E-01	0.8574E-02	0.3897E-02
7	0.8484E 01	0.4769E 01	0.4956E 01	0.2278E 01	0.3209E 01	0.1490E 01	0.3266E 01	0.2051E 01	0.3867E 01	0.2172E 01
	0.5645E-01	0.5011E-01	0.4375E-01	0.3740E-01	0.3108E-01	0.2479E-01	0.1854E-01	0.1230E-01	0.6069E-02	-0.1788E-03
8	0.6123E 01	0.5839E 01	0.2854E 01	0.3443E 01	0.1402E 01	0.2992E 01	0.1827E 01	0.3982E 01	0.2915E 01	0.4674E 01
	0.5645E-01	0.5011E-01	0.4375E-01	0.3740E-01	0.3108E-01	0.2479E-01	0.1854E-01	0.1230E-01	0.6069E-02	-0.1788E-03
9	0.1254E 02	0.8895E 01	0.5667E 01	0.2697E 01	-0.7901E 00	-0.5354E 01	-0.1166E 02	-0.1925E 02	-0.2706E 02	-0.3374E 02
	0.3517E-01	0.3078E-01	0.2636E-01	0.2194E-01	0.1754E-01	0.1320E-01	0.8912E-02	0.4716E-02	0.6324E-03	-0.3314E-02
10	0.1342E 02	0.7220E 01	0.3346E 01	-0.4563E 01	-0.1384E 02	-0.2322E 02	-0.3154E 02	-0.3816E 02	-0.4288E 02	-0.4562E 02
	0.1726E-01	0.1484E-01	0.1240E-01	0.9970E-02	0.7591E-02	0.5296E-02	0.3109E-02	0.1045E-02	-0.8847E-03	-0.2678E-02
11	-0.3781E 01	-0.9744E 01	-0.1575E 02	-0.2019E 02	-0.2223E 02	-0.2164E 02	-0.1837E 02	-0.1260E 02	-0.5136E 01	0.2537E 01
	0.5476E-02	0.4765E-02	0.4086E-02	0.3461E-02	0.2910E-02	0.2441E-02	0.2045E-02	0.1702E-02	0.1386E-02	0.1068E-02
12	-0.3144E 02	-0.2642E 02	-0.1967E 02	-0.9292E 01	0.6077E 01	0.2528E 02	0.4625E 02	0.6530E 02	0.7939E 02	0.8991E 02
	0.1580E-02	0.1908E-02	0.2291E-02	0.2722E-02	0.3190E-02	0.3671E-02	0.4126E-02	0.4508E-02	0.4772E-02	0.4883E-02
	-0.1317E 02	0.1784E 01	0.1602E 02	0.3300E 02	0.5001E 02	0.6737E 02	0.8427E 02	0.9976E 02	0.1124E 03	0.1203E 03
	0.6674E-02	0.7266E-02	0.7842E-02	0.8392E-02	0.8863E-02	0.9222E-02	0.9420E-02	0.9405E-02	0.9128E-02	0.8549E-02
14	-0.6830E 01	0.6294E 01	0.3559E 02	0.6480E 02	0.8095E 02	0.8327E 02	0.7258E 02	0.5854E 02	0.5337E 02	0.5200E 02
	0.2[illegible]E-03	0.3564E-03	0.4344E-03	0.5213E-03	0.6122E-03	0.7023E-03	0.7844E-03	0.8521E-03	0.9001E-03	0.9203E-03
15	[illegible]E 02	0.3021E 02	0.4670E 02	0.6031E 02	0.7067E 02	0.7810E 02	0.8300E 02	0.8539E 02	0.8506E 02	0.8189E 02
	[illegible]E-01	0.1986E-01	0.1918E-01	0.1833E-01	0.1728E-01	0.1600E-01	0.1445E-01	0.1262E-01	0.1049E-01	0.8054E-02
	[illegible] 02	0.3604E 02	0.3698E 02	0.3636E 02	0.3438E 02	0.3022E 02	0.2353E 02	0.1478E 02	0.5156E 01	-0.3877E 01
	[illegible]-01	0.3643E-01	0.3232E-01	0.2802E-01	0.2354E-01	0.1890E-01	0.1412E-01	0.9236E-02	0.4277E-02	-0.7114E-03
	[illegible] 02	0.2732E 02	0.1788E 02	0.4300E 01	-0.4917E 01	-0.1702E 02	-0.2337E 02	-0.3208E 02	-0.3467E 02	-0.4001E 02
	[illegible]-01	0.5386E-01	0.4476E-01	0.3557E-01	0.2640E-01	0.1739E-01	0.8639E-02	0.2184E-03	-0.7812E-02	-0.1542E-01
	[illegible]1E 02	0.2830E 02	0.1536E 02	0.5952E 01	-0.6973E 01	-0.1476E 02	-0.2507E 02	-0.2937E 02	-0.3622E 02	-0.3710E 02
	[illegible]72E-01	0.538[illegible]-01	[illegible].4476E-01	0.3557E-01	0.2640E-01	0.1739E-01	0.8639E-02	0.2184E-03	-0.7812E-02	-0.1542E-01
19	-0.65[illegible]E 0[illegible]	-0.12[illegible] 02	-[illegible]1E 02	-0.1[illegible]	[illegible]0.148[illegible] 02	-0.1[illegible]41E 02	-0.1182E 02	-0.1022E 02	-0.8599E 01	-0.7060E 01
	0.34[illegible]E-0[illegible]	0.30[illegible]-01	[illegible].2[illegible]2E-01	0.2[illegible]	0.1584E-01	0.1127E-01	0.6784E-02	0.2350E-02	-0.2044E-02	-0.6411E-03
20	-0.45[illegible]E 0[illegible]	-0.378[illegible]E 02	-0.2745E 02	-0.1510E 02	-0.1612E 01	0.1219E 02	0.2529E 02	0.3640E 02	0.4445E 02	0.4878E 02
	0.140[illegible]E-01	0.1232E-01	0.1068E-01	0.9121E-02	0.7620E-02	0.6130E-02	0.4600E-02	0.2979E-02	0.1221E-02	-0.7082E-03
21	-0.2369E 02	-0.1191E 02	-0.8865E 00	0.8429E 01	0.1673E 02	0.2393E 02	0.2978E 02	0.3419E 02	0.3678E 02	0.3708E 02
	0.3003E-02	0.2746E-02	0.2514E-02	0.2291E-02	0.2062E-02	0.1811E-02	0.1514E-02	0.1148E-02	0.6913E-03	0.1288E-03
22	0.1026E 02	0.1542E 02	0.1625E 02	0.1431E 02	0.7353E 01	-0.2416E 01	-0.1037E 02	-0.1947E 02	-0.2887E 02	-0.3148E 02
	0.8349E-04	-0.1508E-03	-0.4087E-03	-0.6810E-03	-0.9557E-03	-0.1213E-02	-0.1444E-02	-0.1644E-02	-0.1805E-02	-0.1927E-02
23	-0.3350E 01	-0.1574E 02	-0.2553E 02	-0.3723E 02	-0.4747E 02	-0.5553E 02	-0.6109E 02	-0.6400E 02	-0.6462E 02	-0.6359E 02
	0.3637E-02	0.2142E-02	0.7030E-03	-0.6614E-03	-0.1906E-02	-0.3003E-02	-0.3936E-02	-0.4704E-02	-0.5310E-02	-0.5765E-02
24	0.4960E 01	0.1470E 02	0.2681E 02	0.2648E 02	0.3045E 02	0.3200E 02	0.1021E 02	-0.2879E 01	0.1338E 01	-0.1383E 02
	0.1252E-04	-0.1937E-04	-0.5426E-04	-0.9305E-04	-0.1313E-03	-0.1677E-03	-0.2034E-03	-0.2334E-03	-0.2558E-03	-0.2751E-03
25	-0.2876E 02	-0.4203E 02	-0.5205E 02	-0.6119E 02	-0.6650E 02	-0.6889E 02	-0.6869E 02	-0.6662E 02	-0.6332E 02	-0.5915E 02
	0.1465E-01	0.1117E-01	0.7857E-02	0.4740E-02	0.1881E-02	-0.7261E-03	-0.3074E-02	-0.5177E-02	-0.7055E-02	-0.8732E-02

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.1859E 02	-0.2484E 02	-0.2823E 02	-0.2955E 02	-0.2972E 02	-0.2941E 02	-0.2887E 02	-0.2796E 02	-0.2641E 02	-0.2414E 02
	0.3424E-01	0.2899E-01	0.2388E-01	0.1894E-01	0.1420E-01	0.9637E-02	0.5255E-02	0.1033E-02	-0.3048E-02	-0.7009E-02
27	0.9950E 01	0.1138E 02	0.9603E 01	0.1088E 02	0.9355E 01	0.1091E 02	0.9817E 01	0.1144E 02	0.1019E 02	0.1103E 02
	0.6040E-01	0.5387E-01	0.4725E-01	0.4057E-01	0.3383E-01	0.2704E-01	0.2020E-01	0.1329E-01	0.6310E-02	-0.7529E-03
28	0.1334E 02	0.1115E 02	0.1194E 02	0.9733E 01	0.1064E 02	0.8910E 01	0.1018E 02	0.8768E 01	0.9831E 01	0.7919E 01
	0.6040E-01	0.5387E-01	0.4725E-01	0.4057E-01	0.3383E-01	0.2704E-01	0.2020E-01	0.1329E-01	0.6310E-02	-0.7529E-03
29	0.5988E 02	0.6196E 02	0.6216E 02	0.6045E 02	0.5684E 02	0.5142E 02	0.4430E 02	0.3571E 02	0.2607E 02	0.1604E 02
	0.4641E-01	0.4263E-01	0.3854E-01	0.3415E-01	0.2949E-01	0.2457E-01	0.1943E-01	0.1410E-01	0.8605E-02	0.2989E-02
30	0.9353E 02	0.9597E 02	0.9556E 02	0.9210E 02	0.8581E 02	0.7666E 02	0.6532E 02	0.5269E 02	0.3979E 02	0.2743E 02
	0.2929E-01	0.2760E-01	0.2559E-01	0.2326E-01	0.2065E-01	0.1778E-01	0.1467E-01	0.1137E-01	0.7893E-02	0.4282E-02
31	0.6455E 02	0.6503E 02	0.6366E 02	0.6105E 02	0.5724E 02	0.5493E 02	0.5223E 02	0.4956E 02	0.4614E 02	0.4095E 02
	0.1231E-01	0.1184E-01	0.1122E-01	0.1045E-01	0.9542E-02	0.8515E-02	0.7368E-02	0.6096E-02	0.4695E-02	0.3164E-02
32	0.1449E 02	0.1494E 02	0.1716E 02	0.2151E 02	0.2760E 02	0.3637E 02	0.4489E 02	0.5144E 02	0.5428E 02	0.5155E 02
	0.2788E-02	0.2779E-02	0.2754E-02	0.2717E-02	0.2667E-02	0.2596E-02	0.2483E-02	0.2303E-02	0.2033E-02	0.1658E-02
33	-0.2532E 01	0.3237E-00	0.6751E 01	0.1501E 02	0.2659E 02	0.3717E 02	0.4565E 02	0.5046E 02	0.5095E 02	0.4702E 02
	0.8975E-03	0.9360E-03	0.9887E-03	0.1055E-02	0.1129E-02	0.1199E-02	0.1244E-02	0.1241E-02	0.1172E-02	0.1028E-02
34	0.4096E 01	0.7489E 01	0.1053E 02	0.1302E 02	0.1764E 02	0.1320E 02	0.1002E 02	0.5938E 01	-0.1745E-00	-0.4554E 01
	0.3946E-03	0.3934E-03	0.3900E-03	0.3848E-03	0.3772E-03	0.3677E-03	0.3516E-03	0.3259E-03	0.2875E-03	0.2343E-03

SF,BM /T

1	0.2298E 02	0.2552E 02	0.2936E 02	0.2794E 02	0.2911E 02	0.2501E 02	0.2400E 02	0.1807E 02	0.1614E 02	0.9997E 01
2	0.2070E 02	0.2146E 02	0.2546E 02	0.2586E 02	0.2919E 02	0.2931E 02	0.3248E 02	0.3224E 02	0.3448E 02	0.3244E 02
3	-0.4879E 02	-0.5257E 02	-0.5724E 02	-0.5677E 02	-0.5735E 02	-0.5339E 02	-0.5077E 02	-0.4420E 02	-0.3930E 02	-0.3116E 02
4	-0.1833E 02	-0.2433E 02	-0.2829E 02	-0.3043E 02	-0.3090E 02	-0.2968E 02	-0.2656E 02	-0.2144E 02	-0.1451E 02	-0.6265E 01
5	-0.3588E 02	-0.3234E 02	-0.2664E 02	-0.1911E 02	-0.1032E 02	-0.1069E 01	0.7544E 01	0.1456E 02	0.1940E 02	0.2182E 02
6	0.1115E 04	0.1058E 04	0.9937E 03	0.9253E 03	0.8524E 03	0.7689E 03	0.6676E 03	0.5440E 03	0.3989E 03	0.2381E 03
7	0.3065E 04	0.2653E 04	0.2212E 04	0.1752E 04	0.1284E 04	0.8222E 03	0.3794E 03	-0.3308E 02	-0.4108E 03	-0.7569E 03
8	0.1968E 04	0.1677E 04	0.1430E 04	0.1224E 04	0.1051E 04	0.8960E 03	0.7411E 03	0.5677E 03	0.3569E 03	0.9231E 02
9	0.5283E 04	0.5057E 04	0.4746E 04	0.4355E 04	0.3892E 04	0.3369E 04	0.2799E 04	0.2196E 04	0.1571E 04	0.9309E 03

639

990

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1804E 01	-0.2606E 02	-0.5307E 02	-0.7610E 02	-0.7676E 02	-0.1145E 03	-0.1283E 03	-0.1365E 03	-0.1377E 03	-0.1313E 03
	0.1903E-03	-0.5203E-03	-0.8262E-03	-0.1308E-02	-0.1750E-02	-0.2133E-02	-0.2438E-02	-0.2645E-02	-0.2741E-02	-0.2722E-02
2	0.2930E 01	-0.1021E 02	-0.4203E 02	-0.6443E 02	-0.8442E 02	-0.1087E 03	-0.1121E 03	-0.1172E 03	-0.1183E 03	-0.1149E 03
	0.5097E-03	-0.2542E-03	-0.1032E-02	-0.1794E-02	-0.2520E-02	-0.3187E-02	-0.3770E-02	-0.4251E-02	-0.4615E-02	-0.4857E-02
3	0.1624E 02	0.2322E 01	-0.1079E 02	-0.2359E 02	-0.3594E 02	-0.4799E 02	-0.5967E 02	-0.7068E 02	-0.8042E 02	-0.8831E 02
	0.1378E-02	-0.3544E-03	-0.2135E-02	-0.3942E-02	-0.5752E-02	-0.7542E-02	-0.9280E-02	-0.1093E-01	-0.1247E-01	-0.1387E-01
4	-0.2063E 02	-0.2512E 02	-0.2143E 02	-0.1626E 02	-0.4012E 02	-0.4029E 02	-0.3598E 02	-0.3560E 02	-0.2988E 02	-0.2770E 02
	0.7134E-04	-0.3717E-04	-0.1471E-03	-0.2551E-03	-0.3579E-03	-0.4523E-03	-0.5347E-03	-0.6026E-03	-0.6539E-03	-0.6882E-03
5	0.3123E 02	0.2272E 02	0.1322E 02	0.4529E 01	-0.5897E 01	-0.1751E 02	-0.3041E 02	-0.4427E 02	-0.5853E 02	-0.7254E 02
	0.1626E-02	-0.1723E-02	-0.5182E-02	-0.8729E-02	-0.1234E-01	-0.1599E-01	-0.1963E-01	-0.2322E-01	-0.2670E-01	-0.3002E-01
6	0.2280E 02	0.1916E 02	0.1365E 02	0.6607E 01	-0.1408E 01	-0.9835E 01	-0.1833E 02	-0.2685E 02	-0.3555E 02	-0.4461E 02
	-0.9132E-03	-0.5856E-02	-0.1092E-01	-0.1609E-01	-0.2134E-01	-0.2661E-01	-0.3189E-01	-0.3712E-01	-0.4224E-01	-0.4722E-01
7	0.3102E 01	0.2570E-00	0.1338E-01	-0.3842E 01	-0.4794E 01	-0.9053E 01	-0.1013E 02	-0.1432E 02	-0.1508E 02	-0.1860E 02
	-0.6430E-02	-0.1275E-01	-0.1908E-01	-0.2542E-01	-0.3177E-01	-0.3811E-01	-0.4440E-01	-0.5061E-01	-0.5672E-01	-0.6269E-01
8	0.2755E 01	0.3387E 01	0.2398E-00	-0.2226E-00	-0.4210E 01	-0.5205E 01	-0.9490E 01	-0.1057E 02	-0.1470E 02	-0.1527E 02
	-0.6430E-02	-0.1275E-01	-0.1908E-01	-0.2542E-01	-0.3177E-01	-0.3811E-01	-0.4440E-01	-0.5061E-01	-0.5672E-01	-0.6269E-01
9	-0.3809E 02	-0.3930E 02	-0.3769E 02	-0.3379E 02	-0.2877E 02	-0.2338E 02	-0.1768E 02	-0.1137E 02	-0.4249E 01	0.3455E 01
	-0.7104E-02	-0.1073E-01	-0.1421E-01	-0.1756E-01	-0.2081E-01	-0.2400E-01	-0.2715E-01	-0.3031E-01	-0.3348E-01	-0.3671E-01
10	-0.4637E 02	-0.4527E 02	-0.4225E 02	-0.3678E 02	-0.2821E 02	-0.1665E 02	-0.3245E 01	0.1025E 02	0.2216E 02	0.3110E 02
	-0.4340E-02	-0.5879E-02	-0.7314E-02	-0.8667E-02	-0.9973E-02	-0.1127E-01	-0.1259E-01	-0.1399E-01	-0.1550E-01	-0.1715E-01
11	0.9051E 01	0.1407E 02	0.1800E 02	0.2095E 02	0.2245E 02	0.2215E 02	0.2012E 02	0.1635E 02	0.1061E 02	0.3359E 01
	0.7190E-03	0.3116E-03	-0.1774E-03	-0.7685E-03	-0.1479E-02	-0.2319E-02	-0.3287E-02	-0.4373E-02	-0.5562E-02	-0.6837E-02
12	0.9977E 02	0.1078E 03	0.1092E 03	0.1012E 03	0.8564E 02	0.6369E 02	0.3351E 02	-0.2327E 01	-0.3558E 02	-0.6171E 02
	0.4809E-02	0.4522E-02	0.4002E-02	0.3235E-02	0.2225E-02	0.9948E-03	-0.4161E-03	-0.1950E-02	-0.3544E-02	-0.5135E-02
13	0.1219E 03	0.1171E 03	0.1069E 03	0.9216E 02	0.7336E 02	0.5113E 02	0.2645E 02	0.7886E-01	-0.2744E 02	-0.5492E 02
	0.7641E-02	0.6392E-02	0.4805E-02	0.2898E-02	0.6990E-03	-0.1749E-02	-0.4388E-02	-0.7150E-02	-0.9966E-02	-0.1276E-01
14	0.4043E 02	0.1788E 02	-0.3177E 01	-0.1849E 02	-0.3985E 02	-0.6866E 02	-0.8506E 02	-0.8516E 02	-0.9188E 02	-0.1156E 03
	0.9039E-03	0.8454E-03	0.7436E-03	0.5974E-03	0.4047E-03	0.1691E-03	-0.9713E-04	-0.3825E-03	-0.6805E-03	-0.9821E-03
15	0.7588E 02	0.6710E 02	0.5595E 02	0.4347E 02	0.3092E 02	0.1899E 02	0.7456E 01	-0.4348E 01	-0.1704E 02	-0.3103E 02
	0.5318E-02	0.2297E-02	-0.9861E-03	-0.4500E-02	-0.8210E-02	-0.1208E-01	-0.1606E-01	-0.2012E-01	-0.2420E-01	-0.2825E-01
16	-0.1105E 02	-0.1566E 02	-0.1780E 02	-0.1832E 02	-0.1831E 02	-0.1845E 02	-0.1874E 02	-0.1879E 02	-0.1827E 02	-0.1727E 02
	-0.5692E-02	-0.1064E-01	-0.1553E-01	-0.2038E-01	-0.2517E-01	-0.2992E-01	-0.3463E-01	-0.3928E-01	-0.4388E-01	-0.4842E-01
17	-0.3941E 02	-0.4204E 02	-0.3867E 02	-0.3868E 02	-0.3259E 02	-0.3039E 02	-0.2260E 02	-0.1980E 02	-0.1211E 02	-0.1015E 02
	-0.2257E-01	-0.2928E-01	-0.3555E-01	-0.4141E-01	-0.4691E-01	-0.5208E-01	-0.5699E-01	-0.6169E-01	-0.6623E-01	-0.7068E-01
18	-0.4104E 02	-0.3911E 02	-0.4050E 02	-0.3579E 02	-0.3460E 02	-0.2744E 02	-0.2467E 02	-0.1668E 02	-0.1414E 02	-0.6788E 01
	-0.2257E-01	-0.2928E-01	-0.3555E-01	-0.4141E-01	-0.4691E-01	-0.5208E-01	-0.5699E-01	-0.6169E-01	-0.6623E-01	-0.7068E-01
19	-0.5895E 01	-0.5619E 01	-0.6835E 01	-0.9889E 01	-0.1463E 02	-0.2039E 02	-0.2619E 02	-0.3102E 02	-0.3432E 02	-0.3618E 02
	-0.1077E-01	-0.1512E-01	-0.1948E-01	-0.2384E-01	-0.2820E-01	-0.3253E-01	-0.3680E-01	-0.4099E-01	-0.4505E-01	-0.4898E-01
20	0.4907E 02	0.4544E 02	0.3854E 02	0.2910E 02	0.1775E 02	0.5036E 01	-0.8653E 01	-0.2310E 02	-0.3792E 02	-0.5234E 02
	-0.2828E-02	-0.5146E-02	-0.7657E-02	-0.1034E-01	-0.1318E-01	-0.1613E-01	-0.1916E-01	-0.2220E-01	-0.2520E-01	-0.2812E-01
21	0.3527E 02	0.3195E 02	0.2744E 02	0.2210E 02	0.1608E 02	0.8865E 01	-0.1924E-00	-0.1114E 02	-0.2350E 02	-0.3643E 02
	-0.5503E-03	-0.1351E-02	-0.2276E-02	-0.3323E-02	-0.4489E-02	-0.5764E-02	-0.7128E-02	-0.8555E-02	-0.1001E-01	-0.1146E-01
22	-0.2971E 02	-0.2795E 02	-0.2252E 02	-0.1521E 02	-0.1201E 02	-0.1023E 02	-0.7166E 01	-0.5147E 01	-0.3219E 01	-0.5094E 00
	-0.2014E-02	-0.2080E-02	-0.2140E-02	-0.2214E-02	-0.2324E-02	-0.2485E-02	-0.2700E-02	-0.2970E-02	-0.3295E-02	-0.3676E-02
23	-0.6092E 02	-0.5620E 02	-0.4929E 02	-0.4013E 02	-0.2898E 02	-0.1690E 02	-0.5192E 01	0.5317E 01	0.1415E 02	0.2104E 02
	-0.6082E-02	-0.6281E-02	-0.6335E-02	-0.6424E-02	-0.6433E-02	-0.6447E-02	-0.6497E-02	-0.6607E-02	-0.6799E-02	-0.7092E-02
24	-0.3014E 02	-0.2445E 02	-0.3195E 02	-0.5141E 02	-0.4920E 02	-0.4521E 02	-0.4957E 02	-0.4347E 02	-0.3577E 02	-0.3962E 02
	-0.2897E-03	-0.2983E-03	-0.3078E-03	-0.3210E-03	-0.3364E-03	-0.3585E-03	-0.3896E-03	-0.4271E-03	-0.4722E-03	-0.5267E-03
25	-0.5443E 02	-0.4924E 02	-0.4337E 02	-0.3659E 02	-0.2803E 02	-0.2054E 02	-0.1191E 02	-0.3839E 01	0.3028E 01	0.8568E 01
	-0.1023E-01	-0.1159E-01	-0.1294E-01	-0.1400E-01	-0.1511E-01	-0.1622E-01	-0.1734E-01	-0.1850E-01	-0.1972E-01	-0.2103E-01

660

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2131E 02	-0.1833E 02	-0.1609E 02	-0.1406E 02	-0.1520E 02	-0.1649E 02	-0.1808E 02	-0.1901E 02	-0.1860E 02	-0.1677E 02
	-0.1087E-01	-0.1467E-01	-0.1843E-01	-0.2216E-01	-0.2589E-01	-0.2963E-01	-0.3336E-01	-0.3708E-01	-0.4077E-01	-0.4444E-01
27	0.8711E 01	0.8067E 01	0.4405E 01	0.2502E 01	-0.1845E 01	-0.4121E 01	-0.8305E 01	-0.1036E 02	-0.1407E 02	-0.1574E 02
	-0.7902E-02	-0.1513E-01	-0.2244E-01	-0.2979E-01	-0.3718E-01	-0.4457E-01	-0.5193E-01	-0.5921E-01	-0.6639E-01	-0.7342E-01
28	0.7904E 01	0.4797E 01	0.3397E 01	-0.7237E 00	-0.2923E 01	-0.7212E 01	-0.9367E 01	-0.1327E 02	-0.1507E 02	-0.1838E 02
	-0.7902E-02	-0.1513E-01	-0.2244E-01	-0.2979E-01	-0.3718E-01	-0.4457E-01	-0.5193E-01	-0.5921E-01	-0.6639E-01	-0.7342E-01
29	0.6493E 01	-0.1730E 01	-0.8079E 01	-0.1253E 02	-0.1561E 02	-0.1822E 02	-0.2127E 02	-0.2540E 02	-0.3087E 02	-0.3757E 02
	-0.2707E-02	-0.8449E-02	-0.1421E-01	-0.1996E-01	-0.2570E-01	-0.3141E-01	-0.3709E-01	-0.4270E-01	-0.4823E-01	-0.5364E-01
30	0.1602E 02	0.5526E 01	-0.4309E 01	-0.1371E 02	-0.2282E 02	-0.3160E 02	-0.4005E 02	-0.4838E 02	-0.5702E 02	-0.6639E 02
	0.5680E-03	-0.3222E-02	-0.7061E-02	-0.1093E-01	-0.1480E-01	-0.1865E-01	-0.2246E-01	-0.2618E-01	-0.2979E-01	-0.3325E-01
31	0.3312E 02	0.2215E 02	0.8085E 01	-0.8506E 01	-0.2667E 02	-0.4526E 02	-0.6314E 02	-0.7924E 02	-0.9256E 02	-0.1023E 03
	0.1507E-02	-0.2660E-03	-0.2137E-02	-0.4091E-02	-0.6067E-02	-0.8054E-02	-0.9997E-02	-0.1185E-01	-0.1356E-01	-0.1510E-01
32	0.4355E 02	0.2974E 02	0.1180E 02	-0.9676E 01	-0.3340E 02	-0.5845E 02	-0.8310E 02	-0.1039E 03	-0.1199E 03	-0.1279E 03
	0.1172E-02	0.5902E-03	-0.1058E-03	-0.8648E-03	-0.1670E-02	-0.2487E-02	-0.3273E-02	-0.3980E-02	-0.4570E-02	-0.5012E-02
33	0.3875E 02	0.2629E 02	0.9991E 01	-0.9772E 01	-0.3170E 02	-0.5420E 02	-0.7501E 02	-0.9204E 02	-0.1039E 03	-0.1099E 03
	0.8027E-03	0.4997E-03	0.1273E-03	-0.3000E-03	-0.7630E-03	-0.1236E-02	-0.1685E-02	-0.2077E-02	-0.2382E-02	-0.2579E-02
34	-0.1260E 02	-0.1794E 02	-0.2579E 02	-0.3331E 02	-0.3831E 02	-0.4068E 02	-0.3850E 02	-0.4002E 02	-0.3535E 02	-0.3364E 02
	0.1654E-03	0.8149E-04	-0.1593E-04	-0.1235E-03	-0.2377E-03	-0.3533E-03	-0.4643E-03	-0.5645E-03	-0.6478E-03	-0.7103E-03

SF,BM /T

1	0.8949E 01	0.4268E 01	0.5303E 01	0.2569E 01	0.5370E 01	0.3631E 01	0.6964E 01	0.5028E 01	0.7904E 01	0.5041E 01
2	0.3201E 02	0.2662E 02	0.2264E 02	0.1397E 02	0.7386E 01	-0.3083E 01	-0.1074E 02	-0.2174E 02	-0.2945E 02	-0.3995E 02
3	-0.2521E 02	-0.1695E 02	-0.1144E 02	-0.4251E 01	0.2232E-00	0.6484E 01	0.1070E 02	0.1713E 02	0.2210E 02	0.2920E 02
4	0.2649E 01	0.1156E 02	0.1992E 02	0.2734E 02	0.3355E 02	0.3826E 02	0.4095E 02	0.4105E 02	0.3811E 02	0.3195E 02
5	0.2174E 02	0.1923E 02	0.1449E 02	0.7891E 01	0.3004E-01	-0.8213E 01	-0.1563E 02	-0.2107E 02	-0.2370E 02	-0.2298E 02
6	0.6987E 02	-0.9880E 02	-0.2646E 03	-0.4284E 03	-0.5931E 03	-0.7604E 03	-0.9276E 03	-0.1088E 04	-0.1231E 04	-0.1349E 04
7	-0.1075E 04	-0.1361E 04	-0.1607E 04	-0.1807E 04	-0.1964E 04	-0.2088E 04	-0.2196E 04	-0.2309E 04	-0.2453E 04	-0.2645E 04
8	-0.2311E 03	-0.6096E 03	-0.1036E 04	-0.1501E 04	-0.1993E 04	-0.2509E 04	-0.3046E 04	-0.3595E 04	-0.4147E 04	-0.4684E 04
9	0.2812E 03	-0.3760E 03	-0.1039E 04	-0.1705E 04	-0.2370E 04	-0.3030E 04	-0.3681E 04	-0.4321E 04	-0.4948E 04	-0.5558E 04

1000

X,Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1175E 03	-0.9752E 02	-0.7360E 02	-0.4815E 02	-0.2336E 02	-0.8642E 00	0.1815E 02	0.3286E 02	0.4263E 02	0.4676E 02
	-0.2593E-02	-0.2366E-02	-0.2061E-02	-0.1701E-02	-0.1312E-02	-0.9197E-03	-0.5507E-03	-0.2292E-03	0.2628E-04	0.2031E-03
2	-0.1089E 03	-0.9992E 02	-0.8747E 02	-0.7235E 02	-0.5386E 02	-0.3451E 02	-0.1561E 02	-0.4160E-00	0.9832E 01	0.1479E 02
	-0.4978E-02	-0.4982E-02	-0.4977E-02	-0.4676E-02	-0.4397E-02	-0.4063E-02	-0.3702E-02	-0.3343E-02	-0.3009E-02	-0.2715E-02
3	-0.9400E 02	-0.8740E 02	-0.9863E 02	-0.9787E 02	-0.9626E 02	-0.9086E 02	-0.8471E 02	-0.7688E 02	-0.6752E 02	-0.5689E 02
	-0.1509E-01	-0.1613E-01	-0.1697E-01	-0.1760E-01	-0.1802E-01	-0.1822E-01	-0.1823E-01	-0.1806E-01	-0.1773E-01	-0.1726E-01
4	-0.2284E 02	-0.1779E 02	-0.1495E 02	-0.8132E 01	-0.6297E 01	-0.2322E 01	-0.2947E 01	-0.1939E 01	-0.2070E 01	-0.4636E 01
	-0.7051E-03	-0.7055E-03	-0.6905E-03	-0.6618E-03	-0.6223E-03	-0.5749E-03	-0.5239E-03	-0.4730E-03	-0.4257E-03	-0.3842E-03
5	-0.8569E 02	-0.9755E 02	-0.1079E 03	-0.1166E 03	-0.1233E 03	-0.1279E 03	-0.1285E 03	-0.1252E 03	-0.1174E 03	-0.1051E 03
	-0.3313E-01	-0.3599E-01	-0.3854E-01	-0.4075E-01	-0.4260E-01	-0.4404E-01	-0.4508E-01	-0.4572E-01	-0.4597E-01	-0.4587E-01
6	-0.5401E 02	-0.6336E 02	-0.7193E 02	-0.7888E 02	-0.8352E 02	-0.8562E 02	-0.8540E 02	-0.8334E 02	-0.7987E 02	-0.7514E 02
	-0.5200E-01	-0.5653E-01	-0.6075E-01	-0.6463E-01	-0.6816E-01	-0.7122E-01	-0.7390E-01	-0.7618E-01	-0.7808E-01	-0.7961E-01
7	-0.1823E 02	-0.2020E 02	-0.1807E 02	-0.1840E 02	-0.1519E 02	-0.1515E 02	-0.1231E 02	-0.1317E 02	-0.1161E 02	-0.1406E 02
	-0.6850E-01	-0.7412E-01	-0.7956E-01	-0.8480E-01	-0.8986E-01	-0.9475E-01	-0.9947E-01	-0.1040E-00	-0.1085E-00	-0.1128E-00
8	-0.1845E 02	-0.1765E 02	-0.1920E 02	-0.1688E 02	-0.1736E 02	-0.1462E 02	-0.1547E 02	-0.1360E 02	-0.1551E 02	-0.1510E 02
	-0.6850E-01	-0.7412E-01	-0.7956E-01	-0.8480E-01	-0.8986E-01	-0.9475E-01	-0.9947E-01	-0.1040E-00	-0.1085E-00	-0.1128E-00
9	0.1087E 02	0.1664E 02	0.1943E 02	0.1867E 02	0.1479E 02	0.8725E 01	0.1148E 01	-0.7666E 01	-0.1745E 02	-0.2765E 02
	-0.4002E-01	-0.4346E-01	-0.4701E-01	-0.5070E-01	-0.5451E-01	-0.5841E-01	-0.6237E-01	-0.6635E-01	-0.7029E-01	-0.7416E-01
10	0.3633E 02	0.3802E 02	0.3703E 02	0.3376E 02	0.2766E 02	0.1809E 02	0.5546E 01	-0.8414E 01	-0.2238E 02	-0.3589E 02
	-0.1897E-01	-0.2077E-01	-0.2314E-01	-0.2548E-01	-0.2797E-01	-0.3057E-01	-0.3325E-01	-0.3596E-01	-0.3867E-01	-0.4133E-01
11	-0.4292E 01	-0.1165E 02	-0.1898E 02	-0.2630E 02	-0.3246E 02	-0.3626E 02	-0.3823E 02	-0.4033E 02	-0.4374E 02	-0.4781E 02
	-0.8174E-02	-0.9550E-02	-0.1094E-01	-0.1233E-01	-0.1368E-01	-0.1498E-01	-0.1623E-01	-0.1741E-01	-0.1852E-01	-0.1956E-01
12	-0.8399E 02	-0.1058E 03	-0.1236E 03	-0.1321E 03	-0.1328E 03	-0.1313E 03	-0.1281E 03	-0.1190E 03	-0.1035E 03	-0.8697E 02
	-0.6674E-02	-0.8115E-02	-0.9416E-02	-0.1054E-01	-0.1148E-01	-0.1222E-01	-0.1275E-01	-0.1311E-01	-0.1329E-01	-0.1333E-01
13	-0.8046E 02	-0.1027E 03	-0.1212E 03	-0.1357E 03	-0.1451E 03	-0.1484E 03	-0.1464E 03	-0.1414E 03	-0.1348E 03	-0.1263E 03
	-0.1546E-01	-0.1800E-01	-0.2032E-01	-0.2236E-01	-0.2410E-01	-0.2550E-01	-0.2656E-01	-0.2729E-01	-0.2769E-01	-0.2780E-01
14	-0.1353E 03	-0.1311E 03	-0.1153E 03	-0.1128E 03	-0.1214E 03	-0.1203E 03	-0.1077E 03	-0.1002E 03	-0.1027E 03	-0.1012E 03
	-0.1273E-02	-0.1540E-02	-0.1778E-02	-0.1980E-02	-0.2164E-02	-0.2300E-02	-0.2397E-02	-0.2461E-02	-0.2495E-02	-0.2502E-02
15	-0.4632E 02	-0.6215E 02	-0.7724E 02	-0.9082E 02	-0.1031E 03	-0.1146E 03	-0.1247E 03	-0.1319E 03	-0.1354E 03	-0.1352E 03
	-0.3223E-01	-0.3607E-01	-0.3972E-01	-0.4313E-01	-0.4624E-01	-0.4902E-01	-0.5142E-01	-0.5342E-01	-0.5501E-01	-0.5616E-01
16	-0.1645E 02	-0.1691E 02	-0.1969E 02	-0.2512E 02	-0.3256E 02	-0.4091E 02	-0.4930E 02	-0.5762E 02	-0.6530E 02	-0.7191E 02
	-0.5291E-01	-0.5733E-01	-0.6169E-01	-0.6596E-01	-0.7010E-01	-0.7409E-01	-0.7788E-01	-0.8144E-01	-0.8472E-01	-0.8770E-01
17	-0.3296E 01	-0.2152E 01	0.4214E 01	0.4625E 01	0.9865E 01	0.8232E 01	0.1085E 02	0.6082E 01	0.5698E 01	-0.1965E 01
	-0.7507E-01	-0.7945E-01	-0.8386E-01	-0.8833E-01	-0.9289E-01	-0.9755E-01	-0.1023E-00	-0.1072E-00	-0.1122E-00	-0.1172E-00
18	-0.5199E 01	0.1492E 01	0.2447E 01	0.8514E 01	0.8158E 01	0.1223E 02	0.9020E 01	0.9983E 01	0.3512E 01	0.1605E 01
	-0.7507E-01	-0.7945E-01	-0.8386E-01	-0.8833E-01	-0.9289E-01	-0.9755E-01	-0.1023E-00	-0.1072E-00	-0.1122E-00	-0.1172E-00
19	-0.3719E 02	-0.3809E 02	-0.3924E 02	-0.4039E 02	-0.4094E 02	-0.4029E 02	-0.3825E 02	-0.3517E 02	-0.3178E 02	-0.2894E 02
	-0.5276E-01	-0.5638E-01	-0.5983E-01	-0.6311E-01	-0.6621E-01	-0.6913E-01	-0.7188E-01	-0.7447E-01	-0.7692E-01	-0.7926E-01
20	-0.6532E 02	-0.7581E 02	-0.8316E 02	-0.8735E 02	-0.9891E 02	-0.8820E 02	-0.8548E 02	-0.8083E 02	-0.7427E 02	-0.6604E 02
	-0.3089E-01	-0.3348E-01	-0.3584E-01	-0.3794E-01	-0.3978E-01	-0.4134E-01	-0.4263E-01	-0.4367E-01	-0.4447E-01	-0.4507E-01
21	-0.4835E 02	-0.5993E 02	-0.6913E 02	-0.7598E 02	-0.8042E 02	-0.8298E 02	-0.8411E 02	-0.8393E 02	-0.8226E 02	-0.7840E 02
	-0.1287E-01	-0.1420E-01	-0.1541E-01	-0.1649E-01	-0.1741E-01	-0.1816E-01	-0.1873E-01	-0.1911E-01	-0.1932E-01	-0.1936E-01
22	-0.9821E 00	-0.5511E 01	-0.1155E 02	-0.2057E 02	-0.3279E 02	-0.4315E 02	-0.5065E 02	-0.5789E 02	-0.6228E 02	-0.6270E 02
	-0.4111E-02	-0.4593E-02	-0.5109E-02	-0.5644E-02	-0.6174E-02	-0.6676E-02	-0.7133E-02	-0.7532E-02	-0.7862E-02	-0.8119E-02
23	0.2508E 02	0.2842E 02	0.2852E 02	0.2651E 02	0.2282E 02	0.1762E 02	0.1111E 02	0.3662E 01	-0.4390E 01	-0.1240E 02
	-0.7497E-02	-0.8021E-02	-0.8664E-02	-0.9420E-02	-0.1028E-01	-0.1122E-01	-0.1225E-01	-0.1333E-01	-0.1445E-01	-0.1559E-01
24	-0.3697E 02	-0.2776E 02	-0.3062E 02	-0.3275E 02	-0.2441E 02	-0.2776E 02	-0.3920E 02	-0.3531E 02	-0.3257E 02	-0.4243E 02
	-0.5880E-03	-0.6590E-03	-0.7287E-03	-0.8047E-03	-0.8787E-03	-0.9504E-03	-0.1017E-02	-0.1073E-02	-0.1119E-02	-0.1157E-02
25	0.1313E 02	0.1750E 02	0.2188E 02	0.2588E 02	0.2947E 02	0.2946E 02	0.2787E 02	0.2395E 02	0.1812E 02	0.1071E 02
	-0.2243E-01	-0.2304E-01	-0.2557E-01	-0.2721E-01	-0.2918E-01	-0.3119E-01	-0.3332E-01	-0.3557E-01	-0.3793E-01	-0.4039E-01

662

1070

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.1407E 02	-0.1130E 02	-0.9093E 01	-0.7547E 01	-0.6408E 01	-0.5448E 01	-0.4775E 01	-0.4918E 01	-0.6640E 01	-0.1055E 02
	-0.4809E-01	-0.5173E-01	-0.5536E-01	-0.5800E-01	-0.6262E-01	-0.6625E-01	-0.6987E-01	-0.7350E-01	-0.7713E-01	-0.8075E-01
27	-0.1881E 02	-0.1905E 02	-0.2205E 02	-0.2247E 02	-0.2422E 02	-0.2481E 02	-0.2694E 02	-0.2826E 02	-0.3090E 02	-0.3269E 02
	-0.8028E-01	-0.8694E-01	-0.9338E-01	-0.9957E-01	-0.1055E-00	-0.1112E-00	-0.1166E-00	-0.1217E-00	-0.1265E-00	-0.1309E-00
28	-0.1960E 02	-0.2201E 02	-0.2240E 02	-0.2392E 02	-0.2392E 02	-0.2534E 02	-0.2581E 02	-0.2775E 02	-0.2888E 02	-0.3115E 02
	-0.8028E-01	-0.8694E-01	-0.9338E-01	-0.9957E-01	-0.1055E-00	-0.1112E-00	-0.1166E-00	-0.1217E-00	-0.1265E-00	-0.1309E-00
29	-0.4520E 02	-0.5370E 02	-0.6271E 02	-0.7130E 02	-0.8049E 02	-0.8897E 02	-0.9386E 02	-0.9738E 02	-0.9840E 02	-0.9694E 02
	-0.5890E-01	-0.6395E-01	-0.6874E-01	-0.7324E-01	-0.7739E-01	-0.8114E-01	-0.8446E-01	-0.8733E-01	-0.8974E-01	-0.9169E-01
30	-0.7664E 02	-0.8747E 02	-0.9815E 02	-0.1078E 03	-0.1155E 03	-0.1208E 03	-0.1232E 03	-0.1225E 03	-0.1182E 03	-0.1101E 03
	-0.3652E-01	-0.3957E-01	-0.4236E-01	-0.4484E-01	-0.4698E-01	-0.4875E-01	-0.5013E-01	-0.5113E-01	-0.5176E-01	-0.5202E-01
31	-0.1081E 03	-0.1092E 03	-0.1081E 03	-0.1033E 03	-0.9605E 02	-0.8698E 02	-0.7640E 02	-0.6471E 02	-0.5246E 02	-0.4043E 02
	-0.1644E-01	-0.1755E-01	-0.1844E-01	-0.1910E-01	-0.1953E-01	-0.1976E-01	-0.1980E-01	-0.1969E-01	-0.1944E-01	-0.1910E-01
32	-0.1282E 03	-0.1203E 03	-0.1053E 03	-0.8546E 02	-0.6152E 02	-0.3656E 02	-0.1173E 02	0.9702E 01	0.2609E 02	0.3600E 02
	-0.5268E-02	-0.5392E-02	-0.5334E-02	-0.5132E-02	-0.4817E-02	-0.4425E-02	-0.3998E-02	-0.3578E-02	-0.3202E-02	-0.2900E-02
33	-0.1095E 03	-0.1022E 03	-0.8811E 02	-0.6812E 02	-0.4399E 02	-0.1840E 02	0.5407E 01	0.2454E 02	0.3711E 02	0.4230E 02
	-0.2657E-02	-0.2612E-02	-0.2452E-02	-0.2103E-02	-0.1862E-02	-0.1490E-02	-0.1116E-02	-0.7751E-03	-0.4978E-03	-0.3033E-03
34	-0.2824E 02	-0.2219E 02	-0.1707E 02	-0.9686E 01	-0.6665E 01	-0.1514E 01	-0.1449E 01	0.1894E-00	0.2222E-00	-0.2523E 01
	-0.7491E-03	-0.7636E-03	-0.7552E-03	-0.7264E-03	-0.6819E-03	-0.6261E-03	-0.5657E-03	-0.5062E-03	-0.4531E-03	-0.4104E-03

SF,BM /T

1	0.6912E 01	0.2663E 01	0.3062E 01	-0.2254E 01	-0.4148E 01	-0.1160E 02	-0.1362E 02	-0.2142E 02	-0.2294E 02	-0.2958E 02
2	-0.4638E 02	-0.5460E 02	-0.5767E 02	-0.6158E 02	-0.5984E 02	-0.5889E 02	-0.5261E 02	-0.4760E 02	-0.3789E 02	-0.3009E 02
3	0.3472E 02	0.4170E 02	0.4661E 02	0.5220E 02	0.5533E 02	0.5843E 02	0.5865E 02	0.5808E 02	0.5429E 02	0.4926E 02
4	0.2277E 02	0.1118E 02	-0.1927E 01	-0.1553E 02	-0.2867E 02	-0.4055E 02	-0.5053E 02	-0.5810E 02	-0.6290E 02	-0.6466E 02
5	-0.1861E 02	-0.1050E 02	0.1128E 01	0.1564E 02	0.3108E 02	0.4867E 02	0.6401E 02	0.7644E 02	0.8487E 02	0.8880E 02
6	-0.1439E 04	-0.1503E 04	-0.1549E 04	-0.1584E 04	-0.1614E 04	-0.1639E 04	-0.1658E 04	-0.1667E 04	-0.1664E 04	-0.1651E 04
7	-0.2890E 04	-0.3188E 04	-0.3543E 04	-0.3954E 04	-0.4409E 04	-0.4895E 04	-0.5402E 04	-0.5930E 04	-0.6468E 04	-0.6995E 04
8	-0.5187E 04	-0.5643E 04	-0.6042E 04	-0.6381E 04	-0.6662E 04	-0.6893E 04	-0.7085E 04	-0.7243E 04	-0.7370E 04	-0.7468E 04
9	-0.6146E 04	-0.6704E 04	-0.7221E 04	-0.7684E 04	-0.8081E 04	-0.8401E 04	-0.8633E 04	-0.8769E 04	-0.8805E 04	-0.8743E 04

663

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.4456E 02	0.3609E 02	0.2153E 02	0.2405E 01	-0.1900E 02	-0.3971E 02	-0.5637E 02	-0.6611E 02	-0.6702E 02	-0.5831E 02
	0.2961E-03	0.3085E-03	0.2516E-03	0.1435E-03	0.7128E-05	-0.1281E-03	-0.2258E-03	-0.2509E-03	-0.1766E-03	0.1311E-04
2	0.1426E 02	0.1030E 02	0.5066E 01	-0.9357E 00	-0.7264E 01	-0.1416E 02	-0.1989E 02	-0.2355E 02	-0.2310E 02	-0.1755E 02
	-0.2469E-02	-0.2271E-02	-0.2114E-02	-0.1991E-02	-0.1892E-02	-0.1802E-02	-0.1700E-02	-0.1561E-02	-0.1364E-02	-0.1094E-02
3	-0.4535E 02	-0.3340E 02	-0.2148E 02	-0.9964E 01	0.9221E 00	0.1133E 02	0.2094E 02	0.2966E 02	0.3726E 02	0.4351E 02
	-0.1668E-01	-0.1603E-01	-0.1532E-01	-0.1460E-01	-0.1389E-01	-0.1320E-01	-0.1257E-01	-0.1197E-01	-0.1146E-01	-0.1099E-01
4	-0.3570E 01	-0.7021E 01	-0.6224E 01	-0.8560E 01	-0.9109E 01	-0.3747E 01	0.1054E 01	0.8168E 01	0.1407E 02	0.2231E 02
	-0.3494E-03	-0.3215E-03	-0.2994E-03	-0.2820E-03	-0.2680E-03	-0.2551E-03	-0.2404E-03	-0.2205E-03	-0.1924E-03	-0.1539E-03
5	-0.8913E 02	-0.7057E 02	-0.5036E 02	-0.3019E 02	-0.1004E 02	0.8884E 01	0.2593E 02	0.4029E 02	0.5110E 02	0.5761E 02
	-0.4546E-01	-0.4481E-01	-0.4297E-01	-0.4302E-01	-0.4202E-01	-0.4104E-01	-0.4013E-01	-0.3932E-01	-0.3865E-01	-0.3812E-01
6	-0.6907E 02	-0.6155E 02	-0.5266E 02	-0.4270E 02	-0.3302E 02	-0.2302E 02	-0.1635E 02	-0.1073E 02	-0.7126E 01	-0.5333E 01
	-0.8082E-01	-0.8174E-01	-0.8240E-01	-0.8286E-01	-0.8317E-01	-0.8336E-01	-0.8347E-01	-0.8352E-01	-0.8352E-01	-0.8345E-01
7	-0.1443E 02	-0.1893E 02	-0.2129E 02	-0.2734E 02	-0.3071E 02	-0.3706E 02	-0.4006E 02	-0.4536E 02	-0.4684E 02	-0.5016E 02
	-0.1169E-00	-0.1209E-00	-0.1247E-00	-0.1282E-00	-0.1314E-00	-0.1342E-00	-0.1367E-00	-0.1386E-00	-0.1401E-00	-0.1409E-00
8	-0.1873E 02	-0.2024E 02	-0.2562E 02	-0.2852E 02	-0.3468E 02	-0.3774E 02	-0.4333E 02	-0.4526E 02	-0.4919E 02	-0.4916E 02
	-0.1169E-00	-0.1209E-00	-0.1247E-00	-0.1282E-00	-0.1314E-00	-0.1342E-00	-0.1367E-00	-0.1386E-00	-0.1401E-00	-0.1409E-00
9	-0.3769E 02	-0.4726E 02	-0.5637E 02	-0.6500E 02	-0.7287E 02	-0.7957E 02	-0.8478E 02	-0.8835E 02	-0.9030E 02	-0.9095E 02
	-0.7790E-01	-0.8146E-01	-0.8472E-01	-0.8735E-01	-0.8960E-01	-0.9299E-01	-0.9497E-01	-0.9651E-01	-0.9758E-01	-0.9814E-01
10	-0.4887E 02	-0.6095E 02	-0.7098E 02	-0.7875E 02	-0.8436E 02	-0.8841E 02	-0.9135E 02	-0.9357E 02	-0.9560E 02	-0.9788E 02
	-0.4388E-01	-0.4629E-01	-0.4851E-01	-0.5052E-01	-0.5228E-01	-0.5378E-01	-0.5498E-01	-0.5586E-01	-0.5640E-01	-0.5656E-01
11	-0.5124E 02	-0.5377E 02	-0.5609E 02	-0.5869E 02	-0.6130E 02	-0.6365E 02	-0.6601E 02	-0.6864E 02	-0.7071E 02	-0.7053E 02
	-0.2052E-01	-0.2138E-01	-0.2215E-01	-0.2280E-01	-0.2335E-01	-0.2376E-01	-0.2403E-01	-0.2413E-01	-0.2404E-01	-0.2373E-01
12	-0.7453E 02	-0.6553E 02	-0.5673E 02	-0.4808E 02	-0.4275E 02	-0.4236E 02	-0.4420E 02	-0.4196E 02	-0.3270E 02	-0.2084E 02
	-0.1325E-01	-0.1308E-01	-0.1283E-01	-0.1251E-01	-0.1215E-01	-0.1173E-01	-0.1125E-01	-0.1069E-01	-0.1004E-01	-0.9287E-02
13	-0.1150E 03	-0.1010E 03	-0.8584E 02	-0.7055E 02	-0.5558E 02	-0.4123E 02	-0.2820E 02	-0.1698E 02	-0.6881E 01	0.3743E 01
	-0.2762E-01	-0.2721E-01	-0.2659E-01	-0.2577E-01	-0.2483E-01	-0.2378E-01	-0.2265E-01	-0.2146E-01	-0.2020E-01	-0.1890E-01
14	-0.8642E 02	-0.6949E 02	-0.6636E 02	-0.7356E 02	-0.7343E 02	-0.5283E 02	-0.1391E 02	0.2253E 02	0.4280E 02	0.6199E 02
	-0.2485E-02	-0.2440E-02	-0.2402E-02	-0.2345E-02	-0.2276E-02	-0.2194E-02	-0.2096E-02	-0.1983E-02	-0.1857E-02	-0.1713E-02
15	-0.1318E 03	-0.1253E 03	-0.1156E 03	-0.1026E 03	-0.8723E 02	-0.7051E 02	-0.5351E 02	-0.3718E 02	-0.2261E 02	-0.1077E 02
	-0.5691E-01	-0.5724E-01	-0.5721E-01	-0.5683E-01	-0.5616E-01	-0.5524E-01	-0.5412E-01	-0.5284E-01	-0.5144E-01	-0.4994E-01
16	-0.7695E 02	-0.8026E 02	-0.8206E 02	-0.8251E 02	-0.8160E 02	-0.7922E 02	-0.7544E 02	-0.7055E 02	-0.6505E 02	-0.5962E 02
	-0.9034E-01	-0.9264E-01	-0.9457E-01	-0.9614E-01	-0.9733E-01	-0.9817E-01	-0.9864E-01	-0.9874E-01	-0.9850E-01	-0.9790E-01
17	-0.4729E 01	-0.1442E 02	-0.1854E 02	-0.2920E 02	-0.3375E 02	-0.4461E 02	-0.4878E 02	-0.5884E 02	-0.6145E 02	-0.6940E 02
	-0.1223E-00	-0.1272E-00	-0.1320E-00	-0.1366E-00	-0.1409E-00	-0.1448E-00	-0.1482E-00	-0.1509E-00	-0.1531E-00	-0.1544E-00
18	-0.7467E 01	-0.1133E 02	-0.2191E 02	-0.2661E 02	-0.3771E 02	-0.4239E 02	-0.5317E 02	-0.5683E 02	-0.6605E 02	-0.6737E 02
	-0.1223E-00	-0.1272E-00	-0.1320E-00	-0.1366E-00	-0.1409E-00	-0.1448E-00	-0.1482E-00	-0.1509E-00	-0.1531E-00	-0.1544E-00
19	-0.2738E 02	-0.2753E 02	-0.2949E 02	-0.3295E 02	-0.3737E 02	-0.4222E 02	-0.4715E 02	-0.5207E 02	-0.5700E 02	-0.6190E 02
	-0.8150E-01	-0.8365E-01	-0.8570E-01	-0.8765E-01	-0.8947E-01	-0.9114E-01	-0.9262E-01	-0.9387E-01	-0.9483E-01	-0.9546E-01
20	-0.5665E 02	-0.4663E 02	-0.3647E 02	-0.2684E 02	-0.1840E 02	-0.1163E 02	-0.6744E 01	-0.3607E 01	-0.1904E 01	-0.1379E 01
	-0.4549E-01	-0.4577E-01	-0.4595E-01	-0.4605E-01	-0.4611E-01	-0.4615E-01	-0.4618E-01	-0.4620E-01	-0.4620E-01	-0.4616E-01
21	-0.7148E 02	-0.6138E 02	-0.4876E 02	-0.3448E 02	-0.1945E 02	-0.4609E 01	0.9385E 01	0.2202E 02	0.3295E 02	0.4212E 02
	-0.1924E-01	-0.1899E-01	-0.1862E-01	-0.1818E-01	-0.1769E-01	-0.1719E-01	-0.1671E-01	-0.1625E-01	-0.1584E-01	-0.1549E-01
22	-0.6354E 02	-0.6385E 02	-0.5956E 02	-0.5275E 02	-0.4404E 02	-0.3119E 02	-0.1685E 02	-0.2076E 01	0.1448E 02	0.2883E 02
	-0.8300E-02	-0.8407E-02	-0.8439E-02	-0.8404E-02	-0.8313E-02	-0.8190E-02	-0.8013E-02	-0.7821E-02	-0.7612E-02	-0.7396E-02
23	-0.1954E 02	-0.2566E 02	-0.3120E 02	-0.3663E 02	-0.4223E 02	-0.4804E 02	-0.5360E 02	-0.5824E 02	-0.6130E 02	-0.6227E 02
	-0.1974E-01	-0.1788E-01	-0.1898E-01	-0.2004E-01	-0.2104E-01	-0.2196E-01	-0.2278E-01	-0.2346E-01	-0.2397E-01	-0.2429E-01
24	-0.3288E 02	-0.3680E 02	-0.3663E 02	-0.3699E 02	-0.2493E 02	-0.1714E 02	-0.3761E-00	0.2370E 02	0.3413E 02	0.4646E 02
	-0.1182E-02	-0.1126E-02	-0.1202E-02	-0.1197E-02	-0.1182E-02	-0.1162E-02	-0.1136E-02	-0.1106E-02	-0.1075E-02	-0.1042E-02
25	0.1748E 01	-0.8725E 01	-0.2060E 02	-0.3379E 02	-0.4810E 02	-0.6317E 02	-0.7851E 02	-0.9343E 02	-0.1071E 03	-0.1188E 03
	-0.4290E-01	-0.4544E-01	-0.4727E-01	-0.5044E-01	-0.5282E-01	-0.5504E-01	-0.5704E-01	-0.5875E-01	-0.6010E-01	-0.6104E-01

664

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.1684E 02	-0.2527E 02	-0.3528E 02	-0.4613E 02	-0.5709E 02	-0.6763E 02	-0.7744E 02	-0.8641E 02	-0.9444E 02	-0.1014E 03
	-0.8433E-01	-0.8783E-01	-0.9121E-01	-0.9463E-01	-0.9741E-01	-0.1001E-00	-0.1024E-00	-0.1043E-00	-0.1058E-00	-0.1066E-00
27	-0.3541E 02	-0.3730E 02	-0.3992E 02	-0.4194E 02	-0.4417E 02	-0.4564E 02	-0.4688E 02	-0.4692E 02	-0.4620E 02	-0.4439E 02
	-0.1350E-00	-0.1388E-00	-0.1422E-00	-0.1451E-00	-0.1476E-00	-0.1497E-00	-0.1513E-00	-0.1524E-00	-0.1529E-00	-0.1529E-00
28	-0.3260E 02	-0.3494E 02	-0.3663E 02	-0.3905E 02	-0.4085E 02	-0.4290E 02	-0.4404E 02	-0.4472E 02	-0.4427E 02	-0.4306E 02
	-0.1350E-00	-0.1388E-00	-0.1422E-00	-0.1451E-00	-0.1476E-00	-0.1497E-00	-0.1513E-00	-0.1524E-00	-0.1529E-00	-0.1529E-00
29	-0.9305E 02	-0.8674E 02	-0.7804E 02	-0.6717E 02	-0.5472E 02	-0.4173E 02	-0.2942E 02	-0.1896E 02	-0.1115E 02	-0.6379E 01
	-0.9319E-01	-0.9427E-01	-0.9496E-01	-0.9532E-01	-0.9539E-01	-0.9524E-01	-0.9492E-01	-0.9447E-01	-0.9391E-01	-0.9327E-01
30	-0.9819E 02	-0.8294E 02	-0.6538E 02	-0.4678E 02	-0.2832E 02	-0.1122E 02	0.3975E 01	0.1651E 02	0.2569E 02	0.3091E 02
	-0.5196E-01	-0.5161E-01	-0.5103E-01	-0.5029E-01	-0.4943E-01	-0.4852E-01	-0.4761E-01	-0.4672E-01	-0.4588E-01	-0.4509E-01
31	-0.2947E 02	-0.2028E 02	-0.1327E 02	-0.8501E 01	-0.5700E 01	-0.4352E 01	-0.3785E 01	-0.3168E 01	-0.1569E 01	0.1886E 01
	-0.1870E-01	-0.1825E-01	-0.1779E-01	-0.1732E-01	-0.1687E-01	-0.1642E-01	-0.1598E-01	-0.1552E-01	-0.1504E-01	-0.1451E-01
32	0.3786E 02	0.3325E 02	0.2222E 02	0.7871E 01	-0.8355E 01	-0.2479E 02	-0.3825E 02	-0.4092E 02	-0.4831E 02	-0.4159E 02
	-0.2685E-02	-0.2563E-02	-0.2521E-02	-0.2542E-02	-0.2609E-02	-0.2662E-02	-0.2689E-02	-0.2642E-02	-0.2492E-02	-0.2219E-02
33	0.4030E 02	0.3126E 02	0.1863E 02	0.1938E 01	-0.1618E 02	-0.3318E 02	-0.4595E 02	-0.5182E 02	-0.4945E 02	-0.3874E 02
	-0.1998E-03	-0.1839E-03	-0.2424E-03	-0.3549E-03	-0.4963E-03	-0.6359E-03	-0.7367E-03	-0.7646E-03	-0.6955E-03	-0.5176E-03
34	-0.2002E 01	-0.6552E 01	-0.6899E 01	-0.1067E 02	-0.1226E 02	-0.7684E 01	-0.3147E 01	0.4306E 01	0.1084E 02	0.2028E 02
	-0.3801E-03	-0.3629E-03	-0.3570E-03	-0.3601E-03	-0.3683E-03	-0.3769E-03	-0.3806E-03	-0.3737E-03	-0.3521E-03	-0.3133E-03

SF,BM /T

1	-0.2904E 02	-0.3321E 02	-0.2985E 02	-0.3138E 02	-0.2548E 02	-0.2496E 02	-0.1730E 02	-0.1563E 02	-0.7222E 01	-0.5527E 01
2	-0.1831E 02	-0.9065E 01	0.3468E 01	0.1280E 02	0.2454E 02	0.3220E 02	0.4138E 02	0.4589E 02	0.5150E 02	0.5242E 02
3	0.4115E 02	0.3192E 02	0.2037E 02	0.8420E 01	-0.4586E 01	-0.1691E 02	-0.2880E 02	-0.3896E 02	-0.4747E 02	-0.5364E 02
4	-0.6323E 02	-0.5868E 02	-0.5139E 02	-0.4210E 02	-0.3183E 02	-0.2190E 02	-0.1377E 02	-0.8732E 01	-0.7697E 01	-0.1112E 02
5	0.8822E 02	0.8363E 02	0.7582E 02	0.6583E 02	0.5486E 02	0.4438E 02	0.3608E 02	0.3147E 02	0.3141E 02	0.3612E 02
6	-0.1636E 04	-0.1626E 04	-0.1625E 04	-0.1636E 04	-0.1653E 04	-0.1670E 04	-0.1678E 04	-0.1671E 04	-0.1648E 04	-0.1611E 04
7	-0.7487E 04	-0.7929E 04	-0.8318E 04	-0.8652E 04	-0.8928E 04	-0.9149E 04	-0.9323E 04	-0.9459E 04	-0.9555E 04	-0.9601E 04
8	-0.7536E 04	-0.7581E 04	-0.7614E 04	-0.7646E 04	-0.7685E 04	-0.7737E 04	-0.7801E 04	-0.7871E 04	-0.7938E 04	-0.7992E 04
9	-0.8592E 04	-0.8367E 04	-0.8088E 04	-0.7776E 04	-0.7453E 04	-0.7140E 04	-0.6852E 04	-0.6602E 04	-0.6399E 04	-0.6246E 04

665

10 80

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.4048E 02	-0.1534E 02	0.1433E 02	0.4557E 02	0.7528E 02	0.1003E 03	0.1178E 03	0.1252E 03	0.1207E 03	0.1039E 03
	0.3162E-03	0.7062E-03	0.1142E-02	0.1576E-02	0.1962E-02	0.2253E-02	0.2408E-02	0.2396E-02	0.2196E-02	0.1805E-02
2	-0.4664E 01	0.1347E 02	0.3393E 02	0.5548E 02	0.7400E 02	0.8871E 02	0.9666E 02	0.9707E 02	0.8976E 02	0.7379E 02
	-0.7525E-03	-0.3630E-03	0.3598E-04	0.4022E-03	0.6930E-03	0.8688E-03	0.8962E-03	0.7509E-03	0.4202E-03	-0.9649E-04
3	0.4829E 02	0.5163E 02	0.5356E 02	0.5327E 02	0.5274E 02	0.4969E 02	0.4474E 02	0.3779E 02	0.2872E 02	0.1749E 02
	-0.1059E-01	-0.1027E-01	-0.1005E-01	-0.9945E-02	-0.9962E-02	-0.1011E-01	-0.1039E-01	-0.1081E-01	-0.1136E-01	-0.1202E-01
4	0.2120E 02	0.1831E 02	0.1670E 02	0.1308E 02	0.1203E 02	0.4644E 01	-0.1172E 01	-0.8103E 01	-0.1826E 02	-0.2456E 02
	-0.1057E-03	-0.5260E-04	0.5775E-05	0.5738E-04	0.9847E-04	0.1231E-03	0.1267E-03	0.1059E-03	0.5877E-04	-0.1455E-04
5	0.5940E 02	0.5652E 02	0.4957E 02	0.3960E 02	0.2779E 02	0.1520E 02	0.2613E 01	-0.9457E 01	-0.2062E 02	-0.3059E 02
	-0.3775E-01	-0.3753E-01	-0.3748E-01	-0.3756E-01	-0.3775E-01	-0.3803E-01	-0.3835E-01	-0.3869E-01	-0.3902E-01	-0.3930E-01
6	-0.9103E 01	-0.6339E 01	-0.8888E 01	-0.1205E 02	-0.1841E 02	-0.2494E 02	-0.3198E 02	-0.3889E 02	-0.4510E 02	-0.5022E 02
	-0.8331E-01	-0.8311E-01	-0.8283E-01	-0.8247E-01	-0.8202E-01	-0.8146E-01	-0.8076E-01	-0.7990E-01	-0.7885E-01	-0.7760E-01
7	-0.4944E 02	-0.5033E 02	-0.4732E 02	-0.4625E 02	-0.4205E 02	-0.4067E 02	-0.3714E 02	-0.3707E 02	-0.3517E 02	-0.3640E 02
	-0.1412E-00	-0.1408E-00	-0.1399E-00	-0.1385E-00	-0.1365E-00	-0.1341E-00	-0.1313E-00	-0.1281E-00	-0.1246E-00	-0.1208E-00
8	-0.5081E 02	-0.4843E 02	-0.4776E 02	-0.4350E 02	-0.4165E 02	-0.3722E 02	-0.3609E 02	-0.3319E 02	-0.3379E 02	-0.3245E 02
	-0.1412E-00	-0.1408E-00	-0.1399E-00	-0.1385E-00	-0.1365E-00	-0.1341E-00	-0.1313E-00	-0.1281E-00	-0.1246E-00	-0.1208E-00
9	-0.9023E 02	-0.9101E 02	-0.9146E 02	-0.9183E 02	-0.9119E 02	-0.8947E 02	-0.8285E 02	-0.7415E 02	-0.6333E 02	-0.5215E 02
	-0.9819E-01	-0.9773E-01	-0.9676E-01	-0.9531E-01	-0.9338E-01	-0.9099E-01	-0.8818E-01	-0.8498E-01	-0.8146E-01	-0.7768E-01
10	-0.1001E 03	-0.1012E 03	-0.1003E 03	-0.9729E 02	-0.9201E 02	-0.8452E 02	-0.7534E 02	-0.6530E 02	-0.5432E 02	-0.4103E 02
	-0.5635E-01	-0.5575E-01	-0.5477E-01	-0.5342E-01	-0.5174E-01	-0.4975E-01	-0.4748E-01	-0.4499E-01	-0.4233E-01	-0.3954E-01
11	-0.6708E 02	-0.6062E 02	-0.5167E 02	-0.4070E 02	-0.2907E 02	-0.1885E 02	-0.1066E 02	-0.3017E 01	0.5344E 01	0.1331E 02
	-0.2319E-01	-0.2245E-01	-0.2152E-01	-0.2043E-01	-0.1924E-01	-0.1796E-01	-0.1664E-01	-0.1532E-01	-0.1403E-01	-0.1279E-01
12	-0.8901E 01	0.7474E 01	0.2756E 02	0.4248E 02	0.4916E 02	0.5570E 02	0.6816E 02	0.7938E 02	0.7848E 02	0.6666E 02
	-0.8453E-02	-0.7559E-02	-0.6643E-02	-0.5747E-02	-0.4906E-02	-0.4145E-02	-0.3491E-02	-0.2973E-02	-0.2619E-02	-0.2438E-02
13	0.1582E 02	0.2888E 02	0.4209E 02	0.5457E 02	0.6459E 02	0.6990E 02	0.6992E 02	0.6640E 02	0.6103E 02	0.5318E 02
	-0.1757E-01	-0.1624E-01	-0.1495E-01	-0.1375E-01	-0.1267E-01	-0.1175E-01	-0.1101E-01	-0.1046E-01	-0.1011E-01	-0.9941E-02
14	0.5422E 02	0.8019E 02	0.4605E 02	0.2553E 02	0.3525E 02	0.4208E 02	0.1587E 02	-0.2635E 02	-0.4432E 02	-0.4334E 02
	-0.[illegible]E-02	-0.1387E-02	-0.1225E-02	-0.1063E-02	-0.9044E-03	-0.7611E-03	-0.6456E-03	-0.5591E-03	-0.4974E-03	-0.4636E-03
15	-0.[illegible]E 01	0.4924E 01	0.1010E 02	0.1389E 02	0.1637E 02	0.1760E 02	0.1718E 02	0.1445E 02	0.9790E 01	0.5030E 01
	-0.[illegible]E-01	-0.4677E-01	-0.4516E-01	-0.4357E-01	-0.4201E-01	-0.4051E-01	-0.3907E-01	-0.3771E-01	-0.3642E-01	-0.3520E-01
16	-0.[illegible]E 02	-0.5260E 02	-0.5218E 02	-0.5339E 02	-0.5509E 02	-0.5599E 02	-0.5498E 02	-0.5157E 02	-0.4640E 02	-0.4099E 02
	-0.[illegible]E-01	-0.9574E-01	-0.9420E-01	-0.9233E-01	-0.9028E-01	-0.8789E-01	-0.8522E-01	-0.8229E-01	-0.7913E-01	-0.7578E-01
17	-0.[illegible]721E 02	-0.7411E 02	-0.7074E 02	-0.7292E 02	-0.6735E 02	-0.6819E 02	-0.6177E 02	-0.6212E 02	-0.5487E 02	-0.5396E 02
	-0.1549E-00	-0.1546E-00	-0.1535E-00	-0.1515E-00	-0.1488E-00	-0.1453E-00	-0.1411E-00	-0.1362E-00	-0.1308E-00	-0.1247E-00
18	-0.7380E 02	-0.7188E 02	-0.7616E 02	-0.7002E 02	-0.7160E 02	-0.6530E 02	-0.6591E 02	-0.5912E 02	-0.5895E 02	-0.5079E 02
	-0.1549E-00	-0.1546E-00	-0.1535E-00	-0.1515E-00	-0.1488E-00	-0.1453E-00	-0.1411E-00	-0.1362E-00	-0.1308E-00	-0.1247E-00
19	-0.6652E 02	-0.7044E 02	-0.7315E 02	-0.7423E 02	-0.7347E 02	-0.7080E 02	-0.6646E 02	-0.6113E 02	-0.5566E 02	-0.5081E 02
	-0.9574E-01	-0.9562E-01	-0.9511E-01	-0.9419E-01	-0.9288E-01	-0.9119E-01	-0.8914E-01	-0.8676E-01	-0.8410E-01	-0.8118E-01
20	-0.1849E 01	-0.3216E 01	-0.5405E 01	-0.8092E 01	-0.1088E 02	-0.1382E 02	-0.1718E 02	-0.2099E 02	-0.2518E 02	-0.2978E 02
	-0.4608E-01	-0.4594E-01	-0.4576E-01	-0.4554E-01	-0.4527E-01	-0.4495E-01	-0.4457E-01	-0.4415E-01	-0.4368E-01	-0.4314E-01
21	0.4937E 02	0.5440E 02	0.5685E 02	0.5575E 02	0.5009E 02	0.4005E 02	0.2677E 02	0.1119E 02	-0.5770E 01	-0.2327E 02
	-0.1520E-01	-0.1500E-01	-0.1492E-01	-0.1492E-01	-0.1506E-01	-0.1532E-01	-0.1568E-01	-0.1611E-01	-0.1660E-01	-0.1710E-01
22	0.4023E 02	0.5111E 02	0.5524E 02	0.5113E 02	0.4641E 02	0.3858E 02	0.2278E 02	0.4997E 01	-0.1356E 02	-0.3703E 02
	-0.7189E-02	-0.7011E-02	-0.6890E-02	-0.6839E-02	-0.6864E-02	-0.6964E-02	-0.7134E-02	-0.7357E-02	-0.7616E-02	-0.7885E-02
23	-0.6115E 02	-0.5842E 02	-0.5468E 02	-0.5101E 02	-0.4844E 02	-0.4675E 02	-0.4500E 02	-0.4266E 02	-0.3944E 02	-0.3523E 02
	-0.2441E-01	-0.2433E-01	-0.2407E-01	-0.2364E-01	-0.2307E-01	-0.2237E-01	-0.2156E-01	-0.2065E-01	-0.1967E-01	-0.1862E-01
24	0.5563E 02	0.3810E 02	0.2153E 02	0.2849E 02	0.1067E 02	-0.1339E 02	-0.1278E 02	-0.2664E 02	-0.5620E 02	-0.6117E 02
	-0.1012E-02	-0.9893E-03	-0.9740E-03	-0.9658E-03	-0.9719E-03	-0.9893E-03	-0.1013E-02	-0.1047E-02	-0.1088E-02	-0.1126E-02
25	-0.1277E 03	-0.1330E 03	-0.1343E 03	-0.1318E 03	-0.1239E 03	-0.1127E 03	-0.9857E 02	-0.8204E 02	-0.6357E 02	-0.4392E 02
	-0.6151E-01	-0.6149E-01	-0.6028E-01	-0.5999E-01	-0.5855E-01	-0.5668E-01	-0.5446E-01	-0.5193E-01	-0.4917E-01	-0.4626E-01

666

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.1069E 03	-0.1106E 03	-0.1112E 03	-0.1100E 03	-0.1051E 03	-0.9713E 02	-0.8653E 02	-0.7445E 02	-0.6225E 02	-0.5107E 02
	-0.1069E-00	-0.1066E-00	-0.1057E-00	-0.1042E-00	-0.1021E-00	-0.9954E-01	-0.9647E-01	-0.9301E-01	-0.8923E-01	-0.8520E-01
27	-0.4188E 02	-0.3902E 02	-0.3605E 02	-0.3374E 02	-0.3290E 02	-0.3180E 02	-0.3245E 02	-0.3485E 02	-0.3746E 02	-0.4109E 02
	-0.1524E-00	-0.1514E-00	-0.1499E-00	-0.1480E-00	-0.1457E-00	-0.1431E-00	-0.1401E-00	-0.1368E-00	-0.1331E-00	-0.1291E-00
28	-0.4111E 02	-0.3873E 02	-0.3649E 02	-0.3446E 02	-0.3350E 02	-0.3325E 02	-0.3465E 02	-0.3664E 02	-0.4000E 02	-0.4289E 02
	-0.1524E-00	-0.1514E-00	-0.1499E-00	-0.1480E-00	-0.1457E-00	-0.1431E-00	-0.1401E-00	-0.1368E-00	-0.1331E-00	-0.1291E-00
29	-0.4664E 01	-0.5863E 01	-0.9755E 01	-0.1597E 02	-0.2384E 02	-0.3228E 02	-0.3994E 02	-0.4560E 02	-0.4856E 02	-0.4886E 02
	-0.9256E-01	-0.9177E-01	-0.9092E-01	-0.8998E-01	-0.8893E-01	-0.8774E-01	-0.8639E-01	-0.8484E-01	-0.8309E-01	-0.8112E-01
30	0.3192E 02	0.2905E 02	0.2333E 02	0.1627E 02	0.9386E 01	0.3671E 01	-0.6027E 00	-0.3727E 01	-0.6182E 01	-0.8310E 01
	-0.4437E-01	-0.4371E-01	-0.4312E-01	-0.4257E-01	-0.4207E-01	-0.4159E-01	-0.4112E-01	-0.4067E-01	-0.4024E-01	-0.3982E-01
31	0.7794E 01	0.1639E 02	0.2682E 02	0.3812E 02	0.4859E 02	0.5621E 02	0.5988E 02	0.5874E 02	0.5262E 02	0.4177E 02
	-0.1394E-01	-0.1336E-01	-0.1278E-01	-0.1225E-01	-0.1181E-01	-0.1149E-01	-0.1132E-01	-0.1132E-01	-0.1150E-01	-0.1185E-01
32	-0.2487E 02	-0.1839E 01	0.2592E 02	0.5323E 02	0.7548E 02	0.9136E 02	0.9802E 02	0.9531E 02	0.8349E 02	0.6209E 02
	-0.1830E-02	-0.1356E-02	-0.8496E-03	-0.3685E-03	0.3099E-04	0.2994E-03	0.3986E-03	0.3049E-03	0.1113E-04	-0.4735E-03
33	-0.2109E 02	0.6215E 00	0.2342E 02	0.4509E 02	0.6362E 02	0.7710E 02	0.8329E 02	0.8035E 02	0.6751E 02	0.4541E 02
	-0.2382E-03	0.1122E-03	0.4904E-03	0.8517E-03	0.1154E-02	0.1358E-02	0.1434E-02	0.1361E-02	0.1133E-02	0.7579E-03
34	0.2036E 02	0.1887E 02	0.2038E 02	0.1594E 02	0.1401E 02	0.7307E 01	0.1172E 01	-0.6528E 01	-0.1734E 02	-0.2437E 02
	-0.2581E-03	-0.1912E-03	-0.1195E-03	-0.5167E-04	0.4807E-05	0.4250E-04	0.5620E-04	0.4276E-04	0.8166E-06	-0.6799E-04

SF,BM /T

1	0.2345E 01	0.2730E 01	0.8902E 01	0.7312E 01	0.1182E 02	0.8927E 01	0.1285E 02	0.9816E 01	0.1408E 02	0.1133E 02
2	0.5453E 02	0.5228E 02	0.5138E 02	0.4624E 02	0.4236E 02	0.3427E 02	0.2752E 02	0.1710E 02	0.8754E 01	-0.2158E 01
3	-0.5743E 02	-0.5870E 02	-0.5728E 02	-0.5364E 02	-0.4758E 02	-0.4026E 02	-0.3148E 02	-0.2292E 02	-0.1404E 02	-0.6580E 01
4	-0.1884E 02	-0.3004E 02	-0.4347E 02	-0.5771E 02	-0.7130E 02	-0.8277E 02	-0.9077E 02	-0.9417E 02	-0.9221E 02	-0.8461E 02
5	0.4502E 02	0.5663E 02	0.6926E 02	0.8138E 02	0.9168E 02	0.9886E 02	0.1017E 03	0.9941E 02	0.9154E 02	0.7848E 02
6	-0.1563E 04	-0.1508E 04	-0.1452E 04	-0.1397E 04	-0.1346E 04	-0.1304E 04	-0.1275E 04	-0.1263E 04	-0.1274E 04	-0.1307E 04
7	-0.9585E 04	-0.9502E 04	-0.9348E 04	-0.9122E 04	-0.8829E 04	-0.8488E 04	-0.8106E 04	-0.7673E 04	-0.7180E 04	-0.6636E 04
8	-0.8025E 04	-0.8029E 04	-0.8002E 04	-0.7946E 04	-0.7869E 04	-0.7771E 04	-0.7651E 04	-0.7508E 04	-0.7347E 04	-0.7174E 04
9	-0.6141E 04	-0.6076E 04	-0.6039E 04	-0.6016E 04	-0.5997E 04	-0.5974E 04	-0.5944E 04	-0.5909E 04	-0.5869E 04	-0.5827E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.7534E 02	0.3768E 02	-0.5437E 01	-0.4931E 02	-0.9170E 02	-0.1275E 03	-0.1542E 03	-0.1702E 03	-0.1742E 03	-0.1662E 03
	0.1236E-02	0.5283E-03	-0.2633E-03	-0.1079E-02	-0.1055E-02	-0.2536E-02	-0.3072E-02	-0.3426E-02	-0.3574E-02	-0.3505E-02
2	0.5032E 02	0.2011E 02	-0.1633E 02	-0.4796E 02	-0.8168E 02	-0.1116E 03	-0.1359E 03	-0.1511E 03	-0.1574E 03	-0.1526E 03
	-0.7816E-03	-0.1595E-02	-0.2483E-02	-0.3386E-02	-0.4241E-02	-0.4790E-02	-0.5579E-02	-0.5965E-02	-0.6118E-02	-0.6022E-02
3	0.4137E 01	-0.1104E 02	-0.2759E 02	-0.4446E 02	-0.6109E 02	-0.7657E 02	-0.9024E 02	-0.1013E 03	-0.1092E 03	-0.1133E 03
	-0.1277E-01	-0.1350E-01	-0.1440E-01	-0.1517E-01	-0.1584E-01	-0.1636E-01	-0.1669E-01	-0.1679E-01	-0.1661E-01	-0.1614E-01
4	-0.2976E 02	-0.2765E 02	-0.3151E 02	-0.2934E 02	-0.2822E 02	-0.2715E 02	-0.2113E 02	-0.1937E 02	-0.9835E 01	-0.5297E 01
	-0.1117E-03	-0.2267E-03	-0.3525E-03	-0.4801E-03	-0.6010E-03	-0.7069E-03	-0.7900E-03	-0.8445E-03	-0.8659E-03	-0.8522E-03
5	-0.3922E 02	-0.3657E 02	-0.5296E 02	-0.5944E 02	-0.6364E 02	-0.6874E 02	-0.7396E 02	-0.7953E 02	-0.8554E 02	-0.9179E 02
	-0.3953E-01	-0.3965E-01	-0.3964E-01	-0.3946E-01	-0.3910E-01	-0.3768E-01	-0.3851E-01	-0.3659E-01	-0.3519E-01	-0.3348E-01
6	-0.5406E 02	-0.5657E 02	-0.5782E 02	-0.5799E 02	-0.5744E 02	-0.5656E 02	-0.5563E 02	-0.5477E 02	-0.5391E 02	-0.5292E 02
	-0.7614E-01	-0.7443E-01	-0.7246E-01	-0.7022E-01	-0.6769E-01	-0.6417E-01	-0.6175E-01	-0.5834E-01	-0.5463E-01	-0.5062E-01
7	-0.3536E 02	-0.3694E 02	-0.3606E 02	-0.3751E 02	-0.3614E 02	-0.3631E 02	-0.3294E 02	-0.3046E 02	-0.2445E 02	-0.1966E 02
	-0.1167E-00	-0.1122E-00	-0.1074E-00	-0.1023E-00	-0.9699E-01	-0.9110E-01	-0.8495E-01	-0.7849E-01	-0.7173E-01	-0.6472E-01
8	-0.3401E 02	-0.3323E 02	-0.3500E 02	-0.3427E 02	-0.3557E 02	-0.3373E 02	-0.3302E 02	-0.2867E 02	-0.2527E 02	-0.1871E 02
	-0.1167E-00	-0.1122E-00	-0.1074E-00	-0.1023E-00	-0.9699E-01	-0.9110E-01	-0.8495E-01	-0.7849E-01	-0.7173E-01	-0.6472E-01
9	-0.4209E 02	-0.3330E 02	-0.2475E 02	-0.1549E 02	-0.5665E 01	0.3591E 01	0.1092E 02	0.1552E 02	0.1747E 02	0.1754E 02
	-0.7372E-01	-0.6961E-01	-0.6540E-01	-0.6112E-01	-0.5680E-01	-0.5248E-01	-0.4820E-01	-0.4397E-01	-0.3982E-01	-0.3573E-01
10	-0.2434E 02	-0.5316E 01	0.1306E 02	0.2810E 02	0.3892E 02	0.4610E 02	0.5050E 02	0.5250E 02	0.5197E 02	0.4858E 02
	-0.3668E-01	-0.3381E-01	-0.3097E-01	-0.2822E-01	-0.2560E-01	-0.2313E-01	-0.2083E-01	-0.1869E-01	-0.1672E-01	-0.1491E-01
11	0.1884E 02	0.2174E 02	0.2371E 02	0.2501E 02	0.2775E 02	0.2821E 02	0.2719E 02	0.2544E 02	0.2374E 02	0.2255E 02
	-0.1163E-01	-0.1057E-01	-0.9593E-02	-0.8708E-02	-0.7906E-02	-0.7183E-02	-0.6531E-02	-0.5942E-02	-0.5403E-02	-0.4905E-02
12	0.5231E 02	0.3641E 02	0.1564E 02	-0.6251E 01	-0.2384E 02	-0.3245E 02	-0.3713E 02	-0.4166E 02	-0.4408E 02	-0.4151E 02
	-0.2421E-02	-0.2537E-02	-0.2747E-02	-0.3007E-02	-0.3272E-02	-0.3506E-02	-0.3683E-02	-0.3789E-02	-0.3810E-02	-0.3736E-02
13	0.4129E 02	0.2571E 02	0.8732E 01	-0.7809E 01	-0.2369E 02	-0.3908E 02	-0.5325E 02	-0.6473E 02	-0.7218E 02	-0.7487E 02
	-0.9950E-02	-0.1010E-01	-0.1034E-01	-0.1052E-01	-0.1088E-01	-0.1109E-01	-0.1119E-01	-0.1114E-01	-0.1091E-01	-0.1047E-01
14	-0.5281E 02	-0.6618E 02	-0.6104E 02	-0.4470E 02	-0.4069E 02	-0.5045E 02	-0.5088E 02	-0.3011E 02	-0.6143E 01	0.6398E 00
	-0.4626E-03	-0.4872E-03	-0.5252E-03	-0.5698E-03	-0.6182E-03	-0.6638E-03	-0.6969E-03	-0.7118E-03	-0.7101E-03	-0.6948E-03
15	0.1920E 01	0.1574E-00	-0.2374E 01	-0.7512E 01	-0.1534E 02	-0.2455E 02	-0.3367E 02	-0.4177E 02	-0.4858E 02	-0.5415E 02
	-0.3403E-01	-0.3291E-01	-0.3180E-01	-0.3071E-01	-0.2958E-01	-0.2840E-01	-0.2711E-01	-0.2569E-01	-0.2410E-01	-0.2232E-01
16	-0.3857E 02	-0.3307E 02	-0.2928E 02	-0.2414E 02	-0.1769E 02	-0.1109E 02	-0.5764E 01	-0.2618E 01	-0.1736E 01	-0.2522E 01
	-0.7226E-01	-0.6859E-01	-0.6478E-01	-0.6084E-01	-0.5680E-01	-0.5266E-01	-0.4847E-01	-0.4422E-01	-0.3995E-01	-0.3563E-01
17	-0.4481E 02	-0.4200E 02	-0.3128E 02	-0.2765E 02	-0.1648E 02	-0.1261E 02	-0.1059E 01	0.2088E 01	0.1390E 02	0.1608E 02
	-0.1182E-00	-0.1113E-00	-0.1041E-00	-0.9649E-01	-0.8872E-01	-0.8080E-01	-0.7283E-01	-0.6488E-01	-0.5702E-01	-0.4932E-01
18	-0.4882E 02	-0.3866E 02	-0.3521E 02	-0.2412E 02	-0.2028E 02	-0.8795E 01	-0.4616E 01	0.7099E 01	0.1070E 02	0.2075E 02
	-0.1182E-00	-0.1113E-00	-0.1041E-00	-0.9649E-01	-0.8872E-01	-0.8080E-01	-0.7283E-01	-0.6488E-01	-0.5702E-01	-0.4932E-01
19	-0.4694E 02	-0.4302E 02	-0.4135E 02	-0.3901E 02	-0.3720E 02	-0.3651E 02	-0.3738E 02	-0.3962E 02	-0.4227E 02	-0.4401E 02
	-0.7805E-01	-0.7471E-01	-0.7117E-01	-0.6743E-01	-0.6350E-01	-0.5937E-01	-0.5504E-01	-0.5050E-01	-0.4573E-01	-0.4073E-01
20	-0.3499E 02	-0.4133E 02	-0.4953E 02	-0.5987E 02	-0.7177E 02	-0.8388E 02	-0.9460E 02	-0.1027E 03	-0.1074E 03	-0.1084E 03
	-0.4254E-01	-0.4184E-01	-0.4102E-01	-0.4004E-01	-0.3885E-01	-0.3740E-01	-0.3565E-01	-0.3356E-01	-0.3109E-01	-0.2824E-01
21	-0.4095E 02	-0.5837E 02	-0.7451E 02	-0.8814E 02	-0.9832E 02	-0.1044E 03	-0.1059E 03	-0.1030E 03	-0.9572E 02	-0.8494E 02
	-0.1758E-01	-0.1800E-01	-0.1829E-01	-0.1841E-01	-0.1831E-01	-0.1797E-01	-0.1737E-01	-0.1649E-01	-0.1533E-01	-0.1391E-01
22	-0.6034E 02	-0.7780E 02	-0.8968E 02	-0.9410E 02	-0.8939E 02	-0.7885E 02	-0.6463E 02	-0.4703E 02	-0.2978E 02	-0.1539E 02
	-0.8133E-02	-0.8316E-02	-0.8396E-02	-0.8344E-02	-0.8144E-02	-0.7796E-02	-0.7311E-02	-0.6707E-02	-0.6007E-02	-0.5231E-02
23	-0.3041E 02	-0.2532E 02	-0.1979E 02	-0.1367E 02	-0.7162E 01	-0.6991E 00	0.5209E 01	0.1029E 02	0.1463E 02	0.1813E 02
	-0.1754E-01	-0.1643E-01	-0.1529E-01	-0.1412E-01	-0.1294E-01	-0.1175E-01	-0.1056E-01	-0.9380E-02	-0.8210E-02	-0.7054E-02
24	-0.5693E 02	-0.5968E 02	-0.5164E 02	-0.3910E 02	-0.3521E 02	-0.2585E 02	-0.1030E 02	-0.3561E 01	0.3836E 01	0.1847E 02
	-0.1161E-02	-0.1187E-02	-0.1198E-02	-0.1198E-02	-0.1160E-02	-0.1109E-02	-0.1038E-02	-0.9515E-03	-0.8511E-03	-0.7392E-03
25	-0.2423E 02	-0.6154E 01	0.8442E 01	0.1329E 02	0.2323E 02	0.2432E 02	0.2277E 02	0.1976E 02	0.1584E 02	0.1140E 02
	-0.4326E-01	-0.4025E-01	-0.3727E-01	-0.3435E-01	-0.3152E-01	-0.2879E-01	-0.2614E-01	-0.2356E-01	-0.2103E-01	-0.1853E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.4152E 02	-0.3350E 02	-0.2648E 02	-0.2006E 02	-0.1434E 02	-0.9796E 01	-0.6880E 01	-0.5514E 01	-0.4963E 01	-0.4177E 01
	-0.8099E-01	-0.7663E-01	-0.7217E-01	-0.6761E-01	-0.6299E-01	-0.5831E-01	-0.5359E-01	-0.4883E-01	-0.4403E-01	-0.3918E-01
27	-0.4364E 02	-0.4624E 02	-0.4665E 02	-0.4660E 02	-0.4572E 02	-0.4027E 02	-0.3375E 02	-0.2712E 02	-0.1804E 02	-0.1027E 02
	-0.1247E-00	-0.1198E-00	-0.1145E-00	-0.1087E-00	-0.1025E-00	-0.9579E-01	-0.8871E-01	-0.8129E-01	-0.7360E-01	-0.6574E-01
28	-0.4623E 02	-0.4733E 02	-0.4914E 02	-0.4788E 02	-0.4604E 02	-0.4116E 02	-0.3582E 02	-0.2757E 02	-0.1980E 02	-0.1019E 02
	-0.1247E-00	-0.1198E-00	-0.1145E-00	-0.1087E-00	-0.1025E-00	-0.9579E-01	-0.8871E-01	-0.8129E-01	-0.7360E-01	-0.6574E-01
29	-0.4722E 02	-0.4462E 02	-0.4192E 02	-0.3956E 02	-0.3776E 02	-0.3669E 02	-0.3672E 02	-0.3826E 02	-0.4154E 02	-0.4627E 02
	-0.7896E-01	-0.7660E-01	-0.7404E-01	-0.7129E-01	-0.6834E-01	-0.6520E-01	-0.6186E-01	-0.5831E-01	-0.5453E-01	-0.5050E-01
30	-0.1026E 02	-0.1222E 02	-0.1477E 02	-0.1894E 02	-0.2583E 02	-0.3613E 02	-0.4959E 02	-0.6507E 02	-0.8094E 02	-0.9562E 02
	-0.3942E-01	-0.3902E-01	-0.3860E-01	-0.3815E-01	-0.3764E-01	-0.3703E-01	-0.3629E-01	-0.3534E-01	-0.3414E-01	-0.3263E-01
31	0.2672E 02	0.8195E 01	-0.1275E 02	-0.3457E 02	-0.5550E 02	-0.7382E 02	-0.8826E 02	-0.9818E 02	-0.1034E 03	-0.1042E 03
	-0.1236E-01	-0.1297E-01	-0.1364E-01	-0.1429E-01	-0.1487E-01	-0.1532E-01	-0.1557E-01	-0.1560E-01	-0.1536E-01	-0.1484E-01
32	0.3272E 02	-0.3006E 01	-0.3943E 02	-0.7402E 02	-0.1015E 03	-0.1192E 03	-0.1263E 03	-0.1218E 03	-0.1087E 03	-0.8697E 02
	-0.1119E-02	-0.1870E-02	-0.2656E-02	-0.3408E-02	-0.4057E-02	-0.4548E-02	-0.4845E-02	-0.4929E-02	-0.4799E-02	-0.4472E-02
33	0.1642E 02	-0.1558E 02	-0.4661E 02	-0.7370E 02	-0.9469E 02	-0.1079E 03	-0.1121E 03	-0.1062E 03	-0.9046E 02	-0.6616E 02
	0.2622E-03	-0.3073E-03	-0.8943E-03	-0.1444E-02	-0.1909E-02	-0.2249E-02	-0.2440E-02	-0.2470E-02	-0.2342E-02	-0.2074E-02
34	-0.3019E 02	-0.2932E 02	-0.3219E 02	-0.2912E 02	-0.2696E 02	-0.2412E 02	-0.1626E 02	-0.1286E 02	-0.2077E 01	0.2772E 01
	-0.1595E-03	-0.2656E-03	-0.3770E-03	-0.4832E-03	-0.5749E-03	-0.6443E-03	-0.6860E-03	-0.6977E-03	-0.6790E-03	-0.6326E-03

SF,BM /T

1	0.1587E 02	0.1321E 02	0.1801E 02	0.1569E 02	0.2094E 02	0.1873E 02	0.2372E 02	0.2056E 02	-0.2413E 02	0.1895E 02
2	-0.1005E 02	-0.1973E 02	-0.2620E 02	-0.3439E 02	-0.3938E 02	-0.4573E 02	-0.4854E 02	-0.5226E 02	-0.5238E 02	-0.5342E 02
3	0.8747E 00	0.6568E 01	0.1265E 02	0.1719E 02	0.2243E 02	0.2600E 02	0.3046E 02	0.3319E 02	0.3717E 02	0.3942E 02
4	-0.7172E 02	-0.5463E 02	-0.3494E 02	-0.1445E 02	0.5087E 01	0.2207E 02	0.3524E 02	0.4371E 02	0.4698E 02	0.4492E 02
5	0.6142E 02	0.4237E 02	0.2352E 02	0.6684E 01	-0.6725E 01	-0.1564E 02	-0.1935E 02	-0.1755E 02	-0.1050E 02	0.8916E 00
6	-0.1362E 04	-0.1431E 04	-0.1506E 04	-0.1577E 04	-0.1632E 04	-0.1666E 04	-0.1674E 04	-0.1655E 04	-0.1606E 04	-0.1527E 04
7	-0.6065E 04	-0.5486E 04	-0.4913E 04	-0.4342E 04	-0.3855E 04	-0.3406E 04	-0.3017E 04	-0.2678E 04	-0.2382E 04	-0.2121E 04
8	-0.7000E 04	-0.6836E 04	-0.6686E 04	-0.6545E 04	-0.6402E 04	-0.6240E 04	-0.6038E 04	-0.5776E 04	-0.5439E 04	-0.5016E 04
9	-0.5786E 04	-0.5752E 04	-0.5731E 04	-0.5728E 04	-0.5747E 04	-0.5781E 04	-0.5822E 04	-0.5851E 04	-0.5848E 04	-0.5791E 04

1000

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1465E 03	-0.1167E 03	-0.7897E 02	-0.3605E 02	0.8594E 01	0.5176E 02	0.8982E 02	0.1202E 03	0.1410E 03	0.1515E 03
	-0.3226E-02	-0.2759E-02	-0.2140E-02	-0.1414E-02	-0.6312E-03	0.1529E-03	0.9019E-03	0.1562E-02	0.2107E-02	0.2514E-02
2	-0.1382E 03	-0.1151E 03	-0.8567E 02	-0.5283E 02	-0.1781E 02	0.1573E 02	0.4780E 02	0.7584E 02	0.9927E 02	0.1171E 03
	-0.5679E-02	-0.5107E-02	-0.4339E-02	-0.3417E-02	-0.2389E-02	-0.1305E-02	-0.2128E-03	0.8439E-03	0.1826E-02	0.2703E-02
3	-0.1133E 03	-0.1093E 03	-0.1013E 03	-0.8937E 02	-0.7393E 02	-0.5541E 02	-0.3450E 02	-0.1204E 02	0.1112E 02	0.3422E 02
	-0.1535E-01	-0.1425E-01	-0.1284E-01	-0.1115E-01	-0.9208E-02	-0.7045E-02	-0.4709E-02	-0.2250E-02	0.2774E-03	0.2819E-02
4	0.2283E 01	0.8093E 01	0.1301E 02	0.2063E 02	0.2243E 02	0.2964E 02	0.3070E 02	0.3413E 02	0.3552E 02	0.3432E 02
	-0.8033E-03	-0.7221E-03	-0.6133E-03	-0.4826E-03	-0.3371E-03	-0.1835E-03	-0.2898E-04	0.1206E-03	0.2597E-03	0.3837E-03
5	-0.9768E 02	-0.1023E 03	-0.1046E 03	-0.1037E 03	-0.9910E 02	-0.7763E 02	-0.6088E 02	-0.4044E 02	-0.1684E 02	0.3017E-02
	-0.3142E-01	-0.2899E-01	-0.2618E-01	-0.2299E-01	-0.1941E-01	-0.1548E-01	-0.1122E-01	-0.6673E-02	-0.1905E-02	0.1213E 02
6	-0.5176E 02	-0.5045E 02	-0.4901E 02	-0.4731E 02	-0.4503E 02	-0.4170E 02	-0.3692E 02	-0.3041E 02	-0.2211E 02	0.4119E-02
	-0.4631E-01	-0.4171E-01	-0.3682E-01	-0.3166E-01	-0.2623E-01	-0.2055E-01	-0.1464E-01	-0.8539E-02	-0.2270E-02	0.1109E 02
7	-0.1221E 02	-0.6756E 01	0.4073E-00	0.4899E 01	0.1026E 02	0.1243E 02	0.1496E 02	0.1431E 02	0.1410E 02	0.6442E-02
	-0.5753E-01	-0.5021E-01	-0.4284E-01	-0.3548E-01	-0.2817E-01	-0.2098E-01	-0.1392E-01	-0.6996E-02	-0.2159E-03	0.9115E 01
8	-0.1374E 02	-0.6509E 01	-0.1765E 01	0.4355E 01	0.7523E 01	0.1126E 02	0.1175E 02	0.1263E 02	0.1057E 02	0.6442E-02
	-0.5753E-01	-0.5021E-01	-0.4284E-01	-0.3543E-01	-0.2817E-01	-0.2098E-01	-0.1392E-01	-0.6996E-02	-0.2159E-03	0.5720E 01
9	0.1668E 02	0.1556E 02	0.1442E 02	0.1335E 02	0.1255E 02	0.1216E 02	0.1189E 02	0.1100E 02	0.8899E 01	0.3015E-02
	-0.3171E-01	-0.2774E-01	-0.2381E-01	-0.1992E-01	-0.1605E-01	-0.1221E-01	-0.8388E-02	-0.4583E-02	-0.7866E-03	-0.1271E 02
10	0.4228E 02	0.3381E 02	0.2462E 02	0.1598E 02	0.8213E 01	0.9952E 00	-0.5531E 01	-0.1036E 02	-0.1262E 02	0.6271E-03
	-0.1323E-01	-0.1166E-01	-0.1016E-01	-0.8711E-02	-0.7271E-02	-0.5816E-02	-0.4318E-02	-0.2756E-02	-0.1110E-02	-0.1657E 02
11	0.2186E 02	0.2083E 02	0.1795E 02	0.1228E 02	0.4794E 01	-0.2221E 01	-0.7250E 01	-0.1076E 02	-0.1392E 02	0.1922E-04
	-0.4437E-02	-0.3995E-02	-0.3574E-02	-0.3164E-02	-0.2750E-02	-0.2311E-02	-0.1829E-02	-0.1288E-02	-0.6754E-03	0.7331E 01
12	-0.3559E 02	-0.2979E 02	-0.2434E 02	-0.1656E 02	-0.6187E 01	0.2206E 01	0.4540E 01	0.3098E 01	0.3542E 01	0.8068E-03
	-0.3566E-02	-0.3307E-02	-0.2968E-02	-0.2559E-02	-0.2091E-02	-0.1580E-02	-0.1035E-02	-0.4579E-03	0.1554E-03	0.2286E 02
13	-0.7271E 02	-0.6671E 02	-0.5871E 02	-0.5016E 02	-0.4083E 02	-0.2938E 02	-0.1547E 02	-0.8085E 00	0.1224E 02	0.3057E-02
	-0.9823E-02	-0.8962E-02	-0.7905E-02	-0.6670E-02	-0.5280E-02	-0.3758E-02	-0.2132E-02	-0.4328E-03	0.1306E-02	0.5254E 02
14	-0.4376E 01	-0.2457E 01	0.1191E 02	0.2597E 02	0.2886E 02	0.2830E 02	0.3723E 02	0.5144E 02	0.5648E 02	0.1623E-03
	-0.6644E-03	-0.6158E-03	-0.5494E-03	-0.4692E-03	-0.3823E-03	-0.2874E-03	-0.1839E-03	-0.7326E-04	0.4200E-04	0.1170E 02
15	-0.5841E 02	-0.6074E 02	-0.6009E 02	-0.5582E 02	-0.4839E 02	-0.3900E 02	-0.2838E 02	-0.1632E 02	-0.2627E 01	0.6670E-02
	-0.2032E-01	-0.1808E-01	-0.1562E-01	-0.1292E-01	-0.1000E-01	-0.6904E-02	-0.3649E-02	-0.2748E-03	0.3180E-02	-0.1081E 02
16	-0.4183E 01	-0.6177E 01	-0.8304E 01	-0.1040E 02	-0.1210E 02	-0.1297E 02	-0.1298E 02	-0.1253E 02	-0.1192E 02	0.1113E-01
	-0.3127E-01	-0.2686E-01	-0.2239E-01	-0.1785E-01	-0.1323E-01	-0.8534E-02	-0.3749E-02	0.1123E-02	0.6082E-02	-0.1771E 02
17	0.2410E 02	0.2214E 02	0.2556E 02	0.1893E 02	0.1821E 02	0.8223E 01	0.5341E 01	-0.5583E 01	-0.8102E 01	0.1646E-01
	-0.4185E-01	-0.3464E-01	-0.2770E-01	-0.2102E-01	-0.1458E-01	-0.8320E-02	-0.2162E-02	0.3970E-02	0.1015E-01	-0.1298E 02
18	0.2128E 02	0.2725E 02	0.2303E 02	0.2430E 02	0.1575E 02	0.1360E 02	0.2705E 01	-0.4441E-00	-0.1112E 02	0.1646E-01
	-0.4185E-01	-0.3464E-01	-0.2770E-01	-0.2102E-01	-0.1458E-01	-0.8320E-02	-0.2162E-02	0.3970E-02	0.1015E-01	0.3285E 02
19	-0.4359E 02	-0.4031E 02	-0.3406E 02	-0.2530E 02	-0.1487E 02	-0.3735E 01	0.7130E 01	0.1702E 02	0.2562E 02	0.1759E-01
	-0.3548E-01	-0.3000E-01	-0.2430E-01	-0.1843E-01	-0.1243E-01	-0.6358E-02	-0.2716E-03	0.5777E-02	0.1174E-01	0.7664E 02
20	-0.1051E 03	-0.9716E 02	-0.8435E 02	-0.6684E 02	-0.4535E 02	-0.2098E 02	0.4990E 01	0.3111E 02	0.5560E 02	0.1461E-01
	-0.2500E-01	-0.2137E-01	-0.1740E-01	-0.1314E-01	-0.8632E-02	-0.3968E-02	0.7730E-03	0.5506E-02	0.1015E-01	0.4987E 02
21	-0.7223E 02	-0.5900E 02	-0.4632E 02	-0.3405E 02	-0.2148E 02	-0.8489E 01	0.5631E 01	0.2023E 02	0.3501E 02	0.8382E-02
	-0.1226E-01	-0.1039E-01	-0.8339E-02	-0.6143E-02	-0.3339E-02	-0.1430E-02	0.1024E-02	0.3501E-02	0.5965E-02	0.1712E-00
22	-0.1816E 01	0.1023E 02	0.1749E 02	0.2103E 02	0.2150E 02	0.1622E 02	0.7675E 01	0.1523E 01	-0.1444E 01	0.3920E-02
	-0.4401E-02	-0.3536E-02	-0.2654E-02	-0.1765E-02	-0.8737E-03	0.2291E-04	0.9365E-03	0.1883E-02	0.2875E-02	0.8346E 01
23	0.2018E 02	0.2029E 02	0.1843E 02	0.1513E 02	0.1145E 02	0.8562E 01	0.6906E 01	0.6325E 01	0.6750E 01	0.4263E-02
	-0.5915E-02	-0.4794E-02	-0.3682E-02	-0.2594E-02	-0.1600E-02	-0.3961E-03	0.7269E-03	0.1876E-02	0.3054E-02	0.4066E 02
24	0.2279E 02	0.1941E 02	0.2653E 02	0.3138E 02	0.2489E 02	0.2712E 02	0.3429E 02	0.2965E 02	0.2964E 02	0.5614E-03
	-0.6209E-03	-0.4987E-03	-0.3726E-03	-0.2459E-03	-0.1205E-03	0.6972E-05	0.1375E-03	0.2711E-03	0.4118E-03	0.3424E 02
25	0.7035E 01	0.3592E 01	0.1913E 01	0.2592E 01	0.5695E 01	0.1077E 02	0.1715E 02	0.2395E 02	0.3005E 02	0.6822E-02
	-0.1604E-01	-0.1354E-01	-0.1102E-01	-0.8469E-02	-0.5897E-02	-0.3312E-02	-0.7284E-03	0.1834E-02	0.4356E-02	

670

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2293E 01	0.1046E 01	0.5628E 01	0.1094E 02	0.1594E 02	0.2028E 02	0.2333E 02	0.2501E 02	0.2517E 02	0.2400E 02
	-0.3428E-01	-0.2935E-01	-0.2439E-01	-0.1944E-01	-0.1451E-01	-0.9642E-02	-0.4845E-02	-0.1340E-03	0.4487E-02	0.9022E-02
27	-0.1407E 01	0.4435E 01	0.1027E 02	0.1217E 02	0.1376E 02	0.1181E 02	0.1012E 02	0.5113E 01	0.1492E 01	-0.4797E 01
	-0.5779E-01	-0.4983E-01	-0.4195E-01	-0.3418E-01	-0.2656E-01	-0.1910E-01	-0.1178E-01	-0.4564E-02	0.2589E-02	0.9734E-02
28	-0.2759E 01	0.5153E 01	0.9494E 01	0.1367E 02	0.1385E 02	0.1419E 02	0.1078E 02	0.8282E 01	0.2620E 01	-0.1074E 01
	-0.5779E-01	-0.4983E-01	-0.4195E-01	-0.3418E-01	-0.2656E-01	-0.1910E-01	-0.1178E-01	-0.4564E-02	0.2589E-02	0.9734E-02
29	-0.5160E 02	-0.5639E 02	-0.5760E 02	-0.6052E 02	-0.5910E 02	-0.5513E 02	-0.4860E 02	-0.3937E 02	-0.2735E 02	-0.1285E 02
	-0.4813E-01	-0.4157E-01	-0.3663E-01	-0.3135E-01	-0.2575E-01	-0.1982E-01	-0.1361E-01	-0.7139E-02	-0.4686E-03	0.6341E-02
30	-0.1079E 03	-0.1168E 03	-0.1215E 03	-0.1211E 03	-0.1147E 03	-0.1017E 03	-0.8231E 02	-0.5780E 02	-0.2990E 02	-0.5009E 00
	-0.3075E-01	-0.2846E-01	-0.2575E-01	-0.2258E-01	-0.1898E-01	-0.1497E-01	-0.1060E-01	-0.5931E-02	-0.1053E-02	0.3941E-02
31	-0.1005E 03	-0.9278E 02	-0.8131E 02	-0.6687E 02	-0.5045E 02	-0.3314E 02	-0.1591E 02	0.5573E 00	0.1586E 02	0.2978E 02
	-0.1404E-01	-0.1295E-01	-0.1160E-01	-0.1002E-01	-0.8239E-02	-0.6298E-02	-0.4238E-02	-0.2099E-02	0.8257E-04	0.2270E-02
32	-0.6012E 02	-0.2991E 02	0.6199E 00	0.2725E 02	0.5042E 02	0.6430E 02	0.7050E 02	0.6843E 02	0.6065E 02	0.4958E 02
	-0.3930E-02	-0.3363E-02	-0.2673E-02	-0.1958E-02	-0.1262E-02	-0.6190E-03	-0.4921E-04	0.4421E-03	0.8621E-03	0.1228E-02
33	-0.3623E 02	-0.4639E 01	0.2463E 02	0.4858E 02	0.6542E 02	0.7452E 02	0.7599E 02	0.7040E 02	0.5878E 02	0.4286E 02
	-0.1698E-02	-0.1255E-02	-0.7910E-03	-0.3475E-03	0.4173E-04	0.3542E-03	0.5798E-03	0.7202E-03	0.7876E-03	0.8029E-03
34	0.1011E 02	0.1462E 02	0.1762E 02	0.2075E 02	0.2146E 02	0.2544E 02	0.2303E 02	0.2361E 02	0.2265E 02	0.2031E 02
	-0.5626E-03	-0.4753E-03	-0.3776E-03	-0.2742E-03	-0.1779E-03	-0.8672E-04	-0.6192E-05	0.6334E-04	0.1227E-03	0.1744E-03

SE,BN /T

1	0.2028E 02	0.1271E 02	0.1196E 02	0.2430E 01	0.4346E-00	-0.9403E 01	-0.1096E 02	-0.1979E 02	-0.1983E 02	-0.2680E 02
2	-0.5123E 02	-0.5017E 02	-0.4623E 02	-0.4342E 02	-0.3786E 02	-0.3329E 02	-0.2591E 02	-0.1924E 02	-0.9780E 01	-0.1106E 01
3	0.4304E 02	0.4440E 02	0.4671E 02	0.4591E 02	0.4556E 02	0.4145E 02	0.3764E 02	0.2978E 02	0.2250E 02	0.1143E 02
4	0.3782E 02	0.2640E 02	0.1170E 02	-0.4936E 01	-0.2201E 02	-0.3797E 02	-0.5140E 02	-0.6114E 02	-0.6643E 02	-0.6700E 02
5	0.1500E 02	0.2973E 02	0.4235E 02	0.5276E 02	0.5863E 02	0.5946E 02	0.5546E 02	0.4704E 02	0.3498E 02	0.2044E 02
6	-0.1418E 04	-0.1279E 04	-0.1111E 04	-0.9185E 03	-0.7066E 03	-0.4838E 03	-0.2596E 03	-0.4240E 02	0.1620E 03	0.3510E 03
7	-0.1887E 04	-0.1677E 04	-0.1488E 04	-0.1314E 04	-0.1141E 04	-0.9467E 03	-0.7173E 03	-0.4546E 03	-0.1697E 03	0.1315E 03
8	-0.4507E 04	-0.3914E 04	-0.3242E 04	-0.2495E 04	-0.1683E 04	-0.8189E 03	0.7275E 02	0.9600E 03	0.1812E 04	0.2602E 04
9	-0.5657E 04	-0.5426E 04	-0.5081E 04	-0.4602E 04	-0.4005E 04	-0.3272E 04	-0.2422E 04	-0.1477E 04	-0.4658E 03	0.5782E 03

671

1000

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1521E 03	0.1434E 03	0.1266E 03	0.1031E 03	0.7485E 02	0.4378E 02	0.1209E 02	-0.1800E 02	-0.4444E 02	-0.6558E 02
	0.2773E-02	0.2880E-02	0.2841E-02	0.2662E-02	0.2386E-02	0.2019E-02	0.1579E-02	0.1153E-02	0.7107E-03	0.2939E-03
2	0.1278E 03	0.1319E 03	0.1275E 03	0.1174E 03	0.1017E 03	0.8297E 02	0.6292E 02	0.4197E 02	0.2266E 02	0.3869E 01
	0.3440E-02	0.4043E-02	0.4473E-02	0.4739E-02	0.4847E-02	0.4815E-02	0.4660E-02	0.4403E-02	0.4067E-02	0.3672E-02
3	0.5655E 02	0.7742E 02	0.9601E 02	0.1114E 03	0.1229E 03	0.1300E 03	0.1324E 03	0.1304E 03	0.1242E 03	0.1141E 03
	0.5317E-02	0.7710E-02	0.9940E-02	0.1195E-01	0.1371E-01	0.1516E-01	0.1629E-01	0.1709E-01	0.1755E-01	0.1768E-01
4	0.3295E 02	0.2468E 02	0.2242E 02	0.1362E 02	0.3791E 01	0.2388E 01	-0.5545E 01	-0.8570E 01	-0.1742E 02	-0.1910E 02
	0.4891E-03	0.5728E-03	0.6336E-03	0.6708E-03	0.6861E-03	0.6812E-03	0.6590E-03	0.6226E-03	0.5748E-03	0.5188E-03
5	0.2194E 01	0.3675E 02	0.6477E 02	0.9205E 02	0.1172E 03	0.1389E 03	0.1557E 03	0.1667E 03	0.1716E 03	0.1703E 03
	0.8002E-02	0.1298E-01	0.1782E-01	0.2243E-01	0.2673E-01	0.3060E-01	0.3399E-01	0.3683E-01	0.3908E-01	0.4073E-01
6	-0.7624E 00	0.1159E 02	0.2442E 02	0.3732E 02	0.4993E 02	0.6196E 02	0.7303E 02	0.8260E 02	0.8999E 02	0.9454E 02
	0.1057E-01	0.1703E-01	0.2341E-01	0.2965E-01	0.3569E-01	0.4142E-01	0.4682E-01	0.5182E-01	0.5637E-01	0.6044E-01
7	0.8744E 01	0.4146E 01	0.7824E 00	-0.3884E 01	-0.6564E 01	-0.9797E 01	-0.1075E 02	-0.1187E 02	-0.1052E 02	-0.8846E 01
	0.1300E-01	0.1950E-01	0.2597E-01	0.3245E-01	0.3897E-01	0.4555E-01	0.5222E-01	0.5897E-01	0.6581E-01	0.7270E-01
8	0.5168E 01	0.2193E 01	-0.2566E 01	-0.5477E 01	-0.9220E 01	-0.1069E 02	-0.1244E 02	-0.1177E 02	-0.1100E 02	-0.7607E 01
	0.1300E-01	0.1950E-01	0.2597E-01	0.3245E-01	0.3897E-01	0.4555E-01	0.5222E-01	0.5897E-01	0.6581E-01	0.7270E-01
9	0.2190E 01	-0.1101E 01	-0.4230E 01	-0.7717E 01	-0.1183E 02	-0.1608E 02	-0.1943E 02	-0.2088E 02	-0.2009E 02	-0.1734E 02
	0.6035E-02	0.1069E-01	0.1458E-01	0.1853E-01	0.2253E-01	0.2661E-01	0.3078E-01	0.3505E-01	0.3940E-01	0.4383E-01
10	-0.1220E 02	-0.1232E 02	-0.1320E 02	-0.1360E 02	-0.1274E 02	-0.1084E 02	-0.8922E 01	-0.7840E 01	-0.7427E 01	-0.6591E 01
	0.2457E-02	0.4373E-02	0.6369E-02	0.8438E-02	0.1057E-01	0.1276E-01	0.1500E-01	0.1726E-01	0.1954E-01	0.2182E-01
11	-0.1712E 02	-0.1433E 02	-0.8686E 01	-0.1877E 01	0.4586E 01	0.1031E 02	0.1581E 02	0.2145E 02	0.2657E 02	0.2950E 02
	0.8015E-03	0.1667E-02	0.2600E-02	0.3592E-02	0.4587E-02	0.5593E-02	0.6578E-02	0.7518E-02	0.8393E-02	0.9184E-02
12	0.1190E 02	0.1652E 02	0.2255E 02	0.3022E 02	0.3835E 02	0.4615E 02	0.5355E 02	0.5946E 02	0.6193E 02	0.6045E 02
	0.1491E-02	0.2196E-02	0.2906E-02	0.3603E-02	0.4267E-02	0.4875E-02	0.5407E-02	0.5842E-02	0.6161E-02	0.6354E-02
13	0.3201E 02	0.4072E 02	0.4874E 02	0.5491E 02	0.5846E 02	0.5976E 02	0.6003E 02	0.6021E 02	0.6007E 02	0.5828E 02
	0.4792E-02	0.6484E-02	0.8105E-02	0.9629E-02	0.1104E-01	0.1231E-01	0.1344E-01	0.1441E-01	0.1523E-01	0.1587E-01
14	0.4984E 02	0.4695E 02	0.3774E 02	0.2631E 02	0.2092E 02	0.2053E 02	0.1515E 02	0.7868E 00	-0.1512E 02	-0.2592E 02
	0.2889E-03	0.4194E-03	0.5494E-03	0.6764E-03	0.7980E-03	0.9117E-03	0.1009E-02	0.1087E-02	0.1143E-02	0.1176E-02
15	0.2465E 02	0.3441E 02	0.4146E 02	0.4620E 02	0.4977E 02	0.5223E 02	0.5293E 02	0.5149E 02	0.4853E 02	0.4551E 02
	0.1015E-01	0.1358E-01	0.1691E-01	0.2012E-01	0.2318E-01	0.2609E-01	0.2882E-01	0.3137E-01	0.3374E-01	0.3592E-01
16	-0.8482E 01	-0.4534E 01	0.5812E 00	0.5833E 01	0.1038E 02	0.1412E 02	0.1759E 02	0.2133E 02	0.2535E 02	0.2925E 02
	0.1625E-01	0.2144E-01	0.2667E-01	0.3191E-01	0.3713E-01	0.4230E-01	0.4739E-01	0.5239E-01	0.5727E-01	0.6199E-01
17	-0.1813E 02	-0.2509E 02	-0.2224E 02	-0.2541E 02	-0.1853E 02	-0.1808E 02	-0.8455E 01	-0.6438E 01	0.3783E 01	0.5689E 01
	0.2296E-01	0.2969E-01	0.3667E-01	0.4391E-01	0.5139E-01	0.5906E-01	0.6687E-01	0.7475E-01	0.8263E-01	0.9041E-01
18	-0.2167E 02	-0.2087E 02	-0.2629E 02	-0.2163E 02	-0.2300E 02	-0.1460E 02	-0.1316E 02	-0.3080E 01	-0.1024E 01	0.9034E 01
	0.2296E-01	0.2969E-01	0.3667E-01	0.4391E-01	0.5139E-01	0.5906E-01	0.6687E-01	0.7475E-01	0.8263E-01	0.9041E-01
19	0.3264E 02	0.4268E 02	0.4454E 02	0.4390E 02	0.4107E 02	0.3706E 02	0.3319E 02	0.3060E 02	0.2986E 02	0.3100E 02
	0.2328E-01	0.2880E-01	0.3411E-01	0.3921E-01	0.4411E-01	0.4881E-01	0.5333E-01	0.5769E-01	0.6188E-01	0.6591E-01
20	0.9289E 02	0.1037E 03	0.1095E 03	0.1112E 03	0.1097E 03	0.1054E 03	0.9873E 02	0.9035E 02	0.8136E 02	0.7304E 02
	0.1884E-01	0.2278E-01	0.2639E-01	0.2964E-01	0.3252E-01	0.3505E-01	0.3722E-01	0.3906E-01	0.4059E-01	0.4183E-01
21	0.6477E 02	0.7977E 02	0.9456E 02	0.1081E 03	0.1195E 03	0.1281E 03	0.1336E 03	0.1350E 03	0.1317E 03	0.1230E 03
	0.1071E-01	0.1292E-01	0.1495E-01	0.1676E-01	0.1832E-01	0.1958E-01	0.2053E-01	0.2113E-01	0.2139E-01	0.2129E-01
22	0.1087E 02	0.2887E 02	0.4890E 02	0.7199E 02	0.9761E 02	0.1134E 03	0.1363E 03	0.1492E 03	0.1532E 03	0.1468E 03
	0.5011E-02	0.6123E-02	0.7218E-02	0.8250E-02	0.9171E-02	0.9929E-02	0.1048E-01	0.1078E-01	0.1080E-01	0.1054E-01
23	0.1146E 02	0.1665E 02	0.2407E 02	0.3295E 02	0.4223E 02	0.5102E 02	0.5830E 02	0.6288E 02	0.6389E 02	0.6073E 02
	0.5498E-02	0.6745E-02	0.7981E-02	0.9182E-02	0.1032E-01	0.1136E-01	0.1227E-01	0.1304E-01	0.1363E-01	0.1405E-01
24	0.3799E 02	0.2789E 02	0.3422E 02	0.3740E 02	0.2647E 02	0.2666E 02	0.2892E 02	0.1407E 02	0.4358E 01	0.2403E 01
	0.7157E-03	0.8720E-03	0.1028E-02	0.1175E-02	0.1304E-02	0.1412E-02	0.1490E-02	0.1530E-02	0.1532E-02	0.1495E-02
25	0.3563E 02	0.3383E 02	0.2918E 02	0.2264E 02	0.1526E 02	0.7692E 01	0.4961E-00	-0.5644E 01	-0.9900E 01	-0.1137E 02
	0.9218E-02	0.1154E-01	0.1378E-01	0.1597E-01	0.1810E-01	0.2020E-01	0.2228E-01	0.2437E-01	0.2647E-01	0.2859E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2154E 02	0.1769E 02	0.1227E 02	0.5299E 01	-0.2608E 01	-0.1055E 02	-0.1679E 02	-0.2013E 02	-0.1980E 02	-0.1569E 02
	0.1348E-01	0.1787E-01	0.2221E-01	0.2653E-01	0.3086E-01	0.3522E-01	0.3965E-01	0.4417E-01	0.4878E-01	0.5347E-01
27	-0.8341E 01	-0.1344E 02	-0.1439E 02	-0.1609E 02	-0.1307E 02	-0.1115E 02	-0.5094E 01	-0.1299E 01	0.5846E 01	0.9804E 01
	0.1692E-01	0.2421E-01	0.3161E-01	0.3916E-01	0.4683E-01	0.5462E-01	0.6247E-01	0.7033E-01	0.7813E-01	0.8581E-01
28	-0.6295E 01	-0.9544E 01	-0.1325E 02	-0.1268E 02	-0.1258E 02	-0.8235E 01	-0.5615E 01	0.6662E 00	0.4158E 01	0.1075E 02
	0.1692E-01	0.2421E-01	0.3161E-01	0.3916E-01	0.4683E-01	0.5462E-01	0.6247E-01	0.7033E-01	0.7813E-01	0.8581E-01
29	0.3352E 01	0.2002E 02	0.3584E 02	0.4974E 02	0.6114E 02	0.6992E 02	0.7619E 02	0.8007E 02	0.8159E 02	0.8077E 02
	0.1321E-01	0.2006E-01	0.2680E-01	0.3334E-01	0.3962E-01	0.4557E-01	0.5115E-01	0.5633E-01	0.6109E-01	0.6541E-01
30	0.2868E 02	0.5629E 02	0.8123E 02	0.1025E 03	0.1192E 03	0.1305E 03	0.1362E 03	0.1363E 03	0.1318E 03	0.1237E 03
	0.8951E-02	0.1387E-01	0.1861E-01	0.2307E-01	0.2719E-01	0.3089E-01	0.3415E-01	0.3694E-01	0.3925E-01	0.4109E-01
31	0.4227E 02	0.5340E 02	0.6231E 02	0.7213E 02	0.7988E 02	0.8642E 02	0.9149E 02	0.9458E 02	0.9540E 02	0.9362E 02
	0.4430E-02	0.6326E-02	0.8522E-02	0.1039E-01	0.1209E-01	0.1361E-01	0.1491E-01	0.1599E-01	0.1681E-01	0.1737E-01
32	0.3716E 02	0.2604E 02	0.1552E 02	0.8514E 01	0.4450E 01	0.4983E 01	0.1018E 02	0.1826E 02	0.2898E 02	0.3819E 02
	0.1558E-02	0.1870E-02	0.2175E-02	0.2484E-02	0.2799E-02	0.3118E-02	0.3430E-02	0.3717E-02	0.3955E-02	0.4116E-02
33	0.2493E 02	0.7368E 01	-0.7566E 01	-0.1815E 02	-0.2356E 02	-0.2396E 02	-0.2010E 02	-0.1292E 02	-0.3433E 01	0.7154E 01
	0.7903E-03	0.7718E-03	0.7662E-03	0.7880E-03	0.8454E-03	0.9387E-03	0.1060E-02	0.1196E-02	0.1327E-02	0.1431E-02
34	0.1902E 02	0.1201E 02	0.1231E 02	0.6679E 01	0.5850E 01	0.3451E 01	-0.4281E-00	0.1183E-00	-0.6026E 01	-0.5852E 01
	0.2211E-03	0.2650E-03	0.3082E-03	0.3516E-03	0.3962E-03	0.4412E-03	0.4853E-03	0.5259E-03	0.5593E-03	0.5822E-03

SE,BN /T

1	-0.2457E 02	-0.2903E 02	-0.2420E 02	-0.2636E 02	-0.1072E 02	-0.2077E 02	-0.1361E 02	-0.1472E 02	-0.8055E 01	-0.1002E 02
2	0.9757E 01	0.1926E 02	0.3019E 02	0.3926E 02	0.4906E 02	0.5638E 02	0.6342E 02	0.6715E 02	0.6970E 02	0.6853E 02
3	0.1803E 01	-0.1083E 02	-0.2081E 02	-0.3282E 02	-0.4089E 02	-0.5004E 02	-0.5407E 02	-0.5849E 02	-0.5709E 02	-0.5608E 02
4	-0.6294E 02	-0.5460E 02	-0.4257E 02	-0.2763E 02	-0.1072E 02	0.7116E 01	0.2480E 02	0.4127E 02	0.5559E 02	0.6702E 02
5	0.4836E 01	-0.1046E 02	-0.2419E 02	-0.3535E 02	-0.4338E 02	-0.4817E 02	-0.5002E 02	-0.4942E 02	-0.4703E 02	-0.4367E 02
6	0.5247E 03	0.6838E 03	0.8294E 03	0.9571E 03	0.1068E 04	0.1160E 04	0.1234E 04	0.1291E 04	0.1335E 04	0.1369E 04
7	0.4515E 03	0.7922E 03	0.1149E 04	0.1513E 04	0.1879E 04	0.2247E 04	0.2621E 04	0.3005E 04	0.3399E 04	0.3796E 04
8	0.3313E 04	0.3937E 04	0.4476E 04	0.4932E 04	0.5314E 04	0.5633E 04	0.5904E 04	0.6137E 04	0.6345E 04	0.6537E 04
9	0.1623E 04	0.2638E 04	0.3596E 04	0.4474E 04	0.5252E 04	0.5915E 04	0.6453E 04	0.6864E 04	0.7156E 04	0.7338E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.8035E 02	-0.8821E 02	-0.9030E 02	-0.8432E 02	-0.7464E 02	-0.6165E 02	-0.4691E 02	-0.3217E 02	-0.1917E 02	-0.9639E 01
	-0.7876E-04	-0.3928E-03	-0.6378E-03	-0.8176E-03	-0.9384E-03	-0.1010E-02	-0.1052E-02	-0.1085E-02	-0.1128E-02	-0.1201E-02
2	-0.1234E 02	-0.2628E 02	-0.3647E 02	-0.4252E 02	-0.4647E 02	-0.4438E 02	-0.4238E 02	-0.3957E 02	-0.3847E 02	-0.3955E 02
	0.3237E-02	0.2783E-02	0.2329E-02	0.1890E-02	0.1472E-02	0.1079E-02	0.7055E-03	0.3468E-03	-0.4014E-05	-0.3508E-03
3	0.1006E 03	0.8449E 02	0.6627E 02	0.4652E 02	0.2600E 02	0.5048E 01	-0.1560E 02	-0.3523E 02	-0.5318E 02	-0.6899E 02
	0.1750E-01	0.1704E-01	0.1633E-01	0.1544E-01	0.1440E-01	0.1327E-01	0.1209E-01	0.1092E-01	0.9793E-02	0.8760E-02
4	-0.2347E 02	-0.2321E 02	-0.2385E 02	-0.2582E 02	-0.2853E 02	-0.2598E 02	-0.2358E 02	-0.2622E 02	-0.2616E 02	-0.2670E 02
	0.4570E-03	0.3929E-03	0.3287E-03	0.2664E-03	0.2074E-03	0.1516E-03	0.9894E-04	0.4809E-04	-0.1526E-05	-0.5061E-04
5	0.1629E 03	0.1498E 03	0.1312E 03	0.1078E 03	0.8282E 02	0.5160E 02	0.2173E 02	-0.7256E 01	-0.3396E 02	-0.5715E 02
	0.4178E-01	0.4226E-01	0.4222E-01	0.4173E-01	0.4087E-01	0.3974E-01	0.3844E-01	0.3705E-01	0.3569E-01	0.3442E-01
6	0.9584E 02	0.9392E 02	0.8914E 02	0.8206E 02	0.7325E 02	0.6320E 02	0.5239E 02	0.4137E 02	0.3071E 02	0.2105E 02
	0.6399E-01	0.6704E-01	0.6961E-01	0.7172E-01	0.7341E-01	0.7473E-01	0.7574E-01	0.7649E-01	0.7702E-01	0.7738E-01
7	-0.4538E 01	0.1682E-00	0.7028E 01	0.1381E 02	0.2204E 02	0.2990E 02	0.3840E 02	0.4602E 02	0.5359E 02	0.5950E 02
	0.7961E-01	0.8649E-01	0.9327E-01	0.9989E-01	0.1063E-00	0.1123E-00	0.1179E-00	0.1230E-00	0.1275E-00	0.1313E-00
8	-0.3779E 01	0.2485E 01	0.8866E 01	0.1693E 02	0.2459E 02	0.3329E 02	0.4119E 02	0.4938E 02	0.5614E 02	0.6227E 02
	0.7961E-01	0.8649E-01	0.9327E-01	0.9989E-01	0.1063E-00	0.1123E-00	0.1179E-00	0.1230E-00	0.1275E-00	0.1313E-00
9	-0.1295E 02	-0.6855E 01	0.1312E 01	0.1168E 02	0.2366E 02	0.3612E 02	0.4805E 02	0.5903E 02	0.6919E 02	0.7860E 02
	0.4832E-01	0.5284E-01	0.5736E-01	0.6182E-01	0.6618E-01	0.7038E-01	0.7434E-01	0.7801E-01	0.8132E-01	0.8421E-01
10	-0.4339E 01	-0.7143E 00	0.3317E 01	0.6892E 01	0.1013E 02	0.1401E 02	0.1922E 02	0.2572E 02	0.3213E 02	0.3761E 02
	0.2410E-01	0.2637E-01	0.2861E-01	0.3081E-01	0.3295E-01	0.3503E-01	0.3702E-01	0.3891E-01	0.4067E-01	0.4226E-01
11	0.2084E 02	0.2468E 02	0.1852E 02	0.1198E 02	0.5607E 01	-0.1153E 01	-0.8758E 01	-0.1649E 02	-0.2267E 02	-0.2608E 02
	0.9879E-02	0.1048E-01	0.1099E-01	0.1144E-01	0.1183E-01	0.1218E-01	0.1251E-01	0.1283E-01	0.1315E-01	0.1349E-01
12	0.5598E 02	0.4877E 02	0.3861E 02	0.2552E 02	0.9658E 01	-0.7854E 01	-0.2483E 02	-0.4001E 02	-0.5401E 02	-0.6732E 02
	0.6416E-02	0.6358E-02	0.6179E-02	0.5911E-02	0.5572E-02	0.5190E-02	0.4793E-02	0.4405E-02	0.4051E-02	0.3752E-02
13	0.5368E 02	0.4651E 02	0.3825E 02	0.3033E 02	0.2297E 02	0.1521E 02	0.6153E 01	-0.3873E 01	-0.1350E 02	-0.2170E 02
	0.1635E-01	0.1668E-01	0.1686E-01	0.1692E-01	0.1689E-01	0.1677E-01	0.1659E-01	0.1636E-01	0.1610E-01	0.1585E-01
14	-0.3155E 02	-0.3379E 02	-0.3751E 02	-0.4779E 02	-0.6215E 02	-0.7568E 02	-0.8861E 02	-0.1029E 03	-0.1169E 03	-0.1279E 03
	0.1186E-02	0.1174E-02	0.1141E-02	0.1088E-02	0.1022E-02	0.9480E-03	0.8710E-03	0.7956E-03	0.7265E-03	0.6683E-03
15	0.4364E 02	0.4296E 02	0.4252E 02	0.4142E 02	0.3974E 02	0.3834E 02	0.3789E 02	0.3800E 02	0.3747E 02	0.3538E 02
	0.3793E-01	0.3977E-01	0.4144E-01	0.4294E-01	0.4428E-01	0.4545E-01	0.4647E-01	0.4733E-01	0.4802E-01	0.4855E-01
16	0.3268E 02	0.3584E 02	0.3935E 02	0.4363E 02	0.4846E 02	0.5318E 02	0.5723E 02	0.6073E 02	0.6428E 02	0.6833E 02
	0.6654E-01	0.7090E-01	0.7504E-01	0.7896E-01	0.8262E-01	0.8600E-01	0.8908E-01	0.9182E-01	0.9422E-01	0.9624E-01
17	0.1547E 02	0.1663E 02	0.2551E 02	0.2568E 02	0.3381E 02	0.3365E 02	0.4204E 02	0.4246E 02	0.5160E 02	0.5265E 02
	0.9804E-01	0.1055E-00	0.1126E-00	0.1194E-00	0.1258E-00	0.1318E-00	0.1373E-00	0.1424E-00	0.1468E-00	0.1506E-00
18	0.1063E 02	0.2000E 02	0.2064E 02	0.2904E 02	0.2887E 02	0.3696E 02	0.3699E 02	0.4570E 02	0.4643E 02	0.5585E 02
	0.9804E-01	0.1055E-00	0.1126E-00	0.1194E-00	0.1258E-00	0.1318E-00	0.1373E-00	0.1424E-00	0.1468E-00	0.1506E-00
19	0.3379E 02	0.3799E 02	0.4337E 02	0.4958E 02	0.5612E 02	0.6235E 02	0.6770E 02	0.7170E 02	0.7392E 02	0.7395E 02
	0.6977E-01	0.7342E-01	0.7686E-01	0.8095E-01	0.8297E-01	0.8557E-01	0.8783E-01	0.8971E-01	0.9120E-01	0.9228E-01
20	0.6630E 02	0.6124E 02	0.5741E 02	0.5421E 02	0.5008E 02	0.4713E 02	0.4203E 02	0.3493E 02	0.2533E 02	0.1343E 02
	0.4281E-01	0.4355E-01	0.4406E-01	0.4436E-01	0.4446E-01	0.4438E-01	0.4411E-01	0.4368E-01	0.4311E-01	0.4243E-01
21	0.1090E 03	0.9075E 02	0.6941E 02	0.4601E 02	0.2135E 02	-0.3892E 01	-0.2888E 02	-0.5217E 02	-0.7219E 02	-0.8802E 02
	0.2087E-01	0.2016E-01	0.1919E-01	0.1804E-01	0.1675E-01	0.1538E-01	0.1401E-01	0.1268E-01	0.1145E-01	0.1037E-01
22	0.1324E 03	0.1075E 03	0.7233E 02	0.3255E 02	-0.2941E 01	-0.5304E 02	-0.8995E 02	-0.1190E 03	-0.1417E 03	-0.1548E 03
	0.9988E-02	0.9178E-02	0.8156E-02	0.6979E-02	0.5719E-02	0.4450E-02	0.3242E-02	0.2156E-02	0.1239E-02	0.5246E-03
23	0.5344E 02	0.4292E 02	0.3037E 02	0.1673E 02	0.2784E 01	-0.1084E 02	-0.2355E 02	-0.3440E 02	-0.4242E 02	-0.4730E 02
	0.1430E-01	0.1439E-01	0.1435E-01	0.1421E-01	0.1401E-01	0.1378E-01	0.1354E-01	0.1334E-01	0.1318E-01	0.1309E-01
24	-0.1179E 02	-0.2238E 02	-0.2409E 02	-0.3895E 02	-0.5461E 02	-0.5726E 02	-0.6810E 02	-0.8239E 02	-0.8011E 02	-0.7983E 02
	0.1415E-02	0.1298E-02	0.1153E-02	0.9841E-03	0.8034E-03	0.6231E-03	0.4504E-03	0.2944E-03	0.1647E-03	0.6343E-04
25	-0.2418E 01	-0.4068E 01	0.4135E 01	0.1435E 02	0.2553E 02	0.3652E 02	0.4622E 02	0.5355E 02	0.5776E 02	0.5876E 02
	0.3072E-01	0.3285E-01	0.3497E-01	0.3703E-01	0.3901E-01	0.4087E-01	0.4256E-01	0.4405E-01	0.4531E-01	0.4634E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.8188E 01	0.2074E 01	0.1436E 02	0.2785E 02	0.4175E 02	0.5524E 02	0.6759E 02	0.7819E 02	0.8641E 02	0.9177E 02
	0.5820E-01	0.6274E-01	0.6762E-01	0.7210E-01	0.7654E-01	0.8064E-01	0.8440E-01	0.8776E-01	0.9067E-01	0.9308E-01
27	0.1670E 02	0.1992E 02	0.2599E 02	0.2815E 02	0.3335E 02	0.3470E 02	0.3959E 02	0.4087E 02	0.4614E 02	0.4784E 02
	0.9331E-01	0.1006E-00	0.1075E-00	0.1141E-00	0.1203E-00	0.1261E-00	0.1315E-00	0.1363E-00	0.1407E-00	0.1444E-00
28	0.1394E 02	0.2007E 02	0.2246E 02	0.2788E 02	0.2947E 02	0.3444E 02	0.3578E 02	0.4099E 02	0.4271E 02	0.4858E 02
	0.9331E-01	0.1006E-00	0.1075E-00	0.1141E-00	0.1203E-00	0.1261E-00	0.1315E-00	0.1363E-00	0.1407E-00	0.1444E-00
29	0.7776E 02	0.7302E 02	0.6725E 02	0.6121E 02	0.5551E 02	0.5044E 02	0.4606E 02	0.4236E 02	0.3945E 02	0.3753E 02
	0.6921E-01	0.7279E-01	0.7589E-01	0.7863E-01	0.8105E-01	0.8318E-01	0.8503E-01	0.8662E-01	0.8798E-01	0.8910E-01
30	0.1131E 03	0.1008E 03	0.8728E 02	0.7277E 02	0.5764E 02	0.4246E 02	0.2788E 02	0.1445E 02	0.2372E 01	-0.8479E 01
	0.4250E-01	0.4351E-01	0.4416E-01	0.4449E-01	0.4457E-01	0.4444E-01	0.4415E-01	0.4375E-01	0.4327E-01	0.4275E-01
31	0.8904E 02	0.8169E 02	0.7174E 02	0.5955E 02	0.4546E 02	0.2979E 02	0.1278E 02	-0.5236E 01	-0.2375E 02	-0.4200E 02
	0.1767E-01	0.1772E-01	0.1754E-01	0.1715E-01	0.1658E-01	0.1587E-01	0.1505E-01	0.1417E-01	0.1326E-01	0.1238E-01
32	0.4540E 02	0.4826E 02	0.4721E 02	0.4214E 02	0.3241E 02	0.1963E 02	0.2264E 01	-0.1734E 02	-0.3906E 02	-0.6061E 02
	0.4178E-02	0.4126E-02	0.3952E-02	0.3659E-02	0.3254E-02	0.2753E-02	0.2177E-02	0.1553E-02	0.9116E-03	0.2872E-03
33	0.1728E 02	0.2529E 02	0.2949E 02	0.2856E 02	0.2214E 02	0.1082E 02	-0.4108E 01	-0.2116E 02	-0.3896E 02	-0.5644E 02
	0.1486E-02	0.1476E-02	0.1390E-02	0.1222E-02	0.9744E-03	0.6565E-03	0.2834E-03	-0.1252E-03	-0.5468E-03	-0.9576E-03
34	-0.9813E 01	-0.1005E 02	-0.1246E 02	-0.1641E 02	-0.1669E 02	-0.2360E 02	-0.2440E 02	-0.3013E 02	-0.3221E 02	-0.3422E 02
	0.5908E-03	0.5833E-03	0.5597E-03	0.5170E-03	0.4597E-03	0.3887E-03	0.3072E-03	0.2187E-03	0.1279E-03	0.3950E-04

SF,BM /T

1	-0.4314E 01	-0.7226E 01	-0.2160E 01	-0.5392E 01	-0.2818E-00	-0.3277E 01	0.2309E 01	0.2752E-02	0.6645E 01	0.5617E 01
2	0.6585E 02	0.5959E 02	0.5197E 02	0.4140E 02	0.3020E 02	0.1720E 02	0.4852E 01	-0.8014E 01	-0.1951E 02	-0.3039E 02
3	-0.4936E 02	-0.4383E 02	-0.3243E 02	-0.2552E 02	-0.1382E 02	-0.5206E 01	0.4930E 01	0.1097E 02	0.1936E 02	0.2223E 02
4	0.7508E 02	0.7954E 02	0.8046E 02	0.7821E 02	0.7336E 02	0.6668E 02	0.5900E 02	0.5126E 02	0.4434E 02	0.3912E 02
5	-0.4030E 02	-0.3783E 02	-0.3712E 02	-0.3880E 02	-0.4308E 02	-0.4975E 02	-0.5826E 02	-0.6792E 02	-0.7801E 02	-0.8788E 02
6	0.1396E 04	0.1417E 04	0.1433E 04	0.1441E 04	0.1441E 04	0.1434E 04	0.1422E 04	0.1407E 04	0.1390E 04	0.1372E 04
7	0.4190E 04	0.4580E 04	0.4972E 04	0.5368E 04	0.5767E 04	0.6160E 04	0.6536E 04	0.6890E 04	0.7221E 04	0.7527E 04
8	0.6721E 04	0.6904E 04	0.7086E 04	0.7259E 04	0.7410E 04	0.7522E 04	0.7582E 04	0.7584E 04	0.7529E 04	0.7420E 04
9	0.7426E 04	0.7435E 04	0.7376E 04	0.7266E 04	0.7115E 04	0.6938E 04	0.6745E 04	0.6544E 04	0.6344E 04	0.6148E 04

10 70

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.4935E 01	-0.5615E 01	-0.1140E 02	-0.2126E 02	-0.3356E 02	-0.4642E 02	-0.5809E 02	-0.6691E 02	-0.7171E 02	-0.7148E 02
	-0.1312E-02	-0.1469E-02	-0.1631E-02	-0.1808E-02	-0.1967E-02	-0.2085E-02	-0.2140E-02	-0.2114E-02	-0.1992E-02	-0.1763E-02
2	-0.4329E 02	-0.4956E 02	-0.5563E 02	-0.6304E 02	-0.6905E 02	-0.7422E 02	-0.7740E 02	-0.7745E 02	-0.7442E 02	-0.6583E 02
	-0.6906E-03	-0.1009E-02	-0.1287E-02	-0.1500E-02	-0.1629E-02	-0.1652E-02	-0.1554E-02	-0.1326E-02	-0.9623E-03	-0.4628E-03
3	-0.8241E 02	-0.9321E 02	-0.1011E 03	-0.1054E 03	-0.1057E 03	-0.1017E 03	-0.9342E 02	-0.8122E 02	-0.6556E 02	-0.4700E 02
	0.7858E-02	0.7127E-02	0.6603E-02	0.6316E-02	0.6285E-02	0.6520E-02	0.7014E-02	0.7751E-02	0.8703E-02	0.9833E-02
4	-0.2533E 02	-0.1941E 02	-0.1840E 02	-0.1045E 02	-0.8336E 01	-0.3942E 01	0.1139E-00	0.2183E 01	0.9609E 01	0.1089E 02
	-0.9862E-04	-0.1435E-03	-0.1827E-03	-0.2126E-03	-0.2307E-03	-0.2338E-03	-0.2198E-03	-0.1875E-03	-0.1358E-03	-0.6507E-04
5	-0.7583E 02	-0.8930E 02	-0.9727E 02	-0.9978E 02	-0.9706E 02	-0.8938E 02	-0.7712E 02	-0.6090E 02	-0.4167E 02	-0.2058E 02
	0.3332E-01	0.3247E-01	0.3190E-01	0.3165E-01	0.3173E-01	0.3214E-01	0.3284E-01	0.3380E-01	0.3495E-01	0.3624E-01
6	0.1291E 02	0.6771E 01	0.2042E 01	0.1541E 01	0.2405E 01	0.5104E 01	0.9086E 01	0.1388E 02	0.1922E 02	0.2501E 02
	0.7762E-01	0.7778E-01	0.7789E-01	0.7797E-01	0.7803E-01	0.7807E-01	0.7808E-01	0.7802E-01	0.7789E-01	0.7764E-01
7	0.6455E 02	0.6768E 02	0.6959E 02	0.6940E 02	0.6828E 02	0.6543E 02	0.6160E 02	0.5695E 02	0.5164E 02	0.4582E 02
	0.1343E-00	0.1366E-00	0.1381E-00	0.1388E-00	0.1387E-00	0.1378E-00	0.1363E-00	0.1341E-00	0.1313E-00	0.1280E-00
8	0.6646E 02	0.6950E 02	0.7057E 02	0.7031E 02	0.6827E 02	0.6504E 02	0.6068E 02	0.5564E 02	0.5005E 02	0.4387E 02
	0.1343E-00	0.1366E-00	0.1381E-00	0.1388E-00	0.1387E-00	0.1378E-00	0.1363E-00	0.1341E-00	0.1313E-00	0.1280E-00
9	0.8687E 02	0.9326E 02	0.9727E 02	0.9901E 02	0.9891E 02	0.9707E 02	0.9309E 02	0.8661E 02	0.7816E 02	0.6910E 02
	0.8665E-01	0.8858E-01	0.9001E-01	0.9090E-01	0.9128E-01	0.9114E-01	0.9051E-01	0.8941E-01	0.8789E-01	0.8598E-01
10	0.4227E 02	0.4696E 02	0.5217E 02	0.5725E 02	0.6085E 02	0.6243E 02	0.6301E 02	0.6408E 02	0.6594E 02	0.6729E 02
	0.4368E-01	0.4490E-01	0.4593E-01	0.4676E-01	0.4737E-01	0.4777E-01	0.4796E-01	0.4793E-01	0.4768E-01	0.4722E-01
11	-0.2697E 02	-0.2675E 02	-0.2633E 02	-0.2486E 02	-0.2017E 02	-0.1110E 02	0.8852E 00	0.1295E 02	0.2347E 02	0.3294E 02
	0.1385E-01	0.1425E-01	0.1468E-01	0.1517E-01	0.1570E-01	0.1627E-01	0.1687E-01	0.1748E-01	0.1805E-01	0.1858E-01
12	-0.7965E 02	-0.8981E 02	-0.9419E 02	-0.9009E 02	-0.8064E 02	-0.7081E 02	-0.6046E 02	-0.4591E 02	-0.2648E 02	-0.5646E 01
	0.3530E-02	0.3413E-02	0.3426E-02	0.3585E-02	0.3893E-02	0.4343E-02	0.4922E-02	0.5615E-02	0.6397E-02	0.7240E-02
13	-0.2878E 02	-0.3601E 02	-0.4399E 02	-0.5134E 02	-0.5525E 02	-0.5384E 02	-0.4783E 02	-0.3939E 02	-0.2962E 02	-0.1775E 02
	0.1560E-01	0.1540E-01	0.1526E-01	0.1522E-01	0.1537E-01	0.1551E-01	0.1587E-01	0.1634E-01	0.1692E-01	0.1759E-01
14	-0.1289E 03	-0.1111E 03	-0.8306E 02	-0.6296E 02	-0.5080E 02	-0.3385E 02	-0.1175E 02	0.6041E 01	0.1939E 02	0.3775E 02
	0.6268E-03	0.6091E-03	0.6181E-03	0.6524E-03	0.7125E-03	0.8001E-03	0.9130E-03	0.1046E-02	0.1194E-02	0.1356E-02
15	0.3201E 02	0.2845E 02	0.2554E 02	0.2300E 02	0.1991E 02	0.1621E 02	0.1332E 02	0.1306E 02	0.1590E 02	0.2055E 02
	0.4892E-01	0.4915E-01	0.4926E-01	0.4926E-01	0.4918E-01	0.4904E-01	0.4884E-01	0.4859E-01	0.4831E-01	0.4798E-01
16	0.7276E 02	0.7695E 02	0.8040E 02	0.8309E 02	0.8517E 02	0.8635E 02	0.8577E 02	0.8266E 02	0.7720E 02	0.7056E 02
	0.9787E-01	0.9908E-01	0.9988E-01	0.1002E-00	0.1002E-00	0.9966E-01	0.9872E-01	0.9734E-01	0.9556E-01	0.9339E-01
17	0.6233E 02	0.6364E 02	0.7322E 02	0.7364E 02	0.8150E 02	0.7932E 02	0.8414E 02	0.7857E 02	0.7980E 02	0.7031E 02
	0.1538E-00	0.1562E-00	0.1579E-00	0.1587E-00	0.1587E-00	0.1578E-00	0.1561E-00	0.1534E-00	0.1499E-00	0.1456E-00
18	0.5711E 02	0.6694E 02	0.6812E 02	0.7724E 02	0.7674E 02	0.8343E 02	0.7989E 02	0.8328E 02	0.7611E 02	0.7557E 02
	0.1538E-00	0.1562E-00	0.1579E-00	0.1587E-00	0.1587E-00	0.1578E-00	0.1561E-00	0.1534E-00	0.1499E-00	0.1456E-00
19	0.7145E 02	0.6644E 02	0.5948E 02	0.5156E 02	0.4378E 02	0.3691E 02	0.3136E 02	0.2741E 02	0.2534E 02	0.2541E 02
	0.9296E-01	0.9326E-01	0.9320E-01	0.9284E-01	0.9223E-01	0.9140E-01	0.9039E-01	0.8923E-01	0.8794E-01	0.8651E-01
20	0.8426E-02	-0.1394E 02	-0.2748E 02	-0.4002E 02	-0.5095E 02	-0.5915E 02	-0.6323E 02	-0.6220E 02	-0.5571E 02	-0.4409E 02
	0.4168E-01	0.4091E-01	0.4017E-01	0.3953E-01	0.3902E-01	0.3869E-01	0.3856E-01	0.3865E-01	0.3895E-01	0.3945E-01
21	-0.9935E 02	-0.1063E 03	-0.1090E 03	-0.1075E 03	-0.1017E 03	-0.9221E 02	-0.8039E 02	-0.6703E 02	-0.5266E 02	-0.3764E 02
	0.9463E-02	0.8775E-02	0.8327E-02	0.8134E-02	0.8199E-02	0.8516E-02	0.9065E-02	0.9820E-02	0.1075E-01	0.1182E-01
22	-0.1579E 03	-0.1548E 03	-0.1425E 03	-0.1211E 03	-0.9827E 02	-0.7418E 02	-0.4886E 02	-0.2348E 02	-0.6257E 01	0.9461E 01
	0.3432E-04	-0.2197E-03	-0.2355E-03	-0.2592E-04	0.3840E-03	0.9624E-03	0.1672E-02	0.2472E-02	0.3328E-02	0.4213E-02
23	-0.4918E 02	-0.4840E 02	-0.4538E 02	-0.4019E 02	-0.3278E 02	-0.2386E 02	-0.1454E 02	-0.5448E 01	0.3068E 01	0.1083E 02
	0.1307E-01	0.1314E-01	0.1329E-01	0.1354E-01	0.1388E-01	0.1429E-01	0.1477E-01	0.1528E-01	0.1582E-01	0.1636E-01
24	-0.8130E 02	-0.5972E 02	-0.4028E 02	-0.3740E 02	-0.1756E 02	0.4913E 01	0.2609E 01	0.1078E 02	0.3328E 02	0.3190E 02
	-0.6275E-05	-0.3935E-04	-0.3892E-04	-0.8810E-05	0.6204E-04	0.1371E-03	0.2374E-03	0.3520E-03	0.4764E-03	0.6017E-03
25	0.5692E 02	0.5279E 02	0.4690E 02	0.3967E 02	0.3162E 02	0.2389E 02	0.1787E 02	0.1456E 02	0.1443E 02	0.1738E 02
	0.4711E-01	0.4766E-01	0.4830E-01	0.4916E-01	0.4810E-01	0.4809E-01	0.4793E-01	0.4771E-01	0.4745E-01	0.4715E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.9394E 02	0.9301E 02	0.8951E 02	0.8431E 02	0.7833E 02	0.7218E 02	0.6621E 02	0.6073E 02	0.5611E 02	0.5270E 02
	0.9497E-01	0.9634E-01	0.9722E-01	0.9762E-01	0.9759E-01	0.9716E-01	0.9638E-01	0.9527E-01	0.9386E-01	0.9217E-01
27	0.5370E 02	0.5568E 02	0.6164E 02	0.6312E 02	0.6816E 02	0.6801E 02	0.7102E 02	0.6822E 02	0.6828E 02	0.6208E 02
	0.1476E-00	0.1501E-00	0.1519E-00	0.1530E-00	0.1534E-00	0.1531E-00	0.1520E-00	0.1501E-00	0.1475E-00	0.1442E-00
28	0.5081E 02	0.5714E 02	0.5929E 02	0.6519E 02	0.6621E 02	0.7054E 02	0.6933E 02	0.7107E 02	0.6672E 02	0.6516E 02
	0.1476E-00	0.1501E-00	0.1519E-00	0.1530E-00	0.1534E-00	0.1531E-00	0.1520E-00	0.1501E-00	0.1475E-00	0.1442E-00
29	0.3678E 02	0.3717E 02	0.3837E 02	0.3985E 02	0.4106E 02	0.4162E 02	0.4137E 02	0.4037E 02	0.3879E 02	0.3690E 02
	0.9000E-01	0.9068E-01	0.9115E-01	0.9141E-01	0.9145E-01	0.9129E-01	0.9092E-01	0.9033E-01	0.8955E-01	0.8857E-01
30	-0.1834E 02	-0.2727E 02	-0.3503E 02	-0.4117E 02	-0.4520E 02	-0.4684E 02	-0.4592E 02	-0.4231E 02	-0.3582E 02	-0.2617E 02
	0.4224E-01	0.4176E-01	0.4136E-01	0.4107E-01	0.4091E-01	0.4091E-01	0.4107E-01	0.4138E-01	0.4185E-01	0.4243E-01
31	-0.5910E 02	-0.7416E 02	-0.8640E 02	-0.9504E 02	-0.9929E 02	-0.9937E 02	-0.9167E 02	-0.7908E 02	-0.6114E 02	-0.3903E 02
	0.1156E-01	0.1085E-01	0.1030E-01	0.9958E-02	0.9845E-02	0.9980E-02	0.1036E-01	0.1098E-01	0.1181E-01	0.1280E-01
32	-0.8044E 02	-0.9714E 02	-0.1073E 03	-0.1120E 03	-0.1088E 03	-0.9899E 02	-0.8274E 02	-0.6105E 02	-0.3654E 02	-0.9398E 01
	-0.2823E-03	-0.7556E-03	-0.1094E-02	-0.1269E-02	-0.1262E-02	-0.1068E-02	-0.7000E-03	-0.1793E-03	0.4618E-03	0.1186E-02
33	-0.7236E 02	-0.8491E 02	-0.9227E 02	-0.9318E 02	-0.8722E 02	-0.7497E 02	-0.5796E 02	-0.3808E 02	-0.1705E 02	0.3887E 01
	-0.1331E-02	-0.1637E-02	-0.1847E-02	-0.1939E-02	-0.1904E-02	-0.1742E-02	-0.1465E-02	-0.1093E-02	-0.6528E-03	-0.1701E-03
34	-0.3321E 02	-0.2568E 02	-0.2436E 02	-0.1419E 02	-0.9694E 01	-0.2460E 01	0.4110E 01	0.8380E 01	0.1733E 02	0.1909E 02
	-0.4103E-04	-0.1077E-03	-0.1555E-03	-0.1798E-03	-0.1787E-03	-0.1511E-03	-0.9875E-04	-0.2496E-04	0.6605E-04	0.1685E-03

SE,BM /T

1	0.1365E 02	0.1367E 02	0.2226E 02	0.2207E 02	0.2979E 02	0.2790E 02	0.3330E 02	0.2848E 02	0.3078E 02	0.2302E 02
2	-0.3917E 02	-0.4635E 02	-0.5090E 02	-0.5337E 02	-0.5333E 02	-0.5132E 02	-0.4727E 02	-0.4155E 02	-0.3452E 02	-0.2656E 02
3	0.2724E 02	0.2652E 02	0.2838E 02	0.2497E 02	0.2503E 02	0.2043E 02	0.1999E 02	0.1516E 02	0.1490E 02	0.1024E 02
4	0.3622E 02	0.3590E 02	0.3803E 02	0.4218E 02	0.4765E 02	0.5363E 02	0.5931E 02	0.6394E 02	0.6689E 02	0.6764E 02
5	-0.9681E 02	-0.1038E 03	-0.1079E 03	-0.1084E 03	-0.1052E 03	-0.9851E 02	-0.8911E 02	-0.7796E 02	-0.6599E 02	-0.5397E 02
6	0.1350E 04	0.1324E 04	0.1293E 04	0.1262E 04	0.1235E 04	0.1217E 04	0.1211E 04	0.1220E 04	0.1242E 04	0.1276E 04
7	0.7799E 04	0.8022E 04	0.8186E 04	0.8293E 04	0.8358E 04	0.8392E 04	0.8392E 04	0.8346E 04	0.8248E 04	0.8104E 04
8	0.7264E 04	0.7074E 04	0.6862E 04	0.6650E 04	0.6458E 04	0.6305E 04	0.6204E 04	0.6166E 04	0.6196E 04	0.6293E 04
9	0.5963E 04	0.5793E 04	0.5645E 04	0.5527E 04	0.5447E 04	0.5414E 04	0.5436E 04	0.5517E 04	0.5659E 04	0.5857E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.6561E 02	-0.5323E 02	-0.3662E 02	-0.1452E 02	0.1148E 02	0.3974E 02	0.6827E 02	0.9490E 02	0.1176E 03	0.1347E 03
	-0.1427E-02	-0.9883E-03	-0.4639E-03	0.1262E-03	0.7535E-03	0.1386E-02	0.1990E-02	0.2530E-02	0.2973E-02	0.3293E-02
2	-0.5295E 02	-0.3449E 02	-0.1254E 02	0.1223E 02	0.3862E 02	0.6419E 02	0.8916E 02	0.1106E 03	0.1291E 03	0.1423E 03
	0.1634E-03	0.8969E-03	0.1710E-02	0.2568E-02	0.3433E-02	0.4265E-02	0.5023E-02	0.5666E-02	0.6161E-02	0.6478E-02
3	-0.2616E 02	-0.3794E 01	0.1929E 02	0.4239E 02	0.6449E 02	0.8508E 02	0.1034E 03	0.1185E 03	0.1296E 03	0.1362E 03
	0.1110E-01	0.1244E-01	0.1381E-01	0.1515E-01	0.1639E-01	0.1748E-01	0.1837E-01	0.1901E-01	0.1936E-01	0.1939E-01
4	0.1745E 02	0.1830E 02	0.2245E 02	0.2553E 02	0.2565E 02	0.2953E 02	0.2622E 02	0.2848E 02	0.2460E 02	0.2274E 02
	0.2375E-04	0.1275E-03	0.2427E-03	0.3642E-03	0.4866E-03	0.6045E-03	0.7115E-03	0.8026E-03	0.8725E-03	0.9173E-03
5	0.1205E 01	0.2279E 02	0.4354E 02	0.6295E 02	0.8049E 02	0.9589E 02	0.1078E 03	0.1168E 03	0.1226E 03	0.1255E 03
	0.3760E-01	0.3894E-01	0.4019E-01	0.4129E-01	0.4217E-01	0.4277E-01	0.4303E-01	0.4293E-01	0.4243E-01	0.4151E-01
6	0.3110E 02	0.3721E 02	0.4286E 02	0.4762E 02	0.5127E 02	0.5383E 02	0.5551E 02	0.5651E 02	0.5692E 02	0.5678E 02
	0.7726E-01	0.7670E-01	0.7595E-01	0.7496E-01	0.7373E-01	0.7223E-01	0.7045E-01	0.6839E-01	0.6604E-01	0.6341E-01
7	0.3930E 02	0.3269E 02	0.2587E 02	0.1990E 02	0.1427E 02	0.9977E 01	0.5892E 01	0.3124E 01	0.3065E-00	-0.1026E 01
	0.1242E-00	0.1201E-00	0.1157E-00	0.1111E-00	0.1063E-00	0.1014E-00	0.9651E-01	0.9157E-01	0.8666E-01	0.8179E-01
8	0.3737E 02	0.3042E 02	0.2390E 02	0.1759E 02	0.1252E 02	0.7866E 01	0.4585E 01	0.1391E 01	-0.4007E-00	-0.2274E 01
	0.1242E-00	0.1201E-00	0.1157E-00	0.1111E-00	0.1063E-00	0.1014E-00	0.9651E-01	0.9157E-01	0.8666E-01	0.8179E-01
9	0.6079E 02	0.5346E 02	0.4713E 02	0.4031E 02	0.3283E 02	0.2513E 02	0.1806E 02	0.1224E 02	0.7709E 01	0.4047E 01
	0.8374E-01	0.8122E-01	0.7845E-01	0.7546E-01	0.7229E-01	0.6898E-01	0.6557E-01	0.6209E-01	0.5857E-01	0.5503E-01
10	0.6662E 02	0.6370E 02	0.5968E 02	0.5591E 02	0.5289E 02	0.5005E 02	0.4634E 02	0.4124E 02	0.3528E 02	0.2961E 02
	0.4655E-01	0.4567E-01	0.4459E-01	0.4331E-01	0.4187E-01	0.4026E-01	0.3850E-01	0.3660E-01	0.3458E-01	0.3245E-01
11	0.4243E 02	0.5181E 02	0.5988E 02	0.6567E 02	0.6916E 02	0.7113E 02	0.7249E 02	0.7354E 02	0.7339E 02	0.7046E 02
	0.1903E-01	0.1940E-01	0.1964E-01	0.1974E-01	0.1970E-01	0.1949E-01	0.1911E-01	0.1856E-01	0.1783E-01	0.1693E-01
12	0.1423E 02	0.3462E 02	0.5627E 02	0.7634E 02	0.9194E 02	0.1039E 03	0.1139E 03	0.1209E 03	0.1226E 03	0.1201E 03
	0.8110E-02	0.8972E-02	0.9787E-02	0.1052E-01	0.1113E-01	0.1159E-01	0.1188E-01	0.1198E-01	0.1188E-01	0.1157E-01
13	-0.2737E 01	0.1494E 02	0.3349E 02	0.5113E 02	0.6706E 02	0.8131E 02	0.9416E 02	0.1054E 03	0.1137E 03	0.1173E 03
	0.1831E-01	0.1904E-01	0.1974E-01	0.2036E-01	0.2086E-01	0.2120E-01	0.2133E-01	0.2123E-01	0.2087E-01	0.2023E-01
14	0.6138E 02	0.7682E 02	0.7987E 02	0.8441E 02	0.9997E 02	0.1155E 03	0.1155E 03	0.1045E 03	0.9980E 02	0.1054E 03
	0.1523E-02	0.1687E-02	0.1839E-02	0.1976E-02	0.2093E-02	0.2183E-02	0.2237E-02	0.2253E-02	0.2233E-02	0.2177E-02
15	0.2541E 02	0.3007E 02	0.3539E 02	0.4236E 02	0.5097E 02	0.6005E 02	0.6798E 02	0.7366E 02	0.7712E 02	0.7916E 02
	0.4758E-01	0.4711E-01	0.4653E-01	0.4583E-01	0.4498E-01	0.4396E-01	0.4273E-01	0.4127E-01	0.3956E-01	0.3759E-01
16	0.6404E 02	0.6809E 02	0.5228E 02	0.4592E 02	0.3886E 02	0.3174E 02	0.2556E 02	0.2099E 02	0.1799E 02	0.1602E 02
	0.9088E-01	0.8805E-01	0.8494E-01	0.8157E-01	0.7797E-01	0.7418E-01	0.7024E-01	0.6618E-01	0.6201E-01	0.5775E-01
17	0.6747E 02	0.5411E 02	0.4825E 02	0.3309E 02	0.2672E 02	0.1210E 02	0.7114E 01	-0.5506E 01	-0.7822E 01	-0.1726E 02
	0.1405E-00	0.1348E-00	0.1295E-00	0.1218E-00	0.1147E-00	0.1075E-00	0.1001E-00	0.9276E-01	0.8550E-01	0.7841E-01
18	0.6422E 02	0.5974E 02	0.4523E 02	0.3883E 02	0.2366E 02	0.1771E 02	0.3775E 01	-0.2212E-00	-0.1158E 02	-0.1236E 02
	0.1405E-00	0.1348E-00	0.1285E-00	0.1218E-00	0.1147E-00	0.1075E-00	0.1001E-00	0.9276E-01	0.8550E-01	0.7841E-01
19	0.2770E 02	0.3187E 02	0.3717E 02	0.4274E 02	0.4789E 02	0.5212E 02	0.5500E 02	0.5610E 02	0.5505E 02	0.5174E 02
	0.8495E-01	0.8324E-01	0.8135E-01	0.7926E-01	0.7694E-01	0.7435E-01	0.7140E-01	0.6834E-01	0.6489E-01	0.6117E-01
20	-0.2821E 02	-0.9040E 01	0.1261E 02	0.3559E 02	0.5832E 02	0.7914E 02	0.9664E 02	0.1099E 03	0.1198E 03	0.1232E 03
	0.4008E-01	0.4081E-01	0.4155E-01	0.4224E-01	0.4279E-01	0.4312E-01	0.4318E-01	0.4289E-01	0.4222E-01	0.4114E-01
21	-0.2187E 02	-0.5507E 01	0.1075E 02	0.2658E 02	0.4220E 02	0.5783E 02	0.7354E 02	0.8909E 02	0.1036E 03	0.1161E 03
	0.1300E-01	0.1425E-01	0.1552E-01	0.1678E-01	0.1797E-01	0.1907E-01	0.2003E-01	0.2080E-01	0.2135E-01	0.2165E-01
22	0.2031E 02	0.2396E 02	0.2625E 02	0.3037E 02	0.3151E 02	0.3532E 02	0.4414E 02	0.5378E 02	0.6678E 02	0.8629E 02
	0.5105E-02	0.5948E-02	0.6853E-02	0.7693E-02	0.8504E-02	0.9280E-02	0.1001E-01	0.1068E-01	0.1126E-01	0.1173E-01
23	0.1807E 02	0.2477E 02	0.3047E 02	0.3513E 02	0.3938E 02	0.4279E 02	0.4893E 02	0.5497E 02	0.6133E 02	0.6726E 02
	0.1688E-01	0.1738E-01	0.1784E-01	0.1823E-01	0.1855E-01	0.1878E-01	0.1891E-01	0.1893E-01	0.1881E-01	0.1855E-01
24	0.2730E 02	0.4015E 02	0.3850E 02	0.2824E 02	0.3788E 02	0.4169E 02	0.2996E 02	0.3581E 02	0.4595E 02	0.3713E 02
	0.7276E-03	0.8545E-03	0.9769E-03	0.1095E-02	0.1211E-02	0.1321E-02	0.1423E-02	0.1519E-02	0.1603E-02	0.1668E-02
25	0.2286E 02	0.3030E 02	0.3923E 02	0.4891E 02	0.5814E 02	0.6570E 02	0.7049E 02	0.7188E 02	0.6983E 02	0.6462E 02
	0.4679E-01	0.4637E-01	0.4565E-01	0.4521E-01	0.4440E-01	0.4340E-01	0.4218E-01	0.4073E-01	0.3905E-01	0.3714E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.5069E 02	0.4990E 02	0.4970E 02	0.4969E 02	0.4901E 02	0.4731E 02	0.4424E 02	0.3957E 02	0.3322E 02	0.2542E 02
	0.9023E-01	0.8804E-01	0.8560E-01	0.8292E-01	0.7999E-01	0.7681E-01	0.7341E-01	0.6980E-01	0.6600E-01	0.6206E-01
27	0.5874E 02	0.4918E 02	0.4304E 02	0.3132E 02	0.2412E 02	0.1238E 02	0.6477E 01	-0.2949E 01	-0.5489E 01	-0.1106E 02
	0.1402E-00	0.1357E-00	0.1307E-00	0.1252E-00	0.1194E-00	0.1135E-00	0.1074E-00	0.1014E-00	0.9539E-01	0.8951E-01
28	0.5728E 02	0.5246E 02	0.4167E 02	0.3480E 02	0.2282E 02	0.1600E 02	0.5141E 01	0.6630E 00	-0.7051E 01	-0.7688E 01
	0.1402E-00	0.1357E-00	0.1307E-00	0.1252E-00	0.1194E-00	0.1135E-00	0.1074E-00	0.1014E-00	0.9539E-01	0.8951E-01
29	0.3506E 02	0.3373E 02	0.3340E 02	0.3464E 02	0.3699E 02	0.4086E 02	0.4558E 02	0.5056E 02	0.5521E 02	0.5908E 02
	0.8740E-01	0.8606E-01	0.8454E-01	0.8284E-01	0.8095E-01	0.7886E-01	0.7655E-01	0.7400E-01	0.7119E-01	0.6809E-01
30	-0.1326E 02	0.2710E 01	0.2112E 02	0.4103E 02	0.6138E 02	0.8111E 02	0.9921E 02	0.1148E 03	0.1269E 03	0.1350E 03
	0.4310E-01	0.4332E-01	0.4451E-01	0.4513E-01	0.4559E-01	0.4583E-01	0.4579E-01	0.4540E-01	0.4462E-01	0.4340E-01
31	-0.1430E 02	0.1140E 02	0.3658E 02	0.5996E 02	0.8053E 02	0.9755E 02	0.1106E 03	0.1193E 03	0.1239E 03	0.1242E 03
	0.1390E-01	0.1505E-01	0.1613E-01	0.1723E-01	0.1914E-01	0.1886E-01	0.1935E-01	0.1956E-01	0.1949E-01	0.1912E-01
32	0.1669E 02	0.4144E 02	0.6195E 02	0.7793E 02	0.8917E 02	0.9465E 02	0.9615E 02	0.9216E 02	0.8509E 02	0.7473E 02
	0.1951E-02	0.2712E-02	0.3429E-02	0.4066E-02	0.4594E-02	0.4993E-02	0.5253E-02	0.5369E-02	0.5346E-02	0.5193E-02
33	0.2376E 02	0.4162E 02	0.5652E 02	0.6760E 02	0.7425E 02	0.7627E 02	0.7391E 02	0.6795E 02	0.5941E 02	0.4940E 02
	0.3273E-03	0.8108E-03	0.1254E-02	0.1636E-02	0.1939E-02	0.2155E-02	0.2280E-02	0.2318E-02	0.2275E-02	0.2163E-02
34	0.2536E 02	0.2466E 02	0.2669E 02	0.2686E 02	0.2386E 02	0.2466E 02	0.1838E 02	0.1840E 02	0.1267E 02	0.1009E 02
	0.2769E-03	0.3847E-03	0.4861E-03	0.5762E-03	0.6507E-03	0.7073E-03	0.7438E-03	0.7603E-03	0.7568E-03	0.7351E-03

SF,BM /T

1	0.2291E 02	0.1332E 02	0.1199E 02	0.1723E 01	0.3336E-00	-0.9295E 01	-0.9221E 01	-0.1675E 02	-0.1413E 02	-0.1910E 02
2	-0.1836E 02	-0.9911E 01	-0.1922E 01	0.6097E 01	0.1323E 02	0.2019E 02	0.2571E 02	0.3085E 02	0.3420E 02	0.3727E 02
3	0.1025E 02	0.5543E 01	0.5254E 01	-0.2709E-00	-0.1593E 01	-0.8408E 01	-0.1082E 02	-0.1855E 02	-0.2131E 02	-0.2891E 02
4	0.6582E 02	0.6131E 02	0.5419E 02	0.4473E 02	0.3340E 02	0.2089E 02	0.8045E 01	-0.4233E 01	-0.1506E 02	-0.2370E 02
5	-0.6253E 02	-0.3230E 02	-0.2381E 02	-0.1748E 02	-0.1357E 02	-0.1208E 02	-0.1280E 02	-0.1526E 02	-0.1887E 02	-0.2298E 02
6	0.1321E 04	0.1374E 04	0.1434E 04	0.1499E 04	0.1566E 04	0.1631E 04	0.1687E 04	0.1729E 04	0.1749E 04	0.1745E 04
7	0.7922E 04	0.7706E 04	0.7456E 04	0.7175E 04	0.6870E 04	0.6548E 04	0.6214E 04	0.5871E 04	0.5516E 04	0.5143E 04
8	0.6448E 04	0.6648E 04	0.6868E 04	0.7084E 04	0.7273E 04	0.7412E 04	0.7483E 04	0.7471E 04	0.7363E 04	0.7153E 04
9	0.6104E 04	0.6388E 04	0.6692E 04	0.6928E 04	0.7235E 04	0.7532E 04	0.7720E 04	0.7830E 04	0.7846E 04	0.7756E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1451E 03	0.1484E 03	0.1446E 03	0.1341E 03	0.1177E 03	0.9592E 02	0.6946E 02	0.3896E 02	0.5407E 01	-0.2998E 02
	0.3468E-02	0.3492E-02	0.3364E-02	0.3093E-02	0.2698E-02	0.2197E-02	0.1604E-02	0.9352E-03	0.2093E-03	-0.5505E-03
2	0.1493E 03	0.1499E 03	0.1429E 03	0.1202E 03	0.1109E 03	0.8913E 02	0.6379E 02	0.3497E 02	0.4771E 01	-0.2784E 02
	0.6597E-02	0.6502E-02	0.6214E-02	0.5728E-02	0.5075E-02	0.4279E-02	0.3361E-02	0.2342E-02	0.1247E-02	0.1056E-03
3	0.1381E 03	0.1356E 03	0.1289E 03	0.1182E 03	0.1040E 03	0.8663E 02	0.6674E 02	0.4506E 02	0.2213E 02	-0.1601E 01
	0.1909E-01	0.1845E-01	0.1749E-01	0.1623E-01	0.1470E-01	0.1293E-01	0.1095E-01	0.8810E-02	0.6533E-02	0.4162E-02
4	0.2164E 02	0.1732E 02	0.1716E 02	0.1115E 02	0.1064E 02	-0.6066E 00	-0.1138E 02	-0.1876E 02	-0.3204E 02	-0.3705E 02
	0.9340E-03	0.9213E-03	0.8797E-03	0.8108E-03	0.7183E-03	0.6053E-03	0.4750E-03	0.3306E-03	0.1753E-03	0.1358E-04
5	0.1254E 03	0.1225E 03	0.1170E 03	0.1090E 03	0.9873E 02	0.8648E 02	0.7232E 02	0.5647E 02	0.3937E 02	0.2158E 02
	0.4018E-01	0.3843E-01	0.3629E-01	0.3377E-01	0.3092E-01	0.2777E-01	0.2436E-01	0.2072E-01	0.1688E-01	0.1288E-01
6	0.5607E 02	0.5478E 02	0.5292E 02	0.5046E 02	0.4741E 02	0.4382E 02	0.3981E 02	0.3541E 02	0.3057E 02	0.2520E 02
	0.6050E-01	0.5732E-01	0.5389E-01	0.5022E-01	0.4633E-01	0.4224E-01	0.3797E-01	0.3351E-01	0.2887E-01	0.2406E-01
7	-0.2527E 01	-0.2417E 01	-0.2760E 01	-0.1420E 01	-0.7214E 00	0.1324E 01	0.3396E 01	0.6685E 01	0.8476E 01	0.1193E 02
	0.7699E-01	0.7225E-01	0.6758E-01	0.6298E-01	0.5845E-01	0.5396E-01	0.4948E-01	0.4497E-01	0.4037E-01	0.3564E-01
8	-0.2558E 01	-0.3139E 01	-0.2099E 01	-0.1638E 01	0.5846E 00	0.2026E 01	0.5257E 01	0.7204E 01	0.1077E 02	0.1263E 02
	0.7699E-01	0.7225E-01	0.6758E-01	0.6298E-01	0.5845E-01	0.5396E-01	0.4948E-01	0.4497E-01	0.4037E-01	0.3564E-01
9	0.9938E 00	-0.1255E 01	-0.2371E 01	-0.2446E 01	-0.2082E 01	-0.1822E 01	-0.1587E 01	-0.8173E 00	0.8240E 00	0.3087E 01
	0.5150E-01	0.4799E-01	0.4450E-01	0.4106E-01	0.3767E-01	0.3431E-01	0.3099E-01	0.2768E-01	0.2435E-01	0.2098E-01
10	0.2490E 02	0.2063E 02	0.1581E 02	0.1026E 02	0.4979E 01	0.1030E 01	-0.1694E 01	-0.4279E 01	-0.7242E 01	-0.9722E 01
	0.3024E-01	0.2796E-01	0.2564E-01	0.2329E-01	0.2094E-01	0.1860E-01	0.1627E-01	0.1395E-01	0.1162E-01	0.9283E-02
11	0.6407E 02	0.5544E 02	0.4676E 02	0.3905E 02	0.3136E 02	0.2237E 02	0.1243E 02	0.3395E 01	-0.3996E 01	-0.1162E 02
	0.1587E-01	0.1465E-01	0.1332E-01	0.1189E-01	0.1038E-01	0.8823E-02	0.7222E-02	0.5584E-02	0.3915E-02	0.2217E-02
12	0.1168E 03	0.1124E 03	0.1036E 03	0.8884E 02	0.7091E 02	0.5507E 02	0.4332E 02	0.2916E 02	0.5924E 01	-0.2178E 02
	0.1105E-01	0.1034E-01	0.9440E-02	0.8377E-02	0.7179E-02	0.5874E-02	0.4477E-02	0.2995E-02	0.1437E-02	-0.1736E-03
13	0.1153E 03	0.1089E 03	0.1004E 03	0.9074E 02	0.7933E 02	0.6508E 02	0.4866E 02	0.3224E 02	0.1690E 02	0.1042E 01
	0.1929E-01	0.1808E-01	0.1660E-01	0.1489E-01	0.1298E-01	0.1089E-01	0.8657E-02	0.6292E-02	0.3825E-02	0.1278E-02
14	0.1093E 03	0.1062E 03	0.1021E 03	0.1011E 03	0.9856E 02	0.7849E 02	0.2861E 02	-0.2923E 02	-0.6383E 02	-0.8393E 02
	0.2081E-02	0.1948E-02	0.1780E-02	0.1582E-02	0.1358E-02	0.1111E-02	0.8395E-03	0.5503E-03	0.2525E-03	-0.5174E-04
15	0.8014E 02	0.7939E 02	0.7585E 02	0.6938E 02	0.6109E 02	0.5224E 02	0.4295E 02	0.3240E 02	0.2032E 02	0.7884E 01
	0.3535E-01	0.3285E-01	0.3009E-01	0.2710E-01	0.2391E-01	0.2054E-01	0.1702E-01	0.1336E-01	0.9578E-02	0.5704E-02
16	0.1468E 02	0.1396E 02	0.1404E 02	0.1463E 02	0.1497E 02	0.1439E 02	0.1288E 02	0.1094E 02	0.8919E 01	0.6621E 01
	0.5343E-01	0.4904E-01	0.4460E-01	0.4011E-01	0.3559E-01	0.3103E-01	0.2642E-01	0.2175E-01	0.1703E-01	0.1223E-01
17	-0.1604E 02	-0.2200E 02	-0.1759E 02	-0.2082E 02	-0.1409E 02	-0.1542E 02	-0.7375E 01	-0.8095E 01	-0.6269E-01	-0.1164E 01
	0.7153E-01	0.6491E-01	0.5855E-01	0.5246E-01	0.4663E-01	0.4102E-01	0.3560E-01	0.3029E-01	0.2504E-01	0.1980E-01
18	-0.2019E 02	-0.1743E 02	-0.2202E 02	-0.1643E 02	-0.1862E 02	-0.1106E 02	-0.1188E 02	-0.3671E 01	-0.4496E 01	0.3304E 01
	0.7153E-01	0.6491E-01	0.5855E-01	0.5246E-01	0.4663E-01	0.4102E-01	0.3560E-01	0.3029E-01	0.2504E-01	0.1980E-01
19	0.4650E 02	0.3994E 02	0.3268E 02	0.2530E 02	0.1826E 02	0.1205E 02	0.7244E 01	0.4322E 01	0.3432E 01	0.4439E 01
	0.5720E-01	0.5300E-01	0.4863E-01	0.4413E-01	0.3953E-01	0.3489E-01	0.3021E-01	0.2551E-01	0.2078E-01	0.1601E-01
20	0.1232E 03	0.1188E 03	0.1107E 03	0.9978E 02	0.8734E 02	0.7454E 02	0.6202E 02	0.5009E 02	0.3925E 02	0.2982E 02
	0.3964E-01	0.3773E-01	0.3543E-01	0.3270E-01	0.2982E-01	0.2659E-01	0.2313E-01	0.1947E-01	0.1563E-01	0.1162E-01
21	0.1266E 03	0.1348E 03	0.1402E 03	0.1422E 03	0.1403E 03	0.1336E 03	0.1223E 03	0.1069E 03	0.8691E 02	0.6194E 02
	0.2165E-01	0.2133E-01	0.2068E-01	0.1970E-01	0.1837E-01	0.1671E-01	0.1473E-01	0.1243E-01	0.9840E-02	0.6998E-02
22	0.1061E 03	0.1237E 03	0.1424E 03	0.1569E 03	0.1624E 03	0.1638E 03	0.1586E 03	0.1376E 03	0.1058E 03	0.7050E 02
	0.1206E-01	0.1220E-01	0.1213E-01	0.1183E-01	0.1127E-01	0.1043E-01	0.9315E-02	0.7908E-02	0.6233E-02	0.4325E-02
23	0.7249E 02	0.7668E 02	0.7915E 02	0.7942E 02	0.7706E 02	0.7171E 02	0.6380E 02	0.5395E 02	0.4176E 02	0.2667E 02
	0.1812E-01	0.1752E-01	0.1673E-01	0.1577E-01	0.1462E-01	0.1330E-01	0.1182E-01	0.1016E-01	0.8344E-02	0.6385E-02
24	0.4098E 02	0.5040E 02	0.5621E 02	0.5161E 02	0.6587E 02	0.5294E 02	0.1285E 02	0.3148E 01	-0.8280E 01	-0.5242E 02
	0.1715E-02	0.1738E-02	0.1728E-02	0.1685E-02	0.1607E-02	0.1487E-02	0.1323E-02	0.1122E-02	0.8826E-03	0.6060E-03
25	0.5651E 02	0.4601E 02	0.3406E 02	0.2179E 02	0.1042E 02	0.1059E 01	-0.5736E 01	-0.9711E 01	-0.1048E 02	-0.7994E 01
	0.3503E-01	0.3274E-01	0.3033E-01	0.2782E-01	0.2528E-01	0.2273E-01	0.2019E-01	0.1767E-01	0.1515E-01	0.1263E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1077E 02	0.3079E 01	0.1140E-00	-0.6423E 01	-0.1128E 02	-0.1393E 02	-0.1417E 02	-0.1191E 02	-0.7370E 01	-0.9120E 00
	0.5801E-01	0.5399E-01	0.4978E-01	0.4571E-01	0.4170E-01	0.3779E-01	0.3397E-01	0.3022E-01	0.2651E-01	0.2279E-01
27	-0.9467E 01	-0.1183E 02	-0.6215E 01	-0.5338E 01	0.1653E 01	0.3632E 01	0.1104E 02	0.1259E 02	0.1901E 02	0.1892E 02
	0.8377E-01	0.7819E-01	0.7276E-01	0.6746E-01	0.6225E-01	0.5708E-01	0.5190E-01	0.4663E-01	0.4121E-01	0.3559E-01
28	-0.1149E 02	-0.8321E 01	-0.8912E 01	-0.3077E 01	-0.1824E 01	0.5213E 01	0.6835E 01	0.1364E 02	0.1430E 02	0.1973E 02
	0.8377E-01	0.7819E-01	0.7276E-01	0.6746E-01	0.6225E-01	0.5708E-01	0.5190E-01	0.4663E-01	0.4121E-01	0.3559E-01
29	0.6188E 02	0.6342E 02	0.6353E 02	0.6203E 02	0.5872E 02	0.5345E 02	0.4616E 02	0.3697E 02	0.2619E 02	0.1439E 02
	0.6469E-01	0.6098E-01	0.5698E-01	0.5268E-01	0.4812E-01	0.4339E-01	0.3825E-01	0.3279E-01	0.2756E-01	0.2199E-01
30	0.1382E 03	0.1364E 03	0.1295E 03	0.1172E 03	0.1021E 03	0.8292E 02	0.6137E 02	0.3849E 02	0.1542E 02	-0.6727E 01
	0.4172E-01	0.3959E-01	0.3701E-01	0.3402E-01	0.3067E-01	0.2702E-01	0.2312E-01	0.1902E-01	0.1480E-01	0.1050E-01
31	0.1204E 03	0.1137E 03	0.1015E 03	0.8718E 02	0.7070E 02	0.5297E 02	0.3503E 02	0.1769E 02	0.1360E 01	-0.1405E 02
	0.1844E-01	0.1747E-01	0.1624E-01	0.1477E-01	0.1311E-01	0.1129E-01	0.9356E-02	0.7324E-02	0.5223E-02	0.3077E-02
32	0.6263E 02	0.5071E 02	0.3911E 02	0.3005E 02	0.2219E 02	0.1776E 02	0.1426E 02	0.1001E 02	0.4858E 01	-0.4555E 01
	0.4927E-02	0.4569E-02	0.4142E-02	0.3667E-02	0.3164E-02	0.2641E-02	0.2094E-02	0.1512E-02	0.8841E-03	0.2031E-03
33	0.3902E 02	0.2949E 02	0.2197E 02	0.1724E 02	0.1563E 02	0.1638E 02	0.1733E 02	0.1612E 02	0.1114E 02	0.1764E 01
	0.1299E-02	0.1179E-02	0.1581E-02	0.1360E-02	0.1147E-02	0.9408E-03	0.7299E-03	0.4959E-03	0.2237E-03	-0.9593E-04
34	0.9072E 01	0.6950E 01	0.8001E 01	0.4764E 01	0.7742E 01	-0.1679E-00	-0.7501E 01	-0.1204E 02	-0.2310E 02	-0.2665E 02
	0.6974E-03	0.6467E-03	0.5863E-03	0.5199E-03	0.4479E-03	0.3736E-03	0.2960E-03	0.2135E-03	0.1242E-03	0.2778E-04

SF,BM /T

1	-0.1412E 02	-0.1718E 02	-0.1076E 02	-0.1297E 02	-0.6398E 01	-0.9143E 01	-0.3626E 01	-0.7710E 01	-0.3595E 01	-0.9003E 01
2	0.3842E 02	0.3945E 02	0.3836E 02	0.3738E 02	0.3428E 02	0.3173E 02	0.2709E 02	0.2325E 02	0.1718E 02	0.1223E 02
3	-0.3074E 02	-0.3875E 02	-0.3617E 02	-0.3923E 02	-0.3510E 02	-0.3440E 02	-0.2632E 02	-0.2195E 02	-0.1058E 02	-0.3786E 01
4	-0.2965E 02	-0.3267E 02	-0.3275E 02	-0.3005E 02	-0.2488E 02	-0.1759E 02	-0.8424E 01	0.2342E 01	0.1430E 02	0.2692E 02
5	-0.2690E 02	-0.2903E 02	-0.3144E 02	-0.3103E 02	-0.2857E 02	-0.2449E 02	-0.1987E 02	-0.1600E 02	-0.1382E 02	-0.1385E 02
6	0.1716E 04	0.1661E 04	0.1582E 04	0.1481E 04	0.1358E 04	0.1215E 04	0.1052E 04	0.8729E 03	0.6800E 03	0.4774E 03
7	0.4750E 04	0.4347E 04	0.3948E 04	0.3562E 04	0.3185E 04	0.2810E 04	0.2439E 04	0.2084E 04	0.1749E 04	0.1417E 04
8	0.6848E 04	0.6457E 04	0.5994E 04	0.5477E 04	0.4922E 04	0.4344E 04	0.3761E 04	0.3185E 04	0.2616E 04	0.2046E 04
9	0.7548E 04	0.7219E 04	0.6767E 04	0.6202E 04	0.5536E 04	0.4789E 04	0.3984E 04	0.3145E 04	0.2293E 04	0.1450E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.6580E 02	-0.1005E 03	-0.1326E 03	-0.1609E 03	-0.1844E 03	-0.2022E 03	-0.2135E 03	-0.2172E 03	-0.2129E 03	-0.2005E 03
	-0.1318E-02	-0.2065E-02	-0.2764E-02	-0.3391E-02	-0.3925E-02	-0.4349E-02	-0.4640E-02	-0.4780E-02	-0.4761E-02	-0.4582E-02
2	-0.5973E 02	-0.9155E 02	-0.1209E 03	-0.1469E 03	-0.1695E 03	-0.1870E 03	-0.1996E 03	-0.2040E 03	-0.2025E 03	-0.1937E 03
	-0.1051E-02	-0.2190E-02	-0.3275E-02	-0.4276E-02	-0.5168E-02	-0.5925E-02	-0.6520E-02	-0.6927E-02	-0.7133E-02	-0.7135E-02
3	-0.2570E 02	-0.4055E 02	-0.5742E 02	-0.9361E 02	-0.1126E 03	-0.1290E 03	-0.1425E 03	-0.1527E 03	-0.1588E 03	-0.1605E 03
	0.1742E-02	-0.6618E-03	-0.3064E-02	-0.5369E-02	-0.7531E-02	-0.9540E-02	-0.1134E-01	-0.1290E-01	-0.1419E-01	-0.1518E-01
4	-0.4805E 02	-0.5197E 02	-0.5872E 02	-0.6461E 02	-0.6630E 02	-0.6720E 02	-0.5809E 02	-0.5781E 02	-0.4833E 02	-0.4373E 02
	-0.1505E-03	-0.3117E-03	-0.4654E-03	-0.6073E-03	-0.7336E-03	-0.8407E-03	-0.9244E-03	-0.9820E-03	-0.1011E-02	-0.1011E-02
5	0.3599E 01	-0.1427E 02	-0.3189E 02	-0.4911E 02	-0.6561E 02	-0.8094E 02	-0.9467E 02	-0.1065E 03	-0.1163E 03	-0.1237E 03
	0.8783E-02	-0.4623E-02	0.4481E-03	-0.3694E-02	-0.7761E-02	-0.1171E-01	-0.1548E-01	-0.1903E-01	-0.2232E-01	-0.2531E-01
6	0.1923E 02	0.1280E 02	0.6113E 01	-0.4159E 00	-0.7286E 01	-0.1388E 02	-0.2036E 02	-0.2659E 02	-0.3241E 02	-0.3772E 02
	0.1910E-01	0.1399E-01	0.8763E-02	0.3433E-02	-0.1980E-02	-0.7452E-02	-0.1295E-01	-0.1844E-01	-0.2389E-01	-0.2927E-01
7	0.1358E 02	0.1689E 02	0.1798E 02	0.2072E 02	0.2109E 02	0.2345E 02	0.2335E 02	0.2522E 02	0.2408E 02	0.2472E 02
	0.3074E-01	0.2562E-01	0.2024E-01	0.1457E-01	0.8576E-02	0.2241E-02	-0.4448E-02	-0.1149E-01	-0.1889E-01	-0.2662E-01
8	0.1614E 02	0.1759E 02	0.2060E 02	0.2121E 02	0.2356E 02	0.2351E 02	0.2547E 02	0.2469E 02	0.2574E 02	0.2353E 02
	0.3074E-01	0.2562E-01	0.2024E-01	0.1457E-01	0.8576E-02	0.2241E-02	-0.4448E-02	-0.1149E-01	-0.1889E-01	-0.2662E-01
9	0.5595E 01	0.8441E 01	0.1198E 02	0.1694E 02	0.1968E 02	0.2183E 02	0.2211E 02	0.2100E 02	0.1927E 02	0.1738E 02
	0.1753E-01	0.1392E-01	0.1031E-01	0.6478E-02	0.2444E-02	-0.1812E-02	-0.6300E-02	-0.1101E-01	-0.1595E-01	-0.2108E-01
10	-0.1070E 02	-0.1060E 02	-0.1100E 02	-0.1272E 02	-0.1497E 02	-0.1653E 02	-0.1722E 02	-0.1723E 02	-0.1987E 02	-0.2380E 02
	0.6921E-02	0.4524E-02	0.2078E-02	-0.4273E-03	-0.3002E-02	-0.5649E-02	-0.8363E-02	-0.1114E-01	-0.1396E-01	-0.1681E-01
11	-0.2182E 02	-0.3428E 02	-0.4634E 02	-0.5619E 02	-0.6449E 02	-0.7265E 02	-0.8086E 02	-0.8838E 02	-0.9438E 02	-0.9788E 02
	0.4939E-03	-0.1243E-02	-0.2978E-02	-0.4696E-02	-0.6386E-02	-0.8035E-02	-0.9622E-02	-0.1112E-01	-0.1251E-01	-0.1377E-01
12	-0.4431E 02	-0.6113E 02	-0.7999E 02	-0.1038E 03	-0.1260E 03	-0.1426E 03	-0.1586E 03	-0.1757E 03	-0.1859E 03	-0.1846E 03
	-0.1809E-02	-0.3444E-02	-0.5059E-02	-0.6633E-02	-0.8141E-02	-0.9553E-02	-0.1084E-01	-0.1196E-01	-0.1289E-01	-0.1360E-01
13	-0.1741E 02	-0.3798E 02	-0.5788E 02	-0.7526E 02	-0.9079E 02	-0.1059E 03	-0.1209E 03	-0.1349E 03	-0.1469E 03	-0.1556E 03
	-0.1324E-02	-0.3949E-02	-0.6560E-02	-0.9121E-02	-0.1160E-01	-0.1397E-01	-0.1620E-01	-0.1823E-01	-0.2003E-01	-0.2156E-01
14	-0.1198E 03	-0.1708E 03	-0.2082E 03	-0.2242E 03	-0.2446E 03	-0.2764E 03	-0.2847E 03	-0.2570E 03	-0.2324E 03	-0.2393E 03
	-0.3642E-03	-0.6802E-03	-0.9893E-03	-0.1286E-02	-0.1571E-02	-0.1841E-02	-0.2082E-02	-0.2285E-02	-0.2451E-02	-0.2586E-02
15	-0.3628E 01	-0.1439E 02	-0.2574E 02	-0.3827E 02	-0.5097E 02	-0.6236E 02	-0.7194E 02	-0.8031E 02	-0.8828E 02	-0.9631E 02
	0.1761E-02	-0.2226E-02	-0.6231E-02	-0.1023E-01	-0.1420E-01	-0.1810E-01	-0.2189E-01	-0.2554E-01	-0.2903E-01	-0.3230E-01
16	0.3808E 01	0.7895E 00	-0.1779E 01	-0.3683E 01	-0.5457E 01	-0.7766E 01	-0.1064E 02	-0.1340E 02	-0.1519E 02	-0.1569E 02
	0.7369E-02	0.2433E-02	-0.2573E-02	-0.7652E-02	-0.1281E-01	-0.1804E-01	-0.2334E-01	-0.2868E-01	-0.3406E-01	-0.3945E-01
17	0.6356E 01	0.4766E 01	0.1187E 02	0.1013E 02	0.1750E 02	0.1652E 02	0.2476E 02	0.2431E 02	0.3228E 02	0.3075E 02
	0.1450E-01	0.9096E-02	0.3546E-02	-0.2194E-02	-0.8167E-02	-0.1441E-01	-0.2097E-01	-0.2786E-01	-0.3513E-01	-0.4281E-01
18	0.1939E 01	0.2172E 01	0.7336E 01	0.1433E 02	0.1273E 02	0.2041E 02	0.1971E 02	0.2789E 02	0.2699E 02	0.3414E 02
	0.1450E-01	0.9096E-02	0.3546E-02	-0.2194E-02	-0.8167E-02	-0.1441E-01	-0.2097E-01	-0.2786E-01	-0.3513E-01	-0.4281E-01
19	0.7089E 01	0.1095E 02	0.1532E 02	0.1924E 02	0.2159E 02	0.2140E 02	0.1831E 02	0.1262E 02	0.4932E 01	-0.4232E 01
	0.1116E-01	0.6224E-02	0.1157E-02	-0.4075E-02	-0.9502E-02	-0.1514E-01	-0.2099E-01	-0.2702E-01	-0.3320E-01	-0.3949E-01
20	0.2140E 02	0.1321E 02	0.4412E 01	-0.5746E 01	-0.1747E 02	-0.3050E 02	-0.4482E 02	-0.6070E 02	-0.7820E 02	-0.9677E 02
	0.7470E-02	0.3190E-02	-0.1203E-02	-0.5692E-02	-0.1026E-01	-0.1486E-01	-0.1947E-01	-0.2401E-01	-0.2845E-01	-0.3270E-01
21	0.3279E 02	0.8216E 00	-0.3230E 02	-0.6449E 02	-0.9431E 02	-0.1213E 03	-0.1447E 03	-0.1637E 03	-0.1773E 03	-0.1850E 03
	0.3249E-02	0.7539E-03	-0.2521E-02	-0.5805E-02	-0.9034E-02	-0.1214E-01	-0.1506E-01	-0.1773E-01	-0.2010E-01	-0.2212E-01
22	0.2607E 02	-0.2424E 02	-0.7015E 02	-0.1152E 03	-0.1603E 03	-0.1954E 03	-0.2207E 03	-0.2382E 03	-0.2411E 03	-0.2321E 03
	0.2235E-02	0.2592E-04	-0.2230E-02	-0.4465E-02	-0.6612E-02	-0.8605E-02	-0.1038E-01	-0.1190E-01	-0.1311E-01	-0.1402E-01
23	0.9183E 01	-0.9804E 01	-0.2923E 02	-0.4768E 02	-0.6429E 02	-0.7905E 02	-0.9160E 02	-0.1012E 03	-0.1071E 03	-0.1093E 03
	0.4304E-02	0.2130E-02	-0.1020E-03	-0.2359E-02	-0.4609E-02	-0.6820E-02	-0.8955E-02	-0.1098E-01	-0.1286E-01	-0.1459E-01
24	-0.7402E 02	-0.7690E 02	-0.1129E 03	-0.1419E 03	-0.1395E 03	-0.1517E 03	-0.1581E 03	-0.1367E 03	-0.1326E 03	-0.1362E 03
	0.3067E-03	-0.6884E-05	-0.3318E-03	-0.6526E-03	-0.9566E-03	-0.1241E-02	-0.1494E-02	-0.1705E-02	-0.1877E-02	-0.2006E-02
25	-0.3020E 01	0.3226E 01	0.9484E 01	0.1459E 02	0.1789E 02	0.1908E 02	0.1757E 02	0.1243E 02	0.3064E 01	-0.1039E 02
	0.1008E-01	0.7452E-02	0.4726E-02	0.1863E-02	-0.1168E-02	-0.4395E-02	-0.7789E-02	-0.1137E-01	-0.1509E-01	-0.1892E-01

682

1900

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.7100E 01	0.1618E 02	0.2555E 02	0.3413E 02	0.4064E 02	0.4393E 02	0.4352E 02	0.3963E 02	0.3289E 02	0.2393E 02
	0.1900E-01	0.1510E-01	0.1101E-01	0.6832E-02	0.2057E-02	-0.2901E-02	-0.6203E-02	-0.1384E-01	-0.1977E-01	-0.2596E-01
27	0.2335E 02	0.2091E 02	0.2396E 02	0.1857E 02	0.1237E 02	0.1429E 02	0.1543E 02	0.1124E 02	0.1365E 02	0.1061E 02
	0.2972E-01	0.2358E-01	0.1714E-01	0.1040E-01	0.3360E-02	-0.3960E-02	-0.1154E-01	-0.1936E-01	-0.2739E-01	-0.3563E-01
28	0.1853E 02	0.2132E 02	0.1826E 02	0.2016E 02	0.1554E 02	0.1675E 02	0.1243E 02	0.1460E 02	0.1142E 02	0.1473E 02
	0.2972E-01	0.2358E-01	0.1714E-01	0.1040E-01	0.3360E-02	-0.3960E-02	-0.1154E-01	-0.1936E-01	-0.2739E-01	-0.3563E-01
29	0.2311E 01	-0.9119E 01	-0.1901E 02	-0.2663E 02	-0.3186E 02	-0.3479E 02	-0.3607E 02	-0.3647E 02	-0.3660E 02	-0.3685E 02
	0.1632E-01	0.1060E-01	0.4866E-02	-0.8443E-03	-0.6513E-02	-0.1213E-01	-0.1767E-01	-0.2314E-01	-0.2853E-01	-0.3383E-01
30	-0.2701E 02	-0.4483E 02	-0.5998E 02	-0.7263E 02	-0.8309E 02	-0.9163E 02	-0.9837E 02	-0.1034E 03	-0.1069E 03	-0.1091E 03
	0.6198E-02	0.1933E-02	-0.2246E-02	-0.6304E-02	-0.1021E-01	-0.1395E-01	-0.1748E-01	-0.2079E-01	-0.2385E-01	-0.2665E-01
31	-0.2910E 02	-0.4445E 02	-0.6061E 02	-0.7760E 02	-0.9489E 02	-0.1116E 03	-0.1268E 03	-0.1394E 03	-0.1483E 03	-0.1526E 03
	0.9074E-03	-0.1261E-02	-0.3603E-02	-0.5490E-02	-0.7493E-02	-0.9379E-02	-0.1110E-01	-0.1262E-01	-0.1390E-01	-0.1492E-01
32	-0.1689E 02	-0.3402E 02	-0.5369E 02	-0.7534E 02	-0.9812E 02	-0.1202E 03	-0.1411E 03	-0.1562E 03	-0.1664E 03	-0.1683E 03
	-0.5312E-03	-0.1311E-02	-0.2119E-02	-0.2934E-02	-0.3733E-02	-0.4483E-02	-0.5144E-02	-0.5675E-02	-0.6044E-02	-0.6227E-02
33	-0.1184E 02	-0.2889E 02	-0.4839E 02	-0.6934E 02	-0.9075E 02	-0.1112E 03	-0.1285E 03	-0.1409E 03	-0.1472E 03	-0.1471E 03
	-0.4649E-03	-0.8770E-03	-0.1320E-02	-0.1778E-02	-0.2232E-02	-0.2660E-02	-0.3031E-02	-0.3314E-02	-0.3485E-02	-0.3529E-02
34	-0.3730E 02	-0.4145E 02	-0.4944E 02	-0.5686E 02	-0.6059E 02	-0.6369E 02	-0.5667E 02	-0.5852E 02	-0.5047E 02	-0.4710E 02
	-0.7650E-04	-0.1869E-03	-0.3015E-03	-0.4172E-03	-0.5302E-03	-0.6364E-03	-0.7297E-03	-0.8050E-03	-0.8568E-03	-0.8825E-03

SE,DE /T

1	-0.6036E 01	-0.1218E 02	-0.9362E 01	-0.1495E 02	-0.1101E 02	-0.1504E 02	-0.9310E 01	-0.1136E 02	-0.3670E 01	-0.3931E 01	X_1
2	0.5114E 01	-0.4336E-00	-0.8019E 01	-0.1349E 02	-0.2064E 02	-0.2491E 02	-0.3055E 02	-0.3289E 02	-0.3671E 02	-0.3705E 02	
3	0.9109E 01	0.1618E 02	0.2818E 02	0.3392E 02	0.4176E 02	0.4245E 02	0.4677E 02	0.4309E 02	0.4357E 02	0.3657E 02	X_2
4	0.3963E 02	0.5176E 02	0.6267E 02	0.7184E 02	0.7886E 02	0.8340E 02	0.8500E 02	0.8328E 02	0.7810E 02	0.6954E 02	
5	-0.1618E 02	-0.2054E 02	-0.2646E 02	-0.3341E 02	-0.4084E 02	-0.4796E 02	-0.5364E 02	-0.5684E 02	-0.5689E 02	-0.5352E 02	X_3
6	0.2693E 03	0.6007E 02	-0.1457E 03	-0.3443E 03	-0.5328E 03	-0.7091E 03	-0.8702E 03	-0.1013E 04	-0.1133E 04	-0.1229E 04	
7	0.1069E 04	0.7024E 03	0.3274E 03	-0.4839E 02	-0.4325E 03	-0.8363E 03	-0.1264E 04	-0.1717E 04	-0.2194E 04	-0.2690E 04	
8	0.1469E 04	0.8769E 03	0.2624E 03	-0.3785E 03	-0.1051E 04	-0.1763E 04	-0.2516E 04	-0.3305E 04	-0.4117E 04	-0.4935E 04	
9	0.6272E 03	-0.1655E 03	-0.9240E 03	-0.1645E 04	-0.2326E 04	-0.2965E 04	-0.3557E 04	-0.4102E 04	-0.4596E 04	-0.5037E 04	

683

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1808E 03	-0.1544E 03	-0.1225E 03	-0.8650E 02	-0.4786E 02	-0.8241E 01	0.2049E 02	0.6651E 02	0.9826E 02	0.1245E 03
	-0.4252E-02	-0.3770E-02	-0.3178E-02	-0.2472E-02	-0.1685E-02	-0.8493E-03	0.2601E-08	0.8265E-03	0.1597E-02	0.2285E-02
2	-0.1793E 03	-0.1506E 03	-0.1232E 03	-0.1036E 03	-0.6897E 02	-0.3334E 02	0.3295E 01	0.3838E 02	0.7000E 02	0.9861E 02
	-0.6936E-02	-0.6543E-02	-0.5967E-02	-0.5231E-02	-0.4361E-02	-0.3392E-02	-0.2366E-02	-0.1327E-02	-0.3182E-03	0.6231E-03
3	-0.1575E 03	-0.1500E 03	-0.1384E 03	-0.1227E 03	-0.1032E 03	-0.8042E 02	-0.5507E 02	-0.2820E 02	-0.8171E 00	0.2622E 02
	-0.1587E-01	-0.1625E-01	-0.1632E-01	-0.1607E-01	-0.1559E-01	-0.1485E-01	-0.1391E-01	-0.1284E-01	-0.1169E-01	-0.1051E-01
4	-0.3385E 02	-0.1960E 02	-0.1351E 02	0.3353E 01	0.8921E 01	0.2039E 02	0.2566E 02	0.3081E 02	0.3894E 02	0.3824E 02
	-0.9824E-03	-0.9263E-03	-0.8447E-03	-0.7399E-03	-0.6166E-03	-0.4791E-03	-0.3337E-03	-0.1866E-03	-0.4359E-04	0.8954E-04
5	-0.1284E 03	-0.1209E 03	-0.1280E 03	-0.1226E 03	-0.1141E 03	-0.1027E 03	-0.8827E 02	-0.7093E 02	-0.5101E 02	-0.2929E 02
	-0.2797E-01	-0.3027E-01	-0.3220E-01	-0.3375E-01	-0.3492E-01	-0.3574E-01	-0.3623E-01	-0.3644E-01	-0.3642E-01	-0.3622E-01
6	-0.4254E 02	-0.4602E 02	-0.5079E 02	-0.5287E 02	-0.5587E 02	-0.5666E 02	-0.5635E 02	-0.5519E 02	-0.5331E 02	-0.5068E 02
	-0.3453E-01	-0.3766E-01	-0.4461E-01	-0.4935E-01	-0.5385E-01	-0.5810E-01	-0.6207E-01	-0.6577E-01	-0.6920E-01	-0.7235E-01
7	0.2202E 02	0.2132E 02	0.1722E 02	0.1521E 02	0.9195E 01	0.5099E 01	-0.3231E 01	-0.9024E 01	-0.1868E 02	-0.2528E 02
	-0.3468E-01	-0.4303E-01	-0.5161E-01	-0.6039E-01	-0.6929E-01	-0.7825E-01	-0.8718E-01	-0.9602E-01	-0.1046E-00	-0.1130E-00
8	0.2316E 02	0.1943E 02	0.1784E 02	0.1262E 02	0.9397E 01	0.1965E 01	-0.3289E 01	-0.1252E 02	-0.1881E 02	-0.2890E 02
	-0.3468E-01	-0.4303E-01	-0.5161E-01	-0.6039E-01	-0.6929E-01	-0.7825E-01	-0.8718E-01	-0.9602E-01	-0.1046E-00	-0.1130E-00
9	0.1504E 02	0.1130E 02	0.5361E 01	-0.2512E 01	-0.1092E 02	-0.1866E 02	-0.2594E 02	-0.3402E 02	-0.4353E 02	-0.5358E 02
	-0.2639E-01	-0.3185E-01	-0.3743E-01	-0.4308E-01	-0.4873E-01	-0.5434E-01	-0.5985E-01	-0.6521E-01	-0.7037E-01	-0.7527E-01
10	-0.2946E 02	-0.3530E 02	-0.3937E 02	-0.4135E 02	-0.4325E 02	-0.4708E 02	-0.5210E 02	-0.5536E 02	-0.5521E 02	-0.5326E 02
	-0.1968E-01	-0.2254E-01	-0.2534E-01	-0.2805E-01	-0.3065E-01	-0.3312E-01	-0.3544E-01	-0.3757E-01	-0.3950E-01	-0.4123E-01
11	-0.9911E 02	-0.9595E 02	-0.9379E 02	-0.9255E 02	-0.8957E 02	-0.8155E 02	-0.6923E 02	-0.5702E 02	-0.4763E 02	-0.3882E 02
	-0.1489E-01	-0.1584E-01	-0.1662E-01	-0.1722E-01	-0.1762E-01	-0.1781E+01	-0.1781E-01	-0.1764E-01	-0.1730E-01	-0.1683E-01
12	-0.1795E 03	-0.1794E 03	-0.1781E 03	-0.1657E 03	-0.1384E 03	-0.1165E 03	-0.1014E 03	-0.8173E 02	-0.4980E 02	-0.1408E 02
	-0.1409E-01	-0.1434E-01	-0.1434E-01	-0.1408E-01	-0.1357E-01	-0.1283E-01	-0.1188E-01	-0.1074E-01	-0.9454E-02	-0.8050E-02
13	-0.1508E 03	-0.1597E 03	-0.1573E 03	-0.1530E 03	-0.1441E 03	-0.1275E 03	-0.1044E 03	-0.7971E 02	-0.5675E 02	-0.3393E 02
	-0.2280E-01	-0.2372E-01	-0.2431E-01	-0.2456E-01	-0.2445E-01	-0.2401E+01	-0.2327E-01	-0.2227E-01	-0.2106E-01	-0.1969E-01
14	-0.2451E 03	-0.2031E 03	-0.1323E 03	-0.9122E 02	-0.8560E 02	-0.6637E 02	-0.1475E 02	0.3268E 02	0.4893E 02	0.6017E 02
	-0.2677E-02	-0.2714E-02	-0.2608E-02	-0.2640E-02	-0.2544E-02	-0.2401E-02	-0.2213E-02	-0.1991E-02	-0.1747E-02	-0.1484E-02
15	-0.1039E 03	-0.1094E 03	-0.1107E 03	-0.1076E 03	-0.1022E 03	-0.9643E 02	-0.8994E 02	-0.8008E 02	-0.6572E 02	-0.4907E 02
	-0.3534E-01	-0.3810E-01	-0.4056E-01	-0.4270E-01	-0.4452E-01	-0.4601E-01	-0.4720E-01	-0.4809E-01	-0.4872E-01	-0.4913E-01
16	-0.1541E 02	-0.1561E 02	-0.1744E 02	-0.2095E 02	-0.2502E 02	-0.2864E 02	-0.3214E 02	-0.3679E 02	-0.4316E 02	-0.5030E 02
	-0.4486E-01	-0.5027E-01	-0.5566E-01	-0.6101E-01	-0.6628E-01	-0.7145E-01	-0.7649E+01	-0.8137E-01	-0.8606E-01	-0.9052E-01
17	0.3697E 02	0.3338E 02	0.3719E 02	0.3069E 02	0.3075E 02	0.1984E 02	0.1524E 02	0.1183E-00	-0.7956E 01	-0.2575E 02
	-0.5090E-01	-0.5941E-01	-0.6834E-01	-0.7763E-01	-0.8726E-01	-0.9715E-01	-0.1072E-00	-0.1173E-00	-0.1274E-00	-0.1372E-00
18	0.3163E 02	0.3678E 02	0.3202E 02	0.3433E 02	0.2595E 02	0.2387E 02	0.1090E 02	0.4586E 01	-0.1183E 02	-0.2093E 02
	-0.5090E-01	-0.5941E-01	-0.6834E-01	-0.7763E-01	-0.8726E-01	-0.9715E-01	-0.1072E-00	-0.1173E-00	-0.1274E-00	-0.1372E-00
19	-0.1465E 02	-0.2622E 02	-0.3045E 02	-0.5038E 02	-0.6091E 02	-0.6934E 02	-0.7537E 02	-0.7900E 02	-0.8024E 02	-0.7908E 02
	-0.4583E-01	-0.5214E-01	-0.5837E-01	-0.6444E-01	-0.7027E-01	-0.7580E-01	-0.8099E-01	-0.8580E-01	-0.9021E-01	-0.9422E-01
20	-0.1150E 03	-0.1309E 03	-0.1430E 03	-0.1503E 03	-0.1539E 03	-0.1519E 03	-0.1441E 03	-0.1305E 03	-0.1116E 03	-0.8917E 02
	-0.3670E-01	-0.4037E-01	-0.4367E-01	-0.4652E-01	-0.4889E-01	-0.5076E-01	-0.5213E-01	-0.5303E-01	-0.5350E-01	-0.5359E-01
21	-0.1869E 03	-0.1841E 03	-0.1773E 03	-0.1659E 03	-0.1501E 03	-0.1309E 03	-0.1098E 03	-0.8848E 02	-0.6779E 02	-0.4743E 02
	-0.2379E-01	-0.2507E-01	-0.2596E-01	-0.2646E-01	-0.2658E-01	-0.2635E-01	-0.2580E-01	-0.2499E-01	-0.2394E-01	-0.2270E-01
22	-0.2188E 03	-0.1976E 03	-0.1671E 03	-0.1378E 03	-0.1116E 03	-0.8405E 02	-0.6091E 02	-0.4489E 02	-0.2889E 02	-0.1459E 02
	-0.1462E-01	-0.1494E-01	-0.1498E-01	-0.1478E-01	-0.1438E-01	-0.1379E-01	-0.1307E-01	-0.1222E-01	-0.1128E-01	-0.1026E-01
23	-0.1084E 03	-0.1058E 03	-0.1025E 03	-0.9799E 02	-0.9197E 02	-0.8479E 02	-0.7709E 02	-0.6961E 02	-0.6273E 02	-0.5561E 02
	-0.1615E-01	-0.1752E-01	-0.1870E-01	-0.1967E-01	-0.2044E-01	-0.2099E-01	-0.2134E-01	-0.2149E-01	-0.2146E-01	-0.2124E-01
24	-0.1051E 03	-0.7441E 02	-0.6801E 02	-0.4106E 02	-0.6078E 01	-0.2446E 01	0.3653E 01	0.3268E 02	0.4004E 02	0.3774E 02
	-0.2088E-02	-0.2128E-02	-0.2133E-02	-0.2101E-02	-0.2039E-02	-0.1956E-02	-0.1852E-02	-0.1729E-02	-0.1594E-02	-0.1449E-02
25	-0.2668E 02	-0.4374E 02	-0.5937E 02	-0.7430E 02	-0.8653E 02	-0.9579E 02	-0.1012E 03	-0.1022E 03	-0.9868E 02	-0.9173E 02
	-0.2280E-01	-0.2667E-01	-0.3044E-01	-0.3404E-01	-0.3741E-01	-0.4050E-01	-0.4326E-01	-0.4567E-01	-0.4773E-01	-0.4942E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1310E 02	0.6330E 00	-0.1280E 02	-0.2647E 02	-0.3905E 02	-0.4904E 02	-0.5893E 02	-0.6615E 02	-0.7177E 02	-0.7582E 02
	-0.3235E-01	-0.3886E-01	-0.4542E-01	-0.5193E-01	-0.5832E-01	-0.6451E-01	-0.7043E-01	-0.7603E-01	-0.8127E-01	-0.8612E-01
27	0.1395E 02	0.1128E 02	0.1432E 02	0.1094E 02	0.1160E 02	0.4840E 01	0.2570E 01	-0.7716E 01	-0.1319E 02	-0.2623E 02
	-0.4407E-01	-0.5269E-01	-0.6148E-01	-0.7042E-01	-0.7948E-01	-0.8862E-01	-0.9777E-01	-0.1069E-00	-0.1158E-00	-0.1245E-00
28	0.1231E 02	0.1595E 02	0.1307E 02	0.1546E 02	0.1034E 02	0.3770E 01	0.1146E 01	-0.2952E 01	-0.1493E 02	-0.2176E 02
	-0.4407E-01	-0.5269E-01	-0.6148E-01	-0.7042E-01	-0.7948E-01	-0.8862E-01	-0.9777E-01	-0.1069E-00	-0.1158E-00	-0.1245E-00
29	-0.3739E 02	-0.3824E 02	-0.3941E 02	-0.4081E 02	-0.4228E 02	-0.4358E 02	-0.4448E 02	-0.4488E 02	-0.4482E 02	-0.4442E 02
	-0.3904E-01	-0.4414E-01	-0.4911E-01	-0.5373E-01	-0.5857E-01	-0.6303E-01	-0.6729E-01	-0.7132E-01	-0.7513E-01	-0.7870E-01
30	-0.1101E 03	-0.1101E 03	-0.1084E 03	-0.1045E 03	-0.9786E 02	-0.8837E 02	-0.7603E 02	-0.6101E 02	-0.4347E 02	-0.2372E 02
	-0.2917E-01	-0.3141E-01	-0.3333E-01	-0.3495E-01	-0.3625E-01	-0.3725E-01	-0.3797E-01	-0.3845E-01	-0.3873E-01	-0.3887E-01
31	-0.1515E 03	-0.1449E 03	-0.1332E 03	-0.1171E 03	-0.9728E 02	-0.7452E 02	-0.4920E 02	-0.2211E 02	0.6097E 01	0.3412E 02
	-0.1564E-01	-0.1607E-01	-0.1621E-01	-0.1606E-01	-0.1566E-01	-0.1503E-01	-0.1423E-01	-0.1330E-01	-0.1231E-01	-0.1131E-01
32	-0.1627E 03	-0.1495E 03	-0.1277E 03	-0.1002E 03	-0.6769E 02	-0.3245E 02	0.4249E 01	0.3900E 02	0.6924E 02	0.9496E 02
	-0.6211E-02	-0.5991E-02	-0.5574E-02	-0.4977E-02	-0.4230E-02	-0.3373E-02	-0.2455E-02	-0.1528E-02	-0.6422E-03	0.1616E-03
33	-0.1407E 03	-0.1274E 03	-0.1071E 03	-0.8044E 02	-0.4883E 02	-0.1450E 02	0.1966E 02	0.5080E 02	0.7672E 02	0.9614E 02
	-0.3439E-02	-0.3211E-02	-0.2849E-02	-0.2367E-02	-0.1786E-02	-0.1141E-02	-0.4689E-03	0.1884E-03	0.7950E-03	0.1323E-02
34	-0.3767E 02	-0.2359E 02	-0.1729E 02	0.1147E-00	0.6098E 01	0.1829E 02	0.2386E 02	0.2936E 02	0.3745E 02	0.3648E 02
	-0.8722E-03	-0.8484E-03	-0.7891E-03	-0.7040E-03	-0.5981E-03	-0.4765E-03	-0.3465E-03	-0.2152E-03	-0.8960E-04	0.2405E-04

SF,BM /T

1	0.5033E 01	0.5375E 01	0.1404E 02	0.1334E 02	0.2039E 02	0.1779E 02	0.2263E 02	0.1754E 02	0.1970E 02	0.1224E 02
2	-0.3892E 02	-0.3689E 02	-0.3633E 02	-0.3162E 02	-0.2882E 02	-0.2208E 02	-0.1778E 02	-0.9453E 01	-0.3864E 01	0.5544E 01
3	0.3442E 02	0.2529E 02	0.2169E 02	0.1169E 02	0.7962E 01	-0.1677E 01	-0.4618E 01	-0.1335E 02	-0.1519E 02	-0.2284E 02
4	0.5789E 02	0.4351E 02	0.2691E 02	0.8712E 01	-0.1040E 02	-0.2965E 02	-0.4822E 02	-0.6528E 02	-0.8016E 02	-0.9236E 02
5	-0.4662E 02	-0.3603E 02	-0.2179E 02	-0.4313E 01	0.1557E 02	0.3666E 02	0.5741E 02	0.7631E 02	0.9220E 02	0.1044E 03
6	-0.1300E 04	-0.1348E 04	-0.1374E 04	-0.1382E 04	-0.1373E 04	-0.1351E 04	-0.1319E 04	-0.1281E 04	-0.1241E 04	-0.1204E 04
7	-0.3193E 04	-0.3695E 04	-0.4205E 04	-0.4723E 04	-0.5229E 04	-0.5697E 04	-0.6123E 04	-0.6528E 04	-0.6923E 04	-0.7291E 04
8	-0.5734E 04	-0.6497E 04	-0.7198E 04	-0.7809E 04	-0.8309E 04	-0.8687E 04	-0.8944E 04	-0.9086E 04	-0.9129E 04	-0.9085E 04
9	-0.5421E 04	-0.5746E 04	-0.6006E 04	-0.6201E 04	-0.6326E 04	-0.6380E 04	-0.6363E 04	-0.6277E 04	-0.6129E 04	-0.5930E 04

685

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1443E 03	0.1563E 03	0.1577E 03	0.1543E 03	0.1404E 03	0.1102E 03	0.9223E 02	0.6134E 02	0.2836E 02	-0.4914E 01
	0.2864E-02	0.3307E-02	0.3590E-02	0.3702E-02	0.3641E-02	0.3413E-02	0.3038E-02	0.2537E-02	0.1941E-02	0.1280E-02
2	0.1214E 03	0.1396E 03	0.1492E 03	0.1524E 03	0.1480E 03	0.1360E 03	0.1186E 03	0.9425E 02	0.6746E 02	0.3701E 02
	0.1459E-02	0.2151E-02	0.2663E-02	0.2969E-02	0.3055E-02	0.2918E-02	0.2566E-02	0.2016E-02	0.1295E-02	0.4335E-03
3	0.5211E 02	0.7593E 02	0.9657E 02	0.1128E 03	0.1232E 03	0.1273E 03	0.1270E 03	0.1231E 03	0.1116E 03	0.9468E 02
	-0.9377E-02	-0.8351E-02	-0.7502E-02	-0.6891E-02	-0.6566E-02	-0.6562E-02	-0.6900E-02	-0.7587E-02	-0.8613E-02	-0.9956E-02
4	0.4037E 02	0.7380E 02	0.2843E 02	0.1904E 02	0.1118E 02	0.5933E 01	-0.6878E 01	-0.9517E 01	-0.2292E 02	-0.2658E 02
	0.2079E-03	0.3054E-03	0.3777E-03	0.4207E-03	0.4326E-03	0.4130E-03	0.3627E-03	0.2848E-03	0.1823E-03	0.6036E-04
5	-0.6325E 01	0.1540E 02	0.3660E 02	0.5612E 02	0.7319E 02	0.8681E 02	0.9598E 02	0.9997E 02	0.9844E 02	0.9132E 02
	-0.3593E-01	-0.3561E-01	-0.3535E-01	-0.3524E-01	-0.3534E-01	-0.3571E-01	-0.3641E-01	-0.3747E-01	-0.3889E-01	-0.4068E-01
6	-0.4716E 02	-0.4279E 02	-0.3786E 02	-0.3278E 02	-0.2793E 02	-0.2355E 02	-0.1983E 02	-0.1707E 02	-0.1571E 02	-0.1614E 02
	-0.7524E-01	-0.7790E-01	-0.8034E-01	-0.8260E-01	-0.8473E-01	-0.8673E-01	-0.8864E-01	-0.9049E-01	-0.9227E-01	-0.9401E-01
7	-0.3591E 02	-0.4289E 02	-0.5344E 02	-0.5952E 02	-0.6851E 02	-0.7247E 02	-0.7937E 02	-0.8092E 02	-0.8514E 02	-0.8319E 02
	-0.1209E-00	-0.1284E-00	-0.1353E-00	-0.1415E-00	-0.1470E-00	-0.1518E-00	-0.1557E-00	-0.1588E-00	-0.1609E-00	-0.1622E-00
8	-0.3575E 02	-0.4634E 02	-0.5203E 02	-0.6256E 02	-0.6729E 02	-0.7484E 02	-0.7722E 02	-0.8246E 02	-0.8197E 02	-0.8389E 02
	-0.1209E-00	-0.1284E-00	-0.1353E-00	-0.1415E-00	-0.1470E-00	-0.1518E-00	-0.1557E-00	-0.1588E-00	-0.1609E-00	-0.1622E-00
9	-0.6273E 02	-0.7048E 02	-0.7762E 02	-0.8508E 02	-0.9280E 02	-0.9955E 02	-0.1037E 03	-0.1046E 03	-0.1025E 03	-0.9912E 02
	-0.7986E-01	-0.8409E-01	-0.8795E-01	-0.9139E-01	-0.9439E-01	-0.9692E-01	-0.9896E-01	-0.1005E-00	-0.1015E-00	-0.1021E-00
10	-0.5231E 02	-0.5311E 02	-0.5389E 02	-0.5258E 02	-0.4873E 02	-0.4372E 02	-0.3959E 02	-0.3763E 02	-0.3728E 02	-0.3640E 02
	-0.4274E-01	-0.4405E-01	-0.4516E-01	-0.4608E-01	-0.4684E-01	-0.4744E-01	-0.4791E-01	-0.4828E-01	-0.4855E-01	-0.4873E-01
11	-0.2665E 02	-0.1039E 02	0.7097E 01	0.2267E 02	0.3504E 02	0.4451E 02	0.5208E 02	0.5880E 02	0.6446E 02	0.6690E 02
	-0.1624E-01	-0.1556E-01	-0.1484E-01	-0.1414E-01	-0.1349E-01	-0.1295E-01	-0.1254E-01	-0.1229E-01	-0.1222E-01	-0.1235E-01
12	0.1496E 02	0.4059E 02	0.6969E 02	0.9855E 02	0.1193E 03	0.1328E 03	0.1463E 03	0.1592E 03	0.1630E 03	0.1543E 03
	-0.6586E-02	-0.5118E-02	-0.3705E-02	-0.2404E-02	-0.1272E-02	-0.3573E-03	0.3062E-03	0.6865E-03	0.7565E-03	0.5032E-03
13	-0.7954E 01	0.2129E 02	0.5040E 02	0.7575E 02	0.9569E 02	0.1102E 03	0.1201E 03	0.1262E 03	0.1286E 03	0.1253E 03
	-0.1822E-01	-0.1672E-01	-0.1527E-01	-0.1395E-01	-0.1282E-01	-0.1196E-01	-0.1139E-01	-0.1116E-01	-0.1128E-01	-0.1176E-01
14	0.9105E 02	0.1116E 03	0.9370E 02	0.6614E 02	0.6988E 02	0.9379E 02	0.9255E 02	0.5665E 02	0.2502E 02	0.2261E 02
	-0.1204E-02	-0.9262E-03	-0.6674E-03	-0.4318E-03	-0.2205E-03	-0.4473E-04	0.7842E-04	0.1408E-03	0.1465E-03	0.9885E-04
15	-0.3352E 02	-0.2046E 02	-0.8670E 01	0.3398E 01	0.1572E 02	0.2660E 02	0.3386E 02	0.3621E 02	0.3432E 02	0.3049E 02
	-0.4937E-01	-0.4948E-01	-0.4954E-01	-0.4958E-01	-0.4966E-01	-0.4981E-01	-0.5008E-01	-0.5050E-01	-0.5107E-01	-0.5180E-01
16	-0.5672E 02	-0.6195E 02	-0.6678E 02	-0.7217E 02	-0.7805E 02	-0.8321E 02	-0.8614E 02	-0.8614E 02	-0.8393E 02	-0.8117E 02
	-0.9470E-01	-0.9850E-01	-0.1022E-00	-0.1054E-00	-0.1083E-00	-0.1107E-00	-0.1128E-00	-0.1145E-00	-0.1158E-00	-0.1167E-00
17	-0.3580E 02	-0.5444E 02	-0.6390E 02	-0.8021E 02	-0.8613E 02	-0.9821E 02	-0.9993E 02	-0.1078E 03	-0.1052E 03	-0.1083E 03
	-0.1467E-00	-0.1557E-00	-0.1640E-00	-0.1715E-00	-0.1780E-00	-0.1836E-00	-0.1881E-00	-0.1914E-00	-0.1936E-00	-0.1947E-00
18	-0.3937E 02	-0.4949E 02	-0.6736E 02	-0.7533E 02	-0.8967E 02	-0.9357E 02	-0.1037E 03	-0.1035E 03	-0.1091E 03	-0.1043E 03
	-0.1467E-00	-0.1557E-00	-0.1640E-00	-0.1715E-00	-0.1780E-00	-0.1836E-00	-0.1881E-00	-0.1914E-00	-0.1936E-00	-0.1947E-00
19	-0.7503E 02	-0.7135E 02	-0.6622E 02	-0.6359E 02	-0.6182E 02	-0.6135E 02	-0.6173E 02	-0.6290E 02	-0.6513E 02	-0.6855E 02
	-0.9782E-01	-0.1010E-00	-0.1039E-00	-0.1065E-00	-0.1087E-00	-0.1107E-00	-0.1123E-00	-0.1137E-00	-0.1148E-00	-0.1156E-00
20	-0.6523E 02	-0.4114E 02	-0.1773E 02	0.4211E 01	0.2354E 02	0.3856E 02	0.4784E 02	0.5131E 02	0.5002E 02	0.4515E 02
	-0.5338E-01	-0.5295E-01	-0.5240E-01	-0.5181E-01	-0.5126E-01	-0.5082E-01	-0.5054E-01	-0.5046E-01	-0.5060E-01	-0.5094E-01
21	-0.2659E 02	-0.5205E 01	0.1576E 02	0.3566E 02	0.5362E 02	0.6983E 02	0.8481E 02	0.9780E 02	0.1073E 03	0.1123E 03
	-0.2132E-01	-0.1986E-01	-0.1837E-01	-0.1693E-01	-0.1558E-01	-0.1438E-01	-0.1338E-01	-0.1262E-01	-0.1215E-01	-0.1199E-01
22	-0.5794E 01	0.4072E 01	0.1470E 02	0.2212E 02	0.3410E 02	0.5190E 02	0.6745E 02	0.8359E 02	0.1041E 03	0.1205E 03
	-0.9166E-02	-0.8031E-02	-0.6877E-02	-0.5730E-02	-0.4617E-02	-0.3570E-02	-0.2625E-02	-0.1822E-02	-0.1200E-02	-0.8012E-03
23	-0.4705E 02	-0.3678E 02	-0.2529E 02	-0.1351E 02	-0.2327E 01	0.8387E 01	0.1930E 02	0.3006E 02	0.3948E 02	0.4674E 02
	-0.2085E-01	-0.2033E-01	-0.1962E-01	-0.1898E-01	-0.1824E-01	-0.1751E-01	-0.1681E-01	-0.1620E-01	-0.1569E-01	-0.1532E-01
24	0.5168E 02	0.4187E 02	0.2128E 02	0.3077E 02	0.2951E 02	0.7348E 01	0.1214E 02	0.1873E 02	-0.3327E 01	-0.8196E 01
	-0.1293E-02	-0.1133E-02	-0.9721E-03	-0.8083E-03	-0.6506E-03	-0.5052E-03	-0.3706E-03	-0.2558E-03	-0.1706E-03	-0.1147E-03
25	-0.8281E 02	-0.7293E 02	-0.6263E 02	-0.5231E 02	-0.4260E 02	-0.3477E 02	-0.3007E 02	-0.2870E 02	-0.2985E 02	-0.3248E 02
	-0.5078E-01	-0.5184E-01	-0.5265E-01	-0.5324E-01	-0.5366E-01	-0.5396E-01	-0.5415E-01	-0.5427E-01	-0.5433E-01	-0.5431E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.7843E 02	-0.8007E 02	-0.8147E 02	-0.8327E 02	-0.8571E 02	-0.8846E 02	-0.9007E 02	-0.9298E 02	-0.9456E 02	-0.9575E 02
	-0.9056E-01	-0.9457E-01	-0.9816E-01	-0.1013E-00	-0.1041E-00	-0.1064E-00	-0.1083E-00	-0.1097E-00	-0.1107E-00	-0.1113E-00
27	-0.3363E 02	-0.4776E 02	-0.5509E 02	-0.6813E 02	-0.7322E 02	-0.8322E 02	-0.8448E 02	-0.9018E 02	-0.8661E 02	-0.8738E 02
	-0.1329E-00	-0.1408E-00	-0.1480E-00	-0.1546E-00	-0.1604E-00	-0.1654E-00	-0.1694E-00	-0.1725E-00	-0.1746E-00	-0.1758E-00
28	-0.3580E 02	-0.4366E 02	-0.5775E 02	-0.6446E 02	-0.7645E 02	-0.8010E 02	-0.8841E 02	-0.8770E 02	-0.9133E 02	-0.8562E 02
	-0.1329E-00	-0.1408E-00	-0.1480E-00	-0.1546E-00	-0.1604E-00	-0.1654E-00	-0.1694E-00	-0.1725E-00	-0.1746E-00	-0.1758E-00
29	-0.4369E 02	-0.4259E 02	-0.4062E 02	-0.3789E 02	-0.3438E 02	-0.3040E 02	-0.2647E 02	-0.2318E 02	-0.2112E 02	-0.2087E 02
	-0.8204E-01	-0.8515E-01	-0.8805E-01	-0.9076E-01	-0.9329E-01	-0.9567E-01	-0.9792E-01	-0.1001E-00	-0.1021E-00	-0.1041E-00
30	-0.2322E 01	0.1971E 02	0.4106E 02	0.6034E 02	0.7643E 02	.8830E 02	0.9514E 02	0.9619E 02	0.9084E 02	0.7883E 02
	-0.3892E-01	-0.3896E-01	-0.3909E-01	-0.3936E-01	-0.3986E-01	-.4064E-01	-0.4175E-01	-0.4321E-01	-0.4501E-01	-0.4715E-01
31	0.6060E 02	0.8423E 02	0.1038E 03	0.1193E 03	0.1265E 03	.1276E 03	0.1216E 03	0.1088E 03	0.9039E 02	0.6794E 02
	-0.1038E-01	-0.9570E-02	-0.8977E-02	-0.8630E-02	-0.8583E-02	.8862E-02	-0.9477E-02	-0.1042E-01	-0.1166E-01	-0.1317E-01
32	0.1133E 03	0.1255E 03	0.1281E 03	0.1236E 03	0.1115E 03	.9321E 02	0.7181E 02	0.4662E 02	0.2248E 02	-0.2042E 01
	0.8449E-03	0.1371E-02	0.1711E-02	0.1849E-02	0.1783E-02	.1525E-02	0.1095E-02	0.5208E-03	-0.1658E-03	-0.9322E-03
33	0.1083E 03	0.1123E 03	0.1081E 03	0.9653E 02	0.7931E 02	.5849E 02	0.3614E 02	0.1407E 02	-0.6457E 01	-0.2470E 02
	0.1749E-02	0.2051E-02	0.2214E-02	0.2236E-02	0.2125E-02	0.1898E-02	0.1576E-02	0.1184E-02	0.7466E-03	0.2851E-03
34	0.3827E 02	0.2700E 02	0.2520E 02	0.1512E 02	0.7002E 01	0.1727E 01	-0.1088E 02	-0.1270E 02	-0.2521E 02	-0.2738E 02
	0.1208E-03	0.1948E-03	0.2428E-03	0.2619E-03	0.2524E-03	0.2157E-03	0.1544E-03	0.7312E-04	-0.2446E-04	-0.1329E-03

SF,DM /T

1	0.1265E 02	0.4320E 01	0.4493E 01	-0.3445E 01	-0.2463E 01	-0.8973E 01	-0.6165E 01	-0.1046E 02	-0.5602E 01	-0.8204E 01
2	0.1141E 02	0.2064E 02	0.2574E 02	0.3401E 02	0.3752E 02	0.4364E 02	0.4399E 02	0.4641E 02	0.4252E 02	0.4095E 02
3	-0.2351E 02	-0.3017E 02	-0.2999E 02	-0.3607E 02	-0.3521E 02	-0.4045E 02	-0.3817E 02	-0.4150E 02	-0.3668E 02	-0.3713E 02
4	-0.1014E 03	-0.1069E 03	-0.1085E 03	-0.1061E 03	-0.1001E 03	-0.9082E 02	-0.7916E 02	-0.6592E 02	-0.5198E 02	-0.3816E 02
5	0.1123E 03	0.1159E 03	0.1146E 03	0.1094E 03	0.1011E 03	0.9066E 02	0.7942E 02	0.6838E 02	0.5834E 02	0.4979E 02
6	-0.1172E 04	-0.1151E 04	-0.1145E 04	-0.1159E 04	-0.1194E 04	-0.1249E 04	-0.1322E 04	-0.1410E 04	-0.1512E 04	-0.1625E 04
7	-0.7607E 04	-0.7863E 04	-0.8072E 04	-0.8248E 04	-0.8393E 04	-0.8511E 04	-0.8601E 04	-0.8657E 04	-0.8677E 04	-0.8669E 04
8	-0.8968E 04	-0.8802E 04	-0.8613E 04	-0.8427E 04	-0.8272E 04	-0.8163E 04	-0.8104E 04	-0.8102E 04	-0.8159E 04	-0.8266E 04
9	-0.5700E 04	-0.5460E 04	-0.5236E 04	-0.5062E 04	-0.4936E 04	-0.4912E 04	-0.4998E 04	-0.5205E 04	-0.5536E 04	-0.5986E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.3656E 02	-0.6424E 02	-0.2570E 02	-0.9220E 02	-0.1036E 03	-0.9300E 02	-0.8642E 02	-0.6805E 02	-0.4652E 02	-0.2466E 02
	0.5895E-03	-0.8527E-04	-0.6028E-03	-0.1217E-02	-0.1609E-02	-0.1864E-02	-0.1987E-02	-0.1998E-02	-0.1924E-02	-0.1793E-02
2	0.5247E 01	-0.2380E 02	-0.5009E 02	-0.7053E 02	-0.8595E 02	-0.9310E 02	-0.9545E 02	-0.9278E 02	-0.8642E 02	-0.7814E 02
	-0.5267E-03	-0.1533E-02	-0.2529E-02	-0.3463E-02	-0.4202E-02	-0.4985E-02	-0.5520E-02	-0.5925E-02	-0.6178E-02	-0.6301E-02
3	0.7303E 02	0.4758E 02	0.1960E 02	-0.9600E 01	-0.3877E 02	-0.6671E 02	-0.9221E 02	-0.1142E 03	-0.1319E 03	-0.1451E 03
	-0.1158E-01	-0.1341E-01	-0.1537E-01	-0.1739E-01	-0.1937E-01	-0.2123E-01	-0.2289E-01	-0.2431E-01	-0.2542E-01	-0.2618E-01
4	-0.2843E 02	-0.2669E 02	-0.2220E 02	-0.2141E 02	-0.1197E 02	-0.1508E 02	-0.1144E 02	-0.1042E 02	-0.1028E 02	-0.5541E 01
	-0.7556E-04	-0.2178E-03	-0.3586E-03	-0.4907E-03	-0.6076E-03	-0.7059E-03	-0.7826E-03	-0.8386E-03	-0.8744E-03	-0.8916E-03
5	0.7857E 02	0.6024E 02	0.3657E 02	0.8311E 01	-0.2328E 02	-0.5659E 02	-0.9004E 02	-0.1221E 03	-0.1515E 03	-0.1766E 03
	-0.4281E-01	-0.4522E-01	-0.4782E-01	-0.5052E-01	-0.5319E-01	-0.5573E-01	-0.5801E-01	-0.5993E-01	-0.6138E-01	-0.6228E-01
6	-0.1855E 02	-0.2285E 02	-0.2801E 02	-0.3626E 02	-0.4515E 02	-0.5540E 02	-0.6669E 02	-0.7836E 02	-0.8953E 02	-0.9930E 02
	-0.9569E-01	-0.9728E-01	-0.9874E-01	-0.1000E-00	-0.1011E-00	-0.1018E-00	-0.1022E-00	-0.1022E-00	-0.1017E-00	-0.1007E-00
7	-0.8350E 02	-0.7741E 02	-0.7420E 02	-0.6518E 02	-0.5971E 02	-0.4856E 02	-0.4134E 02	-0.2900E 02	-0.2179E 02	-0.1063E 02
	-0.1626E-00	-0.1621E-00	-0.1608E-00	-0.1588E-00	-0.1561E-00	-0.1527E-00	-0.1488E-00	-0.1446E-00	-0.1400E-00	-0.1353E-00
8	-0.7940E 02	-0.7741E 02	-0.6938E 02	-0.6474E 02	-0.5451E 02	-0.4809E 02	-0.3625E 02	-0.2897E 02	-0.1726E 02	-0.1149E 02
	-0.1626E-00	-0.1621E-00	-0.1608E-00	-0.1588E-00	-0.1561E-00	-0.1527E-00	-0.1488E-00	-0.1446E-00	-0.1400E-00	-0.1353E-00
9	-0.9545E 02	-0.9118E 02	-0.8490E 02	-0.7561E 02	-0.6391E 02	-0.5169E 02	-0.4061E 02	-0.3105E 02	-0.2248E 02	-0.1450E 02
	-0.1022E-00	-0.1018E-00	-0.1010E-00	-0.9978E-01	-0.9818E-01	-0.9623E-01	-0.9401E-01	-0.9157E-01	-0.8896E-01	-0.8623E-01
10	-0.3316E 02	-0.2813E 02	-0.2397E 02	-0.2223E 02	-0.2461E 02	-0.2654E 02	-0.2681E 02	-0.2584E 02	-0.2526E 02	-0.2565E 02
	-0.4883E-01	-0.4886E-01	-0.4881E-01	-0.4863E-01	-0.4846E-01	-0.4813E-01	-0.4769E-01	-0.4714E-01	-0.4648E-01	-0.4573E-01
11	0.6360E 02	0.5466E 02	0.4305E 02	0.3170E 02	0.2063E 02	0.7837E 01	-0.7693E 01	-0.2358E 02	-0.3651E 02	-0.4586E 02
	-0.1269E-01	-0.1322E-01	-0.1390E-01	-0.1470E-01	-0.1556E-01	-0.1644E-01	-0.1732E-01	-0.1816E-01	-0.1891E-01	-0.1956E-01
12	0.1389E 03	0.1213E 03	0.1006E 03	0.7453E 02	0.4430E 02	0.1592E 02	-0.5935E 01	-0.2598E 02	-0.5215E 02	-0.8264E 02
	-0.6283E-04	-0.9080E-03	-0.1987E-02	-0.3249E-02	-0.4632E-02	-0.6077E-02	-0.7535E-02	-0.8967E-02	-0.1034E-01	-0.1160E-01
13	0.1144E 03	0.9642E 02	0.7490E 02	0.5320E 02	0.3173E 02	0.8631E 01	-0.1676E 02	-0.4201E 02	-0.6386E 02	-0.8180E 02
	-0.1260E-01	-0.1374E-01	-0.1515E-01	-0.1673E-01	-0.1844E-01	-0.2019E-01	-0.2193E-01	-0.2360E-01	-0.2514E-01	-0.2650E-01
14	0.3373E 02	0.4068E 02	0.4133E 02	0.4039E 02	0.4159E 02	0.3455E 02	0.5008E 01	-0.3279E 02	-0.5130E 02	-0.5451E 02
	-0.3038E-05	-0.1595E-03	-0.3600E-03	-0.5949E-03	-0.8520E-03	-0.1122E-02	-0.1401E-02	-0.1676E-02	-0.1935E-02	-0.2171E-02
15	0.2672E 02	0.2268E 02	0.1601E 02	0.4913E 01	-0.9801E 01	-0.2531E 02	-0.3946E 02	-0.5247E 02	-0.6572E 02	-0.7950E 02
	-0.5267E-01	-0.5366E-01	-0.5472E-01	-0.5583E-01	-0.5691E-01	-0.5792E-01	-0.5880E-01	-0.5950E-01	-0.5998E-01	-0.6020E-01
16	-0.7910E 02	-0.7754E 02	-0.7519E 02	-0.7116E 02	-0.6605E 02	-0.6157E 02	-0.5905E 02	-0.5839E 02	-0.5851E 02	-0.5850E 02
	-0.1172E-00	-0.1173E-00	-0.1170E-00	-0.1164E-00	-0.1153E-00	-0.1139E-00	-0.1121E-00	-0.1100E-00	-0.1075E-00	-0.1047E-00
17	-0.1011E 03	-0.9991E 02	-0.8944E 02	-0.8608E 02	-0.7424E 02	-0.6961E 02	-0.5665E 02	-0.5107E 02	-0.3788E 02	-0.3270E 02
	-0.1946E-00	-0.1934E-00	-0.1912E-00	-0.1880E-00	-0.1839E-00	-0.1790E-00	-0.1734E-00	-0.1671E-00	-0.1604E-00	-0.1533E-00
18	-0.1051E 03	-0.9693E 02	-0.9339E 02	-0.8209E 02	-0.7803E 02	-0.6553E 02	-0.6022E 02	-0.4689E 02	-0.4130E 02	-0.2855E 02
	-0.1946E-00	-0.1934E-00	-0.1912E-00	-0.1880E-00	-0.1839E-00	-0.1790E-00	-0.1734E-00	-0.1671E-00	-0.1604E-00	-0.1533E-00
19	-0.7274E 02	-0.7678E 02	-0.7961E 02	-0.8062E 02	-0.7984E 02	-0.7762E 02	-0.7419E 02	-0.6958E 02	-0.6379E 02	-0.5697E 02
	-0.1161E-00	-0.1162E-00	-0.1159E-00	-0.1153E-00	-0.1141E-00	-0.1126E-00	-0.1105E-00	-0.1081E-00	-0.1053E-00	-0.1022E-00
20	0.3747E 02	0.2732E 02	0.1487E 02	0.7180E 00	-0.1378E 02	-0.2733E 02	-0.3936E 02	-0.4992E 02	-0.5918E 02	-0.6723E 02
	-0.5147E-01	-0.5214E-01	-0.5292E-01	-0.5373E-01	-0.5451E-01	-0.5521E-01	-0.5577E-01	-0.5615E-01	-0.5633E-01	-0.5627E-01
21	0.1125E 03	0.1079E 03	0.9906E 02	0.8635E 02	0.6946E 02	0.4845E 02	0.2445E 02	-0.1047E 01	-0.2702E 02	-0.5293E 02
	-0.1215E-01	-0.1263E-01	-0.1339E-01	-0.1441E-01	-0.1563E-01	-0.1699E-01	-0.1844E-01	-0.1992E-01	-0.2138E-01	-0.2273E-01
22	0.1299E 03	0.1366E 03	0.1374E 03	0.1285E 03	0.1139E 03	0.9554E 02	0.6958E 02	0.3596E 02	-0.1200E 01	-0.4061E 02
	-0.6569E-03	-0.7779E-03	-0.1161E-02	-0.1793E-02	-0.2644E-02	-0.3678E-02	-0.4861E-02	-0.6145E-02	-0.7477E-02	-0.8791E-02
23	0.5124E 02	0.5261E 02	0.5106E 02	0.4686E 02	0.3974E 02	0.2972E 02	0.1770E 02	0.4791E 01	-0.8197E 01	-0.2073E 02
	-0.1511E-01	-0.1507E-01	-0.1517E-01	-0.1541E-01	-0.1575E-01	-0.1617E-01	-0.1663E-01	-0.1712E-01	-0.1760E-01	-0.1805E-01
24	0.1153E 02	0.1547E 02	0.1386E 02	0.2817E 02	0.3300E 02	0.1734E 02	0.6066E 01	0.8584E 00	-0.1512E 02	-0.3021E 02
	-0.9155E-04	-0.1082E-03	-0.1627E-03	-0.2503E-03	-0.3703E-03	-0.5192E-03	-0.6883E-03	-0.8712E-03	-0.1062E-02	-0.1251E-02
25	-0.3566E 02	-0.3880E 02	-0.4172E 02	-0.4412E 02	-0.4522E 02	-0.4416E 02	-0.4056E 02	-0.3449E 02	-0.2634E 02	-0.1682E 02
	-0.5423E-01	-0.5406E-01	-0.5377E-01	-0.5334E-01	-0.5274E-01	-0.5198E-01	-0.5104E-01	-0.4995E-01	-0.4874E-01	-0.4743E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.9627E 02	-0.9545E 02	-0.9244E 02	-0.8605E 02	-0.7808E 02	-0.6723E 02	-0.5485E 02	-0.4173E 02	-0.2861E 02	-0.1612E 02
	-0.1113E-00	-0.1110E-00	-0.1101E-00	-0.1088E-00	-0.1071E-00	-0.1049E-00	-0.1024E-00	-0.9959E-01	-0.9658E-01	-0.9342E-01
27	-0.7892E 02	-0.7568E 02	-0.6363E 02	-0.5808E 02	-0.4529E 02	-0.4003E 02	-0.2840E 02	-0.2516E 02	-0.1605E 02	-0.1584E 02
	-0.1760E-00	-0.1754E-00	-0.1740E-00	-0.1719E-00	-0.1692E-00	-0.1659E-00	-0.1622E-00	-0.1582E-00	-0.1539E-00	-0.1494E-00
28	-0.8448E 02	-0.7440E 02	-0.6088E 02	-0.5748E 02	-0.5192E 02	-0.3949E 02	-0.3493E 02	-0.2416E 02	-0.2194E 02	-0.1387E 02
	-0.1760E-00	-0.1754E-00	-0.1740E-00	-0.1719E-00	-0.1692E-00	-0.1659E-00	-0.1622E-00	-0.1582E-00	-0.1539E-00	-0.1494E-00
29	-0.2293E 02	-0.2764E 02	-0.3505E 02	-0.4485E 02	-0.5642E 02	-0.6899E 02	-0.8184E 02	-0.9433E 02	-0.1059E 03	-0.1158E 03
	-0.1059E-00	-0.1077E-00	-0.1093E-00	-0.1107E-00	-0.1117E-00	-0.1125E-00	-0.1128E-00	-0.1126E-00	-0.1119E-00	-0.1106E-00
30	0.6044E 02	0.3659E 02	0.8189E 01	-0.2319E 02	-0.5630E 02	-0.8972E 02	-0.1218E 03	-0.1508E 03	-0.1749E 03	-0.1925E 03
	-0.4958E-01	-0.5221E-01	-0.5496E-01	-0.5779E-01	-0.6031E-01	-0.6266E-01	-0.6466E-01	-0.6618E-01	-0.6715E-01	-0.6748E-01
31	0.4282E 02	0.1621E 02	-0.1090E 02	-0.3749E 02	-0.6242E 02	-0.8460E 02	-0.1031E 03	-0.1173E 03	-0.1272E 03	-0.1330E 03
	-0.1488E-01	-0.1673E-01	-0.1864E-01	-0.2052E-01	-0.2229E-01	-0.2389E-01	-0.2525E-01	-0.2633E-01	-0.2710E-01	-0.2754E-01
32	-0.2421E 02	-0.4296E 02	-0.5656E 02	-0.6371E 02	-0.6601E 02	-0.6100E 02	-0.5305E 02	-0.4287E 02	-0.3318E 02	-0.2681E 02
	-0.1741E-02	-0.2549E-02	-0.3312E-02	-0.3995E-02	-0.4571E-02	-0.5031E-02	-0.5379E-02	-0.5632E-02	-0.5809E-02	-0.5926E-02
33	-0.3986E 02	-0.5066E 02	-0.5515E 02	-0.5344E 02	-0.4573E 02	-0.3356E 02	-0.1955E 02	-0.6482E 01	0.3661E 01	0.9650E 01
	-0.1769E-03	-0.6103E-03	-0.9875E-03	-0.1290E-02	-0.1508E-02	-0.1645E-02	-0.1718E-02	-0.1752E-02	-0.1770E-02	-0.1789E-02
34	-0.2794E 02	-0.2462E 02	-0.1876E 02	-0.1633E 02	-0.6367E 01	-0.9111E 01	-0.5205E 01	-0.4743E 01	-0.5459E 01	-0.2189E 01
	-0.2474E-03	-0.3616E-03	-0.4693E-03	-0.5658E-03	-0.6470E-03	-0.7121E-03	-0.7612E-03	-0.7970E-03	-0.8221E-03	-0.8385E-03

SE,DM /T

1	-0.2448E 01	-0.4694E 01	0.8989E 00	-0.1684E 01	0.3146E 01	-0.5543E 00	0.2634E 01	-0.2708E 01	-0.9882E 00	-0.7179E 01
2	0.3319E 02	0.2812E 02	0.1682E 02	0.8498E 01	-0.5628E 01	-0.1565E 02	-0.3031E 02	-0.3954E 02	-0.5251E 02	-0.5904E 02
3	-0.2889E 02	-0.2565E 02	-0.1841E 02	-0.6365E 01	0.9279E 01	0.1874E 02	0.3570E 02	0.4506E 02	0.6063E 02	0.6716E 02
4	-0.2535E 02	-0.1459E 02	-0.6859E 01	-0.2848E 01	-0.2941E 01	-0.7048E 01	-0.1452E 02	-0.2430E 02	-0.3513E 02	-0.4570E 02
5	0.4323E 02	0.3940E 02	0.3893E 02	0.4122E 02	0.4826E 02	0.5685E 02	0.6629E 02	0.7499E 02	0.8167E 02	0.8545E 02
6	-0.1745E 04	-0.1869E 04	-0.1988E 04	-0.2098E 04	-0.2191E 04	-0.2262E 04	-0.2309E 04	-0.2333E 04	-0.2336E 04	-0.2321E 04
7	-0.8648E 04	-0.8619E 04	-0.8574E 04	-0.8504E 04	-0.8411E 04	-0.8309E 04	-0.8201E 04	-0.8075E 04	-0.7912E 04	-0.7715E 04
8	-0.8412E 04	-0.8583E 04	-0.8760E 04	-0.8927E 04	-0.9073E 04	-0.9187E 04	-0.9256E 04	-0.9271E 04	-0.9233E 04	-0.9147E 04
9	-0.6543E 04	-0.7189E 04	-0.7900E 04	-0.8647E 04	-0.9396E 04	-0.1011E 05	-0.1075E 05	-0.1128E 05	-0.1168E 05	-0.1190E 05

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.5074E 01	0.1024E 02	0.2906E 02	0.2386E 02	0.2164E 02	0.1379E 02	0.1173E 01	-0.1491E 02	-0.3265E 02	-0.4985E 02
	-0.1635E-02	-0.1474E-02	-0.1332E-02	-0.1222E-02	-0.1159E-02	-0.1114E-02	-0.1103E-02	-0.1102E-02	-0.1089E-02	-0.1043E-02
2	-0.6728E 02	-0.5730E 02	-0.4737E 02	-0.4075E 02	-0.3715E 02	-0.3665E 02	-0.3898E 02	-0.4075E 02	-0.4292E 02	-0.4210E 02
	-0.6309E-02	-0.6217E-02	-0.6042E-02	-0.5738E-02	-0.5497E-02	-0.5142E-02	-0.4733E-02	-0.4265E-02	-0.3731E-02	-0.3128E-02
3	-0.1538E 03	-0.1500E 03	-0.1577E 03	-0.1527E 03	-0.1430E 03	-0.1291E 03	-0.1117E 03	-0.9145E 02	-0.6917E 02	-0.4534E 02
	-0.2657E-01	-0.2657E-01	-0.2616E-01	-0.2536E-01	-0.2417E-01	-0.2263E-01	-0.2076E-01	-0.1862E-01	-0.1624E-01	-0.1370E-01
4	-0.7983E 01	-0.2254E 01	-0.4727E 01	-0.2150E 01	-0.2049E 01	-0.2831E 01	0.1849E 01	-0.1433E 01	0.4309E 01	0.2549E 01
	-0.8928E-03	-0.8796E-03	-0.8549E-03	-0.8203E-03	-0.7777E-03	-0.7275E-03	-0.6695E-03	-0.6034E-03	-0.5277E-03	-0.4425E-03
5	-0.1962E 03	-0.2090E 03	-0.2142E 03	-0.2115E 03	-0.2010E 03	-0.1833E 03	-0.1591E 03	-0.1298E 03	-0.9701E 02	-0.6238E 02
	-0.6253E-01	-0.6210E-01	-0.6093E-01	-0.5904E-01	-0.5644E-01	-0.5317E-01	-0.4931E-01	-0.4493E-01	-0.4015E-01	-0.3507E-01
6	-0.1070E 03	-0.1120E 03	-0.1140E 03	-0.1130E 03	-0.1089E 03	-0.1019E 03	-0.9225E 02	-0.8022E 02	-0.6617E 02	-0.5062E 02
	-0.9923E-01	-0.9714E-01	-0.9446E-01	-0.9120E-01	-0.8738E-01	-0.8303E-01	-0.7820E-01	-0.7294E-01	-0.6732E-01	-0.6141E-01
7	-0.5875E 01	0.2141E 01	0.3037E 01	0.3070E 01	0.3058E 01	0.4327E 01	-0.1997E 01	-0.3822E 01	-0.1197E 02	-0.1490E 02
	-0.1304E-00	-0.1256E-00	-0.1208E-00	-0.1160E-00	-0.1114E-00	-0.1068E-00	-0.1022E-00	-0.9771E-01	-0.9312E-01	-0.8841E-01
8	-0.2263E 01	0.7690E-01	0.5503E 01	0.3646E 01	0.5134E 01	-0.3935E-00	-0.1756E 01	-0.9566E 01	-0.1240E 02	-0.2121E 02
	-0.1304E-00	-0.1256E-00	-0.1208E-00	-0.1160E-00	-0.1114E-00	-0.1068E-00	-0.1022E-00	-0.9771E-01	-0.9312E-01	-0.8841E-01
9	-0.7333E 01	-0.1396E 01	0.3181E 01	0.6414E 01	0.8042E 01	0.7507E 01	0.4362E 01	-0.1330E 01	-0.8880E 01	-0.1717E 02
	-0.8342E-01	-0.8058E-01	-0.7774E-01	-0.7491E-01	-0.7213E-01	-0.6939E-01	-0.6669E-01	-0.6401E-01	-0.6132E-01	-0.5858E-01
10	-0.2604E 02	-0.2544E 02	-0.2405E 02	-0.2280E 02	-0.2209E 02	-0.2158E 02	-0.2079E 02	-0.1961E 02	-0.1841E 02	-0.1807E 02
	-0.4487E-01	-0.4392E-01	-0.4288E-01	-0.4175E-01	-0.4055E-01	-0.3928E-01	-0.3794E-01	-0.3653E-01	-0.3505E-01	-0.3351E-01
11	-0.5379E 02	-0.6312E 02	-0.7011E 02	-0.7571E 02	-0.7772E 02	-0.7632E 02	-0.7214E 02	-0.6597E 02	-0.5889E 02	-0.5158E 02
	-0.2009E-01	-0.2046E-01	-0.2068E-01	-0.2071E-01	-0.2055E-01	-0.2021E-01	-0.1967E-01	-0.1895E-01	-0.1807E-01	-0.1705E-01
12	-0.1076E 03	-0.1226E 03	-0.1329E 03	-0.1433E 03	-0.1510E 03	-0.1517E 03	-0.1478E 03	-0.1436E 03	-0.1370E 03	-0.1223E 03
	-0.1272E-01	-0.1364E-01	-0.1434E-01	-0.1480E-01	-0.1501E-01	-0.1496E-01	-0.1464E-01	-0.1406E-01	-0.1323E-01	-0.1215E-01
13	-0.9819E 02	-0.1149E 03	-0.1312E 03	-0.1446E 03	-0.1535E 03	-0.1578E 03	-0.1576E 03	-0.1532E 03	-0.1453E 03	-0.1342E 03
	-0.2763E-01	-0.2849E-01	-0.2905E-01	-0.2927E-01	-0.2911E-01	-0.2857E-01	-0.2762E-01	-0.2628E-01	-0.2454E-01	-0.2244E-01
14	-0.6975E 02	-0.1007E 03	-0.1200E 03	-0.1332E 03	-0.1027E 03	-0.1111E 03	-0.1237E 03	-0.1138E 03	-0.8661E 02	-0.6979E 02
	-0.2381E-02	-0.2560E-02	-0.2675E-02	-0.2779E-02	-0.2816E-02	-0.2809E-02	-0.2752E-02	-0.2642E-02	-0.2480E-02	-0.2276E-02
15	-0.7246E 02	-0.1033E 03	-0.1119E 03	-0.1189E 03	-0.1245E 03	-0.1281E 03	-0.1286E 03	-0.1256E 03	-0.1192E 03	-0.1100E 03
	-0.6011E-01	-0.5967E-01	-0.5886E-01	-0.5765E-01	-0.5602E-01	-0.5396E-01	-0.5145E-01	-0.4851E-01	-0.4514E-01	-0.4138E-01
16	-0.5809E 02	-0.5728E 02	-0.5580E 02	-0.5335E 02	-0.5006E 02	-0.4652E 02	-0.4337E 02	-0.4084E 02	-0.3862E 02	-0.3602E 02
	-0.1016E-00	-0.9815E-01	-0.9440E-01	-0.9035E-01	-0.8602E-01	-0.8144E-01	-0.7662E-01	-0.7159E-01	-0.6635E-01	-0.6093E-01
17	-0.2058E 02	-0.1667E 02	-0.6075E 01	-0.3678E 01	0.5345E 01	0.6443E 01	0.1417E 02	0.1399E 02	0.1982E 02	0.1707E 02
	-0.1458E-00	-0.1382E-00	-0.1305E-00	-0.1227E-00	-0.1150E-00	-0.1073E-00	-0.9981E-01	-0.9248E-01	-0.8537E-01	-0.7848E-01
18	-0.2398E 02	-0.1267E 02	-0.9615E 01	0.3056E-01	0.1584E 01	0.9825E 01	0.1023E 02	0.1709E 02	0.1575E 02	0.2002E 02
	-0.1458E-00	-0.1382E-00	-0.1305E-00	-0.1227E-00	-0.1150E-00	-0.1073E-00	-0.9981E-01	-0.9248E-01	-0.8537E-01	-0.7848E-01
19	-0.4953E 02	-0.4197E 02	-0.3481E 02	-0.2857E 02	-0.2391E 02	-0.2146E 02	-0.2153E 02	-0.2385E 02	-0.2757E 02	-0.3158E 02
	-0.9870E-01	-0.9497E-01	-0.9101E-01	-0.8687E-01	-0.8258E-01	-0.7816E-01	-0.7363E-01	-0.6899E-01	-0.6422E-01	-0.5931E-01
20	-0.7404E 02	-0.7971E 02	-0.8473E 02	-0.8970E 02	-0.9473E 02	-0.9941E 02	-0.1031E 03	-0.1051E 03	-0.1054E 03	-0.1039E 03
	-0.5595E-01	-0.5535E-01	-0.5446E-01	-0.5326E-01	-0.5174E-01	-0.4989E-01	-0.4769E-01	-0.4514E-01	-0.4222E-01	-0.3895E-01
21	-0.7850E 02	-0.1032E 03	-0.1255E 03	-0.1434E 03	-0.1554E 03	-0.1609E 03	-0.1599E 03	-0.1530E 03	-0.1407E 03	-0.1234E 03
	-0.2394E-01	-0.2492E-01	-0.2562E-01	-0.2600E-01	-0.2601E-01	-0.2562E-01	-0.2482E-01	-0.2362E-01	-0.2204E-01	-0.2011E-01
22	-0.8013E 02	-0.1139E 03	-0.1402E 03	-0.1602E 03	-0.1715E 03	-0.1731E 03	-0.1671E 03	-0.1524E 03	-0.1285E 03	-1.0000E 02
	-0.1002E-01	-0.1110E-01	-0.1198E-01	-0.1260E-01	-0.1295E-01	-0.1299E-01	-0.1274E-01	-0.1219E-01	-0.1138E-01	-0.1035E-01
23	-0.3246E 02	-0.4300E 02	-0.5155E 02	-0.5723E 02	-0.5976E 02	-0.5935E 02	-0.5645E 02	-0.5162E 02	-0.4530E 02	-0.3793E 02
	-0.1842E-01	-0.1871E-01	-0.1888E-01	-0.1891E-01	-0.1880E-01	-0.1855E-01	-0.1815E-01	-0.1760E-01	-0.1693E-01	-0.1615E-01
24	-0.3370E 02	-0.4217E 02	-0.5319E 02	-0.5173E 02	-0.5064E 02	-0.5376E 02	-0.4394E 02	-0.3192E 02	-0.2970E 02	-0.1935E 02
	-0.1426E-02	-0.1580E-02	-0.1706E-02	-0.1794E-02	-0.1843E-02	-0.1850E-02	-0.1812E-02	-0.1733E-02	-0.1618E-02	-0.1470E-02
25	-0.6901E 01	0.2349E 01	0.9826E 01	0.1472E 02	0.1679E 02	0.1610E 02	0.1269E 02	0.6490E 01	-0.2625E 01	-0.1440E 02
	-0.4606E-01	-0.4466E-01	-0.4329E-01	-0.4193E-01	-0.4063E-01	-0.3939E-01	-0.3820E-01	-0.3705E-01	-0.3591E-01	-0.3474E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.4777E 01	0.4915E 01	0.1244E 02	0.1715E 02	0.1838E 02	0.1570E 02	0.9242E 01	-0.1983E-00	-0.1140E 02	-0.2311E 02
	-0.9020E-01	-0.8696E-01	-0.8375E-01	-0.8061E-01	-0.7757E-01	-0.7462E-01	-0.7175E-01	-0.6891E-01	-0.6605E-01	-0.6312E-01
27	-0.9979E 01	-0.1320E 02	-0.1058E 02	-0.1466E 02	-0.1606E 02	-0.2322E 02	-0.2263E 02	-0.2902E 02	-0.2711E 02	-0.3197E 02
	-0.1448E-00	-0.1401E-00	-0.1353E-00	-0.1303E-00	-0.1252E-00	-0.1200E-00	-0.1146E-00	-0.1089E-00	-0.1030E-00	-0.9681E-01
28	-0.1474E 02	-0.9856E 01	-0.1391E 02	-0.1178E 02	-0.1796E 02	-0.1696E 02	-0.2337E 02	-0.2181E 02	-0.2722E 02	-0.2442E 02
	-0.1448E-00	-0.1401E-00	-0.1353E-00	-0.1303E-00	-0.1252E-00	-0.1200E-00	-0.1146E-00	-0.1089E-00	-0.1030E-00	-0.9681E-01
29	-0.1233E 03	-0.1274E 03	-0.1273E 03	-0.1229E 03	-0.1141E 03	-0.1019E 03	-0.8721E 02	-0.7126E 02	-0.5503E 02	-0.3932E 02
	-0.1087E-00	-0.1061E-00	-0.1029E-00	-0.9902E-01	-0.9455E-01	-0.8994E-01	-0.8405E-01	-0.7815E-01	-0.7194E-01	-0.6549E-01
30	-0.2028E 03	-0.2056E 03	-0.2011E 03	-0.1900E 03	-0.1734E 03	-0.1522E 03	-0.1274E 03	-0.1002E 03	-0.7201E 02	-0.4404E 02
	-0.6713E-01	-0.6608E-01	-0.6432E-01	-0.6188E-01	-0.5881E-01	-0.5516E-01	-0.5102E-01	-0.4648E-01	-0.4163E-01	-0.3655E-01
31	-0.1353E 03	-0.1347E 03	-0.1318E 03	-0.1270E 03	-0.1204E 03	-0.1119E 03	-0.1012E 03	-0.8782E 02	-0.7164E 02	-0.5254E 02
	-0.2764E-01	-0.2738E-01	-0.2679E-01	-0.2585E-01	-0.2460E-01	-0.2304E-01	-0.2121E-01	-0.1911E-01	-0.1679E-01	-0.1429E-01
32	-0.2343E 02	-0.2562E 02	-0.3041E 02	-0.3868E 02	-0.4797E 02	-0.5727E 02	-0.6596E 02	-0.7046E 02	-0.7160E 02	-0.6565E 02
	-0.5996E-02	-0.6023E-02	-0.6005E-02	-0.5933E-02	-0.5793E-02	-0.5569E-02	-0.5241E-02	-0.4796E-02	-0.4221E-02	-0.3517E-02
33	0.1086E 02	0.7166E 01	-0.1115E 01	-0.1309E 02	-0.2720E 02	-0.4171E 02	-0.5426E 02	-0.6319E 02	-0.6742E 02	-0.6648E 02
	-0.1822E-02	-0.1871E-02	-0.1934E-02	-0.2001E-02	-0.2055E-02	-0.2078E-02	-0.2049E-02	-0.1948E-02	-0.1761E-02	-0.1482E-02
34	-0.6537E 01	-0.2655E 01	-0.7130E 01	-0.5772E 01	-0.6630E 01	-0.7515E 01	-0.2451E 01	-0.4937E 01	0.2237E 01	0.1885E 01
	-0.8486E-03	-0.8523E-03	-0.8499E-03	-0.8396E-03	-0.8198E-03	-0.7880E-03	-0.7416E-03	-0.6786E-03	-0.5971E-03	-0.4975E-03

SE,BM /T

1	-0.5866E 01	-0.1193E 02	-0.9879E 01	-0.1462E 02	-0.1117E 02	-0.1415E 02	-0.9094E 01	-0.1059E 02	-0.4513E 01	-0.5270E 01
2	-0.6857E 02	-0.7074E 02	-0.7545E 02	-0.7235E 02	-0.7158E 02	-0.6282E 02	-0.5692E 02	-0.4324E 02	-0.3339E 02	-0.1675E 02
3	0.7869E 02	0.7996E 02	0.8532E 02	0.7971E 02	0.7798E 02	0.6546E 02	0.5765E 02	0.4021E 02	0.2906E 02	0.9891E 01
4	-0.5479E 02	-0.6145E 02	-0.6503E 02	-0.6523E 02	-0.6199E 02	-0.5556E 02	-0.4642E 02	-0.3530E 02	-0.2314E 02	-0.1103E 02
5	0.8583E 02	0.8267E 02	0.7618E 02	0.6691E 02	0.5571E 02	0.4370E 02	0.3210E 02	0.2198E 02	0.1413E 02	0.9023E 01
6	-0.2293E 04	-0.2253E 04	-0.2200E 04	-0.2132E 04	-0.2047E 04	-0.1947E 04	-0.1833E 04	-0.1710E 04	-0.1578E 04	-0.1438E 04
7	-0.7504E 04	-0.7297E 04	-0.7089E 04	-0.6871E 04	-0.6635E 04	-0.6384E 04	-0.6120E 04	-0.5847E 04	-0.5575E 04	-0.5312E 04
8	-0.9026E 04	-0.8879E 04	-0.8711E 04	-0.8520E 04	-0.8303E 04	-0.8055E 04	-0.7777E 04	-0.7462E 04	-0.7105E 04	-0.6695E 04
9	-0.1195E 05	-0.1182E 05	-0.1150E 05	-0.1192E 05	-0.1039E 05	-0.9634E 04	-0.8768E 04	-0.7820E 04	-0.6815E 04	-0.5779E 04

1180

X,Y \ /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.6410E 02	-0.7114E 02	-0.7527E 02	-0.6255E 02	-0.5596E 02	-0.3525E 02	-0.8766E 01	0.2177E 02	0.5444E 02	0.8723E 02
	-0.2419E-03	-0.7681E-03	-0.5102E-03	-0.1659E-03	0.2612E-03	0.7539E-03	0.1292E-02	0.1849E-02	0.2393E-02	0.2891E-02
2	-0.3948E 02	-0.3471E 02	-0.2423E 02	-0.1345E 02	0.4293E 01	0.2278E 02	0.4511E 02	0.6893E 02	0.9313E 02	0.1163E 03
	-0.2456E-02	-0.1715E-02	-0.9153E-03	-0.6784E-04	0.8086E-03	0.1691E-02	0.2555E-02	0.3370E-02	0.4105E-02	0.4728E-02
3	-0.2052E 02	0.4610E 01	0.2937E 02	0.5274E 02	0.7435E 02	0.9352E 02	0.1094E 03	0.1220E 03	0.1305E 03	0.1349E 03
	-0.1104E-01	-0.8326E-02	-0.5620E-02	-0.2933E-02	-0.4704E-03	0.1865E-02	0.3982E-02	0.5845E-02	0.7429E-02	0.8720E-02
4	0.6330E 01	0.9126E 01	0.9152E 01	0.1550E 02	0.1343E 02	0.2103E 02	0.2160E 02	0.2533E 02	0.2892E 02	0.2751E 02
	-0.3472E-03	-0.2423E-03	-0.1291E-03	-0.9029E-05	0.1149E-03	0.2400E-03	0.3622E-03	0.4777E-03	0.5818E-03	0.6698E-03
5	-0.2746E 02	0.6496E 01	0.3832E 02	0.6711E 02	0.9154E 02	0.1107E 03	0.1241E 03	0.1318E 03	0.1342E 03	0.1321E 03
	-0.2982E-01	-0.2452E-01	-0.1927E-01	-0.1419E-01	-0.9334E-02	-0.4813E-02	-0.6806E-03	0.3044E-02	0.6340E-02	0.9213E-02
6	-0.3435E 02	-0.1830E 02	-0.3395E 01	0.9765E 01	0.2096E 02	0.3026E 02	0.3775E 02	0.4341E 02	0.4714E 02	0.4882E 02
	-0.5530E-01	-0.4906E-01	-0.4278E-01	-0.3652E-01	-0.3035E-01	-0.2430E-01	-0.1842E-01	-0.1272E-01	-0.7237E-02	-0.1960E-02
7	-0.2367E 02	-0.2628E 02	-0.3280E 02	-0.3429E 02	-0.3918E 02	-0.3659E 02	-0.3883E 02	-0.3375E 02	-0.3389E 02	-0.2679E 02
	-0.8352E-01	-0.7837E-01	-0.7292E-01	-0.6710E-01	-0.6090E-01	-0.5428E-01	-0.4725E-01	-0.3981E-01	-0.3199E-01	-0.2383E-01
8	-0.2426E 02	-0.3262E 02	-0.3414E 02	-0.4019E 02	-0.3867E 02	-0.4167E 02	-0.3722E 02	-0.3778E 02	-0.3103E 02	-0.2970E 02
	-0.8352E-01	-0.7837E-01	-0.7292E-01	-0.6710E-01	-0.6090E-01	-0.5428E-01	-0.4725E-01	-0.3981E-01	-0.3199E-01	-0.2383E-01
9	-0.2510E 02	-0.3218E 02	-0.3872E 02	-0.4529E 02	-0.5182E 02	-0.5743E 02	-0.6113E 02	-0.6252E 02	-0.6184E 02	-0.5929E 02
	-0.5575E-01	-0.5278E-01	-0.4963E-01	-0.4627E-01	-0.4265E-01	-0.3875E-01	-0.3453E-01	-0.2996E-01	-0.2504E-01	-0.1977E-01
10	-0.1964E 02	-0.2352E 02	-0.2872E 02	-0.3359E 02	-0.3746E 02	-0.4109E 02	-0.4535E 02	-0.4976E 02	-0.5287E 02	-0.5393E 02
	-0.3191E-01	-0.3023E-01	-0.2845E-01	-0.2656E-01	-0.2455E-01	-0.2238E-01	-0.2005E-01	-0.1752E-01	-0.1479E-01	-0.1184E-01
11	-0.4362E 02	-0.3472E 02	-0.2551E 02	-0.1788E 02	-0.1242E 02	-0.7664E 01	-0.2154E 01	0.3290E 01	0.6567E 01	0.7326E 01
	-0.1589E-01	-0.1462E-01	-0.1326E-01	-0.1183E-01	-0.1033E-01	-0.8797E-02	-0.7221E-02	-0.5612E-02	-0.3976E-02	-0.2314E-02
12	-0.9941E 02	-0.7536E 02	-0.5367E 02	-0.3023E 02	-0.1682E 01	0.2676E 02	0.4764E 02	0.6262E 02	0.8004E 02	0.1017E 03
	-0.1085E-01	-0.9372E-02	-0.7749E-02	-0.6021E-02	-0.4227E-02	-0.2413E-02	-0.6212E-03	0.1118E-02	0.2780E-02	0.4341E-02
13	-0.1192E 03	-0.9953E 02	-0.7605E 02	-0.5072E 02	-0.2452E 02	0.3388E 01	0.3352E 02	0.6386E 02	0.9094E 02	0.1130E 03
	-0.2000E-01	-0.1726E-01	-0.1426E-01	-0.1107E-01	-0.7755E-02	-0.4368E-02	-0.9815E-03	0.2336E-02	0.5517E-02	0.8500E-02
14	-0.6915E 02	-0.6019E 02	-0.2917E 02	0.4028E 01	0.1735E 02	0.2247E 02	0.4608E 02	0.8423E 02	0.1075E 03	0.1092E 03
	-0.2035E-02	-0.1757E-02	-0.1448E-02	-0.1119E-02	-0.7823E-03	-0.4437E-03	-0.1049E-03	0.2275E-03	0.5421E-03	0.8327E-03
15	-0.9910E 02	-0.8605E 02	-0.7283E 02	-0.5555E 02	-0.3513E 02	-0.1323E 02	0.8268E 01	0.2881E 02	0.4880E 02	0.6798E 02
	-0.3725E-01	-0.3279E-01	-0.2805E-01	-0.2308E-01	-0.1793E-01	-0.1269E-01	-0.7405E-02	-0.2156E-02	0.2996E-02	0.7993E-02
16	-0.3245E 02	-0.2800E 02	-0.2356E 02	-0.2024E 02	-0.1838E 02	-0.1737E 02	-0.1628E 02	-0.1471E 02	-0.1276E 02	-0.1041E 02
	-0.5534E-01	-0.4961E-01	-0.4375E-01	-0.3779E-01	-0.3174E-01	-0.2561E-01	-0.1941E-01	-0.1314E-01	-0.6784E-02	-0.3573E-03
17	0.1953E 02	0.1315E 02	0.1201E 02	0.2677E 01	-0.9585E 00	-0.1218E 02	-0.1740E 02	-0.2945E 02	-0.3472E 02	-0.4556E 02
	-0.7183E-01	-0.6539E-01	-0.5912E-01	-0.5297E-01	-0.4687E-01	-0.4073E-01	-0.3448E-01	-0.2800E-01	-0.2120E-01	-0.1399E-01
18	0.1542E 02	0.1010E 02	0.8162E 01	0.5735E 01	-0.4538E 01	-0.8980E 01	-0.2073E 02	-0.2618E 02	-0.3790E 02	-0.4235E 02
	-0.7183E-01	-0.6539E-01	-0.5912E-01	-0.5297E-01	-0.4687E-01	-0.4073E-01	-0.3448E-01	-0.2800E-01	-0.2120E-01	-0.1399E-01
19	-0.3502E 02	-0.3740E 02	-0.3887E 02	-0.3909E 02	-0.3791E 02	-0.3501E 02	-0.3018E 02	-0.2350E 02	-0.1530E 02	-0.6166E 01
	-0.5425E-01	-0.4901E-01	-0.4359E-01	-0.3799E-01	-0.3221E-01	-0.2625E-01	-0.2012E-01	-0.1386E-01	-0.7477E-02	-0.1018E-02
20	-0.1001E 03	-0.9314E 02	-0.8233E 02	-0.6731E 02	-0.4838E 02	-0.2638E 02	-0.2355E 01	0.2263E 02	0.4731E 02	0.7024E 02
	-0.3503E-01	-0.3139E-01	-0.2712E-01	-0.2259E-01	-0.1785E-01	-0.1296E-01	-0.7993E-02	-0.3022E-02	0.1873E-02	0.6618E-02
21	-0.1021E 03	-0.7802E 02	-0.5250E 02	-0.2632E 02	-0.1999E-00	0.2514E 02	0.4866E 02	0.6906E 02	0.8565E 02	0.9859E 02
	-0.1786E-01	-0.1536E-01	-0.1287E-01	-0.9838E-02	-0.6939E-02	-0.4032E-02	-0.1175E-02	0.1580E-02	0.4189E-02	0.6619E-02
22	-0.6898E 02	-0.3519E 02	-0.3133E 01	0.2348E 02	0.4512E 02	0.5973E 02	0.6594E 02	0.6840E 02	0.6909E 02	0.6610E 02
	-0.9132E-02	-0.7795E-02	-0.6390E-02	-0.4967E-02	-0.3572E-02	-0.2236E-02	-0.9784E-03	0.1961E-03	0.1289E-02	0.2307E-02
23	-0.3042E 02	-0.2392E 02	-0.1902E 02	-0.1548E 02	-0.1361E 02	-0.1255E 02	-0.1261E 02	-0.1406E 02	-0.1654E 02	-0.1883E 02
	-0.1527E-01	-0.1431E-01	-0.1328E-01	-0.1219E-01	-0.1104E-01	-0.9847E-02	-0.8593E-02	-0.7274E-02	-0.5881E-02	-0.4400E-02
24	-0.2838E 01	0.2481E 01	0.8086E 01	0.2278E 02	0.2616E 02	0.2666E 02	0.3858E 02	0.4310E 02	0.3883E 02	0.4652E 02
	-0.1295E-02	-0.1105E-02	-0.9048E-03	-0.7012E-03	-0.5029E-03	-0.3134E-03	-0.1334E-03	0.3372E-04	0.1881E-03	0.3336E-03
25	-0.2783E 02	-0.4137E 02	-0.5358E 02	-0.6354E 02	-0.7074E 02	-0.7496E 02	-0.7602E 02	-0.7385E 02	-0.6881E 02	-0.6175E 02
	-0.3351E-01	-0.3217E-01	-0.3066E-01	-0.2894E-01	-0.2699E-01	-0.2477E-01	-0.2226E-01	-0.1947E-01	-0.1638E-01	-0.1303E-01

672

1200

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.3444E 02	-0.4485E 02	-0.5394E 02	-0.6124E 02	-0.6624E 02	-0.6858E 02	-0.6812E 02	-0.6507E 02	-0.5974E 02	-0.5258E 02
	-0.6004E-01	-0.5676E-01	-0.5322E-01	-0.4929E-01	-0.4521E-01	-0.4067E-01	-0.3576E-01	-0.3048E-01	-0.2483E-01	-0.1885E-01
27	-0.2847E 02	-0.3186E 02	-0.2702E 02	-0.2941E 02	-0.2396E 02	-0.2622E 02	-0.2099E 02	-0.2369E 02	-0.1888E 02	-0.2177E 02
	-0.9034E-01	-0.8359E-01	-0.7655E-01	-0.6923E-01	-0.6166E-01	-0.5383E-01	-0.4577E-01	-0.3748E-01	-0.2896E-01	-0.2022E-01
28	-0.2856E 02	-0.2452E 02	-0.2762E 02	-0.2275E 02	-0.2543E 02	-0.2032E 02	-0.2351E 02	-0.1906E 02	-0.2247E 02	-0.1819E 02
	-0.9034E-01	-0.8359E-01	-0.7655E-01	-0.6923E-01	-0.6166E-01	-0.5383E-01	-0.4577E-01	-0.3748E-01	-0.2896E-01	-0.2022E-01
29	-0.2468E 02	-0.1156E 02	-0.2312E-00	0.2182E 01	0.1679E 02	0.2290E 02	0.2789E 02	0.3210E 02	0.3569E 02	0.3865E 02
	-0.5887E-01	-0.5217E-01	-0.4544E-01	-0.3874E-01	-0.3211E-01	-0.2557E-01	-0.1915E-01	-0.1287E-01	-0.6746E-02	-0.7739E-03
30	-0.1741E 02	0.7111E 01	0.2912E 02	0.4878E 02	0.6590E 02	0.8054E 02	0.9265E 02	0.1022E 03	0.1092E 03	0.1139E 03
	-0.3136E-01	-0.2613E-01	-0.2094E-01	-0.1588E-01	-0.1099E-01	-0.6335E-02	-0.1954E-02	0.2121E-02	0.5868E-02	0.9271E-02
31	-0.3068E 02	-0.6627E 01	0.1868E 02	0.4403E 02	0.6813E 02	0.9003E 02	0.1087E 03	0.1237E 03	0.1345E 03	0.1409E 03
	-0.1166E-01	-0.8947E-02	-0.6212E-02	-0.3518E-02	-0.9268E-03	0.1505E-02	0.3726E-02	0.5697E-02	0.7387E-02	0.8774E-02
32	-0.5405E 02	-0.3613E 02	-0.1288E 02	0.1276E 02	0.4099E 02	0.6723E 02	0.9211E 02	0.1123E 03	0.1270E 03	0.1357E 03
	-0.2690E-02	-0.1761E-02	-0.7596E-03	0.2761E-03	0.1302E-02	0.2272E-02	0.3143E-02	0.3879E-02	0.4449E-02	0.4833E-02
33	-0.6016E 02	-0.4842E 02	-0.3152E 02	-0.1024E 02	0.1387E 02	0.3885E 02	0.6247E 02	0.8270E 02	0.9787E 02	0.1069E 03
	-0.1112E-02	-0.6604E-03	-0.1427E-03	0.4165E-03	0.9869E-03	0.1535E-02	0.2029E-02	0.2440E-02	0.2744E-02	0.2925E-02
34	0.7606E 01	0.1108E 02	0.1355E 02	0.2021E 02	0.1910E 02	0.2652E 02	0.2582E 02	0.2803E 02	0.2932E 02	0.2563E 02
	-0.3803E-03	-0.2487E-03	-0.1070E-03	0.3981E-04	0.1343E-03	0.3223E-03	0.4455E-03	0.5497E-03	0.6304E-03	0.6845E-03

SF,BM /T

1	0.1029E 01	0.1613E-00	0.5713E 01	0.3634E 01	0.7566E 01	0.3907E 01	0.6215E 01	0.1463E 01	0.2890E 01	-0.2144E 01
2	-0.5403E 01	0.1156E 02	0.2198E 02	0.3728E 02	0.4617E 02	0.5733E 02	0.6127E 02	0.6909E 02	0.6830E 02	0.7151E 02
3	-0.1430E 01	-0.1949E 02	-0.2858E 02	-0.4358E 02	-0.4892E 02	-0.5979E 02	-0.6083E 02	-0.6749E 02	-0.6455E 02	-0.6757E 02
4	-0.1262E-00	0.8515E 01	0.1406E 02	0.1600E 02	0.1425E 02	0.9025E 01	0.8552E 00	-0.9539E 01	-0.2128E 02	-0.3341E 02
5	0.6938E 01	0.7946E 01	0.1189E 02	0.1829E 02	0.2631E 02	0.3488E 02	0.4286E 02	0.4920E 02	0.5300E 02	0.5367E 02
6	-0.1287E 04	-0.1122E 04	-0.9432E 03	-0.7509E 03	-0.5493E 03	-0.3439E 03	-0.1411E 03	0.5387E 02	0.2376E 03	0.4083E 03
7	-0.5054E 04	-0.4792E 04	-0.4522E 04	-0.4244E 04	-0.3956E 04	-0.3641E 04	-0.3286E 04	-0.2894E 04	-0.2475E 04	-0.2029E 04
8	-0.6226E 04	-0.5689E 04	-0.5078E 04	-0.4389E 04	-0.3624E 04	-0.2791E 04	-0.1910E 04	-0.1005E 04	-0.1030E 03	0.7771E 03
9	-0.4736E 04	-0.3707E 04	-0.2708E 04	-0.1755E 04	-0.8582E 03	-0.2585E 02	0.7366E 03	0.1426E 04	0.2043E 04	0.2585E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1179E 03	0.1437E 03	0.1619E 03	0.1700E 03	0.1664E 03	0.1506E 03	0.1233E 03	0.8653E 02	0.4274E 02	-0.5138E 01
	0.3307E-02	0.3601E-02	0.3739E-02	0.3694E-02	0.3452E-02	0.3013E-02	0.2392E-02	0.1616E-02	0.7228E-03	-0.2413E-03
2	0.1352E 03	0.1494E 03	0.1546E 03	0.1535E 03	0.1438E 03	0.1265E 03	0.1027E 03	0.7087E 02	0.3451E 02	-0.7287E 01
	0.5206E-02	0.5507E-02	0.5603E-02	0.5480E-02	0.5133E-02	0.4572E-02	0.3815E-02	0.2893E-02	0.1846E-02	0.7237E-03
3	0.1357E 03	0.1330E 03	0.1271E 03	0.1177E 03	0.1046E 03	0.8806E 02	0.6853E 02	0.4686E 02	0.2381E 02	0.1021E-00
	0.9710E-02	0.1039E-01	0.1078E-01	0.1086E-01	0.1067E-01	0.1024E-01	0.9592E-02	0.8778E-02	0.7843E-02	0.6840E-02
4	0.2870E 02	0.1942E 02	0.1863E 02	0.9353E 01	0.3614E 01	-0.3626E 01	-0.1357E 02	-0.1656E 02	-0.2876E 02	-0.3119E 02
	0.7375E-03	0.7797E-03	0.7933E-03	0.7756E-03	0.7263E-03	0.6467E-03	0.5392E-03	0.4086E-03	0.2601E-03	0.1012E-03
5	0.1261E 03	0.1170E 03	0.1055E 03	0.9237E 02	0.7834E 02	0.6393E 02	0.4953E 02	0.3549E 02	0.2219E 02	0.9903E 01
	0.1168E-01	0.1375E-01	0.1547E-01	0.1687E-01	0.1799E-01	0.1888E-01	0.1957E-01	0.2012E-01	0.2055E-01	0.2092E-01
6	0.4854E 02	0.4658E 02	0.4336E 02	0.3344E 02	0.3535E 02	0.3162E 02	0.2652E 02	0.2608E 02	0.2401E 02	0.2199E 02
	0.3107E-02	0.7971E-02	0.1264E-01	0.1712E-01	0.2145E-01	0.2562E-01	0.2965E-01	0.3356E-01	0.3734E-01	0.4101E-01
7	-0.2538E 02	-0.1703E 02	-0.1495E 02	-0.6213E 01	-0.4365E 01	0.3719E 01	0.4216E 01	0.1078E 02	0.9748E 01	0.1545E 02
	-0.1536E-01	-0.6644E-02	0.2246E-02	0.1124E-01	0.2028E-01	0.2930E-01	0.3823E-01	0.4702E-01	0.5564E-01	0.6405E-01
8	-0.2129E 02	-0.1802E 02	-0.9803E 01	-0.7315E 01	0.1572E 01	0.3116E 01	0.1065E 02	0.1038E 02	0.1636E 02	0.1492E 02
	-0.1536E-01	-0.6644E-02	0.2246E-02	0.1124E-01	0.2028E-01	0.2930E-01	0.3823E-01	0.4702E-01	0.5564E-01	0.6405E-01
9	-0.5482E 02	-0.4849E 02	-0.4090E 02	-0.3281E 02	-0.2456E 02	-0.1570E 02	-0.5464E 01	0.6530E 01	0.1982E 02	0.3327E 02
	-0.1416E-01	-0.8238E-02	-0.2045E-02	0.4371E-02	0.1096E-01	0.1767E-01	0.2444E-01	0.3121E-01	0.3792E-01	0.4448E-01
10	-0.5342E 02	-0.5181E 02	-0.4853E 02	-0.4224E 02	-0.3227E 02	-0.1925E 02	-0.4684E 01	0.1015E 02	0.2483E 02	0.3975E 02
	-0.8660E-02	-0.5256E-02	-0.1645E-02	0.2154E-02	0.6109E-02	0.1018E-01	0.1431E-01	0.1844E-01	0.2252E-01	0.2648E-01
11	0.7777E 01	0.1033E 02	0.1528E 02	0.2117E 02	0.2658E 02	0.3125E 02	0.3568E 02	0.4036E 02	0.4528E 02	0.4983E 02
	-0.6263E-03	0.1083E-02	0.2801E-02	0.4509E-02	0.6189E-02	0.7820E-02	0.9382E-02	0.1086E-01	0.1223E-01	0.1347E-01
12	0.1206E 03	0.1319E 03	0.1371E 03	0.1389E 03	0.1369E 03	0.1295E 03	0.1182E 03	0.1054E 03	0.9127E 02	0.7356E 02
	0.5766E-02	0.7023E-02	0.8086E-02	0.8939E-02	0.9573E-02	0.9986E-02	0.1018E-01	0.1018E-01	0.9990E-02	0.9629E-02
13	0.1310E 03	0.1463E 03	0.1584E 03	0.1655E 03	0.1659E 03	0.1596E 03	0.1475E 03	0.1309E 03	0.1107E 03	0.8778E 02
	0.1123E-01	0.1367E-01	0.1577E-01	0.1750E-01	0.1884E-01	0.1978E-01	0.2033E-01	0.2053E-01	0.2040E-01	0.2000E-01
14	0.1095E 03	0.1150E 03	0.1122E 03	0.9458E 02	0.7379E 02	0.6167E 02	0.5235E 02	0.3210E 02	0.1968E 01	-0.2387E 02
	0.1098E-02	0.1333E-02	0.1530E-02	0.1685E-02	0.1798E-02	0.1872E-02	0.1907E-02	0.1901E-02	0.1859E-02	0.1786E-02
15	0.8492E 02	0.9823E 02	0.1078E 03	0.1146E 03	0.1187E 03	0.1202E 03	0.1179E 03	0.1113E 03	0.1008E 03	0.8789E 02
	0.1278E-01	0.1729E-01	0.2148E-01	0.2533E-01	0.2881E-01	0.3190E-01	0.3459E-01	0.3690E-01	0.3885E-01	0.4046E-01
16	-0.7345E 01	-0.3338E 01	0.1332E 01	0.6128E 01	0.1089E 02	0.1610E 02	0.2254E 02	0.3054E 02	0.3960E 02	0.4852E 02
	0.6136E-02	0.1268E-01	0.1926E-01	0.2584E-01	0.3240E-01	0.3891E-01	0.4535E-01	0.5168E-01	0.5785E-01	0.6382E-01
17	-0.4860E 02	-0.5592E 02	-0.5460E 02	-0.5659E 02	-0.4976E 02	-0.4632E 02	-0.3495E 02	-0.2765E 02	-0.1336E 02	-0.3533E 01
	-0.6270E-02	0.2004E-02	0.1087E-01	0.2033E-01	0.3037E-01	0.4092E-01	0.5192E-01	0.6324E-01	0.7477E-01	0.8637E-01
18	-0.5175E 02	-0.5202E 02	-0.5783E 02	-0.5306E 02	-0.5309E 02	-0.4383E 02	-0.3820E 02	-0.2530E 02	-0.1656E 02	-0.1150E 01
	-0.6270E-02	0.2004E-02	0.1087E-01	0.2033E-01	0.3037E-01	0.4092E-01	0.5192E-01	0.6324E-01	0.7477E-01	0.8637E-01
19	0.3118E 01	0.1167E 02	0.1871E 02	0.2375E 02	0.2681E 02	0.2845E 02	0.2933E 02	0.2984E 02	0.3009E 02	0.3011E 02
	0.5480E-02	0.1197E-01	0.1842E-01	0.2478E-01	0.3105E-01	0.3719E-01	0.4321E-01	0.4909E-01	0.5483E-01	0.6044E-01
20	0.9009E 02	0.1058E 03	0.1168E 03	0.1227E 03	0.1236E 03	0.1190E 03	0.1091E 03	0.9479E 02	0.7746E 02	0.5882E 02
	0.1114E-01	0.1538E-01	0.1928E-01	0.2280E-01	0.2592E-01	0.2865E-01	0.3100E-01	0.3300E-01	0.3469E-01	0.3614E-01
21	0.1084E 03	0.1155E 03	0.1203E 03	0.1224E 03	0.1212E 03	0.1169E 03	0.1099E 03	0.1000E 03	0.8737E 02	0.7202E 02
	0.8840E-02	0.1083E-01	0.1256E-01	0.1401E-01	0.1518E-01	0.1607E-01	0.1668E-01	0.1702E-01	0.1712E-01	0.1699E-01
22	0.6284E 02	0.6162E 02	0.5828E 02	0.5500E 02	0.5719E 02	0.6113E 02	0.6439E 02	0.7048E 02	0.7610E 02	0.7648E 02
	0.3258E-02	0.4143E-02	0.4960E-02	0.5707E-02	0.6382E-02	0.6974E-02	0.7469E-02	0.7853E-02	0.8108E-02	0.8218E-02
23	-0.1964E 02	-0.1804E 02	-0.1373E 02	-0.7392E 01	0.1336E-00	0.8741E 01	0.1846E 02	0.2877E 02	0.3893E 02	0.4811E 02
	-0.2825E-02	-0.1156E-02	0.5946E-03	0.2411E-02	0.4269E-02	0.6144E-02	0.8007E-02	0.9824E-02	0.1156E-01	0.1319E-01
24	0.4768E 02	0.2948E 02	0.2535E 02	0.3046E 02	0.1503E 02	0.6968E 01	0.1348E 02	0.3386E 01	-0.1056E 02	-0.6620E 01
	0.4685E-03	0.5914E-03	0.7067E-03	0.8134E-03	0.9070E-03	0.9897E-03	0.1061E-02	0.1114E-02	0.1148E-02	0.1164E-02
25	-0.5350E 02	-0.4461E 02	-0.3526E 02	-0.2536E 02	-0.1506E 02	-0.5075E 01	0.3938E 01	0.1201E 02	0.1979E 02	0.2819E 02
	-0.9422E-02	-0.5598E-02	-0.1905E-02	0.2550E-02	0.6794E-02	0.1110E-01	0.1541E-01	0.1971E-01	0.2395E-01	0.2810E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.4412E 02	-0.3537E 02	-0.2690E 02	-0.1930E 02	-0.1257E 02	-0.6150E 01	0.6416E 00	0.8137E 01	0.1625E 02	0.2468E 02
	-0.1258E-01	-0.6054E-02	0.6704E-03	0.7543E-02	0.1452E-01	0.2156E-01	0.2862E-01	0.3566E-01	0.4263E-01	0.4948E-01
27	-0.1677E 02	-0.1699E 02	-0.1790E 02	-0.1372E 02	-0.6142E 01	-0.5602E 01	0.3058E 01	0.4436E 01	0.1377E 02	0.1573E 02
	-0.1126E-01	-0.2109E-02	0.7219E-02	0.1669E-01	0.2627E-01	0.3590E-01	0.4554E-01	0.5512E-01	0.6457E-01	0.7384E-01
28	-0.2134E 02	-0.1632E 02	-0.1028E 02	-0.1170E 02	-0.1316E 02	-0.4238E 01	-0.3457E 01	0.5375E 01	0.6925E 01	0.1643E 02
	-0.1126E-01	-0.2109E-02	0.7219E-02	0.1669E-01	0.2627E-01	0.3590E-01	0.4554E-01	0.5512E-01	0.6457E-01	0.7384E-01
29	0.4095E 02	0.4261E 02	0.4376E 02	0.4462E 02	0.4535E 02	0.4599E 02	0.4642E 02	0.4638E 02	0.4553E 02	0.4353E 02
	0.5032E-02	0.1066E-01	0.1611E-01	0.2135E-01	0.2640E-01	0.3124E-01	0.3586E-01	0.4027E-01	0.4444E-01	0.4840E-01
30	0.1164E 03	0.1164E 03	0.1148E 03	0.1102E 03	0.1030E 03	0.9322E 02	0.8098E 02	0.6648E 02	0.4992E 02	0.3160E 02
	0.1232E-01	0.1501E-01	0.1734E-01	0.1931E-01	0.2093E-01	0.2223E-01	0.2324E-01	0.2400E-01	0.2455E-01	0.2494E-01
31	0.1426E 03	0.1398E 03	0.1324E 03	0.1207E 03	0.1048E 03	0.8490E 02	0.6157E 02	0.3576E 02	0.8844E 01	-0.1757E 02
	0.9847E-02	0.1060E-01	0.1104E-01	0.1117E-01	0.1102E-01	0.1063E-01	0.1004E-01	0.9298E-02	0.8470E-02	0.7613E-02
32	0.1366E 03	0.1314E 03	0.1174E 03	0.9817E 02	0.7315E 02	0.4432E 02	0.1566E 02	-0.1424E 02	-0.4068E 02	-0.6496E 02
	0.5018E-02	0.4998E-02	0.4779E-02	0.4374E-02	0.3813E-02	0.3131E-02	0.2370E-02	0.1571E-02	0.7796E-03	0.3346E-04
33	0.1091E 03	0.1040E 03	0.9161E 02	0.7303E 02	0.4991E 02	0.2431E 02	-0.1633E 01	-0.2602E 02	-0.4744E 02	-0.6501E 02
	0.2973E-02	0.2803E-02	0.2659E-02	0.2313E-02	0.1867E-02	0.1351E-02	0.7961E-03	0.2337E-03	-0.3066E-03	-0.8003E-03
34	0.2458E 02	0.1324E 02	0.1120E 02	0.9221E 00	-0.4714E 01	-0.1032E 02	-0.1976E 02	-0.2044E 02	-0.2986E 02	-0.2881E 02
	0.7107E-03	0.7075E-03	0.6764E-03	0.6188E-03	0.5393E-03	0.4426E-03	0.3345E-03	0.2216E-03	0.1093E-03	0.3771E-05

SF,BM /T

1	-0.5692E 00	-0.4712E 01	-0.1948E 01	-0.4506E 01	-0.2852E-00	-0.1285E 01	0.4172E 01	0.4342E 01	0.1034E 02	0.1061E 02
2	0.6607E 02	0.6507E 02	0.5581E 02	0.5183E 02	0.4016E 02	0.3444E 02	0.2126E 02	0.1448E 02	0.4761E-00	-0.6423E 01
3	-0.6141E 02	-0.6170E 02	-0.5337E 02	-0.5106E 02	-0.4226E 02	-0.3956E 02	-0.2849E 02	-0.2430E 02	-0.1170E 02	-0.6025E 01
4	-0.4482E 02	-0.5426E 02	-0.6046E 02	-0.6237E 02	-0.5927E 02	-0.5094E 02	-0.3766E 02	-0.2018E 02	0.4316E-00	0.2292E 02
5	0.5085E 02	0.4430E 02	0.3411E 02	0.2080E 02	0.5269E 01	-0.1139E 02	-0.2804E 02	-0.4366E 02	-0.5745E 02	-0.6892E 02
6	0.5445E 03	0.7031E 03	0.8188E 03	0.9050E 03	0.9571E 03	0.9742E 03	0.9604E 03	0.9234E 03	0.8720E 03	0.8139E 03
7	-0.1540E 04	-0.9888E 03	-0.3729E 03	0.2975E 03	0.1002E 04	0.1750E 04	0.2510E 04	0.3279E 04	0.4047E 04	0.4802E 04
8	0.1617E 04	0.2402E 04	0.3119E 04	0.3754E 04	0.4295E 04	0.4743E 04	0.5104E 04	0.5390E 04	0.5615E 04	0.5800E 04
9	0.3054E 04	0.3449E 04	0.3770E 04	0.4015E 04	0.4183E 04	0.4273E 04	0.4289E 04	0.4237E 04	0.4127E 04	0.3975E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.5405E 02	-0.1008E 03	-0.1422E 03	-0.1755E 03	-0.1981E 03	-0.2082E 03	-0.2047E 03	-0.1877E 03	-0.1587E 03	-0.1202E 03
	-0.1223E-02	-0.2162E-02	-0.2999E-02	-0.3683E-02	-0.4170E-02	-0.4433E-02	-0.4458E-02	-0.4248E-02	-0.3823E-02	-0.3215E-02
2	-0.5010E 02	-0.9165E 02	-0.1281E 03	-0.1561E 03	-0.1755E 03	-0.1833E 03	-0.1820E 03	-0.1703E 03	-0.1506E 03	-0.1239E 03
	-0.4153E-03	-0.1505E-02	-0.2480E-02	-0.3231E-02	-0.3863E-02	-0.4192E-02	-0.4254E-02	-0.4048E-02	-0.3586E-02	-0.2898E-02
3	-0.2361E 02	-0.4658E 02	-0.6707E 02	-0.8682E 02	-0.1026E 03	-0.1143E 03	-0.1217E 03	-0.1242E 03	-0.1215E 03	-0.1137E 03
	0.5823E-02	0.4955E-02	0.3976E-02	0.3303E-02	0.2826E-02	0.2603E-02	0.2680E-02	0.3061E-02	0.3759E-02	0.4769E-02
4	-0.3608E 02	-0.3574E 02	-0.3380E 02	-0.3404E 02	-0.2598E 02	-0.2519E 02	-0.1545E 02	-0.1100E 02	-0.3529E 01	0.5064E 01
	-0.6008E-04	-0.2143E-03	-0.3521E-03	-0.4655E-03	-0.5474E-03	-0.5940E-03	-0.6024E-03	-0.5730E-03	-0.5075E-03	-0.4097E-03
5	-0.1402E 01	-0.1213E 02	-0.2276E 02	-0.3374E 02	-0.4496E 02	-0.5580E 02	-0.6579E 02	-0.7401E 02	-0.8008E 02	-0.8359E 02
	0.2125E-01	0.2159E-01	0.2198E-01	0.2245E-01	0.2305E-01	0.2392E-01	0.2479E-01	0.2600E-01	0.2747E-01	0.2923E-01
6	0.1985E 02	0.1769E 02	0.1577E 02	0.1422E 02	0.1293E 02	0.1154E 02	0.9712E 01	0.7393E 01	0.4939E 01	0.2959E 01
	0.4456E-01	0.4801E-01	0.5138E-01	0.5466E-01	0.5789E-01	0.6105E-01	0.6417E-01	0.6725E-01	0.7031E-01	0.7335E-01
7	0.1409E 02	0.2016E 02	0.1929E 02	0.2601E 02	0.2567E 02	0.3322E 02	0.3384E 02	0.4253E 02	0.4383E 02	0.5262E 02
	0.7223E-01	0.8014E-01	0.8778E-01	0.9510E-01	0.1021E-00	0.1087E-00	0.1150E-00	0.1208E-00	0.1261E-00	0.1309E-00
8	0.2055E 02	0.1919E 02	0.2531E 02	0.2435E 02	0.3102E 02	0.3066E 02	0.3833E 02	0.3892E 02	0.4733E 02	0.4788E 02
	0.7223E-01	0.8014E-01	0.8773E-01	0.9510E-01	0.1021E-00	0.1087E-00	0.1150E-00	0.1208E-00	0.1261E-00	0.1309E-00
9	0.4568E 02	0.5653E 02	0.6616E 02	0.7526E 02	0.8408E 02	0.9206E 02	0.9823E 02	0.1021E 03	0.1038E 03	0.1042E 03
	0.5082E-01	0.5688E-01	0.6262E-01	0.6798E-01	0.7294E-01	0.7744E-01	0.8145E-01	0.8497E-01	0.8796E-01	0.9042E-01
10	0.5536E 02	0.7134E 02	0.8623E 02	0.9809E 02	0.1058E 03	0.1097E 03	0.1112E 03	0.1110E 03	0.1085E 03	0.1028E 03
	0.3027E-01	0.3383E-01	0.3713E-01	0.4011E-01	0.4274E-01	0.4499E-01	0.4687E-01	0.4837E-01	0.4950E-01	0.5026E-01
11	0.5306E 02	0.5438E 02	0.5413E 02	0.5342E 02	0.5297E 02	0.5197E 02	0.4876E 02	0.4290E 02	0.3610E 02	0.3059E 02
	0.1458E-01	0.1553E-01	0.1634E-01	0.1700E-01	0.1752E-01	0.1791E-01	0.1816E-01	0.1830E-01	0.1834E-01	0.1829E-01
12	0.5148E 02	0.2711E 02	0.4795E 01	-0.1362E 02	-0.3033E 02	-0.4646E 02	-0.5860E 02	-0.6342E 02	-0.6327E 02	-0.6359E 02
	0.9127E-02	0.8522E-02	0.7858E-02	0.7177E-02	0.6514E-02	0.5902E-02	0.5371E-02	0.4940E-02	0.4622E-02	0.4420E-02
13	0.6242E 02	0.3545E 02	0.8449E 01	-0.1635E 02	-0.3732E 02	-0.5453E 02	-0.6913E 02	-0.8134E 02	-0.8946E 02	-0.9155E 02
	0.1937E-01	0.1859E-01	0.1772E-01	0.1684E-01	0.1600E-01	0.1527E-01	0.1468E-01	0.1428E-01	0.1409E-01	0.1413E-01
14	-0.3430E 02	-0.3191E 02	-0.3309E 02	-0.4683E 02	-0.6034E 02	-0.5954E 02	-0.5069E 02	-0.4848E 02	-0.5222E 02	-0.4874E 02
	0.1690E-02	0.1578E-02	0.1454E-02	0.1324E-02	0.1198E-02	0.1084E-02	0.9873E-03	0.9078E-03	0.8477E-03	0.8110E-03
15	0.7416E 02	0.6052E 02	0.4674E 02	0.3207E 02	0.1640E 02	0.9633E 00	-0.1230E 02	-0.2228E 02	-0.2940E 02	-0.3457E 02
	0.4178E-01	0.4286E-01	0.4376E-01	0.4451E-01	0.4517E-01	0.4581E-01	0.4646E-01	0.4718E-01	0.4799E-01	0.4891E-01
16	0.5607E 02	0.6168E 02	0.6569E 02	0.6882E 02	0.7148E 02	0.7331E 02	0.7362E 02	0.7221E 02	0.6968E 02	0.6696E 02
	0.6954E-01	0.7498E-01	0.8010E-01	0.8491E-01	0.8937E-01	0.9349E-01	0.9725E-01	0.1007E-00	0.1037E-00	0.1064E-00
17	0.1251E 02	0.2350E 02	0.3943E 02	0.4931E 02	0.6288E 02	0.7000E 02	0.8035E 02	0.8438E 02	0.9133E 02	0.9199E 02
	0.9789E-01	0.1092E-00	0.1201E-00	0.1306E-00	0.1404E-00	0.1494E-00	0.1576E-00	0.1648E-00	0.1711E-00	0.1763E-00
18	0.9627E 01	0.2608E 02	0.3699E 02	0.5213E 02	0.6090E 02	0.7302E 02	0.7872E 02	0.8748E 02	0.8987E 02	0.9495E 02
	0.9789E-01	0.1092E-00	0.1201E-00	0.1306E-00	0.1404E-00	0.1494E-00	0.1576E-00	0.1648E-00	0.1711E-00	0.1763E-00
19	0.3013E 02	0.3068E 02	0.3247E 02	0.3594E 02	0.4109E 02	0.4755E 02	0.5477E 02	0.6219E 02	0.6931E 02	0.7565E 02
	0.6590E-01	0.7121E-01	0.7638E-01	0.8139E-01	0.8622E-01	0.9085E-01	0.9525E-01	0.9936E-01	0.1032E-00	0.1066E-00
20	0.4031E 02	0.2281E 02	0.6800E 01	-0.7174E 01	-0.1843E 02	-0.2641E 02	-0.3086E 02	-0.3199E 02	-0.3036E 02	-0.2634E 02
	0.3740E-01	0.3854E-01	0.3961E-01	0.4068E-01	0.4180E-01	0.4299E-01	0.4429E-01	0.4571E-01	0.4725E-01	0.4890E-01
21	0.5422E 02	0.3470E 02	0.1438E 02	-0.6204E 01	-0.2671E 02	-0.4651E 02	-0.6467E 02	-0.7980E 02	-0.9044E 02	-0.9594E 02
	0.1668E-01	0.1623E-01	0.1569E-01	0.1512E-01	0.1458E-01	0.1411E-01	0.1378E-01	0.1362E-01	0.1367E-01	0.1396E-01
22	0.7372E 02	0.6688E 02	0.5309E 02	0.3563E 02	0.1650E 02	-0.5769E 01	-0.2830E 02	-0.4841E 02	-0.6810E 02	-0.8552E 02
	0.8177E-02	0.7992E-02	0.7680E-02	0.7268E-02	0.6790E-02	0.6285E-02	0.5794E-02	0.5358E-02	0.5016E-02	0.4804E-02
23	0.5549E 02	0.6092E 02	0.6421E 02	0.6552E 02	0.6444E 02	0.6092E 02	0.5524E 02	0.4829E 02	0.4132E 02	0.3510E 02
	0.1468E-01	0.1602E-01	0.1719E-01	0.1819E-01	0.1902E-01	0.1969E-01	0.2021E-01	0.2059E-01	0.2086E-01	0.2104E-01
24	-0.8178E 01	-0.1508E 02	-0.9820E 01	-0.1014E 02	-0.2002E 02	-0.1864E 02	-0.1637E 02	-0.2508E 02	-0.2501E 02	-0.1794E 02
	0.1158E-02	0.1131E-02	0.1088E-02	0.1029E-02	0.9600E-03	0.8886E-03	0.8193E-03	0.7562E-03	0.7078E-03	0.6787E-03
25	0.3789E 02	0.4883E 02	0.6042E 02	0.7208E 02	0.8349E 02	0.9448E 02	0.1047E 03	0.1141E 03	0.1214E 03	0.1260E 03
	0.3212E-01	0.3598E-01	0.3964E-01	0.4308E-01	0.4625E-01	0.4912E-01	0.5165E-01	0.5382E-01	0.5559E-01	0.5695E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.3331E 02	0.4237E 02	0.5232E 02	0.6344E 02	0.7557E 02	0.8805E 02	0.9998E 02	0.1104E 03	0.1187E 03	0.1241E 03
	0.5616E-01	0.6264E-01	0.6886E-01	0.7478E-01	0.8034E-01	0.8548E-01	0.9015E-01	0.9428E-01	0.9784E-01	0.1008E-00
27	0.2548E 02	0.2760E 02	0.3703E 02	0.3831E 02	0.4636E 02	0.4906E 02	0.5214E 02	0.4989E 02	0.5426E 02	0.5041E 02
	0.9286E-01	0.9155E-01	0.9987E-01	0.1077E-00	0.1151E-00	0.1220E-00	0.1283E-00	0.1340E-00	0.1392E-00	0.1437E-00
28	0.1855E 02	0.2833E 02	0.3030E 02	0.3939E 02	0.4022E 02	0.4780E 02	0.4701E 02	0.5289E 02	0.5049E 02	0.5482E 02
	0.8286E-01	0.9155E-01	0.9987E-01	0.1077E-00	0.1151E-00	0.1220E-00	0.1283E-00	0.1340E-00	0.1392E-00	0.1437E-00
29	0.4010E 02	0.3511E 02	0.2864E 02	0.2101E 02	0.1277E 02	0.4612E 01	-0.2742E 01	-0.8614E 01	-0.1242E 02	-0.1370E 02
	0.5214E-01	0.5568E-01	0.5906E-01	0.6232E-01	0.6549E-01	0.6859E-01	0.7170E-01	0.7484E-01	0.7802E-01	0.8127E-01
30	0.1197E 02	-0.8279E 01	-0.2834E 02	-0.4735E 02	-0.6445E 02	-0.7885E 02	-0.8978E 02	-0.9654E 02	-0.9859E 02	-0.9557E 02
	0.2523E-01	0.2549E-01	0.2579E-01	0.2621E-01	0.2680E-01	0.2763E-01	0.2874E-01	0.3016E-01	0.3193E-01	0.3403E-01
31	-0.4201E 02	-0.6328E 02	-0.8058E 02	-0.9342E 02	-0.1016E 03	-0.1050E 03	-0.1040E 03	-0.9903E 02	-0.9060E 02	-0.7930E 02
	0.6787E-02	0.6056E-02	0.5473E-02	0.5086E-02	0.4930E-02	0.5026E-02	0.5385E-02	0.6007E-02	0.6881E-02	0.7987E-02
32	-0.8392E 02	-0.9762E 02	-0.1047E 03	-0.1047E 03	-0.9939E 02	-0.8766E 02	-0.7322E 02	-0.5547E 02	-0.3731E 02	-0.1992E 02
	-0.6308E-03	-0.1179E-02	-0.1585E-02	-0.1832E-02	-0.1916E-02	-0.1843E-02	-0.1627E-02	-0.1290E-02	-0.8591E-03	-0.3600E-03
33	-0.7818E 02	-0.8632E 02	-0.8895E 02	-0.8606E 02	-0.7801E 02	-0.6567E 02	-0.5028E 02	-0.3340E 02	-0.1660E 02	-0.1326E 01
	-0.1226E-02	-0.1562E-02	-0.1795E-02	-0.1917E-02	-0.1929E-02	-0.1840E-02	-0.1666E-02	-0.1427E-02	-0.1144E-02	-0.8405E-03
34	-0.3056E 02	-0.2695E 02	-0.2263E 02	-0.2114E 02	-0.1230E 02	-0.1195E 02	-0.3302E 01	-0.1234E 01	0.3499E 01	0.8485E 01
	-0.9025E-04	-0.1677E-03	-0.2249E-03	-0.2597E-03	-0.2714E-03	-0.2610E-03	-0.2302E-03	-0.1825E-03	-0.1213E-03	-0.5056E-04

SF,BM /T

1	0.1575E 02	0.1467E 02	0.1780E 02	0.1475E 02	0.1573E 02	0.1088E 02	0.1006E 02	0.3961E 01	0.2257E 01	-0.3794E 01
2	-0.2003E 02	-0.2579E 02	-0.3798E 02	-0.4195E 02	-0.5230E 02	-0.5497E 02	-0.6199E 02	-0.6082E 02	-0.6564E 02	-0.6104E 02
3	0.7908E 01	0.1476E 02	0.2958E 02	0.3691E 02	0.5146E 02	0.5756E 02	0.6968E 02	0.7219E 02	0.7957E 02	0.7651E 02
4	0.4589E 02	0.6786E 02	0.8737E 02	0.1031E 03	0.1140E 03	0.1192E 03	0.1184E 03	0.1118E 03	0.9994E 02	0.8408E 02
5	-0.7772E 02	-0.8350E 02	-0.8607E 02	-0.8548E 02	-0.8205E 02	-0.7634E 02	-0.6913E 02	-0.6132E 02	-0.5384E 02	-0.4751E 02
6	0.7546E 03	0.6986E 03	0.6500E 03	0.6137E 03	0.5959E 03	0.6034E 03	0.6424E 03	0.7160E 03	0.8233E 03	0.9588E 03
7	0.5528E 04	0.6210E 04	0.6833E 04	0.7391E 04	0.7877E 04	0.8283E 04	0.8599E 04	0.8823E 04	0.8969E 04	0.9057E 04
8	0.5963E 04	0.6121E 04	0.6288E 04	0.6474E 04	0.6683E 04	0.6915E 04	0.7173E 04	0.7455E 04	0.7762E 04	0.8084E 04
9	0.3797E 04	0.3611E 04	0.3434E 04	0.3286E 04	0.3186E 04	0.3149E 04	0.3193E 04	0.3327E 04	0.3562E 04	0.3901E 04

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.7553E 02	-0.2822E 02	0.1834E 02	0.6132E 02	0.2841E 02	0.1276E 03	0.1467E 03	0.1540E 03	0.1485E 03	0.1303E 03
	-0.2467E-02	-0.1630E-02	-0.7550E-03	0.1081E-03	0.9132E-03	0.1617E-02	0.2179E-02	0.2565E-02	0.2755E-02	0.2745E-02
2	-0.9053E 02	-0.5384E 02	-0.1378E 02	0.2460E 02	0.6028E 02	0.9051E 02	0.1127E 03	0.1265E 03	0.1307E 03	0.1275E 03
	-0.2018E-02	-0.9916E-03	0.1209E-03	0.1293E-02	0.2446E-02	0.3536E-02	0.4510E-02	0.5323E-02	0.5942E-02	0.6347E-02
3	-0.1015E 03	-0.8538E 02	-0.6613E 02	-0.4414E 02	-0.1981E 02	0.6328E 01	0.3336E 02	0.5999E 02	0.8480E 02	0.1065E 03
	0.6072E-02	0.7641E-02	0.9439E-02	0.1142E-01	0.1353E-01	0.1572E-01	0.1790E-01	0.1999E-01	0.2191E-01	0.2359E-01
4	0.9358E 01	0.2046E 02	0.2237E 02	0.3093E 02	0.3291E 02	0.2988E 02	0.2593E 02	0.1733E 02	0.1255E 02	0.1108E 01
	-0.2851E-03	-0.1395E-03	0.1920E-04	0.1841E-03	0.3472E-03	0.5013E-03	0.6390E-03	0.7537E-03	0.8411E-03	0.8979E-03
5	-0.8403E 02	-0.8080E 02	-0.7333E 02	-0.6127E 02	-0.4449E 02	-0.2316E 02	0.2304E 01	0.3113E 02	0.6215E 02	0.9385E 02
	0.3128E-01	0.3363E-01	0.3626E-01	0.3914E-01	0.4223E-01	0.4546E-01	0.4876E-01	0.5202E-01	0.5512E-01	0.5794E-01
6	0.2085E 01	0.2783E 01	0.5306E 01	0.2712E 01	0.1591E 02	0.2309E 02	0.3282E 02	0.4314E 02	0.5453E 02	0.6693E 02
	0.7638E-01	0.7941E-01	0.8242E-01	0.8541E-01	0.8835E-01	0.9120E-01	0.9390E-01	0.9640E-01	0.9862E-01	0.1005E-00
7	0.5310E 02	0.6048E 02	0.5887E 02	0.6384E 02	0.5932E 02	0.6135E 02	0.5392E 02	0.5359E 02	0.4419E 02	0.4246E 02
	0.1351E-00	0.1387E-00	0.1416E-00	0.1439E-00	0.1456E-00	0.1466E-00	0.1470E-00	0.1468E-00	0.1461E-00	0.1449E-00
8	0.5558E 02	0.5461E 02	0.6041E 02	0.5699E 02	0.6016E 02	0.5380E 02	0.5433E 02	0.4571E 02	0.4461E 02	0.3470E 02
	0.1351E-00	0.1387E-00	0.1416E-00	0.1439E-00	0.1456E-00	0.1466E-00	0.1470E-00	0.1468E-00	0.1461E-00	0.1449E-00
9	0.1033E 03	0.1008E 03	0.9649E 02	0.9068E 02	0.8410E 02	0.7713E 02	0.6947E 02	0.6062E 02	0.5038E 02	0.3927E 02
	0.9237E-01	0.9382E-01	0.9477E-01	0.9527E-01	0.9534E-01	0.9503E-01	0.9435E-01	0.9333E-01	0.9201E-01	0.9043E-01
10	0.9435E 02	0.8473E 02	0.7545E 02	0.6656E 02	0.5720E 02	0.4703E 02	0.3678E 02	0.2765E 02	0.2043E 02	0.1521E 02
	0.5069E-01	0.5083E-01	0.5069E-01	0.5053E-01	0.4978E-01	0.4907E-01	0.4822E-01	0.4727E-01	0.4621E-01	0.4506E-01
11	0.2662E 02	0.2238E 02	0.1638E 02	0.9331E 01	0.3403E 01	-0.3300E-01	-0.1143E 01	-0.7092E 00	0.3978E-00	0.1023E 01
	0.1817E-01	0.1799E-01	0.1778E-01	0.1755E-01	0.1732E-01	0.1710E-01	0.1690E-01	0.1670E-01	0.1649E-01	0.1624E-01
12	-0.6558E 02	-0.6508E 02	-0.5870E 02	-0.4870E 02	-0.3966E 02	-0.3089E 02	-0.1802E 02	-0.3474E 01	0.5249E 01	0.8356E 01
	0.4338E-02	0.4381E-02	0.4550E-02	0.4832E-02	0.5237E-02	0.5727E-02	0.6283E-02	0.6869E-02	0.7451E-02	0.7998E-02
13	-0.8781E 02	-0.8065E 02	-0.7226E 02	-0.6266E 02	-0.5045E 02	-0.3493E 02	-0.1681E 02	0.2694E 01	0.2239E 02	0.4081E 02
	0.1442E-01	0.1493E-01	0.1566E-01	0.1659E-01	0.1770E-01	0.1895E-01	0.2028E-01	0.2166E-01	0.2300E-01	0.2424E-01
14	-0.3414E 02	-0.1908E 02	-0.1159E 02	-0.4492E 01	0.1239E 02	0.2502E 02	0.6623E 01	-0.3149E 02	-0.4915E 02	-0.4063E 02
	0.7991E-03	0.8105E-03	0.8437E-03	0.8992E-03	0.9771E-03	0.1071E-02	0.1170E-02	0.1271E-02	0.1375E-02	0.1478E-02
15	-0.3761E 02	-0.3725E 02	-0.3258E 02	-0.2413E 02	-0.1341E 02	-0.1418E 01	0.1187E 02	0.2689E 02	0.4367E 02	0.6160E 02
	0.4997E-01	0.5117E-01	0.5250E-01	0.5396E-01	0.5550E-01	0.5709E-01	0.5860E-01	0.6020E-01	0.6159E-01	0.6277E-01
16	0.6450E 02	0.6224E 02	0.6015E 02	0.5867E 02	0.5843E 02	0.5956E 02	0.6144E 02	0.6313E 02	0.6401E 02	0.6407E 02
	0.1088E-00	0.1109E-00	0.1126E-00	0.1141E-00	0.1152E-00	0.1161E-00	0.1167E-00	0.1169E-00	0.1167E-00	0.1162E-00
17	0.9527E 02	0.9257E 02	0.9242E 02	0.8665E 02	0.8336E 02	0.7501E 02	0.6946E 02	0.5978E 02	0.5327E 02	0.4320E 02
	0.1805E-00	0.1837E-00	0.1858E-00	0.1869E-00	0.1870E-00	0.1863E-00	0.1848E-00	0.1826E-00	0.1797E-00	0.1762E-00
18	0.9381E 02	0.9521E 02	0.9081E 02	0.8088E 02	0.8156E 02	0.7683E 02	0.6753E 02	0.6130E 02	0.5135E 02	0.4456E 02
	0.1805E-00	0.1837E-00	0.1858E-00	0.1869E-00	0.1870E-00	0.1863E-00	0.1848E-00	0.1826E-00	0.1797E-00	0.1762E-00
19	0.8073E 02	0.8427E 02	0.8625E 02	0.8680E 02	0.8601E 02	0.8379E 02	0.7990E 02	0.7471E 02	0.6857E 02	0.6256E 02
	0.1097E-00	0.1123E-00	0.1145E-00	0.1163E-00	0.1177E-00	0.1186E-00	0.1190E-00	0.1191E-00	0.1187E-00	0.1180E-00
20	-0.2013E 02	-0.1208E 02	-0.2785E 01	0.7039E 01	0.1687E 02	0.2672E 02	0.3701E 02	0.4818E 02	0.6029E 02	0.7301E 02
	0.5065E-01	0.5247E-01	0.5433E-01	0.5621E-01	0.5808E-01	0.5988E-01	0.6159E-01	0.6315E-01	0.6450E-01	0.6558E-01
21	-0.9647E 02	-0.9234E 02	-0.8367E 02	-0.7037E 02	-0.5233E 02	-0.2995E 02	-0.4325E 01	0.2315E 02	0.5077E 02	0.7672E 02
	0.1451E-01	0.1531E-01	0.1636E-01	0.1763E-01	0.1910E-01	0.2071E-01	0.2239E-01	0.2407E-01	0.2567E-01	0.2709E-01
22	-0.9602E 02	-0.9987E 02	-0.9677E 02	-0.8403E 02	-0.6418E 02	-0.3972E 02	-0.1003E 02	0.1959E 02	0.4497E 02	0.6901E 02
	0.4753E-02	0.4884E-02	0.5207E-02	0.5716E-02	0.6395E-02	0.7205E-02	0.8094E-02	0.8997E-02	0.9848E-02	0.1059E-01
23	0.2975E 02	0.2527E 02	0.2176E 02	0.1943E 02	0.1864E 02	0.1944E 02	0.2143E 02	0.2400E 02	0.2624E 02	0.2714E 02
	0.2113E-01	0.2117E-01	0.2115E-01	0.2110E-01	0.2103E-01	0.2093E-01	0.2079E-01	0.2059E-01	0.2032E-01	0.1995E-01
24	-0.2032E 02	-0.1676E 02	-0.2256E 01	0.3566E 01	0.9122E 01	0.1775E 02	0.8236E 01	-0.7183E 00	0.5751E 01	-0.2508E 01
	0.6711E-03	0.6902E-03	0.7379E-03	0.8110E-03	0.9080E-03	0.1024E-02	0.1140E-02	0.1276E-02	0.1397E-02	0.1501E-02
25	0.1275E 03	0.1256E 03	0.1200E 03	0.1106E 03	0.9776E 02	0.8207E 02	0.6466E 02	0.4672E 02	0.2934E 02	0.1327E 02
	0.5789E-01	0.5840E-01	0.5851E-01	0.5824E-01	0.5763E-01	0.5673E-01	0.5557E-01	0.5422E-01	0.5271E-01	0.5109E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1263E 03	0.1251E 03	0.1206E 03	0.1131E 03	0.1029E 03	0.9048E 02	0.7617E 02	0.6060E 02	0.4470E 02	0.2962E 02
	0.1031E-00	0.1048E-00	0.1058E-00	0.1063E-00	0.1062E-00	0.1057E-00	0.1048E-00	0.1034E-00	0.1018E-00	0.9999E-01
27	0.5334E 02	0.4832E 02	0.5029E 02	0.4460E 02	0.4612E 02	0.4034E 02	0.4201E 02	0.3664E 02	0.3878E 02	0.3389E 02
	0.1476E-00	0.1510E-00	0.1538E-00	0.1560E-00	0.1577E-00	0.1589E-00	0.1597E-00	0.1600E-00	0.1598E-00	0.1592E-00
28	0.5107E 02	0.5416E 02	0.4940E 02	0.5163E 02	0.4625E 02	0.4807E 02	0.4259E 02	0.4445E 02	0.3915E 02	0.4113E 02
	0.1476E-00	0.1510E-00	0.1538E-00	0.1560E-00	0.1577E-00	0.1589E-00	0.1597E-00	0.1600E-00	0.1598E-00	0.1592E-00
29	-0.1214E 02	-0.7600E 01	-0.1239E-00	0.1094E 02	0.2246E 02	0.3657E 02	0.5166E 02	0.6695E 02	0.8163E 02	0.9497E 02
	0.8459E-01	0.8796E-01	0.9136E-01	0.9474E-01	0.9806E-01	0.1012E-00	0.1042E-00	0.1068E-00	0.1091E-00	0.1109E-00
30	-0.8740E 02	-0.7427E 02	-0.5659E 02	-0.3502E 02	-0.1043E 02	0.1615E 02	0.4358E 02	0.7079E 02	0.9682E 02	0.1209E 03
	0.3645E-01	0.3917E-01	0.4214E-01	0.4530E-01	0.4857E-01	0.5187E-01	0.5510E-01	0.5814E-01	0.6090E-01	0.6327E-01
31	-0.6572E 02	-0.5040E 02	-0.3302E 02	-0.1678E 02	0.6060E 00	0.1797E 02	0.3519E 02	0.5204E 02	0.6812E 02	0.8275E 02
	0.9301E-02	0.1079E-01	0.1242E-01	0.1416E-01	0.1596E-01	0.1779E-01	0.1958E-01	0.2128E-01	0.2284E-01	0.2420E-01
32	-0.3930E 01	0.9158E 01	0.1826E 02	0.2413E 02	0.2823E 02	0.3077E 02	0.3158E 02	0.3125E 02	0.2872E 02	0.2580E 02
	0.1817E-03	0.7450E-03	0.1314E-02	0.1879E-02	0.2433E-02	0.2971E-02	0.3481E-02	0.3947E-02	0.4357E-02	0.4701E-02
33	0.1132E 02	0.2070E 02	0.2658E 02	0.2911E 02	0.2879E 02	0.2611E 02	0.2107E 02	0.1376E 02	0.4815E 01	-0.4849E 01
	-0.5346E-03	-0.2404E-03	0.3352E-04	0.2835E-03	0.5111E-03	0.7174E-03	0.8986E-03	0.1050E-02	0.1169E-02	0.1257E-02
34	0.8944E 01	0.1617E 02	0.1422E 02	0.1201E 02	0.1052E 02	0.1565E 02	0.1178E 02	0.4429E 01	0.1868E 01	-0.6976E 01
	0.2609E-04	0.1060E-03	0.1865E-03	0.2666E-03	0.3450E-03	0.4210E-03	0.4929E-03	0.5586E-03	0.6166E-03	0.6650E-03

SF,BM /T

1	-0.4972E 01	-0.9762E 01	-0.9601E 01	-0.1259E 02	-0.1069E 02	-0.1168E 02	-0.8222E 01	-0.7888E 01	-0.3973E 01	-0.3575E 01
2	-0.6232E 02	-0.5383E 02	-0.5123E 02	-0.3885E 02	-0.3284E 02	-0.1743E 02	-0.8989E 01	0.8528E 01	0.1840E 02	0.3671E 02
3	0.7766E 02	0.6815E 02	0.6291E 02	0.4749E 02	0.3797E 02	0.1755E 02	0.4220E 01	-0.1673E 02	-0.2998E 02	-0.4920E 02
4	0.6561E 02	0.4611E 02	0.2708E 02	0.9043E 01	-0.4521E 01	-0.1506E 02	-0.2089E 02	-0.2131E 02	-0.1605E 02	-0.5363E 01
5	-0.4295E 02	-0.4053E 02	-0.4035E 02	-0.4224E 02	-0.4583E 02	-0.5074E 02	-0.5681E 02	-0.6384E 02	-0.7141E 02	-0.7898E 02
6	0.1114E 04	0.1280E 04	0.1450E 04	0.1620E 04	0.1787E 04	0.1949E 04	0.2099E 04	0.2228E 04	0.2328E 04	0.2392E 04
7	0.9094E 04	0.9078E 04	0.9006E 04	0.8889E 04	0.8747E 04	0.8594E 04	0.8435E 04	0.8274E 04	0.8111E 04	0.7937E 04
8	0.8409E 04	0.8725E 04	0.9022E 04	0.9294E 04	0.9544E 04	0.9772E 04	0.9981E 04	0.1017E 05	0.1034E 05	0.1048E 05
9	0.4343E 04	0.4883E 04	0.5507E 04	0.6201E 04	0.6943E 04	0.7710E 04	0.8478E 04	0.9222E 04	0.9916E 04	0.1053E 05

1190

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1009E 03	0.6224E 02	0.1971E 02	-0.2516E 02	-0.6838E 02	-0.1070E 03	-0.1383E 03	-0.1601E 03	-0.1708E 03	-0.1699E 03
	0.2546E-02	0.2182E-02	0.1688E-02	0.1109E-02	0.4580E-03	-0.1714E-03	-0.7663E-03	-0.1271E-02	-0.1653E-02	-0.1890E-02
2	0.1161E 03	0.9858E 02	0.7512E 02	0.4695E 02	0.1646E 02	-0.1628E 02	-0.4592E 02	-0.7041E 02	-0.8745E 02	-0.9592E 02
	0.6529E-02	0.6493E-02	0.6253E-02	0.5831E-02	0.5255E-02	0.4563E-02	0.3805E-02	0.3032E-02	0.2288E-02	0.1606E-02
3	0.1241E 03	0.1270E 03	0.1447E 03	0.1469E 03	0.1435E 03	0.1347E 03	0.1209E 03	0.1027E 03	0.8100E 02	0.5678E 02
	0.2496E-01	0.2597E-01	0.2656E-01	0.2671E-01	0.2640E-01	0.2564E-01	0.2444E-01	0.2286E-01	0.2094E-01	0.1876E-01
4	-0.5404E 01	-0.1588E 02	-0.2539E 02	-0.3314E 02	-0.4443E 02	-0.4297E 02	-0.4445E 02	-0.4235E 02	-0.3878E 02	-0.3654E 02
	0.9234E-03	0.9180E-03	0.8837E-03	0.8237E-03	0.7418E-03	0.6439E-03	0.5366E-03	0.4274E-03	0.3223E-03	0.2259E-03
5	0.1245E 03	0.1526E 03	0.1769E 03	0.1962E 03	0.2095E 03	0.2159E 03	0.2143E 03	0.2041E 03	0.1856E 03	0.1594E 03
	0.6036E-01	0.6228E-01	0.6357E-01	0.6416E-01	0.6397E-01	0.6297E-01	0.6113E-01	0.5848E-01	0.5509E-01	0.5101E-01
6	0.8011E 02	0.9350E 02	0.1062E 03	0.1171E 03	0.1254E 03	0.1305E 03	0.1324E 03	0.1312E 03	0.1268E 03	0.1191E 03
	0.1019E-00	0.1028E-00	0.1032E-00	0.1029E-00	0.1019E-00	0.1001E-00	0.9755E-01	0.9427E-01	0.9026E-01	0.8556E-01
7	0.3193E 02	0.2966E 02	0.1921E 02	0.1818E 02	0.1010E 02	0.1252E 02	0.8225E 01	0.1433E 02	0.1318E 02	0.2205E 02
	0.1432E-00	0.1411E-00	0.1387E-00	0.1360E-00	0.1331E-00	0.1300E-00	0.1267E-00	0.1231E-00	0.1194E-00	0.1155E-00
8	0.3285E 02	0.2254E 02	0.2109E 02	0.1212E 02	0.1330E 02	0.7818E 01	0.1294E 02	0.1110E 02	0.1942E 02	0.2022E 02
	0.1432E-00	0.1411E-00	0.1387E-00	0.1360E-00	0.1331E-00	0.1300E-00	0.1267E-00	0.1231E-00	0.1194E-00	0.1155E-00
9	0.2840E 02	0.1907E 02	0.1193E 02	0.6481E 01	0.1543E 01	-0.3484E 01	-0.7946E 01	-0.1051E 02	-0.1032E 02	-0.7523E 01
	0.8862E-01	0.8662E-01	0.8448E-01	0.8221E-01	0.7983E-01	0.7736E-01	0.7483E-01	0.7225E-01	0.6966E-01	0.6706E-01
10	0.1114E 02	0.6635E 01	0.5077E 00	-0.6717E 01	-0.1314E 02	-0.1754E 02	-0.2072E 02	-0.2442E 02	-0.2926E 02	-0.3430E 02
	0.4383E-01	0.4252E-01	0.4113E-01	0.3967E-01	0.3814E-01	0.3657E-01	0.3497E-01	0.3337E-01	0.3178E-01	0.3022E-01
11	0.3973E-00	-0.7614E 00	-0.9932E 00	-0.3827E-00	-0.9960E 00	-0.4301E 01	-0.9219E 01	-0.1368E 02	-0.1718E 02	-0.2070E 02
	0.1596E-01	0.1562E-01	0.1522E-01	0.1474E-01	0.1417E-01	0.1350E-01	0.1276E-01	0.1195E-01	0.1110E-01	0.1022E-01
12	0.1413E 02	0.2576E 02	0.3616E 02	0.3926E 02	0.3953E 02	0.4245E 02	0.4364E 02	0.3815E 02	0.3047E 02	0.2699E 02
	0.8489E-02	0.8898E-02	0.9195E-02	0.9351E-02	0.9345E-02	0.9167E-02	0.8817E-02	0.8302E-02	0.7640E-02	0.6850E-02
13	0.5683E 02	0.7080E 02	0.8384E 02	0.9559E 02	0.1038E 03	0.1068E 03	0.1055E 03	0.1017E 03	0.9562E 02	0.8614E 02
	0.2534E-01	0.2623E-01	0.2686E-01	0.2719E-01	0.2719E-01	0.2681E-01	0.2607E-01	0.2498E-01	0.2354E-01	0.2180E-01
14	-0.4178E 02	-0.7167E 02	-0.1036E 03	-0.1005E 03	-0.1044E 03	-0.1101E 03	-0.1084E 03	-0.8213E 02	-0.5424E 02	-0.5123E 02
	0.1569E-02	0.1639E-02	0.1686E-02	0.1714E-02	0.1714E-02	0.1680E-02	0.1615E-02	0.1525E-02	0.1409E-02	0.1262E-02
15	0.7927E 02	0.9462E 02	0.1060E 03	0.1136E 03	0.1187E 03	0.1222E 03	0.1229E 03	0.1190E 03	0.1099E 03	0.9650E 02
	0.6367E-01	0.6422E-01	0.6435E-01	0.6405E-01	0.6324E-01	0.6191E-01	0.6006E-01	0.5772E-01	0.5489E-01	0.5164E-01
16	0.6393E 02	0.6433E 02	0.6544E 02	0.6640E 02	0.6580E 02	0.6294E 02	0.5845E 02	0.5372E 02	0.4975E 02	0.4661E 02
	0.1153E-00	0.1140E-00	0.1122E-00	0.1100E-00	0.1074E-00	0.1044E-00	0.1009E-00	0.9705E-01	0.9287E-01	0.8837E-01
17	0.3614E 02	0.2588E 02	0.1877E 02	0.9586E 01	0.4488E 01	-0.1324E 01	-0.2668E 01	-0.4374E 01	-0.2018E 01	0.6929E-01
	0.1723E-00	0.1679E-00	0.1633E-00	0.1583E-00	0.1532E-00	0.1480E-00	0.1428E-00	0.1375E-00	0.1322E-00	0.1269E-00
18	0.3439E 02	0.2719E 02	0.1725E 02	0.1038E 02	0.3205E 01	-0.6943E-01	-0.3801E 01	-0.3285E 01	-0.3148E 01	0.8663E 00
	0.1723E-00	0.1679E-00	0.1633E-00	0.1583E-00	0.1532E-00	0.1480E-00	0.1428E-00	0.1375E-00	0.1322E-00	0.1269E-00
19	0.5779E 02	0.5502E 02	0.5429E 02	0.5511E 02	0.5683E 02	0.5895E 02	0.6119E 02	0.6342E 02	0.6546E 02	0.6684E 02
	0.1168E-00	0.1153E-00	0.1134E-00	0.1112E-00	0.1086E-00	0.1055E-00	0.1021E-00	0.9823E-01	0.9400E-01	0.8937E-01
20	0.8557E 02	0.9734E 02	0.1081E 03	0.1178E 03	0.1261E 03	0.1324E 03	0.1356E 03	0.1348E 03	0.1293E 03	0.1188E 03
	0.6636E-01	0.6676E-01	0.6674E-01	0.6626E-01	0.6526E-01	0.6372E-01	0.6163E-01	0.5899E-01	0.5582E-01	0.5216E-01
21	0.9965E 02	0.1185E 03	0.1320E 03	0.1395E 03	0.1410E 03	0.1367E 03	0.1271E 03	0.1127E 03	0.9434E 02	0.7279E 02
	0.2827E-01	0.2913E-01	0.2962E-01	0.2968E-01	0.2930E-01	0.2846E-01	0.2718E-01	0.2549E-01	0.2344E-01	0.2110E-01
22	0.8920E 02	0.1006E 03	0.1060E 03	0.1062E 03	0.9620E 02	0.7718E 02	0.5360E 02	0.2745E 02	0.7680E 00	-0.2355E 02
	0.1116E-01	0.1152E-01	0.1164E-01	0.1149E-01	0.1106E-01	0.1036E-01	0.9433E-02	0.8325E-02	0.7090E-02	0.5784E-02
23	0.2623E 02	0.2343E 02	0.1849E 02	0.1147E 02	0.2908E 01	-0.6751E 01	-0.1719E 02	-0.2783E 02	-0.3783E 02	-0.4644E 02
	0.1948E-01	0.1888E-01	0.1816E-01	0.1732E-01	0.1636E-01	0.1530E-01	0.1416E-01	0.1299E-01	0.1181E-01	0.1066E-01
24	-0.1901E 02	-0.1874E 02	-0.2676E 02	-0.5050E 02	-0.5984E 02	-0.5767E 02	-0.5970E 02	-0.6083E 02	-0.5814E 02	-0.5725E 02
	0.1580E-02	0.1631E-02	0.1647E-02	0.1622E-02	0.1560E-02	0.1461E-02	0.1329E-02	0.1172E-02	0.9973E-03	0.8122E-03
25	-0.1129E 01	-0.1365E 02	-0.2381E 02	-0.3110E 02	-0.3524E 02	-0.3626E 02	-0.3457E 02	-0.3109E 02	-0.2692E 02	-0.2286E 02
	0.4940E-01	0.4767E-01	0.4594E-01	0.4423E-01	0.4253E-01	0.4087E-01	0.3923E-01	0.3763E-01	0.3605E-01	0.3449E-01

700

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1661E 02	0.6581E 01	-0.1169E-00	-0.3693E 01	-0.4644E 01	-0.3510E 01	-0.6611E 00	0.3760E 01	0.9653E 01	0.1667E 02
	0.9799E-01	0.9588E-01	0.9368E-01	0.9142E-01	0.8909E-01	0.8670E-01	0.8422E-01	0.8166E-01	0.7900E-01	0.7621E-01
27	0.3631E 02	0.3156E 02	0.3401E 02	0.2947E 02	0.3235E 02	0.2864E 02	0.3258E 02	0.3015E 02	0.3526E 02	0.3393E 02
	0.1581E-00	0.1566E-00	0.1546E-00	0.1522E-00	0.1494E-00	0.1462E-00	0.1425E-00	0.1384E-00	0.1340E-00	0.1291E-00
28	0.3586E 02	0.3769E 02	0.3232E 02	0.3409E 02	0.2924E 02	0.3187E 02	0.2811E 02	0.3204E 02	0.2966E 02	0.3479E 02
	0.1581E-00	0.1566E-00	0.1546E-00	0.1522E-00	0.1494E-00	0.1462E-00	0.1425E-00	0.1384E-00	0.1340E-00	0.1291E-00
29	0.1064E 03	0.1157E 03	0.1224E 03	0.1270E 03	0.1288E 03	0.1278E 03	0.1239E 03	0.1173E 03	0.1083E 03	0.9731E 02
	0.1121E-00	0.1127E-00	0.1125E-00	0.1117E-00	0.1101E-00	0.1078E-00	0.1047E-00	0.1010E-00	0.9654E-01	0.9153E-01
30	0.1422E 03	0.1598E 03	0.1731E 03	0.1811E 03	0.1836E 03	0.1805E 03	0.1720E 03	0.1586E 03	0.1407E 03	0.1187E 03
	0.6516E-01	0.6649E-01	0.6719E-01	0.6720E-01	0.6650E-01	0.6507E-01	0.6294E-01	0.6015E-01	0.5676E-01	0.5284E-01
31	0.9520E 02	0.1048E 03	0.1110E 03	0.1138E 03	0.1130E 03	0.1086E 03	0.1006E 03	0.8925E 02	0.7496E 02	0.5842E 02
	0.2531E-01	0.2613E-01	0.2662E-01	0.2675E-01	0.2650E-01	0.2587E-01	0.2487E-01	0.2353E-01	0.2189E-01	0.1999E-01
32	0.2115E 02	0.1668E 02	0.1205E 02	0.7544E 01	0.3851E 01	-0.1424E 01	-0.5777E 01	-0.9830E 01	-0.1273E 02	-0.1393E 02
	0.4972E-02	0.5161E-02	0.5263E-02	0.5272E-02	0.5281E-02	0.4989E-02	0.4704E-02	0.4342E-02	0.3917E-02	0.3441E-02
33	-0.1427E 02	-0.2272E 02	-0.2974E 02	-0.3528E 02	-0.3954E 02	-0.4241E 02	-0.4309E 02	-0.4091E 02	-0.3607E 02	-0.2938E 02
	0.1316E-02	0.1346E-02	0.1350E-02	0.1325E-02	0.1267E-02	0.1176E-02	0.1060E-02	0.9295E-03	0.7896E-03	0.6429E-03
34	-0.1006E 02	-0.1729E 02	-0.2306E 02	-0.2768E 02	-0.3613E 02	-0.3240E 02	-0.3284E 02	-0.3031E 02	-0.2772E 02	-0.2694E 02
	0.7031E-03	0.7296E-03	0.7438E-03	0.7450E-03	0.7318E-03	0.7047E-03	0.6643E-03	0.6132E-03	0.5532E-03	0.4859E-03

SF,BM /T

1	-0.3653E-00	-0.7397E 00	0.1258E 01	-0.2105E-00	0.3140E-00	-0.2357E 01	-0.2951E 01	-0.5878E 01	-0.6281E 01	-0.8214E 01
2	0.4621E 02	0.6305E 02	0.6976E 02	0.8289E 02	0.8514E 02	0.9342E 02	0.9023E 02	0.9265E 02	0.8317E 02	0.7936E 02
3	-0.5921E 02	-0.7387E 02	-0.7844E 02	-0.8709E 02	-0.8555E 02	-0.8809E 02	-0.8077E 02	-0.7787E 02	-0.6575E 02	-0.5876E 02
4	0.9995E 01	0.2879E 02	0.4947E 02	0.7041E 02	0.9007E 02	0.1070E 03	0.1200E 03	0.1279E 03	0.1299E 03	0.1260E 03
5	-0.8596E 02	-0.9188E 02	-0.9642E 02	-0.9944E 02	-0.1010E 03	-0.1011E 03	-0.9927E 02	-0.9534E 02	-0.8937E 02	-0.8178E 02
6	0.2418E 04	0.2410E 04	0.2373E 04	0.2313E 04	0.2235E 04	0.2142E 04	0.2034E 04	0.1913E 04	0.1781E 04	0.1642E 04
7	0.7740E 04	0.7521E 04	0.7286E 04	0.7039E 04	0.6773E 04	0.6481E 04	0.6172E 04	0.5858E 04	0.5543E 04	0.5227E 04
8	0.1059E 05	0.1066E 05	0.1068E 05	0.1064E 05	0.1055E 05	0.1038E 05	0.1013E 05	0.9782E 04	0.9337E 04	0.8788E 04
9	0.1105E 05	0.1146E 05	0.1169E 05	0.1178E 05	0.1170E 05	0.1146E 05	0.1106E 05	0.1050E 05	0.9797E 04	0.8975E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1571E 03	-0.1335E 03	-0.1010E 03	-0.6256E 02	-0.2191E 02	0.1704E 02	0.5041E 02	0.7507E 02	0.8898E 02	0.9119E 02
	-0.1976E-02	-0.1919E-02	-0.1738E-02	-0.1464E-02	-0.1133E-02	-0.7876E-03	-0.4739E-03	-0.2357E-03	-0.1054E-03	-0.1028E-03
2	-0.9727E 02	-0.9141E 02	-0.8132E 02	-0.6711E 02	-0.5062E 02	-0.3232E 02	-0.1406E 02	0.3424E-00	0.1055E 02	0.1291E 02
	0.1006E-02	0.4984E-03	0.8293E-04	-0.2469E-03	-0.5027E-03	-0.7035E-03	-0.8772E-03	-0.1054E-02	-0.1259E-02	-0.1510E-02
3	0.3138E 02	0.6120E 01	-0.1777E 02	-0.3944E 02	-0.5841E 02	-0.7447E 02	-0.8747E 02	-0.9722E 02	-0.1036E 03	-0.1065E 03
	0.1637E-01	0.1386E-01	0.1130E-01	0.8743E-02	0.6267E-02	0.3920E-02	0.1741E-02	-0.2421E-03	-0.2011E-02	-0.3556E-02
4	-0.2911E 02	-0.2625E 02	-0.1814E 02	-0.1359E 02	-0.7496E 01	-0.5569E 01	-0.8250E 01	-0.5477E 01	-0.1077E 02	-0.1025E 02
	0.1413E-03	0.6955E-04	0.1107E-04	-0.3542E-04	-0.7140E-04	-0.9973E-04	-0.1244E-03	-0.1493E-03	-0.1785E-03	-0.2139E-03
5	0.1272E 03	0.9061E 02	0.5154E 02	0.1178E 02	-0.2691E 02	-0.6283E 02	-0.9437E 02	-0.1201E 03	-0.1389E 03	-0.1499E 03
	0.4638E-01	0.4129E-01	0.3501E-01	0.3036E-01	0.2478E-01	0.1933E-01	0.1411E-01	0.9216E-02	0.4726E-02	0.6898E-03
6	0.1079E 03	0.9312E 02	0.7531E 02	0.5532E 02	0.3434E 02	0.1361E 02	-0.5810E 01	-0.2316E 02	-0.3796E 02	-0.4990E 02
	0.8025E-01	0.7438E-01	0.6806E-01	0.6138E-01	0.5447E-01	0.4742E-01	0.4033E-01	0.3330E-01	0.2640E-01	0.1969E-01
7	0.2324E 02	0.3404E 02	0.3635E 02	0.4721E 02	0.4821E 02	0.5646E 02	0.5383E 02	0.5787E 02	0.5085E 02	0.5059E 02
	0.1112E-00	0.1066E-00	0.1017E-00	0.9623E-01	0.9027E-01	0.8375E-01	0.7663E-01	0.6888E-01	0.6053E-01	0.5159E-01
8	0.3079E 02	0.3326E 02	0.4476E 02	0.4698E 02	0.5689E 02	0.5616E 02	0.6213E 02	0.5689E 02	0.5819E 02	0.4844E 02
	0.1112E-00	0.1066E-00	0.1017E-00	0.9623E-01	0.9027E-01	0.8375E-01	0.7663E-01	0.6888E-01	0.6053E-01	0.5159E-01
9	-0.2889E 01	0.2813E 01	0.9297E 01	0.1636E 02	0.2456E 02	0.3381E 02	0.4356E 02	0.5281E 02	0.6074E 02	0.6699E 02
	0.6443E-01	0.6177E-01	0.5905E-01	0.5624E-01	0.5331E-01	0.5023E-01	0.4693E-01	0.4336E-01	0.3947E-01	0.3521E-01
10	-0.3802E 02	-0.3927E 02	-0.3753E 02	-0.3285E 02	-0.2579E 02	-0.1689E 02	-0.6039E 01	0.7239E 01	0.2276E 02	0.3914E 02
	0.2873E-01	0.2731E-01	0.2599E-01	0.2475E-01	0.2359E-01	0.2250E-01	0.2143E-01	0.2033E-01	0.1916E-01	0.1786E-01
11	-0.2487E 02	-0.2927E 02	-0.3326E 02	-0.3637E 02	-0.3793E 02	-0.3733E 02	-0.3497E 02	-0.3215E 02	-0.2959E 02	-0.2657E 02
	0.9343E-02	0.8478E-02	0.7648E-02	0.6871E-02	0.6163E-02	0.5533E-02	0.4978E-02	0.4486E-02	0.4045E-02	0.3642E-02
12	0.2550E 02	0.1864E 02	0.5179E 01	-0.9189E 01	-0.2214E 02	-0.3721E 02	-0.5583E 02	-0.7490E 02	-0.9140E 02	-0.1054E 03
	0.5949E-02	0.4951E-02	0.3879E-02	0.2765E-02	0.1643E-02	0.5449E-03	-0.5026E-03	-0.1472E-02	-0.2336E-02	-0.3070E-02
13	0.7260E 02	0.5558E 02	0.3603E 02	0.1487E 02	-0.6737E 01	-0.2758E 02	-0.4741E 02	-0.6675E 02	-0.8556E 02	-0.1023E 03
	0.1978E-01	0.1754E-01	0.1512E-01	0.1258E-01	0.9988E-02	0.7405E-02	0.4881E-02	0.2460E-02	0.1857E-03	-0.1901E-02
14	-0.6060E 02	-0.5104E 02	-0.2287E 02	-0.8008E 01	-0.1961E 02	-0.3936E 02	-0.5432E 02	-0.6852E 02	-0.8698E 02	-0.1062E 03
	0.1093E-02	0.9091E-03	0.7163E-03	0.5124E-03	0.3011E-03	0.9223E-04	-0.1061E-03	-0.2897E-03	-0.4547E-03	-0.5957E-03
15	0.8062E 02	0.6358E 02	0.4627E 02	0.2910E 02	0.1216E 02	-0.4299E 01	-0.1936E 02	-0.3169E 02	-0.4064E 02	-0.4672E 02
	0.4801E-01	0.4408E-01	0.3991E-01	0.3557E-01	0.3114E-01	0.2667E-01	0.2222E-01	0.1783E-01	0.1354E-01	0.9355E-02
16	0.4381E 02	0.4095E 02	0.3802E 02	0.3543E 02	0.3378E 02	0.3336E 02	0.3392E 02	0.3477E 02	0.3534E 02	0.3547E 02
	0.8360E-01	0.7857E-01	0.7332E-01	0.6787E-01	0.6225E-01	0.5646E-01	0.5050E-01	0.4436E-01	0.3803E-01	0.3150E-01
17	0.5922E 01	0.1157E 02	0.2031E 02	0.2830E 02	0.3780E 02	0.4544E 02	0.5340E 02	0.5862E 02	0.6322E 02	0.6471E 02
	0.1215E-00	0.1160E-00	0.1104E-00	0.1046E-00	0.9838E-01	0.9179E-01	0.8470E-01	0.7704E-01	0.6873E-01	0.5973E-01
18	0.4682E 01	0.1202E 02	0.1892E 02	0.2832E 02	0.3633E 02	0.4535E 02	0.5201E 02	0.5852E 02	0.6212E 02	0.6480E 02
	0.1215E-00	0.1160E-00	0.1104E-00	0.1046E-00	0.9838E-01	0.9179E-01	0.8470E-01	0.7704E-01	0.6873E-01	0.5973E-01
19	0.6692E 02	0.6512E 02	0.6115E 02	0.5511E 02	0.4741E 02	0.3861E 02	0.2933E 02	0.2014E 02	0.1153E 02	0.3897E 01
	0.8436E-01	0.7892E-01	0.7327E-01	0.6725E-01	0.6096E-01	0.5446E-01	0.4778E-01	0.4096E-01	0.3404E-01	0.2706E-01
20	0.1037E 03	0.8467E 02	0.6247E 02	0.3705E 02	0.1211E 02	-0.1385E 02	-0.3864E 02	-0.6108E 02	-0.8010E 02	-0.9495E 02
	0.4805E-01	0.4356E-01	0.3877E-01	0.3376E-01	0.2864E-01	0.2349E-01	0.1840E-01	0.1345E-01	0.8700E-02	0.4208E-02
21	0.4906E 02	0.2426E 02	-0.4163E-00	-0.2336E 02	-0.4533E 02	-0.6458E 02	-0.8156E 02	-0.9619E 02	-0.1085E 03	-0.1182E 03
	0.1851E-01	0.1576E-01	0.1291E-01	0.1094E-01	0.7212E-02	0.4486E-02	0.1908E-02	-0.4838E-03	-0.2659E-02	-0.4594E-02
22	-0.4439E 02	-0.6170E 02	-0.7462E 02	-0.8337E 02	-0.8918E 02	-0.9086E 02	-0.8834E 02	-0.8569E 02	-0.8318E 02	-0.7868E 02
	0.4457E-02	0.3155E-02	0.1916E-02	0.7731E-03	-0.2502E-03	-0.1138E-02	-0.1890E-02	-0.2513E-02	-0.3017E-02	-0.3412E-02
23	-0.5311E 02	-0.5746E 02	-0.5925E 02	-0.5824E 02	-0.5435E 02	-0.4787E 02	-0.3938E 02	-0.2968E 02	-0.1981E 02	-0.1060E 02
	0.9565E-02	0.8556E-02	0.7650E-02	0.6858E-02	0.6185E-02	0.5626E-02	0.5162E-02	0.4766E-02	0.4408E-02	0.4058E-02
24	-0.5596E 02	-0.4964E 02	-0.4357E 02	-0.3873E 02	-0.2962E 02	-0.2700E 02	-0.3667E 02	-0.3732E 02	-0.3173E 02	-0.3943E 02
	0.6243E-03	0.4405E-03	0.2658E-03	0.1043E-03	-0.3954E-04	-0.1651E-03	-0.2730E-03	-0.3615E-03	-0.4322E-03	-0.4892E-03
25	-0.1913E 02	-0.1553E 02	-0.1169E 02	-0.7475E 01	-0.2958E 01	0.1755E 01	0.6705E 01	0.1215E 02	0.1851E 02	0.2597E 02
	0.3295E-01	0.3142E-01	0.2989E-01	0.2836E-01	0.2682E-01	0.2526E-01	0.2366E-01	0.2200E-01	0.2026E-01	0.1839E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2412E 02	0.3111E 02	0.3685E 02	0.4102E 02	0.4373E 02	0.4537E 02	0.4634E 02	0.4683E 02	0.4686E 02	0.4635E 02
	0.7326E-01	0.7013E-01	0.6679E-01	0.6323E-01	0.5942E-01	0.5535E-01	0.5103E-01	0.4644E-01	0.4156E-01	0.3640E-01
27	0.3986E 02	0.3926E 02	0.4557E 02	0.4504E 02	0.5069E 02	0.4832E 02	0.5221E 02	0.4756E 02	0.4774E 02	0.3999E 02
	0.1238E-00	0.1181E-00	0.1119E-00	0.1052E-00	0.9808E-01	0.9043E-01	0.8226E-01	0.7358E-01	0.6438E-01	0.5471E-01
28	0.3354E 02	0.3952E 02	0.3698E 02	0.4514E 02	0.4424E 02	0.4913E 02	0.4624E 02	0.4838E 02	0.4249E 02	0.4150E 02
	0.1238E-00	0.1181E-00	0.1119E-00	0.1052E-00	0.9808E-01	0.9043E-01	0.8226E-01	0.7358E-01	0.6438E-01	0.5471E-01
29	0.8492E 02	0.7151E 02	0.5743E 02	0.4301E 02	0.2875E 02	0.1527E 02	0.3188E 01	-0.7093E 01	-0.1549E 02	-0.2220E 02
	0.8600E-01	0.8002E-01	0.7368E-01	0.6705E-01	0.6023E-01	0.5329E-01	0.4628E-01	0.3926E-01	0.3228E-01	0.2536E-01
30	0.9326E 02	0.6552E 02	0.3680E 02	0.8576E 01	-0.1786E 02	-0.4154E 02	-0.6184E 02	-0.7827E 02	-0.9038E 02	-0.9781E 02
	0.4848E-01	0.4379E-01	0.3886E-01	0.3380E-01	0.2873E-01	0.2372E-01	0.1886E-01	0.1420E-01	0.9803E-02	0.5685E-02
31	0.4049E 02	0.2195E 02	0.3387E 01	-0.1478E 02	-0.3221E 02	-0.4651E 02	-0.6321E 02	-0.7583E 02	-0.8606E 02	-0.9377E 02
	0.1788E-01	0.1562E-01	0.1327E-01	0.1087E-01	0.8491E-02	0.6173E-02	0.3957E-02	0.1877E-02	-0.4344E-04	-0.1782E-02
32	-0.1445E 02	-0.1349E 02	-0.1335E 02	-0.1351E 02	-0.1534E 02	-0.1816E 02	-0.2225E 02	-0.2920E 02	-0.3724E 02	-0.4829E 02
	0.2925E-02	0.2377E-02	0.1805E-02	0.1219E-02	0.6283E-03	0.4379E-04	-0.5314E-03	-0.1093E-02	-0.1632E-02	-0.2138E-02
33	-0.2187E 02	-0.1440E 02	-0.7591E 01	-0.1849E 01	0.2482E 01	0.4714E 01	0.3694E 01	-0.1394E 01	-0.1045E 02	-0.2254E 02
	0.4888E-03	0.3259E-03	0.1528E-03	-0.3099E-04	-0.2241E-03	-0.4263E-03	-0.6416E-03	-0.8724E-03	-0.1115E-02	-0.1361E-02
34	-0.2182E 02	-0.2165E 02	-0.1626E 02	-0.1461E 02	-0.1125E 02	-0.1197E 02	-0.1645E 02	-0.1497E 02	-0.2074E 02	-0.1962E 02
	0.4131E-03	0.3355E-03	0.2549E-03	0.1729E-03	0.8861E-04	0.5799E-05	-0.7574E-04	-0.1551E-03	-0.2316E-03	-0.3031E-03

SE,BM /T

1	-0.7470E 01	-0.7784E 01	-0.5460E 01	-0.3914E 01	0.2208E-01	0.3125E 01	0.7933E 01	0.1143E 02	0.1570E 02	0.1821E 02
2	0.6394E 02	0.5491E 02	0.3516E 02	0.2292E 02	0.1126E 01	-0.1179E 02	-0.3280E 02	-0.4343E 02	-0.6079E 02	-0.6668E 02
3	-0.4363E 02	-0.3461E 02	-0.1863E 02	-0.9599E 01	0.5804E 01	0.1312E 02	0.2619E 02	0.3146E 02	0.4178E 02	0.4425E 02
4	0.1161E 03	0.1009E 03	0.8144E 02	0.5919E 02	0.3584E 02	0.1323E 02	-0.6815E 01	-0.2275E 02	-0.3351E 02	-0.3856E 02
5	-0.7314E 02	-0.6400E 02	-0.5486E 02	-0.4612E 02	-0.3813E 02	-0.3132E 02	-0.2632E 02	-0.2359E 02	-0.2314E 02	-0.2459E 02
6	0.1502E 04	0.1367E 04	0.1238E 04	0.1116E 04	0.9953E 03	0.8699E 03	0.7356E 03	0.5914E 03	0.4389E 03	0.2815E 03
7	0.4915E 04	0.4623E 04	0.4362E 04	0.4135E 04	0.3946E 04	0.3793E 04	0.3667E 04	0.3552E 04	0.3427E 04	0.3280E 04
8	0.8141E 04	0.7408E 04	0.6604E 04	0.5749E 04	0.4864E 04	0.3969E 04	0.3083E 04	0.2224E 04	0.1409E 04	0.6501E 03
9	0.8055E 04	0.7065E 04	0.6035E 04	0.4993E 04	0.3966E 04	0.2979E 04	0.2051E 04	0.1199E 04	0.4340E 03	-0.2377E 03

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.8179E 02	0.6195E 02	0.3373E 02	-0.1054E-00	-0.3614E 02	-0.7071E 02	-0.1004E 03	-0.1223E 03	-0.1344E 03	-0.1356E 03
	-0.2309E-03	-0.4744E-03	-0.8030E-03	-0.1177E-02	-0.1552E-02	-0.1890E-02	-0.2123E-02	-0.2248E-02	-0.2236E-02	-0.2074E-02
2	0.8071E 01	-0.3640E 01	-0.2000E 02	-0.3816E 02	-0.5693E 02	-0.7239E 02	-0.8505E 02	-0.9272E 02	-0.9506E 02	-0.9165E 02
	-0.1810E-02	-0.2148E-02	-0.2500E-02	-0.2834E-02	-0.3119E-02	-0.3321E-02	-0.3417E-02	-0.3393E-02	-0.3238E-02	-0.2953E-02
3	-0.1084E 03	-0.1035E 03	-0.9848E 02	-0.9149E 02	-0.8335E 02	-0.7366E 02	-0.6276E 02	-0.5086E 02	-0.3821E 02	-0.2511E 02
	-0.4871E-02	-0.5955E-02	-0.6810E-02	-0.7443E-02	-0.7867E-02	-0.8100E-02	-0.8166E-02	-0.8098E-02	-0.7927E-02	-0.7689E-02
4	-0.1190E 02	-0.1136E 02	-0.1025E 02	-0.1182E 02	-0.7622E 01	-0.1117E 02	-0.8936E 01	-0.9219E 01	-0.8419E 01	-0.4989E 01
	-0.2565E-03	-0.3043E-03	-0.3540E-03	-0.4014E-03	-0.4414E-03	-0.4702E-03	-0.4838E-03	-0.4803E-03	-0.4584E-03	-0.4179E-03
5	-0.1532E 03	-0.1489E 03	-0.1382E 03	-0.1224E 03	-0.1033E 03	-0.8212E 02	-0.6028E 02	-0.3878E 02	-0.1856E 02	-0.5439E 00
	-0.2865E-02	-0.5934E-02	-0.8534E-02	-0.1070E-01	-0.1249E-01	-0.1397E-01	-0.1521E-01	-0.1629E-01	-0.1728E-01	-0.1826E-01
6	-0.5878E 02	-0.6440E 02	-0.6661E 02	-0.6540E 02	-0.6105E 02	-0.5420E 02	-0.4579E 02	-0.3688E 02	-0.2836E 02	-0.2084E 02
	0.1321E-01	0.7006E-02	0.1098E-02	-0.4507E-02	-0.9818E-02	-0.1496E-01	-0.1967E-01	-0.2430E-01	-0.2879E-01	-0.3319E-01
7	0.3961E 02	0.3592E 02	0.2239E 02	0.1712E 02	0.3082E 01	-0.1715E 01	-0.1426E 02	-0.1679E 02	-0.2646E 02	-0.2606E 02
	0.4213E-01	0.3223E-01	0.2199E-01	0.1152E-01	0.9427E-03	-0.9633E-02	-0.2011E-01	-0.3039E-01	-0.4041E-01	-0.5011E-01
8	0.4559E 02	0.3234E 02	0.2683E 02	0.1205E 02	0.6084E 01	-0.8026E 01	-0.1234E 02	-0.2388E 02	-0.2511E 02	-0.3337E 02
	0.4213E-01	0.3223E-01	0.2199E-01	0.1152E-01	0.9427E-03	-0.9633E-02	-0.2011E-01	-0.3039E-01	-0.4041E-01	-0.5011E-01
9	0.7144E 02	0.7375E 02	0.7329E 02	0.6952E 02	0.6237E 02	0.5210E 02	0.3700E 02	0.2339E 02	0.5876E 01	-0.1240E 02
	0.3055E-01	0.2547E-01	0.1998E-01	0.1407E-01	0.7700E-02	0.1179E-02	-0.5703E-02	-0.1279E-01	-0.1999E-01	-0.2721E-01
10	0.5444E 02	0.6732E 02	0.7733E 02	0.8413E 02	0.8681E 02	0.8440E 02	0.7685E 02	0.6510E 02	0.5035E 02	0.3349E 02
	0.1636E-01	0.1462E-01	0.1261E-01	0.1029E-01	0.7649E-02	0.4692E-02	0.1427E-02	-0.2118E-02	-0.5902E-02	-0.9875E-02
11	-0.2182E 02	-0.1521E 02	-0.7957E 01	-0.1045E 01	0.6080E 01	0.1460E 02	0.2457E 02	0.3465E 02	0.4329E 02	0.4950E 02
	0.3264E-02	0.2900E-02	0.2538E-02	0.2163E-02	0.1762E-02	0.1318E-02	0.8068E-03	0.2012E-03	-0.5261E-03	-0.1399E-02
12	-0.1189E 03	-0.1315E 03	-0.1376E 03	-0.1319E 03	-0.1163E 03	-0.9582E 02	-0.7093E 02	-0.3992E 02	-0.4864E 01	0.2925E 02
	-0.3651E-02	-0.4056E-02	-0.4254E-02	-0.4241E-02	-0.4021E-02	-0.3618E-02	-0.3071E-02	-0.2429E-02	-0.1752E-02	-0.1103E-02
13	-0.1151E 03	-0.1229E 03	-0.1265E 03	-0.1263E 03	-0.1212E 03	-0.1100E 03	-0.9277E 02	-0.7106E 02	-0.4692E 02	-0.2186E 02
	-0.3764E-02	-0.5371E-02	-0.6700E-02	-0.7740E-02	-0.8490E-02	-0.8964E-02	-0.9194E-02	-0.9229E-02	-0.9128E-02	-0.8956E-02
14	-0.1140E 03	-0.1029E 03	-0.8546E 02	-0.7727E 02	-0.7096E 02	-0.5285E 02	-0.3059E 02	-0.1848E 02	-0.1197E 02	0.3614E 01
	-0.7056E-03	-0.7779E-03	-0.8112E-03	-0.8069E-03	-0.7644E-03	-0.6852E-03	-0.5783E-03	-0.4562E-03	-0.3287E-03	-0.2043E-03
15	-0.5103E 02	-0.5416E 02	-0.5502E 02	-0.5623E 02	-0.5577E 02	-0.5540E 02	-0.5522E 02	-0.5445E 02	-0.5228E 02	-0.4846E 02
	0.5306E-02	0.1402E-02	-0.2347E-02	-0.5933E-02	-0.9353E-02	-0.1261E-01	-0.1571E-01	-0.1865E-01	-0.2145E-01	-0.2412E-01
16	0.3516E 02	0.3410E 02	0.3166E 02	0.2728E 02	0.2085E 02	0.1257E 02	0.2591E 01	-0.8998E 01	-0.2181E 02	-0.3497E 02
	0.2477E-01	0.1783E-01	0.1068E-01	0.3359E-02	-0.4121E-02	-0.1172E-01	-0.1941E-01	-0.2712E-01	-0.3482E-01	-0.4243E-01
17	0.6502E 02	0.6232E 02	0.5851E 02	0.5238E 02	0.4550E 02	0.3702E 02	0.2813E 02	0.1832E 02	0.8324E 01	-0.2155E 01
	0.5003E-01	0.3964E-01	0.2858E-01	0.1692E-01	0.4727E-02	-0.7911E-02	-0.2090E-01	-0.3414E-01	-0.4753E-01	-0.6096E-01
18	0.6437E 02	0.6274E 02	0.5842E 02	0.5316E 02	0.4593E 02	0.3808E 02	0.2894E 02	0.1947E 02	0.9301E 01	-0.1155E 01
	0.5003E-01	0.3964E-01	0.2858E-01	0.1692E-01	0.4727E-02	-0.7911E-02	-0.2090E-01	-0.3414E-01	-0.4753E-01	-0.6096E-01
19	-0.2492E 01	-0.7578E 01	-0.1148E 02	-0.1436E 02	-0.1639E 02	-0.1778E 02	-0.1881E 02	-0.1982E 02	-0.2117E 02	-0.2311E 02
	0.2004E-01	0.1302E-01	0.6003E-02	-0.9763E-03	-0.7909E-02	-0.1479E-01	-0.2161E-01	-0.2838E-01	-0.3509E-01	-0.4175E-01
20	-0.1053E 03	-0.1109E 03	-0.1119E 03	-0.1085E 03	-0.1015E 03	-0.9154E 02	-0.7949E 02	-0.6599E 02	-0.5138E 02	-0.3598E 02
	0.1505E-04	-0.3847E-02	-0.7360E-02	-0.1052E-01	-0.1335E-01	-0.1587E-01	-0.1811E-01	-0.2013E-01	-0.2198E-01	-0.2371E-01
21	-0.1250E 03	-0.1285E 03	-0.1287E 03	-0.1254E 03	-0.1184E 03	-0.1077E 03	-0.9331E 02	-0.7535E 02	-0.5477E 02	-0.3268E 02
	-0.6267E-02	-0.7661E-02	-0.8764E-02	-0.9574E-02	-0.1009E-01	-0.1034E-01	-0.1035E-01	-0.1016E-01	-0.9819E-02	-0.9382E-02
22	-0.7604E 02	-0.7655E 02	-0.7481E 02	-0.7138E 02	-0.6914E 02	-0.6279E 02	-0.5118E 02	-0.4026E 02	-0.2746E 02	-0.9049E 01
	-0.3706E-02	-0.3901E-02	-0.3992E-02	-0.3977E-02	-0.3856E-02	-0.3633E-02	-0.3320E-02	-0.2939E-02	-0.2514E-02	-0.2074E-02
23	-0.2206E 01	0.5351E 01	0.1186E 02	0.1731E 02	0.2172E 02	0.2493E 02	0.2708E 02	0.2858E 02	0.2929E 02	0.2889E 02
	0.3689E-02	0.3284E-02	0.2827E-02	0.2308E-02	0.1717E-02	0.1047E-02	0.2887E-03	-0.5654E-03	-0.1522E-02	-0.2585E-02
24	-0.3927E 02	-0.2229E 02	-0.2040E 02	-0.2420E 02	-0.8441E 01	-0.3891E 01	-0.1734E 02	-0.9832E 01	0.1277E 01	-0.1029E 02
	-0.5309E-03	-0.9562E-03	-0.5688E-03	-0.5672E-03	-0.5479E-03	-0.5156E-03	-0.4731E-03	-0.4181E-03	-0.3563E-03	-0.2954E-03
25	0.3415E 02	0.4234E 02	0.4983E 02	0.5591E 02	0.5998E 02	0.6169E 02	0.6067E 02	0.5653E 02	0.4926E 02	0.3913E 02
	0.1639E-01	0.1421E-01	0.1185E-01	0.9270E-02	0.6471E-02	0.3440E-02	0.1752E-03	-0.3319E-02	-0.7029E-02	-0.1093E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.4536E 02	0.4397E 02	0.4217E 02	0.3982E 02	0.3665E 02	0.3233E 02	0.2664E 02	0.1957E 02	0.1122E 02	0.1797E 01
	0.3095E-01	0.2522E-01	0.1923E-01	0.1299E-01	0.6517E-02	-0.1603E-03	-0.7018E-02	-0.1402E-01	-0.2114E-01	-0.2833E-01
27	0.3723E 02	0.2706E 02	0.2235E 02	0.1102E 02	0.5837E 01	-0.4994E 01	-0.8947E 01	-0.1779E 02	-0.1949E 02	-0.2597E 02
	0.4461E-01	0.3416E-01	0.2343E-01	0.1251E-01	0.1511E-02	-0.9493E-02	-0.2041E-01	-0.3118E-01	-0.4174E-01	-0.5204E-01
28	0.3282E 02	0.2934E 02	0.1883E 02	0.1409E 02	0.3193E 01	-0.1192E 01	-0.1081E 02	-0.1338E 02	-0.2073E 02	-0.2112E 02
	0.4461E-01	0.3416E-01	0.2343E-01	0.1251E-01	0.1511E-02	-0.9493E-02	-0.2041E-01	-0.3118E-01	-0.4174E-01	-0.5204E-01
29	-0.2751E 02	-0.3160E 02	-0.3453E 02	-0.3632E 02	-0.3712E 02	-0.3733E 02	-0.3750E 02	-0.3810E 02	-0.3932E 02	-0.4091E 02
	0.1852E-01	0.1180E-01	0.5212E-02	-0.1229E-02	-0.7510E-02	-0.1363E-01	-0.1958E-01	-0.2538E-01	-0.3101E-01	-0.3647E-01
30	-0.1005E 03	-0.9831E 02	-0.9371E 02	-0.8638E 02	-0.7793E 02	-0.6915E 02	-0.6041E 02	-0.5177E 02	-0.4324E 02	-0.3488E 02
	0.1867E-02	-0.1643E-02	-0.4850E-02	-0.7770E-02	-0.1043E-01	-0.1284E-01	-0.1506E-01	-0.1710E-01	-0.1901E-01	-0.2081E-01
31	-0.9898E 02	-0.1017E 03	-0.1017E 03	-0.9902E 02	-0.9303E 02	-0.8395E 02	-0.7177E 02	-0.5693E 02	-0.4009E 02	-0.2221E 02
	-0.3323E-02	-0.4651E-02	-0.5755E-02	-0.6631E-02	-0.7282E-02	-0.7720E-02	-0.7971E-02	-0.8069E-02	-0.8053E-02	-0.7970E-02
32	-0.6043E 02	-0.7295E 02	-0.8345E 02	-0.8949E 02	-0.9056E 02	-0.8403E 02	-0.7227E 02	-0.5519E 02	-0.3499E 02	-0.1343E 02
	-0.2593E-02	-0.2972E-02	-0.3248E-02	-0.3307E-02	-0.3405E-02	-0.3266E-02	-0.2993E-02	-0.2608E-02	-0.2143E-02	-0.1637E-02
33	-0.3600E 02	-0.4011E 02	-0.5980E 02	-0.6687E 02	-0.6938E 02	-0.6676E 02	-0.5899E 02	-0.4659E 02	-0.3053E 02	-0.1236E 02
	-0.1594E-02	-0.1792E-02	-0.1931E-02	-0.1990E-02	-0.1955E-02	-0.1820E-02	-0.1591E-02	-0.1282E-02	-0.9158E-03	-0.5197E-03
34	-0.2022E 02	-0.1748E 02	-0.1406E 02	-0.1265E 02	-0.5498E 01	-0.6204E 01	-0.1479E 01	-0.2526E-00	0.1619E 01	0.4700E 01
	-0.3675E-03	-0.4210E-03	-0.4599E-03	-0.4610E-03	-0.4318E-03	-0.4622E-03	-0.4234E-03	-0.3689E-03	-0.3031E-03	-0.2314E-03

SF,DM /T

1	0.2083E 02	0.2149E 02	0.2176E 02	0.2007E 02	0.1779E 02	0.1396E 02	0.9723E 01	0.4633E 01	-0.4340E-00	-0.5431E 01
2	-0.7845E 02	-0.7818E 02	-0.8334E 02	-0.7631E 02	-0.7484E 02	-0.6186E 02	-0.5537E 02	-0.3864E 02	-0.2975E 02	-0.1216E 02
3	0.5161E 02	0.5125E 02	0.5573E 02	0.5262E 02	0.5430E 02	0.4861E 02	0.4782E 02	0.4004E 02	0.3736E 02	0.2802E 02
4	-0.3785E 02	-0.3192E 02	-0.2178E 02	-0.8745E 01	-0.5566E 01	0.1946E 02	0.3136E 02	0.3995E 02	0.4425E 02	0.4375E 02
5	-0.2718E 02	-0.2989E 02	-0.3167E 02	-0.3169E 02	-0.2932E 02	-0.2419E 02	-0.1629E 02	-0.5968E 01	0.6197E 01	0.1936E 02
6	0.1219E 03	-0.3790E 02	-0.1965E 03	-0.3519E 03	-0.5001E 03	-0.6359E 03	-0.7533E 03	-0.8477E 03	-0.9169E 03	-0.9619E 03
7	0.3101E 04	0.2871E 04	0.2565E 04	0.2167E 04	0.1675E 04	0.1098E 04	0.4457E 03	-0.2755E 03	-0.1055E 04	-0.1877E 04
8	-0.4146E 02	-0.6603E 03	-0.1208E 04	-0.1690E 04	-0.2111E 04	-0.2482E 04	-0.2812E 04	-0.3109E 04	-0.3387E 04	-0.3655E 04
9	-0.8165E 03	-0.1308E 04	-0.1724E 04	-0.2076E 04	-0.2378E 04	-0.2638E 04	-0.2867E 04	-0.3068E 04	-0.3249E 04	-0.3414E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1262E 03	-0.1073E 03	-0.8087E 02	-0.4923E 02	-0.1500E 02	0.1915E 02	0.5063E 02	0.7696E 02	0.9594E 02	0.1059E 03
	-0.1767E-02	-0.1333E-02	-0.7983E-03	-0.2019E-03	0.4134E-03	0.1003E-02	0.1523E-02	0.1937E-02	0.2213E-02	0.2329E-02
2	-0.8111E 02	-0.6515E 02	-0.4303E 02	-0.1776E 02	0.9369E 01	0.3543E 02	0.5783E 02	0.7599E 02	0.8717E 02	0.9239E 02
	-0.2548E-02	-0.2043E-02	-0.1469E-02	-0.8646E-03	-0.2737E-03	0.2586E-03	0.6908E-03	0.9877E-03	0.1121E-02	0.1073E-02
3	-0.1187E 02	0.1157E 01	0.1359E 02	0.2494E 02	0.3501E 02	0.4354E 02	0.5025E 02	0.5476E 02	0.5658E 02	0.5523E 02
	-0.7420E-02	-0.7157E-02	-0.6937E-02	-0.6802E-02	-0.6779E-02	-0.6898E-02	-0.7184E-02	-0.7652E-02	-0.8314E-02	-0.9174E-02
4	-0.6303E 01	-0.2002E 01	-0.3412E 01	-0.9579E 00	-0.1413E 01	-0.1912E 01	-0.2925E-00	-0.4836E 01	-0.4241E 01	-0.1020E 02
	-0.3607E-03	-0.2891E-03	-0.2079E-03	-0.1223E-03	-0.3877E-04	0.3651E-04	0.9772E-04	0.1395E-03	0.1584E-03	0.1514E-03
5	0.1446E 02	0.2589E 02	0.3360E 02	0.3783E 02	0.3904E 02	0.3778E 02	0.3453E 02	0.2976E 02	0.2384E 02	0.1715E 02
	-0.1929E-01	-0.2042E-01	-0.2170E-01	-0.2314E-01	-0.2476E-01	-0.2657E-01	-0.2857E-01	-0.3073E-01	-0.3305E-01	-0.3550E-01
6	-0.1462E 02	-0.9862E 01	-0.6692E 01	-0.5308E 01	-0.5913E 01	-0.8171E 01	-0.1210E 02	-0.1715E 02	-0.2274E 02	-0.2834E 02
	-0.3753E-01	-0.4186E-01	-0.4618E-01	-0.5052E-01	-0.5486E-01	-0.5926E-01	-0.6365E-01	-0.6802E-01	-0.7235E-01	-0.7660E-01
7	-0.3303E 02	-0.3054E 02	-0.3593E 02	-0.3239E 02	-0.3698E 02	-0.3295E 02	-0.3725E 02	-0.3337E 02	-0.3805E 02	-0.3472E 02
	-0.5946E-01	-0.6843E-01	-0.7701E-01	-0.8521E-01	-0.9301E-01	-0.1004E-00	-0.1075E-00	-0.1141E-00	-0.1204E-00	-0.1263E-00
8	-0.3169E 02	-0.3754E 02	-0.3415E 02	-0.3873E 02	-0.3449E 02	-0.3845E 02	-0.3399E 02	-0.3805E 02	-0.3411E 02	-0.3875E 02
	-0.5946E-01	-0.6843E-01	-0.7701E-01	-0.8521E-01	-0.9301E-01	-0.1004E-00	-0.1075E-00	-0.1141E-00	-0.1204E-00	-0.1263E-00
9	-0.3001E 02	-0.4565E 02	-0.5853E 02	-0.6848E 02	-0.7581E 02	-0.8088E 02	-0.8372E 02	-0.8413E 02	-0.8211E 02	-0.7834E 02
	-0.3437E-01	-0.4138E-01	-0.4817E-01	-0.5467E-01	-0.6085E-01	-0.6666E-01	-0.7210E-01	-0.7715E-01	-0.8182E-01	-0.8612E-01
10	0.1513E 02	-0.4065E 01	-0.2317E 02	-0.4094E 02	-0.5594E 02	-0.6714E 02	-0.7453E 02	-0.7918E 02	-0.8227E 02	-0.8422E 02
	-0.1398E-01	-0.1815E-01	-0.2234E-01	-0.2646E-01	-0.3049E-01	-0.3436E-01	-0.3804E-01	-0.4151E-01	-0.4475E-01	-0.4776E-01
11	0.5278E 02	0.5282E 02	0.4965E 02	0.4346E 02	0.3414E 02	0.2143E 02	0.5804E 01	-0.1117E 02	-0.2788E 02	-0.4382E 02
	-0.2434E-02	-0.3644E-02	-0.5030E-02	-0.6587E-02	-0.8303E-02	-0.1016E-01	-0.1211E-01	-0.1413E-01	-0.1617E-01	-0.1820E-01
12	0.6002E 02	0.8817E 02	0.1123E 03	0.1272E 03	0.1297E 03	0.1219E 03	0.1070E 03	0.8584E 02	0.5774E 02	0.2490E 02
	-0.5451E-03	-0.1379E-03	0.6529E-04	0.2019E-04	-0.3014E-03	-0.9067E-03	-0.1783E-02	-0.2904E-02	-0.4230E-02	-0.5712E-02
13	0.2985E 01	0.2658E 02	0.4809E 02	0.6672E 02	0.8124E 02	0.9032E 02	0.9345E 02	0.9136E 02	0.8497E 02	0.7429E 02
	-0.8779E-02	-0.8664E-02	-0.8674E-02	-0.8867E-02	-0.9291E-02	-0.9984E-02	-0.1097E-01	-0.1225E-01	-0.1382E-01	-0.1565E-01
14	0.2692E 02	0.3965E 02	0.3433E 02	0.2481E 02	0.2248E 02	0.1988E 02	0.5409E 01	-0.1927E 02	-0.4281E 02	-0.6044E 02
	-0.9517E-04	-0.1646E-04	0.2010E-04	0.9508E-05	-0.5085E-04	-0.1641E-03	-0.3305E-03	-0.5446E-03	-0.7968E-03	-0.1077E-02
15	-0.4323E 02	-0.3692E 02	-0.2964E 02	-0.2121E 02	-0.1121E 02	0.4232E-00	0.1272E 02	0.2377E 02	0.3169E 02	0.3564E 02
	-0.2668E-01	-0.2918E-01	-0.3156E-01	-0.3394E-01	-0.3631E-01	-0.3873E-01	-0.4122E-01	-0.4383E-01	-0.4658E-01	-0.4951E-01
16	-0.4726E 02	-0.5760E 02	-0.6542E 02	-0.7076E 02	-0.7409E 02	-0.7589E 02	-0.7621E 02	-0.7476E 02	-0.7151E 02	-0.6707E 02
	-0.4990E-01	-0.5717E-01	-0.6420E-01	-0.7095E-01	-0.7741E-01	-0.8355E-01	-0.8937E-01	-0.9488E-01	-0.1001E-00	-0.1049E-00
17	-0.1297E 02	-0.2409E 02	-0.3561E 02	-0.4686E 02	-0.5807E 02	-0.6808E 02	-0.7754E 02	-0.8509E 02	-0.9173E 02	-0.9568E 02
	-0.7431E-01	-0.8747E-01	-0.1003E-00	-0.1127E-00	-0.1246E-00	-0.1358E-00	-0.1462E-00	-0.1558E-00	-0.1644E-00	-0.1721E-00
18	-0.1207E 02	-0.2345E 02	-0.3495E 02	-0.4669E 02	-0.5770E 02	-0.6836E 02	-0.7741E 02	-0.8572E 02	-0.9173E 02	-0.9648E 02
	-0.7431E-01	-0.8747E-01	-0.1003E-00	-0.1127E-00	-0.1246E-00	-0.1358E-00	-0.1462E-00	-0.1558E-00	-0.1644E-00	-0.1721E-00
19	-0.2562E 02	-0.2859E 02	-0.3197E 02	-0.3877E 02	-0.4007E 02	-0.4482E 02	-0.4974E 02	-0.5442E 02	-0.5853E 02	-0.6199E 02
	-0.4834E-01	-0.5486E-01	-0.6130E-01	-0.6763E-01	-0.7385E-01	-0.7993E-01	-0.8585E-01	-0.9157E-01	-0.9706E-01	-0.1023E-00
20	-0.2045E 02	-0.5467E 01	0.8486E 01	0.2196E 02	0.3209E 02	0.4141E 02	0.4853E 02	0.5269E 02	0.5334E 02	0.5018E 02
	-0.2539E-01	-0.2706E-01	-0.2878E-01	-0.3061E-01	-0.3259E-01	-0.3475E-01	-0.3713E-01	-0.3975E-01	-0.4260E-01	-0.4570E-01
21	-0.9709E 01	0.1349E 02	0.3602E 02	0.5702E 02	0.7564E 02	0.9039E 02	0.1006E 03	0.1059E 03	0.1059E 03	0.1005E 03
	-0.8912E-02	-0.8470E-02	-0.8119E-02	-0.7922E-02	-0.7933E-02	-0.8203E-02	-0.8767E-02	-0.9650E-02	-0.1086E-01	-0.1240E-01
22	0.9060E 01	0.2563E 02	0.4432E 02	0.6012E 02	0.6965E 02	0.7731E 02	0.8121E 02	0.7775E 02	0.7149E 02	0.6318E 02
	-0.1551E-02	-0.1284E-02	-0.1008E-02	-0.8622E-03	-0.8700E-03	-0.1063E-02	-0.1451E-02	-0.2042E-02	-0.2831E-02	-0.3807E-02
23	0.2733E 02	0.2472E 02	0.2073E 02	0.1502E 02	0.7337E 01	0.2102E 01	-0.5928E 01	-0.1437E 02	-0.2312E 02	-0.3203E 02
	-0.3755E-02	-0.5034E-02	-0.6410E-02	-0.7701E-02	-0.9474E-02	-0.1112E-01	-0.1284E-01	-0.1459E-01	-0.1636E-01	-0.1812E-01
24	-0.1001E 02	0.1887E 01	-0.8277E 01	-0.2519E 02	-0.6444E 01	-0.1257E 02	-0.2393E 02	-0.1700E 02	-0.2066E 02	-0.3719E 02
	-0.2355E-03	-0.1818E-03	-0.1440E-03	-0.1341E-03	-0.1242E-03	-0.1524E-03	-0.2090E-03	-0.2918E-03	-0.4042E-03	-0.5449E-03
25	0.2651E 01	0.1202E 02	-0.3524E 01	-0.1336E 02	-0.3480E 02	-0.4919E 02	-0.6221E 02	-0.7373E 02	-0.8357E 02	-0.9165E 02
	-0.1498E-01	-0.1915E-01	-0.2338E-01	-0.2762E-01	-0.3184E-01	-0.3597E-01	-0.3997E-01	-0.4380E-01	-0.4742E-01	-0.5080E-01

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.0382E 01	-0.1903E 02	-0.2989E 02	-0.4074E 02	-0.5132E 02	-0.6137E 02	-0.7056E 02	-0.7856E 02	-0.8514E 02	-0.9021E 02
	-0.3553E-01	-0.4270E-01	-0.4979E-01	-0.5673E-01	-0.6349E-01	-0.7001E-01	-0.7625E-01	-0.8215E-01	-0.8768E-01	-0.9282E-01
27	-0.2571E 02	-0.3064E 02	-0.2949E 02	-0.3389E 02	-0.3266E 02	-0.3705E 02	-0.3593E 02	-0.4041E 02	-0.3937E 02	-0.4349E 02
	-0.6205E-01	-0.7175E-01	-0.8112E-01	-0.9015E-01	-0.9883E-01	-0.1072E-00	-0.1151E-00	-0.1227E-00	-0.1298E-00	-0.1365E-00
28	-0.2650E 02	-0.2554E 02	-0.3005E 02	-0.2880E 02	-0.3325E 02	-0.3224E 02	-0.3690E 02	-0.3618E 02	-0.4087E 02	-0.4006E 02
	-0.6205E-01	-0.7175E-01	-0.8112E-01	-0.9015E-01	-0.9883E-01	-0.1072E-00	-0.1151E-00	-0.1227E-00	-0.1298E-00	-0.1365E-00
29	-0.4232E 02	-0.4293E 02	-0.4230E 02	-0.4031E 02	-0.3716E 02	-0.3321E 02	-0.2886E 02	-0.2448E 02	-0.2043E 02	-0.1716E 02
	-0.4177E-01	-0.4689E-01	-0.5184E-01	-0.5663E-01	-0.6127E-01	-0.6579E-01	-0.7020E-01	-0.7452E-01	-0.7877E-01	-0.8298E-01
30	-0.2685E 02	-0.1925E 02	-0.1201E 02	-0.4924E 01	0.2229E 01	0.9474E 01	0.1650E 02	0.2266E 02	0.2716E 02	0.2931E 02
	-0.2253E-01	-0.2422E-01	-0.2589E-01	-0.2757E-01	-0.2930E-01	-0.3110E-01	-0.3300E-01	-0.3501E-01	-0.3716E-01	-0.3946E-01
31	-0.4390E 01	0.1222E 02	0.2652E 02	0.3760E 02	0.4486E 02	0.4808E 02	0.4742E 02	0.4337E 02	0.3661E 02	0.2783E 02
	-0.7868E-02	-0.7794E-02	-0.7795E-02	-0.7910E-02	-0.8169E-02	-0.8594E-02	-0.9194E-02	-0.9966E-02	-0.1090E-01	-0.1198E-01
32	0.8841E 01	0.2872E 02	0.4601E 02	0.5751E 02	0.6285E 02	0.6081E 02	0.5156E 02	0.3747E 02	0.1873E 02	-0.1027E 01
	-0.1129E-02	-0.6626E-03	-0.2765E-03	-0.4338E-05	0.1293E-03	0.1119E-03	-0.5450E-04	-0.3556E-03	-0.7677E-03	-0.1261E-02
33	0.5981E 01	0.2246E 02	0.3539E 02	0.4373E 02	0.4685E 02	0.4451E 02	0.3681E 02	0.2412E 02	0.7311E 01	-0.1214E 02
	-0.1238E-03	0.2404E-03	0.5441E-03	0.7638E-03	0.8829E-03	0.8936E-03	0.7985E-03	0.6089E-03	0.3433E-03	0.2626E-04
34	0.2278E 01	0.4400E 01	-0.1188E-00	-0.1067E 01	-0.5620E 01	-0.9659E 01	-0.1147E 02	-0.1836E 02	-0.1905E 02	-0.2521E 02
	-0.1597E-03	-0.9364E-04	-0.3919E-04	-0.7361E-06	0.1799E-04	0.1530E-04	-0.8218E-05	-0.5106E-04	-0.1094E-03	-0.1793E-03

SF,BM /T

1	-0.9813E 01	-0.1324E 02	-0.1572E 02	-0.1680E 02	-0.1713E 02	-0.1604E 02	-0.1465E 02	-0.1199E 02	-0.9545E 01	-0.6181E 01
2	-0.3813E 01	0.1181E 02	0.1720E 02	0.2906E 02	0.3037E 02	0.3802E 02	0.3533E 02	0.3920E 02	0.3329E 02	0.3458E 02
3	0.2385E 02	0.1330E 02	0.8022E 01	-0.3221E 01	-0.8835E 01	-0.1973E 02	-0.2445E 02	-0.3368E 02	-0.3623E 02	-0.4262E 02
4	0.3942E 02	0.2870E 02	0.1537E 02	-0.5057E 00	-0.1774E 02	-0.3508E 02	-0.5130E 02	-0.6527E 02	-0.7599E 02	-0.8271E 02
5	0.3249E 02	0.4451E 02	0.5452E 02	0.6185E 02	0.6609E 02	0.6711E 02	0.6502E 02	0.6017E 02	0.5321E 02	0.4503E 02
6	-0.9871E 03	-0.9984E 03	-0.1002E 04	-0.1005E 04	-0.1009E 04	-0.1020E 04	-0.1039E 04	-0.1071E 04	-0.1121E 04	-0.1191E 04
7	-0.2719E 04	-0.3562E 04	-0.4382E 04	-0.5157E 04	-0.5871E 04	-0.6519E 04	-0.7101E 04	-0.7616E 04	-0.8067E 04	-0.8467E 04
8	-0.3923E 04	-0.4177E 04	-0.4482E 04	-0.4783E 04	-0.5104E 04	-0.5454E 04	-0.5837E 04	-0.6257E 04	-0.6718E 04	-0.7222E 04
9	-0.3571E 04	-0.3724E 04	-0.3878E 04	-0.4038E 04	-0.4207E 04	-0.4389E 04	-0.4591E 04	-0.4821E 04	-0.5088E 04	-0.5398E 04

707

1030

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1060E 03	0.9675E 02	0.7948E 02	0.5620E 02	0.2924E 02	0.9466E 00	-0.2651E 02	-0.5117E 02	-0.7130E 02	-0.8545E 02
	0.2275E-02	0.2060E-02	0.1704E-02	0.1237E-02	0.6969E-03	0.1241E-03	-0.4409E-03	-0.9599E-03	-0.1398E-02	-0.1726E-02
2	0.8961E 02	0.8028E 02	0.6519E 02	0.4422E 02	0.2047E 02	-0.6047E 01	-0.3154E 02	-0.5532E 02	-0.7493E 02	-0.8869E 02
	0.8367E-03	0.4236E-03	-0.1438E-03	-0.8329E-03	-0.1604E-02	-0.2411E-02	-0.3210E-02	-0.3954E-02	-0.4602E-02	-0.5119E-02
3	0.5045E 02	0.4232E 02	0.3122E 02	0.1777E 02	0.2636E 01	-0.1354E 02	-0.3007E 02	-0.4617E 02	-0.6098E 02	-0.7371E 02
	-0.1023E-01	-0.1145E-01	-0.1281E-01	-0.1428E-01	-0.1581E-01	-0.1735E-01	-0.1885E-01	-0.2026E-01	-0.2155E-01	-0.2265E-01
4	-0.9510E 01	-0.1010E 02	-0.1295E 02	-0.1053E 02	-0.1437E 02	-0.1145E 02	-0.1365E 02	-0.1117E 02	-0.8269E 01	-0.6862E 01
	0.1180E-03	0.5955E-04	-0.2081E-04	-0.1182E-03	-0.2274E-03	-0.3416E-03	-0.4546E-03	-0.5598E-03	-0.6514E-03	-0.7244E-03
5	0.9222E 01	0.2295E 01	-0.5694E 01	-0.1403E 02	-0.2263E 02	-0.3143E 02	-0.4037E 02	-0.4951E 02	-0.5889E 02	-0.6842E 02
	-0.3805E-01	-0.4067E-01	-0.4333E-01	-0.4598E-01	-0.4859E-01	-0.5112E-01	-0.5352E-01	-0.5577E-01	-0.5782E-01	-0.5964E-01
6	-0.3350E 02	-0.3793E 02	-0.4148E 02	-0.4418E 02	-0.4625E 02	-0.4796E 02	-0.4955E 02	-0.5119E 02	-0.5300E 02	-0.5515E 02
	-0.8074E-01	-0.8474E-01	-0.8859E-01	-0.9221E-01	-0.9562E-01	-0.9878E-01	-0.1017E-00	-0.1043E-00	-0.1067E-00	-0.1087E-00
7	-0.3974E 02	-0.3646E 02	-0.4115E 02	-0.3733E 02	-0.4125E 02	-0.3652E 02	-0.3943E 02	-0.3388E 02	-0.3630E 02	-0.3087E 02
	-0.1318E-00	-0.1370E-00	-0.1417E-00	-0.1460E-00	-0.1499E-00	-0.1533E-00	-0.1563E-00	-0.1589E-00	-0.1610E-00	-0.1628E-00
8	-0.3530E 02	-0.4005E 02	-0.3641E 02	-0.4065E 02	-0.3632E 02	-0.3965E 02	-0.3437E 02	-0.3683E 02	-0.3110E 02	-0.3360E 02
	-0.1318E-00	-0.1370E-00	-0.1417E-00	-0.1460E-00	-0.1499E-00	-0.1533E-00	-0.1563E-00	-0.1589E-00	-0.1610E-00	-0.1628E-00
9	-0.7395E 02	-0.7000E 02	-0.6700E 02	-0.6504E 02	-0.6415E 02	-0.6453E 02	-0.6638E 02	-0.6940E 02	-0.7267E 02	-0.7501E 02
	-0.9006E-01	-0.9367E-01	-0.9695E-01	-0.9992E-01	-0.1026E-00	-0.1049E-00	-0.1069E-00	-0.1085E-00	-0.1098E-00	-0.1107E-00
10	-0.8481E 02	-0.8407E 02	-0.8288E 02	-0.8252E 02	-0.8372E 02	-0.8609E 02	-0.8850E 02	-0.9000E 02	-0.9051E 02	-0.9039E 02
	-0.5053E-01	-0.5306E-01	-0.5532E-01	-0.5733E-01	-0.5907E-01	-0.6052E-01	-0.6169E-01	-0.6254E-01	-0.6308E-01	-0.6329E-01
11	-0.5936E 02	-0.7441E 02	-0.8767E 02	-0.9722E 02	-0.1018E 03	-0.1019E 03	-0.9886E 02	-0.9428E 02	-0.8859E 02	-0.8148E 02
	-0.2016E-01	-0.2201E-01	-0.2370E-01	-0.2520E-01	-0.2647E-01	-0.2749E-01	-0.2827E-01	-0.2878E-01	-0.2905E-01	-0.2908E-01
12	-0.8210E 01	-0.3868E 02	-0.6501E 02	-0.8593E 02	-0.1012E 03	-0.1111E 03	-0.1155E 03	-0.1141E 03	-0.1080E 03	-0.9979E 02
	-0.7292E-02	-0.8905E-02	-0.1049E-01	-0.1192E-01	-0.1336E-01	-0.1456E-01	-0.1558E-01	-0.1639E-01	-0.1699E-01	-0.1738E-01
13	0.5871E 02	0.3829E 02	0.1464E 02	-0.9795E 01	-0.3306E 02	-0.5460E 02	-0.7495E 02	-0.9449E 02	-0.1125E 03	-0.1276E 03
	-0.1775E-01	-0.2000E-01	-0.2239E-01	-0.2484E-01	-0.2727E-01	-0.2962E-01	-0.3183E-01	-0.3383E-01	-0.3557E-01	-0.3701E-01
14	-0.7352E 02	-0.7882E 02	-0.7616E 02	-0.7255E 02	-0.7105E 02	-0.6777E 02	-0.5949E 02	-0.4692E 02	-0.3227E 02	-0.1722E 02
	-0.1374E-02	-0.1675E-02	-0.1960E-02	-0.2247E-02	-0.2501E-02	-0.2724E-02	-0.2911E-02	-0.3059E-02	-0.3167E-02	-0.3238E-02
15	0.3563E 02	0.3165E 02	0.2309E 02	0.9083E 01	-0.1042E 02	-0.3417E 02	-0.6001E 02	-0.8591E 02	-0.1107E 03	-0.1339E 03
	-0.5261E-01	-0.5587E-01	-0.5925E-01	-0.6273E-01	-0.6622E-01	-0.6966E-01	-0.7294E-01	-0.7598E-01	-0.7867E-01	-0.8094E-01
16	-0.6257E 02	-0.5903E 02	-0.5692E 02	-0.5625E 02	-0.5703E 02	-0.5948E 02	-0.6383E 02	-0.6982E 02	-0.7653E 02	-0.8272E 02
	-0.1095E-00	-0.1139E-00	-0.1179E-00	-0.1217E-00	-0.1251E-00	-0.1283E-00	-0.1311E-00	-0.1335E-00	-0.1355E-00	-0.1371E-00
17	-0.9808E 02	-0.9696E 02	-0.9401E 02	-0.8747E 02	-0.7965E 02	-0.6881E 02	-0.5775E 02	-0.4474E 02	-0.3316E 02	-0.2115E 02
	-0.1786E-00	-0.1842E-00	-0.1887E-00	-0.1921E-00	-0.1946E-00	-0.1963E-00	-0.1972E-00	-0.1975E-00	-0.1973E-00	-0.1967E-00
18	-0.9805E 02	-0.9778E 02	-0.9381E 02	-0.8820E 02	-0.7921E 02	-0.6942E 02	-0.5708E 02	-0.4531E 02	-0.3236E 02	-0.2178E 02
	-0.1786E-00	-0.1842E-00	-0.1887E-00	-0.1921E-00	-0.1946E-00	-0.1963E-00	-0.1972E-00	-0.1975E-00	-0.1973E-00	-0.1967E-00
19	-0.6494E 02	-0.6761E 02	-0.7009E 02	-0.7226E 02	-0.7401E 02	-0.7534E 02	-0.7633E 02	-0.7701E 02	-0.7730E 02	-0.7709E 02
	-0.1073E-00	-0.1120E-00	-0.1163E-00	-0.1203E-00	-0.1239E-00	-0.1271E-00	-0.1299E-00	-0.1323E-00	-0.1342E-00	-0.1357E-00
20	0.4319E 02	0.3265E 02	0.1879E 02	0.1630E 01	-0.1848E 02	-0.4063E 02	-0.6365E 02	-0.8632E 02	-0.1075E 03	-0.1265E 03
	-0.4901E-01	-0.5251E-01	-0.5614E-01	-0.5983E-01	-0.6352E-01	-0.6713E-01	-0.7056E-01	-0.7373E-01	-0.7657E-01	-0.7898E-01
21	0.8994E 02	0.7424E 02	0.5402E 02	0.3067E 02	0.5425E 01	-0.2106E 02	-0.4809E 02	-0.7491E 02	-0.1008E 03	-0.1246E 03
	-0.1425E-01	-0.1637E-01	-0.1871E-01	-0.2120E-01	-0.2379E-01	-0.2638E-01	-0.2892E-01	-0.3131E-01	-0.3349E-01	-0.3539E-01
22	0.4825E 02	0.3041E 02	-0.1451E 02	-0.3894E 01	-0.2500E 02	-0.4280E 02	-0.5960E 02	-0.7822E 02	-0.9323E 02	-0.1049E 03
	-0.4952E-02	-0.6234E-02	-0.7613E-02	-0.9049E-02	-0.1050E-01	-0.1192E-01	-0.1327E-01	-0.1451E-01	-0.1560E-01	-0.1651E-01
23	-0.4080E 02	-0.4944E 02	-0.5778E 02	-0.6511E 02	-0.7099E 02	-0.7560E 02	-0.7895E 02	-0.8103E 02	-0.8193E 02	-0.8143E 02
	-0.1986E-01	-0.2154E-01	-0.2313E-01	-0.2461E-01	-0.2594E-01	-0.2709E-01	-0.2806E-01	-0.2882E-01	-0.2936E-01	-0.2968E-01
24	-0.3104E 02	-0.1961E 02	-0.2962E 02	-0.2915E 02	-0.1425E 02	-0.2036E 02	-0.2728E 02	-0.1262E 02	-0.1056E 02	-0.1874E 02
	-0.7064E-03	-0.8864E-03	-0.1083E-02	-0.1287E-02	-0.1491E-02	-0.1693E-02	-0.1885E-02	-0.2059E-02	-0.2213E-02	-0.2343E-02
25	-0.9792E 02	-0.1023E 03	-0.1050E 03	-0.1062E 03	-0.1062E 03	-0.1048E 03	-0.1010E 03	-0.9747E 02	-0.9166E 02	-0.8474E 02
	-0.5391E-01	-0.5672E-01	-0.5922E-01	-0.6138E-01	-0.6319E-01	-0.6465E-01	-0.6575E-01	-0.6651E-01	-0.6692E-01	-0.6701E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.9375E 02	-0.9581E 02	-0.9644E 02	-0.9563E 02	-0.9347E 02	-0.9022E 02	-0.8613E 02	-0.8140E 02	-0.7617E 02	-0.7050E 02
	-0.9753E-01	-0.1018E-00	-0.1056E-00	-0.1089E-00	-0.1118E-00	-0.1142E-00	-0.1161E-00	-0.1176E-00	-0.1187E-00	-0.1194E-00
27	-0.4176E 02	-0.4517E 02	-0.4258E 02	-0.4454E 02	-0.4087E 02	-0.4182E 02	-0.3748E 02	-0.3797E 02	-0.3367E 02	-0.3459E 02
	-0.1428E-00	-0.1486E-00	-0.1539E-00	-0.1588E-00	-0.1631E-00	-0.1670E-00	-0.1704E-00	-0.1733E-00	-0.1758E-00	-0.1779E-00
28	-0.4422E 02	-0.4204E 02	-0.4566E 02	-0.4290E 02	-0.4467E 02	-0.4089E 02	-0.4176E 02	-0.3748E 02	-0.3812E 02	-0.3419E 02
	-0.1428E-00	-0.1486E-00	-0.1539E-00	-0.1588E-00	-0.1631E-00	-0.1670E-00	-0.1704E-00	-0.1733E-00	-0.1758E-00	-0.1779E-00
29	-0.1519E 02	-0.1479E 02	-0.1689E 02	-0.2091E 02	-0.2683E 02	-0.3437E 02	-0.4324E 02	-0.5329E 02	-0.6427E 02	-0.7575E 02
	-0.8715E-01	-0.9128E-01	-0.9535E-01	-0.9936E-01	-0.1032E-00	-0.1070E-00	-0.1105E-00	-0.1138E-00	-0.1167E-00	-0.1193E-00
30	0.2865E 02	0.2501E 02	0.1833E 02	0.8548E 01	-0.4342E 01	-0.2012E 02	-0.3811E 02	-0.5717E 02	-0.7585E 02	-0.9274E 02
	-0.4191E-01	-0.4450E-01	-0.4720E-01	-0.4997E-01	-0.5278E-01	-0.5556E-01	-0.5826E-01	-0.6079E-01	-0.6310E-01	-0.6511E-01
31	0.1763E 02	0.6422E 01	-0.5430E 01	-0.1743E 02	-0.2889E 02	-0.3904E 02	-0.4717E 02	-0.5285E 02	-0.5605E 02	-0.5703E 02
	-0.1318E-01	-0.1447E-01	-0.1581E-01	-0.1716E-01	-0.1848E-01	-0.1974E-01	-0.2091E-01	-0.2194E-01	-0.2284E-01	-0.2358E-01
32	-0.2189E 02	-0.4071E 02	-0.5558E 02	-0.6574E 02	-0.6835E 02	-0.6480E 02	-0.5396E 02	-0.3889E 02	-0.2096E 02	-0.2264E 01
	-0.1799E-02	-0.2342E-02	-0.2848E-02	-0.3296E-02	-0.3629E-02	-0.3866E-02	-0.3998E-02	-0.4036E-02	-0.4000E-02	-0.3914E-02
33	-0.3187E 02	-0.4893E 02	-0.6067E 02	-0.6551E 02	-0.6309E 02	-0.5400E 02	-0.3958E 02	-0.2143E 02	-0.1273E 01	0.1905E 02
	-0.3120E-03	-0.6365E-03	-0.9140E-03	-0.1120E-02	-0.1238E-02	-0.1266E-02	-0.1210E-02	-0.1088E-02	-0.9200E-03	-0.7306E-03
34	-0.2312E 02	-0.2156E 02	-0.2074E 02	-0.1420E 02	-0.1320E 02	-0.5353E 01	-0.3224E 01	0.3104E 01	0.8151E 01	0.1068E 02
	-0.2554E-03	-0.3321E-03	-0.4038E-03	-0.4654E-03	-0.5139E-03	-0.5472E-03	-0.5657E-03	-0.5709E-03	-0.5657E-03	-0.5535E-03

SF,BM /T

1	-0.3736E 01	-0.8136E 00	0.6113E 00	0.2339E 01	0.2270E 01	0.2548E 01	0.9292E 00	-0.1079E-01	-0.2583E 01	-0.3773E 01
2	0.2701E 02	0.2746E 02	0.1980E 02	0.2056E 02	0.1343E 02	0.1473E 02	0.8132E 01	0.9715E 01	0.3053E 01	0.4012E 01
3	-0.4199E 02	-0.4475E 02	-0.4040E 02	-0.3935E 02	-0.3151E 02	-0.2726E 02	-0.1688E 02	-0.1061E 02	0.1034E 01	0.7895E 01
4	-0.8509E 02	-0.8328E 02	-0.7784E 02	-0.6961E 02	-0.5960E 02	-0.4885E 02	-0.3834E 02	-0.2898E 02	-0.2156E 02	-0.1673E 02
5	0.3690E 02	0.3035E 02	0.2672E 02	0.2688E 02	0.3108E 02	0.3904E 02	0.5002E 02	0.6306E 02	0.7703E 02	0.9079E 02
6	-0.1284E 04	-0.1396E 04	-0.1524E 04	-0.1660E 04	-0.1799E 04	-0.1935E 04	-0.2064E 04	-0.2183E 04	-0.2288E 04	-0.2378E 04
7	-0.8833E 04	-0.9178E 04	-0.9506E 04	-0.9814E 04	-0.1010E 05	-0.1035E 05	-0.1058E 05	-0.1078E 05	-0.1095E 05	-0.1105E 05
8	-0.7768E 04	-0.8352E 04	-0.8969E 04	-0.9605E 04	-0.1024E 05	-0.1087E 05	-0.1148E 05	-0.1204E 05	-0.1255E 05	-0.1298E 05
9	-0.5757E 04	-0.6170E 04	-0.6637E 04	-0.7155E 04	-0.7715E 04	-0.8304E 04	-0.8899E 04	-0.9479E 04	-0.1002E 05	-0.1049E 05

709

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.9254E 02	-0.9209E 02	-0.3417E 02	-0.6944E 02	-0.4906E 02	-0.2472E 02	0.1616E 01	0.2790E 02	0.5231E 02	0.7330E 02
	-0.1923E-02	-0.1980E-02	-0.1897E-02	-0.1683E-02	-0.1357E-02	-0.9423E-03	-0.4701E-03	0.2553E-04	0.5110E-03	0.9553E-03
2	-0.9662E 02	-0.9702E 02	-0.9226E 02	-0.8102E 02	-0.6549E 02	-0.4588E 02	-0.2315E 02	-0.3946E-01	0.2371E 02	0.4421E 02
	-0.5478E-02	-0.5665E-02	-0.5678E-02	-0.5523E-02	-0.5213E-02	-0.4773E-02	-0.4232E-02	-0.3626E-02	-0.2992E-02	-0.2366E-02
3	-0.8367E 02	-0.9035E 02	-0.9343E 02	-0.9277E 02	-0.8846E 02	-0.8086E 02	-0.7059E 02	-0.5840E 02	-0.4504E 02	-0.3113E 02
	-0.2355E-01	-0.2421E-01	-0.2461E-01	-0.2474E-01	-0.2461E-01	-0.2422E-01	-0.2360E-01	-0.2277E-01	-0.2176E-01	-0.2062E-01
4	-0.9371E 00	-0.1298E 01	0.6123E 01	0.7740E 01	0.1299E 02	0.1665E 02	0.1671E 02	0.2222E 02	0.1947E 02	0.2335E 02
	-0.7750E-03	-0.8015E-03	-0.8039E-03	-0.7810E-03	-0.7370E-03	-0.6746E-03	-0.5981E-03	-0.5122E-03	-0.4226E-03	-0.3338E-03
5	-0.7779E 02	-0.8654E 02	-0.9417E 02	-0.1003E 03	-0.1047E 03	-0.1073E 03	-0.1078E 03	-0.1060E 03	-0.1018E 03	-0.9517E 02
	-0.6119E-01	-0.6243E-01	-0.6334E-01	-0.6398E-01	-0.6405E-01	-0.6381E-01	-0.6318E-01	-0.6215E-01	-0.6074E-01	-0.5895E-01
6	-0.5786E 02	-0.6139E 02	-0.6588E 02	-0.7122E 02	-0.7702E 02	-0.8275E 02	-0.8786E 02	-0.9193E 02	-0.9461E 02	-0.9567E 02
	-0.1104E-00	-0.1118E-00	-0.1128E-00	-0.1134E-00	-0.1137E-00	-0.1135E-00	-0.1128E-00	-0.1116E-00	-0.1100E-00	-0.1078E-00
7	-0.3386E 02	-0.2936E 02	-0.3333E 02	-0.2990E 02	-0.3494E 02	-0.3277E 02	-0.3903E 02	-0.3801E 02	-0.4490E 02	-0.4405E 02
	-0.1642E-00	-0.1652E-00	-0.1658E-00	-0.1661E-00	-0.1659E-00	-0.1654E-00	-0.1645E-00	-0.1631E-00	-0.1613E-00	-0.1589E-00
8	-0.2851E 02	-0.3192E 02	-0.2792E 02	-0.3242E 02	-0.2965E 02	-0.3545E 02	-0.3411E 02	-0.4107E 02	-0.4058E 02	-0.4771E 02
	-0.1642E-00	-0.1652E-00	-0.1658E-00	-0.1661E-00	-0.1659E-00	-0.1654E-00	-0.1645E-00	-0.1631E-00	-0.1613E-00	-0.1589E-00
9	-0.7562E 02	-0.7444E 02	-0.7188E 02	-0.6832E 02	-0.6377E 02	-0.5806E 02	-0.5122E 02	-0.4385E 02	-0.3697E 02	-0.3159E 02
	-0.1111E-00	-0.1112E-00	-0.1109E-00	-0.1101E-00	-0.1090E-00	-0.1076E-00	-0.1059E-00	-0.1039E-00	-0.1016E-00	-0.9914E-01
10	-0.8963E 02	-0.8737E 02	-0.8247E 02	-0.7434E 02	-0.6348E 02	-0.5114E 02	-0.3864E 02	-0.2673E 02	-0.1559E 02	-0.5286E 01
	-0.6317E-01	-0.6273E-01	-0.6196E-01	-0.6090E-01	-0.5956E-01	-0.5798E-01	-0.5620E-01	-0.5428E-01	-0.5224E-01	-0.5013E-01
11	-0.7295E 02	-0.6389E 02	-0.5556E 02	-0.4868E 02	-0.4312E 02	-0.3813E 02	-0.3296E 02	-0.2741E 02	-0.2191E 02	-0.1697E 02
	-0.2889E-01	-0.2848E-01	-0.2788E-01	-0.2712E-01	-0.2619E-01	-0.2512E-01	-0.2392E-01	-0.2260E-01	-0.2118E-01	-0.1968E-01
12	-0.9136E 02	-0.8328E 02	-0.7659E 02	-0.7290E 02	-0.7234E 02	-0.7296E 02	-0.7295E 02	-0.7243E 02	-0.7129E 02	-0.6659E 02
	-0.1758E-01	-0.1759E-01	-0.1741E-01	-0.1707E-01	-0.1656E-01	-0.1588E-01	-0.1502E-01	-0.1400E-01	-0.1280E-01	-0.1144E-01
13	-0.1387E 03	-0.1460E 03	-0.1501E 03	-0.1514E 03	-0.1497E 03	-0.1443E 03	-0.1347E 03	-0.1211E 03	-0.1045E 03	-0.8616E 02
	-0.3808E-01	-0.3878E-01	-0.3906E-01	-0.3894E-01	-0.3839E-01	-0.3743E-01	-0.3606E-01	-0.3433E-01	-0.3226E-01	-0.2990E-01
14	-0.5010E 01	0.8597E-01	0.9069E 00	0.4980E 01	0.1252E 02	0.1441E 02	0.5171E 01	-0.5766E 01	-0.5784E 01	0.2955E 01
	-0.3271E-02	-0.3271E-02	-0.3239E-02	-0.3174E-02	-0.3077E-02	-0.2950E-02	-0.2793E-02	-0.2605E-02	-0.2383E-02	-0.2128E-02
15	-0.1544E 03	-0.1706E 03	-0.1807E 03	-0.1835E 03	-0.1792E 03	-0.1691E 03	-0.1545E 03	-0.1365E 03	-0.1156E 03	-0.9231E 02
	-0.8270E-01	-0.8387E-01	-0.8442E-01	-0.8431E-01	-0.8354E-01	-0.8212E-01	-0.8011E-01	-0.7756E-01	-0.7453E-01	-0.7110E-01
16	-0.8750E 02	-0.9070E 02	-0.9261E 02	-0.9342E 02	-0.9292E 02	-0.9064E 02	-0.8636E 02	-0.8044E 02	-0.7379E 02	-0.6740E 02
	-0.1382E-00	-0.1388E-00	-0.1389E-00	-0.1384E-00	-0.1375E-00	-0.1360E-00	-0.1341E-00	-0.1317E-00	-0.1289E-00	-0.1258E-00
17	-0.1225E 02	-0.4008E 01	0.2986E-00	0.3636E 01	0.2807E 01	0.1013E 01	-0.4759E 01	-0.1089E 02	-0.2007E 02	-0.2843E 02
	-0.1959E-00	-0.1950E-00	-0.1940E-00	-0.1929E-00	-0.1919E-00	-0.1909E-00	-0.1898E-00	-0.1886E-00	-0.1873E-00	-0.1857E-00
18	-0.1147E 02	-0.4820E 01	0.9439E 00	0.2606E 01	0.3261E 01	-0.2240E-00	-0.4451E 01	-0.1224E 02	-0.1978E 02	-0.2972E 02
	-0.1959E-00	-0.1950E-00	-0.1940E-00	-0.1929E-00	-0.1919E-00	-0.1909E-00	-0.1898E-00	-0.1886E-00	-0.1873E-00	-0.1857E-00
19	-0.7635E 02	-0.7532E 02	-0.7434E 02	-0.7372E 02	-0.7357E 02	-0.7384E 02	-0.7443E 02	-0.7531E 02	-0.7654E 02	-0.7805E 02
	-0.1367E-00	-0.1373E-00	-0.1375E-00	-0.1372E-00	-0.1366E-00	-0.1355E-00	-0.1340E-00	-0.1321E-00	-0.1298E-00	-0.1271E-00
20	-0.1427E 03	-0.1552E 03	-0.1634E 03	-0.1670E 03	-0.1660E 03	-0.1609E 03	-0.1524E 03	-0.1410E 03	-0.1270E 03	-0.1111E 03
	-0.8092E-01	-0.8231E-01	-0.8313E-01	-0.8334E-01	-0.8294E-01	-0.8195E-01	-0.8038E-01	-0.7826E-01	-0.7565E-01	-0.7260E-01
21	-0.1449E 03	-0.1610E 03	-0.1724E 03	-0.1784E 03	-0.1789E 03	-0.1735E 03	-0.1621E 03	-0.1453E 03	-0.1241E 03	-0.9931E 02
	-0.3693E-01	-0.3808E-01	-0.3877E-01	-0.3900E-01	-0.3873E-01	-0.3798E-01	-0.3675E-01	-0.3509E-01	-0.3304E-01	-0.3065E-01
22	-0.1178E 03	-0.1275E 03	-0.1323E 03	-0.1365E 03	-0.1372E 03	-0.1305E 03	-0.1206E 03	-0.1078E 03	-0.8700E 02	-0.6130E 02
	-0.1720E-01	-0.1766E-01	-0.1786E-01	-0.1779E-01	-0.1744E-01	-0.1682E-01	-0.1592E-01	-0.1477E-01	-0.1339E-01	-0.1183E-01
23	-0.7931E 02	-0.7591E 02	-0.7168E 02	-0.6657E 02	-0.6076E 02	-0.5405E 02	-0.4600E 02	-0.3668E 02	-0.2667E 02	-0.1625E 02
	-0.2977E-01	-0.2963E-01	-0.2927E-01	-0.2870E-01	-0.2793E-01	-0.2697E-01	-0.2583E-01	-0.2455E-01	-0.2315E-01	-0.2165E-01
24	-0.7603E 01	-0.3038E 01	-0.1330E 02	-0.4348E 01	0.7954E 01	-0.3028E-00	0.1757E 01	0.1736E 02	0.1541E 02	0.1467E 02
	-0.2440E-02	-0.2504E-02	-0.2534E-02	-0.2523E-02	-0.2472E-02	-0.2384E-02	-0.2257E-02	-0.2091E-02	-0.1897E-02	-0.1675E-02
25	-0.7702E 02	-0.6851E 02	-0.5921E 02	-0.4941E 02	-0.3961E 02	-0.3055E 02	-0.2303E 02	-0.1746E 02	-0.1388E 02	-0.1232E 02
	-0.6680E-01	-0.6631E-01	-0.6556E-01	-0.6459E-01	-0.6343E-01	-0.6210E-01	-0.6065E-01	-0.5909E-01	-0.5745E-01	-0.5573E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.6452E 02	-0.5856E 02	-0.5305E 02	-0.4834E 02	-0.4469E 02	-0.4221E 02	-0.4096E 02	-0.4107E 02	-0.4267E 02	-0.4569E 02
	-0.1197E-00	-0.1196E-00	-0.1193E-00	-0.1186E-00	-0.1177E-00	-0.1165E-00	-0.1151E-00	-0.1135E-00	-0.1116E-00	-0.1094E-00
27	-0.3134E 02	-0.3375E 02	-0.3247E 02	-0.3694E 02	-0.3770E 02	-0.4378E 02	-0.4564E 02	-0.5201E 02	-0.5345E 02	-0.5857E 02
	-0.1796E-00	-0.1808E-00	-0.1816E-00	-0.1821E-00	-0.1820E-00	-0.1815E-00	-0.1805E-00	-0.1789E-00	-0.1768E-00	-0.1740E-00
28	-0.3561E 02	-0.3307E 02	-0.3622E 02	-0.3562E 02	-0.4072E 02	-0.4184E 02	-0.4790E 02	-0.4943E 02	-0.5506E 02	-0.5554E 02
	-0.1796E-00	-0.1808E-00	-0.1816E-00	-0.1821E-00	-0.1820E-00	-0.1815E-00	-0.1805E-00	-0.1789E-00	-0.1768E-00	-0.1740E-00
29	-0.8696E 02	-0.9688E 02	-0.1045E 03	-0.1093E 03	-0.1108E 03	-0.1094E 03	-0.1054E 03	-0.9937E 02	-0.9182E 02	-0.8331E 02
	-0.1214E-00	-0.1231E-00	-0.1242E-00	-0.1247E-00	-0.1246E-00	-0.1240E-00	-0.1227E-00	-0.1209E-00	-0.1186E-00	-0.1157E-00
30	-0.1067E 03	-0.1172E 03	-0.1238E 03	-0.1263E 03	-0.1246E 03	-0.1188E 03	-0.1092E 03	-0.9677E 02	-0.8265E 02	-0.6808E 02
	-0.6677E-01	-0.6802E-01	-0.6883E-01	-0.6918E-01	-0.6907E-01	-0.6850E-01	-0.6750E-01	-0.6610E-01	-0.6436E-01	-0.6231E-01
31	-0.5622E 02	-0.5413E 02	-0.5127E 02	-0.4823E 02	-0.4550E 02	-0.4339E 02	-0.4190E 02	-0.4065E 02	-0.3912E 02	-0.3677E 02
	-0.2415E-01	-0.2456E-01	-0.2480E-01	-0.2488E-01	-0.2480E-01	-0.2458E-01	-0.2421E-01	-0.2370E-01	-0.2305E-01	-0.2228E-01
32	0.1447E 02	0.2909E 02	0.3838E 02	0.4351E 02	0.4265E 02	0.3678E 02	0.2678E 02	0.1280E 02	-0.1413E 01	-0.1594E 02
	-0.3805E-02	-0.3696E-02	-0.3611E-02	-0.3562E-02	-0.3553E-02	-0.3583E-02	-0.3640E-02	-0.3707E-02	-0.3762E-02	-0.3782E-02
33	0.3753E 02	0.5207E 02	0.6106E 02	0.6377E 02	0.6050E 02	0.5216E 02	0.3990E 02	0.2498E 02	0.8675E 01	-0.7562E 01
	-0.5451E-03	-0.3879E-03	-0.2786E-03	-0.2286E-03	-0.2400E-03	-0.3072E-03	-0.4185E-03	-0.5578E-03	-0.7048E-03	-0.8377E-03
34	0.1584E 02	0.1342E 02	0.1761E 02	0.1480E 02	0.1544E 02	0.1381E 02	0.9243E 01	0.1047E 02	0.4590E 01	0.6808E 01
	-0.5378E-03	-0.5226E-03	-0.5103E-03	-0.5035E-03	-0.5023E-03	-0.5065E-03	-0.5147E-03	-0.5242E-03	-0.5322E-03	-0.5349E-03

SE,BM /T

1	-0.6148E 01	-0.6568E 01	-0.7944E 01	-0.7091E 01	-0.7080E 01	-0.4708E 01	-0.3235E 01	0.3887E-00	0.2647E 01	0.6481E 01
2	-0.3677E 01	-0.4047E 01	-0.1297E 02	-0.1438E 02	-0.2387E 02	-0.2542E 02	-0.3438E 02	-0.3478E 02	-0.4169E 02	-0.3936E 02
3	0.1917E 02	0.2478E 02	0.3375E 02	0.3628E 02	0.4153E 02	0.4017E 02	0.4148E 02	0.3652E 02	0.3458E 02	0.2702E 02
4	-0.1494E 02	-0.1636E 02	-0.2091E 02	-0.2825E 02	-0.3783E 02	-0.4888E 02	-0.6052E 02	-0.7181E 02	-0.8192E 02	-0.9010E 02
5	0.1031E 03	0.1128E 03	0.1190E 03	0.1213E 03	0.1196E 03	0.1146E 03	0.1066E 03	0.9668E 02	0.8552E 02	0.7411E 02
6	-0.2448E 04	-0.2496E 04	-0.2520E 04	-0.2519E 04	-0.2494E 04	-0.2450E 04	-0.2388E 04	-0.2315E 04	-0.2231E 04	-0.2138E 04
7	-0.1109E 05	-0.1106E 05	-0.1094E 05	-0.1076E 05	-0.1050E 05	-0.1018E 05	-0.9816E 04	-0.9414E 04	-0.8998E 04	-0.8589E 04
8	-0.1332E 05	-0.1356E 05	-0.1369E 05	-0.1371E 05	-0.1363E 05	-0.1344E 05	-0.1316E 05	-0.1278E 05	-0.1234E 05	-0.1184E 05
9	-0.1088E 05	-0.1117E 05	-0.1136E 05	-0.1143E 05	-0.1139E 05	-0.1124E 05	-0.1099E 05	-0.1066E 05	-0.1025E 05	-0.9799E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.8274E 02	0.1010E 03	0.1067E 03	0.1062E 03	0.1021E 03	0.9274E 02	0.7962E 02	0.6333E 02	0.4484E 02	0.2490E 02
	0.1333E-02	0.1628E-02	0.1833E-02	0.1946E-02	0.1972E-02	0.1919E-02	0.1793E-02	0.1601E-02	0.1356E-02	0.1069E-02
2	0.6157E 02	0.7392E 02	0.8161E 02	0.8526E 02	0.8422E 02	0.8127E 02	0.7423E 02	0.6463E 02	0.5244E 02	0.3827E 02
	-0.1778E-02	-0.1251E-02	-0.7987E-03	-0.4265E-03	-0.1348E-03	0.7894E-04	0.2152E-03	0.2756E-03	0.2665E-03	0.1972E-03
3	-0.1723E 02	-0.3870E 01	0.8385E 01	0.1906E 02	0.2789E 02	0.3485E 02	0.4009E 02	0.4377E 02	0.4588E 02	0.4636E 02
	-0.1937E-01	-0.1805E-01	-0.1668E-01	-0.1528E-01	-0.1389E-01	-0.1252E-01	-0.1118E-01	-0.9910E-02	-0.8715E-02	-0.7610E-02
4	0.2284E 02	0.2503E 02	0.2639E 02	0.2444E 02	0.2763E 02	0.1968E 02	0.1721E 02	0.1098E 02	0.5365E 01	0.2202E 01
	-0.2507E-03	-0.1761E-03	-0.1120E-03	-0.5944E-04	-0.1806E-04	0.1189E-04	0.3107E-04	0.3940E-04	0.3789E-04	0.2798E-04
5	-0.8622E 02	-0.7528E 02	-0.6266E 02	-0.4838E 02	-0.3445E 02	-0.1903E 02	-0.5894E 01	0.7216E 01	0.1909E 02	0.2946E 02
	-0.5682E-01	-0.5438E-01	-0.5166E-01	-0.4870E-01	-0.4553E-01	-0.4222E-01	-0.3880E-01	-0.3534E-01	-0.3189E-01	-0.2849E-01
6	-0.9489E 02	-0.9212E 02	-0.8732E 02	-0.8057E 02	-0.7209E 02	-0.6224E 02	-0.5150E 02	-0.4048E 02	-0.2981E 02	-0.2004E 02
	-0.1052E-00	-0.1020E-00	-0.9836E-01	-0.9424E-01	-0.8968E-01	-0.8473E-01	-0.7944E-01	-0.7388E-01	-0.6810E-01	-0.6217E-01
7	-0.5051E 02	-0.4895E 02	-0.5437E 02	-0.5164E 02	-0.5563E 02	-0.5149E 02	-0.5403E 02	-0.4873E 02	-0.5026E 02	-0.4430E 02
	-0.1561E-00	-0.1527E-00	-0.1486E-00	-0.1440E-00	-0.1388E-00	-0.1329E-00	-0.1265E-00	-0.1194E-00	-0.1118E-00	-0.1036E-00
8	-0.4693E 02	-0.5327E 02	-0.5149E 02	-0.5652E 02	-0.5322E 02	-0.5665E 02	-0.5189E 02	-0.5380E 02	-0.4795E 02	-0.4892E 02
	-0.1561E-00	-0.1527E-00	-0.1486E-00	-0.1440E-00	-0.1388E-00	-0.1329E-00	-0.1265E-00	-0.1194E-00	-0.1118E-00	-0.1036E-00
9	-0.2826E 02	-0.2695E 02	-0.2751E 02	-0.2925E 02	-0.3438E 02	-0.4055E 02	-0.4773E 02	-0.5492E 02	-0.6126E 02	-0.6616E 02
	-0.9651E-01	-0.9370E-01	-0.9073E-01	-0.8756E-01	-0.8419E-01	-0.8059E-01	-0.7672E-01	-0.7256E-01	-0.6807E-01	-0.6324E-01
10	0.3458E 01	0.9378E 01	0.1156E 02	0.1021E 02	0.6351E 01	0.9475E 00	-0.5568E 01	-0.1287E 02	-0.2001E 02	-0.2545E 02
	-0.4798E-01	-0.4582E-01	-0.4365E-01	-0.4147E-01	-0.3928E-01	-0.3706E-01	-0.3479E-01	-0.3245E-01	-0.3003E-01	-0.2751E-01
11	-0.1220E 02	-0.6256E 01	0.1922E 01	0.1202E 02	0.2281E 02	0.3352E 02	0.4441E 02	0.5595E 02	0.6738E 02	0.7654E 02
	-0.1810E-01	-0.1646E-01	-0.1476E-01	-0.1303E-01	-0.1128E-01	-0.9535E-02	-0.7835E-02	-0.6211E-02	-0.4700E-02	-0.3338E-02
12	-0.5564E 02	-0.3947E 02	-0.1983E 02	0.4296E 01	0.3449E 02	0.7028E 02	0.1085E 03	0.1432E 03	0.1696E 03	0.1882E 03
	-0.9928E-02	-0.8277E-02	-0.6512E-02	-0.4665E-02	-0.2776E-02	-0.8975E-03	0.9017E-03	0.2548E-02	0.3972E-02	0.5120E-02
13	-0.6625E 02	-0.4402E 02	-0.1899E 02	0.7999E 01	0.3521E 02	0.6133E 02	0.8615E 02	0.1097E 03	0.1309E 03	0.1473E 03
	-0.2730E-01	-0.2450E-01	-0.2157E-01	-0.1859E-01	-0.1551E-01	-0.1251E-01	-0.9639E-02	-0.6950E-02	-0.4515E-02	-0.2391E-02
14	0.1260E 02	0.2661E 02	0.5023E 02	0.7793E 02	0.1019E 03	0.1169E 03	0.1198E 03	0.1183E 03	0.1224E 03	0.1265E 03
	-0.1844E-02	-0.1534E-02	-0.1200E-02	-0.8498E-03	-0.4928E-03	-0.1399E-03	0.1955E-03	0.5013E-03	0.7672E-03	0.9817E-03
15	-0.6801E 02	-0.4461E 02	-0.2378E 02	-0.6033E 01	0.8833E 01	0.2130E 02	0.3116E 02	0.3823E 02	0.4298E 02	0.4657E 02
	-0.6736E-01	-0.6338E-01	-0.5924E-01	-0.5500E-01	-0.5071E-01	-0.4643E-01	-0.4219E-01	-0.3803E-01	-0.3399E-01	-0.3007E-01
16	-0.6185E 02	-0.5723E 02	-0.5355E 02	-0.5108E 02	-0.5020E 02	-0.5099E 02	-0.5302E 02	-0.5555E 02	-0.5793E 02	-0.5973E 02
	-0.1223E-00	-0.1184E-00	-0.1143E-00	-0.1099E-00	-0.1052E-00	-0.1002E-00	-0.9495E-01	-0.8938E-01	-0.8350E-01	-0.7732E-01
17	-0.3869E 02	-0.4717E 02	-0.5672E 02	-0.6380E 02	-0.7126E 02	-0.7585E 02	-0.8059E 02	-0.8258E 02	-0.8486E 02	-0.8460E 02
	-0.1838E-00	-0.1814E-00	-0.1784E-00	-0.1747E-00	-0.1703E-00	-0.1651E-00	-0.1590E-00	-0.1520E-00	-0.1441E-00	-0.1353E-00
18	-0.3827E 02	-0.4825E 02	-0.5605E 02	-0.6454E 02	-0.7029E 02	-0.7625E 02	-0.7937E 02	-0.8274E 02	-0.8352E 02	-0.8469E 02
	-0.1838E-00	-0.1814E-00	-0.1784E-00	-0.1747E-00	-0.1703E-00	-0.1651E-00	-0.1590E-00	-0.1520E-00	-0.1441E-00	-0.1353E-00
19	-0.7960E 02	-0.8091E 02	-0.8164E 02	-0.8160E 02	-0.8065E 02	-0.7868E 02	-0.7547E 02	-0.7084E 02	-0.6476E 02	-0.5728E 02
	-0.1240E-00	-0.1205E-00	-0.1166E-00	-0.1122E-00	-0.1074E-00	-0.1021E-00	-0.9645E-01	-0.9038E-01	-0.8395E-01	-0.7718E-01
20	-0.9388E 02	-0.7612E 02	-0.5035E 02	-0.4089E 02	-0.2377E 02	-0.6965E 01	0.9254E 01	0.2467E 02	0.3923E 02	0.5275E 02
	-0.6916E-01	-0.6540E-01	-0.6136E-01	-0.5711E-01	-0.5269E-01	-0.4817E-01	-0.4361E-01	-0.3906E-01	-0.3458E-01	-0.3023E-01
21	-0.7167E 02	-0.4209E 02	-0.1145E 02	0.1928E 02	0.4877E 02	0.7583E 02	0.9980E 02	0.1199E 03	0.1351E 03	0.1443E 03
	-0.2798E-01	-0.2512E-01	-0.2211E-01	-0.1905E-01	-0.1599E-01	-0.1302E-01	-0.1019E-01	-0.7587E-02	-0.5255E-02	-0.3240E-02
22	-0.3465E 02	-0.3712E 01	0.3047E 02	0.6214E 02	0.9230E 02	0.1224E 03	0.1462E 03	0.1605E 03	0.1685E 03	0.1692E 03
	-0.1013E-01	-0.8324E-02	-0.6476E-02	-0.4633E-02	-0.2848E-02	-0.1172E-02	0.3393E-03	0.1638E-02	0.2689E-02	0.3471E-02
23	-0.5539E 01	0.5137E 01	0.1553E 02	0.2541E 02	0.3422E 02	0.4154E 02	0.4748E 02	0.5206E 02	0.5481E 02	0.5540E 02
	-0.2009E-01	-0.1847E-01	-0.1684E-01	-0.1519E-01	-0.1356E-01	-0.1197E-01	-0.1043E-01	-0.8963E-02	-0.7597E-02	-0.6341E-02
24	0.3554E 02	0.4783E 02	0.4858E 02	0.6520E 02	0.8011E 02	0.7113E 02	0.6357E 02	0.6677E 02	0.5511E 02	0.3769E 02
	-0.1431E-02	-0.1174E-02	-0.9115E-03	-0.6430E-03	-0.3928E-03	-0.1564E-03	0.5684E-04	0.2414E-03	0.3888E-03	0.4974E-03
25	-0.1281E 02	-0.1521E 02	-0.1922E 02	-0.2432E 02	-0.2964E 02	-0.3428E 02	-0.3761E 02	-0.3911E 02	-0.3824E 02	-0.3481E 02
	-0.5393E-01	-0.5206E-01	-0.5009E-01	-0.4800E-01	-0.4578E-01	-0.4339E-01	-0.4084E-01	-0.3811E-01	-0.3522E-01	-0.3217E-01

712

1.220

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.4983E 02	-0.5461E 02	-0.5945E 02	-0.6385E 02	-0.6740E 02	-0.6980E 02	-0.7073E 02	-0.6999E 02	-0.6746E 02	-0.6309E 02
	-0.1070E-00	-0.1043E-00	-0.1013E-00	-0.9792E-01	-0.9416E-01	-0.8999E-01	-0.8542E-01	-0.8044E-01	-0.7507E-01	-0.6934E-01
27	-0.5828E 02	-0.6120E 02	-0.5863E 02	-0.5926E 02	-0.5472E 02	-0.5369E 02	-0.4912E 02	-0.4650E 02	-0.4098E 02	-0.3974E 02
	-0.1705E-00	-0.1664E-00	-0.1617E-00	-0.1562E-00	-0.1501E-00	-0.1434E-00	-0.1361E-00	-0.1282E-00	-0.1198E-00	-0.1111E-00
28	-0.5950E 02	-0.5801E 02	-0.5975E 02	-0.5617E 02	-0.5597E 02	-0.5093E 02	-0.4964E 02	-0.4416E 02	-0.4280E 02	-0.3780E 02
	-0.1705E-00	-0.1664E-00	-0.1617E-00	-0.1562E-00	-0.1501E-00	-0.1434E-00	-0.1361E-00	-0.1282E-00	-0.1198E-00	-0.1111E-00
29	-0.7443E 02	-0.6579E 02	-0.5795E 02	-0.5127E 02	-0.4586E 02	-0.4169E 02	-0.3864E 02	-0.3663E 02	-0.3555E 02	-0.3522E 02
	-0.1125E-00	-0.1080E-00	-0.1040E-00	-0.1005E-00	-0.9591E-01	-0.9101E-01	-0.8586E-01	-0.8048E-01	-0.7488E-01	-0.6909E-01
30	-0.5406E 02	-0.4132E 02	-0.3027E 02	-0.2120E 02	-0.1429E 02	-0.9592E 01	-0.6927E 01	-0.5746E 01	-0.5212E 01	-0.4418E 01
	-0.6001E-01	-0.5751E-01	-0.5484E-01	-0.5203E-01	-0.4910E-01	-0.4608E-01	-0.4298E-01	-0.3983E-01	-0.3662E-01	-0.3338E-01
31	-0.3330E 02	-0.2867E 02	-0.2300E 02	-0.1641E 02	-0.8951E 01	-0.5936E 00	0.8685E 01	0.1870E 02	0.2895E 02	0.3860E 02
	-0.2138E-01	-0.2036E-01	-0.1923E-01	-0.1799E-01	-0.1667E-01	-0.1527E-01	-0.1382E-01	-0.1236E-01	-0.1091E-01	-0.9519E-02
32	-0.2722E 02	-0.3476E 02	-0.3682E 02	-0.3258E 02	-0.2308E 02	-0.6628E 01	0.1289E 02	0.3453E 02	0.5473E 02	0.7063E 02
	-0.3743E-02	-0.3621E-02	-0.3400E-02	-0.3072E-02	-0.2640E-02	-0.2121E-02	-0.1547E-02	-0.9618E-03	-0.4104E-03	0.6448E-04
33	-0.2194E 02	-0.3227E 02	-0.3654E 02	-0.3361E 02	-0.2347E 02	-0.7552E 01	0.1146E 02	0.3056E 02	0.4729E 02	0.5983E 02
	-0.9333E-03	-0.9681E-03	-0.9235E-03	-0.7897E-03	-0.5677E-03	-0.2720E-03	0.6810E-04	0.4158E-03	0.7342E-03	0.9904E-03
34	0.5832E 01	0.9515E 01	0.1321E 02	0.1506E 02	0.2249E 02	0.1915E 02	0.2137E 02	0.1896E 02	0.1673E 02	0.1525E 02
	-0.5293E-03	-0.5120E-03	-0.4805E-03	-0.4341E-03	-0.3727E-03	-0.2994E-03	-0.2181E-03	-0.1355E-03	-0.5755E-04	0.9576E-05

SF,BM /T

1	0.8346E 01	0.1127E 02	0.1184E 02	0.1309E 02	0.1179E 02	0.1102E 02	0.7829E 01	0.5430E 01	0.1116E 01	-0.1933E 01
2	-0.4287E 02	-0.3694E 02	-0.3674E 02	-0.2739E 02	-0.2408E 02	-0.1233E 02	-0.7430E 01	0.4681E 01	0.8865E 01	0.1905E 02
3	0.2313E 02	0.1456E 02	0.1046E 02	0.2584E 01	-0.2402E-00	-0.6244E 01	-0.6976E 01	-0.1058E 02	-0.9004E 01	-0.1031E 02
4	-0.9584E 02	-0.9882E 02	-0.9896E 02	-0.9632E 02	-0.9114E 02	-0.8378E 02	-0.7456E 02	-0.6382E 02	-0.5200E 02	-0.3958E 02
5	0.6355E 02	0.5504E 02	0.4964E 02	0.4705E 02	0.5002E 02	0.5517E 02	0.6205E 02	0.6907E 02	0.7483E 02	0.7819E 02
6	-0.2039E 04	-0.1934E 04	-0.1825E 04	-0.1714E 04	-0.1605E 04	-0.1496E 04	-0.1390E 04	-0.1285E 04	-0.1183E 04	-0.1085E 04
7	-0.8199E 04	-0.7833E 04	-0.7490E 04	-0.7173E 04	-0.6882E 04	-0.6609E 04	-0.6337E 04	-0.6041E 04	-0.5708E 04	-0.5335E 04
8	-0.1128E 05	-0.1068E 05	-0.1004E 05	-0.9363E 04	-0.8663E 04	-0.7940E 04	-0.7195E 04	-0.6433E 04	-0.5664E 04	-0.4901E 04
9	-0.9311E 04	-0.8805E 04	-0.8296E 04	-0.7792E 04	-0.7299E 04	-0.6817E 04	-0.6343E 04	-0.5870E 04	-0.5390E 04	-0.4898E 04

713

1860
4560

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.4373E 01	-0.1611E 02	-0.3605E 02	-0.5497E 02	-0.7253E 02	-0.8817E 02	-0.1010E 03	-0.1100E 03	-0.1146E 03	-0.1145E 03
	0.7558E-03	0.4241E-03	0.8114E-04	-0.2667E-03	-0.6146E-03	-0.9544E-03	-0.1271E-02	-0.1547E-02	-0.1771E-02	-0.1937E-02
2	0.2438E 02	0.2391E 01	-0.4812E 01	-0.1927E 02	-0.3298E 02	-0.4657E 02	-0.5934E 02	-0.6896E 02	-0.7738E 02	-0.8221E 02
	0.7757E-04	-0.8651E-04	-0.2909E-03	-0.5318E-03	-0.8058E-03	-0.1105E-02	-0.1413E-02	-0.1709E-02	-0.1977E-02	-0.2203E-02
3	0.4521E 02	0.4258E 02	0.3858E 02	0.3319E 02	0.2628E 02	0.1772E 02	0.7558E 01	-0.3902E 01	-0.1616E 02	-0.2875E 02
	-0.6608E-02	-0.5719E-02	-0.4055E-02	-0.4322E-02	-0.3824E-02	-0.3455E-02	-0.3196E-02	-0.3019E-02	-0.2894E-02	-0.2786E-02
4	-0.8497E 01	-0.1340E 02	-0.2361E 02	-0.2992E 02	-0.3753E 02	-0.3990E 02	-0.3698E 02	-0.4097E 02	-0.3602E 02	-0.3838E 02
	0.1066E-04	-0.1273E-04	-0.4402E-04	-0.7633E-04	-0.1154E-03	-0.1578E-03	-0.2012E-03	-0.2433E-03	-0.2810E-03	-0.3131E-03
5	0.3793E 02	0.4405E 02	0.4742E 02	0.4721E 02	0.4552E 02	0.4063E 02	0.3316E 02	0.2328E 02	0.1118E 02	-0.2688E 01
	-0.2519E-01	-0.2202E-01	-0.1903E-01	-0.1623E-01	-0.1365E-01	-0.1129E-01	-0.9115E-02	-0.7110E-02	-0.5233E-02	-0.3439E-02
6	-0.1153E 02	-0.4463E 01	0.1076E 01	0.5000E 01	0.7232E 01	0.7844E 01	0.7060E 01	0.5300E 01	0.3004E 01	0.5047E 00
	-0.5614E-01	-0.5007E-01	-0.4401E-01	-0.3799E-01	-0.3206E-01	-0.2623E-01	-0.2050E-01	-0.1486E-01	-0.9300E-02	-0.3804E-02
7	-0.4532E 02	-0.3222E 02	-0.4019E 02	-0.3414E 02	-0.3476E 02	-0.2803E 02	-0.2750E 02	-0.1956E 02	-0.1760E 02	-0.8193E 01
	-0.9502E-01	-0.8597E-01	-0.7654E-01	-0.6678E-01	-0.5674E-01	-0.4647E-01	-0.3601E-01	-0.2540E-01	-0.1471E-01	-0.3979E-02
8	-0.4251E 02	-0.4313E 02	-0.3673E 02	-0.3722E 02	-0.3071E 02	-0.3057E 02	-0.2308E 02	-0.2176E 02	-0.1313E 02	-0.1041E 02
	-0.9502E-01	-0.8597E-01	-0.7654E-01	-0.6678E-01	-0.5674E-01	-0.4647E-01	-0.3601E-01	-0.2540E-01	-0.1471E-01	-0.3979E-02
9	-0.6896E 02	-0.6381E 02	-0.6507E 02	-0.5783E 02	-0.4800E 02	-0.3657E 02	-0.2399E 02	-0.1028E 02	0.4329E 01	0.1894E 02
	-0.5806E-01	-0.5253E-01	-0.4667E-01	-0.4052E-01	-0.3415E-01	-0.2761E-01	-0.2097E-01	-0.1429E-01	-0.7647E-02	-0.1104E-02
10	-0.2803E 02	-0.2785E 02	-0.2572E 02	-0.2185E 02	-0.1555E 02	-0.6421E 01	0.4449E 01	0.1489E 02	0.2293E 02	0.2768E 02
	-0.2489E-01	-0.2218E-01	-0.1939E-01	-0.1654E-01	-0.1368E-01	-0.1083E-01	-0.8036E-02	-0.5323E-02	-0.2724E-02	-0.2636E-03
11	0.8155E 02	0.8247E 02	0.8073E 02	0.7689E 02	0.6969E 02	0.5782E 02	0.4181E 02	0.2357E 02	0.4968E 01	-0.1271E 02
	-0.2156E-02	-0.1179E-02	-0.4268E-03	0.8966E-04	0.3650E-03	0.4076E-03	0.2458E-03	-0.7766E-04	-0.5152E-03	-0.1019E-02
12	0.2022E 03	0.2107E 03	0.2074E 03	0.1880E 03	0.1571E 03	0.1205E 03	0.7741E 02	0.2851E 02	-0.1921E 02	-0.6009E 02
	0.5946E-02	0.6413E-02	0.6492E-02	0.6174E-02	0.5477E-02	0.4441E-02	0.3129E-02	0.1621E-02	0.8896E-06	-0.1646E-02
13	0.1568E 03	0.1594E 03	0.1565E 03	0.1486E 03	0.1347E 03	0.1136E 03	0.8603E 02	0.5419E 02	0.2038E 02	-0.1355E 02
	-0.6273E-03	0.7413E-03	0.1693E-02	0.2222E-02	0.2333E-02	0.2054E-02	0.1439E-02	0.5601E-03	-0.4994E-03	-0.1652E-02
14	0.1130E 03	0.7498E 02	0.3028E 02	-0.4145E 01	-0.3892E 02	-0.8271E 02	-0.1148E 03	-0.1255E 03	-0.1391E 03	-0.1732E 03
	0.1132E-02	0.1210E-02	0.1215E-02	0.1148E-02	0.1010E-02	0.8069E-03	0.5555E-03	0.2724E-03	-0.3207E-04	-0.3464E-03
15	0.4988E 02	0.5263E 02	0.5397E 02	0.5369E 02	0.5263E 02	0.5145E 02	0.4949E 02	0.4511E 02	0.3703E 02	0.2504E 02
	-0.2632E-01	-0.2273E-01	-0.1934E-01	-0.1617E-01	-0.1322E-01	-0.1050E-01	-0.8016E-02	-0.5740E-02	-0.3655E-02	-0.1728E-02
16	-0.6043E 02	-0.5926E 02	-0.5556E 02	-0.4934E 02	-0.4131E 02	-0.3223E 02	-0.2226E 02	-0.1117E 02	0.1023E 01	0.1357E 02
	-0.7082E-01	-0.6402E-01	-0.5694E-01	-0.4962E-01	-0.4210E-01	-0.3444E-01	-0.2667E-01	-0.1886E-01	-0.1104E-01	-0.3284E-02
17	-0.8470E 02	-0.8241E 02	-0.8036E 02	-0.7574E 02	-0.7079E 02	-0.6280E 02	-0.5415E 02	-0.4260E 02	-0.3063E 02	-0.1618E 02
	-0.1256E-00	-0.1150E-00	-0.1036E-00	-0.9137E-01	-0.7847E-01	-0.6493E-01	-0.5086E-01	-0.3636E-01	-0.2155E-01	-0.6564E-02
18	-0.8346E 02	-0.8262E 02	-0.7940E 02	-0.7622E 02	-0.7020E 02	-0.6359E 02	-0.5390E 02	-0.4361E 02	-0.3060E 02	-0.1723E 02
	-0.1256E-00	-0.1150E-00	-0.1036E-00	-0.9137E-01	-0.7847E-01	-0.6493E-01	-0.5086E-01	-0.3636E-01	-0.2155E-01	-0.6564E-02
19	-0.4854E 02	-0.3882E 02	-0.2858E 02	-0.1851E 02	-0.9378E 01	-0.1732E 01	0.4270E 01	0.8775E 01	0.1203E 02	0.1417E 02
	-0.7013E-01	-0.6285E-01	-0.5541E-01	-0.4787E-01	-0.4029E-01	-0.3272E-01	-0.2521E-01	-0.1776E-01	-0.1040E-01	-0.3137E-02
20	0.6474E 02	0.7453E 02	0.8138E 02	0.8480E 02	0.8461E 02	0.8062E 02	0.7247E 02	0.5992E 02	0.4294E 02	0.2210E 02
	-0.2605E-01	-0.2211E-01	-0.1845E-01	-0.1509E-01	-0.1207E-01	-0.9384E-02	-0.7020E-02	-0.4942E-02	-0.3099E-02	-0.1427E-02
21	0.1473E 03	0.1442E 03	0.1359E 03	0.1230E 03	0.1058E 03	0.8505E 02	0.6142E 02	0.3588E 02	0.9734E 01	-0.1570E 02
	-0.1573E-02	-0.2738E-03	0.6508E-03	0.1207E-02	0.1411E-02	0.1298E-02	0.9162E-03	0.3298E-03	-0.3951E-03	-0.1191E-02
22	0.1608E 03	0.1472E 03	0.1280E 03	0.1012E 03	0.7214E 02	0.4256E 02	0.1048E 02	-0.1705E 02	-0.3699E 02	-0.5586E 02
	0.3976E-02	0.4200E-02	0.4152E-02	0.3849E-02	0.3320E-02	0.2601E-02	0.1743E-02	0.7990E-03	-0.1816E-03	-0.1160E-02
23	0.5389E 02	0.5052E 02	0.4581E 02	0.4005E 02	0.3314E 02	0.2511E 02	0.1637E 02	0.7371E 01	-0.1156E 01	-0.8565E 01
	-0.5207E-02	-0.4204E-02	-0.3342E-02	-0.2625E-02	-0.2055E-02	-0.1628E-02	-0.1326E-02	-0.1126E-02	-0.1003E-02	-0.9351E-03
24	0.2941E 02	0.6879E 01	-0.2297E 02	-0.3679E 02	-0.5692E 02	-0.7926E 02	-0.7318E 02	-0.7268E 02	-0.9255E 02	-0.8846E 02
	0.5677E-03	0.5964E-03	0.5856E-03	0.5406E-03	0.4629E-03	0.3579E-03	0.2370E-03	0.1033E-03	-0.3846E-04	-0.1767E-03
25	-0.2906E 02	-0.2150E 02	-0.1279E 02	-0.3468E 01	0.6034E 01	0.1504E 02	0.2255E 02	0.2748E 02	0.2900E 02	0.2687E 02
	-0.2802E-01	-0.2572E-01	-0.2239E-01	-0.1906E-01	-0.1577E-01	-0.1258E-01	-0.9499E-02	-0.6566E-02	-0.3786E-02	-0.1160E-02

714

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5689E 02	-0.4922E 02	-0.3988E 02	-0.3013E 02	-0.2056E 02	-0.1174E 02	-0.3951E 01	0.2837E 01	0.8719E 01	0.1367E 02
	-0.6328E-01	-0.5694E-01	-0.5039E-01	-0.4368E-01	-0.3689E-01	-0.3007E-01	-0.2328E-01	-0.1654E-01	-0.9881E-02	-0.3336E-02
27	-0.3512E 02	-0.3497E 02	-0.3166E 02	-0.3252E 02	-0.2987E 02	-0.3055E 02	-0.2703E 02	-0.2593E 02	-0.2014E 02	-0.1621E 02
	-0.1019E-00	-0.9234E-01	-0.8251E-01	-0.7240E-01	-0.6206E-01	-0.5149E-01	-0.4074E-01	-0.2981E-01	-0.1873E-01	-0.7562E-02
28	-0.3718E 02	-0.3331E 02	-0.3379E 02	-0.3098E 02	-0.3193E 02	-0.2902E 02	-0.2895E 02	-0.2439E 02	-0.2193E 02	-0.1468E 02
	-0.1019E-00	-0.9234E-01	-0.8251E-01	-0.7240E-01	-0.6206E-01	-0.5149E-01	-0.4074E-01	-0.2981E-01	-0.1873E-01	-0.7562E-02
29	-0.3520E 02	-0.3479E 02	-0.3327E 02	-0.3006E 02	-0.2499E 02	-0.1835E 02	-0.1075E 02	-0.2865E 01	0.4690E 01	0.1140E 02
	-0.6310E-01	-0.5694E-01	-0.5063E-01	-0.4419E-01	-0.3766E-01	-0.3108E-01	-0.2449E-01	-0.1791E-01	-0.1138E-01	-0.4948E-02
30	-0.2697E 01	0.1691E-00	0.3272E 01	0.8252E 01	0.1252E 02	0.1433E 02	0.1926E 02	0.2072E 02	0.1989E 02	0.1600E 02
	-0.3011E-01	-0.2684E-01	-0.2359E-01	-0.2039E-01	-0.1728E-01	-0.1427E-01	-0.1138E-01	-0.8622E-02	-0.5989E-02	-0.3476E-02
31	0.4661E 02	0.5106E 02	0.5382E 02	0.5163E 02	0.4512E 02	0.3434E 02	0.1965E 02	0.1917E 01	-0.1745E 02	-0.3668E 02
	-0.8210E-02	-0.7020E-02	-0.5977E-02	-0.5103E-02	-0.4408E-02	-0.3886E-02	-0.3511E-02	-0.3244E-02	-0.3038E-02	-0.2843E-02
32	0.8129E 02	0.8347E 02	0.7811E 02	0.6393E 02	0.4244E 02	0.1390E 02	-0.1920E 02	-0.5207E 02	-0.8342E 02	-0.1078E 03
	0.4249E-03	0.6389E-03	0.6853E-03	0.5571E-03	0.2617E-03	-0.1758E-03	-0.7092E-03	-0.1281E-02	-0.1832E-02	-0.2309E-02
33	0.6663E 02	0.6615E 02	0.5735E 02	0.4020E 02	0.1571E 02	-0.1377E 02	-0.4475E 02	-0.7381E 02	-0.9852E 02	-0.1174E 03
	0.1156E-02	0.1206E-02	0.1125E-02	0.9110E-03	0.5727E-03	0.1346E-03	-0.3623E-03	-0.8700E-03	-0.1344E-02	-0.1746E-02
34	0.5292E 01	-0.4086E-00	-0.1257E 02	-0.2137E 02	-0.3264E 02	-0.3831E 02	-0.3903E 02	-0.4578E 02	-0.4291E 02	-0.4633E 02
	0.6020E-04	0.9027E-04	0.9640E-04	0.7796E-04	0.3578E-04	-0.2630E-04	-0.1018E-03	-0.1828E-03	-0.2607E-03	-0.3282E-03

SF,BM /T

1	-0.6247E 01	-0.8714E 01	-0.1170E 02	-0.1237E 02	-0.1320E 02	-0.1170E 02	-0.1036E 02	-0.6934E 01	-0.3934E 01	0.5103E 00
2	0.2046E 02	0.2698E 02	0.2430E 02	0.2644E 02	0.1971E 02	0.1823E 02	0.8692E 01	0.5036E 01	-0.5723E 01	-0.9733E 01
3	-0.6863E 01	-0.6673E 01	-0.2481E 01	-0.2111E 01	0.1545E 01	0.1122E 01	0.3759E 01	0.2587E 01	0.4616E 01	0.3271E 01
4	-0.2697E 02	-0.1492E 02	-0.2493E 01	0.8889E 01	0.1944E 02	0.2893E 02	0.3695E 02	0.4310E 02	0.4714E 02	0.4905E 02
5	0.7821E 02	0.7406E 02	0.6522E 02	0.5173E 02	0.3415E 02	0.1370E 02	-0.7757E 01	-0.2833E 02	-0.4650E 02	-0.6124E 02
6	-0.9914E 03	-0.9031E 03	-0.8206E 03	-0.7440E 03	-0.6729E 03	-0.6062E 03	-0.5417E 03	-0.4759E 03	-0.4056E 03	-0.3286E 03
7	-0.4920E 04	-0.4458E 04	-0.3935E 04	-0.3352E 04	-0.2726E 04	-0.2082E 04	-0.1438E 04	-0.8098E 03	-0.2116E 03	0.3446E 03
8	-0.4155E 04	-0.3440E 04	-0.2765E 04	-0.2141E 04	-0.1582E 04	-0.1096E 04	-0.6912E 03	-0.3676E 03	-0.1176E 03	0.7498E 02
9	-0.4390E 04	-0.3869E 04	-0.3342E 04	-0.2818E 04	-0.2306E 04	-0.1818E 04	-0.1366E 04	-0.9572E 03	-0.5997E 03	-0.2944E 03

1870

X,Y \ /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1101E 03	-0.1018E 03	-0.9029E 02	-0.7658E 02	-0.6173E 02	-0.4681E 02	-0.3281E 02	-0.2055E 02	-0.1053E 02	-0.2985E 01
	-0.2041E-02	-0.2082E-02	-0.2065E-02	-0.1994E-02	-0.1878E-02	-0.1728E-02	-0.1552E-02	-0.1361E-02	-0.1160E-02	-0.9523E-03
2	-0.8549E 02	-0.8590E 02	-0.8332E 02	-0.7937E 02	-0.7244E 02	-0.6548E 02	-0.5664E 02	-0.4801E 02	-0.3931E 02	-0.3037E 02
	-0.2377E-02	-0.2487E-02	-0.2525E-02	-0.2487E-02	-0.2370E-02	-0.2176E-02	-0.1907E-02	-0.1568E-02	-0.1164E-02	-0.6979E-03
3	-0.4124E 02	-0.5325E 02	-0.6423E 02	-0.7347E 02	-0.8034E 02	-0.8436E 02	-0.8531E 02	-0.8302E 02	-0.7728E 02	-0.6790E 02
	-0.2662E-02	-0.2484E-02	-0.2213E-02	-0.1815E-02	-0.1259E-02	-0.5209E-03	0.4157E-03	0.1560E-02	0.2913E-02	0.4467E-02
4	-0.3317E 02	-0.2900E 02	-0.2722E 02	-0.1894E 02	-0.1899E 02	-0.1012E 02	-0.8613E 01	-0.2842E 01	0.2470E 01	0.4066E 01
	-0.3375E-03	-0.3529E-03	-0.3582E-03	-0.3525E-03	-0.3359E-03	-0.3082E-03	-0.2701E-03	-0.2220E-03	-0.1646E-03	-0.9858E-04
5	-0.1754E 02	-0.3147E 02	-0.4665E 02	-0.5937E 02	-0.6922E 02	-0.7748E 02	-0.8118E 02	-0.8032E 02	-0.7465E 02	-0.6434E 02
	-0.1675E-02	0.1148E-03	0.1988E-02	0.4000E-02	0.6193E-02	0.8621E-02	0.1130E-01	0.1424E-01	0.1746E-01	0.2092E-01
6	-0.1988E 01	-0.4276E 01	-0.6060E 01	-0.6944E 01	-0.6587E 01	-0.4849E 01	-0.1804E 01	0.2386E 01	0.7625E 01	0.1390E 02
	0.1646E-02	0.7069E-02	0.1249E-01	0.1790E-01	0.2334E-01	0.2879E-01	0.3424E-01	0.3970E-01	0.4512E-01	0.5050E-01
7	-0.4413E 01	0.6848E 01	0.1247E 02	0.2482E 02	0.3064E 02	0.4194E 02	0.4595E 02	0.5473E 02	0.5594E 02	0.6130E 02
	0.6718E-02	0.1731E-01	0.2772E-01	0.3786E-01	0.4765E-01	0.5699E-01	0.6582E-01	0.7406E-01	0.8167E-01	0.8862E-01
8	-0.2709E-00	0.4276E 01	0.1601E 02	0.2170E 02	0.3346E 02	0.3823E 02	0.4807E 02	0.5051E 02	0.5747E 02	0.5675E 02
	0.6718E-02	0.1731E-01	0.2772E-01	0.3786E-01	0.4765E-01	0.5699E-01	0.6582E-01	0.7406E-01	0.8167E-01	0.8862E-01
9	0.3210E 02	0.4236E 02	0.4901E 02	0.5252E 02	0.5414E 02	0.5489E 02	0.5475E 02	0.5313E 02	0.4995E 02	0.4609E 02
	0.5271E-02	0.1142E-01	0.1731E-01	0.2291E-01	0.2821E-01	0.3322E-01	0.3794E-01	0.4238E-01	0.4656E-01	0.5050E-01
10	0.2935E 02	0.2887E 02	0.2704E 02	0.2364E 02	0.1750E 02	0.8163E 01	-0.2725E 01	-0.1228E 02	-0.1891E 02	-0.2335E 02
	0.2048E-02	0.4213E-02	0.6241E-02	0.8143E-02	0.9955E-02	0.1169E-01	0.1340E-01	0.1512E-01	0.1689E-01	0.1873E-01
11	-0.2874E 02	-0.4319E 02	-0.5671E 02	-0.6911E 02	-0.7856E 02	-0.8354E 02	-0.8522E 02	-0.8659E 02	-0.8878E 02	-0.8937E 02
	-0.1540E-02	-0.2034E-02	-0.2456E-02	-0.2766E-02	-0.2926E-02	-0.2909E-02	-0.2693E-02	-0.2267E-02	-0.1620E-02	-0.7403E-03
12	-0.9644E 02	-0.1321E 03	-0.1626E 03	-0.1802E 03	-0.1857E 03	-0.1880E 03	-0.1902E 03	-0.1852E 03	-0.1685E 03	-0.1471E 03
	-0.3245E-02	-0.4724E-02	-0.6014E-02	-0.7059E-02	-0.7820E-02	-0.8278E-02	-0.8419E-02	-0.8234E-02	-0.7728E-02	-0.6919E-02
13	-0.4615E 02	-0.7664E 02	-0.1048E 03	-0.1297E 03	-0.1488E 03	-0.1602E 03	-0.1647E 03	-0.1651E 03	-0.1628E 03	-0.1554E 03
	-0.2809E-02	-0.3882E-02	-0.4788E-02	-0.5450E-02	-0.5800E-02	-0.5788E-02	-0.5379E-02	-0.4555E-02	-0.3310E-02	-0.1646E-02
14	-0.2062E 03	-0.2070E 03	-0.1855E 03	-0.1783E 03	-0.1901E 03	-0.1885E 03	-0.1568E 03	-0.1206E 03	-0.1060E 03	-0.9956E 02
	-0.6514E-03	-0.9266E-03	-0.1162E-02	-0.1354E-02	-0.1499E-02	-0.1584E-02	-0.1602E-02	-0.1560E-02	-0.1462E-02	-0.1310E-02
15	0.1008E 02	-0.6255E 01	-0.2249E 02	-0.3822E 02	-0.5400E 02	-0.6983E 02	-0.8371E 02	-0.9267E 02	-0.9517E 02	-0.9218E 02
	0.8904E-04	0.1852E-02	0.3625E-02	0.5470E-02	0.7446E-02	0.9612E-02	0.1202E-01	0.1473E-01	0.1776E-01	0.2111E-01
16	0.2511E 02	0.3424E 02	0.4023E 02	0.4349E 02	0.4519E 02	0.4620E 02	0.4652E 02	0.4555E 02	0.4331E 02	0.4080E 02
	0.4361E-02	0.1184E-01	0.1913E-01	0.2619E-01	0.3302E-01	0.3962E-01	0.4598E-01	0.5211E-01	0.5802E-01	0.6370E-01
17	-0.1548E 01	0.1503E 02	0.3107E 02	0.4762E 02	0.6197E 02	0.7501E 02	0.8459E 02	0.9197E 02	0.9551E 02	0.9646E 02
	0.8434E-02	0.2329E-01	0.3783E-01	0.5188E-01	0.6529E-01	0.7790E-01	0.8959E-01	0.1003E-00	0.1099E-00	0.1184E-00
18	-0.1538E 01	0.1416E 02	0.3127E 02	0.4798E 02	0.6245E 02	0.7485E 02	0.8535E 02	0.9213E 02	0.9642E 02	0.9678E 02
	0.8434E-02	0.2329E-01	0.3783E-01	0.5188E-01	0.6529E-01	0.7790E-01	0.8959E-01	0.1003E-00	0.1099E-00	0.1184E-00
19	0.1512E 02	0.1492E 02	0.1406E 02	0.1336E 02	0.1367E 02	0.1554E 02	0.1908E 02	0.2417E 02	0.3063E 02	0.3828E 02
	0.4024E-02	0.1109E-01	0.1806E-01	0.2496E-01	0.3178E-01	0.3852E-01	0.4518E-01	0.5173E-01	0.5815E-01	0.6441E-01
20	-0.1103E 01	-0.2483E 02	-0.4763E 02	-0.6840E 02	-0.8600E 02	-0.9922E 02	-0.1068E 03	-0.1077E 03	-0.1019E 03	-0.9028E 02
	0.1500E-03	0.1717E-02	0.3363E-02	0.5163E-02	0.7209E-02	0.9545E-02	0.1222E-01	0.1527E-01	0.1868E-01	0.2244E-01
21	-0.3996E 02	-0.6294E 02	-0.8392E 02	-0.1020E 03	-0.1168E 03	-0.1282E 03	-0.1363E 03	-0.1416E 03	-0.1435E 03	-0.1409E 03
	-0.1990E-02	-0.2724E-02	-0.3330E-02	-0.3748E-02	-0.3926E-02	-0.3819E-02	-0.3394E-02	-0.2622E-02	-0.1486E-02	0.2438E-04
22	-0.7151E 02	-0.7954E 02	-0.8593E 02	-0.9203E 02	-0.9676E 02	-0.1014E 03	-0.1098E 03	-0.1164E 03	-0.1221E 03	-0.1312E 03
	-0.2103E-02	-0.2977E-02	-0.3760E-02	-0.4431E-02	-0.4971E-02	-0.5363E-02	-0.5588E-02	-0.5625E-02	-0.5453E-02	-0.5049E-02
23	-0.1522E 02	-0.2185E 02	-0.2852E 02	-0.3496E 02	-0.4114E 02	-0.4711E 02	-0.5324E 02	-0.5991E 02	-0.6646E 02	-0.7151E 02
	-0.9000E-03	-0.8745E-03	-0.8342E-03	-0.7549E-03	-0.6123E-03	-0.3833E-03	-0.4447E-04	0.4275E-03	0.1057E-02	0.1866E-02
24	-0.7455E 02	-0.8176E 02	-0.7745E 02	-0.5808E 02	-0.5937E 02	-0.6024E 02	-0.4084E 02	-0.3611E 02	-0.4057E 02	-0.2351E 02
	-0.3084E-03	-0.4334E-03	-0.5437E-03	-0.6362E-03	-0.7129E-03	-0.7686E-03	-0.7979E-03	-0.8025E-03	-0.7787E-03	-0.7191E-03
25	0.2188E 02	0.1520E 02	0.7672E 01	-0.1790E-00	-0.7793E 01	-0.1442E 02	-0.1901E 02	-0.2061E 02	-0.1902E 02	-0.1475E 02
	0.1324E-02	0.3690E-02	0.5970E-02	0.8197E-02	0.1041E-01	0.1263E-01	0.1489E-01	0.1722E-01	0.1962E-01	0.2209E-01

716

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1746E 02	0.1998E 02	0.2160E 02	0.2304E 02	0.2508E 02	0.2823E 02	0.3250E 02	0.3755E 02	0.4299E 02	0.4844E 02
	0.3079E-02	0.9355E-02	0.1549E-01	0.2148E-01	0.2733E-01	0.3302E-01	0.3856E-01	0.4392E-01	0.4908E-01	0.5402E-01
27	-0.7485E 01	-0.5289E 00	0.1064E 02	0.1931E 02	0.3081E 02	0.3853E 02	0.4758E 02	0.5190E 02	0.5669E 02	0.5660E 02
	0.3642E-02	0.1481E-01	0.2584E-01	0.3666E-01	0.4715E-01	0.5722E-01	0.6677E-01	0.7574E-01	0.8408E-01	0.9176E-01
28	-0.9173E 01	0.9410E 00	0.9030E 01	0.2072E 02	0.2932E 02	0.3998E 02	0.4633E 02	0.5352E 02	0.5583E 02	0.5854E 02
	0.3642E-02	0.1481E-01	0.2584E-01	0.3666E-01	0.4715E-01	0.5722E-01	0.6677E-01	0.7574E-01	0.8408E-01	0.9176E-01
29	0.1670E 02	0.2034E 02	0.2170E 02	0.2079E 02	0.1804E 02	0.1430E 02	0.1063E 02	0.7968E 01	0.6921E 01	0.7728E 01
	0.1373E-02	0.7563E-02	0.1361E-01	0.1953E-01	0.2532E-01	0.3101E-01	0.3662E-01	0.4217E-01	0.4768E-01	0.5315E-01
30	0.8642E 01	-0.1888E 01	-0.1463E 02	-0.2822E 02	-0.4129E 02	-0.5270E 02	-0.6147E 02	-0.6671E 02	-0.6749E 02	-0.6300E 02
	-0.1062E-02	0.1286E-02	0.3612E-02	0.5967E-02	0.8403E-02	0.1097E-01	0.1371E-01	0.1666E-01	0.1983E-01	0.2323E-01
31	-0.5397E 02	-0.6792E 02	-0.7777E 02	-0.8328E 02	-0.8461E 02	-0.8201E 02	-0.7580E 02	-0.6641E 02	-0.5443E 02	-0.4052E 02
	-0.2608E-02	-0.2284E-02	-0.1831E-02	-0.1216E-02	-0.4207E-03	0.5660E-03	0.1743E-02	0.3103E-02	0.4627E-02	0.6293E-02
32	-0.1251E 03	-0.1327E 03	-0.1306E 03	-0.1206E 03	-0.1022E 03	-0.7948E 02	-0.5233E 02	-0.2486E 02	0.1293E 01	0.2419E 02
	-0.2667E-02	-0.2871E-02	-0.2902E-02	-0.2755E-02	-0.2441E-02	-0.1982E-02	-0.1412E-02	-0.7666E-03	-0.8537E-04	0.5959E-03
33	-0.1293E 03	-0.1332E 03	-0.1285E 03	-0.1152E 03	-0.9453E 02	-0.6855E 02	-0.4003E 02	-0.1183E 02	0.1352E 02	0.3410E 02
	-0.2045E-02	-0.2210E-02	-0.2255E-02	-0.2154E-02	-0.1929E-02	-0.1604E-02	-0.1210E-02	-0.7808E-03	-0.3512E-03	0.4979E-04
34	-0.4079E 02	-0.3572E 02	-0.3173E 02	-0.2120E 02	-0.1843E 02	-0.6937E 01	-0.3272E 01	0.4412E 01	0.1038E 02	0.1228E 02
	-0.3787E-03	-0.4074E-03	-0.4116E-03	-0.3304E-03	-0.3458E-03	-0.2806E-03	-0.1998E-03	-0.1082E-03	-0.1167E-04	0.8477E-04

SF,BM /T

1	0.3855E 01	0.7716E 01	0.9781E 01	0.1172E 02	0.1170E 02	0.1145E 02	0.9356E 01	0.7038E 01	0.3235E 01	-0.3466E-00
2	-0.1961E 02	-0.2179E 02	-0.2883E 02	-0.2780E 02	-0.3142E 02	-0.2727E 02	-0.2780E 02	-0.2082E 02	-0.1859E 02	-0.9425E 01
3	0.5259E 01	0.4262E 01	0.6722E 01	0.6565E 01	0.9801E 01	0.1037E 02	0.1371E 02	0.1384E 02	0.1591E 02	0.1431E 02
4	0.4896E 02	0.4714E 02	0.4395E 02	0.3984E 02	0.3535E 02	0.3099E 02	0.2723E 02	0.2445E 02	0.2287E 02	0.2259E 02
5	-0.7177E 02	-0.7754E 02	-0.7826E 02	-0.7416E 02	-0.6597E 02	-0.5492E 02	-0.4252E 02	-0.3037E 02	-0.1992E 02	-0.1228E 02
6	-0.2434E 03	-0.1499E 03	-0.4797E 02	0.6203E 02	0.1795E 03	0.3036E 03	0.4331E 03	0.5668E 03	0.7040E 03	0.8439E 03
7	0.8526E 03	0.1307E 04	0.1700E 04	0.2032E 04	0.2318E 04	0.2578E 04	0.2822E 04	0.3047E 04	0.3262E 04	0.3495E 04
8	0.2273E 03	0.3589E 03	0.4960E 03	0.6658E 03	0.8908E 03	0.1190E 04	0.1574E 04	0.2048E 04	0.2614E 04	0.3269E 04
9	-0.3636E 02	0.1850E 03	0.3847E 03	0.5806E 03	0.7918E 03	0.1038E 04	0.1337E 04	0.1707E 04	0.2159E 04	0.2702E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.2172E 01	0.3320E 01	0.7170E 01	0.8710E 01	0.1115E 02	0.1552E 02	0.2225E 02	0.3122E 02	0.4191E 02	0.5357E 02
	-0.7395E-03	-0.5178E-03	-0.2812E-03	-0.2232E-04	0.2664E-03	0.5876E-03	0.9352E-03	0.1297E-02	0.1657E-02	0.1999E-02
2	-0.2272E 02	-0.1370E 02	-0.5102E 01	0.5578E 01	0.1720E 02	0.3050E 02	0.4523E 02	0.5883E 02	0.7373E 02	0.8679E 02
	-0.1747E-03	0.4032E-03	0.1033E-02	0.1710E-02	0.2427E-02	0.3178E-02	0.3935E-02	0.4675E-02	0.5370E-02	0.5993E-02
3	-0.5422E 02	-0.3877E 02	-0.2010E 02	0.3744E-00	0.2211E 02	0.4459E 02	0.6719E 02	0.8899E 02	0.1089E 03	0.1258E 03
	0.6203E-02	0.8093E-02	0.1012E-01	0.1223E-01	0.1438E-01	0.1653E-01	0.1861E-01	0.2057E-01	0.2234E-01	0.2388E-01
4	0.1301E 02	0.1353E 02	0.2228E 02	0.2479E 02	0.3031E 02	0.3224E 02	0.2832E 02	0.3276E 02	0.2641E 02	0.2913E 02
	-0.2423E-04	0.5753E-04	0.1469E-03	0.2429E-03	0.3448E-03	0.4508E-03	0.5578E-03	0.6625E-03	0.7606E-03	0.8489E-03
5	-0.4984E 02	-0.3165E 02	-0.1036E 02	0.1323E 02	0.3810E 02	0.6308E 02	0.8707E 02	0.1092E 03	0.1288E 03	0.1451E 03
	0.2460E-01	0.2845E-01	0.3241E-01	0.3642E-01	0.4040E-01	0.4427E-01	0.4795E-01	0.5136E-01	0.5441E-01	0.5703E-01
6	0.2117E 02	0.2927E 02	0.3788E 02	0.4666E 02	0.5532E 02	0.6360E 02	0.7120E 02	0.7782E 02	0.8320E 02	0.8727E 02
	0.5579E-01	0.6097E-01	0.6599E-01	0.7083E-01	0.7543E-01	0.7977E-01	0.8380E-01	0.8748E-01	0.9078E-01	0.9366E-01
7	0.5883E 02	0.6027E 02	0.5433E 02	0.5274E 02	0.4453E 02	0.4112E 02	0.3194E 02	0.2829E 02	0.1996E 02	0.1771E 02
	0.9490E-01	0.1005E-00	0.1055E-00	0.1099E-00	0.1138E-00	0.1172E-00	0.1203E-00	0.1230E-00	0.1255E-00	0.1278E-00
8	0.6001E 02	0.5562E 02	0.5540E 02	0.4825E 02	0.4574E 02	0.3705E 02	0.3352E 02	0.2485E 02	0.2208E 02	0.1504E 02
	0.9490E-01	0.1005E-00	0.1055E-00	0.1099E-00	0.1138E-00	0.1172E-00	0.1203E-00	0.1230E-00	0.1255E-00	0.1278E-00
9	0.4258E 02	0.3959E 02	0.3656E 02	0.3316E 02	0.2986E 02	0.2740E 02	0.2586E 02	0.2457E 02	0.2278E 02	0.2027E 02
	0.5421E-01	0.5774E-01	0.6109E-01	0.6429E-01	0.6737E-01	0.7034E-01	0.7322E-01	0.7601E-01	0.7870E-01	0.8131E-01
10	-0.2691E 02	-0.2925E 02	-0.2867E 02	-0.2434E 02	-0.1756E 02	-0.1039E 02	-0.3684E 01	0.3109E 01	0.1089E 02	0.2004E 02
	0.2068E-01	0.2274E-01	0.2493E-01	0.2726E-01	0.2971E-01	0.3227E-01	0.3491E-01	0.3760E-01	0.4031E-01	0.4302E-01
11	-0.8540E 02	-0.7713E 02	-0.6764E 02	-0.5878E 02	-0.4919E 02	-0.3646E 02	-0.2006E 02	-0.1170E 01	0.1875E 02	0.3845E 02
	0.3777E-03	0.1732E-02	0.3312E-02	0.5104E-02	0.7093E-02	0.9258E-02	0.1157E-01	0.1397E-01	0.1641E-01	0.1885E-01
12	-0.1314E 03	-0.1207E 03	-0.1053E 03	-0.8094E 02	-0.5434E 02	-0.3064E 02	-0.4711E 01	0.2749E 02	0.6019E 02	0.8720E 02
	-0.5831E-02	-0.4483E-02	-0.2887E-02	-0.1062E-02	0.9617E-03	0.3145E-02	0.5443E-02	0.7803E-02	0.1017E-01	0.1247E-01
13	-0.1407E 03	-0.1194E 03	-0.9530E 02	-0.7102E 02	-0.4583E 02	-0.1795E 02	0.1268E 02	0.4442E 02	0.7547E 02	0.1044E 03
	0.4220E-03	0.2863E-02	0.5632E-02	0.8678E-02	0.1195E-01	0.1538E-01	0.1890E-01	0.2242E-01	0.2587E-01	0.2916E-01
14	-0.7178E 02	-0.2597E 02	0.6486E 01	0.1722E 02	0.3535E 02	0.7317E 02	0.9790E 02	0.9008E 02	0.8126E 02	0.1038E 03
	-0.1101E-02	-0.8400E-03	-0.5355E-03	-0.1935E-03	0.1871E-03	0.6020E-03	0.1035E-02	0.1472E-02	0.1910E-02	0.2344E-02
15	-0.8533E 02	-0.7473E 02	-0.5915E 02	-0.3842E 02	-0.1449E 02	0.9927E 01	0.3335E 02	0.5580E 02	0.7772E 02	0.9905E 02
	0.2479E-01	0.2878E-01	0.3303E-01	0.3749E-01	0.4211E-01	0.4679E-01	0.5147E-01	0.5605E-01	0.6044E-01	0.6458E-01
16	0.3916E 02	0.3863E 02	0.3872E 02	0.3913E 02	0.4034E 02	0.4299E 02	0.4700E 02	0.5143E 02	0.5523E 02	0.5786E 02
	0.6919E-01	0.7448E-01	0.7959E-01	0.8451E-01	0.8925E-01	0.9380E-01	0.9815E-01	0.1023E-00	0.1061E-00	0.1097E-00
17	0.9364E 02	0.8853E 02	0.8074E 02	0.7175E 02	0.6143E 02	0.5083E 02	0.4018E 02	0.3027E 02	0.2162E 02	0.1419E 02
	0.1258E-00	0.1322E-00	0.1376E-00	0.1421E-00	0.1460E-00	0.1491E-00	0.1518E-00	0.1542E-00	0.1562E-00	0.1580E-00
18	0.9448E 02	0.8880E 02	0.8131E 02	0.7182E 02	0.6158E 02	0.5062E 02	0.3989E 02	0.2985E 02	0.2098E 02	0.1374E 02
	0.1258E-00	0.1322E-00	0.1376E-00	0.1421E-00	0.1460E-00	0.1491E-00	0.1518E-00	0.1542E-00	0.1562E-00	0.1580E-00
19	0.4669E 02	0.5516E 02	0.6289E 02	0.6928E 02	0.7395E 02	0.7674E 02	0.7744E 02	0.7577E 02	0.7175E 02	0.6601E 02
	0.7046E-01	0.7626E-01	0.8178E-01	0.8698E-01	0.9185E-01	0.9635E-01	0.1005E-00	0.1042E-00	0.1076E-00	0.1107E-00
20	-0.7368E 02	-0.5301E 02	-0.2934E 02	-0.4001E 01	0.2135E 02	0.4501E 02	0.6597E 02	0.8414E 02	0.9988E 02	0.1134E 03
	0.2650E-01	0.3083E-01	0.3533E-01	0.3996E-01	0.4461E-01	0.4921E-01	0.5369E-01	0.5795E-01	0.6195E-01	0.6561E-01
21	-0.1334E 03	-0.1211E 03	-0.1043E 03	-0.8348E 02	-0.5857E 02	-0.2920E 02	0.4385E 01	0.4077E 02	0.7795E 02	0.1139E 03
	0.1908E-02	0.4152E-02	0.6732E-02	0.9612E-02	0.1275E-01	0.1608E-01	0.1952E-01	0.2299E-01	0.2639E-01	0.2962E-01
22	-0.1388E 03	-0.1411E 03	-0.1402E 03	-0.1318E 03	-0.1113E 03	-0.8242E 02	-0.4646E 02	-0.2696E 01	0.4456E 02	0.9288E 02
	-0.4392E-02	-0.3458E-02	-0.2234E-02	-0.7126E-03	0.1096E-02	0.3163E-02	0.5435E-02	0.7840E-02	0.1030E-01	0.1272E-01
23	-0.7413E 02	-0.7387E 02	-0.7055E 02	-0.6422E 02	-0.5467E 02	-0.4127E 02	-0.2389E 02	-0.3315E 01	0.1912E 02	0.4201E 02
	0.2876E-02	0.4099E-02	0.5544E-02	0.7209E-02	0.9087E-02	0.1116E-01	0.1338E-01	0.1571E-01	0.1809E-01	0.2045E-01
24	-0.1093E 02	-0.1202E 02	0.3567E 01	0.2524E 02	0.2983E 02	0.3950E 02	0.5269E 02	0.5404E 02	0.6144E 02	0.7593E 02
	-0.6242E-03	-0.4921E-03	-0.3162E-03	-0.9758E-04	0.1595E-03	0.4539E-03	0.7778E-03	0.1119E-02	0.1469E-02	0.1814E-02
25	-0.8522E 01	-0.1027E 01	0.6991E 01	0.1478E 02	0.2147E 02	0.2617E 02	0.2853E 02	0.2899E 02	0.2836E 02	0.2741E 02
	0.2462E-01	0.2720E-01	0.2981E-01	0.3244E-01	0.3505E-01	0.3765E-01	0.4020E-01	0.4271E-01	0.4516E-01	0.4754E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.5343E 02	0.5745E 02	0.5996E 02	0.6060E 02	0.5925E 02	0.5596E 02	0.5085E 02	0.4404E 02	0.3588E 02	0.2712E 02
	0.5871E-01	0.6315E-01	0.6731E-01	0.7119E-01	0.7481E-01	0.7818E-01	0.8131E-01	0.8423E-01	0.8697E-01	0.8957E-01
27	0.5696E 02	0.5303E 02	0.5010E 02	0.4399E 02	0.3947E 02	0.3287E 02	0.2890E 02	0.2377E 02	0.2181E 02	0.1913E 02
	0.9878E-01	0.1052E-00	0.1110E-00	0.1162E-00	0.1210E-00	0.1254E-00	0.1294E-00	0.1332E-00	0.1367E-00	0.1400E-00
28	0.5660E 02	0.5533E 02	0.5023E 02	0.4648E 02	0.3993E 02	0.3553E 02	0.2939E 02	0.2614E 02	0.2195E 02	0.2083E 02
	0.9878E-01	0.1052E-00	0.1110E-00	0.1162E-00	0.1210E-00	0.1254E-00	0.1294E-00	0.1332E-00	0.1367E-00	0.1400E-00
29	0.1042E 02	0.1501E 02	0.2132E 02	0.2996E 02	0.4013E 02	0.5157E 02	0.6352E 02	0.7512E 02	0.8556E 02	0.9423E 02
	0.5857E-01	0.6593E-01	0.6924E-01	0.7443E-01	0.7948E-01	0.8433E-01	0.8894E-01	0.9322E-01	0.9714E-01	0.1006E-00
30	-0.5283E 02	-0.3718E 02	-0.1692E 02	0.6632E 01	0.3199E 02	0.5774E 02	0.8261E 02	0.1055E 03	0.1255E 03	0.1418E 03
	0.2685E-01	0.3065E-01	0.3458E-01	0.3859E-01	0.4260E-01	0.4652E-01	0.5026E-01	0.5375E-01	0.5690E-01	0.5964E-01
31	-0.2528E 02	-0.9235E 01	0.7227E 01	0.2371E 02	0.3978E 02	0.5504E 02	0.6917E 02	0.8197E 02	0.9329E 02	0.1029E 03
	0.8073E-02	0.9937E-02	0.1195E-01	0.1379E-01	0.1572E-01	0.1760E-01	0.1939E-01	0.2106E-01	0.2256E-01	0.2387E-01
32	0.4068E 02	0.5209E 02	0.5633E 02	0.5665E 02	0.5337E 02	0.4926E 02	0.4570E 02	0.4149E 02	0.3983E 02	0.3844E 02
	0.1248E-02	0.1853E-02	0.2402E-02	0.2898E-02	0.3350E-02	0.3769E-02	0.4162E-02	0.4529E-02	0.4873E-02	0.5191E-02
33	0.4879E 02	0.5714E 02	0.5936E 02	0.5621E 02	0.4915E 02	0.3997E 02	0.3034E 02	0.2186E 02	0.1588E 02	0.1321E 02
	0.4006E-03	0.6893E-03	0.9140E-03	0.1082E-02	0.1207E-02	0.1307E-02	0.1394E-02	0.1479E-02	0.1569E-02	0.1669E-02
34	0.2018E 02	0.1912E 02	0.2561E 02	0.2530E 02	0.2839E 02	0.2762E 02	0.2198E 02	0.2485E 02	0.1777E 02	0.2042E 02
	0.1773E-03	0.2628E-03	0.3408E-03	0.4109E-03	0.4749E-03	0.5342E-03	0.5896E-03	0.6417E-03	0.6901E-03	0.7353E-03

SE,BH /T

1	-0.4515E 01	-0.7809E 01	-0.1095E 02	-0.1287E 02	-0.1405E 02	-0.1383E 02	-0.1256E 02	-0.1029E 02	-0.7270E 01	-0.4102E 01
2	-0.5456E 01	0.4751E 01	0.9460E 01	0.1986E 02	0.2440E 02	0.3387E 02	0.3711E 02	0.4481E 02	0.4627E 02	0.5182E 02
3	0.1402E 02	0.9860E 01	0.6629E 01	-0.3986E-00	-0.6441E 01	-0.1567E 02	-0.2331E 02	-0.3307E 02	-0.4032E 02	-0.4841E 02
4	0.2354E 02	0.2549E 02	0.2806E 02	0.3073E 02	0.3292E 02	0.3416E 02	0.3420E 02	0.3305E 02	0.3086E 02	0.2787E 02
5	-0.8145E 01	-0.7766E 01	-0.1097E 02	-0.1720E 02	-0.2554E 02	-0.3487E 02	-0.4421E 02	-0.5267E 02	-0.5947E 02	-0.6413E 02
6	0.9851E 03	0.1126E 04	0.1266E 04	0.1403E 04	0.1540E 04	0.1677E 04	0.1813E 04	0.1947E 04	0.2073E 04	0.2186E 04
7	0.3773E 04	0.4100E 04	0.4456E 04	0.4827E 04	0.5217E 04	0.5633E 04	0.6072E 04	0.6523E 04	0.6977E 04	0.7424E 04
8	0.4001E 04	0.4788E 04	0.5606E 04	0.6427E 04	0.7229E 04	0.7998E 04	0.8722E 04	0.9391E 04	0.9997E 04	0.1054E 05
9	0.3336E 04	0.4055E 04	0.4843E 04	0.5679E 04	0.6536E 04	0.7385E 04	0.8199E 04	0.8954E 04	0.9627E 04	0.1020E 05

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.6529E 02	0.7698E 02	0.8494E 02	0.9088E 02	0.9301E 02	0.9059E 02	0.8332E 02	0.7120E 02	0.5457E 02	0.3416E 02
	0.2303E-02	0.2549E-02	0.2716E-02	0.2786E-02	0.2744E-02	0.2583E-02	0.2302E-02	0.1911E-02	0.1424E-02	0.8599E-03
2	0.9990E 02	0.1106E 03	0.1177E 03	0.1215E 03	0.1190E 03	0.1123E 03	0.9924E 02	0.8256E 02	0.6191E 02	0.3821E 02
	0.6518E-02	0.6917E-02	0.7166E-02	0.7242E-02	0.7134E-02	0.6835E-02	0.6354E-02	0.5706E-02	0.4916E-02	0.4013E-02
3	0.1391E 03	0.1483E 03	0.1531E 03	0.1532E 03	0.1485E 03	0.1390E 03	0.1251E 03	0.1074E 03	0.8643E 02	0.6283E 02
	0.2512E-01	0.2604E-01	0.2669E-01	0.2678E-01	0.2658E-01	0.2599E-01	0.2505E-01	0.2378E-01	0.2223E-01	0.2046E-01
4	0.2321E 02	0.1902E 02	0.1664E 02	0.6736E 01	0.5925E 01	-0.3669E 01	-0.3961E 01	-0.1076E 02	-0.1526E 02	-0.1676E 02
	0.9230E-03	0.9793E-03	0.1014E-02	0.1025E-02	0.1009E-02	0.9668E-03	0.8987E-03	0.8068E-03	0.6949E-03	0.5671E-03
5	0.1575E 03	0.1654E 03	0.1686E 03	0.1674E 03	0.1621E 03	0.1532E 03	0.1407E 03	0.1248E 03	0.1060E 03	0.8470E 02
	0.5917E-01	0.6079E-01	0.6186E-01	0.6235E-01	0.6228E-01	0.6166E-01	0.6051E-01	0.5890E-01	0.5687E-01	0.5449E-01
6	0.9012E 02	0.9188E 02	0.9253E 02	0.9187E 02	0.8970E 02	0.8599E 02	0.8102E 02	0.7518E 02	0.6882E 02	0.6206E 02
	0.9611E-01	0.9810E-01	0.9964E-01	0.1007E-00	0.1013E-00	0.1015E-00	0.1012E-00	0.1005E-00	0.9946E-01	0.9807E-01
7	0.1128E 02	0.1075E 02	0.6075E 01	0.7158E 01	0.4479E 01	0.7661E 01	0.7220E 01	0.1208E 02	0.1298E 02	0.1875E 02
	0.1299E-00	0.1320E-00	0.1339E-00	0.1358E-00	0.1375E-00	0.1392E-00	0.1408E-00	0.1423E-00	0.1436E-00	0.1447E-00
8	0.1407E 02	0.8954E 01	0.9606E 01	0.6234E 01	0.8674E 01	0.7481E 01	0.1190E 02	0.1243E 02	0.1788E 02	0.1933E 02
	0.1299E-00	0.1320E-00	0.1339E-00	0.1358E-00	0.1375E-00	0.1392E-00	0.1408E-00	0.1423E-00	0.1436E-00	0.1447E-00
9	0.1767E 02	0.1620E 02	0.1686E 02	0.1968E 02	0.2366E 02	0.2783E 02	0.3230E 02	0.3813E 02	0.4600E 02	0.5527E 02
	0.8383E-01	0.8629E-01	0.8866E-01	0.9095E-01	0.9312E-01	0.9515E-01	0.9702E-01	0.9869E-01	0.1001E-00	0.1013E-00
10	0.3008E 02	0.3970E 02	0.4753E 02	0.5353E 02	0.5951E 02	0.6742E 02	0.7702E 02	0.8594E 02	0.9232E 02	0.9678E 02
	0.4568E-01	0.4824E-01	0.5068E-01	0.5296E-01	0.5504E-01	0.5691E-01	0.5852E-01	0.5984E-01	0.6086E-01	0.6154E-01
11	0.5689E 02	0.7399E 02	0.9079E 02	0.1075E 03	0.1217E 03	0.1305E 03	0.1337E 03	0.1343E 03	0.1347E 03	0.1336E 03
	0.2121E-01	0.2346E-01	0.2553E-01	0.2738E-01	0.2896E-01	0.3022E-01	0.3115E-01	0.3173E-01	0.3195E-01	0.3182E-01
12	0.1123E 03	0.1423E 03	0.1735E 03	0.1949E 03	0.2045E 03	0.2109E 03	0.2179E 03	0.2179E 03	0.2041E 03	0.1810E 03
	0.1467E-01	0.1669E-01	0.1848E-01	0.1999E-01	0.2116E-01	0.2196E-01	0.2239E-01	0.2242E-01	0.2206E-01	0.2132E-01
13	0.1299E 03	0.1521E 03	0.1718E 03	0.1893E 03	0.2024E 03	0.2082E 03	0.2065E 03	0.2005E 03	0.1924E 03	0.1810E 03
	0.3221E-01	0.3495E-01	0.3733E-01	0.3927E-01	0.4072E-01	0.4167E-01	0.4208E-01	0.4196E-01	0.4132E-01	0.4019E-01
14	0.1377E 03	0.1405E 03	0.1150E 03	0.1044E 03	0.1219E 03	0.1342E 03	0.1195E 03	0.9737E 02	0.9203E 02	0.9296E 02
	0.2760E-02	0.3137E-02	0.3465E-02	0.3743E-02	0.3964E-02	0.4117E-02	0.4192E-02	0.4193E-02	0.4124E-02	0.3988E-02
15	0.1190E 03	0.1360E 03	0.1485E 03	0.1563E 03	0.1614E 03	0.1655E 03	0.1684E 03	0.1679E 03	0.1622E 03	0.1524E 03
	0.6838E-01	0.7178E-01	0.7471E-01	0.7713E-01	0.7900E-01	0.8031E-01	0.8104E-01	0.8118E-01	0.8075E-01	0.7977E-01
16	0.5966E 02	0.6152E 02	0.6414E 02	0.6730E 02	0.6985E 02	0.7081E 02	0.7041E 02	0.6996E 02	0.7049E 02	0.7174E 02
	0.1130E-00	0.1160E-00	0.1187E-00	0.1210E-00	0.1230E-00	0.1246E-00	0.1259E-00	0.1267E-00	0.1272E-00	0.1274E-00
17	0.8376E 01	0.3189E 01	-0.6042E 00	-0.4194E 01	-0.5922E 01	-0.7329E 01	-0.6406E 01	-0.5562E 01	-0.2257E 01	0.8065E 00
	0.1598E-00	0.1614E-00	0.1631E-00	0.1648E-00	0.1666E-00	0.1684E-00	0.1702E-00	0.1722E-00	0.1741E-00	0.1761E-00
18	0.7553E 01	0.2882E 01	-0.1444E 01	-0.4208E 01	-0.6681E 01	-0.6972E 01	-0.7091E 01	-0.4881E 01	-0.2968E 01	0.1681E 01
	0.1598E-00	0.1614E-00	0.1631E-00	0.1648E-00	0.1666E-00	0.1684E-00	0.1702E-00	0.1722E-00	0.1741E-00	0.1761E-00
19	0.5972E 02	0.5422E 02	0.5041E 02	0.4852E 02	0.4839E 02	0.4992E 02	0.5314E 02	0.5811E 02	0.6451E 02	0.7157E 02
	0.1134E-00	0.1158E-00	0.1180E-00	0.1199E-00	0.1215E-00	0.1229E-00	0.1240E-00	0.1249E-00	0.1254E-00	0.1256E-00
20	0.1246E 03	0.1330E 03	0.1391E 03	0.1436E 03	0.1476E 03	0.1513E 03	0.1542E 03	0.1552E 03	0.1537E 03	0.1492E 03
	0.6890E-01	0.7177E-01	0.7419E-01	0.7613E-01	0.7757E-01	0.7849E-01	0.7869E-01	0.7875E-01	0.7808E-01	0.7688E-01
21	0.1470E 03	0.1764E 03	0.2008E 03	0.2185E 03	0.2281E 03	0.2294E 03	0.2229E 03	0.2095E 03	0.1903E 03	0.1656E 03
	0.3258E-01	0.3519E-01	0.3736E-01	0.3903E-01	0.4015E-01	0.4068E-01	0.4064E-01	0.4002E-01	0.3887E-01	0.3724E-01
22	0.1423E 03	0.1874E 03	0.2226E 03	0.2498E 03	0.2645E 03	0.2653E 03	0.2529E 03	0.2305E 03	0.1972E 03	0.1561E 03
	0.1501E-01	0.1708E-01	0.1884E-01	0.2022E-01	0.2117E-01	0.2164E-01	0.2165E-01	0.2121E-01	0.2035E-01	0.1913E-01
23	0.6431E 02	0.8544E 02	0.1046E 03	0.1203E 03	0.1315E 03	0.1377E 03	0.1392E 03	0.1365E 03	0.1303E 03	0.1209E 03
	0.2273E-01	0.2488E-01	0.2682E-01	0.2850E-01	0.2988E-01	0.3093E-01	0.3161E-01	0.3194E-01	0.3192E-01	0.3155E-01
24	0.7555E 02	0.7099E 02	0.7626E 02	0.7127E 02	0.5570E 02	0.5279E 02	0.5001E 02	0.3072E 02	0.1706E 02	0.1164E 02
	0.2139E-02	0.2432E-02	0.2682E-02	0.2877E-02	0.3009E-02	0.3076E-02	0.3077E-02	0.3011E-02	0.2888E-02	0.2715E-02
25	0.2662E 02	0.2626E 02	0.2693E 02	0.2971E 02	0.3556E 02	0.4473E 02	0.5671E 02	0.7049E 02	0.8494E 02	0.9911E 02
	0.4987E-01	0.5212E-01	0.5430E-01	0.5633E-01	0.5836E-01	0.6020E-01	0.6186E-01	0.6330E-01	0.6447E-01	0.6533E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1894E 02	0.1259E 02	0.8982E 01	0.8464E 01	0.1101E 02	0.1653E 02	0.2491E 02	0.3591E 02	0.4900E 02	0.6325E 02
	0.9208E-01	0.9451E-01	0.9689E-01	0.9922E-01	0.1015E-00	0.1037E-00	0.1058E-00	0.1077E-00	0.1094E-00	0.1108E-00
27	0.1941E 02	0.1871E 02	0.2030E 02	0.2054E 02	0.2258E 02	0.2312E 02	0.2508E 02	0.2547E 02	0.2713E 02	0.2749E 02
	0.1431E-00	0.1460E-00	0.1487E-00	0.1512E-00	0.1534E-00	0.1554E-00	0.1572E-00	0.1586E-00	0.1598E-00	0.1606E-00
28	0.1884E 02	0.1942E 02	0.1878E 02	0.2014E 02	0.2010E 02	0.2172E 02	0.2186E 02	0.2341E 02	0.2358E 02	0.2522E 02
	0.1431E-00	0.1460E-00	0.1487E-00	0.1512E-00	0.1534E-00	0.1554E-00	0.1572E-00	0.1586E-00	0.1598E-00	0.1606E-00
29	0.1008E 03	0.1050E 03	0.1068E 03	0.1062E 03	0.1032E 03	0.9789E 02	0.9066E 02	0.8208E 02	0.7285E 02	0.6356E 02
	0.1036E-00	0.1061E-00	0.1081E-00	0.1096E-00	0.1105E-00	0.1109E-00	0.1107E-00	0.1102E-00	0.1092E-00	0.1079E-00
30	0.1538E 03	0.1609E 03	0.1632E 03	0.1608E 03	0.1544E 03	0.1446E 03	0.1320E 03	0.1171E 03	0.1001E 03	0.8146E 02
	0.6191E-01	0.6367E-01	0.6489E-01	0.6556E-01	0.6569E-01	0.6530E-01	0.6441E-01	0.6308E-01	0.6136E-01	0.5930E-01
31	0.1107E 03	0.1163E 03	0.1196E 03	0.1205E 03	0.1187E 03	0.1140E 03	0.1060E 03	0.9466E 02	0.8024E 02	0.6316E 02
	0.2495E-01	0.2578E-01	0.2633E-01	0.2659E-01	0.2655E-01	0.2619E-01	0.2555E-01	0.2462E-01	0.2345E-01	0.2206E-01
32	0.4037E 02	0.4410E 02	0.4919E 02	0.5559E 02	0.5954E 02	0.6222E 02	0.6038E 02	0.5621E 02	0.4847E 02	0.3745E 02
	0.5478E-02	0.5722E-02	0.5906E-02	0.6012E-02	0.6019E-02	0.5913E-02	0.5685E-02	0.5336E-02	0.4871E-02	0.4301E-02
33	0.1375E 02	0.1676E 02	0.2125E 02	0.2637E 02	0.3131E 02	0.3528E 02	0.3757E 02	0.3746E 02	0.3430E 02	0.2788E 02
	0.1777E-02	0.1886E-02	0.1982E-02	0.2052E-02	0.2079E-02	0.2050E-02	0.1957E-02	0.1796E-02	0.1565E-02	0.1270E-02
34	0.1481E 02	0.1201E 02	0.1099E 02	0.3321E 01	0.4502E 01	-0.2982E 01	-0.1240E 01	-0.6614E 01	-0.9513E 01	-0.1037E 02
	0.7756E-03	0.8100E-03	0.8360E-03	0.8507E-03	0.8518E-03	0.8365E-03	0.8043E-03	0.7547E-03	0.6888E-03	0.6082E-03

SF,BM /T

1	-0.6075E 00	0.2229E 01	0.5169E 01	0.6802E 01	0.8383E 01	0.8068E 01	0.7939E 01	0.5967E 01	0.5047E 01	0.2551E 01
2	0.5100E 02	0.5370E 02	0.4976E 02	0.4898E 02	0.4182E 02	0.3801E 02	0.2832E 02	0.2206E 02	0.1036E 02	0.2410E 01
3	-0.5296E 02	-0.5716E 02	-0.5710E 02	-0.5606E 02	-0.5073E 02	-0.4447E 02	-0.3451E 02	-0.2425E 02	-0.1143E 02	0.6026E 00
4	0.2445E 02	0.2101E 02	0.1800E 02	0.1589E 02	0.1509E 02	0.1593E 02	0.1855E 02	0.2297E 02	0.2904E 02	0.3646E 02
5	-0.6654E 02	-0.6700E 02	-0.6595E 02	-0.6392E 02	-0.6145E 02	-0.5908E 02	-0.5723E 02	-0.5632E 02	-0.5668E 02	-0.5843E 02
6	0.2284E 04	0.2362E 04	0.2419E 04	0.2453E 04	0.2464E 04	0.2449E 04	0.2409E 04	0.2343E 04	0.2253E 04	0.2142E 04
7	0.7854E 04	0.8260E 04	0.8648E 04	0.9023E 04	0.9375E 04	0.9688E 04	0.9956E 04	0.1019E 05	0.1041E 05	0.1058E 05
8	0.1101E 05	0.1142E 05	0.1177E 05	0.1208E 05	0.1233E 05	0.1252E 05	0.1267E 05	0.1275E 05	0.1276E 05	0.1270E 05
9	0.1066E 05	0.1099E 05	0.1119E 05	0.1126E 05	0.1122E 05	0.1105E 05	0.1079E 05	0.1043E 05	0.9995E 04	0.9491E 04

1700

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1098E 02	-0.1370E 02	-0.3862E 02	-0.6259E 02	-0.8468E 02	-0.1041E 03	-0.1201E 03	-0.1319E 03	-0.1386E 03	-0.1400E 03
	0.2417E-03	-0.4066E-03	-0.1060E-02	-0.1694E-02	-0.2284E-02	-0.2809E-02	-0.3244E-02	-0.3571E-02	-0.3776E-02	-0.3849E-02
2	0.1388E 02	-0.1288E 02	-0.3876E 02	-0.6547E 02	-0.9000E 02	-0.1120E 03	-0.1303E 03	-0.1424E 03	-0.1504E 03	-0.1517E 03
	0.3029E-02	0.1999E-02	0.9563E-03	-0.6370E-04	-0.1026E-02	-0.1897E-02	-0.2643E-02	-0.3235E-02	-0.3654E-02	-0.3886E-02
3	0.3724E 02	0.1054E 02	-0.1620E 02	-0.4198E 02	-0.6607E 02	-0.8796E 02	-0.1072E 03	-0.1231E 03	-0.1348E 03	-0.1417E 03
	0.1851E-01	0.1646E-01	0.1435E-01	0.1226E-01	0.1025E-01	0.8361E-02	0.6658E-02	0.5188E-02	0.3988E-02	0.3089E-02
4	-0.2587E 02	-0.2530E 02	-0.3368E 02	-0.3337E 02	-0.3714E 02	-0.3772E 02	-0.3308E 02	-0.3569E 02	-0.2734E 02	-0.2849E 02
	0.4276E-03	0.2819E-03	0.1341E-03	-0.1023E-04	-0.1465E-03	-0.2697E-03	-0.3751E-03	-0.4590E-03	-0.5179E-03	-0.5508E-03
5	0.6193E 02	0.3843E 02	0.1485E 02	-0.8289E 01	-0.3036E 02	-0.5069E 02	-0.6861E 02	-0.8365E 02	-0.9546E 02	-0.1037E 03
	0.5184E-01	0.4898E-01	0.4600E-01	0.4296E-01	0.3995E-01	0.3703E-01	0.3426E-01	0.3171E-01	0.2942E-01	0.2743E-01
6	0.5490E 02	0.4735E 02	0.3961E 02	0.3197E 02	0.2472E 02	0.1813E 02	0.1241E 02	0.7728E 01	0.4220E 01	0.1877E 01
	0.9639E-01	0.9444E-01	0.9225E-01	0.8987E-01	0.8733E-01	0.8464E-01	0.8186E-01	0.7899E-01	0.7606E-01	0.7309E-01
7	0.2076E 02	0.2756E 02	0.3061E 02	0.3790E 02	0.4119E 02	0.4823E 02	0.5119E 02	0.5738E 02	0.5927E 02	0.6384E 02
	0.1455E-00	0.1461E-00	0.1463E-00	0.1461E-00	0.1455E-00	0.1443E-00	0.1426E-00	0.1402E-00	0.1372E-00	0.1334E-00
8	0.2556E 02	0.2803E 02	0.3496E 02	0.3791E 02	0.4476E 02	0.4751E 02	0.5373E 02	0.5573E 02	0.6064E 02	0.6117E 02
	0.1455E-00	0.1461E-00	0.1463E-00	0.1461E-00	0.1455E-00	0.1443E-00	0.1426E-00	0.1402E-00	0.1372E-00	0.1334E-00
9	0.6453E 02	0.7291E 02	0.8052E 02	0.8777E 02	0.9444E 02	0.9984E 02	0.1034E 03	0.1052E 03	0.1055E 03	0.1046E 03
	0.1022E-00	0.1027E-00	0.1028E-00	0.1025E-00	0.1017E-00	0.1003E-00	0.9841E-01	0.9594E-01	0.9290E-01	0.8929E-01
10	0.1013E 03	0.1064E 03	0.1106E 03	0.1121E 03	0.1108E 03	0.1080E 03	0.1042E 03	0.9930E 02	0.9249E 02	0.8324E 02
	0.6186E-01	0.6182E-01	0.6138E-01	0.6053E-01	0.5927E-01	0.5758E-01	0.5549E-01	0.5301E-01	0.5016E-01	0.4696E-01
11	0.1280E 03	0.1174E 03	0.1044E 03	0.9181E 02	0.7956E 02	0.6576E 02	0.4949E 02	0.3149E 02	0.1299E 02	-0.4968E 01
	0.3135E-01	0.3053E-01	0.2940E-01	0.2797E-01	0.2627E-01	0.2434E-01	0.2220E-01	0.1989E-01	0.1747E-01	0.1498E-01
12	0.1589E 03	0.1396E 03	0.1151E 03	0.8075E 02	0.4312E 02	0.9938E 01	-0.2061E 02	-0.5339E 02	-0.8589E 02	-0.1117E 03
	0.2025E-01	0.1888E-01	0.1723E-01	0.1535E-01	0.1328E-01	0.1109E-01	0.8834E-02	0.6568E-02	0.4349E-02	0.2231E-02
13	0.1632E 03	0.1386E 03	0.1102E 03	0.8116E 02	0.5203E 02	0.2159E 02	-0.1038E 02	-0.4235E 02	-0.7236E 02	-0.9871E 02
	0.3860E-01	0.3658E-01	0.3420E-01	0.3152E-01	0.2861E-01	0.2554E-01	0.2239E-01	0.1922E-01	0.1614E-01	0.1320E-01
14	0.7181E 02	0.2839E 02	-0.6000E 01	-0.1724E 02	-0.3123E 02	-0.6815E 02	-0.1049E 03	-0.1133E 03	-0.1067E 03	-0.1189E 03
	0.3784E-02	0.3518E-02	0.3204E-02	0.2851E-02	0.2463E-02	0.2047E-02	0.1619E-02	0.1196E-02	0.7842E-03	0.3874E-03
15	0.1407E 03	0.1282E 03	0.1138E 03	0.9624E 02	0.7612E 02	0.5525E 02	0.3510E 02	0.1608E 02	-0.1957E 01	-0.1900E 02
	0.7827E-01	0.7628E-01	0.7396E-01	0.7105E-01	0.6790E-01	0.6448E-01	0.6087E-01	0.5712E-01	0.5330E-01	0.4947E-01
16	0.7275E 02	0.7309E 02	0.7332E 02	0.7416E 02	0.7568E 02	0.7725E 02	0.7835E 02	0.7897E 02	0.7940E 02	0.7978E 02
	0.1272E-00	0.1266E-00	0.1256E-00	0.1243E-00	0.1225E-00	0.1204E-00	0.1178E-00	0.1149E-00	0.1115E-00	0.1076E-00
17	0.7039E 01	0.1312E 02	0.2267E 02	0.3139E 02	0.4334E 02	0.5357E 02	0.6657E 02	0.7658E 02	0.8839E 02	0.9564E 02
	0.1779E-00	0.1797E-00	0.1813E-00	0.1826E-00	0.1834E-00	0.1837E-00	0.1833E-00	0.1822E-00	0.1801E-00	0.1771E-00
18	0.6173E 01	0.1407E 02	0.2153E 02	0.3234E 02	0.4189E 02	0.5452E 02	0.6490E 02	0.7764E 02	0.8662E 02	0.9697E 02
	0.1779E-00	0.1797E-00	0.1813E-00	0.1826E-00	0.1834E-00	0.1837E-00	0.1833E-00	0.1822E-00	0.1801E-00	0.1771E-00
19	0.7831E 02	0.8396E 02	0.8803E 02	0.9019E 02	0.9018E 02	0.8782E 02	0.8322E 02	0.7687E 02	0.6958E 02	0.6202E 02
	0.1254E-00	0.1248E-00	0.1238E-00	0.1223E-00	0.1204E-00	0.1180E-00	0.1151E-00	0.1118E-00	0.1081E-00	0.1041E-00
20	0.1418E 03	0.1310E 03	0.1164E 03	0.9771E 02	0.7538E 02	0.5045E 02	0.2424E 02	-0.2136E 01	-0.2784E 02	-0.5174E 02
	0.7518E-01	0.7299E-01	0.7036E-01	0.6733E-01	0.6397E-01	0.6034E-01	0.5653E-01	0.5264E-01	0.4874E-01	0.4492E-01
21	0.1360E 03	0.1031E 03	0.6879E 02	0.3488E 02	0.2472E 01	-0.2787E 02	-0.5598E 02	-0.8127E 02	-0.1026E 03	-0.1192E 03
	0.3519E-01	0.3279E-01	0.3011E-01	0.2724E-01	0.2426E-01	0.2124E-01	0.1826E-01	0.1538E-01	0.1267E-01	0.1018E-01
22	0.1144E 03	0.7269E 02	0.3045E 02	-0.7348E 01	-0.3916E 02	-0.6725E 02	-0.8833E 02	-0.1003E 03	-0.1084E 03	-0.1145E 03
	0.1763E-01	0.1590E-01	0.1402E-01	0.1205E-01	0.1005E-01	0.8071E-02	0.6158E-02	0.4345E-02	0.2656E-02	0.1106E-02
23	0.1084E 03	0.9411E 02	0.7929E 02	0.6489E 02	0.5127E 02	0.3827E 02	0.2544E 02	0.1273E 02	0.6660E 00	-0.1051E 02
	0.3087E-01	0.2990E-01	0.2867E-01	0.2721E-01	0.2555E-01	0.2372E-01	0.2175E-01	0.1967E-01	0.1752E-01	0.1532E-01
24	-0.8841E 01	-0.3012E 02	-0.3580E 02	-0.4856E 02	-0.6764E 02	-0.6756E 02	-0.6373E 02	-0.7313E 02	-0.7205E 02	-0.6184E 02
	0.2498E-02	0.2251E-02	0.1983E-02	0.1702E-02	0.1416E-02	0.1135E-02	0.8643E-03	0.6061E-03	0.3668E-03	0.1483E-03
25	0.1122E 03	0.1230E 03	0.1304E 03	0.1336E 03	0.1323E 03	0.1267E 03	0.1173E 03	0.1046E 03	0.8882E 02	0.7097E 02
	0.6582E-01	0.6589E-01	0.6551E-01	0.6465E-01	0.6330E-01	0.6146E-01	0.5915E-01	0.5641E-01	0.5328E-01	0.4982E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.7749E 02	0.9066E 02	0.1019E 03	0.1105E 03	0.1160E 03	0.1182E 03	0.1171E 03	0.1133E 03	0.1075E 03	0.1001E 03
	0.1119E-00	0.1125E-00	0.1126E-00	0.1121E-00	0.1111E-00	0.1094E-00	0.1070E-00	0.1041E-00	0.1005E-00	0.9635E-01
27	0.2937E 02	0.3055E 02	0.3357E 02	0.3634E 02	0.4089E 02	0.4514E 02	0.5059E 02	0.5528E 02	0.6034E 02	0.6410E 02
	0.1612E-00	0.1613E-00	0.1612E-00	0.1606E-00	0.1596E-00	0.1581E-00	0.1560E-00	0.1534E-00	0.1501E-00	0.1461E-00
28	0.2598E 02	0.2857E 02	0.3084E 02	0.3508E 02	0.3917E 02	0.4485E 02	0.5005E 02	0.5603E 02	0.6092E 02	0.6576E 02
	0.1612E-00	0.1613E-00	0.1612E-00	0.1606E-00	0.1596E-00	0.1581E-00	0.1560E-00	0.1534E-00	0.1501E-00	0.1461E-00
29	0.5458E 02	0.4604E 02	0.3802E 02	0.3066E 02	0.2426E 02	0.1919E 02	0.1571E 02	0.1386E 02	0.1342E 02	0.1404E 02
	0.1063E-00	0.1043E-00	0.1022E-00	0.9938E-01	0.9739E-01	0.9475E-01	0.9199E-01	0.8913E-01	0.8617E-01	0.8311E-01
30	0.6148E 02	0.4087E 02	0.2034E 02	0.4968E-00	-0.1827E 02	-0.3570E 02	-0.5147E 02	-0.6508E 02	-0.7595E 02	-0.8350E 02
	0.5697E-01	0.5444E-01	0.5177E-01	0.4902E-01	0.4626E-01	0.4355E-01	0.4093E-01	0.3847E-01	0.3620E-01	0.3416E-01
31	0.4398E 02	0.2325E 02	0.1527E 01	-0.2057E 02	-0.4234E 02	-0.6304E 02	-0.8200E 02	-0.9858E 02	-0.1121E 03	-0.1219E 03
	0.2049E-01	0.1889E-01	0.1703E-01	0.1523E-01	0.1344E-01	0.1173E-01	0.1013E-01	0.8703E-02	0.7486E-02	0.6512E-02
32	0.2471E 02	0.8138E 01	-0.9153E 01	-0.2899E 02	-0.4844E 02	-0.6749E 02	-0.8499E 02	-0.9820E 02	-0.1088E 03	-0.1135E 03
	0.3643E-02	0.2915E-02	0.2140E-02	0.1344E-02	0.5555E-03	-0.1941E-03	-0.8723E-03	-0.1448E-02	-0.1896E-02	-0.2197E-02
33	0.1838E 02	0.6294E 01	-0.7756E 01	-0.2298E 02	-0.3862E 02	-0.5379E 02	-0.6737E 02	-0.7825E 02	-0.8555E 02	-0.8885E 02
	0.9192E-03	0.5221E-03	0.9271E-04	-0.3527E-03	-0.7959E-03	-0.1217E-02	-0.1594E-02	-0.1907E-02	-0.2137E-02	-0.2274E-02
34	-0.1874E 02	-0.1806E 02	-0.2670E 02	-0.2685E 02	-0.3164E 02	-0.3290E 02	-0.2964E 02	-0.3320E 02	-0.2605E 02	-0.2829E 02
	0.5147E-03	0.4118E-03	0.3018E-03	0.1892E-03	0.7754E-04	-0.2855E-04	-0.1244E-03	-0.2059E-03	-0.2690E-03	-0.3118E-03

SE,BN /T

1	0.1817E 01	-0.3882E-00	-0.7154E-01	-0.1060E 01	0.1043E 01	0.1533E 01	0.5123E 01	0.6427E 01	0.1066E 02	0.1181E 02
2	-0.1007E 02	-0.1814E 02	-0.2993E 02	-0.3674E 02	-0.4692E 02	-0.5168E 02	-0.5861E 02	-0.6007E 02	-0.6329E 02	-0.6110E 02
3	0.1377E 02	0.2501E 02	0.3612E 02	0.4447E 02	0.5175E 02	0.5581E 02	0.5835E 02	0.5782E 02	0.5593E 02	0.5160E 02
4	0.4484E 02	0.5370E 02	0.6256E 02	0.7097E 02	0.7853E 02	0.8493E 02	0.8981E 02	0.9284E 02	0.9375E 02	0.9241E 02
5	-0.6156E 02	-0.6588E 02	-0.7115E 02	-0.7700E 02	-0.8305E 02	-0.8882E 02	-0.9374E 02	-0.9724E 02	-0.9889E 02	-0.9847E 02
6	0.2013E 04	0.1874E 04	0.1730E 04	0.1587E 04	0.1448E 04	0.1315E 04	0.1190E 04	0.1076E 04	0.9772E 03	0.8972E 03
7	0.1070E 05	0.1074E 05	0.1072E 05	0.1064E 05	0.1051E 05	0.1030E 05	0.1001E 05	0.9640E 04	0.9195E 04	0.8683E 04
8	0.1253E 05	0.1226E 05	0.1189E 05	0.1142E 05	0.1087E 05	0.1023E 05	0.9531E 04	0.8785E 04	0.8022E 04	0.7272E 04
9	0.8937E 04	0.8340E 04	0.7740E 04	0.7128E 04	0.6526E 04	0.5945E 04	0.5398E 04	0.4895E 04	0.4447E 04	0.4064E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1357E 03	-0.1263E 03	-0.1125E 03	-0.9546E 02	-0.7622E 02	-0.5599E 02	-0.3608E 02	-0.1776E 02	-0.2135E 01	0.9866E 01
	-0.3790E-02	-0.3602E-02	-0.3297E-02	-0.2891E-02	-0.2403E-02	-0.1857E-02	-0.1284E-02	-0.7154E-03	-0.1799E-03	0.2963E-03
2	-0.1491E 03	-0.1411E 03	-0.1282E 03	-0.1119E 03	-0.9074E 02	-0.6815E 02	-0.4312E 02	-0.1987E 02	0.1809E 01	0.2019E 02
	-0.3926E-02	-0.3778E-02	-0.3491E-02	-0.2963E-02	-0.2338E-02	-0.1608E-02	-0.8123E-03	0.4414E-05	0.7990E-03	0.1531E-02
3	-0.1433E 03	-0.1398E 03	-0.1313E 03	-0.1182E 03	-0.1010E 03	-0.8024E 02	-0.5677E 02	-0.3165E 02	-0.5957E 01	0.1931E 02
	0.2507E-02	0.2245E-02	0.2292E-02	0.2628E-02	0.3218E-02	0.4015E-02	0.4961E-02	0.5987E-02	0.7021E-02	0.7989E-02
4	-0.2134E 02	-0.1780E 02	-0.1501E 02	-0.6898E 01	-0.7601E 01	-0.1332E 01	-0.5888E 01	-0.3383E 01	-0.5861E 01	-0.9962E 01
	-0.5562E-03	-0.5351E-03	-0.4888E-03	-0.4195E-03	-0.3311E-03	-0.2275E-03	-0.1151E-03	0.5005E-06	0.1128E-03	0.2162E-03
5	-0.1079E 03	-0.1077E 03	-0.1031E 03	-0.9410E 02	-0.8129E 02	-0.6513E 02	-0.4599E 02	-0.2419E 02	-0.2066E-00	0.2510E 02
	0.2575E-01	0.2441E-01	0.2338E-01	0.2265E-01	0.2219E-01	0.2194E-01	0.2184E-01	0.2181E-01	0.2176E-01	0.2160E-01
6	0.5714E 00	0.1582E-00	0.6203E 00	0.2127E 01	0.4012E 01	0.9073E 01	0.1444E 02	0.2062E 02	0.2722E 02	0.3398E 02
	0.7007E-01	0.6701E-01	0.6390E-01	0.6075E-01	0.5752E-01	0.5428E-01	0.5077E-01	0.4717E-01	0.4336E-01	0.3931E-01
7	0.6407E 02	0.6674E 02	0.6526E 02	0.6592E 02	0.6253E 02	0.6069E 02	0.5478E 02	0.5053E 02	0.4295E 02	0.3729E 02
	0.1290E-00	0.1238E-00	0.1179E-00	0.1113E-00	0.1040E-00	0.9599E-01	0.8735E-01	0.7811E-01	0.6834E-01	0.5809E-01
8	0.6424E 02	0.6309E 02	0.6434E 02	0.6154E 02	0.6068E 02	0.5371E 02	0.5238E 02	0.4541E 02	0.4040E 02	0.3246E 02
	0.1290E-00	0.1238E-00	0.1179E-00	0.1113E-00	0.1040E-00	0.9599E-01	0.8735E-01	0.7811E-01	0.6834E-01	0.5809E-01
9	0.1025E 03	0.9844E 02	0.9196E 02	0.8297E 02	0.7227E 02	0.6093E 02	0.4940E 02	0.3712E 02	0.2331E 02	0.8044E 01
	0.8511E-01	0.8039E-01	0.7514E-01	0.6940E-01	0.6323E-01	0.5667E-01	0.4977E-01	0.4259E-01	0.3518E-01	0.2760E-01
10	0.7164E 02	0.5847E 02	0.4503E 02	0.3213E 02	0.1920E 02	0.4868E 01	-0.1126E 02	-0.2761E 02	-0.4203E 02	-0.5383E 02
	0.4344E-01	0.3966E-01	0.3564E-01	0.3145E-01	0.2712E-01	0.2270E-01	0.1822E-01	0.1375E-01	0.9311E-02	0.4954E-02
11	-0.2150E 02	-0.3632E 02	-0.5030E 02	-0.6448E 02	-0.7816E 02	-0.8899E 02	-0.9548E 02	-0.9888E 02	-0.1016E 03	-0.1042E 03
	0.1245E-01	0.9945E-02	0.7486E-02	0.5113E-02	0.2862E-02	0.7633E-03	-0.1165E-02	-0.2914E-02	-0.4484E-02	-0.5877E-02
12	-0.1310E 03	-0.1499E 03	-0.1695E 03	-0.1827E 03	-0.1850E 03	-0.1807E 03	-0.1757E 03	-0.1695E 03	-0.1570E 03	-0.1370E 03
	-0.2589E-03	-0.1529E-02	-0.3099E-02	-0.4419E-02	-0.5469E-02	-0.6243E-02	-0.6753E-02	-0.7017E-02	-0.7057E-02	-0.6902E-02
13	-0.1200E 03	-0.1356E 03	-0.1462E 03	-0.1530E 03	-0.1554E 03	-0.1515E 03	-0.1405E 03	-0.1243E 03	-0.1064E 03	-0.8805E 02
	0.1047E-01	0.8008E-02	0.5844E-02	0.4006E-02	0.2507E-02	0.1348E-02	0.5085E-03	-0.4909E-04	-0.3745E-03	-0.5224E-03
14	-0.1502E 03	-0.1679E 03	-0.1578E 03	-0.1451E 03	-0.1532E 03	-0.1714E 03	-0.1785E 03	-0.1731E 03	-0.1703E 03	-0.1768E 03
	0.1335E-04	-0.3233E-03	-0.6131E-03	-0.8557E-03	-0.1053E-02	-0.1201E-02	-0.1298E-02	-0.1345E-02	-0.1352E-02	-0.1325E-02
15	-0.3456E 02	-0.4755E 02	-0.5657E 02	-0.6087E 02	-0.6131E 02	-0.5974E 02	-0.5713E 02	-0.5263E 02	-0.4486E 02	-0.3401E 02
	0.4569E-01	0.4199E-01	0.3843E-01	0.3502E-01	0.3178E-01	0.2869E-01	0.2575E-01	0.2293E-01	0.2020E-01	0.1752E-01
16	0.7980E 02	0.7874E 02	0.7585E 02	0.7096E 02	0.6475E 02	0.5823E 02	0.5179E 02	0.4482E 02	0.3650E 02	0.2689E 02
	0.1034E-00	0.9873E-01	0.9363E-01	0.8810E-01	0.8218E-01	0.7589E-01	0.6925E-01	0.6227E-01	0.5500E-01	0.4745E-01
17	0.1039E 03	0.1066E 03	0.1101E 03	0.1074E 03	0.1054E 03	0.9668E 02	0.8930E 02	0.7579E 02	0.6519E 02	0.4943E 02
	0.1729E-00	0.1675E-00	0.1610E-00	0.1532E-00	0.1443E-00	0.1342E-00	0.1230E-00	0.1109E-00	0.9798E-01	0.8433E-01
18	0.1022E 03	0.1084E 03	0.1086E 03	0.1096E 03	0.1041E 03	0.9942E 02	0.8813E 02	0.7887E 02	0.6396E 02	0.5264E 02
	0.1729E-00	0.1675E-00	0.1610E-00	0.1532E-00	0.1443E-00	0.1342E-00	0.1230E-00	0.1109E-00	0.9798E-01	0.8433E-01
19	0.5459E 02	0.4754E 02	0.4121E 02	0.3611E 02	0.3278E 02	0.3140E 02	0.3159E 02	0.3260E 02	0.3365E 02	0.3418E 02
	0.9968E-01	0.9500E-01	0.9005E-01	0.8486E-01	0.7944E-01	0.7380E-01	0.6794E-01	0.6103E-01	0.5545E-01	0.4881E-01
20	-0.7221E 02	-0.8769E 02	-0.9712E 02	-0.1003E 03	-0.9764E 02	-0.8995E 02	-0.7773E 02	-0.6154E 02	-0.4234E 02	-0.2154E 02
	0.4127E-01	0.3783E-01	0.3466E-01	0.3178E-01	0.2920E-01	0.2688E-01	0.2481E-01	0.2292E-01	0.2113E-01	0.1938E-01
21	-0.1314E 03	-0.1395E 03	-0.1441E 03	-0.1453E 03	-0.1428E 03	-0.1366E 03	-0.1271E 03	-0.1148E 03	-0.1002E 03	-0.8319E 02
	0.7956E-02	0.6016E-02	0.4384E-02	0.3069E-02	0.2074E-02	0.1388E-02	0.9873E-03	0.8378E-03	0.8986E-03	0.1123E-02
22	-0.1166E 03	-0.1183E 03	-0.1220E 03	-0.1247E 03	-0.1278E 03	-0.1334E 03	-0.1372E 03	-0.1390E 03	-0.1408E 03	-0.1387E 03
	-0.2964E-03	-0.1544E-02	-0.2633E-02	-0.3555E-02	-0.4305E-02	-0.4874E-02	-0.5262E-02	-0.5467E-02	-0.5493E-02	-0.5348E-02
23	-0.2123E 02	-0.3192E 02	-0.4279E 02	-0.5371E 02	-0.6410E 02	-0.7347E 02	-0.8182E 02	-0.8913E 02	-0.9507E 02	-0.9912E 02
	0.1310E-01	0.1090E-01	0.8727E-02	0.6622E-02	0.4609E-02	0.2713E-02	0.9502E-03	-0.6656E-03	-0.2126E-02	-0.3424E-02
24	-0.6625E 02	-0.6804E 02	-0.5676E 02	-0.5731E 02	-0.6259E 02	-0.5762E 02	-0.6434E 02	-0.7713E 02	-0.7331E 02	-0.7401E 02
	-0.5112E-04	-0.2283E-03	-0.3811E-03	-0.5120E-03	-0.6180E-03	-0.6990E-03	-0.7549E-03	-0.7857E-03	-0.7889E-03	-0.7684E-03
25	0.5241E 02	0.3453E 02	0.1830E 02	0.4104E 01	-0.8171E 01	-0.1867E 02	-0.2729E 02	-0.3395E 02	-0.3891E 02	-0.4278E 02
	0.4610E-01	0.4216E-01	0.3809E-01	0.3392E-01	0.2971E-01	0.2550E-01	0.2131E-01	0.1716E-01	0.1306E-01	0.9027E-02

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.9156E 02	0.8206E 02	0.7203E 02	0.6204E 02	0.5265E 02	0.4413E 02	0.3629E 02	0.2868E 02	0.2084E 02	0.1249E 02
	0.9168E-01	0.8652E-01	0.8093E-01	0.7494E-01	0.6863E-01	0.6201E-01	0.5514E-01	0.4804E-01	0.4074E-01	0.3327E-01
27	0.6750E 02	0.6925E 02	0.7005E 02	0.6891E 02	0.6637E 02	0.6191E 02	0.5607E 02	0.4884E 02	0.4071E 02	0.3202E 02
	0.1413E-00	0.1350E-00	0.1295E-00	0.1224E-00	0.1145E-00	0.1059E-00	0.9653E-01	0.8657E-01	0.7606E-01	0.6507E-01
28	0.6906E 02	0.7162E 02	0.7231E 02	0.7172E 02	0.6907E 02	0.6490E 02	0.5895E 02	0.5177E 02	0.4356E 02	0.3466E 02
	0.1413E-00	0.1350E-00	0.1295E-00	0.1224E-00	0.1145E-00	0.1059E-00	0.9653E-01	0.8657E-01	0.7606E-01	0.6507E-01
29	0.1534E 02	0.1700E 02	0.1886E 02	0.2080E 02	0.2279E 02	0.2487E 02	0.2710E 02	0.2964E 02	0.3262E 02	0.3611E 02
	0.7995E-01	0.7666E-01	0.7324E-01	0.6967E-01	0.6594E-01	0.6203E-01	0.5792E-01	0.5358E-01	0.4900E-01	0.4414E-01
30	-0.8735E 02	-0.8734E 02	-0.8345E 02	-0.7576E 02	-0.6436E 02	-0.4950E 02	-0.3159E 02	-0.1125E 02	0.1070E 02	0.3333E 02
	0.3237E-01	0.3084E-01	0.2955E-01	0.2850E-01	0.2765E-01	0.2696E-01	0.2635E-01	0.2577E-01	0.2513E-01	0.2434E-01
31	-0.1272E 03	-0.1272E 03	-0.1215E 03	-0.1102E 03	-0.9394E 02	-0.7360E 02	-0.5032E 02	-0.2539E 02	-0.1522E-00	0.2402E 02
	0.5805E-02	0.5377E-02	0.5226E-02	0.5337E-02	0.5680E-02	0.6210E-02	0.6870E-02	0.7592E-02	0.8304E-02	0.8933E-02
32	-0.1148E 03	-0.1110E 03	-0.1029E 03	-0.9154E 02	-0.7574E 02	-0.5873E 02	-0.3941E 02	-0.2186E 02	-0.5453E 01	0.8312E 01
	-0.2341E-02	-0.2324E-02	-0.2151E-02	-0.1834E-02	-0.1391E-02	-0.8506E-03	-0.2469E-03	0.3798E-03	0.9909E-03	0.1550E-02
33	-0.8812E 02	-0.8386E 02	-0.7687E 02	-0.6799E 02	-0.5785E 02	-0.4697E 02	-0.3605E 02	-0.2583E 02	-0.1701E 02	-0.1023E 02
	-0.2313E-02	-0.2254E-02	-0.2102E-02	-0.1867E-02	-0.1562E-02	-0.1204E-02	-0.8130E-03	-0.4149E-03	-0.3201E-04	0.3148E-03
34	-0.2185E 02	-0.1943E 02	-0.1690E 02	-0.9595E 01	-0.1055E 02	-0.4663E 01	-0.9567E 01	-0.7015E 01	-0.9867E 01	-0.1363E 02
	-0.3319E-03	-0.3294E-03	-0.3048E-03	-0.2597E-03	-0.1971E-03	-0.1204E-03	-0.3521E-04	0.5354E-04	0.1399E-03	0.2188E-03

SE,DM /T

1	0.1561E 02	0.1546E 02	0.1767E 02	0.1524E 02	0.1534E 02	0.1068E 02	0.9218E 01	0.3099E 01	0.8731E 00	-0.5817E 01
2	-0.6042E 02	-0.5446E 02	-0.4977E 02	-0.4006E 02	-0.3172E 02	-0.1913E 02	-0.8310E 01	0.5998E 01	0.1823E 02	0.3311E 02
3	0.4635E 02	0.3939E 02	0.3194E 02	0.2350E 02	0.1498E 02	0.6022E 01	-0.2901E 01	-0.1204E 02	-0.2123E 02	-0.3042E 02
4	0.8881E 02	0.8314E 02	0.7573E 02	0.6702E 02	0.5748E 02	0.4762E 02	0.3799E 02	0.2915E 02	0.2156E 02	0.1559E 02
5	-0.9599E 02	-0.9166E 02	-0.8586E 02	-0.7898E 02	-0.7135E 02	-0.6327E 02	-0.5516E 02	-0.4744E 02	-0.4047E 02	-0.3457E 02
6	0.8381E 03	0.7995E 03	0.7786E 03	0.7717E 03	0.7750E 03	0.7849E 03	0.7979E 03	0.8107E 03	0.8197E 03	0.8209E 03
7	0.8112E 04	0.7491E 04	0.6824E 04	0.6106E 04	0.5345E 04	0.4580E 04	0.3768E 04	0.2972E 04	0.2168E 04	0.1360E 04
8	0.6556E 04	0.5895E 04	0.5301E 04	0.4782E 04	0.4343E 04	0.3980E 04	0.3680E 04	0.3427E 04	0.3202E 04	0.2985E 04
9	0.3755E 04	0.3526E 04	0.3380E 04	0.3313E 04	0.3320E 04	0.3389E 04	0.3504E 04	0.3650E 04	0.3803E 04	0.3942E 04

1300

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1778E 02	0.2195E 02	0.2327E 02	0.2294E 02	0.2238E 02	0.2286E 02	0.2515E 02	0.2942E 02	0.3535E 02	0.4236E 02
	0.6966E-03	0.1020E-02	0.1276E-02	0.1476E-02	0.1633E-02	0.1769E-02	0.1861E-02	0.1940E-02	0.1994E-02	0.2021E-02
2	0.3295E 02	0.4326E 02	0.4992E 02	0.5590E 02	0.5996E 02	0.6331E 02	0.6589E 02	0.6638E 02	0.6741E 02	0.6710E 02
	0.2171E-02	0.2705E-02	0.3132E-02	0.3453E-02	0.3671E-02	0.3790E-02	0.3819E-02	0.3731E-02	0.3555E-02	0.3285E-02
3	0.4324E 02	0.6430E 02	0.8348E 02	0.9845E 02	0.1097E 03	0.1173E 03	0.1215E 03	0.1224E 03	0.1197E 03	0.1134E 03
	0.8825E-02	0.9476E-02	0.9901E-02	0.1007E-01	0.9948E-02	0.9530E-02	0.8798E-02	0.7748E-02	0.6382E-02	0.4714E-02
4	-0.2904E 01	-0.3290E 01	0.3676E 01	0.4154E 01	0.8535E 01	0.9513E 01	0.6960E 01	0.1097E 02	0.6518E 01	0.1055E 02
	0.3070E-03	0.3826E-03	0.4432E-03	0.4886E-03	0.5196E-03	0.5365E-03	0.5392E-03	0.5283E-03	0.5032E-03	0.4650E-03
5	0.5059E 02	0.7505E 02	0.9735E 02	0.1165E 03	0.1318E 03	0.1424E 03	0.1478E 03	0.1478E 03	0.1423E 03	0.1315E 03
	0.2125E-01	0.2061E-01	0.1963E-01	0.1825E-01	0.1641E-01	0.1409E-01	0.1125E-01	0.7900E-02	0.4039E-02	-0.2971E-03
6	0.4081E 02	0.4759E 02	0.5405E 02	0.5970E 02	0.6394E 02	0.6615E 02	0.6584E 02	0.6275E 02	0.5685E 02	0.4835E 02
	0.3496E-01	0.3031E-01	0.2532E-01	0.1998E-01	0.1428E-01	0.8220E-02	0.1801E-02	-0.4962E-02	-0.1204E-01	-0.1939E-01
7	0.2874E 02	0.2197E 02	0.1276E 02	0.5600E 01	-0.3093E 01	-0.9302E 01	-0.1627E 02	-0.2063E 02	-0.2546E 02	-0.2818E 02
	0.4745E-01	0.3651E-01	0.2536E-01	0.1411E-01	0.2851E-02	-0.8317E-02	-0.1932E-01	-0.3009E-01	-0.4057E-01	-0.5072E-01
8	0.2648E 02	0.1720E 02	0.1126E 02	0.2708E 01	-0.3475E 01	-0.1070E 02	-0.1529E 02	-0.2038E 02	-0.2304E 02	-0.2629E 02
	0.4745E-01	0.3651E-01	0.2536E-01	0.1411E-01	0.2851E-02	-0.8317E-02	-0.1932E-01	-0.3009E-01	-0.4057E-01	-0.5072E-01
9	-0.7537E 01	-0.2216E 02	-0.3530E 02	-0.4708E 02	-0.5768E 02	-0.6704E 02	-0.7518E 02	-0.8211E 02	-0.8745E 02	-0.9029E 02
	0.1994E-01	0.1226E-01	0.4661E-02	-0.2783E-02	-0.1009E-01	-0.1693E-01	-0.2352E-01	-0.2973E-01	-0.3552E-01	-0.4086E-01
10	-0.6422E 02	-0.7449E 02	-0.8437E 02	-0.9269E 02	-0.9896E 02	-0.1035E 03	-0.1061E 03	-0.1057E 03	-0.1019E 03	-0.9511E 02
	0.7126E-03	-0.3370E-02	-0.7249E-02	-0.1088E-01	-0.1422E-01	-0.1724E-01	-0.1993E-01	-0.2226E-01	-0.2425E-01	-0.2590E-01
11	-0.1048E 03	-0.1020E 03	-0.9694E 02	-0.9143E 02	-0.8523E 02	-0.7625E 02	-0.6382E 02	-0.4963E 02	-0.3556E 02	-0.2209E 02
	-0.7090E-02	-0.8116E-02	-0.9050E-02	-0.9589E-02	-0.1003E-01	-0.1029E-01	-0.1038E-01	-0.1032E-01	-0.1015E-01	-0.9894E-02
12	-0.1166E 03	-0.1024E 03	-0.8813E 02	-0.6303E 02	-0.2991E 02	-0.1411E 01	0.1859E 02	0.3738E 02	0.5864E 02	0.7585E 02
	-0.6590E-02	-0.6145E-02	-0.5582E-02	-0.4916E-02	-0.4179E-02	-0.3412E-02	-0.2656E-02	-0.1943E-02	-0.1303E-02	-0.7649E-03
13	-0.6842E 02	-0.4607E 02	-0.2525E 02	-0.6054E 01	0.1061E 02	0.2659E 02	0.4256E 02	0.5696E 02	0.6813E 02	0.7588E 02
	-0.5441E-03	-0.4828E-03	-0.3790E-03	-0.2725E-03	-0.1978E-03	-0.1862E-03	-0.2704E-03	-0.4839E-03	-0.8555E-03	-0.1406E-02
14	-0.1694E 03	-0.1219E 03	-0.5870E 02	-0.2626E 02	-0.1886E 02	0.5540E 01	0.5076E 02	0.7924E 02	0.7618E 02	0.7293E 02
	-0.1265E-02	-0.1171E-02	-0.1052E-02	-0.9206E-03	-0.7818E-03	-0.6334E-03	-0.4823E-03	-0.3431E-03	-0.2248E-03	-0.1254E-03
15	-0.2215E 02	-0.1138E 02	-0.2192E 01	0.5963E 01	0.1304E 02	0.1837E 02	0.2187E 02	0.2437E 02	0.2643E 02	0.2764E 02
	0.1485E-01	0.1216E-01	0.9430E-02	0.6634E-02	0.3763E-02	0.3063E-03	-0.2245E-02	-0.5395E-02	-0.8647E-02	-0.1200E-01
16	0.1708E 02	0.8259E 01	0.8277E 00	-0.5553E 01	-0.1130E 02	-0.1669E 02	-0.2202E 02	-0.2762E 02	-0.3338E 02	-0.3859E 02
	0.3967E-01	0.3172E-01	0.2365E-01	0.1553E-01	0.7384E-02	-0.7319E-03	-0.8783E-02	-0.1673E-01	-0.2455E-01	-0.3219E-01
17	0.3787E 02	0.2162E 02	0.1066E 02	-0.4420E 01	-0.1303E 02	-0.2536E 02	-0.3051E 02	-0.3958E 02	-0.4145E 02	-0.4818E 02
	0.7013E-01	0.5554E-01	0.4074E-01	0.2588E-01	0.1112E-01	-0.3409E-02	-0.1760E-01	-0.3136E-01	-0.4462E-01	-0.5733E-01
18	0.3637E 02	0.2477E 02	0.8715E 01	-0.1447E 01	-0.1547E 02	-0.2258E 02	-0.3342E 02	-0.3693E 02	-0.4473E 02	-0.4555E 02
	0.7013E-01	0.5554E-01	0.4074E-01	0.2588E-01	0.1112E-01	-0.3409E-02	-0.1760E-01	-0.3136E-01	-0.4462E-01	-0.5733E-01
19	0.3392E 02	0.3267E 02	0.3017E 02	0.2617E 02	0.2051E 02	0.1314E 02	0.4211E 01	-0.5855E 01	-0.1639E 02	-0.2650E 02
	0.4187E-01	0.3467E-01	0.2722E-01	0.1954E-01	0.1168E-01	0.3690E-02	-0.4388E-02	-0.1249E-01	-0.2057E-01	-0.2855E-01
20	-0.8461E 00	0.1823E 02	0.3473E 02	0.4792E 02	0.5728E 02	0.6273E 02	0.6466E 02	0.6360E 02	0.6036E 02	0.5569E 02
	0.1759E-01	0.1570E-01	0.1365E-01	0.1141E-01	0.8943E-02	0.6239E-02	0.3289E-02	0.9386E-04	-0.3333E-02	-0.6972E-02
21	-0.6399E 02	-0.4295E 02	-0.2106E 02	0.1052E 01	0.2339E 02	0.4562E 02	0.6703E 02	0.8682E 02	0.1035E 03	0.1155E 03
	0.1462E-02	0.1876E-02	0.2323E-02	0.2761E-02	0.3146E-02	0.3434E-02	0.3576E-02	0.3524E-02	0.3235E-02	0.2674E-02
22	-0.1323E 03	-0.1241E 03	-0.1077E 03	-0.8059E 02	-0.5087E 02	-0.1750E 02	0.2182E 02	0.5721E 02	0.8659E 02	0.1159E 03
	-0.5037E-02	-0.4563E-02	-0.3932E-02	-0.3161E-02	-0.2283E-02	-0.1340E-02	-0.3868E-03	0.5154E-03	0.1310E-02	0.1947E-02
23	-0.1007E 03	-0.9938E 02	-0.9556E 02	-0.8916E 02	-0.7965E 02	-0.6707E 02	-0.5198E 02	-0.3518E 02	-0.1807E 02	-0.2169E 01
	-0.4555E-02	-0.5507E-02	-0.6273E-02	-0.6840E-02	-0.7238E-02	-0.7457E-02	-0.7529E-02	-0.7489E-02	-0.7373E-02	-0.7219E-02
24	-0.7530E 02	-0.4764E 02	-0.2582E 02	-0.2455E 02	0.5343E 00	0.2676E 02	0.2037E 02	0.3036E 02	0.5807E 02	0.5322E 02
	-0.7245E-03	-0.6535E-03	-0.5610E-03	-0.4515E-03	-0.3236E-03	-0.1863E-03	-0.5205E-04	0.7725E-04	0.1937E-03	0.2834E-03
25	-0.4640E 02	-0.5046E 02	-0.5525E 02	-0.6090E 02	-0.6743E 02	-0.7436E 02	-0.8080E 02	-0.8579E 02	-0.8835E 02	-0.8780E 02
	0.5063E-02	0.1189E-02	-0.2567E-02	-0.6176E-02	-0.9607E-02	-0.1283E-01	-0.1580E-01	-0.1852E-01	-0.2095E-01	-0.2308E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.3563E 01	-0.5936E 01	-0.1600E 02	-0.2655E 02	-0.3740E 02	-0.4835E 02	-0.5909E 02	-0.6908E 02	-0.7756E 02	-0.8360E 02
	0.2568E-01	0.1300E-01	0.1032E-01	0.2683E-02	-0.4832E-02	-0.1216E-01	-0.1924E-01	-0.2601E-01	-0.3243E-01	-0.3845E-01
27	0.2304E 02	0.1440E 02	0.6084E 01	-0.1035E 01	-0.7385E 01	-0.1197E 02	-0.1573E 02	-0.1768E 02	-0.1937E 02	-0.1984E 02
	0.5371E-01	0.4208E-01	0.3030E-01	0.1846E-01	0.6676E-02	-0.4986E-02	-0.1646E-01	-0.2771E-01	-0.3869E-01	-0.4938E-01
28	0.2561E 02	0.1649E 02	0.8091E 01	0.2004E-00	-0.6333E 01	-0.1186E 02	-0.1568E 02	-0.1890E 02	-0.2055E 02	-0.2242E 02
	0.5371E-01	0.4208E-01	0.3030E-01	0.1846E-01	0.6676E-02	-0.4986E-02	-0.1646E-01	-0.2771E-01	-0.3869E-01	-0.4938E-01
29	0.4009E 02	0.4438E 02	0.4867E 02	0.5252E 02	0.5540E 02	0.5671E 02	0.5585E 02	0.5236E 02	0.4600E 02	0.3691E 02
	0.3899E-01	0.3354E-01	0.2777E-01	0.2168E-01	0.1528E-01	0.8562E-02	0.1540E-02	-0.5770E-02	-0.1334E-01	-0.2112E-01
30	0.5563E 02	0.7657E 02	0.9508E 02	0.1101E 03	0.1208E 03	0.1265E 03	0.1270E 03	0.1224E 03	0.1134E 03	0.1005E 03
	0.2333E-01	0.2203E-01	0.2038E-01	0.1833E-01	0.1586E-01	0.1295E-01	0.9582E-02	0.5771E-02	0.1543E-02	-0.3062E-02
31	0.4590E 02	0.6445E 02	0.7908E 02	0.8965E 02	0.9648E 02	0.1001E 03	0.1012E 03	0.1002E 03	0.9719E 02	0.9191E 02
	0.9417E-02	0.9709E-02	0.9774E-02	0.9591E-02	0.9146E-02	0.8433E-02	0.7449E-02	0.6197E-02	0.4684E-02	0.2923E-02
32	0.1745E 02	0.2481E 02	0.2915E 02	0.3343E 02	0.3704E 02	0.4178E 02	0.4747E 02	0.5229E 02	0.5745E 02	0.5985E 02
	0.2031E-02	0.2425E-02	0.2731E-02	0.2953E-02	0.3096E-02	0.3162E-02	0.3149E-02	0.3049E-02	0.2858E-02	0.2570E-02
33	-0.5505E 01	-0.1753E 01	0.2371E 01	0.7600E 01	0.1414E 02	0.2164E 02	0.2934E 02	0.3657E 02	0.4296E 02	0.4838E 02
	0.6130E-03	0.8636E-03	0.1074E-02	0.1251E-02	0.1401E-02	0.1524E-02	0.1617E-02	0.1672E-02	0.1684E-02	0.1648E-02
34	-0.6712E 01	-0.6750E 01	0.4792E-00	0.1169E 01	0.6261E 01	0.7511E 01	0.5910E 01	0.1030E 02	0.6384E 01	0.1063E 02
	0.2872E-03	0.3428E-03	0.3864E-03	0.4179E-03	0.4382E-03	0.4476E-03	0.4456E-03	0.4317E-03	0.4045E-03	0.3640E-03

SF,BM /T

1	-0.7638E 01	-0.1349E 02	-0.1858E 02	-0.1770E 02	-0.1570E 02	-0.1813E 02	-0.1436E 02	-0.1566E 02	-0.1086E 02	-0.1177E 02
2	0.4526E 02	0.5878E 02	0.6882E 02	0.7918E 02	0.8556E 02	0.9136E 02	0.9285E 02	0.9311E 02	0.8899E 02	0.8322E 02
3	-0.3961E 02	-0.4832E 02	-0.5671E 02	-0.6301E 02	-0.7026E 02	-0.7456E 02	-0.7741E 02	-0.7737E 02	-0.7540E 02	-0.6997E 02
4	0.1136E 02	0.8618E 01	0.6851E 01	0.5454E 01	0.3771E 01	0.1232E 01	-0.2489E 01	-0.7482E 01	-0.1364E 02	-0.2074E 02
5	-0.2967E 02	-0.2521E 02	-0.2043E 02	-0.1484E 02	-0.8189E 01	-0.5216E 00	0.7839E 01	0.1652E 02	0.2525E 02	0.3380E 02
6	0.8101E 03	0.7837E 03	0.7394E 03	0.6770E 03	0.5984E 03	0.5065E 03	0.4035E 03	0.2891E 03	0.1612E 03	0.1744E 02
7	0.5671E 03	-0.1973E 03	-0.9354E 03	-0.1652E 04	-0.2333E 04	-0.2952E 04	-0.3490E 04	-0.3951E 04	-0.4342E 04	-0.4662E 04
8	0.2756E 04	0.2494E 04	0.2180E 04	0.1803E 04	0.1365E 04	0.8696E 03	0.3261E 03	-0.2542E 03	-0.8632E 03	-0.1495E 04
9	0.4041E 04	0.4077E 04	0.4029E 04	0.3880E 04	0.3620E 04	0.3241E 04	0.2745E 04	0.2137E 04	0.1427E 04	0.6230E 03

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.4959E 02	0.5594E 02	0.6025E 02	0.6149E 02	0.5868E 02	0.5104E 02	0.3828E 02	0.2062E 02	-0.1246E 01	-0.2611E 02
	0.2015E-02	0.1960E-02	0.1839E-02	0.1638E-02	0.1346E-02	0.9600E-03	0.4858E-03	-0.6230E-04	-0.6641E-03	-0.1295E-02
2	0.6825E 02	0.6800E 02	0.6503E 02	0.5934E 02	0.4801E 02	0.3333E 02	0.1351E 02	-0.8268E 01	-0.3230E 02	-0.5764E 02
	0.2918E-02	0.2449E-02	0.1863E-02	0.1159E-02	0.3351E-03	-0.6005E-03	-0.1628E-02	-0.2720E-02	-0.3844E-02	-0.4965E-02
3	0.1033E 03	0.8982E 02	0.7344E 02	0.5451E 02	0.3329E 02	0.1004E 02	-0.1482E 02	-0.4071E 02	-0.6691E 02	-0.9265E 02
	0.2760E-02	0.5411E-03	-0.1918E-02	-0.4584E-02	-0.7419E-02	-0.1037E-01	-0.1339E-01	-0.1642E-01	-0.1938E-01	-0.2221E-01
4	0.3257E 01	-0.1891E 01	-0.5223E 01	-0.1529E 02	-0.1656E 02	-0.2548E 02	-0.2509E 02	-0.3087E 02	-0.3381E 02	-0.3403E 02
	0.4129E-03	0.3462E-03	0.2634E-03	0.1634E-03	0.4680E-04	-0.8589E-04	-0.2313E-03	-0.3859E-03	-0.5451E-03	-0.7036E-03
5	0.1158E 03	0.9556E 02	0.7160E 02	0.4498E 02	0.1678E 02	-0.1207E 02	-0.4089E 02	-0.6919E 02	-0.9646E 02	-0.1220E 03
	-0.5065E-02	-0.1021E-01	-0.1567E-01	-0.2137E-01	-0.2722E-01	-0.3312E-01	-0.3900E-01	-0.4474E-01	-0.5025E-01	-0.5544E-01
6	0.3760E 02	0.2499E 02	0.1080E 02	-0.4729E 01	-0.2126E 02	-0.3825E 02	-0.5494E 02	-0.7054E 02	-0.8447E 02	-0.9650E 02
	-0.2695E-01	-0.3468E-01	-0.4250E-01	-0.5036E-01	-0.5818E-01	-0.6587E-01	-0.7336E-01	-0.8056E-01	-0.8740E-01	-0.9380E-01
7	-0.3158E 02	-0.3353E 02	-0.3612E 02	-0.3742E 02	-0.3898E 02	-0.3938E 02	-0.3987E 02	-0.3974E 02	-0.3974E 02	-0.3945E 02
	-0.6050E-01	-0.6990E-01	-0.7891E-01	-0.8751E-01	-0.9571E-01	-0.1035E-00	-0.1109E-00	-0.1179E-00	-0.1244E-00	-0.1306E-00
8	-0.2786E 02	-0.3026E 02	-0.3144E 02	-0.3322E 02	-0.3389E 02	-0.3482E 02	-0.3497E 02	-0.3540E 02	-0.3559E 02	-0.3585E 02
	-0.6050E-01	-0.6990E-01	-0.7891E-01	-0.8751E-01	-0.9571E-01	-0.1035E-00	-0.1109E-00	-0.1179E-00	-0.1244E-00	-0.1306E-00
9	-0.8975E 02	-0.8556E 02	-0.7822E 02	-0.6870E 02	-0.5817E 02	-0.4758E 02	-0.3728E 02	-0.2702E 02	-0.1656E 02	-0.6525E 01
	-0.4575E-01	-0.5020E-01	-0.5425E-01	-0.5704E-01	-0.6133E-01	-0.6449E-01	-0.6748E-01	-0.7034E-01	-0.7313E-01	-0.7591E-01
10	-0.8625E 02	-0.7567E 02	-0.6335E 02	-0.4932E 02	-0.3361E 02	-0.1623E 02	0.2040E 01	0.1920E 02	0.3309E 02	0.4301E 02
	-0.2724E-01	-0.2830E-01	-0.2913E-01	-0.2979E-01	-0.3033E-01	-0.3082E-01	-0.3132E-01	-0.3189E-01	-0.3258E-01	-0.3345E-01
11	-0.9272E 01	0.2227E 01	0.1195E 02	0.2042E 02	0.2793E 02	0.3358E 02	0.3645E 02	0.3737E 02	0.3817E 02	0.3925E 02
	-0.9583E-02	-0.9255E-02	-0.8949E-02	-0.8698E-02	-0.8531E-02	-0.8475E-02	-0.8545E-02	-0.8750E-02	-0.9095E-02	-0.9584E-02
12	0.8444E 02	0.9024E 02	0.9751E 02	0.9949E 02	0.8889E 02	0.6958E 02	0.5110E 02	0.3624E 02	0.1986E 02	-0.3904E-00
	-0.3545E-03	-0.9452E-04	-0.5799E-05	-0.1068E-03	-0.4064E-03	-0.8941E-03	-0.1543E-02	-0.2323E-02	-0.3209E-02	-0.4170E-02
13	0.8048E 02	0.8156E 02	0.7898E 02	0.7355E 02	0.6582E 02	0.5511E 02	0.4071E 02	0.2369E 02	0.6171E 01	-0.1104E 02
	-0.2153E-02	-0.3110E-02	-0.4288E-02	-0.5683E-02	-0.7303E-02	-0.9120E-02	-0.1111E-01	-0.1325E-01	-0.1548E-01	-0.1776E-01
14	0.8913E 02	0.9361E 02	0.6162E 02	0.2103E 02	0.7086E 01	0.1099E 02	0.2821E-00	-0.3144E 02	-0.5749E 02	-0.6008E 02
	-0.4528E-04	0.4117E-05	0.1320E-04	-0.1499E-04	-0.7396E-04	-0.1638E-03	-0.2870E-03	-0.4395E-03	-0.6102E-03	-0.7897E-03
15	0.2732E 02	0.2540E 02	0.2226E 02	0.1824E 02	0.1373E 02	0.9193E 01	0.4391E 01	-0.2079E 01	-0.1176E 02	-0.2468E 02
	-0.1545E-01	-0.1899E-01	-0.2264E-01	-0.2638E-01	-0.3022E-01	-0.3413E-01	-0.3810E-01	-0.4212E-01	-0.4616E-01	-0.5018E-01
16	-0.4249E 02	-0.4479E 02	-0.4587E 02	-0.4641E 02	-0.4717E 02	-0.4864E 02	-0.5065E 02	-0.5239E 02	-0.5315E 02	-0.5310E 02
	-0.3963E-01	-0.4485E-01	-0.5385E-01	-0.6064E-01	-0.6720E-01	-0.7355E-01	-0.7968E-01	-0.8558E-01	-0.9123E-01	-0.9664E-01
17	-0.4822E 02	-0.5407E 02	-0.5327E 02	-0.5843E 02	-0.5629E 02	-0.6002E 02	-0.5595E 02	-0.5802E 02	-0.5207E 02	-0.5238E 02
	-0.6944E-01	-0.8094E-01	-0.9180E-01	-0.1020E-00	-0.1116E-00	-0.1205E-00	-0.1288E-00	-0.1364E-00	-0.1435E-00	-0.1499E-00
18	-0.5175E 02	-0.5137E 02	-0.5695E 02	-0.5557E 02	-0.6008E 02	-0.5697E 02	-0.5984E 02	-0.5483E 02	-0.5610E 02	-0.4910E 02
	-0.6944E-01	-0.8094E-01	-0.9180E-01	-0.1020E-00	-0.1116E-00	-0.1205E-00	-0.1288E-00	-0.1364E-00	-0.1435E-00	-0.1499E-00
19	-0.3526E 02	-0.4201E 02	-0.4665E 02	-0.4955E 02	-0.5114E 02	-0.5173E 02	-0.5141E 02	-0.5027E 02	-0.4879E 02	-0.4776E 02
	-0.3639E-01	-0.4404E-01	-0.5147E-01	-0.5867E-01	-0.6564E-01	-0.7237E-01	-0.7886E-01	-0.8512E-01	-0.9114E-01	-0.9694E-01
20	0.4988E 02	0.4311E 02	0.3593E 02	0.2893E 02	0.2238E 02	0.1597E 02	0.8768E 01	-0.3009E-00	-0.1181E 02	-0.2574E 02
	-0.1080E-01	-0.1481E-01	-0.1897E-01	-0.2327E-01	-0.2769E-01	-0.3221E-01	-0.3682E-01	-0.4148E-01	-0.4616E-01	-0.5083E-01
21	0.1223E 03	0.1239E 03	0.1201E 03	0.1107E 03	0.9582E 02	0.7597E 02	0.5224E 02	0.2607E 02	-0.1455E 01	-0.2942E 02
	0.1815E-02	0.6386E-03	-0.8066E-03	-0.2697E-02	-0.4835E-02	-0.7248E-02	-0.9888E-02	-0.1269E-01	-0.1560E-01	-0.1854E-01
22	0.1391E 03	0.1504E 03	0.1537E 03	0.1475E 03	0.1284E 03	0.1021E 03	0.7182E 02	0.3646E 02	0.1708E 01	-0.2755E 02
	0.2380E-02	0.2565E-02	0.2472E-02	0.2080E-02	0.1417E-02	0.4848E-03	-0.6662E-03	-0.1983E-02	-0.3407E-02	-0.4881E-02
23	0.1203E 02	0.2447E 02	0.3462E 02	0.4192E 02	0.4609E 02	0.4720E 02	0.4594E 02	0.4324E 02	0.3947E 02	0.3457E 02
	-0.7064E-02	-0.6949E-02	-0.6914E-02	-0.6992E-02	-0.7210E-02	-0.7585E-02	-0.8121E-02	-0.8818E-02	-0.9669E-02	-0.1067E-01
24	0.4207E 02	0.4717E 02	0.3291E 02	0.9484E 01	0.5315E 01	-0.4747E 01	-0.2525E 02	-0.3011E 02	-0.3537E 02	-0.5347E 02
	0.3432E-03	0.3701E-03	0.3550E-03	0.2973E-03	0.2016E-03	0.6809E-04	-0.9792E-04	-0.2853E-03	-0.4879E-03	-0.6994E-03
25	-0.8408E 02	-0.7726E 02	-0.6708E 02	-0.5322E 02	-0.3589E 02	-0.1610E 02	0.4317E 01	0.2326E 02	0.3921E 02	0.5134E 02
	-0.2492E-01	-0.2650E-01	-0.2784E-01	-0.2809E-01	-0.3002E-01	-0.3099E-01	-0.3197E-01	-0.3302E-01	-0.3423E-01	-0.3562E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.8625E 02	-0.8500E 02	-0.8008E 02	-0.7230E 02	-0.6261E 02	-0.5174E 02	-0.4013E 02	-0.2817E 02	-0.1652E 02	-0.6167E 01
	-0.4403E-01	-0.4919E-01	-0.5395E-01	-0.5833E-01	-0.6241E-01	-0.6622E-01	-0.6985E-01	-0.7334E-01	-0.7675E-01	-0.8015E-01
27	-0.2111E 02	-0.2195E 02	-0.2435E 02	-0.2644E 02	-0.3010E 02	-0.3297E 02	-0.3707E 02	-0.3973E 02	-0.4320E 02	-0.4446E 02
	-0.5978E-01	-0.6987E-01	-0.7964E-01	-0.8910E-01	-0.9821E-01	-0.1070E-00	-0.1153E-00	-0.1232E-00	-0.1307E-00	-0.1376E-00
28	-0.2347E 02	-0.2571E 02	-0.2759E 02	-0.3100E 02	-0.3376E 02	-0.3781E 02	-0.4061E 02	-0.4431E 02	-0.4608E 02	-0.4829E 02
	-0.5978E-01	-0.6987E-01	-0.7964E-01	-0.8910E-01	-0.9821E-01	-0.1070E-00	-0.1153E-00	-0.1232E-00	-0.1307E-00	-0.1376E-00
29	0.2557E 02	0.1269E 02	-0.1016E 01	-0.1499E 02	-0.2892E 02	-0.4266E 02	-0.5605E 02	-0.6887E 02	-0.8083E 02	-0.9168E 02
	-0.2905E-01	-0.3709E-01	-0.4517E-01	-0.5323E-01	-0.6120E-01	-0.6902E-01	-0.7661E-01	-0.8393E-01	-0.9089E-01	-0.9744E-01
30	0.8456E 02	0.6609E 02	0.4566E 02	0.2380E 02	0.1415E 01	-0.2108E 02	-0.4314E 02	-0.6464E 02	-0.8566E 02	-0.1063E 03
	-0.7993E-02	-0.1320E-01	-0.1862E-01	-0.2420E-01	-0.2986E-01	-0.3554E-01	-0.4115E-01	-0.4664E-01	-0.5192E-01	-0.5692E-01
31	0.8399E 02	0.7314E 02	0.5929E 02	0.4255E 02	0.2318E 02	0.1494E 01	-0.2203E 02	-0.4664E 02	-0.7139E 02	-0.9518E 02
	0.9293E-03	-0.1282E-02	-0.3692E-02	-0.6274E-02	-0.8995E-02	-0.1181E-01	-0.1467E-01	-0.1752E-01	-0.2028E-01	-0.2292E-01
32	0.6170E 02	0.6030E 02	0.5507E 02	0.4634E 02	0.3163E 02	0.1334E 02	-0.9879E 01	-0.3407E 02	-0.5868E 02	-0.8164E 02
	0.2182E-02	0.1682E-02	0.1065E-02	0.3277E-03	-0.5222E-03	-0.1468E-02	-0.2479E-02	-0.3520E-02	-0.4548E-02	-0.5522E-02
33	0.5227E 02	0.5345E 02	0.5074E 02	0.4361E 02	0.3210E 02	0.1680E 02	-0.1159E 01	-0.2057E 02	-0.4025E 02	-0.5894E 02
	0.1557E-02	0.1399E-02	0.1165E-02	0.8481E-03	0.4511E-03	-0.1624E-04	-0.5345E-03	-0.1078E-02	-0.1621E-02	-0.2134E-02
34	0.3088E 01	-0.2029E 01	-0.6008E 01	-0.1610E 02	-0.1786E 02	-0.2688E 02	-0.2643E 02	-0.3220E 02	-0.3430E 02	-0.3396E 02
	0.3087E-03	0.2379E-03	0.1503E-03	0.4570E-04	-0.7460E-04	-0.2087E-03	-0.3518E-03	-0.4992E-03	-0.6447E-03	-0.7824E-03

SF,BM /T

1	-0.6596E 01	-0.7711E 01	-0.2759E 01	-0.4632E 01	-0.3244E-00	-0.3191E 01	0.5098E 00	-0.2934E 01	0.8902E 00	-0.2294E 01
2	0.7330E 02	0.6177E 02	0.4697E 02	0.3130E 02	0.1378E 02	-0.3533E 01	-0.2117E 02	-0.3772E 02	-0.5335E 02	-0.6719E 02
3	-0.6257E 02	-0.5177E 02	-0.3972E 02	-0.2503E 02	-0.1027E 02	0.6146E 01	0.2144E 02	0.3750E 02	0.5124E 02	0.6482E 02
4	-0.2339E 02	-0.3600E 02	-0.4297E 02	-0.4869E 02	-0.5263E 02	-0.5438E 02	-0.5377E 02	-0.5084E 02	-0.4585E 02	-0.3926E 02
5	0.4180E 02	0.4858E 02	0.5344E 02	0.5579E 02	0.5613E 02	0.5404E 02	0.5025E 02	0.4542E 02	0.4021E 02	0.3534E 02
6	-0.1436E 03	-0.3214E 03	-0.5136E 03	-0.7177E 03	-0.9316E 03	-0.1154E 04	-0.1385E 04	-0.1621E 04	-0.1859E 04	-0.2092E 04
7	-0.4914E 04	-0.5105E 04	-0.5243E 04	-0.5329E 04	-0.5369E 04	-0.5384E 04	-0.5400E 04	-0.5434E 04	-0.5495E 04	-0.5593E 04
8	-0.2137E 04	-0.2778E 04	-0.3410E 04	-0.4031E 04	-0.4644E 04	-0.5255E 04	-0.5872E 04	-0.6504E 04	-0.7159E 04	-0.7843E 04
9	-0.2619E 03	-0.1215E 04	-0.2220E 04	-0.3262E 04	-0.4324E 04	-0.5389E 04	-0.6445E 04	-0.7478E 04	-0.8478E 04	-0.9432E 04

1340

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.5230E 02	-0.7771E 02	-0.1003E 03	-0.1182E 03	-0.1302E 03	-0.1353E 03	-0.1329E 03	-0.1224E 03	-0.1037E 03	-0.7715E 02
	-0.1924E-02	-0.2515E-02	-0.3032E-02	-0.3440E-02	-0.3713E-02	-0.3828E-02	-0.3768E-02	-0.3526E-02	-0.3101E-02	-0.2505E-02
2	-0.8249E 02	-0.1075E 03	-0.1294E 03	-0.1467E 03	-0.1585E 03	-0.1640E 03	-0.1618E 03	-0.1500E 03	-0.1318E 03	-0.1051E 03
	-0.6043E-02	-0.7033E-02	-0.7891E-02	-0.8576E-02	-0.9052E-02	-0.9291E-02	-0.9274E-02	-0.8988E-02	-0.8438E-02	-0.7636E-02
3	-0.1171E 03	-0.1324E 03	-0.1586E 03	-0.1737E 03	-0.1840E 03	-0.1893E 03	-0.1893E 03	-0.1838E 03	-0.1725E 03	-0.1554E 03
	-0.2485E-01	-0.2723E-01	-0.2928E-01	-0.3096E-01	-0.3220E-01	-0.3299E-01	-0.3329E-01	-0.3309E-01	-0.3240E-01	-0.3123E-01
4	-0.3697E 02	-0.2944E 02	-0.3169E 02	-0.2317E 02	-0.2024E 02	-0.1231E 02	-0.2261E-00	0.4880E 01	0.2117E 02	0.2639E 02
	-0.8562E-03	-0.9960E-03	-0.1117E-02	-0.1214E-02	-0.1281E-02	-0.1315E-02	-0.1312E-02	-0.1271E-02	-0.1193E-02	-0.1079E-02
5	-0.1450E 03	-0.1649E 03	-0.1812E 03	-0.1939E 03	-0.2029E 03	-0.2080E 03	-0.2090E 03	-0.2058E 03	-0.1983E 03	-0.1866E 03
	-0.6023E-01	-0.6453E-01	-0.6827E-01	-0.7140E-01	-0.7386E-01	-0.7563E-01	-0.7667E-01	-0.7698E-01	-0.7657E-01	-0.7544E-01
6	-0.1067E 03	-0.1152E 03	-0.1221E 03	-0.1271E 03	-0.1302E 03	-0.1314E 03	-0.1308E 03	-0.1287E 03	-0.1252E 03	-0.1206E 03
	-0.9971E-01	-0.1051E-00	-0.1099E-00	-0.1140E-00	-0.1175E-00	-0.1203E-00	-0.1225E-00	-0.1239E-00	-0.1247E-00	-0.1248E-00
7	-0.3878E 02	-0.3773E 02	-0.3593E 02	-0.3421E 02	-0.3194E 02	-0.3043E 02	-0.2848E 02	-0.2784E 02	-0.2695E 02	-0.2794E 02
	-0.1363E-00	-0.1417E-00	-0.1467E-00	-0.1513E-00	-0.1555E-00	-0.1593E-00	-0.1628E-00	-0.1659E-00	-0.1687E-00	-0.1710E-00
8	-0.3586E 02	-0.3528E 02	-0.3453E 02	-0.3312E 02	-0.3216E 02	-0.3071E 02	-0.3024E 02	-0.2937E 02	-0.3005E 02	-0.3044E 02
	-0.1363E-00	-0.1417E-00	-0.1467E-00	-0.1513E-00	-0.1555E-00	-0.1593E-00	-0.1628E-00	-0.1659E-00	-0.1687E-00	-0.1710E-00
9	0.1721E 01	0.7008E 01	0.9175E 01	0.8874E 01	0.6718E 01	0.2814E 01	-0.2905E 01	-0.1007E 02	-0.1783E 02	-0.2539E 02
	-0.7871E-01	-0.8157E-01	-0.8450E-01	-0.8750E-01	-0.9056E-01	-0.9365E-01	-0.9673E-01	-0.9976E-01	-0.1027E-00	-0.1055E-00
10	0.4997E 02	0.5493E 02	0.5743E 02	0.5610E 02	0.5044E 02	0.4162E 02	0.3139E 02	0.2066E 02	0.9080E 01	-0.3946E 01
	-0.3452E-01	-0.3581E-01	-0.3733E-01	-0.3907E-01	-0.4101E-01	-0.4313E-01	-0.4537E-01	-0.4769E-01	-0.5004E-01	-0.5236E-01
11	0.3900E 02	0.3613E 02	0.3169E 02	0.2802E 02	0.2602E 02	0.2408E 02	0.1985E 02	0.1251E 02	0.3300E 01	-0.5896E 01
	-0.1022E-01	-0.1099E-01	-0.1188E-01	-0.1288E-01	-0.1397E-01	-0.1513E-01	-0.1636E-01	-0.1761E-01	-0.1886E-01	-0.2007E-01
12	-0.1896E 02	-0.3044E 02	-0.3638E 02	-0.4210E 02	-0.4915E 02	-0.5435E 02	-0.5546E 02	-0.5359E 02	-0.5082E 02	-0.4803E 02
	-0.5176E-02	-0.6190E-02	-0.7186E-02	-0.8145E-02	-0.9048E-02	-0.9877E-02	-0.1061E-01	-0.1124E-01	-0.1174E-01	-0.1211E-01
13	-0.2904E 02	-0.4855E 02	-0.6789E 02	-0.8407E 02	-0.9562E 02	-0.1036E 03	-0.1099E 03	-0.1150E 03	-0.1175E 03	-0.1156E 03
	-0.2006E-01	-0.2231E-01	-0.2447E-01	-0.2647E-01	-0.2828E-01	-0.2985E-01	-0.3116E-01	-0.3217E-01	-0.3285E-01	-0.3320E-01
14	-0.5251E 02	-0.5120E 02	-0.5308E 02	-0.4612E 02	-0.3035E 02	-0.1556E 02	-0.1884E 01	0.4584E 02	0.7120E 02	
	-0.9749E-03	-0.1163E-02	-0.1349E-02	-0.1526E-02	-0.1690E-02	-0.1841E-02	-0.1974E-02	-0.2086E-02	-0.2173E-02	-0.2237E-02
15	-0.3922E 02	-0.5376E 02	-0.6814E 02	-0.8310E 02	-0.9854E 02	-0.1129E 03	-0.1239E 03	-0.1308E 03	-0.1338E 03	-0.1337E 03
	-0.5414E-01	-0.5709E-01	-0.6166E-01	-0.6511E-01	-0.6826E-01	-0.7107E-01	-0.7348E-01	-0.7543E-01	-0.7691E-01	-0.7788E-01
16	-0.5324E 02	-0.5446E 02	-0.5677E 02	-0.5951E 02	-0.6216E 02	-0.6477E 02	-0.6764E 02	-0.7064E 02	-0.7319E 02	-0.7478E 02
	-0.1018E-00	-0.1067E-00	-0.1113E-00	-0.1157E-00	-0.1197E-00	-0.1234E-00	-0.1268E-00	-0.1298E-00	-0.1323E-00	-0.1345E-00
17	-0.4413E 02	-0.4220E 02	-0.3165E 02	-0.2845E 02	-0.1745E 02	-0.1527E 02	-0.6148E 01	-0.7224E 01	-0.2095E 01	-0.8174E 01
	-0.1558E-00	-0.1613E-00	-0.1663E-00	-0.1710E-00	-0.1753E-00	-0.1795E-00	-0.1835E-00	-0.1873E-00	-0.1911E-00	-0.1947E-00
18	-0.4834E 02	-0.3883E 02	-0.3602E 02	-0.2495E 02	-0.2195E 02	-0.1156E 02	-0.1066E 02	-0.3197E 01	-0.6527E 01	-0.3763E 01
	-0.1558E-00	-0.1613E-00	-0.1663E-00	-0.1710E-00	-0.1753E-00	-0.1795E-00	-0.1835E-00	-0.1873E-00	-0.1911E-00	-0.1947E-00
19	-0.4801E 02	-0.5012E 02	-0.5422E 02	-0.6001E 02	-0.6704E 02	-0.7479E 02	-0.8262E 02	-0.8971E 02	-0.9535E 02	-0.9912E 02
	-0.1025E-00	-0.1078E-00	-0.1129E-00	-0.1177E-00	-0.1222E-00	-0.1263E-00	-0.1300E-00	-0.1332E-00	-0.1360E-00	-0.1382E-00
20	-0.4186E 02	-0.5977E 02	-0.7910E 02	-0.9935E 02	-0.1195E 03	-0.1380E 03	-0.1533E 03	-0.1646E 03	-0.1713E 03	-0.1729E 03
	-0.5542E-01	-0.5989E-01	-0.6416E-01	-0.6815E-01	-0.7179E-01	-0.7501E-01	-0.7774E-01	-0.7992E-01	-0.8149E-01	-0.8244E-01
21	-0.5656E 02	-0.8154E 02	-0.1030E 03	-0.1198E 03	-0.1315E 03	-0.1390E 03	-0.1432E 03	-0.1442E 03	-0.1419E 03	-0.1359E 03
	-0.2145E+01	-0.2424E-01	-0.2685E-01	-0.2922E-01	-0.3131E-01	-0.3307E-01	-0.3448E-01	-0.3550E-01	-0.3614E-01	-0.3638E-01
22	-0.5367E 02	-0.7486E 02	-0.8643E 02	-0.9240E 02	-0.9573E 02	-0.9235E 02	-0.8421E 02	-0.7577E 02	-0.6539E 02	-0.5507E 02
	-0.6353E-02	-0.7772E-02	-0.9099E-02	-0.1030E-01	-0.1137E-01	-0.1228E-01	-0.1304E-01	-0.1364E-01	-0.1407E-01	-0.1436E-01
23	0.2872E 02	0.2224E 02	0.1566E 02	0.9785E 01	0.4700E 01	-0.4527E-00	-0.6432E 01	-0.1332E 02	-0.2072E 02	-0.2798E 02
	-0.1180E-01	-0.1304E-01	-0.1437E-01	-0.1577E-01	-0.1721E-01	-0.1867E-01	-0.2013E-01	-0.2156E-01	-0.2291E-01	-0.2418E-01
24	-0.5378E 02	-0.4034E 02	-0.4450E 02	-0.4466E 02	-0.2601E 02	-0.1817E 02	-0.1225E 02	0.1105E 02	0.2525E 02	0.2885E 02
	-0.9081E-03	-0.1108E-02	-0.1296E-02	-0.1467E-02	-0.1616E-02	-0.1744E-02	-0.1851E-02	-0.1932E-02	-0.1992E-02	-0.2032E-02
25	0.5921E 02	0.6256E 02	0.6113E 02	0.5474E 02	0.4383E 02	0.2959E 02	0.1336E 02	-0.3740E 01	-0.2088E 02	-0.3734E 02
	-0.3725E-01	-0.3913E-01	-0.4125E-01	-0.4360E-01	-0.4614E-01	-0.4883E-01	-0.5161E-01	-0.5439E-01	-0.5711E-01	-0.5969E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1879E 01	0.6822E 01	0.8640E 01	0.7344E 01	0.3392E 01	-0.2821E 01	-0.1081E 02	-0.1995E 02	-0.2955E 02	-0.3910E 02
	-0.8358E-01	-0.8706E-01	-0.9061E-01	-0.9422E-01	-0.9787E-01	-0.1015E-00	-0.1051E-00	-0.1086E-00	-0.1120E-00	-0.1151E-00
27	-0.4609E 02	-0.4472E 02	-0.4411E 02	-0.4056E 02	-0.3809E 02	-0.3351E 02	-0.3108E 02	-0.2731E 02	-0.2672E 02	-0.2530E 02
	-0.1441E-00	-0.1500E-00	-0.1555E-00	-0.1604E-00	-0.1649E-00	-0.1690E-00	-0.1727E-00	-0.1760E-00	-0.1790E-00	-0.1816E-00
28	-0.4786E 02	-0.4762E 02	-0.4447E 02	-0.4193E 02	-0.3693E 02	-0.3354E 02	-0.2848E 02	-0.2616E 02	-0.2288E 02	-0.2325E 02
	-0.1441E-00	-0.1500E-00	-0.1555E-00	-0.1604E-00	-0.1649E-00	-0.1690E-00	-0.1727E-00	-0.1760E-00	-0.1790E-00	-0.1816E-00
29	-0.1013E 03	-0.1097E 03	-0.1170E 03	-0.1232E 03	-0.1279E 03	-0.1310E 03	-0.1322E 03	-0.1317E 03	-0.1295E 03	-0.1257E 03
	-0.1035E-00	-0.1091E-00	-0.1141E-00	-0.1185E-00	-0.1223E-00	-0.1254E-00	-0.1278E-00	-0.1295E-00	-0.1306E-00	-0.1309E-00
30	-0.1266E 03	-0.1459E 03	-0.1636E 03	-0.1790E 03	-0.1917E 03	-0.2010E 03	-0.2065E 03	-0.2073E 03	-0.2028E 03	-0.1924E 03
	-0.6157E-01	-0.6580E-01	-0.6954E-01	-0.7272E-01	-0.7529E-01	-0.7719E-01	-0.7840E-01	-0.7888E-01	-0.7862E-01	-0.7763E-01
31	-0.1170E 03	-0.1362E 03	-0.1522E 03	-0.1643E 03	-0.1722E 03	-0.1750E 03	-0.1725E 03	-0.1644E 03	-0.1510E 03	-0.1325E 03
	-0.2535E-01	-0.2752E-01	-0.2938E-01	-0.3087E-01	-0.3196E-01	-0.3263E-01	-0.3284E-01	-0.3261E-01	-0.3192E-01	-0.3082E-01
32	-0.1007E 03	-0.1164E 03	-0.1247E 03	-0.1280E 03	-0.1236E 03	-0.1134E 03	-0.9791E 02	-0.7676E 02	-0.5386E 02	-0.2764E 02
	-0.6402E-02	-0.7148E-02	-0.7727E-02	-0.8114E-02	-0.8297E-02	-0.8272E-02	-0.8045E-02	-0.7627E-02	-0.7039E-02	-0.6305E-02
33	-0.7510E 02	-0.8685E 02	-0.9259E 02	-0.9166E 02	-0.8433E 02	-0.7149E 02	-0.5423E 02	-0.3380E 02	-0.1153E 02	0.1123E 02
	-0.2589E-02	-0.2960E-02	-0.3222E-02	-0.3361E-02	-0.3371E-02	-0.3257E-02	-0.3025E-02	-0.2691E-02	-0.2270E-02	-0.1785E-02
34	-0.3544E 02	-0.2669E 02	-0.2744E 02	-0.1741E 02	-0.1362E 02	-0.4705E 01	0.7126E 01	0.1192E 02	0.2684E 02	0.3026E 02
	-0.9070E-03	-0.1012E-02	-0.1094E-02	-0.1149E-02	-0.1174E-02	-0.1171E-02	-0.1138E-02	-0.1079E-02	-0.9949E-03	-0.8910E-03

SF,BM /T

1	0.2238E 01	-0.4586E-00	0.4816E 01	0.2600E 01	0.8565E 01	0.6520E 01	0.1255E 02	0.9877E 01	0.1525E 02	0.1147E 02
2	-0.7888E 02	-0.8821E 02	-0.9459E 02	-0.9867E 02	-0.9961E 02	-0.9862E 02	-0.9451E 02	-0.8907E 02	-0.8086E 02	-0.7219E 02
3	0.7492E 02	0.8418E 02	0.8928E 02	0.9342E 02	0.9316E 02	0.9219E 02	0.8689E 02	0.8146E 02	0.7204E 02	0.6325E 02
4	-0.3172E 02	-0.2410E 02	-0.1725E 02	-0.1193E 02	-0.8732E 01	-0.8087E 01	-0.1033E 02	-0.1568E 02	-0.2417E 02	-0.3561E 02
5	0.3158E 02	0.2985E 02	0.3087E 02	0.3495E 02	0.4192E 02	0.5131E 02	0.6250E 02	0.7479E 02	0.8741E 02	0.9958E 02
6	-0.2315E 04	-0.2518E 04	-0.2695E 04	-0.2841E 04	-0.2952E 04	-0.3029E 04	-0.3071E 04	-0.3075E 04	-0.3041E 04	-0.2967E 04
7	-0.5746E 04	-0.5967E 04	-0.6249E 04	-0.6576E 04	-0.6935E 04	-0.7328E 04	-0.7757E 04	-0.8215E 04	-0.8681E 04	-0.9133E 04
8	-0.8554E 04	-0.9282E 04	-0.1001E 05	-0.1073E 05	-0.1141E 05	-0.1204E 05	-0.1259E 05	-0.1306E 05	-0.1342E 05	-0.1366E 05
9	-0.1033E 05	-0.1115E 05	-0.1188E 05	-0.1252E 05	-0.1304E 05	-0.1342E 05	-0.1366E 05	-0.1374E 05	-0.1366E 05	-0.1340E 05

X,Y \ T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.4385E 02	-0.6110E 01	0.3310E 02	0.7076E 02	0.1042E 03	0.1313E 03	0.1506E 03	0.1615E 03	0.1636E 03	0.1571E 03
	-0.1762E-02	-0.9128E-03	-0.7670E-05	0.9022E-03	0.1768E-02	0.2544E-02	0.3192E-02	0.3683E-02	0.3998E-02	0.4126E-02
2	-0.7336E 02	-0.3696E 02	0.9388E 00	0.3892E 02	0.7603E 02	0.1086E 03	0.1369E 03	0.1565E 03	0.1683E 03	0.1707E 03
	-0.6613E-02	-0.5417E-02	-0.4104E-02	-0.2737E-02	-0.1376E-02	-0.8123E-04	0.1090E-02	0.2090E-02	0.2881E-02	0.3437E-02
3	-0.1326E 03	-0.1048E 03	-0.7309E 02	-0.3997E 02	-0.4180E 01	0.3020E 02	0.6278E 02	0.9230E 02	0.1176E 03	0.1378E 03
	-0.2961E-01	-0.2760E-01	-0.2528E-01	-0.2273E-01	-0.2004E-01	-0.1731E-01	-0.1462E-01	-0.1207E-01	-0.9736E-02	-0.7684E-02
4	0.3541E 02	0.3679E 02	0.4011E 02	0.4413E 02	0.4089E 02	0.4436E 02	0.3619E 02	0.3584E 02	0.2788E 02	0.2093E 02
	-0.9343E-03	-0.7650E-03	-0.5792E-03	-0.3855E-03	-0.1931E-03	-0.9866E-05	0.1556E-03	0.2970E-03	0.4086E-03	0.4869E-03
5	-0.1709E 03	-0.1512E 03	-0.1279E 03	-0.1014E 03	-0.7255E 02	-0.4219E 02	-0.1114E 02	0.1983E 02	0.4995E 02	0.7825E 02
	-0.7363E-01	-0.7321E-01	-0.6825E-01	-0.6434E-01	-0.6107E-01	-0.5705E-01	-0.5290E-01	-0.4872E-01	-0.4462E-01	-0.4072E-01
6	-0.1151E 03	-0.1089E 03	-0.1019E 03	-0.9393E 02	-0.8481E 02	-0.7431E 02	-0.6255E 02	-0.4089E 02	-0.3689E 02	-0.2404E 02
	-0.1242E-00	-0.1231E-00	-0.1213E-00	-0.1190E-00	-0.1163E-00	-0.1131E-00	-0.1095E-00	-0.1056E-00	-0.1016E-00	-0.9731E-01
7	-0.2862E 02	-0.3131E 02	-0.3325E 02	-0.3727E 02	-0.4027E 02	-0.4567E 02	-0.4977E 02	-0.5606E 02	-0.5999E 02	-0.6529E 02
	-0.1730E-00	-0.1746E-00	-0.1757E-00	-0.1764E-00	-0.1766E-00	-0.1763E-00	-0.1754E-00	-0.1739E-00	-0.1718E-00	-0.1690E-00
8	-0.3276E 02	-0.3449E 02	-0.3814E 02	-0.4077E 02	-0.4554E 02	-0.4910E 02	-0.5498E 02	-0.5900E 02	-0.6471E 02	-0.6735E 02
	-0.1730E-00	-0.1746E-00	-0.1757E-00	-0.1764E-00	-0.1766E-00	-0.1763E-00	-0.1754E-00	-0.1739E-00	-0.1718E-00	-0.1690E-00
9	-0.3262E 02	-0.4010E 02	-0.4852E 02	-0.5806E 02	-0.6810E 02	-0.7752E 02	-0.8539E 02	-0.9177E 02	-0.9770E 02	-0.1044E 03
	-0.1080E-00	-0.1103E-00	-0.1124E-00	-0.1141E-00	-0.1154E-00	-0.1164E-00	-0.1169E-00	-0.1169E-00	-0.1164E-00	-0.1154E-00
10	-0.1815E 02	-0.3228E 02	-0.4492E 02	-0.5528E 02	-0.6366E 02	-0.7130E 02	-0.7967E 02	-0.8917E 02	-0.9847E 02	-0.1057E 03
	-0.5459E-01	-0.5660E-01	-0.5861E-01	-0.6032E-01	-0.6178E-01	-0.6296E-01	-0.6385E-01	-0.6443E-01	-0.6467E-01	-0.6455E-01
11	-0.1404E 02	-0.2120E 02	-0.2793E 02	-0.3481E 02	-0.4225E 02	-0.4976E 02	-0.5576E 02	-0.5900E 02	-0.6012E 02	-0.6091E 02
	-0.2122E-01	-0.2227E-01	-0.2321E-01	-0.2404E-01	-0.2473E-01	-0.2527E-01	-0.2566E-01	-0.2587E-01	-0.2591E-01	-0.2579E-01
12	-0.4397E 02	-0.3768E 02	-0.3283E 02	-0.3313E 02	-0.3498E 02	-0.3147E 02	-0.2224E 02	-0.1374E 02	-0.8706E 01	-0.1643E 01
	-0.1235E-01	-0.1246E-01	-0.1245E-01	-0.1234E-01	-0.1212E-01	-0.1181E-01	-0.1141E-01	-0.1094E-01	-0.1043E-01	-0.9894E-02
13	-0.1085E 03	-0.9692E 02	-0.8203E 02	-0.6536E 02	-0.4836E 02	-0.3168E 02	-0.1487E 02	0.2361E 01	0.1862E 02	0.3164E 02
	-0.3321E-01	-0.3290E-01	-0.3230E-01	-0.3145E-01	-0.3041E-01	-0.2921E-01	-0.2790E-01	-0.2654E-01	-0.2518E-01	-0.2386E-01
14	0.7930E 02	0.6202E 02	0.3986E 02	0.3883E 02	0.5054E 02	0.4572E 02	0.1991E 02	0.1476E 01	0.7524E 01	0.1739E 02
	-0.2279E-02	-0.2303E-02	-0.2307E-02	-0.2296E-02	-0.2243E-02	-0.2186E-02	-0.2117E-02	-0.2035E-02	-0.1939E-02	-0.1836E-02
15	-0.1307E 03	-0.1240E 03	-0.1131E 03	-0.9810E 02	-0.8015E 02	-0.6146E 02	-0.4439E 02	-0.3018E 02	-0.1831E 02	-0.7589E 01
	-0.7835E-01	-0.7834E-01	-0.7786E-01	-0.7697E-01	-0.7573E-01	-0.7420E-01	-0.7245E-01	-0.7055E-01	-0.6854E-01	-0.6648E-01
16	-0.7555E 02	-0.7625E 02	-0.7766E 02	-0.7997E 02	-0.8254E 02	-0.8425E 02	-0.8422E 02	-0.8258E 02	-0.8052E 02	-0.7937E 02
	-0.1362E-00	-0.1375E-00	-0.1384E-00	-0.1388E-00	-0.1388E-00	-0.1383E-00	-0.1375E-00	-0.1361E-00	-0.1344E-00	-0.1323E-00
17	-0.7983E 01	-0.1889E 02	-0.2251E 02	-0.3662E 02	-0.4243E 02	-0.5822E 02	-0.6462E 02	-0.7996E 02	-0.8413E 02	-0.9589E 02
	-0.1982E-00	-0.2015E-00	-0.2045E-00	-0.2072E-00	-0.2094E-00	-0.2110E-00	-0.2120E-00	-0.2122E-00	-0.2116E-00	-0.2099E-00
18	-0.1229E 02	-0.1408E 02	-0.2667E 02	-0.3146E 02	-0.4651E 02	-0.5283E 02	-0.6875E 02	-0.7447E 02	-0.8840E 02	-0.9038E 02
	-0.1982E-00	-0.2015E-00	-0.2045E-00	-0.2072E-00	-0.2094E-00	-0.2110E-00	-0.2120E-00	-0.2122E-00	-0.2116E-00	-0.2099E-00
19	-0.1011E 03	-0.1016E 03	-0.1009E 03	-0.9916E 02	-0.9607E 02	-0.9162E 02	-0.8616E 02	-0.8053E 02	-0.7566E 02	-0.7214E 02
	-0.1398E-00	-0.1409E-00	-0.1414E-00	-0.1414E-00	-0.1408E-00	-0.1398E-00	-0.1383E-00	-0.1364E-00	-0.1340E-00	-0.1313E-00
20	-0.1691E 03	-0.1596E 03	-0.1445E 03	-0.1249E 03	-0.1025E 03	-0.7904E 02	-0.5616E 02	-0.3474E 02	-0.1535E 02	0.1205E 01
	-0.8275E-01	-0.8244E-01	-0.8156E-01	-0.8016E-01	-0.7832E-01	-0.7612E-01	-0.7365E-01	-0.7099E-01	-0.6822E-01	-0.6541E-01
21	-0.1264E 03	-0.1141E 03	-0.9967E 02	-0.8369E 02	-0.6667E 02	-0.4888E 02	-0.3056E 02	-0.1232E 02	0.5199E 01	0.2196E 02
	-0.3622E-01	-0.3570E-01	-0.3484E-01	-0.3370E-01	-0.3230E-01	-0.3071E-01	-0.2897E-01	-0.2713E-01	-0.2525E-01	-0.2337E-01
22	-0.4880E 02	-0.4412E 02	-0.4158E 02	-0.4375E 02	-0.4566E 02	-0.4494E 02	-0.4337E 02	-0.3963E 02	-0.2980E 02	-0.1756E 02
	-0.1449E-01	-0.1449E-01	-0.1435E-01	-0.1410E-01	-0.1372E-01	-0.1322E-01	-0.1260E-01	-0.1187E-01	-0.1106E-01	-0.1018E-01
23	-0.3471E 02	-0.4110E 02	-0.4742E 02	-0.5369E 02	-0.5976E 02	-0.6505E 02	-0.6878E 02	-0.7066E 02	-0.7073E 02	-0.6873E 02
	-0.2531E-01	-0.2630E-01	-0.2714E-01	-0.2780E-01	-0.2828E-01	-0.2857E-01	-0.2866E-01	-0.2854E-01	-0.2823E-01	-0.2772E-01
24	0.3906E 02	0.3542E 02	0.2397E 02	0.2973E 02	0.2974E 02	0.1512E 02	0.1415E 02	0.1754E 02	0.5876E 01	0.2236E 01
	-0.2050E-02	-0.2040E-02	-0.2032E-02	-0.1995E-02	-0.1941E-02	-0.1872E-02	-0.1784E-02	-0.1681E-02	-0.1568E-02	-0.1443E-02
25	-0.5230E 02	-0.6483E 02	-0.7438E 02	-0.8106E 02	-0.8554E 02	-0.8882E 02	-0.9206E 02	-0.9541E 02	-0.9886E 02	-0.1024E 03
	-0.6207E-01	-0.6420E-01	-0.6604E-01	-0.6757E-01	-0.6877E-01	-0.6962E-01	-0.7012E-01	-0.7027E-01	-0.7007E-01	-0.6950E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.4837E 02	-0.5737E 02	-0.6614E 02	-0.7452E 02	-0.8221E 02	-0.8894E 02	-0.9472E 02	-0.9997E 02	-0.1053E 03	-0.1110E 03
	-0.1180E-00	-0.1205E-00	-0.1226E-00	-0.1243E-00	-0.1256E-00	-0.1264E-00	-0.1268E-00	-0.1265E-00	-0.1258E-00	-0.1245E-00
27	-0.2771E 02	-0.2934E 02	-0.3093E 02	-0.3930E 02	-0.4735E 02	-0.5331E 02	-0.6220E 02	-0.6772E 02	-0.7509E 02	-0.7777E 02
	-0.1839E-00	-0.1858E-00	-0.1874E-00	-0.1885E-00	-0.1891E-00	-0.1892E-00	-0.1887E-00	-0.1874E-00	-0.1855E-00	-0.1827E-00
28	-0.2295E 02	-0.2670E 02	-0.2952E 02	-0.3647E 02	-0.4184E 02	-0.5069E 02	-0.5695E 02	-0.6573E 02	-0.7053E 02	-0.7682E 02
	-0.1839E-00	-0.1858E-00	-0.1874E-00	-0.1885E-00	-0.1891E-00	-0.1892E-00	-0.1887E-00	-0.1874E-00	-0.1855E-00	-0.1827E-00
29	-0.1204E 03	-0.1135E 03	-0.1049E 03	-0.9471E 02	-0.8303E 02	-0.7016E 02	-0.5643E 02	-0.4216E 02	-0.2780E 02	-0.1395E 02
	-0.1305E-00	-0.1295E-00	-0.1279E-00	-0.1258E-00	-0.1231E-00	-0.1201E-00	-0.1167E-00	-0.1130E-00	-0.1092E-00	-0.1052E-00
30	-0.1761E 03	-0.1543E 03	-0.1277E 03	-0.9707E 02	-0.6344E 02	-0.2794E 02	0.7926E 01	0.4235E 02	0.7346E 02	0.9960E 02
	-0.7595E-01	-0.7364E-01	-0.7078E-01	-0.6747E-01	-0.6383E-01	-0.5997E-01	-0.5603E-01	-0.5212E-01	-0.4837E-01	-0.4490E-01
31	-0.1096E 03	-0.8273E 02	-0.5289E 02	-0.2140E 02	0.1007E 02	0.3983E 02	0.6643E 02	0.8891E 02	0.1068E 03	0.1198E 03
	-0.2932E-01	-0.2750E-01	-0.2542E-01	-0.2316E-01	-0.2080E-01	-0.1844E-01	-0.1614E-01	-0.1398E-01	-0.1203E-01	-0.1034E-01
32	-0.1885E 01	0.2342E 02	0.4515E 02	0.6244E 02	0.7548E 02	0.8218E 02	0.8528E 02	0.8310E 02	0.7881E 02	0.7241E 02
	-0.5461E-02	-0.4549E-02	-0.3614E-02	-0.2696E-02	-0.1830E-02	-0.1041E-02	-0.3478E-03	0.2365E-03	0.7065E-03	0.1061E-02
33	0.3284E 02	0.5109E 02	0.6417E 02	0.7134E 02	0.7293E 02	0.6998E 02	0.6368E 02	0.5519E 02	0.4548E 02	0.3538E 02
	-0.1260E-02	-0.7272E-03	-0.2178E-03	0.2447E-03	0.6454E-03	0.9767E-03	0.1236E-02	0.1426E-02	0.1551E-02	0.1618E-02
34	0.3722E 02	0.3579E 02	0.3677E 02	0.3781E 02	0.3238E 02	0.3377E 02	0.2431E 02	0.2380E 02	0.1617E 02	0.1115E 02
	-0.7714E-03	-0.6423E-03	-0.5100E-03	-0.3802E-03	-0.2573E-03	-0.1461E-03	-0.4846E-04	0.3419E-04	0.1004E-03	0.1504E-03

SE,BM /T

1	0.1588E 02	0.1074E 02	0.1394E 02	0.7358E 01	0.9557E 01	0.2172E 01	0.4320E 01	-0.2858E 01	-0.6285E-01	-0.6787E 01
2	-0.6107E 02	-0.5005E 02	-0.3658E 02	-0.2371E 02	-0.8584E 01	0.5055E 01	0.2044E 02	0.3343E 02	0.4787E 02	0.5931E 02
3	0.5083E 02	0.3967E 02	0.2514E 02	0.1253E 02	-0.3047E 01	-0.1588E 02	-0.3121E 02	-0.4305E 02	-0.5698E 02	-0.6662E 02
4	-0.4946E 02	-0.6474E 02	-0.8019E 02	-0.9455E 02	-0.1067E 03	-0.1158E 03	-0.1212E 03	-0.1227E 03	-0.1200E 03	-0.1135E 03
5	0.1104E 03	0.1189E 03	0.1240E 03	0.1254E 03	0.1234E 03	0.1184E 03	0.1112E 03	0.1025E 03	0.9304E 02	0.8350E 02
6	-0.2856E 04	-0.2712E 04	-0.2545E 04	-0.2367E 04	-0.2185E 04	-0.2007E 04	-0.1837E 04	-0.1677E 04	-0.1530E 04	-0.1398E 04
7	-0.9554E 04	-0.9932E 04	-0.1026E 05	-0.1054E 05	-0.1077E 05	-0.1097E 05	-0.1112E 05	-0.1122E 05	-0.1127E 05	-0.1127E 05
8	-0.1375E 05	-0.1371E 05	-0.1355E 05	-0.1327E 05	-0.1291E 05	-0.1249E 05	-0.1203E 05	-0.1155E 05	-0.1107E 05	-0.1060E 05
9	-0.1298E 05	-0.1241E 05	-0.1170E 05	-0.1087E 05	-0.9955E 04	-0.8994E 04	-0.8023E 04	-0.7080E 04	-0.6200E 04	-0.5413E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1427E 03	0.1200E 03	0.9328E 02	0.6132E 02	0.2717E 02	-0.6684E 01	-0.3739E 02	-0.6241E 02	-0.7997E 02	-0.8916E 02
	0.4069E-02	0.3837E-02	0.3455E-02	0.2945E-02	0.2339E-02	0.1677E-02	0.1001E-02	0.3575E-03	-0.2168E-03	-0.6932E-03
2	0.1639E 03	0.1505E 03	0.1299E 03	0.1063E 03	0.7872E 02	0.4960E 02	0.2015E 02	-0.7919E 01	-0.3197E 02	-0.5209E 02
	0.3746E-02	0.3811E-02	0.3644E-02	0.3268E-02	0.2719E-02	0.2008E-02	0.1209E-02	0.3636E-03	-0.4778E-03	-0.1271E-02
3	0.1521E 03	0.1602E 03	0.1619E 03	0.1570E 03	0.1459E 03	0.1293E 03	0.1081E 03	0.8357E 02	0.5684E 02	0.2896E 02
	-0.5974E-02	-0.4646E-02	-0.3726E-02	-0.3224E-02	-0.3130E-02	-0.3420E-02	-0.4046E-02	-0.4943E-02	-0.6042E-02	-0.7264E-02
4	0.1602E 02	0.4102E 01	0.1160E 01	-0.1143E 02	-0.1537E 02	-0.1803E 02	-0.1960E 02	-0.1754E 02	-0.1926E 02	-0.1274E 02
	0.5305E-03	0.5393E-03	0.5156E-03	0.4619E-03	0.3829E-03	0.2834E-03	0.1703E-03	0.5080E-04	-0.6830E-04	-0.1803E-03
5	0.1034E 03	0.1242E 03	0.1394E 03	0.1483E 03	0.1506E 03	0.1464E 03	0.1357E 03	0.1189E 03	0.9609E 02	0.6829E 02
	-0.3711E-01	-0.3388E-01	-0.3110E-01	-0.2881E-01	-0.2705E-01	-0.2592E-01	-0.2509E-01	-0.2481E-01	-0.2490E-01	-0.2527E-01
6	-0.1161E 02	0.2169E-00	0.1119E 02	0.2081E 02	0.2840E 02	0.3325E 02	0.3491E 02	0.3321E 02	0.2828E 02	0.2047E 02
	-0.9298E-01	-0.8863E-01	-0.8431E-01	-0.8009E-01	-0.7600E-01	-0.7208E-01	-0.6833E-01	-0.6475E-01	-0.6130E-01	-0.5795E-01
7	-0.6724E 02	-0.7037E 02	-0.6993E 02	-0.7083E 02	-0.6782E 02	-0.6615E 02	-0.6036E 02	-0.5626E 02	-0.4815E 02	-0.4218E 02
	-0.1654E-00	-0.1611E-00	-0.1560E-00	-0.1502E-00	-0.1437E-00	-0.1365E-00	-0.1286E-00	-0.1201E-00	-0.1111E-00	-0.1016E-00
8	-0.7105E 02	-0.7115E 02	-0.7245E 02	-0.6999E 02	-0.6880E 02	-0.6351E 02	-0.5973E 02	-0.5192E 02	-0.4612E 02	-0.3647E 02
	-0.1654E-00	-0.1611E-00	-0.1560E-00	-0.1502E-00	-0.1437E-00	-0.1365E-00	-0.1286E-00	-0.1201E-00	-0.1111E-00	-0.1016E-00
9	-0.1119E 03	-0.1191E 03	-0.1246E 03	-0.1276E 03	-0.1282E 03	-0.1263E 03	-0.1214E 03	-0.1129E 03	-0.1010E 03	-0.8644E 02
	-0.1138E-00	-0.1116E-00	-0.1088E-00	-0.1054E-00	-0.1014E-00	-0.9670E-01	-0.9139E-01	-0.8548E-01	-0.7900E-01	-0.7202E-01
10	-0.1103E 03	-0.1138E 03	-0.1176E 03	-0.1213E 03	-0.1229E 03	-0.1213E 03	-0.1170E 03	-0.1112E 03	-0.1039E 03	-0.9458E 02
	-0.6405E-01	-0.6317E-01	-0.6189E-01	-0.6022E-01	-0.5814E-01	-0.5566E-01	-0.5278E-01	-0.4951E-01	-0.4586E-01	-0.4184E-01
11	-0.6166E 02	-0.6034E 02	-0.5536E 02	-0.4829E 02	-0.4270E 02	-0.4046E 02	-0.4046E 02	-0.4079E 02	-0.4082E 02	-0.4058E 02
	-0.2551E-01	-0.2507E-01	-0.2448E-01	-0.2376E-01	-0.2294E-01	-0.2203E-01	-0.2102E-01	-0.1991E-01	-0.1869E-01	-0.1734E-01
12	0.1167E 02	0.2593E 02	0.3332E 02	0.3496E 02	0.3873E 02	0.4528E 02	0.4576E 02	0.3691E 02	0.2620E 02	0.1814E 02
	-0.9352E-02	-0.8831E-02	-0.8360E-02	-0.7958E-02	-0.7636E-02	-0.7404E-02	-0.7262E-02	-0.7200E-02	-0.7194E-02	-0.7217E-02
13	0.4088E 02	0.4826E 02	0.5540E 02	0.6095E 02	0.6169E 02	0.5623E 02	0.4625E 02	0.3420E 02	0.2120E 02	0.7583E 01
	-0.2261E-01	-0.2147E-01	-0.2047E-01	-0.1961E-01	-0.1892E-01	-0.1841E-01	-0.1804E-01	-0.1778E-01	-0.1759E-01	-0.1743E-01
14	0.6831E 01	-0.1386E 02	-0.1924E 02	-0.1126E 02	-0.1539E 02	-0.3016E 02	-0.2099E 02	0.1538E 02	0.3622E 02	0.2015E 02
	-0.1738E-02	-0.1646E-02	-0.1560E-02	-0.1483E-02	-0.1424E-02	-0.1384E-02	-0.1356E-02	-0.1336E-02	-0.1330E-02	-0.1338E-02
15	0.1377E 01	0.8332E 01	0.1025E 02	0.8178E 01	0.4162E 01	-0.4192E-00	-0.5791E 01	-0.1260E 02	-0.2060E 02	-0.2881E 02
	-0.6440E-01	-0.6233E-01	-0.6030E-01	-0.5832E-01	-0.5638E-01	-0.5447E-01	-0.5255E-01	-0.5061E-01	-0.4860E-01	-0.4649E-01
16	-0.7950E 02	-0.8006E 02	-0.8001E 02	-0.7901E 02	-0.7743E 02	-0.7546E 02	-0.7272E 02	-0.6876E 02	-0.6365E 02	-0.5803E 02
	-0.1297E-00	-0.1268E-00	-0.1235E-00	-0.1197E-00	-0.1156E-00	-0.1111E-00	-0.1063E-00	-0.1010E-00	-0.9539E-01	-0.8943E-01
17	-0.9522E 02	-0.1020E 03	-0.9638E 02	-0.9888E 02	-0.8941E 02	-0.8877E 02	-0.7673E 02	-0.7443E 02	-0.6123E 02	-0.5825E 02
	-0.2072E-00	-0.2035E-00	-0.1987E-00	-0.1928E-00	-0.1860E-00	-0.1782E-00	-0.1695E-00	-0.1600E-00	-0.1497E-00	-0.1388E-00
18	-0.9967E 02	-0.9649E 02	-0.1010E 03	-0.9344E 02	-0.9627E 02	-0.8338E 02	-0.8177E 02	-0.6907E 02	-0.6641E 02	-0.5290E 02
	-0.2072E-00	-0.2035E-00	-0.1997E-00	-0.1928E-00	-0.1860E-00	-0.1782E-00	-0.1695E-00	-0.1600E-00	-0.1497E-00	-0.1388E-00
19	-0.7000E 02	-0.6890E 02	-0.6836E 02	-0.6798E 02	-0.6744E 02	-0.6639E 02	-0.6445E 02	-0.6141E 02	-0.5721E 02	-0.5200E 02
	-0.1283E-00	-0.1249E-00	-0.1211E-00	-0.1171E-00	-0.1127E-00	-0.1079E-00	-0.1029E-00	-0.9748E-01	-0.9176E-01	-0.8573E-01
20	0.1405E 02	0.2261E 02	0.2683E 02	0.2732E 02	0.2505E 02	0.2082E 02	0.1521E 02	0.8823E 01	0.2213E 01	-0.4076E 01
	-0.6262E-01	-0.5989E-01	-0.5725E-01	-0.5472E-01	-0.5230E-01	-0.4998E-01	-0.4773E-01	-0.4553E-01	-0.4334E-01	-0.4113E-01
21	0.3803E 02	0.5303E 02	0.6617E 02	0.7627E 02	0.8213E 02	0.8339E 02	0.8036E 02	0.7345E 02	0.6324E 02	0.5030E 02
	-0.2156E-01	-0.1984E-01	-0.1827E-01	-0.1687E-01	-0.1569E-01	-0.1473E-01	-0.1399E-01	-0.1345E-01	-0.1307E-01	-0.1284E-01
22	-0.4206E 01	-0.1300E 02	0.3116E 02	0.4735E 02	0.6386E 02	0.7724E 02	0.8220E 02	0.8255E 02	0.7821E 02	0.6352E 02
	-0.9259E-02	-0.8331E-02	-0.7431E-02	-0.6596E-02	-0.5862E-02	-0.5259E-02	-0.4801E-02	-0.4490E-02	-0.4313E-02	-0.4251E-02
23	-0.6454E 02	-0.5844E 02	-0.5101E 02	-0.4323E 02	-0.3625E 02	-0.3065E 02	-0.2654E 02	-0.2389E 02	-0.2221E 02	-0.2086E 02
	-0.2703E-01	-0.2618E-01	-0.2518E-01	-0.2407E-01	-0.2286E-01	-0.2157E-01	-0.2022E-01	-0.1879E-01	-0.1730E-01	-0.1573E-01
24	0.9483E 01	0.2667E 01	-0.4437E 01	0.1873E 01	-0.2365E 01	-0.6492E 01	0.1269E 02	0.1978E 02	0.8855E 01	0.1901E 02
	-0.1312E-02	-0.1181E-02	-0.1054E-02	-0.9349E-03	-0.8315E-03	-0.7465E-03	-0.6790E-03	-0.6339E-03	-0.6104E-03	-0.6001E-03
25	-0.1061E 03	-0.1101E 03	-0.1142E 03	-0.1179E 03	-0.1205E 03	-0.1210E 03	-0.1186E 03	-0.1128E 03	-0.1033E 03	-0.9010E 02
	-0.6857E-01	-0.6727E-01	-0.6558E-01	-0.6351E-01	-0.6105E-01	-0.5819E-01	-0.5493E-01	-0.5128E-01	-0.4724E-01	-0.4284E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.1171E 03	-0.1228E 03	-0.1273E 03	-0.1297E 03	-0.1294E 03	-0.1259E 03	-0.1192E 03	-0.1093E 03	-0.9659E 02	-0.8145E 02
	-0.1225E-00	-0.1200E-00	-0.1169E-00	-0.1131E-00	-0.1086E-00	-0.1035E-00	-0.9778E-01	-0.9147E-01	-0.8461E-01	-0.7727E-01
27	-0.8152E 02	-0.7594E 02	-0.7021E 02	-0.7323E 02	-0.6902E 02	-0.6010E 02	-0.5401E 02	-0.4397E 02	-0.3774E 02	-0.2812E 02
	-0.1790E-00	-0.1745E-00	-0.1691E-00	-0.1629E-00	-0.1560E-00	-0.1484E-00	-0.1401E-00	-0.1313E-00	-0.1221E-00	-0.1124E-00
28	-0.7803E 02	-0.8020E 02	-0.7713E 02	-0.7534E 02	-0.6842E 02	-0.6389E 02	-0.5492E 02	-0.4920E 02	-0.3974E 02	-0.3433E 02
	-0.1790E-00	-0.1745E-00	-0.1691E-00	-0.1629E-00	-0.1560E-00	-0.1484E-00	-0.1401E-00	-0.1313E-00	-0.1221E-00	-0.1124E-00
29	-0.1383E 01	0.9066E 01	0.1668E 02	0.2103E 02	0.2205E 02	0.2001E 02	0.1534E 02	0.8577E 01	0.2337E-00	-0.9239E 01
	-0.1012E-00	-0.9726E-01	-0.9335E-01	-0.8954E-01	-0.8585E-01	-0.8227E-01	-0.7879E-01	-0.7537E-01	-0.7194E-01	-0.6846E-01
30	0.1196E 03	0.1326E 03	0.1386E 03	0.1375E 03	0.1296E 03	0.1155E 03	0.9596E 02	0.7204E 02	0.4495E 02	0.1596E 02
	-0.4178E-01	-0.3908E-01	-0.3685E-01	-0.3511E-01	-0.3384E-01	-0.3302E-01	-0.3258E-01	-0.3245E-01	-0.3253E-01	-0.3271E-01
31	0.1279E 03	0.1313E 03	0.1302E 03	0.1246E 03	0.1151E 03	0.1017E 03	0.8486E 02	0.6488E 02	0.4243E 02	0.1851E 02
	-0.8938E-02	-0.7858E-02	-0.7114E-02	-0.6707E-02	-0.6630E-02	-0.6859E-02	-0.7355E-02	-0.8066E-02	-0.8931E-02	-0.9885E-02
32	0.6504E 02	0.5860E 02	0.5127E 02	0.4574E 02	0.3325E 02	0.3310E 02	0.2690E 02	0.2103E 02	0.1622E 02	0.1061E 02
	0.1303E-02	0.1434E-02	0.1458E-02	0.1379E-02	0.1196E-02	0.9172E-03	0.5559E-03	0.1300E-03	-0.3428E-03	-0.8451E-03
33	0.2569E 02	0.1718E 02	0.1052E 02	0.5940E 01	0.3212E 01	0.1982E 01	0.2304E 01	0.4217E 01	0.7366E 01	0.1112E 02
	0.1634E-02	0.1606E-02	0.1540E-02	0.1438E-02	0.1301E-02	0.1129E-02	0.9286E-03	0.7078E-03	0.4724E-03	0.2264E-03
34	0.8344E 01	-0.3996E-00	-0.1923E-00	-0.2697E 01	-0.1050E 02	-0.1195E 02	-0.1043E 02	-0.7534E 01	-0.8745E 01	-0.2769E 01
	0.1845E-03	0.2028E-03	0.2062E-03	0.1946E-03	0.1688E-03	0.1293E-03	0.7820E-04	0.1806E-04	-0.4887E-04	-0.1197E-03

SF,BM /T

1	-0.3393E 01	-0.9638E 01	-0.5456E 01	-0.1105E 02	-0.6211E 01	-0.1152E 02	-0.6398E 01	-0.1164E 02	-0.6400E 01	-0.1179E 02
2	0.7184E 02	0.8037E 02	0.8912E 02	0.9271E 02	0.9591E 02	0.9315E 02	0.8975E 02	0.8002E 02	0.7005E 02	0.5426E 02
3	-0.7769E 02	-0.8336E 02	-0.8960E 02	-0.8941E 02	-0.8934E 02	-0.8247E 02	-0.7600E 02	-0.6305E 02	-0.5140E 02	-0.3405E 02
4	-0.1034E 03	-0.9033E 02	-0.7487E 02	-0.5792E 02	-0.4045E 02	-0.2358E 02	-0.8524E 01	0.3611E 01	0.1207E 02	0.1648E 02
5	0.7445E 02	0.6640E 02	0.5974E 02	0.5460E 02	0.5086E 02	0.4832E 02	0.4695E 02	0.4669E 02	0.4726E 02	0.4823E 02
6	-0.1285E 04	-0.1194E 04	-0.1129E 04	-0.1090E 04	-0.1075E 04	-0.1077E 04	-0.1089E 04	-0.1104E 04	-0.1116E 04	-0.1124E 04
7	-0.1122E 05	-0.1110E 05	-0.1091E 05	-0.1063E 05	-0.1030E 05	-0.9916E 04	-0.9463E 04	-0.8932E 04	-0.8319E 04	-0.7627E 04
8	-0.1015E 05	-0.9726E 04	-0.9330E 04	-0.8961E 04	-0.8615E 04	-0.8280E 04	-0.7943E 04	-0.7591E 04	-0.7212E 04	-0.6800E 04
9	-0.4745E 04	-0.4212E 04	-0.3823E 04	-0.3582E 04	-0.3483E 04	-0.3517E 04	-0.3666E 04	-0.3911E 04	-0.4225E 04	-0.4577E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.9004E 02	-0.8352E 02	-0.7103E 02	-0.5431E 02	-0.3528E 02	-0.1604E 02	0.1335E 01	0.1405E 02	0.2331E 02	0.2552E 02
	-0.1056E-02	-0.1304E-02	-0.1448E-02	-0.1506E-02	-0.1499E-02	-0.1452E-02	-0.1388E-02	-0.1328E-02	-0.1289E-02	-0.1279E-02
2	-0.6454E 02	-0.7159E 02	-0.7269E 02	-0.6754E 02	-0.6435E 02	-0.5715E 02	-0.5113E 02	-0.4498E 02	-0.4105E 02	-0.3854E 02
	-0.1983E-02	-0.2592E-02	-0.3091E-02	-0.3480E-02	-0.3763E-02	-0.3950E-02	-0.4051E-02	-0.4073E-02	-0.4026E-02	-0.3913E-02
3	0.8117E 00	-0.2666E 02	-0.5249E 02	-0.7579E 02	-0.9586E 02	-0.1122E 03	-0.1246E 03	-0.1328E 03	-0.1367E 03	-0.1363E 03
	-0.8534E-02	-0.9779E-02	-0.1093E-01	-0.1193E-01	-0.1272E-01	-0.1324E-01	-0.1347E-01	-0.1336E-01	-0.1291E-01	-0.1209E-01
4	-0.1632E 02	-0.1315E 02	-0.1253E 02	-0.1218E 02	-0.7795E 01	-0.9764E 01	-0.4138E 01	-0.6130E 01	-0.2989E 01	-0.2332E 01
	-0.2811E-03	-0.3672E-03	-0.4378E-03	-0.4927E-03	-0.5327E-03	-0.5592E-03	-0.5732E-03	-0.5765E-03	-0.5696E-03	-0.5536E-03
5	0.3652E 02	0.2102E 01	-0.3341E 02	-0.6835E 02	-0.1009E 03	-0.1295E 03	-0.1527E 03	-0.1695E 03	-0.1793E 03	-0.1821E 03
	-0.2581E-01	-0.2641E-01	-0.2695E-01	-0.2732E-01	-0.2739E-01	-0.2707E-01	-0.2625E-01	-0.2488E-01	-0.2290E-01	-0.2029E-01
6	0.1026E 02	-0.1758E 01	-0.1492E 02	-0.2856E 02	-0.4202E 02	-0.5464E 02	-0.6574E 02	-0.7457E 02	-0.8042E 02	-0.8274E 02
	-0.5464E-01	-0.5132E-01	-0.4791E-01	-0.4436E-01	-0.4060E-01	-0.3656E-01	-0.3219E-01	-0.2744E-01	-0.2228E-01	-0.1669E-01
7	-0.3232E 02	-0.2518E 02	-0.1459E 02	-0.7688E 01	0.1986E 01	0.7047E 01	0.1457E 02	0.1711E 02	0.2218E 02	0.2203E 02
	-0.9173E-01	-0.8156E-01	-0.7120E-01	-0.6074E-01	-0.5029E-01	-0.3992E-01	-0.2971E-01	-0.1971E-01	-0.9974E-02	-0.5231E-03
8	-0.2936E 02	-0.1868E 02	-0.1133E 02	-0.1040E 01	0.4872E 01	0.1316E 02	0.1644E 02	0.2207E 02	0.2252E 02	0.2546E 02
	-0.9173E-01	-0.8156E-01	-0.7120E-01	-0.6074E-01	-0.5029E-01	-0.3992E-01	-0.2971E-01	-0.1971E-01	-0.9974E-02	-0.5231E-03
9	-0.7029E 02	-0.5341E 02	-0.3624E 02	-0.1876E 02	-0.7403E 00	0.1757E 02	0.3513E 02	0.5050E 02	0.6267E 02	0.7145E 02
	-0.6459E-01	-0.5681E-01	-0.4877E-01	-0.4056E-01	-0.3228E-01	-0.2401E-01	-0.1585E-01	-0.7887E-02	-0.2010E-03	0.7150E-02
10	-0.8281E 02	-0.6820E 02	-0.5119E 02	-0.3244E 02	-0.1356E 02	0.4233E 01	0.2099E 02	0.3749E 02	0.5380E 02	0.6877E 02
	-0.3749E-01	-0.3284E-01	-0.2796E-01	-0.2290E-01	-0.1772E-01	-0.1250E-01	-0.7297E-02	-0.2168E-02	0.2828E-02	0.7635E-02
11	-0.3982E 02	-0.3840E 02	-0.3678E 02	-0.3513E 02	-0.3257E 02	-0.2799E 02	-0.2163E 02	-0.1467E 02	-0.7158E 01	0.2545E 01
	-0.1586E-01	-0.1425E-01	-0.1252E-01	-0.1066E-01	-0.8696E-02	-0.6625E-02	-0.4463E-02	-0.2227E-02	0.6319E-04	0.2385E-02
12	0.7571E 01	-0.1002E 02	-0.3060E 02	-0.4719E 02	-0.5903E 02	-0.7062E 02	-0.8237E 02	-0.8824E 02	-0.8459E 02	-0.7616E 02
	-0.7243E-02	-0.7249E-02	-0.7206E-02	-0.7080E-02	-0.6844E-02	-0.6476E-02	-0.5956E-02	-0.5267E-02	-0.4401E-02	-0.3364E-02
13	-0.6103E 01	-0.1951E 02	-0.3297E 02	-0.4659E 02	-0.5941E 02	-0.7021E 02	-0.7901E 02	-0.8660E 02	-0.9264E 02	-0.9499E 02
	-0.1726E-01	-0.1703E-01	-0.1672E-01	-0.1629E-01	-0.1570E-01	-0.1494E-01	-0.1397E-01	-0.1276E-01	-0.1132E-01	-0.9613E-02
14	-0.4884E 01	-0.1159E 02	-0.9808E 01	-0.2318E 02	-0.4992E 02	-0.6440E 02	-0.5666E 02	-0.4735E 02	-0.5416E 02	-0.6407E 02
	-0.1348E-02	-0.1351E-02	-0.1343E-02	-0.1322E-02	-0.1285E-02	-0.1220E-02	-0.1121E-02	-0.9907E-03	-0.8311E-03	-0.6406E-03
15	-0.3622E 02	-0.4216E 02	-0.4638E 02	-0.4932E 02	-0.5204E 02	-0.5522E 02	-0.5833E 02	-0.6015E 02	-0.6014E 02	-0.5896E 02
	-0.4424E-01	-0.4182E-01	-0.3922E-01	-0.3642E-01	-0.3341E-01	-0.3019E-01	-0.2676E-01	-0.2309E-01	-0.1919E-01	-0.1506E-01
16	-0.5262E 02	-0.4780E 02	-0.4343E 02	-0.3887E 02	-0.3330E 02	-0.2642E 02	-0.1876E 02	-0.1133E 02	-0.4759E 01	0.9678E 00
	-0.8314E-01	-0.7655E-01	-0.6968E-01	-0.6256E-01	-0.5521E-01	-0.4768E-01	-0.3999E-01	-0.3219E-01	-0.2431E-01	-0.1640E-01
17	-0.4443E 02	-0.4111E 02	-0.2712E 02	-0.2409E 02	-0.1066E 02	-0.8432E 01	0.4397E 01	0.6241E 01	0.1892E 02	0.2039E 02
	-0.1274E-00	-0.1155E-00	-0.1032E-00	-0.9062E-01	-0.7789E-01	-0.6507E-01	-0.5225E-01	-0.3951E-01	-0.2694E-01	-0.1460E-01
18	-0.4974E 02	-0.3579E 02	-0.3257E 02	-0.1886E 02	-0.1631E 02	-0.3348E 01	-0.1482E 01	0.1118E 02	0.1286E 02	0.2526E 02
	-0.1274E-00	-0.1155E-00	-0.1032E-00	-0.9062E-01	-0.7789E-01	-0.6507E-01	-0.5225E-01	-0.3951E-01	-0.2694E-01	-0.1460E-01
19	-0.4522E 02	-0.3930E 02	-0.3188E 02	-0.2363E 02	-0.1554E 02	-0.7658E 01	-0.9296E 00	0.4047E 01	0.7098E 01	0.8448E 01
	-0.7941E-01	-0.7282E-01	-0.6600E-01	-0.5899E-01	-0.5183E-01	-0.4457E-01	-0.3725E-01	-0.2990E-01	-0.2255E-01	-0.1521E-01
20	-0.9508E 01	-0.1401E 02	-0.1808E 02	-0.2222E 02	-0.2662E 02	-0.3138E 02	-0.3639E 02	-0.4138E 02	-0.4630E 02	-0.5110E 02
	-0.3886E-01	-0.3652E-01	-0.3409E-01	-0.3156E-01	-0.2891E-01	-0.2614E-01	-0.2322E-01	-0.2014E-01	-0.1689E-01	-0.1345E-01
21	0.3467E 02	0.1672E 02	-0.2465E 01	-0.2197E 02	-0.4107E 02	-0.5859E 02	-0.7339E 02	-0.8474E 02	-0.9164E 02	-0.9345E 02
	-0.1269E-01	-0.1259E-01	-0.1250E-01	-0.1236E-01	-0.1213E-01	-0.1176E-01	-0.1122E-01	-0.1046E-01	-0.9458E-02	-0.8206E-02
22	0.4381E 02	0.2438E 02	-0.2898E-00	-0.2704E 02	-0.4691E 02	-0.6376E 02	-0.7893E 02	-0.8415E 02	-0.8204E 02	-0.7825E 02
	-0.4271E-02	-0.4337E-02	-0.4413E-02	-0.4457E-02	-0.4427E-02	-0.4288E-02	-0.4010E-02	-0.3572E-02	-0.2967E-02	-0.2196E-02
23	-0.1969E 02	-0.1854E 02	-0.1684E 02	-0.1441E 02	-0.1135E 02	-0.7179E 01	-0.1529E 01	0.5552E 01	0.1421E 02	0.2437E 02
	-0.1408E-01	-0.1235E-01	-0.1054E-01	-0.8666E-02	-0.6730E-02	-0.4744E-02	-0.2720E-02	-0.6739E-03	0.1374E-02	0.3399E-02
24	0.2339E 02	-0.1901E 01	-0.6850E 01	0.3188E 01	-0.1592E 02	-0.2976E 02	-0.8762E 01	-0.1537E 02	-0.2742E 02	-0.8372E 01
	-0.6023E-03	-0.6152E-03	-0.6266E-03	-0.6315E-03	-0.6299E-03	-0.6115E-03	-0.5698E-03	-0.5086E-03	-0.4244E-03	-0.3125E-03
25	-0.7354E 02	-0.5419E 02	-0.3306E 02	-0.1112E 02	0.1070E 02	0.3136E 02	0.4998E 02	0.6604E 02	0.7907E 02	0.8877E 02
	-0.3813E-01	-0.3316E-01	-0.2800E-01	-0.2273E-01	-0.1742E-01	-0.1215E-01	-0.6993E-02	-0.2007E-02	0.2753E-02	0.7244E-02

X,Y, /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.6446E 02	-0.4621E 02	-0.2725E 02	-0.0254E 01	0.1007E 02	0.2700E 02	0.4183E 02	0.5389E 02	0.6272E 02	0.6815E 02
	-0.6951E-01	-0.6145E-01	-0.5316E-01	-0.4475E-01	-0.3631E-01	-0.2796E-01	-0.1975E-01	-0.1178E-01	-0.4094E-02	0.3266E-02
27	-0.2297E 02	-0.1465E 02	-0.1118E 02	-0.4507E 01	-0.2857E 01	0.2174E 01	0.2152E 01	0.5834E 01	0.4585E 01	0.7504E 01
	-0.1025E-00	-0.9228E-01	-0.8195E-01	-0.7152E-01	-0.6105E-01	-0.5058E-01	-0.4015E-01	-0.2978E-01	-0.1949E-01	-0.9303E-02
28	-0.2553E 02	-0.2126E 02	-0.1367E 02	-0.1088E 02	-0.4663E 01	-0.3366E 01	0.1563E 01	0.1562E 01	0.5534E 01	0.4689E 01
	-0.1025E-00	-0.9228E-01	-0.8195E-01	-0.7152E-01	-0.6105E-01	-0.5058E-01	-0.4015E-01	-0.2978E-01	-0.1949E-01	-0.9303E-02
29	-0.1946E 02	-0.3010E 02	-0.4079E 02	-0.5111E 02	-0.6049E 02	-0.6825E 02	-0.7367E 02	-0.7617E 02	-0.7544E 02	-0.7157E 02
	-0.6487E-01	-0.6112E-01	-0.5715E-01	-0.5291E-01	-0.4836E-01	-0.4346E-01	-0.3817E-01	-0.3248E-01	-0.2638E-01	-0.1988E-01
30	-0.1363E 02	-0.4256E 02	-0.6958E 02	-0.9357E 02	-0.1136E 03	-0.1291E 03	-0.1399E 03	-0.1458E 03	-0.1472E 03	-0.1442E 03
	-0.3288E-01	-0.3295E-01	-0.3281E-01	-0.3239E-01	-0.3160E-01	-0.3037E-01	-0.2868E-01	-0.2647E-01	-0.2374E-01	-0.2050E-01
31	-0.5739E 01	-0.2908E 02	-0.5051E 02	-0.6939E 02	-0.8546E 02	-0.9878E 02	-0.1095E 03	-0.1178E 03	-0.1236E 03	-0.1266E 03
	-0.1086E-01	-0.1179E-01	-0.1263E-01	-0.1331E-01	-0.1380E-01	-0.1405E-01	-0.1403E-01	-0.1372E-01	-0.1309E-01	-0.1213E-01
32	0.6385E 01	0.4346E-00	-0.6395E 01	-0.1504E 02	-0.2601E 02	-0.3765E 02	-0.5108E 02	-0.6297E 02	-0.7402E 02	-0.8186E 02
	-0.1362E-02	-0.1885E-02	-0.2403E-02	-0.2906E-02	-0.3378E-02	-0.3801E-02	-0.4153E-02	-0.4410E-02	-0.4551E-02	-0.4557E-02
33	0.1439E 02	0.1570E 02	0.1376E 02	0.8045E 01	-0.1158E 01	-0.1292E 02	-0.2589E 02	-0.3865E 02	-0.4988E 02	-0.5856E 02
	-0.2926E-04	-0.2981E-03	-0.5833E-03	-0.8831E-03	-0.1190E-02	-0.1492E-02	-0.1772E-02	-0.2012E-02	-0.2194E-02	-0.2302E-02
34	-0.7809E 01	-0.6411E 01	-0.3645E 01	-0.1068E 02	-0.9246E 01	-0.1343E 02	-0.9591E 01	-0.1284E 02	-0.9692E 01	-0.8861E 01
	-0.1931E-03	-0.2669E-03	-0.3403E-03	-0.4115E-03	-0.4782E-03	-0.5382E-03	-0.5878E-03	-0.6244E-03	-0.6442E-03	-0.6449E-03

SF,BM /T

1	-0.6734E 01	-0.1249E 02	-0.7645E 01	-0.1344E 02	-0.8117E 01	-0.1309E 02	-0.6631E 01	-0.1053E 02	-0.3085E 01	-0.6281E 01
2	0.3948E 02	0.2000E 02	0.3032E 01	-0.1753E 02	-0.3417E 02	-0.5327E 02	-0.6685E 02	-0.8156E 02	-0.8925E 02	-0.9726E 02
3	-0.1924E 02	0.2223E-00	0.1575E 02	0.3476E 02	0.4835E 02	0.6424E 02	0.7335E 02	0.8385E 02	0.8669E 02	0.9076E 02
4	0.1688E 02	0.1377E 02	0.7902E 01	0.2020E-00	-0.8309E 01	-0.1657E 02	-0.2354E 02	-0.2833E 02	-0.3025E 02	-0.2888E 02
5	0.4895E 02	0.4860E 02	0.4641E 02	0.4202E 02	0.3545E 02	0.2707E 02	0.1752E 02	0.7500E 01	-0.2270E 01	-0.1120E 02
6	-0.1126E 04	-0.1120E 04	-0.1105E 04	-0.1078E 04	-0.1038E 04	-0.9834E 03	-0.9150E 03	-0.8345E 03	-0.7438E 03	-0.6447E 03
7	-0.6859E 04	-0.6020E 04	-0.5130E 04	-0.4208E 04	-0.3269E 04	-0.2323E 04	-0.1386E 04	-0.4766E 03	0.3934E 03	0.1227E 04
8	-0.6355E 04	-0.5882E 04	-0.5386E 04	-0.4874E 04	-0.4355E 04	-0.3834E 04	-0.3311E 04	-0.2787E 04	-0.2260E 04	-0.1723E 04
9	-0.4936E 04	-0.5267E 04	-0.5543E 04	-0.5736E 04	-0.5829E 04	-0.5809E 04	-0.5669E 04	-0.5407E 04	-0.5025E 04	-0.4526E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.2133E 02	0.1101E 02	-0.4529E 01	-0.2412E 02	-0.4590E 02	-0.6816E 02	-0.8911E 02	-0.1070E 03	-0.1204E 03	-0.1279E 03
	-0.1304E-02	-0.1365E-02	-0.1455E-02	-0.1565E-02	-0.1680E-02	-0.1782E-02	-0.1850E-02	-0.1866E-02	-0.1814E-02	-0.1687E-02
2	-0.3737E 02	-0.3884E 02	-0.4159E 02	-0.4717E 02	-0.5322E 02	-0.6023E 02	-0.6606E 02	-0.6914E 02	-0.6948E 02	-0.6500E 02
	-0.3739E-02	-0.3511E-02	-0.3233E-02	-0.2908E-02	-0.2534E-02	-0.2111E-02	-0.1632E-02	-0.1097E-02	-0.5067E-03	0.1327E-03
3	-0.1317E 03	-0.1233E 03	-0.1115E 03	-0.9677E 02	-0.7957E 02	-0.6046E 02	-0.4011E 02	-0.1926E 02	0.1380E 01	0.2121E 02
	-0.1092E-01	-0.9415E-02	-0.7603E-02	-0.5524E-02	-0.3224E-02	-0.7556E-03	0.1827E-02	0.4465E-02	0.7101E-02	0.9675E-02
4	-0.5669E 01	-0.5248E 01	-0.1098E 02	-0.1034E 02	-0.1551E 02	-0.1594E 02	-0.1696E 02	-0.2006E 02	-0.1799E 02	-0.2221E 02
	-0.5292E-03	-0.4969E-03	-0.4578E-03	-0.4117E-03	-0.3591E-03	-0.2992E-03	-0.2316E-03	-0.1560E-03	-0.7234E-04	0.1796E-04
5	-0.1779E 03	-0.1668E 03	-0.1491E 03	-0.1257E 03	-0.9774E 02	-0.6660E 02	-0.3386E 02	-0.1073E 01	0.3036E 02	0.5921E 02
	-0.1704E-01	-0.1319E-01	-0.8796E-02	-0.3929E-02	0.1315E-02	0.6828E-02	0.1249E-01	0.1819E-01	0.2381E-01	0.2923E-01
6	-0.8129E 02	-0.7621E 02	-0.6792E 02	-0.5694E 02	-0.4381E 02	-0.2903E 02	-0.1314E 02	0.3309E 01	0.1969E 02	0.3540E 02
	-0.1067E-01	-0.4247E-02	0.2534E-02	0.9613E-02	0.1692E-01	0.2437E-01	0.3187E-01	0.3935E-01	0.4671E-01	0.5385E-01
7	0.2451E 02	0.2170E 02	0.2195E 02	0.1719E 02	0.1607E 02	0.1024E 02	0.8775E 01	0.3147E 01	0.2823E 01	-0.1079E 01
	0.8628E-02	0.1748E-01	0.2603E-01	0.3430E-01	0.4232E-01	0.5013E-01	0.5775E-01	0.6522E-01	0.7258E-01	0.7985E-01
8	0.2306E 02	0.2348E 02	0.1877E 02	0.1751E 02	0.1146E 02	0.9487E 01	0.3166E 01	0.1799E 01	-0.3280E 01	-0.2519E 01
	0.8628E-02	0.1748E-01	0.2603E-01	0.3430E-01	0.4232E-01	0.5013E-01	0.5775E-01	0.6522E-01	0.7258E-01	0.7985E-01
9	0.7705E 02	0.7960E 02	0.7918E 02	0.7621E 02	0.7153E 02	0.6603E 02	0.6020E 02	0.5411E 02	0.4768E 02	0.4089E 02
	0.1412E-01	0.2069E-01	0.2682E-01	0.3253E-01	0.3782E-01	0.4272E-01	0.4723E-01	0.5140E-01	0.5526E-01	0.5882E-01
10	0.8115E 02	0.9079E 02	0.9835E 02	0.1041E 03	0.1074E 03	0.1078E 03	0.1051E 03	0.9992E 02	0.9274E 02	0.8408E 02
	0.1220E-01	0.1648E-01	0.2044E-01	0.2403E-01	0.2724E-01	0.3005E-01	0.3245E-01	0.3445E-01	0.3607E-01	0.3733E-01
11	0.1577E 02	0.3152E 02	0.4725E 02	0.6115E 02	0.7293E 02	0.8264E 02	0.8986E 02	0.9407E 02	0.9517E 02	0.9314E 02
	0.4709E-02	0.6993E-02	0.9190E-02	0.1125E-01	0.1313E-01	0.1480E-01	0.1621E-01	0.1735E-01	0.1820E-01	0.1876E-01
12	-0.6846E 02	-0.5913E 02	-0.4309E 02	-0.2163E 02	-0.4545E-00	0.1828E 02	0.3715E 02	0.5719E 02	0.7441E 02	0.8483E 02
	-0.2173E-02	-0.8500E-03	0.5750E-03	0.2066E-02	0.3576E-02	0.5060E-02	0.6474E-02	0.7779E-02	0.8932E-02	0.9899E-02
13	-0.9187E 02	-0.8384E 02	-0.7298E 02	-0.6056E 02	-0.4637E 02	-0.2994E 02	-0.1149E 02	0.8358E 01	0.2908E 02	0.4997E 02
	-0.7650E-02	-0.5447E-02	-0.3033E-02	-0.6458E-03	0.2272E-02	0.5073E-02	0.7908E-02	0.1072E-01	0.1346E-01	0.1606E-01
14	-0.5999E 02	-0.5337E 02	-0.6178E 02	-0.7619E 02	-0.7551E 02	-0.5963E 02	-0.4941E 02	-0.5637E 02	-0.6723E 02	-0.6622E 02
	-0.4182E-03	-0.1706E-03	0.9265E-04	0.3667E-03	0.6478E-03	0.9274E-03	0.1193E-02	0.1434E-02	0.1646E-02	0.1826E-02
15	-0.5730E 02	-0.5473E 02	-0.5010E 02	-0.4278E 02	-0.3318E 02	-0.2196E 02	-0.9358E 01	0.4768E 01	0.2049E 02	0.3762E 02
	-0.1072E-01	-0.6172E-02	-0.1445E-02	0.3432E-02	0.8423E-02	0.1348E-01	0.1856E-01	0.2361E-01	0.2857E-01	0.3337E-01
16	0.6139E 01	0.1078E 02	0.1471E 02	0.1802E 02	0.2116E 02	0.2458E 02	0.2831E 02	0.3200E 02	0.3518E 02	0.3759E 02
	-0.8493E-02	-0.6155E-03	0.7193E-02	0.1490E-01	0.2249E-01	0.2989E-01	0.3712E-01	0.4414E-01	0.5092E-01	0.5743E-01
17	0.3228E 02	0.3226E 02	0.4208E 02	0.3934E 02	0.4597E 02	0.3960E 02	0.4260E 02	0.3286E 02	0.3316E 02	0.2147E 02
	-0.2568E-02	0.9074E-02	0.2027E-01	0.3096E-01	0.4111E-01	0.5072E-01	0.5978E-01	0.6833E-01	0.7640E-01	0.8405E-01
18	0.2613E 02	0.3715E 02	0.3595E 02	0.4436E 02	0.3995E 02	0.4482E 02	0.3674E 02	0.3830E 02	0.2748E 02	0.2710E 02
	-0.2568E-02	0.9074E-02	0.2027E-01	0.3096E-01	0.4111E-01	0.5072E-01	0.5978E-01	0.6833E-01	0.7640E-01	0.8405E-01
19	0.8529E 01	0.7895E 01	0.7114E 01	0.6644E 01	0.6875E 01	0.8138E 01	0.1056E 02	0.1404E 02	0.1847E 02	0.2369E 02
	-0.7899E-02	-0.6225E-03	0.6609E-02	0.1379E-01	0.2090E-01	0.2793E-01	0.3487E-01	0.4168E-01	0.4834E-01	0.5482E-01
20	-0.5531E 02	-0.5832E 02	-0.5948E 02	-0.5794E 02	-0.5312E 02	-0.4492E 02	-0.3335E 02	-0.1851E 02	-0.9242E 00	0.1865E 02
	-0.9817E-02	-0.5980E-02	-0.1944E-02	0.2281E-02	0.6676E-02	0.1121E-01	0.1585E-01	0.2053E-01	0.2521E-01	0.2980E-01
21	-0.9061E 02	-0.8373E 02	-0.7342E 02	-0.6075E 02	-0.4661E 02	-0.3110E 02	-0.1459E 02	0.2182E 01	0.1884E 02	0.3479E 02
	-0.6609E-02	-0.4956E-02	-0.3004E-02	-0.8792E-03	0.1376E-02	0.3716E-02	0.6093E-02	0.8460E-02	0.1077E-01	0.1296E-01
22	-0.6599E 02	-0.4539E 02	-0.2629E 02	-0.5945E 01	0.1872E 02	0.3742E 02	0.4917E 02	0.6077E 02	0.6571E 02	0.6081E 02
	-0.1275E-02	-0.2323E-03	0.8886E-03	0.2043E-02	0.3184E-02	0.4263E-02	0.5241E-02	0.6089E-02	0.6781E-02	0.7306E-02
23	0.3829E 02	0.4634E 02	0.5718E 02	0.6683E 02	0.7428E 02	0.7906E 02	0.8060E 02	0.7830E 02	0.7244E 02	0.6351E 02
	0.5373E-02	0.7261E-02	0.9025E-02	0.1063E-01	0.1204E-01	0.1324E-01	0.1419E-01	0.1491E-01	0.1538E-01	0.1561E-01
24	-0.6587E 01	-0.2837E 02	-0.1068E 02	-0.7746E 01	-0.2953E 02	-0.2974E 02	-0.1310E 02	-0.3197E 02	-0.4618E 02	-0.3259E 02
	-0.1816E-03	-0.3693E-04	0.1234E-03	0.2886E-03	0.4474E-03	0.6004E-03	0.7414E-03	0.8589E-03	0.9551E-03	0.1031E-02
25	0.9518E 02	0.9830E 02	0.9815E 02	0.9522E 02	0.9024E 02	0.8386E 02	0.7680E 02	0.6970E 02	0.6263E 02	0.5552E 02
	0.1143E-01	0.1530E-01	0.1882E-01	0.2199E-01	0.2482E-01	0.2732E-01	0.2950E-01	0.3138E-01	0.3298E-01	0.3433E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.7028E 02	0.6958E 02	0.6676E 02	0.6251E 02	0.5745E 02	0.5214E 02	0.4701E 02	0.4238E 02	0.3853E 02	0.3561E 02
	0.1027E-01	0.1692E-01	0.2320E-01	0.2912E-01	0.3471E-01	0.3998E-01	0.4495E-01	0.4964E-01	0.5408E-01	0.5827E-01
27	0.5701E 01	0.8530E 01	0.6715E 01	0.9790E 01	0.8952E 01	0.1123E 02	0.9232E 01	0.1210E 02	0.9555E 01	0.1207E 02
	0.7722E-03	0.1072E-01	0.2052E-01	0.3017E-01	0.3963E-01	0.4889E-01	0.5794E-01	0.6677E-01	0.7536E-01	0.8371E-01
28	0.8238E 01	0.7083E 01	0.1065E 02	0.9436E 01	0.1306E 02	0.1162E 02	0.1496E 02	0.1289E 02	0.1564E 02	0.1291E 02
	0.7722E-03	0.1072E-01	0.2052E-01	0.3017E-01	0.3963E-01	0.4889E-01	0.5794E-01	0.6677E-01	0.7536E-01	0.8371E-01
29	-0.6503E 02	-0.5653E 02	-0.4687E 02	-0.3670E 02	-0.2643E 02	-0.1614E 02	-0.5678E 01	0.5206E 01	0.1670E 02	0.2878E 02
	-0.1302E-01	-0.5846E-02	0.1591E-02	0.9227E-02	0.1709E-01	0.2483E-01	0.3268E-01	0.4047E-01	0.4814E-01	0.5562E-01
30	-0.1373E 03	-0.1269E 03	-0.1129E 03	-0.9604E 02	-0.7661E 02	-0.5511E 02	-0.3213E 02	-0.8307E 01	0.1571E 02	0.3928E 02
	-0.1675E-01	-0.1254E-01	-0.7905E-02	-0.2021E-02	0.2349E-02	0.7825E-02	0.1342E-01	0.1906E-01	0.2465E-01	0.3009E-01
31	-0.1362E 03	-0.1218E 03	-0.1128E 03	-0.9926E 02	-0.8143E 02	-0.6023E 02	-0.3697E 02	-0.1310E 02	0.1003E 02	0.3134E 02
	-0.1083E-01	-0.9216E-02	-0.7233E-02	-0.5098E-02	-0.2676E-02	-0.8043E-04	0.2628E-02	0.5385E-02	0.8124E-02	0.1078E-01
32	-0.8571E 02	-0.8621E 02	-0.8222E 02	-0.7585E 02	-0.6584E 02	-0.5441E 02	-0.4123E 02	-0.2698E 02	-0.1329E 02	0.4762E-00
	-0.4414E-02	-0.4122E-02	-0.3687E-02	-0.3123E-02	-0.2450E-02	-0.1690E-02	-0.8722E-03	-0.2332E-04	0.8260E-03	0.1645E-02
33	-0.6416E 02	-0.6683E 02	-0.6712E 02	-0.6552E 02	-0.6250E 02	-0.5830E 02	-0.5294E 02	-0.4643E 02	-0.3893E 02	-0.3092E 02
	-0.2326E-02	-0.2266E-02	-0.2125E-02	-0.1912E-02	-0.1638E-02	-0.1317E-02	-0.9605E-03	-0.5837E-03	-0.2021E-03	0.1671E-03
34	-0.1059E 02	-0.8558E 01	-0.1191E 02	-0.8753E 01	-0.1174E 02	-0.9767E 01	-0.9581E 01	-0.1149E 02	-0.9550E 01	-0.1440E 02
	-0.6248E-03	-0.5834E-03	-0.5220E-03	-0.4421E-03	-0.3469E-03	-0.2394E-03	-0.1237E-03	-0.3654E-05	0.1166E-03	0.2323E-03

SF,BM /T

1	0.1690E 01	-0.1346E 01	0.6482E 01	0.2913E 01	0.1006E 02	0.5643E 01	0.1191E 02	0.6482E 01	0.1172E 02	0.5240E 01
2	-0.9763E 02	-0.9841E 02	-0.9169E 02	-0.8616E 02	-0.7389E 02	-0.6406E 02	-0.4845E 02	-0.3650E 02	-0.1962E 02	-0.7501E 01
3	0.8714E 02	0.8541E 02	0.7665E 02	0.7087E 02	0.5886E 02	0.5081E 02	0.3708E 02	0.2804E 02	0.1367E 02	0.4604E 01
4	-0.2411E 02	-0.1606E 02	-0.5143E 01	0.8001E 01	0.2256E 02	0.3762E 02	0.5223E 02	0.6549E 02	0.7658E 02	0.8483E 02
5	-0.1894E 02	-0.2548E 02	-0.3098E 02	-0.3566E 02	-0.3969E 02	-0.4315E 02	-0.4607E 02	-0.4841E 02	-0.5028E 02	-0.5186E 02
6	-0.5376E 03	-0.4223E 03	-0.2977E 03	-0.1623E 03	-0.1574E 02	0.1414E 03	0.3072E 03	0.4792E 03	0.6553E 03	0.8345E 03
7	0.2025E 04	0.2777E 04	0.3464E 04	0.4075E 04	0.4610E 04	0.5074E 04	0.5467E 04	0.5793E 04	0.6061E 04	0.6276E 04
8	-0.1175E 04	-0.6109E 03	-0.2367E 02	0.5912E 03	0.1238E 04	0.1922E 04	0.2646E 04	0.3402E 04	0.4183E 04	0.4974E 04
9	-0.3914E 04	-0.3194E 04	-0.2374E 04	-0.1464E 04	-0.4790E 03	0.5630E 03	0.1640E 04	0.2731E 04	0.3811E 04	0.4860E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1285E 03	-0.1212E 03	-0.1053E 03	-0.8137E 02	-0.5051E 02	-0.1480E 02	0.2292E 02	0.5944E 02	0.9163E 02	0.1168E 03
	-0.1477E-02	-0.1178E-02	-0.7894E-03	-0.3101E-03	0.2142E-03	0.7819E-03	0.1345E-02	0.1861E-02	0.2287E-02	0.2589E-02
2	-0.5823E 02	-0.4677E 02	-0.3135E 02	-0.1265E 02	0.0690E 01	0.3313E 02	0.5776E 02	0.7964E 02	0.9874E 02	0.1127E 03
	0.8123E-03	0.1527E-02	0.2269E-02	0.3026E-02	0.3778E-02	0.4500E-02	0.5159E-02	0.5719E-02	0.6146E-02	0.6415E-02
3	0.3972E 02	0.5645E 02	0.7100E 02	0.8313E 02	0.9272E 02	0.9980E 02	0.1044E 03	0.1067E 03	0.1065E 03	0.1038E 03
	0.1214E-01	0.1444E-01	0.1657E-01	0.1848E-01	0.2016E-01	0.2160E-01	0.2278E-01	0.2369E-01	0.2432E-01	0.2469E-01
4	-0.1412E 02	-0.9885E 01	-0.4615E 01	0.3228E 01	0.5494E 01	0.1144E 02	0.8744E 01	0.1235E 02	0.1037E 02	0.8884E 01
	0.1144E-03	0.2156E-03	0.3208E-03	0.4282E-03	0.5347E-03	0.6371E-03	0.7301E-03	0.8095E-03	0.8699E-03	0.9078E-03
5	0.8445E 02	0.1054E 03	0.1215E 03	0.1328E 03	0.1391E 03	0.1408E 03	0.1384E 03	0.1328E 03	0.1247E 03	0.1152E 03
	0.3436E-01	0.3912E-01	0.4345E-01	0.4733E-01	0.5072E-01	0.5361E-01	0.5602E-01	0.5795E-01	0.5943E-01	0.6048E-01
6	0.4990E 02	0.6274E 02	0.7362E 02	0.8238E 02	0.8899E 02	0.9354E 02	0.9621E 02	0.9729E 02	0.9707E 02	0.9591E 02
	0.6071E-01	0.6723E-01	0.7334E-01	0.7903E-01	0.8425E-01	0.8899E-01	0.9325E-01	0.9700E-01	0.1003E-00	0.1030E-00
7	0.1028E 01	-0.3018E-00	0.4551E 01	0.5676E 01	0.1292E 02	0.1609E 02	0.2528E 02	0.2977E 02	0.3964E 02	0.4366E 02
	0.8703E-01	0.9415E-01	0.1012E-00	0.1081E-00	0.1150E-00	0.1216E-00	0.1280E-00	0.1341E-00	0.1398E-00	0.1451E-00
8	-0.5078E 01	-0.1376E 01	-0.1136E 01	0.5326E 01	0.7926E 01	0.1666E 02	0.2109E 02	0.3131E 02	0.3630E 02	0.4617E 02
	0.8703E-01	0.9415E-01	0.1012E-00	0.1081E-00	0.1150E-00	0.1216E-00	0.1280E-00	0.1341E-00	0.1398E-00	0.1451E-00
9	0.3400E 02	0.2762E 02	0.2248E 02	0.1915E 02	0.1758E 02	0.1698E 02	0.1640E 02	0.1535E 02	0.1427E 02	0.1406E 02
	0.6213E-01	0.6524E-01	0.6818E-01	0.7099E-01	0.7370E-01	0.7634E-01	0.7890E-01	0.8139E-01	0.8381E-01	0.8617E-01
10	0.7429E 02	0.6344E 02	0.5119E 02	0.3712E 02	0.2138E 02	0.5218E 01	-0.9555E 01	-0.2165E 02	-0.3087E 02	-0.3755E 02
	0.3825E-01	0.3889E-01	0.3928E-01	0.3949E-01	0.3958E-01	0.3961E-01	0.3964E-01	0.3971E-01	0.3987E-01	0.4014E-01
11	0.8763E 02	0.7826E 02	0.6535E 02	0.5028E 02	0.3480E 02	0.1988E 02	0.5569E 01	-0.7910E 01	-0.1974E 02	-0.2940E 02
	0.1902E-01	0.1902E-01	0.1878E-01	0.1835E-01	0.1778E-01	0.1712E-01	0.1640E-01	0.1568E-01	0.1497E-01	0.1432E-01
12	0.8852E 02	0.8818E 02	0.8755E 02	0.8814E 02	0.8723E 02	0.8285E 02	0.7706E 02	0.7072E 02	0.6055E 02	0.4465E 02
	0.1066E-01	0.1121E-01	0.1156E-01	0.1172E-01	0.1171E-01	0.1152E-01	0.1118E-01	0.1070E-01	0.1009E-01	0.9359E-02
13	0.6973E 02	0.8688E 02	0.1006E 03	0.1110E 03	0.1189E 03	0.1241E 03	0.1261E 03	0.1243E 03	0.1193E 03	0.1111E 03
	0.1847E-01	0.2064E-01	0.2254E-01	0.2416E-01	0.2548E-01	0.2648E-01	0.2716E-01	0.2751E-01	0.2755E-01	0.2729E-01
14	-0.5111E 02	-0.2664E 02	-0.4849E 01	0.5741E 01	0.1346E 02	0.2429E 02	0.2662E 02	0.1465E 02	0.2397E 01	0.1202E 01
	0.1971E-02	0.2079E-02	0.2149E-02	0.2182E-02	0.2181E-02	0.2149E-02	0.2087E-02	0.1994E-02	0.1877E-02	0.1741E-02
15	0.5567E 02	0.7371E 02	0.9034E 02	0.1041E 03	0.1140E 03	0.1203E 03	0.1240E 03	0.1255E 03	0.1246E 03	0.1207E 03
	0.3796E-01	0.4229E-01	0.4630E-01	0.4995E-01	0.5321E-01	0.5606E-01	0.5848E-01	0.6048E-01	0.6204E-01	0.6318E-01
16	0.3935E 02	0.4099E 02	0.4322E 02	0.4658E 02	0.5093E 02	0.5546E 02	0.5915E 02	0.6156E 02	0.6310E 02	0.6467E 02
	0.6366E-01	0.6962E-01	0.7529E-01	0.8069E-01	0.8581E-01	0.9064E-01	0.9517E-01	0.9939E-01	0.1033E-00	0.1069E-00
17	0.2066E 02	0.8571E 01	0.8108E 01	-0.2877E 01	-0.1271E 01	-0.9155E 01	-0.3438E 01	-0.6676E 01	0.3625E 01	0.4241E 01
	0.9134E-01	0.9836E-01	0.1052E-00	0.1119E-00	0.1186E-00	0.1252E-00	0.1319E-00	0.1386E-00	0.1453E-00	0.1520E-00
18	0.1509E 02	0.1431E 02	0.2573E 01	0.2876E 01	-0.6861E 01	-0.3446E 01	-0.9104E 01	-0.1008E 01	-0.2097E 01	0.9902E 01
	0.9134E-01	0.9836E-01	0.1052E-00	0.1119E-00	0.1186E-00	0.1252E-00	0.1319E-00	0.1386E-00	0.1453E-00	0.1520E-00
19	0.2956E 02	0.3599E 02	0.4286E 02	0.4980E 02	0.5622E 02	0.6141E 02	0.6473E 02	0.6604E 02	0.6573E 02	0.6454E 02
	0.6109E-01	0.6712E-01	0.7290E-01	0.7840E-01	0.8360E-01	0.8848E-01	0.9303E-01	0.9725E-01	0.1011E-00	0.1047E-00
20	0.3933E 02	0.5988E 02	0.7886E 02	0.9504E 02	0.1075E 03	0.1157E 03	0.1198E 03	0.1198E 03	0.1160E 03	0.1084E 03
	0.3425E-01	0.3849E-01	0.4246E-01	0.4611E-01	0.4940E-01	0.5230E-01	0.5479E-01	0.5687E-01	0.5854E-01	0.5982E-01
21	0.4898E 02	0.6076E 02	0.7001E 02	0.7679E 02	0.8166E 02	0.8513E 02	0.8708E 02	0.8740E 02	0.8610E 02	0.8275E 02
	0.1501E-01	0.1688E-01	0.1855E-01	0.2001E-01	0.2126E-01	0.2229E-01	0.2310E-01	0.2368E-01	0.2404E-01	0.2418E-01
22	0.5440E 02	0.4556E 02	0.3266E 02	0.2365E 02	0.1784E 02	0.1051E 02	0.7406E 01	0.8736E 01	0.7852E 01	0.8620E 01
	0.7665E-02	0.7879E-02	0.7974E-02	0.7981E-02	0.7925E-02	0.7828E-02	0.7703E-02	0.7555E-02	0.7387E-02	0.7198E-02
23	0.5165E 02	0.3759E 02	0.2213E 02	0.6718E 01	-0.7317E 01	-0.1890E 02	-0.2800E 02	-0.3487E 02	-0.3971E 02	-0.4297E 02
	0.1563E-01	0.1548E-01	0.1520E-01	0.1484E-01	0.1445E-01	0.1408E-01	0.1375E-01	0.1349E-01	0.1331E-01	0.1324E-01
24	-0.3789E 02	-0.4159E 02	-0.1945E 02	-0.1650E 02	-0.2391E 02	-0.8172E 01	-0.6801E 01	-0.2146E 02	-0.9269E 01	0.6081E 00
	0.1082E-02	0.1111E-02	0.1128E-02	0.1129E-02	0.1120E-02	0.1109E-02	0.1091E-02	0.1068E-02	0.1046E-02	0.1021E-02
25	0.4834E 02	0.4087E 02	0.3273E 02	0.2361E 02	0.1330E 02	0.1977E 01	-0.9592E 01	-0.2058E 02	-0.3038E 02	-0.3847E 02
	0.3544E-01	0.3635E-01	0.3710E-01	0.3772E-01	0.3827E-01	0.3877E-01	0.3928E-01	0.3984E-01	0.4048E-01	0.4123E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.3351E 02	0.3203E 02	0.3088E 02	0.2977E 02	0.2840E 02	0.2652E 02	0.2392E 02	0.2073E 02	0.1750E 02	0.1499E 02
	0.6224E-01	0.6599E-01	0.6955E-01	0.7233E-01	0.7616E-01	0.7925E-01	0.8221E-01	0.8506E-01	0.8782E-01	0.9049E-01
27	0.9303E 01	0.1220E 02	0.1026E 02	0.1469E 02	0.1458E 02	0.2125E 02	0.2328E 02	0.3193E 02	0.3523E 02	0.4444E 02
	0.9182E-01	0.9970E-01	0.1073E-00	0.1148E-00	0.1220E-00	0.1289E-00	0.1356E-00	0.1419E-00	0.1479E-00	0.1533E-00
28	0.1542E 02	0.1279E 02	0.1611E 02	0.1473E 02	0.1991E 02	0.2053E 02	0.2788E 02	0.3027E 02	0.3895E 02	0.4172E 02
	0.9182E-01	0.9970E-01	0.1073E-00	0.1148E-00	0.1220E-00	0.1289E-00	0.1356E-00	0.1419E-00	0.1479E-00	0.1533E-00
29	0.4122E 02	0.5356E 02	0.6534E 02	0.7612E 02	0.8557E 02	0.9343E 02	0.9971E 02	0.1042E 03	0.1071E 03	0.1085E 03
	0.6286E-01	0.6980E-01	0.7633E-01	0.8257E-01	0.8832E-01	0.9360E-01	0.9838E-01	0.1026E-00	0.1063E-00	0.1095E-00
30	0.6181E 02	0.8270E 02	0.1013E 03	0.1171E 03	0.1293E 03	0.1377E 03	0.1422E 03	0.1432E 03	0.1412E 03	0.1369E 03
	0.3532E-01	0.4025E-01	0.4484E-01	0.4903E-01	0.5278E-01	0.5608E-01	0.5888E-01	0.6119E-01	0.6301E-01	0.6434E-01
31	0.5011E 02	0.6599E 02	0.7895E 02	0.8920E 02	0.9716E 02	0.1031E 03	0.1072E 03	0.1092E 03	0.1087E 03	0.1051E 03
	0.1330E-01	0.1564E-01	0.1777E-01	0.1968E-01	0.2134E-01	0.2275E-01	0.2389E-01	0.2475E-01	0.2533E-01	0.2564E-01
32	0.1101E 02	0.2046E 02	0.2820E 02	0.3464E 02	0.4118E 02	0.4677E 02	0.5266E 02	0.5599E 02	0.5780E 02	0.5661E 02
	0.2409E-02	0.3105E-02	0.3727E-02	0.4272E-02	0.4730E-02	0.5122E-02	0.5416E-02	0.5611E-02	0.5701E-02	0.5683E-02
33	-0.2273E 02	-0.1426E 02	-0.5441E 01	0.3306E 01	0.1144E 02	0.1844E 02	0.2380E 02	0.2737E 02	0.2935E 02	0.3000E 02
	0.5102E-03	0.8222E-03	0.1102E-02	0.1347E-02	0.1557E-02	0.1729E-02	0.1856E-02	0.1932E-02	0.1955E-02	0.1922E-02
34	-0.7626E 01	-0.5620E 01	-0.2372E 01	0.2607E 01	0.2757E 01	0.6365E 01	0.1956E 01	0.4458E 01	0.1530E 01	0.3160E-00
	0.3406E-03	0.4391E-03	0.5273E-03	0.6046E-03	0.6705E-03	0.7250E-03	0.7664E-03	0.7940E-03	0.8066E-03	0.8041E-03

SF,BM /T

1	0.9628E 01	0.2574E 01	0.6844E 01	-0.8676E-01	0.5041E 01	-0.8900E 00	0.4918E 01	-0.2768E-00	0.6205E 01	0.1578E 01
2	0.8734E 01	0.1911E 02	0.3287E 02	0.3995E 02	0.5018E 02	0.5354E 02	0.6044E 02	0.6059E 02	0.6457E 02	0.6169E 02
3	-0.9485E 01	-0.1772E 02	-0.3072E 02	-0.3738E 02	-0.4863E 02	-0.5314E 02	-0.6216E 02	-0.6407E 02	-0.7033E 02	-0.6904E 02
4	0.8968E 02	0.9063E 02	0.8742E 02	0.8019E 02	0.6945E 02	0.5812E 02	0.4148E 02	0.2696E 02	0.1398E 02	0.3787E 01
5	-0.5332E 02	-0.5452E 02	-0.5535E 02	-0.5587E 02	-0.5620E 02	-0.5652E 02	-0.5707E 02	-0.5799E 02	-0.5929E 02	-0.6092E 02
6	0.1017E 04	0.1202E 04	0.1390E 04	0.1580E 04	0.1768E 04	0.1949E 04	0.2118E 04	0.2267E 04	0.2392E 04	0.2487E 04
7	0.6440E 04	0.6550E 04	0.6609E 04	0.6626E 04	0.6620E 04	0.6608E 04	0.6602E 04	0.6615E 04	0.6658E 04	0.6737E 04
8	0.5753E 04	0.6498E 04	0.7190E 04	0.7813E 04	0.8359E 04	0.8822E 04	0.9199E 04	0.9491E 04	0.9702E 04	0.9839E 04
9	0.5860E 04	0.6795E 04	0.7651E 04	0.8416E 04	0.9082E 04	0.9645E 04	0.1010E 05	0.1046E 05	0.1071E 05	0.1086E 05

741

1000

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1328E 03	0.1386E 03	0.1337E 03	0.1167E 03	0.9461E 02	0.6333E 02	0.2727E 02	-0.1074E 02	-0.4758E 02	-0.8013E 02
	0.2740E-02	0.2722E-02	0.2535E-02	0.2185E-02	0.1694E-02	0.1096E-02	0.4292E-03	-0.2598E-03	-0.9201E-03	-0.1509E-02
2	0.1199E 03	0.1206E 03	0.1125E 03	0.9793E 02	0.7587E 02	0.4940E 02	0.2007E 02	-0.1020E 02	-0.3805E 02	-0.6347E 02
	0.6504E-02	0.6405E-02	0.6119E-02	0.5659E-02	0.5049E-02	0.4324E-02	0.3527E-02	0.2703E-02	0.1902E-02	0.1167E-02
3	0.9873E 02	0.9142E 02	0.8217E 02	0.7134E 02	0.5926E 02	0.4626E 02	0.3268E 02	0.1891E 02	0.5411E 01	-0.7327E 01
	0.2479E-01	0.2464E-01	0.2425E-01	0.2367E-01	0.2290E-01	0.2200E-01	0.2098E-01	0.1989E-01	0.1876E-01	0.1762E-01
4	0.8844E 01	0.2709E 01	0.3583E 01	-0.3958E 01	-0.4843E 01	-0.8967E 01	-0.1200E 02	-0.1125E 02	-0.1524E 02	-0.1087E 02
	0.9205E-03	0.9063E-03	0.8658E-03	0.8004E-03	0.7141E-03	0.6114E-03	0.4985E-03	0.3820E-03	0.2685E-03	0.1648E-03
5	0.1052E 03	0.9556E 02	0.8673E 02	0.7903E 02	0.7259E 02	0.6696E 02	0.6205E 02	0.5732E 02	0.5234E 02	0.4680E 02
	0.6115E-01	0.6146E-01	0.6146E-01	0.6117E-01	0.6063E-01	0.5984E-01	0.5884E-01	0.5764E-01	0.5627E-01	0.5473E-01
6	0.9413E 02	0.9196E 02	0.8961E 02	0.8719E 02	0.8480E 02	0.8247E 02	0.8025E 02	0.7806E 02	0.7578E 02	0.7312E 02
	0.1053E-00	0.1071E-00	0.1084E-00	0.1093E-00	0.1098E-00	0.1098E-00	0.1095E-00	0.1087E-00	0.1076E-00	0.1061E-00
7	0.5213E 02	0.5378E 02	0.5553E 02	0.5725E 02	0.5940E 02	0.5786E 02	0.5933E 02	0.5449E 02	0.5510E 02	0.4979E 02
	0.1498E-00	0.1540E-00	0.1575E-00	0.1603E-00	0.1624E-00	0.1639E-00	0.1647E-00	0.1649E-00	0.1644E-00	0.1633E-00
8	0.4961E 02	0.5719E 02	0.5771E 02	0.6238E 02	0.6009E 02	0.6249E 02	0.5835E 02	0.5940E 02	0.5429E 02	0.5483E 02
	0.1498E-00	0.1540E-00	0.1575E-00	0.1603E-00	0.1624E-00	0.1639E-00	0.1647E-00	0.1649E-00	0.1644E-00	0.1633E-00
9	0.1556E 02	0.1908E 02	0.2442E 02	0.3029E 02	0.3792E 02	0.4443E 02	0.5012E 02	0.5510E 02	0.5969E 02	0.6415E 02
	0.8845E-01	0.9066E-01	0.9277E-01	0.9475E-01	0.9655E-01	0.9816E-01	0.9952E-01	0.1006E-00	0.1014E-00	0.1019E-00
10	-0.4179E 02	-0.4331E 02	-0.4193E 02	-0.3765E 02	-0.3047E 02	-0.2045E 02	-0.8140E 01	0.5373E 01	0.1891E 02	0.3164E 02
	0.4055E-01	0.4111E-01	0.4182E-01	0.4267E-01	0.4365E-01	0.4472E-01	0.4586E-01	0.4701E-01	0.4814E-01	0.4920E-01
11	-0.3740E 02	-0.4458E 02	-0.5092E 02	-0.5551E 02	-0.5759E 02	-0.5704E 02	-0.5398E 02	-0.4844E 02	-0.4088E 02	-0.3232E 02
	0.1374E-01	0.1326E-01	0.1289E-01	0.1266E-01	0.1258E-01	0.1264E-01	0.1285E-01	0.1321E-01	0.1369E-01	0.1429E-01
12	0.2645E 02	0.1053E 02	-0.3433E 01	-0.1932E 02	-0.3812E 02	-0.5662E 02	-0.7240E 02	-0.8636E 02	-0.9890E 02	-0.1066E 03
	0.8551E-02	0.7694E-02	0.6816E-02	0.5947E-02	0.5116E-02	0.4359E-02	0.3708E-02	0.3196E-02	0.2849E-02	0.2690E-02
13	0.9926E 02	0.8306E 02	0.6303E 02	0.4083E 02	0.1819E 02	-0.3762E 01	-0.2415E 02	-0.4211E 02	-0.5723E 02	-0.6968E 02
	0.2676E-01	0.2598E-01	0.2500E-01	0.2388E-01	0.2267E-01	0.2143E-01	0.2021E-01	0.1908E-01	0.1807E-01	0.1722E-01
14	0.2375E 01	-0.7520E 01	-0.2405E 02	-0.3173E 02	-0.2902E 02	-0.3042E 02	-0.4254E 02	-0.5331E 02	-0.5051E 02	-0.3944E 02
	0.1591E-02	0.1429E-02	0.1262E-02	0.1099E-02	0.9450E-03	0.8037E-03	0.6799E-03	0.5821E-03	0.5182E-03	0.4913E-03
15	0.1137E 03	0.1043E 03	0.9297E 02	0.8032E 02	0.6703E 02	0.5385E 02	0.4124E 02	0.2917E 02	0.1753E 02	0.6400E 01
	0.6392E-01	0.6428E-01	0.6431E-01	0.6405E-01	0.6353E-01	0.6281E-01	0.6194E-01	0.6096E-01	0.5992E-01	0.5884E-01
16	0.6705E 02	0.7049E 02	0.7475E 02	0.7923E 02	0.8310E 02	0.8560E 02	0.8640E 02	0.8565E 02	0.8383E 02	0.8142E 02
	0.1101E-00	0.1130E-00	0.1156E-00	0.1178E-00	0.1196E-00	0.1210E-00	0.1220E-00	0.1226E-00	0.1228E-00	0.1225E-00
17	0.1739E 02	0.1980E 02	0.3324E 02	0.3675E 02	0.5020E 02	0.5336E 02	0.6684E 02	0.6815E 02	0.8007E 02	0.7937E 02
	0.1585E-00	0.1648E-00	0.1708E-00	0.1765E-00	0.1816E-00	0.1862E-00	0.1902E-00	0.1934E-00	0.1958E-00	0.1973E-00
18	0.1167E 02	0.2553E 02	0.2832E 02	0.4264E 02	0.4545E 02	0.5948E 02	0.6159E 02	0.7449E 02	0.7494E 02	0.8582E 02
	0.1585E-00	0.1648E-00	0.1708E-00	0.1765E-00	0.1816E-00	0.1862E-00	0.1902E-00	0.1934E-00	0.1958E-00	0.1973E-00
19	0.6319E 02	0.6220E 02	0.6175E 02	0.6186E 02	0.6258E 02	0.6405E 02	0.6639E 02	0.6962E 02	0.7358E 02	0.7787E 02
	0.1079E-00	0.1109E-00	0.1134E-00	0.1157E-00	0.1177E-00	0.1195E-00	0.1209E-00	0.1220E-00	0.1227E-00	0.1231E-00
20	0.9766E 02	0.8514E 02	0.7153E 02	0.5828E 02	0.4607E 02	0.3524E 02	0.2600E 02	0.1834E 02	0.1222E 02	0.7687E 01
	0.6074E-01	0.6135E-01	0.6168E-01	0.6179E-01	0.6172E-01	0.6153E-01	0.6123E-01	0.6088E-01	0.6048E-01	0.6007E-01
21	0.7696E 02	0.6869E 02	0.5776E 02	0.4417E 02	0.2878E 02	0.1252E 02	-0.4083E 01	-0.2037E 02	-0.3567E 02	-0.4948E 02
	0.2412E-01	0.2386E-01	0.2344E-01	0.2289E-01	0.2224E-01	0.2153E-01	0.2080E-01	0.2010E-01	0.1948E-01	0.1897E-01
22	0.1343E 02	0.1453E 02	0.1224E 02	0.1109E 02	0.4638E 01	-0.8604E 01	-0.2143E 02	-0.3498E 02	-0.5135E 02	-0.6282E 02
	0.6987E-02	0.6751E-02	0.6490E-02	0.6207E-02	0.5910E-02	0.5614E-02	0.5342E-02	0.5121E-02	0.4980E-02	0.4945E-02
23	-0.4488E 02	-0.4523E 02	-0.4416E 02	-0.4196E 02	-0.3842E 02	-0.3347E 02	-0.2751E 02	-0.2078E 02	-0.1359E 02	-0.6485E 01
	0.1328E-01	0.1343E-01	0.1369E-01	0.1407E-01	0.1456E-01	0.1515E-01	0.1583E-01	0.1658E-01	0.1739E-01	0.1825E-01
24	-0.1377E 02	-0.8572E 01	0.5994E 01	-0.6624E 01	-0.1077E 02	0.4532E 01	-0.2949E 01	-0.1369E 02	0.7235E 00	0.1995E 01
	0.9888E-03	0.9561E-03	0.9210E-03	0.8792E-03	0.8365E-03	0.7966E-03	0.7571E-03	0.7243E-03	0.7061E-03	0.7014E-03
25	-0.4447E 02	-0.4801E 02	-0.4838E 02	-0.4483E 02	-0.3714E 02	-0.2559E 02	-0.1085E 02	0.5978E 01	0.2377E 02	0.4164E 02
	0.4212E-01	0.4316E-01	0.4437E-01	0.4574E-01	0.4726E-01	0.4890E-01	0.5061E-01	0.5234E-01	0.5404E-01	0.5565E-01

742

1250

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1394E 02	0.1481E 02	0.1757E 02	0.2182E 02	0.2722E 02	0.3357E 02	0.4088E 02	0.4928E 02	0.5872E 02	0.6883E 02
	0.9309E-01	0.9562E-01	0.9808E-01	0.1004E-00	0.1027E-00	0.1047E-00	0.1066E-00	0.1083E-00	0.1097E-00	0.1107E-00
27	0.4723E 02	0.5517E 02	0.5599E 02	0.6179E 02	0.6042E 02	0.6428E 02	0.6114E 02	0.6346E 02	0.5888E 02	0.6001E 02
	0.1583E-00	0.1627E-00	0.1665E-00	0.1696E-00	0.1721E-00	0.1738E-00	0.1749E-00	0.1753E-00	0.1751E-00	0.1742E-00
28	0.4998E 02	0.5138E 02	0.5778E 02	0.5703E 02	0.6139E 02	0.5874E 02	0.6151E 02	0.5741E 02	0.5897E 02	0.5383E 02
	0.1583E-00	0.1627E-00	0.1665E-00	0.1696E-00	0.1721E-00	0.1738E-00	0.1749E-00	0.1753E-00	0.1751E-00	0.1742E-00
29	0.1089E 03	0.1086E 03	0.1077E 03	0.1061E 03	0.1036E 03	0.9961E 02	0.9401E 02	0.8684E 02	0.7843E 02	0.6929E 02
	0.1121E-00	0.1142E-00	0.1157E-00	0.1166E-00	0.1170E-00	0.1170E-00	0.1164E-00	0.1154E-00	0.1139E-00	0.1121E-00
30	0.1307E 03	0.1229E 03	0.1137E 03	0.1036E 03	0.9228E 02	0.8077E 02	0.6918E 02	0.5764E 02	0.4614E 02	0.3464E 02
	0.6521E-01	0.6563E-01	0.6565E-01	0.6529E-01	0.6459E-01	0.6359E-01	0.6234E-01	0.6087E-01	0.5922E-01	0.5745E-01
31	0.9830E 02	0.8840E 02	0.7602E 02	0.6205E 02	0.4747E 02	0.3317E 02	0.1988E 02	0.8078E 01	-0.2002E 01	-0.1033E 02
	0.2569E-01	0.2548E-01	0.2506E-01	0.2444E-01	0.2368E-01	0.2280E-01	0.2184E-01	0.2083E-01	0.1982E-01	0.1882E-01
32	0.5242E 02	0.4637E 02	0.3720E 02	0.2745E 02	0.1557E 02	0.3641E 01	-0.8321E 01	-0.1956E 02	-0.2804E 02	-0.3465E 02
	0.5561E-02	0.5342E-02	0.5037E-02	0.4662E-02	0.4237E-02	0.3781E-02	0.3319E-02	0.2872E-02	0.2462E-02	0.2107E-02
33	0.2939E 02	0.2734E 02	0.2360E 02	0.1806E 02	0.1089E 02	0.2591E 01	-0.6096E 01	-0.1430E 02	-0.2117E 02	-0.2585E 02
	0.1835E-02	0.1696E-02	0.1512E-02	0.1289E-02	0.1039E-02	0.7738E-03	0.5087E-03	0.2594E-03	0.4060E-04	-0.1349E-03
34	0.4801E-00	-0.4180E 01	-0.1838E 02	-0.7039E 01	-0.5286E 01	-0.7218E 01	-0.7556E 01	-0.5161E 01	-0.7341E 01	-0.2051E 01
	0.7869E-03	0.7556E-03	0.7126E-03	0.6594E-03	0.5993E-03	0.5348E-03	0.4693E-03	0.4062E-03	0.3482E-03	0.2981E-03

SF,BF /T

1	0.8532E 01	0.4145E 01	0.1105E 02	0.6199E 01	0.1224E 02	0.6076E 01	0.1057E 02	0.2805E 01	0.5966E 01	-0.2759E 01
2	0.6277E 02	0.5698E 02	0.5556E 02	0.4760E 02	0.4468E 02	0.3570E 02	0.3229E 02	0.2303E 02	0.1949E 02	0.1009E 02
3	-0.7198E 02	-0.6715E 02	-0.6665E 02	-0.5845E 02	-0.5485E 02	-0.4360E 02	-0.3740E 02	-0.2387E 02	-0.1584E 02	-0.1247E 01
4	-0.2670E 01	-0.4782E 01	-0.2361E 01	0.4448E 01	0.1512E 02	0.2882E 02	0.4445E 02	0.6070E 02	0.7619E 02	0.8954E 02
5	-0.6289E 02	-0.6527E 02	-0.6816E 02	-0.7159E 02	-0.7542E 02	-0.7945E 02	-0.8328E 02	-0.8646E 02	-0.8856E 02	-0.8916E 02
6	0.2550E 04	0.2581E 04	0.2580E 04	0.2552E 04	0.2497E 04	0.2419E 04	0.2323E 04	0.2213E 04	0.2096E 04	0.1979E 04
7	0.6848E 04	0.6985E 04	0.7146E 04	0.7338E 04	0.7562E 04	0.7812E 04	0.8078E 04	0.8346E 04	0.8598E 04	0.8816E 04
8	0.9911E 04	0.9933E 04	0.9920E 04	0.9885E 04	0.9844E 04	0.9807E 04	0.9777E 04	0.9752E 04	0.9730E 04	0.9705E 04
9	0.1092E 05	0.1089E 05	0.1079E 05	0.1061E 05	0.1038E 05	0.1011E 05	0.9794E 04	0.9454E 04	0.9090E 04	0.8709E 04

160 x 140

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1057E 03	-0.1253E 03	-0.1288E 03	-0.1252E 03	-0.1121E 03	-0.9114E 02	-0.6413E 02	-0.3332E 02	-0.1080E 01	0.3020E 02
	-0.1984E-02	-0.2318E-02	-0.2493E-02	-0.2504E-02	-0.2357E-02	-0.2069E-02	-0.1669E-02	-0.1189E-02	-0.6688E-03	-0.1467E-03
2	-0.8275E 02	-0.9681E 02	-0.1038E 03	-0.1036E 03	-0.9690E 02	-0.8268E 02	-0.6408E 02	-0.4081E 02	-0.1661E 02	0.7218E 01
	0.5383E-03	0.4395E-04	-0.2966E-03	-0.4744E-03	-0.4911E-03	-0.3589E-03	-0.9977E-04	0.2564E-03	0.6746E-03	0.1117E-02
3	-0.1882E 02	-0.2863E 02	-0.3639E 02	-0.4189E 02	-0.4505E 02	-0.4593E 02	-0.4464E 02	-0.4136E 02	-0.3625E 02	-0.2947E 02
	0.1652E-01	0.1549E-01	0.1452E-01	0.1366E-01	0.1291E-01	0.1227E-01	0.1174E-01	0.1133E-01	0.1102E-01	0.1079E-01
4	-0.1395E 02	-0.1065E 02	-0.2001E 01	-0.7655E 01	-0.1669E 01	-0.1954E 01	0.5158E 01	0.5190E 01	0.9360E 01	0.1116E 02
	0.7565E-04	0.5829E-05	-0.4229E-04	-0.6739E-04	-0.6953E-04	-0.5084E-04	-0.1393E-04	0.3647E-04	0.9578E-04	0.1585E-03
5	0.4052E 02	0.3340E 02	0.2544E 02	0.1670E 02	0.7366E 01	-0.2231E 01	-0.1155E 02	-0.1986E 02	-0.2639E 02	-0.3047E 02
	0.5306E-01	0.5127E-01	0.4931E-01	0.4742E-01	0.4543E-01	0.4342E-01	0.4143E-01	0.3948E-01	0.3761E-01	0.3582E-01
6	0.6980E 02	0.6559E 02	0.6029E 02	0.5412E 02	0.4733E 02	0.4020E 02	0.3332E 02	0.2667E 02	0.2046E 02	0.1480E 02
	0.1042E-00	0.1020E-00	0.9952E-01	0.9673E-01	0.9368E-01	0.9042E-01	0.8696E-01	0.8335E-01	0.7961E-01	0.7578E-01
7	0.5041E 02	0.4555E 02	0.4701E 02	0.4329E 02	0.4590E 02	0.4312E 02	0.4611E 02	0.4306E 02	0.4512E 02	0.4083E 02
	0.1617E-00	0.1596E-00	0.1570E-00	0.1538E-00	0.1502E-00	0.1461E-00	0.1416E-00	0.1366E-00	0.1311E-00	0.1251E-00
8	0.4963E 02	0.5053E 02	0.4610E 02	0.4802E 02	0.4470E 02	0.4746E 02	0.4447E 02	0.4687E 02	0.4297E 02	0.4403E 02
	0.1617E-00	0.1596E-00	0.1570E-00	0.1538E-00	0.1502E-00	0.1461E-00	0.1416E-00	0.1366E-00	0.1311E-00	0.1251E-00
9	0.6850E 02	0.7258E 02	0.7599E 02	0.7815E 02	0.7862E 02	0.7751E 02	0.7557E 02	0.7367E 02	0.7224E 02	0.7107E 02
	0.1021E-00	0.1019E-00	0.1013E-00	0.1003E-00	0.9892E-01	0.9713E-01	0.9494E-01	0.9237E-01	0.8941E-01	0.8608E-01
10	0.4298E 02	0.5240E 02	0.5965E 02	0.6515E 02	0.6976E 02	0.7394E 02	0.7728E 02	0.7916E 02	0.7965E 02	0.7954E 02
	0.5015E-01	0.5095E-01	0.5157E-01	0.5197E-01	0.5215E-01	0.5208E-01	0.5175E-01	0.5115E-01	0.5027E-01	0.4911E-01
11	-0.2356E 02	-0.1434E 02	-0.3874E 01	0.7856E 01	0.1973E 02	0.3071E 02	0.4077E 02	0.5020E 02	0.5842E 02	0.6422E 02
	0.1498E-01	0.1573E-01	0.1653E-01	0.1734E-01	0.1813E-01	0.1886E-01	0.1952E-01	0.2007E-01	0.2049E-01	0.2076E-01
12	-0.1053E 03	-0.9548E 02	-0.8235E 02	-0.6940E 02	-0.5467E 02	-0.3573E 02	-0.1508E 02	0.2761E 01	0.1763E 02	0.3318E 02
	0.2732E-02	0.2971E-02	0.3390E-02	0.3964E-02	0.4668E-02	0.5473E-02	0.6344E-02	0.7245E-02	0.8143E-02	0.9007E-02
13	-0.7954E 02	-0.8592E 02	-0.8753E 02	-0.8426E 02	-0.7697E 02	-0.6675E 02	-0.5375E 02	-0.3789E 02	-0.2012E 02	-0.2094E 01
	0.1657E-01	0.1614E-01	0.1593E-01	0.1596E-01	0.1620E-01	0.1664E-01	0.1724E-01	0.1797E-01	0.1879E-01	0.1965E-01
14	-0.3483E 02	-0.3888E 02	-0.3677E 02	-0.1998E 02	-0.1093E 01	0.5613E 01	0.6169E 01	0.1615E 02	0.3501E 02	0.4689E 02
	0.5001E-03	0.5436E-03	0.6220E-03	0.7328E-03	0.8681E-03	0.1019E-02	0.1182E-02	0.1352E-02	0.1523E-02	0.1686E-02
15	-0.3997E 01	-0.1352E 02	-0.2185E 02	-0.2809E 02	-0.3105E 02	-0.3016E 02	-0.2593E 02	-0.1923E 02	-0.1035E 02	0.1020E 01
	0.5778E-01	0.5675E-01	0.5579E-01	0.5493E-01	0.5417E-01	0.5351E-01	0.5296E-01	0.5248E-01	0.5204E-01	0.5162E-01
16	0.7872E 02	0.7587E 02	0.7272E 02	0.6890E 02	0.6413E 02	0.5866E 02	0.5336E 02	0.4918E 02	0.4653E 02	0.4514E 02
	0.1219E-00	0.1210E-00	0.1196E-00	0.1179E-00	0.1159E-00	0.1135E-00	0.1109E-00	0.1080E-00	0.1048E-00	0.1013E-00
17	0.8908E 02	0.8602E 02	0.9346E 02	0.8018E 02	0.9347E 02	0.8576E 02	0.8825E 02	0.7723E 02	0.7621E 02	0.6187E 02
	0.1979E-00	0.1976E-00	0.1963E-00	0.1940E-00	0.1908E-00	0.1865E-00	0.1814E-00	0.1753E-00	0.1684E-00	0.1607E-00
18	0.8393E 02	0.9244E 02	0.8817E 02	0.9445E 02	0.8792E 02	0.9182E 02	0.8241E 02	0.8302E 02	0.7009E 02	0.6742E 02
	0.1979E-00	0.1976E-00	0.1963E-00	0.1940E-00	0.1908E-00	0.1865E-00	0.1814E-00	0.1753E-00	0.1684E-00	0.1607E-00
19	0.8198E 02	0.8533E 02	0.8733E 02	0.8757E 02	0.8600E 02	0.8297E 02	0.7908E 02	0.7489E 02	0.7063E 02	0.6616E 02
	0.1232E-00	0.1228E-00	0.1220E-00	0.1207E-00	0.1190E-00	0.1169E-00	0.1144E-00	0.1114E-00	0.1081E-00	0.1043E-00
20	0.4572E 01	0.2623E 01	0.1881E 01	0.2554E 01	0.4707E 01	0.8275E 01	0.1302E 02	0.1859E 02	0.2492E 02	0.3235E 02
	0.5966E-01	0.5926E-01	0.5886E-01	0.5846E-01	0.5805E-01	0.5763E-01	0.5718E-01	0.5666E-01	0.5607E-01	0.5537E-01
21	-0.6069E 02	-0.6786E 02	-0.7024E 02	-0.6781E 02	-0.6083E 02	-0.5007E 02	-0.3637E 02	-0.2016E 02	-0.1993E 01	0.1728E 02
	0.1860E-01	0.1841E-01	0.1840E-01	0.1857E-01	0.1893E-01	0.1943E-01	0.2006E-01	0.2078E-01	0.2153E-01	0.2228E-01
22	-0.6807E 02	-0.7252E 02	-0.7273E 02	-0.6569E 02	-0.5646E 02	-0.4377E 02	-0.2334E 02	-0.4387E-00	0.2204E 02	0.4765E 02
	0.5038E-02	0.5271E-02	0.5646E-02	0.6161E-02	0.6802E-02	0.7549E-02	0.8375E-02	0.9244E-02	0.1011E-01	0.1093E-01
23	0.6010E 00	0.8273E 01	0.1678E 02	0.2602E 02	0.3617E 02	0.4659E 02	0.5677E 02	0.6645E 02	0.7522E 02	0.8242E 02
	0.1914E-01	0.2004E-01	0.2092E-01	0.2176E-01	0.2254E-01	0.2322E-01	0.2379E-01	0.2420E-01	0.2445E-01	0.2449E-01
24	-0.1167E 02	-0.2808E 01	0.5539E 01	-0.5439E 01	0.2360E-00	0.1539E 02	0.9407E 01	0.1067E 02	0.2835E 02	0.2689E 02
	0.7128E-03	0.7469E-03	0.8013E-03	0.8728E-03	0.9644E-03	0.1072E-02	0.1189E-02	0.1312E-02	0.1438E-02	0.1554E-02
25	0.5879E 02	0.7445E 02	0.8816E 02	0.9961E 02	0.1084E 03	0.1141E 03	0.1167E 03	0.1161E 03	0.1125E 03	0.1070E 03
	0.5711E-01	0.5836E-01	0.5934E-01	0.6001E-01	0.6033E-01	0.6027E-01	0.5981E-01	0.5894E-01	0.5768E-01	0.5602E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.7896E 02	0.8829E 02	0.9583E 02	0.1010E 03	0.1036E 03	0.1036E 03	0.1015E 03	0.9781E 02	0.9277E 02	0.8654E 02
	0.1114E-00	0.1117E-00	0.1115E-00	0.1108E-00	0.1096E-00	0.1078E-00	0.1055E-00	0.1027E-00	0.9935E-01	0.9555E-01
27	0.5450E 02	0.5516E 02	0.4955E 02	0.5056E 02	0.4546E 02	0.4706E 02	0.4228E 02	0.4399E 02	0.3896E 02	0.4028E 02
	0.1727E-00	0.1706E-00	0.1680E-00	0.1648E-00	0.1612E-00	0.1570E-00	0.1524E-00	0.1473E-00	0.1418E-00	0.1359E-00
28	0.5472E 02	0.4925E 02	0.5030E 02	0.4529E 02	0.4703E 02	0.4262E 02	0.4482E 02	0.4044E 02	0.4245E 02	0.3754E 02
	0.1727E-00	0.1706E-00	0.1680E-00	0.1648E-00	0.1612E-00	0.1570E-00	0.1524E-00	0.1473E-00	0.1418E-00	0.1359E-00
29	0.5994E 02	0.5080E 02	0.4216E 02	0.3425E 02	0.2726E 02	0.2140E 02	0.1684E 02	0.1368E 02	0.1195E 02	0.1158E 02
	0.1100E-00	0.1076E-00	0.1050E-00	0.1021E-00	0.9913E-01	0.9602E-01	0.9280E-01	0.8951E-01	0.8614E-01	0.8271E-01
30	0.2322E 02	0.1210E 02	0.1631E 01	-0.7780E 01	-0.1577E 02	-0.2203E 02	-0.2630E 02	-0.2837E 02	-0.2804E 02	-0.2524E 02
	0.5557E-01	0.5365E-01	0.5170E-01	0.4976E-01	0.4786E-01	0.4603E-01	0.4428E-01	0.4261E-01	0.4104E-01	0.3956E-01
31	-0.1704E 02	-0.2230E 02	-0.2627E 02	-0.2899E 02	-0.3045E 02	-0.3064E 02	-0.2955E 02	-0.2730E 02	-0.2407E 02	-0.2013E 02
	0.1785E-01	0.1694E-01	0.1609E-01	0.1531E-01	0.1461E-01	0.1399E-01	0.1344E-01	0.1296E-01	0.1256E-01	0.1220E-01
32	-0.3670E 02	-0.3623E 02	-0.3248E 02	-0.2661E 02	-0.2001E 02	-0.1213E 02	-0.5571E 01	0.9532E 00	0.5086E 01	0.7368E 01
	0.1817E-02	0.1598E-02	0.1446E-02	0.1355E-02	0.1313E-02	0.1309E-02	0.1328E-02	0.1358E-02	0.1389E-02	0.1412E-02
33	-0.2774E 02	-0.2655E 02	-0.2240E 02	-0.1581E 02	-0.7712E 01	0.6519E 00	0.8018E 01	0.1337E 02	0.1621E 02	0.1646E 02
	-0.2588E-03	-0.3288E-03	-0.3481E-03	-0.3242E-03	-0.2680E-03	-0.1925E-03	-0.1108E-03	-0.3450E-04	0.2787E-04	0.7142E-04
34	-0.4740E 01	-0.1371E 01	-0.8933E 00	-0.6429E 00	0.2977E 01	0.4341E-00	0.4762E 01	0.1948E 01	0.3850E 01	0.3203E 01
	0.2570E-03	0.2261E-03	0.2047E-03	0.1917E-03	0.1860E-03	0.1852E-03	0.1881E-03	0.1922E-03	0.1967E-03	0.1999E-03

SF,BM /T

1	0.1531E-02	-0.8680E 01	-0.5422E 01	-0.1337E 02	-0.9149E 01	-0.1610E 02	-0.1071E 02	-0.1643E 02	-0.9709E 01	-0.1417E 02
2	0.6462E 01	-0.2934E 01	-0.6345E 01	-0.1517E 02	-0.1765E 02	-0.2521E 02	-0.2634E 02	-0.3251E 02	-0.3228E 02	-0.3690E 02
3	0.6842E 01	0.2058E 02	0.2678E 02	0.3782E 02	0.4065E 02	0.4801E 02	0.4696E 02	0.5057E 02	0.4587E 02	0.4619E 02
4	0.9957E 02	0.1054E 03	0.1067E 03	0.1032E 03	0.9539E 02	0.8391E 02	0.6963E 02	0.5363E 02	0.3702E 02	0.2097E 02
5	-0.8798E 02	-0.8495E 02	-0.8024E 02	-0.7421E 02	-0.6740E 02	-0.6049E 02	-0.5414E 02	-0.4890E 02	-0.4508E 02	-0.4275E 02
6	0.1869E 04	0.1772E 04	0.1690E 04	0.1624E 04	0.1573E 04	0.1533E 04	0.1503E 04	0.1479E 04	0.1459E 04	0.1443E 04
7	0.8984E 04	0.9099E 04	0.9169E 04	0.9199E 04	0.9185E 04	0.9127E 04	0.9026E 04	0.8887E 04	0.8709E 04	0.8487E 04
8	0.9675E 04	0.9643E 04	0.9609E 04	0.9569E 04	0.9521E 04	0.9458E 04	0.9375E 04	0.9271E 04	0.9148E 04	0.9006E 04
9	0.8314E 04	0.7914E 04	0.7516E 04	0.7129E 04	0.6762E 04	0.6424E 04	0.6122E 04	0.5859E 04	0.5638E 04	0.5458E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.5808E 02	0.8022E 02	0.9458E 02	0.9278E 02	0.9534E 02	0.8181E 02	0.6066E 02	0.3401E 02	0.4247E 01	-0.2628E 02
	0.3382E-03	0.7496E-03	0.1057E-02	0.1241E-02	0.1291E-02	0.1208E-02	0.1006E-02	0.7048E-03	0.3326E-03	-0.8007E-04
2	0.2890E 02	0.4584E 02	0.5860E 02	0.6494E 02	0.6656E 02	0.6222E 02	0.5268E 02	0.3861E 02	0.1983E 02	-0.6448E 00
	0.1548E-02	0.1929E-02	0.2233E-02	0.2435E-02	0.2520E-02	0.2483E-02	0.2325E-02	0.2056E-02	0.1693E-02	0.1257E-02
3	-0.2126E 02	-0.1196E 02	-0.2020E 01	0.7678E 01	0.1465E 02	0.2427E 02	0.3014E 02	0.3406E 02	0.3588E 02	0.3550E 02
	0.1062E-01	0.1050E-01	0.1038E-01	0.1025E-01	0.1007E-01	0.9807E-02	0.9448E-02	0.8970E-02	0.8358E-02	0.7603E-02
4	0.9085E 01	0.1053E 02	0.4806E 01	0.4960E 01	-0.1217E 01	-0.4395E 01	-0.8480E 01	-0.1516E 02	-0.1688E 02	-0.2470E 02
	0.2193E-03	0.2733E-03	0.3160E-03	0.3446E-03	0.3565E-03	0.3511E-03	0.3287E-03	0.2904E-03	0.2389E-03	0.1770E-03
5	-0.3165E 02	-0.2981E 02	-0.2507E 02	-0.1772E 02	-0.8222E 01	0.2883E 01	0.1495E 02	0.2729E 02	0.3914E 02	0.4971E 02
	0.3413E-01	0.3254E-01	0.3102E-01	0.2956E-01	0.2812E-01	0.2666E-01	0.2513E-01	0.2350E-01	0.2172E-01	0.1973E-01
6	0.9883E 01	0.5961E 01	0.3254E 01	0.2329E 01	0.3015E 01	0.5341E 01	0.9032E 01	0.1365E 02	0.1866E 02	0.2357E 02
	0.7187E-01	0.6790E-01	0.6388E-01	0.5982E-01	0.5571E-01	0.5154E-01	0.4730E-01	0.4294E-01	0.3846E-01	0.3381E-01
7	0.4144E 02	0.3572E 02	0.3491E 02	0.2794E 02	0.2606E 02	0.1835E 02	0.1599E 02	0.8252E 01	0.6317E 01	-0.3606E-00
	0.1187E-00	0.1119E-00	0.1048E-00	0.9728E-01	0.8948E-01	0.8143E-01	0.7318E-01	0.6480E-01	0.5632E-01	0.4779E-01
8	0.3869E 02	0.3825E 02	0.3152E 02	0.2980E 02	0.2209E 02	0.1965E 02	0.1163E 02	0.9218E 01	0.1809E 01	0.5463E 00
	0.1187E-00	0.1119E-00	0.1048E-00	0.9728E-01	0.8948E-01	0.8143E-01	0.7318E-01	0.6480E-01	0.5632E-01	0.4779E-01
9	0.6973E 02	0.6787E 02	0.6518E 02	0.6136E 02	0.5621E 02	0.4989E 02	0.4288E 02	0.3558E 02	0.2806E 02	0.2009E 02
	0.8237E-01	0.7830E-01	0.7389E-01	0.6910E-01	0.6399E-01	0.5857E-01	0.5286E-01	0.4691E-01	0.4075E-01	0.3441E-01
10	0.7939E 02	0.7907E 02	0.7820E 02	0.7677E 02	0.7496E 02	0.7249E 02	0.6851E 02	0.6231E 02	0.5390E 02	0.4383E 02
	0.4767E-01	0.4594E-01	0.4392E-01	0.4161E-01	0.3902E-01	0.3613E-01	0.3297E-01	0.2953E-01	0.2584E-01	0.2192E-01
11	0.6731E 02	0.6884E 02	0.7013E 02	0.7126E 02	0.7130E 02	0.6970E 02	0.6689E 02	0.6342E 02	0.5919E 02	0.5390E 02
	0.2085E-01	0.2076E-01	0.2048E-01	0.1999E-01	0.1930E-01	0.1839E-01	0.1726E-01	0.1592E-01	0.1437E-01	0.1261E-01
12	0.5050E 02	0.6664E 02	0.7432E 02	0.7752E 02	0.7989E 02	0.8334E 02	0.8558E 02	0.8519E 02	0.8450E 02	0.8558E 02
	0.9807E-02	0.1051E-01	0.1109E-01	0.1151E-01	0.1176E-01	0.1185E-01	0.1175E-01	0.1145E-01	0.1094E-01	0.1023E-01
13	0.1530E 02	0.3259E 02	0.5040E 02	0.6807E 02	0.8380E 02	0.9662E 02	0.1061E 03	0.1125E 03	0.1157E 03	0.1154E 03
	0.2049E-01	0.2128E-01	0.2196E-01	0.2247E-01	0.2278E-01	0.2283E-01	0.2259E-01	0.2203E-01	0.2113E-01	0.1988E-01
14	0.4390E 02	0.3585E 02	0.3527E 02	0.3861E 02	0.3236E 02	0.1596E 02	0.3811E 01	0.2942E 01	0.2061E 01	-0.1042E 02
	0.1834E-02	0.1963E-02	0.2070E-02	0.2149E-02	0.2196E-02	0.2208E-02	0.2186E-02	0.2130E-02	0.2036E-02	0.1900E-02
15	0.1486E 02	0.3036E 02	0.4639E 02	0.6222E 02	0.7736E 02	0.9098E 02	0.1018E 03	0.1086E 03	0.1110E 03	0.1092E 03
	0.5117E-01	0.5063E-01	0.4994E-01	0.4904E-01	0.4788E-01	0.4640E-01	0.4455E-01	0.4229E-01	0.3960E-01	0.3647E-01
16	0.4452E 02	0.4425E 02	0.4405E 02	0.4359E 02	0.4261E 02	0.4114E 02	0.3944E 02	0.3770E 02	0.3573E 02	0.3308E 02
	0.9761E-01	0.9364E-01	0.8942E-01	0.8492E-01	0.8015E-01	0.7512E-01	0.6982E-01	0.6427E-01	0.5847E-01	0.5243E-01
17	0.5816E 02	0.4191E 02	0.3707E 02	0.2044E 02	0.1589E 02	0.1992E-00	-0.2866E 01	-0.1639E 02	-0.1665E 02	-0.2657E 02
	0.1524E-00	0.1435E-00	0.1342E-00	0.1246E-00	0.1147E-00	0.1048E-00	0.9480E-01	0.8493E-01	0.7521E-01	0.6572E-01
18	0.5182E 02	0.4729E 02	0.3064E 02	0.2578E 02	0.9485E 01	0.5569E 01	-0.9158E 01	-0.1096E 02	-0.2281E 02	-0.2108E 02
	0.1524E-00	0.1435E-00	0.1342E-00	0.1246E-00	0.1147E-00	0.1048E-00	0.9480E-01	0.8493E-01	0.7521E-01	0.6572E-01
19	0.6119E 02	0.5564E 02	0.4970E 02	0.4381E 02	0.3856E 02	0.3433E 02	0.3128E 02	0.2922E 02	0.2774E 02	0.2624E 02
	0.1003E-00	0.9585E-01	0.9113E-01	0.8611E-01	0.8084E-01	0.7532E-01	0.6958E-01	0.6363E-01	0.5747E-01	0.5113E-01
20	0.4109E 02	0.5103E 02	0.6177E 02	0.7261E 02	0.8271E 02	0.9139E 02	0.9804E 02	0.1021E 03	0.1031E 03	0.1010E 03
	0.5454E-01	0.5353E-01	0.5231E-01	0.5083E-01	0.4905E-01	0.4694E-01	0.4447E-01	0.4160E-01	0.3833E-01	0.3465E-01
21	0.3708E 02	0.5699E 02	0.7617E 02	0.9366E 02	0.1084E 03	0.1191E 03	0.1249E 03	0.1257E 03	0.1219E 03	0.1137E 03
	0.2296E-01	0.2353E-01	0.2392E-01	0.2409E-01	0.2398E-01	0.2355E-01	0.2278E-01	0.2164E-01	0.2012E-01	0.1824E-01
22	0.7235E 02	0.9976E 02	0.1057E 03	0.1168E 03	0.1203E 03	0.1197E 03	0.1176E 03	0.1099E 03	0.9737E 02	0.8373E 02
	0.1166E-01	0.1225E-01	0.1267E-01	0.1287E-01	0.1283E-01	0.1255E-01	0.1201E-01	0.1121E-01	0.1017E-01	0.8894E-02
23	0.8779E 02	0.9129E 02	0.9265E 02	0.9162E 02	0.8808E 02	0.8180E 02	0.7298E 02	0.6238E 02	0.5067E 02	0.3822E 02
	0.2431E-01	0.2390E-01	0.2323E-01	0.2231E-01	0.2112E-01	0.1968E-01	0.1799E-01	0.1607E-01	0.1394E-01	0.1163E-01
24	0.1946E 02	0.2664E 02	0.2632E 02	0.1169E 02	0.1309E 02	0.1160E 02	-0.6631E 01	-0.1256E 02	-0.1289E 02	-0.3129E 02
	0.1656E-02	0.1741E-02	0.1799E-02	0.1826E-02	0.1821E-02	0.1781E-02	0.1702E-02	0.1588E-02	0.1440E-02	0.1257E-02
25	0.1001E 03	0.9257E 02	0.8473E 02	0.7678E 02	0.6867E 02	0.6038E 02	0.5176E 02	0.4265E 02	0.3306E 02	0.2327E 02
	0.5400E-01	0.5162E-01	0.4892E-01	0.4591E-01	0.4261E-01	0.3906E-01	0.3527E-01	0.3127E-01	0.2708E-01	0.2274E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.7924E 02	0.7198E 02	0.6241E 02	0.5370E 02	0.4241E 02	0.3786E 02	0.3118E 02	0.2529E 02	0.1989E 02	0.1460E 02
	0.9132E-01	0.8668E-01	0.8168E-01	0.7635E-01	0.7073E-01	0.6487E-01	0.5879E-01	0.5252E-01	0.4609E-01	0.3953E-01
27	0.3463E 02	0.3533E 02	0.2892E 02	0.2896E 02	0.2192E 02	0.2160E 02	0.1447E 02	0.1458E 02	0.8236E 01	0.9577E 01
	0.1296E-00	0.1229E-00	0.1158E-00	0.1084E-00	0.1008E-00	0.9283E-01	0.8467E-01	0.7634E-01	0.6785E-01	0.5923E-01
28	0.3894E 02	0.3323E 02	0.3384E 02	0.2724E 02	0.2715E 02	0.1959E 02	0.1977E 02	0.1286E 02	0.1341E 02	0.7585E 01
	0.1296E-00	0.1229E-00	0.1158E-00	0.1084E-00	0.1008E-00	0.9283E-01	0.8467E-01	0.7634E-01	0.6785E-01	0.5923E-01
29	0.1248E 02	0.1453E 02	0.1757E 02	0.2138E 02	0.2559E 02	0.2976E 02	0.3339E 02	0.3608E 02	0.3758E 02	0.3785E 02
	0.7921E-01	0.7562E-01	0.7193E-01	0.6812E-01	0.6416E-01	0.6002E-01	0.5568E-01	0.5112E-01	0.4631E-01	0.4126E-01
30	-0.2003E 02	-0.1272E 02	-0.3801E 01	0.6101E 01	0.1636E 02	0.2437E 02	0.3559E 02	0.4350E 02	0.4956E 02	0.5335E 02
	0.3815E-01	0.3679E-01	0.3545E-01	0.3408E-01	0.3266E-01	0.3113E-01	0.2947E-01	0.2762E-01	0.2558E-01	0.2330E-01
31	-0.1575E 02	-0.1120E 02	-0.6663E 01	-0.2248E 01	0.1985E 01	0.6013E 01	0.9810E 01	0.1334E 02	0.1656E 02	0.1935E 02
	0.1189E-01	0.1161E-01	0.1134E-01	0.1106E-01	0.1077E-01	0.1043E-01	0.1004E-01	0.9583E-02	0.9042E-02	0.8403E-02
32	0.7598E 01	0.5032E 01	0.1469E 01	-0.4237E 01	-0.9661E 01	-0.1557E 02	-0.2066E 02	-0.2430E 02	-0.2691E 02	-0.2679E 02
	0.1423E-02	0.1417E-02	0.1395E-02	0.1358E-02	0.1311E-02	0.1258E-02	0.1203E-02	0.1150E-02	0.1100E-02	0.1050E-02
33	0.1433E 02	0.9984E 01	0.3696E 01	-0.4021E 01	-0.1245E 02	-0.2070E 02	-0.2794E 02	-0.3351E 02	-0.3705E 02	-0.3849E 02
	0.9412E-04	0.9559E-04	0.7777E-04	0.4534E-04	0.5014E-05	-0.3565E-04	-0.6947E-04	-0.9084E-04	-0.9670E-04	-0.8697E-04
34	-0.8677E-02	0.3350E-00	-0.5328E 01	-0.4359E 01	-0.9259E 01	-0.1012E 02	-0.1206E 02	-0.1555E 02	-0.1461E 02	-0.1946E 02
	0.2013E-03	0.2006E-03	0.1972E-03	0.1921E-03	0.1952E-03	0.1776E-03	0.1698E-03	0.1622E-03	0.1551E-03	0.1479E-03

SE,BM /T

1	-0.6345E 01	-0.9930E 01	-0.1673E 01	-0.5230E 01	0.2700E 01	-0.1531E 01	0.5527E 01	0.4929E-00	0.6773E 01	0.1148E 01
2	-0.3491E 02	-0.3742E 02	-0.3307E 02	-0.3296E 02	-0.2600E 02	-0.2340E 02	-0.1439E 02	-0.1026E 02	-0.4073E-00	0.4041E 01
3	0.3845E 02	0.3627E 02	0.2648E 02	0.2296E 02	0.1242E 02	0.8921E 01	-0.1069E 01	-0.3489E 01	-0.1217E 02	-0.1307E 02
4	0.6587E 01	-0.5057E 01	-0.1309E 02	-0.1696E 02	-0.1649E 02	-0.1197E 02	-0.4043E 01	0.6350E 01	0.1812E 02	0.3018E 02
5	-0.4185E 02	-0.4225E 02	-0.4374E 02	-0.4599E 02	-0.4853E 02	-0.5087E 02	-0.5249E 02	-0.5303E 02	-0.5221E 02	-0.4996E 02
6	0.1425E 04	0.1402E 04	0.1368E 04	0.1317E 04	0.1247E 04	0.1157E 04	0.1052E 04	0.9341E 03	0.8099E 03	0.6817E 03
7	0.8220E 04	0.7919E 04	0.7590E 04	0.7231E 04	0.6830E 04	0.6376E 04	0.5867E 04	0.5304E 04	0.4686E 04	0.4018E 04
8	0.8847E 04	0.8673E 04	0.8480E 04	0.8259E 04	0.7998E 04	0.7684E 04	0.7305E 04	0.6857E 04	0.6336E 04	0.5742E 04
9	0.5315E 04	0.5200E 04	0.5105E 04	0.5017E 04	0.4923E 04	0.4812E 04	0.4671E 04	0.4490E 04	0.4260E 04	0.3972E 04

X,Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.5537E 02	-0.8099E 02	-0.1013E 03	-0.1148E 03	-0.1205E 03	-0.1178E 03	-0.1070E 03	-0.8907E 02	-0.6575E 02	-0.3929E 02
	-0.4998E-03	-0.8913E-03	-0.1222E-02	-0.1466E-02	-0.1605E-02	-0.1631E-02	-0.1546E-02	-0.1363E-02	-0.1103E-02	-0.7902E-03
2	-0.2308E 02	-0.4333E 02	-0.6027E 02	-0.7246E 02	-0.7842E 02	-0.7984E 02	-0.7524E 02	-0.6739E 02	-0.5544E 02	-0.4126E 02
	0.7777E-03	0.2869E-03	-0.1826E-03	-0.6036E-03	-0.9563E-03	-0.1229E-02	-0.1420E-02	-0.1534E-02	-0.1581E-02	-0.1579E-02
3	0.3204E 02	0.2820E 02	0.2183E 02	0.1473E 02	0.5925E 01	-0.2468E 01	-0.1047E 02	-0.1769E 02	-0.2391E 02	-0.2906E 02
	0.6703E-02	0.5665E-02	0.4505E-02	0.3240E-02	0.1893E-02	0.4873E-03	-0.9553E-03	-0.2413E-02	-0.3866E-02	-0.5297E-02
4	-0.2316E 02	-0.2541E 02	-0.2500E 02	-0.2242E 02	-0.2323E 02	-0.1769E 02	-0.1853E 02	-0.1317E 02	-0.1179E 02	-0.9403E 01
	0.1092E-03	0.3965E-04	-0.2674E-04	-0.8620E-04	-0.1361E-03	-0.1746E-03	-0.2016E-03	-0.2175E-03	-0.2241E-03	-0.2237E-03
5	0.5012E 02	0.6358E 02	0.6540E 02	0.6320E 02	0.5706E 02	0.4741E 02	0.3497E 02	0.2048E 02	0.4661E 01	-0.1181E 02
	0.1751E-01	0.1503E-01	0.1228E-01	0.9258E-02	0.5977E-02	0.2466E-02	-0.1230E-02	-0.5087E-02	-0.9029E-02	-0.1301E-01
6	0.2797E 02	0.3157E 02	0.3412E 02	0.3533E 02	0.3483E 02	0.3223E 02	0.2730E 02	0.2011E 02	0.1107E 02	0.8923E 00
	0.2898E-01	0.2394E-01	0.1868E-01	0.1320E-01	0.7505E-02	0.1597E-02	-0.4500E-02	-0.1075E-01	-0.1712E-01	-0.2355E-01
7	-0.7527E 00	-0.5496E 01	-0.3887E 01	-0.6695E 01	-0.3446E 01	-0.4869E 01	-0.5519E 00	-0.1158E 01	0.3511E 01	0.2707E 01
	0.3925E-01	0.3073E-01	0.2225E-01	0.1384E-01	0.5480E-02	-0.2827E-02	-0.1110E-01	-0.1935E-01	-0.2760E-01	-0.3588E-01
8	-0.5135E 01	-0.4370E 01	-0.7880E 01	-0.5109E 01	-0.6848E 01	-0.2680E 01	-0.3300E 01	0.1609E 01	0.1317E 01	0.5881E 01
	0.3925E-01	0.3073E-01	0.2225E-01	0.1384E-01	0.5480E-02	-0.2827E-02	-0.1110E-01	-0.1935E-01	-0.2760E-01	-0.3588E-01
9	0.1154E 02	0.2519E 01	-0.6519E 01	-0.1487E 02	-0.2176E 02	-0.2674E 02	-0.2991E 02	-0.3174E 02	-0.3247E 02	-0.3194E 02
	0.2793E-01	0.2135E-01	0.1473E-01	0.8123E-02	0.1561E-02	-0.4915E-02	-0.1128E-01	-0.1752E-01	-0.2362E-01	-0.2959E-01
10	0.3266E 02	0.2083E 02	0.8735E 01	-0.3420E 01	-0.1573E 02	-0.2810E 02	-0.3962E 02	-0.4897E 02	-0.5554E 02	-0.5997E 02
	0.1780E-01	0.1353E-01	0.9142E-02	0.4690E-02	0.2144E-03	-0.4239E-02	-0.8628E-02	-0.1291E-01	-0.1706E-01	-0.2105E-01
11	0.4760E 02	0.4044E 02	0.3206E 02	0.2209E 02	0.1098E 02	-0.4853E-00	-0.1249E 02	-0.2610E 02	-0.4148E 02	-0.5706E 02
	0.1065E-01	0.8520E-02	0.6227E-02	0.3801E-02	0.1270E-02	-0.1335E-02	-0.3982E-02	-0.6638E-02	-0.9265E-02	-0.1182E-01
12	0.8554E 02	0.7986E 02	0.6989E 02	0.6085E 02	0.5263E 02	0.3945E 02	0.1887E 02	-0.4492E 01	-0.2649E 02	-0.4989E 02
	0.9298E-02	0.8154E-02	0.6807E-02	0.5276E-02	0.3579E-02	0.1735E-02	-0.2283E-03	-0.2273E-02	-0.4358E-02	-0.6438E-02
13	0.1118E 03	0.1051E 03	0.9514E 02	0.8156E 02	0.6499E 02	0.4648E 02	0.2619E 02	0.3487E 01	-0.2135E 02	-0.4633E 02
	0.1827E-01	0.1632E-01	0.1405E-01	0.1148E-01	0.8665E-02	0.5638E-02	0.2453E-02	-0.8348E-03	-0.4165E-02	-0.7474E-02
14	-0.2425E 02	-0.2019E 02	-0.5106E 01	-0.4946E 01	-0.2365E 02	-0.3831E 02	-0.3688E 02	-0.3647E 02	-0.5465E 02	-0.8121E 02
	0.1724E-02	0.1512E-02	0.1265E-02	0.9803E-03	0.6602E-03	0.3138E-03	-0.5102E-04	-0.4314E-03	-0.8233E-03	-0.1216E-02
15	0.1035E 03	0.9440E 02	0.8236E 02	0.6785E 02	0.5106E 02	0.3239E 02	0.1307E 02	-0.5218E 01	-0.2152E 02	-0.3607E 02
	0.3291E-01	0.2895E-01	0.2462E-01	0.1997E-01	0.1505E-01	0.9942E-02	0.4697E-02	-0.6116E-03	-0.5921E-02	-0.1117E-01
16	0.2937E 02	0.2455E 02	0.1889E 02	0.1302E 02	0.7690E 01	0.3390E 01	0.4574E-01	-0.2756E 01	-0.5225E 01	-0.7161E 01
	0.4618E-01	0.3973E-01	0.3312E-01	0.2638E-01	0.1955E-01	0.1267E-01	0.5745E-02	-0.1191E-02	-0.8126E-02	-0.1505E-01
17	-0.2273E 02	-0.2823E 02	-0.2022E 02	-0.2204E 02	-0.1129E 02	-0.1117E 02	0.6155E 00	0.1222E 01	0.1271E 02	0.1243E 02
	0.5648E-01	0.4751E-01	0.3880E-01	0.3034E-01	0.2207E-01	0.1394E-01	0.5897E-02	-0.2138E-02	-0.1023E-01	-0.1843E-01
18	-0.2877E 02	-0.2273E 02	-0.2619E 02	-0.1658E 02	-0.1722E 02	-0.5792E 01	-0.5277E 01	0.6535E 01	0.6905E 01	0.1774E 02
	0.5648E-01	0.4751E-01	0.3880E-01	0.3034E-01	0.2207E-01	0.1394E-01	0.5897E-02	-0.2138E-02	-0.1023E-01	-0.1843E-01
19	0.2429E 02	0.2165E 02	0.1834E 02	0.1461E 02	0.1065E 02	0.6418E 01	0.1736E 01	-0.3516E 01	-0.9293E 01	-0.1533E 02
	0.4460E-01	0.3790E-01	0.3106E-01	0.2409E-01	0.1703E-01	0.9892E-02	0.2713E-02	-0.4482E-02	-0.1167E-01	-0.1881E-01
20	0.9550E 02	0.8666E 02	0.7451E 02	0.5905E 02	0.4058E 02	0.1997E 02	-0.1709E 01	-0.2342E 02	-0.4428E 02	-0.6367E 02
	0.3057E-01	0.2612E-01	0.2132E-01	0.1624E-01	0.1098E-01	0.5465E-02	-0.9071E-04	-0.5655E-02	-0.1115E-01	-0.1651E-01
21	0.1018E 03	0.8665E 02	0.6832E 02	0.4756E 02	0.2518E 02	0.1604E 01	-0.2264E 02	-0.4669E 02	-0.6988E 02	-0.9153E 02
	0.1602E-01	0.1348E-01	0.1066E-01	0.7627E-02	0.4425E-02	0.1117E-02	-0.2235E-02	-0.5566E-02	-0.8816E-02	-0.1192E-01
22	0.6541E 02	0.4247E 02	0.2170E 02	0.1819E 01	-0.2061E 02	-0.4041E 02	-0.5722E 02	-0.7648E 02	-0.9510E 02	-0.1102E 03
	0.7407E-02	0.5741E-02	0.3937E-02	0.2035E-02	0.7246E-04	-0.1969E-02	-0.3874E-02	-0.5786E-02	-0.7611E-02	-0.9314E-02
23	0.2529E 02	0.1183E 02	-0.2358E 01	-0.1683E 02	-0.3095E 02	-0.4455E 02	-0.5739E 02	-0.6902E 02	-0.7921E 02	-0.8774E 02
	0.9171E-02	0.6586E-02	0.3918E-02	0.1203E-02	-0.1518E-02	-0.4208E-02	-0.6830E-02	-0.9350E-02	-0.1174E-01	-0.1397E-01
24	-0.4005E 02	-0.3095E 02	-0.4017E 02	-0.5312E 02	-0.4400E 02	-0.4578E 02	-0.6089E 02	-0.5462E 02	-0.4897E 02	-0.6260E 02
	0.1045E-02	0.8098E-03	0.5528E-03	0.2812E-03	0.4233E-05	-0.2770E-03	-0.5576E-03	-0.8279E-03	-0.1086E-02	-0.1329E-02
25	0.1347E 02	0.3820E 01	-0.5729E 01	-0.1551E 02	-0.2571E 02	-0.3594E 02	-0.4556E 02	-0.5400E 02	-0.6087E 02	-0.6615E 02
	0.1827E-01	0.1371E-01	0.9100E-02	0.4465E-02	-0.1539E-03	-0.4720E-02	-0.9197E-02	-0.1355E-01	-0.1776E-01	-0.2179E-01

748

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.9189E 01	0.3655E 01	-0.1702E 01	-0.6452E 01	-0.1034E 02	-0.1351E 02	-0.1637E 02	-0.1935E 02	-0.2265E 02	-0.2613E 02
	0.3285E-01	0.2608E-01	0.1927E-01	0.1242E-01	0.5680E-02	-0.1239E-02	-0.8018E-02	-0.1474E-01	-0.2139E-01	-0.2795E-01
27	0.4602E 01	0.7394E 01	0.3630E 01	0.7366E 01	0.4124E 01	0.8131E 01	0.4889E 01	0.8783E 01	0.5178E 01	0.8502E 01
	0.5050E-01	0.4169E-01	0.3279E-01	0.2383E-01	0.1480E-01	0.5693E-02	-0.3480E-02	-0.1272E-01	-0.2204E-01	-0.3142E-01
28	0.9517E 01	0.5939E 01	0.8209E 01	0.4600E 01	0.8344E 01	0.4960E 01	0.8781E 01	0.5258E 01	0.8803E 01	0.4682E 01
	0.5050E-01	0.4169E-01	0.3279E-01	0.2383E-01	0.1480E-01	0.5693E-02	-0.3480E-02	-0.1272E-01	-0.2204E-01	-0.3142E-01
29	0.3693E 02	0.3498E 02	0.3213E 02	0.2851E 02	0.2425E 02	0.1945E 02	0.1425E 02	0.8739E 01	0.3052E 01	-0.2661E 01
	0.3595E-01	0.3040E-01	0.2463E-01	0.1865E-01	0.1249E-01	0.6171E-02	-0.2731E-03	-0.6815E-02	-0.1343E-01	-0.2007E-01
30	0.5456E 02	0.5317E 02	0.4938E 02	0.4355E 02	0.3612E 02	0.2750E 02	0.1813E 02	0.8462E 01	-0.1026E 01	-0.9882E 01
	0.2078E-01	0.1802E-01	0.1502E-01	0.1181E-01	0.8405E-02	0.4839E-02	0.1143E-02	-0.2647E-02	-0.6498E-02	-0.1037E-01
31	0.2154E 02	0.2283E 02	0.2289E 02	0.2152E 02	0.1875E 02	0.1483E 02	0.1012E 02	0.4974E 01	-0.4204E-00	-0.6043E 01
	0.7657E-02	0.6799E-02	0.5829E-02	0.4748E-02	0.3564E-02	0.2286E-02	0.9258E-03	-0.5031E-03	-0.1986E-02	-0.3506E-02
32	-0.2597E 02	-0.2264E 02	-0.1810E 02	-0.1259E 02	-0.6166E 01	-0.8176E 00	0.4336E 01	0.6825E 01	0.7614E 01	0.5587E 01
	0.9967E-03	0.9382E-03	0.8709E-03	0.7885E-03	0.6836E-03	0.5476E-03	0.3725E-03	0.1519E-03	-0.1170E-03	-0.4330E-03
33	-0.3776E 02	-0.3467E 02	-0.2914E 02	-0.2156E 02	-0.1277E 02	-0.3887E 01	0.3811E 01	0.9235E 01	0.1166E 02	0.1087E 02
	-0.6286E-04	-0.2500E-04	0.2439E-04	0.7959E-04	0.1321E-03	0.1714E-03	0.1869E-03	0.1693E-03	0.1130E-03	0.1678E-04
34	-0.1546E 02	-0.1610E 02	-0.1430E 02	-0.1207E 02	-0.1330E 02	-0.9557E 01	-0.1249E 02	-0.9713E 01	-0.1148E 02	-0.1174E 02
	0.1405E-03	0.1322E-03	0.1227E-03	0.1111E-03	0.9624E-04	0.7713E-04	0.5223E-04	0.2112E-04	-0.1699E-04	-0.6171E-04

SF,BM /T

1	0.6896E 01	0.9820E 00	0.6559E 01	0.8084E 00	0.6716E 01	0.1639E 01	0.8239E 01	0.3939E 01	0.1106E 02	0.7218E 01
2	0.1360E 02	0.1721E 02	0.2526E 02	0.2674E 02	0.3197E 02	0.3018E 02	0.3190E 02	0.2677E 02	0.2550E 02	0.1799E 02
3	-0.2027E 02	-0.1961E 02	-0.2527E 02	-0.2298E 02	-0.2706E 02	-0.2326E 02	-0.2614E 02	-0.2137E 02	-0.2361E 02	-0.1834E 02
4	0.4146E 02	0.5095E 02	0.5773E 02	0.6113E 02	0.6068E 02	0.5620E 02	0.4787E 02	0.3621E 02	0.2203E 02	0.6370E 01
5	-0.4622E 02	-0.4092E 02	-0.3409E 02	-0.2597E 02	-0.1705E 02	-0.7940E 01	0.6675E 00	0.8170E 01	0.1415E 02	0.1844E 02
6	0.5510E 03	0.4180E 03	0.2833E 03	0.1487E 03	0.1702E 02	-0.1084E 03	-0.2252E 03	-0.3330E 03	-0.4337E 03	-0.5310E 03
7	0.3310E 04	0.2574E 04	0.1816E 04	0.1043E 04	0.2685E 03	-0.4908E 03	-0.1224E 04	-0.1930E 04	-0.2605E 04	-0.3237E 04
8	0.5077E 04	0.4342E 04	0.3538E 04	0.2672E 04	0.1757E 04	0.8063E 03	-0.1643E 03	-0.1135E 04	-0.2089E 04	-0.3012E 04
9	0.3622E 04	0.3209E 04	0.2734E 04	0.2202E 04	0.1622E 04	0.1003E 04	0.3592E 03	-0.2984E 03	-0.9588E 03	-0.1613E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1210E 02	0.1365E 02	0.3623E 02	0.5442E 02	0.6742E 02	0.7465E 02	0.7561E 02	0.6999E 02	0.5800E 02	0.4050E 02
	-0.4548E-03	-0.1240E-03	0.1777E-03	0.4297E-03	0.6179E-03	0.7288E-03	0.7576E-03	0.7014E-03	0.5662E-03	0.3653E-03
2	-0.2599E 02	-0.9647E 01	0.5057E 01	0.1832E 02	0.2723E 02	0.3253E 02	0.3308E 02	0.2876E 02	0.2180E 02	-0.1144E 02
	-0.1545E-02	-0.1497E-02	-0.1455E-02	-0.1433E-02	-0.1444E-02	-0.1497E-02	-0.1598E-02	-0.1750E-02	-0.1947E-02	-0.2178E-02
3	-0.3323E 02	-0.3658E 02	-0.3917E 02	-0.4096E 02	-0.4177E 02	-0.4151E 02	-0.4026E 02	-0.3830E 02	-0.3601E 02	-0.3364E 02
	-0.6690E-02	-0.8030E-02	-0.9302E-02	-0.1049E-01	-0.1160E-01	-0.1260E-01	-0.1351E-01	-0.1433E-01	-0.1506E-01	-0.1571E-01
4	-0.4097E 01	-0.3394E 01	0.2660E 01	0.2263E 01	0.6298E 01	0.4531E 01	0.1905E 01	0.2405E 01	-0.3024E 01	-0.1549E 01
	-0.2187E-03	-0.2120E-03	-0.2057E-03	-0.2026E-03	-0.2040E-03	-0.2116E-03	-0.2260E-03	-0.2475E-03	-0.2755E-03	-0.3082E-03
5	-0.2819E 02	-0.4363E 02	-0.5726E 02	-0.6884E 02	-0.7634E 02	-0.8099E 02	-0.8225E 02	-0.8032E 02	-0.7561E 02	-0.6871E 02
	-0.1896E-01	-0.2083E-01	-0.2457E-01	-0.2811E-01	-0.3142E-01	-0.3447E-01	-0.3725E-01	-0.3976E-01	-0.4201E-01	-0.4402E-01
6	-0.9685E 01	-0.2002E 02	-0.2966E 02	-0.3830E 02	-0.4572E 02	-0.5175E 02	-0.5623E 02	-0.5903E 02	-0.6006E 02	-0.5933E 02
	-0.3000E-01	-0.3639E-01	-0.4268E-01	-0.4882E-01	-0.5475E-01	-0.6044E-01	-0.6586E-01	-0.7100E-01	-0.7585E-01	-0.8041E-01
7	0.6476E 01	0.4306E 01	0.6407E 01	0.2554E 01	0.2961E 01	-0.2426E 01	-0.3371E 01	-0.9746E 01	-0.1146E 02	-0.1839E 02
	-0.4420E-01	-0.5256E-01	-0.6097E-01	-0.6942E-01	-0.7787E-01	-0.8630E-01	-0.9468E-01	-0.1030E-00	-0.1111E-00	-0.1191E-00
8	0.4611E 01	0.7628E 01	0.4593E 01	0.5750E 01	0.9556E 00	0.4418E-00	-0.5717E 01	-0.7297E 01	-0.1414E 02	-0.1629E 02
	-0.4420E-01	-0.5256E-01	-0.6097E-01	-0.6942E-01	-0.7787E-01	-0.8630E-01	-0.9468E-01	-0.1030E-00	-0.1111E-00	-0.1191E-00
9	-0.3007E 02	-0.2725E 02	-0.2430E 02	-0.2134E 02	-0.2011E 02	-0.1936E 02	-0.2017E 02	-0.2324E 02	-0.2882E 02	-0.3647E 02
	-0.3542E-01	-0.4112E-01	-0.4670E-01	-0.5218E-01	-0.5756E-01	-0.6283E-01	-0.6802E-01	-0.7310E-01	-0.7807E-01	-0.8290E-01
10	-0.6313E 02	-0.6505E 02	-0.6519E 02	-0.6374E 02	-0.6200E 02	-0.6120E 02	-0.6147E 02	-0.6214E 02	-0.6282E 02	-0.6370E 02
	-0.2486E-01	-0.2849E-01	-0.3191E-01	-0.3512E-01	-0.3814E-01	-0.4094E-01	-0.4355E-01	-0.4595E-01	-0.4816E-01	-0.5016E-01
11	-0.7111E 02	-0.8366E 02	-0.9593E 02	-0.1079E 03	-0.1176E 03	-0.1228E 03	-0.1234E 03	-0.1204E 03	-0.1144E 03	-0.1055E 03
	-0.1427E-01	-0.1656E-01	-0.1866E-01	-0.2054E-01	-0.2215E-01	-0.2348E-01	-0.2450E-01	-0.2522E-01	-0.2566E-01	-0.2582E-01
12	-0.7955E 02	-0.1134E 03	-0.1428E 03	-0.1631E 03	-0.1779E 03	-0.1907E 03	-0.1973E 03	-0.1927E 03	-0.1796E 03	-0.1633E 03
	-0.8466E-02	-0.1038E-01	-0.1213E-01	-0.1364E-01	-0.1488E-01	-0.1581E-01	-0.1641E-01	-0.1668E-01	-0.1661E-01	-0.1625E-01
13	-0.6933E 02	-0.9010E 02	-0.1007E 03	-0.1279E 03	-0.1428E 03	-0.1522E 03	-0.1560E 03	-0.1550E 03	-0.1500E 03	-0.1408E 03
	-0.1070E-01	-0.1377E-01	-0.1663E-01	-0.1923E-01	-0.2151E-01	-0.2344E-01	-0.2499E-01	-0.2617E-01	-0.2697E-01	-0.2740E-01
14	-0.9273E 02	-0.8722E 02	-0.8701E 02	-0.1023E 03	-0.1131E 03	-0.1052E 03	-0.9673E 02	-0.1047E 03	-0.1135E 03	-0.9960E 02
	-0.1596E-02	-0.1952E-02	-0.2276E-02	-0.2561E-02	-0.2794E-02	-0.2965E-02	-0.3075E-02	-0.3126E-02	-0.3117E-02	-0.3045E-02
15	-0.4942E 02	-0.6124E 02	-0.7071E 02	-0.7775E 02	-0.8339E 02	-0.8864E 02	-0.9347E 02	-0.9711E 02	-0.9915E 02	-0.9979E 02
	-0.1632E-01	-0.2131E-01	-0.2609E-01	-0.3064E-01	-0.3493E-01	-0.3893E-01	-0.4263E-01	-0.4602E-01	-0.4908E-01	-0.5183E-01
16	-0.8363E 01	-0.9092E 01	-0.9936E 01	-0.1128E 02	-0.1312E 02	-0.1550E 02	-0.1886E 02	-0.2380E 02	-0.3053E 02	-0.3869E 02
	-0.2194E-01	-0.2881E-01	-0.3563E-01	-0.4241E-01	-0.4912E-01	-0.5576E-01	-0.6232E-01	-0.6879E-01	-0.7513E-01	-0.8132E-01
17	0.2218E 02	0.1972E 02	0.2688E 02	0.2187E 02	0.2635E 02	0.1893E 02	0.2114E 02	0.1191E 02	0.1244E 02	0.1678E 01
	-0.2681E-01	-0.3539E-01	-0.4421E-01	-0.5326E-01	-0.6256E-01	-0.7208E-01	-0.8179E-01	-0.9167E-01	-0.1017E-00	-0.1117E-00
18	0.1654E 02	0.2512E 02	0.2151E 02	0.2744E 02	0.2132E 02	0.2473E 02	0.1646E 02	0.1793E 02	0.8080E 01	0.7848E 01
	-0.2681E-01	-0.3539E-01	-0.4421E-01	-0.5326E-01	-0.6256E-01	-0.7208E-01	-0.8179E-01	-0.9167E-01	-0.1017E-00	-0.1117E-00
19	-0.2124E 02	-0.2672E 02	-0.3164E 02	-0.3594E 02	-0.3960E 02	-0.4313E 02	-0.4650E 02	-0.4993E 02	-0.5337E 02	-0.5647E 02
	-0.2587E-01	-0.3283E-01	-0.3966E-01	-0.4632E-01	-0.5279E-01	-0.5906E-01	-0.6511E-01	-0.7092E-01	-0.7650E-01	-0.8182E-01
20	-0.8126E 02	-0.9661E 02	-0.1093E 03	-0.1192E 03	-0.1262E 03	-0.1304E 03	-0.1315E 03	-0.1295E 03	-0.1243E 03	-0.1163E 03
	-0.2166E-01	-0.2655E-01	-0.3111E-01	-0.3530E-01	-0.3908E-01	-0.4244E-01	-0.4536E-01	-0.4785E-01	-0.4991E-01	-0.5157E-01
21	-0.1109E 03	-0.1278E 03	-0.1421E 03	-0.1531E 03	-0.1601E 03	-0.1625E 03	-0.1599E 03	-0.1525E 03	-0.1413E 03	-0.1270E 03
	-0.1483E-01	-0.1748E-01	-0.1983E-01	-0.2184E-01	-0.2347E-01	-0.2471E-01	-0.2555E-01	-0.2600E-01	-0.2608E-01	-0.2582E-01
22	-0.1269E 03	-0.1429E 03	-0.1520E 03	-0.1578E 03	-0.1624E 03	-0.1598E 03	-0.1526E 03	-0.1462E 03	-0.1350E 03	-0.1171E 03
	-0.1086E-01	-0.1222E-01	-0.1345E-01	-0.1424E-01	-0.1486E-01	-0.1521E-01	-0.1528E-01	-0.1509E-01	-0.1465E-01	-0.1398E-01
23	-0.9433E 02	-0.9933E 02	-0.1033E 03	-0.1060E 03	-0.1070E 03	-0.1061E 03	-0.1027E 03	-0.9671E 02	-0.8887E 02	-0.7982E 02
	-0.1601E-01	-0.1735E-01	-0.1946E-01	-0.2083E-01	-0.2195E-01	-0.2280E-01	-0.2340E-01	-0.2376E-01	-0.2388E-01	-0.2380E-01
24	-0.5849E 02	-0.4225E 02	-0.4773E 02	-0.4675E 02	-0.2582E 02	-0.2651E 02	-0.3697E 02	-0.2128E 02	-0.1303E 02	-0.2375E 02
	-0.1548E-02	-0.1738E-02	-0.1900E-02	-0.2026E-02	-0.2111E-02	-0.2160E-02	-0.2172E-02	-0.2142E-02	-0.2078E-02	-0.1985E-02
25	-0.7014E 02	-0.7296E 02	-0.7463E 02	-0.7530E 02	-0.7517E 02	-0.7434E 02	-0.7295E 02	-0.7112E 02	-0.6876E 02	-0.6602E 02
	-0.2562E-01	-0.2924E-01	-0.3264E-01	-0.3580E-01	-0.3872E-01	-0.4139E-01	-0.4382E-01	-0.4601E-01	-0.4798E-01	-0.4973E-01

750

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2946E 02	-0.3234E 02	-0.3497E 02	-0.3650E 02	-0.3805E 02	-0.3968E 02	-0.4169E 02	-0.4430E 02	-0.4750E 02	-0.5101E 02
	-0.3440E-01	-0.4072E-01	-0.4690E-01	-0.5291E-01	-0.5875E-01	-0.6432E-01	-0.6984E-01	-0.7508E-01	-0.8010E-01	-0.8489E-01
27	0.3951E 01	0.6082E 01	0.1096E-00	0.8622E 00	-0.6330E 01	-0.6386E 01	-0.1400E 02	-0.1402E 02	-0.2136E 02	-0.2099E 02
	-0.4086E-01	-0.5033E-01	-0.5982E-01	-0.6930E-01	-0.7872E-01	-0.8803E-01	-0.9721E-01	-0.1062E-00	-0.1150E-00	-0.1235E-00
28	0.7361E 01	0.2023E 01	0.3356E 01	-0.3378E 01	-0.3197E 01	-0.1077E 02	-0.1095E 02	-0.1852E 02	-0.1836E 02	-0.2555E 02
	-0.4086E-01	-0.5033E-01	-0.5982E-01	-0.6930E-01	-0.7872E-01	-0.8803E-01	-0.9721E-01	-0.1062E-00	-0.1150E-00	-0.1235E-00
29	-0.8207E 01	-0.1338E 02	-0.1802E 02	-0.2206E 02	-0.2561E 02	-0.2891E 02	-0.3230E 02	-0.3609E 02	-0.4050E 02	-0.4550E 02
	-0.2672E-01	-0.3335E-01	-0.3991E-01	-0.4639E-01	-0.5276E-01	-0.5899E-01	-0.6507E-01	-0.7099E-01	-0.7672E-01	-0.8225E-01
30	-0.1776E 02	-0.2450E 02	-0.3010E 02	-0.3472E 02	-0.3861E 02	-0.4200E 02	-0.4507E 02	-0.4791E 02	-0.5047E 02	-0.5267E 02
	-0.1424E-01	-0.1807E-01	-0.2184E-01	-0.2551E-01	-0.2909E-01	-0.3251E-01	-0.3580E-01	-0.3895E-01	-0.4194E-01	-0.4477E-01
31	-0.1197E 02	-0.1828E 02	-0.2491E 02	-0.3163E 02	-0.3797E 02	-0.4337E 02	-0.4718E 02	-0.4893E 02	-0.4846E 02	-0.4601E 02
	-0.5047E-02	-0.6588E-02	-0.8107E-02	-0.9582E-02	-0.1099E-01	-0.1231E-01	-0.1353E-01	-0.1464E-01	-0.1564E-01	-0.1653E-01
32	0.6993E 00	-0.5773E 01	-0.1427E 02	-0.2217E 02	-0.2989E 02	-0.3497E 02	-0.3773E 02	-0.3849E 02	-0.3630E 02	-0.3313E 02
	-0.7893E-03	-0.1173E-02	-0.1565E-02	-0.1947E-02	-0.2297E-02	-0.2599E-02	-0.2844E-02	-0.3029E-02	-0.3153E-02	-0.3222E-02
33	0.7268E 01	0.1747E 01	-0.4578E 01	-0.1073E 02	-0.1591E 02	-0.1965E 02	-0.2195E 02	-0.2289E 02	-0.2246E 02	-0.2060E 02
	-0.1150E-03	-0.2718E-03	-0.4397E-03	-0.6034E-03	-0.7481E-03	-0.8621E-03	-0.9401E-03	-0.9807E-03	-0.9845E-03	-0.9545E-03
34	-0.9623E 01	-0.1102E 02	-0.6966E 01	-0.8276E 01	-0.4131E 01	-0.5221E 01	-0.5736E 01	-0.3261E 01	-0.5746E 01	-0.1758E 01
	-0.1120E-03	-0.1663E-03	-0.2217E-03	-0.2757E-03	-0.3251E-03	-0.3679E-03	-0.4026E-03	-0.4286E-03	-0.4463E-03	-0.4559E-03

SF,DM /T

1	0.1445E 02	0.1054E 02	0.1720E 02	0.1251E 02	0.1803E 02	0.1223E 02	0.1642E 02	0.9297E 01	0.1197E 02	0.3506E 01
2	0.1497E 02	0.6561E 01	0.3496E 01	-0.4054E 01	-0.5590E 01	-0.1099E 02	-0.9950E 01	-0.1235E 02	-0.8233E 01	-0.7704E 01
3	-0.2023E 02	-0.1465E 02	-0.1638E 02	-0.1068E 02	-0.1244E 02	-0.6791E 01	-0.8689E 01	-0.3137E 01	-0.5118E 01	0.4447E-00
4	-0.9669E 01	-0.2507E 02	-0.3897E 02	-0.5073E 02	-0.5989E 02	-0.6612E 02	-0.6919E 02	-0.6900E 02	-0.6572E 02	-0.5979E 02
5	0.2117E 02	0.2277E 02	0.2377E 02	0.2472E 02	0.2606E 02	0.2811E 02	0.3092E 02	0.3446E 02	0.3870E 02	0.4361E 02
6	-0.6288E 03	-0.7297E 03	-0.8343E 03	-0.9409E 03	-0.1047E 04	-0.1152E 04	-0.1255E 04	-0.1360E 04	-0.1469E 04	-0.1582E 04
7	-0.3819E 04	-0.4357E 04	-0.4870E 04	-0.5368E 04	-0.5848E 04	-0.6305E 04	-0.6744E 04	-0.7172E 04	-0.7591E 04	-0.7999E 04
8	-0.3890E 04	-0.4717E 04	-0.5488E 04	-0.6195E 04	-0.6830E 04	-0.7388E 04	-0.7863E 04	-0.8256E 04	-0.8574E 04	-0.8826E 04
9	-0.2256E 04	-0.2882E 04	-0.3490E 04	-0.4078E 04	-0.4645E 04	-0.5190E 04	-0.5708E 04	-0.6198E 04	-0.6658E 04	-0.7086E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1894E 02	-0.4740E 01	-0.2849E 02	-0.5036E 02	-0.6872E 02	-0.8272E 02	-0.9149E 02	-0.9484E 02	-0.9275E 02	-0.8549E 02
	0.1175E-03	-0.1561E-03	-0.4329E-03	-0.6995E-03	-0.9091E-03	-0.1072E-02	-0.1168E-02	-0.1189E-02	-0.1135E-02	-0.1013E-02
2	0.5891E 00	-0.1191E 02	-0.2472E 02	-0.3711E 02	-0.4904E 02	-0.5793E 02	-0.6444E 02	-0.6584E 02	-0.6338E 02	-0.5675E 02
	-0.2433E-02	-0.2696E-02	-0.2956E-02	-0.3198E-02	-0.3409E-02	-0.3578E-02	-0.3693E-02	-0.3750E-02	-0.3749E-02	-0.3697E-02
3	-0.3129E 02	-0.2893E 02	-0.2653E 02	-0.2414E 02	-0.2186E 02	-0.1976E 02	-0.1790E 02	-0.1634E 02	-0.1519E 02	-0.1454E 02
	-0.1629E-01	-0.1681E-01	-0.1728E-01	-0.1772E-01	-0.1812E-01	-0.1851E-01	-0.1890E-01	-0.1928E-01	-0.1967E-01	-0.2006E-01
4	-0.7676E 01	-0.9169E 01	-0.1198E 02	-0.1623E 02	-0.1557E 02	-0.2083E 02	-0.1691E 02	-0.1968E 02	-0.1801E 02	-0.1731E 02
	-0.3444E-03	-0.3810E-03	-0.4186E-03	-0.4530E-03	-0.4829E-03	-0.5069E-03	-0.5230E-03	-0.5312E-03	-0.5310E-03	-0.5237E-03
5	-0.6027E 02	-0.5093E 02	-0.4119E 02	-0.3155E 02	-0.2257E 02	-0.1497E 02	-0.9514E 01	-0.6793E 01	-0.7052E 01	-0.1015E 02
	-0.4582E-01	-0.4744E-01	-0.4892E-01	-0.5030E-01	-0.5162E-01	-0.5290E-01	-0.5418E-01	-0.5548E-01	-0.5680E-01	-0.5814E-01
6	-0.5706E 02	-0.5371E 02	-0.4922E 02	-0.4641E 02	-0.4370E 02	-0.4210E 02	-0.4165E 02	-0.4233E 02	-0.4419E 02	-0.4738E 02
	-0.8469E-01	-0.8870E-01	-0.9248E-01	-0.9604E-01	-0.9940E-01	-0.1026E-00	-0.1056E-00	-0.1085E-00	-0.1111E-00	-0.1136E-00
7	-0.2071E 02	-0.2613E 02	-0.3089E 02	-0.3834E 02	-0.4087E 02	-0.4761E 02	-0.4941E 02	-0.5527E 02	-0.5634E 02	-0.6118E 02
	-0.1268E-00	-0.1343E-00	-0.1414E-00	-0.1482E-00	-0.1545E-00	-0.1604E-00	-0.1658E-00	-0.1706E-00	-0.1749E-00	-0.1785E-00
8	-0.2357E 02	-0.2617E 02	-0.3364E 02	-0.3627E 02	-0.4326E 02	-0.4521E 02	-0.5125E 02	-0.5242E 02	-0.5758E 02	-0.5790E 02
	-0.1268E-00	-0.1343E-00	-0.1414E-00	-0.1482E-00	-0.1545E-00	-0.1604E-00	-0.1658E-00	-0.1706E-00	-0.1749E-00	-0.1785E-00
9	-0.4531E 02	-0.5441E 02	-0.6304E 02	-0.7003E 02	-0.7813E 02	-0.8461E 02	-0.8985E 02	-0.9296E 02	-0.9343E 02	-0.9160E 02
	-0.8754E-01	-0.9107E-01	-0.9613E-01	-0.9909E-01	-0.1035E-00	-0.1067E-00	-0.1095E-00	-0.1118E-00	-0.1137E-00	-0.1153E-00
10	-0.6514E 02	-0.6727E 02	-0.7001E 02	-0.7281E 02	-0.7450E 02	-0.7395E 02	-0.7118E 02	-0.6732E 02	-0.6325E 02	-0.5858E 02
	-0.5196E-01	-0.5356E-01	-0.5496E-01	-0.5615E-01	-0.5713E-01	-0.5790E-01	-0.5847E-01	-0.5884E-01	-0.5904E-01	-0.5908E-01
11	-0.9418E 02	-0.8118E 02	-0.6683E 02	-0.5139E 02	-0.3610E 02	-0.2274E 02	-0.1183E 02	-0.2181E 01	0.7125E 01	0.1507E 02
	-0.2573E-01	-0.2544E-01	-0.2496E-01	-0.2436E-01	-0.2367E-01	-0.2293E-01	-0.2217E-01	-0.2144E-01	-0.2075E-01	-0.2013E-01
12	-0.1432E 03	-0.1146E 03	-0.7949E 02	-0.4614E 02	-0.1866E 02	0.6853E 01	0.3321E 02	0.5570E 02	0.6837E 02	0.7291E 02
	-0.1561E-01	-0.1474E-01	-0.1370E-01	-0.1254E-01	-0.1134E-01	-0.1014E-01	-0.8997E-02	-0.7954E-02	-0.7051E-02	-0.6312E-02
13	-0.1279E 03	-0.1120E 03	-0.9329E 02	-0.7221E 02	-0.5010E 02	-0.2898E 02	-0.9780E 01	0.8145E 01	0.2514E 02	0.3964E 02
	-0.2751E-01	-0.2732E-01	-0.2689E-01	-0.2626E-01	-0.2549E-01	-0.2465E-01	-0.2379E-01	-0.2296E-01	-0.2221E-01	-0.2157E-01
14	-0.7161E 02	-0.5941E 02	-0.6607E 02	-0.6338E 02	-0.3892E 02	-0.1526E 02	-0.1312E 02	-0.2129E 02	-0.1785E 02	-0.5746E 01
	-0.2920E-02	-0.2756E-02	-0.2563E-02	-0.2348E-02	-0.2118E-02	-0.1890E-02	-0.1677E-02	-0.1485E-02	-0.1316E-02	-0.1175E-02
15	-0.9940E 02	-0.9818E 02	-0.9618E 02	-0.9307E 02	-0.8801E 02	-0.8028E 02	-0.7026E 02	-0.5942E 02	-0.4898E 02	-0.3886E 02
	-0.5425E-01	-0.5836E-01	-0.5817E-01	-0.5970E-01	-0.6096E-01	-0.6197E-01	-0.6278E-01	-0.6340E-01	-0.6389E-01	-0.6428E-01
16	-0.4757E 02	-0.5645E 02	-0.6487E 02	-0.7276E 02	-0.8030E 02	-0.8752E 02	-0.9388E 02	-0.9848E 02	-0.1008E 03	-0.1010E 03
	-0.8733E-01	-0.9310E-01	-0.9862E-01	-0.1038E-00	-0.1087E-00	-0.1132E-00	-0.1173E-00	-0.1210E-00	-0.1243E-00	-0.1271E-00
17	0.3908E+00	-0.1220E 02	-0.1541E 02	-0.2046E 02	-0.3374E 02	-0.4817E 02	-0.5257E 02	-0.6674E 02	-0.7079E 02	-0.8395E 02
	-0.1218E-00	-0.1317E-00	-0.1416E-00	-0.1512E-00	-0.1605E-00	-0.1693E-00	-0.1777E-00	-0.1854E-00	-0.1924E-00	-0.1986E-00
18	-0.3747E 01	-0.6017E 01	-0.1948E 02	-0.2343E 02	-0.3791E 02	-0.4245E 02	-0.5697E 02	-0.6147E 02	-0.7550E 02	-0.7915E 02
	-0.1218E-00	-0.1317E-00	-0.1416E-00	-0.1512E-00	-0.1605E-00	-0.1693E-00	-0.1777E-00	-0.1854E-00	-0.1924E-00	-0.1986E-00
19	-0.5875E 02	-0.5999E 02	-0.6039E 02	-0.6046E 02	-0.6074E 02	-0.6150E 02	-0.6260E 02	-0.6370E 02	-0.6463E 02	-0.6540E 02
	-0.8688E-01	-0.9167E-01	-0.9620E-01	-0.1005E-00	-0.1045E-00	-0.1083E-00	-0.1118E-00	-0.1150E-00	-0.1180E-00	-0.1208E-00
20	-0.1063E 03	-0.9474E 02	-0.8195E 02	-0.6791E 02	-0.5262E 02	-0.3642E 02	-0.2026E 02	-0.5168E 01	0.8156E 01	0.1921E 02
	-0.5287E-01	-0.5385E-01	-0.5455E-01	-0.5502E-01	-0.5533E-01	-0.5552E-01	-0.5566E-01	-0.5580E-01	-0.5599E-01	-0.5628E-01
21	-0.1099E 03	-0.9053E 02	-0.6945E 02	-0.4719E 02	-0.2455E 02	-0.2322E 01	0.1917E 02	0.3937E 02	0.5717E 02	0.7168E 02
	-0.2526E-01	-0.2446E-01	-0.2346E-01	-0.2233E-01	-0.2112E-01	-0.1990E-01	-0.1873E-01	-0.1767E-01	-0.1675E-01	-0.1604E-01
22	-0.9855E 02	-0.7763E 02	-0.5191E 02	-0.2817E 02	-0.7012E 01	0.1557E 02	0.3464E 02	0.4829E 02	0.6242E 02	0.7514E 02
	-0.1311E-01	-0.1209E-01	-0.1095E-01	-0.9747E-02	-0.8522E-02	-0.7321E-02	-0.6183E-02	-0.5146E-02	-0.4238E-02	-0.3486E-02
23	-0.6969E 02	-0.5872E 02	-0.4727E 02	-0.3559E 02	-0.2413E 02	-0.1333E 02	-0.3072E 01	0.6610E 01	0.1521E 02	0.2239E 02
	-0.2353E-01	-0.2311E-01	-0.2257E-01	-0.2194E-01	-0.2126E-01	-0.2057E-01	-0.1988E-01	-0.1923E-01	-0.1865E-01	-0.1816E-01
24	-0.1415E 02	-0.3267E 01	-0.1510E 02	-0.1266E 02	0.6448E 00	-0.8398E 01	-0.1174E 02	-0.1717E 01	-0.5011E 01	-0.1627E 02
	-0.1861E-02	-0.1715E-02	-0.1555E-02	-0.1384E-02	-0.1208E-02	-0.1039E-02	-0.8783E-03	-0.7294E-03	-0.6015E-03	-0.4965E-03
25	-0.6334E 02	-0.6094E 02	-0.5866E 02	-0.5616E 02	-0.5294E 02	-0.4881E 02	-0.4410E 02	-0.3938E 02	-0.3498E 02	-0.3114E 02
	-0.5127E-01	-0.5262E-01	-0.5379E-01	-0.5480E-01	-0.5566E-01	-0.5639E-01	-0.5699E-01	-0.5750E-01	-0.5792E-01	-0.5828E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5438E 02	-0.5724E 02	-0.5957E 02	-0.6139E 02	-0.6365E 02	-0.6582E 02	-0.6812E 02	-0.7001E 02	-0.7129E 02	-0.7187E 02
	-0.8944E-01	-0.9373E-01	-0.9774E-01	-0.1015E-00	-0.1050E-00	-0.1081E-00	-0.1110E-00	-0.1136E-00	-0.1159E-00	-0.1178E-00
27	-0.2809E 02	-0.2769E 02	-0.3503E 02	-0.3491E 02	-0.4256E 02	-0.4256E 02	-0.5023E 02	-0.5004E 02	-0.5742E 02	-0.5668E 02
	-0.1317E-00	-0.1306E-00	-0.1471E-00	-0.1542E-00	-0.1609E-00	-0.1672E-00	-0.1729E-00	-0.1781E-00	-0.1828E-00	-0.1869E-00
28	-0.2511E 02	-0.3429E 02	-0.3202E 02	-0.3962E 02	-0.3947E 02	-0.4713E 02	-0.4704E 02	-0.5458E 02	-0.5415E 02	-0.6119E 02
	-0.1317E-00	-0.1306E-00	-0.1471E-00	-0.1542E-00	-0.1609E-00	-0.1672E-00	-0.1729E-00	-0.1781E-00	-0.1828E-00	-0.1869E-00
29	-0.5088E 02	-0.5624E 02	-0.6116E 02	-0.6580E 02	-0.6855E 02	-0.7097E 02	-0.7270E 02	-0.7396E 02	-0.7490E 02	-0.7567E 02
	-0.8755E-01	-0.9260E-01	-0.9738E-01	-0.1019E-00	-0.1061E-00	-0.1099E-00	-0.1135E-00	-0.1167E-00	-0.1196E-00	-0.1221E-00
30	-0.5442E 02	-0.5569E 02	-0.5649E 02	-0.5684E 02	-0.5670E 02	-0.5602E 02	-0.5482E 02	-0.5325E 02	-0.5160E 02	-0.5023E 02
	-0.4743E-01	-0.4922E-01	-0.5225E-01	-0.5442E-01	-0.5643E-01	-0.5828E-01	-0.5998E-01	-0.6155E-01	-0.6297E-01	-0.6427E-01
31	-0.4213E 02	-0.3749E 02	-0.3274E 02	-0.2841E 02	-0.2488E 02	-0.2239E 02	-0.2104E 02	-0.2076E 02	-0.2135E 02	-0.2260E 02
	-0.1733E-01	-0.1804E-01	-0.1868E-01	-0.1927E-01	-0.1982E-01	-0.2036E-01	-0.2088E-01	-0.2139E-01	-0.2189E-01	-0.2239E-01
32	-0.2736E 02	-0.2125E 02	-0.1454E 02	-0.8205E 01	-0.3788E 01	-0.6858E 00	-0.8759E 00	-0.2475E 01	-0.6734E 01	-0.1237E 02
	-0.3244E-02	-0.3233E-02	-0.3205E-02	-0.3178E-02	-0.3165E-02	-0.3181E-02	-0.3233E-02	-0.3322E-02	-0.3449E-02	-0.3609E-02
33	-0.1749E 02	-0.1355E 02	-0.9370E 01	-0.5497E 01	-0.2474E 01	-0.8214E 00	-0.9178E 00	-0.3061E 01	-0.7354E 01	-0.1362E 02
	-0.8963E-03	-0.8197E-03	-0.7362E-03	-0.6578E-03	-0.5959E-03	-0.5597E-03	-0.5549E-03	-0.5838E-03	-0.6458E-03	-0.7368E-03
34	-0.5371E 01	-0.4537E 01	-0.5973E 01	-0.8819E 01	-0.8212E 01	-0.1290E 02	-0.1116E 02	-0.1587E 02	-0.1633E 02	-0.1847E 02
	-0.4592E-03	-0.4576E-03	-0.4538E-03	-0.4499E-03	-0.4482E-03	-0.4506E-03	-0.4578E-03	-0.4707E-03	-0.4887E-03	-0.5113E-03

SE,BM /T

1	0.4909E 01	-0.4364E 01	-0.3474E 01	-0.1266E 02	-0.1138E 02	-0.1966E 02	-0.1727E 02	-0.2397E 02	-0.1995E 02	-0.2477E 02
2	-0.1292E 01	0.7921E 00	0.7726E 01	0.9547E 01	0.1533E 02	0.1552E 02	0.1900E 02	0.1656E 02	0.1694E 02	0.1149E 02
3	-0.1506E 01	0.4114E 01	0.2064E 01	0.7456E 01	0.4956E 01	0.9882E 01	0.6923E 01	0.1164E 02	0.8614E 01	0.1349E 02
4	-0.5189E 02	-0.4288E 02	-0.3367E 02	-0.2514E 02	-0.1803E 02	-0.1289E 02	-0.1009E 02	-0.9823E 01	-0.1211E 02	-0.1682E 02
5	0.4907E 02	0.5480E 02	0.6045E 02	0.6569E 02	0.7017E 02	0.7359E 02	0.7576E 02	0.7656E 02	0.7598E 02	0.7416E 02
6	-0.1697E 04	-0.1810E 04	-0.1917E 04	-0.2013E 04	-0.2097E 04	-0.2170E 04	-0.2233E 04	-0.2290E 04	-0.2340E 04	-0.2383E 04
7	-0.8392E 04	-0.8768E 04	-0.9119E 04	-0.9430E 04	-0.9694E 04	-0.9914E 04	-0.1009E 05	-0.1020E 05	-0.1026E 05	-0.1027E 05
8	-0.9017E 04	-0.9153E 04	-0.9241E 04	-0.9285E 04	-0.9292E 04	-0.9273E 04	-0.9237E 04	-0.9195E 04	-0.9165E 04	-0.9157E 04
9	-0.7484E 04	-0.7853E 04	-0.8195E 04	-0.8509E 04	-0.8796E 04	-0.9058E 04	-0.9294E 04	-0.9507E 04	-0.9698E 04	-0.9872E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.7344E 02	-0.5711E 02	-0.3736E 02	-0.1552E 02	0.6714E 01	0.2744E 02	0.4469E 02	0.5680E 02	0.6264E 02	0.6158E 02
	-0.8319E-03	-0.6044E-03	-0.3643E-03	-0.6963E-04	0.1992E-03	0.4399E-03	0.6273E-03	0.7390E-03	0.7586E-03	0.6775E-03
2	-0.4712E 02	-0.3624E 02	-0.2319E 02	-0.1106E 02	0.1681E 01	0.1318E 02	0.2289E 02	0.2971E 02	0.3161E 02	0.2948E 02
	-0.3606E-02	-0.3487E-02	-0.3349E-02	-0.3207E-02	-0.3074E-02	-0.2963E-02	-0.2893E-02	-0.2881E-02	-0.2936E-02	-0.3066E-02
3	-0.1444E 02	-0.1400E 02	-0.1587E 02	-0.1738E 02	-0.1954E 02	-0.2250E 02	-0.2628E 02	-0.3075E 02	-0.3564E 02	-0.4069E 02
	-0.2047E-01	-0.2089E-01	-0.2130E-01	-0.2171E-01	-0.2209E-01	-0.2245E-01	-0.2276E-01	-0.2303E-01	-0.2323E-01	-0.2337E-01
4	-0.1596E 02	-0.9123E 01	-0.1010E 02	-0.3122E 01	-0.3382E 01	-0.2501E 01	-0.3440E 01	-0.6866E 01	-0.6055E 01	-0.1224E 02
	-0.5108E-03	-0.4936E-03	-0.4742E-03	-0.4539E-03	-0.4350E-03	-0.4193E-03	-0.4095E-03	-0.4078E-03	-0.4156E-03	-0.4342E-03
5	-0.1571E 02	-0.2330E 02	-0.3252E 02	-0.4299E 02	-0.5424E 02	-0.6568E 02	-0.7663E 02	-0.8646E 02	-0.9455E 02	-0.1004E 03
	-0.5948E-01	-0.6081E-01	-0.6209E-01	-0.6327E-01	-0.6432E-01	-0.6518E-01	-0.6582E-01	-0.6621E-01	-0.6632E-01	-0.6611E-01
6	-0.5200E 02	-0.5798E 02	-0.6497E 02	-0.7242E 02	-0.7972E 02	-0.8633E 02	-0.9185E 02	-0.9600E 02	-0.9863E 02	-0.9972E 02
	-0.1159E-00	-0.1180E-00	-0.1198E-00	-0.1212E-00	-0.1223E-00	-0.1230E-00	-0.1232E-00	-0.1230E-00	-0.1223E-00	-0.1211E-00
7	-0.6106E 02	-0.6427E 02	-0.6263E 02	-0.6428E 02	-0.6143E 02	-0.6183E 02	-0.5800E 02	-0.5744E 02	-0.5312E 02	-0.5230E 02
	-0.1815E-00	-0.1838E-00	-0.1855E-00	-0.1865E-00	-0.1869E-00	-0.1865E-00	-0.1856E-00	-0.1840E-00	-0.1818E-00	-0.1791E-00
8	-0.6178E 02	-0.6074E 02	-0.6304E 02	-0.6075E 02	-0.6182E 02	-0.5859E 02	-0.5865E 02	-0.5473E 02	-0.5423E 02	-0.5025E 02
	-0.1815E-00	-0.1838E-00	-0.1855E-00	-0.1865E-00	-0.1869E-00	-0.1865E-00	-0.1856E-00	-0.1840E-00	-0.1818E-00	-0.1791E-00
9	-0.8826E 02	-0.8396E 02	-0.7870E 02	-0.7247E 02	-0.6572E 02	-0.5932E 02	-0.5406E 02	-0.5024E 02	-0.4765E 02	-0.4584E 02
	-0.1164E-00	-0.1171E-00	-0.1174E-00	-0.1173E-00	-0.1170E-00	-0.1163E-00	-0.1153E-00	-0.1141E-00	-0.1126E-00	-0.1110E-00
10	-0.5236E 02	-0.4457E 02	-0.3650E 02	-0.2957E 02	-0.2421E 02	-0.1990E 02	-0.1611E 02	-0.1285E 02	-0.1049E 02	-0.9360E 01
	-0.5897E-01	-0.5873E-01	-0.5839E-01	-0.5796E-01	-0.5746E-01	-0.5689E-01	-0.5628E-01	-0.5564E-01	-0.5497E-01	-0.5430E-01
11	0.1977E 02	0.2087E 02	0.2006E 02	0.1923E 02	0.1883E 02	0.1828E 02	0.1719E 02	0.1582E 02	0.1449E 02	0.1303E 02
	-0.1959E-01	-0.1914E-01	-0.1879E-01	-0.1851E-01	-0.1830E-01	-0.1816E-01	-0.1808E-01	-0.1806E-01	-0.1810E-01	-0.1820E-01
12	0.7540E 02	0.7682E 02	0.7372E 02	0.6554E 02	0.5604E 02	0.4873E 02	0.4312E 02	0.3574E 02	0.2559E 02	0.1595E 02
	-0.5746E-02	-0.5354E-02	-0.5129E-02	-0.5060E-02	-0.5126E-02	-0.5309E-02	-0.5595E-02	-0.5975E-02	-0.6439E-02	-0.6972E-02
13	0.4936E 02	0.5371E 02	0.5427E 02	0.5288E 02	0.4999E 02	0.4500E 02	0.3759E 02	0.2816E 02	0.1725E 02	0.5065E 01
	-0.2109E-01	-0.2078E-01	-0.2064E-01	-0.2067E-01	-0.2086E-01	-0.2119E-01	-0.2164E-01	-0.2221E-01	-0.2286E-01	-0.2357E-01
14	-0.2717E 01	-0.4871E 01	-0.8260E 00	0.1373E 02	0.1879E 02	0.6982E 01	-0.1406E 02	-0.2696E 02	-0.2746E 02	-0.3097E 02
	-0.1069E-02	-0.9970E-03	-0.9530E-03	-0.9380E-03	-0.9492E-03	-0.9859E-03	-0.1044E-02	-0.1118E-02	-0.1204E-02	-0.1304E-02
15	-0.2843E 02	-0.1804E 02	-0.9271E 01	-0.3736E 01	-0.1892E 01	-0.3138E 01	-0.6728E 01	-0.1237E 02	-0.2004E 02	-0.2959E 02
	-0.6460E-01	-0.6488E-01	-0.6515E-01	-0.6542E-01	-0.6571E-01	-0.6600E-01	-0.6630E-01	-0.6658E-01	-0.6683E-01	-0.6701E-01
16	-0.9995E 02	-0.9808E 02	-0.9534E 02	-0.9165E 02	-0.8740E 02	-0.8337E 02	-0.8022E 02	-0.7807E 02	-0.7657E 02	-0.7517E 02
	-0.1294E-00	-0.1313E-00	-0.1328E-00	-0.1338E-00	-0.1343E-00	-0.1344E-00	-0.1341E-00	-0.1335E-00	-0.1324E-00	-0.1309E-00
17	-0.8638E 02	-0.9696E 02	-0.9631E 02	-0.1032E 03	-0.9866E 02	-0.1013E 03	-0.9261E 02	-0.9127E 02	-0.7949E 02	-0.7580E 02
	-0.2039E-00	-0.2082E-00	-0.2115E-00	-0.2137E-00	-0.2149E-00	-0.2149E-00	-0.2138E-00	-0.2118E-00	-0.2088E-00	-0.2049E-00
18	-0.9139E 02	-0.9259E 02	-0.1016E 03	-0.9217E 02	-0.1041E 03	-0.9746E 02	-0.9799E 02	-0.8753E 02	-0.8475E 02	-0.7206E 02
	-0.2039E-00	-0.2082E-00	-0.2115E-00	-0.2137E-00	-0.2149E-00	-0.2149E-00	-0.2138E-00	-0.2118E-00	-0.2088E-00	-0.2049E-00
19	-0.6620E 02	-0.6723E 02	-0.6862E 02	-0.7035E 02	-0.7249E 02	-0.7500E 02	-0.7767E 02	-0.8007E 02	-0.8170E 02	-0.8220E 02
	-0.1232E-00	-0.1254E-00	-0.1273E-00	-0.1288E-00	-0.1300E-00	-0.1309E-00	-0.1314E-00	-0.1314E-00	-0.1311E-00	-0.1303E-00
20	0.2764E 02	0.3315E 02	0.3534E 02	0.3379E 02	0.2864E 02	0.2041E 02	0.9609E 01	-0.3325E 01	-0.1789E 02	-0.3361E 02
	-0.5670E-01	-0.5727E-01	-0.5799E-01	-0.5887E-01	-0.5988E-01	-0.6100E-01	-0.6219E-01	-0.6342E-01	-0.6464E-01	-0.6579E-01
21	0.8233E 02	0.8878E 02	0.9134E 02	0.9081E 02	0.8729E 02	0.8043E 02	0.7014E 02	0.5649E 02	0.3957E 02	0.1996E 02
	-0.1557E-01	-0.1535E-01	-0.1540E-01	-0.1571E-01	-0.1627E-01	-0.1707E-01	-0.1809E-01	-0.1931E-01	-0.2068E-01	-0.2216E-01
22	0.8223E 02	0.8853E 02	0.9517E 02	0.9609E 02	0.9318E 02	0.9099E 02	0.8513E 02	0.7389E 02	0.6227E 02	0.4824E 02
	-0.2911E-02	-0.2526E-02	-0.2334E-02	-0.2341E-02	-0.2541E-02	-0.2929E-02	-0.3498E-02	-0.4239E-02	-0.5137E-02	-0.6173E-02
23	0.2797E 02	0.3173E 02	0.3400E 02	0.3547E 02	0.3626E 02	0.3598E 02	0.3448E 02	0.3158E 02	0.2698E 02	0.2076E 02
	-0.1777E-01	-0.1750E-01	-0.1734E-01	-0.1721E-01	-0.1738E-01	-0.1757E-01	-0.1787E-01	-0.1827E-01	-0.1877E-01	-0.1937E-01
24	-0.1942E 01	0.5842E 01	-0.3972E-01	0.3656E 01	0.1447E 02	-0.3623E-00	-0.1054E 02	-0.4681E 01	-0.1625E 02	-0.3251E 02
	-0.4131E-03	-0.3573E-03	-0.3315E-03	-0.3314E-03	-0.3584E-03	-0.4153E-03	-0.4974E-03	-0.6017E-03	-0.7306E-03	-0.8797E-03
25	-0.2794E 02	-0.2530E 02	-0.2331E 02	-0.2219E 02	-0.2188E 02	-0.2214E 02	-0.2281E 02	-0.2382E 02	-0.2505E 02	-0.2649E 02
	-0.5859E-01	-0.5885E-01	-0.5906E-01	-0.5922E-01	-0.5933E-01	-0.5938E-01	-0.5937E-01	-0.5931E-01	-0.5918E-01	-0.5898E-01

754

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.7187E 02	-0.7151E 02	-0.7101E 02	-0.7045E 02	-0.6992E 02	-0.6943E 02	-0.6886E 02	-0.6799E 02	-0.6660E 02	-0.6449E 02
	-0.1195E-00	-0.1208E-00	-0.1218E-00	-0.1224E-00	-0.1227E-00	-0.1227E-00	-0.1224E-00	-0.1217E-00	-0.1206E-00	-0.1193E-00
27	-0.6330E 02	-0.6148E 02	-0.6081E 02	-0.6349E 02	-0.6730E 02	-0.6247E 02	-0.6493E 02	-0.5893E 02	-0.6053E 02	-0.5396E 02
	-0.1903E-00	-0.1930E-00	-0.1951E-00	-0.1965E-00	-0.1971E-00	-0.1971E-00	-0.1964E-00	-0.1950E-00	-0.1929E-00	-0.1902E-00
28	-0.5996E 02	-0.6595E 02	-0.6337E 02	-0.6789E 02	-0.6374E 02	-0.6677E 02	-0.6121E 02	-0.6308E 02	-0.5661E 02	-0.5791E 02
	-0.1903E-00	-0.1930E-00	-0.1951E-00	-0.1965E-00	-0.1971E-00	-0.1971E-00	-0.1964E-00	-0.1950E-00	-0.1929E-00	-0.1902E-00
29	-0.7632E 02	-0.7716E 02	-0.7804E 02	-0.7901E 02	-0.8002E 02	-0.8102E 02	-0.8206E 02	-0.8328E 02	-0.8480E 02	-0.8659E 02
	-0.1243E-00	-0.1261E-00	-0.1276E-00	-0.1287E-00	-0.1295E-00	-0.1298E-00	-0.1297E-00	-0.1292E-00	-0.1283E-00	-0.1269E-00
30	-0.4945E 02	-0.4945E 02	-0.5038E 02	-0.5238E 02	-0.5559E 02	-0.6005E 02	-0.6555E 02	-0.7162E 02	-0.7757E 02	-0.8271E 02
	-0.6545E-01	-0.6649E-01	-0.6740E-01	-0.6817E-01	-0.6877E-01	-0.6919E-01	-0.6941E-01	-0.6942E-01	-0.6921E-01	-0.6874E-01
31	-0.2441E 02	-0.2680E 02	-0.2985E 02	-0.3351E 02	-0.3752E 02	-0.4143E 02	-0.4474E 02	-0.4705E 02	-0.4820E 02	-0.4832E 02
	-0.2288E-01	-0.2335E-01	-0.2378E-01	-0.2417E-01	-0.2450E-01	-0.2475E-01	-0.2490E-01	-0.2497E-01	-0.2493E-01	-0.2480E-01
32	-0.1921E 02	-0.2693E 02	-0.3282E 02	-0.3805E 02	-0.3973E 02	-0.3876E 02	-0.3491E 02	-0.2907E 02	-0.2313E 02	-0.1677E 02
	-0.3792E-02	-0.3981E-02	-0.4150E-02	-0.4308E-02	-0.4415E-02	-0.4472E-02	-0.4481E-02	-0.4452E-02	-0.4396E-02	-0.4325E-02
33	-0.2112E 02	-0.2948E 02	-0.3426E 02	-0.3739E 02	-0.3735E 02	-0.3429E 02	-0.2912E 02	-0.2299E 02	-0.1688E 02	-0.1161E 02
	-0.8482E-03	-0.9651E-03	-0.1071E-02	-0.1152E-02	-0.1198E-02	-0.1206E-02	-0.1181E-02	-0.1133E-02	-0.1075E-02	-0.1018E-02
34	-0.1918E 02	-0.1476E 02	-0.1701E 02	-0.1094E 02	-0.1136E 02	-0.9593E 01	-0.9591E 01	-0.1086E 02	-0.8228E 01	-0.1191E 02
	-0.5372E-03	-0.5638E-03	-0.5891E-03	-0.6100E-03	-0.6251E-03	-0.6331E-03	-0.6344E-03	-0.6303E-03	-0.6223E-03	-0.6124E-03

SF,BM /T

1	-0.1914E 02	-0.2241E 02	-0.1553E 02	-0.1756E 02	-0.9872E 01	-0.1136E 02	-0.3743E 01	-0.5565E 01	0.1301E 01	-0.1221E 01
2	0.8959E 01	0.1219E 01	-0.3231E 01	-0.1209E 02	-0.1706E 02	-0.2539E 02	-0.2915E 02	-0.3546E 02	-0.3696E 02	-0.4072E 02
3	0.1067E 02	0.1580E 02	0.1317E 02	0.1848E 02	0.1594E 02	0.2132E 02	0.1878E 02	0.2424E 02	0.2177E 02	0.2725E 02
4	-0.2372E 02	-0.3249E 02	-0.4269E 02	-0.5367E 02	-0.6465E 02	-0.7478E 02	-0.8315E 02	-0.8895E 02	-0.9164E 02	-0.9086E 02
5	0.7152E 02	0.6875E 02	0.6659E 02	0.6562E 02	0.6615E 02	0.6812E 02	0.7108E 02	0.7443E 02	0.7756E 02	0.7996E 02
6	-0.2418E 04	-0.2442E 04	-0.2455E 04	-0.2457E 04	-0.2452E 04	-0.2442E 04	-0.2432E 04	-0.2422E 04	-0.2413E 04	-0.2403E 04
7	-0.1024E 05	-0.1019E 05	-0.1011E 05	-0.1001E 05	-0.9896E 04	-0.9771E 04	-0.9644E 04	-0.9515E 04	-0.9384E 04	-0.9254E 04
8	-0.9182E 04	-0.9246E 04	-0.9348E 04	-0.9483E 04	-0.9647E 04	-0.9837E 04	-0.1005E 05	-0.1027E 05	-0.1050E 05	-0.1071E 05
9	-0.1003E 05	-0.1018E 05	-0.1032E 05	-0.1046E 05	-0.1058E 05	-0.1070E 05	-0.1080E 05	-0.1087E 05	-0.1090E 05	-0.1088E 05

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.5356E 02	0.3911E 02	0.1932E 02	-0.4288E 01	-0.2975E 02	-0.5489E 02	-0.7750E 02	-0.9559E 02	-0.1075E 03	-0.1123E 03
	0.4964E-03	0.2269E-03	-0.1108E-03	-0.4903E-03	-0.8808E-03	-0.1250E-02	-0.1568E-02	-0.1806E-02	-0.1942E-02	-0.1963E-02
2	0.2109E 02	0.9124E 01	-0.6434E 01	-0.2378E 02	-0.4094E 02	-0.5776E 02	-0.7125E 02	-0.8223E 02	-0.8818E 02	-0.8950E 02
	-0.3265E-02	-0.3521E-02	-0.3810E-02	-0.4108E-02	-0.4385E-02	-0.4612E-02	-0.4763E-02	-0.4815E-02	-0.4751E-02	-0.4560E-02
3	-0.4573E 02	-0.5063E 02	-0.5524E 02	-0.5929E 02	-0.6244E 02	-0.6438E 02	-0.6492E 02	-0.6395E 02	-0.6140E 02	-0.5721E 02
	-0.2343E-01	-0.2339E-01	-0.2324E-01	-0.2296E-01	-0.2254E-01	-0.2197E-01	-0.2125E-01	-0.2037E-01	-0.1932E-01	-0.1813E-01
4	-0.1024E 02	-0.1377E 02	-0.1418E 02	-0.1308E 02	-0.1659E 02	-0.1319E 02	-0.1605E 02	-0.1158E 02	-0.1147E 02	-0.8543E 01
	-0.4623E-03	-0.4986E-03	-0.5396E-03	-0.5817E-03	-0.6209E-03	-0.6529E-03	-0.6744E-03	-0.6816E-03	-0.6725E-03	-0.6454E-03
5	-0.1037E 03	-0.1043E 03	-0.1023E 03	-0.9808E 02	-0.9229E 02	-0.8512E 02	-0.7723E 02	-0.6884E 02	-0.6025E 02	-0.5187E 02
	-0.6558E-01	-0.6471E-01	-0.6351E-01	-0.6197E-01	-0.6011E-01	-0.5796E-01	-0.5552E-01	-0.5284E-01	-0.4993E-01	-0.4683E-01
6	-0.9928E 02	-0.9735E 02	-0.9398E 02	-0.8924E 02	-0.8329E 02	-0.7641E 02	-0.6902E 02	-0.6157E 02	-0.5443E 02	-0.4776E 02
	-0.1194E-00	-0.1172E-00	-0.1145E-00	-0.1114E-00	-0.1079E-00	-0.1039E-00	-0.9962E-01	-0.9498E-01	-0.9004E-01	-0.8484E-01
7	-0.4824E 02	-0.4778E 02	-0.4435E 02	-0.4433E 02	-0.4141E 02	-0.4159E 02	-0.3874E 02	-0.3854E 02	-0.3532E 02	-0.3436E 02
	-0.1759E-00	-0.1722E-00	-0.1679E-00	-0.1633E-00	-0.1582E-00	-0.1526E-00	-0.1467E-00	-0.1403E-00	-0.1336E-00	-0.1265E-00
8	-0.4986E 02	-0.4641E 02	-0.4647E 02	-0.4360E 02	-0.4393E 02	-0.4132E 02	-0.4151E 02	-0.3866E 02	-0.3816E 02	-0.3467E 02
	-0.1759E-00	-0.1722E-00	-0.1679E-00	-0.1633E-00	-0.1582E-00	-0.1526E-00	-0.1467E-00	-0.1403E-00	-0.1336E-00	-0.1265E-00
9	-0.4439E 02	-0.4310E 02	-0.4205E 02	-0.4141E 02	-0.4119E 02	-0.4120E 02	-0.4127E 02	-0.4144E 02	-0.4175E 02	-0.4200E 02
	-0.1091E-00	-0.1070E-00	-0.1047E-00	-0.1022E-00	-0.9957E-01	-0.9668E-01	-0.9359E-01	-0.9029E-01	-0.8677E-01	-0.8304E-01
10	-0.9586E 01	-0.1103E 02	-0.1322E 02	-0.1557E 02	-0.1795E 02	-0.2077E 02	-0.2432E 02	-0.2827E 02	-0.3209E 02	-0.3583E 02
	-0.5361E-01	-0.5291E-01	-0.5219E-01	-0.5144E-01	-0.5064E-01	-0.4979E-01	-0.4886E-01	-0.4786E-01	-0.4675E-01	-0.4553E-01
11	0.1111E 02	0.8522E 01	0.4894E 01	-0.2504E-00	-0.6737E 01	-0.1348E 02	-0.1968E 02	-0.2590E 02	-0.3336E 02	-0.4220E 02
	-0.1836E-01	-0.1856E-01	-0.1880E-01	-0.1907E-01	-0.1935E-01	-0.1963E-01	-0.1987E-01	-0.2007E-01	-0.2020E-01	-0.2024E-01
12	0.8607E 01	0.6485E 00	-0.1008E 02	-0.2102E 02	-0.2951E 02	-0.3775E 02	-0.4960E 02	-0.6409E 02	-0.7596E 02	-0.8259E 02
	-0.7560E-02	-0.8186E-02	-0.8834E-02	-0.9488E-02	-0.1011E-01	-0.1070E-01	-0.1123E-01	-0.1168E-01	-0.1202E-01	-0.1223E-01
13	-0.8220E 01	-0.2219E 02	-0.3650E 02	-0.5004E 02	-0.6469E 02	-0.7623E 02	-0.8457E 02	-0.9021E 02	-0.9445E 02	-0.9761E 02
	-0.2431E-01	-0.2505E-01	-0.2574E-01	-0.2634E-01	-0.2682E-01	-0.2715E-01	-0.2728E-01	-0.2720E-01	-0.2690E-01	-0.2635E-01
14	-0.4532E 02	-0.5570E 02	-0.5086E 02	-0.4334E 02	-0.4947E 02	-0.6452E 02	-0.7171E 02	-0.6844E 02	-0.6858E 02	-0.7865E 02
	-0.1417E-02	-0.1586E-02	-0.1655E-02	-0.1774E-02	-0.1892E-02	-0.2005E-02	-0.2105E-02	-0.2188E-02	-0.2251E-02	-0.2293E-02
15	-0.4061E 02	-0.5244E 02	-0.6407E 02	-0.7449E 02	-0.8316E 02	-0.9012E 02	-0.9534E 02	-0.9822E 02	-0.9810E 02	-0.9512E 02
	-0.6710E-01	-0.6706E-01	-0.6684E-01	-0.6640E-01	-0.6570E-01	-0.6471E-01	-0.6341E-01	-0.6178E-01	-0.5982E-01	-0.5753E-01
16	-0.7347E 02	-0.7133E 02	-0.6892E 02	-0.6650E 02	-0.6416E 02	-0.6172E 02	-0.5907E 02	-0.5625E 02	-0.5335E 02	-0.5015E 02
	-0.1291E-00	-0.1269E-00	-0.1244E-00	-0.1215E-00	-0.1182E-00	-0.1146E-00	-0.1108E-00	-0.1066E-00	-0.1021E-00	-0.9738E-01
17	-0.6273E 02	-0.5830E 02	-0.4538E 02	-0.4140E 02	-0.2934E 02	-0.2658E 02	-0.1628E 02	-0.1539E 02	-0.7301E 01	-0.8584E 01
	-0.2003E-00	-0.1951E-00	-0.1892E-00	-0.1830E-00	-0.1763E-00	-0.1694E-00	-0.1622E-00	-0.1549E-00	-0.1475E-00	-0.1401E-00
18	-0.6782E 02	-0.5461E 02	-0.5029E 02	-0.3760E 02	-0.3408E 02	-0.2277E 02	-0.2084E 02	-0.1157E 02	-0.1169E 02	-0.4754E 01
	-0.2003E-00	-0.1951E-00	-0.1892E-00	-0.1830E-00	-0.1763E-00	-0.1694E-00	-0.1622E-00	-0.1549E-00	-0.1475E-00	-0.1401E-00
19	-0.8151E 02	-0.7988E 02	-0.7766E 02	-0.7510E 02	-0.7234E 02	-0.6944E 02	-0.6646E 02	-0.6354E 02	-0.6079E 02	-0.5825E 02
	-0.1292E-00	-0.1276E-00	-0.1256E-00	-0.1232E-00	-0.1204E-00	-0.1173E-00	-0.1137E-00	-0.1099E-00	-0.1057E-00	-0.1012E-00
20	-0.4976E 02	-0.6536E 02	-0.7960E 02	-0.9214E 02	-0.1028E 03	-0.1116E 03	-0.1185E 03	-0.1232E 03	-0.1257E 03	-0.1261E 03
	-0.6683E-01	-0.6770E-01	-0.6834E-01	-0.6870E-01	-0.6873E-01	-0.6841E-01	-0.6769E-01	-0.6657E-01	-0.6502E-01	-0.6303E-01
21	-0.1628E 01	-0.2476E 02	-0.4862E 02	-0.7184E 02	-0.9328E 02	-0.1121E 03	-0.1276E 03	-0.1397E 03	-0.1482E 03	-0.1526E 03
	-0.2371E-01	-0.2527E-01	-0.2678E-01	-0.2817E-01	-0.2938E-01	-0.3035E-01	-0.3104E-01	-0.3141E-01	-0.3143E-01	-0.3107E-01
22	0.2789E 02	0.6045E 01	-0.1555E 02	-0.4111E 02	-0.6759E 02	-0.9053E 02	-0.1127E 03	-0.1325E 03	-0.1445E 03	-0.1509E 03
	-0.7320E-02	-0.8542E-02	-0.9798E-02	-0.1104E-01	-0.1223E-01	-0.1331E-01	-0.1425E-01	-0.1499E-01	-0.1550E-01	-0.1576E-01
23	0.1311E 02	0.3875E 01	-0.6788E 01	-0.1824E 02	-0.3002E 02	-0.4181E 02	-0.5316E 02	-0.6387E 02	-0.7374E 02	-0.8217E 02
	-0.2003E-01	-0.2075E-01	-0.2150E-01	-0.2224E-01	-0.2294E-01	-0.2357E-01	-0.2410E-01	-0.2449E-01	-0.2473E-01	-0.2478E-01
24	-0.2600E 02	-0.2814E 02	-0.4391E 02	-0.4237E 02	-0.3812E 02	-0.5206E 02	-0.5465E 02	-0.4497E 02	-0.5159E 02	-0.5465E 02
	-0.1042E-02	-0.1215E-02	-0.1395E-02	-0.1572E-02	-0.1740E-02	-0.1895E-02	-0.2027E-02	-0.2131E-02	-0.2205E-02	-0.2243E-02
25	-0.2805E 02	-0.2943E 02	-0.3050E 02	-0.3141E 02	-0.3238E 02	-0.3368E 02	-0.3567E 02	-0.3862E 02	-0.4270E 02	-0.4809E 02
	-0.5871E-01	-0.5837E-01	-0.5794E-01	-0.5742E-01	-0.5679E-01	-0.5606E-01	-0.5522E-01	-0.5425E-01	-0.5314E-01	-0.5188E-01

756

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.6168E 02	-0.5837E 02	-0.5484E 02	-0.5136E 02	-0.4815E 02	-0.4541E 02	-0.4326E 02	-0.4178E 02	-0.4101E 02	-0.4091E 02
	-0.1176E-00	-0.1157E-00	-0.1135E-00	-0.1110E-00	-0.1082E-00	-0.1052E-00	-0.1020E-00	-0.9860E-01	-0.9495E-01	-0.9109E-01
27	-0.5537E 02	-0.4872E 02	-0.5074E 02	-0.4490E 02	-0.4730E 02	-0.4187E 02	-0.4442E 02	-0.3875E 02	-0.4074E 02	-0.3427E 02
	-0.1870E-00	-0.1832E-00	-0.1789E-00	-0.1741E-00	-0.1689E-00	-0.1632E-00	-0.1570E-00	-0.1504E-00	-0.1435E-00	-0.1361E-00
28	-0.5118E 02	-0.5258E 02	-0.4621E 02	-0.4816E 02	-0.4238E 02	-0.4477E 02	-0.3915E 02	-0.4135E 02	-0.3522E 02	-0.3670E 02
	-0.1870E-00	-0.1832E-00	-0.1789E-00	-0.1741E-00	-0.1689E-00	-0.1632E-00	-0.1570E-00	-0.1504E-00	-0.1435E-00	-0.1361E-00
29	-0.8837E 02	-0.8962E 02	-0.8975E 02	-0.8829E 02	-0.8508E 02	-0.8031E 02	-0.7440E 02	-0.6782E 02	-0.6098E 02	-0.5412E 02
	-0.1252E-00	-0.1230E-00	-0.1203E-00	-0.1173E-00	-0.1137E-00	-0.1098E-00	-0.1055E-00	-0.1008E-00	-0.9576E-01	-0.9044E-01
30	-0.8650E 02	-0.8871E 02	-0.8930E 02	-0.8834E 02	-0.8591E 02	-0.8203E 02	-0.7676E 02	-0.7026E 02	-0.6283E 02	-0.5487E 02
	-0.6800E-01	-0.6699E-01	-0.6569E-01	-0.6410E-01	-0.6222E-01	-0.6005E-01	-0.5762E-01	-0.5494E-01	-0.5203E-01	-0.4891E-01
31	-0.4768E 02	-0.4670E 02	-0.4576E 02	-0.4514E 02	-0.4495E 02	-0.4502E 02	-0.4501E 02	-0.4442E 02	-0.4278E 02	-0.3975E 02
	-0.2457E-01	-0.2424E-01	-0.2380E-01	-0.2327E-01	-0.2263E-01	-0.2188E-01	-0.2103E-01	-0.2007E-01	-0.1900E-01	-0.1782E-01
32	-0.1293E 02	-0.1004E 02	-0.9362E 01	-0.1012E 02	-0.1169E 02	-0.1488E 02	-0.1781E 02	-0.2197E 02	-0.2509E 02	-0.2756E 02
	-0.4251E-02	-0.4178E-02	-0.4109E-02	-0.4042E-02	-0.3972E-02	-0.3893E-02	-0.3799E-02	-0.3681E-02	-0.3531E-02	-0.3343E-02
33	-0.7721E 01	-0.5466E 01	-0.4879E 01	-0.5888E 01	-0.8211E 01	-0.1139E 02	-0.1495E 02	-0.1853E 02	-0.2191E 02	-0.2489E 02
	-0.9715E-03	-0.9400E-03	-0.9247E-03	-0.9242E-03	-0.9348E-03	-0.9511E-03	-0.9669E-03	-0.9759E-03	-0.9716E-03	-0.9480E-03
34	-0.7676E 01	-0.9264E 01	-0.7673E 01	-0.6566E 01	-0.8087E 01	-0.4827E 01	-0.7960E 01	-0.4464E 01	-0.5944E 01	-0.4458E 01
	-0.6017E-03	-0.5916E-03	-0.5817E-03	-0.5721E-03	-0.5623E-03	-0.5510E-03	-0.5378E-03	-0.5210E-03	-0.4999E-03	-0.4731E-03

SF,BM /T

1	0.4819E 01	0.1733E 01	0.7183E 01	0.3734E 01	0.8764E 01	0.5162E 01	0.9997E 01	0.6476E 01	-0.1130E 02	0.8006E 01
2	-0.3987E 02	-0.4119E 02	-0.3817E 02	-0.3727E 02	-0.3238E 02	-0.2975E 02	-0.2371E 02	-0.2015E 02	-0.1374E 02	-0.9978E 01
3	0.2459E 02	0.2956E 02	0.2592E 02	0.2950E 02	0.2417E 02	0.2591E 02	0.1877E 02	0.1888E 02	0.1034E 02	0.9319E 01
4	-0.8659E 02	-0.7906E 02	-0.6881E 02	-0.5656E 02	-0.4322E 02	-0.2979E 02	-0.1728E 02	-0.6603E 01	0.1501E 01	0.6532E 01
5	0.8127E 02	0.8130E 02	0.8001E 02	0.7747E 02	0.7383E 02	0.6934E 02	0.6426E 02	0.5883E 02	0.5325E 02	0.4772E 02
6	-0.2392E 04	-0.2380E 04	-0.2366E 04	-0.2348E 04	-0.2324E 04	-0.2289E 04	-0.2241E 04	-0.2176E 04	-0.2091E 04	-0.1985E 04
7	-0.9128E 04	-0.9002E 04	-0.8874E 04	-0.8743E 04	-0.8604E 04	-0.8448E 04	-0.8267E 04	-0.8067E 04	-0.7855E 04	-0.7637E 04
8	-0.1091E 05	-0.1107E 05	-0.1119E 05	-0.1126E 05	-0.1126E 05	-0.1121E 05	-0.1108E 05	-0.1090E 05	-0.1065E 05	-0.1034E 05
9	-0.1081E 05	-0.1068E 05	-0.1049E 05	-0.1024E 05	-0.9944E 04	-0.9590E 04	-0.9184E 04	-0.8729E 04	-0.8229E 04	-0.7690E 04

X,Y \ Z/T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1094E 03	-0.9915E 02	-0.8222E 02	-0.5987E 02	-0.3363E 02	-0.5304E 01	0.2313E 02	0.4962E 02	0.7222E 02	0.8926E 02
	-0.1863E-02	-0.1644E-02	-0.1318E-02	-0.9038E-03	-0.4268E-03	0.0298E-04	0.5927E-03	0.1070E-02	0.1484E-02	0.1810E-02
2	-0.8569E 02	-0.7597E 02	-0.6203E 02	-0.4289E 02	-0.2161E 02	0.1719E 01	0.2459E 02	0.4537E 02	0.6374E 02	0.7722E 02
	-0.4239E-02	-0.3793E-02	-0.3234E-02	-0.2582E-02	-0.1863E-02	-0.1108E-02	-0.3496E-03	0.3778E-03	0.1044E-02	0.1624E-02
3	-0.5138E 02	-0.4403E 02	-0.3538E 02	-0.2571E 02	-0.1525E 02	-0.4224E 01	0.7119E 01	0.1842E 02	0.2921E 02	0.3909E 02
	-0.1679E-01	-0.1532E-01	-0.1373E-01	-0.1205E-01	-0.1030E-01	-0.8500E-02	-0.6680E-02	-0.4866E-02	-0.3085E-02	-0.1364E-02
4	-0.3953E 01	-0.2868E 01	0.4223E 01	0.4565E 01	0.1070E 02	0.1187E 02	0.1374E 02	0.1662E 02	0.1426E 02	0.1734E 02
	-0.5999E-03	-0.5367E-03	-0.4574E-03	-0.3651E-03	-0.2632E-03	-0.1563E-03	-0.4896E-04	0.5406E-04	0.1482E-03	0.2303E-03
5	-0.4402E 02	-0.3694E 02	-0.3063E 02	-0.2493E 02	-0.1961E 02	-0.1438E 02	-0.8975E 01	-0.3081E 01	0.3566E 01	0.1111E 02
	-0.4356E-01	-0.4015E-01	-0.3662E-01	-0.3298E-01	-0.2926E-01	-0.2547E-01	-0.2162E-01	-0.1775E-01	-0.1386E-01	-0.9972E-02
6	-0.4162E 02	-0.3598E 02	-0.3081E 02	-0.2608E 02	-0.2173E 02	-0.1764E 02	-0.1367E 02	-0.9663E 01	-0.5512E 01	-0.1116E 01
	-0.7941E-01	-0.7379E-01	-0.6799E-01	-0.6205E-01	-0.5598E-01	-0.4980E-01	-0.4353E-01	-0.3720E-01	-0.3082E-01	-0.2441E-01
7	-0.3058E 02	-0.2893E 02	-0.2469E 02	-0.2237E 02	-0.1773E 02	-0.1505E 02	-0.1068E 02	-0.8471E 01	-0.5190E 01	-0.4108E 01
	-0.1191E-00	-0.1114E-00	-0.1034E-00	-0.9516E-01	-0.8671E-01	-0.7809E-01	-0.6935E-01	-0.6051E-01	-0.5162E-01	-0.4270E-01
8	-0.3335E 02	-0.2930E 02	-0.2726E 02	-0.2270E 02	-0.2001E 02	-0.1527E 02	-0.1258E 02	-0.8507E 01	-0.6630E 01	-0.3879E 01
	-0.1191E-00	-0.1114E-00	-0.1034E-00	-0.9516E-01	-0.8671E-01	-0.7809E-01	-0.6935E-01	-0.6051E-01	-0.5162E-01	-0.4270E-01
9	-0.4173E 02	-0.4080E 02	-0.3956E 02	-0.3865E 02	-0.3836E 02	-0.3849E 02	-0.3863E 02	-0.3846E 02	-0.3788E 02	-0.3686E 02
	-0.7910E-01	-0.7493E-01	-0.7055E-01	-0.6595E-01	-0.6114E-01	-0.5612E-01	-0.5088E-01	-0.4544E-01	-0.3978E-01	-0.3392E-01
10	-0.4028E 02	-0.4589E 02	-0.5211E 02	-0.5786E 02	-0.6254E 02	-0.6633E 02	-0.6950E 02	-0.7181E 02	-0.7278E 02	-0.7204E 02
	-0.4417E-01	-0.4267E-01	-0.4099E-01	-0.3912E-01	-0.3704E-01	-0.3472E-01	-0.3215E-01	-0.2933E-01	-0.2624E-01	-0.2289E-01
11	-0.5111E 02	-0.5873E 02	-0.6502E 02	-0.7060E 02	-0.7532E 02	-0.7808E 02	-0.7815E 02	-0.7585E 02	-0.7184E 02	-0.6627E 02
	-0.2018E-01	-0.1998E-01	-0.1963E-01	-0.1910E-01	-0.1837E-01	-0.1745E-01	-0.1631E-01	-0.1496E-01	-0.1340E-01	-0.1164E-01
12	-0.8696E 02	-0.9219E 02	-0.9612E 02	-0.9465E 02	-0.8822E 02	-0.8097E 02	-0.7414E 02	-0.6455E 02	-0.5008E 02	-0.3324E 02
	-0.1230E-01	-0.1221E-01	-0.1195E-01	-0.1152E-01	-0.1091E-01	-0.1014E-01	-0.9205E-02	-0.8125E-02	-0.6916E-02	-0.5600E-02
13	-0.9851E 02	-0.9605E 02	-0.9049E 02	-0.8288E 02	-0.7357E 02	-0.6202E 02	-0.4809E 02	-0.3268E 02	-0.1702E 02	-0.1789E 01
	-0.2556E-01	-0.2452E-01	-0.2323E-01	-0.2171E-01	-0.1997E-01	-0.1804E-01	-0.1594E-01	-0.1372E-01	-0.1140E-01	-0.9021E-02
14	-0.8617E 02	-0.7930E 02	-0.6644E 02	-0.6294E 02	-0.6628E 02	-0.6082E 02	-0.4391E 02	-0.2985E 02	-0.2649E 02	-0.2272E 02
	-0.2308E-02	-0.2289E-02	-0.2239E-02	-0.2158E-02	-0.2046E-02	-0.1900E-02	-0.1722E-02	-0.1518E-02	-0.1293E-02	-0.1047E-02
15	-0.9028E 02	-0.8441E 02	-0.7740E 02	-0.6864E 02	-0.5808E 02	-0.4648E 02	-0.3470E 02	-0.2315E 02	-0.1192E 02	-0.1157E 01
	-0.5491E-01	-0.5199E-01	-0.4879E-01	-0.4532E-01	-0.4163E-01	-0.3774E-01	-0.3369E-01	-0.2953E-01	-0.2529E-01	-0.2101E-01
16	-0.4623E 02	-0.4148E 02	-0.3639E 02	-0.3174E 02	-0.2797E 02	-0.2503E 02	-0.2259E 02	-0.2039E 02	-0.1836E 02	-0.1648E 02
	-0.9241E-01	-0.8721E-01	-0.8181E-01	-0.7624E-01	-0.7051E-01	-0.6465E-01	-0.5867E-01	-0.5258E-01	-0.4639E-01	-0.4012E-01
17	-0.2914E 01	-0.6415E 01	-0.2870E 01	-0.7954E 01	-0.5774E 01	-0.1186E 02	-0.1075E 02	-0.1768E 02	-0.1740E 02	-0.2464E 02
	-0.1326E-00	-0.1251E-00	-0.1176E-00	-0.1101E-00	-0.1025E-00	-0.9486E-01	-0.8715E-01	-0.7933E-01	-0.7135E-01	-0.6318E-01
18	-0.7127E 01	-0.2543E 01	-0.6860E 01	-0.3973E 01	-0.9468E 01	-0.7707E 01	-0.1411E 02	-0.1335E 02	-0.2042E 02	-0.2018E 02
	-0.1326E-00	-0.1251E-00	-0.1176E-00	-0.1101E-00	-0.1025E-00	-0.9486E-01	-0.8715E-01	-0.7933E-01	-0.7135E-01	-0.6318E-01
19	-0.5596E 02	-0.5404E 02	-0.5257E 02	-0.5151E 02	-0.5064E 02	-0.4952E 02	-0.4765E 02	-0.4469E 02	-0.4057E 02	-0.3534E 02
	-0.9646E-01	-0.9140E-01	-0.8608E-01	-0.8049E-01	-0.7465E-01	-0.6855E-01	-0.6221E-01	-0.5565E-01	-0.4886E-01	-0.4188E-01
20	-0.1246E 03	-0.1212E 03	-0.1157E 03	-0.1080E 03	-0.9817E 02	-0.8639E 02	-0.7302E 02	-0.5828E 02	-0.4224E 02	-0.2516E 02
	-0.6062E-01	-0.5778E-01	-0.5453E-01	-0.5089E-01	-0.4688E-01	-0.4254E-01	-0.3791E-01	-0.3305E-01	-0.2799E-01	-0.2279E-01
21	-0.1525E 03	-0.1476E 03	-0.1383E 03	-0.1248E 03	-0.1079E 03	-0.8850E 02	-0.6718E 02	-0.4497E 02	-0.2295E 02	-0.1777E 01
	-0.3033E-01	-0.2920E-01	-0.2769E-01	-0.2583E-01	-0.2365E-01	-0.2120E-01	-0.1851E-01	-0.1564E-01	-0.1265E-01	-0.9594E-02
22	-0.1543E 03	-0.1503E 03	-0.1403E 03	-0.1286E 03	-0.1125E 03	-0.9170E 02	-0.7147E 02	-0.5096E 02	-0.2812E 02	-0.7515E 01
	-0.1576E-01	-0.1549E-01	-0.1495E-01	-0.1415E-01	-0.1311E-01	-0.1187E-01	-0.1045E-01	-0.8880E-02	-0.7204E-02	-0.5454E-02
23	-0.8862E 02	-0.9304E 02	-0.9543E 02	-0.9575E 02	-0.9418E 02	-0.9074E 02	-0.8526E 02	-0.7798E 02	-0.6924E 02	-0.5911E 02
	-0.2461E-01	-0.2422E-01	-0.2359E-01	-0.2270E-01	-0.2156E-01	-0.2017E-01	-0.1853E-01	-0.1667E-01	-0.1459E-01	-0.1231E-01
24	-0.3961E 02	-0.3626E 02	-0.3869E 02	-0.2279E 02	-0.1219E 02	-0.1503E 02	-0.3439E 01	0.1053E 02	0.7830E 01	0.1342E 02
	-0.2240E-02	-0.2201E-02	-0.2124E-02	-0.2009E-02	-0.1861E-02	-0.1685E-02	-0.1482E-02	-0.1258E-02	-0.1020E-02	-0.7715E-03
25	-0.5471E 02	-0.6206E 02	-0.6952E 02	-0.7652E 02	-0.8253E 02	-0.8718E 02	-0.9019E 02	-0.9111E 02	-0.8940E 02	-0.8483E 02
	-0.5044E-01	-0.4880E-01	-0.4694E-01	-0.4481E-01	-0.4241E-01	-0.3970E-01	-0.3668E-01	-0.3333E-01	-0.2965E-01	-0.2566E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.4149E 02	-0.4277E 02	-0.4471E 02	-0.4712E 02	-0.4941E 02	-0.5171E 02	-0.5293E 02	-0.5318E 02	-0.5227E 02	-0.5022E 02
	-0.8701E-01	-0.8271E-01	-0.7818E-01	-0.7340E-01	-0.6836E-01	-0.6305E-01	-0.5746E-01	-0.5159E-01	-0.4543E-01	-0.3899E-01
27	-0.3536E 02	-0.2801E 02	-0.2837E 02	-0.2057E 02	-0.2082E 02	-0.1334E 02	-0.1428E 02	-0.7797E 01	-0.9867E 01	-0.4559E 01
	-0.1284E-00	-0.1205E-00	-0.1122E-00	-0.1037E-00	-0.9495E-01	-0.8607E-01	-0.7707E-01	-0.6797E-01	-0.5880E-01	-0.4957E-01
28	-0.2975E 02	-0.3044E 02	-0.2285E 02	-0.2317E 02	-0.1558E 02	-0.1629E 02	-0.9497E 01	-0.1126E 02	-0.5678E 01	-0.8636E 01
	-0.1284E-00	-0.1205E-00	-0.1122E-00	-0.1037E-00	-0.9495E-01	-0.8607E-01	-0.7707E-01	-0.6797E-01	-0.5880E-01	-0.4957E-01
29	-0.4732E 02	-0.4059E 02	-0.3392E 02	-0.2728E 02	-0.2071E 02	-0.1422E 02	-0.7914E 01	-0.1928E 01	0.3522E 01	0.8215E 01
	-0.8487E-01	-0.7906E-01	-0.7306E-01	-0.6690E-01	-0.6061E-01	-0.5422E-01	-0.4776E-01	-0.4126E-01	-0.3476E-01	-0.2827E-01
30	-0.4675E 02	-0.3873E 02	-0.3091E 02	-0.2325E 02	-0.1569E 02	-0.8180E 01	-0.7533E 00	0.6545E 01	0.1370E 02	0.2076E 02
	-0.4561E-01	-0.4216E-01	-0.3859E-01	-0.3491E-01	-0.3115E-01	-0.2733E-01	-0.2349E-01	-0.1964E-01	-0.1580E-01	-0.1201E-01
31	-0.3527E 02	-0.2949E 02	-0.2279E 02	-0.1562E 02	-0.8364E 01	-0.1245E 01	0.5749E 01	0.1277E 02	0.1997E 02	0.2735E 02
	-0.1654E-01	-0.1517E-01	-0.1372E-01	-0.1221E-01	-0.1065E-01	-0.9053E-02	-0.7443E-02	-0.5834E-02	-0.4244E-02	-0.2689E-02
32	-0.2844E 02	-0.2670E 02	-0.2375E 02	-0.1798E 02	-0.1127E 02	-0.2782E 01	0.6151E 01	0.1505E 02	0.2391E 02	0.3066E 02
	-0.3110E-02	-0.2829E-02	-0.2500E-02	-0.2127E-02	-0.1717E-02	-0.1281E-02	-0.8323E-03	-0.3847E-03	0.4694E-04	0.4488E-03
33	-0.2719E 02	-0.2925E 02	-0.2735E 02	-0.2322E 02	-0.1805E 02	-0.1003E 02	-0.9088E 00	0.8107E 01	0.1594E 02	0.2187E 02
	-0.8994E-03	-0.8209E-03	-0.7095E-03	-0.5650E-03	-0.3909E-03	-0.1946E-03	0.1315E-04	0.2198E-03	0.4132E-03	0.5828E-03
34	-0.2160E 01	-0.2715E 01	0.2172E 01	0.8378E 00	0.5506E 01	0.5336E 01	0.6849E 01	0.9172E 01	0.7414E 01	0.1094E 02
	-0.4401E-03	-0.4003E-03	-0.3536E-03	-0.3009E-03	-0.2428E-03	-0.1811E-03	-0.1175E-03	-0.5412E-04	0.6871E-05	0.6386E-04

SF,BM /T

1	0.1298E 02	0.1002E 02	0.1504E 02	0.1196E 02	0.1634E 02	0.1247E 02	0.1571E 02	0.1074E 02	0.1268E 02	0.6634E 01
2	-0.3879E 01	-0.4481E-00	0.5058E 01	0.8165E 01	0.1322E 02	0.1609E 02	0.2058E 02	0.2299E 02	0.2670E 02	0.2849E 02
3	-0.1047E-00	-0.1771E 01	-0.1158E 02	-0.1333E 02	-0.2284E 02	-0.2387E 02	-0.3220E 02	-0.3167E 02	-0.3809E 02	-0.3544E 02
4	0.8266E 01	0.6757E 01	0.2316E 01	-0.4521E 01	-0.1306E 02	-0.2246E 02	-0.3184E 02	-0.4026E 02	-0.4686E 02	-0.5094E 02
5	0.4249E 02	0.3788E 02	0.3423E 02	0.3177E 02	0.3054E 02	0.3029E 02	0.3057E 02	0.3079E 02	0.3045E 02	0.2917E 02
6	-0.1858E 04	-0.1713E 04	-0.1552E 04	-0.1378E 04	-0.1195E 04	-0.1005E 04	-0.8109E 03	-0.6178E 03	-0.4301E 03	-0.2523E 03
7	-0.7405E 04	-0.7152E 04	-0.6875E 04	-0.6577E 04	-0.6253E 04	-0.5894E 04	-0.5494E 04	-0.5054E 04	-0.4577E 04	-0.4060E 04
8	-0.9968E 04	-0.9530E 04	-0.9026E 04	-0.8456E 04	-0.7823E 04	-0.7131E 04	-0.6383E 04	-0.5585E 04	-0.4747E 04	-0.3874E 04
9	-0.7120E 04	-0.6526E 04	-0.5914E 04	-0.5292E 04	-0.4663E 04	-0.4032E 04	-0.3399E 04	-0.2768E 04	-0.2138E 04	-0.1511E 04

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.2954E 02	0.1024E 03	0.9793E 02	0.8666E 02	0.6974E 02	0.4860E 02	0.2514E 02	0.8431E 00	-0.2250E 02	-0.4337E 02
	0.2029E-02	0.2130E-02	0.2111E-02	0.1978E-02	0.1745E-02	0.1433E-02	0.1063E-02	0.6597E-03	0.2488E-03	-0.1466E-03
2	0.8700E 02	0.9085E 02	0.8989E 02	0.8386E 02	0.7309E 02	0.5974E 02	0.4309E 02	0.2590E 02	0.7892E 01	-0.8872E 01
	0.2096E-02	0.2447E-02	0.2672E-02	0.2771E-02	0.2754E-02	0.2635E-02	0.2431E-02	0.2164E-02	0.1853E-02	0.1522E-02
3	0.4772E 02	0.5493E 02	0.6060E 02	0.6458E 02	0.6670E 02	0.6683E 02	0.6495E 02	0.6115E 02	0.5555E 02	0.4829E 02
	0.2729E-03	0.1805E-02	0.3215E-02	0.4489E-02	0.5615E-02	0.6590E-02	0.7410E-02	0.8075E-02	0.8592E-02	0.8971E-02
4	0.1280E 02	0.1320E 02	0.9798E 01	0.6483E 01	0.5615E 01	-0.1441E 01	-0.2304E 01	-0.8726E 01	-0.1036E 02	-0.1354E 02
	0.2969E-03	0.3467E-03	0.3783E-03	0.3922E-03	0.3898E-03	0.3727E-03	0.3439E-03	0.3058E-03	0.2618E-03	0.2149E-03
5	0.1949E 02	0.2849E 02	0.3776E 02	0.4696E 02	0.5569E 02	0.6351E 02	0.6989E 02	0.7425E 02	0.7613E 02	0.7521E 02
	-0.6122E-02	-0.2333E-02	0.1364E-02	0.4937E-02	0.8356E-02	0.1159E-01	0.1462E-01	0.1741E-01	0.1995E-01	0.2223E-01
6	0.3600E 01	0.8659E 01	0.1329E 02	0.1943E 02	0.2470E 02	0.2957E 02	0.3380E 02	0.3725E 02	0.3976E 02	0.4121E 02
	-0.1800E-01	-0.1161E-01	-0.5263E-02	0.1009E-02	0.7186E-02	0.1323E-01	0.1912E-01	0.2484E-01	0.3036E-01	0.3568E-01
7	-0.2327E 01	-0.2538E 01	-0.2176E 01	-0.3357E 01	-0.3899E 01	-0.5383E 01	-0.6085E 01	-0.7134E 01	-0.7295E 01	-0.7211E 01
	-0.3376E-01	-0.2482E-01	-0.1588E-01	-0.6951E-02	0.1985E-02	0.1093E-01	0.1990E-01	0.2889E-01	0.3791E-01	0.4695E-01
8	-0.3240E 01	-0.1972E 01	-0.2498E 01	-0.2417E 01	-0.3580E 01	-0.4026E 01	-0.5110E 01	-0.5371E 01	-0.5716E 01	-0.5132E 01
	-0.3376E-01	-0.2482E-01	-0.1588E-01	-0.6951E-02	0.1985E-02	0.1093E-01	0.1990E-01	0.2889E-01	0.3791E-01	0.4695E-01
9	-0.3539E 02	-0.3352E 02	-0.3127E 02	-0.2859E 02	-0.2539E 02	-0.2159E 02	-0.1706E 02	-0.1154E 02	-0.4780E 01	0.3151E 01
	-0.2786E-01	-0.2161E-01	-0.1518E-01	-0.8585E-02	-0.1847E-02	0.5018E-02	0.1198E-01	0.1902E-01	0.2610E-01	0.3318E-01
10	-0.6941E 02	-0.6478E 02	-0.5811E 02	-0.4955E 02	-0.3933E 02	-0.2753E 02	-0.1428E 02	-0.1586E-00	0.1402E 02	0.2783E 02
	-0.1928E-01	-0.1542E-01	-0.1132E-01	-0.7024E-02	-0.2549E-02	0.2062E-02	0.6765E-02	0.1151E-01	0.1624E-01	0.2091E-01
11	-0.5889E 02	-0.4965E 02	-0.3863E 02	-0.2579E 02	-0.1130E 02	0.3972E 01	0.1888E 02	0.3297E 02	0.4648E 02	0.5923E 02
	-0.9696E-02	-0.7587E-02	-0.5336E-02	-0.2972E-02	-0.5269E-03	0.1961E-02	0.4450E-02	0.6899E-02	0.9268E-02	0.1152E-01
12	-0.1732E 02	-0.1837E 01	0.1516E 02	0.3242E 02	0.4645E 02	0.5702E 02	0.6763E 02	0.7914E 02	0.8758E 02	0.9010E 02
	-0.4205E-02	-0.2759E-02	-0.1290E-02	0.1731E-03	0.1601E-02	0.2969E-02	0.4253E-02	0.5431E-02	0.6479E-02	0.7380E-02
13	0.1279E 02	0.2643E 02	0.3880E 02	0.4986E 02	0.5951E 02	0.6707E 02	0.7174E 02	0.7351E 02	0.7319E 02	0.7123E 02
	-0.6628E-02	-0.4253E-02	-0.1930E-02	0.3116E-03	0.2444E-02	0.4444E-02	0.6290E-02	0.7969E-02	0.9473E-02	0.1080E-01
14	-0.7080E 01	0.1281E 02	0.2214E 02	0.2210E 02	0.2701E 02	0.3909E 02	0.4313E 02	0.3298E 02	0.2293E 02	0.2421E 02
	-0.7839E-03	-0.5103E-03	-0.2348E-03	0.3733E-04	0.3041E-03	0.5613E-03	0.8011E-03	0.1018E-02	0.1210E-02	0.1378E-02
15	0.8870E 01	0.1797E 02	0.2598E 02	0.3264E 02	0.3779E 02	0.4153E 02	0.4408E 02	0.4530E 02	0.4486E 02	0.4289E 02
	-0.1673E-01	-0.1247E-01	-0.8260E-02	-0.4135E-02	-0.1095E-03	0.3800E-02	0.7580E-02	0.1122E-01	0.1472E-01	0.1807E-01
16	-0.1477E 02	-0.1323E 02	-0.1185E 02	-0.1055E 02	-0.9184E 01	-0.7668E 01	-0.5855E 01	-0.3473E 01	-0.2609E-00	0.3766E 01
	-0.3376E-01	-0.2732E-01	-0.2081E-01	-0.1424E-01	-0.7609E-02	-0.9213E-03	0.5813E-02	0.1258E-01	0.1937E-01	0.2616E-01
17	-0.2440E 02	-0.3102E 02	-0.2983E 02	-0.3488E 02	-0.3191E 02	-0.3473E 02	-0.2954E 02	-0.2990E 02	-0.2249E 02	-0.2059E 02
	-0.5478E-01	-0.4612E-01	-0.3717E-01	-0.2789E-01	-0.1829E-01	-0.8350E-02	0.1908E-02	0.1246E-01	0.2326E-01	0.3427E-01
18	-0.2716E 02	-0.2651E 02	-0.3243E 02	-0.3046E 02	-0.3450E 02	-0.3053E 02	-0.3224E 02	-0.2604E 02	-0.2539E 02	-0.1713E 02
	-0.5478E-01	-0.4612E-01	-0.3717E-01	-0.2789E-01	-0.1829E-01	-0.8350E-02	0.1908E-02	0.1246E-01	0.2326E-01	0.3427E-01
19	-0.2919E 02	-0.2232E 02	-0.1493E 02	-0.7262E 01	0.4692E-00	0.8025E 01	0.1524E 02	0.2194E 02	0.2791E 02	0.3302E 02
	-0.3474E-01	-0.2746E-01	-0.2007E-01	-0.1263E-01	-0.5151E-02	0.2315E-02	0.9735E-02	0.1707E-01	0.2429E-01	0.3136E-01
20	-0.7414E 01	0.1047E 02	0.2777E 02	0.4387E 02	0.5828E 02	0.7050E 02	0.8005E 02	0.8674E 02	0.9059E 02	0.9178E 02
	-0.1751E-01	-0.1222E-01	-0.6958E-02	-0.1798E-02	0.3214E-02	0.8030E-02	0.1261E-01	0.1692E-01	0.2094E-01	0.2465E-01
21	0.1811E 02	0.3638E 02	0.5207E 02	0.6768E 02	0.8002E 02	0.8983E 02	0.9728E 02	0.1024E 03	0.1051E 03	0.1054E 03
	-0.6516E-02	-0.3469E-02	-0.4984E-03	0.2356E-02	0.5057E-02	0.7575E-02	0.9882E-02	0.1196E-01	0.1378E-01	0.1535E-01
22	0.1003E 02	0.2771E 02	0.4260E 02	0.5316E 02	0.6412E 02	0.7520E 02	0.8322E 02	0.9068E 02	0.9835E 02	0.1029E 03
	-0.3666E-02	-0.1871E-02	-0.9742E-04	0.1629E-02	0.3289E-02	0.4858E-02	0.6319E-02	0.7650E-02	0.8834E-02	0.9852E-02
23	-0.4760E 02	-0.3489E 02	-0.2108E 02	-0.6585E 01	0.7903E 01	0.2208E 02	0.3604E 02	0.4974E 02	0.6296E 02	0.7540E 02
	-0.9871E-02	-0.7291E-02	-0.4604E-02	-0.1845E-02	0.9489E-03	0.3740E-02	0.6490E-02	0.9158E-02	0.1171E-01	0.1410E-01
24	0.2738E 02	0.2418E 02	0.2210E 02	0.3406E 02	0.3297E 02	0.2399E 02	0.2826E 02	0.2770E 02	0.1622E 02	0.1596E 02
	-0.5161E-03	-0.2619E-03	-0.1077E-04	0.2356E-03	0.4707E-03	0.6921E-03	0.8999E-03	0.1089E-02	0.1255E-02	0.1399E-02
25	-0.7737E 02	-0.6722E 02	-0.5478E 02	-0.4044E 02	-0.2458E 02	-0.7796E 01	0.9136E 01	0.2559E 02	0.4112E 02	0.5545E 02
	-0.2136E-01	-0.1679E-01	-0.1199E-01	-0.6994E-02	-0.1860E-02	0.3357E-02	0.8595E-02	0.1379E-01	0.1889E-01	0.2383E-01

760

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.4705E 02	-0.4271E 02	-0.3720E 02	-0.3059E 02	-0.2305E 02	-0.1475E 02	-0.5902E 01	0.3226E 01	0.1231E 02	0.2106E 02
	-0.3229E-01	-0.2539E-01	-0.1819E-01	-0.1085E-01	-0.3359E-02	0.4240E-02	0.1190E-01	0.1957E-01	0.2720E-01	0.3474E-01
27	-0.7734E 01	-0.3475E 01	-0.7575E 01	-0.4133E 01	-0.8404E 01	-0.5648E 01	-0.1016E 02	-0.6401E 01	-0.9785E 01	-0.4521E 01
	-0.4031E-01	-0.3100E-01	-0.2167E-01	-0.1229E-01	-0.2868E-02	0.6607E-02	0.1614E-01	0.2573E-01	0.3538E-01	0.4507E-01
28	-0.4197E 01	-0.8175E 01	-0.4662E 01	-0.9382E 01	-0.6429E 01	-0.1131E 02	-0.8136E 01	-0.1231E 02	-0.7948E 01	-0.1049E 02
	-0.4031E-01	-0.3100E-01	-0.2167E-01	-0.1229E-01	-0.2868E-02	0.6607E-02	0.1614E-01	0.2573E-01	0.3538E-01	0.4507E-01
29	0.1200E 02	0.1490E 02	0.1709E 02	0.1885E 02	0.2045E 02	0.2199E 02	0.2341E 02	0.2451E 02	0.2505E 02	0.2488E 02
	-0.2183E-01	-0.1544E-01	-0.9121E-02	-0.2885E-02	0.3261E-02	0.9311E-02	0.1525E-01	0.2108E-01	0.2679E-01	0.3237E-01
30	0.2773E 02	0.3456E 02	0.4101E 02	0.4673E 02	0.5132E 02	0.5445E 02	0.5590E 02	0.5555E 02	0.5339E 02	0.4943E 02
	-0.8275E-02	-0.4631E-02	-0.1035E-02	0.2310E-02	0.5568E-02	0.8664E-02	0.1159E-01	0.1433E-01	0.1689E-01	0.1927E-01
31	0.3469E 02	0.4157E 02	0.4747E 02	0.5189E 02	0.5441E 02	0.5482E 02	0.5311E 02	0.4947E 02	0.4428E 02	0.3792E 02
	-0.1187E-02	0.2428E-03	0.1584E-02	0.2822E-02	0.3946E-02	0.4949E-02	0.5828E-02	0.6584E-02	0.7220E-02	0.7748E-02
32	0.3651E 02	0.3937E 02	0.4054E 02	0.3956E 02	0.3668E 02	0.3337E 02	0.2835E 02	0.2342E 02	0.1728E 02	0.1110E 02
	0.8093E-03	0.1119E-02	0.1373E-02	0.1568E-02	0.1705E-02	0.1789E-02	0.1821E-02	0.1805E-02	0.1745E-02	0.1648E-02
33	0.2551E 02	0.2682E 02	0.2603E 02	0.2355E 02	0.1997E 02	0.1579E 02	0.1132E 02	0.6700E 01	0.2026E 01	-0.2700E 01
	0.7208E-03	0.8221E-03	0.8851E-03	0.9110E-03	0.9035E-03	0.8670E-03	0.8048E-03	0.7196E-03	0.6146E-03	0.4928E-03
34	0.7479E 01	0.9245E 01	0.7069E 01	0.5693E 01	0.6086E 01	0.8944E 00	0.1227E 01	-0.4065E 01	-0.4805E 01	-0.7919E 01
	0.1147E-03	0.1586E-03	0.1944E-03	0.2219E-03	0.2415E-03	0.2531E-03	0.2576E-03	0.2552E-03	0.2467E-03	0.2329E-03

SF,BM /T

1	0.7457E 01	0.6537E 00	0.7878E 00	-0.6246E 01	-0.6193E 01	-0.1281E 02	-0.1219E 02	-0.1777E 02	-0.1603E 02	-0.2015E 02
2	0.3126E 02	0.3227E 02	0.3392E 02	0.3386E 02	0.3400E 02	0.3243E 02	0.3060E 02	0.2712E 02	0.2300E 02	0.1747E 02
3	-0.3955E 02	-0.3456E 02	-0.3636E 02	-0.2925E 02	-0.2916E 02	-0.2047E 02	-0.1903E 02	-0.9255E 01	-0.6940E 01	0.3409E 01
4	-0.5197E 02	-0.4971E 02	-0.4418E 02	-0.3568E 02	-0.2475E 02	-0.1208E 02	0.1535E 01	0.1531E 02	0.2844E 02	0.4023E 02
5	0.2674E 02	0.2312E 02	0.1844E 02	0.1292E 02	0.6884E 01	0.6138E 00	-0.5703E 01	-0.1197E 02	-0.1811E 02	-0.2412E 02
6	-0.8817E 02	0.6005E 02	0.1913E 03	0.3059E 03	0.4050E 03	0.4903E 03	0.5642E 03	0.6291E 03	0.6875E 03	0.7416E 03
7	-0.3500E 04	-0.2805E 04	-0.2244E 04	-0.1549E 04	-0.8112E 03	-0.4069E 02	0.7499E 03	0.1552E 04	0.2360E 04	0.3170E 04
8	-0.2976E 04	-0.2064E 04	-0.1147E 04	-0.2400E 03	0.6424E 03	0.1488E 04	0.2288E 04	0.3036E 04	0.3728E 04	0.4359E 04
9	-0.8911E 03	-0.2835E 03	0.3043E 03	0.8644E 03	0.1389E 04	0.1872E 04	0.2308E 04	0.2698E 04	0.3042E 04	0.3342E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.6024E 02	-0.7141E 02	-0.7535E 02	-0.7109E 02	-0.5835E 02	-0.3785E 02	-0.1140E 02	0.1841E 02	0.4877E 02	0.7694E 02
	-0.5013E-03	-0.7856E-03	-0.9723E-03	-0.1043E-02	-0.9886E-03	-0.8145E-03	-0.5417E-03	-0.2020E-03	0.1695E-03	0.5372E-03
2	-0.2417E 02	-0.3646E 02	-0.4281E 02	-0.4494E 02	-0.4036E 02	-0.3079E 02	-0.1662E 02	0.3410E-00	0.1821E 02	0.3681E 02
	0.1197E-02	0.9091E-03	0.6891E-03	0.5642E-03	0.5503E-03	0.6520E-03	0.8586E-03	0.1149E-02	0.1500E-02	0.1884E-02
3	0.3954E 02	0.2957E 02	0.1893E 02	0.8371E 01	-0.1352E 01	-0.9621E 01	-0.1604E 02	-0.2040E 02	-0.2266E 02	-0.2285E 02
	0.9231E-02	0.9404E-02	0.9532E-02	0.9655E-02	0.9815E-02	0.1005E-01	0.1037E-01	0.1082E-01	0.1138E-01	0.1207E-01
4	-0.1080E 02	-0.2420E 01	-0.6409E 00	0.1072E 02	0.1466E 02	0.2009E 02	0.2230E 02	0.2429E 02	0.2915E 02	0.2775E 02
	0.1689E-03	0.1284E-03	0.9746E-04	0.8021E-04	0.7838E-04	0.9297E-04	0.1223E-03	0.1635E-03	0.2133E-03	0.2675E-03
5	0.7138E 02	0.6465E 02	0.5516E 02	0.4313E 02	0.2908E 02	0.1382E 02	-0.1625E 01	-0.1618E 02	-0.2885E 02	-0.3879E 02
	0.2427E-01	0.2608E-01	0.2771E-01	0.2921E-01	0.3063E-01	0.3204E-01	0.3350E-01	0.3504E-01	0.3673E-01	0.3860E-01
6	0.4147E 02	0.4050E 02	0.3839E 02	0.3527E 02	0.3132E 02	0.2670E 02	0.2165E 02	0.1652E 02	0.1187E 02	0.8345E 01
	0.4079E-01	0.4571E-01	0.5045E-01	0.5506E-01	0.5955E-01	0.6395E-01	0.6835E-01	0.7271E-01	0.7707E-01	0.8145E-01
7	-0.6086E 01	-0.4145E 01	-0.1230E 01	0.2711E 01	0.7254E 01	0.1292E 02	0.1881E 02	0.2578E 02	0.3211E 02	0.3885E 02
	0.5601E-01	0.6508E-01	0.7416E-01	0.8323E-01	0.9225E-01	0.1012E-00	0.1100E-00	0.1186E-00	0.1269E-00	0.1349E-00
8	-0.4035E 01	-0.1931E 01	0.1077E 01	0.4815E 01	0.9540E 01	0.1461E 02	0.2077E 02	0.2674E 02	0.3346E 02	0.3888E 02
	0.5601E-01	0.6508E-01	0.7416E-01	0.8323E-01	0.9225E-01	0.1012E-00	0.1100E-00	0.1186E-00	0.1269E-00	0.1349E-00
9	0.1187E 02	0.2100E 02	0.3049E 02	0.4058E 02	0.5124E 02	0.6181E 02	0.7119E 02	0.7861E 02	0.8415E 02	0.8857E 02
	0.4021E-01	0.4717E-01	0.5403E-01	0.6075E-01	0.6729E-01	0.7362E-01	0.7969E-01	0.8545E-01	0.9087E-01	0.9593E-01
10	0.4146E 02	0.5511E 02	0.6824E 02	0.7960E 02	0.8810E 02	0.9386E 02	0.9810E 02	0.1019E 03	0.1054E 03	0.1077E 03
	0.2547E-01	0.2988E-01	0.3412E-01	0.3815E-01	0.4196E-01	0.4553E-01	0.4885E-01	0.5190E-01	0.5466E-01	0.5714E-01
11	0.7007E 02	0.7763E 02	0.8168E 02	0.8352E 02	0.8494E 02	0.8666E 02	0.8780E 02	0.8742E 02	0.8551E 02	0.8263E 02
	0.1362E-01	0.1556E-01	0.1734E-01	0.1895E-01	0.2041E-01	0.2172E-01	0.2289E-01	0.2391E-01	0.2479E-01	0.2552E-01
12	0.8766E 02	0.8234E 02	0.7710E 02	0.7379E 02	0.7029E 02	0.6493E 02	0.6016E 02	0.5707E 02	0.5260E 02	0.4523E 02
	0.8130E-02	0.8742E-02	0.9239E-02	0.9645E-02	0.9981E-02	0.1027E-01	0.1051E-01	0.1072E-01	0.1091E-01	0.1108E-01
13	0.6710E 02	0.6005E 02	0.5038E 02	0.3987E 02	0.3075E 02	0.2402E 02	0.1912E 02	0.1519E 02	0.1224E 02	0.1066E 02
	0.1196E-01	0.1296E-01	0.1386E-01	0.1468E-01	0.1546E-01	0.1624E-01	0.1704E-01	0.1787E-01	0.1874E-01	0.1966E-01
14	0.3722E 02	0.6215E 02	0.9013E 02	0.1081E 03	0.1190E 03	0.1282E 03	0.1265E 03	0.1132E 03	0.1053E 03	0.1110E 03
	0.1521E-02	0.1641E-02	0.1740E-02	0.1819E-02	0.1884E-02	0.1939E-02	0.1984E-02	0.2021E-02	0.2053E-02	0.2086E-02
15	0.4016E 02	0.3750E 02	0.3500E 02	0.3197E 02	0.2784E 02	0.2309E 02	0.1920E 02	0.1748E 02	0.1808E 02	0.2025E 02
	0.2128E-01	0.2438E-01	0.2739E-01	0.3034E-01	0.3324E-01	0.3613E-01	0.3902E-01	0.4193E-01	0.4486E-01	0.4780E-01
16	0.8288E 01	0.1300E 02	0.1796E 02	0.2349E 02	0.2968E 02	0.3605E 02	0.4168E 02	0.4600E 02	0.4926E 02	0.5236E 02
	0.3293E-01	0.3968E-01	0.4638E-01	0.5304E-01	0.5964E-01	0.6616E-01	0.7256E-01	0.7883E-01	0.8494E-01	0.9086E-01
17	-0.1126E 02	-0.7520E 01	0.3064E 01	0.7702E 01	0.1852E 02	0.2323E 02	0.3375E 02	0.3810E 02	0.4758E 02	0.5034E 02
	0.4542E-01	0.5665E-01	0.6791E-01	0.7912E-01	0.9023E-01	0.1011E-00	0.1118E-00	0.1221E-00	0.1320E-00	0.1414E-00
18	-0.1439E 02	-0.4466E 01	-0.2821E-00	0.1040E 02	0.1502E 02	0.2564E 02	0.3019E 02	0.4031E 02	0.4405E 02	0.5241E 02
	0.4542E-01	0.5665E-01	0.6791E-01	0.7912E-01	0.9023E-01	0.1011E-00	0.1118E-00	0.1221E-00	0.1320E-00	0.1414E-00
19	0.3727E 02	0.4080E 02	0.4387E 02	0.4675E 02	0.4941E 02	0.5164E 02	0.5324E 02	0.5426E 02	0.5512E 02	0.5641E 02
	0.3826E-01	0.4499E-01	0.5154E-01	0.5791E-01	0.6411E-01	0.7013E-01	0.7597E-01	0.8163E-01	0.8708E-01	0.9233E-01
20	0.9059E 02	0.8733E 02	0.8209E 02	0.7498E 02	0.6651E 02	0.5760E 02	0.4925E 02	0.4217E 02	0.3671E 02	0.3286E 02
	0.2806E-01	0.3117E-01	0.3403E-01	0.3667E-01	0.3912E-01	0.4143E-01	0.4362E-01	0.4574E-01	0.4780E-01	0.4982E-01
21	0.1032E 03	0.9835E 02	0.9141E 02	0.8327E 02	0.7475E 02	0.6624E 02	0.5794E 02	0.4995E 02	0.4215E 02	0.3442E 02
	0.1666E-01	0.1773E-01	0.1859E-01	0.1927E-01	0.1980E-01	0.2022E-01	0.2055E-01	0.2081E-01	0.2103E-01	0.2121E-01
22	0.1046E 03	0.1060E 03	0.1075E 03	0.1082E 03	0.1075E 03	0.1061E 03	0.1034E 03	0.9660E 02	0.8647E 02	0.7559E 02
	0.1070E-01	0.1137E-01	0.1189E-01	0.1226E-01	0.1250E-01	0.1262E-01	0.1262E-01	0.1252E-01	0.1231E-01	0.1202E-01
23	0.8640E 02	0.9525E 02	0.1018E 03	0.1063E 03	0.1093E 03	0.1105E 03	0.1101E 03	0.1080E 03	0.1042E 03	0.9850E 02
	0.1630E-01	0.1829E-01	0.2008E-01	0.2165E-01	0.2301E-01	0.2416E-01	0.2511E-01	0.2585E-01	0.2640E-01	0.2676E-01
24	0.2689E 02	0.3730E 02	0.4660E 02	0.5738E 02	0.6815E 02	0.6959E 02	0.6187E 02	0.6105E 02	0.6286E 02	0.5480E 02
	0.1520E-02	0.1618E-02	0.1692E-02	0.1747E-02	0.1782E-02	0.1799E-02	0.1798E-02	0.1783E-02	0.1754E-02	0.1712E-02
25	0.6844E 02	0.7993E 02	0.8954E 02	0.9687E 02	0.1019E 03	0.1052E 03	0.1073E 03	0.1088E 03	0.1098E 03	0.1101E 03
	0.2857E-01	0.3308E-01	0.3732E-01	0.4130E-01	0.4499E-01	0.4840E-01	0.5151E-01	0.5433E-01	0.5685E-01	0.5907E-01

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2932E 02	0.3713E 02	0.4474E 02	0.5235E 02	0.5991E 02	0.6706E 02	0.7336E 02	0.7857E 02	0.8277E 02	0.8635E 02
	0.4215E-01	0.4939E-01	0.5646E-01	0.6331E-01	0.6994E-01	0.7632E-01	0.8241E-01	0.8819E-01	0.9364E-01	0.9872E-01
27	-0.6128E 01	0.8948E 00	0.8892E 00	0.9152E 01	0.1008E 02	0.1896E 02	0.2034E 02	0.2939E 02	0.3063E 02	0.3903E 02
	0.5480E-01	0.6453E-01	0.7425E-01	0.8394E-01	0.9355E-01	0.1030E-00	0.1124E-00	0.1215E-00	0.1303E-00	0.1388E-00
28	-0.4288E 01	-0.4937E 01	0.2933E 01	0.3658E 01	0.1252E 02	0.1400E 02	0.2335E 02	0.2511E 02	0.3434E 02	0.3552E 02
	0.5480E-01	0.6453E-01	0.7425E-01	0.8394E-01	0.9355E-01	0.1030E-00	0.1124E-00	0.1215E-00	0.1303E-00	0.1388E-00
	0.2400E 02	0.2257E 02	0.2084E 02	0.1912E 02	0.1763E 02	0.1644E 02	0.1553E 02	0.1479E 02	0.1422E 02	0.1402E 02
	0.3783E-01	0.4319E-01	0.4847E-01	0.5369E-01	0.5880E-01	0.6406E-01	0.6924E-01	0.7441E-01	0.7959E-01	0.8477E-01
	0.4375E 02	0.3652E 02	0.2800E 02	0.1847E 02	0.8321E 01	-0.1933E 01	-0.1162E 02	-0.1992E 02	-0.2592E 02	-0.2886E 02
	0.2150E-01	0.2360E-01	0.2561E-01	0.2758E-01	0.2956E-01	0.3159E-01	0.3371E-01	0.3596E-01	0.3835E-01	0.4091E-01
31	0.3072E 02	0.2287E 02	0.1450E 02	0.5909E 01	-0.2368E 01	-0.9539E 01	-0.1476E 02	-0.1741E 02	-0.1727E 02	-0.1464E 02
	0.8183E-02	0.8535E-02	0.8898E-02	0.9250E-02	0.9646E-02	0.1012E-01	0.1069E-01	0.1137E-01	0.1216E-01	0.1308E-01
32	0.4070E 01	-0.2700E 01	-0.6569E 01	-0.8751E 01	-0.6345E 01	-0.7741E 00	0.7813E 01	0.1741E 02	0.2632E 02	0.3443E 02
	0.1525E-02	0.1397E-02	0.1291E-02	0.1227E-02	0.1224E-02	0.1289E-02	0.1416E-02	0.1593E-02	0.1803E-02	0.2033E-02
33	-0.7054E 01	-0.9836E 01	-0.9792E 01	-0.6254E 01	0.9025E 00	0.1103E 02	0.2253E 02	0.3362E 02	0.4291E 02	0.4950E 02
	0.3621E-03	0.2389E-03	0.1420E-03	0.8580E-04	0.7967E-04	0.1241E-03	0.2080E-03	0.3149E-03	0.4291E-03	0.5374E-03
34	-0.4910E 01	0.2629E 01	0.3906E 01	0.1414E 02	0.1698E 02	0.2149E 02	0.2230E 02	0.2357E 02	0.2705E 02	0.2498E 02
	0.2156E-03	0.1978E-03	0.1829E-03	0.1741E-03	0.1738E-03	0.1831E-03	0.2012E-03	0.2262E-03	0.2561E-03	0.2886E-03

SF,BM /T

1	-0.1712E 02	-0.1988E 02	-0.1583E 02	-0.1752E 02	-0.1270E 02	-0.1363E 02	-0.8510E 01	-0.9283E 01	-0.4404E 01	-0.5301E 01
2	0.1122E 02	0.4054E 01	-0.3715E 01	-0.1178E 02	-0.2023E 02	-0.2810E 02	-0.3570E 02	-0.4183E 02	-0.4727E 02	-0.5037E 02
3	0.6067E 01	0.1645E 02	0.1890E 02	0.2876E 02	0.3040E 02	0.3906E 02	0.3919E 02	0.4598E 02	0.4406E 02	0.4861E 02
4	0.4997E 02	0.5690E 02	0.6037E 02	0.5970E 02	0.5569E 02	0.4787E 02	0.3740E 02	0.2548E 02	0.1340E 02	0.2411E 01
5	-0.2977E 02	-0.3446E 02	-0.3757E 02	-0.3875E 02	-0.3792E 02	-0.3544E 02	-0.3215E 02	-0.2903E 02	-0.2689E 02	-0.2630E 02
6	0.7939E 03	0.8479E 03	0.9077E 03	0.9774E 03	0.1060E 04	0.1158E 04	0.1269E 04	0.1387E 04	0.1511E 04	0.1635E 04
7	0.3966E 04	0.4733E 04	0.5458E 04	0.6143E 04	0.6791E 04	0.7407E 04	0.7984E 04	0.8518E 04	0.9007E 04	0.9450E 04
8	0.4930E 04	0.5439E 04	0.5890E 04	0.6296E 04	0.6667E 04	0.7016E 04	0.7353E 04	0.7687E 04	0.8021E 04	0.8355E 04
9	0.3602E 04	0.3826E 04	0.4021E 04	0.4195E 04	0.4359E 04	0.4529E 04	0.4722E 04	0.4954E 04	0.5240E 04	0.5589E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1011E 03	-0.7991E 02	-0.5515E 02	-0.2856E 02	-0.1984E 01	0.2232E 02	0.4152E 02	0.5274E 02	0.5370E 02	0.4329E 02
	-0.1424E-02	-0.1109E-02	-0.7384E-03	-0.3391E-03	0.5999E-04	0.4269E-03	0.7254E-03	0.9221E-03	0.9934E-03	0.9279E-03
2	-0.9895E 02	-0.7853E 02	-0.5373E 02	-0.2880E 02	-0.2193E 01	0.1856E 02	0.3694E 02	0.4579E 02	0.4893E 02	0.4460E 02
	-0.2557E-02	-0.2163E-02	-0.1685E-02	-0.1158E-02	-0.6144E-03	-0.9396E-04	0.3627E-03	0.7182E-03	0.9454E-03	0.1027E-02
3	-0.1126E 03	-0.9527E 02	-0.7404E 02	-0.5004E 02	-0.2443E 02	0.1515E 01	0.2616E 02	0.4768E 02	0.6441E 02	0.7528E 02
	-0.8103E-02	-0.7436E-02	-0.6574E-02	-0.5570E-02	-0.4480E-02	-0.3372E-02	-0.2317E-02	-0.1389E-02	-0.6517E-03	-0.1591E-03
4	-0.1251E 02	-0.1003E 02	-0.9748E 01	0.2437E 01	-0.6630E 01	0.3308E 01	-0.1307E 02	-0.9787E 01	-0.2000E 02	-0.2893E 02
	-0.3204E-03	-0.2710E-03	-0.2113E-03	-0.1448E-03	-0.7712E-04	-0.1165E-04	0.4498E-04	0.8958E-04	0.1177E-03	0.1277E-03
5	-0.1047E 03	-0.9227E 02	-0.7671E 02	-0.5821E 02	-0.3747E 02	-0.1542E 02	0.6980E 01	0.2886E 02	0.4930E 02	0.6723E 02
	-0.1460E-01	-0.1418E-01	-0.1350E-01	-0.1263E-01	-0.1162E-01	-0.1054E-01	-0.9494E-02	-0.8553E-02	-0.7806E-02	-0.7332E-02
6	-0.3362E 02	-0.3012E 02	-0.2668E 02	-0.2344E 02	-0.2024E 02	-0.1681E 02	-0.1291E 02	-0.8453E 01	-0.3427E 01	0.2097E 01
	-0.1530E-01	-0.1639E-01	-0.1739E-01	-0.1832E-01	-0.1919E-01	-0.2002E-01	-0.2084E-01	-0.2168E-01	-0.2257E-01	-0.2356E-01
7	0.2738E 02	0.1779E 02	0.2023E 02	0.8603E 01	0.8676E 01	-0.5195E 01	-0.6619E 01	-0.2081E 02	-0.2160E 02	-0.3443E 02
	-0.9982E-02	-0.1366E-01	-0.1758E-01	-0.2168E-01	-0.2590E-01	-0.3018E-01	-0.3443E-01	-0.3859E-01	-0.4259E-01	-0.4636E-01
8	0.1948E 02	0.2265E 02	0.1199E 02	0.1325E 02	0.3801E-00	-0.5474E 00	-0.1481E 02	-0.1602E 02	-0.2954E 02	-0.2935E 02
	-0.9982E-02	-0.1366E-01	-0.1758E-01	-0.2168E-01	-0.2590E-01	-0.3018E-01	-0.3443E-01	-0.3859E-01	-0.4259E-01	-0.4636E-01
9	0.1572E 02	0.7095E 01	-0.2544E 01	-0.1126E 02	-0.1685E 02	-0.1940E 02	-0.2117E 02	-0.2392E 02	-0.2757E 02	-0.3140E 02
	-0.7562E-02	-0.1009E-01	-0.1269E-01	-0.1530E-01	-0.1790E-01	-0.2045E-01	-0.2295E-01	-0.2540E-01	-0.2779E-01	-0.3012E-01
10	-0.1905E 02	-0.2404E 02	-0.2409E 02	-0.2147E 02	-0.2055E 02	-0.2157E 02	-0.2079E 02	-0.1651E 02	-0.1135E 02	-0.8004E 01
	-0.5975E-02	-0.7120E-02	-0.8229E-02	-0.9299E-02	-0.1033E-01	-0.1134E-01	-0.1232E-01	-0.1329E-01	-0.1428E-01	-0.1532E-01
11	-0.4823E 02	-0.3574E 02	-0.2859E 02	-0.2484E 02	-0.1792E 02	-0.7810E 01	-0.1041E 01	0.1536E-00	0.9933E 00	0.4855E 01
	-0.4957E-02	-0.4959E-02	-0.4914E-02	-0.4840E-02	-0.4745E-02	-0.4648E-02	-0.4578E-02	-0.4562E-02	-0.4616E-02	-0.4758E-02
12	-0.9194E 02	-0.9491E 02	-0.7104E 02	-0.2897E 02	-0.1102E 02	-0.1907E 02	-0.1177E 02	0.2040E 02	0.3710E 02	0.1928E 02
	-0.5432E-02	-0.4986E-02	-0.4428E-02	-0.3702E-02	-0.3131E-02	-0.2474E-02	-0.1833E-02	-0.1236E-02	-0.7345E-03	-0.3616E-03
13	-0.1378E 03	-0.1188E 03	-0.1021E 03	-0.8594E 02	-0.6436E 02	-0.3797E 02	-0.1402E 02	0.4435E 01	0.2179E 02	0.4065E 02
	-0.9981E-02	-0.9665E-02	-0.9097E-02	-0.8320E-02	-0.7376E-02	-0.6321E-02	-0.5226E-02	-0.4162E-02	-0.3189E-02	-0.2364E-02
14	-0.1479E 03	-0.1634E 02	-0.1885E 02	-0.1232E 03	-0.1208E 03	-0.4590E 01	0.1121E 02	-0.1218E 03	-0.1941E 03	-0.1086E 03
	-0.8543E-03	-0.7616E-03	-0.6772E-03	-0.6003E-03	-0.4992E-03	-0.3772E-03	-0.2766E-03	-0.2111E-03	-0.1486E-03	-0.7564E-04
15	-0.1182E 03	-0.1166E 03	-0.1066E 03	-0.9105E 02	-0.7479E 02	-0.5871E 02	-0.3978E 02	-0.1699E 02	0.6417E 01	0.2723E 02
	-0.1228E-01	-0.1307E-01	-0.1351E-01	-0.1365E-01	-0.1354E-01	-0.1324E-01	-0.1282E-01	-0.1236E-01	-0.1194E-01	-0.1166E-01
16	-0.8521E 01	-0.1581E 02	-0.2336E 02	-0.2932E 02	-0.3156E 02	-0.3019E 02	-0.2742E 02	-0.2496E 02	-0.2273E 02	-0.2019E 02
	-0.5886E-02	-0.8642E-02	-0.1136E-01	-0.1402E-01	-0.1659E-01	-0.1906E-01	-0.2145E-01	-0.2379E-01	-0.2611E-01	-0.2842E-01
17	0.5765E 02	0.5250E 02	0.4527E 02	0.3596E 02	0.2484E 02	0.1257E 02	-0.6078E-01	-0.1213E 02	-0.2352E 02	-0.3387E 02
	0.7542E-02	0.2517E-02	-0.3093E-02	-0.9198E-02	-0.1569E-01	-0.2244E-01	-0.2931E-01	-0.3619E-01	-0.4295E-01	-0.4948E-01
18	0.5820E 02	0.5305E 02	0.4566E 02	0.3620E 02	0.2492E 02	0.1241E 02	-0.2946E-00	-0.1259E 02	-0.2389E 02	-0.3439E 02
	0.7542E-02	0.2518E-02	-0.3092E-02	-0.9198E-02	-0.1569E-01	-0.2243E-01	-0.2931E-01	-0.3619E-01	-0.4295E-01	-0.4948E-01
19	-0.3942E 01	-0.1339E 01	0.9601E 00	0.2809E 01	0.3733E 01	0.2850E 01	-0.6514E 00	-0.6965E 01	-0.1542E 02	-0.2456E 02
	-0.5127E-02	-0.7356E-02	-0.9640E-02	-0.1199E-01	-0.1442E-01	-0.1692E-01	-0.1951E-01	-0.2218E-01	-0.2489E-01	-0.2763E-01
20	-0.1095E 03	-0.9782E 02	-0.8307E 02	-0.6692E 02	-0.5064E 02	-0.3460E 02	-0.1877E 02	-0.3245E 01	0.1173E 02	0.2553E 02
	-0.1144E-01	-0.1187E-01	-0.1203E-01	-0.1196E-01	-0.1173E-01	-0.1140E-01	-0.1102E-01	-0.1066E-01	-0.1039E-01	-0.1028E-01
21	-0.1459E 03	-0.1414E 03	-0.1324E 03	-0.1183E 03	-0.9837E 02	-0.7318E 02	-0.4354E 02	-0.1065E 02	0.2321E 02	0.5552E 02
	-0.9691E-02	-0.9536E-02	-0.9073E-02	-0.8323E-02	-0.7322E-02	-0.6125E-02	-0.4804E-02	-0.3448E-02	-0.2151E-02	-0.1010E-02
22	-0.1324E 03	-0.1411E 03	-0.1384E 03	-0.1260E 03	-0.1094E 03	-0.8117E 02	-0.4485E 02	-0.1235E 02	0.2079E 02	0.5367E 02
	-0.5895E-02	-0.5800E-02	-0.5499E-02	-0.4993E-02	-0.4299E-02	-0.3451E-02	-0.2508E-02	-0.1540E-02	-0.6202E-03	0.1806E-03
23	-0.6962E 02	-0.6814E 02	-0.6359E 02	-0.5577E 02	-0.4482E 02	-0.3178E 02	-0.1774E 02	-0.3728E 01	0.8717E 01	0.1839E 02
	-0.6968E-02	-0.7197E-02	-0.7302E-02	-0.7291E-02	-0.7182E-02	-0.7004E-02	-0.6797E-02	-0.6609E-02	-0.6485E-02	-0.6467E-02
24	-0.6918E 02	-0.4224E 02	-0.4455E 02	-0.5374E 02	-0.2376E 02	-0.2602E 02	-0.5277E 02	-0.3407E 02	-0.3295E 02	-0.6469E 02
	-0.6851E-03	-0.6712E-03	-0.6368E-03	-0.5797E-03	-0.4966E-03	-0.3995E-03	-0.2940E-03	-0.1807E-03	-0.7493E-04	0.1356E-04
25	-0.1766E 02	-0.1108E 02	-0.5046E 01	-0.9342E 00	0.3969E-00	-0.9718E 00	-0.4497E 01	-0.9512E 01	-0.1529E 02	-0.2147E 02
	-0.1047E-01	-0.1155E-01	-0.1265E-01	-0.1378E-01	-0.1494E-01	-0.1614E-01	-0.1739E-01	-0.1868E-01	-0.2000E-01	-0.2134E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2008E 02	0.1791E 02	0.1363E 02	0.7612E 01	0.2146E-00	-0.8434E 01	-0.1824E 02	-0.2888E 02	-0.3975E 02	-0.4983E 02
	-0.1539E-01	-0.1805E-01	-0.2084E-01	-0.2374E-01	-0.2672E-01	-0.2972E-01	-0.3272E-01	-0.3567E-01	-0.3853E-01	-0.4125E-01
27	0.2050E 02	0.1456E 02	0.3647E 01	-0.3104E 01	-0.1372E 02	-0.1920E 02	-0.2775E 02	-0.3058E 02	-0.3618E 02	-0.3604E 02
	-0.2190E-01	-0.2656E-01	-0.3138E-01	-0.3627E-01	-0.4112E-01	-0.4584E-01	-0.5037E-01	-0.5464E-01	-0.5861E-01	-0.6227E-01
28	0.2365E 02	0.1381E 02	0.7480E 01	-0.3318E 01	-0.9512E 01	-0.1922E 02	-0.2354E 02	-0.3081E 02	-0.3238E 02	-0.3686E 02
	-0.2190E-01	-0.2656E-01	-0.3138E-01	-0.3627E-01	-0.4112E-01	-0.4584E-01	-0.5037E-01	-0.5464E-01	-0.5861E-01	-0.6227E-01
29	-0.5524E 02	-0.4998E 02	-0.4277E 02	-0.3444E 02	-0.2559E 02	-0.1663E 02	-0.7831E 01	0.4914E-00	0.7921E 01	0.1395E 02
	-0.2284E-01	-0.2436E-01	-0.2570E-01	-0.2689E-01	-0.2797E-01	-0.2900E-01	-0.3002E-01	-0.3109E-01	-0.3226E-01	-0.3357E-01
30	-0.1133E 03	-0.9573E 02	-0.7382E 02	-0.4901E 02	-0.2297E 02	0.2529E 01	0.2587E 02	0.4573E 02	0.6119E 02	0.7173E 02
	-0.1763E-01	-0.1738E-01	-0.1686E-01	-0.1617E-01	-0.1537E-01	-0.1456E-01	-0.1383E-01	-0.1327E-01	-0.1296E-01	-0.1295E-01
31	-0.6629E 02	-0.5437E 02	-0.4193E 02	-0.2875E 02	-0.1507E 02	-0.1420E 01	0.1141E 02	0.2266E 02	0.3164E 02	0.3799E 02
	-0.7886E-02	-0.7392E-02	-0.6808E-02	-0.6159E-02	-0.5478E-02	-0.4800E-02	-0.4165E-02	-0.3619E-02	-0.3201E-02	-0.2944E-02
32	0.1140E 02	0.1426E 02	0.9817E 01	-0.1746E 01	-0.1370E 02	-0.2812E 02	-0.3709E 02	-0.4507E 02	-0.4696E 02	-0.4504E 02
	-0.1220E-02	-0.1040E-02	-0.9159E-03	-0.8366E-03	-0.7803E-03	-0.7255E-03	-0.6587E-03	-0.5748E-03	-0.4750E-03	-0.3686E-03
33	0.2995E 02	0.3049E 02	0.2071E 02	0.2905E 01	-0.1913E 02	-0.4114E 02	-0.5975E 02	-0.7258E 02	-0.7847E 02	-0.7760E 02
	-0.4880E-04	0.2702E-04	0.2327E-04	-0.4190E-04	-0.1391E-03	-0.2370E-03	-0.3117E-03	-0.3482E-03	-0.3401E-03	-0.2911E-03
34	-0.6495E 01	-0.8804E 01	-0.1263E 02	-0.4974E 01	-0.1699E 02	-0.8855E 01	-0.2562E 02	-0.2069E 02	-0.2882E 02	-0.3389E 02
	-0.1529E-03	-0.1304E-03	-0.1150E-03	-0.1049E-03	-0.9821E-04	-0.9109E-04	-0.8327E-04	-0.7260E-04	-0.6038E-04	-0.4722E-04

SF,BM /T

1	-0.3486E 01	-0.7210E 01	-0.1038E 02	-0.1260E 02	-0.1343E 02	-0.1267E 02	-0.1068E 02	-0.7638E 01	-0.4130E 01	-0.3131E-00
2	-0.2890E 02	-0.2883E 02	-0.1531E 02	-0.1472E 02	-0.1587E 01	-0.1807E 01	0.1067E 02	0.1024E 02	0.2258E 02	0.2178E 02
3	0.3690E 02	0.3435E 02	0.2567E 02	0.1982E 02	0.8675E 01	0.1206E 01	-0.1073E 02	-0.1808E 02	-0.2890E 02	-0.3406E 02
4	0.2163E 02	0.1388E 02	0.5054E 01	-0.4187E 01	-0.1314E 02	-0.2096E 02	-0.2662E 02	-0.2912E 02	-0.2772E 02	-0.2214E 02
5	0.4498E 02	0.4405E 02	0.3778E 02	0.2741E 02	0.1489E 02	0.2378E 01	-0.8353E 01	-0.1603E 02	-0.1997E 02	-0.2013E 02
6	-0.1158E 04	-0.1043E 04	-0.9009E 03	-0.7387E 03	-0.5651E 03	-0.3919E 03	-0.2344E 03	-0.1100E 03	-0.3487E 02	-0.1993E 02
7	-0.1403E 04	-0.1592E 04	-0.1782E 04	-0.1961E 04	-0.2087E 04	-0.2164E 04	-0.2239E 04	-0.2332E 04	-0.2414E 04	-0.2475E 04
8	-0.2881E 04	-0.2878E 04	-0.2821E 04	-0.2724E 04	-0.2601E 04	-0.2462E 04	-0.2316E 04	-0.2170E 04	-0.2038E 04	-0.1933E 04
9	-0.3949E 04	-0.3707E 04	-0.3381E 04	-0.2994E 04	-0.2576E 04	-0.2159E 04	-0.1777E 04	-0.1459E 04	-0.1229E 04	-0.1102E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.2223E 02	-0.6488E C1	-0.3822E 02	-0.6774E 02	-0.8997E C2	-0.1013E 03	-0.1006E 03	-C.8911E C2	-0.6976E 02	-0.4651E 02
	0.7347E-03	0.4498E-03	0.1244E-03	-0.1869E-03	-0.4333E-03	-0.5794E-03	-0.6164E-03	-0.5561E-03	-0.4229E-03	-0.2496E-03
2	0.3171E 02	0.1706E 02	-0.1133E 01	-0.1555E 02	-0.2934E 02	-0.3705E 02	-0.4152E 02	-0.4454E C2	-0.4242E 02	-0.4053E 02
	0.9656E-03	0.7863E-03	0.5287E-03	0.2339E-03	-0.5864E-C4	-0.32C2E-03	-0.5421E-03	-C.7273E-C3	-C.8831E-03	-0.1C21E-02
3	0.8004E 02	0.7912E C2	0.7351E 02	0.6449E 02	0.5335E 02	0.41C9E 02	0.2824E 02	C.1476E C2	0.2110E-00	-0.1566E 02
	0.5834E-04	-0.3839E-06	-0.3150E-03	-0.8536E-03	-0.1576E-02	-0.2442E-02	-0.3425E-02	-0.4501E-02	-0.5645E-02	-0.6829E-02
4	-0.1984E 02	-0.2642E 02	-0.1190E 02	-0.1732E 02	-0.4516E 01	-0.1041E 02	-0.1593E 02	-C.1122E 02	-0.2495E 02	-0.1549E 02
	0.1202E-03	0.9757E-04	0.6579E-04	0.2871E-04	-C.7485E-C5	-C.4C42E-04	-0.6836E-04	-C.9139E-04	-C.1113E-03	-0.1283E-03
5	0.8148E 02	0.91C6E 02	0.9528E 02	0.9392E 02	0.8713E C2	0.7541E 02	0.5943E 02	C.4C03E C2	0.1820E 02	-0.4972E 01
	-0.7190E-02	-C.7415E-02	-0.8015E-02	-0.8980E-02	-0.1028E-C1	-0.1188E-01	-0.1373E-C1	-0.1579E-01	-0.1799E-01	-0.2027E-01
6	0.7913E 01	0.1359E 02	0.1845E 02	0.2168E 02	0.2254E C2	0.2062E 02	0.16C2E 02	C.9327E C1	C.1431E 01	-0.6770E 01
	-0.2467E-01	-0.2591E-C1	-0.2729E-01	-0.2881E-01	-C.3045E-C1	-C.3221E-01	-C.34C7E-C1	-C.3601E-C1	-C.3759E-01	-0.4C00E-C1
7	-0.3331E 02	-0.4358E C2	-0.3944E 02	-0.4622E 02	-C.3819E C2	-0.4074E 02	-0.2866E 02	-C.2792E C2	-0.1396E 02	-0.1293E 02
	-0.4983E-01	-0.5295E-01	-0.5566E-01	-0.5793E-01	-C.5975E-01	-0.6112E-01	-0.6209E-01	-0.6275E-01	-0.6319E-01	-0.6350E-01
8	-0.4081E 02	-C.3801E 02	-0.4631E 02	-0.3999E 02	-0.4434E 02	-0.3382E 02	-0.3410E 02	-0.2038E C2	-0.1877E 02	-0.4899E 01
	-0.4983E-01	-0.5295E-01	-0.5566E-01	-0.5793E-01	-C.5975E-C1	-C.6112E-01	-0.6209E-C1	-C.6275E-C1	-C.6319E-01	-0.6350E-C1
9	-0.3525E 02	-C.3894E C2	-0.4169E 02	-0.4298E 02	-C.4352E C2	-0.4456E 02	-0.4658E 02	-C.4921E C2	-0.5195E 02	-0.5390E 02
	-0.3237E-01	-0.3452E-C1	-0.3652E-01	-0.3833E-01	-0.3995E-C1	-0.4134E-01	-0.4250E-01	-0.4343E-01	-0.4413E-01	-0.4461E-01
10	-0.6223E 01	-0.5410E 01	-0.7276E 01	-0.1362E 02	-0.2337E C2	-0.3400E 02	-0.4451E 02	-0.5477E C2	-0.6284E 02	-0.6617E 02
	-0.1641E-01	-C.1756E-C1	-0.1874E-01	-0.1993E-01	-C.2108E-C1	-C.2216E-01	-C.2312E-01	-C.2394E-C1	-C.2460E-01	-0.25C9E-C1
11	0.7874E 01	C.5828E C1	0.6560E 00	-0.3642E 01	-0.7122E C1	-0.1147E 02	-0.1464E 02	-C.1360E C2	-0.1111E 02	-0.1381E 02
	-0.4998E-02	-0.5330E-02	-0.5733E-02	-0.6178E-02	-0.6636E-02	-0.7087E-02	-0.7523E-02	-0.7948E-C2	-0.8373E-02	-0.8809E-02
12	0.4626E-00	0.7765E 01	0.2217E 02	0.1948E 02	C.1368E C2	0.3124E 02	0.6125E 02	0.6674E 02	0.4416E 02	0.2926E 02
	-0.1049E-03	0.6627E-C4	0.1630E-03	0.1862E-03	C.1508E-C3	C.6495E-04	-0.1C17E-03	-C.3957E-03	-C.8344E-03	-0.14C2E-02
13	0.5658E 02	C.6511E 02	0.6828E 02	0.7046E 02	0.7199E C2	0.7141E 02	0.7C60E 02	C.7207E C2	0.7224E 02	0.6364E 02
	-0.1737E-02	-0.1334E-02	-0.1158E-02	-0.1202E-02	-C.1452E-02	-0.1900E-02	-0.2547E-02	-0.3402E-02	-0.4473E-02	-0.5764E-02
14	-0.3023E 02	-C.7396E 02	-0.1186E 03	-0.3788E 02	0.7846E 02	C.6453E 02	-0.5135E 02	-C.8533E 02	-0.5873E 01	0.1438E 02
	-0.2169E-04	-0.3972E-C5	0.2245E-05	0.2113E-04	0.3785E-04	0.2214E-04	-0.2522E-04	-C.7640E-C4	-0.1280E-03	-0.21C6E-C3
15	0.4534E 02	C.6C97E C2	0.7196E 02	0.7601E 02	C.7363E C2	0.6689E 02	0.5651E 02	C.4252E C2	0.2689E 02	0.1241E 02
	-0.1158E-01	-0.1177E-C1	-0.1223E-01	-0.1299E-01	-C.1404E-01	-0.1535E-01	-0.1690E-01	-0.1865E-01	-0.2057E-01	-0.2260E-01
16	-0.1756E 02	-0.1524E C2	-0.1307E 02	-0.1114E 02	-0.1063E 02	-C.13C2E 02	-0.1876E 02	-0.2709E C2	-0.3685E 02	-0.4635E 02
	-0.3075E-01	-C.3309E-C1	-0.3542E-01	-0.3774E-C1	-C.4C04E-C1	-0.4228E-01	-0.4446E-01	-C.4655E-01	-C.4851E-01	-C.5C29E-C1
17	-0.4344E 02	-C.5180E C2	-0.5913E 02	-0.6473E 02	-C.6843E C2	-0.6934E 02	-0.6755E 02	-C.6292E C2	-0.5626E 02	-0.4815E 02
	-0.5567E-01	-0.6141E-C1	-0.6660E-01	-0.7115E-01	-0.7497E-01	-0.78C5E-01	-0.8036E-01	-0.8196E-01	-0.8291E-01	-0.8329E-01
18	-0.4373E 02	-0.5216E 02	-0.5915E 02	-0.6478E 02	-0.6815E 02	-0.6912E 02	-0.6710E 02	-0.6258E C2	-0.5586E 02	-0.4795E 02
	-0.5567E-01	-0.6141E-01	-0.6660E-01	-0.7115E-01	-C.7497E-C1	-0.78C5E-01	-C.8C36E-01	-C.8196E-01	-C.8291E-01	-C.8329E-01
19	-0.3265E 02	-C.3836E C2	-0.4099E 02	-0.4051E 02	-0.3768E C2	-0.3370E 02	-0.2972E 02	-C.2644E C2	-0.2397E 02	-0.2178E 02
	-0.3034E-01	-0.3297E-01	-0.3549E-01	-0.3784E-01	-0.4002E-01	-0.4203E-01	-0.4388E-01	-0.4559E-01	-0.4720E-01	-0.4871E-01
20	0.3742E 02	0.4717E 02	0.5462E 02	0.5934E 02	0.6115E 02	0.6023E 02	0.5676E 02	0.5100E C2	0.4310E 02	0.3256E 02
	-0.1036E-01	-0.1067E-C1	-0.1121E-01	-0.1200E-01	-0.1301E-C1	-0.1425E-01	-0.1571E-C1	-0.1738E-C1	-C.1925E-01	-C.2128E-C1
21	0.8373E 02	C.1C48E 03	0.1169E 03	0.1205E 03	C.1170E 03	0.1078E 03	0.9450E 02	C.7755E C2	0.5654E 02	0.3188E 02
	-0.1098E-03	0.4931E-03	0.7659E-03	0.6986E-03	0.3018E-03	-0.4024E-03	-0.1392E-02	-0.2640E-C2	-0.4110E-02	-0.5758E-02
22	0.7382E 02	0.8746E 02	0.1023E 03	0.1062E 03	0.9954E C2	C.9178E 02	0.7335E 02	0.4187E C2	0.1218E 02	-0.1750E 02
	0.8044E-03	0.1222E-C2	0.1424E-02	0.1406E-C2	C.1179E-C2	C.7614E-03	0.1694E-03	-0.5723E-03	-0.1423E-02	-0.2340E-C2
23	0.2457E 02	C.2624E C2	0.2326E 02	0.1716E 02	0.9456E 01	0.9934E 00	-0.7482E 01	-C.1618E C2	-0.2602E 02	-0.3685E 02
	-0.6583E-02	-0.6836E-C2	-0.7212E-02	-0.7684E-02	-0.8219E-02	-0.8787E-02	-0.9368E-C2	-C.9951E-C2	-0.1052E-01	-0.1107E-01
24	-0.3828E 02	-0.2367E C1	-0.1963E 02	-0.2689E 01	0.3334E 02	-0.1663E-00	-0.2581E 02	-0.8708E C1	-0.3951E 02	-0.7082E 02
	0.8818E-04	0.1402E-C3	0.1615E-03	0.1613E-03	C.1392E-C3	C.8747E-04	0.1660E-04	-C.6673E-C4	-C.1680E-03	-0.2768E-03
25	-0.2802E 02	-C.3462E C2	-0.4097E 02	-0.4697E 02	-0.5211E C2	-0.5546E 02	-0.5640E 02	-C.5470E C2	-0.5065E 02	-0.4557E 02
	-0.2269E-01	-0.2402E-01	-0.2527E-01	-0.2642E-01	-0.2742E-01	-0.2826E-01	-0.2891E-01	-0.2939E-C1	-0.2972E-01	-0.2992E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5797E 02	-0.6335E 02	-0.6558E 02	-0.6481E 02	-0.6177E 02	-0.5753E 02	-0.5297E 02	-0.4846E 02	-0.4377E 02	-0.3825E 02
	-0.4379E-01	-0.4610E-01	-0.4813E-01	-0.4986E-01	-0.5128E-01	-0.5238E-01	-0.5321E-01	-0.5379E-01	-0.5415E-01	-0.5434E-01
27	-0.3887E 02	-0.3625E 02	-0.3695E 02	-0.3252E 02	-0.3168E 02	-0.2598E 02	-0.2422E 02	-0.1819E 02	-0.1688E 02	-0.1215E 02
	-0.6558E-01	-0.6854E-01	-0.7114E-01	-0.7336E-01	-0.7523E-01	-0.7676E-01	-0.7800E-01	-0.7900E-01	-0.7980E-01	-0.8046E-01
28	-0.3580E 02	-0.3793E 02	-0.3480E 02	-0.3510E 02	-0.3036E 02	-0.2928E 02	-0.2349E 02	-0.2192E 02	-0.1642E 02	-0.1600E 02
	-0.6558E-01	-0.6854E-01	-0.7114E-01	-0.7336E-01	-0.7523E-01	-0.7676E-01	-0.7800E-01	-0.7900E-01	-0.7980E-01	-0.8046E-01
29	0.1804E 02	0.1974E 02	0.1883E 02	0.1528E 02	0.9350E 01	0.1436E 01	-0.7847E 01	-0.1769E 02	-0.2714E 02	-0.3519E 02
	-0.3505E-01	-0.3669E-01	-0.3850E-01	-0.4043E-01	-0.4244E-01	-0.4449E-01	-0.4653E-01	-0.4853E-01	-0.5044E-01	-0.5223E-01
30	0.7718E 02	0.7762E 02	0.7328E 02	0.6454E 02	0.5202E 02	0.3670E 02	0.1980E 02	0.2628E 01	-0.1365E 02	-0.2825E 02
	-0.1329E-01	-0.1396E-01	-0.1496E-01	-0.1624E-01	-0.1775E-01	-0.1943E-01	-0.2124E-01	-0.2311E-01	-0.2502E-01	-0.2690E-01
31	0.4167E 02	0.4294E 02	0.4238E 02	0.4073E 02	0.3857E 02	0.3601E 02	0.3261E 02	0.2743E 02	0.1931E 02	0.7276E 01
	-0.2869E-02	-0.2975E-02	-0.3248E-02	-0.3669E-02	-0.4216E-02	-0.4873E-02	-0.5636E-02	-0.6504E-02	-0.7474E-02	-0.8531E-02
32	-0.4157E 02	-0.3231E 02	-0.2181E 02	-0.5808E 01	0.9398E 01	0.2647E 02	0.3958E 02	0.4458E 02	0.4288E 02	0.2864E 02
	-0.2641E-03	-0.1612E-03	-0.5836E-04	0.3990E-04	0.1244E-03	0.1771E-03	0.1668E-03	0.6227E-04	-0.1555E-03	-0.4904E-03
33	-0.7071E 02	-0.5817E 02	-0.4055E 02	-0.1928E 02	0.3683E 01	0.2542E 02	0.4194E 02	0.4963E 02	0.4650E 02	0.3255E 02
	-0.2076E-03	-0.9077E-04	0.5748E-04	0.2278E-03	0.4056E-03	0.5679E-03	0.6803E-03	0.7100E-03	0.6375E-03	0.4588E-03
34	-0.2140E 02	-0.2393E 02	-0.6113E 01	-0.9098E 01	0.5606E 01	-0.3541E-00	-0.6238E 01	-0.4037E 01	-0.2056E 02	-0.1498E 02
	-0.3374E-04	-0.2094E-04	-0.7501E-05	0.4701E-05	0.1576E-04	0.2215E-04	0.2067E-04	0.7664E-05	-0.2013E-04	-0.6186E-04

SF,BM /T

1	0.2978E 01	0.5617E 01	0.6971E 01	0.7283E 01	0.6127E 01	0.3944E 01	0.6722E 00	-0.2935E 01	-0.6655E 01	-0.9773E 01
2	0.3329E 02	0.3121E 02	0.4080E 02	0.3619E 02	0.4284E 02	0.3532E 02	0.3917E 02	0.2910E 02	0.3052E 02	0.1822E 02
3	-0.4161E 02	-0.4260E 02	-0.4544E 02	-0.4160E 02	-0.3996E 02	-0.3237E 02	-0.2789E 02	-0.1845E 02	-0.1302E 02	-0.3378E 01
4	-0.1280E 02	-0.1024E 01	0.1128E 02	0.2204E 02	0.2929E 02	0.3168E 02	0.2886E 02	0.2140E 02	0.1055E 02	-0.2073E 01
5	-0.1679E 02	-0.1009E 02	-0.3227E-00	0.1177E 02	0.2517E 02	0.3840E 02	0.4948E 02	0.5658E 02	0.5868E 02	0.5563E 02
6	-0.6765E 02	-0.1707E 03	-0.3130E 03	-0.4729E 03	-0.6277E 03	-0.7592E 03	-0.8581E 03	-0.9261E 03	-0.9732E 03	-0.1013E 04
7	-0.2562E 04	-0.2719E 04	-0.2939E 04	-0.3194E 04	-0.3476E 04	-0.3780E 04	-0.4072E 04	-0.4305E 04	-0.4483E 04	-0.4646E 04
8	-0.1869E 04	-0.1864E 04	-0.1926E 04	-0.2050E 04	-0.2223E 04	-0.2436E 04	-0.2679E 04	-0.2954E 04	-0.3271E 04	-0.3636E 04
9	-0.1086E 04	-0.1181E 04	-0.1378E 04	-0.1663E 04	-0.2019E 04	-0.2425E 04	-0.2863E 04	-0.3319E 04	-0.3781E 04	-0.4239E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.2332E 02	-0.3201E 01	0.1180E 02	0.2043E 02	0.2203E 02	0.1668E 02	0.5696E 01	-0.8364E 01	-0.2184E 02	-0.3049E 02
	-0.7046E-04	0.8642E-04	0.1998E-03	0.2546E-03	0.2436E-03	0.1725E-03	0.6349E-04	-0.5038E-04	-0.1332E-03	-0.1503E-03
2	-0.3416E 02	-0.2971E 02	-0.2476E 02	-0.2323E 02	-0.2633E 02	-0.3095E 02	-0.3825E 02	-0.3911E 02	-0.3798E 02	-0.2983E 02
	-0.1153E-02	-0.1287E-02	-0.1429E-02	-0.1582E-02	-0.1745E-02	-0.1906E-02	-0.2042E-02	-0.2125E-02	-0.2129E-02	-0.2038E-02
3	-0.3254E 02	-0.4936E 02	-0.6463E 02	-0.7695E 02	-0.8543E 02	-0.8996E 02	-0.9091E 02	-0.8880E 02	-0.8386E 02	-0.7616E 02
	-0.8019E-02	-0.9174E-02	-0.1025E-01	-0.1121E-01	-0.1201E-01	-0.1264E-01	-0.1307E-01	-0.1326E-01	-0.1322E-01	-0.1292E-01
4	-0.2598E 02	-0.1624E 02	-0.1985E 02	-0.2017E 02	-0.1408E 02	-0.1774E 02	0.1719E 01	-0.3282E 01	0.1561E 02	0.1842E 02
	-0.1452E-03	-0.1616E-03	-0.1795E-03	-0.1986E-03	-0.2188E-03	-0.2391E-03	-0.2556E-03	-0.2660E-03	-0.2660E-03	-0.2545E-03
5	-0.2838E 02	-0.5087E 02	-0.7124E 02	-0.8836E 02	-0.1014E 03	-0.1101E 03	-0.1146E 03	-0.1157E 03	-0.1138E 03	-0.1091E 03
	-0.2256E-01	-0.2477E-01	-0.2683E-01	-0.2867E-01	-0.3024E-01	-0.3149E-01	-0.3237E-01	-0.3286E-01	-0.3293E-01	-0.3258E-01
6	-0.1465E 02	-0.2204E 02	-0.2926E 02	-0.3676E 02	-0.4478E 02	-0.5295E 02	-0.6034E 02	-0.6583E 02	-0.6865E 02	-0.6869E 02
	-0.4198E-01	-0.4392E-01	-0.4575E-01	-0.4746E-01	-0.4899E-01	-0.5031E-01	-0.5137E-01	-0.5211E-01	-0.5249E-01	-0.5249E-01
7	-0.5092E 00	-0.2437E 01	0.6251E 01	0.1039E 01	0.7356E 01	0.6599E 00	0.5600E 01	-0.2576E 01	0.5839E 00	-0.9207E 01
	-0.6376E-01	-0.6405E-01	-0.6440E-01	-0.6485E-01	-0.6540E-01	-0.6604E-01	-0.6675E-01	-0.6749E-01	-0.6822E-01	-0.6887E-01
8	-0.4837E 01	0.5891E 01	0.2147E 01	0.9323E 01	0.3085E 01	0.8499E 01	0.8147E 00	0.4519E 01	-0.4929E 01	-0.2996E 01
	-0.6376E-01	-0.6405E-01	-0.6440E-01	-0.6485E-01	-0.6540E-01	-0.6604E-01	-0.6675E-01	-0.6749E-01	-0.6822E-01	-0.6887E-01
9	-0.5313E 02	-0.4757E 02	-0.3736E 02	-0.2539E 02	-0.1485E 02	-0.6947E 01	-0.1185E 01	0.3059E 01	0.6180E 01	0.8664E 01
	-0.4485E-01	-0.4488E-01	-0.4473E-01	-0.4445E-01	-0.4410E-01	-0.4372E-01	-0.4335E-01	-0.4298E-01	-0.4263E-01	-0.4229E-01
10	-0.6543E 02	-0.6420E 02	-0.6369E 02	-0.6073E 02	-0.5232E 02	-0.3982E 02	-0.2663E 02	-0.1429E 02	-0.3108E 01	0.5049E 01
	-0.2540E-01	-0.2554E-01	-0.2550E-01	-0.2530E-01	-0.2494E-01	-0.2445E-01	-0.2386E-01	-0.2320E-01	-0.2248E-01	-0.2171E-01
11	-0.2300E 02	-0.3296E 02	-0.3999E 02	-0.4716E 02	-0.5708E 02	-0.6581E 02	-0.6852E 02	-0.6681E 02	-0.6486E 02	-0.6131E 02
	-0.9254E-02	-0.9688E-02	-0.1009E-01	-0.1043E-01	-0.1069E-01	-0.1084E-01	-0.1084E-01	-0.1068E-01	-0.1033E-01	-0.9774E-02
12	0.3454E 02	0.2799E 02	-0.8749E 01	-0.4725E 02	-0.6250E 02	-0.7696E 02	-0.1186E 03	-0.1643E 03	-0.1718E 03	-0.1474E 03
	-0.2085E-02	-0.2879E-02	-0.3759E-02	-0.4671E-02	-0.5552E-02	-0.6358E-02	-0.7035E-02	-0.7497E-02	-0.7661E-02	-0.7493E-02
13	0.4435E 02	0.1993E 02	-0.5565E 01	-0.3423E 02	-0.6726E 02	-0.9907E 02	-0.1233E 03	-0.1402E 03	-0.1533E 03	-0.1607E 03
	-0.7256E-02	-0.8901E-02	-0.1063E-01	-0.1239E-01	-0.1408E-01	-0.1563E-01	-0.1694E-01	-0.1793E-01	-0.1854E-01	-0.1872E-01
14	-0.8748E 02	-0.1478E 03	-0.7300E 02	-0.1010E 02	-0.8588E 02	-0.1734E 03	-0.1042E 03	0.2831E 02	0.2890E 02	-0.5345E 02
	-0.3338E-03	-0.4660E-03	-0.5857E-03	-0.7123E-03	-0.8608E-03	-0.1000E-02	-0.1090E-02	-0.1135E-02	-0.1160E-02	-0.1150E-02
15	-0.1285E 01	-0.1727E 02	-0.3617E 02	-0.5412E 02	-0.6740E 02	-0.7660E 02	-0.8433E 02	-0.9123E 02	-0.9670E 02	-0.1017E 03
	-0.2471E-01	-0.2684E-01	-0.2892E-01	-0.3090E-01	-0.3272E-01	-0.3433E-01	-0.3568E-01	-0.3672E-01	-0.3741E-01	-0.3772E-01
16	-0.5282E 02	-0.5358E 02	-0.4849E 02	-0.4041E 02	-0.3279E 02	-0.2712E 02	-0.2321E 02	-0.2063E 02	-0.1904E 02	-0.1786E 02
	-0.5186E-01	-0.5320E-01	-0.5429E-01	-0.5516E-01	-0.5586E-01	-0.5641E-01	-0.5682E-01	-0.5710E-01	-0.5725E-01	-0.5726E-01
17	-0.3972E 02	-0.3160E 02	-0.2396E 02	-0.1648E 02	-0.8602E 01	-0.4564E-00	0.7778E 01	0.1514E 02	0.2132E 02	0.2540E 02
	-0.8320E-01	-0.8275E-01	-0.8201E-01	-0.8107E-01	-0.8002E-01	-0.7893E-01	-0.7787E-01	-0.7692E-01	-0.7613E-01	-0.7554E-01
18	-0.3964E 02	-0.3172E 02	-0.2429E 02	-0.1691E 02	-0.9218E 01	-0.9786E 00	0.7127E 01	0.1475E 02	0.2087E 02	0.2534E 02
	-0.8320E-01	-0.8275E-01	-0.8201E-01	-0.8107E-01	-0.8002E-01	-0.7893E-01	-0.7787E-01	-0.7692E-01	-0.7613E-01	-0.7554E-01
19	-0.1934E 02	-0.1674E 02	-0.1482E 02	-0.1482E 02	-0.1772E 02	-0.2352E 02	-0.3118E 02	-0.3912E 02	-0.4583E 02	-0.5046E 02
	-0.5014E-01	-0.5150E-01	-0.5280E-01	-0.5405E-01	-0.5523E-01	-0.5632E-01	-0.5728E-01	-0.5806E-01	-0.5859E-01	-0.5884E-01
20	0.1873E 02	0.1727E 01	-0.1769E 02	-0.3827E 02	-0.5854E 02	-0.7765E 02	-0.9528E 02	-0.1111E 03	-0.1249E 03	-0.1357E 03
	-0.2346E-01	-0.2572E-01	-0.2801E-01	-0.3025E-01	-0.3238E-01	-0.3432E-01	-0.3598E-01	-0.3730E-01	-0.3820E-01	-0.3862E-01
21	0.4736E 01	-0.2371E 02	-0.5164E 02	-0.7697E 02	-0.9834E 02	-0.1147E 03	-0.1254E 03	-0.1311E 03	-0.1323E 03	-0.1289E 03
	-0.7526E-02	-0.9345E-02	-0.1114E-01	-0.1285E-01	-0.1439E-01	-0.1572E-01	-0.1677E-01	-0.1751E-01	-0.1789E-01	-0.1790E-01
22	-0.5087E 02	-0.7503E 02	-0.9106E 02	-0.1073E 03	-0.1155E 03	-0.1169E 03	-0.1194E 03	-0.1109E 03	-0.9000E 02	-0.6917E 02
	-0.3275E-02	-0.4175E-02	-0.4995E-02	-0.5702E-02	-0.6268E-02	-0.6671E-02	-0.6889E-02	-0.6904E-02	-0.6709E-02	-0.6317E-02
23	-0.4772E 02	-0.5781E 02	-0.6587E 02	-0.7056E 02	-0.7139E 02	-0.6818E 02	-0.6131E 02	-0.5219E 02	-0.4187E 02	-0.3077E 02
	-0.1156E-01	-0.1198E-01	-0.1231E-01	-0.1251E-01	-0.1258E-01	-0.1251E-01	-0.1229E-01	-0.1191E-01	-0.1140E-01	-0.1074E-01
24	-0.4615E 02	-0.5391E 02	-0.7765E 02	-0.5092E 02	-0.4869E 02	-0.6159E 02	-0.1386E 02	0.9078E 01	-0.1845E 01	0.4539E 02
	-0.3814E-03	-0.4857E-03	-0.5827E-03	-0.6609E-03	-0.7257E-03	-0.7734E-03	-0.7932E-03	-0.7923E-03	-0.7712E-03	-0.7209E-03
25	-0.4093E 02	-0.3743E 02	-0.3506E 02	-0.3333E 02	-0.3162E 02	-0.2985E 02	-0.2851E 02	-0.2801E 02	-0.2862E 02	-0.3006E 02
	-0.3002E-01	-0.3003E-01	-0.2995E-01	-0.2981E-01	-0.2960E-01	-0.2932E-01	-0.2896E-01	-0.2851E-01	-0.2794E-01	-0.2724E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.3149E 02	-0.2393E 02	-0.1681E 02	-0.1169E 02	-0.9702E 01	-0.1096E 02	-0.1445E 02	-0.1858E 02	-0.2182E 02	-0.2332E 02
	-0.5440E-01	-0.5435E-01	-0.5423E-01	-0.5408E-01	-0.5391E-01	-0.5373E-01	-0.5351E-01	-0.5322E-01	-0.5281E-01	-0.5225E-01
27	-0.1283E 02	-0.1028E 02	-0.1270E 02	-0.1099E 02	-0.1313E 02	-0.1033E 02	-0.1105E 02	-0.7111E 01	-0.7428E 01	-0.4051E 01
	-0.8101E-01	-0.8147E-01	-0.8184E-01	-0.8212E-01	-0.8231E-01	-0.8239E-01	-0.8237E-01	-0.8223E-01	-0.8198E-01	-0.8162E-01
28	-0.1234E 02	-0.1396E 02	-0.1195E 02	-0.1431E 02	-0.1202E 02	-0.1327E 02	-0.9599E 01	-0.9743E 01	-0.5703E 01	-0.6384E 01
	-0.8101E-01	-0.8147E-01	-0.8184E-01	-0.8212E-01	-0.8231E-01	-0.8239E-01	-0.8237E-01	-0.8223E-01	-0.8198E-01	-0.8162E-01
29	-0.4101E 02	-0.4421E 02	-0.4492E 02	-0.4382E 02	-0.4196E 02	-0.4051E 02	-0.4049E 02	-0.4249E 02	-0.4659E 02	-0.5232E 02
	-0.5387E-01	-0.5533E-01	-0.5660E-01	-0.5766E-01	-0.5854E-01	-0.5922E-01	-0.5971E-01	-0.5998E-01	-0.6000E-01	-0.5973E-01
30	-0.4087E 02	-0.5160E 02	-0.6083E 02	-0.6907E 02	-0.7678E 02	-0.8419E 02	-0.9121E 02	-0.9747E 02	-0.1024E 03	-0.1051E 03
	-0.2871E-01	-0.3042E-01	-0.3198E-01	-0.3336E-01	-0.3454E-01	-0.3547E-01	-0.3613E-01	-0.3647E-01	-0.3645E-01	-0.3603E-01
31	-0.9059E 01	-0.2923E 02	-0.5190E 02	-0.7487E 02	-0.9547E 02	-0.1111E 03	-0.1198E 03	-0.1201E 03	-0.1119E 03	-0.9553E 02
	-0.9652E-02	-0.1079E-01	-0.1190E-01	-0.1292E-01	-0.1378E-01	-0.1444E-01	-0.1484E-01	-0.1494E-01	-0.1471E-01	-0.1417E-01
32	0.8217E 01	-0.2077E 02	-0.4997E 02	-0.7752E 02	-0.9974E 02	-0.1115E 03	-0.1141E 03	-0.1001E 03	-0.7655E 02	-0.4046E 02
	-0.9263E-03	-0.1427E-02	-0.1941E-02	-0.2418E-02	-0.2805E-02	-0.3061E-02	-0.3148E-02	-0.3044E-02	-0.2750E-02	-0.2289E-02
33	0.9703E 01	-0.1828E 02	-0.4701E 02	-0.7236E 02	-0.9105E 02	-0.1005E 03	-0.9841E 02	-0.8369E 02	-0.5674E 02	-0.1966E 02
	0.1889E-03	-0.1392E-03	-0.4821E-03	-0.7958E-03	-0.1041E-02	-0.1186E-02	-0.1202E-02	-0.1075E-02	-0.8083E-03	-0.4236E-03
34	-0.2954E 02	-0.2298E 02	-0.2951E 02	-0.3030E 02	-0.2405E 02	-0.2531E 02	-0.2864E 01	-0.4250E 01	0.1871E 02	0.2448E 02
	-0.1169E-03	-0.1793E-03	-0.2439E-03	-0.3036E-03	-0.3519E-03	-0.3840E-03	-0.3941E-03	-0.3812E-03	-0.3436E-03	-0.2857E-03

SF,BM /T

1	-0.1187E 02	-0.1236E 02	-0.1110E 02	-0.8422E 01	-0.4725E 01	-0.6769E 00	0.3546E 01	0.7202E 01	0.1027E 02	0.1210E 02
2	0.1733E 02	0.2708E 01	-0.3520E-00	-0.1618E 02	-0.1915E 02	-0.3349E 02	-0.3408E 02	-0.4523E 02	-0.4224E 02	-0.4947E 02
3	0.1576E 01	0.1006E 02	0.1324E 02	0.1945E 02	0.2021E 02	0.2423E 02	0.2345E 02	0.2675E 02	0.2595E 02	0.2953E 02
4	-0.1479E 02	-0.2623E 02	-0.3540E 02	-0.4160E 02	-0.4444E 02	-0.4393E 02	-0.4066E 02	-0.3574E 02	-0.3061E 02	-0.2693E 02
5	0.4823E 02	0.3815E 02	0.2741E 02	0.1792E 02	0.1120E 02	0.8486E 01	0.1077E 02	0.1853E 02	0.3145E 02	0.4843E 02
6	-0.1058E 04	-0.1113E 04	-0.1180E 04	-0.1255E 04	-0.1337E 04	-0.1424E 04	-0.1513E 04	-0.1597E 04	-0.1661E 04	-0.1687E 04
7	-0.4805E 04	-0.4921E 04	-0.4969E 04	-0.4968E 04	-0.4938E 04	-0.4859E 04	-0.4715E 04	-0.4545E 04	-0.4402E 04	-0.4290E 04
8	-0.4049E 04	-0.4504E 04	-0.4983E 04	-0.5462E 04	-0.5919E 04	-0.6335E 04	-0.6694E 04	-0.6989E 04	-0.7209E 04	-0.7335E 04
9	-0.4689E 04	-0.5122E 04	-0.5533E 04	-0.5911E 04	-0.6244E 04	-0.6519E 04	-0.6720E 04	-0.6835E 04	-0.6850E 04	-0.6756E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.3076E 02	-0.2131E 02	-0.3357E 01	0.1970E 02	0.4314E 02	0.6237E 02	0.7407E 02	0.7687E 02	0.7113E 02	0.5824E 02
	-0.8016E-04	0.7543E-04	0.2967E-03	0.5546E-03	0.8145E-03	0.1042E-02	0.1207E-02	0.1289E-02	0.1279E-02	0.1174E-02
2	-0.1824E 02	-0.6525E 01	0.4936E 01	0.1280E 02	0.2335E 02	0.3260E 02	0.4475E 02	0.5458E 02	0.6004E 02	0.5967E 02
	-0.1850E-02	-0.1578E-02	-0.1249E-02	-0.8852E-03	-0.5072E-03	-0.1375E-03	0.2004E-03	0.4820E-03	0.6849E-03	0.7932E-03
3	-0.6578E 02	-0.5298E 02	-0.3844E 02	-0.2309E 02	-0.7805E 01	0.6865E 01	0.2069E 02	0.3358E 02	0.4535E 02	0.5557E 02
	-0.1239E-01	-0.1164E-01	-0.1071E-01	-0.9648E-02	-0.8502E-02	-0.7315E-02	-0.6131E-02	-0.4993E-02	-0.3941E-02	-0.3013E-02
4	0.1975E 02	0.2256E 02	0.1413E 02	0.2257E 02	0.9880E 01	0.1708E 02	0.8037E 01	0.7003E 01	0.5563E 01	-0.5668E 01
	-0.2309E-03	-0.1968E-03	-0.1559E-03	-0.1101E-03	-0.6316E-04	-0.1666E-04	0.2535E-04	0.6056E-04	0.8590E-04	0.9909E-04
5	-0.1014E 03	-0.9035E 02	-0.7590E 02	-0.5877E 02	-0.4030E 02	-0.2202E 02	-0.4955E 01	0.1068E 02	0.2528E 02	0.3922E 02
	-0.3182E-01	-0.3067E-01	-0.2919E-01	-0.2742E-01	-0.2545E-01	-0.2334E-01	-0.2116E-01	-0.1898E-01	-0.1685E-01	-0.1484E-01
6	-0.6657E 02	-0.6321E 02	-0.5922E 02	-0.5462E 02	-0.4888E 02	-0.4149E 02	-0.3259E 02	-0.2315E 02	-0.1467E 02	-0.8419E 01
	-0.5210E-01	-0.5133E-01	-0.5022E-01	-0.4878E-01	-0.4707E-01	-0.4511E-01	-0.4295E-01	-0.4065E-01	-0.3825E-01	-0.3581E-01
7	-0.7311E 01	-0.1735E 02	-0.1479E 02	-0.2351E 02	-0.2003E 02	-0.2858E 02	-0.2585E 02	-0.3536E 02	-0.3339E 02	-0.4269E 02
	-0.6939E-01	-0.6975E-01	-0.6988E-01	-0.6978E-01	-0.6941E-01	-0.6875E-01	-0.6778E-01	-0.6647E-01	-0.6480E-01	-0.6274E-01
8	-0.1361E 02	-0.1201E 02	-0.2178E 02	-0.1886E 02	-0.2745E 02	-0.2427E 02	-0.3330E 02	-0.3100E 02	-0.4054E 02	-0.3804E 02
	-0.6939E-01	-0.6975E-01	-0.6988E-01	-0.6978E-01	-0.6941E-01	-0.6875E-01	-0.6778E-01	-0.6647E-01	-0.6480E-01	-0.6274E-01
9	0.1039E 02	0.9828E 01	0.5071E 01	-0.4060E 01	-0.1561E 02	-0.2701E 02	-0.3628E 02	-0.4186E 02	-0.4286E 02	-0.3998E 02
	-0.4195E-01	-0.4162E-01	-0.4129E-01	-0.4095E-01	-0.4056E-01	-0.4005E-01	-0.3939E-01	-0.3854E-01	-0.3747E-01	-0.3620E-01
10	0.8243E 01	0.7872E 01	0.7544E 01	0.8712E 01	0.1001E 02	0.1067E 02	0.1174E 02	0.1338E 02	0.1386E 02	0.1262E 02
	-0.2093E-01	-0.2012E-01	-0.1930E-01	-0.1848E-01	-0.1767E-01	-0.1687E-01	-0.1610E-01	-0.1536E-01	-0.1467E-01	-0.1403E-01
11	-0.5144E 02	-0.3508E 02	-0.1634E 02	0.3416E 01	0.2595E 02	0.4941E 02	0.6736E 02	0.7643E 02	0.7972E 02	0.8034E 02
	-0.9021E-02	-0.8094E-02	-0.7040E-02	-0.5914E-02	-0.4776E-02	-0.3687E-02	-0.2711E-02	-0.1895E-02	-0.1271E-02	-0.8535E-03
12	-0.1274E 03	-0.1126E 03	-0.7528E 02	-0.1858E 02	0.2228E 02	0.3783E 02	0.5829E 02	0.9869E 02	0.1309E 03	0.1308E 03
	-0.7006E-02	-0.6238E-02	-0.5233E-02	-0.4064E-02	-0.2823E-02	-0.1585E-02	-0.3978E-03	0.6879E-03	0.1606E-02	0.2301E-02
13	-0.1578E 03	-0.1443E 03	-0.1246E 03	-0.9994E 02	-0.6873E 02	-0.3293E 02	0.8203E 00	0.2876E 02	0.5338E 02	0.7694E 02
	-0.1845E-01	-0.1772E-01	-0.1660E-01	-0.1513E-01	-0.1339E-01	-0.1147E-01	-0.9454E-02	-0.7444E-02	-0.5516E-02	-0.3741E-02
14	-0.2959E 02	0.7861E 02	0.9215E 02	0.2481E 01	-0.1933E 02	0.7383E 02	0.1236E 03	0.4569E 02	-0.2420E 02	0.2782E 02
	-0.1071E-02	-0.9339E-03	-0.7784E-03	-0.6176E-03	-0.4330E-03	-0.2270E-03	-0.3703E-04	0.1133E-03	0.2396E-03	0.3553E-03
15	-0.1075E 03	-0.1122E 03	-0.1119E 03	-0.1054E 03	-0.9429E 02	-0.7967E 02	-0.6112E 02	-0.3925E 02	-0.1675E 02	0.4776E 01
	-0.3763E-01	-0.3711E-01	-0.3618E-01	-0.3483E-01	-0.3312E-01	-0.3108E-01	-0.2879E-01	-0.2630E-01	-0.2372E-01	-0.2112E-01
16	-0.1699E 02	-0.1770E 02	-0.2170E 02	-0.2909E 02	-0.3806E 02	-0.4636E 02	-0.5238E 02	-0.5497E 02	-0.5346E 02	-0.4861E 02
	-0.5712E-01	-0.5684E-01	-0.5642E-01	-0.5585E-01	-0.5511E-01	-0.5417E-01	-0.5300E-01	-0.5158E-01	-0.4992E-01	-0.4803E-01
17	0.2759E 02	0.2751E 02	0.2585E 02	0.2208E 02	0.1640E 02	0.7995E 01	-0.2696E 01	-0.1567E 02	-0.2967E 02	-0.4369E 02
	-0.7519E-01	-0.7509E-01	-0.7524E-01	-0.7564E-01	-0.7624E-01	-0.7698E-01	-0.7777E-01	-0.7850E-01	-0.7904E-01	-0.7923E-01
18	0.2748E 02	0.2785E 02	0.2611E 02	0.2275E 02	0.1691E 02	0.8762E 01	-0.2189E 01	-0.1509E 02	-0.2941E 02	-0.4352E 02
	-0.7519E-01	-0.7509E-01	-0.7524E-01	-0.7564E-01	-0.7624E-01	-0.7698E-01	-0.7777E-01	-0.7850E-01	-0.7904E-01	-0.7923E-01
19	-0.5307E 02	-0.5424E 02	-0.5451E 02	-0.5399E 02	-0.5210E 02	-0.4784E 02	-0.4060E 02	-0.3082E 02	-0.2004E 02	-0.1053E 02
	-0.5877E-01	-0.5837E-01	-0.5767E-01	-0.5666E-01	-0.5536E-01	-0.5382E-01	-0.5205E-01	-0.5012E-01	-0.4807E-01	-0.4597E-01
20	-0.1421E 03	-0.1426E 03	-0.1361E 03	-0.1221E 03	-0.1012E 03	-0.7541E 02	-0.4698E 02	-0.1798E 02	0.9920E 01	0.3575E 02
	-0.3852E-01	-0.3788E-01	-0.3672E-01	-0.3508E-01	-0.3301E-01	-0.3061E-01	-0.2797E-01	-0.2520E-01	-0.2240E-01	-0.1968E-01
21	-0.1212E 03	-0.1090E 03	-0.9218E 02	-0.7241E 02	-0.5176E 02	-0.3140E 02	-0.1241E 02	0.4775E 01	0.2106E 02	0.3719E 02
	-0.1753E-01	-0.1681E-01	-0.1577E-01	-0.1446E-01	-0.1295E-01	-0.1129E-01	-0.9534E-02	-0.7747E-02	-0.5976E-02	-0.4273E-02
22	-0.4127E 02	-0.8106E 01	0.1023E 02	0.2026E 02	0.3108E 02	0.3006E 02	0.2555E 02	0.3010E 02	0.3051E 02	0.2955E 02
	-0.5754E-02	-0.5066E-02	-0.4309E-02	-0.3524E-02	-0.2738E-02	-0.1970E-02	-0.1229E-02	-0.5201E-03	0.1474E-03	0.7624E-03
23	-0.1944E 02	-0.7782E 01	0.4543E 01	0.1648E 02	0.2672E 02	0.3498E 02	0.4092E 02	0.4442E 02	0.4626E 02	0.4671E 02
	-0.9948E-02	-0.9062E-02	-0.8114E-02	-0.7141E-02	-0.6179E-02	-0.5261E-02	-0.4413E-02	-0.3657E-02	-0.3009E-02	-0.2482E-02
24	0.6224E 02	0.1796E 02	0.3936E 02	0.5845E 02	0.9392E 01	0.1828E 02	0.4086E 02	-0.6958E 01	-0.6303E 01	0.2187E 02
	-0.6542E-03	-0.5801E-03	-0.4908E-03	-0.3984E-03	-0.3136E-03	-0.2244E-03	-0.1367E-03	-0.6053E-04	0.1624E-04	0.9004E-04
25	-0.3104E 02	-0.3007E 02	-0.2595E 02	-0.1787E 02	-0.6254E 01	0.7022E 01	0.1978E 02	0.3029E 02	0.3748E 02	0.4126E 02
	-0.2638E-01	-0.2538E-01	-0.2423E-01	-0.2297E-01	-0.2163E-01	-0.2026E-01	-0.1890E-01	-0.1761E-01	-0.1643E-01	-0.1538E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2328E 02	-0.2254E 02	-0.2207E 02	-0.2244E 02	-0.2341E 02	-0.2402E 02	-0.2341E 02	-0.2144E 02	-0.1887E 02	-0.1710E 02
	-0.5153E-01	-0.5064E-01	-0.4959E-01	-0.4840E-01	-0.4708E-01	-0.4562E-01	-0.4403E-01	-0.4233E-01	-0.4052E-01	-0.3863E-01
27	-0.5808E 01	-0.4581E 01	-0.8978E 01	-0.1075E 02	-0.1832E 02	-0.2327E 02	-0.3356E 02	-0.4016E 02	-0.5032E 02	-0.5458E 02
	-0.8115E-01	-0.8056E-01	-0.7986E-01	-0.7903E-01	-0.7804E-01	-0.7682E-01	-0.7532E-01	-0.7345E-01	-0.7113E-01	-0.6829E-01
28	-0.3754E 01	-0.6513E 01	-0.6474E 01	-0.1217E 02	-0.1533E 02	-0.2423E 02	-0.3020E 02	-0.4084E 02	-0.4682E 02	-0.5524E 02
	-0.8115E-01	-0.8056E-01	-0.7986E-01	-0.7903E-01	-0.7804E-01	-0.7682E-01	-0.7532E-01	-0.7345E-01	-0.7113E-01	-0.6829E-01
29	-0.5880E 02	-0.6491E 02	-0.6944E 02	-0.7127E 02	-0.6951E 02	-0.6367E 02	-0.5385E 02	-0.4076E 02	-0.2572E 02	-0.1033E 02
	-0.5914E-01	-0.5819E-01	-0.5687E-01	-0.5517E-01	-0.5310E-01	-0.5068E-01	-0.4796E-01	-0.4498E-01	-0.4184E-01	-0.3861E-01
30	-0.1049E 03	-0.1009E 03	-0.9230E 02	-0.7872E 02	-0.6025E 02	-0.3768E 02	-0.1236E 02	0.1386E 02	0.3892E 02	0.6063E 02
	-0.3521E-01	-0.3398E-01	-0.3238E-01	-0.3044E-01	-0.2822E-01	-0.2580E-01	-0.2327E-01	-0.2071E-01	-0.1821E-01	-0.1588E-01
31	-0.7264E 02	-0.4541E 02	-0.1667E 02	0.1058E 02	0.3361E 02	0.5046E 02	0.6014E 02	0.6271E 02	0.5916E 02	0.5127E 02
	-0.1335E-01	-0.1229E-01	-0.1108E-01	-0.9792E-02	-0.8503E-02	-0.7274E-02	-0.6155E-02	-0.5174E-02	-0.4345E-02	-0.3667E-02
32	0.1843E 01	0.4429E 02	0.8206E 02	0.1068E 03	0.1198E 03	0.1146E 03	0.9659E 02	0.6567E 02	0.2800E 02	-0.9724E 01
	-0.1706E-02	-0.1073E-02	-0.4681E-03	0.3996E-04	0.4012E-03	0.5896E-03	0.6054E-03	0.4734E-03	0.2375E-03	-0.4740E-04
33	0.2332E 02	0.6569E 02	0.1005E 03	0.1221E 03	0.1273E 03	0.1157E 03	0.8931E 02	0.5210E 02	0.9244E 01	-0.3362E 02
	0.3635E-04	0.5077E-03	0.9217E-03	0.1221E-02	0.1369E-02	0.1350E-02	0.1178E-02	0.8829E-03	0.5135E-03	0.1249E-03
34	0.2902E 02	0.3293E 02	0.2508E 02	0.3195E 02	0.1625E 02	0.1950E 02	0.5189E 01	0.1241E-00	-0.5250E 01	-0.1771E 02
	-0.2126E-03	-0.1332E-03	-0.5778E-04	0.6030E-05	0.5074E-04	0.7443E-04	0.7595E-04	0.5926E-04	0.2955E-04	-0.6503E-05

SF,BM /T

1	0.1302E 02	0.1239E 02	0.1063E 02	0.7333E 01	0.3380E 01	-0.1294E 01	-0.5745E 01	-0.9864E 01	-0.1274E 02	-0.1429E 02
2	-0.4263E 02	-0.4589E 02	-0.3518E 02	-0.3468E 02	-0.2105E 02	-0.1871E 02	-0.4725E 01	-0.3336E 01	0.8344E 01	0.6793E 01
3	0.2880E 02	0.3176E 02	0.2955E 02	0.3018E 02	0.2517E 02	0.2295E 02	0.1543E 02	0.1124E 02	0.2405E 01	-0.2488E 01
4	-0.2600E 02	-0.2826E 02	-0.3323E 02	-0.3971E 02	-0.4608E 02	-0.5073E 02	-0.5247E 02	-0.5078E 02	-0.4575E 02	-0.3788E 02
5	0.6741E 02	0.8531E 02	0.9889E 02	0.1056E 03	0.1041E 03	0.9419E 02	0.7701E 02	0.5464E 02	0.2974E 02	0.5227E 01
6	-0.1655E 04	-0.1556E 04	-0.1396E 04	-0.1195E 04	-0.9804E 03	-0.7818E 03	-0.6176E 03	-0.4940E 03	-0.4074E 03	-0.3504E 03
7	-0.4174E 04	-0.4042E 04	-0.3903E 04	-0.3750E 04	-0.3556E 04	-0.3326E 04	-0.3104E 04	-0.2915E 04	-0.2736E 04	-0.2543E 04
8	-0.7347E 04	-0.7224E 04	-0.6951E 04	-0.6538E 04	-0.6011E 04	-0.5400E 04	-0.4743E 04	-0.4078E 04	-0.3428E 04	-0.2813E 04
9	-0.6547E 04	-0.6222E 04	-0.5791E 04	-0.5267E 04	-0.4673E 04	-0.4034E 04	-0.3380E 04	-0.2742E 04	-0.2150E 04	-0.1631E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.3996E 02	0.1818E 02	-0.5201E 01	-0.2804E 02	-0.4767E 02	-0.6113E 02	-0.6589E 02	-0.6074E 02	-0.4644E 02	-0.2574E 02
	0.9880E-03	0.7421E-03	0.4669E-03	0.1939E-03	-0.4671E-04	-0.2294E-03	-0.3372E-03	-0.3641E-03	-0.3154E-03	-0.2067E-03
2	0.4927E 02	0.3597E 02	0.1879E 02	0.5555E 01	-0.4627E 01	-0.1072E 02	-0.1335E 02	-0.1721E 02	-0.1859E 02	-0.2114E 02
	0.8037E-03	0.7301E-03	0.5963E-03	0.4284E-03	0.2497E-03	0.7791E-04	-0.7603E-04	-0.2049E-03	-0.3026E-03	-0.3637E-03
3	0.6359E 02	0.6858E 02	0.6981E 02	0.6674E 02	0.5930E 02	0.4803E 02	0.3411E 02	0.1911E 02	0.4538E 01	-0.8559E 01
	-0.2237E-02	-0.1632E-02	-0.1205E-02	-0.9550E-03	-0.8678E-03	-0.9205E-03	-0.1082E-02	-0.1315E-02	-0.1580E-02	-0.1838E-02
4	0.2447E 01	-0.8648E 01	-0.5208E 00	-0.6605E 01	-0.3850E 01	-0.1087E 01	-0.6358E 01	0.3516E 01	-0.5274E 01	0.5113E 01
	0.1007E-03	0.9110E-04	0.7461E-04	0.5340E-04	0.3113E-04	0.9717E-05	-0.9721E-05	-0.2553E-04	-0.3804E-04	-0.4536E-04
5	0.5216E 02	0.6293E 02	0.6989E 02	0.7175E 02	0.6821E 02	0.6004E 02	0.4865E 02	0.3539E 02	0.2111E 02	0.6203E 01
	-0.1299E-01	-0.1133E-01	-0.9910E-02	-0.8728E-02	-0.7784E-02	-0.7059E-02	-0.6517E-02	-0.6117E-02	-0.5807E-02	-0.5535E-02
6	-0.4770E 01	-0.2978E 01	-0.1615E 01	0.5833E 00	0.3988E 01	0.7917E 01	0.1109E 02	0.1237E 02	0.1136E 02	0.8482E 01
	-0.3336E-01	-0.3090E-01	-0.2845E-01	-0.2600E-01	-0.2356E-01	-0.2112E-01	-0.1872E-01	-0.1635E-01	-0.1401E-01	-0.1169E-01
7	-0.3936E 02	-0.4614E 02	-0.3995E 02	-0.4393E 02	-0.3529E 02	-0.3671E 02	-0.2536E 02	-0.2391E 02	-0.1003E 02	-0.6655E 01
	-0.6025E-01	-0.5732E-01	-0.5394E-01	-0.5011E-01	-0.4584E-01	-0.4119E-01	-0.3619E-01	-0.3091E-01	-0.2543E-01	-0.1984E-01
8	-0.4610E 02	-0.4117E 02	-0.4630E 02	-0.3869E 02	-0.4130E 02	-0.3120E 02	-0.3102E 02	-0.1813E 02	-0.1535E 02	-0.6346E 00
	-0.6025E-01	-0.5732E-01	-0.5394E-01	-0.5011E-01	-0.4584E-01	-0.4119E-01	-0.3619E-01	-0.3091E-01	-0.2543E-01	-0.1984E-01
9	-0.3558E 02	-0.3179E 02	-0.2893E 02	-0.2614E 02	-0.2312E 02	-0.2039E 02	-0.1832E 02	-0.1674E 02	-0.1569E 02	-0.1552E 02
	-0.3474E-01	-0.3311E-01	-0.3133E-01	-0.2939E-01	-0.2731E-01	-0.2511E-01	-0.2278E-01	-0.2034E-01	-0.1779E-01	-0.1513E-01
10	0.1195E 02	0.1376E 02	0.1631E 02	0.1618E 02	0.1238E 02	0.6354E 01	-0.1253E 01	-0.1120E 02	-0.2302E 02	-0.3426E 02
	-0.1345E-01	-0.1291E-01	-0.1242E-01	-0.1199E-01	-0.1159E-01	-0.1122E-01	-0.1085E-01	-0.1045E-01	-0.9986E-02	-0.9411E-02
11	0.7636E 02	0.6560E 02	0.5137E 02	0.3892E 02	0.2843E 02	0.1631E 02	0.2250E 01	-0.9864E 01	-0.1819E 02	-0.2521E 02
	-0.6465E-03	-0.6354E-03	-0.7892E-03	-0.1071E-02	-0.1444E-02	-0.1876E-02	-0.2335E-02	-0.2784E-02	-0.3194E-02	-0.3540E-02
12	0.1168E 03	0.1144E 03	0.1134E 03	0.9019E 02	0.5389E 02	0.3541E 02	0.3786E 02	0.3400E 02	0.1401E 02	0.1380E-00
	0.2763E-02	0.3005E-02	0.3041E-02	0.2886E-02	0.2580E-02	0.2177E-02	0.1709E-02	0.1184E-02	0.6132E-03	0.2492E-04
13	0.9636E 02	0.1081E 03	0.1138E 03	0.1175E 03	0.1182E 03	0.1116E 03	0.9770E 02	0.8112E 02	0.6498E 02	0.4820E 02
	-0.2178E-02	-0.8737E-03	0.1489E-03	0.8784E-03	0.1312E-02	0.1456E-02	0.1333E-02	0.9778E-03	0.4354E-03	-0.2500E-03
14	0.1008E 03	0.6521E 02	-0.1615E 02	-0.6294E 01	0.6769E 02	0.6577E 02	-0.1696E 02	-0.4084E 02	0.3277E 02	0.7326E 02
	0.4394E-03	0.4695E-03	0.4595E-03	0.4378E-03	0.4053E-03	0.3437E-03	0.2567E-03	0.1723E-03	0.9949E-04	0.1771E-04
15	0.2650E 02	0.4930E 02	0.7056E 02	0.8619E 02	0.9479E 02	0.9756E 02	0.9506E 02	0.8648E 02	0.7227E 02	0.5491E 02
	-0.1858E-01	-0.1617E-01	-0.1396E-01	-0.1202E-01	-0.1038E-01	-0.9054E-02	-0.8056E-02	-0.7361E-02	-0.6930E-02	-0.6710E-02
16	-0.4259E 02	-0.3716E 02	-0.3222E 02	-0.2654E 02	-0.1968E 02	-0.1235E 02	-0.5398E 01	0.5717E 00	0.4688E 01	0.5868E 01
	-0.4593E-01	-0.4367E-01	-0.4124E-01	-0.3868E-01	-0.3601E-01	-0.3324E-01	-0.3041E-01	-0.2754E-01	-0.2465E-01	-0.2175E-01
17	-0.5607E 02	-0.6583E 02	-0.7246E 02	-0.7594E 02	-0.7664E 02	-0.7450E 02	-0.7006E 02	-0.6313E 02	-0.5444E 02	-0.4375E 02
	-0.7894E-01	-0.7804E-01	-0.7642E-01	-0.7400E-01	-0.7076E-01	-0.6669E-01	-0.6182E-01	-0.5620E-01	-0.4992E-01	-0.4308E-01
18	-0.5618E 02	-0.6611E 02	-0.7288E 02	-0.7654E 02	-0.7715E 02	-0.7516E 02	-0.7041E 02	-0.6359E 02	-0.5445E 02	-0.4385E 02
	-0.7894E-01	-0.7804E-01	-0.7642E-01	-0.7400E-01	-0.7076E-01	-0.6669E-01	-0.6182E-01	-0.5620E-01	-0.4992E-01	-0.4308E-01
19	-0.4343E 01	-0.2454E 01	-0.4543E 01	-0.9345E 01	-0.1522E 02	-0.2082E 02	-0.2533E 02	-0.2826E 02	-0.2942E 02	-0.2872E 02
	-0.4386E-01	-0.4177E-01	-0.3969E-01	-0.3760E-01	-0.3546E-01	-0.3324E-01	-0.3089E-01	-0.2839E-01	-0.2572E-01	-0.2287E-01
20	0.5875E 02	0.7762E 02	0.9101E 02	0.9796E 02	0.9805E 02	0.9196E 02	0.8123E 02	0.6734E 02	0.5179E 02	0.3612E 02
	-0.1712E-01	-0.1481E-01	-0.1278E-01	-0.1108E-01	-0.9716E-02	-0.8682E-02	-0.7946E-02	-0.7463E-02	-0.7180E-02	-0.7039E-02
21	0.5362E 02	0.7113E 02	0.8928E 02	0.1064E 03	0.1206E 03	0.1298E 03	0.1320E 03	0.1271E 03	0.1155E 03	0.9739E 02
	-0.2683E-02	-0.1247E-02	-0.6341E-05	0.9987E-03	0.1731E-02	0.2160E-02	0.2269E-02	0.2058E-02	0.1544E-02	0.7613E-03
22	0.3823E 02	0.4353E 02	0.4717E 02	0.6229E 02	0.7646E 02	0.8701E 02	0.1047E 03	0.1143E 03	0.1075E 03	0.9620E 02
	0.1316E-02	0.1797E-02	0.2197E-02	0.2507E-02	0.2707E-02	0.2775E-02	0.2687E-02	0.2421E-02	0.1966E-02	0.1332E-02
23	0.4581E 02	0.4427E 02	0.4224E 02	0.3917E 02	0.3488E 02	0.2878E 02	0.2035E 02	0.1049E 02	0.2834E-00	-0.9987E 01
	-0.2079E-02	-0.1799E-02	-0.1633E-02	-0.1570E-02	-0.1600E-02	-0.1706E-02	-0.1870E-02	-0.2068E-02	-0.2275E-02	-0.2462E-02
24	-0.1492E 02	-0.8082E 01	0.3185E 02	0.3984E-00	-0.1223E-00	0.4209E 02	0.1352E 02	0.1909E 01	0.4149E 02	0.1399E 02
	0.1495E-03	0.2055E-03	0.2560E-03	0.2882E-03	0.3111E-03	0.3235E-03	0.3103E-03	0.2784E-03	0.2305E-03	0.1546E-03
25	0.4190E 02	0.3909E 02	0.3231E 02	0.2135E 02	0.6409E 01	-0.1116E 02	-0.2908E 02	-0.4522E 02	-0.5763E 02	-0.6475E 02
	-0.1448E-01	-0.1372E-01	-0.1309E-01	-0.1255E-01	-0.1207E-01	-0.1157E-01	-0.1101E-01	-0.1032E-01	-0.9443E-02	-0.8345E-02

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.1739E 02	-0.2001E 02	-0.2426E 02	-0.2880E 02	-0.3227E 02	-0.3390E 02	-0.3367E 02	-0.3195E 02	-0.2920E 02	-0.2577E 02
	-0.3666E-01	-0.3460E-01	-0.3243E-01	-0.3012E-01	-0.2764E-01	-0.2497E-01	-0.2210E-01	-0.1903E-01	-0.1577E-01	-0.1234E-01
27	-0.6015E 02	-0.5814E 02	-0.5658E 02	-0.4759E 02	-0.3997E 02	-0.2647E 02	-0.1615E 02	-0.1933E 01	0.7185E 01	0.1835E 02
	-0.6488E-01	-0.6085E-01	-0.5621E-01	-0.5100E-01	-0.4530E-01	-0.3921E-01	-0.3286E-01	-0.2638E-01	-0.1989E-01	-0.1352E-01
28	-0.5680E 02	-0.5908E 02	-0.5367E 02	-0.4905E 02	-0.3768E 02	-0.2854E 02	-0.1444E 02	-0.4453E 01	0.8512E 01	0.1563E 02
	-0.6488E-01	-0.6085E-01	-0.5621E-01	-0.5100E-01	-0.4530E-01	-0.3921E-01	-0.3286E-01	-0.2638E-01	-0.1989E-01	-0.1352E-01
29	0.3773E 01	0.1517E 02	0.2283E 02	0.2620E 02	0.2522E 02	0.2041E 02	0.1278E 02	0.3732E 01	-0.5187E 01	-0.1257E 02
	-0.3536E-01	-0.3216E-01	-0.2905E-01	-0.2606E-01	-0.2319E-01	-0.2042E-01	-0.1772E-01	-0.1504E-01	-0.1234E-01	-0.9572E-02
30	0.7695E 02	0.8630E 02	0.8783E 02	0.8165E 02	0.6875E 02	0.5083E 02	0.2992E 02	0.8166E 01	-0.1236E 02	-0.2981E 02
	-0.1378E-01	-0.1196E-01	-0.1043E-01	-0.9202E-02	-0.8233E-02	-0.7474E-02	-0.6858E-02	-0.6311E-02	-0.5757E-02	-0.5126E-02
31	0.4129E 02	0.3144E 02	0.2350E 02	0.1846E 02	0.1645E 02	0.1690E 02	0.1883E 02	0.2103E 02	0.2215E 02	0.2097E 02
	-0.3124E-02	-0.2690E-02	-0.2339E-02	-0.2046E-02	-0.1797E-02	-0.1582E-02	-0.1400E-02	-0.1255E-02	-0.1147E-02	-0.1078E-02
32	-0.4518E 02	-0.6836E 02	-0.8047E 02	-0.7577E 02	-0.5834E 02	-0.2995E 02	0.5252E 01	0.3874E 02	0.6900E 02	0.8662E 02
	-0.3220E-03	-0.5292E-03	-0.6258E-03	-0.5916E-03	-0.4311E-03	-0.1728E-03	0.1363E-03	0.4393E-03	0.6798E-03	0.8114E-03
33	-0.7069E 02	-0.9651E 02	-0.1070E 03	-0.1004E 03	-0.7767E 02	-0.4247E 02	-0.3898E-00	0.4190E 02	0.7772E 02	0.1016E 03
	-0.2252E-03	-0.4830E-03	-0.6086E-03	-0.5850E-03	-0.4202E-03	-0.1456E-03	0.1885E-03	0.5222E-03	0.7960E-03	0.9607E-03
34	-0.9430E 01	-0.1829E 02	-0.6298E 01	-0.8413E 01	-0.5977E 00	0.5754E 01	0.4167E 01	0.1571E 02	0.7265E 01	0.1633E 02
	-0.4061E-04	-0.6682E-04	-0.7853E-04	-0.7431E-04	-0.5398E-04	-0.2145E-04	0.1719E-04	0.5549E-04	0.8532E-04	0.1021E-03

SF,BM /T

1	-0.1421E 02	-0.1274E 02	-0.1001E 02	-0.6208E 01	-0.1929E 01	0.2507E 01	0.6211E 01	0.9182E 01	0.1059E 02	0.1073E 02
2	0.1550E 02	0.1175E 02	0.1897E 02	0.1433E 02	0.2080E 02	0.1555E 02	0.2116E 02	0.1484E 02	0.1910E 02	0.1158E 02
3	-0.1131E 02	-0.1537E 02	-0.2236E 02	-0.2360E 02	-0.2697E 02	-0.2430E 02	-0.2395E 02	-0.1833E 02	-0.1600E 02	-0.9489E 01
4	-0.2791E 02	-0.1674E 02	-0.5345E 01	0.5261E 01	0.1397E 02	0.1968E 02	0.2157E 02	0.1937E 02	0.1349E 02	0.5055E 01
5	-0.1597E 02	-0.3117E 02	-0.3838E 02	-0.3685E 02	-0.2714E 02	-0.1107E 02	0.8552E 01	0.2840E 02	0.4516E 02	0.5607E 02
6	-0.3170E 03	-0.3061E 03	-0.3178E 03	-0.3504E 03	-0.3948E 03	-0.4356E 03	-0.4549E 03	-0.4399E 03	-0.3891E 03	-0.3126E 03
7	-0.2352E 04	-0.2189E 04	-0.2047E 04	-0.1908E 04	-0.1791E 04	-0.1730E 04	-0.1727E 04	-0.1746E 04	-0.1757E 04	-0.1761E 04
8	-0.2253E 04	-0.1760E 04	-0.1348E 04	-0.1035E 04	-0.8258E 03	-0.7174E 03	-0.6989E 03	-0.7413E 03	-0.8137E 03	-0.8944E 03
9	-0.1203E 04	-0.8805E 03	-0.6650E 03	-0.5522E 03	-0.5290E 03	-0.5757E 03	-0.6674E 03	-0.7767E 03	-0.8771E 03	-0.9454E 03

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.2636E 01	0.1883E 02	0.3568E 02	0.4657E 02	0.5151E 02	0.5103E 02	0.4551E 02	0.3490E 02	0.1909E 02	-0.1422E 01
	-0.6139E-04	0.9253E-04	0.2283E-03	0.3246E-03	0.3672E-03	0.3483E-03	0.2661E-03	0.1241E-03	-0.6767E-04	-0.2934E-03
2	-0.1842E 02	-0.1255E 02	-0.2969E 01	0.8509E 01	0.1555E 02	0.1932E 02	0.1396E 02	0.5120E 01	-0.7509E 01	-0.1931E 02
	-0.3860E-03	-0.3736E-03	-0.3377E-03	-0.2937E-03	-0.2582E-03	-0.2437E-03	-0.2562E-03	-0.2925E-03	-0.3417E-03	-0.3897E-03
3	-0.1974E 02	-0.2890E 02	-0.3602E 02	-0.4096E 02	-0.4350E 02	-0.4362E 02	-0.4164E 02	-0.3824E 02	-0.3410E 02	-0.2966E 02
	-0.2056E-02	-0.2207E-02	-0.2270E-02	-0.2230E-02	-0.2075E-02	-0.1804E-02	-0.1420E-02	-0.9305E-03	-0.3495E-03	0.3090E-03
4	-0.1165E 01	0.1835E 01	0.3900E 01	-0.1686E 01	0.6468E 01	-0.5018E 01	0.1889E 01	-0.7354E 01	-0.6612E 01	-0.7602E 01
	-0.4835E-04	-0.4671E-04	-0.4214E-04	-0.3682E-04	-0.3211E-04	-0.3067E-04	-0.3201E-04	-0.3684E-04	-0.4298E-04	-0.4902E-04
5	-0.9104E 01	-0.2438E 02	-0.3871E 02	-0.5078E 02	-0.5918E 02	-0.6285E 02	-0.6144E 02	-0.5546E 02	-0.4609E 02	-0.3481E 02
	-0.5249E-02	-0.4898E-02	-0.4432E-02	-0.3809E-02	-0.2993E-02	-0.1963E-02	-0.7152E-03	0.7379E-03	0.2368E-02	0.4138E-02
6	0.4738E 01	0.1133E 01	-0.1769E 01	-0.3984E 01	-0.5896E 01	-0.7838E 01	-0.9737E 01	-0.1102E 02	-0.1084E 02	-0.8482E 01
	-0.9382E-02	-0.7064E-02	-0.4721E-02	-0.2343E-02	0.7566E-04	0.2539E-02	0.5048E-02	0.7603E-02	0.1020E-01	0.1283E-01
7	0.7964E 01	0.1071E 02	0.2314E 02	0.2273E 02	0.3140E 02	0.2717E 02	0.3206E 02	0.2455E 02	0.2667E 02	0.1710E 02
	-0.1424E-01	-0.8721E-02	-0.3382E-02	0.1707E-02	0.6490E-02	0.1093E-01	0.1503E-01	0.1878E-01	0.2220E-01	0.2534E-01
8	0.2932E 01	0.1689E 02	0.1831E 02	0.2897E 02	0.2667E 02	0.3335E 02	0.2727E 02	0.3048E 02	0.2166E 02	0.2267E 02
	-0.1424E-01	-0.8721E-02	-0.3382E-02	0.1707E-02	0.6490E-02	0.1093E-01	0.1503E-01	0.1878E-01	0.2220E-01	0.2534E-01
9	-0.1603E 02	-0.1613E 02	-0.1481E 02	-0.1187E 02	-0.7471E 01	-0.1560E 01	0.5584E 01	0.1263E 02	0.1795E 02	0.2117E 02
	-0.1237E-01	-0.9495E-02	-0.6524E-02	-0.3467E-02	-0.3456E-03	0.2811E-02	0.5964E-02	0.9071E-02	0.1209E-01	0.1500E-01
10	-0.4315E 02	-0.4996E 02	-0.5498E 02	-0.5680E 02	-0.5433E 02	-0.4880E 02	-0.4198E 02	-0.3331E 02	-0.2107E 02	-0.5789E 01
	-0.8691E-02	-0.7799E-02	-0.6715E-02	-0.5429E-02	-0.3941E-02	-0.2264E-02	-0.4229E-03	0.1552E-02	0.3621E-02	0.5739E-02
11	-0.3269E 02	-0.3876E 02	-0.4221E 02	-0.4575E 02	-0.5167E 02	-0.5713E 02	-0.5770E 02	-0.5366E 02	-0.4874E 02	-0.4371E 02
	-0.3802E-02	-0.3964E-02	-0.4014E-02	-0.3942E-02	-0.3741E-02	-0.3401E-02	-0.2913E-02	-0.2280E-02	-0.1516E-02	-0.6374E-03
12	0.4604E 01	0.6426E 01	-0.1250E 02	-0.3559E 02	-0.4028E 02	-0.3718E 02	-0.5131E 02	-0.7856E 02	-0.9286E 02	-0.9028E 02
	-0.5612E-03	-0.1145E-02	-0.1722E-02	-0.2267E-02	-0.2750E-02	-0.3160E-02	-0.3492E-02	-0.3724E-02	-0.3824E-02	-0.3769E-02
13	0.3018E 02	0.1344E 02	-0.7715E 00	-0.1569E 02	-0.3432E 02	-0.5440E 02	-0.7160E 02	-0.8572E 02	-0.9951E 02	-0.1123E 03
	-0.1033E-02	-0.1870E-02	-0.2721E-02	-0.3548E-02	-0.4313E-02	-0.4972E-02	-0.5479E-02	-0.5795E-02	-0.5886E-02	-0.5723E-02
14	0.7156E 01	-0.5770E 02	-0.2097E 02	0.3777E 02	0.1361E 01	-0.8042E 02	-0.8190E 02	-0.2167E 02	-0.2656E 02	-0.1069E 03
	-0.8401E-04	-0.1851E-03	-0.2659E-03	-0.3377E-03	-0.4181E-03	-0.4959E-03	-0.5466E-03	-0.5706E-03	-0.5867E-03	-0.5935E-03
15	0.3635E 02	0.1661E 02	-0.4090E 01	-0.2365E 02	-0.4019E 02	-0.5416E 02	-0.6662E 02	-0.7640E 02	-0.8113E 02	-0.8068E 02
	-0.6637E-02	-0.6644E-02	-0.6664E-02	-0.6630E-02	-0.6477E-02	-0.6153E-02	-0.5615E-02	-0.4829E-02	-0.3772E-02	-0.2437E-02
16	0.3898E 01	-0.1191E-00	-0.4698E 01	-0.8841E 01	-0.1170E 02	-0.1220E 02	-0.9749E 01	-0.5154E 01	0.1135E-00	0.5407E 01
	-0.1883E-01	-0.1590E-01	-0.1291E-01	-0.9868E-02	-0.6739E-02	-0.3521E-02	-0.2212E-03	0.3141E-02	0.6533E-02	0.9919E-02
17	-0.3211E 02	-0.1965E 02	-0.7665E 01	0.3849E 01	0.1401E 02	0.2319E 02	0.3099E 02	0.3803E 02	0.4418E 02	0.4955E 02
	-0.3580E-01	-0.2820E-01	-0.2044E-01	-0.1265E-01	-0.4947E-02	0.2550E-02	0.9741E-02	0.1654E-01	0.2287E-01	0.2866E-01
18	-0.3175E 02	-0.1945E 02	-0.7119E 01	0.4120E 01	0.1446E 02	0.2327E 02	0.3109E 02	0.3778E 02	0.4389E 02	0.4906E 02
	-0.3580E-01	-0.2820E-01	-0.2044E-01	-0.1265E-01	-0.4946E-02	0.2550E-02	0.9741E-02	0.1654E-01	0.2287E-01	0.2866E-01
19	-0.2597E 02	-0.2094E 02	-0.1356E 02	-0.4107E 01	0.6533E 01	0.1678E 02	0.2484E 02	0.2925E 02	0.2938E 02	0.2573E 02
	-0.1983E-01	-0.1663E-01	-0.1329E-01	-0.9863E-02	-0.6390E-02	-0.2931E-02	0.4598E-03	0.3739E-02	0.6882E-02	0.9883E-02
20	0.2123E 02	0.7526E 01	-0.4900E 01	-0.1655E 02	-0.2794E 02	-0.3897E 02	-0.4930E 02	-0.5856E 02	-0.6627E 02	-0.7247E 02
	-0.6982E-02	-0.6957E-02	-0.6918E-02	-0.6823E-02	-0.6635E-02	-0.6317E-02	-0.5837E-02	-0.5168E-02	-0.4283E-02	-0.3165E-02
21	0.7337E 02	0.4417E 02	0.1041E 02	-0.2576E 02	-0.6135E 02	-0.9377E 02	-0.1202E 03	-0.1384E 03	-0.1476E 03	-0.1476E 03
	-0.2394E-03	-0.1396E-02	-0.2633E-02	-0.3867E-02	-0.5009E-02	-0.5973E-02	-0.6682E-02	-0.7077E-02	-0.7119E-02	-0.6793E-02
22	0.7256E 02	0.3266E 02	-0.5559E 01	-0.4339E 02	-0.8563E 02	-0.1161E 03	-0.1360E 03	-0.1541E 03	-0.1572E 03	-0.1449E 03
	0.5440E-03	-0.3519E-03	-0.1293E-02	-0.2212E-02	-0.3039E-02	-0.3709E-02	-0.4169E-02	-0.4385E-02	-0.4333E-02	-0.4013E-02
23	-0.1993E 02	-0.2956E 02	-0.3941E 02	-0.4891E 02	-0.5680E 02	-0.6228E 02	-0.6418E 02	-0.6160E 02	-0.5487E 02	-0.4444E 02
	-0.2602E-02	-0.2671E-02	-0.2646E-02	-0.2504E-02	-0.2225E-02	-0.1793E-02	-0.1197E-02	-0.4404E-03	0.4666E-03	0.1502E-02
24	-0.1285E 02	0.1707E 02	-0.8372E 01	-0.4126E 02	-0.1055E 02	-0.2536E 02	-0.5983E 02	-0.2718E 02	-0.2806E 02	-0.5979E 02
	0.6109E-04	-0.3854E-04	-0.1495E-03	-0.2587E-03	-0.3504E-03	-0.4290E-03	-0.4857E-03	-0.5068E-03	-0.5010E-03	-0.4678E-03
25	-0.6603E 02	-0.6179E 02	-0.5286E 02	-0.4086E 02	-0.2749E 02	-0.1392E 02	-0.1085E 01	0.1024E 02	0.1958E 02	0.2628E 02
	-0.7003E-02	-0.5420E-02	-0.3615E-02	-0.1626E-02	0.5045E-03	0.2726E-02	0.4987E-02	0.7242E-02	0.9447E-02	0.1157E-01

774

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2160E 02	-0.1633E 02	-0.9633E 01	-0.1393E 01	0.7947E 01	0.1728E 02	0.2526E 02	0.3074E 02	0.3320E 02	0.3295E 02
	-0.8757E-02	-0.5052E-02	-0.1260E-02	0.2577E-02	0.6410E-02	0.1019E-01	0.1386E-01	0.1739E-01	0.2075E-01	0.2391E-01
27	0.2298E 02	0.2858E 02	0.2725E 02	0.2715E 02	0.2118E 02	0.1803E 02	0.1108E 02	0.8862E 01	0.4456E 01	0.5610E 01
	-0.7352E-02	-0.1466E-02	0.4104E-02	0.9353E-02	0.1430E-01	0.1900E-01	0.2349E-01	0.2783E-01	0.3205E-01	0.3619E-01
28	0.2418E 02	0.2586E 02	0.2849E 02	0.2456E 02	0.2254E 02	0.1565E 02	0.1260E 02	0.6696E 01	0.6133E 01	0.3631E 01
	-0.7352E-02	-0.1466E-02	0.4104E-02	0.9353E-02	0.1430E-01	0.1900E-01	0.2349E-01	0.2783E-01	0.3205E-01	0.3619E-01
29	-0.1737E 02	-0.1900E 02	-0.1740E 02	-0.1297E 02	-0.6489E 01	0.9950E 00	0.8356E 01	0.1455E 02	0.1878E 02	0.2061E 02
	-0.6706E-02	-0.3724E-02	-0.6285E-03	0.2565E-02	0.5826E-02	0.9115E-02	0.1239E-01	0.1561E-01	0.1874E-01	0.2175E-01
30	-0.4268E 02	-0.5006E 02	-0.5177E 02	-0.4837E 02	-0.4105E 02	-0.3141E 02	-0.2116E 02	-0.1184E 02	-0.4510E 01	0.3452E-00
	-0.4361E-02	-0.3423E-02	-0.2295E-02	-0.9753E-03	0.5182E-03	0.2156E-02	0.3901E-02	0.5713E-02	0.7557E-02	0.9404E-02
31	0.1645E 02	0.8168E 01	-0.3601E 01	-0.1782E 02	-0.3284E 02	-0.4666E 02	-0.5723E 02	-0.6283E 02	-0.6239E 02	-0.5569E 02
	-0.1042E-02	-0.1026E-02	-0.1011E-02	-0.9685E-03	-0.8652E-03	-0.6663E-03	-0.3421E-03	0.1284E-03	0.7534E-03	0.1526E-02
32	0.9318E 02	0.8397E 02	0.6145E 02	0.2925E 02	-0.1027E 02	-0.4721E 02	-0.8059E 02	-0.1012E 03	-0.1095E 03	-0.1028E 03
	0.8045E-03	0.6501E-03	0.3631E-03	-0.1875E-04	-0.4405E-03	-0.8385E-03	-0.1151E-02	-0.1327E-02	-0.1334E-02	-0.1164E-02
33	0.1098E 03	0.1012E 03	0.7709E 02	0.4130E 02	-0.8510E 00	-0.4326E 02	-0.7994E 02	-0.1058E 03	-0.1172E 03	-0.1128E 03
	0.9842E-03	0.8554E-03	0.5870E-03	0.2139E-03	-0.2122E-03	-0.6316E-03	-0.9857E-03	-0.1226E-02	-0.1319E-02	-0.1254E-02
34	0.6362E 01	0.5236E 01	0.1459E 01	-0.8642E 01	-0.4561E 01	-0.1783E 02	-0.1044E 02	-0.1774E 02	-0.1265E 02	-0.9532E 01
	0.1009E-03	0.8154E-04	0.4550E-04	-0.2625E-05	-0.5528E-04	-0.1055E-03	-0.1444E-03	-0.1667E-03	-0.1674E-03	-0.1460E-03

SF,BM /T

1	0.9036E 01	0.6345E 01	0.2522E 01	-0.1354E 01	-0.5221E 01	-0.7913E 01	-0.9359E 01	-0.8962E 01	-0.7174E 01	-0.4049E 01
2	0.1482E 02	0.6547E 01	0.9024E 01	0.1420E-00	0.2037E 01	-0.7148E 01	-0.5292E 01	-0.1375E 02	-0.1039E 02	-0.1660E 02
3	-0.7132E 01	-0.1249E 01	0.2030E-00	0.5018E 01	0.5424E 01	0.9120E 01	0.8418E 01	0.1096E 02	0.9284E 01	0.1106E 02
4	-0.4397E 01	-0.1327E 02	-0.2030E 02	-0.2478E 02	-0.2648E 02	-0.2545E 02	-0.2177E 02	-0.1553E 02	-0.6858E 01	0.3836E 01
5	0.5932E 02	0.5424E 02	0.4142E 02	0.2263E 02	0.4385E-00	-0.2216E 02	-0.4223E 02	-0.5727E 02	-0.6551E 02	-0.6625E 02
6	-0.2286E 03	-0.1541E 03	-0.9834E 02	-0.5966E 02	-0.2908E 02	0.2634E 01	0.3931E 02	0.7695E 02	0.1076E 03	0.1250E 03
7	-0.1753E 04	-0.1704E 04	-0.1592E 04	-0.1432E 04	-0.1240E 04	-0.9969E 03	-0.6754E 03	-0.2825E 03	0.1464E 03	0.5927E 03
8	-0.9663E 03	-0.1023E 04	-0.1067E 04	-0.1097E 04	-0.1108E 04	-0.1094E 04	-0.1047E 04	-0.9571E 03	-0.8233E 03	-0.6443E 03
9	-0.9642E 03	-0.9219E 03	-0.8138E 03	-0.6415E 03	-0.4117E 03	-0.1354E 03	0.1749E 03	0.5069E 03	0.8502E 03	0.1197E 04

775

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.2478E 02	-0.4744E 02	-0.6497E 02	-0.7324E 02	-0.6951E 02	-0.5337E 02	-0.2712E 02	0.5052E C1	0.3838E 02	0.6842E 02
	-0.5279E-03	-0.7352E-03	-0.8768E-03	-0.9209E-03	-0.8467E-C3	-0.6529E-03	-0.3624E-03	-0.1500E-C4	C.3434E-03	0.6658E-03
2	-0.2803E 02	-0.3398E 02	-0.3267E 02	-0.2987E 02	-0.2113E 02	-0.9743E 01	0.5411E 01	0.2337E 02	0.4176E 02	0.6172E 02
	-0.4187E-03	-0.4063E-03	-0.3325E-03	-0.1842E-03	0.4531E-04	0.3515E-03	0.7135E-03	0.1100E-02	0.1477E-02	0.1806E-02
3	-0.2492E 02	-0.1950E 02	-0.1279E 02	-0.4155E 01	0.6683E C1	0.1939E 02	0.3293E 02	0.4573E C2	C.5614E 02	0.6300E C2
	0.1034E-02	C.1820E-C2	0.2668E-02	0.3570E-02	0.4518E-C2	0.5491E-02	0.6454E-02	C.7367E-C2	C.8189E-02	C.8889E-02
4	-0.8746E 01	0.5014E 01	0.7676E-01	0.1658E 02	0.1485E 02	0.1930E 02	0.1763E 02	0.1331E 02	C.1819E 02	0.6893E 01
	-0.5268E-04	-0.5070E-C4	-0.4162E-04	-0.2252E-04	0.6149E-05	0.4461E-04	0.8988E-04	0.1382E-03	0.1854E-03	0.2263E-03
5	-0.2286E 02	-0.1089E 02	0.8989E 00	0.1247E 02	0.2361E 02	0.3377E 02	0.4225E 02	C.4852E C2	C.5245E 02	0.5437E C2
	0.6006E-02	0.7940E-02	0.9909E-02	0.1189E-C1	C.1385E-C1	C.1576E-01	0.1758E-01	C.1929E-01	C.2085E-01	0.2225E-01
6	-0.3876E 01	0.2250E 01	0.8588E 01	0.1382E 02	0.1715E 02	0.1862E 02	0.1897E 02	0.1926E 02	0.2039E 02	0.2270E 02
	0.1548E-01	0.1813E-C1	0.2076E-01	0.2335E-01	0.2589E-C1	0.2838E-01	0.3080E-01	0.3315E-01	0.3542E-01	0.3759E-01
7	0.1755E 02	0.7011E C1	0.7332E 01	-0.2130E 01	0.1432E-00	-0.6645E 01	-0.1565E 01	-C.5640E C1	C.1332E 01	-0.1770E 01
	0.2824E-01	C.3097E-C1	0.3360E-01	0.3620E-01	C.3881E-C1	0.4150E-01	0.4425E-01	C.4708E-C1	C.4995E-01	0.5284E-C1
8	0.1227E 02	0.1225E 02	0.1855E 01	0.2870E 01	-0.5426E 01	-0.1813E 01	-0.7175E 01	-0.9351E 00	-0.4246E 01	0.2920E 01
	0.2824E-01	0.3097E-C1	0.3360E-01	0.3620E-01	0.3881E-01	0.4150E-01	0.4425E-01	0.4708E-01	C.4995E-01	0.5284E-01
9	0.2325E 02	0.2510E 02	0.2680E 02	0.2814E 02	C.2916E C2	0.2947E 02	0.2805E 02	C.2430E C2	C.1912E 02	0.1431E C2
	0.1777E-01	C.2040E-C1	0.2291E-01	0.2529E-01	C.2755E-C1	0.2970E-01	0.3174E-01	C.3367E-C1	C.3552E-01	0.3729E-C1
10	0.9468E 01	0.2248E 02	0.3334E 02	0.4208E 02	C.4726E 02	0.4829E 02	0.4727E 02	0.4664E 02	0.4643E 02	0.4541E 02
	0.7853E-02	0.9921E-02	0.1191E-01	0.1381E-01	C.1559E-01	0.1725E-01	0.1878E-01	0.2019E-01	C.2146E-01	0.2260E-C1
11	-0.3569E 02	-0.2416E 02	-0.1279E 02	-0.3543E 01	0.6740E C1	0.2099E 02	0.3703E 02	C.5124E C2	C.6361E 02	0.7530E C2
	0.3419E-03	C.1409E-C2	0.2548E-02	0.3745E-C2	C.4987E-02	0.6253E-02	0.7506E-C2	C.8698E-C2	C.9787E-02	0.1073E-C1
12	-0.9421E 02	-0.1116E 03	-0.1153E 03	-0.8749E 02	-0.5014E 02	-0.2628E 02	-0.2497E 01	0.3945E 02	C.8358E 02	0.1049E 03
	-0.3552E-02	-C.3155E-02	-0.2546E-02	-0.1714E-02	-C.6864E-03	0.4871E-03	0.1755E-02	0.3059E-C2	0.4324E-02	0.5473E-02
13	-0.1199E 03	-0.1202E 03	-0.1158E 03	-0.1079E 03	-0.9285E C2	-0.6785E 02	-0.3570E 02	-C.1143E C1	C.3429E 02	0.7010E C2
	-0.5277E-02	-C.4524E-C2	-0.3450E-02	-0.2057E-C2	-C.3569E-C3	C.1615E-02	0.3790E-02	C.6080E-C2	0.8389E-02	0.1062E-C1
14	-0.1280E 03	-0.3509E 02	0.4357E 02	0.1480E 02	-C.1712E 02	0.4985E 02	0.1210E 03	0.8225E 02	0.1042E 02	0.3519E 02
	-0.5646E-03	-0.4866E-03	-0.3790E-03	-0.2579E-03	-0.1077E-03	0.8357E-04	0.2900E-03	0.4810E-03	0.6597E-03	0.8392E-03
15	-0.7737E 02	-0.7265E 02	-0.6575E 02	-0.5624E 02	-0.4550E C2	-0.3437E 02	-0.2129E 02	-0.4506E C1	C.1519E 02	0.3565E 02
	-0.8287E-03	C.1047E-02	0.3180E-02	0.5555E-02	C.8147E-C2	0.1092E-01	0.1384E-C1	C.1684E-01	C.1985E-01	0.2279E-C1
16	0.1109E 02	0.1727E 02	0.2323E 02	0.2810E 02	0.3150E 02	0.3297E 02	0.3161E 02	0.2715E 02	0.2090E 02	0.1503E 02
	0.1327E-01	0.1655E-C1	0.1975E-01	0.2285E-01	0.2582E-01	0.2866E-01	0.3135E-01	0.3390E-01	C.3632E-01	0.3863E-01
17	0.5362E 02	0.5606E 02	0.5665E 02	0.5520E 02	0.5197E C2	0.4683E 02	0.4041E C2	C.3240E C2	C.2338E C2	0.1272E C2
	0.3387E-01	C.3847E-C1	0.4244E-C1	0.4580E-01	0.4859E-C1	0.5085E-01	0.5264E-01	0.5403E-C1	C.5509E-01	0.5594E-C1
18	0.5310E 02	0.5555E 02	0.5615E 02	0.5494E 02	0.5174E 02	0.4699E 02	0.4052E 02	0.3296E 02	0.2375E 02	0.1348E 02
	0.3387E-01	0.3847E-C1	0.4244E-01	0.4580E-01	0.4859E-01	0.5085E-01	0.5264E-01	0.5402E-C1	C.5509E-01	0.5594E-01
19	0.1968E 02	0.1275E 02	0.6288E 01	0.1153E 01	-0.2343E 01	-0.4186E 01	-0.4302E 01	-C.2476E C1	C.1687E 01	0.8633E C1
	0.1276E-01	C.1554E-01	0.1828E-01	0.2101E-01	C.2377E-C1	0.2656E-01	0.2940E-01	C.3227E-C1	C.3514E-01	0.3797E-01
20	-0.7741E 02	-0.8072E 02	-0.8169E 02	-0.7953E 02	-0.7312E 02	-0.6146E 02	-0.4429E 02	-0.2178E 02	0.5216E 01	0.3474E 02
	-0.1797E-02	-0.1570E-03	0.1773E-02	0.4002E-02	0.6530E-02	0.9333E-02	0.1236E-01	0.1555E-01	0.1881E-01	0.2202E-01
21	-0.1388E 03	-0.1233E 03	-0.1028E 03	-0.7838E 02	-0.5121E C2	-0.2249E 02	0.6994E 01	0.3538E C2	0.6023E 02	0.8026E 02
	-0.6101E-02	-0.5058E-02	-C.3694E-02	-0.2050E-C2	-C.1751E-C3	C.1868E-02	0.4003E-02	C.6148E-C2	0.8225E-02	0.1016E-C1
22	-0.1302E 03	-0.1027E C3	-0.5979E 02	-0.1890E 02	0.2185E C2	0.6512E 02	0.9338E 02	0.1066E 03	0.1156E 03	0.1126E 03
	-0.3442E-02	-0.2642E-02	-0.1650E-02	-0.5242E-03	0.6765E-03	0.1886E-02	0.3035E-02	0.4065E-02	0.4943E-02	0.5648E-02
23	-0.3089E 02	-0.1589E 02	-0.6898E 00	0.1463E 02	0.2971E 02	0.4417E 02	0.5794E 02	0.6978E C2	C.7786E 02	0.8143E C2
	0.2638E-02	C.3850E-C2	0.5113E-02	0.6400E-C2	C.7687E-C2	0.8942E-02	0.1013E-C1	0.1120E-C1	0.1213E-01	0.1288E-C1
24	-0.1640E 02	0.1497E 02	-0.3777E 01	0.3612E 02	0.7410E 02	0.4170E 02	0.4483E 02	0.6743E 02	0.3004E 02	0.1969E 02
	-0.3973E-03	-0.3019E-03	-0.1901E-03	-0.5622E-04	0.8597E-04	0.2214E-03	0.3537E-03	0.4746E-03	0.5713E-03	0.6512E-03
25	0.2971E 02	0.3007E 02	0.2803E 02	0.2457E 02	0.2127E C2	0.1978E 02	0.2116E 02	C.2603E C2	C.3418E 02	C.4425E C2
	0.1359E-01	C.1551E-C1	0.1733E-01	0.1909E-01	C.2079E-C1	0.2247E-C1	0.2412E-01	C.2572E-C1	0.2726E-01	0.2869E-C1

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.3097E 02	0.2829E 02	0.2574E 02	0.2371E 02	0.2207E 02	0.2047E 02	0.1879E 02	0.1725E 02	0.1653E 02	0.1757E 02
	0.2690E-01	0.2972E-01	0.3241E-01	0.3499E-01	0.3748E-01	0.3991E-01	0.4228E-01	0.4458E-01	0.4681E-01	0.4897E-01
27	0.4715E 01	0.8750E 01	0.9782E 01	0.1451E 02	0.1516E 02	0.1854E 02	0.1722E 02	0.1811E 02	0.1412E 02	0.1231E 02
	0.4024E-01	0.4420E-01	0.4807E-01	0.5182E-01	0.5544E-01	0.5892E-01	0.6222E-01	0.6535E-01	0.6829E-01	0.7108E-01
28	0.6502E 01	0.6919E 01	0.1166E 02	0.1283E 02	0.1715E 02	0.1704E 02	0.1933E 02	0.1676E 02	0.1628E 02	0.1101E 02
	0.4024E-01	0.4420E-01	0.4807E-01	0.5182E-01	0.5544E-01	0.5892E-01	0.6222E-01	0.6535E-01	0.6829E-01	0.7108E-01
29	0.2004E 02	0.1753E 02	0.1386E 02	0.1002E 02	0.6944E 01	0.5329E 01	0.5598E 01	0.7932E 01	0.1235E 02	0.1875E 02
	0.2465E-01	0.2745E-01	0.3017E-01	0.3283E-01	0.3549E-01	0.3814E-01	0.4081E-01	0.4346E-01	0.4608E-01	0.4864E-01
30	0.2844E 01	0.3566E 01	0.3336E 01	0.3049E 01	0.3664E 01	0.6126E 01	0.1125E 02	0.1951E 02	0.3084E 02	0.4449E 02
	0.1124E-01	0.1306E-01	0.1488E-01	0.1671E-01	0.1856E-01	0.2044E-01	0.2233E-01	0.2420E-01	0.2602E-01	0.2774E-01
31	-0.4339E 02	-0.2679E 02	-0.7537E 01	0.1282E 02	0.3275E 02	0.5083E 02	0.6571E 02	0.7614E 02	0.8115E 02	0.8024E 02
	0.2428E-02	0.3436E-02	0.4520E-02	0.5645E-02	0.6772E-02	0.7858E-02	0.8857E-02	0.9725E-02	0.1043E-01	0.1095E-01
32	-0.8234E 02	-0.5201E 02	-0.1121E 02	0.3017E 02	0.7189E 02	0.1054E 03	0.1275E 03	0.1341E 03	0.1229E 03	0.9827E 02
	-0.8284E-03	-0.3531E-03	0.2202E-03	0.8366E-03	0.1436E-02	0.1957E-02	0.2340E-02	0.2540E-02	0.2541E-02	0.2352E-02
33	-0.9310E 02	-0.6008E 02	-0.1749E 02	0.2949E 02	0.7485E 02	0.1123E 03	0.1356E 03	0.1405E 03	0.1259E 03	0.9381E 02
	-0.1039E-02	-0.6972E-03	-0.2648E-03	0.2070E-03	0.6617E-03	0.1041E-02	0.1289E-02	0.1365E-02	0.1258E-02	0.9832E-03
34	-0.5333E 01	0.1248E 02	0.1113E 02	0.2985E 02	0.2819E 02	0.3172E 02	0.2623E 02	0.1768E 02	0.1650E 02	-0.3957E-00
	-0.1039E-03	-0.4380E-04	0.2792E-04	0.1057E-03	0.1807E-03	0.2460E-03	0.2937E-03	0.3185E-03	0.3185E-03	0.2943E-03

SF,BM /T

1	-0.1618E-00	0.4056E 01	0.8027E 01	0.1112E 02	0.1320E 02	0.1372E 02	0.1293E 02	0.1037E 02	0.6911E 01	0.2405E 01
2	-0.1099E 02	-0.1526E 02	-0.8393E 01	-0.1189E 02	-0.4792E 01	-0.8107E 01	-0.7440E 00	-0.3356E 01	0.4644E 01	0.2378E 01
3	0.9005E 01	0.1064E 02	0.8602E 01	0.1008E 02	0.7639E 01	0.8298E 01	0.4850E 01	0.4424E 01	0.1778E-00	-0.6705E 00
4	0.1566E 02	0.2713E 02	0.3650E 02	0.4216E 02	0.4305E 02	0.3895E 02	0.3072E 02	0.1990E 02	0.8296E 01	-0.2324E 01
5	-0.5973E 02	-0.4693E 02	-0.2965E 02	-0.1038E 02	0.8012E 01	0.2254E 02	0.3033E 02	0.2944E 02	0.1940E 02	0.1306E 01
6	0.1308E 03	0.1365E 03	0.1604E 03	0.2215E 03	0.3316E 03	0.4908E 03	0.6864E 03	0.8969E 03	0.1099E 04	0.1275E 04
7	0.1060E 04	0.1534E 04	0.1973E 04	0.2354E 04	0.2699E 04	0.3035E 04	0.3359E 04	0.3655E 04	0.3931E 04	0.4202E 04
8	-0.4178E 03	-0.1469E 03	0.1715E 03	0.5524E 03	0.1009E 04	0.1549E 04	0.2178E 04	0.2879E 04	0.3620E 04	0.4365E 04
9	0.1541E 04	0.1882E 04	0.2222E 04	0.2566E 04	0.2921E 04	0.3293E 04	0.3682E 04	0.4083E 04	0.4485E 04	0.4870E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.9182E 02	0.1064E 03	0.1111E 03	0.1051E 03	0.8842E 02	0.6190E 02	0.2789E 02	-0.9746E 01	-0.4602E 02	-0.7570E 02
	0.9110E-03	0.1049E-02	0.1064E-02	0.9487E-03	0.7121E-03	0.3751E-03	-0.2797E-04	-0.4534E-03	-0.8541E-03	-0.1185E-02
2	0.7560E 02	0.8498E 02	0.8398E 02	0.7463E 02	0.5811E 02	0.3609E 02	0.1526E 02	-0.5752E 01	-0.2148E 02	-0.3552E 02
	0.2053E-02	0.2193E-02	0.2212E-02	0.2110E-02	0.1899E-02	0.1603E-02	0.1255E-02	0.8896E-03	0.5388E-03	0.2310E-03
3	0.6601E 02	0.6558E 02	0.6250E 02	0.5747E 02	0.5091E 02	0.4301E 02	0.3394E 02	0.2401E 02	0.1368E 02	0.3434E 01
	0.9442E-02	0.9838E-02	0.1008E-01	0.1017E-01	0.1012E-01	0.9951E-02	0.9681E-02	0.9336E-02	0.8944E-02	0.8534E-02
4	0.1510E 02	0.5395E 01	0.7603E 01	0.3217E 01	-0.3104E 01	0.1226E 01	-0.8348E 01	0.3504E-01	-0.7316E 01	-0.1130E 01
	0.2575E-03	0.2747E-03	0.2772E-03	0.2642E-03	0.2376E-03	0.2007E-03	0.1568E-03	0.1113E-03	0.6721E-04	0.2887E-04
5	0.5488E 02	0.5470E 02	0.5435E 02	0.5403E 02	0.5351E 02	0.5219E 02	0.4937E 02	0.4460E 02	0.3800E 02	0.3024E 02
	0.2347E-01	0.2451E-01	0.2537E-01	0.2606E-01	0.2656E-01	0.2689E-01	0.2705E-01	0.2707E-01	0.2695E-01	0.2672E-01
6	0.2596E 02	0.2946E 02	0.3242E 02	0.3430E 02	0.3504E 02	0.3507E 02	0.3501E 02	0.3531E 02	0.3595E 02	0.3646E 02
	0.3966E-01	0.4159E-01	0.4338E-01	0.4501E-01	0.4647E-01	0.4777E-01	0.4889E-01	0.4985E-01	0.5064E-01	0.5128E-01
7	0.5128E 01	0.1552E 01	0.7762E 01	0.3847E 01	0.1004E 02	0.6760E 01	0.1373E 02	0.1122E 02	0.1855E 02	0.1642E 02
	0.5573E-01	0.5858E-01	0.6139E-01	0.6413E-01	0.6678E-01	0.6934E-01	0.7179E-01	0.7411E-01	0.7627E-01	0.7825E-01
8	-0.2766E-00	0.6355E 01	0.2631E 01	0.8802E 01	0.5168E 01	0.1179E 02	0.9020E 01	0.1626E 02	0.1395E 02	0.2142E 02
	0.5573E-01	0.5858E-01	0.6139E-01	0.6413E-01	0.6678E-01	0.6934E-01	0.7179E-01	0.7411E-01	0.7627E-01	0.7825E-01
9	0.1122E 02	0.1046E 02	0.1226E 02	0.1631E 02	0.2126E 02	0.2534E 02	0.2791E 02	0.2983E 02	0.3214E 02	0.3486E 02
	0.3900E-01	0.4066E-01	0.4228E-01	0.4384E-01	0.4532E-01	0.4670E-01	0.4796E-01	0.4909E-01	0.5008E-01	0.5093E-01
10	0.4373E 02	0.4242E 02	0.4120E 02	0.3900E 02	0.3653E 02	0.3594E 02	0.3756E 02	0.3892E 02	0.3778E 02	0.3446E 02
	0.2359E-01	0.2445E-01	0.2517E-01	0.2576E-01	0.2623E-01	0.2659E-01	0.2683E-01	0.2695E-01	0.2696E-01	0.2687E-01
11	0.8400E 02	0.8619E 02	0.8271E 02	0.7766E 02	0.7224E 02	0.6390E 02	0.5201E 02	0.4001E 02	0.3044E 02	0.2143E 02
	0.1150E-01	0.1207E-01	0.1244E-01	0.1260E-01	0.1258E-01	0.1239E-01	0.1204E-01	0.1158E-01	0.1103E-01	0.1042E-01
12	0.1114E 03	0.1279E 03	0.1518E 03	0.1570E 03	0.1379E 03	0.1178E 03	0.1083E 03	0.9222E 02	0.5850E 02	0.2617E 02
	0.6458E-02	0.7254E-02	0.7831E-02	0.8154E-02	0.8217E-02	0.8041E-02	0.7658E-02	0.7095E-02	0.6385E-02	0.5583E-02
13	0.1024E 03	0.1264E 03	0.1419E 03	0.1526E 03	0.1592E 03	0.1589E 03	0.1507E 03	0.1377E 03	0.1222E 03	0.1026E 03
	0.1267E-01	0.1447E-01	0.1595E-01	0.1708E-01	0.1782E-01	0.1816E-01	0.1811E-01	0.1770E-01	0.1695E-01	0.1592E-01
14	0.1156E 03	0.1180E 03	0.4674E 02	0.2925E 02	0.9065E 02	0.1131E 03	0.4715E 02	-0.2983E 01	0.3583E 02	0.8049E 02
	0.1004E-02	0.1126E-02	0.1200E-02	0.1246E-02	0.1267E-02	0.1245E-02	0.1174E-02	0.1079E-02	0.9781E-03	0.8645E-03
15	0.5602E 02	0.7624E 02	0.9484E 02	0.1097E 03	0.1205E 03	0.1287E 03	0.1343E 03	0.1348E 03	0.1284E 03	0.1159E 03
	0.2560E-01	0.2820E-01	0.3051E-01	0.3249E-01	0.3408E-01	0.3526E-01	0.3600E-01	0.3628E-01	0.3614E-01	0.3558E-01
16	0.1117E 02	0.1007E 02	0.1200E 02	0.1656E 02	0.2229E 02	0.2738E 02	0.3116E 02	0.3454E 02	0.3856E 02	0.4319E 02
	0.4085E-01	0.4299E-01	0.4506E-01	0.4705E-01	0.4894E-01	0.5070E-01	0.5233E-01	0.5380E-01	0.5511E-01	0.5624E-01
17	0.1350E 01	-0.1081E 02	-0.2205E 02	-0.3199E 02	-0.3871E 02	-0.4213E 02	-0.4130E 02	-0.3725E 02	-0.3006E 02	-0.2091E 02
	0.5667E-01	0.5742E-01	0.5830E-01	0.5944E-01	0.6093E-01	0.6286E-01	0.6523E-01	0.6806E-01	0.7128E-01	0.7482E-01
18	0.1731E 01	-0.1014E 02	-0.2191E 02	-0.3165E 02	-0.3894E 02	-0.4219E 02	-0.4184E 02	-0.3759E 02	-0.3071E 02	-0.2132E 02
	0.5667E-01	0.5742E-01	0.5830E-01	0.5944E-01	0.6093E-01	0.6286E-01	0.6523E-01	0.6806E-01	0.7128E-01	0.7482E-01
19	0.1835E 02	0.2996E 02	0.4180E 02	0.5175E 02	0.5790E 02	0.5944E 02	0.5676E 02	0.5120E 02	0.4446E 02	0.3787E 02
	0.4074E-01	0.4337E-01	0.4582E-01	0.4803E-01	0.4996E-01	0.5159E-01	0.5293E-01	0.5399E-01	0.5482E-01	0.5547E-01
20	0.6445E 02	0.9218E 02	0.1161E 03	0.1349E 03	0.1481E 03	0.1549E 03	0.1546E 03	0.1468E 03	0.1318E 03	0.1107E 03
	0.2510E-01	0.2793E-01	0.3043E-01	0.3252E-01	0.3413E-01	0.3523E-01	0.3581E-01	0.3587E-01	0.3547E-01	0.3465E-01
21	0.9499E 02	0.1047E 03	0.1108E 03	0.1150E 03	0.1178E 03	0.1199E 03	0.1213E 03	0.1206E 03	0.1168E 03	0.1090E 03
	0.1191E-01	0.1343E-01	0.1468E-01	0.1566E-01	0.1635E-01	0.1675E-01	0.1685E-01	0.1664E-01	0.1615E-01	0.1538E-01
22	0.9981E 02	0.9054E 02	0.7868E 02	0.6258E 02	0.5388E 02	0.4706E 02	0.3858E 02	0.4053E 02	0.4822E 02	0.5333E 02
	0.6179E-02	0.6548E-02	0.6774E-02	0.6874E-02	0.6870E-02	0.6775E-02	0.6603E-02	0.6363E-02	0.6055E-02	0.5667E-02
23	0.8040E 02	0.7521E 02	0.6743E 02	0.5856E 02	0.4953E 02	0.4145E 02	0.3490E 02	0.2950E 02	0.2491E 02	0.2066E 02
	0.1345E-01	0.1382E-01	0.1403E-01	0.1407E-01	0.1397E-01	0.1376E-01	0.1345E-01	0.1306E-01	0.1261E-01	0.1210E-01
24	0.4407E 02	0.1625E 02	0.3027E 01	0.2891E 02	0.7000E 01	-0.7788E 01	0.2476E 02	0.1324E 02	-0.3731E 01	0.2977E 02
	0.7149E-03	0.7543E-03	0.7787E-03	0.7932E-03	0.7902E-03	0.7777E-03	0.7615E-03	0.7327E-03	0.6953E-03	0.6545E-03
25	0.5440E 02	0.6308E 02	0.6916E 02	0.7224E 02	0.7243E 02	0.6949E 02	0.6304E 02	0.5296E 02	0.3955E 02	0.2399E 02
	0.2997E-01	0.3107E-01	0.3197E-01	0.3263E-01	0.3306E-01	0.3325E-01	0.3322E-01	0.3299E-01	0.3261E-01	0.3213E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2104E 02	0.2674E 02	0.3361E 02	0.3995E 02	0.4415E 02	0.4546E 02	0.4419E 02	0.4140E 02	0.3836E 02	0.3597E 02
	0.5104E-01	0.5299E-01	0.5481E-01	0.5645E-01	0.5789E-01	0.5911E-01	0.6012E-01	0.6092E-01	0.6154E-01	0.6198E-01
27	0.6093E 01	0.2971E 01	-0.2981E 01	-0.4000E 01	-0.5936E 01	-0.1627E 01	0.2320E 01	0.1198E 02	0.1999E 02	0.3176E 02
	0.7375E-01	0.7634E-01	0.7889E-01	0.8146E-01	0.8406E-01	0.8670E-01	0.8935E-01	0.9193E-01	0.9438E-01	0.9659E-01
28	0.8195E 01	0.1614E 01	-0.1022E 01	-0.5479E 01	-0.4172E 01	-0.3269E 01	0.3850E 01	0.1016E 02	0.2131E 02	0.2983E 02
	0.7375E-01	0.7634E-01	0.7889E-01	0.8146E-01	0.8406E-01	0.8670E-01	0.8935E-01	0.9193E-01	0.9438E-01	0.9659E-01
29	0.2687E 02	0.3615E 02	0.4572E 02	0.5446E 02	0.6114E 02	0.6471E 02	0.6447E 02	0.6025E 02	0.5251E 02	0.4232E 02
	0.5109E-01	0.5339E-01	0.5550E-01	0.5736E-01	0.5894E-01	0.6022E-01	0.6118E-01	0.6184E-01	0.6222E-01	0.6238E-01
30	0.5906E 02	0.7279E 02	0.8380E 02	0.9042E 02	0.9140E 02	0.8619E 02	0.7503E 02	0.5900E 02	0.3984E 02	0.1968E 02
	0.2930E-01	0.3066E-01	0.3177E-01	0.3260E-01	0.3312E-01	0.3335E-01	0.3330E-01	0.3302E-01	0.3257E-01	0.3201E-01
31	0.7357E 02	0.6195E 02	0.4688E 02	0.3037E 02	0.1476E 02	0.2245E 01	-0.5597E 01	-0.8100E 01	-0.5684E 01	0.3451E-00
	0.1128E-01	0.1144E-01	0.1146E-01	0.1137E-01	0.1121E-01	0.1102E-01	0.1083E-01	0.1066E-01	0.1052E-01	0.1041E-01
32	0.5955E 02	0.1720E 02	-0.2605E 02	-0.6123E 02	-0.8417E 02	-0.9318E 02	-0.8458E 02	-0.6392E 02	-0.3074E 02	0.5838E 01
	0.2011E-02	0.1579E-02	0.1126E-02	0.7236E-03	0.4278E-03	0.2763E-03	0.2833E-03	0.4371E-03	0.7025E-03	0.1027E-02
33	0.4945E 02	0.8385E-02	-0.4664E 02	-0.8357E 02	-0.1057E 03	-0.1104E 03	-0.9757E 02	-0.6971E 02	-0.3139E 02	0.1154E 02
	0.5822E-03	0.1183E-03	-0.3373E-03	-0.7183E-03	-0.9731E-03	-0.1071E-02	-0.1006E-02	-0.7945E-03	-0.4767E-03	-0.1065E-03
34	0.2986E 01	-0.1021E 02	-0.8391E 01	-0.1178E 02	-0.1382E 02	-0.4641E 01	-0.7978E 01	0.6389E 01	0.3899E 01	0.1426E 02
	0.2518E-03	0.1972E-03	0.1407E-03	0.9018E-04	0.5310E-04	0.3444E-04	0.3520E-04	0.5491E-04	0.8805E-04	0.1290E-03

SF,BM /T

1	-0.1902E 01	-0.6168E 01	-0.9100E 01	-0.1103E 02	-0.1107E 02	-0.1005E 02	-0.7544E 01	-0.4455E 01	-0.5450E 00	0.3226E 01
2	0.9935E 01	0.6668E 01	0.1259E 02	0.7591E 01	0.1187E 02	0.5950E 01	0.9772E 01	0.3801E 01	0.7390E 01	0.1206E 01
3	-0.4800E 01	-0.5190E 01	-0.8595E 01	-0.8245E 01	-0.1083E 02	-0.9582E 01	-0.1093E 02	-0.8160E 01	-0.7734E 01	-0.3370E 01
4	-0.1055E 02	-0.1541E 02	-0.1633E 02	-0.1302E 02	-0.5531E 01	0.5666E 01	0.1953E 02	0.3448E 02	0.4858E 02	0.5985E 02
5	-0.2234E 02	-0.4803E 02	-0.7196E 02	-0.9076E 02	-0.1020E 03	-0.1043E 03	-0.9783E 02	-0.8373E 02	-0.6432E 02	-0.4253E 02
6	0.1415E 04	0.1513E 04	0.1569E 04	0.1581E 04	0.1547E 04	0.1465E 04	0.1339E 04	0.1184E 04	0.1023E 04	0.8801E 03
7	0.4449E 04	0.4645E 04	0.4795E 04	0.4931E 04	0.5060E 04	0.5161E 04	0.5220E 04	0.5249E 04	0.5252E 04	0.5209E 04
8	0.5078E 04	0.5725E 04	0.6283E 04	0.6739E 04	0.7075E 04	0.7284E 04	0.7359E 04	0.7295E 04	0.7097E 04	0.6784E 04
9	0.5217E 04	0.5506E 04	0.5715E 04	0.5834E 04	0.5858E 04	0.5792E 04	0.5649E 04	0.5450E 04	0.5217E 04	0.4974E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.9449E 02	-0.1001E 03	-0.9250E 02	-0.7389E 02	-0.4773E 02	-0.1796E 02	0.1177E 02	0.3848E 02	0.5984E 02	0.7394E 02
	-0.1412E-02	-0.1512E-02	-0.1483E-02	-0.1334E-02	-0.1091E-02	-0.7854E-03	-0.4563E-03	-0.1426E-03	0.1208E-03	0.3055E-03
2	-0.4547E 02	-0.5213E 02	-0.5582E 02	-0.5236E 02	-0.4464E 02	-0.2854E 02	-0.1009E 02	0.9856E 01	0.2667E 02	0.3668E 02
	-0.1174E-04	-0.1738E-03	-0.2460E-03	-0.2250E-03	-0.1161E-03	0.6561E-04	0.2947E-03	0.5396E-03	0.7679E-03	0.9518E-03
3	-0.6294E 01	-0.1507E 02	-0.2243E 02	-0.2798E 02	-0.3131E 02	-0.3216E 02	-0.3035E 02	-0.2592E 02	-0.1914E 02	-0.1063E 02
	0.8133E-02	0.7765E-02	0.7451E-02	0.7207E-02	0.7046E-02	0.6972E-02	0.6985E-02	0.7075E-02	0.7225E-02	0.7413E-02
4	-0.2316E 01	-0.3926E 01	0.3130E 01	-0.3424E 01	0.7412E 01	0.4270E-00	0.6591E 01	0.4746E 01	0.2103E 01	0.5856E 01
	-0.1544E-05	-0.2189E-04	-0.3069E-04	-0.2828E-04	-0.1430E-04	0.8225E-05	0.3710E-04	0.6769E-04	0.9618E-04	0.1193E-03
5	0.2221E 02	0.1457E 02	0.7487E 01	0.7154E 00	-0.5976E 01	-0.1241E 02	-0.1788E 02	-0.2130E 02	-0.2170E 02	-0.1862E 02
	0.2642E-01	0.2607E-01	0.2569E-01	0.2531E-01	0.2494E-01	0.2462E-01	0.2435E-01	0.2414E-01	0.2400E-01	0.2392E-01
6	0.3621E 02	0.3486E 02	0.3260E 02	0.3002E 02	0.2778E 02	0.2617E 02	0.2500E 02	0.2372E 02	0.2186E 02	0.1941E 02
	0.5175E-01	0.5207E-01	0.5223E-01	0.5225E-01	0.5214E-01	0.5191E-01	0.5155E-01	0.5108E-01	0.5048E-01	0.4977E-01
7	0.2414E 02	0.2270E 02	0.3091E 02	0.2981E 02	0.3774E 02	0.3585E 02	0.4213E 02	0.3826E 02	0.4227E 02	0.3639E 02
	0.8002E-01	0.8155E-01	0.8281E-01	0.8375E-01	0.8433E-01	0.8454E-01	0.8432E-01	0.8368E-01	0.8259E-01	0.8106E-01
8	0.1962E 02	0.2761E 02	0.2640E 02	0.3455E 02	0.3318E 02	0.4040E 02	0.3755E 02	0.4263E 02	0.3766E 02	0.4055E 02
	0.8002E-01	0.8155E-01	0.8281E-01	0.8375E-01	0.8433E-01	0.8454E-01	0.8432E-01	0.8368E-01	0.8259E-01	0.8106E-01
9	0.3736E 02	0.3924E 02	0.4024E 02	0.3991E 02	0.3804E 02	0.3537E 02	0.3328E 02	0.3254E 02	0.3297E 02	0.3407E 02
	0.5161E-01	0.5212E-01	0.5245E-01	0.5259E-01	0.5255E-01	0.5233E-01	0.5194E-01	0.5138E-01	0.5065E-01	0.4974E-01
10	0.3027E 02	0.2526E 02	0.1909E 02	0.1296E 02	0.8707E 01	0.6366E 01	0.4481E 01	0.2637E 01	0.1988E 01	0.3025E 01
	0.2667E-01	0.2640E-01	0.2606E-01	0.2567E-01	0.2525E-01	0.2481E-01	0.2436E-01	0.2390E-01	0.2342E-01	0.2293E-01
11	0.1076E 02	0.2667E-00	-0.6824E 01	-0.1094E 02	-0.1498E 02	-0.1940E 02	-0.2220E 02	-0.2351E 02	-0.2615E 02	-0.3080E 02
	0.9775E-02	0.9119E-02	0.8475E-02	0.7859E-02	0.7282E-02	0.6750E-02	0.6272E-02	0.5849E-02	0.5481E-02	0.5173E-02
12	0.1463E 02	0.1223E 02	-0.3359E 01	-0.2787E 02	-0.4023E 02	-0.4050E 02	-0.4902E 02	-0.6957E 02	-0.8184E 02	-0.7647E 02
	0.4737E-02	0.3870E-02	0.2995E-02	0.2137E-02	0.1327E-02	0.5869E-03	-0.7751E-04	-0.6527E-03	-0.1114E-02	-0.1448E-02
13	0.7707E 02	0.4852E 02	0.2158E 02	-0.2652E 01	-0.2569E 02	-0.4695E 02	-0.6381E 02	-0.7620E 02	-0.8699E 02	-0.9708E 02
	0.1465E-01	0.1322E-01	0.1168E-01	0.1012E-01	0.8574E-02	0.7116E-02	0.5787E-02	0.4626E-02	0.3661E-02	0.2913E-02
14	0.3870E 02	-0.3076E 02	-0.2078E 02	0.3709E 02	0.2835E 02	-0.4536E 02	-0.7221E 02	-0.2472E 02	-0.4057E 01	-0.6078E 02
	0.7278E-03	0.5828E-03	0.4517E-03	0.3321E-03	0.2073E-03	0.8066E-04	-0.2551E-04	-0.1040E-03	-0.1703E-03	-0.2319E-03
15	0.9939E 02	0.7952E 02	0.5668E 02	0.3276E 02	0.1035E 02	-0.9702E 01	-0.2804E 02	-0.4432E 02	-0.5682E 02	-0.6470E 02
	0.3467E-01	0.3346E-01	0.3202E-01	0.3044E-01	0.2878E-01	0.2713E-01	0.2555E-01	0.2409E-01	0.2280E-01	0.2171E-01
16	0.4764E 02	0.5125E 02	0.5343E 02	0.5340E 02	0.5069E 02	0.4596E 02	0.4067E 02	0.3590E 02	0.3194E 02	0.2893E 02
	0.5719E-01	0.5793E-01	0.5845E-01	0.5874E-01	0.5881E-01	0.5866E-01	0.5831E-01	0.5778E-01	0.5709E-01	0.5624E-01
17	-0.9894E 01	0.2119E 01	0.1487E 02	0.2771E 02	0.4002E 02	0.5122E 02	0.6032E 02	0.6731E 02	0.7159E 02	0.7399E 02
	0.7857E-01	0.8242E-01	0.8621E-01	0.8982E-01	0.9310E-01	0.9591E-01	0.9814E-01	0.9968E-01	0.1005E-00	0.1004E-00
18	-0.1041E 02	0.1845E 01	0.1468E 02	0.2769E 02	0.4024E 02	0.5144E 02	0.6085E 02	0.6762E 02	0.7218E 02	0.7416E 02
	0.7857E-01	0.8242E-01	0.8621E-01	0.8982E-01	0.9310E-01	0.9591E-01	0.9814E-01	0.9968E-01	0.1005E-00	0.1004E-00
19	0.3211E 02	0.2738E 02	0.2371E 02	0.2121E 02	0.2029E 02	0.2155E 02	0.2535E 02	0.3154E 02	0.3921E 02	0.4673E 02
	0.5596E-01	0.5634E-01	0.5663E-01	0.5685E-01	0.5700E-01	0.5708E-01	0.5707E-01	0.5695E-01	0.5667E-01	0.5619E-01
20	0.8572E 02	0.5915E 02	0.3322E 02	0.9829E 01	-0.9915E 01	-0.2577E 02	-0.3786E 02	-0.4671E 02	-0.5295E 02	-0.5676E 02
	0.3349E-01	0.3209E-01	0.3053E-01	0.2891E-01	0.2729E-01	0.2574E-01	0.2431E-01	0.2303E-01	0.2193E-01	0.2101E-01
21	0.9629E 02	0.7891E 02	0.5792E 02	0.3381E 02	0.7177E 01	-0.2119E 02	-0.5071E 02	-0.7993E 02	-0.1064E 03	-0.1278E 03
	0.1435E-01	0.1310E-01	0.1167E-01	0.1012E-01	0.8506E-02	0.6896E-02	0.5357E-02	0.3960E-02	0.2773E-02	0.1856E-02
22	0.6359E 02	0.7194E 02	0.6534E 02	0.5145E 02	0.3044E 02	-0.4438E 01	-0.4025E 02	-0.7115E 02	-0.1038E 03	-0.1282E 03
	0.5189E-02	0.4604E-02	0.3901E-02	0.3089E-02	0.2194E-02	0.1255E-02	0.3272E-03	-0.5313E-03	-0.1266E-02	-0.1826E-02
23	0.1596E 02	0.1084E 02	0.5816E 01	0.7207E 00	-0.4595E 01	-0.1016E 02	-0.1636E 02	-0.2295E 02	-0.2888E 02	-0.3344E 02
	0.1157E-01	0.1100E-01	0.1042E-01	0.9836E-02	0.9259E-02	0.8701E-02	0.8173E-02	0.7685E-02	0.7251E-02	0.6880E-02
24	0.2306E 02	-0.3317E 01	0.2231E 02	0.1716E 02	-0.1716E 02	-0.9435E 00	-0.5581E 01	-0.4304E 02	-0.2838E 02	-0.2268E 02
	0.5988E-03	0.5286E-03	0.4507E-03	0.3569E-03	0.2502E-03	0.1441E-03	0.3698E-04	-0.6583E-04	-0.1486E-03	-0.2123E-03
25	0.8463E 01	-0.4810E 01	-0.1399E 02	-0.1777E 02	-0.1597E 02	-0.9495E 01	0.2036E-00	0.1129E 02	0.2195E 02	0.3104E 02
	0.3159E-01	0.3105E-01	0.3054E-01	0.3009E-01	0.2971E-01	0.2939E-01	0.2909E-01	0.2878E-01	0.2842E-01	0.2796E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.3444E 02	0.3350E 02	0.3281E 02	0.3215E 02	0.3172E 02	0.3206E 02	0.3361E 02	0.3652E 02	0.4036E 02	0.4412E 02
	0.6227E-01	0.6242E-01	0.6241E-01	0.6225E-01	0.6193E-01	0.6146E-01	0.6081E-01	0.5998E-01	0.5895E-01	0.5768E-01
27	0.3978E 02	0.4942E 02	0.5356E 02	0.5789E 02	0.5597E 02	0.5404E 02	0.4653E 02	0.4026E 02	0.3035E 02	0.2383E 02
	0.9845E-01	0.9986E-01	0.1007E-00	0.1010E-00	0.1007E-00	0.9974E-01	0.9823E-01	0.9621E-01	0.9377E-01	0.9099E-01
28	0.4104E 02	0.4759E 02	0.5495E 02	0.5630E 02	0.5757E 02	0.5272E 02	0.4829E 02	0.3909E 02	0.3215E 02	0.2270E 02
	0.9845E-01	0.9986E-01	0.1007E-00	0.1010E-00	0.1007E-00	0.9974E-01	0.9823E-01	0.9621E-01	0.9377E-01	0.9099E-01
29	0.3123E 02	0.2099E 02	0.1324E 02	0.9180E 01	0.9349E 01	0.1351E 02	0.2072E 02	0.2954E 02	0.3830E 02	0.4549E 02
	0.6236E-01	0.6222E-01	0.6200E-01	0.6174E-01	0.6144E-01	0.6109E-01	0.6066E-01	0.6010E-01	0.5937E-01	0.5842E-01
30	0.7023E 00	-0.1513E 02	-0.2630E 02	-0.3183E 02	-0.3144E 02	-0.2551E 02	-0.1509E 02	-0.1684E 01	0.1287E 02	0.2670E 02
	0.3142E-01	0.3085E-01	0.3036E-01	0.2997E-01	0.2970E-01	0.2955E-01	0.2947E-01	0.2944E-01	0.2939E-01	0.2929E-01
31	0.8037E 01	0.1522E 02	0.1987E 02	0.2048E 02	0.1642E 02	0.8067E 01	-0.3187E 01	-0.1529E 02	-0.2595E 02	-0.3306E 02
	0.1031E-01	0.1020E-01	0.1006E-01	0.9885E-02	0.9673E-02	0.9431E-02	0.9177E-02	0.8934E-02	0.8728E-02	0.8579E-02
32	0.4260E 02	0.7250E 02	0.8995E 02	0.9481E 02	0.8276E 02	0.5987E 02	0.2551E 02	-0.1256E 02	-0.4982E 02	-0.8118E 02
	0.1350E-02	0.1610E-02	0.1756E-02	0.1759E-02	0.1611E-02	0.1332E-02	0.9603E-03	0.5491E-03	0.1601E-03	-0.1472E-03
33	0.5268E 02	0.8588E 02	0.1062E 03	0.1107E 03	0.9890E 02	0.7255E 02	0.3554E 02	-0.6870E 01	-0.4875E 02	-0.8427E 02
	0.2551E-03	0.5485E-03	0.7254E-03	0.7569E-03	0.6373E-03	0.3841E-03	0.3426E-04	-0.3608E-03	-0.7426E-03	-0.1054E-02
34	0.1430E 02	0.1288E 02	0.1687E 02	0.5980E 01	0.1077E 02	-0.3090E 01	-0.2751E 01	-0.1008E 02	-0.1491E 02	-0.1187E 02
	0.1695E-03	0.2019E-03	0.2204E-03	0.2203E-03	0.2020E-03	0.1667E-03	0.1201E-03	0.6840E-04	0.1956E-04	-0.1881E-04

SF,BM /T

1	0.6840E 01	0.9580E 01	0.1141E 02	0.1198E 02	0.1117E 02	0.9202E 01	0.6115E 01	0.2732E 01	-0.9926E 00	-0.3935E 01
2	0.4451E 01	-0.1833E 01	0.1382E 01	-0.4479E 01	-0.6724E 00	-0.5737E 01	-0.1551E 01	-0.6451E 01	-0.2441E 01	-0.7218E 01
3	-0.1851E 01	0.2676E 01	0.3428E 01	0.6319E 01	0.5051E 01	0.5888E 01	0.3051E 01	0.2903E 01	-0.2021E-00	-0.1894E-00
4	0.6672E 02	0.6833E 02	0.6471E 02	0.5666E 02	0.4553E 02	0.3287E 02	0.2022E 02	0.8912E 01	0.4957E-02	-0.5662E 01
5	-0.2159E 02	-0.4537E 01	0.6164E 01	0.9051E 01	0.3859E 01	-0.8520E 01	-0.2620E 02	-0.4658E 02	-0.6673E 02	-0.8373E 02
6	0.7788E 03	0.7315E 03	0.7383E 03	0.7886E 03	0.8664E 03	0.9555E 03	0.1044E 04	0.1126E 04	0.1197E 04	0.1252E 04
7	0.5104E 04	0.4956E 04	0.4803E 04	0.4654E 04	0.4500E 04	0.4345E 04	0.4208E 04	0.4090E 04	0.3971E 04	0.3847E 04
8	0.6383E 04	0.5932E 04	0.5473E 04	0.5033E 04	0.4633E 04	0.4279E 04	0.3969E 04	0.3699E 04	0.3469E 04	0.3281E 04
9	0.4743E 04	0.4544E 04	0.4389E 04	0.4286E 04	0.4235E 04	0.4234E 04	0.4274E 04	0.4342E 04	0.4425E 04	0.4505E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.7928E 02	0.7508E 02	0.6158E 02	0.4043E 02	0.1457E 02	-0.1217E 02	-0.3596E 02	-0.5383E 02	-0.6407E 02	-0.6634E 02
	0.3935E-03	0.3803E-03	0.2741E-03	0.9400E-04	-0.1327E-03	-0.3735E-03	-0.5952E-03	-0.7685E-03	-0.8712E-03	-0.8902E-03
2	0.4132E 02	0.3810E 02	0.3333E 02	0.2467E 02	0.1594E 02	0.5872E 01	-0.5847E 01	-0.1612E 02	-0.2667E 02	-0.3089E 02
	0.1073E-02	0.1128E-02	0.1119E-02	0.1057E-02	0.9568E-03	0.8324E-03	0.7015E-03	0.5824E-03	0.4928E-03	0.4478E-03
3	-0.1339E 01	0.7579E 01	0.1505E 02	0.2044E 02	0.2367E 02	0.2515E 02	0.2553E 02	0.2541E 02	0.2527E 02	0.2537E 02
	0.7615E-02	0.7809E-02	0.7973E-02	0.8091E-02	0.8152E-02	0.8148E-02	0.8077E-02	0.7940E-02	0.7739E-02	0.7474E-02
4	-0.2445E 01	0.5827E 01	-0.3509E 01	0.1970E 01	-0.1559E 01	-0.2877E 01	0.1643E 01	-0.5504E 01	0.3984E 01	-0.3222E 01
	0.1343E-03	0.1413E-03	0.1399E-03	0.1324E-03	0.1197E-03	0.1041E-03	0.8786E-04	0.7271E-04	0.6181E-04	0.5595E-04
5	-0.1234E 02	-0.3676E 01	0.6273E 01	0.1653E 02	0.2645E 02	0.3576E 02	0.4434E 02	0.5194E 02	0.5798E 02	0.6164E 02
	0.2389E-01	0.2389E-01	0.2387E-01	0.2382E-01	0.2369E-01	0.2345E-01	0.2308E-01	0.2254E-01	0.2183E-01	0.2091E-01
6	0.1694E 02	0.1544E 02	0.1580E 02	0.1845E 02	0.2307E 02	0.2868E 02	0.3403E 02	0.3806E 02	0.4025E 02	0.4068E 02
	0.4894E-01	0.4801E-01	0.4698E-01	0.4585E-01	0.4461E-01	0.4323E-01	0.4168E-01	0.3995E-01	0.3801E-01	0.3587E-01
7	0.3836E 02	0.3077E 02	0.3114E 02	0.2255E 02	0.2219E 02	0.1354E 02	0.1358E 02	0.6190E 01	0.7811E 01	0.2313E 01
	0.7912E-01	0.7679E-01	0.7410E-01	0.7112E-01	0.6788E-01	0.6445E-01	0.6087E-01	0.5720E-01	0.5345E-01	0.4968E-01
8	0.3368E 02	0.3465E 02	0.2634E 02	0.2615E 02	0.1734E 02	0.1701E 02	0.8877E 01	0.9736E 01	0.3459E 01	0.6094E 01
	0.7912E-01	0.7679E-01	0.7410E-01	0.7112E-01	0.6788E-01	0.6445E-01	0.6087E-01	0.5720E-01	0.5345E-01	0.4968E-01
9	0.3552E 02	0.3668E 02	0.3645E 02	0.3420E 02	0.3042E 02	0.2607E 02	0.2152E 02	0.1667E 02	0.1180E 02	0.7544E 01
	0.4865E-01	0.4736E-01	0.4587E-01	0.4419E-01	0.4233E-01	0.4031E-01	0.3816E-01	0.3591E-01	0.3357E-01	0.3118E-01
10	0.4648E 01	0.6170E 01	0.8566E 01	0.1251E 02	0.1652E 02	0.1856E 02	0.1860E 02	0.1800E 02	0.1691E 02	0.1430E 02
	0.2241E-01	0.2187E-01	0.2129E-01	0.2067E-01	0.2000E-01	0.1926E-01	0.1846E-01	0.1759E-01	0.1666E-01	0.1568E-01
11	-0.3426E 02	-0.3409E 02	-0.3189E 02	-0.2972E 02	-0.2606E 02	-0.1857E 02	-0.8786E 01	-0.3979E-00	0.6045E 01	0.1304E 02
	0.4932E-02	0.4764E-02	0.4671E-02	0.4650E-02	0.4697E-02	0.4800E-02	0.4945E-02	0.5109E-02	0.5274E-02	0.5423E-02
12	-0.7184E 02	-0.8244E 02	-0.9311E 02	-0.8497E 02	-0.6765E 02	-0.6088E 02	-0.5881E 02	-0.4007E 02	-0.5946E 01	0.2037E 02
	-0.1658E-02	-0.1744E-02	-0.1691E-02	-0.1487E-02	-0.1138E-02	-0.6666E-03	-0.8385E-04	0.5981E-03	0.1348E-02	0.2116E-02
13	-0.1035E 03	-0.1040E 03	-0.1005E 03	-0.9518E 02	-0.8675E 02	-0.7284E 02	-0.5478E 02	-0.3590E 02	-0.1637E 02	0.6446E 01
	0.2403E-02	0.2143E-02	0.2136E-02	0.2375E-02	0.2845E-02	0.3523E-02	0.4374E-02	0.5354E-02	0.6417E-02	0.7510E-02
14	-0.1035E 03	-0.5734E 02	0.1298E 01	-0.2283E 02	-0.7648E 02	-0.5249E 02	0.2236E 02	0.3620E 02	-0.1135E 02	-0.1103E 02
	-0.2719E-03	-0.2762E-03	-0.2570E-03	-0.2305E-03	-0.1877E-03	-0.1114E-03	-0.8506E-05	0.9786E-04	0.2028E-03	0.3197E-03
15	-0.6890E 02	-0.7011E 02	-0.6738E 02	-0.6004E 02	-0.4952E 02	-0.3788E 02	-0.2528E 02	-0.1076E 02	0.5233E 01	0.2087E 02
	0.2083E-01	0.2019E-01	0.1978E-01	0.1958E-01	0.1957E-01	0.1971E-01	0.1995E-01	0.2026E-01	0.2057E-01	0.2085E-01
16	0.2718E 02	0.2663E 02	0.2660E 02	0.2657E 02	0.2683E 02	0.2784E 02	0.2924E 02	0.3013E 02	0.3001E 02	0.2887E 02
	0.5525E-01	0.5411E-01	0.5283E-01	0.5140E-01	0.4982E-01	0.4808E-01	0.4618E-01	0.4411E-01	0.4186E-01	0.3944E-01
17	0.7418E 02	0.7325E 02	0.7082E 02	0.6771E 02	0.6310E 02	0.5748E 02	0.5012E 02	0.4175E 02	0.3200E 02	0.2162E 02
	0.9958E-01	0.9791E-01	0.9544E-01	0.9220E-01	0.8824E-01	0.8361E-01	0.7839E-01	0.7267E-01	0.6654E-01	0.6011E-01
18	0.7458E 02	0.7315E 02	0.7093E 02	0.6735E 02	0.6300E 02	0.5703E 02	0.5000E 02	0.4144E 02	0.3205E 02	0.2159E 02
	0.9958E-01	0.9791E-01	0.9544E-01	0.9220E-01	0.8824E-01	0.8361E-01	0.7839E-01	0.7267E-01	0.6654E-01	0.6011E-01
19	0.5226E 02	0.5437E 02	0.5243E 02	0.4681E 02	0.3869E 02	0.2949E 02	0.2046E 02	0.1257E 02	0.6411E 01	0.2324E 01
	0.5547E-01	0.5447E-01	0.5319E-01	0.5163E-01	0.4983E-01	0.4783E-01	0.4566E-01	0.4338E-01	0.4102E-01	0.3860E-01
20	-0.5822E 02	-0.5752E 02	-0.5486E 02	-0.5068E 02	-0.4550E 02	-0.3931E 02	-0.3163E 02	-0.2194E 02	-0.9687E 01	0.5419E 01
	0.2028E-01	0.1975E-01	0.1940E-01	0.1923E-01	0.1921E-01	0.1933E-01	0.1956E-01	0.1988E-01	0.2025E-01	0.2063E-01
21	-0.1419E 03	-0.1468E 03	-0.1418E 03	-0.1274E 03	-0.1046E 03	-0.7588E 02	-0.4401E 02	-0.1123E 02	0.2036E 02	0.4897E 02
	0.1256E-02	0.1004E-02	0.1111E-02	0.1562E-02	0.2318E-02	0.3323E-02	0.4503E-02	0.5779E-02	0.7072E-02	0.8302E-02
22	-0.1396E 03	-0.1473E 03	-0.1438E 03	-0.1241E 03	-0.9973E 02	-0.6791E 02	-0.2480E 02	0.1497E 02	0.4931E 02	0.8212E 02
	-0.2173E-02	-0.2283E-02	-0.2144E-02	-0.1763E-02	-0.1170E-02	-0.4079E-03	0.4663E-03	0.1384E-02	0.2276E-02	0.3084E-02
23	-0.3593E 02	-0.3560E 02	-0.3258E 02	-0.2727E 02	-0.1988E 02	-0.1134E 02	-0.2611E 01	0.6103E 01	0.1452E 02	0.2227E 02
	0.6580E-02	0.6356E-02	0.6209E-02	0.6132E-02	0.6114E-02	0.6137E-02	0.6182E-02	0.6228E-02	0.6256E-02	0.6245E-02
24	-0.5236E 02	-0.2980E 02	-0.9387E 01	-0.3297E 02	-0.1088E 02	0.1822E 02	-0.1846E 01	0.1457E 02	0.4535E 02	0.2308E 02
	-0.2555E-03	-0.2657E-03	-0.2474E-03	-0.2063E-03	-0.1357E-03	-0.4485E-04	0.5337E-04	0.1606E-03	0.2666E-03	0.3570E-03
25	0.3784E 02	0.4179E 02	0.4264E 02	0.4016E 02	0.3425E 02	0.2555E 02	0.1537E 02	0.5122E 01	-0.3577E 01	-0.9393E 01
	0.2738E-01	0.2665E-01	0.2577E-01	0.2473E-01	0.2356E-01	0.2226E-01	0.2088E-01	0.1945E-01	0.1801E-01	0.1658E-01

782

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.4661E 02	0.4694E 02	0.4481E 02	0.4062E 02	0.3521E 02	0.2936E 02	0.2354E 02	0.1795E 02	0.1253E 02	0.7265E 01
	0.5617E-01	0.5440E-01	0.5238E-01	0.5012E-01	0.4766E-01	0.4503E-01	0.4225E-01	0.3936E-01	0.3639E-01	0.3336E-01
27	0.1586E 02	0.1291E 02	0.9514E 01	0.1114E 02	0.1171E 02	0.1602E 02	0.1792E 02	0.2207E 02	0.2266E 02	0.2447E 02
	0.8796E-01	0.8475E-01	0.8141E-01	0.7796E-01	0.7440E-01	0.7072E-01	0.6688E-01	0.6285E-01	0.5860E-01	0.5412E-01
28	0.1761E 02	0.1178E 02	0.1117E 02	0.9987E 01	0.1327E 02	0.1486E 02	0.1942E 02	0.2094E 02	0.2411E 02	0.2336E 02
	0.8796E-01	0.8475E-01	0.8141E-01	0.7796E-01	0.7440E-01	0.7072E-01	0.6688E-01	0.6285E-01	0.5860E-01	0.5412E-01
29	0.5000E 02	0.5131E 02	0.4946E 02	0.4494E 02	0.3855E 02	0.3125E 02	0.2400E 02	0.1774E 02	0.1320E 02	0.1086E 02
	0.5721E-01	0.5572E-01	0.5396E-01	0.5193E-01	0.4967E-01	0.4722E-01	0.4461E-01	0.4189E-01	0.3908E-01	0.3621E-01
30	0.3807E 02	0.4570E 02	0.4894E 02	0.4791E 02	0.4343E 02	0.3680E 02	0.2953E 02	0.2301E 02	0.1832E 02	0.1622E 02
	0.2906E-01	0.2869E-01	0.2814E-01	0.2742E-01	0.2653E-01	0.2548E-01	0.2430E-01	0.2302E-01	0.2166E-01	0.2024E-01
31	-0.3511E 02	-0.3140E 02	-0.2221E 02	-0.8658E 01	0.7448E 01	0.2405E 02	0.3919E 02	0.5128E 02	0.5920E 02	0.6224E 02
	0.8500E-02	0.8494E-02	0.8553E-02	0.8652E-02	0.8761E-02	0.8839E-02	0.8848E-02	0.8751E-02	0.8522E-02	0.8143E-02
32	-0.9972E 02	-0.1057E 03	-0.9368E 02	-0.6944E 02	-0.3333E 02	0.7752E 01	0.4766E 02	0.8243E 02	0.1037E 03	0.1126E 03
	-0.3240E-03	-0.3382E-03	-0.1812E-03	0.1290E-03	0.5503E-03	0.1023E-02	0.1479E-02	0.1851E-02	0.2083E-02	0.2141E-02
33	-0.1084E 03	-0.1171E 03	-0.1087E 03	-0.8382E 02	-0.4584E 02	-0.3218E-00	0.4579E 02	0.8533E 02	0.1122E 03	0.1223E 03
	-0.1246E-02	-0.1286E-02	-0.1160E-02	-0.8817E-03	-0.4868E-03	-0.3062E-04	0.4219E-03	0.8055E-03	0.1066E-02	0.1166E-02
34	-0.1756E 02	-0.4953E 01	-0.8720E 01	0.3467E 01	0.5370E 01	0.9582E 01	0.1684E 02	0.1115E 02	0.1928E 02	0.8398E 01
	-0.4112E-04	-0.4250E-04	-0.2296E-04	0.1626E-04	0.6905E-04	0.1284E-03	0.1856E-03	0.2320E-03	0.2614E-03	0.2683E-03

SF,BM /T

1	-0.6244E 01	-0.6902E 01	-0.6586E 01	-0.4767E 01	-0.2440E 01	0.6891E 00	0.3494E 01	0.6086E 01	0.7545E 01	0.8171E 01
2	-0.2867E 01	-0.6562E 01	-0.6564E 00	-0.2209E 01	0.5558E 01	0.5414E 01	0.1354E 02	0.1313E 02	0.2014E 02	0.1826E 02
3	-0.2821E 01	-0.2341E 01	-0.4489E 01	-0.3675E 01	-0.5497E 01	-0.4558E 01	-0.6388E 01	-0.5804E 01	-0.8178E 01	-0.8369E 01
4	-0.7516E 01	-0.5364E 01	0.5380E 00	0.9420E 01	0.2005E 02	0.3089E 02	0.4045E 02	0.4750E 02	0.5127E 02	0.5151E 02
5	-0.9505E 02	-0.9879E 02	-0.9406E 02	-0.8122E 02	-0.6192E 02	-0.3886E 02	-0.1536E 02	0.5154E 01	0.1977E 02	0.2655E 02
6	0.1285E 04	0.1287E 04	0.1253E 04	0.1185E 04	0.1093E 04	0.9924E 03	0.8988E 03	0.8233E 03	0.7694E 03	0.7334E 03
7	0.3738E 04	0.3662E 04	0.3601E 04	0.3534E 04	0.3464E 04	0.3402E 04	0.3333E 04	0.3231E 04	0.3096E 04	0.2951E 04
8	0.3135E 04	0.3035E 04	0.2977E 04	0.2956E 04	0.2969E 04	0.3008E 04	0.3067E 04	0.3151E 04	0.3260E 04	0.3391E 04
9	0.4566E 04	0.4593E 04	0.4577E 04	0.4512E 04	0.4400E 04	0.4245E 04	0.4059E 04	0.3852E 04	0.3635E 04	0.3416E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.6122E 02	-0.4984E 02	-0.3344E 02	-0.1330E 02	0.8967E 01	0.3127E 02	0.5086E 02	0.6475E 02	0.7032E 02	0.6598E 02
	-0.8226E-03	-0.6765E-03	-0.4681E-03	-0.2198E-03	0.4212E-04	0.2885E-03	0.4898E-03	0.6198E-03	0.6593E-03	0.5994E-03
2	-0.3084E 02	-0.2308E 02	-0.1070E 02	0.3657E 01	0.1869E 02	0.2865E 02	0.3589E 02	0.3605E 02	0.3315E 02	0.2600E 02
	0.4548E-03	0.5104E-03	0.6010E-03	0.7060E-03	0.8013E-03	0.8631E-03	0.8717E-03	0.8135E-03	0.6828E-03	0.4804E-03
3	0.2580E 02	0.2647E 02	0.2714E 02	0.2746E 02	0.2702E 02	0.2546E 02	0.2246E 02	0.1780E 02	0.1136E 02	0.3261E 01
	0.7147E-02	0.6754E-02	0.6292E-02	0.5757E-02	0.5146E-02	0.4459E-02	0.3695E-02	0.2859E-02	0.1959E-02	0.1007E-02
4	0.3900E 01	0.1001E 01	0.1785E 01	0.5964E 01	-0.6363E 00	0.6321E 01	-0.4187E 01	0.2452E-00	-0.7028E 01	-0.9447E 01
	0.5705E-04	0.6391E-04	0.7528E-04	0.8856E-04	0.1003E-03	0.1082E-03	0.1090E-03	0.1018E-03	0.8524E-04	0.5982E-04
5	0.6217E 02	0.5926E 02	0.5330E 02	0.4520E 02	0.3610E 02	0.2689E 02	0.1804E 02	0.9601E 01	0.1470E 01	-0.6379E 01
	0.1978E-01	0.1844E-01	0.1691E-01	0.1519E-01	0.1333E-01	0.1134E-01	0.9252E-02	0.7101E-02	0.4906E-02	0.2693E-02
6	0.3974E 02	0.3779E 02	0.3492E 02	0.3099E 02	0.2587E 02	0.1969E 02	0.1295E 02	0.6437E 01	0.8469E 00	-0.3448E 01
	0.3353E-01	0.3099E-01	0.2826E-01	0.2536E-01	0.2231E-01	0.1914E-01	0.1587E-01	0.1253E-01	0.9165E-02	0.5781E-02
7	0.5504E 01	0.1550E 01	0.5853E 01	0.2839E 01	0.7494E 01	0.4632E 01	0.8923E 01	0.5507E 01	0.8762E 01	0.4413E 01
	0.4588E-01	0.4206E-01	0.3823E-01	0.3437E-01	0.3047E-01	0.2651E-01	0.2250E-01	0.1840E-01	0.1423E-01	0.9974E-02
8	0.1614E 01	0.5632E 01	0.2448E 01	0.7214E 01	0.4521E 01	0.9207E 01	0.6246E 01	0.1011E 02	0.6198E 01	0.8867E 01
	0.4588E-01	0.4206E-01	0.3823E-01	0.3437E-01	0.3047E-01	0.2651E-01	0.2250E-01	0.1840E-01	0.1423E-01	0.9974E-02
9	0.4106E 01	0.1120E 01	-0.1500E 01	-0.3225E 01	-0.3617E 01	-0.2880E 01	-0.1401E 01	0.7310E 00	0.3304E 01	0.5557E 01
	0.2876E-01	0.2633E-01	0.2390E-01	0.2148E-01	0.1907E-01	0.1668E-01	0.1428E-01	0.1188E-01	0.9456E-02	0.6986E-02
10	0.1035E 02	0.6776E 01	0.4573E 01	0.2912E 01	0.1109E 01	-0.5821E-02	0.3528E-00	0.1441E 01	0.2397E 01	0.4004E 01
	0.1465E-01	0.1359E-01	0.1251E-01	0.1141E-01	0.1030E-01	0.9176E-02	0.8040E-02	0.6885E-02	0.5704E-02	0.4488E-02
11	0.2099E 02	0.2707E 02	0.2988E 02	0.3140E 02	0.3312E 02	0.3326E 02	0.3034E 02	0.2643E 02	0.2408E 02	0.2212E 02
	0.5539E-02	0.5603E-02	0.5599E-02	0.5517E-02	0.5349E-02	0.5089E-02	0.4736E-02	0.4291E-02	0.3757E-02	0.3138E-02
12	0.3227E 02	0.4818E 02	0.7568E 02	0.9592E 02	0.9593E 02	0.9095E 02	0.9714E 02	0.1025E 03	0.8793E 02	0.6090E 02
	0.2859E-02	0.3546E-02	0.4143E-02	0.4607E-02	0.4905E-02	0.5027E-02	0.4971E-02	0.4725E-02	0.4285E-02	0.3668E-02
13	0.3267E 02	0.5864E 02	0.8159E 02	0.1018E 03	0.1192E 03	0.1304E 03	0.1329E 03	0.1284E 03	0.1196E 03	0.1058E 03
	0.8576E-02	0.9548E-02	0.1036E-01	0.1095E-01	0.1127E-01	0.1128E-01	0.1094E-01	0.1025E-01	0.9213E-02	0.7856E-02
14	0.5919E 02	0.9235E 02	0.4229E 02	0.5263E 01	0.4939E 02	0.9456E 02	0.5326E 02	-0.1517E 02	-0.9204E 01	0.3693E 02
	0.4461E-03	0.5569E-03	0.6383E-03	0.7018E-03	0.7555E-03	0.7826E-03	0.7662E-03	0.7159E-03	0.6500E-03	0.5650E-03
15	0.3543E 02	0.4979E 02	0.6410E 02	0.7675E 02	0.8633E 02	0.9298E 02	0.9692E 02	0.9698E 02	0.9213E 02	0.8332E 02
	0.2103E-01	0.2107E-01	0.2090E-01	0.2050E-01	0.1980E-01	0.1880E-01	0.1745E-01	0.1575E-01	0.1371E-01	0.1134E-01
16	0.2655E 02	0.2262E 02	0.1724E 02	0.1147E 02	0.6388E 01	0.2480E 01	-0.7474E-01	-0.9878E 00	-0.3184E-00	0.1104E 01
	0.3686E-01	0.3412E-01	0.3125E-01	0.2828E-01	0.2523E-01	0.2214E-01	0.1901E-01	0.1587E-01	0.1271E-01	0.9547E-02
17	0.1051E 02	-0.5620E 00	-0.1144E 02	-0.2164E 02	-0.3080E 02	-0.3851E 02	-0.4405E 02	-0.4726E 02	-0.4746E 02	-0.4497E 02
	0.5350E-01	0.4684E-01	0.4023E-01	0.3379E-01	0.2764E-01	0.2185E-01	0.1652E-01	0.1168E-01	0.7362E-02	0.3562E-02
18	0.1080E 02	-0.2760E-00	-0.1100E 02	-0.2118E 02	-0.3041E 02	-0.3811E 02	-0.4392E 02	-0.4710E 02	-0.4769E 02	-0.4508E 02
	0.5350E-01	0.4684E-01	0.4023E-01	0.3379E-01	0.2764E-01	0.2185E-01	0.1652E-01	0.1168E-01	0.7363E-02	0.3562E-02
19	0.5249E 00	0.1064E 01	0.3817E 01	0.8491E 01	0.1446E 02	0.2072E 02	0.2604E 02	0.2917E 02	0.2922E 02	0.2599E 02
	0.3616E-01	0.3368E-01	0.3118E-01	0.2862E-01	0.2598E-01	0.2325E-01	0.2038E-01	0.1737E-01	0.1418E-01	0.1084E-01
20	0.2296E 02	0.4219E 02	0.6201E 02	0.8080E 02	0.9692E 02	0.1090E 03	0.1159E 03	0.1170E 03	0.1124E 03	0.1022E 03
	0.2096E-01	0.2118E-01	0.2123E-01	0.2103E-01	0.2053E-01	0.1968E-01	0.1843E-01	0.1677E-01	0.1469E-01	0.1222E-01
21	0.7368E 02	0.9341E 02	0.1071E 03	0.1147E 03	0.1165E 03	0.1135E 03	0.1070E 03	0.9835E 02	0.8791E 02	0.7611E 02
	0.9400E-02	0.1030E-01	0.1097E-01	0.1135E-01	0.1143E-01	0.1121E-01	0.1069E-01	0.9879E-02	0.8802E-02	0.7480E-02
22	0.1012E 03	0.1064E 03	0.1075E 03	0.9859E 02	0.8137E 02	0.6757E 02	0.5191E 02	0.3250E 02	0.2021E 02	0.1072E 02
	0.3755E-02	0.4256E-02	0.4571E-02	0.4700E-02	0.4655E-02	0.4459E-02	0.4133E-02	0.3701E-02	0.3186E-02	0.2608E-02
23	0.2932E 02	0.3498E 02	0.3813E 02	0.3838E 02	0.3570E 02	0.3046E 02	0.2392E 02	0.1723E 02	0.1087E 02	0.5453E 01
	0.6178E-02	0.6036E-02	0.5804E-02	0.5472E-02	0.5038E-02	0.4507E-02	0.3887E-02	0.3190E-02	0.2428E-02	0.1611E-02
24	0.2511E 02	0.4706E 02	0.1882E 02	0.9828E 01	0.3005E 02	0.2732E 01	-0.1413E 02	0.6327E 01	-0.1508E 02	-0.3474E 02
	0.4343E-03	0.4943E-03	0.5274E-03	0.5412E-03	0.5383E-03	0.5126E-03	0.4733E-03	0.4260E-03	0.3645E-03	0.2958E-03
25	-0.1173E 02	-0.1048E 02	-0.6037E 01	0.5162E 00	0.7866E 01	0.1482E 02	0.2029E 02	0.2365E 02	0.2482E 02	0.2362E 02
	0.1519E-01	0.1384E-01	0.1251E-01	0.1120E-01	0.9866E-02	0.8495E-02	0.7057E-02	0.5529E-02	0.3897E-02	0.2156E-02

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2393E 01	-0.1640E 01	-0.4290E 01	-0.5035E 01	-0.3693E 01	-0.6042E 00	0.3444E 01	0.7365E 01	0.1012E 02	0.1119E 02
	0.3031E-01	0.2725E-01	0.2420E-01	0.2116E-01	0.1814E-01	0.1512E-01	0.1208E-01	0.8998E-02	0.5857E-02	0.2640E-02
27	0.2218E 02	0.2077E 02	0.1544E 02	0.1143E 02	0.4507E 01	0.7168E-01	-0.5744E 01	-0.7713E 01	-0.9874E 01	-0.7750E 01
	0.4941E-01	0.4448E-01	0.3936E-01	0.3410E-01	0.2874E-01	0.2335E-01	0.1799E-01	0.1270E-01	0.7515E-02	0.2431E-02
28	0.2353E 02	0.1958E 02	0.1658E 02	0.1005E 02	0.5322E 01	-0.1587E 01	-0.5274E 01	-0.9605E 01	-0.9652E 01	-0.9725E 01
	0.4941E-01	0.4448E-01	0.3936E-01	0.3410E-01	0.2874E-01	0.2335E-01	0.1799E-01	0.1270E-01	0.7515E-02	0.2431E-02
29	0.1084E 02	0.1296E 02	0.1672E 02	0.2139E 02	0.2605E 02	0.2969E 02	0.3130E 02	0.3001E 02	0.2535E 02	0.1731E 02
	0.3328E-01	0.3029E-01	0.2722E-01	0.2406E-01	0.2078E-01	0.1735E-01	0.1375E-01	0.9992E-02	0.6070E-02	0.2015E-02
30	0.1697E 02	0.2039E 02	0.2577E 02	0.3193E 02	0.3744E 02	0.4079E 02	0.4076E 02	0.3654E 02	0.2797E 02	0.1551E 02
	0.1875E-01	0.1721E-01	0.1559E-01	0.1387E-01	0.1203E-01	0.1006E-01	0.7935E-02	0.5662E-02	0.3253E-02	0.7355E-03
31	0.6008E 02	0.5282E 02	0.4108E 02	0.2602E 02	0.9260E 01	-0.7264E 01	-0.2160E 02	-0.3204E 02	-0.3753E 02	-0.3781E 02
	0.7609E-02	0.6925E-02	0.6108E-02	0.5185E-02	0.4194E-02	0.3172E-02	0.2156E-02	0.1177E-02	0.2555E-03	-0.6001E-03
32	0.1040E 03	0.8237E 02	0.4892E 02	0.8769E 01	-0.3079E 02	-0.6685E 02	-0.9071E 02	-0.1033E 03	-0.9988E 02	-0.8402E 02
	0.2012E-02	0.1709E-02	0.1268E-02	0.7445E-03	0.2025E-03	-0.2923E-03	-0.6846E-03	-0.9375E-03	-0.1036E-02	-0.9900E-03
33	0.1143E 03	0.8951E 02	0.5201E 02	0.7769E 01	-0.3638E 02	-0.7391E 02	-0.9974E 02	-0.1108E 03	-0.1062E 03	-0.8752E 02
	0.1096E-02	0.8677E-03	0.5166E-03	0.9684E-04	-0.3287E-03	-0.6982E-03	-0.9612E-03	-0.1085E-02	-0.1060E-02	-0.8967E-03
34	0.1055E 02	0.6935E 00	-0.4419E 01	-0.6351E 01	-0.1634E 02	-0.1098E 02	-0.2056E 02	-0.1252E 02	-0.1542E 02	-0.1142E 02
	0.2522E-03	0.2140E-03	0.1586E-03	0.9297E-04	0.2482E-04	-0.3693E-04	-0.8635E-04	-0.1177E-03	-0.1302E-03	-0.1243E-03

SF,BM /T

1	0.7427E 01	0.5658E 01	0.2805E 01	-0.5979E 00	-0.4089E 01	-0.7263E 01	-0.9499E 01	-0.1072E 02	-0.1038E 02	-0.9066E 01
2	0.2334E 02	0.1966E 02	0.2278E 02	0.1728E 02	0.1835E 02	0.1113E 02	0.1072E 02	0.2752E 01	0.2017E 01	-0.5515E 01
3	-0.1137E 02	-0.1195E 02	-0.1473E 02	-0.1453E 02	-0.1582E 02	-0.1373E 02	-0.1282E 02	-0.8628E 01	-0.5803E 01	-0.1950E-00
4	0.4833E 02	0.4216E 02	0.3355E 02	0.2313E 02	0.1169E 02	0.2095E-00	-0.1016E 02	-0.1823E 02	-0.2297E 02	-0.2378E 02
5	0.2485E 02	0.1534E 02	-0.4630E-01	-0.1846E 02	-0.3663E 02	-0.5141E 02	-0.6035E 02	-0.6195E 02	-0.5586E 02	-0.4284E 02
6	0.7088E 03	0.6897E 03	0.6732E 03	0.6591E 03	0.6471E 03	0.6337E 03	0.6106E 03	0.5659E 03	0.4875E 03	0.3683E 03
7	0.2807E 04	0.2649E 04	0.2472E 04	0.2291E 04	0.2117E 04	0.1934E 04	0.1728E 04	0.1514E 04	0.1307E 04	0.1099E 04
8	0.3542E 04	0.3696E 04	0.3829E 04	0.3917E 04	0.3938E 04	0.3871E 04	0.3708E 04	0.3441E 04	0.3068E 04	0.2589E 04
9	0.3197E 04	0.2975E 04	0.2741E 04	0.2485E 04	0.2195E 04	0.1864E 04	0.1486E 04	0.1061E 04	0.5956E 03	0.9962E 02

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.5156E 02	0.2810E 02	-0.2344E 01	-0.3726E 02	-0.7407E 02	-0.1103E 03	-0.1431E 03	-0.1698E 03	-0.1877E 03	-0.1948E 03
	0.4401E-03	0.1886E-03	-0.1398E-03	-0.5219E-03	-0.9292E-03	-0.1329E-02	-0.1685E-02	-0.1962E-02	-0.2133E-02	-0.2184E-02
2	0.1559E 02	0.2300E 01	-0.1761E 02	-0.3959E 02	-0.6627E 02	-0.9135E 02	-0.1137E 03	-0.1297E 03	-0.1377E 03	-0.1406E 03
	0.2105E-03	-0.1224E-03	-0.5099E-03	-0.9368E-03	-0.1382E-02	-0.1818E-02	-0.2213E-02	-0.2538E-02	-0.2773E-02	-0.2909E-02
3	-0.6055E 01	-0.1594E 02	-0.2580E 02	-0.3538E 02	-0.4473E 02	-0.5396E 02	-0.6298E 02	-0.7137E 02	-0.7848E 02	-0.8366E 02
	0.1821E-04	-0.9958E-03	-0.2024E-02	-0.3055E-02	-0.4078E-02	-0.5081E-02	-0.6047E-02	-0.6957E-02	-0.7794E-02	-0.8544E-02
4	-0.1302E 02	-0.2632E 02	-0.2475E 02	-0.4079E 02	-0.3962E 02	-0.4777E 02	-0.4766E 02	-0.4680E 02	-0.5210E 02	-0.4418E 02
	0.2592E-04	-0.1617E-04	-0.6462E-04	-0.1186E-03	-0.1742E-03	-0.2290E-03	-0.2785E-03	-0.3191E-03	-0.3487E-03	-0.3655E-03
5	-0.1379E 02	-0.2047E 02	-0.2608E 02	-0.3040E 02	-0.3356E 02	-0.3608E 02	-0.3874E 02	-0.4221E 02	-0.4670E 02	-0.5186E 02
	0.4809E-03	-0.1717E-02	-0.3893E-02	-0.6043E-02	-0.8165E-02	-0.1026E-01	-0.1233E-01	-0.1436E-01	-0.1636E-01	-0.1829E-01
6	-0.6533E 01	-0.8859E 01	-0.1100E 02	-0.1340E 02	-0.1611E 02	-0.1879E 02	-0.2095E 02	-0.2227E 02	-0.2286E 02	-0.2331E 02
	0.2397E-02	-0.9838E-03	-0.4363E-02	-0.7745E-02	-0.1113E-01	-0.1452E-01	-0.1791E-01	-0.2128E-01	-0.2465E-01	-0.2800E-01
7	0.6729E 01	0.1864E 01	0.3687E 01	-0.1258E 01	0.6001E 00	-0.3898E 01	-0.1746E 01	-0.5778E 01	-0.3159E 01	-0.6142E 01
	0.5640E-02	0.1229E-02	-0.3256E-02	-0.7810E-02	-0.1243E-01	-0.1711E-01	-0.2184E-01	-0.2662E-01	-0.3144E-01	-0.3629E-01
8	0.4125E 01	0.6053E 01	0.9693E 00	0.2607E 01	-0.2286E 01	-0.4159E-00	-0.4851E 01	-0.2716E 01	-0.6504E 01	-0.3501E 01
	0.5640E-02	0.1229E-02	-0.3256E-02	-0.7810E-02	-0.1243E-01	-0.1711E-01	-0.2184E-01	-0.2662E-01	-0.3144E-01	-0.3629E-01
9	0.6801E 01	0.7277E 01	0.7773E 01	0.8479E 01	0.8857E 01	0.8672E 01	0.8400E 01	0.8301E 01	0.7727E 01	0.5786E 01
	0.4455E-02	0.1845E-02	-0.8603E-03	-0.3678E-02	-0.6623E-02	-0.9708E-02	-0.1294E-01	-0.1631E-01	-0.1983E-01	-0.2350E-01
10	0.7383E 01	0.1159E 02	0.1442E 02	0.1537E 02	0.1591E 02	0.1654E 02	0.1555E 02	0.1147E 02	0.5143E 01	-0.1993E 01
	0.3222E-02	0.1885E-02	0.4482E-03	-0.1110E-02	-0.2806E-02	-0.4654E-02	-0.6659E-02	-0.8818E-02	-0.1112E-01	-0.1355E-01
11	0.1787E 02	0.1210E 02	0.7930E 01	0.5171E 01	-0.1960E-00	-0.1002E 02	-0.2132E 02	-0.3118E 02	-0.4059E 02	-0.5119E 02
	0.2432E-02	0.1639E-02	0.7569E-03	-0.2177E-03	-0.1289E-02	-0.2454E-02	-0.3694E-02	-0.4988E-02	-0.6313E-02	-0.7648E-02
12	0.4385E 02	0.3627E 02	0.1585E 02	-0.2168E 02	-0.5299E 02	-0.6647E 02	-0.8085E 02	-0.1095E 03	-0.1357E 03	-0.1423E 03
	0.2906E-02	0.2017E-02	0.1009E-02	-0.9214E-04	-0.1246E-02	-0.2412E-02	-0.3568E-02	-0.4684E-02	-0.5722E-02	-0.6647E-02
13	0.8513E 02	0.5951E 02	0.3323E 02	0.7415E 01	-0.2066E 02	-0.5159E 02	-0.8137E 02	-0.1063E 03	-0.1269E 03	-0.1447E 03
	0.6208E-02	0.4311E-02	0.2215E-02	-0.2570E-04	-0.2358E-02	-0.4722E-02	-0.7046E-02	-0.9264E-02	-0.1132E-01	-0.1316E-01
14	0.9453E 01	-0.9044E 02	-0.1439E 03	-0.1172E 03	-0.1181E 03	-0.1976E 03	-0.2536E 03	-0.2173E 03	-0.1753E 03	-0.2294E 03
	0.4438E-03	0.2896E-03	0.1262E-03	-0.3628E-04	-0.2119E-03	-0.4045E-03	-0.5909E-03	-0.7538E-03	-0.9045E-03	-0.1055E-02
15	0.7214E 02	0.5845E 02	0.4105E 02	0.2053E 02	-0.5619E 00	-0.2072E 02	-0.4077E 02	-0.6131E 02	-0.8077E 02	-0.9707E 02
	0.8662E-02	0.5721E-02	0.2549E-02	-0.8039E-03	-0.4281E-02	-0.7822E-02	-0.1136E-01	-0.1484E-01	-0.1819E-01	-0.2135E-01
16	0.2345E 01	0.3289E 01	0.4336E 01	0.5332E 01	0.5510E 01	0.4559E 01	0.3009E 01	0.1274E 01	-0.1105E 01	-0.4826E 01
	0.6358E-02	0.3134E-02	-0.1401E-03	-0.3480E-02	-0.6901E-02	-0.1041E-01	-0.1402E-01	-0.1772E-01	-0.2150E-01	-0.2537E-01
17	-0.3942E 02	-0.3188E 02	-0.2238E 02	-0.1228E 02	-0.1466E 01	0.8784E 01	0.1855E 02	0.2669E 02	0.3353E 02	0.3839E 02
	0.2350E-03	-0.2694E-02	-0.5326E-02	-0.7782E-02	-0.1019E-01	-0.1268E-01	-0.1536E-01	-0.1836E-01	-0.2176E-01	-0.2563E-01
18	-0.3993E 02	-0.3213E 02	-0.2299E 02	-0.1251E 02	-0.1964E 01	0.8738E 01	0.1830E 02	0.2687E 02	0.3355E 02	0.3876E 02
	0.2352E-03	-0.2694E-02	-0.5326E-02	-0.7782E-02	-0.1019E-01	-0.1268E-01	-0.1537E-01	-0.1836E-01	-0.2176E-01	-0.2563E-01
19	0.2005E 02	0.1246E 02	0.4378E 01	-0.3313E 01	-0.1011E 02	-0.1566E 02	-0.1973E 02	-0.2223E 02	-0.2322E 02	-0.2292E 02
	0.7363E-02	0.3770E-02	0.9206E-04	-0.3640E-02	-0.7400E-02	-0.1117E-01	-0.1492E-01	-0.1864E-01	-0.2234E-01	-0.2601E-01
20	0.8651E 02	0.6588E 02	0.4124E 02	0.1415E 02	-0.1332E 02	-0.3949E 02	-0.6316E 02	-0.8341E 02	-0.9980E 02	-0.1122E 03
	0.9382E-02	0.6233E-02	0.2832E-02	-0.7467E-03	-0.4424E-02	-0.8118E-02	-0.1175E-01	-0.1524E-01	-0.1852E-01	-0.2156E-01
21	0.6314E 02	0.4859E 02	0.3215E 02	0.1333E 02	-0.8564E 01	-0.3315E 02	-0.5927E 02	-0.8592E 02	-0.1117E 03	-0.1353E 03
	0.5936E-02	0.4194E-02	0.2276E-02	0.2131E-03	-0.1960E-02	-0.4199E-02	-0.6447E-02	-0.8641E-02	-0.1072E-01	-0.1262E-01
22	0.8361E-01	-0.2844E 01	-0.4242E 01	-0.1136E 02	-0.1600E 02	-0.2374E 02	-0.4315E 02	-0.6379E 02	-0.8624E 02	-0.1174E 03
	0.1975E-02	0.1289E-02	0.5440E-03	-0.2700E-03	-0.1158E-02	-0.2121E-02	-0.3147E-02	-0.4209E-02	-0.5273E-02	-0.6298E-02
23	0.1349E 01	-0.1766E 01	-0.4251E 01	-0.6859E 01	-0.1077E 02	-0.1628E 02	-0.2309E 02	-0.3115E 02	-0.4005E 02	-0.4941E 02
	0.7477E-03	-0.1655E-03	-0.1134E-02	-0.2167E-02	-0.3269E-02	-0.4442E-02	-0.5678E-02	-0.6963E-02	-0.8282E-02	-0.9613E-02
24	-0.1797E 02	-0.4411E 02	-0.7290E 02	-0.5675E 02	-0.7813E 02	-0.1069E 03	-0.8208E 02	-0.9482E 02	-0.1289E 03	-0.1089E 03
	0.2249E-03	0.1432E-03	0.5442E-04	-0.3733E-04	-0.1418E-03	-0.2556E-03	-0.3708E-03	-0.4942E-03	-0.6202E-03	-0.7358E-03
25	0.1993E 02	0.1395E 02	0.6192E 01	-0.2341E 01	-0.1025E 02	-0.1656E 02	-0.2090E 02	-0.2321E 02	-0.2398E 02	-0.2398E 02
	0.3044E-03	-0.1655E-02	-0.3714E-02	-0.5860E-02	-0.8080E-02	-0.1036E-01	-0.1268E-01	-0.1503E-01	-0.1742E-01	-0.1984E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1062E 02	0.8848E C1	0.6445E 01	0.3784E 01	C.9762E 00	-0.1919E 01	-0.4812E 01	-0.7630E C1	-C.1027E 02	-0.1267E 02
	-0.6616E-03	-0.4054E-C2	-0.7540E-02	-0.1112E-01	-0.1480E-01	-0.1856E-01	-0.2241E-01	-0.2634E-01	-0.3033E-01	-0.3438E-01
27	-0.5975E 01	-0.9470E 00	0.2358E 01	0.7181E 01	0.8815E C1	0.1068E 02	0.8722E 01	0.6800E 01	0.1641E 01	-0.2552E 01
	-0.2566E-02	-0.7520E-02	-0.1249E-01	-0.1753E-01	-0.2270E-01	-0.2804E-01	-C.3356E-01	-0.3925E-01	-C.45C8E-01	-0.5102E-01
28	-0.5815E 01	-C.2792E C1	0.2682E 01	0.5686E 01	C.9493E 01	0.9672E 01	0.9818E C1	C.6264E C1	0.3054E 01	-0.2784E 01
	-0.2566E-02	-0.7520E-02	-0.1249E-01	-0.1753E-01	-0.2270E-01	-0.2804E-01	-0.3356E-01	-0.3925E-01	-0.4508E-01	-0.5102E-01
29	0.6477E 01	-C.6C70E 01	-0.1891E 02	-0.3050E 02	-0.3942E 02	-0.4464E 02	-0.4567E 02	-0.4272E C2	-0.3671E 02	-0.2908E 02
	-0.2135E-02	-0.6332E-02	-0.1053E-01	-0.1467E-01	-0.1872E-01	-0.2265E-01	-0.2645E-01	-C.3013E-01	-C.3369E-01	-0.3719E-01
30	0.1891E-00	-0.1651E C2	-0.3289E C2	-0.4723E C2	-C.5819E C2	-0.6494E 02	-0.6735E 02	-0.6589E C2	-0.6150E 02	-0.5545E 02
	-0.1852E-02	-0.4467E-02	-0.7068E-02	-0.9615E-02	-0.1207E-01	-0.1442E-01	-0.1665E-01	-0.1875E-01	-C.2073E-01	-0.2262E-01
31	-0.3355E 02	-C.2631E 02	-0.1828E 02	-0.1199E 02	-C.9628E 01	-0.1271E 02	-0.2168E 02	-0.3584E 02	-C.5348E 02	-0.7216E 02
	-0.1396E-02	-C.2155E-02	-0.2908E-02	-0.3688E-02	-0.4521E-C2	-0.5423E-02	-0.6292E-C2	-C.7405E-C2	-C.8433E-02	-0.9434E-02
32	-0.5802E 02	-C.2629E C2	0.2286E 01	0.2614E 02	C.3636E C2	0.3388E 02	0.1620E 02	-0.1314E C2	-C.4950E 02	-0.8989E 02
	-0.8335E-03	-0.6222E-03	-0.4218E-03	-0.2954E-03	-0.2938E-03	-0.4456E-03	-0.7505E-03	-0.1182E-02	-0.1692E-02	-0.2222E-02
33	-0.5853E 02	-0.2489E 02	0.6938E 01	0.3089E 02	0.4228E C2	0.3863E 02	0.2023E 02	-0.1033E C2	-0.4890E 02	-0.9029E 02
	-0.6310E-03	-C.3168E-03	-0.1657E-04	0.2105E-03	0.3172E-03	0.2778E-03	0.9308E-C4	-C.2122E-C3	-C.5957E-03	-0.1C04E-C2
34	-0.9638E 01	-C.1722E 02	-0.1183E 02	-0.2568E C2	-C.2402E C2	-0.3461E 02	-0.3765E 02	-0.4244E C2	-C.5258E 02	-0.4986E C2
	-0.1046E-03	-0.7843E-C4	-0.5318E-04	-0.3780E-04	-0.3755E-04	-0.5689E-04	-0.9515E-C4	-0.1492E-03	-0.2135E-03	-0.2798E-03

SF,BM /T

1	-0.6555E 01	-C.3789E 01	-0.4709E-00	0.2360E 01	C.5049E 01	0.6663E 01	0.7816E 01	C.7834E C1	0.7303E 01	0.5684E 01
2	-0.5541E 01	-0.1205E 02	-0.1138E 02	-0.1718E C2	-0.1597E C2	-0.2087E 02	-C.1878E 02	-C.2250E C2	-0.1930E 02	-0.2162E C2
3	0.3589E 01	C.9455E C1	0.1288E 02	0.1754E 02	0.1909E C2	0.2121E 02	0.1998E 02	C.1929E C2	C.1576E 02	0.1342E 02
4	-0.2057E 02	-0.1368E C2	-0.3843E 01	0.7957E 01	0.2065E 02	0.3315E 02	0.4423E C2	0.5273E C2	C.5759E 02	0.5808E 02
5	-0.2476E 02	-0.4413E 01	0.1503E 02	0.3061E 02	0.4003E C2	0.4205E 02	0.3678E 02	0.2544E 02	0.1005E 02	-0.6863E 01
6	0.2083E 03	C.1487E 02	-0.2006E 03	-0.4269E 03	-0.6553E 03	-0.8796E 03	-0.1C93E C4	-C.1288E C4	-C.1451E 04	-0.1572E C4
7	0.8647E 03	C.6C50E C3	0.3370E 03	0.5564E 02	-C.2708E C3	-0.6580E 03	-0.1087E 04	-0.1537E C4	-C.2013E 04	-0.2524E 04
8	0.2014E 04	0.1351E 04	0.6190E 03	-0.1621E 03	-0.9706E 03	-0.1779E 04	-0.2561E C4	-0.3296E 04	-0.3971E 04	-0.4575E 04
9	-0.4133E 03	-C.9288E C3	-0.1433E 04	-0.1917E 04	-0.2371E 04	-0.2792E 04	-0.3179E 04	-0.3533E C4	-0.3857E 04	-0.4156E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1897E 03	-C.1720E C3	-0.1423E 03	-0.1025E 03	-0.5528E C2	-0.3953E 01	0.4774E C2	C.9602E C2	C.1374E 03	0.1690E 03
	-0.2103E-02	-0.1886E-02	-0.1531E-02	-0.1055E-02	-0.4852E-03	0.1420E-03	0.7816E-03	0.1387E-02	0.1916E-02	0.2335E-02
2	-0.1364E 03	-0.1276E 03	-0.1092E 03	-0.8482E 02	-C.5350E 02	-0.1749E 02	0.1843E 02	0.5401E C2	0.8265E 02	0.1065E 03
	-0.2939E-02	-C.2854E-02	-0.2646E-02	-0.2321E-C2	-C.1894E-C2	-0.1392E-02	-0.8517E-03	-C.3114E-03	C.1921E-03	C.6298E-C3
3	-0.8653E 02	-C.8686E C2	-0.8434E 02	-0.7847E 02	-C.6893E C2	-C.5595E 02	-0.4034E 02	-0.2321E C2	-C.5549E 01	0.1194E 02
	-0.9193E-02	-0.9719E-C2	-0.1010E-01	-0.1032E-01	-0.1038E-01	-0.1027E-01	-0.1C02E-01	-0.9651E-C2	-0.9190E-02	-0.8667E-02
4	-0.4345E 02	-0.2413E 02	-0.2059E 02	-0.4897E 01	0.5830E C1	0.1141E 02	0.2564E 02	0.2473E C2	0.3926E 02	0.3728E 02
	-0.3692E-03	-C.3579E-C3	-0.3318E-03	-0.2907E-03	-C.2369E-C3	-C.1739E-03	-0.1C58E-03	-0.3818E-C4	C.2531E-04	C.8CC2E-C4
5	-0.5698E 02	-C.6139E C2	-C.6488E 02	-0.6758E 02	-0.6953E C2	-0.7025E 02	-0.6875E 02	-0.6405E 02	-C.5571E 02	-0.4405E 02
	-0.2016E-01	-0.2192E-01	-0.2354E-01	-0.2499E-01	-0.2624E-01	-0.2727E-01	-0.2805E-01	-0.2859E-01	-0.2888E-01	-0.2895E-01
6	-0.2430E 02	-0.2623E 02	-0.2899E 02	-0.3201E 02	-0.3470E 02	-0.3678E 02	-0.3834E 02	-0.3950E 02	-0.4013E 02	-0.3977E 02
	-0.3134E-01	-0.3464E-C1	-0.3787E-01	-0.4100E-01	-0.4399E-C1	-0.4681E-01	-0.4944E-01	-0.5186E-C1	-C.5405E-01	-0.5599E-01
7	-0.2334E 01	-C.3928E 01	0.7325E 00	-0.4710E-00	0.3593E 01	0.1320E 01	0.3822E 01	C.1153E-CC	C.7259E 00	-0.5354E 01
	-0.4118E-01	-0.4610E-01	-0.5104E-01	-0.5599E-01	-C.6096E-C1	-0.6593E-01	-0.7089E-01	-0.7582E-01	-0.8069E-01	-0.8546E-01
8	-0.5891E 01	-0.1655E 01	-0.2972E 01	0.1501E 01	-0.1883E-00	0.3052E 01	0.2933E-01	0.1693E C1	-0.2964E 01	-0.3771E 01
	-0.4118E-01	-0.4610E-01	-0.5104E-01	-0.5599E-01	-C.6096E-C1	-0.6593E-01	-0.7C89E-01	-0.7582E-C1	-C.8069E-01	-0.8546E-C1
9	0.2270E 01	-C.2452E C1	-0.7969E 01	-0.1372E 02	-C.1896E C2	-0.2359E 02	-0.2887E C2	-C.3614E C2	-C.4496E 02	-0.5322E 02
	-0.2729E-01	-C.3117E-01	-0.3510E-01	-0.3903E-01	-0.4289E-01	-0.4666E-01	-0.5029E-01	-0.5373E-C1	-C.5694E-01	-0.5986E-01
10	-0.9933E 01	-0.1918E 02	-0.2914E 02	-0.3928E 02	-C.5056E 02	-0.6346E 02	-0.7530E 02	-0.8219E C2	-0.8365E 02	-0.8272E 02
	-0.1607E-01	-C.1865E-01	-0.2122E-01	-0.2373E-C1	-C.2613E-C1	-C.2836E-01	-C.3C35E-C1	-C.3206E-C1	-C.3345E-01	-0.3451E-C1
11	-0.6154E 02	-C.6982E C2	-0.7744E 02	-0.8576E 02	-C.9163E C2	-0.9084E 02	-0.8478E C2	-C.7845E C2	-C.7248E 02	-0.6229E 02
	-0.8964E-02	-0.1022E-C1	-0.1138E-01	-0.1239E-01	-0.1321E-01	-0.1382E-01	-0.1420E-01	-0.1434E-01	-0.1425E-01	-0.1393E-01
12	-0.1434E 03	-0.1596E 03	-0.1758E 03	-0.1641E 03	-0.1329E 03	-0.1132E 03	-0.1C59E 03	-0.8308E C2	-0.4005E 02	-0.5405E 01
	-0.7438E-02	-0.8068E-C2	-0.8494E-02	-0.8676E-02	-C.8610E-C2	-0.8317E-02	-0.7812E-C2	-C.7105E-C2	-C.6221E-02	-0.52C9E-C2
13	-0.1582E 03	-C.1656E C3	-0.1684E 03	-0.1681E 03	-0.1620E 03	-0.1463E 03	-0.1232E 03	-C.9880E C2	-C.7462E 02	-0.4700E 02
	-0.1474E-01	-0.1602E-01	-0.1695E-01	-0.1752E-01	-C.1770E-C1	-0.1749E-01	-0.1691E-C1	-0.1602E-01	-0.1484E-01	-0.1345E-01
14	-0.2832E 03	-C.2147E C3	-0.9065E 02	-0.6634E 02	-0.1137E 03	-0.7900E 02	0.4065E 02	0.9772E C2	0.5806E 02	0.5793E 02
	-0.1185E-02	-0.1268E-02	-0.13C9E-02	-0.1332E-02	-C.1331E-C2	-0.1280E-02	-0.1181E-02	-C.1C62E-C2	-C.9353E-03	-0.7813E-03
15	-0.1098E 03	-C.1193E C3	-0.1251E 03	-0.1272E 03	-0.1270E 03	-0.1256E 03	-0.1210E 03	-C.1100E C3	-C.9264E 02	-0.7275E 02
	-0.2428E-01	-0.2691E-01	-0.2920E-01	-0.3112E-01	-0.3263E-C1	-0.3373E-01	-0.3441E-C1	-0.3468E-01	-0.3456E-01	-0.3410E-01
16	-0.9919E 01	-0.1586E 02	-0.2213E 02	-0.2806E 02	-0.3282E 02	-0.3626E 02	-0.3957E 02	-0.4408E 02	-0.4937E 02	-0.5344E 02
	-0.2930E-01	-0.3325E-01	-0.3718E-01	-0.4104E-01	-0.4479E-01	-0.4838E-01	-0.5179E-C1	-C.5499E-01	-C.5794E-01	-0.6C62E-C1
17	0.4168E 02	C.4290E C2	0.4236E 02	0.3986E 02	C.3567E C2	0.2998E 02	0.2308E C2	0.1529E C2	C.6194E 01	-0.4231E 01
	-0.3002E-01	-0.3495E-01	-0.4040E-01	-0.4634E-01	-0.5271E-C1	-0.5945E-01	-0.6647E-01	-0.7366E-01	-0.8094E-01	-0.8817E-01
18	0.4192E 02	0.4334E 02	0.4267E 02	0.4020E 02	0.3591E 02	C.3011E 02	0.2320E 02	0.1522E 02	0.6252E 01	-0.4412E 01
	-0.3002E-01	-0.3495E-01	-0.4040E-01	-0.4634E-01	-C.5271E-C1	-0.5945E-01	-0.6647E-01	-0.7366E-C1	-C.8094E-01	-0.8817E-C1
19	-0.2177E 02	-C.2C20E C2	-0.1865E 02	-0.1769E 02	-0.1809E C2	-0.2069E 02	-0.2597E 02	-C.3355E C2	-0.4210E 02	-0.4995E 02
	-0.2965E-01	-0.3328E-01	-0.3686E-01	-0.4041E-01	-0.4390E-01	-0.4731E-01	-0.5062E-01	-0.5378E-01	-0.5675E-01	-0.5948E-01
20	-0.1205E 03	-0.1250E 03	-0.1266E 03	-0.1259E 03	-0.1233E 03	-0.1185E 03	-0.1105E 03	-0.9910E 02	-0.8472E 02	-0.6806E 02
	-0.2432E-01	-C.2674E-C1	-0.2881E-01	-0.3050E-01	-0.3179E-C1	-0.3269E-01	-0.3319E-C1	-C.3331E-C1	-C.33C9E-01	-0.3256E-C1
21	-0.1561E 03	-C.1730E C3	-0.1842E 03	-0.1878E 03	-0.1821E 03	-0.1667E 03	-0.1429E 03	-C.1123E C3	-C.7679E 02	-0.3844E 02
	-0.1429E-01	-0.1565E-01	-0.1665E-01	-0.1724E-01	-0.1739E-01	-0.1710E-01	-0.1639E-01	-0.1532E-01	-0.1394E-01	-0.1234E-01
22	-0.1455E 03	-0.1656E 03	-0.1809E 03	-0.1832E 03	-0.1725E 03	-0.1562E 03	-0.1292E 03	-0.9254E C2	-0.5549E 02	-0.1504E 02
	-0.7230E-02	-0.8007E-02	-0.8567E-02	-0.8866E-02	-C.8876E-C2	-0.8594E-02	-0.8033E-02	-C.7225E-C2	-C.6215E-C2	-C.5054E-C2
23	-0.5954E 02	-C.7C29E C2	-0.8044E 02	-0.8844E 02	-0.9276E 02	-0.9267E 02	-0.8865E C2	-C.8126E C2	-C.7068E 02	-0.5731E 02
	-0.1093E-01	-0.1219E-01	-0.1335E-01	-0.1436E-01	-0.1518E-01	-0.1578E-01	-0.1614E-01	-0.1625E-01	-0.1613E-01	-0.1578E-01
24	-0.9947E 02	-0.1028E 03	-0.6493E 02	-0.4400E 02	-0.4217E 02	-0.4642E 01	0.1758E 02	0.1768E C2	0.5446E 02	0.8140E 02
	-0.8419E-03	-0.9315E-03	-0.9916E-03	-0.1024E-02	-C.1C25E-C2	-C.9881E-03	-C.9211E-03	-C.8283E-C3	-C.7082E-03	-0.5718E-C3
25	-0.2385E 02	-C.2446E C2	-0.2697E 02	-0.3219E 02	-0.4020E C2	-0.5010E C2	-0.6028E 02	-C.6938E C2	-C.7673E 02	-0.8195E 02
	-0.2228E-01	-0.2474E-C1	-0.2719E-01	-0.2958E-01	-0.3189E-01	-0.34C7E-01	-0.3605E-01	-0.3780E-C1	-C.3928E-01	-0.4C43E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.1488E 02	-0.1693E 02	-0.1879E 02	-0.2063E 02	-0.2291E 02	-0.2631E 02	-0.3140E 02	-0.3816E 02	-0.4582E 02	-0.5332E 02
	-0.3847E-01	-0.4258E-01	-0.4667E-01	-0.5070E-01	-0.5466E-01	-0.5849E-01	-0.6216E-01	-0.6563E-01	-0.6886E-01	-0.7179E-01
27	-0.8541E 01	-0.1221E 02	-0.1632E 02	-0.1730E 02	-0.1821E 02	-0.1613E 02	-0.1448E 02	-0.1110E 02	-0.9704E 01	-0.8489E 01
	-0.5701E-01	-0.6297E-01	-0.6884E-01	-0.7456E-01	-0.8009E-01	-0.8541E-01	-0.9052E-01	-0.9542E-01	-0.1001E-00	-0.1047E-00
28	-0.7018E 01	-0.1235E 02	-0.1487E 02	-0.1748E 02	-0.1689E 02	-0.1632E 02	-0.1323E 02	-0.1124E 02	-0.8463E 01	-0.8519E 01
	-0.5701E-01	-0.6297E-01	-0.6884E-01	-0.7456E-01	-0.8009E-01	-0.8541E-01	-0.9052E-01	-0.9542E-01	-0.1001E-00	-0.1047E-00
29	-0.2153E 02	-0.1567E 02	-0.1270E 02	-0.1323E 02	-0.1731E 02	-0.2446E 02	-0.3374E 02	-0.4385E 02	-0.5324E 02	-0.6038E 02
	-0.4067E-01	-0.4413E-01	-0.4758E-01	-0.5103E-01	-0.5442E-01	-0.5773E-01	-0.6090E-01	-0.6386E-01	-0.6655E-01	-0.6892E-01
30	-0.4907E 02	-0.4365E 02	-0.4034E 02	-0.3988E 02	-0.4242E 02	-0.4727E 02	-0.5309E 02	-0.5818E 02	-0.6083E 02	-0.5963E 02
	-0.2444E-01	-0.2618E-01	-0.2785E-01	-0.2943E-01	-0.3091E-01	-0.3225E-01	-0.3342E-01	-0.3439E-01	-0.3513E-01	-0.3562E-01
31	-0.8920E 02	-0.1020E 03	-0.1082E 03	-0.1063E 03	-0.9569E 02	-0.7710E 02	-0.5234E 02	-0.2403E 02	0.4971E 01	0.3181E 02
	-0.1036E-01	-0.1115E-01	-0.1177E-01	-0.1216E-01	-0.1232E-01	-0.1226E-01	-0.1201E-01	-0.1161E-01	-0.1112E-01	-0.1059E-01
32	-0.1257E 03	-0.1535E 03	-0.1633E 03	-0.1559E 03	-0.1287E 03	-0.8440E 02	-0.2966E 02	0.3150E 02	0.8757E 02	0.1355E 03
	-0.2703E-02	-0.3056E-02	-0.3217E-02	-0.3146E-02	-0.2837E-02	-0.2317E-02	-0.1645E-02	-0.9002E-03	-0.1695E-03	0.4658E-03
33	-0.1284E 03	-0.1561E 03	-0.1673E 03	-0.1582E 03	-0.1282E 03	-0.8020E 02	-0.2005E 02	0.4443E 02	0.1051E 03	0.1547E 03
	-0.1374E-02	-0.1637E-02	-0.1731E-02	-0.1623E-02	-0.1308E-02	-0.8109E-03	-0.1891E-03	0.4830E-03	0.1125E-02	0.1664E-02
34	-0.5293E 02	-0.3548E 02	-0.3275E 02	-0.1510E 02	-0.2237E 01	0.7455E 01	0.2528E 02	0.2792E 02	0.4525E 02	0.4406E 02
	-0.3400E-03	-0.3836E-03	-0.4037E-03	-0.3942E-03	-0.3552E-03	-0.2898E-03	-0.2051E-03	-0.1118E-03	-0.1975E-04	0.5973E-04

SF,BM /T

1	0.3644E 01	0.1059E 01	-0.1418E 01	-0.3659E 01	-0.5198E 01	-0.5879E 01	-0.5859E 01	-0.5225E 01	-0.4451E 01	-0.3287E 01
2	-0.1726E 02	-0.1846E 02	-0.1337E 02	-0.1376E 02	-0.8111E 01	-0.7739E 01	-0.1369E 01	0.1178E-00	0.7357E 01	0.9440E 01
3	0.9229E 01	0.7029E 01	0.3808E 01	0.2928E 01	0.1154E 01	0.1295E 01	0.2884E-01	-0.8411E-01	-0.2082E 01	-0.3425E 01
4	0.5377E 02	0.4450E 02	0.3053E 02	0.1265E 02	-0.8026E 01	-0.3008E 02	-0.5193E 02	-0.7198E 02	-0.8880E 02	-0.1012E 03
5	-0.2230E 02	-0.3290E 02	-0.3574E 02	-0.2908E 02	-0.1270E 02	0.1198E 02	0.4211E 02	0.7394E 02	0.1035E 03	0.1274E 03
6	-0.1643E 04	-0.1659E 04	-0.1624E 04	-0.1544E 04	-0.1427E 04	-0.1282E 04	-0.1122E 04	-0.9590E 03	-0.8040E 03	-0.6694E 03
7	-0.3052E 04	-0.3577E 04	-0.4106E 04	-0.4645E 04	-0.5162E 04	-0.5608E 04	-0.5974E 04	-0.6278E 04	-0.6517E 04	-0.6656E 04
8	-0.5113E 04	-0.5586E 04	-0.5992E 04	-0.6324E 04	-0.6573E 04	-0.6730E 04	-0.6797E 04	-0.6775E 04	-0.6667E 04	-0.6483E 04
9	-0.4436E 04	-0.4700E 04	-0.4950E 04	-0.5182E 04	-0.5391E 04	-0.5568E 04	-0.5704E 04	-0.5789E 04	-0.5814E 04	-0.5773E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1880E 03	0.1914E 03	0.1765E 03	0.1420E 03	0.8863E 02	0.1970E 02	-0.5833E 02	-0.1369E 03	-0.2067E 03	-0.2594E 03
	0.2612E-02	0.2705E-02	0.2581E-02	0.2229E-02	0.1661E-02	0.9181E-03	0.7764E-04	-0.7662E-03	-0.1520E-02	-0.2101E-02
2	0.1220E 03	0.1268E 03	0.1171E 03	0.9380E 02	0.5991E 02	0.1553E 02	-0.3012E 02	-0.7427E 02	-0.1117E 03	-0.1403E 03
	0.9702E-03	0.1171E-02	0.1193E-02	0.1020E-02	0.6539E-03	0.1215E-03	-0.5204E-03	-0.1202E-02	-0.1857E-02	-0.2429E-02
3	0.2868E 02	0.4380E 02	0.5587E 02	0.6315E 02	0.6442E 02	0.5963E 02	0.4976E 02	0.3637E 02	0.2096E 02	0.4624E 01
	-0.8122E-02	-0.7618E-02	-0.7223E-02	-0.6999E-02	-0.6994E-02	-0.7234E-02	-0.7713E-02	-0.8403E-02	-0.9269E-02	-0.1027E-01
4	0.3066E 02	0.1359E 02	-0.1166E 01	-0.1542E 02	-0.3707E 02	-0.3688E 02	-0.4584E 02	-0.4517E 02	-0.4727E 02	-0.4783E 02
	0.1224E-03	0.1469E-03	0.1493E-03	0.1272E-03	0.8066E-04	0.1401E-04	-0.6661E-04	-0.1519E-03	-0.2340E-03	-0.3056E-03
5	-0.2979E 02	-0.1370E 02	0.3765E 01	0.2207E 02	0.4011E 02	0.5595E 02	0.6735E 02	0.7252E 02	0.7069E 02	0.6210E 02
	-0.2883E-01	-0.2860E-01	-0.2833E-01	-0.2814E-01	-0.2809E-01	-0.2829E-01	-0.2878E-01	-0.2959E-01	-0.3074E-01	-0.3219E-01
6	-0.3797E 02	-0.3464E 02	-0.3014E 02	-0.2507E 02	-0.1987E 02	-0.1470E 02	-0.9702E 01	-0.5400E 01	-0.2841E 01	-0.3268E 01
	-0.5770E-01	-0.5919E-01	-0.6053E-01	-0.6177E-01	-0.6297E-01	-0.6417E-01	-0.6541E-01	-0.6669E-01	-0.6803E-01	-0.6944E-01
7	-0.7992E 01	-0.1727E 02	-0.2275E 02	-0.3368E 02	-0.3996E 02	-0.5056E 02	-0.5585E 02	-0.6431E 02	-0.6632E 02	-0.6963E 02
	-0.9010E-01	-0.9455E-01	-0.9878E-01	-0.1027E-00	-0.1064E-00	-0.1096E-00	-0.1124E-00	-0.1146E-00	-0.1161E-00	-0.1171E-00
8	-0.1140E 02	-0.1552E 02	-0.2570E 02	-0.3160E 02	-0.4232E 02	-0.4802E 02	-0.5750E 02	-0.6124E 02	-0.6728E 02	-0.6613E 02
	-0.9010E-01	-0.9455E-01	-0.9878E-01	-0.1027E-00	-0.1064E-00	-0.1096E-00	-0.1124E-00	-0.1146E-00	-0.1161E-00	-0.1171E-00
9	-0.5926E 02	-0.6320E 02	-0.6606E 02	-0.6844E 02	-0.7021E 02	-0.7073E 02	-0.6882E 02	-0.6355E 02	-0.5567E 02	-0.4777E 02
	-0.6244E-01	-0.6470E-01	-0.6663E-01	-0.6826E-01	-0.6961E-01	-0.7070E-01	-0.7154E-01	-0.7213E-01	-0.7250E-01	-0.7268E-01
10	-0.8145E 02	-0.7846E 02	-0.7167E 02	-0.6087E 02	-0.4683E 02	-0.3064E 02	-0.1493E 02	-0.3535E 01	0.1752E 01	0.2865E 01
	-0.3523E-01	-0.3564E-01	-0.3579E-01	-0.3574E-01	-0.3556E-01	-0.3532E-01	-0.3508E-01	-0.3488E-01	-0.3476E-01	-0.3473E-01
11	-0.4580E 02	-0.2674E 02	-0.8982E 01	0.7042E 01	0.2051E 02	0.2830E 02	0.2954E 02	0.2787E 02	0.2635E 02	0.2351E 02
	-0.1341E-01	-0.1273E-01	-0.1199E-01	-0.1126E-01	-0.1061E-01	-0.1009E-01	-0.9730E-02	-0.9531E-02	-0.9488E-02	-0.9593E-02
12	0.1075E 02	0.3435E 02	0.7263E 02	0.9453E 02	0.8522E 02	0.7017E 02	0.6924E 02	0.6838E 02	0.5154E 02	0.3162E 02
	-0.4119E-02	-0.3012E-02	-0.1961E-02	-0.1054E-02	-0.3531E-03	0.1231E-03	0.3853E-03	0.4420E-03	0.3023E-03	-0.9509E-05
13	-0.1455E 02	0.1863E 02	0.4849E 02	0.7456E 02	0.9600E 02	0.1095E 03	0.1140E 03	0.1127E 03	0.1085E 03	0.9962E 02
	-0.1189E-01	-0.1027E-01	-0.8714E-02	-0.7314E-02	-0.6171E-02	-0.5357E-02	-0.4911E-02	-0.4842E-02	-0.5142E-02	-0.5797E-02
14	0.1320E 03	0.1216E 03	-0.1892E 02	-0.1151E 03	-0.7938E 02	-0.4025E 02	-0.9179E 02	-0.1489E 03	-0.1182E 03	-0.6013E 02
	-0.6015E-03	-0.4350E-03	-0.3019E-03	-0.1822E-03	-0.6879E-04	0.1108E-04	0.4117E-04	0.3893E-04	0.2352E-04	-0.1287E-04
15	-0.5298E 02	-0.3267E 02	-0.1044E 02	0.1330E 02	0.3724E 02	0.5992E 02	0.7855E 02	0.8921E 02	0.9016E 02	0.8347E 02
	-0.3338E-01	-0.3247E-01	-0.3148E-01	-0.3052E-01	-0.2970E-01	-0.2913E-01	-0.2886E-01	-0.2897E-01	-0.2947E-01	-0.3035E-01
16	-0.5488E 02	-0.5417E 02	-0.5274E 02	-0.5160E 02	-0.5098E 02	-0.5046E 02	-0.4895E 02	-0.4545E 02	-0.4047E 02	-0.3627E 02
	-0.6299E-01	-0.6508E-01	-0.6692E-01	-0.6856E-01	-0.7001E-01	-0.7132E-01	-0.7249E-01	-0.7351E-01	-0.7440E-01	-0.7516E-01
17	-0.1657E 02	-0.3003E 02	-0.4445E 02	-0.5844E 02	-0.7192E 02	-0.8370E 02	-0.9392E 02	-0.1014E 03	-0.1059E 03	-0.1059E 03
	-0.9524E-01	-0.1020E-00	-0.1084E-00	-0.1143E-00	-0.1195E-00	-0.1240E-00	-0.1276E-00	-0.1303E-00	-0.1319E-00	-0.1324E-00
18	-0.1651E 02	-0.3022E 02	-0.4431E 02	-0.5857E 02	-0.7170E 02	-0.8377E 02	-0.9368E 02	-0.1015E 03	-0.1057E 03	-0.1060E 03
	-0.9524E-01	-0.1020E-00	-0.1084E-00	-0.1143E-00	-0.1195E-00	-0.1240E-00	-0.1276E-00	-0.1303E-00	-0.1319E-00	-0.1324E-00
19	-0.5579E 02	-0.5909E 02	-0.6015E 02	-0.5956E 02	-0.5751E 02	-0.5371E 02	-0.4803E 02	-0.4091E 02	-0.3362E 02	-0.2790E 02
	-0.6191E-01	-0.6406E-01	-0.6593E-01	-0.6756E-01	-0.6897E-01	-0.7021E-01	-0.7128E-01	-0.7223E-01	-0.7306E-01	-0.7381E-01
20	-0.4967E 02	-0.2975E 02	-0.7949E 01	0.1586E 02	0.4050E 02	0.6347E 02	0.8208E 02	0.9414E 02	0.9842E 02	0.9480E 02
	-0.3177E-01	-0.3081E-01	-0.2978E-01	-0.2880E-01	-0.2796E-01	-0.2737E-01	-0.2711E-01	-0.2724E-01	-0.2777E-01	-0.2872E-01
21	0.4448E-00	0.3788E 02	0.7132E 02	0.9792E 02	0.1162E 03	0.1260E 03	0.1277E 03	0.1220E 03	0.1104E 03	0.9446E 02
	-0.1059E-01	-0.8831E-02	-0.7173E-02	-0.5733E-02	-0.4607E-02	-0.3861E-02	-0.3524E-02	-0.3596E-02	-0.4057E-02	-0.4876E-02
22	0.3062E 02	0.6941E 02	0.9509E 02	0.1117E 03	0.1162E 03	0.1047E 03	0.8616E 02	0.6795E 02	0.4774E 02	0.2923E 02
	-0.3811E-02	-0.2579E-02	-0.1457E-02	-0.5205E-03	0.1696E-03	0.5844E-03	0.7336E-03	0.6482E-03	0.3621E-03	-0.9051E-04
23	-0.4158E 02	-0.2388E 02	-0.5690E 01	0.1053E 02	0.2311E 02	0.3141E 02	0.3506E 02	0.3430E 02	0.3001E 02	0.2311E 02
	-0.1523E-01	-0.1455E-01	-0.1381E-01	-0.1308E-01	-0.1244E-01	-0.1195E-01	-0.1161E-01	-0.1146E-01	-0.1147E-01	-0.1163E-01
24	0.5349E 02	0.2764E 02	0.2147E 02	-0.1243E 02	-0.4994E 02	-0.4555E 02	-0.4204E 02	-0.6281E 02	-0.6144E 02	-0.5400E 02
	-0.4320E-03	-0.2933E-03	-0.1650E-03	-0.6119E-04	0.1394E-04	0.6209E-04	0.7963E-04	0.6751E-04	0.3478E-04	-0.1640E-04
25	-0.8468E 02	-0.8431E 02	-0.7976E 02	-0.7012E 02	-0.5589E 02	-0.3915E 02	-0.2260E 02	-0.8736E 01	0.7482E 00	0.5410E 01
	-0.4125E-01	-0.4174E-01	-0.4196E-01	-0.4194E-01	-0.4175E-01	-0.4147E-01	-0.4116E-01	-0.4087E-01	-0.4065E-01	-0.4051E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5981E 02	-0.6497E 02	-0.6913E 02	-0.7268E 02	-0.7549E 02	-0.7671E 02	-0.7543E 02	-0.7124E 02	-0.6468E 02	-0.5713E 02
	-0.7438E-01	-0.7663E-01	-0.7853E-01	-0.8012E-01	-0.8140E-01	-0.8239E-01	-0.8310E-01	-0.8352E-01	-0.8367E-01	-0.8359E-01
27	-0.1075E 02	-0.1429E 02	-0.2141E 02	-0.2932E 02	-0.3958E 02	-0.4930E 02	-0.5952E 02	-0.6733E 02	-0.7331E 02	-0.7477E 02
	-0.1090E-00	-0.1132E-00	-0.1171E-00	-0.1209E-00	-0.1243E-00	-0.1273E-00	-0.1299E-00	-0.1318E-00	-0.1331E-00	-0.1337E-00
28	-0.9510E 01	-0.1426E 02	-0.2027E 02	-0.2940E 02	-0.3879E 02	-0.4974E 02	-0.5935E 02	-0.6839E 02	-0.7393E 02	-0.7651E 02
	-0.1090E-00	-0.1132E-00	-0.1171E-00	-0.1209E-00	-0.1243E-00	-0.1273E-00	-0.1299E-00	-0.1318E-00	-0.1331E-00	-0.1337E-00
29	-0.6405E 02	-0.6358E 02	-0.5894E 02	-0.5064E 02	-0.3955E 02	-0.2675E 02	-0.1363E 02	-0.1853E 01	0.6643E 01	0.9954E 01
	-0.7093E-01	-0.7259E-01	-0.7393E-01	-0.7504E-01	-0.7597E-01	-0.7681E-01	-0.7763E-01	-0.7849E-01	-0.7942E-01	-0.8047E-01
30	-0.5361E 02	-0.4238E 02	-0.2616E 02	-0.5875E 01	0.1661E 02	0.3861E 02	0.5700E 02	0.6881E 02	0.7167E 02	0.6428E 02
	-0.3586E-01	-0.3590E-01	-0.3582E-01	-0.3569E-01	-0.3563E-01	-0.3572E-01	-0.3605E-01	-0.3666E-01	-0.3759E-01	-0.3883E-01
31	0.5405E 02	0.6971E 02	0.7726E 02	0.7575E 02	0.6511E 02	0.4644E 02	0.2186E 02	-0.5623E 01	-0.3246E 02	-0.5504E 02
	-0.1010E-01	-0.9712E-02	-0.9494E-02	-0.9495E-02	-0.9742E-02	-0.1023E-01	-0.1092E-01	-0.1174E-01	-0.1263E-01	-0.1351E-01
32	0.1672E 03	0.1778E 03	0.1622E 03	0.1222E 03	0.6293E 02	-0.1137E 02	-0.8596E 02	-0.1520E 03	-0.1978E 03	-0.2178E 03
	0.9296E-03	0.1150E-02	0.1079E-02	0.7134E-03	0.9013E-04	-0.7123E-03	-0.1577E-02	-0.2376E-02	-0.2959E-02	-0.3369E-02
33	0.1863E 03	0.1935E 03	0.1721E 03	0.1226E 03	0.5017E 02	-0.3545E 02	-0.1207E 03	-0.1917E 03	-0.2377E 03	-0.2526E 03
	0.2032E-02	0.2165E-02	0.2024E-02	0.1614E-02	0.9773E-03	0.1993E-03	-0.6012E-03	-0.1299E-02	-0.1791E-02	-0.2011E-02
34	0.3774E 02	0.1837E 02	0.1332E 01	-0.1666E 02	-0.4162E 02	-0.4402E 02	-0.5488E 02	-0.5343E 02	-0.5405E 02	-0.5026E 02
	0.1176E-03	0.1445E-03	0.1351E-03	0.8876E-04	0.9940E-05	-0.9057E-04	-0.1991E-03	-0.2991E-03	-0.3771E-03	-0.4233E-03

SF,BM /T

1	-0.2281E 01	-0.1175E 01	-0.7406E 00	-0.5040E 00	-0.1089E 01	-0.1780E 01	-0.2996E 01	-0.3847E 01	-0.4751E 01	-0.5131E 01
2	0.1647E 02	0.1811E 02	0.2428E 02	0.2501E 02	0.2966E 02	0.2856E 02	0.3063E 02	0.2659E 02	0.2528E 02	0.1831E 02
3	-0.6787E 01	-0.9662E 01	-0.1436E 02	-0.1830E 02	-0.2326E 02	-0.2653E 02	-0.2942E 02	-0.2950E 02	-0.2813E 02	-0.2354E 02
4	-0.1082E 03	-0.1085E 03	-0.1011E 03	-0.8584E 02	-0.6314E 02	-0.3458E 02	-0.2981E 01	0.2810E 02	0.5495E 02	0.7424E 02
5	0.1422E 03	0.1450E 03	0.1340E 03	0.1097E 03	0.7481E 02	0.3405E 02	-0.6023E 01	-0.3881E 02	-0.5913E 02	-0.6403E 02
6	-0.5671E 03	-0.5110E 03	-0.5155E 03	-0.5937E 03	-0.7528E 03	-0.9892E 03	-0.1286E 04	-0.1614E 04	-0.1936E 04	-0.2218E 04
7	-0.6683E 04	-0.6623E 04	-0.6501E 04	-0.6321E 04	-0.6103E 04	-0.5895E 04	-0.5736E 04	-0.5629E 04	-0.5569E 04	-0.5572E 04
8	-0.6231E 04	-0.5921E 04	-0.5570E 04	-0.5207E 04	-0.4863E 04	-0.4569E 04	-0.4360E 04	-0.4265E 04	-0.4295E 04	-0.4456E 04
9	-0.5667E 04	-0.5502E 04	-0.5300E 04	-0.5087E 04	-0.4900E 04	-0.4776E 04	-0.4747E 04	-0.4839E 04	-0.5063E 04	-0.5417E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.2882E 03	-0.2890E 03	-0.2608E 03	-0.2058E 03	-0.1287E 03	-0.3698E 02	0.6032E 02	0.1530E 03	0.2312E 03	0.2858E 03
	-0.2444E-02	-0.2501E-02	-0.2254E-02	-0.1720E-02	-0.9445E-03	-0.4847E-05	0.9969E-03	0.1949E-02	0.2746E-02	0.3302E-02
2	-0.1594E 03	-0.1640E 03	-0.1539E 03	-0.1272E 03	-0.8740E 02	-0.3711E 02	0.1612E 02	0.6429E 02	0.1038E 03	0.1289E 03
	-0.2869E-02	-0.3133E-02	-0.3195E-02	-0.3048E-02	-0.2712E-02	-0.2229E-02	-0.1664E-02	-0.1092E-02	-0.5807E-03	-0.1822E-03
3	-0.1195E 02	-0.2818E 02	-0.4329E 02	-0.5639E 02	-0.6677E 02	-0.7404E 02	-0.7798E 02	-0.7846E 02	-0.7547E 02	-0.6926E 02
	-0.1136E-01	-0.1247E-01	-0.1355E-01	-0.1453E-01	-0.1536E-01	-0.1599E-01	-0.1640E-01	-0.1659E-01	-0.1653E-01	-0.1623E-01
4	-0.3592E 02	-0.2912E 02	-0.1292E 02	-0.3229E 01	0.1262E 02	0.1931E 02	0.2300E 02	0.3087E 02	0.2788E 02	0.3333E 02
	-0.3603E-03	-0.3931E-03	-0.4003E-03	-0.3816E-03	-0.3390E-03	-0.2783E-03	-0.2076E-03	-0.1357E-03	-0.7178E-04	-0.2173E-04
5	0.4747E 02	0.2742E 02	0.2373E 01	-0.2701E 02	-0.5912E 02	-0.9132E 02	-0.1204E 03	-0.1436E 03	-0.1589E 03	-0.1657E 03
	-0.3392E-01	-0.3585E-01	-0.3787E-01	-0.3989E-01	-0.4177E-01	-0.4339E-01	-0.4463E-01	-0.4540E-01	-0.4562E-01	-0.4525E-01
6	-0.7460E 01	-0.1522E 02	-0.2541E 02	-0.3655E 02	-0.4757E 02	-0.5812E 02	-0.6835E 02	-0.7835E 02	-0.8761E 02	-0.9502E 02
	-0.7088E-01	-0.7232E-01	-0.7368E-01	-0.7489E-01	-0.7586E-01	-0.7652E-01	-0.7682E-01	-0.7669E-01	-0.7609E-01	-0.7499E-01
7	-0.6520E 02	-0.6133E 02	-0.5078E 02	-0.4238E 02	-0.2963E 02	-0.2079E 02	-0.9449E 01	-0.3090E 01	0.4428E 01	0.6170E 01
	-0.1173E-00	-0.1169E-00	-0.1160E-00	-0.1145E-00	-0.1125E-00	-0.1103E-00	-0.1078E-00	-0.1052E-00	-0.1026E-00	-0.9997E-01
8	-0.6562E 02	-0.5763E 02	-0.5088E 02	-0.3869E 02	-0.2967E 02	-0.1739E 02	-0.9679E 01	-0.2451E-00	0.3732E 01	0.8186E 01
	-0.1173E-00	-0.1169E-00	-0.1160E-00	-0.1145E-00	-0.1125E-00	-0.1103E-00	-0.1078E-00	-0.1052E-00	-0.1026E-00	-0.9997E-01
9	-0.4240E 02	-0.4015E 02	-0.3973E 02	-0.3957E 02	-0.3874E 02	-0.3686E 02	-0.3391E 02	-0.3025E 02	-0.2639E 02	-0.2242E 02
	-0.7269E-01	-0.7255E-01	-0.7223E-01	-0.7172E-01	-0.7099E-01	-0.7004E-01	-0.6886E-01	-0.6747E-01	-0.6588E-01	-0.6412E-01
10	0.2532E 01	0.7941E 00	-0.4167E 01	-0.1280E 02	-0.2342E 02	-0.3407E 02	-0.4338E 02	-0.4978E 02	-0.5154E 02	-0.4825E 02
	-0.3480E-01	-0.3492E-01	-0.3509E-01	-0.3524E-01	-0.3533E-01	-0.3531E-01	-0.3514E-01	-0.3477E-01	-0.3420E-01	-0.3340E-01
11	0.1705E 02	0.8926E 01	0.3055E 01	-0.1487E-00	-0.3518E 01	-0.8457E 01	-0.1372E 02	-0.1854E 02	-0.2391E 02	-0.3006E 02
	-0.9831E-02	-0.1017E-01	-0.1057E-01	-0.1099E-01	-0.1140E-01	-0.1178E-01	-0.1211E-01	-0.1236E-01	-0.1252E-01	-0.1257E-01
12	0.2719E 02	0.2872E 02	0.1761E 02	0.3955E-00	-0.3418E 01	0.5484E 01	0.8069E 01	-0.4026E 01	-0.1954E 02	-0.3050E 02
	-0.4612E-03	-0.1026E-02	-0.1678E-02	-0.2380E-02	-0.3087E-02	-0.3777E-02	-0.4448E-02	-0.5095E-02	-0.5697E-02	-0.6224E-02
13	0.8379E 02	0.6320E 02	0.4219E 02	0.2178E 02	-0.5042E-01	-0.2382E 02	-0.4732E 02	-0.6888E 02	-0.8871E 02	-0.1065E 03
	-0.6772E-02	-0.8010E-02	-0.9439E-02	-0.1098E-01	-0.1256E-01	-0.1411E-01	-0.1555E-01	-0.1682E-01	-0.1787E-01	-0.1864E-01
14	-0.6831E 02	-0.9237E 02	-0.4009E 02	0.4780E 02	0.6982E 02	0.3037E 02	0.1862E 02	0.6131E 02	0.8613E 02	0.4801E 02
	-0.8313E-04	-0.1736E-03	-0.2629E-03	-0.3529E-03	-0.4563E-03	-0.5688E-03	-0.6730E-03	-0.7634E-03	-0.8502E-03	-0.9376E-03
15	0.7207E 02	0.5637E 02	0.3505E 02	0.8277E 01	-0.2154E 02	-0.5169E 02	-0.8003E 02	-0.1043E 03	-0.1221E 03	-0.1324E 03
	-0.3158E-01	-0.3309E-01	-0.3481E-01	-0.3662E-01	-0.3842E-01	-0.4008E-01	-0.4149E-01	-0.4255E-01	-0.4320E-01	-0.4336E-01
16	-0.3507E 02	-0.3716E 02	-0.4103E 02	-0.4502E 02	-0.4818E 02	-0.5020E 02	-0.5108E 02	-0.5123E 02	-0.5111E 02	-0.5064E 02
	-0.7580E-01	-0.7630E-01	-0.7661E-01	-0.7670E-01	-0.7651E-01	-0.7602E-01	-0.7520E-01	-0.7405E-01	-0.7257E-01	-0.7077E-01
17	-0.1013E 03	-0.9186E 02	-0.7867E 02	-0.6272E 02	-0.4557E 02	-0.2839E 02	-0.1223E 02	0.1918E 01	0.1364E 02	0.2214E 02
	-0.1319E-00	-0.1303E-00	-0.1278E-00	-0.1245E-00	-0.1205E-00	-0.1160E-00	-0.1112E-00	-0.1063E-00	-0.1015E-00	-0.9675E-01
18	-0.1013E 03	-0.9205E 02	-0.7878E 02	-0.6298E 02	-0.4581E 02	-0.2863E 02	-0.1253E 02	0.1754E 01	0.1337E 02	0.2210E 02
	-0.1319E-00	-0.1303E-00	-0.1278E-00	-0.1244E-00	-0.1205E-00	-0.1160E-00	-0.1112E-00	-0.1063E-00	-0.1015E-00	-0.9675E-01
19	-0.2524E 02	-0.2623E 02	-0.3035E 02	-0.3638E 02	-0.4290E 02	-0.4883E 02	-0.5352E 02	-0.5663E 02	-0.5805E 02	-0.5772E 02
	-0.7448E-01	-0.7506E-01	-0.7550E-01	-0.7577E-01	-0.7581E-01	-0.7556E-01	-0.7498E-01	-0.7406E-01	-0.7278E-01	-0.7113E-01
20	0.8380E 02	0.6606E 02	0.4237E 02	0.1337E 02	-0.1776E 02	-0.5008E 02	-0.8045E 02	-0.1066E 03	-0.1268E 03	-0.1399E 03
	-0.3005E-01	-0.3171E-01	-0.3360E-01	-0.3561E-01	-0.3762E-01	-0.3950E-01	-0.4114E-01	-0.4243E-01	-0.4329E-01	-0.4364E-01
21	0.7578E 02	0.5588E 02	0.3567E 02	0.1550E 02	-0.4628E 01	-0.2526E 02	-0.4653E 02	-0.6757E 02	-0.8756E 02	-0.1058E 03
	-0.6004E-02	-0.7375E-02	-0.8919E-02	-0.1056E-01	-0.1222E-01	-0.1384E-01	-0.1535E-01	-0.1670E-01	-0.1782E-01	-0.1867E-01
22	0.1567E 02	0.2278E 01	-0.6977E 01	-0.8900E 01	-0.1068E 02	-0.9939E 01	-0.4854E 01	-0.7602E 01	-0.1838E 02	-0.3057E 02
	-0.6733E-03	-0.1345E-02	-0.2065E-02	-0.2796E-02	-0.3512E-02	-0.4193E-02	-0.4833E-02	-0.5430E-02	-0.5973E-02	-0.6441E-02
23	0.1455E 02	0.5451E 01	-0.3322E 01	-0.1111E 02	-0.1756E 02	-0.2310E 02	-0.2818E 02	-0.3254E 02	-0.3603E 02	-0.3847E 02
	-0.1193E-01	-0.1232E-01	-0.1276E-01	-0.1320E-01	-0.1360E-01	-0.1394E-01	-0.1418E-01	-0.1431E-01	-0.1431E-01	-0.1418E-01
24	-0.6051E 02	-0.3606E 02	-0.1083E 02	-0.1355E 02	0.1053E 02	0.3065E 02	0.8265E 01	0.1634E 02	0.3767E 02	0.1462E 02
	-0.8409E-04	-0.1586E-03	-0.2385E-03	-0.3228E-03	-0.4024E-03	-0.4784E-03	-0.5544E-03	-0.6221E-03	-0.6822E-03	-0.7385E-03
25	0.5608E 01	0.1840E 01	-0.5444E 01	-0.1579E 02	-0.2830E 02	-0.4118E 02	-0.5210E 02	-0.5903E 02	-0.6050E 02	-0.5616E 02
	-0.4046E-01	-0.4048E-01	-0.4054E-01	-0.4059E-01	-0.4055E-01	-0.4039E-01	-0.4004E-01	-0.3947E-01	-0.3865E-01	-0.3759E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5018E 02	-0.4482E 02	-0.4114E 02	-0.3844E 02	-0.3583E 02	-0.3283E 02	-0.2958E 02	-0.2656E 02	-0.2433E 02	-0.2314E 02
	-0.8329E-01	-0.8280E-01	-0.8211E-01	-0.8121E-01	-0.8010E-01	-0.7878E-01	-0.7724E-01	-0.7551E-01	-0.7359E-01	-0.7151E-01
27	-0.7254E 02	-0.6512E 02	-0.5447E 02	-0.4069E 02	-0.2659E 02	-0.1298E 02	-0.2323E 01	0.4924E 01	0.7480E 01	0.5738E 01
	-0.1335E-00	-0.1326E-00	-0.1310E-00	-0.1288E-00	-0.1262E-00	-0.1233E-00	-0.1202E-00	-0.1171E-00	-0.1139E-00	-0.1109E-00
28	-0.7388E 02	-0.6734E 02	-0.5621E 02	-0.4297E 02	-0.2823E 02	-0.1476E 02	-0.3325E 01	0.4118E 01	0.7461E 01	0.6080E 01
	-0.1335E-00	-0.1326E-00	-0.1310E-00	-0.1288E-00	-0.1262E-00	-0.1233E-00	-0.1202E-00	-0.1171E-00	-0.1139E-00	-0.1109E-00
29	0.6613E 01	-0.3953E 01	-0.2114E 02	-0.4317E 02	-0.6734E 02	-0.9051E 02	-0.1095E 03	-0.1218E 03	-0.1255E 03	-0.1201E 03
	-0.8162E-01	-0.8282E-01	-0.8399E-01	-0.8501E-01	-0.8573E-01	-0.8604E-01	-0.8580E-01	-0.8494E-01	-0.8340E-01	-0.8118E-01
30	0.4658E 02	0.1974E 02	-0.1398E 02	-0.5142E 02	-0.8882E 02	-0.1222E 03	-0.1480E 03	-0.1636E 03	-0.1677E 03	-0.1604E 03
	-0.4035E-01	-0.4205E-01	-0.4382E-01	-0.4552E-01	-0.4700E-01	-0.4812E-01	-0.4876E-01	-0.4884E-01	-0.4831E-01	-0.4717E-01
31	-0.7028E 02	-0.7626E 02	-0.7258E 02	-0.6057E 02	-0.4318E 02	-0.2450E 02	-0.8800E 01	0.3548E-00	0.8005E 00	-0.7778E 01
	-0.1433E-01	-0.1503E-01	-0.1559E-01	-0.1598E-01	-0.1621E-01	-0.1632E-01	-0.1633E-01	-0.1628E-01	-0.1619E-01	-0.1604E-01
32	-0.2104E 03	-0.1743E 03	-0.1164E 03	-0.4286E 02	0.3403E 02	0.1055E 03	0.1598E 03	0.1885E 03	0.1892E 03	0.1601E 03
	-0.3447E-02	-0.3234E-02	-0.2770E-02	-0.2134E-02	-0.1427E-02	-0.7648E-03	-0.2561E-03	0.1305E-04	0.1897E-06	-0.2880E-03
33	-0.2350E 03	-0.1875E 03	-0.1165E 03	-0.3148E 02	0.5654E 02	0.1359E 03	0.1957E 03	0.2276E 03	0.2276E 03	0.1966E 03
	-0.1934E-02	-0.1573E-02	-0.9791E-03	-0.2378E-03	0.5465E-03	0.1262E-02	0.1802E-02	0.2084E-02	0.2069E-02	0.1764E-02
34	-0.3383E 02	-0.2174E 02	-0.1000E 01	0.1109E 02	0.2802E 02	0.3220E 02	0.3231E 02	0.3390E 02	0.2431E 02	0.2305E 02
	-0.4326E-03	-0.4055E-03	-0.3467E-03	-0.2667E-03	-0.1778E-03	-0.9469E-04	-0.3101E-04	0.2726E-05	0.8069E-06	-0.3530E-04

SF,BM /T

1	-0.5520E 01	-0.5400E 01	-0.5030E 01	-0.4082E 01	-0.2864E 01	-0.1458E 01	-0.3842E-01	0.1101E 01	0.2044E 01	0.2479E 01
2	0.1448E 02	0.5861E 01	0.6284E 00	-0.8808E 01	-0.1469E 02	-0.2413E 02	-0.2980E 02	-0.3828E 02	-0.4250E 02	-0.4848E 02
3	-0.1734E 02	-0.8431E 01	0.1421E 01	0.1276E 02	0.2365E 02	0.3410E 02	0.4222E 02	0.4788E 02	0.4987E 02	0.4855E 02
4	0.8338E 02	0.8077E 02	0.6608E 02	0.4031E 02	0.5652E 01	-0.3470E 02	-0.7673E 02	-0.1161E 03	-0.1485E 03	-0.1703E 03
5	-0.5287E 02	-0.2701E 02	0.1030E 02	0.5427E 02	0.9931E 02	0.1396E 03	0.1696E 03	0.1853E 03	0.1847E 03	0.1682E 03
6	-0.2429E 04	-0.2550E 04	-0.2574E 04	-0.2503E 04	-0.2348E 04	-0.2128E 04	-0.1863E 04	-0.1582E 04	-0.1315E 04	-0.1097E 04
7	-0.5651E 04	-0.5785E 04	-0.5941E 04	-0.6104E 04	-0.6278E 04	-0.6447E 04	-0.6572E 04	-0.6623E 04	-0.6593E 04	-0.6479E 04
8	-0.4736E 04	-0.5119E 04	-0.5582E 04	-0.6098E 04	-0.6635E 04	-0.7159E 04	-0.7633E 04	-0.8017E 04	-0.8280E 04	-0.8403E 04
9	-0.5879E 04	-0.6419E 04	-0.6992E 04	-0.7551E 04	-0.8051E 04	-0.8452E 04	-0.8721E 04	-0.8839E 04	-0.8793E 04	-0.8586E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.3106E 03	0.3026E 03	0.2633E 03	0.1983E 03	0.1167E 03	0.2887E 02	-0.5524E 02	-0.1273E 03	-0.1814E 03	-0.2135E 03
	0.3558E-02	0.3492E-02	0.3118E-02	0.2488E-02	0.1681E-02	0.7929E-03	-0.7809E-04	-0.8435E-03	-0.1429E-02	-0.1783E-02
2	0.1416E 03	0.1400E 03	0.1266E 03	0.1026E 03	0.6877E 02	0.2978E 02	-0.1333E 02	-0.5307E 02	-0.8524E 02	-0.1037E 03
	0.6877E-04	0.1572E-03	0.8794E-04	-0.1161E-03	-0.4158E-03	-0.7611E-03	-0.1099E-02	-0.1375E-02	-0.1539E-02	-0.1556E-02
3	-0.6054E 02	-0.5032E 02	-0.3970E 02	-0.2939E 02	-0.1962E 02	-0.1026E 02	-0.1255E 01	0.7147E 01	0.1452E 02	0.2070E 02
	-0.1572E-01	-0.1501E-01	-0.1411E-01	-0.1307E-01	-0.1189E-01	-0.1061E-01	-0.9260E-02	-0.7866E-02	-0.6460E-02	-0.5071E-02
4	0.2703E 02	0.2673E 02	0.2258E 02	0.1702E 02	0.1709E 02	0.5688E 01	0.4506E 01	-0.3937E 01	-0.4877E 01	-0.6650E 01
	0.9478E-05	0.2054E-04	0.1173E-04	-0.1399E-04	-0.5149E-04	-0.9508E-04	-0.1374E-03	-0.1722E-03	-0.1928E-03	-0.1950E-03
5	-0.1642E 03	-0.1550E 03	-0.1386E 03	-0.1159E 03	-0.8810E 02	-0.5680E 02	-0.2417E 02	0.7484E 01	0.3595E 02	0.5935E 02
	-0.4426E-01	-0.4267E-01	-0.4051E-01	-0.3785E-01	-0.3477E-01	-0.3137E-01	-0.2776E-01	-0.2406E-01	-0.2040E-01	-0.1686E-01
6	-0.9921E 02	-0.9917E 02	-0.9463E 02	-0.8606E 02	-0.7441E 02	-0.6073E 02	-0.4588E 02	-0.3054E 02	-0.1518E 02	-0.3444E-00
	-0.7334E-01	-0.7115E-01	-0.6842E-01	-0.6519E-01	-0.6150E-01	-0.5742E-01	-0.5303E-01	-0.4841E-01	-0.4366E-01	-0.3886E-01
7	0.7939E 01	0.3713E 01	-0.4612E-00	-0.9289E 01	-0.1668E 02	-0.2653E 02	-0.3326E 02	-0.4050E 02	-0.4370E 02	-0.4665E 02
	-0.9739E-01	-0.9486E-01	-0.9233E-01	-0.8973E-01	-0.8698E-01	-0.8398E-01	-0.8065E-01	-0.7691E-01	-0.7271E-01	-0.6801E-01
8	0.6550E 01	0.4710E 01	-0.2645E 01	-0.9332E 01	-0.1957E 02	-0.2743E 02	-0.3659E 02	-0.4189E 02	-0.4702E 02	-0.4803E 02
	-0.9739E-01	-0.9486E-01	-0.9233E-01	-0.8973E-01	-0.8698E-01	-0.8398E-01	-0.8065E-01	-0.7691E-01	-0.7271E-01	-0.6801E-01
9	-0.1793E 02	-0.1277E 02	-0.7549E 01	-0.3205E 01	-0.4453E-00	0.1199E-00	-0.2368E 01	-0.8584E 01	-0.1814E 02	-0.2940E 02
	-0.6221E-01	-0.6017E-01	-0.5804E-01	-0.5582E-01	-0.5355E-01	-0.5123E-01	-0.4887E-01	-0.4646E-01	-0.4397E-01	-0.4136E-01
10	-0.4125E 02	-0.3204E 02	-0.2111E 02	-0.9096E 01	0.2044E 01	0.1013E 02	0.1468E 02	0.1664E 02	0.1653E 02	0.1386E 02
	-0.3240E-01	-0.3122E-01	-0.2989E-01	-0.2844E-01	-0.2691E-01	-0.2535E-01	-0.2377E-01	-0.2222E-01	-0.2069E-01	-0.1919E-01
11	-0.3522E 02	-0.3829E 02	-0.4054E 02	-0.4292E 02	-0.4314E 02	-0.3780E 02	-0.2645E 02	-0.1151E 02	0.4889E 01	0.2182E 02
	-0.1250E-01	-0.1229E-01	-0.1193E-01	-0.1141E-01	-0.1072E-01	-0.9879E-02	-0.8896E-02	-0.7811E-02	-0.6672E-02	-0.5529E-02
12	-0.4620E 02	-0.7358E 02	-0.9982E 02	-0.1090E 03	-0.1046E 03	-0.9905E 02	-0.9008E 02	-0.6665E 02	-0.3078E 02	0.4714E 01
	-0.6646E-02	-0.6928E-02	-0.7022E-02	-0.6888E-02	-0.6504E-02	-0.5875E-02	-0.5017E-02	-0.3961E-02	-0.2758E-02	-0.1477E-02
13	-0.1200E 03	-0.1282E 03	-0.1325E 03	-0.1342E 03	-0.1313E 03	-0.1207E 03	-0.1019E 03	-0.7727E 02	-0.4865E 02	-0.1687E 02
	-0.1908E-01	-0.1916E-01	-0.1887E-01	-0.1818E-01	-0.1709E-01	-0.1562E-01	-0.1381E-01	-0.1170E-01	-0.9381E-02	-0.6929E-02
14	0.6470E 01	0.2080E 02	0.5081E 02	0.3334E 02	-0.4187E 01	0.1480E 01	0.3107E 02	0.2311E 02	-0.1202E 02	-0.1175E 02
	-0.1010E-02	-0.1050E-02	-0.1059E-02	-0.1041E-02	-0.9901E-03	-0.8933E-03	-0.7572E-03	-0.5981E-03	-0.4218E-03	-0.2269E-03
15	-0.1363E 03	-0.1347E 03	-0.1281E 03	-0.1167E 03	-0.1024E 03	-0.8723E 02	-0.7192E 02	-0.5581E 02	-0.3883E 02	-0.2199E 02
	-0.4301E-01	-0.4213E-01	-0.4074E-01	-0.3887E-01	-0.3655E-01	-0.3384E-01	-0.3081E-01	-0.2752E-01	-0.2403E-01	-0.2041E-01
16	-0.4911E 02	-0.4597E 02	-0.4137E 02	-0.3592E 02	-0.3012E 02	-0.2461E 02	-0.2046E 02	-0.1874E 02	-0.1960E 02	-0.2205E 02
	-0.6864E-01	-0.6622E-01	-0.6351E-01	-0.6055E-01	-0.5737E-01	-0.5401E-01	-0.5049E-01	-0.4686E-01	-0.4312E-01	-0.3929E-01
17	0.2745E 02	0.2906E 02	0.2770E 02	0.2346E 02	0.1760E 02	0.1047E 02	0.3399E 01	-0.3418E 01	-0.9333E 01	-0.1490E 02
	-0.9225E-01	-0.8803E-01	-0.8409E-01	-0.8043E-01	-0.7698E-01	-0.7369E-01	-0.7047E-01	-0.6726E-01	-0.6399E-01	-0.6060E-01
18	0.2723E 02	0.2910E 02	0.2753E 02	0.2357E 02	0.1747E 02	0.1060E 02	0.3324E 01	-0.3261E 01	-0.9328E 01	-0.1471E 02
	-0.9225E-01	-0.8803E-01	-0.8409E-01	-0.8043E-01	-0.7698E-01	-0.7369E-01	-0.7047E-01	-0.6726E-01	-0.6399E-01	-0.6060E-01
19	-0.5558E 02	-0.5166E 02	-0.4625E 02	-0.3987E 02	-0.3339E 02	-0.2794E 02	-0.2454E 02	-0.2378E 02	-0.2555E 02	-0.2881E 02
	-0.6913E-01	-0.6680E-01	-0.6415E-01	-0.6122E-01	-0.5805E-01	-0.5468E-01	-0.5115E-01	-0.4747E-01	-0.4366E-01	-0.3973E-01
20	-0.1457E 03	-0.1447E 03	-0.1380E 03	-0.1271E 03	-0.1135E 03	-0.9824E 02	-0.8214E 02	-0.6543E 02	-0.4794E 02	-0.2981E 02
	-0.4346E-01	-0.4271E-01	-0.4142E-01	-0.3961E-01	-0.3732E-01	-0.3460E-01	-0.3152E-01	-0.2814E-01	-0.2453E-01	-0.2077E-01
21	-0.1214E 03	-0.1337E 03	-0.1421E 03	-0.1453E 03	-0.1418E 03	-0.1304E 03	-0.1104E 03	-0.8222E 02	-0.4820E 02	-0.1100E 02
	-0.1919E-01	-0.1935E-01	-0.1911E-01	-0.1846E-01	-0.1738E-01	-0.1589E-01	-0.1403E-01	-0.1186E-01	-0.9462E-02	-0.6937E-02
22	-0.5051E 02	-0.7440E 02	-0.9032E 02	-0.1014E 03	-0.1060E 03	-0.9468E 02	-0.7415E 02	-0.5069E 02	-0.1751E 02	0.1953E 02
	-0.6803E-02	-0.7020E-02	-0.7051E-02	-0.6864E-02	-0.6437E-02	-0.5768E-02	-0.4879E-02	-0.3815E-02	-0.2629E-02	-0.1389E-02
23	-0.3926E 02	-0.3823E 02	-0.3569E 02	-0.3155E 02	-0.2582E 02	-0.1863E 02	-0.9722E 01	0.6148E 00	0.1110E 02	0.2063E 02
	-0.1390E-01	-0.1347E-01	-0.1290E-01	-0.1217E-01	-0.1132E-01	-0.1034E-01	-0.9262E-02	-0.8124E-02	-0.6957E-02	-0.5795E-02
24	0.1418E 02	0.3457E 02	0.1417E 02	0.1212E 02	0.3893E 02	0.2164E 02	0.7664E 01	0.3203E 02	0.2147E 02	0.4259E 01
	-0.7802E-03	-0.8028E-03	-0.8087E-03	-0.7874E-03	-0.7354E-03	-0.6604E-03	-0.5598E-03	-0.4348E-03	-0.2997E-03	-0.1592E-03
25	-0.4702E 02	-0.3482E 02	-0.2151E 02	-0.9077E 01	0.9296E 00	0.7595E 01	0.1039E 02	0.9460E 01	0.5655E 01	-0.7920E-01
	-0.3629E-01	-0.3480E-01	-0.3314E-01	-0.3136E-01	-0.2950E-01	-0.2759E-01	-0.2566E-01	-0.2372E-01	-0.2178E-01	-0.1983E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2282E 02	-0.2295E 02	-0.2320E 02	-0.2342E 02	-0.2372E 02	-0.2442E 02	-0.2573E 02	-0.2770E 02	-0.3014E 02	-0.3253E 02
	-0.6927E-01	-0.6687E-01	-0.6431E-01	-0.6158E-01	-0.5869E-01	-0.5564E-01	-0.5241E-01	-0.4900E-01	-0.4543E-01	-0.4167E-01
27	-0.1696E-00	-0.9025E 01	-0.1952E 02	-0.3015E 02	-0.3920E 02	-0.4580E 02	-0.4873E 02	-0.4848E 02	-0.4466E 02	-0.3910E 02
	-0.1078E-00	-0.1047E-00	-0.1015E-00	-0.9799E-01	-0.9412E-01	-0.8980E-01	-0.8495E-01	-0.7957E-01	-0.7366E-01	-0.6728E-01
28	0.7555E 00	-0.7770E 01	-0.1805E 02	-0.2846E 02	-0.3769E 02	-0.4414E 02	-0.4754E 02	-0.4709E 02	-0.4394E 02	-0.3799E 02
	-0.1078E-00	-0.1047E-00	-0.1015E-00	-0.9799E-01	-0.9412E-01	-0.8980E-01	-0.8495E-01	-0.7957E-01	-0.7366E-01	-0.6728E-01
29	-0.1065E 03	-0.8664E 02	-0.6350E 02	-0.4033E 02	-0.2017E 02	-0.5280E 01	0.3163E 01	0.5112E 01	0.1576E 01	-0.5623E 01
	-0.7832E-01	-0.7491E-01	-0.7104E-01	-0.6684E-01	-0.6241E-01	-0.5787E-01	-0.5327E-01	-0.4867E-01	-0.4407E-01	-0.3946E-01
30	-0.1430E 03	-0.1179E 03	-0.8818E 02	-0.5707E 02	-0.2776E 02	-0.2901E 01	0.1572E 02	0.2748E 02	0.3295E 02	0.3364E 02
	-0.4545E-01	-0.4320E-01	-0.4052E-01	-0.3750E-01	-0.3426E-01	-0.3089E-01	-0.2748E-01	-0.2410E-01	-0.2080E-01	-0.1759E-01
31	-0.2384E 02	-0.4427E 02	-0.6491E 02	-0.8133E 02	-0.8954E 02	-0.8673E 02	-0.7180E 02	-0.4574E 02	-0.1143E 02	0.2690E 02
	-0.1582E-01	-0.1547E-01	-0.1495E-01	-0.1421E-01	-0.1320E-01	-0.1191E-01	-0.1035E-01	-0.8587E-02	-0.6683E-02	-0.4738E-02
32	0.1090E 03	0.4191E 02	-0.2895E 02	-0.9286E 02	-0.1402E 03	-0.1616E 03	-0.1565E 03	-0.1236E 03	-0.6990E 02	-0.2547E 01
	-0.7972E-03	-0.1435E-02	-0.2086E-02	-0.2627E-02	-0.2947E-02	-0.2971E-02	-0.2668E-02	-0.2059E-02	-0.1211E-02	-0.2265E-03
33	0.1398E 03	0.6609E 02	-0.1332E 02	-0.8634E 02	-0.1419E 03	-0.1717E 03	-0.1721E 03	-0.1437E 03	-0.9169E 02	-0.2435E 02
	0.1218E-02	0.5214E-03	-0.2173E-03	-0.8804E-03	-0.1361E-02	-0.1583E-02	-0.1512E-02	-0.1160E-02	-0.5819E-03	0.1343E-03
34	0.1058E 02	0.6870E 01	0.8517E 00	-0.2257E 01	0.2404E 01	-0.1055E 01	0.7136E 01	0.7961E 01	0.1573E 02	0.1892E 02
	-0.9944E-04	-0.1794E-03	-0.2611E-03	-0.3288E-03	-0.3688E-03	-0.3719E-03	-0.3337E-03	-0.2575E-03	-0.1511E-03	-0.2774E-04

SF,BM /T

1	0.2857E 01	0.2846E 01	0.2977E 01	0.2785E 01	0.2851E 01	0.2733E 01	0.2905E 01	0.2838E 01	0.2878E 01	0.2612E 01
2	-0.4965E 02	-0.5165E 02	-0.4858E 02	-0.4580E 02	-0.3826E 02	-0.3109E 02	-0.1997E 02	-0.9685E 01	0.3276E 01	0.1421E 02
3	0.4387E 02	0.3677E 02	0.2814E 02	0.1895E 02	0.1034E 02	0.2665E 01	-0.3150E 01	-0.7616E 01	-0.1007E 02	-0.1177E 02
4	-0.1791E 03	-0.1738E 03	-0.1550E 03	-0.1252E 03	-0.8799E 02	-0.4765E 02	-0.8376E 01	0.2623E 02	0.5337E 02	0.7121E 02
5	0.1383E 03	0.9933E 02	0.5696E 02	0.1709E 02	-0.1479E 02	-0.3462E 02	-0.4042E 02	-0.3246E 02	-0.1306E 02	0.1380E 02
6	-0.9527E 03	-0.8996E 03	-0.9358E 03	-0.1042E 04	-0.1185E 04	-0.1329E 04	-0.1440E 04	-0.1498E 04	-0.1493E 04	-0.1422E 04
7	-0.6277E 04	-0.5994E 04	-0.5663E 04	-0.5316E 04	-0.4959E 04	-0.4586E 04	-0.4206E 04	-0.3838E 04	-0.3494E 04	-0.3174E 04
8	-0.8380E 04	-0.8219E 04	-0.7938E 04	-0.7551E 04	-0.7074E 04	-0.6522E 04	-0.5901E 04	-0.5221E 04	-0.4499E 04	-0.3749E 04
9	-0.8228E 04	-0.7739E 04	-0.7143E 04	-0.6470E 04	-0.5748E 04	-0.5005E 04	-0.4264E 04	-0.3545E 04	-0.2862E 04	-0.2222E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.2218E 03	-0.2061E 03	-0.1682E 03	-0.1121E 03	-0.4429E 02	0.2718E 02	0.9385E 02	0.1480E 03	0.1841E 03	0.1988E 03
	-0.1879E-02	-0.1714E-02	-0.1316E-02	-0.7345E-03	-0.4317E-04	0.6749E-03	0.1336E-02	0.1864E-02	0.2198E-02	0.2301E-02
2	-0.1064E 03	-0.9420E 02	-0.6843E 02	-0.3580E 02	0.1607E 01	0.3777E 02	0.7142E 02	0.9983E 02	0.1193E 03	0.1286E 03
	-0.1408E-02	-0.1095E-02	-0.6426E-03	-0.9216E-04	0.5018E-03	0.1081E-02	0.1589E-02	0.1978E-02	0.2205E-02	0.2244E-02
3	0.2612E 02	0.3167E 02	0.3819E 02	0.4598E 02	0.5449E 02	0.6253E 02	0.6863E 02	0.7151E 02	0.7024E 02	0.6431E 02
	-0.3720E-02	-0.2429E-02	-0.1215E-02	-0.9976E-04	0.8937E-03	0.1742E-02	0.2425E-02	0.2931E-02	0.3256E-02	0.3406E-02
4	-0.6836E 01	-0.3930E-00	-0.2333E 01	0.5336E 01	0.2771E 01	0.7995E 01	0.8988E 01	0.7157E 01	0.9790E 01	0.2303E 01
	-0.1764E-03	-0.1371E-03	-0.8050E-04	-0.1136E-04	0.6289E-04	0.1355E-03	0.1992E-03	0.2478E-03	0.2763E-03	0.2810E-03
5	0.7635E 02	0.8645E 02	0.9008E 02	0.8835E 02	0.8259E 02	0.7394E 02	0.6307E 02	0.5044E 02	0.3671E 02	0.2301E 02
	-0.1353E-01	-0.1047E-01	-0.7705E-02	-0.5255E-02	-0.3109E-02	-0.1246E-02	0.3682E-03	0.1775E-02	0.3022E-02	0.4158E-02
6	0.1325E 02	0.2455E 02	0.3237E 02	0.3576E 02	0.3448E 02	0.2934E 02	0.2200E 02	0.1447E 02	0.8338E 01	0.4333E 01
	-0.3407E-01	-0.2938E-01	-0.2483E-01	-0.2045E-01	-0.1625E-01	-0.1223E-01	-0.8347E-02	-0.4568E-02	-0.8491E-03	0.2841E-02
7	-0.4587E 02	-0.4489E 02	-0.4076E 02	-0.3650E 02	-0.2975E 02	-0.2324E 02	-0.1552E 02	-0.9074E 01	-0.2907E 01	0.1527E 01
	-0.6280E-01	-0.5711E-01	-0.5095E-01	-0.4437E-01	-0.3744E-01	-0.3023E-01	-0.2282E-01	-0.1530E-01	-0.7740E-02	-0.1964E-03
8	-0.4865E 02	-0.4573E 02	-0.4257E 02	-0.3651E 02	-0.3043E 02	-0.2244E 02	-0.1525E 02	-0.7748E 01	-0.2024E 01	0.3013E 01
	-0.6280E-01	-0.5711E-01	-0.5095E-01	-0.4437E-01	-0.3744E-01	-0.3023E-01	-0.2282E-01	-0.1530E-01	-0.7740E-02	-0.1964E-03
9	-0.4022E 02	-0.4880E 02	-0.5400E 02	-0.5545E 02	-0.5361E 02	-0.4932E 02	-0.4306E 02	-0.3465E 02	-0.2393E 02	-0.1151E 02
	-0.3857E-01	-0.3556E-01	-0.3229E-01	-0.2874E-01	-0.2490E-01	-0.2079E-01	-0.1644E-01	-0.1188E-01	-0.7144E-02	-0.2303E-02
10	0.8313E 01	0.4241E-00	-0.8871E 01	-0.1853E 02	-0.2694E 02	-0.3212E 02	-0.3314E 02	-0.3097E 02	-0.2730E 02	-0.2287E 02
	-0.1772E-01	-0.1627E-01	-0.1480E-01	-0.1330E-01	-0.1172E-01	-0.1005E-01	-0.8274E-02	-0.6381E-02	-0.4380E-02	-0.2283E-02
11	0.3773E 02	0.5013E 02	0.5766E 02	0.6083E 02	0.5996E 02	0.5415E 02	0.4306E 02	0.2855E 02	0.1316E 02	-0.2178E 01
	-0.4432E-02	-0.3423E-02	-0.2536E-02	-0.1793E-02	-0.1202E-02	-0.7628E-03	-0.4571E-03	-0.2546E-03	-0.1174E-03	-0.4864E-05
12	0.3610E 02	0.7103E 02	0.1104E 03	0.1414E 03	0.1540E 03	0.1526E 03	0.1450E 03	0.1285E 03	0.9842E 02	0.6077E 02
	-0.1884E-03	0.1043E-02	0.2150E-02	0.3065E-02	0.3732E-02	0.4127E-02	0.4249E-02	0.4116E-02	0.3762E-02	0.3240E-02
13	0.1641E 02	0.4833E 02	0.7695E 02	0.1020E 03	0.1231E 03	0.1381E 03	0.1457E 03	0.1462E 03	0.1407E 03	0.1288E 03
	-0.4434E-02	-0.1984E-02	0.3376E-03	0.2455E-02	0.4304E-02	0.5830E-02	0.7000E-02	0.7800E-02	0.8232E-02	0.8316E-02
14	0.3113E 02	0.5822E 02	0.4208E 02	0.2701E 02	0.4745E 02	0.6914E 02	0.5259E 02	0.1906E 02	0.1068E 02	0.1924E 02
	-0.2275E-04	0.1697E-03	0.3351E-03	0.4713E-03	0.5767E-03	0.6409E-03	0.6564E-03	0.6298E-03	0.5743E-03	0.4964E-03
15	-0.6135E 01	0.8726E 01	0.2284E 02	0.3635E 02	0.4977E 02	0.6387E 02	0.7839E 02	0.9139E 02	0.1005E 03	0.1048E 03
	-0.1673E-01	-0.1305E-01	-0.9427E-02	-0.5904E-02	-0.2533E-02	0.6396E-03	0.3569E-02	0.6213E-02	0.8536E-02	0.1052E-01
16	-0.2470E 02	-0.2644E 02	-0.2674E 02	-0.2562E 02	-0.2362E 02	-0.2136E 02	-0.1885E 02	-0.1527E 02	-0.9699E 01	-0.2011E 01
	-0.3535E-01	-0.3131E-01	-0.2716E-01	-0.2290E-01	-0.1854E-01	-0.1408E-01	-0.9543E-02	-0.4931E-02	-0.2585E-03	0.4451E-02
17	-0.2025E 02	-0.2602E 02	-0.3223E 02	-0.3882E 02	-0.4534E 02	-0.5117E 02	-0.5592E 02	-0.5899E 02	-0.6029E 02	-0.5909E 02
	-0.5705E-01	-0.5327E-01	-0.4921E-01	-0.4481E-01	-0.4000E-01	-0.3471E-01	-0.2888E-01	-0.2248E-01	-0.1546E-01	-0.7823E-02
18	-0.2014E 02	-0.2580E 02	-0.3203E 02	-0.3859E 02	-0.4509E 02	-0.5101E 02	-0.5572E 02	-0.5901E 02	-0.6026E 02	-0.5937E 02
	-0.5705E-01	-0.5327E-01	-0.4921E-01	-0.4481E-01	-0.4000E-01	-0.3471E-01	-0.2888E-01	-0.2248E-01	-0.1546E-01	-0.7822E-02
19	-0.3195E 02	-0.3342E 02	-0.3221E 02	-0.2816E 02	-0.2181E 02	-0.1396E 02	-0.5343E 01	0.3488E 01	0.1202E 02	0.1961E 02
	-0.3566E-01	-0.3146E-01	-0.2711E-01	-0.2263E-01	-0.1804E-01	-0.1338E-01	-0.8681E-02	-0.3982E-02	0.6814E-03	0.5275E-02
20	-0.1142E 02	0.6982E 01	0.2526E 02	0.4342E 02	0.6162E 02	0.7944E 02	0.9566E 02	0.1087E 03	0.1170E 03	0.1191E 03
	-0.1693E-01	-0.1306E-01	-0.9253E-02	-0.5557E-02	-0.2040E-02	0.1237E-02	0.4217E-02	0.6855E-02	0.9114E-02	0.1098E-01
21	0.2659E 02	0.6152E 02	0.9148E 02	0.1149E 03	0.1307E 03	0.1385E 03	0.1391E 03	0.1335E 03	0.1228E 03	0.1086E 03
	-0.4384E-02	-0.1900E-02	0.4224E-03	0.2508E-02	0.4296E-02	0.5747E-02	0.6845E-02	0.7591E-02	0.8003E-02	0.8112E-02
22	0.5157E 02	0.8388E 02	0.1122E 03	0.1266E 03	0.1323E 03	0.1292E 03	0.1111E 03	0.8792E 02	0.6526E 02	0.3852E 02
	-0.1651E-03	0.9787E-03	0.1983E-02	0.2797E-02	0.3391E-02	0.3753E-02	0.3890E-02	0.3834E-02	0.3624E-02	0.3303E-02
23	0.2843E 02	0.3379E 02	0.3675E 02	0.3776E 02	0.3690E 02	0.3434E 02	0.3044E 02	0.2517E 02	0.1873E 02	0.1168E 02
	-0.4669E-02	-0.3603E-02	-0.2613E-02	-0.1710E-02	-0.9007E-03	-0.1838E-03	0.4475E-03	0.1005E-02	0.1505E-02	0.1963E-02
24	0.2967E 02	0.2815E 02	0.7542E 01	0.2514E 02	0.2185E 02	-0.3931E 01	0.1158E 02	0.1216E 02	-0.1695E 02	-0.4999E 01
	-0.1567E-04	0.1156E-03	0.2287E-03	0.3242E-03	0.3921E-03	0.4308E-03	0.4483E-03	0.4419E-03	0.4145E-03	0.3790E-03
25	-0.6817E 01	-0.1349E 02	-0.1910E 02	-0.2274E 02	-0.2344E 02	-0.2082E 02	-0.1538E 02	-0.8205E 01	-0.9100E 00	0.4894E 01
	-0.1786E-01	-0.1585E-01	-0.1378E-01	-0.1164E-01	-0.9417E-02	-0.7118E-02	-0.4753E-02	-0.2338E-02	0.1037E-03	0.2551E-02

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.3418E 02	-0.3454E 02	-0.3341E 02	-0.3105E 02	-0.2806E 02	-0.2496E 02	-0.2190E 02	-0.1866E 02	-0.1471E 02	-0.9674E 01
	-0.3772E-01	-0.3359E-01	-0.2927E-01	-0.2477E-01	-0.2012E-01	-0.1533E-01	-0.1043E-01	-0.5415E-02	-0.3160E-03	0.4851E-02
27	-0.3184E 02	-0.2531E 02	-0.1907E 02	-0.1531E 02	-0.1248E 02	-0.1230E 02	-0.1222E 02	-0.1382E 02	-0.1394E 02	-0.1437E 02
	-0.6050E-01	-0.5340E-01	-0.4607E-01	-0.3856E-01	-0.3093E-01	-0.2321E-01	-0.1540E-01	-0.7502E-02	0.4985E-03	0.8608E-02
28	-0.3150E 02	-0.2435E 02	-0.1896E 02	-0.1437E 02	-0.1254E 02	-0.1139E 02	-0.1254E 02	-0.1310E 02	-0.1473E 02	-0.1408E 02
	-0.6050E-01	-0.5340E-01	-0.4607E-01	-0.3856E-01	-0.3093E-01	-0.2321E-01	-0.1540E-01	-0.7502E-02	0.4985E-03	0.8608E-02
29	-0.1418E 02	-0.2173E 02	-0.2621E 02	-0.2626E 02	-0.2133E 02	-0.1176E 02	0.1377E 01	0.1646E 02	0.3158E 02	0.4477E 02
	-0.3481E-01	-0.3008E-01	-0.2524E-01	-0.2026E-01	-0.1517E-01	-0.9998E-02	-0.4786E-02	0.3965E-03	0.5477E-02	0.1038E-01
30	0.3160E 02	0.2895E 02	0.2757E 02	0.2876E 02	0.3306E 02	0.4019E 02	0.4913E 02	0.5823E 02	0.6554E 02	0.6913E 02
	-0.1449E-01	-0.1149E-01	-0.8600E-02	-0.5805E-02	-0.3118E-02	-0.5545E-03	0.1862E-02	0.4104E-02	0.6147E-02	0.7973E-02
31	0.6446E 02	0.9668E 02	0.1198E 03	0.1314E 03	0.1304E 03	0.1175E 03	0.9456E 02	0.6460E 02	0.3119E 02	-0.1890E 01
	-0.2855E-02	-0.1131E-02	0.3519E-03	0.1536E-02	0.2390E-02	0.2919E-02	0.3156E-02	0.3162E-02	0.3015E-02	0.2799E-02
32	0.6744E 02	0.1290E 03	0.1745E 03	0.1949E 03	0.1898E 03	0.1575E 03	0.1046E 03	0.3843E 02	-0.3196E 02	-0.9482E 02
	0.7720E-03	0.1660E-02	0.2328E-02	0.2698E-02	0.2729E-02	0.2430E-02	0.1856E-02	0.1099E-02	0.2730E-03	-0.5032E-03
33	0.4783E 02	0.1139E 03	0.1636E 03	0.1891E 03	0.1859E 03	0.1541E 03	0.9853E 02	0.2808E 02	-0.4621E 02	-0.1129E 03
	0.8810E-03	0.1547E-02	0.2033E-02	0.2266E-02	0.2206E-02	0.1861E-02	0.1279E-02	0.5460E-03	-0.2321E-03	-0.9454E-03
34	0.2129E 02	0.2534E 02	0.1811E 02	0.1735E 02	0.4370E 01	-0.5988E 00	-0.9939E 01	-0.1872E 02	-0.2082E 02	-0.2816E 02
	0.9731E-04	0.2086E-03	0.2920E-03	0.3382E-03	0.3417E-03	0.3042E-03	0.2320E-03	0.1370E-03	0.3349E-04	-0.6388E-04

SF,BM /T

1	0.2276E 01	0.1561E 01	0.5701E 00	-0.7768E 00	-0.2389E 01	-0.4059E 01	-0.5679E 01	-0.6723E 01	-0.7164E 01	-0.6512E 01
2	0.2580E 02	0.3381E 02	0.4067E 02	0.4315E 02	0.4388E 02	0.4088E 02	0.3681E 02	0.3048E 02	0.2404E 02	0.1682E 02
3	-0.1208E 02	-0.1275E 02	-0.1286E 02	-0.1439E 02	-0.1579E 02	-0.1893E 02	-0.2144E 02	-0.2502E 02	-0.2663E 02	-0.2822E 02
4	0.7877E 02	0.7594E 02	0.6351E 02	0.4328E 02	0.1791E 02	-0.9301E 01	-0.3493E 02	-0.5588E 02	-0.6976E 02	-0.7518E 02
5	0.4313E 02	0.6965E 02	0.8854E 02	0.9606E 02	0.9017E 02	0.7100E 02	0.4096E 02	0.4259E 01	-0.3382E 02	-0.6784E 02
6	-0.1286E 04	-0.1085E 04	-0.8226E 03	-0.5106E 03	-0.1694E 03	0.1716E 03	0.4796E 03	0.7255E 03	0.8905E 03	0.9681E 03
7	-0.2878E 04	-0.2612E 04	-0.2366E 04	-0.2117E 04	-0.1843E 04	-0.1538E 04	-0.1207E 04	-0.8472E 03	-0.4589E 03	-0.5726E 02
8	-0.2985E 04	-0.2222E 04	-0.1469E 04	-0.7329E 03	-0.2540E 02	0.6419E 03	0.1255E 04	0.1796E 04	0.2246E 04	0.2595E 04
9	-0.1628E 04	-0.1077E 04	-0.5656E 03	-0.8987E 02	0.3508E 03	0.7540E 03	0.1114E 04	0.1422E 04	0.1671E 04	0.1852E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1917E 03	0.1647E 03	0.1211E 03	0.6529E 02	0.2510E 01	-0.6129E 02	-0.1195E 03	-0.1651E 03	-0.1921E 03	-0.1959E 03
	0.2158E-02	0.1784E-02	0.1213E-02	0.5022E-03	-0.2798E-03	-0.1055E-02	-0.1741E-02	-0.2266E-02	-0.2569E-02	-0.2617E-02
2	0.1230E 03	0.1042E 03	0.7130E 02	0.2968E 02	-0.1540E 02	-0.5852E 02	-0.9224E 02	-0.1152E 03	-0.1239E 03	-0.1210E 03
	0.2084E-02	0.1734E-02	0.1227E-02	0.6118E-03	-0.4623E-04	-0.6770E-03	-0.1211E-02	-0.1591E-02	-0.1776E-02	-0.1743E-02
3	0.5372E 02	0.3902E 02	0.2127E 02	0.1898E 01	-0.1762E 02	-0.3597E 02	-0.5193E 02	-0.6427E 02	-0.7169E 02	-0.7310E 02
	0.3398E-02	0.3263E-02	0.3040E-02	0.2775E-02	0.2518E-02	0.2323E-02	0.2239E-02	0.2313E-02	0.2581E-02	0.3067E-02
4	0.4075E 01	-0.4634E 01	-0.6102E 01	-0.1081E 02	-0.1520E 02	-0.1147E 02	-0.1381E 02	-0.4884E 01	-0.3507E 01	0.6115E 01
	0.2610E-03	0.2169E-03	0.1533E-03	0.7623E-04	-0.6276E-05	-0.8510E-04	-0.1521E-03	-0.1993E-03	-0.2224E-03	-0.2180E-03
5	0.1076E 02	0.1075E 01	-0.5677E 01	-0.1004E 02	-0.1307E 02	-0.1575E 02	-0.1859E 02	-0.2152E 02	-0.2410E 02	-0.2583E 02
	0.5231E-02	0.6284E-02	0.7349E-02	0.8451E-02	0.9606E-02	0.1083E-01	0.1213E-01	0.1352E-01	0.1502E-01	0.1665E-01
6	0.2316E 01	0.1753E 01	0.2242E 01	0.3757E 01	0.6504E 01	0.1054E 02	0.1546E 02	0.2040E 02	0.2427E 02	0.2617E 02
	0.6523E-02	0.1021E-01	0.1390E-01	0.1759E-01	0.2128E-01	0.2494E-01	0.2857E-01	0.3215E-01	0.3565E-01	0.3906E-01
7	0.5412E 01	0.8369E 01	0.1121E 02	0.1398E 02	0.1668E 02	0.1963E 02	0.2214E 02	0.2498E 02	0.2695E 02	0.2942E 02
	0.7277E-02	0.1464E-01	0.2187E-01	0.2892E-01	0.3579E-01	0.4243E-01	0.4883E-01	0.5497E-01	0.6083E-01	0.6639E-01
8	0.6545E 01	0.9682E 01	0.1232E 02	0.1491E 02	0.1763E 02	0.2015E 02	0.2298E 02	0.2518E 02	0.2781E 02	0.2943E 02
	0.7277E-02	0.1464E-01	0.2187E-01	0.2892E-01	0.3579E-01	0.4243E-01	0.4883E-01	0.5497E-01	0.6083E-01	0.6639E-01
9	0.1217E 01	0.1277E 02	0.2211E 02	0.2857E 02	0.3192E 02	0.3253E 02	0.3137E 02	0.2969E 02	0.2854E 02	0.2862E 02
	0.2585E-02	0.7458E-02	0.1226E-01	0.1695E-01	0.2149E-01	0.2588E-01	0.3012E-01	0.3421E-01	0.3818E-01	0.4204E-01
10	-0.1757E 02	-0.1165E 02	-0.6038E 01	-0.1401E 01	0.2377E 01	0.5568E 01	0.8094E 01	0.9913E 01	0.1136E 02	0.1282E 02
	-0.1044E-03	0.2137E-02	0.4423E-02	0.6735E-02	0.9059E-02	0.1138E-01	0.1370E-01	0.1602E-01	0.1832E-01	0.2062E-01
11	-0.1752E 02	-0.3155E 02	-0.4151E 02	-0.4571E 02	-0.4466E 02	-0.3979E 02	-0.3209E 02	-0.2272E 02	-0.1319E 02	-0.4193E 01
	0.1235E-03	0.3069E-03	0.5797E-03	0.9659E-03	0.1476E-02	0.2110E-02	0.2860E-02	0.3712E-02	0.4650E-02	0.5656E-02
12	0.2781E 02	0.2395E 01	-0.2213E 02	-0.4716E 02	-0.6475E 02	-0.7086E 02	-0.7149E 02	-0.7050E 02	-0.6280E 02	-0.4569E 02
	0.2612E-02	0.1937E-02	0.1264E-02	0.6379E-03	0.1013E-03	-0.3147E-03	-0.5919E-03	-0.7211E-03	-0.6999E-03	-0.5364E-03
13	0.1097E 03	0.8434E 02	0.5608E 02	0.2780E 02	0.7374E 00	-0.2445E 02	-0.4663E 02	-0.6500E 02	-0.7951E 02	-0.8973E 02
	0.8087E-02	0.7598E-02	0.6914E-02	0.6109E-02	0.5256E-02	0.4427E-02	0.3690E-02	0.3106E-02	0.2726E-02	0.2594E-02
14	0.4697E 01	-0.3093E 02	-0.4527E 02	-0.2917E 02	-0.2198E 02	-0.3871E 02	-0.4030E 02	-0.5034E 01	0.3037E 02	0.3413E 02
	0.3981E-03	0.2887E-03	0.1836E-03	0.9149E-04	0.1123E-04	-0.5523E-04	-0.9768E-04	-0.1106E-03	-0.1007E-03	-0.7511E-04
15	0.1041E 03	0.9853E 02	0.8766E 02	0.7157E 02	0.5141E 02	0.2865E 02	0.4527E 01	-0.1964E 02	-0.4222E 02	-0.6167E 02
	0.1215E-01	0.1344E-01	0.1443E-01	0.1515E-01	0.1567E-01	0.1606E-01	0.1640E-01	0.1679E-01	0.1732E-01	0.1805E-01
16	0.7038E 01	0.1639E 02	0.2510E 02	0.3229E 02	0.3722E 02	0.3957E 02	0.3964E 02	0.3811E 02	0.3568E 02	0.3293E 02
	0.9166E-02	0.1385E-01	0.1846E-01	0.2297E-01	0.2734E-01	0.3157E-01	0.3564E-01	0.3957E-01	0.4337E-01	0.4705E-01
17	-0.5533E 02	-0.4824E 02	-0.3822E 02	-0.2498E 02	-0.9623E 01	0.7536E 01	0.2487E 02	0.4174E 02	0.5658E 02	0.6904E 02
	0.4158E-03	0.9207E-02	0.1847E-01	0.2809E-01	0.3791E-01	0.4778E-01	0.5751E-01	0.6691E-01	0.7581E-01	0.8407E-01
18	-0.5550E 02	-0.4872E 02	-0.3848E 02	-0.2550E 02	-0.9812E 01	0.7173E 01	0.2489E 02	0.4163E 02	0.5683E 02	0.6918E 02
	0.4159E-03	0.9207E-02	0.1847E-01	0.2809E-01	0.3791E-01	0.4778E-01	0.5751E-01	0.6691E-01	0.7581E-01	0.8407E-01
19	0.2547E 02	0.2889E 02	0.2959E 02	0.2778E 02	0.2419E 02	0.1992E 02	0.1619E 02	0.1412E 02	0.1455E 02	0.1771E 02
	0.9770E-02	0.1415E-01	0.1841E-01	0.2255E-01	0.2659E-01	0.3056E-01	0.3447E-01	0.3837E-01	0.4224E-01	0.4610E-01
20	0.1148E 03	0.1042E 03	0.8778E 02	0.6661E 02	0.4210E 02	0.1593E 02	-0.9868E 01	-0.3342E 02	-0.5341E 02	-0.6869E 02
	0.1245E-01	0.1354E-01	0.1432E-01	0.1483E-01	0.1516E-01	0.1540E-01	0.1563E-01	0.1596E-01	0.1647E-01	0.1722E-01
21	0.9187E 02	0.7357E 02	0.5514E 02	0.3734E 02	0.2030E 02	0.3787E 01	-0.1315E 02	-0.3120E 02	-0.4975E 02	-0.6768E 02
	0.7957E-02	0.7581E-02	0.7034E-02	0.6365E-02	0.5619E-02	0.4845E-02	0.4091E-02	0.3406E-02	0.2844E-02	0.2458E-02
22	0.1646E 02	0.4267E 01	-0.6590E 01	-0.1312E 02	-0.1207E 02	-0.1347E 02	-0.1563E 02	-0.1277E 02	-0.1425E 02	-0.2092E 02
	0.2916E-02	0.2500E-02	0.2080E-02	0.1675E-02	0.1296E-02	0.9469E-03	0.6362E-03	0.3721E-03	0.1613E-03	0.1503E-04
23	0.4167E 01	-0.3383E 01	-0.9952E 01	-0.1487E 02	-0.1778E 02	-0.1847E 02	-0.1753E 02	-0.1569E 02	-0.1297E 02	-0.9372E 01
	0.2401E-02	0.2838E-02	0.3293E-02	0.3785E-02	0.4326E-02	0.4925E-02	0.5590E-02	0.6324E-02	0.7129E-02	0.8005E-02
24	0.2281E 01	-0.2345E 02	-0.1157E 02	0.3458E 01	-0.1872E 02	-0.6802E 01	0.1833E 02	0.1364E 01	0.8431E 01	0.3546E 02
	0.3354E-03	0.2847E-03	0.2377E-03	0.1929E-03	0.1468E-03	0.1081E-03	0.7515E-04	0.4291E-04	0.1947E-04	0.5666E-05
25	0.8326E 01	0.9167E 01	0.7605E 01	0.4348E 01	0.3312E-00	-0.3536E 01	-0.6184E 01	-0.6627E 01	-0.4272E 01	0.1386E 01
	0.4988E-02	0.7404E-02	0.9800E-02	0.1218E-01	0.1457E-01	0.1696E-01	0.1939E-01	0.2186E-01	0.2438E-01	0.2695E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.3580E 01	0.3112E 01	0.9788E 01	0.1589E 02	0.2117E 02	0.2580E 02	0.3018E 02	0.3475E 02	0.3985E 02	0.4541E 02
	0.1006E-01	0.1529E-01	0.2050E-01	0.2566E-01	0.3075E-01	0.3574E-01	0.4062E-01	0.4535E-01	0.4993E-01	0.5433E-01
27	-0.1171E 02	-0.8330E 01	-0.9831E 00	0.6928E 01	0.1817E 02	0.2823E 02	0.3963E 02	0.4726E 02	0.5412E 02	0.5530E 02
	0.1682E-01	0.2513E-01	0.3347E-01	0.4177E-01	0.4996E-01	0.5791E-01	0.6552E-01	0.7268E-01	0.7931E-01	0.8537E-01
28	-0.1317E 02	-0.8557E 01	-0.3077E 01	0.6323E 01	0.1568E 02	0.2758E 02	0.3714E 02	0.4699E 02	0.5204E 02	0.5578E.02
	0.1682E-01	0.2513E-01	0.3347E-01	0.4177E-01	0.4996E-01	0.5791E-01	0.6552E-01	0.7268E-01	0.7931E-01	0.8537E-01
29	0.5431E 02	0.5891E 02	0.5792E 02	0.5139E 02	0.4012E 02	0.2557E 02	0.9717E 01	-0.5179E 01	-0.1689E 02	-0.2362E 02
	0.1506E-01	0.1947E-01	0.2361E-01	0.2748E-01	0.3112E-01	0.3461E-01	0.3802E-01	0.4144E-01	0.4492E-01	0.4854E-01
30	0.6744E 02	0.5954E 02	0.4533E 02	0.2567E 02	0.2374E 01	-0.2201E 02	-0.4460E 02	-0.6264E 02	-0.7388E 02	-0.7689E 02
	0.9575E-02	0.1097E-01	0.1218E-01	0.1327E-01	0.1431E-01	0.1538E-01	0.1656E-01	0.1793E-01	0.1956E-01	0.2148E-01
31	-0.3111E 02	-0.5350E 02	-0.6696E 02	-0.7058E 02	-0.6482E 02	-0.5145E 02	-0.3326E 02	-0.1345E 02	0.4857E 01	0.1912E 02
	0.2597E-02	0.2482E-02	0.2510E-02	0.2713E-02	0.3101E-02	0.3659E-02	0.4360E-02	0.5166E-02	0.6034E-02	0.6926E-02
32	-0.1433E 03	-0.1683E 03	-0.1688E 03	-0.1441E 03	-0.9927E 02	-0.4206E 02	0.2047E 02	0.7728E 02	0.1225E 03	0.1480E 03
	-0.1121E-02	-0.1499E-02	-0.1595E-02	-0.1406E-02	-0.9753E-03	-0.3743E-03	0.3045E-03	0.9638E-03	0.1515E-02	0.1890E-02
33	-0.1620E 03	-0.1865E 03	-0.1830E 03	-0.1528E 03	-0.1009E 03	-0.3541E 02	0.3385E 02	0.9702E 02	0.1454E 03	0.1728E 03
	-0.1496E-02	-0.1813E-02	-0.1861E-02	-0.1646E-02	-0.1214E-02	-0.6394E-03	-0.1283E-04	0.5710E-03	0.1028E-02	0.1296E-02
34	-0.2234E 02	-0.2331E 02	-0.1364E 02	-0.6952E 01	0.7232E 00	0.1326E 02	0.1719E 02	0.2782E 02	0.2663E 02	0.3044E 02
	-0.1410E-03	-0.1884E-03	-0.2000E-03	-0.1762E-03	-0.1220E-03	-0.4642E-04	0.3866E-04	0.1215E-03	0.1904E-03	0.2376E-03

SF,BM /T

1	-0.5157E 01	-0.2805E 01	-0.1913E-00	0.2836E 01	0.5334E 01	0.7458E 01	0.8395E 01	0.8539E 01	0.7380E 01	0.5541E 01
2	0.1033E 02	0.4290E 01	-0.5323E 00	-0.4134E 01	-0.6518E 01	-0.7501E 01	-0.8036E 01	-0.7766E 01	-0.8304E 01	-0.8624E 01
3	-0.2663E 02	-0.2451E 02	-0.1886E 02	-0.1314E 02	-0.4418E 01	0.3207E 01	0.1277E 02	0.1969E 02	0.2732E 02	0.3084E 02
4	-0.7177E 02	-0.6010E 02	-0.4147E 02	-0.1770E 02	0.9000E 01	0.3611E 02	0.6085E 02	0.8045E 02	0.9254E 02	0.9548E 02
5	-0.9304E 02	-0.1061E 03	-0.1056E 03	-0.9209E 02	-0.6824E 02	-0.3807E 02	-0.6368E 01	0.2200E 02	0.4276E 02	0.5289E 02
6	0.9637E 03	0.8900E 03	0.7627E 03	0.5976E 03	0.4102E 03	0.2183E 03	0.4425E 02	-0.8469E 02	-0.1400E 03	-0.9895E 02
7	0.3375E 03	0.7183E 03	0.1093E 04	0.1466E 04	0.1831E 04	0.2181E 04	0.2518E 04	0.2844E 04	0.3161E 04	0.3477E 04
8	0.2833E 04	0.2966E 04	0.3007E 04	0.2979E 04	0.2904E 04	0.2809E 04	0.2716E 04	0.2646E 04	0.2627E 04	0.2682E 04
9	0.1963E 04	0.2008E 04	0.2002E 04	0.1964E 04	0.1923E 04	0.1905E 04	0.1941E 04	0.2053E 04	0.2260E 04	0.2572E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1756E 03	-0.1346E 03	-0.7958E 02	-0.1964E 02	0.3597E 02	0.7956E 02	0.1065E 03	0.1151E 03	0.1060E 03	0.8131E 02
	-0.2406E-02	-0.1979E-02	-0.1406E-02	-0.7744E-03	-0.1757E-03	0.3105E-03	0.6313E-03	0.7594E-03	0.6896E-03	0.4372E-03
2	-0.1058E 03	-0.8246E 02	-0.5504E 02	-0.2322E 02	0.7351E 01	0.3557E 02	0.5628E 02	0.6867E 02	0.6908E 02	0.5695E 02
	-0.1498E-02	-0.1076E-02	-0.5320E-03	0.7032E-04	0.6630E-03	0.1184E-02	0.1589E-02	0.1849E-02	0.1950E-02	0.1893E-02
3	-0.6808E 02	-0.5722E 02	-0.4220E 02	-0.2533E 02	-0.8744E 01	0.6163E 01	0.1883E 02	0.2921E 02	0.3737E 02	0.4313E 02
	0.3773E-02	0.4669E-02	0.5708E-02	0.6829E-02	0.7968E-02	0.9068E-02	0.1009E-01	0.1100E-01	0.1178E-01	0.1240E-01
4	0.3326E 01	-0.1908E 01	-0.5179E 00	-0.1142E 02	-0.1060E 02	-0.1550E 02	-0.1071E 02	-0.1426E 02	-0.1651E 02	-0.1643E 02
	-0.1874E-03	-0.1347E-03	-0.6660E-04	0.8433E-05	0.8264E-04	0.1477E-03	0.1985E-03	0.2310E-03	0.2435E-03	0.2364E-03
5	-0.2629E 02	-0.2522E 02	-0.2250E 02	-0.1811E 02	-0.1221E 02	-0.5039E 01	0.3265E 01	0.1275E 02	0.2350E 02	0.3530E 02
	0.1840E-01	0.2027E-01	0.2222E-01	0.2421E-01	0.2622E-01	0.2820E-01	0.3012E-01	0.3196E-01	0.3369E-01	0.3526E-01
6	0.2572E 02	0.2322E 02	0.1953E 02	0.1588E 02	0.1345E 02	0.1304E 02	0.1479E 02	0.1817E 02	0.2236E 02	0.2673E 02
	0.4238E-01	0.4559E-01	0.4868E-01	0.5165E-01	0.5449E-01	0.5719E-01	0.5974E-01	0.6215E-01	0.6438E-01	0.6643E-01
7	0.3066E 02	0.3249E 02	0.3261E 02	0.3322E 02	0.3142E 02	0.2995E 02	0.2576E 02	0.2270E 02	0.1791E 02	0.1603E 02
	0.7164E-01	0.7653E-01	0.8105E-01	0.8516E-01	0.8884E-01	0.9211E-01	0.9498E-01	0.9749E-01	0.9970E-01	0.1016E-00
8	0.3159E 02	0.3230E 02	0.3354E 02	0.3271E 02	0.3221E 02	0.2900E 02	0.2630E 02	0.2122E 02	0.1813E 02	0.1397E 02
	0.7164E-01	0.7653E-01	0.8105E-01	0.8516E-01	0.8884E-01	0.9211E-01	0.9498E-01	0.9749E-01	0.9970E-01	0.1016E-00
9	0.3018E 02	0.3288E 02	0.3601E 02	0.3903E 02	0.4218E 02	0.4637E 02	0.5236E 02	0.5978E 02	0.6698E 02	0.7182E 02
	0.4577E-01	0.4936E-01	0.5278E-01	0.5598E-01	0.5892E-01	0.6157E-01	0.6390E-01	0.6589E-01	0.6750E-01	0.6871E-01
10	0.1458E 02	0.1731E 02	0.2229E 02	0.3070E 02	0.4230E 02	0.5504E 02	0.6621E 02	0.7408E 02	0.7824E 02	0.7890E 02
	0.2291E-01	0.2516E-01	0.2735E-01	0.2942E-01	0.3134E-01	0.3304E-01	0.3448E-01	0.3564E-01	0.3647E-01	0.3699E-01
11	0.4977E 01	0.1498E 02	0.2485E 02	0.3226E 02	0.3533E 02	0.3409E 02	0.2984E 02	0.2371E 02	0.1670E 02	0.1066E 02
	0.6707E-02	0.7766E-02	0.8785E-02	0.9720E-02	0.1053E-01	0.1120E-01	0.1173E-01	0.1212E-01	0.1240E-01	0.1258E-01
12	-0.2549E 02	-0.9861E 01	-0.3119E 01	-0.5220E 01	-0.1232E 02	-0.2311E 02	-0.3866E 02	-0.5306E 02	-0.5721E 02	-0.5248E 02
	-0.2577E-03	0.9024E-04	0.4617E-03	0.8249E-03	0.1162E-02	0.1469E-02	0.1764E-02	0.2073E-02	0.2421E-02	0.2814E-02
13	-0.9432E 02	-0.9246E 02	-0.8530E 02	-0.7569E 02	-0.6625E 02	-0.5780E 02	-0.4989E 02	-0.4207E 02	-0.3380E 02	-0.2348E 02
	0.2730E-02	0.3131E-02	0.3767E-02	0.4599E-02	0.5581E-02	0.6673E-02	0.7847E-02	0.9086E-02	0.1037E-01	0.1168E-01
14	0.1442E 02	-0.1696E 02	-0.5134E 02	-0.8227E 02	-0.1159E 03	-0.1425E 03	-0.1356E 03	-0.1107E 03	-0.1106E 03	-0.1298E 03
	-0.3647E-04	0.1050E-04	0.6048E-04	0.1098E-03	0.1547E-03	0.1964E-03	0.2426E-03	0.2944E-03	0.3472E-03	0.4034E-03
15	-0.7681E 02	-0.8635E 02	-0.8872E 02	-0.8273E 02	-0.6880E 02	-0.4926E 02	-0.2721E 02	-0.4859E 01	0.1673E 02	0.3695E 02
	0.1906E-01	0.2036E-01	0.2197E-01	0.2385E-01	0.2596E-01	0.2823E-01	0.3059E-01	0.3295E-01	0.3525E-01	0.3741E-01
16	0.3031E 02	0.2792E 02	0.2570E 02	0.2387E 02	0.2334E 02	0.2556E 02	0.3155E 02	0.4092E 02	0.5181E 02	0.6170E 02
	0.5062E-01	0.5407E-01	0.5739E-01	0.6056E-01	0.6356E-01	0.6635E-01	0.6893E-01	0.7124E-01	0.7326E-01	0.7491E-01
17	0.7821E 02	0.8423E 02	0.8686E 02	0.8643E 02	0.8293E 02	0.7654E 02	0.6781E 02	0.5730E 02	0.4655E 02	0.3627E 02
	0.9155E-01	0.9814E-01	0.1038E-00	0.1084E-00	0.1120E-00	0.1147E-00	0.1164E-00	0.1173E-00	0.1176E-00	0.1173E-00
18	0.7857E 02	0.8446E 02	0.8715E 02	0.8657E 02	0.8295E 02	0.7647E 02	0.6748E 02	0.5704E 02	0.4598E 02	0.3598E 02
	0.9155E-01	0.9814E-01	0.1038E-00	0.1084E-00	0.1120E-00	0.1147E-00	0.1164E-00	0.1173E-00	0.1176E-00	0.1173E-00
19	0.2311E 02	0.2983E 02	0.3676E 02	0.4307E 02	0.4849E 02	0.5322E 02	0.5727E 02	0.6025E 02	0.6128E 02	0.5942E 02
	0.4992E-01	0.5365E-01	0.5722E-01	0.6058E-01	0.6366E-01	0.6641E-01	0.6881E-01	0.7083E-01	0.7246E-01	0.7370E-01
20	-0.7827E 02	-0.8157E 02	-0.7830E 02	-0.6862E 02	-0.5391E 02	-0.3638E 02	-0.1813E 02	-0.8191E 00	0.1462E 02	0.2821E 02
	0.1826E-01	0.1961E-01	0.2124E-01	0.2311E-01	0.2516E-01	0.2733E-01	0.2954E-01	0.3173E-01	0.3384E-01	0.3582E-01
21	-0.8369E 02	-0.9606E 02	-0.1039E 03	-0.1075E 03	-0.1069E 03	-0.1017E 03	-0.9184E 02	-0.7708E 02	-0.5679E 02	-0.3140E 02
	0.2291E-02	0.2367E-02	0.2694E-02	0.3268E-02	0.4074E-02	0.5092E-02	0.6301E-02	0.7676E-02	0.9178E-02	0.1076E-01
22	-0.2468E 02	-0.3365E 02	-0.5254E 02	-0.6910E 02	-0.8276E 02	-0.9775E 02	-0.1018E 03	-0.9087E 02	-0.7451E 02	-0.4952E 02
	-0.5712E-04	-0.5753E-04	0.1196E-04	0.1591E-03	0.3921E-03	0.7210E-03	0.1163E-02	0.1723E-02	0.2387E-02	0.3126E-02
23	-0.5017E 01	0.4509E-00	0.6781E 01	0.1274E 02	0.1759E 02	0.2121E 02	0.2338E 02	0.2451E 02	0.2560E 02	0.2704E 02
	0.8941E-02	0.9911E-02	0.1088E-01	0.1181E-01	0.1267E-01	0.1342E-01	0.1405E-01	0.1457E-01	0.1497E-01	0.1524E-01
24	0.4325E 01	-0.2876E 02	-0.2088E 02	-0.4911E 02	-0.8649E 02	-0.6503E 02	-0.5557E 02	-0.7496E 02	-0.5164E 02	-0.3297E 02
	-0.6084E-05	-0.9805E-05	-0.9453E-06	0.1283E-04	0.3544E-04	0.7563E-04	0.1274E-03	0.1897E-03	0.2686E-03	0.3555E-03
25	0.1070E 02	0.2342E 02	0.3888E 02	0.5601E 02	0.7277E 02	0.8664E 02	0.9556E 02	0.9817E 02	0.9415E 02	0.8445E 02
	0.2953E-01	0.3209E-01	0.3455E-01	0.3683E-01	0.3887E-01	0.4058E-01	0.4193E-01	0.4289E-01	0.4346E-01	0.4367E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.5093E 02	0.5579E 02	0.5943E 02	0.6157E 02	0.6251E 02	0.6284E 02	0.6297E 02	0.6287E 02	0.6201E 02	0.5961E 02
	0.5851E-01	0.6244E-01	0.6606E-01	0.6934E-01	0.7224E-01	0.7475E-01	0.7686E-01	0.7858E-01	0.7991E-01	0.8089E-01
27	0.5500E 02	0.4896E 02	0.4261E 02	0.3209E 02	0.2358E 02	0.1303E 02	0.6958E 01	0.7548E 00	0.9457E 00	0.1939E 01
	0.9082E-01	0.9568E-01	0.9998E-01	0.1038E-00	0.1072E-00	0.1102E-00	0.1130E-00	0.1157E-00	0.1182E-00	0.1207E-00
28	0.5360E 02	0.5033E 02	0.4191E 02	0.3422E 02	0.2333E 02	0.1560E 02	0.6761E 01	0.3391E 01	0.4815E-00	0.4403E 01
	0.9082E-01	0.9568E-01	0.9998E-01	0.1038E-00	0.1072E-00	0.1102E-00	0.1130E-00	0.1157E-00	0.1182E-00	0.1207E-00
29	-0.2427E 02	-0.1867E 02	-0.7501E 01	0.7848E 01	0.2559E 02	0.4381E 02	0.6065E 02	0.7443E 02	0.8380E 02	0.8786E 02
	0.5231E-01	0.5621E-01	0.6017E-01	0.6410E-01	0.6791E-01	0.7149E-01	0.7474E-01	0.7759E-01	0.7998E-01	0.8187E-01
30	-0.7112E 02	-0.5698E 02	-0.3574E 02	-0.9433E 01	0.1925E 02	0.4721E 02	0.7139E 02	0.8920E 02	0.9887E 02	0.9980E 02
	0.2369E-01	0.2615E-01	0.2879E-01	0.3150E-01	0.3418E-01	0.3670E-01	0.3899E-01	0.4095E-01	0.4254E-01	0.4373E-01
31	0.2764E 02	0.2976E 02	0.2570E 02	0.1649E 02	0.3824E 01	-0.1008E 02	-0.2280E 02	-0.3198E 02	-0.3558E 02	-0.3228E 02
	0.7810E-02	0.8649E-02	0.9419E-02	0.1011E-01	0.1072E-01	0.1127E-01	0.1178E-01	0.1230E-01	0.1283E-01	0.1340E-01
32	0.1530E 03	0.1346E 03	0.9393E 02	0.3833E 02	-0.2745E 02	-0.9209E 02	-0.1477E 03	-0.1830E 03	-0.1941E 03	-0.1789E 03
	0.2048E-02	0.1970E-02	0.1667E-02	0.1188E-02	0.6090E-03	0.2447E-04	-0.4594E-03	-0.7489E-03	-0.7833E-03	-0.5442E-03
33	0.1754E 03	0.1519E 03	0.1039E 03	0.3705E 02	-0.4008E 02	-0.1166E 03	-0.1805E 03	-0.2215E 03	-0.2332E 03	-0.2140E 03
	0.1337E-02	0.1136E-02	0.7118E-03	0.1144E-03	-0.5771E-03	-0.1265E-02	-0.1841E-02	-0.2211E-02	-0.2316E-02	-0.2140E-02
34	0.1802E 02	0.2547E 01	-0.7895E 01	-0.2880E 02	-0.3628E 02	-0.4613E 02	-0.4173E 02	-0.4222E 02	-0.3637E 02	-0.2648E 02
	0.2570E-03	0.2466E-03	0.2084E-03	0.1478E-03	0.7506E-04	0.1576E-05	-0.5885E-04	-0.9510E-04	-0.9921E-04	-0.6897E-04

SF,BM /T

1	0.2888E 01	0.1308E-00	-0.2626E 01	-0.4805E 01	-0.6159E 01	-0.6385E 01	-0.5226E 01	-0.2991E 01	0.3628E-00	0.3891E 01
2	-0.1051E 02	-0.1193E 02	-0.1472E 02	-0.1610E 02	-0.1843E 02	-0.1867E 02	-0.1989E 02	-0.1857E 02	-0.1812E 02	-0.1437E 02
3	0.3419E 02	0.3264E 02	0.3101E 02	0.2482E 02	0.1975E 02	0.1135E 02	0.5745E 01	-0.2056E 01	-0.5863E 01	-0.1143E 02
4	0.8900E 02	0.7446E 02	0.5458E 02	0.3282E 02	0.1279E 02	-0.2497E 01	-0.1117E 02	-0.1249E 02	-0.6615E 01	0.5570E 01
5	0.5060E 02	0.3530E 02	0.8015E 01	-0.2837E 02	-0.6956E 02	-0.1102E 03	-0.1444E 03	-0.1671E 03	-0.1753E 03	-0.1682E 03
6	0.4704E 02	0.2871E 03	0.5917E 03	0.9202E 03	0.1231E 04	0.1491E 04	0.1683E 04	0.1803E 04	0.1855E 04	0.1849E 04
7	0.3815E 04	0.4192E 04	0.4612E 04	0.5059E 04	0.5504E 04	0.5923E 04	0.6296E 04	0.6603E 04	0.6829E 04	0.6977E 04
8	0.2828E 04	0.3078E 04	0.3429E 04	0.3860E 04	0.4343E 04	0.4847E 04	0.5342E 04	0.5808E 04	0.6235E 04	0.6620E 04
9	0.2988E 04	0.3497E 04	0.4077E 04	0.4696E 04	0.5318E 04	0.5905E 04	0.6423E 04	0.6845E 04	0.7155E 04	0.7351E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.4417E 02	-0.1668E 01	-0.5182E 02	-0.1013E 03	-0.1446E 03	-0.1767E 03	-0.1934E 03	-0.1926E 03	-0.1746E 03	-0.1420E 03
	0.3500E-04	-0.4717E-03	-0.1029E-02	-0.1578E-02	-0.2063E-02	-0.2432E-02	-0.2645E-02	-0.2677E-02	-0.2526E-02	-0.2207E-02
2	0.3568E 02	0.6476E 01	-0.2340E 02	-0.5274E 02	-0.7668E 02	-0.9545E 02	-0.1080E 03	-0.1124E 03	-0.1102E 03	-0.9775E 02
	0.1698E-02	0.1396E-02	0.1028E-02	0.6362E-03	0.2624E-03	-0.5717E-04	-0.2903E-03	-0.4126E-03	-0.4108E-03	-0.2835E-03
3	0.4602E 02	0.4549E 02	0.4121E 02	0.3326E 02	0.2229E 02	0.9488E 01	-0.3498E 01	-0.1482E 02	-0.2280E 02	-0.2647E 02
	0.1287E-01	0.1316E-01	0.1328E-01	0.1324E-01	0.1306E-01	0.1277E-01	0.1240E-01	0.1199E-01	0.1158E-01	0.1118E-01
4	-0.2559E 02	-0.2380E 02	-0.3302E 02	-0.3083E 02	-0.3481E 02	-0.3251E 02	-0.2635E 02	-0.2704E 02	-0.1581E 02	-0.1652E 02
	0.2117E-03	0.1740E-03	0.1276E-03	0.7864E-04	0.3172E-04	-0.8203E-05	-0.3718E-04	-0.5252E-04	-0.5192E-04	-0.3601E-04
5	0.4743E 02	0.5860E 02	0.6740E 02	0.7278E 02	0.7448E 02	0.7297E 02	0.6904E 02	0.6329E 02	0.5589E 02	0.4681E 02
	0.3665E-01	0.3780E-01	0.3869E-01	0.3929E-01	0.3958E-01	0.3955E-01	0.3922E-01	0.3861E-01	0.3774E-01	0.3666E-01
6	0.3122E 02	0.3636E 02	0.4285E 02	0.5094E 02	0.6007E 02	0.6886E 02	0.7565E 02	0.7914E 02	0.7881E 02	0.7497E 02
	0.6828E-01	0.6989E-01	0.7124E-01	0.7230E-01	0.7302E-01	0.7337E-01	0.7332E-01	0.7282E-01	0.7189E-01	0.7054E-01
7	0.1354E 02	0.1494E 02	0.1546E 02	0.1947E 02	0.2148E 02	0.2654E 02	0.2903E 02	0.3472E 02	0.3743E 02	0.4317E 02
	0.1034E-00	0.1048E-00	0.1061E-00	0.1072E-00	0.1079E-00	0.1084E-00	0.1085E-00	0.1083E-00	0.1076E-00	0.1065E-00
8	0.1344E 02	0.1238E 02	0.1521E 02	0.1668E 02	0.2144E 02	0.2393E 02	0.2960E 02	0.3262E 02	0.3884E 02	0.4167E 02
	0.1034E-00	0.1048E-00	0.1061E-00	0.1072E-00	0.1079E-00	0.1084E-00	0.1085E-00	0.1083E-00	0.1076E-00	0.1065E-00
9	0.7250E 02	0.6828E 02	0.5978E 02	0.4885E 02	0.3778E 02	0.2817E 02	0.2060E 02	0.1499E 02	0.1120E 02	0.9154E 01
	0.6951E-01	0.6988E-01	0.6987E-01	0.6952E-01	0.6888E-01	0.6801E-01	0.6696E-01	0.6578E-01	0.6449E-01	0.6312E-01
10	0.7636E 02	0.7112E 02	0.6347E 02	0.5307E 02	0.3945E 02	0.2324E 02	0.6386E 01	-0.9010E 01	-0.2178E 02	-0.3129E 02
	0.3718E-01	0.3707E-01	0.3667E-01	0.3600E-01	0.3511E-01	0.3404E-01	0.3285E-01	0.3160E-01	0.3035E-01	0.2915E-01
11	0.7557E 01	0.7719E 01	0.9867E 01	0.1281E 02	0.1594E 02	0.1810E 02	0.1746E 02	0.1336E 02	0.7397E 01	0.1516E 01
	0.1268E-01	0.1271E-01	0.1265E-01	0.1252E-01	0.1228E-01	0.1195E-01	0.1152E-01	0.1099E-01	0.1038E-01	0.9715E-02
12	-0.4731E 02	-0.4239E 02	-0.3044E 02	-0.9686E 01	0.1295E 02	0.3255E 02	0.5189E 02	0.7301E 02	0.8839E 02	0.8794E 02
	0.3250E-02	0.3717E-02	0.4198E-02	0.4669E-02	0.5092E-02	0.5428E-02	0.5642E-02	0.5704E-02	0.5587E-02	0.5275E-02
13	-0.9281E 01	0.8876E 01	0.2925E 02	0.4997E 02	0.6963E 02	0.8637E 02	0.9783E 02	0.1031E 03	0.1037E 03	0.1016E 03
	0.1298E-01	0.1424E-01	0.1541E-01	0.1643E-01	0.1726E-01	0.1784E-01	0.1813E-01	0.1813E-01	0.1781E-01	0.1719E-01
14	-0.1271E 03	-0.1014E 03	-0.9116E 02	-0.1043E 03	-0.1048E 03	-0.7173E 02	-0.3186E 02	-0.1906E 02	-0.2320E 02	-0.1209E 02
	0.4702E-03	0.5461E-03	0.6213E-03	0.6904E-03	0.7547E-03	0.8120E-03	0.8521E-03	0.8641E-03	0.8455E-03	0.8000E-03
15	0.5523E 02	0.7118E 02	0.8438E 02	0.9392E 02	0.9888E 02	0.9940E 02	0.9691E 02	0.9289E 02	0.8787E 02	0.8194E 02
	0.3935E-01	0.4103E-01	0.4239E-01	0.4337E-01	0.4396E-01	0.4414E-01	0.4392E-01	0.4331E-01	0.4233E-01	0.4102E-01
16	0.6837E 02	0.7064E 02	0.6869E 02	0.6396E 02	0.5833E 02	0.5309E 02	0.4848E 02	0.4421E 02	0.4000E 02	0.3577E 02
	0.7616E-01	0.7699E-01	0.7738E-01	0.7734E-01	0.7691E-01	0.7611E-01	0.7498E-01	0.7356E-01	0.7186E-01	0.6994E-01
17	0.2797E 02	0.2138E 02	0.1703E 02	0.1354E 02	0.1099E 02	0.8059E 01	0.5483E 01	0.2657E 01	0.7696E 00	-0.5281E 00
	0.1166E-00	0.1155E-00	0.1141E-00	0.1125E-00	0.1107E-00	0.1088E-00	0.1067E-00	0.1045E-00	0.1023E-00	0.1000E-00
18	0.2741E 02	0.2130E 02	0.1672E 02	0.1381E 02	0.1102E 02	0.8667E 01	0.5789E 01	0.3428E 01	0.1165E 01	0.1572E-00
	0.1166E-00	0.1155E-00	0.1141E-00	0.1125E-00	0.1107E-00	0.1088E-00	0.1067E-00	0.1045E-00	0.1023E-00	0.1000E-00
19	0.5430E 02	0.4661E 02	0.3800E 02	0.3055E 02	0.2608E 02	0.2554E 02	0.2878E 02	0.3487E 02	0.4244E 02	0.5005E 02
	0.7456E-01	0.7508E-01	0.7529E-01	0.7524E-01	0.7496E-01	0.7446E-01	0.7376E-01	0.7285E-01	0.7171E-01	0.7030E-01
20	0.4027E 02	0.5090E 02	0.6015E 02	0.6805E 02	0.7467E 02	0.8045E 02	0.8594E 02	0.9121E 02	0.9594E 02	0.9947E 02
	0.3763E-01	0.3922E-01	0.4056E-01	0.4162E-01	0.4236E-01	0.4277E-01	0.4283E-01	0.4254E-01	0.4189E-01	0.4086E-01
21	-0.2042E 01	0.2963E 02	0.6084E 02	0.8828E 02	0.1093E 03	0.1216E 03	0.1243E 03	0.1184E 03	0.1057E 03	0.8819E 02
	0.1234E-01	0.1387E-01	0.1524E-01	0.1639E-01	0.1725E-01	0.1776E-01	0.1791E-01	0.1769E-01	0.1713E-01	0.1626E-01
22	-0.1547E 02	0.1523E 02	0.4303E 02	0.7080E 02	0.8837E 02	0.9546E 02	0.9686E 02	0.8506E 02	0.6007E 02	0.3029E 02
	0.3892E-02	0.4630E-02	0.5282E-02	0.5794E-02	0.6119E-02	0.6226E-02	0.6106E-02	0.5765E-02	0.5232E-02	0.4555E-02
23	0.2878E 02	0.3067E 02	0.3175E 02	0.3083E 02	0.2726E 02	0.2061E 02	0.1100E 02	-0.3041E-00	-0.1174E 02	-0.2210E 02
	0.1540E-01	0.1542E-01	0.1531E-01	0.1506E-01	0.1467E-01	0.1416E-01	0.1354E-01	0.1285E-01	0.1211E-01	0.1136E-01
24	-0.5207E 02	-0.3736E 02	-0.1901E 02	-0.4062E 02	-0.3505E 02	-0.1458E 02	-0.3070E 02	-0.3028E 02	-0.1320E 02	-0.3117E 02
	0.4415E-03	0.5279E-03	0.6048E-03	0.6612E-03	0.6992E-03	0.7138E-03	0.6982E-03	0.6591E-03	0.5998E-03	0.5199E-03
25	0.7066E 02	0.5437E 02	0.3712E 02	0.2025E 02	0.4873E 01	-0.7707E 01	-0.1617E 02	-0.1973E 02	-0.1823E 02	-0.1230E 02
	0.4354E-01	0.4313E-01	0.4249E-01	0.4168E-01	0.4076E-01	0.3977E-01	0.3877E-01	0.3776E-01	0.3678E-01	0.3582E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.5517E 02	0.4897E 02	0.4207E 02	0.3595E 02	0.3195E 02	0.3070E 02	0.3189E 02	0.3455E 02	0.3745E 02	0.3957E 02
	0.8151E-01	0.8182E-01	0.8184E-01	0.8160E-01	0.8114E-01	0.8046E-01	0.7958E-01	0.7849E-01	0.7717E-01	0.7562E-01
27	0.9775E 01	0.1738E 02	0.3011E 02	0.3967E 02	0.5146E 02	0.5699E 02	0.6285E 02	0.6119E 02	0.6014E 02	0.5248E 02
	0.1231E-00	0.1252E-00	0.1271E-00	0.1286E-00	0.1295E-00	0.1298E-00	0.1294E-00	0.1283E-00	0.1264E-00	0.1239E-00
28	0.8880E 01	0.1959E 02	0.2878E 02	0.4170E 02	0.4982E 02	0.5902E 02	0.6109E 02	0.6337E 02	0.5835E 02	0.5481E 02
	0.1231E-00	0.1252E-00	0.1271E-00	0.1286E-00	0.1295E-00	0.1298E-00	0.1294E-00	0.1283E-00	0.1264E-00	0.1239E-00
29	0.8630E 02	0.7954E 02	0.6877E 02	0.5585E 02	0.4302E 02	0.3255E 02	0.2636E 02	0.2565E 02	0.3058E 02	0.4022E 02
	0.8326E-01	0.8416E-01	0.8462E-01	0.8469E-01	0.8444E-01	0.8392E-01	0.8318E-01	0.8226E-01	0.8115E-01	0.7982E-01
30	0.9262E 02	0.7906E 02	0.6166E 02	0.4337E 02	0.2706E 02	0.1506E 02	0.8805E 01	0.8605E 01	0.1369E 02	0.2249E 02
	0.4453E-01	0.4497E-01	0.4508E-01	0.4494E-01	0.4460E-01	0.4410E-01	0.4351E-01	0.4283E-01	0.4207E-01	0.4121E-01
31	-0.2178E 02	-0.4979E 01	0.1599E 02	0.3801E 02	0.5739E 02	0.7053E 02	0.7467E 02	0.6849E 02	0.5252E 02	0.2895E 02
	0.1399E-01	0.1457E-01	0.1510E-01	0.1552E-01	0.1577E-01	0.1582E-01	0.1564E-01	0.1522E-01	0.1459E-01	0.1379E-01
32	-0.1389E 03	-0.8259E 02	-0.1642E 02	0.4645E 02	0.9849E 02	0.1301E 03	0.1375E 03	0.1214E 03	0.8262E 02	0.3040E 02
	-0.5871E-04	0.6037E-03	0.1344E-02	0.2049E-02	0.2609E-02	0.2940E-02	0.2992E-02	0.2760E-02	0.2279E-02	0.1622E-02
33	-0.1677E 03	-0.1023E 03	-0.2859E 02	0.4187E 02	0.9838E 02	0.1330E 03	0.1416E 03	0.1243E 03	0.8497E 02	0.3029E 02
	-0.1712E-02	-0.1103E-02	-0.4098E-03	0.2577E-03	0.7964E-03	0.1127E-02	0.1205E-02	0.1028E-02	0.6296E-03	0.7730E-04
34	-0.2352E 02	-0.1065E 02	-0.1076E 02	-0.2440E 01	-0.5175E 01	-0.4658E 01	-0.5064E 01	-0.1399E 02	-0.1315E 02	-0.2421E 02
	-0.8106E-05	0.7522E-04	0.1679E-03	0.2563E-03	0.3264E-03	0.3678E-03	0.3743E-03	0.3449E-03	0.2848E-03	0.2023E-03

SF,BM /T

1	0.7622E 01	0.1036E 02	0.1242E 02	0.1277E 02	0.1220E 02	0.9948E 01	0.7070E 01	0.3034E 01	-0.9444E 00	-0.5155E 01
2	-0.1119E 02	-0.4179E 01	0.1855E 01	0.1117E 02	0.1790E 02	0.2651E 02	0.3074E 02	0.3594E 02	0.3584E 02	0.3676E 02
3	-0.1252E 02	-0.1552E 02	-0.1400E 02	-0.1494E 02	-0.1176E 02	-0.1212E 02	-0.9174E 01	-0.1099E 02	-0.9987E 01	-0.1410E 02
4	0.2271E 02	0.4313E 02	0.6487E 02	0.8578E 02	0.1037E 03	0.1165E 03	0.1227E 03	0.1216E 03	0.1131E 03	0.9855E 02
5	-0.1475E 03	-0.1170E 03	-0.8203E 02	-0.4813E 02	-0.2055E 02	-0.3176E 01	0.1947E 01	-0.5202E 01	-0.2282E 02	-0.4765E 02
6	0.1792E 04	0.1692E 04	0.1558E 04	0.1406E 04	0.1255E 04	0.1126E 04	0.1041E 04	0.1010E 04	0.1034E 04	0.1102E 04
7	0.7058E 04	0.7074E 04	0.7015E 04	0.6879E 04	0.6672E 04	0.6403E 04	0.6085E 04	0.5740E 04	0.5405E 04	0.5112E 04
8	0.6962E 04	0.7262E 04	0.7513E 04	0.7708E 04	0.7842E 04	0.7913E 04	0.7919E 04	0.7870E 04	0.7770E 04	0.7616E 04
9	0.7442E 04	0.7446E 04	0.7387E 04	0.7288E 04	0.7168E 04	0.7043E 04	0.6917E 04	0.6792E 04	0.6663E 04	0.6523E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.9900E 02	-0.5031E 02	-0.1441E-00	0.4805E 02	0.9151E 02	0.1276E 03	0.1532E 03	0.1653E 03	0.1616E 03	0.1415E 03
	-0.1753E-02	-0.1206E-02	-0.6133E-03	-0.2445E-04	0.5141E-03	0.9591E-03	0.1271E-02	0.1420E-02	0.1394E-02	0.1198E-02
2	-0.7752E 02	-0.4760E 02	-0.1199E 02	0.2485E 02	0.5887E 02	0.8361E 02	0.9871E 02	0.1005E 03	0.9377E 02	0.7923E 02
	-0.4164E-04	0.2920E-03	0.6835E-03	0.1091E-02	0.1469E-02	0.1777E-02	0.1980E-02	0.2056E-02	0.1999E-02	0.1818E-02
3	-0.2573E 02	-0.2128E 02	-0.1412E 02	-0.5183E 01	0.4677E 01	0.1457E 02	0.2340E 02	0.2995E 02	0.3324E 02	0.3301E 02
	0.1082E-01	0.1049E-01	0.1021E-01	0.9952E-02	0.9712E-02	0.9473E-02	0.9210E-02	0.8901E-02	0.8529E-02	0.8085E-02
4	-0.4167E 01	0.2890E-00	0.7525E 01	0.1638E 02	0.1676E 02	0.2292E 02	0.1450E 02	0.1782E 02	0.1034E 02	0.8169E 01
	-0.5346E-05	0.3656E-04	0.8580E-04	0.1370E-03	0.1844E-03	0.2232E-03	0.2483E-03	0.2579E-03	0.2505E-03	0.2279E-03
5	0.3617E 02	0.2457E 02	0.1306E 02	0.2914E 01	-0.4658E 01	-0.8808E 01	-0.9218E 01	-0.6189E 01	-0.5671E 00	0.6482E 01
	0.3540E-01	0.3401E-01	0.3252E-01	0.3100E-01	0.2949E-01	0.2800E-01	0.2657E-01	0.2517E-01	0.2381E-01	0.2245E-01
6	0.6846E 02	0.6020E 02	0.5098E 02	0.4135E 02	0.3176E 02	0.2267E 02	0.1473E 02	0.8743E 01	0.5522E 01	0.5518E 01
	0.6878E-01	0.6668E-01	0.6427E-01	0.6162E-01	0.5879E-01	0.5582E-01	0.5276E-01	0.4965E-01	0.4650E-01	0.4333E-01
7	0.4500E 02	0.4930E 02	0.4863E 02	0.5005E 02	0.4597E 02	0.4449E 02	0.3787E 02	0.3490E 02	0.2714E 02	0.2367E 02
	0.1048E-00	0.1027E-00	0.1000E-00	0.9679E-01	0.9306E-01	0.8884E-01	0.8420E-01	0.7916E-01	0.7381E-01	0.6819E-01
8	0.4723E 02	0.4828E 02	0.5149E 02	0.4925E 02	0.4915E 02	0.4354E 02	0.4100E 02	0.3349E 02	0.2998E 02	0.2168E 02
	0.1048E-00	0.1027E-00	0.1000E-00	0.9679E-01	0.9306E-01	0.8884E-01	0.8420E-01	0.7916E-01	0.7381E-01	0.6819E-01
9	0.8743E 01	0.9951E 01	0.1313E 02	0.1874E 02	0.2654E 02	0.3511E 02	0.4234E 02	0.4631E 02	0.4613E 02	0.4212E 02
	0.6168E-01	0.6018E-01	0.5862E-01	0.5697E-01	0.5522E-01	0.5334E-01	0.5128E-01	0.4901E-01	0.4651E-01	0.4377E-01
10	-0.3665E 02	-0.3706E 02	-0.3303E 02	-0.2643E 02	-0.1907E 02	-0.1148E 02	-0.3289E 01	0.5817E 01	0.1574E 02	0.2598E 02
	0.2803E-01	0.2701E-01	0.2611E-01	0.2531E-01	0.2461E-01	0.2397E-01	0.2338E-01	0.2280E-01	0.2220E-01	0.2154E-01
11	-0.4390E 01	-0.1204E 02	-0.2204E 02	-0.3270E 02	-0.4166E 02	-0.4746E 02	-0.4923E 02	-0.4599E 02	-0.3759E 02	-0.2562E 02
	0.9016E-02	0.8307E-02	0.7619E-02	0.6987E-02	0.6445E-02	0.6021E-02	0.5731E-02	0.5575E-02	0.5542E-02	0.5609E-02
12	0.7198E 02	0.4979E 02	0.2715E 02	0.2377E 01	-0.2485E 02	-0.4769E 02	-0.6084E 02	-0.6990E 02	-0.8162E 02	-0.9067E 02
	0.4775E-02	0.4123E-02	0.3367E-02	0.2559E-02	0.1754E-02	0.1005E-02	0.3525E-03	-0.1797E-03	-0.5731E-03	-0.8105E-03
13	0.9651E 02	0.8634E 02	0.7006E 02	0.4890E 02	0.2500E 02	-0.9356E-01	-0.2487E 02	-0.4720E 02	-0.6538E 02	-0.7919E 02
	0.1627E-01	0.1509E-01	0.1369E-01	0.1211E-01	0.1043E-01	0.8699E-02	0.6998E-02	0.5383E-02	0.3905E-02	0.2610E-02
14	0.1205E 02	0.1976E 02	0.6700E 01	0.2219E 01	0.2062E 02	0.3083E 02	0.4670E 01	-0.2653E 02	-0.1987E 02	0.4749E 01
	0.7286E-03	0.6309E-03	0.5135E-03	0.3897E-03	0.2708E-03	0.1588E-03	0.5450E-04	-0.3237E-04	-0.9095E-04	-0.1224E-03
15	0.7562E 02	0.6955E 02	0.6335E 02	0.5551E 02	0.4480E 02	0.3147E 02	0.1679E 02	0.2106E 01	-0.1158E 02	-0.2357E 02
	0.3940E-01	0.3751E-01	0.3537E-01	0.3304E-01	0.3053E-01	0.2792E-01	0.2523E-01	0.2252E-01	0.1983E-01	0.1722E-01
16	0.3156E 02	0.2776E 02	0.2531E 02	0.2535E 02	0.2835E 02	0.3347E 02	0.3892E 02	0.4285E 02	0.4411E 02	0.4252E 02
	0.6781E-01	0.6550E-01	0.6306E-01	0.6049E-01	0.5782E-01	0.5503E-01	0.5210E-01	0.4901E-01	0.4573E-01	0.4226E-01
17	-0.2313E-00	0.1178E 01	0.4144E 01	0.8118E 01	0.1321E 02	0.1935E 02	0.2647E 02	0.3463E 02	0.4289E 02	0.5089E 02
	0.9772E-01	0.9542E-01	0.9308E-01	0.9071E-01	0.8826E-01	0.8568E-01	0.8290E-01	0.7986E-01	0.7645E-01	0.7260E-01
18	0.2180E-01	0.1518E 01	0.4093E 01	0.7971E 01	0.1284E 02	0.1879E 02	0.2596E 02	0.3392E 02	0.4255E 02	0.5037E 02
	0.9772E-01	0.9542E-01	0.9308E-01	0.9071E-01	0.8826E-01	0.8568E-01	0.8290E-01	0.7986E-01	0.7645E-01	0.7260E-01
19	0.5662E 02	0.6143E 02	0.6412E 02	0.6455E 02	0.6242E 02	0.5725E 02	0.4867E 02	0.3692E 02	0.2312E 02	0.9344E 01
	0.6860E-01	0.6659E-01	0.6426E-01	0.6162E-01	0.5868E-01	0.5546E-01	0.5200E-01	0.4835E-01	0.4457E-01	0.4071E-01
20	0.1007E 03	0.9865E 02	0.9217E 02	0.8040E 02	0.6322E 02	0.4168E 02	0.1760E 02	-0.6723E 01	-0.2905E 02	-0.4791E 02
	0.3947E-01	0.3771E-01	0.3562E-01	0.3322E-01	0.3058E-01	0.2777E-01	0.2486E-01	0.2193E-01	0.1906E-01	0.1632E-01
21	0.6778E 02	0.4578E 02	0.2324E 02	0.1983E 01	-0.1604E 02	-0.2952E 02	-0.3759E 02	-0.4045E 02	-0.3977E 02	-0.3743E 02
	0.1515E-01	0.1385E-01	0.1242E-01	0.1094E-01	0.9461E-02	0.8040E-02	0.6711E-02	0.5489E-02	0.4382E-02	0.3386E-02
22	-0.5659E 01	-0.4301E 02	-0.6852E 02	-0.8297E 02	-0.8802E 02	-0.7691E 02	-0.5660E 02	-0.3706E 02	-0.1421E 02	0.8079E 01
	0.3794E-02	0.3020E-02	0.2304E-02	0.1700E-02	0.1243E-02	0.9441E-03	0.7878E-03	0.7399E-03	0.7626E-03	0.8163E-03
23	-0.3039E 02	-0.3633E 02	-0.4003E 02	-0.4109E 02	-0.3904E 02	-0.3394E 02	-0.2587E 02	-0.1540E 02	-0.3924E 01	0.7381E 01
	0.1064E-01	0.9972E-02	0.9378E-02	0.8878E-02	0.8484E-02	0.8195E-02	0.8000E-02	0.7876E-02	0.7795E-02	0.7727E-02
24	-0.3480E 02	-0.1150E 02	-0.2021E 02	-0.2113E 02	0.1027E 02	0.6297E 01	-0.5930E 01	0.2060E 02	0.2173E 02	0.5478E 01
	0.4321E-03	0.3458E-03	0.2625E-03	0.1930E-03	0.1439E-03	0.1092E-03	0.8987E-04	0.8731E-04	0.9005E-04	0.9441E-04
25	-0.3487E 01	0.6173E 01	0.1456E 02	0.1978E 02	0.2093E 02	0.1847E 02	0.1372E 02	0.8438E 01	0.4348E 01	0.2403E 01
	0.3486E-01	0.3389E-01	0.3287E-01	0.3179E-01	0.3065E-01	0.2944E-01	0.2819E-01	0.2690E-01	0.2558E-01	0.2426E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.4048E 02	0.4033E 02	0.3963E 02	0.3888E 02	0.3820E 02	0.3717E 02	0.3519E 02	0.3187E 02	0.2741E 02	0.2268E 02
	0.7383E-01	0.7180E-01	0.6954E-01	0.6707E-01	0.6441E-01	0.6155E-01	0.5853E-01	0.5534E-01	0.5200E-01	0.4854E-01
27	0.4749E 02	0.3792E 02	0.3351E 02	0.2626E 02	0.2584E 02	0.2309E 02	0.2728E 02	0.2794E 02	0.3398E 02	0.3401E 02
	0.1208E-00	0.1171E-00	0.1131E-00	0.1087E-00	0.1040E-00	0.9909E-01	0.9395E-01	0.8857E-01	0.8291E-01	0.7694E-01
28	0.4556E 02	0.4020E 02	0.3118E 02	0.2827E 02	0.2297E 02	0.2479E 02	0.2395E 02	0.2951E 02	0.3046E 02	0.3574E 02
	0.1208E-00	0.1171E-00	0.1131E-00	0.1087E-00	0.1040E-00	0.9909E-01	0.9395E-01	0.8857E-01	0.8291E-01	0.7694E-01
29	0.5264E 02	0.6528E 02	0.7545E 02	0.8093E 02	0.8034E 02	0.7339E 02	0.6088E 02	0.4452E 02	0.2661E 02	0.9627E 01
	0.7825E-01	0.7636E-01	0.7411E-01	0.7146E-01	0.6842E-01	0.6498E-01	0.6121E-01	0.5717E-01	0.5293E-01	0.4859E-01
30	0.3296E 02	0.4297E 02	0.5054E 02	0.5410E 02	0.5271E 02	0.4625E 02	0.3550E 02	0.2206E 02	0.8072E 01	-0.4207E 01
	0.4024E-01	0.3914E-01	0.3786E-01	0.3641E-01	0.3478E-01	0.3300E-01	0.3107E-01	0.2905E-01	0.2697E-01	0.2488E-01
31	0.1343E 01	-0.2608E 02	-0.4898E 02	-0.6364E 02	-0.6764E 02	-0.6026E 02	-0.4273E 02	-0.1795E 02	0.1003E 02	0.3685E 02
	0.1289E-01	0.1198E-01	0.1112E-01	0.1037E-01	0.9796E-02	0.9393E-02	0.9148E-02	0.9014E-02	0.8927E-02	0.8817E-02
32	-0.2989E 02	-0.8589E 02	-0.1302E 03	-0.1553E 03	-0.1563E 03	-0.1342E 03	-0.8989E 02	-0.3334E 02	0.2996E 02	0.8841E 02
	0.8865E-03	0.1819E-03	-0.3863E-03	-0.7340E-03	-0.8101E-03	-0.6064E-03	-0.1610E-03	0.4503E-03	0.1129E-02	0.1767E-02
33	-0.3085E 02	-0.8871E 02	-0.1341E 03	-0.1595E 03	-0.1606E 03	-0.1366E 03	-0.9137E 02	-0.3162E 02	0.3377E 02	0.9535E 02
	-0.5407E-03	-0.1125E-02	-0.1582E-02	-0.1836E-02	-0.1843E-02	-0.1596E-02	-0.1132E-02	-0.5184E-03	0.1537E-03	0.7879E-03
34	-0.2074E 02	-0.2360E 02	-0.1936E 02	-0.1093E 02	-0.6176E 01	0.6757E 01	0.7415E 01	0.2059E 02	0.2134E 02	0.2622E 02
	0.1103E-03	0.2201E-04	-0.4897E-04	-0.9222E-04	-0.1016E-03	-0.7568E-04	-0.1991E-04	0.5702E-04	0.1419E-03	0.2220E-03

SF,BM /T

1	-0.8452E 01	-0.1104E 02	-0.1205E 02	-0.1160E 02	-0.9403E 01	-0.5746E 01	-0.1197E 01	0.3864E 01	0.8327E 01	0.1209E 02
2	0.3237E 02	0.2976E 02	0.2223E 02	0.1745E 02	0.8351E 01	0.3463E 01	-0.4600E 01	-0.6754E 01	-0.1131E 02	-0.9307E 01
3	-0.1468E 02	-0.1949E 02	-0.1913E 02	-0.2185E 02	-0.1823E 02	-0.1760E 02	-0.1080E 02	-0.8101E 01	-0.1648E-00	0.2303E 01
4	0.7942E 02	0.5764E 02	0.3502E 02	0.1314E 02	-0.6660E 01	-0.2312E 02	-0.3496E 02	-0.4099E 02	-0.4047E 02	-0.3336E 02
5	-0.7539E 02	-0.1013E 03	-0.1210E 03	-0.1308E 03	-0.1288E 03	-0.1146E 03	-0.8995E 02	-0.5831E 02	-0.2395E 02	0.8517E 01
6	0.1197E 04	0.1299E 04	0.1398E 04	0.1487E 04	0.1564E 04	0.1627E 04	0.1666E 04	0.1667E 04	0.1613E 04	0.1496E 04
7	0.4872E 04	0.4670E 04	0.4492E 04	0.4334E 04	0.4194E 04	0.4069E 04	0.3956E 04	0.3860E 04	0.3777E 04	0.3690E 04
8	0.7399E 04	0.7104E 04	0.6718E 04	0.6240E 04	0.5683E 04	0.5068E 04	0.4429E 04	0.3796E 04	0.3194E 04	0.2640E 04
9	0.6364E 04	0.6178E 04	0.5962E 04	0.5713E 04	0.5434E 04	0.5131E 04	0.4809E 04	0.4478E 04	0.4146E 04	0.3823E 04

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1068E 03	0.6146E 02	0.1089E 02	-0.3896E 02	-0.8277E 02	-0.1165E 03	-0.1373E 03	-0.1437E 03	-0.1353E 03	-0.1126E 03
	0.8556E-03	0.4072E-03	-0.9712E-04	-0.6014E-03	-0.1051E-C2	-0.1398E-02	-0.1605E-02	-0.1649E-02	-0.1525E-02	-0.1244E-02
2	0.5987E 02	C.3753E C2	0.1096E 02	-0.1553E 02	-0.4284E C2	-0.6472E 02	-0.7956E 02	-C.8373E 02	-0.7625E 02	-0.6054E 02
	0.1534E-02	0.1171E-02	0.7605E-03	0.3371E-03	-0.6244E-04	-0.4019E-03	-0.6501E-03	-0.7863E-03	-0.8054E-03	-0.7182E-03
3	0.2979E 02	0.2470E 02	0.1892E 02	0.1329E 02	0.8255E 01	0.3985E 01	0.4756E-00	-0.2404E 01	-0.4864E 01	-0.7083E 01
	0.7569E-02	0.6984E-02	0.6339E-02	0.5644E-C2	0.4909E-02	0.4143E-02	0.3356E-02	0.2558E-C2	C.1754E-02	0.9512E-03
4	0.5224E 01	-0.3297E C1	-0.9609E 00	-0.1111E 02	-0.7278E 01	-0.1207E 02	-0.9004E 01	-0.6249E C1	-0.6975E 01	0.1646E 01
	0.1922E-03	0.1465E-03	0.9515E-04	0.4183E-04	-0.8050E-C5	-0.5070E-04	-0.8166E-04	-0.9862E-04	-0.1010E-03	-0.8984E-04
5	0.1386E 02	0.2091E 02	0.2742E 02	0.3341E 02	0.3853E 02	0.4188E 02	0.4223E 02	0.3862E 02	0.3095E 02	0.2013E 02
	0.2107E-01	0.1965E-C1	0.1814E-01	0.1654E-01	C.1481E-C1	0.1294E-01	0.1091E-C1	0.8739E-C2	C.6431E-02	0.4C16E-C2
6	0.8501E 01	C.1341E C2	0.1861E 02	0.2243E 02	0.2387E 02	0.2292E 02	0.2033E 02	0.1703E 02	C.1353E 02	0.9666E 01
	0.4014E-01	0.3690E-01	0.3358E-01	0.3016E-01	0.2662E-01	0.2294E-01	0.1915E-01	0.1524E-01	0.1125E-01	0.7200E-02
7	0.1530E 02	0.1165E 02	0.3299E 01	0.7217E 00	-0.5914E 01	-0.5879E 01	-0.1005E 02	-0.7620E C1	-0.1010E 02	-0.6070E 01
	0.6237E-01	0.5642E-C1	0.5040E-01	0.4436E-01	0.3837E-C1	0.3245E-C1	0.2664E-01	C.2094E-C1	C.1536E-01	0.9898E-02
8	0.1788E 02	C.9252E C1	0.5859E 01	-0.1851E 01	-0.3182E C1	-0.8482E 01	-0.7062E C1	-C.1022E C2	-0.6846E 01	-0.8683E 01
	0.6237E-01	0.5642E-01	0.5040E-01	0.4436E-01	0.3837E-01	0.3245E-01	0.2664E-01	0.2094E-01	0.1536E-01	0.9898E-02
9	0.3579E 02	0.2913E 02	0.2351E 02	0.1905E 02	0.1506E 02	0.1108E 02	0.7336E 01	0.4209E 01	0.1816E 01	0.1627E-C0
	0.4083E-01	0.3771E-01	0.3443E-01	0.3104E-01	0.2754E-01	0.2395E-01	C.2031E-01	C.1663E-C1	C.1292E-01	0.9197E-C2
10	0.3531E 02	0.4191E C2	0.4467E 02	0.4442E C2	0.4304E 02	0.4147E 02	0.3915E 02	C.3556E C2	0.3123E 02	0.2684E 02
	0.2079E-01	0.1992E-01	0.1890E-01	0.1771E-01	0.1636E-01	0.1486E-01	0.1320E-01	0.1139E-01	0.9463E-02	0.7419E-02
11	-0.1208E 02	0.2333E C1	0.1721E 02	0.3063E 02	0.4004E 02	0.4514E 02	0.4802E 02	0.4999E 02	0.4978E 02	0.4583E 02
	0.5742E-02	0.5906E-02	0.6058E-02	0.6158E-02	0.6171E-C2	C.6071E-02	0.5845E-02	C.5484E-C2	C.4987E-02	0.4355E-02
12	-0.87C9E 02	-C.7228E C2	-0.5633E 02	-0.4135E 02	-0.2019E C2	0.6717E 01	0.2713E 02	C.3474E C2	0.3814E 02	0.4562E 02
	-0.8824E-03	-0.7983E-C3	-0.5847E-03	-0.2736E-03	0.1010E-03	0.4985E-03	0.8755E-03	0.1199E-02	0.1452E-02	0.1626E-02
13	-0.8877E 02	-0.9314E 02	-0.9129E 02	-0.8413E 02	-0.7376E 02	-0.6063E 02	-0.4352E 02	-0.2265E 02	-0.1242E 01	0.1708E 02
	0.1528E-02	0.6770E-03	0.6164E-04	-0.3292E-03	-C.5188E-03	-0.5384E-03	-0.4251E-03	-0.2239E-03	C.1332E-04	0.2341E-03
14	-0.6737E 00	-C.2929E C2	-0.3047E 02	0.2294E 01	0.1941E C2	0.3152E 01	-0.2009E 01	0.2708E 02	0.4839E 02	0.2963E 02
	-0.1343E-03	-0.1270E-03	-0.9473E-04	-0.4118E-04	0.1906E-04	0.7642E-04	0.1328E-03	0.1875E-03	0.2301E-03	0.2529E-03
15	-0.3390E 02	-C.4325E 02	-0.5182E 02	-0.5824E 02	-0.6049E 02	-0.5793E 02	-0.5165E 02	-0.4287E 02	-0.3181E 02	-0.1858E 02
	0.1471E-01	0.1233E-01	0.1012E-01	0.8088E-C2	0.6245E-C2	0.4592E-02	0.3115E-C2	0.1789E-C2	C.5797E-03	-0.5536E-03
16	0.3888E 02	C.3436E C2	0.2962E 02	0.2429E 02	0.1755E 02	0.9207E 01	0.1052E-00	-C.8530E C1	-0.1571E 02	-0.2069E 02
	0.3860E-01	0.3477E-01	0.3078E-01	0.2665E-01	0.2240E-C1	0.1806E-01	0.1366E-01	0.9244E-02	0.4855E-02	0.5210E-03
17	0.5687E 02	0.6068E 02	0.6090E 02	0.5857E 02	0.5310E 02	0.4617E 02	0.3725E 02	0.2786E 02	0.1740E 02	0.7246E 01
	0.6821E-01	0.6323E-C1	0.5761E-01	0.5136E-C1	0.4449E-01	0.3708E-01	0.2920E-01	C.2096E-C1	0.1245E-01	0.3797E-02
18	0.5696E 02	C.6055E C2	0.6149E 02	0.5881E 02	0.5401E 02	0.4658E 02	0.3814E 02	C.2811E C2	0.1795E 02	0.7119E 01
	0.6821E-01	0.6323E-01	0.5761E-01	0.5136E-01	0.4449E-01	0.3708E-01	0.2920E-01	0.2096E-01	0.1245E-01	0.3797E-02
19	-0.1952E 01	-0.8849E 01	-0.1058E 02	-0.7675E 01	-0.1618E 01	0.5821E 01	0.1309E 02	0.1897E 02	0.2264E 02	0.2359E 02
	0.3684E-01	0.3301E-01	0.2923E-01	0.2551E-01	0.2180E-C1	C.1808E-01	0.1430E-C1	C.1042E-C1	C.6411E-02	0.2258E-02
20	-0.6253E 02	-C.7230E 02	-0.7663E 02	-0.7509E 02	-0.6759E C2	-0.5493E 02	-0.3882E 02	-0.2122E 02	-0.4050E 01	0.1100E 02
	0.1377E-01	0.1146E-01	0.9392E-02	0.7586E-02	0.6023E-02	0.4668E-02	0.3472E-02	0.2379E-02	0.1326E-02	0.2547E-03
21	-0.3516E 02	-0.3469E 02	-0.3694E 02	-0.4170E 02	-0.4806E 02	-0.5410E 02	-0.5745E 02	-0.5670E 02	-0.5123E 02	-0.4084E 02
	0.2494E-02	0.1697E-C2	0.9927E-03	0.3815E-03	-0.1286E-03	-0.5260E-03	-0.7990E-03	-C.9416E-03	-C.9583E-03	-0.8654E-03
22	0.2116E 02	C.3C50E C2	0.3535E 02	0.2828E C2	0.1583E C2	0.6656E 00	-0.2210E 02	-0.4283E 02	-0.5409E 02	-0.6013E 02
	0.8643E-03	0.8788E-03	0.8413E-03	0.7439E-03	0.5941E-03	0.4110E-03	0.2236E-03	0.6840E-04	-0.2172E-04	-0.2625E-04
23	0.1772E 02	0.2614E 02	0.3213E 02	0.3568E 02	0.3684E 02	0.3616E 02	0.3441E 02	C.3164E 02	0.2765E 02	0.2256E 02
	0.7643E-02	0.7514E-C2	0.7316E-02	0.7030E-02	0.6644E-C2	0.6153E-02	0.5558E-02	0.4864E-C2	C.4078E-02	0.3212E-C2
24	0.2519E 02	C.2351E C2	-0.6248E 00	0.1206E 02	0.1082E 02	-0.1534E 02	-0.3186E 01	C.2128E C1	-0.2225E 02	-0.9626E 01
	0.1021E-03	0.1036E-03	0.9660E-04	0.8682E-04	0.6947E-04	0.4552E-04	0.2534E-04	0.8096E-05	-0.4968E-05	-0.4085E-05
25	0.2843E 01	0.5783E 01	0.1127E 02	0.1925E 02	0.2945E 02	0.4087E 02	0.5175E 02	0.6023E C2	0.6454E 02	0.6331E 02
	0.2292E-01	C.2157E-C1	0.2020E-01	0.1876E-01	0.1724E-01	0.1559E-01	0.1379E-C1	0.1178E-C1	C.9558E-02	C.7105E-02

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1887E 02	0.1681E 02	0.1663E 02	0.1774E 02	0.1915E 02	0.1999E 02	0.1989E 02	0.1889E 02	0.1730E 02	0.1542E 02
	0.4496E-01	0.4129E-01	0.3753E-01	0.3367E-01	0.2970E-01	0.2561E-01	0.2140E-01	0.1707E-01	0.1264E-01	0.8102E-02
27	0.3728E 02	0.3245E 02	0.3008E 02	0.1953E 02	0.1283E 02	-0.3565E-00	-0.7248E 01	-0.1860E 02	-0.2154E 02	-0.2771E 02
	0.7063E-01	0.6398E-01	0.5701E-01	0.4977E-01	0.4235E-01	0.3485E-01	0.2737E-01	0.2003E-01	0.1290E-01	0.6049E-02
28	0.3383E 02	0.3455E 02	0.2687E 02	0.2211E 02	0.9862E 01	0.2616E 01	-0.1011E 02	-0.1544E 02	-0.2452E 02	-0.2452E 02
	0.7063E-01	0.6398E-01	0.5701E-01	0.4977E-01	0.4235E-01	0.3485E-01	0.2737E-01	0.2003E-01	0.1290E-01	0.6049E-02
29	-0.4196E 01	-0.1327E 02	-0.1689E 02	-0.1525E 02	-0.9293E 01	-0.5186E 00	0.9299E 01	0.1834E 02	0.2496E 02	0.2790E 02
	0.4423E-01	0.3990E-01	0.3564E-01	0.3145E-01	0.2732E-01	0.2321E-01	0.1908E-01	0.1487E-01	0.1055E-01	0.6093E-02
30	-0.1277E 02	-0.1621E 02	-0.1393E 02	-0.6255E 01	0.5522E 01	0.1938E 02	0.3290E 02	0.4368E 02	0.4971E 02	0.4959E 02
	0.2281E-01	0.2078E-01	0.1881E-01	0.1687E-01	0.1494E-01	0.1296E-01	0.1090E-01	0.8702E-02	0.6345E-02	0.3809E-02
31	0.5857E 02	0.7232E 02	0.7659E 02	0.7132E 02	0.5788E 02	0.3864E 02	0.1652E 02	-0.5547E 01	-0.2498E 02	-0.3976E 02
	0.8617E-02	0.8271E-02	0.7744E-02	0.7022E-02	0.6117E-02	0.5061E-02	0.3899E-02	0.2688E-02	0.1481E-02	0.3254E-03
32	0.1343E 03	0.1609E 03	0.1627E 03	0.1424E 03	0.1001E 03	0.4514E 02	-0.1639E 02	-0.7400E 02	-0.1191E 03	-0.1465E 03
	0.2264E-02	0.2540E-02	0.2548E-02	0.2282E-02	0.1774E-02	0.1092E-02	0.3300E-03	-0.4089E-03	-0.1028E-02	-0.1453E-02
33	0.1442E 03	0.1731E 03	0.1773E 03	0.1557E 03	0.1112E 03	0.5026E 02	-0.1772E 02	-0.8204E 02	-0.1327E 03	-0.1618E 03
	0.1293E-02	0.1597E-02	0.1656E-02	0.1463E-02	0.1049E-02	0.4785E-03	-0.1592E-03	-0.7648E-03	-0.1245E-02	-0.1529E-02
34	0.2617E 02	0.1842E 02	0.1774E 02	0.2623E 01	0.1032E-00	-0.1220E 02	-0.1529E 02	-0.1858E 02	-0.2224E 02	-0.1496E 02
	0.2842E-03	0.3185E-03	0.3195E-03	0.2857E-03	0.2220E-03	0.1363E-03	0.4081E-04	-0.5178E-04	-0.1294E-03	-0.1823E-03

SF,BM /T

1	0.1398E 02	0.1452E 02	0.1278E 02	0.9882E 01	0.5138E 01	0.1903E-00	-0.5337E 01	-0.9650E 01	-0.1319E 02	-0.1457E 02
2	-0.1037E 02	-0.5682E 01	-0.5699E 01	-0.9340E 00	-0.1937E 01	0.1728E 01	-0.7335E 00	0.1775E 01	-0.2013E 01	-0.5105E 00
3	0.9233E 01	0.9717E 01	0.1434E 02	0.1202E 02	0.1404E 02	0.9245E 01	0.9698E 01	0.4099E 01	0.4994E 01	0.5657E 00
4	-0.2045E 02	-0.3361E 01	0.1574E 02	0.3448E 02	0.5070E 02	0.6262E 02	0.6901E 02	0.6917E 02	0.6290E 02	0.5054E 02
5	0.3476E 02	0.5126E 02	0.5586E 02	0.4812E 02	0.2951E 02	0.3259E 01	-0.2606E 02	-0.5331E 02	-0.7369E 02	-0.8352E 02
6	0.1319E 04	0.1095E 04	0.8473E 03	0.6002E 03	0.3725E 03	0.1756E 03	0.1487E 02	-0.1076E 03	-0.1901E 03	-0.2302E 03
7	0.3577E 04	0.3428E 04	0.3243E 04	0.3020E 04	0.2753E 04	0.2451E 04	0.2138E 04	0.1824E 04	0.1501E 04	0.1154E 04
8	0.2148E 04	0.1723E 04	0.1371E 04	0.1093E 04	0.8851E 03	0.7405E 03	0.6459E 03	0.5767E 03	0.5042E 03	0.4041E 03
9	0.3517E 04	0.3233E 04	0.2973E 04	0.2729E 04	0.2494E 04	0.2250E 04	0.1981E 04	0.1670E 04	0.1300E 04	0.8628E 03

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.7723E 02	-0.3205E 02	0.1872E 02	0.6967E 02	0.1150E 03	0.1494E 03	0.1687E 03	0.1706E 03	0.1549E 03	0.1234E 03
	-0.8329E-03	-0.3292E-03	0.2216E-03	0.7680E-03	0.1259E-02	0.1647E-02	0.1886E-02	0.1946E-02	0.1815E-02	0.1504E-02
2	-0.3750E 02	-0.1340E 02	0.1220E 02	0.3492E 02	0.5552E 02	0.7377E 02	0.8572E 02	0.9055E 02	0.8368E 02	0.6688E 02
	-0.5468E-03	-0.3176E-03	-0.5887E-04	0.2010E-03	0.4361E-03	0.6194E-03	0.7192E-03	0.7074E-03	0.5683E-03	0.3019E-03
3	-0.9083E 01	-0.1062E 02	-0.1130E 02	-0.1081E 02	-0.9193E 01	-0.6898E 01	-0.4578E 01	-0.2941E 01	-0.2588E 01	-0.3921E 01
	0.1579E-03	-0.6147E-03	-0.1354E-02	-0.2050E-02	-0.2695E-02	-0.3288E-02	-0.3841E-02	-0.4370E-02	-0.4889E-02	-0.5409E-02
4	0.9872E 00	0.1336E 02	0.1304E 02	0.2066E 02	0.2414E 02	0.1830E 02	0.1770E 02	0.6857E 01	0.5406E 01	-0.6242E 01
	-0.6841E-04	-0.3932E-04	-0.6949E-05	0.2592E-04	0.5536E-04	0.7812E-04	0.9059E-04	0.8876E-04	0.7131E-04	0.3759E-04
5	0.7661E 01	-0.4989E 01	-0.1687E 02	-0.2758E 02	-0.3699E 02	-0.4482E 02	-0.5051E 02	-0.5330E 02	-0.5258E 02	-0.4817E 02
	0.1536E-02	-0.9591E-03	-0.3418E-02	-0.5793E-02	-0.8037E-02	-0.1012E-01	-0.1202E-01	-0.1373E-01	-0.1525E-01	-0.1661E-01
6	0.4897E 01	-0.1211E 01	-0.8556E 01	-0.1644E 02	-0.2384E 02	-0.2985E 02	-0.3395E 02	-0.3609E 02	-0.3649E 02	-0.3541E 02
	0.3105E-02	-0.9966E-03	-0.5063E-02	-0.9048E-02	-0.1290E-01	-0.1660E-01	-0.2010E-01	-0.2341E-01	-0.2653E-01	-0.2948E-01
7	-0.7483E 01	-0.2384E 01	-0.3298E 01	0.2163E 01	0.8653E 00	0.5665E 01	0.2972E 01	0.6240E 01	0.1442E 01	0.2634E 01
	0.4534E-02	-0.7425E-03	-0.5945E-02	-0.1109E-01	-0.1619E-01	-0.2126E-01	-0.2632E-01	-0.3140E-01	-0.3649E-01	-0.4158E-01
8	-0.4016E 01	-0.5093E 01	0.2588E-00	-0.8004E 00	0.4332E 01	0.2282E 01	0.6225E 01	0.2380E 01	0.4496E 01	-0.1626E 01
	0.4534E-02	-0.7425E-03	-0.5945E-02	-0.1109E-01	-0.1619E-01	-0.2126E-01	-0.2632E-01	-0.3140E-01	-0.3649E-01	-0.4158E-01
9	-0.5725E 00	-0.2692E-00	0.7543E 00	0.1825E 01	0.2267E 01	0.1527E 01	-0.7896E 00	-0.4608E 01	-0.9199E 01	-0.1361E 02
	0.5475E-02	0.1763E-02	-0.1933E-02	-0.5607E-02	-0.9257E-02	-0.1288E-01	-0.1647E-01	-0.2004E-01	-0.2357E-01	-0.2706E-01
10	0.2216E 02	0.1659E 02	0.1022E 02	0.3632E 01	-0.2860E 01	-0.8976E 01	-0.1396E 02	-0.1725E 02	-0.1936E 02	-0.2134E 02
	0.5281E-02	0.3073E-02	0.8236E-03	-0.1436E-02	-0.3675E-02	-0.5868E-02	-0.8002E-02	-0.1007E-01	-0.1208E-01	-0.1402E-01
11	0.3870E 02	0.3004E 02	0.2062E 02	0.1087E 02	0.2279E 01	-0.3735E 01	-0.7648E 01	-0.1089E 02	-0.1374E 02	-0.1569E 02
	0.3602E-02	0.2751E-02	0.1835E-02	0.8851E-03	-0.6579E-04	-0.9932E-03	-0.1888E-02	-0.2751E-02	-0.3585E-02	-0.4394E-02
12	0.5153E 02	0.4780E 02	0.4036E 02	0.3961E 02	0.4154E 02	0.3627E 02	0.2703E 02	0.2270E 02	0.2116E 02	0.1466E 02
	0.1711E-02	0.1707E-02	0.1628E-02	0.1489E-02	0.1303E-02	0.1074E-02	0.8055E-03	0.4976E-03	0.1483E-03	-0.2474E-03
13	0.3108E 02	0.4119E 02	0.4764E 02	0.5086E 02	0.5272E 02	0.5502E 02	0.5749E 02	0.5860E 02	0.5772E 02	0.5491E 02
	0.3955E-03	0.4691E-03	0.4389E-03	0.2983E-03	0.4782E-04	-0.3136E-03	-0.7969E-03	-0.1417E-02	-0.2187E-02	-0.3113E-02
14	0.1166E 02	0.4321E 02	0.9087E 02	0.9289E 02	0.6688E 02	0.6537E 02	0.7105E 02	0.4014E 02	-0.7957E 01	-0.2429E 02
	0.2625E-03	0.2679E-03	0.2648E-03	0.2441E-03	0.2109E-03	0.1758E-03	0.1360E-03	0.8332E-04	0.2105E-04	-0.4225E-04
15	-0.4239E 01	0.9676E 01	0.2227E 02	0.3314E 02	0.4172E 02	0.4764E 02	0.5125E 02	0.5297E 02	0.5234E 02	0.4842E 02
	-0.1655E-02	-0.2766E-02	-0.3924E-02	-0.5161E-02	-0.6503E-02	-0.7973E-02	-0.9593E-02	-0.1138E-01	-0.1335E-01	-0.1551E-01
16	-0.2281E 02	-0.2184E 02	-0.1832E 02	-0.1349E 02	-0.8735E 01	-0.5358E 01	-0.4349E 01	-0.5983E 01	-0.9594E 01	-0.1404E 02
	-0.3733E-02	-0.7894E-02	-0.1196E-01	-0.1593E-01	-0.1983E-01	-0.2367E-01	-0.2747E-01	-0.3123E-01	-0.3496E-01	-0.3864E-01
17	-0.3127E 01	-0.1258E 02	-0.2139E 02	-0.2869E 02	-0.3462E 02	-0.3890E 02	-0.4174E 02	-0.4356E 02	-0.4447E 02	-0.4522E 02
	-0.4881E-02	-0.1347E-01	-0.2185E-01	-0.2992E-01	-0.3759E-01	-0.4481E-01	-0.5153E-01	-0.5774E-01	-0.6343E-01	-0.6861E-01
18	-0.3107E 01	-0.1311E 02	-0.2182E 02	-0.2939E 02	-0.3521E 02	-0.3942E 02	-0.4216E 02	-0.4363E 02	-0.4454E 02	-0.4479E 02
	-0.4881E-02	-0.1347E-01	-0.2185E-01	-0.2992E-01	-0.3759E-01	-0.4481E-01	-0.5153E-01	-0.5774E-01	-0.6343E-01	-0.6861E-01
19	0.2151E 02	0.1632E 02	0.8231E 01	-0.2262E 01	-0.1430E 02	-0.2659E 02	-0.3757E 02	-0.4568E 02	-0.4976E 02	-0.4945E 02
	-0.2039E-02	-0.6458E-02	-0.1096E-01	-0.1549E-01	-0.1997E-01	-0.2436E-01	-0.2857E-01	-0.3258E-01	-0.3635E-01	-0.3987E-01
20	0.2291E 02	0.3119E 02	0.3575E 02	0.3710E 02	0.3617E 02	0.3385E 02	0.3090E 02	0.2780E 02	0.2478E 02	0.2194E 02
	-0.8828E-03	-0.2119E-02	-0.3471E-02	-0.4944E-02	-0.6531E-02	-0.8222E-02	-0.1001E-01	-0.1190E-01	-0.1389E-01	-0.1596E-01
21	-0.2611E 02	-0.7782E 01	0.1358E 02	0.3674E 02	0.5970E 02	0.8025E 02	0.9597E 02	0.1047E 03	0.1049E 03	0.9600E 02
	-0.6891E-03	-0.4619E-03	-0.2229E-03	-0.1755E-04	0.1050E-03	0.9270E-04	-0.1094E-03	-0.5478E-03	-0.1251E-02	-0.2226E-02
22	-0.5536E 02	-0.3599E 02	-0.1131E 02	0.1692E 02	0.4899E 02	0.7601E 02	0.9558E 02	0.1077E 03	0.1065E 03	0.9397E 02
	0.6334E-04	0.2413E-03	0.4839E-03	0.7552E-03	0.1013E-02	0.1207E-02	0.1285E-02	0.1202E-02	0.9299E-03	0.4606E-03
23	0.1646E 02	0.9937E 01	0.4257E 01	0.3196E-00	-0.1660E 01	-0.1839E 01	-0.9858E 00	-0.2628E-00	-0.7506E 00	-0.3363E 01
	0.2279E-02	0.1303E-02	0.3080E-03	-0.6845E-03	-0.1656E-02	-0.2597E-02	-0.3514E-02	-0.4419E-02	-0.5324E-02	-0.6236E-02
24	0.1008E 02	0.2474E 01	0.2166E 02	0.4723E 02	0.4124E 02	0.4404E 02	0.4459E 02	0.2185E 02	0.1532E 02	0.1122E 02
	0.8398E-05	0.2800E-04	0.5801E-04	0.9203E-04	0.1209E-03	0.1436E-03	0.1526E-03	0.1405E-03	0.1086E-03	0.5417E-04
25	0.5612E 02	0.4336E 02	0.2612E 02	0.6204E 01	-0.1416E 02	-0.3292E 02	-0.4836E 02	-0.5925E 02	-0.6496E 02	-0.6529E 02
	0.4434E-02	0.1583E-02	-0.1394E-02	-0.4427E-02	-0.7438E-02	-0.1036E-01	-0.1313E-01	-0.1571E-01	-0.1808E-01	-0.2025E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1330E 02	0.1064E 02	0.7004E 01	0.1966E 01	-0.4632E 01	-0.1242E 02	-0.2055E 02	-0.2792E 02	-0.3353E 02	-0.3683E 02
	0.3489E-02	-0.1181E-02	-0.5879E-02	-0.1057E-01	-0.1522E-01	-0.1980E-01	-0.2426E-01	-0.2858E-01	-0.3275E-01	-0.3675E-01
27	-0.2439E 02	-0.2430E 02	-0.1504E 02	-0.1038E 02	0.1825E 01	0.6912E 01	0.1719E 02	0.1768E 02	0.2156E 02	0.1432E 02
	-0.4937E-03	-0.6727E-02	-0.1268E-01	-0.1842E-01	-0.2401E-01	-0.2955E-01	-0.3514E-01	-0.4086E-01	-0.4675E-01	-0.5282E-01
28	-0.2759E 02	-0.2115E 02	-0.1843E 02	-0.7155E 01	-0.1605E 01	0.1038E 02	0.1387E 02	0.2150E 02	0.1842E 02	0.1849E 02
	-0.4937E-03	-0.6727E-02	-0.1268E-01	-0.1842E-01	-0.2401E-01	-0.2955E-01	-0.3514E-01	-0.4086E-01	-0.4675E-01	-0.5282E-01
29	0.2644E 02	0.2047E 02	0.1051E 02	-0.2442E 01	-0.1698E 02	-0.3149E 02	-0.4425E 02	-0.5370E 02	-0.5859E 02	-0.5821E 02
	0.1493E-02	-0.3225E-02	-0.8015E-02	-0.1281E-01	-0.1753E-01	-0.2211E-01	-0.2648E-01	-0.3059E-01	-0.3441E-01	-0.3795E-01
30	0.4274E 02	0.2942E 02	0.1073E 02	-0.1139E 02	-0.3440E 02	-0.5547E 02	-0.7190E 02	-0.8156E 02	-0.8316E 02	-0.7660E 02
	0.1104E-02	-0.1737E-02	-0.4655E-02	-0.7575E-02	-0.1041E-01	-0.1309E-01	-0.1555E-01	-0.1774E-01	-0.1965E-01	-0.2129E-01
31	-0.4850E 02	-0.5051E 02	-0.4586E 02	-0.3544E 02	-0.2094E 02	-0.4721E 01	0.1052E 02	0.2205E 02	0.2751E 02	0.2538E 02
	-0.7410E-03	-0.1691E-02	-0.2514E-02	-0.3212E-02	-0.3803E-02	-0.4320E-02	-0.4806E-02	-0.5310E-02	-0.5869E-02	-0.6502E-02
32	-0.1502E 03	-0.1325E 03	-0.9270E 02	-0.3954E 02	0.2087E 02	0.7969E 02	0.1258E 03	0.1531E 03	0.1546E 03	0.1322E 03
	-0.1637E-02	-0.1568E-02	-0.1271E-02	-0.8033E-03	-0.2485E-03	0.2957E-03	0.7262E-03	0.9557E-03	0.9309E-03	0.6403E-03
33	-0.1651E 03	-0.1417E 03	-0.9509E 02	-0.3210E 02	0.3779E 02	0.1038E 03	0.1551E 03	0.1830E 03	0.1826E 03	0.1537E 03
	-0.1575E-02	-0.1373E-02	-0.9536E-03	-0.3774E-03	0.2708E-03	0.8925E-03	0.1387E-02	0.1671E-02	0.1697E-02	0.1458E-02
34	-0.1397E 02	0.2287E 01	0.6802E 01	0.2065E 02	0.2866E 02	0.2708E 02	0.2786E 02	0.1689E 02	0.1344E 02	-0.1914E 01
	-0.2053E-03	-0.1962E-03	-0.1588E-03	-0.9988E-04	-0.3018E-04	0.3789E-04	0.9179E-04	0.1202E-03	0.1170E-03	0.8009E-04

SF,BM /T

1	-0.1444E 02	-0.1204E 02	-0.8342E 01	-0.3377E 01	0.1782E 01	0.6577E 01	0.1026E 02	0.1223E 02	0.1257E 02	0.1098E 02
2	-0.5573E 01	-0.5045E 01	-0.1106E 02	-0.1062E 02	-0.1616E 02	-0.1419E 02	-0.1787E 02	-0.1353E 02	-0.1522E 02	-0.9048E 01
3	0.3443E 01	0.9709E 00	0.5743E 01	0.4362E 01	0.9628E 01	0.7735E 01	0.1200E 02	0.8428E 01	0.1092E 02	0.5281E 01
4	0.3293E 02	0.1140E 02	-0.1221E 02	-0.3568E 02	-0.5667E 02	-0.7305E 02	-0.8310E 02	-0.8580E 02	-0.8104E 02	-0.6945E 02
5	-0.8070E 02	-0.6500E 02	-0.3809E 02	-0.3429E 01	0.3436E 02	0.7001E 02	0.9825E 02	0.1149E 03	0.1175E 03	0.1062E 03
6	-0.2273E 03	-0.1848E 03	-0.1141E 03	-0.3369E 02	0.3368E 02	0.6674E 02	0.5073E 02	-0.2005E 02	-0.1428E 03	-0.3100E 03
7	0.7837E 03	0.3988E 03	0.2316E 01	-0.4025E 03	-0.8020E 03	-0.1182E 04	-0.1543E 04	-0.1895E 04	-0.2244E 04	-0.2589E 04
8	0.2568E 03	0.5415E 02	-0.1985E 03	-0.4911E 03	-0.8131E 03	-0.1154E 04	-0.1506E 04	-0.1868E 04	-0.2240E 04	-0.2623E 04
9	0.3592E 03	-0.2004E 03	-0.7960E 03	-0.1400E 04	-0.1982E 04	-0.2512E 04	-0.2966E 04	-0.3330E 04	-0.3599E 04	-0.3784E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.7896E 02	0.2534E 02	-0.3305E 02	-0.9137E 02	-0.1446E 03	-0.1875E 03	-0.2154E 03	-0.2248E 03	-0.2141E 03	-0.1843E 03
	0.1042E-02	0.4718E-03	-0.1522E-03	-0.7710E-03	-0.1326E-02	-0.1764E-02	-0.2034E-02	-0.2102E-02	-0.1956E-02	-0.1607E-02
2	0.3919E 02	0.4841E 01	-0.3220E 02	-0.6843E 02	-0.9847E 02	-0.1225E 03	-0.1356E 03	-0.1384E 03	-0.1302E 03	-0.1116E 03
	-0.7565E-04	-0.5338E-03	-0.1032E-02	-0.1525E-02	-0.1970E-02	-0.2330E-02	-0.2568E-02	-0.2662E-02	-0.2604E-02	-0.2402E-02
3	-0.7068E 01	-0.1191E 02	-0.1809E 02	-0.2502E 02	-0.3193E 02	-0.3796E 02	-0.4231E 02	-0.4433E 02	-0.4368E 02	-0.4046E 02
	-0.5936E-02	-0.6472E-02	-0.7017E-02	-0.7564E-02	-0.8107E-02	-0.8637E-02	-0.9137E-02	-0.9595E-02	-0.1000E-01	-0.1035E-01
4	-0.1124E 02	-0.1910E 02	-0.2769E 02	-0.2977E 02	-0.3931E 02	-0.3282E 02	-0.3364E 02	-0.2765E 02	-0.2255E 02	-0.1966E 02
	-0.9830E-05	-0.6742E-04	-0.1300E-03	-0.1918E-03	-0.2479E-03	-0.2926E-03	-0.3225E-03	-0.3341E-03	-0.3266E-03	-0.3013E-03
5	-0.4058E 02	-0.3091E 02	-0.2057E 02	-0.1095E 02	-0.3145E 01	0.2140E 01	0.4578E 01	0.4075E 01	0.7024E 00	-0.5287E 01
	-0.1783E-01	-0.1896E-01	-0.2002E-01	-0.2107E-01	-0.2215E-01	-0.2330E-01	-0.2452E-01	-0.2582E-01	-0.2719E-01	-0.2861E-01
6	-0.3300E 02	-0.2933E 02	-0.2456E 02	-0.1907E 02	-0.1358E 02	-0.9032E 01	-0.6345E 01	-0.6165E 01	-0.8715E 01	-0.1377E 02
	-0.3227E-01	-0.3492E-01	-0.3749E-01	-0.3999E-01	-0.4246E-01	-0.4494E-01	-0.4745E-01	-0.4999E-01	-0.5255E-01	-0.5511E-01
7	-0.4500E 01	-0.5088E 01	-0.1364E 02	-0.1458E 02	-0.2282E 02	-0.2234E 02	-0.2883E 02	-0.2615E 02	-0.3077E 02	-0.2619E 02
	-0.4667E-01	-0.5172E-01	-0.5670E-01	-0.6156E-01	-0.6627E-01	-0.7079E-01	-0.7509E-01	-0.7912E-01	-0.8289E-01	-0.8638E-01
8	-0.1531E 01	-0.9612E 01	-0.1061E 02	-0.1920E 02	-0.1953E 02	-0.2686E 02	-0.2510E 02	-0.3040E 02	-0.2650E 02	-0.3016E 02
	-0.4667E-01	-0.5172E-01	-0.5670E-01	-0.6156E-01	-0.6627E-01	-0.7079E-01	-0.7509E-01	-0.7912E-01	-0.8289E-01	-0.8638E-01
9	-0.1735E 02	-0.2059E 02	-0.2379E 02	-0.2740E 02	-0.3178E 02	-0.3692E 02	-0.4210E 02	-0.4601E 02	-0.4758E 02	-0.4668E 02
	-0.3048E-01	-0.3385E-01	-0.3714E-01	-0.4036E-01	-0.4350E-01	-0.4653E-01	-0.4944E-01	-0.5219E-01	-0.5477E-01	-0.5716E-01
10	-0.2361E 02	-0.2585E 02	-0.2784E 02	-0.2973E 02	-0.3126E 02	-0.3193E 02	-0.3192E 02	-0.3244E 02	-0.3468E 02	-0.3868E 02
	-0.1591E-01	-0.1774E-01	-0.1953E-01	-0.2128E-01	-0.2298E-01	-0.2465E-01	-0.2627E-01	-0.2785E-01	-0.2938E-01	-0.3084E-01
11	-0.1713E 02	-0.1904E 02	-0.2108E 02	-0.2189E 02	-0.2133E 02	-0.2109E 02	-0.2269E 02	-0.2609E 02	-0.3057E 02	-0.3596E 02
	-0.5185E-02	-0.5964E-02	-0.6737E-02	-0.7512E-02	-0.8297E-02	-0.9100E-02	-0.9919E-02	-0.1075E-01	-0.1157E-01	-0.1237E-01
12	0.5158E 01	0.1508E 01	0.3223E 01	-0.2465E-00	-0.1286E 02	-0.2754E 02	-0.3937E 02	-0.5066E 02	-0.6303E 02	-0.7328E 02
	-0.6902E-03	-0.1178E-02	-0.1717E-02	-0.2314E-02	-0.2973E-02	-0.3682E-02	-0.4416E-02	-0.5148E-02	-0.5853E-02	-0.6506E-02
13	0.4939E 02	0.4006E 02	0.2738E 02	0.1317E 02	-0.1757E 01	-0.1821E 02	-0.3672E 02	-0.5621E 02	-0.7496E 02	-0.9193E 02
	-0.4197E-02	-0.5434E-02	-0.6810E-02	-0.8303E-02	-0.9887E-02	-0.1153E-01	-0.1319E-01	-0.1481E-01	-0.1634E-01	-0.1773E-01
14	-0.1538E 02	-0.3071E 02	-0.7610E 02	-0.1052E 03	-0.1024E 03	-0.1011E 03	-0.1148E 03	-0.1210E 03	-0.1090E 03	-0.9800E 02
	-0.1079E-03	-0.1851E-03	-0.2756E-03	-0.3720E-03	-0.4717E-03	-0.5793E-03	-0.6935E-03	-0.8060E-03	-0.9110E-03	-0.1008E-02
15	0.4101E 02	0.3071E 02	0.1801E 02	0.3246E 01	-0.1277E 02	-0.2880E 02	-0.4423E 02	-0.5949E 02	-0.7508E 02	-0.9043E 02
	-0.1784E-01	-0.2034E-01	-0.2296E-01	-0.2568E-01	-0.2845E-01	-0.3122E-01	-0.3394E-01	-0.3655E-01	-0.3899E-01	-0.4121E-01
16	-0.1846E 02	-0.2260E 02	-0.2655E 02	-0.3052E 02	-0.3481E 02	-0.3951E 02	-0.4411E 02	-0.4758E 02	-0.4903E 02	-0.4849E 02
	-0.4225E-01	-0.4579E-01	-0.4923E-01	-0.5257E-01	-0.5579E-01	-0.5887E-01	-0.6179E-01	-0.6453E-01	-0.6706E-01	-0.6938E-01
17	-0.4530E 02	-0.4524E 02	-0.4384E 02	-0.4169E 02	-0.3754E 02	-0.3242E 02	-0.2554E 02	-0.1848E 02	-0.1073E 02	-0.3732E 01
	-0.7328E-01	-0.7747E-01	-0.8119E-01	-0.8446E-01	-0.8734E-01	-0.8987E-01	-0.9212E-01	-0.9415E-01	-0.9605E-01	-0.9788E-01
18	-0.4508E 02	-0.4449E 02	-0.4353E 02	-0.4090E 02	-0.3735E 02	-0.3182E 02	-0.2564E 02	-0.1822E 02	-0.1113E 02	-0.3805E 01
	-0.7328E-01	-0.7747E-01	-0.8119E-01	-0.8446E-01	-0.8734E-01	-0.8987E-01	-0.9212E-01	-0.9415E-01	-0.9605E-01	-0.9788E-01
19	-0.4521E 02	-0.3828E 02	-0.3028E 02	-0.2289E 02	-0.1733E 02	-0.1428E 02	-0.1387E 02	-0.1590E 02	-0.2014E 02	-0.2654E 02
	-0.4316E-01	-0.4625E-01	-0.4918E-01	-0.5200E-01	-0.5476E-01	-0.5748E-01	-0.6017E-01	-0.6283E-01	-0.6545E-01	-0.6799E-01
20	0.1920E 02	0.1616E 02	0.1238E 02	0.7308E 01	0.1932E-00	-0.9672E 01	-0.2275E 02	-0.3920E 02	-0.5845E 02	-0.7903E 02
	-0.1813E-01	-0.2039E-01	-0.2274E-01	-0.2516E-01	-0.2766E-01	-0.3021E-01	-0.3276E-01	-0.3529E-01	-0.3771E-01	-0.3996E-01
21	0.7868E 02	0.5492E 02	0.2716E 02	-0.2223E 01	-0.3099E 02	-0.5750E 02	-0.8069E 02	-0.9942E 02	-0.1126E 03	-0.1197E 03
	-0.3459E-02	-0.4913E-02	-0.6537E-02	-0.8272E-02	-0.1005E-01	-0.1182E-01	-0.1350E-01	-0.1503E-01	-0.1637E-01	-0.1748E-01
22	0.7397E 02	0.4340E 02	0.5329E 01	-0.3301E 02	-0.7138E 02	-0.1061E 03	-0.1285E 03	-0.1377E 03	-0.1356E 03	-0.1217E 03
	-0.1948E-03	-0.1009E-02	-0.1937E-02	-0.2927E-02	-0.3919E-02	-0.4855E-02	-0.5677E-02	-0.6343E-02	-0.6834E-02	-0.7150E-02
23	-0.8320E 01	-0.1489E 02	-0.2217E 02	-0.2944E 02	-0.3610E 02	-0.4195E 02	-0.4712E 02	-0.5131E 02	-0.5401E 02	-0.5500E 02
	-0.7161E-02	-0.8095E-02	-0.9033E-02	-0.9968E-02	-0.1089E-01	-0.1179E-01	-0.1266E-01	-0.1347E-01	-0.1422E-01	-0.1489E-01
24	-0.1661E 02	-0.3039E 02	-0.3610E 02	-0.6405E 02	-0.7959E 02	-0.7280E 02	-0.7617E 02	-0.7728E 02	-0.6262E 02	-0.5738E 02
	-0.2423E-04	-0.1193E-03	-0.2266E-03	-0.3434E-03	-0.4592E-03	-0.5660E-03	-0.6608E-03	-0.7375E-03	-0.7922E-03	-0.8279E-03
25	-0.6064E 02	-0.5204E 02	-0.4089E 02	-0.2880E 02	-0.1765E 02	-0.9310E 01	-0.5321E 01	-0.6790E 01	-0.1389E 02	-0.2553E 02
	-0.2221E-01	-0.2401E-01	-0.2568E-01	-0.2727E-01	-0.2883E-01	-0.3041E-01	-0.3203E-01	-0.3369E-01	-0.3538E-01	-0.3707E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.3785E 02	-0.3710E 02	-0.3547E 02	-0.3388E 02	-0.3298E 02	-0.3298E 02	-0.3371E 02	-0.3478E 02	-0.3600E 02	-0.3753E 02
	-0.4057E-01	-0.4424E-01	-0.4777E-01	-0.5118E-01	-0.5449E-01	-0.5770E-01	-0.6081E-01	-0.6382E-01	-0.6670E-01	-0.6944E-01
27	0.1062E 02	-0.3303E 01	-0.1139E 02	-0.2711E 02	-0.3380E 02	-0.4556E 02	-0.4608E 02	-0.5078E 02	-0.4401E 02	-0.4247E 02
	-0.5905E-01	-0.6536E-01	-0.7165E-01	-0.7781E-01	-0.8370E-01	-0.8924E-01	-0.9434E-01	-0.9895E-01	-0.1031E-00	-0.1067E-00
28	0.7580E 01	0.1085E 01	-0.1451E 02	-0.2273E 02	-0.3723E 02	-0.4143E 02	-0.5002E 02	-0.4699E 02	-0.4842E 02	-0.3890E 02
	-0.5905E-01	-0.6536E-01	-0.7165E-01	-0.7781E-01	-0.8370E-01	-0.8924E-01	-0.9434E-01	-0.9895E-01	-0.1031E-00	-0.1067E-00
29	-0.5254E 02	-0.4236E 02	-0.2922E 02	-0.1533E 02	-0.3137E 01	0.5089E 01	0.7707E 01	0.4026E 01	-0.5609E 01	-0.1991E 02
	-0.4122E-01	-0.4427E-01	-0.4718E-01	-0.5001E-01	-0.5285E-01	-0.5576E-01	-0.5876E-01	-0.6185E-01	-0.6500E-01	-0.6815E-01
30	-0.6299E 02	-0.4449E 02	-0.2394E 02	-0.4307E 01	0.1166E 02	0.2180E 02	0.2479E 02	0.2021E 02	0.8672E 01	-0.8237E 01
	-0.2271E-01	-0.2395E-01	-0.2510E-01	-0.2623E-01	-0.2742E-01	-0.2872E-01	-0.3017E-01	-0.3176E-01	-0.3346E-01	-0.3524E-01
31	0.1544E 02	-0.1103E 01	-0.2183E 02	-0.4350E 02	-0.6265E 02	-0.7613E 02	-0.8163E 02	-0.7805E 02	-0.6576E 02	-0.4664E 02
	-0.7215E-02	-0.7990E-02	-0.8796E-02	-0.9593E-02	-0.1034E-01	-0.1099E-01	-0.1152E-01	-0.1192E-01	-0.1218E-01	-0.1234E-01
32	0.8680E 02	0.2643E 02	-0.4072E 02	-0.1056E 03	-0.1574E 03	-0.1916E 03	-0.2003E 03	-0.1841E 03	-0.1443E 03	-0.8729E 02
	0.1145E-03	-0.5791E-03	-0.1348E-02	-0.2087E-02	-0.2700E-02	-0.3105E-02	-0.3247E-02	-0.3109E-02	-0.2716E-02	-0.2134E-02
33	0.1006E 03	0.3113E 02	-0.4477E 02	-0.1165E 03	-0.1745E 03	-0.2110E 03	-0.2211E 03	-0.2031E 03	-0.1597E 03	-0.9733E 02
	0.9885E-03	0.3584E-03	-0.3398E-03	-0.1006E-02	-0.1545E-02	-0.1883E-02	-0.1968E-02	-0.1785E-02	-0.1359E-02	-0.7536E-03
34	-0.1037E 02	-0.2269E 02	-0.3383E 02	-0.3815E 02	-0.4765E 02	-0.3954E 02	-0.3759E 02	-0.2704E 02	-0.1819E 02	-0.1092E 02
	0.1400E-04	-0.7321E-04	-0.1697E-03	-0.2625E-03	-0.3394E-03	-0.3899E-03	-0.4076E-03	-0.3899E-03	-0.3405E-03	-0.2675E-03

SF,BM /T

1	0.8372E 01	0.4471E 01	0.6302E 00	-0.3605E 01	-0.6811E 01	-0.9726E 01	-0.1101E 02	-0.1154E 02	-0.1020E 02	-0.8120E 01
2	-0.9601E 01	-0.2386E 01	-0.2414E 01	0.5270E 01	0.5020E 01	0.1212E 02	0.1026E 02	0.1519E 02	0.1032E 02	0.1236E 02
3	0.5996E 01	-0.1303E 01	-0.1502E 01	-0.9104E 01	-0.8421E 01	-0.1426E 02	-0.1071E 02	-0.1331E 02	-0.6320E 01	-0.6239E 01
4	-0.5228E 02	-0.3115E 02	-0.8004E 01	0.1503E 02	0.3578E 02	0.5213E 02	0.6215E 02	0.6443E 02	0.5843E 02	0.4453E 02
5	0.8285E 02	0.5139E 02	0.1670E 02	-0.1603E 02	-0.4207E 02	-0.5765E 02	-0.6026E 02	-0.4920E 02	-0.2580E 02	0.6773E 01
6	-0.5119E 03	-0.7390E 03	-0.9811E 03	-0.1226E 04	-0.1460E 04	-0.1664E 04	-0.1822E 04	-0.1918E 04	-0.1945E 04	-0.1905E 04
7	-0.2937E 04	-0.3294E 04	-0.3654E 04	-0.4001E 04	-0.4330E 04	-0.4648E 04	-0.4968E 04	-0.5290E 04	-0.5610E 04	-0.5923E 04
8	-0.3018E 04	-0.3424E 04	-0.3842E 04	-0.4276E 04	-0.4732E 04	-0.5217E 04	-0.5738E 04	-0.6288E 04	-0.6849E 04	-0.7394E 04
9	-0.3903E 04	-0.3979E 04	-0.4041E 04	-0.4114E 04	-0.4222E 04	-0.4380E 04	-0.4596E 04	-0.4868E 04	-0.5187E 04	-0.5537E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1384E 03	-0.8124E 02	-0.1900E 02	0.4198E 02	0.9567E 02	0.1368E 03	0.1614E 03	0.1665E 03	0.1515E 03	0.1176E 03
	-0.1088E-02	-0.4518E-03	0.2388E-03	0.9146E-03	0.1509E-02	0.1963E-02	0.2229E-02	0.2279E-02	0.2108E-02	0.1735E-02
2	-0.8567E 02	-0.5246E 02	-0.1725E 02	0.1868E 02	0.4958E 02	0.7309E 02	0.8595E 02	0.8555E 02	0.7426E 02	0.5152E 02
	-0.2081E-02	-0.1675E-02	-0.1228E-02	-0.7900E-03	-0.4072E-03	-0.1228E-03	0.2901E-04	0.2832E-04	-0.1262E-03	-0.4183E-03
3	-0.3526E 02	-0.2897E 02	-0.2250E 02	-0.1658E 02	-0.1168E 02	-0.8166E 01	-0.6316E 01	-0.6357E 01	-0.8378E 01	-0.1220E 02
	-0.1065E-01	-0.1092E-01	-0.1114E-01	-0.1135E-01	-0.1155E-01	-0.1174E-01	-0.1194E-01	-0.1215E-01	-0.1237E-01	-0.1259E-01
4	-0.1001E 02	-0.9572E 01	-0.1043E-00	-0.2887E-00	0.4353E 01	0.3193E 01	-0.1682E 01	-0.1236E 01	-0.1086E 02	-0.1034E 02
	-0.2608E-03	-0.2099E-03	-0.1538E-03	-0.9889E-04	-0.5083E-04	-0.1526E-04	0.3577E-05	0.3505E-05	-0.1615E-04	-0.5269E-04
5	-0.1343E 02	-0.2308E 02	-0.3347E 02	-0.4374E 02	-0.5299E 02	-0.6025E 02	-0.6465E 02	-0.6567E 02	-0.6334E 02	-0.5824E 02
	-0.3006E-01	-0.3150E-01	-0.3289E-01	-0.3419E-01	-0.3536E-01	-0.3637E-01	-0.3720E-01	-0.3783E-01	-0.3827E-01	-0.3853E-01
6	-0.2073E 02	-0.2876E 02	-0.3693E 02	-0.4439E 02	-0.5054E 02	-0.5506E 02	-0.5794E 02	-0.5921E 02	-0.5889E 02	-0.5690E 02
	-0.5764E-01	-0.6009E-01	-0.6241E-01	-0.6457E-01	-0.6652E-01	-0.6822E-01	-0.6966E-01	-0.7083E-01	-0.7172E-01	-0.7235E-01
7	-0.2935E 02	-0.2327E 02	-0.2552E 02	-0.1884E 02	-0.2142E 02	-0.1556E 02	-0.1972E 02	-0.1544E 02	-0.2138E 02	-0.1845E 02
	-0.8959E-01	-0.9254E-01	-0.9524E-01	-0.9771E-01	-0.9997E-01	-0.1020E-00	-0.1039E-00	-0.1056E-00	-0.1072E-00	-0.1085E-00
8	-0.2463E 02	-0.2714E 02	-0.2057E 02	-0.2282E 02	-0.1645E 02	-0.1981E 02	-0.1483E 02	-0.2004E 02	-0.1661E 02	-0.2339E 02
	-0.8959E-01	-0.9254E-01	-0.9524E-01	-0.9771E-01	-0.9997E-01	-0.1020E-00	-0.1039E-00	-0.1056E-00	-0.1072E-00	-0.1085E-00
9	-0.4422E 02	-0.4148E 02	-0.3945E 02	-0.3841E 02	-0.3806E 02	-0.3781E 02	-0.3737E 02	-0.3694E 02	-0.3699E 02	-0.3781E 02
	-0.5936E-01	-0.6137E-01	-0.6321E-01	-0.6489E-01	-0.6639E-01	-0.6772E-01	-0.6889E-01	-0.6989E-01	-0.7073E-01	-0.7141E-01
10	-0.4336E 02	-0.4744E 02	-0.5015E 02	-0.5142E 02	-0.5179E 02	-0.5202E 02	-0.5248E 02	-0.5276E 02	-0.5226E 02	-0.5090E 02
	-0.3222E-01	-0.3349E-01	-0.3463E-01	-0.3564E-01	-0.3650E-01	-0.3721E-01	-0.3776E-01	-0.3816E-01	-0.3840E-01	-0.3850E-01
11	-0.4237E 02	-0.4936E 02	-0.5604E 02	-0.6161E 02	-0.6547E 02	-0.6713E 02	-0.6656E 02	-0.6451E 02	-0.6178E 02	-0.5817E 02
	-0.1312E-01	-0.1382E-01	-0.1443E-01	-0.1493E-01	-0.1530E-01	-0.1554E-01	-0.1562E-01	-0.1557E-01	-0.1538E-01	-0.1506E-01
12	-0.7906E 02	-0.8366E 02	-0.9079E 02	-0.9846E 02	-0.1025E 03	-0.1024E 03	-0.9981E 02	-0.9439E 02	-0.8365E 02	-0.6715E 02
	-0.7085E-02	-0.7571E-02	-0.7950E-02	-0.8201E-02	-0.8307E-02	-0.8256E-02	-0.8046E-02	-0.7682E-02	-0.7177E-02	-0.6550E-02
13	-0.1066E 03	-0.1182E 03	-0.1260E 03	-0.1294E 03	-0.1283E 03	-0.1226E 03	-0.1127E 03	-0.9944E 02	-0.8396E 02	-0.6639E 02
	-0.1893E-01	-0.1991E-01	-0.2062E-01	-0.2105E-01	-0.2118E-01	-0.2102E-01	-0.2057E-01	-0.1987E-01	-0.1895E-01	-0.1785E-01
14	-0.1029E 03	-0.1079E 03	-0.9558E 02	-0.7821E 02	-0.7602E 02	-0.8567E 02	-0.8982E 02	-0.8234E 02	-0.7376E 02	-0.7255E 02
	-0.1097E-02	-0.1172E-02	-0.1227E-02	-0.1262E-02	-0.1278E-02	-0.1272E-02	-0.1241E-02	-0.1184E-02	-0.1106E-02	-0.1010E-02
15	-0.1040E 03	-0.1142E 03	-0.1200E 03	-0.1211E 03	-0.1180E 03	-0.1116E 03	-0.1027E 03	-0.9155E 02	-0.7821E 02	-0.6348E 02
	-0.4315E-01	-0.4477E-01	-0.4603E-01	-0.4691E-01	-0.4741E-01	-0.4754E-01	-0.4732E-01	-0.4679E-01	-0.4599E-01	-0.4498E-01
16	-0.4682E 02	-0.4520E 02	-0.4441E 02	-0.4457E 02	-0.4523E 02	-0.4579E 02	-0.4602E 02	-0.4621E 02	-0.4693E 02	-0.4849E 02
	-0.7148E-01	-0.7338E-01	-0.7508E-01	-0.7658E-01	-0.7788E-01	-0.7897E-01	-0.7987E-01	-0.8058E-01	-0.8109E-01	-0.8141E-01
17	0.3077E 01	0.8496E 01	0.1280E 02	0.1477E 02	0.1436E 02	0.1092E 02	0.4702E 01	-0.3776E 01	-0.1387E 02	-0.2437E 02
	-0.9972E-01	-0.1016E-00	-0.1037E-00	-0.1059E-00	-0.1083E-00	-0.1108E-00	-0.1135E-00	-0.1162E-00	-0.1189E-00	-0.1214E-00
18	0.2501E 01	0.8276E 01	0.1230E 02	0.1462E 02	0.1418E 02	0.1098E 02	0.4922E 01	-0.3508E 01	-0.1336E 02	-0.2403E 02
	-0.9972E-01	-0.1016E-00	-0.1037E-00	-0.1059E-00	-0.1083E-00	-0.1108E-00	-0.1135E-00	-0.1162E-00	-0.1189E-00	-0.1214E-00
19	-0.3504E 02	-0.4518E 02	-0.5591E 02	-0.6557E 02	-0.7242E 02	-0.7527E 02	-0.7381E 02	-0.6870E 02	-0.6119E 02	-0.5278E 02
	-0.7041E-01	-0.7267E-01	-0.7472E-01	-0.7650E-01	-0.7797E-01	-0.7910E-01	-0.7988E-01	-0.8033E-01	-0.8049E-01	-0.8040E-01
20	-0.9880E 02	-0.1155E 03	-0.1275E 03	-0.1340E 03	-0.1346E 03	-0.1295E 03	-0.1190E 03	-0.1037E 03	-0.8446E 02	-0.6289E 02
	-0.4197E-01	-0.4367E-01	-0.4501E-01	-0.4594E-01	-0.4644E-01	-0.4652E-01	-0.4619E-01	-0.4550E-01	-0.4450E-01	-0.4327E-01
21	-0.1210E 03	-0.1171E 03	-0.1095E 03	-0.9964E 02	-0.8893E 02	-0.7889E 02	-0.7051E 02	-0.6381E 02	-0.5811E 02	-0.5201E 02
	-0.1834E-01	-0.1893E-01	-0.1928E-01	-0.1939E-01	-0.1927E-01	-0.1896E-01	-0.1848E-01	-0.1784E-01	-0.1708E-01	-0.1619E-01
22	-0.1009E 03	-0.7939E 02	-0.5799E 02	-0.3995E 02	-0.2932E 02	-0.2328E 02	-0.2113E 02	-0.2565E 02	-0.3302E 02	-0.4025E 02
	-0.7309E-02	-0.7341E-02	-0.7278E-02	-0.7148E-02	-0.6976E-02	-0.6774E-02	-0.6552E-02	-0.6311E-02	-0.6046E-02	-0.5743E-02
23	-0.5445E 02	-0.5284E 02	-0.5081E 02	-0.4872E 02	-0.4670E 02	-0.4503E 02	-0.4386E 02	-0.4302E 02	-0.4225E 02	-0.4101E 02
	-0.1547E-01	-0.1596E-01	-0.1636E-01	-0.1667E-01	-0.1688E-01	-0.1700E-01	-0.1704E-01	-0.1698E-01	-0.1684E-01	-0.1662E-01
24	-0.5420E 02	-0.3655E 02	-0.2910E 02	-0.2888E 02	-0.1532E 02	-0.1368E 02	-0.2574E 02	-0.2065E 02	-0.1922E 02	-0.3270E 02
	-0.8459E-03	-0.8476E-03	-0.8395E-03	-0.8246E-03	-0.8033E-03	-0.7799E-03	-0.7558E-03	-0.7275E-03	-0.6968E-03	-0.6635E-03
25	-0.3960E 02	-0.5362E 02	-0.6546E 02	-0.7395E 02	-0.7868E 02	-0.7962E 02	-0.7693E 02	-0.7094E 02	-0.6228E 02	-0.5204E 02
	-0.3871E-01	-0.4025E-01	-0.4164E-01	-0.4284E-01	-0.4381E-01	-0.4453E-01	-0.4501E-01	-0.4525E-01	-0.4528E-01	-0.4514E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.3981E 02	-0.4313E 02	-0.4736E 02	-0.5177E 02	-0.5539E 02	-0.5750E 02	-0.5795E 02	-0.5715E 02	-0.5577E 02	-0.5439E 02
	-0.7202E-01	-0.7443E-01	-0.7664E-01	-0.7864E-01	-0.8038E-01	-0.8186E-01	-0.8307E-01	-0.8401E-01	-0.8470E-01	-0.8513E-01
27	-0.3096E 02	-0.2705E 02	-0.1555E 02	-0.1435E 02	-0.7525E 01	-0.1249E 02	-0.1190E 02	-0.2241E 02	-0.2549E 02	-0.3761E 02
	-0.1099E-00	-0.1129E-00	-0.1155E-00	-0.1180E-00	-0.1203E-00	-0.1226E-00	-0.1247E-00	-0.1267E-00	-0.1285E-00	-0.1300E-00
28	-0.3560E 02	-0.2340E 02	-0.2013E 02	-0.1036E 02	-0.1188E 02	-0.8106E 01	-0.1607E 02	-0.1777E 02	-0.2966E 02	-0.3294E 02
	-0.1099E-00	-0.1129E-00	-0.1155E-00	-0.1180E-00	-0.1203E-00	-0.1226E-00	-0.1247E-00	-0.1267E-00	-0.1285E-00	-0.1300E-00
29	-0.3687E 02	-0.5410E 02	-0.6914E 02	-0.7988E 02	-0.8494E 02	-0.8391E 02	-0.7735E 02	-0.6664E 02	-0.5366E 02	-0.4046E 02
	-0.7122E-01	-0.7412E-01	-0.7674E-01	-0.7903E-01	-0.8093E-01	-0.8242E-01	-0.8351E-01	-0.8424E-01	-0.8469E-01	-0.8491E-01
30	-0.2813E 02	-0.4821E 02	-0.6581E 02	-0.7871E 02	-0.8543E 02	-0.8535E 02	-0.7883E 02	-0.6716E 02	-0.5239E 02	-0.3705E 02
	-0.3703E-01	-0.3875E-01	-0.4034E-01	-0.4172E-01	-0.4286E-01	-0.4373E-01	-0.4435E-01	-0.4472E-01	-0.4491E-01	-0.4495E-01
31	-0.2380E 02	-0.1057E 01	0.1788E 02	0.3000E 02	0.3342E 02	0.2763E 02	0.1351E 02	-0.6780E 01	-0.3014E 02	-0.5309E 02
	-0.1244E-01	-0.1254E-01	-0.1267E-01	-0.1289E-01	-0.1321E-01	-0.1363E-01	-0.1414E-01	-0.1471E-01	-0.1528E-01	-0.1580E-01
32	-0.2225E 02	0.4302E 02	0.9683E 02	0.1336E 03	0.1461E 03	0.1345E 03	0.1000E 03	0.4736E 02	-0.1392E 02	-0.7691E 02
	-0.1456E-02	-0.7881E-03	-0.2346E-03	0.1184E-03	0.2163E-03	0.4246E-04	-0.3811E-03	-0.9957E-03	-0.1713E-02	-0.2430E-02
33	-0.2523E 02	0.4609E 02	0.1065E 03	0.1475E 03	0.1637E 03	0.1531E 03	0.1172E 03	0.6125E 02	-0.6552E 01	-0.7599E 02
	-0.5649E-04	0.6305E-03	0.1209E-02	0.1596E-02	0.1740E-02	0.1623E-02	0.1264E-02	0.7166E-03	0.6194E-04	-0.6015E-03
34	0.7719E 00	0.2075E 01	0.1005E 02	0.6101E 01	0.6195E 01	-0.1269E 01	-0.1109E 02	-0.1555E 02	-0.2747E 02	-0.2724E 02
	-0.1822E-03	-0.9857E-04	-0.2904E-04	0.1501E-04	0.2727E-04	0.5274E-05	-0.4806E-04	-0.1251E-03	-0.2153E-03	-0.3050E-03

SF,BM /T

1	-0.4695E 01	-0.1255E 01	0.2398E 01	0.5125E 01	0.7021E 01	0.7544E 01	0.6811E 01	0.4949E 01	0.2057E 01	-0.1188E 01
2	0.4835E 01	0.5354E 01	-0.2893E 01	-0.1937E 01	-0.9328E 01	-0.6922E 01	-0.1291E 02	-0.8712E 01	-0.1301E 02	-0.6842E 01
3	0.2465E 01	0.2694E 01	0.1032E 02	0.8231E 01	0.1307E 02	0.7880E 01	0.1004E 02	0.2589E 01	0.3463E 01	-0.4452E 01
4	0.2403E 02	-0.1048E 01	-0.2820E 02	-0.5475E 02	-0.7816E 02	-0.9620E 02	-0.1071E 03	-0.1098E 03	-0.1040E 03	-0.9015E 02
5	0.4400E 02	0.8076E 02	0.1120E 03	0.1337E 03	0.1432E 03	0.1393E 03	0.1230E 03	0.9679E 02	0.6469E 02	0.3167E 02
6	-0.1806E 04	-0.1667E 04	-0.1508E 04	-0.1350E 04	-0.1213E 04	-0.1111E 04	-0.1058E 04	-0.1062E 04	-0.1128E 04	-0.1254E 04
7	-0.6222E 04	-0.6494E 04	-0.6726E 04	-0.6912E 04	-0.7051E 04	-0.7146E 04	-0.7201E 04	-0.7224E 04	-0.7223E 04	-0.7197E 04
8	-0.7892E 04	-0.8316E 04	-0.8642E 04	-0.8856E 04	-0.8952E 04	-0.8936E 04	-0.8816E 04	-0.8605E 04	-0.8319E 04	-0.7976E 04
9	-0.5899E 04	-0.6252E 04	-0.6577E 04	-0.6854E 04	-0.7071E 04	-0.7222E 04	-0.7306E 04	-0.7332E 04	-0.7313E 04	-0.7266E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.6809E 02	0.8397E 01	-0.5471E 02	-0.1139E 03	-0.1623E 03	-0.1941E 03	-0.2053E 03	-0.1939E 03	-0.1602E 03	-0.1067E 03
	0.1199E-02	0.5619E-03	-0.1058E-03	-0.7296E-03	-0.1241E-02	-0.1579E-02	-0.1698E-02	-0.1570E-02	-0.1195E-02	-0.6002E-03
2	0.2273E 02	-0.1063E 02	-0.4381E 02	-0.7397E 02	-0.9928E 02	-0.1160E 03	-0.1228E 03	-0.1146E 03	-0.9338E 02	-0.5866E 02
	-0.8160E-03	-0.1276E-02	-0.1747E-02	-0.2181E-02	-0.2532E-02	-0.2757E-02	-0.2820E-02	-0.2696E-02	-0.2378E-02	-0.1885E-02
3	-0.1742E 02	-0.2345E 02	-0.2972E 02	-0.3563E 02	-0.4059E 02	-0.4404E 02	-0.4541E 02	-0.4410E 02	-0.3955E 02	-0.3145E 02
	-0.1282E-01	-0.1303E-01	-0.1321E-01	-0.1334E-01	-0.1341E-01	-0.1340E-01	-0.1330E-01	-0.1307E-01	-0.1271E-01	-0.1222E-01
4	-0.1853E 02	-0.1907E 02	-0.2180E 02	-0.2464E 02	-0.2085E 02	-0.1889E 02	-0.4362E 01	0.2672E-01	0.1503E 02	0.2439E 02
	-0.1027E-03	-0.1603E-03	-0.2194E-03	-0.2738E-03	-0.3176E-03	-0.3457E-03	-0.3531E-03	-0.3374E-03	-0.2972E-03	-0.2351E-03
5	-0.5133E 02	-0.4363E 02	-0.3590E 02	-0.2871E 02	-0.2245E 02	-0.1759E 02	-0.1462E 02	-0.1404E 02	-0.1606E 02	-0.2040E 02
	-0.3862E-01	-0.3858E-01	-0.3843E-01	-0.3819E-01	-0.3788E-01	-0.3753E-01	-0.3714E-01	-0.3668E-01	-0.3616E-01	-0.3554E-01
6	-0.5323E 02	-0.4811E 02	-0.4211E 02	-0.3609E 02	-0.3089E 02	-0.2716E 02	-0.2521E 02	-0.2504E 02	-0.2654E 02	-0.2961E 02
	-0.7273E-01	-0.7289E-01	-0.7283E-01	-0.7261E-01	-0.7224E-01	-0.7175E-01	-0.7114E-01	-0.7039E-01	-0.6950E-01	-0.6842E-01
7	-0.2571E 02	-0.2351E 02	-0.3125E 02	-0.2876E 02	-0.3592E 02	-0.3232E 02	-0.3844E 02	-0.3354E 02	-0.3864E 02	-0.3263E 02
	-0.1097E-00	-0.1106E-00	-0.1112E-00	-0.1116E-00	-0.1116E-00	-0.1113E-00	-0.1106E-00	-0.1096E-00	-0.1081E-00	-0.1062E-00
8	-0.2101E 02	-0.2869E 02	-0.2648E 02	-0.3399E 02	-0.3089E 02	-0.3741E 02	-0.3299E 02	-0.3842E 02	-0.3278E 02	-0.3733E 02
	-0.1097E-00	-0.1106E-00	-0.1112E-00	-0.1116E-00	-0.1116E-00	-0.1113E-00	-0.1106E-00	-0.1096E-00	-0.1081E-00	-0.1062E-00
9	-0.3943E 02	-0.4174E 02	-0.4471E 02	-0.4817E 02	-0.5166E 02	-0.5445E 02	-0.5595E 02	-0.5594E 02	-0.5441E 02	-0.5148E 02
	-0.7193E-01	-0.7228E-01	-0.7245E-01	-0.7241E-01	-0.7216E-01	-0.7167E-01	-0.7092E-01	-0.6988E-01	-0.6855E-01	-0.6690E-01
10	-0.4921E 02	-0.4764E 02	-0.4601E 02	-0.4393E 02	-0.4145E 02	-0.3900E 02	-0.3672E 02	-0.3422E 02	-0.3117E 02	-0.2760E 02
	-0.3846E-01	-0.3828E-01	-0.3797E-01	-0.3754E-01	-0.3699E-01	-0.3632E-01	-0.3554E-01	-0.3463E-01	-0.3358E-01	-0.3240E-01
11	-0.5250E 02	-0.4409E 02	-0.3367E 02	-0.2270E 02	-0.1195E 02	-0.1453E 01	0.8356E 01	0.1647E 02	0.2259E 02	0.2769E 02
	-0.1462E-01	-0.1409E-01	-0.1347E-01	-0.1280E-01	-0.1211E-01	-0.1141E-01	-0.1071E-01	-0.1004E-01	-0.9382E-02	-0.8743E-02
12	-0.4858E 02	-0.3130E 02	-0.1395E 02	0.6342E 01	0.2822E 02	0.4621E 02	0.5785E 02	0.6842E 02	0.8158E 02	0.9106E 02
	-0.5831E-02	-0.5051E-02	-0.4240E-02	-0.3431E-02	-0.2659E-02	-0.1956E-02	-0.1341E-02	-0.8196E-03	-0.3957E-03	-0.7270E-04
13	-0.4621E 02	-0.2364E 02	-0.5482E 00	0.2056E 02	0.3808E 02	0.5160E 02	0.6083E 02	0.6538E 02	0.6587E 02	0.6422E 02
	-0.1663E-01	-0.1532E-01	-0.1399E-01	-0.1270E-01	-0.1149E-01	-0.1040E-01	-0.9462E-02	-0.8665E-02	-0.8008E-02	-0.7475E-02
14	-0.7005E 02	-0.5600E 02	-0.3879E 02	-0.3205E 02	-0.3081E 02	-0.1033E 02	0.4033E 02	0.8864E 02	0.1050E 03	0.1131E 03
	-0.9003E-03	-0.7789E-03	-0.6523E-03	-0.5279E-03	-0.4102E-03	-0.2995E-03	-0.1963E-03	-0.1078E-03	-0.4025E-04	0.1043E-04
15	-0.4869E 02	-0.3492E 02	-0.2249E 02	-0.1132E 02	-0.1716E 01	0.5740E 01	0.1081E 02	0.1384E 02	0.1521E 02	0.1499E 02
	-0.4380E-01	-0.4250E-01	-0.4113E-01	-0.3973E-01	-0.3834E-01	-0.3698E-01	-0.3566E-01	-0.3437E-01	-0.3311E-01	-0.3187E-01
16	-0.5081E 02	-0.5360E 02	-0.5653E 02	-0.5920E 02	-0.6096E 02	-0.6114E 02	-0.5942E 02	-0.5606E 02	-0.5166E 02	-0.4694E 02
	-0.8152E-01	-0.8143E-01	-0.8110E-01	-0.8054E-01	-0.7971E-01	-0.7861E-01	-0.7722E-01	-0.7553E-01	-0.7354E-01	-0.7125E-01
17	-0.3485E 02	-0.4408E 02	-0.5218E 02	-0.5817E 02	-0.6276E 02	-0.6524E 02	-0.6660E 02	-0.6614E 02	-0.6490E 02	-0.6221E 02
	-0.1237E-00	-0.1256E-00	-0.1270E-00	-0.1278E-00	-0.1281E-00	-0.1276E-00	-0.1265E-00	-0.1246E-00	-0.1220E-00	-0.1186E-00
18	-0.3426E 02	-0.4388E 02	-0.5174E 02	-0.5826E 02	-0.6260E 02	-0.6564E 02	-0.6670E 02	-0.6676E 02	-0.6513E 02	-0.6286E 02
	-0.1237E-00	-0.1256E-00	-0.1270E-00	-0.1278E-00	-0.1281E-00	-0.1276E-00	-0.1265E-00	-0.1246E-00	-0.1220E-00	-0.1186E-00
19	-0.4480E 02	-0.3830E 02	-0.3392E 02	-0.3188E 02	-0.3207E 02	-0.3414E 02	-0.3768E 02	-0.4217E 02	-0.4700E 02	-0.5136E 02
	-0.8009E-01	-0.7962E-01	-0.7901E-01	-0.7827E-01	-0.7741E-01	-0.7643E-01	-0.7528E-01	-0.7394E-01	-0.7236E-01	-0.7048E-01
20	-0.4086E 02	-0.2011E 02	-0.2096E 01	0.1209E 02	0.2185E 02	0.2714E 02	0.2846E 02	0.2679E 02	0.2315E 02	0.1840E 02
	-0.4188E-01	-0.4041E-01	-0.3892E-01	-0.3746E-01	-0.3610E-01	-0.3484E-01	-0.3369E-01	-0.3264E-01	-0.3166E-01	-0.3071E-01
21	-0.4396E 02	-0.3321E 02	-0.1985E 02	-0.4341E 01	0.1253E 02	0.2979E 02	0.4641E 02	0.6113E 02	0.7288E 02	0.8094E 02
	-0.1521E-01	-0.1415E-01	-0.1304E-01	-0.1191E-01	-0.1081E-01	-0.9772E-02	-0.8822E-02	-0.7988E-02	-0.7287E-02	-0.6729E-02
22	-0.4912E 02	-0.5489E 02	-0.5240E 02	-0.4361E 02	-0.2747E 02	-0.3873E 01	0.2120E 02	0.4741E 02	0.7380E 02	0.9279E 02
	-0.5389E-02	-0.4971E-02	-0.4481E-02	-0.3922E-02	-0.3313E-02	-0.2678E-02	-0.2047E-02	-0.1446E-02	-0.9060E-03	-0.4535E-03
23	-0.3870E 02	-0.3533E 02	-0.3135E 02	-0.2706E 02	-0.2264E 02	-0.1800E 02	-0.1282E 02	-0.6880E 01	0.5071E-01	0.8127E 01
	-0.1633E-01	-0.1596E-01	-0.1554E-01	-0.1506E-01	-0.1454E-01	-0.1399E-01	-0.1340E-01	-0.1277E-01	-0.1210E-01	-0.1139E-01
24	-0.2850E 02	-0.2190E 02	-0.3148E 02	-0.2587E 02	-0.1400E 02	-0.1030E 02	0.1498E 02	0.3940E 02	0.4250E 02	0.6285E 02
	-0.6224E-03	-0.5736E-03	-0.5184E-03	-0.4536E-03	-0.3822E-03	-0.3089E-03	-0.2335E-03	-0.1618E-03	-0.9939E-04	-0.4513E-04
25	-0.4175E 02	-0.3288E 02	-0.2658E 02	-0.2358E 02	-0.2399E 02	-0.2724E 02	-0.3228E 02	-0.3767E 02	-0.4207E 02	-0.4439E 02
	-0.4486E-01	-0.4446E-01	-0.4399E-01	-0.4345E-01	-0.4286E-01	-0.4221E-01	-0.4147E-01	-0.4061E-01	-0.3959E-01	-0.3839E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5326E 02	-0.5231E 02	-0.5132E 02	-0.5004E 02	-0.4840E 02	-0.4657E 02	-0.4491E 02	-0.4379E 02	-0.4341E 02	-0.4369E 02
	-0.8532E-01	-0.8528E-01	-0.8500E-01	-0.8449E-01	-0.8376E-01	-0.8280E-01	-0.8161E-01	-0.8018E-01	-0.7850E-01	-0.7655E-01
27	-0.3988E 02	-0.4936E 02	-0.4741E 02	-0.5205E 02	-0.4503E 02	-0.4531E 02	-0.3493E 02	-0.3353E 02	-0.2308E 02	-0.2355E 02
	-0.1311E-00	-0.1317E-00	-0.1319E-00	-0.1316E-00	-0.1307E-00	-0.1293E-00	-0.1275E-00	-0.1253E-00	-0.1227E-00	-0.1198E-00
28	-0.4430E 02	-0.4490E 02	-0.5225E 02	-0.4787E 02	-0.5025E 02	-0.4129E 02	-0.4032E 02	-0.2939E 02	-0.2836E 02	-0.1903E 02
	-0.1311E-00	-0.1317E-00	-0.1319E-00	-0.1316E-00	-0.1307E-00	-0.1293E-00	-0.1275E-00	-0.1253E-00	-0.1227E-00	-0.1198E-00
29	-0.2897E 02	-0.2081E 02	-0.1709E 02	-0.1827E 02	-0.2412E 02	-0.3377E 02	-0.4580E 02	-0.5848E 02	-0.6992E 02	-0.7845E 02
	-0.8497E-01	-0.8492E-01	-0.8480E-01	-0.8462E-01	-0.8436E-01	-0.8398E-01	-0.8342E-01	-0.8260E-01	-0.8144E-01	-0.7986E-01
30	-0.2363E 02	-0.1420E 02	-0.1007E 02	-0.1167E 02	-0.1859E 02	-0.2960E 02	-0.4286E 02	-0.5621E 02	-0.6750E 02	-0.7483E 02
	-0.4490E-01	-0.4481E-01	-0.4470E-01	-0.4457E-01	-0.4443E-01	-0.4424E-01	-0.4395E-01	-0.4350E-01	-0.4283E-01	-0.4188E-01
31	-0.7235E 02	-0.8537E 02	-0.9057E 02	-0.8738E 02	-0.7626E 02	-0.5857E 02	-0.3648E 02	-0.1259E 02	0.1047E 02	0.3024E 02
	-0.1620E-01	-0.1646E-01	-0.1653E-01	-0.1640E-01	-0.1608E-01	-0.1560E-01	-0.1499E-01	-0.1429E-01	-0.1354E-01	-0.1277E-01
32	-0.1299E 03	-0.1669E 03	-0.1810E 03	-0.1707E 03	-0.1382E 03	-0.8769E 02	-0.2732E 02	0.3785E 02	0.9670E 02	0.1438E 03
	-0.3041E-02	-0.3457E-02	-0.3616E-02	-0.3497E-02	-0.3117E-02	-0.2529E-02	-0.1805E-02	-0.1034E-02	-0.3079E-03	0.2908E-03
33	-0.1366E 03	-0.1790E 03	-0.1967E 03	-0.1872E 03	-0.1519E 03	-0.9623E 02	-0.2763E 02	0.4473E 02	0.1114E 03	0.1638E 03
	-0.1174E-02	-0.1569E-02	-0.1728E-02	-0.1627E-02	-0.1283E-02	-0.7465E-03	-0.8872E-04	0.6054E-03	0.1247E-02	0.1755E-02
34	-0.3341E 02	-0.2895E 02	-0.2588E 02	-0.2079E 02	-0.1018E 02	-0.1718E 01	0.1679E 02	0.2223E 02	0.3572E 02	0.3964E 02
	-0.3817E-03	-0.4336E-03	-0.4535E-03	-0.4384E-03	-0.3905E-03	-0.3166E-03	-0.2254E-03	-0.1287E-03	-0.3739E-04	0.3767E-04

SF,BM /T

1	-0.4769E 01	-0.7720E 01	-0.1033E 02	-0.1162E 02	-0.1221E 02	-0.1125E 02	-0.9667E 01	-0.6867E 01	-0.4101E 01	-0.9336E 00
2	-0.9496E 01	-0.1750E 01	-0.3559E 01	0.4576E 01	0.2140E 01	0.9055E 01	0.4515E 01	0.9153E 01	0.2014E 01	0.4387E 01
3	-0.2816E 01	-0.9089E 01	-0.4834E 01	-0.8146E 01	-0.7631E 00	-0.1549E 01	0.7615E 01	0.7298E 01	0.1564E 02	0.1366E 02
4	-0.6985E 02	-0.4531E 02	-0.1933E 02	0.5110E 01	0.2520E 02	0.3860E 02	0.4360E 02	0.3936E 02	0.2601E 02	0.4643E 01
5	0.2806E 01	-0.1742E 02	-0.2591E 02	-0.2140E 02	-0.4721E 01	0.2158E 02	0.5382E 02	0.8756E 02	0.1182E 03	0.1415E 03
6	-0.1432E 04	-0.1644E 04	-0.1867E 04	-0.2074E 04	-0.2237E 04	-0.2338E 04	-0.2362E 04	-0.2303E 04	-0.2163E 04	-0.1949E 04
7	-0.7140E 04	-0.7051E 04	-0.6935E 04	-0.6802E 04	-0.6658E 04	-0.6501E 04	-0.6330E 04	-0.6148E 04	-0.5950E 04	-0.5725E 04
8	-0.7596E 04	-0.7204E 04	-0.6827E 04	-0.6485E 04	-0.6191E 04	-0.5948E 04	-0.5752E 04	-0.5591E 04	-0.5452E 04	-0.5320E 04
9	-0.7209E 04	-0.7157E 04	-0.7123E 04	-0.7110E 04	-0.7115E 04	-0.7125E 04	-0.7125E 04	-0.7095E 04	-0.7015E 04	-0.6867E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.3830E 02	0.3794E 02	0.1133E 03	0.1787E 03	0.2258E 03	0.2482E 03	0.2425E 03	0.2086E 03	0.1498E 03	0.7212E 02
	0.1596E-03	0.9976E-03	0.1813E-02	0.2507E-02	0.2993E-02	0.3209E-02	0.3119E-02	0.2721E-02	0.2046E-02	0.1153E-02
2	-0.1401E 02	0.3329E 02	0.7763E 02	0.1127E 03	0.1371E 03	0.1472E 03	0.1431E 03	0.1233E 03	0.8872E 02	0.4222E 02
	-0.1257E-02	-0.5635E-03	0.1143E-03	0.7011E-03	0.1133E-02	0.1364E-02	0.1367E-02	0.1136E-02	0.6887E-03	0.6457E-04
3	-0.1996E 02	-0.5868E 01	0.9324E 01	0.2359E 02	0.3493E 02	0.4189E 02	0.4376E 02	0.4046E 02	0.3232E 02	0.1996E 02
	-0.1159E-01	-0.1088E-01	-0.1011E-01	-0.9345E-02	-0.8622E-02	-0.7981E-02	-0.7449E-02	-0.7042E-02	-0.6763E-02	-0.6602E-02
4	0.2596E 02	0.2802E 02	0.2353E 02	0.2383E 02	0.1471E 02	0.1006E 02	-0.9922E 00	-0.1086E 02	-0.2031E 02	-0.3365E 02
	-0.1565E-03	-0.6963E-04	0.1507E-04	0.8852E-04	0.1423E-03	0.1711E-03	0.1711E-03	0.1418E-03	0.8554E-04	0.6997E-05
5	-0.2619E 02	-0.3219E 02	-0.3708E 02	-0.3985E 02	-0.4010E 02	-0.3804E 02	-0.3412E 02	-0.2877E 02	-0.2218E 02	-0.1462E 02
	-0.3479E-01	-0.3391E-01	-0.3288E-01	-0.3169E-01	-0.3035E-01	-0.2887E-01	-0.2726E-01	-0.2557E-01	-0.2381E-01	-0.2202E-01
6	-0.3419E 02	-0.4012E 02	-0.4691E 02	-0.5364E 02	-0.5900E 02	-0.6169E 02	-0.6084E 02	-0.5639E 02	-0.4907E 02	-0.3999E 02
	-0.6714E-01	-0.6563E-01	-0.6386E-01	-0.6182E-01	-0.5949E-01	-0.5685E-01	-0.5391E-01	-0.5069E-01	-0.4722E-01	-0.4357E-01
7	-0.3692E 02	-0.3010E 02	-0.3409E 02	-0.2730E 02	-0.3213E 02	-0.2661E 02	-0.3311E 02	-0.2877E 02	-0.3572E 02	-0.3043E 02
	-0.1038E-00	-0.1011E-00	-0.9800E-01	-0.9454E-01	-0.9076E-01	-0.8667E-01	-0.8228E-01	-0.7760E-01	-0.7263E-01	-0.6737E-01
8	-0.3077E 02	-0.3479E 02	-0.2786E 02	-0.3221E 02	-0.2610E 02	-0.3197E 02	-0.2745E 02	-0.3473E 02	-0.3051E 02	-0.3695E 02
	-0.1038E-00	-0.1011E-00	-0.9800E-01	-0.9454E-01	-0.9076E-01	-0.8667E-01	-0.8228E-01	-0.7760E-01	-0.7263E-01	-0.6737E-01
9	-0.4747E 02	-0.4284E 02	-0.3789E 02	-0.3261E 02	-0.2679E 02	-0.2037E 02	-0.1347E 02	-0.6741E 01	-0.1478E 01	0.8159E 00
	-0.6495E-01	-0.6272E-01	-0.6025E-01	-0.5757E-01	-0.5472E-01	-0.5174E-01	-0.4868E-01	-0.4558E-01	-0.4248E-01	-0.3942E-01
10	-0.2338E 02	-0.1797E 02	-0.1108E 02	-0.3027E 01	0.5571E 01	0.1396E 02	0.2093E 02	0.2519E 02	0.2667E 02	0.2667E 02
	-0.3107E-01	-0.2963E-01	-0.2809E-01	-0.2650E-01	-0.2489E-01	-0.2330E-01	-0.2176E-01	-0.2032E-01	-0.1899E-01	-0.1780E-01
11	0.3250E 02	0.3657E 02	0.3917E 02	0.3992E 02	0.3813E 02	0.3305E 02	0.2565E 02	0.1859E 02	0.1343E 02	0.8951E 01
	-0.8123E-02	-0.7538E-02	-0.7007E-02	-0.6546E-02	-0.6165E-02	-0.5871E-02	-0.5662E-02	-0.5533E-02	-0.5480E-02	-0.5500E-02
12	0.9198E 02	0.8954E 02	0.8553E 02	0.7288E 02	0.5077E 02	0.3007E 02	0.1743E 02	0.5068E 01	-0.1504E 02	-0.3658E 02
	0.1454E-03	0.2518E-03	0.2403E-03	0.1113E-03	-0.1224E-03	-0.4375E-03	-0.8122E-03	-0.1234E-02	-0.1690E-02	-0.2160E-02
13	0.6204E 02	0.5938E 02	0.5569E 02	0.5042E 02	0.4249E 02	0.3072E 02	0.1570E 02	-0.7000E-01	-0.1491E 02	-0.2953E 02
	-0.7050E-02	-0.6729E-02	-0.6516E-02	-0.6410E-02	-0.6405E-02	-0.6491E-02	-0.6649E-02	-0.6854E-02	-0.7078E-02	-0.7298E-02
14	0.1295E 03	0.1162E 03	0.6359E 02	0.2456E 02	0.2327E 02	0.1464E 02	-0.3540E 02	-0.8890E 02	-0.1021E 03	-0.1020E 03
	0.4673E-04	0.6039E-04	0.4864E-04	0.2160E-04	-0.1420E-04	-0.6376E-04	-0.1303E-03	-0.2046E-03	-0.2764E-03	-0.3479E-03
15	0.1354E 02	0.1164E 02	0.9951E 01	0.8455E 01	0.6853E 01	0.4695E 01	0.1083E 01	-0.4864E 01	-0.1273E 02	-0.2071E 02
	-0.3062E-01	-0.2936E-01	-0.2810E-01	-0.2684E-01	-0.2558E-01	-0.2433E-01	-0.2309E-01	-0.2185E-01	-0.2061E-01	-0.1935E-01
16	-0.4263E 02	-0.3942E 02	-0.3746E 02	-0.3631E 02	-0.3508E 02	-0.3288E 02	-0.2907E 02	-0.2370E 02	-0.1780E 02	-0.1294E 02
	-0.6867E-01	-0.6582E-01	-0.6274E-01	-0.5942E-01	-0.5590E-01	-0.5219E-01	-0.4831E-01	-0.4430E-01	-0.4019E-01	-0.3602E-01
17	-0.5912E 02	-0.5500E 02	-0.5090E 02	-0.4624E 02	-0.4195E 02	-0.3741E 02	-0.3316E 02	-0.2841E 02	-0.2321E 02	-0.1690E 02
	-0.1146E-00	-0.1098E-00	-0.1045E-00	-0.9854E-01	-0.9213E-01	-0.8530E-01	-0.7811E-01	-0.7061E-01	-0.6289E-01	-0.5500E-01
18	-0.5929E 02	-0.5550E 02	-0.5091E 02	-0.4654E 02	-0.4184E 02	-0.3758E 02	-0.3305E 02	-0.2853E 02	-0.2318E 02	-0.1700E 02
	-0.1146E-00	-0.1098E-00	-0.1045E-00	-0.9854E-01	-0.9213E-01	-0.8530E-01	-0.7811E-01	-0.7061E-01	-0.6289E-01	-0.5500E-01
19	-0.5444E 02	-0.5554E 02	-0.5421E 02	-0.5046E 02	-0.4461E 02	-0.3721E 02	-0.2906E 02	-0.2123E 02	-0.1480E 02	-0.1051E 02
	-0.6829E-01	-0.6577E-01	-0.6292E-01	-0.5976E-01	-0.5632E-01	-0.5265E-01	-0.4878E-01	-0.4479E-01	-0.4070E-01	-0.3657E-01
20	0.1325E 02	0.8194E 01	0.3536E 01	-0.3500E-00	-0.3392E 01	-0.6175E 01	-0.9419E 01	-0.1356E 02	-0.1879E 02	-0.2502E 02
	-0.2977E-01	-0.2882E-01	-0.2785E-01	-0.2685E-01	-0.2583E-01	-0.2477E-01	-0.2368E-01	-0.2256E-01	-0.2141E-01	-0.2022E-01
21	0.8454E 02	0.8320E 02	0.7679E 02	0.6490E 02	0.4771E 02	0.2688E 02	0.4581E 01	-0.1726E 02	-0.3698E 02	-0.5373E 02
	-0.6323E-02	-0.6079E-02	-0.5999E-02	-0.6077E-02	-0.6289E-02	-0.6603E-02	-0.6977E-02	-0.7367E-02	-0.7733E-02	-0.8037E-02
22	0.1057E 03	0.1138E 03	0.1082E 03	0.9238E 02	0.7482E 02	0.4997E 02	0.2014E 02	-0.5839E 01	-0.3228E 02	-0.5760E 02
	-0.1120E-03	0.9237E-04	0.1397E-03	0.2919E-04	-0.2243E-03	-0.5975E-03	-0.1059E-02	-0.1571E-02	-0.2100E-02	-0.2612E-02
23	0.1690E 02	0.2563E 02	0.3342E 02	0.3881E 02	0.4071E 02	0.3941E 02	0.3562E 02	0.2987E 02	0.2265E 02	0.1400E 02
	-0.1064E-01	-0.9900E-02	-0.9182E-02	-0.8521E-02	-0.7937E-02	-0.7446E-02	-0.7057E-02	-0.6770E-02	-0.6584E-02	-0.6492E-02
24	0.7025E 02	0.3676E 02	0.3124E 02	0.3614E 02	0.6978E-01	-0.1398E 02	-0.1033E 02	-0.4518E 02	-0.6257E 02	-0.5504E 02
	-0.5061E-05	0.1470E-04	0.1952E-04	0.7369E-05	-0.2577E-04	-0.7021E-04	-0.1228E-03	-0.1856E-03	-0.2483E-03	-0.3063E-03
25	-0.4381E 02	-0.3990E 02	-0.3268E 02	-0.2241E 02	-0.9961E 01	0.3030E 01	0.1482E 02	0.2412E 02	0.3007E 02	0.3227E 02
	-0.3699E-01	-0.3539E-01	-0.3363E-01	-0.3173E-01	-0.2975E-01	-0.2774E-01	-0.2576E-01	-0.2384E-01	-0.2204E-01	-0.2038E-01

816

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.4431E 02	-0.4481E 02	-0.4473E 02	-0.4371E 02	-0.4151E 02	-0.3797E 02	-0.3323E 02	-0.2786E 02	-0.2260E 02	-0.1808E 02
	-0.7433E-01	-0.7183E-01	-0.6907E-01	-0.6607E-01	-0.6283E-01	-0.5939E-01	-0.5578E-01	-0.5202E-01	-0.4816E-01	-0.4423E-01
27	-0.1640E 02	-0.2140E 02	-0.1911E 02	-0.2887E 02	-0.3025E 02	-0.4228E 02	-0.4383E 02	-0.5396E 02	-0.5127E 02	-0.5553E 02
	-0.1167E-00	-0.1133E-00	-0.1096E-00	-0.1057E-00	-0.1015E-00	-0.9694E-01	-0.9197E-01	-0.8653E-01	-0.8059E-01	-0.7413E-01
28	-0.2136E 02	-0.1640E 02	-0.2375E 02	-0.2347E 02	-0.3473E 02	-0.3671E 02	-0.4841E 02	-0.4845E 02	-0.5613E 02	-0.5022E 02
	-0.1167E-00	-0.1133E-00	-0.1096E-00	-0.1057E-00	-0.1015E-00	-0.9694E-01	-0.9197E-01	-0.8653E-01	-0.8059E-01	-0.7413E-01
29	-0.8281E 02	-0.8232E 02	-0.7697E 02	-0.6729E 02	-0.5425E 02	-0.3912E 02	-0.2349E 02	-0.9122E 01	0.2221E 01	0.9116E 01
	-0.7783E-01	-0.7533E-01	-0.7238E-01	-0.6904E-01	-0.6536E-01	-0.6142E-01	-0.5732E-01	-0.5314E-01	-0.4895E-01	-0.4483E-01
30	-0.7674E 02	-0.7241E 02	-0.6179E 02	-0.4572E 02	-0.2597E 02	-0.5067E 01	0.1417E 02	0.2919E 02	0.3813E 02	0.3997E 02
	-0.4062E-01	-0.3906E-01	-0.3722E-01	-0.3515E-01	-0.3293E-01	-0.3062E-01	-0.2832E-01	-0.2608E-01	-0.2398E-01	-0.2205E-01
31	0.4475E 02	0.5259E 02	0.5299E 02	0.4596E 02	0.3249E 02	0.1452E 02	-0.5336E 01	-0.2433E 02	-0.3999E 02	-0.5038E 02
	-0.1203E-01	-0.1136E-01	-0.1077E-01	-0.1028E-01	-0.9881E-02	-0.9549E-02	-0.9250E-02	-0.8947E-02	-0.8606E-02	-0.8202E-02
32	0.1730E 03	0.1789E 03	0.1609E 03	0.1204E 03	0.6501E 02	0.7930E 00	-0.6184E 02	-0.1155E 03	-0.1526E 03	-0.1683E 03
	0.6934E-03	0.8493E-03	0.7403E-03	0.3886E-03	-0.1467E-03	-0.7811E-03	-0.1418E-02	-0.1964E-02	-0.2343E-02	-0.2505E-02
33	0.1951E 03	0.2005E 03	0.1784E 03	0.1314E 03	0.6629E 02	-0.7455E 01	-0.7928E 02	-0.1393E 03	-0.1799E 03	-0.1968E 03
	0.2064E-02	0.2130E-02	0.1935E-02	0.1505E-02	0.9014E-03	0.2093E-03	-0.4751E-03	-0.1060E-02	-0.1471E-02	-0.1665E-02
34	0.3455E 02	0.2743E 02	0.1441E 02	0.6653E 01	-0.8507E 01	-0.1584E 02	-0.2704E 02	-0.3241E 02	-0.3525E 02	-0.3868E 02
	0.8790E-04	0.1072E-03	0.9312E-04	0.4885E-04	-0.1864E-04	-0.9828E-04	-0.1784E-03	-0.2469E-03	-0.2944E-03	-0.3147E-03

SF,BM /T

1	0.1355E 01	0.3280E 01	0.3870E 01	0.4003E 01	0.3171E 01	0.2412E 01	0.1419E 01	0.9743E 00	0.7105E 00	0.8773E 00
2	-0.4886E 01	-0.3957E 01	-0.1418E 02	-0.1326E 02	-0.2281E 02	-0.2020E 02	-0.2748E 02	-0.2189E 02	-0.2603E 02	-0.1709E 02
3	0.1968E 02	0.1446E 02	0.1761E 02	0.9784E 01	0.1117E 02	0.2313E 01	0.3779E 01	-0.4213E 01	-0.9638E 00	-0.6731E 01
4	-0.2271E 02	-0.5299E 02	-0.8258E 02	-0.1078E 03	-0.1253E 03	-0.1326E 03	-0.1283E 03	-0.1125E 03	-0.8646E 02	-0.5268E 02
5	0.1544E 03	0.1543E 03	0.1407E 03	0.1150E 03	0.8044E 02	0.4173E 02	0.3992E 01	-0.2798E 02	-0.5042E 02	-0.6119E 02
6	-0.1674E 04	-0.1361E 04	-0.1037E 04	-0.7367E 03	-0.4944E 03	-0.3375E 03	-0.2815E 03	-0.3271E 03	-0.4620E 03	-0.6647E 03
7	-0.5462E 04	-0.5162E 04	-0.4833E 04	-0.4486E 04	-0.4138E 04	-0.3811E 04	-0.3516E 04	-0.3244E 04	-0.2989E 04	-0.2763E 04
8	-0.5184E 04	-0.5035E 04	-0.4871E 04	-0.4696E 04	-0.4518E 04	-0.4339E 04	-0.4160E 04	-0.3984E 04	-0.3811E 04	-0.3646E 04
9	-0.6640E 04	-0.6332E 04	-0.5951E 04	-0.5514E 04	-0.5045E 04	-0.4573E 04	-0.4124E 04	-0.3722E 04	-0.3384E 04	-0.3119E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1653E 02	-0.1068E 03	-0.1888E 03	-0.2535E 03	-0.2933E 03	-0.3032E 03	-0.2813E 03	-0.2295E 03	-0.1532E 03	-0.6084E 02
	0.1297E-03	-0.9153E-03	-0.1867E-02	-0.2622E-02	-0.3096E-02	-0.3240E-02	-0.3038E-02	-0.2513E-02	-0.1723E-02	-0.7540E-03
2	-0.1387E 02	-0.7031E 02	-0.1209E 03	-0.1588E 03	-0.1801E 03	-0.1834E 03	-0.1685E 03	-0.1388E 03	-0.9573E 02	-0.4437E 02
	-0.6731E-03	-0.1439E-02	-0.2139E-02	-0.2691E-02	-0.3030E-02	-0.3116E-02	-0.2936E-02	-0.2505E-02	-0.1861E-02	-0.1062E-02
3	0.4343E 01	-0.1324E 02	-0.3110E 02	-0.4734E 02	-0.6028E 02	-0.6871E 02	-0.7189E 02	-0.6953E 02	-0.6176E 02	-0.4921E 02
	-0.6536E-02	-0.6521E-02	-0.6503E-02	-0.6429E-02	-0.6251E-02	-0.5928E-02	-0.5432E-02	-0.4751E-02	-0.3883E-02	-0.2844E-02
4	-0.3313E 02	-0.3668E 02	-0.3356E 02	-0.3035E 02	-0.2520E 02	-0.1599E 02	-0.1044E 02	0.1812E 01	0.7998E 01	0.1854E 02
	-0.8532E-04	-0.1812E-03	-0.2688E-03	-0.3378E-03	-0.3801E-03	-0.3905E-03	-0.3678E-03	-0.3135E-03	-0.2327E-03	-0.1323E-03
5	-0.6733E 01	0.3080E-00	0.5038E 01	0.6281E 01	0.3680E 01	-0.2181E 01	-0.1015E 02	-0.1904E 02	-0.2792E 02	-0.3603E 02
	-0.2024E-01	-0.1848E-01	-0.1676E-01	-0.1508E-01	-0.1344E-01	-0.1181E-01	-0.1016E-01	-0.8470E-02	-0.6692E-02	-0.4793E-02
6	-0.3019E 02	-0.2029E 02	-0.1063E 02	-0.1570E 01	0.6177E 01	0.1165E 02	0.1403E 02	0.1312E 02	0.9535E 01	0.4505E 01
	-0.3977E-01	-0.3588E-01	-0.3193E-01	-0.2797E-01	-0.2402E-01	-0.2011E-01	-0.1627E-01	-0.1248E-01	-0.8735E-02	-0.5011E-02
7	-0.3544E 02	-0.2745E 02	-0.2995E 02	-0.1961E 02	-0.2015E 02	-0.7711E 01	-0.6312E 01	0.7903E 01	0.1004E 02	0.2372E 02
	-0.6183E-01	-0.5600E-01	-0.4992E-01	-0.4360E-01	-0.3709E-01	-0.3045E-01	-0.2374E-01	-0.1703E-01	-0.1042E-01	-0.3971E-02
8	-0.3054E 02	-0.3433E 02	-0.2510E 02	-0.2655E 02	-0.1508E 02	-0.1450E 02	-0.8699E 00	0.1357E 01	0.1586E 02	0.1736E 02
	-0.6183E-01	-0.5600E-01	-0.4992E-01	-0.4360E-01	-0.3709E-01	-0.3045E-01	-0.2374E-01	-0.1703E-01	-0.1042E-01	-0.3971E-02
9	-0.4072E-00	-0.4101E 01	-0.8297E 01	-0.1142E 02	-0.1303E 02	-0.1362E 02	-0.1404E 02	-0.1476E 02	-0.1547E 02	-0.1519E 02
	-0.3641E-01	-0.3344E-01	-0.3047E-01	-0.2748E-01	-0.2443E-01	-0.2132E-01	-0.1812E-01	-0.1484E-01	-0.1146E-01	-0.7967E-02
10	0.2606E 02	0.2386E 02	0.1826E 02	0.8497E 01	-0.4507E 01	-0.1893E 02	-0.3272E 02	-0.4414E 02	-0.5242E 02	-0.5798E 02
	-0.1674E-01	-0.1582E-01	-0.1500E-01	-0.1425E-01	-0.1354E-01	-0.1280E-01	-0.1198E-01	-0.1104E-01	-0.9915E-02	-0.8584E-02
11	0.3427E 01	-0.2959E 01	-0.9098E 01	-0.1502E 02	-0.2150E 02	-0.2856E 02	-0.3563E 02	-0.4247E 02	-0.4871E 02	-0.5312E 02
	-0.5590E-02	-0.5731E-02	-0.5899E-02	-0.6069E-02	-0.6216E-02	-0.6314E-02	-0.6338E-02	-0.6262E-02	-0.6063E-02	-0.5717E-02
12	-0.5086E 02	-0.6161E 02	-0.7344E 02	-0.7954E 02	-0.7324E 02	-0.6060E 02	-0.5167E 02	-0.4617E 02	-0.3787E 02	-0.2855E 02
	-0.2618E-02	-0.3033E-02	-0.3377E-02	-0.3623E-02	-0.3754E-02	-0.3771E-02	-0.3684E-02	-0.3501E-02	-0.3226E-02	-0.2865E-02
13	-0.4480E 02	-0.5943E 02	-0.7112E 02	-0.7890E 02	-0.8291E 02	-0.8305E 02	-0.7916E 02	-0.7184E 02	-0.6184E 02	-0.4910E 02
	-0.7481E-02	-0.7588E-02	-0.7574E-02	-0.7403E-02	-0.7047E-02	-0.6489E-02	-0.5723E-02	-0.4753E-02	-0.3591E-02	-0.2257E-02
14	-0.1236E 03	-0.1337E 03	-0.1014E 03	-0.6468E 02	-0.6360E 02	-0.7214E 02	-0.4700E 02	-0.3959E 01	0.9646E 01	-0.3585E 01
	-0.4217E-03	-0.4868E-03	-0.5330E-03	-0.5634E-03	-0.5831E-03	-0.5873E-03	-0.5693E-03	-0.5333E-03	-0.4889E-03	-0.4365E-03
15	-0.2741E 02	-0.3340E 02	-0.4019E 02	-0.4835E 02	-0.5691E 02	-0.6408E 02	-0.6799E 02	-0.6725E 02	-0.6161E 02	-0.5220E 02
	-0.1805E-01	-0.1669E-01	-0.1523E-01	-0.1366E-01	-0.1192E-01	-0.9984E-02	-0.7830E-02	-0.5441E-02	-0.2817E-02	0.2696E-04
16	-0.1006E 02	-0.8728E 01	-0.7661E 01	-0.5953E 01	-0.3688E 01	-0.1695E 01	-0.8905E 00	-0.1623E 01	-0.3271E 01	-0.4465E 01
	-0.3182E-01	-0.2761E-01	-0.2337E-01	-0.1912E-01	-0.1485E-01	-0.1057E-01	-0.6278E-02	-0.1976E-02	0.2343E-02	0.6688E-02
17	-0.9668E 01	-0.1745E 01	0.6269E 01	0.1369E 02	0.2033E 02	0.2569E 02	0.2997E 02	0.3247E 02	0.3336E 02	0.3172E 02
	-0.4704E-01	-0.3907E-01	-0.3117E-01	-0.2342E-01	-0.1589E-01	-0.8641E-02	-0.1718E-02	0.4842E-02	0.1102E-01	0.1683E-01
18	-0.9715E 01	-0.1796E 01	0.6169E 01	0.1371E 02	0.2023E 02	0.2583E 02	0.2993E 02	0.3276E 02	0.3340E 02	0.3212E 02
	-0.4704E-01	-0.3907E-01	-0.3117E-01	-0.2342E-01	-0.1589E-01	-0.8641E-02	-0.1718E-02	0.4842E-02	0.1102E-01	0.1683E-01
19	-0.8497E 01	-0.8227E 01	-0.8854E 01	-0.9707E 01	-0.1052E 02	-0.1135E 02	-0.1219E 02	-0.1256E 02	-0.1166E 02	-0.8758E 01
	-0.3243E-01	-0.2828E-01	-0.2410E-01	-0.1990E-01	-0.1566E-01	-0.1137E-01	-0.7016E-02	-0.2600E-02	0.1883E-02	0.6429E-02
20	-0.3212E 02	-0.4022E 02	-0.4929E 02	-0.5872E 02	-0.6729E 02	-0.7329E 02	-0.7513E 02	-0.7222E 02	-0.6479E 02	-0.5336E 02
	-0.1898E-01	-0.1765E-01	-0.1621E-01	-0.1461E-01	-0.1281E-01	-0.1079E-01	-0.8516E-02	-0.5983E-02	-0.3200E-02	-0.1879E-03
21	-0.6729E 02	-0.7725E 02	-0.8335E 02	-0.8556E 02	-0.8393E 02	-0.7911E 02	-0.7207E 02	-0.6321E 02	-0.5291E 02	-0.4199E 02
	-0.8246E-02	-0.8323E-02	-0.8236E-02	-0.7961E-02	-0.7486E-02	-0.6807E-02	-0.5930E-02	-0.4865E-02	-0.3628E-02	-0.2238E-02
22	-0.7355E 02	-0.8413E 02	-0.8822E 02	-0.8056E 02	-0.6999E 02	-0.5991E 02	-0.4576E 02	-0.3546E 02	-0.3226E 02	-0.2814E 02
	-0.3073E-02	-0.3452E-02	-0.3721E-02	-0.3868E-02	-0.3893E-02	-0.3805E-02	-0.3615E-02	-0.3338E-02	-0.2980E-02	-0.2543E-02
23	0.3844E 01	-0.7227E 01	-0.1836E 02	-0.2875E 02	-0.3758E 02	-0.4468E 02	-0.5026E 02	-0.5392E 02	-0.5526E 02	-0.5440E 02
	-0.6477E-02	-0.6511E-02	-0.6556E-02	-0.6575E-02	-0.6533E-02	-0.6400E-02	-0.6150E-02	-0.5762E-02	-0.5221E-02	-0.4517E-02
24	-0.7140E 02	-0.6306E 02	-0.3576E 02	-0.4468E 02	-0.3675E 02	-0.6768E 01	-0.1445E 02	-0.1267E 02	0.1631E 02	0.1006E 02
	-0.3611E-03	-0.4037E-03	-0.4316E-03	-0.4494E-03	-0.4514E-03	-0.4380E-03	-0.4171E-03	-0.3850E-03	-0.3407E-03	-0.2911E-03
25	0.3047E 02	0.2431E 02	0.1379E 02	-0.3007E-00	-0.1630E 02	-0.3179E 02	-0.4441E 02	-0.5285E 02	-0.5676E 02	-0.5640E 02
	-0.1887E-01	-0.1750E-01	-0.1623E-01	-0.1501E-01	-0.1379E-01	-0.1251E-01	-0.1110E-01	-0.9524E-02	-0.7745E-02	-0.5748E-02

8/8

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.1451E 02	-0.1157E 02	-0.8762E 01	-0.5868E 01	-0.3121E 01	-0.1122E 01	-0.3650E-00	-0.7770E 00	-0.1751E 01	-0.2517E 01
	-0.4026E-01	-0.3626E-01	-0.3222E-01	-0.2815E-01	-0.2406E-01	-0.1994E-01	-0.1581E-01	-0.1166E-01	-0.7477E-02	-0.3266E-02
27	-0.4583E 02	-0.4319E 02	-0.2741E 02	-0.2051E 02	-0.2455E 01	0.4354E 01	0.2027E 02	0.2286E 02	0.3313E 02	0.2907E 02
	-0.6719E-01	-0.5982E-01	-0.5209E-01	-0.4411E-01	-0.3601E-01	-0.2792E-01	-0.1996E-01	-0.1224E-01	-0.4828E-02	0.2223E-02
28	-0.5104E 02	-0.3807E 02	-0.3286E 02	-0.1538E 02	-0.7885E 01	0.9768E 01	0.1512E 02	0.2875E 02	0.2834E 02	0.3538E 02
	-0.6719E-01	-0.5982E-01	-0.5209E-01	-0.4411E-01	-0.3601E-01	-0.2792E-01	-0.1996E-01	-0.1224E-01	-0.4828E-02	0.2223E-02
29	0.1080E 02	0.7342E 01	-0.3580E-00	-0.1079E 02	-0.2209E 02	-0.3229E 02	-0.3953E 02	-0.4232E 02	-0.3976E 02	-0.3173E 02
	-0.4079E-01	-0.3684E-01	-0.3294E-01	-0.2904E-01	-0.2508E-01	-0.2099E-01	-0.1671E-01	-0.1222E-01	-0.7510E-02	-0.2588E-02
30	0.3452E 02	0.2245E 02	0.5204E 01	-0.1506E 02	-0.3570E 02	-0.5393E 02	-0.6730E 02	-0.7408E 02	-0.7342E 02	-0.6537E 02
	-0.2029E-01	-0.1867E-01	-0.1716E-01	-0.1566E-01	-0.1412E-01	-0.1244E-01	-0.1057E-01	-0.8455E-02	-0.6077E-02	-0.3434E-02
31	-0.5427E 02	-0.5138E 02	-0.4235E 02	-0.2884E 02	-0.1324E 02	0.1678E 01	0.1337E 02	0.1996E 02	0.2049E 02	0.1504E 02
	-0.7718E-02	-0.7142E-02	-0.6475E-02	-0.5730E-02	-0.4932E-02	-0.4110E-02	-0.3293E-02	-0.2502E-02	-0.1744E-02	-0.1011E-02
32	-0.1630E 03	-0.1358E 03	-0.9194E 02	-0.3710E 02	0.2026E 02	0.7185E 02	0.1109E 03	0.1309E 03	0.1306E 03	0.1094E 03
	-0.2432E-02	-0.2132E-02	-0.1644E-02	-0.1035E-02	-0.3892E-03	0.2052E-03	0.6689E-03	0.9446E-03	0.1007E-02	0.8659E-03
33	-0.1887E 03	-0.1570E 03	-0.1061E 03	-0.4329E 02	0.2240E 02	0.8153E 02	0.1258E 03	0.1492E 03	0.1493E 03	0.1269E 03
	-0.1625E-02	-0.1365E-02	-0.9230E-03	-0.3677E-03	0.2169E-03	0.7434E-03	0.1134E-02	0.1332E-02	0.1313E-02	0.1086E-02
34	-0.2764E 02	-0.2094E 02	-0.8971E 01	-0.7344E 00	0.6747E 01	0.1313E 02	0.1306E 02	0.1602E 02	0.1111E 02	0.1027E 02
	-0.3052E-03	-0.2675E-03	-0.2061E-03	-0.1296E-03	-0.4850E-04	0.2611E-04	0.8414E-04	0.1187E-03	0.1264E-03	0.1087E-03

SF,BM /T

1	0.1151E 01	0.1597E 01	0.2211E 01	0.2854E 01	0.3612E 01	0.4001E 01	0.4225E 01	0.3674E 01	0.2894E 01	0.1414E 01
2	-0.1837E 02	-0.7193E 01	-0.7528E 01	0.3562E 01	0.1977E 01	0.1129E 02	0.7418E 01	0.1452E 02	0.8394E 01	0.1367E 02
3	-0.7899E 00	-0.3974E 01	0.4341E 01	0.2649E 01	0.1146E 02	0.8792E 01	0.1545E 02	0.9529E 01	0.1259E 02	0.3084E 01
4	-0.1442E 02	0.2437E 02	0.5962E 02	0.8757E 02	0.1052E 03	0.1105E 03	0.1028E 03	0.8314E 02	0.5370E 02	0.1796E 02
5	-0.5969E 02	-0.4665E 02	-0.2430E 02	0.3760E 01	0.3306E 02	0.5899E 02	0.7745E 02	0.8554E 02	0.8197E 02	0.6720E 02
6	-0.9076E 03	-0.1160E 04	-0.1391E 04	-0.1567E 04	-0.1660E 04	-0.1646E 04	-0.1513E 04	-0.1264E 04	-0.9159E 03	-0.4983E 03
7	-0.2579E 04	-0.2438E 04	-0.2336E 04	-0.2268E 04	-0.2227E 04	-0.2192E 04	-0.2135E 04	-0.2036E 04	-0.1879E 04	-0.1652E 04
8	-0.3491E 04	-0.3343E 04	-0.3193E 04	-0.3027E 04	-0.2823E 04	-0.2563E 04	-0.2231E 04	-0.1818E 04	-0.1319E 04	-0.7455E 03
9	-0.2923E 04	-0.2785E 04	-0.2685E 04	-0.2596E 04	-0.2494E 04	-0.2350E 04	-0.2145E 04	-0.1863E 04	-0.1494E 04	-0.1041E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.3727E 02	0.1303E 03	0.2086E 03	0.2642E 03	0.2923E 03	0.2905E 03	0.2598E 03	0.2038E 03	0.1290E 03	0.4391E 02
	0.2894E-03	0.1294E-02	0.2151E-02	0.2772E-02	0.3095E-02	0.3093E-02	0.2773E-02	0.2178E-02	0.1380E-02	0.4716E-03
2	0.1218E 02	0.6809E 02	0.1172E 03	0.1549E 03	0.1754E 03	0.1782E 03	0.1625E 03	0.1327E 03	0.9316E 02	0.4877E 02
	-0.1786E-03	0.7077E-03	0.1515E-02	0.2172E-02	0.2625E-02	0.2844E-02	0.2830E-02	0.2607E-02	0.2222E-02	0.1738E-02
3	-0.3307E 02	-0.1485E 02	0.3911E 01	0.2194E 02	0.3833E 02	0.5232E 02	0.6322E 02	0.7033E 02	0.7328E 02	0.7226E 02
	-0.1659E-02	-0.3671E-03	0.9869E-03	0.2357E-02	0.3698E-02	0.4971E-02	0.6143E-02	0.7190E-02	0.8099E-02	0.8864E-02
4	0.2319E 02	0.2608E 02	0.3000E 02	0.2646E 02	0.2752E 02	0.2087E 02	0.1876E 02	0.1284E 02	0.7970E 01	0.6242E 01
	-0.2161E-04	0.8942E-04	0.1906E-03	0.2727E-03	0.3294E-03	0.3567E-03	0.3548E-03	0.3267E-03	0.2784E-03	0.2177E-03
5	-0.4249E 02	-0.4617E 02	-0.4581E 02	-0.4047E 02	-0.2980E 02	-0.1423E 02	0.5210E 01	0.2702E 02	0.4948E 02	0.7080E 02
	-0.2741E-02	-0.5180E-03	0.1887E-02	0.4467E-02	0.7200E-02	0.1005E-01	0.1295E-01	0.1585E-01	0.1867E-01	0.2134E-01
6	-0.6314E 00	-0.4835E 01	-0.7518E 01	-0.8422E 01	-0.7403E 01	-0.4295E 01	0.1070E 01	0.8740E 01	0.1850E 02	0.2973E 02
	-0.1279E-02	0.2486E-02	0.6300E-02	0.1017E-01	0.1410E-01	0.1808E-01	0.2209E-01	0.2610E-01	0.3006E-01	0.3394E-01
7	0.2356E 02	0.3375E 02	0.2918E 02	0.3488E 02	0.2588E 02	0.2780E 02	0.1566E 02	0.1557E 02	0.2280E 01	0.2160E 01
	0.2234E-02	0.8138E-02	0.1370E-01	0.1891E-01	0.2378E-01	0.2835E-01	0.3266E-01	0.3679E-01	0.4081E-01	0.4480E-01
8	0.2965E 02	0.2745E 02	0.3539E 02	0.2847E 02	0.3204E 02	0.2116E 02	0.2174E 02	0.8732E 01	0.8380E 01	-0.4676E 01
	0.2234E-02	0.8138E-02	0.1370E-01	0.1891E-01	0.2378E-01	0.2835E-01	0.3266E-01	0.3679E-01	0.4081E-01	0.4480E-01
9	-0.1306E 02	-0.9051E 01	-0.3858E 01	0.1772E 01	0.7317E 01	0.1218E 02	0.1556E 02	0.1688E 02	0.1628E 02	0.1453E 02
	-0.4374E-02	-0.6908E-03	0.3059E-02	0.6847E-02	0.1064E-01	0.1441E-01	0.1814E-01	0.2180E-01	0.2540E-01	0.2894E-01
10	-0.6125E 02	-0.6164E 02	-0.5804E 02	-0.5043E 02	-0.4009E 02	-0.2826E 02	-0.1521E 02	-0.9937E 00	0.1350E 02	0.2675E 02
	-0.7024E-02	-0.5223E-02	-0.3185E-02	-0.9255E-03	0.1528E-02	0.4138E-02	0.6864E-02	0.9662E-02	0.1249E-01	0.1529E-01
11	-0.5480E 02	-0.5471E 02	-0.5453E 02	-0.5395E 02	-0.5039E 02	-0.4190E 02	-0.2908E 02	-0.1365E 02	0.3569E 01	0.2256E 02
	-0.5210E-02	-0.4533E-02	-0.3685E-02	-0.2667E-02	-0.1482E-02	-0.1394E-03	0.1340E-02	0.2926E-02	0.4581E-02	0.6264E-02
12	-0.2536E 02	-0.2684E 02	-0.2401E 02	-0.1494E 02	-0.7269E 01	-0.5104E 01	-0.2046E 01	0.8764E 01	0.2490E 02	0.4087E 02
	-0.2424E-02	-0.1904E-02	-0.1306E-02	-0.6325E-03	0.1046E-03	0.8955E-03	0.1736E-02	0.2621E-02	0.3533E-02	0.4447E-02
13	-0.3387E 02	-0.1811E 02	-0.4338E 01	0.7119E 01	0.1832E 02	0.3085E 02	0.4391E 02	0.5574E 02	0.6574E 02	0.7435E 02
	-0.7778E-03	0.8111E-03	0.2473E-02	0.4173E-02	0.5883E-02	0.7576E-02	0.9222E-02	0.1079E-01	0.1226E-01	0.1360E-01
14	-0.6197E 00	0.2331E 02	0.3208E 02	0.1742E 02	0.1330E 02	0.3657E 02	0.5851E 02	0.5518E 02	0.4946E 02	0.7156E 02
	-0.3688E-03	-0.2852E-03	-0.1925E-03	-0.9290E-04	0.1843E-04	0.1432E-03	0.2752E-03	0.4091E-03	0.5467E-03	0.6901E-03
15	-0.4030E 02	-0.2619E 02	-0.9649E 01	0.8603E 01	0.2670E 02	0.4302E 02	0.5716E 02	0.6916E 02	0.7847E 02	0.8408E 02
	0.3060E-02	0.6241E-02	0.9520E-02	0.1284E-01	0.1614E-01	0.1936E-01	0.2245E-01	0.2537E-01	0.2808E-01	0.3056E-01
16	-0.3965E 01	-0.1423E 01	0.2708E 01	0.7847E 01	0.1358E 02	0.1939E 02	0.2451E 02	0.2837E 02	0.3104E 02	0.3307E 02
	0.1106E-01	0.1547E-01	0.1988E-01	0.2428E-01	0.2865E-01	0.3295E-01	0.3716E-01	0.4127E-01	0.4525E-01	0.4911E-01
17	0.2813E 02	0.2220E 02	0.1529E 02	0.7488E 01	0.3300E-00	-0.6129E 01	-0.1067E 02	-0.1357E 02	-0.1430E 02	-0.1353E 02
	0.2229E-01	0.2745E-01	0.3237E-01	0.3715E-01	0.4185E-01	0.4656E-01	0.5136E-01	0.5629E-01	0.6139E-01	0.6665E-01
18	0.2819E 02	0.2259E 02	0.1528E 02	0.7778E 01	0.2131E-00	-0.5985E 01	-0.1087E 02	-0.1354E 02	-0.1451E 02	-0.1355E 02
	0.2229E-01	0.2745E-01	0.3237E-01	0.3715E-01	0.4185E-01	0.4656E-01	0.5136E-01	0.5629E-01	0.6139E-01	0.6665E-01
19	-0.3608E 01	0.3390E 01	0.1130E 02	0.1901E 02	0.2556E 02	0.3022E 02	0.3273E 02	0.3332E 02	0.3262E 02	0.3145E 02
	0.1102E-01	0.1563E-01	0.2023E-01	0.2477E-01	0.2921E-01	0.3353E-01	0.3770E-01	0.4173E-01	0.4562E-01	0.4938E-01
20	-0.3869E 02	-0.2151E 02	-0.2609E 01	0.1685E 02	0.3550E 02	0.5226E 02	0.6628E 02	0.7699E 02	0.8416E 02	0.8772E 02
	0.3015E-02	0.6360E-02	0.9785E-02	0.1323E-01	0.1662E-01	0.1990E-01	0.2303E-01	0.2594E-01	0.2863E-01	0.3106E-01
21	-0.3108E 02	-0.2049E 02	-0.1022E 02	0.7106E 00	0.1348E 02	0.2841E 02	0.4512E 02	0.6261E 02	0.7942E 02	0.9445E 02
	-0.7183E-03	0.9075E-03	0.2613E-02	0.4373E-02	0.6158E-02	0.7938E-02	0.9675E-02	0.1133E-01	0.1287E-01	0.1424E-01
22	-0.2569E 02	-0.2661E 02	-0.2281E 02	-0.1657E 02	-0.1171E 02	-0.1348E 01	0.1371E 02	0.2950E 02	0.5163E 02	0.7781E 02
	-0.2025E-02	-0.1426E-02	-0.7458E-03	0.1140E-04	0.8374E-03	0.1722E-02	0.2648E-02	0.3592E-02	0.4526E-02	0.5413E-02
23	-0.5147E 02	-0.4672E 02	-0.4046E 02	-0.3242E 02	-0.2215E 02	-0.9920E 01	0.3694E 01	0.1788E 02	0.3164E 02	0.4458E 02
	-0.3647E-02	-0.2616E-02	-0.1436E-02	-0.1228E-03	0.1303E-02	0.2816E-02	0.4388E-02	0.5986E-02	0.7577E-02	0.9129E-02
24	0.3159E 01	0.2444E 02	0.1841E 02	0.9229E 01	0.3074E 02	0.3044E 02	0.2228E 02	0.4498E 02	0.4955E 02	0.4030E 02
	-0.2324E-03	-0.1612E-03	-0.8366E-04	0.2336E-05	0.9964E-04	0.2012E-03	0.3067E-03	0.4178E-03	0.5256E-03	0.6265E-03
25	-0.5234E 02	-0.4521E 02	-0.3558E 02	-0.2435E 02	-0.1257E 02	-0.1139E 01	0.9173E 01	0.1785E 02	0.2477E 02	0.3001E 02
	-0.3532E-02	-0.1112E-02	0.1485E-02	0.4225E-02	0.7069E-02	0.9978E-02	0.1291E-01	0.1585E-01	0.1875E-01	0.2160E-01

P20

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2499E 01	-0.1575E 01	-0.3687E-01	0.1717E 01	0.3393E C1	0.4883E 01	0.6341E 01	0.8100E 01	C.1050E 02	0.1377E 02
	0.9814E-03	0.5263E-02	0.9571E-02	0.1390E-01	0.1823E-01	0.2256E-01	0.2689E-01	0.3121E-01	0.3551E-01	0.3978E-01
27	0.3276E 02	0.2286E 02	0.2246E 02	0.1045E 02	0.1020E C2	0.8667E-01	0.3156E 01	-0.3141E C1	C.3757E 01	0.5095E C0
	0.8912E-02	C.1526E-C1	0.2133E-01	0.2717E-01	0.3287E-01	0.3849E-01	0.4408E-C1	C.4967E-C1	C.5527E-01	0.6088E-01
28	0.2818E 02	0.2936E 02	0.1779E 02	0.1680E 02	0.5117E 01	0.6024E 01	-0.2525E 01	0.2284E 01	-0.2508E 01	0.5537E 01
	0.8912E-02	0.1526E-01	0.2133E-01	0.2717E-01	0.3287E-01	0.3849E-01	0.4408E-01	0.4967E-01	0.5527E-01	0.6088E-01
29	-0.1901E 02	-0.3062E 01	0.1418E 02	0.3065E 02	C.4450E C2	0.5429E 02	0.5921E C2	0.5917E C2	0.5474E 02	0.4707E 02
	0.2497E-02	C.7674E-C2	0.1286E-01	0.1797E-01	0.2291E-C1	0.2764E-01	0.3210E-C1	0.3628E-C1	C.4020E-01	0.4388E-01
30	-0.5078E 02	-0.3126E 02	-0.8961E 01	0.1368E 02	0.3435E 02	0.5118E 02	0.6301E 02	0.6952E C2	0.7111E 02	0.6885E 02
	-0.5544E-03	0.2510E-02	0.5692E-02	0.8915E-02	0.1210E-01	0.1519E-01	0.1812E-01	0.2087E-01	0.2341E-01	0.2574E-01
31	0.4711E 01	-0.8435E 01	-0.2167E 02	-0.3205E C2	-0.3696E C2	-0.3465E 02	-0.2449E 02	-C.7C31E C1	C.1615E 02	0.4263E 02
	-0.2897E-03	C.4663E-C3	0.1272E-02	0.2166E-02	0.3173E-02	0.4304E-02	0.5552E-02	C.6892E-C2	C.8283E-02	0.9666E-02
32	0.7273E 02	0.2580E 02	-0.2401E 02	-0.6807E 02	-0.1006E 03	-0.1149E 03	-0.1095E 03	-0.8356E 02	-0.4137E 02	0.1114E 02
	0.5638E-03	0.1673E-03	-0.2422E-03	-0.5795E-03	-0.7688E-03	-0.7555E-03	-0.5139E-03	-0.5287E-C4	0.5851E-03	0.1330E-02
33	0.8631E 02	0.3395E 02	-0.2199E 02	-0.7284E C2	-C.1108E C3	-0.1299E 03	-0.1272E 03	-0.1026E 03	-C.5943E 02	-0.3774E C1
	0.6923E-03	C.1945E-C3	-0.3285E-03	-0.7942E-03	-0.1128E-02	-0.1276E-02	-0.1209E-02	-0.9314E-03	-C.4790E-03	0.8601E-04
34	0.3651E 01	-0.1420E 01	-0.3147E 01	-0.7139E 01	-0.2806E 01	-0.1968E 01	0.6648E 01	0.1233E 02	0.1998E 02	0.2804E 02
	0.7069E-04	0.2090E-04	-0.3041E-04	-0.7276E-04	-0.9632E-04	-0.9462E-04	-0.6411E-04	-0.6220E-05	0.7387E-04	0.1673E-03

SF,BM /T

1	0.1195E-00	-0.1474E 01	-0.2469E 01	-0.3433E 01	-C.3545E C1	-0.3469E 01	-C.2669E 01	-0.1908E C1	-0.8255E 00	-0.1745E-01
2	0.5999E 01	0.1C48E C2	0.2633E 01	0.7826E 01	0.1179E 01	0.8215E 01	0.3643E 01	0.1304E 02	C.1045E 02	0.2127E 02
3	0.3284E 01	-0.8254E 01	-0.8817E 01	-0.2002E 02	-0.1897E 02	-0.2767E 02	-0.2327E 02	-0.2835E C2	-0.2025E 02	-0.2221E 02
4	-0.1988E 02	-0.5542E 02	-0.8463E 02	-0.1043E 03	-0.1124E 03	-0.1080E 03	-0.9158E 02	-0.6485E C2	-0.3060E 02	0.7495E 01
5	0.4327E 02	0.1340E 02	-0.1839E 02	-0.4783E 02	-C.7108E C2	-C.8520E 02	-0.8861E 02	-0.8129E C2	-0.6479E 02	-0.4204E 02
6	-0.4970E 02	C.3901E C3	0.7863E 03	0.1112E 04	0.1350E 04	0.1491E 04	0.1533E 04	0.1482E C4	C.1355E 04	0.1178E 04
7	-0.1348E 04	-0.9748E 03	-0.5496E 03	-0.7888E 02	0.4431E 03	0.1016E 04	0.1619E 04	0.2228E 04	0.2824E 04	0.3395E 04
8	-0.1105E 03	0.5683E C3	0.1272E 04	0.1986E 04	0.2698E 04	0.3390E 04	0.4046E 04	0.4649E C4	0.5187E 04	0.5657E 04
9	-0.5115E 03	0.7814E 02	0.7084E 03	0.1358E 04	C.2004E 04	0.2628E 04	0.3212E C4	C.3746E 04	C.4225E 04	0.4651E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.4149E 02	-0.1176E 03	-0.1763E 03	-0.2120E 03	-0.2223E 03	-0.2078E 03	-0.1718E 03	-0.1194E 03	-0.5704E 02	0.8020E 01
	-0.4453E-03	-0.1275E-02	-0.1937E-02	-0.2371E-02	-0.2544E-02	-0.2455E-02	-0.2131E-02	-0.1625E-02	-0.1008E-02	-0.3627E-03
2	0.5360E 01	-0.3529E 02	-0.6876E 02	-0.9320E 02	-0.1050E 03	-0.1029E 03	-0.8749E 02	-0.6056E 02	-0.2766E 02	0.7206E 01
	0.1219E-02	0.7263E-03	0.3120E-03	0.1872E-04	-0.1258E-03	-0.1127E-03	0.4580E-04	0.3175E-03	0.6542E-03	0.9983E-03
3	0.6805E 02	0.6181E 02	0.5458E 02	0.4705E 02	0.3967E 02	0.3279E 02	0.2675E 02	0.2173E 02	0.1758E 02	0.1375E 02
	0.9489E-02	0.9980E-02	0.1034E-01	0.1060E-01	0.1074E-01	0.1080E-01	0.1077E-01	0.1066E-01	0.1049E-01	0.1024E-01
4	-0.2024E 01	-0.3352E 01	-0.8780E 01	-0.8408E 01	-0.9195E 01	-0.9223E 01	-0.6416E 01	-0.7742E 01	-0.4385E 01	-0.7446E 01
	0.1525E-03	0.9079E-04	0.3877E-04	0.2072E-05	-0.1604E-04	-0.1441E-04	0.5526E-05	0.3949E-04	0.8174E-04	0.1247E-03
5	0.8939E 02	0.1039E 03	0.1136E 03	0.1179E 03	0.1163E 03	0.1088E 03	0.9531E 02	0.7667E 02	0.5441E 02	0.3061E 02
	0.2379E-01	0.2596E-01	0.2778E-01	0.2924E-01	0.3032E-01	0.3101E-01	0.3135E-01	0.3137E-01	0.3114E-01	0.3072E-01
6	0.4143E 02	0.5229E 02	0.6096E 02	0.6639E 02	0.6815E 02	0.6640E 02	0.6170E 02	0.5463E 02	0.4564E 02	0.3516E 02
	0.3767E-01	0.4120E-01	0.4447E-01	0.4744E-01	0.5009E-01	0.5240E-01	0.5439E-01	0.5608E-01	0.5750E-01	0.5870E-01
7	-0.1028E 02	-0.8354E 01	-0.1784E 02	-0.1200E 02	-0.1731E 02	-0.7316E 01	-0.9263E 01	0.3338E 01	0.3107E 01	0.1708E 02
	0.4884E-01	0.5297E-01	0.5724E-01	0.6167E-01	0.6625E-01	0.7096E-01	0.7575E-01	0.8055E-01	0.8530E-01	0.8990E-01
8	-0.3908E 01	-0.1491E 02	-0.1093E 02	-0.1807E 02	-0.9724E 01	-0.1283E 02	-0.1050E 01	-0.1801E 01	0.1166E 02	0.1193E 02
	0.4884E-01	0.5297E-01	0.5724E-01	0.6167E-01	0.6625E-01	0.7096E-01	0.7575E-01	0.8055E-01	0.8530E-01	0.8990E-01
9	0.1248E 02	0.1064E 02	0.9251E 01	0.8418E 01	0.8385E 01	0.9881E 01	0.1405E 02	0.2167E 02	0.3226E 02	0.4428E 02
	0.3244E-01	0.3590E-01	0.3932E-01	0.4271E-01	0.4606E-01	0.4937E-01	0.5261E-01	0.5577E-01	0.5879E-01	0.6161E-01
10	0.3767E 02	0.4600E 02	0.5208E 02	0.5673E 02	0.6106E 02	0.6550E 02	0.6913E 02	0.7073E 02	0.7047E 02	0.6987E 02
	0.1803E-01	0.2066E-01	0.2316E-01	0.2549E-01	0.2763E-01	0.2957E-01	0.3128E-01	0.3274E-01	0.3395E-01	0.3489E-01
11	0.4268E 02	0.6272E 02	0.8162E 02	0.9802E 02	0.1095E 03	0.1140E 03	0.1120E 03	0.1050E 03	0.9366E 02	0.7667E 02
	0.7925E-02	0.9509E-02	0.1096E-01	0.1222E-01	0.1325E-01	0.1401E-01	0.1449E-01	0.1468E-01	0.1459E-01	0.1424E-01
12	0.5883E 02	0.8340E 02	0.1087E 03	0.1237E 03	0.1280E 03	0.1299E 03	0.1293E 03	0.1166E 03	0.8929E 02	0.5812E 02
	0.5335E-02	0.6154E-02	0.6857E-02	0.7394E-02	0.7732E-02	0.7851E-02	0.7739E-02	0.7394E-02	0.6832E-02	0.6086E-02
13	0.8167E 02	0.8750E 02	0.9199E 02	0.9505E 02	0.9542E 02	0.9187E 02	0.8504E 02	0.7654E 02	0.6614E 02	0.5175E 02
	0.1480E-01	0.1583E-01	0.1667E-01	0.1730E-01	0.1771E-01	0.1789E-01	0.1784E-01	0.1758E-01	0.1711E-01	0.1645E-01
14	0.9982E 02	0.9142E 02	0.6113E 02	0.5855E 02	0.7955E 02	0.7259E 02	0.2787E 02	-0.6310E 01	-0.8123E 01	-0.1865E 02
	0.8304E-03	0.9535E-03	0.1055E-02	0.1136E-02	0.1191E-02	0.1208E-02	0.1183E-02	0.1124E-02	0.1038E-02	0.9222E-03
15	0.8557E 02	0.8339E 02	0.7857E 02	0.7253E 02	0.6685E 02	0.6228E 02	0.5817E 02	0.5341E 02	0.4820E 02	0.4394E 02
	0.3279E-01	0.3476E-01	0.3649E-01	0.3797E-01	0.3923E-01	0.4028E-01	0.4112E-01	0.4177E-01	0.4223E-01	0.4251E-01
16	0.3492E 02	0.3661E 02	0.3779E 02	0.3802E 02	0.3711E 02	0.3561E 02	0.3471E 02	0.3556E 02	0.3833E 02	0.4232E 02
	0.5284E-01	0.5642E-01	0.5984E-01	0.6310E-01	0.6619E-01	0.6910E-01	0.7184E-01	0.7441E-01	0.7678E-01	0.7893E-01
17	-0.1119E 02	-0.7858E 01	-0.3549E 01	0.1398E 01	0.6692E 01	0.1206E 02	0.1692E 02	0.2139E 02	0.2520E 02	0.2916E 02
	0.7209E-01	0.7765E-01	0.8329E-01	0.8897E-01	0.9461E-01	0.1001E-00	0.1055E-00	0.1107E-00	0.1155E-00	0.1200E-00
18	-0.1134E 02	-0.7873E 01	-0.3584E 01	0.1399E 01	0.6768E 01	0.1203E 02	0.1701E 02	0.2122E 02	0.2517E 02	0.2875E 02
	0.7209E-01	0.7765E-01	0.8329E-01	0.8897E-01	0.9461E-01	0.1001E-00	0.1055E-00	0.1107E-00	0.1155E-00	0.1200E-00
19	0.3054E 02	0.3025E 02	0.3068E 02	0.3190E 02	0.3415E 02	0.3784E 02	0.4321E 02	0.4991E 02	0.5691E 02	0.6293E 02
	0.5301E-01	0.5653E-01	0.5992E-01	0.6318E-01	0.6629E-01	0.6924E-01	0.7199E-01	0.7453E-01	0.7679E-01	0.7874E-01
20	0.8799E 02	0.8591E 02	0.8273E 02	0.7952E 02	0.7682E 02	0.7432E 02	0.7124E 02	0.6713E 02	0.6192E 02	0.5564E 02
	0.3323E-01	0.3514E-01	0.3679E-01	0.3818E-01	0.3932E-01	0.4022E-01	0.4087E-01	0.4128E-01	0.4146E-01	0.4142E-01
21	0.1070E 03	0.1160E 03	0.1204E 03	0.1196E 03	0.1127E 03	0.1003E 03	0.8330E 02	0.6290E 02	0.4027E 02	0.1708E 02
	0.1541E-01	0.1636E-01	0.1704E-01	0.1744E-01	0.1756E-01	0.1742E-01	0.1703E-01	0.1643E-01	0.1566E-01	0.1478E-01
22	0.1003E 03	0.1206E 03	0.1349E 03	0.1361E 03	0.1294E 03	0.1159E 03	0.9148E 02	0.6306E 02	0.3514E 02	0.4303E 01
	0.6208E-02	0.6866E-02	0.7343E-02	0.7611E-02	0.7657E-02	0.7486E-02	0.7115E-02	0.6575E-02	0.5906E-02	0.5151E-02
23	0.5675E 02	0.6788E 02	0.7750E 02	0.8495E 02	0.8932E 02	0.9023E 02	0.8779E 02	0.8189E 02	0.7257E 02	0.6042E 02
	0.1061E-01	0.1198E-01	0.1321E-01	0.1427E-01	0.1513E-01	0.1577E-01	0.1618E-01	0.1637E-01	0.1634E-01	0.1611E-01
24	0.5523E 02	0.4949E 02	0.2859E 02	0.3627E 02	0.2826E 02	0.1883E-00	0.8707E-01	-0.8068E 01	-0.3790E 02	-0.4023E 02
	0.7196E-03	0.7945E-03	0.8470E-03	0.8786E-03	0.8830E-03	0.8602E-03	0.8176E-03	0.7546E-03	0.6745E-03	0.5874E-03
25	0.3402E 02	0.3775E 02	0.4232E 02	0.4852E 02	0.5656E 02	0.6572E 02	0.7472E 02	0.8247E 02	0.8814E 02	0.9112E 02
	0.2438E-01	0.2708E-01	0.2967E-01	0.3212E-01	0.3442E-01	0.3652E-01	0.3839E-01	0.3998E-01	0.4128E-01	0.4224E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1784E 02	0.2232E 02	0.2669E 02	0.3063E 02	0.3421E 02	0.3788E 02	0.4221E 02	0.4734E 02	0.5294E 02	0.5837E 02
	0.4402E-01	0.4818E-01	0.5225E-01	0.5619E-01	0.5998E-01	0.6359E-01	0.6699E-01	0.7015E-01	0.7304E-01	0.7563E-01
27	0.9497E 01	0.7025E 01	0.1570E 02	0.1181E 02	0.1843E 02	0.1201E 02	0.1635E 02	0.8314E 01	0.1244E 02	0.5747E 01
	0.6646E-01	0.7197E-01	0.7739E-01	0.8266E-01	0.8777E-01	0.9269E-01	0.9742E-01	0.1020E-00	0.1064E-00	0.1106E-00
28	0.2862E 01	0.1193E 02	0.8991E 01	0.1686E 02	0.1184E 02	0.1733E 02	0.9943E 01	0.1387E 02	0.6123E 01	0.1143E 02
	0.6646E-01	0.7197E-01	0.7739E-01	0.8266E-01	0.8777E-01	0.9269E-01	0.9742E-01	0.1020E-00	0.1064E-00	0.1106E-00
29	0.3770E 02	0.2833E 02	0.2058E 02	0.1579E 02	0.1486E 02	0.1808E 02	0.2507E 02	0.3481E 02	0.4580E 02	0.5629E 02
	0.4736E-01	0.5070E-01	0.5392E-01	0.5706E-01	0.6014E-01	0.6314E-01	0.6603E-01	0.6878E-01	0.7132E-01	0.7360E-01
30	0.6424E 02	0.5891E 02	0.5441E 02	0.5191E 02	0.5199E 02	0.5455E 02	0.5883E 02	0.6357E 02	0.6720E 02	0.6801E 02
	0.2788E-01	0.2984E-01	0.3162E-01	0.3324E-01	0.3469E-01	0.3598E-01	0.3707E-01	0.3796E-01	0.3861E-01	0.3902E-01
31	0.6946E 02	0.9350E 02	0.1118E 03	0.1218E 03	0.1221E 03	0.1122E 03	0.9279E 02	0.6581E 02	0.3406E 02	0.9704E 00
	0.1098E-01	0.1214E-01	0.1310E-01	0.1380E-01	0.1421E-01	0.1433E-01	0.1416E-01	0.1377E-01	0.1320E-01	0.1253E-01
32	0.6722E 02	0.1169E 03	0.1539E 03	0.1711E 03	0.1667E 03	0.1402E 03	0.9494E 02	0.3740E 02	-0.2552E 02	-0.8420E 02
	0.2090E-02	0.2768E-02	0.3271E-02	0.3530E-02	0.3508E-02	0.3209E-02	0.2668E-02	0.1956E-02	0.1161E-02	0.3820E-03
33	0.5606E 02	0.1105E 03	0.1506E 03	0.1697E 03	0.1646E 03	0.1357E 03	0.8733E 02	0.2620E 02	-0.3922E 02	-0.1002E 03
	0.6815E-03	0.1216E-02	0.1604E-02	0.1782E-02	0.1718E-02	0.1416E-02	0.9123E-03	0.2720E-03	-0.4223E-03	-0.1082E-02
34	0.2769E 02	0.2977E 02	0.2390E 02	0.1991E 02	0.1062E 02	0.5330E 00	-0.8909E 01	-0.2097E 02	-0.2710E 02	-0.3601E 02
	0.2625E-03	0.3474E-03	0.4101E-03	0.4424E-03	0.4395E-03	0.4016E-03	0.3337E-03	0.2441E-03	0.1445E-03	0.4665E-04

SF,BM /T

1	0.7749E 00	0.1132E 01	0.1162E 01	0.6823E 00	-0.3032E-00	-0.1565E 01	-0.3038E 01	-0.4073E 01	-0.4741E 01	-0.4380E 01
2	0.1893E 02	0.2896E 02	0.2454E 02	0.3167E 02	0.2353E 02	0.2667E 02	0.1427E 02	0.1350E 02	-0.2256E 01	-0.5084E 01
3	-0.1175E 02	-0.1256E 02	-0.2089E 01	-0.4082E 01	0.4566E 01	0.3508E-00	0.7020E 01	0.1194E 01	0.6976E 01	0.8540E 00
4	0.4533E 02	0.7897E 02	0.1051E 03	0.1214E 03	0.1267E 03	0.1214E 03	0.1066E 03	0.8458E 02	0.5810E 02	0.3029E 02
5	-0.1701E 02	0.5745E 01	0.2198E 02	0.2854E 02	0.2391E 02	0.8360E 01	-0.1614E 02	-0.4631E 02	-0.7810E 02	-0.1073E 03
6	0.9836E 03	0.8070E 03	0.6777E 03	0.6143E 03	0.6227E 03	0.6978E 03	0.8275E 03	0.9953E 03	0.1183E 04	0.1372E 04
7	0.3934E 04	0.4431E 04	0.4890E 04	0.5313E 04	0.5694E 04	0.6023E 04	0.6301E 04	0.6539E 04	0.6734E 04	0.6873E 04
8	0.6064E 04	0.6416E 04	0.6721E 04	0.6983E 04	0.7203E 04	0.7378E 04	0.7506E 04	0.7582E 04	0.7602E 04	0.7567E 04
9	0.5028E 04	0.5361E 04	0.5656E 04	0.5915E 04	0.6137E 04	0.6319E 04	0.6451E 04	0.6527E 04	0.6538E 04	0.6479E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.6846E 02	0.1176E 03	0.1498E 03	0.1614E 03	0.1510E 03	0.1197E 03	0.7114E 02	0.1065E 02	-0.5518E 02	-0.1196E 03
	0.2282E-03	0.6923E-03	0.9737E-03	0.1037E-02	0.8704E-03	0.4895E-03	-0.6884E-04	-0.7480E-03	-0.1478E-02	-0.2184E-02
2	0.3731E 02	0.5989E 02	0.7230E 02	0.7300E 02	0.6306E 02	0.4218E 02	0.1322E 02	-0.2301E 02	-0.6239E 02	-0.1012E 03
	0.1293E-02	0.1490E-02	0.1557E-02	0.1476E-02	0.1246E-02	0.8816E-03	0.4136E-03	-0.1163E-03	-0.6564E-03	-0.1150E-02
3	0.9526E 01	0.4232E 01	-0.2590E 01	-0.1117E 02	-0.2154E 02	-0.3345E 02	-0.4624E 02	-0.5879E 02	-0.6968E 02	-0.7754E 02
	0.9931E-02	0.9563E-02	0.9152E-02	0.8716E-02	0.8275E-02	0.7856E-02	0.7487E-02	0.7195E-02	0.7008E-02	0.6949E-02
4	-0.4902E 01	-0.5931E 01	-0.8634E 01	-0.9456E 01	-0.1584E 02	-0.1761E 02	-0.2534E 02	-0.2771E 02	-0.3226E 02	-0.3519E 02
	0.1616E-03	0.1863E-03	0.1946E-03	0.1844E-03	0.1554E-03	0.1098E-03	0.5096E-04	-0.1546E-04	-0.8320E-04	-0.1450E-03
5	0.7355E 01	-0.1380E 02	-0.3191E 02	-0.4648E 02	-0.5707E 02	-0.6321E 02	-0.6450E 02	-0.6094E 02	-0.5303E 02	-0.4173E 02
	0.3019E-01	0.2963E-01	0.2910E-01	0.2866E-01	0.2836E-01	0.2824E-01	0.2829E-01	0.2852E-01	0.2890E-01	0.2941E-01
6	0.2383E 02	0.1276E 02	0.3380E 01	-0.2938E 01	-0.5344E 01	-0.3731E 01	0.1340E 01	0.8935E 01	0.1805E 02	0.2781E 02
	0.5972E-01	0.6062E-01	0.6145E-01	0.6225E-01	0.6305E-01	0.6384E-01	0.6461E-01	0.6533E-01	0.6594E-01	0.6640E-01
7	0.1770E 02	0.3212E 02	0.3228E 02	0.4556E 02	0.4385E 02	0.5507E 02	0.5101E 02	0.6008E 02	0.5379E 02	0.6090E 02
	0.9428E-01	0.9834E-01	0.1020E-00	0.1052E-00	0.1079E-00	0.1101E-00	0.1116E-00	0.1124E-00	0.1126E-00	0.1121E-00
8	0.2613E 02	0.2647E 02	0.4013E 02	0.3901E 02	0.5082E 02	0.4745E 02	0.5711E 02	0.5152E 02	0.5929E 02	0.5176E 02
	0.9428E-01	0.9834E-01	0.1020E-00	0.1052E-00	0.1079E-00	0.1101E-00	0.1116E-00	0.1124E-00	0.1126E-00	0.1121E-00
9	0.5615E 02	0.6695E 02	0.7619E 02	0.8318E 02	0.8711E 02	0.8749E 02	0.8439E 02	0.7829E 02	0.6996E 02	0.6036E 02
	0.6416E-01	0.6639E-01	0.6824E-01	0.6967E-01	0.7064E-01	0.7115E-01	0.7118E-01	0.7075E-01	0.6989E-01	0.6865E-01
10	0.6974E 02	0.6914E 02	0.6663E 02	0.6189E 02	0.5551E 02	0.4793E 02	0.3919E 02	0.2947E 02	0.1908E 02	0.8199E 01
	0.3557E-01	0.3598E-01	0.3613E-01	0.3602E-01	0.3568E-01	0.3512E-01	0.3438E-01	0.3346E-01	0.3242E-01	0.3126E-01
11	0.5441E 02	0.3023E 02	0.7819E 01	-0.1150E 02	-0.2802E 02	-0.4145E 02	-0.5101E 02	-0.5672E 02	-0.5917E 02	-0.5851E 02
	0.1369E-01	0.1297E-01	0.1214E-01	0.1127E-01	0.1039E-01	0.9552E-02	0.8778E-02	0.8090E-02	0.7495E-02	0.6997E-02
12	0.3021E 02	-0.6087E 00	-0.3876E 02	-0.7508E 02	-0.9930E 02	-0.1137E 03	-0.1253E 03	-0.1317E 03	-0.1261E 03	-0.1110E 03
	0.5204E-02	0.4234E-02	0.3233E-02	0.2264E-02	0.1384E-02	0.6356E-03	0.4438E-04	-0.3749E-03	-0.6183E-03	-0.6987E-03
13	0.3269E 02	0.1135E 02	-0.9287E 01	-0.2831E 02	-0.4596E 02	-0.6156E 02	-0.7363E 02	-0.8137E 02	-0.8458E 02	-0.8278E 02
	0.1564E-01	0.1473E-01	0.1376E-01	0.1278E-01	0.1184E-01	0.1099E-01	0.1025E-01	0.9657E-02	0.9219E-02	0.8938E-02
14	-0.6212E 02	-0.9674E 02	-0.9188E 02	-0.8512E 02	-0.1139E 03	-0.1497E 03	-0.1486E 03	-0.1260E 03	-0.1274E 03	-0.1504E 03
	0.7798E-03	0.6257E-03	0.4744E-03	0.3281E-03	0.1888E-03	0.6824E-04	-0.2149E-04	-0.8097E-04	-0.1183E-03	-0.1349E-03
15	0.4129E 02	0.3907E 02	0.3568E 02	0.3067E 02	0.2462E 02	0.1797E 02	0.1085E 02	0.3543E 01	-0.3519E 01	-0.1004E 02
	0.4261E-01	0.4255E-01	0.4234E-01	0.4198E-01	0.4149E-01	0.4088E-01	0.4019E-01	0.3943E-01	0.3861E-01	0.3776E-01
16	0.4685E 02	0.5187E 02	0.5749E 02	0.6333E 02	0.6854E 02	0.7231E 02	0.7414E 02	0.7381E 02	0.7138E 02	0.6715E 02
	0.8084E-01	0.8248E-01	0.8383E-01	0.8484E-01	0.8551E-01	0.8579E-01	0.8567E-01	0.8514E-01	0.8426E-01	0.8284E-01
17	0.3306E 02	0.3767E 02	0.4235E 02	0.4771E 02	0.5289E 02	0.5844E 02	0.6322E 02	0.6774E 02	0.7070E 02	0.7269E 02
	0.1242E-00	0.1279E-00	0.1311E-00	0.1338E-00	0.1359E-00	0.1374E-00	0.1382E-00	0.1383E-00	0.1375E-00	0.1359E-00
18	0.3285E 02	0.3705E 02	0.4201E 02	0.4700E 02	0.5261E 02	0.5784E 02	0.6321E 02	0.6745E 02	0.7107E 02	0.7279E 02
	0.1242E-00	0.1279E-00	0.1311E-00	0.1338E-00	0.1359E-00	0.1374E-00	0.1382E-00	0.1383E-00	0.1375E-00	0.1359E-00
19	0.6683E 02	0.6802E 02	0.6654E 02	0.6282E 02	0.5749E 02	0.5134E 02	0.4521E 02	0.3985E 02	0.3591E 02	0.3373E 02
	0.8036E-01	0.8161E-01	0.8249E-01	0.8302E-01	0.8321E-01	0.8310E-01	0.8269E-01	0.8203E-01	0.8113E-01	0.7999E-01
20	0.4827E 02	0.3957E 02	0.2919E 02	0.1722E 02	0.4304E 01	-0.8662E 01	-0.2062E 02	-0.3056E 02	-0.3761E 02	-0.4092E 02
	0.4117E-01	0.4074E-01	0.4015E-01	0.3945E-01	0.3867E-01	0.3785E-01	0.3704E-01	0.3626E-01	0.3555E-01	0.3491E-01
21	-0.5007E 01	-0.2433E 02	-0.3952E 02	-0.5026E 02	-0.5715E 02	-0.6098E 02	-0.6258E 02	-0.6258E 02	-0.6130E 02	-0.5939E 02
	0.1383E-01	0.1286E-01	0.1192E-01	0.1105E-01	0.1028E-01	0.9603E-02	0.9043E-02	0.8596E-02	0.8256E-02	0.8018E-02
22	-0.2447E 02	-0.4683E 02	-0.6622E 02	-0.7953E 02	-0.8332E 02	-0.8253E 02	-0.7784E 02	-0.6901E 02	-0.6303E 02	-0.6132E 02
	0.4354E-02	0.3560E-02	0.2809E-02	0.2133E-02	0.1551E-02	0.1071E-02	0.6873E-03	0.3893E-03	0.1610E-03	-0.9953E-05
23	0.4622E 02	0.3098E 02	0.1591E 02	0.1583E 01	-0.1186E 02	-0.2423E 02	-0.3528E 02	-0.4463E 02	-0.5176E 02	-0.5658E 02
	0.1569E-01	0.1513E-01	0.1446E-01	0.1371E-01	0.1293E-01	0.1215E-01	0.1138E-01	0.1067E-01	0.1002E-01	0.9443E-02
24	-0.3917E 02	-0.5671E 02	-0.5323E 02	-0.4578E 02	-0.5843E 02	-0.5504E 02	-0.4605E 02	-0.5773E 02	-0.5658E 02	-0.4748E 02
	0.4959E-03	0.4028E-03	0.3169E-03	0.2400E-03	0.1717E-03	0.1169E-03	0.7386E-04	0.3832E-04	0.1221E-04	-0.6418E-05
25	0.9091E 02	0.8706E 02	0.7918E 02	0.6743E 02	0.5258E 02	0.3581E 02	0.1866E 02	0.2733E 01	-0.1052E 02	-0.1984E 02
	0.4287E-01	0.4316E-01	0.4313E-01	0.4281E-01	0.4224E-01	0.4147E-01	0.4055E-01	0.3954E-01	0.3848E-01	0.3742E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.6295E 02	0.6627E 02	0.6831E 02	0.6922E 02	0.6925E 02	0.6862E 02	0.6746E 02	0.6577E 02	0.6349E 02	0.6053E 02
	0.7788E-01	0.7978E-01	0.8130E-01	0.8246E-01	0.8323E-01	0.8363E-01	0.8366E-01	0.8331E-01	0.8259E-01	0.8150E-01
27	0.1298E 02	0.1063E 02	0.2297E 02	0.2554E 02	0.4198E 02	0.4700E 02	0.6389E 02	0.6704E 02	0.7992E 02	0.7722E 02
	0.1147E-00	0.1186E-00	0.1222E-00	0.1256E-00	0.1286E-00	0.1311E-00	0.1330E-00	0.1341E-00	0.1344E-00	0.1338E-00
28	0.6649E 01	0.1635E 02	0.1658E 02	0.3132E 02	0.3564E 02	0.5299E 02	0.5781E 02	0.7344E 02	0.7432E 02	0.8421E 02
	0.1147E-00	0.1186E-00	0.1222E-00	0.1256E-00	0.1286E-00	0.1311E-00	0.1330E-00	0.1341E-00	0.1344E-00	0.1338E-00
29	0.6459E 02	0.6931E 02	0.6955E 02	0.6510E 02	0.5645E 02	0.4478E 02	0.3184E 02	0.1964E 02	0.1011E 02	0.4846E 01
	0.7556E-01	0.7716E-01	0.7838E-01	0.7924E-01	0.7976E-01	0.7998E-01	0.7996E-01	0.7976E-01	0.7943E-01	0.7900E-01
30	0.6455E 02	0.5588E 02	0.4188E 02	0.2331E 02	0.1766E 01	-0.2059E 02	-0.4132E 02	-0.5800E 02	-0.6855E 02	-0.7148E 02
	0.3918E-01	0.3910E-01	0.3881E-01	0.3836E-01	0.3782E-01	0.3726E-01	0.3675E-01	0.3635E-01	0.3611E-01	0.3604E-01
31	-0.2984E 02	-0.5516E 02	-0.7261E 02	-0.8106E 02	-0.8064E 02	-0.7268E 02	-0.5940E 02	-0.4354E 02	-0.2797E 02	-0.1521E 02
	0.1183E-01	0.1118E-01	0.1064E-01	0.1024E-01	0.1001E-01	0.9937E-02	0.1001E-01	0.1018E-01	0.1041E-01	0.1065E-01
32	-0.1324E 03	-0.1626E 03	-0.1716E 03	-0.1592E 03	-0.1275E 03	-0.8302E 02	-0.3194E 02	0.1623E 02	0.5500E 02	0.7796E 02
	-0.2886E-03	-0.7729E-03	-0.1021E-02	-0.1019E-02	-0.7889E-03	-0.3855E-03	0.1133E-03	0.6194E-03	0.1049E-02	0.1336E-02
33	-0.1485E 03	-0.1777E 03	-0.1841E 03	-0.1672E 03	-0.1303E 03	-0.7948E 02	-0.2300E 02	0.3014E 02	0.7164E 02	0.9519E 02
	-0.1626E-02	-0.1986E-02	-0.2122E-02	-0.2027E-02	-0.1729E-02	-0.1284E-02	-0.7687E-03	-0.2695E-03	0.1346E-03	0.3816E-03
34	-0.3522E 02	-0.3440E 02	-0.3065E 02	-0.2330E 02	-0.1895E 02	-0.1067E 02	-0.9116E 01	-0.4533E 01	-0.5741E 01	-0.8060E 01
	-0.3726E-04	-0.9784E-04	-0.1288E-03	-0.1283E-03	-0.9935E-04	-0.4860E-04	0.1389E-04	0.7738E-04	0.1311E-03	0.1670E-03

SF,BM /T

1	-0.3401E 01	-0.1180E 01	0.1546E 01	0.5154E 01	0.8503E 01	0.1190E 02	0.1410E 02	0.1568E 02	0.1555E 02	0.1459E 02
2	-0.2152E 02	-0.2327E 02	-0.3722E 02	-0.3494E 02	-0.4388E 02	-0.3583E 02	-0.3917E 02	-0.2594E 02	-0.2528E 02	-0.9127E 01
3	0.7088E 01	0.1895E 01	0.9557E 01	0.5859E 01	0.1491E 02	0.1197E 02	0.2096E 02	0.1681E 02	0.2351E 02	0.1609E 02
4	0.4297E 01	-0.1700E 02	-0.3127E 02	-0.3694E 02	-0.3339E 02	-0.2107E 02	-0.1357E 01	0.2356E 02	0.5102E 02	0.7821E 02
5	-0.1300E 03	-0.1431E 03	-0.1450E 03	-0.1356E 03	-0.1165E 03	-0.9088E 02	-0.6278E 02	-0.3661E 02	-0.1639E 02	-0.5188E 01
6	0.1541E 04	0.1671E 04	0.1745E 04	0.1751E 04	0.1685E 04	0.1552E 04	0.1368E 04	0.1155E 04	0.9372E 03	0.7366E 03
7	0.6949E 04	0.6974E 04	0.6958E 04	0.6900E 04	0.6791E 04	0.6631E 04	0.6430E 04	0.6194E 04	0.5930E 04	0.5648E 04
8	0.7479E 04	0.7343E 04	0.7167E 04	0.6958E 04	0.6723E 04	0.6473E 04	0.6224E 04	0.5994E 04	0.5798E 04	0.5648E 04
9	0.6351E 04	0.6160E 04	0.5920E 04	0.5680E 04	0.5374E 04	0.5116E 04	0.4902E 04	0.4752E 04	0.4683E 04	0.4701E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1761E 03	-0.2189E 03	-0.2428E 03	-0.2444E 03	-0.2218E 03	-0.1758E 03	-0.1103E 03	-0.3165E 02	0.5168E 02	0.1307E 03
	-0.2789E-02	-0.3220E-02	-0.3419E-02	-0.3349E-02	-0.3000E-02	-0.2395E-02	-0.1585E-02	-0.6430E-03	0.3401E-03	0.1271E-02
2	-0.1352E 03	-0.1577E 03	-0.1654E 03	-0.1558E 03	-0.1311E 03	-0.9342E 02	-0.4715E 02	0.3215E 01	0.5471E 02	0.1026E 03
	-0.1537E-02	-0.1762E-02	-0.1780E-02	-0.1570E-02	-0.1135E-02	-0.5033E-03	0.2749E-03	0.1135E-02	0.2005E-02	0.2812E-02
3	-0.8137E 02	-0.8052E 02	-0.7451E 02	-0.6295E 02	-0.4571E 02	-0.2336E 02	0.2721E 01	0.3048E 02	0.5769E 02	0.8236E 02
	0.7037E-02	0.7286E-02	0.7703E-02	0.8280E-02	0.8998E-02	0.9819E-02	0.1069E-01	0.1156E-01	0.1235E-01	0.1300E-01
4	-0.3005E 02	-0.2646E 02	-0.1695E 02	-0.1006E 02	0.8861E 00	0.8377E 01	0.1498E 02	0.2301E 02	0.2572E 02	0.3162E 02
	-0.1934E-03	-0.2214E-03	-0.2234E-03	-0.1968E-03	-0.1420E-03	-0.6273E-04	0.3490E-04	0.1428E-03	0.2518E-03	0.3530E-03
5	-0.2822E 02	-0.1370E 02	0.7593E 00	0.1433E 02	0.2658E 02	0.3757E 02	0.4764E 02	0.5709E 02	0.6591E 02	0.7380E 02
	0.3000E-01	0.3062E-01	0.3124E-01	0.3182E-01	0.3232E-01	0.3271E-01	0.3295E-01	0.3302E-01	0.3289E-01	0.3252E-01
6	0.3747E 02	0.4641E 02	0.5406E 02	0.5989E 02	0.6339E 02	0.6417E 02	0.6216E 02	0.5783E 02	0.5216E 02	0.4641E 02
	0.6664E-01	0.6663E-01	0.6632E-01	0.6569E-01	0.6473E-01	0.6342E-01	0.6177E-01	0.5981E-01	0.5754E-01	0.5502E-01
7	0.5258E 02	0.5804E 02	0.4808E 02	0.5232E 02	0.4108E 02	0.4452E 02	0.3261E 02	0.3585E 02	0.2344E 02	0.2602E 02
	0.1109E-00	0.1091E-00	0.1067E-00	0.1038E-00	0.1003E-00	0.9633E-01	0.9196E-01	0.8724E-01	0.8222E-01	0.7694E-01
8	0.5791E 02	0.4873E 02	0.5367E 02	0.4322E 02	0.4724E 02	0.3586E 02	0.3947E 02	0.2768E 02	0.3098E 02	0.1826E 02
	0.1109E-00	0.1091E-00	0.1067E-00	0.1038E-00	0.1003E-00	0.9633E-01	0.9196E-01	0.8724E-01	0.8222E-01	0.7694E-01
9	0.5029E 02	0.4024E 02	0.3065E 02	0.2228E 02	0.1595E 02	0.1168E 02	0.8561E 01	0.5774E 01	0.3486E 01	0.2515E 01
	0.6706E-01	0.6520E-01	0.6310E-01	0.6084E-01	0.5846E-01	0.5600E-01	0.5348E-01	0.5091E-01	0.4833E-01	0.4573E-01
10	-0.2704E 01	-0.1241E 02	-0.1968E 02	-0.2465E 02	-0.2851E 02	-0.3147E 02	-0.3186E 02	-0.2815E 02	-0.2098E 02	-0.1249E 02
	0.3004E-01	0.2879E-01	0.2756E-01	0.2637E-01	0.2526E-01	0.2423E-01	0.2331E-01	0.2250E-01	0.2178E-01	0.2114E-01
11	-0.5498E 02	-0.5030E 02	-0.4670E 02	-0.4396E 02	-0.3937E 02	-0.3150E 02	-0.2248E 02	-0.1500E 02	-0.8774E 01	-0.1707E 01
	0.6591E-02	0.6277E-02	0.6052E-02	0.5918E-02	0.5876E-02	0.5922E-02	0.6043E-02	0.6222E-02	0.6445E-02	0.6698E-02
12	-0.9707E 02	-0.8712E 02	-0.7103E 02	-0.4430E 02	-0.1911E 02	-0.5908E 01	0.2651E 01	0.1706E 02	0.3219E 02	0.3715E 02
	-0.6386E-03	-0.4545E-03	-0.1582E-03	0.2302E-03	0.6797E-03	0.1160E-02	0.1651E-02	0.2140E-02	0.2607E-02	0.3036E-02
13	-0.7588E 02	-0.6559E 02	-0.5445E 02	-0.4283E 02	-0.2873E 02	-0.1153E 02	0.5980E 01	0.2059E 02	0.3226E 02	0.4287E 02
	0.8809E-02	0.8818E-02	0.8951E-02	0.9189E-02	0.9510E-02	0.9886E-02	0.1028E-01	0.1066E-01	0.1098E-01	0.1123E-01
14	-0.1419E 03	-0.8400E 02	-0.3321E 02	-0.3010E 02	-0.3076E 02	0.9131E 01	0.5163E 02	0.4763E 02	0.2733E 02	0.4693E 02
	-0.1241E-03	-0.8510E-04	-0.3038E-04	0.2930E-04	0.9755E-04	0.1782E-03	0.2610E-03	0.3345E-03	0.4017E-03	0.4707E-03
15	-0.1550E 02	-0.1876E 02	-0.1873E 02	-0.1577E 02	-0.1137E 02	-0.6081E 01	0.1249E 01	0.1200E 02	0.2478E 02	0.3721E 02
	0.3689E-01	0.3602E-01	0.3518E-01	0.3437E-01	0.3359E-01	0.3283E-01	0.3207E-01	0.3129E-01	0.3045E-01	0.2953E-01
16	0.6148E 02	0.5464E 02	0.4709E 02	0.3978E 02	0.3377E 02	0.2937E 02	0.2595E 02	0.2291E 02	0.2058E 02	0.1988E 02
	0.8110E-01	0.7901E-01	0.7661E-01	0.7394E-01	0.7105E-01	0.6798E-01	0.6474E-01	0.6136E-01	0.5786E-01	0.5426E-01
17	0.7257E 02	0.7103E 02	0.6729E 02	0.6210E 02	0.5512E 02	0.4732E 02	0.3893E 02	0.3079E 02	0.2300E 02	0.1563E 02
	0.1335E-00	0.1302E-00	0.1262E-00	0.1214E-00	0.1160E-00	0.1099E-00	0.1034E-00	0.9657E-01	0.8941E-01	0.8205E-01
18	0.7324E 02	0.7144E 02	0.6810E 02	0.6262E 02	0.5583E 02	0.4771E 02	0.3932E 02	0.3093E 02	0.2299E 02	0.1554E 02
	0.1335E-00	0.1302E-00	0.1262E-00	0.1214E-00	0.1160E-00	0.1099E-00	0.1034E-00	0.9657E-01	0.8941E-01	0.8205E-01
19	0.3342E 02	0.3494E 02	0.3817E 02	0.4272E 02	0.4781E 02	0.5219E 02	0.5455E 02	0.5399E 02	0.5039E 02	0.4430E 02
	0.7863E-01	0.7704E-01	0.7523E-01	0.7319E-01	0.7089E-01	0.6832E-01	0.6546E-01	0.6232E-01	0.5889E-01	0.5521E-01
20	-0.3989E 02	-0.3452E 02	-0.2554E 02	-0.1420E 02	-0.1818E 01	0.1080E 02	0.2325E 02	0.3503E 02	0.4549E 02	0.5392E 02
	0.3435E-01	0.3388E-01	0.3348E-01	0.3313E-01	0.3280E-01	0.3244E-01	0.3203E-01	0.3152E-01	0.3088E-01	0.3008E-01
21	-0.5764E 02	-0.5643E 02	-0.5543E 02	-0.5356E 02	-0.4929E 02	-0.4167E 02	-0.3037E 02	-0.1523E 02	0.3472E 01	0.2491E 02
	0.7875E-02	0.7832E-02	0.7894E-02	0.8067E-02	0.8356E-02	0.8757E-02	0.9254E-02	0.9822E-02	0.1043E-01	0.1102E-01
22	-0.6154E 02	-0.6620E 02	-0.7178E 02	-0.7339E 02	-0.7397E 02	-0.7087E 02	-0.5909E 02	-0.4302E 02	-0.2288E 02	0.5027E 01
	-0.1262E-03	-0.1780E-03	-0.1469E-03	-0.1389E-04	0.2363E-03	0.6126E-03	0.1113E-02	0.1723E-02	0.2417E-02	0.3162E-02
23	-0.5940E 02	-0.6040E 02	-0.5953E 02	-0.5634E 02	-0.5026E 02	-0.4137E 02	-0.3027E 02	-0.1742E 02	-0.3406E 01	0.1107E 02
	0.8961E-02	0.8583E-02	0.8319E-02	0.8178E-02	0.8159E-02	0.8255E-02	0.8448E-02	0.8714E-02	0.9026E-02	0.9350E-02
24	-0.5233E 02	-0.3914E 02	-0.2097E 02	-0.2446E 02	-0.1240E 02	0.6188E 01	-0.3646E-00	0.8088E 01	0.3056E 02	0.2766E 02
	-0.2032E-04	-0.2480E-04	-0.1921E-04	-0.4313E-05	0.2577E-04	0.7108E-04	0.1279E-03	0.1989E-03	0.2811E-03	0.3664E-03
25	-0.2442E 02	-0.2431E 02	-0.2032E 02	-0.1384E 02	-0.6295E 01	0.1365E 01	0.8571E 01	0.1472E 02	0.1920E 02	0.2154E 02
	0.3638E-01	0.3538E-01	0.3441E-01	0.3349E-01	0.3259E-01	0.3169E-01	0.3078E-01	0.2983E-01	0.2883E-01	0.2777E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.5687E 02	0.5269E 02	0.4833E 02	0.4407E 02	0.3993E C2	0.3561E 02	0.3071E 02	0.2511E C2	0.1915E 02	0.1346E 02
	0.8007E-01	0.7830E-C1	0.7623E-01	0.7388E-01	C.7129E-01	0.6848E-01	0.6548E-01	C.6233E-C1	0.59C5E-01	0.5568E-C1
27	0.8313E 02	0.7301E 02	0.7192E 02	0.5594E 02	C.5088E 02	0.3322E 02	0.2892E 02	0.1408E C2	C.1399E 02	0.3881E 01
	0.1323E-00	0.1298E-00	0.1265E-00	0.1224E-00	0.1177E-00	0.1125E-00	0.1069E-00	0.1011E-00	0.9511E-01	0.8905E-01
28	0.78C9E 02	0.8053E 02	0.6725E 02	0.6370E 02	0.4624E 02	0.4083E 02	0.2391E 02	0.2117E C2	0.8320E 01	0.1025E 02
	0.1323E-00	0.1298E-00	0.1265E-00	0.1224E-00	C.1177E-00	0.1125E-00	0.1C69E-00	C.1011E-C0	C.9511E-01	0.89C5E-C1
29	0.4790E 01	0.1013E C2	0.2026E 02	0.3383E 02	C.4895E 02	0.6340E 02	0.7505E 02	C.8227E 02	0.8416E 02	0.8072E C2
	0.7849E-01	0.7788E-01	0.7716E-01	0.7628E-01	0.7516E-C1	0.7375E-01	0.7198E-01	0.6980E-01	0.6719E-01	0.6415E-01
30	-0.6611E 02	-0.5272E 02	-0.3260E 02	-0.7829E 01	0.1905E 02	0.4543E 02	0.6901E 02	0.8796E C2	0.1011E 03	0.1081E 03
	0.3617E-01	0.3645E-C1	0.3686E-01	0.3733E-01	0.3779E-C1	0.3814E-01	0.3831E-01	C.3823E-C1	0.3783E-01	0.3709E-C1
31	-0.7043E 01	-C.4171E 01	-0.5992E 01	-0.1072E 02	-0.1580E C2	-0.1849E 02	-0.1643E 02	-C.8062E C1	C.6987E 01	0.2783E 02
	0.1089E-01	0.1110E-01	0.1129E-01	0.1147E-01	0.1166E-01	0.1189E-01	0.1216E-01	0.1247E-01	C.1281E-01	0.1312E-01
32	0.8159E 02	0.6743E 02	0.3836E 02	0.9687E 00	-0.3847E 02	-0.7175E 02	-0.9326E 02	-0.9899E 02	-0.8679E 02	-0.5868E 02
	0.1444E-02	0.1375E-02	0.1165E-02	0.8749E-03	C.5787E-03	0.3515E-03	C.2549E-03	C.3282E-C3	0.5836E-03	0.1C03E-C2
33	0.9772E 02	C.8C14E C2	0.4676E 02	0.4111E C1	-C.4011E 02	-0.7837E 02	-0.1C44E 03	-C.1140E 03	-C.1049E 03	-0.7791E 02
	0.4401E-03	0.3158E-C3	0.4668E-04	-0.3065E-03	-0.6705E-03	-0.9718E-03	-0.1149E-02	-C.1163E-02	-0.9947E-03	-0.6569E-03
34	-0.6853E 01	-0.9149E C1	-0.8438E 01	-0.1064E 02	-0.8324E 01	-0.8146E 01	-0.5551E 01	0.3584E-0C	C.4799E 01	0.1391E 02
	0.1805E-03	0.1718E-03	0.1456E-03	0.1092E-03	0.7217E-04	0.4374E-04	0.3172E-C4	C.4109E-C4	0.7320E-04	0.1260E-03

SF,BM /T

1	0.1202E 02	0.8876E C1	0.4710E 01	0.6560E C0	-C.3383E 01	-0.6438E 01	-0.8624E 01	-C.9493E C1	-0.9119E 01	-0.7548E C1
2	-0.7047E 01	0.9497E C1	0.1063E 02	0.2543E 02	0.2371E 02	0.3534E 02	0.3016E 02	0.3885E 02	0.3100E 02	0.3772E 02
3	0.1895E 02	0.7546E 01	0.6896E 01	-0.7142E 01	-0.9182E 01	-0.2328E 02	-0.2402E 02	-0.3564E C2	-0.3296E 02	-0.4058E 02
4	0.1024E 03	0.1210E 03	0.1318E 03	0.1333E 03	0.1248E 03	0.1069E 03	0.8085E 02	C.4945E C2	C.1595E 02	-0.1610E C2
5	-0.4452E 01	-0.1371E 02	-0.3083E 02	-0.5259E 02	-0.7516E C2	-0.9475E 02	-C.1082E 03	-0.1133E C3	-0.1090E 03	-0.9545E 02
6	0.5724E 03	0.4601E 03	0.4132E 03	0.4435E 03	0.5587E 03	0.7583E 03	0.1029E 04	0.1345E 04	0.1672E 04	0.1971E 04
7	0.5364E 04	0.5083E 04	0.4801E 04	0.4529E 04	C.4294E 04	0.4113E 04	0.3978E 04	0.3872E C4	0.3790E 04	0.3737E 04
8	0.5546E 04	0.5486E C4	0.5461E 04	0.5462E C4	0.5480E 04	0.5504E 04	0.5522E 04	C.5522E C4	C.5495E 04	0.5432E C4
9	0.4804E 04	0.4983E C4	0.5222E 04	0.5500E C4	C.5792E 04	0.6073E 04	0.6320E 04	C.6511E 04	C.6628E 04	0.6660E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1972E 03	0.2442E 03	0.2673E 03	0.2648E 03	0.2375E 03	0.1884E 03	0.1227E 03	0.4706E 02	-0.3060E 02	-0.1021E 03
	0.2061E-02	0.2634E-02	0.2937E-02	0.2946E-02	0.2666E-02	0.2132E-02	0.1404E-02	0.5605E-03	-0.3103E-03	-0.1118E-02
2	0.1442E 03	0.1743E 03	0.1900E 03	0.1889E 03	0.1706E 03	0.1382E 03	0.9433E 02	0.4531E 02	-0.4541E 01	-0.4987E 02
	0.3487E-02	0.3968E-02	0.4209E-02	0.4186E-02	0.3901E-02	0.3378E-02	0.2666E-02	0.1825E-02	0.9288E-03	0.4853E-04
3	0.1030E 03	0.1185E 03	0.1281E 03	0.1313E 03	0.1279E 03	0.1182E 03	0.1027E 03	0.8235E 02	0.5811E 02	0.3127E 02
	0.1345E-01	0.1366E-01	0.1358E-01	0.1319E-01	0.1248E-01	0.1147E-01	0.1018E-01	0.8638E-02	0.6906E-02	0.5043E-02
4	0.2949E 02	0.2886E 02	0.2496E 02	0.1890E 02	0.1457E 02	0.5313E 01	0.1187E 01	-0.6635E 01	-0.9640E 01	-0.1265E 02
	0.4374E-03	0.4976E-03	0.5276E-03	0.5246E-03	0.4887E-03	0.4230E-03	0.3337E-03	0.2282E-03	0.1159E-03	0.5667E-05
5	0.8041E 02	0.8568E 02	0.8988E 02	0.9334E 02	0.9601E 02	0.9723E 02	0.9594E 02	0.9110E 02	0.8214E 02	0.6902E 02
	0.3191E-01	0.3103E-01	0.2987E-01	0.2841E-01	0.2663E-01	0.2455E-01	0.2214E-01	0.1943E-01	0.1644E-01	0.1319E-01
6	0.4161E 02	0.3819E 02	0.3596E 02	0.3439E 02	0.3305E 02	0.3184E 02	0.3093E 02	0.3044E 02	0.3013E 02	0.2935E 02
	0.5227E-01	0.4931E-01	0.4618E-01	0.4287E-01	0.3940E-01	0.3578E-01	0.3202E-01	0.2811E-01	0.2408E-01	0.1992E-01
7	0.1237E 02	0.1399E 02	-0.2966E-00	0.1757E 01	-0.1147E 02	-0.7498E 01	-0.1871E 02	-0.1240E 02	-0.2136E 02	-0.1237E 02
	0.7149E-01	0.6591E-01	0.6028E-01	0.5466E-01	0.4911E-01	0.4370E-01	0.3845E-01	0.3341E-01	0.2858E-01	0.2396E-01
8	0.2050E 02	0.6524E 01	0.8287E 01	-0.5526E 01	-0.2506E 01	-0.1464E 02	-0.9399E 01	-0.1940E 02	-0.1170E 02	-0.1923E 02
	0.7149E-01	0.6591E-01	0.6028E-01	0.5466E-01	0.4911E-01	0.4370E-01	0.3845E-01	0.3341E-01	0.2858E-01	0.2396E-01
9	0.3239E 01	0.5127E 01	0.7195E 01	0.8588E 01	0.8820E 01	0.7921E 01	0.6455E 01	0.5093E 01	0.4009E 01	0.2946E 01
	0.4313E-01	0.4051E-01	0.3788E-01	0.3521E-01	0.3251E-01	0.2977E-01	0.2700E-01	0.2421E-01	0.2141E-01	0.1860E-01
10	-0.4057E 01	0.4363E 01	0.1299E 02	0.2151E 02	0.2953E 02	0.3656E 02	0.4158E 02	0.4354E 02	0.4266E 02	0.4036E 02
	0.2054E-01	0.1996E-01	0.1937E-01	0.1874E-01	0.1804E-01	0.1725E-01	0.1633E-01	0.1529E-01	0.1410E-01	0.1277E-01
11	0.6629E 01	0.1479E 02	0.2209E 02	0.2919E 02	0.3623E 02	0.4244E 02	0.4788E 02	0.5335E 02	0.5804E 02	0.5930E 02
	0.6968E-02	0.7234E-02	0.7475E-02	0.7673E-02	0.7809E-02	0.7865E-02	0.7824E-02	0.7670E-02	0.7390E-02	0.6972E-02
12	0.3547E 02	0.3969E 02	0.4965E 02	0.5358E 02	0.4984E 02	0.4992E 02	0.5783E 02	0.6274E 02	0.5850E 02	0.5516E 02
	0.3420E-02	0.3758E-02	0.4042E-02	0.4258E-02	0.4399E-02	0.4466E-02	0.4454E-02	0.4352E-02	0.4152E-02	0.3855E-02
13	0.5276E 02	0.6043E 02	0.6528E 02	0.6819E 02	0.6969E 02	0.6950E 02	0.6820E 02	0.6703E 02	0.6549E 02	0.6108E 02
	0.1137E-01	0.1140E-01	0.1128E-01	0.1101E-01	0.1058E-01	0.9970E-02	0.9215E-02	0.8288E-02	0.7159E-02	0.5954E-02
14	0.8694E 02	0.8425E 02	0.4660E 02	0.4211E 02	0.8003E 02	0.9469E 02	0.6017E 02	0.3532E 02	0.6060E 02	0.8835E 02
	0.5368E-03	0.5877E-03	0.6237E-03	0.6557E-03	0.6844E-03	0.6973E-03	0.6890E-03	0.6688E-03	0.6431E-03	0.6031E-03
15	0.4772E 02	0.5636E 02	0.6347E 02	0.6893E 02	0.7254E 02	0.7401E 02	0.7253E 02	0.6724E 02	0.5859E 02	0.4825E 02
	0.2847E-01	0.2725E-01	0.2585E-01	0.2422E-01	0.2237E-01	0.2029E-01	0.1796E-01	0.1540E-01	0.1262E-01	0.9670E-02
16	0.2116E 02	0.2375E 02	0.2647E 02	0.2826E 02	0.2837E 02	0.2664E 02	0.2343E 02	0.1931E 02	0.1441E 02	0.8584E 01
	0.5054E-01	0.4673E-01	0.4279E-01	0.3872E-01	0.3452E-01	0.3019E-01	0.2574E-01	0.2120E-01	0.1658E-01	0.1191E-01
17	0.8810E 01	0.2350E 01	-0.3175E 01	-0.8134E 01	-0.1181E 02	-0.1495E 02	-0.1680E 02	-0.1830E 02	-0.1848E 02	-0.1820E 02
	0.7460E-01	0.6711E-01	0.5967E-01	0.5233E-01	0.4513E-01	0.3813E-01	0.3134E-01	0.2479E-01	0.1848E-01	0.1242E-01
18	0.8481E 01	0.2179E 01	-0.3593E 01	-0.8166E 01	-0.1210E 02	-0.1471E 02	-0.1688E 02	-0.1781E 02	-0.1841E 02	-0.1762E 02
	0.7460E-01	0.6711E-01	0.5967E-01	0.5233E-01	0.4513E-01	0.3813E-01	0.3134E-01	0.2479E-01	0.1848E-01	0.1242E-01
19	0.3668E 02	0.2843E 02	0.2030E 02	0.1295E 02	0.7007E 01	0.3024E 01	0.1349E 01	0.1953E 01	0.4412E 01	0.8067E 01
	0.5132E-01	0.4725E-01	0.4305E-01	0.3876E-01	0.3442E-01	0.3006E-01	0.2570E-01	0.2134E-01	0.1699E-01	0.1262E-01
20	0.5985E 02	0.6342E 02	0.6533E 02	0.6625E 02	0.6659E 02	0.6647E 02	0.6575E 02	0.6425E 02	0.6181E 02	0.5796E 02
	0.2910E-01	0.2791E-01	0.2651E-01	0.2489E-01	0.2305E-01	0.2099E-01	0.1871E-01	0.1623E-01	0.1353E-01	0.1064E-01
21	0.4793E 02	0.7065E 02	0.9081E 02	0.1066E 03	0.1170E 03	0.1211E 03	0.1189E 03	0.1102E 03	0.9526E 02	0.7522E 02
	0.1155E-01	0.1197E-01	0.1221E-01	0.1223E-01	0.1199E-01	0.1146E-01	0.1064E-01	0.9533E-02	0.8159E-02	0.6557E-02
22	0.3505E 02	0.6402E 02	0.9361E 02	0.1176E 03	0.1316E 03	0.1381E 03	0.1337E 03	0.1174E 03	0.9598E 02	0.7071E 02
	0.3912E-02	0.4615E-02	0.5219E-02	0.5671E-02	0.5932E-02	0.5974E-02	0.5786E-02	0.5376E-02	0.4770E-02	0.4002E-02
23	0.2539E 02	0.3864E 02	0.4973E 02	0.5819E 02	0.6399E 02	0.6729E 02	0.6830E 02	0.6691E 02	0.6265E 02	0.5556E 02
	0.9655E-02	0.9905E-02	0.1007E-01	0.1012E-01	0.1003E-01	0.9786E-02	0.9386E-02	0.8824E-02	0.8102E-02	0.7231E-02
24	0.3139E 02	0.4856E 02	0.4288E 02	0.4087E 02	0.5381E 02	0.4402E 02	0.3253E 02	0.3903E 02	0.2717E 02	0.1121E 02
	0.4530E-03	0.5358E-03	0.6045E-03	0.6562E-03	0.6876E-03	0.6913E-03	0.6685E-03	0.6221E-03	0.5511E-03	0.4611E-03
25	0.2164E 02	0.2009E 02	0.1803E 02	0.1659E 02	0.1656E 02	0.1829E 02	0.2167E 02	0.2637E 02	0.3186E 02	0.3726E 02
	0.2664E-01	0.2545E-01	0.2420E-01	0.2290E-01	0.2155E-01	0.2014E-01	0.1869E-01	0.1716E-01	0.1554E-01	0.1382E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.8699E 01	0.5212E 01	0.2952E 01	0.1689E 01	0.1188E 01	0.1312E 01	0.2031E 01	0.3334E 01	0.5191E 01	0.7585E 01
	0.5226E-01	0.4880E-01	0.4534E-01	0.4187E-01	0.3841E-01	0.3495E-01	0.3149E-01	0.2803E-01	0.2456E-01	0.2107E-01
27	0.8239E 01	0.1678E 01	0.8360E 01	0.2792E 01	0.9242E 01	0.2482E 01	0.7178E 01	-0.1420E 01	0.1820E 01	-0.7453E 01
	0.8295E-01	0.7686E-01	0.7076E-01	0.6466E-01	0.5855E-01	0.5243E-01	0.4631E-01	0.4020E-01	0.3412E-01	0.2811E-01
28	0.1840E 01	0.7373E 01	0.1375E 01	0.8022E 01	0.1912E 01	0.7477E 01	-0.2974E-00	0.3485E 01	-0.5703E 01	-0.2586E 01
	0.8295E-01	0.7686E-01	0.7076E-01	0.6466E-01	0.5855E-01	0.5243E-01	0.4631E-01	0.4020E-01	0.3412E-01	0.2811E-01
29	0.7275E 02	0.6163E 02	0.4904E 02	0.3667E 02	0.2599E 02	0.1801E 02	0.1315E 02	0.1124E 02	0.1159E 02	0.1319E 02
	0.6071E-01	0.5692E-01	0.5285E-01	0.4855E-01	0.4409E-01	0.3953E-01	0.3490E-01	0.3023E-01	0.2552E-01	0.2077E-01
30	0.1093E 03	0.1055E 03	0.9833E 02	0.8915E 02	0.7938E 02	0.7002E 02	0.6165E 02	0.5432E 02	0.4762E 02	0.4073E 02
	0.3598E-01	0.3451E-01	0.3270E-01	0.3056E-01	0.2813E-01	0.2546E-01	0.2256E-01	0.1947E-01	0.1622E-01	0.1282E-01
31	0.5239E 02	0.7775E 02	0.1006E 03	0.1179E 03	0.1273E 03	0.1272E 03	0.1175E 03	0.9879E 02	0.7271E 02	0.4167E 02
	0.1337E-01	0.1350E-01	0.1343E-01	0.1312E-01	0.1252E-01	0.1161E-01	0.1040E-01	0.8903E-02	0.7174E-02	0.5275E-02
32	-0.1716E 02	0.3080E 02	0.7886E 02	0.1198E 03	0.1471E 03	0.1574E 03	0.1479E 03	0.1207E 03	0.7855E 02	0.2792E 02
	0.1540E-02	0.2122E-02	0.2667E-02	0.3093E-02	0.3327E-02	0.3325E-02	0.3066E-02	0.2567E-02	0.1873E-02	0.1054E-02
33	-0.3630E 02	0.1408E 02	0.6584E 02	0.1113E 03	0.1437E 03	0.1581E 03	0.1521E 03	0.1265E 03	0.8488E 02	0.3330E 02
	-0.1873E-03	0.3525E-03	0.8881E-03	0.1344E-02	0.1654E-02	0.1772E-02	0.1680E-02	0.1386E-02	0.9304E-03	0.3731E-03
34	0.1727E 02	0.2292E 02	0.2510E 02	0.2515E 02	0.2465E 02	0.1848E 02	0.1456E 02	0.5708E 01	0.3384E-02	-0.6824E 01
	0.1932E-03	0.2664E-03	0.3347E-03	0.3879E-03	0.4173E-03	0.4167E-03	0.3842E-03	0.3215E-03	0.2344E-03	0.1317E-03

SF,BM /T

1	-0.4907E 01	-0.1921E 01	0.1278E 01	0.3668E 01	0.5485E 01	0.5774E 01	0.5315E 01	0.3360E 01	0.1068E 01	-0.2234E 01
2	0.2818E 02	0.3399E 02	0.2384E 02	0.2964E 02	0.1944E 02	0.2546E 02	0.1512E 02	0.2095E 02	0.9912E 01	0.1491E 02
3	-0.3376E 02	-0.3759E 02	-0.2771E 02	-0.2948E 02	-0.1856E 02	-0.2016E 02	-0.9655E 01	-0.1191E 02	-0.2023E 01	-0.4610E 01
4	-0.4337E 02	-0.6312E 02	-0.7354E 02	-0.7387E 02	-0.6445E 02	-0.4656E 02	-0.2237E 02	0.5329E 01	0.3331E 02	0.5827E 02
5	-0.7435E 02	-0.4845E 02	-0.2130E 02	0.3416E 01	0.2242E 02	0.3332E 02	0.3500E 02	0.2773E 02	0.1322E 02	-0.5656E 01
6	0.2208E 04	0.2358E 04	0.2405E 04	0.2342E 04	0.2172E 04	0.1905E 04	0.1559E 04	0.1154E 04	0.7206E 03	0.2897E 03
7	0.3704E 04	0.3668E 04	0.3616E 04	0.3549E 04	0.3458E 04	0.3332E 04	0.3163E 04	0.2955E 04	0.2705E 04	0.2401E 04
8	0.5328E 04	0.5180E 04	0.4984E 04	0.4745E 04	0.4466E 04	0.4150E 04	0.3799E 04	0.3408E 04	0.2970E 04	0.2481E 04
9	0.6598E 04	0.6440E 04	0.6188E 04	0.5848E 04	0.5428E 04	0.4938E 04	0.4388E 04	0.3785E 04	0.3136E 04	0.2444E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1595E 03	-0.1965E 03	-0.2091E 03	-0.1962E 03	-0.1600E 03	-0.1055E 03	-0.3980E 02	0.2836E 02	0.9034E 02	0.1382E 03
	-0.1778E-02	-0.2224E-02	-0.2411E-02	-0.2322E-02	-0.1972E-02	-0.1408E-02	-0.7076E-03	0.3384E-04	0.7189E-03	0.1259E-02
2	-0.8735E 02	-0.1145E 03	-0.1284E 03	-0.1294E 03	-0.1158E 03	-0.8934E 02	-0.5419E 02	-0.1672E 02	0.1781E 02	0.4451E 02
	-0.7482E-03	-0.1403E-02	-0.1872E-02	-0.2129E-02	-0.2171E-02	-0.2018E-02	-0.1721E-02	-0.1348E-02	-0.9706E-03	-0.6556E-03
3	0.3501E 01	-0.2323E 02	-0.4695E 02	-0.6613E 02	-0.7988E 02	-0.8796E 02	-0.9064E 02	-0.8872E 02	-0.8346E 02	-0.7638E 02
	0.3115E-02	0.1195E-02	-0.6463E-03	-0.2347E-02	-0.3854E-02	-0.5136E-02	-0.6186E-02	-0.7014E-02	-0.7642E-02	-0.8102E-02
4	-0.1272E 02	-0.8285E 01	-0.6732E 01	0.1492E 01	0.5371E 01	0.6749E 01	0.3870E 01	0.2181E 01	-0.1774E 01	-0.8672E 01
	-0.9405E-04	-0.1759E-03	-0.2345E-03	-0.2665E-03	-0.2716E-03	-0.2524E-03	-0.2153E-03	-0.1687E-03	-0.1215E-03	-0.8234E-04
5	0.5208E 02	0.3186E 02	0.8992E 01	-0.1576E 02	-0.4138E 02	-0.6659E 02	-0.8991E 02	-0.1097E 03	-0.1245E 03	-0.1330E 03
	0.9737E-02	0.6146E-02	0.2492E-02	-0.1140E-02	-0.4663E-02	-0.7990E-02	-0.1105E-01	-0.1379E-01	-0.1616E-01	-0.1813E-01
6	0.2723E 02	0.2305E 02	0.1638E 02	0.7254E 01	-0.3920E 01	-0.1644E 02	-0.2943E 02	-0.4202E 02	-0.5334E 02	-0.6255E 02
	0.1565E-01	0.1128E-01	0.6840E-02	0.2380E-02	-0.2050E-02	-0.6394E-02	-0.1060E-01	-0.1463E-01	-0.1844E-01	-0.2199E-01
7	-0.1866E 02	-0.6812E 01	-0.1072E 02	0.3196E 01	0.5319E 00	0.1501E 02	0.1160E 02	0.2436E 02	0.1810E 02	0.2749E 02
	0.1955E-01	0.1532E-01	0.1124E-01	0.7254E-02	0.3307E-02	-0.6638E-03	-0.4733E-02	-0.8972E-02	-0.1344E-01	-0.1817E-01
8	-0.8653E 01	-0.1354E 02	-0.4577E-00	-0.3550E 01	0.1085E 02	0.7983E 01	0.2166E 02	0.1674E 02	0.2757E 02	0.1897E 02
	0.1955E-01	0.1532E-01	0.1124E-01	0.7254E-02	0.3307E-02	-0.6638E-03	-0.4733E-02	-0.8972E-02	-0.1344E-01	-0.1817E-01
9	0.1940E 01	0.1600E 01	0.2440E 01	0.4229E 01	0.6344E 01	0.8590E 01	0.1129E 02	0.1457E 02	0.1794E 02	0.2071E 02
	0.1579E-01	0.1298E-01	0.1019E-01	0.7420E-02	0.4656E-02	0.1889E-02	-0.9061E-03	-0.3763E-02	-0.6716E-02	-0.9802E-02
10	0.3743E 02	0.3309E 02	0.2666E 02	0.1922E 02	0.1274E 02	0.7965E 01	0.4191E 01	0.9792E 00	-0.8808E 00	-0.4753E-00
	0.1132E-01	0.9762E-02	0.7109E-02	0.6393E-02	0.4640E-02	0.2872E-02	0.1093E-02	-0.7025E-03	-0.2523E-02	-0.4382E-02
11	0.5599E 02	0.5030E 02	0.4471E 02	0.3869E 02	0.3015E 02	0.1917E 02	0.8214E 01	-0.1191E 01	-0.1022E 02	-0.2072E 02
	0.6416E-02	0.5731E-02	0.4935E-02	0.4047E-02	0.3088E-02	0.2079E-02	0.1035E-02	-0.3506E-04	-0.1124E-02	-0.2224E-02
12	0.6081E 02	0.6586E 02	0.5835E 02	0.4345E 02	0.3332E 02	0.2767E 02	0.1607E 02	-0.6614E 01	-0.3364E 02	-0.5678E 02
	0.3461E-02	0.2967E-02	0.2373E-02	0.1694E-02	0.9561E-03	0.1752E-03	-0.6449E-03	-0.1498E-02	-0.2362E-02	-0.3211E-02
13	0.5264E 02	0.4225E 02	0.3222E 02	0.2186E 02	0.9010E 01	-0.6283E 01	-0.2152E 02	-0.3504E 02	-0.4787E 02	-0.6166E 02
	0.4566E-02	0.3057E-02	0.1458E-02	-0.2013E-03	-0.1889E-02	-0.3572E-02	-0.5225E-02	-0.6828E-02	-0.8364E-02	-0.9815E-02
14	0.7079E 02	0.4594E 02	0.6550E 02	0.9980E 02	0.9054E 02	0.4022E 02	-0.6544E 01	-0.2932E 02	-0.5429E 02	-0.1065E 03
	0.5399E-03	0.4601E-03	0.3735E-03	0.2767E-03	0.1626E-03	0.3429E-04	-0.9934E-04	-0.2334E-03	-0.3697E-03	-0.5087E-03
15	0.3720E 02	0.2484E 02	0.1063E 02	-0.4231E 01	-0.1771E 02	-0.2900E 02	-0.3871E 02	-0.4714E 02	-0.5336E 02	-0.5630E 02
	0.6572E-02	0.3374E-02	0.1233E-03	-0.3126E-02	-0.6322E-02	-0.9420E-02	-0.1239E-01	-0.1523E-01	-0.1792E-01	-0.2047E-01
16	0.2057E 01	-0.4264E 01	-0.9529E 01	-0.1363E 02	-0.1687E 02	-0.1919E 02	-0.2009E 02	-0.1936E 02	-0.1751E 02	-0.1528E 02
	0.7223E-02	0.2562E-02	-0.2039E-02	-0.6550E-02	-0.1095E-01	-0.1522E-01	-0.1936E-01	-0.2340E-01	-0.2735E-01	-0.3125E-01
17	-0.1642E 02	-0.1417E 02	-0.1057E 02	-0.6610E 01	-0.1625E 01	0.3304E 01	0.8295E 01	0.1232E 02	0.1537E 02	0.1692E 02
	0.6586E-02	0.9716E-03	-0.4451E-02	-0.9717E-02	-0.1487E-01	-0.1996E-01	-0.2506E-01	-0.3023E-01	-0.3554E-01	-0.4102E-01
18	-0.1637E 02	-0.1373E 02	-0.1072E 02	-0.6505E 01	-0.2055E 01	0.3039E 01	0.7661E 01	0.1181E 02	0.1473E 02	0.1639E 02
	0.6586E-02	0.9719E-03	-0.4451E-02	-0.9717E-02	-0.1487E-01	-0.1996E-01	-0.2506E-01	-0.3023E-01	-0.3554E-01	-0.4103E-01
19	0.1211E 02	0.1561E 02	0.1757E 02	0.1714E 02	0.1384E 02	0.7743E 01	-0.4476E-00	-0.9777E 01	-0.1927E 02	-0.2798E 02
	0.8236E-02	0.3809E-02	-0.6674E-03	-0.5194E-02	-0.9759E-02	-0.1435E-01	-0.1893E-01	-0.2350E-01	-0.2801E-01	-0.3245E-01
20	0.5203E 02	0.4351E 02	0.3226E 02	0.1858E 02	0.3181E 01	-0.1323E 02	-0.3006E 02	-0.4643E 02	-0.6114E 02	-0.7310E 02
	0.7569E-02	0.4346E-02	0.1006E-02	-0.2406E-02	-0.5839E-02	-0.9240E-02	-0.1257E-01	-0.1578E-01	-0.1884E-01	-0.2173E-01
21	0.5207E 02	0.2793E 02	0.4865E 01	-0.1553E 02	-0.3252E 02	-0.4566E 02	-0.5468E 02	-0.6022E 02	-0.6384E 02	-0.6713E 02
	0.4780E-02	0.2889E-02	0.9469E-03	-0.9849E-03	-0.2852E-02	-0.4614E-02	-0.6250E-02	-0.7758E-02	-0.9139E-02	-0.1040E-01
22	0.4094E 02	0.1334E 02	-0.1001E 02	-0.3110E 02	-0.4527E 02	-0.5050E 02	-0.5233E 02	-0.5300E 02	-0.5132E 02	-0.5029E 02
	0.3118E-02	0.2170E-02	0.1209E-02	0.2802E-03	-0.5777E-03	-0.1343E-02	-0.2016E-02	-0.2611E-02	-0.3144E-02	-0.3634E-02
23	0.4623E 02	0.3533E 02	0.2371E 02	0.1220E 02	0.1277E 01	-0.8476E 01	-0.1630E 02	-0.2217E 02	-0.2694E 02	-0.3153E 02
	0.6229E-02	0.5123E-02	0.3944E-02	0.2725E-02	0.1499E-02	0.2912E-03	-0.8864E-03	-0.2032E-02	-0.3148E-02	-0.4240E-02
24	0.1905E 02	0.1639E 02	0.4515E 01	0.1447E 02	0.1832E 02	-0.1925E 01	-0.1556E 02	-0.2136E 02	-0.4009E 02	-0.5550E 02
	0.3604E-03	0.2512E-03	0.1394E-03	0.3380E-04	-0.6434E-04	-0.1545E-03	-0.2334E-03	-0.3023E-03	-0.3657E-03	-0.4238E-03
25	0.4143E 02	0.4345E 02	0.4270E 02	0.3898E 02	0.3255E 02	0.2379E 02	0.1318E 02	0.1604E 01	-0.9626E 01	-0.1929E 02
	0.1198E-01	0.1000E-01	0.7898E-02	0.5669E-02	0.3337E-02	0.9236E-03	-0.1552E-02	-0.4069E-02	-0.6608E-02	-0.9149E-02

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1045E 02	0.1354E 02	0.1643E 02	0.1863E 02	0.1969E 02	0.1943E 02	0.1793E 02	0.1543E 02	0.1211E 02	0.8254E 01
	0.1754E-01	0.1397E-01	0.1034E-01	0.6649E-02	0.2894E-02	-0.9282E-03	-0.4827E-02	-0.8812E-02	-0.1288E-01	-0.1705E-01
27	-0.3881E 01	-0.1170E 02	-0.5675E 01	-0.1027E 02	-0.7144E 00	-0.2015E 01	0.9962E 01	0.9745E 01	0.2109E 02	0.1846E 02
	0.2220E-01	0.1641E-01	0.1076E-01	0.5265E-02	-0.1030E-03	-0.5381E-02	-0.1063E-01	-0.1595E-01	-0.2140E-01	-0.2706E-01
28	-0.1142E 02	-0.6849E 01	-0.1318E 02	-0.5343E 01	-0.8053E 01	0.3148E 01	0.2988E 01	0.1536E 02	0.1471E 02	0.2475E 02
	0.2220E-01	0.1641E-01	0.1076E-01	0.5265E-02	-0.1030E-03	-0.5381E-02	-0.1063E-01	-0.1595E-01	-0.2140E-01	-0.2706E-01
29	0.1485E 02	0.1540E 02	0.1384E 02	0.9485E 01	0.2019E 01	-0.8394E 01	-0.2112E 02	-0.3508E 02	-0.4887E 02	-0.6081E 02
	0.1598E-01	0.1114E-01	0.6260E-02	0.1357E-02	-0.3540E-02	-0.8388E-02	-0.1315E-01	-0.1777E-01	-0.2220E-01	-0.2640E-01
30	0.3259E 02	0.2215E 02	0.8617E 01	-0.8284E 01	-0.2821E 02	-0.5017E 02	-0.7255E 02	-0.9327E 02	-0.1101E 03	-0.1210E 03
	0.9309E-02	0.5717E-02	0.2085E-02	-0.1532E-02	-0.5073E-02	-0.8469E-02	-0.1166E-01	-0.1459E-01	-0.1721E-01	-0.1949E-01
31	0.8536E 01	-0.2367E 02	-0.5213E 02	-0.7453E 02	-0.8926E 02	-0.9559E 02	-0.9382E 02	-0.8541E 02	-0.7285E 02	-0.5917E 02
	0.3287E-02	0.1294E-02	-0.6211E-03	-0.2383E-02	-0.3934E-02	-0.5240E-02	-0.6299E-02	-0.7133E-02	-0.7780E-02	-0.8289E-02
32	-0.2469E 02	-0.7190E 02	-0.1065E 03	-0.1247E 03	-0.1233E 03	-0.1036E 03	-0.7022E 02	-0.3086E 02	0.7579E 01	0.3794E 02
	0.1961E-03	-0.6090E-03	-0.1278E-02	-0.1749E-02	-0.1989E-02	-0.2000E-02	-0.1828E-02	-0.1544E-02	-0.1233E-02	-0.9734E-03
33	-0.2048E 02	-0.6817E 02	-0.1024E 03	-0.1191E 03	-0.1130E 03	-0.8878E 02	-0.5099E 02	-0.7661E 01	0.3259E 02	0.6206E 02
	-0.2091E-03	-0.7353E-03	-0.1133E-02	-0.1350E-02	-0.1362E-02	-0.1180E-02	-0.8519E-03	-0.4513E-03	-0.5837E-04	0.2522E-03
34	-0.1025E 02	-0.9673E 01	-0.1007E 02	-0.3628E 01	0.1698E-00	0.2023E 01	-0.5149E-01	-0.2010E-00	-0.3616E 01	-0.9345E 01
	0.2421E-04	-0.7653E-04	-0.1603E-03	-0.2191E-03	-0.2489E-03	-0.2502E-03	-0.2287E-03	-0.1933E-03	-0.1544E-03	-0.1221E-03

SF,BM /T

1	-0.5153E 01	-0.8164E 01	-0.9855E 01	-0.1082E 02	-0.1012E 02	-0.8505E 01	-0.5508E 01	-0.1934E 01	0.2150E 01	0.6027E 01
2	0.2457E 01	0.5822E 01	-0.8748E 01	-0.7248E 01	-0.2341E 02	-0.2262E 02	-0.3890E 02	-0.3719E 02	-0.5176E 02	-0.4714E 02
3	0.5347E 01	0.3230E 01	0.1391E 02	0.1261E 02	0.2396E 02	0.2301E 02	0.3418E 02	0.3240E 02	0.4191E 02	0.3764E 02
4	0.7713E 02	0.8743E 02	0.8770E 02	0.7766E 02	0.5825E 02	0.3159E 02	0.7956E 00	-0.3051E 02	-0.5867E 02	-0.8038E 02
5	-0.2529E 02	-0.4181E 02	-0.5183E 02	-0.5304E 02	-0.4451E 02	-0.2716E 02	-0.3772E 01	0.2174E 02	0.4519E 02	0.6287E 02
6	-0.1048E 03	-0.4328E 03	-0.6736E 03	-0.8182E 03	-0.8706E 03	-0.8453E 03	-0.7642E 03	-0.6531E 03	-0.5401E 03	-0.4522E 03
7	0.2042E 04	0.1650E 04	0.1251E 04	0.8510E 03	0.4455E 03	0.4230E 02	-0.3374E 03	-0.6820E 03	-0.1002E 04	-0.1318E 04
8	0.1941E 04	0.1354E 04	0.7264E 03	0.6879E 02	-0.6084E 03	-0.1291E 04	-0.1963E 04	-0.2608E 04	-0.3219E 04	-0.3789E 04
9	0.1715E 04	0.9552E 03	0.1746E 03	-0.6125E 03	-0.1387E 04	-0.2126E 04	-0.2803E 04	-0.3397E 04	-0.3889E 04	-0.4270E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1654E 03	0.1681E 03	0.1449E 03	0.9752E 02	0.3041E 02	-0.4958E 02	-0.1336E 03	-0.2119E 03	-0.2753E 03	-0.3162E 03
	0.1583E-02	0.1649E-02	0.1442E-02	0.9818E-03	0.3124E-03	-0.4931E-03	-0.1338E-02	-0.2117E-02	-0.2734E-02	-0.3111E-02
2	0.5914E 02	0.6073E 02	0.4802E 02	0.2292E 02	-0.1292E 02	-0.5615E 02	-0.1006E 03	-0.1406E 03	-0.1714E 03	-0.1897E 03
	-0.4577E-03	-0.4118E-03	-0.5321E-03	-0.8121E-03	-0.1227E-02	-0.1730E-02	-0.2257E-02	-0.2736E-02	-0.3102E-02	-0.3303E-02
3	-0.6887E 02	-0.6202E 02	-0.5648E 02	-0.5257E 02	-0.5035E 02	-0.4967E 02	-0.5009E 02	-0.5076E 02	-0.5059E 02	-0.4860E 02
	-0.8426E-02	-0.8647E-02	-0.8796E-02	-0.8901E-02	-0.8983E-02	-0.9058E-02	-0.9126E-02	-0.9179E-02	-0.9212E-02	-0.9220E-02
4	-0.1331E 02	-0.2297E 02	-0.3001E 02	-0.4085E 02	-0.4977E 02	-0.5236E 02	-0.5347E 02	-0.5259E 02	-0.5058E 02	-0.4586E 02
	-0.5772E-04	-0.5229E-04	-0.6757E-04	-0.1030E-03	-0.1551E-03	-0.2182E-03	-0.2842E-03	-0.3442E-03	-0.3898E-03	-0.4148E-03
5	-0.1345E 03	-0.1293E 03	-0.1181E 03	-0.1019E 03	-0.8208E 02	-0.5998E 02	-0.3719E 02	-0.1552E 02	0.3282E 01	0.1792E 02
	-0.1971E-01	-0.2090E-01	-0.2174E-01	-0.2230E-01	-0.2264E-01	-0.2284E-01	-0.2299E-01	-0.2314E-01	-0.2337E-01	-0.2372E-01
6	-0.6883E 02	-0.7146E 02	-0.7007E 02	-0.6475E 02	-0.5614E 02	-0.4524E 02	-0.3315E 02	-0.2089E 02	-0.9406E 01	0.4087E-00
	-0.2527E-01	-0.2827E-01	-0.3099E-01	-0.3348E-01	-0.3577E-01	-0.3793E-01	-0.4001E-01	-0.4207E-01	-0.4416E-01	-0.4632E-01
7	0.1727E 02	0.2268E 02	0.8535E 01	0.1087E 02	-0.5346E 01	-0.3538E 01	-0.1910E 02	-0.1549E 02	-0.2879E 02	-0.2250E 02
	-0.2318E-01	-0.2847E-01	-0.3401E-01	-0.3974E-01	-0.4561E-01	-0.5154E-01	-0.5745E-01	-0.6326E-01	-0.6892E-01	-0.7437E-01
8	0.2589E 02	0.1310E 02	0.1623E 02	0.2405E-00	0.1553E 01	-0.1495E 02	-0.1262E 02	-0.2720E 02	-0.2220E 02	-0.3397E 02
	-0.2318E-01	-0.2847E-01	-0.3401E-01	-0.3974E-01	-0.4561E-01	-0.5154E-01	-0.5745E-01	-0.6326E-01	-0.6892E-01	-0.7437E-01
9	0.2257E 02	0.2355E 02	0.2344E 02	0.2159E 02	0.1713E 02	0.9466E 01	-0.1397E 01	-0.1460E 02	-0.2858E 02	-0.4184E 02
	-0.1305E-01	-0.1649E-01	-0.2013E-01	-0.2399E-01	-0.2806E-01	-0.3233E-01	-0.3675E-01	-0.4126E-01	-0.4579E-01	-0.5024E-01
10	0.1752E 01	0.4200E 01	0.5465E 01	0.4977E 01	0.2606E 01	-0.1650E 01	-0.7654E 01	-0.1557E 02	-0.2642E 02	-0.4108E 02
	-0.6298E-02	-0.8292E-02	-0.1039E-01	-0.1260E-01	-0.1493E-01	-0.1740E-01	-0.1997E-01	-0.2263E-01	-0.2533E-01	-0.2803E-01
11	-0.3251E 02	-0.4373E 02	-0.5295E 02	-0.5980E 02	-0.6401E 02	-0.6547E 02	-0.6515E 02	-0.6438E 02	-0.6267E 02	-0.5806E 02
	-0.3327E-02	-0.4418E-02	-0.5484E-02	-0.6517E-02	-0.7514E-02	-0.8474E-02	-0.9392E-02	-0.1027E-01	-0.1109E-01	-0.1186E-01
12	-0.7766E 02	-0.1013E 03	-0.1239E 03	-0.1370E 03	-0.1410E 03	-0.1438E 03	-0.1465E 03	-0.1374E 03	-0.1110E 03	-0.8033E 02
	-0.4018E-02	-0.4759E-02	-0.5405E-02	-0.5936E-02	-0.6342E-02	-0.6622E-02	-0.6771E-02	-0.6784E-02	-0.6674E-02	-0.6479E-02
13	-0.7599E 02	-0.8875E 02	-0.9835E 02	-0.1043E 03	-0.1065E 03	-0.1048E 03	-0.1003E 03	-0.9439E 02	-0.8664E 02	-0.7501E 02
	-0.1117E-01	-0.1239E-01	-0.1348E-01	-0.1443E-01	-0.1522E-01	-0.1587E-01	-0.1639E-01	-0.1677E-01	-0.1703E-01	-0.1719E-01
14	-0.1610E 03	-0.1825E 03	-0.1884E 03	-0.2193E 03	-0.2676E 03	-0.2778E 03	-0.2307E 03	-0.1870E 03	-0.1928E 03	-0.2015E 03
	-0.6418E-03	-0.7585E-03	-0.8580E-03	-0.9447E-03	-0.1016E-02	-0.1060E-02	-0.1074E-02	-0.1067E-02	-0.1052E-02	-0.1024E-02
15	-0.5629E 02	-0.5483E 02	-0.5329E 02	-0.5215E 02	-0.5150E 02	-0.5124E 02	-0.5123E 02	-0.5164E 02	-0.5361E 02	-0.5824E 02
	-0.2288E-01	-0.2516E-01	-0.2735E-01	-0.2945E-01	-0.3150E-01	-0.3349E-01	-0.3543E-01	-0.3731E-01	-0.3913E-01	-0.4088E-01
16	-0.1305E 02	-0.1084E 02	-0.8891E 01	-0.7880E 01	-0.8703E 01	-0.1202E 02	-0.1793E 02	-0.2575E 02	-0.3417E 02	-0.4201E 02
	-0.3513E-01	-0.3901E-01	-0.4293E-01	-0.4690E-01	-0.5094E-01	-0.5506E-01	-0.5924E-01	-0.6343E-01	-0.6760E-01	-0.7169E-01
17	0.1689E 02	0.1529E 02	0.1208E 02	0.7987E 01	0.3063E 01	-0.1593E 01	-0.6370E 01	-0.1034E 02	-0.1441E 02	-0.1769E 02
	-0.4673E-01	-0.5266E-01	-0.5880E-01	-0.6515E-01	-0.7166E-01	-0.7829E-01	-0.8499E-01	-0.9170E-01	-0.9837E-01	-0.1049E-00
18	0.1650E 02	0.1494E 02	0.1208E 02	0.7932E 01	0.3497E 01	-0.1362E 01	-0.5609E 01	-0.9948E 01	-0.1354E 02	-0.1733E 02
	-0.4673E-01	-0.5266E-01	-0.5880E-01	-0.6515E-01	-0.7166E-01	-0.7829E-01	-0.8499E-01	-0.9170E-01	-0.9837E-01	-0.1049E-00
19	-0.3509E 02	-0.3997E 02	-0.4243E 02	-0.4283E 02	-0.4186E 02	-0.4025E 02	-0.3843E 02	-0.3659E 02	-0.3491E 02	-0.3390E 02
	-0.3678E-01	-0.4100E-01	-0.4509E-01	-0.4907E-01	-0.5294E-01	-0.5673E-01	-0.6045E-01	-0.6409E-01	-0.6766E-01	-0.7117E-01
20	-0.8174E 02	-0.8697E 02	-0.8909E 02	-0.8834E 02	-0.8494E 02	-0.7935E 02	-0.7255E 02	-0.6587E 02	-0.6060E 02	-0.5724E 02
	-0.2441E-01	-0.2688E-01	-0.2914E-01	-0.3120E-01	-0.3307E-01	-0.3478E-01	-0.3635E-01	-0.3780E-01	-0.3914E-01	-0.4039E-01
21	-0.7104E 02	-0.7574E 02	-0.8074E 02	-0.8558E 02	-0.9013E 02	-0.9426E 02	-0.9751E 02	-0.9905E 02	-0.9753E 02	-0.9208E 02
	-0.1155E-01	-0.1260E-01	-0.1354E-01	-0.1438E-01	-0.1512E-01	-0.1575E-01	-0.1627E-01	-0.1666E-01	-0.1691E-01	-0.1703E-01
22	-0.5210E 02	-0.5558E 02	-0.6277E 02	-0.7503E 02	-0.8889E 02	-0.1038E 03	-0.1182E 03	-0.1248E 03	-0.1236E 03	-0.1181E 03
	-0.4098E-02	-0.4547E-02	-0.4986E-02	-0.5414E-02	-0.5823E-02	-0.6197E-02	-0.6509E-02	-0.6730E-02	-0.6843E-02	-0.6842E-02
23	-0.3641E 02	-0.4146E 02	-0.4619E 02	-0.5029E 02	-0.5396E 02	-0.5744E 02	-0.6078E 02	-0.6360E 02	-0.6510E 02	-0.6490E 02
	-0.5312E-02	-0.6366E-02	-0.7405E-02	-0.8428E-02	-0.9441E-02	-0.1044E-01	-0.1142E-01	-0.1236E-01	-0.1326E-01	-0.1409E-01
24	-0.5977E 02	-0.7416E 02	-0.9027E 02	-0.9682E 02	-0.1117E 03	-0.1185E 03	-0.1016E 03	-0.9993E 02	-0.1046E 03	-0.8455E 02
	-0.4776E-03	-0.5307E-03	-0.5830E-03	-0.6329E-03	-0.6816E-03	-0.7253E-03	-0.7592E-03	-0.7844E-03	-0.7979E-03	-0.7956E-03
25	-0.2665E 02	-0.3152E 02	-0.3407E 02	-0.3457E 02	-0.3331E 02	-0.3095E 02	-0.2876E 02	-0.2831E 02	-0.3109E 02	-0.3758E 02
	-0.1168E-01	-0.1418E-01	-0.1667E-01	-0.1914E-01	-0.2160E-01	-0.2408E-01	-0.2657E-01	-0.2908E-01	-0.3159E-01	-0.3410E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.4185E 01	0.1749E-00	-0.3735E 01	-0.7835E 01	-0.1260E 02	-0.1833E 02	-0.2490E 02	-0.3183E 02	-0.3853E 02	-0.4478E 02
	-0.2130E-01	-0.2564E-01	-0.3005E-01	-0.3454E-01	-0.3910E-01	-0.4371E-01	-0.4834E-01	-0.5294E-01	-0.5749E-01	-0.6193E-01
27	0.2569E 02	0.1774E 02	0.1904E 02	0.5512E 01	0.2386E 01	-0.1367E 02	-0.1726E 02	-0.3164E 02	-0.3184E 02	-0.4149E 02
	-0.3298E-01	-0.3918E-01	-0.4567E-01	-0.5239E-01	-0.5927E-01	-0.6623E-01	-0.7316E-01	-0.7995E-01	-0.8650E-01	-0.9274E-01
28	0.2008E 02	0.2478E 02	0.1420E 02	0.1319E 02	-0.1904E 01	-0.5694E 01	-0.2141E 02	-0.2381E 02	-0.3628E 02	-0.3417E 02
	-0.3298E-01	-0.3918E-01	-0.4567E-01	-0.5239E-01	-0.5927E-01	-0.6623E-01	-0.7316E-01	-0.7995E-01	-0.8650E-01	-0.9274E-01
29	-0.6920E 02	-0.7263E 02	-0.7038E 02	-0.6264E 02	-0.5052E 02	-0.3587E 02	-0.2088E 02	-0.7725E 01	0.1734E 01	0.6194E 01
	-0.3034E-01	-0.3399E-01	-0.3737E-01	-0.4051E-01	-0.4347E-01	-0.4633E-01	-0.4916E-01	-0.5202E-01	-0.5498E-01	-0.5805E-01
30	-0.1247E 03	-0.1209E 03	-0.1099E 03	-0.9310E 02	-0.7210E 02	-0.4913E 02	-0.2665E 02	-0.7068E 01	0.7633E 01	0.1629E 02
	-0.2141E-01	-0.2298E-01	-0.2423E-01	-0.2523E-01	-0.2604E-01	-0.2675E-01	-0.2743E-01	-0.2816E-01	-0.2898E-01	-0.2994E-01
31	-0.4729E 02	-0.3954E 02	-0.3728E 02	-0.4075E 02	-0.4901E 02	-0.6006E 02	-0.7109E 02	-0.7904E 02	-0.8121E 02	-0.7598E 02
	-0.8709E-02	-0.9082E-02	-0.9438E-02	-0.9796E-02	-0.1016E-01	-0.1052E-01	-0.1084E-01	-0.1110E-01	-0.1126E-01	-0.1133E-01
32	0.5424E 02	0.5396E 02	0.3583E 02	0.3037E 01	-0.4045E 02	-0.8836E 02	-0.1325E 03	-0.1652E 03	-0.1813E 03	-0.1778E 03
	-0.8308E-03	-0.8451E-03	-0.1026E-02	-0.1356E-02	-0.1790E-02	-0.2261E-02	-0.2690E-02	-0.2994E-02	-0.3115E-02	-0.3022E-02
33	0.7522E 02	0.6953E 02	0.4540E 02	0.5810E 01	-0.4428E 02	-0.9805E 02	-0.1473E 03	-0.1840E 03	-0.2024E 03	-0.1993E 03
	0.4229E-03	0.4222E-03	0.2476E-03	-0.7713E-04	-0.5056E-03	-0.9721E-03	-0.1397E-02	-0.1704E-02	-0.1835E-02	-0.1760E-02
34	-0.1423E 02	-0.2391E 02	-0.3159E 02	-0.4318E 02	-0.5205E 02	-0.5483E 02	-0.5447E 02	-0.5237E 02	-0.4788E 02	-0.4084E 02
	-0.1044E-03	-0.1065E-03	-0.1295E-03	-0.1711E-03	-0.2257E-03	-0.2848E-03	-0.3384E-03	-0.3765E-03	-0.3915E-03	-0.3795E-03

SF,BM /T

1	0.9365E 01	0.1192E 02	0.1328E 02	0.1367E 02	0.1258E 02	0.1070E 02	0.7512E 01	0.4152E 01	0.1750E-00	-0.3069E 01
2	-0.5803E 02	-0.4887E 02	-0.5493E 02	-0.4061E 02	-0.4175E 02	-0.2286E 02	-0.2050E 02	0.7147E 00	0.3647E 01	0.2391E 02
3	0.4381E 02	0.3562E 02	0.3751E 02	0.2514E 02	0.2333E 02	0.8289E 01	0.5116E 01	-0.9635E 01	-0.1104E 02	-0.2275E 02
4	-0.9303E 02	-0.9502E 02	-0.8593E 02	-0.6656E 02	-0.3882E 02	-0.5650E 01	0.2917E 02	0.6156E 02	0.8769E 02	0.1044E 03
5	0.7211E 02	0.7166E 02	0.6176E 02	0.4394E 02	0.2073E 02	-0.4427E 01	-0.2745E 02	-0.4443E 02	-0.5242E 02	-0.4992E 02
6	-0.4130E 03	-0.4395E 03	-0.5399E 03	-0.7121E 03	-0.9446E 03	-0.1218E 04	-0.1504E 04	-0.1775E 04	-0.1998E 04	-0.2148E 04
7	-0.1639E 04	-0.1967E 04	-0.2309E 04	-0.2674E 04	-0.3070E 04	-0.3496E 04	-0.3963E 04	-0.4476E 04	-0.5027E 04	-0.5584E 04
8	-0.4313E 04	-0.4784E 04	-0.5197E 04	-0.5554E 04	-0.5864E 04	-0.6138E 04	-0.6393E 04	-0.6638E 04	-0.6879E 04	-0.7115E 04
9	-0.4539E 04	-0.4701E 04	-0.4772E 04	-0.4773E 04	-0.4729E 04	-0.4664E 04	-0.4603E 04	-0.4565E 04	-0.4563E 04	-0.4608E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.3294E 03	-0.3127E 03	-0.2667E 03	-0.1952E 03	-0.1048E 03	-0.3868E 01	0.9756E 02	0.1894E 03	0.2626E 03	0.3102E 03
	-0.3194E-02	-0.2956E-02	-0.2405E-02	-0.1581E-02	-0.5544E-03	0.5814E-03	0.1718E-02	0.2745E-02	0.3565E-02	0.4105E-02
2	-0.1933E 03	-0.1805E 03	-0.1507E 03	-0.1066E 03	-0.5181E 02	0.8496E 01	0.6820E 02	0.1216E 03	0.1639E 03	0.1916E 03
	-0.3304E-02	-0.3087E-02	-0.2654E-02	-0.2035E-02	-0.1277E-02	-0.4479E-03	0.3735E-03	0.1108E-02	0.1685E-02	0.2051E-02
3	-0.4433E 02	-0.3778E 02	-0.2903E 02	-0.1801E 02	-0.4755E 01	0.1025E 02	0.2587E 02	0.4056E 02	0.5284E 02	0.6167E 02
	-0.9199E-02	-0.9146E-02	-0.9061E-02	-0.8948E-02	-0.8819E-02	-0.8692E-02	-0.8591E-02	-0.8548E-02	-0.8586E-02	-0.8727E-02
4	-0.3677E 02	-0.2459E 02	-0.1340E 02	-0.4656E-01	0.1156E 02	0.2033E 02	0.2710E 02	0.3188E 02	0.3509E 02	0.3559E 02
	-0.4147E-03	-0.3871E-03	-0.3327E-03	-0.2547E-03	-0.1594E-03	-0.5540E-04	0.4762E-04	0.1397E-03	0.2120E-03	0.2579E-03
5	0.2780E 02	0.3295E 02	0.3365E 02	0.3024E 02	0.2330E 02	0.1392E 02	0.3613E 01	-0.5978E 01	-0.1367E 02	-0.1898E 02
	-0.2425E-01	-0.2496E-01	-0.2585E-01	-0.2689E-01	-0.2806E-01	-0.2932E-01	-0.3061E-01	-0.3190E-01	-0.3314E-01	-0.3430E-01
6	0.7652E 01	0.1161E 02	0.1199E 02	0.9035E 01	0.3276E 01	-0.4678E 01	-0.1427E 02	-0.2486E 02	-0.3554E 02	-0.4517E 02
	-0.4861E-01	-0.5102E-01	-0.5356E-01	-0.5619E-01	-0.5889E-01	-0.6161E-01	-0.6428E-01	-0.6685E-01	-0.6925E-01	-0.7142E-01
7	-0.3309E 02	-0.2385E 02	-0.3179E 02	-0.2054E 02	-0.2777E 02	-0.1686E 02	-0.2530E 02	-0.1589E 02	-0.2624E 02	-0.1900E 02
	-0.7957E-01	-0.8450E-01	-0.8915E-01	-0.9351E-01	-0.9760E-01	-0.1014E-00	-0.1050E-00	-0.1083E-00	-0.1113E-00	-0.1141E-00
8	-0.2589E 02	-0.3463E 02	-0.2365E 02	-0.3040E 02	-0.1855E 02	-0.2579E 02	-0.1516E 02	-0.2414E 02	-0.1550E 02	-0.2693E 02
	-0.7957E-01	-0.8450E-01	-0.8915E-01	-0.9351E-01	-0.9760E-01	-0.1014E-00	-0.1050E-00	-0.1083E-00	-0.1113E-00	-0.1141E-00
9	-0.5390E 02	-0.6520E 02	-0.7574E 02	-0.8418E 02	-0.8875E 02	-0.8895E 02	-0.8591E 02	-0.8108E 02	-0.7511E 02	-0.6803E 02
	-0.5455E-01	-0.5864E-01	-0.6244E-01	-0.6587E-01	-0.6889E-01	-0.7146E-01	-0.7357E-01	-0.7523E-01	-0.7647E-01	-0.7730E-01
10	-0.5830E 02	-0.7458E 02	-0.8704E 02	-0.9596E 02	-0.1033E 03	-0.1091E 03	-0.1109E 03	-0.1069E 03	-0.9772E 02	-0.8576E 02
	-0.3066E-01	-0.3317E-01	-0.3547E-01	-0.3750E-01	-0.3923E-01	-0.4061E-01	-0.4161E-01	-0.4222E-01	-0.4245E-01	-0.4232E-01
11	-0.5083E 02	-0.4485E 02	-0.4354E 02	-0.4541E 02	-0.4626E 02	-0.4500E 02	-0.4475E 02	-0.4776E 02	-0.5211E 02	-0.5445E 02
	-0.1259E-01	-0.1327E-01	-0.1390E-01	-0.1447E-01	-0.1494E-01	-0.1531E-01	-0.1556E-01	-0.1568E-01	-0.1566E-01	-0.1546E-01
12	-0.5905E 02	-0.4216E 02	-0.1694E 02	0.1229E 02	0.2744E 02	0.2509E 02	0.2116E 02	0.2318E 02	0.1952E 02	0.3206E 01
	-0.6238E-02	-0.5976E-02	-0.5710E-02	-0.5465E-02	-0.5264E-02	-0.5115E-02	-0.5006E-02	-0.4921E-02	-0.4847E-02	-0.4762E-02
13	-0.5970E 02	-0.4460E 02	-0.3325E 02	-0.2451E 02	-0.1467E 02	-0.3306E 01	0.5774E 01	0.9712E 01	0.9914E 01	0.9375E 01
	-0.1726E-01	-0.1727E-01	-0.1723E-01	-0.1716E-01	-0.1706E-01	-0.1694E-01	-0.1682E-01	-0.1669E-01	-0.1657E-01	-0.1643E-01
14	-0.1522E 03	-0.7048E 02	-0.3075E 02	-0.3394E 02	-0.9841E 01	0.5143E 02	0.7718E 02	0.4683E 02	0.3468E 02	0.8069E 02
	-0.9778E-03	-0.9224E-03	-0.8744E-03	-0.8377E-03	-0.8026E-03	-0.7682E-03	-0.7468E-03	-0.7396E-03	-0.7307E-03	-0.7090E-03
15	-0.6456E 02	-0.6943E 02	-0.7041E 02	-0.6820E 02	-0.6516E 02	-0.6179E 02	-0.5609E 02	-0.4654E 02	-0.3432E 02	-0.2211E 02
	-0.4252E-01	-0.4402E-01	-0.4536E-01	-0.4651E-01	-0.4747E-01	-0.4822E-01	-0.4876E-01	-0.4912E-01	-0.4931E-01	-0.4936E-01
16	-0.4915E 02	-0.5634E 02	-0.6382E 02	-0.7041E 02	-0.7440E 02	-0.7523E 02	-0.7390E 02	-0.7168E 02	-0.6894E 02	-0.6546E 02
	-0.7566E-01	-0.7945E-01	-0.8301E-01	-0.8629E-01	-0.8924E-01	-0.9182E-01	-0.9404E-01	-0.9587E-01	-0.9733E-01	-0.9841E-01
17	-0.2105E 02	-0.2348E 02	-0.2603E 02	-0.2831E 02	-0.3162E 02	-0.3561E 02	-0.4075E 02	-0.4644E 02	-0.5259E 02	-0.5887E 02
	-0.1114E-00	-0.1177E-00	-0.1237E-00	-0.1294E-00	-0.1349E-00	-0.1399E-00	-0.1445E-00	-0.1487E-00	-0.1522E-00	-0.1552E-00
18	-0.2029E 02	-0.2328E 02	-0.2553E 02	-0.2831E 02	-0.3140E 02	-0.3575E 02	-0.4077E 02	-0.4659E 02	-0.5273E 02	-0.5892E 02
	-0.1114E-00	-0.1177E-00	-0.1237E-00	-0.1294E-00	-0.1349E-00	-0.1399E-00	-0.1445E-00	-0.1487E-00	-0.1522E-00	-0.1552E-00
19	-0.3440E 02	-0.3706E 02	-0.4184E 02	-0.4798E 02	-0.5437E 02	-0.6012E 02	-0.6475E 02	-0.6796E 02	-0.6948E 02	-0.6901E 02
	-0.7461E-01	-0.7796E-01	-0.8118E-01	-0.8423E-01	-0.8707E-01	-0.8964E-01	-0.9191E-01	-0.9384E-01	-0.9541E-01	-0.9661E-01
20	-0.5516E 02	-0.5339E 02	-0.5137E 02	-0.4907E 02	-0.4654E 02	-0.4337E 02	-0.3874E 02	-0.3214E 02	-0.2396E 02	-0.1523E 02
	-0.4154E-01	-0.4259E-01	-0.4354E-01	-0.4436E-01	-0.4506E-01	-0.4562E-01	-0.4603E-01	-0.4632E-01	-0.4649E-01	-0.4655E-01
21	-0.8298E 02	-0.7094E 02	-0.5639E 02	-0.3957E 02	-0.2105E 02	-0.2310E 01	0.1442E 02	0.2740E 02	0.3613E 02	0.4107E 02
	-0.1702E-01	-0.1688E-01	-0.1663E-01	-0.1630E-01	-0.1590E-01	-0.1547E-01	-0.1503E-01	-0.1462E-01	-0.1426E-01	-0.1396E-01
22	-0.1051E 03	-0.8515E 02	-0.6272E 02	-0.3750E 02	-0.1276E 02	0.7208E 01	0.2455E 02	0.3810E 02	0.4464E 02	0.4722E 02
	-0.6731E-02	-0.6519E-02	-0.6220E-02	-0.5858E-02	-0.5456E-02	-0.5040E-02	-0.4633E-02	-0.4254E-02	-0.3913E-02	-0.3612E-02
23	-0.6367E 02	-0.6229E 02	-0.6097E 02	-0.5927E 02	-0.5656E 02	-0.5277E 02	-0.4854E 02	-0.4430E 02	-0.3974E 02	-0.3414E 02
	-0.1486E-01	-0.1555E-01	-0.1614E-01	-0.1663E-01	-0.1699E-01	-0.1722E-01	-0.1731E-01	-0.1727E-01	-0.1709E-01	-0.1678E-01
24	-0.6987E 02	-0.5860E 02	-0.2997E 02	-0.1188E 02	-0.1899E 01	0.1966E 02	0.2781E 02	0.2905E 02	0.4670E 02	0.5398E 02
	-0.7813E-03	-0.7556E-03	-0.7181E-03	-0.6744E-03	-0.6271E-03	-0.5770E-03	-0.5293E-03	-0.4856E-03	-0.4445E-03	-0.4091E-03
25	-0.4698E 02	-0.5784E 02	-0.6897E 02	-0.7960E 02	-0.8912E 02	-0.9655E 02	-0.1006E 03	-0.1003E 03	-0.9554E 02	-0.8710E 02
	-0.3656E-01	-0.3893E-01	-0.4115E-01	-0.4317E-01	-0.4493E-01	-0.4640E-01	-0.4752E-01	-0.4830E-01	-0.4870E-01	-0.4876E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5077E 02	-0.5677E 02	-0.6267E 02	-0.6795E 02	-0.7204E 02	-0.7466E 02	-0.7602E 02	-0.7649E 02	-0.7629E 02	-0.7547E 02
	-0.6622E-01	-0.7031E-01	-0.7416E-01	-0.7771E-01	-0.8093E-01	-0.8377E-01	-0.8623E-01	-0.8827E-01	-0.8990E-01	-0.9111E-01
27	-0.3634E 02	-0.4065E 02	-0.3114E 02	-0.3261E 02	-0.2237E 02	-0.2503E 02	-0.1767E 02	-0.2413E 02	-0.2106E 02	-0.3149E 02
	-0.9863E-01	-0.1041E-00	-0.1093E-00	-0.1141E-00	-0.1185E-00	-0.1227E-00	-0.1265E-00	-0.1301E-00	-0.1335E-00	-0.1364E-00
28	-0.4134E 02	-0.3400E 02	-0.3671E 02	-0.2655E 02	-0.2836E 02	-0.1939E 02	-0.2389E 02	-0.1875E 02	-0.2739E 02	-0.2633E 02
	-0.9863E-01	-0.1041E-00	-0.1093E-00	-0.1141E-00	-0.1185E-00	-0.1227E-00	-0.1265E-00	-0.1301E-00	-0.1335E-00	-0.1364E-00
29	0.5097E 01	-0.1226E 01	-0.1157E 02	-0.2411E 02	-0.3682E 02	-0.4794E 02	-0.5616E 02	-0.6076E 02	-0.6152E 02	-0.5875E 02
	-0.6126E-01	-0.6456E-01	-0.6791E-01	-0.7122E-01	-0.7442E-01	-0.7742E-01	-0.8016E-01	-0.8259E-01	-0.8468E-01	-0.8643E-01
30	0.1871E 02	0.1557E 02	0.8077E 01	-0.2177E 01	-0.1334E 02	-0.2345E 02	-0.3072E 02	-0.3396E 02	-0.3285E 02	-0.2796E 02
	-0.3106E-01	-0.3232E-01	-0.3370E-01	-0.3514E-01	-0.3660E-01	-0.3801E-01	-0.3934E-01	-0.4056E-01	-0.4163E-01	-0.4257E-01
31	-0.6318E 02	-0.4400E 02	-0.2055E 02	0.4546E 01	0.2837E 02	0.4809E 02	0.6137E 02	0.6684E 02	0.6433E 02	0.5476E 02
	-0.1131E-01	-0.1121E-01	-0.1108E-01	-0.1094E-01	-0.1085E-01	-0.1084E-01	-0.1095E-01	-0.1120E-01	-0.1160E-01	-0.1212E-01
32	-0.1546E 03	-0.1138E 03	-0.5956E 02	0.4451E-00	0.5901E 02	0.1085E 03	0.1428E 03	0.1575E 03	0.1514E 03	0.1263E 03
	-0.2712E-02	-0.2214E-02	-0.1580E-02	-0.8873E-03	-0.2200E-03	0.3376E-03	0.7138E-03	0.8612E-03	0.7655E-03	0.4482E-03
33	-0.1747E 03	-0.1310E 03	-0.7295E 02	-0.7353E 01	0.5789E 02	0.1145E 03	0.1547E 03	0.1734E 03	0.1687E 03	0.1425E 03
	-0.1478E-02	-0.1013E-02	-0.4137E-03	0.2502E-03	0.8992E-03	0.1454E-02	0.1844E-02	0.2022E-02	0.1974E-02	0.1719E-02
34	-0.2965E 02	-0.1563E 02	-0.4460E 01	0.9380E 01	0.1705E 02	0.2235E 02	0.2428E 02	0.2393E 02	0.2268E 02	0.1907E 02
	-0.3404E-03	-0.2776E-03	-0.1979E-03	-0.1108E-03	-0.2699E-04	0.4298E-04	0.9013E-04	0.1086E-03	0.9654E-04	0.5671E-04

SF,BM /T

1	-0.6195E 01	-0.8131E 01	-0.9709E 01	-0.1002E 02	-0.9811E 01	-0.8577E 01	-0.7156E 01	-0.5537E 01	-0.4152E 01	-0.3096E 01
2	0.2429E 02	0.4107E 02	0.3712E 02	0.4908E 02	0.3979E 02	0.4653E 02	0.3254E 02	0.3577E 02	0.1940E 02	0.2154E 02
3	-0.2047E 02	-0.2828E 02	-0.2250E 02	-0.2737E 02	-0.1956E 02	-0.2323E 02	-0.1522E 02	-0.1932E 02	-0.1228E 02	-0.1731E 02
4	0.1095E 03	0.1021E 03	0.8244E 02	0.5209E 02	0.1379E 02	-0.2888E 02	-0.7180E 02	-0.1108E 03	-0.1421E 03	-0.1628E 03
5	-0.3684E 02	-0.1435E 02	0.1520E 02	0.4848E 02	0.8156E 02	0.1104E 03	0.1313E 03	0.1419E 03	0.1411E 03	0.1299E 03
6	-0.2207E 04	-0.2169E 04	-0.2036E 04	-0.1820E 04	-0.1544E 04	-0.1233E 04	-0.9209E 03	-0.6428E 03	-0.4301E 03	-0.3072E 03
7	-0.6123E 04	-0.6641E 04	-0.7135E 04	-0.7576E 04	-0.7922E 04	-0.8158E 04	-0.8300E 04	-0.8364E 04	-0.8346E 04	-0.8242E 04
8	-0.7345E 04	-0.7565E 04	-0.7767E 04	-0.7938E 04	-0.8068E 04	-0.8152E 04	-0.8195E 04	-0.8199E 04	-0.8170E 04	-0.8112E 04
9	-0.4704E 04	-0.4849E 04	-0.5036E 04	-0.5252E 04	-0.5484E 04	-0.5714E 04	-0.5931E 04	-0.6125E 04	-0.6289E 04	-0.6423E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.3280E 03	0.3143E 03	0.2704E 03	0.2007E 03	0.1121E 03	0.1319E 02	-0.8611E 02	-0.1761E 03	-0.2482E 03	-0.2958E 03
	0.4317E-02	0.4177E-02	0.3698E-02	0.2925E-02	0.1933E-02	0.8200E-03	-0.3052E-03	-0.1334E-02	-0.2172E-02	-0.2743E-02
2	0.2027E 03	0.1950E 03	0.1679E 03	0.1249E 03	0.6956E 02	0.8060E 01	-0.5400E 02	-0.1108E 03	-0.1568E 03	-0.1884E 03
	0.2171E-02	0.2022E-02	0.1610E-02	0.9632E-03	0.1381E-03	-0.7926E-03	-0.1746E-02	-0.2637E-02	-0.3391E-02	-0.3947E-02
3	0.6640E 02	0.6652E 02	0.6146E 02	0.5074E 02	0.3453E 02	0.1401E 02	-0.8877E 01	-0.3202E 02	-0.5369E 02	-0.7256E 02
	-0.8985E-02	-0.9377E-02	-0.9910E-02	-0.1058E-01	-0.1136E-01	-0.1223E-01	-0.1214E-01	-0.1404E-01	-0.1488E-01	-0.1562E-01
4	0.2895E 02	0.1847E 02	0.9844E 01	-0.2277E 01	-0.1130E 02	-0.2077E 02	-0.2801E 02	-0.3262E 02	-0.3694E 02	-0.3657E 02
	0.2726E-03	0.2537E-03	0.2018E-03	0.1205E-03	0.1692E-04	-0.9987E-04	-0.2194E-03	-0.3311E-03	-0.4256E-03	-0.4952E-03
5	-0.2195E 02	-0.2281E 02	-0.2164E 02	-0.1864E 02	-0.1448E 02	-0.1047E 02	-0.8222E 01	-0.8998E 01	-0.1332E 02	-0.2109E 02
	-0.3535E-01	-0.3629E-01	-0.3713E-01	-0.3788E-01	-0.3856E-01	-0.3919E-01	-0.3980E-01	-0.4038E-01	-0.4096E-01	-0.4150E-01
6	-0.5262E 02	-0.5723E 02	-0.5890E 02	-0.5800E 02	-0.5506E 02	-0.5058E 02	-0.4513E 02	-0.3958E 02	-0.3511E 02	-0.3295E 02
	-0.7332E-01	-0.7490E-01	-0.7617E-01	-0.7712E-01	-0.7778E-01	-0.7816E-01	-0.7829E-01	-0.7822E-01	-0.7796E-01	-0.7755E-01
7	-0.3180E 02	-0.2671E 02	-0.4111E 02	-0.3652E 02	-0.5050E 02	-0.4463E 02	-0.5701E 02	-0.4909E 02	-0.5895E 02	-0.4771E 02
	-0.1165E-00	-0.1186E-00	-0.1204E-00	-0.1217E-00	-0.1225E-00	-0.1228E-00	-0.1226E-00	-0.1219E-00	-0.1206E-00	-0.1187E-00
8	-0.2082E 02	-0.3466E 02	-0.3017E 02	-0.4469E 02	-0.3971E 02	-0.5303E 02	-0.4628E 02	-0.5759E 02	-0.4815E 02	-0.5619E 02
	-0.1165E-00	-0.1186E-00	-0.1204E-00	-0.1217E-00	-0.1225E-00	-0.1228E-00	-0.1226E-00	-0.1219E-00	-0.1206E-00	-0.1187E-00
9	-0.6012E 02	-0.5229E 02	-0.4574E 02	-0.4162E 02	-0.4045E 02	-0.4143E 02	-0.4274E 02	-0.4305E 02	-0.4270E 02	-0.4276E 02
	-0.7776E-01	-0.7790E-01	-0.7777E-01	-0.7740E-01	-0.7683E-01	-0.7606E-01	-0.7510E-01	-0.7395E-01	-0.7262E-01	-0.7111E-01
10	-0.7277E 02	-0.5955E 02	-0.4656E 02	-0.3365E 02	-0.2035E 02	-0.7583E 01	0.1808E 01	0.5891E 01	0.6480E 01	0.7392E 01
	-0.4187E-01	-0.4116E-01	-0.4022E-01	-0.3913E-01	-0.3793E-01	-0.3667E-01	-0.3541E-01	-0.3418E-01	-0.3301E-01	-0.3189E-01
11	-0.5335E 02	-0.4861E 02	-0.3968E 02	-0.2726E 02	-0.1432E 02	-0.2608E 01	0.1009E 02	0.2616E 02	0.4267E 02	0.5346E 02
	-0.1509E-01	-0.1455E-01	-0.1386E-01	-0.1305E-01	-0.1217E-01	-0.1126E-01	-0.1035E-01	-0.9492E-02	-0.8729E-02	-0.8107E-02
12	-0.1183E 02	-0.1227E 02	-0.8740E 01	-0.1556E 02	-0.2186E 02	-0.8903E 01	0.1604E 02	0.2978E 02	0.3080E 02	0.3901E 02
	-0.4637E-02	-0.4454E-02	-0.4216E-02	-0.3935E-02	-0.3611E-02	-0.3252E-02	-0.2887E-02	-0.2561E-02	-0.2306E-02	-0.2141E-02
13	0.9280E 01	0.9730E 01	0.1128E 02	0.1341E 02	0.1349E 02	0.1028E 02	0.6726E 01	0.6083E 01	0.6471E 01	0.2842E 01
	-0.1628E-01	-0.1612E-01	-0.1595E-01	-0.1579E-01	-0.1565E-01	-0.1554E-01	-0.1546E-01	-0.1541E-01	-0.1540E-01	-0.1543E-01
14	0.1094E 03	0.5111E 02	-0.2356E 02	-0.1487E 02	0.3399E 02	0.1622E 02	-0.5149E 02	-0.6300E 02	-0.1236E 02	-0.3695E 01
	-0.6845E-03	-0.6677E-03	-0.6458E-03	-0.6013E-03	-0.5427E-03	-0.4915E-03	-0.4490E-03	-0.4016E-03	-0.3531E-03	-0.3264E-03
15	-0.1188E 02	-0.4471E 01	-0.2015E-00	0.1385E 01	0.1243E 01	-0.9127E 00	-0.7176E 01	-0.1868E 02	-0.3285E 02	-0.4518E 02
	-0.4930E-01	-0.4917E-01	-0.4900E-01	-0.4882E-01	-0.4863E-01	-0.4843E-01	-0.4823E-01	-0.4800E-01	-0.4772E-01	-0.4734E-01
16	-0.6127E 02	-0.5703E 02	-0.5375E 02	-0.5237E 02	-0.5328E 02	-0.5564E 02	-0.5772E 02	-0.5844E 02	-0.5843E 02	-0.5911E 02
	-0.9913E-01	-0.9952E-01	-0.9960E-01	-0.9938E-01	-0.9889E-01	-0.9811E-01	-0.9705E-01	-0.9570E-01	-0.9407E-01	-0.9215E-01
17	-0.6468E 02	-0.6976E 02	-0.7293E 02	-0.7441E 02	-0.7314E 02	-0.7031E 02	-0.6528E 02	-0.5963E 02	-0.5244E 02	-0.4511E 02
	-0.1574E-00	-0.1588E-00	-0.1595E-00	-0.1593E-00	-0.1583E-00	-0.1565E-00	-0.1540E-00	-0.1507E-00	-0.1469E-00	-0.1426E-00
18	-0.6487E 02	-0.6965E 02	-0.7316E 02	-0.7416E 02	-0.7338E 02	-0.7001E 02	-0.6559E 02	-0.5940E 02	-0.5284E 02	-0.4498E 02
	-0.1574E-00	-0.1588E-00	-0.1595E-00	-0.1593E-00	-0.1583E-00	-0.1565E-00	-0.1540E-00	-0.1507E-00	-0.1469E-00	-0.1426E-00
19	-0.6673E 02	-0.6324E 02	-0.5950E 02	-0.5635E 02	-0.5404E 02	-0.5232E 02	-0.5092E 02	-0.4991E 02	-0.4961E 02	-0.5021E 02
	-0.9742E-01	-0.9787E-01	-0.9797E-01	-0.9776E-01	-0.9725E-01	-0.9646E-01	-0.9541E-01	-0.9410E-01	-0.9255E-01	-0.9076E-01
20	-0.7180E 01	-0.5951E 00	0.4323E 01	0.7463E 01	0.8216E 01	0.5675E 01	-0.5804E 00	-0.9931E 01	-0.2089E 02	-0.3193E 02
	-0.4652E-01	-0.4645E-01	-0.4635E-01	-0.4624E-01	-0.4616E-01	-0.4609E-01	-0.4603E-01	-0.4598E-01	-0.4590E-01	-0.4577E-01
21	0.4319E 02	0.4324E 02	0.4121E 02	0.3684E 02	0.3063E 02	0.2367E 02	0.1683E 02	0.1017E 02	0.2986E 01	-0.5424E 01
	-0.1372E-01	-0.1356E-01	-0.1347E-01	-0.1346E-01	-0.1354E-01	-0.1369E-01	-0.1390E-01	-0.1416E-01	-0.1447E-01	-0.1481E-01
22	0.4725E 02	0.4248E 02	0.3492E 02	0.2858E 02	0.2364E 02	0.2006E 02	0.1893E 02	0.1857E 02	0.1784E 02	0.1738E 02
	-0.3350E-02	-0.3128E-02	-0.2947E-02	-0.2806E-02	-0.2702E-02	-0.2636E-02	-0.2612E-02	-0.2636E-02	-0.2715E-02	-0.2859E-02
23	-0.2680E 02	-0.1766E 02	-0.7742E 01	0.1472E 01	0.9206E 01	0.1551E 02	0.2065E 02	0.2449E 02	0.2647E 02	0.2605E 02
	-0.1634E-01	-0.1580E-01	-0.1520E-01	-0.1455E-01	-0.1390E-01	-0.1328E-01	-0.1270E-01	-0.1219E-01	-0.1176E-01	-0.1143E-01
24	0.4076E 02	0.3174E 02	0.2650E 02	0.1282E 02	0.3044E 01	-0.3945E-00	-0.1123E 02	-0.2067E 02	-0.2381E 02	-0.3407E 02
	-0.3804E-03	-0.3559E-03	-0.3357E-03	-0.3210E-03	-0.3101E-03	-0.3030E-03	-0.3014E-03	-0.3052E-03	-0.3147E-03	-0.3323E-03
25	-0.7610E 02	-0.6360E 02	-0.5023E 02	-0.3657E 02	-0.2366E 02	-0.1286E 02	-0.5154E 01	-0.6328E 00	0.1487E 01	0.2237E 01
	-0.4849E-01	-0.4793E-01	-0.4715E-01	-0.4618E-01	-0.4510E-01	-0.4395E-01	-0.4277E-01	-0.4159E-01	-0.4044E-01	-0.3933E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.7401E 02	-0.7200E 02	-0.6970E 02	-0.6726E 02	-0.6447E 02	-0.6087E 02	-0.5618E 02	-0.5057E 02	-0.4462E 02	-0.3894E 02
	-0.9191E-01	-0.9230E-01	-0.9231E-01	-0.9196E-01	-0.9127E-01	-0.9026E-01	-0.8896E-01	-0.8741E-01	-0.8563E-01	-0.8366E-01
27	-0.3176E 02	-0.4420E 02	-0.4506E 02	-0.5635E 02	-0.5479E 02	-0.6255E 02	-0.5702E 02	-0.6051E 02	-0.5105E 02	-0.5112E 02
	-0.1390E-00	-0.1412E-00	-0.1428E-00	-0.1439E-00	-0.1444E-00	-0.1442E-00	-0.1434E-00	-0.1419E-00	-0.1398E-00	-0.1372E-00
28	-0.3821E 02	-0.3932E 02	-0.5172E 02	-0.5185E 02	-0.6174E 02	-0.5844E 02	-0.6419E 02	-0.5667E 02	-0.5824E 02	-0.4722E 02
	-0.1390E-00	-0.1412E-00	-0.1428E-00	-0.1439E-00	-0.1444E-00	-0.1442E-00	-0.1434E-00	-0.1419E-00	-0.1398E-00	-0.1372E-00
29	-0.5322E 02	-0.4611E 02	-0.3885E 02	-0.3284E 02	-0.2920E 02	-0.2869E 02	-0.3162E 02	-0.3794E 02	-0.4721E 02	-0.5855E 02
	-0.8785E-01	-0.8897E-01	-0.8984E-01	-0.9049E-01	-0.9097E-01	-0.9129E-01	-0.9146E-01	-0.9147E-01	-0.9128E-01	-0.9085E-01
30	-0.2048E 02	-0.1199E 02	-0.4106E 01	0.1586E 01	0.3667E 01	0.1066E 01	-0.6667E 01	-0.1919E 02	-0.3541E 02	-0.5374E 02
	-0.4337E-01	-0.4407E-01	-0.4471E-01	-0.4531E-01	-0.4591E-01	-0.4651E-01	-0.4711E-01	-0.4769E-01	-0.4821E-01	-0.4862E-01
31	0.3979E 02	0.2141E 02	0.1656E 01	-0.1753E 02	-0.3430E 02	-0.4711E 02	-0.5495E 02	-0.5760E 02	-0.5562E 02	-0.5015E 02
	-0.1274E-01	-0.1342E-01	-0.1412E-01	-0.1480E-01	-0.1543E-01	-0.1597E-01	-0.1640E-01	-0.1671E-01	-0.1690E-01	-0.1698E-01
32	0.8672E 02	0.3834E 02	-0.1295E 02	-0.5918E 02	-0.9511E 02	-0.1161E 03	-0.1203E 03	-0.1083E 03	-0.8226E 02	-0.4791E 02
	-0.4235E-04	-0.6428E-03	-0.1280E-02	-0.1877E-02	-0.2365E-02	-0.2692E-02	-0.2835E-02	-0.2793E-02	-0.2598E-02	-0.2302E-02
33	0.9951E 02	0.4591E 02	-0.1107E 02	-0.6363E 02	-0.1045E 03	-0.1283E 03	-0.1324E 03	-0.1174E 03	-0.8720E 02	-0.4781E 02
	0.1300E-02	0.7794E-03	0.2255E-03	-0.2876E-03	-0.6937E-03	-0.9437E-03	-0.1014E-02	-0.9089E-03	-0.6608E-03	-0.3235E-03
34	0.1089E 02	0.1480E-00	-0.5581E 01	-0.1307E 02	-0.1561E 02	-0.1735E 02	-0.1739E 02	-0.1487E 02	-0.1473E 02	-0.1162E 02
	-0.4949E-05	-0.8045E-04	-0.1604E-03	-0.2353E-03	-0.2965E-03	-0.3376E-03	-0.3554E-03	-0.3501E-03	-0.3257E-03	-0.2884E-03

SF,BM /T

1	-0.2279E 01	-0.2091E 01	-0.1994E 01	-0.2699E 01	-0.3250E 01	-0.4477E 01	-0.5022E 01	-0.5813E 01	-0.5670E 01	-0.5875E 01
2	0.5144E 01	0.8443E 01	-0.5995E 01	-0.7003E-01	-0.1187E 02	-0.3595E 01	-0.1404E 02	-0.5387E 01	-0.1648E 02	-0.9006E 01
3	-0.1107E 02	-0.1625E 02	-0.9609E 01	-0.1356E 02	-0.5101E 01	-0.6561E 01	0.4540E 01	0.5717E 01	0.1879E 02	0.2114E 02
4	-0.1712E 03	-0.1666E 03	-0.1496E 03	-0.1218E 03	-0.8634E 02	-0.4669E 02	-0.6931E 01	0.2894E 02	0.5741E 02	0.7580E 02
5	0.1106E 03	0.8618E 02	0.6017E 02	0.3634E 02	0.1815E 02	0.8156E 01	0.7565E 01	0.1601E 02	0.3165E 02	0.5152E 02
6	-0.2887E 03	-0.3792E 03	-0.5739E 03	-0.8589E 03	-0.1212E 04	-0.1604E 04	-0.2000E 04	-0.2365E 04	-0.2668E 04	-0.2884E 04
7	-0.8066E 04	-0.7838E 04	-0.7568E 04	-0.7272E 04	-0.6984E 04	-0.6727E 04	-0.6493E 04	-0.6262E 04	-0.6040E 04	-0.5855E 04
8	-0.8029E 04	-0.7932E 04	-0.7834E 04	-0.7751E 04	-0.7694E 04	-0.7663E 04	-0.7657E 04	-0.7670E 04	-0.7696E 04	-0.7726E 04
9	-0.6533E 04	-0.6628E 04	-0.6724E 04	-0.6834E 04	-0.6970E 04	-0.7137E 04	-0.7332E 04	-0.7548E 04	-0.7772E 04	-0.7986E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.3147E 03	-0.3030E 03	-0.2614E 03	-0.1936E 03	-0.1059E 03	-0.6817E 01	0.9345E 02	0.1840E 03	0.2548E 03	0.2975E 03
	-0.2998E-02	-0.2911E-02	-0.2488E-02	-0.1769E-02	-0.8240E-03	0.2497E-03	0.1334E-02	0.2309E-02	0.3064E-02	0.3516E-02
2	-0.2029E 03	-0.1984E 03	-0.1738E 03	-0.1328E 03	-0.7887E 02	-0.1784E 02	0.4256E 02	0.9551E 02	0.1354E 03	0.1592E 03
	-0.4262E-02	-0.4307E-02	-0.4076E-02	-0.3593E-02	-0.2906E-02	-0.2085E-02	-0.1220E-02	-0.4021E-03	0.2864E-03	0.7839E-03
3	-0.8753E 02	-0.9755E 02	-0.1017E 03	-0.9954E 02	-0.9143E 02	-0.7857E 02	-0.6265E 02	-0.4544E 02	-0.2863E 02	-0.1372E 02
	-0.1621E-01	-0.1660E-01	-0.1676E-01	-0.1667E-01	-0.1632E-01	-0.1572E-01	-0.1490E-01	-0.1390E-01	-0.1278E-01	-0.1157E-01
4	-0.3026E 02	-0.1805E 02	-0.8926E 01	0.4549E 01	0.1526E 02	0.2040E 02	0.2366E 02	0.2379E 02	0.2313E 02	0.1834E 02
	-0.5344E-03	-0.5397E-03	-0.5105E-03	-0.4496E-03	-0.3632E-03	-0.2603E-03	-0.1519E-03	-0.4956E-04	0.3659E-04	0.9870E-04
5	-0.3194E 02	-0.4555E 02	-0.6154E 02	-0.7908E 02	-0.9662E 02	-0.1121E 03	-0.1236E 03	-0.1295E 03	-0.1292E 03	-0.1226E 03
	-0.4200E-01	-0.4240E-01	-0.4264E-01	-0.4265E-01	-0.4236E-01	-0.4171E-01	-0.4064E-01	-0.3912E-01	-0.3714E-01	-0.3472E-01
6	-0.3386E 02	-0.3791E 02	-0.4457E 02	-0.5304E 02	-0.6256E 02	-0.7242E 02	-0.8171E 02	-0.8924E 02	-0.9357E 02	-0.9342E 02
	-0.7700E-01	-0.7629E-01	-0.7537E-01	-0.7420E-01	-0.7272E-01	-0.7088E-01	-0.6863E-01	-0.6593E-01	-0.6276E-01	-0.5910E-01
7	-0.5399E 02	-0.3948E 02	-0.4357E 02	-0.2782E 02	-0.3155E 02	-0.1594E 02	-0.2041E 02	-0.6025E 01	-0.1251E 02	-0.7867E 00
	-0.1164E-00	-0.1135E-00	-0.1102E-00	-0.1066E-00	-0.1026E-00	-0.9826E-01	-0.9376E-01	-0.8909E-01	-0.8432E-01	-0.7948E-01
8	-0.4308E 02	-0.4796E 02	-0.3262E 02	-0.3648E 02	-0.2087E 02	-0.2514E 02	-0.1039E 02	-0.1616E 02	-0.3455E 01	-0.1204E 02
	-0.1164E-00	-0.1135E-00	-0.1102E-00	-0.1066E-00	-0.1026E-00	-0.9826E-01	-0.9376E-01	-0.8909E-01	-0.8432E-01	-0.7948E-01
9	-0.4311E 02	-0.4207E 02	-0.3805E 02	-0.3094E 02	-0.2188E 02	-0.1229E 02	-0.3511E 01	0.3329E 01	0.7695E 01	0.9755E 01
	-0.6941E-01	-0.6753E-01	-0.6546E-01	-0.6320E-01	-0.6078E-01	-0.5824E-01	-0.5561E-01	-0.5295E-01	-0.5029E-01	-0.4766E-01
10	0.9976E 01	0.1217E 02	0.1201E 02	0.1012E 02	0.8111E 01	0.6596E 01	0.5577E 01	0.5364E 01	0.5833E 01	0.5785E 01
	-0.3084E-01	-0.2986E-01	-0.2893E-01	-0.2804E-01	-0.2717E-01	-0.2630E-01	-0.2543E-01	-0.2456E-01	-0.2369E-01	-0.2281E-01
11	0.5647E 02	0.5501E 02	0.5169E 02	0.4510E 02	0.3378E 02	0.1979E 02	0.6068E 01	-0.6543E 01	-0.1783E 02	-0.2612E 02
	-0.7655E-02	-0.7371E-02	-0.7239E-02	-0.7234E-02	-0.7324E-02	-0.7471E-02	-0.7640E-02	-0.7800E-02	-0.7922E-02	-0.7982E-02
12	0.5639E 02	0.5965E 02	0.4136E 02	0.2358E 02	0.1921E 02	0.1280E 02	-0.8358E 01	-0.3228E 02	-0.4422E 02	-0.5057E 02
	-0.2085E-02	-0.2152E-02	-0.2329E-02	-0.2579E-02	-0.2865E-02	-0.3159E-02	-0.3446E-02	-0.3693E-02	-0.3869E-02	-0.3952E-02
13	-0.5874E 01	-0.1555E 02	-0.2312E 02	-0.2996E 02	-0.3783E 02	-0.4532E 02	-0.5037E 02	-0.5317E 02	-0.5450E 02	-0.5356E 02
	-0.1549E-01	-0.1556E-01	-0.1559E-01	-0.1556E-01	-0.1544E-01	-0.1519E-01	-0.1480E-01	-0.1425E-01	-0.1356E-01	-0.1270E-01
14	-0.5444E 02	-0.5324E 02	0.2899E 02	0.7479E 02	0.2772E 02	-0.1849E 02	0.5173E 01	0.3333E 02	-0.7290E 01	-0.6859E 02
	-0.3275E-03	-0.3374E-03	-0.3487E-03	-0.3782E-03	-0.4305E-03	-0.4841E-03	-0.5231E-03	-0.5554E-03	-0.5899E-03	-0.6142E-03
15	-0.5377E 02	-0.6027E 02	-0.6633E 02	-0.7123E 02	-0.7338E 02	-0.7244E 02	-0.6876E 02	-0.6245E 02	-0.5401E 02	-0.4498E 02
	-0.4683E-01	-0.4616E-01	-0.4527E-01	-0.4415E-01	-0.4276E-01	-0.4110E-01	-0.3917E-01	-0.3698E-01	-0.3457E-01	-0.3196E-01
16	-0.6066E 02	-0.6163E 02	-0.6053E 02	-0.5714E 02	-0.5227E 02	-0.4682E 02	-0.4144E 02	-0.3660E 02	-0.3227E 02	-0.2796E 02
	-0.8995E-01	-0.8746E-01	-0.8465E-01	-0.8154E-01	-0.7812E-01	-0.7441E-01	-0.7044E-01	-0.6625E-01	-0.6187E-01	-0.5732E-01
17	-0.3695E 02	-0.2982E 02	-0.2326E 02	-0.1860E 02	-0.1489E 02	-0.1269E 02	-0.1108E 02	-0.1036E 02	-0.1005E 02	-0.1034E 02
	-0.1378E-00	-0.1327E-00	-0.1274E-00	-0.1218E-00	-0.1160E-00	-0.1100E-00	-0.1040E-00	-0.9779E-01	-0.9151E-01	-0.8515E-01
18	-0.3744E 02	-0.2981E 02	-0.2381E 02	-0.1872E 02	-0.1544E 02	-0.1291E 02	-0.1155E 02	-0.1062E 02	-0.1038E 02	-0.1059E 02
	-0.1378E-00	-0.1327E-00	-0.1274E-00	-0.1218E-00	-0.1160E-00	-0.1100E-00	-0.1040E-00	-0.9779E-01	-0.9151E-01	-0.8515E-01
19	-0.5132E 02	-0.5214E 02	-0.5193E 02	-0.5046E 02	-0.4811E 02	-0.4556E 02	-0.4333E 02	-0.4161E 02	-0.4027E 02	-0.3907E 02
	-0.8874E-01	-0.8646E-01	-0.8392E-01	-0.8111E-01	-0.7802E-01	-0.7466E-01	-0.7104E-01	-0.6718E-01	-0.6310E-01	-0.5879E-01
20	-0.4225E 02	-0.5172E 02	-0.6028E 02	-0.6768E 02	-0.7328E 02	-0.7639E 02	-0.7689E 02	-0.7521E 02	-0.7175E 02	-0.6683E 02
	-0.4555E-01	-0.4519E-01	-0.4466E-01	-0.4390E-01	-0.4289E-01	-0.4160E-01	-0.4002E-01	-0.3815E-01	-0.3601E-01	-0.3361E-01
21	-0.1501E 02	-0.2527E 02	-0.3568E 02	-0.4566E 02	-0.5477E 02	-0.6264E 02	-0.6823E 02	-0.7042E 02	-0.6914E 02	-0.6508E 02
	-0.1516E-01	-0.1550E-01	-0.1578E-01	-0.1596E-01	-0.1601E-01	-0.1589E-01	-0.1558E-01	-0.1508E-01	-0.1438E-01	-0.1349E-01
22	0.1385E 02	0.5886E 01	-0.1618E 01	-0.9545E 01	-0.2003E 02	-0.2703E 02	-0.3140E 02	-0.3944E 02	-0.4564E 02	-0.4642E 02
	-0.3067E-02	-0.3326E-02	-0.3610E-02	-0.3891E-02	-0.4141E-02	-0.4335E-02	-0.4457E-02	-0.4501E-02	-0.4457E-02	-0.4319E-02
23	0.2336E 02	0.1888E 02	0.1313E 02	0.6786E 01	0.3309E-00	-0.5912E 01	-0.1115E 02	-0.1457E 02	-0.1627E 02	-0.1684E 02
	-0.1120E-01	-0.1105E-01	-0.1096E-01	-0.1090E-01	-0.1085E-01	-0.1076E-01	-0.1064E-01	-0.1046E-01	-0.1023E-01	-0.9940E-02
24	-0.3293E 02	-0.1155E 02	-0.7616E 01	-0.8224E 01	0.1297E 02	0.1122E 02	-0.9353E 01	0.7133E 00	0.2929E 01	-0.1733E 02
	-0.3561E-03	-0.3835E-03	-0.4156E-03	-0.4480E-03	-0.4744E-03	-0.4968E-03	-0.5132E-03	-0.5171E-03	-0.5118E-03	-0.4982E-03
25	0.2238E 01	0.1658E 01	0.4945E-00	-0.1201E 01	-0.3078E 01	-0.4610E 01	-0.5612E 01	-0.6285E 01	-0.6879E 01	-0.7793E 01
	-0.3826E-01	-0.3722E-01	-0.3620E-01	-0.3518E-01	-0.3414E-01	-0.3306E-01	-0.3193E-01	-0.3077E-01	-0.2956E-01	-0.2830E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.3377E 02	-0.2899E 02	-0.2436E 02	-0.1984E 02	-0.1577E 02	-0.1276E 02	-0.1136E 02	-0.1178E 02	-0.1390E 02	-0.1722E 02
	-0.8153E-01	-0.7926E-01	-0.7685E-01	-0.7432E-01	-0.7168E-01	-0.6893E-01	-0.6609E-01	-0.6317E-01	-0.6017E-01	-0.5707E-01
27	-0.3937E 02	-0.3842E 02	-0.2729E 02	-0.2816E 02	-0.1986E 02	-0.2374E 02	-0.1836E 02	-0.2441E 02	-0.2051E 02	-0.2705E 02
	-0.1340E-00	-0.1305E-00	-0.1266E-00	-0.1223E-00	-0.1178E-00	-0.1131E-00	-0.1081E-00	-0.1029E-00	-0.9750E-01	-0.9186E-01
28	-0.4621E 02	-0.3413E 02	-0.3345E 02	-0.2317E 02	-0.2509E 02	-0.1792E 02	-0.2266E 02	-0.1787E 02	-0.2409E 02	-0.2010E 02
	-0.1340E-00	-0.1305E-00	-0.1266E-00	-0.1223E-00	-0.1178E-00	-0.1131E-00	-0.1081E-00	-0.1029E-00	-0.9750E-01	-0.9186E-01
29	-0.7069E 02	-0.8211E 02	-0.9130E 02	-0.9698E 02	-0.9837E 02	-0.9527E 02	-0.8807E 02	-0.7766E 02	-0.6520E 02	-0.5194E 02
	-0.9013E-01	-0.8904E-01	-0.8753E-01	-0.8553E-01	-0.8302E-01	-0.7998E-01	-0.7644E-01	-0.7245E-01	-0.6806E-01	-0.6336E-01
30	-0.7235E 02	-0.8940E 02	-0.1033E 03	-0.1127E 03	-0.1169E 03	-0.1156E 03	-0.1091E 03	-0.9823E 02	-0.8390E 02	-0.6736E 02
	-0.4887E-01	-0.4887E-01	-0.4857E-01	-0.4791E-01	-0.4684E-01	-0.4535E-01	-0.4344E-01	-0.4115E-01	-0.3851E-01	-0.3558E-01
31	-0.4272E 02	-0.3510E 02	-0.2897E 02	-0.2564E 02	-0.2578E 02	-0.2924E 02	-0.3510E 02	-0.4203E 02	-0.4855E 02	-0.5328E 02
	-0.1698E-01	-0.1690E-01	-0.1674E-01	-0.1651E-01	-0.1619E-01	-0.1579E-01	-0.1528E-01	-0.1466E-01	-0.1390E-01	-0.1301E-01
32	-0.1109E 02	0.2270E 02	0.5010E 02	0.6697E 02	0.7240E 02	0.6681E 02	0.5041E 02	0.2581E 02	-0.3647E 01	-0.3299E 02
	-0.1965E-02	-0.1642E-02	-0.1377E-02	-0.1203E-02	-0.1132E-02	-0.1164E-02	-0.1287E-02	-0.1475E-02	-0.1687E-02	-0.1877E-02
33	-0.5885E 01	0.3294E 02	0.6419E 02	0.8456E 02	0.9231E 02	0.8705E 02	0.6952E 02	0.4186E 02	0.7839E 01	-0.2768E 02
	0.4163E-04	0.3805E-03	0.6494E-03	0.8160E-03	0.8646E-03	0.7938E-03	0.6134E-03	0.3469E-03	0.3211E-04	-0.2843E-03
34	-0.6053E 01	0.2595E 01	0.5743E 01	0.1079E 02	0.1299E 02	0.8957E 01	0.5155E 01	-0.1430E-00	-0.3149E 01	-0.7033E 01
	-0.2461E-03	-0.2055E-03	-0.1722E-03	-0.1502E-03	-0.1413E-03	-0.1454E-03	-0.1609E-03	-0.1846E-03	-0.2112E-03	-0.2351E-03

SF,BM /T

1	-0.5325E 01	-0.5076E 01	-0.3955E 01	-0.3001E 01	-0.1366E 01	0.6122E-01	0.1868E 01	0.3435E 01	0.5059E 01	0.6488E 01
2	-0.2187E 02	-0.1657E 02	-0.3193E 02	-0.2873E 02	-0.4534E 02	-0.4195E 02	-0.5695E 02	-0.5034E 02	-0.6086E 02	-0.4871E 02
3	0.3418E 02	0.3549E 02	0.4627E 02	0.4446E 02	0.5119E 02	0.4495E 02	0.4696E 02	0.3642E 02	0.3472E 02	0.2163E 02
4	0.8243E 02	0.7655E 02	0.5858E 02	0.3017E 02	-0.5987E 01	-0.4625E 02	-0.8629E 02	-0.1216E 03	-0.1480E 03	-0.1624E 03
5	0.7235E 02	0.9131E 02	0.1061E 03	0.1151E 03	0.1173E 03	0.1125E 03	0.1012E 03	0.8435E 02	0.6393E 02	0.4236E 02
6	-0.2997E 04	-0.2998E 04	-0.2885E 04	-0.2666E 04	-0.2358E 04	-0.1986E 04	-0.1582E 04	-0.1183E 04	-0.8264E 03	-0.5448E 03
7	-0.5707E 04	-0.5566E 04	-0.5414E 04	-0.5262E 04	-0.5119E 04	-0.4969E 04	-0.4794E 04	-0.4596E 04	-0.4386E 04	-0.4166E 04
8	-0.7748E 04	-0.7750E 04	-0.7721E 04	-0.7652E 04	-0.7535E 04	-0.7364E 04	-0.7131E 04	-0.6833E 04	-0.6474E 04	-0.6065E 04
9	-0.8169E 04	-0.8300E 04	-0.8361E 04	-0.8336E 04	-0.8217E 04	-0.7995E 04	-0.7671E 04	-0.7250E 04	-0.6742E 04	-0.6163E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.3072E 03	0.2827E 03	0.2269E 03	0.1465E 03	0.5058E 02	-0.5013E 02	-0.1449E 03	-0.2237E 03	-0.2783E 03	-0.3030E 03
	0.3615E-02	0.3352E-02	0.2756E-02	0.1894E-02	0.8615E-03	-0.2298E-03	-0.1260E-02	-0.2119E-02	-0.2714E-02	-0.2984E-02
2	0.1650E 03	0.1534E 03	0.1255E 03	0.8395E 02	0.3290E 02	-0.2253E 02	-0.7492E 02	-0.1178E 03	-0.1453E 03	-0.1547E 03
	0.1053E-02	0.1082E-02	0.8878E-03	0.5097E-03	0.7667E-05	-0.5435E-03	-0.1062E-02	-0.1469E-02	-0.1702E-02	-0.1720E-02
3	-0.1822E 01	0.6418E 01	0.1106E 02	0.1278E 02	0.1262E 02	0.1161E 02	0.1049E 02	0.9790E 01	0.1000E 02	0.1165E 02
	-0.1032E-01	-0.9049E-02	-0.7790E-02	-0.6554E-02	-0.5348E-02	-0.4174E-02	-0.3029E-02	-0.1909E-02	-0.8136E-03	0.2585E-03
4	0.1407E 02	0.6968E 01	0.9998E-01	-0.6821E 01	-0.1397E 02	-0.1709E 02	-0.2008E 02	-0.1939E 02	-0.1764E 02	-0.1353E 02
	0.1322E-03	0.1357E-03	0.1111E-03	0.6357E-04	0.5095E-06	-0.6858E-04	-0.1336E-03	-0.1845E-03	-0.2136E-03	-0.2157E-03
5	-0.1099E 03	-0.9181E 02	-0.6892E 02	-0.4239E 02	-0.1381E 02	0.1493E 02	0.4184E 02	0.6500E 02	0.8284E 02	0.9438E 02
	-0.3189E-01	-0.2869E-01	-0.2520E-01	-0.2150E-01	-0.1768E-01	-0.1385E-01	-0.1010E-01	-0.6525E-02	-0.3187E-02	-0.1446E-03
6	-0.8809E 02	-0.7766E 02	-0.6299E 02	-0.4543E 02	-0.2645E 02	-0.7404E 01	0.1063E 02	0.2684E 02	0.4056E 02	0.5118E 02
	-0.5498E-01	-0.5043E-01	-0.4552E-01	-0.4032E-01	-0.3495E-01	-0.2949E-01	-0.2404E-01	-0.1868E-01	-0.1350E-01	-0.8557E-02
7	-0.1054E 02	-0.2027E 01	-0.1457E 02	-0.7913E 01	-0.2135E 02	-0.1445E 02	-0.2667E 02	-0.1779E 02	-0.2784E 02	-0.1682E 02
	-0.7458E-01	-0.6963E-01	-0.6461E-01	-0.5950E-01	-0.5425E-01	-0.4883E-01	-0.4322E-01	-0.3739E-01	-0.3133E-01	-0.2505E-01
8	-0.2507E 01	-0.1430E 02	-0.7325E 01	-0.2082E 02	-0.1441E 02	-0.2742E 02	-0.1945E 02	-0.3024E 02	-0.1979E 02	-0.2825E 02
	-0.7458E-01	-0.6963E-01	-0.6461E-01	-0.5950E-01	-0.5425E-01	-0.4883E-01	-0.4322E-01	-0.3739E-01	-0.3133E-01	-0.2505E-01
9	0.9774E 01	0.7618E 01	0.3147E 01	-0.3214E 01	-0.1079E 02	-0.1939E 02	-0.2905E 02	-0.3898E 02	-0.4729E 02	-0.5221E 02
	-0.4507E-01	-0.4252E-01	-0.3999E-01	-0.3747E-01	-0.3492E-01	-0.3231E-01	-0.2958E-01	-0.2669E-01	-0.2359E-01	-0.2024E-01
10	0.4224E 01	0.1600E 01	-0.1354E 01	-0.5339E 01	-0.1157E 02	-0.1942E 02	-0.2660E 02	-0.3195E 02	-0.3669E 02	-0.4221E 02
	-0.2194E-01	-0.2108E-01	-0.2021E-01	-0.1932E-01	-0.1841E-01	-0.1745E-01	-0.1642E-01	-0.1529E-01	-0.1405E-01	-0.1267E-01
11	-0.3029E 02	-0.3206E 02	-0.3351E 02	-0.3341E 02	-0.2879E 02	-0.2009E 02	-0.1149E 02	-0.5836E 01	-0.1942E 01	0.1870E 01
	-0.7966E-02	-0.7864E-02	-0.7674E-02	-0.7398E-02	-0.7040E-02	-0.6616E-02	-0.6144E-02	-0.5644E-02	-0.5128E-02	-0.4606E-02
12	-0.6371E 02	-0.7582E 02	-0.6942E 02	-0.4743E 02	-0.2992E 02	-0.2246E 02	-0.9826E 01	0.1548E 02	0.3899E 02	0.4779E 02
	-0.3930E-02	-0.3785E-02	-0.3506E-02	-0.3109E-02	-0.2625E-02	-0.2087E-02	-0.1513E-02	-0.9292E-03	-0.3729E-03	0.1214E-03
13	-0.4974E 02	-0.4489E 02	-0.4091E 02	-0.3607E 02	-0.2685E 02	-0.1312E 02	0.1321E 01	0.1383E 02	0.2553E 02	0.3777E 02
	-0.1171E-01	-0.1057E-01	-0.9317E-02	-0.7957E-02	-0.6509E-02	-0.4998E-02	-0.3459E-02	-0.1925E-02	-0.4280E-03	0.1004E-02
14	-0.6407E 02	-0.1737E 02	-0.1818E 02	-0.6511E 02	-0.7120E 02	-0.1723E 02	0.1645E 02	-0.1110E 02	-0.3319E 02	0.5195E 01
	-0.6100E-03	-0.5790E-03	-0.5368E-03	-0.4852E-03	-0.4128E-03	-0.3207E-03	-0.2270E-03	-0.1435E-03	-0.6302E-04	0.1945E-04
15	-0.3665E 02	-0.2887E 02	-0.2114E 02	-0.1435E 02	-0.9811E 01	-0.6956E 01	-0.3554E 01	0.1434E 01	0.6626E 01	0.1047E 02
	-0.2920E-01	-0.2631E-01	-0.2332E-01	-0.2027E-01	-0.1718E-01	-0.1406E-01	-0.1092E-01	-0.7779E-02	-0.4650E-02	-0.1547E-02
16	-0.2331E 02	-0.1861E 02	-0.1443E 02	-0.1096E 02	-0.8316E 01	-0.7058E 01	-0.7894E 01	-0.1050E 02	-0.1327E 02	-0.1452E 02
	-0.5263E-01	-0.4783E-01	-0.4295E-01	-0.3800E-01	-0.3301E-01	-0.2798E-01	-0.2293E-01	-0.1784E-01	-0.1271E-01	-0.7512E-02
17	-0.1115E 02	-0.1220E 02	-0.1359E 02	-0.1462E 02	-0.1575E 02	-0.1599E 02	-0.1618E 02	-0.1547E 02	-0.1537E 02	-0.1499E 02
	-0.7869E-01	-0.7213E-01	-0.6547E-01	-0.5869E-01	-0.5178E-01	-0.4474E-01	-0.3756E-01	-0.3024E-01	-0.2279E-01	-0.1521E-01
18	-0.1125E 02	-0.1237E 02	-0.1342E 02	-0.1467E 02	-0.1530E 02	-0.1591E 02	-0.1550E 02	-0.1531E 02	-0.1458E 02	-0.1487E 02
	-0.7869E-01	-0.7213E-01	-0.6547E-01	-0.5869E-01	-0.5178E-01	-0.4474E-01	-0.3756E-01	-0.3024E-01	-0.2279E-01	-0.1521E-01
19	-0.3767E 02	-0.3581E 02	-0.3340E 02	-0.3050E 02	-0.2745E 02	-0.2454E 02	-0.2178E 02	-0.1873E 02	-0.1475E 02	-0.9370E 01
	-0.5429E-01	-0.4960E-01	-0.4473E-01	-0.3970E-01	-0.3453E-01	-0.2924E-01	-0.2384E-01	-0.1834E-01	-0.1276E-01	-0.7127E-02
20	-0.6083E 02	-0.5409E 02	-0.4694E 02	-0.3968E 02	-0.3208E 02	-0.2366E 02	-0.1421E 02	-0.3862E 01	0.6821E 01	0.1714E 02
	-0.3097E-01	-0.2813E-01	-0.2510E-01	-0.2192E-01	-0.1861E-01	-0.1520E-01	-0.1173E-01	-0.8222E-02	-0.4711E-02	-0.1231E-02
21	-0.5893E 02	-0.5137E 02	-0.4245E 02	-0.3175E 02	-0.1944E 02	-0.6309E 01	0.6786E 01	0.1883E 02	0.2906E 02	0.3722E 02
	-0.1243E-01	-0.1121E-01	-0.9849E-02	-0.8383E-02	-0.6838E-02	-0.5247E-02	-0.3643E-02	-0.2056E-02	-0.5154E-03	0.9552E-03
22	-0.4641E 02	-0.4131E 02	-0.2892E 02	-0.1736E 02	-0.6177E 01	0.6895E 01	0.1510E 02	0.1999E 02	0.2600E 02	0.2737E 02
	-0.4086E-02	-0.3763E-02	-0.3363E-02	-0.2907E-02	-0.2418E-02	-0.1917E-02	-0.1426E-02	-0.9562E-03	-0.5181E-03	-0.1177E-03
23	-0.1675E 02	-0.1643E 02	-0.1596E 02	-0.1502E 02	-0.1383E 02	-0.1291E 02	-0.1247E 02	-0.1261E 02	-0.1326E 02	-0.1404E 02
	-0.9595E-02	-0.9198E-02	-0.8752E-02	-0.8260E-02	-0.7726E-02	-0.7156E-02	-0.6550E-02	-0.5908E-02	-0.5229E-02	-0.4509E-02
24	-0.7942E 01	0.7504E 00	-0.1666E 02	-0.9060E 01	0.2593E 01	-0.1264E 02	-0.5289E 01	0.9296E 01	-0.6454E 01	-0.4199E 01
	-0.4704E-03	-0.4324E-03	-0.3883E-03	-0.3351E-03	-0.2775E-03	-0.2217E-03	-0.1644E-03	-0.1088E-03	-0.6025E-04	-0.1400E-04
25	-0.9599E 01	-0.1270E 02	-0.1718E 02	-0.2274E 02	-0.2844E 02	-0.3326E 02	-0.3662E 02	-0.3848E 02	-0.3911E 02	-0.3877E 02
	-0.2701E-01	-0.2566E-01	-0.2426E-01	-0.2278E-01	-0.2122E-01	-0.1955E-01	-0.1776E-01	-0.1585E-01	-0.1379E-01	-0.1159E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2098E 02	-0.2449E 02	-0.2730E 02	-0.2937E 02	-0.3097E 02	-0.3234E 02	-0.3339E 02	-0.3363E 02	-0.3249E 02	-0.2968E 02
	-0.5387E-01	-0.5055E-01	-0.4709E-01	-0.4348E-01	-0.3971E-01	-0.3578E-01	-0.3167E-01	-0.2739E-01	-0.2294E-01	-0.1832E-01
27	-0.2302E 02	-0.2868E 02	-0.2345E 02	-0.2744E 02	-0.2052E 02	-0.2273E 02	-0.1450E 02	-0.1589E 02	-0.7771E 01	-0.9877E 01
	-0.8597E-01	-0.7983E-01	-0.7345E-01	-0.6682E-01	-0.5996E-01	-0.5291E-01	-0.4568E-01	-0.3831E-01	-0.3084E-01	-0.2330E-01
28	-0.2622E 02	-0.2167E 02	-0.2662E 02	-0.2068E 02	-0.2390E 02	-0.1639E 02	-0.1821E 02	-0.1005E 02	-0.1185E 02	-0.4527E 01
	-0.8597E-01	-0.7983E-01	-0.7345E-01	-0.6682E-01	-0.5996E-01	-0.5291E-01	-0.4568E-01	-0.3831E-01	-0.3084E-01	-0.2330E-01
29	-0.3895E 02	-0.2708E 02	-0.1690E 02	-0.8780E 01	-0.2840E 01	0.1022E 01	0.3166E 01	0.4158E 01	0.4674E 01	0.5390E 01
	-0.5840E-01	-0.5327E-01	-0.4801E-01	-0.4269E-01	-0.3734E-01	-0.3199E-01	-0.2667E-01	-0.2137E-01	-0.1610E-01	-0.1086E-01
30	-0.4998E 02	-0.3308E 02	-0.1777E 02	-0.4773E 01	0.5694E 01	0.1380E 02	0.1999E 02	0.2489E 02	0.2920E 02	0.3359E 02
	-0.3243E-01	-0.2912E-01	-0.2570E-01	-0.2223E-01	-0.1875E-01	-0.1531E-01	-0.1192E-01	-0.8612E-02	-0.5395E-02	-0.2283E-02
31	-0.5505E 02	-0.5299E 02	-0.4665E 02	-0.3607E 02	-0.2181E 02	-0.4801E 01	0.1377E 02	0.3252E 02	0.4990E 02	0.6432E 02
	-0.1197E-01	-0.1078E-01	-0.9453E-02	-0.8002E-02	-0.6461E-02	-0.4869E-02	-0.3267E-02	-0.1703E-02	-0.2208E-03	0.1137E-02
32	-0.5815E 02	-0.7499E 02	-0.8104E 02	-0.7537E 02	-0.5836E 02	-0.3287E 02	-0.1883E 01	0.2990E 02	0.5818E 02	0.7905E 02
	-0.1997E-02	-0.2007E-02	-0.1882E-02	-0.1615E-02	-0.1220E-02	-0.7261E-03	-0.1792E-03	0.3691E-03	0.8654E-03	0.1262E-02
33	-0.5938E 02	-0.8238E 02	-0.9311E 02	-0.9005E 02	-0.7399E 02	-0.4769E 02	-0.1528E 02	0.1836E 02	0.4826E 02	0.7010E 02
	-0.5541E-03	-0.7348E-03	-0.7967E-03	-0.7287E-03	-0.5395E-03	-0.2559E-03	0.8283E-04	0.4297E-03	0.7366E-03	0.9612E-03
34	-0.7838E 01	-0.8103E 01	-0.7079E 01	-0.4295E 01	-0.2449E 01	0.2496E 01	0.5328E 01	0.8316E 01	0.9587E 01	0.9038E 01
	-0.2502E-03	-0.2515E-03	-0.2358E-03	-0.2023E-03	-0.1527E-03	-0.9081E-04	-0.2226E-04	0.4646E-04	0.1086E-03	0.1583E-03

SF,BM /T

1	0.7681E 01	0.8648E 01	0.8932E 01	0.8959E 01	0.8074E 01	0.7051E 01	0.4930E 01	0.2849E 01	-0.9401E-01	-0.2386E 01
2	-0.5330E 02	-0.3514E 02	-0.3432E 02	-0.1172E 02	-0.7961E 01	0.1605E 02	0.1964E 02	0.4195E 02	0.4216E 02	0.5959E 02
3	0.1842E 02	0.5121E 01	0.2548E 01	-0.9256E 01	-0.1005E 02	-0.1977E 02	-0.1859E 02	-0.2624E 02	-0.2325E 02	-0.2918E 02
4	-0.1627E 03	-0.1485E 03	-0.1213E 03	-0.8366E 02	-0.3957E 02	0.6534E 01	0.5005E 02	0.8674E 02	0.1131E 03	0.1266E 03
5	0.2224E 02	0.5982E 01	-0.4644E 01	-0.8836E 01	-0.6876E 01	-0.1533E-02	0.9884E 01	0.2050E 02	0.2952E 02	0.3490E 02
6	-0.3617E 03	-0.2864E 03	-0.3118E 03	-0.4168E 03	-0.5712E 03	-0.7413E 03	-0.8951E 03	-0.1004E 04	-0.1044E 04	-0.9952E 03
7	-0.3937E 04	-0.3719E 04	-0.3529E 04	-0.3356E 04	-0.3172E 04	-0.2967E 04	-0.2758E 04	-0.2551E 04	-0.2331E 04	-0.2078E 04
8	-0.5619E 04	-0.5144E 04	-0.4644E 04	-0.4115E 04	-0.3556E 04	-0.2969E 04	-0.2358E 04	-0.1732E 04	-0.1099E 04	-0.4674E 03
9	-0.5531E 04	-0.4865E 04	-0.4183E 04	-0.3499E 04	-0.2824E 04	-0.2168E 04	-0.1532E 04	-0.9194E 03	-0.3299E 03	0.2342E 03

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.2947E 03	-0.2541E 03	-0.1857E 03	-0.9691E 02	0.1944E 01	0.9968E 02	0.1856E 03	0.2510E 03	0.2898E 03	0.2991E 03
	-0.2902E-02	-0.2482E-02	-0.1773E-02	-0.8573E-03	0.1594E-03	0.1163E-02	0.2044E-02	0.2707E-02	0.3085E-02	0.3141E-02
2	-0.1456E 03	-0.1196E 03	-0.8040E 02	-0.3196E 02	0.2071E 02	0.7294E 02	0.1199E 03	0.1569E 03	0.1796E 03	0.1848E 03
	-0.1508E-02	-0.1080E-02	-0.4739E-03	0.2526E-03	0.1028E-02	0.1776E-02	0.2421E-02	0.2900E-02	0.3164E-02	0.3183E-02
3	0.1520E 02	0.2091E 02	0.2859E 02	0.3767E 02	0.4720E 02	0.5603E 02	0.6296E 02	0.6695E 02	0.6730E 02	0.6365E 02
	0.1303E-02	0.2312E-02	0.3272E-02	0.4165E-02	0.4970E-02	0.5666E-02	0.6236E-02	0.6669E-02	0.6961E-02	0.7118E-02
4	-0.7447E 01	-0.1502E 01	0.5811E 01	0.1102E 02	0.1652E 02	0.2070E 02	0.2388E 02	0.2491E 02	0.2387E 02	0.2192E 02
	-0.1890E-03	-0.1352E-03	-0.5913E-04	0.3197E-04	0.1292E-03	0.2229E-03	0.3038E-03	0.3638E-03	0.3967E-03	0.3991E-03
5	0.9940E 02	0.9836E 02	0.9217E 02	0.8194E 02	0.6875E 02	0.5370E 02	0.3798E 02	0.2292E 02	0.9886E 01	0.3445E-01
	0.2570E-02	0.4948E-02	0.6998E-02	0.8749E-02	0.1024E-01	0.1152E-01	0.1265E-01	0.1369E-01	0.1469E-01	0.1570E-01
6	0.5803E 02	0.6057E 02	0.5866E 02	0.5274E 02	0.4389E 02	0.3359E 02	0.2331E 02	0.1425E 02	0.7150E 01	0.2355E 01
	-0.3886E-02	0.4850E-03	0.4555E-02	0.8343E-02	0.1189E-01	0.1524E-01	0.1846E-01	0.2160E-01	0.2472E-01	0.2784E-01
7	-0.2479E 02	-0.1157E 02	-0.1731E 02	-0.2067E 01	-0.6413E 01	0.9372E 01	0.4570E 01	0.1904E 02	0.1234E 02	0.2475E 02
	-0.1855E-01	-0.1188E-01	-0.5051E-02	0.1868E-02	0.8825E-02	0.1576E-01	0.2261E-01	0.2932E-01	0.3586E-01	0.4220E-01
8	-0.1557E 02	-0.2180E 02	-0.6877E 01	-0.1121E 02	0.4967E 01	0.9508E 00	0.1646E 02	0.1088E 02	0.2429E 02	0.1645E 02
	-0.1855E-01	-0.1188E-01	-0.5051E-02	0.1868E-02	0.8825E-02	0.1576E-01	0.2261E-01	0.2932E-01	0.3586E-01	0.4220E-01
9	-0.5322E 02	-0.5090E 02	-0.4598E 02	-0.3894E 02	-0.3019E 02	-0.2016E 02	-0.9111E 01	0.2606E 01	0.1422E 02	0.2467E 02
	-0.1662E-01	-0.1272E-01	-0.8561E-02	-0.4161E-02	0.4369E-03	0.5189E-02	0.1005E-01	0.1495E-01	0.1986E-01	0.2471E-01
10	-0.4780E 02	-0.5155E 02	-0.5253E 02	-0.5098E 02	-0.4702E 02	-0.4061E 02	-0.3237E 02	-0.2335E 02	-0.1382E 02	-0.3498E 01
	-0.1113E-01	-0.9422E-02	-0.7527E-02	-0.5441E-02	-0.3172E-02	-0.7313E-03	0.1862E-02	0.4583E-02	0.7406E-02	0.1030E-01
11	0.4258E 01	0.2925E 01	-0.1714E 01	-0.7332E 01	-0.1296E 02	-0.1904E 02	-0.2495E 02	-0.2904E 02	-0.3092E 02	-0.3127E 02
	-0.4084E-02	-0.3564E-02	-0.3039E-02	-0.2497E-02	-0.1921E-02	-0.1293E-02	-0.5928E-03	0.1988E-03	0.1097E-02	0.2112E-02
12	0.5052E 02	0.5960E 02	0.6797E 02	0.6096E 02	0.4166E 02	0.2534E 02	0.1420E 02	-0.2149E 01	-0.2319E 02	-0.3448E 02
	0.5360E-03	0.8631E-03	0.1092E-02	0.1218E-02	0.1255E-02	0.1234E-02	0.1189E-02	0.1151E-02	0.1154E-02	0.1235E-02
13	0.4868E 02	0.5538E 02	0.5773E 02	0.5759E 02	0.5556E 02	0.5088E 02	0.4382E 02	0.3574E 02	0.2682E 02	0.1635E 02
	0.2342E-02	0.3565E-02	0.4657E-02	0.5616E-02	0.6445E-02	0.7153E-02	0.7759E-02	0.8286E-02	0.8762E-02	0.9215E-02
14	0.5022E 02	0.3434E 02	-0.6285E 01	0.2952E 01	0.4392E 02	0.4123E 02	-0.1538E 01	-0.9213E 01	0.3289E 02	0.5625E 02
	0.9108E-04	0.1378E-03	0.1650E-03	0.1859E-03	0.1993E-03	0.1956E-03	0.1806E-03	0.1733E-03	0.1818E-03	0.1985E-03
15	0.1345E 02	0.1721E 02	0.2232E 02	0.2811E 02	0.3397E 02	0.3959E 02	0.4412E 02	0.4654E 02	0.4676E 02	0.4541E 02
	0.1520E-02	0.4540E-02	0.7503E-02	0.1040E-01	0.1320E-01	0.1590E-01	0.1849E-01	0.2095E-01	0.2330E-01	0.2553E-01
16	-0.1372E 02	-0.1136E 02	-0.7987E 01	-0.3810E 01	0.1080E 01	0.6622E 01	0.1291E 02	0.1995E 02	0.2729E 02	0.3417E 02
	-0.2247E-02	0.3084E-02	0.8470E-02	0.1390E-01	0.1935E-01	0.2479E-01	0.3022E-01	0.3560E-01	0.4090E-01	0.4609E-01
17	-0.1567E 02	-0.1596E 02	-0.1650E 02	-0.1600E 02	-0.1530E 02	-0.1317E 02	-0.1053E 02	-0.6570E 01	-0.1981E 01	0.3701E 01
	-0.7499E-02	0.3497E-03	0.8340E-02	0.1648E-01	0.2476E-01	0.3317E-01	0.4170E-01	0.5032E-01	0.5899E-01	0.6767E-01
18	-0.1495E 02	-0.1587E 02	-0.1598E 02	-0.1619E 02	-0.1506E 02	-0.1353E 02	-0.1056E 02	-0.7007E 01	-0.2205E 01	0.3331E 01
	-0.7499E-02	0.3500E-03	0.8340E-02	0.1648E-01	0.2476E-01	0.3317E-01	0.4170E-01	0.5032E-01	0.5899E-01	0.6767E-01
19	-0.2683E 01	0.4659E 01	0.1181E 02	0.1806E 02	0.2302E 02	0.2664E 02	0.2910E 02	0.3064E 02	0.3157E 02	0.3213E 02
	-0.1459E-02	0.4209E-02	0.9845E-02	0.1542E-01	0.2090E-01	0.2627E-01	0.3153E-01	0.3666E-01	0.4167E-01	0.4656E-01
20	0.2681E 02	0.3587E 02	0.4420E 02	0.5142E 02	0.5700E 02	0.6034E 02	0.6110E 02	0.5930E 02	0.5500E 02	0.4846E 02
	0.2183E-02	0.5503E-02	0.8700E-02	0.1175E-01	0.1463E-01	0.1734E-01	0.1986E-01	0.2220E-01	0.2438E-01	0.2643E-01
21	0.4296E 02	0.4604E 02	0.4701E 02	0.4673E 02	0.4588E 02	0.4497E 02	0.4383E 02	0.4197E 02	0.3950E 02	0.3695E 02
	0.2338E-02	0.3620E-02	0.4798E-02	0.5870E-02	0.6840E-02	0.7712E-02	0.8494E-02	0.9195E-02	0.9826E-02	0.1040E-01
22	0.2512E 02	0.2495E 02	0.2202E 02	0.1580E 02	0.1230E 02	0.8186E 01	0.3632E 01	0.6525E 01	0.1353E 02	0.2033E 02
	0.2436E-03	0.5695E-03	0.8645E-03	0.1136E-02	0.1395E-02	0.1651E-02	0.1915E-02	0.2199E-02	0.2502E-02	0.2819E-02
23	-0.1496E 02	-0.1613E 02	-0.1701E 02	-0.1686E 02	-0.1518E 02	-0.1177E 02	-0.7091E 01	-0.1991E 01	0.3403E 01	0.9378E 01
	-0.3745E-02	-0.2932E-02	-0.2067E-02	-0.1145E-02	-0.1671E-03	0.8662E-03	0.1950E-02	0.3078E-02	0.4244E-02	0.5437E-02
24	0.1144E 02	-0.2360E 01	-0.3544E 01	0.1290E 02	0.1183E 01	-0.8287E 00	0.2166E 02	0.1685E 02	0.1401E 02	0.3838E 02
	0.2926E-04	0.6518E-04	0.9895E-04	0.1320E-03	0.1604E-03	0.1896E-03	0.2225E-03	0.2545E-03	0.2890E-03	0.3282E-03
25	-0.3729E 02	-0.3422E 02	-0.2948E 02	-0.2341E 02	-0.1663E 02	-0.9864E 01	-0.3592E 01	0.1984E 01	0.6601E 01	0.1017E 02
	-0.9252E-02	-0.6781E-02	-0.4187E-02	-0.1484E-02	0.1306E-02	0.4165E-02	0.7072E-02	0.1001E-01	0.1297E-01	0.1594E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2544E 02	-0.2045E 02	-0.1542E 02	-0.1082E 02	-0.6774E 01	-0.3160E 01	0.2652E-00	0.3772E 01	0.7669E 01	0.1216E 02
	-0.1355E-01	-0.8652E-02	-0.3647E-02	0.1437E-02	0.6579E-02	0.1176E-01	0.1697E-01	0.2218E-01	0.2740E-01	0.3261E-01
27	-0.3109E 01	-0.6574E 01	-0.1147E 01	-0.5425E 01	-0.4169E-00	-0.4347E 01	0.1507E 01	-0.8543E 00	0.6820E 01	0.6563E 01
	-0.1572E-01	-0.8119E-02	-0.5044E-03	0.7116E-02	0.1474E-01	0.2236E-01	0.2999E-01	0.3760E-01	0.4518E-01	0.5271E-01
28	-0.7508E 01	-0.1658E 01	-0.5813E 01	-0.9094E 00	-0.5352E 01	-0.2716E-00	-0.3756E 01	0.2720E 01	0.1197E 01	0.9651E 01
	-0.1572E-01	-0.8119E-02	-0.5044E-03	0.7116E-02	0.1474E-01	0.2236E-01	0.2999E-01	0.3760E-01	0.4518E-01	0.5271E-01
29	0.6906E 01	0.9691E 01	0.1402E 02	0.1989E 02	0.2693E 02	0.3438E 02	0.4125E 02	0.4650E 02	0.4929E 02	0.4907E 02
	-0.5658E-02	-0.4964E-03	0.4610E-02	0.9640E-02	0.1457E-01	0.1936E-01	0.2399E-01	0.2842E-01	0.3266E-01	0.3668E-01
30	0.3855E 02	0.4421E 02	0.5024E 02	0.5600E 02	0.6066E 02	0.6346E 02	0.6377E 02	0.6114E 02	0.5534E 02	0.4650E 02
	0.7097E-03	0.3569E-02	0.6278E-02	0.8820E-02	0.1118E-01	0.1335E-01	0.1532E-01	0.1710E-01	0.1871E-01	0.2018E-01
31	0.7433E 02	0.7890E 02	0.7766E 02	0.7094E 02	0.5965E 02	0.4520E 02	0.2934E 02	0.1406E 02	0.1327E 01	-0.7311E 01
	0.2336E-02	0.3355E-02	0.4185E-02	0.4832E-02	0.5317E-02	0.5670E-02	0.5932E-02	0.6148E-02	0.6360E-02	0.6605E-02
32	0.8961E 02	0.8909E 02	0.7751E 02	0.5719E 02	0.3098E 02	0.3012E 01	-0.2226E 02	-0.4110E 02	-0.5069E 02	-0.5006E 02
	0.1526E-02	0.1639E-02	0.1605E-02	0.1445E-02	0.1194E-02	0.8988E-03	0.6113E-03	0.3787E-03	0.2376E-03	0.2090E-03
33	0.8088E 02	0.7943E 02	0.6655E 02	0.4470E 02	0.1757E 02	-0.1049E 02	-0.3499E 02	-0.5200E 02	-0.5881E 02	-0.5434E 02
	0.1074E-02	0.1062E-02	0.9297E-03	0.6995E-03	0.4058E-03	0.9114E-04	-0.1988E-03	-0.4233E-03	-0.5527E-03	-0.5726E-03
34	0.8514E 01	0.5374E 01	0.3223E 01	-0.6323E 00	-0.3096E 01	-0.3904E 01	-0.3538E 01	-0.1265E 01	0.1460E 01	0.6398E 01
	0.1913E-03	0.2053E-03	0.2010E-03	0.1808E-03	0.1493E-03	0.1124E-03	0.7640E-04	0.4736E-04	0.2978E-04	0.2637E-04

SF,BM /T

1	-0.5064E 01	-0.6669E 01	-0.8341E 01	-0.8704E 01	-0.8877E 01	-0.7790E 01	-0.6494E 01	-0.4315E 01	-0.2163E 01	0.1699E-00
2	0.5375E 02	0.6467E 02	0.5238E 02	0.5743E 02	0.4021E 02	0.4161E 02	0.2215E 02	0.2276E 02	0.3845E 01	0.6198E 01
3	-0.2500E 02	-0.3007E 02	-0.2561E 02	-0.3051E 02	-0.2601E 02	-0.3044E 02	-0.2508E 02	-0.2791E 02	-0.2056E 02	-0.2090E 02
4	0.1262E 03	0.1121E 03	0.8616E 02	0.5165E 02	0.1268E 02	-0.2613E 02	-0.6041E 02	-0.8647E 02	-0.1017E 03	-0.1049E 03
5	0.3527E 02	0.3011E 02	0.1981E 02	0.5564E 01	-0.1085E 02	-0.2733E 02	-0.4174E 02	-0.5222E 02	-0.5753E 02	-0.5721E 02
6	-0.8477E 03	-0.6005E 03	-0.2666E 03	0.1277E 03	0.5462E 03	0.9484E 03	0.1296E 04	0.1561E 04	0.1726E 04	0.1786E 04
7	-0.1793E 04	-0.1486E 04	-0.1145E 04	-0.7524E 03	-0.3080E 03	0.1738E 03	0.6830E 03	0.1217E 04	0.1763E 04	0.2306E 04
8	0.1550E 03	0.7594E 03	0.1342E 04	0.1901E 04	0.2431E 04	0.2926E 04	0.3378E 04	0.3781E 04	0.4138E 04	0.4458E 04
9	0.7688E 03	0.1268E 04	0.1725E 04	0.2134E 04	0.2487E 04	0.2781E 04	0.3016E 04	0.3196E 04	0.3329E 04	0.3429E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.2791E 03	0.2323E 03	0.1632E 03	0.7854E 02	-0.1381E 02	-0.1047E 03	-0.1850E 03	-0.2463E 03	-0.2824E 03	-0.2901E 03
	0.2869E-02	0.2295E-02	0.1471E-02	0.4757E-03	-0.5946E-03	-0.1636E-02	-0.2549E-02	-0.3247E-02	-0.3667E-02	-0.3777E-02
2	0.1718E 03	0.1405E 03	0.9428E 02	0.3879E 02	-0.1958E 02	-0.7419E 02	-0.1205E 03	-0.1548E 03	-0.1750E 03	-0.1799E 03
	0.2955E-02	0.2497E-02	0.1849E-02	0.1077E-02	0.2555E-03	-0.5335E-03	-0.1215E-02	-0.1726E-02	-0.2022E-02	-0.2081E-02
3	0.5602E 02	0.4471E 02	0.3014E 02	0.1295E 02	-0.5831E 01	-0.2469E 02	-0.4174E 02	-0.5515E 02	-0.6357E 02	-0.6637E 02
	0.7153E-02	0.7084E-02	0.6932E-02	0.6730E-02	0.6515E-02	0.6328E-02	0.6208E-02	0.6191E-02	0.6301E-02	0.6550E-02
4	0.1391E 02	0.5506E 01	-0.2758E 01	-0.1115E 02	-0.1693E 02	-0.2268E 02	-0.2515E 02	-0.2662E 02	-0.2601E 02	-0.2377E 02
	0.3703E-03	0.3127E-03	0.2314E-03	0.1344E-03	0.3143E-04	-0.6750E-04	-0.1529E-03	-0.2169E-03	-0.2540E-03	-0.2612E-03
5	-0.5952E 01	-0.8024E 01	-0.6722E 01	-0.3019E 01	0.1881E 01	0.6780E 01	0.1074E 02	0.1324E 02	0.1414E 02	0.1342E 02
	0.1676E-01	0.1787E-01	0.1905E-01	0.2026E-01	0.2151E-01	0.2275E-01	0.2398E-01	0.2516E-01	0.2629E-01	0.2735E-01
6	0.7104E-02	0.1744E-00	0.2871E 01	0.7967E 01	0.1506E 02	0.2337E 02	0.3171E 02	0.3865E 02	0.4290E 02	0.4374E 02
	0.3100E-01	0.3420E-01	0.3742E-01	0.4064E-01	0.4383E-01	0.4694E-01	0.4992E-01	0.5273E-01	0.5532E-01	0.5768E-01
7	0.1609E 02	0.2674E 02	0.1662E 02	0.2616E 02	0.1531E 02	0.2437E 02	0.1327E 02	0.2250E 02	0.1230E 02	0.2318E 02
	0.4831E-01	0.5418E-01	0.5981E-01	0.6518E-01	0.7030E-01	0.7518E-01	0.7982E-01	0.8423E-01	0.8840E-01	0.9234E-01
8	0.2774E 02	0.1804E 02	0.2781E 02	0.1702E 02	0.2609E 02	0.1492E 02	0.2385E 02	0.1295E 02	0.2283E 02	0.1362E 02
	0.4831E-01	0.5418E-01	0.5981E-01	0.6518E-01	0.7030E-01	0.7518E-01	0.7982E-01	0.8423E-01	0.8840E-01	0.9234E-01
9	0.3324E 02	0.3965E 02	0.4361E 02	0.4479E 02	0.4355E 02	0.4146E 02	0.4046E 02	0.4148E 02	0.4405E 02	0.4729E 02
	0.2945E-01	0.3403E-01	0.3843E-01	0.4262E-01	0.4658E-01	0.5032E-01	0.5384E-01	0.5714E-01	0.6020E-01	0.6300E-01
10	0.7156E 01	0.1687E 02	0.2532E 02	-0.3381E 02	0.4338E 02	0.5290E 02	0.6015E 02	0.6450E 02	0.6743E 02	0.7050E 02
	0.1324E-01	0.1617E-01	0.1907E-01	0.2189E-01	0.2459E-01	0.2715E-01	0.2952E-01	0.3167E-01	0.3358E-01	0.3524E-01
11	-0.2914E 02	-0.2177E 02	-0.8307E 01	0.7994E 01	0.2307E 02	0.3620E 02	0.4893E 02	0.6100E 02	0.6964E 02	0.7306E 02
	0.3245E-02	0.4484E-02	0.5804E-02	0.7163E-02	0.8516E-02	0.9818E-02	0.1103E-01	0.1211E-01	0.1302E-01	0.1374E-01
12	-0.3007E 02	-0.2210E 02	-0.2193E 02	-0.2255E 02	-0.1120E 02	0.8362E 01	0.2168E 02	0.2658E 02	0.3385E 02	0.4567E 02
	0.1412E-02	0.1682E-02	0.2026E-02	0.2437E-02	0.2902E-02	0.3396E-02	0.3883E-02	0.4333E-02	0.4724E-02	0.5036E-02
13	0.5563E 01	-0.2210E 01	-0.5314E 01	-0.6000E 01	-0.7254E 01	-0.8744E 01	-0.7932E 01	-0.4297E 01	-0.6981E-01	0.3151E 01
	0.9674E-02	0.1016E-01	0.1069E-01	0.1126E-01	0.1187E-01	0.1251E-01	0.1318E-01	0.1387E-01	0.1457E-01	0.1524E-01
14	0.2353E 02	-0.1476E 02	-0.4084E 01	0.2518E 02	0.1249E 02	-0.2665E 02	-0.3016E 02	0.2071E-00	0.1586E 01	-0.4020E 02
	0.2193E-03	0.2530E-03	0.3075E-03	0.3755E-03	0.4438E-03	0.5115E-03	0.5850E-03	0.6591E-03	0.7189E-03	0.7583E-03
15	0.4248E 02	0.3726E 02	0.3006E 02	0.2291E 02	0.1766E 02	0.1394E 02	0.1019E 02	0.6322E 01	0.4128E 01	0.5255E 01
	0.2765E-01	0.2967E-01	0.3161E-01	0.3349E-01	0.3531E-01	0.3709E-01	0.3884E-01	0.4056E-01	0.4225E-01	0.4390E-01
16	0.4008E 02	0.4481E 02	0.4801E 02	0.4915E 02	0.4825E 02	0.4648E 02	0.4541E 02	0.4567E 02	0.4664E 02	0.4747E 02
	0.5116E-01	0.5605E-01	0.6076E-01	0.6525E-01	0.6952E-01	0.7356E-01	0.7738E-01	0.8096E-01	0.8430E-01	0.8738E-01
17	0.1009E 02	0.1711E 02	0.2458E 02	0.3192E 02	0.3909E 02	0.4489E 02	0.4962E 02	0.5224E 02	0.5399E 02	0.5416E 02
	0.7629E-01	0.8479E-01	0.9307E-01	0.1011E-00	0.1087E-00	0.1158E-00	0.1224E-00	0.1284E-00	0.1338E-00	0.1386E-00
18	0.9805E 01	0.1693E 02	0.2435E 02	0.3200E 02	0.3894E 02	0.4519E 02	0.4949E 02	0.5262E 02	0.5378E 02	0.5446E 02
	0.7629E-01	0.8479E-01	0.9307E-01	0.1011E-00	0.1087E-00	0.1158E-00	0.1224E-00	0.1284E-00	0.1338E-00	0.1386E-00
19	0.3243E 02	0.3250E 02	0.3245E 02	0.3266E 02	0.3380E 02	0.3666E 02	0.4158E 02	0.4817E 02	0.5546E 02	0.6224E 02
	0.5134E-01	0.5600E-01	0.6053E-01	0.6493E-01	0.6918E-01	0.7328E-01	0.7719E-01	0.8089E-01	0.8432E-01	0.8744E-01
20	0.4045E 02	0.3196E 02	0.2416E 02	0.1812E 02	0.1424E 02	0.1223E 02	0.1183E 02	0.1297E 02	0.1570E 02	0.2003E 02
	0.2835E-01	0.3019E-01	0.3197E-01	0.3369E-01	0.3538E-01	0.3704E-01	0.3867E-01	0.4027E-01	0.4180E-01	0.4327E-01
21	0.3457E 02	0.3252E 02	0.3044E 02	0.2727E 02	0.2238E 02	0.1595E 02	0.8168E 01	-0.5065E 00	-0.9322E 01	-0.1758E 02
	0.1092E-01	0.1140E-01	0.1183E-01	0.1221E-01	0.1255E-01	0.1285E-01	0.1312E-01	0.1338E-01	0.1363E-01	0.1389E-01
22	0.3170E 02	0.4272E 02	0.4588E 02	0.4707E 02	0.4614E 02	0.3702E 02	0.2583E 02	0.1458E 02	-0.2088E 01	-0.1797E 02
	0.3138E-02	0.3439E-02	0.3698E-02	0.3901E-02	0.4041E-02	0.4117E-02	0.4134E-02	0.4105E-02	0.4045E-02	0.3974E-02
23	0.1597E 02	0.2311E 02	0.3021E 02	0.3599E 02	0.3978E 02	0.4173E 02	0.4206E 02	0.4111E 02	0.3932E 02	0.3687E 02
	0.6647E-02	0.7851E-02	0.9027E-02	0.1015E-01	0.1120E-01	0.1217E-01	0.1303E-01	0.1379E-01	0.1443E-01	0.1495E-01
24	0.3142E 02	0.1179E 02	0.2605E 02	0.2053E 02	-0.3682E 01	0.5215E 01	0.4032E-00	-0.2708E 02	-0.2185E 02	-0.2299E 02
	0.3641E-03	0.3965E-03	0.4278E-03	0.4506E-03	0.4640E-03	0.4736E-03	0.4751E-03	0.4687E-03	0.4624E-03	0.4541E-03
25	0.1308E 02	0.1606E 02	0.2005E 02	0.2591E 02	0.3372E 02	0.4283E 02	0.5249E 02	0.6216E 02	0.7152E 02	0.8032E 02
	0.1891E-01	0.2187E-01	0.2479E-01	0.2766E-01	0.3045E-01	0.3312E-01	0.3564E-01	0.3796E-01	0.4005E-01	0.4187E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1722E 02	0.2265E 02	0.2822E 02	0.3389E 02	0.3994E 02	0.4679E 02	0.5452E 02	0.6265E 02	0.7021E 02	0.7612E 02
	0.3778E-01	0.4288E-01	0.4788E-01	0.5275E-01	0.5745E-01	0.6193E-01	0.6616E-01	0.7008E-01	0.7366E-01	0.7684E-01
27	0.1603E 02	0.1726E 02	0.2729E 02	0.2821E 02	0.3662E 02	0.3497E 02	0.3989E 02	0.3476E 02	0.3654E 02	0.2946E 02
	0.6014E-01	0.6740E-01	0.7445E-01	0.8121E-01	0.8761E-01	0.9362E-01	0.9920E-01	0.1043E-00	0.1090E-00	0.1133E-00
28	0.1014E 02	0.2002E 02	0.2135E 02	0.3092E 02	0.3094E 02	0.3793E 02	0.3476E 02	0.3821E 02	0.3212E 02	0.3350E 02
	0.6014E-01	0.6740E-01	0.7445E-01	0.8121E-01	0.8761E-01	0.9362E-01	0.9920E-01	0.1043E-00	0.1090E-00	0.1133E-00
29	0.4576E 02	0.3971E 02	0.3174E 02	0.2301E 02	0.1490E 02	0.8714E 01	0.5451E 01	0.5595E 01	0.9060E 01	0.1526E 02
	0.4050E-01	0.4415E-01	0.4763E-01	0.5099E-01	0.5427E-01	0.5749E-01	0.6067E-01	0.6382E-01	0.6691E-01	0.6993E-01
30	0.3514E 02	0.2226E 02	0.9144E 01	-0.2826E 01	-0.1240E 02	-0.1866E 02	-0.2109E 02	-0.1965E 02	-0.1475E 02	-0.7249E 01
	0.2155E-01	0.2284E-01	0.2410E-01	0.2536E-01	0.2666E-01	0.2801E-01	0.2943E-01	0.3093E-01	0.3247E-01	0.3404E-01
31	-0.1106E 02	-0.1006E 02	-0.5349E 01	0.1350E 01	0.8063E 01	0.1294E 02	0.1458E 02	0.1230E 02	0.6288E 01	-0.2483E 01
	0.6906E-02	0.7268E-02	0.7681E-02	0.8128E-02	0.8587E-02	0.9035E-02	0.9454E-02	0.9835E-02	0.1013E-01	0.1049E-01
32	-0.3888E 02	-0.2005E 02	0.2767E 01	0.2574E 02	0.4430E 02	0.5562E 02	0.5700E 02	0.4830E 02	0.3043E 02	0.5691E 01
	0.2938E-03	0.4699E-03	0.6993E-03	0.9378E-03	0.1141E-02	0.1273E-02	0.1309E-02	0.1240E-02	0.1075E-02	0.8394E-03
33	-0.3958E 02	-0.1760E 02	0.7394E 01	0.3109E 02	0.4971E 02	0.6033E 02	0.6110E 02	0.5144E 02	0.3214E 02	0.5334E 01
	-0.4879E-03	-0.3239E-03	-0.1189E-03	0.8482E-04	0.2471E-03	0.3356E-03	0.3293E-03	0.2216E-03	0.2148E-04	-0.2485E-03
34	0.7127E 01	0.8011E 01	0.9208E 01	0.7938E 01	0.7551E 01	0.3449E 01	-0.4860E-01	-0.5474E 01	-0.1118E 02	-0.1610E 02
	0.3701E-04	0.5907E-04	0.8782E-04	0.1176E-03	0.1431E-03	0.1595E-03	0.1638E-03	0.1550E-03	0.1342E-03	0.1045E-03

SF,BM /T

1	0.2146E 01	0.3690E 01	0.4717E 01	0.4792E 01	0.4306E 01	0.2754E 01	0.1195E 01	-0.1003E 01	-0.2574E 01	-0.4399E 01
2	-0.1005E 02	-0.4443E 01	-0.1717E 02	-0.8101E 01	-0.1782E 02	-0.6720E 01	-0.1574E 02	-0.5276E 01	-0.1581E 02	-0.7244E 01
3	-0.1118E 02	-0.9283E 01	0.1913E 01	0.4633E 01	0.1562E 02	0.1742E 02	0.2654E 02	0.2592E 02	0.3190E 02	0.2798E 02
4	-0.9593E 02	-0.7574E 02	-0.4630E 02	-0.1035E 02	0.2869E 02	0.6705E 02	0.1009E 03	0.1270E 03	0.1428E 03	0.1470E 03
5	-0.5181E 02	-0.4283E 02	-0.3235E 02	-0.2249E 02	-0.1516E 02	-0.1184E 02	-0.1344E 02	-0.2023E 02	-0.3178E 02	-0.4697E 02
6	0.1745E 04	0.1616E 04	0.1413E 04	0.1157E 04	0.8715E 03	0.5872E 03	0.3375E 03	0.1547E 03	0.6367E 02	0.7666E 02
7	0.2840E 04	0.3392E 04	0.3937E 04	0.4483E 04	0.4993E 04	0.5460E 04	0.5895E 04	0.6299E 04	0.6656E 04	0.6961E 04
8	0.4755E 04	0.5044E 04	0.5336E 04	0.5633E 04	0.5936E 04	0.6245E 04	0.6558E 04	0.6870E 04	0.7177E 04	0.7472E 04
9	0.3510E 04	0.3587E 04	0.3672E 04	0.3777E 04	0.3909E 04	0.4073E 04	0.4269E 04	0.4495E 04	0.4746E 04	0.5013E 04

160

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.2696E 03	-0.2238E 03	-0.1580E 03	-0.7912E 02	0.5186E 01	0.8688E 02	0.1581E 03	0.2118E 03	0.2421E 03	0.2456E 03
	-0.3574E-02	-0.3086E-02	-0.2366E-02	-0.1488E-02	-0.5454E-03	0.3668E-03	0.1155E-02	0.1741E-02	0.2066E-02	0.2101E-02
2	-0.1692E 03	-0.1427E 03	-0.1018E 03	-0.5126E 02	0.3703E 01	0.5584E 02	0.9918E 02	0.1292E 03	0.1435E 03	0.1426E 03
	-0.1898E-02	-0.1489E-02	-0.8922E-03	-0.1630E-03	0.6262E-03	0.1398E-02	0.2078E-02	0.2605E-02	0.2937E-02	0.3057E-02
3	-0.6363E 02	-0.5599E 02	-0.4441E 02	-0.3001E 02	-0.1403E 02	0.2203E 01	0.1742E 02	0.3052E 02	0.4072E 02	0.4750E 02
	0.6941E-02	0.7467E-02	0.8110E-02	0.8846E-02	0.9641E-02	0.1046E-01	0.1126E-01	0.1201E-01	0.1268E-01	0.1325E-01
4	-0.1783E 02	-0.9269E 01	-0.3177E 01	0.5203E 01	0.9937E 01	0.1434E 02	0.1611E 02	0.1536E 02	0.1445E 02	0.9938E 01
	-0.2381E-03	-0.1867E-03	-0.1118E-03	-0.2024E-04	0.7870E-04	0.1754E-03	0.2606E-03	0.3265E-03	0.3681E-03	0.3829E-03
5	0.1103E 02	0.6927E 01	0.1216E 01	-0.5489E 01	-0.1198E 02	-0.1667E 02	-0.1811E 02	-0.1547E 02	-0.8768E 01	0.1385E 01
	0.2835E-01	0.2928E-01	0.3019E-01	0.3107E-01	0.3196E-01	0.3289E-01	0.3387E-01	0.3489E-01	0.3596E-01	0.3704E-01
6	0.4128E 02	0.3638E 02	0.3028E 02	0.2415E 02	0.1871E 02	0.1432E 02	0.1124E 02	0.9905E 01	0.1098E 02	0.1511E 02
	0.5979E-01	0.6168E-01	0.6337E-01	0.6490E-01	0.6630E-01	0.6760E-01	0.6882E-01	0.6997E-01	0.7107E-01	0.7209E-01
7	0.1507E 02	0.2784E 02	0.2107E 02	0.3441E 02	0.2758E 02	0.4041E 02	0.3294E 02	0.4490E 02	0.3626E 02	0.4649E 02
	0.9602E-01	0.9944E-01	0.1026E-00	0.1054E-00	0.1078E-00	0.1099E-00	0.1115E-00	0.1127E-00	0.1135E-00	0.1139E-00
8	0.2551E 02	0.1816E 02	0.3127E 02	0.2441E 02	0.3730E 02	0.2988E 02	0.4200E 02	0.3373E 02	0.4462E 02	0.3474E 02
	0.9602E-01	0.9944E-01	0.1026E-00	0.1054E-00	0.1078E-00	0.1099E-00	0.1115E-00	0.1127E-00	0.1135E-00	0.1139E-00
9	0.5079E 02	0.5463E 02	0.5898E 02	0.6384E 02	0.6889E 02	0.7325E 02	0.7563E 02	0.7518E 02	0.7213E 02	0.6719E 02
	0.6554E-01	0.6778E-01	0.6972E-01	0.7133E-01	0.7260E-01	0.7351E-01	0.7405E-01	0.7420E-01	0.7397E-01	0.7339E-01
10	0.7375E 02	0.7644E 02	0.7804E 02	0.7806E 02	0.7583E 02	0.7148E 02	0.6630E 02	0.6125E 02	0.5554E 02	0.4797E 02
	0.3663E-01	0.3774E-01	0.3857E-01	0.3911E-01	0.3938E-01	0.3939E-01	0.3915E-01	0.3869E-01	0.3802E-01	0.3717E-01
11	0.7218E 02	0.6840E 02	0.6175E 02	0.5247E 02	0.4242E 02	0.3306E 02	0.2376E 02	0.1396E 02	0.5757E 01	0.1781E 01
	0.1425E-01	0.1456E-01	0.1468E-01	0.1463E-01	0.1444E-01	0.1413E-01	0.1373E-01	0.1327E-01	0.1277E-01	0.1226E-01
12	0.4939E 02	0.3823E 02	0.2437E 02	0.1936E 02	0.1578E 02	0.3057E 01	-0.1133E 02	-0.1372E 02	-0.8142E 01	-0.9527E 01
	0.5247E-02	0.5356E-02	0.5380E-02	0.5341E-02	0.5254E-02	0.5134E-02	0.5000E-02	0.4875E-02	0.4765E-02	0.4668E-02
13	0.6129E 01	0.9721E 01	0.1309E 02	0.1544E 02	0.1752E 02	0.1990E 02	0.2128E 02	0.2080E 02	0.2054E 02	0.2335E 02
	0.1589E-01	0.1649E-01	0.1706E-01	0.1757E-01	0.1803E-01	0.1843E-01	0.1878E-01	0.1906E-01	0.1928E-01	0.1945E-01
14	-0.6007E 02	-0.2185E 02	0.1236E 02	-0.1414E 02	-0.5260E 02	-0.3466E 02	0.8781E 01	0.4400E 01	-0.3428E 02	-0.3249E 02
	0.7867E-03	0.8105E-03	0.8206E-03	0.8097E-03	0.7892E-03	0.7743E-03	0.7623E-03	0.7424E-03	0.7183E-03	0.7039E-03
15	0.9655E 01	0.1632E 02	0.2437E 02	0.3288E 02	0.4076E 02	0.4763E 02	0.5432E 02	0.6129E 02	0.6734E 02	0.7087E 02
	0.4551E-01	0.4706E-01	0.4853E-01	0.4989E-01	0.5111E-01	0.5218E-01	0.5307E-01	0.5375E-01	0.5421E-01	0.5443E-01
16	0.4800E 02	0.4870E 02	0.5026E 02	0.5321E 02	0.5771E 02	0.6316E 02	0.6837E 02	0.7237E 02	0.7501E 02	0.7651E 02
	0.9020E-01	0.9274E-01	0.9500E-01	0.9698E-01	0.9866E-01	0.1000E-00	0.1010E-00	0.1017E-00	0.1019E-00	0.1018E-00
17	0.5423E 02	0.5319E 02	0.5231E 02	0.5050E 02	0.4897E 02	0.4691E 02	0.4543E 02	0.4387E 02	0.4278E 02	0.4150E 02
	0.1427E-00	0.1462E-00	0.1490E-00	0.1513E-00	0.1530E-00	0.1541E-00	0.1547E-00	0.1548E-00	0.1544E-00	0.1536E-00
18	0.5384E 02	0.5328E 02	0.5170E 02	0.5034E 02	0.4822E 02	0.4658E 02	0.4473E 02	0.4356E 02	0.4235E 02	0.4140E 02
	0.1427E-00	0.1462E-00	0.1490E-00	0.1513E-00	0.1530E-00	0.1541E-00	0.1547E-00	0.1548E-00	0.1544E-00	0.1536E-00
19	0.6763E 02	0.7121E 02	0.7292E 02	0.7282E 02	0.7094E 02	0.6735E 02	0.6225E 02	0.5620E 02	0.4994E 02	0.4432E 02
	0.9021E-01	0.9261E-01	0.9463E-01	0.9625E-01	0.9748E-01	0.9834E-01	0.9885E-01	0.9904E-01	0.9894E-01	0.9859E-01
20	0.2541E 02	0.3077E 02	0.3516E 02	0.3800E 02	0.3914E 02	0.3901E 02	0.3819E 02	0.3706E 02	0.3619E 02	0.3625E 02
	0.4465E-01	0.4591E-01	0.4704E-01	0.4804E-01	0.4889E-01	0.4960E-01	0.5016E-01	0.5058E-01	0.5086E-01	0.5101E-01
21	-0.2420E 02	-0.2785E 02	-0.2795E 02	-0.2449E 02	-0.1765E 02	-0.8184E 01	0.3198E 01	0.1614E 02	0.2962E 02	0.4198E 02
	0.1418E-01	0.1450E-01	0.1488E-01	0.1531E-01	0.1579E-01	0.1629E-01	0.1680E-01	0.1729E-01	0.1772E-01	0.1807E-01
22	-0.2984E 02	-0.4273E 02	-0.4953E 02	-0.4574E 02	-0.3858E 02	-0.2503E 02	-0.3142E 01	0.1606E 02	0.3187E 02	0.4756E 02
	0.3913E-02	0.3884E-02	0.3911E-02	0.4005E-02	0.4163E-02	0.4374E-02	0.4614E-02	0.4850E-02	0.5049E-02	0.5185E-02
23	0.3423E 02	0.3215E 02	0.3080E 02	0.3004E 02	0.2970E 02	0.2920E 02	0.2824E 02	0.2711E 02	0.2578E 02	0.2385E 02
	0.1536E-01	0.1566E-01	0.1586E-01	0.1597E-01	0.1598E-01	0.1591E-01	0.1576E-01	0.1552E-01	0.1521E-01	0.1484E-01
24	-0.4405E 02	-0.2758E 02	-0.1575E 02	-0.3350E 02	-0.1693E 02	0.1538E 01	-0.1425E 02	-0.1451E 01	0.1915E 02	0.2258E 01
	0.4447E-03	0.4433E-03	0.4477E-03	0.4564E-03	0.4765E-03	0.5028E-03	0.5286E-03	0.5571E-03	0.5823E-03	0.5961E-03
25	0.8789E 02	0.9304E 02	0.9468E 02	0.9215E 02	0.8541E 02	0.7526E 02	0.6288E 02	0.4945E 02	0.3621E 02	0.2433E 02
	0.4338E-01	0.4456E-01	0.4541E-01	0.4592E-01	0.4610E-01	0.4599E-01	0.4563E-01	0.4506E-01	0.4433E-01	0.4348E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.7969E 02	0.8087E C2	0.8003E 02	0.7770E 02	0.7431E C2	0.7006E 02	0.6503E C2	0.5941E C2	C.5350E 02	0.4771E C2
	0.7959E-01	0.8190E-01	0.8378E-01	0.8524E-01	C.8628E-01	0.8695E-01	0.8726E-01	0.8725E-01	C.8695E-01	0.8638E-01
27	0.3046E 02	0.2408E 02	0.2667E 02	0.2280E 02	0.2812E 02	0.2716E 02	0.3488E 02	0.3576E 02	0.4415E 02	0.4465E 02
	0.1172E-00	0.1207E-C0	0.1239E-00	0.1267E-00	0.1293E-00	0.1315E-00	0.1334E-00	0.1349E-C0	0.1359E-00	0.1365E-C0
28	0.2678E 02	0.2861E 02	0.2357E 02	0.2765E 02	0.2541E C2	0.3214E 02	0.3237E 02	0.4C73E C2	C.4173E 02	0.4951E 02
	0.1172E-00	C.1207E-C0	0.1239E-00	0.1267E-C0	C.1293E-00	0.1315E-00	0.1334E-00	C.1349E-C0	C.1359E-00	0.1365E-C0
29	0.2324E 02	0.3191E 02	0.4016E 02	0.4708E 02	0.5205E 02	0.5483E 02	0.5552E 02	0.5456E 02	0.5259E 02	0.5040E 02
	0.7283E-01	0.7556E-C1	0.7810E-01	0.8041E-01	0.8244E-01	0.8420E-01	0.8566E-01	C.8682E-01	0.8771E-01	0.8832E-01
30	0.1737E 01	0.11C0E 02	0.1942E 02	0.2613E 02	0.3063E C2	C.3282E 02	0.33C2E C2	C.3193E C2	C.3048E 02	0.2971E C2
	0.3560E-01	C.3713E-C1	0.3859E-01	0.3997E-01	C.4124E-01	0.4238E-01	0.4341E-01	C.4432E-C1	C.4510E-01	0.4578E-01
31	-0.1246E 02	-0.2189E 02	-0.2914E 02	-0.3288E 02	-0.3229E 02	-0.2713E 02	-0.1775E 02	-0.5053E 01	0.9644E 01	0.2477E 02
	0.1078E-01	C.1109E-01	0.1144E-01	0.1184E-01	0.1231E-01	0.1285E-01	0.1345E-01	0.1409E-01	C.1473E-01	0.1534E-01
32	-0.2256E 02	-0.5002E 02	-0.7151E 02	-0.8432E 02	-0.8557E 02	-C.7534E 02	-C.5480E C2	-C.2670E C2	C.4562E C1	0.3525E C2
	0.5704E-03	0.3175E-C3	0.13C4E-03	0.4897E-04	0.9767E-04	0.2814E-03	0.5849E-03	0.9753E-03	C.1407E-02	0.1830E-02
33	-0.2540E 02	-0.5531E 02	-0.7951E 02	-0.9394E 02	-C.9608E 02	-0.8533E 02	-0.6315E 02	-0.3278E 02	C.1349E 01	0.3429E 02
	-0.5524E-03	-0.8439E-03	-0.1076E-02	-0.1210E-02	-0.1223E-C2	-0.1110E-02	-0.8844E-03	-C.5772E-03	-C.2308E-03	0.1076E-03
34	-0.1852E 02	-0.1713E C2	-0.1767E 02	-0.1349E 02	-0.1071E C2	-0.5820E 01	-0.7191E C0	C.3C50E C1	C.8486E 01	0.9812E C1
	0.7080E-04	C.3919E-C4	0.1575E-04	0.5694E-05	C.1188E-04	0.35C4E-04	0.8319E-04	C.1222E-03	C.1764E-03	0.2294E-03

SF,BM /T

1	-0.5077E 01	-0.5544E 01	-0.4478E 01	-0.2959E 01	0.1648E-01	0.3173E 01	0.7027E 01	0.1035E 02	C.1340E 02	0.1539E 02
2	-0.1959E 02	-C.1248E 02	-0.2560E 02	-0.1850E 02	-C.3072E 02	-0.2184E 02	-0.3134E 02	-0.1905E 02	-0.2465E 02	-0.8464E 01
3	0.3050E 02	0.2370E 02	0.2385E 02	0.1565E 02	C.1499E C2	0.6711E 01	0.6167E 01	-C.1669E C1	-C.1895E 01	-0.9297E C1
4	0.1396E 03	C.1218E C3	0.9578E 02	0.6428E C2	0.3062E C2	-0.1823E 01	-0.2973E 02	-C.5017E C2	-C.6087E 02	-0.6C51E 02
5	-0.6404E 02	-C.8067E 02	-0.9447E 02	-0.1035E 03	-0.1065E 03	-0.1033E 03	-0.9440E 02	-0.8150E 02	-C.6667E 02	-0.5228E 02
6	0.1922E 03	C.3970E 03	0.6705E 03	0.9890E 03	0.1328E 04	0.1665E 04	0.1973E C4	0.2229E 04	0.24C7E 04	0.2491E 04
7	0.7222E 04	C.7445E C4	0.7618E 04	0.7733E 04	0.7795E 04	0.7810E 04	0.7772E C4	C.7678E 04	C.7540E 04	C.7380E 04
8	0.7748E 04	C.7998E C4	C.8213E 04	0.8385E 04	C.8512E C4	0.8594E 04	0.8639E 04	0.8660E 04	C.8666E 04	0.8662E 04
9	0.5290E 04	C.5568E 04	0.5837E 04	0.6092E 04	0.6327E 04	0.6541E 04	0.6735E 04	0.6911E 04	C.7075E 04	0.7231E 04

170

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.2217E 03	0.1734E 03	0.1067E 03	0.3027E 02	-0.4644E C2	-0.1146E 03	-0.1673E 03	-C.2007E 03	-C.2129E 03	-C.2045E 03
	0.1848E-02	C.1343E-C2	0.6520E-03	-0.1416E-03	-0.9420E-03	-0.1659E-02	-0.2221E-02	-C.2581E-02	-0.2715E-02	-0.2623E-02
2	0.1276E 03	0.1018E 03	0.6783E 02	0.2898E 02	-0.1122E 02	-0.4860E 02	-0.7975E 02	-0.1023E 03	-0.1124E 03	-0.1099E 03
	0.2967E-02	0.2696E-02	0.2285E-02	0.1790E-02	0.1274E-02	0.7971E-03	0.4054E-03	0.1321E-03	-0.3748E-05	-0.1088E-05
3	0.5070E 02	0.5049E C2	0.4756E 02	0.4294E 02	C.3784E C2	0.3324E 02	0.2969E 02	C.2711E C2	0.2506E 02	0.2318E C2
	0.1370E-01	C.1403E-C1	0.1424E-01	0.1435E-01	C.1437E-C1	0.1431E-01	0.1418E-01	C.1397E-C1	C.1367E-01	0.1328E-01
4	0.7985E 01	0.3581E 01	0.1127E 01	-0.1090E 01	-0.2759E 01	-0.7230E 01	-0.1394E 02	-0.1491E C2	-0.1955E 02	-0.1925E 02
	0.3717E-03	0.3375E-03	0.2860E-03	0.2240E-03	0.1594E-03	0.9953E-04	0.5029E-04	0.1605E-04	-0.1099E-05	-0.7563E-06
5	0.1412E 02	C.2864E C2	0.4423E 02	0.6013E 02	C.7544E C2	C.8908E 02	0.9989E C2	C.1068E C3	C.1092E 03	C.1066E 03
	0.3811E-01	C.3911E-C1	0.4002E-01	0.4077E-01	0.4131E-01	0.4160E-01	0.4159E-01	C.4122E-C1	C.4046E-01	0.3930E-01
6	0.2251E 02	0.3275E 02	0.4474E 02	0.5708E 02	0.6837E C2	0.7756E 02	0.8409E 02	0.8784E 02	0.8896E 02	0.8765E 02
	0.7302E-01	0.7382E-C1	0.7443E-01	0.7480E-01	0.7487E-C1	0.7460E-01	0.7391E-01	0.7279E-01	0.7119E-01	0.6911E-C1
7	0.3584E 02	0.4402E 02	0.3175E 02	0.3875E 02	C.2597E C2	C.3311E 02	0.2119E C2	0.2956E C2	C.1903E 02	0.2851E 02
	0.1138E-0C	C.1132E-C0	0.1123E-00	0.1110E-00	0.1094E-00	0.1074E-00	0.1052E-00	C.1027E-C0	C.9998E-01	0.9695E-01
8	0.4368E 02	0.3199E 02	0.3943E 02	0.2686E 02	C.3396E 02	0.2178E 02	0.2985E 02	0.1909E 02	0.2856E 02	0.1903E 02
	0.1138E-00	0.1132E-00	0.1123E-00	0.1110E-00	0.1094E-00	0.1074E-00	0.1052E-00	0.1027E-00	0.9998E-01	0.9695E-01
9	0.6067E 02	0.5256E 02	0.4334E 02	0.3413E 02	0.2584E C2	0.1855E 02	0.1192E 02	C.5967E C1	C.1145E 01	-0.1953E 01
	0.7248E-01	C.7129E-C1	0.6985E-01	0.6822E-01	0.6645E-01	0.6459E-C1	0.6265E-01	0.6066E-C1	C.5863E-01	0.5656E-01
10	0.3898E 02	C.3035E C2	0.2274E 02	0.1500E 02	0.6218E 01	-0.2694E 01	-0.1015E 02	-0.1555E C2	-0.1885E 02	-0.1974E 02
	0.3617E-01	0.3505E-01	0.3385E-01	0.3259E-01	0.3130E-01	0.3003E-01	0.2877E-01	0.2755E-01	0.2637E-01	0.2522E-01
11	0.1210E 01	0.5083E 00	-0.1809E 01	-0.3633E 01	-0.3016E C1	-C.9867E 00	0.6586E C0	0.1992E 01	C.3231E C1	0.2418E C1
	0.1174E-01	C.1122E-C1	0.1071E-01	0.1021E-01	C.9737E-C2	C.9285E-02	0.8841E-02	0.8388E-C2	C.7909E-02	0.7391E-02
12	-0.1761E 02	-0.1681E C2	-0.2283E 01	0.1215E 02	0.1695E 02	0.2214E 02	0.3739E 02	0.5016E C2	0.4434E 02	0.2810E 02
	0.4590E-02	0.4540E-C2	0.4517E-02	0.4507E-02	0.4491E-C2	0.4455E-02	0.4379E-02	0.4226E-02	0.3970E-02	0.3603E-02
13	0.2871E 02	0.3332E 02	0.3584E 02	0.3837E 02	0.4271E C2	0.4767E C2	0.5128E C2	C.5347E C2	C.5431E 02	0.5171E C2
	0.1955E-01	C.1958E-C1	0.1953E-01	0.1939E-01	0.1917E-01	0.1885E-01	0.1841E-01	0.1784E-C1	C.1711E-01	0.1620E-01
14	0.1507E 02	0.3781E 02	0.1368E 02	0.6140E 01	C.5071E 02	0.8008E 02	0.2996E 02	-0.3930E 02	-0.3954E 02	-0.9017E 01
	0.7010E-03	0.6977E-C3	0.6897E-03	0.6867E-03	0.6927E-03	0.6929E-03	0.6718E-03	C.6354E-03	0.5963E-03	0.5464E-03
15	0.7202E 02	0.7238E 02	0.7250E 02	0.7118E 02	C.6750E C2	0.6234E 02	0.5717E 02	C.5248E C2	0.4820E 02	0.4467E 02
	0.5441E-01	C.5414E-01	0.5362E-01	0.5287E-01	0.5189E-01	0.5070E-01	0.4930E-01	C.4771E-C1	C.4592E-01	0.4393E-01
16	0.7667E 02	0.7494E C2	0.7138E 02	0.6678E 02	0.6187E 02	0.5666E 02	0.5092E 02	0.4484E C2	0.3908E 02	0.3442E 02
	0.1013E-00	0.1004E-00	0.9910E-01	0.9747E-01	0.9552E-01	0.9327E-01	0.9076E-01	0.8798E-C1	0.8497E-01	0.8174E-01
17	0.4022E 02	0.3869E 02	0.3682E 02	0.3478E 02	0.3229E C2	C.3020E 02	0.2816E 02	C.2721E C2	C.2644E C2	C.2672E C2
	0.1523E-00	C.1506E-C0	0.1485E-00	0.1460E-00	0.1432E-C0	0.1400E-00	0.1366E-C0	0.1328E-C0	C.1287E-00	0.1243E-00
18	0.4024E 02	0.3889E C2	0.3731E 02	0.3521E 02	0.3309E 02	0.3068E 02	0.2902E 02	0.2752E C2	0.2713E 02	0.2670E 02
	0.1523E-00	0.1506E-00	0.1485E-00	0.1460E-00	C.1432E-00	0.1400E-00	0.1366E-00	0.1328E-00	0.1287E-00	0.1243E-C0
19	0.4019E 02	0.3827E C2	0.3897E 02	0.4230E 02	C.4761E C2	C.5371E 02	0.5929E C2	C.6330E C2	C.6519E 02	0.6503E C2
	0.9801E-01	C.9722E-C1	0.9624E-01	0.9507E-01	0.9368E-01	0.9206E-01	0.9017E-01	0.8796E-01	C.8541E-01	0.8249E-01
20	0.3765E 02	0.4058E 02	0.4480E 02	0.4965E 02	0.5455E 02	0.5924E 02	0.6338E 02	0.6657E C2	0.6836E 02	0.6800E 02
	0.5103E-01	0.5093E-01	0.5068E-01	0.5029E-01	0.4973E-C1	0.4900E-01	0.4807E-01	0.4692E-01	0.4551E-01	0.4384E-01
21	0.5172E 02	0.5746E 02	0.5858E 02	0.5581E 02	0.5022E C2	C.4277E C2	0.3481E C2	C.2730E C2	0.2037E 02	0.1426E 02
	0.1832E-01	C.1843E-C1	0.1840E-01	0.1824E-01	0.1795E-01	0.1756E-01	0.1706E-01	0.1647E-01	C.1579E-01	0.1503E-01
22	0.5480E 02	0.5446E 02	0.5334E 02	0.4524E 02	0.3027E 02	0.1781E 02	0.3411E 01	-0.1603E 02	-0.3012E 02	-0.3943E 02
	0.5237E-02	0.5195E-02	0.5062E-02	0.4849E-02	0.4573E-02	0.4260E-02	0.3923E-02	0.3577E-02	0.3238E-02	0.2917E-02
23	0.2108E 02	0.1710E 02	0.1181E 02	0.5941E 01	0.2082E-C0	-0.5012E 01	-0.9067E 01	-C.1173E C2	-0.1356E 02	-0.1491E C2
	0.1441E-01	0.1392E-01	0.1341E-01	0.1287E-01	C.1234E-01	0.1183E-01	0.1133E-01	0.1085E-C1	C.1038E-01	0.9913E-02
24	0.8510E 01	C.3025E 02	0.1352E 02	0.1279E 02	0.3406E C2	0.9105E 01	-0.1723E 02	-0.6751E 01	-0.2686E 02	-0.5500E 02
	0.6027E-03	0.6003E-03	0.5832E-03	0.5586E-03	0.5293E-03	0.4905E-03	0.4488E-03	0.4102E-03	0.3691E-03	0.3291E-03
25	0.1461E 02	C.7564E 01	0.3363E 01	0.1702E 01	0.2239E 01	C.4677E 01	0.8422E 01	C.1275E C2	C.1695E 02	0.2008E C2
	0.4256E-01	0.4160E-01	0.4063E-01	0.3966E-01	0.3870E-C1	0.3775E-01	0.3679E-01	C.3579E-C1	C.3473E-01	0.3356E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.4256E 02	0.3851E 02	0.3585E 02	0.3459E 02	0.3437E 02	0.3456E 02	0.3458E 02	0.3405E 02	0.3291E 02	0.3149E 02
	0.8559E-01	0.8460E-01	0.8342E-01	0.8207E-01	0.8057E-01	0.7891E-01	0.7707E-01	0.7505E-01	0.7283E-01	0.7041E-01
27	0.5129E 02	0.4916E 02	0.5233E 02	0.4667E 02	0.4644E 02	0.3836E 02	0.3667E 02	0.2852E 02	0.2773E 02	0.2154E 02
	0.1365E-00	0.1360E-00	0.1349E-00	0.1333E-00	0.1311E-00	0.1285E-00	0.1255E-00	0.1221E-00	0.1184E-00	0.1144E-00
28	0.4888E 02	0.5385E 02	0.4986E 02	0.5108E 02	0.4383E 02	0.4242E 02	0.3382E 02	0.3211E 02	0.2454E 02	0.2455E 02
	0.1365E-00	0.1360E-00	0.1349E-00	0.1333E-00	0.1311E-00	0.1285E-00	0.1255E-00	0.1221E-00	0.1184E-00	0.1144E-00
29	0.4875E 02	0.4830E 02	0.4945E 02	0.5232E 02	0.5672E 02	0.6214E 02	0.6785E 02	0.7299E 02	0.7672E 02	0.7841E 02
	0.8867E-01	0.8876E-01	0.8861E-01	0.8821E-01	0.8754E-01	0.8658E-01	0.8529E-01	0.8364E-01	0.8159E-01	0.7910E-01
30	0.3056E 02	0.3371E 02	0.3945E 02	0.4758E 02	0.5746E 02	0.6809E 02	0.7827E 02	0.8684E 02	0.9283E 02	0.9548E 02
	0.4635E-01	0.4682E-01	0.4716E-01	0.4738E-01	0.4743E-01	0.4730E-01	0.4693E-01	0.4627E-01	0.4530E-01	0.4397E-01
31	0.3874E 02	0.5015E 02	0.5801E 02	0.6186E 02	0.6182E 02	0.5855E 02	0.5300E 02	0.4618E 02	0.3884E 02	0.3149E 02
	0.1589E-01	0.1634E-01	0.1667E-01	0.1687E-01	0.1694E-01	0.1686E-01	0.1665E-01	0.1629E-01	0.1580E-01	0.1518E-01
32	0.6032E 02	0.7731E 02	0.8381E 02	0.7972E 02	0.6649E 02	0.4669E 02	0.2294E 02	-0.3133E 01	-0.2719E 02	-0.4767E 02
	0.2195E-02	0.2464E-02	0.2613E-02	0.2635E-02	0.2543E-02	0.2358E-02	0.2105E-02	0.1812E-02	0.1509E-02	0.1222E-02
33	0.6146E 02	0.7934E 02	0.8595E 02	0.8102E 02	0.6602E 02	0.4347E 02	0.1603E 02	-0.1334E 02	-0.4142E 02	-0.6510E 02
	0.3935E-03	0.5922E-03	0.6833E-03	0.6630E-03	0.5445E-03	0.3509E-03	0.1077E-03	-0.1569E-03	-0.4124E-03	-0.6308E-03
34	0.1361E 02	0.1351E 02	0.1373E 02	0.1294E 02	0.1056E 02	0.4763E 01	-0.5038E 01	-0.9325E 01	-0.1797E 02	-0.2168E 02
	0.2752E-03	0.3089E-03	0.3275E-03	0.3303E-03	0.3186E-03	0.2952E-03	0.2633E-03	0.2265E-03	0.1882E-03	0.1523E-03

SF,BM /T

1	0.1635E 02	0.1589E 02	0.1398E 02	0.1104E 02	0.7085E 01	0.3062E 01	-0.1266E 01	-0.4672E 01	-0.7679E 01	-0.9027E 01
2	-0.1037E 02	0.8820E 01	0.9004E 01	0.2885E 02	0.2825E 02	0.4597E 02	0.4238E 02	0.5642E 02	0.4874E 02	0.5827E 02
3	-0.9295E 01	-0.1636E 02	-0.1619E 02	-0.2292E 02	-0.2254E 02	-0.2879E 02	-0.2794E 02	-0.3324E 02	-0.3121E 02	-0.3472E 02
4	-0.4904E 02	-0.2775E 02	0.7872E 00	0.3311E 02	0.6534E 02	0.9382E 02	0.1157E 03	0.1293E 03	0.1337E 03	0.1290E 03
5	-0.4051E 02	-0.3303E 02	-0.3077E 02	-0.3382E 02	-0.4140E 02	-0.5227E 02	-0.6504E 02	-0.7822E 02	-0.9018E 02	-0.9938E 02
6	0.2473E 04	0.2357E 04	0.2166E 04	0.1930E 04	0.1685E 04	0.1462E 04	0.1283E 04	0.1159E 04	0.1090E 04	0.1071E 04
7	0.7197E 04	0.6974E 04	0.6705E 04	0.6416E 04	0.6128E 04	0.5845E 04	0.5567E 04	0.5308E 04	0.5077E 04	0.4860E 04
8	0.8649E 04	0.8624E 04	0.8582E 04	0.8523E 04	0.8446E 04	0.8347E 04	0.8221E 04	0.8062E 04	0.7856E 04	0.7592E 04
9	0.7381E 04	0.7527E 04	0.7664E 04	0.7786E 04	0.7886E 04	0.7950E 04	0.7968E 04	0.7926E 04	0.7810E 04	0.7610E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1780E 03	-0.1370E 03	-0.8683E 02	-0.3371E 02	0.1534E 02	0.5381E 02	0.7707E 02	0.8303E 02	0.7229E 02	0.4789E 02
	-0.2330E-02	-0.1882E-02	-0.1340E-02	-0.7765E-03	-0.2652E-03	0.1305E-03	0.3713E-03	0.4413E-03	0.3448E-03	0.1059E-03
2	-0.9528E 02	-0.7236E 02	-0.4578E 02	-0.1962E 02	0.1533E 01	0.1600E 02	0.2335E 02	0.2537E 02	0.2055E 02	0.9069E 01
	0.1223E-03	0.3319E-03	0.5812E-03	0.8182E-03	0.9919E-03	0.1064E-02	0.1015E-02	0.8433E-03	0.5560E-03	0.1701E-03
3	0.2139E 02	0.1987E 02	0.1870E 02	0.1754E 02	0.1563E 02	0.1202E 02	0.5968E 01	-0.2707E 01	-0.1359E 02	-0.2597E 02
	0.1278E-01	0.1217E-01	0.1144E-01	0.1058E-01	0.9576E-02	0.8431E-02	0.7157E-02	0.5779E-02	0.4329E-02	0.2845E-02
4	-0.2097E 02	-0.2203E 02	-0.2263E 02	-0.2725E 02	-0.2897E 02	-0.2945E 02	-0.2504E 02	-0.2636E 02	-0.2382E 02	-0.2355E 02
	0.1463E-04	0.4083E-04	0.7202E-04	0.1015E-03	0.1232E-03	0.1322E-03	0.1262E-03	0.1047E-03	0.6883E-04	0.2054E-04
5	0.9922E 02	0.8772E 02	0.7316E 02	0.5687E 02	0.4001E 02	0.2333E 02	0.7145E 01	-0.8429E 01	-0.2307E 02	-0.3605E 02
	0.3775E-01	0.3580E-01	0.3350E-01	0.3088E-01	0.2799E-01	0.2488E-01	0.2161E-01	0.1825E-01	0.1485E-01	0.1148E-01
6	0.8403E 02	0.7805E 02	0.6962E 02	0.5882E 02	0.4621E 02	0.3294E 02	0.2044E 02	0.1003E 02	0.2333E 01	-0.2843E 01
	0.6655E-01	0.6351E-01	0.6003E-01	0.5614E-01	0.5189E-01	0.4732E-01	0.4253E-01	0.3756E-01	0.3249E-01	0.2736E-01
7	0.1882E 02	0.2875E 02	0.1940E 02	0.2969E 02	0.2095E 02	0.3173E 02	0.2309E 02	0.3324E 02	0.2356E 02	0.3250E 02
	0.9363E-01	0.9000E-01	0.8606E-01	0.8178E-01	0.7715E-01	0.7214E-01	0.6676E-01	0.6100E-01	0.5487E-01	0.4839E-01
8	0.2928E 02	0.2020E 02	0.3061E 02	0.2178E 02	0.3253E 02	0.2405E 02	0.3463E 02	0.2540E 02	0.3471E 02	0.2426E 02
	0.9363E-01	0.9000E-01	0.8606E-01	0.8178E-01	0.7715E-01	0.7214E-01	0.6676E-01	0.6100E-01	0.5487E-01	0.4839E-01
9	-0.2595E 01	-0.2876E-01	0.5730E 01	0.1331E 02	0.2073E 02	0.2692E 02	0.3197E 02	0.3617E 02	0.3923E 02	0.4059E 02
	0.5447E-01	0.5232E-01	0.5010E-01	0.4776E-01	0.4526E-01	0.4253E-01	0.3957E-01	0.3634E-01	0.3285E-01	0.2908E-01
10	-0.1835E 02	-0.1617E 02	-0.1461E 02	-0.1293E 02	-0.9259E 01	-0.3542E 01	0.2048E 01	0.5720E 01	0.7459E 01	0.7566E 01
	0.2410E-01	0.2297E-01	0.2184E-01	0.2066E-01	0.1944E-01	0.1813E-01	0.1674E-01	0.1524E-01	0.1365E-01	0.1195E-01
11	-0.2336E 01	-0.9604E 01	-0.1659E 02	-0.2348E 02	-0.3262E 02	-0.4372E 02	-0.5330E 02	-0.5942E 02	-0.6335E 02	-0.6561E 02
	0.6822E-02	0.6204E-02	0.5541E-02	0.4838E-02	0.4103E-02	0.3351E-02	0.2613E-02	0.1920E-02	0.1295E-02	0.7590E-03
12	0.1956E 02	0.1536E 02	-0.2441E 01	-0.3354E 02	-0.5853E 02	-0.7296E 02	-0.9383E 02	-0.1236E 03	-0.1398E 03	-0.1319E 03
	0.3135E-02	0.2570E-02	0.1912E-02	0.1180E-02	0.4085E-03	-0.3660E-03	-0.1107E-02	-0.1768E-02	-0.2296E-02	-0.2659E-02
13	0.4368E 02	0.3166E 02	0.1859E 02	0.4662E 01	-0.1207E 02	-0.3089E 02	-0.4804E 02	-0.6150E 02	-0.7257E 02	-0.8184E 02
	0.1512E-01	0.1388E-01	0.1248E-01	0.1096E-01	0.9334E-02	0.7641E-02	0.5930E-02	0.4250E-02	0.2647E-02	0.1155E-02
14	-0.4263E 02	-0.1242E 03	-0.1567E 03	-0.1329E 03	-0.1459E 03	-0.2099E 03	-0.2213E 03	-0.1526E 03	-0.1112E 03	-0.1484E 03
	0.4688E-03	0.3673E-03	0.2610E-03	0.1542E-03	0.3442E-04	-0.9556E-04	-0.2105E-03	-0.2979E-03	-0.3704E-03	-0.4327E-03
15	0.4190E 02	0.3857E 02	0.3350E 02	0.2754E 02	0.2267E 02	0.1905E 02	0.1474E 02	0.8228E 01	-0.1177E-00	-0.9627E 01
	0.4175E-01	0.3937E-01	0.3680E-01	0.3404E-01	0.3109E-01	0.2797E-01	0.2469E-01	0.2129E-01	0.1778E-01	0.1422E-01
16	0.3167E 02	0.3161E 02	0.3421E 02	0.3808E 02	0.4129E 02	0.4283E 02	0.4294E 02	0.4208E 02	0.4017E 02	0.3689E 02
	0.7829E-01	0.7463E-01	0.7074E-01	0.6659E-01	0.6217E-01	0.5743E-01	0.5239E-01	0.4706E-01	0.4143E-01	0.3555E-01
17	0.2672E 02	0.2739E 02	0.2752E 02	0.2843E 02	0.2921E 02	0.3090E 02	0.3230E 02	0.3391E 02	0.3479E 02	0.3539E 02
	0.1197E-00	0.1146E-00	0.1093E-00	0.1036E-00	0.9746E-01	0.9097E-01	0.8407E-01	0.7675E-01	0.6903E-01	0.6088E-01
18	0.2710E 02	0.2702E 02	0.2761E 02	0.2788E 02	0.2916E 02	0.3040E 02	0.3229E 02	0.3366E 02	0.3494E 02	0.3547E 02
	0.1197E-00	0.1146E-00	0.1093E-00	0.1036E-00	0.9746E-01	0.9097E-01	0.8407E-01	0.7675E-01	0.6903E-01	0.6088E-01
19	0.6319E 02	0.6001E 02	0.5557E 02	0.4983E 02	0.4283E 02	0.3503E 02	0.2730E 02	0.2061E 02	0.1574E 02	0.1288E 02
	0.7921E-01	0.7555E-01	0.7153E-01	0.6715E-01	0.6245E-01	0.5744E-01	0.5218E-01	0.4670E-01	0.4106E-01	0.3527E-01
20	0.6475E 02	0.5851E 02	0.4970E 02	0.3915E 02	0.2797E 02	0.1690E 02	0.6294E 01	-0.3679E 01	-0.1303E 02	-0.2169E 02
	0.4190E-01	0.3968E-01	0.3720E-01	0.3448E-01	0.3154E-01	0.2840E-01	0.2513E-01	0.2175E-01	0.1831E-01	0.1485E-01
21	0.9250E 01	0.5044E 01	0.1460E 01	-0.1645E 01	-0.4868E 01	-0.8676E 01	-0.1345E 02	-0.1982E 02	-0.2769E 02	-0.3635E 02
	0.1418E-01	0.1325E-01	0.1223E-01	0.1112E-01	0.9925E-02	0.8633E-02	0.7262E-02	0.5833E-02	0.4374E-02	0.2912E-02
22	-0.4848E 02	-0.4935E 02	-0.4402E 02	-0.4114E 02	-0.3619E 02	-0.3172E 02	-0.3540E 02	-0.3786E 02	-0.3781E 02	-0.4482E 02
	0.2620E-02	0.2345E-02	0.2080E-02	0.1807E-02	0.1506E-02	0.1161E-02	0.7711E-03	0.3488E-03	-0.9285E-04	-0.5401E-03
23	-0.1586E 02	-0.1673E 02	-0.1750E 02	-0.1802E 02	-0.1859E 02	-0.1948E 02	-0.2087E 02	-0.2316E 02	-0.2604E 02	-0.2874E 02
	0.9433E-02	0.8932E-02	0.8401E-02	0.7827E-02	0.7200E-02	0.6515E-02	0.5777E-02	0.4999E-02	0.4196E-02	0.3385E-02
24	-0.4305E 02	-0.5477E 02	-0.8244E 02	-0.7120E 02	-0.7814E 02	-0.9639E 02	-0.6401E 02	-0.5390E 02	-0.7466E 02	-0.4642E 02
	0.2963E-03	0.2634E-03	0.2299E-03	0.1998E-03	0.1643E-03	0.1227E-03	0.8150E-04	0.3410E-04	-0.1896E-04	-0.6722E-04
25	0.2122E 02	0.2002E 02	0.1664E 02	0.1174E 02	0.6428E 01	0.1597E 01	-0.2285E 01	-0.5084E 01	-0.7082E 01	-0.8540E 01
	0.3229E-01	0.3088E-01	0.2933E-01	0.2764E-01	0.2582E-01	0.2387E-01	0.2182E-01	0.1968E-01	0.1748E-01	0.1523E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.3021E 02	0.2934E 02	0.2881E 02	0.2826E 02	0.2729E 02	0.2576E 02	0.2395E 02	0.2243E 02	0.2178E 02	0.2221E 02
	0.6778E-01	0.6494E-01	0.6187E-01	0.5858E-01	0.5505E-01	0.5129E-01	0.4730E-01	0.4309E-01	0.3870E-01	0.3411E-01
27	0.2303E 02	0.1951E 02	0.2344E 02	0.2227E 02	0.2795E 02	0.2805E 02	0.3396E 02	0.3349E 02	0.3774E 02	0.3510E 02
	0.1101E-00	0.1055E-00	0.1007E-00	0.9553E-01	0.9005E-01	0.8421E-01	0.7797E-01	0.7133E-01	0.6426E-01	0.5677E-01
28	0.1943E 02	0.2194E 02	0.1946E 02	0.2421E 02	0.2373E 02	0.2966E 02	0.2966E 02	0.3494E 02	0.3354E 02	0.3657E 02
	0.1101E-00	0.1055E-00	0.1007E-00	0.9553E-01	0.9005E-01	0.8421E-01	0.7797E-01	0.7133E-01	0.6426E-01	0.5677E-01
29	0.7773E 02	0.7467E 02	0.6944E 02	0.6240E 02	0.5397E 02	0.4468E 02	0.3506E 02	0.2567E 02	0.1696E 02	0.9133E 01
	0.7617E-01	0.7279E-01	0.6898E-01	0.6474E-01	0.6011E-01	0.5512E-01	0.4984E-01	0.4431E-01	0.3860E-01	0.3275E-01
30	0.9421E 02	0.8874E 02	0.7915E 02	0.6595E 02	0.5003E 02	0.3248E 02	0.1441E 02	-0.3203E 01	-0.1954E 02	-0.3391E 02
	0.4227E-01	0.4019E-01	0.3775E-01	0.3497E-01	0.3188E-01	0.2854E-01	0.2500E-01	0.2134E-01	0.1762E-01	0.1392E-01
31	0.2448E 02	0.1797E 02	0.1192E 02	0.6029E 01	-0.1290E-00	-0.6998E 01	-0.1485E 02	-0.2363E 02	-0.3296E 02	-0.4230E 02
	0.1444E-01	0.1357E-01	0.1259E-01	0.1149E-01	0.1028E-01	0.8964E-02	0.7566E-02	0.6115E-02	0.4642E-02	0.3180E-02
32	-0.6188E 02	-0.6929E 02	-0.7032E 02	-0.6544E 02	-0.5769E 02	-0.4888E 02	-0.4098E 02	-0.3385E 02	-0.2960E 02	-0.2804E 02
	0.9740E-03	0.7741E-03	0.6222E-03	0.5067E-03	0.4070E-03	0.3025E-03	0.1822E-03	0.4119E-04	-0.1224E-03	-0.3062E-03
33	-0.8183E 02	-0.9010E 02	-0.8983E 02	-0.8247E 02	-0.7072E 02	-0.5740E 02	-0.4435E 02	-0.3273E 02	-0.2348E 02	-0.1734E 02
	-0.7903E-03	-0.8793E-03	-0.8982E-03	-0.8599E-03	-0.7871E-03	-0.7034E-03	-0.6243E-03	-0.5594E-03	-0.5159E-03	-0.4975E-03
34	-0.2663E 02	-0.3060E 02	-0.3228E 02	-0.3746E 02	-0.3809E 02	-0.3700E 02	-0.3052E 02	-0.2930E 02	-0.2469E 02	-0.2177E 02
	0.1211E-03	0.9590E-04	0.7684E-04	0.6221E-04	0.4971E-04	0.3667E-04	0.2182E-04	0.4211E-05	-0.1612E-04	-0.3903E-04

SF,BM /T

1	-0.9662E 01	-0.8419E 01	-0.6616E 01	-0.3475E 01	-0.6000E 00	0.2596E 01	0.4832E 01	0.6677E 01	0.7201E 01	0.6848E 01
2	0.4595E 02	0.5074E 02	0.3403E 02	0.3516E 02	0.1613E 02	0.1636E 02	-0.2171E 01	-0.4197E-00	-0.1648E 02	-0.1175E 02
3	-0.3069E 02	-0.3182E 02	-0.2564E 02	-0.2472E 02	-0.1708E 02	-0.1500E 02	-0.6791E 01	-0.4287E 01	0.3913E 01	0.6306E 01
4	0.1163E 03	0.9711E 02	0.7374E 02	0.4887E 02	0.2542E 02	0.6039E 01	-0.7421E 01	-0.1409E 02	-0.1409E 02	-0.8475E 01
5	-0.1046E 03	-0.1051E 03	-0.1010E 03	-0.9296E 02	-0.8228E 02	-0.7041E 02	-0.5835E 02	-0.4678E 02	-0.3633E 02	-0.2744E 02
6	0.1092E 04	0.1144E 04	0.1213E 04	0.1281E 04	0.1324E 04	0.1318E 04	0.1245E 04	0.1097E 04	0.8822E 03	0.6188E 03
7	0.4637E 04	0.4412E 04	0.4196E 04	0.3985E 04	0.3754E 04	0.3497E 04	0.3222E 04	0.2928E 04	0.2595E 04	0.2214E 04
8	0.7265E 04	0.6871E 04	0.6415E 04	0.5909E 04	0.5362E 04	0.4785E 04	0.4189E 04	0.3577E 04	0.2957E 04	0.2340E 04
9	0.7319E 04	0.6934E 04	0.6457E 04	0.5897E 04	0.5264E 04	0.4574E 04	0.3844E 04	0.3095E 04	0.2348E 04	0.1620E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1440E 02	-0.2310E 02	-0.5985E 02	-0.9186E 02	-0.1159E 03	-0.1296E 03	-0.1316E 03	-0.1215E 03	-0.1003E 03	-0.7003E 02
	-0.2360E-03	-0.6308E-03	-0.1024E-02	-0.1363E-02	-0.1601E-02	-0.1703E-02	-0.1657E-02	-0.1467E-02	-0.1149E-02	-0.7371E-03
2	-0.9284E 01	-0.3333E 02	-0.5902E 02	-0.8318E 02	-0.1000E 03	-0.1070E 03	-0.1035E 03	-0.9155E 02	-0.7357E 02	-0.5191E 02
	-0.2865E-03	-0.7757E-03	-0.1252E-02	-0.1666E-02	-0.1973E-02	-0.2141E-02	-0.2161E-02	-0.2042E-02	-0.1805E-02	-0.1481E-02
3	-0.3904E 02	-0.5206E 02	-0.6412E 02	-0.7417E 02	-0.8112E 02	-0.8405E 02	-0.8246E 02	-0.7628E 02	-0.6591E 02	-0.5207E 02
	0.1366E-02	-0.6444E-04	-0.1405E-02	-0.2615E-02	-0.3661E-02	-0.4521E-02	-0.5189E-02	-0.5675E-02	-0.6001E-02	-0.6198E-02
4	-0.2336E 02	-0.2027E 02	-0.2074E 02	-0.1480E 02	-0.1287E 02	-0.1019E 02	-0.1020E 02	-0.8033E 01	-0.5886E 01	-0.6062E 01
	-0.3661E-04	-0.9774E-04	-0.1573E-03	-0.2090E-03	-0.2474E-03	-0.2683E-03	-0.2708E-03	-0.2558E-03	-0.2261E-03	-0.1855E-03
5	-0.4639E 02	-0.5339E 02	-0.5710E 02	-0.5833E 02	-0.5825E 02	-0.5765E 02	-0.5660E 02	-0.5455E 02	-0.5087E 02	-0.4537E 02
	0.8177E-02	0.4992E-02	0.1955E-02	-0.9165E-03	-0.3609E-02	-0.6119E-02	-0.8451E-02	-0.1062E-01	-0.1263E-01	-0.1451E-01
6	-0.6283E 01	-0.8830E 01	-0.1091E 02	-0.1244E 02	-0.1315E 02	-0.1313E 02	-0.1300E 02	-0.1377E 02	-0.1631E 02	-0.2081E 02
	0.2220E-01	0.1703E-01	0.1188E-01	0.6761E-02	0.1687E-02	-0.3335E-02	-0.8307E-02	-0.1324E-01	-0.1812E-01	-0.2296E-01
7	0.2195E 02	0.3030E 02	0.1949E 02	0.2743E 02	0.1581E 02	0.2228E 02	0.9001E 01	0.1385E 02	-0.6240E 00	0.3194E 01
	0.4157E-01	0.3444E-01	0.2701E-01	0.1934E-01	0.1143E-01	0.3327E-02	-0.4934E-02	-0.1332E-01	-0.2177E-01	-0.3025E-01
8	0.3256E 02	0.2158E 02	0.2956E 02	0.1830E 02	0.2548E 02	0.1294E 02	0.1845E 02	0.4456E 01	0.8730E 01	-0.6182E 01
	0.4157E-01	0.3444E-01	0.2701E-01	0.1934E-01	0.1143E-01	0.3327E-02	-0.4934E-02	-0.1332E-01	-0.2177E-01	-0.3025E-01
9	0.3982E 02	0.3649E 02	0.3027E 02	0.2164E 02	0.1218E 02	0.3468E 01	-0.3862E 01	-0.9859E 01	-0.1433E 02	-0.1681E 02
	0.2505E-01	0.2077E-01	0.1626E-01	0.1158E-01	0.6772E-02	0.1891E-02	-0.3022E-02	-0.7936E-02	-0.1283E-01	-0.1769E-01
10	0.5706E 01	0.2214E 01	-0.1271E 01	-0.3678E 01	-0.5818E 01	-0.8560E 01	-0.1075E 02	-0.1044E 02	-0.7396E 01	-0.2991E 01
	0.1017E-01	0.8312E-02	0.6402E-02	0.4459E-02	0.2502E-02	0.5446E-03	-0.1408E-02	-0.3355E-02	-0.5303E-02	-0.7269E-02
11	-0.6398E 02	-0.5717E 02	-0.4731E 02	-0.3659E 02	-0.2410E 02	-0.8791E 01	0.6660E 01	0.1826E 02	0.2548E 02	0.3053E 02
	0.3227E-03	-0.1052E-04	-0.2486E-03	-0.4065E-03	-0.5033E-03	-0.5658E-03	-0.6326E-03	-0.7447E-03	-0.9351E-03	-0.1227E-02
12	-0.1176E 03	-0.1117E 03	-0.1015E 03	-0.7251E 02	-0.3741E 02	-0.1579E 02	-0.1849E 01	0.2054E 02	0.4511E 02	0.5208E 02
	-0.2856E-02	-0.2895E-02	-0.2785E-02	-0.2539E-02	-0.2196E-02	-0.1802E-02	-0.1397E-02	-0.1020E-02	-0.7098E-03	-0.5060E-03
13	-0.8705E 02	-0.8677E 02	-0.8284E 02	-0.7707E 02	-0.6818E 02	-0.5484E 02	-0.3957E 02	-0.2636E 02	-0.1587E 02	-0.6141E 01
	-0.1952E-03	-0.1383E-02	-0.2401E-02	-0.3249E-02	-0.3934E-02	-0.4476E-02	-0.4908E-02	-0.5272E-02	-0.5605E-02	-0.5941E-02
14	-0.1698E 03	-0.1026E 03	-0.2373E 02	-0.2519E 02	-0.5505E 02	-0.2146E 02	0.3506E 02	0.2184E 02	-0.3515E 02	-0.3910E 02
	-0.4666E-03	-0.4599E-03	-0.4281E-03	-0.3911E-03	-0.3445E-03	-0.2781E-03	-0.2059E-03	-0.1510E-03	-0.1146E-03	-0.8440E-04
15	-0.2032E 02	-0.3162E 02	-0.4171E 02	-0.4936E 02	-0.5529E 02	-0.6026E 02	-0.6306E 02	-0.6172E 02	-0.5605E 02	-0.4750E 02
	0.1063E-01	0.7075E-02	0.3588E-02	0.2132E-03	-0.3016E-02	-0.6075E-02	-0.8952E-02	-0.1165E-01	-0.1418E-01	-0.1657E-01
16	0.3201E 02	0.2525E 02	0.1632E 02	0.5684E 01	-0.5228E 01	-0.1494E 02	-0.2294E 02	-0.2936E 02	-0.3404E 02	-0.3652E 02
	0.2944E-01	0.2212E-01	0.1665E-01	0.1009E-01	0.3481E-02	-0.3105E-02	-0.9628E-02	-0.1606E-01	-0.2237E-01	-0.2855E-01
17	0.3535E 02	0.3498E 02	0.3428E 02	0.3300E 02	0.3115E 02	0.2797E 02	0.2392E 02	0.1828E 02	0.1196E 02	0.4120E 01
	0.5233E-01	0.4337E-01	0.3403E-01	0.2433E-01	0.1430E-01	0.3960E-02	-0.6646E-02	-0.1747E-01	-0.2847E-01	-0.3955E-01
18	0.3566E 02	0.3536E 02	0.3463E 02	0.3349E 02	0.3136E 02	0.2838E 02	0.2382E 02	0.1845E 02	0.1150E 02	0.4020E 01
	0.5233E-01	0.4337E-01	0.3403E-01	0.2433E-01	0.1430E-01	0.3961E-02	-0.6646E-02	-0.1747E-01	-0.2847E-01	-0.3955E-01
19	0.1159E 02	0.1105E 02	0.1055E 02	0.9645E 01	0.8178E 01	0.6154E 01	0.3478E 01	-0.4310E-01	-0.4538E 01	-0.1003E 02
	0.2936E-01	0.2335E-01	0.1725E-01	0.1106E-01	0.4806E-02	-0.1511E-02	-0.7879E-02	-0.1429E-01	-0.2074E-01	-0.2719E-01
20	-0.2904E 02	-0.3451E 02	-0.3795E 02	-0.3953E 02	-0.3964E 02	-0.3882E 02	-0.3721E 02	-0.3474E 02	-0.3148E 02	-0.2755E 02
	0.1141E-01	0.8022E-02	0.4709E-02	0.1492E-02	-0.1617E-02	-0.4613E-02	-0.7504E-02	-0.1030E-01	-0.1302E-01	-0.1568E-01
21	-0.4546E 02	-0.5440E 02	-0.6187E 02	-0.6701E 02	-0.6919E 02	-0.6788E 02	-0.6339E 02	-0.5638E 02	-0.4715E 02	-0.3618E 02
	0.1480E-02	0.1087E-03	-0.1170E-02	-0.2330E-02	-0.3348E-02	-0.4216E-02	-0.4938E-02	-0.5533E-02	-0.6023E-02	-0.6439E-02
22	-0.5115E 02	-0.5340E 02	-0.6113E 02	-0.6774E 02	-0.6738E 02	-0.6787E 02	-0.6437E 02	-0.5253E 02	-0.4162E 02	-0.2919E 02
	-0.9739E-03	-0.1375E-02	-0.1724E-02	-0.2000E-02	-0.2185E-02	-0.2269E-02	-0.2254E-02	-0.2155E-02	-0.1992E-02	-0.1793E-02
23	-0.3117E 02	-0.3320E 02	-0.3421E 02	-0.3388E 02	-0.3190E 02	-0.2788E 02	-0.2220E 02	-0.1568E 02	-0.8807E 01	-0.2160E 01
	0.2582E-02	0.1801E-02	0.1057E-02	0.3609E-03	-0.2786E-03	-0.8618E-03	-0.1400E-02	-0.1913E-02	-0.2423E-02	-0.2950E-02
24	-0.3077E 02	-0.5225E 02	-0.2812E 02	-0.6630E 01	-0.2671E 02	-0.1415E 02	-0.3752E 01	-0.3026E 02	-0.2086E 02	-0.5793E 01
	-0.1153E-03	-0.1637E-03	-0.2012E-03	-0.2306E-03	-0.2540E-03	-0.2623E-03	-0.2595E-03	-0.2510E-03	-0.2312E-03	-0.2066E-03
25	-0.9100E 01	-0.8254E 01	-0.5921E 01	-0.2398E 01	0.1556E 01	0.4954E 01	0.7295E 01	0.8570E 01	0.8907E 01	0.8521E 01
	0.1294E-01	0.1063E-01	0.8290E-02	0.5931E-02	0.3547E-02	0.1132E-02	-0.1326E-02	-0.3841E-02	-0.6420E-02	-0.9070E-02

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2327E 02	0.2418E 02	0.2425E 02	0.2314E 02	0.2094E 02	0.1798E 02	0.1446E 02	0.1032E 02	0.5439E 01	-0.2966E-00
	0.2936E-01	0.2442E-01	0.1932E-01	0.1406E-01	0.8648E-02	0.3113E-02	-0.2534E-02	-0.8280E-02	-0.1411E-01	-0.1999E-01
27	0.3673E 02	0.3174E 02	0.3119E 02	0.2457E 02	0.2252E 02	0.1482E 02	0.1180E 02	0.3586E 01	0.2067E-00	-0.7888E 01
	0.4886E-01	0.4056E-01	0.3190E-01	0.2294E-01	0.1373E-01	0.4323E-02	-0.5219E-02	-0.1484E-01	-0.2449E-01	-0.3410E-01
28	0.3280E 02	0.3340E 02	0.2769E 02	0.2653E 02	0.1953E 02	0.1715E 02	0.9329E 01	0.6252E 01	-0.1773E 01	-0.4941E 01
	0.4886E-01	0.4056E-01	0.3190E-01	0.2294E-01	0.1373E-01	0.4323E-02	-0.5219E-02	-0.1484E-01	-0.2449E-01	-0.3410E-01
29	0.2203E 01	-0.3949E 01	-0.9432E 01	-0.1428E 02	-0.1850E 02	-0.2212E 02	-0.2521E 02	-0.2786E 02	-0.3009E 02	-0.3183E 02
	0.2681E-01	0.2082E-01	0.1483E-01	0.8864E-02	0.2953E-02	-0.2878E-02	-0.8613E-02	-0.1424E-01	-0.1977E-01	-0.2517E-01
30	-0.4574E 02	-0.5465E 02	-0.6060E 02	-0.6381E 02	-0.6462E 02	-0.6334E 02	-0.6018E 02	-0.5533E 02	-0.4902E 02	-0.4162E 02
	0.1028E-01	0.6757E-02	0.3382E-02	0.1831E-03	-0.2821E-02	-0.5625E-02	-0.8237E-02	-0.1068E-01	-0.1296E-01	-0.1513E-01
31	-0.5105E 02	-0.5857E 02	-0.6418E 02	-0.6720E 02	-0.6723E 02	-0.6421E 02	-0.5845E 02	-0.5051E 02	-0.4107E 02	-0.3081E 02
	0.1762E-02	0.4179E-03	-0.8231E-03	-0.1938E-02	-0.2911E-02	-0.3736E-02	-0.4422E-02	-0.4989E-02	-0.5462E-02	-0.5870E-02
32	-0.2900E 02	-0.3218E 02	-0.3554E 02	-0.3923E 02	-0.4075E 02	-0.3976E 02	-0.3592E 02	-0.3025E 02	-0.2348E 02	-0.1626E 02
	-0.5028E-03	-0.7000E-03	-0.8826E-03	-0.1034E-02	-0.1137E-02	-0.1184E-02	-0.1176E-02	-0.1123E-02	-0.1040E-02	-0.9426E-03
33	-0.1468E 02	-0.1531E 02	-0.1834E 02	-0.2223E 02	-0.2520E 02	-0.2596E 02	-0.2439E 02	-0.2108E 02	-0.1684E 02	-0.1251E 02
	-0.5032E-03	-0.5267E-03	-0.5573E-03	-0.5807E-03	-0.5820E-03	-0.5508E-03	-0.4875E-03	-0.3992E-03	-0.2956E-03	-0.1877E-03
34	-0.1975E 02	-0.1456E 02	-0.1380E 02	-0.7308E 01	-0.5479E 01	-0.4208E 01	-0.5677E 01	-0.6015E 01	-0.5912E 01	-0.8419E 01
	-0.6356E-04	-0.8808E-04	-0.1109E-03	-0.1296E-03	-0.1425E-03	-0.1483E-03	-0.1474E-03	-0.1408E-03	-0.1304E-03	-0.1182E-03

SF,BM /T

1	0.5290E 01	0.2918E 01	-0.5417E-01	-0.3415E 01	-0.6417E 01	-0.9114E 01	-0.1063E 02	-0.1155E 02	-0.1094E 02	-0.9700E 01
2	-0.2453E 02	-0.1667E 02	-0.2647E 02	-0.1611E 02	-0.2399E 02	-0.1269E 02	-0.2042E 02	-0.9797E 01	-0.1869E 02	-0.9637E 01
3	0.1388E 02	0.1541E 02	0.2156E 02	0.2153E 02	0.2580E 02	0.2405E 02	0.2651E 02	0.2319E 02	0.2397E 02	0.1921E 02
4	0.1076E 01	0.1262E 02	0.2423E 02	0.3422E 02	0.4117E 02	0.4405E 02	0.4231E 02	0.3590E 02	0.2520E 02	0.1115E 02
5	-0.2038E 02	-0.1511E 02	-0.1125E 02	-0.8150E 01	-0.5003E 01	-0.1227E 01	0.3264E 01	0.8233E 01	0.1336E 02	0.1828E 02
6	0.3311E 03	0.4273E 02	-0.2279E 03	-0.4686E 03	-0.6713E 03	-0.8299E 03	-0.9390E 03	-0.9948E 03	-0.9975E 03	-0.9545E 03
7	0.1807E 04	0.1394E 04	0.9735E 03	0.5431E 03	0.1230E 03	-0.2650E 03	-0.6261E 03	-0.9774E 03	-0.1316E 04	-0.1627E 04
8	0.1734E 04	0.1147E 04	0.5872E 03	0.5816E 02	-0.4413E 03	-0.9125E 03	-0.1362E 04	-0.1796E 04	-0.2217E 04	-0.2630E 04
9	0.9279E 03	0.2836E 03	-0.3038E 03	-0.8288E 03	-0.1289E 04	-0.1687E 04	-0.2027E 04	-0.2318E 04	-0.2566E 04	-0.2783E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.3429E 02	0.2835E 01	0.3732E 02	0.6587E 02	0.8649E 02	0.9834E 02	0.1012E 03	0.9505E 02	0.8004E 02	0.5665E 02
	-0.2685E-03	0.2164E-03	0.6786E-03	0.1083E-02	0.1400E-02	0.1611E-02	0.1700E-02	0.1662E-02	0.1504E-02	0.1241E-02
2	-0.2950E 02	-0.5795E 01	0.1782E 02	0.4076E 02	0.6034E 02	0.7390E 02	0.7877E 02	0.7294E 02	0.5870E 02	0.3791E 02
	-0.1104E-02	-0.7071E-03	-0.3196E-03	0.2709E-04	0.3037E-03	0.4841E-03	0.5477E-03	0.4849E-03	0.3008E-03	0.1351E-04
3	-0.3579E 02	-0.1843E 02	-0.1479E 01	0.1370E 02	0.2614E 02	0.3532E 02	0.4105E 02	0.4315E 02	0.4137E 02	0.3555E 02
	-0.6304E-02	-0.6357E-02	-0.6396E-02	-0.6456E-02	-0.6571E-02	-0.6768E-02	-0.7070E-02	-0.7492E-02	-0.8042E-02	-0.8716E-02
4	-0.1962E-00	0.1509E 01	0.5886E 01	0.7413E 01	0.8928E 01	0.7828E 01	0.3008E 01	0.1467E 01	-0.5160E 01	-0.7417E 01
	-0.1382E-03	-0.8846E-04	-0.3981E-04	0.3629E-05	0.3830E-04	0.6085E-04	0.6865E-04	0.6074E-04	0.3749E-04	0.1452E-05
5	-0.3852E 02	-0.3114E 02	-0.2404E 02	-0.1764E 02	-0.1194E 02	-0.6675E 01	-0.1671E 01	0.3008E 01	0.6974E 01	0.9575E 01
	-0.1629E-01	-0.1797E-01	-0.1959E-01	-0.2115E-01	-0.2268E-01	-0.2420E-01	-0.2571E-01	-0.2725E-01	-0.2881E-01	-0.3043E-01
6	-0.2665E 02	-0.3271E 02	-0.3784E 02	-0.4135E 02	-0.4316E 02	-0.4366E 02	-0.4332E 02	-0.4244E 02	-0.4099E 02	-0.3871E 02
	-0.2772E-01	-0.3238E-01	-0.3691E-01	-0.4127E-01	-0.4544E-01	-0.4941E-01	-0.5318E-01	-0.5675E-01	-0.6013E-01	-0.6332E-01
7	-0.1206E 02	-0.8961E 01	-0.2459E 02	-0.2162E 02	-0.3668E 02	-0.3245E 02	-0.4532E 02	-0.3849E 02	-0.4857E 02	-0.3931E 02
	-0.3870E-01	-0.4703E-01	-0.5519E-01	-0.6310E-01	-0.7068E-01	-0.7788E-01	-0.8464E-01	-0.9092E-01	-0.9672E-01	-0.1020E-00
8	-0.2811E 01	-0.1839E 02	-0.1558E 02	-0.3124E 02	-0.2802E 02	-0.4233E 02	-0.3703E 02	-0.4858E 02	-0.4051E 02	-0.4942E 02
	-0.3870E-01	-0.4703E-01	-0.5519E-01	-0.6310E-01	-0.7068E-01	-0.7788E-01	-0.8464E-01	-0.9092E-01	-0.9672E-01	-0.1020E-00
9	-0.1733E 02	-0.1653E 02	-0.1511E 02	-0.1354E 02	-0.1249E 02	-0.1305E 02	-0.1602E 02	-0.2136E 02	-0.2861E 02	-0.3731E 02
	-0.2250E-01	-0.2726E-01	-0.3197E-01	-0.3664E-01	-0.4125E-01	-0.4582E-01	-0.5032E-01	-0.5475E-01	-0.5908E-01	-0.6326E-01
10	0.2043E 01	0.7978E 01	0.1433E 02	0.1932E 02	0.2161E 02	0.2132E 02	0.1875E 02	0.1316E 02	0.4055E 01	-0.7480E 01
	-0.9269E-02	-0.1132E-01	-0.1343E-01	-0.1562E-01	-0.1790E-01	-0.2027E-01	-0.2272E-01	-0.2525E-01	-0.2783E-01	-0.3044E-01
11	0.3378E 02	0.3327E 02	0.2868E 02	0.2270E 02	0.1755E 02	0.1274E 02	0.7670E 01	0.4025E 01	0.3082E 01	0.2760E 01
	-0.1636E-02	-0.2164E-02	-0.2804E-02	-0.3540E-02	-0.4353E-02	-0.5227E-02	-0.6149E-02	-0.7111E-02	-0.8107E-02	-0.9137E-02
12	0.4078E 02	0.2989E 02	0.2745E 02	0.2120E 02	0.4014E 01	-0.9903E 01	-0.7414E 01	0.8885E 00	-0.6279E 00	-0.4920E 01
	-0.4220E-03	-0.4424E-03	-0.5463E-03	-0.7190E-03	-0.9416E-03	-0.1188E-02	-0.1440E-02	-0.1702E-02	-0.1987E-02	-0.2297E-02
13	0.2927E 01	0.9061E 01	0.1162E 02	0.1297E 02	0.1493E 02	0.1662E 02	0.1721E 02	0.1823E 02	0.2104E 02	0.2373E 02
	-0.6306E-02	-0.6717E-02	-0.7186E-02	-0.7713E-02	-0.8299E-02	-0.8944E-02	-0.9653E-02	-0.1043E-01	-0.1128E-01	-0.1222E-01
14	0.1282E 02	0.3215E 02	-0.9434E 01	-0.3529E 02	0.2597E 01	0.3654E 02	-0.1031E 01	-0.5421E 02	-0.3811E 02	0.1238E 02
	-0.6175E-04	-0.6118E-04	-0.8489E-04	-0.1161E-03	-0.1427E-03	-0.1737E-03	-0.2192E-03	-0.2692E-03	-0.3094E-03	-0.3471E-03
15	-0.3701E 02	-0.2461E 02	-0.1113E 02	0.1293E 01	0.1105E 02	0.1808E 02	0.2253E 02	0.2349E 02	0.2024E 02	0.1359E 02
	-0.1885E-01	-0.2105E-01	-0.2323E-01	-0.2541E-01	-0.2762E-01	-0.2991E-01	-0.3228E-01	-0.3475E-01	-0.3733E-01	-0.4000E-01
16	-0.3680E 02	-0.3544E 02	-0.3304E 02	-0.2998E 02	-0.2691E 02	-0.2501E 02	-0.2524E 02	-0.2779E 02	-0.3240E 02	-0.3882E 02
	-0.3460E-01	-0.4051E-01	-0.4628E-01	-0.5193E-01	-0.5746E-01	-0.6288E-01	-0.6820E-01	-0.7340E-01	-0.7849E-01	-0.8342E-01
17	-0.4013E 01	-0.1319E 02	-0.2194E 02	-0.3100E 02	-0.3888E 02	-0.4624E 02	-0.5170E 02	-0.5607E 02	-0.5841E 02	-0.5963E 02
	-0.5065E-01	-0.6166E-01	-0.7248E-01	-0.8301E-01	-0.9316E-01	-0.1028E-00	-0.1119E-00	-0.1205E-00	-0.1283E-00	-0.1356E-00
18	-0.4765E 01	-0.1346E 02	-0.2279E 02	-0.3127E 02	-0.3961E 02	-0.4632E 02	-0.5212E 02	-0.5586E 02	-0.5845E 02	-0.5917E 02
	-0.5065E-01	-0.6166E-01	-0.7248E-01	-0.8301E-01	-0.9316E-01	-0.1028E-00	-0.1119E-00	-0.1205E-00	-0.1283E-00	-0.1356E-00
19	-0.1639E 02	-0.2335E 02	-0.3062E 02	-0.3786E 02	-0.4464E 02	-0.5060E 02	-0.5548E 02	-0.5916E 02	-0.6170E 02	-0.6320E 02
	-0.3364E-01	-0.4004E-01	-0.4635E-01	-0.5253E-01	-0.5854E-01	-0.6434E-01	-0.6990E-01	-0.7519E-01	-0.8020E-01	-0.8492E-01
20	-0.2322E 02	-0.1888E 02	-0.1471E 02	-0.1090E 02	-0.7848E 01	-0.5904E 01	-0.5248E 01	-0.5991E 01	-0.7890E 01	-0.1061E 02
	-0.1829E-01	-0.2087E-01	-0.2343E-01	-0.2598E-01	-0.2852E-01	-0.3106E-01	-0.3361E-01	-0.3616E-01	-0.3872E-01	-0.4127E-01
21	-0.2394E 02	-0.1076E 02	0.2342E 01	0.1423E 02	0.2440E 02	0.3234E 02	0.3757E 02	0.4003E 02	0.3921E 02	0.3447E 02
	-0.6810E-02	-0.7166E-02	-0.7534E-02	-0.7943E-02	-0.8417E-02	-0.8977E-02	-0.9642E-02	-0.1043E-01	-0.1134E-01	-0.1238E-01
22	-0.1182E 02	0.9395E 00	0.1195E 02	0.2703E 02	0.3698E 02	0.4309E 02	0.5153E 02	0.5242E 02	0.4589E 02	0.4114E 02
	-0.1582E-02	-0.1386E-02	-0.1222E-02	-0.1109E-02	-0.1064E-02	-0.1103E-02	-0.1241E-02	-0.1490E-02	-0.1855E-02	-0.2330E-02
23	0.3952E 01	0.9630E 01	0.1447E 02	0.1793E 02	0.1999E 02	0.2052E 02	0.1941E 02	0.1697E 02	0.1299E 02	0.6984E 01
	-0.3515E-02	-0.4129E-02	-0.4803E-02	-0.5543E-02	-0.6350E-02	-0.7228E-02	-0.8177E-02	-0.9196E-02	-0.1028E-01	-0.1142E-01
24	-0.2570E 02	-0.1015E 02	0.1329E 02	-0.6375E 01	0.2829E 01	0.2340E 02	-0.5138E 01	-0.8392E 01	0.1213E 02	-0.1555E 02
	-0.1847E-03	-0.1603E-03	-0.1389E-03	-0.1281E-03	-0.1220E-03	-0.1242E-03	-0.1432E-03	-0.1721E-03	-0.2118E-03	-0.2695E-03
25	0.7423E 01	0.5372E 01	0.2336E 01	-0.1553E 01	-0.6244E 01	-0.1154E 02	-0.1718E 02	-0.2308E 02	-0.2898E 02	-0.3459E 02
	-0.1179E-01	-0.1457E-01	-0.1740E-01	-0.2026E-01	-0.2314E-01	-0.2600E-01	-0.2884E-01	-0.3163E-01	-0.3436E-01	-0.3701E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.6781E 01	-0.1371E 02	-0.2079E 02	-0.2775E 02	-0.3442E 02	-0.4068E 02	-0.4648E 02	-0.5173E 02	-0.5632E 02	-0.6016E C2
	-0.2590E-01	-0.3181E-01	-0.3767E-01	-0.4343E-01	-0.4906E-01	-0.5451E-01	-0.5977E-C1	-C.6479E-01	-0.6955E-01	-0.7404E-01
27	-0.1110E 02	-0.1873E 02	-0.2154E 02	-0.2845E 02	-0.3055E 02	-0.3635E 02	-0.3729E 02	-0.4159E 02	-0.4113E 02	-0.4390E 02
	-0.4361E-01	-0.5297E-01	-0.6211E-01	-0.7097E-01	-0.7950E-01	-0.8764E-01	-0.9537E-01	-0.1027E-00	-0.1095E-00	-0.1158E-00
28	-0.1268E 02	-0.1562E 02	-0.2285E 02	-0.2533E 02	-0.3176E 02	-0.3339E 02	-0.3856E 02	-0.3893E 02	-C.4258E 02	-0.4163E C2
	-0.4361E-01	-0.5297E-01	-0.6211E-01	-0.7097E-01	-0.7950E-01	-0.8764E-01	-0.9537E-01	-C.1027E-C0	-0.1095E-00	-0.1158E-C0
29	-0.3296E 02	-0.3339E 02	-0.3312E 02	-0.3228E 02	-0.3113E 02	-0.3002E 02	-0.2931E 02	-0.2930E 02	-0.3016E 02	-0.3185E 02
	-0.3046E-01	-0.3562E-01	-0.4065E-01	-0.4553E-01	-0.5028E-01	-0.5489E-01	-0.5937E-01	-0.6371E-01	-0.6793E-01	-0.7200E-01
30	-0.3356E 02	-0.2528E C2	-0.1720E 02	-0.9718E 01	-0.3209E C1	0.1987E 01	0.5631E 01	0.7602E C1	0.7875E 01	0.6450E C1
	-0.1720E-01	-0.1920E-C1	-0.2115E-01	-0.2309E-01	-C.2501E-C1	-0.2695E-01	-0.2892E-C1	-C.3C92E-01	-C.3298E-01	-0.3508E-01
31	-0.2044E 02	-0.1068E 02	-0.2136E 01	0.4834E 01	0.1019E 02	0.1411E 02	0.1683E 02	0.1842E 02	0.1881E 02	0.1778E 02
	-0.6239E-02	-0.6595E-02	-0.6955E-02	-0.7336E-02	-0.7749E-02	-0.8204E-02	-0.8713E-02	-0.9284E-02	-0.9923E-02	-0.1063E-01
32	-0.1051E 02	-0.5154E C1	-0.8392E 00	0.3102E 01	0.6460E 01	0.9231E 01	0.1130E 02	0.1143E C2	0.1064E 02	0.7844E 01
	-0.8441E-03	-0.7527E-03	-0.6724E-03	-0.6060E-03	-C.5557E-03	-0.5244E-03	-0.5183E-C3	-C.5436E-03	-0.6041E-03	-0.7C14E-03
33	-0.8666E 01	-0.5356E 01	-0.2335E 01	0.6322E 00	0.3738E C1	0.6831E 01	0.9214E 01	0.1002E 02	0.8681E 01	0.5167E 01
	-0.8416E-04	0.1177E-04	0.9993E-04	0.1806E-03	0.2540E-03	0.3185E-03	0.3687E-03	0.3984E-03	0.4038E-03	0.3843E-03
34	-0.45C6E 01	-0.4252E 01	-0.1285E 01	-0.3216E-01	0.1268E 01	0.1320E 01	-0.1994E 01	-C.1277E 01	-0.5293E 01	-0.5432E C1
	-0.1058E-03	-0.9435E-C4	-0.8420E-04	-0.7585E-04	-C.6951E-C4	-C.6559E-04	-0.6493E-04	-C.6807E-04	-0.7579E-04	-0.8796E-04

SF,BM /T

1	-0.6937E 01	-0.3974E 01	-0.4125E-01	0.3404E 01	0.7067E 01	0.9458E 01	0.1130E 02	0.1149E 02	0.1095E 02	0.9016E 01
2	-0.1989E 02	-0.1175E 02	-0.2197E 02	-0.1311E 02	-0.2185E 02	-0.1116E 02	-0.1772E 02	-0.4985E 01	-C.9668E 01	0.4413E 01
3	0.1850E 02	0.1265E C2	0.1098E 02	0.4690E 01	C.2814E 01	-0.3085E 01	-0.4361E 01	-0.9133E 01	-0.9194E C1	-0.1240E C2
4	-0.4875E 01	-C.2134E C2	-0.3673E 02	-0.4978E C2	-C.5967E C2	-0.6599E 02	-0.6854E 02	-C.6733E C2	-C.6248E 02	-0.5434E 02
5	0.2279E 02	0.2692E 02	0.3084E 02	0.3472E 02	0.3867E 02	0.4267E 02	0.4642E 02	0.4958E 02	0.5193E 02	0.5344E 02
6	-0.8809E 03	-0.7969E 03	-0.7228E 03	-0.6738E 03	-0.6571E 03	-0.6726E 03	-0.7179E 03	-0.7922E 03	-0.8984E 03	-0.1040E 04
7	-0.1915E 04	-0.2207E 04	-0.2523E 04	-0.2859E 04	-0.3215E 04	-0.3608E 04	-0.4C49E 04	-0.4526E 04	-0.5025E 04	-0.5551E C4
8	-0.3036E 04	-0.3437E C4	-0.3838E 04	-0.4245E 04	-0.4661E 04	-C.5087E 04	-C.5523E 04	-C.5966E C4	-C.6418E 04	-0.6880E 04
9	-0.2978E 04	-0.3162E C4	-0.3347E 04	-0.3540E 04	-0.3749E C4	-0.3976E 04	-0.4225E 04	-0.4499E 04	-C.4800E 04	-0.5128E 04

1010

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.2618E 02	-0.8944E 01	-0.4521E 02	-0.7862E 02	-0.1056E 03	-0.1235E 03	-0.1311E 03	-0.1287E 03	-0.1172E 03	-0.9840E 02
	0.8986E-03	0.5096E-03	0.1109E-03	-0.2598E-03	-0.5685E-03	-0.7882E-03	-0.9007E-03	-0.8989E-03	-0.7876E-03	-0.5822E-03
2	0.1497E 02	-0.8196E 01	-0.3021E 02	-0.5017E 02	-0.6854E 02	-0.8336E 02	-0.9391E 02	-0.9728E 02	-0.9327E 02	-0.8205E 02
	-0.3507E-03	-0.7620E-03	-0.1191E-02	-0.1609E-02	-0.1992E-02	-0.2314E-02	-0.2557E-02	-0.2704E-02	-0.2754E-02	-0.2712E-02
3	0.2594E 02	0.1343E 02	-0.6980E 00	-0.1507E 02	-0.2861E 02	-0.4060E 02	-0.5062E 02	-0.5846E 02	-0.6401E 02	-0.6727E 02
	-0.9502E-02	-0.1038E-01	-0.1132E-01	-0.1229E-01	-0.1327E-01	-0.1421E-01	-0.1510E-01	-0.1590E-01	-0.1661E-01	-0.1720E-01
4	-0.1317E 02	-0.1697E 02	-0.1943E 02	-0.2389E 02	-0.2367E 02	-0.2628E 02	-0.2342E 02	-0.2374E 02	-0.2128E 02	-0.1873E 02
	-0.4431E-04	-0.9593E-04	-0.1497E-03	-0.2022E-03	-0.2500E-03	-0.2905E-03	-0.3207E-03	-0.3393E-03	-0.3454E-03	-0.3400E-03
5	0.1009E 02	0.8040E 01	0.3398E 01	-0.3320E 01	-0.1136E 02	-0.2012E 02	-0.2943E 02	-0.3946E 02	-0.5035E 02	-0.6179E 02
	-0.3210E-01	-0.3384E-01	-0.3563E-01	-0.3746E-01	-0.3931E-01	-0.4115E-01	-0.4297E-01	-0.4471E-01	-0.4636E-01	-0.4787E-01
6	-0.3543E 02	-0.3132E 02	-0.2710E 02	-0.2385E 02	-0.2263E 02	-0.2401E 02	-0.2780E 02	-0.3322E 02	-0.3936E 02	-0.4558E 02
	-0.6634E-01	-0.6921E-01	-0.7196E-01	-0.7459E-01	-0.7714E-01	-0.7961E-01	-0.8198E-01	-0.8424E-01	-0.8636E-01	-0.8831E-01
7	-0.4730E 02	-0.3665E 02	-0.4364E 02	-0.3237E 02	-0.3864E 02	-0.2683E 02	-0.3281E 02	-0.2146E 02	-0.2835E 02	-0.1832E 02
	-0.1068E-00	-0.1112E-00	-0.1151E-00	-0.1185E-00	-0.1216E-00	-0.1244E-00	-0.1269E-00	-0.1291E-00	-0.1310E-00	-0.1328E-00
8	-0.3927E 02	-0.4653E 02	-0.3536E 02	-0.4177E 02	-0.2991E 02	-0.3561E 02	-0.2358E 02	-0.2967E 02	-0.1875E 02	-0.2616E 02
	-0.1068E-00	-0.1112E-00	-0.1151E-00	-0.1185E-00	-0.1216E-00	-0.1244E-00	-0.1269E-00	-0.1291E-00	-0.1310E-00	-0.1328E-00
9	-0.4685E 02	-0.5605E 02	-0.6375E 02	-0.6964E 02	-0.7413E 02	-0.7722E 02	-0.7824E 02	-0.7659E 02	-0.7254E 02	-0.6685E 02
	-0.6726E-01	-0.7102E-01	-0.7451E-01	-0.7769E-01	-0.8054E-01	-0.8304E-01	-0.8519E-01	-0.8698E-01	-0.8842E-01	-0.8955E-01
10	-0.1992E 02	-0.3314E 02	-0.4757E 02	-0.6205E 02	-0.7404E 02	-0.8227E 02	-0.8769E 02	-0.9134E 02	-0.9284E 02	-0.9168E 02
	-0.3304E-01	-0.3559E-01	-0.3805E-01	-0.4036E-01	-0.4249E-01	-0.4441E-01	-0.4609E-01	-0.4750E-01	-0.4865E-01	-0.4952E-01
11	0.7427E-01	-0.4673E 01	-0.9104E 01	-0.1342E 02	-0.2055E 02	-0.3145E 02	-0.4363E 02	-0.5513E 02	-0.6706E 02	-0.8044E 02
	-0.1020E-01	-0.1129E-01	-0.1241E-01	-0.1355E-01	-0.1469E-01	-0.1582E-01	-0.1692E-01	-0.1795E-01	-0.1889E-01	-0.1970E-01
12	0.4849E 01	0.2411E 02	0.3190E 02	0.2394E 02	0.1659E 02	0.1523E 02	0.3627E 01	-0.2660E 02	-0.5927E 02	-0.7935E 02
	-0.2638E-02	-0.3030E-02	-0.3502E-02	-0.4071E-02	-0.4733E-02	-0.5480E-02	-0.6303E-02	-0.7175E-02	-0.8049E-02	-0.8873E-02
13	0.2346E 02	0.2058E 02	0.1734E 02	0.1334E 02	0.5452E 01	-0.7353E 01	-0.2249E 02	-0.3782E 02	-0.5428E 02	-0.7272E 02
	-0.1324E-01	-0.1436E-01	-0.1557E-01	-0.1687E-01	-0.1824E-01	-0.1967E-01	-0.2113E-01	-0.2257E-01	-0.2396E-01	-0.2525E-01
14	0.3850E 01	-0.5364E 02	-0.6616E 02	-0.2233E 02	-0.1372E 02	-0.7166E 02	-0.1109E 03	-0.8221E 02	-0.5972E 02	-0.1077E 03
	-0.4006E-03	-0.4711E-03	-0.5453E-03	-0.6234E-03	-0.7225E-03	-0.8472E-03	-0.9797E-03	-0.1107E-02	-0.1236E-02	-0.1370E-02
15	0.4831E 01	-0.6019E 01	-0.1939E 02	-0.3401E 02	-0.4720E 02	-0.5767E 02	-0.6636E 02	-0.7433E 02	-0.8114E 02	-0.8611E 02
	-0.4275E-01	-0.4553E-01	-0.4831E-01	-0.5105E-01	-0.5371E-01	-0.5625E-01	-0.5862E-01	-0.6080E-01	-0.6277E-01	-0.6449E-01
16	-0.4655E 02	-0.5452E 02	-0.6163E 02	-0.6760E 02	-0.7282E 02	-0.7722E 02	-0.7996E 02	-0.8035E 02	-0.7856E 02	-0.7529E 02
	-0.8817E-01	-0.9269E-01	-0.9695E-01	-0.1009E-00	-0.1046E-00	-0.1079E-00	-0.1108E-00	-0.1134E-00	-0.1156E-00	-0.1175E-00
17	-0.5921E 02	-0.5811E 02	-0.5610E 02	-0.5380E 02	-0.5097E 02	-0.4794E 02	-0.4489E 02	-0.4199E 02	-0.3955E 02	-0.3723E 02
	-0.1421E-00	-0.1480E-00	-0.1533E-00	-0.1580E-00	-0.1621E-00	-0.1657E-00	-0.1688E-00	-0.1715E-00	-0.1737E-00	-0.1756E-00
18	-0.5896E 02	-0.5753E 02	-0.5573E 02	-0.5329E 02	-0.5063E 02	-0.4766E 02	-0.4470E 02	-0.4200E 02	-0.3950E 02	-0.3747E 02
	-0.1421E-00	-0.1480E-00	-0.1533E-00	-0.1580E-00	-0.1621E-00	-0.1657E-00	-0.1688E-00	-0.1715E-00	-0.1737E-00	-0.1756E-00
19	-0.6367E 02	-0.6315E 02	-0.6187E 02	-0.6028E 02	-0.5898E 02	-0.5848E 02	-0.5892E 02	-0.6022E 02	-0.6223E 02	-0.6482E 02
	-0.8934E-01	-0.9346E-01	-0.9729E-01	-0.1008E-00	-0.1041E-00	-0.1071E-00	-0.1099E-00	-0.1123E-00	-0.1145E-00	-0.1165E-00
20	-0.1427E 02	-0.1908E 02	-0.2503E 02	-0.3200E 02	-0.3962E 02	-0.4743E 02	-0.5540E 02	-0.6370E 02	-0.7225E 02	-0.8087E 02
	-0.4381E-01	-0.4634E-01	-0.4882E-01	-0.5126E-01	-0.5362E-01	-0.5588E-01	-0.5801E-01	-0.5999E-01	-0.6180E-01	-0.6339E-01
21	0.2621E 02	0.1519E 02	0.2012E 01	-0.1236E 02	-0.2724E 02	-0.4227E 02	-0.5657E 02	-0.6919E 02	-0.7980E 02	-0.8803E 02
	-0.1353E-01	-0.1478E-01	-0.1610E-01	-0.1747E-01	-0.1884E-01	-0.2019E-01	-0.2148E-01	-0.2267E-01	-0.2373E-01	-0.2463E-01
22	0.3092E 02	0.1393E 02	-0.2792E-00	-0.1726E 02	-0.3917E 02	-0.5581E 02	-0.7093E 02	-0.8786E 02	-0.9695E 02	-0.1012E 03
	-0.2907E-02	-0.3571E-02	-0.4300E-02	-0.5070E-02	-0.5854E-02	-0.6620E-02	-0.7339E-02	-0.7982E-02	-0.8523E-02	-0.8944E-02
23	-0.8070E 00	-0.1004E 02	-0.2059E 02	-0.3190E 02	-0.4354E 02	-0.5528E 02	-0.6627E 02	-0.7563E 02	-0.8303E 02	-0.8811E 02
	-0.1261E-01	-0.1382E-01	-0.1504E-01	-0.1625E-01	-0.1741E-01	-0.1851E-01	-0.1952E-01	-0.2040E-01	-0.2114E-01	-0.2171E-01
24	-0.2723E 02	-0.8878E 01	-0.3479E 02	-0.5190E 02	-0.3288E 02	-0.5140E 02	-0.6680E 02	-0.4363E 02	-0.5506E 02	-0.7156E 02
	-0.3371E-03	-0.4113E-03	-0.4980E-03	-0.5883E-03	-0.6763E-03	-0.7664E-03	-0.8508E-03	-0.9220E-03	-0.9855E-03	-0.1036E-02
25	-0.4002E 02	-0.4538E 02	-0.5062E 02	-0.5569E 02	-0.6046E 02	-0.6476E 02	-0.6878E 02	-0.7281E 02	-0.7685E 02	-0.8077E 02
	-0.3956E-01	-0.4199E-01	-0.4430E-01	-0.4646E-01	-0.4847E-01	-0.5032E-01	-0.5198E-01	-0.5344E-01	-0.5470E-01	-0.5574E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.6301E 02	-0.6473E 02	-0.6537E 02	-0.6517E 02	-0.6449E 02	-0.6368E 02	-0.6292E 02	-0.6226E 02	-0.6176E 02	-0.6148E 02
	-0.7824E-01	-0.8213E-01	-0.8571E-01	-0.8899E-01	-0.9197E-01	-0.9466E-01	-0.9706E-01	-0.9918E-01	-0.1010E-00	-0.1026E-00
27	-0.4228E 02	-0.4395E 02	-0.4163E 02	-0.4257E 02	-0.3975E 02	-0.4001E 02	-0.3670E 02	-0.3633E 02	-0.3269E 02	-0.3200E 02
	-0.1217E-00	-0.1271E-00	-0.1320E-00	-0.1364E-00	-0.1405E-00	-0.1441E-00	-0.1472E-00	-0.1501E-00	-0.1525E-00	-0.1546E-00
28	-0.4394E 02	-0.4208E 02	-0.4351E 02	-0.4106E 02	-0.4178E 02	-0.3879E 02	-0.3878E 02	-0.3531E 02	-0.3475E 02	-0.3112E 02
	-0.1217E-00	-0.1271E-00	-0.1320E-00	-0.1364E-00	-0.1405E-00	-0.1441E-00	-0.1472E-00	-0.1501E-00	-0.1525E-00	-0.1546E-00
29	-0.3417E 02	-0.3685E 02	-0.3963E 02	-0.4239E 02	-0.4509E 02	-0.4776E 02	-0.5050E 02	-0.5343E 02	-0.5666E 02	-0.6024E 02
	-0.7593E-01	-0.7971E-01	-0.8332E-01	-0.8675E-01	-0.8999E-01	-0.9304E-01	-0.9587E-01	-0.9847E-01	-0.1008E-00	-0.1029E-00
30	0.3331E 01	-0.1438E 01	-0.7717E 01	-0.1528E 02	-0.2391E 02	-0.3338E 02	-0.4350E 02	-0.5396E 02	-0.6435E 02	-0.7416E 02
	-0.3723E-01	-0.3942E-01	-0.4162E-01	-0.4383E-01	-0.4602E-01	-0.4816E-01	-0.5022E-01	-0.5217E-01	-0.5396E-01	-0.5557E-01
31	0.1512E 02	0.1061E 02	0.4089E 01	-0.4445E 01	-0.1469E 02	-0.2602E 02	-0.3752E 02	-0.4832E 02	-0.5771E 02	-0.6526E 02
	-0.1141E-01	-0.1226E-01	-0.1317E-01	-0.1413E-01	-0.1511E-01	-0.1610E-01	-0.1707E-01	-0.1799E-01	-0.1884E-01	-0.1959E-01
32	0.3922E 01	-0.1643E 01	-0.8683E 01	-0.1614E 02	-0.2434E 02	-0.3176E 02	-0.3889E 02	-0.4427E 02	-0.4821E 02	-0.5036E 02
	-0.8345E-03	-0.1001E-02	-0.1197E-02	-0.1414E-02	-0.1645E-02	-0.1881E-02	-0.2108E-02	-0.2318E-02	-0.2499E-02	-0.2647E-02
33	-0.7470E-01	-0.6367E 01	-0.1306E 02	-0.1967E 02	-0.2592E 02	-0.3157E 02	-0.3624E 02	-0.3966E 02	-0.4170E 02	-0.4242E 02
	0.3416E-03	0.2792E-03	0.2017E-03	0.1140E-03	0.2112E-04	-0.7141E-04	-0.1572E-03	-0.2304E-03	-0.2868E-03	-0.3245E-03
34	-0.9005E 01	-0.1187E 02	-0.1346E 02	-0.1805E 02	-0.1822E 02	-0.2159E 02	-0.2021E 02	-0.2191E 02	-0.2166E 02	-0.2082E 02
	-0.1047E-03	-0.1257E-03	-0.1502E-03	-0.1776E-03	-0.2065E-03	-0.2361E-03	-0.2645E-03	-0.2908E-03	-0.3135E-03	-0.3320E-03

SF,BM /T

1	0.6627E 01	0.3496E 01	0.5295E 00	-0.2399E 01	-0.4741E 01	-0.6470E 01	-0.7308E 01	-0.7107E 01	-0.6141E 01	-0.4321E 01
2	0.6241E 00	0.1469E 02	0.1001E 02	0.2210E 02	0.1484E 02	0.2375E 02	0.1320E 02	0.1880E 02	0.5515E 01	0.9034E 01
3	-0.1101E 02	-0.1262E 02	-0.9953E 01	-0.1031E 02	-0.6819E 01	-0.6433E 01	-0.2576E 01	-0.1798E 01	0.2131E 01	0.3041E 01
4	-0.4356E 02	-0.3119E 02	-0.1860E 02	-0.7307E 01	0.1340E 01	0.6364E 01	0.7280E 01	0.4109E 01	-0.2720E 01	-0.1250E 02
5	0.5431E 02	0.5479E 02	0.5516E 02	0.5560E 02	0.5622E 02	0.5711E 02	0.5837E 02	0.6007E 02	0.6221E 02	0.6468E 02
6	-0.1219E 04	-0.1427E 04	-0.1648E 04	-0.1865E 04	-0.2058E 04	-0.2215E 04	-0.2331E 04	-0.2409E 04	-0.2454E 04	-0.2468E 04
7	-0.6112E 04	-0.6688E 04	-0.7244E 04	-0.7759E 04	-0.8236E 04	-0.8671E 04	-0.9038E 04	-0.9327E 04	-0.9550E 04	-0.9725E 04
8	-0.7349E 04	-0.7821E 04	-0.8294E 04	-0.8760E 04	-0.9215E 04	-0.9656E 04	-0.1008E 05	-0.1047E 05	-0.1083E 05	-0.1116E 05
9	-0.5485E 04	-0.5870E 04	-0.6280E 04	-0.6711E 04	-0.7157E 04	-0.7609E 04	-0.8056E 04	-0.8486E 04	-0.8886E 04	-0.9245E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.7391E 02	-0.4546E 02	-0.1486E 02	0.1569E 02	0.4365E 02	0.6638E 02	0.8165E 02	0.8821E 02	0.8618E 02	0.7691E 02
	-0.3044E-03	0.2230E-04	0.3726E-03	0.7189E-03	0.1034E-02	0.1294E-02	0.1479E-02	0.1578E-02	0.1591E-02	0.1526E-02
2	-0.6549E 02	-0.4623E 02	-0.2550E 02	-0.6970E 01	0.9448E 01	0.3250E 02	0.3983E 02	0.4357E 02	0.4423E 02	
	-0.2592E-02	-0.2413E-02	-0.2194E-02	-0.1955E-02	-0.1715E-02	-0.1489E-02	-0.1290E-02	-0.1126E-02	-0.1001E-02	-0.9134E-03
3	-0.6841E 02	-0.6758E 02	-0.6487E 02	-0.6031E 02	-0.5408E 02	-0.4667E 02	-0.3883E 02	-0.3122E 02	-0.2408E 02	-0.1723E 02
	-0.1767E-01	-0.1800E-01	-0.1820E-01	-0.1825E-01	-0.1816E-01	-0.1793E-01	-0.1759E-01	-0.1713E-01	-0.1658E-01	-0.1594E-01
4	-0.1483E 02	-0.6882E 01	-0.4923E 01	0.2590E 01	0.4245E 01	0.8073E 01	0.1008E 02	0.1068E 02	0.1434E 02	0.1286E 02
	-0.3249E-03	-0.3023E-03	-0.2748E-03	-0.2447E-03	-0.2146E-03	-0.1862E-03	-0.1612E-03	-0.1406E-03	-0.1248E-03	-0.1139E-03
5	-0.7296E 02	-0.8273E 02	-0.9014E 02	-0.9473E 02	-0.9646E 02	-0.9549E 02	-0.9193E 02	-0.8584E 02	-0.7731E 02	-0.6660E 02
	-0.4919E-01	-0.5030E-01	-0.5115E-01	-0.5171E-01	-0.5195E-01	-0.5186E-01	-0.5145E-01	-0.5072E-01	-0.4968E-01	-0.4837E-01
6	-0.5167E 02	-0.5773E 02	-0.6379E 02	-0.6954E 02	-0.7435E 02	-0.7750E 02	-0.7849E 02	-0.7716E 02	-0.7375E 02	-0.6879E 02
	-0.9005E-01	-0.9156E-01	-0.9278E-01	-0.9369E-01	-0.9425E-01	-0.9443E-01	-0.9421E-01	-0.9359E-01	-0.9257E-01	-0.9116E-01
7	-0.2643E 02	-0.1753E 02	-0.2633E 02	-0.1799E 02	-0.2720E 02	-0.1959E 02	-0.2961E 02	-0.2306E 02	-0.3412E 02	-0.2887E 02
	-0.1343E-00	-0.1356E-00	-0.1367E-00	-0.1376E-00	-0.1383E-00	-0.1387E-00	-0.1388E-00	-0.1387E-00	-0.1382E-00	-0.1374E-00
8	-0.1670E 02	-0.2526E 02	-0.1676E 02	-0.2587E 02	-0.1801E 02	-0.2778E 02	-0.2089E 02	-0.3158E 02	-0.2580E 02	-0.3756E 02
	-0.1343E-00	-0.1356E-00	-0.1367E-00	-0.1376E-00	-0.1383E-00	-0.1387E-00	-0.1388E-00	-0.1387E-00	-0.1382E-00	-0.1374E-00
9	-0.6024E 02	-0.5346E 02	-0.4753E 02	-0.4326E 02	-0.4079E 02	-0.4003E 02	-0.4124E 02	-0.4467E 02	-0.4964E 02	-0.5468E 02
	-0.9039E-01	-0.9096E-01	-0.9130E-01	-0.9143E-01	-0.9135E-01	-0.9107E-01	-0.9059E-01	-0.8988E-01	-0.8894E-01	-0.8772E-01
10	-0.8866E 02	-0.8487E 02	-0.8038E 02	-0.7513E 02	-0.7023E 02	-0.6682E 02	-0.6406E 02	-0.6010E 02	-0.5471E 02	-0.4943E 02
	-0.5013E-01	-0.5047E-01	-0.5056E-01	-0.5040E-01	-0.5000E-01	-0.4936E-01	-0.4849E-01	-0.4740E-01	-0.4610E-01	-0.4459E-01
11	-0.9322E 02	-0.1027E 03	-0.1087E 03	-0.1118E 03	-0.1099E 03	-0.1008E 03	-0.8575E 02	-0.6881E 02	-0.5119E 02	-0.3074E 02
	-0.2035E-01	-0.2080E-01	-0.2101E-01	-0.2097E-01	-0.2066E-01	-0.2008E-01	-0.1924E-01	-0.1818E-01	-0.1692E-01	-0.1552E-01
12	-0.9622E 02	-0.1233E 03	-0.1491E 03	-0.1535E 03	-0.1410E 03	-0.1314E 03	-0.1239E 03	-0.9958E 02	-0.5647E 02	-0.1621E 02
	-0.9603E-02	-0.1020E-01	-0.1060E-01	-0.1076E-01	-0.1067E-01	-0.1032E-01	-0.9725E-02	-0.8905E-02	-0.7893E-02	-0.6750E-02
13	-0.9099E 02	-0.1063E 03	-0.1183E 03	-0.1273E 03	-0.1313E 03	-0.1275E 03	-0.1172E 03	-0.1041E 03	-0.8926E 02	-0.7044E 02
	-0.2640E-01	-0.2736E-01	-0.2807E-01	-0.2850E-01	-0.2861E-01	-0.2840E-01	-0.2785E-01	-0.2701E-01	-0.2588E-01	-0.2450E-01
14	-0.1598E 03	-0.1283E 03	-0.6147E 02	-0.6203E 02	-0.1063E 03	-0.8915E 02	-0.1069E 02	0.2678E 02	0.2017E-00	0.3034E 01
	-0.1491E-02	-0.1575E-02	-0.1624E-02	-0.1648E-02	-0.1642E-02	-0.1586E-02	-0.1481E-02	-0.1349E-02	-0.1201E-02	-0.1026E-02
15	-0.8981E 02	-0.9306E 02	-0.9570E 02	-0.9741E 02	-0.9909E 02	-0.1017E 03	-0.1041E 03	-0.1043E 03	-0.1019E 03	-0.9829E 02
	-0.6596E-01	-0.6715E-01	-0.6805E-01	-0.6863E-01	-0.6889E-01	-0.6880E-01	-0.6836E-01	-0.6755E-01	-0.6637E-01	-0.6482E-01
16	-0.7120E 02	-0.6696E 02	-0.6347E 02	-0.6142E 02	-0.6085E 02	-0.6161E 02	-0.6392E 02	-0.6801E 02	-0.7322E 02	-0.7812E 02
	-0.1190E-00	-0.1201E-00	-0.1210E-00	-0.1215E-00	-0.1218E-00	-0.1217E-00	-0.1213E-00	-0.1206E-00	-0.1195E-00	-0.1180E-00
17	-0.3541E 02	-0.3349E 02	-0.3205E 02	-0.3032E 02	-0.2932E 02	-0.2818E 02	-0.2804E 02	-0.2798E 02	-0.2926E 02	-0.3110E 02
	-0.1771E-00	-0.1782E-00	-0.1790E-00	-0.1795E-00	-0.1796E-00	-0.1795E-00	-0.1790E-00	-0.1782E-00	-0.1770E-00	-0.1756E-00
18	-0.3541E 02	-0.3380E 02	-0.3192E 02	-0.3057E 02	-0.2897E 02	-0.2824E 02	-0.2748E 02	-0.2787E 02	-0.2859E 02	-0.3092E 02
	-0.1771E-00	-0.1782E-00	-0.1790E-00	-0.1795E-00	-0.1796E-00	-0.1795E-00	-0.1790E-00	-0.1782E-00	-0.1770E-00	-0.1756E-00
19	-0.6788E 02	-0.7131E 02	-0.7479E 02	-0.7787E 02	-0.8022E 02	-0.8164E 02	-0.8203E 02	-0.8132E 02	-0.7937E 02	-0.7608E 02
	-0.1181E-00	-0.1194E-00	-0.1204E-00	-0.1210E-00	-0.1212E-00	-0.1210E-00	-0.1203E-00	-0.1193E-00	-0.1178E-00	-0.1159E-00
20	-0.8912E 02	-0.9639E 02	-0.1024E 03	-0.1071E 03	-0.1103E 03	-0.1112E 03	-0.1096E 03	-0.1048E 03	-0.9714E 02	-0.8705E 02
	-0.6474E-01	-0.6582E-01	-0.6658E-01	-0.6702E-01	-0.6709E-01	-0.6679E-01	-0.6610E-01	-0.6504E-01	-0.6360E-01	-0.6182E-01
21	-0.9378E 02	-0.9743E 02	-0.9880E 02	-0.9729E 02	-0.9296E 02	-0.8627E 02	-0.7772E 02	-0.6810E 02	-0.5773E 02	-0.4630E 02
	-0.2536E-01	-0.2589E-01	-0.2620E-01	-0.2629E-01	-0.2613E-01	-0.2575E-01	-0.2514E-01	-0.2432E-01	-0.2331E-01	-0.2213E-01
22	-0.1063E 03	-0.1036E 03	-0.9389E 02	-0.8565E 02	-0.7326E 02	-0.5633E 02	-0.4316E 02	-0.2893E 02	-0.1156E 02	0.7525E 00
	-0.9234E-02	-0.9378E-02	-0.9372E-02	-0.9218E-02	-0.8923E-02	-0.8500E-02	-0.7965E-02	-0.7337E-02	-0.6634E-02	-0.5875E-02
23	-0.9073E 02	-0.9125E 02	-0.8945E 02	-0.8476E 02	-0.7726E 02	-0.6741E 02	-0.5568E 02	-0.4294E 02	-0.2970E 02	-0.1601E 02
	-0.2211E-01	-0.2232E-01	-0.2233E-01	-0.2213E-01	-0.2173E-01	-0.2114E-01	-0.2037E-01	-0.1945E-01	-0.1841E-01	-0.1726E-01
24	-0.4126E 02	-0.3347E 02	-0.4391E 02	-0.1374E 02	0.2499E-00	-0.1254E 02	0.1111E 02	0.2724E 02	0.1334E 02	0.3240E 02
	-0.1066E-02	-0.1081E-02	-0.1082E-02	-0.1061E-02	-0.1025E-02	-0.9781E-03	-0.9140E-03	-0.8401E-03	-0.7608E-03	-0.6714E-03
25	-0.8427E 02	-0.8682E 02	-0.8822E 02	-0.8845E 02	-0.8725E 02	-0.8422E 02	-0.7909E 02	-0.7174E 02	-0.6250E 02	-0.5208E 02
	-0.5654E-01	-0.5709E-01	-0.5737E-01	-0.5737E-01	-0.5708E-01	-0.5649E-01	-0.5562E-01	-0.5447E-01	-0.5307E-01	-0.5143E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.6152E 02	-0.6194E 02	-0.6263E 02	-0.6339E 02	-0.6413E 02	-0.6483E 02	-0.6546E 02	-0.6589E 02	-0.6583E 02	-0.6494E 02
	-0.1039E-00	-0.1049E-00	-0.1056E-00	-0.1060E-00	-0.1061E-00	-0.1059E-00	-0.1053E-00	-0.1044E-00	-0.1032E-00	-0.1016E-00
27	-0.2850E 02	-0.2808E 02	-0.2550E 02	-0.2621E 02	-0.2532E 02	-0.2766E 02	-0.2868E 02	-0.3261E 02	-0.3530E 02	-0.4047E 02
	-0.1564E-00	-0.1579E-00	-0.1591E-00	-0.1601E-00	-0.1607E-00	-0.1611E-00	-0.1612E-00	-0.1609E-00	-0.1602E-00	-0.1591E-00
28	-0.3045E 02	-0.2727E 02	-0.2726E 02	-0.2540E 02	-0.2683E 02	-0.2685E 02	-0.2995E 02	-0.3179E 02	-0.3634E 02	-0.3966E 02
	-0.1564E-00	-0.1579E-00	-0.1591E-00	-0.1601E-00	-0.1607E-00	-0.1611E-00	-0.1612E-00	-0.1609E-00	-0.1602E-00	-0.1591E-00
29	-0.6403E 02	-0.6779E 02	-0.7112E 02	-0.7372E 02	-0.7543E 02	-0.7626E 02	-0.7599E 02	-0.7639E 02	-0.7514E 02	-0.7387E 02
	-0.1047E-00	-0.1063E-00	-0.1074E-00	-0.1083E-00	-0.1087E-00	-0.1088E-00	-0.1085E-00	-0.1078E-00	-0.1066E-00	-0.1051E-00
30	-0.8289E 02	-0.9016E 02	-0.9570E 02	-0.9932E 02	-0.1008E 03	-0.9984E 02	-0.9631E 02	-0.9019E 02	-0.8170E 02	-0.7120E 02
	-0.5696E-01	-0.5810E-01	-0.5895E-01	-0.5948E-01	-0.5969E-01	-0.5955E-01	-0.5907E-01	-0.5825E-01	-0.5711E-01	-0.5568E-01
31	-0.7078E 02	-0.7420E 02	-0.7548E 02	-0.7457E 02	-0.7148E 02	-0.6628E 02	-0.5903E 02	-0.4981E 02	-0.3880E 02	-0.2638E 02
	-0.2021E-01	-0.2070E-01	-0.2103E-01	-0.2119E-01	-0.2117E-01	-0.2097E-01	-0.2060E-01	-0.2007E-01	-0.1940E-01	-0.1860E-01
32	-0.5057E 02	-0.4896E 02	-0.4408E 02	-0.3752E 02	-0.2827E 02	-0.1777E 02	-0.6454E 01	0.4816E 01	0.1453E 02	0.2321E 02
	-0.2754E-02	-0.2814E-02	-0.2820E-02	-0.2770E-02	-0.2666E-02	-0.2513E-02	-0.2323E-02	-0.2108E-02	-0.1878E-02	-0.1645E-02
33	-0.4174E 02	-0.3911E 02	-0.3396E 02	-0.2611E 02	-0.1591E 02	-0.4239E 01	0.7607E 01	0.1834E 02	0.2698E 02	0.3301E 02
	-0.3408E-03	-0.3307E-03	-0.2898E-03	-0.2171E-03	-0.1158E-03	0.7112E-05	0.1412E-03	0.2749E-03	0.3968E-03	0.5062E-03
34	-0.1884E 02	-0.1212E 02	-0.1073E 02	-0.3343E 01	-0.7333E 00	0.3955E 01	0.7631E 01	0.9536E 01	0.1471E 02	0.1463E 02
	-0.3454E-03	-0.3527E-03	-0.3534E-03	-0.3469E-03	-0.3337E-03	-0.3145E-03	-0.2905E-03	-0.2635E-03	-0.2346E-03	-0.2054E-03

SF,BM /T

1	-0.2354E 01	-0.2936E-02	0.1716E 01	0.3280E 01	0.3595E 01	0.3577E 01	0.2134E 01	0.3775E-00	-0.2548E 01	-0.5283E 01
2	-0.5360E 01	-0.2248E 01	-0.1609E 02	-0.1174E 02	-0.2349E 02	-0.1664E 02	-0.2541E 02	-0.1561E 02	-0.2162E 02	-0.9955E 01
3	0.6728E 01	0.7410E 01	0.1046E 02	0.1059E 02	0.1278E 02	0.1228E 02	0.1366E 02	0.1271E 02	0.1356E 02	0.1245E 02
4	-0.2444E 02	-0.3771E 02	-0.5146E 02	-0.6470E 02	-0.7635E 02	-0.8539E 02	-0.9098E 02	-0.9266E 02	-0.9051E 02	-0.8505E 02
5	0.6747E 02	0.7076E 02	0.7473E 02	0.7940E 02	0.8456E 02	0.8978E 02	0.9448E 02	0.9806E 02	0.1001E 03	0.1004E 03
6	-0.2456E 04	-0.2418E 04	-0.2356E 04	-0.2274E 04	-0.2181E 04	-0.2088E 04	-0.2006E 04	-0.1942E 04	-0.1897E 04	-0.1864E 04
7	-0.9846E 04	-0.9907E 04	-0.9918E 04	-0.9896E 04	-0.9833E 04	-0.9713E 04	-0.9541E 04	-0.9340E 04	-0.9111E 04	-0.8828E 04
8	-0.1144E 05	-0.1167E 05	-0.1184E 05	-0.1194E 05	-0.1197E 05	-0.1190E 05	-0.1176E 05	-0.1153E 05	-0.1122E 05	-0.1083E 05
9	-0.9555E 04	-0.9806E 04	-0.9991E 04	-0.1010E 05	-0.1014E 05	-0.1009E 05	-0.9964E 04	-0.9754E 04	-0.9467E 04	-0.9111E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.6249E 02	0.4514E 02	0.2682E 02	0.9222E 01	-0.6101E 01	-0.1765E 02	-0.2405E 02	-0.2430E 02	-0.1809E 02	-0.6043E 01
	0.1400E-02	0.1233E-02	0.1046E-02	0.8628E-03	0.7042E-03	0.5885E-03	0.5269E-03	0.5235E-03	0.5751E-03	0.6710E-03
2	0.4034E 02	0.3345E 02	0.2375E 02	0.1443E 02	0.7528E 01	0.4342E 01	0.5694E 01	0.9406E 01	0.1575E 02	0.2225E 02
	-0.8593E-03	-0.8298E-03	-0.8128E-03	-0.7932E-03	-0.7565E-03	-0.6924E-03	-0.5985E-03	-0.4787E-03	-0.3418E-03	-0.1994E-03
3	-0.1030E 02	-0.3100E 01	0.4247E 01	0.1139E 02	0.1805E 02	0.2413E 02	0.2966E 02	0.3450E 02	0.3824E 02	0.4033E 02
	-0.1523E-01	-0.1446E-01	-0.1364E-01	-0.1280E-01	-0.1195E-01	-0.1111E-01	-0.1028E-01	-0.9499E-02	-0.8765E-02	-0.8093E-02
4	0.1525E 02	0.1203E 02	0.1333E 02	0.1259E 02	0.1216E 02	0.1347E 02	0.1056E 02	0.1353E 02	0.1046E 02	0.1225E 02
	-0.1071E-03	-0.1035E-03	-0.1013E-03	-0.9898E-04	-0.9429E-04	-0.8623E-04	-0.7457E-04	-0.5948E-04	-0.4244E-04	-0.2456E-04
5	-0.5407E 02	-0.4025E 02	-0.2579E 02	-0.1158E 02	0.1313E 01	0.1186E 02	0.1936E 02	0.2365E 02	0.2502E 02	0.2389E 02
	-0.4681E-01	-0.4505E-01	-0.4314E-01	-0.4111E-01	-0.3902E-01	-0.3691E-01	-0.3481E-01	-0.3274E-01	-0.3071E-01	-0.2874E-01
6	-0.6297E 02	-0.5699E 02	-0.5137E 02	-0.4638E 02	-0.4203E 02	-0.3825E 02	-0.3513E 02	-0.3292E 02	-0.3194E 02	-0.3224E 02
	-0.8939E-01	-0.8729E-01	-0.8488E-01	-0.8219E-01	-0.7924E-01	-0.7606E-01	-0.7266E-01	-0.6905E-01	-0.6524E-01	-0.6123E-01
7	-0.4110E 02	-0.3687E 02	-0.4951E 02	-0.4534E 02	-0.5757E 02	-0.5271E 02	-0.6364E 02	-0.5698E 02	-0.6536E 02	-0.5567E 02
	-0.1361E-00	-0.1345E-00	-0.1323E-00	-0.1296E-00	-0.1264E-00	-0.1225E-00	-0.1179E-00	-0.1128E-00	-0.1069E-00	-0.1004E-00
8	-0.3297E 02	-0.4552E 02	-0.4135E 02	-0.5377E 02	-0.4925E 02	-0.6086E 02	-0.5515E 02	-0.6486E 02	-0.5675E 02	-0.6343E 02
	-0.1361E-00	-0.1345E-00	-0.1323E-00	-0.1296E-00	-0.1264E-00	-0.1225E-00	-0.1179E-00	-0.1128E-00	-0.1069E-00	-0.1004E-00
9	-0.5878E 02	-0.6189E 02	-0.6413E 02	-0.6505E 02	-0.6400E 02	-0.6079E 02	-0.5566E 02	-0.4890E 02	-0.4100E 02	-0.3291E 02
	-0.8619E-01	-0.8435E-01	-0.8216E-01	-0.7961E-01	-0.7671E-01	-0.7346E-01	-0.6987E-01	-0.6598E-01	-0.6182E-01	-0.5743E-01
10	-0.4478E 02	-0.3916E 02	-0.3107E 02	-0.2104E 02	-0.1044E 02	0.3205E-00	0.1117E 02	0.2106E 02	0.2879E 02	0.3446E 02
	-0.4290E-01	-0.4102E-01	-0.3899E-01	-0.3683E-01	-0.3457E-01	-0.3224E-01	-0.2989E-01	-0.2755E-01	-0.2524E-01	-0.2300E-01
11	-0.7153E 01	0.1595E 02	0.3525E 02	0.5113E 02	0.6486E 02	0.7522E 02	0.8045E 02	0.8154E 02	0.8058E 02	0.7714E 02
	-0.1402E-01	-0.1246E-01	-0.1092E-01	-0.9424E-02	-0.8021E-02	-0.6740E-02	-0.5605E-02	-0.4632E-02	-0.3824E-02	-0.3180E-02
12	0.1011E 02	0.3678E 02	0.7330E 02	0.1040E 03	0.1135E 03	0.1126E 03	0.1185E 03	0.1248E 03	0.1144E 03	0.9224E 02
	-0.5537E-02	-0.4302E-02	-0.3095E-02	-0.1971E-02	-0.9749E-03	-0.1273E-03	0.5655E-03	0.1094E-02	0.1453E-02	0.1656E-02
13	-0.4721E 02	-0.2313E 02	-0.1496E 01	0.1807E 02	0.3676E 02	0.5313E 02	0.6511E 02	0.7327E 02	0.7929E 02	0.8238E 02
	-0.2292E-01	-0.2119E-01	-0.1937E-01	-0.1751E-01	-0.1565E-01	-0.1385E-01	-0.1215E-01	-0.1056E-01	-0.9123E-02	-0.7846E-02
14	0.7427E 02	0.1250E 03	0.9670E 02	0.6493E 02	0.1047E 03	0.1563E 03	0.1290E 03	0.6290E 02	0.6038E 02	0.1080E 03
	-0.8281E-03	-0.6306E-03	-0.4523E-03	-0.2874E-03	-0.1284E-03	0.1032E-04	0.1105E-03	0.1784E-03	0.2325E-03	0.2723E-03
15	-0.9386E 02	-0.8698E 02	-0.7618E 02	-0.6214E 02	-0.4645E 02	-0.2976E 02	-0.1238E 02	0.4447E 01	0.1928E 02	0.3195E 02
	-0.6291E-01	-0.6066E-01	-0.5809E-01	-0.5524E-01	-0.5216E-01	-0.4889E-01	-0.4551E-01	-0.4205E-01	-0.3860E-01	-0.3518E-01
16	-0.8177E 02	-0.8421E 02	-0.8566E 02	-0.8574E 02	-0.8378E 02	-0.7962E 02	-0.7346E 02	-0.6560E 02	-0.5655E 02	-0.4726E 02
	-0.1161E-00	-0.1137E-00	-0.1109E-00	-0.1076E-00	-0.1039E-00	-0.9971E-01	-0.9511E-01	-0.9012E-01	-0.8479E-01	-0.7916E-01
17	-0.3457E 02	-0.3860E 02	-0.4370E 02	-0.4895E 02	-0.5461E 02	-0.6004E 02	-0.6509E 02	-0.6934E 02	-0.7234E 02	-0.7393E 02
	-0.1737E-00	-0.1715E-00	-0.1688E-00	-0.1656E-00	-0.1618E-00	-0.1574E-00	-0.1522E-00	-0.1464E-00	-0.1398E-00	-0.1324E-00
18	-0.3398E 02	-0.3849E 02	-0.4339E 02	-0.4904E 02	-0.5470E 02	-0.6038E 02	-0.6555E 02	-0.6987E 02	-0.7305E 02	-0.7450E 02
	-0.1737E-00	-0.1715E-00	-0.1688E-00	-0.1656E-00	-0.1618E-00	-0.1574E-00	-0.1522E-00	-0.1464E-00	-0.1398E-00	-0.1324E-00
19	-0.7161E 02	-0.6649E 02	-0.6134E 02	-0.5673E 02	-0.5294E 02	-0.4999E 02	-0.4778E 02	-0.4627E 02	-0.4535E 02	-0.4482E 02
	-0.1136E-00	-0.1109E-00	-0.1079E-00	-0.1046E-00	-0.1009E-00	-0.9694E-01	-0.9270E-01	-0.8820E-01	-0.8344E-01	-0.7842E-01
20	-0.7499E 02	-0.6127E 02	-0.4629E 02	-0.3052E 02	-0.1475E 02	-0.5118E-01	0.1273E 02	0.2320E 02	0.3107E 02	0.3621E 02
	-0.5972E-01	-0.5735E-01	-0.5475E-01	-0.5197E-01	-0.4907E-01	-0.4609E-01	-0.4308E-01	-0.4009E-01	-0.3716E-01	-0.3430E-01
21	-0.3387E 02	-0.2068E 02	-0.6767E 01	0.7506E 01	0.2184E 02	0.3634E 02	0.5054E 02	0.6340E 02	0.7413E 02	0.8197E 02
	-0.2080E-01	-0.1935E-01	-0.1781E-01	-0.1622E-01	-0.1461E-01	-0.1301E-01	-0.1147E-01	-0.1002E-01	-0.8687E-02	-0.7510E-02
22	0.1206E 02	0.2638E 02	0.3572E 02	0.4331E 02	0.5490E 02	0.6299E 02	0.6893E 02	0.7891E 02	0.8611E 02	0.9021E 02
	-0.5077E-02	-0.4260E-02	-0.3441E-02	-0.2639E-02	-0.1866E-02	-0.1140E-02	-0.4777E-03	0.1048E-03	0.5900E-03	0.9619E-03
23	-0.2384E 01	0.1050E 02	0.2229E 02	0.3251E 02	0.4099E 02	0.4819E 02	0.5418E 02	0.5855E 02	0.6111E 02	0.6166E 02
	-0.1605E-01	-0.1479E-01	-0.1352E-01	-0.1227E-01	-0.1106E-01	-0.9905E-02	-0.8832E-02	-0.7854E-02	-0.6984E-02	-0.6228E-02
24	0.4830E 02	0.2771E 02	0.3835E 02	0.5644E 02	0.3616E 02	0.3949E 02	0.5523E 02	0.3391E 02	0.3212E 02	0.4893E 02
	-0.5781E-03	-0.4864E-03	-0.3912E-03	-0.2969E-03	-0.2104E-03	-0.1266E-03	-0.4876E-04	0.1581E-04	0.7136E-04	0.1160E-03
25	-0.4098E 02	-0.2950E 02	-0.1804E 02	-0.6955E 01	0.3129E 01	0.1134E 02	0.1711E 02	0.2036E 02	0.2118E 02	0.1984E 02
	-0.4960E-01	-0.4761E-01	-0.4549E-01	-0.4328E-01	-0.4101E-01	-0.3872E-01	-0.3643E-01	-0.3416E-01	-0.3192E-01	-0.2972E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.6314E 02	-0.6061E 02	-0.5765E 02	-0.5461E 02	-0.5167E 02	-0.4886E 02	-0.4619E 02	-0.4380E 02	-0.4175E 02	-0.4002E 02
	-0.9962E-01	-0.9732E-01	-0.9469E-01	-0.9174E-01	-0.8848E-01	-0.8492E-01	-0.8108E-01	-0.7697E-01	-0.7260E-01	-0.6798E-01
27	-0.4433E 02	-0.5000E 02	-0.5400E 02	-0.5898E 02	-0.6185E 02	-0.6489E 02	-0.6553E 02	-0.6568E 02	-0.6334E 02	-0.6020E 02
	-0.1575E-00	-0.1553E-00	-0.1526E-00	-0.1493E-00	-0.1453E-00	-0.1406E-00	-0.1351E-00	-0.1289E-00	-0.1220E-00	-0.1144E-00
28	-0.4517E 02	-0.4920E 02	-0.5464E 02	-0.5819E 02	-0.6230E 02	-0.6414E 02	-0.6582E 02	-0.6502E 02	-0.6352E 02	-0.5968E 02
	-0.1575E-00	-0.1553E-00	-0.1526E-00	-0.1493E-00	-0.1453E-00	-0.1406E-00	-0.1351E-00	-0.1289E-00	-0.1220E-00	-0.1144E-00
29	-0.7213E 02	-0.6985E 02	-0.6695E 02	-0.6340E 02	-0.5921E 02	-0.5452E 02	-0.4957E 02	-0.4469E 02	-0.4022E 02	-0.3637E 02
	-0.1032E-00	-0.1009E-00	-0.9822E-01	-0.9517E-01	-0.9177E-01	-0.8805E-01	-0.8402E-01	-0.7970E-01	-0.7513E-01	-0.7032E-01
30	-0.5917E 02	-0.4617E 02	-0.3282E 02	-0.1983E 02	-0.7917E 01	0.2268E 01	0.1021E 02	0.1559E 02	0.1830E 02	0.1841E 02
	-0.5398E-01	-0.5207E-01	-0.4997E-01	-0.4773E-01	-0.4540E-01	-0.4301E-01	-0.4060E-01	-0.3818E-01	-0.3578E-01	-0.3341E-01
31	-0.1322E 02	-0.1496E-00	0.1197E 02	0.2242E 02	0.3071E 02	0.3662E 02	0.4016E 02	0.4150E 02	0.4090E 02	0.3866E 02
	-0.1771E-01	-0.1675E-01	-0.1575E-01	-0.1475E-01	-0.1376E-01	-0.1281E-01	-0.1190E-01	-0.1106E-01	-0.1028E-01	-0.9569E-02
32	0.2947E 02	0.3435E 02	0.3675E 02	0.3768E 02	0.3738E 02	0.3609E 02	0.3496E 02	0.3295E 02	0.3162E 02	0.2962E 02
	-0.1417E-02	-0.1203E-02	-0.1008E-02	-0.8358E-03	-0.6868E-03	-0.5604E-03	-0.4566E-03	-0.3757E-03	-0.3176E-03	-0.2825E-03
33	0.3632E 02	0.3702E 02	0.3562E 02	0.3294E 02	0.2992E 02	0.2727E 02	0.2524E 02	0.2376E 02	0.2260E 02	0.2153E 02
	0.5932E-03	0.6572E-03	0.6985E-03	0.7201E-03	0.7268E-03	0.7232E-03	0.7114E-03	0.6919E-03	0.6644E-03	0.6280E-03
34	0.1805E 02	0.1605E 02	0.1768E 02	0.1723E 02	0.1629E 02	0.1681E 02	0.1273E 02	0.1425E 02	0.1016E 02	0.1061E 02
	-0.1768E-03	-0.1500E-03	-0.1256E-03	-0.1040E-03	-0.8544E-04	-0.6960E-04	-0.5674E-04	-0.4656E-04	-0.3943E-04	-0.3502E-04

SF,BM /T

1	-0.8454E 01	-0.1090E 02	-0.1314E 02	-0.1428E 02	-0.1460E 02	-0.1370E 02	-0.1186E 02	-0.9183E 01	-0.5845E 01	-0.2397E 01
2	-0.1492E 02	-0.3193E 01	-0.8658E 01	0.1892E 01	-0.5130E 01	0.3454E 01	-0.5497E 01	0.1146E 01	-0.9403E 01	-0.4002E 01
3	0.1301E 02	0.1182E 02	0.1200E 02	0.1053E 02	0.1017E 02	0.8414E 01	0.7655E 01	0.5881E 01	0.5063E 01	0.3634E 01
4	-0.7712E 02	-0.6766E 02	-0.5755E 02	-0.4763E 02	-0.3868E 02	-0.3141E 02	-0.2640E 02	-0.2404E 02	-0.2442E 02	-0.2727E 02
5	-0.9903E 02	0.9605E 02	0.9180E 02	0.8676E 02	0.8142E 02	0.7621E 02	0.7132E 02	0.6679E 02	0.6256E 02	0.5853E 02
6	-0.1835E 04	-0.1804E 04	-0.1766E 04	-0.1721E 04	-0.1669E 04	-0.1609E 04	-0.1537E 04	-0.1448E 04	-0.1339E 04	-0.1211E 04
7	-0.8480E 04	-0.8083E 04	-0.7653E 04	-0.7184E 04	-0.6671E 04	-0.6134E 04	-0.5598E 04	-0.5072E 04	-0.4553E 04	-0.4059E 04
8	-0.1037E 05	-0.9860E 04	-0.9298E 04	-0.8706E 04	-0.8097E 04	-0.7483E 04	-0.6880E 04	-0.6300E 04	-0.5755E 04	-0.5250E 04
9	-0.8697E 04	-0.8241E 04	-0.7758E 04	-0.7265E 04	-0.6775E 04	-0.6302E 04	-0.5854E 04	-0.5438E 04	-0.5055E 04	-0.4705E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1032E 02	0.2898E 02	0.4774E 02	0.6459E 02	0.7798E 02	0.8679E 02	0.8995E 02	0.8650E 02	0.7571E 02	0.5725E 02
	0.7955E-03	0.9316E-03	0.1062E-02	0.1168E-02	0.1235E-02	0.1250E-02	0.1196E-02	0.1062E-02	0.8456E-03	0.5517E-03
2	0.2903E 02	0.3582E 02	0.4261E 02	0.4949E 02	0.5456E 02	0.5803E 02	0.5628E 02	0.4879E 02	0.3574E 02	0.1846E 02
	-0.6264E-04	0.6064E-04	0.1643E-03	0.2423E-03	0.2894E-03	0.2991E-03	0.2625E-03	0.1742E-03	0.3774E-04	-0.1356E-03
3	0.4029E 02	0.3796E 02	0.3345E 02	0.2709E 02	0.1929E 02	0.1059E 02	0.1588E 01	-0.7193E 01	-0.1545E 02	-0.2304E 02
	-0.7486E-02	-0.6942E-02	-0.6448E-02	-0.5988E-02	-0.5538E-02	-0.5079E-02	-0.4593E-02	-0.4065E-02	-0.3482E-02	-0.2831E-02
4	0.1296E 02	0.1470E 02	0.1743E 02	0.1691E 02	0.2072E 02	0.1482E 02	0.1222E 02	0.7225E 01	0.1614E 01	-0.1463E 01
	-0.7422E-05	0.8063E-05	0.2113E-04	0.3088E-04	0.3689E-04	0.3792E-04	0.3325E-04	0.2204E-04	0.4776E-05	-0.1701E-04
5	0.2049E 02	0.1483E 02	0.6940E 01	-0.2760E 01	-0.1336E 02	-0.2362E 02	-0.3236E 02	-0.3876E 02	-0.4242E 02	-0.4336E 02
	-0.2681E-01	-0.2491E-01	-0.2300E-01	-0.2106E-01	-0.1904E-01	-0.1691E-01	-0.1464E-01	-0.1220E-01	-0.9593E-02	-0.6812E-02
6	-0.3345E 02	-0.3481E 02	-0.3552E 02	-0.3508E 02	-0.3348E 02	-0.3103E 02	-0.2811E 02	-0.2486E 02	-0.2115E 02	-0.1660E 02
	-0.5703E-01	-0.5261E-01	-0.4796E-01	-0.4308E-01	-0.3796E-01	-0.3261E-01	-0.2704E-01	-0.2128E-01	-0.1536E-01	-0.9310E-02
7	-0.6059E 02	-0.4760E 02	-0.4961E 02	-0.3438E 02	-0.3452E 02	-0.1797E 02	-0.1731E 02	-0.8510E 00	-0.1044E 01	0.1367E 02
	-0.9317E-01	-0.8538E-01	-0.7704E-01	-0.6820E-01	-0.5895E-01	-0.4937E-01	-0.3957E-01	-0.2964E-01	-0.1969E-01	-0.9802E-02
8	-0.5205E 02	-0.5543E 02	-0.4130E 02	-0.4241E 02	-0.2656E 02	-0.2628E 02	-0.9699E 01	-0.9388E 01	0.6286E 01	0.4994E 01
	-0.9317E-01	-0.8538E-01	-0.7704E-01	-0.6820E-01	-0.5895E-01	-0.4937E-01	-0.3957E-01	-0.2964E-01	-0.1969E-01	-0.9802E-02
9	-0.2553E 02	-0.1900E 02	-0.1305E 02	-0.7839E 01	-0.4093E 01	-0.2154E 01	-0.1490E 01	-0.1360E 01	-0.1509E 01	-0.1796E 01
	-0.5285E-01	-0.4810E-01	-0.4322E-01	-0.3822E-01	-0.3312E-01	-0.2794E-01	-0.2269E-01	-0.1738E-01	-0.1202E-01	-0.6615E-02
10	0.3866E 02	0.4059E 02	0.3864E 02	0.3281E 02	0.2505E 02	0.1683E 02	0.7856E 01	-0.2058E 01	-0.1131E 02	-0.1779E 02
	-0.2085E-01	-0.1879E-01	-0.1681E-01	-0.1491E-01	-0.1305E-01	-0.1121E-01	-0.9367E-02	-0.7493E-02	-0.5564E-02	-0.3563E-02
11	0.6961E 02	0.5925E 02	0.4951E 02	0.4143E 02	0.3284E 02	0.2282E 02	0.1397E 02	0.8483E 01	0.4511E 01	-0.1360E 01
	-0.2688E-02	-0.2327E-02	-0.2068E-02	-0.1880E-02	-0.1737E-02	-0.1616E-02	-0.1497E-02	-0.1370E-02	-0.1227E-02	-0.1065E-02
12	0.7862E 02	0.7539E 02	0.6568E 02	0.4623E 02	0.3430E 02	0.3888E 02	0.4517E 02	0.3709E 02	0.2165E 02	0.1488E 02
	0.1732E-02	0.1706E-02	0.1596E-02	0.1424E-02	0.1220E-02	0.1002E-02	0.7628E-03	0.4885E-03	0.1826E-03	-0.1430E-03
13	0.8071E 02	0.7539E 02	0.6979E 02	0.6485E 02	0.5827E 02	0.4899E 02	0.3949E 02	0.3195E 02	0.2459E 02	0.1420E 02
	-0.6736E-02	-0.5786E-02	-0.4977E-02	-0.4291E-02	-0.3708E-02	-0.3208E-02	-0.2775E-02	-0.2392E-02	-0.2049E-02	-0.1732E-02
14	0.1076E 03	0.5497E 02	0.4253E 02	0.9269E 02	0.1201E 03	0.7444E 02	0.1895E 02	0.2468E 02	0.5271E 02	0.2323E 02
	0.2838E-03	0.2700E-03	0.2509E-03	0.2342E-03	0.2084E-03	0.1666E-03	0.1196E-03	0.7900E-04	0.3779E-04	-0.1733E-04
15	0.4276E 02	0.5057E 02	0.5347E 02	0.5125E 02	0.4573E 02	0.3837E 02	0.2894E 02	0.1733E 02	0.5285E 01	-0.4976E 01
	-0.3185E-01	-0.2863E-01	-0.2553E-01	-0.2257E-01	-0.1971E-01	-0.1694E-01	-0.1424E-01	-0.1158E-01	-0.8917E-02	-0.6233E-02
16	-0.3867E 02	-0.3099E 02	-0.2393E 02	-0.1770E 02	-0.1304E 02	-0.1028E 02	-0.8841E 01	-0.7935E 01	-0.7249E 01	-0.6579E 01
	-0.7327E-01	-0.6716E-01	-0.6085E-01	-0.5438E-01	-0.4777E-01	-0.4102E-01	-0.3416E-01	-0.2721E-01	-0.2016E-01	-0.1304E-01
17	-0.7354E 02	-0.7152E 02	-0.6739E 02	-0.6187E 02	-0.5434E 02	-0.4583E 02	-0.3591E 02	-0.2589E 02	-0.1534E 02	-0.5489E 01
	-0.1241E-00	-0.1151E-00	-0.1053E-00	-0.9475E-01	-0.8354E-01	-0.7175E-01	-0.5949E-01	-0.4687E-01	-0.3401E-01	-0.2104E-01
18	-0.7430E 02	-0.7194E 02	-0.6804E 02	-0.6204E 02	-0.5478E 02	-0.4572E 02	-0.3611E 02	-0.2557E 02	-0.1539E 02	-0.5092E 01
	-0.1241E-00	-0.1151E-00	-0.1053E-00	-0.9475E-01	-0.8354E-01	-0.7176E-01	-0.5949E-01	-0.4687E-01	-0.3401E-01	-0.2104E-01
19	-0.4437E 02	-0.4360E 02	-0.4221E 02	-0.4005E 02	-0.3708E 02	-0.3326E 02	-0.2855E 02	-0.2293E 02	-0.1652E 02	-0.9553E 01
	-0.7315E-01	-0.6761E-01	-0.6180E-01	-0.5573E-01	-0.4939E-01	-0.4280E-01	-0.3598E-01	-0.2896E-01	-0.2179E-01	-0.1450E-01
20	0.3856E 02	0.3797E 02	0.3466E 02	0.2922E 02	0.2226E 02	0.1437E 02	0.6090E 01	-0.2186E 01	-0.9932E 01	-0.1659E 02
	-0.3153E-01	-0.2885E-01	-0.2625E-01	-0.2370E-01	-0.2120E-01	-0.1869E-01	-0.1617E-01	-0.1361E-01	-0.1099E-01	-0.8290E-02
21	0.8636E 02	0.8738E 02	0.8497E 02	0.7890E 02	0.6938E 02	0.5688E 02	0.4189E 02	0.2530E 02	0.7535E 01	-0.1129E 02
	-0.6502E-02	-0.5671E-02	-0.5012E-02	-0.4512E-02	-0.4150E-02	-0.3898E-02	-0.3728E-02	-0.3611E-02	-0.3511E-02	-0.3391E-02
22	0.9658E 02	0.9832E 02	0.9447E 02	0.9144E 02	0.8352E 02	0.6958E 02	0.5628E 02	0.3731E 02	0.1143E 02	-0.1102E 02
	0.1210E-02	0.1327E-02	0.1316E-02	0.1185E-02	0.9470E-03	0.6176E-03	0.2143E-03	-0.2443E-03	-0.7317E-03	-0.1214E-02
23	0.6004E 02	0.5662E 02	0.5154E 02	0.4464E 02	0.3620E 02	0.2661E 02	0.1626E 02	0.5842E 01	-0.4469E 01	-0.1492E 02
	-0.5588E-02	-0.5055E-02	-0.4616E-02	-0.4252E-02	-0.3940E-02	-0.3657E-02	-0.3382E-02	-0.3099E-02	-0.2790E-02	-0.2436E-02
24	0.3296E 02	0.3402E 02	0.5500E 02	0.4013E 02	0.3567E 02	0.4874E 02	0.1989E 02	0.1648E 01	0.1425E 02	-0.1119E 02
	0.1427E-03	0.1563E-03	0.1574E-03	0.1407E-03	0.1128E-03	0.7639E-04	0.2684E-04	-0.2789E-04	-0.8250E-04	-0.1408E-03
25	0.1667E 02	0.1192E 02	0.6057E 01	-0.1519E-00	-0.6059E 01	-0.1111E 02	-0.1489E 02	-0.1727E 02	-0.1809E 02	-0.1723E 02
	-0.2753E-01	-0.2536E-01	-0.2317E-01	-0.2094E-01	-0.1864E-01	-0.1626E-01	-0.1378E-01	-0.1119E-01	-0.8509E-02	-0.5730E-02

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.3842E 02	-0.3665E 02	-0.3445E 02	-0.3168E 02	-0.2829E 02	-0.2426E 02	-0.1964E 02	-0.1444E 02	-0.8784E 01	-0.2804E 01
	-0.6312E-01	-0.5802E-01	-0.5268E-01	-0.4711E-01	-0.4131E-01	-0.3532E-01	-0.2914E-01	-0.2282E-01	-0.1640E-01	-0.9903E-02
27	-0.5496E 02	-0.4911E 02	-0.4198E 02	-0.3470E 02	-0.2707E 02	-0.1968E 02	-0.1270E 02	-0.6164E 01	-0.5970E 00	0.4538E 01
	-0.1062E-00	-0.9736E-01	-0.8799E-01	-0.7818E-01	-0.6799E-01	-0.5751E-01	-0.4682E-01	-0.3602E-01	-0.2519E-01	-0.1439E-01
28	-0.5508E 02	-0.4876E 02	-0.4205E 02	-0.3453E 02	-0.2707E 02	-0.1965E 02	-0.1260E 02	-0.6242E 01	-0.3288E-00	0.4421E 01
	-0.1062E-00	-0.9736E-01	-0.8799E-01	-0.7818E-01	-0.6799E-01	-0.5751E-01	-0.4682E-01	-0.3602E-01	-0.2519E-01	-0.1439E-01
29	-0.3322E 02	-0.3069E 02	-0.2858E 02	-0.2665E 02	-0.2469E 02	-0.2259E 02	-0.2036E 02	-0.1803E 02	-0.1562E 02	-0.1303E 02
	-0.6529E-01	-0.6005E-01	-0.5460E-01	-0.4895E-01	-0.4310E-01	-0.3707E-01	-0.3086E-01	-0.2450E-01	-0.1801E-01	-0.1142E-01
30	0.1611E 02	0.1174E 02	0.5732E 01	-0.1401E 01	-0.9099E 01	-0.1675E 02	-0.2370E 02	-0.2930E 02	-0.3298E 02	-0.3441E 02
	-0.3106E-01	-0.2872E-01	-0.2636E-01	-0.2396E-01	-0.2150E-01	-0.1893E-01	-0.1625E-01	-0.1343E-01	-0.1047E-01	-0.7366E-02
31	0.3502E 02	0.3013E 02	0.2417E 02	0.1735E 02	0.1005E 02	0.2767E 01	-0.3964E 01	-0.9759E 01	-0.1446E 02	-0.1809E 02
	-0.8915E-02	-0.8306E-02	-0.7726E-02	-0.7154E-02	-0.6567E-02	-0.5944E-02	-0.5274E-02	-0.4546E-02	-0.3757E-02	-0.2901E-02
32	0.2757E 02	0.2557E 02	0.2388E 02	0.2329E 02	0.2287E 02	0.2393E 02	0.2393E 02	0.2241E 02	0.1868E 02	0.1210E 02
	-0.2682E-03	-0.2687E-03	-0.2762E-03	-0.2839E-03	-0.2856E-03	-0.2798E-03	-0.2723E-03	-0.2711E-03	-0.2813E-03	-0.3040E-03
33	0.2054E 02	0.1999E 02	0.2034E 02	0.2187E 02	0.2459E 02	0.2790E 02	0.3036E 02	0.3028E 02	0.2648E 02	0.1855E 02
	0.5837E-03	0.5354E-03	0.4882E-03	0.4458E-03	0.4102E-03	0.3788E-03	0.3416E-03	0.2869E-03	0.2071E-03	0.9964E-04
34	0.1074E 02	0.1172E 02	0.1427E 02	0.1379E 02	0.1786E 02	0.1291E 02	0.1111E 02	0.7596E 01	0.3027E 01	0.1112E 01
	-0.3322E-04	-0.3325E-04	-0.3412E-04	-0.3509E-04	-0.3517E-04	-0.3460E-04	-0.3372E-04	-0.3368E-04	-0.3511E-04	-0.3802E-04

SF,BM /T

1	0.1138E 01	0.4054E 01	0.6717E 01	0.8337E 01	0.9476E 01	0.9315E 01	0.8790E 01	0.7255E 01	0.5768E 01	0.3712E 01
2	-0.1505E 02	-0.9563E 01	-0.1985E 02	-0.1320E 02	-0.2185E 02	-0.1345E 02	-0.2037E 02	-0.1065E 02	-0.1643E 02	-0.5875E 01
3	0.3120E 01	0.2354E 01	0.2362E 01	0.2348E 01	0.2815E 01	0.3400E 01	0.4127E 01	0.5085E 01	0.5795E 01	0.6768E 01
4	-0.3196E 02	-0.3769E 02	-0.4358E 02	-0.4875E 02	-0.5252E 02	-0.5428E 02	-0.5348E 02	-0.4965E 02	-0.4248E 02	-0.3192E 02
5	0.5469E 02	0.5116E 02	0.4810E 02	0.4559E 02	0.4354E 02	0.4162E 02	0.3908E 02	0.3511E 02	0.2915E 02	0.2100E 02
6	-0.1072E 04	-0.9280E 03	-0.7881E 03	-0.6583E 03	-0.5409E 03	-0.4354E 03	-0.3404E 03	-0.2561E 03	-0.1852E 03	-0.1318E 03
7	-0.3614E 04	-0.3222E 04	-0.2865E 04	-0.2535E 04	-0.2244E 04	-0.1987E 04	-0.1735E 04	-0.1458E 04	-0.1154E 04	-0.8369E 03
8	-0.4787E 04	-0.4363E 04	-0.3971E 04	-0.3606E 04	-0.3258E 04	-0.2916E 04	-0.2571E 04	-0.2210E 04	-0.1832E 04	-0.1435E 04
9	-0.4385E 04	-0.4090E 04	-0.3812E 04	-0.3543E 04	-0.3271E 04	-0.2984E 04	-0.2670E 04	-0.2319E 04	-0.1924E 04	-0.1483E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.3152E 02	-0.2216E-00	-0.3579E 02	-0.7234E 02	-0.1070E 03	-0.1371E 03	-0.1600E 03	-0.1737E 03	-0.1767E 03	-0.1683E 03
	0.1927E-03	-0.2150E-03	-0.6503E-03	-0.1088E-02	-0.1503E-02	-0.1866E-02	-0.2146E-02	-0.2314E-02	-0.2354E-02	-0.2262E-02
2	0.1784E-00	-0.1934E 02	-0.3855E 02	-0.5808E 02	-0.7703E 02	-0.9479E 02	-0.1084E 03	-0.1140E 03	-0.1120E 03	-0.1010E 03
	-0.3308E-03	-0.5346E-03	-0.7350E-03	-0.9193E-03	-0.1075E-02	-0.1187E-02	-0.1231E-02	-0.1186E-02	-0.1043E-02	-0.8025E-03
3	-0.2983E 02	-0.3550E 02	-0.3969E 02	-0.4211E 02	-0.4268E 02	-0.4150E 02	-0.3879E 02	-0.3463E 02	-0.2897E 02	-0.2185E 02
	-0.2104E-02	-0.1300E-02	-0.4223E-03	0.6210E-03	0.1518E-02	0.2556E-02	0.3629E-02	0.4731E-02	0.5852E-02	0.6979E-02
4	-0.1145E 02	-0.1667E 02	-0.2575E 02	-0.3177E 02	-0.3855E 02	-0.3948E 02	-0.3562E 02	-0.3703E 02	-0.3056E 02	-0.3048E 02
	-0.4177E-04	-0.6745E-04	-0.9282E-04	-0.1161E-03	-0.1358E-03	-0.1498E-03	-0.1552E-03	-0.1497E-03	-0.1315E-03	-0.1014E-03
5	-0.4185E 02	-0.3818E 02	-0.3257E 02	-0.2510E 02	-0.1597E 02	-0.5700E 01	0.4829E 01	0.1452E 02	0.2243E 02	0.2822E 02
	-0.3866E-02	-0.7795E-03	0.2415E-02	0.5678E-02	0.8964E-02	0.1223E-01	0.1543E-01	0.1854E-01	0.2152E-01	0.2435E-01
6	-0.1093E 02	-0.4123E 01	0.3425E 01	0.1102E 02	0.1798E 02	0.2397E 02	0.2906E 02	0.3360E 02	0.3790E 02	0.4195E 02
	-0.3168E-02	0.3019E-02	0.9194E-02	0.1530E-01	0.2128E-01	0.2708E-01	0.3267E-01	0.3803E-01	0.4313E-01	0.4796E-01
7	0.1109E 02	0.2276E 02	0.1712E 02	0.2603E 02	0.1852E 02	0.2626E 02	0.1833E 02	0.2597E 02	0.1846E 02	0.2675E 02
	-0.6696E-04	0.9447E-02	0.1868E-01	0.2760E-01	0.3618E-01	0.4439E-01	0.5225E-01	0.5975E-01	0.6690E-01	0.7370E-01
8	0.1824E 02	0.1406E 02	0.2418E 02	0.1740E 02	0.2557E 02	0.1776E 02	0.2539E 02	0.1762E 02	0.2553E 02	0.1855E 02
	-0.6696E-04	0.9447E-02	0.1868E-01	0.2760E-01	0.3618E-01	0.4439E-01	0.5225E-01	0.5975E-01	0.6690E-01	0.7370E-01
9	-0.1511E 01	0.3179E-00	0.3940E 01	0.8641E 01	0.1356E 02	0.1837E 02	0.2312E 02	0.2776E 02	0.3220E 02	0.3624E 02
	-0.1185E-02	0.4253E-02	0.9667E-02	0.1502E-01	0.2027E-01	0.2537E-01	0.3030E-01	0.3503E-01	0.3954E-01	0.4382E-01
10	-0.2130E 02	-0.2312E 02	-0.2378E 02	-0.2232E 02	-0.1814E 02	-0.1223E 02	-0.6038E 01	-0.4150E-00	0.3770E 01	0.5265E 01
	-0.1478E-02	0.6862E-03	0.2916E-02	0.5193E-02	0.7493E-02	0.9787E-02	0.1205E-01	0.1427E-01	0.1642E-01	0.1849E-01
11	-0.9366E 01	-0.1696E 02	-0.2314E 02	-0.2962E 02	-0.3753E 02	-0.4555E 02	-0.5239E 02	-0.5862E 02	-0.6412E 02	-0.6629E 02
	-0.8798E-03	-0.6677E-03	-0.4277E-03	-0.1606E-03	0.1332E-03	0.4600E-03	0.8358E-03	0.1280E-02	0.1808E-02	0.2435E-02
12	0.1403E 02	0.3065E 01	-0.2077E 02	-0.4367E 02	-0.5901E 02	-0.7814E 02	-0.1080E 03	-0.1324E 03	-0.1352E 03	-0.1263E 03
	-0.4853E-03	-0.8504E-03	-0.1234E-02	-0.1616E-02	-0.1976E-02	-0.2293E-02	-0.2533E-02	-0.2649E-02	-0.2602E-02	-0.2383E-02
13	0.8501E 00	-0.1261E 02	-0.2486E 02	-0.3735E 02	-0.5090E 02	-0.6388E 02	-0.7471E 02	-0.8362E 02	-0.9027E 02	-0.9189E 02
	-0.1425E-02	-0.1111E-02	-0.7726E-03	-0.3965E-03	0.3215E-04	0.5336E-03	0.1136E-02	0.1868E-02	0.2751E-02	0.3801E-02
14	-0.4936E 02	-0.8846E 02	-0.8540E 02	-0.1088E 03	-0.1827E 03	-0.2313E 03	-0.1978E 03	-0.1531E 03	-0.1807E 03	-0.2298E 03
	-0.8320E-04	-0.1462E-03	-0.2039E-03	-0.2665E-03	-0.3353E-03	-0.3927E-03	-0.4229E-03	-0.4320E-03	-0.4302E-03	-0.4062E-03
15	-0.1305E 02	-0.2001E 02	-0.2605E 02	-0.2985E 02	-0.3045E 02	-0.2848E 02	-0.2515E 02	-0.2111E 02	-0.1708E 02	-0.1423E 02
	-0.3499E-02	-0.7042E-03	0.2157E-02	0.5085E-02	0.8071E-02	0.1110E-01	0.1417E-01	0.1726E-01	0.2035E-01	0.2345E-01
16	-0.5161E 01	-0.1985E 01	0.3204E 01	0.9671E 01	0.1652E 02	0.2339E 02	0.3027E 02	0.3707E 02	0.4362E 02	0.4960E 02
	-0.5858E-02	0.1357E-02	0.8570E-02	0.1573E-01	0.2279E-01	0.2970E-01	0.3641E-01	0.4289E-01	0.4911E-01	0.5504E-01
17	0.4110E 01	0.1235E 02	0.1987E 02	0.2610E 02	0.3179E 02	0.3657E 02	0.4079E 02	0.4420E 02	0.4692E 02	0.4899E 02
	-0.8083E-02	0.4750E-02	0.1735E-01	0.2961E-01	0.4147E-01	0.5283E-01	0.6366E-01	0.7390E-01	0.8354E-01	0.9254E-01
18	0.4101E 01	0.1268E 02	0.1982E 02	0.2628E 02	0.3169E 02	0.3662E 02	0.4072E 02	0.4421E 02	0.4696E 02	0.4907E 02
	-0.8083E-02	0.4750E-02	0.1735E-01	0.2961E-01	0.4147E-01	0.5283E-01	0.6366E-01	0.7390E-01	0.8354E-01	0.9254E-01
19	-0.2216E 01	0.5252E 01	0.1243E 02	0.1878E 02	0.2386E 02	0.2749E 02	0.2995E 02	0.3179E 02	0.3346E 02	0.3511E 02
	-0.7143E-02	0.2308E-03	0.7563E-02	0.1480E-01	0.2189E-01	0.2879E-01	0.3548E-01	0.4195E-01	0.4819E-01	0.5419E-01
20	-0.2207E 02	-0.2661E 02	-0.3023E 02	-0.3284E 02	-0.3424E 02	-0.3430E 02	-0.3330E 02	-0.3175E 02	-0.2993E 02	-0.2761E 02
	-0.5502E-02	-0.2622E-02	0.3455E-03	0.3394E-02	0.6513E-02	0.9692E-02	0.1293E-01	0.1621E-01	0.1954E-01	0.2291E-01
21	-0.3023E 02	-0.4784E 02	-0.6307E 02	-0.7509E 02	-0.8354E 02	-0.8865E 02	-0.9038E 02	-0.8845E 02	-0.8278E 02	-0.7349E 02
	-0.3214E-02	-0.2948E-02	-0.2568E-02	-0.2054E-02	-0.1394E-02	-0.5803E-03	0.3941E-03	0.1534E-02	0.2834E-02	0.4280E-02
22	-0.3284E 02	-0.5704E 02	-0.7585E 02	-0.9142E 02	-0.1069E 03	-0.1155E 03	-0.1177E 03	-0.1157E 03	-0.1047E 03	-0.8866E 02
	-0.1661E-02	-0.2047E-02	-0.2348E-02	-0.2549E-02	-0.2637E-02	-0.2601E-02	-0.2428E-02	-0.2113E-02	-0.1659E-02	-0.1084E-02
23	-0.2502E 02	-0.3395E 02	-0.4127E 02	-0.4673E 02	-0.5038E 02	-0.5265E 02	-0.5348E 02	-0.5238E 02	-0.4898E 02	-0.4321E 02
	-0.2022E-02	-0.1539E-02	-0.9820E-03	-0.3513E-03	0.3490E-03	0.1114E-02	0.1947E-02	0.2850E-02	0.3820E-02	0.4849E-02
24	-0.3793E 02	-0.3442E 02	-0.5956E 02	-0.8759E 02	-0.8264E 02	-0.9043E 02	-0.9471E 02	-0.7492E 02	-0.7623E 02	-0.8003E 02
	-0.1951E-03	-0.2390E-03	-0.2765E-03	-0.3026E-03	-0.3122E-03	-0.3089E-03	-0.2896E-03	-0.2511E-03	-0.1991E-03	-0.1334E-03
25	-0.1508E 02	-0.1224E 02	-0.9099E 01	-0.5846E 01	-0.2537E 01	0.7368E 00	0.3490E 01	0.5031E 01	0.5012E 01	0.3687E 01
	-0.2873E-02	0.3946E-04	0.2978E-02	0.5914E-02	0.8818E-02	0.1166E-01	0.1444E-01	0.1714E-01	0.1975E-01	0.2229E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.3423E 01	0.9786E 01	0.1598E 02	0.2154E 02	0.2603E 02	0.2921E 02	0.3125E 02	0.3252E 02	0.3337E 02	0.3384E 02
	-0.3386E-02	0.3107E-02	0.9524E-02	0.1582E-01	0.2194E-01	0.2785E-01	0.3355E-01	0.3900E-01	0.4423E-01	0.4921E-01
27	0.8314E 01	0.1184E 02	0.1388E 02	0.1618E 02	0.1718E 02	0.1916E 02	0.2000E 02	0.2238E 02	0.2362E 02	0.2683E 02
	-0.3685E-02	0.6859E-02	0.1719E-01	0.2728E-01	0.3707E-01	0.4654E-01	0.5567E-01	0.6446E-01	0.7288E-01	0.8091E-01
28	0.8818E 01	0.1175E 02	0.1467E 02	0.1615E 02	0.1826E 02	0.1915E 02	0.2130E 02	0.2229E 02	0.2501E 02	0.2653E 02
	-0.3685E-02	0.6859E-02	0.1719E-01	0.2728E-01	0.3707E-01	0.4654E-01	0.5567E-01	0.6446E-01	0.7288E-01	0.8091E-01
29	-0.1000E 02	-0.6242E 01	-0.1538E 01	0.4156E 01	0.1072E 02	0.1790E 02	0.2539E 02	0.3278E 02	0.3957E 02	0.4523E 02
	-0.4748E-02	0.1969E-02	0.8690E-02	0.1537E-01	0.2196E-01	0.2841E-01	0.3469E-01	0.4075E-01	0.4656E-01	0.5208E-01
30	-0.3354E 02	-0.3055E 02	-0.2576E 02	-0.1947E 02	-0.1208E 02	-0.4129E 01	0.3753E 01	0.1093E 02	0.1693E 02	0.2164E 02
	-0.4127E-02	-0.7730E-03	0.2666E-02	0.6153E-02	0.9649E-02	0.1311E-01	0.1652E-01	0.1983E-01	0.2304E-01	0.2612E-01
31	-0.2078E 02	-0.2273E 02	-0.2428E 02	-0.2585E 02	-0.2773E 02	-0.2985E 02	-0.3179E 02	-0.3278E 02	-0.3199E 02	-0.2877E 02
	-0.1981E-02	-0.1006E-02	0.1287E-04	0.1061E-02	0.2124E-02	0.3195E-02	0.4275E-02	0.5370E-02	0.6482E-02	0.7610E-02
32	0.3941E 01	-0.7285E 01	-0.2019E 02	-0.3470E 02	-0.4932E 02	-0.6331E 02	-0.7465E 02	-0.8023E 02	-0.8076E 02	-0.7434E 02
	-0.3385E-03	-0.3843E-03	-0.4392E-03	-0.4977E-03	-0.5524E-03	-0.5905E-03	-0.5916E-03	-0.5354E-03	-0.4107E-03	-0.2159E-03
33	0.6768E 01	-0.8292E 01	-0.2575E 02	-0.4444E 02	-0.6311E 02	-0.8003E 02	-0.9279E 02	-0.9924E 02	-0.9841E 02	-0.9063E 02
	-0.3388E-04	-0.1907E-03	-0.3656E-03	-0.5497E-03	-0.7326E-03	-0.8996E-03	-0.1029E-02	-0.1101E-02	-0.1105E-02	-0.1041E-02
34	-0.8165E 01	-0.1317E 02	-0.2206E 02	-0.2852E 02	-0.3539E 02	-0.3695E 02	-0.3350E 02	-0.3559E 02	-0.2994E 02	-0.3042E 02
	-0.4263E-04	-0.4852E-04	-0.5568E-04	-0.6322E-04	-0.7028E-04	-0.7510E-04	-0.7512E-04	-0.6816E-04	-0.5236E-04	-0.2801E-04

SF,BM /T

1	0.2200E 01	0.7257E 00	0.2023E-00	-0.1912E-01	0.5716E 00	0.1398E 01	0.2673E 01	0.3943E 01	0.5120E 01	0.5963E 01
2	-0.1098E 02	-0.2461E-00	-0.5464E 01	0.4812E 01	-0.8494E 00	0.8840E 01	0.2736E 01	0.1196E 02	0.5697E 01	0.1479E 02
3	0.7002E 01	0.7467E 01	0.6677E 01	0.6119E 01	0.3932E 01	0.2235E 01	-0.1115E 01	-0.3356E 01	-0.7016E 01	-0.8885E 01
4	-0.1820E 02	-0.1884E 01	0.1613E 02	0.3468E 02	0.5260E 02	0.6870E 02	0.8184E 02	0.9103E 02	0.9560E 02	0.9526E 02
5	0.1078E 02	-0.1233E 01	-0.1459E 02	-0.2868E 02	-0.4283E 02	-0.5614E 02	-0.6742E 02	-0.7562E 02	-0.8024E 02	-0.8139E 02
6	-0.9754E 02	-0.7980E 02	-0.7073E 02	-0.5951E 02	-0.3598E 02	0.7095E 01	0.7400E 02	0.1674E 03	0.2899E 03	0.4444E 03
7	-0.5017E 03	-0.1273E 03	0.2920E 03	0.7396E 03	0.1200E 04	0.1670E 04	0.2143E 04	0.2594E 04	0.3010E 04	0.3401E 04
8	-0.1019E 04	-0.5779E 03	-0.1126E 03	0.3768E 03	0.8870E 03	0.1411E 04	0.1943E 04	0.2483E 04	0.3031E 04	0.3591E 04
9	-0.9961E 03	-0.4688E 03	0.9070E 02	0.6711E 03	0.1260E 04	0.1846E 04	0.2421E 04	0.2978E 04	0.3514E 04	0.4030E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1486E 03	-0.1187E 03	-0.8108E 02	-0.3918E 02	0.2731E 01	0.4034E 02	0.6990E 02	0.8887E 02	0.9617E 02	0.9217E 02
	-0.2045E-02	-0.1724E-02	-0.1326E-02	-0.8902E-03	-0.4577E-03	-0.7041E-04	0.2356E-03	0.4341E-03	0.5116E-03	0.4683E-03
2	-0.8456E 02	-0.6342E 02	-0.3976E 02	-0.1616E 02	0.7150E 01	0.2714E 02	0.4453E 02	0.5653E 02	0.6297E 02	0.6277E 02
	-0.4785E-03	-0.8961E-04	0.3398E-03	0.7817E-03	0.1207E-02	0.1590E-02	0.1905E-02	0.2135E-02	0.2269E-02	0.2304E-02
3	-0.1353E 02	-0.4537E 01	0.4590E 01	0.1346E 02	0.2177E 02	0.2916E 02	0.3525E 02	0.3980E 02	0.4292E 02	0.4495E 02
	0.8096E-02	0.9188E-02	0.1024E-01	0.1123E-01	0.1216E-01	0.1299E-01	0.1373E-01	0.1437E-01	0.1489E-01	0.1530E-01
4	-0.2316E 02	-0.1818E 02	-0.1462E 02	-0.7367E 01	-0.7257E 01	-0.2319E-00	-0.1090E 01	0.2908E 01	0.3584E 01	0.3314E 01
	-0.6063E-04	-0.1180E-04	0.4205E-04	0.9760E-04	0.1509E-03	0.1990E-03	0.2384E-03	0.2673E-03	0.2841E-03	0.2885E-03
5	0.3219E 02	0.3504E 02	0.3736E 02	0.3934E 02	0.4096E 02	0.4229E 02	0.4366E 02	0.4559E 02	0.4843E 02	0.5220E 02
	0.2702E-01	0.2951E-01	0.3183E-01	0.3397E-01	0.3593E-01	0.3772E-01	0.3934E-01	0.4079E-01	0.4207E-01	0.4318E-01
6	0.4541E 02	0.4786E 02	0.4923E 02	0.4998E 02	0.5047E 02	0.5148E 02	0.5305E 02	0.5492E 02	0.5670E 02	0.5805E 02
	0.5250E-01	0.5673E-01	0.6067E-01	0.6430E-01	0.6764E-01	0.7068E-01	0.7343E-01	0.7588E-01	0.7804E-01	0.7990E-01
7	0.2048E 02	0.3027E 02	0.2575E 02	0.3662E 02	0.3231E 02	0.4213E 02	0.3628E 02	0.4412E 02	0.3640E 02	0.4225E 02
	0.8015E-01	0.8623E-01	0.9194E-01	0.9725E-01	0.1021E-00	0.1066E-00	0.1105E-00	0.1140E-00	0.1170E-00	0.1196E-00
8	0.2755E 02	0.2224E 02	0.3285E 02	0.2892E 02	0.3951E 02	0.3465E 02	0.4364E 02	0.3701E 02	0.4399E 02	0.3552E 02
	0.8015E-01	0.8623E-01	0.9194E-01	0.9725E-01	0.1021E-00	0.1066E-00	0.1105E-00	0.1140E-00	0.1170E-00	0.1196E-00
9	0.3917E 02	0.3985E 02	0.3781E 02	0.3419E 02	0.3088E 02	0.2888E 02	0.2780E 02	0.2720E 02	0.2745E 02	0.2920E 02
	0.4785E-01	0.5161E-01	0.5513E-01	0.5841E-01	0.6148E-01	0.6436E-01	0.6708E-01	0.6963E-01	0.7203E-01	0.7428E-01
10	0.3962E 01	0.1858E 01	0.9427E 00	0.6304E 00	-0.1055E 01	-0.3943E 01	-0.5191E 01	-0.2627E 01	0.3044E 01	0.1010E 02
	0.2048E-01	0.2241E-01	0.2428E-01	0.2610E-01	0.2789E-01	0.2965E-01	0.3140E-01	0.3315E-01	0.3490E-01	0.3662E-01
11	-0.6323E 02	-0.5700E 02	-0.5077E 02	-0.4376E 02	-0.3266E 02	-0.1773E 02	-0.3670E 01	0.6392E 01	0.1449E 02	0.2373E 02
	0.3166E-02	0.3998E-02	0.4926E-02	0.5938E-02	0.7022E-02	0.8156E-02	0.9311E-02	0.1046E-01	0.1159E-01	0.1268E-01
12	-0.1239E 03	-0.1225E 03	-0.1027E 03	-0.6653E 02	-0.3675E 02	-0.2059E 02	-0.2475E-00	0.3333E 02	0.6242E 02	0.7097E 02
	-0.1997E-02	-0.1444E-02	-0.7291E-03	0.1199E-03	0.1056E-02	0.2037E-02	0.3033E-02	0.4013E-02	0.4931E-02	0.5750E-02
13	-0.8654E 02	-0.7635E 02	-0.6462E 02	-0.5081E 02	-0.3195E 02	-0.8698E 01	0.1375E 02	0.3178E 02	0.4693E 02	0.6187E 02
	0.5022E-02	0.6404E-02	0.7930E-02	0.9574E-02	0.1131E-01	0.1308E-01	0.1486E-01	0.1658E-01	0.1822E-01	0.1973E-01
14	-0.2027E 03	-0.1224E 03	-0.9432E 02	-0.1254E 03	-0.1157E 03	-0.3705E 02	0.1682E 02	-0.4421E 01	-0.2092E 02	0.3429E 02
	-0.3422E-03	-0.2420E-03	-0.1288E-03	-0.5599E-05	0.1386E-03	0.3028E-03	0.4646E-03	0.6095E-03	0.7460E-03	0.8812E-03
15	-0.1264E 02	-0.1037E 02	-0.5604E 01	0.8022E 00	0.6539E 01	0.1140E 02	0.1781E 02	0.2756E 02	0.3953E 02	0.5168E 02
	0.2653E-01	0.2959E-01	0.3263E-01	0.3565E-01	0.3862E-01	0.4153E-01	0.4436E-01	0.4711E-01	0.4974E-01	0.5222E-01
16	0.5420E 02	0.5618E 02	0.5502E 02	0.5184E 02	0.4857E 02	0.4623E 02	0.4452E 02	0.4310E 02	0.4247E 02	0.4337E 02
	0.6064E-01	0.6590E-01	0.7082E-01	0.7541E-01	0.7970E-01	0.8370E-01	0.8743E-01	0.9091E-01	0.9415E-01	0.9716E-01
17	0.5052E 02	0.5181E 02	0.5257E 02	0.5282E 02	0.5176E 02	0.4968E 02	0.4619E 02	0.4212E 02	0.3711E 02	0.3209E 02
	0.1009E-00	0.1086E-00	0.1156E-00	0.1220E-00	0.1278E-00	0.1329E-00	0.1374E-00	0.1414E-00	0.1449E-00	0.1480E-00
18	0.5077E 02	0.5203E 02	0.5305E 02	0.5315E 02	0.5236E 02	0.5002E 02	0.4677E 02	0.4231E 02	0.3752E 02	0.3200E 02
	0.1009E-00	0.1086E-00	0.1156E-00	0.1220E-00	0.1278E-00	0.1329E-00	0.1374E-00	0.1414E-00	0.1449E-00	0.1480E-00
19	0.3660E 02	0.3784E 02	0.3910E 02	0.4100E 02	0.4406E 02	0.4838E 02	0.5361E 02	0.5924E 02	0.6480E 02	0.6999E 02
	0.5994E-01	0.6543E-01	0.7068E-01	0.7566E-01	0.8039E-01	0.8484E-01	0.8900E-01	0.9285E-01	0.9636E-01	0.9953E-01
20	-0.2405E 02	-0.1839E 02	-0.1042E 02	-0.5140E 00	0.1093E 02	0.2379E 02	0.3809E 02	0.5369E 02	0.6978E 02	0.8513E 02
	0.2630E-01	0.2972E-01	0.3314E-01	0.3654E-01	0.3990E-01	0.4317E-01	0.4633E-01	0.4932E-01	0.5210E-01	0.5463E-01
21	-0.6130E 02	-0.4738E 02	-0.3235E 02	-0.1634E 02	0.1416E-00	0.1621E 02	0.3096E 02	0.4369E 02	0.5462E 02	0.6458E 02
	0.5850E-02	0.7519E-02	0.9258E-02	0.1103E-01	0.1282E-01	0.1457E-01	0.1626E-01	0.1785E-01	0.1933E-01	0.2067E-01
22	-0.7255E 02	-0.5253E 02	-0.3072E 02	-0.1335E 02	0.2456E 01	0.1682E 02	0.2544E 02	0.3231E 02	0.3850E 02	0.4039E 02
	-0.4096E-03	0.3383E-03	0.1133E-02	0.1946E-02	0.2754E-02	0.3535E-02	0.4273E-02	0.4959E-02	0.5588E-02	0.6156E-02
23	-0.3561E 02	-0.2727E 02	-0.1877E 02	-0.1012E 02	-0.1587E 01	0.6287E 01	0.1295E 02	0.1806E 02	0.2208E 02	0.2615E 02
	0.5926E-02	0.7038E-02	0.8170E-02	0.9307E-02	0.1044E-01	0.1154E-01	0.1261E-01	0.1364E-01	0.1461E-01	0.1553E-01
24	-0.5579E 02	-0.4644E 02	-0.4843E 02	-0.2660E 02	-0.1623E 02	-0.2154E 02	-0.3965E 01	0.7046E 01	-0.3738E-00	0.1355E 02
	-0.5327E-04	0.3372E-04	0.1248E-03	0.2207E-03	0.3146E-03	0.4038E-03	0.4906E-03	0.5707E-03	0.6421E-03	0.7090E-03
25	0.1959E 01	0.9591E 00	0.1262E 01	0.2818E 01	0.5526E 01	0.9505E 01	0.1504E 02	0.2233E 02	0.3099E 02	0.4013E 02
	0.2476E-01	0.2716E-01	0.2950E-01	0.3180E-01	0.3405E-01	0.3625E-01	0.3839E-01	0.4046E-01	0.4243E-01	0.4429E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.3379E 02	0.3314E 02	0.3224E 02	0.3182E 02	0.3255E 02	0.3470E 02	0.3810E 02	0.4225E 02	0.4668E 02	0.5100E 02
	0.5395E-01	0.5847E-01	0.6276E-01	0.6684E-01	0.7072E-01	0.7439E-01	0.7785E-01	0.8108E-01	0.8408E-01	0.8683E-01
27	0.2877E 02	0.3284E 02	0.3503E 02	0.3892E 02	0.3989E 02	0.4214E 02	0.4087E 02	0.4111E 02	0.3791E 02	0.3705E 02
	0.8854E-01	0.9574E-01	0.1025E-00	0.1088E-00	0.1145E-00	0.1198E-00	0.1246E-00	0.1288E-00	0.1326E-00	0.1360E-00
28	0.3013E 02	0.3224E 02	0.3630E 02	0.3797E 02	0.4106E 02	0.4086E 02	0.4198E 02	0.3956E 02	0.3904E 02	0.3527E 02
	0.8854E-01	0.9574E-01	0.1025E-00	0.1088E-00	0.1145E-00	0.1198E-00	0.1246E-00	0.1288E-00	0.1326E-00	0.1360E-00
29	0.4932E 02	0.5167E 02	0.5249E 02	0.5230E 02	0.5177E 02	0.5149E 02	0.5190E 02	0.5323E 02	0.5549E 02	0.5848E 02
	0.5730E-01	0.6221E-01	0.6678E-01	0.7104E-01	0.7499E-01	0.7864E-01	0.8199E-01	0.8505E-01	0.8781E-01	0.9028E-01
30	0.2524E 02	0.2808E 02	0.3055E 02	0.3298E 02	0.3573E 02	0.3915E 02	0.4352E 02	0.4882E 02	0.5471E 02	0.6065E 02
	0.2905E-01	0.3184E-01	0.3448E-01	0.3696E-01	0.3929E-01	0.4146E-01	0.4346E-01	0.4530E-01	0.4695E-01	0.4841E-01
31	-0.2286E 02	-0.1443E 02	-0.3990E 01	0.7663E 01	0.1941E 02	0.2997E 02	0.3825E 02	0.4363E 02	0.4612E 02	0.4624E 02
	0.8747E-02	0.9884E-02	0.1101E-01	0.1209E-01	0.1312E-01	0.1407E-01	0.1492E-01	0.1566E-01	0.1628E-01	0.1679E-01
32	-0.6318E 02	-0.4734E 02	-0.2863E 02	-0.1006E 02	0.7637E 01	0.2095E 02	0.3062E 02	0.3459E 02	0.3385E 02	0.2899E 02
	0.4113E-04	0.3465E-03	0.6803E-03	0.1018E-02	0.1335E-02	0.1609E-02	0.1824E-02	0.1970E-02	0.2049E-02	0.2068E-02
33	-0.7719E 02	-0.5981E 02	-0.4038E 02	-0.2084E 02	-0.3099E 01	0.1121E 02	0.2088E 02	0.2544E 02	0.2512E 02	0.2081E 02
	-0.9182E-03	-0.7501E-03	-0.5551E-03	-0.3545E-03	-0.1694E-03	-0.1803E-04	0.8658E-04	0.1382E-03	0.1381E-03	0.9483E-04
34	-0.2394E 02	-0.1921E 02	-0.1620E 02	-0.9117E 01	-0.9326E 01	-0.2654E 01	-0.3616E 01	0.4906E-01	0.1048E 01	0.1014E 01
	0.4376E-05	0.4275E-04	0.8463E-04	0.1271E-03	0.1668E-03	0.2013E-03	0.2281E-03	0.2466E-03	0.2565E-03	0.2588E-03

SF,BM /T

1	0.6190E 01	0.5756E 01	0.4313E 01	0.2314E 01	-0.3742E-00	-0.3007E 01	-0.5933E 01	-0.8359E 01	-0.1064E 02	-0.1186E 02
2	0.8703E 01	0.1798E 02	0.1235E 02	0.2175E 02	0.1603E 02	0.2481E 02	0.1845E 02	0.2631E 02	0.1900E 02	0.2546E 02
3	-0.1206E 02	-0.1295E 02	-0.1522E 02	-0.1486E 02	-0.1612E 02	-0.1462E 02	-0.1523E 02	-0.1314E 02	-0.1370E 02	-0.1150E 02
4	0.9010E 02	0.8064E 02	0.6787E 02	0.5325E 02	0.3845E 02	0.2521E 02	0.1501E 02	0.8897E 01	0.7331E 01	0.1021E 02
5	-0.7962E 02	-0.7572E 02	-0.7058E 02	-0.6517E 02	-0.6041E 02	-0.5708E 02	-0.5571E 02	-0.5653E 02	-0.5939E 02	-0.6386E 02
6	0.6323E 03	0.8511E 03	0.1093E 04	0.1346E 04	0.1593E 04	0.1815E 04	0.1998E 04	0.2133E 04	0.2217E 04	0.2252E 04
7	0.3782E 04	0.4146E 04	0.4477E 04	0.4788E 04	0.5110E 04	0.5454E 04	0.5798E 04	0.6132E 04	0.6476E 04	0.6852E 04
8	0.4166E 04	0.4754E 04	0.5357E 04	0.5977E 04	0.6609E 04	0.7244E 04	0.7872E 04	0.8479E 04	0.9054E 04	0.9588E 04
9	0.4524E 04	0.4999E 04	0.5455E 04	0.5894E 04	0.6313E 04	0.6710E 04	0.7081E 04	0.7421E 04	0.7727E 04	0.7995E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.7839E 02	0.5722E 02	0.3167E 02	0.5222E 01	-0.1833E 02	-0.3551E 02	-0.4389E 02	-0.4254E 02	-0.3215E 02	-0.1485E 02
	0.3182E-03	0.8762E-04	-0.1881E-03	-0.4691E-03	-0.7148E-03	-0.8921E-03	-0.9823E-03	-0.9809E-03	-0.8944E-03	-0.7398E-03
2	0.5555E 02	0.4420E 02	0.2967E 02	0.1655E 02	0.5520E 01	-0.8251E 00	-0.3752E 01	-0.4722E 01	-0.2412E 01	0.1364E 01
	0.2250E-02	0.2124E-02	0.1954E-02	0.1768E-02	0.1597E-02	0.1461E-02	0.1370E-02	0.1323E-02	0.1318E-02	0.1348E-02
3	0.4624E 02	0.4685E 02	0.4657E 02	0.4522E 02	0.4288E 02	0.3996E 02	0.3693E 02	0.3398E 02	0.3089E 02	0.2739E 02
	0.1561E-01	0.1581E-01	0.1591E-01	0.1593E-01	0.1588E-01	0.1576E-01	0.1559E-01	0.1537E-01	0.1510E-01	0.1478E-01
4	0.7080E 01	0.5002E 01	0.1042E 02	0.9519E 01	0.1482E 02	0.1334E 02	0.1123E 02	0.1386E 02	0.9200E 01	0.1329E 02
	0.2818E-03	0.2660E-03	0.2449E-03	0.2216E-03	0.2004E-03	0.1833E-03	0.1718E-03	0.1661E-03	0.1653E-03	0.1691E-03
5	0.5660E 02	0.6114E 02	0.6525E 02	0.6834E 02	0.6985E 02	0.6940E 02	0.6687E 02	0.6253E 02	0.5685E 02	0.5015E 02
	0.4411E-01	0.4486E-01	0.4542E-01	0.4578E-01	0.4595E-01	0.4593E-01	0.4573E-01	0.4534E-01	0.4478E-01	0.4407E-01
6	0.5884E 02	0.5909E 02	0.5893E 02	0.5853E 02	0.5796E 02	0.5717E 02	0.5593E 02	0.5393E 02	0.5100E 02	0.4732E 02
	0.8147E-01	0.8275E-01	0.8374E-01	0.8446E-01	0.8493E-01	0.8514E-01	0.8512E-01	0.8485E-01	0.8436E-01	0.8365E-01
7	0.3287E 02	0.3732E 02	0.2722E 02	0.3132E 02	0.2151E 02	0.2631E 02	0.1786E 02	0.2438E 02	0.1811E 02	0.2674E 02
	0.1217E-00	0.1235E-00	0.1249E-00	0.1260E-00	0.1268E-00	0.1273E-00	0.1277E-00	0.1279E-00	0.1278E-00	0.1276E-00
8	0.4068E 02	0.3093E 02	0.3518E 02	0.2516E 02	0.2952E 02	0.2027E 02	0.2580E 02	0.1833E 02	0.2586E 02	0.2058E 02
	0.1217E-00	0.1235E-00	0.1249E-00	0.1260E-00	0.1268E-00	0.1273E-00	0.1277E-00	0.1279E-00	0.1278E-00	0.1276E-00
9	0.3240E 02	0.3644E 02	0.4088E 02	0.4562E 02	0.5049E 02	0.5518E 02	0.5944E 02	0.6288E 02	0.6479E 02	0.6464E 02
	0.7638E-01	0.7831E-01	0.8006E-01	0.8162E-01	0.8298E-01	0.8411E-01	0.8499E-01	0.8560E-01	0.8593E-01	0.8595E-01
10	0.1832E 02	0.2839E 02	0.3997E 02	0.5169E 02	0.6255E 02	0.7205E 02	0.7919E 02	0.8319E 02	0.8508E 02	0.8686E 02
	0.3831E-01	0.3994E-01	0.4149E-01	0.4291E-01	0.4420E-01	0.4530E-01	0.4620E-01	0.4687E-01	0.4728E-01	0.4743E-01
11	0.3362E 02	0.4170E 02	0.4763E 02	0.5280E 02	0.5734E 02	0.6061E 02	0.6396E 02	0.6953E 02	0.7613E 02	0.7954E 02
	0.1371E-01	0.1467E-01	0.1555E-01	0.1635E-01	0.1705E-01	0.1766E-01	0.1816E-01	0.1854E-01	0.1877E-01	0.1885E-01
12	0.6959E 02	0.7520E 02	0.8278E 02	0.7801E 02	0.6597E 02	0.6534E 02	0.7686E 02	0.8016E 02	0.6818E 02	0.6006E 02
	0.6460E-02	0.7065E-02	0.7565E-02	0.7963E-02	0.8274E-02	0.8514E-02	0.8684E-02	0.8765E-02	0.8749E-02	0.8643E-02
13	0.7573E 02	0.8583E 02	0.9172E 02	0.9485E 02	0.9550E 02	0.9327E 02	0.8980E 02	0.8761E 02	0.8593E 02	0.8102E 02
	0.2109E-01	0.2227E-01	0.2326E-01	0.2406E-01	0.2466E-01	0.2507E-01	0.2529E-01	0.2534E-01	0.2519E-01	0.2487E-01
14	0.9751E 02	0.8805E 02	0.4976E 02	0.7393E 02	0.1411E 03	0.1488E 03	0.8279E 02	0.4831E 02	0.9272E 02	0.1245E 03
	0.1001E-02	0.1091E-02	0.1160E-02	0.1225E-02	0.1285E-02	0.1323E-02	0.1337E-02	0.1342E-02	0.1348E-02	0.1338E-02
15	0.6351E 02	0.7553E 02	0.8728E 02	0.9733E 02	0.1048E 03	0.1093E 03	0.1101E 03	0.1069E 03	0.1011E 03	0.9507E 02
	0.5452E-01	0.5660E-01	0.5844E-01	0.6000E-01	0.6126E-01	0.6221E-01	0.6284E-01	0.6314E-01	0.6312E-01	0.6279E-01
16	0.4584E 02	0.4930E 02	0.5334E 02	0.5788E 02	0.6273E 02	0.6753E 02	0.7194E 02	0.7546E 02	0.7726E 02	0.7673E 02
	0.9993E-01	0.1025E-00	0.1048E-00	0.1068E-00	0.1086E-00	0.1101E-00	0.1113E-00	0.1122E-00	0.1127E-00	0.1129E-00
17	0.2674E 02	0.2226E 02	0.1834E 02	0.1600E 02	0.1469E 02	0.1522E 02	0.1692E 02	0.2038E 02	0.2484E 02	0.3047E 02
	0.1508E-00	0.1532E-00	0.1555E-00	0.1575E-00	0.1595E-00	0.1613E-00	0.1630E-00	0.1645E-00	0.1659E-00	0.1670E-00
18	0.2687E 02	0.2187E 02	0.1817E 02	0.1534E 02	0.1429E 02	0.1443E 02	0.1644E 02	0.1963E 02	0.2442E 02	0.2991E 02
	0.1508E-00	0.1532E-00	0.1555E-00	0.1575E-00	0.1595E-00	0.1613E-00	0.1630E-00	0.1645E-00	0.1659E-00	0.1670E-00
19	0.7443E 02	0.7771E 02	0.7949E 02	0.7970E 02	0.7854E 02	0.7630E 02	0.7317E 02	0.6920E 02	0.6466E 02	0.6021E 02
	0.1023E-00	0.1047E-00	0.1068E-00	0.1084E-00	0.1097E-00	0.1106E-00	0.1112E-00	0.1115E-00	0.1115E-00	0.1112E-00
20	0.9868E 02	0.1098E 03	0.1180E 03	0.1229E 03	0.1239E 03	0.1208E 03	0.1139E 03	0.1045E 03	0.9393E 02	0.8306E 02
	0.5685E-01	0.5875E-01	0.6028E-01	0.6144E-01	0.6222E-01	0.6263E-01	0.6268E-01	0.6240E-01	0.6181E-01	0.6094E-01
21	0.7387E 02	0.8214E 02	0.8894E 02	0.9402E 02	0.9759E 02	0.1003E 03	0.1021E 03	0.1023E 03	0.9962E 02	0.9316E 02
	0.2185E-01	0.2286E-01	0.2368E-01	0.2432E-01	0.2476E-01	0.2500E-01	0.2503E-01	0.2485E-01	0.2445E-01	0.2383E-01
22	0.4026E 02	0.4257E 02	0.4483E 02	0.5005E 02	0.6088E 02	0.7234E 02	0.8327E 02	0.9327E 02	0.9794E 02	0.9791E 02
	0.6667E-02	0.7127E-02	0.7541E-02	0.7911E-02	0.8234E-02	0.8497E-02	0.8678E-02	0.8751E-02	0.8656E-02	0.8459E-02
23	0.3084E 02	0.3609E 02	0.4160E 02	0.4709E 02	0.5260E 02	0.5855E 02	0.6480E 02	0.7052E 02	0.7459E 02	0.7614E 02
	0.1639E-01	0.1719E-01	0.1793E-01	0.1859E-01	0.1917E-01	0.1966E-01	0.2005E-01	0.2032E-01	0.2044E-01	0.2041E-01
24	0.2691E 02	0.2136E 02	0.3452E 02	0.5115E 02	0.4780E 02	0.5216E 02	0.5434E 02	0.4194E 02	0.4232E 02	0.4325E 02
	0.7692E-03	0.8214E-03	0.8704E-03	0.9147E-03	0.9515E-03	0.9822E-03	0.1003E-02	0.1010E-02	0.1004E-02	0.9814E-03
25	0.4893E 02	0.5685E 02	0.6345E 02	0.6836E 02	0.7123E 02	0.7189E 02	0.7076E 02	0.6884E 02	0.6715E 02	0.6625E 02
	0.4600E-01	0.4756E-01	0.4894E-01	0.5014E-01	0.5113E-01	0.5193E-01	0.5252E-01	0.5291E-01	0.5311E-01	0.5310E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.5490E 02	0.5807E 02	0.6034E 02	0.6173E 02	0.6243E 02	0.6266E 02	0.6248E 02	0.6181E 02	0.6070E 02	0.5953E 02
	0.8931E-01	0.9151E-01	0.9342E-01	0.9506E-01	0.9641E-01	0.9748E-01	0.9828E-01	0.9879E-01	0.9903E-01	0.9899E-01
27	0.3318E 02	0.3268E 02	0.2964E 02	0.3072E 02	0.2930E 02	0.3222E 02	0.3218E 02	0.3635E 02	0.3677E 02	0.4099E 02
	0.1389E-00	0.1415E-00	0.1437E-00	0.1456E-00	0.1472E-00	0.1486E-00	0.1496E-00	0.1503E-00	0.1506E-00	0.1505E-00
28	0.3436E 02	0.3071E 02	0.3087E 02	0.2858E 02	0.3059E 02	0.2991E 02	0.3356E 02	0.3390E 02	0.3830E 02	0.3847E 02
	0.1389E-00	0.1415E-00	0.1437E-00	0.1456E-00	0.1472E-00	0.1486E-00	0.1496E-00	0.1503E-00	0.1506E-00	0.1505E-00
29	0.6179E 02	0.6486E 02	0.6719E 02	0.6839E 02	0.6831E 02	0.6695E 02	0.6447E 02	0.6112E 02	0.5726E 02	0.5338E 02
	0.9245E-01	0.9430E-01	0.9584E-01	0.9707E-01	0.9798E-01	0.9860E-01	0.9893E-01	0.9897E-01	0.9874E-01	0.9827E-01
30	0.6604E 02	0.7037E 02	0.7321E 02	0.7421E 02	0.7315E 02	0.7004E 02	0.6520E 02	0.5923E 02	0.5286E 02	0.4675E 02
	0.4966E-01	0.5070E-01	0.5151E-01	0.5211E-01	0.5249E-01	0.5268E-01	0.5268E-01	0.5250E-01	0.5216E-01	0.5167E-01
31	0.4469E 02	0.4221E 02	0.3951E 02	0.3726E 02	0.3600E 02	0.3599E 02	0.3709E 02	0.3878E 02	0.4033E 02	0.4103E 02
	0.1719E-01	0.1749E-01	0.1770E-01	0.1785E-01	0.1795E-01	0.1800E-01	0.1801E-01	0.1796E-01	0.1785E-01	0.1767E-01
32	0.2085E 02	0.1288E 02	0.5559E 01	0.2293E 01	0.2566E 01	0.7994E 01	0.1686E 02	0.2675E 02	0.3738E 02	0.4468E 02
	0.2043E-02	0.1996E-02	0.1949E-02	0.1923E-02	0.1932E-02	0.1980E-02	0.2058E-02	0.2145E-02	0.2220E-02	0.2262E-02
33	0.1389E 02	0.6129E 01	-0.4596E-00	-0.3890E 01	-0.2537E 01	0.4063E 01	0.1471E 02	0.2711E 02	0.3877E 02	0.4753E 02
	0.2287E-04	-0.5851E-04	-0.1287E-03	-0.1689E-03	-0.1655E-03	-0.1150E-03	-0.2812E-04	0.7545E-04	0.1737E-03	0.2460E-03
34	0.5703E 01	0.4677E 01	0.1133E 02	0.1182E 02	0.1806E 02	0.1763E 02	0.1584E 02	0.1868E 02	0.1351E 02	0.1653E 02
	0.2559E-03	0.2499E-03	0.2443E-03	0.2410E-03	0.2424E-03	0.2484E-03	0.2580E-03	0.2691E-03	0.2783E-03	0.2836E-03

SF,BM /T

1	-0.1257E 02	-0.1202E 02	-0.1098E 02	-0.8792E 01	-0.6347E 01	-0.3164E 01	-0.1718E-00	0.3025E 01	0.5518E 01	0.7596E 01
2	0.1674E 02	0.2174E 02	0.1196E 02	0.1602E 02	0.5675E 01	0.9294E 01	-0.1144E 01	0.2466E 01	-0.7609E 01	-0.3486E 01
3	-0.1227E 02	-0.9982E 01	-0.1079E 02	-0.8160E 01	-0.8710E 01	-0.5493E 01	-0.5699E 01	-0.1990E 01	-0.2110E 01	0.1798E 01
4	0.1693E 02	0.2649E 02	0.3759E 02	0.4875E 02	0.5840E 02	0.6517E 02	0.6815E 02	0.6703E 02	0.6210E 02	0.5419E 02
5	-0.6924E 02	-0.7463E 02	-0.7903E 02	-0.8153E 02	-0.8139E 02	-0.7844E 02	-0.7328E 02	-0.6700E 02	-0.6078E 02	-0.5570E 02
6	0.2245E 04	0.2204E 04	0.2137E 04	0.2054E 04	0.1969E 04	0.1897E 04	0.1848E 04	0.1830E 04	0.1841E 04	0.1871E 04
7	0.7248E 04	0.7638E 04	0.8008E 04	0.8354E 04	0.8663E 04	0.8915E 04	0.9112E 04	0.9267E 04	0.9375E 04	0.9409E 04
8	0.1007E 05	0.1048E 05	0.1081E 05	0.1104E 05	0.1119E 05	0.1124E 05	0.1122E 05	0.1112E 05	0.1097E 05	0.1077E 05
9	0.8222E 04	0.8403E 04	0.8538E 04	0.8624E 04	0.8664E 04	0.8661E 04	0.8620E 04	0.8546E 04	0.8443E 04	0.8317E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.6289E 01	0.2783E 02	0.4659E 02	0.5998E 02	0.6614E 02	0.6410E 02	0.5389E 02	0.3640E 02	0.1331E 02	-0.1302E 02
	-0.5429E-03	-0.3356E-03	-0.1509E-03	-0.1820E-04	0.3982E-04	0.1082E-04	-0.1044E-03	-0.2935E-03	-0.5361E-03	-0.8051E-03
2	0.8855E 01	0.1707E 02	0.2547E 02	0.3176E 02	0.3345E 02	0.3070E 02	0.2184E 02	0.1024E 02	-0.4668E 01	-0.1961E 02
	0.1399E-02	0.1455E-02	0.1495E-02	0.1499E-02	0.1450E-02	0.1340E-02	0.1170E-02	0.9529E-03	0.7047E-03	0.4466E-03
3	0.2343E 02	0.1925E 02	0.1514E 02	0.1114E 02	0.7065E 01	0.2727E 01	-0.1883E 01	-0.6602E 01	-0.1123E 02	-0.1568E 02
	0.1442E-01	0.1402E-01	0.1359E-01	0.1312E-01	0.1262E-01	0.1208E-01	0.1153E-01	0.1097E-01	0.1040E-01	0.9846E-02
4	0.7578E 01	0.7933E 01	0.4806E 01	0.3643E-00	-0.2046E-00	-0.6292E 01	-0.3484E 01	-0.9909E 01	-0.8539E 01	-0.1135E 02
	0.1754E-03	0.1824E-03	0.1873E-03	0.1877E-03	0.1815E-03	0.1675E-03	0.1464E-03	0.1189E-03	0.8793E-04	0.5553E-04
5	0.4252E 02	0.3400E 02	0.2493E 02	0.1613E 02	0.8618E 01	0.3129E 01	-0.2202E-00	-0.1835E 01	-0.2257E 01	-0.1798E 01
	0.4322E-01	0.4226E-01	0.4121E-01	0.4008E-01	0.3890E-01	0.3768E-01	0.3645E-01	0.3520E-01	0.3394E-01	0.3267E-01
6	0.4338E 02	0.3974E 02	0.3669E 02	0.3411E 02	0.3167E 02	0.2924E 02	0.2707E 02	0.2571E 02	0.2562E 02	0.2688E 02
	0.8274E-01	0.8165E-01	0.8037E-01	0.7892E-01	0.7731E-01	0.7553E-01	0.7360E-01	0.7152E-01	0.6930E-01	0.6692E-01
7	0.2228E 02	0.3173E 02	0.2732E 02	0.3627E 02	0.3148E 02	0.4000E 02	0.3470E 02	0.4221E 02	0.3581E 02	0.4214E 02
	0.1271E-00	0.1264E-00	0.1254E-00	0.1240E-00	0.1223E-00	0.1202E-00	0.1176E-00	0.1147E-00	0.1113E-00	0.1075E-00
8	0.2975E 02	0.2538E 02	0.3447E 02	0.2967E 02	0.3824E 02	0.3310E 02	0.4101E 02	0.3499E 02	0.4168E 02	0.3463E 02
	0.1271E-00	0.1264E-00	0.1254E-00	0.1240E-00	0.1223E-00	0.1202E-00	0.1176E-00	0.1147E-00	0.1113E-00	0.1075E-00
9	0.6317E 02	0.6216E 02	0.6267E 02	0.6398E 02	0.6464E 02	0.6416E 02	0.6322E 02	0.6238E 02	0.6139E 02	0.5966E 02
	0.8568E-01	0.8510E-01	0.8422E-01	0.8302E-01	0.8149E-01	0.7964E-01	0.7744E-01	0.7492E-01	0.7207E-01	0.6889E-01
10	0.8858E 02	0.8782E 02	0.8312E 02	0.7648E 02	0.7107E 02	0.6738E 02	0.6333E 02	0.5752E 02	0.5052E 02	0.4305E 02
	0.4731E-01	0.4691E-01	0.4622E-01	0.4525E-01	0.4402E-01	0.4254E-01	0.4082E-01	0.3888E-01	0.3673E-01	0.3439E-01
11	0.7822E 02	0.7547E 02	0.7401E 02	0.7122E 02	0.6293E 02	0.4967E 02	0.3580E 02	0.2342E 02	0.1059E 02	-0.2363E 01
	0.1875E-01	0.1848E-01	0.1802E-01	0.1738E-01	0.1655E-01	0.1556E-01	0.1443E-01	0.1319E-01	0.1187E-01	0.1050E-01
12	0.6818E 02	0.7607E 02	0.6526E 02	0.4564E 02	0.3727E 02	0.3497E 02	0.1758E 02	-0.1379E 02	-0.3651E 02	-0.4421E 02
	0.8450E-02	0.8153E-02	0.7738E-02	0.7210E-02	0.6586E-02	0.5876E-02	0.5090E-02	0.4257E-02	0.3421E-02	0.2617E-02
13	0.7185E 02	0.6215E 02	0.5497E 02	0.4790E 02	0.3681E 02	0.2219E 02	0.8237E 01	-0.3206E 01	-0.1397E 02	-0.2519E 02
	0.2438E-01	0.2373E-01	0.2294E-01	0.2201E-01	0.2096E-01	0.1981E-01	0.1859E-01	0.1733E-01	0.1606E-01	0.1481E-01
14	0.7347E 02	0.1018E 02	0.2128E 02	0.5894E 02	0.2665E 02	-0.4598E 02	-0.5187E 02	0.6805E 00	-0.2577E-00	-0.7189E 02
	0.1299E-02	0.1242E-02	0.1181E-02	0.1108E-02	0.1007E-02	0.8850E-03	0.7644E-03	0.6476E-03	0.5203E-03	0.3844E-03
15	0.8914E 02	0.8123E 02	0.7016E 02	0.5816E 02	0.4857E 02	0.4195E 02	0.3623E 02	0.3001E 02	0.2386E 02	0.1850E 02
	0.6218E-01	0.6130E-01	0.6016E-01	0.5880E-01	0.5725E-01	0.5553E-01	0.5366E-01	0.5166E-01	0.4955E-01	0.4734E-01
16	0.7456E 02	0.7246E 02	0.7153E 02	0.7110E 02	0.6986E 02	0.6757E 02	0.6520E 02	0.6361E 02	0.6280E 02	0.6231E 02
	0.1127E-00	0.1122E-00	0.1113E-00	0.1101E-00	0.1086E-00	0.1066E-00	0.1044E-00	0.1018E-00	0.9885E-01	0.9558E-01
17	0.3621E 02	0.4177E 02	0.4641E 02	0.5033E 02	0.5355E 02	0.5628E 02	0.5843E 02	0.5994E 02	0.6088E 02	0.6132E 02
	0.1678E-00	0.1682E-00	0.1681E-00	0.1676E-00	0.1664E-00	0.1647E-00	0.1624E-00	0.1594E-00	0.1557E-00	0.1514E-00
18	0.3594E 02	0.4145E 02	0.4629E 02	0.5021E 02	0.5353E 02	0.5628E 02	0.5844E 02	0.5996E 02	0.6086E 02	0.6134E 02
	0.1678E-00	0.1682E-00	0.1681E-00	0.1676E-00	0.1664E-00	0.1647E-00	0.1624E-00	0.1594E-00	0.1557E-00	0.1514E-00
19	0.5684E 02	0.5538E 02	0.5601E 02	0.5809E 02	0.6070E 02	0.6305E 02	0.6473E 02	0.6552E 02	0.6516E 02	0.6331E 02
	0.1107E-00	0.1099E-00	0.1088E-00	0.1075E-00	0.1059E-00	0.1039E-00	0.1017E-00	0.9910E-01	0.9617E-01	0.9289E-01
20	0.7213E 02	0.6108E 02	0.5024E 02	0.4041E 02	0.3222E 02	0.2560E 02	0.1987E 02	0.1415E 02	0.8033E 01	0.1724E 01
	0.5983E-01	0.5852E-01	0.5702E-01	0.5537E-01	0.5359E-01	0.5170E-01	0.4972E-01	0.4767E-01	0.4556E-01	0.4341E-01
21	0.8284E 02	0.6926E 02	0.5286E 02	0.3384E 02	0.1291E 02	-0.8486E 01	-0.2850E 02	-0.4534E 02	-0.5808E 02	-0.6671E 02
	0.2301E-01	0.2201E-01	0.2085E-01	0.1956E-01	0.1819E-01	0.1679E-01	0.1539E-01	0.1405E-01	0.1281E-01	0.1169E-01
22	0.9441E 02	0.8341E 02	0.6534E 02	0.4409E 02	0.1883E 02	-0.9440E 01	-0.3611E 02	-0.6031E 02	-0.8082E 02	-0.9312E 02
	0.8152E-02	0.7658E-02	0.7025E-02	0.6278E-02	0.5444E-02	0.4563E-02	0.3678E-02	0.2836E-02	0.2076E-02	0.1431E-02
23	0.7498E 02	0.7154E 02	0.6589E 02	0.5770E 02	0.4701E 02	0.3446E 02	0.2112E 02	0.8208E 01	-0.3580E 01	-0.1416E 02
	0.2021E-01	0.1983E-01	0.1929E-01	0.1859E-01	0.1773E-01	0.1674E-01	0.1565E-01	0.1449E-01	0.1329E-01	0.1208E-01
24	0.2604E 02	0.1688E 02	0.1337E 02	-0.5588E 01	-0.1809E 02	-0.1759E 02	-0.2650E 02	-0.3422E 02	-0.3067E 02	-0.3427E 02
	0.9397E-03	0.8818E-03	0.8088E-03	0.7207E-03	0.6236E-03	0.5223E-03	0.4197E-03	0.3221E-03	0.2351E-03	0.1606E-03
25	0.6604E 02	0.6604E 02	0.6610E 02	0.6648E 02	0.6729E 02	0.6809E 02	0.6799E 02	0.6590E 02	0.6121E 02	0.5392E 02
	0.5289E-01	0.5247E-01	0.5183E-01	0.5097E-01	0.4987E-01	0.4853E-01	0.4694E-01	0.4511E-01	0.4303E-01	0.4073E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.5893E 02	0.5947E 02	0.6120E 02	0.6365E 02	0.6610E 02	0.6802E 02	0.6915E 02	0.6942E 02	0.6870E 02	0.6674E 02
	0.9867E-01	0.9806E-01	0.9716E-01	0.9594E-01	0.9439E-01	0.9248E-01	0.9021E-01	0.8757E-01	0.8456E-01	0.8118E-01
27	0.4046E 02	0.4337E 02	0.4093E 02	0.4224E 02	0.3835E 02	0.3907E 02	0.3498E 02	0.3635E 02	0.3316E 02	0.3612E 02
	0.1501E-00	0.1491E-00	0.1478E-00	0.1460E-00	0.1437E-00	0.1410E-00	0.1379E-00	0.1344E-00	0.1305E-00	0.1262E-00
28	0.4221E 02	0.4083E 02	0.4296E 02	0.3976E 02	0.4072E 02	0.3669E 02	0.3772E 02	0.3407E 02	0.3626E 02	0.3390E 02
	0.1501E-00	0.1491E-00	0.1478E-00	0.1460E-00	0.1437E-00	0.1410E-00	0.1379E-00	0.1344E-00	0.1305E-00	0.1262E-00
29	0.4995E 02	0.4735E 02	0.4577E 02	0.4518E 02	0.4541E 02	0.4624E 02	0.4738E 02	0.4846E 02	0.4904E 02	0.4875E 02
	0.9755E-01	0.9661E-01	0.9543E-01	0.9403E-01	0.9240E-01	0.9051E-01	0.8838E-01	0.8599E-01	0.8333E-01	0.8040E-01
30	0.4138E 02	0.3709E 02	0.3409E 02	0.3241E 02	0.3178E 02	0.3167E 02	0.3139E 02	0.3036E 02	0.2826E 02	0.2502E 02
	0.5106E-01	0.5033E-01	0.4949E-01	0.4853E-01	0.4746E-01	0.4628E-01	0.4496E-01	0.4353E-01	0.4197E-01	0.4031E-01
31	0.4034E 02	0.3788E 02	0.3337E 02	0.2674E 02	0.1828E 02	0.8708E 01	-0.1027E 01	-0.9979E 01	-0.1735E 02	-0.2256E 02
	0.1742E-01	0.1708E-01	0.1666E-01	0.1615E-01	0.1558E-01	0.1495E-01	0.1428E-01	0.1360E-01	0.1293E-01	0.1228E-01
32	0.4908E 02	0.4718E 02	0.3964E 02	0.2692E 02	0.9684E 01	-0.8854E 01	-0.2812E 02	-0.4331E 02	-0.5436E 02	-0.5840E 02
	0.2252E-02	0.2177E-02	0.2033E-02	0.1824E-02	0.1564E-02	0.1277E-02	0.9904E-03	0.7359E-03	0.5381E-03	0.4136E-03
33	0.5172E 02	0.5023E 02	0.4255E 02	0.2900E 02	0.1080E 02	-0.9859E 01	-0.2997E 02	-0.4654E 02	-0.5723E 02	-0.6075E 02
	0.2750E-03	0.2486E-03	0.1619E-03	0.1934E-04	-0.1662E-03	-0.3737E-03	-0.5756E-03	-0.7437E-03	-0.8553E-03	-0.8965E-03
34	0.9307E 01	0.7481E 01	0.2447E 01	-0.4001E 01	-0.5670E 01	-0.1226E 02	-0.9045E 01	-0.1414E 02	-0.1103E 02	-0.1138E 02
	0.2822E-03	0.2728E-03	0.2545E-03	0.2281E-03	0.1956E-03	0.1594E-03	0.1237E-03	0.9165E-04	0.6699E-04	0.5140E-04

SF,BM /T

1	0.8693E 01	0.9292E 01	0.9235E 01	0.8838E 01	0.8015E 01	0.7063E 01	0.6217E 01	0.5718E 01	0.5697E 01	0.6080E 01
2	-0.1279E 02	-0.8122E 01	-0.1691E 02	-0.1176E 02	-0.1965E 02	-0.1340E 02	-0.1993E 02	-0.1238E 02	-0.1733E 02	-0.8160E 01
3	0.1527E 01	0.5468E 01	0.4846E 01	0.8490E 01	0.7062E 01	0.9952E 01	0.7409E 01	0.9465E 01	0.5906E 01	0.7305E 01
4	0.4452E 02	0.3448E 02	0.2542E 02	0.1848E 02	0.1446E 02	0.1383E 02	0.1659E 02	0.2235E 02	0.3041E 02	0.3977E 02
5	-0.5259E 02	-0.5205E 02	-0.5432E 02	-0.5922E 02	-0.6614E 02	-0.7403E 02	-0.8147E 02	-0.8706E 02	-0.8969E 02	-0.8875E 02
6	0.1906E 04	0.1936E 04	0.1949E 04	0.1939E 04	0.1901E 04	0.1835E 04	0.1741E 04	0.1622E 04	0.1483E 04	0.1331E 04
7	0.9358E 04	0.9246E 04	0.9097E 04	0.8902E 04	0.8639E 04	0.8317E 04	0.7965E 04	0.7593E 04	0.7183E 04	0.6727E 04
8	0.1051E 05	0.1023E 05	0.9918E 04	0.9583E 04	0.9228E 04	0.8855E 04	0.8469E 04	0.8071E 04	0.7659E 04	0.7233E 04
9	0.8174E 04	0.8018E 04	0.7849E 04	0.7666E 04	0.7468E 04	0.7252E 04	0.7015E 04	0.6757E 04	0.6478E 04	0.6179E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.3977E 02	-0.6407E 02	-0.8340E 02	-0.9597E 02	-0.1011E 03	-0.9911E 02	-0.9079E 02	-0.7729E 02	-0.5980E 02	-0.3963E 02
	-0.1071E-02	-0.1307E-02	-0.1488E-02	-0.1599E-02	-0.1629E-02	-0.1576E-02	-0.1445E-02	-0.1244E-02	-0.9904E-03	-0.7034E-03
2	-0.3368E 02	-0.4654E 02	-0.5659E 02	-0.6516E 02	-0.6938E 02	-0.7044E 02	-0.6565E 02	-0.5561E 02	-0.4197E 02	-0.2575E 02
	0.1990E-03	-0.2044E-04	-0.1976E-03	-0.3214E-03	-0.3850E-03	-0.3850E-03	-0.3217E-03	-0.2017E-03	-0.3905E-04	0.1462E-03
3	-0.1987E 02	-0.2355E 02	-0.2627E 02	-0.2753E 02	-0.2709E 02	-0.2503E 02	-0.2164E 02	-0.1715E 02	-0.1161E 02	-0.5026E 01
	0.9307E-02	0.8793E-02	0.8306E-02	0.7847E-02	0.7413E-02	0.6999E-02	0.6598E-02	0.6201E-02	0.5798E-02	0.5374E-02
4	-0.1431E 02	-0.1379E 02	-0.1909E 02	-0.1585E 02	-0.2085E 02	-0.1624E 02	-0.1569E 02	-0.1429E 02	-0.9725E 01	-0.1188E 02
	0.2445E-04	-0.3003E-05	-0.2534E-04	-0.4074E-04	-0.4886E-04	-0.4872E-04	-0.4077E-04	-0.2570E-04	-0.5200E-05	0.1791E-04
5	-0.4858E-00	0.1732E 01	0.4745E 01	0.8214E 01	0.1171E 02	0.1488E 02	0.1752E 02	0.1957E 02	0.2103E 02	0.2206E 02
	0.3139E-01	0.3007E-01	0.2872E-01	0.2730E-01	0.2582E-01	0.2424E-01	0.2255E-01	0.2076E-01	0.1884E-01	0.1680E-01
6	0.2915E 02	0.3186E 02	0.3444E 02	0.3657E 02	0.3811E 02	0.3907E 02	0.3944E 02	0.3922E 02	0.3831E 02	0.3657E 02
	0.6438E-01	0.6167E-01	0.5875E-01	0.5562E-01	0.5226E-01	0.4865E-01	0.4479E-01	0.4068E-01	0.3632E-01	0.3172E-01
7	0.3499E 02	0.4080E 02	0.3363E 02	0.3943E 02	0.3238E 02	0.3795E 02	0.3063E 02	0.3559E 02	0.2755E 02	0.3134E 02
	0.1033E-00	0.9869E-01	0.9364E-01	0.8818E-01	0.8231E-01	0.7605E-01	0.6939E-01	0.6237E-01	0.5498E-01	0.4726E-01
8	0.4045E 02	0.3310E 02	0.3882E 02	0.3174E 02	0.3750E 02	0.3043E 02	0.3587E 02	0.2843E 02	0.3306E 02	0.2466E 02
	0.1033E-00	0.9869E-01	0.9364E-01	0.8818E-01	0.8231E-01	0.7605E-01	0.6939E-01	0.6237E-01	0.5498E-01	0.4726E-01
9	0.5682E 02	0.5259E 02	0.4684E 02	0.3992E 02	0.3253E 02	0.2506E 02	0.1739E 02	0.9708E 01	0.2943E 01	-0.2062E 01
	0.6541E-01	0.6162E-01	0.5754E-01	0.5321E-01	0.4865E-01	0.4389E-01	0.3897E-01	0.3393E-01	0.2881E-01	0.2364E-01
10	0.3491E 02	0.2604E 02	0.1696E 02	0.7674E 01	-0.2588E 01	-0.1360E 02	-0.2346E 02	-0.3084E 02	-0.3688E 02	-0.4332E 02
	0.3190E-01	0.2927E-01	0.2652E-01	0.2370E-01	0.2081E-01	0.1789E-01	0.1498E-01	0.1211E-01	0.9303E-02	0.6578E-02
11	-0.1493E 02	-0.2552E 02	-0.3490E 02	-0.4304E 02	-0.4804E 02	-0.4957E 02	-0.5092E 02	-0.5473E 02	-0.5883E 02	-0.5919E 02
	0.9122E-02	0.7751E-02	0.6410E-02	0.5118E-02	0.3887E-02	0.2726E-02	0.1639E-02	0.6317E-03	-0.2877E-03	-0.1111E-02
12	-0.5414E 02	-0.7330E 02	-0.8537E 02	-0.8050E 02	-0.7366E 02	-0.7905E 02	-0.8508E 02	-0.7375E 02	-0.5234E 02	-0.4261E 02
	0.1865E-02	0.1180E-02	0.5830E-03	0.8603E-04	-0.3188E-03	-0.6412E-03	-0.8774E-03	-0.1024E-02	-0.1098E-02	-0.1126E-02
13	-0.3531E 02	-0.4315E 02	-0.4936E 02	-0.5370E 02	-0.5398E 02	-0.4970E 02	-0.4405E 02	-0.3981E 02	-0.3517E 02	-0.2669E 02
	0.1359E-01	0.1244E-01	0.1136E-01	0.1036E-01	0.9449E-02	0.8614E-02	0.7848E-02	0.7138E-02	0.6471E-02	0.5833E-02
14	-0.1081E 03	-0.6730E 02	-0.4156E 02	-0.9216E 02	-0.1439E 03	-0.1151E 03	-0.5621E 02	-0.6254E 02	-0.1109E 03	-0.1037E 03
	0.2631E-03	0.1667E-03	0.8078E-04	-0.4425E-05	-0.7583E-04	-0.1194E-03	-0.1441E-03	-0.1677E-03	-0.1881E-03	-0.1910E-03
15	0.1371E 02	0.9372E 01	0.5951E 01	0.3332E 01	0.5905E 00	-0.2267E 01	-0.3620E 01	-0.2477E 01	-0.3302E-00	0.7124E 00
	0.4505E-01	0.4269E-01	0.4027E-01	0.3779E-01	0.3525E-01	0.3266E-01	0.3002E-01	0.2733E-01	0.2460E-01	0.2181E-01
16	0.6176E 02	0.6078E 02	0.5895E 02	0.5622E 02	0.5285E 02	0.4879E 02	0.4359E 02	0.3722E 02	0.3059E 02	0.2463E 02
	0.9198E-01	0.8805E-01	0.8377E-01	0.7916E-01	0.7422E-01	0.6897E-01	0.6343E-01	0.5761E-01	0.5156E-01	0.4531E-01
17	0.6144E 02	0.6114E 02	0.6048E 02	0.5916E 02	0.5714E 02	0.5412E 02	0.5017E 02	0.4507E 02	0.3891E 02	0.3164E 02
	0.1464E-00	0.1407E-00	0.1344E-00	0.1273E-00	0.1197E-00	0.1113E-00	0.1024E-00	0.9299E-01	0.8306E-01	0.7271E-01
18	0.6140E 02	0.6119E 02	0.6051E 02	0.5934E 02	0.5734E 02	0.5449E 02	0.5057E 02	0.4564E 02	0.3948E 02	0.3233E 02
	0.1464E-00	0.1407E-00	0.1344E-00	0.1273E-00	0.1197E-00	0.1113E-00	0.1024E-00	0.9299E-01	0.8306E-01	0.7271E-01
19	0.5974E 02	0.5461E 02	0.4836E 02	0.4157E 02	0.3481E 02	0.2854E 02	0.2329E 02	0.1957E 02	0.1768E 02	0.1744E 02
	0.8929E-01	0.8535E-01	0.8112E-01	0.7661E-01	0.7185E-01	0.6687E-01	0.6169E-01	0.5634E-01	0.5083E-01	0.4517E-01
20	-0.4387E 01	-0.1008E 02	-0.1522E 02	-0.1949E 02	-0.2225E 02	-0.2272E 02	-0.2049E 02	-0.1580E 02	-0.9236E 01	-0.1355E 01
	0.4124E-01	0.3906E-01	0.3688E-01	0.3471E-01	0.3257E-01	0.3044E-01	0.2833E-01	0.2623E-01	0.2412E-01	0.2198E-01
21	-0.7140E 02	-0.7204E 02	-0.6857E 02	-0.6138E 02	-0.5162E 02	-0.4099E 02	-0.3086E 02	-0.2178E 02	-0.1364E 02	-0.6270E 01
	0.1072E-01	0.9891E-02	0.9208E-02	0.8650E-02	0.8195E-02	0.7813E-02	0.7477E-02	0.7162E-02	0.6845E-02	0.6507E-02
22	-0.9672E 02	-0.9386E 02	-0.8504E 02	-0.7278E 02	-0.6027E 02	-0.4762E 02	-0.3565E 02	-0.2623E 02	-0.1965E 02	-0.1668E 02
	0.9184E-03	0.5416E-03	0.2893E-03	0.1413E-03	0.7188E-04	0.5541E-04	0.6936E-04	0.9457E-04	0.1159E-03	0.1234E-03
23	-0.2337E 02	-0.3072E 02	-0.3569E 02	-0.3815E 02	-0.3869E 02	-0.3835E 02	-0.3798E 02	-0.3774E 02	-0.3740E 02	-0.3673E 02
	0.1087E-01	0.9701E-02	0.8568E-02	0.7482E-02	0.6444E-02	0.5451E-02	0.4502E-02	0.3596E-02	0.2734E-02	0.1914E-02
24	-0.4034E 02	-0.3709E 02	-0.3829E 02	-0.4271E 02	-0.3922E 02	-0.3659E 02	-0.3544E 02	-0.3018E 02	-0.2881E 02	-0.3018E 02
	0.1011E-03	0.5811E-04	0.2899E-04	0.1149E-04	0.3903E-05	0.2303E-05	0.4033E-05	0.7514E-05	0.1011E-04	0.1083E-04
25	0.4437E 02	0.3297E 02	0.2026E 02	0.7043E 01	-0.5598E 01	-0.1654E 02	-0.2505E 02	-0.3099E 02	-0.3450E 02	-0.3570E 02
	0.3823E-01	0.3556E-01	0.3276E-01	0.2986E-01	0.2690E-01	0.2391E-01	0.2094E-01	0.1801E-01	0.1514E-01	0.1234E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.6331E 02	0.5836E 02	0.5205E 02	0.4467E 02	0.3659E 02	0.2827E 02	0.2031E 02	0.1337E 02	0.7867E 01	0.3796E 01
	0.7745E-01	0.7339E-01	0.6901E-01	0.6434E-01	0.5942E-01	0.5428E-01	0.4896E-01	0.4350E-01	0.3793E-01	0.3228E-01
27	0.3444E 02	0.3909E 02	0.3842E 02	0.4366E 02	0.4244E 02	0.4650E 02	0.4294E 02	0.4425E 02	0.3734E 02	0.3571E 02
	0.1215E-00	0.1164E-00	0.1109E-00	0.1049E-00	0.9838E-01	0.9140E-01	0.8392E-01	0.7593E-01	0.6746E-01	0.5857E-01
28	0.3785E 02	0.3689E 02	0.4209E 02	0.4141E 02	0.4631E 02	0.4411E 02	0.4688E 02	0.4160E 02	0.4125E 02	0.3268E 02
	0.1215E-00	0.1164E-00	0.1109E-00	0.1049E-00	0.9838E-01	0.9140E-01	0.8392E-01	0.7593E-01	0.6746E-01	0.5857E-01
29	0.4736E 02	0.4490E 02	0.4160E 02	0.3785E 02	0.3411E 02	0.3088E 02	0.2858E 02	0.2750E 02	0.2764E 02	0.2869E 02
	0.7721E-01	0.7375E-01	0.7003E-01	0.6607E-01	0.6188E-01	0.5747E-01	0.5285E-01	0.4804E-01	0.4303E-01	0.3783E-01
30	0.2075E 02	0.1570E 02	0.1032E 02	0.5267E 01	0.1301E 01	-0.9088E 00	-0.9703E 00	0.1146E 01	0.5158E 01	0.1057E 02
	0.3853E-01	0.3666E-01	0.3471E-01	0.3268E-01	0.3059E-01	0.2845E-01	0.2625E-01	0.2401E-01	0.2170E-01	0.1932E-01
31	-0.2519E 02	-0.2505E 02	-0.2234E 02	-0.1772E 02	-0.1226E 02	-0.7093E 01	-0.3162E 01	-0.9610E 00	-0.5446E 00	-0.1609E 01
	0.1166E-01	0.1107E-01	0.1051E-01	0.9964E-02	0.9416E-02	0.8847E-02	0.8244E-02	0.7598E-02	0.6905E-02	0.6163E-02
32	-0.5558E 02	-0.4745E 02	-0.3470E 02	-0.2151E 02	-0.8150E 01	0.1065E 01	0.6331E 01	0.6379E 01	0.9620E 00	-0.7557E 01
	0.3669E-03	0.3891E-03	0.4609E-03	0.5565E-03	0.6477E-03	0.7096E-03	0.7254E-03	0.6877E-03	0.5975E-03	0.4645E-03
33	-0.5701E 02	-0.4720E 02	-0.3348E 02	-0.1855E 02	-0.5232E 01	0.4248E 01	0.8694E 01	0.7883E 01	0.2261E 01	-0.7222E 01
	-0.8648E-03	-0.7703E-03	-0.6325E-03	-0.4765E-03	-0.3288E-03	-0.2120E-03	-0.1399E-03	-0.1177E-03	-0.1427E-03	-0.2053E-03
34	-0.1212E 02	-0.9300E 01	-0.1303E 02	-0.8929E 01	-0.1395E 02	-0.1062E 02	-0.1201E 02	-0.1357E 02	-0.1196E 02	-0.1706E 02
	0.4553E-04	0.4840E-04	0.5727E-04	0.6936E-04	0.8062E-04	0.8847E-04	0.9041E-04	0.8563E-04	0.7440E-04	0.5758E-04

SF,BM /T

1	0.6891E 01	0.7846E 01	0.8861E 01	0.9586E 01	0.9994E 01	0.9769E 01	0.8901E 01	0.7169E 01	0.4865E 01	0.2056E 01
2	-0.1132E 02	-0.6839E 00	-0.2537E 01	0.8800E 01	0.7306E 01	0.1835E 02	0.1637E 02	0.2643E 02	0.2322E 02	0.3150E 02
3	0.2878E 01	0.3724E 01	-0.1493E 01	-0.1109E 01	-0.6999E 01	-0.6888E 01	-0.1315E 02	-0.1287E 02	-0.1893E 02	-0.1785E 02
4	0.4930E 02	0.5782E 02	0.6434E 02	0.6814E 02	0.6890E 02	0.6666E 02	0.6167E 02	0.5434E 02	0.4520E 02	0.3483E 02
5	-0.8421E 02	-0.7666E 02	-0.6716E 02	-0.5701E 02	-0.4756E 02	-0.3988E 02	-0.3457E 02	-0.3177E 02	-0.3124E 02	-0.3248E 02
6	0.1176E 04	0.1031E 04	0.9057E 03	0.8062E 03	0.7337E 03	0.6841E 03	0.6508E 03	0.6280E 03	0.6121E 03	0.6007E 03
7	0.6239E 04	0.5730E 04	0.5196E 04	0.4639E 04	0.4081E 04	0.3532E 04	0.2980E 04	0.2412E 04	0.1849E 04	0.1325E 04
8	0.6793E 04	0.6347E 04	0.5905E 04	0.5476E 04	0.5066E 04	0.4676E 04	0.4305E 04	0.3953E 04	0.3619E 04	0.3301E 04
9	0.5864E 04	0.5539E 04	0.5210E 04	0.4893E 04	0.4561E 04	0.4245E 04	0.3934E 04	0.3628E 04	0.3321E 04	0.3010E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1834E 02	0.2139E 01	0.1964E 02	0.3214E 02	0.3817E 02	0.3704E 02	0.2878E 02	0.1407E 02	-0.5891E 01	-0.2964E 02
	-0.4068E-03	-0.1248E-03	0.1195E-03	0.3069E-03	0.4242E-03	0.4638E-03	0.4224E-03	0.3026E-03	0.1149E-03	-0.1244E-03
2	-0.1115E 02	0.2323E 01	0.1177E 02	0.1857E 02	0.2196E 02	0.2188E 02	0.1829E 02	0.8592E 01	-0.4676E 01	-0.2285E 02
	0.3313E-03	0.4945E-03	0.6169E-03	0.6840E-03	0.6863E-03	0.6169E-03	0.4697E-03	0.2431E-03	-0.5751E-04	-0.4194E-03
3	0.2300E 01	0.9696E 01	0.1630E 02	0.2133E 02	0.2435E 02	0.2518E 02	0.2384E 02	0.2030E 02	0.1455E 02	0.6697E 01
	0.4912E-02	0.4395E-02	0.3805E-02	0.3125E-02	0.2345E-02	0.1455E-02	0.4475E-03	-0.6813E-03	-0.1930E-02	-0.3292E-02
4	-0.6095E 01	-0.9697E 01	-0.6284E 01	-0.8222E 01	-0.9231E 01	-0.1094E 02	-0.1944E 02	-0.1929E 02	-0.2922E 02	-0.3020E 02
	0.4127E-04	0.6158E-04	0.7701E-04	0.8535E-04	0.8560E-04	0.7685E-04	0.5816E-04	0.2980E-04	-0.8140E-05	-0.5347E-04
5	0.2295E 02	0.2402E 02	0.2532E 02	0.2661E 02	0.2739E 02	0.2726E 02	0.2609E 02	0.2402E 02	0.2120E 02	0.1750E 02
	0.1464E-01	0.1234E-01	0.9916E-02	0.7353E-02	0.4651E-02	0.1808E-02	-0.1181E-02	-0.4319E-02	-0.7605E-02	-0.1104E-01
6	0.3385E 02	0.3013E 02	0.2567E 02	0.2098E 02	0.1662E 02	0.1284E 02	0.9497E 01	0.6102E 01	0.2143E 01	-0.2614E 01
	0.2689E-01	0.2184E-01	0.1659E-01	0.1117E-01	0.5601E-02	-0.9601E-04	-0.5906E-02	-0.1182E-01	-0.1782E-01	-0.2390E-01
7	0.2224E 02	0.2507E 02	0.1535E 02	0.1735E 02	0.6697E 01	0.7537E 01	-0.3868E 01	-0.3378E 01	-0.1436E 02	-0.1306E 02
	0.3923E-01	0.3092E-01	0.2238E-01	0.1365E-01	0.4764E-02	-0.4219E-02	-0.1325E-01	-0.2228E-01	-0.3126E-01	-0.4015E-01
8	0.2811E 02	0.1889E 02	0.2158E 02	0.1167E 02	0.1327E 02	0.2311E 01	0.2990E 01	-0.8200E 01	-0.7279E 01	-0.1755E 02
	0.3923E-01	0.3092E-01	0.2238E-01	0.1365E-01	0.4764E-02	-0.4219E-02	-0.1325E-01	-0.2228E-01	-0.3126E-01	-0.4015E-01
9	-0.5724E 01	-0.9321E 01	-0.1346E 02	-0.1749E 02	-0.2049E 02	-0.2230E 02	-0.2339E 02	-0.2420E 02	-0.2502E 02	-0.2607E 02
	0.1844E-01	0.1323E-01	0.8023E-02	0.2846E-02	-0.2288E-02	-0.7366E-02	-0.1239E-01	-0.1735E-01	-0.2227E-01	-0.2714E-01
10	-0.4947E 02	-0.5270E 02	-0.5193E 02	-0.4884E 02	-0.4538E 02	-0.4167E 02	-0.3702E 02	-0.3156E 02	-0.2572E 02	-0.1930E 02
	0.3958E-02	0.1460E-02	-0.9088E-03	-0.3151E-02	-0.5277E-02	-0.7302E-02	-0.9246E-02	-0.1114E-01	-0.1300E-01	-0.1486E-01
11	-0.5588E 02	-0.5268E 02	-0.5114E 02	-0.4861E 02	-0.4293E 02	-0.3558E 02	-0.2871E 02	-0.2198E 02	-0.1464E 02	-0.8265E 01
	-0.1837E-02	-0.2471E-02	-0.3021E-02	-0.3491E-02	-0.3889E-02	-0.4231E-02	-0.4539E-02	-0.4839E-02	-0.5157E-02	-0.5519E-02
12	-0.4519E 02	-0.4045E 02	-0.2348E 02	-0.1229E 02	-0.1606E 02	-0.1889E 02	-0.7719E 01	0.3896E 01	-0.6870E 00	-0.1183E 02
	-0.1125E-02	-0.1096E-02	-0.1050E-02	-0.1007E-02	-0.9822E-03	-0.9768E-03	-0.9971E-03	-0.1065E-02	-0.1202E-02	-0.1411E-02
13	-0.1513E 02	-0.5017E 01	0.1495E 01	0.6573E 01	0.1211E 02	0.1656E 02	0.1788E 02	0.1677E 02	0.1450E 02	0.1011E 02
	0.5204E-02	0.4557E-02	0.3870E-02	0.3124E-02	0.2309E-02	0.1409E-02	0.4104E-03	-0.6977E-03	-0.1920E-02	-0.3258E-02
14	-0.4251E 02	-0.2497E 02	-0.7208E 02	-0.9193E 02	-0.4221E 02	-0.9811E 01	-0.6309E 02	-0.1269E 03	-0.1100E 03	-0.6457E 02
	-0.1792E-03	-0.1715E-03	-0.1734E-03	-0.1706E-03	-0.1574E-03	-0.1504E-03	-0.1636E-03	-0.1861E-03	-0.2037E-03	-0.2270E-03
15	0.1004E 01	0.2814E 01	0.6877E 01	0.1120E 02	0.1363E 02	0.1402E 02	0.1318E 02	0.1118E 02	0.7925E 01	0.3973E 01
	0.1896E-01	0.1605E-01	0.1308E-01	0.1002E-01	0.6871E-02	0.3624E-02	0.2708E-03	-0.3191E-02	-0.6760E-02	-0.1043E-01
16	0.1913E 02	0.1310E 02	0.6255E 01	-0.4373E-00	-0.5839E 01	-0.9715E 01	-0.1257E 02	-0.1495E 02	-0.1731E 02	-0.2005E 02
	0.3888E-01	0.3230E-01	0.2562E-01	0.1885E-01	0.1205E-01	0.5222E-02	-0.1605E-02	-0.8426E-02	-0.1523E-01	-0.2202E-01
17	0.2378E 02	0.1571E 02	0.7959E 01	0.6448E 00	-0.6061E 01	-0.1202E 02	-0.1697E 02	-0.2067E 02	-0.2310E 02	-0.2424E 02
	0.6202E-01	0.5110E-01	0.4002E-01	0.2887E-01	0.1774E-01	0.6685E-02	-0.4223E-02	-0.1494E-01	-0.2545E-01	-0.3572E-01
18	0.2441E 02	0.1636E 02	0.8508E 01	0.1129E 01	-0.5723E 01	-0.1181E 02	-0.1689E 02	-0.2075E 02	-0.2324E 02	-0.2453E 02
	0.6202E-01	0.5110E-01	0.4002E-01	0.2887E-01	0.1774E-01	0.6685E-02	-0.4223E-02	-0.1494E-01	-0.2545E-01	-0.3572E-01
19	0.1818E 02	0.1903E 02	0.1937E 02	0.1895E 02	0.1775E 02	0.1566E 02	0.1240E 02	0.7696E 01	0.1552E 01	-0.5642E 01
	0.3936E-01	0.3340E-01	0.2728E-01	0.2101E-01	0.1458E-01	0.8015E-02	0.1315E-02	-0.5505E-02	-0.1242E-01	-0.1941E-01
20	0.7580E 01	0.1731E 02	0.2713E 02	0.3593E 02	0.4216E 02	0.4537E 02	0.4535E 02	0.4244E 02	0.3705E 02	0.2942E 02
	0.1977E-01	0.1748E-01	0.1506E-01	0.1249E-01	0.9738E-02	0.6785E-02	0.3617E-02	0.2293E-03	-0.3372E-02	-0.7174E-02
21	0.2117E-00	0.5530E 01	0.9769E 01	0.1346E 02	0.1711E 02	0.2080E 02	0.2418E 02	0.2667E 02	0.2776E 02	0.2721E 02
	0.6129E-02	0.5695E-02	0.5195E-02	0.4616E-02	0.3951E-02	0.3188E-02	0.2313E-02	0.1310E-02	0.1641E-03	-0.1134E-02
22	-0.1765E 02	-0.2041E 02	-0.2349E 02	-0.2662E 02	-0.2800E 02	-0.2597E 02	-0.2114E 02	-0.1459E 02	-0.6681E 01	0.7654E 00
	0.1136E-03	0.8849E-04	0.5333E-04	0.1425E-04	-0.2357E-04	-0.6049E-04	-0.1065E-03	-0.1789E-03	-0.2979E-03	-0.4857E-03
23	-0.3585E 02	-0.3499E 02	-0.3404E 02	-0.3246E 02	-0.2982E 02	-0.2607E 02	-0.2157E 02	-0.1688E 02	-0.1244E 02	-0.8369E 01
	0.1135E-02	0.3957E-03	-0.3052E-03	-0.9704E-03	-0.1604E-02	-0.2214E-02	-0.2817E-02	-0.3432E-02	-0.4078E-02	-0.4775E-02
24	-0.2740E 02	-0.2718E 02	-0.2966E 02	-0.2729E 02	-0.2596E 02	-0.3241E 02	-0.3968E 02	-0.4258E 02	-0.4817E 02	-0.5608E 02
	0.1001E-04	0.7149E-05	0.2834E-05	-0.1393E-05	-0.5592E-05	-0.1055E-04	-0.1665E-04	-0.2528E-04	-0.3958E-04	-0.6204E-04
25	-0.3458E 02	-0.3127E 02	-0.2642E 02	-0.2117E 02	-0.1666E 02	-0.1354E 02	-0.1189E 02	-0.1138E 02	-0.1164E 02	-0.1251E 02
	0.9600E-02	0.6930E-02	0.4312E-02	0.1730E-02	-0.8330E-03	-0.3393E-02	-0.5966E-02	-0.8565E-02	-0.1120E-01	-0.1388E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.7573E 00	-0.1759E 01	-0.4051E 01	-0.6127E 01	-0.7903E 01	-0.9451E 01	-0.1106E 02	-0.1310E 02	-0.1577E 02	-0.1897E 02
	0.2656E-01	0.2079E-01	0.1498E-01	0.9139E-02	0.3283E-02	-0.2582E-02	-0.8454E-02	-0.1433E-01	-0.2021E-01	-0.2608E-01
27	0.2615E 02	0.2306E 02	0.1277E 02	0.1013E 02	0.7086E 00	-0.2784E-00	-0.8026E 01	-0.6992E 01	-0.1315E 02	-0.1062E 02
	0.4931E-01	0.3975E-01	0.2997E-01	0.2004E-01	0.1004E-01	0.1944E-04	-0.9966E-02	-0.1988E-01	-0.2971E-01	-0.3943E-01
28	0.2991E 02	0.1956E 02	0.1631E 02	0.6111E 01	0.4017E 01	-0.4776E 01	-0.4878E 01	-0.1186E 02	-0.1004E 02	-0.1574E 02
	0.4931E-01	0.3975E-01	0.2997E-01	0.2004E-01	0.1004E-01	0.1944E-04	-0.9966E-02	-0.1988E-01	-0.2971E-01	-0.3943E-01
29	0.3003E 02	0.3096E 02	0.3082E 02	0.2913E 02	0.2564E 02	0.2036E 02	0.1352E 02	0.5596E 01	-0.2836E 01	-0.1117E 02
	0.3242E-01	0.2681E-01	0.2098E-01	0.1495E-01	0.8730E-02	0.2336E-02	-0.4206E-02	-0.1087E-01	-0.1761E-01	-0.2439E-01
30	0.1674E 02	0.2290E 02	0.2820E 02	0.3186E 02	0.3330E 02	0.3227E 02	0.2876E 02	0.2299E 02	0.1534E 02	0.6309E 01
	0.1685E-01	0.1426E-01	0.1154E-01	0.8674E-02	0.5648E-02	0.2458E-02	-0.8942E-03	-0.4403E-02	-0.8054E-02	-0.1183E-01
31	-0.3557E 01	-0.5604E 01	-0.6902E 01	-0.6824E 01	-0.5163E 01	-0.2219E 01	0.1323E 01	0.4571E 01	0.6548E 01	0.6361E 01
	0.5375E-02	0.4547E-02	0.3684E-02	0.2787E-02	0.1859E-02	0.8910E-03	-0.1285E-03	-0.1217E-02	-0.2389E-02	-0.3657E-02
32	-0.1931E 02	-0.3008E 02	-0.4002E 02	-0.4609E 02	-0.4794E 02	-0.4511E 02	-0.3755E 02	-0.2886E 02	-0.1875E 02	-0.1176E 02
	0.3045E-03	0.1372E-03	-0.1810E-04	-0.1448E-03	-0.2322E-03	-0.2796E-03	-0.2983E-03	-0.3090E-03	-0.3357E-03	-0.4026E-03
33	-0.1917E 02	-0.3181E 02	-0.4313E 02	-0.5118E 02	-0.5446E 02	-0.5246E 02	-0.4595E 02	-0.3658E 02	-0.2643E 02	-0.1772E 02
	-0.2903E-03	-0.3791E-03	-0.4523E-03	-0.4930E-03	-0.4890E-03	-0.4375E-03	-0.3476E-03	-0.2369E-03	-0.1270E-03	-0.4047E-04
34	-0.1347E 02	-0.1827E 02	-0.1516E 02	-0.1612E 02	-0.1556E 02	-0.1473E 02	-0.2048E 02	-0.1740E 02	-0.2465E 02	-0.2373E 02
	0.3768E-04	0.1658E-04	-0.2754E-05	-0.1864E-04	-0.2957E-04	-0.3546E-04	-0.3800E-04	-0.3924E-04	-0.4281E-04	-0.5116E-04

SF,BM /T

1	-0.9156E 00	-0.4028E 01	-0.6952E 01	-0.9487E 01	-0.1130E 02	-0.1231E 02	-0.1251E 02	-0.1195E 02	-0.1083E 02	-0.9257E 01
2	0.2648E 02	0.3300E 02	0.2664E 02	0.3185E 02	0.2437E 02	0.2834E 02	0.1986E 02	0.2279E 02	0.1343E 02	0.1534E 02
3	-0.2311E 02	-0.2071E 02	-0.2470E 02	-0.2054E 02	-0.2293E 02	-0.1693E 02	-0.1797E 02	-0.1073E 02	-0.1126E 02	-0.3634E 01
4	0.2393E 02	0.1329E 02	0.3760E 01	-0.3886E 01	-0.9112E 01	-0.1166E 02	-0.1150E 02	-0.8900E 01	-0.4313E 01	0.1647E 01
5	-0.3476E 02	-0.3716E 02	-0.3867E 02	-0.3834E 02	-0.3546E 02	-0.2976E 02	-0.2160E 02	-0.1179E 02	-0.1333E 01	0.8661E 01
6	0.5903E 03	0.5743E 03	0.5433E 03	0.4873E 03	0.3988E 03	0.2745E 03	0.1154E 03	-0.7458E 02	-0.2903E 03	-0.5269E 03
7	0.8467E 03	0.3924E 03	-0.4541E 02	-0.4507E 03	-0.8144E 03	-0.1154E 04	-0.1487E 04	-0.1813E 04	-0.2127E 04	-0.2443E 04
8	0.2991E 04	0.2675E 04	0.2342E 04	0.1981E 04	0.1581E 04	0.1132E 04	0.6293E 03	0.7014E 02	-0.5433E 03	-0.1205E 04
9	0.2687E 04	0.2345E 04	0.1978E 04	0.1580E 04	0.1145E 04	0.6677E 03	0.1461E 03	-0.4208E 03	-0.1031E 04	-0.1680E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.5524E 02	-0.7993E 02	-0.1004E 03	-0.1132E 03	-0.1154E 03	-0.1050E 03	-0.8215E 02	-0.4901E 02	-0.9424E 01	0.3187E 02
	-0.3891E-03	-0.6407E-03	-0.8370E-03	-0.9413E-03	-0.9264E-03	-0.7803E-03	-0.5098E-03	-0.1386E-03	0.2983E-03	0.7590E-03
2	-0.4259E 02	-0.6072E 02	-0.7340E 02	-0.7869E 02	-0.7755E 02	-0.6906E 02	-0.5700E 02	-0.4107E 02	-0.2297E 02	-0.2828E 01
	-0.8191E-03	-0.1220E-02	-0.1581E-02	-0.1872E-02	-0.2071E-02	-0.2167E-02	-0.2165E-02	-0.2077E-02	-0.1923E-02	-0.1723E-02
3	-0.2960E 01	-0.1387E 02	-0.2522E 02	-0.3601E 02	-0.4527E 02	-0.5230E 02	-0.5684E 02	-0.5904E 02	-0.5937E 02	-0.5832E 02
	-0.4749E-02	-0.6269E-02	-0.7810E-02	-0.9330E-02	-0.1079E-01	-0.1215E-01	-0.1339E-01	-0.1449E-01	-0.1544E-01	-0.1624E-01
4	-0.3011E 02	-0.2521E 02	-0.1985E 02	-0.1614E 02	-0.6116E 01	-0.5645E 01	0.1984E 01	0.3982E 01	0.8826E 01	0.1340E 02
	-0.1035E-03	-0.1535E-03	-0.1986E-03	-0.2349E-03	-0.2594E-03	-0.2714E-03	-0.2709E-03	-0.2599E-03	-0.2404E-03	-0.2153E-03
5	0.1239E 02	0.5231E 01	-0.4435E 01	-0.1657E 02	-0.3057E 02	-0.4543E 02	-0.6008E 02	-0.7368E 02	-0.8574E 02	-0.9594E 02
	-0.1460E-01	-0.1827E-01	-0.2199E-01	-0.2574E-01	-0.2944E-01	-0.3303E-01	-0.3646E-01	-0.3968E-01	-0.4263E-01	-0.4527E-01
6	-0.8032E 01	-0.1378E 02	-0.1963E 02	-0.2569E 02	-0.3235E 02	-0.4005E 02	-0.4888E 02	-0.5841E 02	-0.6775E 02	-0.7582E 02
	-0.3003E-01	-0.3618E-01	-0.4229E-01	-0.4833E-01	-0.5424E-01	-0.5998E-01	-0.6550E-01	-0.7074E-01	-0.7566E-01	-0.8021E-01
7	-0.2277E 02	-0.2030E 02	-0.2871E 02	-0.2498E 02	-0.3165E 02	-0.2608E 02	-0.3073E 02	-0.2369E 02	-0.2741E 02	-0.2058E 02
	-0.4889E-01	-0.5744E-01	-0.6575E-01	-0.7378E-01	-0.8150E-01	-0.8888E-01	-0.9593E-01	-0.1027E-00	-0.1090E-00	-0.1151E-00
8	-0.1555E 02	-0.2454E 02	-0.2148E 02	-0.2912E 02	-0.2456E 02	-0.3028E 02	-0.2397E 02	-0.2813E 02	-0.2114E 02	-0.2540E 02
	-0.4889E-01	-0.5744E-01	-0.6575E-01	-0.7378E-01	-0.8150E-01	-0.8888E-01	-0.9593E-01	-0.1027E-00	-0.1090E-00	-0.1151E-00
9	-0.2715E 02	-0.2754E 02	-0.2673E 02	-0.2517E 02	-0.2379E 02	-0.2317E 02	-0.2344E 02	-0.2476E 02	-0.2729E 02	-0.3052E 02
	-0.3197E-01	-0.3673E-01	-0.4141E-01	-0.4601E-01	-0.5051E-01	-0.5490E-01	-0.5918E-01	-0.6335E-01	-0.6738E-01	-0.7126E-01
10	-0.1245E 02	-0.6703E 01	-0.3497E 01	-0.2507E 01	-0.2540E 01	-0.3525E 01	-0.6157E 01	-0.9922E 01	-0.1312E 02	-0.1509E 02
	-0.1674E-01	-0.1866E-01	-0.2062E-01	-0.2262E-01	-0.2464E-01	-0.2668E-01	-0.2871E-01	-0.3073E-01	-0.3271E-01	-0.3464E-01
11	-0.4636E 01	-0.2810E 01	-0.1104E 01	-0.2870E-00	-0.1829E 01	-0.4240E 01	-0.4362E 01	-0.1987E 01	-0.2804E-00	-0.1200E 01
	-0.5942E-02	-0.6426E-02	-0.6964E-02	-0.7544E-02	-0.8155E-02	-0.8779E-02	-0.9407E-02	-0.1003E-01	-0.1065E-01	-0.1127E-01
12	-0.1281E 02	-0.1047E 02	-0.1911E 02	-0.3103E 02	-0.2903E 02	-0.1635E 02	-0.1176E 02	-0.1922E 02	-0.2285E 02	-0.1443E 02
	-0.1684E-02	-0.2008E-02	-0.2366E-02	-0.2734E-02	-0.3085E-02	-0.3409E-02	-0.3713E-02	-0.3999E-02	-0.4254E-02	-0.4469E-02
13	0.2487E 01	-0.6811E 01	-0.1558E 02	-0.2419E 02	-0.3383E 02	-0.4279E 02	-0.4782E 02	-0.4868E 02	-0.4856E 02	-0.4953E 02
	-0.4701E-02	-0.6222E-02	-0.7783E-02	-0.9349E-02	-0.1088E-01	-0.1235E-01	-0.1372E-01	-0.1498E-01	-0.1612E-01	-0.1713E-01
14	-0.7960E 02	-0.1110E 03	-0.7247E 02	0.8481E 00	0.1596E 02	-0.2052E 02	-0.2215E 02	0.2905E 02	0.5714E 02	0.2719E 02
	-0.2713E-03	-0.3265E-03	-0.3737E-03	-0.4157E-03	-0.4662E-03	-0.5224E-03	-0.5691E-03	-0.6028E-03	-0.6362E-03	-0.6746E-03
15	-0.4119E-00	-0.6269E 01	-0.1456E 02	-0.2449E 02	-0.3446E 02	-0.4407E 02	-0.5378E 02	-0.6296E 02	-0.6986E 02	-0.7385E 02
	-0.1419E-01	-0.1802E-01	-0.2187E-01	-0.2571E-01	-0.2948E-01	-0.3315E-01	-0.3666E-01	-0.3999E-01	-0.4310E-01	-0.4596E-01
16	-0.2310E 02	-0.2588E 02	-0.2795E 02	-0.2972E 02	-0.3207E 02	-0.3543E 02	-0.3974E 02	-0.4497E 02	-0.5106E 02	-0.5725E 02
	-0.2878E-01	-0.3548E-01	-0.4209E-01	-0.4859E-01	-0.5495E-01	-0.6116E-01	-0.6717E-01	-0.7297E-01	-0.7853E-01	-0.8381E-01
17	-0.2445E 02	-0.2394E 02	-0.2318E 02	-0.2215E 02	-0.2110E 02	-0.1983E 02	-0.1868E 02	-0.1751E 02	-0.1682E 02	-0.1663E 02
	-0.4575E-01	-0.5553E-01	-0.6505E-01	-0.7432E-01	-0.8332E-01	-0.9206E-01	-0.1006E-00	-0.1088E-00	-0.1168E-00	-0.1246E-00
18	-0.2473E 02	-0.2433E 02	-0.2349E 02	-0.2256E 02	-0.2136E 02	-0.2018E 02	-0.1886E 02	-0.1782E 02	-0.1696E 02	-0.1694E 02
	-0.4575E-01	-0.5553E-01	-0.6505E-01	-0.7431E-01	-0.8332E-01	-0.9206E-01	-0.1006E-00	-0.1088E-00	-0.1168E-00	-0.1246E-00
19	-0.1322E 02	-0.2053E 02	-0.2708E 02	-0.3260E 02	-0.3714E 02	-0.4097E 02	-0.4452E 02	-0.4809E 02	-0.5178E 02	-0.5535E 02
	-0.2644E-01	-0.3345E-01	-0.4040E-01	-0.4723E-01	-0.5391E-01	-0.6040E-01	-0.6667E-01	-0.7271E-01	-0.7848E-01	-0.8397E-01
20	0.1975E 02	0.8497E 01	-0.3761E 01	-0.1657E 02	-0.2951E 02	-0.4205E 02	-0.5360E 02	-0.6358E 02	-0.7160E 02	-0.7777E 02
	-0.1115E-01	-0.1526E-01	-0.1944E-01	-0.2364E-01	-0.2781E-01	-0.3187E-01	-0.3580E-01	-0.3953E-01	-0.4304E-01	-0.4629E-01
21	0.2477E 02	0.1982E 02	0.1186E 02	0.1307E 01	-0.1078E 02	-0.2329E 02	-0.3525E 02	-0.4614E 02	-0.5596E 02	-0.6446E 02
	-0.2584E-02	-0.4171E-02	-0.5867E-02	-0.7637E-02	-0.9441E-02	-0.1124E-01	-0.1298E-01	-0.1465E-01	-0.1619E-01	-0.1759E-01
22	0.4374E 01	0.4941E 01	0.6196E 01	0.6191E 01	0.2774E 01	-0.1131E 01	-0.7014E 01	-0.1733E 02	-0.2716E 02	-0.3472E 02
	-0.7574E-03	-0.1112E-02	-0.1538E-02	-0.2025E-02	-0.2557E-02	-0.3116E-02	-0.3689E-02	-0.4256E-02	-0.4797E-02	-0.5287E-02
23	-0.4857E 01	-0.2487E 01	-0.1789E 01	-0.2550E 01	-0.4118E 01	-0.6001E 01	-0.7938E 01	-0.1008E 02	-0.1291E 02	-0.1646E 02
	-0.5537E-02	-0.6362E-02	-0.7242E-02	-0.8166E-02	-0.9117E-02	-0.1008E-01	-0.1104E-01	-0.1199E-01	-0.1291E-01	-0.1380E-01
24	-0.4844E 02	-0.2951E 02	-0.2464E 02	-0.1882E 02	-0.1811E-00	0.8927E 00	-0.5766E 01	0.6084E 01	0.8992E 01	0.2000E 01
	-0.9241E-04	-0.1310E-03	-0.1795E-03	-0.2348E-03	-0.2938E-03	-0.3580E-03	-0.4245E-03	-0.4884E-03	-0.5502E-03	-0.6073E-03
25	-0.1394E 02	-0.1572E 02	-0.1760E 02	-0.1958E 02	-0.2166E 02	-0.2365E 02	-0.2527E 02	-0.2624E 02	-0.2654E 02	-0.2662E 02
	-0.1659E-01	-0.1934E-01	-0.2209E-01	-0.2483E-01	-0.2753E-01	-0.3017E-01	-0.3275E-01	-0.3525E-01	-0.3766E-01	-0.3998E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2238E 02	-0.2567E 02	-0.2856E 02	-0.3087E 02	-0.3263E 02	-0.3407E 02	-0.3551E 02	-0.3717E 02	-0.3899E 02	-0.4062E 02
	-0.3193E-01	-0.3773E-01	-0.4345E-01	-0.4907E-01	-0.5456E-01	-0.5989E-01	-0.6506E-01	-0.7004E-01	-0.7483E-01	-0.7941E-01
27	-0.1607E 02	-0.1310E 02	-0.1879E 02	-0.1604E 02	-0.2226E 02	-0.1963E 02	-0.2596E 02	-0.2296E 02	-0.2914E 02	-0.2594E 02
	-0.4903E-01	-0.5848E-01	-0.6776E-01	-0.7685E-01	-0.8570E-01	-0.9430E-01	-0.1026E-00	-0.1106E-00	-0.1183E-00	-0.1256E-00
28	-0.1288E 02	-0.1836E 02	-0.1543E 02	-0.2137E 02	-0.1869E 02	-0.2497E 02	-0.2211E 02	-0.2825E 02	-0.2496E 02	-0.3110E 02
	-0.4903E-01	-0.5848E-01	-0.6776E-01	-0.7685E-01	-0.8570E-01	-0.9430E-01	-0.1026E-00	-0.1106E-00	-0.1183E-00	-0.1256E-00
29	-0.1891E 02	-0.2571E 02	-0.3146E 02	-0.3626E 02	-0.4041E 02	-0.4444E 02	-0.4889E 02	-0.5410E 02	-0.6008E 02	-0.6647E 02
	-0.3118E-01	-0.3793E-01	-0.4459E-01	-0.5110E-01	-0.5745E-01	-0.6359E-01	-0.6949E-01	-0.7513E-01	-0.8048E-01	-0.8549E-01
30	-0.3538E 01	-0.1368E 02	-0.2377E 02	-0.3370E 02	-0.4343E 02	-0.5282E 02	-0.6162E 02	-0.6948E 02	-0.7614E 02	-0.8140E 02
	-0.1569E-01	-0.1961E-01	-0.2352E-01	-0.2739E-01	-0.3116E-01	-0.3479E-01	-0.3823E-01	-0.4147E-01	-0.4445E-01	-0.4716E-01
31	0.3288E 01	-0.3001E 01	-0.1218E 02	-0.2321E 02	-0.3460E 02	-0.4487E 02	-0.5281E 02	-0.5769E 02	-0.5927E 02	-0.5776E 02
	-0.5023E-02	-0.6468E-02	-0.7963E-02	-0.9470E-02	-0.1095E-01	-0.1236E-01	-0.1366E-01	-0.1484E-01	-0.1587E-01	-0.1675E-01
32	-0.8308E 01	-0.8724E 01	-0.1165E 02	-0.1579E 02	-0.2102E 02	-0.2416E 02	-0.2644E 02	-0.2575E 02	-0.2298E 02	-0.1804E 02
	-0.5248E-03	-0.7001E-03	-0.9147E-03	-0.1150E-02	-0.1385E-02	-0.1601E-02	-0.1782E-02	-0.1921E-02	-0.2012E-02	-0.2054E-02
33	-0.1197E 02	-0.9244E 01	-0.8653E 01	-0.9106E 01	-0.9511E 01	-0.9226E 01	-0.8203E 01	-0.6570E 01	-0.4153E 01	-0.5383E 00
	0.7862E-05	0.1789E-04	-0.8845E-06	-0.3584E-04	-0.7289E-04	-0.1001E-03	-0.1108E-03	-0.1016E-03	-0.7014E-04	-0.1524E-04
34	-0.2246E 02	-0.1769E 02	-0.1321E 02	-0.1137E 02	-0.3579E 01	-0.5411E 01	0.1588E-01	0.4073E-00	0.3857E 01	0.7742E 01
	-0.6641E-04	-0.8819E-04	-0.1149E-03	-0.1443E-03	-0.1735E-03	-0.2005E-03	-0.2230E-03	-0.2404E-03	-0.2517E-03	-0.2569E-03

SF,BM /T

1	-0.7539E 01	-0.5669E 01	-0.3938E 01	-0.2331E 01	-0.1225E 01	-0.4161E-00	-0.1158E-00	0.6703E-01	-0.7192E-01	-0.4808E-01
2	0.5179E 01	0.6155E 01	-0.4736E 01	-0.4466E 01	-0.1558E 02	-0.1536E 02	-0.2603E 02	-0.2513E 02	-0.3445E 02	-0.3196E 02
3	-0.4340E 01	0.3207E 01	0.2077E 01	0.9465E 01	0.7962E 01	0.1529E 02	0.1351E 02	0.2081E 02	0.1866E 02	0.2570E 02
4	0.8147E 01	0.1401E 02	0.1787E 02	0.1842E 02	0.1459E 02	0.5798E 01	-0.7752E 01	-0.2509E 02	-0.4465E 02	-0.6452E 02
5	0.1742E 02	0.2485E 02	0.3128E 02	0.3713E 02	0.4283E 02	0.4863E 02	0.5452E 02	0.6041E 02	0.6631E 02	0.7235E 02
6	-0.7789E 03	-0.1038E 04	-0.1293E 04	-0.1528E 04	-0.1724E 04	-0.1868E 04	-0.1953E 04	-0.1984E 04	-0.1974E 04	-0.1943E 04
7	-0.2783E 04	-0.3146E 04	-0.3525E 04	-0.3927E 04	-0.4359E 04	-0.4806E 04	-0.5237E 04	-0.5642E 04	-0.6036E 04	-0.6431E 04
8	-0.1906E 04	-0.2642E 04	-0.3406E 04	-0.4193E 04	-0.4955E 04	-0.5707E 04	-0.6422E 04	-0.7092E 04	-0.7713E 04	-0.8285E 04
9	-0.2361E 04	-0.3068E 04	-0.3787E 04	-0.4507E 04	-0.5212E 04	-0.5886E 04	-0.6517E 04	-0.7094E 04	-0.7610E 04	-0.8059E 04

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.6998E 02	0.1004E 03	0.1196E 03	0.1254E 03	0.1164E 03	0.9310E 02	0.5719E 02	0.1215E 02	-0.3712E 02	-0.8478E 02
	0.1196E-02	0.1560E-02	0.1805E-02	0.1902E-02	0.1837E-02	0.1613E-02	0.1258E-02	0.8133E-03	0.3309E-03	-0.1327E-03
2	0.1888E 02	0.3755E 02	0.5083E 02	0.5474E 02	0.4937E 02	0.3467E 02	0.1383E 02	-0.9182E 01	-0.3255E 02	-0.5284E 02
	-0.1507E-02	-0.1310E-02	-0.1169E-02	-0.1111E-02	-0.1151E-02	-0.1286E-02	-0.1499E-02	-0.1760E-02	-0.2036E-02	-0.2294E-02
3	-0.5621E 02	-0.5314E 02	-0.4927E 02	-0.4489E 02	-0.4042E 02	-0.3629E 02	-0.3281E 02	-0.3016E 02	-0.2838E 02	-0.2736E 02
	-0.1688E-01	-0.1737E-01	-0.1773E-01	-0.1799E-01	-0.1815E-01	-0.1825E-01	-0.1828E-01	-0.1826E-01	-0.1821E-01	-0.1811E-01
4	0.9619E 01	0.9494E 01	0.2997E 01	0.4198E-00	-0.6759E 01	-0.1008E 02	-0.1238E 02	-0.1774E 02	-0.1706E 02	-0.2180E 02
	-0.1883E-03	-0.1637E-03	-0.1462E-03	-0.1391E-03	-0.1443E-03	-0.1613E-03	-0.1881E-03	-0.2209E-03	-0.2554E-03	-0.2878E-03
5	-0.1040E 03	-0.1092E 03	-0.1110E 03	-0.1085E 03	-0.1017E 03	-0.9116E 02	-0.7834E 02	-0.6472E 02	-0.5151E 02	-0.3935E 02
	-0.4756E-01	-0.4948E-01	-0.5104E-01	-0.5224E-01	-0.5309E-01	-0.5364E-01	-0.5393E-01	-0.5399E-01	-0.5388E-01	-0.5365E-01
6	-0.8184E 02	-0.8556E 02	-0.8737E 02	-0.8783E 02	-0.8732E 02	-0.8571E 02	-0.8257E 02	-0.7754E 02	-0.7079E 02	-0.6308E 02
	-0.8434E-01	-0.8805E-01	-0.9131E-01	-0.9415E-01	-0.9656E-01	-0.9857E-01	-0.1002E-00	-0.1014E-00	-0.1023E-00	-0.1029E-00
7	-0.2542E 02	-0.2075E 02	-0.2780E 02	-0.2524E 02	-0.3362E 02	-0.3220E 02	-0.4128E 02	-0.4064E 02	-0.4991E 02	-0.4899E 02
	-0.1209E-00	-0.1264E-00	-0.1317E-00	-0.1366E-00	-0.1412E-00	-0.1455E-00	-0.1494E-00	-0.1528E-00	-0.1558E-00	-0.1583E-00
8	-0.1976E 02	-0.2601E 02	-0.2280E 02	-0.3094E 02	-0.2928E 02	-0.3828E 02	-0.3750E 02	-0.4695E 02	-0.4649E 02	-0.5533E 02
	-0.1209E-00	-0.1264E-00	-0.1317E-00	-0.1366E-00	-0.1412E-00	-0.1455E-00	-0.1494E-00	-0.1528E-00	-0.1558E-00	-0.1583E-00
9	-0.3326E 02	-0.3473E 02	-0.3537E 02	-0.3636E 02	-0.3854E 02	-0.4185E 02	-0.4569E 02	-0.4940E 02	-0.5265E 02	-0.5564E 02
	-0.7496E-01	-0.7850E-01	-0.8186E-01	-0.8505E-01	-0.8807E-01	-0.9092E-01	-0.9359E-01	-0.9606E-01	-0.9830E-01	-0.1003E-00
10	-0.1708E 02	-0.2026E 02	-0.2390E 02	-0.2628E 02	-0.2667E 02	-0.2585E 02	-0.2506E 02	-0.2532E 02	-0.2756E 02	-0.3215E 02
	-0.3651E-01	-0.3832E-01	-0.4006E-01	-0.4174E-01	-0.4335E-01	-0.4490E-01	-0.4639E-01	-0.4784E-01	-0.4922E-01	-0.5055E-01
11	-0.3124E 01	-0.3927E 01	-0.4131E 01	-0.5567E 01	-0.8526E 01	-0.1191E 02	-0.1534E 02	-0.1927E 02	-0.2345E 02	-0.2695E 02
	-0.1187E-01	-0.1246E-01	-0.1305E-01	-0.1365E-01	-0.1425E-01	-0.1487E-01	-0.1549E-01	-0.1610E-01	-0.1670E-01	-0.1728E-01
12	-0.5426E 01	-0.5571E 01	-0.8898E 01	-0.7657E 01	-0.6769E 01	-0.1526E 02	-0.2975E 02	-0.3795E 02	-0.3743E 02	-0.3756E 02
	-0.4652E-02	-0.4821E-02	-0.4986E-02	-0.5153E-02	-0.5330E-02	-0.5522E-02	-0.5719E-02	-0.5900E-02	-0.6054E-02	-0.6180E-02
13	-0.5016E 02	-0.4857E 02	-0.4553E 02	-0.4311E 02	-0.4175E 02	-0.4042E 02	-0.3873E 02	-0.3710E 02	-0.3530E 02	-0.3249E 02
	-0.1801E-01	-0.1876E-01	-0.1940E-01	-0.1995E-01	-0.2041E-01	-0.2080E-01	-0.2113E-01	-0.2140E-01	-0.2162E-01	-0.2179E-01
14	-0.2405E 01	0.7104E 01	0.1484E 02	-0.1911E 02	-0.6384E 02	-0.6694E 02	-0.4076E 02	-0.4389E 02	-0.8198E 02	-0.9746E 02
	-0.7081E-03	-0.7320E-03	-0.7556E-03	-0.7874E-03	-0.8229E-03	-0.8527E-03	-0.8776E-03	-0.9058E-03	-0.9365E-03	-0.9586E-03
15	-0.7624E 02	-0.7829E 02	-0.7936E 02	-0.7781E 02	-0.7306E 02	-0.6606E 02	-0.5827E 02	-0.5094E 02	-0.4517E 02	-0.4149E 02
	-0.4855E-01	-0.5089E-01	-0.5297E-01	-0.5479E-01	-0.5639E-01	-0.5777E-01	-0.5898E-01	-0.6003E-01	-0.6096E-01	-0.6178E-01
16	-0.6216E 02	-0.6483E 02	-0.6561E 02	-0.6567E 02	-0.6590E 02	-0.6637E 02	-0.6665E 02	-0.6629E 02	-0.6521E 02	-0.6386E 02
	-0.8878E-01	-0.9343E-01	-0.9775E-01	-0.1018E-00	-0.1055E-00	-0.1089E-00	-0.1120E-00	-0.1148E-00	-0.1173E-00	-0.1195E-00
17	-0.1761E 02	-0.1963E 02	-0.2288E 02	-0.2673E 02	-0.3113E 02	-0.3568E 02	-0.4054E 02	-0.4548E 02	-0.5047E 02	-0.5515E 02
	-0.1322E-00	-0.1395E-00	-0.1465E-00	-0.1533E-00	-0.1598E-00	-0.1659E-00	-0.1716E-00	-0.1769E-00	-0.1817E-00	-0.1859E-00
18	-0.1777E 02	-0.1996E 02	-0.2307E 02	-0.2707E 02	-0.3133E 02	-0.3595E 02	-0.4067E 02	-0.4562E 02	-0.5050E 02	-0.5506E 02
	-0.1322E-00	-0.1395E-00	-0.1465E-00	-0.1533E-00	-0.1598E-00	-0.1659E-00	-0.1716E-00	-0.1769E-00	-0.1817E-00	-0.1859E-00
19	-0.5844E 02	-0.6096E 02	-0.6325E 02	-0.6584E 02	-0.6907E 02	-0.7275E 02	-0.7630E 02	-0.7919E 02	-0.8121E 02	-0.8256E 02
	-0.8916E-01	-0.9404E-01	-0.9861E-01	-0.1029E-00	-0.1068E-00	-0.1105E-00	-0.1137E-00	-0.1167E-00	-0.1193E-00	-0.1215E-00
20	-0.8253E 02	-0.8617E 02	-0.8850E 02	-0.8905E 02	-0.8751E 02	-0.8431E 02	-0.8034E 02	-0.7634E 02	-0.7262E 02	-0.6911E 02
	-0.4926E-01	-0.5195E-01	-0.5434E-01	-0.5646E-01	-0.5829E-01	-0.5987E-01	-0.6120E-01	-0.6230E-01	-0.6319E-01	-0.6387E-01
21	-0.7097E 02	-0.7498E 02	-0.7632E 02	-0.7538E 02	-0.7280E 02	-0.6878E 02	-0.6327E 02	-0.5665E 02	-0.4950E 02	-0.4238E 02
	-0.1882E-01	-0.1987E-01	-0.2075E-01	-0.2144E-01	-0.2198E-01	-0.2237E-01	-0.2262E-01	-0.2276E-01	-0.2280E-01	-0.2275E-01
22	-0.4172E 02	-0.4538E 02	-0.4726E 02	-0.5024E 02	-0.5047E 02	-0.4895E 02	-0.4903E 02	-0.4591E 02	-0.3921E 02	-0.3326E 02
	-0.5711E-02	-0.6062E-02	-0.6342E-02	-0.6554E-02	-0.6705E-02	-0.6799E-02	-0.6841E-02	-0.6834E-02	-0.6785E-02	-0.6705E-02
23	-0.2019E 02	-0.2353E 02	-0.2622E 02	-0.2843E 02	-0.3048E 02	-0.3216E 02	-0.3296E 02	-0.3287E 02	-0.3226E 02	-0.3165E 02
	-0.1464E-01	-0.1543E-01	-0.1617E-01	-0.1686E-01	-0.1750E-01	-0.1810E-01	-0.1865E-01	-0.1915E-01	-0.1961E-01	-0.2002E-01
24	0.5616E 01	-0.5316E 01	-0.2118E 02	-0.1775E 02	-0.2595E 02	-0.3819E 02	-0.2622E 02	-0.2662E 02	-0.3937E 02	-0.2831E 02
	-0.6556E-03	-0.6972E-03	-0.7311E-03	-0.7551E-03	-0.7733E-03	-0.7855E-03	-0.7890E-03	-0.7882E-03	-0.7840E-03	-0.7736E-03
25	-0.2721E 02	-0.2871E 02	-0.3091E 02	-0.3317E 02	-0.3498E 02	-0.3656E 02	-0.3866E 02	-0.4189E 02	-0.4639E 02	-0.5177E 02
	-0.4220E-01	-0.4432E-01	-0.4634E-01	-0.4828E-01	-0.5012E-01	-0.5188E-01	-0.5354E-01	-0.5510E-01	-0.5654E-01	-0.5786E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.4170E 02	-0.4223E 02	-0.4272E 02	-0.4397E 02	-0.4657E 02	-0.5053E 02	-0.5535E 02	-0.6039E 02	-0.6526E 02	-0.6985E 02
	-0.8377E-01	-0.8791E-01	-0.9184E-01	-0.9556E-01	-0.9907E-01	-0.1024E-00	-0.1054E-00	-0.1082E-00	-0.1107E-00	-0.1129E-00
27	-0.3251E 02	-0.2979E 02	-0.3721E 02	-0.3502E 02	-0.4298E 02	-0.4086E 02	-0.4891E 02	-0.4649E 02	-0.5417E 02	-0.5083E 02
	-0.1326E-00	-0.1391E-00	-0.1453E-00	-0.1511E-00	-0.1565E-00	-0.1614E-00	-0.1658E-00	-0.1697E-00	-0.1731E-00	-0.1760E-00
28	-0.2791E 02	-0.3472E 02	-0.3210E 02	-0.3964E 02	-0.3734E 02	-0.4520E 02	-0.4285E 02	-0.5070E 02	-0.4788E 02	-0.5512E 02
	-0.1326E-00	-0.1391E-00	-0.1453E-00	-0.1511E-00	-0.1565E-00	-0.1614E-00	-0.1658E-00	-0.1697E-00	-0.1731E-00	-0.1760E-00
29	-0.7266E 02	-0.7800E 02	-0.8197E 02	-0.8424E 02	-0.8464E 02	-0.8316E 02	-0.8003E 02	-0.7570E 02	-0.7079E 02	-0.6596E 02
	-0.9014E-01	-0.9441E-01	-0.9828E-01	-0.1017E-00	-0.1048E-00	-0.1074E-00	-0.1097E-00	-0.1116E-00	-0.1132E-00	-0.1144E-00
30	-0.8513E 02	-0.8714E 02	-0.8724E 02	-0.8526E 02	-0.8130E 02	-0.7573E 02	-0.6908E 02	-0.6189E 02	-0.5464E 02	-0.4783E 02
	-0.4958E-01	-0.5171E-01	-0.5354E-01	-0.5509E-01	-0.5638E-01	-0.5742E-01	-0.5825E-01	-0.5888E-01	-0.5934E-01	-0.5966E-01
31	-0.5380E 02	-0.4839E 02	-0.4268E 02	-0.3776E 02	-0.3427E 02	-0.3235E 02	-0.3181E 02	-0.3226E 02	-0.3322E 02	-0.3415E 02
	-0.1748E-01	-0.1808E-01	-0.1855E-01	-0.1894E-01	-0.1925E-01	-0.1951E-01	-0.1972E-01	-0.1988E-01	-0.2000E-01	-0.2006E-01
32	-0.1068E 02	-0.3889E 01	0.2123E 01	0.4951E 01	0.4815E 01	0.3850E-00	-0.7461E 01	-0.1683E 02	-0.2726E 02	-0.3564E 02
	-0.2055E-02	-0.2030E-02	-0.2000E-02	-0.1982E-02	-0.1992E-02	-0.2033E-02	-0.2103E-02	-0.2189E-02	-0.2275E-02	-0.2347E-02
33	0.4299E 01	0.9406E 01	0.1324E 02	0.1438E 02	0.1181E 02	0.5335E 01	-0.4256E 01	-0.1565E 02	-0.2736E 02	-0.3789E 02
	0.5882E-04	0.1390E-03	0.2087E-03	0.2532E-03	0.2618E-03	0.2315E-03	0.1682E-03	0.8461E-04	-0.4295E-05	-0.8322E-04
34	0.3568E 01	0.3704E 01	-0.1963E 01	-0.3264E 01	-0.8631E 01	-0.1025E 02	-0.1078E 02	-0.1488E 02	-0.1323E 02	-0.1740E 02
	-0.2571E-03	-0.2539E-03	-0.2503E-03	-0.2482E-03	-0.2495E-03	-0.2548E-03	-0.2635E-03	-0.2744E-03	-0.2852E-03	-0.2943E-03

SF,BM /T

1	0.1104E-01	0.5925E 00	0.1388E 01	0.2607E 01	0.3840E 01	0.5240E 01	0.6481E 01	0.7657E 01	0.8542E 01	0.9070E 01
2	-0.3927E 02	-0.3492E 02	-0.4012E 02	-0.3374E 02	-0.3657E 02	-0.2804E 02	-0.2865E 02	-0.1843E 02	-0.1752E 02	-0.6530E 01
3	0.2282E 02	0.2900E 02	0.2456E 02	0.2894E 02	0.2213E 02	0.2431E 02	0.1535E 02	0.1611E 02	0.6185E 01	0.6819E 01
4	-0.8270E 02	-0.9732E 02	-0.1068E 03	-0.1102E 03	-0.1071E 03	-0.9767E 02	-0.8278E 02	-0.6400E 02	-0.4345E 02	-0.2352E 02
5	0.7844E 02	0.8411E 02	0.8863E 02	0.9138E 02	0.9192E 02	0.9020E 02	0.8662E 02	0.8186E 02	0.7672E 02	0.7195E 02
6	-0.1909E 04	-0.1884E 04	-0.1880E 04	-0.1903E 04	-0.1957E 04	-0.2045E 04	-0.2167E 04	-0.2317E 04	-0.2480E 04	-0.2636E 04
7	-0.6811E 04	-0.7160E 04	-0.7478E 04	-0.7773E 04	-0.8046E 04	-0.8293E 04	-0.8524E 04	-0.8754E 04	-0.8989E 04	-0.9227E 04
8	-0.8803E 04	-0.9265E 04	-0.9669E 04	-0.1002E 05	-0.1031E 05	-0.1056E 05	-0.1076E 05	-0.1093E 05	-0.1106E 05	-0.1117E 05
9	-0.8439E 04	-0.8752E 04	-0.9002E 04	-0.9195E 04	-0.9336E 04	-0.9433E 04	-0.9491E 04	-0.9517E 04	-0.9520E 04	-0.9506E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1248E 03	-0.1520E 03	-0.1627E 03	-0.1557E 03	-0.1319E 03	-0.9400E 02	-0.4579E 02	0.8625E 01	0.6488E 02	0.1186E 03
	-0.5217E-03	-0.7857E-03	-0.8877E-03	-0.8105E-03	-0.5578E-03	-0.1512E-03	0.3739E-03	0.9719E-03	0.1590E-02	0.2175E-02
2	-0.7054E 02	-0.8260E 02	-0.8810E 02	-0.8565E 02	-0.7346E 02	-0.5288E 02	-0.2322E 02	0.1134E 02	0.4784E 02	0.8152E 02
	-0.2503E-02	-0.2631E-02	-0.2653E-02	-0.2556E-02	-0.2337E-02	-0.2005E-02	-0.1582E-02	-0.1099E-02	-0.5941E-03	-0.1094E-03
3	-0.2678E 02	-0.2620E 02	-0.2503E 02	-0.2278E 02	-0.1928E 02	-0.1463E 02	-0.9100E 01	-0.2749E 01	0.4511E 01	0.1267E 02
	-0.1799E-01	-0.1782E-01	-0.1761E-01	-0.1735E-01	-0.1704E-01	-0.1668E-01	-0.1627E-01	-0.1581E-01	-0.1530E-01	-0.1475E-01
4	-0.1697E 02	-0.1509E 02	-0.1110E 02	-0.4648E 01	-0.1832E 01	0.9246E 01	0.1423E 02	0.2422E 02	0.3014E 02	0.3592E 02
	-0.3138E-03	-0.3297E-03	-0.3325E-03	-0.3201E-03	-0.2925E-03	-0.2506E-03	-0.1975E-03	-0.1367E-03	-0.7339E-04	-0.1254E-04
5	-0.2856E 02	-0.1941E 02	-0.1243E 02	-0.8250E 01	-0.7272E 01	-0.9374E 01	-0.1388E 02	-0.1979E 02	-0.2602E 02	-0.3155E 02
	-0.5333E-01	-0.5295E-01	-0.5254E-01	-0.5210E-01	-0.5165E-01	-0.5117E-01	-0.5063E-01	-0.5002E-01	-0.4930E-01	-0.4843E-01
6	-0.5552E 02	-0.4910E 02	-0.4432E 02	-0.4118E 02	-0.3940E 02	-0.3874E 02	-0.3911E 02	-0.4056E 02	-0.4307E 02	-0.4650E 02
	-0.1033E-00	-0.1034E-00	-0.1032E-00	-0.1029E-00	-0.1024E-00	-0.1017E-00	-0.1007E-00	-0.9958E-01	-0.9816E-01	-0.9646E-01
7	-0.5678E 02	-0.5365E 02	-0.5841E 02	-0.5252E 02	-0.5472E 02	-0.4715E 02	-0.4804E 02	-0.4006E 02	-0.4108E 02	-0.3414E 02
	-0.1602E-00	-0.1616E-00	-0.1623E-00	-0.1625E-00	-0.1620E-00	-0.1610E-00	-0.1594E-00	-0.1573E-00	-0.1547E-00	-0.1517E-00
8	-0.5350E 02	-0.5977E 02	-0.5505E 02	-0.5819E 02	-0.5108E 02	-0.5222E 02	-0.4400E 02	-0.4449E 02	-0.3662E 02	-0.3797E 02
	-0.1602E-00	-0.1616E-00	-0.1623E-00	-0.1625E-00	-0.1620E-00	-0.1610E-00	-0.1594E-00	-0.1573E-00	-0.1547E-00	-0.1517E-00
9	-0.5912E 02	-0.6379E 02	-0.6952E 02	-0.7537E 02	-0.8043E 02	-0.8452E 02	-0.8774E 02	-0.8971E 02	-0.8961E 02	-0.8707E 02
	-0.1021E-00	-0.1035E-00	-0.1047E-00	-0.1055E-00	-0.1059E-00	-0.1059E-00	-0.1054E-00	-0.1044E-00	-0.1030E-00	-0.1010E-00
10	-0.3840E 02	-0.4509E 02	-0.5205E 02	-0.6031E 02	-0.7023E 02	-0.8023E 02	-0.8806E 02	-0.9296E 02	-0.9586E 02	-0.9735E 02
	-0.5179E-01	-0.5293E-01	-0.5393E-01	-0.5475E-01	-0.5537E-01	-0.5573E-01	-0.5580E-01	-0.5553E-01	-0.5490E-01	-0.5388E-01
11	-0.2999E 02	-0.3379E 02	-0.3810E 02	-0.4065E 02	-0.4005E 02	-0.3828E 02	-0.3848E 02	-0.4105E 02	-0.4334E 02	-0.4316E 02
	-0.1783E-01	-0.1833E-01	-0.1877E-01	-0.1913E-01	-0.1940E-01	-0.1956E-01	-0.1961E-01	-0.1954E-01	-0.1932E-01	-0.1893E-01
12	-0.4188E 02	-0.4164E 02	-0.3068E 02	-0.1696E 02	-0.1062E 02	-0.8255E 01	0.1852E-00	0.1441E 02	0.2406E 02	0.2470E 02
	-0.6276E-02	-0.6332E-02	-0.6345E-02	-0.6324E-02	-0.6282E-02	-0.6220E-02	-0.6136E-02	-0.6031E-02	-0.5910E-02	-0.5775E-02
13	-0.2900E 02	-0.2620E 02	-0.2401E 02	-0.2031E 02	-0.1389E 02	-0.6910E 01	-0.2772E 01	-0.2135E 01	-0.2633E 01	-0.2313E 01
	-0.2191E-01	-0.2200E-01	-0.2205E-01	-0.2207E-01	-0.2204E-01	-0.2198E-01	-0.2190E-01	-0.2177E-01	-0.2161E-01	-0.2138E-01
14	-0.6454E 02	-0.2767E 02	-0.2840E 02	-0.3953E 02	-0.1535E 02	0.3086E 02	0.5492E 02	0.5659E 02	0.7538E 02	0.1191E 03
	-0.9669E-03	-0.9684E-03	-0.9706E-03	-0.9695E-03	-0.9584E-03	-0.9403E-03	-0.9230E-03	-0.9066E-03	-0.8847E-03	-0.8558E-03
15	-0.3937E 02	-0.3777E 02	-0.3675E 02	-0.3758E 02	-0.4093E 02	-0.4550E 02	-0.4927E 02	-0.5169E 02	-0.5384E 02	-0.5642E 02
	-0.6249E-01	-0.6312E-01	-0.6364E-01	-0.6406E-01	-0.6435E-01	-0.6451E-01	-0.6450E-01	-0.6429E-01	-0.6386E-01	-0.6319E-01
16	-0.6326E 02	-0.6431E 02	-0.6707E 02	-0.7073E 02	-0.7445E 02	-0.7811E 02	-0.8179E 02	-0.8505E 02	-0.8696E 02	-0.8702E 02
	-0.1215E-00	-0.1232E-00	-0.1245E-00	-0.1256E-00	-0.1262E-00	-0.1265E-00	-0.1264E-00	-0.1259E-00	-0.1248E-00	-0.1233E-00
17	-0.5911E 02	-0.6218E 02	-0.6410E 02	-0.6526E 02	-0.6553E 02	-0.6549E 02	-0.6482E 02	-0.6422E 02	-0.6335E 02	-0.6281E 02
	-0.1896E-00	-0.1926E-00	-0.1950E-00	-0.1966E-00	-0.1975E-00	-0.1977E-00	-0.1972E-00	-0.1960E-00	-0.1940E-00	-0.1913E-00
18	-0.5897E 02	-0.6184E 02	-0.6379E 02	-0.6470E 02	-0.6512E 02	-0.6481E 02	-0.6439E 02	-0.6354E 02	-0.6300E 02	-0.6223E 02
	-0.1896E-00	-0.1926E-00	-0.1950E-00	-0.1966E-00	-0.1975E-00	-0.1977E-00	-0.1972E-00	-0.1960E-00	-0.1940E-00	-0.1913E-00
19	-0.8357E 02	-0.8444E 02	-0.8512E 02	-0.8541E 02	-0.8518E 02	-0.8432E 02	-0.8275E 02	-0.8035E 02	-0.7706E 02	-0.7317E 02
	-0.1233E-00	-0.1248E-00	-0.1258E-00	-0.1265E-00	-0.1267E-00	-0.1265E-00	-0.1258E-00	-0.1247E-00	-0.1232E-00	-0.1212E-00
20	-0.6556E 02	-0.6198E 02	-0.5868E 02	-0.5592E 02	-0.5325E 02	-0.5062E 02	-0.4768E 02	-0.4457E 02	-0.4174E 02	-0.3934E 02
	-0.6436E-01	-0.6468E-01	-0.6481E-01	-0.6476E-01	-0.6454E-01	-0.6414E-01	-0.6356E-01	-0.6280E-01	-0.6184E-01	-0.6070E-01
21	-0.3572E 02	-0.2944E 02	-0.2301E 02	-0.1638E 02	-0.1012E 02	-0.5030E 01	-0.1868E 01	-0.5337E 00	-0.4186E-01	0.4314E-00
	-0.2264E-01	-0.2247E-01	-0.2226E-01	-0.2201E-01	-0.2173E-01	-0.2142E-01	-0.2109E-01	-0.2073E-01	-0.2032E-01	-0.1986E-01
22	-0.2531E 02	-0.1549E 02	-0.8514E 01	-0.2621E 01	0.3030E 01	0.5196E 01	0.6896E 01	0.1078E 02	0.1254E 02	0.1281E 02
	-0.6604E-02	-0.6493E-02	-0.6377E-02	-0.6262E-02	-0.6151E-02	-0.6042E-02	-0.5928E-02	-0.5799E-02	-0.5645E-02	-0.5456E-02
23	-0.3162E 02	-0.3221E 02	-0.3291E 02	-0.3342E 02	-0.3384E 02	-0.3448E 02	-0.3566E 02	-0.3703E 02	-0.3756E 02	-0.3645E 02
	-0.2040E-01	-0.2072E-01	-0.2098E-01	-0.2118E-01	-0.2129E-01	-0.2132E-01	-0.2125E-01	-0.2105E-01	-0.2072E-01	-0.2023E-01
24	-0.2051E 02	-0.2329E 02	-0.8742E 01	0.3934E-00	-0.3804E 01	0.1145E 02	0.2886E 02	0.2851E 02	0.4191E 02	0.6092E 02
	-0.7612E-03	-0.7487E-03	-0.7337E-03	-0.7195E-03	-0.7072E-03	-0.6930E-03	-0.6780E-03	-0.6632E-03	-0.6441E-03	-0.6202E-03
25	-0.5739E 02	-0.6281E 02	-0.6794E 02	-0.7271E 02	-0.7686E 02	-0.7997E 02	-0.8163E 02	-0.8179E 02	-0.8069E 02	-0.7839E 02
	-0.5903E-01	-0.6003E-01	-0.6082E-01	-0.6140E-01	-0.6172E-01	-0.6178E-01	-0.6154E-01	-0.6099E-01	-0.6012E-01	-0.5892E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.7425E 02	-0.7841E 02	-0.8210E 02	-0.8498E 02	-0.8683E 02	-0.8755E 02	-0.8716E 02	-0.8565E 02	-0.8312E 02	-0.7985E 02
	-0.1148E-00	-0.1163E-00	-0.1175E-00	-0.1182E-00	-0.1184E-00	-0.1183E-00	-0.1176E-00	-0.1165E-00	-0.1149E-00	-0.1128E-00
27	-0.5741E 02	-0.5253E 02	-0.5769E 02	-0.5138E 02	-0.5555E 02	-0.4846E 02	-0.5238E 02	-0.4528E 02	-0.4969E 02	-0.4322E 02
	-0.1783E-00	-0.1800E-00	-0.1811E-00	-0.1817E-00	-0.1816E-00	-0.1810E-00	-0.1797E-00	-0.1779E-00	-0.1756E-00	-0.1727E-00
28	-0.5112E 02	-0.5708E 02	-0.5157E 02	-0.5631E 02	-0.4968E 02	-0.5380E 02	-0.4676E 02	-0.5099E 02	-0.4427E 02	-0.4918E 02
	-0.1783E-00	-0.1800E-00	-0.1811E-00	-0.1817E-00	-0.1816E-00	-0.1810E-00	-0.1797E-00	-0.1779E-00	-0.1756E-00	-0.1727E-00
29	-0.6178E 02	-0.5860E 02	-0.5659E 02	-0.5576E 02	-0.5603E 02	-0.5722E 02	-0.5909E 02	-0.6126E 02	-0.6336E 02	-0.6499E 02
	-0.1154E-00	-0.1160E-00	-0.1164E-00	-0.1166E-00	-0.1164E-00	-0.1159E-00	-0.1152E-00	-0.1141E-00	-0.1126E-00	-0.1108E-00
30	-0.4194E 02	-0.3744E 02	-0.3462E 02	-0.3354E 02	-0.3398E 02	-0.3549E 02	-0.3753E 02	-0.3960E 02	-0.4127E 02	-0.4216E 02
	-0.5986E-01	-0.5995E-01	-0.5993E-01	-0.5981E-01	-0.5958E-01	-0.5924E-01	-0.5876E-01	-0.5811E-01	-0.5730E-01	-0.5628E-01
31	-0.3444E 02	-0.3355E 02	-0.3115E 02	-0.2720E 02	-0.2192E 02	-0.1571E 02	-0.9034E 01	-0.2271E 01	0.4232E 01	0.1014E 02
	-0.2008E-01	-0.2004E-01	-0.1994E-01	-0.1977E-01	-0.1954E-01	-0.1926E-01	-0.1893E-01	-0.1854E-01	-0.1811E-01	-0.1763E-01
32	-0.4241E 02	-0.4467E 02	-0.4209E 02	-0.3457E 02	-0.2186E 02	-0.6662E 01	0.1131E 02	0.2887E 02	0.4539E 02	0.5898E 02
	-0.2389E-02	-0.2386E-02	-0.2326E-02	-0.2208E-02	-0.2038E-02	-0.1828E-02	-0.1595E-02	-0.1355E-02	-0.1125E-02	-0.9204E-03
33	-0.4560E 02	-0.4879E 02	-0.4625E 02	-0.3773E 02	-0.2393E 02	-0.6215E 01	0.1379E 02	0.3431E 02	0.5344E 02	0.6945E 02
	-0.1367E-03	-0.1495E-03	-0.1107E-03	-0.1826E-04	0.1215E-03	0.2959E-03	0.4897E-03	0.6858E-03	0.8666E-03	0.1017E-02
34	-0.1241E 02	-0.1053E 02	-0.7089E 01	-0.1349E 01	0.1566E-00	0.9652E 01	0.1274E 02	0.2076E 02	0.2506E 02	0.2954E 02
	-0.2995E-03	-0.2990E-03	-0.2914E-03	-0.2764E-03	-0.2551E-03	-0.2285E-03	-0.1992E-03	-0.1689E-03	-0.1400E-03	-0.1142E-03

SF,BM /T

1	0.9127E 01	0.8490E 01	0.7338E 01	0.5527E 01	0.3538E 01	0.1065E 01	-0.1320E 01	-0.3983E 01	-0.6154E 01	-0.8214E 01
2	-0.5126E 01	0.5614E 01	0.6453E 01	0.1580E 02	0.1498E 02	0.2208E 02	0.1910E 02	0.2367E 02	0.1830E 02	0.2032E 02
3	-0.2840E 01	-0.1282E 01	-0.9783E 01	-0.6587E 01	-0.1343E 02	-0.8374E 01	-0.1361E 02	-0.7052E 01	-0.1123E 02	-0.3897E 01
4	-0.6632E 01	0.5070E 01	0.1012E 02	0.7936E 01	-0.1138E 01	-0.1606E 02	-0.3531E 02	-0.5713E 02	-0.7960E 02	-0.1008E 03
5	0.6839E 02	0.6684E 02	0.6789E 02	0.7165E 02	0.7778E 02	0.8562E 02	0.9436E 02	0.1031E 03	0.1109E 03	0.1169E 03
6	-0.2762E 04	-0.2837E 04	-0.2850E 04	-0.2796E 04	-0.2683E 04	-0.2522E 04	-0.2328E 04	-0.2113E 04	-0.1886E 04	-0.1660E 04
7	-0.9465E 04	-0.9708E 04	-0.9949E 04	-0.1016E 05	-0.1033E 05	-0.1046E 05	-0.1054E 05	-0.1057E 05	-0.1053E 05	-0.1040E 05
8	-0.1126E 05	-0.1132E 05	-0.1134E 05	-0.1133E 05	-0.1129E 05	-0.1121E 05	-0.1110E 05	-0.1096E 05	-0.1079E 05	-0.1058E 05
9	-0.9481E 04	-0.9447E 04	-0.9409E 04	-0.9365E 04	-0.9315E 04	-0.9254E 04	-0.9177E 04	-0.9078E 04	-0.8950E 04	-0.8787E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1650E 03	0.1994E 03	0.2174E 03	0.2163E 03	0.1956E 03	0.1575E 03	0.1059E 03	0.4653E 02	-0.1459E 02	-0.7163E 02
	0.2670E-02	0.3024E-02	0.3191E-02	0.3149E-02	0.2897E-02	0.2456E-02	0.1865E-02	0.1181E-02	0.4647E-03	-0.2181E-03
2	0.1092E 03	0.1283E 03	0.1355E 03	0.1332E 03	0.1203E 03	0.9969E 02	0.7136E 02	0.3711E 02	0.4803E-00	-0.3643E 02
	0.3140E-03	0.6350E-03	0.8214E-03	0.8570E-03	0.7416E-03	0.4885E-03	0.1229E-03	-0.3202E-03	-0.7970E-03	-0.1260E-02
3	0.2127E 02	0.2934E 02	0.3561E 02	0.3887E 02	0.3854E 02	0.3476E 02	0.2822E 02	0.1977E 02	0.1016E 02	0.4696E-01
	-0.1417E-01	-0.1358E-01	-0.1300E-01	-0.1246E-01	-0.1196E-01	-0.1151E-01	-0.1110E-01	-0.1073E-01	-0.1038E-01	-0.1003E-01
4	0.3662E 02	0.3059E 02	0.3093E 02	0.2179E 02	0.1992E 02	0.1118E 02	0.4728E 01	0.1560E-00	-0.8776E 01	-0.9177E 01
	0.4048E-04	0.8046E-04	0.1038E-03	0.1080E-03	0.9346E-04	0.6151E-04	0.1553E-04	-0.4007E-04	-0.1000E-03	-0.1580E-03
5	-0.3552E 02	-0.3731E 02	-0.3667E 02	-0.3375E 02	-0.2907E 02	-0.2334E 02	-0.1716E 02	-0.1095E 02	-0.5109E 01	-0.2797E-00
	-0.4739E-01	-0.4616E-01	-0.4474E-01	-0.4315E-01	-0.4139E-01	-0.3949E-01	-0.3748E-01	-0.3537E-01	-0.3321E-01	-0.3101E-01
6	-0.5047E 02	-0.5434E 02	-0.5733E 02	-0.5860E 02	-0.5760E 02	-0.5424E 02	-0.4905E 02	-0.4303E 02	-0.3726E 02	-0.3242E 02
	-0.9446E-01	-0.9212E-01	-0.8945E-01	-0.8644E-01	-0.8308E-01	-0.7939E-01	-0.7539E-01	-0.7112E-01	-0.6662E-01	-0.6191E-01
7	-0.3645E 02	-0.3127E 02	-0.3527E 02	-0.3215E 02	-0.3807E 02	-0.3691E 02	-0.4404E 02	-0.4328E 02	-0.4928E 02	-0.4629E 02
	-0.1482E-00	-0.1443E-00	-0.1400E-00	-0.1353E-00	-0.1302E-00	-0.1247E-00	-0.1187E-00	-0.1123E-00	-0.1054E-00	-0.9798E-01
8	-0.3169E 02	-0.3467E 02	-0.3039E 02	-0.3531E 02	-0.3322E 02	-0.3994E 02	-0.3929E 02	-0.4623E 02	-0.4466E 02	-0.4920E 02
	-0.1482E-00	-0.1443E-00	-0.1400E-00	-0.1353E-00	-0.1302E-00	-0.1247E-00	-0.1187E-00	-0.1123E-00	-0.1054E-00	-0.9798E-01
9	-0.8270E 02	-0.7758E 02	-0.7244E 02	-0.6738E 02	-0.6207E 02	-0.5601E 02	-0.4890E 02	-0.4121E 02	-0.3421E 02	-0.2902E 02
	-0.9852E-01	-0.9557E-01	-0.9218E-01	-0.8837E-01	-0.8419E-01	-0.7966E-01	-0.7483E-01	-0.6974E-01	-0.6443E-01	-0.5894E-01
10	-0.9652E 02	-0.9200E 02	-0.8340E 02	-0.7135E 02	-0.5684E 02	-0.4140E 02	-0.2699E 02	-0.1469E 02	-0.3779E 01	0.6903E 01
	-0.5247E-01	-0.5067E-01	-0.4850E-01	-0.4601E-01	-0.4323E-01	-0.4022E-01	-0.3704E-01	-0.3375E-01	-0.3039E-01	-0.2701E-01
11	-0.4087E 02	-0.3759E 02	-0.3330E 02	-0.2778E 02	-0.2194E 02	-0.1634E 02	-0.9691E 01	-0.7662E 00	0.9043E 01	0.1724E 02
	-0.1837E-01	-0.1764E-01	-0.1675E-01	-0.1572E-01	-0.1457E-01	-0.1331E-01	-0.1197E-01	-0.1057E-01	-0.9134E-02	-0.7702E-02
12	0.2433E 02	0.2876E 02	0.2935E 02	0.1789E 02	0.3432E 01	-0.8640E 00	0.1586E 01	-0.1645E 01	-0.9045E 01	-0.7204E 01
	-0.5618E-02	-0.5441E-02	-0.5248E-02	-0.5041E-02	-0.4805E-02	-0.4524E-02	-0.4197E-02	-0.3827E-02	-0.3418E-02	-0.2970E-02
13	-0.1679E 01	-0.1938E 01	-0.3059E 01	-0.4768E 01	-0.7828E 01	-0.1256E 02	-0.1727E 02	-0.2011E 02	-0.2166E 02	-0.2354E 02
	-0.2108E-01	-0.2071E-01	-0.2027E-01	-0.1976E-01	-0.1919E-01	-0.1853E-01	-0.1779E-01	-0.1697E-01	-0.1607E-01	-0.1508E-01
14	0.1375E 03	0.9912E 02	0.5665E 02	0.6613E 02	0.9042E 02	0.6507E 02	0.1043E 02	-0.2688E 01	0.2495E 02	0.2390E 02
	-0.8285E-03	-0.8087E-03	-0.7875E-03	-0.7542E-03	-0.7137E-03	-0.6758E-03	-0.6364E-03	-0.5827E-03	-0.5152E-03	-0.4473E-03
15	-0.5861E 02	-0.5905E 02	-0.5730E 02	-0.5380E 02	-0.4920E 02	-0.4450E 02	-0.4111E 02	-0.3956E 02	-0.3862E 02	-0.3671E 02
	-0.6226E-01	-0.6106E-01	-0.5960E-01	-0.5789E-01	-0.5594E-01	-0.5377E-01	-0.5141E-01	-0.4886E-01	-0.4615E-01	-0.4329E-01
16	-0.8564E 02	-0.8362E 02	-0.8142E 02	-0.7888E 02	-0.7548E 02	-0.7065E 02	-0.6414E 02	-0.5658E 02	-0.4946E 02	-0.4417E 02
	-0.1212E-00	-0.1187E-00	-0.1156E-00	-0.1121E-00	-0.1082E-00	-0.1038E-00	-0.9902E-01	-0.9388E-01	-0.8844E-01	-0.8273E-01
17	-0.6187E 02	-0.6095E 02	-0.5929E 02	-0.5759E 02	-0.5538E 02	-0.5344E 02	-0.5117E 02	-0.4898E 02	-0.4602E 02	-0.4255E 02
	-0.1878E-00	-0.1837E-00	-0.1788E-00	-0.1732E-00	-0.1670E-00	-0.1602E-00	-0.1528E-00	-0.1448E-00	-0.1364E-00	-0.1274E-00
18	-0.6170E 02	-0.6055E 02	-0.5931E 02	-0.5739E 02	-0.5558E 02	-0.5341E 02	-0.5149E 02	-0.4906E 02	-0.4635E 02	-0.4267E 02
	-0.1878E-00	-0.1837E-00	-0.1788E-00	-0.1732E-00	-0.1670E-00	-0.1602E-00	-0.1528E-00	-0.1448E-00	-0.1364E-00	-0.1274E-00
19	-0.6928E 02	-0.6598E 02	-0.6353E 02	-0.6171E 02	-0.5995E 02	-0.5775E 02	-0.5494E 02	-0.5179E 02	-0.4868E 02	-0.4581E 02
	-0.1188E-00	-0.1160E-00	-0.1128E-00	-0.1092E-00	-0.1052E-00	-0.1009E-00	-0.9631E-01	-0.9136E-01	-0.8612E-01	-0.8061E-01
20	-0.3708E 02	-0.3460E 02	-0.3177E 02	-0.2878E 02	-0.2623E 02	-0.2463E 02	-0.2400E 02	-0.2395E 02	-0.2402E 02	-0.2389E 02
	-0.5935E-01	-0.5782E-01	-0.5611E-01	-0.5424E-01	-0.5221E-01	-0.5004E-01	-0.4775E-01	-0.4533E-01	-0.4280E-01	-0.4016E-01
21	0.1172E 01	0.2324E 01	0.3773E 01	0.5171E 01	0.6443E 01	0.7582E 01	0.8304E 01	0.8415E 01	0.7918E 01	0.6877E 01
	-0.1934E-01	-0.1875E-01	-0.1810E-01	-0.1741E-01	-0.1667E-01	-0.1589E-01	-0.1509E-01	-0.1427E-01	-0.1343E-01	-0.1259E-01
22	0.1570E 02	0.1773E 02	0.1690E 02	0.1799E 02	0.2019E 02	0.2121E 02	0.2489E 02	0.2973E 02	0.3180E 02	0.3397E 02
	-0.5224E-02	-0.4951E-02	-0.4643E-02	-0.4305E-02	-0.3941E-02	-0.3558E-02	-0.3168E-02	-0.2783E-02	-0.2417E-02	-0.2081E-02
23	-0.3353E 02	-0.2886E 02	-0.2280E 02	-0.1603E 02	-0.8891E 01	-0.1532E 01	0.5693E 01	0.1251E 02	0.1871E 02	0.2400E 02
	-0.1959E-01	-0.1879E-01	-0.1786E-01	-0.1682E-01	-0.1568E-01	-0.1446E-01	-0.1320E-01	-0.1192E-01	-0.1063E-01	-0.9372E-02
24	0.5160E 02	0.4187E 02	0.5023E 02	0.4265E 02	0.3108E 02	0.3728E 02	0.2871E 02	0.1396E 02	0.1894E 02	0.1198E 02
	-0.5946E-03	-0.5643E-03	-0.5280E-03	-0.4899E-03	-0.4494E-03	-0.4048E-03	-0.3609E-03	-0.3182E-03	-0.2756E-03	-0.2379E-03
25	-0.7465E 02	-0.6927E 02	-0.6223E 02	-0.5383E 02	-0.4481E 02	-0.3597E 02	-0.2775E 02	-0.2019E 02	-0.1317E 02	-0.6531E 01
	-0.5739E-01	-0.5554E-01	-0.5340E-01	-0.5099E-01	-0.4835E-01	-0.4552E-01	-0.4253E-01	-0.3941E-01	-0.3621E-01	-0.3294E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.7631E 02	-0.7296E 02	-0.6997E 02	-0.6718E 02	-0.6418E 02	-0.6053E 02	-0.5614E 02	-0.5128E 02	-0.4636E 02	-0.4171E 02
	-0.1102E-00	-0.1072E-00	-0.1038E-00	-0.9998E-01	-0.9575E-01	-0.9117E-01	-0.8624E-01	-0.8100E-01	-0.7548E-01	-0.6972E-01
27	-0.4846E 02	-0.4269E 02	-0.4866E 02	-0.4340E 02	-0.4988E 02	-0.4487E 02	-0.5140E 02	-0.4586E 02	-0.5137E 02	-0.4413E 02
	-0.1692E-00	-0.1652E-00	-0.1606E-00	-0.1555E-00	-0.1498E-00	-0.1436E-00	-0.1368E-00	-0.1295E-00	-0.1217E-00	-0.1134E-00
28	-0.4314E 02	-0.4881E 02	-0.4335E 02	-0.4962E 02	-0.4456E 02	-0.5119E 02	-0.4608E 02	-0.5228E 02	-0.4605E 02	-0.5065E 02
	-0.1692E-00	-0.1652E-00	-0.1606E-00	-0.1555E-00	-0.1498E-00	-0.1436E-00	-0.1368E-00	-0.1295E-00	-0.1217E-00	-0.1134E-00
29	-0.6587E 02	-0.6580E 02	-0.6470E 02	-0.6255E 02	-0.5940E 02	-0.5533E 02	-0.5056E 02	-0.4543E 02	-0.4040E 02	-0.3601E 02
	-0.1086E-00	-0.1059E-00	-0.1029E-00	-0.9947E-01	-0.9568E-01	-0.9155E-01	-0.8711E-01	-0.8237E-01	-0.7739E-01	-0.7217E-01
30	-0.4199E 02	-0.4057E 02	-0.3782E 02	-0.3382E 02	-0.2883E 02	-0.2337E 02	-0.1813E 02	-0.1383E 02	-0.1103E 02	-0.1009E 02
	-0.5505E-01	-0.5362E-01	-0.5199E-01	-0.5018E-01	-0.4820E-01	-0.4607E-01	-0.4382E-01	-0.4148E-01	-0.3906E-01	-0.3658E-01
31	0.1514E 02	0.1891E 02	0.2115E 02	0.2150E 02	0.1972E 02	0.1584E 02	0.1023E 02	0.3556E 01	-0.3383E 01	-0.9763E 01
	-0.1712E-01	-0.1658E-01	-0.1602E-01	-0.1546E-01	-0.1490E-01	-0.1433E-01	-0.1376E-01	-0.1318E-01	-0.1257E-01	-0.1194E-01
32	0.6899E 02	0.7426E 02	0.7215E 02	0.6478E 02	0.5109E 02	0.3462E 02	0.1635E 02	-0.1485E 01	-0.1554E 02	-0.2704E 02
	-0.7553E-03	-0.6464E-03	-0.6057E-03	-0.6341E-03	-0.7223E-03	-0.8526E-03	-0.1003E-02	-0.1150E-02	-0.1271E-02	-0.1349E-02
33	0.8061E 02	0.8512E 02	0.8192E 02	0.7125E 02	0.5462E 02	0.3435E 02	0.1311E 02	-0.6575E 01	-0.2261E 02	-0.3359E 02
	0.1122E-02	0.1165E-02	0.1137E-02	0.1038E-02	0.8794E-03	0.6813E-03	0.4663E-03	0.2580E-03	0.7737E-04	-0.6002E-04
34	0.2978E 02	0.2379E 02	0.2487E 02	0.1691E 02	0.1659E 02	0.9852E 01	0.5557E 01	0.3489E 01	-0.3131E 01	-0.1430E 01
	-0.9358E-04	-0.8015E-04	-0.7501E-04	-0.7882E-04	-0.8987E-04	-0.1064E-03	-0.1254E-03	-0.1438E-03	-0.1592E-03	-0.1689E-03

SF,BM /T

1	-0.9468E 01	-0.1052E 02	-0.1074E 02	-0.1081E 02	-0.1013E 02	-0.9365E 01	-0.8012E 01	-0.6783E 01	-0.5405E 01	-0.4556E 01
2	0.1301E 02	0.1359E 02	0.5873E 01	0.6535E 01	-0.4499E-00	0.8851E 00	-0.5309E 01	-0.3538E 01	-0.9197E 01	-0.7109E 01
3	-0.7853E 01	-0.5729E 00	-0.4963E 01	0.1894E 01	-0.2947E 01	0.3739E 01	-0.1184E 01	0.5675E 01	0.9550E 00	0.8257E 01
4	-0.1187E 03	-0.1313E 03	-0.1369E 03	-0.1345E 03	-0.1241E 03	-0.1064E 03	-0.8315E 02	-0.5662E 02	-0.2928E 02	-0.3559E 01
5	0.1203E 03	0.1202E 03	0.1162E 03	0.1084E 03	0.9759E 02	0.8481E 02	0.7138E 02	0.5857E 02	0.4739E 02	0.3858E 02
6	-0.1446E 04	-0.1263E 04	-0.1128E 04	-0.1055E 04	-0.1050E 04	-0.1106E 04	-0.1208E 04	-0.1334E 04	-0.1463E 04	-0.1575E 04
7	-0.1016E 05	-0.9831E 04	-0.9408E 04	-0.8900E 04	-0.8332E 04	-0.7727E 04	-0.7095E 04	-0.6440E 04	-0.5778E 04	-0.5132E 04
8	-0.1032E 05	-0.1002E 05	-0.9683E 04	-0.9313E 04	-0.8919E 04	-0.8505E 04	-0.8076E 04	-0.7633E 04	-0.7176E 04	-0.6702E 04
9	-0.8585E 04	-0.8343E 04	-0.8064E 04	-0.7751E 04	-0.7412E 04	-0.7057E 04	-0.6694E 04	-0.6329E 04	-0.5968E 04	-0.5613E 04

1360

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1196E 03	-0.1546E 03	-0.1739E 03	-0.1763E 03	-0.1618E 03	-0.1322E 03	-0.9031E 02	-0.4042E 02	0.1231E 02	0.6237E 02
	-0.8083E-03	-0.1257E-02	-0.1532E-02	-0.1619E-02	-0.1524E-02	-0.1270E-02	-0.8868E-03	-0.4182E-03	0.8556E-04	0.5710E-03
2	-0.6756E 02	-0.9131E 02	-0.1035E 03	-0.1048E 03	-0.9602E 02	-0.7950E 02	-0.5817E 02	-0.3169E 02	-0.4656E 01	0.2333E 02
	-0.1662E-02	-0.1965E-02	-0.2139E-02	-0.2173E-02	-0.2073E-02	-0.1853E-02	-0.1533E-02	-0.1136E-02	-0.6925E-03	-0.2336E-03
3	-0.9934E 01	-0.1917E 02	-0.2718E 02	-0.3369E 02	-0.3860E 02	-0.4182E 02	-0.4318E 02	-0.4241E 02	-0.3928E 02	-0.3393E 02
	-0.9664E-02	-0.9264E-02	-0.8813E-02	-0.8297E-02	-0.7706E-02	-0.7030E-02	-0.6257E-02	-0.5374E-02	-0.4374E-02	-0.3257E-02
4	-0.1669E 02	-0.1476E 02	-0.1777E 02	-0.1690E 02	-0.1481E 02	-0.1175E 02	-0.6834E 00	0.4401E-01	0.1062E 02	0.1197E 02
	-0.2086E-03	-0.2464E-03	-0.2683E-03	-0.2726E-03	-0.2599E-03	-0.2323E-03	-0.1919E-03	-0.1422E-03	-0.8634E-04	-0.2885E-04
5	0.2584E 01	0.2486E 01	-0.1109E 01	-0.7956E 01	-0.1710E 02	-0.2724E 02	-0.3725E 02	-0.4635E 02	-0.5406E 02	-0.5983E 02
	-0.2879E-01	-0.2657E-01	-0.2436E-01	-0.2213E-01	-0.1988E-01	-0.1758E-01	-0.1518E-01	-0.1264E-01	-0.9922E-02	-0.6997E-02
6	-0.2866E 02	-0.2573E 02	-0.2335E 02	-0.2157E 02	-0.2069E 02	-0.2104E 02	-0.2258E 02	-0.2484E 02	-0.2702E 02	-0.2830E 02
	-0.5703E-01	-0.5201E-01	-0.4685E-01	-0.4158E-01	-0.3620E-01	-0.3072E-01	-0.2514E-01	-0.1943E-01	-0.1357E-01	-0.7559E-02
7	-0.4908E 02	-0.4297E 02	-0.4274E 02	-0.3418E 02	-0.3165E 02	-0.2137E 02	-0.1748E 02	-0.6720E 01	-0.2866E 01	0.6989E 01
	-0.9009E-01	-0.8172E-01	-0.7292E-01	-0.6374E-01	-0.5423E-01	-0.4448E-01	-0.3455E-01	-0.2451E-01	-0.1444E-01	-0.4400E-02
8	-0.4462E 02	-0.4582E 02	-0.3843E 02	-0.3701E 02	-0.2753E 02	-0.2424E 02	-0.1365E 02	-0.9759E 01	0.5177E 00	0.3604E 01
	-0.9009E-01	-0.8172E-01	-0.7292E-01	-0.6374E-01	-0.5423E-01	-0.4448E-01	-0.3455E-01	-0.2451E-01	-0.1444E-01	-0.4400E-02
9	-0.2553E 02	-0.2262E 02	-0.1930E 02	-0.1542E 02	-0.1115E 02	-0.6303E 01	-0.6299E 00	0.5697E 01	0.1216E 02	0.1831E 02
	-0.5330E-01	-0.4754E-01	-0.4168E-01	-0.3573E-01	-0.2972E-01	-0.2367E-01	-0.1761E-01	-0.1154E-01	-0.5505E-02	0.4867E-03
10	0.1679E 02	0.2387E 02	0.2727E 02	0.2823E 02	0.2834E 02	0.2772E 02	0.2593E 02	0.2336E 02	0.2088E 02	0.1867E 02
	-0.2365E-01	-0.2034E-01	-0.1712E-01	-0.1400E-01	-0.1099E-01	-0.8079E-02	-0.5273E-02	-0.2549E-02	0.1101E-03	0.2722E-02
11	0.2385E 02	0.3114E 02	0.3939E 02	0.4549E 02	0.4674E 02	0.4394E 02	0.3929E 02	0.3321E 02	0.2549E 02	0.1770E 02
	-0.6298E-02	-0.4946E-02	-0.3672E-02	-0.2499E-02	-0.1448E-02	-0.5232E-03	0.2868E-03	0.1003E-02	0.1652E-02	0.2260E-02
12	0.5198E 01	0.1387E 02	0.1276E 02	0.1378E 02	0.2550E 02	0.3649E 02	0.3344E 02	0.2456E 02	0.2470E 02	0.2804E 02
	-0.2495E-02	-0.2014E-02	-0.1548E-02	-0.1106E-02	-0.7026E-03	-0.3553E-03	-0.7330E-04	0.1543E-03	0.3459E-03	0.5127E-03
13	-0.2492E 02	-0.2294E 02	-0.1701E 02	-0.1027E 02	-0.5719E 01	-0.3029E 01	-0.6134E 00	0.1338E 01	0.2033E 01	0.2573E 01
	-0.1401E-01	-0.1287E-01	-0.1166E-01	-0.1042E-01	-0.9149E-02	-0.7877E-02	-0.6602E-02	-0.5320E-02	-0.4028E-02	-0.2719E-02
14	-0.2107E 02	-0.4547E 02	-0.2083E 02	-0.5161E 01	-0.4000E 02	-0.6783E 02	-0.2447E 02	0.3805E 02	0.3309E 02	-0.9399E 01
	-0.3834E-03	-0.3150E-03	-0.2394E-03	-0.1693E-03	-0.1145E-03	-0.6693E-04	-0.1580E-04	0.3070E-04	0.5890E-04	0.7621E-04
15	-0.3406E 02	-0.3236E 02	-0.3229E 02	-0.3245E 02	-0.3128E 02	-0.2876E 02	-0.2563E 02	-0.2180E 02	-0.1681E 02	-0.1095E 02
	-0.4028E-01	-0.3714E-01	-0.3389E-01	-0.3053E-01	-0.2707E-01	-0.2351E-01	-0.1986E-01	-0.1613E-01	-0.1232E-01	-0.8431E-02
16	-0.4085E 02	-0.3859E 02	-0.3651E 02	-0.3440E 02	-0.3224E 02	-0.2959E 02	-0.2586E 02	-0.2093E 02	-0.1509E 02	-0.8618E 01
	-0.7679E-01	-0.7062E-01	-0.6427E-01	-0.5773E-01	-0.5104E-01	-0.4420E-01	-0.3722E-01	-0.3012E-01	-0.2292E-01	-0.1564E-01
17	-0.3819E 02	-0.3357E 02	-0.2872E 02	-0.2410E 02	-0.1969E 02	-0.1574E 02	-0.1227E 02	-0.9237E 01	-0.6591E 01	-0.4065E 01
	-0.1180E-00	-0.1083E-00	-0.9821E-01	-0.8790E-01	-0.7739E-01	-0.6674E-01	-0.5599E-01	-0.4516E-01	-0.3428E-01	-0.2337E-01
18	-0.3847E 02	-0.3369E 02	-0.2896E 02	-0.2426E 02	-0.1993E 02	-0.1599E 02	-0.1256E 02	-0.9608E 01	-0.6946E 01	-0.4549E 01
	-0.1180E-00	-0.1083E-00	-0.9821E-01	-0.8790E-01	-0.7739E-01	-0.6674E-01	-0.5599E-01	-0.4516E-01	-0.3428E-01	-0.2337E-01
19	-0.4304E 02	-0.3998E 02	-0.3632E 02	-0.3195E 02	-0.2694E 02	-0.2152E 02	-0.1603E 02	-0.1077E 02	-0.6072E 01	-0.2178E 01
	-0.7486E-01	-0.6889E-01	-0.6271E-01	-0.5635E-01	-0.4985E-01	-0.4323E-01	-0.3651E-01	-0.2972E-01	-0.2287E-01	-0.1598E-01
20	-0.2364E 02	-0.2349E 02	-0.2337E 02	-0.2306E 02	-0.2236E 02	-0.2112E 02	-0.1936E 02	-0.1725E 02	-0.1492E 02	-0.1239E 02
	-0.3743E-01	-0.3460E-01	-0.3168E-01	-0.2868E-01	-0.2561E-01	-0.2248E-01	-0.1928E-01	-0.1600E-01	-0.1266E-01	-0.9247E-02
21	0.5604E 01	0.4279E 01	0.2474E 01	-0.3075E-00	-0.4126E 01	-0.8737E 01	-0.1352E 02	-0.1756E 02	-0.2014E 02	-0.2092E 02
	-0.1175E-01	-0.1091E-01	-0.1007E-01	-0.9234E-02	-0.8404E-02	-0.7570E-02	-0.6716E-02	-0.5822E-02	-0.4869E-02	-0.3843E-02
22	0.3513E 02	0.3153E 02	0.2717E 02	0.2328E 02	0.1633E 02	0.8358E 01	0.9106E 00	-0.7452E 01	-0.1481E 02	-0.1998E 02
	-0.1788E-02	-0.1543E-02	-0.1349E-02	-0.1204E-02	-0.1107E-02	-0.1050E-02	-0.1014E-02	-0.9753E-03	-0.9120E-03	-0.8023E-03
23	0.2826E 02	0.3136E 02	0.3272E 02	0.3184E 02	0.2864E 02	0.2327E 02	0.1629E 02	0.8716E 01	0.1623E 01	-0.4091E 01
	-0.8155E-02	-0.6997E-02	-0.5913E-02	-0.4911E-02	-0.3994E-02	-0.3156E-02	-0.2378E-02	-0.1634E-02	-0.8961E-03	-0.1379E-03
24	-0.4531E 01	-0.1066E 01	-0.6449E 01	-0.2469E 02	-0.2338E 02	-0.1808E 02	-0.1804E 02	-0.7962E 01	-0.5166E 00	0.5310E 00
	-0.2060E-03	-0.1774E-03	-0.1557E-03	-0.1411E-03	-0.1299E-03	-0.1227E-03	-0.1185E-03	-0.1130E-03	-0.1049E-03	-0.9213E-04
25	-0.4104E-00	0.4841E 01	0.9009E 01	0.1202E 02	0.1390E 02	0.1492E 02	0.1536E 02	0.1537E 02	0.1501E 02	0.1425E 02
	-0.2964E-01	-0.2633E-01	-0.2303E-01	-0.1978E-01	-0.1657E-01	-0.1342E-01	-0.1032E-01	-0.7275E-02	-0.4265E-02	-0.1281E-02

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.3730E 02	-0.3280E 02	-0.2780E 02	-0.2198E 02	-0.1529E 02	-0.8021E 01	-0.6772E 00	0.6173E 01	0.1203E 02	0.1656E 02
	-0.6374E-01	-0.5756E-01	-0.5123E-01	-0.4477E-01	-0.3822E-01	-0.3161E-01	-0.2497E-01	-0.1833E-01	-0.1172E-01	-0.5156E-02
27	-0.4764E 02	-0.3821E 02	-0.3979E 02	-0.2876E 02	-0.2935E 02	-0.1780E 02	-0.1842E 02	-0.7198E 01	-0.8475E 01	0.2038E 01
	-0.1046E-00	-0.9528E-01	-0.8561E-01	-0.7558E-01	-0.6528E-01	-0.5476E-01	-0.4408E-01	-0.3329E-01	-0.2245E-01	-0.1159E-01
28	-0.4232E 02	-0.4480E 02	-0.3442E 02	-0.3533E 02	-0.2382E 02	-0.2419E 02	-0.1255E 02	-0.1325E 02	-0.2151E 01	-0.3602E 01
	-0.1046E-00	-0.9528E-01	-0.8561E-01	-0.7558E-01	-0.6528E-01	-0.5476E-01	-0.4408E-01	-0.3329E-01	-0.2245E-01	-0.1159E-01
29	-0.3275E 02	-0.3086E 02	-0.3037E 02	-0.3098E 02	-0.3220E 02	-0.3338E 02	-0.3381E 02	-0.3286E 02	-0.3010E 02	-0.2547E 02
	-0.6677E-01	-0.6118E-01	-0.5543E-01	-0.4953E-01	-0.4347E-01	-0.3725E-01	-0.3087E-01	-0.2432E-01	-0.1759E-01	-0.1069E-01
30	-0.1109E 02	-0.1392E 02	-0.1823E 02	-0.2349E 02	-0.2905E 02	-0.3421E 02	-0.3838E 02	-0.4115E 02	-0.4235E 02	-0.4183E 02
	-0.3404E-01	-0.3145E-01	-0.2881E-01	-0.2610E-01	-0.2331E-01	-0.2043E-01	-0.1744E-01	-0.1430E-01	-0.1102E-01	-0.7563E-02
31	-0.1487E 02	-0.1819E 02	-0.1957E 02	-0.1928E 02	-0.1794E 02	-0.1642E 02	-0.1549E 02	-0.1560E 02	-0.1665E 02	-0.1822E 02
	-0.1125E-01	-0.1053E-01	-0.9749E-02	-0.8925E-02	-0.8062E-02	-0.7166E-02	-0.6234E-02	-0.5259E-02	-0.4231E-02	-0.3139E-02
32	-0.3188E 02	-0.3257E 02	-0.2809E 02	-0.2098E 02	-0.1272E 02	-0.4814E 01	0.9903E 00	0.6588E 01	0.9095E 01	0.1095E 02
	-0.1373E-02	-0.1341E-02	-0.1259E-02	-0.1141E-02	-0.1005E-02	-0.8684E-03	-0.7385E-03	-0.6170E-03	-0.5030E-03	-0.3924E-03
33	-0.3891E 02	-0.3872E 02	-0.3392E 02	-0.2605E 02	-0.1707E 02	-0.8618E 01	-0.1343E 01	0.4700E 01	0.9585E 01	0.1331E 02
	-0.1460E-03	-0.1801E-03	-0.1697E-03	-0.1289E-03	-0.7588E-04	-0.2666E-04	0.1124E-04	0.3584E-04	0.4700E-04	0.4637E-04
34	-0.7545E 01	-0.5115E 01	-0.8571E 01	-0.9247E 01	-0.9337E 01	-0.9117E 01	-0.9702E 00	-0.3128E 01	0.4923E 01	0.4391E 01
	-0.1721E-03	-0.1680E-03	-0.1578E-03	-0.1431E-03	-0.1261E-03	-0.1090E-03	-0.9246E-04	-0.7732E-04	-0.6279E-04	-0.4897E-04

SF,BM /T

1	-0.3921E 01	-0.3790E 01	-0.3764E 01	-0.3998E 01	-0.4202E 01	-0.4319E 01	-0.4108E 01	-0.3449E 01	-0.2382E 01	-0.8120E 00
2	-0.1235E 02	-0.1031E 02	-0.1570E 02	-0.1423E 02	-0.2008E 02	-0.1927E 02	-0.2550E 02	-0.2492E 02	-0.3059E 02	-0.2889E 02
3	0.4047E 01	0.1212E 02	0.8687E 01	0.1754E 02	0.1450E 02	0.2332E 02	0.1953E 02	0.2698E 02	0.2117E 02	0.2633E 02
4	0.1842E 02	0.3497E 02	0.4497E 02	0.4790E 02	0.4393E 02	0.3385E 02	0.1895E 02	0.1009E 01	-0.1781E 02	-0.3525E 02
5	0.3242E 02	0.2887E 02	0.2745E 02	0.2741E 02	0.2779E 02	0.2779E 02	0.2702E 02	0.2540E 02	0.2291E 02	0.1950E 02
6	-0.1655E 04	-0.1693E 04	-0.1680E 04	-0.1610E 04	-0.1479E 04	-0.1290E 04	-0.1048E 04	-0.7680E 03	-0.4661E 03	-0.1624E 03
7	-0.4509E 04	-0.3896E 04	-0.3294E 04	-0.2724E 04	-0.2199E 04	-0.1707E 04	-0.1230E 04	-0.7611E 03	-0.3018E 03	0.1611E 03
8	-0.6212E 04	-0.5704E 04	-0.5185E 04	-0.4659E 04	-0.4128E 04	-0.3591E 04	-0.3047E 04	-0.2493E 04	-0.1925E 04	-0.1345E 04
9	-0.5263E 04	-0.4915E 04	-0.4564E 04	-0.4204E 04	-0.3831E 04	-0.3439E 04	-0.3026E 04	-0.2584E 04	-0.2109E 04	-0.1595E 04

1360

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.1047E 03	0.1349E 03	0.1502E 03	0.1494E 03	0.1330E 03	0.1027E 03	0.6158E 02	0.1399E 02	-0.3507E 02	-0.8021E 02
	0.9858E-03	0.1282E-02	0.1424E-02	0.1393E-02	0.1191E-02	0.8379E-03	0.3692E-03	-0.1659E-03	-0.7116E-03	-0.1211E-02
2	0.4871E 02	0.6910E 02	0.8184E 02	0.8412E 02	0.7735E 02	0.6057E 02	0.3858E 02	0.1296E 02	-0.1207E 02	-0.3385E 02
	0.2058E-03	0.5893E-03	0.8858E-03	0.1076E-02	0.1154E-02	0.1131E-02	0.1029E-02	0.8807E-03	0.7229E-03	0.5914E-03
3	-0.2684E 02	-0.1875E 02	-0.1040E 02	-0.2409E 01	0.4784E 01	0.1089E 02	0.1573E 02	0.1938E 02	0.2218E 02	0.2474E 02
	-0.2030E-02	-0.7098E-03	0.6812E-03	0.2120E-02	0.3586E-02	0.5058E-02	0.6520E-02	0.7959E-02	0.9363E-02	0.1072E-01
4	0.1427E 02	0.1385E 02	0.1004E 02	0.1105E 02	0.3210E 01	0.4336E 01	-0.2476E 01	-0.3210E 01	-0.5317E 01	-0.8264E 01
	0.2622E-04	0.7421E-04	0.1112E-03	0.1350E-03	0.1446E-03	0.1417E-03	0.1287E-03	0.1101E-03	0.9030E-04	0.7375E-04
5	-0.6293E 02	-0.6247E 02	-0.5776E 02	-0.4855E 02	-0.3518E 02	-0.1845E 02	0.5121E 00	0.2048E 02	0.4022E 02	0.5862E 02
	-0.3840E-02	-0.4434E-03	0.3184E-02	0.7021E-02	0.1103E-01	0.1516E-01	0.1934E-01	0.2352E-01	0.2762E-01	0.3158E-01
6	-0.2812E 02	-0.2623E 02	-0.2256E 02	-0.1705E 02	-0.9617E 01	-0.2469E-00	0.1091E 02	0.2345E 02	0.3667E 02	0.4970E 02
	-0.1375E-02	0.4972E-02	0.1147E-01	0.1808E-01	0.2478E-01	0.3152E-01	0.3825E-01	0.4489E-01	0.5140E-01	0.5770E-01
7	0.9523E 01	0.1744E 02	0.1794E 02	0.2338E 02	0.2143E 02	0.2430E 02	0.2042E 02	0.2185E 02	0.1753E 02	0.1906E 02
	0.5544E-02	0.1533E-01	0.2492E-01	0.3426E-01	0.4333E-01	0.5214E-01	0.6066E-01	0.6893E-01	0.7696E-01	0.8475E-01
8	0.1230E 02	0.1360E 02	0.2005E 02	0.1909E 02	0.2296E 02	0.1970E 02	0.2153E 02	0.1717E 02	0.1849E 02	0.1461E 02
	0.5544E-02	0.1533E-01	0.2492E-01	0.3426E-01	0.4333E-01	0.5214E-01	0.6066E-01	0.6893E-01	0.7696E-01	0.8475E-01
9	0.2371E 02	0.2785E 02	0.3051E 02	0.3215E 02	0.3351E 02	0.3468E 02	0.3503E 02	0.3410E 02	0.3212E 02	0.2952E 02
	0.6406E-02	0.1223E-01	0.1793E-01	0.2350E-01	0.2892E-01	0.3418E-01	0.3928E-01	0.4422E-01	0.4899E-01	0.5362E-01
10	0.1670E 02	0.1573E 02	0.1648E 02	0.1815E 02	0.1909E 02	0.1900E 02	0.1904E 02	0.1980E 02	0.2035E 02	0.1983E 02
	0.5301E-02	0.7853E-02	0.1038E-01	0.1287E-01	0.1533E-01	0.1774E-01	0.2010E-01	0.2242E-01	0.2469E-01	0.2690E-01
11	0.1177E 02	0.7137E 01	0.2108E 01	-0.2691E 01	-0.4978E 01	-0.4612E 01	-0.3909E 01	-0.3736E 01	-0.2004E 01	0.2830E 01
	0.2852E-02	0.3445E-02	0.4049E-02	0.4673E-02	0.5326E-02	0.6011E-02	0.6725E-02	0.7467E-02	0.8232E-02	0.9012E-02
12	0.1953E 02	0.3433E 01	-0.3774E 01	-0.1831E 01	-0.5279E 01	-0.1618E 02	-0.1932E 02	-0.8280E 01	0.3136E 01	0.4073E 01
	0.6623E-03	0.8090E-03	0.9724E-03	0.1163E-02	0.1382E-02	0.1633E-02	0.1929E-02	0.2269E-02	0.2638E-02	0.3019E-02
13	0.4502E 01	0.6958E 01	0.8019E 01	0.8147E 01	0.9558E 01	0.1244E 02	0.1461E 02	0.1542E 02	0.1718E 02	0.2162E 02
	-0.1388E-02	-0.3889E-04	0.1321E-02	0.2686E-02	0.4053E-02	0.5417E-02	0.6769E-02	0.8103E-02	0.9414E-02	0.1069E-01
14	-0.3416E 01	0.3598E 02	0.2798E 02	-0.2414E 02	-0.3904E 02	0.7337E 00	0.2038E 02	-0.1521E 02	-0.4146E 02	-0.9439E 01
	0.1001E-03	0.1299E-03	0.1532E-03	0.1723E-03	0.2027E-03	0.2486E-03	0.2972E-03	0.3422E-03	0.3933E-03	0.4574E-03
15	-0.4685E 01	0.2366E 01	0.1065E 02	0.1916E 02	0.2619E 02	0.3136E 02	0.3581E 02	0.4014E 02	0.4350E 02	0.4523E 02
	-0.4485E-02	-0.5033E-03	0.3488E-02	0.7460E-02	0.1138E-01	0.1523E-01	0.1898E-01	0.2263E-01	0.2614E-01	0.2953E-01
16	-0.1846E 01	0.4722E 01	0.1078E 02	0.1668E 02	0.2295E 02	0.2948E 02	0.3547E 02	0.4027E 02	0.4391E 02	0.4656E 02
	-0.8295E-02	-0.9340E-03	0.6413E-02	0.1371E-01	0.2093E-01	0.2804E-01	0.3500E-01	0.4178E-01	0.4836E-01	0.5473E-01
17	-0.1721E 01	0.7732E 00	0.3137E 01	0.5629E 01	0.7794E 01	0.1006E 02	0.1214E 02	0.1458E 02	0.1694E 02	0.1964E 02
	-0.1245E-01	-0.1552E-02	0.9307E-02	0.2009E-01	0.3078E-01	0.4134E-01	0.5175E-01	0.6199E-01	0.7202E-01	0.8182E-01
18	-0.2100E 01	0.2522E-00	0.2814E 01	0.5169E 01	0.7605E 01	0.9750E 01	0.1215E 02	0.1448E 02	0.1720E 02	0.1977E 02
	-0.1245E-01	-0.1552E-02	0.9307E-02	0.2009E-01	0.3078E-01	0.4134E-01	0.5175E-01	0.6199E-01	0.7202E-01	0.8182E-01
19	0.8474E 00	0.3167E 01	0.5132E 01	0.7130E 01	0.9419E 01	0.1208E 02	0.1505E 02	0.1827E 02	0.2178E 02	0.2573E 02
	-0.9051E-02	-0.2110E-02	0.4834E-02	0.1177E-01	0.1868E-01	0.2555E-01	0.3237E-01	0.3912E-01	0.4578E-01	0.5234E-01
20	-0.9680E 01	-0.6859E 01	-0.4080E 01	-0.1452E 01	0.1103E 01	0.3803E 01	0.6932E 01	0.1076E 02	0.1539E 02	0.2072E 02
	-0.5764E-02	-0.2222E-02	0.1368E-02	0.4995E-02	0.8646E-02	0.1231E-01	0.1598E-01	0.1963E-01	0.2327E-01	0.2685E-01
21	-0.1993E 02	-0.1744E 02	-0.1373E 02	-0.9113E 01	-0.3995E 01	0.1376E 01	0.6872E 01	0.1231E 02	0.1755E 02	0.2241E 02
	-0.2735E-02	-0.1548E-02	-0.2897E-03	0.1027E-02	0.2390E-02	0.3783E-02	0.5192E-02	0.6602E-02	0.7997E-02	0.9363E-02
22	-0.2332E 02	-0.2306E 02	-0.1978E 02	-0.1502E 02	-0.7361E 01	0.1891E 01	0.9855E 01	0.1724E 02	0.2325E 02	0.2557E 02
	-0.6306E-03	-0.3911E-03	-0.8606E-04	0.2773E-03	0.6877E-03	0.1130E-02	0.1589E-02	0.2047E-02	0.2493E-02	0.2914E-02
23	-0.7863E 01	-0.9557E 01	-0.9317E 01	-0.7533E 01	-0.4750E 01	-0.1363E 01	0.2375E 01	0.6146E 01	0.9692E 01	0.1284E 02
	0.6603E-03	0.1508E-02	0.2407E-02	0.3355E-02	0.4345E-02	0.5366E-02	0.6411E-02	0.7467E-02	0.8523E-02	0.9571E-02
24	0.5305E 01	0.2743E 01	-0.1575E 01	0.4154E 01	0.3759E 01	-0.9017E-01	0.6210E 01	0.6896E 01	0.1328E 01	0.5341E 01
	-0.7187E-04	-0.4464E-04	-0.1006E-04	0.3232E-04	0.7944E-04	0.1299E-03	0.1832E-03	0.2360E-03	0.2866E-03	0.3355E-03
25	0.1309E 02	0.1159E 02	0.9842E 01	0.8041E 01	0.6448E 01	0.5311E 01	0.4886E 01	0.5486E 01	0.7356E 01	0.1056E 02
	0.1685E-02	0.4639E-02	0.7583E-02	0.1052E-01	0.1346E-01	0.1639E-01	0.1933E-01	0.2226E-01	0.2520E-01	0.2812E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1962E 02	0.2129E 02	0.2184E 02	0.2165E 02	0.2115E 02	0.2076E 02	0.2075E 02	0.2126E 02	0.2234E 02	0.2396E 02
	0.1350E-02	0.7781E-02	0.1413E-01	0.2039E-01	0.2656E-01	0.3264E-01	0.3862E-01	0.4452E-01	0.5031E-01	0.5600E-01
27	-0.1132E-01	0.9866E 01	0.7191E 01	0.1652E 02	0.1316E 02	0.2172E 02	0.1739E 02	0.2496E 02	0.1962E 02	0.2638E 02
	-0.7697E-03	0.9979E-02	0.2061E-01	0.3108E-01	0.4136E-01	0.5140E-01	0.6120E-01	0.7073E-01	0.7997E-01	0.8891E-01
28	0.6781E 01	0.4588E 01	0.1434E 02	0.1145E 02	0.2049E 02	0.1669E 02	0.2473E 02	0.1981E 02	0.2682E 02	0.2098E 02
	-0.7697E-03	0.9979E-02	0.2061E-01	0.3108E-01	0.4136E-01	0.5140E-01	0.6120E-01	0.7073E-01	0.7997E-01	0.8891E-01
29	-0.1924E 02	-0.1195E 02	-0.4187E 01	0.3594E 01	0.1117E 02	0.1851E 02	0.2574E 02	0.3295E 02	0.4017E 02	0.4724E 02
	-0.3649E-02	0.3506E-02	0.1073E-01	0.1798E-01	0.2522E-01	0.3239E-01	0.3947E-01	0.4640E-01	0.5316E-01	0.5971E-01
30	-0.3946E 02	-0.3510E 02	-0.2872E 02	-0.2043E 02	-0.1054E 02	0.5621E 00	0.1241E 02	0.2453E 02	0.3645E 02	0.4773E 02
	-0.3942E-02	-0.1630E-03	0.3755E-02	0.7786E-02	0.1190E-01	0.1605E-01	0.2021E-01	0.2433E-01	0.2836E-01	0.3227E-01
31	-0.1965E 02	-0.2023E 02	-0.1931E 02	-0.1649E 02	-0.1169E 02	-0.5188E 01	0.2403E 01	0.1043E 02	0.1837E 02	0.2600E 02
	-0.1972E-02	-0.7260E-03	0.5974E-03	0.1994E-02	0.3453E-02	0.4961E-02	0.6500E-02	0.8049E-02	0.9587E-02	0.1109E-01
32	0.1110E 02	0.1008E 02	0.8086E 01	0.4317E 01	0.1015E 01	-0.3351E 01	-0.5728E 01	-0.7031E 01	-0.5842E 01	-0.2187E 01
	-0.2810E-03	-0.1679E-03	-0.5236E-04	0.6817E-04	0.1980E-03	0.3424E-03	0.5066E-03	0.6941E-03	0.9054E-03	0.1137E-02
33	0.1556E 02	0.1556E 02	0.1276E 02	0.7306E 01	0.2827E-01	-0.7730E 01	-0.1448E 02	-0.1887E 02	-0.2002E 02	-0.1769E 02
	0.3483E-04	0.1032E-04	-0.2852E-04	-0.7904E-04	-0.1349E-03	-0.1871E-03	-0.2257E-03	-0.2419E-03	-0.2310E-03	-0.1925E-03
34	0.5514E 01	0.4994E 01	0.1974E 01	0.4828E 01	-0.4836E-00	0.3635E 01	-0.6364E-01	0.1973E 01	0.2157E 01	0.5989E 00
	-0.3500E-04	-0.2085E-04	-0.6490E-05	0.8688E-05	0.2477E-04	0.4297E-04	0.6340E-04	0.8694E-04	0.1134E-03	0.1423E-03

SF,BM /T

1	0.9785E 00	0.3069E 01	0.5001E 01	0.7005E 01	0.8640E 01	0.1019E 02	0.1106E 02	0.1157E 02	0.1120E 02	0.1043E 02
2	-0.3258E 02	-0.2855E 02	-0.2941E 02	-0.2270E 02	-0.2086E 02	-0.1193E 02	-0.7916E 01	0.2627E 01	0.7846E 01	0.1851E 02
3	0.1809E 02	0.2107E 02	0.1100E 02	0.1272E 02	0.1857E 01	0.3317E 01	-0.7467E 01	-0.5573E 01	-0.1572E 02	-0.1290E 02
4	-0.4920E 02	-0.5790E 02	-0.6013E 02	-0.5541E 02	-0.4392E 02	-0.2652E 02	-0.4597E 01	0.1996E 02	0.4496E 02	0.6813E 02
5	0.1505E 02	0.9252E 01	0.1886E 01	-0.6922E 01	-0.1674E 02	-0.2689E 02	-0.3661E 02	-0.4520E 02	-0.5216E 02	-0.5732E 02
6	0.1249E 03	0.3816E 03	0.5986E 03	0.7724E 03	0.9027E 03	0.9925E 03	0.1048E 04	0.1078E 04	0.1097E 04	0.1121E 04
7	0.6428E 03	0.1138E 04	0.1628E 04	0.2110E 04	0.2594E 04	0.3075E 04	0.3535E 04	0.3967E 04	0.4388E 04	0.4809E 04
8	-0.7526E 03	-0.1528E 03	0.4520E 03	0.1060E 04	0.1669E 04	0.2281E 04	0.2897E 04	0.3520E 04	0.4148E 04	0.4779E 04
9	-0.1036E 04	-0.4317E 03	0.2197E 03	0.9143E 03	0.1645E 04	0.2400E 04	0.3167E 04	0.3929E 04	0.4675E 04	0.5393E 04

1370

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.1165E 03	-0.1402E 03	-0.1495E 03	-0.1444E 03	-0.1267E 03	-0.9954E 02	-0.6665E 02	-0.3211E 02	-0.2015E-01	0.2583E 02
	-0.1615E-02	-0.1889E-02	-0.2016E-02	-0.1994E-02	-0.1841E-02	-0.1587E-02	-0.1271E-02	-0.9395E-03	-0.6386E-03	-0.4119E-03
2	-0.5111E 02	-0.6156E 02	-0.6692E 02	-0.6446E 02	-0.5635E 02	-0.4234E 02	-0.2461E 02	-0.6458E 01	0.1045E 02	0.2124E 02
	0.5155E-03	0.5131E-03	0.5910E-03	0.7463E-03	0.9660E-03	0.1228E-02	0.1503E-02	0.1759E-02	0.1960E-02	0.2077E-02
3	0.2767E 02	0.3137E 02	0.3577E 02	0.4039E 02	0.4460E 02	0.4784E 02	0.4977E 02	0.5017E 02	0.4877E 02	0.4529E 02
	0.1203E-01	0.1327E-01	0.1442E-01	0.1547E-01	0.1638E-01	0.1714E-01	0.1774E-01	0.1816E-01	0.1840E-01	0.1845E-01
4	-0.7641E 01	-0.1459E 02	-0.1139E 02	-0.1704E 02	-0.1549E 02	-0.1667E 02	-0.1852E 02	-0.1677E 02	-0.2308E 02	-0.2140E 02
	0.6427E-04	0.6375E-04	0.7360E-04	0.9286E-04	0.1204E-03	0.1531E-03	0.1876E-03	0.2196E-03	0.2446E-03	0.2593E-03
5	0.7478E 02	0.8804E 02	0.9800E 02	0.1044E 03	0.1072E 03	0.1063E 03	0.1018E 03	0.9436E 02	0.8476E 02	0.7406E 02
	0.3533E-01	0.3881E-01	0.4196E-01	0.4476E-01	0.4716E-01	0.4917E-01	0.5077E-01	0.5198E-01	0.5281E-01	0.5331E-01
6	0.6158E 02	0.7150E 02	0.7889E 02	0.8361E 02	0.8588E 02	0.8615E 02	0.8493E 02	0.8259E 02	0.7931E 02	0.7522E 02
	0.6372E-01	0.6941E-01	0.7469E-01	0.7955E-01	0.8394E-01	0.8785E-01	0.9128E-01	0.9423E-01	0.9671E-01	0.9874E-01
7	0.1574E 02	0.1863E 02	0.1715E 02	0.2162E 02	0.2168E 02	0.2716E 02	0.2808E 02	0.3389E 02	0.3519E 02	0.4114E 02
	0.9232E-01	0.9969E-01	0.1068E-00	0.1137E-00	0.1202E-00	0.1265E-00	0.1324E-00	0.1379E-00	0.1429E-00	0.1474E-00
8	0.1689E 02	0.1473E 02	0.1876E 02	0.1848E 02	0.2390E 02	0.2482E 02	0.3085E 02	0.3225E 02	0.3835E 02	0.3997E 02
	0.9232E-01	0.9968E-01	0.1068E-00	0.1137E-00	0.1202E-00	0.1265E-00	0.1324E-00	0.1379E-00	0.1429E-00	0.1474E-00
9	0.2649E 02	0.2335E 02	0.2088E 02	0.1995E 02	0.2091E 02	0.2369E 02	0.2826E 02	0.3447E 02	0.4160E 02	0.4860E 02
	0.5811E-01	0.6246E-01	0.6669E-01	0.7080E-01	0.7477E-01	0.7860E-01	0.8226E-01	0.8572E-01	0.8894E-01	0.9188E-01
10	0.1881E 02	0.1815E 02	0.1761E 02	0.1664E 02	0.1578E 02	0.1600E 02	0.1713E 02	0.1829E 02	0.1967E 02	0.2234E 02
	0.2905E-01	0.3114E-01	0.3317E-01	0.3512E-01	0.3699E-01	0.3877E-01	0.4045E-01	0.4203E-01	0.4349E-01	0.4481E-01
11	0.9091E 01	0.1434E 02	0.1847E 02	0.2213E 02	0.2387E 02	0.2168E 02	0.1630E 02	0.1045E 02	0.4805E 01	-0.2228E 01
	0.9793E-02	0.1055E-01	0.1127E-01	0.1192E-01	0.1249E-01	0.1297E-01	0.1336E-01	0.1365E-01	0.1387E-01	0.1402E-01
12	0.4620E 01	0.1694E 02	0.3190E 02	0.3366E 02	0.2670E 02	0.2646E 02	0.3071E 02	0.2297E 02	0.1548E 01	-0.1708E 02
	0.3402E-02	0.3774E-02	0.4107E-02	0.4371E-02	0.4553E-02	0.4649E-02	0.4653E-02	0.4559E-02	0.4375E-02	0.4125E-02
13	0.2729E 02	0.3196E 02	0.3581E 02	0.3976E 02	0.4254E 02	0.4207E 02	0.3887E 02	0.3514E 02	0.3098E 02	0.2429E 02
	0.1193E-01	0.1310E-01	0.1419E-01	0.1516E-01	0.1602E-01	0.1673E-01	0.1730E-01	0.1773E-01	0.1801E-01	0.1816E-01
14	0.2266E 02	-0.1311E 02	-0.7112E 02	-0.6895E 02	-0.3227E 02	-0.4709E 02	-0.1072E 03	-0.1286E 03	-0.9938E 02	-0.9924E 02
	0.5218E-03	0.5716E-03	0.6112E-03	0.6518E-03	0.6864E-03	0.6982E-03	0.6874E-03	0.6691E-03	0.6466E-03	0.6086E-03
15	0.4609E 02	0.4714E 02	0.4820E 02	0.4868E 02	0.4896E 02	0.4986E 02	0.5108E 02	0.5169E 02	0.5181E 02	0.5250E 02
	0.3276E-01	0.3584E-01	0.3876E-01	0.4149E-01	0.4403E-01	0.4637E-01	0.4850E-01	0.5041E-01	0.5209E-01	0.5353E-01
16	0.4813E 02	0.4862E 02	0.4859E 02	0.4877E 02	0.4950E 02	0.5082E 02	0.5292E 02	0.5597E 02	0.5965E 02	0.6328E 02
	0.6086E-01	0.6675E-01	0.7237E-01	0.7773E-01	0.8282E-01	0.8761E-01	0.9210E-01	0.9626E-01	0.1001E-00	0.1035E-00
17	0.2212E 02	0.2481E 02	0.2710E 02	0.2939E 02	0.3122E 02	0.3311E 02	0.3477E 02	0.3664E 02	0.3861E 02	0.4102E 02
	0.9136E-01	0.1006E-00	0.1095E-00	0.1191E-00	0.1262E-00	0.1339E-00	0.1412E-00	0.1480E-00	0.1543E-00	0.1601E-00
18	0.2260E 02	0.2512E 02	0.2770E 02	0.2976E 02	0.3179E 02	0.3343E 02	0.3517E 02	0.3682E 02	0.3881E 02	0.4108E 02
	0.9136E-01	0.1006E-00	0.1095E-00	0.1181E-00	0.1262E-00	0.1339E-00	0.1412E-00	0.1480E-00	0.1543E-00	0.1601E-00
19	0.3032E 02	0.3566E 02	0.4173E 02	0.4830E 02	0.5501E 02	0.6146E 02	0.6725E 02	0.7203E 02	0.7552E 02	0.7760E 02
	0.5876E-01	0.6502E-01	0.7108E-01	0.7689E-01	0.8242E-01	0.8762E-01	0.9246E-01	0.9689E-01	0.1009E-00	0.1045E-00
20	0.2663E 02	0.3290E 02	0.3932E 02	0.4577E 02	0.5206E 02	0.5778E 02	0.6251E 02	0.6595E 02	0.6789E 02	0.6834E 02
	0.3038E-01	0.3381E-01	0.3712E-01	0.4027E-01	0.4324E-01	0.4599E-01	0.4850E-01	0.5075E-01	0.5272E-01	0.5439E-01
21	0.2653E 02	0.2959E 02	0.3140E 02	0.3169E 02	0.3049E 02	0.2832E 02	0.2579E 02	0.2337E 02	0.2143E 02	0.1984E 02
	0.1069E-01	0.1195E-01	0.1313E-01	0.1422E-01	0.1522E-01	0.1610E-01	0.1687E-01	0.1754E-01	0.1809E-01	0.1853E-01
22	0.2631E 02	0.2600E 02	0.2178E 02	0.1504E 02	0.1072E 02	0.3364E 01	-0.4615E 01	-0.1040E 02	-0.1670E 02	-0.2288E 02
	0.3304E-02	0.3653E-02	0.3955E-02	0.4206E-02	0.4406E-02	0.4558E-02	0.4664E-02	0.4732E-02	0.4765E-02	0.4767E-02
23	0.1541E 02	0.1743E 02	0.1899E 02	0.1990E 02	0.1990E 02	0.1901E 02	0.1728E 02	0.1483E 02	0.1198E 02	0.8886E 01
	0.1060E-01	0.1159E-01	0.1253E-01	0.1342E-01	0.1422E-01	0.1495E-01	0.1559E-01	0.1614E-01	0.1660E-01	0.1697E-01
24	0.1209E 01	-0.1546E 02	-0.1889E 02	-0.2282E 02	-0.4025E 02	-0.4411E 02	-0.4341E 02	-0.5832E 02	-0.6363E 02	-0.6144E 02
	0.3798E-03	0.4181E-03	0.4523E-03	0.4808E-03	0.5019E-03	0.5188E-03	0.5312E-03	0.5373E-03	0.5405E-03	0.5409E-03
25	0.1493E 02	0.2009E 02	0.2553E 02	0.3092E 02	0.3606E 02	0.4069E 02	0.4461E 02	0.4760E 02	0.4945E 02	0.5007E 02
	0.3100E-01	0.3384E-01	0.3660E-01	0.3925E-01	0.4176E-01	0.4412E-01	0.4629E-01	0.4825E-01	0.5000E-01	0.5151E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.2618E 02	0.2905E 02	0.3262E 02	0.3678E 02	0.4136E 02	0.4612E 02	0.5083E 02	0.5530E 02	0.5937E 02	0.6289E 02
	0.6156E-01	0.6699E-01	0.7224E-01	0.7731E-01	0.8214E-01	0.8672E-01	0.9101E-01	0.9498E-01	0.9860E-01	0.1019E-00
27	0.2046E 02	0.2701E 02	0.2119E 02	0.2820E 02	0.2304E 02	0.3087E 02	0.2651E 02	0.3513E 02	0.3149E 02	0.4083E 02
	0.9756E-01	0.1059E-00	0.1139E-00	0.1216E-00	0.1289E-00	0.1359E-00	0.1424E-00	0.1486E-00	0.1543E-00	0.1595E-00
28	0.2740E 02	0.2127E 02	0.2780E 02	0.2209E 02	0.2934E 02	0.2444E 02	0.3256E 02	0.2847E 02	0.3736E 02	0.3401E 02
	0.9756E-01	0.1059E-00	0.1139E-00	0.1216E-00	0.1289E-00	0.1359E-00	0.1424E-00	0.1486E-00	0.1543E-00	0.1595E-00
29	0.5388E 02	0.5971E 02	0.6439E 02	0.6773E 02	0.6983E 02	0.7106E 02	0.7195E 02	0.7297E 02	0.7441E 02	0.7628E 02
	0.6599E-01	0.7199E-01	0.7765E-01	0.8296E-01	0.8788E-01	0.9240E-01	0.9650E-01	0.1002E-00	0.1034E-00	0.1062E-00
30	0.5799E 02	0.6699E 02	0.7461E 02	0.8082E 02	0.8556E 02	0.8868E 02	0.9000E 02	0.8939E 02	0.8675E 02	0.8209E 02
	0.3601E-01	0.3955E-01	0.4284E-01	0.4584E-01	0.4854E-01	0.5091E-01	0.5293E-01	0.5459E-01	0.5589E-01	0.5684E-01
31	0.3333E 02	0.4041E 02	0.4715E 02	0.5317E 02	0.5786E 02	0.6047E 02	0.6019E 02	0.5640E 02	0.4876E 02	0.3756E 02
	0.1254E-01	0.1391E-01	0.1516E-01	0.1628E-01	0.1724E-01	0.1802E-01	0.1860E-01	0.1899E-01	0.1917E-01	0.1918E-01
32	0.2773E 01	0.9298E 01	0.1381E 02	0.1753E 02	0.1744E 02	0.1415E 02	0.7283E 01	-0.3222E 01	-0.1495E 02	-0.2880E 02
	0.1379E-02	0.1615E-02	0.1826E-02	0.1992E-02	0.2100E-02	0.2140E-02	0.2109E-02	0.2013E-02	0.1862E-02	0.1669E-02
33	-0.1255E 02	-0.6294E 01	-0.1061E 01	0.1259E 01	-0.4807E-00	-0.6448E 01	-0.1585E 02	-0.2736E 02	-0.3959E 02	-0.5133E 02
	-0.1333E-03	-0.6754E-04	-0.1301E-04	0.1430E-04	0.2687E-05	-0.5297E-04	-0.1503E-03	-0.2813E-03	-0.4349E-03	-0.5991E-03
34	0.1765E 01	-0.5682E 01	-0.3915E 01	-0.1182E 02	-0.1322E 02	-0.1761E 02	-0.2269E 02	-0.2361E 02	-0.3177E 02	-0.3081E 02
	0.1726E-03	0.2020E-03	0.2284E-03	0.2490E-03	0.2624E-03	0.2672E-03	0.2632E-03	0.2512E-03	0.2320E-03	0.2079E-03

SF,BM /T

1	0.8787E 01	0.6839E 01	0.4279E 01	0.1853E 01	-0.6707E 00	-0.2654E 01	-0.4317E 01	-0.5199E 01	-0.5560E 01	-0.5296E 01
2	0.2311E 02	0.3201E 02	0.3418E 02	0.3974E 02	0.3840E 02	0.4024E 02	0.3565E 02	0.3446E 02	0.2766E 02	0.2479E 02
3	-0.2192E 02	-0.1770E 02	-0.2517E 02	-0.1930E 02	-0.2525E 02	-0.1806E 02	-0.2309E 02	-0.1533E 02	-0.2011E 02	-0.1227E 02
4	0.8738E 02	0.1012E 03	0.1088E 03	0.1100E 03	0.1056E 03	0.9667E 02	0.8485E 02	0.7182E 02	0.5932E 02	0.4898E 02
5	-0.6091E 02	-0.6365E 02	-0.6644E 02	-0.7008E 02	-0.7505E 02	-0.8141E 02	-0.8879E 02	-0.9658E 02	-0.1041E 03	-0.1109E 03
6	0.1166E 04	0.1244E 04	0.1361E 04	0.1512E 04	0.1688E 04	0.1876E 04	0.2061E 04	0.2231E 04	0.2372E 04	0.2476E 04
7	0.5223E 04	0.5614E 04	0.5988E 04	0.6354E 04	0.6704E 04	0.7026E 04	0.7325E 04	0.7616E 04	0.7902E 04	0.8163E 04
8	0.5407E 04	0.6026E 04	0.6627E 04	0.7202E 04	0.7740E 04	0.8237E 04	0.8687E 04	0.9086E 04	0.9431E 04	0.9717E 04
9	0.6074E 04	0.6712E 04	0.7301E 04	0.7833E 04	0.8301E 04	0.8697E 04	0.9014E 04	0.9246E 04	0.9389E 04	0.9445E 04

888

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.4242E 02	0.4816E 02	0.4300E 02	0.2835E 02	0.7001E 01	-0.1755E 02	-0.4179E 02	-0.6273E 02	-0.7816E 02	-0.8677E 02
	-0.2904E-03	-0.2855E-03	-0.3911E-03	-0.5883E-03	-0.8476E-03	-0.1134E-02	-0.1415E-02	-0.1659E-02	-0.1840E-02	-0.1940E-02
2	0.2593E 02	0.2342E 02	0.1686E 02	0.6413E 01	-0.6529E 01	-0.1989E 02	-0.3473E 02	-0.4817E 02	-0.6031E 02	-0.6769E 02
	0.2089E-02	0.1997E-02	0.1814E-02	0.1562E-02	0.1268E-02	0.9585E-03	0.6602E-03	0.3963E-03	0.1897E-03	0.5967E-04
3	0.3944E 02	0.3121E 02	0.2099E 02	0.9605E 01	-0.1985E 01	-0.1296E 02	-0.2274E 02	-0.3088E 02	-0.3702E 02	-0.4079E 02
	0.1832E-01	0.1804E-01	0.1762E-01	0.1712E-01	0.1656E-01	0.1599E-01	0.1544E-01	0.1493E-01	0.1448E-01	0.1412E-01
4	-0.2365E 02	-0.1789E 02	-0.1826E 02	-0.1566E 02	-0.1164E 02	-0.1500E 02	-0.1123E 02	-0.1454E 02	-0.1031E 02	-0.1051E 02
	0.2607E-03	0.2494E-03	0.2265E-03	0.1950E-03	0.1583E-03	0.1195E-03	0.8227E-04	0.4914E-04	0.2341E-04	0.7130E-05
5	0.6312E 02	0.5245E 02	0.4217E 02	0.3224E 02	0.2284E 02	0.1446E 02	0.7705E 01	0.3003E 01	0.3151E-00	-0.7746E 00
	0.5350E-01	0.5342E-01	0.5313E-01	0.5266E-01	0.5207E-01	0.5140E-01	0.5066E-01	0.4990E-01	0.4911E-01	0.4831E-01
6	0.7061E 02	0.6599E 02	0.6197E 02	0.5902E 02	0.5720E 02	0.5615E 02	0.5534E 02	0.5437E 02	0.5321E 02	0.5210E 02
	0.1003E-00	0.1015E-00	0.1023E-00	0.1028E-00	0.1029E-00	0.1028E-00	0.1024E-00	0.1016E-00	0.1006E-00	0.9932E-01
7	0.4269E 02	0.4840E 02	0.4951E 02	0.5428E 02	0.5455E 02	0.5838E 02	0.5809E 02	0.6128E 02	0.6035E 02	0.6226E 02
	0.1514E-00	0.1548E-00	0.1576E-00	0.1598E-00	0.1613E-00	0.1622E-00	0.1625E-00	0.1621E-00	0.1610E-00	0.1592E-00
8	0.4599E 02	0.4745E 02	0.5272E 02	0.5334E 02	0.5750E 02	0.5732E 02	0.6069E 02	0.6004E 02	0.6264E 02	0.6089E 02
	0.1514E-00	0.1548E-00	0.1576E-00	0.1598E-00	0.1613E-00	0.1622E-00	0.1625E-00	0.1621E-00	0.1610E-00	0.1592E-00
9	0.5494E 02	0.6081E 02	0.6638E 02	0.7135E 02	0.7519E 02	0.7750E 02	0.7784E 02	0.7584E 02	0.7190E 02	0.6741E 02
	0.9449E-01	0.9676E-01	0.9866E-01	0.1002E-00	0.1013E-00	0.1020E-00	0.1023E-00	0.1022E-00	0.1017E-00	0.1008E-00
10	0.2635E 02	0.3023E 02	0.3284E 02	0.3433E 02	0.3498E 02	0.3451E 02	0.3325E 02	0.3272E 02	0.3396E 02	0.3612E 02
	0.4600E-01	0.4703E-01	0.4791E-01	0.4865E-01	0.4923E-01	0.4968E-01	0.4999E-01	0.5017E-01	0.5023E-01	0.5014E-01
11	-0.1080E 02	-0.1865E 02	-0.2437E 02	-0.2872E 02	-0.3164E 02	-0.3091E 02	-0.2534E 02	-0.1702E 02	-0.8553E 01	0.1451E-00
	0.1411E-01	0.1417E-01	0.1423E-01	0.1432E-01	0.1445E-01	0.1465E-01	0.1490E-01	0.1520E-01	0.1552E-01	0.1585E-01
12	-0.2718E 02	-0.4208E 02	-0.6490E 02	-0.7804E 02	-0.7230E 02	-0.6180E 02	-0.5907E 02	-0.5565E 02	-0.3979E 02	-0.1841E 02
	0.3837E-02	0.3542E-02	0.3277E-02	0.3087E-02	0.3000E-02	0.3020E-02	0.3137E-02	0.3343E-02	0.3629E-02	0.3970E-02
13	0.1454E 02	0.3885E 01	-0.6140E 01	-0.1594E 02	-0.2497E 02	-0.3045E 02	-0.3069E 02	-0.2742E 02	-0.2305E 02	-0.1748E 02
	0.1819E-01	0.1813E-01	0.1801E-01	0.1788E-01	0.1777E-01	0.1770E-01	0.1769E-01	0.1775E-01	0.1786E-01	0.1802E-01
14	-0.1466E 03	-0.1541E 03	-0.9140E 02	-0.4677E 02	-0.7053E 02	-0.9403E 02	-0.5833E 02	-0.1230E 02	-0.2042E 02	-0.5031E 02
	0.5558E-03	0.5095E-03	0.4812E-03	0.4607E-03	0.4429E-03	0.4415E-03	0.4661E-03	0.5062E-03	0.5481E-03	0.5943E-03
15	0.5376E 02	0.5414E 02	0.5254E 02	0.4921E 02	0.4459E 02	0.3859E 02	0.3173E 02	0.2577E 02	0.2198E 02	0.1977E 02
	0.5473E-01	0.5570E-01	0.5644E-01	0.5697E-01	0.5731E-01	0.5749E-01	0.5753E-01	0.5746E-01	0.5728E-01	0.5703E-01
16	0.6668E 02	0.7023E 02	0.7414E 02	0.7798E 02	0.8100E 02	0.8256E 02	0.8206E 02	0.7902E 02	0.7381E 02	0.6793E 02
	0.1066E-00	0.1093E-00	0.1115E-00	0.1134E-00	0.1148E-00	0.1158E-00	0.1164E-00	0.1165E-00	0.1162E-00	0.1156E-00
17	0.4376E 02	0.4676E 02	0.4989E 02	0.5306E 02	0.5632E 02	0.5964E 02	0.6302E 02	0.6627E 02	0.6905E 02	0.7084E 02
	0.1653E-00	0.1700E-00	0.1740E-00	0.1775E-00	0.1803E-00	0.1825E-00	0.1840E-00	0.1847E-00	0.1848E-00	0.1840E-00
18	0.4377E 02	0.4672E 02	0.4981E 02	0.5300E 02	0.5626E 02	0.5963E 02	0.6304E 02	0.6633E 02	0.6913E 02	0.7091E 02
	0.1653E-00	0.1700E-00	0.1740E-00	0.1775E-00	0.1803E-00	0.1825E-00	0.1840E-00	0.1847E-00	0.1848E-00	0.1840E-00
19	0.7837E 02	0.7820E 02	0.7755E 02	0.7680E 02	0.7609E 02	0.7526E 02	0.7413E 02	0.7278E 02	0.7157E 02	0.7098E 02
	0.1076E-00	0.1102E-00	0.1124E-00	0.1142E-00	0.1155E-00	0.1165E-00	0.1171E-00	0.1173E-00	0.1171E-00	0.1165E-00
20	0.6742E 02	0.6516E 02	0.6153E 02	0.5656E 02	0.5056E 02	0.4434E 02	0.3886E 02	0.3472E 02	0.3216E 02	0.3111E 02
	0.5577E-01	0.5687E-01	0.5771E-01	0.5830E-01	0.5868E-01	0.5888E-01	0.5892E-01	0.5881E-01	0.5858E-01	0.5823E-01
21	0.1818E 02	0.1611E 02	0.1356E 02	0.1093E 02	0.8815E 01	0.7283E 01	0.6129E 01	0.5280E 01	0.4524E 01	0.3658E 01
	0.1886E-01	0.1908E-01	0.1922E-01	0.1929E-01	0.1930E-01	0.1928E-01	0.1922E-01	0.1914E-01	0.1903E-01	0.1889E-01
22	-0.2662E 02	-0.2969E 02	-0.2953E 02	-0.2463E 02	-0.2011E 02	-0.1512E 02	-0.7985E 01	-0.4660E 01	-0.4422E 01	-0.3115E 01
	0.4743E-02	0.4708E-02	0.4675E-02	0.4654E-02	0.4648E-02	0.4657E-02	0.4675E-02	0.4692E-02	0.4706E-02	0.4713E-02
23	0.5546E 01	0.2092E 01	-0.1133E 01	-0.3451E 01	-0.4182E 01	-0.3373E 01	-0.1569E 01	0.7286E 00	0.2956E 01	0.4783E 01
	0.1725E-01	0.1746E-01	0.1762E-01	0.1774E-01	0.1785E-01	0.1795E-01	0.1804E-01	0.1811E-01	0.1817E-01	0.1821E-01
24	-0.6481E 02	-0.4989E 02	-0.3394E 02	-0.3503E 02	-0.2067E 02	-0.7714E 01	-0.1968E 02	-0.1448E 02	-0.8536E 00	-0.1276E 02
	0.5378E-03	0.5355E-03	0.5335E-03	0.5309E-03	0.5318E-03	0.5343E-03	0.5350E-03	0.5376E-03	0.5406E-03	0.5402E-03
25	0.4955E 02	0.4794E 02	0.4530E 02	0.4167E 02	0.3734E 02	0.3311E 02	0.2996E 02	0.2861E 02	0.2939E 02	0.3214E 02
	0.5279E-01	0.5385E-01	0.5469E-01	0.5534E-01	0.5583E-01	0.5617E-01	0.5639E-01	0.5648E-01	0.5646E-01	0.5632E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.6575E 02	0.6794E 02	0.6957E 02	0.7081E 02	0.7174E 02	0.7233E 02	0.7252E 02	0.7244E 02	0.7244E 02	0.7292E 02
	0.1047E-00	0.1072E-00	0.1092E-00	0.1109E-00	0.1122E-00	0.1131E-00	0.1136E-00	0.1137E-00	0.1134E-00	0.1128E-00
27	0.3796E 02	0.4815E 02	0.4610E 02	0.5703E 02	0.5547E 02	0.6645E 02	0.6436E 02	0.7402E 02	0.6971E 02	0.7624E 02
	0.1642E-00	0.1684E-00	0.1720E-00	0.1750E-00	0.1773E-00	0.1790E-00	0.1799E-00	0.1800E-00	0.1794E-00	0.1780E-00
28	0.4371E 02	0.4120E 02	0.5175E 02	0.4999E 02	0.6104E 02	0.5938E 02	0.6995E 02	0.6705E 02	0.7544E 02	0.6951E 02
	0.1642E-00	0.1684E-00	0.1720E-00	0.1750E-00	0.1773E-00	0.1790E-00	0.1799E-00	0.1800E-00	0.1794E-00	0.1780E-00
29	0.7827E 02	0.7991E 02	0.8065E 02	0.7996E 02	0.7752E 02	0.7325E 02	0.6743E 02	0.6068E 02	0.5390E 02	0.4803E 02
	0.1086E-00	0.1105E-00	0.1119E-00	0.1129E-00	0.1135E-00	0.1137E-00	0.1135E-00	0.1130E-00	0.1121E-00	0.1110E-00
30	0.7545E 02	0.6695E 02	0.5678E 02	0.4528E 02	0.3302E 02	0.2081E 02	0.9600E 01	0.3603E-00	-0.6082E 01	-0.9135E 01
	0.5745E-01	0.5775E-01	0.5778E-01	0.5760E-01	0.5725E-01	0.5677E-01	0.5622E-01	0.5563E-01	0.5503E-01	0.5444E-01
31	0.2366E 02	0.8492E 01	-0.6186E 01	-0.1858E 02	-0.2729E 02	-0.3161E 02	-0.3155E 02	-0.2786E 02	-0.2175E 02	-0.1465E 02
	0.1902E-01	0.1876E-01	0.1842E-01	0.1806E-01	0.1772E-01	0.1743E-01	0.1720E-01	0.1703E-01	0.1692E-01	0.1684E-01
32	-0.4174E 02	-0.5321E 02	-0.5953E 02	-0.6071E 02	-0.5616E 02	-0.4529E 02	-0.3157E 02	-0.1546E 02	-0.1165E 01	0.1080E 02
	0.1455E-02	0.1248E-02	0.1078E-02	0.9645E-03	0.9218E-03	0.9501E-03	0.1036E-02	0.1156E-02	0.1288E-02	0.1408E-02
33	-0.6127E 02	-0.6764E 02	-0.6894E 02	-0.6446E 02	-0.5442E 02	-0.3999E 02	-0.2329E 02	-0.6706E 01	0.7727E 01	0.1846E 02
	-0.7584E-03	-0.8914E-03	-0.9781E-03	-0.1006E-02	-0.9699E-03	-0.8769E-03	-0.7440E-03	-0.5937E-03	-0.4484E-03	-0.3270E-03
34	-0.3257E 02	-0.2528E 02	-0.2315E 02	-0.1754E 02	-0.1017E 02	-0.1031E 02	-0.3765E 01	-0.5143E 01	-0.1229E-00	-0.7851E 00
	0.1811E-03	0.1554E-03	0.1341E-03	0.1202E-03	0.1151E-03	0.1186E-03	0.1295E-03	0.1446E-03	0.1612E-03	0.1763E-03

SF,BM /T

1	-0.4622E 01	-0.3591E 01	-0.2359E 01	-0.1179E 01	-0.2325E-00	0.2714E-00	0.2542E-00	-0.3615E-00	-0.1489E 01	-0.2893E 01
2	0.1725E 02	0.1409E 02	0.7023E 01	0.4669E 01	-0.9486E 00	-0.1772E 01	-0.5592E 01	-0.4871E 01	-0.7203E 01	-0.5582E 01
3	-0.1701E 02	-0.9010E 01	-0.1342E 02	-0.4850E 01	-0.8547E 01	0.7275E 00	-0.2431E 01	0.7055E 01	0.3731E 01	0.1259E 02
4	0.4209E 02	0.3930E 02	0.4065E 02	0.4561E 02	0.5315E 02	0.6194E 02	0.7066E 02	0.7814E 02	0.8350E 02	0.8614E 02
5	-0.1162E 03	-0.1194E 03	-0.1197E 03	-0.1169E 03	-0.1112E 03	-0.1032E 03	-0.9406E 02	-0.8496E 02	-0.7695E 02	-0.7084E 02
6	0.2532E 04	0.2535E 04	0.2486E 04	0.2392E 04	0.2266E 04	0.2127E 04	0.1991E 04	0.1871E 04	0.1777E 04	0.1710E 04
7	0.8389E 04	0.8585E 04	0.8750E 04	0.8870E 04	0.8944E 04	0.8994E 04	0.9035E 04	0.9063E 04	0.9067E 04	0.9050E 04
8	0.9941E 04	0.1010E 05	0.1020E 05	0.1025E 05	0.1026E 05	0.1024E 05	0.1021E 05	0.1016E 05	0.1011E 05	0.1005E 05
9	0.9420E 04	0.9324E 04	0.9173E 04	0.8987E 04	0.8783E 04	0.8581E 04	0.8395E 04	0.8236E 04	0.8111E 04	0.8022E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.8806E 02	-0.8211E 02	-0.6945E 02	-0.5096E 02	-0.2804E 02	-0.2634E 01	0.2286E 02	0.4588E 02	0.6418E 02	0.7625E 02
	-0.1946E-02	-0.1855E-02	-0.1675E-02	-0.1418E-02	-0.1106E-02	-0.7635E-03	-0.4189E-03	-0.9890E-04	0.1724E-03	0.3769E-03
2	-0.6958E 02	-0.6509E 02	-0.5398E 02	-0.3905E 02	-0.2061E 02	-0.2448E 01	0.1569E 02	0.3205E 02	0.4629E 02	0.5808E 02
	0.1928E-04	0.7307E-04	0.2160E-03	0.4342E-03	0.7067E-03	0.1009E-02	0.1316E-02	0.1603E-02	0.1848E-02	0.2031E-02
3	-0.4186E 02	-0.4001E 02	-0.3518E 02	-0.2739E 02	-0.1687E 02	-0.4106E 01	0.9962E 01	0.2406E 02	0.3683E 02	0.4718E 02
	0.1384E-01	0.1365E-01	0.1356E-01	0.1354E-01	0.1357E-01	0.1364E-01	0.1371E-01	0.1375E-01	0.1372E-01	0.1359E-01
4	-0.7891E 01	-0.3750E 01	-0.3410E 01	0.3249E 01	0.2287E 01	0.8221E 01	0.8342E 01	0.1050E 02	0.1270E 02	0.1072E 02
	0.2159E-05	0.9025E-05	0.2693E-04	0.5445E-04	0.8853E-04	0.1266E-03	0.1650E-03	0.2010E-03	0.2317E-03	0.2546E-03
5	-0.7562E 00	0.1376E-00	0.2011E 01	0.5118E 01	0.9587E 01	0.1527E 02	0.2179E 02	0.2869E 02	0.3556E 02	0.4210E 02
	0.4750E-01	0.4668E-01	0.4585E-01	0.4500E-01	0.4411E-01	0.4318E-01	0.4218E-01	0.4109E-01	0.3990E-01	0.3857E-01
6	0.5128E 02	0.5070E 02	0.4996E 02	0.4853E 02	0.4608E 02	0.4270E 02	0.3887E 02	0.3529E 02	0.3259E 02	0.3112E 02
	0.9775E-01	0.9591E-01	0.9380E-01	0.9142E-01	0.8878E-01	0.8591E-01	0.8281E-01	0.7950E-01	0.7601E-01	0.7234E-01
7	0.5957E 02	0.5912E 02	0.5435E 02	0.5210E 02	0.4626E 02	0.4322E 02	0.3712E 02	0.3377E 02	0.2758E 02	0.2405E 02
	0.1568E-00	0.1536E-00	0.1499E-00	0.1456E-00	0.1407E-00	0.1354E-00	0.1296E-00	0.1234E-00	0.1170E-00	0.1102E-00
8	0.6159E 02	0.5770E 02	0.5615E 02	0.5064E 02	0.4782E 02	0.4169E 02	0.3838E 02	0.3211E 02	0.2850E 02	0.2222E 02
	0.1568E-00	0.1536E-00	0.1499E-00	0.1456E-00	0.1407E-00	0.1354E-00	0.1296E-00	0.1234E-00	0.1170E-00	0.1102E-00
9	0.6394E 02	0.6207E 02	0.6135E 02	0.6113E 02	0.6103E 02	0.6073E 02	0.5987E 02	0.5848E 02	0.5693E 02	0.5539E 02
	0.9960E-01	0.9802E-01	0.9611E-01	0.9387E-01	0.9130E-01	0.8841E-01	0.8521E-01	0.8169E-01	0.7786E-01	0.7375E-01
10	0.3783E 02	0.3922E 02	0.4165E 02	0.4569E 02	0.5064E 02	0.5591E 02	0.6161E 02	0.6734E 02	0.7167E 02	0.7344E 02
	0.4992E-01	0.4955E-01	0.4904E-01	0.4836E-01	0.4751E-01	0.4647E-01	0.4522E-01	0.4376E-01	0.4205E-01	0.4011E-01
11	0.1018E 02	0.2037E 02	0.2816E 02	0.3329E 02	0.3791E 02	0.4299E 02	0.4708E 02	0.4899E 02	0.4964E 02	0.4991E 02
	0.1616E-01	0.1643E-01	0.1664E-01	0.1676E-01	0.1679E-01	0.1671E-01	0.1652E-01	0.1620E-01	0.1576E-01	0.1518E-01
12	-0.5870E 01	0.1407E-00	0.1290E 02	0.3147E 02	0.4045E 02	0.3529E 02	0.2928E 02	0.3109E 02	0.3224E 02	0.2537E 02
	0.4335E-02	0.4703E-02	0.5057E-02	0.5379E-02	0.5641E-02	0.5833E-02	0.5960E-02	0.6031E-02	0.6049E-02	0.6015E-02
13	-0.9682E 01	-0.9412E 00	0.6106E 01	0.1115E 02	0.1635E 02	0.2272E 02	0.2881E 02	0.3344E 02	0.3742E 02	0.4150E 02
	0.1820E-01	0.1840E-01	0.1858E-01	0.1875E-01	0.1887E-01	0.1894E-01	0.1895E-01	0.1888E-01	0.1871E-01	0.1846E-01
14	-0.3122E 02	0.2101E 02	0.3208E 02	-0.7403E 00	-0.5756E 01	0.3630E 02	0.5945E 02	0.2911E 02	0.3269E 01	0.3169E 02
	0.6534E-03	0.7193E-03	0.7754E-03	0.8180E-03	0.8570E-03	0.8942E-03	0.9179E-03	0.9230E-03	0.9207E-03	0.9209E-03
15	0.1795E 02	0.1682E 02	0.1778E 02	0.2142E 02	0.2697E 02	0.3380E 02	0.4190E 02	0.5074E 02	0.5878E 02	0.6473E 02
	0.5669E-01	0.5629E-01	0.5581E-01	0.5525E-01	0.5461E-01	0.5386E-01	0.5298E-01	0.5194E-01	0.5072E-01	0.4929E-01
16	0.6306E 02	0.5995E 02	0.5831E 02	0.5760E 02	0.5747E 02	0.5760E 02	0.5759E 02	0.5744E 02	0.5754E 02	0.5813E 02
	0.1146E-00	0.1133E-00	0.1116E-00	0.1097E-00	0.1074E-00	0.1049E-00	0.1020E-00	0.9883E-01	0.9535E-01	0.9158E-01
17	0.7118E 02	0.6995E 02	0.6723E 02	0.6343E 02	0.5881E 02	0.5385E 02	0.4874E 02	0.4381E 02	0.3904E 02	0.3466E 02
	0.1825E-00	0.1802E-00	0.1771E-00	0.1733E-00	0.1688E-00	0.1637E-00	0.1581E-00	0.1520E-00	0.1454E-00	0.1384E-00
18	0.7123E 02	0.6991E 02	0.6715E 02	0.6320E 02	0.5856E 02	0.5344E 02	0.4832E 02	0.4327E 02	0.3854E 02	0.3409E 02
	0.1825E-00	0.1802E-00	0.1771E-00	0.1733E-00	0.1688E-00	0.1637E-00	0.1581E-00	0.1520E-00	0.1454E-00	0.1384E-00
19	0.7135E 02	0.7252E 02	0.7394E 02	0.7496E 02	0.7503E 02	0.7384E 02	0.7133E 02	0.6757E 02	0.6266E 02	0.5683E 02
	0.1156E-00	0.1142E-00	0.1125E-00	0.1104E-00	0.1080E-00	0.1051E-00	0.1018E-00	0.9821E-01	0.9424E-01	0.8997E-01
20	0.3134E 02	0.3283E 02	0.3567E 02	0.3963E 02	0.4416E 02	0.4855E 02	0.5202E 02	0.5407E 02	0.5458E 02	0.5351E 02
	0.5776E-01	0.5717E-01	0.5645E-01	0.5560E-01	0.5461E-01	0.5345E-01	0.5211E-01	0.5059E-01	0.4888E-01	0.4699E-01
21	0.2769E 01	0.1785E 01	0.6414E 00	-0.1263E-00	0.2134E-00	0.2171E 01	0.6085E 01	0.1172E 02	0.1837E 02	0.2563E 02
	0.1874E-01	0.1857E-01	0.1838E-01	0.1819E-01	0.1798E-01	0.1777E-01	0.1754E-01	0.1729E-01	0.1700E-01	0.1666E-01
22	-0.5068E 01	-0.9605E 01	-0.1140E 02	-0.1389E 02	-0.1748E 02	-0.1668E 02	-0.1382E 02	-0.9527E 01	0.1650E 01	0.1658E 02
	0.4717E-02	0.4720E-02	0.4731E-02	0.4755E-02	0.4797E-02	0.4864E-02	0.4954E-02	0.5065E-02	0.5189E-02	0.5306E-02
23	0.6417E 01	0.8048E 01	0.9804E 01	0.1219E 02	0.1567E 02	0.2036E 02	0.2621E 02	0.3268E 02	0.3863E 02	0.4408E 02
	0.1822E-01	0.1821E-01	0.1815E-01	0.1807E-01	0.1794E-01	0.1775E-01	0.1751E-01	0.1719E-01	0.1678E-01	0.1627E-01
24	-0.1150E 02	0.2737E 01	-0.7715E 01	-0.9134E 01	0.6376E 01	-0.6497E 00	-0.2436E 01	0.1540E 02	0.1247E 02	0.1002E 02
	0.5407E-03	0.5427E-03	0.5428E-03	0.5454E-03	0.5520E-03	0.5588E-03	0.5690E-03	0.5838E-03	0.5976E-03	0.6108E-03
25	0.3639E 02	0.4174E 02	0.4795E 02	0.5463E 02	0.6120E 02	0.6693E 02	0.7094E 02	0.7256E 02	0.7152E 02	0.6780E 02
	0.5605E-01	0.5563E-01	0.5505E-01	0.5429E-01	0.5332E-01	0.5213E-01	0.5069E-01	0.4901E-01	0.4707E-01	0.4488E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.7412E 02	0.7583E 02	0.7740E 02	0.7806E 02	0.7720E 02	0.7456E 02	0.7031E 02	0.6489E 02	0.5881E 02	0.5252E 02
	0.1117E-00	0.1103E-00	0.1084E-00	0.1061E-00	0.1034E-00	0.1003E-00	0.9683E-01	0.9297E-01	0.8879E-01	0.8431E-01
27	0.6820E 02	0.7078E 02	0.5917E 02	0.5899E 02	0.4578E 02	0.4518E 02	0.3268E 02	0.3355E 02	0.2309E 02	0.2616E 02
	0.1757E-00	0.1727E-00	0.1689E-00	0.1645E-00	0.1595E-00	0.1539E-00	0.1480E-00	0.1416E-00	0.1350E-00	0.1281E-00
28	0.7420E 02	0.6440E 02	0.6553E 02	0.5300E 02	0.5246E 02	0.3950E 02	0.3955E 02	0.2802E 02	0.2998E 02	0.2063E 02
	0.1757E-00	0.1727E-00	0.1689E-00	0.1645E-00	0.1595E-00	0.1539E-00	0.1480E-00	0.1416E-00	0.1350E-00	0.1281E-00
29	0.4390E 02	0.4199E 02	0.4235E 02	0.4464E 02	0.4818E 02	0.5217E 02	0.5579E 02	0.5839E 02	0.5957E 02	0.5923E 02
	0.1096E-00	0.1079E-00	0.1061E-00	0.1039E-00	0.1016E-00	0.9894E-01	0.9602E-01	0.9280E-01	0.8926E-01	0.8542E-01
30	-0.8521E 01	-0.4313E 01	0.3064E 01	0.1287E 02	0.2416E 02	0.3589E 02	0.4706E 02	0.5684E 02	0.6458E 02	0.6984E 02
	0.5386E-01	0.5329E-01	0.5272E-01	0.5212E-01	0.5145E-01	0.5068E-01	0.4976E-01	0.4867E-01	0.4737E-01	0.4584E-01
31	-0.7878E 01	-0.2327E 01	0.1672E 01	0.4388E 01	0.6503E 01	0.8856E 01	0.1215E 02	0.1676E 02	0.2271E 02	0.2964E 02
	0.1678E-01	0.1674E-01	0.1668E-01	0.1662E-01	0.1653E-01	0.1642E-01	0.1627E-01	0.1609E-01	0.1587E-01	0.1558E-01
32	0.1808E 02	0.2019E 02	0.1799E 02	0.1110E 02	0.2755E 01	-0.7010E 01	-0.1462E 02	-0.1932E 02	-0.1968E 02	-0.1472E 02
	0.1499E-02	0.1551E-02	0.1563E-02	0.1539E-02	0.1494E-02	0.1444E-02	0.1408E-02	0.1399E-02	0.1428E-02	0.1498E-02
33	0.2455E 02	0.2564E 02	0.2195E 02	0.1430E 02	0.3993E 01	-0.7242E 01	-0.1744E 02	-0.2463E 02	-0.2718E 02	-0.2410E 02
	-0.2431E-03	-0.2032E-03	-0.2064E-03	-0.2448E-03	-0.3051E-03	-0.3698E-03	-0.4200E-03	-0.4383E-03	-0.4122E-03	-0.3358E-03
34	0.7471E-01	0.1470E 01	-0.1592E 01	0.1550E 01	-0.2569E 01	0.9425E 00	-0.3367E-00	0.1477E 01	0.4417E 01	0.4079E 01
	0.1877E-03	0.1942E-03	0.1955E-03	0.1927E-03	0.1869E-03	0.1808E-03	0.1762E-03	0.1751E-03	0.1789E-03	0.1876E-03

SF,BM /T

1	-0.4284E 01	-0.5372E 01	-0.6070E 01	-0.6173E 01	-0.5747E 01	-0.4647E 01	-0.3077E 01	-0.9575E 00	0.1501E 01	0.4325E 01
2	-0.7393E 01	-0.5888E 01	-0.7864E 01	-0.6754E 01	-0.8874E 01	-0.7912E 01	-0.9673E 01	-0.8171E 01	-0.8912E 01	-0.6369E 01
3	0.8228E 01	0.1560E 02	0.9417E 01	0.1472E 02	0.6515E 01	0.1001E 02	0.5216E 00	0.3294E 01	-0.6257E 01	-0.3093E 01
4	0.8582E 02	0.8254E 02	0.7650E 02	0.6811E 02	0.5798E 02	0.4689E 02	0.3577E 02	0.2560E 02	0.1720E 02	0.1113E 02
5	-0.6712E 02	-0.6594E 02	-0.6716E 02	-0.7031E 02	-0.7467E 02	-0.7933E 02	-0.8324E 02	-0.8541E 02	-0.8500E 02	-0.8152E 02
6	0.1672E 04	0.1659E 04	0.1671E 04	0.1705E 04	0.1758E 04	0.1823E 04	0.1888E 04	0.1942E 04	0.1972E 04	0.1970E 04
7	0.9024E 04	0.8984E 04	0.8918E 04	0.8826E 04	0.8724E 04	0.8616E 04	0.8482E 04	0.8301E 04	0.8069E 04	0.7782E 04
8	0.9988E 04	0.9913E 04	0.9821E 04	0.9711E 04	0.9579E 04	0.9416E 04	0.9218E 04	0.8975E 04	0.8681E 04	0.8337E 04
9	0.7966E 04	0.7939E 04	0.7932E 04	0.7937E 04	0.7944E 04	0.7942E 04	0.7919E 04	0.7864E 04	0.7765E 04	0.7613E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.8150E 02	0.8004E 02	0.7246E 02	0.5952E 02	0.4211E 02	0.2142E 02	-0.9388E 00	-0.2280E 02	-0.4175E 02	-0.5550E 02
	0.5027E-03	0.5442E-03	0.5028E-03	0.3871E-03	0.2121E-03	-0.2109E-05	-0.2316E-03	-0.4511E-03	-0.6361E-03	-0.7659E-03
2	0.6510E 02	0.6741E 02	0.6234E 02	0.5209E 02	0.3720E 02	0.2056E 02	0.4690E 01	-0.9943E 01	-0.2107E 02	-0.3038E 02
	0.2138E-02	0.2157E-02	0.2083E-02	0.1922E-02	0.1689E-02	0.1402E-02	0.1085E-02	0.7604E-03	0.4476E-03	0.1627E-03
3	0.5453E 02	0.5875E 02	0.5996E 02	0.5829E 02	0.5388E 02	0.4701E 02	0.3822E 02	0.2827E 02	0.1795E 02	0.7908E 01
	0.1335E-01	0.1298E-01	0.1245E-01	0.1178E-01	0.1095E-01	0.9990E-02	0.8905E-02	0.7718E-02	0.6453E-02	0.5135E-02
4	0.1290E 02	0.7067E 01	0.8223E 01	0.3048E 01	0.1474E 01	-0.2109E-00	-0.4241E 01	-0.2231E 01	-0.6803E 01	-0.3524E 01
	0.2680E-03	0.2701E-03	0.2609E-03	0.2407E-03	0.2114E-03	0.1755E-03	0.1357E-03	0.9510E-04	0.5580E-04	0.2025E-04
5	0.4810E 02	0.5340E 02	0.5783E 02	0.6115E 02	0.6303E 02	0.6298E 02	0.6056E 02	0.5559E 02	0.4828E 02	0.3923E 02
	0.3710E-01	0.3545E-01	0.3362E-01	0.3159E-01	0.2934E-01	0.2688E-01	0.2419E-01	0.2130E-01	0.1822E-01	0.1498E-01
6	0.3089E 02	0.3159E 02	0.3278E 02	0.3407E 02	0.3523E 02	0.3619E 02	0.3691E 02	0.3719E 02	0.3661E 02	0.3461E 02
	0.6852E-01	0.6453E-01	0.6038E-01	0.5606E-01	0.5156E-01	0.4688E-01	0.4202E-01	0.3697E-01	0.3173E-01	0.2631E-01
7	0.1817E 02	0.1530E 02	0.1084E 02	0.9647E 01	0.7267E 01	0.7894E 01	0.7162E 01	0.8667E 01	0.8577E 01	0.1035E 02
	0.1033E-00	0.9618E-01	0.8896E-01	0.8167E-01	0.7432E-01	0.6693E-01	0.5950E-01	0.5202E-01	0.4448E-01	0.3688E-01
8	0.1876E 02	0.1335E 02	0.1116E 02	0.7680E 01	0.7465E 01	0.6102E 01	0.7423E 01	0.7248E 01	0.9079E 01	0.9419E 01
	0.1033E-00	0.9618E-01	0.8896E-01	0.8167E-01	0.7432E-01	0.6693E-01	0.5950E-01	0.5202E-01	0.4448E-01	0.3688E-01
9	0.5344E 02	0.5042E 02	0.4597E 02	0.3995E 02	0.3234E 02	0.2350E 02	0.1460E 02	0.7050E 01	0.1496E 01	-0.2430E 01
	0.6936E-01	0.6471E-01	0.5981E-01	0.5469E-01	0.4938E-01	0.4392E-01	0.3836E-01	0.3273E-01	0.2708E-01	0.2144E-01
10	0.7276E 02	0.7005E 02	0.6505E 02	0.5755E 02	0.4851E 02	0.3915E 02	0.2934E 02	0.1807E 02	0.5508E 01	-0.6653E 01
	0.3791E-01	0.3547E-01	0.3279E-01	0.2989E-01	0.2680E-01	0.2356E-01	0.2018E-01	0.1671E-01	0.1318E-01	0.9632E-02
11	0.4903E 02	0.4642E 02	0.4373E 02	0.4263E 02	0.4193E 02	0.3899E 02	0.3339E 02	0.2682E 02	0.1952E 02	0.9667E 01
	0.1449E-01	0.1367E-01	0.1272E-01	0.1167E-01	0.1050E-01	0.9217E-02	0.7830E-02	0.6351E-02	0.4794E-02	0.3180E-02
12	0.2001E 02	0.2700E 02	0.3833E 02	0.3950E 02	0.3355E 02	0.3468E 02	0.4284E 02	0.4362E 02	0.3318E 02	0.2422E 02
	0.5938E-02	0.5821E-02	0.5652E-02	0.5415E-02	0.5104E-02	0.4721E-02	0.4262E-02	0.3717E-02	0.3084E-02	0.2375E-02
13	0.4464E 02	0.4603E 02	0.4708E 02	0.4942E 02	0.5195E 02	0.5224E 02	0.5017E 02	0.4760E 02	0.4476E 02	0.3964E 02
	0.1809E-01	0.1762E-01	0.1702E-01	0.1629E-01	0.1543E-01	0.1444E-01	0.1330E-01	0.1202E-01	0.1061E-01	0.9072E-02
14	0.6787E 02	0.4949E 02	0.9340E 01	0.1799E 02	0.5902E 02	0.5865E 02	0.1559E 02	0.2218E 01	0.3660E 02	0.5128E 02
	0.9161E-03	0.8948E-03	0.8615E-03	0.8271E-03	0.7876E-03	0.7293E-03	0.6513E-03	0.5658E-03	0.4761E-03	0.3710E-03
15	0.6858E 02	0.7075E 02	0.7098E 02	0.6902E 02	0.6572E 02	0.6216E 02	0.5796E 02	0.5191E 02	0.4392E 02	0.3548E 02
	0.4763E-01	0.4573E-01	0.4359E-01	0.4120E-01	0.3857E-01	0.3571E-01	0.3264E-01	0.2936E-01	0.2590E-01	0.2228E-01
16	0.5880E 02	0.5888E 02	0.5790E 02	0.5553E 02	0.5144E 02	0.4569E 02	0.3908E 02	0.3275E 02	0.2714E 02	0.2186E 02
	0.8751E-01	0.8313E-01	0.7846E-01	0.7349E-01	0.6824E-01	0.6273E-01	0.5700E-01	0.5107E-01	0.4498E-01	0.3875E-01
17	0.3064E 02	0.2721E 02	0.2433E 02	0.2199E 02	0.2004E 02	0.1829E 02	0.1644E 02	0.1432E 02	0.1192E 02	0.9530E 01
	0.1312E-00	0.1236E-00	0.1158E-00	0.1078E-00	0.9953E-01	0.9112E-01	0.8256E-01	0.7387E-01	0.6505E-01	0.5615E-01
18	0.3018E 02	0.2678E 02	0.2403E 02	0.2181E 02	0.2002E 02	0.1841E 02	0.1671E 02	0.1467E 02	0.1235E 02	0.9976E 01
	0.1312E-00	0.1236E-00	0.1158E-00	0.1078E-00	0.9953E-01	0.9112E-01	0.8256E-01	0.7387E-01	0.6505E-01	0.5615E-01
19	0.5031E 02	0.4336E 02	0.3629E 02	0.2946E 02	0.2342E 02	0.1879E 02	0.1615E 02	0.1559E 02	0.1666E 02	0.1842E 02
	0.8541E-01	0.8060E-01	0.7559E-01	0.7039E-01	0.6506E-01	0.5960E-01	0.5405E-01	0.4841E-01	0.4269E-01	0.3688E-01
20	0.5098E 02	0.4739E 02	0.4329E 02	0.3931E 02	0.3604E 02	0.3353E 02	0.3143E 02	0.2943E 02	0.2730E 02	0.2492E 02
	0.4491E-01	0.4265E-01	0.4024E-01	0.3767E-01	0.3497E-01	0.3214E-01	0.2919E-01	0.2612E-01	0.2295E-01	0.1967E-01
21	0.3330E 02	0.4096E 02	0.4807E 02	0.5365E 02	0.5639E 02	0.5548E 02	0.5081E 02	0.4257E 02	0.3144E 02	0.1853E 02
	0.1625E-01	0.1576E-01	0.1515E-01	0.1442E-01	0.1354E-01	0.1251E-01	0.1134E-01	0.1003E-01	0.8600E-02	0.7084E-02
22	0.3118E 02	0.4764E 02	0.6116E 02	0.6698E 02	0.6925E 02	0.6660E 02	0.5564E 02	0.4173E 02	0.2566E 02	0.4593E 01
	0.5393E-02	0.5421E-02	0.5361E-02	0.5190E-02	0.4892E-02	0.4465E-02	0.3912E-02	0.3251E-02	0.2504E-02	0.1700E-02
23	0.4815E 02	0.5075E 02	0.5172E 02	0.5080E 02	0.4750E 02	0.4175E 02	0.3388E 02	0.2413E 02	0.1291E 02	0.8158E 00
	0.1565E-01	0.1490E-01	0.1401E-01	0.1299E-01	0.1184E-01	0.1057E-01	0.9175E-02	0.7691E-02	0.6138E-02	0.4543E-02
24	0.2649E 02	0.2133E 02	0.1279E 02	0.2593E 02	0.2008E 02	0.6205E 01	0.1519E 02	0.9599E 01	-0.7419E 01	-0.7641E 00
	0.6227E-03	0.6253E-03	0.6175E-03	0.5992E-03	0.5644E-03	0.5138E-03	0.4513E-03	0.3746E-03	0.2869E-03	0.1952E-03
25	0.6177E 02	0.5418E 02	0.4588E 02	0.3774E 02	0.3039E 02	0.2394E 02	0.1818E 02	0.1296E 02	0.8237E 01	0.4018E 01
	0.4247E-01	0.3985E-01	0.3705E-01	0.3409E-01	0.3101E-01	0.2782E-01	0.2455E-01	0.2122E-01	0.1784E-01	0.1442E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.4629E 02	0.4C19E 02	0.3420E 02	0.2838E 02	C.2294E 02	0.1832E C2	0.1493E 02	0.1290E 02	0.1198E 02	0.1164E 02
	0.7957E-01	0.7461E-01	0.6945E-01	0.6413E-01	0.5867E-01	0.5310E-01	0.4745E-01	0.4171E-01	0.3592E-01	0.3005E-01
27	0.1790E 02	0.2289E 02	0.1623E 02	0.2229E 02	0.1622E 02	0.2226E 02	0.1575E 02	0.2099E C2	0.1366E 02	0.1820E C2
	0.1210E-00	0.1137E-00	0.1062E-00	0.9852E-01	C.9068E-01	C.8266E-01	0.7448E-01	C.6612E-C1	0.5760E-01	0.4894E-01
28	0.2467E 02	C.1724E 02	0.2280E 02	0.1647E 02	0.2255E C2	0.1625E 02	0.2184E 02	0.1480E 02	0.1953E 02	0.1189E 02
	0.1210E-00	0.1137E-00	0.1062E-00	0.9852E-01	C.9068E-01	0.8266E-01	0.7448E-01	0.6612E-01	0.5760E-01	0.4894E-01
29	0.5748E 02	C.5463E 02	0.5101E 02	0.4696E 02	0.4277E 02	0.3864E 02	0.3469E 02	0.3097E 02	0.2747E 02	0.2414E 02
	0.8127E-01	0.7683E-C1	0.7211E-01	0.6714E-01	0.6193E-C1	0.5651E-C1	0.5090E-C1	C.4511E-C1	C.3917E-01	0.3309E-01
30	0.7244E 02	0.7246E 02	0.7020E 02	0.6612E 02	0.6078E 02	0.5470E 02	0.4829E 02	0.4182E 02	0.3538E 02	0.2888E 02
	0.4407E-01	0.4205E-01	0.3978E-01	0.3727E-01	0.3454E-01	0.3159E-01	0.2846E-01	0.2516E-01	C.2171E-01	0.1814E-01
31	0.3695E 02	0.4389E 02	0.4965E 02	0.5349E 02	0.5487E 02	0.5345E 02	0.4916E C2	0.4213E C2	C.3266E 02	0.2125E C2
	0.1522E-01	C.1476E-C1	0.1419E-01	0.1349E-01	0.1265E-C1	0.1167E-01	0.1055E-01	C.9290E-C2	0.7920E-02	0.6458E-C2
32	-0.5950E 01	0.6878E 01	0.2001E 02	0.3306E 02	0.4273E C2	0.4779E 02	0.4743E 02	0.4035E 02	0.2888E 02	0.1270E 02
	0.1600E-02	0.1718E-02	0.1828E-02	0.1906E-02	0.1929E-02	0.1877E-02	0.1741E-02	0.1521E-02	0.1227E-02	0.8773E-03
33	-0.1540E 02	-0.2240E C1	0.1326E 02	0.2851E C2	0.4095E C2	0.4846E 02	0.4971E 02	0.4437E C2	0.3311E 02	0.1751E C2
	-0.2127E-03	-0.5649E-C4	0.1122E-03	0.2694E-03	0.3921E-03	0.4614E-03	0.4661E-03	C.4039E-C3	0.2824E-03	0.1177E-03
34	0.8625E 01	0.5606E 01	0.9661E 01	0.7089E 01	0.7404E 01	0.6635E 01	0.2436E 01	0.3304E 01	-C.3105E 01	-0.2021E 01
	0.2005E-03	0.2152E-03	0.2291E-03	0.2398E-03	0.2416E-03	0.2351E-03	0.2180E-03	0.1905E-03	0.1535E-03	0.1097E-03

SF,BM /T

1	0.7140E 01	0.9785E 01	0.1191E 02	0.1334E 02	0.1385E 02	0.1337E 02	0.1197E C2	0.9912E C1	C.7427E 01	0.48C9E 01
2	-0.5730E 01	-0.19C2E C1	0.1542E-00	0.4988E C1	0.7900E C1	0.1293E 02	C.1560E 02	C.1942E C2	0.2041E 02	0.2193E C2
3	-0.1186E 02	-C.7786E 01	-0.1556E 02	-0.1057E 02	-0.1739E 02	-0.1147E 02	-0.1726E 02	-0.1038E 02	-0.1526E 02	-0.7742E 01
4	0.7629E 01	0.6681E C1	0.8068E 01	0.1145E 02	0.1639E 02	0.2232E 02	0.2852E 02	0.3413E C2	C.3823E 02	0.3998E 02
5	-0.7496E 02	-0.6588E 02	-0.5526E 02	-0.4435E 02	-0.3437E C2	-0.2635E 02	-0.2096E 02	-C.1839E C2	-C.1837E 02	-0.2016E C2
6	0.1935E 04	C.1868E C4	0.1772E 04	0.1648E 04	0.1498E C4	0.1321E 04	0.1122E 04	C.9093E C3	C.6943E 03	0.4893E 03
7	0.7428E 04	0.7000E 04	0.6515E 04	0.5991E 04	C.5428E 04	C.4816E 04	0.4161E 04	0.3482E 04	C.2792E 04	0.2089E 04
8	0.7947E 04	0.7521E C4	0.7067E 04	0.6593E 04	0.6099E 04	0.5585E 04	0.5052E 04	C.4499E C4	0.3926E 04	0.3336E 04
9	0.7401E 04	0.7127E 04	0.6789E 04	0.6392E C4	0.5939E 04	0.5437E 04	0.4893E C4	0.4314E 04	C.37C3E 04	0.3066E C4

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.6251E 02	-0.6234E 02	-0.5576E 02	-0.4445E 02	-0.3059E 02	-0.1638E 02	-0.3667E 01	0.6107E 01	0.1185E 02	0.1269E 02
	-0.8272E-03	-0.8163E-03	-0.7391E-03	-0.6086E-03	-0.4435E-03	-0.2648E-03	-0.9420E-04	0.4882E-04	0.1483E-03	0.1935E-03
2	-0.3611E 02	-0.3982E 02	-0.4092E 02	-0.3890E 02	-0.3484E 02	-0.2785E 02	-0.2126E 02	-0.1520E 02	-0.1272E 02	-0.1403E 02
	-0.8321E-04	-0.2850E-03	-0.4423E-03	-0.5587E-03	-0.6420E-03	-0.7035E-03	-0.7576E-03	-0.8187E-03	-0.8995E-03	-0.1008E-02
3	-0.1407E 01	-0.9713E 01	-0.1692E 02	-0.2310E 02	-0.2845E 02	-0.3314E 02	-0.3719E 02	-0.4050E 02	-0.4289E 02	-0.4433E 02
	0.3786E-02	0.2427E-02	0.1071E-02	-0.2668E-03	-0.1577E-02	-0.2851E-02	-0.4082E-02	-0.5264E-02	-0.6395E-02	-0.7474E-02
4	-0.7421E 01	-0.7369E 01	-0.7678E 01	-0.1066E 02	-0.8111E 01	-0.1288E 02	-0.1036E 02	-0.1467E 02	-0.1527E 02	-0.1734E 02
	-0.1065E-04	-0.3590E-04	-0.5560E-04	-0.7028E-04	-0.8062E-04	-0.8847E-04	-0.9515E-04	-0.1029E-03	-0.1131E-03	-0.1267E-03
5	0.2910E 02	0.1836E 02	0.7240E 01	-0.4151E 01	-0.1560E 02	-0.2665E 02	-0.3666E 02	-0.4497E 02	-0.5110E 02	-0.5489E 02
	0.1160E-01	0.8120E-02	0.4570E-02	0.9828E-03	-0.2607E-02	-0.6167E-02	-0.9664E-02	-0.1307E-01	-0.1637E-01	-0.1955E-01
6	0.3080E 02	0.2520E 02	0.1830E 02	0.1081E 02	0.3418E 01	-0.3487E 01	-0.9838E 01	-0.1579E 02	-0.2150E 02	-0.2696E 02
	0.2072E-01	0.1497E-01	0.9104E-02	0.3137E-02	-0.2894E-02	-0.8957E-02	-0.1502E-01	-0.2107E-01	-0.2707E-01	-0.3300E-01
7	0.1073E 02	0.1269E 02	0.1318E 02	0.1465E 02	0.1443E 02	0.1458E 02	0.1295E 02	0.1145E 02	0.8515E 01	0.5750E 01
	0.2920E-01	0.2142E-01	0.1352E-01	0.5484E-02	-0.2697E-02	-0.1103E-01	-0.1953E-01	-0.2816E-01	-0.3693E-01	-0.4579E-01
8	0.1153E 02	0.1224E 02	0.1422E 02	0.1457E 02	0.1556E 02	0.1473E 02	0.1405E 02	0.1169E 02	0.9455E 01	0.5981E 01
	0.2920E-01	0.2142E-01	0.1352E-01	0.5484E-02	-0.2697E-02	-0.1103E-01	-0.1953E-01	-0.2816E-01	-0.3693E-01	-0.4579E-01
9	-0.5338E 01	-0.7474E 01	-0.8946E 01	-0.1009E 02	-0.1117E 02	-0.1207E 02	-0.1251E 02	-0.1271E 02	-0.1326E 02	-0.1466E 02
	0.1581E-01	0.1020E-01	0.4632E-02	-0.9083E-03	-0.6418E-02	-0.1190E-01	-0.1735E-01	-0.2278E-01	-0.2820E-01	-0.3360E-01
10	-0.1707E 02	-0.2592E 02	-0.3365E 02	-0.3977E 02	-0.4365E 02	-0.4584E 02	-0.4749E 02	-0.4885E 02	-0.4931E 02	-0.4877E 02
	0.6110E-02	0.2640E-02	-0.7522E-03	-0.4048E-02	-0.7234E-02	-0.1030E-01	-0.1325E-01	-0.1609E-01	-0.1881E-01	-0.2141E-01
11	-0.3264E 01	-0.1683E 02	-0.2866E 02	-0.3917E 02	-0.4978E 02	-0.5985E 02	-0.6751E 02	-0.7249E 02	-0.7586E 02	-0.7748E 02
	0.1532E-02	-0.1229E-03	-0.1756E-02	-0.3342E-02	-0.4859E-02	-0.6285E-02	-0.7602E-02	-0.8795E-02	-0.9857E-02	-0.1079E-01
12	0.2304E 02	0.1797E 02	-0.1226E 01	-0.2581E 02	-0.4227E 02	-0.5338E 02	-0.7009E 02	-0.8975E 02	-0.9953E 02	-0.9860E 02
	0.1601E-02	0.7657E-03	-0.1223E-03	-0.1037E-02	-0.1944E-02	-0.2818E-02	-0.3639E-02	-0.4383E-02	-0.5024E-02	-0.5552E-02
13	0.3129E 02	0.2160E 02	0.1233E 02	0.2435E 01	-0.9941E 01	-0.2435E 02	-0.3877E 02	-0.5241E 02	-0.6558E 02	-0.7723E 02
	0.7422E-02	0.5674E-02	0.3848E-02	0.1965E-02	0.4470E-04	-0.1884E-02	-0.3792E-02	-0.5646E-02	-0.7417E-02	-0.9078E-02
14	0.9743E 01	-0.3297E 02	-0.2593E 02	-0.9043E 01	-0.4111E 02	-0.9493E 02	-0.1042E 03	-0.7892E 02	-0.8632E 02	-0.1326E 03
	0.2454E-03	0.1102E-03	-0.2352E-04	-0.1594E-03	-0.3035E-03	-0.4467E-03	-0.5733E-03	-0.6816E-03	-0.7807E-03	-0.8697E-03
15	0.2768E 02	0.2012E 02	0.1214E 02	0.4127E 01	-0.3262E 01	-0.1045E 02	-0.1840E 02	-0.2710E 02	-0.3569E 02	-0.4378E 02
	0.1854E-01	0.1470E-01	0.1077E-01	0.6787E-02	0.2765E-02	-0.1274E-02	-0.5307E-02	-0.9313E-02	-0.1327E-01	-0.1715E-01
16	0.1648E 02	0.1111E 02	0.6119E 01	0.1643E 01	-0.2238E 01	-0.5192E 01	-0.6961E 01	-0.7917E 01	-0.8970E 01	-0.1093E 02
	0.3241E-01	0.2599E-01	0.1951E-01	0.1299E-01	0.6438E-02	-0.1209E-03	-0.6682E-02	-0.1324E-01	-0.1980E-01	-0.2635E-01
17	0.7427E 01	0.5835E 01	0.4812E 01	0.4313E 01	0.4250E 01	0.4367E 01	0.4552E 01	0.4604E 01	0.4624E 01	0.4452E 01
	0.4717E-01	0.3815E-01	0.2908E-01	0.1998E-01	0.1085E-01	0.1683E-02	-0.7527E-02	-0.1679E-01	-0.2610E-01	-0.3547E-01
18	0.7873E 01	0.6236E 01	0.5143E 01	0.4586E 01	0.4420E 01	0.4514E 01	0.4607E 01	0.4706E 01	0.4673E 01	0.4624E 01
	0.4717E-01	0.3815E-01	0.2908E-01	0.1998E-01	0.1085E-01	0.1683E-02	-0.7527E-02	-0.1679E-01	-0.2610E-01	-0.3547E-01
19	0.1978E 02	0.1993E 02	0.1845E 02	0.1531E 02	0.1075E 02	0.5151E 01	-0.1102E 01	-0.7710E 01	-0.1443E 02	-0.2109E 02
	0.3097E-01	0.2495E-01	0.1881E-01	0.1257E-01	0.6227E-02	-0.1869E-03	-0.6651E-02	-0.1314E-01	-0.1962E-01	-0.2607E-01
20	0.2226E 02	0.1899E 02	0.1460E 02	0.8782E 01	0.1446E 01	-0.7316E 01	-0.1712E 02	-0.2740E 02	-0.3755E 02	-0.4678E 02
	0.1630E-01	0.1284E-01	0.9303E-02	0.5693E-02	0.2030E-02	-0.1666E-02	-0.5369E-02	-0.9052E-02	-0.1268E-01	-0.1623E-01
21	0.4919E 01	-0.8092E 01	-0.1931E 02	-0.2841E 02	-0.3560E 02	-0.4113E 02	-0.4537E 02	-0.4848E 02	-0.5035E 02	-0.5122E 02
	0.5509E-02	0.3905E-02	0.2299E-02	0.7148E-03	-0.8313E-03	-0.2326E-02	-0.3760E-02	-0.5129E-02	-0.6429E-02	-0.7661E-02
22	-0.1578E 02	-0.3962E 02	-0.5266E 02	-0.6766E 02	-0.7517E 02	-0.7952E 02	-0.7837E 02	-0.7045E 02	-0.6298E 02	-0.5614E 02
	0.8718E-03	0.5133E-04	-0.7334E-03	-0.1456E-02	-0.2097E-02	-0.2646E-02	-0.3103E-02	-0.3474E-02	-0.3775E-02	-0.4025E-02
23	-0.1162E 02	-0.2354E 02	-0.3403E 02	-0.4279E 02	-0.4982E 02	-0.5495E 02	-0.5815E 02	-0.5929E 02	-0.5816E 02	-0.5520E 02
	0.2934E-02	0.1338E-02	-0.2203E-03	-0.1720E-02	-0.3145E-02	-0.4483E-02	-0.5727E-02	-0.6873E-02	-0.7926E-02	-0.8892E-02
24	-0.5744E 01	-0.2741E 02	-0.2364E 02	-0.2371E 02	-0.4287E 02	-0.3831E 02	-0.3264E 02	-0.4885E 02	-0.4541E 02	-0.3733E 02
	0.9954E-04	0.2853E-05	-0.8690E-04	-0.1700E-03	-0.2457E-03	-0.3083E-03	-0.3601E-03	-0.4046E-03	-0.4388E-03	-0.4667E-03
25	0.3008E-00	-0.3223E 01	-0.7077E 01	-0.1161E 02	-0.1697E 02	-0.2319E 02	-0.3003E 02	-0.3705E 02	-0.4368E 02	-0.4912E 02
	0.1098E-01	0.7528E-02	0.4070E-02	0.6149E-03	-0.2827E-02	-0.6242E-02	-0.9614E-02	-0.1292E-01	-0.1616E-01	-0.1930E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.1126E 02	0.1038E 02	0.8812E 01	0.6511E 01	0.3531E 01	-0.2141E-01	-0.4069E 01	-0.8574E 01	-0.1351E 02	-0.1885E 02
	0.2413E-01	0.1814E-01	0.1208E-01	0.5958E-02	-0.2153E-03	-0.6432E-02	-0.1268E-01	-0.1894E-01	-0.2519E-01	-0.3143E-01
27	0.1057E 02	0.1511E 02	0.7886E 01	0.1298E 02	0.6483E 01	0.1217E 02	0.6144E 01	0.1188E 02	0.5571E 01	0.1044E 02
	0.4014E-01	0.3123E-01	0.2221E-01	0.1310E-01	0.3895E-02	-0.5400E-02	-0.1479E-01	-0.2426E-01	-0.3384E-01	-0.4350E-01
28	0.1628E 02	0.8744E 01	0.1350E 02	0.6610E 01	0.1202E 02	0.5832E 01	0.1165E 02	0.5622E 01	0.1109E 02	0.4296E 01
	0.4014E-01	0.3123E-01	0.2221E-01	0.1310E-01	0.3895E-02	-0.5400E-02	-0.1479E-01	-0.2426E-01	-0.3384E-01	-0.4350E-01
29	0.2091E 02	0.1764E 02	0.1417E 02	0.1027E 02	0.5742E 01	0.4640E-00	-0.5526E 01	-0.1205E 02	-0.1882E 02	-0.2549E 02
	0.2688E-01	0.2057E-01	0.1417E-01	0.7678E-02	0.1122E-02	-0.5480E-02	-0.1211E-01	-0.1873E-01	-0.2533E-01	-0.3187E-01
30	0.2206E 02	0.1466E 02	0.6479E 01	-0.2483E 01	-0.1206E 02	-0.2198E 02	-0.3189E 02	-0.4135E 02	-0.4985E 02	-0.5684E 02
	0.1447E-01	0.1072E-01	0.6902E-02	0.3050E-02	-0.8137E-03	-0.4661E-02	-0.8465E-02	-0.1220E-01	-0.1583E-01	-0.1934E-01
31	0.8611E 01	-0.4461E 01	-0.1716E 02	-0.2878E 02	-0.3874E 02	-0.4657E 02	-0.5195E 02	-0.5479E 02	-0.5532E 02	-0.5407E 02
	0.4932E-02	0.3369E-02	0.1796E-02	0.2407E-03	-0.1273E-02	-0.2727E-02	-0.4105E-02	-0.5401E-02	-0.6612E-02	-0.7741E-02
32	-0.4363E 01	-0.2175E 02	-0.3709E 02	-0.4853E 02	-0.5607E 02	-0.5778E 02	-0.5595E 02	-0.4985E 02	-0.4222E 02	-0.3402E 02
	0.4970E-03	0.1115E-03	-0.2549E-03	-0.5813E-03	-0.8526E-03	-0.1062E-02	-0.1209E-02	-0.1304E-02	-0.1359E-02	-0.1393E-02
33	-0.2575E-00	-0.1788E 02	-0.3321E 02	-0.4454E 02	-0.5082E 02	-0.5181E 02	-0.4807E 02	-0.4090E 02	-0.3203E 02	-0.2342E 02
	-0.6914E-04	-0.2557E-03	-0.4212E-03	-0.5483E-03	-0.6256E-03	-0.6491E-03	-0.6226E-03	-0.5566E-03	-0.4665E-03	-0.3699E-03
34	-0.8112E 01	-0.9981E 01	-0.1176E 02	-0.1565E 02	-0.1342E 02	-0.1792E 02	-0.1461E 02	-0.1767E 02	-0.1674E 02	-0.1721E 02
	0.6194E-04	0.1363E-04	-0.3229E-04	-0.7326E-04	-0.1071E-03	-0.1334E-03	-0.1518E-03	-0.1637E-03	-0.1707E-03	-0.1749E-03

SF,BM /T

1	0.2293E 01	0.1694E-00	-0.1360E 01	-0.2217E 01	-0.2374E 01	-0.1949E 01	-0.9885E 00	0.1771E-00	0.1367E 01	0.2159E 01
2	0.2072E 02	0.1994E 02	0.1693E 02	0.1462E 02	0.1082E 02	0.7995E 01	0.4195E 01	0.1433E 01	-0.1794E 01	-0.3847E 01
3	-0.1219E 02	-0.4543E 01	-0.8935E 01	-0.1369E 01	-0.5756E 01	0.1752E 01	-0.2621E 01	0.4744E 01	0.2032E-00	0.7178E 01
4	0.3885E 02	0.3473E 02	0.2796E 02	0.1922E 02	0.9413E 01	-0.5492E 00	-0.9837E 01	-0.1777E 02	-0.2382E 02	-0.2760E 02
5	-0.2278E 02	-0.2517E 02	-0.2637E 02	-0.2561E 02	-0.2244E 02	-0.1681E 02	-0.9025E 01	0.2349E-00	0.1010E 02	0.1961E 02
6	0.3038E 03	0.1423E 03	0.3065E 01	-0.1201E 03	-0.2353E 03	-0.3496E 03	-0.4668E 03	-0.5887E 03	-0.7159E 03	-0.8502E 03
7	0.1379E 04	0.6866E 03	0.3222E 02	-0.5879E 03	-0.1188E 04	-0.1767E 04	-0.2319E 04	-0.2843E 04	-0.3351E 04	-0.3841E 04
8	0.2728E 04	0.2104E 04	0.1467E 04	0.8132E 03	0.1408E 03	-0.5484E 03	-0.1249E 04	-0.1951E 04	-0.2639E 04	-0.3302E 04
9	0.2406E 04	0.1726E 04	0.1032E 04	0.3293E 03	-0.3753E 03	-0.1073E 04	-0.1755E 04	-0.2412E 04	-0.3035E 04	-0.3619E 04

X,Y / T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.8097E 01	-0.1781E 01	-0.1594E 02	-0.3249E 02	-0.4885E 02	-0.6232E 02	-0.7072E 02	-0.7284E 02	-0.6860E 02	-0.5880E 02
	0.1812E-03	0.1189E-03	0.2184E-04	-0.8990E-04	-0.1939E-03	-0.2684E-03	-0.2961E-03	-0.2656E-03	-0.1733E-03	-0.2277E-04
2	-0.1887E 02	-0.2626E 02	-0.3271E 02	-0.3912E 02	-0.4319E 02	-0.4671E 02	-0.4888E 02	-0.4936E 02	-0.4805E 02	-0.4253E 02
	-0.1145E-02	-0.1301E-02	-0.1464E-02	-0.1619E-02	-0.1754E-02	-0.1860E-02	-0.1929E-02	-0.1954E-02	-0.1934E-02	-0.1869E-02
3	-0.4501E 02	-0.4525E 02	-0.4526E 02	-0.4497E 02	-0.4413E 02	-0.4247E 02	-0.3991E 02	-0.3656E 02	-0.3262E 02	-0.2830E 02
	-0.8500E-02	-0.9469E-02	-0.1038E-01	-0.1123E-01	-0.1201E-01	-0.1272E-01	-0.1337E-01	-0.1397E-01	-0.1450E-01	-0.1500E-01
4	-0.1927E 02	-0.1560E 02	-0.1938E 02	-0.1434E 02	-0.1663E 02	-0.1360E 02	-0.1254E 02	-0.1271E 02	-0.7928E 01	-0.1008E 02
	-0.1439E-03	-0.1634E-03	-0.1838E-03	-0.2031E-03	-0.2201E-03	-0.2333E-03	-0.2418E-03	-0.2450E-03	-0.2424E-03	-0.2342E-03
5	-0.5649E 02	-0.5634E 02	-0.5496E 02	-0.5284E 02	-0.5027E 02	-0.4731E 02	-0.4395E 02	-0.4031E 02	-0.3686E 02	-0.3421E 02
	-0.2259E-01	-0.2550E-01	-0.2826E-01	-0.3090E-01	-0.3340E-01	-0.3578E-01	-0.3805E-01	-0.4021E-01	-0.4227E-01	-0.4425E-01
6	-0.3192E 02	-0.3603E 02	-0.3897E 02	-0.4073E 02	-0.4161E 02	-0.4223E 02	-0.4319E 02	-0.4487E 02	-0.4720E 02	-0.4984E 02
	-0.3884E-01	-0.4457E-01	-0.5016E-01	-0.5561E-01	-0.6089E-01	-0.6601E-01	-0.7095E-01	-0.7572E-01	-0.8029E-01	-0.8465E-01
7	0.1923E 01	-0.1853E 01	-0.6448E 01	-0.1113E 02	-0.1630E 02	-0.2146E 02	-0.2640E 02	-0.3101E 02	-0.3494E 02	-0.3883E 02
	-0.5473E-01	-0.6369E-01	-0.7264E-01	-0.8151E-01	-0.9025E-01	-0.9880E-01	-0.1071E-00	-0.1151E-00	-0.1228E-00	-0.1300E-00
8	0.2615E 01	-0.1697E 01	-0.6027E 01	-0.1103E 02	-0.1610E 02	-0.2134E 02	-0.2635E 02	-0.3079E 02	-0.3496E 02	-0.3846E 02
	-0.5473E-01	-0.6369E-01	-0.7264E-01	-0.8151E-01	-0.9025E-01	-0.9880E-01	-0.1071E-00	-0.1151E-00	-0.1228E-00	-0.1300E-00
9	-0.1702E 02	-0.2037E 02	-0.2466E 02	-0.2943E 02	-0.3398E 02	-0.3807E 02	-0.4225E 02	-0.4707E 02	-0.5222E 02	-0.5682E 02
	-0.3898E-01	-0.4433E-01	-0.4963E-01	-0.5485E-01	-0.5997E-01	-0.6496E-01	-0.6979E-01	-0.7445E-01	-0.7890E-01	-0.8312E-01
10	-0.4781E 02	-0.4653E 02	-0.4451E 02	-0.4204E 02	-0.4049E 02	-0.4041E 02	-0.4058E 02	-0.3948E 02	-0.3738E 02	-0.3556E 02
	-0.2392E-01	-0.2632E-01	-0.2862E-01	-0.3083E-01	-0.3294E-01	-0.3497E-01	-0.3691E-01	-0.3876E-01	-0.4051E-01	-0.4218E-01
11	-0.7597E 02	-0.7151E 02	-0.6620E 02	-0.6090E 02	-0.5387E 02	-0.4396E 02	-0.3312E 02	-0.2382E 02	-0.1572E 02	-0.7015E 01
	-0.1158E-01	-0.1224E-01	-0.1279E-01	-0.1322E-01	-0.1354E-01	-0.1379E-01	-0.1397E-01	-0.1411E-01	-0.1423E-01	-0.1435E-01
12	-0.9999E 02	-0.1078E 03	-0.1085E 03	-0.9357E 02	-0.7457E 02	-0.6376E 02	-0.5415E 02	-0.3401E 02	-0.9768E 01	0.3184E 01
	-0.5963E-02	-0.6253E-02	-0.6409E-02	-0.6432E-02	-0.6340E-02	-0.6157E-02	-0.5903E-02	-0.5597E-02	-0.5270E-02	-0.4956E-02
13	-0.8516E 02	-0.8891E 02	-0.9024E 02	-0.8994E 02	-0.8644E 02	-0.7881E 02	-0.6920E 02	-0.6022E 02	-0.5147E 02	-0.4104E 02
	-0.1060E-01	-0.1197E-01	-0.1317E-01	-0.1420E-01	-0.1505E-01	-0.1574E-01	-0.1627E-01	-0.1667E-01	-0.1697E-01	-0.1717E-01
14	-0.1481E 03	-0.1049E 03	-0.6958E 02	-0.8988E 02	-0.1119E 03	-0.7736E 02	-0.2719E 02	-0.2895E 02	-0.5860E 02	-0.4505E 02
	-0.9352E-03	-0.9710E-03	-0.9881E-03	-0.9955E-03	-0.9856E-03	-0.9512E-03	-0.9030E-03	-0.8569E-03	-0.8128E-03	-0.7624E-03
15	-0.5161E 02	-0.5895E 02	-0.6498E 02	-0.6963E 02	-0.7394E 02	-0.7823E 02	-0.8110E 02	-0.8103E 02	-0.7833E 02	-0.7445E 02
	-0.2092E-01	-0.2458E-01	-0.2808E-01	-0.3140E-01	-0.3454E-01	-0.3746E-01	-0.4016E-01	-0.4263E-01	-0.4487E-01	-0.4688E-01
16	-0.1420E 02	-0.1898E 02	-0.2524E 02	-0.3237E 02	-0.3943E 02	-0.4590E 02	-0.5208E 02	-0.5836E 02	-0.6441E 02	-0.6941E 02
	-0.3289E-01	-0.3940E-01	-0.4585E-01	-0.5221E-01	-0.5844E-01	-0.6451E-01	-0.7038E-01	-0.7601E-01	-0.8139E-01	-0.8647E-01
17	0.4152E 01	0.3403E 01	0.2165E 01	0.4887E-01	-0.2955E 01	-0.6962E 01	-0.1164E 02	-0.1683E 02	-0.2231E 02	-0.2803E 02
	-0.4490E-01	-0.5439E-01	-0.6391E-01	-0.7346E-01	-0.8301E-01	-0.9251E-01	-0.1019E-00	-0.1112E-00	-0.1203E-00	-0.1291E-00
18	0.4305E 01	0.3712E 01	0.2458E 01	0.4652E-00	-0.2590E 01	-0.6553E 01	-0.1133E 02	-0.1657E 02	-0.2217E 02	-0.2805E 02
	-0.4490E-01	-0.5439E-01	-0.6391E-01	-0.7346E-01	-0.8301E-01	-0.9251E-01	-0.1019E-00	-0.1112E-00	-0.1203E-00	-0.1291E-00
19	-0.2741E 02	-0.3300E 02	-0.3737E 02	-0.4018E 02	-0.4142E 02	-0.4158E 02	-0.4141E 02	-0.4159E 02	-0.4251E 02	-0.4429E 02
	-0.3245E-01	-0.3874E-01	-0.4491E-01	-0.5093E-01	-0.5679E-01	-0.6249E-01	-0.6803E-01	-0.7339E-01	-0.7859E-01	-0.8361E-01
20	-0.5434E 02	-0.5988E 02	-0.6334E 02	-0.6494E 02	-0.6497E 02	-0.6343E 02	-0.6024E 02	-0.5566E 02	-0.5026E 02	-0.4478E 02
	-0.1968E-01	-0.2299E-01	-0.2616E-01	-0.2916E-01	-0.3198E-01	-0.3464E-01	-0.3713E-01	-0.3946E-01	-0.4164E-01	-0.4370E-01
21	-0.5166E 02	-0.5205E 02	-0.5269E 02	-0.5355E 02	-0.5416E 02	-0.5427E 02	-0.5377E 02	-0.5216E 02	-0.4897E 02	-0.4400E 02
	-0.8826E-02	-0.9920E-02	-0.1094E-01	-0.1188E-01	-0.1273E-01	-0.1350E-01	-0.1417E-01	-0.1476E-01	-0.1525E-01	-0.1566E-01
22	-0.4818E 02	-0.4425E 02	-0.4240E 02	-0.3894E 02	-0.3888E 02	-0.4092E 02	-0.4019E 02	-0.4080E 02	-0.4226E 02	-0.3905E 02
	-0.4238E-02	-0.4425E-02	-0.4589E-02	-0.4731E-02	-0.4850E-02	-0.4945E-02	-0.5010E-02	-0.5042E-02	-0.5038E-02	-0.4994E-02
23	-0.5128E 02	-0.4713E 02	-0.4333E 02	-0.4003E 02	-0.3691E 02	-0.3390E 02	-0.3111E 02	-0.2828E 02	-0.2515E 02	-0.2167E 02
	-0.9783E-02	-0.1061E-01	-0.1137E-01	-0.1208E-01	-0.1274E-01	-0.1335E-01	-0.1393E-01	-0.1447E-01	-0.1498E-01	-0.1546E-01
24	-0.4907E 02	-0.4036E 02	-0.2676E 02	-0.3856E 02	-0.3359E 02	-0.1939E 02	-0.3130E 02	-0.2990E 02	-0.1408E 02	-0.2347E 02
	-0.4925E-03	-0.5129E-03	-0.5302E-03	-0.5479E-03	-0.5611E-03	-0.5704E-03	-0.5792E-03	-0.5827E-03	-0.5805E-03	-0.5765E-03
25	-0.5261E 02	-0.5385E 02	-0.5302E 02	-0.5063E 02	-0.4728E 02	-0.4326E 02	-0.3865E 02	-0.3380E 02	-0.2931E 02	-0.2593E 02
	-0.2232E-01	-0.2523E-01	-0.2802E-01	-0.3068E-01	-0.3322E-01	-0.3566E-01	-0.3799E-01	-0.4024E-01	-0.4242E-01	-0.4454E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.2442E 02	-0.2982E 02	-0.3450E 02	-0.3801E 02	-0.4024E 02	-0.4159E 02	-0.4274E 02	-0.4428E 02	-0.4647E 02	-0.4927E 02
	-0.3761E-01	-0.4372E-01	-0.4973E-01	-0.5561E-01	-0.6135E-01	-0.6692E-01	-0.7233E-01	-0.7756E-01	-0.8261E-01	-0.8744E-01
27	0.2842E 01	0.5845E 01	-0.3923E 01	-0.3347E 01	-0.1529E 02	-0.1644E 02	-0.2917E 02	-0.3027E 02	-0.4201E 02	-0.4161E 02
	-0.5325E-01	-0.6306E-01	-0.7289E-01	-0.8270E-01	-0.9242E-01	-0.1020E-00	-0.1113E-00	-0.1203E-00	-0.1290E-00	-0.1372E-00
28	0.8392E 01	-0.1720E-00	0.1665E 01	-0.9239E 01	-0.9672E 01	-0.2221E 02	-0.2354E 02	-0.3593E 02	-0.3638E 02	-0.4717E 02
	-0.5325E-01	-0.6306E-01	-0.7289E-01	-0.8270E-01	-0.9242E-01	-0.1020E-00	-0.1113E-00	-0.1203E-00	-0.1290E-00	-0.1372E-00
29	-0.3168E 02	-0.3704E 02	-0.4131E 02	-0.4438E 02	-0.4637E 02	-0.4763E 02	-0.4857E 02	-0.4960E 02	-0.5103E 02	-0.5296E 02
	-0.3833E-01	-0.4467E-01	-0.5087E-01	-0.5691E-01	-0.6276E-01	-0.6842E-01	-0.7389E-01	-0.7915E-01	-0.8419E-01	-0.8900E-01
30	-0.6182E 02	-0.6447E 02	-0.6474E 02	-0.6283E 02	-0.5912E 02	-0.5411E 02	-0.4837E 02	-0.4257E 02	-0.3731E 02	-0.3311E 02
	-0.2271E-01	-0.2593E-01	-0.2898E-01	-0.3186E-01	-0.3459E-01	-0.3716E-01	-0.3959E-01	-0.4191E-01	-0.4412E-01	-0.4625E-01
31	-0.5174E 02	-0.4901E 02	-0.4637E 02	-0.4398E 02	-0.4179E 02	-0.3957E 02	-0.3697E 02	-0.3366E 02	-0.2944E 02	-0.2439E 02
	-0.8794E-02	-0.9777E-02	-0.1069E-01	-0.1154E-01	-0.1233E-01	-0.1306E-01	-0.1374E-01	-0.1436E-01	-0.1494E-01	-0.1548E-01
32	-0.2684E 02	-0.2226E 02	-0.1906E 02	-0.1934E 02	-0.2062E 02	-0.2368E 02	-0.2658E 02	-0.2851E 02	-0.2952E 02	-0.2765E 02
	-0.1422E-02	-0.1455E-02	-0.1497E-02	-0.1550E-02	-0.1610E-02	-0.1670E-02	-0.1725E-02	-0.1766E-02	-0.1788E-02	-0.1788E-02
33	-0.1660E 02	-0.1228E 02	-0.1055E 02	-0.1110E 02	-0.1347E 02	-0.1707E 02	-0.2120E 02	-0.2504E 02	-0.2766E 02	-0.2824E 02
	-0.2821E-03	-0.2118E-03	-0.1622E-03	-0.1326E-03	-0.1192E-03	-0.1155E-03	-0.1140E-03	-0.1065E-03	-0.8585E-04	-0.4641E-04
34	-0.1769E 02	-0.1300E 02	-0.1627E 02	-0.1124E 02	-0.1394E 02	-0.1151E 02	-0.1114E 02	-0.1195E 02	-0.7843E 01	-0.1063E 02
	-0.1785E-03	-0.1825E-03	-0.1879E-03	-0.1943E-03	-0.2019E-03	-0.2094E-03	-0.2163E-03	-0.2214E-03	-0.2241E-03	-0.2241E-03

SF,BM /T

1	0.2488E 01	0.2036E 01	0.9127E 00	-0.9556E 00	-0.3193E 01	-0.5669E 01	-0.8038E 01	-0.1018E 02	-0.1181E 02	-0.1271E 02
2	-0.5887E 01	-0.6749E 01	-0.7322E 01	-0.7025E 01	-0.6571E 01	-0.5868E 01	-0.5126E 01	-0.4543E 01	-0.3914E 01	-0.3886E 01
3	0.2229E 01	0.8672E 01	0.3335E 01	0.9403E 01	0.3885E 01	0.9723E 01	0.4052E 01	0.9602E 01	0.3742E 01	0.9046E 01
4	-0.2892E 02	-0.2791E 02	-0.2505E 02	-0.2113E 02	-0.1717E 02	-0.1421E 02	-0.1310E 02	-0.1435E 02	-0.1804E 02	-0.2394E 02
5	0.2801E 02	0.3492E 02	0.4027E 02	0.4418E 02	0.4600E 02	0.4877E 02	0.5017E 02	0.5155E 02	0.5340E 02	0.5611E 02
6	-0.9948E 03	-0.1152E 04	-0.1321E 04	-0.1495E 04	-0.1664E 04	-0.1815E 04	-0.1938E 04	-0.2031E 04	-0.2094E 04	-0.2134E 04
7	-0.4302E 04	-0.4736E 04	-0.5157E 04	-0.5575E 04	-0.5976E 04	-0.6348E 04	-0.6696E 04	-0.7032E 04	-0.7348E 04	-0.7628E 04
8	-0.3931E 04	-0.4523E 04	-0.5074E 04	-0.5583E 04	-0.6050E 04	-0.6474E 04	-0.6861E 04	-0.7213E 04	-0.7536E 04	-0.7837E 04
9	-0.4160E 04	-0.4655E 04	-0.5106E 04	-0.5514E 04	-0.5882E 04	-0.6216E 04	-0.6522E 04	-0.6806E 04	-0.7075E 04	-0.7336E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.4473E 02	-0.2770E 02	-0.8841E 01	0.1082E 02	0.3021E 02	0.4790E 02	0.6202E 02	0.7062E 02	0.7218E 02	0.6616E 02
	0.1768E-03	0.4131E-03	0.6714E-03	0.9348E-03	0.1186E-02	0.1405E-02	0.1572E-02	0.1670E-02	0.1686E-02	0.1619E-02
2	-0.3437E 02	-0.2167E 02	-0.7235E 01	0.7947E 01	0.2174E 02	0.3211E 02	0.3926E 02	0.4102E 02	0.4016E 02	0.3534E 02
	-0.1763E-02	-0.1626E-02	-0.1468E-02	-0.1307E-02	-0.1159E-02	-0.1038E-02	-0.9619E-03	-0.9412E-03	-0.9813E-03	-0.1082E-02
3	-0.2376E 02	-0.1918E 02	-0.1468E 02	-0.1032E 02	-0.6193E 01	-0.2489E 01	0.3840E-00	0.1813E 01	0.1154E 01	-0.1922E 01
	-0.1545E-01	-0.1587E-01	-0.1626E-01	-0.1662E-01	-0.1697E-01	-0.1731E-01	-0.1763E-01	-0.1796E-01	-0.1830E-01	-0.1863E-01
4	-0.2652E 01	-0.2564E 01	-0.2708E 01	0.5516E 01	0.6574E 01	0.9142E 01	0.3714E 01	0.6625E 01	0.6608E 00	0.1212E 01
	-0.2208E-03	-0.2036E-03	-0.1837E-03	-0.1634E-03	-0.1448E-03	-0.1297E-03	-0.1203E-03	-0.1176E-03	-0.1228E-03	-0.1354E-03
5	-0.3288E 02	-0.3301E 02	-0.3432E 02	-0.3629E 02	-0.3842E 02	-0.4049E 02	-0.4247E 02	-0.4449E 02	-0.4664E 02	-0.4893E 02
	-0.4614E-01	-0.4795E-01	-0.4966E-01	-0.5127E-01	-0.5275E-01	-0.5411E-01	-0.5533E-01	-0.5640E-01	-0.5731E-01	-0.5807E-01
6	-0.5244E 02	-0.5490E 02	-0.5742E 02	-0.6035E 02	-0.6390E 02	-0.6794E 02	-0.7200E 02	-0.7539E 02	-0.7751E 02	-0.7804E 02
	-0.8879E-01	-0.9269E-01	-0.9632E-01	-0.9967E-01	-0.1027E-00	-0.1054E-00	-0.1078E-00	-0.1097E-00	-0.1113E-00	-0.1125E-00
7	-0.4207E 02	-0.4558E 02	-0.4817E 02	-0.5109E 02	-0.5272E 02	-0.5466E 02	-0.5497E 02	-0.5589E 02	-0.5512E 02	-0.5546E 02
	-0.1369E-00	-0.1432E-00	-0.1490E-00	-0.1543E-00	-0.1590E-00	-0.1631E-00	-0.1665E-00	-0.1694E-00	-0.1716E-00	-0.1732E-00
8	-0.4212E 02	-0.4502E 02	-0.4824E 02	-0.5039E 02	-0.5287E 02	-0.5387E 02	-0.5532E 02	-0.5511E 02	-0.5577E 02	-0.5474E 02
	-0.1369E-00	-0.1432E-00	-0.1490E-00	-0.1543E-00	-0.1590E-00	-0.1631E-00	-0.1665E-00	-0.1694E-00	-0.1716E-00	-0.1732E-00
9	-0.6031E 02	-0.6266E 02	-0.6391E 02	-0.6396E 02	-0.6295E 02	-0.6153E 02	-0.6043E 02	-0.5998E 02	-0.6027E 02	-0.6131E 02
	-0.8708E-01	-0.9076E-01	-0.9414E-01	-0.9721E-01	-0.9996E-01	-0.1024E-00	-0.1045E-00	-0.1063E-00	-0.1078E-00	-0.1090E-00
10	-0.3430E 02	-0.3273E 02	-0.3056E 02	-0.2870E 02	-0.2784E 02	-0.2766E 02	-0.2769E 02	-0.2822E 02	-0.2947E 02	-0.3097E 02
	-0.4376E-01	-0.4525E-01	-0.4666E-01	-0.4798E-01	-0.4920E-01	-0.5034E-01	-0.5137E-01	-0.5232E-01	-0.5317E-01	-0.5392E-01
11	0.1731E 01	0.7778E 01	0.9978E 01	0.9997E 01	0.9443E 01	0.8050E 01	0.5575E 01	0.3273E 01	0.1865E 01	-0.1879E-00
	-0.1449E-01	-0.1466E-01	-0.1487E-01	-0.1512E-01	-0.1540E-01	-0.1570E-01	-0.1602E-01	-0.1635E-01	-0.1670E-01	-0.1705E-01
12	0.5348E 01	0.1090E 02	0.2342E 02	0.3093E 02	0.2754E 02	0.2407E 02	0.2890E 02	0.3226E 02	0.2351E 02	0.1145E 02
	-0.4672E-02	-0.4424E-02	-0.4215E-02	-0.4057E-02	-0.3952E-02	-0.3896E-02	-0.3884E-02	-0.3923E-02	-0.4015E-02	-0.4149E-02
13	-0.2938E 02	-0.1918E 02	-0.1167E 02	-0.5438E 01	0.7500E 00	0.6187E 01	0.1019E 02	0.1362E 02	0.1693E 02	0.1840E 02
	-0.1731E-01	-0.1741E-01	-0.1748E-01	-0.1754E-01	-0.1760E-01	-0.1766E-01	-0.1774E-01	-0.1785E-01	-0.1800E-01	-0.1820E-01
14	0.6148E 01	0.2567E 02	0.7712E 00	-0.4785E 01	0.3691E 02	0.6425E 02	0.2957E 02	-0.1304E 02	0.1713E 01	0.3714E 02
	-0.7095E-03	-0.6680E-03	-0.6410E-03	-0.6180E-03	-0.5942E-03	-0.5804E-03	-0.5852E-03	-0.5992E-03	-0.6104E-03	-0.6240E-03
15	-0.6987E 02	-0.6392E 02	-0.5654E 02	-0.4886E 02	-0.4181E 02	-0.3530E 02	-0.2913E 02	-0.2385E 02	-0.1995E 02	-0.1712E 02
	-0.4868E-01	-0.5028E-01	-0.5169E-01	-0.5294E-01	-0.5404E-01	-0.5500E-01	-0.5586E-01	-0.5662E-01	-0.5732E-01	-0.5795E-01
16	-0.7293E 02	-0.7511E 02	-0.7611E 02	-0.7587E 02	-0.7457E 02	-0.7279E 02	-0.7116E 02	-0.6993E 02	-0.6918E 02	-0.6895E 02
	-0.9123E-01	-0.9565E-01	-0.9972E-01	-0.1034E-00	-0.1068E-00	-0.1097E-00	-0.1123E-00	-0.1146E-00	-0.1165E-00	-0.1180E-00
17	-0.3397E 02	-0.3986E 02	-0.4571E 02	-0.5112E 02	-0.5626E 02	-0.6055E 02	-0.6433E 02	-0.6704E 02	-0.6928E 02	-0.7060E 02
	-0.1375E-00	-0.1456E-00	-0.1532E-00	-0.1603E-00	-0.1667E-00	-0.1725E-00	-0.1776E-00	-0.1820E-00	-0.1856E-00	-0.1884E-00
18	-0.3407E 02	-0.4018E 02	-0.4603E 02	-0.5170E 02	-0.5670E 02	-0.6126E 02	-0.6476E 02	-0.6769E 02	-0.6958E 02	-0.7105E 02
	-0.1375E-00	-0.1456E-00	-0.1532E-00	-0.1603E-00	-0.1667E-00	-0.1725E-00	-0.1776E-00	-0.1820E-00	-0.1856E-00	-0.1884E-00
19	-0.4686E 02	-0.5017E 02	-0.5420E 02	-0.5890E 02	-0.6412E 02	-0.6968E 02	-0.7533E 02	-0.8064E 02	-0.8509E 02	-0.8802E 02
	-0.8843E-01	-0.9305E-01	-0.9744E-01	-0.1016E-00	-0.1054E-00	-0.1089E-00	-0.1120E-00	-0.1148E-00	-0.1171E-00	-0.1190E-00
20	-0.3994E 02	-0.3612E 02	-0.3335E 02	-0.3173E 02	-0.3125E 02	-0.3164E 02	-0.3259E 02	-0.3369E 02	-0.3461E 02	-0.3548E 02
	-0.4565E-01	-0.4750E-01	-0.4925E-01	-0.5091E-01	-0.5247E-01	-0.5394E-01	-0.5530E-01	-0.5655E-01	-0.5770E-01	-0.5873E-01
21	-0.3720E 02	-0.2908E 02	-0.2037E 02	-0.1131E 02	-0.1928E 01	0.7330E 01	0.1588E 02	0.2271E 02	0.2645E 02	0.2637E 02
	-0.1599E-01	-0.1626E-01	-0.1649E-01	-0.1668E-01	-0.1686E-01	-0.1704E-01	-0.1725E-01	-0.1750E-01	-0.1782E-01	-0.1821E-01
22	-0.3464E 02	-0.2925E 02	-0.1695E 02	-0.2177E 01	0.1078E 02	0.2589E 02	0.3869E 02	0.4369E 02	0.4664E 02	0.4703E 02
	-0.4912E-02	-0.4794E-02	-0.4647E-02	-0.4485E-02	-0.4326E-02	-0.4191E-02	-0.4104E-02	-0.4086E-02	-0.4149E-02	-0.4299E-02
23	-0.1782E 02	-0.1401E 02	-0.1084E 02	-0.8285E 01	-0.6003E 01	-0.3887E 01	-0.1877E 01	-0.3377E-00	-0.1785E-00	-0.1858E 01
	-0.1592E-01	-0.1637E-01	-0.1680E-01	-0.1722E-01	-0.1763E-01	-0.1803E-01	-0.1842E-01	-0.1880E-01	-0.1919E-01	-0.1958E-01
24	-0.2183E 02	0.6532E 00	-0.2395E 01	-0.2180E 01	0.2112E 02	0.1620E 02	0.3098E 01	0.1831E 02	0.1392E 02	-0.3801E 01
	-0.5668E-03	-0.5508E-03	-0.5343E-03	-0.5156E-03	-0.4948E-03	-0.4798E-03	-0.4712E-03	-0.4674E-03	-0.4752E-03	-0.4944E-03
25	-0.2436E 02	-0.2487E 02	-0.2725E 02	-0.3122E 02	-0.3636E 02	-0.4205E 02	-0.4767E 02	-0.5263E 02	-0.5641E 02	-0.5893E 02
	-0.4660E-01	-0.4861E-01	-0.5055E-01	-0.5241E-01	-0.5416E-01	-0.5578E-01	-0.5726E-01	-0.5857E-01	-0.5970E-01	-0.6063E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5240E 02	-0.5565E 02	-0.5896E 02	-0.6235E 02	-0.6587E 02	-0.6957E 02	-0.7340E 02	-0.7714E 02	-0.8039E 02	-0.8262E 02
	-0.9206E-01	-0.9643E-01	-0.1005E-00	-0.1043E-00	-0.1078E-00	-0.1109E-00	-0.1137E-00	-0.1161E-00	-0.1180E-00	-0.1196E-00
27	-0.5139E 02	-0.4902E 02	-0.5673E 02	-0.5256E 02	-0.5856E 02	-0.5306E 02	-0.5791E 02	-0.5175E 02	-0.5621E 02	-0.5022E 02
	-0.1448E-00	-0.1519E-00	-0.1585E-00	-0.1644E-00	-0.1696E-00	-0.1742E-00	-0.1782E-00	-0.1816E-00	-0.1843E-00	-0.1864E-00
28	-0.4577E 02	-0.5448E 02	-0.5116E 02	-0.5795E 02	-0.5304E 02	-0.5839E 02	-0.5248E 02	-0.5705E 02	-0.5090E 02	-0.5554E 02
	-0.1448E-00	-0.1519E-00	-0.1585E-00	-0.1644E-00	-0.1696E-00	-0.1742E-00	-0.1782E-00	-0.1816E-00	-0.1843E-00	-0.1864E-00
29	-0.5538E 02	-0.5815E 02	-0.6104E 02	-0.6392E 02	-0.6631E 02	-0.6841E 02	-0.7017E 02	-0.7166E 02	-0.7290E 02	-0.7386E 02
	-0.9358E-01	-0.9789E-01	-0.1019E-00	-0.1056E-00	-0.1090E-00	-0.1121E-00	-0.1148E-00	-0.1171E-00	-0.1191E-00	-0.1207E-00
30	-0.3028E 02	-0.2894E 02	-0.2909E 02	-0.3063E 02	-0.3338E 02	-0.3702E 02	-0.4111E 02	-0.4515E 02	-0.4872E 02	-0.5158E 02
	-0.4830E-01	-0.5027E-01	-0.5217E-01	-0.5397E-01	-0.5568E-01	-0.5727E-01	-0.5872E-01	-0.6004E-01	-0.6120E-01	-0.6218E-01
31	-0.1889E 02	-0.1354E 02	-0.8916E 01	-0.5366E 01	-0.3025E 01	-0.1884E 01	-0.1912E 01	-0.3098E 01	-0.5477E 01	-0.9052E 01
	-0.1600E-01	-0.1649E-01	-0.1697E-01	-0.1745E-01	-0.1791E-01	-0.1837E-01	-0.1883E-01	-0.1928E-01	-0.1972E-01	-0.2015E-01
32	-0.2470E 02	-0.1839E 02	-0.1056E 02	-0.1002E 01	0.9113E 01	0.1811E 02	0.2575E 02	0.2875E 02	0.2858E 02	0.2313E 02
	-0.1765E-02	-0.1720E-02	-0.1658E-02	-0.1587E-02	-0.1517E-02	-0.1461E-02	-0.1435E-02	-0.1451E-02	-0.1517E-02	-0.1634E-02
33	-0.2612E 02	-0.2091E 02	-0.1260E 02	-0.1761E 01	0.1052E 02	0.2255E 02	0.3214E 02	0.3733E 02	0.3696E 02	0.3098E 02
	0.1510E-04	0.9991E-04	0.2056E-03	0.3255E-03	0.4490E-03	0.5622E-03	0.6478E-03	0.6904E-03	0.6814E-03	0.6199E-03
34	-0.3825E 01	-0.4280E 01	0.6484E 00	0.3291E 01	0.4482E 01	0.7316E 01	0.2283E 01	0.5531E 01	-0.2266E-00	0.4370E-00
	-0.2210E-03	-0.2154E-03	-0.2075E-03	-0.1985E-03	-0.1897E-03	-0.1826E-03	-0.1795E-03	-0.1814E-03	-0.1899E-03	-0.2044E-03

SF,BM /T

1	-0.1281E 02	-0.1199E 02	-0.1051E 02	-0.8197E 01	-0.5552E 01	-0.2426E 01	0.4281E-00	0.3272E 01	0.5355E 01	0.7011E 01
2	-0.3811E 01	-0.4639E 01	-0.5262E 01	-0.7001E 01	-0.8255E 01	-0.1053E 02	-0.1160E 02	-0.1339E 02	-0.1330E 02	-0.1397E 02
3	0.3128E 01	0.8313E 01	0.2401E 01	0.7423E 01	0.1425E 01	0.6222E 01	0.1839E-00	0.4949E 01	-0.7916E 00	0.4358E 01
4	-0.3158E 02	-0.4046E 02	-0.5008E 02	-0.5994E 02	-0.6953E 02	-0.7821E 02	-0.8522E 02	-0.8980E 02	-0.9139E 02	-0.8982E 02
5	0.6003E 02	0.6534E 02	0.7203E 02	0.7981E 02	0.8813E 02	0.9617E 02	0.1029E 03	0.1074E 03	0.1090E 03	0.1078E 03
6	-0.2158E 04	-0.2172E 04	-0.2180E 04	-0.2181E 04	-0.2177E 04	-0.2171E 04	-0.2168E 04	-0.2180E 04	-0.2212E 04	-0.2269E 04
7	-0.7875E 04	-0.8109E 04	-0.8339E 04	-0.8556E 04	-0.8752E 04	-0.8933E 04	-0.9102E 04	-0.9254E 04	-0.9384E 04	-0.9506E 04
8	-0.8124E 04	-0.8404E 04	-0.8684E 04	-0.8962E 04	-0.9231E 04	-0.9485E 04	-0.9720E 04	-0.9933E 04	-0.1013E 05	-0.1031E 05
9	-0.7595E 04	-0.7858E 04	-0.8126E 04	-0.8398E 04	-0.8672E 04	-0.8939E 04	-0.9195E 04	-0.9431E 04	-0.9643E 04	-0.9828E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.5310E 02	0.3445E 02	0.1216E 02	-0.1177E 02	-0.3562E 02	-0.5792E 02	-0.7723E 02	-0.9204E 02	-0.1009E 03	-0.1026E 03
	0.1474E-02	0.1262E-02	0.9992E-03	0.7078E-03	0.4102E-03	0.1300E-03	-0.1102E-03	-0.2908E-03	-0.3976E-03	-0.4242E-03
2	0.2806E 02	0.1733E 02	0.2362E 01	-0.1462E 02	-0.3385E 02	-0.5068E 02	-0.6466E 02	-0.7273E 02	-0.7531E 02	-0.7352E 02
	-0.1239E-02	-0.1446E-02	-0.1690E-02	-0.1955E-02	-0.2221E-02	-0.2464E-02	-0.2661E-02	-0.2795E-02	-0.2857E-02	-0.2844E-02
3	-0.7235E 01	-0.1414E 02	-0.2187E 02	-0.2979E 02	-0.3745E 02	-0.4454E 02	-0.5066E 02	-0.5542E 02	-0.5847E 02	-0.5964E 02
	-0.1897E-01	-0.1929E-01	-0.1959E-01	-0.1985E-01	-0.2005E-01	-0.2018E-01	-0.2023E-01	-0.2018E-01	-0.2002E-01	-0.1976E-01
4	-0.3190E 01	-0.8130E 01	-0.8750E 01	-0.1661E 02	-0.1509E 02	-0.2104E 02	-0.1890E 02	-0.2054E 02	-0.2099E 02	-0.1791E 02
	-0.1552E-03	-0.1812E-03	-0.2118E-03	-0.2453E-03	-0.2785E-03	-0.3090E-03	-0.3337E-03	-0.3505E-03	-0.3583E-03	-0.3565E-03
5	-0.5124E 02	-0.5341E 02	-0.5518E 02	-0.5640E 02	-0.5710E 02	-0.5763E 02	-0.5852E 02	-0.6011E 02	-0.6235E 02	-0.6472E 02
	-0.5866E-01	-0.5908E-01	-0.5933E-01	-0.5941E-01	-0.5931E-01	-0.5905E-01	-0.5861E-01	-0.5800E-01	-0.5722E-01	-0.5626E-01
6	-0.7703E 02	-0.7491E 02	-0.7230E 02	-0.6980E 02	-0.6770E 02	-0.6596E 02	-0.6429E 02	-0.6249E 02	-0.6063E 02	-0.5908E 02
	-0.1133E-00	-0.1137E-00	-0.1138E-00	-0.1135E-00	-0.1128E-00	-0.1119E-00	-0.1106E-00	-0.1091E-00	-0.1072E-00	-0.1051E-00
7	-0.5407E 02	-0.5420E 02	-0.5236E 02	-0.5214E 02	-0.4942E 02	-0.4852E 02	-0.4508E 02	-0.4416E 02	-0.4065E 02	-0.3999E 02
	-0.1742E-00	-0.1746E-00	-0.1744E-00	-0.1737E-00	-0.1725E-00	-0.1707E-00	-0.1684E-00	-0.1657E-00	-0.1626E-00	-0.1591E-00
8	-0.5503E 02	-0.5349E 02	-0.5356E 02	-0.5137E 02	-0.5080E 02	-0.4762E 02	-0.4659E 02	-0.4306E 02	-0.4226E 02	-0.3867E 02
	-0.1742E-00	-0.1746E-00	-0.1744E-00	-0.1737E-00	-0.1725E-00	-0.1707E-00	-0.1684E-00	-0.1657E-00	-0.1626E-00	-0.1591E-00
9	-0.6280E 02	-0.6402E 02	-0.6452E 02	-0.6471E 02	-0.6542E 02	-0.6672E 02	-0.6777E 02	-0.6778E 02	-0.6673E 02	-0.6505E 02
	-0.1099E-00	-0.1104E-00	-0.1107E-00	-0.1106E-00	-0.1102E-00	-0.1095E-00	-0.1085E-00	-0.1072E-00	-0.1056E-00	-0.1036E-00
10	-0.3252E 02	-0.3514E 02	-0.3980E 02	-0.4554E 02	-0.5025E 02	-0.5330E 02	-0.5603E 02	-0.5949E 02	-0.6296E 02	-0.6529E 02
	-0.5456E-01	-0.5510E-01	-0.5552E-01	-0.5583E-01	-0.5599E-01	-0.5601E-01	-0.5586E-01	-0.5556E-01	-0.5508E-01	-0.5441E-01
11	-0.4319E 01	-0.9106E 01	-0.1222E 02	-0.1431E 02	-0.1823E 02	-0.2457E 02	-0.3076E 02	-0.3513E 02	-0.3920E 02	-0.4471E 02
	-0.1740E-01	-0.1775E-01	-0.1809E-01	-0.1842E-01	-0.1873E-01	-0.1902E-01	-0.1928E-01	-0.1949E-01	-0.1964E-01	-0.1973E-01
12	0.1062E 02	0.1682E 02	0.1402E 02	0.1575E 01	-0.5249E 01	-0.2716E 01	-0.5575E 01	-0.2106E 02	-0.3605E 02	-0.3976E 02
	-0.4313E-02	-0.4509E-02	-0.4746E-02	-0.5024E-02	-0.5333E-02	-0.5666E-02	-0.6025E-02	-0.6404E-02	-0.6781E-02	-0.7138E-02
13	0.1653E 02	0.1280E 02	0.9703E 01	0.6795E 01	0.1427E 01	-0.6887E 01	-0.1558E 02	-0.2310E 02	-0.3112E 02	-0.4143E 02
	-0.1845E-01	-0.1875E-01	-0.1910E-01	-0.1948E-01	-0.1991E-01	-0.2037E-01	-0.2083E-01	-0.2129E-01	-0.2172E-01	-0.2210E-01
14	0.1876E 02	-0.3716E 02	-0.5135E 02	-0.1924E 02	-0.1796E 02	-0.6825E 02	-0.9716E 02	-0.6912E 02	-0.4975E 02	-0.8928E 02
	-0.6525E-03	-0.6930E-03	-0.7317E-03	-0.7678E-03	-0.8145E-03	-0.8748E-03	-0.9350E-03	-0.9872E-03	-0.1041E-02	-0.1103E-02
15	-0.1530E 02	-0.1561E 02	-0.1904E 02	-0.2470E 02	-0.3052E 02	-0.3586E 02	-0.4197E 02	-0.4971E 02	-0.5807E 02	-0.6561E 02
	-0.5854E-01	-0.5908E-01	-0.5958E-01	-0.6003E-01	-0.6041E-01	-0.6071E-01	-0.6091E-01	-0.6098E-01	-0.6091E-01	-0.6066E-01
16	-0.6907E 02	-0.6901E 02	-0.6852E 02	-0.6817E 02	-0.6882E 02	-0.7050E 02	-0.7221E 02	-0.7297E 02	-0.7260E 02	-0.7138E 02
	-0.1192E-00	-0.1201E-00	-0.1206E-00	-0.1208E-00	-0.1207E-00	-0.1202E-00	-0.1194E-00	-0.1183E-00	-0.1168E-00	-0.1149E-00
17	-0.7160E 02	-0.7186E 02	-0.7170E 02	-0.7053E 02	-0.6842E 02	-0.6511E 02	-0.6105E 02	-0.5641E 02	-0.5148E 02	-0.4644E 02
	-0.1904E-00	-0.1917E-00	-0.1921E-00	-0.1918E-00	-0.1908E-00	-0.1891E-00	-0.1866E-00	-0.1836E-00	-0.1800E-00	-0.1760E-00
18	-0.7171E 02	-0.7207E 02	-0.7164E 02	-0.7053E 02	-0.6824E 02	-0.6501E 02	-0.6086E 02	-0.5626E 02	-0.5136E 02	-0.4628E 02
	-0.1904E-00	-0.1917E-00	-0.1921E-00	-0.1918E-00	-0.1908E-00	-0.1891E-00	-0.1866E-00	-0.1836E-00	-0.1800E-00	-0.1760E-00
19	-0.8892E 02	-0.8774E 02	-0.8500E 02	-0.8153E 02	-0.7816E 02	-0.7531E 02	-0.7292E 02	-0.7082E 02	-0.6896E 02	-0.6744E 02
	-0.1205E-00	-0.1215E-00	-0.1221E-00	-0.1223E-00	-0.1221E-00	-0.1215E-00	-0.1205E-00	-0.1192E-00	-0.1176E-00	-0.1156E-00
20	-0.3675E 02	-0.3869E 02	-0.4126E 02	-0.4418E 02	-0.4719E 02	-0.5045E 02	-0.5455E 02	-0.5982E 02	-0.6618E 02	-0.7321E 02
	-0.5965E-01	-0.6044E-01	-0.6112E-01	-0.6167E-01	-0.6208E-01	-0.6236E-01	-0.6248E-01	-0.6244E-01	-0.6222E-01	-0.6180E-01
21	0.2265E 02	0.1569E 02	0.6135E 01	-0.5278E 01	-0.1803E 02	-0.3125E 02	-0.4380E 02	-0.5514E 02	-0.6503E 02	-0.7325E 02
	-0.1867E-01	-0.1919E-01	-0.1977E-01	-0.2037E-01	-0.2098E-01	-0.2157E-01	-0.2211E-01	-0.2256E-01	-0.2290E-01	-0.2311E-01
22	0.4009E 02	0.3099E 02	0.1988E 02	0.2246E 01	-0.1586E 02	-0.3217E 02	-0.5088E 02	-0.6597E 02	-0.7398E 02	-0.8021E 02
	-0.4536E-02	-0.4855E-02	-0.5242E-02	-0.5681E-02	-0.6148E-02	-0.6616E-02	-0.7056E-02	-0.7439E-02	-0.7742E-02	-0.7952E-02
23	-0.5211E 01	-0.1005E 02	-0.1604E 02	-0.2282E 02	-0.3025E 02	-0.3781E 02	-0.4464E 02	-0.5033E 02	-0.5478E 02	-0.5783E 02
	-0.1997E-01	-0.2035E-01	-0.2071E-01	-0.2106E-01	-0.2136E-01	-0.2161E-01	-0.2180E-01	-0.2190E-01	-0.2190E-01	-0.2180E-01
24	0.5153E 01	-0.2520E 01	-0.2587E 02	-0.2035E 02	-0.2545E 02	-0.4803E 02	-0.4055E 02	-0.3887E 02	-0.5936E 02	-0.5173E 02
	-0.5207E-03	-0.5581E-03	-0.6053E-03	-0.6551E-03	-0.7094E-03	-0.7656E-03	-0.8153E-03	-0.8591E-03	-0.8963E-03	-0.9195E-03
25	-0.6051E 02	-0.6135E 02	-0.6144E 02	-0.6068E 02	-0.5899E 02	-0.5678E 02	-0.5486E 02	-0.5391E 02	-0.5423E 02	-0.5575E 02
	-0.6136E-01	-0.6189E-01	-0.6223E-01	-0.6236E-01	-0.6232E-01	-0.6209E-01	-0.6170E-01	-0.6116E-01	-0.6045E-01	-0.5960E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.8330E 02	-0.8230E 02	-0.7993E 02	-0.7681E 02	-0.7359E 02	-0.7063E 02	-0.6792E 02	-0.6536E 02	-0.6290E 02	-0.6067E 02
	-0.1207E-00	-0.1214E-00	-0.1217E-00	-0.1217E-00	-0.1212E-00	-0.1204E-00	-0.1193E-00	-0.1178E-00	-0.1161E-00	-0.1140E-00
27	-0.5512E 02	-0.4993E 02	-0.5545E 02	-0.5072E 02	-0.5610E 02	-0.5090E 02	-0.5529E 02	-0.4904E 02	-0.5214E 02	-0.4480E 02
	-0.1879E-00	-0.1889E-00	-0.1893E-00	-0.1891E-00	-0.1883E-00	-0.1870E-00	-0.1851E-00	-0.1827E-00	-0.1798E-00	-0.1763E-00
28	-0.4997E 02	-0.5527E 02	-0.5045E 02	-0.5604E 02	-0.5120E 02	-0.5616E 02	-0.5046E 02	-0.5419E 02	-0.4733E 02	-0.4979E 02
	-0.1879E-00	-0.1889E-00	-0.1893E-00	-0.1891E-00	-0.1883E-00	-0.1870E-00	-0.1851E-00	-0.1827E-00	-0.1798E-00	-0.1763E-00
29	-0.7441E 02	-0.7446E 02	-0.7397E 02	-0.7306E 02	-0.7191E 02	-0.7076E 02	-0.6987E 02	-0.6948E 02	-0.6971E 02	-0.7054E 02
	-0.1218E-00	-0.1227E-00	-0.1231E-00	-0.1232E-00	-0.1229E-00	-0.1223E-00	-0.1214E-00	-0.1201E-00	-0.1185E-00	-0.1165E-00
30	-0.5370E 02	-0.5521E 02	-0.5632E 02	-0.5730E 02	-0.5846E 02	-0.6009E 02	-0.6238E 02	-0.6530E 02	-0.6864E 02	-0.7203E 02
	-0.6300E-01	-0.6363E-01	-0.6408E-01	-0.6436E-01	-0.6446E-01	-0.6437E-01	-0.6411E-01	-0.6366E-01	-0.6302E-01	-0.6217E-01
31	-0.1379E 02	-0.1960E 02	-0.2634E 02	-0.3370E 02	-0.4116E 02	-0.4802E 02	-0.5354E 02	-0.5716E 02	-0.5860E 02	-0.5789E 02
	-0.2056E-01	-0.2094E-01	-0.2129E-01	-0.2158E-01	-0.2181E-01	-0.2196E-01	-0.2202E-01	-0.2197E-01	-0.2181E-01	-0.2154E-01
32	0.1422E 02	0.2171E 01	-0.1222E 02	-0.2574E 02	-0.3883E 02	-0.4797E 02	-0.5419E 02	-0.5548E 02	-0.5261E 02	-0.4657E 02
	-0.1793E-02	-0.1984E-02	-0.2192E-02	-0.2397E-02	-0.2581E-02	-0.2726E-02	-0.2820E-02	-0.2856E-02	-0.2832E-02	-0.2756E-02
33	0.2026E 02	0.6184E 01	-0.9534E 01	-0.2507E 02	-0.3869E 02	-0.4894E 02	-0.5472E 02	-0.5568E 02	-0.5220E 02	-0.4533E 02
	0.5127E-03	0.3710E-03	0.2102E-03	0.4770E-04	-0.9937E-04	-0.2163E-03	-0.2918E-03	-0.3208E-03	-0.3050E-03	-0.2525E-03
34	-0.3958E 01	-0.8726E 01	-0.9047E 01	-0.1633E 02	-0.1413E 02	-0.1941E 02	-0.1671E 02	-0.1808E 02	-0.1840E 02	-0.1550E 02
	-0.2246E-03	-0.2487E-03	-0.2746E-03	-0.3005E-03	-0.3234E-03	-0.3418E-03	-0.3536E-03	-0.3580E-03	-0.3550E-03	-0.3455E-03

SF,BM /T

1	0.7689E 01	0.7880E 01	0.7341E 01	0.6529E 01	0.5266E 01	0.3974E 01	0.2671E 01	0.1699E 01	0.1069E 01	0.7758E 00
2	-0.1251E 02	-0.1235E 02	-0.1022E 02	-0.9970E 01	-0.7629E 01	-0.7523E 01	-0.5226E 01	-0.5712E 01	-0.3863E 01	-0.5160E 01
3	-0.6842E 00	0.5102E 01	0.7743E 00	0.6958E 01	0.2957E 01	0.9171E 01	0.5274E 01	0.1143E 02	0.7606E 01	0.1356E 02
4	-0.8526E 02	-0.7826E 02	-0.6953E 02	-0.5986E 02	-0.4998E 02	-0.4057E 02	-0.3228E 02	-0.2574E 02	-0.2153E 02	-0.2004E 02
5	0.1041E 03	0.9857E 02	0.9196E 02	0.8516E 02	0.7902E 02	0.7421E 02	0.7125E 02	0.7028E 02	0.7112E 02	0.7327E 02
6	-0.2349E 04	-0.2442E 04	-0.2538E 04	-0.2630E 04	-0.2712E 04	-0.2781E 04	-0.2836E 04	-0.2870E 04	-0.2879E 04	-0.2853E 04
7	-0.9634E 04	-0.9760E 04	-0.9864E 04	-0.9944E 04	-0.1001E 05	-0.1007E 05	-0.1010E 05	-0.1008E 05	-0.1003E 05	-0.9960E 04
8	-0.1047E 05	-0.1062E 05	-0.1074E 05	-0.1085E 05	-0.1093E 05	-0.1099E 05	-0.1103E 05	-0.1105E 05	-0.1105E 05	-0.1102E 05
9	-0.9984E 04	-0.1011E 05	-0.1021E 05	-0.1029E 05	-0.1034E 05	-0.1037E 05	-0.1038E 05	-0.1035E 05	-0.1029E 05	-0.1019E 05

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.9652E 02	-0.8297E 02	-0.6309E 02	-0.3890E 02	-0.1293E 02	0.1218E 02	0.3389E 02	0.5007E 02	0.5918E 02	0.6021E 02
	-0.3701E-03	-0.2399E-03	-0.4438E-04	0.1981E-03	0.4647E-03	0.7283E-03	0.9588E-03	0.1128E-02	0.1215E-02	0.1208E-02
2	-0.6761E 02	-0.5982E 02	-0.4802E 02	-0.3484E 02	-0.1886E 02	-0.1870E 01	0.1391E 02	0.2697E 02	0.3395E 02	0.3596E 02
	-0.2758E-02	-0.2605E-02	-0.2390E-02	-0.2123E-02	-0.1820E-02	-0.1499E-02	-0.1185E-02	-0.9054E-03	-0.6803E-03	-0.5233E-03
3	-0.5900E 02	-0.5668E 02	-0.5279E 02	-0.4740E 02	-0.4065E 02	-0.3289E 02	-0.2458E 02	-0.1627E 02	-0.8413E 01	-0.1430E 01
	-0.1937E-01	-0.1887E-01	-0.1825E-01	-0.1751E-01	-0.1667E-01	-0.1573E-01	-0.1472E-01	-0.1365E-01	-0.1256E-01	-0.1145E-01
4	-0.1829E 02	-0.9490E 01	-0.1050E 02	-0.2740E 01	-0.1264E 01	-0.6556E 00	0.7191E 00	-0.3408E 01	-0.9616E 00	-0.7541E 01
	-0.3458E-03	-0.3264E-03	-0.2995E-03	-0.2659E-03	-0.2278E-03	-0.1876E-03	-0.1483E-03	-0.1134E-03	-0.8517E-04	-0.6573E-04
5	-0.6654E 02	-0.6733E 02	-0.6701E 02	-0.6584E 02	-0.6402E 02	-0.6149E 02	-0.5783E 02	-0.5257E 02	-0.4549E 02	-0.3679E 02
	-0.5511E-01	-0.5376E-01	-0.5221E-01	-0.5045E-01	-0.4848E-01	-0.4630E-01	-0.4392E-01	-0.4136E-01	-0.3865E-01	-0.3580E-01
6	-0.5820E 02	-0.5811E 02	-0.5849E 02	-0.5876E 02	-0.5834E 02	-0.5696E 02	-0.5474E 02	-0.5192E 02	-0.4869E 02	-0.4500E 02
	-0.1027E-00	-0.1001E-00	-0.9717E-01	-0.9398E-01	-0.9050E-01	-0.8674E-01	-0.8271E-01	-0.7842E-01	-0.7389E-01	-0.6914E-01
7	-0.3635E 02	-0.3584E 02	-0.3216E 02	-0.3211E 02	-0.2884E 02	-0.2967E 02	-0.2700E 02	-0.2852E 02	-0.2620E 02	-0.2838E 02
	-0.1552E-00	-0.1509E-00	-0.1464E-00	-0.1415E-00	-0.1363E-00	-0.1308E-00	-0.1250E-00	-0.1190E-00	-0.1127E-00	-0.1062E-00
8	-0.3804E 02	-0.3432E 02	-0.3398E 02	-0.3046E 02	-0.3085E 02	-0.2794E 02	-0.2921E 02	-0.2675E 02	-0.2860E 02	-0.2652E 02
	-0.1552E-00	-0.1509E-00	-0.1464E-00	-0.1415E-00	-0.1363E-00	-0.1308E-00	-0.1250E-00	-0.1190E-00	-0.1127E-00	-0.1062E-00
9	-0.6295E 02	-0.6047E 02	-0.5776E 02	-0.5501E 02	-0.5213E 02	-0.4920E 02	-0.4669E 02	-0.4503E 02	-0.4394E 02	-0.4264E 02
	-0.1014E-00	-0.9884E-01	-0.9604E-01	-0.9296E-01	-0.8961E-01	-0.8602E-01	-0.8219E-01	-0.7813E-01	-0.7387E-01	-0.6941E-01
10	-0.6645E 02	-0.6693E 02	-0.6658E 02	-0.6515E 02	-0.6325E 02	-0.6145E 02	-0.5904E 02	-0.5492E 02	-0.4950E 02	-0.4439E 02
	-0.5356E-01	-0.5251E-01	-0.5126E-01	-0.4979E-01	-0.4812E-01	-0.4623E-01	-0.4415E-01	-0.4188E-01	-0.3943E-01	-0.3684E-01
11	-0.5075E 02	-0.5557E 02	-0.5934E 02	-0.6268E 02	-0.6427E 02	-0.6239E 02	-0.5808E 02	-0.5375E 02	-0.4932E 02	-0.4261E 02
	-0.1974E-01	-0.1965E-01	-0.1944E-01	-0.1910E-01	-0.1861E-01	-0.1796E-01	-0.1717E-01	-0.1623E-01	-0.1517E-01	-0.1400E-01
12	-0.4225E 02	-0.5603E 02	-0.7228E 02	-0.7541E 02	-0.7034E 02	-0.7246E 02	-0.7894E 02	-0.7410E 02	-0.5772E 02	-0.4567E 02
	-0.7463E-02	-0.7740E-02	-0.7942E-02	-0.8040E-02	-0.8018E-02	-0.7873E-02	-0.7603E-02	-0.7204E-02	-0.6686E-02	-0.6075E-02
13	-0.5298E 02	-0.6370E 02	-0.7327E 02	-0.8180E 02	-0.8749E 02	-0.8834E 02	-0.8525E 02	-0.8068E 02	-0.7473E 02	-0.6544E 02
	-0.2241E-01	-0.2260E-01	-0.2266E-01	-0.2255E-01	-0.2223E-01	-0.2170E-01	-0.2096E-01	-0.2000E-01	-0.1885E-01	-0.1753E-01
14	-0.1284E 03	-0.9710E 02	-0.4210E 02	-0.4931E 02	-0.9322E 02	-0.8848E 02	-0.4508E 02	-0.4375E 02	-0.8821E 02	-0.1000E 03
	-0.1160E-02	-0.1196E-02	-0.1216E-02	-0.1232E-02	-0.1237E-02	-0.1214E-02	-0.1165E-02	-0.1104E-02	-0.1034E-02	-0.9430E-03
15	-0.7201E 02	-0.7757E 02	-0.8197E 02	-0.8478E 02	-0.8644E 02	-0.8735E 02	-0.8664E 02	-0.8309E 02	-0.7708E 02	-0.7025E 02
	-0.6022E-01	-0.5955E-01	-0.5863E-01	-0.5745E-01	-0.5597E-01	-0.5421E-01	-0.5216E-01	-0.4982E-01	-0.4721E-01	-0.4436E-01
16	-0.6945E 02	-0.6685E 02	-0.6382E 02	-0.6066E 02	-0.5749E 02	-0.5446E 02	-0.5212E 02	-0.5087E 02	-0.5033E 02	-0.4959E 02
	-0.1127E-00	-0.1102E-00	-0.1074E-00	-0.1043E-00	-0.1009E-00	-0.9715E-01	-0.9317E-01	-0.8894E-01	-0.8447E-01	-0.7976E-01
17	-0.4131E 02	-0.3650E 02	-0.3176E 02	-0.2780E 02	-0.2411E 02	-0.2161E 02	-0.1951E 02	-0.1879E 02	-0.1858E 02	-0.1985E 02
	-0.1714E-00	-0.1665E-00	-0.1613E-00	-0.1557E-00	-0.1500E-00	-0.1439E-00	-0.1377E-00	-0.1314E-00	-0.1248E-00	-0.1181E-00
18	-0.4130E 02	-0.3630E 02	-0.3182E 02	-0.2750E 02	-0.2416E 02	-0.2117E 02	-0.1946E 02	-0.1820E 02	-0.1841E 02	-0.1919E 02
	-0.1714E-00	-0.1665E-00	-0.1613E-00	-0.1557E-00	-0.1500E-00	-0.1439E-00	-0.1377E-00	-0.1314E-00	-0.1248E-00	-0.1181E-00
19	-0.6648E 02	-0.6616E 02	-0.6633E 02	-0.6670E 02	-0.6695E 02	-0.6672E 02	-0.6564E 02	-0.6333E 02	-0.5952E 02	-0.5422E 02
	-0.1133E-00	-0.1108E-00	-0.1079E-00	-0.1046E-00	-0.1011E-00	-0.9718E-01	-0.9296E-01	-0.8842E-01	-0.8359E-01	-0.7848E-01
20	-0.8016E 02	-0.8640E 02	-0.9158E 02	-0.9534E 02	-0.9715E 02	-0.9653E 02	-0.9313E 02	-0.8691E 02	-0.7821E 02	-0.6738E 02
	-0.6115E-01	-0.6026E-01	-0.5908E-01	-0.5760E-01	-0.5581E-01	-0.5369E-01	-0.5125E-01	-0.4851E-01	-0.4549E-01	-0.4223E-01
21	-0.7972E 02	-0.8414E 02	-0.8575E 02	-0.8425E 02	-0.7998E 02	-0.7356E 02	-0.6583E 02	-0.5745E 02	-0.4862E 02	-0.3956E 02
	-0.2317E-01	-0.2305E-01	-0.2275E-01	-0.2224E-01	-0.2154E-01	-0.2063E-01	-0.1955E-01	-0.1831E-01	-0.1693E-01	-0.1544E-01
22	-0.8184E 02	-0.7660E 02	-0.7058E 02	-0.6336E 02	-0.5271E 02	-0.4309E 02	-0.3404E 02	-0.2383E 02	-0.1678E 02	-0.1227E 02
	-0.8058E-02	-0.8054E-02	-0.7939E-02	-0.7718E-02	-0.7396E-02	-0.6985E-02	-0.6502E-02	-0.5965E-02	-0.5391E-02	-0.4794E-02
23	-0.5965E 02	-0.6019E 02	-0.5900E 02	-0.5594E 02	-0.5133E 02	-0.4561E 02	-0.3937E 02	-0.3305E 02	-0.2678E 02	-0.2076E 02
	-0.2159E-01	-0.2126E-01	-0.2080E-01	-0.2021E-01	-0.1948E-01	-0.1864E-01	-0.1768E-01	-0.1663E-01	-0.1551E-01	-0.1433E-01
24	-0.3906E 02	-0.4607E 02	-0.3359E 02	-0.1735E 02	-0.2303E 02	-0.1794E 02	-0.1080E 02	-0.2180E 02	-0.2002E 02	-0.1287E 02
	-0.9303E-03	-0.9306E-03	-0.9160E-03	-0.8898E-03	-0.8524E-03	-0.8047E-03	-0.7484E-03	-0.6879E-03	-0.6217E-03	-0.5523E-03
25	-0.5798E 02	-0.6036E 02	-0.6254E 02	-0.6416E 02	-0.6479E 02	-0.6407E 02	-0.6177E 02	-0.5788E 02	-0.5263E 02	-0.4628E 02
	-0.5858E-01	-0.5739E-01	-0.5602E-01	-0.5445E-01	-0.5267E-01	-0.5067E-01	-0.4846E-01	-0.4605E-01	-0.4346E-01	-0.4070E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.5891E 02	-0.5779E 02	-0.5729E 02	-0.5725E 02	-0.5743E 02	-0.5757E 02	-0.5735E 02	-0.5651E 02	-0.5481E 02	-0.5222E 02
	-0.1117E-00	-0.1091E-00	-0.1062E-00	-0.1031E-00	-0.9968E-01	-0.9596E-01	-0.9197E-01	-0.8769E-01	-0.8314E-01	-0.7833E-01
27	-0.4684E 02	-0.3892E 02	-0.4069E 02	-0.3321E 02	-0.3577E 02	-0.2962E 02	-0.3354E 02	-0.2897E 02	-0.3409E 02	-0.3062E 02
	-0.1724E-00	-0.1681E-00	-0.1634E-00	-0.1583E-00	-0.1528E-00	-0.1470E-00	-0.1409E-00	-0.1345E-00	-0.1278E-00	-0.1208E-00
28	-0.4199E 02	-0.4368E 02	-0.3576E 02	-0.3773E 02	-0.3077E 02	-0.3392E 02	-0.2855E 02	-0.3312E 02	-0.2921E 02	-0.3472E 02
	-0.1724E-00	-0.1681E-00	-0.1634E-00	-0.1583E-00	-0.1528E-00	-0.1470E-00	-0.1409E-00	-0.1345E-00	-0.1278E-00	-0.1208E-00
29	-0.7173E 02	-0.7282E 02	-0.7332E 02	-0.7274E 02	-0.7083E 02	-0.6754E 02	-0.6306E 02	-0.5773E 02	-0.5190E 02	-0.4592E 02
	-0.1142E-00	-0.1116E-00	-0.1087E-00	-0.1054E-00	-0.1017E-00	-0.9766E-01	-0.9331E-01	-0.8865E-01	-0.8373E-01	-0.7858E-01
30	-0.7507E 02	-0.7734E 02	-0.7850E 02	-0.7823E 02	-0.7622E 02	-0.7226E 02	-0.6628E 02	-0.5840E 02	-0.4893E 02	-0.3835E 02
	-0.6110E-01	-0.5981E-01	-0.5827E-01	-0.5649E-01	-0.5444E-01	-0.5215E-01	-0.4962E-01	-0.4689E-01	-0.4397E-01	-0.4091E-01
31	-0.5532E 02	-0.5136E 02	-0.4657E 02	-0.4149E 02	-0.3655E 02	-0.3197E 02	-0.2776E 02	-0.2375E 02	-0.1979E 02	-0.1579E 02
	-0.2116E-01	-0.2066E-01	-0.2007E-01	-0.1937E-01	-0.1858E-01	-0.1770E-01	-0.1675E-01	-0.1573E-01	-0.1467E-01	-0.1356E-01
32	-0.3756E 02	-0.2821E 02	-0.1717E 02	-0.7889E 01	0.6510E 00	0.6923E 01	0.9907E 01	0.9859E 01	0.5414E 01	-0.7069E 00
	-0.2639E-02	-0.2490E-02	-0.2321E-02	-0.2141E-02	-0.1962E-02	-0.1792E-02	-0.1642E-02	-0.1518E-02	-0.1423E-02	-0.1352E-02
33	-0.3626E 02	-0.2595E 02	-0.1523E 02	-0.4974E 01	0.3895E 01	0.1038E 02	0.1331E 02	0.1186E 02	0.5925E 01	-0.3812E 01
	-0.1743E-03	-0.8026E-04	0.2027E-04	0.1174E-03	0.2019E-03	0.2649E-03	0.2968E-03	0.2909E-03	0.2474E-03	0.1725E-03
34	-0.1617E 02	-0.7921E 01	-0.9699E 01	-0.2880E 01	-0.2577E 01	-0.3061E 01	-0.2744E 01	-0.7516E 01	-0.5307E 01	-0.1158E 02
	-0.3308E-03	-0.3119E-03	-0.2908E-03	-0.2681E-03	-0.2456E-03	-0.2244E-03	-0.2056E-03	-0.1903E-03	-0.1783E-03	-0.1696E-03

SF,BM /T

1	0.9461E 00	0.1275E 01	0.2025E 01	0.2498E 01	0.3180E 01	0.3126E 01	0.3004E 01	0.1784E 01	0.4446E-00	-0.1782E 01
2	-0.3809E 01	-0.5842E 01	-0.4738E 01	-0.6986E 01	-0.5468E 01	-0.7310E 01	-0.4901E 01	-0.6002E 01	-0.2651E 01	-0.3257E 01
3	0.9467E 01	0.1472E 02	0.9815E 01	0.1392E 02	0.7989E 01	0.1100E 02	0.4384E 01	0.6840E 01	0.2342E-00	0.2805E 01
4	-0.2143E 02	-0.2559E 02	-0.3200E 02	-0.3990E 02	-0.4829E 02	-0.5610E 02	-0.6230E 02	-0.6599E 02	-0.6653E 02	-0.6354E 02
5	0.7612E 02	0.7920E 02	0.8206E 02	0.8424E 02	0.8529E 02	0.8476E 02	0.8214E 02	0.7707E 02	0.6960E 02	0.6011E 02
6	-0.2788E 04	-0.2683E 04	-0.2542E 04	-0.2374E 04	-0.2190E 04	-0.2001E 04	-0.1814E 04	-0.1638E 04	-0.1478E 04	-0.1337E 04
7	-0.9853E 04	-0.9700E 04	-0.9502E 04	-0.9267E 04	-0.8987E 04	-0.8649E 04	-0.8261E 04	-0.7842E 04	-0.7394E 04	-0.6906E 04
8	-0.1097E 05	-0.1087E 05	-0.1071E 05	-0.1049E 05	-0.1020E 05	-0.9836E 04	-0.9396E 04	-0.8887E 04	-0.8312E 04	-0.7681E 04
9	-0.1005E 05	-0.9862E 04	-0.9624E 04	-0.9333E 04	-0.8989E 04	-0.8592E 04	-0.8142E 04	-0.7644E 04	-0.7104E 04	-0.6532E 04

904

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.5286E 02	0.3774E 02	0.1645E 02	-0.8489E 01	-0.3385E 02	-0.5629E 02	-0.7299E 02	-0.8207E 02	-0.8287E 02	-0.7574E 02
	0.1104E-02	0.9137E-03	0.6584E-03	0.3656E-03	0.6665E-04	-0.2071E-03	-0.4285E-03	-0.5779E-03	-0.6445E-03	-0.6273E-03
2	0.3107E 02	0.2269E 02	0.1169E 02	-0.2430E-00	-0.1131E 02	-0.2235E 02	-0.3073E 02	-0.3758E 02	-0.3994E 02	-0.3803E 02
	-0.4380E-03	-0.4172E-03	-0.4463E-03	-0.5072E-03	-0.5804E-03	-0.6472E-03	-0.6906E-03	-0.6967E-03	-0.6555E-03	-0.5626E-03
3	0.4325E 01	0.8528E 01	0.1102E 02	0.1194E 02	0.1168E 02	0.1077E 02	0.9663E 01	0.8581E 01	0.7551E 01	0.6546E 01
	-0.1036E-01	-0.9299E-02	-0.8266E-02	-0.7269E-02	-0.6308E-02	-0.5381E-02	-0.4484E-02	-0.3612E-02	-0.2763E-02	-0.1931E-02
4	-0.5006E 01	-0.8197E 01	-0.8884E 01	-0.7872E 01	-0.1130E 02	-0.7276E 01	-0.1136E 02	-0.6934E 01	-0.8213E 01	-0.6089E 01
	-0.5498E-04	-0.5248E-04	-0.5615E-04	-0.6374E-04	-0.7301E-04	-0.8124E-04	-0.8680E-04	-0.8742E-04	-0.8231E-04	-0.7062E-04
5	-0.2701E 02	-0.1688E 02	-0.7085E 01	0.1838E 01	0.9507E 01	0.1570E 02	0.2027E 02	0.2311E 02	0.2407E 02	0.2301E 02
	-0.3286E-01	-0.2984E-01	-0.2680E-01	-0.2374E-01	-0.2071E-01	-0.1772E-01	-0.1480E-01	-0.1195E-01	-0.9182E-02	-0.6494E-02
6	-0.4063E 02	-0.3537E 02	-0.2923E 02	-0.2247E 02	-0.1563E 02	-0.9340E 01	-0.4148E 01	-0.3275E-00	0.2162E 01	0.3598E 01
	-0.6419E-01	-0.5907E-01	-0.5380E-01	-0.4841E-01	-0.4293E-01	-0.3739E-01	-0.3182E-01	-0.2624E-01	-0.2067E-01	-0.1511E-01
7	-0.2652E 02	-0.2932E 02	-0.2755E 02	-0.3036E 02	-0.2798E 02	-0.3001E 02	-0.2620E 02	-0.2680E 02	-0.2139E 02	-0.2083E 02
	-0.9943E-01	-0.9239E-01	-0.8509E-01	-0.7753E-01	-0.6969E-01	-0.6159E-01	-0.5322E-01	-0.4459E-01	-0.3575E-01	-0.2671E-01
8	-0.2906E 02	-0.2731E 02	-0.3016E 02	-0.2812E 02	-0.3056E 02	-0.2745E 02	-0.2866E 02	-0.2387E 02	-0.2370E 02	-0.1754E 02
	-0.9943E-01	-0.9239E-01	-0.8509E-01	-0.7753E-01	-0.6969E-01	-0.6159E-01	-0.5322E-01	-0.4459E-01	-0.3575E-01	-0.2671E-01
9	-0.4079E 02	-0.3876E 02	-0.3693E 02	-0.3509E 02	-0.3293E 02	-0.3052E 02	-0.2803E 02	-0.2527E 02	-0.2170E 02	-0.1705E 02
	-0.6475E-01	-0.5991E-01	-0.5489E-01	-0.4970E-01	-0.4435E-01	-0.3884E-01	-0.3320E-01	-0.2742E-01	-0.2152E-01	-0.1553E-01
10	-0.4012E 02	-0.3557E 02	-0.2994E 02	-0.2404E 02	-0.1891E 02	-0.1429E 02	-0.9315E 01	-0.4048E 01	0.7371E 00	0.4932E 01
	-0.3411E-01	-0.3127E-01	-0.2832E-01	-0.2528E-01	-0.2218E-01	-0.1901E-01	-0.1581E-01	-0.1258E-01	-0.9341E-02	-0.6107E-02
11	-0.3333E 02	-0.2412E 02	-0.1673E 02	-0.9646E 01	-0.9510E 00	0.8458E 01	0.1641E 02	0.2260E 02	0.2802E 02	0.3225E 02
	-0.1273E-01	-0.1140E-01	-0.1001E-01	-0.8593E-02	-0.7155E-02	-0.5719E-02	-0.4306E-02	-0.2933E-02	-0.1616E-02	-0.3667E-03
12	-0.4288E 02	-0.3567E 02	-0.1574E 02	0.5183E 01	0.1470E 02	0.1964E 02	0.3235E 02	0.4813E 02	0.5358E 02	0.5033E 02
	-0.5388E-02	-0.4637E-02	-0.3836E-02	-0.3011E-02	-0.2192E-02	-0.1397E-02	-0.6383E-03	0.6429E-04	0.6899E-03	0.1229E-02
13	-0.5279E 02	-0.3965E 02	-0.2795E 02	-0.1637E 02	-0.3179E 01	0.1054E 02	0.2246E 02	0.3218E 02	0.4065E 02	0.4745E 02
	-0.1606E-01	-0.1447E-01	-0.1279E-01	-0.1105E-01	-0.9278E-02	-0.7503E-02	-0.5757E-02	-0.4069E-02	-0.2461E-02	-0.9537E-03
14	-0.5437E 02	-0.2000E 02	-0.4053E 02	-0.6172E 02	-0.2863E 02	0.1630E 02	0.7266E 01	-0.2899E 02	-0.2026E 02	0.2442E 02
	-0.8300E-03	-0.7092E-03	-0.5911E-03	-0.4697E-03	-0.3388E-03	-0.2094E-03	-0.9571E-04	0.4271E-05	0.1011E-03	0.1916E-03
15	-0.6324E 02	-0.5512E 02	-0.4532E 02	-0.3488E 02	-0.2507E 02	-0.1578E 02	-0.6278E 01	0.3201E 01	0.1170E 02	0.1892E 02
	-0.4129E-01	-0.3803E-01	-0.3460E-01	-0.3104E-01	-0.2738E-01	-0.2365E-01	-0.1988E-01	-0.1610E-01	-0.1233E-01	-0.8619E-02
16	-0.4820E 02	-0.4643E 02	-0.4456E 02	-0.4237E 02	-0.3958E 02	-0.3633E 02	-0.3296E 02	-0.2939E 02	-0.2519E 02	-0.2015E 02
	-0.7483E-01	-0.6968E-01	-0.6431E-01	-0.5875E-01	-0.5300E-01	-0.4706E-01	-0.4096E-01	-0.3471E-01	-0.2832E-01	-0.2182E-01
17	-0.2156E 02	-0.2429E 02	-0.2681E 02	-0.2965E 02	-0.3179E 02	-0.3362E 02	-0.3441E 02	-0.3448E 02	-0.3356E 02	-0.3191E 02
	-0.1113E-00	-0.1042E-00	-0.9699E-01	-0.8949E-01	-0.8170E-01	-0.7361E-01	-0.6520E-01	-0.5646E-01	-0.4738E-01	-0.3798E-01
18	-0.2134E 02	-0.2366E 02	-0.2666E 02	-0.2920E 02	-0.3176E 02	-0.3344E 02	-0.3456E 02	-0.3459E 02	-0.3387E 02	-0.3228E 02
	-0.1113E-00	-0.1042E-00	-0.9699E-01	-0.8949E-01	-0.8170E-01	-0.7361E-01	-0.6520E-01	-0.5645E-01	-0.4738E-01	-0.3798E-01
19	-0.4775E 02	-0.4066E 02	-0.3353E 02	-0.2679E 02	-0.2071E 02	-0.1548E 02	-0.1123E 02	-0.7941E 01	-0.5434E 01	-0.3431E 01
	-0.7314E-01	-0.6759E-01	-0.6187E-01	-0.5601E-01	-0.5004E-01	-0.4400E-01	-0.3789E-01	-0.3175E-01	-0.2558E-01	-0.1939E-01
20	-0.5476E 02	-0.4078E 02	-0.2605E 02	-0.1137E 02	0.2318E 01	0.1436E 02	0.2448E 02	0.3252E 02	0.3844E 02	0.4228E 02
	-0.3877E-01	-0.3515E-01	-0.3142E-01	-0.2762E-01	-0.2381E-01	-0.2002E-01	-0.1630E-01	-0.1267E-01	-0.9158E-02	-0.5781E-02
21	-0.3052E 02	-0.2150E 02	-0.1240E 02	-0.2965E 01	0.7204E 01	0.1800E 02	0.2879E 02	0.3894E 02	0.4784E 02	0.5495E 02
	-0.1387E-01	-0.1223E-01	-0.1055E-01	-0.8851E-02	-0.7147E-02	-0.5467E-02	-0.3835E-02	-0.2277E-02	-0.8181E-03	0.5219E-03
22	-0.7454E 01	-0.5157E 01	-0.3786E 01	0.2288E-00	0.3774E 01	0.7434E 01	0.1499E 02	0.2324E 02	0.3100E 02	0.4092E 02
	-0.4184E-02	-0.3567E-02	-0.2944E-02	-0.2318E-02	-0.1691E-02	-0.1068E-02	-0.4582E-03	0.1285E-03	0.6777E-03	0.1175E-02
23	-0.1531E 02	-0.1050E 02	-0.6357E 01	-0.2721E 01	0.8035E 00	0.4320E 01	0.7651E 01	0.1080E 02	0.1382E 02	0.1669E 02
	-0.1311E-01	-0.1186E-01	-0.1059E-01	-0.9307E-02	-0.8022E-02	-0.6739E-02	-0.5465E-02	-0.4209E-02	-0.2976E-02	-0.1773E-02
24	-0.2167E 02	-0.1730E 02	-0.6564E 01	-0.1454E 02	-0.1218E 02	-0.6156E 00	-0.7995E 01	-0.7868E 01	0.4688E 01	-0.1191E 01
	-0.4832E-03	-0.4118E-03	-0.3391E-03	-0.2679E-03	-0.1956E-03	-0.1228E-03	-0.5354E-04	0.1389E-04	0.7839E-04	0.1349E-03
25	-0.3907E 02	-0.3135E 02	-0.2357E 02	-0.1626E 02	-0.9963E 01	-0.4972E 01	-0.1286E 01	0.1149E 01	0.2461E 01	0.2895E 01
	-0.3781E-01	-0.3480E-01	-0.3169E-01	-0.2852E-01	-0.2531E-01	-0.2206E-01	-0.1880E-01	-0.1553E-01	-0.1227E-01	-0.9013E-02

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.4884E 02	-0.4485E 02	-0.4045E 02	-0.3582E 02	-0.3110E 02	-0.2647E 02	-0.2212E 02	-0.1813E 02	-0.1447E 02	-0.1104E 02
	-0.7328E-01	-0.6800E-01	-0.6252E-01	-0.5685E-01	-0.5101E-01	-0.4503E-01	-0.3892E-01	-0.3270E-01	-0.2640E-01	-0.2003E-01
27	-0.3619E 02	-0.3288E 02	-0.3788E 02	-0.3373E 02	-0.3725E 02	-0.3150E 02	-0.3299E 02	-0.2537E 02	-0.2494E 02	-0.1600E 02
	-0.1135E-00	-0.1058E-00	-0.9785E-01	-0.8953E-01	-0.8087E-01	-0.7187E-01	-0.6256E-01	-0.5297E-01	-0.4313E-01	-0.3309E-01
28	-0.3150E 02	-0.3697E 02	-0.3342E 02	-0.3785E 02	-0.3304E 02	-0.3565E 02	-0.2901E 02	-0.2952E 02	-0.2116E 02	-0.2010E 02
	-0.1135E-00	-0.1058E-00	-0.9785E-01	-0.8953E-01	-0.8087E-01	-0.7187E-01	-0.6256E-01	-0.5297E-01	-0.4313E-01	-0.3309E-01
29	-0.4001E 02	-0.3429E 02	-0.2885E 02	-0.2374E 02	-0.1909E 02	-0.1507E 02	-0.1185E 02	-0.9495E 01	-0.7943E 01	-0.6954E 01
	-0.7322E-01	-0.6769E-01	-0.6200E-01	-0.5620E-01	-0.5029E-01	-0.4430E-01	-0.3824E-01	-0.3213E-01	-0.2597E-01	-0.1977E-01
30	-0.2732E 02	-0.1656E 02	-0.6793E 01	0.1348E 01	0.7455E 01	0.1136E 02	0.1316E 02	0.1311E 02	0.1165E 02	0.9315E 01
	-0.3775E-01	-0.3451E-01	-0.3124E-01	-0.2796E-01	-0.2469E-01	-0.2146E-01	-0.1827E-01	-0.1513E-01	-0.1203E-01	-0.8966E-02
31	-0.1176E 02	-0.7807E 01	-0.4036E 01	-0.4943E-00	0.2836E 01	0.6043E 01	0.9236E 01	0.1250E 02	0.1578E 02	0.1879E 02
	-0.1243E-01	-0.1128E-01	-0.1013E-01	-0.8965E-02	-0.7809E-02	-0.6662E-02	-0.5533E-02	-0.4427E-02	-0.3352E-02	-0.2316E-02
32	-0.9495E 01	-0.1735E 02	-0.2364E 02	-0.2693E 02	-0.2568E 02	-0.2124E 02	-0.1226E 02	-0.2065E 01	0.9511E 01	0.1952E 02
	-0.1294E-02	-0.1235E-02	-0.1158E-02	-0.1053E-02	-0.9118E-03	-0.7350E-03	-0.5304E-03	-0.3117E-03	-0.9655E-04	0.9689E-04
33	-0.1578E 02	-0.2772E 02	-0.3719E 02	-0.4221E 02	-0.4170E 02	-0.3568E 02	-0.2524E 02	-0.1222E 02	0.1224E 01	0.1297E 02
	0.7924E-04	-0.1421E-04	-0.8878E-04	-0.1293E-03	-0.1271E-03	-0.8205E-04	-0.2155E-05	0.9791E-04	0.1999E-03	0.2853E-03
34	-0.8188E 01	-0.1019E 02	-0.9277E 01	-0.6638E 01	-0.8310E 01	-0.2750E 01	-0.5612E 01	-0.4726E-00	-0.1865E 01	-0.5437E 00
	-0.1622E-03	-0.1549E-03	-0.1453E-03	-0.1320E-03	-0.1144E-03	-0.9208E-04	-0.6656E-04	-0.3903E-04	-0.1214E-04	0.1211E-04

SF,BM /T

1	-0.3761E 01	-0.6234E 01	-0.8159E 01	-0.1016E 02	-0.1134E 02	-0.1227E 02	-0.1239E 02	-0.1211E 02	-0.1112E 02	-0.9666E 01
2	0.6580E 00	0.2815E-00	0.4632E 01	0.4225E 01	0.8413E 01	0.7182E 01	0.1043E 02	0.7739E 01	0.9535E 01	0.5101E 01
3	-0.3248E 01	-0.2089E-00	-0.5523E 01	-0.1947E 01	-0.6509E 01	-0.2411E 01	-0.6268E 01	-0.1736E 01	-0.5016E 01	-0.2403E-00
4	-0.5698E 02	-0.4720E 02	-0.3495E 02	-0.2132E 02	-0.7624E 01	0.4795E 01	0.1480E 02	0.2162E 02	0.2495E 02	0.2487E 02
5	0.4944E 02	0.3871E 02	0.2912E 02	0.2164E 02	0.1682E 02	0.1469E 02	0.1476E 02	0.1620E 02	0.1796E 02	0.1904E 02
6	-0.1222E 04	-0.1133E 04	-0.1069E 04	-0.1023E 04	-0.9820E 03	-0.9341E 03	-0.8677E 03	-0.7764E 03	-0.6594E 03	-0.5199E 03
7	-0.6379E 04	-0.5834E 04	-0.5283E 04	-0.4719E 04	-0.4127E 04	-0.3517E 04	-0.2906E 04	-0.2297E 04	-0.1683E 04	-0.1073E 04
8	-0.7003E 04	-0.6290E 04	-0.5554E 04	-0.4809E 04	-0.4064E 04	-0.3332E 04	-0.2623E 04	-0.1946E 04	-0.1306E 04	-0.7041E 03
9	-0.5939E 04	-0.5339E 04	-0.4744E 04	-0.4165E 04	-0.3608E 04	-0.3079E 04	-0.2575E 04	-0.2095E 04	-0.1632E 04	-0.1183E 04

X,Y	/T 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.6182E 02	-0.4265E 02	-0.2006E 02	0.3891E 01	0.2697E 02	0.4683E 02	0.6125E 02	0.6848E 02	0.6762E 02	0.5882E 02
	-0.5346E-03	-0.3819E-03	-0.1906E-03	0.1406E-04	0.2056E-03	0.3588E-03	0.4519E-03	0.4699E-03	0.4062E-03	0.2638E-03
2	-0.3135E 02	-0.2002E 02	-0.7009E 01	0.7477E 01	0.1946E 02	0.2934E 02	0.3511E 02	0.3703E 02	0.3579E 02	0.3047E 02
	-0.4205E-03	-0.2379E-03	-0.2950E-04	0.1867E-03	0.3921E-03	0.5699E-03	0.7072E-03	0.7962E-03	0.8352E-03	0.8275E-03
3	0.5595E 01	0.4806E 01	0.4304E 01	0.4121E 01	0.4169E 01	0.4251E 01	0.4136E 01	0.3619E 01	0.2586E 01	0.1088E 01
	-0.1114E-02	-0.3069E-03	0.4941E-03	0.1292E-02	0.2090E-02	0.2888E-02	0.3690E-02	0.4494E-02	0.5305E-02	0.6126E-02
4	-0.2783E 01	-0.3464E 01	0.2440E 01	-0.1026E-00	0.4846E 01	0.2663E 01	0.3421E 01	0.3893E 01	0.5507E 00	0.3422E 01
	-0.5272E-04	-0.2989E-04	-0.3613E-05	0.2337E-04	0.4923E-04	0.7141E-04	0.8862E-04	0.9979E-04	0.1046E-03	0.1037E-03
5	0.1995E 02	0.1517E 02	0.9247E 01	0.2997E 01	-0.2769E 01	-0.7437E 01	-0.1069E 02	-0.1243E 02	-0.1262E 02	-0.1122E 02
	-0.3879E-02	-0.1323E-02	0.1193E-02	0.3691E-02	0.6194E-02	0.8724E-02	0.1130E-01	0.1392E-01	0.1660E-01	0.1934E-01
6	0.4323E 01	0.4580E 01	0.4450E 01	0.3927E 01	0.3090E 01	0.2228E 01	0.1842E 01	0.2481E 01	0.4530E 01	0.8076E 01
	-0.9568E-02	-0.4045E-02	0.1463E-02	0.6959E-02	0.1245E-01	0.1794E-01	0.2343E-01	0.2893E-01	0.3442E-01	0.3990E-01
7	-0.1429E 02	-0.1307E 02	-0.5858E 01	-0.4298E 01	0.3385E 01	0.4992E 01	0.1254E 02	0.1335E 02	0.2000E 02	0.1962E 02
	-0.1751E-01	-0.8192E-02	0.1196E-02	0.1061E-01	0.2000E-01	0.2933E-01	0.3853E-01	0.4757E-01	0.5641E-01	0.6500E-01
8	-0.1651E 02	-0.9533E 01	-0.8108E 01	-0.6571E 00	0.9344E 00	0.8569E 01	0.9745E 01	0.1673E 02	0.1675E 02	0.2274E 02
	-0.1751E-01	-0.8192E-02	0.1196E-02	0.1061E-01	0.2000E-01	0.2933E-01	0.3853E-01	0.4757E-01	0.5641E-01	0.6500E-01
9	-0.1139E 02	-0.4875E 01	0.2318E 01	0.9661E 01	0.1647E 02	0.2253E 02	0.2819E 02	0.3369E 02	0.3870E 02	0.4268E 02
	-0.9454E-02	-0.3330E-02	0.2813E-02	0.8941E-02	0.1502E-01	0.2102E-01	0.2690E-01	0.3264E-01	0.3822E-01	0.4361E-01
10	0.9057E 01	0.1309E 02	0.1652E 02	0.1954E 02	0.2308E 02	0.2727E 02	0.3094E 02	0.3323E 02	0.3479E 02	0.3662E 02
	-0.2890E-02	0.2980E-03	0.3445E-02	0.6543E-02	0.9582E-02	0.1255E-01	0.1544E-01	0.1824E-01	0.2093E-01	0.2353E-01
11	0.3388E 02	0.3314E 02	0.3194E 02	0.3083E 02	0.2842E 02	0.2438E 02	0.2071E 02	0.1885E 02	0.1752E 02	0.1502E 02
	0.8073E-03	0.1904E-02	0.2927E-02	0.3880E-02	0.4770E-02	0.5604E-02	0.6392E-02	0.7144E-02	0.7865E-02	0.8559E-02
12	0.5171E 02	0.5870E 02	0.5801E 02	0.4563E 02	0.3416E 02	0.3137E 02	0.2764E 02	0.1411E 02	-0.4681E-00	-0.3802E 01
	0.1683E-02	0.2050E-02	0.2326E-02	0.2515E-02	0.2635E-02	0.2705E-02	0.2734E-02	0.2734E-02	0.2724E-02	0.2727E-02
13	0.5111E 02	0.5181E 02	0.5130E 02	0.4996E 02	0.4633E 02	0.4006E 02	0.3321E 02	0.2737E 02	0.2144E 02	0.1388E 02
	0.4395E-03	0.1712E-02	0.2863E-02	0.3898E-02	0.4822E-02	0.5648E-02	0.6392E-02	0.7071E-02	0.7701E-02	0.8300E-02
14	0.3212E 02	-0.5207E 01	-0.1833E 02	0.1655E 02	0.3713E 02	0.5051E 01	-0.2742E 02	-0.8971E 01	0.2231E 02	0.7666E 01
	0.2621E-03	0.3109E-03	0.3503E-03	0.3857E-03	0.4078E-03	0.4124E-03	0.4106E-03	0.4141E-03	0.4187E-03	0.4163E-03
15	0.2521E 02	0.3046E 02	0.3412E 02	0.3642E 02	0.3833E 02	0.4003E 02	0.4039E 02	0.3865E 02	0.3562E 02	0.3250E 02
	-0.4972E-02	-0.1411E-02	0.2050E-02	0.5404E-02	0.8644E-02	0.1177E-01	0.1477E-01	0.1766E-01	0.2044E-01	0.2312E-01
16	-0.1438E 02	-0.8013E 01	-0.1223E 01	0.5522E 01	0.1163E 02	0.1699E 02	0.2209E 02	0.2727E 02	0.3227E 02	0.3664E 02
	-0.1523E-01	-0.8577E-02	-0.1887E-02	0.4807E-02	0.1148E-01	0.1809E-01	0.2463E-01	0.3107E-01	0.3738E-01	0.4354E-01
17	-0.2952E 02	-0.2638E 02	-0.2273E 02	-0.1827E 02	-0.1343E 02	-0.7798E 01	-0.2131E 01	0.4114E 01	0.1015E 02	0.1675E 02
	-0.2829E-01	-0.1832E-01	-0.8106E-02	0.2304E-02	0.1286E-01	0.2352E-01	0.3421E-01	0.4488E-01	0.5544E-01	0.6585E-01
18	-0.2993E 02	-0.2694E 02	-0.2316E 02	-0.1890E 02	-0.1378E 02	-0.8411E 01	-0.2359E 01	0.3567E 01	0.1005E 02	0.1629E 02
	-0.2829E-01	-0.1832E-01	-0.8106E-02	0.2304E-02	0.1286E-01	0.2352E-01	0.3421E-01	0.4488E-01	0.5544E-01	0.6585E-01
19	-0.1621E 01	0.2258E-00	0.2233E 01	0.4518E 01	0.7217E 01	0.1044E 02	0.1425E 02	0.1853E 02	0.2306E 02	0.2760E 02
	-0.1319E-01	-0.6979E-02	-0.7666E-03	0.5441E-02	0.1164E-01	0.1781E-01	0.2394E-01	0.3002E-01	0.3602E-01	0.4192E-01
20	0.4411E 02	0.4421E 02	0.4303E 02	0.4093E 02	0.3808E 02	0.3463E 02	0.3063E 02	0.2622E 02	0.2166E 02	0.1711E 02
	-0.2549E-02	0.5383E-03	0.3484E-02	0.6295E-02	0.8985E-02	0.1156E-01	0.1405E-01	0.1645E-01	0.1880E-01	0.2109E-01
21	0.6002E 02	0.6276E 02	0.6272E 02	0.5984E 02	0.5434E 02	0.4652E 02	0.3688E 02	0.2595E 02	0.1410E 02	0.2006E 01
	0.1727E-02	0.2787E-02	0.3699E-02	0.4465E-02	0.5096E-02	0.5608E-02	0.6023E-02	0.6366E-02	0.6667E-02	0.6955E-02
22	0.4906E 02	0.5310E 02	0.5634E 02	0.5632E 02	0.5079E 02	0.4379E 02	0.3451E 02	0.2114E 02	0.8643E 01	-0.2373E 01
	0.1604E-02	0.1955E-02	0.2218E-02	0.2392E-02	0.2479E-02	0.2489E-02	0.2436E-02	0.2339E-02	0.2218E-02	0.2099E-02
23	0.1947E 02	0.2193E 02	0.2354E 02	0.2409E 02	0.2362E 02	0.2222E 02	0.2019E 02	0.1776E 02	0.1496E 02	0.1207E 02
	-0.6066E-03	0.5180E-03	0.1597E-02	0.2628E-02	0.3613E-02	0.4553E-02	0.5454E-02	0.6321E-02	0.7161E-02	0.7981E-02
24	-0.3226E 01	0.9491E 01	0.4435E 01	-0.1261E 01	0.9480E 01	0.4299E 01	-0.5455E 01	0.3233E 01	0.7707E-01	-0.1034E 02
	0.1840E-03	0.2257E-03	0.2554E-03	0.2747E-03	0.2859E-03	0.2865E-03	0.2794E-03	0.2691E-03	0.2549E-03	0.2400E-03
25	0.2781E 01	0.2649E 01	0.3128E 01	0.4579E 01	0.7052E 01	0.1043E 02	0.1445E 02	0.1887E 02	0.2355E 02	0.2819E 02
	-0.5761E-02	-0.2511E-02	0.7368E-03	0.3993E-02	0.7224E-02	0.1045E-01	0.1366E-01	0.1682E-01	0.1993E-01	0.2298E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	-0.7684E 01	-0.4315E 01	-0.8643E 00	0.2790E 01	0.6820E 01	0.1135E 02	0.1640E 02	0.2181E 02	0.2734E 02	0.3274E 02
	-0.1360E-01	-0.7139E-02	-0.6495E-03	0.5847E-02	0.1233E-01	0.1879E-01	0.2518E-01	0.3150E-01	0.3771E-01	0.4378E-01
27	-0.1457E 02	-0.5471E 01	-0.4270E 01	0.3846E 01	0.3932E 01	0.1057E 02	0.9519E 01	0.1512E 02	0.1373E 02	0.1922E 02
	-0.2292E-01	-0.1266E-01	-0.2371E-02	0.7890E-02	0.1808E-01	0.2816E-01	0.3810E-01	0.4787E-01	0.5745E-01	0.6681E-01
28	-0.1093E 02	-0.9466E 01	-0.7331E 00	-0.5468E-02	0.7392E 01	0.6869E 01	0.1290E 02	0.1157E 02	0.1702E 02	0.1582E 02
	-0.2292E-01	-0.1266E-01	-0.2371E-02	0.7890E-02	0.1808E-01	0.2816E-01	0.3810E-01	0.4787E-01	0.5745E-01	0.6681E-01
29	-0.6148E 01	-0.5064E 01	-0.3250E 01	-0.3704E-00	0.3683E 01	0.8737E 01	0.1435E 02	0.1994E 02	0.2491E 02	0.2885E 02
	-0.1354E-01	-0.7269E-02	-0.9697E-03	0.5351E-02	0.1168E-01	0.1799E-01	0.2426E-01	0.3047E-01	0.3658E-01	0.4257E-01
30	0.6696E 01	0.4336E 01	0.2638E 01	0.1817E 01	0.1905E 01	0.2805E 01	0.4345E 01	0.6309E 01	0.8460E 01	0.1057E 02
	-0.5929E-02	-0.2908E-02	0.1078E-03	0.3125E-02	0.6149E-02	0.9180E-02	0.1221E-01	0.1525E-01	0.1828E-01	0.2129E-01
31	0.2100E 02	0.2181E 02	0.2070E 02	0.1744E 02	0.1224E 02	0.5683E 01	-0.1313E 01	-0.7661E 01	-0.1229E 02	-0.1436E 02
	-0.1323E-02	-0.3766E-03	0.5234E-03	0.1393E-02	0.2212E-02	0.3026E-02	0.3842E-02	0.4679E-02	0.5552E-02	0.6472E-02
32	0.2673E 02	0.3067E 02	0.2953E 02	0.2528E 02	0.1662E 02	0.6636E 01	-0.4444E 01	-0.1455E 02	-0.2180E 02	-0.2633E 02
	0.2527E-03	0.3600E-03	0.4149E-03	0.4206E-03	0.3874E-03	0.3310E-03	0.2702E-03	0.2247E-03	0.2123E-03	0.2468E-03
33	0.2134E 02	0.2534E 02	0.2475E 02	0.2005E 02	0.1223E 02	0.2570E 01	-0.7573E 01	-0.1690E 02	-0.2421E 02	-0.2851E 02
	0.3382E-03	0.3485E-03	0.3128E-03	0.2341E-03	0.1216E-03	-0.1122E-04	-0.1488E-03	-0.2754E-03	-0.3763E-03	-0.4402E-03
34	0.1060E 01	-0.1741E 01	0.1720E 01	-0.3117E 01	0.3819E-03	-0.3436E 01	-0.2994E 01	-0.2160E 01	-0.4220E 01	0.4662E-00
	0.3166E-04	0.4500E-04	0.5199E-04	0.5255E-04	0.4849E-04	0.4132E-04	0.3372E-04	0.2805E-04	0.2643E-04	0.3091E-04

SF,BM /T

1	-0.7813E 01	-0.5641E 01	-0.3484E 01	-0.1218E 01	0.5803E 00	0.2338E 01	0.3472E 01	0.4700E 01	0.5296E 01	0.6036E 01
2	0.5512E 01	-0.2578E-00	-0.6249E 00	-0.6979E 01	-0.7229E 01	-0.1320E 02	-0.1245E 02	-0.1729E 02	-0.1486E 02	-0.1794E 02
3	-0.3207E 01	0.1476E 01	-0.1543E 01	0.2729E 01	-0.5082E 00	0.3389E 01	0.1566E-00	0.4006E 01	0.1105E 01	0.5127E 01
4	0.2184E 02	0.1650E 02	0.9674E 01	0.2279E 01	-0.4694E 01	-0.1025E 02	-0.1347E 02	-0.1366E 02	-0.1047E 02	-0.3978E 01
5	0.1860E 02	0.1614E 02	0.1152E 02	0.4926E 01	-0.3193E 01	-0.1223E 02	-0.2154E 02	-0.3047E 02	-0.3843E 02	-0.4493E 02
6	-0.3628E 03	-0.1929E 03	-0.1425E 02	0.1690E 03	0.3516E 03	0.5267E 03	0.6864E 03	0.8234E 03	0.9336E 03	0.1017E 04
7	-0.4775E 03	0.1012E 03	0.6754E 03	0.1247E 04	0.1803E 04	0.2336E 04	0.2853E 04	0.3361E 04	0.3847E 04	0.4297E 04
8	-0.1387E 03	0.3930E 03	0.8929E 03	0.1365E 04	0.1813E 04	0.2241E 04	0.2652E 04	0.3049E 04	0.3431E 04	0.3802E 04
9	-0.7410E 03	-0.3042E 03	0.1300E 03	0.5632E 03	0.9971E 03	0.1433E 04	0.1873E 04	0.2319E 04	0.2772E 04	0.3233E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.4331E 02	0.2310E 02	0.6672E 00	-0.2151E 02	-0.4121E 02	-0.5663E 02	-0.6654E 02	-0.7024E 02	-0.6752E 02	-0.5886E 02
	0.5489E-04	-0.2014E-03	-0.4806E-03	-0.7562E-03	-0.1002E-02	-0.1196E-02	-0.1324E-02	-0.1378E-02	-0.1359E-02	-0.1275E-02
2	0.2321E 02	0.1238E 02	0.5463E 00	-0.1228E 02	-0.2383E 02	-0.3191E 02	-0.3666E 02	-0.3616E 02	-0.3261E 02	-0.2525E 02
	0.7816E-03	0.7097E-03	0.6276E-03	0.5536E-03	0.5067E-03	0.5027E-03	0.5507E-03	0.6532E-03	0.8057E-03	0.9981E-03
3	-0.6490E 00	-0.2245E 01	-0.3304E 01	-0.3504E 01	-0.2666E 01	-0.7242E 00	0.2320E 01	0.6388E 01	0.1133E 02	0.1693E 02
	0.6960E-02	0.7813E-02	0.8687E-02	0.9584E-02	0.1050E-01	0.1144E-01	0.1240E-01	0.1334E-01	0.1428E-01	0.1517E-01
4	-0.1950E 01	0.6711E 00	-0.2945E 01	-0.2476E 01	-0.1940E 01	-0.5216E 01	-0.2460E 01	-0.6534E 01	-0.3145E 01	-0.5868E 01
	0.9776E-04	0.8884E-04	0.7845E-04	0.6921E-04	0.6336E-04	0.6275E-04	0.6885E-04	0.8154E-04	0.1007E-03	0.1247E-03
5	-0.8179E 01	-0.3492E 01	0.2704E 01	0.1008E 02	0.1814E 02	0.2631E 02	0.3410E 02	0.4118E 02	0.4744E 02	0.5292E 02
	0.2213E-01	0.2496E-01	0.2781E-01	0.3066E-01	0.3348E-01	0.3625E-01	0.3892E-01	0.4148E-01	0.4388E-01	0.4611E-01
6	0.1290E 02	0.1860E 02	0.2472E 02	0.3093E 02	0.3704E 02	0.4297E 02	0.4866E 02	0.5395E 02	0.5858E 02	0.6233E 02
	0.4534E-01	0.5072E-01	0.5601E-01	0.6117E-01	0.6617E-01	0.7099E-01	0.7557E-01	0.7990E-01	0.8394E-01	0.8766E-01
7	0.2537E 02	0.2400E 02	0.2916E 02	0.2725E 02	0.3224E 02	0.2997E 02	0.3478E 02	0.3213E 02	0.3685E 02	0.3404E 02
	0.7333E-01	0.8137E-01	0.8909E-01	0.9649E-01	0.1035E-00	0.1102E-00	0.1166E-00	0.1225E-00	0.1280E-00	0.1332E-00
8	0.2165E 02	0.2688E 02	0.2505E 02	0.2999E 02	0.2785E 02	0.3273E 02	0.3026E 02	0.3503E 02	0.3233E 02	0.3719E 02
	0.7333E-01	0.8137E-01	0.8909E-01	0.9649E-01	0.1035E-00	0.1102E-00	0.1166E-00	0.1225E-00	0.1280E-00	0.1332E-00
9	0.4557E 02	0.4764E 02	0.4892E 02	0.4925E 02	0.4875E 02	0.4800E 02	0.4751E 02	0.4742E 02	0.4774E 02	0.4852E 02
	0.4879E-01	0.5375E-01	0.5848E-01	0.6297E-01	0.6723E-01	0.7124E-01	0.7502E-01	0.7856E-01	0.8186E-01	0.8491E-01
10	0.3844E 02	0.3928E 02	0.3913E 02	0.3892E 02	0.3904E 02	0.3894E 02	0.3826E 02	0.3749E 02	0.3704E 02	0.3668E 02
	0.2601E-01	0.2838E-01	0.3063E-01	0.3276E-01	0.3477E-01	0.3667E-01	0.3844E-01	0.4009E-01	0.4161E-01	0.4300E-01
11	0.1221E 02	0.1134E 02	0.1259E 02	0.1410E 02	0.1501E 02	0.1618E 02	0.1793E 02	0.1902E 02	0.1866E 02	0.1762E 02
	0.9234E-02	0.9894E-02	0.1054E-01	0.1117E-01	0.1178E-01	0.1236E-01	0.1291E-01	0.1342E-01	0.1388E-01	0.1430E-01
12	-0.4934E-00	-0.3497E 01	-0.1195E 02	-0.1365E 02	-0.6883E 01	-0.2904E 01	-0.5872E 01	-0.6690E 01	-0.4638E-00	0.4171E 01
	0.2749E-02	0.2791E-02	0.2855E-02	0.2952E-02	0.3084E-02	0.3240E-02	0.3414E-02	0.3601E-02	0.3797E-02	0.3990E-02
13	0.5793E 01	-0.3776E-00	-0.4183E 01	-0.7169E 01	-0.9882E 01	-0.1112E 02	-0.1028E 02	-0.8394E 01	-0.6192E 01	-0.2935E 01
	0.8886E-02	0.9478E-02	0.1009E-01	0.1073E-01	0.1141E-01	0.1213E-01	0.1289E-01	0.1367E-01	0.1449E-01	0.1531E-01
14	-0.2918E 02	-0.2531E 02	0.1076E 02	0.1496E 02	-0.1957E 02	-0.3347E 02	-0.8392E 01	0.3286E 01	-0.2712E 02	-0.5508E 02
	0.4127E-03	0.4197E-03	0.4364E-03	0.4519E-03	0.4653E-03	0.4865E-03	0.5177E-03	0.5484E-03	0.5724E-03	0.5965E-03
15	0.2931E 02	0.2539E 02	0.2102E 02	0.1744E 02	0.1526E 02	0.1414E 02	0.1387E 02	0.1497E 02	0.1788E 02	0.2231E 02
	0.2571E-01	0.2823E-01	0.3069E-01	0.3310E-01	0.3546E-01	0.3779E-01	0.4009E-01	0.4234E-01	0.4454E-01	0.4667E-01
16	0.4035E 02	0.4369E 02	0.4667E 02	0.4906E 02	0.5090E 02	0.5262E 02	0.5459E 02	0.5680E 02	0.5912E 02	0.6149E 02
	0.4953E-01	0.5533E-01	0.6093E-01	0.6631E-01	0.7145E-01	0.7634E-01	0.8098E-01	0.8533E-01	0.8939E-01	0.9314E-01
17	0.2300E 02	0.2959E 02	0.3556E 02	0.4159E 02	0.4672E 02	0.5143E 02	0.5485E 02	0.5740E 02	0.5856E 02	0.5874E 02
	0.7602E-01	0.8589E-01	0.9540E-01	0.1045E-00	0.1130E-00	0.1211E-00	0.1285E-00	0.1352E-00	0.1414E-00	0.1468E-00
18	0.2300E 02	0.2923E 02	0.3565E 02	0.4133E 02	0.4685E 02	0.5128E 02	0.5501E 02	0.5736E 02	0.5876E 02	0.5880E 02
	0.7602E-01	0.8589E-01	0.9540E-01	0.1045E-00	0.1130E-00	0.1211E-00	0.1285E-00	0.1352E-00	0.1414E-00	0.1468E-00
19	0.3194E 02	0.3594E 02	0.3947E 02	0.4241E 02	0.4475E 02	0.4657E 02	0.4810E 02	0.4954E 02	0.5105E 02	0.5274E 02
	0.4770E-01	0.5334E-01	0.5881E-01	0.6410E-01	0.6919E-01	0.7407E-01	0.7871E-01	0.8311E-01	0.8726E-01	0.9113E-01
20	0.1257E 02	0.8114E 01	0.3906E 01	0.2482E-00	-0.2428E 01	-0.3807E 01	-0.3743E 01	-0.2029E 01	0.1565E 01	0.7122E 01
	0.2336E-01	0.2561E-01	0.2786E-01	0.3012E-01	0.3240E-01	0.3471E-01	0.3704E-01	0.3939E-01	0.4175E-01	0.4409E-01
21	-0.9354E 01	-0.1921E 02	-0.2694E 02	-0.3216E 02	-0.3493E 02	-0.3525E 02	-0.3303E 02	-0.2853E 02	-0.2234E 02	-0.1502E 02
	0.7262E-02	0.7616E-02	0.8039E-02	0.8551E-02	0.9162E-02	0.9878E-02	0.1069E-01	0.1160E-01	0.1258E-01	0.1361E-01
22	-0.1420E 02	-0.2291E 02	-0.2792E 02	-0.3224E 02	-0.3272E 02	-0.2866E 02	-0.2459E 02	-0.1965E 02	-0.1281E 02	-0.7685E 01
	0.2000E-02	0.1942E-02	0.1939E-02	0.2002E-02	0.2135E-02	0.2338E-02	0.2602E-02	0.2916E-02	0.3265E-02	0.3635E-02
23	0.9592E 01	0.7796E 01	0.6832E 01	0.6702E 01	0.7145E 01	0.8108E 01	0.9826E 01	0.1226E 02	0.1509E 02	0.1795E 02
	0.8790E-02	0.9592E-02	0.1039E-01	0.1119E-01	0.1199E-01	0.1278E-01	0.1356E-01	0.1433E-01	0.1506E-01	0.1575E-01
24	-0.2089E 01	-0.2701E 01	-0.1284E 02	-0.4071E 01	-0.7354E 00	-0.1185E 02	-0.8039E 01	-0.4707E 01	-0.1574E 02	-0.1405E 02
	0.2296E-03	0.2229E-03	0.2214E-03	0.2296E-03	0.2452E-03	0.2673E-03	0.2981E-03	0.3345E-03	0.3734E-03	0.4161E-03
25	0.3238E 02	0.3584E 02	0.3845E 02	0.4027E 02	0.4154E 02	0.4243E 02	0.4298E 02	0.4330E 02	0.4365E 02	0.4420E 02
	0.2594E-01	0.2881E-01	0.3157E-01	0.3420E-01	0.3672E-01	0.3910E-01	0.4135E-01	0.4346E-01	0.4542E-01	0.4722E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.3789E 02	0.4266E 02	0.4693E 02	0.5060E 02	0.5354E 02	0.5574E 02	0.5727E 02	0.5821E 02	0.5863E 02	0.5862E 02
	0.4970E-01	0.5542E-01	0.6093E-01	0.6620E-01	0.7123E-01	0.7599E-01	0.8046E-01	0.8465E-01	0.8853E-01	0.9210E-01
27	0.1829E 02	0.2415E 02	0.2380E 02	0.2981E 02	0.2958E 02	0.3514E 02	0.3441E 02	0.3902E 02	0.3750E 02	0.4112E 02
	0.7595E-01	0.8482E-01	0.9341E-01	0.1017E-00	0.1096E-00	0.1171E-00	0.1243E-00	0.1310E-00	0.1372E-00	0.1430E-00
28	0.2151E 02	0.2094E 02	0.2701E 02	0.2687E 02	0.3284E 02	0.3252E 02	0.3774E 02	0.3670E 02	0.4085E 02	0.3901E 02
	0.7595E-01	0.8482E-01	0.9341E-01	0.1017E-00	0.1096E-00	0.1171E-00	0.1243E-00	0.1310E-00	0.1372E-00	0.1430E-00
29	0.3158E 02	0.3320E 02	0.3405E 02	0.3462E 02	0.3544E 02	0.3696E 02	0.3950E 02	0.4313E 02	0.4773E 02	0.5303E 02
	0.4842E-01	0.5412E-01	0.5966E-01	0.6504E-01	0.7024E-01	0.7527E-01	0.8010E-01	0.8473E-01	0.8912E-01	0.9324E-01
30	0.1250E 02	0.1423E 02	0.1586E 02	0.1764E 02	0.1982E 02	0.2266E 02	0.2636E 02	0.3105E 02	0.3676E 02	0.4338E 02
	0.2428E-01	0.2725E-01	0.3017E-01	0.3306E-01	0.3590E-01	0.3868E-01	0.4138E-01	0.4399E-01	0.4649E-01	0.4885E-01
31	-0.1347E 02	-0.9712E 01	-0.3696E 01	0.3682E 01	0.1144E 02	0.1872E 02	0.2488E 02	0.2951E 02	0.3244E 02	0.3370E 02
	0.7445E-02	0.8467E-02	0.9528E-02	0.1061E-01	0.1170E-01	0.1277E-01	0.1381E-01	0.1478E-01	0.1569E-01	0.1651E-01
32	-0.2573E 02	-0.2202E 02	-0.1393E 02	-0.3817E 01	0.7433E 01	0.1857E 02	0.2662E 02	0.3177E 02	0.3140E 02	0.2709E 02
	0.3357E-03	0.4789E-03	0.6691E-03	0.8928E-03	0.1133E-02	0.1368E-02	0.1577E-02	0.1743E-02	0.1852E-02	0.1902E-02
33	-0.2918E 02	-0.2602E 02	-0.1938E 02	-0.1002E 02	0.8878E 00	0.1178E 02	0.2076E 02	0.2597E 02	0.2611E 02	0.2064E 02
	-0.4604E-03	-0.4363E-03	-0.3728E-03	-0.2803E-03	-0.1727E-03	-0.6709E-04	0.1785E-04	0.6556E-04	0.6519E-04	0.1334E-04
34	-0.2593E 01	0.2563E 01	0.1295E 01	0.3833E 01	0.5545E 01	0.2666E 01	0.4677E 01	-0.1010E 01	0.7451E-01	-0.5424E 01
	0.4193E-04	0.6002E-04	0.8378E-04	0.1119E-03	0.1419E-03	0.1713E-03	0.1976E-03	0.2181E-03	0.2319E-03	0.2379E-03

SF,BM /T

1	0.6162E 01	0.6569E 01	0.6488E 01	0.6737E 01	0.6585E 01	0.6781E 01	0.6714E 01	0.6884E 01	0.6767E 01	0.6715E 01
2	-0.1347E 02	-0.1488E 02	-0.8818E 01	-0.9155E 01	-0.2150E 01	-0.2158E 01	0.4964E 01	0.4487E 01	0.1106E 02	0.9617E 01
3	0.2620E 01	0.6669E 01	0.4194E 01	0.7715E 01	0.4623E 01	0.6997E 01	0.2827E 01	0.3846E 01	-0.1327E 01	-0.1330E 01
4	0.5334E 01	0.1666E 02	0.2900E 02	0.4132E 02	0.5264E 02	0.6216E 02	0.6931E 02	0.7376E 02	0.7542E 02	0.7446E 02
5	-0.4967E 02	-0.5255E 02	-0.5375E 02	-0.5363E 02	-0.5275E 02	-0.5186E 02	-0.5183E 02	-0.5350E 02	-0.5743E 02	-0.6379E 02
6	0.1079E 04	0.1128E 04	0.1173E 04	0.1222E 04	0.1281E 04	0.1354E 04	0.1442E 04	0.1546E 04	0.1666E 04	0.1801E 04
7	0.4718E 04	0.5125E 04	0.5521E 04	0.5895E 04	0.6244E 04	0.6576E 04	0.6896E 04	0.7197E 04	0.7473E 04	0.7733E 04
8	0.4166E 04	0.4527E 04	0.4888E 04	0.5253E 04	0.5625E 04	0.6006E 04	0.6399E 04	0.6808E 04	0.7228E 04	0.7658E 04
9	0.3701E 04	0.4176E 04	0.4654E 04	0.5132E 04	0.5607E 04	0.6077E 04	0.6540E 04	0.6993E 04	0.7432E 04	0.7853E 04

X,Y /T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-0.45C9E 02	-C.2713E C2	-0.5912E 01	0.1751E 02	0.4212E C2	0.6666E 02	0.8936E C2	C.1C81E C3	0.12C8E 03	0.1258E 03
	-0.1135E-02	-0.9477E-C3	-0.7188E-03	-0.4590E-03	-0.1818E-03	0.9482E-04	0.3457E-03	0.5446E-C3	0.6704E-03	0.7094E-03
2	-0.1673E 02	-C.5636E 01	0.8976E 01	0.2505E 02	0.4362E C2	0.6110E 02	0.7684E 02	C.8715E C2	0.9240E 02	0.9275E 02
	0.1220E-02	0.1469E-C2	0.1741E-02	0.2029E-02	0.2324E-C2	C.2608E-02	C.2859E-C2	C.3055E-C2	C.3179E-02	C.3223E-C2
3	0.2290E 02	0.2897E C2	0.35C6E 02	0.4131E 02	0.4780E C2	0.5440E 02	0.6065E C2	0.6587E C2	0.6936E 02	C.7C66E 02
	0.1602E-01	0.1682E-C1	0.1755E-01	0.1824E-01	C.1886E-01	0.1942E-01	0.1991E-C1	0.2030E-01	C.2058E-01	0.2075E-01
4	0.1329E 01	0.9216E C1	0.1266E 02	0.2387E 02	0.2548E 02	0.3129E 02	0.2794E 02	0.2978E C2	0.2872E 02	0.2544E 02
	0.1528E-03	0.1842E-03	0.2183E-03	0.2548E-03	0.2917E-03	0.3274E-03	0.3588E-03	0.3833E-03	C.3988E-03	0.4C43E-03
5	0.5766E 02	C.6162E C2	0.6462E C2	0.6649E C2	0.6732E 02	0.6751E 02	0.6767E 02	C.6832E C2	C.6964E 02	0.7141E C2
	0.4815E-01	0.4999E-01	0.5164E-01	0.5309E-01	0.5437E-01	0.5547E-01	0.5640E-01	0.5715E-01	C.5774E-01	0.5814E-01
6	0.65C6E 02	0.6685E C2	0.6796E 02	0.6867E 02	0.6913E 02	0.6930E 02	0.6909E 02	0.6857E C2	0.68C7E 02	0.6807E 02
	0.9105E-01	0.9410E-C1	0.9683E-01	0.9924E-01	C.1013E-00	0.1031E-00	0.1C47E-00	0.1C59E-CC	C.1068E-00	0.1C75E-CC
7	0.3892E 02	C.3615E C2	0.4126E 02	0.3843E 02	0.4355E C2	0.4060E 02	0.4595E C2	C.4306E C2	C.4833E 02	0.4451E 02
	0.1379E-00	0.1421E-00	0.1460E-00	0.1494E-00	0.1524E-00	0.1550E-00	0.1572E-00	0.1590E-00	0.1603E-00	0.1612E-C0
8	0.3448E 02	0.3957E C2	0.3690E 02	0.4212E 02	C.3927E C2	0.4453E 02	0.4170E 02	C.4721E C2	C.4411E 02	0.4894E 02
	0.1379E-00	C.1421E-00	0.1460E-00	0.1494E-00	0.1524E-CC	0.1550E-00	0.1572E-C0	0.1590E-CC	C.1603E-CC	0.1612E-CC
9	0.4970E 02	C.51C5E C2	0.5247E C2	0.5419E 02	0.5631E C2	0.5810E 02	0.5838E C2	0.5671E C2	C.5381E 02	0.5C94E 02
	0.8770E-01	0.9C25E-01	C.9255E-01	0.9462E-01	0.9646E-01	0.9807E-01	0.9945E-01	0.1006E-CC	C.1015E-00	0.1022E-00
10	0.3630E 02	0.3637E C2	0.3705E 02	0.3726E 02	0.3572E C2	0.3291E 02	0.3085E C2	0.3074E C2	C.3193E 02	0.3347E C2
	0.4426E-01	0.4541E-01	0.4645E-01	0.4740E-01	0.4828E-01	0.4910E-01	0.4987E-C1	C.5C59E-C1	C.5127E-01	0.519CE-C1
11	0.1649E 02	C.1418E C2	0.98C3E 01	0.5266E C1	0.3839E 01	0.6276E 01	0.1C49E 02	C.1524E C2	C.2155E 02	C.2987E C2
	0.1466E-01	0.1499E-01	0.1531E-01	0.1564E-01	C.1600E-01	0.1642E-01	0.1687E-C1	0.1737E-C1	C.1788E-01	0.1839E-01
12	-0.1371E 01	-0.1103E 02	-0.1108E 02	-0.8153E 00	0.6830E 01	0.90C2E 01	0.1819E 02	0.3763E C2	0.5326E 02	0.5765E 02
	0.4176E-02	0.4373E-02	0.4604E-02	0.4886E-02	0.5219E-C2	0.5603E-02	0.6030E-C2	C.6482E-C2	C.6932E-02	0.7353E-02
13	0.1796E 01	C.6619E 01	0.1028E 02	0.1424E C2	0.2128E C2	0.3162E 02	0.4271E 02	C.5284E C2	C.6276E 02	0.7274E C2
	0.1613E-01	0.1696E-C1	0.1778E-01	0.1862E-01	0.1946E-01	0.2030E-01	0.2112E-01	0.2189E-C1	0.2258E-01	0.2317E-01
14	-0.2962E 02	0.3041E 02	0.5991E 02	0.5090E 02	0.6538E 02	0.1159E 03	0.1342E 03	0.1004E 03	0.86C3E 02	0.1272E 03
	0.6296E-03	0.6709E-03	0.7118E-03	0.7529E-03	0.8063E-03	0.8742E-03	0.9427E-03	C.1005E-C2	C.1071E-02	0.1143E-02
15	0.2795E 02	0.3504E C2	0.4339E 02	0.5153E 02	0.5777E C2	0.6219E 02	0.6645E C2	0.7143E C2	C.7627E 02	0.7984E 02
	0.4871E-01	0.5066E-C1	0.5249E-01	0.5420E-01	0.5578E-01	0.5721E-01	0.5848E-01	0.5957E-01	C.6048E-01	0.6118E-01
16	0.6380E 02	0.6580E 02	0.6743E 02	0.6904E 02	C.7082E C2	0.7217E 02	0.7203E C2	0.7004E 02	0.6696E 02	0.6401E 02
	0.9656E-01	0.9964E-C1	0.1024E-00	0.1048E-00	0.1070E-00	0.1088E-00	0.1103E-C0	C.1115E-CC	C.1123E-0C	0.1129E-CC
17	0.5764E 02	C.5580E 02	0.53C2E 02	0.4992E 02	0.4635E C2	0.4319E 02	0.4027E 02	C.3830E C2	C.3654E 02	C.3530E 02
	0.1515E-00	C.1556E-C0	0.1591E-00	0.1621E-00	0.1645E-C0	0.1665E-00	0.1680E-00	0.1692E-C0	C.1700E-00	0.1704E-00
18	0.5794E 02	0.5595E C2	0.5341E 02	0.5012E 02	0.4682E C2	0.4341E 02	0.4079E C2	0.3851E 02	C.3703E 02	0.3546E C2
	0.1515E-00	0.1556E-C0	0.1591E-00	0.1621E-00	0.1645E-00	0.1665E-00	0.1680E-C0	C.1692E-CC	0.17C0E-00	0.1704E-C0
19	0.5473E 02	C.5714E C2	0.6001E 02	0.6323E 02	0.6638E C2	0.6890E 02	0.7037E 02	C.7C82E C2	C.7071E 02	0.7C69E 02
	0.9472E-01	0.9802E-C1	0.1010E-00	0.1038E-00	0.1062E-00	0.1083E-00	0.1102E-00	0.1117E-00	C.1129E-00	0.1138E-00
20	0.1454E 02	0.2343E C2	0.3311E 02	0.4285E 02	0.5227E 02	0.6137E 02	0.7023E 02	0.7877E C2	C.8667E 02	0.9348E 02
	0.4639E-01	0.4864E-01	0.5082E-01	0.5290E-01	0.5488E-01	0.5672E-01	0.5841E-01	0.599CE-C1	C.6117E-01	0.6220E-C1
21	-0.7177E 01	0.7882E CC	0.9085E 01	0.1831E 02	0.2883E 02	0.4058E 02	0.5314E C2	C.6585E C2	C.7780E 02	0.8802E 02
	0.1467E-01	0.1576E-01	0.1686E-01	0.1797E-01	0.1908E-01	0.2017E-01	0.2122E-01	0.2219E-01	0.23C5E-01	0.2377E-01
22	-0.4078E 01	0.9062E 00	0.7428E 01	0.1504E 02	C.2411E C2	0.3487E 02	0.4623E 02	0.5608E C2	0.6465E 02	0.7285E 02
	0.4017E-02	0.4413E-02	0.4829E-02	0.5267E-C2	0.5729E-02	0.6209E-02	0.6692E-02	C.7157E-C2	C.7588E-02	0.7966E-C2
23	0.2036E 02	0.2197E C2	0.23C6E 02	0.2429E 02	0.2620E C2	0.2896E 02	0.3250E 02	C.3661E C2	C.4086E 02	0.4486E 02
	0.1640E-01	0.1699E-01	0.1756E-01	0.1810E-01	0.1863E-01	0.1915E-01	0.1966E-01	0.2015E-01	C.2060E-01	0.2102E-01
24	0.8282E 00	0.1277E 02	0.2551E 02	0.4137E 02	0.5450E 02	0.5920E 02	0.5747E 02	0.6079E C2	0.6494E 02	0.6218E 02
	0.4617E-03	0.5085E-03	0.5577E-03	0.6099E-03	0.6644E-03	0.7201E-03	0.7754E-03	0.8292E-C3	C.8791E-03	0.9223E-03
25	0.4506E 02	C.4610E C2	0.4694E 02	0.4717E 02	0.4676E C2	0.4608E 02	0.4564E 02	C.4575E C2	C.4649E 02	0.4768E 02
	0.4887E-01	0.5036E-C1	0.5172E-01	0.5296E-01	0.5408E-01	0.5510E-01	0.5603E-01	0.5686E-C1	C.5759E-01	0.5822E-01

X,Y /T

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	0.5837E 02	0.5812E 02	0.5818E 02	0.5866E 02	0.5942E 02	0.6006E 02	0.6024E 02	0.5991E 02	0.5939E 02	0.5921E 02
	0.9537E-01	0.9834E-01	0.1010E-00	0.1035E-00	0.1056E-00	0.1075E-00	0.1092E-00	0.1106E-00	0.1118E-00	0.1127E-00
27	0.3899E 02	0.4190E 02	0.3956E 02	0.4223E 02	0.4025E 02	0.4335E 02	0.4234E 02	0.4616E 02	0.4588E 02	0.4958E 02
	0.1483E-00	0.1531E-00	0.1575E-00	0.1614E-00	0.1648E-00	0.1679E-00	0.1705E-00	0.1727E-00	0.1745E-00	0.1758E-00
28	0.4223E 02	0.3990E 02	0.4257E 02	0.4022E 02	0.4292E 02	0.4126E 02	0.4463E 02	0.4397E 02	0.4780E 02	0.4734E 02
	0.1483E-00	0.1531E-00	0.1575E-00	0.1614E-00	0.1648E-00	0.1679E-00	0.1705E-00	0.1727E-00	0.1745E-00	0.1758E-00
29	0.5873E 02	0.6449E 02	0.7001E 02	0.7495E 02	0.7894E 02	0.8155E 02	0.8244E 02	0.8146E 02	0.7880E 02	0.7498E 02
	0.9708E-01	0.1006E-00	0.1038E-00	0.1067E-00	0.1092E-00	0.1113E-00	0.1131E-00	0.1146E-00	0.1157E-00	0.1164E-00
30	0.5056E 02	0.5781E 02	0.6450E 02	0.6995E 02	0.7370E 02	0.7554E 02	0.7563E 02	0.7441E 02	0.7250E 02	0.7054E 02
	0.5105E-01	0.5307E-01	0.5491E-01	0.5655E-01	0.5800E-01	0.5925E-01	0.6031E-01	0.6116E-01	0.6182E-01	0.6229E-01
31	0.3352E 02	0.3228E 02	0.3059E 02	0.2926E 02	0.2915E 02	0.3101E 02	0.3528E 02	0.4192E 02	0.5032E 02	0.5937E 02
	0.1724E-01	0.1789E-01	0.1848E-01	0.1902E-01	0.1955E-01	0.2005E-01	0.2054E-01	0.2100E-01	0.2141E-01	0.2174E-01
32	0.1772E 02	0.6783E 01	-0.2282E 01	-0.8463E 01	-0.7672E 01	-0.8797E 00	0.1275E 02	0.2936E 02	0.4750E 02	0.6437E 02
	0.1900E-02	0.1871E-02	0.1849E-02	0.1862E-02	0.1934E-02	0.2075E-02	0.2276E-02	0.2513E-02	0.2757E-02	0.2978E-02
33	0.1056E 02	-0.1340E 01	-0.1147E 02	-0.1661E 02	-0.1453E 02	-0.4714E 01	0.1127E 02	0.3059E 02	0.5012E 02	0.6704E 02
	-0.8065E-04	-0.1918E-03	-0.2881E-03	-0.3407E-03	-0.3282E-03	-0.2432E-03	-0.9703E-04	0.8689E-04	0.2804E-03	0.4554E-03
34	-0.8988E 00	0.4442E 01	0.6129E 01	0.1629E 02	0.1793E 02	0.2476E 02	0.2319E 02	0.2748E 02	0.2882E 02	0.2786E 02
	0.2378E-03	0.2344E-03	0.2316E-03	0.2336E-03	0.2427E-03	0.2605E-03	0.2856E-03	0.3154E-03	0.3460E-03	0.3737E-03

SF,BM /T

1	0.6297E 01	0.5825E 01	0.4914E 01	0.4042E 01	0.2845E 01	0.1830E 01	0.4066E-00	-0.8617E 00	-0.2487E 01	-0.3761E 01
2	0.1529E 02	0.1277E 02	0.1767E 02	0.1433E 02	0.1874E 02	0.1496E 02	0.1946E 02	0.1583E 02	0.2067E 02	0.1695E 02
3	-0.6933E 01	-0.7239E 01	-0.1245E 02	-0.1227E 02	-0.1642E 02	-0.1526E 02	-0.1806E 02	-0.1580E 02	-0.1721E 02	-0.1396E 02
4	0.7122E 02	0.6601E 02	0.5918E 02	0.5118E 02	0.4245E 02	0.3357E 02	0.2533E 02	0.1861E 02	0.1422E 02	0.1280E 02
5	-0.7206E 02	-0.8091E 02	-0.8863E 02	-0.9369E 02	-0.9505E 02	-0.9244E 02	-0.8658E 02	-0.7879E 02	-0.7054E 02	-0.6321E 02
6	0.1947E 04	0.2098E 04	0.2249E 04	0.2397E 04	0.2540E 04	0.2676E 04	0.2800E 04	0.2907E 04	0.2986E 04	0.3029E 04
7	0.7980E 04	0.8202E 04	0.8387E 04	0.8543E 04	0.8691E 04	0.8839E 04	0.8979E 04	0.9107E 04	0.9234E 04	0.9366E 04
8	0.8085E 04	0.8507E 04	0.8918E 04	0.9314E 04	0.9694E 04	0.1005E 05	0.1039E 05	0.1070E 05	0.1098E 05	0.1120E 05
9	0.8249E 04	0.8615E 04	0.8943E 04	0.9232E 04	0.9479E 04	0.9686E 04	0.9858E 04	0.9998E 04	0.1011E 05	0.1020E 05

13562 LINES OUTPUT THIS JOB.

913