土砂バイパストンネルにおける摩耗損傷対策技術に関する研究

研究予算:運営費交付金 研究期間:令3~令3 担当チーム:水理チーム 研究担当者:石神孝之、猪股広典、宮川仁、 中西哲、新保友啓

【要旨】

ダムの長寿命化やダム下流の河川環境保全の観点から土砂バイパストンネル(SBT)等が運用されてきている がSBTにおける課題として、砂礫を流下させる施設に対してはトンネル水路に土砂を流下させることに伴い生じ る摩耗・損傷があり、ライニング材の工夫や損傷量の予測手法に関する研究を行っていく必要がある。本研究で は、SBT等における摩耗・損傷のメカニズムを踏まえた摩耗・損傷量の予測手法と対策手法を提案していく上で 既往の予測手法のレビューを行うとともに、ライニング材であるコンクリートにおける摩耗・損傷の評価試験の 課題を抽出し、今後の研究の方向性の検討を行った。なお、本研究は、令和4年度からの第5期中長期計画の研 究開発プログラム「気候変動下における継続的な流域及び河道の監視・管理技術の開発」に関する研究に引き継 いだ。

キーワード: 土砂バイパストンネル、摩耗・損傷予測、コンクリート、摩耗・損傷試験法

1. はじめに

ダムの長寿命化やダム下流の河川環境保全の観点か ら土砂バイパストンネル(以下、SBT)等が運用され てきているがSBTにおける課題として、砂礫を流下さ せる施設に対してはトンネル水路に土砂を流下させる ことに伴い生じる摩耗・損傷があり、ライニング材の 工夫や損傷量の予測手法に関する研究を行っていく必 要がある。本研究では、SBT等における摩耗・損傷の メカニズムを踏まえた摩耗・損傷量の予測手法と対策 手法を提案していく上で既往の予測手法のレビューを 行うとともに、ライニング材であるコンクリートにお ける摩耗・損傷の評価試験の課題を抽出し、今後の研 究の方向性の検討を行った。

2. 土砂バイパストンネルの現状と課題

SBT とは、貯水池の上流に分流施設を設置し、洪水 時の土砂を含む流れの一部をトンネル水路によってダ ムの下流にバイパスする技術であり、排砂バイパスと も称され、堆砂対策技術として有力な技術の1つであ る¹⁾。堆砂軽減対策は、掘削・浚渫、土砂フラッシング をはじめとした「流入土砂の排出」と「貯水池流入土 砂量の軽減」に分けられ、SBT は後者に分類されてお り、基本的には洪水流入する土砂をそのまま下流に流 すものである²⁾。日本では、神戸市水道局の布引五本 松ダムにおいて、ダム完成年である 1900 年の 8 年後 に SBT が造られたのが初めての SBT 施設である。こ れにより布引五本松ダムは、約25年で貯水池が満砂 になるところを容量的には千年以上の機能維持が実現 されたと推定されることからSBTによる長寿命化に おける効果が示された³⁾。この技術は、日本とスイス が世界をリードしている³⁾。日本では約100年前に建 設された歴史的な立ヶ畑ダム(烏原ダム)[SBT完成年: 1905年、ダム管理者:神戸市(以下のダムについても同 様の標記。)]と布引ダム[1908年、神戸市]のSBTの 他、旭ダム[1998年、関西電力]、美和ダム[2005年、 国土交通省]、松川ダム[2016年、長野県]、小渋ダム [2016年、国土交通省]の合計6つの事例がある。表 -1に計画中も含めSBTの事例をまとめて示す。

今後も矢作ダム等での導入が予定されている。また 海外においては主にスイスにおいて SBT が造られて きている状況である⁴。

利水専用ダムでは、洪水時の流入水を全量バイパス する運用も可能であり、堆砂対策としての効果が大き い。一方、多目的ダムでは、貯水池の運用面から洪水 時に貯留する必要がある場合もあり、貯水池の運用と バイパス施設の運用のバランスを考慮する必要がある。 日本では SBT の吞口が貯水池上流端付近に設置され ることが多いが、スイスでは貯水池内に吞口を設置し、 貯水位低下操作と組み合わせた運用がされているバイ パス施設もある。

					ダム及び	「貯水池					土砂バ	イパスト	・ンネル		
ダム名	国名	管理者	完成年	目的	流域面積 (km ²)	貯水容量 (m ³)	型式	ダム高 (m)	完成年	延長 (m)	勾配 (%)	幅 (m)	高さ (m)	断面形状	最大流量 (m ³ /s)
布引ダム	日本	神戸市	1900	水道用水	9.8	759,521	重力式 コンクリート	33.3	1908	264	1.33%	3.00	3.00	幌型	39
旭ダム	日本	関西電力	1978	揚水発電 (下池)	39.2	15,470,000	アーチ	86.1	1998	2,350	2.94%	3.80	3.80	幌型	140
美和ダム	日本	国土交通省 中部地方整備局	1959	発電、灌漑、 洪水調節	311.1	29,952,000	重力式 コンクリート	69.1	2005	4,308	1.00%	7.80	7.00	馬蹄形	300
松川ダム	日本	長野県	1975	洪水調節、生活用 水、灌漑	60.0	7,400,000	重力式 コンクリート	84.3	2015	1,417	4.00%	5.20	5.20	幌型	200
小渋ダム	日本	国土交通省 中部地方整備局	1969	発電、灌漑、 洪水調節	288.0	58,000,000	アーチ	105.0	建設中 (2016)	3,982	2.00%	7.90	7.20	馬蹄形	370
Pfaffensprung ダム	スイス	国有鉄道会社 SBB	1922	調整池 (発電)	30.6	200,000	石積アーチ	32.0	1922	280	3.00%	4.70	4.85	馬蹄形	220
Palragnedra ダム	スイス	電力会社 Ofima	1953	発電	138.0	4,860,000	重力式 コンクリート	72.0	1977	1,760	2.00%	6.20	6.13	馬蹄形	250
Runcahez ダム	スイス	電力会社 TFB	1961	発電	-	480,000	重力式 コンクリート	33.0	1962	572	1.40%	3.80	4.50	幌型	110
Solisダム	スイス	電力会社 ewz	1986	発電	900.0	4,100,000	アーチ	61.0	2012	968	1.80%	4.40	4.68	幌型	170
石門ダム (Shihmen)	台湾	政府	1963	 灌漑、生活用水、 発電、洪水調節、 レクリエーション 	762.4	310,000,000	ロックフィル	133.1		2012年に バイ	発電用放 'パストン	(流管を ネルに:	濁水排 ついて根	出用に改良 _{食討中}	
南化ダム (Nanhua)	台湾	Taiwan Water Co.	1993	生活用水	108.3	158,000,000	アースフィル	87.5	計画中 (2018)	1,287	1.85%	9.50	9.50	馬蹄形	1,000
Rizzaneseダム	フランス	電力会社 EDF-CIH	2012	発電	-	1,000,000	RCC	40.0	計画中	133	6.90%	4.20	4.20	円形	280
Chespiダム (Chespi-Palma Realプロジェクト)	エクアドル	-	-	発電	4500.0	4,400,000	ダブルカーブ アーチ	63.0	計画中	2,240	1.71%	6.60	6.60	-	400
Patrind 水力発電事業	パキスタン	-	2016 予定	発電	-	6,000,000	重力式 コンクリート	44.0	計画中	約150	-	9.00	9.00	円形	650

表-1 ダム等及び土砂バイパストンネルの諸元4)

表-2 バイパストンネルを通過する土砂の性状 5)

Country	Reservoir	Geology	Quartz content	D _m [cm]	D ₉₀ [cm]
СН	Pfaffensprung	Granite	High	25	270
CH	Egschi	Grisons schist	Low	6	15
CH	Runcahez	Gneiss	High	23	50
CH	Ual da Mulin	Verrucano	High	-	-
CH	Palagnedra	Gneiss	High	7.4	16
CH	Rempen	Flysh/Nagelfluh*	Low	6	20
CH	Solis	Grisons schist	Low	6	15
J	Asahi	Sandstone/shale	Low	5	10/20**

* Conglomerate rock in the European Alps also designated as gompholite. ** D_{80}/D_{95}

表-2 には、表-1 に挙げた SBT のいくつかのダムに ついて、バイパスの対象となる土砂の粒径に関する情 報が示されており、ここに挙げた SBT の多くで摩耗・ 損傷が発生していることが報告されている。その修繕 費用として、例えば旭ダム(関西電力)では年間 1800 万円程度を要している⁵。

旭ダムの SBT^{6,7)}は、高さ 3.8m、幅 3.8m、全長 2350m の勾配 1/35 の幌型で通水能力 140m³/s のトンネルであ る。設計時の摩耗量の予測は、石橋⁸が考案した式を 基に(1)式を用いて設計され、コンクリートおよび鋼材 の年間平均摩耗厚は40~50mm/年、0.2mm/年程度と推 定され、コンクリートは設計強度 36N/mm²、巻厚 400mm として設計された。

$$V = C_1 E_t + C_2 W_t \qquad \qquad \vec{\mathbf{x}}(1)$$

ここに、 $V: 摩耗(損傷) 量(m^3), C_1: 衝撃による損$ $傷係数(m²/N)、<math>C_2: 摩擦による摩耗係数(m²/N), E_t:$ $水路床に作用する礫の総運動エネルギー(N・m)、<math>W_t:$ 摩擦による総仕事量(N・m)を示す。



そして、この設計のもと、明らかに摩耗が激しいと 予想される吞口部については鋼板、トンネル部は下流 端の一部に圧縮強度 70MPa のコンクリートを用い、そ れ以外の箇所は圧縮強度 36MPa のコンクリートで施 工された。しかし、運用を繰り返すにしたがって図-1 に示すとおりトンネル内が全体的に摩耗し、最大累積 摩耗量は1562mmと報告されている。また、定期的な 補修では高強度コンクリートを用い、その割合は2015 年で90%とほぼ高強度コンクリートによるインバート に置き換わっており、高強度コンクリートの割合が 70%を超える 2003 年以降は、図-2 に示すとおり通過土 砂量に対する摩耗量は減少している。また、補修費用 の効率性向上を目的として、図-3に示すとおり高強度 コンクリート(圧縮強度 70MPa)、樹脂材、プレキャス トパネル、鋼板、ゴム製摩耗保護材、石材を選定し、 摩耗・損傷量が激しい箇所にそれぞれ試験施工を行い、



図-4 小渋ダムおよび土砂バイパストンネル全景⁹⁾



図-5 小渋ダムおよび土砂バイパストンネル吐口 (平成 28 年 5 月)

ライフサイクルコストの低減のための補修材料に関す る検討が行われ、検討の結果、旭ダムでは高強度コン クリートによる補修が効率的と評価している^の。

また、小渋ダムの SBT は、高さ 8m、幅 6m、全長 3999m の勾配 1/50 の主に馬蹄型で通水能力 370m³/s の トンネルである。設計時の摩耗量の予測は小渋ダムで も石橋⁸⁾が考案した式を基に(1)式によって設計され、 吞口部はステンレスおよび鋼板、トンネル部は圧縮強 度 50MPa、巻厚 450mm の高強度コンクリートを用い て施工され、2016 年から試験運用を行ってきたが、 2020 年 7 月の洪水時の運用によって、損傷がインバー トコンクリートを突き破ってインバート下の基岩まで 到達したため(図-6)、圧縮強度 70MPa の高強度コン クリートでの全面補修が行われており、長期間運用休 止している。また、局所的な摩耗・損傷のメカニズム の解明が必要とされている^{10,11}。

以上、SBT における課題は、トンネル水路に土砂を 流下させることに伴い生じる摩耗・損傷がある。シル



図-6 小渋ダムバイパストンネルの損傷状況(令和2年8月)

ト程度以下の小さい粒径を対象とした美和ダムのバイ パスは施設の損傷が見られないが、砂礫を流下させる 施設に対してはライニング材の工夫や損傷量の予測手 法に関する技術が現時点で適切に確立していない状況 で、各種研究が進められている^{12),13),14)}。また、SBT は 施設が大規模であるためイニシャルコストが大きいこ とも課題であり、今後に計画される SBT については経 済的な設計・施工を行うための技術開発が必要となっ ている。

3. 既往の摩耗・損傷推定方法のレビューと課題

3.1 既往の摩耗・損傷予測式

表-1 に示した全ての SBT についてインバート部コ ンクリートがどのように設計されたかは確認できない が、例えば小渋ダムの SBT においては摩耗・損傷量を 石橋らの手法⁸⁾により予測・評価して設計値の中で用 いていることが分かっている¹⁰⁾。ここでは、石橋らの 手法を含めてこれまでに提案されている 3 種類の摩 耗・損傷量の予測手法について述べる。

1) 石橋らの手法⁸⁾

石橋らの手法は式(1)で示される通り、

- 土砂粒子のコンクリート衝突
- 土砂粒子のコンクリート表面上の滑動に伴って生じる摩擦

上記2現象によってコンクリートに伝達されるエネル ギーの和から摩耗・損傷量を算出するものである。

 E_t 及び W_t は次式で与えられる。

$$W_t = 5.513 \mu_s V_{ts} \sum \gamma_{im} E_i N_i n_i \qquad \vec{\mathfrak{R}}(3)$$

ここで、 V_{ts} :流下される土砂量(m³)、 $\mu_s = 0.3$:動摩擦 係数、 E_i :一つの粒子の運動エネルギー、 $N_i = L/L_p$: 衝突回数、L:インバートコンクリートの延長、 L_p :土 砂粒子の跳躍距離、 n_i :単位体積当たりの粒子数、 γ_{im} : 土砂粒子の衝突角度

式(1)から計算される摩耗・損傷量の次元は体積であ る。インバートコンクリート厚の設計値は、式(1)で計 算された体積をインバートコンクリートの面積で割る ことで摩耗・損傷厚を計算し、この値に余裕代等を加 えることで得られる。このようにして得られる摩耗・ 損傷厚はインバートコンクリート部において全面的に 等しく進行する摩耗・損傷を評価しているものと考え られる。

石橋の手法は早くから提案されており、上述した通 り小渋ダム SBT の設計において利用された実績があ るが、その精度はかならずしも十分に検証が行われて いるわけではない。例えば、旭ダムの 1998 年 4 月から 12 月までの実績によれば、約 83,000 m³ の土砂をバイ パスしたことにより 45 mm の摩耗が生じており、石橋 の手法での推定値は 40 mm であったことが報告され ている¹⁵⁾。その一方で、同じく旭ダムを対象としてバ イパス運用開始の 1998 年から 2011 年までの毎年の摩 耗体積について検討した事例では、式(1)の第 1 項で計 算される衝突による損傷体積と第 2 項に示される摩擦 による損傷体積を加算すると、実績の損傷体積を過大 評価するため、第 2 項である摩擦による損傷量を計算 から除外することも提案されている¹³⁾。 2) 柏井らの手法 16)

摩擦による損傷は衝突による損傷と比較して軽微で あると仮定して損傷量を計算する方法として柏井らに よる手法がある。柏井らの方法は、一つの土砂粒子の 衝突により発生する損傷量を計算し、土砂粒子の数だ け積分することにより全損傷量を算出するものである。 また、損傷量は土砂粒子の衝突前と衝突後の速度変化 分に相当するエネルギーによって発生するとしている。 一つの土砂粒子による損傷量を計算するに当たって は、衝突前後の速度を計算するために土砂と底面の衝 突角度を確率的に考慮している(一つ一つの粒子の衝 突計算において、衝突角度を乱数発生により変化させ る)。さらに、衝突前後の速度についても確率的な振る 舞いをすることを水理実験から別途見出したため、衝 突前後の速度についても乱数発生を組み入れた計算を 行っている。一つの粒子に関する損傷量計算毎に衝突 角度や衝突速度等について乱数発生をさせているため、 特定の損傷個所の時間的進展を計算しているものでは ないと考えられる。一つの粒子について計算された損 傷量を、跳躍距離と水路幅の積で割ることにより一つ の粒子について損傷厚を計算し、これを土砂粒子の数 だけ積算することでトータルとしての損傷厚が得られ るとしている。

粒子径、流量、粗度といったパラメータを変化させ て複数ケースの計算を実施した結果として、全体的な 傾向としては粒径が大きくなると損傷厚が大きくなる とが示されたとしている。また、旭ダムの SBT につい て計算したところ、実績の損傷量と比較してオーダー が異なるような極端な差は生じていないとしている。 3) Auel et al.による手法^{12),13)}

その他に損傷のみに着目した計算方法としては、 Auel et al.による手法がある。Auel et al.の手法も柏井の 手法と同じく、損傷量は土砂粒子の衝突前と衝突後の 速度変化分に相当するエネルギーによって決定される という仮定に立っている。石橋の手法は式(1)で示され る通り損傷量を体積で計算するが、Auel et al.の手法は 式(4)で示され、損傷速度を算出するものである。損傷 速度は、「1粒子の1回当たりの衝突によって損傷・剥 離するコンクリートの量」に、「単位面積・単位時間あ たりの衝突回数」を乗じることで求まるとしており、 様々な経験式・実験式等を組み入れて式(4)の形式と なっている。



図-7 運用開始 (1998 年) から 2011 年までの累積摩耗 厚 ^{7),13)}

ここで、 A_r :損傷速度(m/s)、 k_v :損傷抵抗係数、 Y_M : インバートコンクリートのヤング率(Pa)、 f_t :インバー トコンクリートの割裂引張強度(Pa)、 W_{im} :鉛直方向の 平均衝突速度(m/s)、I:単位長さ当たりの衝突回数 (1/m)、 q_s : specific gravimetric bedload rate (kg/(sm))

Auel et al の手法では、式(4)中の k_v の値を調整することで実績の損傷量の再現が図られている。先述した 1998年から2011年までの旭ダムの実績損傷量を対象とした検討では、1998年から2011年までのデータを 1998年から2006年、2007年から2011年の2期間に分け、1998年から2006年のデータを用いて k_v の値の 同定、その k_v の値を用いて2007年から2011年の推定 値の精度を検証したところ、相対誤差は±15%程度に なったことが報告されている¹³。

3.2 損傷の実績、必要な検討

図-7 は、旭ダムにおいて計測されている 1998 年の 運用開始から2011年までの累積の損傷厚であり、損傷 厚に平面的な分布が存在することが確認できる。さら に図-8に示す小渋ダムの令和2年の出水後の調査結果 においても、損傷厚について平面的な分布が存在する ことが確認されている。特に小渋ダムにおいては局所 洗掘がインバートコンクリートを突き破りインバート 下の基盤まで洗掘が到達したことが確認され、復旧に 長期間を要することとなっている。以上の状況を考え ると、設計において局所的な洗掘についても考慮する ことが望ましいと考えられるが、上述してきた3つの 損傷厚予測手法は、インバート部全面で均等に進行す る損傷厚を主たる計算対象としていると考えられ、局 所的な洗掘に対する適用性や設計においてこれらの予 測式をどのように考慮するべきなのか等について明ら かになっていない。また、損傷量を検討するに当たっ て最も重要と考えられるパラメータの一つとして粒径



図-8 小渋ダムバイパストンネルの洗堀深(呑口~3.25km までを抜粋)¹⁷⁾

が挙げられるが、柏井の手法以外の2手法では粒径の 大きさによる損傷量への影響は明らかになっていない。 これら3つの損傷厚予測手法の局所洗掘に対する適用 性や粒径に対する感度について考察することから開始 して、インバートコンクリート厚の設計法や効率的な 維持管理方策の確立につなげていくことが必要と考え られる。

また、小渋ダム SBT においては、令和2年7月洪水 による損傷時に、粒径 10cm 以上の粒径の大きな土砂 が流下したことも指摘されており、これら大きな粒形 の土砂による損傷への影響についても評価することに より、設計や管理の指針に反映させることが必要と考 えられる。

4. ライニング材の摩耗・損傷に関する評価手法の現状 と課題

前述の旭ダムでの事例 %ではライニング材について 複数の材料を複数の場所に現場で試験施工して、最適 な補修材料について検討しているが、そもそもトンネ ル内は複雑な水と土砂の流れとなっているため、必ず しも最適な補修材料の比較検討となっていないと考え られる。 最適な材料の選定は、水と土砂の流れを再現した上 で、水や土砂によるライニングへの局所的な作用を基 にした摩耗・損傷量を予測・評価して、経済性を考慮 したライニング材が選定されることが理想と考える。

そこで、SBTにおけるライニング材への作用として 考えられる耐摩耗性、耐衝撃性に関し、一般に行われ ているコンクリート材料の評価手法について調査した。 調査においては「耐久性に優れる超高強度繊維補強コ ンクリート技術」の技術比較表¹⁸⁾から抽出した。大手 のコンクリートメーカーにおいて開発した超高強度繊 維補強コンクリートのスリムクリート、ダクタル フォーム、サクセム部材、ESCON、J-ティフコム工法 の各製品について比較表では各種性能指標による評価 がなされており、一般に用いられている耐摩耗性、耐 衝撃性の試験法は網羅されていると考えられた。

耐摩耗性を評価する試験法を表-2に示す。

- ① 電力中央研究所で考案した O 式すり減り試験
- ASTM C 779 の回転ディスク法による摩耗性試 験法
- ASTM C 418 のサンドブラストによる耐衝撃摩 耗性試験法
- ④ ロサンゼルス式摩耗試験法

- ⑤ (社) 日本道路協会のラベリング試験法
- ⑥ 現場暴露評価法

がある。

- また、耐衝撃性の試験法を表-3に示す。
- JISK 7111-1「プラスチック-シャルピー衝撃特性の求め方-第1部:非計装化衝撃試験」に準拠した試験法
- ② 鋼球落下衝擊摩耗試験法

がある。また、耐衝撃性については実施していない事 例もあった。

以上、耐摩耗性および耐衝撃性の試験法については 手法が統一されておらず、ライニング材の性能を的確 に比較・評価できない状況となっていることや、耐衝 撃性の JIS K7111 のシャルピーの衝撃性試験はプラス チックを対象とする試験法であり、コンクリートの衝 撃強さを評価する試験法としては適切でないと考えら れた。また、流水型ダムの副ダムなど土砂が通過する 水路構造物にも施工されているダクタルフォームを開 発した太平洋セメント(株)に独自に鋼球落下衝撃摩 耗試験を実施した理由を問い合わせたところ、文献調 査した結果、衝撃を伴う摩耗試験を行っている事例が 見当たらなかったとのことであった。また、土木研究 所に対してスタンダードとなる試験法の開発について 要望があった。

以上の調査から、SBT のコンクリートインバート材 料の最適な選定にあたっては、耐摩耗性および耐衝撃 性の性能評価に関し、的確に比較・評価できる手法を 整理・開発し、規準化することが必要になると考えら れた。

5. コンクリートの耐衝撃性に関する試験法の検討

4. 調査結果を基に、「実施してない」事例も散見さ れた耐衝撃性の試験法の中で、太平洋セメント(株) で独自に行った鋼球落下試験法に着目し、試験法の詳

表-2 「耐久性に優れる超高強度繊維補強コンクリート技術」の技術比較表(耐久性能評価(耐摩耗性))¹⁸⁾



スリムクリート	ダクタルフォーム	サクセム部材	ESCON	Jーティフコム工法
実施していない。	(①シャルビー新草(注) 試験方法。US 7111-[「ラスチック―シャルビー 衝撃特性の求め方一第1部.非計表化衝撃試験」 に準拠 試験結果、ジャルビー衝撃強さは13.4 kJ/m ² 以上で あった。 (2.5 単大ルビー衝撃強さは13.4 kJ/m ² 以上で あった。 (2.5 単大ルビー衝撃強さは13.4 kJ/m ² 以上で 気った。) (2.5 単大ルビー衝撃強さは13.4 kJ/m ² 以上で 気った。) (2.5 単大ルビー衝撃強さない) (2.5 単大ルビー衝撃強さない) (2.5 単大ルビー衝撃強さない) (2.5 単大ルビー衝撃強さない) (2.5 単大ルビー衝撃強さない) (2.5 単大ルビー衝撃強さない) (2.5 単大ルビー衝撃強ない) (2.5 単大ルビー衝撃強ない) (2.5 単大ルビー衝撃強ない) (2.5 単大ルビー (2.5 単大ルビー) (2.5 単) (2.5 単大ルビー) (2.5 単) (2.5	実施していない。	14歳7 法: 編邦(資量:3515/2)港下試験を実施した。 注、落下高は、最短0(1mb)と級0.1mg*つ高さを 増加させ、各々の高さで10回ずつ銀球を落下し、供 度休が咳嗽に至さまでの気情簡繁正ネルギーを比 取した。 1歳純果:株試体厚さ100mmの試験では、一般的 なコンクリート(圧縮強度28.4N/mm²)に比べて6.8倍 の耐振撃性を示した。 1000mmの試験では、一般的 なコンクリート(圧縮強度28.4N/mm²)に比べて6.8倍 の耐振撃性を示した。	実施していない。

表-3 「耐久性に優れる超高強度繊維補強コンクリート技術」の技術比較表(構造特性評価(耐衝撃性))¹⁸

細や試験結果について情報提供をいただいた。その上 で、本研究ではその試験法を参考しつつ、適切な評価 法とするための工夫も行って、高強度コンクリートに 対する耐衝撃性試験を実施した。また、太平洋セメン ト(株)の試験、本研究で実施した試験および過去に 土木研究所で行った鋼球落下試験の結果を比較し、試 験法の違いによる耐衝撃性の評価の違い等を確認した。

5.1 耐衝撃性試験(鋼球落下試験)結果とその比較

5.1.1 太平洋セメント(株)が実施した耐衝撃性試験

太平洋セメント(株)では、2006年に鋼球落下衝撃 摩耗試験を、当時開発中であったダクタルフォームの 繊維種類による表面の損傷状況、付着層の剥離等の有 無について確認することを目的に独自の試験法として 実施した^{18),19}。

太平洋セメント(株)から当時の試験法および試験 データの提供をいただくとともに問い合わせを行って、 詳細な試験条件を可能な限り整理した。ここでは、他 の鋼球落下試験との比較のため、普通コンクリートに 関する試験結果のみ取り上げる。

供試体と圧縮強度

使用した普通コンクリートの供試体は幅 400mm、長 さ 400mm、高さ 500mm の直方体で、圧縮強度は σ = 30MPa であった。なお、配合については記録が残って おらず不明である。

② 耐衝撃特性試験の方法および試験結果

試験方法は図-9に示す鋼球落下試験装置により重量 1.5kgの鋼球(鉄球)を高さ1.5mから落下させ、錘は ワイヤーで固定し、滑車により人力にて上昇させ1.5m の高さで繰り返し3000回落下させた。試験開始後、定 期確認頻度(10、50、100、200、500、1000、2000、3000 回)を設定した上で、所定の回数ごとに損傷面積(平 均径面積)、損傷深さ(最大深さ)、損傷体積を測定、 写真撮影を行った。なお、滑車およびワイヤーはグリ スアップを行い、ワイヤーおよびフック部重量は含ま ない鋼球部分を 1.5kg としている。試験は目に見える 欠片が確認できた際には、刷毛等で取り除いている。 1回の落下で1回の衝撃となるように衝撃後はワイ ヤーにより鋼球が再び供試体に当たらない配慮を行っ たかは不明である。

また、平均径面積は計測時点での最大直径部とその 直角の直径部を測定し平均して求めた。最大深さはデ プスゲージ等で測定した。損傷体積は、水による体積 の計測とし、測定時にエアーで埃等を吹き飛ばした後、 ビーカーで水を流し込み体積を計測した。試験の結果、 平均径面積 148mm、最大深さ 47mm、損傷体積 275cm³ であった。試験結果の詳細については 5.1.2 で示す。

5.1.2 太平洋セメント(株)が実施した試験法を参考 にした高強度コンクリートの試験

5.1.1 の試験方法を参考にして本研究において高強 度コンクリートを対象とした圧縮強度試験、引張強度 試験および鋼球落下試験を実施し、耐衝撃特性を確認 することとした。試験の概要を次に示す。なお、計測 方法についてもより的確な計測ができるように後述す る方法で工夫を行った。

供試体の製作

試験に用いた供試体はコンクリートの作製、養生期間を十分に確保できなかったことから、既に製作していた 600mm×600mm×600mm(材齢5年)の設計圧縮強度 70MPaの高強度コンクリート供試体(以下、既設供試体)から作製した。圧縮強度計測用供試体は、既設供試体から 412.5cm、高さ 25cm でコアカッターにより 3 体抽出して製作した。また、引張強度計測用供試体は、既設供試体から 412.5cm、高さ 20cm でコアカッターにより 3 体抽出して作製した。鋼球落下試験



図-9 鋼球落下試験の概要図^{19)を一部加工}

用供試体は、コア抜き後の既設供試体を切削して 400mm×400mm×厚さ 500mmの直方体の供試体とし て作製した。なお、粗骨材は、笠間産の硬質砂岩で、 混和材は使用していない。

② 圧縮強度および引張強度試験の方法と結果

JISA1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」に準拠して圧縮強度試験を行った。その結果、圧縮強度は $\sigma = 75.35$ MPa であった。また、JISA1113「コンクリートの割裂引張強度試験方法」に準拠して求めた引張強度は $\sigma_1 = 4.72$ MPa であった。

以上、試験に用いる供試体が SBT で採用されている 高強度コンクリートの圧縮強度 70MPa と同程度の強 度を有していることを確認した。

③ 耐衝撃特性試験の方法および試験結果

耐衝撃特性を確認するために、図-9 に示す鋼球落下 試験を行った。試験は重量 1.5024kg(直径 70mm)の 鋼球(鉄球)に φ 2mm のワイヤー(フック含み重量 6.236g)をつなぎ、人力にて上昇させ供試体上面の高さ 1.5m から手放し自由落下に近い状態として各供試体 に 3000 回の衝撃を与える耐衝撃性試験を行った。な お、ワイヤーおよび滑車にはグリスを塗布し可能な限 り自由落下に近づける配慮を行い、1回の落下で1回 の衝撃となるように衝撃後はワイヤーにより鋼球が再 び供試体に当たらない配慮を行い実施した。

所定の回数毎に損傷の周囲長、最大摩耗深さ、損傷



図-10 鋼球落下回数と損傷面積の関係

体積を測定した。試験中、コンクリートの剥離が認め られた場合や供試体が割裂した場合は試験を中止して 破片を除去することとした。

また、損傷面積は損傷箇所周囲をプラニメータに よって計測して求めた。最大摩耗深さは、損傷箇所に テーパーゲージと定規を使用して最大の深さを見つけ、 その読み値をノギスで測定した。損傷体積は、水によ る計測の場合、コンクリートへの浸透により損傷体積 が正確に計測できないと考え、供試体の凹部に5号珪 砂を流し込み砂の体積から求めた。なお、鋼球の落下 位置にガイド等を設けていないが、概ね鉛直位置に落 下する試験となったと考えている。

図-10 に鋼球落下回数と損傷面積の関係を示す。図-11 に鋼球落下回数と最大摩耗深の関係を示す。図-12 に鋼球落下回数と損傷体積の関係を示す。図-13 に最 大摩耗深と平均摩耗深の関係を示す。図-14 に摩耗体 積とエネルギーの関係を示す。また、図-10~図-14 に は 5.1.1 の普通コンクリートによる試験結果も併せて 示す。

なお、図-14 のエネルギーの算定にあたっては反発 係数を後述する土木研究所で実施した試験における算 出に準拠して 0.33 とし、以下の式(5)により損傷エネル ギーを与えている。

$$E = mgh_1 - e^2 mgh_1 \tag{5}$$

ここに、E: 損傷エネルギー(J)、m: 鋼球の質量(kg)、 $g: 重力加速度(m3/s2)、<math>h_1: 鋼球の落下高さ、e: 反発$ 係数を示す。

なお、図-10~図-13 は計測方法が異なるので厳密な 比較はできないことに留意が必要であるが、高強度コ ンクリートの方が、普通コンクリートよりも損傷が小 さいことが明らかであることが分かる。

また、図-10、図-11 に示すとおり鋼球落下回数が増 えると損傷面積、最大摩耗深が大きくなるが損傷の増 加が小さくなる傾向にある。これは鋼球が球形状で、 有することから得られた結果と考えられる。また、図



図-14 摩耗体積とエネルギーの関係

鉛直に落下し続けた場合、損傷深さが大きくなるにつ れて接触面積が大きくなり、接触面積当たりの衝撃力 が小さくなったため損傷量が小さくなったと考えた。 また、図-12 に示すとおり鋼球落下回数と損傷体積で は線形性が確認された。これは、与える衝撃エネルギー が損傷量に比例することを示唆するものである。図-13 に最大摩耗深と平均摩耗深の関係を示す。ほぼ線形の 傾向が見受けられる。これは損傷部がほぼ球欠形状と なるため、球欠形状の最大高さと断面積に比例関係を -14 に示すとおり、損傷エネルギーと損傷体積につい ては線形性が認められた。

5.2 過去に土研が実施した鋼球落下試験との比較

土木研究所では、平成11年度からSBTを対象とした研究を実施してきている^{16),20)-31)}。この中で、ライニング材のコンクリートの特性を把握する研究については平成11年度から平成18年度に重点的に実施され、 鋼球落下試験について様々な条件のもと試験を行ってきている¹⁶。

ここでは、5.1 で行った鋼球落下試験と過去に土木 研究所が行った同等の試験²⁰⁾の結果の比較を通じて、 5.1 で行った試験法の妥当性について検討した。

過去に土木研究所で行った鋼球落下試験は、普通コ ンクリートの損傷特性を把握するため、固定した1辺 500mm の立方体のコンクリート供試体を用いて図-15 に示す方法で鋼球落下試験を実施している。

① 実験条件および計測条件

試験は表-4 に示すケースを実施しており、衝撃はス テンレス球および河床礫を落下させて与え、衝撃後の 損傷量は測線を密にとってレーザー距離計を用いて供 試体は複数の強度の材料、複数の角度で行っている。 ここでは、 $\theta = 90^{\circ}$ つまり鋼球を鉛直落下させた試験 のケース (1-1-1~1-1-4、1-2-1~1-2-4) についてのみ抽 出する。

使用したステンレス球は(SUS304:比重 8、硬度 HB187以下)の直径 63.5mm、1.06kg および 50.8mm、 0.54kg である。ステンレス球を用いたのは、形状が単 純で解析の容易な球形形状が得られやすいこと、およ びコンクリートに対して材料強度が十分大きく、衝撃 の影響が主としてコンクリート側に現れるであろうこ とを想定したことによる。落下高さは 1m または 2m で あり、落下は人力によって行い、コンクリート上の同 じ位置に行うものとし、落下材料は繰り返し用いた。

条件毎の総落下回数は300回とし、150回までは30 回ピッチで、150回~300回では50回ピッチでレー ザー距離計によってコンクリート表面座標の計測を 行った。計測は衝突点を中心に7.5mm ピッチの格子点 上で実施した。

(2) 実験結果

損傷状況としては、損傷がお椀型の窪地形状として 生じていること、衝突回数の増加に伴い平面的に損傷 影響範囲が拡がるとともに、深くなっていることや平 面的な損傷影響範囲は落下回数が120回程度からあま り変化しなくなっており、ある程度、影響範囲が大き くなると、損傷は主として深さ方向に向かって生じた ことが考察として挙げられた。 このことは図-10、図-11 に示す落下回数の増加に 伴って損傷面積、最大摩耗深の増加量が低減している ことにも表れている。

また、損傷量について、落下回数と累積損傷量の関 係が図-16 に示されている。いずれのケースも 120 回 程度までは下に凸の曲線となっており、それ以上はほ ぼ直線的に変化していると考察されている。図-12 に ついて 200 回までの結果を拡大したものを図-17 に示 す。以上の考察と比較すると普通コンクリートにおい ては下に凸となる部分が 100 回~200 回の間となって おり過去の土研で行った実験と同等の傾向となってい ることが推定できる。また、高強度コンクリートにつ いては 50 回から 100 回の間で下に凸となる現象がな くなることが推察された。

また 石橋⁸は、礫による損傷が、衝突に伴うエネ ルギー損失に比例するものとしていることを参考にし て、120回以上の直線部分に対して、落下1回あたり の損失エネルギーと図-16の直線部分から求められる 落下1回あたりの損傷量の関係を調査した。その結果、 ステンレス球におけるΔEとΔVの関係は式(6)で近似 できるとし、図-18に示す形で結果を整理し、石橋は b=0の式形にて a=12.1 (mm³/J)の値を与えており、普 通コンクリートの式(6)の a,b の値は妥当なものと考え て良いとしている。

なお、この文献 20)に掲載されている a=10.86(mm3/J)、 b=2.24 (J) を図-18 に示すと破線となっており、回帰 式が適切となっていないことを確認した。また既存の データから回帰式を見直したところ、a=10.292、b=2.63 となり、図-18 に直線で表した。文献 20)に掲載された グラフと比較してもこの直線が回帰式として確からし いと判断された。なお、当時行った石橋の結果との比 較による考察には変更はないと考えている。

$$\Delta V = a(\Delta E - b)$$
 (6)
a=10.86(mm3/J), b=2.24 (J)

また、図-18 には 5.1 で実施した 2 つの試験結果も反映した。なお、5.1 の試験は落下回数の小さい場合の計測について頻度を高くして計測していないため、落下回数が 100 回と 200 回の区間を対象とした。

図-18 から太平洋セメントが実施した試験が式(6)と大 きく外れていることが分かる。この原因は鋼球の材質 の違いによるものなのか、損傷体積の計測方法が適切 でないことによるものなのか不明であるが、太平洋セ メント(株)が実施した試験法では、適切に耐衝撃性 を評価できていない可能性が高いと考えられた。



図-15 土研で実施した試験法の諸量説明図²⁰⁾

表-4 衝撃損傷実験ケース²⁰⁾

	落 下 条 件						コンクリート			
ケース	落 下	物	落下高	衝突角度	最大	種類	呼び強度	最大		
	材 質	質量 m(kg)	<i>h</i> (m)	θ(度)	落下回数 n(回)		(28 日強度) (N/mm ²)	粗骨材寸注 (mm)		
1-1-1		0.54	1							
2		0.54	2	90	300	A	17.6	20		
3		1.06	1		1.000			20040		
4		1.06	2							
1-2-1						В	23.5	20		
2	ステンレス球 (SUS304)	1.06	2	90	300	C	39.2	20		
3						D	20.6	13		
4						Е	20.6	40		
1-3-1		0.54	1							
2		0.54	2	75, 60, 45	300	Α	17.6	20		
3		1.06	1	30, 15						
4		1.06	2							
2-1						A	17.6	20		
2						В	23.5	20		
3	河床礫	0.83	2	90	150	С	39.2	20		
4						D	20.6	13		
5						E	20.6	40		





図-17 5.1 の試験における落下回数と損傷体積の関係 (200 回以下)



図-18 ΔE とΔV の関係^{20)に加筆}

また、高強度コンクリートの試験結果も式(6)の直線 から大きく離れている。太平洋セメント(株)の試験 結果と比較すると、エネルギーに比べて損傷量が小さ くなっていることを示しており、ライニング、或いは 補修コンクリートとして有効であることが確認できる。 しかし、鋼球の材質に違いがあるなど、実施した試験 方法および計測方法が異なっていることや、反発係数 を計測していないことも、正しい評価が行えていない 原因とも考えられる。

以上から過去の研究例を参考に試験法を見直す必要 があると考える。

以上、過去に土木研究所で実施した鋼球落下試験の 結果と、太平洋セメント(株)が実施した鋼球落下試 験の結果およびこれを参考にした高強度コンクリート による試験の結果を比較した。

その結果、太平洋セメント(株)で実施した試験法 では適切な耐衝撃性評価が行えないことが確認された。

耐衝撃性試験の方法について、過去に土木研究所が 行ってきた試験法を踏まえて、引き続き検討していく ことが重要と考えられる。

5.3 既往の試験法における課題の抽出と今後の評価 法の開発にあたっての留意点

本研究では、SBT において生じるコンクリートイン バートの摩耗・損傷現象において、耐摩耗性・耐衝撃 性を評価できる試験法について概観し、統一化や開発 の必要性について確認した。また、太平洋セメント(株) が独自で行った耐衝撃試験法を例に耐衝撃性に関する 試験法について検討し、過去に土木研究所で行った試 験との比較を通じて、当該試験法については的確に耐 衝撃性を評価できないことを確認した。

以上のことを踏まえて、SBTにおけるライニング材 に採用するコンクリートインバートの耐摩耗性・耐衝 撃性の的確な評価方法の整理・開発にあたっては、本 研究での取組を通じて以下の課題があると考えられ、 留意が必要と考えられる。

① 鋼球およびその落下方法

鋼球については、材質が異なることで評価が異な ることが考えられ統一が必要となると考えられる。 また、既存の試験法では、1kg~2kgの鋼球を人力に より持ち上げて、落下させており、試験に多大な労 力と時間がかかるとともに、鋼球の反発による怪我 のリスクも伴う。試験方法の開発に当たっては、省 力化や安全が図られるように留意が必要と考えられ る。

② 損傷計測方法

損傷量等の計測においては、レーザー計測器による計測、砂や水を用いた計測を行ったが、現在、現場においては図-8 に示した LP や MMS で損傷量が計測されてきている。このため損傷評価の試験法における計測方法についても現場で用いる計測方法と同等の方法としておくことが重要と考えられる。

3 開発方法

土木研究所における鋼球落下試験は 2000 年の論 文で初めて発表されていたものの、太平洋セメント に情報が伝わらず、太平洋セメント(株)が独自で 2006 年に試験法を検討せざるを得なかった。最新の 知見の関係者への共有化が技術の信頼性や開発のス ピードに関わってくることが示唆され、今後の耐摩 耗性・耐衝撃性の試験法の開発および標準化にあ たっては、コンクリート材料メーカーなどの関係者 と連携して取り組むことが重要になると考えられた。

④ 損傷メカニズムを踏まえた試験法

開発にあたっては、SBT で生じる損傷メカニズム が開発すべき試験法で再現できることや今後検討し ていくべき摩耗・損傷予測式に反映できることが必 要と考えられる。耐摩耗性および耐衝撃性の試験の 整理・開発にあたっては以上の点を踏まえることに 留意が必要となると考える。

6. まとめ

本研究では、SBT 等における摩耗・損傷のメカニズ ムを踏まえた摩耗・損傷量の予測手法と対策手法を提 案していく上で既往の予測手法のレビューを行うとと もに、ライニング材であるコンクリートにおける摩耗・ 損傷の評価試験の課題を抽出し、今後の研究の方向性 の検討を行った。研究の成果および今後の研究の方向 性の詳細は以下のとおりである。

①摩耗・損傷推定方法の課題を踏まえた研究の方向 性

- 既存の損傷厚予測手法は、インバート部全面で均 等に進行する損傷厚を主たる計算対象としている と考えられ、局所的な洗掘に対する適用性や設計 において予測式をどのように考慮するべきなのか 等について明らかになっていない。また、損傷量 に与える粒径の感度も明確に示されていない。損 傷厚予測手法の局所洗掘に対する適用性や損傷量 に対する粒径の感度について考察することから開 始して、インバートコンクリート厚の設計法や効 率的な維持管理方策の確立につなげていくことが 必要と考える。
- 2)大きな粒形の土砂による損傷への影響についても 評価することにより、設計や管理の指針に反映さ せることが必要と考えられる。

②耐摩耗性・耐衝撃性に関する試験法の課題を踏ま えた研究の方向性

- コンクリート材料の耐摩耗性および耐衝撃性の 評価法については統一的となっておらず、SBT の的確なインバートの材料選定にあたって、材 料を的確に比較・評価できる手法の整理・策定 が必要である。
- 2) SBT のライニング材に採用するコンクリートに 対する耐摩耗性、耐衝撃性の評価法についてス タンダードとなる試験法の開発が望まれている が、少なくとも耐衝撃性の評価法については確 立されていないため開発する必要がある。
- 3) SBT におけるライニング材に採用するコンク リートの損傷評価のための試験方法、計測方法 及び評価方法の確立に当たっては、安全や省力 化に配慮するとともに、現場で適用する計測方 法も踏まえた方法を検討していくことが重要と

考えられる。また、コンクリートメーカーなど 関係者と連携して開発していくことも重要と考 えられる。

4) 耐摩耗性および耐衝撃性の試験の整理・開発に あたっては、SBT で生じる損傷メカニズムが再 現できることや今後検討していく摩耗・損傷予 測式に反映できることが必要と考えられる。

最後に、昨今、気候変動による外力増大やダムの再 開発等の施策が実施されることに伴い流況の変化が生 じ、土砂の河道への流下が増加することが考えられる。 本研究で対象とした SBT だけでなく、ダム下流の河川 構造物に対しても土砂による損傷予測・対策・経済的 設計が急務となると考えられる。こうした状況を踏ま え本研究は、第5期中長期計画の研究開発プログラム

「気候変動下における継続的な流域及び河道の監視・ 管理技術の開発」に関する研究へ引き継ぎ、さらなる 検討を進める計画である。

謝辞

コンクリート材料の耐衝撃性試験の検討に際して は、太平洋セメント(株)からデータ提供等による多 大なご協力をいただきました。ここに謝意を表す。

参考文献

- 1) 国土交通省:ダム再生ビジョン、平成29年6月
- ダム技術センター:多目的ダムの建設 調査 II 編 第 17章、2005
- ダム工学会:ダム堆砂対策の促進に向けて(提言)、令 和2年3月
- 4) 土木研究所:土砂による河川構造物の摩耗・損傷対策および維持管理に関する研究、令和元年度研究開発プログラム報告書巻末資料、令和2年3月
- Auel Christian: Flow Characteristics, Particle Motion and Invert Abrasion in Sediment Bypass Tunnels, Doctor of Sciences of ETH Zurich, 2014
- 西川亨、山根雄一、大本雄二:旭ダム排砂バイパストン ネル摩耗量とその対応策について、大ダム、No.239、 p.80-85、2017
- Hiroshi Nakajima, Yusuke Otsubo, Yuji Omoto: Abrasion and corrective measures of a sediment bypass system at Asahi Dam, 1st International Workshop on Sediment Bypass Tunnels, pp.21-32, 2015
- 8) 石橋毅:ダム排砂設備の流下砂礫による摩耗・損傷に関する水理学的研究、土木学会論文報告集、No.334、1983.6
- 9) 国土交通省天竜川ダム統合管理事務所パンフレット

- 天竜川ダム統合管理事務所:第8回小渋ダム土砂バイ パスモニタリング委員会資料、2020.
- 天竜川ダム統合管理事務所:第9回小渋ダム土砂バイ パスモニタリング委員会資料、2021.
- Christian Auel, Ismail Albayrak, Tetsuya Sumi, Robert M.Boes :Saltation-abrasion model for hydraulic structures,International Workshop on Sediment Bypass Tunnels 2015.4
- 13) Christian Auel, Robert M.Boes, and Tetsuya Sumi,: Abrasion Damage Estimation of Sediment Bypass Tunnels: Validation and Comparison of two Prediction Models, 京都大学防災研 究所年報 第58号 B、2015.6
- 14) Michelle Muller-Hagmann,Imail Albayrak,Christian Auel, and Robert M. boes :Field Investigation on Hydroabrasion in High-Speed Sediment-Laden Flows at Sediment Bypass Tunnels,Water 2020
- 15) ダム技術センター:多目的ダムの建設 設計 II 編 第
 27章、2005
- 柏井条介、井上清敬、箱石憲昭: 排砂による直線コンク リート水路の摩耗・損傷量の推定、ダム技術、No.274、 pp.36-51、2009
- 17) 天竜川ダム統合管理事務所:第10回小渋ダム土砂バイ パスモニタリング委員会資料、2022
- 18) 国土交通省:報道発表資料「耐久性に優れる超高強度繊維補強コンクリート技術」の技術比較表を公表します ~新技術活用システムにおけるテーマ設定型(技術公募)の取り組み~、2021.1
- 19) 太平洋セメント(株):-技術資料-衝撃落下試験、2006
- 20) 柏井条介、塚原千明、高橋潤:衝撃によるコンクリート 損傷に関する基礎的検討、ダム技術、No.167、p.55-62、 2000
- 柏井条介、井上清敬:砂礫流下による水理構造物損傷量 を予測するための試案、ダム工学、Vol.12、No.3、p.209-217、2002
- 22) 柏井条介、井上清敬:長方形開水路の掃流砂輸送特性、 ダム工学、Vol.12、No.4、p256-267、2002
- 井上清敬、柏井条介:礫流下による水理施設の損傷量予 測手法 - 減勢工の副ダム水叩きを例として、土木技術 資料、No.45、Vol.6、p.28-33、2003
- 24) 井上清敬、柏井条介:直線水路と湾曲水路の土砂流下による損傷特性、土木学会第58回年次学術講演概要集、 II、349-350、2003
- 25) 井上清敬、柏井条介:衝突によるコンクリート損傷に関 する基礎的検討、第33回関東支部技術研究発表会講演 概要集、No.33、V-001、2006

- 柏井条介:排砂水路、土砂バイパス水路における砂礫の 輸送特性、ダム技術、p.32-43、No.246、2007
- 27) 櫻井寿之、角哲也、小柴孝太、宮脇千晴、石神孝之:土 砂バイパストンネルを流下する土砂を把握する試み: 土木学会水工学委員会環境水理部会研究集会 2016in 香 川発表概要集、p.15-16、2016
- 28) 櫻井寿之、中西哲、石神孝之: プレート型センサの高速 流中を流下する礫の計測特性、土木学会第72回年次学 術講演概要集、II、p.205-206、2017
- 29) 石田卓也、中西哲、石神孝之:高速流中において跳躍する砂礫の衝突圧力の計測、土木学会第75回年次学術講 演会概要集、Ⅱ、2020
- 30) 石田卓也、中西哲、石神孝之:土砂バイパストンネル内 における摩耗損傷の進展過程に関する研究、河川技術 論文集、Vo.26、431-436、2020
- 石田卓也、中西哲、宮脇千晴、石神孝之:高速流中の不 陸により発生する負圧の実験的研究、土木技術資料、 Vol62、No.7、p.26-29、2020

Study on abrasion countermeasure at a sediment bypass tunnel

Research Period: FY2021-2021 Research Team: River and Dam Hydraulic Engineering Research Team, Hydraulic Engineering Research Group Author: ISHIGAMI Takayuki INOMATA Hironori MIYAKAWA Masashi NAKANISHI Satoru NIIBO Tomohiro

Abstract: Sediment bypass tunnel (SBT) are operated for long-term use of dam reservoir and environment of downstream river of the dam, but there are technical issues such as abrasion damage due to the high-speed flow with sediment. This research has purpose to propose a countermeasure method for sustainable use according to the site conditions, as well as a method for predicting the amount of damage based on mechanism of SBT. In this study, we confirmed the issues of development on the wear and tear damage prediction model ,and on the evaluation method of wear and tear damage condition.

Keywords: sediment bypass tunnel, abrasion-predict, concrete, wear and tear test method